



**INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACION, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PLAN
DE RESOLUCION APROBATORIA DRPM-IA-278-2015**

**PROYECTO
“PARQUE URRACA”
CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA, DISTRITO DE PANAMÁ**

**PREPARADO PARA:
PARQUE MAR DEVELOPMENT, S.A.**

**PREPARADO POR:
PANAMA ENVIRONMENTAL SERVICES, S.A.
REG. NO. 089-99 /
DINAPROCA EAA NO.001-2004/2018**



DICIEMBRE 2018 – MAYO 2019



Informe de Seguimiento sobre la Aplicación y Eficiencia de las Medidas de Mitigación y Control, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Manejo Ambiental Y El Plan De Resolución Aprobatoria
DRPM-IA-278-2015

Proyecto
"Parque Urraca"
Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá

Preparado para:
Parque Mar Development, S.A.

Preparado por:



Azalia Robolt

DIPROCA-AA-032-2013/Act. 2017

Diciembre 2018 – Mayo 2019

Indice

1. Introducción	3
2. Equipo de profesionales.....	3
3. Tabla 1. Información del Promotor	4
4. Aspectos Técnicos	4
4.1. Descripción del estado del proyecto	4
4.2. Equipo, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante las etapas del proyecto y soluciones propuestas	5
4.3. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental.	5
5. Aplicación y Eficiencia de las Medidas de Mitigación, Control y Compensación	6
6. Conclusiones.....	26
7. Recomendaciones	26
8. Bibliografía	26
ANEXOS	28
ANEXO I. REGISTRO FOTOGRÁFICO	29
ANEXOS III OTROS ANEXOS	41
ANEXO 3.1 COMPROBANTE DE ALQUILER Y LIMPIEZA LETRINAS PORTÁTILES	
ANEXO 3.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	
ANEXO 3.3 COMPROBANTES DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS	
ANEXO 3.4 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP (CONSTRUCTORA ISSA, S.A, CONSTRUCTORA DE LEON Y KESEF INVESTMENT CORP.)	
ANEXO 3.5 CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN	

1. Introducción

A fin de verificar y evaluar el nivel de cumplimiento de las medidas de mitigación contenidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental y las medidas establecidas en la Resolución Aprobatoria DRPM-IA-278-2015- del 10 de diciembre de 2015, del Proyecto “**Parque Urraca**”, la Promotora **Parque Mar Development, S.A.**, presenta el Informe de Seguimiento correspondiente al periodo de Diciembre 2018 - Mayo 2019.

Para el periodo en evaluación se desarrollaron actividades de construcción de losas.

Con la finalidad de obtener la información necesaria para confeccionar el informe de seguimiento nos proporcionaron la evidencia documental e informativa de cumplimiento que se ha utilizado para la verificación de los niveles de ejecución, y respondieron las preguntas o dudas presentadas durante el recorrido.

2. Equipo de profesionales

Este Informe de Seguimiento, Vigilancia y Control fue elaborado por la empresa consultora Panamá Environmental Services, S.A. (PES)

Nacionalidad:	Panameña
Escritura Pública:	1026-393966 DV 39
Resolución ANAM	DINEORA Reg. No. 089-99 / DINAPROCA EAA No.001-04
Representante Legal:	Ing. Luis Villarreal
Domicilio:	Cl. 74 E, San Francisco, Edif. Golf Plaza, No. 21
Ciudad y País	Panamá, Panamá
Dirección Postal:	0819-07447
Teléfono:	270-7339
Fax:	270-7340
Email:	pespanama@yahoo.es
Auditor:	Azalia Robolt DIPROCA – AA – 032 - 2013 / Act 2017

3. Tabla 1. Información del Promotor

Nombre de la Empresa	Parque Mar Development, S.A
Registro Público	Mercantil (Folio) 789672, desde el 14 de diciembre de 2012
Representante Legal:	José Edmond Esses
Dirección del proyecto	Bella Vista, Calle 44, Proyecto: Parque Urraca/Costanera.
Encargado de Proyecto	Ubaldino Solis
Correo electrónico	usolis@pacifichills.com.pa
Fuente: Datos del Promotor, Parque Mar Development, S.A.	

4. Aspectos Técnicos

4.1. Descripción del estado del proyecto

El proyecto "Parque Urraca" cuyo nombre de marketing es "Costanera", cuenta con una superficie total de 4,274.46 m², se ubica en la esquina entre calle Paraguay y calle 48 Este, Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá; el mismo consiste en la construcción de dos (2) edificaciones para uso residencial con sus respectivos estacionamientos; locales comerciales y hotel.



Fig. 1. Proyecto Residencial Parque Urraca/Fuente: Google Earth
Delimitación del Área en construcción actualizada.

4.2. Equipo, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante las etapas del proyecto y soluciones propuestas

☞ Equipo / personal

El equipo utilizado para el semestre en evaluación correspondió dos (2) grúa torre, un (1) Montacargas doble cabina, un (1) minicargador.

En la obra actualmente se mantiene un mano de obra aproximada de 264 trabajadores. Distribuidos en 7 contratistas por mencionar están: CODSA- Constructora, Kesfef Investment Corp y SGC18 (Albañilería), edificaciones BRR, Ingeniería Corpus S.A (plomería e incendios)

☞Avance de obra

En cuanto al avance de obra se encuentra en construcción la losa # 36 y en cuanto a estructura presenta un 70% y en albañilería 20% de desarrollo.

☞Problemas enfrentados durante las etapas del proyecto y soluciones propuestas

Por parte de la promotora se nos informó que durante el periodo evaluado, no se presentaron problemas con la comunidad aledaña.

4.3. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental.

Se realizó una visita al proyecto, las coordinaciones se efectuaron con la Ing. Kathiuska De La Rosa, y el recorrido se realizó con la Lcda. Elba Lezcano quienes son parte de la empresa promotora, nos facilitaron la información necesaria para complementar el informe de seguimiento.

Para la evaluación del cumplimiento, se utilizó la siguiente metodología:

- Revisión de las medidas correctivas cuyo tiempo de ejecución se encuentra dentro del tiempo de evaluación, esto en conjunto con la contraparte técnica de la empresa promotora.
- Descripción y análisis de su ejecución con base a la información suministrada por la contraparte técnica y lo observado en el recorrido realizado.
- Recopilación de evidencias (fotografías y documentos) para la calificación de la medida y la determinación del porcentaje de su ejecución.
- En la tabla 2 se podrá apreciar el avance de ejecución del PMA y las medidas de la Resolución aprobatoria.

5. Aplicación y Eficiencia de las Medidas de Mitigación, Control y Compensación

5.1 Medidas Establecidas en el Plan de Manejo Ambiental

La tabla 2 en la siguiente página, presenta las medidas que contempla el Plan de Manejo Ambiental

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación				
				25%	50%	75%	100 %					
Suelo												
Alteración de las características físico-químicas por mala disposición de los desechos sólidos y/o líquidos												
1	Disponer de una letrina portátil para la disposición de los desechos sanitarios del personal durante el periodo de construcción (C)	X					X	Se observaron letrinas en el proyecto (Ver fotos 1 y 2). En el anexo 3.1 Comprobante de alquiler y limpieza de letrinas.				
2	Cualquier actividad de mantenimiento de equipo en el área del proyecto (Promotor, Operador o Contratistas) durante las etapas del proyecto deberá hacerse tomando en cuenta medidas para la no contaminación del suelo. (C)	X					X	Las actividades de mantenimiento de maquinaria dentro de la obra, se llevan a cabo sobre concreto, tomando las precauciones correspondientes. Es importante mencionar que esta misma empresa retira los restos de aceite usado. (Ver anexo 3.2 Registro de mantenimiento de maquinaria).				
3	Disponer de sitios para la captura de desechos sólidos (basura u otros), líquidos (líquidos oleosos), y desechos semilíquidos (concreto) y sólidos (restos del proceso de construcción), alejados de desagües o cunetas, durante las etapas del proyecto. (C)	X		X				Los desechos orgánicos se disponen en bolsas plásticas y tanques de 55gls, los mismos se ubican en ciertos en lugares dentro de la obra (Ver fotos 3 y 4). En cuanto a los desechos de construcción se recogen por losas para luego acopiarla en niveles de				

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
				25%	50%	75%	100 %	
								estacionamiento Sin embargo se observaron muchas áreas (Losas, área social) que no contaban con una adecuada disposición de los desechos comunes y constructivos (Ver fotos 5 al 8).. En la obra no se manejan desechos líquidos oleosos, los provenientes del mantenimiento de las maquinarias son retirados por las empresas que realizan la actividad. Las aguas producto de lluvias, son dirigidas con bombas al alcantarillado pluvial, al cual, se le han colocado trampas para retener los sedimentos.
4	Colocar tanques de 55gls debidamente rotulados y en lugar cubierto para el almacenamiento de desechos sólidos (trapos u otros) durante las etapas del proyecto. (C)	X		X				En la obra se mantienen algunos tanques de basura (Ver Foto 3 y 4). Sin embargo se observaron muchos sitios (Losas, área social, áreas de estacionamiento), que no mantenían una adecuada disposición de los desechos comunes y constructivos.
5	Instalar recipientes de basura con tapa y disponer en bolsas de basura plástica los desechos domiciliarios. (C)	X		X				En la obra existen recipientes para el depósito de los desechos comunes, sin embargo durante la inspección se observaron muchos recipientes cargados en desechos comunes.

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100 %	
6	Educar al personal de trabajo para que coloque los desechos en los lugares establecidos para su recolección. (C)		X						No se presentó evidencia que sustente la implementación de la medida.
7	Designar un responsable de la empresa promotora para que inspeccione la zona al final de la jornada y verifique que los desechos sólidos están bien dispuestos. (C)	X			X				Todo el personal que trabaja en la obra se encarga de verificar que los desechos sólidos estén bien dispuestos y que el área de trabajo quede limpia al fin alizar la jornada.
8	Coordinar con la autoridad competente o en su defecto con la empresa (o transporte particular) encargado de la recolección y disposición final de los desechos según su tipo. (C)	X						X	<p>Los desechos orgánicos, son recolectados por la Autoridad de Aseo y Transporte Esky Samaniego.</p> <p>(Ver anexo 3.3 comprobantes de Recolección de los desechos).</p> <p>Los residuos oleosos no se almacenan en la obra, éstos son retirados por las empresa Tecni Towers que realizan los mantenimientos a la maquinaria (Ver anexo 3.2).</p> <p>La empresa Premium Bath Services, realiza la recolección y tratamiento de los desechos sanitarios (Ver anexo 3.1).</p>
9	Vigilar que no existan vertimientos de desechos de obra y basura sobre suelo descubierto. (C)	X						X	Durante la inspección no se observó desechos en el suelo descubierto.
Cambio en la morfología del suelo									

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100 %	
10	Regir los trabajos de construcción e instalación de la obra civil al diseño y especificaciones establecidas. (C)	X						X	La obra se desarrolla en base a lo descrito en el Estudio de Impacto Ambiental.
Agua									
Aporte de sedimentos a los drenajes por mala disposición de los desechos sólidos y/o líquidos									
11	Ubicar barreras que impidan el deslizamiento de cualquier material sólido, líquido o semilíquidos (arenas, lodos, concreto, etc.) dentro de los canales pluviales cercanos al área. (C) y (O).	X						X	El talud colindante a la entrada del proyecto se colocó un revestimiento con concreto y un sistema de drenaje de agua. En los canales pluviales próximos al proyecto mantienen un control de sedimentación conformado por de piedra y geotextil.
12	Mantener cubierto cualquier material que pudiese ser lavado por las lluvias hacia los drenajes internos. (C) y (O).		X						En el proyecto se observó material suelto propenso arrastre próximo a drenajes (Foto 16). Dentro de la obra se realizaron mejoras, como es el revestimiento del talud con concreto, para evitar la erosión.
13	Disponer de sitios para la captura de desechos sólidos (basura), líquidos o semilíquidos, o restos del proceso de construcción, que los mismos estén alejados de desagües o cunetas, durante todo el proceso. (C)	X			X				Todos los residuos están ubicados lejos de los drenajes y cunetas. Los desechos orgánicos, son recolectados por la Autoridad de Aseo, Transporte Esky Samaniego (Ver anexo 3.3).

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
				25%	50%	75%	100 %	
								<p>La empresa Premium Bath Services, realiza la recolección y tratamiento de los residuos fisiológicos (Ver anexo 3.1).</p> <p>Las aguas terrosas producto de las lluvias, nivel freático y lavado de llantas de los camiones; descargan al alcantarillado pluvial, el cual cuenta con trampa anti-sedimentos.</p> <p>Se observó desechos constructivos dispersos en la obra.</p>
14	Prohibir el vertimiento de aguas oleaginosas u otro producto a conductos de desagüe o alcantarillados. (C) y (O).	X					X	<p>La promotora no permite vertimientos de grasas u otros productos en los alcantarillados.</p> <p>Los aceites usados son retirados del proyecto por las empresas que realizan mantenimientos la maquinaria.</p>
Generación de efluentes líquidos								
15	Ubicar barreras que impidan el deslizamiento de materiales líquidos (producto o similares) semilíquidos (chorreado de concreto) dentro de los canales pluviales. (C) y (O)		X					<p>En los canales pluviales externos próximos al proyecto, no se observaron trampas para retener sedimentos, adicional se encontró obstruida (Ver Foto 15).</p>
16	Mantener cubierto cualquier material que pudiese ser lavado por las lluvias o los vientos hacia los drenajes internos y/o externos. (C) y (O).	X					X	<p>El talud colindante a la entrada del proyecto se revistió con concreto y se le construyó un sistema de drenaje de agua.</p>
17	Establecer con el o los sub-	X					X	<p>Los equipos utilizados en el proyecto</p>

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
				25%	50%	75%	100 %	
								reciben mantenimiento por parte de la empresa Tecnitowers.
18	contratistas regulaciones en cuanto al mantenimiento óptimo a todo el equipo a utilizar, evitando las filtraciones de aceites y grasas. (C)							Los sistemas de la conducción de aguas pluviales y sanitarias están separados. Las aguas sanitarias son manejadas a través de la empresa Premium Bath Services INC colecta y dispone las aguas sanitarias (Ver anexo 3.1).
19	Utilizar sistemas separados de eliminación y conducción de aguas pluviales y aguas sanitarias. (O)		X					
	Cumplir con las normas de descargas de aguas y efluentes líquidos al alcantarillado local. (C) y (O)	X			X			Para la etapa de construcción solo se descarga, agua, lavado de llantas y las lluvias. Es importante mencionar que no van directo al sistema, se tienen barreras de sedimentación. No se vierten residuos oleaginosos, tóxicos ni sanitarios.
Aire								
Emisión de partículas suspendidas								
20	Cubrir las vagonetas de los camiones y flota vehicular involucrada en el movimiento de suelos o particulado hacia o desde el lote, con lonas. (C)	X			X			Esta medida no se logró verificar durante la inspección. De acuerdo a lo indicado se ha constatado que los camiones llevan la vagoneta cubierta con lona.
21	Evitar la fuga de partículas suspendidas durante el proceso de construcción hacia lotes vecinos utilizando mallas en los lugares apropiados. (C)	X					X	Mantienen planchas de 4 pulgadas de hielo seco, playwood y mallas para control de polvo en sitios vulnerables como ventanas. Adicional ya existen áreas bloqueadas con pared de concreto propias de la

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100 %	
									construcción de la torre.
22	Cubrir con lona aquel material que pudiese ser dispersado por el aire. (C)		X						Se observó material granular expuesto. (Ver foto 16).
23	Asperjar esporádicamente con agua y mantener húmedas las áreas expuestas en donde hay material de construcción que emita polvo especialmente en tiempo de verano. (C)	X						X	De acuerdo a lo indicado, se realiza esta actividad cuando las condiciones así lo requieran. Durante la inspección no se logró evidenciar la ejecución de esta medida.
24	Establecer buenas prácticas y horarios en los procesos de descarga de material e insumos, lo que disminuirá las emisiones y reducirá el radio de expansión de partículas de polvo. (C)	X						X	De acuerdo a la información suministrada por la promotora estas actividades son vigiladas por el personal del proyecto y se realizan de 7:00 am a 2:30 pm, ya que los botaderos cierran a las 3:00pm.
25	Proveer y exigir el uso de protección contra polvos u otra, cuando así lo requieran los trabajadores. (C)	X			X				Cada contratista les suministra el equipo de protección personal a sus trabajadores (Ver fotos 17 a 20), sin embargo durante el recorrido se observó personal sin el uso del equipo de protección de acuerdo a sus actividades (Ver fotos 22 a 25). Es importante mencionar que no cuentan con personal que les verifique y exija el uso del mismo. (Ver anexo 3.4 Registro de entrega de EPP de Constructora ISAA, S.A. y Constructora De León).

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
				25%	50%	75%	100 %	
Modificación de la calidad del aire por incremento en la emisión de gases								
26	Solicitar a los contratistas y subcontratistas que utilicen equipo pesado sus registros de mantenimiento de los motores y escapes para asegurar que las emisiones cumplan con la legislación vigente. (C)	X					X	En el anexo 3.2 se adjunta reportes de mantenimiento de maquinaria, donde se registra el cambio de filtro de aire y demás acciones para evitar y/o reducir emisiones.
27	Regular la entrada y salida de camiones en el Sitio. (C)	X					X	El proyecto cuenta con personal (banderillero) que vigila y dirige la entrada/salida de camiones al proyecto.
28	Prohibir la permanencia de equipo a motor encendido cuando no se esté utilizando. (C)	X					X	De acuerdo a lo indicado se, apagan los motores de la maquinaria cuando están en recesos.
Modificación de la calidad del aire por incremento en la emisión de gases								
29	Regular el ingreso y salida de equipo del área del proyecto. (C)	X					X	El ingreso y salida de equipo al área del proyecto es regulado por un personal designado y se restringe al horario laboral (diurno).
30	Realizar una evaluación previa de las condiciones de las cercas perimetrales de los vecinos. (C)			X				La evaluación previa de las condiciones de las cercas perimetrales de los vecinos se incluyó en el Anexo 2.7 del Informe de Seguimiento del periodo Dic. 2015 – Mayo 2016.
31	Regular actividades que involucren vibraciones dentro del proyecto. (C)	X					X	Las actividades que generan vibraciones son tareas que se desarrollan según requerimiento y tomando en cuenta todas las precauciones correspondientes.

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
				25%	50%	75%	100 %	
Incremento de los niveles sonoros								
32 Prohibir la permanencia de equipo a motor encendido cuando no se esté utilizando. (C)	X						X	Se indicó que se apagan los motores cuando están en recesos.
33 Proveer a los trabajadores de equipo de protección auditivo cuando sea necesario. (C)		X						En los registros de EPP suministrados, no se observó entrega de equipo de protección auditiva al personal. De igual forma durante el recorrido se observó personal sin el uso del equipo de protección auditivo.
34 Prohibir el uso de troneras y limitar el uso de las bocinas de forma innecesaria. (C)	X						X	De acuerdo a lo manifestado por la promotora, el personal que entra/sale del proyecto cumple con la medida.
35 Cercar el área de trabajo para evitar la difusión del ruido generado durante la etapa de construcción. (C)	X						X	La obra está cercada perimetralmente con hojas de zinc. Se colocó planchas de hielo seco y playwood en las ventanas de los vecinos colindantes para atenuar las molestias.
36 Cumplir con los límites de exposición permisibles establecidos en el Decreto No. 306 de 4 de septiembre de 2002. (C)		X						Para el semestre en evaluación no se presentaron los monitoreos ambientales.
37 Establecer horarios diurnos para las labores, a fin de evitar ruidos	X						X	La jornada de trabajo es en horario diurno. Lunes – Viernes: 7:00am –

Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
				25%	50%	75%	100 %	
nocturnos dentro de la comunidad. (C)								3:30pm, Sábados alternados.
Sociales / Económicos								
Aumento de la circulación vial								
38 Solicitar a los contratistas o subcontratistas del proyecto que cumplan con los límites de velocidad en los alrededores del área del proyecto. (C).	X			X				En la entrada del proyecto se mantienen letrero de precaución por entrada/salida de camiones (Ver foto 26). De igual forma se les solicita a los contratistas que se desplacen en los alrededores con precaución.
39 Mantener la señalización suficiente y apropiada alrededor del proyecto (C).	X				X			En uno de los accesos de la obra se encuentran letreros uso de equipo de seguridad y la ruta de evacuación (Ver fotos 28 a 31). Es importante mencionar que dentro de la misma obra no se observaron señalizaciones.
40 Regular la entrada y salida de camiones (C).	X						X	El proyecto cuenta con personal encargado de regular la entrada/salida de vehículos y camiones al proyecto.
Molestias a la población circundante								
41 Notificar a la comunidad vecina de cualquier maniobra que pueda interferir con el normal desarrollo de las actividades residenciales y comerciales que se desarrollan en los colindantes.	X						X	A los colindantes al proyecto se les mantiene informados, sobre cualquier maniobra o actividad que pueda interferir el desarrollo de sus actividades diarias.
Seguridad								
Accidentes laborales								

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100 %	
42	Seleccionar mano de obra especializada, de acuerdo a la actividad a realizar. (C)	X						X	El personal es contratado según las labores que ejecutan.
43	Proveer a los trabajadores de equipo de protección personal (EPP) necesario y en buenas condiciones para cada una de las labores a realizar. (C)	X						X	En el Anexo 3.4 se presentan las constancias de entrega oportuna de equipos de protección personal a los trabajadores.
44	Mantener en sitio un Supervisor que haga cumplir el Plan de Manejo Ambiental, y las políticas de salud ocupacional, seguridad industrial. (C)	X			X				A tiempo parcial se encuentra la Lcda. Elba Lezcano, quien supervisa las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial.
45	Capacitar al personal que se ubicará dentro de las instalaciones sobre el procedimiento en caso de accidentes laborales. (C)	X			X				De acuerdo a la información brindada, al personal se la hace una inducción general sobre los riesgos laborales y procedimientos en caso de accidentes. Sin embargo no se presentó evidencia de las capacitaciones.
46	Prohibir el ingreso al proyecto bajo la influencia del alcohol o sustancias psicotrópicas. (C)	X						X	Se observó letreros que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas y fumar en el proyecto.
47	Mantener en sitio un botiquín de primeros auxilios con insumos suficientes para la cantidad de personal y trabajos a realizar. (C)	X						X	Mantienen un (1) botiquín colocado en la oficina administrativa (Ver Foto 31 y 32).
48	Mantener la señalización suficiente y apropiada alrededor del proyecto. (C)	X				X			En uno de los accesos de la obra se encuentran letreros uso de equipo de seguridad y la ruta de evacuación (Ver fotos 28 a 31). Es importante mencionar que dentro

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100 %	
									de la misma obra no se observaron señalizaciones.
49	Mantener las áreas libres de obstáculos innecesarios que pudieran causar accidentes, inaccesibilidad al área del proyecto o perturbaciones a las propiedades vecinas. (C)	X						X	La vía fuera del proyecto se mantiene libre de obstáculos.
Riesgos ocupacionales									
50	Mantener en sitio personal que esté pendiente del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional, seguridad industrial y cumplimiento de la legislación vigente. (C)	X			X				A tiempo parcial se encuentra la Lcda. Elba Lezcano, quien supervisa las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial.
51	Mantener en Sitio extintores Tipo ABC de por lo menos 20lbs. (C y O)	X						X	Se observaron extintores en los montacargas Winche y fuera del almacén (Ver foto 33 y 34).
52	Colocar letreros con número de emergencia y procedimientos en caso de incidentes y accidentes, legibles. (C)		X						En la obra no se observó letrero con los números de emergencia.
53	Entrenar al personal de trabajo, con respecto a los riesgos laborales a los que está expuesto; así como a las precauciones que deben tener con el objetivo de evitar incidentes y accidentes. (C)	X						X	De acuerdo a lo indicado por la encargada de seguridad ocupacional, el personal recibe capacitaciones sobre los riesgos a los que está expuesto.
Paisaje									
Modificación de la morfología y paisaje actual									
54	Mantener el diseño y especificaciones establecidas, de acuerdo a los planos aprobados. (C)	X						X	En base a lo mencionado por la promotora. Se mantiene el diseño y especificaciones tal como se describen

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100 %	
									en los planos aprobados.
55	Realizar siembra de plantas ornamentales. (C)			X					La medida no aplica para esta fase del proyecto. Esta actividad se llevará a cabo al final de la construcción de la obra.
Alteración a las estructuras colindantes									
56	Realizar una inspección y estudio previo de las condiciones de los muros compartidos con los vecinos colindantes, para establecer una línea base por posibles afectaciones posteriores. (C)			X					Se llevó a cabo la inspección de las condiciones de los muros compartidos con los vecinos previo inicio de obra (anexo 2.7 del Informe de Seguimiento periodo Dic. 2015 – May. 2016).

Fuente: **Estudio de Impacto Ambiental**. Leyenda: **Cumple**: Comprende aquellas medidas que han sido implementadas. **No cumple**: Comprende aquellas medidas que no se están implementando o no se cumplen correctamente. **No aplica**: Comprende aquellas medidas cuyo tiempo de ejecución no corresponde a la etapa actual del proyecto o al tipo de actividades que el mismo lleva a cabo.

7.2 Medidas establecidas en la Resolución Aprobatoria DRPM-IA-278-2015

Tabla 3 presentan las medidas que contemplan en la Resolución Aprobatoria

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
1	Treinta (30) días hábiles, previo al inicio de la fase de construcción del proyecto ya Aprobado por Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, mediante nota formal dirigida a la Directora Regional de Panamá Metropolitana, el Promotor del Proyecto deberá solicitar una inspección al sitio del proyecto con la finalidad de aplicar el pago en concepto de la Indemnización Ecológica.			X					En el Anexo 2.12 del informe de seguimiento del periodo Dic. 2015 – Mayo 2016, se adjuntó la Resolución de Indemnización Ecológica con su respectiva constancia de pago.
2	Presentar ante la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio de Ambiente, cada seis (6) meses y durante la fase de construcción, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en la Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente e independiente del promotor del proyecto, tal cual se indica en el artículo 57 del Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo 975 del 23 de agosto de 2012, se deberá entregar un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).	X						X	El presente documento corresponde al quinto Informe de seguimiento periodo Diciembre 2018 –Mayo 2019, en cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y a la Resolución DRPM-IA-278-2015.
3	Previo Inicio de la obra el promotor del proyecto deberá contar con la asignación del			X					En el Anexo 2.13 y en el anexo 2.14 del Informe de Seguimiento del periodo

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
	uso de suelo, la aprobación de la densidad y la altura emitida por la entidad competente.								Diciembre 2015 – Mayo 2016, se presentaron la Asignación de Uso de Suelo del MIVIOT y la Resolución del MIVIOT respectivamente, que aprueba la densidad y la altura de la edificación.
4	Previo inicio de obra, entregar los planos sellados y aprobados por municipio.			X					Los planos aprobados fueron anexados en el Informe de Seguimiento del periodo diciembre 2015–mayo 2016, anexo 2.15.
5	Previo inicio de obra, el promotor del proyecto deberá contar con la viabilidad de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).			X					La viabilidad de conexión al acueducto y alcantarillado sanitario ya fue presentada.
6	Implementar medidas de mitigación para prevenir que los canales y drenajes pluviales de alcantarillados se vean afectados por las actividades constructivas.		X						No se observaron técnicas para el control de sedimentación en los canales. En los canales pluviales próximos al proyecto no se observó residuos o sedimentación producto de la actividad constructiva. Se evidencio falta de mantenimiento en la rejilla del desagüe. Esta obstruida con basura orgánica (Ver Foto 15).
7	Deberá implementar medidas efectivas de protección y seguridad para los transeúntes y vecinos que colindan con el proyecto.	X						X	Las fotos 36 y 37 muestran el cercado del proyecto. Se colocaron mallas y mamparas, y se construyó una marquesina la caída de objetos a fin de velar por la seguridad

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
									de los transeúntes (Ver fotos 38 a 41).
8	Los camiones que transporten materiales desde y hacia el proyecto deberán contar con lonas de protección y estas deben cumplir con lo exigido por el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.	X						X	Los camiones volquete para trasiego del material excavado, cuentan con lona.
9	El promotor del proyecto deberá mantener las vías sin sedimento para el libre tránsito de los vehículos.	X						X	Durante la visita se observó que las vías estaban sin sedimentos, además cuentan con personal que se encarga de lavar las llantas de los vehículos y camiones volquetes al salir del proyecto.
10	El desarrollo del proyecto no deberá provocar ninguna obstrucción al tránsito vehicular en las calles adyacentes y las actividades deberán realizarse dentro de la cerca perimetral del polígono.	X						X	La calle se mantiene despejada para permitir el libre tránsito vehicular; además todas las actividades se llevan a cabo dentro de la cerca perimetral del proyecto.
11	El promotor, en caso de que, al momento de realizar las fundaciones para la construcción, se encontrara algún tipo de artefacto arqueológico, deberá ser notificado inmediatamente al Instituto Nacional de Cultura, para que se proceda con la prospección arqueológica respectiva o se tomen las medidas que esta institución indique.			X					Se nos manifestó que hasta el momento no han encontrado artefactos arqueológicos.
12	El promotor deberá implementar un Plan de Prevención de Accidentes para los colaboradores y transeúntes del área, el cual deberá ser ejecutado en el caso de ser necesario.			X					El proyecto cuenta con un Plan General de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional, se adjuntó en el anexo 2.10 del Informe de seguimiento periodo junio – noviembre 2016.


	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
13	Previo inicio de obra, el promotor deberá contar con un Plan de Respuesta a Emergencias, para su implementación en el caso de ser necesario, que incluya como mínimo, pero no se limite a: personal e instituciones participantes; procedimientos de respuestas y la documentación necesaria.			X					En el Anexo 3.10 del informe de seguimiento periodo junio – noviembre 2016 se incluyó el Plan de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional; donde describe los procedimientos mínimos requeridos.
14	Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo del proyecto el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fe.	X						X	De acuerdo a la información brindada se mantienen contacto con los vecinos colindantes, además se hacen cargo de cualquier afectación que ocurra.
15	El promotor deberá cumplir con el Manual de Especificaciones Ambientales del Ministerio de Ambiente de Obras Públicas (MOP), 2002. Con el objetivo que se realice el trabajo minimizando la contaminación y el daño al ambiente causadas por las operaciones de construcción.			X					No se prevé el abandono de obra por lo tanto la medida no es requerida.
16	Cumplir con la Ley 6 del 11 de enero de 2007. Que dicta las normas sobre manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.			X					No almacenan residuos aceitosos provenientes de los mantenimientos a los equipos en el proyecto, ya que éstos son retirados por las empresas que realizan dichos mantenimientos.

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
17	En el área del proyecto no se podrá dar manejo de combustible o sustancias peligrosas.		X						Se evidenció que en el proyecto se almacena combustible (diesel), en un lugar techado, Sin embargo no cuentan con un sistema de contención adecuada tal como se observa en las Foto 42 y 43.
18	La construcción de los sótanos no debe obstruir el libre flujo de las aguas subterráneas, para lo cual el promotor del proyecto deberá implementar medidas constructivas que tengan capacidad.	X			X				Se construyó un sistema de evacuación de estas aguas tipo espina de pescado, según los planos de diseño. Sin embargo se observó el área del sótano con excesiva acumulación de agua (Ver fotos 44 y 45).
19	Para el relleno y nivelación del desarrollo de la obra, los diseños de terracería y el manejo de las aguas pluviales previo inicio de la obra, deberán contar con los permisos de aprobación de las oficinas de ingeniería y diseños de Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Ingeniería Municipal.			X					Se cuenta con los permisos de aprobación en los planos sellados, ver anexo 2.15 Informe de Seguimiento periodo Diciembre 2015 – Mayo 2016.
20	Cumplir con el Decreto 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.		X						Para el semestre en evaluación no se presentaron los monitoreos ambientales.
21	Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000, que establece el control de efluentes líquidos descargados directamente			X					No aplica para este periodo ya que aún se están realizando los trabajos de excavación y extracción de material.

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
	a sistemas de alcantarillado sanitario.								Solo se descarga el agua proveniente del nivel freático y lavado de llantas.
22	El promotor deberá cumplir con todas las medidas de mitigación implementadas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando específicamente todas las medidas que se relacionen a la generación de partículas de polvo fugaz sobre la atmósfera en el AID del proyecto y áreas adyacentes o All.	X						X	La maquinaria utilizada en la obra recibe mantenimientos periódicos (ver anexo 3.2). De acuerdo a lo indicado, las vagonetas de los camiones que trasladan material, cuentan con lonas. Se realiza aspersiones de agua cuando las condiciones del tiempo lo requieren. Para proteger a los vecinos de material particulado, colocaron planchas de hielo seco y playwood en sus ventanas.
23	Para el transporte de material hacia y desde el proyecto el promotor deberá cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 640 del 27 de diciembre de 2006. Por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá.	X						X	Durante la inspección no se realizaba operación de vaciado de material y traslado, no obstante en períodos anteriores se ha constatado que los camiones de carga cuentan con las señalizaciones y demás especificaciones establecidas.
24	Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000, que establece las condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen vibraciones.		X						Para el semestre en evaluación no se presentaron los monitoreos ambientales.
25	Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.	X						X	En la entrada del proyecto se encuentra colocado el letrero con el contenido establecido en la Resolución DRPM-IA-278-2015 del presente

	Medida de Mitigación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Porcentaje de Ejecución				Observación
					25%	50%	75%	100%	
									proyecto (Ver foto 46).
26	Presentar ante la Dirección Regional de Panamá Metropolitana, Ministerio de Ambiente cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009; modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 05 de agosto de 2011; modificado por el Decreto Ejecutivo 975 de 23 de agosto de 2012.			X					<p>No aplica ya que no se ha realizado modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no están contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.</p> <p>No obstante, se informó al promotor, para que esté anuente de la medida.</p>

Fuente: **Resolución Aprobatoria**. Leyenda: Cumple: Comprende aquellas medidas que han sido implementadas. No cumple: Comprende aquellas medidas que no se están implementando o no se cumplen correctamente. No aplica: Comprende aquellas medidas cuyo tiempo de ejecución no corresponde a la etapa actual del proyecto o al tipo de actividades que el mismo lleva a cabo.



Grafica #1. Porcentaje total de cumplimiento de las medidas de EsIA y Resolución Aprobatoria

6. Conclusiones

De un total de 82 descritas en el Plan de Manejo y Resolución Aprobatoria un 67.07 % cumplen, 13.41 % no cumplen y 19.51 % no aplican en este periodo del proyecto.

7. Recomendaciones

- Continuar con los mantenimientos frecuentes a las trampas de los drenajes pluviales, para evitar introducción de sedimentos en el tragante de manera eficiente.
- Designar un responsable de la empresa promotora para que inspeccione la zona al final de la jornada y verifique que los desechos sólidos están bien dispuestos.
- Reforzar todas las medidas que se encuentren por debajo del 100 % de cumplimiento.
- Proveer a todo el personal que requiera el equipo de protección auditiva.
- Realizar limpieza periódica de la obra en general.
- Realizar los monitoreos ambientales solicitados en el Plan de Manejo Ambiental y Resolución Aprobatoria.

8. Bibliografía

ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente). 1998. Ley Nº 41 del 1 de julio. Ley General de Ambiente. Artículo 4. Panamá.

ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente). 2004. Decreto Ejecutivo 57. Panamá.



Parque Mar Development, S.A. 2015. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Urraca, Panamá.

ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente), 2013. Resolución Aprobatoria DRPM-IA-278-2015 del 10 de diciembre de 2015, Panamá.



ANEXOS



ANEXO I. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas del cumplimiento con respecto a las medidas del PMA:

Medida de mitigación 1: Disponer de una letrina portátil para la disposición de los desechos sanitarios del personal durante el periodo de construcción (C)



Foto 1. Letrinas portátiles en el proyecto

Medida de mitigación 3: Disponer de sitios para la captura de desechos sólidos (basura u otros), líquidos (líquidos oleosos), y desechos semilíquidos (concreto) y sólidos (restos del proceso de construcción), alejados de desagües o cunetas, durante las etapas del proyecto. (C).



Fotos 3 y 4. Recipientes para el almacenamiento de los desechos.



Foto 5 a 8. Desechos comunes y de construcción disperso por la obra.

Medida de mitigación 13: Disponer de sitios para la captura de desechos sólidos (basura), líquidos o semilíquidos, o restos del proceso de construcción, que los mismos estén alejados de desagües o cunetas, durante todo el proceso. (C).





Fotos 9 a 14. Desechos dispuestos inadecuadamente en la obra.

Medida de mitigación 15: Ubicar barreras que impidan el deslizamiento de materiales líquidos (producto o similares) semilíquidos (chorreado de concreto) dentro de los canales pluviales.



Foto 15. Drenaje pluvial obstruido.

Medida de mitigación 22: Cubrir con lona aquel material que pudiese ser dispersado por el aire.




Foto16. Material granular sin lona.

Medidas de mitigación 25: Proveer y exigir el uso de protección contra polvos u otra, cuando así lo requieran los trabajadores.



Fotos 17 a 20. Personal haciendo uso del equipo de protección personal.



Personal sin guantes, lentes de seguridad, protector auditivo realizando actividades

Foto 21. Personal sin uso de equipo correcto de EPP de acuerdo a la actividad.



Fotos 22 y 23. Trabajadores sin casco.



Fotos 24 y 25. Personal sin guantes, mascarilla, lentes y protectores auditivos.

Medida de mitigación 38: Solicitar a los contratistas o subcontratistas del proyecto que cumplan con los límites de velocidad en los alrededores del área del proyecto.



Fotos 26 y 27. Letrero de Entrada de Camiones.

Medida de mitigación 39: Mantener la señalización suficiente y apropiada alrededor del proyecto.



Fotos 28 a 30. Señalizaciones en la obra.

Medida de mitigación 47: Mantener en sitio un botiquín de primeros auxilios con insumos suficientes para la cantidad de personal y trabajos a realizar.



Fotos 31 y 32. Botiquín.

Medida de mitigación 51: Mantener en Sitio extintores Tipo ABC de por lo menos 20lbs.



Fotos 33 y 34. Extintores en la obra.

Medidas establecidas en la Resolución Aprobatoria DRPM-IA-278-2015

Medida de mitigación 7: Deberá implementar medidas efectivas de protección y seguridad para los transeúntes y vecinos que colindan con el proyecto.



Foto 36 a 41. Cerca perimetral, mallas, mamparas y marquesina.

Medida de mitigación 17: En el área del proyecto no se podrá dar manejo de combustible o sustancias peligrosas.



Fotos 42 y 43. Almacenamiento de hidrocarburos.

Medida de mitigación 18: La construcción de los sótanos no debe obstruir el libre flujo de las aguas subterráneas, para lo cual el promotor del proyecto deberá implementar medidas constructivas que tengan capacidad.



Fotos 44 y 45. Área de sótano con acumulación de agua.

Medida de mitigación 25: Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.



Foto 46. Letrero de aprobación del proyecto

OBSERVACIONES GENERALES:

Drenar el agua acumulada en el área social.



Fotos 43, 44 y 45. Acumulación de agua en el área social.

Retirar los desechos acopiados en el área externa del proyecto (Ver fotos).



Fotos 46 y 47. Acumulación de desechos.



ANEXOS III OTROS ANEXOS



ANEXO 3.1 COMPROBANTE DE ALQUILER Y LIMPIEZA LETRINAS PORTÁTILES

**PREMIUM BATH SERVICES INC.**RUC 2019039-1-7430990 DV 62
Chania, Calle U, Lote 31

Panamá

Voice: 203-1307

Fax: 203-1309

INVOICEInvoice Number: 3060
Invoice Date: Feb 28, 2019
Page: 1
Duplicado

Bill To:
Constructora Isla, S.A. Panamá Panamá

Ship To:
Constructora Isla, S.A. Panamá Panamá

Customer ID		Payment Terms	
141		Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	Airborne		3/30/19

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.00		Alquiler y Mantenimiento de bano portátil Ubicados en Parque Urraca-Mes de Febrero 2019.	125.00	480.00
1.00		Alquiler y Mantenimiento de bano portátil Ubicado en Parque Urraca-Del 10/19 al 12/2/19.	60.00	60.00

Check/Credit Memo No.:

Subtotal	540.00
Sales Tax	37.80
Total Invoice Amount	577.80
Payment/Credit Applied	
TOTAL	577.80

PREMIUM BATH SERVICES INC

UMB. CHANIS, CALLE PRINCIPAL, CASA 136-A
PBS (PREMIUM BATH SERVICES, INC)
Tel.: 203-1307 / 203-1309
RUC: 2019039-1-743090 DV: 52
No. SERIE EQUIPO FISCAL: 2280410030600140
SUCURSAL: 0000 TERMINAL: 0000

FACTURA

FACTURA
NUMERO: CLOK111100326000003028
FECHA: 28-02-2019 HORA: 09:30

Constructora Issa, S.A.
RUC: 1555899-2-2015 DV: 40

- *Teléfono: 6678-0778
*Términos de pago: Net 30 Days
*Constructora Issa, S.A.
*Contacto: Lucila Kae
*Referencia: 3060

Aquillar y Mantenimiento de banos portat
4.000 x 120.00

Alquiler y Mantenimiento de bano portatil 480.00 1
1.000 x 60.00

60,00 1

Base imponible
 1 ITBMS 7.00%
 1 Icuitas ITBMS 540.00
 1 ITBMS 7.00% 37.80

577-80

577.80

QLOK111100326



Premium Bath Services, Inc.

Comprobante de Servicio

Tel: 203-1307 || Fax: 203-1309

Tel. 265-1507 || Fax. 265-1100

E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

N° 23232

Dia 18 / Mes 3 / Año 2009

Firma de Servidor

El. Roy

Firma do Encarregado: 12/02/2008



Premium Bath Services, Inc. Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanis, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicessinc@yahoo.com

Nº 22893

Dia 28 / Mes 2 / Año 2019Cliente: Kesef Inversion SA

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	<u>Limpieza de 1 baño</u> <u>Pontadil</u>		<u>Unasca</u>

Firma de Servidor: Eli RuizFirma de Encargado: Wilder Meléndez

Nº 22893



Premium Bath Services, Inc. Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanis, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicessinc@yahoo.com

Nº 23209

Dia 14 / Mes 3 / Año 2019Cliente: KESEF

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	<u>Limpieza de 1 baño</u> <u>Pontadil</u>		<u>Unasca</u>

Firma de Servidor: Eli RuizFirma de Encargado: Rogelio Vazquez

Nº 23209



ANEXO 3.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

DICIEMBRE

TECNI - TOWER'S S.A.			
Reporte № 16593			
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA: 07 12 2018			
TECNICO	Orlando Gómez		
CLIENTE	Parque Mar Development		
PROYECTO	Costanera		
EQUIPO A INSPECCIONAR	Montacarga G75		
HORA LLEGADA		HORA SALIDA	
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	MONTAJE	<input type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>	DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>
DAÑO	<input type="checkbox"/>	REPARACION	<input type="checkbox"/>
INSPECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	PROLONGACION	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: SE VISTO EN EL PARQUE ASIGNAR 2018 LOS CABINAS Y EL OTRO NO HABIA 475 UDS. 476 UDS. Y 477 UDS. DICHAS UNIDADES ESTAN EN EL 20 DEL PRESENTE 30 DE OCTUBRE DEL 2018 EL CUAL ES DE 440 UDS. ISY, cliente DICE QUE NO TIENE SUMINISTRO ELECTRICO.			
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	
TECNI - TOWER'S S.A.		Reporte № 16594	
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA: 07 12 2018			
TECNICO	Orlando Gómez / Sergio Hernández		
CLIENTE	Parque Mar Development		
PROYECTO	Costanera		
EQUIPO A INSPECCIONAR	Montacarga G75		
HORA LLEGADA	10:00	HORA SALIDA	3:20
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	MONTAJE	<input type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>	DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>
DAÑO	<input type="checkbox"/>	REPARACION	<input type="checkbox"/>
INSPECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	PROLONGACION	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: SE VISTO AL PROYECTO A instalar LOS CABINAS. LA GOMA NOS LA DIERON A LAS 11:20 EN LOCAL SE METIO UNA CABINA, UN BANCO DE MADERA UN PANELO UN BANCO DE RISISTENCIA NOS QUERIAN LA GOMA A LAS 12:15 PARA TIRAR UN CILINDRO DE CONCRETO, NOS LO DIERON A LAS 1:30 Y SE METIO LA OTRA CABINA CON BANCO DE MADERA Y PANELO Y ASISTENCIA SE INSTALO RISORTES CON SUSACEZ.			
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	

TECNI - TOWER'S S.A.			
Reporte № 16595			
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA: 10 12 2018			
TECNICO	Orlando Gómez / Raúl Sergio		
CLIENTE	Parque Mar Development		
PROYECTO	Costanera		
EQUIPO A INSPECCIONAR	Montacarga G75		
HORA LLEGADA	8:30	HORA SALIDA	3:05
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	MONTAJE	<input checked="" type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>	DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>
DAÑO	<input type="checkbox"/>	REPARACION	<input type="checkbox"/>
PROLONGACION	<input type="checkbox"/>		
OBSERVACIONES: SE VISTO AL PROYECTO Y SE ARMA BARANDAS Y TECHO DE LAS DOS CABINAS EN LOS CUALS HABIA UN PEGUEÑO ATRASO DE 35 MINUTOS YA QUE ESTABAN S/PLANO EN EL NIVEL 700 BARRANDAS DE STERZO. SE RESOLVO EL CABILLO DE LAS DOS CABINAS Y EL MISMO SE GUARDO EN EL DEPOSITO DEL PROYECTO BAJA UNT.			
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	
TECNI - TOWER'S S.A.		CONSTANCIA № 007140	
Fecha:	11-12-2018		
Cliente:	Parque Mar Development		
Proyecto:	Costanera		
Equipo:	Montacarga G75		
Requerido:	Orlando Gómez		
Salida	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas	<input type="checkbox"/>
		Lubricantes	<input type="checkbox"/>
		Otros implementos	<input checked="" type="checkbox"/>
		Préstamos	<input type="checkbox"/>
		Repuestos	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			
Suministro: 1- Tanque de 5 Galones para Reductor			
Facturar #			
Entregado por			
Recibido por			



TECNI - TOWER'S S.A.
CONSTANCIA N° 007137



Fecha: 10-12-2018
Cliente: Parque Mar Development
Proyecto: Costanera
Equipo: Montacarga doble H 14051679640
Requerido: Estacion Ondel Park

Salida Herramientas Lubricantes Préstamos Repuestos Otros implementos

OBSERVACIONES

Suministro
1- Bajacaudalos de Motorcarga
3- Toldos
2- Bocinas para Cable Eléctrico

Facturas
Transporte y Reparaciones

Entregado por  Recibido por 

TECNI - TOWER'S S.A.
CONSTANCIA N° 007136


Fecha: 7/12/18
Cliente: Pacific Equipment
Proyecto: Costanera
Equipo: Montacarga doble 14051679640
Requerido: Hilo, Esteban, chile, Nanc

Salida Herramientas Lubricantes Préstamos Repuestos Otros implementos

OBSERVACIONES

Salida
1- Panel Electrico y Resistencia
1- Banca de Motor con 1 motor y 2 reduc.
1- Cabina Completo Centrifuga
Ruedas, Ruedas, Límites
1- Barra Limitadora Larga
2- Barra Limitadora Corta
2- Base con 4 Spins
1- Trolley

Facturas, transporte
Hilo, chile, Nanc

Entregado por  Recibido por 



TECNI - TOWER'S S.A.
Reporte N° 16716

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 26 12 2018

TECNICO O. GONZALEZ MARIN / S. CABINAS
CLIENTE PARQUE MAR DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 14051679640
HORA LLEGADA 8:00 HORA SALIDA _____
MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE VISTE AL PROYECTO Y SE
PRELIMINA Y LIMPIA LAS DOS CABINAS
EN LA PARTE INFERIOR "00" COMO EN
EL NIVEL "900" DICHO LO MISMO LAS
CABINAS BAJAN LA VELOCIDAD Y PARAN
EN NIVEL INFERIOR COMO SUPERIOR SÓLO
SE ARMA SERCO PERIMETRAL EL CUAL
NO SE BAJA DEL TETO YA QUE HAY
QUE PEGAR PARA BAJAR TUBOS DE ATERIZAJE

TECNICO QUE VISITA LA OBRA  INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ 



TECNI - TOWER'S S.A.
Reporte N° 16711

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 20 12 2018

TECNICO O. GONZALEZ MARIN / S. CABINAS
CLIENTE PARQUE MAR DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 14051679640
HORA LLEGADA 7:40 HORA SALIDA 3:
MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE ALISTAN LAS CABINAS,
SE ESTRENAN LOS ROLLOS DE CABLES,
SE INSTALA BOCINAS ELÉCTRICA DE LAS
DOS CABINAS EN NIVEL 9.50, SE
INSTALAN LOS TUBOS.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA  INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ 



TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16725

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 29/12/2018

TECNICO G.GONZALEZ/ C. LABRADOR
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA GES 140516796A/8
HORA LLEGADA 7:40 HORA SALIDA 1:40
MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE HACE AL PROYECTO, SE SACA EL TRANSFORMADOR DE 160 KVA Y SE CAMBIA POR UNO DE 150 KVA, SE PONE TRANSFORMADOR DE 225 KVA ALZADA DEL OTRO CABINAS LO QUE SE PUEDE VER, SE PERSONA LO CONECTA Y SE SACA 442 VOLT, 445 VOLT, 448 VOLT, SE CONECTA LAS CABINAS, SE REALIZA PRUEBAS, LA CABINA A TENDRÁ UN CORTO EN CABLE GRANITO A CAUSA QUE SE CAE UN PEDAZO DE VARILLA.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA J. DIAZ INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ O. GONZALEZ

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16704

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 17/12/2018

TECNICO G.GONZALEZ/ C. LABRADOR
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA GES 140516796A/8
HORA LLEGADA 6:30 HORA SALIDA 3:25
MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE HACE AL PROYECTO, SE SACA EL TRANSFORMADOR DE 160 KVA Y SE CAMBIA POR UNO DE 150 KVA, SE PONE TRANSFORMADOR DE 225 KVA ALZADA DEL OTRO CABINAS LO QUE SE PUEDE VER, SE PERSONA LO CONECTA Y SE SACA 442 VOLT, 445 VOLT, 448 VOLT, SE CONECTA LAS CABINAS, SE REALIZA PRUEBAS, LA CABINA A TENDRÁ UN CORTO EN CABLE GRANITO A CAUSA QUE SE CAE UN PEDAZO DE VARILLA.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA J. DIAZ INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ O. GONZALEZ

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16703

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 19/12/2018

TECNICO G.GONZALEZ/ C. LABRADOR
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA GES 140516796A/8
HORA LLEGADA HORA SALIDA
MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE LE COMUNICA AL CLIENTE QUE EN TODO MOMENTO SE DEBE DAR EL APAGO EN EL TIEMPO DE SUMINISTRO DE CORRIENTE 10 SEU, EL CUAL SE DEBER DEL PROYECTO SUMINISTRAR LA YONKEA ESTABELESIDA POR EL TABLERO CUAL ES 440 VOLT TRIFASEO A 100 KVA POR CABINA EN TOTAL 200 KVA. CLIENTE DEBE DE COMUNICAR CUANDO LA CORRIENTE ESTE LISTA.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA J. DIAZ INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ O. GONZALEZ

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16701

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 13/12/2018

TECNICO G.GONZALEZ/ C. LABRADOR
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA GES 140516796A/8
HORA LLEGADA 9:00 HORA SALIDA
MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE HACE AL PROYECTO, SE BAJA CERCA PERMITIR DEL EQUIPO CON SU PANEL PRINCIPAL LA CUAL SE MUEVE AL PROYECTO EDUAR, SE TRASLADA CON JACKNLET TRANSFORMADOR DE 225 KVA AL PDP C CUAL EL PERSONAL ELECTRICO DEL PROYECTO INDICO PINTAR FAITANTE UN TRANSFORMADOR DE 225 KVA Y BREAKER DE 200 AMP.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA J. DIAZ INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ O. GONZALEZ



TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte N° 16598	Reporte N° 16597
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA: 11 12 2018	
TECNICO: G. GONDOLA / E. LABEYDR / E.W. HANS	
CLIENTE: PARQUEMAR DEVELOPMENT	
PROYECTO: COSTANERA	
EQUIPO A INSPECCIONAR: MONTACARGA DOBLE GII	
HORA LLEGADA: 9:25	HORA SALIDA: 3:10
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>	MONTAJE <input checked="" type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE <input type="checkbox"/>	DESMONTAJE <input type="checkbox"/>
DAÑO <input type="checkbox"/>	REPARACION <input type="checkbox"/>
PROLONGACION <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: TRANSFORMADORES PARA EL SUMINISTRO DE CORRIENTE LOS CUALES SON DE POTENCIA DISTINTAS UNO ES DE 225.5 KVA Y EL OTRO ES DE 110 KVA; EL DE 110 KVA SOLO SERVE PARA UNA CABINA Y SI CONS. BUELEN OTRO DE 225.5 KVA Y SE INSTALA EN EL P.D.P ALIMENTARAN LAS DOS CABINAS; CLIENTE DEBE DE COMUNICAR CUANDO SE SOLUCIONE EL DIA DE HOY.	
TECNICO QUE VISITA LA OBRA	INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA: 11 12 2018	
TECNICO: G. GONDOLA / E. LABEYDR / E.W. HANS	
CLIENTE: PARQUEMAR DEVELOPMENT	
PROYECTO: COSTANERA	
EQUIPO A INSPECCIONAR: MONTACARGA DOBLE GII	
HORA LLEGADA: 9:25	HORA SALIDA: 3:10
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>	MONTAJE <input checked="" type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE <input type="checkbox"/>	DESMONTAJE <input type="checkbox"/>
DAÑO <input type="checkbox"/>	REPARACION <input type="checkbox"/>
PROLONGACION <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: SE LLEGA AL PROYECTO Y SE CONECTAN LOS TRES MOTORIS DE LA CABINA "INTI" MOTOR Y PANELES, BANCO DE RESISTENCIA, CABLE DE ALIMENTACION DE LA CABINA A PANELES "ARRIBA", SE SUMINISTRA ACEITE A LOS TRES REDUCTORES, CABINA B, SE CONECTA LOS DOS MOTORIS ENTRE ELLOS Y EL PANELES, BANCO DE RESISTENCIA, CABLE DE ALIMENTACION ENTRE CABINA Y PANELES "ARRIBA" CLIENTE PRESENTA	
TECNICO QUE VISITA LA OBRA	INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ

ENERO

TECNI - TOWER'S S.A.		TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte № 16812		Reporte № 16811	
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA: 18 01 2019			
TECNICO Esteban Williams			
CLIENTE Proyecto Parque Urraca			
PROYECTO Costanera			
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 140516716			
HORA LLEGADA 8:05AM HORA SALIDA			
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>		MONTAJE <input type="checkbox"/>	
TELESCOPAJE <input type="checkbox"/>		DESMONTAJE <input type="checkbox"/>	
DAÑO <input type="checkbox"/>		REPARACION <input type="checkbox"/>	
PROLONGACION <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES: Por pedido del cliente Se opera el montacarga 140516716 se inicio a las 8:05AM hasta las 3:15PM			
EWR Williams		KDD Williams	
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	
16/01/19		17/01/19	
TECNI - TOWER'S S.A.		TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte № 16809		Reporte № 16742	
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA: 16 01 2019			
TECNICO Esteban Williams			
CLIENTE Proyecto Parque Urraca			
PROYECTO Costanera			
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 140516716			
HORA LLEGADA 9:00AM HORA SALIDA 5:40PM			
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>		MONTAJE <input type="checkbox"/>	
TELESCOPAJE <input type="checkbox"/>		DESMONTAJE <input type="checkbox"/>	
DAÑO <input type="checkbox"/>		REPARACION <input type="checkbox"/>	
PROLONGACION <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES: Operaciones del montacarga 140516716 se inicio la operacion del montacarga pedido por el cliente. A las 9:00 AM hasta las 5:40 PM.			
EWR Williams		KDD Williams	
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	
16/01/19		16/01/19	

TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte N° 16810	
Reporte DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA: 12 01 2019	
TECNICO Esteban, Avil, Kevin	
CLIENTE Parque Urraca Development	
PROYECTO COSTANERA	
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 140516796 A/B	
HORA LLEGADA 9:45AM HORA SALIDA 11:55AM	
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> MONTAJE <input type="checkbox"/>	
TELESCOPIAJE <input type="checkbox"/> DESMONTAJE <input type="checkbox"/>	
DAÑO <input type="checkbox"/> REPARACION <input type="checkbox"/>	
PROLONGACION <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: Se instaló un tramo de 8 secciones y al amarrar quedó en la base 110° y quedó pendiente para instalarlo al final de Torre.	
Tecnico que visita la obra <i>Esteban Avil</i> Ingeniero Residente o Capataz <i>Kevin</i>	

TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte N° 16805	
Reporte DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA: 11 01 2019	
TECNICO O. GONDOLA / G. WILLIAMS	
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT	
PROYECTO COSTA NEGRA	
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 140516796 A/B	
HORA LLEGADA 7:55 HORA SALIDA 10:30	
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> MONTAJE <input type="checkbox"/>	
TELESCOPIAJE <input type="checkbox"/> DESMONTAJE <input type="checkbox"/>	
DAÑO <input type="checkbox"/> REPARACION <input type="checkbox"/>	
PROLONGACION <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: Se realiza prueba de caída libre a las dos cabinas por inspección municipal. En dicha prueba la cabina A recorre 0.25Mts y la cabina "B" recorre 0.27Mts. Se destanca las centrifugas y se deja el equipo operativo.	
Tecnico que visita la obra <i>O. Gondola</i> Ingeniero Residente o Capataz <i>G. Williams</i>	

TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte N° 16801	
Reporte DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA: 10 01 2019	
TECNICO O. GONDOLA / G. WILLIAMS	
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT	
PROYECTO COSTANERA	
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 140516796	
HORA LLEGADA 7:55 HORA SALIDA 11:17	
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> MONTAJE <input type="checkbox"/>	
TELESCOPIAJE <input type="checkbox"/> DESMONTAJE <input type="checkbox"/>	
DAÑO <input type="checkbox"/> REPARACION <input type="checkbox"/>	
PROLONGACION <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: Se llega al proyecto a realizar prueba de caída libre al equipo para las personas del municipio pero el mismo no asistió a la hora programada "8:30AM" se habían programado las dos cabinas. Se espera hasta las 11:10AM confirmar por correo inspección municipal.	
Tecnico que visita la obra <i>O. Gondola</i> Ingeniero Residente o Capataz <i>G. Williams</i>	

TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte N° 16728	
Reporte DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA: 05 01 2019	
TECNICO O. GONDOLA / G. WILLIAMS	
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT	
PROYECTO COSTANERA	
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacarga 140516796 B	
HORA LLEGADA 8:00 HORA SALIDA 9:55	
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> MONTAJE <input type="checkbox"/>	
TELESCOPIAJE <input type="checkbox"/> DESMONTAJE <input type="checkbox"/>	
DAÑO <input type="checkbox"/> REPARACION <input type="checkbox"/>	
MEJORAS <input type="checkbox"/> PROLONGACION <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: Se llega al equipo y se reajusta cabina B se prueba la misma y no tiene vibración, cliente trata obra y no requiere del operador que habíamos traído. Equipo operativo y operando bien. En foso del equipo cae nueva basura y hasta claves cliente debe de corregir ya que no tiene ninguna daño.	
Tecnico que visita la obra <i>O. Gondola</i> Ingeniero Residente o Capataz <i>G. Williams</i>	

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16724

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: (02 | 01 | 2019)

TECNICO ORIEL CRICK/Asistente/esteban/Anal
CLIENTE PARQUE MAR DEVELOPMENT

PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR Manitowoc 40516796 A/B

HORA LLEGADA 7:38 HORA SALIDA 2:00

MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
ENTREGA PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE REANZA EN SUELO CIRCO
PER. MARAC, SE INSTALAN LOS TECNICOS
DE LOS BANCOS DE MOTORES, SE LUBRICAN
RODOS, CONTRAFAGA, CRINARIA, ESPAÑOL
TERRE, TADING, EQUIPO OPERATIVO,
EL MISMO LIMA, Y PAGIN, EN EL
NIVEL 9:00 x 0:00.
CLIENTE DICE DE PROTEGER CASA
DE ALMAGUER EN ESTE TIEMPO.
CON UNA RECOMENDACION DE NO PEGARLO.

S. B. R. M. V. J.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA _____
INGENIERO RESIDENTE
O CAPATAZ _____



FEBRERO

TECNI - TOWER'S S.A.
Teléfono: (507) 323-1082 • Telefax: (507) 323-1083
CONSTANCIA No. 006962

Fecha: 23-2-2019
Cliente: Parque Mar Development
Proyecto: Costanera
Equipo: Montacargas #140516 796
Requerido: Mario

Salida: Herramientas Lubricantes Préstamos Otros implementos Repuestos

OBSERVACIONES

Suministro
4-Tacos de Hule de 7/8
"Furturas"

M.H. S. Entregado por Elba S. Gómez Recibido por Elba S. Gómez 2:30 PM

TECNI - TOWER'S S.A.
Reporte No. 16834
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 23 2 2019
TECNICO Mauro Alvarado, nuevo Avel
CLIENTE Parque Mar
PROYECTO Costanera
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacargas Doble

HORA LLEGADA _____ HORA SALIDA _____

MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: Prorrogacion de 6
Torres y un SM 180
Se supuso operar
entre 14 y 17

La grúa la utilizamos
de 1100 a 1200
3:00 PM Elba S. Gómez 2:30 PM

M. Alvarado

TECNICO QUE VISITA LA OBRA _____
INGENIERO RESIDENTE
O CAPATAZ _____

TECNI - TOWER'S S.A.
Reporte No. 016845
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 22 02 2019
TECNICO O. Gondola / E. Williams
CLIENTE Parque Mar Development
PROYECTO Costanera
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacargas IV. 140516 B.
HORA LLEGADA 8:00 HORA SALIDA 10:15

MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: Por mandado del cliente que
la cabina B no funcionaba se
verifica y se nota falta de voltaje
de control 24 volt DC, la fuente
de poder no manda voltaje, se
busca en circuitos
Otra fuente de poder y se cambia
equipo de red operativa, fuente
de poder vista se entiende a simple

TECNICO QUE VISITA LA OBRA E. Williams
INGENIERO RESIDENTE
O CAPATAZ _____

TECNI - TOWER'S S.A.
Reporte No. 16824
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 8 02 2019
TECNICO Esteban, Chiriquí, nuevo
CLIENTE Parque Mar Development
PROYECTO Costa Niva
EQUIPO A INSPECCIONAR Montacargas 140516 796 Y
HORA LLEGADA 11:55 AM HORA SALIDA _____

MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: Se ilumi al proyecto
Costanera se esperaba despues del
mediodia para limitar nubes cubriendo
la grúa al nivel 1100 a 1400
se le da prioridad a nubes
cubriendo que los operarios para
que bajaran que los operarios y
limita fuerte 1400 a 1700 de fuerte
corriente de gravedad de operativas
los montacargas.

TECNICO QUE VISITA LA OBRA Esteban Williams
INGENIERO RESIDENTE
O CAPATAZ _____



TECNI - TOWER'S S.A.			
Reporte	Nº 016393		
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA:	(7) 2 2018		
TECNICO	Hector Ospina Nando SERGIO		
CLIENTE	Parque Urraca		
PROYECTO	COSTANERA		
EQUIPO A INSPECCIONAR	Montacargas 1Y0516796 A/B		
HORA LLEGADA	6:00	HORA SALIDA	13:00
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	MONTAJE	<input type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>	DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>
DAÑO	<input type="checkbox"/>	REPARACION	<input type="checkbox"/>
PROLONGACION <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES: Probabilidad de 6 horas Y operación DO CECO TITANOS LOS LÍMITES X DESPIERTE DEL PROYECTO. SE DE SUMINISTRO Y LUBRICACION nómadas EL Proyecto 100% in 100%			
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	

TECNI - TOWER'S S.A.		
Reporte	Nº 006943	
Fecha:	7-2-2019	
Cliente:	Parque Mar Development	
Proyecto:	COSTANERA	
Equipo:	Montacargas 1Y0516796 A/B	
Requerido:	Daño, Sergio, Olmedo	
Salida	<input checked="" type="checkbox"/> Herramientas <input type="checkbox"/> Lubricantes <input type="checkbox"/> Otros implementos	<input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Repuestos
OBSERVACIONES		
Suministro:		
4- Tacos de montaje para marre		
2- Lubricante de Cables y Cadena		
2- Lubricante para engranaje Abierto con moly		
" Facturar		
Entregado por:		Recibido por:

TECNI - TOWER'S S.A.		
Reporte	Nº 006693	
Fecha:	21 - FEBRERO - 2019	
Cliente:	PARQUE MAR DEVELOPMENT	
Proyecto:	COSTANERA	
Equipo:	Montacargas 1Y0516796 A/B	
Requerido:	ORILL / ERICK.	
Salida	<input checked="" type="checkbox"/> Herramientas <input type="checkbox"/> Lubricantes <input type="checkbox"/> Otros implementos	<input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Repuestos
OBSERVACIONES		
4- LUBRICANTE CÁBIL X433 4- LUBRICANTE GRASA LUB6 TRACK 2- TUBOS DE GRASA		
FACTURAR		
Entregado por		Recibido por

TECNI - TOWER'S S.A.			
Reporte	Nº 16888		
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE			
FECHA:	21 02 2019		
TECNICO	O. Gondoh /c. LABRADOR		
CLIENTE	PARQUE MAR DEVELOPMENT		
PROYECTO	COSTANERA		
EQUIPO A INSPECCIONAR	Montacargas 1Y0516796 A/B		
HORA LLEGADA	8:30	HORA SALIDA	
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	MONTAJE	<input type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>	DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>
DAÑO	<input type="checkbox"/>	REPARACION	<input type="checkbox"/>
PROLONGACION <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES: SE REALIZA MANTENIMIENTO EN GENERAL AL EQUIPO EN EL CUAL SE LUBRICA TROLING, ROLOS, ROLOS PLANOS, ROLOS GUÍAS, ESPROQUERS, CENTRIFUGA, CREMALLERA, TORRE, VERIFICACION DE FRENOS, PANTORAS, VOLTAJES 945%, CORTAFIRES, LUBRICACION DE PUERTAS, EQUIPO OPERATIVO.			
TECNICO QUE VISITA LA OBRA		INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ	

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16693

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: (21/12/2019)

TECNICO MARIO OLIVOS SERGIO NARDO
 CLIENTE Parque Urraca
 PROYECTO Costanera
 EQUIPO A INSPECCIONAR Montacargas Doble
 HORA LLEGADA 12:00 HORA SALIDA 3:00

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE
 DAÑO REPARACION
 PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE ARMARON 6 TORRES
Y SE PREPARO UNA AMARRA
PARA LA Movilidad Probing
ESPERANDO TECNICO
75

TECNICO QUE VISITA LA OBRA Mario INGENIERO RESIDENTE
 O CAPATAZ RAMON

TOWER'S S.A.

Reporte № 016331

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: (6/12/2019)

TECNICO FERNANDO SERGIO OLIVOS
 CLIENTE Parque Mar De Desarrollo
 PROYECTO Costanera
 EQUIPO A INSPECCIONAR TORRES PARQUE Mar De Desarrollo
 HORA LLEGADA 8:30am HORA SALIDA 10:50am

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE
 DAÑO REPARACION
 PROLONGACION

OBSERVACIONES: SE CUSCUBIENEN (6)
TALLES PARA EL MONTAJE EN
SU RESPECTIVA TORRE
Y SE REPARO (1) AMARRA COMPLETA
OBSERVACIONES: QUITAR O LEVANTAR
LA MAMPA DE AL NUEVA (15)
PARA PODER PASE POR CON
EL TELESCOPIAJE
75

TECNICO QUE VISITA LA OBRA Fernando INGENIERO RESIDENTE
 O CAPATAZ RAMON

MARZO

TECNI - TOWER'S S.A.		
Reporte	Nº 16640	
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE		
FECHA:	19 03 2019	
TECNICO	OR. 06 / 65708ans / Kevin / anal.	
CLIENTE	PARQUE MAR DEVELOPMENT	
PROYECTO	COSTANERA	
EQUIPO A INSPECCIONAR	MONTACARGA # 14051679648	
HORA LLEGADA	1:30 PM.	
HORA SALIDA	3:35 PM.	
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>	
DAÑO	<input type="checkbox"/>	
MONTAJE	<input type="checkbox"/>	
DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>	
REPARACION	<input type="checkbox"/>	
PROLONGACION	<input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: SE PROLONGA TIEMPO DEL MONTACARGA, INSTALANDO UN TRAMO DE 5013 SECCIONES MAS UN ALMARE, EL ALMARE SE INSTALA EN EL PSO # 20 SE SUBE BARROS, FACHADORES Y LAMITADORES Y SE LUBRICA EN TOTAL, LAS DOS CABINAS PAREN EN EL NIVEL # 20 Y TERRIS ESTAN LUBRICADAS, EQUIPO OPERATIVO. ANTES DEL PROXIMO EVENTO HAY QUE SUBIR BRATO ELECTRICO.		
TECNICO QUE VISITA LA OBRA	J. M. M.	
INGENIERO RESIDENTE:	O CAPATAZ	
TECNI - TOWER'S S.A.		
Fecha:	19-3-2019	
Cliente:	Parque Mar Development	
Proyecto:	COSTANERA	
Equipo:	Montacargas # 14051679648	
Requerido:	Or. 06 / Islobau, Abel, Kevin	
Salida	<input checked="" type="checkbox"/> Herramientas <input type="checkbox"/> Lubricantes <input type="checkbox"/> Otros implementos	<input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Repuestos
OBSERVACIONES		
1- Espaniel de 7/8, 2- Lubricante de ace. y Cartucho 2- Lubricante para Enganche Abierto con envol		
Facturar !! REPARAR A POCO EQUIPMENTO		
Entregado por	Recibido por	

TECNI - TOWER'S S.A.	
Reporte	Nº 16912
REPORTE DE VISITA AL CLIENTE	
FECHA:	(30 03 2019)
TECNICO	OR. 06 / Kevin / Erick / anal.
CLIENTE	PARQUE MAR DEVELOPMENT
PROYECTO	COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR	MONTACARGA DOBLE 65708
HORA LLEGADA	12:20
HORA SALIDA	2:20
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>
TELESCOPIAJE	<input type="checkbox"/>
DAÑO	<input type="checkbox"/>
MONTAJE	<input type="checkbox"/>
DESMONTAJE	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
PROLONGACION	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: SE MIGRA AL PROYECTO X 50 SURZ BRAZO ELECTRICO DEL PSO # 10 AL PSO # 21 EQUIPO QUEDA OPERATIVO.	
TECNICO QUE VISITA LA OBRA	J. M. M.
INGENIERO RESIDENTE:	O CAPATAZ

ABRIL

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte N° 16749

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 23 04 2019

TECNICO Esteban, Nando, Axel, Orlando

CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT

PROYECTO COSTANERA

EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA 140516796A/B

HORA LLEGADA 8:15 AM HORA SALIDA

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE
 DAÑO REPARACION
 INSPECCION PROLONGACION

OBSERVACIONES: Se observa que los límites de la cabina están al límite de los 6 metros. Se observa que los límites de la cabina están al límite de los 6 metros. Se observa que los límites de la cabina están al límite de los 6 metros. Se observa que los límites de la cabina están al límite de los 6 metros.

EDD Nelly INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ

TECNICO QUE VISITA LA OBRA

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte N° 16933

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 23 04 2019

TECNICO O. Gondola / E. LABRADOR

CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT

PROYECTO COSTANERA

EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA 140516796A/B

HORA LLEGADA 10:10 AM HORA SALIDA 10:25 AM

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE
 DAÑO REPARACION
 INSPECCION PROLONGACION

OBSERVACIONES: Se nota al llegar al sitio y se inspecciona dentro de la cabina B. Se nota que el trinquete trabaja toro con su pantina a causa de la 08:58:00. Se continúa trabajando el mismo. Se nota que la pantina cubre todo el trinquete, trancando el trinquete y el brazo eléctrico. Hay que cambiar el trinquete, el brazo eléctrico y el cable.

EDD Nelly INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ

TECNICO QUE VISITA LA OBRA

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte N° 16931

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 25 - ABRIL - 2019.

Cliente: PARQUE URRACA DEVELOPMENT.

Proyecto: COSTANERA.

Equipo: MONTACARGA 140516796A/B.

Requerido: ORIEL - ERICK.

Salida Herramientas MONTAJE
 Lubricantes DESMONTAJE CABINA
 Otros implementos PRESTAMOS
 Repuestos

OBSERVACIONES

4- LUBRICANTE X 433.
 4- LUBRICANTE LUBE TRAC.
 2- TUBOS DE GRASA.

FACTURAR

Entregado por Recibido por
 Facultado a Recibido por

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte N° 16937

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: 25 04 2019

TECNICO O. Gondola / E. LABRADOR / O. TECNICO

CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT.

PROYECTO COSTANERA

EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARGA 140516796A/B

HORA LLEGADA 8:40 AM HORA SALIDA 12:15 PM

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE CABINA
 DAÑO REPARACION B.

OBSERVACIONES: Se reparó daño en el cable del trinquete se nota que se ha quedado sin la cabina, se cambia trinquete, brazo eléctrico y se curva el cable, se nota que el fallo se produjo a causa que un plástico de embalaje trancó el trinquete, se dejó el equipo operativo.

EDD Nelly INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ

TECNICO QUE VISITA LA OBRA

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte N° 16931

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: (22 | 04 | 19)

TECNICO Eric y Aurelio
 CLIENTE Parque MAR Development
 PROYECTO COSTANERA
 EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARRA DOBLE 140516796 A

HORA LLEGADA _____ HORA SALIDA _____

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE
 DAÑO REPARACION
 PROLONGACION

OBSERVACIONES: Se quitó el cable dañado de la cabina A que estaba picado y se le instaló uno nuevo quedando la cabina operativa "El cable mide 5MT"

FACTURAR

Aurelio Stabel

TECNICO QUE VISITA LA OBRA INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte N° 16921

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE

FECHA: (08 | 04 | 2019)

TECNICO O. Gondola / O. Tesada
 CLIENTE Parque MAR Development
 PROYECTO COSTANERA
 EQUIPO A INSPECCIONAR MONTACARRA 140516796 A

HORA LLEGADA 8:30 HORA SALIDA 11:

MANTENIMIENTO MONTAJE
 TELESCOPIAJE DESMONTAJE
 DAÑO REPARACION
 PROLONGACION

OBSERVACIONES: Por llamado del cliente que la cabina A (2 proyecto) se había quedado en el piso #20 y tenía corto se verifica y se nota que dicho cable es dañado a causa de un arco eléctrico entre el pavilón de resistencia de potencia el cual mantenía uno tirado y con el agua se prendió el cable. Se reparó cable y fusible que no pudo operar con fuerza muy grande.

FACTURAR

Stabel

TECNICO QUE VISITA LA OBRA INGENIERO RESIDENTE O CAPATAZ

TECNI - TOWER'S S.A.

Telefono: (507) 323-1082 • Telefax: (507) 323-1083
 CONSTANCIA N° 006986

Fecha: 06 - ABRIL - 2019
 Cliente: PARQUE MAR DEVELOPMENT
 Proyecto: COSTANERA
 Equipo: MONTACARRA DOBLE 140516796
 Requerido: ORIEL - ERICK

Salida Herramientas Préstamos
 Lubricantes Repuestos
 Otros implementos

OBSERVACIONES

4 - LUBRICANTE DE CABLE X 433
4 - LUBRICANTE LUBE TRAC.
2 - TUBOS DE GRASA.

FACTURAR

FACTURAR A MAGFC EQUIPMENT, S.A.

Entregado por Stabel Recibido por ORIEL

TECNI - TOWER'S S.A.

Telefono: (507) 323-1082 • Telefax: (507) 323-1083
 CONSTANCIA N° 006986

Fecha: 06 - ABRIL - 2019
 Cliente: PARQUE MAR DEVELOPMENT
 Proyecto: COSTANERA
 Equipo: MONTACARRA DOBLE 140516796
 Requerido: ORIEL - ERICK

Salida Herramientas Préstamos
 Lubricantes Repuestos
 Otros implementos

OBSERVACIONES

4 - LUBRICANTE DE CABLE X 433
4 - LUBRICANTE LUBE TRAC.
2 - TUBOS DE GRASA.

FACTURAR

FACTURAR A MAGFC EQUIPMENT, S.A.

Entregado por Stabel Recibido por ORIEL

TECNI - TOWER'S S.A.

Reporte № 16915

REPORTE DE VISITA AL CLIENTE


FECHA: 01 / 04 / 2019

TECNICO O. Gondola
CLIENTE PARQUE URRACA DEVELOPMENT
PROYECTO COSTANERA
EQUIPO A INSPECCIONAR GRUA TIPO KONE TS 2410 DTS

HORA LLEGADA _____ HORA SALIDA _____

MANTENIMIENTO MONTAJE
TELESCOPIAJE DESMONTAJE
DAÑO REPARACION
PROLONGACION

OBSERVACIONES: PARA CONSTAR AL CLIENTE QUE
EN LA OPERACION PROGRAMADA DE SUBIR
EL MARCO DE TELESCOPIAJE DEL PISO 10 AL
PISO N° 25 PERSONAL TUVI UN INCONVENIENTE
LA QUITA LAS 2000KG QUE ESTABA TODO LISTO
GRUA Y PERSONAL LA MALLA NO SE HABIA
QUITADO POR INEFICIENCIA LABORAL DE UN
SEGUNDO CONTRISTA DE ALBAÑILERIA LA
QUE TENIA CONOCIMIENTO DISOLVIENDO
ANTE DE MIGRARLA PARA Dicho Funcionamiento

TECNICO QUE VISITA LA OBRA  INGENIERO RESIDENTE
O CAPATAZ 



ANEXO 3.3 COMPROBANTES DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS

Entrega de Comprobantes de Viajes de Basura COSTANERA

Cheque	Fecha de factura	Cantidad de viajes	Proveedor	Observaciones
9268	01/11/2018	1	Esky Samaniego	3755
	08/11/2018	1	Esky Samaniego	3788
	09/11/2018	1	Esky Samaniego	3805
	15/11/2018	1	Esky Samaniego	3793
	20/11/2018	1	Esky Samaniego	3831
	21/11/2018	1	Esky Samaniego	3835
	21/11/2018	1	Esky Samaniego	3834
9558	30/11/2018	1	Esky Samaniego	3962
	06/12/2018	1	Esky Samaniego	3873
	06/12/2018	1	Esky Samaniego	3872
	06/12/2018	1	Esky Samaniego	3871
	11/12/2018	1	Esky Samaniego	3875
	11/12/2018	1	Esky Samaniego	3876
	18/12/2018	1	Esky Samaniego	4052
	18/12/2018	1	Esky Samaniego	4056
	18/12/2018	1	Esky Samaniego	4004
	18/12/2018	1	Esky Samaniego	4051
	29/12/2018	1	Esky Samaniego	4058
	04/01/2019	1	Esky Samaniego	4025
9830	04/01/2019	1	Esky Samaniego	4026
	05/01/2019	1	Esky Samaniego	4027
	07/01/2019	1	Esky Samaniego	4028
	07/01/2019	1	Esky Samaniego	4103
	07/01/2019	1	Esky Samaniego	4029
	08/01/2019	1	Esky Samaniego	4033
	08/01/2019	1	Esky Samaniego	4032
	12/01/2019	1	Esky Samaniego	4041
	12/01/2019	1	Esky Samaniego	4178
	12/01/2019	1	Esky Samaniego	4180
	12/01/2019	1	Esky Samaniego	4176
	14/1/2019	1	Esky Samaniego	4177
	15/1/2019	1	Esky Samaniego	4359
	14/1/2019	1	Esky Samaniego	4042
	16/1/2019	1	Esky Samaniego	4158
	16/1/2019	1	Esky Samaniego	4157
	17/1/2019	1	Esky Samaniego	4416
	17/1/2019	1	Esky Samaniego	4154

37



ESKY SAMANIEGO

RUC. 8-701-1492 DV. 99

Tel: +00 6324-1020
E-mail: eskybansaniego@gmail.com

Calle Celita, Umajo 178
Panamá, Rep. De Panamá

FACTURA No. 0499

Fecha: 10 de enero de 2010

Cliente: Constructora ABC

Recibido por:

Esky & Equipment, Inc.	
Tel: 6724-1020	
Correo: eskyismaniego@gmail.com	
eskyequipment@gmail.com	
Control de Entrada No.	4042
Bolsitas por <u>1000</u> UND	
Dirección: <u>ENVERQUE VILLACOSTA</u>	
Hora: <u>10:00 AM</u>	
Nombre del Chofer: <u>ROBERTO</u>	
Número de Placa: <u>SPH-557</u>	
Origen: <u>ROTANIA</u>	Destino: <u>BOLADAS</u>
Firma de Recepción: <u>OF</u>	



Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4177
Solicitado por **Codsa** Tipo de Material: **BASURA**
Dirección **141119**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **JOSÉ** Número de Placa **616028**
Origen **Costa Rica** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4178
Solicitado por **Codsa** Tipo de Material: **BASURA**
Dirección **141119**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **JOSE** Número de Placa **616028**
Origen **Costa Rica** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4359
Solicitado por **COSTA RICA NERA** Tipo de Material: **BASURA**
Dirección **PARQUE URRACA**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **JOSE** Número de Placa **616028**
Origen **Costa Rica** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4029
Solicitado por **COSTA RICA NERA** Tipo de Material: **BASURA**
Dirección **PARQUE URRACA**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **JOSE** Número de Placa **616028**
Origen **Costa Rica** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4033
Solicitado por **COSTA RICA NERA** Tipo de Material: **BASURA**
Dirección **PARQUE URRACA**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **JOSE** Número de Placa **616028**
Origen **Costa Rica** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4103
Solicitado por **COSTA RICA NERA** Tipo de Material: **DESECHO**
Dirección **? Urraca Bella Vista**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **Miguel Acosta** Número de Placa **699708**
Origen **Bella Vista** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com
Control de Entrega No. 4032
Solicitado por **COSTA RICA NERA** Tipo de Material: **BASURA**
Dirección **PARQUE URRACA**
Hora **14/11/19** Mes **11** Año **19**
Nombre del Chofer **JOSE** Número de Placa **616028**
Origen **Costa Rica** Destino **Botaderos** Firma de Recibidor **JOSE**

Esky & Equipment, Inc.		
Tel.: 6724-1020		
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com		
eskyequipment@gmail.com		
Control de Entrega No. 4180		
Solicitado por: Codsa Tipo de Material: BASURA		
Dirección: JOSE Hora: 616028 Dia: 12 Mes: 1 Año: 19		
Origen	Destino	Firma de Recibidor
COSTA RICA	BOTADERO	Rafael
Control de Entrega No. 4176		
Solicitado por: Codsa Tipo de Material: BASURA		
Dirección: JOSE Hora: 616028 Dia: 12 Mes: 1 Año: 19		
Origen	Destino	Firma de Recibidor
COSTA RICA	BOTADERO	Rafael
Control de Entrega No. 4154		
Solicitado por: Codsa Tipo de Material: BASURA		
Dirección: JOSE Hora: 684019 Dia: 12 Mes: 1 Año: 19		
Origen	Destino	Firma de Recibidor
COSTA RICA	BOTADERO	Rafael
Control de Entrega No. 4416		
Solicitado por: COSTA RICA Tipo de Material: BASURA		
Dirección: PARQUE URRACA Hora: 704078 Dia: 17 Mes: 1 Año: 19		
Origen	Destino	Firma de Recibidor
COSTA RICA	BOTADERO	Rafael
Control de Entrega No. 4058		
Solicitado por: Codsa Tipo de Material: BASURA		
Dirección: JOSE Hora: 528424 Dia: 29 Mes: 12 Año: 18		
Origen	Destino	Firma de Recibidor
COSTA RICA	BOTADERO	Rafael

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 4157

Solicitado por: *Costanera*

Dirección: *Origen: 100 mts de la Avenida 27 de Febrero y 10 de Noviembre, San José, San José, Costa Rica*

Tipo de Material: *bASURA*

Origen	Destino	Firma de Recibidor
<i>botadero</i>	<i>Costanera</i>	<i>Alvaro Vargas</i>

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>José</i>	<i>689019</i>

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>José</i>	<i>689019</i>

16 01 19

Costanera

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 4025

Solicitado por: *Costanera*

Dirección: *Parque Urraca*

Tipo de Material: *bASURA*

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETTER</i>	<i>704078</i>

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

4 1 19

Costanera

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 4026

Solicitado por: *Costanera*

Dirección: *Parque Urraca*

Tipo de Material: *bASURA*

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

4 1 19

Costanera

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 4027

Solicitado por: *Costanera*

Dirección: *Parque Urraca*

Tipo de Material: *bASURA*

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

5 1 19

Costanera

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: eskyjsamaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 4028

Solicitado por: *Costanera*

Dirección: *Parque Urraca*

Tipo de Material: *bASURA*

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>PETER</i>	<i>704078</i>

7 1 19

Costanera

CONSTRUCTORA ISSA, S.A.		CHEQUE No. 009268
+ Cuenta No. 03-24-01-1011151-0		REPUBLICA DE PANAMA
Pagado a la orden de: ***ESKY SAMANIEGO***		FECHA 0 8 0 1 2 0 1 9 S E M B R A D A
La suma de: ***QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES***		BU \$ ***525.00***
		BALDOAS U.S. DOLARES
 Banco General <i>Antonio de Almeida</i> BANCO GENERAL		
0000009268 000714 000000240110118105		
ANTES DE CAMBIAR O DEPOSITAR ESTE CHEQUE SEPARA EL TALONARIO		CHEQUE No. 009268
FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
01/08/2019	FACT. 0460 PAGO POR TRANSPORTE DE BASURA. CANCELA FACTURA 0460, 464 Y 0474 PROYECTO COSTANERA	150.00
	FACT. 0466	150.00
	FACT. 0474	225.00
009268		***525.00***
PREPARADO POR: <i>Spess</i>	APROBADO POR: <i>Hector</i>	RECIBIDO POR: <i>P. Estor v.v.</i>

ESKY SAMANIEGO

RUC, 8-701-1492 DV, 99

Teléfono: 6724-1020
E-mail: eskyjuarmaniego@gmail.com

Calle Celito, Limajo 128
Panamá, Rep. De Panamá

FACTURA No. 0474

Fecha: 21 de noviembre de 2018

Cliente: Constructora ISSA, S.A.

Recibido por:

Fecha:

Esky & Equipment, Inc.		
Tel:	6724-1020	
Correo:	eskymaniego@gmail.com	
	eskyequipment@gmail.com	
Control de Entrada No.	3834	
Solicitado por	COSTANERA	
Tipos de Material:	basura	
Dirección:	PAÍS VIEJO	
Hora:	Nombre del Chofer	Número de Placa
	PEPPER	701078
Origen:	Destino:	Firma de Recibidor
COSTANERA	BO. TADERO	

		Alto	18
Dia	11	Mes	20
Control de Entrada No. 3831 Sociedad por Objetivo N° Cr. 46 Dirección: Parque Uribelarrea Haus		Tipo de Maquinaria: BULLDOZER Número del Chasis: 704678	
Origen: P. E. L. S. A.		Destino: Expo de Reciclado	
Correos: eskyandequipment@gmail.com Tel.: 6724-0220		Fecha: 11/05/2016	

Esky & Equipment, Inc.		
Tel: 6724-1020		
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com eskyequipment@gmail.com		
Control de Entrada No. 3835	Dia 21 Mes 11 Año 19	
Solicitud por: Costanera Tipo de Matrícula: COSTANERA Direccion: PARQUE VIRACUCHA Básico y C Horf: PER Nombre del Chofer: PEREY Número de Placa: 904078		
Origen	Destino	Nombre del Recibidor
costanera	Bogotá D.C.	OLIVER

NEGOCIO	
99	
Av. Caleta, Uvita 178 Balboa, Rep. De Panamá	
P/U	Total
B/. 75.00	B/. 75.00
B/. 75.00	B/. 75.00
Total	B/. 150.00

ESKY SAMANIEGO

RUC. 8-701-1492 DV. 99

Teléfono: 6724-1020
E-mail: eskyjsamaniego@gmail.com

Calle Celita, Urquiza 378
Panamá, Rep. De Panamá

FACTURA No. 0460

Fecha: 08 de noviembre de 2018.

Cliente: Constructora ISSA, S.A.

Recibido en

Environ Biol Fish

Esky & Equipment, Inc.		
Tel.: 6724-1020		
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com		
eskyequipment@gmail.com		
Control de Entrega No. 3788		
Solicitado por: <i>DO STANCO</i>	Tipo de Material: <i>brazos m</i>	
Domicilio: <i>PARQUE URACA</i>		
Hora	Nombre del Chofer	Número de Placa
<i>10:40:07</i>	<i>PELLEVER</i>	<i>704078</i>
Origen	Destino	Firma de Receptor
<i>costanera 101</i>	<i>Bofadillo</i>	<i>Willy fondo</i>
Control de Entrega No. 3755		
Solicitado por: <i>COSTANERA</i>	Tipo de Material: <i>brazos m</i>	
Domicilio:		
Hora	Nombre del Chofer	Número de Placa
	<i>Peter</i>	<i>7040 78</i>
Origen	Destino	Firma de Receptor
	<i>bofadillo</i>	<i>J. J. J.</i>

ESKY SAMANIEGO

RUC. 8-701-1492 DV. 99

Teléfono: 6724-1020
E-mail: esky@samaniego@gmail.com

Calle 16ta, Limajo 178
Panamá, Rep. De Panamá

FACTURA No. 0464

Fecha: 15 de noviembre de 2018

Cliente: Constructora ISSA S.A.

Recibido por:

Fecha: 20/11/18.

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: esky.samaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 3805

Solicitado por	COSTANERA		
Director	PARQUE URRACA		
Horas	15/11/18		
Nombre del Chofer		Tipo de Material: BASURA	
PETER		704078	
Origen	Destino	Firma de Recibidor	
COSTANERA	BOTADOS	Walter Mendez	

Esky & Equipment, Inc.
 Tel.: 6724-1020
 Correo: esky.samaniego@gmail.com
 eskyequipment@gmail.com
 Control de Entrega No. 3793

Solicitado por	COSTANERA		
Director	VELLA VISTA		
Horas	9/11/20		
Nombre del Chofer		Tipo de Material: BASURA CALICHE	
250	JOSE 616028		
Origen	Destino	Firma de Recibidor	
BOTADOS	D. O.		

CONSTRUCTORA ISSA, S.A.
 CUENTA No. 03-24-01-101181-0

CHEQUE No. 009558

Pague a la orden de: ***ESKY SAMANIEGO*** **750.00**

SEUSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

La serie de: Banco General J. Luis O. Am.

0000095584# 40074# 00000240118105#

FECHA 0 7 0 2 2 0 1 0
 D E M B R E A A A A

BALDOS 00 DOLARES

ANTES DE CAMBIAR O DEPOSITAR ESTE CHEQUE SEPARA EL TALVARDON.

CHEQUE No. 009558

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
00/07/2019	FACT. 0485 TRANSPORTE DE BASURA PROYECTO COSTANERA CANCELAR FACTURAS Y NO 0494	450.00
	FACT. 0494	300.00
		750.00

PREPARADO POR: APROBADO POR: RECIBIDO POR: D.F.

ESKY SAMANIEGO

RUC, 8-701-1492 DV, 99

Teléfono: 6724-1020
E-mail: esky@amaniego@gmail.com

Calle Celita, Limajo 178
Panamá, Rep. De Panamá

FACTURA No. 0494

Fecha: 20 de diciembre de 2018.

Cliente: Constructora ISSA, S.A.

Esky & Equipment, Inc.	
Tel.: 6724-1020	
Correo: eskyisamericano@gmail.com	
eskyequipment@gmail.com	
Control de Entrega No. 4056	
Solicitado por:	Tipo de Material:
Dirección:	Número de Placa
Hora	Nombre del Chofer
	<i>Spud</i>
Origen	Destino
<i>Ed. Costa Rica</i>	<i>W. de Fender</i>
Firma de Recibidor	

Esky & Equipment, Inc.	
Tel: 6724-0020	
Correo: eskyequipamiento@gmail.com	
Control de Entrada No. 4052	
Solicitado por <u>Gerson Valdés</u>	
Diseñado <u>Guillermo</u>	
Hora <u>10:00</u>	
Nº de Cédula <u>100-123456789</u>	
Tip. de Material: <u>Bronce</u>	
Número de Pieza: <u>A1673</u>	
Origen	<u>Industria</u>
Defecto	<u>Welds fraying</u>
Firma del Revisor: <u>Walter Flores</u>	

Esky & Equipment, Inc.		
Tel.: 672-1020		
Correo: eskyisamaniago@gmail.com		
eskyequipment@gmail.com		
Control de Entrada No. 4051		
Solicitado por Costalavaca.		
Dirección: Bella Vista.		
Tipo de Material: Basura.		
Hora	Nombre del Chofer	Número de Placa
	Minov Acosta	697708.
Origen	Destino	Firma de Recibidor
Bella Vista.	Botadero.	

<p>Esky & Equipment, Inc.</p> <p>Tel: 6724-1020</p> <p>Correo: eskyisamaniaco@gmail.com</p> <p>eskyequipment@gmail.com</p> <p>Control de Entrega No. 4004</p> <p>Solicitado por <i>Cestangara</i></p> <p>Dirección: <i>Perque Voraca</i></p> <p>Hora <input type="text"/> Nombre del Chofer <input type="text"/> Número de Placa <input type="text"/></p> <p>Origen <input type="text"/> Destino <input type="text"/> Firma del Recibidor <input type="text"/></p>		
Día	Mes	Año
18	12	18

ESKY SAMANIEGO

RUC. 8-701-1492 DV. 99

Teléfono: 6724-1020
E-mail: eskyisamanlego@gmail.com

Calle Ceiba, Limajo 178
Panamá, Rep. De Panamá

FACTURA No. 0485

Fecha: 13 de diciembre de 2018.

Cliente: Constructora ISSA, S.A.

Recibido por:

Footnotes

Esky & Equipment, Inc. Tel: 6724-1020 Correo: eskyjamaniego@gmail.com eskyequipment@gmail.com	
Control de Entrada No. 3873 Salió de por: <i>Cástor Pérez</i>	
Dirección: _____	
Hora: _____ Nombre del Chofer: <i>José</i>	
Número de Placa: <i>684019</i>	
Origen: <i>botaderos</i>	
Destino: <i>botaderos</i>	
Firma de Receptor: <i>Alvaro</i>	
Dia <i>06</i> Mes <i>12</i> Año <i>17</i>	
Tipo de Material: <i>bosque</i>	

Esky & Equipment, Inc.		
Tel: 671-1020		
Correo: eskyjsamaniego@gmail.com		
eskyequipo@gmail.com		
Control de Entrega No. 3871		
Solicitado por: Costantino	Día 16 Mes 12 Año 18	
Vehículo:	Tipo de Materiales basura	
Horas	Nombre del Chofer	Número de Placa
	<i>Jose</i>	<i>689019</i>
Origen	Destino	Identificación y Firma del Recibidor
	<i>601 Interco</i>	<i>[Firma]</i>



Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com

Control de Entrega No. 3875

Solicitado por *Costanera*

Dirección:

Horas	Nombre del Chofer	Número de Placa
	<i>José</i>	684019
Origen	Destino	Firma del Receptor
	<i>Bojadepe.</i>	<i>J. A. J.</i>

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com

Control de Entrega No. 3872

Solicitado por *José Pérez*

Dirección:

Horas	Nombre del Chofer	Número de Placa
	<i>José</i>	684019
Origen	Destino	Firma del Receptor
	<i>Bojadepe.</i>	<i>J. Pérez</i>

Esky & Equipment, Inc.
Tel: 6724-1020
Correo: eskyjamaniego@gmail.com
eskyequipment@gmail.com

Control de Entrega No. 3876

Solicitado por *Costanera*

Dirección:

Horas	Nombre del Chofer	Número de Placa
	<i>José</i>	684019
Origen	Destino	Firma del Receptor
	<i>Bojadepe.</i>	<i>J. Pérez</i>



ANEXO 3.4 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP (CONSTRUCTORA ISSA, S.A, CONSTRUCTORA DE LEON Y KESEF INVESTMENT CORP.)



CONSTRUCTORA ISSA, S.A.
PROYECTO COSTANERA
ENTREGA DE GUANTES



CONSTRUCTORA ISSA, S.A.
PROYECTO COSTANERA
ENTREGA DE GUANTES

NOMBRE	FECHA	FIRMA
RODRIGUEZ	26/2/19	X Guillermo
ARROYO D	"	X Cecilia
Juan Roony	"	X Cecilia
Ceger	"	X Cecilia
CARLOS JAVIER	"	X Cecilia
CRISTOBAL		X Cecilia
EDUARDO	27/2/19	X Cecilia
ROBERTO JR	27/2/19	X Cecilia
ALVARO	27/2/19	X Cecilia
Antonio AL	27/2/19	X Cecilia
EGUSTIN	27/2/19	X Cecilia
ROGELIO	27/2/19	X Cecilia
ELIAS	27/2/19	X Cecilia
RODRIGO Rojas	27/2/19	X Cecilia
CARLOS JAVIER	11/3/19	X Cecilia
CARLOS JAVIER	2/3/19	X Cecilia
ANDI	8/3/19	X Cecilia
CARLOS TOME		X Cecilia
PAUL TOME		X Cecilia
JAVIER		X Cecilia



CONSTRUCTORA ISSA.SA.
PROYECTO COSTANERA
ENTREGA DE GUANTES

FECHA	NOMBRE	FECHA	FIRMA
	Fernandez	9/3/19	Tom H. Diaz
	John	9/3/19	John
	John Ramirez	9/3/19	John
	Hernandez	9/3/19	Hernandez
	RODRIGO MORENO	9/3/19	Rodrigo Moreno
	David	9/3/19	David
	Guaranda	9/3/19	Guaranda
	SAUR	9/3/19	Saur
	Christopher	9/3/19	Christopher
	EDWARD	9/3/19	Edward



CONSTRUCTORA ISSA.SA.
PROYECTO COSTANERA
ENTREGA DE LENTES

CONSTRUCTORA DE LEÓN PROYECTO COSTANERA TOWER	
REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	
Nombre: <u>Jaime M. Márquez</u> EPP entregado: _____	
Firma del trabajador 	
Fecha: <u>15/3/14</u>	
Otro: <u>OTROS USOS DE LAZO</u>	
Firma del encargado de SISO 	
Nombre: <u>José M. Gómez</u> EPP entregado: _____	
Firma del trabajador 	
Fecha: <u>15/3/14</u>	
Otro: <u>OTROS USOS DE LAZO</u>	
Firma del encargado de SISO 	
Nombre: _____ EPP entregado: _____	
Firma del trabajador 	
Fecha: _____	
Otro: _____	
Firma del encargado de SISO 	
Nombre: _____ EPP entregado: _____	
Firma del trabajador 	
Fecha: _____	
Otro: _____	
Firma del encargado de SISO 	

KESEF INVESTMENT CORP.

ENTREGA DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Fecha	Nombre	Casco	Guanteros	Botas	Lentes	Sweater	Pantalón	Firma
	JAVIER POLANCO		✓		✓			
	EDUARDO CASANAS		✓		✓			
	EDUARDO RODRIGUEZ		✓		✓			
	JOSE BONILLA A.		✓		✓			
	WILLIAN GALLARDO		✓		✓			
	CARLOS ZALASAR		✓		✓			
	JOSE CARLANTES		✓		✓			
	JOSE BONILLA		✓		✓			
	FRANCISCO ROMERA		✓		✓			
	EDGAR MORENO		✓		✓			
	XULIS BONILLA		✓		✓			
	JOSE MORALES		✓		✓			

ENCARGADO SYSO

ALMACENISTA

KESEF INVESTMENT CORP.

INDUCCIÓN SEMANAL DE SEGURIDAD LABORAL

Fecha	Tema a Tratar	Nombre	Firma
11-3-19	Velocidad de Seguridad General en el Edificio.	EDUARDO BONILLA.	
		ALFREDO SOTO.	
		JOSE ALMUNA.	
		EDMUND CASAS.	
		EDGAR MORENO.	
		ERNESTO HERERA.	
		JULIAN GALLARDO.	
		JOSE BONILLA.	
		JOSE MORELOS.	
		JOSE BONILLA.	
		CARLOS SALAZAR.	
		JOSE BONILLA.	
		JAVIER PERALDO.	

ENCARGADO DE SEGURIDAD



ANEXO 3.5 CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN

Fumigación y tratamiento a las aguas en el proyecto:
Centenario
Observaciones:

Técnico E. Gómez Recibido por doce

41

Funigadoft 4 Ad
Ric 9-224-285 D.V. 58
77-67001-5291-0408 / 5290-6900
E-mail: funigadoft4ad@optonline.net

CONSTANCIA DE FUMIGACIÓN

Fecha 16-2-19
Cliente TASA
Dirección Bella Vista

TRATAMIENTO

Fumigación General	✓	Larvicidas	✓	Nebulización	✓	Mosquito Adulto	✓
Roedores		Comején		Polillas		Abejas	

Detalle del Trabajo
Fumigación y tratamiento a las aguas en el proyecto: <i>La Guanera</i>
Observaciones:

Técnico <u>E. Gómez</u> Recibido por <u>...</u>

Fumigadora AB



FUMIGADOKIT AG
TUC 9-7334383 D.V. 93
78-6700-1229-0406 / 5300-8900
Fumigadokit@t-online.de

CONSTANCIA DE FUMIGACIÓN

Fecha 23/ FEBRERO/2019
Cliente CONSTRUCCIONES ISSA
Dirección Bella Vista

TRATAMIENTO

Fumigación General	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Nebulización	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquito Adulto	<input type="checkbox"/>
Roedores	Cormején	Polillas	Abejas	

Detalle del Trabajo
Fumigación y tratamiento a las aguas en el proyecto:
Costanera
Observaciones:
Técnico: Alberto Matthews Recibido por Alberto



Fumigadora AB

R.I.C. 9-723-1165 D.V. 99
Altos de la Pulida
Teléfono 259-4109 - Cel: 9993-6900

ORDEN DE TRABAJO #8105 11/03/2019

CLIENTE: *Barrio Urraca ISSA*
DIRECCION: *Bella Vista*
TEL: CONTADO CREDITO

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	<i>Fumigación en aguas de la Alberca del Proyecto</i>		<i>700</i>
	<i>Costanera</i>		
	<i>B. 104.90</i>		
	<i>del 9 de mayo de 2019</i>		
	<i>Nota: Plazos pres.</i>		
	<i>30 días</i>		
	<i>Sub-Total</i>		
	<i>ITEMS</i>	<i>4.90</i>	
	<i>TOTAL</i>	<i>74.90</i>	

Beyra L. Garcia

Fumigación y tratamiento a las aguas en el proyecto: *Costanera*

Observaciones:

Técnico *E. Garcia H.* Recibido por:

CONSTANCIA DE FUMIGACIÓN

Fecha: *01/05/19*
Cliente: *Barrio Urraca ISSA*
Dirección: *Bella Vista*

TRATAMIENTO

Fumigación General	Larvicidas	Nebulización	Mosquito Adulto
<input checked="" type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Polillas	<input type="checkbox"/> Abejas

Detalle del Trabajo
Fumigación y tratamiento a las aguas en el proyecto: *Costanera*

Observaciones:

Técnico *E. Garcia H.* Recibido por:

ALCALDÍA DE PANAMÁ

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

326908

Yo, **Beyra L. Garcia**
con C.I.P. / Pasaporte No. **9-723-1185**
Propietario de la fumigadora: **AB**
Teléfono: **6292-0406 / 6600-6900** Licencia No.: **1613**
Ubicada en: **Altos de la Pulida**

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR

Que hemos fumigado el establecimiento denominado: *Costanera*
Corregimiento: *Bella Vista*
Fecha de fumigación: *15/03/2019* Fecha de vencimiento: *15/06/2019*