

Panamá, 11 de marzo del 2019

Respetado Ingeniera
Iris Barrios
Directora Dirección de Verificación y Desempeño Ambiental
DIPROCA
ANAM

Estimada Ingeniera Barrios:

Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y deseos de éxito en sus funciones.

También por este medio hago entrega de los informes de seguimiento de las siguientes plantas:

1. Santa Fe
2. Chepillo
3. Taboga
4. San Miguel

Sin más por el momento, agradezco de ante mano su apoyo con este tema.

Saludos

Atentamente

Aquino Fernández B.

Aquino Fernández Batista
Seguridad Industrial y Ambiente
Sistemas de Generación S.A.
Celular 6019-6547

MINISTERIO DE AMBIENTE	
DIPROCA - SEDE CENTRAL	
Recibido Por:	<i>Ana luc</i>
Fecha:	<i>21/03/2019</i>
Hora:	<i>8:45 am</i>
Número de Control:	<i>2113</i>

PRIMER INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN Y EFICIENCIA
DE TODO LO CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO
AMBIENTAL Y EN LA RESOLUCIÓN DIPROCA-PAMA No. 005 - 2016

PLANTA SANTA FE



PROVINCIA DE DARIÉN

Número de Informe Ambiental:	1er Informe de Cumplimiento Etapa de ejecución PAMA
Nombre y registro del Auditor Ambiental que elaboró el informe:	 Ing. Marcelino Mendoza DIPROCA-AA-057-2017

Ing. Marcelino Mendoza
Auditor Ambiental
DIPROCA-AA-057-2017

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2017

MINISTERIO DE AMBIENTE	
DIPROCA - SEDE CENTRAL	
Recibido Por:	<i>Arias</i>
Fecha:	21/03/2015
Hora:	8:45
Número de Control:	

SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE TODO LO CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL Y EN LA RESOLUCIÓN DIPROCA-PAMA
No. 005 - 2016

PLANTA SANTA FE



PROVINCIA DE DARIÉN

Número de Informe Ambiental	2do Informe de Cumplimiento Etapa de ejecución PAMA
Nombre y registro del Auditor Ambiental que elaboró el informe:	 Ing. Marcelino Mendoza DIPROCA-AA-057-2017

Ing. Marcelino Mendoza
Auditor Ambiental
DIPROCA-AA-057-2017

PERIODO ENERO 2018 –
DICIEMBRE 2018

	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA - SEDE CENTRAL	
Recibido Por:	Anahí C.
Fecha:	21/02/2015
Hora:	8:45am
Número de Control:	

SEXTO INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN Y EFICIENCIA
DE TODO LO CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO
AMBIENTAL Y EN LA RESOLUCIÓN DIPROCA-PAMA No. 027 - 2014

PLANTA CHEPILLO



PROVINCIA DE PANAMÁ

Número de Informe Ambiental	6to Informe de Cumplimiento Etapa de ejecución PAMA
Nombre y registro del Auditor Ambiental que elaboró el informe:	<p>Ing. Marcelino Mendoza DIPROCA-AA-057-2017</p>

Ing. Marcelino Mendoza
Auditor Ambiental
DIPROCA-AA-057-2017

PERIODO ENERO 2018 –
DICIEMBRE 2018

Panamá, 16 de abril del 2019
SIGSA-SA 1904-120

Respetada Ingeniera
Iris Barrios
Dirección de Verificación y Desempeño Ambiental.
MIAMBIENTE


Estimada Ingeniero Ramos:

Por medio de la presente se hace constancia de la entrega de los seguimientos de las siguientes plantas de generación eléctrica.

- La Palma

Sin más por el momento, agradezco de ante mano la atención prestada.

Atentamente


Aquino Fernández Batista
Sup. En Seguridad Industrial y Ambiente
Sistemas de Generación S.A.
Celular 6019-6547/6115-7984

MINISTERIO DE	
AMBIENTE	
DIPROCA - SEDE CENTRAL	
Recibido Por:	<i>Firma</i>
Fecha:	3/5/19
Hora:	9:44
Número de Control:	

TERCER INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA
APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE TODO LO CONTEMPLADO
EN EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO
AMBIENTAL Y EN LA RESOLUCIÓN DIPROCA - PAMA
N° 009-2010

PLANTA LA PALMA



Marcelino Mendoza
Ing. Marcelino Mendoza

DIPROCA-AA-057-2017

Ing. Marcelino Mendoza
Auditor Ambiental
DIPROCA-AA-057-2017

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL**

PROYECTO:

PH Country Heights

Resolución ARAPM - IA- 268- 2014.

PROMOTOR: DESARROLLO DEL COUNTRY, S.A

**UBICACIÓN: Corregimientos de Amelia Denis de Icaza, Sector Residencial Altos
Del Country Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.**

Auditor: Ing. Marcelino Mendoza
Registro de Auditor Ambiental DIPROCA-AA-057-2017

Ing. Marcelino Mendoza
Auditor Ambiental
DIPROCA-AA-057-2017

Septiembre a Noviembre de 2017

Evelyn
2017 NOV 30 2149PM

MIN. DE AMBIENTE

DRPM