



**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO**

DRPO -SEIA -IIO - 126 -2019

1 - DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA PARQUEO EQUIPO PESADO CON UNA GALERA PARA EL RECIBO DEL EQUIPO	
PROMOTOR:	EDUARDO RODRIGUEZ POVEDA LUIS ABREGO CERVANTES	
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO RODRIGUEZ POVEDA LUIS ABREGO CERVANTES	
CONSULTORES Y REGISTRO:	FABIAN MAREGOCIO IRC -031 - 08 GILBERTO A. ORTIZ IAR -168 - 00	
UBICACIÓN:	UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.	
PARTICIPANTES:	Jose A. González Ezequiel Castillo S Issac Espinosa Randino Medina. German Jaen Randal Rodriguez	Consultor SEIA – Panamá Oeste SAPB – Panamá Oeste A. A - Panamá Oeste SSH - Panamá Oeste Por la promotora
FECHA DE INSPECCIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2019	

I. OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN

Verificar en campo los componentes ambientales presentes en el polígono donde se va a desarrollar el proyecto propuesto.

II. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

El día 14 de agosto de 2019., se realiza inspección en campo, a la cual asistieron los antes mencionados en la página principal de este informe de inspección de campo.

III. VERIFICACIÓN EN CAMPO

Durante la inspección, se identificaron las áreas a impactar con el desarrollo del proyecto.

A continuación se georeferenciarán algunas coordenadas geográficas en UTM Datum WGS84, para el proceso de evaluación:

- Punto 1) 641520 E 985813 N

TOPOGRAFÍA

En cuanto a la topografía se puede indicar que la misma es bastante plana.

VEGETACIÓN

El área donde se pretende desarrollar el proyecto está ocupada con vegetación tipo grama, un árbol de Acacia mangium el cual no sera talado.



Imagen N° 1, 2, 3 muestran la vegetación presente en el sitio y la servidumbre río aguacate.

FAUNA

Según informe de SAPB - N°- 038- 2019, tomar las medidas necesarias por eventualidades en materia de rescate en coordinación con la SABP.

FLORA: Según informe Técnico Agencia de Arraiján N°- 045 -2019, el área total del proyecto es aproximadamente de 3 ½ has, comprendidas de la siguiente manera: el proyecto colinda con el río Aguacate, en la parte final del polígono, donde la vegetación que predomina es de un **bosque secundario maduro (bosque de galería)**, y ocupa un 5% aproximadamente del total del área del proyecto, otro 5% aproximadamente está ocupado **bosque secundario joven (rastrojo)**, y la mayor parte del área dentro del proyecto con un 90% aproximadamente está ocupada por vegetación de tipo **gramíneas**, siendo esta la vegetación predominante dentro del polígono del proyecto.

RECURSO HÍDRICO:

Según informe técnico de la SSH N° 052 -2019, considerando el ancho del cauce del río Aguacate se debe dejar por recomendación 20 mts de área de protección medidos de la parte superior hacia adentro de la finca a todo lo largo de la colindancia del cuerpo hídrico. De utilizar fuentes de agua para abastecer las necesidades del proyecto solicitar la tramitación de la concesión para uso de agua.

SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

El área donde se ubicará el proyecto, cuenta con luz eléctrica, agua potable actualmente (cuenta con todos los servicios públicos).

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Consideramos que los aspectos de físicos y biológicos presentados en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I y lo visto en campo coinciden con el área donde se desarrollara el proyecto.

Proyecto: PROYECTO LIMPIEZA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA PARQUEO EQUIPO PESADO CON UNA GALERA PARA RECIBO DEL EQUIPO
UBICADO: CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.

EslA Categoría I

Informe Técnico de Inspección de campo: DRPO -SEIA -IIO - 126 -2019

Evaluador: Ezequiel Castillo S


Fecha de la inspección: 14//08/2019

MiAmbiente- Panamá Oeste

Artículo 42. Durante la fase de evaluación y análisis del EsIA, correspondiente en caso que no se respondan en el tiempo establecido se asumirá que las mismas no presentan objeción al desarrollo del proyecto.

Nota: Se adjunta acta de inspección de campo


Elaborado por:



ING. EZEQUIEL CASTILLO S
Técnico Evaluador – Evaluación de
Impacto Ambiental – Panamá Oeste



Revisado por:



ING. RAÚL DE SEDA R
Jefe Sección de Evaluación
de Impacto Ambiental Panamá Oeste



Refrendado:


ING. FRANCISCO LORENZO

Director Regional (encargado)
Mi Ambiente Panamá Oeste



|||

Proyecto: PROYECTO LIMPIEZA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA PARQUEO EQUIPO PESADO CON UNA GALERA PARA RECIBO DEL EQUIPO
UBICADO: CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.

EsIA Categoría I

Informe Técnico de Inspección de campo: DRPO -SEIA -IIO - 126 -2019

Evaluador: Ezequiel Castillo S

Fecha de la inspección: 14/08/2019

MiAmbiente- Panamá Oeste

ACTA DE INSPECCIÓN

Evaluación de Proyecto

Fecha: 14-08-2019 Hora de inicio: 9:10 Hora de terminación: 10:40

Nombre del Proyecto y Promotor: Eduardo Rodríguez P - Luis Abrego C.

Nombre del representante legal: Eduardo Rodríguez P - Luis Abrego C.

Dirección: Corregimiento de Juan D. Chavemena, Distrito de Araiján
Provincia de Panamá Oeste.

Objetivo de la inspección: Verificar en Campo el Es.I.A.

Participantes de la inspección: Requejuel Castillo S. Jose Antonio G.
Randal Rodriguez, German Jaen, Isaac Espinosa,
Randino Medina,

Descripción de la inspección: El proyecto no iniciado actividades
Se mantiene las lineas base de Es.I.A.

Firma de los participantes:

José Antonio González 8-434-991 - Consultor

Randal Rodriguez 8-893-313

Requejuel Castillo A.

German Jaen

Isaac Espinosa

Randino Medina

→ Por la Promoción -

→ SEIA.

→ SSIA.

→ SAPB.

→ Agencia Araijan.