







DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL	% de Cierre
PRODUCCIÓN	0	0	1	1	100%
MANTENIMIENTO	0	0	9	9	100%
LOGISTICA	0	0	0	0	0%
SEGURIDAD Y AMBIENTE	0	0	1	1	100%
ADMINISTRACIÓN	0	0	1	1	100%
TOTAL	0	0	12	12	100%

BADER PANAMÁ

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

abr-19







HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS			
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ACCIONES	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
1	Seguridad	En el comedor se observó caja eléctrica sin tapa.	comedor	02/04/2019	MANTENIMIENTO	Tapar caja	CERRADOS		La caja fue cerrada por mantenimiento
2	Seguridad	En el comedor se observa microondas colocados uno sobre otro.	comedor	02/04/2019	ADMINISTRACIÓN	Se debe colocar mesa adicional y distribuir los microondas de modo que queden en una sola fila.	CERRADOS		Se compró mesa y se ubicaron correctamente.
3	Seguridad	Se observó panel eléctrico con cables expuestos.	comedor	02/04/2019	MANTENIMIENTO	Cubrir correctamente los cables.	CERRADOS		Mantenimiento colocó ducto, cubriendo los cables.
4	Orden y Aseo	En el área de garita se observa cables expuestos en tomacorrientes.	Garita	02/04/2019	MANTENIMIENTO	Se deben cubrir todos los cables y colocar correctamente el tomacorrientes.	CERRADOS		El tomacorrientes fue reparado.
5	Orden y Aseo	En el área de bodega se observa bomba de la PTAR ubicada a la intemperie.	Bodega	02/04/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	La bomba debe ser almacenada de tal manera que la misma no se deteriore.	CERRADOS		La bomba se colocó en área de bodega bajo de techo.
6	Seguridad	Se observó letrero del área de rechazo colocado sobre los paneles eléctricos.	Planta de Producción, área rechazo crust	02/04/2019	PRODUCCIÓN	Retirar letrero del panel eléctrico.	CERRADOS		El letrero fue reubicado.

DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL	% de Cierre
PRODUCCIÓN	0	0	1	1	100%
MANTENIMIENTO	0	0	9	9	100%
LOGISTICA	0	0	0	0	0%
SEGURIDAD Y AMBIENTE	0	0	1	1	100%
ADMINISTRACIÓN	0	0	1	1	100%
TOTAL	0	0	12	12	100%

BADER PANAMÁ

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

abr-19

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS			
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ACCIONES	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
7	Seguridad	En el área de polleto se observó labores de mantenimiento con herramientas, desechos y poco orden.	Planta de Producción, Polleto	02/04/2019	MANTENIMIENTO	El área debe quedar limpia cuando se terminan las labores de mantenimiento todos los días	CERRADOS		El área se limpió y las herramientas fueron recogidas.
8	Salud	En los vestidores de los varones se registran fugas de agua por daños en las llaves de los lavamanos y de los orinales	Vestidores	18/04/2019	MANTENIMIENTO	Arreglar y corregir fugas en los lavamanos y orinales	CERRADOS		Se contrató empresa externa quien reemplazó las llaves y corrigió las fugas en los orinales.
9	Salud		Vestidores	18/04/2019	MANTENIMIENTO		CERRADOS		
10	Salud	Se observó inodoro con puerta caída, en el baño de varones.	Vestidores	18/04/2019	MANTENIMIENTO	Se debe colocar puerta nueva.	CERRADOS		Se contrató empresa externa quien colocó puerta nueva.
11	Seguridad	Se observo esmeriladora en uso sin guarda protectora	Taller	18/04/2019	MANTENIMIENTO	Colocar guarda.	CERRADOS		Se colocó guarda y se le orientó al personal sobre la importancia del uso de las guardas en los equipos de rotación
12	Seguridad	Se observó uno de los gaveteros del sistema contra incendios con la manguera llena de agua. Esto se debe a una pequeña fuga de la válvula.	Sistema contra incendios	18/04/2019	MANTENIMIENTO	Corregir fuga en la válvula.	CERRADOS		Se corrigió fuga. La manguera fue secada al sol y se colocó nuevamente en el gavetero.