

DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL
PRODUCCIÓN	0	0	0	0
MANTENIMIENTO	3	2	0	5
LOGISTICA	0	0	2	2
SEGURIDAD Y AMBIENTE	1	2	0	3
ADMINISTRACIÓN	2	0	1	3

BADER PANAMÁ
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

may-19

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS	ESTATUS	FOTOGRAFIA	CIERRE
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE				
1	Seguridad	Se observó en el cuarto de IT que el drenaje del aire acondicionado presentaba fuga, provocando que el piso del cuarto esté mojado	Cuarto IT, planta alta oficina	08/05/2019	ADMINISTRACIÓN	Limpiar, ordenar y corregir fuga de agua.	CERRADOS		La fuga fue reparada.
2	Seguridad	Tomacorriente de la cocina no es GFCI	Cocina, , planta alta oficina	08/05/2019	MANTENIMIENTO	Cambiar tomacorriente por uno GSFI	ABIERTO		Por definir por Mantenimiento.
3	Seguridad	Se debe adecuar las estructuras, para facilitar evacuación y la intervención en caso de emergencias.	Oficina	08/05/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Se deben señalizar todas las puertas con el nombre y mejorar la ruta de evacuación con letreros fotoluminiscentes. Se debe aumentar las luces emergencia.	EN PROCESO		Se mandaron a confeccionar letreros.
4	Seguridad	Las escaleras deben tener anti resbalantes en los escalones y el barandal debe estar entre 1 y 1.10 metros de alto.	Escaleras, oficina	08/05/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Colocar anti resbalantes en la escaleras. Evaluar mejoras en la baranda de la escalera.	EN PROCESO		Se colocó anti resbalantes en escaleras.
5	Seguridad	Las habitaciones debajo de las escaleras no pueden ser utilizadas como almacén de ningún tipo.	Cuarto debajo de la escalera, planta baja, oficina.	08/05/2019	LOGISTICA	Se debe retirar todo material que pueda ser combustible.	CERRADOS		Se retiró todo material de este cuarto.
6	Seguridad	Se observó caja de interruptor eléctrico, con una tapa que no corresponde al modelo de la caja, presentando algunas áreas expuestas.	Comedor	08/05/2019	MANTENIMIENTO	Se debe colocar tapa adecuada.	EN PROCESO		Mantenimiento está evaluando propuestas para la contratación de todas las mejoras del sistema eléctrico.

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS	ESTATUS	FOTOGRAFIA	CIERRE
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPOSABLE				
7	Seguridad	Se cuenta con un panel eléctrico, que suministra energía eléctrica al área de garita, sin una tapa adecuada y hermética para estar a la intemperie.	Área exterior de bodega / comedor	08/05/2019	MANTENIMIENTO	Cambiar tapa.	ABIERTO		Mantenimiento está evaluando propuestas para la contratación de todas las mejoras del sistema eléctrico.
8	Seguridad	Se observó panel eléctrico con elementos faltantes y sin señalizar.	Bodega	08/05/2019	MANTENIMIENTO	Los espacios vacíos en los paneles deben estar cerrados. De igual manera, todos los paneles deben estar señalizados.	ABIERTO		Mantenimiento está evaluando propuestas para la contratación de todas las mejoras del sistema eléctrico.
9	Seguridad	Falta sistema de detección de incendios en garita.	Garita	08/05/2019	ADMINISTRACIÓN	Instalar sistema de detección de incendios	ABIERTO		En evaluación
10	Seguridad	No se ha realizado prueba de presión en el sistema contra incendios. La prueba se tiene que hacer en los hidrantes.	Planta	08/05/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Se debe realizar prueba hidrostática	ABIERTO		Pendiente, definir tema
11	Seguridad	Se cuenta con tomacorrientes (110 y 220) sobre el fregador del laboratorio de calidad.	Laboratorio	08/05/2019	ADMINISTRACIÓN	Se deben quitar los tomacorrientes ubicados sobre el fregador.	ABIERTO		
12	Seguridad	En el cuarto de A/A de la planta baja se almacenan productos de limpieza y otros artículos.	Cuarto de A/A, Planta baja	08/05/2019	LOGISTICA	Todos los productos químicos deben ser identificados	CERRADOS		Se realizó limpieza. Los productos fueron colocados en anaquel y se mandó a confeccionar letrero.
13	Seguridad	La bomba instalada contra incendios no cumple con los requerimientos para usar en un siniestro	Cuarto de Bombas	08/05/2019	MANTENIMIENTO	Se requiere una bomba de diesel, o un sistema que funcione independiente de la energía de la planta.	EN PROCESO		En proceso de definición.