

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7483

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Bolton	EQUIPO:	#49
FECHA:	26-11-19	MARCA:	Yale
DIRECCION:	Buena Vista	MODELO:	
BODEGA:		SERIE:	



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		HOROMETRO		REVISION DE:	
ACEITE DE MOTOR	☐	LAVADO DE MOTOR	☐	MASILL	☐	LLANTAS	☐
ACEITE DE TRANSMISION	☐	CONTACTOS DE MOTOR	☐	CADENAS	☐	LUCES	☐
ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	MOTORES ELECT	☐	DIRECCION	☐	BOCINAS	☐
ACEITE HIDRAULICO	☐	BATERIA	☐	ADITAMENTO	☐	FRENO	☐
ACEITE DE FRENO	☐	CHASIS	☐	BALINERAS	☐	MEDIDORES	☐
COOLANT	☐	BUJIAS	☐				

OBSERVACIONES:



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:
☐ INOPERATIVO

☒ OPERATIVO

DESCRIPCION DE DAÑOS:

Spring del Chasis

CAUSA DE DAÑOS:

☐ GOLPES
☐ FALTA DE MANTENIMIENTO

☐ MALA OPERACIÓN
☐ DESGASTE

☐ GARANTIA
☐ OTROS:

DESCRIPCION DE REPARACION:

Se reemplazó el resorte de la Spring del Chasis

REPUESTOS UTILIZADO:

SPRING Chasis			

RECIBIDO CONFORME:

OPERATIVO
INOPERATIVO

STATUS FINAL DEL EQUIPO:

Tekko Robles

TECNICO:

FECHA

INICIO:
SALIDA:

HORA

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7416

DATOS GENERALES

CLIENTE:	RADERA
FECHA:	30-3-2019
DIRECCION:	Av. 100
BODEGA:	
EQUIPO:	Montacarga # 43
MARCA:	Hyster
MODELO:	5120FT
SERIE:	600410151D



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		HOROMETRO		718
ACEITE DE MOTOR		ENGRASE DE:		REVISION DE:
☐	ACEITE DE TRANSMISION	☐	MASTIL	☐
☐	ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	CADENAS	☐
☐	ACEITE HIDRAULICO	☐	DIRECCION	☐
☐	ACEITE DE FRENO	☐	ADITAMENTO	☐
☐	COOLANT	☐	BALINERAS	☐
OBSERVACIONES:		LAVADO DE MOTOR		LLANTAS
		CONTACTOS ELET		LUCES
		MOTORES ELET		BOCINAS
		BATERIA		FRENO
		CHASIS		MEDIDORES
		FILTRO DE AIRE		
		FILTRO DE COMBUSTIBLE		
		FILTRO DE ACEITE		
		FILTRO HIDRAULICO		
		FILTRO DE TRANSMISION		
		BUJIAS		



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☐ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Mastil se baja	
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES ☐ FALTA DE MANTENIMIENTO ☐ MALA OPERACIÓN ☐ DESGASTE ☐ GARANTIA ☐ OTROS:	
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se verificó con los sellos de todas las cadenas y de lubricación y dirección. Cambios el mastil se baja totalmente. Opero con restricción por cambio de sellos.	
REPUESTOS UTILIZADO:	; OJO / Pérdida de tiempo.	

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	HORA:
			Fidencio Ramirez	30-3-19	

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7474

DATOS GENERALES

CLIENTE: BADEPA	EQUIPO: Montacarga
FECHA: 15-04-2019	MARCA: CAT
DIRECCION: HUANAR	MODELO: DP45K
BODEGA:	SERIE: AT15C 90743



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		HOROMETRO		18000	
ACEITE DE MOTOR	☐	LAVADO DE MOTOR	☐	ENGRASE DE:	☐
ACEITE DE TRANSMISION	☐	CONTACTOS ELET	☐	MASTIL	☐
ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	MOTORES ELECT	☐	CADENAS	☐
ACEITE HIDRAULICO	☐	BATERIA	☐	DIRECCION	☐
ACEITE DE FRENO	☐	CHASIS	☐	ADITAMENTO	☐
COOLANT	☐	BUJIAS	☐	BALINERAS	☐

OBSERVACIONES:

Trabajo operativo.

Hay que cambiar los cubrebotas del display y freno principal al switch se afloja



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐
INOPERATIVO	☐
OPERATIVO	☐

DESCRIPCION DE DAÑOS:

Fuga de aceite hidraulico

CAUSA DE DAÑOS:

GOLPES	☐
FALTA DE MANTENIMIENTO	☐

MALA OPERACIÓN	☐
DESGASTE	☐

GARANTIA	☐
OTROS:	☐

DESCRIPCION DE REPARACION:

Se montó cilindro Jiprado y se le cambio sellado de presion cilindro bomba

REPUESTOS UTILIZADO:

Sello de presion cilindro bomba

[Signature]

RECIBIDO CONFORME:	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	INICIO:	SAIDA:	HORA:
		Daniel Garcia	15-04-19			