

INSPECCION DE SEGURIDAD DE RETROEXCAVADORA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES
Proyecto: Remoción Ciudad Bolívar Número de proyecto: 601.98
Fecha: 11/19 Tipo de inspección: Final Evento: ✓
Número de vehículo: 88-014 Operador: Diego de Dios Alvario
Página: _____

	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	✓			¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	
2	✓			¿El operador es calificado?	
3	✓			¿El operador está utilizando el EPP, en caso de que no tenga cabina cerrada?	
4	✓			¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: internas, exteriores de la cabina, de la máquina)?	
5	✓			¿La bocina está funcionando?	
6	✓			¿El parabrisas está en buen estado (sin rajaduras, si tiene)?	
7	✓			¿Los espejos retrovisivos derecho e izquierdo están en buen estado?	
8	✓			¿El sistema de dirección funciona adecuadamente, si tiene?	
9	✓			¿El sistema de frenado de la cabina está en buen estado?	
10	✓			¿Posee pasamanos en buenas condiciones?	
11	✓			¿Puede el operador en buenas condiciones, si posee?	
12	✓			¿El seguro de la puerta de la cabina funciona, si posee?	
13	✓			¿Las palas estabilizadoras están funcionando adecuadamente?	
14	✓			¿Las zapatas están en buen estado?	
15	✓			¿La alarma de retroceso está funcionando?	
16	✓			¿La batería está apropiada para su uso?	
17	✓			¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	
18	✓			¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	
19	✓			¿El control de dirección funciona adecuadamente?	
20	✓			¿El control de frenado funciona adecuadamente?	
21	✓			¿El sistema de ventilación está funcionando?	
22	✓			¿El radiador no presenta derrame de agua?	
23	✓			¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	
24	✓			¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
25	✓			¿Los filtros de aire, diesel, hidráulicos están en buenas condiciones?	
26	✓			¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
27	✓			¿Los cilindros hidráulicos están en buenas condiciones?	
28	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
29	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
30	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
31	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
32	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
33	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
34	✓			¿No presenta deformación en la estructura?	
35	✓			¿No presenta deformación en la estructura?	
36	✓			¿Los instrumentos de panel están funcionando adecuadamente?	
37	✓			¿La cabina y el asiento del operador están en buenas condiciones?	
38	✓			¿Posee cinturones de seguridad?	
39	✓			¿El editor está validado (tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?	
40	✓			¿Se rellena el número de inspección del mes anterior?	

Se aprueba el uso del equipo: SI ✓ NO: _____
en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos: _____
Responsable: _____
Pazo (días): _____

Responsible de la Inspección
Operador: Diego de Dios Alvario Fecha y hora: 11/19
Oficial / Supervisor de seguridad: Diego de Dios Alvario
Mecánico: _____

INSPECCION DE SEGURIDAD DE RETROEXCAVADORA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES
Proyecto: Remoción Ciudad Bolívar Número de proyecto: 601.98
Fecha: 11/19 Tipo de inspección: Final Evento: ✓
Número de vehículo: 88-014 Operador: Diego de Dios Alvario
Página: _____

	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	✓			¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	
2	✓			¿El operador es calificado?	
3	✓			¿El operador está utilizando el EPP, en caso de que no tenga cabina cerrada?	
4	✓			¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: internas, exteriores de la cabina, de la máquina)?	
5	✓			¿La bocina está funcionando?	
6	✓			¿El parabrisas está en buen estado (sin rajaduras, si tiene)?	
7	✓			¿Los espejos retrovisivos derecho e izquierdo están en buen estado?	
8	✓			¿El sistema de dirección funciona adecuadamente, si tiene?	
9	✓			¿El sistema de frenado de la cabina está en buen estado?	
10	✓			¿Posee pasamanos en buenas condiciones?	
11	✓			¿Puede el operador en buenas condiciones, si posee?	
12	✓			¿El seguro de la puerta de la cabina funciona, si posee?	
13	✓			¿Las palas estabilizadoras están funcionando adecuadamente?	
14	✓			¿Las zapatas están en buen estado?	
15	✓			¿La alarma de retroceso está funcionando?	
16	✓			¿La batería está apropiada para su uso?	
17	✓			¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	
18	✓			¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	
19	✓			¿El control de dirección funciona adecuadamente?	
20	✓			¿El control de frenado funciona adecuadamente?	
21	✓			¿El sistema de ventilación está funcionando?	
22	✓			¿El radiador no presenta derrame de agua?	
23	✓			¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	
24	✓			¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
25	✓			¿Los filtros de aire, diesel, hidráulicos están en buenas condiciones?	
26	✓			¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
27	✓			¿Los cilindros hidráulicos están en buenas condiciones?	
28	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
29	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
30	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
31	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
32	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
33	✓			¿Posee la puerta de inspección de la bomba y están en buenas condiciones?	
34	✓			¿No presenta deformación en la estructura?	
35	✓			¿No presenta deformación en la estructura?	
36	✓			¿Los instrumentos de panel están funcionando adecuadamente?	
37	✓			¿La cabina y el asiento del operador están en buenas condiciones?	
38	✓			¿Posee cinturones de seguridad?	
39	✓			¿El editor está validado (tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?	
40	✓			¿Se rellena el número de inspección del mes anterior?	

Se aprueba el uso del equipo: SI ✓ NO: _____
en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos: _____
Responsable: _____
Pazo (días): _____

Responsible de la Inspección
Operador: Diego de Dios Alvario Fecha y hora: 11/19
Oficial / Supervisor de seguridad: Diego de Dios Alvario
Mecánico: _____

INSPECCION DE SEGURIDAD EXCAVADORA HIDRAULICA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES
Proyecto: Reconstrucción Ciudad Colón Número de proyecto: 661-90
Fecha: 10/1/19 Tipo de inspección: Preventiva Evento:
Número de vehículo: 45-014 Operador: Juan Rodriguez
Páginas: 3130

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
2. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
3. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
4. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
5. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
6. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
7. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
8. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
9. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
10. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
11. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
12. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
13. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
14. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
15. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
16. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
17. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
18. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
19. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
20. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
21. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
22. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
23. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
24. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
25. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
26. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
27. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
28. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
29. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
30. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
31. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
32. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
33. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
34. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
35. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
36. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
37. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
38. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
39. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
40. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO: _____

Corregir los puntos: _____

Responsable: _____

Plazo (días): _____

Responsible de la inspección
Operador: Juan Rodriguez
Firma: Juan Rodriguez
Fecha y hora: 10/1-11:00 AM

INSPECCION DE SEGURIDAD DE RETROEXCAVADORA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES
Proyecto: Reconstrucción Ciudad Colón Número de proyecto: 661-90
Fecha: 10/1/19 Tipo de inspección: Preventiva Evento:
Número de vehículo: 45-014 Operador: Juan Rodriguez
Páginas: 416

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
2. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
3. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
4. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
5. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
6. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
7. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
8. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
9. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
10. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
11. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
12. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
13. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
14. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
15. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
16. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
17. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
18. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
19. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
20. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
21. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
22. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
23. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
24. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
25. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
26. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
27. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
28. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
29. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
30. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
31. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
32. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
33. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
34. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
35. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
36. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
37. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
38. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
39. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			
40. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	✓			

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO: _____

Corregir los puntos: _____

Responsable: _____

Plazo (días): _____

Responsible de la inspección
Operador: Juan Rodriguez
Firma: Juan Rodriguez
Fecha y hora: 10/1-11:00 AM

CONTRACTOR: W. A. S.

GENERALIDADES/ Proyecto: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

Especial: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

Tipo de Inspección: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

Evento: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

Número de Vigilancia: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

Operador: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

Plaza: AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28 AL-60-18-01-28

	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El conductor posee licencia de conducir/lite F?	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La documentación es correcta (tiene copia del Seguro de daños contra terceros)?	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Llantas, luces, espejos, documentación, (Luces auxiliares, bocinas, direccionales, emergenciales, retrovisor, freno e intermitentes)?	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La bocina está funcionando?	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El parabrisas está en buen estado, sin rayaduras?	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Los espejos laterales externos e internos están en buen estado?	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La dirección de acceso al vehículo está en buen estado?	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La suspensión de la camioneta está en buen estado?	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Pneúmatos en buenas condiciones?	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapas?	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Tiene sobriolet en su camioneta, cintas reflectivas aprobadas por la ATTT?	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La linterna es adecuada?	
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿La carrocería externa e interna están en buenas condiciones. (sin signos evidentes de deterioro, rayaduras, golpes, oxidación, etc.)	
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el volante en ambos sentidos? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	
40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede girar libremente el eje de dirección? ¿Puede girar libremente el eje de dirección?	

40 ¿Se retiró el número de inscripción del mes anterior? ☒ Sí ☐ No

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos:		en un plazo no mayor a _____ días.
Corregir los puntos:	Responsable	Plazo (días)

[illegible]



INSPECCION DE SEGURIDAD DE TRACTOR DE CADENA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.

GENERALIDADES: 16 de los tipos Proyecto: _____
 Fecha: 10-01-19 Estatus: _____
 Tipo de inspección: Rutinario
 Número de vehículo: 5-1486
 Operador: Donalce García 16 de los tipos
 1531

DESCRIPCION		SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	/			
2	¿El operador es calificado?	/			
3	¿El operador está utilizando el EPP, en caso de que no tenga cabina cerrada?	/			
4	¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces delanteras, traseras, de trabajo)?	/			
5	¿La bocina está funcionando?	/			
6	¿El parabrisas está en buen estado (sin rajaduras), si tiene?	/			
7	¿El limpia parabrisas está funcionando correctamente, si tiene?	/			
8	¿Los espejos retrovisores derecho e izquierdo están en buen estado?	/			
9	¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	/			
10	¿Paseo pesamover en buenas condiciones?	/			
11	¿Puerta en buenas condiciones?	/			
12	¿Las orugas están en buen estado?	/			
13	¿La alarma de retroceso está funcionando y se escucha adecuadamente?	/			
14	¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?	/			
15	¿La batería está apropiada para su uso?	/			
16	¿El radiador no presenta derrame de agua?	/			
17	¿El motor está en buenas condiciones de uso? (sin derrame de aceite)?	/			
18	¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	/			
19	¿El tipo de combustible está en buenas condiciones (sin fugas, derrames en buen estado)?	/			
20	¿El sistema de frenos funciona adecuadamente?	/			
21	¿El sistema de ampuques funciona adecuadamente?	/			
22	¿Está en buenas condiciones el soporte del estabilizador?	/			
23	¿Está en buenas condiciones el Bulldozer?	/			
24	¿Está en buenas condiciones el pasador / contrapié de Bulldozer?	/			
25	¿Está en buenas condiciones el pasador / contrapié del estabilizador?	/			
26	¿Paseo protección del ventilador y está en buenas condiciones?	/			
27	¿El mecanismo de temperatura funciona adecuadamente?	/			
28	¿La alarma de presión del aceite de motor funciona adecuadamente?	/			
29	¿No presenta deformación en la estructura?	/			
30	¿No presenta deformación en la chapaletaria?	/			
31	¿Paseo cinturones de seguridad?	/			
32	¿El lector está validado tipo ABC, tiene carga, y llena la revisión anual del proveedor al día?	/			
33	¿Se realizó al número de inspección del mes anterior?	/			
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Se aprueba al uso del equipo: S <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: <input type="checkbox"/> en un plazo no mayor a: <input type="text"/> días.	
Corregir los puntos:	Pazo (días)
Responsable	

Responsable	Requisitos de la Inspección	Firma	Fecha y Hora
Jefe de Taller		<i>[Signature]</i>	
Supervisor		<i>[Signature]</i>	
Operario		<i>[Signature]</i>	
Encargado		<i>[Signature]</i>	



CONSTRUCTORA URBANA S.A.

GENERALIDADES: Alb de las lagos 601-88
 Proyecto: 10-01-10 Número de proyecto: 601-88
 Fecha: 10-01-10 Estatus: ✓
 Tipo de impresión: 10-090
 Número de artículo: 28565 Operador: 28565
 País: ALB390

DESCRIPCION		SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?	✓			
2	¿La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad Vehicular, Seguro de Terceros contra Incendios)?	✓			
3	¿Existen señalamientos funcionando adecuadamente. (Luces, espejos, bases, direccionales, bocinas, etc.)	✓			
4	¿La bocina está funcionando?	✓			
5	¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	✓			
6	¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	✓			
7	¿Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?	✓			
8	¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	✓			
9	¿El escalero de acceso al vagón está en buen estado?	✓			
10	¿El tipo de neumáticos están en buenas condiciones?	✓			
11	¿El tipo de neumáticos están en buenas condiciones y pesos bps?	✓			
12	¿Tiene el vehículo en su carpeta o en cualquier otra, reflectivos adheridos por la ATTT?	✓			
13	¿La llantera es adecuada?	✓			
14	¿La cámara externa e interna están en buenas condiciones, (sin signos evidentes de deterioro, ni elevados puntos de corrosión y agujeros)?	✓			
15	¿Puede guardarnos ("policias") en buen estado?	✓			
16	¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alambres, gajos, agujeros y desperfectos del caucho (ver fotos 1945)?	✓			
17	¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	✓			
18	¿Puede para el choque estar en buenas condiciones?	✓			
19	¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruido, ni emisión de gases)?	✓			
20	¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?	✓			
21	¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	✓			
22	¿El sistema de empuje se encuentra en buenas condiciones?	✓			
23	¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueas en buen estado)?	✓			
24	¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?	✓			
25	¿La batería está apropiada para su uso?	✓			
26	¿El radiador no presenta sermoneo de agua?	✓			
27	¿El motor está en buenas condiciones de uso, (sin derrame de aceite)?	✓			
28	¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	✓			
29	¿Cuánto (en litros) de producción de agua de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	✓			
30	¿La liquid del vagón tiene los seguros y funcionan?	✓			
31	¿El sistema de abrir las puertas funcionan?	✓			
32	¿No posee prolongadores de carga?	✓			
33	¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones, (sin fugas en el cilindro, accidente y desorden de conocimiento)?	✓			
34	¿El sistema de empuje hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras de las cadenas)?	✓			
35	¿Los instrumentos de parca están en buenas condiciones?	✓			
36	¿Puede volúmetrico y está funcionando?	✓			
37	¿Puede encendidos de seguridad?	✓			
38	¿Puede el sistema de alarma (capacidad de 20 lb, tipo ABC, llena carga, y tiene la revisión anual del proveedor a día)?	✓			
39	¿Puede en buenas condiciones, (lana de repuesto, gajo, herramientas para el reemplazo de las llantas, cuñas para neumáticos, herramientas básicas para reparadores de urgencia, trinquete de seguridad, sistema de frenos de emergencia, etc.)	✓			

Se aprueba el uso del equipo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.	
Corregir los puntos:	Responsable _____ Pazo (días) _____

Responsible	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
Aprobado/Aprobadora:	<i>[Signature]</i>		
Autorizador/Autorizadora:	<i>[Signature]</i>		
Supervisor	<i>[Signature]</i>		
Supervisor de la Seguridad	<i>[Signature]</i>		
Revisión:	<i>[Signature]</i>		
Fecha / Hora	10-07-11 9:00 AM		

GENERALIDADES
Proyecto: Alto de los tipos Número de proyecto: 661-99
Fecha: 08/10/19 Tipo de Inspección: Rutina Evento: 1
Número de vehículo: 14-661
Operador: Guillermo Cártilo
Placa: NB

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1 ¿El conductor posee licencia de conducir tipo 1?				
2 ¿La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad Vehicular, Seguro de robo contra terceros)?				
3 ¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces altas, bajas, direccionales, freno, retrovisores, laterales, traseros, antinieblantes)?				
4 ¿La bocina está funcionando?				
5 ¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?				
6 ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?				
7 ¿Los espejos retrovisores externos están en buen estado?				
8 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
9 ¿La escalera de acceso al vagón está en buen estado?				
10 ¿Puertas en buenas condiciones?				
11 ¿El líquido de combustible está en buenas condiciones y presión está?				
12 ¿Tiene adherido en su carrocería cintas reflectivas aprobadas por la AYT?				
13 ¿La linterna está encendida?				
14 ¿La carrocería sistema e interior están en buenas condiciones. (sin signos evidentes de deterioro, rasguños, golpes, corrosión y agujeros)?				
15 ¿Como guardan las "botellas" en buen estado?				
16 ¿Hay algún sistema de suspensión que presente problemas por deterioro o desgaste?				
17 ¿La alarma de retroceso está funcionando?				
18 ¿Posee para choque freno?				
19 ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni escape de gases)?				
20 ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
21 ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
22 ¿El sistema de embrague se encuentra en buenas condiciones?				
23 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, manijas en buen estado)?				
24 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
25 ¿La batería está apropiada para su uso?				
26 ¿El radiador no presenta derrames de agua?				
27 ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrames de aceite)?				
28 ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
29 ¿Cuenta con una de protección tubera de forma adecuada al vagón (para cobertura de la carga)?				
30 ¿La tapa del vagón tiene los seguros funcionando?				
31 ¿El sistema de alarmas de seguridad funciona?				
32 ¿No posee modificaciones de carga?				
33 ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones. (sin fugas, ni escape de aceite, y funciona correctamente)?				
34 ¿El sistema de frenos de emergencia funciona?				
35 ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
36 ¿Posee velocímetro y está funcionando?				
37 ¿Posee cinturones de seguridad?				
38 ¿Existe una revisión anual del sistema de frenos?				
39 ¿Posee en buenas condiciones, llanta de repuesto, gato, herramientas para el remplazo de las llantas, curpas para maniobras, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo de tránsito?				
40 ¿Se cumplió el número de inspección del mes anterior?				

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.
Corregir los puntos: _____ Responsable: _____ Pazo (días): _____
Firma: _____
Capatzen/Responsable: Ulises Rodríguez Fecha y hora: 08/10/19 11:00 AM
Operador: Guillermo Cártilo
Oficial / Supervisor de seguridad: Ulises Rodríguez
Mecánico: Ulises Rodríguez

GENERALIDADES
Proyecto: Alto de los tipos Número de proyecto: 661-99
Fecha: 08/10/19 Tipo de Inspección: Rutina Evento: 1
Número de vehículo: 14-661
Operador: Guillermo Cártilo
Placa: NB

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1 ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?				
2 ¿La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad Vehicular, Seguro de robo contra terceros)?				
3 ¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: interinas, auxiliares de la cabina, freno, retrovisores, laterales, traseros, antinieblantes)?				
4 ¿La bocina está funcionando?				
5 ¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?				
6 ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?				
7 ¿Los espejos retrovisores externos están en buen estado?				
8 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
9 ¿La escalera de acceso al vagón está en buen estado?				
10 ¿Puertas en buenas condiciones?				
11 ¿El líquido de combustible está en buenas condiciones y presión está?				
12 ¿Tiene adherido en su carrocería cintas reflectivas aprobadas por la AYT?				
13 ¿La linterna está encendida?				
14 ¿La carrocería sistema e interior están en buenas condiciones. (sin signos evidentes de deterioro, rasguños, golpes, corrosión y agujeros)?				
15 ¿Como guardan las "botellas" en buen estado?				
16 ¿Hay algún sistema de suspensión que presente problemas por deterioro o desgaste?				
17 ¿La alarma de retroceso está funcionando?				
18 ¿Posee para choque freno?				
19 ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni escape de gases)?				
20 ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
21 ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
22 ¿El sistema de embrague se encuentra en buenas condiciones?				
23 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, manijas en buen estado)?				
24 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
25 ¿La batería está apropiada para su uso?				
26 ¿El radiador no presenta derrames de agua?				
27 ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrames de aceite)?				
28 ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
29 ¿Cuenta con una de protección tubera de forma adecuada al vagón (para cobertura de la carga)?				
30 ¿La tapa del vagón tiene los seguros funcionando?				
31 ¿El sistema de alarmas de seguridad funciona?				
32 ¿No posee modificaciones de carga?				
33 ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones. (sin fugas, ni escape de aceite, y funciona correctamente)?				
34 ¿El sistema de frenos de emergencia funciona?				
35 ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
36 ¿Posee velocímetro y está funcionando?				
37 ¿Posee cinturones de seguridad?				
38 ¿Existe una revisión anual del sistema de frenos?				
39 ¿Posee en buenas condiciones, llanta de repuesto, gato, herramientas para el remplazo de las llantas, curpas para maniobras, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo de tránsito?				
40 ¿Se cumplió el número de inspección del mes anterior?				

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.
Corregir los puntos: _____ Responsable: _____ Pazo (días): _____
Firma: _____
Capatzen/Responsable: Ulises Rodríguez Fecha y hora: 08/10/19 11:00 AM
Operador: Guillermo Cártilo
Oficial / Supervisor de seguridad: Ulises Rodríguez
Mecánico: Ulises Rodríguez

GENERALIDADES
Proyecto: Abba de los rios Número de proyecto: 661-89
Fecha: 08/01/19 Estatus: Final
Tipo de inspección: Seguridad
Número de vehículo: CH 14028
Operador: Antonio Lopez de la Haza
Pase: BBB3

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?				
2. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?				
3. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?				
4. ¿La boina está funcionando?				
5. ¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?				
6. ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?				
7. ¿Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?				
8. ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
9. ¿La escalera de acceso al vagón está en buen estado?				
10. ¿Puentes en buenas condiciones?				
11. ¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?				
12. ¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?				
13. ¿La linterna está en buen estado?				
14. ¿La sirena externa o alarma está en buenas condiciones (sin signos evidentes de deterioro)?				
15. ¿Posee guardabarros ("polleras") en buen estado?				
16. ¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de profundidad)?				
17. ¿La alarma de retroceso está funcionando?				
18. ¿Posee para-choque trasero?				
19. ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?				
20. ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
21. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
22. ¿El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones?				
23. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?				
24. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
25. ¿La balera está apropiada para su uso?				
26. ¿El radiador no presenta derrame de agua?				
27. ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?				
28. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
29. ¿Cuenta con una protección superior de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?				
30. ¿El sistema de iluminación (focos) funciona?				
31. ¿El sistema de alarma funciona?				
32. ¿No posee sobrecargas de carga?				
33. ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones (sin fugas en el cilindro, accionando y descendiendo correctamente)?				
34. ¿Base de cilindro hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras de las soldaduras)?				
35. ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
36. ¿Posee velocímetro y está funcionando?				
37. ¿Posee cinturones de seguridad?				
38. ¿El motor está válido (capacidad de 20 lb. tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del fabricante)?				
39. ¿Posee en buenas condiciones, lintas de repuesto, gato, herramientas para el remplazo de las llantas, cuñas para neumáticos, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo reflectivo?				
40. ¿Se realizó el número de inspección del mes anterior?				

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a _____ días.

Corregir los puntos:	Responsable	Pazo (días)

Capataz/Responsable: Antonio Lopez de la Haza Fecha y hora: 08/01/19 10:00h
Operador: Antonio Lopez de la Haza
Oficial / Supervisor de seguridad: Antonio Lopez de la Haza
Mecánico: Antonio Lopez de la Haza

GENERALIDADES
Proyecto: Abba de los rios Número de proyecto: 661-89
Fecha: 08/01/19 Estatus: Final
Tipo de inspección: Seguridad
Número de vehículo: CH 14028
Operador: Antonio Lopez de la Haza
Pase: BBB3

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?				
2. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?				
3. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?				
4. ¿La boina está funcionando?				
5. ¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?				
6. ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?				
7. ¿Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?				
8. ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
9. ¿La escalera de acceso al vagón está en buen estado?				
10. ¿Puentes en buenas condiciones?				
11. ¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?				
12. ¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?				
13. ¿La linterna está en buen estado?				
14. ¿La sirena externa o alarma está en buenas condiciones (sin signos evidentes de deterioro)?				
15. ¿Posee guardabarros ("polleras") en buen estado?				
16. ¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de profundidad)?				
17. ¿La alarma de retroceso está funcionando?				
18. ¿Posee para-choque trasero?				
19. ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?				
20. ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
21. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
22. ¿El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones?				
23. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?				
24. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
25. ¿La balera está apropiada para su uso?				
26. ¿El radiador no presenta derrame de agua?				
27. ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?				
28. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
29. ¿Cuenta con una protección superior de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?				
30. ¿El sistema de iluminación (focos) funciona?				
31. ¿El sistema de alarma funciona?				
32. ¿No posee sobrecargas de carga?				
33. ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones (sin fugas en el cilindro, accionando y descendiendo correctamente)?				
34. ¿Base de cilindro hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras de las soldaduras)?				
35. ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
36. ¿Posee velocímetro y está funcionando?				
37. ¿Posee cinturones de seguridad?				
38. ¿El motor está válido (capacidad de 20 lb. tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del fabricante)?				
39. ¿Posee en buenas condiciones, lintas de repuesto, gato, herramientas para el remplazo de las llantas, cuñas para neumáticos, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo reflectivo?				
40. ¿Se realizó el número de inspección del mes anterior?				

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a _____ días.

Corregir los puntos:	Responsable	Pazo (días)

Capataz/Responsable: Antonio Lopez de la Haza Fecha y hora: 08/01/19 10:00h
Operador: Antonio Lopez de la Haza
Oficial / Supervisor de seguridad: Antonio Lopez de la Haza
Mecánico: Antonio Lopez de la Haza



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION VOLQUETE
CONSTRUCTORA URBANA S.A.

GENERALIDADES
Proyecto: Ch.C.C. Número de proyecto: 661-98
Fecha: 8/3/19 Tipo de inspección: Rutina Excepcional:
Número de vehículo: 462260 Operador: Guillermo José Castro Medina
Paso: 462260

SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. El conductor posee licencia de conducir tipo F?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad, licencia de conducir, licencia de operación, etc.)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Las luces se encuentran funcionando adecuadamente (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, retroceso, freno e internas)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. La bocina está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. La escalera de acceso al vagón está en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ¿Puertas en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ¿Tiene adherido en su carrocería cintas reflectivas apropiadas por la ATTT?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. ¿La impresora se encuentra en buenas condiciones, sin signos evidentes de deterioro, huella, y en la superficie no se observan alambres, globos, rajaduras y desprendimientos del resacauche (llantas llantas)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ¿La alarma de retroceso está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. ¿Posee guardabarros ("pólicas") en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alambres, globos, rajaduras y desprendimientos del resacauche (llantas llantas)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. ¿La alarma de retroceso está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruido, sin emisión de gases)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. ¿El sistema de frenado está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. ¿La batería está apropiada para su uso?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. ¿El radiador no presenta derrame de agua?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. ¿Cuenta con una de protección sujeta de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. ¿La tapa del vagón tiene los seguros y funciona?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones (sin ruido, sin emisión de gases)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. ¿La base de cilindro hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras de las soldaduras)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. ¿Posee velocímetro y está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. ¿Posee cinturones de seguridad?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. ¿El extintor está válido (capacidad de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual de proveedor a día)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38. ¿Cuenta con una de protección sujeta de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39. ¿La tapa del vagón tiene los seguros y funciona?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. ¿Se retiró el número de inspección del área anterior?	

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos: _____ Responsable: _____ Pazo (días): _____

Responsables de la Inspección
Custodio/Responsable: Elvis Viquez Firma: Elvis Viquez Fecha y hora: 8/3/19 8:50 AM
Operador: Guillermo José Castro Medina
Oficial / Supervisor de seguridad: Guillermo José Castro Medina
Mecánico: _____



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION VOLQUETE
CONSTRUCTORA URBANA S.A.

GENERALIDADES
Proyecto: Ch.C.C. Número de proyecto: 661-98
Fecha: 8/3/19 Tipo de inspección: Rutina Excepcional:
Número de vehículo: 462260 Operador: Guillermo José Castro Medina
Paso: 462260

SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. El conductor posee licencia de conducir tipo F?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad, licencia de conducir, licencia de operación, etc.)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Las luces se encuentran funcionando adecuadamente (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, retroceso, freno e internas)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. La bocina está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. La escalera de acceso al vagón está en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ¿Puertas en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ¿Tiene adherido en su carrocería cintas reflectivas apropiadas por la ATTT?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. ¿La impresora se encuentra en buenas condiciones, sin signos evidentes de deterioro, huella, y en la superficie no se observan alambres, globos, rajaduras y desprendimientos del resacauche (llantas llantas)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ¿La alarma de retroceso está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. ¿Posee guardabarros ("pólicas") en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alambres, globos, rajaduras y desprendimientos del resacauche (llantas llantas)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. ¿La alarma de retroceso está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruido, sin emisión de gases)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. ¿El sistema de frenado está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. ¿La batería está apropiada para su uso?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. ¿El radiador no presenta derrame de agua?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. ¿Cuenta con una de protección sujeta de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. ¿La tapa del vagón tiene los seguros y funciona?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones (sin ruido, sin emisión de gases)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. ¿La base de cilindro hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras de las soldaduras)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. ¿Posee velocímetro y está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. ¿Posee cinturones de seguridad?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. ¿El extintor está válido (capacidad de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual de proveedor a día)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38. ¿Cuenta con una de protección sujeta de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39. ¿La tapa del vagón tiene los seguros y funciona?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. ¿Se retiró el número de inspección del área anterior?	

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos: _____ Responsable: _____ Pazo (días): _____

Responsables de la Inspección
Custodio/Responsable: Elvis Viquez Firma: Elvis Viquez Fecha y hora: 8/3/19 8:50 AM
Operador: Guillermo José Castro Medina
Oficial / Supervisor de seguridad: Guillermo José Castro Medina
Mecánico: _____

DEPARTAMENTO DE EQUIPOS		EQUIPOS LIBERADOS EN EL MES DE MARZO 2019				
EQUIPO	MARCA	PLACA/ SERIE	HOROMETRO	EMPRESA	LV	
MAQUINA DE SOLDAR	HOBART	N/A	N/A	HECTOR ESCOBAR	8773	
TELEHANDLER	CAT	046.815.10002	589.1	ODEBRECHT	8847	
MANLIFT	HAULOTTE	PR153	7870.6	PAN RENTAL	8848	
MANLIFT	HAULOTTE	PR526	2406.9	PAN RENTAL	8849	
CAMION VOLQUETE	MACK	A88235	N/A	GRUPO FLAVS	8850	
CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	HINO	A88432	1395.4	PANAMA CRANES	8857	
CAMION CISTERNA DE AGUA	INTERNACIONAL	628755	2062.5	RENDON	8858	
VEHICULO LIMPIO	HINO	A88431	4723.7	PANAMA CRANES	8859	
MANLIFT	JLG	'0300234128	1585.9	POWER GEN	8860	
MANLIFT	HAULOTTE	AD115474	5250.7	PAN RENTAL	8864	
RETROEXCAVADORA	JCB	N/A	1521	PANAMA CRANES	8874	
TELEHANDLER	JCB	N/A	2954	PANAMA CRANES	8875	
CAMION GRUA CON PLATAFORMA	IVECO	AH2369	18164.1	PANAMA CRANES	8876	
MANLIFT	HAULOTTE	PR154	5248.2	PAN RENTAL	8893	
MANLIFT	HAULOTTE	PR156	2970.1	PAN RENTAL	8894	
CAMION GRUA CON PLATAFORMA	IVECO	AH9183	18164.1	PANAMA CRANES	8895	
MANLIFT	HAULOTTE	PR362	525.8	PAN RENTAL	8896	
MANLIFT	HAULOTTE	PR154	6448.3	PAN RENTAL	8897	
TELEHANDLER	GENIE	046.654.10005	625.5	ODEBRECHT	8898	
CAMION CISTERNA DE AGUA	IVECO	AH9484	N/A	PANAMA CRANES	8906	
CAMION CISTERNA DE AGUA	INTERNACIONAL	B10157	N/A	RENDON	8907	
CAMION CISTERNA DE AGUA	INTERNACIONAL	628734	N/A	RENDON	8909	
CAMION GRUA CON PLATAFORMA	STERLING	AH796	N/A	PANAMA CRANES	8910	

MANLIFT	HAULOTTE	PR148	2650.6	PAN RENTAL	8911
MONTACARGA	LUNGONG	35	1565.2	ODEBRECHT	8912
CAMION CISTERNA DE AGUA	INTERNACIONAL	627379	N/A	RENDON	8915
RETROEXCAVADORA	JCB	N/A	1507.7	PANAMA CRANES	8916
MANLIFT	HAULOTTE	PR246	3841.2	PAN RENTAL	8918
MANLIFT	HAULOTTE	PR530	1055.5	PAN RENTAL	8919
AMBULANCIA	FORD	N/A	N/A	SERV AMBULANCIA	8920
BUS DE TRANSPORTE COLECTIVO	TOYOTA	X42215	3312.4	TRANS-P GENESIS	8948
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	'0001455	N/A	ODEBRECHT	8949
GENERADOR ELECTRICO	GENEBAC	N/A	473.9	ODEBRECHT	8951
GENERADOR ELECTRICO	POTER CABLE	100034	N/A	VIDRIO Y VENTANA BARRIAS	8952
GENERADOR ELECTRICO	WACKER NEUSON	N/A	N/A	ODEBRECHT	8953
GENERADOR ELECTRICO	POTER CABLE	123435	N/A	ODEBRECHT	8954
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	N/A	N/A	SERVICIO BOQUE	8955
COMPRESOR	STANLEY	N/A	N/A	ODEBRECHT	8956
GENERADOR ELECTRICO	GENEBAC	300-201-2502	N/A	JAR	8957
CAMION GRUA CON PLATAFORMA	INTERNACIONAL	689205	1103.5	C.V	8957
GENERADOR ELECTRICO	TOTAL	N/A	M	JAR	8958
GENERADOR ELECTRICO	TOTAL	N/A	N/A	JAR	8959
MAQUINA DE SOLDAR	MILLER	LH006544	1930	MPB	8960
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	N/A	N/A	SOLUCIONES SANTOS	8960
GENERADOR ELECTRICO	HONDA	600474	N/A	CSH	8965
GENERADOR ELECTRICO	HANUNAN	N/A	N/A	MPB	8967
GENERADOR ELECTRICO	HANUNAN	N/A	N/A	MPB	8968
GENERADOR ELECTRICO	HANUNAN	N/A	N/A	MPB	8969
GENERADOR ELECTRICO	HANUNAN	N/A	N/A	MPB	8970
GENERADOR ELECTRICO	WELL	N/A	N/A	MR	8971

EXCAVADORA HIDRAULICA	ICB	N/A	N/A	CCH	8877
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	0311	N/A	ODEBRECHT	8878
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	3002140955	N/A	ODEBRECHT	8879
GENERADOR ELECTRICO	TOTAL	N/A	N/A	MPB	8980
GENERADOR ELECTRICO	MQ POWER	5709933	N/A	ODEBRECHT	8981
GENERADOR ELECTRICO	WACKERNEUSON	N/A	N/A	ODEBRECHT	8982
GENERADOR ELECTRICO	BOMAG	8618042-890	N/A	ODEBRECHT	8982
GENERADOR ELECTRICO	WACKERNEUSON	24311400	N/A	ODEBRECHT	8993
MAQUINA DE SOLDAR	MILLER	N/A	1355.1	SOLUCIONES SANTOS	8986
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	3002141709	N/A	ODEBRECHT	8987
GENERADOR ELECTRICO	GENERAC	N/A	501.7	ODEBRECHT	8988
GENERADOR ELECTRICO	GENERAC	N/A	784.5	ODEBRECHT	8990
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	9747680	N/A	ODEBRECHT	8990
GENERADOR ELECTRICO	LUMEN	N/A	N/A	IAR	8990
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	P266000455	N/A	MR	8992
MAQUINA DE SOLDAR	MILLER	MH102366	N/A	ODEBRECHT	8992
MAQUINA DE SOLDAR	HOBART	MG290479R	N/A	PAN RENTAL	8993
TORRE LUZ	MAGNUN	040.002.00030	2'5821.4	ODEBRECHT	8994
GENERADOR ELECTRICO	WACKERNEUSON	N/A	N/A	ODEBRECHT	8995
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	N/A	N/A	ODEBRECHT	8996
COMPRESOR	STANLEY	STC24.83	N/A	ODEBRECHT	8998
COMPRESOR	STANLEY	N/A	N/A	ODEBRECHT	8999
GENERADOR ELECTRICO	BRIGGS STRATION	1961	1238	ODEBRECHT	9001
VEHICULO LIVIANO	TOYOTA	AX0978	16710.3	ODEBRECHT	9002
VEHICULO LIVIANO	AT6978	8312.4	8312.4	ODEBRECHT	9003
VEHICULO LIVIANO	TOYOTA	AX0955	16643.2	ODEBRECHT	9005
COMPRESOR	STANLEY	N/A	N/A	ODEBRECHT	9007

GENERADOR ELECTRICO	I POWER	N/A	666.1	CODIEZA	9008
GENERADOR ELECTRICO	I POWER	N/A	711.3	CODIEZA	9009
GENERADOR ELECTRICO	HOBART	N/A	N/A	HECTOR ESCOBAR	9010
GENERADOR ELECTRICO	GENERAC	N/A	174.6	ODEBRECHT	9013
GENERADOR ELECTRICO	TOTAL	N/A	N/A	GRUPO VILL	9019
GENERADOR ELECTRICO	HIMOINSA	161000332	N/A	ODEBRECHT	9020
MAQUINA DE SOLDAR	LINCON INTERNATIONAL	U1160501562	745.9	ODEBRECHT	9021
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	6.96472E+11	N/A	ODEBRECHT	9023
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	6.96472E+11	N/A	MRCB	9024
GENERADOR ELECTRICO	VOIKI	N/A	N/A	HECTOR ESCOBAR	9026
GENERADOR ELECTRICO	GENERAC	3001380601	556.8	ODEBRECHT	9027
GENERADOR ELECTRICO	GENERAC	N/A	N/A	ODEBRECHT	9029
GENERADOR ELECTRICO	WESTINGHOUSE	03601	N/A	J Y D CORP.	9030
MAQUINA DE SOLDAR	LINCON INTERNATIONAL	U1132107570	1180.6	ODEBRECHT	9031
VEHICULO LIVIANO	TOYOTA	AX0956	17931.8	ODEBRECHT	9034
GENERADOR ELECTRICO	POWER MATE	300190053	N/A	GRUPO YARGAS	9042

INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION GRUA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.




INSTITUTO VENEZOLANO DE GENERALIDADES		Códigos de Proyecto: A.6.	
Proyecto: <u>Renovación colós</u>	Número de proyecto: <u>66150</u>		
Fecha: <u>28/3/2019</u>	Especial: _____		
Tipo de inspección: <u>Rutinario</u>			
Número de vehículo: <u>A-210</u>			
Operador: <u>GUILLERMO JIMENEZ</u>			

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1 ¿El operador posee licencia de conducir (válida y es calificada para operar grúas)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
2 ¿El vehículo cumple con la normativa? (Tiene copia legible del Registro Único de Vehículos, Seguro de daños contra terceros)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
3 ¿Los luces se encuentran funcionando adecuadamente? (Luces altas, bajas, direccionales, estacionamiento, freno, retrovisores, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4 ¿La bocina está funcionando?	<input checked="" type="checkbox"/>			
5 ¿El padelante está en buen estado, sin rajaduras?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6 ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
7 ¿Los ejes rotativos, ejes de transmisión y ejes de dirección están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>			
8 ¿La estructura de acero a la cabina está en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>			
9 ¿Pavimentos en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
10 ¿Tiene adherido en su carrocería cintas reflectivas aprobadas por la AITF?	<input checked="" type="checkbox"/>			
11 ¿La limpieza es adecuada?	<input checked="" type="checkbox"/>			
12 ¿Posee documentos ("cédulas") en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>			
13 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso? (Neumáticos mínimos: 6,00 milímetros de profundidad, sin rasguños, sin grietas, sin vibraciones, globos, aplastados y desperfectos de la carcasa (líneas lisas)?)	<input checked="" type="checkbox"/>			
14 ¿La alarma de retroceso está funcionando?	<input checked="" type="checkbox"/>			
15 ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
16 ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
17 ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
18 ¿El sistema de embrague se encuentra en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
19 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueas en buen estado)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
20 ¿El sistema de freno está en buenas condiciones (sin fugas, mangueas en buen estado)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
21 ¿El sistema de dirección para su uso?	<input checked="" type="checkbox"/>			
22 ¿El sistema de transmisión para su uso?	<input checked="" type="checkbox"/>			
23 ¿El sistema de frenos para su uso?	<input checked="" type="checkbox"/>			
24 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
25 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
26 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
27 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
28 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
29 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
30 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
31 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
32 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
33 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
34 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
35 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
36 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
37 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
38 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
39 ¿El sistema de freno para su uso (sin ruidos de freno)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
40 ¿El sistema de dirección para su uso (sin ruidos de dirección)?	<input checked="" type="checkbox"/>			

Se aprueba el uso del equipo. SI NO: _____

Se aprueba , pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos:	Responsable	Pazo (días)
* Un pequeño bit de data Analysis. Sello de Efectivos.	<i>[Signature]</i>	1 Día

Responsables de la inspección Capitán/es responsable: <u>Daniel Rosero D</u> Operador: <u>Guillermo Rodríguez</u> Oficial/ Supervisor de seguridad: <u>Guillermo Rodríguez</u> Mecánico: <u>Guillermo Rodríguez</u>	Firma   	Fecha y hora <u>28/3/19 2:58pm</u> <u>28/3/19 2:58pm</u> <u>28-3-19 2:58</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

(GENERALIDADES) 11 ms de los Pájaros
 Proyecto: _____ Número de proyecto: 661.99
 Fecha: 11/11/19 Estatus: ☒
 Tipo de inspección: Rutinaria: _____
 Número de vehículo: 3-182
 Operador: Rod Bolchini
 Placa: 604

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1 ¿El operador puede hacer de conducir tipo 1?	<input checked="" type="checkbox"/>			
2 ¿El operador se califica?	<input checked="" type="checkbox"/>			
3 ¿El operador está utilizando el EPP, en caso de que no tenga cabina cerrada?	<input checked="" type="checkbox"/>			
4 ¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente? (Luces: traseras, laterales de la cabina, de la máquina)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
5 ¿La cabina está funcionando?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6 ¿El parabrisas está en buen estado (sin rajaduras), si tiene?	<input checked="" type="checkbox"/>			
7 ¿Los limpiaparabrisas están funcionando correctamente, si tiene?	<input checked="" type="checkbox"/>			
8 ¿Los espejos retrovisivos derecho e izquierdo están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>			
9 ¿El sistema de acceso a la cabina está en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>			
10 ¿El sistema de escape está en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
11 ¿Puede el operador bajar condiciones, si posee?	<input checked="" type="checkbox"/>			
12 ¿El equipo de radio está en buenas condiciones, si posee?	<input checked="" type="checkbox"/>			
13 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
14 ¿Las luces estroboscópicas están funcionando adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
15 ¿La zapatera están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>			
16 ¿La alarma de retroceso está funcionando?	<input checked="" type="checkbox"/>			
17 ¿La batería está apropiada para su uso?	<input checked="" type="checkbox"/>			
18 ¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
19 ¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
20 ¿El control de dirección funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
21 ¿El control de freno funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
22 ¿El sistema de ventilación está funcionando?	<input checked="" type="checkbox"/>			
23 ¿El operador no presenta síntomas de fatiga?	<input checked="" type="checkbox"/>			
24 ¿El operador no presenta síntomas de uso de drogas o alcohol?	<input checked="" type="checkbox"/>			
25 ¿El nivel de agua, diesel, hidráulico están en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
26 ¿Los filtros de aire, diesel, hidráulico están en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
27 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, energía en buen estado)?	<input checked="" type="checkbox"/>			
28 ¿Los cilindros hidráulicos están en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
29 ¿Posee la puerta de inspección del radiador y está en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
30 ¿Posee la puerta de inspección de la batería/purificador de aire y están en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
31 ¿Posee la puerta de inspección de bombas y filtros y están en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
32 ¿Posee la tapa lateral de líquido diesel y está en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
33 ¿Existen problemas de funcionamiento, los problemas reportados en el computador, las otras partes, condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
34 ¿No presenta deformación en la estructura?	<input checked="" type="checkbox"/>			
35 ¿No presenta deformación en la chapaletia?	<input checked="" type="checkbox"/>			
36 ¿Los instrumentos de panel están funcionando adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
37 ¿La cabina y el sistema del operador está en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>			
38 ¿Posee circuitos de seguridad?	<input checked="" type="checkbox"/>			
39 ¿El conductor está vestido tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día?	<input checked="" type="checkbox"/>			
40 ¿Se emite el número de inspección día más anterior?	<input checked="" type="checkbox"/>			

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO: _____

Se aprueba para se disben majar los puntos: no Si si, muelo y muelo en _____

Corregir los puntos:

Resonancia

2-20-2005

[Handwritten signatures and notes:]

* Dave Ballinger
Wm. Ballinger
(crossed out)
Wm. Ballinger
04-19
04-
Q: NO
204



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE / Lubricantes



GENERALIDADES
Proyecto: Alto de las lagos Número de proyecto: 661-98
Fecha: 04-04-19 Eventual:
Tipo de inspección: Rutina
Número de vehículo: 1-996
Operador: Alvaro de la Cruz
Pista: A15390

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1 ¿El conductor posee licencia de conducir tipo H?				
2 ¿La documentación está completa (Tiene copia legible del Registro Único de Propiedad, Seguro de daños contra terceros)?				
3 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, refuerzo, freno a mano)?				
4 ¿Hay la certificación de aprobación por parte de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos?				
5 ¿La bomba está funcionando?				
6 ¿El sistema de escape está en buen estado, sin ruidos?				
7 ¿Los escape retrovisores están funcionando correctamente?				
8 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
9 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
10 ¿Pantallas en buenas condiciones?				
11 ¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?				
12 ¿Tiene adherido en su camión cintas reflectivas aprobadas por la ATTT?				
13 ¿La limpieza es adecuada?				
14 ¿Posee guardafangos ("pollerach") en buen estado?				
15 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alfileres, globos, agujas y desperdicios del camino)?				
16 ¿La alarma de retroceso está funcionando?				
17 ¿Tiene llevada con la leyenda "INFLAMABLE" Y "PROHIBIDO FUMAR", en lugar visible en letras blancas con fondo rojo?				
18 ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?				
19 ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
20 ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
21 ¿El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones?				
22 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?				
23 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
24 ¿El sistema eléctrico, arranque, batería está funcionando correctamente?				
25 ¿El radiador no presenta derrame de agua?				
26 ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?				
27 ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
28 ¿Cuenta con una de protección Sujeta de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?				
29 ¿La tapa del vagón lleva los seguros y funcionan?				
30 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
31 ¿El sistema de abrir las puertas funcionan?				
32 ¿No posee proliferadores de carga?				
33 ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones, (sin líquido en el cilindro, accionde y desdorre correctamente)?				
34 ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
35 ¿Posee velocímetro y está funcionando?				
36 ¿Posee cronómetro de seguridad?				
37 ¿El motor está velado (capacidad de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?				
38 ¿Posee kit de mitigación (semin, guantes, mascarilla, paños absorbentes, barril de contención contra derrames, recipientes para productos contaminados)?				
39 ¿Posee los documentos de seguridad para el transporte de los líquidos, gases, gases para neumáticos, Normativas básicas para reparaciones de urgencia, carro de sellatización, triángulo reflectivo?				
40 ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?				

Se aprueba el uso del equipo: SI / NO: en un plazo no mayor a: días.

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: en un plazo no mayor a: días.

Corregir los puntos: Responsable: Paz (días)

Respecto de la inspección
Cuestiones/Responsable: Alvaro de la Cruz Fecha y hora: 04/04/19
Operador: Alvaro de la Cruz
Oficial / Supervisor de seguridad: Alvaro de la Cruz
Mecánico: Alvaro de la Cruz



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION VOLQUETE



GENERALIDADES
Proyecto: Alto de las lagos Número de proyecto: 661-98
Fecha: 04-04-19 Eventual:
Tipo de inspección: Rutina
Número de vehículo: 1-996
Operador: Alvaro de la Cruz
Pista: A15390

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1 ¿El conductor posee licencia de conducir tipo E?				
2 ¿La documentación está completa (Tiene copia legible del Registro Único de Propiedad, Seguro de daños contra terceros)?				
3 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, refuerzo, freno a mano)?				
4 ¿Hay la certificación de aprobación por parte de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos?				
5 ¿La bomba está funcionando?				
6 ¿El sistema de escape está en buen estado, sin ruidos?				
7 ¿Los escape retrovisores están funcionando correctamente?				
8 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
9 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?				
10 ¿Pantallas en buenas condiciones?				
11 ¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?				
12 ¿Tiene adherido en su camión cintas reflectivas aprobadas por la ATTT?				
13 ¿La limpieza es adecuada?				
14 ¿Posee guardafangos ("pollerach") en buen estado?				
15 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alfileres, globos, agujas y desperdicios del camino)?				
16 ¿La alarma de retroceso está funcionando?				
17 ¿Tiene llevada con la leyenda "INFLAMABLE" Y "PROHIBIDO FUMAR", en lugar visible en letras blancas con fondo rojo?				
18 ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?				
19 ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
20 ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
21 ¿El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones?				
22 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?				
23 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
24 ¿El sistema eléctrico, arranque, batería está funcionando correctamente?				
25 ¿El radiador no presenta derrame de agua?				
26 ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?				
27 ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
28 ¿Cuenta con una de protección Sujeta de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?				
29 ¿La tapa del vagón lleva los seguros y funcionan?				
30 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
31 ¿El sistema de abrir las puertas funcionan?				
32 ¿No posee proliferadores de carga?				
33 ¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones, (sin líquido en el cilindro, accionde y desdorre correctamente)?				
34 ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
35 ¿Posee velocímetro y está funcionando?				
36 ¿Posee cronómetro de seguridad?				
37 ¿El motor está velado (capacidad de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?				
38 ¿Posee kit de mitigación (semin, guantes, mascarilla, paños absorbentes, barril de contención contra derrames, recipientes para productos contaminados)?				
39 ¿Posee los documentos de seguridad para el transporte de los líquidos, gases, gases para neumáticos, Normativas básicas para reparaciones de urgencia, carro de sellatización, triángulo reflectivo?				
40 ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?				

Se aprueba el uso del equipo: SI / NO: en un plazo no mayor a: días.

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: en un plazo no mayor a: días.

Corregir los puntos: Responsable: Paz (días)

Respecto de la inspección
Cuestiones/Responsable: Alvaro de la Cruz Fecha y hora: 04/04/19
Operador: Alvaro de la Cruz
Oficial / Supervisor de seguridad: Alvaro de la Cruz
Mecánico: Alvaro de la Cruz

INSPECCIÓN DE EQUIPO RODANTE PESADO Y LIVIANO

Inspección adelantada y atrás

Fecha: 9/4/19 Ubicación de la Inspección: Aldea de los Rios
 Equipo No: 01-12014 Mes del Revisado: septiembre Vigente: SI No
 Descripción del Vehículo: Camión de los Rios Vigente: SI No
 Conductor: Rafael Torres Vigente: SI No
 No. Placa: 530124 Mes del Revisado: septiembre Vigente: SI No
 Tarjeta de Pesos y Dimensiones: abril Vigente: SI No
 Medidor Horométrico/kilometraje: 232983 Bueno SI No
 Prox. Mantenimiento a Horas/Km/Por Fecha: 232983 Bueno SI No
 Tiene Gps: SI No

Condición de Carrocera: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Parabrisa Delantero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Parabrisa Trasero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Vidrio de Puertas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Revisores: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Lámparas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Limpia Parabrisas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Antenas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

R. Comunicación: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

R. AMFM: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Defensas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Trasera: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Tapa de motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Guardafango: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Parilla: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Puerta: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Vagón: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Llanta: Marcas: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Delantera Izq. Marcas: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Trasera Izq. Marcas: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Trasera Der. Marcas: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Repuesto Marcas: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Varios: Marcas: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Logos CUSA: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Tapa de combustible: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Limpieza General: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Sin llave: ☐

Otros: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Tablero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Asientos: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Radio Comunicación: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Radio AM/FM: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Comentario: ☐

Limpieza general: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Comentario: ☐

Alfombras: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Bocinas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Pilo: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Condiciones del Motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Alternador: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Motor de Arranque: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Bomba de Inyección: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Tapa de Aceite de Motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Tapa de Radiador: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Frenos: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Batería: Marcas: Hamm Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐

Otros: SI No Comentario: ☐

Herramientas: SI No Comentario: ☐

Cruzeta: SI No Comentario: ☐

Gato: SI No Comentario: ☐

Palanca: SI No Comentario: ☐

Extintor: SI No Comentario: ☐

Triángulo de Seguridad: SI No Comentario: ☐

Vial: SI No Comentario: ☐

Firma del Inspector: Rafael TorresFirma Supervisor: Rafael Torres

INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION DE HORMIGON

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: Aldea de los Rios Número de proyecto: 661.99
 Fecha: 9/4/2019 Tipo de Inspección: Rutina Estatus: ☒
 Número de vehículo: 53002
 Operador: Boris Rios
 Placa: 01

SI	NO	N/A	Observación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ¿La documentación está completa (Tiene copia legible del Registro Único de Propiedad)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. ¿Las luces de emergencia funcionan adecuadamente (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, retroceso, freno e intermitentes)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. ¿La bocina está funcionando?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. ¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ¿Las espaldas retrovisoras externas e internas están en buen estado?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ¿Pueden en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ¿Tiene adherido en su carrocería órtiga reflectiva aprobada por la AIT?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ¿La linterna es adecuada?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ¿Posee guardabarros ("bolinas") en buen estado?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ¿Posee guardabarros ("bolinas") en buen estado, (en el lado izquierdo, que (2.0) milímetros de altura, y en la superficie no se observan alambres, gomas, resacas y desprendimientos del resaca/chapa (lantas fijas)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruido, ni emisión de gases)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. ¿El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. ¿El sistema de embrague se encuentra en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueos en buen estado)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. ¿La batería está adecuada para su uso?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. ¿El radiador no presenta derrame de agua?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrama de aceite)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. ¿La palanca de control de carga está operando?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. ¿La seguridad de acceso a la cabina está en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. ¿El bloque de acceso a la cabina está en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. ¿El bloque de acceso a la cabina está en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. ¿El bloque de acceso a la cabina está en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. ¿El bloque de acceso a la cabina está en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. ¿La tapa de protección de la cabina está en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. ¿Los instrumentos de a bordo están en buenas condiciones?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. ¿Posee cinturón de seguridad?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. ¿El extintor está vigente (capacidad de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. ¿Posee en buenas condiciones, linterna de repuesto, gato, herramientas para el manejo de las llantas, cuñas para neumáticos, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo reflectivo?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐ en un plazo no mayor a: 15 días.

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: Resconstrucción en un plazo no mayor a: 15 días.

Corregir los puntos: Resconstrucción en un plazo no mayor a: 15 días.

Supervisor/Responsable: Rafael Torres Fecha: 9/4/19
 Operador: Boris Rios
 Oficial: Boris Rios
 Mecánico: Boris Rios

INSPECCIÓN DE EQUIPO RODANTE PESADO Y LIVIANO

Fecha: 31/1/19 Ubicación de la Inspección: Aldea de las Lagunas
Equipo No. CT-12015 Imprimir adelante y atrás
Descripción del Vehículo: Tractor 12015
Conductor: Emiliano Rodriguez
No. Placa: 536175 Mes del Revisado: Octubre Vigente: SI ☒ No ☐
Tarjeta de Pesos y Dimensiones: 213902 Vigente: SI ☒ No ☐
Medidor Horometro/Kilometraje: 213902 Bueno ☒ SI ☐ No ☐
Prox. Mantenimiento a Horas/Km/Por Fecha: cada 2000 km Al día SI ☐ No ☐
Tiene Gps: SI SI ☐ No ☐

Condición de Carrocería
Parabrisa Delantero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Parabrisa Trasero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Vidrio de Puertas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Retrvisores: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Lámparas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Limpia Parabrisas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Antenas:
R. Comunicación: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
R. AMFM: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Defensas:
Delantera: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Trasera: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Tapa de motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Guardafango: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Parrilla: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Puerta: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Vegón: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Llanta:
Delantera Izq. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Delantera Der. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Trasera Izq. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Trasera Der. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Repuesto: Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Varíos:
Logos CUSA: Bueno: ☒ Malo: ☐ Con llave ☐ Sin llave ☐
Tapa de combustible: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Limpieza General: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Comentario: ☐
Otros: ☐

Condición de Interior:
Tablero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Asientos: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Radio Comunicación: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Radio AM/FM: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Comentario: ☐
Limpieza general: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Alfombras: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Bocinas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Pilo: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Condiciones del Motor:
Alternador: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Motor de Arranque: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Bomba de Inyección: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Tapa de Aceite de Motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Tapa de Radiador: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Frenos: Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Batería: Otros: ☐
Herramientas: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Cruzeta: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Gato: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Palanca: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Exhltor: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Triángulo de Seguridad Vial: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐

Firma del Inspector: Emiliano Rodriguez Firma Supervisor: Emiliano Rodriguez

INSPECCIÓN DE EQUIPO RODANTE PESADO Y LIVIANO

Fecha: 10-04-18 Ubicación de la Inspección: Aldea de las Lagunas
Equipo No. 1-8045 Imprimir adelante y atrás
Descripción del Vehículo: Tractor 1-8045
Conductor: Daniel Diaz
No. Placa: CA-9606 Mes del Revisado: Octubre 18 Vigente: SI ☒ No ☐
Tarjeta de Pesos y Dimensiones: 00167019 Vigente: SI ☒ No ☐
Medidor Horometro/Kilometraje: 48754 Bueno ☒ SI ☐ No ☐
Prox. Mantenimiento a Horas/Km/Por Fecha: 05-04-19 Al día SI ☐ No ☐
Tiene Gps: SI SI ☐ No ☐

Condición de Carrocería
Parabrisa Delantero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Parabrisa Trasero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Vidrio de Puertas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Retrvisores: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Lámparas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Limpia Parabrisas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Antenas:
R. Comunicación: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
R. AMFM: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Defensas:
Delantera: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Trasera: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Tapa de motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Guardafango: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Parrilla: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Puerta: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Vegón: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Llanta:
Delantera Izq. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Delantera Der. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Trasera Izq. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Trasera Der. Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Repuesto: Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Varíos:
Logos CUSA: Bueno: ☒ Malo: ☐ Con llave ☐ Sin llave ☐
Tapa de combustible: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Comentario: ☐
Limpieza General: Otros: ☐

Condición de Interior:
Tablero: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Asientos: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Radio Comunicación: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Radio AM/FM: Limpio: ☒ Sucio: ☐ Comentario: ☐
Limpieza general: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Alfombras: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Bocinas: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Pilo: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Condiciones del Motor:
Alternador: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Motor de Arranque: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Bomba de Inyección: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Tapa de Aceite de Motor: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Tapa de Radiador: Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Frenos: Marca: Michelin Bueno: ☒ Malo: ☐ Comentario: ☐
Batería: Otros: ☐
Herramientas: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Cruzeta: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Gato: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Palanca: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Exhltor: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐
Triángulo de Seguridad Vial: SI ☒ No ☐ Comentario: ☐

Firma del Inspector: Emiliano Rodriguez Firma Supervisor: Emiliano Rodriguez

INSPECCIÓN DE EQUIPO RODANTE PESADO Y LIVIANO

Fecha: 10/11/19
Equipo No. 12-066
Unidad de la Inspección:

Descripción del Vehículo: Toyota Hilux
Mes del Revisado: marzo 2019

Conductor: Alberto Rodriguez

No. Placa: AX 2314
Mes de Vigencia: marzo 2020

Medidor Horometro/Kilometraje 15396
Bueno

Prox. Mantenimiento a Horaci/KmPor Fecha 6000 5000 V
Al día

Tiene Cpln SI No

Condición de Carrocería

Parabrisa Delantero
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Parabrisa Trasero
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Vidrio de Puertas
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Retractivores
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Lamparas
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Limpa Parabrisas
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Antenas:

R. Comunicación
Bueno: ☒ Bueno: ☐

R. AM/FM
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Defensas:

Delantero
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Trasera
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Guardafango
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Parilla
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Puerta
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Vaghn
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Llantas:

Delantera Izq.
Marca: ☒ Bueno: ☒

Delantera Der.
Marca: ☒ Bueno: ☒

Trasera Izq.
Marca: ☒ Bueno: ☒

Trasera Der.
Marca: ☒ Bueno: ☒

Repuesto
Marca: ☒ Bueno: ☒

Varios:

Logos CUSA
Bueno: ☒ Bueno: ☐

Tapa de combustible
Bueno: ☒ Con llave

Limpeza General
Limpio: ☒ Sudo: ☐

Otros

Condición de Interior:

Tablero
Bueno: ☒ Comentario

Asientos
Bueno: ☒ Comentario

Radio Comunicación
Bueno: ☒ Comentario

Radio AM/FM
Bueno: ☒ Comentario

Limpeza general
Limpio: ☒ Sudo: ☐

Alfombras
Bueno: ☒ Comentario

Bocinas
Bueno: ☒ Comentario

Pito
Bueno: ☒ Comentario

Condiciones del Motor:

Alternador
Bueno: ☒ Comentario

Motor de Arranque
Bueno: ☒ Comentario

Bomba de Inyección
Bueno: ☒ Comentario

Tapa de Abollita de Motor
Bueno: ☒ Comentario

Tapa de Radiador
Bueno: ☒ Comentario

Frenos
Bueno: ☒ Comentario

Batería
Marca: ☒ Bueno: ☐

Otros

Herramientas
SI No

Cruzeta
SI No

Gato
SI No

Palanca
SI No

Extintor
SI No

Triángulo de Seguridad
SI No

Vial
SI No

Comentario:

Firma del Inspector:
Firma Supervisor:



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION DE HORMIGON
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES:		OBSERVACION	
Proyecto:	Número de proyecto:	SI	NO
Alto de las lagos	60098		
Fecha: 10-05-19	Evento:		
Modelo de inspección: Rutinario			
Número de vehículo: 10-008			
Operador: J. B. 1333			
Blas: J. B. 1333			
DESCRIPCION		SI	NO
1 ¿El conductor posee licencia de conducir (no F)?			
2 ¿La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad Vehicular, Seguro de daños contra terceros)?			
3 ¿Las luces se encuentran funcionando correctamente. (Luces altas, bajas, direccionales, estacionamiento, freno, retroceso)?			
4 ¿La bocina está funcionando?			
5 ¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?			
6 ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?			
7 ¿Los espejos retrovisivos externos e internos están en buen estado?			
8 ¿Puertas en buenas condiciones?			
9 ¿Tiene adherido en su carrocería otras reflectivas aprobadas por la ATT?			
10 ¿La linterna es adecuada?			
11 ¿Posee guardabarros ("pólvora") en buen estado?			
12 ¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, poseen un mínimo 6/32 (16 milímetros de profundidad) de la banda de rodadura, sin tener grietas, golpes, o desperfectos que comprometan el rendimiento (falta de letrado)?			
13 ¿La alarma de retroceso está funcionando?			
14 ¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos, ni emisión de gases)?			
15 ¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?			
16 ¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?			
17 ¿El sistema de embrague se encuentra en buenas condiciones?			
18 ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (en fugas, mangueras en buen estado)?			
19 ¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?			
20 ¿La batería está apropiada para su uso?			
21 ¿El radiador no presenta derrames de agua?			
22 ¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrames de aceite)?			
23 ¿El sistema de escape no emite olor de escape excesivo?			
24 ¿La palanca de control de carga está operativa?			
25 ¿La escalera de acceso a la cabina está en buenas condiciones?			
26 ¿La escalera de acceso a la plataforma está en buenas condiciones?			
27 ¿El bloque de la canchala está en buenas condiciones?			
28 ¿El soporte para enganche de la canchala está en buenas condiciones?			
29 ¿La tapa de protección (señal de concreto-canchala) está en buenas condiciones?			
30 ¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?			
31 ¿Posee velocímetro y está funcionando?			
32 ¿Posee cronómetro de seguridad?			
33 ¿El extintor está siendo (cargado) de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del fabricante?			
34 ¿Posee bandaja de protección contra derrames?			
35 ¿Posee en buenas condiciones, linterna de repuesto, guantes, herramientas para el remplazo de las llantas, cuñas para neumáticos, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo reflectivo?			
36 ¿Se realizó el número de inspección del mes anterior?			
37			
38			
39			
40			

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos:

Se aprueba el uso del equipo: SI / NO:

en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos:		Responsable	Plazo (días)

Capatzen/Responsable:

Operador: J. B. 1333

Oficial / Supervisor: J. B. 1333

Intendente: J. B. 1333

Representante de la inspección:

Fecha y hora:

10-05-19

11:00 AM



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION VOLQUETE
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES
Proyecto: Alto de las lagos Número de proyecto: 661-98
Fecha: 09-05-18 Tipo de inspección: Rutina Evento: —
Número de vehículo: 914-088 Operador: Alexis Concelman
Placa: 888131

	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
1				¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?	
2				¿La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad, Seguro, Seguro de daños contra terceros)?	
3				¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, retroceso, freno e intermitentes)?	
4				¿La bomba está funcionando?	
5				¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	
6				¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
7				¿Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?	
8				¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	
9				¿La escalera de acceso al vagón está en buen estado?	
10				¿Puentes en buenas condiciones?	
11				¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?	
12				¿Tiene adherido en su carpintería cintas reflectivas aprobadas por la ATT?	
13				¿La limpieza es adecuada?	
14				¿La carcasa del sistema de freno está en buenas condiciones. (sin signos evidentes de deterioro, corrosión, grietas, etc.)	
15				¿Puede guardabarridos ("pelotas") en buen estado?	
16				¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso. (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alambres, globos, agujetas y desperdicios del neumático (lantas lisas))?	
17				¿La alarma de retroceso está funcionando?	
18				¿Puede para chequeo "water"?	
19				¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos ni emisión de gases)?	
20				¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	
21				¿El sistema de frenado se encuentra en buenas condiciones?	
22				¿El sistema de frenado se encuentra en buenas condiciones?	
23				¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
24				¿La batería está apropiada para su uso?	
25				¿El radiador no presenta derrame de agua?	
26				¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	
27				¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
28				¿Cuenta con cinta de protección sujetada de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	
29				¿La tapa del vagón tiene las puertas funcionando?	
30				¿El sistema de abrir las puertas funciona?	
31				¿No posee prolongadores de carga?	
32				¿El sistema hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras, de las soldaduras)?	
33				¿El sistema hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras, de las soldaduras)?	
34				¿Posee velocímetro y está funcionando?	
35				¿El velocímetro y está funcionando?	
36				¿El velocímetro y está funcionando?	
37				¿El velocímetro y está funcionando?	
38				¿El velocímetro y está funcionando?	
39				¿El velocímetro y está funcionando?	
40				¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?	

Se aprueba el uso del equipo SI — NO — en un plazo no mayor a: — días.

Corregir los puntos: — Responsable: — Pazo (días): —

Responsible de la inspección: — Firma: — Fecha y hora: —
Operador: — Oficial/ Supervisor de seguridad: — Supervisor: — 04-05-18
Mecánico: —



INSPECCION DE SEGURIDAD CAMION DE HORMIGON
CONSTRUCTORA URBANA S.A.



GENERALIDADES
Proyecto: Alto de las lagos Número de proyecto: 661-98
Fecha: 10-05-18 Tipo de inspección: Rutina Evento: —
Número de vehículo: 914-088 Operador: Alexis Concelman
Placa: 888131

	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
1				¿El conductor posee licencia de conducir tipo F?	
2				¿La documentación está completa (tiene copia legible del Registro Único de Propiedad, Seguro, Seguro de daños contra terceros)?	
3				¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces altas, bajas, direccionales, emergencia, retroceso, freno e intermitentes)?	
4				¿La bomba está funcionando?	
5				¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	
6				¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
7				¿Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?	
8				¿Puentes en buenas condiciones?	
9				¿Tiene adherido en su carpintería cintas reflectivas aprobadas por la ATT?	
10				¿La limpieza es adecuada?	
11				¿Puede guardabarridos ("pelotas") en buen estado?	
12				¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso. (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de hule, y en la superficie no se observan alambres, globos, agujetas y desperdicios del neumático (lantas lisas))?	
13				¿La alarma de retroceso está funcionando?	
14				¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruidos ni emisión de gases)?	
15				¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?	
16				¿El sistema de frenado se encuentra en buenas condiciones?	
17				¿El sistema de frenado se encuentra en buenas condiciones?	
18				¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?	
19				¿La batería está apropiada para su uso?	
20				¿El radiador no presenta derrame de agua?	
21				¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	
22				¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
23				¿Cuenta con cinta de protección sujetada de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?	
24				¿La tapa del vagón tiene las puertas funcionando?	
25				¿El sistema de abrir las puertas funciona?	
26				¿No posee prolongadores de carga?	
27				¿El sistema hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras, de las soldaduras)?	
28				¿El sistema hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras, de las soldaduras)?	
29				¿Posee velocímetro y está funcionando?	
30				¿El velocímetro y está funcionando?	
31				¿El velocímetro y está funcionando?	
32				¿El velocímetro y está funcionando?	
33				¿El velocímetro y está funcionando?	
34				¿El velocímetro y está funcionando?	
35				¿El velocímetro y está funcionando?	
36				¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?	
37					
38					
39					
40					

Se aprueba el uso del equipo SI — NO — en un plazo no mayor a: — días.

Corregir los puntos: — Responsable: — Pazo (días): —

Responsible de la inspección: — Firma: — Fecha y hora: —
Operador: — Oficial/ Supervisor de seguridad: — Supervisor: — 10-05-18
Mecánico: —



INSPECCION DE SEGURIDAD DE RETROEXCAVADORA



GENERALIDADES
Proyecto: Alto de losayos Número de proyecto: 661-99
Fecha: 09/05/19 Tipo de inspección: Retros Evento: T
Número de vehículo: 3-181 Operador: Eduardo Navarrete
Placa: W 6

SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ¿El operador es calificado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. ¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: frontales, laterales de la cabina, de la máquina)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. ¿La bocina está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. ¿El pararrayos está en buen estado (sin rajaduras, al filo)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ¿El sistema de dirección funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ¿El sistema de frenos funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ¿El sistema de escape funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ¿El sistema de iluminación funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ¿El sistema de ventilación funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ¿El seguro de la puerta de la cabina funciona?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. ¿Las reancladoras están funcionando adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ¿Las palas estabilizadoras están funcionando adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. ¿La zapatas están en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. ¿La alarma de retroceso está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. ¿La batería está apropiada para su uso?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. ¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. ¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. ¿El control de dirección funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. ¿El comando final de dirección funciona correctamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. ¿El sistema de ventilación está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. ¿Los filtros de aire, diesel, hidráulicos están en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueas en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?	

Se aprueba el uso del equipo. SI ☒ NO ☐ en un plazo no mayor a: _____ días.
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____
Corregir los puntos: _____ Responsable: _____ Pazo (días): _____
Capatzen/Responsable: Alfonso Pacheco Fecha y hora: 09/05/19
Operador: Eduardo Navarrete
Oficial / Supervisor en el terreno: Alfonso Pacheco
Mecánico: Alfonso Pacheco



INSPECCION DE SEGURIDAD EXCAVADORA HIDRAULICA



GENERALIDADES
Proyecto: Alto de losayos Número de proyecto: 661-99
Fecha: 09/05/19 Tipo de inspección: Retros Evento: T
Número de vehículo: 3-181 Operador: Eduardo Navarrete
Placa: W 6

SI	NO	N/A	DESCRIPCION	OBSERVACION
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ¿El operador posee licencia de conducir tipo 1?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ¿El operador es calificado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. ¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: frontales, laterales de la cabina, de la máquina y de la senea)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. ¿La bocina está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. ¿El pararrayos está en buen estado, sin rajaduras?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ¿El sistema de dirección funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ¿El sistema de frenos funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ¿El sistema de escape funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ¿El sistema de iluminación funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ¿El sistema de ventilación funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ¿El seguro de la puerta de la cabina funciona?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. ¿Las reancladoras / zapatas, están en buen estado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ¿La alarma de retroceso está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. ¿La batería está apropiada para su uso?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. ¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. ¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. ¿El control de dirección funciona adecuadamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. ¿El comando final de dirección funciona correctamente?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. ¿El sistema de ventilación está funcionando?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. ¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. ¿Los filtros de aire, diesel, hidráulicos están en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueas en buen estado)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39. ¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. ¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?	

Se aprueba el uso del equipo. SI ☒ NO ☐ en un plazo no mayor a: _____ días.
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____
Corregir los puntos: _____ Responsable: _____ Pazo (días): _____
Capatzen/Responsable: Alfonso Pacheco Fecha y hora: 09/05/19
Operador: Eduardo Navarrete
Oficial / Supervisor en el terreno: Alfonso Pacheco
Mecánico: Alfonso Pacheco



INSTITUTO DE SEGURIDAD DE RI RUCALAVALLUNA
CONSTRUCTORA URBANA S.A.




GENERALIDADES
Proyecto: Alto de las Torres Número de proyecto: 601-EP
Fecha: 08-05-19 Tipo de Inspección: Rutina Evento: ✓
Número de vehículo: 37-046 Operador: Alfonso Hernández González
Plaza: 216

DESCRIPCION		SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	¿El operador posee licencia de conducir tipo I?	✓			
2	¿El operador es calificado?	✓			
3	¿El operador está utilizando el BPP, en caso de que no tenga cabina cerrada?	✓			
4	¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: internas, externas de la cabina, de advertencia, de freno, de estacionamiento)?	✓			
5	¿La bocina está funcionando?	✓			
6	¿El parabrisas está en buen estado (sin rajaduras, si tiene)?	✓			
7	¿El limpiaparabrisas está funcionando correctamente, si tiene?	✓			
8	¿Los espejos retrovisivos derecho e izquierdo están en buen estado?	✓			
9	¿El altavoz de acceso a la cabina está en buen estado?	✓			
10	¿Pneumáticos en buenas condiciones?	✓			
11	¿Puerta en buenas condiciones, si posee?	✓			
12	¿El seguro de la puerta de la cabina funciona, si posee?	✓			
13	¿Los neumáticos están en buen estado?	✓			
14	¿Las pletas estabilizadoras están funcionando adecuadamente?	✓			
15	¿La zapata está en buen estado?	✓			
16	¿La alarma de retroceso está funcionando?	✓			
17	¿La batería está apropiada para su uso?	✓			
18	¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	✓			
19	¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	✓			
20	¿El control de dirección funciona adecuadamente?	✓			
21	¿El comando final de marcha funciona correctamente?	✓			
22	¿El sistema de ventilación está funcionando?	✓			
23	¿El motor está en buenas condiciones (sin fugas, mechas de aceite)?	✓			
24	¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	✓			
25	¿Las líneas de agua, aceite y fluido de freno están en buenas condiciones?	✓			
26	¿Los cilindros hidráulicos están en buenas condiciones (sin fugas, mechas en buen estado)?	✓			
27	¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mechas en buen estado)?	✓			
28	¿Posee la puerta de inspección de radiador y está en buenas condiciones?	✓			
29	¿Posee la puerta de inspección de la batería/purificador de aire y está en buenas condiciones?	✓			
30	¿Posee la puerta de inspección de bombas y filtros y está en buenas condiciones?	✓			
31	¿Posee la tapa lateral de tanque de agua y está en buenas condiciones?	✓			
32	¿Posee la tapa lateral de tanque de aceite y está en buenas condiciones?	✓			
33	¿Las partes móviles tienen un buen mantenimiento (sin ruidos, vibraciones, etc.)?	✓			
34	¿No presenta deformación en la estructura?	✓			
35	¿No presenta deformación en la chapaletaria?	✓			
36	¿Los instrumentos de panel están funcionando adecuadamente?	✓			
37	¿La cabina y el asiento del operador están en buenas condiciones?	✓			
38	¿Posee cinturones de seguridad?	✓			
39	¿El extintor está válido (tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor a día)?	✓			
40	¿Se realizó el número de inspección del mes anterior?	✓			

Se aprueba el uso del equipo: SI ☒ NO ☐
Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos:	Responsable	Plazo (días)

Capitular/Responsable: Alfonso Hernández González Fecha: 08-05-19
Operador: Alfonso Hernández González
Oficial / Supervisor: Alfonso Hernández González
Interventor: Alfonso Hernández González



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 28-12-18

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Inducción de SSTMA

EXPOSITOR:

Grace Sorlin


PÚBLICO ASISTENTE: ODEBRECHT

HORARIO: 7:00 - 12:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Agustín Pardo	8-255-1421	Asesorante
02	David Valencia	3-700-2218	Electrico
03	Rebeca M. Guzman P	3-708-547	Refuerzo
04	Properio Ropke	3-705-1162	Refuerzo
05	David Harpender	3-110-765	Refuerzo
06	Rebeca M. Guzman P	8-255-1421	Refuerzo
07	Guillermo Pardo	3-733-127	Principiante
08	Maclos Ramos	3-721-2110	RT
09	Don Richardson	7-736-2542	RT
10	Serling McLaughlin	3-723-363	Princ. Refuerzo
11	Donatello A. Pineda	3-444-441	RT
12	María Graciela	3-745-1178	Princ. Refuerzo
13	Donatello A. Pineda	3-744-2489	Princ. Refuerzo
14	Alfonso W. Mito	3-713-255	Refuerzo
15	Winston Vaughn	3-713-894	Alumno
16	David Pardo	3-734-743	RT
17	Victor McLaughlin	3-723-1567	RT
18	Adolfo Sany	3-704-989	Refuerzo
19	Reonel González Atencio	3-727-1497	Electrico
20	Luis A. Jimenez	3-984-522	Refuerzo
21	GABRIEL NUNEZ	3-753-188	RT
22			

NOTAS:



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 2-1-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Inducción de SSTMA

EXPOSITOR:

Grace Sorlin


PÚBLICO ASISTENTE: PPG

HORARIO: 7:00 - 12:00


TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	CÉSAR FLORES R	3-700117	PINTOR
02	Angel Bynoe G.	8-882-70	Pastora
03	Arnulfo Ortega Jimenez	3-92-07	Principiante
04	Leon Flores	3-741-139	Pintor
05	Orlando Canal	8-882-70	Pintor
06	Carlos Batista	8-882-70	Pintor
07	Alfonso Rodriguez P.	8-882-70	Pintor
08	Abelardo Canal	8-882-70	Pintor
09	Angel Rodriguez	8-882-70	Pintor
10	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
11	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
12	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
13	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
14	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
15	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
16	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
17	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
18	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
19	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
20	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
21	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo
22	Donatello A. Pineda	3-732-363	Princ. Refuerzo


NOTAS:

		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-FG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO: CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		FECHA: 2-1-19		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción de SSTMA				
EXPOSITOR: Graco Sardi	PÚBLICO ASISTENTE: CUSA Rob			
HORARIO: 7:00-12:00 5h	TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>			
CARGA HORARIA: 5h				
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Refat Adrian Rivas Arce	8-713-218	ayudante ambiental	Refat Rivas Arce
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
NOTAS:				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO

		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-FG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO: CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		FECHA: 2-1-14		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción de SSTMA				
EXPOSITOR: Graco Sardi	PÚBLICO ASISTENTE: MRob			
HORARIO: 7:00-18:00 5h	TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>			
CARGA HORARIA: 5h				
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Miguel Antonio Corral	8843145	Promotor A.G	Miguel Corral
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
NOTAS:				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO



DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 2-1-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Inducción de SSTMA

EXPOSITOR:

Gracia Jordan

PÚBLICO ASISTENTE:

ODEBRECHT

HORARIO:

7:00-12:00

CARGA HORARIA:


5h.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Alvaro Gonzalez	3-717-314	carpintero	[Firma]
02	Gerardo Vangue	3-707-2134	Ag. G	[Firma]
03	Jesus F. Rodriguez	4-716-7634	albañil	[Firma]
04	Jose MC Enrique	3-712-1807	Rel.	[Firma]
05	ERIC P. PEREZ	3-727-1301	-	[Firma]
06	TOMAS AUILA	3-711-2297	AG.	[Firma]
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

NOTAS:



DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 1-1-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

G Inducción de SSTMA

EXPOSITOR:

Gracia Jordan

PÚBLICO ASISTENTE:

ODEBRECHT

HORARIO:

7:00-12:00

CARGA HORARIA:

5h.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:


INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Andrés Lozano	8-765-2044	Albañil	[Firma]
02	Andrés Miranda	8-717-233	Albañil	[Firma]
03	Don eduardo ayala	8-378-65	Albañil de carpintero	[Firma]
04	Carolina Torres	5-741-1094	Albañil	[Firma]
05	Andrés gonzalez	9-201-234	Carpintero	[Firma]
06	Rolando Sandoval	7-715-1453	Albañil	[Firma]
07	Manuel Aguirre	1-271-901	Carpintero	[Firma]
08	TEJES C. Jhon Carlos	7-712-153	Albañil	[Firma]
09	Leandro Roca	5-711-184	Carpintero	[Firma]
10	Andrés Flores	8-444-2088	Albañil	[Firma]
11	ULISES RODRIGUEZ	5-715-1654	REFORZADOR	[Firma]
12	Jose Rodriguez	5-702-84	Albañil	[Firma]
13	Manuel David Roca	2-733-144	albañil	[Firma]
14	Manuel Mandota	3-734-999	Carpintero	[Firma]
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


NOTAS:

TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC.SSTMA.FG.006.04	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		REVISIÓN: 0	
FECHA: 4-1-19		FECHA: 4-1-19		PÁGINA: 1 de 2	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción de SSTMA					
EXPOSITOR: Grace Jordan		PÚBLICO ASISTENTE: SAR		TIPO DE ENTRENAMIENTO:	
HORARIO: 7:00-12:00		CARGA HORARIA: 5h		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>	
EVIDENCIA DE REGISTRO:					
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	JUAN L. O. ALVAREZ, P.	3-124379	Asistente	Juan L. O. Alvarez	
02	Alfred. B. Alvarado	3-7182011	Trabaja	Alfred. B. Alvarado	
03	Angel Obispo	3-747141	Asistente	Angel Obispo	
04	Roberto Rivera, A.	3-746200	Asistente	Roberto Rivera, A.	
05	Jaime Rodriguez	3-233-1333	Asistente	Jaime Rodriguez	
06	Aracely Ponce, C.	3-720115	Asistente	Aracely Ponce, C.	
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
NOTAS:					


TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC.SSTMA.FG.006.04	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		REVISIÓN: 0	
FECHA: 4-1-19		FECHA: 4-1-19		PÁGINA: 1 de 2	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción de SSTMA					
EXPOSITOR: Grace Jordan		PÚBLICO ASISTENTE: Austral		TIPO DE ENTRENAMIENTO:	
HORARIO: 7:00-12:00		CARGA HORARIA: 5h		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>	
EVIDENCIA DE REGISTRO:					
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	Enrique Castillo	9-141183	Albani	Enrique Castillo	
02	Alfredo Gonsalez	3-714118	Albani	Alfredo Gonsalez	
03	Juan Carlos Moreno	3-123-1344	Albani	Juan Carlos Moreno	
04	Baudilio Alvarado	8378802	Asistente	Baudilio Alvarado	
05	Levis Ortega	9740204	Albani	Levis Ortega	
06	Aracely Teran	3-28-157	ALBANI	Aracely Teran	
07	Fidel Delgado P.D.	36076	PRBANI	Fidel Delgado P.D.	
08	Alfonso Gonzalez T.	3-721620	Albani	Alfonso Gonzalez T.	
09	Edison Alvarado	5-705158	Albani	Edison Alvarado	
10	Edison Alvarado	3-709-883	Albani	Edison Alvarado	
11	Sergio Santana Toribio	9-207992	Albani	Sergio Santana Toribio	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
NOTAS:					


		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
FECHA: 7-1-18				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción a SSTMA				
EXPOSITOR: Graciela Sordani		PÚBLICO ASISTENTE: CUSA		
HORARIO: 7:00-12:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO		
CARGA HORARIA: 5h				
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Juan Jimenez	34021542	Asistente	J. Jimenez
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
NOTAS:				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
FECHA: 14/03/19				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción a SSTMA				
EXPOSITOR: Margelis Uribe L.		PÚBLICO ASISTENTE: Odebrecht		
HORARIO: 8:00-12:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO		
CARGA HORARIA:				
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Victor Manuel	21001025	Albano	V. Manuel
02	Edgar A. Sanchez	3117504	Albano	E. Sanchez
03	Rubén Badillo	3703-110	Agente General	R. Badillo
04	José R. Cárdenas	3419184	Albano	J. Cárdenas
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
NOTAS:				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO

		TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				FECHA: 15/3/2019		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción SSTMA						
EXPOSITOR: Dolia Cervera		PÚBLICO ASISTENTE: ODEBRECHT				
HORARIO: 7:00 - 12:00 CARGA HORARIA: 5 Hrs.		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>				
EVIDENCIA DE REGISTRO:						
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA		
01	Samuel Herrera	3-233258	Coordinador	[Firma]		
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
NOTAS:						

		TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				FECHA: 01/5/19		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción SSTMA						
EXPOSITOR: Dolia Cervera		PÚBLICO ASISTENTE: K79 Service				
HORARIO: 7:00 - 12:00 CARGA HORARIA: 5 Hrs.		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>				
EVIDENCIA DE REGISTRO:						
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA		
01	Leonio Ferrnandez	116-55686	Supervisor	[Firma]		
02	Elvis Escobar	4788244	SO 10 de B	[Firma]		
03	Roberto Aquino	8-48779	Subordin	[Firma]		
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
NOTAS:						

TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC.SSTMA.PG.003.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		FECHA: 15/5/19	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción SSTMA					
EXPOSITOR: Julia Guerra		PÚBLICO ASISTENTE: ODEBRECHT		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO	
HORARIO: 7:00 - 12:00 md		CARGA HORARIA: 5hs		NOTAS:	
EVIDENCIA DE REGISTRO:					
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	Felipe Martinez Muigas Forro	3-721-224	Asistente	Felipe Martinez	
02	Orquidea Rodriguez	8-856-921	Quilombo de Barrios	Orquidea Rodriguez	
03	Ana Garcia	2-128-2613		Ana Garcia	
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC.SSTMA.PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		FECHA: 3/5/19	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción SSTMA					
EXPOSITOR: Julia Guerra		PÚBLICO ASISTENTE: 776		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO	
HORARIO: 9:00 - 10:00 md		CARGA HORARIA: 1hs		NOTAS:	
EVIDENCIA DE REGISTRO:					
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	Agustina Rosa	3-1061118	Pator	Agustina Rosa	
02	Enrique Lopez	3-86-021	PLASTER	Enrique Lopez	
03	Jonathan Bola	8-858-1421	PIWTON	Jonathan Bola	
04	Wendy Torres	8-413-481	PIWTEY	Wendy Torres	
05	Emilia Gonzalez	2-122-772	Pastor	Emilia Gonzalez	
06	Jorge Gonzalez	8-700-176	Pastor	Jorge Gonzalez	
07	Arnoldo V. Jonez	3-7151054	Pastor	Arnoldo V. Jonez	
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 3/5/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Inducción SSTMA

EXPOSITOR: Julia Guerra
PÚBLICO ASISTENTE: CSH

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
INTERNO ☒ EXTERNO ☐

HORARIO: 4:00 - 12:00
CARGA HORARIA: 8hs

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Diego Cordero	9187458	Abogado
02	Diego Cordero	311340	Abogado
03	Diego Cordero		
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 23/5/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Inducción SSTMA

EXPOSITOR: Julia Guerra
PÚBLICO ASISTENTE: Grupo V.I.I

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
INTERNO ☒ EXTERNO ☐

HORARIO: 7:00 - 12:00 MD
CARGA HORARIA: 5hs

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Diego Cordero	5-713-1374	Abogado
02	Diego Cordero	9-816-10	Abogado
03	Diego Cordero	3-711-783	Abogado
04	Diego Cordero	5-731-229	Abogado
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG-006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 02/05/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Inducción SSTMA

EXPOSITOR:

Nidia Guerra

PÚBLICO ASISTENTE:

CYP

HORARIO: 7:00 - 12:00 md

CARGA HORARIA: 5 Hrs

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Miguel Carrero A	8848786	Soldado
02	Calisto Carrero C.	8866-1574	Asistente
03	Andrés Díaz	3732-1235	P.C.
04	David Vengone V	3732-1235	Asistente
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG-006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 12/05/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Inducción SSTMA

EXPOSITOR:

Nidia Guerra

PÚBLICO ASISTENTE:

CVO

HORARIO: 7:00 - 12:00

CARGA HORARIA: 5 Hrs

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐


EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Stefany Espinoza	3-701-233	Asistente
02	Stefany Espinoza	3-706-720	Asistente
03	Stefany Espinoza	3-728-225	Asistente
04	Stefany Espinoza	3-741-1462	P.C.
05	Stefany Espinoza	3-747-1857	P.C.
06	Stefany Espinoza	9-179-390	Asistente
07	Carlos Guerra	3-711-791	Asistente
08	Rubén Román	3-713-144	Asistente
09	Adrián Reyna	3-718-243	P.C.
10	Marcelo Mañay	3-725-416	P.C.
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

NOTAS:

		TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2	
PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTOS DE LOS LAGOS		FECHA: 5/6/19					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción SSTMA.							
EXPOSITOR: Julia Guerra		PÚBLICO ASISTENTE: CNO					
HORARIO: 7:00 - 12:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>					
CARGA HORARIA: 5 hrs.							


EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Diego Gomez	3-7112374	Relacionado
02	Antonio Chifundo	3-706-1195	A.G.
03	Josimar Vasquez	3-719-2469	A.G.
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:			
---------------	--	--	--

		TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2	
PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS		FECHA: 10/6/19					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Inducción SSTMA							
EXPOSITOR: Julia Guerra		PÚBLICO ASISTENTE: Edui VASA					
HORARIO: 7:00 - 12:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>					
CARGA HORARIA: 5 hrs.							

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Tomás BROTHWINT	3-709100	N.S.
02	Gustavo Cajabe	438092	Asistente General
03	Ramón delid	3-706147	A.Y
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

NOTAS:			
---------------	--	--	--



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 14/6/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Inducción SSTMA

EXPOSITOR:

Nuvia Gervasio

PÚBLICO ASISTENTE:

MROB

HORARIO:

7:00 - 12:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO

EXTERNO

CARGA HORARIA:

5Hrs

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION
01	Josue Castillo	8-780-84	Operador
02	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
03	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
04	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
05	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
06	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
07	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
08	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
09	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
10	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
11	Diego Quiroz	8-524-833	Albanel
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

NOTAS:

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación		Entrenamiento de Inducción		Alto Liderazgo	
Charla Diaria		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Tipo de Entrenamiento	
Mano de Obra Directa		Instructor/ Expositor:		Cédula		Cargo / Función		Empresa	
TEMA:		Horario:		Cuartilla:		Número de personal capacitado:		Firma	
Horario: 7:00-8:00 pm		Cuartilla: CUSA		Número de personal capacitado: CUSA 202 SUB TOTAL 21		Tipo de Entrenamiento		Firma	
Tiempo de capacitación (minutos): 1 hora		CUSA 202 SUB TOTAL 21		Tipo de Entrenamiento		Firma		Firma	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Calderon, Erika	7-94-1672	operador	CUSA	[Firma]				
2	Calderon, Erika	8-42-2312	operador	CUSA	[Firma]				
3	Calderon, Erika	1-22-154	operador	CUSA	[Firma]				
4	Calderon, Erika	3-70-115	operador	CUSA	[Firma]				
5	Calderon, Erika	4-126-202	operador	CUSA	[Firma]				
6	Calderon, Erika	8-203-50	operador	CUSA	[Firma]				
7	Calderon, Erika	8-767-2006	operador	CUSA	[Firma]				
8	Calderon, Erika	8-774-1553	operador	CUSA	[Firma]				
9	Calderon, Erika	8-807-1055	operador	CUSA	[Firma]				
10	Calderon, Erika	8-824-1112	operador	CUSA	[Firma]				
11	Calderon, Erika	2-84-147	operador	CUSA	[Firma]				
12	Calderon, Erika	8-881-1113	operador	CUSA	[Firma]				
13	Calderon, Erika	9-740-216	operador	CUSA	[Firma]				
14	Calderon, Erika	3-705-1922	operador	CUSA	[Firma]				
15	Calderon, Erika	3-722-1027	operador	CUSA	[Firma]				
16	Calderon, Erika	3-710-2422	operador	CUSA	[Firma]				
17	Calderon, Erika	8-703-1113	operador	CUSA	[Firma]				
18	Calderon, Erika	8-794-1021	operador	CUSA	[Firma]				
19	Calderon, Erika	3-911-2453	operador	CUSA	[Firma]				
20	Calderon, Erika	8-980-2074	operador	CUSA	[Firma]				
21	Calderon, Erika	8-132-650	operador	CUSA	[Firma]				
22	Calderon, Erika	2-723-101	operador	CUSA	[Firma]				
23	Calderon, Erika	3-723-741	operador	CUSA	[Firma]				
24	Calderon, Erika	3-160-131	operador	CUSA	[Firma]				
25	Calderon, Erika	3-709-594	operador	CUSA	[Firma]				

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación		Entrenamiento de Inducción		Alto Liderazgo	
Charla Diaria		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Tipo de Entrenamiento	
Mano de Obra Directa		Instructor/ Expositor:		Cédula		Cargo / Función		Empresa	
TEMA:		Horario:		Cuartilla:		Número de personal capacitado:		Firma	
Horario: 7:00-8:00 pm		Cuartilla: CUSA		Número de personal capacitado: CUSA 202 SUB TOTAL 21		Tipo de Entrenamiento		Firma	
Tiempo de capacitación (minutos): 1 hora		CUSA 202 SUB TOTAL 21		Tipo de Entrenamiento		Firma		Firma	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Calderon, Erika	7-94-1672	operador	CUSA	[Firma]				
2	Calderon, Erika	8-42-2312	operador	CUSA	[Firma]				
3	Calderon, Erika	1-22-154	operador	CUSA	[Firma]				
4	Calderon, Erika	3-70-115	operador	CUSA	[Firma]				
5	Calderon, Erika	4-126-202	operador	CUSA	[Firma]				
6	Calderon, Erika	8-203-50	operador	CUSA	[Firma]				
7	Calderon, Erika	8-767-2006	operador	CUSA	[Firma]				
8	Calderon, Erika	8-774-1553	operador	CUSA	[Firma]				
9	Calderon, Erika	8-807-1055	operador	CUSA	[Firma]				
10	Calderon, Erika	8-824-1112	operador	CUSA	[Firma]				
11	Calderon, Erika	2-84-147	operador	CUSA	[Firma]				
12	Calderon, Erika	8-881-1113	operador	CUSA	[Firma]				
13	Calderon, Erika	9-740-216	operador	CUSA	[Firma]				
14	Calderon, Erika	3-705-1922	operador	CUSA	[Firma]				
15	Calderon, Erika	3-722-1027	operador	CUSA	[Firma]				
16	Calderon, Erika	3-710-2422	operador	CUSA	[Firma]				
17	Calderon, Erika	8-703-1113	operador	CUSA	[Firma]				
18	Calderon, Erika	8-794-1021	operador	CUSA	[Firma]				
19	Calderon, Erika	3-911-2453	operador	CUSA	[Firma]				
20	Calderon, Erika	8-980-2074	operador	CUSA	[Firma]				
21	Calderon, Erika	8-132-650	operador	CUSA	[Firma]				
22	Calderon, Erika	2-723-101	operador	CUSA	[Firma]				
23	Calderon, Erika	3-723-741	operador	CUSA	[Firma]				
24	Calderon, Erika	3-160-131	operador	CUSA	[Firma]				
25	Calderon, Erika	3-709-594	operador	CUSA	[Firma]				

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación		Re orientación		Re orientación	
Charla Directa		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción		Alto Liderazgo		Re orientación	
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		CUSA		CUSA	
Instructor/Expositor:		Instructor/Expositor:		Instructor/Expositor:		Instructor/Expositor:		Instructor/Expositor:	
TEMA:		TEMA:		TEMA:		TEMA:		TEMA:	
Horario:		Horario:		Horario:		Horario:		Horario:	
Tiempo de capacitación (minutos):		Tiempo de capacitación (minutos):		Tiempo de capacitación (minutos):		Tiempo de capacitación (minutos):		Tiempo de capacitación (minutos):	
CUSA SUB		CUSA SUB		CUSA SUB		CUSA SUB		CUSA SUB	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1	Valencia, Sandoz	4-11-18	Albanvil	CUSA	Firma				
2	Winnisi, O. C. 12.9	4-11-18	Albanvil	CUSA	Firma				
3	Alvarado, de la Cruz	4-15-18	OP	CUSA	Firma				
4	Alvarado, de la Cruz	7-15-18	OP	CUSA	Firma				
5	Alvarado, de la Cruz	9-16-18	OP	CUSA	Firma				
6	Alvarado, de la Cruz	1-17-19	OP	CUSA	Firma				
7	Alvarado, de la Cruz	7-18-18	OP	CUSA	Firma				
8	Alvarado, de la Cruz	3-20-18	OP	CUSA	Firma				
9	Alvarado, de la Cruz	8-31-18	OP	CUSA	Firma				
10	Alvarado, de la Cruz	8-31-18	OP	CUSA	Firma				
11	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
12	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
13	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
14	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
15	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
16	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
17	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
18	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
19	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
20	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
21	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
22	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
23	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
24	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				
25	Alvarado, de la Cruz	9-10-18	OP	CUSA	Firma				

MGO

Firma del Facilitador

TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG-008.04	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		REVISIÓN: 0	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:		PÚBLICO ASISTENTE:		PÁGINA: 1 de 2	
EXPOSITOR:		PÚBLICO ASISTENTE:		FECHA: 16/01/19	
HORARIO: 9:30 AM 10:00 AM		CARGA HORARIA: 30 minutos		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO	
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	Lucas E. Gálvez	2-381658	Asesor	[Firma]	
02	Lucas E. Gálvez	2-381658	Asesor	[Firma]	
03	Lucas E. Gálvez	2-381658	Asesor	[Firma]	
04	Lucas E. Gálvez	2-381658	Asesor	[Firma]	
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
NOTAS					MGO

FECHA: 14/01/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: *Reunión de los docentes Solidarios y Asesor en el área de trabajo*
 EXPOSITOR: *Modeline González*
 PUBLICO ASISTENTE: *Comunidad de Playa y Valle*

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	<i>Wilton Domínguez</i>	2-730-494	A.M	<i>Wilton Domínguez</i>
02	<i>Elvis Rodríguez</i>	3-723/122	A.M	<i>Elvis Rodríguez</i>
03	<i>Jonathan Gálvez</i>	3-727/197	A.M	<i>Jonathan Gálvez</i>
04	<i>Quisno Cruz</i>	2-746-194	S.T	<i>Quisno Cruz</i>
05	<i>Francisco González</i>	2-721/104	S.T	<i>Francisco González</i>
06	<i>Jorge Hernández</i>	3-731/174	M.C	<i>Jorge Hernández</i>
07	<i>Agustín Molino</i>	3-733/176	B.M	<i>Agustín Molino</i>
08	<i>Gerardo Romo</i>	3-730-128	C. cambio Procto	<i>Gerardo Romo</i>
09	<i>Adrián Urbina</i>	3-744/188	A.M	<i>Adrián Urbina</i>
10	<i>Selso Guerra</i>	4-758-65	O.P	<i>Selso Guerra</i>
11	<i>Santiago Acosta</i>	3-757-72	M.C	<i>Santiago Acosta</i>
12	<i>ARCH PROZCO</i>	1-711-228	A.M	<i>ARCH PROZCO</i>
13	<i>Santiago Acosta</i>	3-757-72	M.C	<i>Santiago Acosta</i>
14	<i>Jonathan González</i>	3-742/183	Ayudante	<i>Jonathan González</i>
15	<i>Anal Blackman</i>	3-727/121	A.G	<i>Anal Blackman</i>
16	<i>Elvis Rodríguez</i>	3-723/122	M.C	<i>Elvis Rodríguez</i>
17	<i>Quisno Cruz</i>	2-746-194	M.C	<i>Quisno Cruz</i>
18	<i>Francisco González</i>	2-721/104	M.C	<i>Francisco González</i>
19	<i>Elvis Rodríguez</i>	3-723/122	Oficial de Flota	<i>Elvis Rodríguez</i>
20				
21				
22				

FECHA: 19/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: *Paripaseo*
 EXPOSITOR: *Elida Vernal*
 PUBLICO ASISTENTE: *Comunidad de ambiente*

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	<i>Ignacio Torres</i>	3-733-147	H.C	<i>Ignacio Torres</i>
02	<i>Katherine Bolívar</i>	3-725-743	A.G	<i>Katherine Bolívar</i>
03	<i>Emmanuel Hernández</i>	3-754-531	A.G	<i>Emmanuel Hernández</i>
04	<i>Antonio Pérez</i>	3-711-285	A.G	<i>Antonio Pérez</i>
05	<i>Adolfo Torres</i>	3-711-170	A.G	<i>Adolfo Torres</i>
06	<i>RADEL CARIBOLDI</i>	3-758-731	A.G	<i>RADEL CARIBOLDI</i>
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Renovación Colon/661-98		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Charla Diaria		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Mano de Obra Directa		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Instructor/ Expositor:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
TEMA:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Horario:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Tiempo de capacitación (minutos):		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Cadastral:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Número de personal entrenado:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
CUSA SUB TOTAL		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Jose Luis	3-702-66	O.P.	CUSA	[Firma]				
2	Jose Luis	3-702-34	O.P.	CUSA	[Firma]				
3	Arnaldo Lopez	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
4	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
5	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
6	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
7	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
8	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
9	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
10	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
11	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
12	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
13	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
14	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
15	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
16	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
17	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
18	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
19	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
20	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
21	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
22	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
23	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
24	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
25	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				

Temas mencionados en la capacitación:

[Firma]

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Renovación Colon/661-98		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Charla Diaria		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Mano de Obra Directa		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Instructor/ Expositor:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
TEMA:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Horario:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Tiempo de capacitación (minutos):		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Cadastral:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
Número de personal entrenado:		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
CUSA SUB TOTAL		Charla Específica		Medio Liderazgo		Público Objetivo:		Re orientación	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Jose Luis	3-702-66	O.P.	CUSA	[Firma]				
2	Jose Luis	3-702-34	O.P.	CUSA	[Firma]				
3	Arnaldo Lopez	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
4	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
5	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
6	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
7	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
8	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
9	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
10	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
11	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
12	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
13	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
14	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
15	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
16	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
17	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
18	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
19	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
20	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
21	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
22	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
23	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
24	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				
25	Jose Luis	2-702-2063	O.P.	CUSA	[Firma]				

Temas mencionados en la capacitación:

[Firma]

Firma del Facilitador



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC.SSTMA-PC.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 1

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 04/01/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Orden y Limpieza en el área de trabajo

EXPOSITOR:
Clara Becerra

PÚBLICO ASISTENTE:
Comunidad de ambiente

HORARIO: 7:00 - 7:30 AM
CARGA HORARIA: 30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	GEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Comandante	3735147	A.G.
02	Antonio Garay	3719285	A.G.
03	Isabel Garibay	3711176	A.G.
04	Isabel Garibay	385763	A.G.
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:
EBL



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC.SSTMA-PC.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 1

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 29/12/18

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Control de densidad de árboles en el área

EXPOSITOR:
Isabel Garibay

PÚBLICO ASISTENTE:
Comunidad

HORARIO: 7:00 - 7:15
CARGA HORARIA: 15 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	GEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Isabel Garibay	3711176	A.G.
02	Rodolfo Ballesteros	3725740	A.G.
03	Isabel Garibay	385763	A.G.
04	Antonio Garay	3719285	A.G.
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:
MLG



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 1

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 29/12/18

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Prohibido para en el proyecto

EXPOSITOR:
Yolanda Pardo

PÚBLICO ASISTENTE:
CUSA

HORARIO: 7:00-7:15
CARGA HORARIA: 15 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Rodriguez K Boline	372574	AG
02	Rodriguez K Boline	372574	AG
03	Rodriguez K Boline	372574	AG
04	Rodriguez K Boline	372574	AG
05	Rodriguez K Boline	372574	AG
06	Rodriguez K Boline	372574	AG
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:
EBL



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 29/12/18

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Control de erosión y sedimentación

EXPOSITOR:
Madeline González


PÚBLICO ASISTENTE:
CUSA

HORARIO: 7:00-7:30 AM
CARGA HORARIA: 30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Rodriguez K Boline	372574	AG
02	Rodriguez K Boline	372574	AG
03	Rodriguez K Boline	372574	AG
04	Rodriguez K Boline	372574	AG
05	Rodriguez K Boline	372574	AG
06	Rodriguez K Boline	372574	AG
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:
MG-O



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC.SSTMA.PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 1

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

21/12/18

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Control de vectores y plagas

EXPOSITOR:

Martine González

PÚBLICO ASISTENTE:

CUSA

HORARIO:

9:00 - 7:30 PM

CARGA HORARIA:

30 minutos


TIPO DE ENTRENAMIENTO:

☒ INTERNO
 ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	RAFAEL Sosa	3-731-104	CH-10-21	<i>Rafael Sosa</i>
02	Edgar Joséphine C.	3-74-1070	A.G.	<i>Edgar Joséphine C.</i>
03	Frederick Batista	3-72-243	A.G.	<i>Frederick Batista</i>
04	Antonio A. GARCIA	3-70-285	A.G.	<i>Antonio A. GARCIA</i>
05	RAUEL GARDI BAYDI	3-8-2-61	A.G.	<i>RAUEL GARDI BAYDI</i>
06	Javier Sandoz	3-71-1115	Agente	<i>Javier Sandoz</i>
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

NOTAS:

160



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC.SSTMA.PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

14/11/9

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

PMA-RUC

EXPOSITOR:

Vicente Aparicio

PÚBLICO ASISTENTE:

Subcontratistas

HORARIO:

9:00 - 10:00 m

CARGA HORARIA:


1h.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

☒ INTERNO
 ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Diego Soldani	AT76658	PINTOR	<i>Diego Soldani</i>
02	Alonso Rios	3-44-145	GPSPO	<i>Alonso Rios</i>
03	Miguel Ángel Balle	3-73-2486	Muestre	<i>Miguel Ángel Balle</i>
04	María Eugenia Ch.	3-795-491	Asistente General	<i>María Eugenia Ch.</i>
05	Adriel Flores	3-725-104	Asistente General	<i>Adriel Flores</i>
06	Sebastián de la Cruz	3-70-149	Reg. DAME	<i>Sebastián de la Cruz</i>
07	Osias Ortega	3-705-1083	Asistente General	<i>Osias Ortega</i>
08	Cristian Campos	12303470	Supervisor	<i>Cristian Campos</i>
09	Alonso A. Chong	3-716-123	Pastor	<i>Alonso A. Chong</i>
10	Wesley Sandoz	3-723-2021	Agente	<i>Wesley Sandoz</i>
11	ANTONI WHITE	3-701-148	CAPTANZ. BOLDOSA	<i>ANTONI WHITE</i>
12	Sebastián de la Cruz	3-705-1083	Asistente	<i>Sebastián de la Cruz</i>
13	Gilmar Gustavo NUNEZ	AT390814	GPSPO	<i>Gilmar Gustavo NUNEZ</i>
14	Alonso Morduch	3-750-78	Indicador de avance	<i>Alonso Morduch</i>
15	John A. B. G.	3-704-105	" "	<i>John A. B. G.</i>
16	Guillermo I. Sandoz	3-735-78	" "	<i>Guillermo I. Sandoz</i>
17	Sebastián de la Cruz	3-723-2021	" "	<i>Sebastián de la Cruz</i>
18	María Eugenia Chong	3-795-491	Asistente General	<i>María Eugenia Chong</i>
19	Roberto Familia	3-44-374	Ing. Proyecto	<i>Roberto Familia</i>
20	Wilson B. Balle	AT186454	GPSPO	<i>Wilson B. Balle</i>
21	Sebastián de la Cruz	3-705-1083	Asistente	<i>Sebastián de la Cruz</i>
22				

NOTAS:



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

30 mayo 2019

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Prohibido incendiar desechos.

EXPOSITOR:

Karina Cano

PÚBLICO ASISTENTE:

NEO

HORARIO:

7:00-8:00 AM

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO


EXTERNO

CARGA HORARIA:

1 hora

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Monica Suarez	9-91-244	P.E.
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

23/1/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Prohibida la quema dentro de la obra

EXPOSITOR:

Karina Cano

PÚBLICO ASISTENTE:

Cadessa

HORARIO:

7:00-8:00 am

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO


EXTERNO

CARGA HORARIA:

1h.

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Fredy J. Rodriguez	3-72355	P.E.
02	Victor Rodriguez	2-77-1000	P.E.
03	Angel L. Toranzo	3-7081749	A.E.
04	Josue Villarreal	3-102-062	A.E.
05	Miguel A. Martinez	8-720-1184	A.E.
06	Luiz Pereira	3-714-1730	P.E.
07	Josue Villarreal	3-102-062	A.E.
08	Alonso P. Lopez	3-714-2106	P.E.
09	Sam. I. Quintana	3-723-1115	P.E.
10	Luiz Pereira	3-714-1730	A.E.
11	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
12	Arnel Flores	3-724-1816	P.E.
13	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
14	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
15	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
16	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
17	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
18	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
19	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
20	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
21	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.
22	Arnel Flores	3-724-1816	A.E.

NOTAS:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN


TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**

DOC. REF.: RUCSSTMA-PG.006.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 2 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO				FECHA	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN		
23	RODRIGO HERNANDEZ	3719-32	ALB	18/03	
24	RODRIGO SANJULI	3728-71	ALB	18/03	
25	LEONARDO ALLEN	3738-30	ALB	18/03	
26	ERIC TORREALBA	3747-567	ALB	18/03	
27	JUAN CARLOS	3755-1	P/P	18/03	
28	JUAN CARLOS	3766-101	P/P	18/03	
29	JUAN CARLOS	3771-141	P/P	18/03	
30	JUAN CARLOS	3772-884	P/P	18/03	
31	BENJAMIN PAROLA	3721-2430	P/P	18/03	
32	ANITA BIEGA	8849-89	P/P	18/03	
33	ROBERTO	3742-14	P/P	18/03	
34	WILHELMO A. MUÑOZ	3712-349	P/P	18/03	
35	WILHELMO A. MUÑOZ	3712-349	P/P	18/03	
36	JUAN CARLOS	3722-220	AL	18/03	
37	JUAN CARLOS	3722-220	AL	18/03	
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					

NOTAS:

TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUCSSTMA.PG.006 04	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		REVISIÓN: 0	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:		PÚBLICO ASISTENTE		PÁGINA: 1 de 2	
EXPOSITOR: Karine Cano Manoj de padueros silido		CARGA HORARIA: 7:00 - 8:00 a.m. 1h.		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>	
FECHA: 23/1/19		CARGA HORARIA:		FECHA:	
EVIDENCIA DE REGISTRO:		CARGO / FUNCIÓN		FIRMA	
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	Jorge and	37221365	P.E	Jorge and	
02	Manoj de padueros silido	2-89-1000	P.E	Manoj de padueros silido	
03	Rangel L. Pomado O.	37221749	A.E	Rangel L. Pomado O.	
04	Manoj de padueros silido	3-16-2562	A.E	Manoj de padueros silido	
05	Miguel MONTA	87261797	E.T	Miguel MONTA	
06	Manoj de padueros silido	3-74-1190	F.P. / MONTA	Manoj de padueros silido	
07	Jacinto pomado	9-220-1441	P. MONTA	Jacinto pomado	
08	Amirald pomado	3-74-2106	A.E	Amirald pomado	
09	Jamirald pomado	3-723-1178	P.E	Jamirald pomado	
10	Manoj de padueros silido	3-720-1921	A.E	Manoj de padueros silido	
11	Manoj de padueros silido	3-729-1216	A.E	Manoj de padueros silido	
12	Manoj de padueros silido	3-753-1417	P.E	Manoj de padueros silido	
13	Jamirald pomado	3-740-2733	A.E	Jamirald pomado	
14	Jamirald pomado	3-730-1198	A.E	Jamirald pomado	
15	Manoj de padueros silido	3-740-561	A.E	Manoj de padueros silido	
16	Manoj de padueros silido	3-734-4435	A.E	Manoj de padueros silido	
17	Manoj de padueros silido	3-716-1381	A.E	Manoj de padueros silido	
18	Manoj de padueros silido	3-720-1820	P.E	Manoj de padueros silido	
19	Manoj de padueros silido	4-716-1644	A.E	Manoj de padueros silido	
20	Manoj de padueros silido	3-744-3501	A.E	Manoj de padueros silido	
21	Manoj de padueros silido	3-713-6196	A.E	Manoj de padueros silido	
22	Manoj de padueros silido	3-719-1780	E	Manoj de padueros silido	
OBS: Recuento de asistencia en orden y limpieza al personal.					

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG-006-04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		FECHA: 21/1/2019		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Revisión		PÚBLICO ASISTENTE: Casa		
EXPOSITOR: Jaelix Bonnett		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
HORARIO: 8:00 am - 9:00 am		CARGA HORARIA: 1hr		

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	ABDOLAH BLOOM	8-747-54	Chieftain of the group - AB de Bloom	
02	FERRAS WIT	2-5717	Chief	
03	Juan Aguirre	3-70167	Relator	
04	Josue Chomaira	4-112046	OP	
05	FRANCIS NIMAZZO	3-96-2107	OP	
06	Christina Polo	4-8356	OP	
07	A. Carol	3-883-100	A.Y.	
08	Adrian Sutil	3-601-162	A.Y.	
09	Antoniad Alvarado	3-122-502	Op	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG-006-04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN		FECHA: 22-1-2019		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Revisión		PÚBLICO ASISTENTE: Casa		
EXPOSITOR: Jaelix Bonnett		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
HORARIO: 8:00 - 9:00 am		CARGA HORARIA: 1hrs.		

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Juan Martinez A.	3-74420	A.Y.	
02	Juan Lopez	3-70024	A.Y.	
03	Juan Alvarado	3-344634	OP	
04	Jaelix Bonnett	3-70167	OP	
05	Rodriguez Lopez R	3-355140	OP	
06	Equino Cano	3-138-105	OP	
07	Edmundo Bruns Lugo	3-202128	J. Espinal	
08	Plinio Alvarez	3-930-800	Alcalde	
09	Paul Boylston	7-102-742	OP	
10	Alvaro Alvarado	8-544844	Alcalde	
11	Manuel Villanar	3-701-204	Alcalde	
12	Alvaro Alvarado	3-701-204	A.Y.	
13	Enrique Gonzalez	7-701-194	Presidente	
14	Josue Angel Vega	8-151128	Alcalde	
15	Christina Polo	3-701-204	A.Y.	
16	Paul Hamilton	3-729-194	A.Y.	
17	Rodriguez Lopez	3-355140	A.Y.	
18	Elvira Alvarado	3-701-204	A.Y.	
19	Domir BARRALLO	3-701-204	A.Y.	
20	Antonio N. Fy	7-930-100	A.Y.	
21	Vicente Comas	8-388-088	A.Y.	
22	Roberto Simal	6-1146	OP	

TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**
 DOC. REF.: RUC-SSTMA-FG.009.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
 FECHA: **3-1-19**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Exposición y Regio en la Movilización Manual de Carga**
 EXPOSITOR: **Maldad Coranzo**
 PÚBLICO ASISTENTE: **OPEREFECT**

HORARIO: **9:00 a 10:00**
 CARGA HORARIA: **1 hora**
 TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Baldino pinalb	3718-875	D / B O P / I	Baldino pinalb
02	Hugo pinalb	7-739-86	albanil	Hugo pinalb
03	FABIAN TOCAMA	8-882-2417	albanil	Fabian Tocama
04	Figueroa camacho	6-777-124	CARPINTERO	Figueroa camacho
05	Corrado Parata	3-76117	albañil	Corrado Parata
06	Roberto Wilson	11-509-994	albañil	Roberto Wilson
07	Roberto Wilson	3716-023	A.C	Roberto Wilson
08	Augusto Wilson	3708-1623	AB	Augusto Wilson
09	Jorge A. Thomas	3-761-243	Electrico	Jorge A. Thomas
10	Edwin Sogano	5-719-57	Electrico	Edwin Sogano
11	Armando Delgado	3707-44	albañil	Armando Delgado
12	Corrado Parata	3707-44	A.C	Corrado Parata
13	Roberto Pias	3707-153	A.C	Roberto Pias
14	Corrado Parata	177785	ELECTRICO	Corrado Parata
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

NOTAS:

TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**
 DOC. REF.: RUC-SSTMA-FG.009.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
 FECHA: **viernes 04 de Enero 19**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Exposición a Productos Químicos**
 EXPOSITOR: **Lorena Lito**
 PÚBLICO ASISTENTE: **Innera Color**

HORARIO: **11:00 - 12:00 h**
 CARGA HORARIA: **1 hora**
 TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Jose Garcia	37221474	biñol	Jose Garcia
02	Martha Llanusa	3-759-635	Pintor	Martha Llanusa
03	Yareth G. Velez	3-72108	AG	Yareth Velez
04	Jose Garcia	3-7151243	il	Jose Garcia
05	Edwin Espinosa	3-743143	Pintor	Edwin
06	Harry Collymore	3-74106	P.Pintor	Harry Collymore
07	Jorge Gutie	3-744133	A.G	Jorge Gutie
08	Quinto Delgado	3-759-74	Pintor	Quinto Delgado
09	Jose Smith	3-73108	P.Pintor	Jose Smith
10	Edwin Llanusa	372760	A.C	Edwin
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

NOTAS:

DOC. REF.: RUC SSTMA.PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 5/1/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: *Reunión de trabajo*

EXPOSITOR: *Nancy Smith* PÚBLICO ASISTENTE: *- E. Lera*

HORARIO: 0700 - 0800 TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

CARGA HORARIA: *1 hora*

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	<i>Argelia Moreno</i>	<i>8201187</i>	<i>A.G.</i>
02	<i>Yolanda de la Espada</i>	<i>370328</i>	<i>A.G.</i>
03	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
04	<i>Wilmar Duplantier</i>	<i>37104821</i>	<i>A.G.</i>
05	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
06	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
07	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
08	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
09	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
10	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
11	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
12	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
13	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
14	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

DOC. REF.: RUC SSTMA.PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 07/01/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: *Reunión de trabajo*

EXPOSITOR: *Nancy Smith* PÚBLICO ASISTENTE: *- E. Lera*

HORARIO: 1300 - 1400 TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

CARGA HORARIA: *1 hora*

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	<i>Jaime Cano</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
02	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
03	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
04	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
05	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
06	<i>Shirley Herrera</i>	<i>3712167</i>	<i>A.G.</i>
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

REGISTRO DE ASISTENCIA



CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
FECHA: 10/1/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Como Pádel en Caso de Accidente
EXPOSITOR: Alfonso Escobar
PÚBLICO ASISTENTE: Odebrecht

HORARIO: 9:00-8:00
CARGA HORARIA: 1 Hora
TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:					FIRMA
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN		
01	Jairo Lopez C	9193 609	AB	JLD	
02	Guillermo Puello	3129 613	AB	Guillermo Puello	
03	CARLOS CARPINTERO	21262011	AS	Carlos Carpintero	
04	JOSE H. GARCIA	3117-170	A.B.	JOSE H. GARCIA	
05	Guillermo Valencia	8831-285	C.P	Guillermo Valencia	
06	Guillermo Valencia	3124-449	A.B.	Guillermo Valencia	
07	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
08	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
09	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
10	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
11	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
12	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
13	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
14	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
15	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
16	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
17	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
18	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
19	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
20	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
21	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	
22	Guillermo Valencia	3124-449	AB	Guillermo Valencia	

TITULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA



CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
FECHA: 12/01/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Compromiso de Dependencia
EXPOSITOR: Sonia Celis, Ron C. Pineda - Odebrecht
PÚBLICO ASISTENTE: Odebrecht

HORARIO: 7:00-8:00
CARGA HORARIA: 1h
TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:					FIRMA
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN		
01	Alfonso Celis	81211-2004	Capatzen	Alfonso Celis	
02	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
03	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
04	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
05	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
06	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
07	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
08	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
09	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
10	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
11	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
12	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
13	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
14	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
15	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
16	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
17	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
18	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
19	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
20	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
21	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	
22	Ron C. Pineda	81211-2004	Capatzen	Ron C. Pineda	

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
FECHA: 15-1-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Uso de ZPPs

EXPOSITOR: **Alfredo Esobas**
PÚBLICO ASISTENTE: **51901**

HORARIO: 8:00 - 9:00
CARGA HORARIA: 1 Hora
TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
01	Alfredo Esobas	37890000	A.G.	[Firma]
02	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
03	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
04	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
05	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
06	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
07	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
08	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
09	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
10	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
11	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
12	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
13	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
14	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
15	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
16	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
17	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
18	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
19	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
20	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
21	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
22	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]

NOTAS:

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
FECHA: 10-01-19


DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Importancia de la Senalización

EXPOSITOR: **Lenada Gesto**
PÚBLICO ASISTENTE: **51901**

HORARIO: 1:00 - 2:00 PM
CARGA HORARIA: 1 Hora
TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
01	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
02	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
03	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
04	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
05	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
06	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
07	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
08	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
09	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
10	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
11	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
12	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
13	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
14	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
15	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
16	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
17	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
18	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
19	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
20	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
21	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]
22	Yoselyn Puerto	37890000	A.G.	[Firma]

NOTAS:



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC.SSTMA.FG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 17-01-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Despliegue de Act de instalación de PTC - Actos y Condicionales Inauguración - Inspección final.

EXPOSITOR: Loraño Gato

PÚBLICO ASISTENTE: JAC - PPG. 4132.

HORARIO: 1:00 - 2:00 PM

CARGA HORARIA: 1 hora

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO


EVIDENCIA DE REGISTRO			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Alfonso - Exp. de la ciudad	3718-2011	Alcalde
02	Laura C. C.	3712-18	Secretaria
03	SEAN DEBORA	372494	SECRETARÍA
04	JUAN OVALLE	5124379	ARMADOR
05	Juan Carlos	3735132	Alcalde
06	Roberto J. J.	8-842-16	PICTOR
07	Laura P.	3741555	funcion
08	Roberto Berrera A	374620	Alcalde
09	Adriana Jarama	3720-84	ARMADOR
10	Angelillo	3747-104	Alcalde
11	Osvaldo Lopez	3708397	Pictor
12	Marion Solano	3708373	ARMADOR
13	JOSE BELEGON	3716148	PICTOR
14	Josef Ovela	372838	Lider
15	Luis Torres	513344	PP
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

Personal de instalación de PTC (Jm)

Personal de liado. (PPG)

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC.SSTMA.FG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 19-1-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Condicionales y Actos Instalación

EXPOSITOR: Joe Jeffers

PÚBLICO ASISTENTE: P.P.C. Multigeneracional

HORARIO: 9:00 - 10:00

CARGA HORARIA: 1:00 hora

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Expositor Jeffers	2122-17	puerta
02	Expositor Jeffers	2122-17	PPS
03	Expositor Jeffers	3744-150	puerta
04	Expositor Jeffers	5133-44	PP Pictor
05	Expositor Jeffers	3722-79	puerta
06	Expositor Jeffers	3744-150	puerta
07	Expositor Jeffers	3744-150	puerta
08	Expositor Jeffers	3722-17	PP
09	Expositor Jeffers	3722-17	PP
10	Expositor Jeffers	3722-17	PP
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto: <i>Persepolis Ciudad Colón</i>		Fecha: <i>21/1/2019</i>		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA: <i>Seguridad en el trabajo</i>		<i>Personal de la empresa</i>							
Horario: <i>8:00 - 9:00 a.m.</i>		Cuantitativa: <i>General</i>							
Tiempo de capacitación (minutos): <i>45 min</i>		Número de personal entrenado: <i>CUSA/02 SUB - TOTAL/02</i>							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	<i>Verónica Mendoza</i>	<i>3-704-749</i>	<i>AG.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Verónica Mendoza</i>				
2	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>2-117-521</i>	<i>AG.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
3	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>9-154-948</i>	<i>Charter</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
4	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>9-101-897</i>	<i>IC</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
5	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>9-358-343</i>	<i>Capitán</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
6	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-86-1363</i>	<i>J.C.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
7	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-88-537</i>	<i>CONDUCTOR</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
8	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>004781321</i>	<i>Ing. Area</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
9	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>PE-10-453</i>	<i>Industria</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
10	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-45-486</i>	<i>Industria</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
11	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-733-122</i>	<i>AG.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
12	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-706-098</i>	<i>Conductor</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
13	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>0-857-1324</i>	<i>Ing. de Area</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
14	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>9-730-2088</i>	<i>Ing. de Area</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
15	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-715-625</i>	<i>Ing. de Area</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
16	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-706-240</i>	<i>Conductor</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
17	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-723-417</i>	<i>AG.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
18	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>8-941-397</i>	<i>Ing. de Area</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
19	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-24-1816</i>	<i>Conductor</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
20	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>8-94-1032</i>	<i>Conductor</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
21	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-714-84</i>	<i>Conductor</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
22	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>8-205-2060</i>	<i>Ing.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
23	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>8-226-532</i>	<i>CONDUCTOR</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
24	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>8-262-3211</i>	<i>CHOFEA</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				
25	<i>Alfonso Mesa</i>	<i>3-71-340</i>	<i>Plomero</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alfonso Mesa</i>				

Tomas mencionadas en la capacitación:

- *Seguridad en el trabajo*
- *Seguridad en el trabajo*
- *Seguridad en el trabajo*

- *Seguridad en el trabajo*

- *Seguridad en el trabajo*

- *Seguridad en el trabajo*

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto: <u>Remediación Ciudad Calán</u>			Fecha: <u>21/1/2019</u>		Re orientación <input type="checkbox"/>				
Charla Diaria <input type="checkbox"/> Charla Específica <input checked="" type="checkbox"/>			Entrenamiento de Inducción						
Mando de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>			Medio Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>		Alto Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>				
Instructor/ Explicador: <u>Guillermo Jarama</u>			Público Objetivo: <u>Personal</u>						
TEMA: <u>Recepción de obra de seguridad</u>			Clasificación: <u>Operacional</u>						
Horario: <u>7:00 - 8:00 am</u>			Número de personal entrenado: <u>100</u>			Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>			
Tiempo de capacitación (minutos): <u>1 hora</u>			CUSA 02 SUB - TOTAL 02						
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	CARLA OJEDA	8-225-172	C. Calidad	MESA	<i>[Firma]</i>				
2	YACHTEN GARCIA	3-712-192	Operación	CUSA	<i>[Firma]</i>				
3	ARMANDO MARTIN	3-712-192	Operación	CUSA	<i>[Firma]</i>				
4	ANITA ALEXANDRA	3-720-73	A. C.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
5	JUAN VILLOZ	8-886-73	C. Calidad	CUSA	<i>[Firma]</i>				
6	CRISTIAN SANCHEZ	2-738-382	C. Calidad	CUSA	<i>[Firma]</i>				
7	EDUARDO GARCIA	8-886-73	C. Calidad	CUSA	<i>[Firma]</i>				
8	ANDRÉS BOTOLINO	8-755-803	C. Calidad	CUSA	<i>[Firma]</i>				
9	RODRIGO MARTIN	3-700-37	Plomero	CUSA	<i>[Firma]</i>				
10	ANTONIO GARCIA	3-712-285	AG	CUSA	<i>[Firma]</i>				
11	DAVID B. BARRERA	8-712-110	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
12	JOHN CARRERA	8-916-59	A. C.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
13	ARMANDO MARTIN	3-712-192	A. C.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
14	ANDRÉS BOTOLINO	3-712-192	A. C. Plomo	CUSA	<i>[Firma]</i>				
15	SANDY VILLALBA	8-721-1504	C. H. C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
16	IGNACIO GONZALEZ	3-710-142	O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
17	JOHN CARRERA	8-916-59	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
18	JOHN CARRERA	8-916-59	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
19	JUAN CARRERA	8-916-59	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
20	JUAN CARRERA	8-916-59	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
21	JUAN CARRERA	8-916-59	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
22	ROBERTO ALLEN	3-708-1936	O. P. B. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
23	ROBERTO ALLEN	3-708-1936	O. P. B. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
24	FRANCISCO MARTIN	3-708-1936	O. P. B. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				
25	JOHN CARRERA	8-916-59	C. O. P.	CUSA	<i>[Firma]</i>				

Temas mencionados en la capacitación:

- Indicaciones
- Procedimientos de seguridad

- Recepción de obra

- Procedimientos de seguridad

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/ Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA:		Caudal:							
Horario:		Número de personal entrenado:							
Tiempo de capacitación (minutos):		CUSA 102 SUB - TOTAL 102							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Carlos Calderón	7-94-1672	Operador	CUSA	[Firma]				
2	Manuel Vega	8-92-2318	Chofer	" "	[Firma]				
3	Jose A. Valle	1-29-154	A.D.	" "	[Firma]				
4	Jose A. Valle	3-710-135	Chofer	" "	[Firma]				
5	Cesar Quintanilla	4-146-767	Chofer	CUSA	[Firma]				
6	Manuel Vega	8-903-13	C. S. S. S.	CUSA	[Firma]				
7	Manuel Vega	8-763-2104	S. I. A. F. E. N.	CUSA	[Firma]				
8	Manuel Vega	8-719-1553	Superintendente	CUSA	[Firma]				
9	Manuel Vega	8-803-1055	S. C. U. D.	CUSA	[Firma]				
10	Manuel Vega	8-829-1212	Chofer	CUSA	[Firma]				
11	Manuel Vega	2-84-1417	Chofer	CUSA	[Firma]				
12	Manuel Vega	8-881-1113	Chofer	CUSA	[Firma]				
13	Manuel Vega	9-740-215	Chofer	CUSA	[Firma]				
14	Manuel Vega	3-705-1200	Chofer	CUSA	[Firma]				
15	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
16	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
17	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
18	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
19	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
20	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
21	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
22	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
23	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
24	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				
25	Manuel Vega	3-722-1000	Chofer	CUSA	[Firma]				

Temas mencionados en la capacitación:

- Análisis de riesgos
- Análisis de accidentes
- Análisis de seguridad
- Análisis de seguridad en el trabajo

- uso de EPP - guías de trabajo

- normas de seguridad

- normas de seguridad en el trabajo

Manuel Vega

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/ Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA:		Caudal:							
Horario:		Número de personal entrenado:							
Tiempo de capacitación (minutos):		CUSA 102 SUB - TOTAL 102							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Manuel Vega	3-226-1233	A. G.	CUSA	[Firma]				
2	Manuel Vega	3-202-125	Chofer	" "	[Firma]				
3	Manuel Vega	3-717-1043	Chofer	" "	[Firma]				
4	Manuel Vega	3-725-775	Chofer	" "	[Firma]				
5	Manuel Vega	3-722-1263	A. G.	CUSA	[Firma]				
6	Manuel Vega	7-116-68	Chofer	" "	[Firma]				
7	Manuel Vega	3-719-234	Chofer	" "	[Firma]				
8	Manuel Vega	3-730-970	Chofer	" "	[Firma]				
9	Manuel Vega	3-710-1020	Chofer	" "	[Firma]				
10	Manuel Vega	3-705-1318	Chofer	" "	[Firma]				
11	Manuel Vega	3-104-341	Chofer	" "	[Firma]				
12	Manuel Vega	3-47-394	Chofer	" "	[Firma]				
13	Manuel Vega	3-002-710	Chofer	" "	[Firma]				
14	Manuel Vega	3-713-334	Chofer	" "	[Firma]				
15	Manuel Vega	3-88-433	Chofer	" "	[Firma]				
16	Manuel Vega	6-65-457	Chofer	" "	[Firma]				
17	Manuel Vega	3-754-82	Chofer	" "	[Firma]				
18	Manuel Vega	3-705-2038	Chofer	" "	[Firma]				
19	Manuel Vega	1-77-103	Chofer	" "	[Firma]				
20	Manuel Vega	3-731-468	Chofer	" "	[Firma]				
21	Manuel Vega	3-733-285	Chofer	" "	[Firma]				
22	Manuel Vega	3-717-231	Chofer	" "	[Firma]				
23	Manuel Vega	3-703-549	Chofer	" "	[Firma]				
24	Manuel Vega	3-711-111	Chofer	" "	[Firma]				
25	Manuel Vega	8-462-518	Chofer	" "	[Firma]				

Temas mencionados en la capacitación:

- Análisis de riesgos
- Análisis de accidentes
- Análisis de seguridad
- Análisis de seguridad en el trabajo

- uso de EPP - guías de trabajo

- normas de seguridad

- normas de seguridad en el trabajo

Manuel Vega

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mando de Otra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/ Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA:		Cuartilla:							
Horario:		Número de personal entrenado:							
Tiempo de capacitación (minutos):		CUSA 1025UB - TOTAL 102							
		Tipo de Entrenamiento							
		Interno							
		Externo							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Albino Pérez	3-718-2194	Administrador	CUSA	[Firma]				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

Temas mencionados en la capacitación:

- Uso de EPP
- Uso de equipo de protección personal
- Situaciones de emergencia
- Normas de seguridad en el trabajo

Firma del Facilitador: *[Firma]*



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 21/02/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Control de derrames de hidrocarburos

EXPOSITOR:

Elida Bernal

PÚBLICO ASISTENTE:

CUSA

HORARIO:

7:00 - 7:30 pm

CARGA HORARIA:

30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO

EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Carli Díaz Kive	389-800	Cooper	[Firma]
02	Florencia Torres	371-1370	A.G	[Firma]
03	Pedro Salazar	26354	A.G	[Firma]
04	Walter Gómez	371-1205	A.G	[Firma]
05	Edmar Linares	371-384	A.G	[Firma]
06	Alfonso Flores	312-678	A.G	[Firma]
07	Jose P. Ochoa	312-991	A.G	[Firma]
08	Guil. Aguilar	9733501	Revisor	[Firma]
09	Tabion Gonzalez	89102246	A.G	[Firma]
10	Rafael Guisao Costa M.	8735-1985	A.G	[Firma]
11	Edgar G. Gómez M.	883-451	A.G	[Firma]
12	Adelmo Bolívar	373543	A.G	[Firma]
13	Antonio A. Garay	3719-285	A.G	[Firma]
14	Walter Sánchez	3771-118	A.G	[Firma]
15	WELGAR BARRA	385X7	A.G	[Firma]
16	Wong Herrera	8781144	MEC	[Firma]
17	Walter Torres	3732-27	A.G	[Firma]
18				
19				
20				
21				
22				

EBL

DOC. REF.: RUC.SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

DOC. REF.: RUC.SSTMA PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**

TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Movimiento de desechos sólidos**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Orden y aseo**

EXPOSITOR: **Daniel Chen**

EXPOSITOR: **Modeline González**

HORARIO: **7:00 - 7:30 PM**

HORARIO: **7:00 - 7:30 PM**

CARGA HORARIA: **30 minutos**

CARGA HORARIA: **30 minutos**

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Ramiro Enrique Ochoa H.	8-735-1985	AG	R. Ochoa H.
02	Paul Aguilar	9733301	Retozados	Paul Aguilar
03	Jabier González	8-9102246	AG	Jabier González
04	Elmarie Pineda	13712374	Albanil	Elmarie Pineda
05	AZEL GARRIBOLDI	3-85262	AG	A. Garriboldi
06	Amelios Nieto H.	8-740-1998	AG	Amelios Nieto H.
07	Antonio A. Garay	3-719285	Asistente General	Antonio A. Garay
08	Rafael González	3-714-2872	Asistente G.	Rafael González
09	Concepción B. Nolasco	5725247	AG	Concepción B. Nolasco
10	Angel Solís	3-724-184	Asesor	Angel Solís
11	Edgar Pérez	3-734-046	AG	Edgar Pérez
12	Edgar Pérez	76476	AG	Edgar Pérez
13	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
14	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
15	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
16	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
17	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
18	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
19	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
20	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
21	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
22	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
02	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
03	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
04	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
05	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
06	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
07	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
08	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
09	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
10	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
11	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
12	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
13	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
14	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
15	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
16	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
17	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
18	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
19	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
20	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
21	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez
22	Edgar Pérez	76500	AG	Edgar Pérez

REGISTRO DE ASISTENCIA

TÍTULO: CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 6/3/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Orden y Aseo

EXPOSITOR: Madeline González PÚBLICO ASISTENTE: Ambiente

HORARIO: 9:00 - 9:30 AM CARGA HORARIA: 30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Ramiro Enriquez Costa M.	8-735-1985	A.G.	R. Costa M.
02	Yanibis Puerto M.	8-740-1984	A.G.	Y. Puerto M.
03	Sabier Gonzalez	8-910-2240	A.G.	S. Gonzalez
04	RADEL GARCIA M. D.	3-85-261	A.G.	R. Garcia M.
05	Rafael Gonzalez	3-741-2397	A.G.	R. Gonzalez
06	Edgar Pérez	76500	A.G.	E. Pérez
07	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
08	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
09	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
10	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
11	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
12	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
13	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
14	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
15	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
16	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
17	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
18	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
19	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
20	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
21	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
22	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez

NOTAS: 146-0

REGISTRO DE ASISTENCIA

TÍTULO: CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 07/03/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Tenor parados Ambientales

EXPOSITOR: Madeline González PÚBLICO ASISTENTE: CUSA

HORARIO: 7:00 - 7:30 AM CARGA HORARIA: 30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	WILCERIO LOPEZ A.	3-87-800	Cofer.	W. Lopez A.
02	Orlando Lopez	3733-27	A.G.	O. Lopez
03	Orlando Lopez	3741-20	A.G.	O. Lopez
04	Orlando Lopez	3733-27	A.G.	O. Lopez
05	Ramiro Enriquez Costa M.	8-735-1985	A.G.	R. Costa M.
06	RADEL GARCIA M. D.	3-85-261	A.G.	R. Garcia M.
07	Edgar Pérez	76500	A.G.	E. Pérez
08	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
09	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
10	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
11	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
12	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
13	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
14	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
15	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
16	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
17	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
18	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
19	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
20	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
21	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez
22	Edgar Pérez	3741124	A.G.	E. Pérez

NOTAS: 146-0

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA



CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

9/3/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Manejo de los desechos

EXPOSITOR:

Madelaine Bóndola

PÚBLICO ASISTENTE:

CUSA

HORARIO:

7:00-7:30 PM

CARGA HORARIA:

30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Pedro Gonzalez	307354	A.G.	Pedro Gonzalez
02	Ramiro Enrique Acevedo M.	8-735-1985	A.G.	Ramiro Enrique Acevedo M.
03	Edgardo Pineda	3717-374	A.G.	Edgardo Pineda
04	Oliver A. Bagan M.	3717-374	A.G.	Oliver A. Bagan M.
05	Juan Aguirre	9733-301	Rotador	Juan Aguirre
06	José E. Ortega	8912-991	A.G.	José E. Ortega
07	Yolanda Nieto	2-741-674	A.G.	Yolanda Nieto
08	Federick Beltrán	3-725-723	A.G.	Federick Beltrán
09	José Gonzalez	8-910-2246	A.G.	José Gonzalez
10	Valentin Dominguez	3-717-1205	A.G.	Valentin Dominguez
11	Antonio A. Guevara	3-712-285	A.G.	Antonio A. Guevara
12	Yolanda Nieto	3-12-579	A.G.	Yolanda Nieto
13	Yolanda Nieto	3-124-1204	A.G.	Yolanda Nieto
14	Yolanda Nieto	3-717-1118	A.G.	Yolanda Nieto
15	Rafael Gonzalez	3-714-287	A.G.	Rafael Gonzalez
16	Edgar Pineda	3-714-1204	A.G.	Edgar Pineda
17	Ramiro Pineda	3-717-1204	A.G.	Ramiro Pineda
18	Edgar Pineda	3-717-1204	A.G.	Edgar Pineda
19	Yolanda Nieto	3-717-1204	A.G.	Yolanda Nieto
20				
21				
22				

NOTAS:

H60



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

9/3/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Orden y aseo

EXPOSITOR:

Elida Bernal

PÚBLICO ASISTENTE:

CUSA

HORARIO:

7:00-7:30 AM

CARGA HORARIA:

30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Adelin Acosta	3-732-1046	A.G.	Adelin Acosta
02	Yolanda Nieto	3-724-1204	A.G.	Yolanda Nieto
03	Yolanda Nieto	3-12-579	A.G.	Yolanda Nieto
04	Pedro Gonzalez	767354	A.G.	Pedro Gonzalez
05	José E. Ortega	8-912-991	A.G.	José E. Ortega
06	Yolanda Nieto	2-741-674	A.G.	Yolanda Nieto
07	José Gonzalez	8-910-2246	A.G.	José Gonzalez
08	Yolanda Nieto	3-725-723	Rotador	Yolanda Nieto
09	José Gonzalez	8-912-991	A.G.	José Gonzalez
10	Ramiro Enrique Acevedo M.	8-735-1985	A.G.	Ramiro Enrique Acevedo M.
11	Rafael Gonzalez	3-717-1205	A.G.	Rafael Gonzalez
12	Yolanda Nieto	3-12-579	A.G.	Yolanda Nieto
13	Yolanda Nieto	3-124-1204	A.G.	Yolanda Nieto
14	Yolanda Nieto	3-717-1118	A.G.	Yolanda Nieto
15	Rafael Gonzalez	3-714-287	A.G.	Rafael Gonzalez
16	Edgar Pineda	3-714-1204	A.G.	Edgar Pineda
17	Ramiro Pineda	3-717-1204	A.G.	Ramiro Pineda
18	Edgar Pineda	3-717-1204	A.G.	Edgar Pineda
19	Yolanda Nieto	3-717-1204	A.G.	Yolanda Nieto
20				
21				
22				

NOTAS:

EBL

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 18/03/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Prohibido incendiar o quemar árboles

EXPOSITOR: Madeline González

PÚBLICO ASISTENTE: CUSA

HORARIO: 7:00 - 7:30 PM

CARGA HORARIA: 30 minutos

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Javier Rove	839-800	Hotel	Javier Rove
02	Rafael Granados	385-764	AC	Rafael Granados
03	Edwin Flores	312529	AC	Edwin Flores
04	Javier Sánchez	371-1118	AC	Javier Sánchez
05	Edwin Flores	373-0446	AC	Edwin Flores
06	Edwin Flores	36354	AC	Edwin Flores
07	Edwin Flores	374-114	AC	Edwin Flores
08	Edwin Flores	374-2312	AC	Edwin Flores
09	Edwin Flores	8912-991	AC	Edwin Flores
10	Edwin Flores	374-114	AC	Edwin Flores
11	Edwin Flores	371-1170	AC	Edwin Flores
12	Edwin Flores	8717-381	AC	Edwin Flores
13	JACIER GONZALEZ	9102245	AC	JACIER GONZALEZ
14	Ramiro Enrique	119-735-198	AC	Ramiro Enrique
15	Edwin Flores	9733-301	Retorizador	Edwin Flores
16	Edwin Flores	8823-441	AC	Edwin Flores
17	Edwin Flores	8711-111	AC	Edwin Flores
18	Edwin Flores	3733-127	AC	Edwin Flores
19	Edwin Flores	3725-143	AC	Edwin Flores
20	Edwin Flores	3717-111	AC	Edwin Flores
21	Edwin Flores	3715-111	AC	Edwin Flores
22	Edwin Flores	3715-111	AC	Edwin Flores

NOTAS: 1160

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto: Renovación Colon/161-98 Fecha: 18/03/19

Charla Diaria ☐ Charla Específica ☒ Entrenamiento de Inducción ☐ Re orientación ☐

Mano de Obra Directa ☐ Medio Liderazgo ☐ Alto Liderazgo ☐

Instructor Expositor: Madeline González Público Objetivo: CUSA

TEMA: Día mundial del agua (22 de marzo)

Horario: 7:00 - 8:00 AM Causilla: CUSA

Tiempo de capacitación (minutos): 1 hora Número de personal entrenado: CUSA SUB TOTAL 26

No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	Dimas González	85201750	Capitán	CUSA	Dimas González
2	Dimas González	42277767	Capitán	CUSA	Dimas González
3	Dimas González	3723-111	Capitán	CUSA	Dimas González
4	Dimas González	3-11583	Capitán	CUSA	Dimas González
5	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
6	Dimas González	3-98-945	Capitán	CUSA	Dimas González
7	Dimas González	4-724-232	Capitán	CUSA	Dimas González
8	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
9	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
10	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
11	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
12	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
13	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
14	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
15	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
16	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
17	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
18	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
19	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
20	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
21	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
22	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
23	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
24	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González
25	Dimas González	3-746-111	Capitán	CUSA	Dimas González

Temas mencionados en la capacitación:

Firma del Facilitador: HGO

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/ Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA: <u>Plan Mundial del Agua (22 de mayo)</u>									
Horario:		Cuadrilla:		Tipo de Entrenamiento					
Tiempo de capacitación (minutos):		Número de personal entrenado:		Interno		Externo			
CUSA SUB		TOTAL							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	AC	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
2	José SANCHEZ	3-36-863	AC	CUSA	José SANCHEZ				
3	Fabrizio GOMEZ	4-194-524	I de C	CUSA	Fabrizio GOMEZ				
4	Hector SANCHEZ	1-31-391	OT de C	CUSA	Hector SANCHEZ				
5	Ramiro SANCHEZ	1-32-481	AT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
6	Ramiro SANCHEZ	3-34-510	AC	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
7	Ramiro SANCHEZ	3-21-176	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
8	Ramiro SANCHEZ	3-44-844	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
9	Ramiro SANCHEZ	3-15-66	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
10	Ramiro SANCHEZ	3-34-510	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
11	Ramiro SANCHEZ	3-35-423	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
12	Ramiro SANCHEZ	3-32-163	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
13	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
14	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
15	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
16	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
17	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
18	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
19	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
20	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
21	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
22	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
23	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
24	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
25	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				

Temas mencionados en la capacitación:

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/ Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA: <u>Plan Mundial del Agua (22 de mayo)</u>									
Horario:		Cuadrilla:		Tipo de Entrenamiento					
Tiempo de capacitación (minutos):		Número de personal entrenado:		Interno		Externo			
CUSA SUB		TOTAL							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
2	Ramiro SANCHEZ	3-36-863	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
3	Ramiro SANCHEZ	4-194-524	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
4	Ramiro SANCHEZ	1-31-391	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
5	Ramiro SANCHEZ	1-32-481	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
6	Ramiro SANCHEZ	3-34-510	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
7	Ramiro SANCHEZ	3-21-176	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
8	Ramiro SANCHEZ	3-44-844	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
9	Ramiro SANCHEZ	3-15-66	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
10	Ramiro SANCHEZ	3-34-510	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
11	Ramiro SANCHEZ	3-35-423	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
12	Ramiro SANCHEZ	3-32-163	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
13	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
14	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
15	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
16	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
17	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
18	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
19	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
20	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
21	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
22	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
23	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
24	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				
25	Ramiro SANCHEZ	3-41-1002	OT de C	CUSA	Ramiro SANCHEZ				

Temas mencionados en la capacitación:

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD									
Nombre y No. de Proyecto:		Fecha:		Re orientación					
Charla Diaria		Charla Específica		Entrenamiento de Inducción					
Mando de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo					
Instructor/Expositor:		Público Objetivo:							
TEMA:									
Horario:									
Tiempo de capacitación (minutos):									
Caudal:									
CUSA SUB									
TOTAL									
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma				
1	Mario Rosales	8-447-204	D.P.	CUSA	[Firma]				
2	Mauricio (Hoy)	3-78588	Principal	CUSA	[Firma]				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

Temas mencionados en la capacitación:

[Firma]

Firma del Facilitador

TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA PG.006.04	
				REVISIÓN: 0	
				PÁGINA: 1 de 2	
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				FECHA: 19/03/19	
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:					
EXPOSITOR: PMA		PÚBLICO ASISTENTE: CUSA			
HORARIO: 7:00 - 7:30 PM					
CARGA HORARIA: 30 minutos					
		TIPO DE ENTRENAMIENTO:		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>	


EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01				
02	Guillermo Lowe H.	389-800	Chofer.	[Firma]
03	Iman Hecay	3733127	AG	[Firma]
04	Antonio y Amos	3712285	AG	[Firma]
05	José P. Ortega	8912491	AG	[Firma]
06	Juan Sanchez Obando	3-771-114	AG	[Firma]
07	Kamir Enrique Obando	8735-1085	AG	[Firma]
08	Ignacio Gonzalez	89102246	AG	[Firma]
09	Alfonso A. Acosta	3-732446	AG	[Firma]
10	Peter Bobson	76354	AG	[Firma]
11	Guil. Quintan	9733301	Retor-zador	[Firma]
12	Edwin y Caprio M	863-431	AG	[Firma]
13	Edward Alente	2917324	AG	[Firma]
14	Rodrick Bolivar	3725443	AG	[Firma]
15	Edgar Torres	3-11670	AG	[Firma]
16	Emel Granados	3-114297	AG	[Firma]
17	RAEL GARCIA	385267	AG	[Firma]
18	Edgar Pelaez	3-114124	AG	[Firma]
19	Emel Granados	3-114124	AG	[Firma]
20	Harold Moya	3-741-111	AG	[Firma]
21	Harold A. Flores	86837	AG	[Firma]
22	Kamir Enrique Obando	8-70-1187	AG	[Firma]
23	Alfonso A. Acosta	3-732446	AG	[Firma]


NOTAS: M60

















TÍTULO:		DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2		
REGISTRO DE ASISTENCIA				
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: <i>Sequestración de los derechos políticos</i>				
EXPOSITOR:		PÚBLICO ASISTENTE:		
<i>Madeline González</i>		<i>CUSA</i>		
HORARIO: <i>7:00-7:30 PM</i>		TIPO DE ENTRENAMIENTO:		
CARGA HORARIA: <i>30 minutos</i>		INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
01	<i>SPILVERIO KORTE H.</i>	<i>3-89-80</i>	<i>CHOFER.</i>	<i>[Firma]</i>
02	<i>Antonio A. Raza</i>	<i>3-79-285</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
03	<i>Madeline González</i>	<i>3-71-126</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
04	<i>Armas Lopez</i>	<i>3-73-127</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
05	<i>Javier González</i>	<i>3-71-118</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
06	<i>Edwin A. Bernal M.</i>	<i>8-63-441</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
07	<i>Paul Aguilar</i>	<i>9-73-301</i>	<i>Retagador</i>	<i>[Firma]</i>
08	<i>José E. Ortega</i>	<i>8-91-291</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
09	<i>Edgar Torres</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
10	<i>JACIER GONZALEZ</i>	<i>8-91-226</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
11	<i>Edwin Enriquez</i>	<i>8-735-185</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
12	<i>Edwin A. Bernal</i>	<i>3-72-191</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
13	<i>Paul Aguilar</i>	<i>7-63-54</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
14	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
15	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
16	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
17	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
18	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
19	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
20	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
21	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
22	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
NOTAS:				

TÍTULO:		DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2		
REGISTRO DE ASISTENCIA				
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: <i>22 de marzo día mundial del agua</i>				
EXPOSITOR:		PÚBLICO ASISTENTE:		
<i>Madeline González</i>		<i>CUSA</i>		
HORARIO: <i>7:00-7:30 AM</i>		TIPO DE ENTRENAMIENTO:		
CARGA HORARIA: <i>1 hora</i>		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
01	<i>Madeline González</i>	<i>3-71-126</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
02	<i>Armas Lopez</i>	<i>3-71-285</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
03	<i>Javier González</i>	<i>3-73-127</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
04	<i>Edwin A. Bernal M.</i>	<i>8-63-441</i>	<i>CHOFER.</i>	<i>[Firma]</i>
05	<i>Paul Aguilar</i>	<i>9-73-301</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
06	<i>JACIER GONZALEZ</i>	<i>8-91-226</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
07	<i>Edwin Enriquez</i>	<i>8-735-185</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
08	<i>Paul Aguilar</i>	<i>7-63-54</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
09	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>Retagador</i>	<i>[Firma]</i>
10	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
11	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
12	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
13	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
14	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
15	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
16	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
17	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
18	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
19	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
20	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
21	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
22	<i>Paul Aguilar</i>	<i>3-71-100</i>	<i>A.G.</i>	<i>[Firma]</i>
NOTAS:				

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC.SSTMA PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
FECHA: 22/03/19				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 22 de abril - Día mundial del agua				
EXPOSITOR: Madeline Góndola		PÚBLICO ASISTENTE: CUSA - Taller		
HORARIO: 7:00 - 8:00 AM		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
CARGA HORARIA: 1 hora				

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	José Guerrero	3-712473	Mecánico	
02	LUIS CASTILLO	2-701024	MCCANICO	
03	ROSA RODRIGUEZ	3-841204	Maestra	
04	VANESSA RODRIGUEZ S.	3-717-00	A.M.	
05	ULISES CASTILLO	2-701024	Mecánico	
06	Agustín Alvarado	3-841204	M. 14	
07	Roberto Sanchez	4-186-25	SO. 0006.02	
08	ARHAY ORRICO	3-711-225	A. M.	
09	Santiago Acosta	3-85320	MEC	
10	YIPATAN RODRIGUEZ	2-731450	A.M.	
11	YUSUFO GONZALEZ	2-701024	Spt.	
12	Emmanuel Mendez	3-107107	Efectuador	
13	Adriel White	3-714-1858	A. M.	
14	Jonathan Gallegos	3-729199	A. Mecánico	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
NOTAS: MGO				

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC.SSTMA PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
FECHA: 28/12/2017				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Sesión de trabajo de desahogo				
EXPOSITOR: Madeline Góndola		PÚBLICO ASISTENTE: CUSA		
HORARIO: 7:00 - 7:30 AM		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
CARGA HORARIA: 30 minutos				

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Juvenal Rove	3-89-800	Chofer	
02	Valeria Domínguez	3-711875	A.G.	
03	Antonia Domínguez	3-711875	A.G.	
04	Alfonso Domínguez	3-711875	A.G.	
05	Alfonso Domínguez	3-711875	A.G.	
06	Alfonso Domínguez	3-711875	A.G.	
07	JAVIER GONZALEZ	3-9102246	A.G.	
08	Ramiro Domínguez	3-735-1985	A.G.	
09	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
10	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
11	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
12	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
13	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
14	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
15	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
16	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
17	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
18	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
19	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
20	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
21	Alfonso Domínguez	3-732-1046	A.G.	
22				
NOTAS: MGO				

REGISTRO DE ASISTENCIA

TÍTULO: **CONTAMINACIÓN DEL AGUA**

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: **25-02-19**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Contaminación del agua**

EXPOSITOR: **Mauro Andrade**

PÚBLICO ASISTENTE: **Eigen**

HORARIO: **7:00 - 8:00**

CARGA HORARIA: **1h**

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Vilmar - Sepúlveda	3104580	A.G.	Vilmar
02	Andrés - Sepúlveda	324109	A.G.	Andrés
03	Andrés - Sepúlveda	324110	A.G.	Andrés
04	Andrés - Sepúlveda	324111	A.G.	Andrés
05	Andrés - Sepúlveda	324112	A.G.	Andrés
06	Andrés - Sepúlveda	324113	A.G.	Andrés
07	Andrés - Sepúlveda	324114	A.G.	Andrés
08	Andrés - Sepúlveda	324115	A.G.	Andrés
09	Andrés - Sepúlveda	324116	A.G.	Andrés
10	Andrés - Sepúlveda	324117	A.G.	Andrés
11	Andrés - Sepúlveda	324118	A.G.	Andrés
12	Andrés - Sepúlveda	324119	A.G.	Andrés
13	Andrés - Sepúlveda	324120	A.G.	Andrés
14	Andrés - Sepúlveda	324121	A.G.	Andrés
15	Andrés - Sepúlveda	324122	A.G.	Andrés
16	Andrés - Sepúlveda	324123	A.G.	Andrés
17	Andrés - Sepúlveda	324124	A.G.	Andrés
18	Andrés - Sepúlveda	324125	A.G.	Andrés
19	Andrés - Sepúlveda	324126	A.G.	Andrés
20	Andrés - Sepúlveda	324127	A.G.	Andrés
21	Andrés - Sepúlveda	324128	A.G.	Andrés
22	Andrés - Sepúlveda	324129	A.G.	Andrés

REGISTRO DE ASISTENCIA

TÍTULO: **CONTAMINACIÓN DEL AGUA**

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: **26-02-19**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Manejo de Residuos Sólidos**

EXPOSITOR: **Mauro Andrade**


PÚBLICO ASISTENTE: **Thalys**

HORARIO: **7:00 - 8:00**

CARGA HORARIA: **1h**


TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Thalys - G.	3241237	A.G.	Thalys
02	Luis - Sánchez	3241238	A.E.	Luis
03	Luis - Sánchez	3241239	A.G.	Luis
04	Luis - Sánchez	3241240	A.E.	Luis
05	Luis - Sánchez	3241241	A.E.	Luis
06	Luis - Sánchez	3241242	A.E.	Luis
07	Luis - Sánchez	3241243	A.E.	Luis
08	Luis - Sánchez	3241244	A.E.	Luis
09	Luis - Sánchez	3241245	A.E.	Luis
10	Luis - Sánchez	3241246	A.E.	Luis
11	Luis - Sánchez	3241247	A.E.	Luis
12	Luis - Sánchez	3241248	A.E.	Luis
13	Luis - Sánchez	3241249	A.E.	Luis
14	Luis - Sánchez	3241250	A.E.	Luis
15	Luis - Sánchez	3241251	A.E.	Luis
16	Luis - Sánchez	3241252	A.E.	Luis
17	Luis - Sánchez	3241253	A.E.	Luis
18	Luis - Sánchez	3241254	A.E.	Luis
19	Luis - Sánchez	3241255	A.E.	Luis
20	Luis - Sánchez	3241256	A.E.	Luis
21	Luis - Sánchez	3241257	A.E.	Luis
22	Luis - Sánchez	3241258	A.E.	Luis

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-FG-005.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Residuos Solidos				
EXPOSITOR: Marcos Chandra		PÚBLICO ASISTENTE: CC		
HORARIO: 7:00-8:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO		
CARGA HORARIA: 1h		FECHA: 28-02-19		


EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION	FIRMA
01	Antonio Rodriguez	372617	CCN Papez	<i>[Signature]</i>
02	David Fuentes	371167	Electrico	<i>[Signature]</i>
03	Jesus Andres	372253	admiral	<i>[Signature]</i>
04	Manuel Rodriguez	371925	ayudante	<i>[Signature]</i>
05	Aracely Gonzalez	8156127	abogado	<i>[Signature]</i>
06	Yany J. Casso	397804	ti	<i>[Signature]</i>
07	Andrés Flores	37961	ayudante	<i>[Signature]</i>
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

		TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: RUC-SSTMA-FG-008.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Castro de Rodados Solidos				
EXPOSITOR: Nayara Rodriguez		PÚBLICO ASISTENTE: MRB		
HORARIO: 7:00 a 8:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO		
CARGA HORARIA: 1 Hora		FECHA: 7-3-19		

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION	FIRMA
01	Lewiz Rivera	372449	Soldador	<i>[Signature]</i>
02	José F. F. F.	372106	S. G.	<i>[Signature]</i>
03	Jorge Magaña	371830	S. G.	<i>[Signature]</i>
04	Diego M. M.	372128	M. G.	<i>[Signature]</i>
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO



DOC. REF.: RUC.SSTMA.PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLOÑ

FECHA:

07-03-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Gestión de Residuos Sólidos

EXPOSITOR:

Marcos Andrade

PÚBLICO ASISTENTE:

J.M

HORARIO:

7:00 - 8:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐


CARGA HORARIA:

1h

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Nicol Vergara	3716-117	Capitán
02	Ricardo Castañeda	3730-97	Capitán
03	José Jaramilla	3730-97	Capitán
04	Manuel Betegón	3730-97	Capitán
05	Abel Meneses	3730-97	Capitán
06	Silberto Segura	3730-97	Capitán
07	Manuel Betegón	3730-97	Capitán
08	Abel Meneses	3730-97	Capitán
09	Manuel Betegón	3730-97	Capitán
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO



DOC. REF.: RUC.SSTMA.PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLOÑ

FECHA:

8-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Residuos Sólidos / Productos Químicos

EXPOSITOR:

Nayara Rodríguez

PÚBLICO ASISTENTE:

CSH

HORARIO:

7:00 a 8:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐


CARGA HORARIA:

1H00

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Rosario F. Vazquez	3716-117	Capitán
02	Rosario M. G. O.	3731-135	Capitán
03	Alberto Bana	3731-135	Capitán
04	Abel Rodríguez	3731-135	Capitán
05	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
06	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
07	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
08	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
09	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
10	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
11	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
12	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
13	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
14	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
15	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
16	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
17	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
18	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
19	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
20	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
21	Manuel Betegón	3731-135	Capitán
22	Manuel Betegón	3731-135	Capitán

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC SSTMA.FG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 2 de 2

Nº

NOMBRE Y APELLIDO

CEDULA


CARGO / FUNCIÓN

FIRMA

23	Ornel Benilla	8-522-1678	Alfariel	Ornel Benilla
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC SSTMA.FG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA:

22-2-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Recepción de B.P.P.

EXPOSITOR:

Sanjuli

PÚBLICO ASISTENTE:

Consejo

HORARIO:

7:00 - 9:00

CARGA HORARIA:

1 hora

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Wladimir García	3-724-132	P.O.	Wladimir
02	XAVIER VILANO	3-713-524	-	Xavier
03	Daniel García	3-724-132	AP	Daniel
04	Arturo García	3-724-132	AP	Arturo
05	Luis García	3-730-128	AP	Luis
06	LEONARDO SUPER	3-720-122	PL	Leonardo
07	Concepción	3-701-132	AP	Concepción
08	Rene Rodríguez	3-713-524	PL	Rene
09	Rene Comate	3-116-349	AP	Rene
10	WINSTON VAUGHAN	3-724-132	AP	Winston
11	Manuel Comate	3-724-132	PL	Manuel
12	Manuel Comate	3-115-220	CD	Manuel
13	Rene Rodríguez	3-714-122	AP	Rene
14	Manuel Comate	3-724-132	PL	Manuel
15	Manuel Comate	3-724-132	PL	Manuel
16	Manuel Comate	3-704-119	CD	Manuel
17	CARLOS GUERRA	3-711-791	CP	Carlos
18	Manuel Comate	3-724-132	AP	Manuel
19	Manuel Comate	3-724-132	AP	Manuel
20	Luis Comate	3-724-132	AP	Luis
21	Luis Comate	3-724-132	AP	Luis
22	Luis Comate	3-724-132	AP	Luis

NOTAS:

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO



TÍTULO:


REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 2 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
23	Enel Rios	373.146	CP	<i>[Signature]</i>
24	Ramiro Gendola	37394-493	AB	<i>[Signature]</i>
25	ETRAIN MEDO	343-7	CS	<i>[Signature]</i>
26	CARLOS GUERRA	3711-77	DF	<i>[Signature]</i>
27	Carla GONZALEZ	370344	CP	<i>[Signature]</i>
28	Carla GONZALEZ	373148	CP	<i>[Signature]</i>
29	Rafaela Morales	375423	RF	<i>[Signature]</i>
30	Clara de Leon	370-146	RF	<i>[Signature]</i>
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
NOTAS:				



TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04

REVISIÓN: 0


PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACION URBANA DE COLON

FECHA: 24/2/19

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Delanda Castellanos	838234	AG	<i>[Signature]</i>
02	Victor Velazquez	3-99-22	AB	<i>[Signature]</i>
03	Maria Charvis	370259	AB	<i>[Signature]</i>
04	Elvis Gonzalez	3114-1255	AB	<i>[Signature]</i>
05	GONN NUARDO	3708-33	CP	<i>[Signature]</i>
06	Lorena F. Gutierrez	2832203	AG	<i>[Signature]</i>
07	Wendy Ralons	3702-246	RF	<i>[Signature]</i>
08	David Clark	3-702988	AB	<i>[Signature]</i>
09	Ignacio Espinoza	3-60-285	RF	<i>[Signature]</i>
10	Patricia Gonzalez	818392	SEP	<i>[Signature]</i>
11	Chando Galan	3721-47	A-G	<i>[Signature]</i>
12	Edson Nunez	3-128-492	A-E	<i>[Signature]</i>
13	David Salgado	3-745-530	AB	<i>[Signature]</i>
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
NOTAS:				



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 25/02/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Asistencia con Herramientas Eléctricas.


EXPOSITOR: **Marielis Uribe L.**
PÚBLICO ASISTENTE: **Obelbucht**

HORARIO: 7:00AM - 9:00AM
CARGA HORARIA: 1 HORA.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
INTERNO ☒ **EXTERNO** ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Abdel Castillo	4.26160	maestro	Abdel Castillo
02	Diego Dobar	3.733248	OP. MONTAJE	Diego Dobar
03	Orlii Martinez	8.482233	OP	Orlii Martinez
04	Zivan De Leon	3.422458	Albastruador	Zivan De Leon
05	Quiana de Leon	8.814083	solador	Quiana de Leon
06	José Angel Sorbin	3.102762	M/leante	José Angel Sorbin
07	Eliós Riera	3.712454	S.D	Eliós Riera
08	Rafael Simón Vega	3.706574	A.G	Rafael Simón Vega
09	Juan Smith	3.76230	alcalde	Juan Smith
10	HECTOR ALVAREZ	4005043	OP.	HECTOR ALVAREZ
11	DOMINGO GONZALEZ	3524227	OP	DOMINGO GONZALEZ
12	Juan Carlos Pin	3.44.450	OP	Juan Carlos Pin
13	Carlos Villanar	8.880.1387	OP	Carlos Villanar
14	Josef Balthaz	3.710.557	OP	Josef Balthaz
15	Carlos Hernandez	3.718.445	OP	Carlos Hernandez
16	Juan abisang	3.725.5	OP	Juan abisang
17	PA KMY 04H	3.80777	OP	PA KMY 04H
18	Carlos Aguilar	4.250.204	OP	Carlos Aguilar
19	Juan Carlos	3.702.131	OP	Juan Carlos
20	Elio Pab	3.711.649	OP	Elio Pab
21	Redmon gonzalez	744.724	MC	Redmon gonzalez
22				

NOTAS:



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 26/2/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Equipo de Protección Colectiva (instalación de Vela)


EXPOSITOR: **Carlos Obispo**
PÚBLICO ASISTENTE: **ODEBDECT**

HORARIO: 7:00 - 9:00 AM
CARGA HORARIA: 1 (hora)


TIPO DE ENTRENAMIENTO:
INTERNO ☒ **EXTERNO** ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	del Casco	8.791226	Brigada	del Casco
02	Gonzalo Nerián	2.714.003	A.G	Gonzalo Nerián
03	Roberto Riera	3.733.844	A.G	Roberto Riera
04	Gonzalo Nerián	8.706.15	OP	Gonzalo Nerián
05	Alfonso Pineda	3.740.204	AG	Alfonso Pineda
06	Diego Cortez	6.932.016	OP	Diego Cortez
07	Hernán Pineda	3.715.019	AG	Hernán Pineda
08	Juan Pineda	3.744.252	A.G	Juan Pineda
09	Alfonso Pineda	3.744.252	A.G	Alfonso Pineda
10	Gonzalo Nerián	8.706.15	OP	Gonzalo Nerián
11	Diego Cortez	6.932.016	OP	Diego Cortez
12	Juan Pineda	3.744.252	AG	Juan Pineda
13	Alfonso Pineda	3.740.204	AG	Alfonso Pineda
14	Diego Cortez	6.932.016	OP	Diego Cortez
15	Hernán Pineda	3.715.019	AG	Hernán Pineda
16	Juan Pineda	3.744.252	A.G	Juan Pineda
17	Alfonso Pineda	3.744.252	A.G	Alfonso Pineda
18	Gonzalo Nerián	8.706.15	OP	Gonzalo Nerián
19	Diego Cortez	6.932.016	OP	Diego Cortez
20	Juan Pineda	3.744.252	AG	Juan Pineda
21	Alfonso Pineda	3.740.204	AG	Alfonso Pineda
22				

NOTAS:

	TÍTULO: REGISTRO DE ASISTENCIA	DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04 REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2		
CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Qué es MDT				
EXPOSITOR: Jesús Carlos Calvarín	PÚBLICO ASISTENTE: Cabebrach			
HORARIO: 7:00am - 8:00am CARGA HORARIA: 1 hora	TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>			
EVIDENCIA DE REGISTRO				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
01	SIXTO TUNION R.	3821707	A9	<i>[Signature]</i>
02	Andrés Muelhe A.	3.572.231	Electrico	<i>[Signature]</i>
03	José Portugal	391672	Carp	<i>[Signature]</i>
04	Nayanda Cajunon	8.505.08	Promotor	<i>[Signature]</i>
05	OSCAR Echeverria	3730163	Promotor	<i>[Signature]</i>
06	Belando Gato	3718720	Promotor	<i>[Signature]</i>
07	Perez Aguado	3718728	PRINCI	<i>[Signature]</i>
08	Angel Cuero	3-116-439	Estacion	<i>[Signature]</i>
09	Julian Mejia	85161104	C.P	<i>[Signature]</i>
10	Enriquez Fernando	8704361	Ab	<i>[Signature]</i>
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

[illegible]



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 1-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Importancia de mantener el orden y limpieza

EXPOSITOR:
Mildad Lozano


PÚBLICO ASISTENTE:
Eugen

HORARIO: 10:00 a 11:00
CARGA HORARIA: 1 hora

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Isabel...			
02	...			
03	...			
04	...			
05	...			
06	...			
07	...			
08	...			
09	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	...			
16	...			
17	...			
18	...			
19	...			
20	...			
21	...			
22	...			

NOTAS:



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 1-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
Organización en las manos

EXPOSITOR:
Luis Gallo


PÚBLICO ASISTENTE:
Odoberent

HORARIO: 7:00-9:00
CARGA HORARIA: 1 hora

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
☒ INTERNO ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Juan...	372302	P.R.	
02	Juan...	372302	A.C.	
03	Juan...	372302	P.R.	
04	Luis...	8851-885	Electricista	
05	...	3706168	P.R.	
06	...	3704-19	C.P.	
07	...	3716-236	A.G.	
08	...	370584	P.C.	
09	...	3704-20	C.P.	
10	...	3704-20	C.P.	
11	...	3704-20	C.P.	
12	...	3704-20	C.P.	
13	...	3711-79	C.P.	
14	...	3741208	A.G.	
15	...	3705-20	C.P.	
16	...	3704-20	C.P.	
17	...	3704-20	C.P.	
18	...	3704-20	C.P.	
19	...	3736-228	P.R.	
20	...	3712-005	A.G.	
21	...	371535	P.R.	
22	...	371535	P.R.	

NOTAS:



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 7-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Señores en las manos.

EXPOSITOR: Manuel Coronado

PÚBLICO ASISTENTE: Eijpar


HORARIO: 8:00 a 3:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

CARGA HORARIA: 1 hora

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Vilmar Shephard	3104101	A.G.	<i>Vilmar</i>
02	David Moreno H	2341101	A.G.	<i>David Moreno</i>
03	David Moreno H	3104102	A.G.	<i>David Moreno</i>
04	David Moreno H	3104103	A.G.	<i>David Moreno</i>
05	David Moreno H	3104104	A.G.	<i>David Moreno</i>
06	David Moreno H	3104105	A.G.	<i>David Moreno</i>
07	David Moreno H	3104106	A.G.	<i>David Moreno</i>
08	David Moreno H	3104107	A.G.	<i>David Moreno</i>
09	David Moreno H	3104108	A.G.	<i>David Moreno</i>
10	David Moreno H	3104109	A.G.	<i>David Moreno</i>
11	David Moreno H	3104110	A.G.	<i>David Moreno</i>
12	David Moreno H	3104111	A.G.	<i>David Moreno</i>
13	David Moreno H	3104112	A.G.	<i>David Moreno</i>
14	David Moreno H	3104113	A.G.	<i>David Moreno</i>
15	David Moreno H	3104114	A.G.	<i>David Moreno</i>
16	David Moreno H	3104115	A.G.	<i>David Moreno</i>
17	David Moreno H	3104116	A.G.	<i>David Moreno</i>
18	David Moreno H	3104117	A.G.	<i>David Moreno</i>
19	David Moreno H	3104118	A.G.	<i>David Moreno</i>
20	David Moreno H	3104119	A.G.	<i>David Moreno</i>
21	David Moreno H	3104120	A.G.	<i>David Moreno</i>
22	David Moreno H	3104121	A.G.	<i>David Moreno</i>

NOTAS:



TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.006.04
 REVISIÓN: 0
 PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 8-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Albo de Macavillo

EXPOSITOR: Jairo Calderón

PÚBLICO ASISTENTE: Eijpar


HORARIO: 7:00am - 8:00am

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

CARGA HORARIA: 1 hora

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Vilmar Shephard	3104101	A.G.	<i>Vilmar</i>
02	David Moreno H	2341101	A.G.	<i>David Moreno</i>
03	David Moreno H	3104102	A.G.	<i>David Moreno</i>
04	David Moreno H	3104103	A.G.	<i>David Moreno</i>
05	David Moreno H	3104104	A.G.	<i>David Moreno</i>
06	David Moreno H	3104105	A.G.	<i>David Moreno</i>
07	David Moreno H	3104106	A.G.	<i>David Moreno</i>
08	David Moreno H	3104107	A.G.	<i>David Moreno</i>
09	David Moreno H	3104108	A.G.	<i>David Moreno</i>
10	David Moreno H	3104109	A.G.	<i>David Moreno</i>
11	David Moreno H	3104110	A.G.	<i>David Moreno</i>
12	David Moreno H	3104111	A.G.	<i>David Moreno</i>
13	David Moreno H	3104112	A.G.	<i>David Moreno</i>
14	David Moreno H	3104113	A.G.	<i>David Moreno</i>
15	David Moreno H	3104114	A.G.	<i>David Moreno</i>
16	David Moreno H	3104115	A.G.	<i>David Moreno</i>
17	David Moreno H	3104116	A.G.	<i>David Moreno</i>
18	David Moreno H	3104117	A.G.	<i>David Moreno</i>
19	David Moreno H	3104118	A.G.	<i>David Moreno</i>
20	David Moreno H	3104119	A.G.	<i>David Moreno</i>
21	David Moreno H	3104120	A.G.	<i>David Moreno</i>
22	David Moreno H	3104121	A.G.	<i>David Moreno</i>

NOTAS:



TÍTULO:

DOC. REF.: RUC-SSTMA.PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 12-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Trabajo en altura

EXPOSITOR: Mairal Corrao

PÚBLICO ASISTENTE: Alberto


HORARIO: 7:00 a 2:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

CARGA HORARIA: 1 hora

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Carb T. Valencia	972247	N.B	Carb T. Valencia
02	Dominick Valencia	3861659	N.B	Dominick Valencia
03	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
04	David Pardo	7711803	N.B	David Pardo
05	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
06	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
07	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
08	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
09	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
10	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
11	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
12	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
13	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
14	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
15	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
16	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
17	De la Cruz Pardo	3841531	N.B	De la Cruz Pardo
18				
19				
20				
21				
22				

NOTAS:



TÍTULO:

DOC. REF.: RUC-SSTMA.PG.006.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 14/3/19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Nuevo de quemaduros

EXPOSITOR: Juan Stephend

PÚBLICO ASISTENTE: Codessa / Electrocables

HORARIO: 7:00-8:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO: ☒ INTERNO ☐ EXTERNO

CARGA HORARIA: 1.00 hora

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Roberto Hidalgo	3719326	R.E	Roberto Hidalgo
02	Juan C. Jimenez	3719326	AE	Juan C. Jimenez
03	Alexis A. Alonzo	3719326	AE	Alexis A. Alonzo
04	Juan C. Jimenez	3719326	AE	Juan C. Jimenez
05	Edwin Serrano	3719326	AE	Edwin Serrano
06	Victor A. Nolasco	3719326	AE	Victor A. Nolasco
07	Angel Serrano	3719326	AE	Angel Serrano
08	Alfonso Jimenez	3719326	AE	Alfonso Jimenez
09	Edwin Serrano	3719326	AE	Edwin Serrano
10	Juan C. Jimenez	3719326	AE	Juan C. Jimenez
11	Alfonso Jimenez	3719326	AE	Alfonso Jimenez
12	Juan C. Jimenez	3719326	AE	Juan C. Jimenez
13	Edwin Serrano	3719326	AE	Edwin Serrano
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

NOTAS:

TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**
DOC. REF.: RUCSSTIMA-PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: **15-3-19**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Integrandos del uso del Equipo de Atención Comunal**

EXPOSITOR: **Mildred Borani**
PÚBLICO ASISTENTE: **Equipo**

HORARIO: **7:00 a 2:00**
CARGA HORARIA: **1 hora**

TIPO DE ENTRENAMIENTO: **INTERNO** ☒ **EXTERNO** ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Vilmar- Maphiel	3-104-824	A.G.	<i>Vilmar</i>
02	Araceli- Mena	3-104-222	A.G.	<i>Araceli Mena</i>
03	Araceli- Soto	3-104-120	A.G.	<i>Araceli Soto</i>
04	Araceli- Herrera	3-104-116	A.G.	<i>Araceli R. Herrera</i>
05	Araceli- Moreno H.	3-104-191	A.G.	<i>Araceli Moreno</i>
06	Araceli- de la Espada	3-104-321	A.G.	<i>Araceli de la Espada</i>
07	Araceli- Lopez	3-104-106	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
08	Araceli- Cardenas	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Cardenas</i>
09	Araceli- Lopez	3-104-411	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
10	Araceli- Quintanilla	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Quintanilla</i>
11	Araceli- Lopez	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
12	Araceli- Lopez	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
13	Araceli- Lopez	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
14	Araceli- Lopez	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
15	Araceli- Lopez	3-104-141	A.G.	<i>Araceli Lopez</i>
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

TÍTULO: **REGISTRO DE ASISTENCIA**
DOC. REF.: RUCSSTIMA-PG.006.04
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: **18-3-19**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: **Presunciones Punto Ciego de los Seguros**

EXPOSITOR: **Mildred Borani**
PÚBLICO ASISTENTE: **Odobert**

HORARIO: **7:30 a 8:30**
CARGA HORARIA: **1 hora**

TIPO DE ENTRENAMIENTO: **INTERNO** ☒ **EXTERNO** ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Luis Lopez	9-193-601	P.B.	<i>Luis Lopez</i>
02	Estelina Gualta	3-125-612	A.B.	<i>Estelina Gualta</i>
03	Carlos Carpio	3-125-201	A.G.	<i>Carlos Carpio</i>
04	Luis H. Gualta	3-111-170	A.B.	<i>Luis H. Gualta</i>
05	Araceli Villalba	3-125-285	C.P.	<i>Araceli Villalba</i>
06	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
07	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
08	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
09	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
10	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
11	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
12	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
13	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
14	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
15	Araceli Villalba	3-125-285	A.G.	<i>Araceli Villalba</i>
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.008.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 19-3-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

condiciones y riesgos en alianza de trabajo.

EXPOSITOR:

Muelled Lozano

PÚBLICO ASISTENTE:

ODEBRECHT

HORARIO: 7:30 a 8:30

CARGA HORARIA: 1 hora

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN
01	Edo - Lozano	5-79952	Charlecasista
02	Juan Carlos Carrasco	6-701139	carpintero
03	David Pereira	3-70112	carpintero
04	Alvaro Gonzalez	3-712314	carpintero
05	Ulises Rodriguez	5-715150	RF
06	Camilo Paez	5-701-1044	Albañil
07	David Ruiz	4-7372510	carpintero
08	Jose Rodriguez	5-702841	Albañil
09	Roberto Gonzalez	3-118-873	Albañil
10	Jose Camacho	8-494-1024	Albañil
11	Diego Rivera	4-723-57	Albañil
12	David Carrasco	3-7451395	Albañil
13	Manuel Carrasco	8-5302451	carpintero
14	Alexis del Santisima Cruz	8-913-102	carpintero
15	Walter Flores	8-944-2888	Albañil
16	Julio Roca	5-7111877	carpintero
17	Diego Carrasco	8-1652004	Albañil
18	Manuel Carrasco	4-716-1024	Albañil
19	Manuel Carrasco	5-24-511	carpintero
20	Carlos Ruiz	4-712873	Albañil
21			
22			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: RUC-SSTMA-PG.008.04

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA: 20-3-17

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

riesgos electricos

EXPOSITOR:

Jose Hernandez

PÚBLICO ASISTENTE:

ODEBRECHT

HORARIO: 8:00-8:30

CARGA HORARIA: 1 hr

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN
01	Diego Lopez	7-42-601	pb
02	Enrique Alvarado	9-784364	Ab
03	Diego Alvarado	8-312-105	ab
04	Diego Alvarado	8-513-1718	CP
05	Roberto Carrasco	8-161-1166	A. Carrasco
06	Manuel Carrasco	3-417-170	S.B.
07	Diego Alvarado	8-810-168	CP
08	Diego Alvarado	8-778-158	Ab.
09	Carlos Carrasco	5-26-204	Ag.
10	Diego Alvarado	5-724-1419	A. G.
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 6/Mayo/2019

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Gestión de Residuos sólidos

EXPOSITOR:

Karina Cano

PÚBLICO ASISTENTE:

Odebrecht

HORARIO:

7:00 - 8:00 AM

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

CARGA HORARIA:

1 hora

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Jorge Colpas	8-7431235	AB.	[Firma]
02	Reneo Andrie	3-711200	PC	[Firma]
03	[Firma]	3-711200	PC	[Firma]
04	Alonso Capigiani	3-721234	AC	[Firma]
05	Jorge Ortega	3-701100	AB	[Firma]
06	Luis H. GONZALEZ	3-117-170	AB.	[Firma]
07	Juan Carlos	3-725526	PA	[Firma]
08	Carolina Wong	3-721111	AC	[Firma]
09	Pedro Sandoval	9-701115	AC	[Firma]
10	Blanca Esthela Peña	8-574-1196	PT	[Firma]
11	Luis Jarama	6-59-2211	AB	[Firma]
12	Alfredo Giron	8-21-274	Capataz	[Firma]
13	Francisco Giron	3-721555	Trabajo	[Firma]
14	Josue Giron	3-735574	AB	[Firma]
15	Alfonso Giron	3-711570	AB	[Firma]
16	Carlos Giron	4-711-47	AB	[Firma]
17	Diego Arbores	3-709-2003	AB	[Firma]
18	Leoncio Giron	3-721601	PC	[Firma]
19	Amilo Giron	3-711234	AB	[Firma]
20	Jamir Thomas	3-711234	AB	[Firma]
21				
22				
23				

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 7-6-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Cuidados de la Mano y Jume

EXPOSITOR:

Mano Andrade

PÚBLICO ASISTENTE:

CNO

HORARIO:

6:00 - 7:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

CARGA HORARIA:

1h

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Arnaldo Delgado Naranjo	3-707-44	Albanil	[Firma]
02	Rodolfo White	3-715-123	AC	[Firma]
03	Diego Torres	3-711-123	AC	[Firma]
04	Diego Torres	3-711-123	AC	[Firma]
05	Diego Torres	3-711-123	AC	[Firma]
06	Diego Torres	3-711-123	AC	[Firma]
07	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
08	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
09	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
10	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
11	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
12	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
13	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
14	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
15	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
16	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
17	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
18	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
19	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
20	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
21	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
22	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]
23	Juan Carlos	3-711-123	AC	[Firma]

CNO			REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 2 de 2
TÍTULO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS			REGISTRO DE ASISTENCIA		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
EXPOSITOR:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
HORARIO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
CARGA HORARIA:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
TIPO DE ENTRENAMIENTO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>			REGISTRO DE ASISTENCIA		
EVIDENCIA DE REGISTRO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
24	alberto gomez	4-70-1977	A.G.	alberto gomez	
25	Guillermo Bermudez	3-18-483	C.P.	Guillermo Bermudez	
26	Guillermo Bermudez	3-18-483	C.P.	Guillermo Bermudez	
27	Franklin Castillo	2-10380	A.B.	Franklin Castillo	
28	Domingo Carrera	14-208-83	C.P.	Domingo Carrera	
29	Victor Duque	3-201-961	A.G.	Victor Duque	
30	GUSTAVO AVILA	3-715-194	CARV	GUSTAVO AVILA	
31	Elvis Dela	3-772287	A.B.	Elvis Dela	
32	Francisco Garcia	3-772287	A.B.	Francisco Garcia	
33	Cesar Espinosa	3-730-168	Plomero	Cesar Espinosa	
34	Morales Mosquera	8-443-250	Albanil	Morales Mosquera	
35	Ismael Jimenez	9-231-231	T.P.	Ismael Jimenez	
36	Alonso Alvarado	3-710-266	C.P.	Alonso Alvarado	
37	Volante de la	2-102-910	C.P.	Volante de la	
38	Victor Hernandez	3-202-2175	C.P.	Victor Hernandez	
39	ELIOS RETNA	3-710-151	Soldador	ELIOS RETNA	
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					

CNO			REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS			REGISTRO DE ASISTENCIA		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
EXPOSITOR:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
HORARIO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
CARGA HORARIA:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
TIPO DE ENTRENAMIENTO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>			REGISTRO DE ASISTENCIA		
EVIDENCIA DE REGISTRO:			REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA	
01	Guillermo Bermudez	3-18-483	-	Guillermo Bermudez	
02	Guillermo Bermudez	3-18-483	-	Guillermo Bermudez	
03	Guillermo Bermudez	3-18-483	-	Guillermo Bermudez	
04	GUSTAVO AVILA	3-715-194	CARV	GUSTAVO AVILA	
05	Victor Hernandez	3-202-2175	C.P.	Victor Hernandez	
06	Volante de la	2-102-910	C.P.	Volante de la	
07	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
08	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
09	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
10	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
11	Domingo Carrera	14-208-83	C.P.	Domingo Carrera	
12	Rogelio Jimenez	3-202-2175	A.B.	Rogelio Jimenez	
13	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
14	Victor Hernandez	3-202-2175	C.P.	Victor Hernandez	
15	Ismael Jimenez	9-231-231	T.P.	Ismael Jimenez	
16	Leis Hernandez	3-710-151	A.G.	Leis Hernandez	
17	Peter Nando	3-710-151	PRINCI	Peter Nando	
18	Cesar Espinosa	3-730-168	Plomero	Cesar Espinosa	
19	Morales Mosquera	8-443-250	Albanil	Morales Mosquera	
20	Francisco Garcia	3-772287	A.B.	Francisco Garcia	
21	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
22	Wagner Jimenez	3-710-151	A.G.	Wagner Jimenez	
23	RICARDO DIAZ	3-710-151	A.G.	RICARDO DIAZ	

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 2 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
24	Luis MATEO	3401-245	CH
25	Rigoberto Rodriguez	372748	GR
26	Goce Rodriguez	370348	GR
27	Elías GARCIA	37100465	ALBAOPIR
28	Carla Delgado	37581732	PIRTO
29	Walter Delgado	3729930	PIRTO
30	Angel Cipriano	3716550	PIRTO
31	Taver Charris	3700285	R.T
32	Aracelis Rivas	3721875	C.T
33	Orlando Marín	6721161	CAR
34	JAIME LIVINGSTON	394864	C.B
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 20-5-19

DESCRIPCION DEL EVENTO:

Contaminación acústica

EXPOSITOR:

Marcos Andrade

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒ EXTERNO ☐

HORARIO:

7:00-8:00

CARGA HORARIA:

1h

PUBLICO ASISTENTE:

Consejo

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Luis Suarez	27271	- - - -
02	Osvaldo Andrade	3740-253	P.P
03	Solomon Vasquez	3702-150	C.P
04	Guillermo Avila	3758441	CAR
05	Victor Hernandez	3702-150	C.P
06	ANGEL OLLIVIER	37081633	AG
07	Roberto Lopez	3725-373	AG
08	Jose A. Lopez	3701-213	Electrico
09	Stomach Lopez	374-442	AG
10	Julio Atkinson	3721377	AG
11	Domingo Camacho	4120883	C.P
12	Rogelio Jimenez	3702-176	AB
13	Milinda Escobar	3720-623	PIR
14	Viter M. Diaz	3701-161	PIR
15	IVAN Jimenez	9731-231	P.P
16	Luis Jimenez	3735-154	AG
17	Rafael Lopez	371298	PRINC
18	Cesar Echeverria	3730-168	Piomer
19	Miguel Mosquera	8442-200	Albañil
20	Jesus Garcia	3707-174	PRINC
21	Walter Lopez	3708-182	Albañil
22	Walter Lopez	3708-182	AG
23	RICARDO DIAZ	3710450	AG

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 2 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
24	Lucy Maldonado	302245	CT
25	Agustina Apaluz	832248	RP
26	Carla Apaluz	302248	RP
27	Carla Apaluz	302248	RP
28	Carla Apaluz	302248	RP
29	Carla Apaluz	302248	RP
30	Carla Apaluz	302248	RP
31	Carla Apaluz	302248	RP
32	Carla Apaluz	302248	RP
33	Carla Apaluz	302248	RP
34	Carla Apaluz	302248	RP
35	Carla Apaluz	302248	RP
36	Carla Apaluz	302248	RP
37	Carla Apaluz	302248	RP
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Donato Gama	120583	CP
02	Donato Gama	120583	CP
03	Donato Gama	120583	CP
04	Donato Gama	120583	CP
05	Donato Gama	120583	CP
06	Donato Gama	120583	CP
07	Donato Gama	120583	CP
08	Donato Gama	120583	CP
09	Donato Gama	120583	CP
10	Donato Gama	120583	CP
11	Donato Gama	120583	CP
12	Donato Gama	120583	CP
13	Donato Gama	120583	CP
14	Donato Gama	120583	CP
15	Donato Gama	120583	CP
16	Donato Gama	120583	CP
17	Donato Gama	120583	CP
18	Donato Gama	120583	CP
19	Donato Gama	120583	CP
20	Donato Gama	120583	CP
21	Donato Gama	120583	CP
22	Donato Gama	120583	CP
23	Donato Gama	120583	CP

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 2 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO:			FIRMA
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION
24	Eduardo San Juan	3-24-1498	C.P
25	Roberto Ruiz	3-14-150	A.G
26	George A. Thomas	3-20-243	Electrico
27	James H. Smith	14485	Electrico
28	Allen T. Jones	8-21-1815	A.G
29	Elias Regina	3-21-151	E.E.T. soldador
30	Abel Miranda	5-23-2405	solador
31	Reynaldo Lopez	3-15-029	A.G
32	George P. Colby	3-10-1188	R.F
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

EVIDENCIA DE REGISTRO:			FIRMA
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION
01	Edwards Zorito	8-22-1694	Principal
02	Amelia Diaz	5-14-85	Asistente
03	Jesus del Ciego	2-18-221	P. Asist
04	Domingo Tom Cham	2262276	albanil
05	Nataly Mosquera	8-11-1097	Palbaril
06	Marcos Espi	5-7-2324	Palbaril
07	Elvis A. Ballester	3-24-122	Albanil
08	Edgar yulio	6-77-2080	Principal
09	Willy Guerra	2-16-124	Asiste
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

FECHA: 5-6-19

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Día Mundial del ambiente (Contaminación del aire)

EXPOSITOR: Museo de la Ciencia

PÚBLICO ASISTENTE: CNO

HORARIO: 6:00 - 7:00

CARGA HORARIA: 1h

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO

EXTERNO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Chen Castillo	3-100-485	ALBAÑIL	Chen Castillo
02	Capor Delgado	7228492	Pintor	Capor Delgado
03	Chaparral Quintero	6-762210		Chaparral Quintero
04	Donatillo Domínguez	3-249-234	Agente de	Donatillo Domínguez
05	Florencio Torres	3-74-544	ALBAÑIL	Florencio Torres
06	Donatillo Domínguez	9522222	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
07	Donatillo Domínguez	3-63-888	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
08	Donatillo Domínguez	9114-222	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
09	Donatillo Domínguez	3-74-333	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
10	Donatillo Domínguez	3-74-333	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
11	Donatillo Domínguez	9-71-222	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
12	Donatillo Domínguez	4-20-555	CP	Donatillo Domínguez
13	Donatillo Domínguez	3-718-100	Agente de	Donatillo Domínguez
14	Donatillo Domínguez	9-72-222	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
15	Donatillo Domínguez	3-71-666	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
16	Donatillo Domínguez	3-19-202	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
17	Donatillo Domínguez	9223334	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
18	Donatillo Domínguez	3-42-666	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
19	Donatillo Domínguez	8-46-555	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
20	Donatillo Domínguez	3-25-444	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
21	Donatillo Domínguez	9-71-100	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
22	Donatillo Domínguez	9-22-111	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
23	Donatillo Domínguez	3-71-222	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
24	Donatillo Domínguez	3-12-991	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez
25	Donatillo Domínguez	8-74-6737	ALBAÑIL	Donatillo Domínguez

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 2 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Día Mundial del ambiente (Contaminación del aire)

EXPOSITOR: Museo de la Ciencia

PÚBLICO ASISTENTE: CNO

HORARIO: 6:00 - 7:00

CARGA HORARIA: 1h

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO

EXTERNO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
24	Juan Carlos	3-78-767	ALBAÑIL	Juan Carlos
25	Juan Carlos	1-18-458	Pintor	Juan Carlos
26	Juan Carlos	3-85-231	Electricista	Juan Carlos
27	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
28	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
29	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
30	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
31	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
32	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
33	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
34	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
35	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
36	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
37	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
38	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
39	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
40	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
41	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
42	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
43	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
44	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
45	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
46	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
47	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
48	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
49	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
50	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
51	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
52	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos
53	Juan Carlos	3-71-481	ALBAÑIL	Juan Carlos

CNO		REGISTRO DE ASISTENCIA	
TITULO:		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2	
PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS		FECHA: 10-6-19	
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Manejo de Productos químicos			
EXPOSITOR: Marco Andrade		PÚBLICO ASISTENTE: CNO	
HORARIO: 6:00 - 7:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNO <input type="checkbox"/> EXTERNO	
CARGA HORARIA: 1h			

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Therese Prozel	8-870-476	D.C
02	Guillermo A. Armar	3-7418-1020	ayudante
03	Josimar Asquer	3-749-2469	A.G
04	Berwin Galeo	3-7028-0000	Asistente
05	Abraham Blumstein	8-2739-97	A.G
06	Lea Sany	3-2228-1	A.G
07	Walter Sany	8-2739-97	A.G
08	Enrique A. Pared	8-2739-97	R.F
09	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
10	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
11	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
12	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
13	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
14	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
15	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
16	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
17	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
18	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
19	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
20	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
21	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
22	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G
23	Enrique A. Pared	8-2739-97	A.G

CNO		REGISTRO DE ASISTENCIA	
TITULO:		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 2 de 2	
EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
24	Franklin Bastian	2-10380	p.b.
25	Domingo Bayona	4-200-53	C.P
26	Armando Bayona	3-55-537	C.P
27	Armando Bayona	3-710-366	C.P
28	Armando Bayona	3-102-948	C.P
29	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
30	Victor Hernandez	3-731-253	C.P
31	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
32	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
33	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
34	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
35	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
36	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
37	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
38	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
39	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
40	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
41	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
42	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
43	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
44	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
45	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
46	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
47	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
48	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
49	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
50	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
51	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
52	Victor Hernandez	3-702-276	C.P
53	Victor Hernandez	3-702-276	C.P

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: 0

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 18-6-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Contaminación del aire

EXPOSITOR: Marco Andrade

PÚBLICO ASISTENTE: CNO

HORARIO: 6:00 - 7:00

CARGA HORARIA: 1h

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒

EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Edgar Gomez	3712374	R.F	
02	Josy Cardenas	3-711-2180	A.B.	
03	Luzmila Solis	3-112-196	P.C	
04	Vitero y Castell	3-711-1961	A.B	
05	Luis Martin	3712374	cl	
06	Yolanda Gonzalez	3712374	A.B	
07	Yolanda Gonzalez	3712374	A.B	
08	Yolanda Gonzalez	3712374	P.R	
09	Yolanda Gonzalez	3712374	R.F	
10	Yolanda Gonzalez	3712374	R.F	
11	Yolanda Gonzalez	3712374	A.G	
12	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
13	Yolanda Gonzalez	3712374	A.G	
14	Yolanda Gonzalez	3712374	A.G	
15	Yolanda Gonzalez	3712374	R.F	
16	Yolanda Gonzalez	3712374	A.G	
17	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
18	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
19	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
20	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
21	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
22	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	
23	Yolanda Gonzalez	3712374	A.C	

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.: 0

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 2 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 18-6-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Contaminación del aire

EXPOSITOR: Marco Andrade

PÚBLICO ASISTENTE: CNO

HORARIO: 6:00 - 7:00

CARGA HORARIA: 1h

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

INTERNO ☒

EXTERNO ☐

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
24	Luis Herrera	3712374	A.B	
25	Luis Herrera	3712374	A.B	
26	Luis Herrera	3712374	A.B	
27	Luis Herrera	3712374	A.B	
28	Luis Herrera	3712374	A.B	
29	Luis Herrera	3712374	A.B	
30	Luis Herrera	3712374	A.B	
31	Luis Herrera	3712374	A.B	
32	Luis Herrera	3712374	A.B	
33	Luis Herrera	3712374	A.B	
34	Luis Herrera	3712374	A.B	
35	Luis Herrera	3712374	A.B	
36	Luis Herrera	3712374	A.B	
37	Luis Herrera	3712374	A.B	
38	Luis Herrera	3712374	A.B	
39	Luis Herrera	3712374	A.B	
40	Luis Herrera	3712374	A.B	
41	Luis Herrera	3712374	A.B	
42	Luis Herrera	3712374	A.B	
43	Luis Herrera	3712374	A.B	
44	Luis Herrera	3712374	A.B	
45	Luis Herrera	3712374	A.B	
46	Luis Herrera	3712374	A.B	
47	Luis Herrera	3712374	A.B	
48	Luis Herrera	3712374	A.B	
49	Luis Herrera	3712374	A.B	
50	Luis Herrera	3712374	A.B	
51	Luis Herrera	3712374	A.B	
52	Luis Herrera	3712374	A.B	
53	Luis Herrera	3712374	A.B	

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

FECHA: 17-6-19

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Gestión de los Residuos sólidos

EXPOSITOR: Manochandrade

PÚBLICO ASISTENTE: MROB

HORARIO: 7:00-8:00

CARGA HORARIA: 1h.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:

☒ INTERNO
 ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION
01	Jenny Castillo	8-70080	Operador V
02	José C. Botacio	83002037	Operador P
03	Andrés S. S. S.	8302225	Operador R
04	Vitor Canarinen	9105-1487	Capitane
05	Quel Pomingy	8-514823	PROMERO
06	Leandro Camus	8-803741	Toburo
07	Miguelde Guzman	8-302200	Operador
08	Guillermo Gonzalez	83021853	Operador
09	Miguel Gonzalez	8-911-511	A. Promero
10	Manoel Gonzalez	8309-190	PPLOMERO
11	José S. S.	8372472	Capitane
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

NOTAS:

TÍTULO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

FECHA: 24 de junio 2019

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Residuos sólidos y recogida selectiva.

EXPOSITOR: Karina Cano

PÚBLICO ASISTENTE: CEFIA.D.L.L - MROB

HORARIO: 7:00-8:00 AM


CARGA HORARIA: 1 hora


TIPO DE ENTRENAMIENTO:

☒ INTERNO
 ☐ EXTERNO

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION
01	José María Flores	3-719-17	PG
02	Manuel Guzman	8-302200	Operador
03	Andrés S. S.	8302225	Operador
04	Manoel Gonzalez	8-651-172	PPLO MERO
05	José S. S.	8-514-823	Capitane
06	Miguel Gonzalez	8-911-511	A. Promero
07	Miguel Gonzalez	8-911-511	A. Promero
08	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
09	Miguel Gonzalez	8-302200	Operador
10	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
11	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
12	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
13	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
14	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
15	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
16	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
17	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
18	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
19	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
20	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
21	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
22	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador
23	Manoel Gonzalez	8-302200	Operador

NOTAS:

		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO:		PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS		FECHA: 13-6-19
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:				
EXPOSITOR:		PÚBLICO ASISTENTE:		
Mareo Andrade		Grupo Vill		
HORARIO:		TIPO DE ENTRENAMIENTO:		
7:00-8:00		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
CARGA HORARIA:		1h		
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Jose Luis Laguer	3716-104	A.G	Jose Luis Laguer
02	Alfredo Gomez	4790-1999	A.G	Alfredo Gomez
03	Agustin Lopez	371237	CAPATAZ	Agustin Lopez
04	Alfonso Lopez	371173	ALBAVIL	Alfonso Lopez
05	Henry Ledezma	3717221	"	Henry Ledezma
06	Jose de la Cruz	3722674	Pintor	Jose de la Cruz
07	Carlos Morales	27064	PINTOR	Carlos Morales
08	Jose Lopez	371689	"	Jose Lopez
09	Jose Lopez	371237	"	Jose Lopez
10	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
11	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
12	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
13	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
14	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
15	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
16	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
17	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
18	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
19	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
20	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
21	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
22	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
23	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez

		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO:		PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS		FECHA: 24-6-19
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:				
EXPOSITOR:		PÚBLICO ASISTENTE:		
Mareo Andrade		CNO		
HORARIO:		TIPO DE ENTRENAMIENTO:		
6:00-7:00		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
CARGA HORARIA:		1h		
EVIDENCIA DE REGISTRO:				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN	FIRMA
01	Jose Luis Laguer	3716-104	A.G	Jose Luis Laguer
02	Alfredo Gomez	4790-1999	A.G	Alfredo Gomez
03	Agustin Lopez	371237	CAPATAZ	Agustin Lopez
04	Alfonso Lopez	371173	ALBAVIL	Alfonso Lopez
05	Henry Ledezma	3717221	"	Henry Ledezma
06	Jose de la Cruz	3722674	Pintor	Jose de la Cruz
07	Carlos Morales	27064	PINTOR	Carlos Morales
08	Jose Lopez	371689	"	Jose Lopez
09	Jose Lopez	371237	"	Jose Lopez
10	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
11	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
12	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
13	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
14	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
15	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
16	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
17	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
18	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
19	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
20	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
21	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
22	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez
23	Jose Lopez	371173	T-CH	Jose Lopez

CNO		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO: PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS		FECHA: 11-6-19		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Sesiones en los muros.				
EXPOSITOR: Luis Jelis		PÚBLICO ASISTENTE: CNO		
HORARIO: 06:00 - 07:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
CARGA HORARIA: 1 hora				

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION	FIRMA
01	Amelinda Pizarro	3-103-818	Albanil	Amelinda Pizarro
02	María Elena	9-142224	Albanil	María Elena
03	María Elena	8-295907	Albanil	María Elena
04	María Elena	3-708-1614	Albanil	María Elena
05	María Elena	3-705-1313	Albanil	María Elena
06	María Elena	3-85-3321	Albanil	María Elena
07	María Elena	3-701-243	Albanil	María Elena
08	María Elena	3-706-1661	Albanil	María Elena
09	María Elena	3-735-91	Albanil	María Elena
10	María Elena	3-711-1513	Albanil	María Elena
11	María Elena	3-711-285	Albanil	María Elena
12	María Elena	3-851-8-50	Albanil	María Elena
13	María Elena	3-702-752	Albanil	María Elena
14	María Elena	3-17-434	Albanil	María Elena
15	María Elena	3-703-48	Albanil	María Elena
16	María Elena	3-101-205	Albanil	María Elena
17	María Elena	3-255-1054	Albanil	María Elena
18	María Elena	3-71-142	Albanil	María Elena
19	María Elena	3-71-98	Albanil	María Elena
20	María Elena	6-72-165	Albanil	María Elena
21	María Elena	3-702-176	Albanil	María Elena
22	María Elena	2-70-114	Albanil	María Elena
23	María Elena	3-214-1114	Albanil	María Elena

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO

CNO		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO: PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS		FECHA: 6-6-19		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: Uso obligatorio de lentes de Seguridad				
EXPOSITOR: Luis Jelis		PÚBLICO ASISTENTE: CNO		
HORARIO: 06:00 - 07:00		TIPO DE ENTRENAMIENTO: INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/>		
CARGA HORARIA: 1 hora				

EVIDENCIA DE REGISTRO:				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCION	FIRMA
01	Jorge Castro	9-169-83	Albanil	Jorge Castro
02	Domingo Carmona	4-20883	Albanil	Domingo Carmona
03	Guillermo Hernandez	3-748-1026	Albanil	Guillermo Hernandez
04	Juan Castorena	3-78-176	Albanil	Juan Castorena
05	Luis Ruelas	2-11432	Albanil	Luis Ruelas
06	Alfonso Gomez	4-780-1471	Albanil	Alfonso Gomez
07	Roberto Ochoa	3-731-341	Albanil	Roberto Ochoa
08	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
09	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
10	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
11	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
12	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
13	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
14	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
15	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
16	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
17	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
18	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
19	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
20	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
21	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
22	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos
23	Wander Mancos	3-702-884	Albanil	Wander Mancos

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO

CNO

TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 13-6-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
 Riesgo en espacios confinados

EXPOSITOR:
 Marco Andrade

PÚBLICO ASISTENTE:
 MROB

HORARIO:
 7:00 - 8:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
 INTERNO ☒ EXTERNO ☐

CARGA HORARIA:
 1h

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Carlos González	83021825	Brigada 3000
02	Manuel Ramírez	84015111	ayudante general
03	Manuel Ramírez	84015111	AB
04	Manuel Ramírez	84015111	P. plomero
05	Manuel Ramírez	84015111	Capataz
06	Manuel Ramírez	84015111	
07	Manuel Ramírez	84015111	
08	Manuel Ramírez	84015111	
09	Manuel Ramírez	84015111	
10	Manuel Ramírez	84015111	
11	Manuel Ramírez	84015111	
12	Manuel Ramírez	84015111	
13	Manuel Ramírez	84015111	
14	Manuel Ramírez	84015111	
15	Manuel Ramírez	84015111	
16	Manuel Ramírez	84015111	
17	Manuel Ramírez	84015111	
18	Manuel Ramírez	84015111	
19	Manuel Ramírez	84015111	
20	Manuel Ramírez	84015111	
21	Manuel Ramírez	84015111	
22	Manuel Ramírez	84015111	
23	Manuel Ramírez	84015111	

medidas de prevención

CNO

TÍTULO:
REGISTRO DE ASISTENCIA

DOC. REF.:
REVISIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 2

PROYECTO: CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL ALTO DE LOS LAGOS

FECHA: 10-6-19

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
 Importancia de la A.R.T.

EXPOSITOR:
 Marco Andrade

PÚBLICO ASISTENTE:
 CNO

HORARIO:
 6:00 - 7:00

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
 INTERNO ☒ EXTERNO ☐

CARGA HORARIA:
 1h

EVIDENCIA DE REGISTRO:			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN
01	Manuel Ramírez	84015111	AB
02	Manuel Ramírez	84015111	ayudante
03	Manuel Ramírez	84015111	AB
04	Manuel Ramírez	84015111	AB
05	Manuel Ramírez	84015111	AB
06	Manuel Ramírez	84015111	AB
07	Manuel Ramírez	84015111	AB
08	Manuel Ramírez	84015111	AB
09	Manuel Ramírez	84015111	AB
10	Manuel Ramírez	84015111	AB
11	Manuel Ramírez	84015111	AB
12	Manuel Ramírez	84015111	AB
13	Manuel Ramírez	84015111	AB
14	Manuel Ramírez	84015111	AB
15	Manuel Ramírez	84015111	AB
16	Manuel Ramírez	84015111	AB
17	Manuel Ramírez	84015111	AB
18	Manuel Ramírez	84015111	AB
19	Manuel Ramírez	84015111	AB
20	Manuel Ramírez	84015111	AB
21	Manuel Ramírez	84015111	AB
22	Manuel Ramírez	84015111	AB
23	Manuel Ramírez	84015111	AB

DOCUMENTO PARA USO INTERNO -- REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO


DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO

CNO		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 2 de 2
TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 2 de 2
NOMBRE Y APELLIDO		EVIDENCIA DE REGISTRO:		FIRMA
N°	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN		
24	4-10-1977	A.O.		adito a 22
25	3-11-1981	O.P.		Jesus Bermudez
26	2-02-1979	O.O.		
27	2-10-1980	A.O.		P.M.C.
28	1-08-1983	C.P.		Domingo
29	3-20-1981	A.O.		Alfonso
30	2-2-1984	C.A.H.		Alfonso
31	2-2-1980	A.B.		C.O.D.
32	3-27-1974	Gerente		X. B. B.
33	3-20-1981	Piquero		C. A. C.
34	2-03-1980	A.O.		Alfonso
35	3-10-1986	C.P.		Alfonso
36	3-02-1981	C.P.		Alfonso
37	3-06-1981	S.D.		Alfonso
38	3-23-1985	S.D.		Alfonso
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO


CNO		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 2
NOMBRE Y APELLIDO		EVIDENCIA DE REGISTRO:		FIRMA
N°	CEDULA	CARGO / FUNCIÓN		
01	1-36-1977	L.D.		Alfonso
02	3-20-1979	A.O.		G.B.
03	3-13-1977	A.O.		Alfonso
04	6-21-1967	C.A.P.		Alfonso
05	3-21-1984	A.O.		Alfonso
06	3-26-1979	R.F.		Alfonso
07	3-19-1982	A.B.		Alfonso
08	3-23-1981	A.O.		Alfonso
09	3-20-1980	C.P.		Alfonso
10	3-20-1988	R.F.		Alfonso
11	3-21-1979	R.F.		Alfonso
12	8-23-1981	C.P.		Alfonso
13	3-12-1981	C.P.		Alfonso
14	4-26-1979	C.P.		Alfonso
15	3-23-1981	A.O.		Alfonso
16	8-23-1979	A.O.		Alfonso
17	3-20-1981	R.F.		Alfonso
18	8-20-1979	R.F.		Alfonso
19	3-21-1979	R.F.		Alfonso
20	3-21-1981	A.O.		Alfonso
21	3-20-1981	R.F.		Alfonso
22	3-21-1981	C.P.		Alfonso
23	8-27-1979	A.O.		Alfonso


DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN LA AUTORIZACION DEL PROYECTO


 CNO		TÍTULO:		REGISTRO DE ASISTENCIA		DOC. REF.: REVISIÓN: 0 PÁGINA: 2 de 2	
EVIDENCIA DE REGISTRO:							
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA			
24	Guillermo Herman	3788127	ayudante	Guillermo Herman			
25	Diego Barilla	9727861	LABORAL	Diego Barilla			
26	Paco Turi	8-00000000	R.C.	Paco Turi			
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES					
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
# de Baño Portátil Tecusan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
1	10456	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
2	10457	Bedadero	Tecusan	CUSA	
3	10990	Collegio Abel Bravo	Tecusan	CUSA	
4	10604	Calle 10 entre Ave. Central y Meléndez	Tecusan	CUSA	
5	10658	Estación de Bombeo - Calle 12 y Avenida Guerrero	Tecusan	CUSA	
6	11202	Calle 12 y Ave. Amador Guerrero	Tecusan	CUSA	
7	11211	Paseo Roosevelt	Tecusan	CUSA	
8	12046	Mercado Municipal	Tecusan	CUSA	
9	10871	Paseo Sucre	Tecusan	CUSA	
10	11282	Almacén Principal	Tecusan	CUSA	
11	11146	Almacén Principal	Tecusan	CUSA	
12	10073	Base Pádua Marino	Tecusan	CUSA	
13	12241	Almacén Principal	Tecusan	CUSA	
14	11540	Hospital Amador Guerrero	Tecusan	CUSA	
15	12548	Paseo Marino 2	Tecusan	CUSA	
16	10840	Calle 8 y Ave. Amador Guerrero	Tecusan	CUSA	
17	12580	Collegio Abel Bravo	Tecusan	CUSA	


Observaciones:
Desde 21/01/2019

 Sitios

 Ciudad de Colón

 Otros de Los Lagos

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES					
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
# de Baño Portátil (Personas)	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
18	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
19	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
20	Calle 10 Colación Martínez y Calle 10 Colación Martínez y	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
21	Acopio de Calle 4 Ave. Del Frente	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
22	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
23	Colectora	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
24	Colón 2000	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
25	Colón 2000	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
26	Calle 9 Ave. Santa Isabel	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
27	Colecto Abel Bravo	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
28	Colecto Abel Bravo	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
29	Colecto Abel Bravo	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
30	Colecto Abel Bravo	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
31	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
32	Colectora	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
33	Almacén de tubos – Paseo Marino	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
34	Estación de Bombeo - Colectora	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	
35	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecusan	CUSA	



Observaciones:

Fecha: 21/01/2019

Shórc:

Ciudad de Colón

Altos de los Lagos

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES					
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
# de Baño Portátil Tecan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
36	Botadero	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
37	Paseo Mario 2	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
38	Calle 14 Ave. Bolívar	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
39	Calle 8 Ave. Amador Estacionamiento de Hospital Amador Guerrero	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
40	11259	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
Observaciones: Date: 21/01/2019					

Sitios: ☒ Ciudad de Colón ☐ Altos de Los Lagos

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 228-1088

Fecha: 2019-01-10

Ruta: COLON CENTRO

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar:

Sencillo (40): 12500, 12620, 12628, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10900, 11149, 11282, 11537, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 12736, 12992, 10456, 10468, 10804, 10858, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12548, 12549

Observación

Firma del Contratador: *[Firma]*
 Firma del Cliente: *[Firma]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 228-1088

Fecha: 2019-01-08

Ruta: Colon CUBA

☒ Limpieza Rutinaria

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar:

Sencillo (40): 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10900, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12626, 12647, 10236, 10392, 10456, 10468, 10804, 10858, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación

Firma del Contratador: *[Firma]*
 Firma del Cliente: *[Firma]*

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-17 Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos, Colón - CELL 0503-1054

Sanitarios a Limpiar
Sanción [24] 10000, 10100, 10273, 10337, 10528, 10705, 10855, 11045, 11000, 10800, 11823, 12182, 10102, 10210, 10287, 10407, 10014, 10818, 10902, 11073, 10823, 10854, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-15 Ruta: Colon Los Lagos

☒ Limpieza Rutinaria ☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos, Colón - CELL 0503-1054

Sanitarios a Limpiar
Sanción [24] 10000, 10100, 10273, 10337, 10528, 10705, 10855, 11045, 11000, 10800, 11823, 12182, 10102, 10210, 10287, 10407, 10014, 10818, 10902, 11073, 10823, 10854, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-17 Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos, Colón - CELL 0503-1054

Sanitarios a Limpiar
Sanción [24] 10000, 10100, 10273, 10337, 10528, 10705, 10855, 11045, 11000, 10800, 11823, 12182, 10102, 10210, 10287, 10407, 10014, 10818, 10902, 11073, 10823, 10854, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-12 Ruta: Colon CUSA

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos, Colón - CELL 0503-1054

Sanitarios a Limpiar
Sanción [24] 10000, 10100, 10273, 10337, 10528, 10623, 10800, 10854, 10902, 11073, 11900, 12182, 10102, 10210, 10287, 10407, 10014, 10705, 10818, 10855, 11045, 11823, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Observaciones:
Date: 20 / 03 / 2019
Sitio: ☐ Ciudad de Colón ☒ Alto de Los Lagos

Total de galones	6.438,00
------------------	----------

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES						
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLOÓN						
# de Baño Portátil	Ubicación del baño	Símbol / Área	Proveedor	Empresa	Observación	
1	Campamento de Paseo Marino	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
2	Paseo Marino - Colón 2.000	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
3	Campamento - Aniquio Colegio Abel Bravo	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
4	Calle 4 Ave. Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
5	Calle 10 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
6	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
7	Boladiero de Calle 16	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
8	Campamento - Aniquio Colegio Abel Bravo	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
9	Taller de Mecánica	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
10	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
11	Almacén Principal	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
12	Calle 8 Ave. Amador Guerrero	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
13	Prto de Acopio de Calle 4 Ave. Don Ferrn	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
14	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
15	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
16	Calle 13 Santa Isabel	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
17	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		

Observaciones:
2024/03/03

Símbol: ● Ciudad de Colón ○ Afuera de Los Lagos

Observaciones:

Fecha: 03/03/2019

Sitios: ● Ciudad de Colón ○ Afijos de Los Lagos

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES						
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN						
	# de Baño Portátil	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
	36	Estación de Bombo de Zona Libre	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA	
	37	Paseo Marino 2	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA	
	38	Calle 13 Ave. Amador Barrios	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA	
	39	Calle 5 Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA	
	40	Estación de bombeo de Santa Isabel	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA	

Observaciones:
 Dated:18/03/2015

Símbolos: ● Ciudad de Colón ○ Altos de los Lagos

<p>TECNOLOGIA SANITARIA, S.A. Tel. 228-1088</p> <p>Fecha: 2018-02-21</p> <p><input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria</p> <p>Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.</p> <p>Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON</p> <p>Dirección: Ciudad, Colón - CELL-0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM</p> <p>Servicios a Limpiar:</p> <p>Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10583, 10640, 10690, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12048, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10227, 10392, 10458, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, 11202, 11338, 11349, 11700, 11860, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649</p> <p>Observación:</p> <p><i>[Firma]</i> Firma del Operador</p>	<p style="text-align: right;">Orden de Limpieza</p> <p>Fecha: 2018-02-23</p> <p><input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria</p> <p>Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.</p> <p>Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON</p> <p>Dirección: Ciudad, Colón - CELL-0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM</p> <p>Servicios a Limpiar:</p> <p>Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10692, 10640, 10690, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12048, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10227, 10392, 10458, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, 11202, 11338, 11349, 11700, 11860, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649</p> <p>Observación:</p> <p><i>[Firma]</i> Firma del Operador</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-02-29

Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sancillo (40)
10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 11703, 10671.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-02-26

Ruta: Colon CUSA

☒ Limpieza Rutinaria ☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sancillo (40)
12590, 12620, 12628, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 10858, 10827, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-02-28

Ruta: Limpieza Rutinaria

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sancillo (40)
10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-03-02

Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sancillo (40)
1260, 12620, 12628, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 10858, 10827, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1086

Fecha: 2019-03-07

Ruta: COLON CENTRO

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Orden de Limpieza

Ciudad: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio (40)

10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12549, 12592, 12647, 10235, 10352, 10456, 10468, 10504, 10583, 10627, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12549, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1086

Fecha: 2019-03-12

Ruta: COLON CUSA

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Orden de Limpieza

Ciudad: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio (40)

10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12549, 12592, 12647, 10235, 10352, 10456, 10468, 10504, 10583, 10627, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12549, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1086

Fecha: 2019-03-12

Ruta: COLON CUSA

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Orden de Limpieza

Ciudad: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio (40)

10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12549, 12592, 12647, 10235, 10352, 10456, 10468, 10504, 10583, 10627, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12549

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-10

Ruta: Colon Los Lagos

☒ Limpieza Rutinaria

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 14313 / COLON, LOS LAGOS

Dirección: Los Lagos, Colón. - CELL 9503-1864

Sanitarios a Limpiar

Sancillo [24] 10000, 10109, 10273, 10337, 10529, 10765, 10855, 11045, 11900, 10909, 11823, 12182, 10102, 10210,
10287, 10487, 10614, 10918, 10982, 11073, 10823, 10854, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-10

Ruta: Colon CUSA

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 14313 / COLON, LOS LAGOS

Dirección: Los Lagos, Colón. - CELL 9503-1864

Sanitarios a Limpiar

Sancillo [24] 10000, 10109, 10273, 10337, 10529, 10809, 10854, 10982, 11073, 11900, 12182, 10102, 10210,
10287, 10487, 10614, 10765, 10918, 10855, 11045, 11823, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-07

Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 14313 / COLON, LOS LAGOS

Dirección: Los Lagos, Colón. - CELL 9503-1864

Sanitarios a Limpiar

Sancillo [24] 10000, 10109, 10273, 10337, 10529, 10765, 10855, 11045, 11900, 10909, 11823, 12182, 10102, 10210,
10287, 10487, 10614, 10918, 10982, 11073, 10823, 10854, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-06

Ruta: Colon CUSA

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 14313 / COLON, LOS LAGOS

Dirección: Los Lagos, Colón. - CELL 9503-1864

Sanitarios a Limpiar

Sancillo [24] 10000, 10109, 10273, 10337, 10529, 10809, 10854, 10982, 11073, 11900, 12182, 10102, 10210,
10287, 10487, 10614, 10765, 10918, 10855, 11045, 11823, 10376, 12541

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 228-1068

Fecha: 2019-02-21
Rutina: COLON CENTRO

☒ Limpieza Rutinaria
☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanción a Limpiar
Sanción [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10582, 10640, 10660, 11140, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10227, 10392, 10456, 10488, 10504, 10556, 10627, 10671, 11121, 11202, 11330, 11349, 11700, 11866, 12241, 12548, 12601, 12927, 12933, 12949

Observación

Firma del Operador: *[Signature]*
Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 228-1068

Fecha: 2019-02-23
Rutina: COLON LOS LAGOS

☒ Limpieza Rutinaria
☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos Colón - CELL 8503-1854

Sanción a Limpiar
Sanción [24] 10000, 10109, 10273, 10357, 10528, 10785, 10855, 11045, 11900, 10600, 11823, 12182, 10102, 10210, 10287, 10487, 10614, 10616, 10662, 11073, 10623, 10684, 10378, 12541

Observación

Firma del Operador: *[Signature]*
Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 228-1068

Fecha: 2019-02-21
Rutina: COLON CENTRO

☐ Limpieza Rutinaria
☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanción a Limpiar
Sanción [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10582, 10640, 10660, 11140, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10227, 10392, 10456, 10488, 10504, 10556, 10627, 10671, 11121, 11202, 11330, 11349, 11700, 11866, 12241, 12548, 12601, 12927, 12933, 12949

Observación

Firma del Operador: *[Signature]*
Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 228-1068

Fecha: 2019-02-23
Rutina: COLON LOS LAGOS

☐ Limpieza Rutinaria
☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanción a Limpiar
Sanción [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10582, 10640, 10660, 11140, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10227, 10392, 10456, 10488, 10504, 10556, 10627, 10671, 11121, 11202, 11330, 11349, 11700, 11866, 12241, 12548, 12601, 12927, 12933, 12949

Observación

Firma del Operador: *[Signature]*
Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-02-29

Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo (40): 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 11703, 10671.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-02-26

Ruta: Colon CUSA

☒ Limpieza Rutinaria ☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo (40): 12590, 12620, 12628, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 10858, 10827, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-02-28

Ruta: Limpieza Rutinaria

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo (40): 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Fecha: 2019-03-02

Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo (40): 1260, 12620, 12628, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10980, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 10858, 10827, 10671, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11856, 12241, 12548.

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1086

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-03-07

Ruta: COLON CENTRO

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio (40) 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10890, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12626, 12647, 10235, 10392, 10456, 10493, 10604, 10683, 10627, 10671, 11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12549, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1086

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-03-12

Ruta: Colon CUSA

☒ Limpieza Rutinaria

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio (40) 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10890, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12626, 12647, 10235, 10392, 10456, 10493, 10604, 10683, 10627, 10671, 11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12549, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1086

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-03-12

Ruta: Colon CUSA

☒ Limpieza Rutinaria

☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio (40) 12590, 12626, 12628, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10682, 10840, 10890, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, 10456, 10493, 10604, 10683, 10627, 10671, 11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12549

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES						
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN						
# de Baño Portátil Tecsan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación	
1	Playita Paseo Gorgas—Colón	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
2	Campanero - Antiquo Colegio Aldea Brava	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
3	Campanero - Antiquo Colegio Aldea Brava	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
4	Calle 13 Ave. Roosevelt	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
5	Calle 14 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
6	Paseo Sucre	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
7	Baradero de Calle 16	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
8	Campanero - Antiquo Colegio Aldea Brava	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
9	Taller de Mecánica	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
10	Calle 9 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
11	Almacén Principal	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
12	Calle 8 Ave. Herrera	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
13	Calle 8 Ave. Herrera	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
14	Estación de Bombeo de Zona Libre	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
15	Calle 2 Ave. Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
16	Calle 14 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
17	Almacén de Paseo Marino	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		

Observaciones:
Date:18/05/2019

Sitios: ☒ Ciudad de Colón ☐ Altos de Los Lagos

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES						
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN						
# de Baños Portátiles Tecsan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación	
18	Estación de Bombeo Paseo Washington	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
19	Calle 9 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
20	Calle 2 Ave. Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
21	Calle 15 Ave. Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
22	Calle 1 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
23	Calle 6 Ave. Herrera	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
24	Estación de Bombeo de Zona Libre	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
25	Calle 13 Ave. Amador Guerrero	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
26	Calle 13 Ave. Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
27	Calle 4 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
28	Calle 4 Taller de Refuerzos	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
29	Calle 2 Ave. Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
30	Calle 8 entre Ave. Central y Meléndez	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
31	Baradero de Calle 16	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
32	Paseo Sucre	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
33	Calle 8 Ave. Central	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
34	Calle 5 Ave. Badier	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
35	Paseo Marino – Almacén de tubos	Ciudad de Colón	Tecsan	CUSA		
Observaciones: 2024/05/20/2024						
				Sitios: <input checked="" type="radio"/> Ciudad de Colón <input type="radio"/> Altos de Los Lagos		

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES					
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
# de Baño Portátil Tecan	Ubicación del baño	Sitio/ Área	Proveedor	Empresa	Observación
36	Calle 9 Ave. Justo Arcemena	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
37	Calle 9 Ave. Balboa	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
38	Calle 5 Ave. Amador Guerrero	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
39	Calle 7 entre Central y Meléndez	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
40	Calle 2 Ave. Santa Isabel	Ciudad de Colón	Tecan	CUSA	
Observaciones: Sitio: <input checked="" type="radio"/> Ciudad de Colón <input type="radio"/> Otros de Los Lagos					
Fecha: 12/05/2019					

INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES					
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
# de Baño Portátil	Ubicación del baño	Sitio/Área	Proveedor	Empresa	Observación
10000	Hielera Sector 8	Campamento 2	TECSAN	CUSA	Se solicitó retirar
10102	Sector 10	Parqueo 2	TECSAN	CUSA	
10109	Hielera	Sector 10	TECSAN	CUSA	
10210	Oficina 688	Campamento 2	TECSAN	CUSA	Se solicitó retirar
10376	La granja	Campamento 1	TECSAN	CUSA	
10273	Deposito de material	Deposito de material	TECSAN	CUSA	
10287	Hielera	Campamento 2	TECSAN	CUSA	Se solicitó retirar
10467	Estacion de Bombeo 2	Sector 8/7	TECSAN	CUSA	
10528	Oficina 688	Campamento 1	TECSAN	CUSA	
10614	Sector 7	Sector 7	TECSAN	CUSA	
10795	Taller de Mantenimiento	Campamento 1	TECSAN	CUSA	
10962	Entrada al Lago	Lago	TECSAN	CUSA	
11045	Centro de Acopio	Campamento 2	TECSAN	CUSA	
11900	Taller de mecánica	Campamento 2	TECSAN	CUSA	
10806	Proyecto 688, entrada a la Playita	Campamento 1	TECSAN	CUSA	
12541	Sector 8	Parqueo 2	TECSAN	CUSA	
11823	Después del Río Coco Solo	Ultima calle del proyecto	TECSAN	CUSA	
10623	Sector 8	Sector 8	TECSAN	CUSA	

Observaciones:	Campaño 2	TECSAN	CUSA	Se solicito retirar
10854	Hiedra	TECSAN	CUSA	Se solicito retirar
11633	Hiedra	TECSAN	CUSA	Se solicito retirar
11418	Planta de concreto	TECSAN	CUSA	
12718	Taller de Mecánica	TECSAN	CUSA	

Date: 23/05/2019
 ☒ Alto de los Jarcos
 ☐ Ciudad de Colon

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.
Tel. 229-1088

Fecha: 2019-04-25

☐ Limpieza Rutinaria

Ruta: COLON CENTRO

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746/ CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio: 140

10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10602, 10840, 10900, 11146, 11282, 11937, 11540, 11703,
12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10362, 10456, 10466, 10604, 10658, 10627, 10671,
11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12546, 12601, 12627, 12633, 12646

Observación

UB

Firma del Operador

Saul L. ...
Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA S.A.
Tel. 229-1088

Fecha: 2019-04-27

☐ Limpieza Rutinaria

Ruta: Colon Los Lagos

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746/ CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Servicio: 140

10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10602, 10840, 10900, 11146, 11282, 11937, 11540, 11703,
12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10362, 10456, 10466, 10604, 10658, 10627, 10671,
11121, 11202, 11336, 11346, 11700, 11856, 12241, 12546, 12601, 12627, 12633, 12646

Observación

[Signature]

Firma del Operador

Saul L. ...
Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1089

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-02 Ruta: COLON CENTRO

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13749 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [40]
10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10552, 10580, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12560, 12582, 12597, 10235, 10392, 10458, 10459, 10504, 10558, 10827, 10871,
11121, 11202, 11339, 11340, 11700, 11856, 12241, 12548, 12801, 12827, 12833, 12849

Observación

Firma del Operador: *[Signature]* Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1089

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-04 Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13748 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [40]
10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10552, 10580, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12560, 12582, 12597, 10235, 10392, 10458, 10459, 10504, 10558, 10827, 10871,
11121, 11202, 11339, 11340, 11700, 11856, 12241, 12548, 12801, 12827, 12833, 12849

Observación

Firma del Operador: *[Signature]* Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1089

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-07 Ruta: Colon CUSA

☒ Limpieza Rutinaria ☐ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [40]
10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10552, 10580, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12560, 12582, 12597, 10235, 10392, 10458, 10459, 10504, 10558, 10827, 10871,
11121, 11202, 11339, 11340, 11700, 11856, 12241, 12548, 12801, 12827, 12833, 12849

Observación

Firma del Operador: *[Signature]* Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1089

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-09 Ruta: COLON CENTRO

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13749 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 3:00 PM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [40]
10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10525, 10552, 10580, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12560, 12582, 12597, 10235, 10392, 10458, 10459, 10504, 10558, 10827, 10871,
11121, 11202, 11339, 11340, 11700, 11856, 12241, 12548, 12801, 12827, 12833, 12849

Observación

Firma del Operador: *[Signature]* Firma del Cliente: *[Signature]*

TECNOLOGIA SANTARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-11

Ruta: Colon Los Lagos

☒ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad de Colon - CELL 6503-1894

Sanitarios a Limpiar

Sanclito [40]

10079, 10280, 10441, 10467, 10503, 10525, 10562, 10640, 10900, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12560, 12620, 12628, 12847, 10292, 10460, 10485, 10604, 10658, 10627, 10871,
11121, 11202, 11339, 11349, 11700, 11846, 12211, 12548, 12601, 12627, 12653, 12849

Observación

Alvaro de la Cruz
Firma del Operador

Jose L. Salas
Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANTARIA, S.A.
Tel. 229-1088

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-05-10

Ruta: Colon Los Lagos

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 14313 / COLON, LOS LAGOS

Dirección: Los Lagos, Colón - CELL 6503-1894

Sanitarios a Limpiar

Sanclito [22]

10000, 10100, 10279, 10467, 10614, 10640, 11800, 10808, 11823, 12541, 12718, 10102, 10210, 10287,
10623, 10795, 11046, 10623, 10854, 10879, 11416, 10653

Observación

Alvaro de la Cruz
Firma del Operador

Jose L. Salas
Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANTARIA, S.A.

Orden de Limpieza

Tel. 229-1088

Fecha: 2019-05-11

Ruta: Colon CUBA

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 14313 / COLON, LOS LAGOS

Dirección: Los Lagos, Colón - CELL 6503-1894

Sanitarios a Limpiar

Sanclito [22]

10000, 10100, 10279, 10467, 10614, 10795, 10854, 11046, 11800, 12541, 12718, 10102, 10210, 10287,
10623, 10623, 10800, 10852, 11823, 10379, 11416, 10653

Observación

Alvaro de la Cruz
Firma del Operador

Jose L. Salas
Firma del Cliente

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 228-1088

Fecha: 2019-04-27 Ruta: Colon CUSA

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos, Colón. - CELL 8503-1894

Sanitarios a Limpiar
Servicio [22] 10000, 10100, 10273, 10467, 10614, 10765, 10854, 11046, 11900, 12841, 12718, 10102, 10210, 10287,
10528, 10623, 10900, 10962, 11823, 10376, 11418, 10693

Observación

Firma del Operador: *[Firma]* Firma del Cliente: *[Firma]*

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 228-1088

Fecha: 2019-05-04 Ruta: Colon CUSA


☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 14313 / COLON LOS LAGOS
Dirección: Los Lagos, Colón. - CELL 8503-1894

Sanitarios a Limpiar
Servicio [22] 10000, 10100, 10273, 10467, 10614, 10765, 10854, 11046, 11900, 12841, 12718, 10102, 10210, 10287,
10528, 10623, 10900, 10962, 11823, 10376, 11418, 10693


Observación

Firma del Operador: *[Firma]* Firma del Cliente: *[Firma]*

 <div style="text-align: center;"> REGISTRO DE ENTREGA BOLSA PLASTICA / ORDEN Y ASEO PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN </div>				
Fecha	Nombre del Responsable	Ubicación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
10/01/19	Felix González	Olusqual	25	Felix A. González
10/01/19	Sassy Bravo	Sanitaria	25	
12/01/19	David Brown	Colón 2000	25	
12/01/19	Sosa	Componente	25	
14/01/19	Jonathan Gálvez	Colón 2000	25	
12/12/19	Hato Montenegro	PM 2	100	
12/12/19	Luis albeo	Peripinto	50	
12/1/19	Antes Rodríguez	Clásticos	25	
10/1/19	Edmundo Sosa	Empa de	25	EDMUNDO SOSA
16/1/2/19	Alí Salí	Recabotona	25	
16/1/2/19	Gabriel Baccara	Pavimentu	25	Gabriel B.

Observaciones:

Sitio: ☒ Ciudad de Colón ☐ Alto de Los Lagos

 <div style="text-align: center;"> REGISTRO DE ENTREGA BOLSA PLASTICA / ORDEN Y ASEO PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN </div>				
Fecha	Nombre del Responsable	Ubicación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
10/16/219	Ron Bolin	PM 1	150	ambiente
10/16/19	Ron Bolin	PM 1	60	"
12/12/219	Ron Bolin	PM 1	100	
10/11/219	DAMARA	Oficina	25	
15/12/2019	Duffin	Plumbr	25	
10/12/219	Ruby Hunt	Contenedor de Cocina	50	
12/1/211	ESTUAR	CAPATAZ	25	

Observaciones:

Sitio: ☒ Ciudad de Colón ☐ Alto de Los Lagos



REGISTRO DE ENTREGA
BOLSA PLASTICA / ORDEN Y LIMPIEZA

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

Nombre Responsable	Ubicación	Sector	Cantidad	Observación
Boris González	Calle 7	9	4	
Ignacio Díaz	Calle 8	7	6	San José
Miguel Escobar	Calle 7	7	3	M. J. J. J.
Armando Martínez	Calle 8	8	3	Armando Martínez
Manuel Muñoz	Calle 8	8	2	Manuel Muñoz
Antonio M. M.	C-6	6	2	Antonio M. M.
Orlando Estro	Calle 6	8	2	Orlando Estro
Luis García	Requena 17	8	2	Luis García
Lucy Méndez	Sector 10	6	1	Lucy Méndez

Observaciones:

Date: 22/3/19


Sitio: ☐ Ciudad de Colón

☒ Alto de Los Lagos




Constancia de Entrega
Bolsas de Basura

Número	Nombre	Fecha	Lider	Cantidad de Bolsas	Edificio	Tipo de Limpieza
1	Edwin Urriola	7/2/2019	Edwin Urriola	1 paquete	5-10	ARCA
2	Francisco Díaz	8/2/2019	Larissa Gálvez	1 paquete	Edificio 10	Limpieza
3	Eulides Nolas	11/2/19	Kathy Quintero	1 paquete	Kanban	Limpieza
4	Ariel Carrillo	11/2/19	Yiseth Aparicio	2 paquete		
5	Erix Villanueva	14/2/19	Kathy	3 paquete	142, 147, 148	Ventanas
6	Alberto Innis	15-2-19	Yiseth Aparicio	3 paquete	Limpieza	Edificio en la obra
7	Daniel	25-2-19	Kathy Aparicio	4 paquete	Edificio	Cambio de papel
8	Dorian McKintosh	25-2-19	Manuel Fajardo	1 paquete	H172	Limpieza
9	Yarene	26/2/19		2 paquete		Limpieza
10	Daniel Morán	27/2/19	Yiseth Aparicio	4 paquete	Limpieza	Edificio
11	Erix Villanueva	27/2/19	Yonathan Navarro	3 paquete	142, 143, 144	Ventanas
12	Juan Rivera	7/03/2019	Karina Cano	4 paquete	Limpieza	Tarjetas en todo la obra
13	Daniel Morán	11/03/2019	Karina Cano	4 paquetes	Limpieza	Tarjetas en todo la obra
14	Erick Villanueva	11/03/2019	Katherine Quintero	3 paquetes	133, 142, 150	Limpieza de edificios
15	Juan Rivera	12-3-19	Karina Cano	4 paquetes	Limpieza	Tarjetas en todo la obra
16	Anila Daniel	19-3-19	Manuel Fajardo	1 paquete	H169	Limpieza
17	Jaramillo Michel	19-3-19	Manuel Fajardo	1 paquete	H168	Limpieza
18	Edwin Uribe	19-3-19	Manuel Fajardo	1 paquete	H175	Limpieza
19	Pedro Medina	19/3/19	Salomon Ortega	2 paquete	Limpieza	Kanban
20	Orlando Salazar	26-3-19	Beatriz Gauth	1 paquete	Kanban	Limpieza
21	Katherine Quintero	21-3-19	Katherine Quintero	1 paquete	Kanban	Limpieza
22	Daniel Avila	22-3-19	Manuel Fajardo	1 paquete	Sector 10	Limpieza
23	Enrique Jurado	22-3-19	Katherine Quintero	2 paquete	Sector 7	Limpieza
24	Edwin Uribe	25-3-19	Katherine Quintero	2 paquete	Sector 10	Limpieza
25	Damaso Melendez	25-3-19	Karina Cano	2 paquete	Sector 10	Cambio de bolsas en obra
26	Pedro Medina	26-3-19	Salomon Ortega	2 paquete	Sector 7	Limpieza
27	Esmeralda Valdez	27-3-19	Angelito Alarcón	1 paquete	Sector 7	Limpieza
28	Orlando Salazar	28-3-19	Beatriz Gauth	1 paquete	Kanban	Limpieza

		REGISTRO DE ENTREGA BOLSA PLASTICA / ORDEN Y ASEO		
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
Fecha	Nombre del Responsable	Activación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
25/04/19	Humberto Conto	Sanitaria	12	H. J. C. B.
25/04/19	Jorge Gonzalez	Parqueamiento	25	H. J. C. B.
27/4/19	Jorge Gonzalez	Sanitaria	12	Jorge Gonzalez
29-4-19	JOSUE SALAZAR	SEGURIDAD	12	Josue Salazar
29-4-19	RICARDO NIÑO	Seguridad	25	Ricardo Niño
29-4-19	Seni P. Alvia	PM	25	Seni P. Alvia
10-5-19	JAVIER SANCHEZ	P.M.	25	Javier Sanchez
10-5-19	JENIFER ALVIA	P.M.	25	Jenifer Alvia
10-5-19	JENIFER ALVIA	P.M.	22	Jenifer Alvia
10-5-19	ALDASIR ACOSTA	P.M. 2	4	Aldasir Acosta
14/05/19	Fabricia Gomez	almacen	50	Fabricia Gomez
14/05/19	Segundo	T.R.L.C.E.R	5 B.	Segundo
15-5-19	SANPES RODRIGUEZ	ELECTRICO	25	Sanpes Rodriguez

Observaciones:

Sitio: ☒ Ciudad de Colón ☐ Alto de Los Lagos

		REGISTRO DE ENTREGA BOLSA PLASTICA / ORDEN Y ASEO		
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN				
Fecha	Nombre del Responsable	Activación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
3/5/2019	David Brown	Colectora	25	David Brown
4-5-19	JAVIER SANCHEZ	P.M.	25	Javier Sanchez
6-5-19	ABDIE ESPINOSA	ELECTROMERA	25	Abdie Espinosa
7/5/19	Ignacio Galvez	Alcantara	25	Ignacio Galvez
11/5/19	Luis Duffin	Alcantara	25	Luis Duffin
11/5/19	JAVIER SANCHEZ	P.M.	25	Javier Sanchez
11/5/19	Luis SONDOLA	P.M. 2	12	Luis A. Mondala
11/5/19	Humberto Montenegro	PM	25	Humberto Montenegro
13-5-19	JAVIER SANCHEZ	P.M.	25	Javier Sanchez
13-5-19	HUMBERTO MONTENEGRO	P.M. 2	25	Humberto Montenegro
13-5-19	Osvaldo Camacho	12/6	25	Osvaldo Camacho
14-5-19	JAVIER SANCHEZ	P.M.	25	Javier Sanchez
14/5/19	Luis Duran	Demolicion	10	Luis Duran

Observaciones:

Sitio: ☒ Ciudad de Colón ☐ Alto de Los Lagos



REGISTRO DE ENTREGA
BOLSA PLASTICA / ORDEN Y ASEO

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

Fecha	Nombre del Responsable	Ubicación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
16/5/19	David Brown	colectores	25	
18/5/19	Daniela Wright	CAB	50	OK Collymore
20/5/19	Jila Collymore	Oficinas	50	OK Collymore
21/5/19	Mauricio Ulla	Odontología	50	
21/5/19	JOSUE SALAZAR	ZONA LIBRE	25	Seguridad
25/5/19	EDWIN PINO	EBP	50	
25/5/19	Ismael Maym	Seguridad	25	

Observaciones:

Síto: ☒ Ciudad de Colón

☐ Alto de Los Lagos



DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN
CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT (# 6642)
MES DEL 1 AL 15 ENERO DE 2019.

VIAJES	FECHA	N° DE COMPR.	VR.TONEL.F RACCIÓN	PESO NETO	VALOR
1	03/01/2019	60883	25.00	0.79	25.00
2	07/01/2019	61147	37.50	1.48	55.50
3	08/01/2019	61227	37.50	1.00	37.50
4	08/01/2019	61249	25.00	0.94	25.00
TOTAL				4.21	143.00

[Handwritten signature]



MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS ODEBRECHT CONSORCIO NUEVO COLON (6136)

N°	FECHA	NOMBRE	HORA	VR.TONEL.F	PESO NETO	VALOR
1	04/01/2019;12:14	SANTIAGO RODRIGUEZ	04/01/2019;12:37	60980	6141	1.61
2	04/01/2019;3:24	SANTIAGO RODRIGUEZ	04/01/2019;3:33	61001	6141	2.72
3	04/01/2019;9:03	SANTIAGO RODRIGUEZ	04/01/2019;9:12	61041	6141	1.57
4	05/01/2019;9:49	SANTIAGO RODRIGUEZ	05/01/2019;10:06	61005	6141	1.95
5	05/01/2019;9:15	JAVIER DEL CID	05/01/2019;9:43	61053	6144	1.3
6	15/01/2019;10:12	TEOFILO ESPINOZA	15/01/2019;10:26	61712	6146	1.85
7	15/01/2019;11:42	TEOFILO ESPINOZA	15/01/2019;11:56	61719	6146	1.41
8	15/01/2019;1:23	TEOFILO ESPINOZA	15/01/2019;1:36	61734	6146	1.6
9	15/01/2019;3:57	TEOFILO ESPINOZA	15/01/2019;4:08	61765	6146	1.33

[Handwritten signature]

ING YOEL ROMERO
DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO
AGUASEO S,A

[Handwritten signature]
9:00am
18/1/19



MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS

ODEBRECHT CONSORCIO NUEVO COLON (6136)

1	18/01/2019;2:52	ANTONIO MONTENEGRO	18/01/2019;3:10	61984 ✓	6142	2.02
2	18/01/2019;4:22	ANTONIO MONTENEGRO	18/01/2019;4:40	62013 ✓	6142	2.78
3	18/01/2019;5:40	ANTONIO MONTENEGRO	18/01/2019;5:49	62019 ✓	6142	1.37
4	21/01/2019;12:56	SANTIAGO RODRIGUEZ	21/01/2019;1:08	62154 ✓	6146	1.92
5	21/01/2019;2:24	SANTIAGO RODRIGUEZ	21/01/2019;3:37	62168 ✓	6146	1.88
6	24/01/2019;2:39	SANTIAGO RODRIGUEZ	24/01/2019;2:53	62425 ✓	6141	1.68
7	24/01/2019;4:29	SANTIAGO RODRIGUEZ	24/01/2019;4:43	62455 ✓	6141	1.72
8	24/01/2019;3:30	TEOFILO ESPINOZA	24/01/2019;3:46	62429 ✓	6146	2.09
9	24/01/2019;4:47	TEOFILO ESPINOZA	24/01/2019;5:02	62458 ✓	6146	1.36
10	25/01/2019;4:18	ANTONIO MONTENEGRO	25/01/2019;4:28	62560 ✓	6142	1.82

ING YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO

AGUASEO S.A

B/ 2.664,00
PBI

PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC. REF. RUC.MA.PO.004
REVISIÓN: 01

NUEVO COLÓN CONSORCIO

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA

Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	661144
Destino:	Vertedero Monte Esparanza
Conductor de Camión:	Santiago Rodríguez
Fecha:	4 de enero 2019
Hora de recolección:	11:35 am
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros Basura Común
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de cometa de agua oscura
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: Yiseth Aparicio *Kauna Caro. fec. Medio Ambiente*

Responsable de Medio Ambiente: Arquimedes Sosa

Seguridad Patrimonial: _____

Gerente de Producción: Darcy Moshioni

Gerente de SSTMA/GAF: Claudio Medeiros



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC. REF. RUC.MA.PQ.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de abastecimiento temporal de residuos
Camión con placa N°:	BJ 6146
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Santiago Rodríguez
Fecha:	21 de enero 2019
Hora de recolección:	12:25 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <i>Basura Común</i>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Nota control de agua asco
Salida N°	

Responsable de Área de trabajo: Yiseth Aparicio *Karina Cano. Tec. Medio Ambiente*

Responsable de Medio Ambiente: Arquimedes Sosa

Seguridad Patrimonial:

Gerente de Producción: Darcy Moshioni

Gerente de SETMA/GAF: Claudio Medeiros



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC. REF. RUC.MA.PQ.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 6 y 7 Edificios residenciales
Camión con placa N°:	6339P
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Jose Varela
Fecha:	7 de enero 2019
Hora de recolección:	10:00 AM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <i>Basura Común</i>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de basura común y tanques vacíos de 5 galones para desquite.
Salida N°	3

Responsable de Área de trabajo: Yiseth Aparicio *Karina Cano. Tec. Medio Ambiente*

Responsable de Medio Ambiente: Arquimedes Sosa

Seguridad Patrimonial:

Gerente de Producción: Darcy Moshioni

Gerente de SETMA/GAF: Claudio Medeiros



MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS

ODEBRECHT CONSORCIO NUEVO COLON (6136)

1	12/03/2019;5:08	GASPAR DE LEON	12/03/2019;5:22	65727 ✓	6144	2.13
2	12/03/2019;2:50	ANTONIO MONTENEGRO	12/03/2019;3:07	65696 ✓	6143	2.22
3	12/03/2019;4:08	ANTONIO MONTENEGRO	12/03/2019;4:20	65751 ✓	6143	1.44
4	12/03/2019;2:45	EDWIN MARTINEZ	12/03/2019;3:05	65695 ✓	6146	2.51
5	12/03/2019;4:08	EDWIN MARTINEZ	12/03/2019;4:20	65724 ✓	6146	1.44
6	15/03/2019;3:55	ANTONIO MONTENEGRO	15/03/2019;4:18	65980 ✓	6143	4.08

ING YOEL ROMERO
DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO
AGUASEO S,A



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	726339
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Antonio Montenegro
Fecha:	12 de Marzo 2019
Hora de recolección:	2:13 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros Basura Común
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasta de agua aseó y trae una vacía.
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano tco. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	725339
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Antonio Montenegro
Fecha:	12 de Marzo 2019
Hora de recolección:	3:30 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros Basura común
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasta de agua acero y trae una caja vacía
Salida N°	3

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano tío. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	725339
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Antonio Montenegro
Fecha:	12 de Marzo 2019
Hora de recolección:	4:30 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros Basura común
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasta de agua acero y trae caja vacía
Salida N°	5

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano tío. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de desmantelamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	611771
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Edwin Martínez
Fecha:	12 de Marzo 2019
Hora de recolección:	2:18 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <u>Basura Común</u>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasta de agua aseó y basura caja vacía
Salida N°	2

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano Tec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de desmantelamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	611771
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Edwin Martínez
Fecha:	12 de Marzo 2019
Hora de recolección:	3:30 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <u>Basura Común</u>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canastas de agua aseó y una caja vacía
Salida N°	4

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano Tec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Campamento 3.
Camión con placa N°:	725339
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Antonio Montenegro
Fecha:	15 de Marzo 2019
Hora de recolección:	3:25 pm
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <i>Barra Corros</i>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasta de agua aseo.
Salida N°	1


Responsable de Área de trabajo: Karina Cano Tec. Medio Ambiente.

Responsable de Medio Ambiente: Yiseth Apáritio

Seguridad Patrimonial: _____

Gerente de Producción: Darcy Moshioni

Gerente de SSTMA/GAF: Claudio Medeiros



NUEVO COLÓN
CONSORCIO

PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC.REF. RUC.MA.PO.004
REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sección de Obra en el campamento temporal durante obras
Camión con placa N°:	725339
Destino:	Vertedero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Antonio Montenegro
Fecha:	23 de Marzo 2019
Hora de recolección:	2:00 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <i>Barra Corros</i>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasta de agua aseo y tpo obra Caja vacía
Salida N°	5

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano Tec. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC.REF. RUC:MA.P0.004
REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sección 7 Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	705339
Destino:	Veradero Monte Esperanza
Conductor de Camión:	Antonio Montenegro
Fecha:	13 de Marzo 2019
Hora de recolección:	12:30
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <u>Resaca común</u>
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de canasto de aguas osas y trae una capa vacía
Salida N°	4/

Responsable de Área de trabajo: _____
Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano Tec. Medio Ambiente
Seguridad Patrimonial: _____

171393

AGUASEO, S.A.				
RELLENO SANITARIO MONTE ESPERANZA				
FECHA:	CLIENTE:	COMPROBANTE:	OPERADOR:	VEHÍCULO:
11/03/2019, 10:25	6752 RUC:6752	65576	JUANCONSTRUCTORA A15291	URBANA S.A.-LOS LAGOS
RUTA:	DESECHO:	LUGARES:		
995+2	422 INORGANICA 30	RUTA PARTICULAR CREDITOS		
DETALLE DE PESAJE				
PESO DE ENTRADA: 21.23	ELSO NETO: 5.32			
PESO DE SALIDA: 15.91	VALOR FACTURADO: 159.50			
<u>Antonio Montenegro</u>	<u>JOS</u>			
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA OPERADOR DE BASCULA			
FIRMA DEL INSPECTOR				

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 11-3-19

171388

AGUASEO, S.A.				
RELLENO SANITARIO MONTE ESPERANZA				
FECHA:	CLIENTE:	COMPROBANTE:	OPERADOR:	VEHÍCULO:
11/03/2019, 9:07	6752 RUC:6752	65550	JUANCONSTRUCTORA 616996	URBANA S.A.-LOS LAGOS
RUTA:	DESECHO:	LUGARES:		
995+2	422 INORGANICA 30	RUTA PARTICULAR CREDITOS		
DETALLE DE PESAJE				
PESO DE ENTRADA: 22.31	ELSO NETO: 7.82			
PESO DE SALIDA: 14.69	VALOR FACTURADO: 274.69			
<u>Antonio Montenegro</u>	<u>JOS</u>			
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA OPERADOR DE BASCULA			
FIRMA DEL INSPECTOR				

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 11-3-19

171796

AGUASEO, S.A.
RELLENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 19/03/2019, 14:04
CLIENTE: 6004|RUC:2005
COMPROBANTE: 06236
OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA A15389
VEHICULO: URBANA S.A -COLON
CUSA RENOVACION

RUTA: 999-2
DESECHO: 422 | INORGANICA 30
LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 17.55
PESO DE SALIDA: 15.91
PESO NETO: 1.64
VALOR FACTURADO: 19.20

FIRMA DEL CONDUCTOR: *Wilfredo C. de J.*
FIRMA OPERADOR DE BASCULA: *PDS*
FIRMA DEL INSPECTOR:

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.
19-3-19
FECHA:

171764

AGUASEO, S.A.
RELLENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 19/03/2019, 10:29
CLIENTE: 6004|RUC:2005
COMPROBANTE: 06208
OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA A15389
VEHICULO: URBANA S.A -COLON
CUSA RENOVACION

RUTA: 999-2
DESECHO: 422 | INORGANICA 30
LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 18.3
PESO DE SALIDA: 16.24
PESO NETO: 2.06
VALOR FACTURADO: 21.80

FIRMA DEL CONDUCTOR: *Wilfredo C. de J.*
FIRMA OPERADOR DE BASCULA: *PDS*
FIRMA DEL INSPECTOR:

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.
19-3-19
FECHA:

171750

AGUASEO, S.A.
RELLENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 19/03/2019, 8:53 AM
CLIENTE: 6004|RUC:2005
COMPROBANTE: 06151
OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA A15389
VEHICULO: URBANA S.A -COLON
CUSA RENOVACION

RUTA: 999-2
DESECHO: 422 | INORGANICA 30
LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 18.91
PESO DE SALIDA: 16.09
PESO NETO: 2.82
VALOR FACTURADO: 34.60

FIRMA DEL CONDUCTOR: *Wilfredo C. de J.*
FIRMA OPERADOR DE BASCULA: *PDS*
FIRMA DEL INSPECTOR:

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.
19-3-19
FECHA:



aguaaseo
EMPRESA DE ASEO

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN
CLIENTE: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. CALLE 1° (# 6004)
DEL 16 AL 28 FEBRERO DE 2019.

VIAJES	FECHA	N° DE COMPR.	VR.TONEL.F RACCIÓN	PESO NETO	VALOR
1	26/02/2019	64735	30.00	3.13	93.90
2	26/02/2019	64740	30.00	3.59	107.70
3	26/02/2019	64741	30.00	4.08	122.40
4	26/02/2019	64743	30.00	4.82	144.60
5	26/02/2019	64745	30.00	4.34	130.20
6	26/02/2019	64748	30.00	4.20	126.00
TOTAL				24.16	724.80

PR



aguaaseo
EMPRESA DE ASEO

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN
CLIENTE: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. LOS LAGOS (# 6752)
MES DEL 1 AL 15 MARZO DE 2019.

VIAJES	FECHA	N° DE COMPR.	VR.TONEL.F RACCIÓN	PESO NETO	VALOR
1	11/03/2019	65560	30.00	7.82	234.60
2	11/03/2019	65576	30.00	5.32	159.60
TOTAL				13.14	394.20

PR

ING. YOEL ROMERO
DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO
Aguaseo S.A.



aguaseo
EMPRESA DE ASEO

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN

CLIENTE: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. CALLE 1° (# 6004)

DEL 16 AL 30 ABRIL DE 2019.

VIAJES	FECHA	N° DE COMPR.	N° PLACA	VR.TONEL.F RACCIÓN	PESO NETO	VALOR
1	23/04/2019	68835	AI5389	30.00	5.11	153.30
2	23/04/2019	68847	AI5389	30.00	2.84	85.20
3	23/04/2019	68859	AI5389	30.00	4.99	149.70
4	24/04/2019	69008	AI5395	30.00	1.44	43.20
5	24/04/2019	69021	888128	30.00	4.74	142.20
6	25/04/2019	69043	AI5387	30.00	2.60	78.00
7	25/04/2019	69061	AI5387	30.00	3.53	105.90
8	25/04/2019	69078	AI5387	30.00	4.49	134.70
TOTAL					29.74	892.20



CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS
CUSSA FERIA LAGOS (6149)

N°	FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	FECHA SALIDA	COMPROBANTE	VEHICULO	DESCARGA
1	14/05/2019 14:29	SANTIAGO RODRIGUEZ	14/05/2019 02:43	70436	6146	2.46

ING. YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO

Aguaseo S.A.



CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS

CUSSA FERIA LAGOS (6149)

N°	FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	FECHA SALIDA	COMPROBANTE	VEHICULO	DESCARGA
1	23/04/2019;4:33	SANTIAGO RODRIGUEZ	23/04/2019;4:51	68953	6146	3.23

ING. YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO

Aguaseo S.A.

[Handwritten signature]



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC:MA:PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	<i>z. c. área de almacenamiento temporal de residuos sólidos</i>
Camión con placa N°:	<i>71.4322</i>
Destino:	<i>Vertedero Monte Esperanza</i>
Conductor de Camión:	<i>Marco Boyd</i>
Fecha:	<i>7-5-19</i>
Hora de recolección:	<i>9:57</i>
Tipo de Material: <input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)	
<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros <i>basura común</i>	
Peso: <input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada	
Observaciones: <i>Retiro de basura común</i>	
Salida N° <i>1</i>	

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente *Karina Cano Tiz. medio ambiente*

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	38 área de almacenamiento temporal de residuos sólidos.
Camión con placa N°:	C B 0 469
Destino:	Vertedero Monte Esmeralda
Conductor de Camión:	Jaime Loaisa
Fecha:	7-5-19
Hora de recolección:	10:20
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros basura común
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de basura común
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano Tec medio ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	38 área de almacenamiento temporal de residuos sólidos.
Camión con placa N°:	40 4740
Destino:	Vertedero Monte Esmeralda
Conductor de Camión:	Chirivel Acosta
Fecha:	7-5-19
Hora de recolección:	9:35
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> Otros basura común
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de basura común
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano Tec medio ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____

173921

AGUASEO, S.A.
MILLERO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 07/05/2019, 08:49 CLIENTE: 6042(RUC:6042) COMPROBANTE: 69598 OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA 404740 VEHICULO: NOBERTO ODERRIGHT VERTEDERO

RUTA: 000.2 DESCRICION: 0001 BASCULA INORGANICA 37.5 LUGARES: BOTA PARTICULAR CREDITO

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 14.84 PESO NETO: 3.59
PESO DE SALIDA: 10.35 VALOR FACTURADO: 07.11

FIRMA DEL CONDUCTOR: [Firma] FIRMA OPERADOR DE BASCULA: [Firma] FIRMA DEL INSPECTOR: [Firma]

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 7-5-19

173931

AGUASEO, S.A.
MILLERO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 07/05/2019, 11:14 CLIENTE: 6042(RUC:6042) COMPROBANTE: 69880 OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA CB0469 VEHICULO: NOBERTO ODERRIGHT VERTEDERO

RUTA: 000.2 DESCRICION: 0001 BASCULA INORGANICA 37.5 LUGARES: BOTA PARTICULAR CREDITO

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 13.25 PESO NETO: 1.31
PESO DE SALIDA: 11.97 VALOR FACTURADO: 10.88

FIRMA DEL CONDUCTOR: [Firma] FIRMA OPERADOR DE BASCULA: [Firma] FIRMA DEL INSPECTOR: [Firma]

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 7-5-19

173927

AGUASEO, S.A.
MILLERO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 07/05/2019, 11:18 CLIENTE: 6042(RUC:6042) COMPROBANTE: 69881 OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA 404740 VEHICULO: NOBERTO ODERRIGHT VERTEDERO

RUTA: 000.2 DESCRICION: 0001 BASCULA INORGANICA 37.5 LUGARES: BOTA PARTICULAR CREDITO

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 14.14 PESO NETO: 1.76
PESO DE SALIDA: 12.38 VALOR FACTURADO: 66.80

FIRMA DEL CONDUCTOR: [Firma] FIRMA OPERADOR DE BASCULA: [Firma] FIRMA DEL INSPECTOR: [Firma]

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 7-5-19

173932

AGUASEO, S.A.
MILLERO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 07/05/2019, 14:42 CLIENTE: 6042(RUC:6042) COMPROBANTE: 69907 OPERADOR: JUANCONSTRUCTORA CB0469 VEHICULO: NOBERTO ODERRIGHT VERTEDERO

RUTA: 000.2 DESCRICION: 0001 BASCULA INORGANICA 37.5 LUGARES: BOTA PARTICULAR CREDITO

DETALLE DE PESAJE
PESO DE ENTRADA: 14.33 PESO NETO: 3.42
PESO DE SALIDA: 10.91 VALOR FACTURADO: 87.80

FIRMA DEL CONDUCTOR: [Firma] FIRMA OPERADOR DE BASCULA: [Firma] FIRMA DEL INSPECTOR: [Firma]

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 7-5-19

173944

AGUASEO, S.A.
REMILLO SANTIANO MONTE ESPERANZA

FECHA:	CLIENTE:	COMPRANTE:	OPERADOR:	VEHICULO:
08/05/2019, 8:39	6642KUC:6642	69939	JUANCONSTRUCTORA CH0469	
			NORBERTO	
			ODEBRECHT	
			VEBTERO	
BUTA:	DEBEER:		LEHAREN:	
000.0	000.0		000.0	

DETALLE DE PESAJE	
PESO DE ENTRADA: 17.79	PESO NETO: 17.81
PESO DE SALIDA: 11.78	VALOR FACTURADO: 17.81

[Firma]
FIRMA DEL CONDUCTOR

[Firma]
FIRMA OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL INSPECTOR

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 8-5-19



DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN

CLIENTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT (# 6642)
MES DEL 1 AL 15 MAYO DE 2019.

VIAJES	FECHA	N° DE COMPR.	VR.TONEL.F RACCIÓN	PESO NETO	VALOR
1	07/05/2019	69880	37.50	1.33	49.88
2	07/05/2019	69881	37.50	1.76	66.00
3	07/05/2019	69898	37.50	2.59	97.13
4	07/05/2019	69907	37.50	2.32	87.00
5	07/05/2019	69889	37.50	1.64	61.50
6	08/05/2019	69958	37.50	2.92	109.50
7	08/05/2019	69959	37.50	2.01	75.38
TOTAL				14.57	546.38

[Firma]
Karina Caceres
18/05/2019

Madeline González



energías renovables centroamérica
Panamá

Informe - Febrero 25, 2019

PROYECTO ODEBRECHT

Desechos Peligrosos Contaminados

Taller de Equipos

Tipo de Desecho	Kg/gal	Total	Unidad
Aceites usados	110	110	Galones
Aguas oleosas	307	307	Kilogramos
Filtro de aires	92	442	Kilogramos
Pinturas aceitosas	49		
Tierra conaminada	148		
Trapos Contaminados	153		

Sector #7

Tipo de Desecho	Kg	Total	Unidad
EPP'S	623	623	Kilogramos

KAMBAM

Tipo de Desecho	Kg/gal	Total	Unidad
Tubos Fluorescentes	135	135	Kilogramos
Pinturas aceitosas	113	141	
Toners	28		

Servicios Roque

Tipo de Desecho	Kg	Total	Unidad
Tierra conaminada	38	38	Kilogramos
TOTAL		1244	Kilogramos

Datos del Transporte

Supervisor	Jessica Villarreal
Vehículo	Isuzu blanco
Placa	AU4204



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN RESIDUOS CONTAMINADOS

CLIENTE Odebrecht
AREA Talleres de Equipos

FECHA Febrero 25, 2019
SUPERVISOR Mrs. Karina

LISTADO

Detalle	Cantidad	Unidad
Aceites usados	110 gal	galones
Aguas oleosas	307 Kg	Kilogramos
Arena contaminada	/	/
Aserrín contaminado	/	/
Baterías usadas	/	/
Cartón contaminado	/	/
Cilindros de gas	/	/
Desechos hospitalarios	/	/
Desechos refrigerantes	/	/
Envases plásticos de 1/2	/	/
Filtros de aires	92 Kg	Kilogramos
Filtro de aceites usados	/	/
Grasa	/	/
Llantas Usadas	/	/
Mangueras hidráulicas	/	/
Material absorbente	/	/
Pinturas aceitosas	49 Kg	Kilogramos
Solvente	/	/
Tanque - 5 galones - vacío	/	/
Tanque - 55 galones - vacío	/	/
Tanque IBC - 275 galones - vacío	/	/
Tierra contaminada	148 Kg	Kilogramos
Tubos fluorescentes	/	/
Trapos contaminados	153 Kg	Kilogramos
Otros	/	/

Aclarar comprobante de la pesa utilizada, para confirmar peso. TKS tanques de 55 galones

Supervisor ERC PANAMA Jessica
Conductor Paul Torres
Equipo AU4204

Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3480 / Fax: 391-3480
e-mail: ercca@ercca.com.pa
www.erca.com.pa



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN RESIDUOS CONTAMINADOS

CLIENTE Odebrecht
AREA Proyecto Los Lagos
Sector #7

FECHA Febrero 25, 2019
SUPERVISOR Roberto Turian
Roberto Turian

LISTADO

Detalle	Cantidad	Unidad
Aceites usados	/	/
Aguas oleosas	/	/
Arena contaminada	/	/
Aserrín contaminado	/	/
Baterías usadas	/	/
Cartón contaminado	/	/
Cilindros de gas	/	/
Desechos hospitalarios	/	/
Desechos refrigerantes	/	/
Envases plásticos de 1/2	/	/
Filtros de aires	/	/
Filtro de aceites usados	/	/
Grasa	/	/
Llantas Usadas	/	/
Mangueras hidráulicas	/	/
Material absorbente	/	/
Pinturas aceitosas	/	/
Solvente	/	/
Tanque - 5 galones - vacío	/	/
Tanque - 55 galones - vacío	/	/
Tanque IBC - 275 galones - vacío	/	/
Tierra contaminada	/	/
Tubos fluorescentes	/	/
Trapos contaminados	/	/
Otros	623 Kg	Kilogramos

Aclarar comprobante de la pesa utilizada, para confirmar peso. TKS tanques de 55 galones

Supervisor ERC PANAMA Jessica
Conductor Paul Torres
Equipo AU4204

Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3480 / Fax: 391-3480
e-mail: ercca@ercca.com.pa
www.erca.com.pa



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN RESIDUOS CONTAMINADOS

CLIENTE Odebrecht
AREA Kamban

FECHA Febrero 25, 2019
SUPERVISOR Mrs. Karina

LISTADO

Detalle	Cantidad	Unidad
Aceites usados	/	/
Aguas oleosas	/	/
Arena contaminada	/	/
Aserrín contaminado	/	/
Baterías usadas	/	/
Cartón contaminado	/	/
Cilindros de gas	/	/
Desechos hospitalarios	/	/
Desechos refrigerantes	/	/
Envases plásticos de 1/2	/	/
Filtros de aires	/	/
Filtro de aceites usados	/	/
Grasa	/	/
Llantas Usadas	/	/
Mangueras hidráulicas	/	/
Material absorbente	/	/
Pinturas aceitosas	113 Kg	Kilogramos
Solvente	/	/
Tanque - 5 galones - vacío	/	/
Tanque - 55 galones - vacío	/	/
Tanque IBC - 275 galones - vacío	/	/
Tierra contaminada	/	/
Tubos fluorescentes	135	unidad
Trapos contaminados	/	/
Otros	28 Kg	Kilogramos

Aclarar comprobante de la pesa utilizada, para confirmar peso. TKS tanques de 55 galones

Supervisor ERC PANAMA Jessica
Conductor Paul Torres
Equipo AU4204

Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3480 / Fax: 391-3480
e-mail: ercca@ercca.com.pa
www.erca.com.pa

**COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN
RESIDUOS CONTAMINADOS**

CLIENTE Odebrecht FECHA Febrero 25, 2019
AREA Servicios Roque SUPERVISOR Jorge Kervin *Yelithe Africa 25/2/19 11:16am*

LISTADO

Detalle	Cantidad	Unidad
Aceites usados		
Aguas oleosas		
Arena contaminada		
Aserrín contaminado		
Baterías usadas		
Cartón contaminado		
Cilindros de gas		
Desechos hospitalarios		
Desechos refrigerantes		
Envases plásticos de X		
Filtros de aire		
Filtro de aceites usados		
Grasa		
Llantas Usadas		
Mangueras hidráulicas		
Material absorbente		
Pinturas aceitosas		
Solvente		
Tanque - 5 galones - vacío		
Tanque - 55 galones - vacío		
Tanque IBC - 275 galones - vacío		
Tierra contaminada	38 kg	Kg.
Tubos fluorescentes		
Trapos contaminados		
Otros		

Añexar comprobante de la pesa utilizada, para confirmar peso. TKS=tanques de 55 galones

Supervisor ERC PANAMA Jorge Kervin
Conductor Isaac Rodriguez
Equipo AV4204

Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

Febrero 25, 2019

Recolección Desechos contaminados - ODEBRECHT - Proyecto Los Lagos, Colón.

Sector #7



Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

Febrero 25, 2019

Servicios Roque



KANBAN




Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

Febrero 25, 2019

Taller de Equipos



Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

 energías renovables centroamérica Panamá			
Informe - Abril 11, 2019			
PROYECTO ODEBRECHT			
Desechos Peligrosos Contaminados			
Taller de Equipos			
Tipo de Desecho		Total	Unidad
Aceites usados	75	75	Galones
Filtro de aceite	1	81.5	Kilogramos
Filtro de aires	1		
Material absorbente	1		
Tierra conaminada	1		
Trapos Contaminados	1		
Campamento #1			
Tipo de Desecho	Kg	Total	Unidad
EPP'S	917	917	Kilogramos
TOTAL		998.5	Kilogramos

Datos del Transporte	
Supervisor	Jessica Villarreal
Vehículo	Isuzu blanco
Placa	AU4204

Desechos contaminados – ODEBRECHT, Los Lagos, Colón

Taller de equipos.



Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

Abril 11, 2019

COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN
RESIDUOS CONTAMINADOS

CLIENTE Odebrecht - Colón Los Lagos FECHA Abril 13, 2019
AREA Campamento #1 SUPERVISOR Jorge Marco Andrade
Marco Andrade

LISTADO

Detalle	Cantidad	Unidad
Aceites usados EPPS	917 Kg	Kg
Aguas oleosas		
Arena contaminada		
Aserrín contaminado		
Baterías usadas		
Cartón contaminado		
Cilindros de gas		
Desechos hospitalarios		
Desechos refrigerantes		
Envases plásticos de 1/2		
Filtros de aires		
Filtro de aceites usados		
Grasa		
Llantas Usadas		
Mangueras hidráulicas		
Material absorbente		
Pinturas acetosas		
Solvente		
Tanque – 5 galones – vacío		
Tanque – 55 galones – vacío		
Tanque IBC – 275 galones – vacío		
Tierra contaminada		
Tubos fluorescentes		
Trapos contaminados		
Otros		

Anexar comprobante de la pesa utilizada, para confirmar peso. TKS-tanques de 55 galones

Supervisor ERC PANAMA
Conductor Jorge Marco Andrade
Equipo AU4204

Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

Campamento #1



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN
RESIDUOS CONTAMINADOS

CLIENTE Obbetech Colón - Los Lagos FECHA Abril 10, 2019
AREA Taller de Equipos SUPERVISOR Marco Andres
Marco Andres I.

LISTADO

Detalle	Cantidad	Unidad
Aceites usados	3	TK (75 gal)
Aguas oleosas		
Arena contaminada		
Aserrín contaminado		
Baterías usadas		
Cartón contaminado		
Cilindros de gas		
Desechos hospitalarios		
Desechos refrigerantes		
Envases plásticos de 1/4		
Filtros de aires	✓ 1	
Filtro de aceites usados	✓ 1	
Grasa		
Llantas Usadas		81.5 Kg
Mangueras hidráulicas		
Material absorbente	✓ 1	
Pinturas aceitosas		
Solvente		
Tanque - 5 galones - vacío		
Tanque - 55 galones - vacío		
Tanque IBC - 275 galones - vacío		
Tierra contaminada		
Tubos fluorescentes		
Trapos contaminados	✓ 1	
Otros		

Anexar comprobante de la pesa utilizada, para confirmar peso. TKS=tanques de 55 galones

Supervisor ERC PANAMA

Conductor

Equipo

Los Angeles, Edificio Sofia 14 / Corregimiento de Bethania
Teléfono: 391-3488 / Fax: 391-3489
e-mail: gerencia@erc.com.pa
www.erc.com.pa

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Campeonato L. Cartanador Epp, taller de mecánica
Camión con placa N°:	A-11 4204
Destino:	Energía Renovables
Conductor de Camión:	José Rodríguez
Fecha:	10 de Abril 2019
Hora de recolección:	11:30 AM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Epp contaminado y residuos peligrosos
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo:

Responsable de Medio Ambiente Ramiro Cano Gerente Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial:

A man wearing a white lab coat, blue gloves, and dark trousers is bending over to dispose of a large red biohazard bag into a grey trash bin. He is in a laboratory or clinical setting with white walls and a ceiling-mounted air conditioner. To the left, there are shelves with various supplies, including a large bag of white powder and several white plastic jugs, one of which is labeled 'ALCOHOL'. A black chair is visible on the right side of the frame.

[illegible]

ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.
TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611
R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

RECIBO DE DESPERDICIO Nº 93200

Material: Coronado
Suministrado por: Odebrecht

Fecha: 4/10/19
Transportista: el mismo


Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
30/10	8710			

PESO CON HUMEDAD
HUMEDAD Y OTROS _____ %
SUB-TOTAL _____
I.T.B.M. _____
TOTAL _____

Precio / LB _____ x _____
Pesador: P.F.
Conductor: el mismo
Placa #: 6140

Recibido por: el mismo
Autorizado por: _____

IMP. MILEDISA TELEFAX: 216-2211



ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.
TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611
R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

RECIBO DE DESPERDICIO Nº 93181

Material: Coronado
Suministrado por: Odebrecht

Fecha: 3-1-19
Transportista: el mismo


Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
	5420			

PESO CON HUMEDAD
HUMEDAD Y OTROS _____ %
SUB-TOTAL _____
I.T.B.M. _____
TOTAL _____

Precio / LB _____ x _____
Pesador: Pablo m
Conductor: el mismo
Placa #: 6140

Recibido por: _____
Autorizado por: _____

IMP. MILEDISA TELEFAX: 216-2211



ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.
TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611
R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

RECIBO DE DESPERDICIO Nº 93426

Material: Coronado
Suministrado por: Odebrecht

Fecha: 23-1-19
Transportista: el mismo

Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas

PESO CON HUMEDAD
HUMEDAD Y OTROS _____ %
SUB-TOTAL _____
I.T.B.M. _____
TOTAL _____

Precio / LB _____ x _____
Pesador: Pablo m
Conductor: el mismo
Placa #: 6140

Recibido por: _____
Autorizado por: _____

IMP. MILEDISA TELEFAX: 216-2211



ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.
TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611
R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

RECIBO DE DESPERDICIO Nº 93458

Material: Coronado
Suministrado por: Odebrecht

Fecha: 25/01/19
Transportista: el mismo


Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
30/10	8530			

PESO CON HUMEDAD
HUMEDAD Y OTROS _____ %
SUB-TOTAL _____
I.T.B.M. _____
TOTAL _____

Precio / LB _____ x _____
Pesador: P.F.
Conductor: el mismo
Placa #: 6140

Recibido por: _____
Autorizado por: _____

IMP. MILEDISA TELEFAX: 216-2211





FIBRAS PANAMA, S.A.

TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611

R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

ALM-FO-400



RECIBO DE DESPERDICIO N° 93441

Material: Carrugado Fecha: 24.1.19
 Suministrado por: ODEBRECHT Transportista: LI MISMO

Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
8410				

 PESO CON HUMEDAD
 HUMEDAD Y OTROS _____ %
 SUB-TOTAL _____
 I.T.B.M. _____
 TOTAL _____
 Precio / LB _____ x _____
 Pesador: Pablo 111
 Conductor: 2980 5
 Placa #: 6140
 Autorizado por: _____

Date 01-24-19
 Inbound Time 08:33 AM
 Outbound Time 09:04 AM
 Truck# 6140
 Transaction 2
 Gross 8410 lb
 Tare 7490 lb
 Net 920 lb



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	<u>Sector 7. Área de almacenamiento de residuos y Kanton</u>
Camión con placa N°:	<u>AJ6190</u>
Destino:	<u>Recicladora Ipej</u>
Conductor de Camión:	<u>Damaso Melendez</u>
Fecha:	<u>28 de febrero 2019</u>
Hora de recolección:	<u>10:30 AM</u>
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	<u>1100</u> <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	<u>Retiro de papel/cartón para llevar a la recicladora Ipej</u>
Salida N°	<u>1</u>

Responsable de Área de trabajo: Karina Cano Jec. Medio Ambiente

Responsable de Medio Ambiente _____

Seguridad Patrimonial: Dupre Indio



FIBRAS PANAMA, S.A.

TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611

R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

ALM-FO-400



RECIBO DE DESPERDICIO N° 93924

Material: Carrugado Fecha: 28/02/19
 Suministrado por: ODEBRECHT Transportista: LI MISMO

Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
8350	8350	7250		

 PESO CON HUMEDAD
 HUMEDAD Y OTROS _____ %
 SUB-TOTAL _____
 I.T.B.M. _____
 TOTAL _____
 Precio / LB _____ x _____
 Pesador: Rodriguez
 Conductor: 2980 5
 Placa #: AJ6190
 Autorizado por: _____

Date 02-28-19
 Inbound Time 12:47 PM
 Outbound Time 01:15 PM
 Truck# 6140
 Transaction 12
 Gross 8350 lb
 Tare 7250 lb
 Net 1100 lb



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	<u>Kanton Sitio de almacenamiento temporal de residuos</u>
Camión con placa N°:	<u>A18235</u>
Destino:	<u>Recicladora Ipej - Chilibe</u>
Conductor de Camión:	<u>Luis Martinez</u>
Fecha:	<u>21/03/2019</u>
Hora de recolección:	<u>10:40 AM</u>
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	<u>745</u> <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	<u>Retiro de cartón para llevar a empresa recicladora Ipej / Chilibe</u>
Salida N°	<u>1</u>

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano Jec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: Dupre Indio

Date 03-21-19
Inbound Time 10:10 AM
Outbound Time 10:55 AM
Truck# 8235
Transaction 2

Gross 111965 kg
Tare 11220 kg
Net 745 kg

745 Kg.



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AJ 6140
Destino:	Recicladora Chilibre - Ipe
Conductor de Camión:	Damaso Melendez
Fecha:	26/Marzo 2019
Hora de recolección:	7:00 AM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	640 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de cartón para reciclaje. Llevar a recicladora Ipe ubicado en Chilibre.
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano t.c. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: Sergio J. J. J.

ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.

TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611
R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41

RECIBO DE DESPERDICIO N° 94224

Material: Cartón sucio Fecha: 26-3-19

Suministrado por: ODEBRECHT Transportista: ODEBRECHT

Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
8230				

PESO CON HUMEDAD _____
HUMEDAD Y OTROS _____ %

SUB-TOTAL _____
I.T.B.M. _____
TOTAL _____

Precio / LB _____ x _____

Pesador: Pablo M.
Conductor: Damaso Melendez
Placa #: 6140

Recibido por: _____
Autorizado por: _____

Date 03-26-19
Inbound Time 10:11 AM
Outbound Time 10:37 AM
Truck# 6140
Transaction 12

Gross 8280 lb
Tare 7640 lb
Net 640 lb

640 lb



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AJ 6140
Destino:	Recicladora Ipe - Chilibre
Conductor de Camión:	Damaso Melendez
Fecha:	30/04/2019
Hora de recolección:	10:17 am.
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1210 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de cartón para llevar a recicladora
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano t.c. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: 30-04-19



ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.

TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611

R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41



RECIBO DE DESPERDICIO Nº 94602

Material: CorrugadoFecha: 20/4/19Suministrado por: OdebrechtTransportista: Odebrecht

Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
3	8870			

PESO CON HUMEDAD

HUMEDAD Y OTROS _____ %

SUB-TOTAL _____


I.T.B.M. _____

TOTAL _____

Precio / LB _____ x _____

Pesador: DFRecibido por: 41Conductor: Pariso maldonado

Autorizado por: _____

Placa #: 0140

PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	<u>Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos</u>
Camión con placa N°:	<u>AJ6140</u>
Destino:	<u>Recicladora Ipey - Chilbre</u>
Conductor de Camión:	<u>Damián Meléndez</u>
Fecha:	<u>17/Mayo/2019</u>
Hora de recolección:	<u>7:00 AM</u>
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	<u>1190</u> <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	<u>Retiro de cartón para llevar a la recicladora</u>
Salida N°	<u>1</u>

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Xiseth Aparicio Karina Corrales Medio AmbienteSeguridad Patrimonial: Ricardo FacalaGerente de Producción: Darcy MoshioniGerente de SSTMA/GAF: Claudio Medeiros Andre Eleonora

ALM-FO-400

FIBRAS PANAMA, S.A.

TELÉFONO: 216-6026 - FAX: 216-7611

R.U.C. 3880-0222-054970 D.V. 41



RECIBO DE DESPERDICIO Nº 94800

Material: CorrugadoFecha: 17.5.19Suministrado por: OdebrechtTransportista: CL M.S.M.

Bultos	Bultos/Libras	Tara/Libras	Neto/Libras	Toneladas
	8300			

PESO CON HUMEDAD

HUMEDAD Y OTROS _____ %

SUB-TOTAL _____

I.T.B.M. _____

TOTAL _____


Precio / LB _____ x _____

Pesador: Pablo M.

Recibido por: _____

Conductor: Pariso maldonado

Autorizado por: _____

Placa #: 6140



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AI 4256
Destino:	Recicladora Gesvil - Cerro Azul
Conductor de Camión:	Jorge Castillo
Fecha:	28 / Marzo / 2019
Hora de recolección:	4:00 pm
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	3000 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero de desarte para llevar a empresa recicladora Gesvil; ubicada en cerro azul.
Salida N°	2

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano tte. Medio AmbienteSeguridad Patrimonial: Por Enrique

SIGUENOS EN:									
Gesvil Recycling	/gesvilrecyclingbigbagspanama /company/gesvilrecycling								
Gesvil 1975, S.A. Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre Ciudad de Panamá, República de Panamá www.gesvilrecycling.com									
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043									
N° 5400									
EMPRESA: <u>Obedecchi</u>	CONTACTO: _____								
DIRECCIÓN: <u>Colón</u>	TELÉFONO: _____								
FECHA: <u>28/3/19</u>	CHOFER: <u>Jorge Castillo</u>								
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1000		1000			CHATA				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME: _____ FIRMA: <u>Karina Cano</u> CÉDULA: _____									



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	DB 1840
Destino:	Recicladora Gesvil - Cerro Azul
Conductor de Camión:	Diego Valderama
Fecha:	29/3/2019
Hora de recolección:	4:00 pm
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	3290 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero de desarte.
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano tte. Medio AmbienteSeguridad Patrimonial: Ricardo Escala

SIGUENOS EN:									
Gesvil Recycling	/gesvilrecyclingbigbagspanama /company/gesvilrecycling								
Gesvil 1975, S.A. Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre Ciudad de Panamá, República de Panamá www.gesvilrecycling.com									
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043									
N° 5652									
EMPRESA: <u>Obedecchi</u>	CONTACTO: _____								
DIRECCIÓN: <u>Colón</u>	TELÉFONO: _____								
FECHA: <u>29-3-19</u>	CHOFER: <u>Diego Valderama</u>								
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1000		1000			CHATA				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME: _____ FIRMA: <u>Karina Cano</u> CÉDULA: _____									



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AI 8235
Destino:	Recicladora Gesvit - Cerro Azul
Conductor de Camión:	Jorge Castillo
Fecha:	29/3/2019
Hora de recolección:	4:00 pm
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	3990 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero de desecho.
Salida N°	2

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: Ricardo Escoto.

SIGUENOS EN:									
/gesvitrecyclingbigbagspanama	/company/gesvitrecycling								
Gesvit 1975, S.A. Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre Ciudad de Panamá, República de Panamá www.gesvitrecycling.com									
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043									
N° 5651									
EMPRESA:	ODEBRECHT								
DIRECCIÓN:	COLON								
FECHA:	29-03-19								
CONTACTO:	Jorge Castillo								
CHOFER:	Jorge Castillo								
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
4235		ACERO			CHATAFERA				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME: FIRMA: Karina Cano CÉDULA:									



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AI 4256
Destino:	Cerro Azul - Recicladora Gesvit
Conductor de Camión:	Jorge Castillo
Fecha:	8 de Abril 2019
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input checked="" type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	3.78 <input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input checked="" type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero para llevar a la recicladora Gesvit.
Salida N°	2

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____

SIGUENOS EN:									
/gesvitrecyclingbigbagspanama	/company/gesvitrecycling								
Gesvit 1975, S.A. Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre Ciudad de Panamá, República de Panamá www.gesvitrecycling.com									
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043									
N° 5661									
EMPRESA:	ODEBRECHT								
DIRECCIÓN:	COLON								
FECHA:	8-4-19								
CONTACTO:	Jorge Castillo								
CHOFER:	Jorge Castillo								
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
4256		ACERO			CHATAFERA				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME: FIRMA: Karina Cano CÉDULA: 3-724-650.									



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	D B 1840
Destino:	Cerro Azul - Recicladora Gesvil
Conductor de Camión:	Diego Valderama
Fecha:	8 de Abril 2019
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input checked="" type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	3.74 <input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input checked="" type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero para llevar a la recicladora
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano tte. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

SIGUENOS EN:									
 /gesvilrecyclingbigbagspanama	 /company/gesvilrecycling								
Gesvil 1975, S.A. Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre Ciudad de Panamá, República de Panamá www.gesvilrecycling.com									
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043									
N° 5091									
EMPRESA:	CONTACTO:								
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:								
FECHA:	CHOFER:								
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME:	FIRMA: Karina Cano							CÉDULA: 3-724-650	



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AI 4256
Destino:	Cerro azul - Recicladora Gesvil
Conductor de Camión:	Jorge Castillo
Fecha:	22 de abril 2019
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	4.1 <input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input checked="" type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero de desquite para enviar a la recicladora
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano tte. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

SIGUENOS EN:									
 /gesvilrecyclingbigbagspanama	 /company/gesvilrecycling								
Gesvil 1975, S.A. Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre Ciudad de Panamá, República de Panamá www.gesvilrecycling.com									
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043									
N° 5671									
EMPRESA:	CONTACTO:								
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:								
FECHA:	CHOFER:								
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME:	FIRMA: Mario Andrade							CÉDULA: 3-731-1122	



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA

Área de Trabajo: Sector 7. Área de almacenamiento tem para de residuos sólidos

Camión con placa N°: DB 1840

Destino: Cerro azul - Recicladora Gesvil

Conductor de Camión: Diego Valderrama

Fecha: 22 de abril 2019

Hora de recolección:

Tipo de Material: ☐ Madera ☒ Acero ☐ Papel/Cartón ☐ Metal (Latas)

☐ Plástico (PET) ☐ PVC ☐ Otros

Peso: 2 ☐ Libra ☐ Kilogramo ☒ Tonelada

Observaciones: Retiro de acero de desecho para enviarse a recicladora

Salida N° 2

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Caro Tec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

SIGUENOS EN: [/gesvilrecyclingbigbagspanama](https://www.facebook.com/gesvilrecyclingbigbagspanama) [/company/gesvilrecycling](https://www.linkedin.com/company/gesvilrecycling)

Gesvil Recycling

Gesvil 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvilrecycling.com

Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5672

EMPRESA: Obed Pech CONTACTO: _____

DIRECCIÓN: Colón TELÉFONO: _____

FECHA: 22-4-19 CHOFER: Diego Valderrama

CONTENEDOR

VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<u>36</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>1000</u>	<u>3600</u>	<u>Chalaca</u>				

OTROS SERVICIOS

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL

CONFORME: _____ FIRMA: Manoel Andrade S CÉDULA: 3-731-1122



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA

Área de Trabajo: Sector 8. Área de almacenamiento de residuos sólidos

Camión con placa N°: DB 1840

Destino: Cerro Azul recicladora Gesvil

Conductor de Camión: Armando Quiel

Fecha: 25-4-19

Hora de recolección:

Tipo de Material: ☐ Madera ☒ Acero ☐ Papel/Cartón ☐ Metal (Latas)

☐ Plástico (PET) ☐ PVC ☐ Otros

Peso: 3,4 ☐ Libra ☐ Kilogramo ☒ Tonelada

Observaciones: Retiro de acero para llevar a recicladora Gesvil

Salida N° 1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Caro Tec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: _____

SIGUENOS EN: [/gesvilrecyclingbigbagspanama](https://www.facebook.com/gesvilrecyclingbigbagspanama) [/company/gesvilrecycling](https://www.linkedin.com/company/gesvilrecycling)

Gesvil Recycling

Gesvil 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvilrecycling.com

Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5672

EMPRESA: Obed Pech CONTACTO: _____

DIRECCIÓN: Los Lagos Colón TELÉFONO: _____

FECHA: 25-4-19 CHOFER: Diego Valderrama

CONTENEDOR

VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<u>42</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>1000</u>	<u>4200</u>	<u>Chalaca</u>				

OTROS SERVICIOS

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL

CONFORME: _____ FIRMA: Manoel Andrade S CÉDULA: 3-731-1122



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC.REF. RUC.MA.PO.004
REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de Residuos Sólidos
Camión con placa N°:	AL-4256
Destino:	Cerro Azul- Recicladora Gesvil
Conductor de Camión:	Jorge Castillo
Fecha:	3/05/2019
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Salida de material de descarte para la recicladora.
Salida N°1	

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano
Seguridad Patrimonial: Ricardo Escala
Gerente de Producción: Darcy Moshioni
Gerente de SSTMA: Andre Guimaraes



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC.REF. RUC.MA.PO.004
REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AL4256
Destino:	Cerro Azul- Recicladora Ipel
Conductor de Camión:	Jorge Castillo
Fecha:	8 de Mayo 2019
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	<input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero de descarte
Salida N°1	

Responsable de Área de trabajo: _____
Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano Ec. Medio Ambiente
Seguridad Patrimonial: Rafael

SIGUENOS EN: [/gesvirecyclingbigbagspanama](#) [/company/gesvirecycling](#)
Gesvil 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvirecycling.com
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5873

EMPRESA:	Odebrecht	CONTACTO:							
DIRECCIÓN:	Colón	TELÉFONO:							
FECHA:	3-5-19	CHOFER:	Diego Valdivia						
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1271					Chatarra				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME:	FIRMA: <u>Xano</u>							CÉDULA:	

SIGUENOS EN: [/gesvirecyclingbigbagspanama](#) [/company/gesvirecycling](#)
Gesvil 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvirecycling.com
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5690

EMPRESA:	Odebrecht	CONTACTO:							
DIRECCIÓN:	Colón	TELÉFONO:							
FECHA:	3-5-19	CHOFER:	Jorge Castillo						
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1271					Chatarra				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES	DESCRIPCIÓN							PRECIO	TOTAL
CONFORME:	FIRMA: <u>Karina Cano</u>							CÉDULA:	3-124-650



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC.REF. RUC.MA.PO.004
REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	DB1840
Destino:	Cerro Azul (recicladora gesvil)
Conductor de Camión:	Diego Valderama
Fecha:	15 de mayo 2019
Hora de recolección:	1:20 am
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	4890 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero para recicladora Gesvil.

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano Tec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: 15-05-19



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
DOC.REF. RUC.MA.PO.004
REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7 Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	DB1840
Destino:	Cerro Azul - Recicladora Gesvil
Conductor de Camión:	Diego Valderama
Fecha:	16 de Mayo 2019
Hora de recolección:	1:14 PM
Tipo de Material:	<input type="checkbox"/> Madera <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	4710 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de acero de descarte

Responsable de Área de trabajo:

Responsable de Medio Ambiente: Viseth Aparicio Karina Cano Tec. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: 16-05-19

Gerente de Producción: Darcy Moshioni

Gerente de SSTMA/GAF: Claudio Medeiros Andre Guzman



SIGUENOS EN: /gesvilrecyclingbigbagspanama /company/gesvilrecycling
Gesvil 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvilrecycling.com
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043
N° 5880

EMPRESA: Odebroch					CONTACTO:				
DIRECCIÓN: COLON					TELÉFONO:				
FECHA: 15-5-19					CHOFER: DIEGO VALDERAMA				
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
4710					CHATAVA				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES						DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
CONFORME:						FIRMA: Karina Cano		CÉDULA: 3-731-1122	



SIGUENOS EN: /gesvilrecyclingbigbagspanama /company/gesvilrecycling
Gesvil 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvilrecycling.com
Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043
N° 5881

EMPRESA: Odebroch					CONTACTO:				
DIRECCIÓN: COLON					TELÉFONO:				
FECHA: 16-5-19					CHOFER: DIEGO VALDERAMA				
CONTENEDOR									
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
4710					CHATAVA				
OTROS SERVICIOS									
UNIDADES						DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
CONFORME: Karina Cano						FIRMA: Karina Cano		CÉDULA: 3-731-1122	



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN


DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	A1 82 35
Destino:	Recicladora Ipel, Chilibre.
Conductor de Camión:	Luis Martinez
Fecha:	23/Marzo/2019
Hora de recolección:	7:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1990 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera de desarte para ser llevada a la recicladora Ipel en Chilibre.
Salida N° 1	

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano Tec. Medio AmbienteSeguridad Patrimonial: [Firma]

PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN


DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	A1 82 35
Destino:	Recicladora Ipel - Chilibre
Conductor de Camión:	Luis Martinez
Fecha:	22/03/2019
Hora de recolección:	8:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2070 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Madera de desarte para llevar a la recicladora
Salida N° 1	

Responsable de Área de trabajo: _____


Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano Tec. Medio AmbienteSeguridad Patrimonial: [Firma]



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7 Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	707939
Destino:	Recicladora Ipe - Chilibe
Conductor de Camión:	Luis Franklin Martinez
Fecha:	25/Marzo/2019
Hora de recolección:	11:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	7570 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera de descarte para llevar a la Recicladora Ipe en Chilibe
Salida N°	1


Responsable de Área de trabajo: _____
Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano *téc. Medio Ambiente.*
Seguridad Patrimonial: [Firma]



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7 Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AI 8235
Destino:	Recicladora Ipe, Chilibe
Conductor de Camión:	Luis Martinez
Fecha:	28-3-2019
Hora de recolección:	10:47 am.
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2240 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Madera de descarte para llevar a la Recicladora Ipe
Salida N°	7

Responsable de Área de trabajo: _____
Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano
Seguridad Patrimonial: [Firma]





PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN


DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7 área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AJ 8235
Destino:	Recicladora Ipel, Chile
Conductor de Camión:	Luis Martinez
Fecha:	29-3-19
Hora de recolección:	11:30 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2060 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Madera de desecho para ser llevada a la recicladora Ipel en Chile
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano RodríguezSeguridad Patrimonial: Diego Chindici

PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN


DOC.REF. RUC.MA.PO.004

REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7 Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	709939
Destino:	Recicladora Ipel - Chile
Conductor de Camión:	Luis Franklin Martinez
Fecha:	30 de Marzo 2019
Hora de recolección:	8:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	6740 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera de desecho para llevarla a la recicladora Ipel - Chile
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano Lic. Medio AmbienteSeguridad Patrimonial: Diego Chindici



PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004


REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	714322
Destino:	Recicladora - IPEL
Conductor de Camión:	Mario B. Boyd
Fecha:	24-04-19
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2460 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para enviar a recicladora
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano (Medio Ambiente)

Seguridad Patrimonial: 24-04-19

PROYECTO/CONTRATO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

DOC.REF. RUC.MA.PO.004


REVISIÓN: 01

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	BL 7435
Destino:	Recicladora - IPEL
Conductor de Camión:	Tomas Díaz
Fecha:	24-04-19
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas)
	<input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2660 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para enviar a recicladora
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente Karina Cano (Medio Ambiente)

Seguridad Patrimonial: 24-04-19




ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AH1359
Destino:	Chilibe - Recicladora Ipel
Conductor de Camión:	Jorge Montillo
Fecha:	23 de abril 2019
Hora de recolección:	9:30
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2570 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de maderas para llevar a recicladora. Ipel
Salida N°	

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: [Firma]




ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	714322
Destino:	Chilibe - Recicladora Ipel
Conductor de Camión:	Marco Boyd
Fecha:	23 de abril 2019
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1010 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Madera para llevar a recicladora. Ipel
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente

Seguridad Patrimonial: [Firma]




ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	CB0469
Destino:	Jaime Loaiza / Chilibre - Recicladora Ipe
Conductor de Camión:	Jaime Loaiza
Fecha:	23 de abril 2019
Hora de recolección:	10:40
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1165 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para llevar a recicladora Ipe
Salida N°	

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AI 8235
Destino:	Chilibre - Recicladora Ipe
Conductor de Camión:	Luis Franklin Martínez
Fecha:	23 de abril 2019
Hora de recolección:	8:45
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2290 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para llevar a recicladora Ipe
Salida N°	

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente.

Seguridad Patrimonial: _____

ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 6. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AH 1359
Destino:	Recicladora - IPEL
Conductor de Camión:	Sergio Montillo
Fecha:	24-04-19
Hora de recolección:	
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	2710 <input checked="" type="checkbox"/> Libra <input type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para llevar a recicladora
Salida N°	1

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano (Medio Ambiente)

Seguridad Patrimonial: 24-04-19

PELHA

Date 04-24-19
Inbound Time 12:30 PM
Outbound Time 01:30 PM
Truck# 1359
Transaction 4

Gross 29493 lb
Tare 28707 lb
Net 2710 lb

2710 lb



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	BL 7435
Destino:	Chilbre - Recicladora Ipel
Conductor de Camión:	Tomás Díaz
Fecha:	23 de abril 2019
Hora de recolección:	10:15
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1405 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para llevar a la recicladora Ipel.
Salida N°	

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano *téc. Medio Ambiente*

Seguridad Patrimonial: *[Signature]*

PELHA

Date 04-23-19
Inbound Time 02:22 PM
Outbound Time 02:14 PM
Truck# 2023
Transaction 1

Gross 12920 kg
Tare 13315 kg
Net 1405 kg

1405 Kg



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento de residuos sólidos
Camión con placa N°:	CBQ469
Destino:	Chilbre Recicladora - Ipel
Conductor de Camión:	Jaime Roaiza
Fecha:	22/04/2019
Hora de recolección:	10:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1140 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Madera para enviar a la recicladora
Salida N°	2

Responsable de Área de trabajo: _____

Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano *téc. Medio Ambiente*

Seguridad Patrimonial: *[Signature]*

Date 04-22-19
Inbound Time 03:50 PM
Outbound Time 03:55 PM
Truck# 469
Transaction 1

Gross 12990 kg
Tare 11810 kg
Net 1180 kg

1140 Kg



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	BL 7435
Destino:	Chilibre - Recicladora - IPEL
Conductor de Camión:	Tomas Diaz
Fecha:	22 de abril 2019
Hora de recolección:	10:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	635 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de madera para enviar a la recicladora
Salida N°	4

Responsable de Área de trabajo: _____
 Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente.
 Seguridad Patrimonial: [Firma]



ANEXO IV - REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN SELECTIVA	
Área de Trabajo:	Sector 7. Área de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Camión con placa N°:	AH 1359
Destino:	Chilibre - Recicladora - IPEL
Conductor de Camión:	Jorge Montillo
Fecha:	22/04/2019
Hora de recolección:	10:00 AM
Tipo de Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/> Papel/Cartón <input type="checkbox"/> Metal (Latas) <input type="checkbox"/> Plástico (PET) <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Otros
Peso:	1675 <input type="checkbox"/> Libra <input checked="" type="checkbox"/> Kilogramo <input type="checkbox"/> Tonelada
Observaciones:	Retiro de Madera para enviar a la recicladora
Salida N°	3

Responsable de Área de trabajo: _____
 Responsable de Medio Ambiente: Karina Cano téc. Medio Ambiente.
 Seguridad Patrimonial: [Firma]

Date 04-22-19
Inbound Time 03:50 PM
Outbound Time 03:55 PM
Truck# 469
Transaction 1

Gross 12600 kg
Tare 11965 kg
Net 635 kg

635 Kg



SIGUENOS EN:

Gesvit 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvitrecycling.com

Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5587

EMPRESA:	Odebrecht Calas												
DIRECCIÓN:	Calle 16 Faria												
FECHA:	21-1-19												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Amanda Quice												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
124					Chalorra								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES										DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
CONFORME:										FIRMA:		CÉDULA:	



SIGUENOS EN:

Gesvit 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvitrecycling.com

Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5073

EMPRESA:	Odebrecht Calas												
DIRECCIÓN:	Calle 16 Faria												
FECHA:	11-1-2019												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Amanda Quice												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
124					Chalorra								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES										DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
CONFORME:										FIRMA:		CÉDULA:	



SIGUENOS EN:

Gesvit 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvitrecycling.com

Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5071

EMPRESA:	Odebrecht Calas												
DIRECCIÓN:	Calle 16 Faria												
FECHA:	21-1-19												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Amanda Quice												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
124					Chalorra								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES										DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
CONFORME:										FIRMA:		CÉDULA:	



SIGUENOS EN:

Gesvit 1975, S.A.
Calle Entrada a Cerro Azul, 24 de Diciembre
Ciudad de Panamá, República de Panamá
www.gesvitrecycling.com

Tel: (+507) 263-0208 / 6514-9043

N° 5598

EMPRESA:	Odebrecht Calas												
DIRECCIÓN:	Calle 16 Faria												
FECHA:	21-1-19												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Amanda Quice												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
124					Chalorra								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES										DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
CONFORME:										FIRMA:		CÉDULA:	



EMPRESA:	Dobleros Colon												
DIRECCIÓN:	Calle 1a y 2a												
FECHA:	21-1-2019												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Chofre												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
100%					CHOFRE								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES	DESCRIPCIÓN								PRECIO	TOTAL			
CONFORME:													
FIRMA: Kimba Cano													
CÉDULA: 3-70160													



EMPRESA:	Dobleros Colon												
DIRECCIÓN:	Calle 1a y 2a												
FECHA:	21-1-2019												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Chofre												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
100%					CHOFRE								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES	DESCRIPCIÓN								PRECIO	TOTAL			
CONFORME:													
FIRMA: Kimba Cano													
CÉDULA: 3-70160													



EMPRESA:	Dobleros Colon												
DIRECCIÓN:	Calle 1a y 2a												
FECHA:	21-1-2019												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Chofre												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
100%					CHOFRE								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES	DESCRIPCIÓN								PRECIO	TOTAL			
CONFORME:													
FIRMA: Kimba Cano													
CÉDULA: 3-70160													



EMPRESA:	Dobleros Colon												
DIRECCIÓN:	Calle 1a y 2a												
FECHA:	21-1-2019												
CONTACTO:													
TELÉFONO:													
CHOFER:	Chofre												
CONTENEDOR													
VOLUMEN	ENTREGA	RETIRO	PRECIO	SUB-TOTAL	RESIDUO	PESO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL				
100%					CHOFRE								
OTROS SERVICIOS													
UNIDADES	DESCRIPCIÓN								PRECIO	TOTAL			
CONFORME:													
FIRMA: Kimba Cano													
CÉDULA: 3-70160													



DOC-RE: RUC.MA.PO.001.06

Revisión: 01

VERIFICACION DE KIT PARA CONTROL DE DERRAME A LOS EQUIPOS

Nombre Del Operador	Placa del Equipo	Empresa	Tipo De Equipo	Responsable Del Operador	Firma del operador	kit de Derrame
Jose Luis	628755	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Franklin Martinez	A18235	Grupo Flays	Camion Boquete	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Alejo Bernal	A18331	Panama Crane	Camion de Plataformas	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Ronardo Knight	A18432	Odebrecht	Camion de Combustible	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jesse Vasquez	JCB	Panama Crane	Retro Escavadora	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Carlos Villareal	JCB408	Odebrecht	Telehandler	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Carlos Herrera	JCB43	Odebrecht	Telehandler	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Daniel Cortez	Cart02	Odebrecht	Telehandler	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Hector David Alvarez	628734	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jose Harris	480	Panama Crane	Telehandler Carpiola	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Joel Alarcon	AH9184	Panama Crane	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jaime Castillo	AH2369	Panama Crane	Camion Grúa	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Vernan Thomas	628485	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Ramon Cumbrea	627379	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jose Tean	A15072	Panama Crane	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si

Realizado por: *[Signature]*
 Fecha: 23-4-2019
 Revision N: 2




DOC-RE: RUC.MA.PO.001.06

Revisión: 01

VERIFICACION DE KIT PARA CONTROL DE DERRAME A LOS EQUIPOS

Nombre Del Operador	Placa del Equipo	Empresa	Tipo De Equipo	Responsable Del Operador	Firma del operador	kit de Derrame
Jose Luis	628755	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Franklin Martinez	A18235	Grupo Flays	Camion Boquete	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Alejo Bernal	A18331	Panama Crane	Camion de Plataformas	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Ronardo Knight	A18432	Odebrecht	Camion de Combustible	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jesse Vasquez	JCB	Panama Crane	Retro Escavadora	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Carlos Villareal	JCB408	Odebrecht	Telehandler	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Carlos Herrera	JCB43	Odebrecht	Telehandler	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Daniel Cortez	Cart02	Odebrecht	Telehandler	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Hector David Alvarez	628734	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jose Harris	480	Panama Crane	Telehandler Carpiola	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Joel Alarcon	AH9184	Panama Crane	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jaime Castillo	AH2369	Panama Crane	Camion Grúa	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Vernan Thomas	628485	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Ramon Cumbrea	627379	Cisterna Rendon	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si
Jose Tean	A15072	Panama Crane	Camion Cisterna	Alexis Jimenez	<i>[Signature]</i>	si

Realizado por: *[Signature]*
 Fecha: 23-3-2019
 Revision N: 1




PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

REGISTRO DE ENTREGA DE PAÑOS ABSORBENTES A LOS EQUIPOS

#	Nombre del Responsable del Equipo	# de Equipo/ Placa Equipo	Tipo de Equipo	Empresa	Firma del Responsable del Equipo
1	Diana Lopez	1-8028	Dina	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Jonathan Garcia	9-214	Baricadora	CUSA	<i>[Signature]</i>
3	Guillermo Sanchez	C18-341	maquina sople	CUSA	<i>[Signature]</i>
4	Rodolfo Sanchez	3-017	Alfilerador	CUSA	<i>[Signature]</i>
5	Manuel Quintero	C124-040	trilapatte	CUSA	<i>[Signature]</i>
6	Willy Cruz	C19-285	Cam Pick up	CUSA	<i>[Signature]</i>
7	Ornel Sanchez	14-027	Trilapatte	CUSA	<i>[Signature]</i>
8	Santiago Ortiz	C17-186	Camioneta	CUSA	<i>[Signature]</i>
9	Guillermo Sanchez	C17-233	Pick up	CUSA	<i>[Signature]</i>
10	Guillermo Sanchez	C1-188	Camion grúa	CUSA	<i>[Signature]</i>
11	Pedro Lopez	3R-003	Pelotero	CUSA	<i>[Signature]</i>
12	Guillermo Sanchez	9-131	Camioneta	CUSA	<i>[Signature]</i>
13	Guillermo Sanchez	C1-258	Baricadora	CUSA	<i>[Signature]</i>

Observaciones:
 Date: 21/05/19
 Sitio: ☒ Ciudad de Colón ☐ Alto de Los Lagos



PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

REGISTRO DE ENTREGA DE PAÑOS ABSORBENTES A LOS EQUIPOS

#	Nombre del Responsable del Equipo	# de Equipo/ Placa Equipo	Tipo de Equipo	Empresa	Firma del Responsable del Equipo
2	Guillermo Sanchez	1-8034	Dina	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	3R-018	Pick up	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	4253-880	reloj de	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	8-398-507	maquina	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	4-244-1927	maquina	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	4-177-704	OP ml	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	9903-35	maquina de corte	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	3R-046	Pick up	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	3R-045	Pick up	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	15-067	maquina de corte	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	C1-14016	Baricadora	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	3-007	Bob CAT	CUSA	<i>[Signature]</i>
2	Guillermo Sanchez	3-181	REPA	CUSA	<i>[Signature]</i>

Observaciones:
 Date: 20/5/2019
 Sitio: ☐ Ciudad de Colón ☒ Alto de Los Lagos

REGISTRO DE ENTREGA DE PAÑOS ABSORBENTES A LOS EQUIPOS					
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN					
#	Nombre del Responsable del Equipo	# de Equipo/ Placa Equipo	Tipo de Equipo	Empresa	Firma del Responsable del Equipo
2	Carla Lopez	3R-010	Recomendados	CUSA	[Firma]
2	Carla Lopez	15168	Sist. Fregona	CUSA	[Firma]
2	Spicer Kemp	1-8030	D.M.	"	[Firma]
2	Aracely Jim	ROKIS	Refr. 20	CUSA	[Firma]
2	DS	Volquete	888731	70901	[Firma]
2	Roberto	M142		ARGOS	[Firma]
2	Maricela	Opasagadora	13 219	ARGOS	[Firma]
2	Agua	OP	44113	CW	[Firma]
2	Art. Park	OP	MIXU	CUSA	[Firma]
2	Alfred River	OP	MIXIR	CUSA	[Firma]
2	FRANCIS	MIXOT	MIXIR	"	[Firma]
2	Chloe Guevara	C. Agua	728002	CUSA	[Firma]
2	Carlos Lopez	U.P.	MIXER	ARGOS	[Firma]


Observaciones:

Slilo: ☐ Ciudad de Colón ☒ Alto de Los Lagos

Date: 20 / 5 / 2019

[illegible]

Consortio Nuevo Colón
Componente: Alto de Los Lagos



Término de Responsabilidad para la entrega y Uso de Equipos e Insumos Ambientales.

Según lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante resolución DIEORA IA-003-2016, y los procedimientos corporativos del Consorcio Nuevo Colón; referentes al manejo ambiental, indica lo siguiente:

Es Obligación de los trabajadores en relación al Manejo Ambiental de sus Áreas de trabajo:
Los trabajadores tienen la obligación de mantener sus áreas debidamente saneadas y ordenadas de acuerdo a las disposiciones ambientales establecidas en el estudio de impacto ambiental aprobado.

Con lo antecedente expuesto el Consorcio Nuevo Colón, ha dotado mediante entrega a los Capataces o Responsables de frentes de trabajo, los implementos y equipos necesarios para mantener sus áreas dentro de los parámetros del orden, aseo y cumplimiento ambientales, comprometiéndome a utilizarlos adecuadamente.

Frente de Trabajo: Proyecto Renovación Urbana de Colón

Cantidad	Insumo o Equipo	Descripción	Fecha de Entrega
1	Kit para control de serrame	10 paños absorbentes, 1000 ml de agua, 1 litro de jabón, 1 guante de látex	20-3-19


Declaro recibir a la fecha de suscripción de éste término de responsabilidad, los insumos y equipos en cantidades identificados según descripción arriba a nuestra entera satisfacción, razón por la que aceptamos el contenido de éste Instrumento en todas sus partes según lo establecido en Decreto N° 2 del 15 de Febrero del 2008, Resolución de Impacto Ambiental DIEORA IA-003-2016 y sin formular observación alguna.

Nombre del Integrante: Alivi Martin Firma: Martín

Número de Cédula: 8.492.23

Registro: _____

Consorcio Nuevo Colón
Componente: Alto de Los Lagos



Término de Responsabilidad para la entrega y Uso de Equipos e Insumos Ambientales.

Según lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante resolución DIEORA IA-003-2016, y los procedimientos corporativos del Consorcio Nuevo Colón; referentes al manejo ambiental, indica lo siguiente:

Es Obligación de los trabajadores en relación al Manejo Ambiental de sus Áreas de trabajo:
Los trabajadores tienen la obligación de mantener sus áreas debidamente saneadas y ordenadas de acuerdo a las disposiciones ambientales establecidas en el estudio de impacto ambiental aprobado.

Con lo antecedente expuesto el Consorcio Nuevo Colón, ha dotado mediante entrega a los Capataces o Responsables de frentes de trabajo, los implementos y equipos necesarios para mantener sus áreas dentro de los parámetros del orden, aseo y cumplimiento ambientales, comprometiéndome a utilizarlos adecuadamente.

Frente de Trabajo: Proyecto Renovación Urbana de Colón

Cantidad	Insumo o Equipo	Descripción	Fecha de Entrega
1	Kit para control de derrame	10 Paños absorbente; 11 Masorilla; 10 Botiquín; 01 Guante limpio	20 - 5 - 19

Declaro recibir a la fecha de suscripción de éste término de responsabilidad, los insumos y equipos en cantidades identificados según descripción arriba a nuestra entera satisfacción, razón por la que aceptamos el contenido de éste instrumento en todas sus partes según lo establecido en Decreto N° 2 del 15 de Febrero del 2008, Resolución de Impacto Ambiental DIEORA IA-003-2016 y sin formular observación alguna.

Nombre del Integrante: Diana de los Angeles

Firma: [Firma]

Número de Cédula: 2-720-7148

Registro: _____

Informe Mensual de actividades de Rescate y Monitoreo de Fauna
Silvestre



Preparado por:
Lcda. Mariam Trejos
#Idoneidad CTC 383

Enero, 2019.

~ 1 ~

1-Introducción:

El proyecto Renovación Urbana de Colón involucra el desarrollo de actividades en áreas que cuentan con características diferentes dentro del distrito de Colón, razón por la cual para fines de facilitar la comprensión del proyecto, el detalle de las obras a desarrollar se ha agrupado en dos grandes componentes denominados: Componente Colón Centro y Componente Altos de Los Lagos. El promotor es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Como toda la afectación directa a la superficie con cobertura vegetal por el desarrollo del proyecto, este tendrá un impacto a lo que se conoce como “hábitat” de la fauna silvestre por ende la ejecución del programa es sumamente requerida lo cual dicho informe corresponde al periodo de 25 de Diciembre de 2018 al 24 de Enero de 2019, donde se presentan las medidas implementadas en el manejo de rescate, reubicación y monitoreo de fauna presente en el área de alto de los lagos.

2-Objetivo General:

Evitar perturbar lo menos posible la fauna que se encuentra a lo largo del proyecto por medio de monitoreo rescates y reubicación de las especies.

3-Objetivos Específicos:

- Concientizar a todo el personal sobre la importancia de la fauna a lo largo del que proyecto.
- Rescatar, reubicar y monitorear todos los individuos que se encuentra presentes en el área de trabajo.
- Informar al veterinario si se encuentra algún animal lesionado por alguna actividad de trabajo
- Utilizar el equipo adecuado para la manipulación correcta de las especies para evitar lesiones.

~ 3 ~


Índice

1	Introducción	3
2	Objetivo General	3
3	Objetivos Específicos	3
4	Ubicación Geográfica	4
5	Metodología	4
6	Implementos utilizados por el personal de rescate	5
7	Descripción de las actividades	5
8	Conclusión	6
9	Referencias	6
10	Anexo	6

~ 2 ~

4-Ubicación geográfica:

El proyecto se encuentra situado en el distrito de Colón, provincia de Colón. El componente Colón Centro tiene lugar en el Casco Antiguo de Colón entre los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur; mientras que el componente Altos de Los Lagos se localiza en el corregimiento de Cristóbal.



Fuente: Google Earth, 2018

5-Metodología:

Para realizar el de rescate de fauna en el área del proyecto Alto de Los Lagos se realiza monitoreo en donde allí actividad de trabajo en conjunto de la fauna para salvaguardar los individuos que se encuentran en esa área. Se procede a rescatar y reubicar de manera inmediata con el equipo correspondiente.

➤ **Monitoreos regulares:** se realiza de manera frecuente por el biólogo de campo con fin de observar el área don se está trabajando y verificar que no hay indicios de fauna existente en el lugar, tomando en cuenta si hay heces, huellas, madrigueras, nidos, etc.

~ 4 ~

6-Equipos que debe ser utilizado por el biólogo rescatista del proyecto.

- Ganchos, bolsa de tela, pinzas herpetológicas, lazo redes
- Jaulas de diversas dimensiones (Kennels),
- Vasijas plásticas, cinta métrica, entre otros.



7- Descripción monitoreo a las actividades ejecutadas: El biólogo rescatista tendrá que estar en el momento que se ejecute las actividades para observar que no hay ningún animal en peligro ya que hay algunos que son de desplazamiento lento o pudiesen estar heridos y proceder de manera inmediata al rescate.

- El biólogo de rescatista debe estar equipado con los implementos de seguridad y protección, como botas de seguridad, casco, chaleco, guantes y lentes.
- Desde el día de 25 de Diciembre de 2018 al 24 de Enero de 2019, el biólogo de rescate de fauna realizó Monitoreo en las áreas aledañas a la vegetación para descartar afectaciones a la fauna.

- En el recorrido no se observó especies en riesgo ni en peligro por las actividades relacionada al Proyecto Renovación Urbana de Colón – Alto de Los Lagos.

8-Conclusión:

Desde el día de 25 de Diciembre de 2018 al 24 de Enero de 2019, el biólogo rescatista de fauna realizó recorridos frecuentes en el proyecto y sus alrededores se realizaron monitoreo a la desviación del río cocosolo también en los diferentes sectores del proyecto y cercano al límite del proyecto en ese tiempo no se rescató ningún individuo.

9. Referencias:

- Ley 24 del 7 de julio de 1995 "Por la cual se establece la Legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá"
- Resolución AG-092-2008 de la Autoridad Nacional del Ambiente "Por la cual se establecen los requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre"

10. ANEXO

Anexo N° 1. Registro Fotográfico



CONSORCIO NUEVO COLÓN
Proyecto “Renovación Urbana de Colón”

Informe Mensual de actividades de Rescate y Monitoreo de Fauna Silvestre



Preparado por:
M. Sc. Mariam Trejos
CTCB 383



Marzo, 2019

Índice

Introducción	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
Metodología	4
Sitio de Monitoreo	4
Métodos	4
Instrumentos	5
Descripción del monitoreo	5
Conclusiones	7
Referencia	7

Índice de Figura

Figura 1	4
Figura 2	5
Figura 3	6
Figura 4	6
Figura 5	7

~ 2 ~

- Informar al veterinario si se encuentra algún animal lesionado por alguna actividad de trabajo
- Utilizar el equipo adecuado para la manipulación correcta de las especies para evitar lesiones.

METODOLOGÍA

Sitio de monitoreo

El proyecto Renovación Urbana de Colón se encuentra situado en el distrito de Colón, provincia de Colón. El componente Colón Centro tiene lugar en el Casco Antiguo de Colón entre los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur; mientras que el componente Altos de Los Lagos se localiza en el corregimiento de Cristóbal.



Figura 1. Ubicación del componente Alto Los Lagos de Proyecto Renovación urbana de Colón. Fuente: Google Earth.

Métodos

Monitoreo

- El biólogo se encarga de realizar recorridos por las áreas boscosas colindantes con el proyecto y en los alrededores de las zonas urbanas de trabajo para verificar posibles avistamientos de fauna.

Rescate y Reubicación

- Se hace un llamado al biólogo si se observa algún tipo de fauna cerca o dentro del área de trabajo del proyecto.
- El biólogo procede a identificar la zona, el estado de la especie y la ecología del mismo, para realizar el rescate con los instrumentos adecuados.
- Se hace un análisis de la zona de reubicación (considerar un sitio con características parecidas al área de procedencia de la especie rescatada).

~ 4 ~

INTRODUCCIÓN:

El proyecto Renovación Urbana de Colón involucra el desarrollo de actividades en áreas que cuentan con características diferentes dentro del distrito de Colón, razón por la cual para fines de facilitar la comprensión del proyecto, el detalle de las obras a desarrollar se ha agrupado en dos grandes componentes denominados: Componente Colón Centro y Componente Altos de Los Lagos. El promotor es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Este proyecto es considerado como una obra que representan un beneficio social, económico y urbanístico para la provincia de Colón, mejorando la calidad de vida de su población, por tanto, se constituyen en un elemento importante de desarrollo. Sin embargo, la apertura de carreteras, levantamiento de tierras y al igual que todas las obras de infraestructura y actividades humanas, causan efectos negativos sobre el ambiente.

Para mitigar los impactos ecológicos de los ecosistemas afectados se realiza el rescate, reubicación y monitoreo de la fauna presente en los alrededores boscosos de Alto de los Lagos.

En el mes de marzo, se realizó un monitoreo desde el 25 de febrero hasta 24 de marzo para verificar la presencia de fauna dentro del Proyecto Renovación Colón, en el sector de Altos de Los Lagos.

Objetivo General:

Mantener la ecología de la fauna perturbada por medio de la reubicación sin afectar al recurso humano próximo al ecosistema proveniente del animal.

Objetivos Específicos:

- Concientizar a todo el personal sobre la importancia de la fauna a lo largo del que proyecto.
- Rescatar, reubicar y monitorear todos los individuos que se encuentra presentes en el área de trabajo.

~ 3 ~

- Las zonas de frecuente liberación, determinadas por el Ministerio de Ambiente, son el área de manglar y Bosque Tropical Húmedo, Galeta, Cativa y Manglar, Bosques inundables, Bosque tropicales de San Lorenzo, Colón.
- Se procede a comunicar y entregarle el acta de liberación al personal o Guardabosque de la zona de liberación.
- Se determina un sitio adecuado para el animal y se procede a su liberación cuidadosamente, tratando de causar el menor estrés posible para el animal.

Instrumentos

- Ganchos, bolsa de tela, pinzas herpetológicas.
- Jaulas de diversas dimensiones (Kennels).
- Horquilla de madera, cinta métrica, entre otros.



Figura 2. Instrumentos utilizados para el rescate de fauna.

Descripción del monitoreo

Desde el 25 de febrero al 24 de marzo de 2019 se realizaron recorridos en el Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos, para verificar posibles avistamientos de fauna en el sitio.

Se realizó una revisión en los alrededores de las oficinas de la empresa Constructora Urbana S.A. (CUSA) y se verificó la posible aparición de reptiles en la zona (fig. 3), reportados con anterioridad por algunos trabajadores de la zona.

~ 5 ~



Figura 3. Revisión y monitoreo de los alrededores de las oficinas de CUSA.

Se realizó un monitoreo exhaustivo en los alrededores del Almacén, en los Talleres de Soldadura y de Mecánica (fig. 4), para descartar la presencia de animales en las áreas boscosas colindantes en la zona.



Figura 4. Monitoreo de Talleres de la empresa Constructora Urbana S.A.

Se realizó un recorrido en los alrededores del Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos, que eran colindantes con zonas boscosa, tales como el Sector 7, la zona de bombeo y la zona de movimiento de tierra (fig. 5).



Figura 5. Revisión y monitoreo de las zonas boscosas colindantes con el Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos.

Conclusiones

En los recorridos efectuados entre el 25 de febrero hasta el 24 de marzo del 2019, no se observaron especies de fauna presente ni posible avistamientos en los alrededores del Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos.

Referencias:

- Herrera Rodríguez, Jorge Moisés, 2016. Detección de protozoarios parásitos en aves residentes y migratorias de los manglares y zonas boscosas de Punta Galeta-Colón, Panamá. Tesis Magistral, Universidad de Panamá.
- Ley 24 del 7 de julio de 1995, por la cual se establece la Legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá.
- Resolución AG-092-2008 de la Autoridad Nacional del Ambiente, por la cual se establecen los requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre.

~ 6 ~

~ 7 ~

CONSORCIO NUEVO COLÓN Proyecto “Renovación Urbana de Colón”

Informe Mensual de actividades de Rescate y Monitoreo de Fauna Silvestre



Preparado por:
M. Sc. Mariam Trejos
CTCB 383

Mariam Trejos



SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Abril, 2019

Índice

Introducción	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
Metodología	4
Sitio de Monitoreo	4
Métodos	4
Instrumentos	5
Descripción del monitoreo	5
Conclusiones	6
Referencia	7

Índice de Figura

Figura 1	4
Figura 2	5
Figura 3	6
Figura 4	6

~ 1 ~

~ 2 ~

INTRODUCCIÓN:

El proyecto Renovación Urbana de Colón involucra el desarrollo de actividades en áreas que cuentan con características diferentes dentro del distrito de Colón, razón por la cual para fines de facilitar la comprensión del proyecto, el detalle de las obras a desarrollar se ha agrupado en dos grandes componentes denominados: Componente Colón Centro y Componente Altos de Los Lagos. El promotor es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Este proyecto es considerado como una obra que representa un beneficio social, económico y urbanístico para la provincia de Colón, mejorando la calidad de vida de su población, por tanto, se constituyen en un elemento importante de desarrollo. Sin embargo, la apertura de carreteras, levantamiento de tierras y al igual que todas las obras de infraestructura y actividades humanas, causan efectos negativos sobre el ambiente.

Para mitigar los impactos ecológicos de los ecosistemas afectados se realiza el rescate, reubicación y monitoreo de la fauna presente en los alrededores boscosos de Alto de los Lagos.

En el mes de abril, se realizó un monitoreo desde el 25 de marzo hasta el 24 de abril para verificar la presencia de fauna dentro del Proyecto Renovación Colón, en el sector de Altos de Los Lagos.

Objetivo General:

Mantener la ecología de la fauna perturbada por medio de la reubicación sin afectar al recurso humano próximo al ecosistema proveniente del animal.

Objetivos Específicos:

- Concientizar a todo el personal sobre la importancia de la fauna a lo largo del proyecto.
- Rescatar, reubicar y monitorear todos los individuos que se encuentran presentes en el área de trabajo.

~ 3 ~

- Las zonas de frecuente liberación, determinadas por el Ministerio de Ambiente, son el área de manglar y Bosque Tropical Húmedo, Galeta, Cativa y Manglar, Bosques inundables, Bosque tropicales de San Lorenzo, Colón.
- Se procede a comunicar y entregarle el acta de liberación al personal o Guardabosque de la zona de liberación.
- Se determina un sitio adecuado para el animal y se procede a su liberación cuidadosamente, tratando de causar el menor estrés posible para el animal.

Instrumentos

- Ganchos, bolsa de tela, pinzas herpetológicas.
- Jaulas de diversas dimensiones (Kennels).
- Horquilla de madera, cinta métrica, entre otros.



Figura 2. Instrumentos utilizados para el rescate de fauna.

Descripción del monitoreo

Desde el 25 de marzo al 24 de abril de 2019 se realizaron recorridos en el Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos, para verificar posibles avistamientos de fauna en el sitio.

Se realizó la revisión en los alrededores de las oficinas de la empresa Constructora Urbana S.A. (CUSA), en el área del Almacén, como también en los Talleres de Mecánica y Soldadura. Se verificarán posibles áreas de presencia de fauna para descartar la posibilidad de futuras apariciones.

- Informar al veterinario si se encuentra algún animal lesionado por alguna actividad de trabajo
- Utilizar el equipo adecuado para la manipulación correcta de las especies para evitar lesiones.

METODOLOGÍA

Sitio de monitoreo

El proyecto Renovación Urbana de Colón se encuentra situado en el distrito de Colón, provincia de Colón. El componente Colón Centro tiene lugar en el Casco Antiguo de Colón entre los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur; mientras que el componente Altos de Los Lagos se localiza en el corregimiento de Cristóbal.



Figura 1. Ubicación del componente Alto los Lagos de Proyecto Renovación urbana de Colón. Fuente: Google Earth.

Métodos

Monitoreo

- El biólogo se encarga de realizar recorridos por las áreas boscosas colindantes con el proyecto y en los alrededores de las zonas urbanas de trabajo para verificar posibles avistamientos de fauna.

Rescate y Reubicación

- Se hace un llamado al biólogo si se observa algún tipo de fauna cerca o dentro del área de trabajo del proyecto.
- El biólogo procede a identificar la zona, el estado de la especie y la ecología del mismo, para realizar el rescate con los instrumentos adecuados.
- Se hace un análisis de la zona de reubicación (considerar un sitio con características parecidas al área de procedencia de la especie rescatada).

~ 4 ~



Figura 3. Revisión y monitoreo de los alrededores de oficinas y talleres de CUSA.

Se realizó un recorrido en los alrededores del Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos, en zonas boscosa cerca del área urbana tales como el Sector 7, la zona de bombeo, planta de tratamiento y áreas colindantes (fig. 4).



Figura 4. Revisión y monitoreo de las zonas boscosas colindantes con el Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos.

Conclusiones

En los recorridos efectuados entre el 25 de marzo hasta el 24 de abril del 2019, no se observaron especies de fauna presente ni posible avistamientos en los alrededores del Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos.

~ 5 ~

~ 6 ~

Referencias:

- Herrera Rodríguez, Jorge Moisés, 2016. Detección de protozoarios parásitos en aves residentes y migratorias de los manglares y zonas boscosas de Punta Galeta-Colón, Panamá. Tesis Magistral, Universidad de Panamá.
- Ley 24 del 7 de julio de 1995, por la cual se establece la Legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá.
- Resolución AG-092-2008 de la Autoridad Nacional del Ambiente, por la cual se establecen los requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre.

CONSORCIO NUEVO COLÓN
Proyecto “Renovación Urbana de Colón”

Informe Mensual de actividades de Rescate y Monitoreo de Fauna Silvestre



Preparado por:
M. Sc. Mariam Trejos
CTCB 383



Mayo, 2019

~ 7 ~

~ 1 ~

Índice

Introducción	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
Metodología	4
Sitio de Monitoreo	4
Métodos	4
Instrumentos	5
Descripción del monitoreo	5
Conclusiones	7
Referencia	7

Índice de Figura

Figura 1	4
Figura 2	5
Figura 3	6
Figura 4	6

~ 2 ~

INTRODUCCIÓN:

El proyecto Renovación Urbana de Colón involucra el desarrollo de actividades en áreas que cuentan con características diferentes dentro del distrito de Colón, razón por la cual para fines de facilitar la comprensión del proyecto, el detalle de las obras a desarrollar se ha agrupado en dos grandes componentes denominados: Componente Colón Centro y Componente Altos de Los Lagos. El promotor es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Este proyecto es considerado como una obra que representan un beneficio social, económico y urbanístico para la provincia de Colón, mejorando la calidad de vida de su población, por tanto, se constituyen en un elemento importante de desarrollo. Sin embargo, la apertura de carreteras, levantamiento de tierras y al igual que todas las obras de infraestructura y actividades humanas, causan efectos negativos sobre el ambiente.

Para mitigar los impactos ecológicos de los ecosistemas afectados se realiza el rescate, reubicación y monitoreo de la fauna presente en los alrededores boscosos de Alto de los Lagos.

En el mes de abril, se realizó un monitoreo desde el 25 de abril hasta el 24 de mayo para verificar la presencia de fauna dentro del Proyecto Renovación Colón, en el sector de Altos de Los Lagos.

Objetivo General:

Mantener la ecología de la fauna perturbada por medio de la reubicación sin afectar al recurso humano próximo al ecosistema proveniente del animal.

Objetivos Específicos:

- Concientizar a todo el personal sobre la importancia de la fauna a lo largo del que proyecto.
- Rescatar, reubicar y monitorear todos los individuos que se encuentra presentes en el área de trabajo.

~ 3 ~

- Informar al veterinario si se encuentra algún animal lesionado por alguna actividad de trabajo
- Utilizar el equipo adecuado para la manipulación correcta de las especies para evitar lesiones.

METODOLOGÍA

Sitio de monitoreo

El proyecto Renovación Urbana de Colón se encuentra situado en el distrito de Colón, provincia de Colón. El componente Colón Centro tiene lugar en el Casco Antiguo de Colón entre los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur; mientras que el componente Altos de Los Lagos se localiza en el corregimiento de Cristóbal.



Figura 1. Ubicación del componente Alto los Lagos de Proyecto Renovación urbana de Colón. Fuente: Google Earth.

Métodos

Monitoreo

- El biólogo se encarga de realizar recorridos por las áreas boscosas colindantes con el proyecto y en los alrededores de las zonas urbanas de trabajo para verificar posibles avistamientos de fauna.

Rescate y Reubicación

- Se hace un llamado al biólogo si se observa algún tipo de fauna cerca o dentro del área de trabajo del proyecto.
- El biólogo procede a identificar la zona, el estado de la especie y la ecología del mismo, para realizar el rescate con los instrumentos adecuados.
- Se hace un análisis de la zona de reubicación (considerar un sitio con características parecidas al área de procedencia de la especie rescatada).

~ 4 ~

- Las zonas de frecuente liberación, determinadas por el Ministerio de Ambiente, son el área de manglar y Bosque Tropical Húmedo, Galeta, Cativa y Manglar, Bosques inundables, Bosque tropicales de San Lorenzo, Colón.
- Se procede a comunicar y entregarle el acta de liberación al personal o Guardabosque de la zona de liberación.
- Se determina un sitio adecuado para el animal y se procede a su liberación cuidadosamente, tratando de causar el menor estrés posible para el animal.

Instrumentos

- Ganchos, bolsa de tela, pinzas herpetológicas.
- Jaulas de diversas dimensiones (Kennels).
- Horquilla de madera, cinta métrica, entre otros.



Figura 2. Instrumentos utilizados para el rescate de fauna.

Descripción del monitoreo

Desde el 25 de abril al 24 de mayo de 2019 se realizaron recorridos en el Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos, para verificar posibles avistamientos de fauna en el sitio.

Se realizó la revisión en los alrededores de las oficinas de la empresa Constructora Urbana S.A. (CUSA), en el área del Almacén, como también en los Talleres de Mecánica y Soldadura. Se verificaron posibles áreas de presencia de fauna para descartar la posibilidad de futuras apariciones.

~ 5 ~



Figura 3. Revisión y monitoreo de los alrededores de oficinas y talleres de CUSA.

Se realizó un recorrido en los alrededores del Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos, en zonas boscosa cerca del área urbana tales como el Sector 7, la zona de bombeo, planta de tratamiento y áreas colindantes (fig. 4).



Figura 4. Revisión y monitoreo de las zonas boscosas colindantes con el Proyecto Renovación Colón, Residencial los Lagos.

~ 6 ~

Conclusiones

En los recorridos efectuados entre el 25 de marzo hasta el 24 de abril del 2019, no se observaron especies de fauna presente ni posible avistamientos en los alrededores del Proyecto Renovación Colón, Residencial Los Lagos.

Referencias:

- Herrera Rodríguez, Jorge Moisés, 2016. Detección de protozoarios parásitos en aves residentes y migratorias de los manglares y zonas boscosas de Punta Galeta-Colón, Panamá. Tesis Magistral, Universidad de Panamá.
- Ley 24 del 7 de julio de 1995, por la cual se establece la Legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá.
- Resolución AG-092-2008 de la Autoridad Nacional del Ambiente, por la cual se establecen los requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre.

~ 7 ~



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0187

FECHA: 20 de marzo de 2019

DE: Karina Cano	CARGO: Tac. Medio Ambiente	EMPRESA: Renovación Urbana de Colon
PARA: Andre Guimaraes	CARGO: Gerente SSTMA	EMPRESA: Renovación Urbana de Colon
ASUNTO: Actividad en Área de Reforestación. Informe correspondiente a los servicios de marzo 2019.		

Lugar: Parque Nacional Soberanía

Descripción: En inspección al área de reforestación por personal de medio ambiente se evidencio los trabajos realizados por parte de la empresa subcontratista DECASA, se detalla a continuación:

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE REFORESTACIÓN

Plan de Reforestación



Vista satelital del polígono B; cuya area abarca 20.5 has; ubicados en los kilometros 14 de la autopista Panamá-Colón. Con esta seccion se continuan con los trabajos de mantenimiento del area de reforestacion establecida para el 2019.



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0187

FECHA: 20 de marzo de 2019

Nombre	Posición	Nombre	Posición
017	17 P 651160 1009176	025	17 P 650752 1009463
018	17 P 651159 1009223	026	17 P 650773 1009368
019	17 P 651187 1009306	027	17 P 650690 1009291
020	17 P 651207 1009371	028	17 P 650721 1009206
021	17 P 651083 1009522	029	17 P 650852 1009102
022	17 P 651020 1009645	030	17 P 650852 1008985
023	17 P 650940 1009581	031	17 P 650942 1008891
024	17 P 650792 1009550	032	17 P 651016 1009057
		033	17 P 651076 1009180

Los puntos (coordenadas) del polígono (B) trabajado.

Avance de las actividades realizadas

• Limpieza o Chapia de área plantada

Se realiza control efectivo de la maleza mediante la limpieza con machete (chapia). Se elimina toda la maleza/hierba que están alrededor de la planta; este mantenimiento corresponde al polígono B; cuya area abarca 20.5 has.



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0187


FECHA: 20 de marzo de 2019

Se realiza la limpieza o Chapia dentro del polígono asignado; Polígono B; el mismo verificado en conjunto con el personal de MA y la subcontratista.

• Plateo o Rodaja

Se realiza un plateo, de aproximadamente 80 cm alrededor de la planta. Los objetivos de este plateo son los siguientes:

- *Fácil ubicación de la planta, para su abonamiento o reemplazo si fuese necesario.
- *Aumenta la cantidad de luz, que obtiene, garantizando de esta manera su crecimiento.
- *Se eliminan competencias y enredaderas.



Se realiza plateo (excavación poca profunda) alrededor de la especie plantada.

Avance de las actividades realizadas

Ronda Corta Fuego

Es la remoción de material vegetal hasta llegar al suelo mineral dentro de una zona boscosa, a fin de que un incendio forestal sea eliminado al no tener material vegetal (Combustible) para expandirse.



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0187

FECHA: 20 de marzo de 2019



Personal de la empresa DECASA realiza ronda corta fuego alrededor del polígono B

Karina Cano
Karina Cano
Tec. Medio Ambiente



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0199-19

FECHA: 17 de abril. de 2019

DE:	CARGO:	EMPRESA:
Marco Andrade	Tec. Medio Ambiente	Renovación Urbana de Colon
PARA:	CARGO:	EMPRESA:
Karina Cano	Tec. Medio Ambiente	Renovación Urbana de Colon
ASUNTO: Actividad en Área de Reforestación.		

Lugar: Parque Nacional Soberanía

Descripción: En inspección al área de reforestación por personal de medio ambiente se evidencio los trabajos realizados por parte de la empresa subcontratista DECASA, se detalla a continuación:

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE REFORESTACIÓN

Plan de Reforestación




Vista satelital de los polígonos C; cuya area abarca 37.4 has; ubicados en los kilometros 14 de la autopista Panamá-Colón.



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0199-19

FECHA: 17 de abril. de 2019



Recorrido e inspección del polígono C



REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0199-19

FECHA: 17 de abril. de 2019

Nombre	Posición	Nombre	Posición
001	17 P 650543 1009913	008	17 P 651343 1009758
002	17 P 650451 1009786	009	17 P 651300 1010032
003	17 P 650512 1009622	010	17 P 651221 1010181
004	17 P 650710 1009619	011	17 P 650911 1010136
006	17 P 650768 1009515	012	17 P 650721 1010075
007	17 P 651015 1009641	013	17 P 650640 1009992
		014	17 P 650666 1009741



Los puntos (coordenadas) del polígono (C) trabajado; se cotejaron por medio de GPS.

Avance de las actividades realizadas

• Mantenimiento

Se realiza control efectivo de la maleza mediante la limpieza con machete (chapia) y las rondas corta fuego. Se elimina toda la maleza/hierba que están alrededor de la planta; este mantenimiento corresponde al polígono C, incluyendo los límites con las rondas corta fuego; cuya area abarca 37.4 has.


Entre los plantones, los cuales se realizo la limpieza por medio de la tecnica de plateo fueron los siguientes; Cedro Espino, Laurel, Caoba Nacional, Cedro Amargo, Roble, Cocobolo, Zorro, Guayacán, Amarillo, Corotu, Nazareno, entre otros.



Se evidencia los trabajos realizados de plateo y rondas corta fuegos



Ronda corta fuego, espacio de terreno que no posee ningún tipo de combustible, de esta forma los incendios forestales no se pueden esparcir y afectan las plantaciones de la reforestación.





REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0199-19

FECHA: 17 de abril de 2019



Se realizó plateo alrededor de los plantones, para que los mismos tengan ventaja de crecimiento.




REPORTE AMBIENTAL

Número de reporte: 0199-19

FECHA: 17 de abril de 2019

• Control de Plagas

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) tiene por objetivo mantener a las poblaciones de plaga bajo, en este sitio, se mantiene una vigilancia con el fin de observar a tiempo cualquier daño que pueda ocasionar alguna plaga a esta plantación.



En el mantenimiento de abril 2019 se observaron casas de arrieras que fueron controladas con Hormitox y Mirex.

Marco Andrade J.
Marco Andrade J.
Medio Ambiente

Oficial de Seguridad: Marqueza Y. Novés

Observaciones:

Convenciones: C - conforme NC - no conforme

Eigens:

Michael Rosario

Inspección de Extintores

Proyecto o Instalación:

Alto de los Lagos

N° de Proyecto:

661-99

Fecha de inspección:

1. de agosto

Oficial de Seguridad:

Margarita Y. Alarcón

N° de Extintor	Tipo de Extintor	Clase Agente Extintor	Capacidad	Fecha de Recarga	Presión		Sello		Manómetro		Cilindro		Manguera		Señalización y Acceso		Fecha de Última Prueba Hidrostática	Año de Fabricación	Marca	Ubicación
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC				
129	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	Oficina de Seguridad
162	ABC	P.O	20Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	Oficina de Seguridad
9	ABC	P.O	20Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2007	2007	Amerex	Oficina
124	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	Ambiente
104	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2015	2015	Amerex	Laboratorio
99	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	Laboratorio
88	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	Oficina de Mantenimiento
27	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	Amerex	Almacén
119	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2018	2018	Amerex	Taller de Soldadura
	ABC	P.O	10Lb	2-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2016	2016	Amerex	Generador C.T-8336
8	ABC	P.O	20Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2016	2016	Amerex	T. mecánico
32	ABC	P.O	10Lb	2-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	T. mecánico
25	ABC	P.O	10Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Sept	T. mecánico

Observaciones

Acciones Requeridas

Responsable

Responsable

Convenciones: C - conforme NC - no conforme

Prueba hidrostática: posterior a su fabricación extintores BC cada 5 años y extintores cada ABC 12 años.

GMF 06.02.014

Rev. 03 - 14 - nov - 18

GMI 007 89

GRUPO CUSA

Inspección de Extintores

Proyecto o Instalación:

Alto de los Lagos

N° de Proyecto:

661-99

Fecha de inspección:

1. de agosto 2019

Oficial de Seguridad:

Margarita Y. Alarcón

N° de Extintor	Tipo de Extintor	Clase Agente Extintor	Capacidad	Fecha de Recarga	Presión		Sello		Manómetro		Cilindro		Manguera		Señalización y Acceso		Fecha de Última Prueba Hidrostática	Año de Fabricación	Marca	Ubicación
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC				
22	ABC	P.O	10Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	T. Equipo de Mantenimiento
24	ABC	P.O	5Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2012	2012	Amerex	Almacén
03	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	Amerex	T. mantenimiento
40	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2016	2016	Amerex	T. mantenimiento
102	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	T. mantenimiento
103	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	T. mantenimiento
13	ABC	P.O	20Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2014	2014	Amerex	P. concavos
12	ABC	P.O	20Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2016	2016	Amerex	P. concavos
117	ABC	P.O	20Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	Amerex	Valiente 14-009
39	ABC	P.O	10Lb	11-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	Amerex	matasquederos 2431
42	ABC	P.O	10Lb	7-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2011	2011	Amerex	mini. 54E-049
115	ABC	P.O	10Lb	1-19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2016	2016	Amerex	Detas E 3R-018
190	ABC	P.O	10Lb	2-18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	Amerex	Detas E 3R-015

Observaciones

Acciones Requeridas

Responsable

Responsable

Convenciones: C - conforme NC - no conforme

Prueba hidrostática: posterior a su fabricación extintores BC cada 5 años y extintores cada ABC 12 años.

GMF 06.02.014

Rev. 03 - 14 - nov - 18

Inspección de Extintores

Proyecto o Instalación:

Fecha de inspección:

N° de Proyecto:

Oficial de Seguridad:

N° de Extintor	Tipo de Extintor	Clase Agente Extintor	Capacidad	Fecha de Recarga	Presión		Sello		Mandómetro		Cilindro		Manguera		Señalización y Acceso		Fecha de Última Prueba Hidrostática	Año de Fabricación	Marca	Ubicación
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC				
134	P.Q	10Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2019	2019	American	TeleHondas
131	P.Q	10Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	Comisión 1-2045
17	P.Q	20Lb	11-18		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	Comisión 1-2024
133	P.Q	10Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	American	Retor 3A-046
18	P.Q	20Lb	11-18		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	C. Frontal 2066
92	P.Q	20Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	Helix SP-016
95	P.Q	10Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	Comisión AV 9795
93	P.Q	20Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	Comisión 114-068
9	P.Q	20Lb	11-18		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	American	C. Sustento-1901
41	P.Q	20Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	2017	American	C. Sustento 1-790
132	P.Q	10Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		2017	2017	American	Retor 3-182
107	P.Q	20Lb	1-19		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A	N/A	American	Retor 3-131

Observaciones

Acciones Requeridas

Responsable

Responsable

Convenciones: C - conforme

NC - no conforme

Prueba hidrostática: posterior a su fabricación extintores BC cada 5 años y extintores cada ABC 12 años.



TÍTULO:

FICHA DE CONTROL DE ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DE EPP

DOC.REF.: RUC.ST.PO.001

REGISTRO:

REVISIÓN: 00

NOMBRE DEL INTEGRANTE:

Eric Perez

PROYECTO:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA DE ADMISIÓN:

FECHA DE RETIRO:

ARGO/FUNCIÓN:

A.G

ÁREA/SECTOR:

EM	DESCRIPCIÓN DEL EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Botas de trabajo	1	17-1-2019	[Firma]			
2	Camisa amarilla	3	17-1-2019	[Firma]			
3	Painta Lon 36	3	17-1-2019	[Firma]			
4	Casco amarillo	1	17-1-2019	[Firma]			
5	Gaunters de	1	17-1-2019	[Firma]			
6	Gaunters	1	17-1-2019	[Firma]			
7	WASCONITA	1	17-1-2019	[Firma]			
8	tapones auditivos	1	17-1-2019	[Firma]			
9	Capote	1	17-1-2019	[Firma]			
10	Gaunters	1	23-1-2019	[Firma]			
11	Linea de Vida	1	23-1-2019	[Firma]			
12							

Recibí gratuitamente del Consorcio Nuevo Colón, Proyecto Renovación Urbana Colón, para uso constante y obligatorio en servicio, los EPP arriba descritos y relacionados de acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de Diciembre de 1971, Libro II, Título I, Art. 284. Y fui entrenado para usarlos, autorizando a descontar de mi sueldo el importe equivalente de los mismos en caso que sean dañificados o extraviados por descuido o mal uso.

Lugar:

Los Losos

Nombre completo del Integrante:

ERIC RAUL PEREZ S. MENEZ

Firma del Integrante:

[Firma]

Cédula del Integrante:

3-722-1307



TÍTULO:

FICHA DE CONTROL DE ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DE EPP

DOC.REF.: RUC.ST.PO.001

REGISTRO:

REVISIÓN: 00

NOMBRE DEL INTEGRANTE:

Miguel Gondola

PROYECTO:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA DE ADMISIÓN:

FECHA DE RETIRO:

ARGO/FUNCIÓN:

A.G

ÁREA/SECTOR:

EM	DESCRIPCIÓN DEL EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Botas de trabajo	1	19-1-2019	Miguel A-G			
2	Camisa amarilla	3	19-1-2019	Miguel A-G			
3	Painta Lon 34	3	19-1-2019	Miguel A-G			
4	Casco amarillo	1	19-1-2019	Miguel A-G			
5	Gaunters de	1	19-1-2019	Miguel A-G			
6	Gaunters	1	19-1-2019	Miguel A-G			
7	WASCONITA	1	19-1-2019	Miguel A-G			
8	tapones auditivos	1	19-1-2019	Miguel A-G			
9	Capote	1	19-1-2019	Miguel A-G			
10							
11							
12							

Recibí gratuitamente del Consorcio Nuevo Colón, Proyecto Renovación Urbana Colón, para uso constante y obligatorio en servicio, los EPP arriba descritos y relacionados de acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de Diciembre de 1971, Libro II, Título I, Art. 284. Y fui entrenado para usarlos, autorizando a descontar de mi sueldo el importe equivalente de los mismos en caso que sean dañificados o extraviados por descuido o mal uso.

Lugar:

Los Losos

Nombre completo del Integrante:

Miguel Angel Gondola Barera

Firma del Integrante:

Miguel Angel Gondola

Cédula del Integrante:

3-86-1295



TÍTULO:

FICHA DE CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EPP

DOC.REF.: RUC.ST.PO.001

REGISTRO:

REVISIÓN: 00

NOMBRE DEL INTEGRANTE:

CARGO/FUNCIÓN:

PROYECTO:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA DE ADMISIÓN:

FECHA DE RETIRO:

ÁREA/SECTOR:

EM	DESCRIPCIÓN DEL EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Botas de trabajo 13	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
2	Camisa amarilla	3	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
3	Pantalón 46	3	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
4	Casco azul	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
5	Guantos de	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
6	Gloves	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
7	Visor	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
8	Tapones auditivos	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
9	Capote	1	17-1-2019	Leonardo Vaneza			
10							
11							
12							

Recibí gratuitamente del Consorcio Nuevo Colón, Proyecto Renovación Urbana Colón, para uso constante y obligatorio en servicio, los EPP arriba descritos y relacionados de acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de Diciembre de 1971, Libro II, Título I, Art. 284. Y fui entrenado para usarlos, autorizando a descontar de mi sueldo el importe equivalente de los mismos en caso que sean dañados o extraviados por descuido o mal uso.

Lugar:

Los Losos

Nombre completo del Integrante:

Leonardo Yahir Vaneza Romero

Firma del Integrante:

Leonardo Vaneza R

Cédula del Integrante:

3-707-2134



TÍTULO:

FICHA DE CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EPP

DOC.REF.: RUC.ST.PO.001

REGISTRO:

REVISIÓN: 00

NOMBRE DEL INTEGRANTE:

CARGO/FUNCIÓN:

PROYECTO:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA DE ADMISIÓN:

FECHA DE RETIRO:

ÁREA/SECTOR:

EM	DESCRIPCIÓN DEL EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Botas de trabajo 12	1	17-1-2019	H. Magallán			
2	Camisa amarilla	3	17-1-2019	H. Magallán			
3	Pantalón 36	3	17-1-2019	H. Magallán			
4	Casco azul	1	17-1-2019	H. Magallán			
5	Guantos de	1	17-1-2019	H. Magallán			
6	Gloves	1	17-1-2019	H. Magallán			
7	Visor	1	17-1-2019	H. Magallán			
8	Tapones auditivos	1	17-1-2019	H. Magallán			
9	Capote	1	17-1-2019	H. Magallán			
10							
11							
12							

Recibí gratuitamente del Consorcio Nuevo Colón, Proyecto Renovación Urbana Colón, para uso constante y obligatorio en servicio, los EPP arriba descritos y relacionados de acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de Diciembre de 1971, Libro II, Título I, Art. 284. Y fui entrenado para usarlos, autorizando a descontar de mi sueldo el importe equivalente de los mismos en caso que sean dañados o extraviados por descuido o mal uso.

Lugar:

Los Losos

Nombre completo del Integrante:

Hudelfonso Magallán Leonard

Firma del Integrante:

Hudelfonso Magallán L

Cédula del Integrante:

3-410-961



TÍTULO:

FICHA DE CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EPP

DOC.REF.: RUC.ST.PO.001

REGISTRO:

REVISIÓN: 00

NOMBRE DEL INTEGRANTE:

CARGO/FUNCIÓN:

PROYECTO:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA DE ADMISIÓN:

FECHA DE RETIRO:

ÁREA/SECTOR:

EM	DESCRIPCIÓN DEL EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Botas de trabajo	1	15-1-2019	Edy Saver			
2	Camisa amarilla	3	15-1-2019	Edy Saver			
3	Pantalón	3	15-1-2019	Edy Saver			
4	Casco azul	1	15-1-2019	Edy Saver			
5	Gauchos de	1	15-1-2019	Edy Saver			
6	Gauchos	1	15-1-2019	Edy Saver			
7	Wristbands	1	15-1-2019	Edy Saver			
8	Tapones auditivos	1	15-1-2019	Edy Saver			
9	Capote	1	15-1-2019	Edy Saver			
10	Arneses completos	1	17-1-2019	Edy Saver			
11							
12							

Recibí gratuitamente del Consorcio Nuevo Colón, Proyecto Renovación Urbana Colón, para uso constante y obligatorio en servicio, los EPP arriba descritos y relacionados de acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de Diciembre de 1971, Libro II, Título I, Art. 284. Y fui entrenado para usarlos, autorizando a descontar de mi sueldo el importe equivalente de los mismos en caso que sean dañificados o extraviados por descuido o mal uso.

Lugar:

Firma del Integrante:

Nombre completo del Integrante:

Cédula del Integrante:



TÍTULO:

FICHA DE CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EPP

DOC.REF.: RUC.ST.PO.001

REGISTRO:

REVISIÓN: 00

NOMBRE DEL INTEGRANTE:

CARGO/FUNCIÓN:

PROYECTO:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

FECHA DE ADMISIÓN:

FECHA DE RETIRO:

ÁREA/SECTOR:

EM	DESCRIPCIÓN DEL EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Botas de trabajo	1	16-1-2019	Diego S			
2	Camisa amarilla	3	16-1-2019	Diego S			
3	Pantalón	3	16-1-2019	Diego S			
4	Casco azul	1	16-1-2019	Diego S			
5	Gauchos de	1	16-1-2019	Diego S			
6	Gauchos	1	16-1-2019	Diego S			
7	Wristbands	1	16-1-2019	Diego S			
8	Tapones auditivos	1	16-1-2019	Diego S			
9	Capote	1	16-1-2019	Diego S			
10							
11							
12							

Recibí gratuitamente del Consorcio Nuevo Colón, Proyecto Renovación Urbana Colón, para uso constante y obligatorio en servicio, los EPP arriba descritos y relacionados de acuerdo con el Decreto de Gabinete No. 252 de 30 de Diciembre de 1971, Libro II, Título I, Art. 284. Y fui entrenado para usarlos, autorizando a descontar de mi sueldo el importe equivalente de los mismos en caso que sean dañificados o extraviados por descuido o mal uso.

Lugar:

Firma del Integrante:

Nombre completo del Integrante:

Cédula del Integrante:

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Claúsula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del Proyecto: Renovación Urbana C.
No. de Proyecto: 661

Nombre del Empleado: John Del Busto
No. de Empleado: 61513
Cargo: Chelero

A usted como trabajador se le hace entrega de:

Caso Marañón		Descripción	Fecha de Entrega	Firma de quien recibe
1	Gasco-Bingo		9-4-19	[Firma]
	Chaleco Reflectivo			
	Botas de Seguridad			
	Botas de Asfalto			
	Botas de Soldador			
	Orejeras			
	Resilo			
	Filtro para Perforales			
	Carucho para Soldadura			
	Arnés			
	Línea de vida			
	Overol Desechable			
1	Guanles Palma pvo (refuerzo)			
	Guanle de Carneza			
3	palma			
	Belantal de Soldar			
5	Garra			
	Masoara de Soldador			
	Mangas de Soldador			
	Lentes Claros			
1	Lentes Oscuros			
	Lentes de Soldador			
	Impermeable			
	Guanles para Químico			
	Otros			

importante. Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Clausula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del Proyecto: R. Urbano Celán
No. de Proyecto: ECI

Nombre del Empleado: Donald Douglas
No. de Empleado: 73925
Cargo: Quedante

A usted como trabajador se le hace entrega de:

Descripción		Fecha de Entrega	Firma de quien recibe
1	Casco Negro	6-4-19x 10-4-19x	Dimitri Doudin ACSIIT
	Casco Blanco		
	Chaleco Reflectivo		
1	Bolas de Seguridad		
1	Bolas de Reflejo		
	Bolas de Soldador		
	Oxigenas		
	resilo		
	Filtro para Particulas		
	Cartucho para Soldadura		
	Ainé		
	Línea de Vida		
	Overol Desechable		
1	Cables Palma pvo (refuerzo)		
	Guanle de Carneza		
3	palma		
	Delantal de Soldar		
5	Carrela		
	Máscara de Soldador		
	Mangas de Soldador		
	lentes Claros		
1	lentes Oscuros		
	lentes de Soldador		
	Impermeable		
	guantes para Químico		
	Otros		

importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Aprobación: Eida Bernal



PROYECTO / CONTRATO: Renovación Urbana de Colón

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (ALMACÉN DE AMBIENTE)

PRODUCTO QUÍMICO		PRODUCTO PELIGROSO			Clasificación HMIS			FISPO / MSDS			CANT. MANIPULADA / MES	PROCESO / ACTIVIDAD USUARIO	TIPO DE EMBALAJE (1)	EVALUADO POR SSTMA		OBSERVACIÓN
Nombre Comercial	Nombre Técnico	SI	NO	Clase de Riesgo	Salud	Inflamabilidad	Reactividad	SI	NO	Nº Revisión				SI	NO	
Hormitox	Insecticida	*			2	0	0		*		0		Saco	CNC (CUSA)	*	
Gasolina	Combustible	*			1	3	0	*			Por semana		Plástico	CNC (CUSA)		
Aerosol ABRO	Pintura	*			3	3	0	*			0		Lata	CNC (CUSA)		
Rai gen	Rodenticida	*			2	0	0		*		0		Plástico	CNC (CUSA)		
Qualitec-Glidden	Esmalte	*			2	3	0	*			0		Lata	CNC (CUSA)		
Cemento Gris Argos	Mortero	*			2	0	1	*			0		Saco	CNC (CUSA)		
Basagran	Herbicida	*			2	0	0		*		1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		
Geol - Premium much	Fertilizante	*	*		1	0	0	*			1 al mes		Saco	CNC (CUSA)		
Fertilizante 12-34-12	Fertilizante	*	*		1	0	0	*			0		Saco	CNC (CUSA)		
Turtle Wax	Champú para autos	*	*		1	0	0	*	*		0		Plástico	CNC (CUSA)		
Pennington	Semilla de pasto	*	*		1	0	0	*	*		0		Saco	CNC (CUSA)		
Road master	Laca Thinner	*			2	3	0	*			0		Plástico	CNC (CUSA)		
Clorox	Blanqueador	*			2	0	1	*			1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		
Elmers	Adhesivo	*			2	1	0	*			0		Lata	CNC (CUSA)		
Flash	Herbicida	*			2	0	0	*			1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		
Spum	Detergente	*	*		2	0	0	*	*		1 al mes		Saco	CNC (CUSA)		
Laca Thinner	Solvente	*	*		1	1	0	*			0		Plástico	CNC (CUSA)		
Fertilizante Superiores	Fertilizante	*	*		1	0	0	*	*		0		Saco	CNC (CUSA)		
Stihl	Aceite	*	*		1	1	0	*	*		1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		
409	Limpiador	*	*		1	0	0	*			1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		
Rimaxil	Herbicida	*	*		2	0	0	*	*		1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		
Calcinat	Fertilizante	*	*		1	0	0	*			0		Plástico	CNC (CUSA)		
Simple Crystal Green	Desengrasante	*	*		1	0	0	*	*		0		Plástico	CNC (CUSA)		
Boost Pacs	Fertilizante	*	*		1	0	0	*	*		0		Saco	CNC (CUSA)		
Rimaxato	Herbicida	*	*		2	0	0	*	*		1 al mes		Plástico	CNC (CUSA)		

Leyenda: (1) Cilindro, Bolsa grande, Saco, Lata, Balón, Granel, etc.

Revisión Nº: 030

Fecha: 20/05/2019

Preparación: Madeline Góndola

Aprobación: Elida Bernal

**RESUMEN ENERO 2019
INCIDENTES DE SEGURIDAD**

Resumen de Incidentes Enero						
Ítem	Fecha	Clasificación	Integrante	Supervisor	Área	Empresa
1	17/01/2019	SAA	STANDFORD ANDERSON	MIGUEL JARAMILLO	ESTRUCTURA (BARANDILLA)	ODEBRECHT
2	21/01/2019	ASB	EDWIN PIMENTEL	JAIME CANO	TECHO	MEDCA
3	28/01/2019	SAA	JORGE LOZADA	ROLANDO ABREGO	ACABADOS (CERAMICAS)	ODEBRECHT
4	30/01/2019	ASB	ARMANDO SHAW	EDWIN URRIOLA	ESTRUCTURA (DESENCOFRADO)	ODEBRECHT
5	30/01/2019	SAA	SANTIAGO VILLARREAL	SALOMON	ACABADOS	ODEBRECHT

Resumen de Incidentes Marzo						
Ítem	Fecha	Clasificación	Integrante	Supervisor	Área	Empresa
1	11/03/2019	SAA	VICENTE FARQUIHARSON	JULIO BONDRAO	CHECK LIST	ODEBRECHT
2	13/03/2019	SAA	EFRAIN HANSELL	MANUEL ESTURAIN	ACABADOS	INNOVACOLOR
3	28/03/2019	SAA	HERMINIO GONZALEZ	DANIEL AVILA	ESTRUCTURAS	ODEBRECHT

Resumen de Incidentes Mayo						
Ítem	Fecha	Clasificación	Integrante	Supervisor	Área	Empresa
1	16/05/2019	SAA	JORGE ORTEGA	JHONATHAN NAVARRO	ACABADOS	CNO
2	24/05/2019	ASB	CESAR THOMAS	CARLOS SERRACIN	CUARTEL DE POLICIA	CSH
3	30/05/2019	SAA	CARLOS CARREÑO	JHONATHAN NAVARRO	ACABADOS	CNO

INFORME MENSUAL
SALUD OCUPACIONAL

I. Capacitaciones Específicas

Durante el mes de enero por el número de ingresos nuevos decidimos realizar una actualización del Plan de Emergencia por los frentes de trabajo recalcando los puntos de encuentro, estaciones de emergencia, principios de acción de urgencia en la obra.



- Producto de las altas temperaturas se han realizado capacitaciones preventivas en temas importantes como: hidratación para evitar golpe de calor como principal consecuencia de deshidratación.



II. Actividades Operativas:

Alcoholimetrías:



Verificación Sanitaria: Inspección periódica de baños, coolers de agua y probables focos de criaderos en campo de manera preventiva y del contenedor donde se abastece agua a los frentes.



Toma de Presiones diarias:

Como medida preventiva en trabajos de altura y para integrantes hipertensos se realiza toma de presión arterial periódico en los frentes de trabajos.




Revisión de Ambulancia

Objetivos:

Supervisar el buen estado de los equipos e insumos utilizados para la atención en emergencias que puedan ocurrir dentro del proyecto






Recapitación Brigadistas

Se realizó la primera recapitación de Brigada 2019, donde se realizó un taller práctico de vendaje y signos vitales con el personal ya activo en obra.



Simulacro de Emergencia

Con el objetivo de mejorar la respuesta ante eventos de emergencia, realizamos ejercicios simulados y este mes se realizó en el ML07 - SIMULACRO DE EXPLOSION



INFORME MENSUAL

SALUD OCUPACIONAL

I. Capacitaciones Específicas

Durante el mes de marzo se realizaron capacitaciones en temas Biológicos, de prevención auditiva, respiratorio y se recalcó de manera especial como medida intervencionista para minimizar las dolencias osteomusculares la implementación periódica de la gimnasia laboral en los diferentes frentes de servicios. Ejercicio que estaremos realizando



II. Actividades Operativas:

Alcoholimetría: Como medida preventiva que aplica a todos los integrantes del consorcio en especial actividades de mayor riesgo de accidente como trabajo en altura se realiza la prueba de alcoholemia.



Verificación Sanitaria:


Inspección del contenedor donde se despacha el agua a los diferentes frentes.





Toma de Presiones diarias:



Como medida preventiva en trabajos de altura y para integrantes hipertensos se realiza toma de presión arterial periódico en los frentes de trabajos.



Revisión de Ambulancia

Objetivos:

Supervisar el buen estado de los equipos e insumos utilizados para la atención en emergencias que puedan ocurrir dentro del proyecto



INFORME MENSUAL
SALUD OCUPACIONAL

I. Evaluación del puesto de Trabajo

Con el objetivo de lograr la ejecución correcta de las actividades buscando una higiene postural adecuada y por consiguiente minimizar las lesiones osteomusculares, iniciamos las evaluaciones de puestos laborales con recomendaciones que serán aplicadas para este fin.



Sacar las muestras de la tina (70 libras)



Colocar muestras en equipo para ser trituradas

Medidas Implementadas:

1. Capacitación de concientización sobre manipulación de carga.
2. Implementación de gimnasia laboral
3. Rotatividad del personal
4. Asignar 2 ayudantes de producción de apoyo.
5. Nivelar la mesa para que la pieza pesada que se coloca para la trituración no se levante sino solo se desplace.
6. Deben utilizar guantes verdes de protección para evitar dermatitis por contacto.



Utilización de guantes específicos



Orientación sobre lesiones de espalda



Gimnasia laboral (Ejercicios de estiramientos para realizar antes de iniciar labores diarias)

II. Nueva formación de Brigadistas

Para este mes iniciamos la primera jornada de formación de un nuevo grupo de brigadistas de emergencia con el fin de dar cobertura a todos los frentes habilitados actualmente en la obra y de esta manera dar una mejor respuesta en caso de una situación real de emergencia. En esta primera jornada se trató los siguientes temas: Introducción a las brigadas, Primeros Auxilios, diferentes tipos de lesiones en la obra utilizando videos interactivos.



III. Campaña de Concientización: Hipertensión Arterial

En conmemoración al día Mundial de la Hipertensión Arterial, se realizó una orientación a los integrantes por frentes relacionado al estilo de vida saludable para combatir con esta enfermedad crónica. Adicional se paso información al personal administrativo a través de la red corporativa como medio de difusión de esta información.



CNO

17 de mayo Día Mundial de la **HIPERTENSIÓN ARTERIAL**

Una **persona tiene hipertensión arterial** si su presión supera los valores **140/90**

En **Panamá** aproximadamente el **35%** de la **población mayor de 40 años** padece de **hipertensión**, sin descartar algunos casos en personas jóvenes y adolescentes.

Sabes qué puede pasar si la hipertensión arterial no es tratada o controlada?

- Ceguera** por daño en la retina
- Discapacidad** por dañar cerebral
- Insuficiencia renal** (necesidad de hemodiálisis)
- Muerte** por infarto cardíaco

Acude a tu Centro de Salud más cercano y controla tu **presión arterial**.


CÓMO PREVENIRLA

- Controla su presión arterial y colesterol
- Mantén una buena alimentación basados en un alto elabazo
- Haga ejercicios
- Evite el estrés




IV Actividades Operativas del Servicio de Salud

Alcoholimetría: Como medida preventiva que aplica a todos los integrantes del consorcio en especial actividades de mayor riesgo.



Verificación Sanitaria:

Inspección de los coolers de agua, así como del embalaje adecuado para minimizar la contaminación o alteración de la misma. Igualmente se realiza inspección de los baños que efectivamente se cumpla con la cantidad adecuada por el personal en el frente conforme indica la ley así como de la limpieza de los baños conforme lo estipulado con el proveedor.

**Control de Vectores:**

Como parte del plan de vigilancia contra el Dengue que es un problema actual en la Provincia de Colón, realizamos inspecciones periódicas buscando eliminar cualquier foco de criadero principalmente en estos momentos que inician las lluvias y puede haber más afectación.


Se procede a colocar producto VECTOBAC en puntos donde haya acúmulos de agua.



Revisión de Insumos de Ambulancia

Objetivos:

Supervisar que el vehículo de emergencia presente sus insumos completos y en vigencia para una atención adecuada en caso de emergencia.



TÍTULO: PIH – FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INQUIETUDES COMUNITARIAS	DOC. REF.: PRUC-PIH-Form-Info REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 1
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	FECHA:	# DE REGISTRO:
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN / ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL	POR	NOMBRE / INSTITUCIÓN

UTILICE ESTE FORMULARIO PARA ACLARAR SUS DUDAS, PRESENTAR SUS RECLAMOS, MANIFESTAR SUS OPINIONES Y HACER SUGERENCIAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS AL PLAN DE INTEGRACIÓN HUMANA Y SUS ACTIVIDADES.

IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE: _____

INSTITUCION ☐ **BENEFICIARIO** ☐ **ORGANIZACIÓN:** ☐ _____

ÁREA/ CALLE/ INMUEBLE / CUARTO: _____

TIPO:

☐ DUDA
 ☐ RECLAMO
 ☐ MANIFESTACIÓN
 ☐ OPINIÓN
 ☐ SUGERENCIA
 ☐ SITUACIÓN DE INCIDENTE

DESCRIPCIÓN:

ANÁLISIS / PROVIDENCIAS	PLAZO	ÁREA	RESPONSABLE

** La respuesta a su participación se canalizará a través de los mecanismos de participación establecidos por el cliente*

RESPUESTA O MECANISMO DE CANALIZACIÓN

TÍTULO: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PIH – FORMATO DE REGISTRO DE POSIBLES DAÑOS</div>	DOC. REF.: PRUC-PIH-Form-Evo REVISIÓN: 0 PÁGINA: 1 de 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	FECHA:	# DE REGISTRO:
PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN / COMPONENTE: RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS DE INTERÉS SOCIAL (FORMULARIO C.)	POR	NOMBRE / ÁREA / PROGRAMA

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES DAÑOS A BIENES MATERIALES IMPACTADOS POR ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA / RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS DE INTERÉS SOCIAL

DATOS GENERALES:										
NOMBRE:				CÉDULA			# DE PERSONAS EN EL HOGAR			
				CELULAR			PERSONA (S) VULNERABLE (S)			
COMUNIDAD:		INMUEBLE		PISO:		CUARTO:		¿ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL O ECONÓMICA?	SI ____ NO ____	INDIQUE:

TIPO DE DEMANDA											
<input type="checkbox"/>	CONSULTA	<input type="checkbox"/>	RECLAMO	<input type="checkbox"/>	MANIFESTACIÓN	<input type="checkbox"/>	DAÑO DIRECTO	<input type="checkbox"/>	SUGERENCIA	<input type="checkbox"/>	SITUACIÓN DE INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL CASO:	FECHA DEL HECHO:

BIENES MATERIALES POSIBLEMENTE IMPACTADOS	ESTADO / CONDICIÓN	BIENES MATERIALES POSIBLEMENTE IMPACTADOS	ESTADO / CONDICIÓN

La información será canalizada a través de los mecanismos establecidos con el cliente y/o proveedor. Adjuntar todos los medios de verificación posibles: fotos, copia de facturas, videos, declaraciones, etc.

RESPUESTA O MECANISMO DE CANALIZACIÓN	OBSERVACIONES

DOY FE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

NOMBRE DE AFECTADO (A): _____ FIRMA: _____ FECHA: _____

PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN




Campaña radial promoviendo los avances del Proyecto Renovación Urbana de Colón

PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN



Campaña radial promoviendo los avances del Proyecto Renovación Urbana de Colón

Programa de Asistencia para Propietarios y Establecimientos Comerciales.



Todo lo antes mencionado se rige bajo las Resoluciones N° 54 , 69 y 149 del Consejo de Gabinete. El cual autoriza el **APOYO ECONÓMICO** a los comercios lo cual será determinado por el **MIVIOT**.

PROPUESTA DE PROTOCOLO ATENCIÓN DE QUEJAS E INQUIETUDES COMUNITARIAS

Gerencia: Administrativa y Financiera

Área: Gestión Social

Año: 2018 – 2019

1. Justificación
2. Principios
3. Tipo de atención por demandas
4. Metodología de atención
5. Canalización y registro de atención - resultados
6. Instrumentos

1. Justificación

Toda obra de construcción origina transformaciones -temporales o permanentes- en el ambiente natural y en el escenario social por lo que es responsabilidad de la empresa prevenir, reducir y mitigar los impactos de los trabajos ejecutados dentro del marco contractual y de la legislación correspondiente.

La gestión social de las inquietudes, quejas y demandas comunitarias tiene un alcance distinto a la responsabilidad social empresarial (RSE) por lo que está sujeta a las evaluaciones y análisis del personal técnico y contractual de la empresa y el cliente.

Es responsabilidad del equipo de gestión social de la empresa llevar un registro y la atención de estas inquietudes para evitar cualquier obstáculo temporal o permanente en el avance de la obra, así como, mantener la buena reputación y confianza de la empresa.

2. Principios

- **Derecho a la atención.** Toda persona, organización comunitaria o institución tiene derecho a la atención y registro de su reclamo, queja o inquietud. Este principio no implica la aceptación de responsabilidad alguna sobre el reclamo, queja o inquietud por la empresa.
- **Recolección y devolución de información.** Toda persona, organización comunitaria o institución tiene derecho a tener una copia de su queja, reclamo o inquietud. Además, tiene el derecho a conocer el resultado de la gestión técnica y administrativa.
- **Comunicación permanente.** El equipo de gestión social es responsable de establecer, mantener y promover los canales adecuados de comunicación entre las distintas partes sin que éste signifique un compromiso legal o se considere como un representante legal de la empresa. Ya que la comunicación es el ámbito técnico-administrativo.
- **Buena voluntad.** Todo reclamo, queja o inquietud presentada parte del principio de buena voluntad, entre las partes, para lograr una resolución

adecuada de los hechos. Este principio no implica una obligación o responsabilidad legal entre las partes, ya que dependerá de los alcances y definiciones de responsabilidad contractual entre la empresa y el cliente o promotor.

3. Tipo de atención por demandas

- **ATENCIÓN DE INQUIETUDES, QUEJAS Y DEMANDAS.** Es responsabilidad del equipo de gestión social, a solicitud de otras áreas o gerencias, la recolección de las inquietudes, quejas y/o demandas de la comunidad.
- **ATENCIÓN DE RECLAMOS POR DAÑOS.** Si hay reclamos directos por daños debido a presuntas acciones de la empresa y a solicitud de la respectiva área Producción, Ingeniería se recogen éstas mediante formulario, donde se registra el presunto daño, objeto, etc.;
- **ATENCIÓN DE GARANTÍAS.** Es responsabilidad del área de producción atender éstas, sin embargo, el área de gestión social es un apoyo para la atención de garantías de forma que la atención de éstas sea fluida y lo más transparente posible.

4. Metodología de atención

- a. Atención en sitio y oportuna, según demanda de las distintas áreas de la empresa;
- b. Registrar los hechos mediante informe escrito y documentación fotográfica;
- c. Brindar a las partes información inicial sobre el mecanismo de atención y seguimiento;
- d. Compartir a las áreas vinculadas: producción, SSTMA, Contractual, Administrativa y financiera, según sea el tipo de demanda, hecho, queja o reclamo;
- e. En caso de demandas por daños se solicita a la respectiva área la atención, verificación e informe técnico;
- f. En alineamiento con las gerencias y áreas respectivas se reciben las instrucciones finales para dar seguimiento al caso;
- g. Brindar información veraz y en coordinación a los querellantes sobre el mecanismo de atención y resolución de su caso;
- h. Si una vez en sitio, en coordinación con la gerencia respectiva apelar a las autoridades administrativas superiores o locales en casos de demandas fuera del ámbito técnico administrativo o de competencia de la empresa;
- i. En caso de que se necesite resolución en otra instancia será la gerencia de contrato y el área contractual quienes determinen las acciones a seguir;
- j. Brindar atención y seguimiento permanente al caso (mantener contacto, al menos, semanalmente);
- k. Cerrar el caso mediante acuerdo escrito con la parte querellante;
- l. Es responsabilidad del equipo de gestión social llevar un registro y base de datos de los recursos
- m. **ASAMBLEAS COMUNITARIAS.** Las asambleas comunitarias y comisiones de trabajo, en el caso del Residencial Altos de Los Lagos, componente #3 del Proyecto de Renovación Urbana de Colón, parte del Plan de Gestión Social (PIH)

se determina como mecanismo de atención a las demandas propias del crecimiento y ocupación del complejo habitacional. Estas demandas se recogen mediante acta debidamente firmada por las partes participantes. Luego se comparte a los actores locales institucionales principales quienes gestionan las soluciones en su respectivo ámbito de influencia.

5. Canalización y registro de la atención-resultados

- a. Es responsabilidad del equipo de gestión social captar la información de los hechos mediante informe escrito y documentación fotográfica;
- b. El equipo de gestión una vez captada la información debe ser compartida a las áreas vinculadas: producción, SSTMA, Contractual, Administrativa y financiera, según sea el tipo de demanda, hecho, queja o reclamo;
- c. En alineamiento con las gerencias respectivas se reciben las instrucciones finales para dar seguimiento al caso respectivo;
- d. Es responsabilidad del equipo de gestión social llevar un registro y base de datos de los recursos;

6. Instrumentos de recolección de información

- PIH – FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INQUIETUDES COMUNITARIAS (PRUC-PIH-Form-Info)
- PIH – FORMATO DE REGISTRO DE POSIBLES DAÑOS (PRUC-PIH-Form-Evo)
- ACTAS DE ASAMBLEAS Y REUNIONES;

**Marzo
2019**

Proyecto Renovación Urbana Colón



Reunión del Consorcio Nuevo Colón con el MIVIOT y comerciantes del área de calle 11 Ave. Central aledaños al mercado público.

**Marzo
2019**

Proyecto Renovación Urbana Colón



Reunión del Consorcio Nuevo Colón con la Cámara de Comercio de Colón para ver avances del proyecto.

Talleres y charlas participan agrupaciones comunitarias

Manejo de los desechos sólidos (reutilización y reducción de la generación)





Proyecto Renovación Urbana Colón

Taller en Escuela Republica de Paraguay
Acerca de:

- Reciclaje y la Nueva Ley N°1 que prohíbe el uso de las bolsas plásticas.
- La importancia del reciclaje y el manejo de los desechos.





Se protegen superficies de suelos con petate de grama con el propósito de estabilizar suelos y protegerlos de cualquier acción erosiva.

Medidas para la estabilización de taludes.



Hidrosiembra y conformación de Taludes





Instalación de grama en el Paseo Gorgas.

Dirección de Ingeniería y Arquitectura
 Recibido Por: *Jennie*
 Fecha: *21 Enero 19*
 Hora: *12:37*

Colón, 10 de enero de 2019

RUC-ODCU-EX-857-ENE/19

Arquitecta
LINETTE MONTENEGRO
 Directora Nacional de Patrimonio Histórico
 E. S. D

Referencia: PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
Asunto: Propuesta de Monitoreo Arqueológico

Respetada Arq. Montenegro:

Mediante la presente le remitimos la propuesta del monitoreo arqueológico para los trabajos que lleva a cabo el Consorcio Nuevo Colón en el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón, realizado por Alvaro Brizuela, varón, Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° PE 6-170 y registrado en el listado de Arqueólogos de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, mediante Resolución N° 067-08 DNPH.

Adjuntamos a esta nota el siguiente documento:

1. Propuesta de Monitoreo Arqueológico.

Sin otro particular y agradecimiento de antemano su atención, nos suscribimos.

Atentamente,

Tito Serra
Tito Serra
 Director Ejecutivo
 Consorcio Nuevo Colón

cc: Arq. Lourdes Puga – Directora de Ingeniería y Arquitectura MIVIOT
 Arq. Xavier Grenald - Coordinador de Proyectos MIVIOT – Provincia de Colón
 Archivo

Dirección Nacional de
 Patrimonio Histórico
 Recibido por: *maline*
 Fecha: *18-1-19* Hora: *12:12*
 N° de Registro: *082*

Correo: 02, Ruta 716 / C.
 Proyecto - ab. Nacional de los 100 años.
 Consorcio Nuevo Colón
 Centro de la Zona - Colón
 Tel: 597-475 2700

Página 1 de 1
[Firma]

Contenido

I. Introducción	3
II. Antecedentes	3
III. Objetivos	3
IV. Metodología del Monitoreo	4
V. Procedimiento en caso de hallazgos	5
VI. Cronograma de Monitoreo Arqueológico	6
VII. Personal	6
VIII. Reportes	6
IX. Sugerencia	6
X. Anexos	7

Plan de Monitoreo Arqueológico

Proyecto:
"Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, diseño y Construcción del proyecto con obras de Infraestructura y Edificaciones del Proyecto "Renovación Urbana de Colón", aprobado mediante la Resolución IA-003-2016 del 8 de enero de 2016.



Preparado por:

[Firma]
 Alvaro M. Brizuela Casimir
 Arqueólogo
 Registro 04-09 DNPH

Panamá, noviembre 2018

I. Introducción

En el contexto de la necesidad de dar continuidad a las labores de monitoreo arqueológico en el proyecto "Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción del proyecto con obras de infraestructura y edificaciones del proyecto Renovación Urbana de Colón", se elabora el presente documento que contempla la propuesta del plan de Monitoreo Arqueológico a llevarse a cabo en los frentes de trabajo que requieran movimiento de tierra o excavaciones para la instalación de las tuberías pluvial y sanitaria, en las calles indicadas en el plano guía que fue preparado como Término de Referencia (ver anexo).

El promotor del proyecto es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), y será ejecutado a través del Consorcio Nuevo Colón (CNC), integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht y Constructora Urbana, S. A.

II. Antecedentes

Los antecedentes del trabajo a realizar corresponden a la etapa inicial del proyecto que fue seguida y documentada por el antropólogo Carlos Gómez, mediante los lineamientos establecidos en la resolución N°145-16 DNPH del 30 de mayo de 2016, en la cual fue aprobado el plan de monitoreo arqueológico para el proyecto por la Dirección de Patrimonio Histórico.

III. Objetivos

- Realizar un monitoreo de los movimientos de tierra en los frentes de trabajo del proyecto "Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción del proyecto con obras de infraestructura y edificaciones del proyecto Renovación Urbana de Colón"
- Documentar los hallazgos de los elementos materiales de interés

patrimonial encontrados en las excavaciones realizadas en el proyecto.

- Minimizar el impacto negativo que la obra ocasionará al recurso cultural que hace parte de los bienes patrimoniales de nuestro pasado.
- Cumplir con la legislación vigente en materia de investigaciones arqueológicas en la República de Panamá.

IV. Metodología del Monitoreo

Recorridos cotidianos por los frentes de trabajo que estén activos según el cronograma de obra semanal de conformidad con el parámetro de la relación contractual se hará tres veces por semana y tomando en cuenta que los trabajos de excavación han disminuido significativamente por los avances que mantiene la obra.

La unidad que estará a cargo deberá supervisar las labores de movimiento de tierra que ocurran en los rellenos bajo las calles de la obra con la finalidad de documentar y coleccionar (siempre que sea viable) cualquier tipo de artefacto, material constructivo o vestigio mueble o inmueble que resulte de interés patrimonial y se observado en el subsuelo.

Será necesario que el Promotor de la obra permita que los encargados en los frentes visitados brinden apoyo con su personal, maquinaria o transporte para que el monitor arqueológico lleve a cabo las labores de documentación de cualquier hallazgo, así como la extracción y traslado a un sitio seguro de los artefactos hallados.

En el caso que se identifique alguna localidad arqueológica, ya sea por los trabajadores o por el equipo de arqueólogos, se procederá a detener las actividades en la zona del hallazgo e informar inmediatamente a la Autoridad competente, para proceder con la documentación correspondiente.

Una vez culminado el proceso se dará la indicación al encargado del frente que pueden reanudarse las tareas en el sector.

4

V. Procedimiento en caso de hallazgos

Suspender momentáneamente las actividades en el área del hallazgo hasta que el monitor arqueológico realice las tareas pertinentes para documentar el hallazgo y salvaguardar los artefactos culturales que lo conforman.

Es imprescindible que los registros se lleven a cabo con la mejor precisión y de la forma más expedita posible, por lo cual será imperativo que el contratista brinde al equipo técnico el apoyo necesario para completar el debido proceso.

El registro de hallazgos será llevado a cabo mediante una cédula que incorpore, al menos, los siguientes datos:

1. Nombre del frente Calle
2. Fecha/hora
3. Tipo de hallazgo
4. Profundidad
5. Estado de conservación
6. Proceso de documentación
7. Procedimiento de extracción post registro
8. Objetos y cuantificación de individuos
9. recuperados
10. Tiempo de atención y registro
11. Monitor encargado

Por ningún motivo deberá permitirse que tanto el personal que labora en la obra ni miembros de la comunidad se apropien para sí de los artefactos o cualquier material de interés cultural que sea hallado en los rellenos durante las labores de movimiento de tierra, mucho menos que los hallazgos sean destinados a su comercialización.

5

VI. Cronograma de Monitoreo Arqueológico

El periodo de monitoreo arqueológico será realizado hasta que finalicen los movimientos de tierra en el proyecto es decir las excavaciones para la instalación de tuberías pluvial y sanitaria en los frentes de trabajo. El monitoreo contempla el recorrido de obra tres días por semana, se ha considerado que los trabajos de excavación han disminuido significativamente por los avances que mantiene la obra.

VII. Personal

- Monitor arqueológico = 1

VIII. Reportes

Se emitirán reportes mensuales a la autoridad competente (DNPH-INAC) en los que se incluyan los pormenores de lo actuado durante dicho periodo, además de las recomendaciones pertinentes al caso.

Los reportes serán realizados según los términos de referencia que mantenga la DNPH.

IX. Sugerencias

- ✓ En vista que el monitoreo será realizado 3 veces a la semana, tomando la consideración que los trabajos de excavación han disminuido significativamente por los avances que mantiene la obra, se recomienda que se mantenga la coordinación con el especialista idóneo para implementar el monitoreo arqueológico de tal manera que al abrir una excavación verifique y le dé el seguimiento a la presencia o no de algún tipo de hallazgo arqueológico.
- ✓ Plan de capacitación al personal que labora en campo (ingenieros, capataces, operadores/choferes, ayudantes, entre otros) sobre el procedimiento en caso de hallazgos.


6

- ✓ Análisis de materiales culturales que se logre recuperar durante el proceso de monitoreo.

X. Anexos

7

Anexo N°1. Plano del área de proyecto con énfasis en las calles a monitorear



8

Anexo N° 2. Sometimiento del Arqueólogo Álvaro Brizuela

Colón, 18 de septiembre de 2018

RUC-ODCU-EX-780-SEP/18

Arquitecta
ARIANA LYMA YOUNG DE POLICANI
 Directora Nacional de Patrimonio Histórico
 E. S. D.

Referencia: PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
Asunto: Designación de arqueólogo encargado del Rescate Arqueológico

Respetada Arquitecta Lyma:

A través de la presente comunicación, le informamos que el Consorcio Nuevo Colón, ha designado al licenciado **ÁLVARO MARTÍN BRIZUELA CASIMIR**, varón, mayor de edad, con cédula de identidad personal número PE-6-170, Registrado en Listado de arqueólogos de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico N° 04-09 DNPH, para rescate de nuevos puntos de hallazgos Arqueológicos, en el Casco de la ciudad de Colón.

Sin otro particular y agradecimiento de antemano su atención, nos suscribimos.

Atentamente,

Tito Serra
Tito Serra
 Director Ejecutivo
 Consorcio Nuevo Colón
 cc: Arq. Lourdes Puga - Directora de Ingeniería y Arquitectura MIVOT
 Arq. Xavier Grenald - Coordinador de Proyectos MIVOT - Provincia de Colón
 Archivo

Dirección de Ingeniería y Arquitectura
 Recibido Por: *Jennie*
 Fecha: *24 Sept 18*
 Hora: *11:25 AM*

CURRICULUM VITAE

Lic. Alvaro Martín Brizuela Casimir

Teléfonos: Oficina : 2394963 / Celular: 66916373

CEDULA: PE 6-170
SEGURO SOCIAL: PE 6-170
IAR Estudios de Impacto Ambiental: IAR-035-03 – Especialista en Arqueología
TÍTULO: **Licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología**
FECHA DE NACIMIENTO, EDAD: 16 de septiembre de 1967
LUGAR ACTUAL DE TRABAJO: Anthrope Studio Inc.
DIRECCIÓN POSTAL: Apdo. 0810-00515, Zona 10, República de Panamá
EMAIL PERSONAL: albrizuelac@hotmail.com

Estudios Realizados

Título: **Licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología**, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México (1988).

Candidato a Doctor: **Patrimonio Histórico y Natural**, Universidad de Huelva, España.

Pasante de Maestría: **Arquitectura con Especialidad en Restauración de Monumentos**, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete". Del Instituto Nacional de Antropología e Historia – Secretaría de Educación Pública, México D.F.

Habilidades

- Años de experiencia = 30
- Director de Proyectos Arqueológicos con amplia experiencia nacional e internacional.
- Especialista en Bienes Patrimoniales con más de 15 años de experiencia en el Panamá y otros cinco en México con entidades Gubernamentales y empresas privadas.
- Diseñador y curador de exhibiciones y materiales arqueológicos.
- Bilingüe: habla, lee, escribe y entiende el español e inglés.
- Viabilidad para dirigir equipos multidisciplinarios y multiculturales.
- Manejo de programas: Windows, Office, MapSource, Corel Draw, BaseCamp, Qgis (básico).

Reconocimientos

- Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por la ejecución del proyecto Localización, registro y evaluación de los petroglifos en Panamá. Etapa 1. Volcán, Chiriquí, 2007.

Experiencia Profesional

Docencia

1. Profesor en la Escuela de Antropología, Departamento de Historia de la Universidad de Panamá. 1998 a verano de 2017
2. Profesor del curso Etnología de Panamá. Escuela de Turismo. UDELAS. 2007.
3. Profesor del curso Arqueología en la Escuela Taller Panamá 2003 y 2007.
4. Profesor en la Maestría de Odontología, ULACIT. Ciudad de Panamá. (cuatrimestres correspondientes) 2001, 2003, 2004, 2005 y 2007.
5. Profesor adjunto en cursos de Antropología. Facultad de Medicina. Columbus University. Ciudad de Panamá. (dos cuatrimestres) 1996-97.

CURRICULUM VITAE
Lic. Alvaro M. Brizuela C.

Excavaciones y evaluaciones arqueológicas en México

1. Excavación y restauración arqueológica en el Proyecto Especial de Arqueología Filo-Bobos. Estado de Veracruz. INAH-CNCA México. 1993-94.
2. Excavación arqueológica en el Proyecto Supercarretera Mérida-Cancún. Edo. de Yucatán. INAH – CRV. México. 1991-92.
3. Prospección arqueológica en el Proyecto Supercarretera Mérida-Cancún. Edo. de Yucatán. INAH – CRV. México. 1991.
4. Excavaciones en la zona arqueológica de Villa Rica. Estado de Veracruz. INAH-CRV México. 1988.
5. Análisis y agrupación de materiales procedentes de un taller cerámico de la Ciudadela en Teotihuacán. Edo. de México. Proyecto Teotihuacán INAH. México. 1987.
6. Asistente de trabajos en campo para el Proyecto Mitla. Edo. de Oaxaca. INAH-CRO. 1987.
7. Excavaciones en la zona arqueológica de Cacaxtla. Estado de Tlaxcala. INAH-CRT. México. 1986.
8. Colaboración en recorridos de superficie en el Proyecto de reconocimiento de los Valles Queretanos. Estado de Querétaro. INAH-CRQ. México. 1985.

Exhibiciones arqueológicas

1. Exposición temporal "Donoso y la Pintada Ancestrales". Como divulgación de actividades y resultados preliminares del Proyecto de Monitoreo y Rescate Arqueológico Cobre panamés. Museo de Penonomé 2018.
2. Exposición temporal de piezas halladas en los proyectos de Rescate Arqueológico Nueva Vialidad y Monitoreo del Casco Viejo para el Presidente de la República Ricardo Martinelli B. Casco Viejo 2013
3. Elaboración del guión museográfico para el Museo de sitio de Nanotto, Chiriquí, 2003 - 04. Para INAC.
4. Organizador de la exposición temporal **Barrigón** en las instalaciones del Instituto Nacional de Cultura, regional Chiriquí. David, Chiriquí 2002.
5. Co-organizador de la exposición temporal **Barrigón** en las instalaciones del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Panamá. 2001.

Cursos de actualización

1. Taller de escritura de artículos científicos. SENACYT. Panamá. Agosto 2006
3. Diseño de programas de asignatura para nivel superior. ICASE-UP. 2004
4. El proceso de auditoria ambiental con énfasis en minimización de residuos y emisiones. Fac. Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Centro de Recursos Bioticos. Universidad de Panamá. Septiembre 2003.
5. El proceso de auditoria ambiental. Fac. Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Centro de Recursos Bioticos. Universidad de Panamá. Junio. 2002.
6. El programa de adecuación y manejo ambiental. Centro de Recursos Bioticos. Universidad de Panamá. Agosto. 2002.
7. Análisis de Materiales Líbicos. Impartido por Veronique Darras. Instalaciones del Patronato de Panamá Viejo. 1996.
8. El patrimonio histórico-artístico: historia y conservación. Museo del Canal Interoceánico de Panamá / Universidad de Panamá. 1996.
9. Dibujo Arqueológico. Impartido por Françoise Bagot. Instalaciones del Patronato de Panamá Viejo. 1998.
10. Primeros Auxilios en las Excavaciones. Impartido por el Restaurador Jacinto Almeida. Instalaciones del Patronato de Panamá Viejo. 1992.
11. Fortificaciones Hispánicas en el Caribe. Impartido por la Lic. Tamara Blancs Martín. (Centro de Restauración Cuba) en la División de estudios de Postgrado Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. México. 1991.
12. Arqueología del área Mava. Impartido por el Maestro Tomás Pérez Suárez. Facultad de Antropología U.V. Agosto. Xalapa, Ver. 1991.

CURRICULUM VITAE
Lic. Alvaro M. Brizuela C.

6. Profesor en materias de Arqueología. Maestría en Arquitectura. ENCRM-INAH-SEP. México, D.F. (cinco trimestres) 1990-92.
7. Profesor Titular en materia de Restauración y Conservación. Facultad de Antropología Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. (un semestre) 1991.

Estudios de Impacto Ambiental (evaluación y mitigación de impactos)

1. Rescates arqueológicos como medida de mitigación en proyectos de desarrollo en Panamá 2002 a la fecha.
2. Consultor en la evaluación de los recursos arqueológicos en diversos estudios de las tres categorías; para distintos consultores y firmas consultoras en Panamá. 2000 a la fecha.

Otras actividades profesionales en arqueología

1. Director de Proyectos en Anthrope Studio Inc. Empresa consultora en Antropología y Arqueología. Panamá. De 2007 a la fecha.
2. Co-Director del Proyecto de Monitoreo y Rescate Arqueológico Cobre Panamá. Para MSPA 2010-a la fecha.
3. Director de Proyecto de Rescate Arqueológico Chuspa. Central hidroeléctrica Chuspa, Chiriquí. 2017 a la fecha.
4. Director de Proyecto de Monitoreo y Rescate Arqueológico Ciudad Atenas. Panamá. 2016 a la fecha.
5. Co-Director de Proyecto Rescate Arqueológico Nueva Vialidad Vía Cinquenterario. Para MOP-CNO 2012-13
6. Co-Director del Proyecto de Monitoreo Arqueológico en el Proyecto Obras de Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá –Casco Antiguo. MOP-CNO 2012-13
7. Director del proyecto de levantamiento de planos sobre los recursos patrimoniales del Oriente Chiricano. PRONAT 2005-06
8. Excavación arqueológica en la nave de la Iglesia Santo Domingo (Arco Chato). Casco Antiguo, Panamá. Para la Oficina del Casco Antiguo y la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico. 2004
9. Exploración arqueológica en las ruinas de la Capilla de San Juan de Dios en Natá. Para la Fundación Natá de los Caballeros Siglo XXI. 2003.
10. Inventario del acervo de patrimonio cultural en el oriente chiricano. 2003 Para el PRONAT
11. Proyecto de Limpieza en el Aljibe de San Lorenzo el Real del Chagres, Colón. Para CEASPA - World Monuments Fund. 2003
12. Evaluación arqueológica en la Iglesia de La Merced. Casco antiguo. Panamá. Para Varela y Valdéz Arquitectos. 2002.
13. Evaluación de deterioros en la fortificación de San Lorenzo, Provincia de Colón. Para el World Monuments Fund. 2002.
14. Evaluación de recursos arqueológicos. Proyecto Plan de manejo del área protegida de San Lorenzo. Colón. Para la empresa CEPISA. Panamá 2002.
15. Excavaciones arqueológicas en San Lorenzo el Real del Chagres, provincia de Colón. Para el IPAT. 2001.
16. Excavaciones arqueológicas en San Lorenzo el Real del Chagres, provincia de Colón. Para el World Monuments Fund. 2001.
17. Excavaciones arqueológicas en el ex cuartel de Los Pumas en Tocumen. Para la Comisión de la Verdad de Panamá. 2001.
18. Proyecto de Limpieza en el Aljibe de San Jerónimo. Portobelo, Colón. Para el World Monuments Fund. 2004.
19. Documentalista en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá. 1999
20. Prospección Arqueológica en el Camino de Cruces. Para la ARI. 1999.
21. Excavaciones y Análisis de Materiales en el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Patronato de Panamá Viejo. 1999.
22. Excavaciones y Análisis de Materiales en el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Patronato de Panamá Viejo. 1998.
23. Excavación y restauración arqueológica en el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Patronato de Panamá Viejo. 1997.
24. Excavaciones en el Proyecto Casa Góngora. Casco Antiguo Ciudad de Panamá. Para el Municipio de Panamá. 1997.
25. Excavación y Restauración arqueológica en el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Patronato de Panamá Viejo. 1996.

CURRICULUM VITAE
Lic. Alvaro M. Brizuela C.

Investigación

1. Ocupación humana en la vertiente Caribe de la región central panameña. 2008 a la fecha
2. Recursos arqueológicos y patrimoniales en la región chiricana 2003-05
3. Manifestaciones del arte rupestre en Panamá 2003 a la fecha
4. Artefactos arqueológicos de el sitio Barrigón, Chiriquí 2001-04
5. El sistema hidráulico en algunas fortificaciones coloniales de Panamá 2002-03
6. El Camino de Cruces. 1999
7. Penulas y Botijas, contenedores coloniales. 1997-98
8. Restauración y Conservación de Monumentos. 1995
9. Los Cuexcomates de San Miguel del Milagro, Tlaxcala. 1989

Publicaciones

1. Los petroglifos de Volcán, Chiriquí, Panamá. Avances de investigación. En Rupestreweb, <http://www.rupestreweb.info/chiriqui.html> 2007
2. **El rescate arqueológico del Sitio Barrigón, un cementerio precolombino del occidente panameño**. En Quedem di Thule. Centro Studi Americanistici "Circolo Aerindiano" y Universidad Veracruzana. 2003.
3. **Evaluación del estado de conservación del Fuerte San Jerónimo, Portobelo**. En Naturaleza, cultura, gente. Portobelo-San Lorenzo: una aproximación a la conservación integrada de sitios con recursos culturales y naturales en peligro. World Monuments Fund – World Monuments Watch, American Express e INAC. 2003
4. **Evaluación del estado de conservación del Castillo San Lorenzo el Real del Chagres**. En Naturaleza, cultura, gente. Portobelo-San Lorenzo: una aproximación a la conservación integrada de sitios con recursos culturales y naturales en peligro. World Monuments Fund – World Monuments Watch, American Express e INAC. 2003
5. **El sitio arqueológico de Barrigón, un cementerio precolombino del occidente panameño**. En Revista Humanidades. Revista cultural de la Facultad de Humanidades. Sexta época No. 6. Julio. Panamá. 2003.
6. **Tipología de bordes de las penulas del Pozo en las Casas de Terrén**. En Arqueología de Panamá Vieja. Avances de investigación. Época Colonial. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado UP – Patronato de Panamá Viejo. Agosto del 2002.
7. **Una experiencia personal en el campo de la arqueología panameña**. En Revista Humanidades. Revista Cultural de la Facultad de Humanidades Universidad de Panamá. Quinta Época N° 4, marzo. Panamá. 2001.
8. **Excavación de un pozo para agua en el solar de las Casas Terrén**. En Arqueología de Panamá Vieja. Avances de investigación. Época Colonial. (CD). Vicerrectoría de Investigación y Postgrado UP – Patronato de Panamá Viejo. Agosto 2001. Panamá.
9. **El registro gráfico, elemento esencial para la arqueología**. En diario La Prensa. Viernes 6 de agosto pp 13B. Panamá. 1999.
10. **Artesanías funerarias del Panamá precolombino**. En las revista Evolución de las artesanías en Panamá No. 7. pp 33-38. Ministerio de Comercio e Industrias. Panamá. Coautor con Tomás Mendizábal A. 1998.
11. **Arqueología Colonial en las ruinas de Panamá Viejo**. En las Memorias del Foro de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. México. 1997.
12. **Cultura material y arqueología en Panamá Viejo**. En diario La Prensa. 21 mayo. Panamá. 1997.
13. **Últimos descubrimientos**. En Boletín informativo del Patronato de Panamá Viejo No. 2. 1997.
14. **Exploraciones recientes en el sitio arqueológico de Panamá Viejo**. En la revista Evolución de las artesanías en Panamá No. 6.ppp. 44-46. Ministerio de Comercio e Industrias. Panamá. Coautor con Tomás Mendizábal A. 1997.
15. **Arqueología de Panamá Viejo. Exploraciones en proceso**. Alvaro M. Brizuela Casimir y Tomás Mendizábal. En revista Patronato de Panamá Viejo. En su primer aniversario pp. 12- 14 julio. Panamá. 1996.
16. **La anastilosis, una observación**. En Caligrama. Suplemento cultural del Diario La Crónica. Nueva época. No 21. Año V. Pp. I, VII y VIII.29 de enero. Xalapa, Ver. 1994.

17. La restauración arqueológica más allá de la reparación de afectaciones. En Caligrama. Suplemento cultural del diario La Crónica. Nueva época. No. 25. Año V. Pp. I, VI y VIII.3 de marzo. Xalapa, Veracruz. 1994.
18. Los Cuezcomates de San Miguel del Milagro, Tlaxcala. En Búsquedas y Hallazgos. Estudios antropológicos en homenaje a Johanna Faulhaber. Pp. 299-309. Sergio López Alonso y Carlos Serrano editores. Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM. México D.F. 1994.
19. Trabajos de conservación en Yagul, Oax. Temporada 1988. En Pasado Presente, Revista de investigación antropológica. No. 1, Febrero. pp. 24. Xalapa, Ver. 1993.
20. Reflexiones en torno al llamado "Patrimonio Cultural". Periódico La Crónica de Veracruz. Año III, No.137. Octubre 26.Pp.17 y 26. Xalapa, Veracruz. 1992.
21. La canita del Montículo 1 (Loma Iguala, Ver.). En Tinta indeleble, página cultural del periódico Gráfico de Xalapa. Año 2. 10 de Abril. No. 86. Pp. 15. Xalapa,Ver. 1987.

Ponencias y Conferencias

1. El cacicazgo de Cubigá: etnohistoria y arqueología en el Caribe central panameño. Congreso de la Red Centroamericana de Antropología. San José Costa Rica 2017. En coautoría con Gloria Biffano y Carlos Fitzgerald.
2. Proyecto de Monitoreo Arqueológico Cobre Panamá, avances de investigación: Presencia de grupos humanos precolombinos en la vertiente Caribe de la Región Central panameña. XIII Conferencia Internacional Antropología en La Habana, Cuba 2016. En coautoría con Carlos Fitzgerald y Gloria Biffano.
3. Prácticas de campo para la documentación de nuevas localidades con arte rupestre. Escuela de Antropología Universidad de Panamá. XIII Conferencia Internacional Antropología Simposium Arte Rupestre en La Habana, Cuba 2016. En coautoría con los estudiantes Alana Castillo, Rosalcel Morales, Lareth Rodríguez y Vanessa Sánchez.
4. Un rescate eficiente: adaptaciones metodológicas en exploraciones en el trópico panameño. Congreso de Antropología e Historia de Panamá 2016.
5. Aportes del Proyecto de Rescate Arqueológico Estí a la arqueología de la región chiricana. Congreso Internacional de Americanistas. Xalapa, Ver., México 21-24 noviembre 2003.
6. La puesta en valor de dos componentes patrimoniales en la región chiricana: las manifestaciones rupestres de Nancito, y el cementerio precolombino de Barrigón, Gualaca. Congreso de Historia, Literatura y Arte. David, Chiriquí.
7. Proyecto de Rescate Arqueológico Estí-Gualaca, Chiriquí. IV Congreso Centroamericano de Antropología. Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 2002.
8. Rescates arqueológicos en la provincia de Córdn: los fuertes de San Lorenzo y Portobelo. 2002. Seminario internacional de arqueología histórica de América Latina y el Caribe. Patronato de Panamá Viejo, Universidad de Noruega y Universidad de Buenos Aires,2002.
9. Excavaciones en la Casa Góngora del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. Seminario internacional de arqueología histórica de América Latina y el Caribe. Patronato de Panamá Viejo, Universidad de Noruega y Universidad de Buenos Aires. 2002.
10. Algunos rasgos funerarios en la región oriental del Panamá precolombino. Apuntes para un estudio de caso. IV Congreso Centroamericano de Antropología. Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver., México. 2002.
11. El Proyecto de Rescate Arqueológico Estí. Sede Regional del INAC en David, Chiriquí. 2002.
12. Avances en la investigación arqueológica de la región gualaquería: El Proyecto de Rescate Arqueológico Estí. Gualaca, Chiriquí. III CONGRESO DE HUMANIDADES. Universidad de Panamá. 2001.
13. La investigación arqueológica dentro de los estudios de impacto y los proyectos de restauración. III Congreso Centroamericano de Antropología. Universidad de Panamá. 2000.
14. Algunos rasgos funerarios dentro de la región oriental del Panamá Precolombino. Apuntes para un estudio de caso. III Congreso Centroamericano de Antropología. Universidad de Panamá. 2000.

Congresos y Seminarios

1. Asistente al seminario Enfoques metodológicos sobre restauración: Panamá, Italia, México y Puerto Rico. Unión Europea y Oficina del Casco Antiguo, Panamá. Septiembre 2003
2. Miembro del comité organizador del III Congreso Centroamericano de Antropología. Universidad de Panamá. 1997.
3. Asistente a las Jornadas Consultivas: Planificación y Gestión del Casco Antiguo. Ministerio de la Presidencia/IPAT/AECL/INAC. 12 al 15 de mayo. Panamá. 1996.
4. Co-organizador del Seminario Arqueológico Cerámicas del Posclásico. INAH-Proyecto Filo Bobos. H. Tlapacoyan, Ver. 1994.
5. Asistencia al Simposio Patrimonio, Museo y Participación Social. ENCRM-INAH- OEA, Museo Nacional de Antropología. México D.F. 1990.
6. Participación en el Primer Seminario Centroamericano de Estudios de Antropología. Universidad de San Carlos. Guatemala C.A. 1989.

15. El Proyecto de Rescate Arqueológico Estí: Procedimientos, resultados preliminares y aportes. Primera Feria Cultural INAC. David Chiriquí. 2000.
 16. Prospección arqueológica en el Camino de Cruces. Para la Sociedad Audubon de Panamá, el Auditorio del Parque Natural Metropolitano. 1999.
 17. Una experiencia personal en el campo de la arqueología panameña.
- II CONGRESO DE HUMANIDADES. Universidad de Panamá. 1999.
18. Casa Terrín: Temporada de excavación arqueológica 1997. Salón de Audiovisuales del Patronato de Panamá Viejo. Co-expositor con Tomás Mendizábal. 26 y Junio 26 y 29. Cd. De Panamá. 1998.
 19. Exploración y Restauración en El Cabildo y el Hospital de San Juan de Dios de Panamá Viejo. Foro de Investigación Científica Universidad de Panamá. Panamá. 1996.
 20. Arqueología Colonial en las ruinas de Panamá Viejo. Foro de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. México. 1996.
 21. Restauración y Conservación arquitectónica en el Proyecto Filo-Bobos. Alvaro M. Brizuela C. y J. Alfredo Mota H. Presentada en la XXIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Villahermosa, Tabasco. 1994.
 22. Exploración arqueológica y restauración de los sitios del Cuajote y Vega de la Peña. Silva Niembro R. y Alvaro M. Brizuela C. Presentada en la 6ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Xalapa, Ver. 1992.
 23. La problemática del Patrimonio Urbano Arqueológico. Consideraciones sobre su Destrucción. Alvaro M. Brizuela C. y Gustavo A. Ramírez Congreso ICOMOS – Xalapa, Ver. 1992.
 24. Vocabulario de Elementos en las Fortificaciones. Alvaro Brizuela y Ma. Margarita Espinosa M, Universidad Veracruzana, Div. Estudios de Postgrado. Xalapa, Ver. 1992.
 25. Yagul 88. Temporada para su Conservación. Simposio de alumnos de la Escuela Nacional de Conservación y Museografía del INAH. México D.F. 1992.
 26. Vivienda y Calidad de vida en el Centro Histórico de la Ciudad de México. VII Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana. Xalapa, Ver. 1992.
 27. Antagroyecto de Tesis para la Conservación de la Zona Arqueológica de Campoalá. Ver. Homenaje a Don José García Payón, INAH- Centro Regional Veracruz. Veracruz, Ver. 1992.
 28. Nuestro Patrimonio Arqueológico Como un Atractivo Más. Congreso Internacional de Antropología e Historia. Gobierno del Estado – Universidad Veracruzana. Veracruz, Ver. 1992.
 29. Distribución y funciones de las Plataformas del Conjunto Central de Vega de la Peña. José Luis Romero R. Alvaro M. Brizuela C. Presentada en la XXIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Villahermosa, Tabasco. 1992.
 30. Experiencias estudiantiles de la Universidad Veracruzana, dentro de los Proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primer encuentro Balance y Perspectivas de la Antropología en Veracruz. Xalapa, Ver. 1987.

REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL

Alvaro Martin
Brizuela Casimir

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 16-SEP-1967
LUGAR DE NACIMIENTO: MEXICO
ESTADO CIVIL: DONANTE TIPO DE SANGRE: A+
FECHA DE EMISIÓN: 06-JUN-2012 EXPIRA: 06-JUN-2022

PE-6-170

1) INTRODUCCIÓN

El estudio de impacto ambiental se denomina **RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN (ALTOS LOS LAGOS), CATEGORIA III**. Está ubicado en el corregimiento de Cristobal, distrito y provincia de Colón. Es promovido por el **MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**.

La prospección arqueológica forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en la cual se evaluó la potencialidad histórica cultural en aplicación del **Criterio Cinco (5) del Artículo 23 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No.155 del 5 de agosto del 2011**, en la cual se regula esta actividad y se enmarca en los contenidos mínimos con sus términos de referencia con dichos estudios, tales, ajustados a las normativas legales que rigen la cautela para la preservación y protección del Patrimonio Histórico: **Ley 14 del 5 de mayo de 1982, modificada por la Ley 58 de 2003**.

El Plan de Monitoreo arqueológico ocupó un periodo de casi 4 años (2016-2019). Cumpliendo con la Resolución **No. 093-16 DNP DEL 11 De ABRIL EN 2016 ADENDA A LA RESOLUCIÓN No.23 -16 DNP del 12 DE FEBRERO DE 2016**, cuyo fin es registrar los avances de la obra y la debida cautela para la colecta de los sitios arqueológicos identificados desde las pasadas diligencias de prospección preliminar, y prospecciones intensivas): (2016, y 2017, y 2018).

El mayor porcentaje, el 100%, de las vasijas pertenecientes al contexto prehispánico presentan una apariencia burda y son de tamaño mediano; en donde predominan las ollas, cuencos y platos. Además, éstas exhiben poca decoración. Estos datos nos sugieren que el mayor porcentaje de las vasijas pertenecientes a este contexto fueron utilizadas para uso doméstico, quizás para el abastecimiento, almacenamiento, transporte y/o para la cocción o preparación de alimentos.

3

patrimoniales, lo cual contribuirá a la conservación de este valioso patrimonio cultural. Tales como centros educativos, escuelas, etc.

El cumplimiento de esta medida, no sino un valioso renglón compensación para la retribución social mediante la puesta en valor del Patrimonio Histórico, cuyo beneficio redundaría al incremento de nuestro acervo histórico cultural, y por ende, en contribución al fortalecimiento nuestra identidad nacional.

OBJETIVOS GENERALES

- a) **Conocer** la relevancia histórica- cultural del polígono o área del proyecto denominado **RENOVACIÓN URBANA COLON: ALTO LOS LAGOS**. Esto permitirá marcar un presente sobre la situación cultural de cualquier proyecto que se considerase por realizar en esa zona.
- b) **Cumplir** con lo estipulado en el del **Criterio Cinco (5) del Artículo 23 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009**. El estudio Arqueológico se realiza en cumplimiento de la Constitución vigente (en su Título III, Capítulo 4to. sobre Cultura Nacional) como también por una normativa específica, a saber: **Ley No. 14 de mayo de 1982 modificada parcialmente por la Ley No. 58 de agosto de 2003**, que regulan el Patrimonio Histórico de la Nación y protegen los recursos arqueológicos. Esta aplicación también corresponde a la **Ley 30 del 30 de diciembre de 1992**, por el cual se establece el Parque Nacional Camino de Cruces.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- c) **Aportar** novedosa información histórica sobre los asentamientos indígenas de data prehispánica de la zona atlántica (Colón). Este conocimiento es agregado o elemento complementario cultural para el fortalecimiento de la identidad nacional.

5

Por otro lado, el uso del engobe es frecuente en la muestra analizada, estas características generalmente están relacionadas con la impermeabilidad de la vasija, en donde el uso del engobe disminuye la porosidad de las paredes del recipiente. Este dato sugiere que estas vasijas eran utilizadas para el almacenamiento, abastecimiento, y/o el transporte de granos, semillas u otros objetos sólidos o quizás para la cocción o preparación de alimentos

Durante el movimiento de tierra se registraron evidencias arqueológicas en condición superficial posiblemente movidos por el arrastre de del desbroce vegetal. Es importante agregar, que los sectores muestreados presentaban indicios de desarraigo vegetal y de remoción de tierra (capa húmica) dando por consiguiente la condición hallazgos No In Situ. Por otra parte, fue medianamente baja la cuantía de hallazgos en superficie: sobre todo el material diagnóstico (muy escaso).

Los hallazgos arqueológicos recuperados en mayor cuantía sucedieron en dos caracterizaciones arqueológicas realizadas en el polígono; lo cuales fueron entregados a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico en 2016 (Ver Informes de Prospección Intensiva Renovación Urbana: Alto los Lagos 2016).

Todas las evidencias arqueológicas colectadas del Plan de Monitoreo Arqueológico fueron catalogadas, y etiquetados para su respectiva entrega a la Dirección Nacional Patrimonio Histórico. Además; se expusieron las charlas de "Conciencia al Patrimonio Histórico" dirigidas al personal técnico- y de campo.

Todas estas dinámicas fueron contempladas con las asistencias de campo de los ayudantes de campo: David Vianna (Pasante de Historiador), Francisco Javier Delgado (comunicador social- ayudante de campo), y Lina Veloce (Ingeniera industrial).

Dado lo aquí expuesto; recomiendo la creación de una infraestructura básica que funcione como un centro de investigación, interpretación y desarrollo sostenible, para que la población obtenga beneficios educativos de los recursos

4

d) **Concienciar** al personal de campo y técnico sobre la importancia de la protección al Patrimonio Histórico.

e) **Divulgar** al país, así como a la comunidad académica, nacional e internacional valiosa información sobre los grupos indígenas que ocuparon el área atlántica dese nuestro pasado prehispánico.

f) **Recomendar** la creación de una infraestructura básica que funcione como un centro de investigación, interpretación y desarrollo sostenible, para que la población obtenga beneficios de los recursos patrimoniales, lo cual contribuirá a la conservación de este valioso patrimonio cultural. Sobre todo para divulgar mayor información a centros educativos, escuelas, etc.

g) DISPOSICIÓN LEGAL:

El artículo 85 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que constituyen el patrimonio histórico de la Nación los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño.

El numeral 8 del artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que pertenecen al Estado los sitios y objetos arqueológicos, cuya explotación, estudio y rescate serán regulados por la Ley.

El artículo 1 de la Ley 14 de 5 de mayo de 1982, modificada por la Ley 58 de 7 de agosto de 2008, establece que corresponde a la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico el reconocimiento, estudio, custodia, conservación, administración y enriquecimiento del Patrimonio Histórico de la Nación

La Ley 41 de 1 de julio de 1998 General de Ambiente de la República de Panamá establece en su Título IV, Capítulo II, las reglamentaciones que ordenan el proceso de evaluación de impacto ambiental.

6

El Decreto Ejecutivo No. 209 de 5 de septiembre de 2006 que reglamenta el Título IV, Capítulo II de la antedicha Ley 41 de 1998, establece en su artículo 23 los cinco criterios de protección ambiental que los promotores de un proyecto deberán considerar para determinar, ratificar, modificar, revisar y aprobar la categoría de los Estudios de Impacto Ambiental a la que se adscribe un determinado proyecto.

La **Resolución No. AG-0363-2005 del 8 de julio de 2005** establece medidas de protección del patrimonio histórico nacional ante actividades generadoras de impacto ambiental.

La **Resolución No. 067- 08 DNP Del 10 de Julio del 2008**: Según los Términos de Referencia para la Evaluación de Prospecciones y Rescates Arqueológicos para los Estudios de Impacto Ambiental.

La Resolución **No. 093-16 DNP DEL 11 De ABRIL EN 2016 ADENDA A LA RESOLUCIÓN No.23 -16 DNP del 12 DE FEBRERO DE 2016**.

2. Antecedentes Históricos y Arqueológicos: Contexto cultural regional: Área Cultural del Gran Darién

El Gran Darién como lo denominan conocidos arqueólogos en Panamá (Richard Cooke, Gladys Casimir de Brizuela, Beatriz Rovira), ocupa un horizonte arqueológico el cual es distinguido por las características particulares de sus tipos cerámicos. Sobre esto precisa la Dra. Beatriz Rovira:

"La distribución geográfica de estos estilos hablan de una homogeneidad que aún persiste en este periodo, aun cuando paralelamente va gestándose una diferenciación, a juzgar por la presencia de un estilo claramente oriental, como es la cerámica decorada con diseños en bajo relieve, fundamentalmente zoomorfos, conocidos como Relief Brown Ware. Agrega Rovira; esta cerámica tiene una amplia distribución geográfica y se le encuentra, tal como se señaló en Panamá

7

2.1 La Manufactura Lítica en el Periodo Prehispánico

En fecha reciente se han realizado estudios paleobotánicos por parte de los arqueólogos del Instituto Smithsonian (*Smithsonian Institute*), los que dieron como resultado la presencia de quemados intencionales de la vegetación natural del área, fechados alrededor del año 11000 a.C. Las sociedades indígenas desde ese entonces, se movían por todo el ámbito geográfico del Istmo, movido por la necesidad de proveerse de recursos alimenticios para su subsistencia.

Hubo un sitio importante de este período cronológico (6610 a.C. \pm 160) denominado el abrigo del Carabalí, ubicado cerca de la población veragüense de San Juan. En las capas más profundas de la estratigrafía del sitio se nos dio una fecha de 6090 \pm 370 a.C.; en él también fueron encontrados instrumentos líticos, tales como perforadores, piedras para moler semillas de especies vegetales silvestres, raspadores de pieles. Sus habitantes también se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de especies vegetales silvestres.⁸ Otro pequeño abrigo rocoso, perteneciente al período precerámico temprano, se denomina Abrigo de Los Santana y está ubicado en las riberas del río Gatú, en la provincia veragüense, cerca del caserío que tiene el mismo topónimo. Este reportó una fecha por C14 de 5000 a.C \pm 290; además en el mismo se encontró material lítico temprano.

Como hemos podido comprobar, los sitios arqueológicos del período comprendido entre el 9000 y el 5000 a.C. son, en su gran mayoría, pequeños refugios o abrigos rocosos, consistentes en piedras inclinadas que ofrecen al hombre un lugar seguro para resguardarse de la acción de los animales depredadores y de las inclemencias del clima tropical; además, para mantener encendido el fuego de los hogares. La mayoría de estos refugios rocosos tienen un espacio físico reducido, pero lo suficientemente grande para acomodar a una familia nuclear, que buscara cobijo temporal dentro de ellos. En todos se encontraron materiales líticos y

9

Viejo y Playa Venado. Fuera del área de estudio, en Miraflores, Sitio del Valle de Río Bayano a unos 9 Km. de Chepo, aparece en el relleno de tumbas tardías. Tiestos correspondientes a este tipo se han observado en las localidades de las tierras bajas de Panamá Oriental. Fue colectado también en las Islas de las Perlas y en Punta Patiño, Golfo de San Miguel. En el Noroeste de Colombia Reichel Dolmatoff reporta también esta cerámica en el Sitio de Cupica. Con una frecuencia relativa baja se registra en la Costa Arriba de Colón: Estos datos apunta a sugerir de un área de interacción vasta, que comprende las tierras bajas orientales de Panamá hasta el Norte de Colombia, tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico" (Rovira 1993).

Aun a pesar de estos avances en materia arqueológica, son pocos los proyectos logrados que permitan establecer enunciados concluyentes sobre el área cultural del Gran Darién. Richard Cooke propone este espacio geográfico como un área de interacción cultural denominándole "Gran Darién". No obstante, no sólo han sido limitadas las excavaciones arqueológicas en esta área, sino que son incipientes las estrategias que tiene la arqueología panameña para poder consolidar un enfoque más holístico que permita establecer una aproximación etnohistórica para el entendimiento de estas antiguas sociedades en el Darién. Usualmente algunos investigadores proponen inferencias en torno a comparaciones de las evidencias arqueológicas y los datos etnohistóricos, pero sin los respectivos argumentos teóricos antropológicos, aún más, carentes de datos que otras disciplinas como la Antropología Física, la Genética y la Lingüística pudiesen aportar sobre el estudio del pasado de estas sociedades (Mora:2009).

Se han hecho investigaciones arqueológicas en lugares como Bahía de Panamá y Panamá Viejo (décadas de 1920 y 1960), Playa Far Fan, Madden en 1950, la costa pacífica del Darién en 1964, La Tranquilla, Miraflores (Cooke 1976), La Costa Arriba de Colón y Cúpica, entre otros (Marshall 1949; Lothrop 1950; Harte 1950; Mitchell 1962; MacGimsey 1964; Drolet).

8

diversos ecofactos, tales como fitolitos, gránulos de polen, que nos dan luces sobre el tipo de actividades de subsistencia que realizaban los grupos humanos que recorrían el Panamá central durante este período.

Betty J. Meggers, arqueóloga del Instituto Smithsonian, en la obra citada anteriormente, nos dice al respecto:

"La dieta estaba compuesta por pequeños animales, pescado y plantas silvestres estacionales. Los campamentos de verano se movían constantemente; pero la acumulación en profundos depósitos en lugares abrigados tales como cuevas sugiere que en algunas regiones el mismo campamento fue reocupado en inviernos sucesivos. Perforadores de piedra, raspadores, cuchillos y cortadores, punzones de hueso, variadas clases de piedras de moler para pigmentos como para la preparación de alimentos y, donde las condiciones de preservación fueron buenas, sandalias, canastas y otros objetos de materiales perecederos dan una evidencia de la forma de vida no diferente a la de los actuales cazadores y recolectores del Canadá subártico y los del este del Brasil" (COOKE, 1999, 2002, 2004).

2.2 Antecedentes del Proyecto Renovación Urbana Alto Los Lagos (Colón)

Durante una prospección preliminar arqueológica, realizada por el antropólogo Álvaro Brizuela se realizó un recorrido dentro del polígono de 68 hectáreas, logrando identificar dentro del 50 % de esta prospección un total de 11 puntos de hallazgo arqueológicos. En los resultados de análisis de su informe sustenta que: A partir de los artefactos líticos y cerámicos analizados podemos proponer que los materiales recuperados corresponden a un caserío del Periodo Prehispánico Tardío mismo, que a juzgar por la ubicación de los hallazgos se trataba de una modesta comunidad con un patrón de asentamiento disperso". Posteriormente, el antropólogo Adrián Mora, efectuó en el año 2015 (octubre) una prospección arqueológica preliminar para este mismo proyecto en una fase Categoría 1, en el

10

cual se **localizaron vestigios arqueológicos en dos (2) sectores del polígono del proyecto: Sitio No. 1 (Sector A) y Sitio No. 2 (Sector B)** (Ver **Informe de Prospección Arqueológica**). Los hallazgos detectados corresponden a fragmentos de líticos culturales: desechos de lasca y núcleo (data prehispánica), así como evidencias arqueológicas de categoría cerámica (data prehispánica).

Los sectores antes propuestos (1 y 2) (Ver **Prospección Preliminar Arqueológica en proyecto de Altos del Lago** en Octubre 2015), no pudieron ser agotados para la búsqueda de más evidencias, dado que se encontraban en condiciones de alteración. No obstante, su nivel cultural de hallazgos mantiene el mismo nivel de densidad artefactual de hallazgos al de los sectores 3 y 4; como sí fue expuesto en la **Prospección Arqueológica Intensiva Categoría I del proyecto mencionado**. Ver **Informe de Prospección Intensiva Construcción de Áreas de Trabajo (Componente de Alto Los Lagos) para el Proyecto Renovación Urbana de Colón Categoría 1. (MORA: 2015)**.

Existe la posibilidad de que esta zona fuese ocupada por antiguos caseríos de sociedades tribales (prehispánicas) con patrón de asentamiento disperso, y el prolongamiento ocupacional pudo ser de carácter estacionario; dado que hasta los 40 cms no hubo rasgos culturales por debajo de los niveles evaluados durante el muestreo. No obstante, a fin de corroborar esta hipótesis basada en las evidencias del informe aquí planteadas, ya que es objetivo de este informe dar continuidad a la exploración intensiva más allá de los 11 sitios identificados por el antropólogo Brizuela, sino hasta el 50 % que había quedado pendiente a explorar; y es descrito en los resultados de este informe.

Los Resultados de la Segunda Caracterización Arqueológica de 2016 (Categoría III), corrobora el mismo nivel cultural o estrato cultural en los Niveles 1 y 2: (0cm-20cm) lo que podría inferir consistencia o relativa variabilidad espacial a niveles sub-superficiales del suelo, por ende; ocupación estacionaria de los grupos indígenas de data prehispánica en el sector Atlántico. Esto se constató en los Sectores: 5 (Unidad 2, 3, y 4), 7 (Unidad 5), 8: (Unidad 6), y 9: (Unidades 7 y 8).

11



Fotos 1, 2, y 3 Charla de concientización del Patrimonio Histórico a personal de campo, y tramo monitoreado



13

Todas realizadas dentro de algunos de los 11 sitios identificados por el arqueólogo Brizuela. Por todo lo aquí resuelto, aunado a la exploración del 50 % efectuado en esta prospección expuesta en los sectores 5, 6, 7, 8 y 9 complementan el cumplimiento de los objetivos de la resolución vigente (**Resolución N°23-16 DNPH del 12 de Febrero de 2016**). Las evidencias arqueológicas de cada una de las caracterizaciones arqueológicas fueron a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico.

El polígono prospectado y monitoreado fue alterado para las adecuaciones de estructuras e infraestructuras militares norteamericanas desde la antigua administración de la entonces llamada Zona del Canal. Los vestigios de caminos para maniobras militares, y los búnkeres aquí identificados (fueron 3 dentro del polígono del proyecto) dan cierta evidencia tangible; como así es expuesto dentro de los reportes del Plan de Monitoreo Arqueológico. Tras el desarraigo vegetal del terreno, las inclemencias del tiempo, y los cortes y nivelación de avances de maquinaria afectaron el comportamiento del suelo, por lo cual se observó no presentaba las condiciones óptimas para su sostenibilidad.

Fueron entregados a la empresa contratista Constructora Renovación Urbana y a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico todos los Reportes del Plan de Monitoreo Arqueológico; desde el Reporte No. 1 (2016) hasta el Reporte No. 23 (2019). En este informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico también se hace formal entrega de las evidencias arqueológicas colectadas (en superficie) durante movimiento de maquinaria. Como así también en cumplimiento de las charlas de concientización histórica al personal de campo. Todas estas dinámicas fueron contempladas con las asistencias de campo de los ayudantes de campo: David Vianna (Pasante de Historiador), Francisco Javier Delgado (comunicador social-ayudante de campo), y Lina Veloce (Ingeniera industrial).

12



Fotos 4, 5, y 6 Caracterizaciones arqueológicas e inspección de monitoreo en polígono de proyecto



14

3. Resultados del Informe de Análisis de material arqueológico colectado en el Plan de Monitoreo Arqueológico

El Material Cultural

En términos generales la cultura material es considerada como una de las múltiples respuestas de adaptación humana, la cual permite inferir dinámicas sociales que son el producto de la interrelación entre el medio natural y el medio cultural que incluye las actividades esenciales para el aprovisionamiento y tratamiento de las materias primas necesarias para la elaboración de los artefactos.

Etapas de investigación

La etapa de investigación en el laboratorio, es aquella donde se realiza los trabajos de identificación de las diferentes categorías (cerámicas y líticas), encontradas en el área de estudio donde se llevó el rescate arqueológico.

Metodología

La primera etapa, obviamente, es la limpieza de los artefactos con una metodología adecuada. Un segundo paso lo constituye la clasificación de este material en categorías.

La siguiente etapa supone la clasificación de los materiales por color de la pasta, cocción de la pasta, color de la cerámica, superficie externa, superficie interna, dureza de la cerámica. Una vez realizadas estos pasos, se procede a fotografiar y describir cada pieza que se considere necesaria por su interés cronológico, formal, etc.

Tipos de análisis

Todo este proceso de estudio de artefactos tiene como objetivo, mediante un análisis adecuado generar inferencias que permitan el conocimiento de los aspectos de la vida de las sociedades del pasado.

ANÁLISIS DE LA CERÁMICA:

Durante las actividades de campo se recuperaron 99 fragmentos de cerámicas del período Precolombino. La cerámica se puede caracterizar según tres dominios principales: tecnológico, funcional y estilístico, interrelacionados de manera tal que las variables consideradas para el análisis pueden ser relevantes en forma simultánea.

El conjunto cerámico estudiado, estilísticamente, no es muy variado y presenta las siguientes características:

- Cerámica sin decoración
- Escasa presencia de pintura,
- Posiblemente utilitaria, simple, de uso doméstico.
- .



Foto 1 y 2: Bordes y Asa, base, Colecta Superficial, Proyecto Altos del Lago

TABLA DE CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ARTEFACTOS.

TABLA DE CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ARTEFACTOS.

Unidad	
CERÁMICA PREHISPÁNICA	
Total de fragmentos	99
BORDES	10
ASA	1
BASE	1
COLOR DE LA PASTA	
Naranja	61
Café	38
COCCIÓN	
Reductora	99
Completa	
COLOR DE LA CERÁMICA	
Sin engobe	36
Con engobe	63
SUPERFICIE EXTERNA	
Burda	99
SUPERFICIE INTERNA	
Burda	99
DUREZA	
Blanda	56
Dura	43
LÍTICOS	
Pulidos/Hacha	6
Lascado	17




Tabla con porcentaje de cerámica prehispánica de la colecta superficial

En el presente trabajo se llevó a cabo un análisis desde un punto de vista tecnológico, dado que la calidad de la muestra impide llevar a cabo un análisis de otro tipo.

Análisis Tecnológico

El análisis tecnológico permite establecer pautas de elaboración de la cerámica, las cuales indican un comportamiento tecnológico específico y un proceso de toma de decisiones por parte de los artesanos, así como busca establecer patrones generales de los procesos de transformación y uso de las materias involucradas en la actividad alfarera. Su estudio "...ofrece una base para el entendimiento de muchas preguntas sobre técnicas de manufactura, historia de la tecnología, organización de la producción, relaciones funcionales entre combinaciones de manufactura en recursos específicos y patrones locales, regionales o extra regionales de distribución de la cerámica" (Rice, 1987: 318).

Según lo expuesto tratamos los siguientes aspectos:

- a) Pasta. Después de romper una sección del tiesto, se observa qué tan porosa y compacta es la pasta; qué tan fina o gruesa es su textura y el

tipo de inclusiones no plásticas que tiene (arena, mica, concha molida, tiestos molidos, etcétera).

b) *Color.* se puede observar si la cerámica fue cocida en atmósfera oxidante, reductora o en ambas (en este último caso puede ser que el exterior esté oxidado pero el interior reducido, o viceversa).

c) *Acabado.* Dentro de las técnicas de manufactura, se distinguen aquéllas que se emplean para formar la pieza (modelado a mano, enrollado, moldeado).

Caracterización general de la cerámica encontrada en el Proyecto.

Las referencias arqueológicas disponibles para esta zona limitan la descripción de las técnicas de elaboración del material sin decoración.

Usualmente los criterios utilizados para determinar la forma se basan en los fragmentos diagnósticos como bordes. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que los bordes pueden ser suavizados a causa de procesos erosivos, como es el caso de nuestra muestra que se encuentran erosionados. Además, las propiedades de algunos de los fragmentos (erosión, oxidación incompleta y bajo grosor, permite suponer el uso de técnicas diferentes.

El manejo del tiempo de cocción, el control de la temperatura y la presencia de atmósfera oxidante se manifiestan en el grado de maduración de la arcilla (es decir, máxima dureza y mínima porosidad). El reconocimiento de las técnicas de cocción se fundamenta en la identificación de la presencia o ausencia de núcleo (manchas de oxidación negras a lo interno de las piezas) en los fragmentos. La pasta de estas vasijas es en su mayor parte confeccionada a base de una arcilla con desgrasantes de arena, concha y pequeñas inclusiones de piedra.

En general, la cerámica recuperada en este proyecto tiene una apariencia burda. La mayoría de los tiestos están erosionados. Algunos casos presentan superficies ásperas, en ambas caras, que le imprimen un carácter impermeable a las vasijas,

sobre todo si se trata de la cara interna, haciéndolas útiles para el almacenamiento de líquidos. Si la erosión se debe a un tratamiento burdo de las superficies, este tipo de acabado puede ser una ventaja para el agarre en vasijas medianas utilizadas para transporte.

Por el análisis realizado los fragmentos encontrados corresponden a la cerámica monocroma (fragmentos de cuerpos), cuya utilidad era de vasijas para preparación de alimentos



Foto 3 y 4: Cerámica sin engobe y con engobe, Colecta Superficial, Proyecto Altos del Lago




Tabla con porcentaje de cerámica prehispánica según la dureza de la pasta.




Tabla con porcentaje de cerámica prehispánica según el análisis del color de la pasta.

Líticos

Los materiales fueron examinados y organizados en función de las técnicas de manufactura (Pearson 2006), se hallaron fragmentos de lítica de la industria de lascado (17 fragmentos).

La industria del lascado consta de mínimos retoques secundarios, las cuales son elementos de elaboración fácil y rápida que no requiere de especialistas, en este grupo se encuentran tanto en lascas, como desperdicios o desechos de manufacturas.

Los líticos fueron examinados y organizados en función de las técnicas de manufactura (Pearson 2006), se identificaron 2 grupos: industria de lascado y de piedras pulidas.

La industria del lascado consta de mínimos retoques secundarios, los cuales son elementos de elaboración fácil y rápida que no requiere de especialistas, en este grupo se encuentran tanto las lascas, como desperdicios o desechos de manufacturas (*Ibidem*).

La industria de piedras pulidas, compuesta por artefactos cuyas formas y filos se han obtenidos por frotación y desgaste; en éste grupo tenemos como representantes: manos de moler (Pearson 2006).

En ésta prospección se recuperaron varios artefactos líticos y algunos pulidos.

Localidad	Cantidad	Descripción
Colecta Superficial	17	Desecho de lasca
Colecta Superficial	6	Pulidos



Foto 5 y 6: Lascado, material de Colecta Superficial, Proyecto Altos del Lago.

En la muestra analizada no podemos hablar de una industria lítica, per se, debido a que es muy pequeña. Sin embargo, el mayor porcentaje de estos está conformado por 17 lascado y Colecta Superficial 6 fragmentos de los pulidos.

4. Consideraciones finales del análisis de evidencias arqueológicas durante el monitoreo arqueológico y recomendaciones

El mayor porcentaje, el 100%, de las vasijas pertenecientes al contexto prehispánico presentan una apariencia burda y son de tamaño mediano; en donde predominan las ollas, cuencos y platos. Además, éstas exhiben poca decoración. Estos datos nos sugieren que el mayor porcentaje de las vasijas pertenecientes a este contexto fueron utilizadas para uso doméstico, quizás para el abastecimiento, almacenamiento, transporte y/o para la cocción o preparación de alimentos.

Por otro lado, el uso del engobe es frecuente en la muestra analizada, estas características generalmente están relacionadas con la impermeabilidad de la vasija, en donde el uso del engobe disminuye la porosidad de las paredes del recipiente. Este dato sugiere que estas vasijas eran utilizadas para el almacenamiento, abastecimiento, y/o el transporte de granos, semillas u otros objetos sólidos o quizás para la cocción o preparación de alimentos.

La muestra cerámica analizada presenta poca decoración, sin embargo, existe un bajo porcentaje de las vasijas que exhiben una decoración de modelado e incisiones, principalmente. Estas características son típicas de la cerámica perteneciente a esta región cultural, el "Gran Darién".

Durante el movimiento de tierra se registraron evidencias arqueológicas en condición superficial posiblemente movidos por el arrastre del desbroce vegetal, y corte de maquinaria; por consiguiente; la condición hallazgos fue No In Situ. Por otra parte, fue mediana a baja mediana la cuantía de hallazgos del levantamiento arqueológico de las evidencias.

Dado lo aquí expuesto; recomiendo la creación de una infraestructura básica que funcione como un centro de investigación, interpretación y desarrollo sostenible, para que la población obtenga beneficios educativos de los recursos patrimoniales, lo cual contribuirá a la conservación de este valioso patrimonio cultural. Tales como centros educativos, escuelas, etc.



Fotos No. 7 y 8 Tramos monitoreados en polígono



Fotos No. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Fotos de monitoreo arqueológico registradas en reportes enviados a DNPH.



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Biese, Leo 1964	"The Prehistoric of Panama Viejo". Smithsonian Institute Bureau of American Ethnology . Bulletin: 191.
Bray Warwick 1985	"Across the Darien Gap: a Colombian View of Isthmian archaeology". Archaeology of Lower Central America Frederick Lange W y Doris Stone New Mexico.
Brizuela C., Alvaro	Evaluación de los Recursos Arqueológicos de EsIA Proyecto de Mejoras de La Infraestructura Vial, Viviendas, Monumentos Históricos y Servicios Públicos Enmarcados en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Colón, y para "El Proyecto Habitacional Altos de Los Lagos" Estudio de Impacto Ambiental Promovido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
Castillero Alfredo, et	Historia General de Panamá . Centenario de la la República.
Cooke Richard 1973	"Informe sobre excavaciones en el Sitio CHO 3. Río Bayano". Actas del IV Simposium Nacional de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá . Universidad de Panamá.
Cooke Richard 1997	"Coetaneidad de metalurgia, artesanías de concha y cerámica pintada en Cerro Juan Díaz, Gran Coclé,

	Panamá". Boletín Museo del Oro . No. 42. Enero-junio 1997. Bogotá, Colombia.
Cooke R., Carlos F. et al. 2005	Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Selección de piezas de la colección arqueológica)Instituto Nacional de Cultura. Ministerio de Economía y Finanzas. Embajada de España en Panamá. Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación. Impreso en Bogotá, Colombia Impreso en Bogotá.
DolmatoffReichel 1962	"Notas etnográficas sobre los indios del Chocó". Revista Colombiana de Antropología . Vol. IX Bogotá Colombia.
Drolet. R. Slopes 1980	Cultural Settlement along the Moist Caribbean of Eastern Panama . Tesis Doctoral. University of Illinois.
Fernández Martín 1829	Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde finales del siglo XV. Tomo III (viajes menores y de Vespucio, población en Darien) (sic). Imprenta Madrid.
Fernández de Oviedo G. 1853	Historia Natural y General de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano . Imprenta de la Academia de HistoriaEdit. José Amador de los Ríos. Madrid, España.
Howe James 1977	"Algunos problemas no resueltos de la etnohistoria del Este de Panamá". Revista Panameña de Antropología . Año 2 No.2 dic. 1977.

27

Mckella K. 2016	Los Bunkers, Instalaciones Militares o Sitios de Protección, Defensa e Investigación Gubernamental; Su Incidencia en Panamá Documento Inédito
Mora Adrián 2009	Estudio Preliminar Etnohistórico de las Sociedades Indígena del Este de Panamá durante el Periodo de Contacto . (Trabajo de graduación) Universidad de Panamá. Proyecto Puerto Madero
2014	Prospección arqueológica preliminar Para EIA Promovido por GALA TRUST AND MANAGEMENT SERVICES, INC. SERVICIOS FIDUCIARIOS GERENCIALES GALA S.A.
2015	Construcción de Aéreas de Trabajo: Para el proyecto Renovación Urbana de Colón (Componente Alto de Los Lagos) Proyecto Renovación Urbana Alto Los Lagos Categoría I Estudio de Impacto Ambiental Promovido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

28

Romoli Kathleen 1987	Los de la Lengua Cueva: los grupos indígenas del Istmo Oriental en la época de la Conquista Española . Instituto Colombiano de Antropología e Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá.
Rovira Beatriz 2002	"Evaluación de los Recursos Arqueológicos del área afectada por la Carretera Transmítica (alternativa C)".Informe con datos bibliográficos.
Santos Vecino G. 1989	Las etnias indígenas prehispánicas y de la conquista en la región del Golfo de Urabá .
SigvaldLinné 1929	Darien in the past. The archaeology of Eastern Panama and North Wester Colombia. Goteborg.
Torres de Arauz, R 1977	Las Culturas Indígenas Panameñas en el momento de la conquista. Hombre y Cultura 3:69-96.
1972	"Informe preliminar sobre los sitios arqueológicos de Chepillo, Martinambo y Chechebre en el Distrito de Chepo. Provincia de Panamá. Actas del II Simposium Nacional de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá . INAC.

29

FOTOS DE EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS COLECTADAS Y ANALIZADAS (MATERIAL DIAGNÓSTICO)



Foto No. 1 Un fragmento alsa y una base. Altos Los Lagos, Colón




Foto No. 2 Fragmentos de bordes. Altos Los Lagos, Colón

30



Vista satelital de monitoreo arqueológico para proyecto Renovación Urbana, Alto Los Lagos, Colón.



Fuente: Plano proporcionado por la empresa promotora

Informe de Monitoreo Arqueológico Proyecto:

"Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudios, diseño y Construcción del proyecto con obras de Infraestructura y Edificaciones del Proyecto Renovación Urbana de Colón", aprobado mediante la Resolución IA-003-2016 del 8 de enero de 2016

Informe de Monitoreo Arqueológico N° 35

Mes de mayo 2019



Preparado por:

Alvaro M. Brizuela Casimiro
Arqueólogo
Registro 04-09 DNPB
Fechado por: *maleo*
Fecha: 7-6-19 hora: 8:14
Módulo de Registro: 919

Panamá, junio de 2019

Tabla de contenido

I. Introducción.....	2
II. Objetivos	2
III. Metodología.....	2
Relación de hallazgos	3
Relación de material colectado.....	4
V. Recomendaciones y sugerencias	4
VI. Anexos.....	4
Anexo N° 1. Registro fotográfico.....	5
Anexo N°2. Plano de las calles o sectores monitoreados durante el mes.....	9
Anexo N°3. Plano de los rieles del ferrocarril.	10

1

I. Introducción

En el contexto de la necesidad de dar continuidad a las labores de monitoreo arqueológico en el proyecto "Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción del proyecto con obras de infraestructura y edificaciones del proyecto Renovación Urbana de Colón", se llevaron a cabo las labores de monitoreo arqueológico en los distintos frentes de trabajo en donde fueron planificados movimientos de tierra o excavaciones para la instalación de las tuberías pluviales y sanitarias, en las calles que se reportan con el presente documento correspondiente al mes de mayo de 2019. Dicha actividad se encuentra autorizada mediante la Resolución N° 022-19 DNPB del 6 de febrero de 2019.

El promotor del proyecto es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), y se ejecuta a través del Consorcio Nuevo Colón (CNC), integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht y Constructora Urbana, S. A.

II. Objetivos

Realizar un monitoreo de los movimientos de tierra en los frentes de trabajo del proyecto "Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para los estudios, diseño y construcción del proyecto con obras de infraestructura y edificaciones del proyecto Renovación Urbana de Colón"

Documentar los hallazgos de los elementos materiales de interés patrimonial encontrados en las excavaciones realizadas en el proyecto.

Minimizar el impacto negativo que la obra ocasionará al recurso cultural que hace parte de los bienes patrimoniales de nuestro pasado.

Cumplir con la legislación vigente en materia de investigaciones arqueológicas en la República de Panamá.

III. Metodología

Se realizaron recorridos cotidianos por los frentes de trabajo que estuvieron activos según el cronograma de obra, de conformidad con el parámetro de la relación contractual se hizo durante un máximo de tres jornadas semanales.

El Monitor supervisó las labores de movimiento de tierra que ocurrieron en los rellenos

bajo las calles que se reportan con obra durante este mes, tenían como propósito documentar y coleccionar cualquier tipo de artefacto que estuviera a la vista tano en los cortes o perfiles estratigráficos así como en los sedimentos removidos; también la documentación de vestigios inmuebles que fueran observados en el subsuelo y revistieran de interés patrimonial.

IV. Resultados del Monitoreo Arqueológico (Frentes y Calles Monitoreados)

Las siguientes actividades son las que se ejecutaron en las calles monitoreadas, a saber:

1) Construcción de red de drenaje pluvial, tuberías, cajas de registro y construcción de acueducto.

- Avenida Central, tramo de Calle 14 a Calle 16
- Avenida del Frente con Calle 4
- Calle 13, tramo de Avenida Meléndez a la Avenida Domingo Díaz

2) Remoción de tierra para consolidación de suelos. Capa Base.

- Avenida Central, tramo de Calle 10 a Calle 13
- Paseo Washington
- Calle 13, tramo de Paseo Gorgas a la Avenida Meléndez

3) Tubería de vigaductos.

- Avenida Central, tramo de Calle 14 a Calle 16
- Avenida del Frente con Calle 4
- Calle 13, tramo de Avenida Meléndez a la Avenida Domingo Díaz

4) Cableado eléctrico.

- Paseo Washington

5) Remoción de tierra para consolidación de pavimento.

- Avenida Central, tramo de Calle 10 a Calle 13
- Paseo Washington
- Calle 13, tramo de Paseo Gorgas a la Avenida Meléndez

Relación de hallazgos

Se recolectaron unos segmentos de los rieles de la vía que pasaba por la Avenida Central en el tramo de Calle 14 a Calle 15. Los segmentos se transportaron al contenedor de arqueología debidamente marcados.

3

2

Relación de material colectado
En este mes se colectaron los rieles del ferrocarril y algunos fragmentos de botellas.

V. Recomendaciones y sugerencias

- En vista que el monitoreo será realizado 3 veces a la semana, tomando en consideración que los trabajos de excavación han disminuido significativamente por los avances que mantiene la obra, se recomienda que se mantenga la coordinación con el especialista idóneo para implementar el monitoreo arqueológico de tal manera que al abrir cada nueva área de excavación pueda ser debidamente verificada y se le dé el seguimiento a la presencia o no de algún tipo de hallazgo arqueológico. Sobre todo porque en ausencia de dicho profesional y en caso de ocurrir hallazgos de elementos de interés patrimonial no habrá posibilidad de documentarlos y atenderlos adecuadamente, además de que se da pie a que las personas colecten piezas y se apropien de ellas.
- Implementar un Plan de capacitación a todo el personal de campo relacionado con las tareas de movimiento de tierra (ingenieros, capataces, maquinistas, conductores, ayudantes, etcétera), acerca del procedimiento en caso de hallazgos.
- Impedir que cualquier persona se apropie para sí de los artefactos o cualquier material de interés cultural que sea hallado en los rellenos durante las labores de movimiento de tierra (esto ha ocurrido).
- Impedir que cualquier persona comercialice los artefactos culturales hallados dentro del área de proyecto o el resto del Casco Antiguo de la Ciudad de Colón.

VI. Anexos

Anexo N° 1. Registro fotográfico










Registro Fotográfico	
Monitoreo Arqueológico – mayo 2019	
	
	
Foto N° 1-4. Avenida Central entre Calle 8 y Calle 16	
	Foto N° 5. Obras de excavación y vista de los rieles removidos

	
	
Foto N° 6 - 9. Vistas de la orientación de las líneas 1 y 2	
	
Foto N° 10-11. Rieles segmentados llevados al patio de la compañía.	


	Foto N° 12. Obras en Calle 16.
	
Foto N° 13-14. Avenida del Frente. Paseo Washington con Calle 2	
	
Fotos 15-16. Calle 8 Entre Avenida Central y Avenida Meléndez	



Anexo N°2. Plano de las calles o sectores monitoreados durante el mes



Anexo N°3. Plano de los rieles del ferrocarril.



Panamá, 7 de marzo de 2019

Licenciada


LINETTE MONTENEGRO


Directora Nacional de Patrimonio Histórico. (Directora encargada)

Respetada Directora:

Un cordial saludo y el mejor de los éxitos en sus delicadas funciones. Aprovecho esta ocasión para hacer formal entrega (impresa y CD digitalizado) del **Reporte No. 22 (Meses de Enero-Febrero de 2019) de Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto RENOVACIÓN URBANA COLON**; así dispuesto por la **Resolución No. 093-16 DNPH DEL 11 De ABRIL EN 2016 ADENDA A LA RESOLUCIÓN No.23 -16 DNPH del 12 DE FEBRERO DE 2016**. Proyecto promovido por el **MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MIVI)**.

Se despide atentamente


Lic. **ADRIÁN MORA ORTEGA**
Antropólogo reg. 15-09 DNPH

 Dirección Nacional de Patrimonio Histórico	
Recibido por:	<u>malu</u>
Fecha:	<u>7-8-19</u>
Hora:	<u>2:57</u>
Nº de Registro:	<u>338</u>



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Laboratorio de Calidad Ambiental

Panamá, 17 de diciembre de 2018
DIVLDA - LAB-046-2018

Señor
Martín Sucre Champsaur
Representante Legal
MIVIOT
En su despacho

Señor Sucre Champsaur:

En atención a su solicitud, recibida el 26 de noviembre de 2018, a través de la cual solicita el permiso de descarga de las aguas residuales procedentes del **Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial - Proyecto Altos de los Lagos "Nuevo Colón"** le informamos lo siguiente:

- Que adjuntamos la cotización DIVEDA PD-010-18 correspondiente a los parámetros establecidos en el CIIU de su actividad: 63100: "Restaurantes, bares, refinerías y cantinas, así como hoteles, campamentos y otros tipos de hospedajes con esos establecimientos", además se le adiciona parámetros de cloro residual, cloruro, detergentes, aceites y grasas.
- Que una vez sea cancelado el pago correspondiente (con cheque certificado a nombre del Ministerio de Ambiente), el personal del Laboratorio de Calidad Ambiental, realizará la inspección y verificación de las descargas de aguas residuales.
- Que si la empresa desea realizar una contramuestra, que de acuerdo a lo establecido en el punto 4.6 del Reglamento Técnico DGNIT-COPANIT 35-2000, debe solicitar previa autorización.
- Que según el punto 4.5 del Reglamento Técnico DGNIT-COPANIT 35-2000, "El cámara o dispositivo de control deberá ser habilitado por el establecimiento emisor", de tal forma, que permita realizar sin dificultades el aforo o medición de los caudales descargados con un sistema universalmente aceptado para estos efectos.
- Que si su empresa cumple con los límites establecidos en el Reglamento Técnico DGNIT-COPANIT 35-2000, Agua, Descarga de Efluentes Líquidos Directamente a Cuerpos y Masas de Aguas Superficiales y Subterráneas de acuerdo al CIIU que corresponde a su actividad, procederemos a emitir el permiso de descarga mediante resolución administrativa, la cual tendrá vigencia de un año a partir de su notificación.

Para mayor información, comuníquese con la Jefa Ana Raquel Tuñón-Jefa del Laboratorio de Calidad Ambiental al teléfono 500-0909 o al correo electrónico atumon@miambiente.gob.pa.

Atentamente,

IRIS BARRIOS

Directora de Verificación del Desempeño Ambiental

IB-AT:ar

cc: Iris González-Directora Regional de Colón
adj: Cotización DIVEDA PD-010-18

*Recibido Por:
Jefatura de Asesoría
3:07 Pm*



RESPUESTA A NOTA DE CAMPO

CONSORCIO NUEVO COLÓN

Respuesta N°: **C3-NC-347-CC-2018**

Proyecto: Renovación Urbana de Colón

Frente: Altos de Los Lagos

Fecha: 07 de Febrero de 2019

Nota de Campo C3-NC-347-
Referencia: CC-2018

Estimados Señores (Consortio C3):

En atención a la Nota de Campo N° C3-NC-347-CC-2018, a través de la cual, nos señala las acciones recomendada, tenemos a bien adjuntar las acciones correctivas del punto 1 tales como la evidencia fotográfica, a fin de atender cada una de las observaciones dada por Inspección LCC.

Agradeciendo de antemano la atención brindada, quedamos atentos a su respuesta.

Renovación Urbana de Colón

CNC Ambiente

Inspección Del Cliente

Por Consortio LCC

Por Consortio C3

Por MIVIOT

Fecha: 17-2-2019



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Laboratorio de Calidad Ambiental

Altitud: Edif. c/o 904
Apartado C 3843 - Balboa, Arriba Rep. de Panamá.
www.miambiente.gob.pa

Teléfono: 500-0885
Teléfono: 500-3837
Teléfono: 500-0909

COTIZACIÓN DIVEDA PD-010-18

EMPRESA: MIVIOT-Proyecto Altos de Los Lagos "Nuevo Colón"

ACTIVIDAD: Restaurantes, bares, refinerías y cantinas, así como hoteles, campamentos y otros tipos de hospedajes con estos establecimientos.

REPRESENTANTE LEGAL: Martín Sucre Champsaur

UBICACIÓN: corregimiento: Cristóbal, distrito: Colón, provincia: Colón

TELÉFONO/FAX: 579-9400

ASUNTO: Inspección y verificación de la descarga

CIIU	63100	Aguas Residuales provenientes de la Planta de Tratamiento, MIVIOT-Proyecto Altos de Los Lagos "Nuevo Colón"		
Norma	35-2000			
Parámetro	Número de muestras	Costo de análisis	Costo Total	
pH *	4	B/. 10,00	B/. 40,00	
Temperatura *	4	B/. 10,00	B/. 40,00	
Sólidos Suspendedos ^(mc)	1	B/. 20,00	B/. 20,00	
Sólidos Totales	4	B/. 20,00	B/. 80,00	
Turbiedad *	4	B/. 10,00	B/. 40,00	
Demanda Bioquímica de Oxígeno	4	B/. 45,00	B/. 180,00	
Demanda Química de Oxígeno	4	B/. 50,00	B/. 200,00	
Conductividad Eléctrica *	4	B/. 10,00	B/. 40,00	
Coliformes Totales	4	B/. 45,00	B/. 180,00	
Nitrogeno Total	4	B/. 15,00	B/. 60,00	
Fósforo Total ^(mc)	1	B/. 35,00	B/. 35,00	
Nitratos	4	B/. 30,00	B/. 120,00	
Acididad y grasas	4	B/. 50,00	B/. 200,00	
Cloro Residual	4	B/. 10,00	B/. 40,00	
Cloruro	4	B/. 15,00	B/. 60,00	
Detergente	4	B/. 45,00	B/. 180,00	
		SUB TOTAL	B/. 1,515,00	
		CRT	B/. 9,68	
Kilometraje	Km	Colón		150
Rendimiento de Combustible	gal/km			0,025
Precio del combustible	balboas			2,58
Nm³Cp	B/. 1,515,00			* Parámetros en campo
CRT	B/. 9,68			(mc) muestras completas
TOTAL		B/. 1,524,68		

Base Legal: Resolución AG 1026-2008

ANA RAQUEL TUÑÓN

Jefa del Laboratorio de Calidad Ambiental



REPORTE DE MEDIDAS CORRECTIVAS

CONSORCIO NUEVO COLÓN
Páginas:
1

PROYECTO: RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

CLIENTE: MIVIOT

De: Constructora Urbana S.A.	Para: Josimar Torrero
Fecha: 07 de Febrero de 2019	Cargo: Inspector Ambiental / LCC
Asunto: Medidas de control de erosión y sedimentación en taludes y áreas cercanas al nuevo cauce del Río cocoso.	



ODEBRECHT
Ingeniería & Construcción

CUSA

Limpieza del cauce nuevo rio coco solo



Conformación de taludes



C3-NC-347-CC-2018



Construcción de una nueva losa



C3-NC-347-CC-2018



Colón, 19 de febrero de 2019.

RUC-ODCU-EX-877-FEB/19

Licenciado
EDWIN GUEVARA
 Directora Regional Encargado de Colón
 Ministerio de Ambiente
 E. S. D.

Dirección de Ingeniería y Arquitectura	
Recibido Por:	Jennie
Fecha:	25/feb/19
Hora:	12:40

Referencia: PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN

Asunto: Informe de Seguimiento Ambiental

Respetado Licdo. Guevara:

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Aprobación DTEORA IA-003-2016 de 08 de enero de 2016, artículo 4, literal p, remitimos un original y tres (3) copias digitales del Informe de Seguimiento Ambiental Semestral N°6 del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, denominado "MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS" correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de julio de 2018 y el 08 de enero de 2019.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Tito Serra
 Director de Contrato
 Consorcio Nuevo Colón

Yp/aa
 cc. Arq. Lourdes Puga - Dirección de Ingeniería y Arquitectura - MIVIOT
 Arq. Xavier Grenald - Coordinador de Proyectos - Provincia de Colón - MIVIOT
 Archivo

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO "MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS" (RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN)

Aprobado mediante la Resolución IA-003-2016
 De 8 de enero de 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SEMESTRAL No. 6 (Periodo: Del 9 de julio de 2018 al 8 de enero de 2019)

Promotor:
 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
 (MIVIOT)

Ubicación:
 Provincia de Colón, distrito de Colón

Auditor:
 URS Holdings, Inc.
 Registro No. DIPROCA-EAA-002-2002/Act.2017

URS

Maria del C. Rubio C.
 Registro No. DIPROCA-AA-027-2012/Act. 2017

José Lau
 Registro No. DIPROCA-AA-017-2017

Ministerio de Ambiente
RECIBIDO
 25/02/2019
 POR:
 FECHA:
 DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

Respuesta N° RNC-445.
Proyecto: Renovación urbana de Colón
Frente: Alto de Los Lagos
Fecha: 19- marzo - 2018

Referencia:

Nota de Campo 445-CC-2018

Estimados Señores MIVIOT, LCC Sistema y CC3:

En respuesta a la Nota de Campo RNC-445, entregada el pasado 19 de noviembre de 2018 por ustedes, debido al paisajismo de Bamboo Lane, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que inicialmente en el diseño básico la especie considerada era la *Mussaenda*, se realizó un cambio durante la construcción del proyecto el cual fue aprobado en los planos como construidos (As Build) de Bamboo Lane, debido a dos razones principales, la primera corresponde a la dificultad de conseguir en el mercado dicha especie y a la segunda debido a la buena experiencia suscitada en Altos de Los Lagos con el uso de la especie *Pollialthia Longifolia* (Pino Hindú).

En relación con el tema del espacio reducido respecto al muro de la avenida Bolívar, la especie *Polialthia longifolia* (Pino Hindú) presenta un crecimiento de raíces hacia abajo, y no hacia los lados, por lo cual no comprometería la integridad del muro. Se resalta que el espacio para la colocación de árboles es bastante reducido, lo que genera una proximidad al muro debido a las áreas adicionales de paisajismo del complejo.

Sin más que agregar,

Renovación Urbana de Colón
Kauna Cano t.c. Medio Ambiente.
RP de Ambiente

Inspección del Cliente:  19-3-19

Inspección del Cliente:
León C. Rodríguez
 Consorcio CC3 / Fecha

Cliente: Carlos A. Paredes
MIVIOT / Fecha 01/4/19



Colón, 20 de marzo de 2019.

Sr.:

ING. Abel Herrera
PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT
E.S.D.

Estimado Ingeniero,

Como solicitado, aclaramos que la especie *Polyalthia longifolia*, conocida como Pinu Hindu, es un árbol ornamental que no presenta sistema radicular agresivo, no superficial, ni troncos que generen problemas en estructuras; siendo muy utilizada en área angostas de aceras o cerca de estructuras, como es el caso de la siembra realizada en la barriada Bamboo Lane, en Colón, en la cual fue sembrada cerca del muro de la barriada; desconsiderando las situaciones de fallas constructivas de dichas estructuras.





Foto: arboles de Pinu Hindu, cerca aceras.

Atentamente,


José Rubens Aguiar
Representante Legal
O2 CORPORATION, S.A.

O2 CORPORATION, S.A. RUC 155660818-2-2018 DV 20
PH Oceania Business Plaza. Calle Isaac Hanono Missiri, No. 1126. Torre 1000. Piso 49. Oficina V2.
Punta Pacifica, Corregimiento San Francisco, Ciudad de Panamá, Panamá.
Teléfono: +507 308 6972. Email: o2cpanama@gmail.com.






República de Panamá
 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
 Renovación Urbana de Colón

Panamá, 21 de enero de 2019

N°14.600.104-2019

Ingeniero
TITO SERRA
 Director Ejecutivo
 Consorcio Nuevo Colón

Referencia: Contrato N°50-2015

Respetado Ingeniero:

En respuesta a la nota RUC-ODCU-DC-3909-DIC/18 mediante la cual nos remite para aprobación del informe de cambios y los planos según construido de los edificios Residenciales del Multifamiliar Bamboo Lane, tenemos a bien comunicarle que basados en el informe N° AL-AB-011, elaborado por el Consorcio LCC-Sistema, otorgamos nuestro Visto Bueno.

Atentamente,


ARQ. LOURDES FUGA ARCE
 Directora de Ingeniería y Arquitectura, encargada

LPA/xg/dj



CONSORCIO NUEVO COLÓN

RECIBIDO POR: 
 FECHA: 23/1/19 HORA: 19:10 am
 "NO ES CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN"

