



MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-105-2019

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Proyecto:	REHABITLITACIÓN DE LOCAL		
Categoría:	I		
Promotor:	PACIFIC PROTEIN GROUP CORP.		
Representante Legal:	RAUL ARIAS DE LA GUARDIA		
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE		
Expediente No.:	DRPO -I-F-2019		
Fecha de la inspección:	2 DE JULIO DE 2019		
Fecha del Informe:			
Participantes:4 PERSONAS	Nombre	Cargo	Institución
	Ellen Murray	EVALUADORA	MI AMBIENTE
	Amarilis Mendoza	APVS	MI AMBIENTE
	Pedro	funcionario	AMP
	Alexis Batista	CONSULTOR	INDEPEDIENTE

I. OBJETIVOS:

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se va a desarrollar el proyecto categoría I, denominado: **REHABITLITACIÓN DE LOCAL**
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría I, concuerda con lo observado en campo.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Según lo descrito en el EsIA cat. I, el proyecto consiste en la rehabilitación de una edificación con un área de construcción total de 3228.25m², desglosados con los siguientes puntos: área de construcción cerrada 1549.97m², área de construcción abierta 1678.28m², área total de construcción 3228.25m². El área de construcción cerrada cuenta con espacios para oficinas, duchas, baños, depósitos, cuartos fríos, área de carga y descarga. El área de construcción abierta cuenta con espacios para estacionamientos, garita de seguridad, área de circulación vehicular, cerca perimetral. La edificación en mención se encuentra en la parte NOROESTE del globo de terreno de 1Ha + 2687.35m², solicitado en concesión a la Autoridad Marítima de Panamá por la sociedad PACIFIC PROTEIN GROUP CORP.

III. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:

El día 02 de julio del 2019, partimos a las 10:30 am, los técnicos evaluadores de la sede Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente, hacia el área del proyecto. La hora de inicio de la inspección ocular de campo al área de influencia directa e indirecta del proyecto fue a las 10:30 am y termina a las 11:45 a.m.

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

IV. OBSERVACIONES:

A. Ambiente Físico:

El componente físico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

B. Ambiente Biológico

El componente biológico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA

C. Ambiente Socioeconómico

El componente social se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.




**MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-105-2019**

V. IMÁGENES:



Estructuras edificio existente



Estructuras tanque de agua potable



MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-105-2019

MINISTERIO DE
AMBIENTE

ACTA DE INSPECCIÓN

Evaluación de Proyecto

Fecha: 2-7-2019 Hora de inicio: 10:30 Hora de terminación: 11:45

Nombre del Proyecto y Promotor: Rehabilitación de local

Nombre del representante legal: Paulo Pérez Gómez

Dirección: Avenida de Puerto 1, Corazón de

Objetivo de la inspección:

- Verificación de licencia
- Uso correcto de los materiales y recursos

Participantes de la inspección: Consultor; APVS personal de la Autoridad de Control Ambiental de Panamá, Oficina de Control de Calidad de Agua

Descripción de la inspección: Producción de expediente de conexión y verificación del cronograma
- Vista de los establecimientos establecidos con el nro 101-007-093 / 696009-042
en la fecha 16-07-2019 y 20-07-2019

Firma de los participantes:

Gilber Olayva (M. de Ambiente)



**MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-105-2019**

VI. CONCLUSIONES:

El proyecto REHABILITACIÓN DE LOCAL cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009. La información presentada en el EsIA coincide con lo observado en campo.

VII. RECOMENDACIÓN:

- Indicar bajo resolución la importancia al promotor de la inspección de las autoridades competentes para la rehabilitación de las estructuras existentes.

Nota: Se adjunta acta de reunión con los temas tratados y acuerdos logrados.

Elaborado por:

EVANUADO POR:

EILEEN MURRAY L.

Técnica Evaluadora De EsIA.
Ministerio de Ambiente Panamá Oeste

REVISADO POR:


ING. RAUL DE SEDAS
Jefe de la Sección de Evaluación
Ministerio de Ambiente -Panamá Oeste.



REFRENDADO POR:

MAGISTER FRANCISCO LORENZO TUÑON
Director Regional Encargado
Dirección Regional de Panamá Oeste.
Ministerio de Ambiente.

FL/ RDS/ EM