



MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-130-2019

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Proyecto:	DOS LOCALES COMERCIALES		
Categoría:	I		
Promotor:	SHULIN ZHONG		
Representante Legal:	SHULIN ZHONG		
Ubicación:	PANAMÁ OESTE, CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE Y DISTRITO DE ARRAIJAN		
Expediente No.:	DRPO –I-F-39-2019		
Fecha de la inspección:	20 DE AGOSTO DE 2019		
Fecha del Informe:	22 DE AGOSTO DE 2019		
Participantes:4 PERSONAS	Nombre	Cargo	Institución
	Eillen Murray	EVALUADORA	MI AMBIENTE
	Amarilis Mendoza	APVS	MI AMBIENTE
	Ernesto Brown	TECNICO	AGENCIA DE ARRAIJAN
	SHULIN ZHONG	PROMOTOR	PROMOTOR

I. OBJETIVOS:

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se va a desarrollar el proyecto categoría I, denominado: DOS LOCALES COMERCIALES.
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría I, concuerda con lo observado en campo.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Según lo descrito en el EsIA cat. I, el proyecto consiste en la adecuación del terreno de 267.00 m² y la construcción de una infraestructura y la instalación de dos locales comerciales. El proyecto contempla un área de construcción de 129.00m².

III. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:

El día 20 de agosto del 2019, partimos a las 09:00 am, los técnicos evaluadores de la sede Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente, hacia el área del proyecto. La hora de inicio de la inspección ocular de campo al área de influencia directa e indirecta del proyecto fue a las 09:30 am y termina a las 10:30 a.m.

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

IV. OBSERVACIONES:

A. Ambiente Físico:

El componente físico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

B. Ambiente Biológico

El componente biológico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA

C. Ambiente Socioeconómico

El componente social se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-130-2019

V. IMÁGENES:



Vistas de la vegetación existente



Vista de las viviendas colindantes

VI. CONCLUSIONES:

El proyecto DOS LOCALES COMERCIALES cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009. La información presentada en el EsIA coincide con lo observado en campo.

VII. RECOMENDACIÓN:

- Recomendar al promotor cumplir con las medidas de mitigación correspondiente al ruido, vibración y generación de polvo, a su vez de disponer de manera correcta de los desechos en todas las etapas del desarrollo del proyecto.
- Se recomienda al promotor procurar que el equipo vehicular en la etapa de construcción maneja con las velocidades correspondientes a una zona poblada para evitar accidentes vehiculares y afectaciones al ambiente por desprendimiento de materiales que transporten dichos vehículos.

Nota: Se adjunta acta de inspección.

MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-130-2019

MINISTERIO DE
AMBIENTE

ACTA DE INSPECCIÓN

Evaluación de Proyecto

Fecha: 20/8/19 Hora de inicio: 9:30 Hora de terminación: 10:30

Nombre del Proyecto y Promotor: Dos Locales Comerciales

Nombre del representante legal: Shulin Zhong

Dirección: Arroyo, Comarca Ngäbe Bugle, Vista Alegre

Objetivo de la inspección: Verificar si existen riesgos de agua, verificar la línea base, verificar si hay riesgo al desarrollo del proyecto.

Participantes de la inspección: Promotor: Agencia de Arroyo Forestal Regional de Panamá Oeste - C. L. y APVS

Descripción de la inspección: El terreno no cuenta con árboles, no hay presencia de agua, no se encontró colindancia con la carretera de la base del terreno y dos viviendas colindantes, un río, se han presentado impactos.

Firma de los participantes:

Eileen Murray L. - Coladora
Shulin Zhong (Promotor)
América Muñoz S. (SAPB)

Elaborado por:

EVALUADO POR:

Eileen Murray L.
EILLEN MURRAY L.
Técnica Evaluadora De EsIA.
Ministerio de Ambiente Panamá Oeste

REVISADO POR:

Raúl de Sedas
ING. RAUL DE SEDAS
Jefe de la Sección de Evaluación
Ministerio de Ambiente - Panamá Oeste.



REFRENDADO POR:

Francisco Lorenzo
MAGISTER FRANCISCO LORENZO
Director Regional (encargado) de Ministerio de Ambiente - Panamá Oeste



FL/ RDS/ EM