

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira				FECHA:	PLACA
				21-2-19	
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:				TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
<i>Juan Garcia Juan Garcia 209446</i>				<i>Volquete</i>	<i>30419</i>
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN	
LICENCIA ACTUALIZADA	✓				
PÓLIZA ACTUALIZADA					
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓				
AIRE ACONDICIONADO	✓				
FUGAS DE ACEITE	✓			<i>en el piso</i>	
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓				
LUCES FRONTALES		✓		<i>Tra. no alumbrado</i>	
LUCES TRASERAS	✓				
LUCES DIRECCIONALES	✓				
ESPEJO RETROVISOR		✓		<i>Destrozo de cristales</i>	
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓				
ALARMA DE RETROCESO	✓				
CONOS REFLECTIVOS	✓				
EXTINTOR/BASE	✓				
FRENOS DE EMERGENCIA					
CINTAS REFLECTIVAS	✓				
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓				
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓				
LIMPIA PARABRISAS	✓				
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓				
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓				
LONA				✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓				
EPP DEL OPERADOR	✓				
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA					
ESTADO DE LA ESCALERA	✓				
HERRAMIENTAS DE CORTE					
OTROS					
RECOMENDACIONES					

FIRMA DEL CSST: *Saray Guevara*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: \_\_\_\_\_

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira				FECHA: <i>20/2/19</i>	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: <i>Calixto Saén Tello Jirón</i> PA219038				TIPO DE EQUIPO: <i>Excavadora</i>	CÓDIGO: <i>10238</i>
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN	
LICENCIA ACTUALIZADA	X				
PÓLIZA ACTUALIZADA	X				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	X				
AIRE ACONDICIONADO	X				
FUGAS DE ACEITE		X			
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	X				
LUCES FRONTALES		X			
LUCES TRASERAS			X		
LUCES DIRECCIONALES			X		
ESPEJO RETROVISOR		X		<i>Dercho faltante</i>	
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			X		
ALARMA DE RETROCESO	X				
CONOS REFLECTIVOS			X		
EXTINTOR/BASE		X			
FRENOS DE EMERGENCIA	X				
CINTAS REFLECTIVAS		X			
REVISIÓN DE LA BOCINA	X				
ESTADOS DE LOS VIDRIOS		X		<i>faltante</i>	
LIMPIA PARABRISAS	X				
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	X				
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			X		
LONA			X		
ESTADO DEL ASIENTO					
EPP DEL OPERADOR	X				
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	X				
ESTADO DE LA ESCALERA	X				
HERRAMIENTAS DE CORTE			X		
OTROS					
RECOMENDACIONES					

FIRMA DEL CSST: *Paula P.R.*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

# Moto niveladora

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira	M. Sequeira	FECHA: 19/2/19	PLACA: _____
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Bismarck Domínguez		TIPO DE EQUIPO: Achilla	CÓDIGO: 02-86

ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I/ vence 16/8/22
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			Solo una
LUCES TRASERAS		✓		Dañadas
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR				
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	—	—	—	
EXTINTOR/BASE		✓		no tiene extintor
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS		✓		no tiene cinta
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	—	—	—	
LONA	—	—	—	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	—	—	—	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE	—	—	—	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: Maricruz Sequeira

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: \_\_\_\_\_

214543  
8,284-198  
Buen servicio  
Dominguez

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira				FECHA: 8/2/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Tomi Ortega				TIPO DE EQUIPO: Mapocho	CÓDIGO: 10217
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN	
LICENCIA ACTUALIZADA	✓				
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓				
AIRE ACONDICIONADO	✓				
FUGAS DE ACEITE	✓			Fuga cilindro de aceite	
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓				
LUCES FRONTALES		✓			
LUCES TRASERAS			✓		
LUCES DIRECCIONALES			✓		
ESPEJO RETROVISOR			✓		
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			✓		
ALARMA DE RETROCESO	✓				
CONOS REFLECTIVOS			✓		
EXTINTOR/BASE	✓			Vencido	
FRENOS DE EMERGENCIA	✓				
CINTAS REFLECTIVAS	✓				
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓				
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓				
LIMPIA PARABRISAS	✓				
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓				
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓		
LONA			✓		
ESTADO DEL ASIENTO	✓				
EPP DEL OPERADOR	✓				
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓		
ESTADO DE LA ESCALERA					
HERRAMIENTAS DE CORTE					
OTROS					
RECOMENDACIONES					

FIRMA DEL CSST:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:



## REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO:	Alcantarillado Santiago		
REALIZADO POR:	Julio Figueroa	FECHA:	16-02-19
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:	Fernando Mayoles 4-741-1773 Fernando Espinoza	TIPO DE EQUIPO:	Pala mecánica
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A
LICENCIA ACTUALIZADA	✓		Tipo I 22/09/21
PÓLIZA ACTUALIZADA			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓	✓	No funciona
AIRE ACONDICIONADO	✓		
FUGAS DE ACEITE		✓	
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓		
LUCES FRONTALES	✓		
LUCES TRASERAS		✓	
LUCES DIRECCIONALES		✓	
ESPEJO RETROVISOR		✓	Derecho no tiene, Izq. sin Vidrio
VERIFICACIÓN DE LLANTAS		✓	
ALARMA DE RETROCESO	✓		
CONOS REFLECTIVOS		✓	
EXTINTOR/BASE		✓	
FRENOS DE EMERGENCIA	✓		
CINTAS REFLECTIVAS		✓	
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓	✓	No funciona Botón/Se
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓		
LIMPIA PARABRISAS	✓	✓	No funciona
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓		
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS		✓	
LONA		✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓		
EPP DEL OPERADOR	✓		
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA		✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓		
HERRAMIENTAS DE CORTE		✓	
OTROS			
RECOMENDACIONES			

FIRMA DEL CSST: