

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira			FECHA: 20/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Samuel Salazar B. 765-1664			TIPO DE EQUIPO: 60 Tonel. Grúa Hsapi.	CÓDIGO: R+ Loceteli
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN 86 00 1222 R
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 31/5/19
PÓLIZA ACTUALIZADA		✓		No mantiene
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓	✓		Desperfecto
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓	✓		
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE	✓			11/2019 10/16
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓	✓		lado izq. cabina roto.
LIMPIA PARABRISAS		✓		No tiene. Se lo retiraron.
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓			
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE				
OTROS				alarma del sistema LMI
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira			FECHA: 20/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Luis Perez 9-712-1582 x <i>[Signature]</i>			TIPO DE EQUIPO: Sistema Agua	CÓDIGO: 32 44
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 29/01/22
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO		✓		
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓	✓		Derecho denegado
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	✓			
EXTINTOR/BASE	✓			agosto 2019 2016
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓			
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:

*[Signature]*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira / Julio Figueroa			FECHA: 21/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Melbin Castillo 96711-945 Melbin Castillo			TIPO DE EQUIPO: Retroexcavadora	CÓDIGO: 11 221
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 09/12/2019
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE	✓			Piton del brazo frenos
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE	✓			05/11/2019 / 10/15
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS			✓	
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓		✓	
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS	✓			Tornillo de hoja del volante
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:



FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

# REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira / Julio Figueroa

FECHA:

27/3/19

PLACA

973887

NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:

Rubén Burgo

TIPO DE EQUIPO:

Camión  
Cisterna

CÓDIGO:

32-59

ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I uence 27/01/2021
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			Combustible no funciona
LUCES FRONTALES	✓			Se le van las luces
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	✓			
EXTINTOR/BASE	✓			de 20165 / agosto 2019
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS		✓		Escobilla dañada
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓			
LONA	✓			
ESTADO DEL ASIENTO	✓			Amortiguador del asiento dañado.
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	✓			Bolsa de aire dañado
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			Asiento en mal estado
HERRAMIENTAS DE CORTE	✓			
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:

Maricruz Sequeira

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

Rubén Burgo  
209927  
6-53-1581



# Alquilada Pala Martillo

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira / Julio Figueroa

FECHA:

25/3/19

PLACA

—

NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:

\* José Gabriel Pérez

TIPO DE EQUIPO:

Pala Martillo

CÓDIGO:

E14 Doosan

ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			14-7-2022 / Tipo I
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			Una quemada
LUCES TRASERAS	—	—	—	
LUCES DIRECCIONALES	—	—	—	
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			Rodaje <sup>Derecho</sup> una está flojo
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	—	—	—	
EXTINTOR/BASE	✓			de 10 lbs / vence 2/2020
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓	✓		
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	—	—	—	
LONA	—	—	—	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	—	—	—	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE	—	—	—	
OTROS				
RECOMENDACIONES				


FIRMA DEL CSST:

Maricruz Sequeira

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira			FECHA: 20/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Dimas Moreno 9-718-2322			TIPO DE EQUIPO: Rullo martillo	CÓDIGO: 11 161
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 30/01/2021
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS		✓		
EXTINTOR/BASE		✓		
FRENOS DE EMERGENCIA		✓		NO funciona
CINTAS REFLECTIVAS		✓		
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS			✓	
LIMPIA PARABRISAS			✓	
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓	✓		Falta uniforme, casco, orejeras, lente.
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE				
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:



FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira / Julio Figueroa			FECHA: 20/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: William Ruiz 6-703-438 + William O Ruiz			TIPO DE EQUIPO: Rollos de Rollos alquilados	CÓDIGO: 1172
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 15/12/2019
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES			✓	
ESPEJO RETROVISOR		✓		
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			✓	
ALARMA DE RETROCESO		✓		
CONOS REFLECTIVOS		✓		
EXTINTOR/BASE		✓		
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS			✓	
LIMPIA PARABRISAS			✓	
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE				
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: \_\_\_\_\_

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira / Julio Figueroa			FECHA: 20/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Hecho Aprobado 9-184-424			TIPO DE EQUIPO: Rotoexcavador	CÓDIGO: 11 222
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			31/07/2015 Tipo I
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓	✓		No funcionan faros
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE	✓			
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓		✓	
LIMPIA PARABRISAS			✓	
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓	✓		Casco.
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: \_\_\_\_\_



# REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO

PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago

REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira

FECHA:

20/03/19

PLACA

NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:

Edilberto Rodriguez 29-733-1565  
x Albeiro Rodriguez

TIPO DE EQUIPO:

Retroexcavadora

CÓDIGO:

11 136

ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 05/06/2019
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MÁNÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCEs FRONTALES	✓	✓		1 lado izq. No encienden.
LUCEs TRASERAS		✓		
LUCEs DIRECCIONALES		✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO		✓		
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE	✓	✓		Vencido Sep. 2018 / Dpsco. fecha.
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS		✓		
REVISIÓN DE LA BOCINA		✓		
ESTADOS DE LOS VIDRIOS			✓	
LIMPIA; PARABRISAS			✓	
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:

*[Firma]*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira / Julio Figueroa			FECHA: 21/03/19	PLACA
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Wilburto Puga 67-43 + alfredo Puga			TIPO DE EQUIPO: Tractor	CÓDIGO: 00 137
ACCIÓN	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 26/02/2023
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES			✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			✓	
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE		✓		
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA		✓		NO funciona
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓	✓		casco / bot.
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓		✓	
HERRAMIENTAS DE CORTE				
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: \_\_\_\_\_