



*Consulta de Requerimiento de Estudio de Impacto Ambiental
"Oficina Estación de Servicio Delta Coco del Mar"*



Foto #1: la imagen muestra parte de la estructura de 72 m², cuya construcción fue iniciada y ha sido suspendida hasta realizar la presente Consulta de requerimiento o no de EsIA. Se puede observar una superficie afectada por los trabajos del Lote colindante, el cual está utilizando el Lote 3 y 4 como campamento.



Foto #2: Se observa al este del polígono (Lote 3 y 4), la ubicación de los sanitarios portátiles, área de estacionamiento y depósito de materiales. La superficie del polígono está libre de cubierta vegetal y vegetación arbustiva o arbórea.

Consulta de Requerimiento de Estudio de Impacto Ambiental
“Oficina Estación de Servicio Delta Coco del Mar”



Foto #3: Parte norte del polígono (Lote 3 y 4) donde se ha instalado el vestidor-comedor de los trabajadores, así como área de depósito de materiales del proyecto que se está construyendo y que le colinda al oeste.