

MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-146-2019

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Proyecto:	EL ROBLE DE ARRAIJAN		
Categoría:	I		
Promotor:	EL LAUREL DEL ESPINO S.A.		
Representante Legal:	PASCUALA MIRANDA DE GONZALEZ		
Ubicación:	PANAMÁ OESTE, CORREGIMIENTO Y DISTRITO DE ARRAIJAN		
Expediente No.:	DRPO -I-F-57-2019		
Fecha de la inspección:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Fecha del Informe:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Participantes:4 PERSONAS	Nombre	Cargo	Institución
	Eillen Murray	EVALUADORA	MI AMBIENTE
	Zuleila Toribio	APVS	MI AMBIENTE
	Danilo Navarro	CONSULTOR	

I. OBJETIVOS:

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se va a desarrollar el proyecto categoría I, denominado: EL ROBLE DE ARRAIJAN.
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría I, concuerda con lo observado en campo.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Según lo descrito en el EsIA cat. I, el proyecto contempla la construcción de 136 viviendas de interés social, con el bono solidario, parcelas de mínimo 160 m² y casas de 50 m² aproximadamente, más planta de tratamiento, calles área social y área comercial. La empresa promotora planea la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) del proyecto. Dicha planta tendrá capacidad de depurar 22,400 galones por día (gpd) de aguas residuales, con tecnología de aireación extendida, que es un proceso biológico en el cual las bacterias aeróbicas presentes en las aguas residuales oxidan la materia orgánica transformándola en una forma mucho más estable.

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:

El día 11 de septiembre del 2019, partimos a las 8:00 am, los técnicos evaluadores de la sede Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente, hacia el área del proyecto. La hora de inicio de la inspección ocular de campo al área de influencia directa e indirecta del proyecto fue a las 08:50 a.m. y termina a las 12:00 p.m.

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

III. OBSERVACIONES:

A. Ambiente Físico:

El componente físico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

B. Ambiente Biológico

El componente biológico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA

C. Ambiente Socioeconómico

El componente social se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

**MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-146-2019**

IV. IMÁGENES:



Vista de la vegetación existente en el terreno



Vista de del cuerpo de agua colindante al proyecto



Vistas de las estructuras dentro del terreno que seran demolidas



**MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-146-2019**

V. CONCLUSIONES:

El proyecto **EL ROBLE DE ARRAIJAN** cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009. La información presentada en el EsIA coincide con lo observado en campo.


VI. RECOMENDACIÓN:

- La aprobación del EsIA REQUIERE de la aplicación y ejecución de un Plan de rescate y reubicación de fauna silvestre como estrategia de conservación de especies y el plan de compensación ecológica.
- Es importante aclarar que el documento no se indica la construcción de obra en cauce; ya que el proyecto colinda con un el río Polonia.
- Cumplir con la ley 1 del 3 de febrero de 1994. Se establece la legislación forestal en la República de Panamá. Proteger el bosque de galería colindante al proyecto.

Nota: Se adjunta acta de inspección.

Elaborado por:

EVALUADO POR:



EILLEN MURRAY L.
Técnica Evaluadora De EsIA.
Ministerio de Ambiente Panamá Oeste

REVISADO POR:



ING. RAUL DE SEDAS
Jefe de la Sección de Evaluación
Ministerio de Ambiente -Panamá Oeste.

REFRENDADO POR:



MAGISTER FRANCISCO LORENZO

Director Regional (encargado) de Ministerio de Ambiente - Panamá Oeste



FL/ RDS/ EM



MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMA OESTE
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
DRPO-SEIA-IT-146-2019

MINISTERIO DE
AMBIENTE

ACTA DE INSPECCIÓN

Evaluación de Proyecto

Fecha: 11/9/2019 Hora de inicio: 8:30 Hora de terminación: 12:00

Nombre del Proyecto y Promotor: El Roble de Arriaján

Nombre del representante legal: El Laurel del Espino S.A.

Dirección: Arriaján

Objetivo de la inspección: - Verificar en campo la licencia presentada en el ESIA
- Verificación de cuerpo de agua y bosque de galbán

Participantes de la inspección:

APNS - Zuleya Toribio

Evaluación Eiller Muray
Consultor

Descripción de la inspección:

3.8 hrs avce total

quintilla Peleón se observa agua turbia
árboles frutales, cercas vivas, rastroja alto

60% bosque con desarrollo óptimo y sano

agricultura
- Seguir la caracterización de la vegetación provee la
procesión de análisis ambientales.

Firma de los participantes:

Eiller Muray - Evaluación
Zuleya Toribio - APNS
Cipriano NBurro - Consultor