


ANEXO 1


REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Desmonte mecánico a lo largo de la servidumbre vial del proyecto y sus ramales.</p>	
<p>Conformación y reparación de talud al mismo se le construye zampeado para protección de la calzada, como también la reposición de la barrera guarda vía.</p>	

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Limpieza de cunetas pavimentadas y tubos transversales en todo el proyecto e incluyendo sus ramales</p>	
<p>Entrega de equipo de protección personal</p>	

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Recolección de los desechos sólidos en bolsas plásticas	     
Actividades de parcheo y sello de junta grietas	 

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Limpieza de señales viales verticales en los diferentes tramos del proyecto</p>	   
<p>Reposición y adecuación de barreras guarda vías.</p>	

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Limpieza de alcantarilla de 0.90 m de ϕ y su zanja o cauce en el tramo Pepino Ciricito.</p>	   

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Charla ambiental a los ayudantes de mantenimiento vial.	
Letrero de aprobación	
Actividades de adecuación en la barrera en talud como medida de control de sedimentación en diversos puntos del proyecto.	

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Actividades de poda de arbustos hacia la vía y remoción de árbol caído en área de servidumbre	 
Limpieza de plantones	

ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<p>Limpieza de sedimento y escombros en alcantarilla de cajón y cunetas en el proyecto.</p>	  