



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Construcción



Nombre del Proyecto	METROPOLITAN SCHOOL
Resolución de Aprobación	DRPM-IA-191-2017
Promotor	PANAMA NORTE SCHOOL, S.A.
Ubicación	GREEN VALLEY, PEDREGAL
Numero del Informe	108-133-19-023-T809 v.0
Nombre del Auditor Ambiental, Firma y Registro del Auditor	 MIRTHA ELENA VIVAR RÍOS DIPROCA-AA-044-2016/ACT. 2018
Período del Informe	JULIO-SEPTIEMBRE 2019



CUADRO DE CONTENIDO

1.	Introducción.....	3
2.	Aspectos Técnicos.....	4
3.	Programación de las Actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental.....	6
4.	Nivel del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, adendas, ampliaciones y Resolución de aprobación.....	6
	CUADRO DE SEGUIMIENTO.....	8
5.	Observaciones y recomendaciones generales para el promotor.....	21
6.	Conclusiones.....	21
7.	Anexos.....	22
	ANEXO 1: Vistas fotográficas.....	23
	ANEXO 2: Registros de mantenimiento de equipos.....	36
	ANEXO 3: Listas de asistencia.....	40
	ANEXO 4: Registro charla ambiente y seguridad.....	80
	ANEXO 5: Registros de recolección de desechos.....	88
	ANEXO 6: Constancia de limpieza de letrina portátil.....	93
	ANEXO 7: Constancia entrega informe anterior, periodo abril-junio 2019.....	99
	ANEXO 8: Registro de entrega de EPP.....	101
	ANEXO 9: Registro de fumigaciones.....	106



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO**
“Metropolitan School”

Fase de Construcción – julio-septiembre 2019

1. Introducción.

El presente informe de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y su Resolución de Aprobación DRPM-IA-191-2017, corresponde al octavo en la fase de construcción del Proyecto “Metropolitan School”, referente al periodo entre los meses de julio-septiembre 2019. El promotor de este Proyecto es la empresa Panamá Norte School, S.A.

Para la elaboración del informe se utilizó como criterios de referencia las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, la Resolución de Aprobación y la Legislación Ambiental vigente. Las medidas fueron enlistadas y evaluadas en un cuadro de seguimiento, en donde se pondera el cumplimiento en una escala porcentual de la siguiente manera:

- 100%, si se cumplió con la medida durante el periodo en curso.
- 75%, si hubo retrasos en entrega de evidencia o la misma no fue suficiente.
- 50%, si faltó la mitad de las evidencias o acciones sugeridas, o las mismas no fueron consistentes.
- 0%, si no se cumplió con la medida evaluada.

El objetivo del informe de seguimiento es determinar el grado de cumplimiento, porcentaje de avance y la efectividad en la ejecución de las medidas de mitigación y control presentado en el Proyecto Metropolitan School, el cual es parte del Plan Maestro de



Green Valley que fue presentado y aprobado en EsIA Categoría III, mediante resolución DIEORA IA-126-2010.

Para la evaluación del grado de cumplimiento, fue realizada una inspección de campo, revisión de la documentación existente y entrevistas al personal de la promotora del Proyecto, contratistas y trabajadores de Green Valley. El recorrido fue realizado el 30 de agosto de 2019, por la Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos, personal de la empresa consultora ITS Holding Services, S.A., y la Lic. Yasury Muñoz, encargada de seguridad de parte de promotor del Proyecto.

Personal de Green Valley otorga servicios al Promotor Panamá Norte School, S.A. en cuanto a recolección de residuos domésticos, garita de seguridad, aspersión de agua y mantenimiento de áreas comunes; además de que realiza, como controles propios y de beneficio para sus compradores, el monitoreo de calidad de agua de la Quebrada Malagueto y actividades de hidrosiembra en taludes alrededor de área del Proyecto. Cabe señalar, que para las jornadas de limpieza dentro del proyecto, el promotor cuenta con servicio de recolección de residuos de construcción, para envío a botadero autorizado. También, ha iniciado por su cuenta, revestimiento de suelo con grama para acabados de paisajismo y control de erosión/sedimentos (ver fotografías N°1-4, 13-14).

Hasta la fecha no ha sido solicitada modificación del Estudio de Impacto Ambiental, ni se ha considerado el abandono del Proyecto.

2. Aspectos Técnicos.

El Proyecto Metropolitan School consiste en la construcción de una escuela con un área cerrada de 16,068 m² aproximadamente y otra abierta-semiabierta de 16,666 m². Se contempla también la habilitación de 218 estacionamientos en donde se mantendrá



equiparaciones para personas discapacitadas y un edificio de planta baja y dos altos, compuesto de la siguiente manera:

- Planta baja: salones de pre-kínder, kínder, gimnasio, comedor, oficinas administrativas principales.
- Primer alto (nivel 100): salones de primaria, centro multimedia, laboratorios de interacción y aprendizaje de arte, salón de teatro, español y diseño; salón de coordinadores.
- Segundo alto (nivel 200); Salones de secundaria, aula de diseño, aula de español, aula de estudiantes nacionales, salones de consejeros.

La finca donde se desarrolla el Proyecto se ubica en Green Valley, corregimiento de Pedregal, limitando su polígono de la siguiente manera:

Norte: Quebrada Malagueto

Sur: *Calle Principal, entrada a Green Valley*

Este: *Camino la Bandera o Primavera, Escuela la Primavera*

Oeste: Ave. Sena Green Valley

En el periodo evaluado, la obra se encuentra en la fase de construcción con actividades de movimiento de tierra, construcción de cimientos y estructuras (calles internas), acabados en edificios, paisajismo, cercado permanente de perímetro. Cuenta con aproximadamente 50 trabajadores, entre albañiles, soldadores, plomeros, eléctricos, carpinteros y operadores. Los equipos utilizados son: Palas hidráulicas, montacargas, volquetes, excavadoras, entre otros. Antes de inicio de esta fase, fueron tramitados los permisos de construcción respectivos, quedando exentos de pago por indemnización ecológica, ya que este fue realizado por personal de Green Valley antes de la venta del lote al Proyecto en cuestión.

En el segundo informe de seguimiento ambiental, se presentó el Certificado de Propiedad, con el cambio de código de ubicación de la Finca No. 30198890, localizada en el



Corregimiento de Pedregal, distrito y provincia de Panamá, dicho certificado fue emitido por el Registro Público el día 28 de marzo de 2018.

En el periodo agosto-septiembre 2018, se dio inicio a la construcción de la Planta de tratamiento del proyecto, culminándose su construcción durante el período octubre-diciembre 2018, quedando pendiente las pruebas de arranque para próximos periodos cerca de la fase de operación de la escuela.

3. Programación de las Actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental.


Se evaluaron todas las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para la fase de construcción del Proyecto, específicamente las actividades de movimiento de tierra, construcción de cimientos y estructuras de soporte, en cuanto a:

- Conformación de taludes;
- Preservación de vegetación de servidumbre de Quebrada Malagueto;
- Mantenimiento de equipos;
- Implementación de Plan de seguridad, salud e higiene;
- Ubicación de letrinas portátiles;
- Manejo de residuos;
- Capacitaciones al personal.
- Manejo de sustancias químicas.
- Plan de contingencia.

4. Nivel del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, adendas, ampliaciones y Resolución de aprobación.



Las acciones realizadas en la fase de construcción del período de evaluación (julio-septiembre 2019), se detallan en el cuadro de seguimiento que sigue a esta sección, donde se podrá observar un nivel de cumplimiento de 100%, ponderado del total de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la Resolución de Aprobación.



Gráfica No.1: Indicadores históricos de Seguimiento. Este indicador corresponde a la sumatoria de todos los porcentajes de las medidas dividido entre la cantidad de medidas, que sean aplicables durante el trimestre en evaluación.



CUADRO DE SEGUIMIENTO

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Verificación de cortes simétricos y apropiados para perfil edáfico del Proyecto	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Suelo	Registros de inspección, planos aprobados con cortes de terreno necesarios	Anexo 1 Vistas fotográficas	Se mantiene cortes simétricos, los mismos son estabilizados con siembra de grama, ver fotografías N°1-4, 13-14	100%	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Mantener todo el equipo en buenas condiciones mecánicas para evitar posibles fugas de hidrocarburos.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Suelo	Registro de mantenimiento de equipos, inspección en campo	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó en el periodo evaluado, constancia de mantenimientos de equipos utilizados; los cuales no presentaron fugas o daños.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Realizar inspección de fugas de hidrocarburos a todo equipo utilizado dentro de la obra. Si se diera alguna fuga, contener y tratar el suelo contaminado.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Suelo	Registros de inspección, de incidentes de derrame, recibo de tratamiento de tierra contaminada	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó en el periodo evaluado, constancia de mantenimientos de equipos utilizados; los cuales no presentaron fugas o daños.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Capacitar al personal sobre protección del habitat de especies.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Fauna	Registro de capacitación específica	Evidencia asociada presentada en el anexo 3 del informe may-jul 2019	El promotor presentó en el trimestre anterior de evaluación, constancia de charla sobre protección de habitat de especies; no presentándose nuevos ingreso de personal en el periodo actual.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Aplicar un plan de rescate y reubicación de fauna en caso de requerirse.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Fauna	Informe de rescate de fauna	Entrevista colaborador.	En el periodo evaluado no fue requerido rescate y reubicación de fauna.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente
Realizar el pago en concepto de indemnización ecológica.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Flora	Resolución de pago por indemnización ecológica	Evidencia asociada entregada en el anexo 4 del informe abr-jun 2018.	Dado que el proyecto se encuentra dentro del Plan Maestro de Green Valley, que fue presentado y aprobado en el EsIA categoría III, mediante resolución DIEORA IA-126-2010, en el cual ya se ha realizado pagos en concepto de indemnización ecológica; se realizó consulta con el Ministerio de Ambiente, el cual remitió nota de exento DRPM-344-2018.	N.A.	Promotor/MIAMBIENTE
Delimitar las áreas verdes que se mantendrán intactas para el desarrollo del proyecto.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Flora	Planos paisajísticos, fotos del lugar	Anexo 1 Vistas Fotográficas	No se ha requerido delimitar área de servidumbre de quebrada, dado que los trabajos de proyecto distan de esta, ver fotografía N°14-15.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente
Mantener sevidumbre de quebrada con un ancho de 10.00 metros a partir del borde superior del talud del canal al lado del cauce	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Agua	Planos paisajísticos, fotos del lugar	Anexo 1 Vistas Fotográficas	Se ha respetado la servidumbre de la quebrada "Malagueto", como áreas verdes que deben permanecer intactas dentro del proyecto. Ver fotografías N° 15.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Aplicar medidas físicas de control de sedimentos si se requiere.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Suelo	Fotos de aplicación de la medida	Anexo 1 Vistas Fotográficas	Se mantiene compactación de terreno e hidrosiembra en taludes, además de que se ha iniciado siembra de grama en áreas planas, como medidas de control de sedimentos (ver fotografías N°1-4, 13-14).	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Medición de calidad de agua superficial.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Agua	Informe de muestreo y análisis de agua superficial	Evidencia asociada entregada en el anexo 3 del informe ene-mar 2019.	En el trimestre de evaluación ene-mar 2019, se realizó monitoreo de calidad de agua de Quebrada Malagueto, de parte de Green Valley, quien lleva control de este tema dentro de su Plan de Manejo Ambiental.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Capacitación sobre cuidado de fuente de aguas naturales.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Aqua	Registro de capacitación específica	Evidencia asociada presentada en el anexo 3 del informe may-jul 2019	El promotor presentó en el trimestre anterior de evaluación, constancia de charla sobre cuidado de fuente de aguas naturales; no presentándose nuevos ingreso de personal en el periodo actual.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Ruido	Registro de mantenimiento de los equipos de proceso o actividad.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó constancia de mantenimientos de equipos utilizados, concernientes a periodo evaluado.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Trabajar solo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Ruido	Registros de horario de trabajos	Anexo 3 Listas de asistencia	El personal que labora en el proyecto, sólo realiza labores en horario diurno, no presentándose situaciones que ameritarán lo contrario.	100%	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente/Municipio
Realizar mediciones de ruido ambiental	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Ruido	Informe de ruido ambiental	Evidencia asociada entregada en el anexo 6 del informe abr-jun 2018.	El promotor presentó reporte de ensayo de ruido ambiental en informe de trimestre abril-junio 2018. Esto en cumplimiento de medida, identificándose condiciones externas al proyecto que pudieron afectar la medición, como el flujo vehicular y tormenta eléctrica con precipitaciones. No se han considerado la realización de nuevas mediciones, debido a que no se han identificado receptores sensibles cerca del perímetro del Proyecto.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/Municipio
Se deberá mantener el área húmeda, en especial en época seca, para evitar la generación de polvo.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Aire	Verificar que las áreas se mantengan húmedas	Verificado en campo	En el periodo evaluado, no se requiere esta medida, debido a estación lluviosa.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente/Municipio

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Los camiones que trasladan material deben contar con lonas protectoras	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Aire	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras	Anexo 1 Vista fotográficas	Se observó volquetes con lona para recubrimiento de material durante traslado. Ver fotografía N°6.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Medición de calidad de aire	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Aire	Informe de material particulado	Evidencia asociada entregada en el anexo 7 del informe abr-jun 2018.	El promotor presentó medición de calidad de aire (PM 10), el 10 de abril de 2018, por periodo de 8 horas laborables, obteniéndose promedio de 15 μ m3N, el cual se encuentra por debajo de promedio anual según anteproyecto de norma de calidad de aire ambiental de la República de Panamá, 2006. No se ha requerido la aplicación de nuevas mediciones, dado que el proyecto ha reducido sus actividades de generación de polvo.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/Municipio
Mantener informado a personal de la obra y ajeno a esta, sobre los riesgos de exposición a equipo pesado.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Comunidad	Señalización vial sobre límite de velocidad permitido, guardo de distancia, delimitación de perímetro de trabajo	Verificado en sitio	Dentro del complejo Green Valley, donde se ubica el Proyecto, se observaron letreros de uso de EPP y comunicación de riesgo por zona de obra, incuyéndose riesgo de exposición a equipo pesado. además de que el mismo cuenta con entrada restringida por garita de seguridad, en donde no se puede pasar sin autorización y sin implementos de seguridad.	100%	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Capacitación a personal de la obra sobre respeto a las normas de tránsito y a la propiedad privada.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Comunidad	Registro de capacitación específica	Anexo 4 Registro de charlas de ambiente y seguridad	En el anexo 4, se presentó evidencia de la capacitación específica sobre "respeto a las normas de tránsito y a la propiedad privada".	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Establecer áreas para estacionamiento de equipos dentro del área del Proyecto.	Construcción: Limpieza de terreno y movimiento de tierra	Comunidad	Fotos, verificación en campo	Verificado en sitio	En el periodo evaluado, se mantiene área para estacionamiento y maniobras de equipos.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Colocar recipientes con tapa para desechos domésticos. Recolección periódica.	Construcción: Instalaciones temporales	Suelo	Fotos, recibos de recolección y disposición correcta de desechos domésticos.	Anexo 1 Vistas fotográficas Anexo 5 Registros de recolección de desechos	Se observaron recipientes con tapa dentro del proyecto (ver fotografías N°20-22). Se evidenció entrega de constancia de recolección de residuos domésticos y de construcción para el periodo evaluado, por lo que la medida se califica en 100%.	100%	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente/Municipio/AA
Adecuar áreas para correcto almacenamiento de insumos del Proyecto.	Construcción: Instalaciones temporales	Suelo	Fotos, verificación en campo	Verificado en sitio	Los insumos utilizados para la ejecución del proyecto, son almacenados en áreas específicas, a las cuales se les da mantenimiento periódico.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA/MITRADEL

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Colocación de una letrina portátil por cada 20 trabajadores dentro del Proyecto.	Construcción: Instalaciones temporales	Agua	Fotos, recibos de mantenimiento y limpieza adecuada de letrinas portátiles.	Anexo 1 Vistas Fotográficas Anexo 6 Constancia limpieza letrina portátil	Para el periodo evaluado se reportó un aproximado de 50 colaboradores en sitio por jornada, contándose con 6 letrinas portátiles instaladas. Ver fotografía N° 8. También se presentó constancia de limpieza de estas, ver anexo 6.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA/MITRADEL
Mantener las vías libres. No estacionarse en aceras y estacionamientos de los locales aledaños.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Fotos, verificación de campo	Verificado en sitio	Durante la inspección de seguimiento ambiental, se verificó que se mantienen las vías libres para tránsito, sin afectación a terceros.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Utilizar dispositivos de señalización vial, en lugares visibles y a distancias no menores de 10 metros antes y después del proyecto.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Señalización vial sobre límite de velocidad permitido, guardo de distancia, delimitación de perímetro de trabajo	Verificado en sitio	Se observó durante la inspección, la utilización de dispositivos de señalización vial, además de letreros de prevención, 10 metros antes de entrar al proyecto.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Llevar los desechos estériles o de construcción y cualquier otro que se genere al relleno sanitario de Cerro Patacón	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Recibo de depósito de los desechos en vertedero autorizado	Anexo 5 Registros de recolección de desechos	Personal de Green Valley da servicio de recolección de residuos, con la empresa PWM, además de que el promotor cuenta con servicios de transporte para otros desechos estériles de construcción, por parte de la empresa de transporte Rosario Campos, la cual lleva estos a botadero autorizado. Ver evidencias en el Anexo 5.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA
En el área de construcción se deberá contar con recipientes con tapas, para la colocación de los desechos sólidos, los mismo serán retirados periódicamente del área para evitar la proliferación de vectores.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Registro de inspecciones de campo	Anexo 1 Vistas fotográficas Anexo 5 Registros de recolección de desechos	Se observaron recipientes con tapa dentro del proyecto (ver fotografías N°20-22). Se evidenció entrega de constancia de recolección de residuos domésticos y de construcción para el periodo evaluado, por lo que la medida se califica en 100%.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA
Dar mantenimiento a los equipos en el áreas adecuadas para este fin.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Verificar que se cumplan con estas medida.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El cliente presentó evidencia de mantenimiento de equipos. Estos son realizados por las empresas subcontratistas, las cuales cuentan con controles específicos para esto.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Cumplir con lo establecido con la Ley 6 (11 de enero de 2007), de manejo adecuado de aceites usados.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Verificar el cumplimiento con la Ley 6 (11 de enero de 2007), a través de los registros que la misma exige.	Verificado en sitio	Dentro del área del proyecto no se evidenció manejo de aceites usados, pues sólo se dan inspecciones y reparaciones menores, por lo que la presente medida no es aplicable.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Capacitar al personal en lo establecido con la Ley 6 (11 de enero de 2007), de manejo adecuado de aceites usados.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Registro de capacitación específica	Verificado en sitio	Dentro del área del proyecto no se evidenció manejo de aceites usados, pues sólo se dan inspecciones y reparaciones menores, por lo que la presente medida no es aplicable.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente
Mantener el equipo en buen estado para evitar derrames de combustibles y aceites. Llevar un registro de inspección de equipos en donde como mínimo se verifique el fugas de hidrocarburos, entre otros.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Registro de inspección de equipos.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó constancia de mantenimientos de equipos Para el periodo evaluado, estos equipos no presentaron fugas o daños.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Los sitios de botadero para materiales voluminosos no podrán ser designados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Fotos, verificación en campo	Verificado en sitio	Los sitios designados para disponer material voluminoso, no son colocados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó constancia de mantenimientos de equipos. Esto para mitigar generación de ruido por equipo defectuoso.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Trabajar solo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Registros de horario de trabajos	Anexo 3 Listas de asistencia	El personal que labora en el proyecto, sólo realiza labores en horario diurno.	100%	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente/Municipio
Realizar mediciones de ruido ambiental	Construcción: cimientos y fundaciones	Suelo	Resultado de informes de medición de ruido ambiental	Evidencia asociada entregada en el anexo 6 del informe abr-jun 2018.	El promotor presentó reporte de ensayo de ruido ambiental en informe de trimestre abril-junio 2018. Esto en cumplimiento de medida, identificándose condiciones externas al proyecto que pudieron afectar la medición, como el flujo vehicular y tormenta eléctrica con precipitaciones. No se espera nuevas mediciones debido a que no se han identificado nuevos receptores sensibles, además de que están en fase de acabados.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/Municipio
Llevar los desechos estériles o de construcción y cualquier otro que se genere, al sitio previamente autorizado.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar, a través de los recibos, el deposito de los desechos en vertedero autorizado	Anexo 5 Registros de recolección de desechos.	Se evidenció entrega de constancia de recolección de residuos domésticos y de construcción para el periodo evaluado, por lo que la medida se califica en 100%.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Los sitios de botadero para materiales voluminosos no podrán ser designados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar documentación de sitios autorizados.	Verificado en campo	Los sitios designados para disponer material voluminoso, no son colocados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
El área de trabajo deberán contar con recipientes con tapas, para la colocación de los desechos sólidos, los mismo serán retirados periódicamente del área.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar a través de inspecciones de campo	Anexo 1 Vistas fotográficas. Anexo 5 Registros de recolección de desechos.	Se observaron recipientes con tapa dentro del proyecto (ver fotografías N°20-22). Se evidenció entrega de constancia de recolección de residuos domésticos y de construcción para el periodo evaluado, por lo que la medida se califica en 100%.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA
Dar mantenimiento a los equipos en el área destinadas para este fin.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar que se cumplan con estas medida.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El cliente presentó evidencia de mantenimiento de equipos. Estos son realizados por las empresas subcontratistas, las cuales cuentan con áreas específicas para este fin.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA
Cumplir con lo establecido con la Ley 6 (11 de enero de 2007), de manejo adecuado de aceites usados.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar el cumplimiento de con la Ley 6 (11 de enero de 2007), a través de los registros que la misma exige.	Verificado en sitio	Dentro del área del proyecto no se evidenció manejo de aceites usados, pues sólo se dan inspecciones y reparaciones menores, por lo que la presente medida no es aplicable.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA
Capacitar al personal en el manual de manejo de aceites usados e hidrocarburos	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Registro de capacitación	Verificado en campo, entrevista a Encargado del Proyecto	La presente medida no aplica, debido a que dentro del proyecto no son realizados mantenimientos rutinarios o actividades propias de taller. El personal que vienen a realizar los mantenimiento de los equipos, trae su propia indumentaria, realizándose los mantenimientos o reparaciones mayores fuera del proyecto.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente
Mantener el equipo en buen estado para evitar derrames de combustibles y aceites. Llevar un registro de inspección de equipos en donde como mínimo se verifique fugas de hidrocarburos, entre otros.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar registro de inspección de equipos.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó constancia de mantenimientos de equipos. Para el periodo evaluado, estos equipos no presentaron fugas o daños.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	Anexo 2 Registros de Mantenimiento de equipos.	El contratista presentó constancia de mantenimientos de equipos, los cuales se mantienen óptimos para su uso.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Trabajar solo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar los registros de horario de trabajos	Anexo 3 Listas de asistencia	El personal que labora en el proyecto, sólo realiza labores en horario diurno.	100%	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente/Municipio

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Realizar mediciones de ruido ambiental	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Verificar el resultado de los informes de medición	Evidencia asociada entrega en el anexo 6 de el informe abr-jun 2018.	El promotor presentó reporte de ensayo de ruido ambiental en informe de trimestre abril-junio 2018. Esto es cumplimiento de medida, identificándose condiciones externas al proyecto que pudieron afectar la medición, como el flujo vehicular y tormenta eléctrica con precipitaciones. No se espera nuevas mediciones debido a que no se han identificado nuevos receptores sensibles.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/Municipio
Los sitios de botadero para materiales voluminosos no podrán ser designados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	Construcción: Estructuras de soporte	Suelo	Fotos, verificación en campo	Verificado en campo	Los sitios designados para disponer material voluminoso, no son colocados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Los camiones que trasladen material deben contar con lonas protectoras	Construcción: Acabados	Suelo	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras	Anexo 1 Vistas fotográficas	Se observó volquetes con lona para recubrimiento de material durante traslado. Ver fotografía N°6.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Notificar a la comunidad en caso de que las actividades del proyecto puedan afectar el régimen de suministro de agua potable y energía eléctrica	Construcción: Instalación de servicios básicos	Comunidad	Publicación de comunicaciones con las comunidades afectadas	Entrevista encargado y a personal de Green Valley	Durante el periodo evaluado no se dieron sucesos que pudiesen afectar el suministro de agua potable y de energía eléctrica.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente/IDAAN/ENSA
Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Cierre construcción: remoción de material excedente Limpieza final	Suelo	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de cierre de construcción.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Los sitios de botadero para materiales voluminosos no podrán ser designados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	Cierre construcción: remoción de material excedente Limpieza final	Suelo	Verificar que los trabajos solo se realicen en horarios diurnos para evitar molestar a los residentes del área.	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de cierre de construcción.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Los camiones que trasladen material deben contar con lonas protectoras	Cierre construcción: remoción de material excedente Limpieza final	Suelo	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de cierre de construcción.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Notificar a la comunidad en caso de que las actividades de desmantelamiento, puedan afectarlos.	Cierre construcción: remoción de material excedente Limpieza final	Suelo	Confirmar la existencia de un encargado de recibir y manejar las comunicaciones con los vecinos y autoridades	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de cierre de construcción.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Utilizar letreros de advertencia para los transeutes que circulan por el lugar.	Cierre construcción: remoción de material excedente Limpieza final	Suelo	Verificar la existencia de letreros de advertencia	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de cierre de construcción.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Limpieza completa del área después de retirados todos los equipos Compensar o mitigar cualquier efecto negativo ocasionado al medio agua, suelos, aire, flora o fauna.	Cierre construcción: remoción de material excedente Limpieza final	Suelo	Verificación con inspección de campo de que las áreas se encuentren limpias	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de cierre de construcción.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Los mantenimientos a la PTAR deben ser realizados por una empresa idónea.	Operación: Servicios Administrativos, Actividades docentes y recreativas, Mantenimiento de Instalaciones	Suelo	Registros de inspecciones	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de operación.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico COPANIT 35-2000 (Aguas Residuales) en cuanto a frecuencia de monitoreo y parámetros.	Operación: Servicios Administrativos, Actividades docentes y recreativas, Mantenimiento de Instalaciones	Suelo	Resultados de monitoreos	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de operación.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47 2000 (Lodos).	Operación: Servicios Administrativos, Actividades docentes y recreativas, Mantenimiento de Instalaciones	Suelo	Resultado de monitoreos	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de operación.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Cumplir con lo establecido en la Resolución AG-0466-2002 (Permiso de descarga).	Operación: Servicios Administrativos, Actividades docentes y recreativas, Mantenimiento de Instalaciones	Suelo	Permiso de descarga	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de operación.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Colocar recipientes con tapa en las instalaciones de la escuela.	Operación: Servicios Administrativos, Actividades docentes y recreativas, Mantenimiento de Instalaciones	Suelo	Fotos de verificación de instalaciones, recibos de disposición y recolección de basura	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de operación.	N.A.	Contratista/Promotor/Green Valley/ Miambiente
Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar la ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en el formato adjunto	Inicio Construcción	Comunidad	Fotos, inspección en campo	Verificado en sitio	Durante el periodo evaluado, se mantiene letrero con la información de la Resolución de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.	100%	Promotor/ Miambiente
Construir una cerca perimetral, la cual servira de protección y realizar los trabajos de desarrollo del proyecto dentro de la misma	Inicio Construcción	Comunidad	Fotos, inspección en campo	Anexo 1 Vistas fotográficas	Durante el periodo evaluado, se ha iniciado con la instalación de cerca permanente de delimitación de todo el perímetro del proyecto. Ver fotografías N°1, 13-14.	100%	Promotor/Green Valley/ Miambiente
Tramitar en la Dirección Regional de Panamá Metropolitana, el pago en concepto de indemnización ecológica	Inicio Construcción	Flora	Recibo de pago de indemnización ecológica	Evidencia asociada entregada en el anexo 4 del informe abr-jun 2018.	Dado que el proyecto se encuentra dentro del Plan Maestro de Green Valley, que fue presentado y aprobado en el EsIA categoría III, mediante resolución DIEORA IA-126-2010, en el cual ya se han efectuados los pagos en concepto de indemnización ecológica; se realizó consulta con el Ministerio de Ambiente, el cual remitió nota de exento DRPM-344-2018.	N.A.	Promotor/MIAMBIENTE
Previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá presentar documentación emitida por la autoridad competente, a través de la cual se evidencie la ubicación político administrativa actualizada de la finca 30198890.	Inicio Construcción	Suelo	Trámites con la ANATI y Registro Público	Evidencia entregada en el segundo informe de seguimiento ambiental.	El Registro Público de Panamá emitió el Certificado de Propiedad de la Finca No. 30198890, la cual se encuentra ubicada en el Corregimiento de Pedregal (información correcta), en el distrito de Panamá, provincia de Panamá. El certificado actualizado, se presentó en el anexo 7 del segundo informe de seguimiento ambiental, periodo enero-marzo 2018.	N.A.	Promotor/MIAMBIENTE/ANATI/ Registro Público de Panamá
Todas las actividades que se realicen como parte del desarrollo del proyecto, deberán emplear metodologías y técnicas adecuadas que eviten la afectación de las características fisiográficas de la sección del cauce de la quebrada Malagueto que colinda con el polígono de desarrollo del proyecto; estas metodologías y técnicas deben ser capaces de no causar alteraciones al caudal, calidad de las aguas y componentes biológicos que albergan el cauce de dicha quebrada.	Construcción, operación, abandono	Suelo	Fotos, registros de inspección en campo, planos movimiento de tierra	Anexo 1 Vistas Fotográficas	Se ha respetado la servidumbre de la quebrada "Malagueto", como áreas verdes que deben permanecer intactas dentro del proyecto. Ver fotografías N° 15.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Se deberá respetar, conservar y enriquecer la vegetación existente en la zona de protección de la quebrada Malagueto para la sección de colindancia con el polígono de desarrollo del proyecto, de acuerdo a las dimensiones reportadas por el promotor del proyecto para dicha sección. Razón por la cual no se permite la tala de árboles y arbustos de la zona de protección de la quebrada Malagueto para la sección correspondiente al polígono de desarrollo del proyecto; en cumplimiento a lo establecido en la ley 1 de 3 de febrero de 1994.	Construcción, operación, abandono	Suelo	Fotos, registros de inspección en campo, planos paisajismo	Anexo 1 Vistas Fotográficas	Se ha respetado la servidumbre de la quebrada "Malagueto", como áreas verdes que deben permanecer intactas dentro del proyecto. Ver fotografías N°5.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Metropolitana, un (1) informe cada tres (3) meses, una vez iniciado la fase de construcción y un (1) informe final; sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el EsIA y en esta resolución. Estos informes deberán ser elaborados por un Auditor Ambiental certificado por Miambiente e independiente del promotor. Se deberá entregar un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).	Fase de construcción	Suelo	Acuse de recibo de entrega de informes	Anexo 7 Constancia Entrega Informe Anterior, periodo abril-jun 2019	En el Anexo 7, se presenta correo de constancia de ingreso de informe anterior, a nueva Plataforma digital de MiAmbiente llamada PREFASIA, aprobada el pasado 3 de junio por Decreto Ejecutivo No. 36 de 2019. El presente documento ha sido elaborado por un Auditor Ambiental debidamente certificado por el Ministerio de Ambiente e independiente del promotor.	100%	Contratistas/Promotor/Green Valley/Miambiente
Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.	Fase de construcción	Suelo	Registros de inspección en campo	Entrevista con Encargado y personal de Green Valley	En el periodo evaluado, no han sido observados hallazgos de valor histórico o arqueológico.	N.A.	Contratistas/Promotor/Green Valley/Miambiente
Cumplir con la Ley 6 del 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.	Fase de construcción	Suelo	Recibos o constancias de manejo adecuado de HC por parte de empresas autorizadas	Verificado en sitio	No se observó manejo de residuos aceitosos dentro del polígono del proyecto.	N.A.	Contratistas/Promotor/Green Valley/Miambiente
Responsabilizarse del Manejo Integral de los desechos sólidos que se generarán en el área de desarrollo del Proyecto, con su respectiva ubicación final, durante las fases de construcción, operación y abandono; cumpliendo con la Ley 66 del 10 de noviembre de 1946- Código Sanitario.	Construcción, operación, abandono	Suelo	Inspección en campo, registros de acondicionamiento, recolección y disposición de residuos sólidos	Anexo 1 Vistas Fotográficas Anexo 5 Registros de recolección de desechos	El promotor realiza jornadas de limpieza periódicamente (ver fotografías N°5-6); además de que cuenta con prestadores autorizados para brindar servicios de recolección de residuos generados.	100%	Contratistas/Promotor/Green Valley/Miambiente

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 2 de 15 de febrero de 2000, que reglamenta la salud, la higiene en la industria de la construcción.	Fase de construcción	Suelo	Constancia de entrega de plan al Mitradel, recibo de entrega de EPP, reportes de inspección	Anexo 1 Vistas fotográficas Anexo 4 Registro charla ambiente y seguridad Anexo 6 Constancia de limpieza letrina portátil Anexo 8 Registro de entrega de EPP Anexo 9 Registro de fumigaciones	Para dar cumplimiento a la medida en el presente periodo, se observó lo siguiente: 1. Se realizan jornadas de limpieza para mantener orden y aseo (ver fotografías 5-6). 2. Se realizan charla de seguridad. Ver anexo 4. 3. Se da limpieza de letrinas portátiles utilizadas. Ver anexo 6. 4. Se suministra equipo de protección personal a los trabajadores del proyecto (ver anexo 8). 5. Se cuenta con señalización de evacuación y números de emergencia (ver fotografía N°11-12). Además de otras señalizaciones requeridas, verificadas en sitio. 6. Se realizan fumigaciones periódicas para control de vectores.	100%	Contratistas/Promotor/MITRADEL
El promotor del proyecto deberá contar con un Plan de contingencia para el caso de derrames de hidrocarburos durante la fase de construcción del proyecto.	Fase de construcción	Suelo	Capacitaciones al respecto, documento de soporte, simulacros	Anexo 1 Vistas fotográficas Anexo 4 Registro charlas de ambiente y seguridad	El promotor realizó charla de atención a derrames a operador de subcontratista Valle Verde, además de que ha instalado caseta para acceso a kit de emergencia, junto con procedimiento para su manejo, en caso de incidente.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente
Cumplir con el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 35-2000, que reglamenta la descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas.	Fase de operación	Suelo	Permiso de descarga	No Aplica	Esta medida no aplica durante el periodo evaluado. La misma corresponde a la etapa de operación.	N.A.	Contratista/Promotor/ Miambiente/MINSA/MITRADEL
Cumplir con el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 43-2001, que adopta el reglamento para la Higiene y Seguridad industrial para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producidas por sustancia químicas.	Fase de construcción	Suelo	Capacitación en manejo de sustancias químicas, inventario de productos químicos, inspección y reportes de campo al respecto.	Anexo 4 Registro de charlas de ambiente y seguridad	El contratista presentó inventario y hoja de datos de seguridad de productos utilizados en anexo 9 de informe anterior. En el periodo actual, realizó charla sobre almacenamiento adecuado de productos químicos, constatándose cumplimiento en sitio.	100%	Contratista/Promotor/ Miambiente/Green Valley/Cuerpo de bomberos/Mitradel.

I10-02 MEDIDAS DEL PAMA o PMA v.3

Empresa: Panama Norte School, S.A.

Periodo: julio-septiembre 2019

Auditor: Ing. Mirtha Elena Vivar Ríos

Representante de la empresa: Ing. Leydis Navarro

Medida establecida en el PMA	Proceso o actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Cumplir con el Decreto No. 306 del 4 septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como también en ambiente laboral y el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.	Fase de construcción	Suelo	Resultado de medición de ruido ocupacional	Evidencia asociada entrega en el anexo 12 del informe abr-jun 2018.	El Promotor realizó en el periodo de abril-junio 2018, medición de ruido ambiental y de dosimetría de ruido, por jornada de 8 horas. Para ruido ambiental se obtuvieron valores por encima del Decreto, más no se puede concluir que sean aportes directos del Proyecto, por registrarse actividades indirectas como flujo vehicular y tormenta eléctrica con precipitaciones. Respecto a los resultados de dosimetría de ruido, estos estuvieron por encima del límite normado en la COPANIT 44-2000, no pudiéndose demostrar el uso de tapones auditivos para amortiguación en grupo similar de exposición. Para el periodo evaluado no se realizaron monitoreos de ruido ambiental, debido a que no se han identificado receptores sensibles críticos.	N.A.	Contratista/Promotor/Miambiente/ Municipio/Mitradel
Cumplir con el reglamento COPANIT 45-2000 sobre higiene y seguridad en ambiente de trabajo donde se genere vibraciones.	Fase de construcción	Suelo	Resultado de medición de vibración de cuerpo entero	Evidencia asociada entrega en el anexo 12 del informe abr-jun 2018.	El promotor realizó medición de vibración de cuerpo entero en informe abril-junio 2018, a operador de retroexcavadora, obteniéndose valores por debajo del límite máximo permisible establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000, para cada frecuencia por eje. Actualmente esta medición no es requerida, puesto que se realizan actividades de poca o nula exposición a vibraciones.	N.A.	Contratista/Promotor/Miambiente/ Municipio/Mitradel
Si llegase a presentarse cualquier conflicto durante el desarrollo del proyecto, que ocasione afectaciones a la población contigua al mismo, el promotor del proyecto deberá actuar siempre mostrando su mejor disposición y buena fe en función de conciliar con las partes involucradas.	Fase de construcción	Suelo	Comunicaciones al respecto, reportes.	Entrevista con Encargado	En el periodo evaluado, no se ha dado conflictos con la comunidad continua al Proyecto.	N.A.	Contratista/Promotor/Miambiente/ Municipio
Si se decide desistir de manera definitiva del proyecto, obra o actividad, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, antes de la fecha en que pretende iniciar la implementación de su plan de recuperación ambiental y de abandono.	Fase de construcción	Suelo	Comunicaciones al respecto, reportes.	Entrevista con Encargado	Se mantiene cronograma de ejecución del Proyecto, sin premisa de abandono.	N.A.	Contratista/Promotor/Miambiente/ Municipio
Presentar ante Miambiente, cualquier modificación del proyecto, que de conformidad con el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012.	Fase de construcción	Suelo	Comunicaciones al respecto, documento afín entregado.	Entrevista con Encargado	No se ha contemplado ninguna modificación para el proyecto Metropolitan School.	N.A.	Contratista/Promotor/Miambiente/ Municipio
TOTAL						100%	



5. Observaciones y recomendaciones generales para el promotor

Se observa un aumento de 10 unidades en porcentaje, respecto al periodo anterior, en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aprobación del EsIA del Proyecto; obteniendo un total de 100%, lo cual demuestra el compromiso del promotor con el cuidado al medio ambiente y de sus colaboradores.

El próximo trimestre de evaluación, se seguirá en etapa de construcción, con actividades de paisajismo y acabados; las cuales cuentan con sus medidas específicas.

Se debe mantener el 100% en el cumplimiento de todas las medidas aplicables, por lo que debe atender las siguientes recomendaciones:

- Continuar con la aplicación de medidas de control de erosión/sedimentación para preservación y cuidado de quebrada Malagueto. Mantener limpios los drenajes y canales pluviales del proyecto, evitar disposición de residuos y sedimentos en los mismos.
- Seguir con las capacitaciones de ambiente y seguridad sugeridas en el plan de manejo ambiental y las referentes a actividades de acabados y paisajismo.
- Continuar con las jornadas de limpieza y recolección de residuos domésticos y de construcción.

6. Conclusiones

La empresa promotora, cumple actualmente en un 100%, con los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Resolución de Aprobación y la Legislación Ambiental aplicable, para el periodo evaluado de julio-septiembre 2019, fase de construcción, actividades de movimiento de tierra, construcción



de cimientos y estructuras (calles internas), acabados en edificios, paisajismo, cercado permanente de perímetro.

Para el próximo periodo de evaluación se espera mantenimiento del 100% de cumplimiento en todas las medidas aplicables.

7. Anexos

- **Anexo 1:** Vistas fotográficas.
- **Anexo 2:** Registros de mantenimiento de equipos.
- **Anexo 3:** Listas de asistencia.
- **Anexo 4:** Registro de charlas de ambiente y seguridad.
- **Anexo 5:** Registros de recolección de desechos.
- **Anexo 6:** Constancia de limpieza letrina portátil.
- **Anexo 7:** Constancia entrega informe anterior, periodo abril-jun 2019.
- **Anexo 8:** Registro de entrega de EPP.
- **Anexo 9:** Registro de fumigaciones.



ANEXOS

ANEXO 1: Vistas fotográficas.

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

Proyecto: "Metropolitan School"

Período: julio-septiembre 2019

1.



2.



Fotografías No: (1) Cerca y muro de contención de terreno en edificio, control de erosión. (2) Corte simétrico a perfil edáfico, avance de hidrosiembra como medida de control de erosión/sedimentos. *Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

3.



4.



Fotografías No.3 y No 4: Estabilización de suelo con siembra de grama.
Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

5.



6.



Fotografías No.: (5) Jornada de limpieza. (6) Retiro de residuos de construcción, volquete habilitado con lona para ello. Fuente: Grupo ITS, promotor agosto-septiembre 2019.

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

7.



8.



Fotografías No.: (7) Comedor habilitado para uso de trabajadores. (8)
Letrinas portátiles. *Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

9.



10.



Fotografías No.: (9) Casetas que mantiene el kit de emergencia para derrames de hidrocarburo en el proyecto. **(10)** Instructivo de uso en caso de derrame. *Fuente: Promotor, septiembre 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

11.



AM 9:54 AGO/30/2019

12.



AM 9:54 AGO/30/2019

Fotografías No.: (11) Comunicación de Números de emergencia. (12) Ruta de evacuación dentro del Proyecto. *Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

13.



14.



Fotografías No.: (13) Instalación de cerca perimetral permanente en el proyecto. **(14)** Cerca posterior instalada. *Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2



Fotografía No.15: Vista de Quebrada Malagueto. *Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2



Fotografía No.16: Vista de calle principal de acceso al proyecto. *Fuente: promotor, septiembre 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2



Fotografías No.17: Botiquín de primeros auxilios, en oficina de eléctricos, módulo A. *Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.*

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

18



19



Fotografías No.18-19: Botiquín ubicado en oficina de promotor. Fuente: Grupo ITS, agosto 2019.

I10-05 Vistas Fotográficas de la Inspección v.2

20.



21.



22.



Fotografías de recipiente para residuos con tapa No.: (20) área de comedor. (21) Nivel 100. (22) Modulo B, nivel 200 *Fuente: promotor, septiembre 2019.*



ANEXO 2: Registros de mantenimiento de equipos.

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS

INFORMACION GENERAL

FECHA: 27/05/2019
HORA:

UBICACION: Valle Verde
MECANICO:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO: Excavadora
MARCA: TCB 200

HOROMETRO:

ESTADO: Operativo

VERIFICACION E INSPECION

ACTIVIDAD	B	R	M	N/A	ACTIVIDAD	B	R	M
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓				SISTEMA DE RODAJE	✓		
NIVEL DE REFRIGERANTE	✓				DESGASTE DE PINES Y BUJES	✓		
NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	✓				ESTADO DE BORNES DE BATERIA	✓		
FUGAS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	✓				FUNCIONAMIENTO DE ARRANQUE	✓		
FUGAS POR COMPONENTES HYD	✓				ESTADO DE LLANTAS			
FUGAS POR COMPONENTES NEUMATICOS	✓				CODIGO ACTIVO DE FALLA		✓	
FUGAS DE SISTEMA DE DIRECCION	✓				LUCES GENERAL		✓	
ESTADO DE MANGUERAS	✓				ALARMA DE RETROCESO			
LIMPIEZA RADIADOR / ENFRIADORES	✓				PITO DE ADVERTENCIA		✓	
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	✓				EXTINTOR			
ESTADO DE CILINDROS HYD	✓				AIRE ACONDICIONADO			
ESTADO DE SISTEMA DE DIRECCION	✓				HOROMETRO	✓		
CARGA DE BATERIA	✓				CARGA DE ALTERNADOR	✓		

ACCIONES ADICIONALES

ENGRASE	(SI) ✓	(NO)	
FITTINGS COMPLETOS	(SI) ✓	(NO)	
REQUIERE LAVADO	(SI)	(NO)	
SE LIMPIO FILTRO DE AIRE	(SI) ✓	(NO)	

CONSUMO DE ACEITE

TIPO DE ACEITE	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE RELLENO	COMENTARIO
ACEITE HIDRAULICO 68	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DE MOTOR 15W40	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DE TRANSMISION TO4-50	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DIFERENCIAL 85W140	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	

REPORTE DE DANO / OBSERVACION

① Se hizo Revision al equipo de 100 horas.

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS

INFORMACION GENERAL

FECHA: 22/08/2019
HORA: 10:00 AM

UBICACIÓN: Villa fabos
MECANICO: J. M. Villa

DATOS DEL EQUIPO

MODELO: Excavadora 416
MARCA: Caterpillar

HOROMETRO: 504416
ESTADO: Operativa

VERIFICACION E INSPECION

ACTIVIDAD	B	R	M	N/A	ACTIVIDAD	B	R	M	N/A
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓				SISTEMA DE RODAJE				
NIVEL DE REFRIGERANTE	✓				DESGASTE DE PINES Y BUJES				
NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	✓				ESTADO DE BORNES DE BATERIA				
FUGAS SISTEMA DE enfriamiento	✓				FUNCIONAMIENTO DE ARRANQUE	✓			
FUGAS POR COMPONENTES HYD	✓				ESTADO DE LLANTAS				
FUGAS POR COMPONENTES NEUMATICOS	✓				CODIGO ACTIVO DE FALLA	✓			
FUGAS DE SISTEMA DE DIRECCION	✓				LUCES GENERAL				
ESTADO DE MANGUERAS	✓				ALARMA DE RETROCESO				
LIMPIEZA RADIADOR / ENFRIADORES	✓				PITO DE ADVERTENCIA				
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	✓				EXTINTOR				
ESTADO DE CILINDROS HYD	✓				AIRE ACONDICIONADO				
ESTADO DE SISTEMA DE DIRECCION	✓				HOROMETRO	✓			
CARGA DE BATERIA	✓				CARGA DE ALTERNADOR	✓			

ACCIONES ADICIONALES

	(SI)	(NO)	COMENTARIO
ENGRASE	✓		
FITTINGS COMPLETOS	✓		
REQUIERE LAVADO	✓		
SE LIMPIO FILTRO DE AIRE	✓		

CONSUMO DE ACEITE

TIPO DE ACEITE	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE RELLENO	COMENTARIO
ACEITE HIDRAULICO 68	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DE MOTOR 15W40	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DE TRANSMISION TO4-50	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DIFERENCIAL 85W140	—	GLS	(FUGA) (CONSUMO)	

REPORTE DE DANO / OBSERVACION

Se hizo revisión de 100 horas al equipo y
necesita las llantas traseras cambio - II 19.5L-24

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS

INFORMACION GENERAL

FECHA: 24/10/8/2019 UBICACIÓN: Villa Lobos - MGT
HORA: 8:00 AM. MECANICO: Orishau

DATOS DEL EQUIPO

MODELO: Mini Cargador HOROMETRO: 284.0
MARCA: Bob cat Liu gong ESTADO: Operador

VERIFICACION E INSPECION

ACTIVIDAD	B	R	M	N/A	ACTIVIDAD	B	R	M	N/A
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓				SISTEMA DE RODAJE	✓			
NIVEL DE REFRIGERANTE	✓				DESGASTE DE PINES Y BUJES	✓			
NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	✓				ESTADO DE BORNES DE BATERIA	✓			
FUGAS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	✓				FUNCIONAMIENTO DE ARRANQUE	✓			
FUGAS POR COMPONENTES HYD	✓				ESTADO DE LLANTAS	✓			
FUGAS POR COMPONENTES NEUMATICOS	✓				CODIGO ACTIVO DE FALLA	✓			
FUGAS DE SISTEMA DE DIRECCION	✓				LUCES GENERAL	✓			
ESTADO DE MANGUERAS	✓				ALARMA DE RETROCESO	✓			
LIMPIEZA RADIADOR / ENFRIADORES	✓				PITO DE ADVERTENCIA	✓			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	✓				EXTINTOR	✓			
ESTADO DE CILINDROS HYD	✓				AIRE ACONDICIONADO	✓			
ESTADO DE SISTEMA DE DIRECION	✓				HOROMETRO	✓			
CARGA DE BATERIA	✓				CARGA DE ALTERNADOR	✓			

ACCIONES ADICIONALES

COMENTARIO

ENGRASE	(SI) ✓	(NO)	
FITTINGS COMPLETOS	(SI) ✓	(NO)	
REQUIERE LAVADO	(SI) ✓	(NO)	
SE LIMPIO FILTRO DE AIRE	(SI) ✓	(NO)	

CONSUMO DE ACEITE

TIPO DE ACEITE	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE RELLENO	COMENTARIO
ACEITE HIDRAULICO 68		GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DE MOTOR 15W40		GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DE TRANSMISION T04-50		GLS	(FUGA) (CONSUMO)	
ACEITE DIFERENCIAL 85W140		GLS	(FUGA) (CONSUMO)	

REPORTE DE DAÑO / OBSERVACION

- ① Se hizo revision al equipo. Se remplazo la correa de arranque.
 ② Se solicito la bateria nueva.



ANEXO 3: Listas de asistencia.

ESTRUCTURAS Y ACABADOS

PROYECTO: PANAMA NORTE

PLANILLA Bisemanal del DEL 14 AL 27 DE AGOSTO DE 2019

#	Nombre	Rata/H	M HR	J HR	V HR	S HR	D HR	L HR	M HR	M HR	J HR	V HR	S HR	D HR	L HR	M HR	total horas
1	Manuel Torres		8	8	8	5		8	8	8	8	8	8		8	8	93
2	Luis Olmedo		8	8	8	5		8	8	8	8	8	5		8	8	90
3	Ismael Caceres		8	8	8	5		8	8	8	8	8	8		8	8	93
4	Andy Valdes		8	8	8	5		8	8	7½	7½	8	8		8	8	92
5	Elacio Ibarguen		8	8	8	5		0	8	8	8	8	8		0	8	77
6	Ormelio Cardenas		8	8	8	5		8	8	8	8	8	0	8	8	8	85
7	Rodolfo Rodriguez		8	8	8	0		8	8	8	8	8	0	0	5	0	72
8	Daniel Santana		8	8	0	5		8	8	8	8	8	8		8	8	85
9	Marco Centeno		—	—	—	—		—	—	—	—	—	8		8	8	24
10	Edgar Torres		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	8	8
11	Clovis Sinisterra		8	8	7½	5		8	0	7	7	8	8		8	8	74.5
12	Hipolito Guerra		—	—	—	—		—	—	—	8	7½	8		8	8	39.5
13																	
14																	
15																	

14/08/19
 → Vaciar : 2 HORAS DE TRABAJO BAJO LLUVIA 10:00 A.M @ 12:00 P.M.
 (RECARGO)

**CONSTRUCTORA VALLE VERDE, S.A.
ASISTENCIA DIARIA DE PROYECTO
MET**

FECHA:

1 - 8 - 19

PRODUCCION

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén González	16:00	Rubén González	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:22	Orlando González	16:22	Orlando González	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

FECHA:

2 - 8 - 19

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén González	16:00	Rubén González	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:22	Orlando González	16:22	Orlando González	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

FECHA:

3 - 8 - 19

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén González	16:00	Rubén González	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:22	Orlando González	16:22	Orlando González	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

FECHA:

5 - 8 - 19

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén González	16:00	Rubén González	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:22	Orlando González	16:22	Orlando González	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

CONSTRUCTORA VALLE VERDE, S.A.
ASISTENCIA DIARIA DE PROYECTO
MET

FECHA:

6-8-19

PRODUCCION

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén G.	3:30	Rubén G.	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:00	Orlando G.	3:30	Orlando G.	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

FECHA:

7-8-19

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén G.	3:30	Rubén G.	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:00	Orlando G.	3:30	Orlando G.	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

FECHA:

8-8-19

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén G.	4:00	Rubén G.	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:00	Orlando G.	4:00	Orlando G.	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

FECHA:

9-8-19

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA DEL TRABAJADOR	HORA DE SALIDA	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACION
OPERADORES					
1 RUBEN GONZALEZ	7:00	Rubén G.	4:30	Rubén G.	
CHEQUEADOR					
1 ORLANDO GONZALEZ	7:00	Orlando G.	4:30	Orlando G.	
AYUDANTE					
1 ERLING SUAREZ					

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio 2019

Semana del:

29 al 7.3.

Nombre de Colaborador:

Alfonso Andzion

1^{er} Agosto 2019



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	29	7:00 AM	5:00 PM			
	Martes	30	7:00 AM	5:00 PM			
	Miércoles	31	7:00 AM	5:00 PM			
	Jueves	1	7:00 AM	5:00 PM			
	Viernes	2	7:00 AM	3:30 PM			
	Sábado	3			HORAS	PAGAS	
	Domingo						

Total Semana 1

Lunes	5	7:00AM	5:00PM				
Martes	6	7:00AM	5:00PM				
Miércoles	7	7:00AM	5:00PM				
Jueves	8	7:00AM	5:00PM				
Viernes	9	7:00AM	3:30PM				
Sábado	10			HORAS	PAGAS.		
Domingo							

Total Semana 2

Lunes	12						
Martes	13						
Miércoles							
Jueves							
Viernes							
Sábado							
Domingo							

Total Semana 3

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

P.N.S. D/merca = 112 horas

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Alfonso Andzion
Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio / Agosto 2019

Semana del: 29 de Julio al 3 de Agosto

Nombre de Colaborador: Aníbal U. Rodríguez V.



Firma de Colaborador	Dia	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Lunes	29/7/19	7: AM	5: PM	6		
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Martes	30/7/19	7: AM	5: PM	6		
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Miércoles	31/7/19	7: AM	5: PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Jueves	1/8/19	7: AM	5: PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Viernes	2/8/19	7: AM	3:30 PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Sábado	3/8/19	7: AM	3:30 PM			Pagado x Horas
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Domingo						Plomería
Total Semana 1				3:30	12		
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Lunes	5/8/19	7: AM	5: PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Martes	6/8/19	7: AM	5: PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Miércoles	7/8/19	7: AM	5: PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Jueves	8/8/19	7: AM	5: PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Viernes	9/8/19	7: AM	3:30 PM			
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Sábado	10/8/19	7: AM	3:30 PM			Pagado x Horas
<i>Aníbal U. Rodríguez V.</i>	Domingo						Plomería
Total Semana 2				4:30			
Lunes							
Martes							
Miércoles							
Jueves							
Viernes							
Sábado							
Domingo							
Total Semana 3							

Total Horas Regulares:

Total Horas Ausencia:

Total Horas Tardanzas:

Total Horas Extras:

PN.S Plomería x 100 horas

Altura = 12 horas

-712 - horas

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Aníbal U. Rodríguez V.
Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes:

Semana del:

*Julio 2019
29 Julio / 13 de Agosto*



Nombre de Colaborador:

Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	29/7/019	7.00	5.00			
	Martes	30/7/019	7.00	5.00			
	Miércoles	31/7/019	7.00	5.00			
	Jueves	1/8/019	7.00	5.00			
	Viernes	2/8/019	7.00	3.30			
	Sábado	Pagado					
	Domingo						

Total Semana 1

<i>A. Cenizo Bailarín</i>	Lunes	5/8/019	AUSANCIA				
	Martes	6/8/019	AUSANCIA				
	Miércoles	7/8/019	7.30	12:00pm			
	Jueves	8/8/019	7.00	4:30pm			
	Viernes	9/8/019	7.00	3.30			
	Sábado	Pagado					
	Domingo						

Total Semana 2

<i>A. Cenizo Bailarín</i>	Lunes	12/8/019	/				
	Martes	13/8/019	/				
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						

Total Semana 3

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

*PHS Homeless - 96 horas
Ausencias = 16 horas
Tardanzas 20 minutos*

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

A. Cenizo Bailarín, C.
Firma de Colaborador

Cd. 5-707-1139

Control de Asistencia Diaria

Mes: AGOSTO 2019

Semana del: 28 al 13

Nombre de Colaborador: Ernesto Montezuma Montezuma



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	29	7:00 am	5:00 pm	3		
<i>Ernesto Montezuma</i>	Martes	30	7:30 am	5:00 pm	2		
	Miércoles	31	7:00 am	5:00 pm	3		
	Jueves	1	7:00 am	5:00 pm	4		
	Viernes	2	7:20 am	3:30 pm	2		
	Sábado	3	Horas	Pagos			
	Domingo						
	Total Semana 1					<u>14</u>	<u>15</u>
<i>Ernesto Montezuma</i>	Lunes	5	8:00 am	5:00 pm	5		
	Martes	6	7:30 AM	5:00pm	4		
	Miércoles	7	7:00 am	5:00 pm	3		
	Jueves	8	7:00 am	5:00 pm	2		
	Viernes	9	7:00am	3:30 pm	3		
	Sábado	10	Horas	Pagos			
	Domingo						
	Total Semana 2					<u>17</u>	<u>18</u>
<i>Ernesto Montezuma</i>	Lunes	12					
	Martes	13					
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
	Total Semana 3					<u>81</u>	<u>31</u>
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

R.N.S Incendios = 81 horas

Altura = 31 horas

Tardanzas = 2:20 horas

Nombre de Supervisor _____

Firma de Supervisor _____

Ernesto Montezuma Montezuma

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio
 Semana del: 29 al 13, 2019
 Nombre de Colaborador: Florantino Palacio



Firma de Colaborador	Dia	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	<u>29</u>	AUSENCIA				
	Martes	<u>30</u>	7:00 AM	5:00 PM		<u>6</u>	
	Miércoles	<u>31</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Jueves	<u>1</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Viernes	<u>2</u>	7:00 AM	3:30 PM			
	Sábado	<u>3</u>			HORAS PAGAS		
	Domingo						
Total Semana 1						<u>42</u>	
	Lunes	<u>5</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Martes	<u>6</u>	7:15 AM	5:00 PM	T		
	Miércoles	<u>7</u>	7:10 AM	5:00 PM	T		
	Jueves	<u>8</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Viernes	<u>9</u>	7:00 AM	3:30 PM			
	Sábado	<u>10</u>			HORA 3 PAGAS		
	Domingo						
Total Semana 2						<u>48</u>	<u>6</u>
	Lunes	<u>12</u>					
	Martes	<u>13.</u>					
	Miércoles					<u>16</u>	
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
Total Semana 3							

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

P.N.S. Plomedia = 106 horas

Alturas 6 horas

Ausencia 8 horas

Tardanza 05 minutos

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Firma de Colaborador

Florantino Palacio

Control de Asistencia Diaria



Mes:

Semana del: 29 de julio al 13 de agosto 2019

Nombre de Colaborador: Luis angel Alfonso

Firma de Colaborador	Dia	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	<u>29</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>6</u>		
	Martes	<u>30</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>5</u>		
	Miércoles	<u>31</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>4</u>		
	Jueves	<u>1</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	
	Viernes	<u>2</u>	<u>7:00</u>	<u>3:30</u>			<u>Negocios</u>
	Sábado	<u>3</u>	<u>7:00</u>	<u>Pagado</u>			
	Domingo						
				Total Semana 1	<u>18</u>		
	Lunes	<u>5</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>6</u>		
	Martes	<u>6</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>5</u>		
	Miércoles	<u>7</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>4</u>		<u>HV</u>
	Jueves	<u>8</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>	<u>3</u>		
	Viernes	<u>9</u>	<u>7:00</u>	<u>3:30</u>	<u>5</u>		
	Sábado	<u>10</u>	<u>7:00</u>	<u>Pagado</u>		<u>V</u>	
	Domingo						
				Total Semana 2	<u>23</u>		
	Lunes	<u>12</u>					
	Martes	<u>13</u>					
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
				Total Semana 3			
					<u>71</u>	<u>41</u>	
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.M.S Incendios = 71 horas

Altura = 41 horas

112 horas

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Luis angel Alfonso
Firma de Colaborador

Mes: Julio / agosto
 Semana del: 29 julio / 13 de agosto 2019

Nombre de Colaborador:



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	<u>29/7/19</u>	<u>7:40 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	
	Martes	<u>30/7/19</u>	<u>7:35 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	
	Miércoles	<u>31/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>6</u>	
	Jueves	<u>1/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>5</u>	
	Viernes	<u>2/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>6</u>	
	Sábado	<u>Pago</u>					
	Domingo						
					Total Semana 1	28	Proyecto
	Lunes	<u>5/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	
	Martes	<u>6/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	
	Miércoles	<u>7/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	
<i>Pagaro el sábado</i>	Jueves	<u>8/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	
	Viernes	<u>9/8/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	
	Sábado						
	Domingo						
					Total Semana 2	27	Proyecto
	Lunes	<u>12/8/19</u>					
	Martes	<u>13/8/19</u>					
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
					Total Semana 3	57	Proyecto
						55	Incendio
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

PMIS Incendios: 57 horas

Altura: 55 horas

Tardanza: 1.15 hora

Ausencias 8 horas

Firma de Colaborador

Juan Rodriguez
8-811-2126.

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Control de Asistencia Diaria

Mes:
Semana del:

Julio
29- a 13. de Julio 2019
Moisés Saucedo



Firma de Colaborador	Dia	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	29	7:00 AM	5:00 PM	6		
	Martes	30	7:00 AM	5:00 PM	6		
	Miércoles	31	7:00 AM	5:00 PM			
	Jueves	1	7:15 AM	5:00 PM	7		
	Viernes	2	7:00 AM	3:30 PM			
	Sábado	3		HORAS	PAGAS.		
	Domingo				48		
					Total Semana 1	12	
	Lunes	5	7:00 AM				
	Martes	6	7:30 AM	7			
	Miércoles	7	7:00 AM				
	Jueves	8	7:00 AM				
	Viernes	9	7:00 AM				
	Sábado	10		HORAS	PAGAS.		
	Domingo				48		
					Total Semana 2		
	Lunes	12					
	Martes	13			10		
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
					Total Semana 3		
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

PN.3 Plomería = 100 horas

A/Hora = 15 horas

Tardanza = 45 minutos

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Moisés D Saucedo
Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes:

Semana del: 29 al 13 de agosto 2019

Nombre de Colaborador: Manuel Teijeira



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	29	7. AM	5. P.M			
	Martes	30	7. AM	5. P.M			
	Miércoles	31	7. AM	5. P.M			
	Jueves	1	7. AM	5. P.M			
	Viernes	2	7. AM	3.30			
Pagado	Sábado	3	7. AM	3.30			
	Domingo						

Total Semana 1

			Total Semana 1		
Lunes	5	7. AM	5. P.M	10	
Martes	6	7. AM	5. P.M	11	
Miércoles	7	7. AM	5. P.M	12	
Jueves	8	7. AM	5. P.M	13	
Viernes	9	7. AM	3.30	14	
Pagado	Sábado	10	7. AM	3.30	15
	Domingo				

Total Semana 2

				Total Semana 2	
Lunes	12				
Martes	13				
Miércoles				10	
Jueves					
Viernes					
Sábado					
Domingo					

Total Semana 3

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

P.H.S Plomeran = 12 hours

Firma de Colaborador

2344627

2-711-11-02

Nombre de Superviseur

Firma de Supervisor

Control de Asistencia Diaria



Mes:

Semana del: 2019 Julio - Agosto 13

Nombre de Colaborador: Victor Auturo Rodriguez

Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	29	8:00	5:00	T		
	Martes	30	7:00	5:00			
	Miércoles	31	7:00	5:00			
	Jueves	1	7:00	5:00			
	Viernes	2	AUSONTE				
	Sábado	3	horas	PAGAS			
	Domingo				40		
Total Semana 1							

Lunes	5	7:00	5:00			
Martes	6	7:00	5:00	3 horas	.0	
Miércoles	7	7:00	5:00	3 horas	D	
Jueves	8	7:00	5:00	3 horas		
Viernes	9	7:00	3:30	1 horas		
Sábado	10	10:00	PAGAS 48	5		
Domingo						
Total Semana 2						10

Lunes	12					
Martes	13					
Miércoles				6	1	
Jueves						
Viernes						
Sábado						
Domingo						
Total Semana 3						

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

P.N.S. Incendio 102 hora
1 hora = 10 horas
Tardanza - 1 hora

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Victor Auturo Rodriguez
Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes:

Semana del:

Julio 20 al 27 de Julio
Alfonso Andrade



Nombre de Colaborador:

Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes						
	Martes						
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
Total Semana 1							
	Lunes	15-7-19	7:00 AM	5. PM			
	Martes	16-7-19	7:00 AM	5. PM			
	Miércoles	17-7-19	7:00 AM	5. PM			
	Jueves	18-7-19	7:00 AM	5. PM			
	Viernes	19-7-19	7:00 AM	3.30 PM			
	Sábado	20-7-19	10:20 AM	HAGAS			
	Domingo						
Total Semana 2							
	Lunes	22-7-19	7:00 AM	5.00 PM			
	Martes	23-7-19	7:00 AM	5.00 PM			
	Miércoles	24-7-19	7:00 AM	5.00 PM			
	Jueves	25-7-19	7:00 AM	5.00 PM			
	Viernes	26-7-19	7:00 AM	3.30 PM			
	Sábado	27-7-19	7:00 AM	HAGAS			
	Domingo						
Total Semana 3							
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.H.S Promedio = 96 horas

Firma de Colaborador

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio

Semana del: (15 de) Jueves al 27 de) Jueves 2019

Nombre de Colaborador: Anton V. Rodriguez



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	15	2:00	5 PM		8	
	Martes	16	2.00	5.00 PM		8	
	Miércoles	17	2.00	5.00 PM		3	
	Jueves	18	2.00	5.00 PM		3	
	Viernes	19	2.00	3:30		6	
	Sábado	20	Pagado x Horas				PN 15 Plomeria
	Domingo						

			Total Semana 1	
Lunes	22	7.00	5.00pm	8
Martes	23	7.00	5.00 pm	8
Miércoles	24	7.00	5.00 pm	8
Jueves	25	8 Horas		
Viernes	26	7.00	5.00 pm	
Sábado	27	pagode	X Horas	
Domingo				

Total Semana 2

Lunes						
Martes						
Miércoles						
Jueves						
Viernes						
Sábado						
Domingo						

Total Semana 3

34 62

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

P.N.C. Planaria - 3d instar

Apibal Rodríguez, J.

Firma de Colaborador

Nombre de Superviseurs

Firma de Supervisor

Control de Asistencia Diaria



Mes: Julio

Semana del:

14 al 27 de Julio 2019

Nombre de Colaborador: Ernesto Montezuma

Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes						
	Martes						
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo	<u>14</u>	—	—			
					Total Semana 1		<u>5</u>
	Lunes	<u>15</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Martes	<u>16</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Miércoles	<u>17</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Jueves	<u>18</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Viernes	<u>19</u>	7:00 AM	3:30 PM			
	Sábado	<u>20</u>	Horas	Pagos			
	Domingo				Total Semana 2		<u>2</u>
	Lunes	<u>22</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Martes	<u>23</u>	7:00 AM	5:00 PM			
	Miércoles	<u>24</u>	7:30 AM	5:00 PM			
	Jueves	<u>25</u>	7:15 AM	5:00 PM			
	Viernes	<u>26</u>	7:00 AM	3:30 PM			
	Sábado	<u>27</u>	Horas	Pagos			
	Domingo				Total Semana 3		

Total Horas Regulares:

Total Horas Ausencia:

Total Horas Tardanzas:

Total Horas Extras:

PAIS Incendio - 96 horas

Firma de Colaborador

Ernesto Montezuma

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio
 Semana del: 10 al 28 2019
 Nombre de Colaborador: Florantino Palacio



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
Lunes							
Martes							
Miércoles							
Jueves							
Viernes							
Sábado							
Domingo							
Total Semana 1							
Lunes	15-7-19	7:00 AM	5:00 PM		8 hora		
Martes	16-7-19	7:15 AM	5:00 PM		8 hora		
Miércoles	17-7-19	7:00 AM	5:00 PM		8 hora		
Jueves	18-7-19	7:30 AM	5:00 PM		8 hora		
Viernes	19-7-19	7:00 AM	3:30 PM		6 hora		
Sábado	20-7-19	11:00 AM	DOYGAS.		6 HORA		
Domingo							
Total Semana 2							
Lunes	22-7-19	7:15 AM	5:00 PM	7	8 hora		
Martes	23-7-19	7:00 AM	5:00 PM		8 hora		
Miércoles	24-7-19	7:00 AM	5:00 PM		8 hora		
Jueves	25-7-19	7:00 AM	3:30 PM				
Viernes	26-7-19	7:00 AM	5:00 PM				
Sábado	27-7-19	11:00 AM	DOYGAS.				
Domingo							
Total Semana 3							
				28	68		
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.N. S. Plomería = 58 hora

Alturas 68 hora

Tardanzas 1 hora

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Florantino Palacio

Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio
 Semana del: 15 al 27 de Julio - 2019
 Nombre de Colaborador: Luis I Rodriguez



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes						
	Martes						
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
Total Semana 1							
<u>15 Luis Rodriguez</u>	Lunes	<u>15/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>6</u>	<u>PNS incendio</u>	
<u>16 Luis Rodriguez</u>	Martes	<u>16/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>PNS incendio</u>	
<u>17 Luis Rodriguez</u>	Miércoles	<u>17/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>PNS incendio</u>	
<u>18 Luis Rodriguez</u>	Jueves	<u>18/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>5</u>	<u>PNS incendio</u>	
<u>19 Luis Rodriguez</u>	Viernes	<u>19/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>3</u>	<u>PNS incendio</u>	
<u>20 Luis Rodriguez</u>	Sábado	<u>20/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>3:30 PM</u>		<u>Pague el dia</u>	<u>Martes 6</u>
	Domingo						
Total Semana 2							
<u>22 Luis Rodriguez</u>	Lunes	<u>22/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>4</u>	<u>PNS incendio</u>	
<u>23 Luis Rodriguez</u>	Martes	<u>23/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>3</u>	<u>PNS incendio</u>	
<u>24 Luis Rodriguez</u>	Miércoles	<u>24/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>	<u>5</u>	<u>PNS incendio</u>	
<u>25 Luis Rodriguez</u>	Jueves	<u>25/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>PNS incendio</u>	
<u>26 Luis Rodriguez</u>	Viernes	<u>26/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>PNS incendio</u>	
<u>27 Luis Rodriguez</u>	Sábado	<u>27/7/19</u>	<u>7:00 AM</u>	<u>5:00 PM</u>		<u>Pague el dia</u>	<u>miércoles 7</u>
	Domingo						
Total Semana 3							
					<u>70</u>	<u>26</u>	
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.N.S. Encendio = 70 hours

Altura = 26 hours

Le horario

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Luis Rodriguez
Firma de Colaborador

8-811-2126

Revisar este cambio

@ 1/4 quincena de Agosto

353.66
335.03

\$ 18.63.

Control de Asistencia Diaria

Mes: 15 al 27 Julio 2019

Semana del:

Nombre de Colaborador:



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes	<u>15</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Martes	<u>16</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Miércoles	<u>17</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Jueves	<u>18</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Viernes	<u>19</u>	<u>7:00</u>	<u>3:30</u>			
	Sábado	<u>20</u>			<u>NOVAS</u>	<u>PAGAS</u>	
	Domingo						
Total Semana 1							
	Lunes	<u>22</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Martes	<u>23</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Miércoles	<u>24</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Jueves	<u>25</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>			
	Viernes	<u>26</u>	<u>3:30</u>	<u>3:30</u>	<u>T</u>		
	Sábado	<u>27</u>			<u>NOVAS</u>	<u>PAGAS</u>	
	Domingo						
Total Semana 2							
	Lunes						
	Martes						
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
Total Semana 3							
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.N.S Plomeria = 96 hour

Tardanza = 1:30 hour

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Victor Antonio Rodriguez
Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio
 Semana del: 14/7/2019 al 19/7/2019
 Nombre de Colaborador: Arcenio Baillarin



Firma de Colaborador	Dia	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
Lunes							
Martes							
Miércoles	<u>17/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>		<u>8</u>		
Jueves	<u>18/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>		<u>8</u>		
Viernes	<u>19/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>3:30</u>		<u>8</u>		
Sábado		<u>Pago</u>			<u>3</u>		
Domingo							
Total Semana 1						<u>27</u>	
Lunes	<u>22/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>		<u>8</u>		
Martes		<u>AUSENCIA</u>					<u>(S)</u>
Miércoles	<u>24/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>		<u>8</u>		
Jueves	<u>25/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>5:00</u>		<u>8</u>		
Viernes	<u>26/7/2019</u>	<u>7:00</u>	<u>3:30</u>		<u>8</u>		
Sábado					<u>8</u>		
Domingo							
Total Semana 2						<u>48</u>	<u>P.N. Plomería</u>
Lunes							
Martes							
Miércoles							
Jueves							
Viernes							
Sábado							
Domingo							
Total Semana 3							
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.N. y Plomería = 75 horas

Ausencias = 8 horas

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria
Mes: 15 / 27 / 2019

Semana del:

Nombre de Colaborador: José Angel Alfonso



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes						
	Martes						
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
Total Semana 1							
	Lunes	15	7:00	5:00	8		PNS
	Martes	16	7:00	5:00	8		
	Miércoles	17	7:00	5:00	6		
	Jueves	18	7:00	5:00	7		
	Viernes	19	7:00	4:30	5		Incendio
	Sábado	20	7:00	HORAS DÍA			
	Domingo						
Total Semana 2							
	Lunes	22	7:00	5:00	7		PNS
	Martes	23	7:00	5:00	7		
	Miércoles	24	7:00	5:00	7		Incendio
	Jueves	25	7:00	5:00			Huelga PNS
	Viernes	26	7:00	3:30			Radiofarmacia
	Sábado	27	7:00	HORAS PAGADAS			Grupo Taft.
	Domingo						
Total Semana 3							
					41	55	
Total Horas Regulares:							
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

P.N.S Incendio = 41 horas

41 horas = 55 ✓

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

José Angel Alfonso
Firma de Colaborador

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio

Semana del: 17-22 2019

Nombre de Colaborador: Marcelo Teijeiro



Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
	Lunes						
	Martes						
	Miércoles						
	Jueves						
	Viernes						
	Sábado						
	Domingo						
Total Semana 1							
	Lunes						
<i>aprendiendo jw</i>							
	Martes						
	Miércoles	<u>17.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>	<u>8</u>		<u>11.02.16</u>
	Jueves	<u>18.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>	<u>8</u>		<u>11.02.16</u>
	Viernes	<u>19.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>	<u>8</u>		<u>11.02.16</u>
<u>PAGO</u>	Sábado	<u>20.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>3.30</u>	<u>Pago</u>	<u>15</u>	<u>PAGO</u>
	Domingo						
Total Semana 2							
	Lunes	<u>22.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>			
<i>aprendiendo jw</i>							
	Martes	<u>23.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>			
	Miércoles	<u>24.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>			
	Jueves	<u>25.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>			
	Viernes	<u>26.07.19</u>	<u>7.00</u>	<u>5.00</u>			
<u>PAGO</u>	Sábado						<u>Falta P. Plomeria</u>
	Domingo						
Total Semana 3							
					<u>48</u>		
						<u>76.5</u>	
Total Horas Regulares:		<u>PNS Plomeria = 75.50</u>					
Total Horas Ausencia:							
Total Horas Tardanzas:							
Total Horas Extras:							

Nombre de Supervisor

Firma de Colaborador

Firma de Supervisor

Control de Asistencia Diaria

Mes: Julio 2019Semana del: 15 al 27 de julio 2019Nombre de Colaborador: Oriolito Palacio M.

Firma de Colaborador	Día	Fecha	Hora de Entrada	Hora de Salida	Horas Regulares	Horas de Altura	Proyecto
<u>Oriolito Palacio</u>	Lunes	<u>15/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>05:00 P.M</u>		<u>4</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Martes	<u>16/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>05:00 P.M</u>		<u>5</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Miércoles	<u>17/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>05:00 P.M</u>		<u>3</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Jueves	<u>18/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>05:00 P.M</u>		<u>3</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Viernes	<u>19/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>03:30 P.M.</u>			
<u>Oriolito Palacio</u>	Sábado	<u>20/07/19</u>	<u>Hora</u>	<u>Pagada</u>			
	Domingo						

Total Semana 1

<u>Oriolito Palacio</u>	Lunes	<u>22/07/19</u>	<u>07:00 P.M</u>	<u>05:00 P.M</u>	<u>3</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Martes	<u>23/07/19</u>	<u>07:00 P.M</u>	<u>05:00 P.M</u>	<u>5</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Miércoles	<u>24/07/19</u>	<u>07:00 P.M</u>	<u>05:00 P.M</u>	<u>4</u>	
<u>Oriolito Palacio</u>	Jueves	<u>25/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>06:20 P.M</u>		
<u>Oriolito Palacio</u>	Viernes	<u>26/07/19</u>	<u>07:00 a.m</u>	<u>03:30 P.M</u>		
<u>Oriolito Palacio</u>	Sábado	<u>27/07/19</u>	<u>Hora</u>	<u>Pagada</u>		
	Domingo					

Total Semana 2

Lunes						
Martes						
Miércoles						
Jueves						
Viernes						
Sábado						
Domingo						

Total Semana 3

6927

Total Horas Regulares:	
Total Horas Ausencia:	
Total Horas Tardanzas:	
Total Horas Extras:	

P.N.S Incendio = 69 horas

Alturas = 27 horas

Nombre de Supervisor

Firma de Supervisor

Firma de Colaborador

Oriolito PalacioPNS, Incendio



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

17-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
3	Daniel Santaná			7:00	3 1/2	<u>Daniel Santaná</u>
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	<u>Ismael Cáceres</u>
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	<u>Elacio Ibarguen</u>
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	<u>Manuel Torres</u>
7	<u>Andrea Ceballos</u>			7:00	3 1/2	<u>Andrea Ceballos</u>
8	<u>Jaymilo Cáceres</u>			7:00	3 1/2	<u>Jaymilo Cáceres</u>
9	<u>Clorinda Simón Hernández</u>			7:00	3 1/2	<u>Clorinda Simón Hernández</u>
10						



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

18-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	—
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	✓
3	Daniel Santana			7:00	3 1/2	Daniel Santana
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	✓
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	Elacio Ibarguen
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	Manuel Torres
7	Ornelio Cardenas			7:00	3 1/2	Ornelio Cardenas
8	Claudio Diaz			7:00	3 1/2	Claudio Diaz
9	Jesus Chinchilla			7:00	3 1/2	Jesus Chinchilla
10	Jacinto Cordero			7:00	3 1/2	Jacinto Cordero

Ornelio Cardenas
Ornelio Cardenas

7:00 3 1/2 Ornelio Cardenas
7:00 3 1/2 Ornelio Cardenas



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

19 - 7 - 2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
3	Daniel Santana			7:00	3 1/2	<u>Donat Santana</u>
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	
5	Eduardo Ibarguen			7:00	3 1/2	<u>Eduardo Ibarguen</u>
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	<u>Manuel Torres</u>
7	Jesús Gutiérrez			7:00	3 1/2	<u>Jesús Gutiérrez</u>
8	Gloria Chiriquí			7:00	3 1/2	<u>Gloria Chiriquí</u>
9	Edwin Gómez			7:00	3 1/2	<u>Edwin Gómez</u>
10	Claudia Santander			—	—	<u>Claudia Santander</u>

Orlando P. Jara

7:01

3 1/2 ambe la hora



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

20 - 7 - 2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	12:00	
3	Daniel Santana			7:00	12:00	Daniel Santana
4	Ismael Cáceres			7:00	12:00	
5	Elacio Ibarguen			7:00	12:00	Elacio Ibarguen
6	Manuel Torres			7:00	12:00	Manuel Torres
7	Jacinto Cardenas			7:00	12:00	Jacinto Cardenas
8	Carlos Jimenez			7:00	12:00	Carlos Jimenez
9	Arvelino Gómez			7:00	12:00	Arvelino Gomez
10	Ernesto Chirinos			7:00	12:00	Ernesto Chirinos
	Eusto Jimenez			7:00	12:00	Eusto Jimenez



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

20 - 7 - 2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	12:00	
3	Daniel Santana			7:00	12:00	Daniel Santana
4	Ismael Cáceres			7:00	12:00	
5	Elacio Ibarguen			7:00	12:00	Elacio Ibarguen
6	Manuel Torres			7:00	12:00	Manuel Torres
7	Jacinto Cardenas			7:00	12:00	Jacinto Cardenas
8	Claudia Jimenez			7:00	12:00	Claudia Jimenez
9	Aurelio Salinas			7:00	12:00	Aurelio Salinas
10	Ernesto Chimpas			7:00	12:00	Ernesto Chimpas
	Ernesto Chimpas			7:00	12:00	Ernesto Chimpas



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

22-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
3	Daniel Santana	—	—	—	—	
4	Ismael Cáceres	—	—	—	—	
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	Elacio Ibarguen
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	Manuel Torres
7	Eduardo Chiquis			7:00	3 1/2	Eduardo Chiquis
8	Clarisa Sarmiento			7:00	3 1/2	Clarisa Sarmiento
9	Orlando Condori			7:00	3 1/2	Orlando Condori
10	Jacinto Cáceres			7:00	3 1/2	Jacinto Cáceres
	Amily Aguirre	6		7:00	3 1/2	Amily Aguirre 6



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/5671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

23-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
3	Daniel Santana			7:00	3 1/2	✓ Daniel Santana
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	✓ Ismael Cáceres
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	✓ Elacio Ibarguen
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	✓ Manuel Torres V.
7	José Luis Cáceres			7:00	3 1/2	✓ José Luis Cáceres
8	Aurelio Cáceres			7:00	3 1/2	✓ Aurelio Cáceres
9	Armenia Cáceres			7:00	3 1/2	✓ Armenia Cáceres
10	Eugenio Jiménez			7:00	3 1/2	✓ Eugenio Jiménez
	Carlos Benito			7:00	3 1/2	✓ Carlos Benito



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

21-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
3	Daniel Santana			2:00	3 1/2	Daniel Santana
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	Manuel Torres
7	Jacinto Cepeda			7:00	3 1/2	Jacinto Cepeda
8	Angelito J. J.			7:00	3 1/2	Angelito J. J.
9	Emilio Chimpua			7:00	3 1/2	Emilio Chimpua
10	Ornelas Gómez			7:00	3 1/2	Ornelas Gómez

A

ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

25-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	✓
2	Daniel Santana			7:00	3 1/2	<u>Daniel Santana</u>
3	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	<u>Ismael Cáceres</u>
4	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	<u>Elacio Ibarguen</u>
5	Manuel Torres			7:00	3 1/2	<u>Manuel Torres V.</u>
6	Anith Alvarado			7:00	3 1/2	<u>Anith Alvarado</u>
7	Tacimio Cardenas			7:00	3 1/2	<u>Tacimio Cardenas</u>
8	Enriqueta Chirripa			7:00	3 1/2	<u>Enriqueta Chirripa</u>
9	Osmelio Cardenas			7:00	3 1/2	<u>Osmelio Cardenas</u>
10	Claribel Jimenez			7:00	3 1/2	<u>Claribel Jimenez</u>

ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

26-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
2	Daniel Santana			7:00	3 1/2	<u>Daniel Santana</u>
3	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	<u>Ismael Cáceres</u>
4	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	<u>Elacio Ibarguen</u>
5	Manuel Torres			7:00	3 1/2	<u>Manuel Torres</u>
6	Audith Cadavid			7:00	3 1/2	<u>Audith Cadavid</u>
7	Jacinto Garduña			7:00	3 1/2	<u>Jacinto Garduña</u>
8	Ernesto Chiriviza			7:00	3 1/2	<u>Ernesto Chiriviza</u>
9	Ornelia Carolina			7:00	3 1/2	<u>Ornelia Carolina</u>
10	Orlita Santoruza			7:00	3 1/2	<u>Orlita Santoruza</u>



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

29-7-2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio					
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	✓
3	Daniel Santana			7:00	3 1/2	Daniel Santana
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	Ismael Cáceres
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	Elacio Ibarguen
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	Manuel Torres
7	Aneth Gómez			7:00	3 1/2	Aneth Gómez
8	Jacinto Cárdenas			7:00	3 1/2	Jacinto Cárdenas
9	Emilio Chimpia			7:00	3 1/2	Emilio Chimpia
10	Omarlio Paredes			7:00	3 1/2	Omarlio Paredes



ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO:
FAX: 396-1563
TELEFONOS: 396-1562/6671-9071
E-MAIL: estructuras y acabados@yahoo.com

FECHA:

30 - 7 - 2019

ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	Jesus Toribio			—	—	
2	Luis Olmedo			7:00	3 1/2	
3	Daniel Santana			7:00	3 1/2	<u>Daniel Santana</u>
4	Ismael Cáceres			7:00	3 1/2	<u>Ismael Cáceres</u>
5	Elacio Ibarguen			7:00	3 1/2	<u>Elacio Ibarguen</u>
6	Manuel Torres			7:00	3 1/2	<u>Manuel Torres</u>
7	<u>Enoc</u>			7:00	3 1/2	<u>Enoc</u>
8	<u>Jacinto Cárdenas</u>			7:00	3 1/2	<u>Jacinto Cárdenas</u>
9	<u>Dr. Milton Capdevila</u>			7:00	3 1/2	<u>Dr. Milton Capdevila</u>
10	<u>Amyli</u>			7:00	3 1/2	<u>Amyli</u>
	<u>Claribel Sarmiento</u>					<u>Claribel Sarmiento</u>

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO: Tarama Norte
Del 5 de Septiembre al 11 de Septiembre de 20 19

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO: Yanama Norte
Del 20 de Agosto al 4 de Septiembre de 2019

LISTA DE ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO: Parral NorteDel 12 de Septiembre al 18 de Septiembre de 2019

Empleado	Jueves		Viernes		Sábado		Lunes		Martes		Miércoles	
	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma
Selma	7:00	Jefry Salinas	7:00	Jefry Salinas	7:00	Jefry Salinas	7:00	Jefry Salinas	7:00	Jefry Salinas	7:00	Jefry Salinas
Selma	3:30	Jefry Salinas	3:30	Jefry Salinas	3:30	Jefry Salinas	3:30	Jefry Salinas	3:30	Jefry Salinas	3:30	Jefry Salinas
Veronica	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00	
Veronica	3:30		3:30		3:30		3:30		3:30		3:30	
Ezequiel	7:00	Ezequiel	7:00	Ezequiel	7:00	Ezequiel	7:00	Ezequiel	7:00	Ezequiel	7:00	Ezequiel
Ezequiel	3:30	Ezequiel	3:30	Ezequiel	3:30	Ezequiel	3:30	Ezequiel	3:30	Ezequiel	3:30	Ezequiel
Dominguez	7:00	Dominguez	7:00	Dominguez	7:00	Dominguez	7:00	Dominguez	7:00	Dominguez	7:00	Dominguez
Dominguez	3:30	Dominguez	3:30	Dominguez	3:30	Dominguez	3:30	Dominguez	3:30	Dominguez	3:30	Dominguez
Carrasco	7:00	Cristian Carrasco	7:00	Cristian Carrasco	7:00	Cristian Carrasco	7:00	Cristian Carrasco	7:00	Cristian Carrasco	7:00	Cristian Carrasco
Carrasco	3:30	Cristian Carrasco	3:30	Cristian Carrasco	3:30	Cristian Carrasco	3:30	Cristian Carrasco	3:30	Cristian Carrasco	3:30	Cristian Carrasco
Gonzalez	7:00	Rafael	7:00	Rafael	7:00	Rafael	7:00	Rafael	7:00	Rafael	7:00	Rafael
Gonzalez	3:30	Rafael	3:30	Rafael	3:30	Rafael	3:30	Rafael	3:30	Rafael	3:30	Rafael
Mosquez	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00	
Mosquez	3:30		3:30		3:30		3:30		3:30		3:30	
Abrigo	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA
Abrigo	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA
Ramirez	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA	7:00	HA
Ramirez	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA	3:30	HA
Lamlos	7:00	(Hall)	7:00	(Hall)	7:00	(Hall)	7:00	(Hall)	7:00	(Hall)	7:00	(Hall)
Lamlos	3:30	(Hall)	3:30	(Hall)	3:30	(Hall)	3:30	(Hall)	3:30	(Hall)	3:30	(Hall)
Ogurillo	7:00	Eduardo	7:00	Eduardo	7:00	Eduardo	7:00	Eduardo	7:00	Eduardo	7:00	Eduardo
Ogurillo	3:30	Eduardo	3:30	Eduardo	3:30	Eduardo	3:30	Eduardo	3:30	Eduardo	3:30	Eduardo



ANEXO 4: Registro charla ambiente y seguridad.

Charla de Seguridad

Proyecto: Metropolitan School

Encargada de Seguridad: Yasury Muñoz

Fecha: 20 - Septiembre 2019

Nombre - Apellido	Contratista	Firma
Rubén Gómez	Valle Verde	Rubén Gómez
2.		
3.		
4.		
5.		

Paso 1: Evaluación del derrame

- Identificar el producto derramado y consultar la HDS.
- Estimar el volumen del derrame.

Paso 2: Implementos de seguridad

- Utilizar los implementos de seguridad disponibles en el kit.
- Detener la fuente de derrame levantando el envase.
- En caso de rotura de envase continuar al Paso 3.

Paso 3: Control del derrame

- Líquidos: esparcir el material absorbente sobre el derrame

Paso 4: Limpieza

- Recoger el material utilizando la palayescaba bolsa del kit.

Charla de Seguridad

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 13 - Agosto - 2019

ENCARGADO DE SEGURIDAD: Yesury Muñoz

No.	CONTRATISTA	NOMBRE	OCUPACIÓN
1	Valle Verde	Rubén González	Operador
2	Estructura y Acahada	Cesar L. Jiménez	Operador
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Capacitación a Operadores sobre respecto a normas de tránsito y propiedad privada.

1. La expedición de licencias a diplomáticos está regulada por el Decreto de Gabinete número 280 del 13 de Agosto de 1970

Art. 112. Tipos de licencia

Siendo: Tipo I Equipo Resado

2. Velocidad máxima para transitar dentro del proyecto deberá ser de 20 Km/h.

3. Está prohibido manejarn en establecimiento, manejando con audífonos y hablando por celular.

4 El operador deberá:

- a. Inspeccionar el equipo al inicio y fin de cada jornada laboral. Esto incluye inspección visual, antes de ponerlo en función.
- Se debe informar al supervisor de cuadrilla y encargado de Seguridad de tener el equipo undónde.

- b. Abstenerse de operar equipo cuyas condiciones de operación pongan en riesgo la vida de usted y compañeros de trabajo.






- c. Obedecer los límites de velocidad indicados.
- d. No tratar de realizar ajustes, con el motor de la máquina en marcha.
- e. Notificar si el equipo mantiene derrame de aceite, etc.
- f. Utilizar su equipo de seguridad:
 - Botas
 - Lentes.
 - Cascos
- g. Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha atrás.
- h. Verificación del terreno.

Charla de seguridad

1. No cumplimiento del uso de equipo de seguridad.
2. Orden y Aseo.
3. Higiene personal.
4. Ubicación de tanques señalizados para el depósito (descarte) de latas químicas (pegamento de pvc) que utilizan los electricos y plomeros en el proyecto.
5. Almacenamiento de productos químicos.
6. Nuevos Recipientes de disposición de residuos contápa ubicados en:
 - Comedor
 - nivel 100 modulo A
 - nivel 200 modulo B.
7. Limpieza de los drenajes por mezcla (albañilería)

- Charla de Seguridad
- Charla Sindical

Fecha: 20 de Septiembre 2019
 Proyecto Metropolitan School / Panamá Norte
 Encargada de Seguridad: Lic Yosury Muñoz

Nombre - Apellido	Contratista	Firma
José Caballero	CRECENDO.	
Manuel Tuya	CATECH	
Miguel Pérez	CATECH	
José H. Quatla	F	
José Camino	CATECH	
Ezequiel Peña	CATECH	
Geovane Mota	CATECH	
Luis Srimundo	CATECH	
Antonio Andrade	Catech	
Ornelio Cárdenas	EYA	
Elvira Torres	EYA	
Hector Centeno	EYA	
Doniel Santono	EYA	
Edmílson Borges	EYA	
Máximo Díaz Sánchez	CATECH	
Arturo Parra	Power SIF	
Bustamante Coronado	R.C.U.S	
Juan Pitti	CRECENDO	
Cabral Gómez	CRECENDO	
José A. Rodríguez	CRECENDO	

Paulo Bauloir

Catash

Hug Balour

Arcenio

Origilde Palacio

Castell

PMP



ANEXO 5: Registros de recolección de desechos.



SERVICIO DE TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

Servicio de Transporte

R.U.C. 8-733-121 D.V. 03

Ciudad Radial, Juan Díaz

E-mail: charol2108@hotmail.com

Tels.: 6688-5080 / 6673-2719

CONTROL
DE ACARREO

Nº

5441

DIA	MES	AÑO
17	9	2019

Compañía: Panama Norte SchoolLugar: Villa Lobos H/c: _____Destino: botor Ydas: _____Placa: 680088 No. Camión: _____Material: basura No. Factura: _____

Despachador: _____ Recibido por: _____



SERVICIO DE TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

Servicio de Transporte

R.U.C. 8-733-121 D.V. 03

Ciudad Radial, Juan Díaz

E-mail: charol2108@hotmail.com

Tels.: 6688-5080 / 6673-2719

CONTROL
DE ACARREO

Nº

5438

DIA	MES	AÑO
16	9	2019

Compañía: Panama Norte schoolLugar: Villa lobos H/c: _____Destino: botor Ydas: _____Placa: 680088 No. Camión: _____Material: basura No. Factura: _____

Despachador: _____ Recibido por: _____



SERVICIO DE TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

Servicio de Transporte

R.U.C. 8-733-121 D.V. 03

Ciudad Radial, Juan Díaz

E-mail: charol2108@hotmail.com

Tels.: 6688-5080 / 6673-2719

CONTROL
DE ACARREO

Nº 5439

DIA	MES	AÑO
16	9	2019

Compañía: Panama Norte School

Lugar: Villa lobos H/c:

Destino: botar Ydas:

Placa: 680088 No. Camión:

Material: basura No. Factura:

Despachador: Recibido por:



SERVICIO DE TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

TRANSPORTE ROSARIO CAMPOS

Servicio de Transporte

R.U.C. 8-733-121 D.V. 03

Ciudad Radial, Juan Díaz

E-mail: charol2108@hotmail.com

Tels.: 6688-5080 / 6673-2719

CONTROL
DE ACARREO

Nº 5440

DIA	MES	AÑO
17	9	2019

Compañía: Panama Norte School

Lugar: Villa lobos H/c:

Destino: botar Ydas:

Placa: 680088 No. Camión:

Material: basura No. Factura:

Despachador: Recibido por:

FACTURA

Número: 1FH5610000725-00039390
 Fecha y Hora: 31-08-2019 - 17:38

PANAMA WASTE MANAGEMENT, S.A.
 TEL: 395-4270
 LLANO BONITO, JUAN DIAZ, GALERA 2
 R.U.C.: 613458-1-453512 D.V.: 70

JUAN DIAZ, VIA JOSE AGUSTIN ARANGO
 CALLE PRINCIPAL
 LOCAL ANTIGUA FABRICA DE VELAS LA DEVOCION

GREEN VALLEY PANAMA, S.A.
 RUC/CI: 2228596-1-562386

Número SIE: PANA0033544

1.000	RECOLECCION EN CAJA ABIERTA//nu.11//Del 26/07/2019 al 25/08/2019	Cod: Servicio	225.0000	(2)	225.00
0.000	Cierre Factura Fiscal	Cod: --	0.0000	(E)	0.00



PWM
PANAMAWASTEMANAGEMENT

Subtot.		225.00
Exento		0.00
Impuesto	BI	Monto
2 [ITBMS 7.00%]		15.75
Subtot.		225.00
TOTAL		240.75
Ret-ITBMS:		0.00
SALDO		240.75

DGZ 1FH5610000725

V: 01.01P

#026598
 CONTA
BILIZADO
 Fecha: _____
 Firmado: _____

Bruno Segura

APROBADO PWM

RECIBIDO / CLIENTE

FECHA

39390

Página 91

FACTURA

Número: 1FH9610000725-00038728
Fecha y Hora: 31-07-2019 - 19:45

PANAMA WASTE MANAGEMENT, S.A.
TEL: 395-4270
LLANO BONITO, JUAN DIAZ, GALERA 2
R.U.C.: 613458-1-453512 D.V.: 78

JUAN DIAZ, VIA JOSE AGUSTIN ARANGO
CALLE PRINCIPAL
LOCAL ANTIGUA FABRICA DE VELAS LA DEVOCION

GREEN VALLEY PANAMA, S.A.
RUC/CI: 2228596-1-562326

Número SIE: PANA0032758

1.000	RECOLECCION EN CAJA ABIERTA//null//Del 01/07/2019 al 31/07/2019	Cod: Servicio	225.0000	(2)	225.00
3.930	MAS: IMPUESTO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS // DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2019//null//Del 01/07/2019 al 31/07/2019	Cod: Servicio	17.0000	(E)	66.81
0.000	Cierre Factura Fiscal	Cod: --	0.0000	(E)	0.00


PWM
PANAMA WASTE MANAGEMENT

Subtot.				291.81
Exento				66.81
Impuesto		BI	Monto	
2 [ITEMS 7.00]			225.00	15.75
Subtot.			225.00	15.75
TOTAL	\$			307.56
Ret-ITEMS:				0.00
SALDO				307.56

DST 1FH9610000725

V: 01.01P

APROBADO PWM

08/01/2019
12:23 PM

RECIBIDO / CLIENTE

FECHA

CONTABILIDAD
Firma: OK para el pago
38728
Página 92



ANEXO 6: Constancia de limpieza de letrina portátil.



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99
Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

Nº 42238

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 09 - 07 - 19

Cliente: Hausdip

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Voleibol 2,

UNIDADES:

Observación:


Firma del Cliente

~~999~~ Firma del Cliente

Maurizio

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99
Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

No 42239

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 02 - 07 - 19

Cliente: Marsup

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Viajeros

UNIDADES:

Observación: _____

JHM

Firma del Cliente


Henrique Góes
Operador

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99
Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

Nº 41130

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Cliente:

Fecha 23 - 07 - 18

Cantidad de U
UNIDADES:

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Villalobos

UNIDADES:

Observación: _____

Ull

Firma do Cliente

Hawd

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99
Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

Nº 41131

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 29-07-19

Cliente: Matsum

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Villalobos

UNIDADES:

Observación: _____

11

6. External Clients

Merando
Operador P

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99

Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

Nº 42780

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 06 - 08 - 19

Cliente: flatsup

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Villalobos

UNIDADES:

Observación:

Firma del Cliente

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99

Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

Nº 42779

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 13 - 08 - 19

Cliente: flatsup

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Villalobos

UNIDADES:

Observación:

Firma del Cliente

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99

Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

No 42919

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 27-08-19

Client

that's up

Cantidad de Unidades:

5

Proyecto:

Villalobos

UNIDADES:

The image shows a single sheet of white paper designed for handwriting practice. It features five distinct rows, each intended for a single word. Each row is composed of three horizontal lines: a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line. The first row from the top follows this standard pattern. The subsequent four rows, however, only contain a solid top line and a solid bottom line, likely serving as a template for letters that do not require a midline, such as 'i' or 't'. The paper has a slightly aged appearance with some minor discoloration and faint smudges.

Observación: _____


Firma de Cliente

Firma del Cliente

Miranda
Operador

Operador



ORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99
Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

No 41904

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 03-09-19

Cliente: Pensap Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Valladas

UNIDADES:

Handwriting practice lines for the word "apple". The page contains eight rows of three-line handwriting guides (top line, dashed midline, bottom line) for tracing and writing practice.

Observación: _____


Firma del Cliente

Forma del Cliente

Alvarenga
Operador

Operador



PORTUCAN, S.A.

RUC. 49859-17-316363 D.V. 99
Tel. 507-232-4181 Fax. 507-316-4035

Nº 43807

COMPROBANTE DE LIMPIEZA

Fecha 17-09-19

Cliente: Masup Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Villalobos

Cantidad de Unidades: 5 Proyecto: Vivero

UNIDADES:

Handwriting practice lines for the word "HAPPY". There are four rows of handwriting lines, each row consisting of a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

Observación: _____

~~Firma del Cliente~~

S Firma del Cliente

Miranda
Operador

Operador



ANEXO 7: Constancia entrega informe anterior, periodo abril-junio 2019.

① Mensaje reenviado el 08/21/2019 03:04 p.m..

De: Juan Miguel Jaen <jjaen@miambiente.gob.pa>
Para: mirtha.rios@grupo-its.com
CC: jiconte@cwpanama.net; Amir Arcia; Johnnie Floyd Hurst Acevedo; Mirna Perez
Asunto: RV: Informe Proyecto Metropolitan School, periodo abri-jun2019

Enviado el: miércoles 08/21/2019 11:53 a.m.

Muy buenos días Mirthia,

Cordiales saludos,

Ya se realizó la verificaciones por parte de nuestro equipo de informática, y se pudo verificar que el sistema si ha generado los email correspondiente al usuario jiconte@cwpanama.net

Agradecemos realizar las verificaciones correspondientes en la bandeja de entrada y buzón de correos no deseados.

Cualquier consulta estamos a su completa disposición.

Atte,



Juan Miguel Jaen | Jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental
(507) 500-0855 ext. 6819 | jjaen@miambiente.gob.pa
Dirección: Calle Diego Domínguez, Edif. 804 Albrook, Ancón, Panamá, Rep. de Panamá
Página Web: www.miambiente.gob.pa | Ubícanos en nuestro Mapa Web: <http://goo.gl/XOnIex> | Síguenos en
Favor recordar su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este documento.
Please remember your responsibility with the environment before printing this document.





ANEXO 8: Registro de entrega de EPP.

ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PROYECTO: PTAR PANAMA NORTE SCHOOL

FECHA:

FAX: 396-1563

TELEFONOS: 396-1562/6671-9071

E-MAIL:

ITEM	NOMBRE	BOTAS	SUETERS	Pantalones	Cascos	Lentes	Guantes	FIRMA
		CANTIDAD	CANTIDAD	Cantidad	1 Casco	1 Lente	1 Par	
1	MANUEL TORRES	1	5	3	1	1	1	+ Manuel Torres
2	LUIS OLMEDO	1	5	3	1	1	1	
3	ELACIO IBARGUEN	1	5	3	1	1	1	* Elacio Ibarguen
4	DANIEL SANTANA	1	5	3	1	1	1	* Daniel Santana
5	ORMELIO CARDENAS	1	5	3	1	1	1	+ Ormelo Cardenas
6	ERNESTO CHIRIPUA	1	5	3	1	1	1	+ Ernesto Chiripua
7	AMETH CEDEÑO	1	5	3	1	1	1	* Ameth Cedeño
8	Alonso Pinzon	1	5	3	1	1	1	* Alonso Pinzon
9	VICTOR PINZON	1	5	3	1	1	1	* Victor Pinzon
10	Jacinto Cardenas	1	5	3	1	1	1	Jacinto Cardenas Victor Pinzon



RECIBO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Control de entrega Equipo de Seguridad

Proyecto: MET

Trabajadores de Crescendo E.

No	Nombre Entregado	Equipo de Seg.	Fecha Entreg	Firma	obsev.
1	Gabriel Gaitan	Casco de Seg	16-8-19	G.G.C.	✓
2	Gabriel Gaitan	Betas de cañcho	16-8-19	G.G.C.	Talla 11
3	Jair Pinzón	Casco de Seg	20-8-19	Jair JP	
4	Jair Pinzón	Betas de Seg	20-8-19	Jair JP	Talla 7
5	Jair Pinzón	Guantes	20-8-19	Jair JP	Tela y lona
6	Jair Pinzon	1 mascarilla (Rduo)	20-8-19	Jair JP	3M Rduo
7	José Caballero	Betas de Seg	20-8-19	Doblow	Talla 9
8	José Caballero	Guantes	20-8-19	Doblow	Tela y lona
9	José Caballero	Casco de Seg	20-8-19	Doblow	
10	José Caballero	mascarilla (Rduo)	20-8-19	Doblow	Rduo 3M

A

ESTRUCTURAS Y ACABADOS, S.A.
MEMO DE CAMPO
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PROYECTO: PTAR PANAMA NORTE SCHOOL

FECHA:

FAX: 396-1563

TELEFONOS: 396-1562/6671-9071

E-MAIL:

Agosto Julio 2019

ITEM	NOMBRE	BOTAS	SUETERS	Pantalones	Cascos	Lentes	Guantes	FIRMA
		CANTIDAD	CANTIDAD	cantidad	1 Casco	1 Lente	1 Par	
1	MANUEL TORRES	1	5	3	1	1	1	<i>* Manuel Torres</i>
2	LUIS OLIMEDO	1	5	3	1	1	1	
3	ELACIO IBARGUEN	1	5	3	1	1	1	<i>* Elacio Ibarguen</i>
4	DANIEL SANTANA	1	5	3	1	1	1	<i>* Daniel Santana</i>
5	ORMELIO CARDENAS	1	5	3	1	1	1	<i>* Ormelio Cardenas</i>
6	ERNESTO CHIRIPIA	1	5	3	1	1	1	<i>* Ernesto Chirripa</i>
7	AMETH CEDEÑO	1	5	3	1	1	1	<i>* Ameth Cedeno</i>
8	ALONSO PINZON	1	5	3	1	1	1	<i>* Alonso Pinzon</i>
9	VICTOR PINZON	1	5	3	1	1	1	<i>* Victor Pinzon</i>
10	JACINTO CARDENAS	1	5	3	1	1	1	<i>* Jacinto Cardenas</i> <i>Victor Pinzon</i>

ARQ. LUCAS MURILLO



ANEXO 9: Registro de fumigaciones.



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES
Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01245

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

Villa Verde

DIRECCIÓN:

TÉCNICO RESPONSABLE: *✓ 8*

FECHA: *3-7-19*

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounlaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

- SI
- NO

- CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
- CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
- REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

- ASPERSIÓN
- CONTROL DE ROEDORES
- NEBLIZACIÓN
- CONTROL DE CUCARACHAS

TERMO NEBULIZACIÓN

CONTROL DE HORMIGAS

CONTROL DE POLILLAS

TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

ÁREAS TRATADAS:

Sistema, Proyecto piso 2-3 Patio, Almacén, bodega

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: *Alcalde de Rodriguez*

selador

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *Mario Pinto*



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES
Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01250

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

Villa Verde

DIRECCIÓN:

6-7-19

TÉCNICO RESPONSABLE: *✓ 8*

FECHA:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounlaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

TERMO NEBULIZACIÓN

CONTROL DE HORMIGAS

CONTROL DE POLILLAS

TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

ÁREAS TRATADAS:

- SI
- NO

- ASPERSIÓN
- CONTROL DE ROEDORES
- NEBLIZACIÓN
- CONTROL DE CUCARACHAS

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: *R. Soto*

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *Mario Pinto*



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01265

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
 Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
 e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN: Metropolitano SchoolDIRECCIÓN: Villa lobosFECHA: 10/7/19TÉCNICO RESPONSABLE: Ariston Pinto

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounslaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBLIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHAS TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADASÁREAS TRATADAS: Almacén, vestidores, comedores, proyecto en construcción

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

RECIBIDO POR: R. Soto

OTRAS:

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN Ariston Pinto

FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01265

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2

Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037

e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN: Metropolitano SchoolDIRECCIÓN: Villa lobosFECHA: 13/7/2019TÉCNICO RESPONSABLE: SJ

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounslaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBLIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHASÁREAS TRATADAS: Almacén, vestidores, baños, comedores, proyecto en construcción

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

RECIBIDO POR: Alcalde RobTÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN Ariston Pinto



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES
Constancia de Fumigación - Visita de Control

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Lobo, Petrópolis S/NFECHA: 24/7/2019

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounlaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS
ÁREAS TRATADAS: Bosque, Almacén, Contenedores, Desechos

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

 EVITE MATERIALES EN PISO EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES) EVITE AGUAS ESTANCIADASRECIBIDO POR: Rafael Pinto TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBULIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHAS

OTRAS:

Bosque, Almacén, Contenedores, Desechos

FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

01159

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2

Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037

e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa LoboFECHA: 24/7/2018

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounlaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS
ÁREAS TRATADAS: Bosque, Contenedores, Almacén, Desechos en Borda de Río

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

 EVITE MATERIALES EN PISO EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES) EVITE AGUAS ESTANCIADASRECIBIDO POR: Rafael Pinto

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN

 EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBULIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHAS



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01164

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

FECHA:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

Villa lobos School

TÉCNICO RESPONSABLE: *af*

TRATAMIENTO:

CYBOR 10EA

CYBOR 40PH

SIPERTRIN

OTROS _____

FICAN WP 80

RODENTICIDA

K-OTRIN ULV

EXTER CUCARACHA

EXTER HORMIGAS

DELTA - PRO

RIPTIDE

BECTO BAC

VENDETA

SOLFAC ULV

ERRADIC

OTROS _____

OUNLAUGHT

NYGUARD

Dosis:
100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounslaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

TERMO NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE HORMIGAS
 CONTROL DE POLILLAS
 TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

ÁREAS TRATADAS: *Zonas, Contenedores, Area en Construcción*

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

OTRAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

RECIBIDO POR: *Alejande R*

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *af*

Selado



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01168

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

FECHA:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

Villa lobos School

TÉCNICO RESPONSABLE: *af*

TRATAMIENTO:

CYBOR 10EA

CYBOR 40PH

SIPERTRIN

OTROS _____

FICAN WP 80

RODENTICIDA

K-OTRIN ULV

EXTER CUCARACHA

EXTER HORMIGAS

DELTA - PRO

RIPTIDE

BECTO BAC

VENDETA

SOLFAC ULV

ERRADIC

OTROS _____

OUNLAUGHT

NYGUARD

Dosis:
100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

SI NO

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

SI NO

15cc/1gl Ounslaught

SI NO

4cc/1gl Nyguard

SI NO

Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO

TERMO NEBULIZACIÓN

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS

ASPERSIÓN

CONTROL DE HORMIGAS

CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS

CONTROL DE ROEDORES

CONTROL DE POLILLAS

REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

NEBULIZACIÓN

TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

CONTROL DE CUCARACHAS

ÁREAS TRATADAS: *Area en Construcción, Contenedores, Zonas,*

Alejande R

OTRAS:

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

RECIBIDO POR: *Alejande Rady*

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *af*

Selado



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 1041

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
 Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
 e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Lubo

FECHA: 3-8-19

TÉCNICO RESPONSABLE: M. Trujillo San Schow

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
 1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
 15cc/1gl Ounslaught
 4cc/1gl Nyguard
 Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS
 O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

TERMO NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE HORMIGAS
 CONTROL DE POLILLAS
 TRATAMIENTO DE LARVAS DE
 MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

ÁREAS TRATADAS: *Sótano, piso 1-2 oficina, Oficinas, baño*

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *Maria Pinto*

FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 1049

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
 Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
 e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Lubo

FECHA: 7-8-19

TÉCNICO RESPONSABLE: M. Trujillo San Schow

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS *Dunnit*

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS
 O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounslaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE

MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

ÁREAS TRATADAS: *Sótano 1-3 Piso oficina, Oficinas, baño*

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

*Fumigar para Pulgas*RECIBIDO POR: *R. Col*TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *Maria Pinto*



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01276

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa Nº 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Saba

FECHA: 21-8-19

TÉCNICO RESPONSABLE: JES

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

- SI
- NO

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

- SI
- NO

15cc/1gl Ounslaught

- SI
- NO

4cc/1gl Nyguard

- SI
- NO

Cybor 10 E (20ml/1L)

- SI
- NO

TERMO NEBULIZACIÓN

- CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
- CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
- REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

CONTROL DE HORMIGAS

ASPERSIÓN

CONTROL DE POLILLAS

CONTROL DE ROEDORES

TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

NEBULIZACIÓN

ÁREAS TRATADAS: Seano, boso 1-3, 1 bracm, bertidous, barrio

CONTROL DE CUCARACHAS

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMPASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: R. Soto

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN

Mario Pinto



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES
Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01245

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

Villa Verde

DIRECCIÓN:

TÉCNICO RESPONSABLE: *✓ 8*

FECHA: *3-7-19*

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounlaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

- SI
- NO

- CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
- CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
- REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

- ASPERSIÓN
- CONTROL DE ROEDORES
- NEBLIZACIÓN
- CONTROL DE CUCARACHAS

- TERMO NEBLIZACIÓN
- CONTROL DE HORMIGAS
- CONTROL DE POLILLAS

TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

ÁREAS TRATADAS:

Sótano, Proyecto piso 2-3 Patio, Almacén, bodega

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: *Alcalde de Rodriguez*

selador

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *Mario Pinto*



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES
Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01250

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

Villa Verde

DIRECCIÓN:

6-7-19

TÉCNICO RESPONSABLE: *✓ 8*

FECHA:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounlaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

- TERMO NEBLIZACIÓN
- CONTROL DE HORMIGAS

- CONTROL DE POLILLAS

TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

ÁREAS TRATADAS:

- CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
- CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
- REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

- ASPERSIÓN
- CONTROL DE ROEDORES
- NEBLIZACIÓN
- CONTROL DE CUCARACHAS

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: *R. Soto*

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN *Mario Pinto*



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01265

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
 Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
 e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN: Metropolitano SchoolDIRECCIÓN: Villa lobosFECHA: 10/7/19TÉCNICO RESPONSABLE: Ariston Pinto

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounslaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBLIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHAS TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADASÁREAS TRATADAS: Almacén, vestidores, comedores, proyecto en construcción

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: R. SotoTÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN Ariston Pinto

FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01265

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2

Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037

e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN: Metropolitano SchoolDIRECCIÓN: Villa lobosFECHA: 13/7/2019TÉCNICO RESPONSABLE: SJ

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounslaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBLIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHASÁREAS TRATADAS: Almacén, vestidores, baños, comedores, proyecto en construcción

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: Alcalde RobTÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN Ariston Pinto



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES
Constancia de Fumigación - Visita de Control

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Lobo, Petrópolis S/NFECHA: 24/7/2019

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounlaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADASÁREAS TRATADAS: Banos, Almacen, Contenedores, Desechos

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

 EVITE MATERIALES EN PISO EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES) EVITE AGUAS ESTANCIADASRECIBIDO POR: Rafael Pinto

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN

S. de f.

OTRAS:

 FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBULIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHAS**01159**

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2

Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037

e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa LoboFECHA: 24/7/2018

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounlaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADASÁREAS TRATADAS: Banos, Contenedores, Almacen, Desechos en Balandra

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

 EVITE MATERIALES EN PISO
 EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
 EVITE AGUAS ESTANCIADASRECIBIDO POR: Rafael Pinto

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN

OTRAS:

Banos, Contenedores, Almacen, Desechos en Balandra EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD ASPERSIÓN CONTROL DE ROEDORES NEBULIZACIÓN CONTROL DE CUCARACHAS



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01164

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa lobos

FECHA: 31/7/2019

TÉCNICO RESPONSABLE: af

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

CYBOR 10EA

CYBOR 40PH

SIPERTRIN

OTROS _____

FICAN WP 80

RODENTICIDA

K-OTRIN ULV

EXTER CUCARACHA

EXTER HORMIGAS

DELTA - PRO

RIPTIDE

BECTO BAC

VENDETA

SOLFAC ULV

ERRADIC

OTROS _____

OUNLAUGHT

NYGUARD

Dosis:
100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounslaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

TERMO NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE HORMIGAS
 CONTROL DE POLILLAS
 TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

ÁREAS TRATADAS: Zonas, Contenedores, Area en Construcción

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

OTRAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

RECIBIDO POR: Alejande R

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN af

Se La do



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01168

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa lobos

FECHA: 31/7/2019

TÉCNICO RESPONSABLE: af

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

CYBOR 10EA

CYBOR 40PH

SIPERTRIN

OTROS _____

FICAN WP 80

RODENTICIDA

K-OTRIN ULV

EXTER CUCARACHA

EXTER HORMIGAS

DELTA - PRO

RIPTIDE

BECTO BAC

VENDETA

SOLFAC ULV

ERRADIC

OTROS _____

OUNLAUGHT

NYGUARD

Dosis:
100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounslaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

TERMO NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE HORMIGAS
 CONTROL DE POLILLAS
 TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

ÁREAS TRATADAS: Zonas, Contenedores, Area en Construcción

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

OTRAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

RECIBIDO POR: Alejande Rady

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN af

Se La do



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 1041

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
 Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
 e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Lubo

FECHA: 3-8-19

TÉCNICO RESPONSABLE:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS _____ OUNLAUGHT NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
 1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
 15cc/1gl Ounslaught
 4cc/1gl Nyguard
 Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS
 O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

TERMO NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE HORMIGAS
 CONTROL DE POLILLAS
 TRATAMIENTO DE LARVAS DE
 MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

ÁREAS TRATADAS:

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN Maria PintoRECIBIDO POR: R. Col

FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 1049

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2
 Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
 e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Lubo

FECHA: 7-8-19

TÉCNICO RESPONSABLE:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

 CYBOR 10EA CYBOR 40PH SIPERTRIN OTROS _____ FICAN WP 80 RODENTICIDA K-OTRIN ULV EXTER CUCARACHA EXTER HORMIGAS DELTA - PRO RIPTIDE BECTO BAC VENDETA SOLFAC ULV ERRADIC OTROS Dunnit

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO
 SI NO

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
 CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS
 O MURCIÉLAGOS

ASPERSIÓN
 CONTROL DE ROEDORES
 NEBULIZACIÓN
 CONTROL DE CUCARACHAS

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

15cc/1gl Ounslaught

4cc/1gl Nyguard

Cybor 10 E (20ml/1L)

 TERMO NEBULIZACIÓN CONTROL DE HORMIGAS CONTROL DE POLILLAS TRATAMIENTO DE LARVAS DE
 MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

ÁREAS TRATADAS:

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

fumigación para pulgasTÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN Maria PintoRECIBIDO POR: R. Col



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01276

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa Nº 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: Villa Saba

FECHA: 21-8-19

TÉCNICO RESPONSABLE: JES

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

TRATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

Dosis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas

SI NO

1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos

SI NO

15cc/1gl Ounslaught

SI NO

4cc/1gl Nyguard

SI NO

Cybor 10 E (20ml/1L)

SI NO

TERMO NEBULIZACIÓN

CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS

ASPERSIÓN

CONTROL DE HORMIGAS

CONTROL DE ROEDORES

CONTROL DE POLILLAS

NEBULIZACIÓN

TRATAMIENTO DE LARVAS DE
MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
 REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS
O MURCIÉLAGOS

CONTROL DE CUCARACHAS

ÁREAS TRATADAS: Seano, boso 1-3, 1 bracu, bertidous, barrio

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMPASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR: R. Soto

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN

Mario Pinto



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

0717
Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa N° 2

Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037

e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

FECHA: 31-8-14

TÉCNICO RESPONSABLE:

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

RATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

Dosis:
100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounslaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

- TERMO NEBULIZACIÓN
- CONTROL DE HORMIGAS
- CONTROL DE POLILLAS
- TRATAMIENTO DE LARVAS DE MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCADAS

ÁREAS TRATADAS:

- CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
- CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
- REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS O MURCIÉLAGOS

- ASPERSIÓN
- CONTROL DE ROEDORES
- NEBULIZACIÓN
- CONTROL DE CUCARACHAS

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCADAS

OTRAS:

RECIBIDO POR:

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN



FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES

Constancia de Fumigación - Visita de Control

Nº 01288

Dirección: Bajo El Piro, Calle Principal, Casa Nº 2
Teléfono: 6715-3609 / 6213-6037
e-mail: ciudadanouniversal01@gmail.com

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN:

Mitropolitan School

DIRECCIÓN:

Santa Barbara

FECHA: 28-8-19 TÉCNICO RESPONSABLE: M

ENCARGADO DE SUPERVISAR:

RATAMIENTO:

- CYBOR 10EA
- CYBOR 40PH
- SIPERTRIN
- OTROS _____

- FICAN WP 80
- RODENTICIDA
- K-OTRIN ULV
- EXTER CUCARACHA

- EXTER HORMIGAS
- DELTA - PRO
- RIPTIDE
- BECTO BAC

- VENDETA
- SOLFAC ULV
- ERRADIC
- OTROS _____

- OUNLAUGHT
- NYGUARD

sis: 100 grs / 5gls - Becto - Bac Larvas
1 lt / 4lt K-Otrine/ Diesel - Humo mosquitos
15cc/1gl Ounslaught
4cc/1gl Nyguard
Cybor 10 E (20ml/1L)

- SI NO

TERMO NEBULIZACIÓN

CONTROL DE HORMIGAS

CONTROL DE POLILLAS

TRATAMIENTO DE LARVAS DE
MOSQUITOS EN AGUAS ESTANCIADAS

ÁREAS TRATADAS:

- CONTROL DE COMEJÉN O TERMITAS
- CONTROL DE GARRAPATAS O PULGAS
- REPELENTE PARA SERPIENTES GATOS
O MURCIÉLAGOS

- ASPERSIÓN
- CONTROL DE ROEDORES
- NEBULIZACIÓN
- CONTROL DE CUCARACHAS

COMENDACIONES O SUGERENCIAS:

- EVITE MATERIALES EN PISO
- EVITE BASURA (VASOS Y EMBASES)
- EVITE AGUAS ESTANCIADAS

OTRAS:

DIBIDO POR: Alcides R -

seta der

TÉCNICO RESPONSABLE POR FUMIGACIÓN

Mainel Pinto