

15.1 COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.

A. AVANCE GENERAL DE LA OBRA.



Foto tomada desde la Calle 5C, tomada por el Auditor el 19 de octubre de 2019.

B.LETRERO DE APROBACIÓN DEL EsIA.



Foto tomada desde la Calle 5C, tomada por el Auditor el 19 de octubre de 2019.

C. LETRERO EN OBRA Y CARNET DE IDONEIDAD DEL PROFESIONAL RESIDENTE.



D. OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.



E. OFICINA DE LA ARQUITECTA RESIDENTE.



F. BARRERA METÁLICA Y SEÑALIZACIONES EN LA PARTE FRONTAL DEL PROYECTO.



G. LETREROS Y SEÑALIZACIONES.



Cobertura de casos de emergencias. Foto tomada por el auditor el 19 de octubre de 2019.



Letrero del Proyecto, Representante Legal, foto tomada por el auditor el 19 de octubre de 2019.




Pequeño Botiquín ubicado en la oficina de Administración.



Señal de salida para evacuación de personal.

H. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, EPP.





Obreros en diferentes tareas usando el EPP adecuado.

I. DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.




Elementos metálicos usados en la construcción debidamente ordenados.



Bloques de cemento, debidamente ordenados.

J. EQUIPO Y MAQUINARÍA EN LA OBRA.



Arriba máquina de Topping, abajo minicargador.



Equipo de acetileno para labores de soldadura.

J. FACILIDADES.



Hielera para uso del personal de la construcción.



Arriba Comedor, abajo vestidor para los trabajadores.



K ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE DESECHOS, ESCOMBROS, CALICHE.



Estos materiales son retirados por compañía especializada contratada. Veren anexos los pagos por el servicio.