


INFORME TECNICO

MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE EN MINERA PANAMÁ

INFORME DE EVALUACIÓN ECOLÓGICA PASOS VILLAS PUNTA RINCÓN



Documento: Informe evaluación Fauna Acuática
Preparado para: MINERA PANAMA, S.A.
Fecha de emisión: Junio 2019

Preparado por: *Lic. Carlos A. Vega*
Biología Acuática

I. INTRODUCCIÓN

Durante la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIAs) para el proyecto de Mina Cobre Panamá, en septiembre de 2010, se incluyó la recopilación de numerosos datos hidrobiológicos (Golder, 2010). Las especies de peces e invertebrados que habitan en los sistemas de cuerpos de aguas y las características del hábitat de peces han sido bien documentados para los ríos dentro y fuera del proyecto Mina de Cobre Panamá, como: Río Petaquilla, Uvero, Caimito, Rinconcito, Hoya, Botija y otros.

En este informe se evaluará la fauna acuática existente a lo largo del camino de acceso a las Villas, Punta Rincón y los resultados obtenidos durante la visita realizada a las quebradas y drenajes pluviales identificados.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar la fauna acuática (peces y crustáceos) en las quebradas Camino a las Villas en Punta Rincón del Proyecto Mina de Cobre Panamá”.

Objetivos Específicos

- Caracterizar la Ictiofauna de los pasos (aguas arriba y aguas abajo) del Camino Acceso a las Villas Punta Rincón.
- Identificar las especies presente en los pasos Canino de Accesos a las Villas.
- Determinar si existe interrupción de flujo de agua y afectación a la población de fauna acuática en quebradas

III.METODOLOGÍA DE TRABAJO

3.1 Área de Estudio

El área de estudio se ubica en el camino de acceso a las Villas, que va desde la garita de acceso a Punta Rincón Puerto hasta las Villas, del proyecto Mina de Cobre Panamá. Se verificaron todas las áreas donde se han identificado cuerpos de agua que atraviesan el camino, para evaluar la presencia y condición de las especies acuáticas, entre ellos los peces y si estas especies están consideradas dentro de Especies de Interés.



Figura 1: Área de Estudio

Metodología de Campo

3.1.1 Inspección a cuerpos de agua

Se realizó una inspección visual a todos los cuerpos de agua que atraviesan el camino de Acceso a las Villas (dos quebradas o pasos), y en donde ya se construyó el camino. Se determinó cuales cuerpos de aguas son según esta clasificación:

1. Escorrentía: Corriente superficial de agua proveniente de las precipitaciones; su fuerza depende de la pendiente, el grado de permeabilidad del suelo, la existencia de una cubierta vegetal y el índice de evaporación.
2. Quebradas intermitentes o Drenajes: son quebradas pequeñas cuyo caudal que transportan está directamente condicionado a la época de lluvia. Una vez las lluvias cesan, su caudal se reduce en un 90%.
3. Quebradas permanentes: aquellas cuyo caudal se mantiene continuo durante toda la época del año.
4. Río: Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra o en el mar.

En cada punto también se verificó la presencia y el paso de peces aguas

3.1.2 Muestreo de Quebradas

Se verificó las quebradas, las cuales presentaban condiciones para el uso de artes de pesca como atarrayas, red de mano y electro pesca. Se realizó la captura e identificación de peces y crustáceos presentes en estos cuerpos de agua. El muestreo se realizó en la sección aguas arriba, así como aguas abajo, tomando como punto de referencia el camino. Las coordenadas se presentan a continuación en el cuadro 1. En los demás cuerpos de agua, la búsqueda de peces fue visual debido al tamaño pequeño de esos cuerpos de agua. Luego de haber capturado los especímenes, éstos fueron identificados, fotografiados y liberados posteriormente en los cuerpos de agua de donde fueron colectados, evitando de esta manera la muerte innecesaria de los organismos.

Cuadro 1. Coordenadas de Sitios		
SITIO	LATITUD	LONGITUD
Quebrada SN 1	0533622	0994332
Quebrada SN 2	0533442	0994270

IV. RESULTADOS

4.1 Muestreo de Fauna Acuática en Quebradas

Durante la inspección se determinó que la quebrada S/N 1, es una quebrada permanente y la quebrada S/N 2 es un drenaje intermitente, durante la construcción se colocaron rocas grandes y los espacios entre rocas permite la capilaridad de las aguas y la conectividad de las especies aguas arriba con aguas abajo. Es decir, que no se interrumpe el paso de las especies en ambas direcciones de las quebradas.

En el **Cuadro 2** se recogen los resultados de los muestreos de peces y en el **Anexo 1** un reportaje fotográfico de las especies capturadas.

Se colectaron un total de 72 individuos entre peces y crustáceos, representados por cuatro taxones a nivel de especie. Las especies con mayor número de individuos fueron *Brachyrhaphis cascajalensis* (33 individuos, 45% del total), seguido de *Rivulus hildebrandii* (28 individuos y 41%), el camarón *Macrobrachium crenulatum* (12 individuos y 16%), *Astyanax aneus* (1 y 12%), del total de las capturas.

Cabe señalar, de las especies mencionadas anteriormente, *Brachyrhaphis cascajalensis*, *Rivulus hildebrandii* y *Macrobrachium crenulatum* presentaron la mayor distribución durante las jornadas de muestreos, capturándose en las dos quebradas de monitoreo. Ver cuadro 2.

De las especies reportadas en las dos quebradas, no se encuentran especies reportadas con algún grado de vulnerabilidad, son peces muy comunes y se encuentran en este tipo de ambientes con bajo porcentaje de oxígeno y poco flujo de agua.

Cuadro 2. Resultados del muestreo			
Especies	Nombre Común	Qda SN 1	Qda SN 2
<i>Brachiraphis cascajalensis</i>	Parivivo	23	10
<i>Astyanax aeneus</i>	Sardina	9	0
<i>Rivulus hildebrandii</i>	Barbudillo	17	13
<i>Macrobrachium crenulatum</i>	Camarón	7	5

Las quebradas inspeccionadas presentan un poco de sedimentación producto de las escorrentías de las lluvias, sin embargo, las piedras que se colocaron durante la construcción del camino de acceso a las Villas no producen efecto negativo o de obstrucción en cuanto a el paso de los peces aguas arriba y aguas abajo.

Quebrada S/N Paso 1: Esta quebrada presenta mejor definición en la entrada y salida del agua, sin embargo, las piedras y la tierra conducen bien el agua. Esta quebrada presenta retención de agua propia del flujo que mantiene. Presenta un leve flujo entre las rocas.

En este caso no debe haber problemas con la fauna acuática (peces), la apertura entre piedras colocadas en el camino permite que las especies puedan cruzar aguas arriba y aguas abajo, sin dificultad y presenten un patrón de flujo continuo.

La Quebrada S/N 2 que presenta menor caudal y algunos remanentes de aguas que forman pequeñas pozas son característicos de quebradas intermitentes o drenajes. Sin embargo, con las precipitaciones pasa el agua entre las rocas permitiendo la conectividad de las especies.



Fotos de las quebradas Sin Nombre 1 y 2, del camino de Acceso a las Villas.

V. CONCLUSIONES

- Se determinó que las quebradas en camino Las Villas, se clasifican como una permanente (quebrada S/N 1) y la otra una quebrada intermitente o de drenaje (Quebrada S/N 2).
- Con la construcción del camino a Las Villas, no existe afectación de las especies y si hay conectividad aguas arriba y aguas abajo, sobre todo en época de lluvia.
- Las especies reportadas son muy comunes en estos cuerpos de aguas.
- *Brachyrhaphis cascajalensis* y *Rivulus hildebrandii*, son especies muy comunes en los cuerpos de aguas del proyecto y pueden tolerar cambios fuertes de bajo oxígeno en el agua.

VI. BIBLIOGRAFIA

- Bussing, W. A. 1198. Peces de las Aguas Continentales de Costa Rica, San José Costa Rica. Vol Segunda Edición.
- Garces, B.H.A. 2000. Evaluación Ecológica Rápida del Parque Nacional Omar Torrijos Herrera y su Zonas de Amortiguamiento. Componente de Ictiología. Informe Final CEPESA para ANAM Panamá 45p + Anexos.
- García, J. 2007. Evaluación Ecológica Rápida de la fauna Terrestre y Acuática. Proyecto Mina Petaquilla. CODESA 25pp + Anexo (por Publicar).
- González, R. 2003. Notas Sobre la Migración Masiva de Peces en dos Ríos del Pacífico de la provincia de Coclé. Panamá Revista Tecnociencia 10 (1): 51-61.
- Merritt, R.W. & K.W. Cummins 1996. An introduction to the aquatic insects of North America. Kendall Hunt Publ. Dubuque, Iowa 862p.
- Roldán, G. 1988. Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento de Antioquia. Fondo FEN, Medellín-Colombia 217p.

Anexo 1.



Rivulus hildebrandii



Brachiraphis cascajalensis



Astianax aeneus



Macrobrachium crenulatum



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

Informe Semestral de Restauración Ecológica

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13230 13234 13237	Enero-Junio 2019	MINERA PANAMA S.A.	13/08/2019

CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. MATERIALES Y MÉTODO.....	5
4. RESULTADOS.....	8
5. CONCLUSIONES.....	14
6. BIBLIOGRAFÍA.....	15
7. ANEXOS.....	17

ÍNDICE DE CUADRO

CUADRO 1. Evaluación anual de especies nativas sembradas en el 2018 en la parcela de restauración del Km19+700 del Pipeline.....	12
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. Modelo de una parcela de 0.6 hectáreas demarcada en cuadrantes 20x20 m y 16 sub-cuadrantes de 5x5 m, codificados con sus respectivos números.....	5
FIGURA 2. Diagrama de disposición de plántulas sembradas en un cuadrante 20x20 metros en la parcela de restauración del Km19+700 del Pipeline	6
FIGURA 3. Número de individuos sobrevivientes contabilizados durante el periodo de monitoreo (enero-junio 2019)	10
FIGURA 4. Supervivencia de especies sembradas en la parcela de restauración en el año 2017.....	11

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Vivero de plantas nativas.....	17
Cuadro 1. Tiempo y porcentaje de germinación de especies nativas producidas en el vivero.....	20
ANEXO 2. Prueba de regeneración natural de plántulas, en el cuadrante con sustrato orgánico del bosque.....	21
ANEXO 3. Plántulas de especies nativas producidas por germinación de semillas en el vivero.....	22
ANEXO 4. Actividades de restauración de especies nativas realizadas en en el vivero.....	23

1. INTRODUCCIÓN

La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. Las intervenciones que se emplean en la restauración varían mucho de un proyecto a otro, dependiendo de la extensión y la duración de las perturbaciones pasadas, de las condiciones culturales que han transformado el paisaje y de las oportunidades y limitaciones actuales. La meta final del proceso no es recuperar integralmente el estado anterior al disturbio, pero si garantizar que las funciones y los procesos ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo (SERI 2004).

El éxito de la restauración de un bosque tropical se mide en la recuperación de la biodiversidad, la biomasa y la productividad primaria, la materia orgánica del suelo, la capacidad de almacenamiento del agua y el regreso de las especies raras que son claves para reestablecer la estructura y las funciones del ecosistema (Elliott, Blakesley y Hardwick, 2013).

El proceso de restauración ecológica suele ser muy dinámico e involucra adquirir información necesaria para la toma de decisión y el mejoramiento de metodologías aplicadas. Por tal razón, es importante el establecimiento de parcelas experimentales para desarrollar modelos de restauración que nos permitan garantizar que las funciones y los procesos ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo; y de gran interés resulta dar seguimiento a los monitoreos de las especies plantadas en el sitio, que permitan evaluar su desarrollo y evolución en respuesta de las condiciones climáticas y la composición del suelo que se presentan en el lugar.

Minera Panamá S.A. tiene como parte de sus compromisos ambientales la restauración de áreas dentro de la huella del Proyecto, la cual será ejecutada gradualmente durante el período de vida activa de la mina (aprox. 30 años), a medida que se culmine el trabajo del proyecto en áreas específicas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

- Cumplir con los compromisos establecidos en el EsIA Cat III, que aseguren el éxito de la restauración del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar el monitoreo (mortalidad, crecimiento y otros indicadores de las especies) de las parcelas establecidas.
- Realizar el mapeo de las especies dentro de las parcelas establecidas para su fácil ubicación.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Parcela de Restauración en el Pipeline Road, Km 19+700

3.1.1 Establecimiento

A principios del año 2017 se realizó el levantamiento de la información de la parcela de restauración en el área de la carretera del Pipeline (carretera de tuberías). La parcela de restauración se encuentra ubicada dentro del área de concesión del proyecto a orillas de la carretera de tuberías entre los 08° 53'27.4" Norte y 80° 38'42.4" Oeste. La parcela mide 0.6 hectáreas (100 metros de largo por 60 metros de ancho) y fue demarcada con ayuda de una brújula, estacones y cinta métrica para formar cada una de las subparcelas, delimitadas por tubos de PVC blanco en los vértices marcados de acuerdo con el sistema cartesiano de coordenadas. La parcela está conformada por tres fajas de 20 x 100 metros, cada una de las cuales contiene cinco cuadrantes de 20 x 20 metros, los cuales fueron numerados de acuerdo con la coordenada del vértice inferior izquierdo y en cada uno de estos cuadrantes se hicieron 16 subcuadrantes de 5 x 5 metros.




Figura 1. Modelo de una parcela de 0.6 hectáreas demarcada en cuadrantes 20x20 m (recuadro rojo) y 16 sub-cuadrantes de 5x5 m (recuadro azul), codificados con sus respectivos números. Nótese la numeración del cuadrante 20x20 m (círculo rojo), ubicada en el vértice inferior izquierdo.

3.1.2. Descripción

El suelo está compuesto de material de arcilla roja y rocas con un pH aproximado de 6.1, que fue medido con la ayuda de un potenciómetro marca KEL INSTRUMENTAL. El sitio cuenta con barreras de contención y canales de desagüe para evitar la erosión del suelo, de igual manera fue hidrosemada con *Brachiaria decumbens* con el mismo propósito.

La vegetación remanente que se encuentra en la parte de atrás de la parcela comprende mayormente especies heliófitas poco duraderas como *Trema michranta*, *Ochroma pyramidale*, *Cecropia* sp., *Isertia haeckiana*, *Isertia laevi*, además de otras especies arbustivas de menor tamaño como *Solanum* sp. y *Piper auritum*. Todas estas especies son responsables de la regeneración natural registrada en los monitoreos.

La especies herbáceas y rastreras regeneradas registradas en la parcela comprenden *Licopodiella cernua*, *Cyperus luzulae*, *Mimosa pigra*, *Ludwigia octovalvis*, *Neurolaena lobata*, *Ipomoea* sp., y el helecho *Pityrogramma calomelanos*, entre otras.

Para la siembra se utilizó un distanciamiento específico de dos metros, esto, para dejar espacio para especies de crecimiento lento y de sotobosque que serán sembradas una vez las especies de crecimiento rápido estén establecidas.

Los individuos de diferentes especies fueron sembrados en línea perpendicular a la parcela, a una distancia de dos metros entre cada individuo. Cada línea de siembra tiene una distancia de dos metros de separación entre ellas (Figura 2). En cada línea, se encuentran sembrados plántulas de árboles y arbustos de forma homogénea.




Figura 2. Diagrama de disposición de plántulas sembradas en un cuadrante 20x20 metros en la parcela de restauración del Km 19+700 de la carretera de tuberías. Nótese de la línea de siembra de forma vertical hacia el Noreste, según la disposición de la parcela. Los círculos representan las plántulas de árboles y los cuadros representan los arbustos, dispuestos en cada línea de siembra a dos metros de distancia.

3.1.3. Mantenimiento

Se les dio mantenimiento a los plantones, donde fue removido el remanente de hierba, y posteriormente; se realizó la aplicación de fertilizante a las plantas con abono foliar a base de aminoácidos y micronutriente.

3.1.4. Monitoreo

En este periodo se realizó el tercer monitoreo en la parcela (después de ser demarcada en cuadrantes), para determinar variables como la sobrevivencia, salud, altura, diámetro del cuello de raíz y ancho de copa, de aquellas plantas que fueron sembradas desde el año 2015 y aquellas resembradas en 2016, 2017 y 2018, que reemplazaron a aquellas plantas que murieron después de ser sembradas en 2015. También se registraron las plantas de regeneración natural. El monitoreo de esta parcela se realiza anualmente.

Las especies que resultaron muertas al momento de realizar el monitoreo de este año, fueron reemplazadas por plántulas de la misma especie provenientes del vivero. Las plantas muertas fueron contabilizadas y registrada en la base de datos para el posterior cálculo de sobrevivencia.

Las plantas fueron rotuladas utilizando placas de aluminio; marcando un código de seis letras en mayúsculas que comprende las tres primeras letras del género y las tres primeras letras de la especie. Además, se registró un código que comprende el número de la planta, el número del cuadrante 20 x 20 m y el número del subcuadrante 5 x 5 m donde está ubicada dicha planta.

3.2. Registro de la Información y Análisis

La información registrada de crecimiento, mortalidad y regeneración natural en la parcela de restauración se ingresaron en la base de datos (Access Microsoft) para su posterior análisis.

El análisis de la sobrevivencia y mortalidad de cada especie nos permite identificar especies que son más aptas para ser utilizadas en los programas de restauración; y si es

necesario, aplicar técnicas adicionales para mejorar su desarrollo desde la etapa de germinación y mantenimiento en el vivero, y posteriormente en las parcelas de restauración.

Para la selección de plántones adecuados se tomaron tres criterios según Elliott, Blakesley y Hardwick, 2013:

Categoría 1: las plantas que quedaron por debajo de la mayoría o de todos los estándares mínimos aceptables fueron consideradas como especies deficientes o no aceptables. Estas especies no se descartarán del proyecto de restauración, pero se les dará un seguimiento más riguroso para lograr mejorar su rendimiento en las parcelas de restauración.

Categoría 2: las plantas que excedieron algunos de los estándares mínimos aceptables, pero quedaron por debajo de otros, o quedaron por debajo de varios estándares por un margen pequeño, fueron consideradas como especies marginales. Estas especies se someterán a investigación para mejorar su rendimiento.

Categoría 3: Las plantas que excedieron en gran proporción a la mayoría de todos los estándares mínimos fueron consideradas como especies aceptables, y por ende, adecuadas para utilizar en futuras plantaciones.

Los estándares aceptables para las plantas fueron: tener una tasa de sobrevivencia de más del 50%, y que tanto la altura como el ancho de copa hayan excedido más del doble luego de 12 meses de haberse plantado.

4. RESULTADOS

4.1. Monitoreo en la parcela del Km 19+700 del Pipeline

Desde el año 2017 en que fue levantada la información sobre las plantas sembradas en la parcela de restauración, hasta la fecha, se han realizado tres (3) monitoreos. En cada monitoreo se ha registrado individuos de especies nativas que habían sido sembrados desde el año 2015, y posteriormente, aquellos individuos resembrados en el año 2016, 2017 y 2018, que reemplazaron aquellos individuos muertos de especies plantadas en el 2015.

Además, se ha reportado las especies de regeneración natural (reclutas), que han surgido producto de la vegetación que rodea la parcela de restauración.

4.1.1. Análisis de sobrevivencia

En el monitoreo de este año se contabilizó la pérdida de 235 individuos, lo que corresponde al 24 % de las plantas sembradas en la parcela, además de tres individuos nuevos de regeneración natural que fueron identificados para este monitoreo del 2019. Todas las plantas sembradas desde 2015 y posteriormente resembradas desde el 2016 hasta el 2018, que se identifican que han muerto son reemplazadas y anotadas en la base de datos, para llevar un registro para su seguimiento el próximo monitoreo.

Actualmente, dos parcelas (parcela de restauración 2.5 y la parcela de restauración del Km 19 del Pipeline Road) de las cinco parcelas de restauración existentes, están parceladas (divididas en cuadrantes y levantada su información) y bajo monitoreo anual.

Las especies que marcaron mayor cantidad de individuos muertos para este periodo fueron aquellas resembradas en el 2018 (Figura 3). La mortalidad de plantones refleja las condiciones propias del suelo arcilloso rojo presente en la parcela de restauración. El suelo arcilloso rojo se caracteriza por contener un pH ácido que dificulta la absorción de nutrientes a través de las raíces de las plantas.




Figura 3. Número de individuos sobrevivientes contabilizados durante este periodo de monitoreo. En el gráfico se muestra el total de plantas contabilizadas en este periodo (barra marrón) y la mortalidad de individuos (barras rojas). **P15**= corresponde a plantas sembradas en el año 2015, **RS16**= corresponde a plantas resembradas en el año 2016, **RS17**= corresponde a plantas resembradas en 2017, **RS18**= corresponde a plantas resembradas en 2018, **R**= regeneración natural.

4.1.1.1. Supervivencia de especies de plantas resembradas en el año 2017

En la figura 4 se muestra el número de individuos sobrevivientes de 12 especies resembradas en el año 2017 (RS17). La gráfica refleja sólo la supervivencia de estos individuos a partir del año 2017, ya que, a partir de ese año, fueron reemplazados individuos muertos provenientes de 2015, 2016, 2017 y 2018, con individuos de la misma especie.




Figura 4. Supervivencia de especies resembradas en la parcela de restauración en el año 2017.

Las especies que marcaron el mayor número de supervivencia durante este periodo fueron *Inga* sp. (Ings), *Ochroma pyramidale* (Ochpyr), *Pterocarpus rhorii* (Pteror), *Senna reticulata* (Senret), *Taralea oppositifolia* (Taropp) y *Terminalia amazonia* (Terama), mientras que especies como *Apeiba membranacea* (Apemem), *Croton billbergianus* (Crobit) y *Drypetes standleyi* (Drysta), tuvieron pocos individuos supervivientes para este año 2019 (Cuadro 1).

4.1.2. Evaluación de especies nativas resembradas en el 2018 en la parcela de restauración; según Elliott, Blakesley y Hardwick, 2013.

El análisis de evaluación nos permite determinar el desempeño de una especie después de un año de ser plantada en la parcela de restauración. La evaluación determinó que siete especies en total marcaron un buen desempeño en la parcela, tales como: *Cecropia* sp., *Cedrela tonduzii*, *Cespedesia spathulata*, *Inga* sp., *Senna reticulata*, *Terminalia amara* y *Vochysia ferruginea* (Cuadro 1). Especies como *Abarema adenophora*, *Simarouba amara* y *Trichospermum galeottii*, a pesar de marcar un alto porcentaje de supervivencia en la

parcela, mostraron una baja tasa de crecimiento. Por otra parte, *Apeiba membranacea* y *Ochoma pyramidale*, mostraron porcentajes bajos de sobrevivencia; mientras que, especies como *Couratari guianensis*, *Couma macrocarpa*, entre otras, no se encontraron dentro de los estándares aceptables según el análisis de Elliott, Blakesley y Hardwick, 2013. Estas especies, son evaluadas rigurosamente en el vivero con el objetivo de mejorar su rendimiento en las parcelas. Esto se puede lograr aplicando técnicas como: *a)* mejorar las condiciones del sustrato; aumentando la frecuencia de adición de nutrientes, *b)* aumentar la frecuencia de la aplicación de nematicida y fungicida contra los patógenos; *c)* optimizar el pH del suelo tanto del que se prepara en el vivero como también del suelo en las parcelas (se logra con la aplicación de hidróxido de calcio), para facilitar la absorción de los nutrientes en las plantas; *d)* intensificar, tanto en el vivero como en la parcela, las técnicas de desarraigue de malezas (Elliott, Blakesley y Hardwick 2013), entre otras.

También se debe seguir revisando fuentes de información sobre otras especies nativas en el proyecto y recolectar semillas y plántulas de estas especies nativas que aun no han sido probadas, para las actividades de restauración de futuras parcelas.

Cuadro 1. Evaluación anual de especies nativas sembradas en el 2018 en la parcela de restauración Km 19+700 del Pipeline

Espece	Sobrevivencia (%)	Altura promedio (cm)	Ancho de copa promedio (cm)	Acción
<i>Abarema adenophora</i>	60	31.4	24.7	Seguir investigando para mejorar su crecimiento
<i>Apeiba membranacea</i>	40	53.2	15.8	Seguir investigando para mejorar su sobrevivencia
<i>Cecropia sp.</i>	100	99	25.5	Aceptable
<i>Cedrela tonduzii</i>	100	95	60	Aceptable
<i>Cespedesia spathulata</i>	88.9	34.2	14.2	Aceptable
<i>Couratari guianensis</i>	40	33.2	9.5	Deficiente

Especie	Sobrevivencia (%)	Altura promedio (cm)	Ancho de copa promedio (cm)	Acción
<i>Couma macrocarpa</i>	43.8	39	7	Deficiente
<i>Croton billbergianus</i>	16.2	32.5	8.7	Deficiente
<i>Drypetes standleyi</i>	20	46	30	Deficiente
<i>Inga sp.</i>	71.4	61.7	33.9	Aceptable
<i>Ochoma pyramidale</i>	48.9	71.8	43.2	Seguir investigando para mejorar su sobrevivencia
<i>Senna reticulata</i>	100	93.3	32	Aceptable
<i>Simarouba amara</i>	62.9	27.1	6.7	Seguir investigando para mejorar su crecimiento
<i>Terminalia amara</i>	85.7	37.8	22.6	Aceptable
<i>Trichospermum galeottii</i>	58.3	38.4	9.8	Seguir investigando para mejorar su crecimiento
<i>Vochysia ferruginea</i>	64.7	43.7	13.6	Aceptable
<i>Vochysia guatemalensis</i>	41.7	44	20	Seguir investigando para mejorar su crecimiento y sobrevivencia

6. CONCLUSIONES

1. Para este periodo de monitoreo (enero-junio 2019) en la parcela del Km 19+700, se contabilizó una tasa de mortalidad del 24 % del total de las plantas sembradas en la parcela, representadas mayormente por aquellas resembradas en el 2018; mientras que, 11 especies marcaron el mayor porcentaje de sobrevivencia en la parcela, entre ellas: *Inga* sp., *Ochroma pyramidale*, *Pterocarpus rhorii*, *Senna reticulata*, *Taralea oppositifolia* y *Terminalia amazonia*.
2. El análisis de evaluación anual para las especies resembradas en 2018, determinó que las especies *Cecropia* sp., *Cedrela tonduzii*, *Cespedesia spathulata*, *Inga* sp., *Senna reticulata*, *Terminalia amara* y *Vochysia ferruginea*, son aptas para resturar futuras parcelas dentro del proyecto.

7. BIBLIOGRAFÍA

CTF. 2018. Trees, Shrubs, and Palms of Panama. <http://ctfs.si.edu/webatlas/maintreeatlas.php>. Consultado en diciembre, 2018.

Elliott, S. D., D. Blakesley y K. Hardwick, 2013. Restauración de Bosques Tropicales: un manual práctico. Royal Botanic Gardens, Kew; 344 pp.

Gentry, A.H. 1993. A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest South America (Colombia, Ecuador, Peru): With Supplementary Notes on Herbaceous Taxa. Chicago: The University of Chicago Press; 895 pp.

Guariguata, M. R. y R. Ostertag, 2002. Sucesión secundaria. En: Guariguata, M. R. y G. Kattán (Editores). Ecología y Conservación de Bosques Neotropicales. Cartago: Libro Universitario Regional; 691 pp.

Hammel, B.E.; Grayum, M.H.; Herrera, C. y N. Zamora. 2010. Manual de Plantas de Costa Rica. Volumen V: Dicotiledóneas (Clusiaceae-Gunneraceae). St. Louis, Missouri: Botanical Garden Press; 970 pp.

Hammel, B.E.; Grayum, M.H.; Herrera, C. y N. Zamora. 2007. Manual de Plantas de Costa Rica. Volumen V: Dicotiledóneas (Haloragaceae-Phytolaccaceae). St. Louis, Missouri: Botanical Garden Press; 932 pp.

Nepstad, D. C., Uhl, C., C. A. Pereira y J. M. Cardoso da Silva, 1996. A Comparative study of tree establishment in abandoned pasture and mature forest of Eastern Amazonia. *Oikos* 76:25-39.

Pérez, R. 2008. Árboles de los Bosques del Canal de Panamá. Panamá: Boski S.A.; 466 pp.

SER 2004. *Principios sobre SER International* sobre la restauración ecológica SER (*Society for Ecological Restoration International* – Sociedad Internacional para la

Restauración Ecológica). Grupo de trabajo sobre ciencia y políticas (Versión 2: octubre de 2004).

Flora Mesoamericana. 2018. <http://www.tropicos.org/Project/FM>. (Accesado en diciembre 2018).

Missouri Botanical Garden-Base de Datos MPSA. 2018. <http://www.tropicos.org/Project/MPSA>. (Accesado en diciembre 2018).

Warwood, N.C. 1999. Seedlings of Barro Colorado Island and the Neotropic. London: Cornell University Press; 645 pp.

Woodson, R.E. y R.W. Schery. 1980. Flora de Panamá. St. Louis, Missouri: Botanical Garden Press; 7396 pp.

8. ANEXOS

Anexo 1. Vivero de plantas nativas

1. Colecta de semillas y plántulas

Para la recolecta de material genético (plántulas y semillas), que se utilizan en el proceso de restauración ecológica, se realizaron giras de campo donde se extrajeron plántulas, semillas y muestras para la identificación taxonómica de árboles y arbustos de especies de sombra y de especies pioneras dentro del área del proyecto. Las especies fueron identificadas utilizando claves taxonómicas como la Flora de Costa Rica (Hammel et. al, 2010; 2007), Flora de Panamá (Woodson y Schery, 1980), Flora Mesoamericana (<http://www.tropicos.org/Project/FM>, 2019), y fueron corroboradas con la ayuda de la Base de Datos de Trópicos del Missouri Botanical Garden (<http://www.tropicos.org/Project/MPSA>, 2019), y del Centro de Ciencias de Bosques tropicales (CTFS, por sus siglas en inglés: <http://ctfs.si.edu/webatlas/maintreeatlas.php>, 2019), como también guías de campo (Gentry, 1993) y libros de texto (Warwood, 2009; Pérez, 2008), referentes a la flora nativa de Panamá, específicamente, del área de la Vertiente del Caribe.

a) Semillas: se utilizaron varas de colecta para poder alcanzar los frutos de árboles altos. Las mismas fueron separadas y guardadas en bolsas de papel con los datos de registro del árbol.

b) Plántulas: se colectaron dentro del bosque o áreas abiertas y se trasladaron al vivero para su posterior siembra. Esta es una alternativa viable para lograr la reproducción de algunas especies cuyas semillas son difíciles de colectar o germinar.

2. Producción y Manejo en el Vivero

Desde inicio del programa de restauración en el año 2014, se han producido en el vivero un total de 68,588 plántulas correspondiente a 88 especies, pertenecientes a 35 familias, estas plantas fueron colectadas, tanto en semillas o como plántulas, tanto en áreas abiertas (especies pioneras) como boscosas. Actualmente, en las instalaciones del vivero se han construido cámaras con plástico de invernadero para aclimatar las plántulas que son

traídas del bosque y aquellas provenientes de la germinación de semillas en las camas de arena. Las camas de arena para la germinación de semillas, fueron contruidas utilizando como sustrato arena de río previamente esterilizada con la aplicación de nematicida y fungicida (Anexo 3).

El suelo utilizado en el vivero para la siembra de plántulas que se extraen del campo y aquellas provenientes de la germinación de las semillas en las camas de arena, comprende suelo de aluvión mezclado con arena de río en una proporción de 3:1 (aluvión: arena), luego es esterilizado con nematicida y fungicida; que se deja en reposo por una semana antes de ser utilizado para la siembra.

La finalidad de las cámaras de invernadero en el vivero es la de mantener la temperatura y humedad óptima, para incrementar el desarrollo y crecimiento radicular de los plantones, y, además, para evitar el ataque de plagas. De esta forma se logra mejorar la calidad y resistencia de estas plantas al momento de ser sembradas en las parcelas de restauración. Dichas cámaras de invernadero también aceleran la velocidad de germinación de las semillas en las camas de germinación.

Las plantas fueron propagadas utilizando un sistema de raíz dirigida, basado en tubetes de varias dimensiones, los cuales favorecen el crecimiento de las raíces y aseguran la sobrevivencia de cada una de las plantas.

Las plántulas provenientes de la germinación de las semillas en las cámaras de arena, se sembraron en los tubetes y permanecieron en áreas de sombra dentro del vivero por un tiempo aproximado de tres semanas (Anexo 2), luego fueron pasadas al sol de forma paulatina, en donde pasaron el tiempo requerido que le permitiera completar su aclimatación antes de ir a las parcelas. Las plantas que salgan al campo deben tener entre 10 y 50 cm de altura, con un alto nivel de desarrollo radicular, foliar y del tallo, que les permita resistir las condiciones ambientales existentes en las parcelas.

Las plantas fueron podadas cada cierto tiempo (2-4 semanas), tanto las que permanecen dentro del vivero como la que están expuestas al sol. La poda de las plántulas consiste en remover aquellas hojas secas y con presencia de patógenos (hongos, bacterias y virus), para evitar contaminar el resto de las plantas. Esta operación se realizó a primeras horas de la mañana, a media tarde o en días nublados; con el cuidado de evitarle a la planta un estrés a causa de la luz directa del día.

3. Germinación de semillas

Las pruebas de germinación nos permiten responder preguntas básicas como cuántas semillas germinan (tasa de germinación) y cuánto tardan (latencia). Ambos parámetros se pueden usar e incluso manipular cuando se planifica el crecimiento de una cantidad suficiente de árboles jóvenes para un tiempo específico de plantación.

Para este periodo se pusieron a germinar semillas de tres especies pioneras en camas de arena: *Ochroma pyramidale*, *Trichospermum galeottii*, y dos especies de sombra: *Ficus pertusa* y *Aspidosperma spruceanum*. También la especie *Ormosia macrocalyx*, especie de sombra, cuyas semillas fueron sembradas en tubetes con suelo de aluvión. Las semillas de las cinco especies se pusieron a germinar sin la aplicación de tratamientos pregerminativos (Anexo 2).

El porcentaje de germinación fue variable para las cinco especies analizadas (Cuadro 1). Las especies con mayor porcentaje de germinación fueron *Ochroma pyramidale* y *Aspidosperma spruceanum*, a pesar, de que las semillas de esta especie tuvieron un tiempo largo de latecia (30 días), mientras que, las especies *Ormosia macrocalyx* y *Trichospermum galeottii* marcaron un porcentaje de germinación bajo.

Cuadro 1. Tiempo y porcentaje de germinación de especies nativas producidas en el vivero

Especie	Código de grupo	Sustrato de germinación de semillas	Tiempo en germinar (Días)	Porcentaje de germinación
<i>Ochroma pyramidale</i>	Ochpyr_II2	Arena de río previamente esterilizada	5	4%
<i>Ormosia macrocalyx</i>	Ormmac_PP2	Suelo de aluvión sin esterilizar	82	2.8%
<i>Trichospermum galeottii</i>	Trigal_JJ2	Arena de río previamente esterilizada	11	0.38%
<i>Ficus pertusa</i>	Ficper_ÑÑ1	Micorriza	37	*No se puede determinar
<i>Aspidosperma spruceanum</i>	Aspspr_WW1	Arena de río previamente esterilizada	30	6.40%

* La especie *Ficus pertusa* posee semillas muy pequeñas, lo que dificulta su contabilidad y, por consiguiente, no es posible obtener el porcentaje de germinación.

Anexo 2. Prueba de regeneración natural de plántulas, en el cuadrante con sustrato orgánico del bosque

En el mes de septiembre de 2017 se realizó una prueba que consistió en rellenar un área de 20 x 20 metros con una capa de aproximadamente 15 cm de grosor de materia orgánica de hojarasca y suelo proveniente del bosque adyacente a la parcela. Esta prueba pretende comparar la velocidad de regeneración de ésta área, con el resto del área restaurada por siembra de plántulas provenientes del vivero.

Para este periodo se realizó el segundo año de monitoreo donde fueron contabilizadas nuevas plántulas de regeneración natural encontradas en el cuadrante. Se registraron un total de 77 plantas, repartidas en 11 especies y 10 familias (Cuadro 1). De estas especies cuatro son especies de bosque (crecimiento lento) tales como: *Ficus* sp., *Guatteria rotundata* y *Miconia* sp., entre otras; siete son especies pioneras (heliófitas), tales como *Cecropia* sp., *Bellucia pentamera*, *Ochroma pyramidale*, *Iseria laevis*, etc. Estas plantas serán evaluadas anualmente para determinar su sobrevivencia.

Cuadro 1. Especies de regeneración natural registradas en el cuadrante con sustrato orgánico del bosque.

Espece	No. de individuos	No. de individuos
<i>Bellucia pentamera</i>	Melastomataceae	28
<i>Cecropia</i> sp.	Cecropiaceae	6
<i>Ficus</i> sp.	Moraceae	2
<i>Guatteria rotundata</i>	Annonaceae	1
<i>Iseria laevis</i>	Rubiaceae	4
<i>Miconia</i> sp.	Melastomataceae	4
<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	1
<i>Piper auritum</i>	Piperaceae	14
Desconosido	Rubiaceae	5
<i>Trema michranta</i>	Cannabaceae	1
<i>Vismia macrophylla</i>	Hipericaceae	10
Desconosido		1

Anexo 3. Plántulas de especies nativas producidas por germinación de semillas en el vivero



A. Plántulas de *Ficus pertusa*. **B.** Plántulas de *Ochroma pyramidale*. **C.** Plántulas de *Aspidosperma spruceanum*. **D.** Plántulas de *Ormosia macrocalyx*.

Anexo 4. Actividades de restauración de especies nativas realizadas en el vivero



A. Selección de grupos de plántulas en el vivero para aplicación de fertilizantes **B.** Conteo de semillas para poner a germinar en el vivero. **C.** Aplicación de fertilizantes a las plántulas. **D.** Construcción de nuevas camas de arena para germinación de semillas.



Minera  Panamá

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EsIA)
CATEGORÍA III**

*INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO DE
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL
ÁGUILA ARPÍA*

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13202 13208 13212 13233	Mayo – Agosto 2019	THE PEREGRINE FUND	13/08/2019



PROYECTO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ÁGUILA ARPÍA

José de Jesús Vargas González
The Peregrine Fund



Proyecto Águila Arpia
THE PEREGRINE FUND



THE
PEREGRINE
FUND

Minera  Panamá



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

THE PEREGRINE FUND
CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LA POBLACIÓN SILVESTRE DE
ÁGUILAS ARPÍAS

Informe Técnico Trimestral de Actividades

TPF-MPSA No. 021

Dirigido a:

Minera Panamá S.A.

Personal:

Autor: José de Jesús Vargas González, *MSc./MEd.* (Director del Proyecto Águila Arpía).

Asesores: F. Hernán Vargas, *PhD.* | David L. Anderson, *PhD.*

Técnicos: Arilio Ismare, Efraín Salina, Dilmo Mepaquito, Abdiel Tunay, Vladimir Arifio, David Bejerano y Darisnel Carpio.

Área de trabajo: Donoso, Colón, Panamá.

Fecha del reporte: Agosto 13, 2019.

Cita recomendada:

Vargas González, J. de J. 2019. Conservación a largo plazo de la población silvestre de águilas arpías. Informe técnico trimestral de actividades, TPF-MPSA No. 021. The Peregrine Fund y Minera Panamá S.A. Páginas: 1-30. Agosto 13, 2019. Panamá, Panamá.



Tabla de Contenido

Prólogo

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

A. Supervivencia

Resumen
Objetivo
Método
Resultados

B. Etología

Resumen
Objetivo
Método
Resultados

D. Dieta

Resumen
Objetivo
Método
Resultados

E. Tolerancia

Resumen
Objetivo
Método
Resultados

Apéndices



PRÓLOGO

Los objetivos planteados por el Proyecto Águila Arpía en el área de Minera Panamá entre mayo 2019 y julio 2019 estuvieron orientados a: (1) Determinar la supervivencia de los adultos; (2) Colectar datos etológicos de los adultos durante el periodo de crianza; y (3) Identificar las especies presa traídas por los adultos.

Los tres individuos del nido se encuentran en perfectas condiciones. Los adultos fueron observados realizando las actividades propias del periodo de crianza, mientras que el polluelo está siendo bien alimentado y por consiguiente se ha evidenciado su crecimiento y desarrollo del plumaje.

En el pasado trimestre de monitoreo, la pareja de águila arpía tuvieron un nuevo polluelo (marzo 13, 2019). En este trimestre se documentó que los tres individuos de águilas arpías se localizan en el área de anidación con la frecuencia esperada para el periodo de crianza. Los tres individuos fueron observados y evaluados a diario o según su presencia en el área (particularmente el macho que solo llega a traer presa) considerando la coloración de la piel de los tarsos, el pico y garras, condición del plumaje, posibles heridas en los ojos, patas, alas, etc. Comportamientos tales como acicalamiento, presencia en el nido, traída de alimento, alimentación de la cría, entre otros son la base para indicar la tolerancia de la pareja de águilas arpías



ante la acción humana en el área, así como también para poder inferir el buen desarrollo del polluelo.

A medida que el polluelo crece, la hembra adulta ya no la protege del sol o la lluvia. Sin embargo, aún se mantiene con mucha fidelidad en la región, atendiéndolo en la alimentación, a pesar que ya come por sí mismo. Por otro lado, el macho adulto continúa trayendo presas para la cría con regularidad (rango de 0,57 a 2,2 días). La especie mayormente empleada en estos periodos de observación es el perezoso de tres garras, seguido del perezoso de dos garras y los osos hormigueros.

Continuaremos con las mismas actividades previstas en el acuerdo de cooperación suscrito entre Minera Panamá S. A. y The Peregrine Fund.



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

A. SUPERVIVENCIA

Resumen:

Los adultos macho y hembra del nido de Quebrada Brazo han sido observados durante los periodos de observación. Las observaciones cualitativas de la morfología de ambos permiten inferir que se encuentran en buena salud. La cría nació durante el trimestre anterior, y ha sido monitoreada constantemente desde su nacimiento hasta el presente. Se encuentra en aparente buena condición física.

Objetivo:

- Determinar la supervivencia de los adultos y el juvenil de este nido.
- Colectar información etológica de los adultos y juvenil de este sitio de anidación.

Método:

Se empleó la observación directa de los individuos, y frecuencia de visitas de los adultos para determinar la supervivencia de los individuos en este nido. Se observaron detalles morfológicos como: condición y color de los ojos, patas, garras y plumaje para determinar el estado de salud de las aves. Por ejemplo: ojos heridos o



rasgados indican una condición de cuidado para un águila, así como también si se observan heridas en las patas, dedos, garras, pico, etc. Plumaje dañado (plumas rasgadas o ausencia de ellas) indica una condición de salud no favorable. Por otro lado, color negro brillante en pico y garras y color amarillo intenso en el color de las patas es indicativo de buena salud. Se categoriza cada objeto de observación como “Bueno”, “Malo”, o “No se observó.”

La no observación de algunos de los individuos durante los periodos de monitoreo mensual es considerada como “alerta”. Si se repite el ausentismo del mismo individuo en los periodos de monitoreo siguientes es considerado como posible pérdida (muerte) del individuo. Se consideran criterios de tiempo y edad de la cría basados en los datos que se tienen del monitoreo de nidos en la provincia de Darién. Cuando no se observe alguno de los individuos adultos o juvenil en un trimestre de observación, se modificará el procedimiento, incrementando las horas diarias y días de colecta de información, con la intención de asegurar el ausentismo del individuo en el área del nido.

Resultados:

Se presentan datos de tres periodos de observación, que incluyen observaciones de cuatro meses (abril, mayo, junio y julio de 2019) para los individuos adultos hembra y macho del nido ubicado en Quebrada Brazo, dentro del área de concesión de Minera Panamá S.A. (Cuadro 1).



Cuadro 1: Total de comportamientos observados en la hembra y macho adultos durante el proceso de crianza entre abril y julio de 2019.

SEXO	Abril	%	Mayo	%	Junio	%	Julio	%	Total	%
Hembra	885	96.93	2,730	98.48	1,796	99.01	551	95.66	5,962	98.14
Macho	28	3.07	42	1.52	18	0.99	25	4.34	113	1.86
Total	913	100	2,772	100	1,814	100	576	100	6,075	100

Las observaciones realizadas durante las observaciones están dentro del periodo de crianza del polluelo. Por esta razón, la mayor parte de las observaciones son de la hembra adulta (98,14%), en contraste con las observaciones documentadas para el macho adulto (1,86%). En total se obtuvo un registro de 6,075 observaciones entre abril y julio de 2019.

El comportamiento observado durante los periodos de monitoreo permiten inferir que los adultos se encuentran bien. Particularmente la coloración de los tarsos y garras y pico, buen estado de las garras, ojos y plumaje, y actividades documentadas (cuidado de cría, traída de alimento, entre otras) son las características o factores que evidencian que estos individuos de águila arpía se encuentran en buen estado de salud. De igual forma, el desarrollo y crecimiento de la cría, y los factores antes mencionados permiten indicar que también se encuentra en buena condición de salud.



B. ETOLOGÍA

Resumen:

El comportamiento de los adultos del nido de Quebrada Brazo es el adecuado al periodo reproductivo de crianza documentado. La presencia de la hembra con mayor regularidad se debe a su rol como protectora, vigilante y alimentadora de la cría. Por otro lado, la poca presencia del macho es debido a su participación como proveedor de alimento para el polluelo y la hembra adulta. El macho trajo 19 presas y la hembra solo trajo tres presas durante este periodo.

Objetivo:

- Colectar datos etológicos de la cría y de los adultos durante el periodo de crianza.

Método:

Las observaciones se realizaron de las 08:00 a.m. a las 05:00 p.m. Se emplearon los formularios (1) HEC-P001 diseñado para el monitoreo diario general del nido; (2) HEC-P002 para colectar información durante el cortejo y reconstrucción del nido; (3) HEC-P003 para obtener datos durante la incubación; y HEC-P004 destinado para colectar información sobre el comportamiento de crianza por parte de los adultos.



Las observaciones se realizan con ayuda de un prismático, y documentadas con imágenes o vídeos (en lo posible) con ayuda de una cámara fotográfica.

Resultados:

Durante el pasado periodo de monitoreo, se obtuvieron 6,075 registros de comportamiento de los adultos (macho y hembra) del nido de Quebrada Brazo (Cuadros 1 y 2). Aproximadamente 98% (n=5,962) observaciones fueron de la hembra adulta, y 2% fueron del macho adulto (Cuadro 1). La proporción de eventos de comportamiento observado entre el macho y la hembra en este nido, es el adecuado al estadio reproductivo documentado. Durante la época de crianza de un pichón de águila arpía, la hembra adulta está permanentemente en el nido protegiendo y alimentando a la cría, mientras que el macho adulto es el encargado de proveer comida fresca para alimentar a su progenie y a su pareja. Por esta razón, su presencia en el área de anidación es muy baja.

Comportamiento de la hembra adulta:

Se obtuvieron 5,962 observaciones de comportamiento de la hembra adulta (Cuadro 1). La mayor cantidad de observaciones se concentran en los comportamientos perchada fuera del nido (n=1,893), perchada en el nido (n=1,126), acicalando (n=1,196), protegiendo la cría (n=930), comiendo (n=239) y alimentando la cría (n=236) (Cuadro 2). Tal cual se esperaba, a medida que la cría aumentaba en edad, la presencia de la hembra en el nido disminuyó de 284 y 612 observaciones en abril y mayo respectivamente, a 22 en julio. Sin embargo, su presencia en el área se



mantuvo en el sitio de anidación, documentándose su presencia perchada en una rama próxima al nido (en el mismo árbol). Se cuantificó un incremento de 52 eventos en abril a 445 eventos en julio (Cuadro 2, Figura 1).

Cuadro 2: Comportamientos observados en la hembra y macho adultos durante el proceso de crianza en los meses de abril, mayo, junio y julio 2019.

SEXO	COMPORTAMIENTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
HEMBRA	Trayendo presa	0	1	1	1
	Alimentando cría	33	101	87	15
	Comiendo	32	106	86	15
	Regurgitando	6	2	4	0
	Vocalizando	33	38	18	0
	Protegiendo cría	279	536	109	6
	Atacando otro animal	0	1	0	0
	Trayendo ramas	10	36	20	3
	Arreglando nido	11	35	22	4
	Perchada en el nido	284	612	208	22
	Perchada fuera del nido	52	589	807	445
	Sale del árbol-nido	10	39	22	6
	Acicalando	129	627	406	34
	Asustada	6	7	6	0
MACHO	Trayendo presa	6	7	3	3
	Alimentando cría	0	0	0	0
	Comiendo	0	0	0	0
	Regurgitando	0	0	0	0
	Vocalizando	7	9	4	5
	Protegiendo cría	1	1	0	3
	Atacando otro animal	0	0	0	0
	Trayendo ramas	0	1	0	0
	Arreglando nido	0	0	0	0
	Perchada en el nido	6	8	3	6
	Perchada fuera del nido	3	8	5	5
	Sale del árbol-nido	5	8	3	3
	Acicalando	0	0	0	0
	Asustado	0	0	0	0



El comportamiento de acicalamiento (n=1,196) nos permite observar un nivel de relajación. Por otro lado, los comportamientos de alimentación de cría y comiendo muestran que el macho estaba supliendo de alimento con regularidad (Cuadro 2, Figura 1).




Figura 1: Comportamientos de la hembra durante la crianza en tres periodos de observación (de abril a julio 2019).

Se espera que la presencia de la adulta hembra en el área de anidación disminuya en los próximos periodos de observación debido a que la cría ya está grande, lo que reduce la probabilidad que sea depredada por otras especies y también porque ya puede alimentarse por sí misma.

Comportamiento del macho adulto:

Durante el pasado periodo de observación, se obtuvieron 113 registros de comportamiento del macho adulto, lo que representa 1,86% (Cuadros 1 y 2). Los



comportamientos que más se documentaron fueron vocalizando (n=25), perchada en el nido (n=23), perchada fuera del nido (n=21) y trayendo presa al nido (n=19) (Cuadro 2, Figura 2). La presencia del macho en el área de anidación es muy baja, debido al rol que posee como proveedor de recursos alimenticios para alimentar a la cría y a la hembra que está permanentemente en el nido cuidando el polluelo.




Figura 2: Comportamientos del macho durante la crianza en tres periodos de observación (de abril a julio 2019).

Comportamientos interesantes durante estos periodos de observación fue documentar eventos de protección del macho adulto hacia la cría (n=5), en momentos en que la hembra estaba ausente en el área de anidación. Al igual que la hembra, el macho protegió a la cría de la lluvia y el sol extendiendo las alas y cubriendo al polluelo.



Comportamiento de la cría:

Se registraron 4,671 observaciones de comportamiento de la cría durante los periodos de observación. Los comportamientos más relevantes fueron mirando a su alrededor (n=1,374), echado sobre el nido (n=1,353), caminando sobre el nido (n=579), y acicalándose (n=569) (Cuadro 3).

Cuadro 3: Comportamientos observados en el polluelo durante el proceso de crianza en los meses de abril, mayo, junio y julio 2019.

COMPORTAMIENTOS	NO. EVENTOS	%
Vocalizando y extendiendo alas	9	0.19
Vocalizando sin extender alas	157	3.36
Vuela quita presa al adulto (en el nido)	0	0.00
Vuela quita al adulto (rama del árbol nido)	1	0.02
Vuela quita presa al adulto (en árbol no nido)	0	0.00
Comiendo sola	79	1.69
Defecando	19	0.41
Regurgitando	1	0.02
Echada sobre el nido	1,353	28.97
Caminando sobre el nido	579	12.40
Mirando su alrededor	1,374	29.42
Perchado en el árbol nido	0	0.00
Perchado fuera del árbol nido	0	0.00
Volando fuera del árbol nido	0	0.00
Volando en el árbol nido	0	0.00
Perchada en una pata	1	0.02
Asoleándose	243	5.20
Sacude el cuerpo o cola	258	5.52
Acicalándose	569	12.18
Práctica caza (juego sobre ramas)	0	0.00
Práctica caza (vuela y sujeta ramas)	0	0.00
Práctica caza (vuela, sujeta y queda de cabeza)	0	0.00
Asustada	13	0.28
Asechando presa	1	0.02
Tratando de cazar	0	0.00
Caza con éxito	0	0.00
Defendiéndose de otra especie	0	0.00
Altura de percha	0	0.00
Estrato de percha	0	0.00
Altura del árbol donde está perchada	0	0.00



Todas estas observaciones sugieren un estado de adecuación (“tolerancia”) de la cría a las condiciones externas que ocurren en la periferia del sitio de anidación. Se documentaron 79 eventos de alimentación por si sola de la cría, principalmente al final del periodo de monitoreo. Aún no vuela fuera del nido, no se mueve entre las ramas del árbol nido, sin embargo, ya está aleteando sobre el nido, ejercitando las alas, y practicando para su próxima incursión de vuelo, la cual puede ocurrir en los próximos meses. Actualmente tiene cinco meses de edad.



C. DIETA

Resumen:

Catorce presas, de cuatro especies distintas fueron traídas por el águila arpía macho durante este trimestre de observación. Se destaca la presencia de perezoso de tres y dos garras como especies más cazada y brindada a la hembra y cría para alimentarse. Por primera vez se reportan en la región el oso hormiguero y el mono nocturno como especies presas usadas.

Objetivo:

- Identificar las especies presas traídas al juvenil por los adultos.

Método:

La identificación de las especies presa se realizó de forma directa, al observar e identificar lo que los adultos traen al nido. Cuando no es posible identificarlo en vuelo, se destina más tiempo en identificar posibles características de la presa que contribuyan a su identificación, como por ejemplo: color del pelaje, garras, entre otras. En segunda instancia, se colectaron los huesos en la malla de retención que se tiene en la base del árbol nido. Los huesos son identificados en el lugar y desechados en el área de trabajo. Se utilizó como guías de campo el libro de Mamíferos de Centro



América y Sureste de México de Fiona Reid (1997), y el libro de Aves de Panamá de Robert Ridgely y John Gwynne (2005).

Resultados:

Se identificaron 28 presas traídas al nido por las águilas arpías adultas (Cuadro 4). Solo una presa no fue identificada. El perezoso de tres garras fue la especie traída con mayor frecuencia (n=16), seguido del perezoso de dos garras (n=10), y del oso hormiguero (n=2) (Cuadro 4).

Las especies empleadas para alimentar a la cría y la hembra adulta son diurnas y de hábito arbóreo o escansorios. Se destaca la captura de individuos no adultos, con pesos que oscilaban entre (3,5 a 6,5 libras) (Cuadro 4). La frecuencia en el ofrecimiento de presas en el nido es el normal esperado, esto quiere decir más frecuente cuando la cría estaba más pequeña. En el primer periodo de observación los adultos (principalmente el macho) trajeron una presa cada 0,57 días. En el segundo periodo se incrementó a 1,28, luego a 2,2 y finalmente, 1,33 en el último periodo de monitoreo.

Las presas fueron traídas en su mayoría durante las primeras horas de la mañana (Cuadro 4).



Cuadro 4: Registro de animales traídos por el macho y hembra adultos al nido.

FECHA	HORA	ESPECIE	ESTADIO	PESO (lbs)	CANTIDAD
25/4/19	9:01	Perezoso 2 garras	-	4	Porción
25/4/19	13:41	Perezoso 3 garras	-	4	Porción
26/4/19	7:11	Perezoso 3 garras	-	4	Porción
26/4/19	10:30	Perezoso 2 garras	-	4	Porción
27/4/19	11:41	Perezoso 2 garras	-	3	Porción
28/4/19	16:51	Perezoso 3 garras	-	4	Porción
29/4/19	6:35	Perezoso 3 garras	-	4	Porción
29/4/19	13:41	Perezoso 3 garras	-	4	Porción
15/5/19	15:01	Perezoso 2 garras	-	2	Porción
18/5/19	9:51	Perezoso 2 garras	Adulto	4	Porción
21/5/19	1:01	No identificada*	-	-	-
22/5/19	8:00	Oso hormiguero	-	4	Porción
23/5/19	15:11	Perezoso 3 garras	Cría	5	Entero
25/5/19	13:01	Perezoso 3 garras	Cría	5	Entero
26/5/19	6:24	Perezoso 3 garras	Cría	5	Entero
26/5/19	14:11	Perezoso 3 garras	Sub-adulto	4	Porción
8/6/19	12:31	Perezoso 3 garras	-	4	Porción
9/6/19	12:31	Perezoso 3 garras	Cría	4	Entero
11/6/19	7:55	Perezoso 2 garras	-	3.5	Porción
13/6/19	6:37	Perezoso 3 garras	Cría	4	Porción
14/6/19	2:31	Perezoso 3 garras*	Sub-adulto	4	Porción
18/6/19	8:31	Perezoso 3 garras	Sub-adulto	4	Porción
29/6/19	1:30	Perezoso 3 garras	Sub-adulto	6	Porción
1/7/19	10:31	Perezoso 2 garras	Sub-adulto	5.5	Porción
2/7/19	7:02	Perezoso 2 garras	Adulto	4	Porción
4/7/19	11:42	Oso hormiguero*	-	6.5	Entero
5/7/19	10:41	Perezoso 3 garras	Juvenil	5	Porción
5/7/19	2:38	Perezoso 2 garras*	Juvenil	4	Porción
8/7/19	10:01	Perezoso 2 garras	Adulto	5	Porción

Nota: * indican que fueron presas traídas por la hembra adulta (n=4).



D. TOLERANCIA

Resumen:

El comportamiento observado durante los periodos de monitoreo no muestran un aparente estrés de las águilas arpías (adultas y cría) ante la actividad antropogénica realizada por el proyecto. De igual forma, la frecuencia en traer presas para alimentar a la cría es la esperada y adecuada para una buena nutrición y desarrollo del polluelo.

Objetivo:

- Determinar tolerancia de las águilas arpías ante la actividad antrópica circundante.

Método:

A través de un sistema estandarizado de observación se colectó información destinada a determinar la tolerancia y/o afectación de las águilas arpías ante la actividad antropogénica y/o disturbios que ocurren en los alrededores del nido. Se realizó una ponderación de la intensidad del disturbio de la siguiente forma (1) + poca intensidad; (2) ++ baja intensidad; (3) +++ moderada intensidad; (4) ++++ alta intensidad; y (5) +++++ fuerte intensidad. La intensidad la medimos considerando dos aspectos: a. Volumen de ruido que emite el disturbio; y b. Proximidad del disturbio.



La respuesta al disturbio de las águilas arpías fue medido considerando: 1. Observación repentina del águila hacia el origen del disturbio; 2. Sobresalto del águila al ocurrir el disturbio; 3. El águila se ahuyenta del área asustada; y 4. La combinación de las anteriores.

Resultado:

No se observaron alteraciones conductuales en las águilas arpías adultas y en la cría durante los periodos de monitoreo. Las observaciones bajo la categoría de “asustada” en el cuadro de comportamiento (Cuadro 2 y 3) hace referencia a vocalizaciones y observaciones del águila hembra y la cría ante la presencia de gallinazos que se acercaban al área, y en dos ocasiones a resaltos al escuchar fuertes sonidos provenientes de la actividad minera. Comportamientos tales como frecuencia en el ofrecimiento de presas, presencia de la hembra en el área de anidación y acicalamiento (muestra tranquilidad) de la hembra son algunas de las variables que nos permiten evaluar que la pareja de águilas arpías mantiene tolerancia ante la actividad humana en la región.

Tal como destaca en los reportes anteriores, debido a las modificaciones en el paisaje en la región, ofrecemos las siguientes recomendaciones:



1. Mantener el monitoreo del nido para continuar evaluando la tolerancia que posee esta pareja de águila arpía ante la presencia de disturbios de origen antrópico.
2. Colectar datos en el actual ciclo reproductivo para realizar comparaciones con los datos obtenidos en ciclos de anidación previos, y determinar: (a) Cambios conductuales; (b) Variación en las presas capturadas y frecuencia de alimentación; (c) Éxito reproductivo ante los cambios antrópicos en las regiones adyacentes; (d) Otros.
3. Diseñar y evaluar la implementación de un modelo de conservación de hábitat para esta región, que contemple el uso de la tierra planificado por parte del proyecto. Este modelo de conservación permitirá a esta pareja de águila arpía continuar reproduciéndose e incorporando nuevos individuos a la población local y regional de la especie.



Apéndice 1

“Protocolos para la colecta de Datos”



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE AVES RAPACES

Proyecto Águila Arpía

Protocolo: HEC-P001

Monitoreo de nidos

Por: VARGAS GONZÁLEZ, José de J. | Mod. Agosto 2014

Nombre del colector:
Nombre del guía o acompañante:

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: Hora llegada:
Código nido: Hora salida:
Quebrada: Tiempo en el área:
Comunidad:

INFORMACIÓN RESTO DE ANIMALES PRESA

Colecta de muestra: Si ☐ No ☐
Tipo de muestra: Pluma ☐ Hueso ☐ Piel ☐ Otra ☐
¿Qué colecto?
¿De qué animales eran la muestra?

Rótulo de la muestra colectada:

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD REPRODUCTIVA

Estatus de actividad reproductiva: Activo ☐ Inactivo ☐
REFERENTE AL NIDO
Árbol sin nido en las ramas: Si ☐ No ☐
Nido viejo sobre las ramas: Si ☐ No ☐
Nido viejo con ramas nuevas: Si ☐ No ☐
Construcción de nuevo nido: Si ☐ No ☐
PRESENCIA DE ÁGUILAS EN EL NIDO O EN LA VECINDAD DEL ÁRBOL-NIDO
Adultos: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐
Pichón: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐
Juvenil: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐
Edad del pichón o juvenil:
Otra águila arpía en el área: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐
Otra ave rapaz en el área: Si ☐ No ☐ ¿Cuál?
ACTIVIDAD REALIZADA POR LAS ÁGUILAS ARPÍAS ADULTAS
Copulando: Si ☐ No ☐
Incubando: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐
Construyendo nido: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐
Comiendo: Si ☐ No ☐ ¿Qué?
Alimentando cría: Si ☐ No ☐ Hembra ☐ Macho ☐

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:

Fecha de entrega: Recibido por:



Proyecto Águila Arpía
THE PEREGRINE FUND

Colaboradores:



Minera  Panamá



DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha – Corresponde a la fecha exacta (día, mes y año) de cuando se colectó la información.

Código nido – Codificación asignada por el proyecto al nido localizado que se está monitoreando.

Quebrada – Nombre del cuerpo de agua próximo al árbol donde está el nido.

Comunidad – Nombre del poblado más cercano a donde está el árbol-nido.

Hora llegada / Salida – Corresponde a la hora exacta que se llega / Sale del nido monitoreado.

Tiempo en el área – Es el tiempo que se invirtió en el área donde está el árbol-nido.

INFORMACIÓN RESTO DE ANIMALES PRESA:

Colecta de muestra – Se marca con una X si se obtuvo o no una muestra. También se marca si la observó/identificó, a pesar de no colectarla.

Tipo de muestra – Qué se colectó, considerando las opciones dadas.

¿Qué colectó? – Cantidad y descripción de lo colectado. Ej.: 1 pluma de tucán, 1 craneo, etc.

¿De qué animales eran la muestra? – Si logró identificar el resto colectado u observado se describe en esta sección.

Rótulo de la muestra – Aquí solo se escribe el código de almacenamiento de la muestra (si se colectó). De tener: Código nido + M de muestra + numeración seguida. La etiqueta que se coloque en la bolsa de la muestra debe tener la siguiente información: Fecha, código nido, colectores, cantidad de muestra, y código de muestra.

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD REPRODUCTIVA:

Estatus de actividad reproductiva – Marcar como “Activo” si en el nido hay adultos copulando, construyendo o reconstruyendo nido, incubando hasta juvenil en el área de anidación. Marcar como “Inactivo” si no observa nada, a pesar de existir un nido en el árbol. Si el nido tiene evidencia de ramas nuevas (reconstruido) se marca inactivo, y se describe lo observado en la sección de “Observación importante”.

Referente al nido

Árbol sin nido en las ramas – Se marca sí, en el caso de que no se observen ramas (viejas o nuevas) sobre las ramas que sostenían el nido. Caso contrario se marca no.

Nido viejo sobre las ramas – Se marca sí, en caso de observar la estructura del nido viejo sobre las ramas donde se ubicaba. Caso contrario se marca no.

Nido viejo con ramas nuevas – Se marca sí, si cuando se monitorea el nido, se observan ramas nuevas sobre la estructura vieja del nido. Cuando se lleva una secuencia de observación es relativamente sencillo identificar variaciones en la reconstrucción del nido. También es evidente cuando hay ramas que aún mantienen hojas verdes o marchitas. En algunas ocasiones las águilas traen ramas nuevas cuando visitan al juvenil o esporádicamente, no necesariamente es un indicio de un nuevo ciclo reproductivo, sin embargo si es un indicativo de la presencia de los adultos en el área. Caso contrario se marca no.

Construcción de nuevo nido – Se marca sí, en caso de que sea evidente la reconstrucción del nido. Caso contrario se marca no.

Presencia de águilas en el nido o en la vecindad del árbol-nido:

Adultos – Se marca sí cuando se observa la presencia de un águila arpía en el nido o en los alrededores (rango 250 m). Si marca la opción sí, debe señalar si era macho o hembra marcando la casilla correspondiente (si no puede identificar el sexo, detallar en la sección de observación importante “al final” que no fue posible determinar el sexo). Si observa ambos adultos, marca tanto la casilla “Hembra” como “Macho”. Si no observa nada, entonces se marca no.

Pichón – Individuo de cero días hasta tres meses y medio de edad (cuando permanece en el nido sin volar a las ramas del mismo árbol u otro en el área). La opción de selección es similar a lo descrito arriba: Si cuando observa la presencia, y no cuando no observa nada.

Juvenil – Individuo de tres meses y medio de edad hasta los cuatro años de edad (desde que sale del nido a volar en las ramas del árbol-nido hasta que tenga un plumaje de sub-adulto). La opción de selección es similar a lo descrito arriba: Si cuando observa la presencia, y no cuando no observa nada.

Edad del pichón o juvenil – Se estima sabiendo la fecha de nacimiento producto de las observaciones de monitoreo. Si no se conoce, se deja en blanco.

Otra águila arpía en el área – Se marca sí cuando se observa otro ejemplar de arpía (adulto, sub-adulto o juvenil) en el área de anidación. Caso contrario se marca no.

Otra ave rapaz en el área – Se marca sí cuando se observa otra ave rapaz (adulto, sub-adulto o juvenil) en el área de anidación. Caso contrario se marca no.

Actividad realizada por las Águilas Arpías:

Copulando – Si cuando se observa y no en caso contrario.

Incubando – Similar a la opción anterior, con la variación que se debe marcar si es el macho o la hembra quien esa en esa actividad.

Construyendo nido – Similar a la opción anterior, con la variación que se debe marcar si es el macho o la hembra quien esa en esa actividad.

Comiendo - Si cuando se observa, y no en caso contrario. Se debe marcar que come el ave (si es posible).

Alimentando a la cría - Si cuando se observa, y no en caso contrario. Se debe marcar si es la hembra o el macho quien alimenta a la cría.

Observaciones importantes – Toda observación relevante no descrita en las opciones anteriores, o que requieran ser aclaradas.



PROYECTO ÁGUILA ARPÍA
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
THE PEREGRINE FUND

Por: José de J. Vargas González No. página: ____
 Modificado: Enero 21, 2015

Protocolo: HEC-P004 | Comportamiento durante la crianza



Proyecto Águila Arpía
 THE PEREGRINE FUND

Información general:				
Colectores:	Fecha (día/mes/año):			
Código nido:	Quebrada/río:			
Hora de inicio:	Hora final:		Duración:	
Condición del ave:				
Buena	Ojos	Plumas	Patas	Pico
Malta				Garras
No vi				Observación

Datos de comportamiento																																		
HORA		CLIMA				COMPORTAMIENTO DE LA HEMBRA												COMPORTAMIENTO DEL MACHO										Otras observaciones						
Inicio	Fin	Secado	Nublado	Lloviendo	Temperatura (°C)	Trayendo presa	Alimentando cría	Comiendo	Regurgitando	Vocalizando	Protegiendo cría	Atacando otro animal	Trayendo ramas	Arreglando nido	Perchada en el nido	Perchada fuera del nido	Salí del árbol-nido	Acicalando	Ajustado	Trayendo presa	Alimentando cría	Comiendo	Regurgitando	Vocalizando	Protegiendo cría	Atacando otro animal	Trayendo ramas		Arreglando nido	Perchada en el nido	Perchada fuera del nido	Salí del árbol-nido	Acicalando	Ajustado
08:00	08:10																																	
08:11	08:20																																	
08:21	08:30																																	
08:31	08:40																																	
08:41	08:50																																	
08:51	09:00																																	
09:01	09:10																																	
09:11	09:20																																	
09:21	09:30																																	
09:31	09:40																																	
09:41	09:50																																	
09:51	10:00																																	
10:01	10:10																																	
10:11	10:20																																	
10:21	10:30																																	
10:31	10:40																																	
10:41	10:50																																	
10:51	11:00																																	
11:01	11:10																																	
11:11	11:20																																	
11:21	11:30																																	
11:31	11:40																																	
11:41	11:50																																	
11:51	12:00																																	
12:01	12:10																																	
12:11	12:20																																	
12:21	12:30																																	



Apéndice 3

“Fotografía de actividades realizadas”





Fotografía 1: Águila arpía y cría en el nido.



Fotografía 2: Hembra de águila arpía y cría.





Fotografía 3: Hembra adulta de águila arpía perchada en rama próxima al nido.



Fotografía 4: Polluelo de águila arpía en el nido.





Fotografía 5: Hembra adulta y polluelo dentro del nido.



Fotografía 6: Hembra adulta de águila arpía.





PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA III

1

INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ÁGUILA ARPÍA

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13202 13208 13212	Abril – Junio 2019	THE PEREGRINE FUND	13/08/2019

REPORTE DE THE PEREGRINE FUND, 2018 (No. 42): 82 pp.



2



Investigación y Conservación del Águila Arpía, Panamá

José de Jesús VARGAS-GONZÁLEZ | F. Hernán VARGAS CASTILLO | David L. ANDERSON

The Peregrine Fund, Panamá

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA ARPÍA EN DARIÉN

Reporte de Progreso

País: Panamá.

Región: Provincia de Darién.

Programa TPF: Investigación y Conservación del Águila Arpía.

Coordinador & Biólogo Investigador: José de Jesús Vargas González.

Director Programa de Ciencia y Educación Neotropical: F. Hernán Vargas Castillo.

Técnicos: Darisnel Carpio, Arilio Ismare, Indalecio Mecheche, David Bejerano, Abdiel Tunay, Efrain Salina, Cristian Chami y Dilmo Mepaquito.

Voluntarios: Cristino Flaco, Bernardino Saline, Raúl Salina, Indalecio Mecheche Jr., Gabriel Minguisama, Junier Flaco, Carmen Pedroza y Roderick Alejandro Vargas González.

Asesor de Educación: Eira María González Miranda (Docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí).

Estudiantes: Dasminia R. Vargas González y Melania Cedeño.

Colaboradores: Minera Panamá S.A., Congreso de Tierras Colectivas Embera y Wounaan (CTEW), Comunidades Embera y Wounaan, Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), Universidad Autónoma de Chiriquí, Sociedad Mastozoológica de Panamá y el Servicio y Pesca de los Estados Unidos (E.E.U.U.).

© The Peregrine Fund and José de Jesús Vargas-González. 2018. This report may be reproduced only with written permission from The Peregrine Fund and the Author(s). Email: jvargas.gonz@gmail.com / tpf@peregrinefund.org

Cita recomendada:

Vargas-González, J. de J. 2019. Proyecto de sostenibilidad y Conservación del Águila Arpía en Darién, Panamá. The Peregrine Fund Reports, 2019. No. 42: 82 pp. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA.

Resumen

Proyecto Piloto de Conservación con Base Comunitaria en Darién

Objetivos

Compromiso público

- Sensibilizar al público

Medios de subsistencia alternativos, incentivos económicos y de otro tipo

- Reducir la invasión agrícola y la ganadería incontrolada

Capacitación y desarrollo de capacidades

- Desarrollar la capacidad local para la conservación basada en la comunidad

Asociaciones

- Identificar grupos de interés nacionales e internacionales

Proyecto de la Ecología Poblacional del Águila Arpía

4

Objetivos

Investigación

- Causas de mortalidad
- Monitoreo del estado reproductivo
- Monitoreo de águila arpía
- Ecología de alimentación del águila arpía
- Publicaciones, informes y propuestas

Entrenamiento, Conservación y Educación

- Entrenamiento
- Educación ambiental

Agradecimientos

RESUMEN

Programa de Sostenibilidad Comunitaria en Darién:

- Realizado dos seminarios para 40 personas de las comunidades de La Marea y Cémaco para incrementar sus capacidades en organización y administración.
- Realizado un taller para capacitar a cinco líderes locales de la comunidad de Playa Muerto como educadores ambientales. Estas personas actualmente tienen financiamiento para realizar una campaña de educación en su comunidad.
- Transmitido 15 diferentes mensajes radiales para diseminar y crear conciencia pública en temas de conservación. Estimamos una población de aproximadamente 20 mil personas como receptora de esta información en la provincia de Darién.
- Realizado nueve reuniones de organización con miembros de las OBC de la comunidad de La Marea y Cémaco para evaluar nuestro trabajo y planificar acciones del proyecto. Un total de 148 personas participaron de ambas comunidades.
- Realizado dos talleres para incrementar las capacidades y conocimientos de las personas locales de Darién sobre agroforestería y restauración ecológica. Nuestro socio ELTI y PPD nos asistieron en la organización y financiamiento de estos seminarios. Un seminario fue realizado en la provincia de Darién para 48 personas, y otro en Azuero provincia de Los Santos para 14 personas.
- Diseñado con nuestros socios locales de las comunidades (familias de las comunidades de La Marea y Cémaco) un modelo (método) para realizar la reforestación. Este modelo combina plantaciones de café con especies maderables nativas para incrementar la riqueza forestal (ayudando a la vida silvestre) y al mismo tiempo ayudando a las comunidades locales a obtener beneficios económicos directos.
- Trabajado en la preparación de áreas específicas en las fincas de las personas locales donde se desarrollará la reforestación. Esta actividad es realizada por las personas locales de ambas comunidades, con nuestro apoyo técnico a través de las personas que recibieron las capacitaciones en los seminarios con ELTI.
- Colectado semillas de diez especies nativas de árboles en Darién para incrementar la diversidad de especies que utilizaremos en la reforestación.

- Trabajado en dos viveros, cuidando más de 5,000 plántones. Esta acción refuerza la capacitación, y ofrece la oportunidad de aprender y enseñar sobre agroforestería.
- Continuamos criando puercos con las familias de las comunidades de La Marea y Cémaco. Doce familias se benefician de esta actividad.
- Trabajado con la directiva de las OBC de las comunidades de La Marea y Cémaco en la edición y culminación de los estatutos de sus organizaciones. Este documento está bajo revisión del abogado.
- Ofrecido acompañamiento en las actividades de conservación realizadas por la cooperativa de turismo de Playa Muerto. Estamos incrementando sus capacidades en conservación y educación ambiental a través de su capacitación directa en temas específicos.
- Continuamos ofreciendo becas a 32 estudiantes locales para apoyar su educación formal. Diez estudiantes son de educación primaria, 20 de secundaria y 3 universitarios.
- La Fundación Rapaces y Bosques de Panamá está liderando como ONG dos comités de cuencas hidrográficas en la región de Darién, estas son las cuencas de Tucuti y La Marea.
- Recibimos la visita del vicepresidente de The Peregrine Fund, el Dr. Munir Vinari, quien sostuvo reuniones con diferentes socios y actores de Darién.
- Trabajado en la planificación y organización del taller de actores de Darién, actividad planificada para octubre 8 de 2019.
- Trabajado en tres propuestas para nuestros proyectos.

Programa de Conservación del Águila Arpía:

- No recibimos reportes de águilas arpías muertas o heridas durante este trimestre.
- Reportado un posible caso de hurto de un águila arpía que se localizaba bajo cuidados veterinarios en el Parque Municipal Summit.

- Invertido 5,684 horas de esfuerzo humano monitoreando y colectando datos en 62 nidos de águilas arpías. Ocho de las parejas (19%) mostraron actividad reproductiva.
- Monitoreado el nido en el sitio de MPSA. Esta pareja de águilas arpías tienen un polluelo de tres meses de edad. Ambos adultos fueron observados en este trimestre, la hembra invierte más tiempo en el nido cuidando a la cría, y macho adulto invierte más tiempo cazando y proveyendo comida a la hembra y cría.
- Invertimos 1,260 horas de esfuerzo humano monitoreando el comportamiento de un juvenil dependiente y dos independientes en la provincia de Darién. Esos individuos están usando áreas alrededor del nido (entre 200 y 800 metros). Fue un poco complicado localizar estas águilas porque se camuflan bien con la foresta.
- Colectamos 62 remanentes de presa en siete nidos de águilas arpías en Darién. Identificamos once especies diferentes, siendo las más comunes el tucán pico castaño, el perezoso de tres garras y el mono aullador.
- Escrito siete reportes de avance para las siguientes organizaciones: The Peregrine Fund, Minera Panamá S.A. y el Programa de Pequeñas Donaciones de PNUD.
- Presentado las siguientes propuestas: Donativos Ambientales Ford, Minera Panamá S.A., Servicio de Caza y Pesca de USA.
- Iniciado la capacitación de educadores locales en temas ambientales e incrementado la capacidad de nuestros técnicos en temas ambientales y monitoreo. Diez personas locales están siendo capacitadas.
- Alcanzado aproximadamente 26,600 personas a través de nuestras actividades educativas, llámense festivales, seminarios, talleres, conferencias, etc.
- Realizado tres campañas de educación formal para 103 personas de tres diferentes comunidades de Darién.
- Fortalecido el interés de conservación en 45 niños de edad escolar que nos invitaron a ser parte de su iniciativa educativa para celebrar el Día del Águila Arpía. Realizamos una charla formal, un concurso de disfraces, etc.
- Participado en el día de reforestación nacional organizado por el Ministerio de Ambiente de Panamá.

→ Apoyado la educación formal de 18 jóvenes locales de las comunidades de La Marea, La India y Cémaco. El director del proyecto es asesor ad-honorem y supervisor de estos estudiantes.

Proyecto Piloto con Base Comunitaria en Darién

Logros trimestrales:

OBJETIVOS ESTABLECIDOS

Restaurar y conservar el bosque en Darién involucrando a las comunidades locales, agencias gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales en acciones económicas y ambientales sostenibles.

Los objetivos del proyecto son:

1. Aumentar el nivel de conocimiento y comprensión de la población humana en la provincia de Darién sobre la importancia de sus recursos naturales y ecosistemas.
2. Reducir la invasión agrícola y la ganadería incontrolada a través de un modelo replicable de reforestación, ingresos alternativos e incentivos.
3. Desarrollar la capacidad local para la acción de conservación basada en la comunidad entre las comunidades indígenas locales.
4. Identificar a las partes interesadas nacionales e internacionales en Darién para formar una coalición de socios para difundir el modelo demostrado en este proyecto piloto en todo el paisaje forestal del Darién.

COMPROMISOS PÚBLICOS

1. Incrementar la Conciencia Pública

RESUMEN: *Realizamos dos seminarios en las comunidades de La Marea y Cémaco para 40 personas, un taller para crear y capacitar educadores ambientales locales, y nueve reuniones para evaluar y planificar nuestras actividades, y difundimos mensajes radiales para una audiencia esperada de 20,000 personas.*

Objetivo:

- ✎ Incrementar el nivel de conocimiento y entendimiento de la población humana en la provincia de Darién sobre la importancia de sus recursos naturales y ecosistemas.

Resultados:

Actividad: Incrementar la conciencia pública para cultivar un pensamiento de conservación

Charla Ambiental: En mayo 14 y junio 15, nos reunimos con las personas de las comunidades de La Marea y Cémaco, respectivamente para realizar un seminario ambiental sobre las amenazas del águila arpía y su importancia para la biodiversidad. Las personas locales desean comprender mejor la relación entre la conservación y el águila arpía con sus necesidades y estilo de vida, por ello pusimos más énfasis en los conceptos bio-indicadores y especie paraguas durante las pláticas. El número de participantes fue 40 personas.

Entrenamiento de entrenadores: In la comunidad de La Marea, realizamos un taller de dos días para cinco personas locales de la comunidad de Playa Muerto, y tres de nuestros técnicos. Esta capacitación es parte de nuestro acuerdo de cooperación entre la Cooperativa de Turismo de Playa Muerto, el Programa de Pequeñas Donaciones y

nosotros. El objetivo es crear educadores ambientales locales para ayudar a diseminar mensajes de conservación sobre el águila arpía y otros elementos de los ecosistemas asociados. La idea de esta acción surgió de los miembros de la comunidad de Playa Muerto, quienes actualmente tienen financiamiento para liderar estas actividades en su comunidad. Somos asesores en su proyecto.

Reuniones con las OBC: Realizamos nueve reuniones con los miembros locales de las OBC de las comunidades de La Marea (n=4) y Cémaco (n=5) (Cuadro 1). Los objetivos fueron (1) organizar acciones en los grupos de trabajo en cada comunidad; (2) evaluar el actual trabajo; (3) identificar posibles problemas en la organizaciones y solventarlos; y (4) planificar acciones para el próximo mes de trabajo.

Cuadro 1: Reuniones realizadas en las comunidades de La Marea y Cémaco.

Comunidad	Fecha	Número de personas involucradas
Cémaco	20/4/2019	15
	29/4/2019	20
	18/5/2019	19
	25/5/2019	18
La Marea	1/4/2019	14
	2/4/2019	18
	3/4/2019	15
	12/5/2019	14
	18/5/2019	15



Fotografía 01: Personas locales de la comunidad de La Marea.



Fotografía 02: Personas locales de la comunidad de La Marea.

Mensajes radiales: Quince diferentes radio mensajes fueron transmitidos en una estación de radio local en Darién. Los mensajes son diseminados para una población que excede más de 2,000 personas.

Indicador de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Realizar diez campañas de educación ambiental para adultos en las comunidades de La Marea, Cémaco y Playa Muerto	En proceso: Dos campañas de educación realizadas en este trimestre. Seis realizadas durante los pasados dos trimestres.	Último trimestre de FY-019
Desarrollar 200 <i>pre</i> , 200 <i>inter</i> y 200 <i>post</i> entrevistas para evaluar la eficiencia de los mensajes radiales en las personas locales	En proceso: 200 evaluaciones de término medio en realización.	Último trimestre de FY-019
Transmitir 50 mensajes educativos	Completado: 33 mensajes radiales transmitidos.	Último trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Realizar dos campañas de educación ambiental con adultos en las comunidades de La Marea y Cémaco.
- ➡ Realizar dos campañas educativas en las comunidades de La Marea, Playa Muerto y Cémaco sobre administración y organización dentro de las OBCs.
- ➡ Continuar con la transmisión de los mensajes radiales en la estación de radio local Voz Sin Frontera.

MEDIOS DE VIDA ALTERNATIVOS, INCENTIVOS ECONÓMICOS Y DE OTRA ÍNDOLE

1. Reducir la invasión agrícola y la ganadería incontrolada

RESUMEN: *Realizamos dos talleres, uno en Darién (n = 48) y otro en Los Santos (n = 14), para aumentar la capacidad local sobre agroforestería y restauración forestal. Estamos trabajando en la limpieza de las áreas de reforestación y en el cuidado de las plántulas en dos viveros de las comunidades de Cémaco y La Marea. Estamos criando 12 cerdos.*

Objetivo:

- ✎ Reducir la invasión agrícola y la ganadería no controlada a través de un modelo replicable de reforestación, ingresos alternativos e incentivos.

15

Resultados:

Actividad 1: Reforestar con árboles nativos y café bajo sombra en dos comunidades.

Identificar familias para el proyecto y capacitación en agroforestería: En ambas comunidades, se identificaron 12 familias interesadas (Cuadro 2). Después de eso, cuarenta y cinco indígenas fueron capacitados en agroforestería y restauración forestal con el apoyo de nuestro socio, la Iniciativa de Liderazgo Ambiental y Capacitación (ELTI) del Departamento de Agroforestería de la Universidad de Yale.



Fotografía 03: Personas locales de la comunidad de Cémaco trabajando en tareas básicas en su vivero forestal.

En este trimestre, realizamos dos talleres para nuestros socios locales, uno en Azuero en la provincia de Los Santos y uno en Metetí en la provincia de Darién. El taller en Darién fue organizado por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (SGP), el Ministerio del Medio Ambiente (MiAMBIENTE), el Centro de Investigación y Enseñanza Agrícola Tropical (CATIE), la Iniciativa de Liderazgo Ambiental y Capacitación (ELTI), la Fundación Rapaces y Bosques de Panamá (FRBP) y The Peregrine Fund (TPF).

(a) Taller en Azuero, provincia de Los Santos: se realizó entre el 22 y el 26 de abril de 2019. Se capacitó a 14 personas (Cuadro 2). El curso tiene seis módulos: (1) Ecología forestal y servicios ambientales, (2) Limitación para la restauración forestal y provisión de servicios ambientales, (3) Estrategias para restaurar los servicios ambientales, (4) Sistemas agroforestales y la propagación del árbol nativo, (5) Organización comunitaria: Seguir adelante con la restauración forestal con el apoyo del líder local ambiental, y (6) Práctica: Desarrollar un plan de restauración forestal.



Fotografía 04: Jacob Slusser de ELTI explicando a los participantes sobre los servicios ecosistémicos en una plantación forestal.



Fotografía 03: Personas locales aprendiendo con entusiasmo bajo la técnica de aprender-haciendo técnicas para trasplantar plántones.



Fotografía 04: Personas locales conociendo sobre la macro-invertebrados y su importancia en los suelos.

Cuadro 2: Nombre de las personas que participaron en el taller en Azuero.

Nombre	Comunidad
Yunier Chamarra	Cémaco
Roder Minguizama	La Marea
José A. Mepaquito	Cémaco
José Lorenzo Castillo	Candelilla
Esterio Chanapí	Alto Playón
Deisy González	Metetí
Yaira Mosquera	La Marea
Rigoberto Cabrera	La Marea
Edixón Grajales	La Marea
Andres Ávila	Cucunatí
Joselincio Chamarra	Cémaco
Luis Peralta	Metetí
Gilma Naranjo	Los Pavitos
José Mecheche	Alto Playón

(b) Taller en Metetí, provincia de Darién: esta actividad se realizó los días 29 y 30 de mayo de 2019. Esta actividad fue organizada principalmente por TPF, SGP, ELTI y RFFP.

Durante el primer día, la capacitación fue principalmente teórica (Cuadro 3), con un total de participantes de 48 personas (Cuadro 4). Durante el segundo día, el día de entrenamiento se compartió en dos sesiones; uno teórico y uno práctico, y se realizó especialmente para solo 21 personas.



Fotografía 05: Participantes del taller en Agroforestería y Restauración Ecológica.



Fotografía 06: Participantes del taller en Agroforestería y Restauración Ecológica en Darién.



Fotografía 07: Participantes del taller en Agroforestería y Restauración Ecológica en Darién.



Fotografía 08: Participantes del taller en Agroforestería y Restauración Ecológica en Darién.

Cuadro 3: Temas tratados en el taller en Darién.

FECHA	TEMAS
Día 1: May 29, 2019	Introducción del taller por: ELTI, TPF/RFFP, CATIE, SGP, MIDA
	Degradación de paisajes productivos y estrategias para la restauración ecológica.
	Buenas prácticas de reforestación.
	Sistema silvopastoriles.
	Sistemas agroforestales.
	Sistemas silvopastoriles y agroforestales en práctica.
	Criterios claves para diseñar una finca sostenible.
Día 02: May 30, 2019	Actividad de campo: Finca del Sr. Nicolás Bravo
	Observación de estrategias de restauración en una finca.
	Diseño de una finca sostenible por cada participante.
	Conclusiones: Presentación de resultados.

Cuadro 4: Participantes en el taller en Darién.

Nombre	Organización
Edixon Grajales	OBC La Marea
Jairo Bailarín	OBC La Marea
Arilio Ismare	RFFP
Jemifer Moreno	FUNDRODA
Olivia Rodríguez	Agricultora
Agustin González	Agricultor
Fidencio Carpio	MINSA
Hercilia Peña	OCB Cémaco
José A. Mepaquito	OBC Cémaco
Elvin Britton	CATIE
Diego Camaño	Red Reserva Privada
Benigno Ibarguen	MIDA
Deisy González	Universidad de Panamá
Doralys Rodríguez	ANATI
Alberto Polo	MIDA
Luis Saldaña	IDIAP
Reina Atencio	MIDA
Beatriz González	BDA
Nicolas Bravo	ADASA
Merquiades Vergara	Agricultor
Ivy Vergara	CANE
Estereo Chanapi	Agricultor
Riguar Cansaría	Cooperativa Turismo Playa Muerto
Rangel Grajales	Cooperativa Turismo Playa Muerto
Luis Peralta	Universidad de Panamá
José Rodríguez	ARVITA
Didier Martinez	APRDLUBAS
Carlos Sanapí	ACCORNACA
Martín Caicedo	GEMAS
Catalina Morales	Productura
Edith Nuñez	La Amistad
Climero Contreras	ANCAPIGI
Beatriz Schmitt	PPD
Clay Mosolino	Cuerpo Paz
Saskia Santamaria	ELTI
Andrea Jordan	Agricultora
Ima Avila	GEMAS

Fermín Hernández	GEMAS / Red de Reservas
Michelle Szejner	Arvita
Jacob Slusser	ELTI
Andres Ávila	APADE
Lucia Hernández	APADE
Pedro Pimentel	APADE
Pilar Fontova	CATIE - PPD
José Vargas	TPF / RFFP
David Bejerano	RFFP
Baudilio De León	Bosque de Panamá / ADASA
Erasmus De León	Ecotour Darién

Medición y diseño de mapa para las áreas para reforestación: En ambas comunidades, diseñamos con las personas locales los modelos (desarrollo de metodología) para la reforestación. Combinaremos plantaciones de café con diferentes especies nativas, creando un área de cultivo mixta que ayudará en corto, mediana y gran escala de tiempo a generar ingresos económicos, y que a su vez beneficiará a la biodiversidad.

Preparar áreas para reforestación: En ambas comunidades, las personas locales están preparando las áreas para reforestación. Ellos están limpiando la vegetación baja en áreas de cobertura secundaria, donde ellos planifican sembrar café con especies nativas. Ellos solo cortaran arbustos de crecimiento secundario menor a 20 cm de DAP. Estamos trabajando en incrementar la biodiversidad a través de la restauración, mejorando y reforestando con especies nativas.

Colección de semillas: Continuamos cuidando más de cinco mil plántulas en las comunidades de La Marea y Cémaco. A inicios de este trimestre, invertimos tiempo colectando semillas de diferentes especies (Guayacán – *Tabebuia guayacan*, quira, Cocobolo – *Dalbergia retusa*, Roble – *Tabebuia impetiginosa*, Cedro – *Cedrela odorata*, Sigua – *Cinamomum triplinerve*, entre otras) para incrementar el número de especies para

la reforestación. Construimos camas de germinación en los dos viveros en las comunidades de Cémaco.

Reforestación: Planificamos realizar la reforestación entre julio y octubre.



Fotografía 09: Edixón Grajales y su hija compartiendo conocimientos mientras limpian semillas de especies nativas.



Fotografía 10: Personas de la comunidad de Cémaco trabajando su vivero forestal.



Fotografía 11: Personas de la comunidad de Cémaco trabajando su vivero forestal.

Actividad 2: Proveer fondos, alimento y soporte técnico para la cría de puercos como una alternativa como fuente alimenticia y económica.

25

Construcción de dos porquerizas pequeñas: Esta actividad está completa.

- Jaulas pequeña para cerdos: El tamaño es de 1.5 x 1.5 m². El piso es de concreto, la cerca es de alambre y el techo es de zinc. La capacidad de cada jaula es de dos cerdos (cerdos de 0 a 5 meses).
- Jaula mediana para cerdos: el tamaño es de 6 metros de ancho y 10 metros de largo. El piso es de concreto, la cerca es de alambre y el techo es de zinc. Esta jaula tiene ocho divisiones para separar a los cerdos. La capacidad es de 14 cerdos en total (cerdos de 0 a 5 meses).

Cría de puercos: Continuamos criando cerdos en las comunidades de La Marea y Cémaco. Estamos criando en ambas comunidades 12 cerdos pequeños.

Indicador de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Escribir reporte del estado económico y social de las comunidades de ambas comunidades	En proceso	Tercer trimestre de FY-019
Fortalecer la participación de las familias interesadas	En proceso	Cada trimestre FY-019
Adecuar áreas de reforestación	En proceso	Cuarto trimestre de FY-019
Cuidar las plántulas en los viveros	En proceso	Cada trimestre de FY-019
Completar la cantidad de semillas	En proceso	Cuarto trimestre de FY-019
Reforestar 12 hectáreas	En proceso	Cuarto trimestre de FY-019
Construir porqueriza	Completa	Segundo trimestre de FY-019
Criar puercos	En proceso: 12 puercos comprados y siendo criados	Último trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Analizar los datos obtenidos de las entrevistas realizadas en las comunidades de La Marea y Cémaco.
- ➡ Realizar dos seminarios con los aliados de las comunidades de La Marea y Cémaco sobre cultivo de café.
- ➡ Continuar con la preparación en las áreas de reforestación.
- ➡ Cuidar de los semilleros y de los plantones ya sembrados.
- ➡ Continuar con la crianza de puercos.



Fotografía 012: Personas de la comunidad de La Marea trabajando en la porqueriza.



Fotografía 13: Personas de la comunidad de La Marea trabajando en la porqueriza.

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

1. Desarrollar la capacidad para una conservación con base comunitaria

RESUMEN: *Realizamos un taller en la comunidad de La Marea para un grupo seleccionado de personas de la comunidad de Playa Muerto. Los estamos entrenando como educadores ambientales. Continuamos apoyando la educación formal de 32 estudiantes bajo nuestros incentivos para estudiantes subvencionados y 18 estudiantes bajo el apoyo de su educación en un programa de aprendizaje a distancia.*

Objetivo:

- ✎ Desarrollar la capacidad local para el desarrollo de acciones con base comunitaria en los pueblos indígenas.

28

Resultados:

Actividad 1: Creación de una ONG y dos organizaciones con base comunitaria.

Organización sin fines de lucro local “Fundación Rapaces y Bosques de Panamá”:

Esta acción está completa.

Organizaciones con base comunitaria “OBC”: Trabajamos con los directores locales de las OBC en la edición y completamos los estatutos de ambas comunidades. Después de eso, presentamos los estatutos de las OBC al abogado. Actualmente está bajo revisión.

Empoderamiento de la comunidad: El 15 de mayo y el 16 de junio realizamos reuniones con los líderes locales y los directores de las juntas de las CBO de las comunidades La Marea y Cémaco. Durante las reuniones, analizamos las debilidades

(principalmente la falta de asistencia a las actividades del grupo de trabajo y las diferencias personales dentro del grupo) en las CBO que debían resolverse para fortalecer los grupos de trabajo.



Fotografía 14: Personas de la comunidad de La Marea durante actividad de capacitación.



Fotografía 15: Personas de la comunidad de Cémaco durante actividad de capacitación.

Actividad 2: Proveer capacitación a las OBC en administración y manejo.

Realizar entrenamiento: No realizamos capacitación en este trimestre bajo esta línea.

Empoderamiento de la comunidad: Realizamos un taller de capacitación en la comunidad de La Marea para cinco personas locales de la Cooperativa de Turismo de Playa Muerto sobre la "Ecología del Águila Arpía". Esto es parte del programa de capacitación que estamos llevando a cabo con un grupo seleccionado de personas, que se convertirán en educadores ambientales en sus comunidades. Este grupo de personas ya inició la realización de campañas ambientales en la comunidad de Playa Muerto.

Actividad 3: Crear un programa de incentivo educativo para los estudiantes cuyas familias estén participando en la iniciativa de reforestación.

Esta es una actividad permanente, por esta razón, la información es la misma. En este trimestre, continuamos apoyando a los 32 estudiantes de las comunidades locales de La Marea y Cémaco. Recibieron pequeños incentivos para la escuela primaria ($n = 10$), la escuela secundaria ($n = 20$) y la universidad ($n = 2$) (Tabla 7). Con nuestro apoyo, disminuimos el abandono del 100% de los estudiantes que reciben este incentivo.

Cuadro 5: Estudiantes que reciben apoyo escolar.

NO.	NOMBRE	NO.	NOMBRE
1	Ermilia Bacorizo Carpio	17	Yilianis Chamarra
2	Surena Cardenas Valencia	18	Yanelis Elin Carpio Peña
3	Brenda Chamarra Cabezón	19	Didiel Bacorizo
4	Angelina Carpio Peña	20	Roder Minguisama
5	Yulianys Bacorizo Carpio	21	Cerbelina Menguisama
6	Elvis Adrián Dogirama Minguisama	22	Celia Mosquera
7	Yunielys Flaco Grajales	23	Estelina Cunampio
8	Kiria Minguisama Cárdenas	24	Llanelly Cabrera
9	Laura Bailarín Domicó	25	Yaribeth del Carmen Menguisama
10	Marleni Matias Berrugate	26	Ruth Delibeth Menguisama
11	Adalberto Cansari Minguisama	27	Yaira Lineth Mosquera
12	Edy Alberto Grajales	28	Dalys Isabel Matias
13	Julio Cesar Cabrera	29	Joselin Cansari
14	Víctor Menguisama	30	Kandy Marutzi Grajales
15	Eimy Liseth Pineda Conchavi	31	Yessenia Membache
16	Edgardo Antonio Pineda Quintero	32	Danitza Membache
		33	Anel Valdespino

Subsidio para educación primaria: La misma información del informe anterior, "Diez estudiantes identificaron y recibieron estos incentivos económicos durante este trimestre: cinco de La Marea y cinco de Cémaco". Todos aprobaron el año escolar.

Subsidio para educación secundaria: La misma información del informe anterior, "Veinte estudiantes identificaron y recibieron estas becas durante este trimestre: diez de La Marea y Diez de Cémaco". Todos aprobaron el año escolar.

Subsidio para educación universitaria: La misma información del informe anterior, "Tres estudiantes identificaron y recibieron las becas: uno de La Marea, uno de Cémaco y otro de Caña Blanca". Todos aprobaron el año escolar y uno terminó su educación formal.

Apoyo de adultos y jóvenes en un programa de educación a distancia: Seguimos apoyando a catorce alumnos. Fueron asesorados por el director del proyecto, José de J. Vargas (profesor *ad-honorem* en este programa de educación formal) de las comunidades de La Marea y Llano Bonito. El Sr. Indalecio Mecheche (uno de nuestros técnicos) finalizó y aprobó con éxito su programa de educación secundaria.



Fotografía 16: Estudiantes de la comunidad de La Marea realizando examen final de módulo.



Fotografía 17: Estudiantes de la comunidad de La Marea realizando examen final de módulo.

Indicador de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Crear una ONG local	Completo	Tercer trimestre de FY-019
Crear dos OBC	En proceso	Cuarto trimestre de FY-019
Iniciar programa de subsidios escolares	En proceso	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Ratificar los estatutos de ambas OBCs en un Congreso Local en las comunidades de La Marea y Cémaco.
- ➡ Apoyar a la comunidad de Playa Muerto en la creación de la OBC local.
- ➡ Llevar a cabo el segundo taller de capacitación en administración y gestión para las dos organizaciones de base comunitaria en Cémaco y La Marea.

- ➡ Presentar los estatutos de la fundación en MiAMBIENTE y seguimiento de este procedimiento.
- ➡ Continuar con los programas de becas en los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria en La Marea y Cémaco.

ASOCIACIONES

1. Identificar Socios Nacionales e Internacionales

RESUMEN: Junto con el Dr. Munir Virani, realizamos varias reuniones en Panamá con potenciales colaboradores y actuales socios. Presentamos tres propuestas durante este periodo a tres diferentes potenciales fuentes de financiamiento.

Objetivo:

- ✎ Identificar actores nacionales e internacionales que compartan similares intereses de conservación para fortalecer las iniciativas de manejo, protección y crecimiento económico-sostenible para la provincia de Darién.

Resultados:

Actividad 1: Identificar partes interesadas regionales, nacionales e internacionales e identificar canales de financiamiento para estrategias de conservación basadas en la comunidad en Darién.

35

1.1 Comité de cuenca hidrográfica

Como mencionamos anteriormente, la Fundación Rapaces y Bosques de Panamá fue seleccionada por MiAMBIENTE y el Gobernador del Distrito de Chepigana como la ONG principal dentro del comité de la cuenca hidrográfica del río Balsa (cuenca Cucunati). En este trimestre, las mismas entidades gubernamentales seleccionaron nuestra fundación como miembro principal de la ONG para el comité de la cuenca hidrográfica de la cuenca La Marea (incluye ~60% de nuestra área de investigación actual entre los ríos La Marea y Taimatí).

El objetivo de estos comités es desarrollar acciones para proteger el bosque y los recursos hídricos en la región de esta cuenca en colaboración con la población local. Este es un compromiso importante porque: (1) nos ayuda a mejorar la relación con los donantes locales para obtener fondos para acciones sostenibles; (2) fortalecer la relación de trabajo con MiAMBIENTE y las comunidades locales para beneficio mutuo, y (3) ayuda a aumentar nuestro impacto de conservación en otras áreas.

1.2 Reuniones

Entre mayo 21 y 23, el Dr. Munir Virani quien es el vice-presidente de The Peregrine Fund, y el director del proyecto en Panamá José de J. Vargas G. realizaron varias reuniones con actuales colaboradores y potenciales socios. Nos reunimos con siete entidades: públicas y privadas. La comunicación estuvo orientada a presentar nuestro proyecto, conocer que acciones ellos realizan y profundizar en las experiencias que estas personas poseen.

36

1.3 Taller para actores potenciales de Darién

Con el apoyo del Dr. Munir Virani, el Dr. Hernán Vargas, el Dr. David Anderson y el director del proyecto en Panamá, José de J. Vargas G., iniciamos la planificación de un taller para actores (ONG y entidades gubernamentales) que trabajan o tiene interés en realizar proyectos sostenibles para conservar la biodiversidad de Darién. Preliminarmente, MiAMBIENTE y SGP-PNUD nos ayudarán en la organización de esta actividad. Planeamos realizar el taller el 8 de octubre de 2019. Hemos compilado una lista de 65 participantes potenciales.

1.4 Visita guiada para miembros de la junta directiva de TPF

Estamos colaborando en la organización de la visita de campo de los miembros de la junta directiva, que tendrá lugar en la segunda semana de febrero de 2020.

1.5 Convenios y propuestas

Convenios: No se firmó ningún MOU o convenio de cooperación durante este trimestre.

Propuestas: Trabajamos en las siguientes propuestas.

1. Donativos Ambientales Ford
2. Minera Panamá S.A.
3. US Fish and Wildlife Service.
4. Disney World Conservation Fund.

Indicador de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Realizar reuniones con organizaciones nacionales e internacionales	En Proceso	Cuarto trimestre de FY-019
Firma de acuerdos	En Proceso	Segundo trimestre de FY-019
Presentar propuestas	En Proceso: Tres presentadas este trimestre.	Ultimo

Acciones a realizar:

- ➡ Continuar identificando colaboradores potenciales.
- ➡ Realizar reuniones con otras organizaciones locales en Panamá.
- ➡ Dar seguimiento al acuerdo con MiAMBIENTE.

PROYECTO DE ECOLOGÍA POBLACIONAL DEL ÁGUILA ARPÍA

Logros trimestrales:

OBJETIVOS ESTABLECIDOS

El objetivo de este proyecto es la Conservación del Águila Arpía y los hábitat asociados a través de investigación básica para probar hipótesis científicas sobre la ecología poblacional de la especie.

Los objetivos del proyecto son:

1. Estimar el tamaño y estructura de la población de águilas arpías.
2. Evaluar el efecto de la actividad minera en la reproducción del águila arpía.
3. Evaluar el hábitat usado y los movimientos de los juveniles independientes y adultos de águila arpía.
4. Medir el efecto de los disturbios humanos en los hábitat reproductivos de las águilas arpías.
5. Publicar los resultados de movimiento y dispersión de individuos silvestres, y monitoreo a largo plazo, a su vez que continuamos colectando nueva información de la especie.
6. Coordinar las actividades del proyecto con diferentes instituciones que operan en Darién.
7. Realizar campañas de educación ambiental para incrementar el conocimiento y empoderamiento de las personas locales sobre la importancia de la conservación del águila arpía, sus hábitat y la biodiversidad asociada.

RESULTADOS EN INVESTIGACIÓN

1. Causa de mortalidad

RESUMEN: *No recibimos reportes de águilas arpías heridas o muertas durante este trimestre. Documentamos un posible caso de hurto del águila arpía hembra rescatada en Colón, y que se encontraba en el área de recuperación del Parque Municipal Summit.*

Objetivo:

- ↳ Cuantificar causas naturales y antrópicas de mortalidad en Águilas Arpías.

Resultados:

Informe No. 1- Posible robo del águila arpía: Esta águila fue rescatada por la familia Frías alrededor del bosque cercano a la comunidad de Madre de Dios en Colón, y posiblemente fue robada del Parque Municipal Summit. Esta águila fue transportada el 3 de enero de 2019 al Summit porque resultó herida (ocho perdigones) y fue encontrado en el suelo del bosque.

La jaula de recuperación se encuentra en una ubicación de cuarentena de acceso restringido. Sin embargo, es un área que no tiene una valla perimetral y se puede acceder por el bosque circundante. El ave desapareció entre la tarde del sábado 29 y la mañana del domingo 30 de junio de 2019.



Fotografía 18: Hembra de águila arpía que fue robada del Parque Municipal Summit.



Fotografía 18: Hembra de águila arpía que fue robada del Parque Municipal Summit.

Indicador de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Identificado causa de mortalidad	Completo	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Continuar recabando reportes de las personas locales de águilas arpías heridas o muertas.

2. Monitoreo del estatus reproductivo

RESUMEN: *Monitoreamos la productividad reproductiva en 63 nidos de águila arpía (62 en Darién y 1 en Colón) y recolectamos datos de comportamiento en cuatro territorios activos (3 en Darién y 1 en Colón). En Darién, solo ocho parejas de águilas arpías (de 42) tienen pichones y juveniles dependientes. Invertimos 5.684 horas de esfuerzos humanos durante este trimestre en la realización de estas actividades.*

Objetivos:

- ↳ Buscar nidos de Águilas Arpías.
- ↳ Monitorear la productividad de las actuales parejas confirmadas de Águilas Arpías.

43

Resultados:

Búsqueda de nuevos nidos:

No verificamos nuevos reportes de águilas arpías durante este trimestre.

Monitoreo de productividad:

Sitio de Minera Panamá en Donoso, Colón: Nido en el sitio de Minera Panamá en Donoso, Colón: La actividad de cría en Minera Panamá S.A. está bien. Los adultos se encargan de la cría, que actualmente tiene 3 meses con 23 días de edad. La hembra continúa más cerca del nido protegiendo al pichón y el macho está trayendo comida. Invertimos 2.736 horas de esfuerzos humanos recolectando datos de comportamiento en este nido.



Fotografía 19: Hembra adulta y polluelo en el nido de MPSA.



Fotografía 20: Hembra adulta y polluelo en el nido de MPSA.



Fotografía 21: Hembra adulta en el nido de MPSA.



Fotografía 22: Macho adulto en el nido de MPSA.

Nidos en el distrito de Chepigana, Darién: Monitoreamos 62 nidos de águila arpía pertenecientes a 42 parejas. Encontramos actividad reproductiva en ocho territorios (19%), todos con polluelos y/o juveniles dependientes (Cuadro 1, 2, 3). Los territorios activos se muestran en el Cuadro 1. Los esfuerzos humanos invertidos en el monitoreo de

la productividad reproductiva de 62 nidos y la recopilación de datos de comportamiento fueron 1,488 y 1,460 horas, respectivamente (Cuadro 3).

Cuadro 1: Nidos de águilas arpías activos el tercer trimestre de FY-019.

CÓDIGO NIDO	CÓDIGO TERRITORIO	NOMBRE COMUNIDAD	NOMBRE RÍO PRÓXIMO
HEN-005	HET-005	Buenos Aires	Arretí
HEN-021	HET-007	Cémaco	Alvarado
HEN-033	HET-025	Llano Bonito	Dos Bocas
HEN-058	HET-039	Llano Bonito	Nupa
HEN-059	HET-040	La Marea	Tigre
HEN-060	HET-041	La Marea	Corosal
HEN-061	HET-027	La Marea	Rocha
HEN-062	HET-042	Tutumate	Palizada

Cuadro 2: Estatus reproductivo de las águilas arpías en el tercer trimestre de FY-019.

ESTATUS	PAREJAS EN Q3_FY-19	%
Incubando	0	0
Polluelos	0	0
Juveniles dependientes	8	19
Con actividad reproductiva	8	19
Sin actividad reproductiva	34	81
Total	42	100

Tabla 2: Resumen de la actividad en los nidos de águila arpía.

NIDO	TERRITORIO	COMUNIDAD	QUEBRADA	TIPO HÁBITAT	EDAD (Meses)	ESTATUS	INVERSIÓN EN HORAS HUMANAS
HEN-005	HET-005	Buenos Aires	Arretí	No alterado	18	Juvenil dependiente	50
HEN-033	HET-025	Llano Bonito	Dos Bocas	No alterado	18	Juvenil dependiente	420
HEN-058	HET-039	Llano Bonito	Nupa	No alterado	30	Juvenil Independiente	420
HEN-059	HET-040	La Marea	Tigre	Alterado	18	Juvenil dependiente	420
HEN-060	HET-041	La Marea	Corosal	No alterado	18	Juvenil dependiente	50
HEN-061	HET-027	La Marea	Rocha	Alterado	31	Juvenil independiente	50
HEN-062	HET-042	Tutumate	Palizada	No alterado	8	Juvenil dependiente	50
TOTAL							1,460

Indicador de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Monitorear 42 parejas de águilas arpías	Completo	Cada trimestre de Fy-019
Buscar y confirmar reportes de nidos de águilas arpías	Completo	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Continuar obteniendo y confirmando reportes de nidos de águilas arpías provenientes de las personas locales.
- ➡ Continuar con el monitoreo de productividad de las actuales parejas conocidas.



Fotografía 23: Macho adulto en el nido en Darién.



Fotografía 24: Polluelo de águila arpía en Donoso.



Fotografía 25: Juvenil dependiente de águila arpía en Darién.



Fotografía 26: Juvenil dependiente de águila arpía en Darién.

3. Monitoreo de Águilas Arpías

RESUMEN: *Monitoreamos por observación directa a dos águilas arpías juveniles dependientes y una independiente en Darién. Están utilizando áreas alrededor de sus nidos entre ~ 200 y ~ 800 metros.*

Objetivo:

- ↳ Estimar la supervivencia, dispersión y uso de hábitat de adultos y juveniles de Águila Arpía en hábitats con diferentes niveles de alteración humana.

Resultados:

Monitoreo de cuatro juveniles por observación directa:

Provincia de Darién: Monitoreamos el comportamiento de tres juveniles de águila arpía, invirtiendo 1,260 horas de esfuerzos humanos (Cuadro 3). Nos focalizamos principalmente en coleccionar datos de entrega de presas por parte de los adultos y el movimiento.

Descripción de las observaciones:

Individuos de la Quebrada Dos Bocas:

- *Tipo de hábitat: No perturbado.*
- *Edad: 18 meses.*
- *Etapas del juvenil: Dependiente.*
- *Área utilizada alrededor del nido: aprox. 225 metros.*
- *Posiciones de GPS: 5 ubicaciones.*
- *Presencia de adultos: Observados con dificultad.*
- *Esfuerzo humano en el monitoreo: 420 horas.*

- *Ubicación del nido: Cuatro horas caminando desde la comunidad de Llano Bonito, distrito de Chepigana, Darién.*
- *Observación: En este trimestre, la ubicación de este individuo fue un poco difícil. Es muy sedentario, pero se esconde (camufla) en la copa de los árboles, y se hace difícil encontrarlo. Observamos al adulto macho ofreciendo presas.*

Individuos de la Quebrada Nupa:

- *Tipo de hábitat: No perturbado.*
- *Edad: 31 meses.*
- *Etapas del juvenil: Independiente.*
- *Área utilizada alrededor del nido: aprox. 800 metros.*
- *Posiciones de GPS: 5 ubicaciones.*
- *Presencia de adultos: No se observaron.*
- *Esfuerzo humano en el monitoreo: 420 horas.*
- *Ubicación del nido: Cuatro horas caminando desde la comunidad de Llano Bonito, distrito de Chepigana, Darién.*
- *Observación: Es una menor independiente, y fue observada en cinco ocasiones. No observamos a los adultos durante este período.*

Individuos del nido de Quebrada Tigre:

- *Tipo de hábitat: Perturbado.*
- *Edad: 18 meses.*
- *Etapas del juvenil: Dependiente.*
- *Área utilizada alrededor del nido: aprox. 210 metros.*
- *Posiciones de GPS: 8 ubicaciones.*
- *Presencia de adultos: Observados regularmente con dificultad.*
- *Esfuerzo humano en el monitoreo: 420 horas.*

- *Ubicación del nido: Dos horas caminando desde la comunidad de La Marea, distrito de Chepigana, Darién.*
- *Observación: Observamos al macho adulto llevando comida a este joven dependiente macho en varias ocasiones. Se ve saludable.*

Indicadores de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Monitoreado tres juveniles a través de observación directa	Completo	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Continuar con el monitoreo de los juveniles.
- ➡ Radio marcar un juvenil y un adulto de águila arpía.



Fotografía 27: Juvenil dependiente de águila arpía en Darién.

4. Ecología Alimentaria del Águila Arpía

RESUMEN: *De 62 restos de presas, identificamos once especies de presas en siete nidos de águila arpía. Las especies más comunes identificadas fueron el tucán pico castaño, el perezoso de tres dedos y los monos aulladores.*

Objetivo:

- ✎ Identificar las especies presa usadas por las águilas arpías en hábitats con diferentes niveles de perturbación.

Resultados:

De abril a junio de 2019, identificamos 11 especies de presas diferentes en siete nidos de águila arpía. Nueve eran especies de mamíferos, una especie de reptil y una especie de ave (Cuadros 4, 5). Las especies más abundantes registradas fueron el tucán castaño-mandíbula (17%), perezoso de tres dedos (11%) y mono aullador (9%). La diversidad en el hábitat perturbado y el hábitat no perturbado es más o menos la misma, 9 y 11 especies respectivamente (Cuadro 5).

Cuadro 3: Especies presa del águila arpía en Darién.

ESPECIES PRESA	NIDOS							TOTAL	%
	HET-005	HET-025	HET-039	HET-040	HET-041	HET-027	HET-042		
Perezoso de tres dedos	1	1	1	1	1	1	1	7	11
Perezoso de dos dedos	1	0	0	1	1	0	2	5	8
Cusumbos	2	0	0	1	0	0	2	5	8
Zarigüeya común	1	1	1	1	0	0	1	5	8
Mono aullador	1	2	1	0	0	1	1	6	9
Mono carablanca	0	1	0	0	0	1	0	2	3
Ñeque	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Armadillo	1	0	0	1	1	1	0	4	6
Mapache	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Iguana	0	0	0	0	1	1	2	4	6
Tucán mandíbula castaño	2	0	0	6	0	1	2	11	17
No identificadas	3	3	0	3	1	0	1	11	17
TOTAL	12	8	3	14	7	6	12	62	100

Cuadro 4: Especies cazadas por el águila arpía en dos tipos de hábitats.

Hábitat no alterado	ESPECIES PRESA	Hábitat alterado
4	Perezoso de tres garras	3
2	Perezoso de dos garras	3
2	Cusumbos	3
3	Zarigüeya común	2
4	Mono aullador	2
1	Mono carablanca	1
1	Ñeque	0
2	Armadillo	2
1	Mapache	0
1	Iguana	3
2	Tucán pico castaño	9
7	No identificadas	4
11	<i>Número de especies</i>	9
30	<i>Total</i>	32
48	<i>Proporción (%)</i>	52

Indicadores de actividad:

55

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Identificado las presas en los nidos	Completo	Cada trimestre de FY-019
Comparado las especies presa traídas en dos tipos de hábitats	Completo	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Identificar las especies presa.
- ➡ Comparar las especies presas traídas en hábitats con diferentes niveles de disturbio.



Fotografía 28: Mono titi, especie presa del águila arpía.



Fotografía 29: Remanente de perezoso de dos garras, especie presa del águila arpía.

5. Publicaciones y reportes

RESUMEN: *Escribimos siete informes de progreso, organizamos seis bases de datos y escribimos tres propuestas durante este trimestre.*

Objetivos:

- ✎ Diseminar los resultados obtenidos a través de artículos científicos, publicaciones populares, conferencias, reportes técnicos y mensajes radiales.

Resultados:

4.1 Reportes y publicaciones durante este año fiscal:

En este trimestre escribimos cinco reportes:

- Vargas G., J. de J. F. H. Vargas & D.L. Anderson. 2019. Darien Initiative and Harpy Eagle Conservation in Panama. Technical Report. No. 041. The Peregrine Fund. Pages: 1-52. January 10, 2019. Panamá, Panamá.
- Vargas G., J. de J. & F.H. Vargas. 2019. “Modelo Sostenible de Agroforestería para la Producción de Café de Sombra, Restauración Forestal y Cría de Cerdos como Incentivo para la Conservación en las Comunidades de La Marea y Cémaco, Darién”. N° de Proyecto: PAN/SGP/OP6/Y3/STAR/BD/18/07.
- Vargas G., J. de J. F. H. Vargas & D.L. Anderson. 2019. Proyectos de Sostenibilidad y Conservación del Águila Arpía en Darién. The Peregrine Fund Reports No. 41, 2019. 52 pp. The Peregrine Fund – Minera Panamá S.A., Boise, Idaho, USA.
- Vargas G., J. de J. F. H. Vargas & D.L. Anderson. 2018. Conservación a largo plazo de la población silvestre de águilas arpías. Informe técnico trimestral de actividades, TPF-MPSA No. 020. The Peregrine Fund y Minera Panamá S.A. Páginas: 1-32. Mayo 13, 2019. Panamá, Panamá.
- Summary Report for Minera Panamá. June 30, 2019.

Indicadores de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Presentar reportes de progreso	Completo	Cada trimestre FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Escribir reportes de progreso para The Peregrine Fund, Minera Panamá S.A. y MiAMBIENTE.
- ➡ Obtener el nuevo permiso de investigación.
- ➡ Identificar otras fuentes de financiamiento para el proyecto.

RESULTADOS EN ENTRENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN

1. Entrenamiento

RESUMEN: Iniciamos la capacitación de cinco personas de la comunidad de Playa Muerto como Educadoras Ambientales, y aumentamos la capacidad de cuatro de nuestros técnicos en temas de monitoreo.

Objetivo:

- ↳ Entrenar a miembros de las comunidades locales en aspectos básicos de investigación y conservación.

Resultados:

En la comunidad de La Marea (15-16 de abril de 2019), realizamos un taller para capacitar a cinco personas locales de la comunidad de Playa Muerto como educadores ambientales. La capacitación incluye información sobre la ecología del águila arpía, las relaciones entre las aves rapaces y la biodiversidad y la importancia de conservar aves rapaces, métodos para educar a niños y adultos y el uso de equipos multimedia.

Cuadro 6: Personas que participaron en la capacitación.

NOMBRE	ORGANIZACIÓN
Marlen Grajales	Cooperativa de Turismo de Playa Muerto
Andreina Cansari	Cooperativa de Turismo de Playa Muerto
Rangel Grajales	Cooperativa de Turismo de Playa Muerto
Christina Chami	Cooperativa de Turismo de Playa Muerto
Riguar Cansari	Cooperativa de Turismo de Playa Muerto



Fotografía 30: Taller de capacitación de educadores ambientales.



Fotografía 31: Taller de capacitación de educadores ambientales.



Fotografía 32: Taller de capacitación de educadores ambientales.



Fotografía 33: Taller de capacitación de educadores ambientales.



Fotografía 34: Taller de capacitación de educadores ambientales.



Fotografía 35: Taller de capacitación de educadores ambientales.

Durante este trimestre, David Bejerano, Efraín Salina, Abdiel Tunay, Dilmo Mepaquito y Christian Chami recibieron capacitación en educación y monitoreo. Nuestro

entrenamiento durante esta temporada fue principalmente en la práctica "aprender haciendo".

Indicadores de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Reforzar el entrenamiento del personal local	En Proceso	Cada trimestre de FY-019
Entrenar nuevos voluntarios y técnicos locales	En Proceso	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Reclutar y entrenar nuevos voluntarios de las comunidades locales.
- ➡ Continuar con el reforzamiento de capacidades de los actuales técnicos y voluntarios.

2. Educación ambiental

RESUMEN: *En este trimestre, participamos y realizamos varias actividades ambientales, que incluyeron: festivales al aire libre y campañas ambientales. Asistimos ~ 20,700 personas.*

Objetivos:

- ↳ Incrementar la capacidad técnica y el conocimiento de las personas locales.
- ↳ Desarrollar empoderamiento local en temas de conservación y manejo.

Resultados:

Campañas ambientales: Realizamos tres campañas ambientales en las comunidades de Cémaco (18 de mayo), La Marea (15 de mayo) y Llano Bonito (25 de mayo) sobre la conservación de los bosques y las aves de rapiña. La audiencia total fue de 103 (71 niños y 32 adultos).

Actividad al aire libre – Media Maratón Hidow: En la ciudad de Panamá, participamos en una actividad al aire libre para educar a las personas presentes sobre el águila arpía y las aves rapaces. Recibimos el apoyo del Parque Municipal Summit a través del Programa Ambiental con Aves Rapaces. Audiencia total: ~ 5,000 personas.

Festival de Águila Arpía, Parque Municipal Summit: En la provincia de Panamá, participamos en el Harpy Eagle Festival organizado por el Parque Municipal Summit. Ofrecimos información a niños, adolescentes y adultos sobre nuestro proyecto, Harpy Eagle Ecology y Bird of Prey Diversity and Importance. Audiencia total: ~ 6,000 personas.

Festival del Águila Arpía en La Marea en Darién: En la comunidad de La Marea en la provincia de Darién, realizamos el Cuarto Festival de Conservación del Águila Arpía. En esta actividad, llevamos a cabo charlas, juegos, actividades tradicionales, entre otras acciones al aire libre. Este año recibimos la participación de cinco comunidades locales. La audiencia: ~ 1,500 personas.

Festival de las Alas, Panamá: Participamos en un festival en particular durante este trimestre; se llamó "Festival de las Alas". La Sra. Flavia Cozzarelli organizó la actividad con el apoyo del Parque Municipal Summit. Fue una gran actividad que atrajo a más personas que el Festival del Águila Arpía. Compartimos información sobre la ecología de las aves rapaces y su diversidad con más de 8,000 personas.

Educación formal: Como profesor *ad-honorem*, el director del programa en Panamá ayuda a la educación formal de dieciocho adolescentes y adultos locales de tres comunidades diferentes en Darién.

Día del águila arpía en una escuela local: En el este de la provincia de Panamá, fuimos invitados a una escuela local para celebrar el día del águila arpía (10 de abril). En esta actividad, dimos una charla sobre la ecología del Águila Arpía y realizamos un concurso de disfraces con los estudiantes. La audiencia total fue de 45 niños y 10 adultos.

Día Nacional de Reforestación: Participamos en el Día Nacional de Reforestación que MiAMBIENTE coordina anualmente. Esta actividad ayudó a educar a las personas sobre la importancia de mantener y restaurar el bosque. En Darién, la actividad se realizó en la comunidad de Arimae.

Día de la Biodiversidad: Participamos en el día de la biodiversidad organizado por MiAMBIENTE. Esta actividad fue el 23 de mayo de 2019. Participaron alrededor de 100 personas.



Fotografía 36: Niños durante actividad educativa en Darién.



Fotografía 37: Niños durante actividad educativa en Darién.



Fotografía 38: Niños durante actividad educativa en Darién.



Fotografía 39: Niños durante actividad educativa en Darién.



Fotografía 40: Niños durante actividad educativa en Darién.



Fotografía 41: Niños durante actividad educativa en Darién.



Fotografía 42: Charla formal durante el Festival del Águila Arpía en el Parque Municipal Summit.



Fotografía 43: Actividad educativa durante la media maratón Hidow en ciudad del Panamá.



Fotografía 44: Actividad educativa durante la media maratón Hidow en ciudad del Panamá.



Fotografía 45: Actividad educativa durante la media maratón Hidow en ciudad del Panamá.



Fotografía 46: Actividad educativa en escuela local en Panamá Este durante la celebración del día del águila arpía.



Fotografía 47: Actividad educativa en escuela local en Panamá Este durante la celebración del día del águila arpía.



Fotografía 48: Actividad educativa en escuela local en Panamá Este durante la celebración del día del águila arpía.



Fotografía 49: Actividad educativa en escuela local en Panamá Este durante la celebración del día del águila arpía.



Fotografía 50: Director del proyecto en Panamá explicando al vice-ministro del MIDA sobre los proyectos que desarrolla la fundación en Darién. Durante el día de la Biodiversidad en la ciudad de Panamá.



Fotografía 51: Director del proyecto en Panamá durante el día de la Biodiversidad en la ciudad de Panamá.



Fotografía 52: Niña feliz después de la inducción sobre el águila arpía durante el Festival en Parque Summit.



Fotografía 53: Audiencia durante el Festival del Águila Arpía en Parque Summit.



Fotografía 54: Director del proyecto en Panamá con niño que ganó el concurso de máscaras.



Fotografía 55: Niño que ganó el concurso de disfraces.



Fotografía 56: Niños que recibieron inducción sobre el águila arpía durante el Festival en Parque Summit.



Fotografía 57: Actividad tradicional durante el Festival de Conservación del Águila Arpia en Darién.



Fotografía 58: Niños que recibieron inducción sobre el águila arpía durante el Festival en Parque Summit.



Fotografía 59: Festival en Parque Summit.



Fotografía 60: Festival en Parque Summit.



Fotografía 61: Técnico Arilio Ismare compartiendo información sobre el águila arpía durante Festival en Parque Summit.



Fotografía 62: José de J. Vargas G. compartiendo información sobre el águila arpía durante Festival en Parque Summit.



Fotografía 63: Festival en Parque Summit.



Fotografía 64: Actividad de reforestación en Darién.



Fotografía 65: Actividad de reforestación en Darién.

Indicadores de la actividad:

<i>Indicador</i>	<i>Estatus Q-3</i>	<i>Tiempo base</i>
Realizar 20 campañas de educación ambiental	En marcha: Realizado cinco en este trimestre. Actualmente llevamos 12 realizadas.	Último trimestre de FY-019
Incrementar la capacidad local a través del apoyo de personas locales en su educación formal	Apoyado 18 personas locales en su educación formal	Cada trimestre de FY-019

Acciones a realizar:

- ➡ Realizar actividades ambientales en diferentes comunidades en Darién y Colón, y aplicar evaluaciones.
- ➡ Reclutar un nuevo técnico para ayudar en las actividades ambientales en la provincia de Darién.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a The Peregrine Fund el apoyo científico y económico. Damos las gracias a los técnicos Darisnel Carpio, Arilio Ismare, Indalecio Mecheche, Luis Ángel Minguisama, Efraín Salina, David Bejerano y Gabriel Minguisama por la asistencia en la colecta de datos de campo. Gracias a los estudiantes Roderick Vargas González, Melania Cedeño y Dasminia R. Vargas González por el apoyo en las actividades en campo y por ayudar a incorporar información en base de datos. Agradecemos a la educadora Eira M. González M. por su asesoramiento en las actividades educativas. Damos nuestros agradecimientos a los líderes locales y a las familias de las comunidades Embera y Wounaan, congresos regionales y generales de Tierras Colectivas por su participación en el programa. A MIAMBIENTE por el apoyo logístico, especialmente a los oficiales que trabajan en el departamento de Áreas Protegidas. Agradecemos a los donantes del Proyecto del Águila Arpía de The Peregrine Fund, en particular a Minera Panamá S. A., Servicio de Caza y Pesca de Estados Unidos, MiAMBIENTE, Wolf Creek Charitable Foundation, Los Angeles Zoo, y Botanical Gardens and Greater Los Angeles Zoo Association.



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

*Fondo de Biodiversidad de Minera
Panamá S.A. (FBMP)*

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13208	N/A	MINERA PANAMA S.A.	19/06/2019

FONDO DE BIODIVERSIDAD DE MINERA PANAMÁ

1. INTRODUCCIÓN

Minera Panamá S.A. (MPSA) empresa subsidiaria de First Quantum Minerals Ltd., empresa minera canadiense que desarrolla proyectos mineros de cobre, zinc y oro en diferentes partes del mundo, tiene la concesión para explorar y explotar yacimientos de cobre en el área de la provincia de Colón. Este proyecto se encuentra actualmente en etapa de construcción y se espera iniciar la exportación a finales del primer semestre de 2019.

Esta concesión está ubicada a 120 Km al oeste de la ciudad de Panamá; el proyecto abarca aproximadamente 5,900 hectáreas de las 13,600 asignadas en concesión, las que se encuentran inmersas en el bosque húmedo perennifolio tropical de tierras bajas, en un área comprendida en el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, CBMAP.

La importancia de esta ecorregión, ha motivado y comprometido a Minera Panamá S.A. a adoptar iniciativas que contribuyan a asegurar la sostenibilidad del proyecto en lo relativo a la biodiversidad. MPSA rige sus políticas ambientales de acuerdo a criterios desarrollados por iniciativas internacionales como la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Consejo Internacional de Minería y Metales (CIMM); este último conjuntamente con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) han desarrollado pautas que ayudan a proteger la biodiversidad en las aéreas donde se desarrollan proyectos mineros, logrando en muchos casos balances positivos.

Estas iniciativas voluntarias se encuentran plasmadas en el Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB), que contempla en un sólo documento, las numerosas actividades concernientes a la gestión de la biodiversidad del proyecto.

2. OBJETIVOS

- a) Financiar proyectos de investigación, conservación, mitigación y monitoreo que permitan comprender mejor la naturaleza e interacción de comunidades y hábitats biológicos para demostrar el compromiso de MPSA de un impacto neto positivo en la biodiversidad.
- b) Financiar los proyectos de monitoreo que permitan evaluar las medidas implementadas para la conservación de la biodiversidad y permitan cumplir los compromisos del EIA cat. III del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

3. PRESUPUESTO

Los proyectos y actividades a ejecutar mediante el FBMP serán los programas definidos en el Plan de Acción de Biodiversidad que están enfocados principalmente en cumplir los compromisos ambientales de MPSA, para alcanzar la meta de un impacto Neto Positivo en Biodiversidad.

El presupuesto para actividades será anual, estará bajo el presupuesto del departamento de Ambiente y estará desglosado por programas. El Director de este departamento será el encargado de preparar el presupuesto de cada año para que sea aprobado por First Quantum Minerals Ltd., y estará definido en base a las actividades programadas para el siguiente año.

4. Programas:

A continuación, el listado de los proyectos de mitigación, conservación y monitoreo financiados actualmente por el FBMP y ejecutados según lo planificado por el Plan de Acción de Biodiversidad y el Plan de Monitoreo Ambiental,

1. Proyecto de Conservación e Investigación del Águila Arpía (Fondo Peregrino, en Darién y Donoso)
2. Proyecto de Conservación Ex Situ de Especies de Interés de Anfibios (Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales)

3. Programa de Monitoreo y Conservación de Tortugas Marinas (Sea Turtle Conservancy, en Bocas del Toro y Donoso)
4. Monitoreo de Mortalidad (por vehículos) la Fauna y las medidas de Mitigación (Efectividad de las estructuras de Cruces de Fauna).
5. Flora - Especies de interés (Missouri Botanical Garden).
6. Flora - Búsqueda de Especies EdI fuera de la huella.
7. Monitoreo del Efecto de Borde (Flora y fauna).
8. Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales: Ecosistemas de Agua Dulce.
9. Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales: Marino Costero (incluye calidad de agua, calidad de sedimentos, ruido e iluminación, monitoreo del hábitat del fondo duro, biología marina, monitoreo de tortugas, monitoreo de la toma y descarga de la termoeléctrica, rompeolas).
10. Monitoreo de Plantas Invasivas.
11. Monitoreo de Restauración Ecológica y Restauración
12. Áreas Protegidas (Apoyo financiero a los Parques Nacionales Santa Fe y Omar Torrijos y 150 mil ha en Donoso, MI AMBIENTE).
13. Plan de Rescate (monitoreo) de Flora y Fauna (incluye peces).
14. Planes de Acción de Especies de Interés de Flora y Fauna.
15. Reforestación fuera de la Huella del Proyecto (7375 hectáreas).
16. Restauración Ecológica dentro de la Huella del Proyecto (3100 hectáreas)

La evidencia de la ejecución de los fondos es cada uno de los informes de los programas en ejecución presentada en los reportes de seguimiento entregados al Ministerio de Ambiente cada tres meses. Los informes se entregan por separado para cada programa ejecutado.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROVINCIA DE COLÓN

DISTRITO DE DONOSO

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

PERÍODO

MAYO - JULIO 2019

MINERA PANAMÁ, S.A.

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

SUPERINTENDENCIA FORESTAL

JULIO, 2019

INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES
3. PROVINCIA DE COLON.
 - 3.1 RESUMEN GENERAL
 - 3.1.1. DISTRITO DE DONOSO
4. PROVINCIA DE VERAGUAS.
 - 4.1 RESUMEN GENERAL
 - 4.1.1. DISTRITO DE SANTIAGO
 - 4.1.2. DISTRITO DE LAS PALMAS
 - 4.1.3. DISTRITO DE ATALAYA
 - 4.1.4. DISTRITO DE MARIATO
 - 4.1.5. DISTRITO DE QUEBRO
 - 4.1.6. DISTRITO DE RIO DE JESUS
 - 4.1.7. DISTRITO DE SAN FRANCISCO
 - 4.1.8. DISTRITO DE SONA
 - 4.1.9. DISTRITO DE MONTIJO
5. PROVINCIA DE HERRERA
 - 5.1. RESUMEN GENERAL
 - 5.1.1. DISTRITO DE LAS MINAS
 - 5.1.2. DISTRITO DE LOS POZOS
 - 5.1.3. DISTRITO DE OCU
 - 5.1.4. DISTRITO DE PESE
 - 5.1.5. DISTRITO DE SANTA MARIA
 - 5.2. CAPACITACIONES
6. PROVINCIA DE COCLE.
 - 6.1. RESUMEN GENERAL
 - 6.1.1. DISTRITO DE PENONOME

- 6.1.2. DISTRITO DE OLA
- 6.1.3. DISTRITO DE NATA
- 6.1.4. DISTRITO DE LA PINTADA
- 7. PROVINCIA DE DARIEN.
 - 7.1. RESUMEN GENERAL
 - 7.1.1. DISTRITO DE CHEPO
 - 7.1.2. DISTRITO DE CHEPIGANA
 - 7.1.3. DISTRITO DE PORTOBELO
- 8. PRODUCCION DE PLANTAS.
 - 8.1. INSTALACIONES DE REPRODUCCION
 - 8.2. VIVEROS PERMANENTES
 - 8.3. VIVEROS SATELITES

1. INTRODUCCION

Minera Panamá S.A. (MPSA) es una empresa panameña filial de First Quantum Minerals LTD quien desarrolla el Proyecto Cobre Panamá, aprobado mediante resolución DIEORA-IA-1210-2011 del 28 de diciembre de 2011 y en donde se establecen los diferentes compromisos que debe asumir el proyecto Cobre Panamá para el desarrollo de su proyecto.

En dichos compromisos se establecen las cifras de las cantidades de superficies que Minera Panamá deberá reforestar tanto en concepto de compensación ambiental como en términos de restauración ecológica. Bajo el concepto de compensación ambiental, Minera Panamá deberá reforestar 7,375 has fuera de la huella del proyecto, en diferentes lugares de la geografía nacional, y bajo el sistema de restauración ecológica, Minera Panamá deberá restaurar 3,100 has dentro de la huella del proyecto, lo que constituye toda el área restaurable posible.

Para el desarrollo del compromiso que conlleva la reforestación de 7,375 has, se han establecido también las tasas de reforestación, que indican que deben ser 720 has ha reforestar durante el año 2012 y posteriormente a partir del año 2013 se establece una tasa de reforestación de 300 hectáreas anuales.

Este proceso de reforestación implica la confección de los planes de manejo o planes de reforestación de cada una de las fincas, así como su establecimiento y mantenimiento por 5 años. Inicialmente Minera Panamá desarrolló su programa a través de contratación por servicios con diferentes empresas Reforestadoras a nivel nacional, las cuales ejecutaron alrededor de 1,200 hectareas, sin embargo, a lo largo del tiempo muchas de esas fincas que fueron sembradas se han ido perdiendo tanto por causas naturales, así como por manejos administrativos.

El principal objetivo de Minera Panamá es desarrollar un programa de reforestación que no solo cumpla con los criterios establecidos por el Ministerio de Ambiente, sino que además sea un programa que contribuya al desarrollo social y económico de todos los participantes del programa, de tal manera que dicho programa de reforestación será una alternativa económica, con la utilización de especies agroforestales que puedan generar dividendos económicos importantes a los pobladores locales, pero así mismo, la utilización de especies nativas de las diferentes zonas, permite que dichas áreas reforestadas sean completamente compatibles en cada

uno de los ambientes y contribuya también a la conservación y mejoramiento de la biodiversidad en cada uno de los sitios donde implementamos dicho programa.

2. ANTECEDENTES

A partir del año 2012 MPSA da inicio a su programa de reforestación el cual se inicia ejecutándose a través de varias empresas reforestadoras locales, utilizando una variedad de especies nativas y en diferentes lugares de la geografía nacional. A partir del año 2015, MPSA inicia un programa de reforestación asumiendo tanto los aspectos técnicos como administrativos, construyendo sus propias instalaciones de producción, así como el desarrollo del establecimiento en campo de la misma reforestación.

Actualmente Minera Panamá está desarrollando su programa de reforestación de forma mucho más integral considerando aspectos no solo ambientales sino sociales y culturales, ya no pensando sólo en aquellos aspectos técnicos de la reforestación como lo son el tipo de especie a plantar y aplicaciones de las diferentes técnicas Silviculturales sino en el desarrollo tanto de la parte ambiental como social y permitir que el programa represente opciones socio-ambientales para asegurar su auto sostenibilidad en el tiempo. Pensamos que para que el programa de reforestación tenga éxito debe tener muy bien claro estos dos aspectos, el ambiental y el social, todo ello dentro del marco de la normativa que establece el Ministerio de Ambiente y que regulan estas actividades.

RESUMEN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE REFORESTACION POR REGION

3. PROVINCIA DE COLÓN

Responsable: Carmen morales

3.1. Resumen General

En la provincia Colon, hay 170.42 ha, con 24 productores, en los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera se han entregado 3 planes de manejo a Ministerio de Ambiente.

3.1.1. DISTRITO DE DONOSO:

Dentro de este distrito contamos con 12 productores con un total de 35.0 hectáreas.

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Adán Ortega	Derecho Posesorio	7.47	5.73	5.73	En Proceso	544297-973189

Registro de actividades: Año de establecimiento 2016.

Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas como arrieras, y enfermedades como antracnosis. Labores como la limpieza se están realizando, fertilización para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Laurel	190
Roble	150
Guachapalí	40
Amarillo	90
Bateo	300
Carbonero	150
Café	900
Frijolillo	180
Cedro	90
Total	2230

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa, además protegerlo de los animales.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	300
María	500
Roble	500
Carbonero	300
Cedro Espino	350
Total	1900

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Alcibiades Ruiz	Derecho Posesorio	8.07	6.83	6.83	En proceso	551963-989569

Registro de actividades: Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas (arrieras, cortadores, cochinilla) y enfermedades (virosis, antracnosis, otras). Labores como la limpieza se están realizando, fertilización para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría. El estaquillado se puede observar en la finca.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	100
Laurel	90
Espavé	45
Guabo	30
Carbonero	150
Amarillo	60
Café	900
Cuaja	45
Bateo	50
Frijolillo	80
María	85
Cedro	90
Roble	85
Total	1810

Vivero Satélite: Evaluamos el vivero para seleccionar aquellas plantas más fuertes para asegurar la resiembra y cumplir con la densidad, otro metodo de siembra directa con especies nativas como el bateo, maría.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	300
María	350
Roble	500
Carbonero	350
Cedro Espino	200
Guayacán	300
Espavé	50

Pegle	90
Amarillo	100
Bateo	100
Total	2340

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Cecilia Martínez	Derecho Posesorio	12.34	2.97	2.97	En Proceso	549373-980023

Registro de actividades:

Evaluación de la finca se puede apreciar baja densidad, aquí en esta finca hay que aumentar la plantación, se está recomendando utilizar semilla de bateo y maría por método de siembra directa. Falta la fertilización en esta finca. También apreciamos virosis en algunas plantas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	30
Espavé	15
Amarillo	30
Bateo	30
Cacao	8
Café	300
Bateo	50
Frijolillo	40
Cedro	35
Total	578

Vivero Satélite: Se efectuará la recolección de maría y bateo para realizar la siembra directa y poder cumplir con la densidad.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
María	400

Roble	100
Carbonero	150
Bateo	300
Total	1100

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Faustino Guardado	Derecho. Posesorio	5.0	2.26	2.26	En Proceso	549060-976719

Registro de actividades: Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequías en verano y en la época lluviosa, algunas plagas como insectos cortadores y enfermedades (virosis). Labores como la limpieza se están realizando, le falta fertilización para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría. El estaquillado se puede observar en la finca.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	90
Amarillo	30
Bateo	60
Café	400
Frijolillo	80
Total	700

Vivero Satélite: estas plantas son para aumentar densidad, por siembra directa con bateo y maría ya que estas especies son de rápido crecimiento y van directamente al suelo, además de otras especies de alto valor comercial como el laurel.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	300

Bateo	400
María	350
Roble	350
Total	1400

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Eleno Gonzalez y Asoc.	Derecho Posesorio	9.0	9.0	9.0	En Proceso	

Registro de actividades: Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas (arrieras, cortadores) y enfermedades (virosis, antracnosis). Labores como la limpieza no se están realizando ya que la directiva aún no terminado su documentación de la apertura de la cuenta que ya en estos días la debe estar lista. Hay que fertilizar para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría. El estaquillado se puede observar en la finca.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	200
Laurel	100
Cabima	50
Espavé	50
Carbonero	100
Amarillo	100
Bateo	500
Cacao	60
Café	1600
Bateo	300
Frijolillo	100
Cedro	100
Total	3200

Vivero Satélite: Estas especies son para efectuar resiembra y aumentar especies y poder cumplir con la certificación de las fincas por el Ministerio de Ambiente.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	200
María	200
Carbonero	200
Roble	200
Cedro Espino	250
Total	1050

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Francisca Sánchez	19870	9.5	4.09	4.09	En proceso	549720-978384

Registro de actividades: En esta finca muestra un buen desarrollo y altura de las plantas, cumple con la densidad, sus árboles muestran gran desarrollo, se encuentra limpia y estaquillada por lo cual se pueden apreciar aquellos arboles más pequeños y los de gran altura. Los cultivos como el café y el achiote muestran ya su producción para el productor obtenga ganancia de los mismos y cumplir con la certificación con el Ministerio de Ambiente.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Laurel	30
Cabima	20
Espavé	20
Amarillo	90
Bateo	200
Cacao	60

Amarillo	40
Nance	35
Guabo	25
Roble	50
Cuaja	25
Níspero	20
Maria	100
Bateo	100
Café	900
Bateo	300
Frijolillo	80
Jobo	15
Alcarreto	25
Carbonero	80
Piedro	25
Cedro	90
Total	4450

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jacobo Sánchez	Derecho Posesorio	4.86	2.96	2.96	En proceso	549802-977062

Registro de actividades: Evaluación de la finca se encuentra en buen estado cumple con la densidad, buen desarrollo y altura, se puede apreciar buena limpieza, la fertilización es importante para que los arboles aprovechen la época lluviosa para su buen desarrollo y más el café que necesita para el cuaje de flores y fruto ya que se avecina la cosecha de café en los próximos meses.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	90
Laurel	35
Perita de mono	30
Cuaja	35
Carbonero	90

Amarillo	80
Bateo	90
Almendro	25
Maria	100
jobo	15
Mollejo	15
Coca	20
Café	900
Guachapalí	25
Frijolillo	70
Cedro	80
Total	1700

Vivero Satélite: Aquí vamos a tener especies de alto valor comercial como el laurel, maría, carbonero y cedro espino.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	100
María	100
Carbonero	100
Cedro espino	150
Total	450

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Ortiz Hernández	21137	7.11	5.92	5.92	En proceso	548701-975147

Registro de actividades: En esta finca muestra un buen desarrollo y altura de las plantas, cumple con la densidad, hay que aplicar fertilizante, se encuentra limpia y estaquillada por lo cual se pueden apreciar aquellos arboles más pequeños y los de gran altura. Los cultivos como el café y el achiote muestran ya su producción para el productor obtenga ganancia de los mismos.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	70
Laurel	50
Caucho	30
María	100
Espavé	30
Carbonero	90
Amarillo	70
Bateo	200
Cacao	30
Café	900
Nance	30
Frijolillo	80
Cedro	90
Total	1770

Vivero Satélite: Este vivero solo será para que se mantenga en la densidad por hectáreas y poder certificarlas con el Ministerio de Ambiente y tener especies de alto valor comercial a futuro.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	500
María	300
Roble	300
Carbonero	150
Amarillo	300
Total	1550

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Pantaleona Villarreta	20015	4.25	3.7	3.7	En proceso	554003-986268

Registro de actividades: La evaluación de esta finca el productor se mantiene limpiando y resembrando, le falta fertilización y aumento de densidad, ya que en esta zona llueve mucho y los árboles son atacados por diversas enfermedades y plagas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	30
Cabima	20
Espavé	20
Carbonero	65
Amarillo	60
Roble	70
Maria	50
Bateo	50
Cacao	60
Café	400
Caucho	60
Frijolillo	60
Cedro	60
Total	1045

Vivero Satélite: este vivero es para trabajar en el aumento de la densidad una vez las plantas alcancen el tamaño adecuado, y darle valor a la plantación con especies maderables.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	400
María	300
Roble	200
Carbonero	200
Total	1100

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Pastor Castillo	03030640 42203000 004	8.25	1.5	1.5	En proceso	

Registro de actividades: en esta finca la densidad es baja, hay que trabajar en fertilización.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	20
Espavé	20
Amarillo	90
Bateo	60
Café	300
Bateo	50
Frijolillo	40
Total	580

Vivero Satélite: para aumento de la densidad, ya que se encuentra baja, se utilizará bateo y maría en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	50
María	90
Roble	100
Total	240

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Yasnir Perez	Derecho Posesorio	12.5	6.12	6.12	En proceso	549712-978712

Registro de actividades: la finca muestra baja densidad de especies nativas se realizó limpieza, le falta fertilización, aumento de la densidad con especies como bateo y María, los arboles establecidos están con buen desarrollo.se le estará dando apoyo técnico para mejorar esta finca y así poder certificar con el Ministerio de Ambiente.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	40
Cabima	30
Espavé	50
Cedro espino	30
Amarillo	90
Bateo	200
Carbonero	100
Café	900
Guachapali	100
Frijolillo	40
Cedro	60
Total	1680

Vivero Satélite: se aumentará la densidad con bateo y María que son especies nativas.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	500
María	500
Roble	500
Cedro espino	500
Total	2000

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Balbino Fuentes	20519	7.25	2.21	2.21	En proceso	550469-980023

Registro de actividades: la evaluación en esta finca falta fertilización para darle un buen desarrollo a los arboles establecidos, la limpieza se realiza y aumentaremos la densidad por medio de especies en siembra directa con bateo y María. Los árboles plantados poseen un buen desarrollo.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	80
Laurel	90
Cabima	30
Espavé	30
Cedro espino	30
Amarillo	70
Bateo	80
Cacao	10
Café	600
Carbonero	40
Frijolillo	30
Cedro	40
Total	1060

Vivero Satélite: aumentó de la densidad con especies de bateo y María.

Vivero Satélite	
Numero de Vivero	
Coordenadas	
Especies Sembradas	Cantidad
Cedro espino	150
María	100
Roble	100
Carbonero	100
Total	450

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Domingo Flores	Derecho posesorio	11.13	3.93	3.93	En proceso	555356-990566

Registro de actividades: La evaluación de la finca los arboles muestran buen crecimiento, se recomienda la fertilización para el fortalecimiento de las especies y aumentar la densidad con especies de Maria y Bateo.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Cuaja	40
Roble	50
Guanábano	30
Espavé	30
Almendra	30
Amarillo	40
Bateo	50
Cacao	20
Café	600
jobo	40
Frijolillo	40
Cedro	50
Total	1020

Vivero Satélite: aumento de la densidad con bateo y maría en siembra directa, porque son árboles de crecimiento rápido.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	200
María	600
Roble	200
Carbonero	200
Total	1200

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Felipe Ruiz	Derecho Posesorio	8.49	7.54	7.54	En proceso	551326-990971

Registro de actividades: Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas (arrieras, cortadores) y enfermedades (virosis, antracnosis). Labores como la limpieza se están realizando. Hay que fertilizar para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría. El estaquillado se puede observar en la finca.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	300
Laurel	150
Cabima	40
Espavé	90
Carbonero	190
Amarillo	100
Bateo	150
Cacao	30

Café	900
Bateo	300
Frijolillo	280
Cedro	150
Total	2680

Vivero Satélite: resumen general aumentar la densidad con especies nativas bateo y maría que tiene un crecimiento rápido y otras especies de valor económico.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	500
María	600
Roble	600
Carbonero	400
Total	2100

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jaime Martínez	Derecho Posesorio	2.46	2.46	2.46	En proceso	550659-989286

Registro de actividades: esta finca la quemaron en el mes de enero motivo por el cual gran cantidad de árboles murieron, se está trabajando para resembrar y aumentar la densidad, fertilización.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	80
Amarillo	90
Bateo	60
Cacao	30
Café	300
Cuaja	60
Frijolillo	40
Cedro	90
Total	750

Vivero Satélite: siembra directa con bateo y maría para aumentar la densidad.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	100
María	200
Roble	200
Carbonero	100
Total	600

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Nelson Ruiz	Derecho Posesorio	4.92	3.67	3.67	En proceso	553630-990619

Registro de actividades: la evaluación en esta finca falta fertilización para darle un buen desarrollo a los arboles establecidos, la limpieza se realiza y aumentaremos la densidad por medio de especies en siembra directa con bateo y María. Los árboles plantados poseen un buen desarrollo.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	150
Laurel	60
Cabima	60
Espavé	30
Cedro espino	30
Amarillo	90
Bateo	200
Cacao	30
Café	1200
Cuajao	80
Frijolillo	80
Cedro	90
Total	2100

Vivero Satélite: Resiembra con bateo y maría para aumento de la densidad.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	300
María	600
Roble	300
Carbonero	300
Total	1500

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Sabino Fuentes	20519	5.82	4.5	4.5	En proceso	550469-990095

Registro de actividades: Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas como arrieras, y enfermedades como antracnosis. Labores como la limpieza se están realizando, fertilización para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	100
Laurel	90
Cabima	60
Espavé	50
Cedro espino	30
Amarillo	90
Bateo	300
Cacao	30
Café	900
María	300
Frijolillo	80
Cedro	90
Total	2120

Vivero Satélite: para la resiembra se utilizará al igual que las demás fincas bateo y maría, porque es una especie de rápido crecimiento y se da en estas zonas. Adicionales especies de valor agregado como laurel, cedro espino.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	300
María	400
Roble	200
Cedro espino	300
Total	1200

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Luis Corbillon	22733	17.3	15.11	15.11	En proceso	544782-973000

Registro de actividades: Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, y enfermedades como antracnosis. Labores como la limpieza se están realizando, fertilización para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	90
Perita de mono	80
Espavé	40
Carbonero	100
Amarillo	100
Bateo	600

Cacao	60
Café	900
María	600
Frijolillo	300
Cedro	200
Total	3110

Vivero Satélite: El año pasado se implementó la siembra directa con mari ay bateo en esta finca y fue un éxito. Seguiremos trabajando con estas especies.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	300
María	600
Roble	400
Carbonero	900
Total	2200

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Apac	Derecho Posesorio	104.5	60.0	44.5	En proceso	547898-973844

Registro de actividades : Evaluamos la plantación con buen crecimiento, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas (arrieras, cortadores) y enfermedades (virosis, antracnosis). Labores como la limpieza no se están realizando ya que la directiva aún no terminado su documentación de la apertura de la cuenta que ya en estos días la debe estar lista. Hay que fertilizar para fortalecer los árboles, aumento de la densidad con especies nativas como bateo y maría. El estaquillado se puede observar en la finca.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	150
Laurel	90
Cabima	60
Espavé	100
Carbone	300
Amarillo	300
Bateo	200
Guachapali	200
Café	3000
Bateo	500
Frijolillo	550
Cedro	600
Total	6050

Fincas ubicadas en el Distrito de Donoso						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Ángel Fuentes	21086	3.2	3.2	0	En proceso	543856-972218

Registro de actividades: en la evaluación de esta finca podemos evaluar que esta lista para la certificación con el ministerio de Ambiente y próxima a cosecha de café.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	30
Espavé	30
Amarillo	30
Bateo	200
Cuaja	60
Café	900
Maria	300
Frijolillo	80

Cedro	90
Total	1760

4. PROVINCIA DE VERAGUAS

Responsable: Gerardo Medina

4.1. Resumen General:

En la provincia de Veraguas para el segundo Trimestre del año 2019 (mayo, junio, Julio), se tiene aproximadamente 300 Hectáreas, , con 16 productores, en los distritos de Las Palmas Mariato, Quebro, Sona, Montijo, Atalaya, Rio De Jesús, Santiago, San Francisco, para reforestar en el presente año como compensación ecológica, del proyecto Denominado Cobre Panamá

Se han realizado capacitaciones a los productores en las actividades de plantado de árboles, marcación, fertilización.

Debido a los cambios climáticos los productores están incorporando el hidrogel en el hoyo de las plantas, que permite mantener húmeda el sistema radicular de las plantas, los resultados han sido positivos ya que hemos tenido hasta 8 días sin lluvias y las plantas en dicho periodo de tiempo no presentaron stress, permitiendo la sobrevivencia de las plantas.

4.1.1. DISTRITO DE SANTIAGO:

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores: Dalia Preto, Arcelio Núñez, José Luis Mela. Con un total de 45 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Santiago						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Dalia Preto	15253 - 30376	30	10	20	En Proceso	497120 / 903121

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 10 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	2500
Carbonero	250
Cedro espino	600
Cocobolo	20
Espave	700
Guayacán morado	500
Roble	1500
Marañón	300
Total	6370

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en bolsa y tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique, teniendo buenos resultados en la repica de Roble, Guayacán, achiote.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	3000
Carbonero	240
Cedro espino	1500
Cocobolo	75
Espave	2500
Guayacán morado	750
Roble	4500
Marañón	600
Guayaba	150

Fincas ubicadas en el Distrito de Santiago						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Arcelio Núñez	17407	9	5	4	En Proceso	499604 /896926

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	750
Carbonero	250
Cedro espino	250
Cocobolo	10
Espave	300
Quira	100
Guayacán morado	600
Roble	750
Total	3010

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique, teniendo buenos resultados en la repica de Roble, Guayacán, achiote. Tuvo ataque de arriera pero fue solucionado permitiendo que las plantas se recuperaran.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	1500
Cedro espino	500
Cocobolo	50
Espave	500
Guayacán morado	1000
Quira	200
Carbonero	350
Roble	1500

Fincas ubicadas en el Distrito de Santiago						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
José Luis Mela	28090	6	2	4	En Proceso	502547 /858983

Registro de actividades: se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 2 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	300
Carbonero	16
Cedro espino	100
Cocobolo	4
Espave	200
Frijolillo	40
Guayacán morado	240
Roble	300
Total	1200

4.1.2. DISTRITO DE LAS PALMAS

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores: Victoriano Gonzales (Asent.), Rubén Armuelles (Asent), Abundio Madrid (Asent), Abundio Madrid (Asent), Emerenciano Madrid (Asent). Con un total de 25 has.

Finca ubicada en el Distrito de Las Palmas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Victoriano Gonzales (Asent.)		6	3	3	En Proceso	456394 / 908709

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	450
Carbonero	24

Cedro espino	150
Cocobolo	6
Espave	300
Frijolillo	60
Guayacán morado	360
Roble	450
Total	1800

Vivero Satélite: Este vivero produjo las plantas para 4 productores González, Rubén Armuelles, Abundio Madrid y Emerenciano Madrid. Victoriano, el cual unieron fuerzas. En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique, teniendo buenos resultados en la repica de Roble, Guayacán, achiote.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	2250
Carbonero	1500
Cedro espino	750
Cocobolo	270
Espave	1500
Guayacán morado	1650
Quira	750
Roble	2250
Cabimo	80

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Palmas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Rubén Armuelles (Asent)		6	3	3	En Proceso	456664 / 908335

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3 hectáreas.

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Palmas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Abundio Madrid (Asent)		6	3	3	En Proceso	456399 / 909106

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	450
Carbonero	24
Cedro espino	150
Cocobolo	6
Espave	300
Frijolillo	60
Guayacán morado	360
Roble	450
Total	1800

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Palmas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Emerenciano Madrid (Asent)		7	4	3	En Proceso	456672 / 908923

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 4 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	600
Carbonero	32
Cedro espino	200

Cocobolo	8
Espave	400
Frijolillo	80
Guayacán morado	480
Roble	600
Total	2400

4.1.3. DISTRITO DE ATALAYA:

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores: Bernabé González, Dayvis González. Con un total de 10 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Atalaya						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Bernabé González	11167	6	1	5	En Proceso	509333 / 889498

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 1 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	75
Carbonero	100
Espave	100
Guayacán morado	120
Roble	150
Frijolillo	120
Total	665

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique, teniendo buenos resultados en la repica de Roble, Guayacán, achiote. La producción se centró en las nativas por el interés de reforestar con especies que han desaparecido en el área.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	150

Carbonero	300
Cedro espino	300
Espave	200
Frijolillo	120
Guayacán morado	200
Roble	500

Fincas ubicadas en el Distrito de Atalaya						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Dayvis González	446926	4	2	2	En Proceso	514192 / 881428

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 2 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	300
Cedro espino	100
Espave	200
Guayacán morado	240
Roble	300
Total	1100

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Se tuvo problemas en el repique de los plantines traído e el vivero central debido a que la persona no estaba capacitada para dicha labor.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	400
Carbonero	300
Cedro espino	250
Cocobolo	100
Espave	50
Guayacán Morado	400

Lluvia de oro	45
Roble	750
Terminalia	50
Guayaba	152

4.1.4. DISTRITO DE MARIATO:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: Gladys Estrada .Con un total de 10 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Mariato						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Gladys Estrada	30428	10	5	5	En Proceso	507690 / 834372

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	250
Carbonero	300
Quira	400
Cocobolo	100
Frijolillo	100
Guayacán morado	600
Roble	750
Total	2500

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. En la cama de germinación de Cocobolo fue baja.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	290
Carbonero	970
Cocobolo	120
Frijolillo	80
Guayacán morado	810
Quira	500
Roble	1500
Terminalia	98

4.1.5. DISTRITO DE QUEBRO:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: Arístides Cedeño. Con un total de 80 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Quebro						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Arístides Cedeño	50314	80	30	50	En Proceso	520371 / 833927

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 30 hectáreas.

4.1.6. DISTRITO DE RIO DE JESÚS:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: Guillermo Torres. Con un total de 50 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Río de Jesús						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Guillermo Torres	16443-23323-19658	50	20	30	En Proceso	520371 / 833927

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 20 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Espave	1700
María	1000
Cocobolo	500
Cedro de Montaña	600
Carbonero, Frío	700
Cedro Espino	1500
Quira	750
Achiote	600
Roble	1600
Guayacán Morado	1600
Total	10550

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tuvo problemas con la germinación de Terminalia debido el material usado en la cama de germinación,

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	700
Café	3000
Carbonero	750
Cedro espino	2500
Cocobolo	975
Espave	5000
Guayacán morado	2475
Quira	750
Roble	7500

4.1.7. DISTRITO DE SAN FRANCISCO:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: Miriam de Guerra. Con un total de 10 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de San Francisco						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Miriam de Guerra	41711	10	5	5	En Proceso	506457 912776

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Espave	250
Cocobolo	125
Cedro de Montaña	150
Carbonero, Frío	425
Cedro Espino	275
Achiote	150
Roble	400
Guayacán Morado	400
Total	2175

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tuvo problemas en mortalidad de plantas por falta de riego.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	250
Cedro espino	300
Cocobolo	240
Espave	300
Guayacán morado	450
Cedro de Montaña	150
Roble	450

Carbonero, Frío	425
-----------------	-----

4.1.8. DISTRITO DE SONA:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: David Benavides. Con un total de 50 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Río de Jesús 09-08-001						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
David Benavides	1729-21162	25	20	5	En Proceso	451516 / 873080

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 20 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
María	1000
Cocobolo	500
Guayacán Morado	1600
Guachapali	1200
Carbonero, Frío	1700
Cedro Espino	1500
Espave	1700
Achiote	600
Roble	1600
Cedro de Montaña	600
Total	12000

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Cocobolo	525
Espave	1800
Guachapali	1300
Carbonero, Frío	1750

Roble	1800
Cedro Espino	1700
Achiote	550
Cedro de Montaña	650
Guayacán Morado	1650

Fincas ubicadas en el Distrito de Sona						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
David Benavides	20125 - 30283	25	0	25	En Proceso	447476 / 869213

Registro de actividades: Se ha realizado medición de área y el contrato está en proceso de firma.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
María	1000
Cocobolo	500
Guayacán Morado	1600
Guachapali	1200
Carbonero, Frío	1700
Cedro Espino	1500
Espave	1700
Achiote	600
Roble	1600
Cedro de Montaña	600
Total	12000

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Cocobolo	525
Espave	1800
Guachapali	1300

Carbonero, Frío	1750
Roble	1800
Cedro Espino	1700
Achiote	550
Cedro de Montaña	650
Guayacán Morado	1650

4.1.9. DISTRITO DE MONTIJO:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: Ramón González. Con un total de 20 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Montijo						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Ramón González	1904-6399	20	5	15	En Proceso	498525 / 878939

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	750
Carbonero	100
Cedro espino	250
Espave	500
Guayacán morado	600
Roble	750
Total	2950

5. PROVINCIA DE HERRERA

Responsable: Ing. Gerardo Medina

5.1. Resumen General

En la provincia de Herrera para el segundo Trimestre del año 2019 (mayo, junio, Julio), se tiene aproximadamente 269 Hectáreas, con 29 productores, en los distritos de Las Minas, Los Pozos, Pese, Santa María Ocu para reforestar en el presente año como compensación ecológica, del proyecto Denominado Cobre Panamá

Se han realizado capacitaciones a los productores en las actividades de plantado de árboles, marcación, fertilización.

Debido a los cambios climáticos los productores están incorporando el hidrogel en el hoyo de las plantas, que permite mantener húmeda el sistema radicular de las plantas, los resultados han sido positivos ya que hemos tenido hasta 10 días sin lluvias y las plantas en dicho periodo de tiempo no presentaron stress, permitiendo la sobrevivencia de las plantas.

5.1.1 DISTRITO DE LAS MINAS:

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores:

Silverio Barrera, Julián Gonzales (playita), Balbino Ríos, Revé Bravo, Matildo Alonzo (Playita), Máximo Aisprua (Playita), Faustino Campos (Playita), Sixto Gomes (Playita), Rubén Darío Ríos, Joaquín Castillo, Omaira Bernal Ku, Alexis Pérez, Tomas Pérez (Playita).
Con un total de 96 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Rubén Darío Ríos		17	10	7	En Proceso	529252 / 850652

Registro de actividades: Se ha realizado verificación de área de lo reforestado.

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Joaquín Castillo		14	7	7	En Proceso	525851 / 856498

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 7 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Espave	595
María	350
Carbonero, Frío	450
Cedro Espino	300
Guachapali	420
Achiote	210
Roble	560
Guayacán Morado	560
Total	3590

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tienen plantas en el vivero para continuar reforestando.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	2100
Caoba	28
Carbonero	518
Cedro espino	350
Frijolillo	238
Guayacán morado	658
María	700
Quira	98
Roble	2240

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Omaira Bernal Ku	Derecho Posesorio	10	5	5	En Proceso	521759 / 855844

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Carbonero, Frío	595
Guachapali	420
Achiote	210
Roble	560
Guayacán Morado	560
Total	2695

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Alexis Pérez	Derecho Posesorio	10	5	5	En Proceso	525423 / 850922

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
María	350
Carbonero, Frío	595
Guachapali	420
Achiote	210
Roble	560
Guayacán Morado	560
Total	2695

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tienen plantas en el vivero para continuar reforestando

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	1000
Caoba	45
Carbonero	760
Cedro espino	250
Cocobolo	210
Guayacán morado	600
Lluvia de oro	200
Guachapali	420
María	500
Quira	150
Roble	1500
Marañón Curazao	48

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Silverio Barrera	Derecho Posesori o	10	10	0	En Proceso	523430 / 857199

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 10 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Espave	850
Cocobolo	250
Cedro de Montaña	300

Carbonero, Frío	850
Cedro Espino	750
Guachapali	600
Achiote	300
Roble	800
Guayacán Morado	800
Total	5500

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Julián Gonzales (playita)	Derecho Posesorio	10	5	5	En Proceso	523975 / 858662

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	750
Carbonero	40
Cedro espino	250
Espave	500
Frijolillo	100
Guayacán morado	600
Roble	750
Total	3000

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Balbino Ríos		8	5	3	En Proceso	529221 / 851120

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	750
Carbonero	200
Cedro espino	50
Espave	500
Guayacán morado	600
Roble	750
Total	2850

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Revé Bravo		7	4	3	En Proceso	520895 / 850797

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 4 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	200
Carbonero	200
Cedro espino	1600
Espave	200
Total	2200

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Matildo	Derecho	2	1	1	En	

Alonzo (Playita)	Posesori o				Proceso	
---------------------	---------------	--	--	--	---------	--

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 1 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	150
Cedro espino	50
Espave	100
Guayacán morado	120
Roble	150
Total	570

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Máximo Aisprua (Playita)	Derecho Posesori o	2	1	1	En Proceso	Máximo Aisprua (Playita)

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 1 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	200
Espave	100
Guayacán morado	120
Roble	150
Total	570

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas

Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Faustino Campos (Playita)	Derecho Posesorio	2	1	1	En Proceso	523437 / 850473

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 1 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	200
Espave	100
Guayacán morado	150
Roble	150
Total	600

Vivero Satélite: En este vivero se produjo plantas para los productores Matildo Alonzo, Máximo Aisprua, Faustino Campos, Sixto Gomes, Tomas Pérez, Julián González, estos productores unieron fuerzas ya que son de la misma área. En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tienen plantas en el vivero para continuar reforestando.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	3000
Café	6000
Caoba	50
Carbonero	900
Cedro espino	500
Cocobolo	640
Espave	4000
Frijolillo	320
Guayacán morado	1020
Quira	260
Roble	3000
Satra	226

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Sixto Gomes (Playita)	Derecho Posesorio	2	1	1	En Proceso	523560 / 850428

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 1 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	200
Espave	100
Guayacán morado	150
Roble	150
Total	600

Fincas ubicadas en el Distrito de Las Minas						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Tomas Pérez (Playita)	Derecho Posesorio	2	1	1	En Proceso	

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 1 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	200
Espave	100
Guayacán morado	120
Roble	150
Total	570

5.1.2. DISTRITO DE LOS POZOS:

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores: Melquiades Gómez, Norman Bustamante, Silvia Almendas, Raúl Gutiérrez, Natalio Barría, Sotero Frías, Agrimaldo Cedeño. Con un total de 49 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Melquiades Gómez	37179	15	7	8	En Proceso	516139 / 836858

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 7 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	800
Carbonero	240
Cedro espino	400
Quira	150
Espave	800
Frijolillo	80
Guayacán morado	800
Roble	1200
Total	4470

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tienen plantas en el vivero para continuar reforestando.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	960
Caoba	24
Carbonero	720

Cedro espino	450
Espave	1500
Frijolillo	200
Guayacán morado	855
María	750
Quira	150
Roble	2250

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Norman Bustamante		10	10	0	En Proceso	537007 / 842195

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 10 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	1200
Carbonero	300
Cedro espino	500
Cocobolo	500
Espave	1000
Frijolillo	100
Guayacán morado	1000
Roble	1500
Total	6100

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Silvia Almendas		7	7	0	En Proceso	541013 / 863523

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 7 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	840
Carbonero	210
Cedro espino	350
Cocobolo	350
Espave	700
Frijolillo	70
Guayacán morado	700
Roble	1050
Total	4270

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Raúl Gutiérrez		5	5	0	En Proceso	538244 / 844684

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	500
Cedro espino	250
Cocobolo	250
Espave	500
Guayacán morado	250
Roble	750
Total	2500

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Natalio Barría		3	3	0	En Proceso	540249 / 847958

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	150
Cedro espino	150
Cocobolo	150
Espave	300
Guayacán morado	150
Roble	600
Total	1500

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Sotero Frías		5	5	0	En Proceso	546229 / 855015

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	250
Carbonero	150

Cedro espino	250
Cocobolo	250
Espave	500
Frijolillo	250
Guayacán morado	250
Roble	1000
Total	2900

Fincas ubicadas en el Distrito de Los Pozos						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Agrimaldo Cedeño		4	4	0	En Proceso	

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	400
Carbonero	120
Cedro espino	200
Cocobolo	120
Espave	400
Frijolillo	200
Guayacán morado	240
Roble	300
Total	1980

5.1.3. DISTRITO DE OCU:

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores: Mario Echeverri, Ariel Mela, Pascual Barba, Alonzo Flores, Ernesto Flores, Nicolás Flores Cedeño. Con un total de 75 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Ocu						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Mario Echeverri	31763	50	10	30	En Proceso	504668 / 859195

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 10 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Espave	765
María	450
Cocobolo	225
Cedro de Montaña	270
Carbonero, Frío	765
Cedro Espino	675
Guachapali	540
Achiote	270
Roble	720
Guayacán Morado	720
Total	5400

Fincas ubicadas en el Distrito de Ocu						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Ariel Mela	18811	10	10	0	En Proceso	

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 10 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	1000
Carbonero	700
Cedro espino	500
Cocobolo	300
Espave	1000
Frijolillo	600
Guayacán morado	600
Roble	1000
Cedro de Montaña	500
Total	5700

Fincas ubicadas en el Distrito de Ocu						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Pascual Barba		5	5	0	En Proceso	513431 / 879075

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	500
Carbonero	150
Cedro espino	250
Cocobolo	50
Espave	75
Frijolillo	250
Guayacán morado	250
Roble	1000
Total	2525

Fincas ubicadas en el Distrito de Ocu						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Alonzo Flores		3.5	3.5	0	En Proceso	513094 / 877945

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3.5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	350
Carbonero	105
Cedro espino	175
Cocobolo	35
Espave	52.5
Frijolillo	175
Guayacán morado	175
Roble	700
Total	1767

Fincas ubicadas en el Distrito de Ocu						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Ernesto Flores		3.5	3.5	0	En Proceso	512985 / 878028

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3.5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	350

Carbonero	105
Cedro espino	175
Cocobolo	35
Espave	52.5
Frijolillo	175
Guayacan morado	175
Roble	700
Total	1767

Fincas ubicadas en el Distrito de Ocu						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Nicolás Flores		3	3	0	En Proceso	512687 / 878012

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 3 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	300
Carbonero	90
Cedro espino	150
Cocobolo	30
Espave	45
Frijolillo	150
Guayacán morado	150
Roble	600
Total	1515

5.1.4. DISTRITO DE PESE:

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores: Edgar Chacón, Leonardo González. Cedeño. Con un total de 27 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Pese						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Edgar Chacón	29027	17	0	17	En Proceso	

Registro de actividades: Se ha realizado medición de área se está en proceso el contrac Order para luego hacer solicitud de los fondos.

Fincas ubicadas en el Distrito de Pese						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Leonardo González	30249906	10	5	5	En Proceso	538661 / 863126

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 5 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	500
Carbonero	350
Quira	50
Tamarindo	50
Espave	400
Frijolillo	280
Guayacán morado	300
Roble	500
Total	2430

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tienen plantas en el vivero para continuar reforestando.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	750
Caoba	40

Carbonero	800
Espave	500
Frijolillo	300
Guayacán morado	530
Quira	80
Roble	550
Tamarindo	60

5.1.5. DISTRITO DE SANTA MARIA:

Dentro de este distrito contamos con el siguiente productor: Didier Torres. Con un total de 20 has.

Fincas ubicadas en el Distrito de Santa María						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Didier Torres	28159	20	15	5	En Proceso	529536 / 898042

Registro de actividades: Se ha realizado limpieza de área para reforestar, hoyado, fertilización, estaquillado, se está reforestando tienen un avance de 15 hectáreas.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	1500
Carbonero	1050
Cedro espino	750
Cocobolo	170
Espave	1500
Frijolillo	900
Guayacán morado	420
Roble	1500
Cedro de Montaña	150
Total	7940

Vivero Satélite: En dicho vivero se produjo plantas en tubetes en la que del vivero central se trajo los plantines para su repique. Tienen plantas en el vivero para continuar reforestando.

Vivero Satélite	
Especies Producidas	Cantidad
Achiote	1600
Cedro espino	3000
Cocobolo	300
Espave	1600
Guayacán morado	900
Quira	80
Guayacán	1000
Roble	2000
Carbonero	1050

Capacitaciones

<i>Capacitaciones Sobre Reforestación</i>	
Fecha: 3 de Julio 2019	Lugar: Rio de Jesús, Veraguas
Cant. De Participantes: 9	Facilitador: Ing. Gerardo Medina
Tema: Capacitación de Marcación de área para Plantar	

Descripción de la Actividad:

A las personas involucradas en el proyecto se les capacito en la capacitación de marcación de área para reforestar.
Sistema de cuadrar área y colocación de las estacas.

Fotos




Foto 1:



Foto 2: Sacar Escuadra en campo

Listado de personal

Cobre Panamá  Código: _____

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA

Fecha (DD/MM/AA): 3 Julio 2019	Compañía: Minera Panamá
Lugar/Ubicación: Bro Jesus Vargas	Proyecto: Cobre Panamá
Tipo de Reunión * Marque la opción que corresponde con una (x)	Duración: 6 horas
a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones () g) otro ()	Tema(s) tratado(s): Capacitación de Alarcón de Arce a Reforestación
Entrenador (Nombre y Apellido): Firma: <i>Jay Madro</i>	

#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
1.	MAXIMO AIZPRUA	FLYBY	Productor	MAXIMO AIZPRUA
2.	TOMAS PARRA	FLYBY	Productor	TOMAS PARRA
3.	Luis Veroza	FCD	Tecnico	Luis Veroza
4.	Julian Rodriguez	FLYBY	Productor	Julian Rodriguez
5.	Miguel Pizarro	FLYBY	Productor	Miguel Pizarro
6.	Francisco Rodriguez	FLYBY	Productor	Francisco Rodriguez
7.	Francisco Campos	FLYBY	Productor	Francisco Campos
8.	Hector A. Sanjurjo	FCD	Tecnico	Hector A. Sanjurjo
9.	G. Maldonado	FCD	Ing. Forestal	G. Maldonado
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

6. PROVINCIA DE COCLE

Responsable de la Región: Carmen Morales

6.1. RESUMEN GENERAL

En la provincia Coclé para el segundo trimestre del año 2019 (mayo, junio, julio), se tiene 696.81 hectáreas, con setenta y tres (74), productores para reforestar en el presente año como compensación ecológica, del proyecto Denominado Cobre Panamá, en los distritos de Penonomé, La Pintada, Ola, Nata.

6.1.1. DISTRITO DE PENONOMÉ

El distrito de Penonomé tiene un total de 257.84 hectáreas distribuidas en todo el distrito de Penonomé con 21 productores.

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Aníbal Domínguez	43634	6.26	6.26	6.26	En proceso	580798.2–962779.2

Registro de actividades:

Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras
Evaluamos la plantación, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequias en verano y en la época lluviosa, plagas como arrieras. Labores como la limpieza se están realizando. Esta finca tiene baja densidad 45.27%.

Esta finca está en la etapa de mantenimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Nance	80
Laurel	50
Roble	250
Guachapalí	80
Amarillo	120
Guarumo	120

Guácimo	250
Guachapalí	50
Cedro	90
Total	1020

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Dionisio Muñoz	40891	11.3	11.3	11.3	En proceso	572314.04-960497.06

Registro de actividades:

Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas reforestadoras

Evalúamos la plantación, podemos estimar algunos árboles muertos de algunas especies debido a factores ambientales, sequías en verano y en la época lluviosa, plagas como arrieras. Está en buen estado para la certificación con el Ministerio de Ambiente. Labores como la limpieza se están realizando. Esta finca tiene una densidad 70.94%. Esta finca está en la etapa de mantenimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Caoba	140
Guayacán	310
Cedro	250
Macano	100
Amarillo	190
Corotu	90
Zorrillo	160
Almendra de montaña	600
Cocobolo	250
Guaba	170
Quira	180
Cedro	550
Roble	300
Café	900
Achiote	350
Aguacate	10

Guanábana	10
Carbonero	130
Espavé	120
Total	4810

Vivero Satélite: café, cedro espino, laurel. Para aumentar densidad.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Café	200
Maria	100
Cedro espino	300
Guayacan	200
Amarillo	200
Carbonero	500
Laurel	400
Total	1900

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Constantino Arrocha	431960	10.16	10.16	10.16	En proceso	

Registro de actividades: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Forestales.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles están en buen estado, crecimiento y desarrollo. Labores como la limpieza se están realizando. Esta finca tiene una densidad 96.87%.

Está en buen estado para la certificación con el Ministerio de Ambiente

Esta finca está en la etapa de mantenimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140

Laurel	190
Roble	150
Guachapalí	40
Amarillo	90
Espavé	300
Naranja	500
Guaba	200
Caoba	400
Guachapalí	200
Macano	150
Laurel	200
Aguacate	25
Achiote	300
Corotu	200
Cedro	400
Carbonero	350
Quira	300
Café	1000
Frijolillo	380
Cedro	390
Total	5905

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Vaminic Internacional	2073910, 38682, 49457	20.6	14	14	En proceso	5070801.79-965124.09

Registro de actividades: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles están en buen estado, crecimiento y desarrollo. Labores como la limpieza se están realizando. Esta finca tiene una densidad 56.19%.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Almendro de montaña	140
Laurel	190

Roble	350
Guachapalí	40
Almendra de montaña	400
Alcabu	50
María	500
Jobo	300
Guayacán	100
Amarillo	190
Bateo	300
Carbonero	350
Guaba cansa boca	100
Guaba	40
Café	900
Quira	100
Cocobolo	300
Espavé	180
Cedro	190
Total	4720

Vivero Satélite: Para terminar de establecer el resto de la finca 43.81%

Vivero Satélite	
Numero de Vivero	
Coordenadas	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	900
María	900
Roble	500
Guayacán	500
Carbonero	500
Cedro Espino	350
Total	3650

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Vaminic Internacional	2073910, 38682, 49457	20.6	14	14	En proceso	5070801.79-965124.09

Registro de actividades: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles están en buen estado, crecimiento y desarrollo. Labores como la limpieza se están realizando. Esta finca tiene una densidad 60%. Está en buen estado para la certificación con el Ministerio de Ambiente

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Laurel	190
Roble	150
Guachapalí	40
Amarillo	90
Bateo	300
Carbonero	150
Café	900
Frijolillo	180
Cedro	90
Total	2230

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa, además protegerlo de los animales.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	300
María	500
Roble	500
Carbonero	300
Cedro Espino	350
Total	1900

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Modesto Sánchez	379444	14.41	4.9	4.9	En proceso	572767.45-971908.33

Registro de actividades: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles están en buen estado, crecimiento y desarrollo. Labores como la limpieza se están realizando. Esta finca tiene una densidad 56.12%.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Cocobolo	140
Laurel	190
Cedro	90
Zorro	50
Roble	100
Amarillo	90
Bateo	50
Carbonero	150
Café	600
Frijolillo	100
Cedro	90
Total	1650

Finca ubicada en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Marcos Muñoz	Juicio de Sucesion	25.63	19	10	En proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles con buen, crecimiento y desarrollo. Avance del 55%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	390
Roble	350

Guaba	150
Guachapalí	340
Amarillo	350
Guayacán	300
Guácimo	150
Almendro	200
Carbonero	350
Pegle	90
Algarroba	50
jobo	100
Frijolillo	180
Cedro	300
Total	3300

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Marinelda Pérez	33760	5	5	5	En proceso	578517-972533-

Registro de evaluación:

Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles con buen. La densidad 42.66%.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	80
Laurel	50
Roble	150
Bateo	40
Pinta mozo	400
Guarumo	100
Carate	60
Guachapalí	40
Amarillo	50
Carbonero	90
Frijolillo	70
Cedro	150

Total	1280
--------------	-------------

Vivero Satélite: tiene un 25.66% para aumentar densidad

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	500
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Total	700

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
José Pablo Castillo	46790	12	12	12	En proceso	568622-969364

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles con buen. La densidad 39.02%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	490
Roble	350
Guachapalí	40
Amarillo	300
Pegle	300
Bateo	300
Nance	100
Maria	300
Carbonero	150
Frijolillo	180
Cedro	300
Total	2810

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Inmobiliaria Bello S.A	26101, 26019	8	4	4	En proceso	572222.98-964777.98

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas reforestadoras.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles con buen desarrollo y mucha regeneración natural, se debe trabajar en la poda y manejo de la plantación. La densidad 49.58%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	40
Laurel	100
María	200
Roble	50
Guachapalí	70
Amarillo	50
Bateo	200
Carbonero	150
Café	200
Frijolillo	80
Cedro	50
Total	1190

Vivero Satélite: Resiembra con bateo y María, siembra directa 57.50%.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	340
jobo	500
María	390
Roble	150
Total	1380

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Daniel Muñoz	38176	7	7	7	En proceso	572033.9-965042

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras
Evaluamos la plantación, podemos estimar que algunos con árboles con buen desarrollo, esta baja en densidad, hay que hacer resiembra y Fertilizacion. Se mantiene por debajo de la mitad 37.61%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Laurel	190
Roble	150
Guachapalí	40
Amarillo	90
Bateo	300
Carbonero	150
Maria	150
Frijolillo	180
Cedro	90
Total	1580

Vivero Satélite: Resiembra con bateo y María, siembra directa, avance en 30.94%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	300
María	500
Roble	500
Total	1300

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jorge Hernández	52406	8	3	5	En proceso	569486-966774

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles están de buen tamaño para la siembra. Avance 15% de Establecimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Roble	250
Espavé	60
Cocobolo	50
Guachapalí	40
Carbonero	100
Bateo	200
Carbonero	150
Total	790

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa, además protegerlo de los animales. Vivero.55% de avance.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	500
María	500
Roble	500
Carbonero	300
Cedro Espino	450
Total	2250

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Librado Gutiérrez	37625	10	4	4	En proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras

Evaluamos la plantación, podemos estimar que se están desarrollando bien, también hay regeneración natural, arboles altos. Está estableciendo con un avance del 36.33%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Laurel	190
Roble	150
Almendra de montaña	90
Guachapalí	40
Alcabu	60
Guayacán	40
nance	50
Maria	150
Caoba	60
Amarillo	90
Bateo	300
Carbonero	150
Café	400
Frijolillo	180
Cedro	90
Total	2180

Vivero Satélite: el productor llevara a campo semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa, además protegerlo de los animales. Avance de 37.50%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	800
María	800
Carbonero	300
Amarillo	350
Total	2250

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
José María Barrios	48748	13	7	7	En proceso	568536-971563

Registro de evaluación:

Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras. Evaluamos la plantación, podemos estimar que esta plantación es de tamaño alto y hay mucha regeneración natural. La densidad se mantiene en 70 %. Hacer la metodología de poda, para darle manejo a la plantación y rodajear.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	290
Roble	250
Guachapalí	140
Amarillo	190
Bateo	300
Amarillo	400
Guarumo	400
Alcabu	150
Carbonero	150
María	300
Frijolillo	280
Cedro	90
Total	2940

Vivero Satélite: recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa. Avance 10%.

Vivero Satélite	
Numero de Vivero	
Coordenadas	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	500
María	500
Total	1000

Finca ubicada en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Concepción Hernández	41545	8	5	5	En proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras
Evaluamos la plantación, está limpiando, ahoyando, podemos estimar que las labores van bien, en el establecimiento. Avance de un 68%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	90
Laurel	190
Roble	350
Caoba	150
Maria	200
Quira	150
Cocobolo	100
Guaba	50
Guachapalí	40
Amarillo	90
Bateo	300
Carbonero	150

Frijolillo	180
Cedro	90
Total	2040

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa además de otras especies, además protegerlo de los animales. Avance del 50%.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	300
María	500
Roble	500
Carbonero	300
Cedro Espino	350
Total	1900

Finca ubicada en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Daysi Flores	41270	5	3	5	En proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras.

Evaluamos la plantación, podemos estimar que la productora está desarrollando las labores culturales adecuadas., ya está próxima a terminar de establecer. Labores de limpieza y fertilización. Avance de un 57.66%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Achiote	140
Espavé	50
Cabimo	60
Macano	70
Laurel	190

Roble	150
Guayacán	40
Amarillo	60
Bateo	300
Carbonero	150
Café	300
Frijolillo	60
Cedro	160
Total	1730

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa. Avance del 40%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	300
María	500
Roble	500
Carbonero	300
Cedro Espino	350
Total	1900

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
José Ángel Rodríguez	47220	5	0	0	En proceso	

Registro de Actividades: Año de establecimiento: 2019

Aun no se ha establecido la plantación, no ha salido su Contrac Order.

Especies a sembrar (Proyecciones)	
Especies	Cantidad
Bateo	300
María	500
Roble	500
Café	900

Carbonero	300
Cedro Espino	350
Total	2850

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Mercedes Gómez	41865	5	5	5	En proceso	570871-961268

Registro de evaluación: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal) Seguimiento a Empresas Reforestadoras.

Evalúamos la plantación, esta plantación tiene regeneración natural. La finca hay que manejar la poda para darle manejo a la plantación. Se mantiene en 24.33%. Se ha conversado con la dueña de la finca donde siempre cambia el día de la visita o no asiste.

Esta finca es para darle mantenimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	30
Roble	50
Caoba	50
Maria	100
Quira	30
Cocobolo	20
Guaba	30
Guachapalí	40
Amarillo	90
Bateo	100
Carbonero	50
Frijolillo	90
Cedro	50
Total	730

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Miguel Villarreal	40697	30	5	25	En proceso	

Registro de actividades:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza y Fertilizacion en esta finca, ahoyado y estaquillado dentro de la misma, el productor está estableciendo. Avance del 25 %para 10 ha.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
café	4200
Total	4200

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa además de otras especies, además de otras especies, protegerlo de los animales. Con este vivero debe completar para 10 ha.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	320
María	400
Roble	1120
Carbonero	960
Cedro Espino	400
Total	3200

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Armando Quiroz	48496	9	4	5	En Proceso	

Registro de actividades: Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza y Fertilización en esta finca, ahoyado y estaquillado dentro de la misma, el productor está estableciendo lleva un avance de siembra de 53%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	350
Café	2240
Amarillo	90
Carbonero	150
Frijolillo	160
Total	2990

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa además de otras especies, además de otras especies, protegerlo de los animales. Avance del 50% para terminar de establecer.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	320
María	400
Roble	1120
Carbonero	960
Cedro Espino	400
Total	3200

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Luis Laboy Pacheco	31302	12	12	12	Aprobado	

Registro de evaluación: Año de establecimiento. 2016

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad.

Avance del 52.63%.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	190
Roble	350
Caoba	150
Maria	200
Café	1200
Macano	100
Guaba	50
Guachapalí	140
Amarillo	90
Guayaba	900
Carbonero	150
Frijolillo	180
Cedro	90
Total	3790

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa además de otras especies, además de otras especies para completar la densidad de siembra.20%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	520
Frijolillo	1000
Amarillo	500
María	1000
Roble	1120
Carbonero	960
Cedro Espino	600
Total	5700

Fincas ubicadas en el Distrito de Penonomé						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Mercedes del Carmen Martínez	41865	6	4	2	En proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza y Fertilizacion en esta finca, ahoyado y estaquillado dentro de la misma, el productor está estableciendo lleva un avance de siembra de 37.91%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Corotu	50
Cerillo	50
Guabo	37
Marañón curazao	24
Café	1000
Achiote	120
Cabimo	50
Guayaba	60
Total	1365

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de bateo y maría para aumentar densidad por el método de siembra directa además de otras especies, además de otras especies, protegerlo de los animales. 27%.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	300
María	200
Roble	120
Carbonero	160
Cedro Espino	200
Total	980

6.1.2. DISTRITO DE OLÁ:

Se ubican las fincas de los señores Eradito González, Rosendo Berrios y Ernan Ojo con un total de 58.0 hectáreas.

Fincas ubicadas en el Distrito de Olá						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Eradito González	C.Anati	15.0	6.0	9.0	En Proceso	

Registro de actividades: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal)

Evaluamos la plantación, podemos estimar que los arboles están en buen estado, Fertilizacion, crecimiento y desarrollo. Labores como la limpieza se están realizando. El establecimiento tiene un avance del 40%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Corotu	150
macano	700
Guabo	50
Caoba	500
Nance	150
Achiote	1000
Guachapalí	300
Cocobolo	300
Roble	1000
Cabimo	700
Quira	650
Guayacán	560
Total	6060

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies, protegerlo de los animales.40%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	520
guayacán	500
Frijolillo	500
Carbonero	860
Cedro Espino	700
Total	3080

Fincas ubicadas en el Distrito de Olá						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Rosendo Berrios	52831	30.0	5.0	10.0	En Proceso	

Registro de actividades: Año de establecimiento 2019

Evaluamos la plantación, se está estableciendo la plantación, la Fertilizacion, trazado, estaquillado. Labores como la limpieza se están realizando. Avance de 15% en el establecimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Frijolillo	300
roble	2000
Guachapalí	2000
Cabimo	312
Achiote	840
Panama	50
Corotu	200
Jobo	500
Algarrobo	300
Total	6502

Vivero Satélite: Se utilizará estacas de cedro espino y otras especies para el establecimiento.25%

Vivero Satélite	
Numero de Vivero	
Coordenadas	
Especies Sembradas	Cantidad
Algarrobo	300
Macano	500
Roble	1000
Carbonero	560
Cedro Espino	1000
Total	3360

Fincas ubicadas en el Distrito de Olá						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Ernan Ojo	C. Anati	13.0	11.0	11.0	En Proceso	

Registro de Actividades: Año de establecimiento 2012(Accion Forestal)

Evaluamos la plantación, esta plantación tiene regeneración natural ya que los árboles son grandes. La finca hay que manejar la poda para darle manejo a la plantación. Se mantiene en 70%. Lista para la certificación con el Ministerio de Ambiente

Etapas de establecimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Frijolillo	1300
roble	2000
Cabimo	1500
Achiote	840
Cedro	800
Carbonero	2000
Caoba	500
Nance	100
Corotu	200
Espavé	1500
Corotu	300
Total	11040

6.1.3. DISTRITO DE NATÁ:

Se ubican las fincas de la Sociedad Elia Cecilia S.A. con un total de 21 hectáreas.

Fincas ubicadas en el Distrito de Natá						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Sociedad Elia Cecilia S.A	44202, 41955	21.0	0.0	21.0	En proceso	530740-928621

Registro de actividades:

Año de establecimiento 2019

Evaluamos la plantación, se va a iniciar el establecimiento. Labores como la limpieza se están realizando. 5%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Guanábana	200
roble	100
Frijolillo	500
Total	800

Vivero Satélite: Se utilizará estacas de cedro espino y otras especies para el establecimiento. 40% para avazar

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Algarrobo	300
Cocobolo	100
Frijolillo	320
Corotu	300
Tamarindo	200
Macano	500
Roble	1000

Guayaba	150
Guaba	60
Roble	500
Achiote	500
Espavé	150
Cedro Espino	1000
Total	7372

6.1.4. DISTRITO DE LA PINTADA:

Tiene un total de 372.97 hectáreas con 50 productores.

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Fermín Guerrel	Derecho Posesori o	5.02	5.02	5.02	Aprobado	557661-970889

Registro de actividades: Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200

Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Fidencio Sánchez	Derecho posesorio	8	8	8	aprobado	558493-975143

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 65 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance 60%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Cuajao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	250
Achiote	300
Guachapalí	300
Frijolillo	400
Almendro	300
Café	950
Cedro	260
Total	3140

Vivero Satélite: se trabajar con María y bateo en siembra directa para el aumento de la densidad ,10%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	360
Cedro Espino	300
Total	1780

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Lorenzo Pérez		6	6	6	aprobado	559658-975312

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance 60%.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa. 15%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Paulita	32286	6	6	6	aprobado	554692-

García						974276
--------	--	--	--	--	--	--------

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance 60%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa. 15%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Juvencio García	52683	3.6	3.6	3.6	aprobado	553476-973421

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 70 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa 10%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320

Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Leovigildo Meléndez	333178	2	2	2	En Proceso	559543-960114

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendra	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Valentín Jiménez	33681	6.5	6.5	6.5	aprobado	560903-967407

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa ,15%.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Armodio Núñez	33781	4	4	4	aprobado	556182-969603

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa. 10%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jaime Núñez	43993	4.34	4.34	4.34	aprobado	553194-969437

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
María	200
Carbonero	150

Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa. 10%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Vidal Fuentes	40068	2.2	2.2	2.2	aprobado	557491-971748

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.10%

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Daniel García	33784	0.39	0.39	0.39	Aprobado	552906-974633

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Luis Sánchez	40941	1.7	1.55	1.55	aprobado	553872-973332

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Demetria Sánchez	Derecho Posesorio	3.33	3.33	3.0	aprobado	553379-973338

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150

Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Isidoro Soto	Derecho Posesorio	0.81	0.81	0.81	aprobado	551442-974638

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jesis Sánchez	Derecho Posesorio	1.5	1.5	1.5	aprobado	555200-973525

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Finca ubicada en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Guillermo García	33031	2.6	2.6	2.6	aprobado	553962-974638

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650

Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Pablo Rodríguez	32897	1.0	1.0	1.0	aprobado	552145-975088

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
María	200
Carbonero	150

Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Catalino Martínez	Derecho Posesorio	1.9	1.9	1.9	aprobado	552659-974895

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Eliodora García	41949	1.55	1.55	1.55	aprobado	552177-974285

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Andrés García	Certificación ANATI	1.7	1.7	1.7	aprobado	551955-974324

Registro de Actividades: Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Adrián Castrejón	Cert. ANATI No.1393	6.0	6.0	6.0	aprobado	562826-953105

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 40 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Es una finca con suelos con mucho oxido de cobre y aluminio hay que trabajar en el mejoramiento de la fertilidad.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa y otras especies.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Damaris Navarro	35112	7	7	7	aprobado	553119-963320

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Pedro Lorenzo	Derecho Posesorio	2	2	2	aprobado	551791-975046

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 37.50 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Bateo	150
Maria	50
Carbonero	60
Achiote	50
Frijolillo	30
Café	80
Cuajao	30
Total	450

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	300
Carbonero	160
Cedro Espino	100
Total	1180

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Emerenciano Pérez	Cert, ANATI	4.8	4.8	4.8	Aprobado	553195-968763

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 65.62 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Café	650
Cuajao	60
Total	1890

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Eugenia Pettipiece	51262	6	6	6	aprobado	556726-966381

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad.

Aumento de la densidad, avance del 93.0 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Café	2050
Cuajao	60
Total	3360

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Gertrudis Castillo	42283	3.68	3.68	3.68	aprobado	556776-970880

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad.

Aumento de la densidad, avance del 95.56 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
María	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100

Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Guillermo García	33031	4.16	4.16	2.0	aprobado	553781-975002

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad.

Aumento de la densidad, avance del 63.70 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	50
María	100
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100

Café	450
Cuajao	60
Total	1590

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Santa María Flores	32614	5.2	5.2	5.2	aprobado	560934-984064

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 63.78 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
María	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100

Frijolillo	100
Café	650
Cuajao	60
Total	1990

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jorge Guardado	28610	14.8	14.8	14.8	aprobado	554373-972695

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 50 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Ciguillo	300
cerillo	100
Guayaba	80
Carbonero	150
Perita de mono	90
Alcarreto	50
Anón	50
Coca	100
Guaba	90
Nance	50
Amarillo	300
Roble	300
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	300
Cuajado	60
Total	2950

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	420
Bateo	500
Maria	1000
Carbonero	460
Cedro Espino	400
Total	2780

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Elioberto Núñez	31943	8	8	8	aprobado	556018-971971

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	250
Perita de mono	100
Cerillo	100
María	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	300
Café	950
Cuajao	60
Total	2690

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Venancia Hernández	37218	3	3	3	Aprobado	550739-971449

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 77 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	50
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	50
Achiote	100
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Café	450
Cuajao	60
Total	1390

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Emateo Núñez	34258	9.62	9.62	9.62	aprobado	550962-969435

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 56.99 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	450
Maria	400
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	400
Frijolillo	300
Café	950
Cuajao	160
Total	3290

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Tomas Delgado	52912	5.5	5.5	5.5	aprobado	554524-971011

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 63.93 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendra	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite:, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Finca ubicada en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Perfecto Gil	34016	5.1	5.1	5.1	aprobado	550204-976239

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendra	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Catalino García	39845	5	5	5	aprobado	552836-976005

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 66.33 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
María	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Café	650
Cuajao	60
Total	1990

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
José Elidio Mora	39803	4.97	4.97	4.97	aprobado	549782-979944

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad.

Aumento de la densidad, avance del 53.99%. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	50
Achiote	200
Guachapalí	50
Frijolillo	100
Aguacate	20
Café	600
Cuajao	60
Total	1610

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Perfecto Gil	34016	5	5	5	aprobado	550520-976190

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2014

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad.

Aumento de la densidad, avance del 70.33 %. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
María	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100

Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Jaime Núñez	43993	4.7	2.0	2.7	aprobado	553312-969351

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía y enfermedades. Debe hacer resiembra para aumentar densidad. Aumento de la densidad, avance del 15 %. En el establecimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	50
Bateo	50
Maria	50
Carbonero	50
Achiote	300
Guachapalí	100
Aguacate	20
Café	150
Total	770

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Carlos Spiegel	7797	100	9	91	En Proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza, ahoyado, fertilización. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos como sequía, plagas y enfermedades. Avance del 15.59 %. En el establecimiento.

Ya se están tomando medidas para riego y aplicación de productos para el control de arrieras.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Guaba	90
Ciguillo	300
Corotu	150
Roble	400
Carbonero	150
Achiote	600
Guachapalí	100

Frijolillo	100
Café	6000
Total	8420

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	1120
Bateo	1000
María	1500
Carbonero	1060
Cedro Espino	1000
Total	5680

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Juan Vernaza	C. Anati 440	5	2	3	En Proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza ahoyado, estaquillado, avance del 38 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Cocobolo	200
Quira	300
María	50
Carbonero	150
Almendro	100

Café	350
Total	1150

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
cafe	600
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	2180

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Laudino Vernaza	C. Anati 438	9	2	7	En Proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado. La plantación se está viendo afectada muchos árboles han muerto por factores climáticos , avance del 60 %. Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cocobolo	330
Bateo	50
Maria	50
Carbonero	50
Quira	300
almendro	100

Achiote	200
Café	950
Cuajao	60
Total	2240

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Café	300
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1880

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Donald Rodríguez	C. Anati 325	15	0	15	En Proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza, estaquillado, ahoyado. Va a empezar a establecer la plantación esta semana.

Proyecciones a Sembrar	
Especies	Cantidad
Roble	320
Guachapali	100
café	900
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	2580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Enésimo Arosemena	30008	10.5	5	5.5	En Proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance del 32.46%

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	200

Total	1580
--------------	-------------

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Egipcia Yangüés	18356	11	5	6	En Proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza. Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance del 31.96% está en el establecimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Cacao	30
Bateo	150
Maria	200
Carbonero	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Almendro	100
Aguacate	20
Café	650
Cuajao	60
Total	2110

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500

Carbonero	260
Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Daniel García	33784	7.3	5	2.3	En Proceso	

Registro de evaluación: Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza. Labores de limpieza. Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance del 28.33% está en el establecimiento.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Cacao	30
Bateo	50
Maria	100
Carbonero	50
Achiote	100
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Café	600
Cuajao	60
Total	1190

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260

Cedro Espino	200
Total	1580

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Alberto Ibáñez	22052	15	5	10	En Proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza. Labores de limpieza. Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles, avance del 57.50% Se trabajará en la Fertilizacion para aumentar tamaño y fortalecer los árboles.

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
María	200
Carbonero	150
Frijolillo	100
Café	3000
Total	3450

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Bateo	300
Maria	500
Carbonero	260
Cedro Espino	400
Total	1780

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas

Edwin Grael	C. Anati	20	0	20	En Proceso	
-------------	----------	----	---	----	------------	--

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

No ha empezado está esperando pago.

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	320
Café	3000
guachapalí	400
Bateo	300
María	500
Carbonero	260
Cedro Espino	500
Total	5280

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Marisabel Oses	Cert. Anati	10	2	8	En Proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado está estableciendo. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance del 10% está en el establecimiento

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
Espavé	100
Bongo espino	300
Carbonero	150
Nance	50
Corotu	150
Achiote	300
Guachapalí	100
Frijolillo	100
Total	1400

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	520
Carbonero	460
Cedro Espino	500
Total	1480

Fincas ubicadas en el Distrito de La Pintada						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Abimael Sánchez	C.Anati 375	30	5	15	En proceso	

Registro de evaluación:

Año de establecimiento: 2019

Labores de limpieza, ahoyado, estaquillado está estableciendo. Se trabajará en la Fertilización para aumentar tamaño y fortalecer los árboles. Avance del 10% está en el establecimiento .

Especies Sembradas en la Finca	
Especies Sembradas	Cantidad
Laurel	150
María	200
Cedro	200
Panama	50
Bongo espino	300

Carbonero	150
Achiote	900
Guachapalí	400
Frijolillo	400
Total	2750

Vivero Satélite: Clasificamos las plantas para llevar a campo, recolección de semillas de, además de otras especies se utilizará bateo y María en siembra directa.

Vivero Satélite	
Especies Sembradas	Cantidad
Roble	620
Carbonero	460
Cedro Espino	600
Total	1680

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 8 de junio 2019	Lugar: Embarcadero de cascajal
Cant. De Participantes:	Facilitador: Jorge Guardado
Tema: Instrucción de siembra y marcado, reconocimiento de algunas especies.	

Descripción de la Actividad:

En esta capacitación se le enseñó al productor Daniel García, con 7.0 ha, sobre la siembra, marcar la parcela, reconocer las especies nativas, además sobre el ahoyado y estaquillado en la finca para poder lograr que la finca empiece con las instrucciones que se le dieron al productor.

Fotos

	
Foto 1:	Foto 2:

Listado de personal

Código: _____

FIRST QUANTUM Cobre Panamá

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA

Fecha (DD/MM/AA): 8 de Junio del 2019		Compañía: Minera Panamá		
Lugar/Ubicación: Embarcadero de Coscojál		Proyecto: Cobre Panamá		
Tipo de Reunión *Marque la opción que corresponde con una (x)		Duración: 20 minutos		
c) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () d) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones (x) g) otro ()		Tema(s) tratado(s): instrucción de siembra y manejo Para establecer. Fases. Reconocimiento de algunas especies		
Entrenador (Nombre y Apellido): Firma: Jorge Guzmán				
#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
21.	Jorge Guzmán	Tercero	Fases I/	Jorge Guzmán
22.	Basilio Rengio	-	Productor	Basilio Rengio
23.	Antonio Rodríguez	-	-	Antonio Rodríguez
24.	Dayzi Flores	-	-	Dayzi Flores
25.	Yadilka Delgado	F.C.O	Fases I/	Yadilka Delgado
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 13 de Julio de 2019	Lugar: Boca de chiguiri
Cant. De Participantes: 7	Facilitador: Jorge Guardado
Tema: Instrucción de siembra y abonamiento, parcela de monitoreo, estaquillado, especies.	

Descripción de la Actividad:

Finca del señor Armando Quiroz, con 9.0 ha ,se le capacito al dueño de la finca y sus trabajadores del manejo a realizar en la finca sobre diferentes actividades, como siembra, abonamiento, estaquillado ,ahoyado y la parcela de monitoreo como modelo para poder que el productor tenga un ejemplo a seguir del modelo de la misma.

Fotos



Foto 1:



Foto 2:

Listado de personal

Cobre Panamá



Código: _____

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA

Fecha (DD/MM/AA): 13/07/19		Compañía: Minera Panamá		
Lugar/Ubicación: Boca de Chiguri		Proyecto: Cobre Panamá		
Tipo de Reunión * Marque la opción que corresponde con una (x)		Duración:		
a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones (x) g) otro ()		Tema(s) tratado(s): Instrucciones para la siembra agronomía, parcela de monitoreo Estaguillado, Especies.		
Entrenador (Nombre y Apellido): Firma: Jorge Guardado				
#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
1.	Jorge A. Guardado	F.C.D.	Técnico	[Firma]
2.	Rolando Lora	F.C.D.	Técnico	[Firma]
3.	Apelinas Quiroz	Productor		[Firma]
4.	Jose R. Gomez S	F.C.D.	Forestal	[Firma]
5.	Armando Quiroz	Productor		[Firma]
6.	Pedro Rodriguez	peon		[Firma]
7.	Misael Sanchez	peon		[Firma]
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

Firma de Armando Quiroz

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 15 de Julio del 2019	Lugar: Ola, la Chumicosa
Cant. De Participantes: 4	Facilitador: José Cerrud
Tema: Instrucción de siembra y abonamiento, estaquillado y ahoyado.	

Descripción de la Actividad:

Finca del productor Eradito González, con 15.0 ha, aquí se le capacito al dueño y sus trabajadores sobre la siembra, estaquillado y ahoyado de la plantación, además de la parcela de monitoreo que queda establecida para el modelo a seguir del productor y cumplir así con la densidad de siembra.

Fotos

	
Foto 1:	Foto 2:

Listado de personal

Cobre Panamá



Código: _____

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA



Fecha (DD/MM/AA): 15/07/19		Compañía: Minera Panamá	
Lugar/Ubicación: La Chorrera, Ch. O.		Proyecto: Cobre Panamá	
Tipo de Reunión * Marque la opción que corresponde con una (x) a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones <input checked="" type="checkbox"/> g) otro ()		Duración:	
Entrenador (Nombre y Apellido): José Urzúa		Tema(s) tratado(s): Capacitación de siembra abasomada, plantado y entegulido.	
#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo
1.	Raluy Lys	FormelFo	
2.	Casildo González		Productor
3.	Jorge A. Aguado	F.C.D.	Técnico
4.	Sosie R. Lawd S	F.C.D.	Forestal
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 18 de Julio del 2019	Lugar: Caño de San Miguel
Cant. De Participantes: 4	Facilitador: Malvin Lorenzo
Tema: resiembra , manejo de especies nativas, parcela de monitoreo.	

Descripción de la Actividad:

Finca del señor Daniel Muñoz, con 7.0 ha aquí se le capacito al productor sobre reconocimiento de especies para la resiembra, y la parcela de monitoreo para que quedara establecida.

Fotos

	
Foto 1:	Foto 2:

Listado de personal

Cobre Panamá

FIRST QUANTUM

Código: _____

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA				
Fecha (DD/MM/AA): 18/07/19		Comentarios: Minera Panamá		
Lugar/Ubicación: Cerro de San Miguel		Proyecto: Cobre Panamá		
Tipo de Reunión *Marque la opción que corresponde con una (x)		Duración:		
a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones <input checked="" type="checkbox"/> g) otro ()		Tema(s) tratado(s): Revisión manejo de especies Nativos, Parques de Monitoreo		
Entrenador (Nombre y Apellido): Firma: Helvin Lorenzo				
#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
1.	Helvin Lorenzo	F.C.D.	Foros b1	[Firma]
2.	Daniel Muñoz	-	Productor	[Firma]
3.	Efraim Muñoz	-	Plon	[Firma]
4.	Jorge A. Guandaco	F.C.D.	Técnico	[Firma]
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

Firma de Daniel Muñoz

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 19 de Julio del 2019	Lugar: Guabal-Pajonal
Cant. De Participantes: 4	Facilitador: Jorge Guardado
Tema: capacitación sobre establecimiento de parcela de monitoreo, abonamiento y estaquillado.	

Descripción de la Actividad:

Capacitación en la finca de la señora María Martínez, sobre las diferentes actividades a realizar en la finca que es de 6.0 ha, sobre siembra, abonamiento, estaquillado y parcela de monitoreo para que quede establecida y copie el modelo a seguir para que la siembra sea efectiva.

Fotos

	
Foto 1:	Foto 2:

Listado de personal

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA

Fecha (DD/MM/AA): 19/07/2019

Lugar/Ubicación: Guabá - Pajonal

Tipo de Reunión *Marque la opción que corresponde con una (x)

a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas ()
b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones (x)
g) otro ()

Entrenador (Nombre y Apellido): Jorge A. Lucendo

Firma: *[Firma]*

Compañía: Minera Panamá

Proyecto: Cobre Panamá

Duración:

Tema(s) tratado(s): capacitación sobre establecimiento, parcelas monitoreo, abono-muerto y estroquillo de.

#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
1.	Maria Martínez		Productora	<i>[Firma]</i>
2.	Roberto López	F.C.D	Productor	<i>[Firma]</i>
3.	Jorge A. Lucendo	F.C.D	Técnico	<i>[Firma]</i>
4.	Ana Martínez		Productora	<i>[Firma]</i>
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

[Firma]

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 18 de Julio del 2019	Lugar: Santa Ana de Toabre
Cant. De Participantes: 4	Facilitador: Jorge Guardado
Tema: seguimiento a fincas de Empresas Reforestadoras, manejo de especies nativa ,parcela de monitoreo	

Descripción de la Actividad:

Finca de la señora Marinelda Perez, se le dio instrucciones sobre la resiembra y parcela de monitoreo, reconocimiento de especies en el área aptas para cubrir áreas de baja densidad.

Fotos

 <p>Altitude: 163.5m Speed: 0.0km/h Santa Ana de toabre,, finca de marinelda Pérez 18 jul. 2019 08:16:05</p>	 <p>Altitude: 173.7m Speed: 0.0km/h Santa Ana de toabre,, finca de marinelda Pérez 18 jul. 2019 08:17:53</p>
<p>Foto 1:</p>	<p>Foto 2:</p>

Cobre Panamá



Código: _____

GERENCIA DE REFORESTACION LISTA DE ASISTENCIA

Fecha (DD/MM/AA): 18/7/19		Compañía: Minera Panamá		
Lugar/Ubicación: Santa Ana de Epabre.		Proyecto: Cobre Panamá		
Tipo de Reunión * Marque la opción que corresponde con una (x)		Duración:		
a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones <input checked="" type="checkbox"/> g) otro ()		Tema(s) tratado(s): Seguimiento a finca de Empresa Reforestadora Manejo de las especies nativas Cuidado monitores		
Entrenador (Nombre y Apellido): Jorge A. Ruando				
Firma:				
#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
1.	Jorge A. Ruando	F.C.D	Técnico	
2.	Manuel Pérez		Productor	
3.	Aracelio Pérez		Productor	
4.	Malvin Lorenzo	F.C.D	Forestal	
5.	Sosa R. Carrudo	F.C.D	Forestal.	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

Finca de Manuel Pérez

Capacitaciones Sobre Reforestación	
Fecha. 20/21 de junio del 2019	Lugar: finca de Jaime Núñez(molejón)
Cant. De Participantes: 17	Facilitador: Harry Díaz-- MIDA
Tema: SOBRE EL MANEJO Y CONTROL DE LA BROCA DEL CAFÉ	

Descripción de la Actividad:

El MIDA capacito a productores del programa de reforestación y al personal de reforestación sobre el manejo y control de la Broca del café por medio de feromonas y poder tener un mejor control a la hora de la cosecha que ya se avecina. Control fitosanitario, y recoger los granos brocados para evitar focos de infección y así obtener un rendimiento promedio por árbol de café, cuando hay un buen control de la Broca (*Hypothenemus hampei*)

Fotos



Foto 1:



Foto 2:

GERENCIA DE REFORESTACION
LISTA DE ASISTENCIA

Fecha (DD/MM/AA): 21 / Junio 2019		Compañía: Minera Panamá		
Lugar/Ubicación: Finca de Jaime Nuñez. (Molejon)		Proyecto: Cobre Panamá		
Tipo de Reunión * Marque la opción que corresponde con una (x)		Duración: dos días 20/21 de Junio		
a) Informativa () c) Ambiente () e) Visitas () b) Coordinación () d) Seguridad () f) Capacitaciones (X) g) otro ()		Tema(s) tratado(s): Sobre el manejo y control de la Broca.		
Entrenador (Nombre y Apellido): Firma: Harry Dias				
#	Apellido, Nombre	Empresa/ Grupo/Institución	Cargo	Firma
1.	Paula Garcia	Productora		
2.	Gerencia Sinchez	Productora		
3.	Emmenciana Perez	Productora		
4.	Jaime Nuñez	Productor		
5.	Alex Rodriguez	MIDA		
6.	Daniel Garcia	Productora		
7.	Paula Rodriguez	"		
8.	Edelino Martinez	productor		
9.	Enrique Nuñez	Productor		
10.	Malvin Lopez	F.C.D	Favard	
11.	José Orlando S	F.C.D	Forestal	
12.	perfecto gil	productor		
13.	José Gonzalez	-	-	
14.	Barbara Perez	-	-	
15.	Jorge H. Guardado	F.C.D	Técnico	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

7. PROVINCIA DE DARIEN, PANAMA ESTE Y COLON

Responsable: Ingeniero Rolando Ernesto Valdes Acevedo

7.1. RESUMEN GENERAL

En la provincia de Darién, Panamá Este y Colon para el primer Trimestre del año 2019 (Abril, Mayo, Junio), se tiene aproximadamente 536 Hectáreas, con nueve (10), productores para reforestar en el presente año como compensación ecológica, del proyecto Denominado Cobre Panamá

A la fecha de confección de este informe correspondiente al primer trimestre del año 2019, no hay aun sembradas ninguna hectárea. Se ha realizados deferentes actividades de campo, como medición de áreas efectivas a plantar por finca, instalación de un vivero satélite, y se está confeccionando un Plan De Manejo Forestal para entregar al Ministerio De Ambiente en la regional de Darién.

7.1.1. DISTRITO DE CHEPO

Chepo, dentro de este distrito contamos con los siguientes productores; Oscar Monteza, Domiciano Rodríguez, Irenia Salado, Rigoberto Samaniego

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepo						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Oscar Monteza	31224, 31226, 32228, 31232	50	0	10	En proceso	700888 – 1027218 700772 – 1027126 700803 – 1029061 700861 - 1027024

Registro de actividades: En esta finca solo se ha realizado inspección de campo, levantamiento de polígonos y reunión con el productor.

Especies que se pretenden Sembrar (Proyección)	
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	100
Laurel	100
Guayaba	100
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Café	300

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepo						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Irenia Salado	Derechos posesorios	40	0	20	En proceso	758018 – 1000386 758045 - 1000261 758059 -1000130 757910 -1000378

Registro de actividades: En esta finca solo se ha realizado inspección de campo, levantamiento de polígonos y reunión con el productor.

Especies que se pretenden Sembrar (Proyección)	
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	100
Laurel	100
Guayaba	100
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Café	200
Achiote	300

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepo						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Domiciano Rodríguez	Derechos posesorios	40	0	20	En proceso	758187 -1000111 758102 -1000075 758008 -1000383 758054 -1000303

Registro de actividades: En esta finca solo se ha realizado inspección de campo, levantamiento de polígonos y reunión con el productor.

Especies que se pretenden Sembrar (Proyección)	
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	100
Laurel	100
Guayaba	100
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Café	300

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepo						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Rigoberto Samaniego	Derechos posesorios	40	3	7	En proceso	No se ha Georreferenciado en este trimestre

Registro de actividades: En la Finca del señor Rigoberto Samaniego se realizó entrega de plántones para sembrar las primeras 05 Hectáreas, de igual forma se tiene un avance de limpieza manual de 5 Hectárea, marcación hoyada, fertilización o abonamiento de 03 Hectáreas, s3 continuara con la marcación.

Especies Plantadas	
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	100
Laurel	100
Guayaba	100
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Café	200
Achiote	300

7.1.2. DISTRITO DE CHEPIGANA

Dentro de este distrito contamos con los siguientes productores; Carlos Domínguez, Luis González, Raquilda González, Fundación Pro-Niños De Darién.

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepigana						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Carlos Domínguez	Derechos Posesorios	105	8	52	En Elaboración	781242 -948698 781035 -948376 781084 -948222 781350 -948660

Registro de actividades En la finca del señor Carlos Domínguez se tiene un avance de 18 Has de limpieza manual, y se confecciono cerca perimetral, con marcación de 10 Has, hoyado, fertilización y plantado de 08 Hectáreas.

Especies Plantadas	
Productor	Carlos Domínguez
Numero de Finca	Derecho Posesorio
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	50
Laurel	50

Guayaba	20
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Café	300
Achiote	200
Quira	20
Mayo	30
Almendo de Montaña	25
Cocobolo	25
Cedro Amargo	50
Cigua	20
Gorgojera	5
Caoba Nacional	10
Cabimo	10

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepigana						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Luis González	6088	32	8	24	En Elaboración	172018 -943842 171921 -943920 171837 -944108 171835 -944109

Registro de actividades: En la finca del señor Luis Gonzales, se tiene un avance de 10 Has de limpieza manual, y se confecciono cerca perimetral divisoria, con marcación de 08 Has, hoyado, fertilización y plantado de 08 Hectáreas.

Especies Plantadas	
Productor	Luis Gonzales
Numero de Finca (6088)	6088
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	200
Laurel	100
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Quira	20
Almendo de Montaña	20

Cocobolo	50
Cedro Amargo	200
Caoba Nacional	10
Espave	10
Cabimo	30
Cigua	15

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepigana						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Raquilda González	5203	10	3	7	En proceso	171137 -945383 171198 -945545 171412 -945711 171476 -945788

Registro de actividades: En la finca de la señora Raquilda Gonzales, se tiene un avance de 10 Has de limpieza manual, y se confecciono cerca perimetral divisoria, con marcación de 04 Has, hoyado, fertilización y plantado de 03 Hectáreas

Especies que se pretenden Sembrar (Proyección)	
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	200
Laurel	100
Carbonero	100
Cedro Espino	100
Quira	20
Almendra de Montaña	20
Cocobolo	50
Cedro Amargo	200
Caoba Nacional	10
Espave	10
Cabimo	30

Fincas ubicadas en el Distrito de Chepigana						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
Fundación Pro-Niños de Darién	487	9	0	09	En proceso	829613- 946480 829614- 946584

Registro de actividades: En esta finca solo se ha realizado inspección de campo, levantamiento de polígonos y reunión con el productor.

Especies que se pretenden Sembrar (Proyección)	
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Roble	100
Laurel	100
Carbonero	50
Cedro Espino	500
Quira	20
Almendro de Montaña	20
Cocobolo	50
Cedro Amargo	100
Café	200
Espave	10
Cabimo	30
Achiote	100

7.1.3. DISTRITO DE PORTOBELO, PROVINCIA DE COLON

Fincas ubicadas en el Distrito de Portobelo						
Productor	Numero de Finca	Has total es	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
LAHUAN 1	Derechos Posesorios	63.45	30	33	Entregado a Mi ambiente	642145-1038576 641982- 1038854 641854- 1039125 641743- 1039273

Registro de actividades En la finca LAHUAN S.A 1, se tiene un avance de 30 Has de limpieza manual, y se confecciono cerca perimetral, con marcación de 30 Has, hoyado, fertilización y plantado de 30 Hectáreas.

Fincas ubicadas en el Distrito de Potobelo						
Productor	Numero de Finca	Has totales	Has plantadas	Has en proceso	Plan de Manejo	Coordenadas
LAHUAN 2	Derecho posesorio	68.38	22	46	Entregado a Mi ambiente	642639- 1038037 642838- 1038273 643006- 1038481 643122- 1038694

Registro de actividades En la finca LAHUAN S.A 2, se tiene un avance de 22 Has de limpieza manual, y se confecciono cerca perimetral, con marcación de 22 Has, hoyado, fertilización y plantado de 22 Hectáreas.

Especies que se pretenden Sembrar (Proyección)	
Productor	LAHUAN 1 Y 2
Numero de Finca	Derecho Posesorio
Especies planificadas para Sembrar	Cantidad/ Ha
Aceituno	2000,0
Alcarreto	4000,0
Almendo de montaña	6000,0
Amarillo	15000,0
Balo	2000,0
Bateo	5000,0
Cabimo	200,0
Caobilla, Chuchupate	1000,0
Caraño	15,0
Cocobolo	4000,0
Espave	2000,0
Frijolillo	2500,0

Guaba	6000,0
Guabita	2000,0
Maria	5000,0
Mayo	1000,0
Nance	3000,0
Nizpero	5000,0
Ojoche, Berba	10,0
Quira	1000,0
Total	66725,0

8. PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO

El vivero de MPSA está ubicado en el km 33+200 de la Vía Llano Grande-Mina, justo al lado del Puente del Río San Juan de Turbe, en el Corregimiento de San Juan de Turbe, Distrito especial Omar Torrijos Herrera, Provincia de Colón, a solo 1.5 km después de la comunidad de Nazareno.

Tabla # 1. Ubicación del Vivero Forestal de MPSA



8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REPRODUCCIÓN:

Las instalaciones de reproducción de especies cuentan básicamente con 6 áreas:

- a) área de preparación de sustratos,
- b) área de germinación,
- c) área de trasplante o repique,
- d) área de aclimatación,
- e) área de crecimiento área de capacitaciones

- f) área de capacitaciones
- g) Banco de semillas
- h) viveros satélites o de transición.

El área de germinación se ha diseñado para la utilización de diferentes intensidades de luz dentro de la nave del vivero.

Tabla # 2. Área de Germinación. Galera bajo techo en donde se controla la luz y humedad.

	
<p>Foto A: vistas de camas de germinación</p>	<p>Foto B: Limpieza de Semillas de Especies Nativas en el área de germinación</p>

En el área de trasplante o repique es donde se pasa la plántula del almacigo a tubetes o bolsas, esto dependerá de la especie.
ya en el envase continuará su crecimiento hasta estar lista para ser sembrada en campo.

Tabla # 3. Área de trasplante o repique.

	
<p>Foto A: vistas del momento donde se realiza el trasplante a los contenedores.</p>	<p>Foto B: plantación luego de haberse transplantado.</p>

Tabla # 3. Área de Preparación de Sustratos	
	
<p>Foto A: Mezcla de Arena para la preparación de las Camas de Germinación.</p>	<p>Foto B: Llenado de los Tubetes</p>

También se cuenta con un área de preparación de sustratos ya que el sistema de raíz dirigida requiere de un sustrato con una contextura muy específica. Los mismos los preparamos utilizando una mezcla entre cascarilla de arroz, tierra y gallinaza y se somete a un proceso de descomposición anaerobia por alrededor de 30 días.

Una vez realizado el repique o trasplante las plantas pasan a una condición intermedia de aproximadamente 80% de sombra para que se puedan aclimatar y adaptar para su siguiente

etapa. Algunas especies como el Café y otras especies nativas que serán sembradas en condiciones de semi-sombra se manejan hasta esta etapa en el vivero y se envían a campo para su siembra.



Tabla # 4. Área de Aclimatación



Fotos A y B. *Plantones de diferentes especies en las zonas de aclimatación*

En el caso de la mayoría de las especies, como el Carbonero, Cocobolo, Quira, Cabimo, Criollo, Amarillo y otras más necesitan culminar su etapa de adaptación en el vivero en un área expuesta a 100% de luz.

Tabla # 5. Área de Crecimiento

	
<p>Foto A: visitas sobre la aclimatación en el área externa del vivero.</p>	<p>Foto B: Manejo de Plantones y aplicación de fertilizantes foliares..</p>

El agua del vivero Permanente es tomada del Río San Juan de Turbe y pasa por un sistema de filtros y es almacenada en dos tanques de 3,000 gal c/u y se cuenta con un sistema de riego por nebulización en el área de Germinación y riego por Microaspersión en el área de Aclimatación y Crecimiento.

Viveros temporales: muchos de nuestros productores del programa de agro reforestación han implementados los viveros satélites o transición en las parcelas distantes o donde se dificulta el traslado de la plantación.

Lugar donde se le dan el manejo necesario a la plantación hasta el momento de la siembra con especies de la zona y así cubrir la densidad establecida en el proyecto.

Tabla # 5. Viveros Satélites.

	
<p>Foto A: vista de parte de nuestros viveros de transición.</p>	<p>Foto B: Manejo de Plantones y aplicación de fertilizantes foliares.</p>

8.2. ESPECIES PRODUCIDAS EN VIVERO PERMANENTE.

Durante este período se produjeron más de 26 especies sumando un total de 168,278 plantas. El vivero todavía continúa en producción por todo el resto del año. A continuación, se muestran las especies más representativas producidas en éste período.

Nombre Comun	Especie	cantidad
Achiote	Bixa orellana	60,828
Almendro de Montaña	Dipteryx oleifera	63
Amarillo	Terminalia amazonia	165
Bonga	Ceiba pentandra	5,552
Borojo	Alibertia patinoi	420
Cabimo	Copaifera aromatica	4094
Café	Coffea canephora	7312
Caoba	Swietenia macrophylla	1408
Caucho	Castilla elastica	72
Cedro amargo	Cedrela odorata	1702
Cigua	Nectandra Hihua	1507
Cocobolo	Dalbergia retusa	9728
Corotu	Enterolobium cyclocarpum	192
Cuajao	Vitex cooperi	331
Espave	Anacardium excelsum	72
Frijolillo guachapali	Pseudosamanea saman	96
Guayacan	Tabebuia guayacan	9280
Laureño	Senna reticulata	312
Lluvia de oro	Cassia moschata	1320
Marañon	Anacardium occidentale	744
Marañon curazao	Syzygium malaccense	2274
María (hoja grande)	Calophyllum longifolium	2,508
Pegle	Vochysia ferruginea	1552
Quira	Platymiscium pinnatum	30688
Roble	Tabebuia rosea	23,768
Tamarindo	Tamarindus indica	2290
		168,278

8.3. ESPECIES PRODUCIDAS EN VIVERO SATÉLITES.

Durante este período se produjeron más de 14 especies sumando un total de 31,303 plantas.

especie	Nombre Comun	cantidad
Bixa orellana	Achiote	2730
Terminalia amazonia	amarillo	744
Copaifera aromatica	cabimo	1665
Coffea canephora	Café	5200
Bursera simaruba	Carate	552
Colubrina glandulosa	Carbonero	2304
Dalbergia retusa	Cocobolo	912
Vitex cooperi	Cuajo	1224
Inga spectabilis	Guaba machete	240
Samanea saman	Guachapali	700
Tabebuia guayacan	Guayacan	9172
Cordia alliodora	Laurel	480
Syzygium malaccense	Marañon Cuarazao	840
Tamarindus indica	Tamarindo	4540
	Total.	31,303



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

INFORME SEMESTRAL DEL MONITOREO DE PLANTAS INVASIVAS

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo Reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión
13218	Enero-Junio 2019	MINERA PANAMÁ S.A.	14/08/2019

I. Introducción

Las especies nativas se encuentran de manera natural en una región como resultado de un largo proceso de adaptación a las condiciones ambientales existentes y del desarrollo de complejas interacciones con otras especies, pero entre ellas se encuentran las especies exóticas invasoras, organismos transportados por medios naturales o por actividades humanas que llegan a establecerse fuera de su área de distribución natural.

Las Plantas Invasivas (o invasoras) pueden ser definidas como aquellas plantas introducidas, de origen foráneo, que llegan a establecerse rápidamente en un nuevo ambiente, donde fácilmente proliferan y se propagan exitosamente, convirtiéndose en un problema debido a su elevada densidad (Zamora, 2008). El comportamiento invasivo no es restrictivo de las especies exóticas, ya que algunas especies nativas pueden volverse invasivas cuando son introducidas a otra región ecológica distinta a su área de distribución en el mismo país (translocación), o incluso en su sitio de origen, cuando se altera la dinámica ecológica del lugar (CONABIO 2009).

Las plantas invasivas se propagan extensa y rápidamente y son difíciles de controlar. Tienden a tener características no deseables (por ejemplo, degradar el hábitat natural) y usualmente no son nativas o son especies “exóticas”. Para el Proyecto Mina de Cobre Panamá, las especies invasivas tienen el potencial de degradar las áreas restauradas, por lo que constituyen una amenaza para lograr el *Impacto Neto Positivo* de la biodiversidad de la región.

Los objetivos de MPSA para la Manejo de plantas invasivas son:

- ✓ Reducir o eliminar infestaciones de especies de plantas invasivas.
- ✓ Prevenir la propagación de poblaciones nuevas y existentes de plantas invasivas dentro del área del proyecto, en la medida de lo posible, por la vida útil del proyecto.

II. Metodología

Lista de plantas invasivas

El primer paso para el programa de monitoreo de plantas invasivas es desarrollar una lista con las posibles especies de plantas (nativas o foráneas) que podrías convertirse en invasivas y que pueden crecer en el área. Aparentemente no hay una lista disponible de plantas invasivas en Panamá.¹. Se consultarán tres fuentes para desarrollar una lista inicial de especies:

- ✓ Plantas potencialmente invasivas conocidas e identificadas a partir de la literatura científica que serán evaluadas en cuanto a su potencial presencia en el área del Proyecto.
- ✓ Se llevará a cabo un estudio inicial de las áreas del proyecto y quizá también sobre áreas similares, pero menos remotas a lo largo de la vía de acceso al sitio del proyecto.

Una vez que se haya preparado una lista inicial, ésta será actualizada sobre la base de inventarios y el monitoreo que se haga en el sitio.

Ámbito geográfico

El ámbito geográfico del manejo y monitoreo está asociado a las áreas alteradas por el proyecto (huella del proyecto), incluyendo la línea de transmisión (en mina, tramo 3), la carretera a la costa, las instalaciones del puerto y el sitio principal de la mina (sitio planta, presa de relaves, depósitos de rocas residuales, tajos y canteras), al igual que el hábitat natural que limita la huella del proyecto.

Los sitios de reforestación y restauración son de interés particular, donde las plantas invasivas tienen el potencial de impactar negativamente la inversión que se hará para la recuperación. En este momento se asume que solamente hay un potencial limitado para la propagación de plantas invasivas dentro del hábitats naturales, pero si el monitoreo del efecto de borde indica que las

¹ En el material presentado a la convención sobre la Diversidad Biológica, Panamá declara que su enfoque con respecto a las plantas invasivas ha sido sobre un número limitado de especies reconocidas como causantes de problemas, pero el país no ha llevado a cabo una evaluación sistemática.

plantas invasivas también están afectando el hábitat natural, entonces se deberá implementar un monitoreo y medidas de control frecuentes.

Monitoreo:

La búsqueda se enfoca en aquellas plantas como la paja canalera que son plantas altamente invasivas, y que se han identificado en los alrededores de la huella. Pero además en cualquier otra especie (incluye especies nativas) que presente las características de especies invasivas. También se buscará erradicar plantas exóticas (aunque no se consideren invasivas) que de alguna manera entren al área y se asienten en las áreas mencionadas abajo; en cumplimiento con los compromisos ambientales.

Lineal (Carretera a la costa, Pipeline Corredor, Carretera de Acceso Este y otros caminos internos de la huella del proyecto): El recorrido se hará en auto a una velocidad de entre 20 y 30 km por hora. La búsqueda se hará con binoculares y a simple vista, buscando parches en los taludes y en ambas orillas de la carretera. Esto incluye las zonas con hidrosiembra.

Polígonos (Sitio Planta, área de tajos, presa de relaves, depósitos de saprolita y canteras): El monitoreo se hará en carro y a pie buscando en todas las áreas abiertas (que presenten características para que crezca una planta) donde no haya estructuras construidas y el movimiento de tierra haya finalizado.

Áreas Restauradas: Los sitios restaurados serán monitoreados como descrito en el Plan de Monitoreo Ambiental.

Los sitios a ser monitoreados son aquellos sitios permanentes o finales que ya no serán intervenidos (talados, escavados), lo que quiere decir que ya no se realizarán, en ellos, trabajos de construcción de infraestructuras o minado a futuro.

Datos Recolectados

Los datos a recolectar serán los siguientes²:

1. Fecha: la fecha de detección de la planta invasiva.
2. Observador (nombre): miembro del personal que hizo la observación y/o la erradicación
3. Nombre de la Planta: el nombre científico y común de la planta invasiva (si es posible).
4. Número de individuos: Número de individuos de la planta invasiva, en caso de ser arbustos, árboles o hierbas que se puedan diferenciar los individuos claramente. No aplica para maleza, que es muy difícil de contar los individuos, sobre todo cuando el área infestada es grande. En ese caso la información será las hectáreas infectadas o cobertura.
5. Uso/cobertura de la tierra: tipo de hábitat y la cobertura (área infestada) donde la especie de planta invasiva fue observada. El dato de cobertura se anotará cuando la especie cubra un área continua como en parches, y no cuando son individuos dispersos en el área.
6. Ubicación: las coordenadas UTM del punto central donde fue reportada la especie de planta invasiva.
7. Área Infestada (ha): tamaño del área infestada por la planta invasiva. Debe ser definida al delinear (con el GPS) el perímetro de cobertura de la planta invasiva (el perímetro de las copas de los árboles si la especie es un árbol). Las áreas de cobertura con menos de 100 m de brecha se registran como la misma área – si la brecha es mayor, la presencia se registra por separado. Considere replantear las áreas para facilitar la nueva medición.
8. Superficie total (ha): el área más grande de presencia de la planta invasiva como está definida al delinear el área general en la que está presente (no solamente la cobertura de las copas de los árboles de las plantas, como en la medida anterior). Esto aplicará para áreas cubiertas continuas como parches, no para individuos dispersos en el área.
9. Cobertura de la copa de los árboles de las plantas invasivas: el porcentaje del suelo cubierto por el follaje de la especie de planta invasiva dentro del Área Infestada.
10. Comentarios: observaciones potencialmente relevantes o útiles en el sitio, incluyendo las fuentes potenciales de propágulos de la planta invasiva, más información sobre el sitio

²Este conjunto básico de métricas ha sido diseñado para que sea razonablemente coherente con la Asociación de manejo de Especies Invasivas de Norte América, 2002. Estándares de Mapeo de las Plantas Invasivas de Norte América. Disponible en: <http://www.naisma.org>

(suelos, elevación, aspecto, etc.), observaciones sobre la fenología, información sobre la fecha y el tipo de medidas de control adoptadas en el sitio.

Métodos de Control:

Aunque el EIA cat. III del Proyecto Mina de Cobre Panamá menciona la utilización de herbicidas para erradicar plantas invasivas, en lo posible se evita la utilización de los mismos, y los métodos de control hasta el momento han sido solamente mecánicos, e incluyen el arrancar las plantas directamente con la mano o utilizando herramientas como machetes, palas, picos o pala coas.

Cuando las plantas están en su periodo de fructificación, los frutos son cortados con cuidado antes de erradicar la planta, para minimizar la dispersión de las semillas. Especialmente aquellas especies que sus semillas son dispersadas por el viento, como la paja canalera (*Saccarum spontaneum*), o por mecanismos de dispersión físico como *Crotalaria*, que sus frutos al secarse “explotan” y dispersan sus semillas lejos de la planta madre.

Los frutos (o semillas) fueron colocados en bolsas plásticas para luego ser desechadas con los cuidados adecuados para evitar la dispersión. Estas bolsas plásticas fueron almacenadas hasta que las plantas y sus frutos se descompusieron naturalmente, asegurándonos que las semillas ya no fueran viables.

III. Resultados

Cuadro 1. Lista de Plantas Potencialmente Invasivas que pudieran darse en al Área del Proyecto*.

Familia	Especie	Hábito	Usos	Origen
Acanthaceae	<i>Thunbergia grandiflora</i>	liana	ornamental	Asia
Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i>	hierba		Eurasia
Fabaceae	<i>Pueraria phaseoloides</i>	liana		Asia
Fabaceae	<i>Flemingia strobilifera</i>	arbusto		Asia
Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i>	arbusto		América
Fabaceae	<i>Acacia mangium</i>	árbol	forestal	Asia
Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	hierba		Asia
Fabaceae	<i>Arachis pintoii</i>	hierba	ornamental	América
Convolvulaceae	<i>Ipomoea spp.</i>	liana		América
Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i>	árbol	frutal	Asia
Gleicheniaceae	<i>Dicranopteris pectinata</i>	helecho		América
Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	hierba		Asia
Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i>	hierba		América
Poaceae	<i>Pennisetum purpureum</i>	hierba		África
Zingiberaceae	<i>Hedychium coronarium</i>	hierba	ornamental	Asia
Zingiberaceae	<i>Alpinia purpurata</i>	hierba	ornamental	Asia

* La lista presenta una serie de especies que son invasivas en otras áreas y que pudieran entrar al proyecto, lo que no indica necesariamente ya estén en el área.

Se han detectado dos especies con potencial de volverse invasivas en el área del proyecto y que están en proceso de erradicación. Estas son *Saccharum spontaneum* (paja canalera) y *Crotalaria spectabilis*.

Saccharum spontaneum: Es una hierba nativa del Sudeste Asiático. Es una hierba perenne que puede crecer hasta 3 metros de altura, con raíces rizotomatosas que se esparcen bajo tierra. Su capacidad de colonizar rápidamente los suelos perturbados ha permitido que se convierta en una especie invasora que no permite que nada más crezca en las zonas que invaden. En Panamá esta especie se ha vuelto claramente invasiva principalmente en zonas aledañas a las riberas del canal de Panamá, aunque ya se ha extendido hacia las provincias de Coclé, Darién y Veraguas (Esquivel, 208).

Crotalaria spectabilis: Es una hierba subfrutescente nativa de la India que ha sido naturalizada en muchas localidades del Viejo y Nuevo Mundo. Muy utilizada en muchos cultivos de rotación como control biológico para plagas como nematodos parásitos tiene gran capacidad de fijación biológica del nitrógeno atmosférico y la producción en masa verde. También se utiliza como atractivo para los insectos beneficiosos y polinizadores, como abejas a la miel de producción y los insectos depredadores de mosquitos del dengue. La base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (MBG), registra que en Panamá, esta planta se ha escapado de las áreas de cultivo y su distribución es esporádica. En países como Estados Unidos y Brasil ha sido reportada como invasiva.

Control:

Ambas especies han sido controladas de forma mecánica, arrancando del suelo los individuos de forma manual o con ayuda de machetes, palas, coas o picos.

Para este periodo, que corresponde del 1 de enero al 30 de junio de 2019 se identificó un nuevo brote de *Crotalaria spectabilis* en el Camino a la Costa en el Km 18+600 (ver cuadro 2); y 13 nuevos brotes de paja canalera (*Saccarum Spontaneum*) en el Camino de Acceso Este (8), en Sitio Mina frente a la Planta de Concreto (1), frente al almacén de Botija (3) y en el Área del Polvorín (1). Ver cuadro 2.

También se han erradicado nuevos brotes tanto de Paja Canalera como de *Crotalaria* en sitios donde ya habían sido identificados previamente. Estos hallazgos se han hecho durante el monitoreo de las medidas de control y los datos son presentados en el cuadro 2.

Cuadro 2. Nuevos Reportes y Seguimiento de las medidas de Control de los sitios donde se han identificado, previamente, Plantas Invasivas en el Área del proyecto

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
02/03/15	TMF-Oficina de Stracon	538593 983175	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	03/02/2015	2	Mecánica
								Seguimiento	07/02/2015	0	—
									09/11/2015	0	—
									20/12/2015	0	—
									29/01/2017	0	—
14/04/15	Mina. Posa de Sedimentación 4	539490 977927	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	14/04/2015	1	Mecánica
								Seguimiento	09/11/2015	0	—
									20/12/2015	0	—
									29/01/2017	0	—
21/06/15	Mina. Sitio Planta. Posa de Sedimentación 14	540106 977481	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	21/06/2015	141	Mecánica
								Seguimiento	09/09/2015	2362	Mecánica
									19/12/2015	187	Mecánica
									13/02/2016	65	Mecánica
									19/06/2016	563	Mecánica
									10/01/2017	16	Mecánica
24/06/15	Carretera a la Costa. Botadero en 12K+700	535189 987103	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	24/06/2015	3740	Mecánica
								Seguimiento	09/10/2015	230	Mecánica
									19/12/2015	125	Mecánica
									10/01/2017	292	Mecánica
									06/04/2017	45	Mecánica
									11/07/2017	160	Mecánica
									07/05/2018	79	Mecánica
25/06/15	Carretera a la Costa (12K+100-13K+700)	535189 987103	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	25/06/2015	4269	Mecánica
								Seguimiento	09/10/2015	24	Mecánica
									19/12/2015	10	Mecánica
									24/02/2016	1283	Mecánica
									05/08/2016	23	Mecánica
									10/01/2017	72	Mecánica
									11/07/2017	29	Mecánica
									03/09/2017	341	Mecánica
									18/11/2017	70	Mecánica
									09/02/2018	10	Mecánica
									07/05/2018	1	Mecánica

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
26/06/15	Carretera a la Costa (7K+300-11K+300)	532777 990755	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	26/06/2015	536	Mecánica
								Seguimiento	09/10/2015	27	Mecánica
									19/10/2015	10	Mecánica
									24/02/2016	224	Mecánica
									05/08/2016	22	Mecánica
									10/01/2017	20	Mecánica
									11/07/2017	78	Mecánica
									03/09/2017	15	Mecánica
									09/02/2018	7	Mecánica
									07/05/2018	9	Mecánica
									11/07/2019	47	Mecánica
27/06/15	Punta Rincón. Posa 1A, Area 41, y botadero area 45.	533834 994803	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	27/06/2015	354	Mecánica
								Seguimiento	31/05/2016	38	Mecánica
									06/07/2016	958	Mecánica
									05/09/2016	138	Mecánica
									28/06/2016	69	Mecánica
									07/11/2016	139	Mecánica
									10/01/2017	106	Mecánica
									15/04/2017	163	Mecánica
									17/06/2017	701	Mecánica
									27/06/2017	11900	Mecánica
									01/07/2017	1400	Mecánica
									02/09/2017	1037	Mecánica
									22/12/2017	1800	Mecánica
30/06/15	Mina. Sitio Planta. Camino de Acceso Este.	540156 978374	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	30/06/2015	314	Mecánica
								Seguimiento	09/10/2015	106	Mecánica
									19/12/2015	27	Mecánica
									13/02/2016	25	Mecánica
									19/06/2016	15	Mecánica
									10/01/2017	55	Mecánica
									16/04/2017	110	Mecánica
									11/07/2017	20	Mecánica
									07/05/2018	123	Mecánica
									15/07/2018	109	Mecánica
									06/10/2018	273	Mecánica
									27/07/2019	436	

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
01/07/15	Mina. Pipeline Road.	539466 979541	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	07/01/2015	40	Mecánica
								Seguimiento	09/10/2015	16	Mecánica
									19/12/2015	0	—
									27/05/2016	15	Mecánica
									19/06/2016	36	Mecánica
									03/01/2017	10	Mecánica
									16/04/2017	19	Mecánica
02/07/15	Mina. TMF. Área de Jujuca.	536097 983096	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	07/02/2015	190	Mecánica
								Seguimiento	09/11/2015	150	Mecánica
									20/12/2015	125	Mecánica
									27/05/2016	58	Mecánica
									03/01/2017	27	Mecánica
									29/01/2017	41	Mecánica
									11/07/2017	355	Mecánica
22/07/2015	Punta Ricón. Área de la Termoeléctrica.	534217 996584	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	22/07/2016	2	Mecánica
								Seguimiento	06/05/2016	5	Mecánica
									29/01/2017	0	—
22/07/2015	Punta Ricón. Acceso a Posa 6.	533487 995885	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	22/07/2015	1	Mecánica
								Seguimiento	02/09/2016	1	Mecánica
									27/02/2016	1	Mecánica
									29/01/2017	0	—
									19/10/2017	1	Mecánica
12/10/2015	Sitio Mina. Desvió Molejón.	538593 983175	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	10/12/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	24/02/2016	0	—
									18/06/2016	0	—
									29/01/2017	0	—
									02/11/2018	10	Mecánica
									23/17/2019	6	Mecánica
03/11/2015	Mina. Camino a la Costa Km 6 +700	543533 972801	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	11/03/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	02/02/2016	0	—
									05/08/2016	0	—
									29/01/2017	0	—
09/02/2016	Punta Rincón. Campamento SK	534043 994804	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Area alrededor del campamento y techo de habitaciones de SK.	Reporte	02/09/2016	4	Mecánica
								Seguimiento	11/11/2016	1	Mecánica
									29/01/2017	0	—
									18/10/2017	3	Mecánica

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
09/02/2016	Camino a la Costa. Km 1K+800. Frente al Botadero 46.	533871 994879	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/09/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
10/02/2016	Punta Rincón. Dike Posa 9.	533232 995372	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	10/02/16	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
10/02/2016	Punta Rincón. Proximo a Clínica veterinaria.	533251 995431	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	10/02/16	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
23/02/2016	Punta Rincón. Área 46	534002 995091	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	23/02/2016	25	Mecánica
								Seguimiento	05/09/2016	10	Mecánica
									20/05/2016	473	Mecánica
									28/06/2016	8	Mecánica
									29/01/2017	0	—
									06/06/2017	100	Mecánica
									22/11/2017	346	Mecánica
									06/04/2018	1595	Mecánica
									30/05/2018	735	Mecánica
									30/06/2018	250	Mecánica
24/02/2016	Sitio Mina. Desvio Molejón	540262 972111	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área restaurada y area disturbada a orilla de la carretera	Reporte	24/02/2016	242	Mecánica
								Seguimiento	18/06/2016	115	Mecánica
									16/04/2017	75	Mecánica
									07/05/2018	59	Mecánica
									06/10/2018	15	Mecánica
									27/07/2019	47	Mecánica
24/02/2016	Camino a la Costa. Km 3+900	532522 993696	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	24/02/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
16/04/2016	Camino a la Costa. Km 4K+800	532415 993203	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	16/04/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
16/04/2016	Camino a la Costa. Km 4K+900	532414 993011	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	16/04/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
16/04/2016	Camino a la Costa. Km 15+250	536258 986133	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	16/04/2016	17	Mecánica
								Seguimiento	07/02/2016	13	Mecánica
									29/01/2017	0	—
									16/04/2017	1	Mecánica
06/05/2016	Camino a la Costa. Km 1 +990	533916 995278	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	05/06/2016	7	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
06/05/2016	Camino a la Costa. Km 2+000 - 7+200	533907 995220	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	05/06/2016	83	Mecánica
								Seguimiento	10/01/2017	7	Mecánica
									11/07/2017	74	Mecánica
									18/11/2017	10	Mecánica
									09/02/2018	62	Mecánica
									07/05/2018	9	Mecánica
									11/07/2019	74	Mecánica
23/05/2016	Punta Rincón. Alrededor de Posa 1	534336 997058	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	23/05/2016	8772	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
27/05/2016	Sitio Mina. Stockpile (sitio de acopio de roca)	539890 977937	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	27/05/2016	130	Mecánica
								Seguimiento	10/01/2017	120	Mecánica
									16/04/2017	80	Mecánica
									06/10/2018	111	Mecánica
28/05/2016	Punta Rincón. Area 43 (depósito)	534385 997092	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	28/05/2016	166	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	7	Mecánica
									29/09/2017	112	Mecánica
06/06/2016	Punta Rincón. Area 46.	534190 995905	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	06/06/2017	6	Mecánica
19/06/2016	TMF. Oficinas de Stracon	538747 983091	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	19/06/2016	1	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
22/06/2016	Sitio Mina. Camino de acceso a posa 12A.	540112 976958	Poaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	22/06/2016	18	Mecánica
								Seguimiento	03/01/2017	15	Mecánica
28/06/2016	Camino a la Costa, 5K+800.	532100 992075	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	28/06/2017	1	Mecánica
30/06/2016	Punta Rincón. Cantera 23.	533903 995269	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	30/06/2016	2	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	0	—
13/07/2016	Area 42. Punta rincón	533892 996418	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área Restaurada (con hidrosiembra)	Reporte	13/07/2016	67	Mecánica
13/07/2016	Punta Rincón. Area 47. Taller de Doblaje.	533737 995828	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	13/07/2016	7	Mecánica
								Seguimiento	29/01/2017	1	Mecánica
20/11/2016	Campamento SK, cerca de contenedores de Ambiente.	534201 994715	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	20/11/2016	124	Mecánica
								Seguimiento	02/07/2017	502	Mecánica
03/09/2017	Punta Rincón. Almacén de Carbón	533704 996406	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	03/09/2017	5	Mecánica

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
20/09/2017	Mina. Área de Pre desmonte (Prestipping) Talud de la oficina del tajo.	537305 977445	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	20/09/2017	30	Mecánica
								Seguimiento	02/12/2017	19	Mecánica
									29/07/2018	193	Mecánica
03/10/2017	Punta Rincón. Garita principal	533942 994552	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	03/09/2017	1	Mecánica
18/11/2017	Carretera a la costa, Km 3K+600.	533000 994007	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	18/11/2017	2	Mecánica
18/11/2017	Carretera a la costa, Km 12K+600.	535066 987200	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	18/11/2017	1	Mecánica
02/12/2017	Mina. Área de Pre desmonte (Prestipping) Talud del límite del tajo de Botija.	533700 977163	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/12/2017	21	Mecánica
								Seguimiento	07/05/2018	12	Mecánica
									15/07/2018	20	Mecánica
									06/10/2018	7	Mecánica
09/02/2018	Carretera a la costa, Km 10K+900 y 11K+800	533804 987971	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	09/02/2018	13	Mecánica
07/05/2018	Mina. Campamento Cobre. Cerca al módulo T4-Q	544090 979125	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	07/05/2018	17	Mecánica
								Seguimiento	17/07/2018	1	Mecánica
									02/11/2018	15	Mecánica
									27/07/2019	53	Mecánica
02/10/2018	Campamento Cobre. Módulo T3-Z.	539978 978828	Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/10/2018	110	Mecánica
								Seguimiento	27/07/2019	69	Mecánica
02/10/2018	TMF. Túnel		Fabaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/10/2018	23	Mecánica
07/10/2018	Mina. Conveyer. Parte alta del talud. Tramo que sube al Stockpile.	539979 978810	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	07/10/2018	1	Mecánica
07/10/2018	Mina. Conveyer. Parte baja del talud. Tramo que sube al Stockpile.	539652 978490	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	07/10/2018	4	Mecánica
07/10/2018	Carretera a la costa. Km 15K+800	537016 985487	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	07/10/2018	2	Mecánica
08/10/2018	TMF. Sobre la Presa Este	538813 980538	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	08/10/2018	12	Mecánica

Fecha de identificación inicial	Sitio	Coordenadas	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Tipo de cobertura vegetal que invade	Estatus de identificación	Fecha de seguimiento	Individuos Nuevos identificados	Medidas de control
02/11/2018	Campamento Cobre. Módulo T4-Z.		Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/11/2018	3	Mecánica
02/11/2018	MSA. Botadero	537637 978642	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/11/2018	1	Mecánica
02/11/2018	Mina. Posa de Sedimentación 14.	540134 977534	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	02/11/2018	1	Mecánica
11/17/2019	Camino a la Costa. Km 18+600	538316 983782	Poaceae	<i>Crotalaria spectabilis</i>	Crotalaria	Hierba	Área disturbada	Reporte	11/07/2019	59	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	542016 976235	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	542293 975996	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	542289 976020	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	542587 975718	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	542783 975048	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	543600 974168	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	543599 974181	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Camino de Acceso Este	543358 973960	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Sitio Mina. Frente a la Planta de Concreto	539347 978211	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Sitio Mina. Frente al Almacén de Botija	539220 978232	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Sitio Mina. Frente al Almacén de Botija	539100 978168	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Sitio Mina. Frente al Almacén de Botija	539093 978164	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica
23/07/2019	Sitio Mina. Área del Polvorín	539594 9811784	Poaceae	<i>Saccharum spontaneum</i>	Paja Canalera	Hierba	Área disturbada	Reporte	23/07/2019	1	Mecánica

IV. Conclusiones:

Se han detectado y erradicado, durante este periodo, un nuevo brote de *Crotalaria* en en el Camino a la Costa en el Km 18+600, y 13 nuevos brotes de paja canalera (*Saccharum Spontaneum*) en el Camino de Acceso Este, en Sitio Mina frente a la Planta de Concreto, frente al almacén de Botija y en el Área del Polvorín.

También se han erradicado brotes de Paja Canalera y *Crotalaria* en sitios que ya habían sido identificados previamente. Estos hallazgos se han hecho durante el monitoreo de las medidas de control.

V. Bibliografía:

CONABIO. 2009. Sistema de Información sobre Especies Invasoras. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Disponible en: www.biodiversidad.gob.mx

2010. Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras. Estrategia nacional sobre especies invasoras en México, prevención, control y erradicación. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México

ESQUIVEL, E. A. (2008). Investigación sobre el origen de la paja canalera (*Saccharum spontaneum* L.) EN PANAMA. Agrociencia Panamensis, Revista online. Enero, 2004. <http://agrociencia-panama.blogspot.com/>

Zamora, Isabel López. 2008. El monitoreo de las plantas invasoras. La ciencia y el Hombre, revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana. Volumen XXI. Número 1.

Anexo.

Foto 1. *Saccarum spontaneum*. Desvío Molejón.



A. Identificación.



B. Erradicación.

Foto 2. *Saccarum spontaneum*. Camino Este



A. Identificación



B. Erradicación

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera Panamá

Sitio o Área: Botisa Pt Pre-Striping, Área 178		Elevación: 216 m	Fecha de rescate: 1-2-19
Coordenadas de Rescate	53 69 78 97 67 66	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Mamífero	Especie: Bradypus variegatus	Medidas: 62 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, próximo a sitio de movimiento de tierra.	
Código de Foto de Rescate: RT128R			
Coordenadas de Liberación	53 71 82 97 69 71	Fecha de Liberación: 1-2-19	Elevación: 239 m
Código de Foto de Liberación: RT128L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario, superficie inclinada		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Reyna Tuión		Nombre y Firma Inspector de ANAM [Firma]	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera Panamá

Sitio o Área: TMF, Clearing North Starter Dam, Waste Rock, Polígono 2		Elevación: 238 m	Fecha de rescate: 8 Feb. 2019
Coordenadas de Rescate	0536312 6983312	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Mamífero	Especie: Repus flavus	Medidas: 25 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario maduro, colindante con un área plana con herbazales por donde pasaba el río. Jijica, el animal tenía su nido en uno de los árboles talados.	
Código de Foto de Rescate: VBV11R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación: Clínica veterinaria		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Victor Bravo		Nombre y Firma Inspector de ANAM [Firma]	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera Panamá



Sitio o Área: <i>Botija Pit. Pre-Stripping, Área 175, sección 3</i>		Elevación:	Fecha de rescate: <i>24 Febrero 2019.</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539107</i> <i>975963</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Bothriechis schlegelii</i>	Medidas: <i>11cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: <i>Área de tala en la parte baja de un tronco</i>
Código de Foto de Rescate: <i>AMM29R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>539021</i> <i>975032</i>	Fecha de Liberación: <i>24 Febrero 2019.</i>	Elevación: <i>190m.</i>
Código de Foto de Liberación: <i>AMM29L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>En el tronco de un árbol con delgados lianas.</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: <i>Ariadna Moya Quintero</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM: <i>[Firma]</i>	



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera Panamá

Sitio o Área: <i>Botija Pit. pre-Stripping, Área 175, Sección 3</i>		Elevación: <i>177m</i>	Fecha de rescate: <i>8/02/19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>538987</i> <i>975331</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Ave</i>	Especie: <i>Tinamus</i>	Medidas: <i>14cm.</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque Secundario, en la hojarasca, en una área semi plana.</i>
Código de Foto de Rescate: <i>ICH-63R</i>			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <i>Clinica</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: <i>Liana Cisneros - Liana Cisneros</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM: <i>[Firma]</i>	

Sitio o Área: Botija Pit, Pre-Stripping, Área 179 Secc: 2		Elevación: 132m	Fecha de rescate: 22/3/19
Coordenadas de Rescate: 536884 977701	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
Grupo: Reptil	Especie: Rhinobothrym bovallii	Medidas: 80cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, ya soco (ab) en un tranco seco	
Código de Foto de Rescate:			
Coordenadas de Liberación: 536712 977678	Fecha de Liberación: 22/3/19	Elevación: 88m	
Código de Foto de Liberación: RJR11L	Descripción del Sitio de liberación: 190322 Rhinobothrym bovallii RJR11L - Bosque secundario, cuerto de Aguacera (Rio).		
Normbre y Firma Biólogo Rescatista: 		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área: Botija Pit Pre-Stripping Area 177 Sección 2		Elevación: 69m	Fecha de rescate: 31-marzo-2019
Coordenadas de Rescate: 537346 979264	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
Grupo: Mamífero	Especie: Cyclopes didactylus	Medidas: 10 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, terreno inclinado. Próximo a una fuente de agua.	
Código de Foto de Rescate: RVL158R			
Coordenadas de Liberación: 540337 979118	Fecha de Liberación: 31-marzo-2019	Elevación: 146 m	
Código de Foto de Liberación: RVL158L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario, terreno inclinado.		
Normbre y Firma Biólogo Rescatista: 		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera Panamá ✓

Sitio o Área: Botija, Pre-Stripping, Area 177, Seccion 1		Elevación: 81m	Fecha de rescate: 2/3/19
Coordenadas de Rescate 536922 979167		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Mamifero	Especie: Cholepius hoffmanni	Medidas: 77cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate: Bosque Secundario, terreno plano entre arboles caidos.	
Código de Foto de Rescate: EB01492		Coordenadas de Liberación 536779 979177	Fecha de Liberación: 2/3/19 Elevación: 110 m
Código de Foto de Liberación: EB01492		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario terreno Semi plano entre las lianas de un árbol.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Edmundo Beltran		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	

②

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD



FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA



Minera Panamá ✓

Sitio o Área: Botisa Pit Pre-Stripping, Area 177, seccion 1		Elevación: 85m	Fecha de rescate: 10-3-19
Coordenadas de Rescate 536811 979653		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Reptil	Especie: Batrachoseps	Medidas: 90 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario maduro, superficie plana que limita con agua (lagos artificiales). Abundante materia en descomposición	
Código de Foto de Rescate: RT135L		Coordenadas de Liberación 536761 979186	Fecha de Liberación: 10-3-19 Elevación: 110 m
Código de Foto de Liberación: RT135L		Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario maduro, superficie plana, colinda con agua en uno de sus límites.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Ricardo Tizon		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	

Sitio o Área: Botija Pit, Pre-Stripping, Área 179 Secc: 2		Elevación: 132m	Fecha de rescate: 22/3/19
Coordenadas de Rescate: 536884 977701	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
Grupo: Reptil	Especie: Rhinobothrym bovallii	Medidas: 80cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, ya soco (ab) en un tranco seco	
Código de Foto de Rescate:			
Coordenadas de Liberación: 536712 977678	Fecha de Liberación: 22/3/19	Elevación: 88m	
Código de Foto de Liberación: RJR 11L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario, cuerto de Aguacera (Rio).		
Rodrigo J. Rodriguez Nombre y Firma Biólogo Rescatista		[Signature] Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botija Pit Pre-Stripping Area 177 Sección 2		Elevación: 69m	Fecha de rescate: 31-marzo-2019
Coordenadas de Rescate: 537346 979264	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
Grupo: Mamífero	Especie: Cyclopes didactylus	Medidas: 10 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, terreno inclinado. Próximo a una fuente de agua.	
Código de Foto de Rescate: RVL 158R			
Coordenadas de Liberación: 540337 979118	Fecha de Liberación: 31-marzo-2019	Elevación: 146 m	
Código de Foto de Liberación: RVL 158L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario, terreno inclinado.		
Rogelio Vargas Rogelio Vargas Nombre y Firma Biólogo Rescatista		[Signature] Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botisa Pit, Pre Stripping - Área 177, sección 3		129m	2-4-2019
Coordenadas de Rescate:	9 537462 97 9166	Descripción de de la Actividad:	
		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Mamífero	Bradypus variegatus	50 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Rastro, a orilla de lago donde se deposi-	
Código de Foto de Rescate:		tan desechos.	
RT 140 R			
Coordenadas de Liberación:		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
		Enviado a clínica veterinaria para	
		evaluación.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista:		Nombre y Firma Inspector de ANAM	
			

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botisa Pit - Pre stripping Área 177 sección 2		97	2-4-2019
Coordenadas de Rescate:	537397 97 9358	Descripción de de la Actividad:	
		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Mamífero	Colinus derbianus	10 cm	Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Bosque secundario. Cerro de Pasa	
Código de Foto de Rescate:		de sedimento.	
D62138R			
Coordenadas de Liberación:		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
		clínica veterinaria. La especie cayó	
		en una masa de sedimento.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista:		Nombre y Firma Inspector de ANAM	
			

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera  Panamá


Sitio o Área: <i>Botija Pit- Pre Stripping, Area 170, sección 1</i>		Elevación: <i>144 msnm</i>	Fecha de rescate: <i>08/4/19</i>
Coordenadas de Rescate <i>536870</i> <i>977579</i>		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Choloepus hoffmanni</i>	Medidas: <i>67cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	
Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque Secundario, Área inclinada, en área con abundantes ramos y bejuos de árboles caídos.</i>		Código de Foto de Rescate: <i>ALG-155-L</i>	
Coordenadas de Liberación <i>536681</i> <i>977726</i>		Fecha de Liberación: <i>08/4/19</i>	Elevación: <i>102 msnm</i>
Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, área semi-inclinada en árbol con bejuos.</i>		Código de Foto de Liberación: <i>ALG-155-L</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>Asly González González</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Signature]</i>	


FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.


FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera  Panamá

Sitio o Área: <i>Botija Pit- Pre Stripping, Area 170, sección 1</i>		Elevación: <i>157 msnm</i>	Fecha de rescate: <i>09/04/19</i>
Coordenadas de Rescate <i>536877</i> <i>977820</i>		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Ave</i>	Especie: <i>Ramphastidae</i>	Medidas: <i>~13cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	
Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario, Área inclinada, en la pata de un árbol.</i>		Código de Foto de Rescate: <i>ALG-159-R</i>	
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Descripción del Sitio de liberación: <i>Clínica Veterinaria, para revisión y cuidado al ser una ave en proceso de desarrollo.</i>		Código de Foto de Liberación:	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>González Asly González</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Signature]</i>	

Sitio o Área: <i>TME, Road TME Quarry</i>		Elevación: <i>74msnm</i>	Fecha de rescate: <i>01/05/19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>537140</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>982111</i>		
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Choloepus hoffmanni</i>	Medidas: <i>60cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario, área semi-inclinada, entre ramas y bejucos</i>
Código de Foto de Rescate: <i>ALG-169-R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>535394</i>	Fecha de Liberación: <i>01/05/19</i>	Elevación: <i>321msnm</i>
Código de Foto de Liberación: <i>ALG-169-L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, área inclinada en arbol con lianas</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: <i>Asly González González</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área:			Elevación:	Fecha de rescate:
TME, Road TME Quarry			67msnm	02/05/19
Coordenadas de Rescate	53 7178	Descripción de la Actividad:		
	98 2068			
Grupo:		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>	Tala: <input checked="" type="checkbox"/>
Especie:		Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
Mamífero		Bradypus variegatus		
Medidas:		Condición Física:		
50 cm		Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>		
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:		
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Bosque secundario, área semi-inclinada, entre rama de árbol caído a orillas de carretera.		
Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.				
Código de Foto de Rescate:				
ALG-170-R				
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:	
540459		02/05/19	103msnm	
979114				
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:		
ALG-170-L		Bosque secundario, área inclinada en árbol con bejucos y lianas.		
Asly González González				
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM		

Sitio o Área: <i>TME, Road TME Quarry</i>			Elevación: <i>71msnm</i>	Fecha de rescate: <i>03/05/19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>537185</i>		Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>982103</i>			
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Choloepus hoffmanni</i>	Medidas: <i>63cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind:	Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario, área semi-inclinada, entre bejicos de árboles caídos a orillas de la calle.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>ALG-171-R</i>				
Coordenadas de Liberación	<i>540459</i> <i>979114</i>	Fecha de Liberación: <i>03/05/19</i>	Elevación: <i>163msnm</i>	
Código de Foto de Liberación: <i>ALG-171-L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, área inclinada, en árbol con lianas y bejicos.</i>		
<i>Asly González González</i>				
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM		

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA



Minera  Panamá

Sitio o Área:			Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit, Pae-Strapping, Area 170 versión 3			122M	3/05/2010
Coordenadas de Rescate		Descripción de la Actividad:		
53 66 66 97 74 87		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:	
Mamífero	Antes zonalis	45 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo:		Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>	Bosque secundario. Superficie Incluido	
Código de Foto de Rescate:				
DGE 144R				
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:	
53 63 96 97 73 25		3/05/2010	131M	
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:		
No se obtuvo		Bosque secundario. Superficie plano		
[Firma]		[Firma]		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM		

FIRST QUANTUM
MINERALS

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera  Panamá

Sitio o Área:			Elevación:	Fecha de rescate:
Batija P. E. P. de Shipping Area 170 Sección 3			139 m	4/05/2019
Coordenadas de Rescate	536594		Descripción de de la Actividad:	
	977435			
Grupo:	Especie:	Medidas:	Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	mamífero Bradypus variegatus	50 cm	Condición Física:	
			Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo		Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input type="checkbox"/>		
Código de Foto de Rescate:		Bosque secundario, superficie inclinado		
DGE145R				
Coordenadas de Liberación	536409		Fecha de Liberación:	Elevación:
	977363		4/05/2019	128 m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:		
DGE145L		Bosque secundario, superficie plana		
				
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM		

Sitio o Área:

Botija Pit - Pre-Strippers, Area 182 Sec 1

Elevación:

139m

Fecha de rescate:

4/5/19

Coordenadas de Rescate

536594

977435

Descripción de la Actividad:

Avanzada: ☐

Socuela: ☐

Tala: ☒

Desarraigue: ☐

Grupo:

Especie:

Mamífero Bradypus variegatus

Medidas:

38cm

Condición Física:

Sano: ☒

Herido ☐

Muerto: ☐

Fases de Desarrollo:

Adulto: ☒

Juvenil: ☐

Huevo: ☐

Sexo:

☒ M

☐ F

☐ Ind.

Descripción del Sitio de rescate:

Bosque Secundario, terreno Semi inclinado
entre los cables caídos.

Código de Foto de Rescate:

EB0-158R

Coordenadas de Liberación

536409

977363

Fecha de Liberación:

4/5/19

Elevación:

128 m

Código de Foto de Liberación:

EB0-158L

Descripción del Sitio de liberación:

Bosque Secundario, terreno plano
entre los troncos de maderal.



Nombre y Firma Biólogo Rescatista



Nombre y Firma Inspector de ANAM



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera  Panamá


Sitio o Área: Botija Pit, Pre-stripping, Area 181		Elevación:	Fecha de rescate: 4/05/19
Coordenadas de Rescate	539527	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	977217		
Grupo: Reptil	Especie: Bothriechis schlegelii	Medidas: 35cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	
Código de Foto de Rescate: ICH.83R		Descripción de Sitio de rescate : Bosque Secundario, en una pendiente, encima de una balsa de un arbol	
Coordenadas de Liberación	539681 977333	Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación: ICH.83L		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, encima de un tronco seco, en una area semi plana.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: Ilana Cisneros - Ilana Cisneros		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	







FIRST QUANTUM
MINERALS LTD



FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA



Minera  Panamá



Sitio o Área: <i>Botija Pit, Pre-Striping, Quea 170, Sección 3</i>		Elevación: <i>155m</i>	Fecha de rescate: <i>06/05/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>536602</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977347</i>		
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>59cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	
Código de Foto de Rescate:		Descripción del Sitio de rescate: <i>Sitio de tala activo, el individuo se encontraba en un árbol talado.</i>	
Coordenadas de Liberación	<i>536358</i>	Fecha de Liberación: <i>06/05/2019</i>	Elevación: <i>136m</i>
	<i>977293</i>		
Código de Foto de Liberación: <i>TM0193 L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario maduro, con abundancia de lianos.</i>	
<i>T. Morán</i>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Balsa Pit, Pre-Striping, Area 170 Sección 3		140m	6-05-2019
Coordenadas de Rescate	536635	Descripción de la Actividad:	
	977454		
Grupo:		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
Especie:		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Reptil Presntes poecilonatus		Medidas:	Condición Física:
		150m	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>		
Código de Foto de Rescate:		Bosque secundario - superficie inclinada	
No se obtiene			
Coordenadas de Liberación	536409	Fecha de Liberación:	Elevación:
	977363	6-05-2019	128m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
DGE 146L		Bosque secundario	
 Normbre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Bajo Pit, Pre-stripping Area. 123		230M	9-05-2019
Coordenadas de Rescate	538062	Descripción de la Actividad:	
	975239		
Grupo:		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
Especie:		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
mamífero Cholepus hoffmanni		Medidas:	Condición Física:
		60cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo:			
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Bosque secundario	
M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>			
Código de Foto de Rescate:			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
538085		9-05-2019	270M
975153			
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
DGE 147L		Bosque secundario	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:			Elevación:	Fecha de rescate:
Bdijo Rd Re-stripping Area 183			230M	10-05-2019
Coordenadas de Rescate	538062	Descripción de la Actividad:		
	925239			
Grupo: Especie:			Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Aves (Pichones)			Medidas: 10cm	Condición Física: Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input checked="" type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>			
Código de Foto de Rescate:		Bosque secundario. Superficie inclinada.		
DGE 148R				
Coordenadas de Liberación:		Fecha de Liberación:	Elevación:	
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:		
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM		

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Bosque Pul 850-1000m Área 183		230M	10-5-2019
Coordenadas de Rescate	538082	Descripción de de la Actividad:	
	975239		
Grupo: Ave (Parham)		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Especie:		Medidas: 10 cm	Condición Física:
		Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input checked="" type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind			
Código de Foto de Rescate:		Bosque secundario . Superficie	
D 6 E 149 R		unidades	
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área: <i>Botija Pit, Pre-shuffling Area 183</i>		Elevación: <i>230m</i>	Fecha de rescate: <i>10-05-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>53 8062</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>97 5239</i>		
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Basiliscus orcesi</i>	Medidas: <i>50cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> (Ind.)	Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario. superficie inclinada. cerca de un rostrero</i>
Código de Foto de Rescate: <i>06E 150R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>53 8085</i>	Fecha de Liberación:	Elevación:
	<i>97 5153</i>		
Código de Foto de Liberación: <i>No se obtuvo</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario</i>	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: <u>Botva Pit-Pro-Stripping, Area 182, Seccion 1</u>		Elevación: <u>225m</u>	Fecha de rescate: <u>10/5/19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>53 7284</u>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>975574</u>		
Grupo: <u>Mamífero</u>	Especie: <u>Choleopus hoffmanni</u>	Medidas: <u>72cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <u>Bosque Secundario, tenena Semiplano entre los rios caidos</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>GB0-159R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>537063</u>	Fecha de Liberación: <u>10/5/19</u>	Elevación: <u>196m</u>
	<u>975607</u>		
Código de Foto de Liberación: <u>GB0-159L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Bosque Secundario, tenena Plano, en las laderas de un orbel</u>	
<u>Edmundo A. R. Her</u> Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área: <i>Botija Pit, Pre-stripping Area 182, Sección 1</i>		Elevación: <i>225m</i>	Fecha de rescate: <i>10/5/19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>537284</i> <i>975574</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Choloepus hoffmanni</i>	Medidas: <i>74cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque Secundario, terreno semiplano en el suelo.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>GB0-160R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>537063</i> <i>975607</i>	Fecha de Liberación: <i>10/5/19</i>	Elevación: <i>226m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>EB0-160L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque Secundario, terreno plano, entre las lomas de un valle</i>	
<i>Edmundo A Beltrán</i>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botiga Prit Pre-Stripping, Area 182, Seccion 1		Elevación: 226m	Fecha de rescate: 10/5/19
Coordenadas de Rescate	537272	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	975556		
Grupo: AVE	Especie: Amazilia Pectorata	Medidas: 25cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Pichon	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno semiplano, entre un arbol huleo. (Pichon)	
Código de Foto de Rescate: EBO 161 R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: Clinica.	
Admirado A. Belfon Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Bodega Pit Pre-Stripping, Area 182, Sección 1</i>		Elevación: <i>226m</i>	Fecha de rescate: <i>10/5/19</i>
Coordenadas de Rescate <i>537272</i> <i>975556</i>		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Ave</i>	Especie: <i>Pichon</i>	Medidas: <i>16cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate : <i>Bosque Secundario, terreno semi plano entre un árbol hueco. (Pichon)</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>EB0 162 R</i>			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <i>Clinica</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>Edmundo A. Zeltan</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Firma]</i>	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botva Pit Pre-Stripping Area 182, seccion 1		257m	11-5-19
Coordenadas de Rescate	537119	Descripción de de la Actividad:	
	975747		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Ave	Fla. Ramphastidae	7 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Sitio de contacto entre bosque y pastoso, cerca a fuente de agua	
Código de Foto de Rescate:			
RT148R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
-		Llevado a clínica veterinaria por tener pocos días de nacido	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botisa Pit Pre-Stripping Area 182, sec. 1		257m	11-5-19
Coordenadas de Rescate	537119 975747	Descripción de la Actividad:	
		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Lse	Fla. Ramphastidae	1 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Sitio de contacto entre bosque y rastroso, cerca a fuente de agua.	
Código de Foto de Rescate:			
RT49R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
-		Llevado a clínica veterinaria por tener pocos días de nacido.	
Regina Tuzón Buzo			
Normbre y Firma Biólogo Rescatista		Normbre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botisa RA Pre-Stripping Area 182, seccion 1		257m	11-5-19
Coordenadas de Rescate	532119	Descripción de la Actividad:	
	975747		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigues: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Ave	Fla. Ramphastidae	5cm	Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input checked="" type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Límite de bosque y rastroso, al lado de silo con fuente de agua.	
Código de Foto de Rescate: RT150R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
-		Llevado a clínica veterinaria por tener pocos días de nacido.	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	


FIRST QUANTUM
MINERÍA


FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA


Minera  Panamá

Sitio o Área: <i>Punta Rincón - Sediment Pond</i>		Elevación: <i>15msnm</i>	Fecha de rescate: <i>18/5/19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>533404</i>	Descripción de la Actividad:	
	<i>99557A</i>	Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input checked="" type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Basiliscus basiliscus</i>	Medidas: <i>25cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		<i>rastrajo a bordo de la poza de sedimentación, área plana.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>ALG172 anfibio</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>533841</i> <i>994245</i>	Fecha de Liberación: <i>18/5/19</i>	Elevación: <i>73msnm</i>
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, área plana, cerca a una pequeña fuente de agua.</i>	
<i>Asly Gonzalez Gonzalez</i>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Punta Pincón - Sediment Pon B		15 msnm	19/5/19
Coordenadas de Rescate		Descripción de de la Actividad:	
53 34 04		*camino	
99 55 78		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Basiliscus basiliscus	24cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		rostró, área plana, a orillas de una poza de sedimentación.	
Código de Foto de Rescate:			
AL6 173 sin foto			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
533841		19/5/19	61 msnm
994295			
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
		Bosque secundario, área plana, cerca a una Pequeña fuente de agua.	
Asly González González			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Punta Rincón - Sediment Pon 8		15 msnm	19/5/19
Coordenadas de Rescate	533404	Descripción de la Actividad: Camino	
	995578		
Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>			
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Basiliscus basiliscus	23cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind: <input type="checkbox"/>		rastreo, área plana, a orillas de una poza de sedimentación	
Código de Foto de Rescate:			
ALG 114			
Coordenadas de Liberación	533841	Fecha de Liberación:	Elevación:
	994295	19/5/19	61 msnm
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
		Bosque secundario, área plana, cerca de una pequeña fuente de agua.	
Asly Gonzalez Gonzalez			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: <i>Punta Rincón = sediment Pond 8</i>			Elevación: <i>15msnm</i>	Fecha de rescate: <i>19/5/19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>533404</i>		Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>995578</i>			
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Oxybelis aeneus</i>	Medidas: <i>70 cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i>rostrajo, a la orilla de una poza de sedimentación, grúa plana.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>ALG 175 Sin foto</i>				
Coordenadas de Liberación	<i>533717</i>		Fecha de Liberación: <i>19/5/19</i>	Elevación: <i>60msnm</i>
		<i>994328</i>		
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bregio secundario, grúa plana, con abundante vegetación.</i>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <i>Asly González González</i> Nombre y Firma Biólogo Rescatista </div> <div>  Nombre y Firma Inspector de ANAM </div> </div>				


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit Pre-Striping Area 184 Polígono B		157m	19-mayo-2019
Coordenadas de Rescate	539573	Descripción de la Actividad:	
	977549		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input checked="" type="checkbox"/>
		Tala: <input type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Lachesis stenophrys	175cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>		
Código de Foto de Rescate:		El individuo fue encontrado en una carretera vieja proxima al bosque secundario y una quebrada.	
RVL 165 R			
Coordenadas de Liberación	536641	Fecha de Liberación:	Elevación:
	975618	19-mayo-2019	295m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
No se pudo tomar foto		Bosque secundario con abundante hojarasca húmeda. Terreno inclinado.	
Rogelio Vargas Rogelio Vargas.			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


FIRST QUANTUM
GOVERNMENT


FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA


Minera  Panamá


Sitio o Área: <i>Botija Pit Pro Striping Área 184 Polígono B</i>		Elevación: <i>150m</i>	Fecha de rescate: <i>21-mayo-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>5396 20</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>9771 38</i>		
Grupo: <i>Ave</i>	Especie: <i>Pteroglossus torquatus</i>	Medidas: <i>20cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		<i>Bosque secundario, terreno inclinado Próximo a una quebrada.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>RVL 166 R</i>			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <i>Clínica: Completar etapas de desarrollo.</i>	
<i>Rogelio Vargas Rogelio Vargas</i>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit Pre Striping Área 184 Polígono B		150m	21-mayo-2014
Coordenadas de Rescate	539620	Descripción de de la Actividad:	
	977138		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigues: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Ave	Pteroglossus torquatus	20cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind: <input type="checkbox"/>		Bosque secundario, terreno inclinado	
Código de Foto de Rescate:		Próximo a una quebrada.	
RVL 167R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
		Clínica: Completar etapas de desarrollo.	
Rogelio Vargas Rogelio Vargas			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit Pre Striping Area 18a Polígono B		150 m	21-mayo-2019
Coordenadas de Rescate	5398 20 9771 38	Descripción de de la Actividad:	
Grupo:	Especie:	Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Ave	Pteroglossus torquatus	Medidas:	Condición Física:
		21 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Bosque secundario, terreno inclinado.	
Código de Foto de Rescate:	Próximo a una quebrada.		
RVL 168R			
Coordenadas de Liberación	Fecha de Liberación:	Elevación:	
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación:		
	Clínica: Completar etapas de desarrollo		
Rogelio Vargas Rogelio Vargas			
Nombre y Firma Biólogo Rescalista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija P.t. - Pre Stripping, Area 184, Polígono B		127msnm	22/5/19
Coordenadas de Rescate		Descripción de la Actividad:	
539666 977113		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Mamífero	Choloepus hoffmanni	64cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Bosque secundario, área inclinada, en frebejuco, lianas, ramas de árboles caídos.	
Código de Foto de Rescate:			
No se tomó			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
539684 977349		22/5/19	177msnm
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
ALG-176-L		Bosque secundario, área inclinada, en árbol con bejuco y lianas.	
Asly González González			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit - Pre Stripping, Área 184, Polígono B.		110 msnm	23/5/19
Coordenadas de Rescate	539639	Descripción de la Actividad:	
	977111		
Grupo:		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Especie:		Medidas:	Condición Física:
Reptil Bothriechis shlegelii		25cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate:		Bosque secundario, área semi-inclinada, sobre las ramas de un árbol caído.	
ALG-177-R			
Coordenadas de Liberación:		Fecha de Liberación:	Elevación:
539684 977415		23/5/19	154 msnm
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
ALG-177-L		Bosque secundario, área inclinada sobre abundante hojarasca.	
Asly González González			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área: Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Polígono B		Elevación: 152m	Fecha de rescate: 23-05-19
Coordenadas de Rescate	539446	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	977467		
Grupo: Ave	Especie: Tiramidae	Medidas:	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno plano entre las hogueras cerca de un arbol.	
Código de Foto de Rescate: EBO 163R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación: Clinica para completar etapa de desarrollo		
Edmundo A. Beltrán			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área: <i>Botija Pt, Pre-stripping, Area 184, Poligono B</i>			Elevación: <i>152m</i>	Fecha de rescate: <i>23-05-19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>53 94 46</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
	<i>97 74 67</i>			
Grupo: <i>Ave</i>	Especie: <i>Tiramidae</i>	Medidas:	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i>Bosque Secundario, terreno plano, entre la hojarasca cerca de un árbol.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>EBO 164R</i>				
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:	
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <i>Clinica para completar etapa de desarrollo</i>		
<i>Edmundo A. Beltrán</i>				
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM		

Sitio o Área: Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Polígono B		Elevación: 152m	Fecha de rescate: 23-05-19
Coordenadas de Rescate	539496	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	977467		
Grupo: AVE	Especie: Ti ramidae	Medidas:	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno plano, entre los hojarecas cerca de un arbol.	
Código de Foto de Rescate: EBO 185R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación: Clinica para completar etapa de desarrollo.		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Edmundo A. Belton		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	

Sitio o Área: Botija Rt, Pre-stripping, Area B4, Polígono B			Elevación: 152m	Fecha de rescate: 23-05-19
Coordenadas de Rescate	839446	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
	977467			
Grupo: AUE	Especie: Tiramidae	Medidas:	Condición Física: Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input checked="" type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno Plano, entre los higueras. Cerca de un canal, cuando se transportaba el rojo.		
Código de Foto de Rescate: EBO 166 R				
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:	
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: Clinica.		
Edmundo A. Bellon				
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM		

Sitio o Área: <i>Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Poligono B</i>		Elevación: <i>152m</i>	Fecha de rescate: <i>23-05-19</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539446</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977467</i>		
Grupo: <i>Alc</i>	Especie: <i>Tiramidae</i>	Medidas:	Condición Física: Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input checked="" type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i>Bosque Secundario, terreno plano, entre las hechizasca cerca de un árbol. Cuando retransportaba a nido.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>EBO 167R</i>			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación: <i>clinica</i>		
<i>Edmundo A. Belton</i>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit Pre- Striping, Area 184, Poligono B		118m	23/5/19
Coordenadas de Rescate	539664	Descripción de de la Actividad:	
	977129		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Ungaliophis Panamensis	44cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Bosque Secundario, debajo de una balsa en una pendiente	
Código de Foto de Rescate:			
ICH83R			
Coordenadas de Liberación	539684	Fecha de Liberación:	Elevación:
	977349	23/5/19	177m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
ICH83L			
Iliana Cisneros- 			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área: <i>Batijo P.A., Pre-stripping Area 184 Paligano B</i>		Elevación: <i>167M</i>	Fecha de rescate: <i>25/5/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>53 9607</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>97 7326</i>		
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Batrachoseps schlegelii</i>	Medidas: <i>30cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>		<i>Bosque secundario, cerca de una pequeña quebrada</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>No se obtuvo</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>539690</i>	Fecha de Liberación: <i>25/5/2019</i>	Elevación: <i>17PM</i>
Código de Foto de Liberación: <i>06E151L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, superficie plana</i>	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.


FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA



Minera  Panamá



Sitio o Área: <i>Poligono Pil, Pre-stripping Area 184</i> <i>Poligono B</i>		Elevación: <i>161m</i>	Fecha de rescate: <i>25/5/2019</i>
Coordenadas de Rescate <i>539603</i> <i>977225</i>		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Bassaricyon</i> <i>sb</i>	Medidas: <i>A3cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		<i>Bosque secundario. superficie</i> <i>semi-inclinado</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>DGE152R</i>			
Coordenadas de Liberación <i>539690</i> <i>977333</i>		Fecha de Liberación: <i>25/5/2019</i>	Elevación: <i>179m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>No se obtiene</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario. superficie</i> <i>plana</i>	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit Pre-Striping. Area 184. Poligono B		118m	25/5/19
Coordenadas de Rescate	539664	Descripción de de la Actividad:	
	977129		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Aves.	Ramphastos sulfuratus		Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Bosque Secundario, en un hueco de un árbol talado, en una pendiente.	
Código de Foto de Rescate:			
ICH 84 R.			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación:		
—	Clínica, porque es juvenil, y necesita cumplir su etapa de desarrollo.		
Iliana Cisneros - 			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botija pit pre-stripping, Area 184, poligono B		Elevación: 118m	Fecha de rescate: 25/5/19
Coordenadas de Rescate	539664	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	977129		
Grupo: Aves	Especie: Ramphastos sulfuratus	Medidas:	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque Secundario, en un hueso de un arbol talado, en una pendiente.
Código de Foto de Rescate: ICH85 R.			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación: -		Descripción del Sitio de liberación: Clinica, porque es Juvenil, y necesita cumplir su etapa de desarrollo	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: Liliana Cisneros - Liliana Cisneros		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit pre-striping, Area 184, Poligono B		118m	25/5/19
Coordenadas de Rescate	539664	Descripción de la Actividad:	
	977129		
Grupo: Aves Especie: Ramphastos Sulfuratus.		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Medidas:		Condición Física:	
Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>			
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate: ICH86R		Bosque Secundario, en un hueco de un árbol talado, en una pendiente	
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
—		Clínica, porque es Juvenil, y necesita cumplir su etapa de desarrollo	
Diana Cisneros - Diana Cisneros			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Poligono A, Rsa - stripping Area 184</i>		Elevación: <i>133m</i>	Fecha de rescate: <i>27/05/2019</i>
Coordenadas de Rescate: <i>53 93 69</i> <i>97 77 31</i>		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Raúl</i>	Especie: <i>Bolitoglossa schlegelii</i>	Medidas: <i>25cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario, cerca de una quebrada</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>no se obtuvo</i>			
Coordenadas de Liberación: <i>540537</i> <i>978581</i>		Fecha de Liberación: <i>27/05/2019</i>	Elevación: <i>231m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>DGE153L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, cerca de estraja</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: 		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área: <i>Reliza P.L, Poo - Shuffling Area 184</i> <i>Polygono A</i>		Elevación: <i>433M</i>	Fecha de rescate: <i>27/05/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539369</i> <i>977731</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Brephel</i>	Especie: <i>Bathropes asper</i>	Medidas: <i>100 cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind	Descripción del Sitio de rescate: <i>Basque secundario. cerca de una quebrada</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>no se obtiene</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>540537</i> <i>978581</i>	Fecha de Liberación: <i>27/05/2019</i>	Elevación: <i>231M</i>
Código de Foto de Liberación: <i>DGE154L</i>	Descripción del Sitio de liberación: <i>Basque secundario. cerca de un arroyo.</i>		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista 		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	

Sitio o Área: Botija Pit pre - stripping, Area 184		Elevación: 186m	Fecha de rescate: 28/5/19
Coordenadas de Rescate	539757	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	975280		
Grupo: Mamifero	Especie: Bradypus variegatus	Medidas: 15cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, en un area plana, en un Palo pequeño de guarumo	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate: ICH-R87			
Coordenadas de Liberación	540559 979137	Fecha de Liberación: 28/5/19	Elevación: 213m
Código de Foto de Liberación: ICH-L87		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, en un area plana en arboles con abundantes lianas	
Ilciana Cisneros - Liana Cisneros Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera Panamá

Sitio o Área: Botija pit- Pre Stripping, Area 184		Elevación: 186m	Fecha de rescate: 28/5/19
Coordenadas de Rescate	539757	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	975280		
Grupo: Mamífero	Especie: Bradypus Variegatus	Medidas: 56cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, en un area plana en un palo pequeño de grande	
Código de Foto de Rescate: T			
Coordenadas de Liberación	540559	Fecha de Liberación:	Elevación:
	979137		
Código de Foto de Liberación: ICH 88		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, en un area plana en arboles con abundantes lianas	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: Liana Cisneros - Liana Cisneros		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área: <u>Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Poligono B</u>		Elevación: <u>161m</u>	Fecha de rescate: <u>28/05/19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>539603</u>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>979225</u>		
Grupo: <u>Reptil.</u>	Especie: <u>Bothrops asper</u>	Medidas: <u>48cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate :	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		<u>Bosque Secundario, terreno plano entre las hojarasca cerca de árboles caídos</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>EB0-168R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>540559</u>	Fecha de Liberación: <u>28/05/19</u>	Elevación: <u>213m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>EB0-168L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>ante hojarasca, cerca de nastrojo.</u>	
<u>EB0-168L</u>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <u>Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Poligono B</u>		Elevación: <u>167m</u>	Fecha de rescate: <u>28/05/18</u>
Coordenadas de Rescate	<u>539607</u>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>977326</u>		
Grupo: <u>Reptil</u>	Especie: <u>Bothrops asper</u>	Medidas: <u>45 cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate: <u>Bosque Secundario, terreno ^{semi} Plano, entre hoguascas, cerca de árboles caídos.</u>	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate: <u>EB0-169 R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>540559</u> <u>979137</u>	Fecha de Liberación: <u>28-05-18</u>	Elevación: <u>213m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>EB0-169 L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>entre hoguascas, cerca de una matorral.</u>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: <u>Edmundo A. Beltrán</u>		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área: <u>Botia Pt, Pre-Stripping, Area 184, Poligono B</u>			Elevación: <u>10m</u>	Fecha de rescate: <u>28/05/19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>539607</u>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
	<u>977326</u>			
Grupo: <u>Momphus</u>	Especie: <u>Cholepus hoffmanni</u>	Medidas: <u>71cm</u>	Condición Física: Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input checked="" type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <u>Bosque Secundario, Terreno semi plano entre arboles caidos. Fractura en una extremidad inferior</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>EB0-170R</u>				
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:	
Código de Foto de Liberación: <u>EB0-170R</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Clinica debido a una Fractura en la extremidad inferior.</u>		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <u>Edmundo A. Botto</u>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <u>[Firma]</u>		

Sitio o Área:

Botiga Pit, Pre-stripping, Area 184,
Poligono B

Elevación:

113m

Fecha de rescate:

28/05/2019

Coordenadas de Rescate

539420

977393

Descripción de de la Actividad:

Avanzada: ☐

Socuela: ☐

Tala: ☒

Desarraige: ☐

Grupo:

Especie:

Mamífero *Thomomys talpini*

Medidas:

65cm

Condición Física:

Sano: ☒

Herido: ☐

Muerto: ☐

Fases de Desarrollo:

Adulto: ☒

Juvenil: ☐

Huevo: ☐

Sexo:

M ☐

F ☐

(Ind.) ☒

Descripción del Sitio de rescate:

Bosque secundario, cerca de un
rastrojo y quebrado

Código de Foto de Rescate:

No se detuvo

Coordenadas de Liberación

540537

972581

Fecha de Liberación:

28/05/2018

Elevación:

231m

Código de Foto de Liberación:

DGE155L

Descripción del Sitio de liberación:



Bosque secundario cerca de
rastrojo



Nombre y Firma Biólogo Rescatista



Nombre y Firma Inspector de ANAM

Sitio o Área: <i>Polígono B, Psa-Stepping Area 184</i> <i>Polígono B</i>		Elevación: <i>165m</i>	Fecha de rescate: <i>28/05/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539552</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977645</i>		
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Batrachoseps schlegelii</i>	Medidas: <i>30cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> (Ind.)	Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>D6E156R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>540537</i> <i>978581</i>	Fecha de Liberación: <i>28/05/2019</i>	Elevación: <i>231m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>D6E156L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, cerca de resguardo</i>	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Lit. - Shipping, Zona 184, Parte B			29/05/2019
Coordenadas de Rescate	539606 977698	Descripción de la Actividad:	
		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Bothrops asper		Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind <input checked="" type="checkbox"/>	Pequeño parche de arroyo, el individuo se encontraba en el camino, pasando a una carretera interna.	
Código de Foto de Rescate:			
TMQ 194 R			
Coordenadas de Liberación	539663 977613	Fecha de Liberación:	Elevación:
		29/5/2019	124m
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación:		
TMQ 194 L	Bosque secundario, de vegetación densa.		
T. Morán / (Firma)		(Firma)	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:

Botija Pit, Pre-shipping Area 184
Poligono B

Elevación:

170m

Fecha de rescate:

29/05/2019

Coordenadas de Rescate

539509

977615

Descripción de de la Actividad:

Avanzada: ☐

Socuela: ☐

Tala: ☒

Desarraigue: ☐

Grupo:

Especie:

heptel *Batrachoseps schlegelii*

Medidas:

3.5cm

Condición Física:

Sano: ☒

Herido: ☐

Muerto: ☐

Fases de Desarrollo:

Adulto: ☐

Juvenil: ☒

Huevo: ☐

Sexo:

M ☐

F ☐

Ind. ☒

Descripción del Sitio de rescate:

Bosque secundario - arboles en
troncos.

Código de Foto de Rescate:

DGE157R

Coordenadas de Liberación

539663

977613

Fecha de Liberación:

29/05/2019

Elevación:

124 m

Código de Foto de Liberación:


DGE157L

Descripción del Sitio de liberación:

Bosque secundario.



Nombre y Firma Biólogo Rescatista



Nombre y Firma Inspector de ANAM

Sitio o Área:

Beliza Pit, Pre-Stripping Area 184
Poligono B

Elevación:

135M

Fecha de rescate:

29/05/2019

Coordenadas de Rescate

539408

977432

Descripción de la Actividad:

Avanzada: ☐Socuela: ☐Tala: ☒Desarraigue: ☐

Grupo:

Especie:

mamífero Bradypus variegatus

Medidas:

60cm

Condición Física:

Sano: ☒Herido: ☐Muerto: ☐

Fases de Desarrollo:

Sexo:

Adulto: ☒Juvenil: ☐Huevo: ☐M ☒F ☒Ind. ☐

Descripción del Sitio de rescate:

Bosque secundario.

Código de Foto de Rescate:

DGE158R

Coordenadas de Liberación

539663

977613

Fecha de Liberación:

29/05/2019

Elevación:

124m

Código de Foto de Liberación:



DGE158L


Descripción del Sitio de liberación:

Bosque secundario.

Nombre y Firma Biólogo Rescatista

Nombre y Firma Inspector de ANAM

Sitio o Área: Beliza P.A., Por - Drilling Area 184 Peligrosa B		Elevación: 135m	Fecha de rescate: 29/05/2019
Coordenadas de Rescate	53 9408	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	977432		
Grupo: mamifero Bradypus variegatus	Especie:	Medidas: 25cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	
Código de Foto de Rescate: D6E159R		Descripción del Sitio de rescate : Bosque secundario	
Coordenadas de Liberación	53 9663 97 7613	Fecha de Liberación: 29/05/2019	Elevación: 124m
Código de Foto de Liberación: No se observa		Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario	
 Normbre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botisa Pit Pre Stripping, Área 185		Elevación: 237 m	Fecha de rescate: 29-5-19
Coordenadas de Rescate	537934	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	975212		
Grupo: Mamífero	Especie: Cholobepus hoffmanni	Medidas: 63 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque secundario, cerca a sitio de relleno
Código de Foto de Rescate: RT151R			
Coordenadas de Liberación	540389	Fecha de Liberación: 29-5-19	Elevación: 169 m
Código de Foto de Liberación: RT151L		Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario maduro	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: Reyna Tinón Reyna Tinón		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área:

Botija Pit Pae Stripping Area 184 Polígono B

Elevación:

160m

Fecha de rescate:

29-mayo-2019

Coordenadas de Rescate

539562
977352

Descripción de de la Actividad:

Avanzada: ☐

Socuela: ☐

Tala: ☒

Desarraigue: ☐

Grupo:

Especie:

Mamífero Choloepus hoffmanni

Medidas:

66cm

Condición Física:

Sano: ☒

Herido: ☐

Muerto: ☐

Fases de Desarrollo:

Adulto: ☒

Juvenil: ☐

Huevo: ☐

Sexo:

☒

F

Ind.

Descripción del Sitio de rescate:

Bosque secundario, árboles con abundantes
bejucos. Terreno inclinado.

Código de Foto de Rescate:

No se pudo tomar foto.

Coordenadas de Liberación

539613
977812

Fecha de Liberación:

29-mayo-2019

Elevación:

146m

Código de Foto de Liberación:


RVL169 L

Descripción del Sitio de liberación:

Bosque secundario, árboles con lianas.
Terreno inclinado.

Rogelio Vargas Rogelio Vargas
Nombre y Firma Biólogo Rescatista


Nombre y Firma Inspector de ANAM

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit Pre-Stripping Area 184 Polígono B		158m	30-mayo-2019
Coordenadas de Rescate	539513	Descripción de de la Actividad:	
	977634		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input checked="" type="checkbox"/>
		Tala: <input type="checkbox"/>	Desarraigues: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Sibon nebulatus	41cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		Bosque secundario, próximo a una quebrada. Terreno plano.	
Código de Foto de Rescate:			
RVL 170 R			
Coordenadas de Liberación	53 96 63	Fecha de Liberación:	Elevación:
	977613	30-mayo-2019	124 m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
RVL 170 L		Bosque secundario, con abundante hojarasca húmeda. Terreno inclinado.	
Rogelio Vargas Rogelio Vargas Nombre y Firma Biólogo-Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	



31/5/19

70 cm

Sano: ☒ Herido: ☐ Muerto: ☐

M	F	Ind.
---	---	------

Descripción del Sitio de rescate :
Bosque secundario, terreno Semi plano, entre
los árboles talados.

EB0 177R

975618

31-5-19


295 m


Boque Secundario con abundante orlos
Tenemos incolorado


Edmundo A. Bellon

Nombre y Firma Biólogo Rescatista

Nombre y Firma Inspector de ANAM


Sitio o Área: <u>Botija Pit, Pre-stripping, Area 185</u>		Elevación: <u>224m</u>	Fecha de rescate: <u>3/15/19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>537930</u>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>975272</u>		
Grupo: <u>Mamífero</u>	Especie: <u>Bassaricyon sp.</u>	Medidas: <u>28cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: <u>Bosque Secundario, terreno semi plano, ante las ramas caídas</u>
Código de Foto de Rescate: <u>EB0 172R</u>			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: <u>Clinicas, Para completar etapa de desarrollo</u>	
<u>Edmundo A. Belton</u>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: Botija Pit, Pre-stripping, Area 185		Elevación: 237m	Fecha de rescate: 1/06/19
Coordenadas de Rescate	537934 975212	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Mamífero	Especie: <u>Bradypus variegatus</u>	Medidas: 65cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno inclinado, entre los ramos de árboles caídos.		
Código de Foto de Rescate: GBO-173R	Coordenadas de Liberación	Fecha de Liberación: 1/06/19	Elevación: 295m
	536641 975613		
Código de Foto de Liberación: GB0-173L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, terreno ^{semi}Plano, en un árbol para su subiera.		
Edmundo A. Belton			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botija Pit, Pre-stripping, Area 185		Elevación: 219m	Fecha de rescate: 1/06/19
Coordenadas de Rescate	537934	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	975212		
Grupo: Ave	Especie: Pteroglossus torquatus	Medidas: 25cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno Semi-Plano dentro del tronco de un árbol.
Código de Foto de Rescate: EBO 174R			
Coordenadas de Liberación	538157 974956	Fecha de Liberación: 1/06/19	Elevación: 190 m
Código de Foto de Liberación: _____		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, Terreno Plano, Cerca de los árboles para que terrara vuelo.	
Edmundo L. Beltrán			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: <u>Botija Pit- Pre-stripping, Area 185</u>		Elevación: <u>219m</u>	Fecha de rescate: <u>1/06/19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>537958</u>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>975222</u>		
Grupo: <u>Manífero</u>	Especie: <u>Cholepus hoffmanni</u>	Medidas: <u>72cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <u>Se le encontró entre los ramos de árboles caídos. Terreno inclinado en bosque secundario.</u>
Código de Foto de Rescate: <u>EBO 175R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>53664)</u> <u>975618</u>	Fecha de Liberación: <u>1/06/19</u>	Elevación: <u>295m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>EBO 175L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Bosque Secundario con abundantes árboles, terreno inclinado.</u>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: <u>Edmundo A. Bojórquez</u>		Nombre y Firma Inspector de ANAM: <u>[Firma]</u>	



Sitio o Área: Starter Dam MSA		Elevación: 114m	Fecha de rescate: 1-6-19
Coordenadas de Rescate 536411 979005		Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Luz	Especie: Tinamus major	Medidas: 5cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind. <input checked="" type="checkbox"/>		Bosque secundario al lado de la corriente de un río, en la base de un árbol.	
Código de Foto de Rescate: R1 1522			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación: -		Descripción del Sitio de liberación: Llevado a clínica veterinaria para incubación.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Regina Tovar		Nombre y Firma Inspector de ANAM [Firma]	


Sitio o Área: Starter Dam, HSA		Elevación: 114 m	Fecha de rescate: 1-6-19
Coordenadas de Rescate 536411 979005		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Ave	Especie: Tinamus major	Medidas: 5 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate : Bosque secundario, al lado de la corriente de un río, en la base de un árbol.	
Código de Foto de Rescate: RT 1532			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación: -		Descripción del Sitio de liberación: Llevado a clínica veterinaria para incubación	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Regina Tunón		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	



Sitio o Área: Starter Dam HSA			Elevación: 114m	Fecha de rescate: 1-6-19
Coordenadas de Rescate	53 6411		Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	97 9005			
Grupo: Lue	Especie: Tinamus major	Medidas: 5 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind	Descripción del Sitio de rescate : Bosque secundario allado de la corriente de un río, en la base de un árbol rodeado por mosarascas.	
Código de Foto de Rescate: RT 154R				
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:	
Código de Foto de Liberación: -		Descripción del Sitio de liberación: Llevado a clínica veterinaria para su debida incubación.		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Reyna Turi		Nombre y Firma Inspector de ANAM 		

Sitio o Área: Starter Dam HSA		Elevación: 114m	Fecha de rescate: 1-6-19
Coordenadas de Rescate	536411 979005	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Lue	Especie: Tinamus major	Medidas: 5 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input checked="" type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, al lado de la corriente de un río, en la base de un árbol.	
Código de Foto de Rescate: RT 155R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación: -	Descripción del Sitio de liberación: Llevado a clínica veterinaria para incubación.		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Rene Tinian Rym		Nombre y Firma Inspector de ANAM [Signature]	

Sitio o Área: Starter Dam NSA		Elevación: 83m	Fecha de rescate: 2-6-19
Coordenadas de Rescate	536469	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	978948		
Grupo: Reptil	Especie: Batrachoseps	Medidas: 30cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> No.		Descripción del Sitio de rescate: Basque secundario maduro, entre hosarasca.	
Código de Foto de Rescate: RT1562			
Coordenadas de Liberación	536460	Fecha de Liberación: 2-6-19	Elevación: 85m
	979092		
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación: Basque secundario maduro, próximo a quebrada.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: Regina Tunón		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área: <i>Bosque P.A. Pso - Shopping Area 184</i> <i>184 Zona B</i>		Elevación: <i>1634</i>	Fecha de rescate: <i>02-06-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539635</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977561</i>		
Grupo: <i>mamífero</i>	Especie: <i>Chalcophaps hoffmanni</i>	Medidas: <i>45 cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		<i>Bosque secundario.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>DGE160R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>539641</i>	Fecha de Liberación:	Elevación:
	<i>977674</i>	<i>2-06-2019</i>	<i>186 M</i>
Código de Foto de Liberación: <i>DGE160L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario.</i>	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Botija Pit Pre Stripping Área 184 Polígono B</i>		Elevación: <i>162m</i>	Fecha de rescate: <i>3-Junio -2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539633</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977563</i>		
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>59cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i>Bosque secundario, árboles con lianas, Terreno inclinado.</i>
Código de Foto de Rescate: <i>RVL 171 R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>540073</i> <i>979037</i>	Fecha de Liberación: <i>3-Junio -2019</i>	Elevación: <i>134m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>RVL 171 L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, árboles interconectados por lianas</i>	
<i>Rogelio Vargas Rogelio Vargas</i> Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	



Sitio o Área: <i>Boliga Pit, Pse- Drilling Area 184</i> <i>Peligro B</i>		Elevación: <i>109m</i>	Fecha de rescate: <i>3-06-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539219</i> <i>977518</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie: <i>Reimifera Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>60cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i> Bosque secundario. cerca de un río y rastrojo.</i>		
Código de Foto de Rescate: <i>DGE161R</i>			
Coorcenadas de Liberación	<i>539633</i> <i>977563</i>	Fecha de Liberación: <i>3-06-2019</i>	Elevación: <i>162 m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>DGE161L</i>	Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario.</i>		
Nombre y Firma Biólogo Rescatista 		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA

Minera  Panamá

Sitio o Área: <i>Boloso Pat, Por - Staffing Area 134</i> <i>Polygono B</i>		Elevación: <i>109M</i>	Fecha de rescate: <i>3-06-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539219</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977518</i>		
Grupo: <i>Mamífero</i>	Especie: <i>Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>25cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind	Descripción del Sitio de rescate : <i>Bosque secundario. Cerca de un río y roblejo</i>
Código de Foto de Rescate: <i>DGE162R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>539633</i> <i>977563</i>	Fecha de Liberación: <i>3-06-2019</i>	Elevación: <i>162M</i>
Código de Foto de Liberación: <i>DGE162L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario</i>	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Boliva Pit, Pre-stripping Area 184</i> <i>Poligona B</i>		Elevación: <i>163M</i>	Fecha de rescate: <i>3-06-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539635</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977561</i>		
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Batrachoseps schlegelii</i>	Medidas: <i>50cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate:	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		<i>Bosque secundario sobre una</i> <i>pequeña rama.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>D6E163R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>539633</i>	Fecha de Liberación:	Elevación:
	<i>977563</i>	<i>3-06-2019</i>	<i>162M</i>
Código de Foto de Liberación: <i>No se obtiene</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario.</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: <i>Poligono B, P. 20 - Shipping Area 184</i> <i>Poligono B</i>		Elevación: <i>153 m</i>	Fecha de rescate: <i>3-06-2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539635</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977561</i>		
Grupo: <i>mamífero</i>	Especie: <i>Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>5 cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>D6E164R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>539641</i>	Fecha de Liberación:	Elevación:
	<i>977674</i>	<i>3-06-2019</i>	<i>156 m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>D6E164L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>[Firma]</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Firma]</i>	




FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.


FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA


Minera  Panamá

Sitio o Área: Botija Pit pre Stripping, Area 184		Elevación: 135m	Fecha de rescate: 4/6/19
Coordenadas de Rescate	539408	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	977432		
Grupo: Mamifero	Especie: Choloepus hoffmanni	Medidas: 60cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ibd.		Descripción del Sitio de rescate: Bosque Secundario, debajo de una balsa en una pendiente	
Código de Foto de Rescate: ICH R 89			
Coordenadas de Liberación	539633	Fecha de Liberación: 4/6/19	Elevación: 162m
	977563		
Código de Foto de Liberación: ICH L 89		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, en un area plana, en arboles con suficientes bejucos	
Normbre y Firma Biólogo Rescatista Ilana Cisneros - Ilana Cisneros		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	

Sitio o Área: <i>Starter Dam, MSA.</i>		Elevación: <i>84m</i>	Fecha de rescate: <i>4/06/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>536575</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>978982</i>		
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Phrynonax poecilonotus</i>	Medidas: <i>33cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate :	
Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind		<i>Basque secundario, sitio plano. El individuo estaba entre plantas.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>TMQ 195 R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>536453</i> <i>979086</i>	Fecha de Liberación: <i>4/06/2019</i>	Elevación: <i>111m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>TMQ 195L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Basque secundario, con abundante selección densa y cercano a un río</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>T. Morda</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Firma]</i>	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit-Pre Stripping, Área 176, Sección		129msnm	6/6/19
Coordenadas de Rescate	538156	Descripción de la Actividad:	
	977842	Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Reptil	Bothriechis schlegelii	40cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Bosque secundario, bosque semi-inclinada, a orillas de donde trabajaba la maquinaria	
Código de Foto de Rescate:			
No se tomó			
Coordenadas de Liberación	539732	Fecha de Liberación:	Elevación:
	977700	06-6-19	149msnm
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
ALG-178-L		Bosque secundario, área inclinada, con abundante hojarasca.	
Asly González González			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Starter Dam MSA		Elevación: 73m	Fecha de rescate: 8-Junio-2019
Coordenadas de Rescate	536765	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	978956		
Grupo: Reptil	Especie: Bothriechis schlegelii	Medidas: 24cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque secundario. La serpiente fue encontrada en la base de un árbol hueco. Terreno plano
Código de Foto de Rescate: RVL 172R			
Coordenadas de Liberación	536632 978863	Fecha de Liberación: 8-Junio-2019	Elevación: 81m
Código de Foto de Liberación: RVL 172 L		Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario. Terreno plano. Próximo a una quebrada.	
Rogelio Vargas Rogelio Vargas Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Starter Dam MSA		91 m	8-Junio-2019
Coordenadas de Rescate	5365 26	Descripción de de la Actividad:	
	9789 74		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Mamífero	Choloepus hoffmanni	66 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		
Código de Foto de Rescate:		Bosque secundario. Encontrado en arbales con lianas, terreno inclinado.	
No se pudo tomar foto			
Coordenadas de Liberación	5366 32	Fecha de Liberación:	Elevación:
	9788 63	8-Junio-2019	81 m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
RVL 173 L		Bosque secundario. Árboles interconectados por lianas.	
Rogelio Vargas Rogelio Vargas			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:

Starter Dam MSA

Elevación:

75m

Fecha de rescate:

9-Junio 2019

Coordenadas de Rescate

536755

978968

Descripción de la Actividad:

Avanzada: ☐

Socuela: ☐

Tala: ☒

Desarraigue: ☐

Grupo:

Especie:

Reptil Bothriechis schlegelii

Medidas:

16cm

Condición Física:

Sano: ☒

Herido: ☐

Muerto: ☐

Fases de Desarrollo:

Adulto: ☐

Juvenil: ☒

Huevo: ☐

Sexo:

M

F

Ind: ☒

Descripción del Sitio de rescate:

Bosque secundario. Terreno plano y fangoso.

Código de Foto de Rescate:

RVL 174 R

Coordenadas de Liberación

536596

978878

Fecha de Liberación:

9-Junio-2019

Elevación:

86m

Código de Foto de Liberación:

RVL 174 L



Descripción del Sitio de liberación:

Bosque secundario. Terreno plano y fangoso, con abundante hojarasca.

Rogelio Vargas Rogelio Vargas

Nombre y Firma Biólogo Rescatista

Nombre y Firma Inspector de ANAM


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botisa Rt Pre-Stripping, Área 181, Polígono B		137m	9-6-19
Coordenadas de Rescate	539377	Descripción de de la Actividad:	
	977510		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Hamilero	Chloepus hoffmanni	62cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate :	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Bosque secundario, próximo a corriente de agua y sitio de excavación.	
Código de Foto de Rescate:			
RT157R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
539695		9-6-19	193 m
977694			
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
RT157L		Bosque secundario maduro.	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	






FIRST QUANTUM
PROPERTIES



FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA


Minera  Panamá


Sitio o Área: Starter Dam MSA		Elevación: 69m	Fecha de rescate: 10-Junio-2019
Coordenadas de Rescate	536670	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	978939		
Grupo: Mamífero	Especie: Brachypterus variegatus	Medidas: 58cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, terreno plano. Árboles con lianas	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate: RVL 175R			
Coordenadas de Liberación	536613	Fecha de Liberación: 10-Junio-2019	Elevación: 121 m
	978765		
Código de Foto de Liberación: RVL 175L		Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario. Árboles interconectados por lianas.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Rogelio Vargas Rogelio Vargas		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit, Pre-Striping, Gra 176, Sección B		175m	11/06/2019
Coordenadas de Rescate	53 8318	Descripción de la Actividad:	
	97 8190	Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Mamíferos	Bradypus variegatus	60cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> Ind.		Basfuero accidental (el individuo se encontraba desplazándose por el suelo).	
Código de Foto de Rescate:			
TH0196 R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
536398		11/06/2019	289m
975681			
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
TH0196 L		Basfuero accidental con vegetación alta.	
T. Morán / 			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: <i>Botija Pet. Pre-Striping, Zona 184, Sección B.</i>			Elevación: <i>171m</i>	Fecha de rescate: <i>15/06/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>539582</i>		Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>977669</i>			
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Batrachoseps schlegelii</i>		Medidas:	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del Sitio de rescate: <i>Sitio de tala activo, el individuo se encontraba en la parte baja de un arbusto.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>TMQ 197R</i>				
Coordenadas de Liberación	<i>539732</i>		Fecha de Liberación:	Elevación:
	<i>977700</i>		<i>15/06/19</i>	<i>149m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>TMQ 197L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario, con abundante arbo. los grandes arbustos y hojarasca.</i>		
<i>T. Morán</i> Nombre y Firma Biólogo Rescatista			 Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pit, Pre-Minping, Zona 184, Sector B		163m	15/06/2019
Coordenadas de Rescate	Descripción de la Actividad:		
539499	Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>		
977607			
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Maniferos	Choloepus hoffmanni	63cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind <input checked="" type="checkbox"/>	Sitio de-lala activo, el ave estaba mezclada entre bosque y rastrojo.	
Código de Foto de Rescate:			
TUQ 1982			
Coordenadas de Liberación	Fecha de Liberación:	Elevación:	
539732	15/06/19		
977700			
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación:		
TUQ 198L	Bosque secundario, de vegetación densa y semi-densa, el individuo fue colocado en un área de mucha brisa.		
T. Morán / 			
Nombre y firma Biólogo Rescatista		Nombre y firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: <u>Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Polígono B</u>		Elevación: <u>163m</u>	Fecha de rescate: <u>15-6-19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>539499</u>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>977607</u>		
Grupo: <u>Mamífero</u>	Especie: <u>Bradypus variegatus</u>	Medidas: <u>63cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.		Descripción del Sitio de rescate: <u>Bosque Secundario, entre los árboles Caídos, terreno Semi-inclinado.</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>EB0 176 R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>539732</u> <u>977700</u>	Fecha de Liberación: <u>15-6-19</u>	Elevación: <u>149m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>EB0-176L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Bosque Secundario, terreno Plano entre los bejucos de manabí.</u>	
<u>Edmundo A. Beltrán</u>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botija Pit, Pre-stripping, Area 184, Polígono B		Elevación: 163m	Fecha de rescate: 15-6-19
Coordenadas de Rescate	539499 977607	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Mamífero	Especie: Bradypus variegatus	Medidas: 23cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Semi - Bosque Secundario, terreno Plano, entre los árboles caídos.	
Código de Foto de Rescate: 080 177B			
Coordenadas de Liberación	539732 977700	Fecha de Liberación: 15-6-19	Elevación: 149 m
Código de Foto de Liberación: EBO 177L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, terreno Plano entre la legión de un árbol junto a la noche.		
Edmundo A. Beltrán			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botva Pt Pre -stripping, Area H6, Seccion B		Elevación: 174m	Fecha de rescate: 18-06-19
Coordenadas de Rescate 538137 978031		Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Mamífero	Especie: Aoutus zonalis	Medidas: 31cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Descripción del Sitio de rescate : Bosque Secundario, terreno inclinado, entre las ramas de arboles caidos.	
Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate: EB0 178 R			
Coordenadas de Liberación 535410 976170		Fecha de Liberación: 18-06-19	Elevación: 324m
Código de Foto de Liberación: No hay		Descripción del Sitio de liberación: Bosque Secundario, terreno Semi plano on los bejucos de un arbol.	
Edmundo A. Belton			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <u>Botica Pit Pre-stripping, Area 176, Seccion B</u>		Elevación: <u>174m</u>	Fecha de rescate: <u>18-06-19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>538137</u> <u>978031</u>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <u>Mamifero</u>	Especie: <u>Bradypus variegatus</u>	Medidas: <u>65cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <u>Bosque Secundario, terreno inclinado entre la zona de árboles caídos</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>EB0179R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>535410</u> <u>978170</u>	Fecha de Liberación: <u>18-06-19</u>	Elevación: <u>324m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>EB0179L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Bosque Secundario, terreno semi plano entre los bejcos de un árbol</u>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista: <u>Edmundo A. Beltrán</u>		Nombre y Firma Inspector de ANAM: 	

Sitio o Área: <u>Botija Pit Pre-stripping, Area 176, Seccion B</u>		Elevación: <u>174m</u>	Fecha de rescate: <u>18-6-19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>538144</u>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<u>978040</u>		
Grupo: <u>Mamífero</u>	Especie: <u>Leontideus rothschildi</u>	Medidas: <u>45cm</u>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <u>Bosque Secundario, terreno inclinado entre los árboles caídos</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>EB0 180R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>535410</u>	Fecha de Liberación:	Elevación:
	<u>976170</u>	<u>18-06-19</u>	<u>324m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>EB0 180L</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Bosque Secundario, terreno plano, en un árbol del área.</u>	
<u>Edmundo L. Beltrán</u>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <u>Botija Rt Pre-stripping, Area AG, section B</u>		Elevación: <u>174m</u>	Fecha de rescate: <u>18-6-19</u>
Coordenadas de Rescate	<u>538144</u> <u>978040</u>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <u>Mamífero</u>	Especie: <u>Aoutus zonalis</u>	Medidas: <u>30cm</u>	Condición Física: Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <u>Bosque Secundario, tenero indinado entre los bejcos de un árbol.</u>	
Código de Foto de Rescate: <u>EB0 181 R</u>			
Coordenadas de Liberación	<u>535410</u> <u>976170</u>	Fecha de Liberación: <u>18-6-19</u>	Elevación: <u>324m</u>
Código de Foto de Liberación: <u>Nuhay</u>		Descripción del Sitio de liberación: <u>Bosque Secundario tenero semi plano entre los bejcos de un árbol.</u>	
<u>Edmundo AB</u>			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	






FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.



FORMULARIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE FAUNA


Minera  Panamá



Sitio o Área: <i>Botija Ret. Pre-shipping, Iva 176, S-C</i>		Elevación: <i>199m</i>	Fecha de rescate: <i>20/06/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>538415</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>978264</i>		
Grupo: <i>Reptil</i>	Especie: <i>Lacertis stenophrys</i>	Medidas: <i>190cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i>Barraje secundario, el individuo se encontraba en un área inclinada, entre arbustos y un tintero seco.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>TMQ 199 R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>536619</i>	Fecha de Liberación:	Elevación:
	<i>975612</i>	<i>20/06/2019</i>	<i>302m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>TMQ 199 L</i>		Descripción del Sitio de liberación:	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>T. Morán</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Firma]</i>	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Acceso Directo a Waste Rock 1 del Norte		66m	20-6-19
Coordenadas de Rescate	536041	Descripción de la Actividad:	
	983316		
Grupo:		Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Especie:		Medidas:	Condición Física:
Reptil		45cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.			
Código de Foto de Rescate:			
RT158R		Área de rastreo, superficie con abundante hojarasca, cuenta con zona boscosa.	
Coordenadas de Liberación	539144	Fecha de Liberación:	Elevación:
	979310	20-6-19	136 m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
RT158L		Bosque secundario, próximo a corrientes de agua.	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	


Sitio o Área: Botija Pit Pre Stripping Area 176 Sección A		Elevación: 164m	Fecha de rescate: 22-Junio - 2019
Coordenadas de Rescate	538396	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	978069		
Grupo: Mamífero	Especie: Choloepus hoffmanni	Medidas: 39cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : Bosque secundario, próximo a una quebrada. Terreno inclinado.	
Código de Foto de Rescate: No se pudo tomar foto.			
Coordenadas de Liberación	535410 976170	Fecha de Liberación: 22-Junio-2019	Elevación: 324m
Código de Foto de Liberación: RVL 176 L		Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario, árboles interconectados por lianas. Terreno inclinado.	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista Rogelio Vargas Rogelio Vargas		Nombre y Firma Inspector de ANAM 	



Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Batua Pit Pre Stripping, Area 176, sección B		168m	23-6-19
Coordenadas de Rescate	538046	Descripción de la Actividad:	
	977927		
		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Hamítero	Bradypus variegatus	40 cm	Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind <input type="checkbox"/>			
Código de Foto de Rescate:			
RT159R		Bosque secundario atravesado por quebrada.	
Coordenadas de Liberación	535410	Fecha de Liberación:	Elevación:
	976170	24-6-19	324m
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
RT159L		Bosque secundario, árboles con abundantes lianas.	
 Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: Botisa A Re-Stripping, Área 187, sección B		Elevación: 212 m	Fecha de rescate: 25-6-19
Coordenadas de Rescate	534713 976694	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: Reptil	Especie: Bothrops asper	Medidas: 60 cm	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: Bosque secundario, a orillas de una quebrada.	
Código de Foto de Rescate: -			
Coordenadas de Liberación	534723 976252	Fecha de Liberación: 25-6-19	Elevación: 288 m
Código de Foto de Liberación: RT160L	Descripción del Sitio de liberación: Bosque secundario, superficie irregular		
Reyna Turián Rivas Nombre y Firma Biólogo Rescatista		 Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pet, Pre - Shipping, Area 176, Sección A		164m	25/06/2019
Coordenadas de Rescate	538449 978051	Descripción de la Actividad:	
Grupo:	Especie:	Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Maníferos	Bradypus variegatus	Medidas: 6.5	Condición Física:
		Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>	
Fases de Desarrollo:	Sexo:	Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Sitio activo de tala. Bosque secundario	
Código de Foto de Rescate:	El individuo estaba en un pequeño árbol		
THQ 2002			
Coordenadas de Liberación	540549 979141	Fecha de Liberación:	Elevación:
		25/06/19	180m
Código de Foto de Liberación:	Descripción del Sitio de liberación:		
THQ 2002	Bosque secundario de vegetación densa, presencia de leños, guano, pequeñas arañas y otros animales.		
T. Morán - 			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Botija Pet, Pre-Striping, Zona 176, Sección A		177m	26/06/2019
Coordenadas de Rescate	538464	Descripción de la Actividad:	
	977991		
Grupo:		Avanzada: <input type="checkbox"/>	Socuela: <input type="checkbox"/>
Especie:		Tala: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarraigue: <input type="checkbox"/>
Mamíferos		Medidas:	Condición Física:
Bradypus variegatus		62	Sano: <input checked="" type="checkbox"/>
			Herido: <input type="checkbox"/>
			Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sitio activo de tal. Bosque secundario. El	
M: <input checked="" type="checkbox"/> Ind: <input type="checkbox"/>		individuo estaba en una pequeña zona	
Código de Foto de Rescate:		de rastrojo entre unas pequeñas árboles.	
TMD 201 R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
540549		26/06/19	180m
979141			
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
TMD 201 L		Bosque secundario de vegetación densa, presen-	
		cia de lianes, guano, pequeña arbustiva y	
		árboles grandes.	
T. Morán / [Firma]		[Firma]	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área:		Elevación:	Fecha de rescate:
Bodega Pit, Pre-Stripping, Zona 176, Sec. A.		177m	26/06/2019
Coordenadas de Rescate	538464	Descripción de la Actividad:	
	977991		
Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>			
Grupo:	Especie:	Medidas:	Condición Física:
Orn	Euphonia lanirastres	6.5	Sano: <input type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input checked="" type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo:		Descripción del Sitio de rescate:	
Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> Im <input checked="" type="checkbox"/>		Bosque secundario, con presencia de	
Código de Foto de Rescate:		restajo.	
TK0202R			
Coordenadas de Liberación		Fecha de Liberación:	Elevación:
Código de Foto de Liberación:		Descripción del Sitio de liberación:	
T. Morán			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Botija Pit, Pre-stripping, Area 176</i> <i>Seccion C</i>		Elevación: <i>167m</i>	Fecha de rescate: <i>28/6/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>538592</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input checked="" type="checkbox"/> Tala: <input type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>978257</i>		
Grupo:	Especie: <i>manipero Lyolapes didactylus</i>	Medidas: <i>20cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	
Código de Foto de Rescate: <i>DGE 165R</i>		Descripción del Sitio de rescate: <i>Bosque secundario. zona de rastrojo</i>	
Coordenadas de Liberación	<i>540328</i> <i>979140</i>	Fecha de Liberación: <i>28/6/2019</i>	Elevación: <i>147m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>DGE 165L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Bosque secundario</i>	
			
Nombre y Firma Biólogo Rescatista		Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Botija Pit, Pre-stripping, Área 176, Sección B</i>		Elevación: <i>192m</i>	Fecha de rescate: <i>30/06/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>538341</i>	Descripción de de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
	<i>978179</i>		
Grupo: <i>Mamíferos</i>	Especie: <i>Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>59cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input checked="" type="checkbox"/> Juvenil: <input type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>		Sexo: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate : <i>Basque secundario con retajo, parte alta de vera pendiente, el individuo estaba junto a su hijo en una rama.</i>
Código de Foto de Rescate: <i>TMQ 203R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>540553</i> <i>979138</i>	Fecha de Liberación: <i>30/06/19</i>	Elevación: <i>185m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>TMQ 203L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Basque secundario de vegetación densa, presencia de lieros, guano y árboles grandes.</i>	
<i>T. Morán</i> Nombre y Firma Biólogo Rescatista		<i>[Firma]</i> Nombre y Firma Inspector de ANAM	

Sitio o Área: <i>Botija Pet, Pre-Striping, Jua 176, Sección B</i>		Elevación: <i>192m</i>	Fecha de rescate: <i>30/06/2019</i>
Coordenadas de Rescate	<i>538341</i> <i>978179</i>	Descripción de la Actividad: Avanzada: <input type="checkbox"/> Socuela: <input type="checkbox"/> Tala: <input checked="" type="checkbox"/> Desarraigue: <input type="checkbox"/>	
Grupo: <i>Mamíferos</i>	Especie: <i>Bradypus variegatus</i>	Medidas: <i>20cm</i>	Condición Física: Sano: <input checked="" type="checkbox"/> Herido: <input type="checkbox"/> Muerto: <input type="checkbox"/>
Fases de Desarrollo: Adulto: <input type="checkbox"/> Juvenil: <input checked="" type="checkbox"/> Huevo: <input type="checkbox"/>	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> Ind.	Descripción del Sitio de rescate: <i>Basque secundario con rastrojo, el individuo estaba en una rama junto a su madre.</i>	
Código de Foto de Rescate: <i>TMQ 204R</i>			
Coordenadas de Liberación	<i>540553</i> <i>979138</i>	Fecha de Liberación: <i>30/06/19</i>	Elevación: <i>185m</i>
Código de Foto de Liberación: <i>TMQ 204L</i>		Descripción del Sitio de liberación: <i>Basque secundario de vegetación densa, presencia de lieros, guano y árboles grandes.</i>	
Nombre y Firma Biólogo Rescatista <i>T. Morán</i>		Nombre y Firma Inspector de ANAM <i>[Firma]</i>	

Lista de Asistencia

Fecha (DD/MM/AA):	04/06/2019	Compañía:	BCG.
Lugar/Ubicación:	Campamento Cobre	Proyecto:	PRF I Cobre Panamá
Tipo de Reunión * Marque la opción que corresponde con una (x)		Duración:	60 minutos
a) Informativa () b) Coordinación () c) Capacitación (X)		Tema(s) tratado(s): Identificación De las Familias de Anfibios, Cambio Taxonómico y Descripción de Nuevas especies	
Entrenador (Nombre): Marcos PONCE Firma: <i>[Firma]</i>			
d) Otro: ()			

#	Apellido, Nombre	Compañía	Cargo	Firma
1.	Gonzalez Daniel	BCG	Biologo	<i>[Firma]</i>
2.	Moran, Tamara	BCG.	Coord. Biotas	<i>[Firma]</i>
3.	Gonzalez Asly	BCG	Biologa	<i>[Firma]</i>
4.	Morales, Ariadna	BCG	Biologa	<i>[Firma]</i>
5.	Liana Cisneros	BCG	Biologa	<i>[Firma]</i>
6.	Rogelio Vargas	BCG	Coord. Biologo	<i>[Firma]</i>
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Verificado/Aprobado por (Nombre):			Firma:	

Minera Panamá

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

INFORME TRIMESTRAL DE LA CLÍNICA VETERINARIA

Por
Dra. Leiza Torres
Dra. Marisel Gómez

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13222 13224	Mayo - Julio 2019	MINERA PANAMÁ S.A	13/08/2019

I. Introducción

Este informe se redacta con la finalidad de dejar en evidencia los casos clínicos que son atendidos en la clínica veterinaria del proyecto Mina de Cobre Panamá.

Los animales atendidos son animales silvestres que se ven afectados por los trabajos realizados dentro del Proyecto, no sólo se le brinda atención médica, sino también de rehabilitación si así lo requieren. Una vez se ha restablecido la salud, en caso de tratarse de animales heridos, o completado el desarrollo en caso de animales que llegan siendo inmaduros e incapaces de alimentarse por sí solos (crías, pichones), se procura devolverlos a su hábitat. De esta forma se cumple con el compromiso del EsIA 13222 el cuál dice “Cualquier animal que sea lastimado será llevado a la instalación de rehabilitación para su cuidado respectivo”.

II. Objetivos

- Reportar la cantidad de animales silvestres atendidos.
- Conocer que grupo animal se atiende con mayor frecuencia.
- Dar a conocer que pasa con los pacientes luego de la atención veterinaria primaria.

III. Metodología de atención en la Clínica Veterinaria

Al reportarse un animal en un área de trabajo, un zoólogo se dirige al área para hacer el rescate, se revisa al individuo y si está herido o presenta una condición que se considera que puede afectar su supervivencia, entonces se traslada al animal a la clínica veterinaria para atención médica. Una vez en la clínica, se hace una evaluación, si el individuo presenta una condición que el médico veterinario considera que requiere observación o tratamiento especial entonces el individuo es pasado al refugio veterinario en donde se le mantendrá hasta que mejore y pueda ser puesto en libertad. Si la lesión o condición por la que llega a la clínica veterinaria, es grave y afecta su capacidad de movilizarse cazar, huir o cualquier impedimento para su supervivencia en estado silvestre, se procede a realizar eutanasia en caso no tenga un pronóstico favorable. Si el paciente no es apto para ser liberado por su condición física (y no amerita eutanasia), o por comportamiento de impronta se entregará en custodia a las autoridades ambientales.

IV. Resultados

En el trimestre se atendieron un total de 37 individuos de 14 especies distintas detalladas a continuación por mes.

a. Mayo

En el mes de mayo se reportaron dieciocho casos en la clínica veterinaria.

El primero de los casos fue el de un *Choloepus hoffmanni* o Perezoso de Dos Garras encontrado en la subestación eléctrica de Botija. El mismo había recibido dos descargas eléctricas tras tener contacto con líneas de alta tensión. Tras la evaluación clínica se pudo observar la presencia de quemaduras ubicadas en la región de la cara en la zona de los labios superiores e inferiores, almohadillas plantares, también presentaba quemaduras en la zona abdominal; pese a que el animal recibe los cuidados necesarios el mismo día ocurrido el hecho, las heridas presentaban necrosis y supuraciones; las zonas necróticas abarcaban desde el miembro anterior izquierdo y avanzan a la parte ventral del tórax, terminando en el pubis. Debido a la extensión de las quemaduras, necrosis e infección y además a ello tomando en cuenta un diagnóstico no favorable, se decide realizar la eutanasia para no prolongar el sufrimiento del animal.

Del segundo al tercer caso del mes se trata de dos *Ramphastos sulfuratus* o Tucán Pico Iris encontrados en el tajo de Botija, Área 182 sección 1, los mismos fueron encontrados en su nido, letárgicos, totalmente desprovistos de plumaje, ojos cerrados, fosas nasales abiertas y vocalizando, se trasladan a la clínica veterinaria para recibir los cuidados y alimentación adecuada hasta que alcancen su desarrollo juvenil y puedan sobrevivir por sí mismos.

Del cuarto al sexto casos se trata de tres *Ramphastos swainsonii* o Tucán de Swainson o de Pico Bicolor, rescatados en actividad de tala los mismos se encontraban en su nido. Los tres pichones son trasladados a la clínica veterinaria, tras la evaluación clínica se pudo observar una condición corporal baja, letárgicos, desprovistos de plumaje, ojos cerrados y sin vocalizar. Dos de los pichones presentan hematomas a nivel ventral y en el área de la cabeza cerca al ojo. Tristemente uno de los pichones no logra sobrevivir. Actualmente sobreviven dos de ellos y se encuentran en el refugio empezando su fase de liberación.

Del séptimo al noveno caso se trata de tres *Pteroglossus torquatus* o Tucancillos Collarejos, encontrados en el área 184, polígono B, los mismos se encontraban en el nido, se trasladan a la clínica veterinaria y se puede observar que son individuos activos, cubiertos de plumaje, ojos abiertos y realizando vocalizaciones. Se les brinda los cuidados veterinarios adecuados y alimentación. Los individuos logran desarrollarse óptimamente luego de meses, dos de ellos fueron liberados y otro esta en refugio iniciando su etapa de liberación.

Del décimo al décimo segundo caso del mes se trata de tres huevos de *Tinamú major* o Tinamú Grande, encontrados durante la socuela, los mismos son trasladados a la clínica veterinaria para realizar el proceso de incubación. El primer y segundo huevo no presentan desarrollo embrionario por lo que se decide descartarlos. El tercer huevo presenta embrión y se decide incubar mediante rotación automática a 95 °F, luego de 15 días nace el polluelo en condiciones saludables, luego de dos días por condiciones de estrés el polluelo muere.

Del décimo tercero al décimo quinto caso se trata de tres pichones *Ramphastos sulfuratus* o Tucán Pico Iris, fueron encontrados en actividad de tala. Son trasladados a la clínica veterinaria, tras la evaluación clínica se puede determinar el estado de los animales, se encontraban algo inactivos, cubiertos de lodo y mojados, presentaban plumaje en el área de las alas y dorso. Al tratarse de pichones se dejan en el refugio hasta que completen su desarrollo adecuado. Actualmente se encuentran en su fase de adaptación al medio ambiente, para luego ser liberados.

El décimo sexto caso trata de un *Phalacrocorax olivaceus* o Cormorán Neotropical, es encontrado, en TMF área 72, el mismo estaba en un talud sin presentar movimiento. A la exploración clínica no se encuentra ninguna anomalía y responde a los estímulos causados externamente. Debido a que no presentaba ninguna anomalía se decide liberar en el área de posa 5.

El décimo séptimo caso trata de un *Choloepus hoffmanni* o Perezoso de Dos Garras, rescatado en actividad de tala. Es trasladado a la clínica veterinaria y tras la evaluación clínica se puede observar fractura en la extremidad posterior derecha, proximal a la articulación coxofemoral. El paciente presenta proceso necrótico en el área afectada, para no prolongar el dolor y sufrimiento del animal se decide realizar la eutanasia.

El décimo octavo caso del mes es de un *Bassaricyon sp.*, u Olingo, encontrado en actividad de tala, es una cría que fue encontrada sin su madre. La misma es trasladada a la clínica veterinaria, tras la evaluación clínica se puede observar un estado de salud poco favorable, encontrándose muy deshidratada y letárgica, presenta convulsiones, además a ello muy asustada, se le proporcionan los cuidados veterinarios pertinentes, pese a que se pudo sacar adelante su cuadro clínico, tristemente el animal fallece.

b. Junio

En el mes de junio se reportaron once casos en la clínica veterinaria.

Del primero al cuarto caso se tratan de cuatro huevos de *Tinamú major* o tinamú grande, rescatados en actividad de tala, en el área de MSA, fueron trasladados a la clínica veterinaria para ser incubados y terminar el proceso de desarrollo, el primer y el cuarto huevo no presentaron desarrollo embrionario a la ovoscopia por lo que se decide descartar. El tercer huevo presenta desarrollo embrionario, accidentalmente durante la ovoscopia sufre una pequeña rajadura y el huevo se descarta. El segundo huevo presenta desarrollo embrionario y logra terminar su etapa embrionaria. Nace el polluelo, pero nace con afectaciones oculares y el mismo día de su nacimiento muere.

Del quinto al octavo caso se trata de cuatro aves de especie no determinada, las aves se encontraban en su nido dentro del filtro de una maquinaria, son pichones desprovistos de plumaje, ojos cerrados, extremidades poco desarrolladas. Se trasladan a la clínica veterinaria para proporcionarle los cuidados y la alimentación adecuada. Pese a recibir los cuidados necesarios los pichones mueren debido al período de vida en el que se encontraba, aproximadamente cuatro días de nacidos.

El noveno caso del mes es una cría de *Dasyus novemcinctus* o Armadillo de Nueve Bandas. Fue encontrado en TMF, en el área de maquinaria. Tras la exploración clínica se pueden observar lesiones superficiales en el área del abdomen. Se le proporcionan los cuidados veterinarios y alimentación necesaria. Actualmente se mantiene en el refugio hasta completar su desarrollo y pueda ser liberado

El décimo caso trata de una *Progne chalybea* o Golondrina Pechigris, reportada en las oficinas de rescate en el campamento Cobre, es un pichón desprovisto de plumaje, alerta y vocalizando. Tras recibir los cuidados veterinarios y alimentaciones necesarias, el pichón lastimosamente no logra sobrevivir.

El décimo primer caso es un *Dasyprocta punctata* o Ñeque, el mismo se encontraba en la vía del patio de Control de erosión, se encontraba sangrando y letárgico. A la exploración clínica se observa inactivo y asustado, se encuentran mordeduras en el área de la cabeza, a nivel del globo ocular se encuentran hematomas, presenta fractura mandibular, ruptura de los cornetes nasales, estertores a nivel pulmonar.

Tomando en cuenta todos los hallazgos y el patrón respiratorio, para no seguir prolongado el dolor y sufrimiento del animal se decide aplicar la eutanasia.

c. Julio

En el mes de junio se reportaron ocho casos en la clínica veterinaria.

Del primer al tercer caso trata de tres crías *Sciurus granatensis* o Ardilla cola roja, dos machos y una hembra, las mismas fueron rescatadas en actividad de tala. Son trasladados a la clínica veterinaria y durante la exploración clínica se pueden observar que son individuos con ojos cerrados, pelos cortos en casi todo su cuerpo. La hembra se encontraba letárgica, presentaba hiperreflexia izquierda en miembros anteriores y posteriores, disnea, a nivel del hueso frontal, presenta lesión e inflamación hasta el área parietal. La misma a pesar de recibir toda la atención veterinaria adecuada, no logra sobrevivir. Uno de los machos luego de dos semanas es encontrado muerto en su nido. Actualmente sobrevive uno y se encuentra dentro del refugio hasta terminar su desarrollo y luego pueda ser liberado al medio ambiente.

El cuarto y quinto caso del mes tratan de dos *Dasyprocta punctata* o Ñeques, ambas crías son rescatadas en actividad de tala, se trasladan a la clínica veterinaria para recibir los cuidados y alimentaciones necesarias. Ambas permanecerán en el refugio hasta completar su desarrollo juvenil y puedan ser liberadas.

El sexto caso trata de una cría de *Sylvilagus brasiliensis* o Conejo Muleto, rescatado en el área de Prestripping, nivel 90. Se traslada a la clínica veterinaria, tras la evaluación clínica se puede determinar su estado de salud estable, sin presentar anomalías, se decide dejar en el refugio hasta que alcance su desarrollo óptimo y pueda ser liberado.

El séptimo caso es de una *Iguana iguana* o Iguana Verde, es rescatada en movimiento de tierra del área del Prestripping, se traslada a la clínica veterinaria debido a que presenta lesión en extremidad posterior derecha con pérdida del miembro, a nivel distal del fémur, la lesión se encontraba expuesta y contaminada, en proceso necrótico, tomando en cuenta la evaluación clínica se decidió realizar una cirugía para amputar el fémur, la cirugía se realizó de manera exitosa y el individuo presento una buena recuperación. Este individuo fue liberado.

El octavo caso del mes fue el de una cría de *Sylvilagus brasiliensis* o conejo Muleto, rescatado dentro del área de movimiento de tierra en el área del Prestripping, es trasladada a la clínica veterinaria para sus respectivos cuidados, la cría no presentaba ninguna anomalía, debido a que es una cría se decide dejar en el refugio hasta que alcance su desarrollo.

V. Control de Animales Domésticos

En cumplimiento al compromiso 13084 del EsIA en el que dice “Se implementará una política de no tener mascotas en el lugar, ni alimentar animales silvestres ni domésticos”, el departamento de Ambiente brinda apoyo para el cumplimiento de este compromiso realizando esterilizaciones quirúrgicas a animales domésticos que deambulan dentro del proyecto y que son llevados a la clínica veterinario para esterilizarles quirúrgicamente y cooperar con evitar el aumento población de mascotas dentro del proyecto.

Se realizó una esterilización quirúrgica en una gata de aproximadamente 6 meses de vida, que fue capturada en el área del Puerto Punta Rincón.




Imagen 1. Felino doméstico hembra esterilizada en este trimestre.


Cuadro 1. Animales silvestres que fueron atendidos del mes de mayo a julio 2019

Mes	Nombre Científico	# Casos
MAYO	<i>Choloepus hoffmanni</i>	2
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	5
	<i>Ramphastos swainsonii</i>	3
	<i>Pteroglossus torquatus</i>	3
	<i>Tinamus major</i>	3
	<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	1
	<i>Bassaricyon spp</i>	1
JUNIO	<i>Tinamus major</i>	4
	No Determinado	4
	<i>Dasypus novemcinctus</i>	1
	<i>Progne chalybea</i>	1
	<i>Dasyprocta punctata</i>	1
JULIO	<i>Sciurus granatensis</i>	3
	<i>Dasyprocta punctata</i>	2
	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	2
	<i>Iguana iguana</i>	1
	TOTAL	37


Gráfica 1. Número De Casos Que Fueron Atendidos Por Mes




Gráfica 2. Clases que fueron atendidas por mes




Gráfica 3. Motivo por el cual se llevaron los pacientes a la clínica veterinaria por mes



Gráfica 4. Estadios de los animales atendidos por mes



Gráfica 5. Resultado final de los pacientes recibidos por mes



VI. Conclusiones

- Fueron atendidos treinta y siete pacientes en total.
- Se atendieron catorce especies distintas y cuatro pacientes de especie no determinada.
- El grupo animal con mayor frecuencia de atención para este trimestre fueron el grupo de las aves.
- Los motivos por los cuales se atendieron los pacientes en mayor frecuencia fue por cría.
- Los meses con mayor incidencia de casos fue abril con dieciocho casos y junio con once casos.
- En el trimestre cuatro pacientes fueron liberados, murieron nueve individuos, siete huevos fueron descartados, catorce individuos se encuentran en refugio y tres individuos fueron eutanasiados.
- En este trimestre se esterilizó un individuo. Esta mascota fue sacada del proyecto.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 4:52 am 7/5/2019Personal que lo reporto: Centro de ControlFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 4:52 am 7/5/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Sub estación eléctrica de BotijaDescripción de condiciones del incidente: Según un testigo (Omar Quintero) commissioning el animal recibió dos descargas de 20 mil Voltios.Datos del Paciente:Especie: Choloepus hoffmanniNombre común: Perezoso de dos garrasSexo: Macho.Peso: 5,2 KgEvaluación clínica

A la evaluación clínica se presentaba alerta, respondiendo a los estímulos generados a su alrededor, moviéndolas de las manos, patas y cabeza. A la exploración clínica se observó quemaduras en el área de su boca en los labios superiores e inferiores, también en la planta de sus patas (zona de almohadilla, parte de su abdomen también presentaba pequeñas lesiones

Ficha Clínica

Se procedió a realizar la anestesia con el protocolo de Xilacina, Ketamina para observar más a fondo sus heridas y realizar la limpieza de las mismas.

Se mantiene en el refugio bajo monitoreo para seguir evaluando la evolución de las heridas.

Dra. Marisel A. Gómez B.

Médico Veterinario

9/5/2019. Se hace revisión de los ~~heridos~~ (quemaduras) bajo anestesia general Xilacina: 1mg/Kg + Ketamina 15mg/Kg.

Se observa áreas necróticas y olor necrótico en miembro anterior izquierdo. Las quemaduras están infectadas y supurantes, requerirá amputación del miembro.

Las quemaduras se extienden por la parte ventral del tórax, hasta más allá de la línea alba desde el cuello hasta el pubis.

Por la extensión de las quemaduras, la infección y necrosis del miembro anterior derecho y la alta probabilidad de desarrollar septicemia se decide realizar eutanasia.

Dra. Leiza C. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 F. 113

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 10/5/2019Personal que lo reporto: Edmundo BeltonFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 10/5/2019 2:21pm.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit - Pre stripping
Area 182 sección 1Descripción de condiciones del incidente: Rescatado con actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos sulfuratusNombre común: Tucán pico iris

Sexo: _____

Peso: 253 gramosEvaluación clínicaSe observan letárgicos, están empezando a emplumar.
Se observan cañones en alas, cabeza, cola, Dorso y patas11/5/2019 Peso antes de la primera alimentación 232 gramos12/5/2019 Peso: 247 gramos

Ficha Clínica

13/5/19 Peso: 243 gramos

Tucan Rgo Grande

DIA/ MES	PESO	DIA/ MES	PESO
1 MAYO		1 JUNIO	
2 MAYO		2 JUNIO	
3 MAYO		3 JUNIO	
4 MAYO		4 JUNIO	
5 MAYO		5 JUNIO	
6 MAYO		6 JUNIO	
7 MAYO		7 JUNIO	
8 MAYO		8 JUNIO	
9 MAYO		9 JUNIO	
10 MAYO	253 gramos	10 JUNIO	
11 MAYO	232 gramos ↓	11 JUNIO	
12 MAYO	247 gramos ↑	12 JUNIO	
13 MAYO	243 gramos ↓	13 JUNIO	
14 MAYO	246 gramos ↑	14 JUNIO	
15 MAYO	257 gramos ↑	15 JUNIO	
16 MAYO	263 gramos ↑	16 JUNIO	
17 MAYO	285 gramos ↑	17 JUNIO	
18 MAYO	293 gramos ↑	18 JUNIO	
19 MAYO	294 gramos ↑	19 JUNIO	
20 MAYO	289 gramos ↓	20 JUNIO	
21 MAYO	290 gramos	21 JUNIO	
22 MAYO		22 JUNIO	
23 MAYO		23 JUNIO	
24 MAYO		24 JUNIO	
25 MAYO		25 JUNIO	
26 MAYO		26 JUNIO	
27 MAYO		27 JUNIO	
28 MAYO		28 JUNIO	
29 MAYO		29 JUNIO	
30 MAYO		30 JUNIO	
31 MAYO		31 JUNIO	

Peso inicial

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 10/5/2019Personal que lo reporto: Edmundo BeltonFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 10/5/2019 2:21 pm.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija pit-pre stripping área 182 sección 1Descripción de condiciones del incidente: Rescatado con actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos sulfuratusNombre común: Tucán pico iris

Sexo: _____

Peso: 284 gramos •Evaluación clínicaSe observan litúrgicas, están empezando a emplumar. Se observan los canchales en cabeza, dorso, alas y patas y celo.11/5/2019.- Peso antes de la primera alimentación 262 gramos12/5/2019.- Peso: 273 gramos

Ficha Clínica

13/5/2019 Peso: 266 grams

Tucan Verde Grande

DIA/ MES	PESO	DIA/ MES	PESO
1 MAYO		1 JUNIO	
2 MAYO		2 JUNIO	
3 MAYO		3 JUNIO	
4 MAYO		4 JUNIO	
5 MAYO		5 JUNIO	
6 MAYO		6 JUNIO	
7 MAYO		7 JUNIO	
8 MAYO		8 JUNIO	
9 MAYO		9 JUNIO	
10 MAYO	284 gramos	10 JUNIO	
11 MAYO	262 gramos ↓	11 JUNIO	
12 MAYO	273 gramos ↑	12 JUNIO	
13 MAYO	266 gramos ↓	13 JUNIO	
14 MAYO	269 gramos ↑	14 JUNIO	
15 MAYO	276 gramos ↑	15 JUNIO	
16 MAYO	283 gramos ↑	16 JUNIO	
17 MAYO	295 gramos ↑	17 JUNIO	
18 MAYO	300 gramos ↑	18 JUNIO	
19 MAYO	307 gramos ↑	19 JUNIO	
20 MAYO	316 gramos ↑	20 JUNIO	
21 MAYO	319 gramos	21 JUNIO	
22 MAYO		22 JUNIO	
23 MAYO		23 JUNIO	
24 MAYO		24 JUNIO	
25 MAYO		25 JUNIO	
26 MAYO		26 JUNIO	
27 MAYO		27 JUNIO	
28 MAYO		28 JUNIO	
29 MAYO		29 JUNIO	
30 MAYO		30 JUNIO	
31 MAYO		31 JUNIO	

Peso inicial

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 11/5/2019Personal que lo reporto: Reina Tuión BCG.Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/5/2019 10:24 am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit - Pre stripping
Area 182, Sección 1Descripción de condiciones del incidente: Rescatado en actividad de
talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos swainsoniiNombre común: Tucán de Swainson

Sexo: _____

Peso: 118 gramosEvaluación clínicaDesprovisto de plumas, ojos cerrados, respiración por boca.
Buena condición corporal; no hay vocalizaciones, no hay
mayor actividad.12:00 md. Es encontrado muerto en el nido. presentaba hematomas
en el ventral izquierdo y en cabeza cerca a los ojos.

Ficha Clínica



Figura N°2
Muestra hematomas a
nivel ventral



Figura N°3:
Muestra hematomas a
nivel de la cabeza y
cerca de los globos oculares.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 11/5/2019Personal que lo reporto: Reina Tuñón BCG.Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/5/2019 10:24am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit - Pre Stripping
Area 182 Sección 1Descripción de condiciones del incidente: Rescatado en actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos swainsoniiNombre común: Tucán de Swainson

Sexo: _____

Peso: 64 gramos -Evaluación clínicaDesprovisto de plumas, ojos cerrados, respiración por boca
Condición corporal baja, es el menor desarrollado de lo
parrado.12/5/19 69 gramos - Se le observan hematomas abdominales, pero es
activo y vocaliza para pedir alimento.

Ficha Clínica

13/6/19 66 gramos

Tucan Rojo Chico

DIA/ MES	PESO	DIA/ MES	PESO
1 MAYO		1 JUNIO	
2 MAYO		2 JUNIO	
3 MAYO		3 JUNIO	
4 MAYO		4 JUNIO	
5 MAYO		5 JUNIO	
6 MAYO		6 JUNIO	
7 MAYO		7 JUNIO	
8 MAYO		8 JUNIO	
9 MAYO		9 JUNIO	
10 MAYO	64 gramos	10 JUNIO	
11 MAYO	69 gramos ↑	11 JUNIO	
12 MAYO	69 gramos ↑	12 JUNIO	
13 MAYO	66 gramos ↓	13 JUNIO	
14 MAYO	74 gramos ↑	14 JUNIO	
15 MAYO	81 gramos ↑	15 JUNIO	
16 MAYO	85 gramos ↑	16 JUNIO	
17 MAYO	96 gramos ↑	17 JUNIO	
18 MAYO	105 gramos ↑	18 JUNIO	
19 MAYO	116 gramos ↑	19 JUNIO	
20 MAYO	123 gramos ↑	20 JUNIO	
21 MAYO	134 gramos	21 JUNIO	
22 MAYO		22 JUNIO	
23 MAYO		23 JUNIO	
24 MAYO		24 JUNIO	
25 MAYO		25 JUNIO	
26 MAYO		26 JUNIO	
27 MAYO		27 JUNIO	
28 MAYO		28 JUNIO	
29 MAYO		29 JUNIO	
30 MAYO		30 JUNIO	
31 MAYO		31 JUNIO	

Peso inicial

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 11/5/2019Personal que lo reporto: Reina Tuñón BCG.Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/5/2019 10:24am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit-Tre stripping
Area 182 Sección 1Descripción de condiciones del incidente: Rescatado con actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos swainsoniiNombre común: Tuñón de Swainson

Sexo: _____

Peso: 161 —Evaluación clínicaDesprovisto de plumas, ojos cerrados, respiración por boca,
buena condición corporal, no hay vocalizaciones y no hay
mayor actividad.12/5/19 - 150 gramos. Es activo y vocaliza para pedir alimento

Ficha Clínica

13/5/19: 105 grams

Tucan Negro Chico

DIA/ MES	PESO	DIA/ MES	PESO
1 MAYO		1 JUNIO	
2 MAYO		2 JUNIO	
3 MAYO		3 JUNIO	
4 MAYO		4 JUNIO	
5 MAYO		5 JUNIO	
6 MAYO		6 JUNIO	
7 MAYO		7 JUNIO	
8 MAYO		8 JUNIO	
9 MAYO		9 JUNIO	
10 MAYO	161 gramos	10 JUNIO	
11 MAYO		11 JUNIO	
12 MAYO	↓ 150 gramos	12 JUNIO	
13 MAYO	↓ 105 gramos	13 JUNIO	
14 MAYO	↑ 179 gramos	14 JUNIO	
15 MAYO	↓ 159 gramos	15 JUNIO	
16 MAYO	↓ 158 gramos	16 JUNIO	
17 MAYO	↑ 179 gramos	17 JUNIO	
18 MAYO	↑ 185 gramos	18 JUNIO	
19 MAYO	↑ 201 gramos	19 JUNIO	
20 MAYO	↑ 217 gramos	20 JUNIO	
21 MAYO	233 gramos	21 JUNIO	
22 MAYO		22 JUNIO	
23 MAYO		23 JUNIO	
24 MAYO		24 JUNIO	
25 MAYO		25 JUNIO	
26 MAYO		26 JUNIO	
27 MAYO		27 JUNIO	
28 MAYO		28 JUNIO	
29 MAYO		29 JUNIO	
30 MAYO		30 JUNIO	
31 MAYO		31 JUNIO	

Peso inicial →

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 21 mayo 2019

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 21 mayo 2019

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit Re stripping area
184 Poligono B 539620Descripción de condiciones del incidente: 97 7138 Se encuentran en el bosque secundario
en terreno inclinadoDatos del Paciente:

Especie: Pteroglossus torquatus

Nombre común: Eucaneillo collariego

Sexo: _____

Peso: 185g •

Evaluación clínicaSe observa alerta, presenta plumaje en gran cantidad de su
cuerpo, sus focas nasales están abiertas al igual que sus
ojos. Localiza y responde a estímulos generados a su
alrededor20/5/19 Peso: 179g Antes de la 1ra alimentación
Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

2/6/2019 Se realiza el proceso de adaptación / liberación a las 1:30 pm se abre la puerta de su jaula, vuela hacia el bosque, no regresa con horas de la tarde

3/6/2019: Se encuentra con los árboles cerca al refugio. Se le ve con ~~los~~ los demás que fueron liberados. Se le colocan frutas fuera y comen.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 21 mayo 2019Personal que lo reporto: Rogelio VargasFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 21 mayo 2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit Pre stripping
area 184 poligono B 539620
977138Descripción de condiciones del incidente: Se encuentran en el bosque secundario
en terreno inclinadoDatos del Paciente:Especie: Pteroglossus torquatusNombre común: tucancillo collarito

Sexo: _____

Peso: 182gEvaluación clínicaSe observa alerta, presentan plumas en la mayoría del
cuerpo. Responde a estímulos causados alrededor. Sus fosas
nasales, ojos ya están abiertos. Localizan22/5/19 Peso: 172g Antes de la 1ra alimentaciónDra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

2/6/2019 : Se realiza el proceso de adaptación liberación a la 1:30 pm se abre la puerta de la jaula, vuela hacia el bosque, no regresó en horas de tarde.

3/6/2019 Se encuentra con los árboles cerca al refugio se le colocaron frutas fuera y comen.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 21 mayo 2019

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 21 mayo 2019

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit Re striping Area
134 Bligano B 539620
977138

Descripción de condiciones del incidente: Se encuentran con el bosque secundario, en terreno inclinado

Datos del Paciente:

Especie: Pteroglossus torquatus

Nombre común: Eucancillo collarado

Sexo: _____

Peso: 162 g

Evaluación clínica

Se observa alerta, presenta plumaje en gran cantidad de su cuerpo, fosas nasales abiertas, también ojo. Vocaliza y responde a estímulos del entorno.

22/5/19 Peso: 162g Antes de la 1ra alimentación

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled sheet of paper. There is no handwriting or other markings on the page.


Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 23/5/2019Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit - Pre stripping, Area 184, Parte BDescripción de condiciones del incidente: Soeula. Rescatado durante la SoeulaDatos del Paciente:Especie: Tinamus majorNombre común: Tinamu grande

Sexo: _____

Peso: 74gEvaluación clínica

No se observa desarrollo embrionario.
5/6/19 El huevo nunca presenta desarrollo del
embrion y se decide descartar.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario

Reg 1082

1000

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 23/5/2019Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit Pre-Strippin
zona 184 Parte BDescripción de condiciones del incidente: Rescatados durante la saqueaDatos del Paciente:Especie: Tinamus majorNombre común: Tinamo grande

Sexo: _____

Peso: 74gEvaluación clínica

No se observa desarrollo embrionario
5/6/19 El huevo nunca presento ningún desarrollo
embrionario y se decide descartar.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 23/5/2019

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 23/5/2019

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit No stripping area 184 parte B

Descripción de condiciones del incidente: Rescatados durante la semana


Datos del Paciente:

Especie: Tinamus major

Nombre común: Tinamu grande

Sexo: _____

Peso: 76 g

Evaluación clínica

Se observa mediante ooscopia, encontrándose en el 3^{er} tercio de gestación por lo que se decide ciperoyar en rotación automática a 95° y 85° de h.

5/6/19 7:00 am Al entrar al refugio se observa al pollito nacido. (Pesa 57 gramos)

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

10/5/19 Pico 25 gramos.
Se alimenta de guillos, gasapos y alimento de
pollo (inicio). Se encuentra activo y saludable.
El polluelo se encuentra muerto con el nido

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 25/5/2019Personal que lo reporto: Iliana CisnerosFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 25/5/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pet Pre stripping, Área 184, Panto BDescripción de condiciones del incidente: Rescatado en actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos sulfuratusNombre común: Tucán pico iris

Sexo: _____

Peso: 158 gEvaluación clínica

Pichones desprovistos de plumaje con ojos abiertos y fosas nasales desarrolladas. Algo letárgicos y desahuyados de todo. Antes de su primera alimentación celoso con peso de 158 gramos.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1082

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 25/5/2019Personal que lo reporto: Liliana CisnerosFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 25/5/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit - Pre stripping
Area 184 parte BDescripción de condiciones del incidente: Rescatado con actividad de telaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos sulfuratusNombre común: Tucán pico iris

Sexo: _____

Peso: 269 gEvaluación clínica

Pichón desprovisto de plumaje con alguna de sus áreas, alas apicadas y fajas nasales desmenuzadas, vocalizando, algo letárgico y reovuelto de bdo.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

1. What is the main purpose of the study?
 2. What are the research objectives?
 3. What is the significance of the study?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?
 6. What are the recommendations of the study?
 7. What are the future research directions?
 8. What are the contributions of the study?
 9. What are the implications of the study?
 10. What are the findings of the study?
 11. What are the results of the study?
 12. What are the data of the study?
 13. What are the methods of the study?
 14. What are the theories of the study?
 15. What are the models of the study?
 16. What are the frameworks of the study?
 17. What are the approaches of the study?
 18. What are the techniques of the study?
 19. What are the instruments of the study?
 20. What are the procedures of the study?
 21. What are the steps of the study?
 22. What are the phases of the study?
 23. What are the stages of the study?
 24. What are the periods of the study?
 25. What are the times of the study?
 26. What are the dates of the study?
 27. What are the years of the study?
 28. What are the months of the study?
 29. What are the days of the study?
 30. What are the hours of the study?
 31. What are the minutes of the study?
 32. What are the seconds of the study?
 33. What are the milliseconds of the study?
 34. What are the microseconds of the study?
 35. What are the nanoseconds of the study?
 36. What are the picoseconds of the study?
 37. What are the femtoseconds of the study?
 38. What are the attoseconds of the study?
 39. What are the zeptoseconds of the study?
 40. What are the yoctoseconds of the study?
 41. What are the xoseconds of the study?
 42. What are the quectoseconds of the study?
 43. What are the roseconds of the study?
 44. What are the yoseconds of the study?
 45. What are the zoseconds of the study?
 46. What are the woseconds of the study?
 47. What are the voseconds of the study?
 48. What are the uoseconds of the study?
 49. What are the toseconds of the study?
 50. What are the poseconds of the study?
 51. What are the noseconds of the study?
 52. What are the moseconds of the study?
 53. What are the koseconds of the study?
 54. What are the hekoseconds of the study?
 55. What are the teroseconds of the study?
 56. What are the petoseconds of the study?
 57. What are the exoseconds of the study?
 58. What are the zettoseconds of the study?
 59. What are the yottoseconds of the study?
 60. What are the rontoseconds of the study?
 61. What are the quectoseconds of the study?
 62. What are the roseconds of the study?
 63. What are the yoseconds of the study?
 64. What are the zoseconds of the study?
 65. What are the woseconds of the study?
 66. What are the voseconds of the study?
 67. What are the uoseconds of the study?
 68. What are the toseconds of the study?
 69. What are the poseconds of the study?
 70. What are the noseconds of the study?
 71. What are the moseconds of the study?
 72. What are the koseconds of the study?
 73. What are the hekoseconds of the study?
 74. What are the teroseconds of the study?
 75. What are the petoseconds of the study?
 76. What are the exoseconds of the study?
 77. What are the zettoseconds of the study?
 78. What are the yottoseconds of the study?
 79. What are the rontoseconds of the study?
 80. What are the quectoseconds of the study?
 81. What are the roseconds of the study?
 82. What are the yoseconds of the study?
 83. What are the zoseconds of the study?
 84. What are the woseconds of the study?
 85. What are the voseconds of the study?
 86. What are the uoseconds of the study?
 87. What are the toseconds of the study?
 88. What are the poseconds of the study?
 89. What are the noseconds of the study?
 90. What are the moseconds of the study?
 91. What are the koseconds of the study?
 92. What are the hekoseconds of the study?
 93. What are the teroseconds of the study?
 94. What are the petoseconds of the study?
 95. What are the exoseconds of the study?
 96. What are the zettoseconds of the study?
 97. What are the yottoseconds of the study?
 98. What are the rontoseconds of the study?
 99. What are the quectoseconds of the study?
 100. What are the roseconds of the study?
 101. What are the yoseconds of the study?
 102. What are the zoseconds of the study?
 103. What are the woseconds of the study?
 104. What are the voseconds of the study?
 105. What are the uoseconds of the study?
 106. What are the toseconds of the study?
 107. What are the poseconds of the study?
 108. What are the noseconds of the study?
 109. What are the moseconds of the study?
 110. What are the koseconds of the study?
 111. What are the hekoseconds of the study?
 112. What are the teroseconds of the study?
 113. What are the petoseconds of the study?
 114. What are the exoseconds of the study?
 115. What are the zettoseconds of the study?
 116. What are the yottoseconds of the study?
 117. What are the rontoseconds of the study?
 118. What are the quectoseconds of the study?
 119. What are the roseconds of the study?
 120. What are the yoseconds of the study?
 121. What are the zoseconds of the study?
 122. What are the woseconds of the study?
 123. What are the voseconds of the study?
 124. What are the uoseconds of the study?
 125. What are the toseconds of the study?
 126. What are the poseconds of the study?
 127. What are the noseconds of the study?
 128. What are the moseconds of the study?
 129. What are the koseconds of the study?
 130. What are the hekoseconds of the study?
 131. What are the teroseconds of the study?
 132. What are the petoseconds of the study?
 133. What are the exoseconds of the study?
 134. What are the zettoseconds of the study?
 135. What are the yottoseconds of the study?
 136. What are the rontoseconds of the study?
 137. What are the quectoseconds of the study?
 138. What are the roseconds of the study?
 139. What are the yoseconds of the study?
 140. What are the zoseconds of the study?
 141. What are the woseconds of the study?
 142. What are the voseconds of the study?
 143. What are the uoseconds of the study?
 144. What are the toseconds of the study?
 145. What are the poseconds of the study?
 146. What are the noseconds of the study?
 147. What are the moseconds of the study?
 148. What are the koseconds of the study?
 149. What are the hekoseconds of the study?
 150. What are the teroseconds of the study?
 151. What are the petoseconds of the study?
 152. What are the exoseconds of the study?
 153. What are the zettoseconds of the study?
 154. What are the yottoseconds of the study?
 155. What are the rontoseconds of the study?
 156. What are the quectoseconds of the study?
 157. What are the roseconds of the study?
 158. What are the yoseconds of the study?
 159. What are the zoseconds of the study?
 160. What are the woseconds of the study?
 161. What are the voseconds of the study?
 162. What are the uoseconds of the study?
 163. What are the toseconds of the study?
 164. What are the poseconds of the study?
 165. What are the noseconds of the study?
 166. What are the moseconds of the study?
 167. What are the koseconds of the study?
 168. What are the hekoseconds of the study?
 169. What are the teroseconds of the study?
 170. What are the petoseconds of the study?
 171. What are the exoseconds of the study?
 172. What are the zettoseconds of the study?
 173. What are the yottoseconds of the study?
 174. What are the rontoseconds of the study?
 175. What are the quectoseconds of the study?
 176. What are the roseconds of the study?
 177. What are the yoseconds of the study?
 178. What are the zoseconds of the study?
 179. What are the woseconds of the study?
 180. What are the voseconds of the study?
 181. What are the uoseconds of the study?
 182. What are the toseconds of the study?
 183. What are the poseconds of the study?

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 25/5/2019Personal que lo reporto: Iliana CisnerosFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 28/5/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit Pre - Stripping
area 184, parte B.Descripción de condiciones del incidente: Roscatados con actividad de
talaDatos del Paciente:Especie: Ramphastos sulfuratusNombre común: Tucán pío iris

Sexo: _____

Peso: 275 gEvaluación clínica

Pechon desproposito de plumaje con alguna de sus alas
ojos abiertos, fosas nasales, desarrolladas, un poco
letargico y recubiertas de lodo.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

1. What is the main purpose of the study?
 2. What are the research objectives?
 3. What is the significance of the study?
 4. What is the scope of the study?
 5. What are the limitations of the study?
 6. What is the methodology used?
 7. What are the results of the study?
 8. What are the conclusions of the study?
 9. What are the recommendations of the study?
 10. What are the future research directions?

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 26/5/2019 5:30pm

Personal que lo reporto: Equipo de movimiento de tierra

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 26/5/2019 6:00pm

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: TMF área 72

Descripción de condiciones del incidente: Se encontraba en un talud sin presentar movimiento

Datos del Paciente:

Especie: Phalacrocorax olivaceus

Nombre común: Cormorán Neotropical

Sexo: —

Peso: —

Evaluación clínica

26/5/2019 A la exploración clínica no se encuentra ninguna anomalía, no presenta fracturas, responde a los estímulos del ambiente, en su ojo izquierdo presenta catarata, se le atiborja a la cecid. El individuo es liberado con poses.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 28/5/2019Personal que lo reporto: Edmundo BeltonFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 28/5/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit, Pre-stripping Area
Rt 4, Poligono B 539607
977326Descripción de condiciones del incidente: Bosque secundario, terreno semi plano
contra árboles caídos. Se encontraba en actividad de tala,
cabe de un árbol y presenta fractura humeralDatos del Paciente:Especie: Choloepus hoffmaniNombre común: Perezoso dos garrasSexo: machoPeso: 5,3 KgEvaluación clínica

A la evaluación clínica se pudo apreciar fractura del fémur, luxación posterior derecha, para revisión a fondo se decide anestesia al paciente utilizando el protocolo xilacina 1mg/kg + Ketamina 15 mg/kg afirmando la fractura no desplazada presente.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médica Veterinaria

Ficha Clínica

21/5/2019: Se alimenta al paciente con frutas y
hojas de guano aceptandolas, se está de catio
presenta movimiento con sus extremidades anteriores y
la posterior izquierda. Se medica con meloxicam a dosis
de para el dolor. Defeca con gran cantidad y orina

Dra. Marisel A. Gómez B.


Médico Veterinario

Reg 1082

Para no prolongar el dolor del animal se decide
eutanasiar, se revisa la herida y se encuentra un proceso
de sepsis, la parte muscular comienza a necrosar, por lo que
se decide la medida antes mencionada.

Minera Panamá
015009911-1037

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 31/5/19 11:40amPersonal que lo reporto: Edmundo BeltonFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 31/5/19 11:40amLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit, Re-stripping, área 185 537930Descripción de condiciones del incidente: Se encuentra en actividad de talá, bosque secundario, terreno semiplano, entre árboles caídosDatos del Paciente:Especie: BassaricyonNombre común: DingoSexo: HembraPeso: 350gEvaluación clínica

Se encuentra inactiva, debilitada, deshidratada e inapetente muy asustada, no hay presencia de golpes y fracturas. Es una cría aproximada de un mes de nacida, ojos abiertos, vocalización, orejas y fosas nasales abiertas. Su cuerpo mide 54cm y pesa 350 gramos. Se alimenta con leche de cabra diluida en su totalidad.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Con frecuencia de una hora cada alimentación
1/6/2019. A las 7:30 am convulsiona y se le aplica
tranquilizante y se coloca en la cámara de cuartos
intensivos. Presenta dilatación de pupilas y temperatura
de 35,7°C.

8:30 am Se encuentra estable

9:00 am: Se le alimenta acepta 5ml de la leche

10:00 am: logra aceptar 5ml más

Las alimentaciones durante el transcurso del día
y madrugada se hicieron con frecuencia de 1 hora cada una

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

2/6/2019: Mañana se alimenta a las 7:30 am
aceptando 1/2 onza, durante el resto de la mañana
la alimentación es de 1 hora por medio.

1:15 pm el animal fallece, aparentemente convulsiona
y muere

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 1/6/19Personal que lo reporto: Reina TurionFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/6/19Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Starter Dam MSADescripción de condiciones del incidente: Bosque secundario al lado de la corriente de un río, en la base de un árbolDatos del Paciente:Especie: Tinamu mayorNombre común: Tinamu grande

Sexo: _____

Peso: 76g Huevo H1Evaluación clínica

Se decide realizar la incubación artificial. Se realiza
opscopia dos días después y no se observa el crecimiento
embrionario, se decide realizar el desecho del huevo

Dra. Marisel A. Gómez B.

Médico Veterinario

Reg 1082

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 1/6/19Personal que lo reporto: Reina T. T. T.Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/6/19Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Starler Dam, MSADescripción de condiciones del incidente: Bosque secundario al lado de la corriente de un río, en la base de un árbolDatos del Paciente:Especie: Tinamu mayorNombre común: Tinamu grande

Sexo: _____

Peso: 74g Huevo # 3Evaluación clínica

Se decide realizar la incubación artificial. Se realiza ovoscopia y se observa crecimiento embrionario. Con temperatura 95°F se realiza la incubación. Luego de 15 días aproximadamente el polluelo nace. El mismo presenta afectaciones oculares y nariz.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1002

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 1/6/2019Personal que lo reporto: Reina TutorFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/6/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Starter Dam, MSADescripción de condiciones del incidente: Bosque secundario al lado de la corriente de un río, en la base de un árbolDatos del Paciente:Especie: Tinamu mayorNombre común: Tinamu grande

Sexo: _____

Peso: 80g # 3Evaluación clínica

Al la autopsia se observan vasos sanguíneos y desarrollo del embrión.

5/6/19. Durante el proceso de revisión mediante autopsia el huevo sufrió accidentalmente una raja dura al huevo se desmonta.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 1/6/2019

Personal que lo reporto: Reina Tunon

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/6/2019

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Starter Dam HSA

Descripción de condiciones del incidente: Bosque secundario al lado de la corriente de un río, en la base de un árbol

Datos del Paciente:

Especie: Tinamu mayor

Nombre común: Tinamu grande

Sexo: _____

Peso: 75g #4

Evaluación clínica

No presenta crecimiento embrionario, se decide descartar el mismo

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Blank lined area for clinical notes.

Minera Panamá
Departamento de Salud y Seguridad
Calle 1000, Zona Industrial, Panamá, Panamá
Teléfono: (507) 201-1234

Formulario de Fichas Clínicas
Versión 1.0 (2023)
Elaborado por: [Nombre]

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 11/6/2019Personal que lo reporto: Carlos SerranoFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/6/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Pt pre stripping nivel 60Descripción de condiciones del incidente: El nido fue encontrado dentro del filtro de una maquinaria.Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 9gEvaluación clínica

Pichón provisto de plumaje, fosas nasales, ojos abiertos vocalizando para pedir alimento, no presenta ninguna condición anormal. Se le alimenta con papilla exact hand feeding cada 30 minutos, 2 partes de agua y 1 de alimento. Aproximadamente tienen 4 días de nacido. Antes de su primera alimentación peso 9 gramos.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario

Rég 1082

Ficha Clínica

13/4/19 Se encuentra debilitado. Se le alimenta con
mayor frecuencia.

14/6/19 Queda muerto con su nido.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 11/6/2019Personal que lo reporto: Carlos SerranoFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/6/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Pit pre stripping nivel 60Descripción de condiciones del incidente: El nido fue encontrado dentro del filtro de una maquinariaDatos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 10gEvaluación clínica

Pichón provisto de plumaje, fajas rosales y ojos abiertos localizando para pedir alimento, no presenta ninguna condición anormal. Se le alimenta con papilla exact brand feeding cada 30 minutos, 2 partes de agua y 1 de alimento. Aproximadamente tienen 4 días de nacido. Antes de su primera alimentación peso 10 gramos.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

13/6/19 El pichón cae del nido proporcionado y sufre una torción de la tráquea, además se golpea fuertemente la cabeza y se le forma un hematoma.

Dr. Marisel A. Quiroz
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 11/6/2019

Personal que lo reporto: Carlos Serrano

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/6/2019

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Pit pre stripping nivel 60

Descripción de condiciones del incidente: El nido fue encontrado dentro del filtro de una maquinaria

Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 8g

Evaluación clínica

Pichón provisto de plumage, fosas nasales y pios abiertos vocalizando para pedir alimento, no presenta ninguna condición anormal. Se le alimenta con papilla Exact hand feeding cada 30 minutos, 2 partes de agua y 1 de alimento. Aproximadamente tienen 4 días de nacido. Antes de su primera alimentación peso 8 gramos.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

13/5/19 Los animales se encuentran debilitados su frecuencia de alimentación es más constante.

14/6/19 En horas de la mañana 7:00 am se encuentra muerto con el nido.

Dra. Mariela A. Gómez D.

Médico Veterinario

Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 11/6/2019 9:00 amPersonal que lo reporto: Carlos SerranoFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/6/2019 9:00 amLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: Pit pre stripping nivel 60Descripción de condiciones del incidente: El nido fue encontrado dentro del filtro de una maquinariaDatos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 10g •Evaluación clínica

Pichón con plumaje, fosas nasales abiertas, ojos abiertos localizando para poder comer, no presenta ninguna condición fisiológica anormal. Se le alimenta con papilla exact hand free ding cada 30 minutos, 2 partes de agua y 1 de alimento. Aproximadamente tienen 4 días de nacido. Antes de su primera alimentación peso 10 gramos.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario

Reg 1082

Ficha Clínica

13/6/19 se encuentra debilitado. Se cambia su alimentación
se le hace mas frecuente
14/6/19 7:00 am se encuentra muerto con su nido.

Dra. Marisel A. Gómez B
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 22 junio 2019Personal que lo reporto: Marcos PonceFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 22 junio 2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: TMF Área de Maquinaria

Descripción de condiciones del incidente: Personal de operador de maquinaria
penda dio aviso a personal de BCG que trabaja en TMF sobre
un armadillo bebé que fue encontrado en área de maquinaria.

Datos del Paciente:Especie: *Dasypus novemcinctus*Longitud Total 18cm.Nombre común: Armadillo de nueve bandasSexo: HembraPeso: 402 gramosEvaluación clínica

Se observa alerta, es activo, por el peso que mantiene es
probable que tenga aproximadamente 30 días de edad
es probable que aun no esté destetado (según la literatura)
No presenta signos de deshidratación, presenta lesiones superficiales
en piel del abdomen (escoriaciones) y algunos hematomas.
Se mantendrá bajo cuidados en el refugio de veterinaria

Ficha Clínica

hasta que llegue a 1500 gramos aproximadamente y de esta forma asegurar que se puede valer por sí mismo. Se le ofrece plato de comida con (huevo cocido, zanahoria cocida, sandía y papaya - se le agrega a la mezcla 5 ml de leche (Esbilac) en proporción 1:3 diluido en agua tibia. Se le deja el plato con la mezcla para la alimentación nocturna.

Se le ofrece leche con una jeringa y toma aproximadamente 10ml.

Dra. Leiza C. Torres
Médico Veterinario
Reg. 1082

24/6/2019 - ^{Reg. 1082} Cuión 3 no se alimenta sola. Se le ofrece leche 3 veces al día se toma aproximadamente 15 ml por toma.

25/6/2019 - Peso 446 gramos. no ha defecado. Se le ofrece de comer 3 veces al día 10ml, 15ml, 15ml.

26/6/2019 - Primera toma 12:52 pm. 25ml.

28/6/2019 : Peso 430 gramos

29/6/2019 : Peso 435 gramos. Se encuentran heces en la jaula

30/6/2019 : Peso 435 gramos

1/6/2019 : Peso 437 gramos

2/6/2019 : Peso 439 gramos, nuevamente se registra en jaula y se encuentran más heces.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1082

25/7/2019 : Se le reincorpora a su dieta carne molida + banana + papaya. Se le observa comiendo sola. En días anteriores se le había puesto leche + comida de perro triturada y lo acepta de buena forma. La mayoría de la mañana pasa durmiendo y es activa horas de la tarde.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 23/6/2019Personal que lo reporto: Centro de Control.Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 23/6/2019 4:10 pmLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: Oficinas de Rescate Campamento Cobre.Descripción de condiciones del incidente: Las personas que trabajan en Rescate reportaron un ave herida en sus oficinasDatos del Paciente:Especie: Progne chalybeaNombre común: Yelondrina pechigris.

Sexo: _____

Peso: 29 gramosEvaluación clínica

Está alerta, el plumaje está poco desarrollado, se considera que es un pichón que cayó del nido, se le estará alimentando con insectos y gusanos entados. Se espera que al completar el desarrollo sea liberado en un área donde haya bandada de esta especie.

Ficha Clínica

27/6/2019 El animal fallece. Se encuentra con pulso sin
signos vitales, regurgitación de la comida de la tarde anterior.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1083

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 26/6/2019 8:00 amPersonal que lo reporto: Arqueólogos (personal)Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 26/6/2019 8:00amLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: Vía hacia el patio de control de erosiónDescripción de condiciones del incidente: Se encontraba a la orilla de la vía se encontraba sangrando y algo letárgico.Datos del Paciente:Especie: Dasyprocta punctataNombre común: UreSexo: MachoPeso: 5,3 kgEvaluación clínica

A la exploración clínica el paciente se encuentra inactivo y asustado, para una mejor exploración se decide anestesia utilizando el protocolo xilacina, Ketamina. Una vez anestesiado se inicia la exploración general, en el área de la cabeza se encuentran mordidas a nivel del globo ocular, se encuentra hematoma en la misma zona, también presenta

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Fractura mandibular, ruptura del cornete nasal, en el área del cuello presenta mordeduras, tráquea expulsa llena de líquido (sangre), en la boca presenta coágulos, en la zona torácica al auscultar pulmones se escuchan ruidos tanto en el campo derecho como izquierdo, en la zona dorsal y en la mayor parte del cuerpo presenta rasguños. Cerca de su zona genital se presenciaron dos heridas serie profundas.

Tomando en cuenta todos los hallazgos encontrados y ajustado a ello, el próton respiratorio del animal para no prolongar el dolor y sufrimiento, se llega a la conclusión de practicando la eutanasia.



Zona afectada, se causa desgarro de piel



Herida causada por mordedura.



Lesión en el área del cuello. Se presume de mordedura causada por predadores



Rasguños presentados por toda las regiones del cuerpo.



Lesión en el área genital

Ficha Clínica
Control de Animales Domésticos

Datos del Reporte

Fecha y hora de rescate: 25/6/2019

Personal que realizó el rescate: Harold Quiel

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 25/6/2019 2:51 pm

Localización de la zona donde se hizo el rescate: Punta Rincón (Puerto)

Descripción de condiciones del paciente: Personal de ambiente, la capturo para realizarle cirugía de OUH y posteriormente liberarla fuera del área del proyecto.

Datos del Paciente:

Especie: Felino

Sexo: Hembra

Peso: 1,6 Kg



Evaluación clínica

Se encuentra saludable, se le realiza esterilización quirúrgica. Se utiliza protocolo xilacina/mixta Ketamina. En el cuidado post operatorio se utiliza ketocam 0,3 ml/kg + Nosept Spray.

Se decide dejar en la clínica veterinaria por una noche para limpieza de la herida, recuperación y observación. Se alimenta y debido a su buena recuperación se decide liberar

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082



Imagen después de la cirugía
Cuidados post operatorios.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 3/7/2019 8Personal que lo reporto: Daniel GonzálezFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 3/7/19 8:36am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Betija Pit Pre-striping
Area 187 Sección B. 53459 / 976612 200msnm.Descripción de condiciones del incidente: Fueron rescatados tres crías de
ardillos en actividad de tala.Datos del Paciente:Especie: Sciurus granatensisNombre común: Ardilla Cola RojaSexo: HembraPeso: 36 gramos ●Evaluación clínica

Individuo de aproximadamente 3 semanas de edad, ojos cerrados,
orejas cerradas, presencia de pelos cortos en cabeza, dorso,
parte ventral y cola exceptuando cara interna de miembros
anteriores y posteriores.

Se observa que está letárgico, presenta hiperreflexia izquierda
de miembros anteriores y posteriores, boca abierta y disnea.

Ficha Clínica

A la palpación, se siente lesión a nivel del hueso frontal y se observa inflamación a nivel frontal hasta parietal. Se le ofrece alimentación oral de leche para cachorros de perro Esbilac diluido. Deglute. Se mantiene en observación.

En horas de la tarde se observa más letárgico, no controla micción; no responde a estímulos externos ni dolorosos disminuye frecuencia respiratoria 14 rpm. respiración abdominal. (Sus hermanos 70 rpm).

7:30 pm. Lactia ha muerto.

Dra. Leizaola Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 3/7/2019Personal que lo reporto: Daniel GonzálezFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 3/7/2019 8:36 am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bateja Pit Pre Striping.
Area 187 Sección B. 53459 / 976612 200 msnm.Descripción de condiciones del incidente: Fueron rescatados tres crías de ardilla
en actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Sciurus granatensisNombre común: Ardilla cola RojaSexo: machoPeso: 38 gramos •Evaluación clínica

Individuos de aproximadamente 3 semanas de edad, ojos cerrados, orejas cerradas, presencia de pelos cortos en cabeza, dorso, parte ventral y cola (menos larga) exceptuando cara interna de miembros anteriores y posteriores. Se observa activa, responde a estímulos externos, no presenta lesiones aparentes.

Ficha Clínica

Se le ofrece alimentación oral que consiste en leche para cachorros Esbilo. La mezcla preparada como lo dice la indicación de la lata se diluye en proporción 3 agua: 1 de Esbilo. Orina y defeca normal. Se ofrece 1cc de leche. Cada 3 horas

5/7/2019. Se observa saludable. Se aumenta la proporción de leche a la mezcla diluida quedando en proporciones iguales leche-Agua. No se observa diarrea, hay micción normal y defecación con frecuencia normal. **Dra. Leiza L. Torres**

Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

7/7/2019.

Se observa saludable. Se cambia la alimentación a 100% leche Esbilo según la indicación de la mezcla sugerida por el fabricante. No se observa diarrea ni constipación.

Frecuencia de alimentación cada 3 horas ingiere de 1ml a 1.5 ml.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 3-7-2019.Personal que lo reporto: Daniel GonzálezFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 3/7/2019 8:36am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Boleja Pt Prestuping.
Area 187 Sección B. 58459/976612 200 msnm.Descripción de condiciones del incidente: Fueron rescatados tres crías de ardillo.
en actividad de tala.Datos del Paciente:Especie: Sciurus granatensisNombre común: Ardilla cola RojaSexo: machoPeso: 38 gramosEvaluación clínica

Individuo de aproximadamente tres semanas de edad, ojos cerrados, orejas cerradas, presencia de pelos cortos en cabeza, dorso, parte ventral y cola (menor largo); exceptuando cara interna de miembros anteriores y posteriores.
Se observó activo, responde a estímulos externos, no presenta lesiones aparentes.

Ficha Clínica

Se le ofrece alimentación oral que consiste en leche para cachorros de lobillo. La mezcla preparada como lo dice la etiqueta del producto + 3 cc Agua y defeca normal. Se ofrece 1 ml cada tres horas.

5/7/2019. Se observa saludable. Se aumenta proporción de leche, quedando proporciones iguales Leche: Agua. No se observa diarrea ni constipación.

Dra. Liza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 913 Folio 463

7/7/2019. Se observa saludable. Se cambia la alimentación a 100% lobillo según la indicación de la etiqueta. No se observa diarrea ni constipación. Frecuencia cada 3 horas, ingiere 1 ml a 1.5 ml.

Dra. Liza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 913 Folio 463

28/7/2019 Se observa saludable. Se nota ojos medios abiertos comienza el proceso de abrir los ojos. Sigue comiendo 1.5 ml de lobillo Goat milk cada 3 horas, se nota más activa defeca con frecuencia de 2 alimentaciones por medio.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1082

29/7/2019 Finalmente se celebra con los ojos abiertos su peso es de 44 Kg se pesa en horas de la mañana antes de su primera alimentación y se le estimula para la micción. Come cada 3 hrs ingiriendo 1.5 ml a 2 ml.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1082

30/7/2019 No se pesa debido a que no hay energía eléctrica. Se comienza a cambiar la frecuencia de alimentación a 3.5 horas. Se mantiene ingiriendo Lobillo Goat milk.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg. 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 6/7/2019Personal que lo reporto: Edmundo BeltonFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 6/7/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Balsa Pit Re stripping Area
176 sección CDescripción de condiciones del incidente: Se hizo rescate de un individuo.
Cria de ñegue en actividad de tala.Datos del Paciente:Especie: Dasyprocta punctataNombre común: ÑegueSexo: HembraPeso: 591 gramosEvaluación clínica

Individuo dócil, se observa saludable. Se le deja fruta en un plato y se lo come todo. Se dejará en observación hasta que se desarrolle un poco más y pueda valerse por sí solo.

Dra. Leiza L. Torres

Médico veterinario

Reg. S* 463

Ficha Clínica

29/7/2019. Se ubican en las caulas grandes que se encuentran contornos al refugio. Se notan un poco asustadizo e inseguros debido al cambio de ambiente.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

30/7/2019. Se los observa cuando sus futas más calmados y un poco más seguros.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 7/7/2019.Personal que lo reporto: Rogelio VargasFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 7/7/2019.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bateja Pet Prestiping Area
176 Sección C. 17/msnmDescripción de condiciones del incidente: Se rescató un individuo juvenil
en actividad de talaDatos del Paciente:Especie: Dasyprocta punctataNombre común: ÑegueSexo: HembraPeso: 340 gramosEvaluación clínica

Individuo no tiene lesiones aparentes, responde a estímulos externos, está alerta. Se mantendrá en observación.
Se le deja en Kennel junto a la cría que fue rescatada anteriormente. Se le ofrece plátano maduro + naranja + otse + manzana + pera + papaya + melón.

Ficha Clínica

29/7/2019. Se ubica en la jaula externa al refugio
en comodidad y para que pueda desenvolverse mejor.
Se nota asustadiza y nerviosa debido al cambio de
ambiente.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario

Reg. 1082

30/7/2019. Se observa, comiendo furtas, más segura y
conhecha. Juega a la oca.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario

Reg. 1082

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 19/2/2019Personal que lo reporto: Alfredo Ríos Papatoz Botija Pit.Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 19/2/2019Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Área Prestip, Nivel 90

Descripción de condiciones del incidente: Fue encontrada en actividad de mamamiento de Turre en Prestip. El mismo estaba junto a su madre y otros crías los cuales bujeron y no pudieron ser rescatados.

Datos del Paciente:Especie: Sylvilagus brasiliensisNombre común: Conejo muleto

Sexo: _____

Peso: 236 gramsEvaluación clínica

Individuo estaba asustado, no presentaba lesiones corporales evidentes, dientes pigmentados lo que hace ver que ya ha empezado a ingerir alimentos sólidos.

Se dejará en observación en el refugio de la clínica veterinaria hasta que alcance talla para ser liberado.

Dra. Liza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folia 475

Ficha Clínica

12/8/19. Se mantiene activo, respondiendo a los estímulos externos, como solo, defeca y orina en grandes cantidades.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

13/8/19. Se le observa comiendo solo, grandes cantidades de batallita y pajita. Orina y defeca normal.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Dra. Médico Veterinario
Médico Reg 1082

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 22/7/2019 1:05 am

Personal que lo reporto: Alfredo Ríos (Capataz Pit)

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 22/7/2019 12:04 am

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Nivel 90 pit area hacia río Zete

Descripción de condiciones del incidente: En movimiento de tierra


Datos del Paciente:

Especie: Iguana iguana

Nombre común:

Sexo: Hembra

Peso: 2.6 kg

Evaluación clínica

Individuo adulto con pérdida de miembro posterior derecho a la altura de la parte distal del fémur. La herida es sangrante (herida reciente), está contaminada de tierra. Se dejó en el refugio porque requiere cirugía de amputación para evitar septicemia y posterior muerte.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

23/7/2019: Luego de ser operada, el proceso post operatorio fue de éxito, se encuentra con mañimiento alerta a los estímulos externos. Se deja en observación con el refugio

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1482

24/7/2019: Se encuentra alerta, pero no come nada, se sigue medicando con Ketoprofeno y Randuo como antibiótico.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

25/7/2019: Se observa que no come, tampoco bebe agua, se le intenta hidratar por vía oral pero resulta imposible.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

26/7/2019: Se observa estresada y algo dehidratada. En su cama se observan heces y orina

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

27/7/2019: Sigue sin comer y estresada, debido a la edad no se familiariza con el equipo. Su heces se encuentran secas y bastante escabridas.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

28/7/2019: Tomando en cuenta las condiciones de estos se decide liberar al animal, además su heces está bien de buena evolución, no presenta sangio ni líquidos.

A la liberación presenta buen mañimiento como por los arboles y escala. No fue difícil retomar el ambiente. Coordenadas de liberación 17p 0538816 4m

0472 351

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082



fluenta largo de la
cuerpo.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 22 Julio 2019 1:05 amPersonal que lo reporto: Alfredo Ríos (Capataz Pit)Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 22 Julio 2019 1:05 amLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: Nivel 90 Pit Río ZetaDescripción de condiciones del incidente: En movimiento de tierraDatos del Paciente:Especie: Sylvilagus brasiliensisNombre común: Conejo Mulato silvático

Sexo: _____

Peso: 93 gramosEvaluación clínica

Cria sin lesiones aparentes, activa, responde a estímulos externos. aun no presenta manchado en los dientes por lo que es posible que aun necesite leche para subsistencia. Se mantendrá en el refugio de la clínica veterinaria hasta que alcance la talla de un individuo independiente.

Dra. Leiza E. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

22/7/2019 - 89 gramos

23/7/2019 - 83 gramos. Se decide alimentar con Esbatae KMR Kitten milk a razón de 3egras de agua + 1 oppa del producto. No está acostumbrado y rechaza la leche. Se decide alimentar de manera nocturna. Frecuencia de alimentación cada 6mo.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

24/7/2019. - 83 gramos. Se le continúa con mpsqes para que se sienta más seguro, cingiere 7ml de leche. Se observan heces con su cama y presencia de orina.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

25/7/2019: Pasa 94 Kg. come 7 ml de leche.

26/7/2019: 96 Kg. Aumento la cantidad cingierda a 10 ml.

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

28/7/2019 : 96 Kg. sigue cingiendo 10 ml

Dra. Marisel A. Gómez B.
Médico Veterinario
Reg 1082

29/7/2019 : 100 g.

Plan de Contingencia Colisión de Aves Migratorias

ENV-I-009.001

REGISTRO DE APROBACIÓN					
Código del Documento: ENV-I-009.001			Dueño del Documento: Gerente de Medio Ambiente		
Fecha de Emisión	Revisión	Descripción	Revisado por:		Aprobado por
12/08/2019	0	Creación del Documento	AVarela		TPetersen
			BArauz		
			FSolis		
			ACHambi		

1. Objetivo y Alcance

Establecer la metodología para identificar contingencias asociadas a mortandad de aves migratorias por colisiones contra chimenea en Central Eléctrica de Minera Panamá S.A.

2. Proceso

2.1 Colisiones de aves migratorias contra chimenea.

Las medidas de mitigación para disminuir la tasa de mortalidad de aves migratorias que puedan impactar contra la chimenea de la Central Eléctrica incluyen:

- Modificación de las luces fijas e intermitentes instaladas en chimenea de acuerdo al Reglamento de Aviación Civil.¹
 - Se redujo la intensidad de las luces desde alta (tipo A) a media (Tipo B y C)
 - Se cambió el color de las luces de blanco a rojo.
 - Se modificó la iluminación de las luces de chimenea por luces LED (sin calor)
- Unidades de generación en funcionamiento: el ruido y vapor alertan a las aves sobre el peligro provocando una desviación en su ruta evitando colisiones.
- Instalación de bocina/parlante con emisión de sonidos de aves nocturnas que alertan a las aves migratorias sobre peligro.

Las medidas de mitigación han sido implementadas a principio de 2018. Estas medidas de mitigación han demostrado ser efectivas reduciendo la incidencia en un 67% al comparar la temporada de 2017 con la de 2018.

2.2 Monitoreos

Durante el periodo de migración (septiembre/octubre/noviembre) se registrará diariamente los incidentes por colisión de aves migratorias contra la chimenea apuntando características tales como, especies, cantidades, fase de desarrollo y estado de las medidas de mitigación implementadas.

2.3 Reportes



Los incidentes de colisión de aves migratorias contra la chimenea se compilarán en un reporte anual que contenga los registros de incidentes y medidas de mitigación implementadas.

¹<https://www.aeronautica.gob.pa/images/racp/Libro%20XXXV%20Parte%20I,%20G.O-27854-B%20Res.013-3.pdf>

3. Información Documentada de Referencia

Identificación	Nombre
ENV-P-07	Proceso Preparación y Respuesta a Emergencias

Anexo I

	FICHA PARA RESPUESTA A EMERGENCIA		
	ENV-P-07.1		
Tipo de Emergencia	MUERTE DE AVES POR COLISION EN CHIMENEA CENTRAL ELECTRICA		
Personal de Área / Primera Respuesta			
1.	<input type="checkbox"/>	Evaluar la situación: tipo de aves, ubicación, cantidad, horario de identificación.	
2.	<input type="checkbox"/>	Prohibido manipular a las aves. No sacar fotos.	
3.	<input type="checkbox"/>	Dar aviso a Control Center (294-5911 o Canal 1 ERT en radios). Ambiente dispondrá de personal on-call en horario nocturno.	
Medio Ambiente			
1.	<input type="checkbox"/>	Identificación de las aves y evaluar la situación y causas de las colisiones.	
2.	<input type="checkbox"/>	Verificar implementación de las siguientes medidas de mitigación:	
	<input type="checkbox"/> SI / NO	Funcionamiento de luces rojas intermitentes en chimenea	
	<input type="checkbox"/> SI / NO	Funcionamiento de Unidad 1 y Unidad 2	
	<input type="checkbox"/> SI / NO	Instalación y funcionamiento de bocina/parlante con sonidos de aves rapaces nocturnas	
3.	<input type="checkbox"/>	Manipulación de aves y entierro en áreas habilitadas.	
4.	<input type="checkbox"/>	Registro y reporte de incidente en MyCompliance.	
5.	<input type="checkbox"/>	Monitoreo diario hasta que termine temporada de migración.	
6.	<input type="checkbox"/>	Investigación del incidente.	
7.	<input type="checkbox"/>	Reportar la situación a las autoridades pertinentes.	
Gerente de Área			
1.	<input type="checkbox"/>	Apoyar la Investigación del Incidente.	
2.	<input type="checkbox"/>	En caso de ser necesario, proveer de los recursos para controlar la situación.	

INFORME DE DISEÑO PARA EL TMF (INSTALACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RELAVES)

1. INTRODUCCIÓN

La huella del TMF cubre un área de aproximadamente 20 km² y tiene aproximadamente 4.5 km de ancho (este a oeste) por 4.5 km de largo (norte a sur). El sitio del TMF está situado al norte del sitio de la planta y de los pozos abiertos.

El TMF está ubicado en una cuenca natural con forma de terreno relativamente alto en tres lados y requiere varias presas; las presas del norte, este y oeste.

El TMF consta de una presa inicial de arranque y una posterior presa de elevación de arena que utiliza arena ciclónica de relaves depositados. Este informe solo considera las Presas de Arranque construidas a una elevación de +76mRL.

La presa de Arranque del Este tiene aproximadamente 2,8 km de largo y está construida en diez sectores diferentes, a saber, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 y E10. Las presas de Arranque del Este están construidas con un concepto de diseño saprolítico.

2. CONSTRUCCIÓN GENERAL

La presa de Arranque del Norte tiene aproximadamente 2.6 km de largo y se dividió y construyó en cuatro sectores diferentes, a saber, el Sector 1, el Sector 2, el Sector 3 y el Sector 4.

La presa de Arranque del Norte está construida con dos conceptos de diseño diferentes, a saber, el diseño saprolítico y el diseño de relleno de roca.

El Sector 2 y el Sector 4 están contruidos con una capa saprolítica y un núcleo saprolítico, mientras que el Sector 3 está construido con una capa de relleno de roca y un núcleo saprolítico.

Una parte del Sector 1 se construyó inicialmente con el diseño saprolítico, pero luego adoptó el diseño de relleno de roca.


Xenia M. Choy
Traductor Público Autorizado
Resolución # 375 del 5 de Octubre de 1994

La principal diferencia entre los dos conceptos de diseño es reemplazar el material saprolítico menos permeable (zona 2) con un material de relleno de roca (Zona 7) en la capa descendiente y ascendiente de la presa de Arranque del Norte. Ambos conceptos de diseño se consideran en los informes de diseño. El diseño saprolítico se adoptó inicialmente ya que los materiales estaban fácilmente disponibles, mientras que la roca solo podía obtenerse en profundidad.

2.1 Última presa

Las presas de arranque sirven como una plataforma para la deposición inicial de relaves y la posterior elevación de una presa de arena con arena ciclada durante la deposición de relaves. La presa de arena eventualmente se elevará a +146mRL.

El dibujo 0001 presenta un diseño de vista en planta de la Última Presa.


2.2 Presa de Arranque


Las instalaciones de inicio de TMF incluyen las presas de arranque norte y este. El dibujo 0002 presenta un diseño de vista en planta de la Presa de Arranque Norte y Este.

La Presa de Arranque fue construida con dos conceptos de diseño ejecutados principalmente en la Presa de Arranque del Norte. Las presas de Arranque del Este están construidas dentro del concepto de diseño saprolítico.

2.2.1 Diseño saprolítico

Con el diseño saprolítico, los terraplenes iniciales se construyeron con un núcleo de saprolita de baja permeabilidad y una cubierta de saprolita separada por filtros granulares y drenaje (ver Figura 1). La Tabla 1 a continuación muestra los tipos de materiales que se usaron en la construcción de la presa de arranque utilizando el concepto de diseño saprolítico. La cresta de la presa fue construida RL. 76 m.



Xenia M. Choy
Traductor Público Autorizado
Regulación 200 del 5 de Octubre de 1994



Xenia M. Choy
Xenia M. Choy
Traductor Público Autorizado
Resolución # 375 del 5 de Octubre de 2014




Nota: *Travis In Choy*
~~Xenia M. Choy~~
 Traductor Público Autorizado
 Recepción # 375 del 5 de Octubre de 1994




Xenia M. Choy
Xenia M. Choy
Traductor Público Autorizado
Regulación # 375 del 5 de Octubre de 1994

Tabla 1 - Zonas de relleno de terraplén

Zona Número	Designación de la Zona de relleno	Material de relleno	Lugares principales de relleno de los Movimientos de tierra
1	Núcleo / Impermeable	Arcilloso arenoso a limoso arcilloso (saprolita)	<ul style="list-style-type: none"> • Relleno impermeable para presas de arranque, ataguías y diques de desviación. • Relleno impermeable para represas de estanques de recolección de infiltración • Capas impermeables ascendente si es necesario
2	Capas de Terraplén	Arcillo arenoso limoso a arena cascajosa (saprolita)	<ul style="list-style-type: none"> • Capas de terraplén para presas de arranque • Capas de terraplén para ataguías y diques de desvío • Capas de terraplén para represas de recolección de filtraciones
2A	Capas de Terraplén	Material saprolítico procedente del área de préstamo con un tamaño máximo de 300 mm.	<ul style="list-style-type: none"> • Capas de Terraplén descendiente para presas de Arranque
3	Filtro	Arena cascajosa (procesada a partir de la cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Zona de filtro / drenaje para parte de la capa de drenaje de la presa de arranque y las presas de recolección de infiltración • Desagüe de chimenea para presa de arranque
4	Protección contra erosión	Relleno de roca fina a Grava arenosa (procesada a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente descendiente de las presas
5	Escollera	Relleno de roca (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de pendiente ascendente de las Presas de arranque, ataguías y diques de desviación
5A	Escollera fina	Relleno de roca fina (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente ascendente de las presas de recolección de filtración
6	Superficie de carretera	Arena Grava (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie de Rodadura de las crestas de la Presa
7	Relleno de Roca	Relleno de roca (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Carreteras de acarreo en depósitos de presas de la Zona 2 • Parte inferior del caparazón descendiente de la presa de arranque y relleno debajo de las almohadillas de construcción de la celda de arena ataguías y espuelas de ataguía en el cierre del río
7 A	Relleno de roca fina	Relleno de roca (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Zona de transición entre el relleno de roca de la zona 7 y el material de filtro de la zona 3
7B	Relleno de roca fina en WRP	Relleno de roca (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Para llenar puntos bajos y valles dentro de la huella de la Elevación de Arena para formar plataformas de trabajo de drenaje libre (WRP)
8	Piedra de armadura	Relleno de roca (procesada de la cantera)	<ul style="list-style-type: none"> • Aliviadero de emergencia, cuenca de disipación


Xenia M. Choy
Traductor Público Autorizado
Regulación # 375 del 5 de Octubre de 1994

9	Piedra clara	Piedra clara (procesada de cantera)	<ul style="list-style-type: none">• Capa de drenaje en la plataforma de construcción de celdas de arena aguas abajo de la presa de arranque
10	Relleno de Piedra Clara	Relleno rocoso de gradación variable (procesado a partir de cantera)	<ul style="list-style-type: none">• Ataguías de cierre de ríos• Capa de drenaje en la plataforma de construcción de celdas de arena aguas abajo de la presa de arranque
11	Roca fina triturada	Relleno de roca de gradación variable (procesado a partir de cantera de roca)	<ul style="list-style-type: none">• Relleno a zanjas en zonas centrales que contienen cables de instrumentación
11A	Roca fina triturada y bentonita	Arena fina a gruesa (procesada a partir de cantera) mezclada con bentonita seca	<ul style="list-style-type: none">• Relleno a zanjas en zonas centrales que contienen cables de instrumentación• Relleno a la zona de corte que rodea los conductos de hormigón


Lucia M. Choy
Traductora Pública Autorizada
Resolución # 275 del 5 de Octubre de 1994

2.2.2 Diseño de relleno de roca

Se construyó una gran sección de la presa de arranque del Norte, según los planos de JVP IFC, principalmente el sector 2, el sector 4 y una parte importante del sector 1.

El concepto básico del diseño de relleno de roca es construir la capa ascendente y descendiente, incluida una berma ascendente en RL.53m y una plataforma de arena descendiente en RL.55 m con dos tipos de material de roca, Zona 7 para relleno de roca y Zona 7A para relleno de roca fina.

El diseño de relleno de roca mantuvo el núcleo saprolítico y mantuvo las mismas dimensiones de todo el terraplén que el diseño saprolítico. El material de relleno fino de la zona de transición adicional se incluye en el diseño de relleno de roca como se ilustra en la figura 2 para evitar el movimiento de partículas finas en el relleno de roca más gruesa (zona 7)

El terraplén central del diseño de relleno de roca mantiene las dimensiones del diseño original. La Figura 2 muestra una sección típica del diseño de relleno de roca.


James M. Chay
President and CEO
First Quantum Minerals Ltd.




Figura 2 - Diseño típico de relleno de roca de la sección de la presa de arranque

3. MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO DE DISEÑO

Tres factores clave fueron la motivación del cambio de diseño de la siguiente manera:

- El contenido de humedad natural de los materiales prestados saprolíticos es significativamente más alto que el contenido óptimo de humedad. Esto hizo que fuera muy difícil lograr la compactación del diseño y los requisitos de resistencia.
- Las condiciones climáticas durante 2018 fueron excepcionalmente húmedas con precipitaciones muy altas, lo que hizo que los movimientos de tierra fueran muy difíciles de completar.
- Disponibilidad de material: debido al desarrollo de la cantera cercana, la roca era mucho más accesible.


Para lograr el cronograma requerido, se requirió un cambio de diseño y, por lo tanto, se adoptó la opción de relleno de rocas.


4. BASE TÉCNICA PARA EL CAMBIO DE DISEÑO

El informe de diseño original de JVP incluía una opción de construir un dique / terraplén zonificado de relleno de roca, para proporcionar la contención requerida. Esta opción había sido evaluada por el equipo de JVP a solicitud de MPSA durante la evaluación alternativa de diseño detallado, pero no se retuvo en el momento debido a la disponibilidad de material y el costo.

El cambio de diseño del diseño saprolítico al diseño de relleno de roca fue revisado por el diseñador de Ultimate Dam (KCB) y por el ingeniero de registro de Starter Dam Designer (DECA) y ambas partes acordaron que el cambio de diseño era adecuado, mantenían el factor de seguridad requerido y la intención del diseño, y ambos firmaron los planos de construcción emitidos.


Xenia M. Choy
Traductor Público Autorizado
Resolución # 375 del 5 de Octubre de 1994

ANUNCIO DE VOLADURA	Cobre  Panamá
SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	BOTIJA PIT
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	bo1075_304
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	09 DE JUNIO DE 2019
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	12:30 PM
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:00 AM PIT OFFICE
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR AUSTIN POWDER REPRESENTANT LOAD AND HAUL SUPERVISOR SAFETY OFFICER
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	BOTIJA PIT SUMIDERO SUR CHANCADORAS SUMIDERO JS SUMIDERO BOTIJA

ANUNCIO DE VOLADURA	Cobre  Panamá
SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	BOTIJA PIT
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	bo1090_225 bo1090_226 bo1105_202 Secundario
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	19 DE JUNIO DE 2019
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	12:30 PM
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:00 AM PIT OFFICE
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR AUSTIN POWDER REPRESENTANT LOAD AND HAUL SUPERVISOR SAFETY OFFICER
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	BOTIJA PIT

ANUNCIO DE VOLADURA


Cobre  Panamá

SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	BOTIJA PIT
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	bo1090_407 bo1090_409 Secundario
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	29 DE JUNIO DE 2019
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	12:30 PM
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:00 AM PIT OFFICE
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR AUSTIN POWDER REPRESENTANT LOAD AND HAUL SUPERVISOR
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	BOTIJA PIT POZA SUR


ANUNCIO DE VOLADURA

Cobre  Panamá


SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	BOTIJA PIT
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	bo1090_232 Secundarios
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	9 DE JULIO DE 2019
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	12:30 PM
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:00 AM PIT OFFICE
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR AUSTIN POWDER REPRESENTANT LOAD AND HAUL SUPERVISOR
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	BOTIJA PIT



<div>fe</div> <div>er</div> <div>or</div> <div>er</div> <div>or</div> <div>de</div> <div>de</div> <div>er</div> <div>id</div>	<div>Dri</div> <div>er</div> <div>er</div> <div>or</div> <div>er</div> <div>or</div> <div>de</div> <div>er</div> <div>for</div> <div>io</div> <div>o</div> <div>o</div> <div>d</div> <div>r</div>	<div>o</div> <div>i</div> <div>o</div> <div>der</div> <div>o</div> <div>r</div> <div>i</div> <div>de</div> <div>o</div> <div>d</div> <div>r</div>	<div>i</div> <div>er</div> <div>or</div> <div>er</div> <div>or</div> <div>de</div> <div>o</div>	<div>O</div> <div>er</div> <div>o</div> <div>ed</div> <div>O</div> <div>ro</div>	<div>PLANO UBICACION DE VIGIAS</div> <div>bo1090-152</div> <div>bo1090-406</div> <div>LOCATION / UBICACION: BOTIJA PIT</div> <div>DATE / FECHA: junio 2019</div> <div>TIME / HORA: 00:00 pm</div>
---	---	---	---	--	---



<div>□□fe□□□□er□□or</div> <div>□□er□□or de de□□eridad</div>	<div>Dri□□□□□□□□er□□or</div> <div>□□er□□or de de□□erfor□□io□□□□□□□□dr□</div>	<div>□□□□□□□□der</div> <div>□□□□□□□□□□de□□□□dr□</div>	<div>□□□□□□er□□or</div> <div>□□er□□or de□□□□□</div>	<div>O□□er□□□□□□□□</div> <div>O□□ro□</div>	<div>PLANO UBICACION DE VIGIAS</div> <div>bo1090_407</div> <div>bo1090_409</div> <div>Secundario</div> <div>LOCATION / UBICACION: BOTIJA PIT</div> <div>DATE / FECHA: 29 junio 2019</div> <div>TIME / HORA: 12:30 p.m.</div>
---	--	---	---	--	--



fe
er
er de e

Dri
er de erfor io o d r

o o d r
o r de o d r

er
er de

O er
O r


PLANO UBICACION DE VIGIAS


bo1090 156
bo1090 319



LOCATION / UBICACION: **BOTIJA PIT**

DATE / FECHA: **23 jul 2019**

TIME / HORA: **12:30 p.m.**

ANUNCIO DE VOLADURA	Cobre  Panamá
SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	TMF QUARRY
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	13-42
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	18 DE JUNIO DE 2019
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	12:30 PM
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:00 AM TMF QUARRY
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR AUSTIN POWDER REPRESENTANT LOAD AND HAUL SUPERVISOR SAFETY OFFICER
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	TMF CANTERA

ANUNCIO DE VOLADURA	Cobre  Panamá
SITIO DE VOLADURA/BLASTING AREA	TMF QUARRY
NOMBRE DE LA VOLADURA/ BLASTING NAME	-02_02
FECHA DE VOLADURA/BLASTING DATE	08 DE JULIO DE 2019
HORA DE VOLADURA/ BLASTING TIME	5:30 PM
REUNION DE EVACUACION/ EVACUATION MEETING	9:00 AM TMF QUARRY
PERSONAL INVOLUCRADO EN REUNION/ MEETING GUESTS	DRILL BLAST SUPERVISOR AUSTIN POWDER REPRESENTANT LOAD AND HAUL SUPERVISOR SAFETY OFFICER
RADIO DE INFLUENCIAS/ AREA WITHIN THE BLAST RADIUS	TMF CANTERA



LOCALIZACION

ZONA DE PRECAUCIÓN
SOLO MAQUINARIAS

ZONA DE PELIGRO
TOTAL EVACUACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

PARAMÉDICO Y
RESCATE



CLIENTE:

MPSA.

PROPIETARIO:

FQML.

PROYECTO:

CANTERA TMF

ESPECIALIDAD:

OFICINA
TECNICA

PLANO:

MALLA DE PERFORACION

DISEÑO:

TOPOGRAFIA_ST



DIBUJO:

FECHA:

16/06/19

SUPERVISION VOLADURA STRACON	SEGURIDAD STRACON	EXPLOSIVISTA AUSTIN POWDER	SUPERVISION MPSA	SEGURIDAD MPSA
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

TALADRO No. 13-42	
UBICACION :CANTERA TMF LOCATION :QUARRY TMF	HORA: 05:30 pm DATE: 17/06/19



LOCALIZACION

ZONA DE PRECAUCIÓN
SOLO MAQUINARIAS

ZONA DE PELIGRO
TOTAL EVACUACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

PARAMÉDICO Y
RESCATE



CLIENTE:
CLIENT:

MPSA.

PROPIETARIO:
OWNER:

FQML.

PROYECTO:
PROYECT:

CANTERA TMF

ESPECIALIDAD:
SPECIALIST:

OFICINA
TECNICA

PLANO:
LAYOUT:

MALLA DE PERFORACION

DISEÑO:
DESIGN:

TOPOGRAFIA_ST

DIBUJO:
DRAWING:

FECHA:
DATE:



21/06/19

SUPERVISION VOLADURA STRACON	SEGURIDAD STRACON	EXPLOSIVISTA AUSTIN POWDER	SUPERVISION MPSA	SEGURIDAD MPSA
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

TALADRO No. 28-35

UBICACION :CANTERA TMF
LOCATION :QUARRY TMF

HORA: 05:30 pm
DATE: 21/06/19




LOCALIZACION



ZONA DE PRECAUCIÓN
SOLO MAQUINARIAS



ZONA DE PELIGRO
TOTAL EVACUACIÓN



PUNTO DE REUNIÓN





PARAMÉDICO Y
RESCATE

CLIENTE:	MPSA.
PROPIETARIO:	FQML.
PROYECTO:	CANTERA TMF
ESPECIALIDAD:	OFICINA
SPECIALIST:	TECNICA
PLANO:	MALLA DE PERFORACION
LAYOUT:	
DISEÑO:	TOPOGRAFIA_ST
DESIGN:	
DIBUJO:	
DRAWING:	
FECHA:	07/07/19
DATE:	

SUPERVISION VOLADURA STRACON	SEGURIDAD STRACON	EXPLOSIVISTA AUSTIN POWDER	SUPERVISION MPSA	SEGURIDAD MPSA
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

TALADRO No. -2-02	
UBICACION :CANTERA TMF	HORA: 5:30 pm
LOCATION :QUARRY TMF	DATE: 08/07/19



LOCALIZACION



ZONA DE PRECAUCIÓN
SOLO MAQUINARIAS



ZONA DE PELIGRO
TOTAL EVACUACIÓN



PUNTO DE REUNIÓN



PARAMÉDICO Y
RESCATE



CLIENTE:
CLIENT:

MPSA.

PROPIETARIO:
OWNER:

FQML.

PROYECTO:
PROJECT:

CANTERA TMF

ESPECIALIDAD:
SPECIALIST:

OFICINA
TECNICA

PLANO:
LAYOUT:

MALLA DE PERFORACION

DISEÑO:
DESIGN:

TOPOGRAFIA_ST

DIBUJO:
DRAWING:

FECHA:
DATE:

24/07/19

SUPERVISION VOLADURA STRACON	SEGURIDAD STRACON	EXPLOSIVISTA AUSTIN POWDER	SUPERVISION MPSA	SEGURIDAD MPSA
NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:	NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:	NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:	NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:	NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:

TALADRO No. 13-46&13-47	
UBICACION :CANTERA TMF LOCATION :QUARRY TMF	HORA: 12:30 pm DATE: 25/07/19



MANUAL DE PARADA

PAN-WMP-011

ABSTRACTO

Este documento describe el proceso de gestión de paradas para todo tipo de paradas de la planta de procesamiento.

No. de Documento	Ruta del archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de revisión	Página 0 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

MANUAL DE PARADAS

Contenido

1.	PROPÓSITO.....	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	3
4.	CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE PARADAS	4
4.1	Paradas a Largo Plazo	4
4.2	Paradas a Corto Plazo.....	4
5.	SEGURIDAD.....	4
5.1	Objetivos.....	4
5.2	Investigación de Incidentes y Accidentes.....	5
5.3	Permisos de Trabajo.....	5
6.	PLAN DE TRABAJO	6
7.	GRÚAS.....	6
8.	PAQUETES DE TRABAJO	6
9.	GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO	8
10.	COMUNICACIÓN	8
11.	ALMUERZOS.....	8
12.	RUTA CRÍTICA Y ESCALAMIENTO	8
13.	LISTA DE TRABAJOS DE PARADAS ADICIONALES	9
14.	REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA Y POSTERIOR A PARADAS.....	9
15.	ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	10
15.1	Coordinador de Paradas:.....	10
15.2	Planificador y Programador de Paradas:.....	11
15.3	Planificador de Área:	12
15.4	Superintendente de Área:.....	12
15.5	Operaciones:	13
15.6	Supervisor de Área:.....	13
15.7	Técnico:	14
16.	REUNIONES SOBRE PARADAS	14

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 1 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

16.1	Reuniones previas a paradas:	15
16.2	Reuniones sobre paradas:	16
16.3	Reuniones posteriores a paradas:	16
17.	INFORMES SOBRE EL AVANCE	17
	APÉNDICE A: FORMULARIO DE APROBACIÓN DE LA LISTA DE TRABAJOS DE PARADAS	18
	APÉNDICE B: LISTA DE CONTACTOS	19
18.	LISTA DE APÉNDICES	23

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 2 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

1. PROPÓSITO

La clave para una parada exitosa es comenzar el proceso de planificación temprano. Con el fin de permitir suficiente tiempo para planificar cada trabajo en detalle, obtener ofertas competitivas para el trabajo contratado y administrar los requerimientos de acceso a los equipos de proceso. Un proceso de parada detallado es esencial para crear conciencia de los requerimientos de cada rol, incluyendo una lista de actividades esenciales, con una fecha límite para cada tarea. Este documento presenta un manual de parada.

El objetivo del manual de parada es garantizar que:

- Se utilicen métodos y procedimientos estandarizados para el manejo eficiente y rápido del plan de gestión de parada.
- Se comprendan y estén disponibles todos los escalamientos y canales de comunicación.
- Se entregue la información al personal requerido de manera inmediata, de modo que la seguridad, el costo y la producción no se vean comprometidos.
- Se proporcionen directrices claras sobre el plan de gestión de parada.

2. ALCANCE

Este manual de parada aplica a:

- Cualquier parada planificada.
- Comunicaciones.
- Escalamientos.
- Funciones del Administrador de Paradas.
- Comunicaciones vía reuniones informativas previas, posteriores y diarias.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de planificación de las paradas involucra a equipos de todos los grupos de trabajo. El trabajo de parada para varios equipos se agrupa para formar una lista de trabajo manejable. El proceso se define en

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 3 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

el diagrama de flujo del **Apéndice A**, indicando la participación requerida de varios grupos. La ejecución del trabajo de parada se define en el flujo de proceso que aparece en el **Apéndice B**.

4. CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE PARADAS



Para más detalles, consulte el **Apéndice C**.

4.1 Paradas a Largo Plazo

La programación de paradas a largo plazo, las proyecciones de fechas y ajustes, se basan en los resultados del escaneo de equipos. El calendario de parada a largo plazo se ajustará según los patrones de desgaste de los informes de escaneo. El Administrador/Coordinador de Paradas comunica los resultados del Calendario de Parada actualizado a la planta de proceso, a la planificación de la mina y a la planta eléctrica.

4.2 Paradas a Corto Plazo

Los cronogramas de parada mensuales son para fines de escaneo e inspecciones regulares. El alcance del trabajo para el cronograma de paradas varía según el área de planta de proceso correspondiente:

- Planta seca: Trituradoras, chutes y bandas transportadoras.
- Planta húmeda: Molinos, zarandas, bombas, banco de ciclones, tuberías, flotación y molinos HIG según sea necesario.

5. SEGURIDAD

5.1 Objetivos

- Cero lesiones.
- JSA para todos los trabajos.
- Cumplimiento al 100% de Permisos.

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 4 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

- Cumplimiento al 100% de LOTO.
- Cumplimiento al 100% de ingreso en espacios confinados.
- Cumplimiento al 100% con Trabajos en Altura

5.2 Investigación de Incidentes y Accidentes

Todos los accidentes e incidentes deben reportarse de inmediato Supervisor o Coordinador de Paradas. Todos los incidentes deben ser registrados en “Mi cumplimiento” (My compliance) para todos los incidentes que incluyen lesiones leves, peligros, cuasi accidentes, daños al equipo, etc., el Supervisor debe asegurarse que se haya ingresado el informe de incidentes en “Mi cumplimiento” antes del final del turno. El incidente será investigado y se presentará un informe dentro de las 12-24 horas.

Todos los incidentes que involucren una lesión, o que podrían implicar un incidente grave o una pérdida de tiempo deben revisarse y se debe implementar un plan de acción antes de reanudar el trabajo.

Los tipos de incidentes graves incluyen:

- Incendio o explosión.
- Exposición del personal a sustancias nocivas.
- Choque eléctrico.
- Exposición del personal a la radiación.
- Personal que sufre una caída.
- Lesiones por estrés o tensión.
- Objetos caídos.
- Incidentes relacionados con equipos registrados, como grúas, etc.

5.3 Permisos de Trabajo

Se expedirán permisos para trabajar después de completar la Evaluación de Riesgos. Solo se expedirán los permisos después de que se hayan completado todos los aislamientos y pruebas.

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 5 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

6. PLAN DE TRABAJO

La programación de paradas incluye ciclos de control que aseguran que la programación sea realista y alcanzable. También compara los requerimientos de mano de obra del plan con la mano de obra disponible del equipo de trabajo para cada día del plan, y permite una toma de decisiones efectiva con respecto a la necesidad de mano de obra suplementaria o la necesidad de reprogramar el trabajo antes de que se finalice el plan. Finalmente, también permite la recopilación de datos de manera oportuna para permitir una comparación efectiva de "real" con "plan" en términos de tiempo y duración del trabajo.

Durante los períodos de parada, el plan de trabajo se establecerá de acuerdo con los requerimientos de la parada, se establecerá un listado de trabajadores para cumplir con el cronograma de parada. Antes de la parada, el Gerente de Ingeniería aprobará el plan de trabajo, considerando el plan de manejo de fatiga y los superintendentes de área para asegurar que se notifique a sus equipos si deben pasar al turno de noche una semana antes de la fecha de parada.

7. GRÚAS

La asignación de grúas y los planes de izaje se completarán por adelantado según el cronograma de grúas provisto por el Coordinador de Paradas. Cualquier desviación o cambio en el tiempo de la tarea debe ser aprobado por el coordinador de paradas ya que el movimiento de tareas puede afectar otras actividades y grupos. Los aparejadores serán asignados según el plan suministrado para las grúas.

8. PAQUETES DE TRABAJO

El Planificador de Paradas debe elaborar los Paquetes de Trabajo para Paradas y debe incluirse el siguiente contenido cuando corresponda:

- Nombre del equipo ejecutor.
- Paquete de informes de seguridad.
- Canales de comunicación.

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 6 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

- Diagrama de Gantt; Proyecto MS.
- Copia impresa de las órdenes de trabajo, cada orden incluirá los siguientes detalles, según los detalles del trabajo:
 - a. Página de título con la descripción de trabajo, codificación de costos y número de orden de trabajo.
 - b. Requerimientos de la planta.
 - c. Procedimientos de aislamiento - proceso, mecánico y eléctrico.
 - d. Listado de repuestos; en inventario y fuera de inventario, descripción, cantidades, lugar de almacenamiento.
 - e. ER - Evaluación de riesgos, en inglés y otro idioma.
 - f. Alcance del trabajo detallado; (incluyendo sub-tareas, presupuesto de horas de trabajo y plan de recursos).
 - g. Autorizaciones y permisos:
 - i. Trabajo en caliente.
 - ii. Ingreso a espacios confinados.
 - iii. Trabajo en altura.
 - iv. Excavación.
 - v. Malla de rejilla.
 - vi. Radiación.
 - vii. Eliminación.
 - viii. Sub 0 y otros.
 - h. Permisos eléctricos y autorizaciones.
 - i. Procedimientos de soldadura.
 - j. Procedimientos (OEM), especificaciones, datos y dibujos del proveedor del Proveedor.
 - k. Procedimientos de levantamiento pesado.
 - l. Listado de herramientas especiales y equipos especiales.

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 7 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

- m. Notas explicativas o fotografías sobre el alcance del trabajo.
- n. FDS – Ficha de datos de seguridad de materiales
- o. Estándares y procedimientos aplicables de ingeniería.

9. GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Se imprimirán y se entregarán las órdenes de trabajo a todos los Supervisores involucrados en la parada. Esto será entregado como un paquete de trabajo de parada. Como parte del seguimiento de paradas y la gestión del avance, los supervisores cerrarán las órdenes de trabajo. Asegúrese de que durante el turno, se revisen las órdenes de trabajo completadas y se anoten los comentarios, incluyendo las horas de trabajo reales de la tarea. La copia impresa de la orden de trabajo debe pasarse al planificador de paradas. El flujo del proceso aparece en el **Apéndice D**.

10. COMUNICACIÓN

La comunicación durante la parada es de suma importancia. Todos los miembros del equipo deben sentirse libres de discutir cualquier aspecto de seguridad o calidad del trabajo con su Supervisor. Es responsabilidad de los Supervisores abordar estos problemas y comunicarlos a la estructura de más alta de la jerarquía dentro de la Gerencia según sea necesario.

Cualquier cambio requerido en la asignación de recursos, la inclusión del trabajo emergente y la confirmación de las tareas completadas se debe realizar a través del Coordinador de Parada.

11. ALMUERZOS

Los coordinadores de parada organizarán la entrega de almuerzos en el sitio y se informará a los supervisores para asegurar el suministro a cada uno de los miembros de su equipo.

12. RUTA CRÍTICA Y ESCALAMIENTO

- El trabajo más largo determina la duración de la parada. Será parte de la ruta crítica.

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 8 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

- Todos los retrasos en la ruta crítica deben escalarse inmediatamente al administrador o delegada de parada.
- Cualquier retraso que pueda afectar la finalización programada de la parada debe escalarse inmediatamente al administrador o delegado de parada.
- Cualquier problema que pueda afectar o poner en peligro el control de calidad debe escalarse al administrador o delegado de parada.
- Cualquier revisión o punto de espera de la puesta en servicio de alto riesgo requerirá el refrendo del administrador delegado de parada.
- Cualquier decisión de alterar una tarea crítica del plan debe ser aprobada por el administrador o delegado de parada.

13. LISTA DE TRABAJOS DE PARADAS ADICIONALES

Los planes de parada inicialmente incluirán listas de trabajo planificadas previamente e inspecciones aprobadas en la estrategia de mantenimiento, cualquier trabajo adicional que deba incluirse en el plan de parada después que la lista de trabajo de parada se haya congelado debe ser aprobado por el administrador o delegado de parada, utilizando el formulario de aprobación de la lista de trabajos de parada (Consulte el **Apéndice A**).

Los trabajos emergentes no necesitan ser aprobados por el administrador de parada para que se ejecuten. El superintendente de área es responsable por completar todos los trabajos de emergencia.

14. REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA Y POSTERIOR A PARADAS

Al inicio de la parada antes del corte de la alimentación, el superintendente del área y sus equipos llevarán a cabo una reunión previa a la parada con sus equipos.

Los temas incluyen:

- Competencias en frentes de trabajos y sus consideraciones de seguridad
- Canales de comunicación

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 9 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

- Procedimiento de escalamiento

Al finalizar la parada habrá una reunión posterior de cierre. Esta reunión ofrecerá un resumen de discusión de cierre sobre los éxitos y aprendizajes del más alto nivel relacionados con la parada.

15. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Durante las paradas, los roles de las descripciones de pues puesto cambian para adaptarse a los requisitos comerciales. A continuación se muestra un resumen de los principales roles y responsabilidades.

15.1 Coordinador de Paradas:

Responsable por y encargado de la planificación y programación general de todas las actividades de parada
Crea, revisa, actualiza y comunica el plan de parada anual según las tendencias de desgaste y los pronósticos obtenidos de los equipos clave
Asegura y emite los planes finales
Desarrolla el Gantt de parada y revisa la optimización de la programación de la parada
Inicia el proceso de trabajo tardío
Comunica el plan de parada final
Mantiene el informe de avance de parada
Ejecuta reuniones de planificación de parada
Ejecuta reuniones previas a la parada
Ejecuta reuniones de parada
Realiza auditorías de preparación de parada
Reporta sobre el avance de la parada
Ejecuta reuniones post parada
Documenta todas las actas de las reuniones de parada y las distribuye a todos los interesados

Asegura que todos los recursos y materiales para la parada estén disponibles, incluyendo los de los contratistas
Produce el informe de parada
Contrata el equipo (si es necesario)
Comunica el plan a las partes interesadas relevantes, incluyendo a los departamentos de minería y la coordinación de los tiempos de voladura durante paradas planificadas
Comunica las necesidades de limpieza a operaciones; según sea necesario
Prepara y distribuye el informe post mortem

15.2 Planificador y Programador de Paradas:

Revisa y completa el alcance detallado de todas las órdenes de trabajo de parada. Verifica todo el alcance en el campo, con el supervisor de área y actualiza todas las operaciones y pasos de trabajo en la orden de trabajo
Asegura la disponibilidad de materiales para la lista de trabajos de parada
Prepara la secuencia de parada detallada, indicando todos los pasos y operaciones del trabajo
Proporciona un informe de las partes con un plazo largo de entrega a compras
Completa la asignación de recursos y nivelación de parada. A toda ejecución de trabajo de parada se le asignará un nombre de recurso o grupo
Revisa el programa de paradas con los supervisores de área
Crea ordenes de retiro de materiales
Posiciona las partes y materiales de parada en las áreas de trabajo en paletas claramente etiquetadas con el número de orden de trabajo y el número de etiqueta del equipo donde se requiere las partes.
Prepara paquetes de trabajo de parada
Reserva herramientas y equipos (si es necesario)
Monitorea el avance de la parada contra las operaciones y fases de trabajo
Proporciona comentarios para la reunión de desviación de parada

Comunica el avance en reuniones sobre paradas a los coordinadores de paradas
Registra información para el informe posterior al cierre y las lecciones aprendidas
Asegura el cierre de las órdenes de trabajo de la parada con los comentarios relevantes y las tareas correctivas creadas según corresponda
Proporciona comentarios para las reuniones de lecciones aprendidas y el informe de parada

15.3 Planificador de Área:

Ayuda con la planificación del trabajo y los paquetes de trabajo
Asegura la disponibilidad de materiales para la lista de trabajos de parada
Crea ordenes de retiro de materiales
Reserva herramientas y equipos (si es necesario)
Proporciona la lista de trabajos de la parada al planificador de paradas
Monitorea el avance de la parada contra las operaciones y pasos de trabajo y reporta el avance de todas las tareas por lo menos cada hora, o tan pronto inicie y termine el trabajo
Comunica el avance en reuniones sobre paradas a los coordinadores de paradas
Proporciona comentarios para las reuniones de lecciones aprendidas y el informe de parada

15.4 Superintendente de Área:

Provee sus aporta a planes y paquetes de trabajo de parada
Revisa y ajusta la lista de personal; vacaciones, cobertura de turno diurno y nocturno. Los planes se ordenarán de manera tal que los empleados que entran y salen en autobús que trabajan en paradas permanezcan en el campamento la noche antes de las paradas, durante las paradas y después de las paradas
Revisa y aprueba los requerimientos de recursos externos
Revisa y acepta el plan de parada final dentro de sus propias áreas de responsabilidad
Asegura que se entienda el procedimiento LOTO y que sea seguido por sus equipos

Gestiona la ejecución del trabajo de parada. Asegura que la ejecución se realice de forma segura y correcta desde la primera vez. Inspecciona todas las áreas de trabajo y confirma su finalización de acuerdo con los estándares requeridos.
Asegura la disponibilidad de herramientas para la ejecución del trabajo
Gestiona el proceso de trabajo emergente
Monitorea y controla los programas de inspección
Da una buena explicación cuando el trabajo no evoluciona según lo planeado con el plan de acción
Proporciona comentarios sobre las lecciones aprendidas y el informe posterior a la parada

15.5 Operaciones:

Aporta información a los alcances de la parada
Participa en reuniones de planificación de paradas
Realiza limpiezas previas y durante la parada, según se requiera
Revisa y acepta el plan de parada final
Cumple con los requerimientos de aislamiento y desaislamiento
Proporciona retroalimentación sobre las actividades de la operación (secuencia de ejecución, limpiezas, inspección y aceleración)
Proporciona comentarios sobre las lecciones aprendidas y el informe posterior a la parada

15.6 Supervisor de Área:

Revisa y aporta a los paquetes de trabajo
Asegura la finalización de las inspecciones previas a la parada
Asegura que se hayan completado todas las tareas de preparación para la parada
Prepara la evaluación de riesgos para PTW
Ejecuta los requerimientos de aislamiento mecánico o eléctrico
Verifica que los materiales necesarios se hayan colocado junto al lugar de trabajo
Asegura que las tareas de parada sean realizadas por técnicos

Escala cualquier variación del plan
Realiza inspecciones de seguridad e interacciones
Comunica la finalización del trabajo
Asegura que los equipos queden listos para funcionar después de la eliminación de los bloqueos
Asegura que la limpieza se realice durante y después de la parada

15.7 Técnico:

Ejecuta inspecciones previas a la parada y las tareas de preparación
Coloca las herramientas y el equipo en el sitio de trabajo
Ejecuta tareas según el plan de parada
Devuelve las órdenes de trabajo completadas al finalizar la tarea con comentarios al supervisor
Realiza el mantenimiento del área durante y después de la parada

16. REUNIONES SOBRE PARADAS

El turno nocturno pasará la información al Coordinador de Paradas y al Planificador de Paradas al cambiar de turno y esta información se incluirá en los informes de avance diarios. La reunión de entrega de turno nocturno a diurno se llevará a cabo diariamente a las **06:00 Horas**.

Las reuniones diarias serán presididas por el Coordinador o delegado de Paradas. Esto será para discutir cualquier avance, alteración, retraso, problema y garantizar el cumplimiento del cronograma. Principalmente, el trabajo de ruta crítica se revisará y ejecutará cuando sea necesario. Estas reuniones se llevarán a cabo a las 3:30 pm todos los días. El equipo de gestión de paradas asistirá a estas reuniones.

Se presentarán informes de avance y en las reuniones se discutirán temas de seguridad, problemas de calidad y desviaciones del avance. El avance real se determinará antes de la reunión. El Coordinador de Paradas presidirá cada reunión. El Planificador de Paradas y el Coordinador de Paradas presentarán

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 14 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

actualizaciones del avance y destacarán los problemas. El avance será reportado utilizando la finalización contra cada tarea en el diagrama de Gantt.

Las cuestiones planteadas en la reunión deben estar completas con los planes de acción sugeridos. Si no se llega a un acuerdo con un plan de acción en la reunión, las partes involucradas realizarán cualquier cambio en el plan de acción y llegarán a un acuerdo fuera de la reunión.

El plan de acción acordado será reportado al planificador de paradas para permitir que se actualice el diagrama de Gantt de parada.

Es esencial que todas las partes interesadas asistan a estas reuniones para proporcionar información y obtener la propiedad de los resultados del cierre.

16.1 Reuniones previas a paradas:

- **Asistentes a la reunión**

Administrador de paradas; Coordinador de paradas; Planificador de paradas; Superintendentes de Área; Gerente o Delegado de Ingeniería; Gerente o Delegado de Planta; Supervisores de Área.

- **Agenda de la reunión:**

Agenda	
Tema	Tiempo (min)
Seguridad	5
Ruta Crítica y Plan	15
Alcance	10
Piezas y Logística	5
Personal, Contratistas y Visas	5
Alojamiento, transporte y comidas	5
General	15

16.2 Reuniones sobre paradas:

- Asistentes a la reunión**

Administrador de paradas; Coordinador de paradas; Planificador de paradas; Superintendentes de Área; Gerente o Delegado de Ingeniería; Gerente o Delegado de Planta; Supervisores de Área.

Agenda	
Tema	Tiempo (min)
Seguridad	3
Ruta Crítica y Plan	5
Actividades atrasadas y apoyo requerido para reencaminarlas	4
Trabajos de emergencia que han aparecido y no estaban en el plan de parada	4
Soporte adicional requerido, grúas, montacargas, etc.	4

16.3 Reuniones posteriores a paradas:

- Asistentes a la reunión**


Administrador de paradas; Coordinador de paradas; Planificador de paradas; Superintendentes de Área; Gerente o Delegado de Ingeniería; Gerente o Delegado de Planta; Supervisores de Área.

Agenda	
Tema	Tiempo (min)
Seguridad	10
Indique los elementos o acciones que se hicieron bien (salieron bien) durante el período de parada	20
Indique los elementos que necesitan mejoras y cosas en las que podemos mejorar todos y lo que salió mal	20

Próxima fecha de parada	10
Reunión Cerrada	

17. INFORMES SOBRE EL AVANCE

El controlador del tiempo debe registrar la actualización del avance, utilizando la aplicación de Parada (P2P);



- Permite el registro del avance del proceso de parada durante el trabajo, ingresándolos a través de dispositivos móviles;
- Revisión rápida y actualizaciones sobre el avance de la parada;
- Facilita la revisión de trabajos en la ruta crítica en riesgo y el plan de acción a implementarse para ponerse al día.
- Supervisa y mide los indicadores clave de rendimiento de la parada, incluyendo:
 - a. % de finalización de la parada general
 - b. Destaca las áreas completadas y las áreas listas para traspasos y desaislamiento
 - c. Horas de inicio planificadas vs reales y duración de todas las tareas
 - d. Notas de retraso para cada tarea (Revisión post parada)
 - e. Seguimiento y registro de trabajos emergentes y horas

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 17 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

Documento	FORMATO DE APROBACIÓN DE LISTA DE TRABAJOS	Revisión: 1
------------------	---	--------------------

Parada		Fecha	
Área del Proyecto:			
Orden de Trabajo No.:			
Notificación:			

Revisado y aprobado por (Solicitante):

Nombre	Firma	Fecha
--------	-------	-------

Revisado y aprobado por (Superintendente de Área):

Nombre	Firma	Fecha
--------	-------	-------

Revisado y aprobado por (Administrador de Paradas):

Nombre	Firma	Fecha
--------	-------	-------

Revisado y aprobado por (Operaciones):

Nombre	Firma	Fecha
--------	-------	-------

Área/Ubicación:	
Resumen del Alcance de Trabajo:	

APÉNDICE B: LISTA DE CONTACTOS

Área de trabajo	Cargo	Nombre	Teléfono	Dirección de correo electrónico
Ingeniería - Planta de Proceso	Gerente	Timo Ikaheimonen	6677 2095	Timo.Ikaheimonen@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Superintendente	Luis Cruz	6437 2613	Luis.CruzNegron@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Asesor Técnico	Paul Duvenhage	6349 3429	Paul.Duvenhage@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Supervisor	Félix Navarro	6453 0229	Felix.NavarroDeLeon@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Supervisor	José Cubilla	6580 6453	Jose.Cubilla@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Supervisor	José Gamboa	6814 0395	Jose.Gamboa@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Supervisor	Daniel Anaya	6431 8120	Daniel.Anaya@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Supervisor	José Ortega	6606 9159	Jose.Ortega2@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Ingeniero de accionamiento	Thinus Damon	6415 0098	Thinus.Damon@fqml.com
Ingeniería - Eléctrica	Ingeniero de accionamiento	Gerardo Núñez	6253 6250	Gerardo.Nunez@fqml.com
Ingeniería - Flotación y Utilidades	Superintendente	Shane Mayo	6672 0619	Shane.Mayo@fqml.com
Ingeniería - Flotación y Utilidades	Supervisor	Arquímedes Rodríguez	6494 4085	Arquimedes.Rodriguez@fqml.com
Ingeniería - Flotación y Utilidades	Supervisor	Secundino Lezcano	6403 2002	Secundino.Lezcano@fqml.com
Ingeniería - Flotación y Utilidades	Supervisor	Francisco Barron	6416 2885	Francisco.Barron@fqml.com
Ingeniería - Control e Instrumentación	Superintendente	Frank Slabbert	6780 5760	Frank.Slabbert@fqml.com
Ingeniería - Control e Instrumentación	Ingeniero de Sistemas de Control	Ravi Pillay	6856 7765	Ravindran.Pillay@fqml.com
Ingeniería - Control e Instrumentación	Asesor Técnico	Okkie Le Roux	6486 9947	Okkie.LeRoux@fqml.com
Ingeniería - Control e Instrumentación	Ingeniero de Sistemas de Control	Leonel Espinoza	6492 5822	Leonel.Espinoza@fqml.com
Ingeniería - Control e Instrumentación	Ingeniero de Sistemas de Control	Elieeb Chibuye	6492 5025	Elieeb.Chibuye@fqml.com
Ingeniería - Control e Instrumentación	Supervisor	Diego Jiménez	6416 2351	Diego.Jimenez@fqml.com

Ingeniería - Control e Instrumentación	Ingeniero Analítico	Vladimir Bolanos	6981 4155	Vladimir.Bolanos@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Superintendente	Joyline Mirioba	6580 6359	Joyline.Mirioba@fqml.com
Ingeniería - Ingeniería de Fiabilidad y Planificación	Especialista Fiabilidad	José Vildoso	6448 4015	Jose.vildoso@fqml.com
Ingeniería - Ingeniería de Fiabilidad y Planificación	Ingeniero de Fiabilidad	John Sikapite	6492 2990	John.Sikapite@fqml.com
Ingeniería - Ingeniería de Fiabilidad y Planificación	Planificador Senior	Luis Guante	6487 0497	Luis.Guante@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Alejandro Marín	6814 1078	Alejandro.Marin@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Miguel Jaén Hurtado	6814 0668	Miguel.JaenHurtado@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Jose Pardo	6487 0459	Jose.Pardo@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Lucio Bustinza	6814 0577	Lucio.Bustinza@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Coordinador de Paradas	Daniel Dávila	6814 1121	Daniel.Davila@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador de Paradas	David Ravilla	6487 0497	David.Revilla@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Starling Batista	6619 6758	Starling.Batista@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Jose Lamela	6856 7326	Jose.Lamela@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Nilton Muñoz	6487 0483	Nilton.Munoz@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Coordinador de Parada	Jesus Gómez	6487 0550	Jesus.Gomez@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Arturo Pachas	6813 9769	Arturo.Pachas@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Jhonatan Lorenzo	6403 2070	Jhonatan.LorenzoLugo@fqml.com

Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador	Vicente Neri	6414 9008	Vicente.Neri@fqml.com
Flotación y Utilidades	Supervisor	Ramon Ruíz	6826 4889	Ramon.Ruiz@fqml.com
Ingeniería - Talleres	Supervisor de Fabricación	Edwin Angulo	6399 9535	Edwin.Angulo@fqml.com
Ingeniería - Trituradores y Bandas Transportadoras	Asesor Técnico	Barry Butron	6399 9814	Barry.Butron@fqml.com
Ingeniería - Fresado	Superintendente	Leonardo Osorio	6487 0377	Leonardo.Osorio@fqml.com
Ingeniería - Molienda	Asesor Técnico, Molienda	Alejandro Aceves	6492 5082	Alejandro.Aceves@fqml.com
Ingeniería - Molienda	Asesor Técnico, Molienda	Esteban Díaz	6361 3901	Esteban.Diaz@fqml.com
Ingeniería - Molienda	Asesor Técnico, Molienda	Marcos Saavedra	6431 9235	Marcos.Saavedra@fqml.com
Ingeniería - Planificación y Fiabilidad	Planificador de Paradas	Edwin De Jesús	6414 4321	Edwin.DeJesusRamos@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Amado Fernández	6819 4016	Amado.Fernandez@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Bladimir Armien	6638 8969	Bladimir.Armien@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Erika de Ávila		Erika.DeAvila@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Héctor Maravilla		Hector.Maravilla@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Jhonny Serracín		Jhonny.Serracin@fqml.com
Ingeniería - Trituradores y Transporte por Bandas	Superintendente	Koos Engelbrecht	6677 9271	Koos.Engelbrecht@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Reina Domínguez		Reina.Dominguez@fqml.com
Ingeniería - Trituración	Supervisor	Rommel Vásquez		Rommel.Vasquez@fqml.com
Ingeniería - Talleres	Supervisor	Gabriel Coronado		Gabriel.Coronado@fqml.com
Ingeniería - Talleres	Supervisor	Gerardo Zambrano	6580 6958	Gerardo.Zambrano@fqml.com
Ingeniería - Talleres	Supervisor	Yarisbeth Pinto		Yarisbeth.Pinto@fqml.com
Ingeniería - Talleres	Supervisor	Carlos Oyola	6453 0230	Carlos.Oyola@fqml.com
Ingeniería - Talleres	Superintendente	Stephen Cruckshank	6431 9480	Stephen.Cruckshank@fqml.com
Operación - Planta de Procesamiento	Gerente	Robert Gordon	6400 6682	Robert.Gordon@fqml.com

Operación - Planta de Procesamiento	Asistente de Gerencia	Frederic Wouters	6774 3113	Frederic.Wouters@fqml.com
Operación - Planta de Procesamiento	Superintendente de Turnos	Andrew Nugent	6494 4787	Andrew.Nugent@fqml.com
Operación - Flotación	Superintendente	Edward Paul	68570092	Edward.Paul@fqml.com
Operación - Planta de Procesamiento	Contralor	German Puicon	6856 8840	German.Puicon@fqml.com
Operación - Oro	Superintendente	Gerry Barstad	6414 6555	Gerry.Barstad@fqml.com
Operación - Planta de Procesamiento	Químico Senior	Gordon Chan	6494 5410	Gordon.Chan@fqml.com
Operación - Planta de Procesamiento	Metalúrgico Senior	Jhonny Carrion	6431 9148	Jhonny.Carrion@fqml.com
Operación - Servicios	Superintendente	Mikko Kynkaanniemi	6580 5444	Mikko.Kynkaanniemi@fqml.com
Operación - Trituración	Superintendente	Robert Nixon	6431 9753	Robert.Nixon@fqml.com
Operación - Molienda	Especialización	Miguel Chávez	6856 6986	Miguel.Chavez@fqml.com
Operación - Flotación	Especialización	Miguel Lucen	6869 7492	Miguel.Lucen@fqml.com
Operación - Servicios	Especialista	Nicolás Maldonado	6819 4031	Nicolas.Maldonado@fqml.com
Operación - Trituración	Especialista	Tero Mattanen	6857 0342	Tero.Mattanen@fqml.com
Operación - Planta de procesamiento	LOTO - Especialista	Lynn Norsworthy	6481 5204	Lynn.Norsworthy@fqml.com
Puesta en servicio	Gerente	Julian Blair	6379 9990	Julian.Blair@fqml.com
Puesta en servicio	Encargado de Molienda	Alejandro Gonzalez	6431 7894	Alejandro.Gonzalez@fqml.com
Puesta en servicio	Ingeniero Senior	Nevin Scagliotta	6416 2162	Nevin.Scagliotta@fqml.com
Puesta en servicio	Coordinador de LOTO	Alan Hamilton	6826 5598	Alan.Hamilton@fqml.com
Seguridad	Oficial de Seguridad	Allan Martínez Reyes	63786084	Allan.Martinez@fqml.com

18. LISTA DE APÉNDICES

- **APÉNDICE A - FQM-MWP-010 - PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE PARADAS**
- **APÉNDICE B - FQM-MWP-006 - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**
- **APÉNDICE C - RESUMEN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PARADAS**
- **APÉNDICE D - FQM-MWP-009 - PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO**
- **APÉNDICE E - CUADRO DEL CRONOGRAMA DE PARADAS**
- **APÉNDICE F – CRONOGRAMA DE PARADA DE LA TRITURADORA PRIMARIA – DEMO**

No. de Documento	Ruta del Archivo	Autor	Revisado por	Aprobado por	Última revisión	No. de Revisión.	Página 23 de 23
PAN-WMP-011	Enlace	Jesus Gomez	Joyline Mirioba	Timo Ikaheimonen	31/03/2019	0	

REPORTE MENSUAL DE GEOTECNIA

Mes de Revisión	Junio 2019	Fecha del Informe	09/07/2019	Auditor	Yirieth Morales
-----------------	------------	-------------------	------------	---------	-----------------

1. Seguridad


- Desquiche de Paredes Finales: el principal objetivo fue finalizar la rampa TA2 en la pared este la cual incluyo el perfilado del macizo rocoso; y los taludes de Saprolita debido a un exceso de inclinación.

1.1. Plan de Riesgo

Plan de peligro actualizado distribuido

Análisis de Riesgos-Botija

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá



Fecha: Junio 2019

MSA: rock toe de
roca fresca



150/145 Perfilado:
talud vertical



160 RL: terreno
cediendo



2. MONITOREO

2.1. Condiciones del Suelo

Monitoreo de Prismas

Proyecto en curso

Los datos recolectados en los diques de Roca cerca de la Poza de Sedimentación 2 parecen mostrar un descenso en las lecturas de dos prismas del dique Este (Fig. 1), donde se ha realizado una descarga activa durante el mes. Ambos prismas muestran un desplazamiento decreciente entre el 12 y 17 de junio, pero se han desacelerado desde entonces. Las lecturas recolectadas de este Dique indican un desplazamiento discontinuo hacia abajo y hacia arriba, el cual está asociado con lavados menores en la parte frontal del dique después de un evento de lluvia intensa entre estas fechas. Se ha construido una zanja de drenaje temporal sobre el dique para evitar una mayor entrada de agua en la base del botadero.

El dique al oeste exhibió un comportamiento más predecible que se incrementó en el momento de la descarga activa entre el 3 y el 4 de julio, después de lo cual el desplazamiento disminuyó a 2 a 4 mm / día.



Figure 1. Datos de Prismas, Dique Este



Figura 2. Datos de Prismas, Dique Oeste.

Resumen de las Condiciones de Botaderos

El mayor problema en los botaderos ha sido una combinación de agua estancada en la base (pata) de las plataforma y material de desecho saturado (sapolita y lodo). Dando como resultado, que la pata se arrastre significativamente, desplazando así una cantidad considerable de material en la celda de Saprock y en los valles más al sur. A lo largo del mes, los botaderos se cerraron en varias ocasiones para estabilizar las plataformas y reanudar las actividades de descarga de forma segura.




2.2. RECOLECCIÓN DE DATOS GEOTÉCNICOS

No. Proyectos de Sirovision	1	Áreas	Banco 106RL junto a la carretera LV en la parte sur del tajo
Mapeo de pozo completado	1	Áreas	Banco 106RL junto a la carretera LV en la parte sur del tajo
Pozos logueados	2	BHIDs	TMF19000053, TMF19000055
Inspección de botaderos	106	Problemas	Bases saturadas que eventualmente se desploman y falta de material competente para estabilizar las plataformas de descargue.
Inspecciones de Cajones	116	Problemas	-

Proyectos Geotécnicos

El programa de muestreo de residuos en Botija South y MSA se completó en julio. La parte experimental de este programa se dividirá en dos: prueba de cizallamiento directo a gran escala (LSDS) que solo está disponible en el extranjero, y caracterización general del material de desecho (clasificación de suelo y propiedades de plasticidad).

Las muestras se enviarán a GeoTesting Express, Estados Unidos, para la prueba de LSDS. La caracterización general del material de desecho se realizará localmente según los estándares de ASTM.



REPORTE MENSUAL DE GEOTECNIA

Mes de Revisión	July 2019	Fecha del Informe	29/07/2019	Auditor	Yirieth Morales
-----------------	-----------	-------------------	------------	---------	-----------------

1. Seguridad


- Perfilado de paredes: realizado durante todo el mes en varios sectores del tajo: pared Norte, pared Sur debajo de Sed Pond 2 (Sumidero) y la pared semipermanente detrás de las trituradoras 3 y 4.
- Hidrosiembra: drenaje e hidrosiembra aplicado en el talud de saprolita situado al este.
- Incidentes: el camión de acarreo DTU023 se hundió parcialmente sobre el dique de roca en la plataforma MSA nivel 85 RL el 26 de julio. No se reportaron heridos y se está evaluando el daño. El equipo de Operación Mina está llevando a cabo una investigación, pero Servicios Técnicos de Mina- Geotecnia emitió un informe sobre el incidente el cual fue distribuido el 28 de julio.

1.1. Plan de Riesgo

Mapa de riesgo actualizado

Análisis de Riesgos-Botija

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá



Fecha: Julio 2019



MSA 100 RL: terreno saturado (lodo)

South Botija 215 RL: terreno cediendo (fisuras)

Camino Corto 150 RL: agua empozada

2. MONITOREO

2.1. Condiciones del Suelo

Monitoreo de Prismas

Proyecto en curso

El desplazamiento decreciente asociado con los deslaves en el dique Este se estabilizó para mediados de julio. No hubo filtración de agua en el dique o la parte frontal de la plataforma después de la construcción de un conducto para drenaje en junio.



Figure 1. Datos de Prismas, Dique Este

El dique Oeste presentó un incremento en todas las lecturas durante la primera semana del mes (4 de Julio) como se indica en el informe mensual de junio. Las lecturas en la mayoría de los prismas se han estabilizados después de esta fecha, a pesar de la continua actividad de descargue en el nivel 140 RL durante la primera mitad del mes. No obstante, el 3 de julio se perdieron tres prismas, que coincidiendo con el incremento observado en los prismas restantes.



Figura 2. Datos de Prismas, Dique Oeste.

Extensómetros en Trituradoras

Versión de software actualizado

Se instalaron dos nuevos sensores (dataloggers) en las paredes de las Tituradoras 3 y 4 las cuales operan correctamente. Los datos serán exportados a una Plataforma de Datos Geotecnicos después de la instalación y configuración de las unidades restantes. Hasta ahora, las lecturas no muestran ninguna evidencia de deformación perjudicial de las paredes.



YieldPoint

Sensing the future

d4Gateway

Home

Data

Settings

Advanced Settings

GDP settings

Health

Logout

Select Instrument

161271001

Data Range

All

Select All


Delete Selected Data

Delete Instrument

Page 1 of 3 pages, displaying 1-100 of 226 results

	Date	Ch T	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4	Ch 5	Ch 6
<input type="checkbox"/>	Jul 14 2019 - 19:06:44	26.10	30.60	48.50	53.04	54.13	65.71	77.80
<input type="checkbox"/>	Jul 14 2019 - 20:08:00	26.10	30.61	48.51	53.05	54.13	65.73	77.85
<input type="checkbox"/>	Jul 14 2019 - 21:09:15	26.10	30.61	48.51	53.04	54.12	65.72	77.81
<input type="checkbox"/>	Jul 14 2019 - 22:10:31	26.10	30.60	48.50	53.02	54.11	65.71	77.87
<input type="checkbox"/>	Jul 14 2019 - 23:11:46	26.10	30.60	48.51	53.03	54.12	65.71	77.88
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 00:13:02	26.10	30.59	48.51	53.02	54.10	65.72	77.81
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 01:14:17	26.10	30.60	48.51	53.02	54.12	65.72	77.82
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 02:15:32	26.10	30.60	48.51	53.02	54.10	65.71	77.82
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 03:16:47	26.10	30.60	48.50	53.01	54.12	65.72	77.83
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 04:18:03	26.10	30.60	48.52	53.01	54.12	65.72	77.83
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 05:19:19	26.10	30.60	48.51	53.02	54.12	65.72	77.83
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 06:20:34	26.10	30.61	48.52	53.03	54.12	65.73	77.84
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 07:21:49	26.10	30.61	48.52	53.03	54.12	65.72	77.83
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 08:23:05	26.10	30.60	48.52	53.03	54.14	65.72	77.81
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 09:24:20	26.10	30.60	48.52	53.03	54.12	65.73	77.83
<input type="checkbox"/>	Jul 15 2019 - 10:25:36	26.10	30.60	48.51	53.02	54.10	65.71	77.79

Figura 3. Datos extraídos del extensómetro en Trituradora 3



Date	Ch T	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4	Ch 5	Ch 6
Jul 20 2019 - 08:25:56	26.70	56.41	69.66	81.28	90.80	92.84	83.82
Jul 20 2019 - 09:26:58	26.60	56.40	69.66	81.27	90.80	92.83	83.81
Jul 20 2019 - 10:28:01	26.60	56.41	69.69	81.28	90.80	92.82	83.82
Jul 20 2019 - 11:29:05	26.60	56.41	69.66	81.29	90.79	92.82	83.82
Jul 20 2019 - 12:30:07	26.60	56.39	69.66	81.29	90.79	92.82	83.82
Jul 20 2019 - 13:31:10	26.50	56.40	69.68	81.29	90.81	92.82	83.82
Jul 20 2019 - 14:32:13	26.60	56.39	69.68	81.28	90.81	92.84	83.86
Jul 20 2019 - 15:33:16	26.60	56.40	69.68	81.30	90.81	92.86	83.86
Jul 20 2019 - 16:34:19	26.60	56.39	69.69	81.31	90.84	92.88	83.88
Jul 20 2019 - 17:35:22	26.80	56.41	69.68	81.32	90.84	92.90	83.90
Jul 20 2019 - 18:36:27	26.90	56.40	69.68	81.32	90.86	92.90	83.91
Jul 20 2019 - 19:37:29	27.00	56.42	69.68	81.32	90.86	92.90	83.92
Jul 20 2019 - 20:38:33	27.00	56.41	69.66	81.33	90.86	92.91	83.92
Jul 20 2019 - 21:39:35	27.10	56.40	69.68	81.31	90.84	92.90	83.90
Jul 20 2019 - 22:40:38	27.10	56.39	69.66	81.31	90.84	92.89	83.88

Figura 4. Datos extraídos del extensómetro en Trituradora 4.

Resumen de las Condiciones de Botaderos

Roca estéril competente comenzó a llegar a los botaderos a mediados de julio, lo que contribuyó favorablemente a la estabilidad de todas las plataformas. No obstante, los arrastres del mes pasado permanecen en las bases de estas plataformas, especialmente los valles más al sur del Botadero Sur de Botija, donde el material saturado fluye hasta tocar la topografía natural. Bermas de seguridad se mantuvieron la mayoría de las veces. El agua estancada alrededor de las pilas producto del descerque libre todavía persiste.



Figura 5. Resumen visual de las condiciones de botaderos para el mes de julio.

2.2. RECOLECCIÓN DE DATOS GEOTÉCNICOS

No. Proyectos de Sirovision	1	Áreas	Banquetas del Pit offices, sector noroeste en el cruce de LV
Mapeo del Tajo	0	Áreas	-
Pozos logueados	1	BHIDs	CVG002, CVG001 en proceso
Inspección de botaderos	116	Problemas	<ul style="list-style-type: none"> Bases débiles, acumulando agua alrededor del material apilado por debajo de los frentes de volcado. Camiones que retroceden demasiado cerca de las bermas de seguridad. Los camiones MT015 y DTU003 se hundieron en medio de las plataforma de descargue el 15 y el 28 de julio, respectivamente.
Inspecciones de Chancadoras	124	Problemas	-

Proyectos Geotécnicos

El programa de muestreo de residuos de las zonas de botaderos Botija Sur y MSA se completó durante julio. Todas las muestras han sido enviadas a los laboratorios correspondientes.

Con respecto a la investigación de la fundación, se está obteniendo acceso a las ubicaciones de perforación para realizar trincheras y perforaciones de prueba.





Figura 6. Mapa de las plataformas de perforación y ubicaciones de los pozos de prueba en el Botadero sur de Botija.



2.3. Revisión y Validación	
Revisión/Validación Asunto	Resultados
Condiciones de Descarga de Residuos y Pautas de Construcción - Piteau & Associates	<ul style="list-style-type: none">• Plan de drenaje para el botadero sur de Botija.• Discutir el programa de muestreo y prueba para fundación de botaderos.• Directrices para el diseño del botadero MSA.• Las pautas de desarrollo están pendientes.




FOR NER & TRANSFORMER
COMPOUND DETAILS
REFER 000-EST-0301 TO 0303.
(TYPICAL)



NOTES

- FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
 - ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.
 - ELECTRICAL INSTALLATION DETAILS: 000-EST-0006 TO 000-EST-0081.
 - SUBSTATION ELECTRICAL DESIGN DETAILS: 000-EST-0301 TO 000-EST-0306.
- ALL DIMENSIONS ARE MINIMUM INTERNAL BETWEEN INTERNAL FACE OF COLUMNS.
- BUILDING ARRANGEMENT SHOWN IS INDICATIVE ONLY. ACTUAL ARRANGEMENT WILL BE SUBJECT TO DETAILED STRUCTURAL STEEL AND CONCRETE DESIGN REQUIREMENTS.
- TRANSFORMER COMPOUND AND FIRE WALLS SHALL BE 2 HOUR FIRE RATED WHERE SHOWN BY HATCHING.
- REFER DRG. 000-EST-0304 FOR FINISHED FLOOR LEVEL REQUIREMENTS & C-CHANNEL FIXING FOR MV SWITCHGEAR.
- CABLE LADDER LOADING - 130kg/m PER LADDER. REFER ELEVATION FOR PRELIMINARY QUANTITY.
- CABLE LADDER & DUCTING HANGERS TO BE SITE SUPPLIED AND INSTALLED.
- CABLE LADDER & DUCTING WALL PENETRATIONS WILL BE POSITIONED TO SUIT COLUMN LOCATIONS.
- FLOOR LOADING FOR UPPER LEVEL TO BE 1000kg/m².
- FUTURE ALLOWANCE FOR AIR CONDITIONING DUCT LOADING IN MV VSD ROOM - 50kg/m.
- FIRE DETECTION PANELS REFER VENDOR DRAWING 1824-1037-E-LA-011.

320-SUB-3001



REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
10	REVISED AS NOTED	LH	KR	NVP	21.03.19	7	BUILDING DIMENSIONS CHANGED. FIRST FLOOR ADDED. GENERAL REVISION	JDS	KR	GD	21.12.16
9	REVISED AS NOTED	JDS	KR	AD	27.11.18	6	CONDUITS REMOVED GENERAL REVISIONS	JDS	KR	GD	14.10.16
8	REVISED TO 1824-300-ME-LST-0002/U WIP EQUIPMENT LOCATIONS UPDATED	JDS	KR	NP	30.01.18	5	TFR-3021 UPSIZED. GENERAL REVISIONS BUILDING DETAIL ADDED	JDS	AS	GD	12.08.16
4	ISSUED FOR ARCHITECTURAL DESIGN	JDS	AS	AD	04.05.16	4					

DRAWING No.	DESCRIPTION
000-EST-0301/3	SUBSTATION ELECTRICAL DESIGN DETAILS LAYOUTS SHT1/3

Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEi.com.au
Tel: +61 8 9344 6030


DRAWN	J DA SILVA	14.09.14
CHECKED	G DINGLEY	13.02.15
DISCIPLINE ENGINEER	G DINGLEY	13.02.15
PRINCIPAL ENGINEER	A DINGLEY	13.02.15
CLIENT		

COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without the written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA TREATMENT PLANT T3 MILLING & RECLAIM SUBSTATION ELECTRICAL LAYOUT SHEET 1		CLIENT MINERA PANAMA
SCALE 1:100	DRG. No. 320-ELA-3001	CLIENT PROJECT NUMBER 1824
A1		REV. No. 10

T3 MILLING & RECLAIM
SUBSTATION 320-SUB-3001

T3 MILLING & RECLAIM
4.16kV SWITCHBOARD 320-SWB-3101



LEGEND
FOR SINGLE LINE DIAGRAM STANDARD SYMBOLS
REF DRG 000-EST-0001

NOTES

[illegible]



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1191



Date: Monday, June 17, 2019 at 12:00

SUB System ID(s): 050-E-003

SUB System(s) Description: 320 - 4.16kV Switchgear and Transformers (Mill T3)

Operable System ID(s): 320-OS-050

Operable System Description(s): Area 322 Milling and Reclaim Substation No.3 (320-SUB-3001)

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019 a las 12:00

ID del/los Sub-sistema(s): 050-E-003

Descripción del Sub-sistema: 320 - 4.16kV Switchgear and Transformers (Mill T3)

ID del Sistema(s) Operativo(s): 320-OS-050

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 322 Milling and Reclaim Substation No.3 (320-SUB-3001)

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

320 - 4.16kV Switchgear and Transformers (Mill T3), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 17, 2019 at 16:00 hours.**

SPANISH

320 - 4.16kV Switchgear and Transformers (Mill T3) está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.


Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 17 de Junio del 2019 a las 16:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.

SANDS CYCLONING SUBSTATION



- ## NOTES

[illegible]

REVISIONS	3	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	26.02.18						
	2	REVISED AS NOTED	MAT	KR	NVP	23.11.17						
	1	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	12.05.17						
	0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MAT	KR	RW	23.09.16	4	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	18.05.18
	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE


REFERENCE DRAWINGS		
	DRAWING No.	DESCRIPTION

<h1>Process E&I</h1> <p>ABN 53 131 815 337</p> <p>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</p> <p>www.ProcessEI.com.au</p> <p>Tel: +61 8 9344 6030</p>	DRAWN	M TOWNSEND	20.09.16	<p>COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E&I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it was prepared. Any reproduction, copying, reuse, or modification of this drawing without the written approval of Process E&I Pty Ltd. is prohibited. This drawing shall not be used for any electronic format to any third party without prior written approval from Process E&I Pty Ltd.</p>
	CHECKED	K. REDWOOD	20.09.16	
	DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16	
	PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16	
	CLIENT	S.EGNER	23.09.16	

MINA DE COBRE PANAMA SANDS CYCLONING 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 366-DBE-9021 SINGLE LINE DIAG SHT 2			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 366-ESL-9022	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 4


SANDS CYCLONING SUBSTATION
366-DBE-9021 (PART OF)

CONTINUED FROM
REF DRG 366-ESL-9021





SANDS CYCLONING SUBSTATION
366-DBE-9021 (CONTINUED)

480V AIR CONDITIONING
DISTRIBUTION CHASSIS
FAULT RATING 10kA FOR 1 SECOND



AIR CONDITIONING LOAD SHEDDING
& FIRE TRIP CONTROL CIRCUIT



NOTES

- CONTACTOR C1 - 3 POLE 400A RATED.
- FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
- ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.

REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
2	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	12.09.17						
1	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	12.05.17						
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MAT	KR	RW	23.09.16						

REFERENCE DRAWINGS	DRAWING No.	DESCRIPTION

Process E&I

ABN 53 131 815 337

QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS

www.ProcessEi.com.au

Tel: +61 8 9344 6030


DRAWN	M TOWNSEND	20.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S.EGNER	23.09.16

COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any other party without the written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA SANDS CYCLONING 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 366-DBE-9021 SINGLE LINE DIAG SHT 3	
SCALE N/A	A1
DRG. No. 366-ESL-9023	

CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 2

J:\Projects\1423 Mina de Cobre Project\1824\02_Drawing\ESL_SLDs\300\366\366-ESL-9051.dgn 27/09/2018 12:57:56 PM matthew.townsend



NOTES

- UNLESS OTHERWISE STATED, ALL SMALL POWER CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC TO FIRST FITTING, THEN 4mm² TO OTHER FITTINGS.

REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
3	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	08.03.18						
2	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	26.02.18						
1	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT	12.05.17						
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MAT	KR	RW	23.09.16	4	REVISED AS NOTED	MAT	KR	NVP	27.09.18

DRAWING No.	DESCRIPTION

Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEi.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M TOWNSEND	20.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	20.09.16
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S.EGNER	23.09.16

MINA DE COBRE PANAMA SANDS CYCLONING 208V/120V AC POWER DIST BOARD 366-DBE-9051 SINGLE LINE DIAGRAM			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 366-ESL-9051	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 4

REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG
3	REVISED AS NOTED	MAT	KR	N/P
2	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT
1	REVISED AS NOTED	MAT	KR	JT
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MAT	KR	RW
DATE				
REV				
DESCRIPTION				
DRN				
CHK				
ENG				
DATE				
REFERENCE DRAWINGS				
DRAWING No.				
DESCRIPTION				

Process E&I

ABN 53 131 815 337

QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS

www.ProcessEi.com.au

Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M TOWNSEND	20.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S. EGNER	23.09.16

COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I pty ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I pty ltd.

MINA DE COBRE PANAMA

SANDS CYCLONING

366-DBE-9061 SINGLE LINE DIAGRAM

SCALE

N/A

A1

DRG. No.

366-ESL-9061

CLIENT

MINERA PANAMA S.A.

PROJECT NUMBER

1824

REV. No.

4

SANDS CYCLONING SUBSTATION


366-DBE-9061

277V AC LIGHTING & SMALL POWER
DISTRIBUTION BOARD
FAULT RATING 10kA FOR 1 SECOND


480V/277V AC SUPPLY FROM 366-DBE-9021
REF DRG 366-ESL-9021

DESCRIPTION	CIRCUIT BREAKER RATING	CIRCUIT NUMBER
SUBSTATION - INTERNAL LIGHTING	15A	A1
SUBSTATION - INTERNAL LIGHTING	15A	B1
SUBSTATION - INTERNAL LIGHTING	15A	C1
SUBSTATION - INTERNAL EMERGENCY LIGHTING	15A	A3
SUBSTATION - INTERNAL EMERGENCY LIGHTING	15A	B3
SUBSTATION - EXTERNAL EMERGENCY LIGHTING	15A	C3
SUBSTATION EXIT LIGHTING	15A	A5
GROUND FLOOR WEST & TANKS AREA EMERGENCY LIGHTING	15A	B5
OVERLAND PIPING PLATFORMS EMERGENCY LIGHTING	15A	C5
CYCLONE DISTRIBUTION & CYCLONE LEVELS EMERGENCY LIGHTING	15A	A7
AREA 363 NORTH VALVE PLATFORM EMERGENCY LIGHTING	15A	B7
SPARE	15A	C7
364-YV-9100 MOTORISED VALVE	4A	A9
		B9
		C9
SPARE	20A	A11
SPARE	20A	B11
SPARE	20A	C11
SPARE	20A	A13
34.5kV SWBD 393-SWB-9001 PANEL HEATERS	20A	B13
4.16kV SWBD 393-SWB-9101 PANEL HEATERS	20A	C13

SUBSTATION EXTERNAL LIGHTING	15A	A51
TRANSFORMER BAYS	15A	B51
TRANSFORMER BAYS	15A	C51
GROUND FLOOR WEST & TANKS AREA LIGHTING	15A	A53
GROUND FLOOR EAST LIGHTING	15A	B53
OVERLAND PIPING LIGHTING	15A	C53
CYCLONE DISTRIBUTION LEVEL LIGHTING	15A	A55
CYCLONE LEVEL LIGHTING	15A	B55
CYCLONE LEVEL LIGHTING	15A	C55
MULTISTAGE PUMP SHED LIGHTING	15A	A57
SPARE	15A	B57
SPARE	15A	C57
SPARE	15A	A59
SPARE	15A	B59
SPARE	15A	C59
SPARE	15A	A61
SPARE	15A	B61
SPARE	15A	C61
SPARE	15A	A63
SPARE	15A	B63
SPARE	15A	C63
SPARE	15A	A65
SPARE	15A	B65
SPARE	15A	C65




OUTDOOR LIGHTING CONTROL CIRCUIT



NOTES

- CONTACTOR C1 - 3 POLE 250A RATED.
- UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH LIGHTING CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC TO FIRST FITTING, THEN 2.5mm² TO OTHER FITTINGS.
- LIGHTING CIRCUITS NOT TO EXCEED 2100W PER CIRCUIT.
- FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
- ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1273



Date: Tuesday, July 09, 2019 at 07:22

SUB System ID(s): 060-E-005

SUB System(s) Description: 366 - LV distribution boards and Transformers

Operable System ID(s): 366-OS-060

Operable System Description(s): Area 366 Sands Cyclone Substation (366-SUB-9001)

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: martes, 9 de julio de 2019 a las 07:22

ID del/los Sub-sistema(s): 060-E-005

Descripción del Sub-sistema: 366 - LV distribution boards and Transformers,

ID del Sistema(s) Operativo(s): 366-OS-060

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 366 Sands Cyclone Substation (366-SUB-9001)

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

366 - LV distribution boards and Transformers is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, July 09, 2019 at 14:00 hours.**

SPANISH

366 - LV distribution boards and Transformers, , está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 09 de julio del 2019 a las 14:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1275



Date: Tuesday, July 09, 2019 at 07:50

SUB System ID(s): 200-B-021

SUB System(s) Description: 324-BG-9001 Gravity Operations Centre,

Operable System ID(s): 300-OS-200

Operable System Description(s): Non Process Infrastructure, Area 372 Gold Room MCC

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: martes, 9 de julio de 2019 a las 07:50

ID del/los Sub-sistema(s): 200-B-021

Descripción del Sub-sistema: 324-BG-9001 Gravity Operations Centre,

ID del Sistema(s) Operativo(s): 300-OS-200

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Non Process Infrastructure, Area 372 Gold Room MCC

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

324-BG-9001 Gravity Operations Centre, is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Wednesday, July 10, 2019 at 07:30 hours.**

SPANISH

324-BG-9001 Gravity Operations Centre, está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Miércoles 10 de julio del 2019 a las 07:30 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**













1. ACCEPTED ☒
2. ACCEPTED AS NOTED - REVISE AND RESUBMIT ☐
3. NOT ACCEPTED ☐
4. INFORMATION ONLY ☐


SIGNED..... DATE.....
ACCEPTANCE DOES NO RELIEVE THE SUPPLIER/CONTRACTOR
FROM FULL COMPLIANCE WITH THE CONTRACT

LEGEND:

1. DETECTION AND ALARM SYSTEM TO BE DESIGNED AND INSTALLED IN ACCORDANCE WITH NFPA 72.
2. FINAL LOCATION OF DETECTORS TO BE SITE COORDINATED WITH OTHER DISCIPLINES. DETECTORS SHALL BE INSTALLED 300mm MIN AWAY FROM AIR SUPPLY OUTLETS.

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|
|  | ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR |  | FIRE ALARM CONTROL PANEL |
|  | ADDRESSABLE HEAT DETECTOR |  | OUTDOOR STROBE LIGHT |
|  | INDOOR SOUNDER/STROBE |  | OUTDOOR WEATHERPROOF BELL |
|  | ADDRESSABLE PULL STATION |  | INITIATING DEVICE CIRCUIT |
|  | END OF LINE DEVICE |  | NOTIFICATION APPLIANCE CIRCUIT |

No: 5286_44-313-D1256-EG-001 REV: 0



1. Proceed - No Comments	N
2. Proceed As Noted	
3. Do Not Proceed	
4. Information Only	
Signed: NLP	Date: 2/10/18

FOR CONSTRUCTION

SCALE 1:50

SPECIALIST FIRE PREVENTION CONSULTANTS

ACN 143 905 186 ABN 16 219 450 524

375 Wickham Terrace,
Spring Hill, QLD 4000

Ph: (07) 3340 9400

Fax: (07) 3841 1266

Website: www.f-ss.com.au

DRAWN	F. McCracken	15.06.18
CHECKED	T. JEUD	15.06.18
T.O. / PROJECT ENG.	D. PICKERSGILL	14.06.18
PRINCIPAL ENG.	B. PICKERSGILL	14.06.18
CLIENT APPROVED	.	.

	15.06.18
	15.06.18
	14.06.18
	14.06.18
	.

5.18	
5.18	TITLE
5.18	
5.18	
	SEC

MI
FIR
CONDA
FIR

NA D
E PRO
RY CR

E COB
DTECT
RUSHING

PREP
TION S
G OPER

ANAM
SERVI
RATION

MA
CES
IS CEN

CENTRE	SCA
	CLIE
	CPC

SCALE

1:50
No.
182


4

	A1
	REV.

18	TITLE	MINA DE COBRE PANAMA
18		FIRE PROTECTION SERVICES
18		SECONDARY CRUSHING OPERATIONS CENT
		FIRE DETECTION AND ALARM LAYOUT


SCALE:	SCALE 1:50	A1
CLIENT PROJECT No.	1024	
CPC DRAWING No.	5286 44-313-D1256-FG-001	REV. 0

[illegible]



- NOTES:**
1. FOR GENERAL NOTES REFER TO 000-PR-PID-0001/0002/0003/0004.
 2. ALL INSTRUMENT TAGS ARE PREFIXED WITH THE AREA NUMBER SHOWN ON THIS P&ID UNLESS OTHERWISE NOTED.
 3. REDUCER SIZE NOMINAL ONLY. INTERNAL DIAMETER OF REDUCER. CERAMIC LINING SHALL MATCH INTERNAL DIAMETER OF PUMP NOZZLE. REFER DRG. 1824-322-ME-DRG-0138.
 4. DN500 ASME B16.5 CLASS 300 FLANGE BORED TO SUIT REDUCER.
 5. HYDRAULIC HOSES BY HYDRAULIC POWER PACK VENDOR.
 6. HOPPER FLANGE DN1200 TO SUIT DN700 SACRIFICIAL NOZZLE WITH BELL MOUTH TYPE ENTRY.
 7. DN600 ASME AWWA C207 CLASS B FLANGE BORED TO SUIT REDUCER.
 8. 322-HU-9008 ACTUATES VALVE 322-YV-3030, 3040, 3042, 3043.
 9. REFER TO 322-PR-PID-9051 FOR INSTRUMENT TAGS.
 10. DN800 AWWA C207 CLASS D BLIND FLANGE BORED TO SUIT DN750 PIPE.
 11. SIREN AND BEACON INDICATING HIGH LEVEL IN HOPPER.
 12. SPRE ORIFICE PLATE.
 13. DELETED.
 14. HOPPER FLANGE DN750 TO SUIT DN400 SACRIFICIAL NOZZLE WITH BELL MOUTH TYPE ENTRY.
 15. BLANKED T FOR FUTURE TRANSFER TO BALL MILL DISCHARGE HOPPER.
 16. DN600 BLIND FLANGE BORED TO SUIT DN400 PIPE.

322-CH-3010 SAG MILL 3 TROMMEL U/F CHUTE	322-HP-3001 SAG MILL 3 DISCHARGE HOPPER	322-HU-9008 SAG MILL 3 CYCLONE FEED PUMP SUCTION VALVE HYDRAULIC POWER PACK	322-PP-3001 SAG MILL 3 CYCLONE FEED PUMP 1	322-PP-3002 SAG MILL 3 CYCLONE FEED PUMP 2	322-ZM-3021 SAG MILL 3 CYCLONE FEED LINE BEND
--	---	---	--	--	---

												CLIENT		 FIRST QUANTUM MINERALS LTD.		DRAWING TITLE							
												PROJECT				MILLING							
												MPSA		Lycopodium Lycopodium Minerals Pty Ltd ABN: 34 055 880 209 Level 5, 1 Adelaide Terrace, East Perth, Western Australia 6004 T: +61(0) 8 6210 5222 www.lycopodium.com.au		SAG MILL 3 DISCHARGE HOPPER							
												MINA DE COBRE PANAMA				PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM							
														This drawing and its contents are confidential, are subject to return on demand and may not be copied or disclosed to any third party or used directly or indirectly for any other purpose than as determined in writing by Lycopodium Minerals Pty Ltd.		SCALE		JOB No.		DRG No.		REV.	
																NTS		1824		322-PR-PID-3002		4	
XX		XXX														DRAWN		DATE					
DRG No		REFERENCE DRAWINGS		REV		DATE		DESCRIPTION		DRN		CHK'D		DESIGN ENG.		LEAD ENG.		DESIGN APP'D		PROJ. APP'D			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
				4		16MAY18		REVISED AS NOTED		AD		VAL		MT		SB		BG		LG			
				3		10NOV17		REVISED AS NOTED (85 MTPA CASE)		AD		FG		DB		SB		BG		LG			
				2		19JAN17		REVISED AS NOTED (74 MTPA CASE)		JM		GCP		DB		SB		BG		LG			
				1		24AUG16		REVISED AS NOTED		CB		GCP		DB		SB		BG		LG			
				0		04NOV15		ISSUED FOR CONSTRUCTION		TDC		GCP		DB		CB		BG		SM			



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1272



Date: Monday, July 08, 2019 at 17:56

SUB System ID(s): 106-P-019, 112-P-018A

SUB System(s) Description: 322 SAG Mill 3 Cyclone Feed Pumps 1 and 2 GWS , 322 Milling Building Feed End Instrument Air Distribution Header West

Operable System ID(s): 322-OS-106B, 322-OS-112B

Operable System Description(s): Area 322 Milling Gland Water System - Train 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 8 de julio de 2019 a las 17:56

ID del/los Sub-sistema(s): 106-P-019, 112-P-018A

Descripción del Sub-sistema: 322 SAG Mill 3 Cyclone Feed Pumps 1 and 2 GWS, 322 Milling Building Feed End Instrument Air Distribution Header West

ID del Sistema(s) Operativo(s): 322-OS-106B, 322-OS-112B

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 322 Milling Gland Water System - Train 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

322 SAG Mill 3 Cyclone Feed Pumps 1 and 2 GWS, 322 Milling Building Feed End Instrument Air Distribution Header West, is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, July 9, 2019 at 09:00 hours.**

SPANISH

322 SAG Mill 3 Cyclone Feed Pumps 1 and 2 GWS, 322 Milling Building Feed End Instrument Air Distribution Header West, está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 9 de julio del 2019 a las 09:00 horas.**


POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.



NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1218



Date: Sunday, June 23, 2019 at 15:25
SUB System ID: 200-E-116
SUB System Description: Area 360 TMF Camp
Electrical Equipment
Operable System ID: 300-OS-200
Operable System Description: Non Process
Infrastructure
Contact Name: Julian Blair
Contact Number: 63799990

Fecha: domingo, 23 de junio de 2019 a las
15:25
ID del Sub-sistema: 200-E-116
Descripción del Sub-sistema: Area 360 TMF
Camp Electrical Equipment
ID del Sistema Operativo: 300-OS-200
Descripción del Sistema Operativo: Non
Process Infrastructure
Nombre de Contacto: Julian Blair
Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

Area 360 TMF Camp Electrical Equipment
is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 24, 2019 at 09:00 hours.**

SPANISH

Area 360 TMF Camp Electrical Equipment ,
está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 24 de junio del 2019 a las 09:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1186



Date: Sunday, June 16, 2019 at 14:36

SUB System ID(s): 071-M-003, *just the following*

equipment's: 313-HE-9001, 313-HE-9002, 313-HE-9009, 313-HE-9010, 313-CS-9001, 313-FL-9001, 313-FL-9002, 313-FL-9003, 313-HX-9002, 313-PP-9005, 313-PP-9010, 313-PP-9011, 313-PP-9012.

SUB System(s) Description: 313 Secondary crusher 1, discharge chute, heat exchangers and blower

Operable System ID(s): 313-OS-071

Operable System Description(s): Area 313 Secondary Crushing - Crusher 1

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: domingo, 16 de junio de 2019 a las 14:36

ID del/los Sub-sistema(s): 071-M-003, *solo los*

siguientes equipos: 313-HE-9001, 313-HE-9002, 313-HE-9009, 313-HE-9010, 313-CS-9001, 313-FL-9001, 313-FL-9002, 313-FL-9003, 313-HX-9002, 313-PP-9005, 313-PP-9010, 313-PP-9011, 313-PP-9012.

Descripción del Sub-sistema: 313 Secondary crusher 1, discharge chute, heat exchangers and blower

ID del Sistema(s) Operativo(s): 313-OS-071

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 313 Secondary Crushing - Crusher 1

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

313 Secondary crusher 1, discharge chute, heat exchangers and blower (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 17, 2019 at 7:00 hours.**

SPANISH

313 Secondary crusher 1, discharge chute, heat exchangers and blower (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 17 de Junio del 2019 a las 7:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System: **313-OS-071** Area 313 Secondary Crushing - Crusher 1
Sub System: **071-M-003**
Subsystem Description: 313 Secondary crusher 1, Discharge Chute, Heat Exchangers and Blower

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equipment Type	Discipline
071-M-003	313-HE-9001	SECONDARY CRUSHER 1 IMMERSION HEATER 1	HE	Electrical
071-M-003	313-HE-9002	SECONDARY CRUSHER 1 IMMERSION HEATER 2	HE	Electrical
071-M-003	313-HE-9009	SECONDARY CRUSHER 1 IMMERSION HEATER 3	HE	Electrical
071-M-003	313-HE-9010	SECONDARY CRUSHER 1 IMMERSION HEATER 4	HE	Electrical
071-M-003	313-CS-9001	SECONDARY CRUSHER 1 OIL CENTRIFUGE	CS	Mechanical
071-M-003	313-FL-9001	SECONDARY CRUSHER 1 LUBE OIL FILTER A	FL	Mechanical
071-M-003	313-FL-9002	SECONDARY CRUSHER 1 LUBE OIL FILTER B	FL	Mechanical
071-M-003	313-FL-9003	SECONDARY CRUSHER 1 BLOWER AIR FILTER	FL	Mechanical
071-M-003	313-HX-9002	SECONDARY CRUSHER 1 LUBRICATION SYSTEM HEAT EXCHANGER	HX	Mechanical
071-M-003	313-PP-9005	SECONDARY CRUSHER 1 SPINNER PUMP	PP	ME & EL
071-M-003	313-PP-9010	SECONDARY CRUSHER 1 LUBE PUMP 1	PP	ME & EL
071-M-003	313-PP-9011	SECONDARY CRUSHER 1 LUBE PUMP 2	PP	ME & EL
071-M-003	313-PP-9012	SECONDARY CRUSHER 1 LUBE PUMP 3	PP	ME & EL

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre commissioning activities


ANTHONY ASTONE



16 JUN 2019



Construction Discipline/E & I Lead / Date




16-06-2019

Construction Discipline/MECH Lead / Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning




16/6/19

Commissioning Discipline/E & I Lead / Date



16/6/19

Commissioning Discipline/MECH Lead / Date





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1196



Date: Tuesday, June 18, 2019 at 12:16

SUB System ID(s): 112-P-009

SUB System(s) Description: 322 Instrument air feed to
SAG Mill 3 Lube system and motor cooling valves

Operable System ID(s): 322-OS-112B

Operable System Description(s): Area 322 Instrument
Air System - Train 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: martes, 18 de junio de 2019 a las 12:16

ID del/los Sub-sistema(s): 112-P-009

Descripción del Sub-sistema: 322 Instrument air feed to
SAG Mill 3 Lube system and motor cooling valves

ID del Sistema(s) Operativo(s): 322-OS-112B

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 322
Instrument Air System - Train 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

322 Instrument air feed to SAG Mill 3 Lube system and motor cooling valves, is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Wednesday, June 19, 2019 at 10:00 hours.**

SPANISH

322 Instrument air feed to SAG Mill 3 Lube system and motor cooling valves , está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Miercoles 19 de Junio del 2019 a las 10:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1197



Date: Tuesday, June 18, 2019 at 12:24

SUB System ID(s): 209-P-010

SUB System(s) Description: 324 Gravity Area Potable Water Distribution - Concentrator Top and Discharge Levels

Operable System ID(s): 324-OS-209

Operable System Description(s): Area 324 Gravity Gold Recovery - Water Services

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: martes, 18 de junio de 2019 a las 12:24

ID del/los Sub-sistema(s): 209-P-010

Descripción del Sub-sistema: 324 Gravity Area Potable Water Distribution - Concentrator Top and Discharge Levels

ID del Sistema(s) Operativo(s): 324-OS-209

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 324 Gravity Gold Recovery - Water Services

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

324 Gravity Area Potable Water Distribution - Concentrator Top and Discharge Levels, is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Wednesday, June 19, 2019 at 10:00 hours.**

SPANISH

324 Gravity Area Potable Water Distribution - Concentrator Top and Discharge Levels, está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.


Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Miercoles 19 de Junio del 2019 a las 10:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.

T1 MILLING & RECLAIM SUBSTATION



NOTES


1. Q1 CIRCUIT BREAKER TO BE OPEN AND RACKED OUT BEFORE Q2 CIRCUIT BREAKER CAN CLOSE.
Q2 CIRCUIT BREAKER TO BE OPEN AND RACKED OUT BEFORE Q1 CIRCUIT BREAKER CAN CLOSE.
2. FIRE TRIP CONTACTOR
3. FAULT LIMITING FUSES, VENDOR TO SIZE FUSES.

[illegible]


REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DN	CHK	ENG
3	REVISED AS NOTED	JDS	KR	JT
2	REVISED AS NOTED	JB	KR	JT
1	REVISED AS NOTED	JDS	KR	JT
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	JDS	KR	RW
DATE				
REV				
DESCRIPTION				
DRN				
CHK				
ENG				
DATE				
REFERENCE DRAWINGS				
DRAWING No.				
DESCRIPTION				
<div>Process E&I</div> <div>ABN 53 131 815 337</div> <div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div> <div>www.ProcessEi.com.au</div> <div>Tel: +61 8 9344 6030</div>				
CLIENT				
DRAWN				
CHECKED				
DISCIPLINE				
PRINCIPAL				
ENGINEER				
S. EGER				
21.09.16				
21.09.16				
22.09.16				
23.09.16				
23.09.16				
COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.				
MINA DE COBRE PANAMA				
T1 MILLING, RECLAIM & SERVICES				
480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD				
320-DBE-9021 SINGLE LINE DIAG SHT 2				
DRG. No.				
320-ESL-9022				
CLIENT				
MINERA PANAMA S.A.				
CLIENT PROJECT NUMBER				
1824				
REV. No.				
3				


T1 MILLING, RECLAIM & SERVICES SUBSTATION
320-DBE-9021 (PART OF)

480V DISTRIBUTION CHASSIS
FAULT RATING 10kA FOR 1 SECOND






Subsystem
048-E-300

\\Projects\\C1443 Mina de Cobre																										
REVISIONS																										
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE															
1	REVISED AS NOTED	JB	KR	JT	24.02.17																					
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	JDS	KR	RW	23.09.16																					
REFERENCE DRAWINGS																										
DRAWING No.																										
DESCRIPTION																										
<div><div><div>Process E&I</div><div>ABN 53 131 815 337</div><div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div><div>www.ProcessEI.com.au</div><div>Tel: +61 8 9344 6030</div></div><div><table><tr><td>DRAWN</td><td>J DA SILVA</td><td>21.09.16</td></tr><tr><td>CHECKED</td><td>K. REDWOOD</td><td>21.09.16</td></tr><tr><td>DISCIPLINE ENGINEER</td><td>R. WARE</td><td>22.09.16</td></tr><tr><td>PRINCIPAL ENGINEER</td><td>A. DINGLEY</td><td>23.09.16</td></tr><tr><td>CLIENT</td><td>S. EGNER</td><td>23.09.16</td></tr></table><p>COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I pty ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I pty ltd.</p><div><div>MINA DE COBRE PANAMA</div><div>MILLING</div><div></div><div>CLIENT MINERA PANAMA S.A.</div></div><div><div>480V/277V AC LIGHTING DIST BOARD</div><div>320-DBE-9062 SINGLE LINE DIAGRAM</div></div><div><div>SCALE N/A</div><div>A1</div><div>DRG. No. 320-ESL-9062</div><div>CLIENT PROJECT NUMBER 1824</div><div>REV. No. 1</div></div></div></div>												DRAWN	J DA SILVA	21.09.16	CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16	DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16	PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16	CLIENT	S. EGNER	23.09.16
DRAWN	J DA SILVA	21.09.16																								
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16																								
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16																								
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16																								
CLIENT	S. EGNER	23.09.16																								






\\Projects\C14\43 Mina de Cobre																										
REVISIONS																										
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE															
1	REVISED AS NOTED	JB	KR	JT	24.02.17																					
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	JDS	KR	RW	23.09.16																					
REFERENCE DRAWINGS																										
DRAWING No.																										
DESCRIPTION																										
<div><div><div>Process E&I</div><div>ABN 53 131 815 337</div><div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div><div>www.ProcessEI.com.au</div><div>Tel: +61 8 9344 6030</div></div><div><table><tr><td>DRAWN</td><td>J DA SILVA</td><td>21.09.16</td></tr><tr><td>CHECKED</td><td>K. REDWOOD</td><td>21.09.16</td></tr><tr><td>DISCIPLINE ENGINEER</td><td>R. WARE</td><td>22.09.16</td></tr><tr><td>PRINCIPAL ENGINEER</td><td>A. DINGLEY</td><td>23.09.16</td></tr><tr><td>CLIENT</td><td>S. EGNER</td><td>23.09.16</td></tr></table><div><p>COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I pty ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I pty ltd.</p><div><div>MINA DE COBRE PANAMA</div><div>MILLING</div><div><div>480V/277V AC LIGHTING DIST BOARD</div><div>320-DBE-9063 SINGLE LINE DIAGRAM</div></div><div><div>SCALE</div><div>N/A</div></div><div><div>A1</div><div>DRG. No.</div><div>320-ESL-9063</div></div><div><div>CLIENT</div><div>MINERA PANAMA S.A.</div></div><div><div>CLIENT PROJECT NUMBER</div><div>1824</div></div><div><div>REV. No.</div><div>1</div></div></div></div></div></div>												DRAWN	J DA SILVA	21.09.16	CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16	DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16	PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16	CLIENT	S. EGNER	23.09.16
DRAWN	J DA SILVA	21.09.16																								
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16																								
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16																								
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16																								
CLIENT	S. EGNER	23.09.16																								





DRAWN	J DA SILVA	21.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S.EGNER	23.09.16

MINA DE COBRE PANAMA		
MILLING		
480V/277V AC LIGHTING DIST BOARD 320-DBE-9066 SINGLE LINE DIAGRAM		
SCALE N/A	A1	DRG. No. 320-ESL-9066




Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEi.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	J DA SILVA	21.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S.EGNER	23.09.16


COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA MILLING 480V/277V AC LIGHTING DIST BOARD 320-DBE-9067 SINGLE LINE DIAGRAM	CLIENT MINERA PANAMA S.A.
SCALE N/A	REV. No. 1
A1	CLIENT PROJECT NUMBER 1824
DWG. No. 320-ESL-9067	


048-E-300





Subsystem 048-E-300



- ## NOTES
1. CONTACTOR C1 - 3 POLE 250A RATED.
 2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH LIGHTING CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC TO FIRST FITTING, THEN 2.5mm² TO OTHER FITTINGS.
 3. LIGHTING CIRCUITS NOT TO EXCEED 2100W PER CIRCUIT.
 4. FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
 - ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.



\\Projects\\C1443 Mina de Cobre																										
REVISIONS																										
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE															
1	REVISED AS NOTED	JB	KR	JT	24.02.17																					
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	JDS	KR	RW	23.09.16																					
REFERENCE DRAWINGS																										
DRAWING No.																										
DESCRIPTION																										
<div><div><div>Process E&I</div><div>ABN 53 131 815 337</div><div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div><div>www.ProcessEi.com.au</div><div>Tel: +61 8 9344 6030</div></div><div><table><tr><td>DRAWN</td><td>J DA SILVA</td><td>21.09.16</td></tr><tr><td>CHECKED</td><td>K. REDWOOD</td><td>21.09.16</td></tr><tr><td>DISCIPLINE ENGINEER</td><td>R. WARE</td><td>22.09.16</td></tr><tr><td>PRINCIPAL ENGINEER</td><td>A. DINGLEY</td><td>23.09.16</td></tr><tr><td>CLIENT</td><td>S. EGNER</td><td>23.09.16</td></tr></table><p>COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I pty ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I pty ltd.</p><div><div>MINA DE COBRE PANAMA</div><div>MILLING</div><div></div><div>CLIENT MINERA PANAMA S.A.</div></div><div><div>480V/277V AC LIGHTING DIST BOARD</div><div>320-DBE-9068 SINGLE LINE DIAGRAM</div></div><div><div>SCALE N/A</div><div>A1</div><div>DRG. No. 320-ESL-9068</div><div>CLIENT PROJECT NUMBER 1824</div><div>REV. No. 1</div></div></div></div>												DRAWN	J DA SILVA	21.09.16	CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16	DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16	PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16	CLIENT	S. EGNER	23.09.16
DRAWN	J DA SILVA	21.09.16																								
CHECKED	K. REDWOOD	21.09.16																								
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16																								
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16																								
CLIENT	S. EGNER	23.09.16																								



- ## NOTES
1. CONTACTOR C1 - 3 POLE 250A RATED.
 2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH LIGHTING CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C-E 6mm² CU/PVC/SWA/PVC TO FIRST FITTING, THEN 2.5mm² TO OTHER FITTINGS.
 3. LIGHTING CIRCUITS NOT TO EXCEED 2100W PER CIRCUIT.
 4. FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
- ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.

20-DBE-9069
77V AC FIELD LIGHTING & SMALL
DISTRIBUTION BOARD
FAULT RATING 10kA FOR 1 SECOND

480V/277V AC SUPPLY FROM 320-DBE-9021
REF DRG 320-ESL-9021



A52	16A	FLOTATION TANKS LIGHTING
B52	16A	FLOTATION TANKS LIGHTING
C52	16A	FLOTATION TANKS LIGHTING
A54	16A	WATER SERVICES LIGHTING
B54	16A	WATER SERVICES LIGHTING
C54	16A	SPARE
A56		SPACE
B56		SPACE
C56		SPACE

1. CONTACTOR #1 - 3 POLE 250A RATED.
2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH LIGHTING CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2c+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC TO FIRST FITTING, THEN 2.5mm² TO OTHER FITTINGS.
3. LIGHTING CIRCUITS NOT TO EXCEED 2100W PER CIRCUIT.
4. FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
 - ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.

J:\Projects\143 Mina de Cobre Project\1824\02 Drafting\ESL SLDs\300\320-ESL-9121.dgn 23/04/2018 2:45:06 PM JasonDaSilva

REVISIONS


REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	JDS	KR	JT	23.04.18						

REFERENCE DRAWINGS

DRAWING No.	DESCRIPTION

Process E&I ABN 53 131 815 337 QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS www.ProcessEi.com.au Tel: +61 8 9344 6030			DRAWN	J. DA SILVA	23.04.18
			CHECKED	K. REDWOOD	23.04.18
			DISCIPLINE ENGINEER	J. TAN	23.04.18
			PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.04.18
			CLIENT		

MINA DE COBRE PANAMA MILLING - FLOTATION FEED AREA 480/120VAC FIELD SERVICES DIST. BD 320-DBE-9121 SINGLE LINE DIAGRAM			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 320-ESL-9121	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 0




Subsystem
048-E-300

- NOTES
- INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
"ISOLATE AT 320-DBE-9021"
 - UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH SMALL POWER
CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC.
 - SINGLE PHASE RECEPTACLES IN FIELD TO HAVE INTEGRAL 6mA
EARTH LEAKAGE PROTECTION.
 - M10 STUD TERMINALS SIZED TO SUIT 50-95mm² INCOMING AND
OUTGOING CABLES.



NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1215



Date: Sunday, June 23, 2019 at 15:14
SUB System ID: 048-E-300
SUB System Description: 320 - Milling Field
L&SP Distribution Boards
Operable System ID: 320-OS-048
Operable System Description: Area 322 Milling
and Reclaim Substation No.1 (320-SUB-9001)
Contact Name: Julian Blair
Contact Number: 63799990

Fecha: domingo, 23 de junio de 2019 a las
15:14
ID del Sub-sistema: 048-E-300
Descripción del Sub-sistema: 320 - Milling Field
L&SP Distribution Boards
ID del Sistema Operativo: 320-OS-048
Descripción del Sistema Operativo: Area 322
Milling and Reclaim Substation No.1 (320-SUB-
9001)
Nombre de Contacto: Julian Blair
Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

320 - Milling Field L&SP Distribution Boards
is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 24, 2019 at 09:00 hours.**

SPANISH

320 - Milling Field L&SP Distribution Boards ,
está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 24 de junio del 2019 a las 09:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1318



Date: Monday, July 22, 2019 at 15:01

SUB System ID(s): 050-E-901, *just the following equipment's: 322-COM-3052*

SUB System(s) Description: 320 T3 Milling
Knowledgescape System Comms Panel SAG Mill 3
MillScanner, Cyclone Clusters

Operable System ID(s): 320-OS-050

Operable System Description(s): Area 322 Milling and
Reclaim Substation No.3 (320-SUB-3001)

Contact Name: Julian Blair
Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 22 de julio de 2019 a las 15:01

ID del/los Sub-sistema(s): 050-E-901 , *solo los siguientes equipos: 322-COM-3052*

Descripción del Sub-sistema: 320 T3 Milling
Knowledgescape System Comms Panel SAG Mill 3
MillScanner, Cyclone Clusters

ID del Sistema(s) Operativo(s): 320-OS-050

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 322
Milling and Reclaim Substation No.3 (320-SUB-3001)

Nombre de Contacto: Julian Blair
Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

320 T3 Milling Knowledgescape System Comms Panel SAG Mill 3 MillScanner, Cyclone Clusters (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, July 23rd, 2019 at 7:00 hours.**

SPANISH

320 T3 Milling Knowledgescape System Comms Panel SAG Mill 3 MillScanner, Cyclone Clusters (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 23 de julio del 2019 a las 7:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System(s): 320-OS-050 Area 322 Milling and Reclaim Substation No.3 (320-SUB-3001)
Subsystem(s) & Description(s): 050-E-901 320 T3 Milling Knowledgescape System Comms Panel
 SAG Mill 3 MillScanner, Cyclone Clusters

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Type	Discipline
050-E-901	322-COM-3052	Knowledgescape System Comms Panel SAG Mill 3 Cyclone Cluster	COM	Electrical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre commissioning activities

DARRELL LAWRENCE


 Construction Discipline/E&I Lead / Date




21 JUL 2019

21/7/19


ACCEPTANCE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning


 Commissioning Discipline/E&I Lead / Date

22/07/2019

CONCENTRATE REGRIND
SUBSTATION 338-SUB-9001



TYPICAL STARTER/FEEDER TYPES
(FOR ACTUAL DRIVES IN THIS MCC REFER TO TABLE ON THIS DRAWING)

REV	PHASE	EQUIPMENT NUMBER	DESCRIPTION	POWER (KW/AMPS)	STARTER TYPE	SCHEMATIC DIAGRAM
2	8	337-AG-9001	MOLY FLOTATION FEED TANK AGITATOR	270	DOL	000-ESM-0002
2	8	337-AG-9002	MOLY CONDITIONER TANK 1 AGITATOR	11	DOL	000-ESM-0001
2	8	337-AG-9003	MOLY CONDITIONER TANK 2 AGITATOR	11	DOL	000-ESM-0001
2	8	337-FA-9002	MOLY FLOTATION FEED TANK AGITATOR COOLING FAN	0.75	DOL	000-ESM-0001
2	8	337-FT-1001	MOLY ROUGHER 1 CELL 1	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-1002	MOLY ROUGHER 1 CELL 2	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-1003	MOLY ROUGHER 1 CELL 3	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-1004	MOLY ROUGHER 1 CELL 4	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-1005	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 CELL 1	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-1006	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 CELL 2	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-1007	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 CELL 3	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2001	MOLY ROUGHER 2 CELL 1	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2002	MOLY ROUGHER 2 CELL 2	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2003	MOLY ROUGHER 2 CELL 3	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2004	MOLY ROUGHER 2 CELL 4	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2005	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 CELL 1	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2006	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 CELL 2	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-2007	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 CELL 3	90	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-PP-9001	MOLY FLOTATION FEED PUMP 1	55	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9002	MOLY FLOTATION FEED PUMP 2	55	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9004	MOLY ROUGHER CONCENTRATE PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9005	MOLY ROUGHER CONCENTRATE PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9006	MOLY ROUGHER CONCENTRATE SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9007	MOLY ROUGHER SCAVENGER CONCENTRATE PUMP 1	11	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9008	MOLY ROUGHER SCAVENGER CONCENTRATE PUMP 2	11	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9009	MOLY ROUGHER SCAVENGER TAILS PUMP 1	110	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9010	MOLY ROUGHER SCAVENGER TAILS PUMP 2	110	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9011	MOLY ROUGHER SCAVENGER TAILS SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
5	8	337-PP-9012	MOLY ROUGHER AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
5	8	337-PP-9037	MOLY CLARIFIER AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
8	8	337-PP-9042	COPPER CONCENTRATE SAMPLE RETURN PUMP	15	VSD	000-ESM-0101
2	4	337-PP-9921	MOLY CONDITIONING TANK NaHS PUMP 1	3	VSD	000-ESM-0104
2	4	337-PP-9922	MOLY CONDITIONING TANK NaHS PUMP 2	3	VSD	000-ESM-0104
2	4	337-PP-9923	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 NaHS PUMP	1.5	VSD	000-ESM-0104
2	4	337-PP-9924	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 NaHS PUMP	1.5	VSD	000-ESM-0104
6		-	SPARE EQUIPPED DRIVE	30	DOL-SUMP	000-ESM-0004
9	8	337-ZM-1001	MOLY ROUGHER 1 SKIMMER 1	0.37	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-ZM-1002	MOLY ROUGHER 1 SKIMMER 2	0.37	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-ZM-1003	MOLY ROUGHER 1 SKIMMER 3	0.37	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-ZM-1004	MOLY ROUGHER 1 SKIMMER 4	0.37	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-ZM-1005	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 SKIMMER 1	0.37	DOL	000-ESM-0001

CONTINUED ON DRG 337-ESL-9006

NOTES

1. VENDOR TO CONFIRM CONTROL POWER SUPPLY SIZING BASED ON MCC LOADING. REFER DRAWING 000-ESM-0203 FOR FURTHER DETAILS.
2. FOR VSD FEEDERS LESS THAN 90KW THE FUSES AND BASE SHALL BE PART OF THE MCC SUPPLY AND INSTALLED IN THE MCC.
FOR VSD FEEDERS 90KW AND ABOVE THE FUSES ARE BUILT INTO THE VSD PANEL AND ARE NOT REQUIRED IN THE MCC.
3. MOTOR STARTERS TO BE IEC TYPE '2' SHORT CIRCUIT CO-ORDINATION.
4. 24VDC CONTROL WIRING TO BE 6mm² MINIMUM
5. CT TEST LINKS TO BE SHORTED.


REVISIONS	3	ISSUED FOR CONSTRUCTION BASED ON 1824-300-ME-LST-0002/Q				MK	KR	GD	13.03.17	7	REVISED AS NOTED				MK	KR	PA	30.04.18	REFERENCE DRAWINGS			<div>Process E&I</div> <div>ABN 53 131 815 337</div> <div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div> <div>www.ProcessEI.com.au</div> <div>Tel: +61 8 9344 6030</div>	DRAWN	M KOCH	17.05.16	<div>COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.</div>	MINA DE COBRE PANAMA MOLY FLOTATION 480V MCC 337-MCC-9001 SINGLE LINE DIAGRAM SHT 1				CLIENT MINERA PANAMA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	9	REVISED AS NOTED				MK	KR	PA	24.08.18	5	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/T				MK	KR	CM	3.10.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

J:\Projects\C1443 Mina de Cobre Project (1824)\02. Drafting\ESL SLDs\300\337\337-ESL-9006.dgn 27/08/2018 8:34:49 AM marcus.koch

1. REF DRG 337-ESL-9005 FOR NOTES.

Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEi.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

CONCENTRATE REGRIND
SUBSTATION 338-SUB-9001



TYPICAL STARTER/FEEDER TYPES
(FOR ACTUAL DRIVES IN THIS MCC REFER TO TABLE ON THIS DRAWING)

REVISIONS	3	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/R	MK	KR	GD	19.05.17	7	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/U WIP	MK	KR	CM	10.11.17	REFERENCE DRAWINGS		<div>Process E&I</div> <div>ABN 53 131 815 337</div> <div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div> <div>www.ProcessEi.com.au</div> <div>Tel: +61 8 9344 6030</div>	DRAWN	M KOCH	17.05.16	COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.	MINA DE COBRE PANAMA MOLY FLOTATION 480V MCC 337-MCC-9002 SINGLE LINE DIAGRAM SHT 1			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
	2	FAULT RATING CORRECTED BASED ON 1824-300-ME-LST-0002/P	MK	KR	GD	13.01.17	6	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/T	MK	KR	CM	3.10.17		CHECKED		K REDWOOD	17.05.16							
							5	REVISED SCHEMATIC DRAWING NUMBER FOR THICKENERS	MK	KR	CM	02.08.17		DISCIPLINE ENGINEER		G DINGLEY	17.05.16							
	8	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/U	MK	KR	CM	11.12.17	4	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/S	MK	KR	CM	24.07.17		PRINCIPAL ENGINEER		A DINGLEY	17.05.16							
	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE		DRAWING No.		DESCRIPTION	CLIENT	R.S. / K.C.		19.05.16				
															SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 337-ESL-9007	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 8					

REV	PHASE	EQUIPMENT NUMBER	DESCRIPTION	POWER (kW/AMPS)	STARTER TYPE	SCHEMATIC DIAGRAM
2	8	337-AG-9005	MOLY COLUMN SURGE TANK AGITATOR	11	DOL	000-ESM-0001
2	8	337-AG-9010	MOLY OFF-SPEC TANK AGITATOR	5.5	DOL	000-ESM-0001
4	8	337-AG-9101	MOLY 1st CLEANER FEED TANK AGITATOR	3	DOL	000-ESM-0001
2	8	337-AG-9201	MOLY 2nd CLEANER FEED TANK AGITATOR	2.2	DOL	000-ESM-0001
4	8	337-AG-9301	MOLY 3rd CLEANER FEED TANK AGITATOR	3	DOL	000-ESM-0001
6		-	EQUIPPED SPARE	0.37	DOL	000-ESM-0000
7	8	337-AG-9941	MOLY OIL EMULSIFICATION TANK AGITATOR	55	DOL	000-ESM-0002
2	8	337-AG-9961	MOLY DISPERSANT MIXING TANK AGITATOR	2.2	DOL	000-ESM-0001
8	8	337-FA-9001	MOLY SCRUBBER 1 FAN 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
8	8	337-FA-9003	MOLY SCRUBBER 1 FAN 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
8	8	337-FA-9004	MOLY SCRUBBER 2 FAN 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
8	8	337-FA-9005	MOLY SCRUBBER 2 FAN 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-FT-9101	MOLY 1st CLEANER CELL 1	30	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-9102	MOLY 1st CLEANER CELL 2	30	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-9103	MOLY 1st CLEANER CELL 3	30	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-9104	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER CELL 1	30	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-9105	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER CELL 2	30	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-9106	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER CELL 3	30	DOL-REV	000-ESM-0006
2	8	337-FT-9201	MOLY 2nd CLEANER CELL 1	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9202	MOLY 2nd CLEANER CELL 2	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9203	MOLY 2nd CLEANER CELL 3	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9204	MOLY 2nd CLEANER CELL 4	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9205	MOLY 2nd CLEANER CELL 5	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9206	MOLY 2nd CLEANER CELL 6	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9207	MOLY 2nd CLEANER CELL 7	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9301	MOLY 3rd CLEANER CELL 1	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9302	MOLY 3rd CLEANER CELL 2	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9303	MOLY 3rd CLEANER CELL 3	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9304	MOLY 3rd CLEANER CELL 4	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9305	MOLY 3rd CLEANER CELL 5	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9306	MOLY 3rd CLEANER CELL 6	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9401	MOLY 4th CLEANER CELL 1	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9402	MOLY 4th CLEANER CELL 2	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9403	MOLY 4th CLEANER CELL 3	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
2	8	337-FT-9404	MOLY 4th CLEANER CELL 4	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
4	8	337-FT-9501	MOLY 5th CLEANER CELL 1	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
4	8	337-FT-9502	MOLY 5th CLEANER CELL 2	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
4	8	337-FT-9503	MOLY 5th CLEANER CELL 3	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
4	8	337-FT-9504	MOLY 5th CLEANER CELL 4	11.2	DOL-REV	000-ESM-0005
4	8	337-PP-9013	MOLY THICKENER UNDERFLOW PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9014	MOLY THICKENER UNDERFLOW PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9015	MOLY 1st COLUMN FEED PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9016	MOLY 1st COLUMN FEED PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101

NOTES

1. VENDOR TO CONFIRM CONTROL POWER SUPPLY SIZING BASED ON MCC LOADING. REFER DRAWING 000-ESM-0203 FOR FURTHER DETAILS.
2. FOR VSD FEEDERS LESS THAN 90kW THE FUSES AND BASE SHALL BE PART OF THE MCC SUPPLY AND INSTALLED IN THE MCC.
FOR VSD FEEDERS 90kW AND ABOVE THE FUSES ARE BUILT INTO THE VSD PANEL AND ARE NOT REQUIRED IN THE MCC.
3. MOTOR STARTERS TO BE IEC TYPE '2' SHORT CIRCUIT CO-ORDINATION.
4. 24VDC CONTROL WIRING TO BE 6mm2 MINIMUM
5. CT TEST LINKS TO BE SHORTED.

CONTINUED ON DRG 337-ESL-9008

J:\Projects\C14\3 Mina de Cobre Project 1824\02. Drafting\ESL SLDs-300\337\337-ESL-9008.dgn 27/09/2018 8:48:56 AM mofrusk@koch

REV	PHASE	EQUIPMENT NUMBER	DESCRIPTION	POWER (kW/AMPS)	STARTER TYPE	SCHEMATIC DIAGRAM
			CONTINUED ON DRG 337-ESL-9007			
8	8	337-PP-9017	MOLY SCRUBBER 1 CIRCULATING PUMP 1	2.2	DOL	000-ESM-0001
8	8	337-PP-9018	MOLY SCRUBBER 1 CIRCULATING PUMP 2	2.2	DOL	000-ESM-0001
6	8	337-PP-9019	MOLY 1st CLEANER AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
2	8	337-PP-9020	MOLY CLARIFIER UNDERFLOW PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
6	8	337-PP-9022	MOLY CLARIFIER OVERFLOW PUMP 1	37	VSD	000-ESM-0102
6	8	337-PP-9023	MOLY CLARIFIER OVERFLOW PUMP 2	37	VSD	000-ESM-0102
10	8	337-PP-9024	MOLY AREA GLAND WATER PUMP 1	18.5	VSD	000-ESM-0101
10	8	337-PP-9025	MOLY AREA GLAND WATER PUMP 2	18.5	VSD	000-ESM-0101
9	8	337-PP-9026	MOLY AREA WATER HIGH PRESSURE PUMP 1	37	DOL	000-ESM-0002
9	8	337-PP-9027	MOLY AREA WATER HIGH PRESSURE PUMP 2	37	DOL	000-ESM-0002
2	8	337-PP-9028	MOLY 1st COLUMN CONCENTRATE RETURN PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9029	MOLY 1st COLUMN CONCENTRATE RETURN PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9030	MOLY 2nd COLUMN CONCENTRATE FORWARDING PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9031	MOLY 2nd COLUMN CONCENTRATE FORWARDING PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9032	MOLY ANALYSER SAMPLE RETURN PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9033	MOLY ANALYSER SAMPLE RETURN PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9034	MOLY THICKENER OVERFLOW PUMP 1	55	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9035	MOLY THICKENER OVERFLOW PUMP 2	55	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9036	MOLY OFF-SPEC PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9038	MOLY FEED AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
7	8	337-PP-9039	MOLY COLUMN AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
7		-	SPARE EQUIPPED DRIVE	11	DOL	000-ESM-0001
7		-	SPARE EQUIPPED DRIVE	11	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-PP-9043	MOLY SCRUBBER 1 PURGE PUMP 1	2.2	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-PP-9044	MOLY SCRUBBER 1 PURGE PUMP 2	2.2	DOL	000-ESM-0001
8	8	337-PP-9045	MOLY SCRUBBER 2 CIRCULATING PUMP 1	2.2	DOL	000-ESM-0001
8	8	337-PP-9046	MOLY SCRUBBER 2 CIRCULATING PUMP 2	2.2	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-PP-9047	MOLY SCRUBBER 2 PURGE PUMP 1	2.2	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-PP-9048	MOLY SCRUBBER 2 PURGE PUMP 2	2.2	DOL	000-ESM-0001
12	8	337-PP-9049	MOLY ROUGHER CONCENTRATE RECYCLE PUMP	22	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9101	MOLY 1st CLEANER CONCENTRATE PUMP 1	4	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9102	MOLY 1st CLEANER CONCENTRATE PUMP 2	4	VSD	000-ESM-0101
9	8	337-PP-9103	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER CONCENTRATE PUMP 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
9	8	337-PP-9104	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER CONCENTRATE PUMP 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9105	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER TAILS PUMP 1	30	VSD	000-ESM-0102
4	8	337-PP-9106	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER TAILS PUMP 2	30	VSD	000-ESM-0102
2	8	337-PP-9107	MOLY 1st CLEANER CONCENTRATE SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9109	MOLY CLEANER SCAVENGER TAILS SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9201	MOLY 2nd CLEANER CONCENTRATE PUMP 1	4	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9202	MOLY 2nd CLEANER CONCENTRATE PUMP 2	4	VSD	000-ESM-0101
9	8	337-PP-9203	MOLY 2nd CLEANER TAILS PUMP 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
9	8	337-PP-9204	MOLY 2nd CLEANER TAILS PUMP 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9205	MOLY 2nd CLEANER TAILS SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9301	MOLY 3rd CLEANER CONCENTRATE PUMP 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9302	MOLY 3rd CLEANER CONCENTRATE PUMP 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9401	MOLY 4th CLEANER CONCENTRATE PUMP 1	7.5	VSD	000-ESM-0101

CONTINUED ABOVE RIGHT

REVISIONS	11	REVISED AS NOTED	MK	KR	PA	24.08.18	7	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/U WIP	MK	KR	CM	10.11.17
	10	REVISED AS NOTED	MK	KR	PA	12.07.18	6	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/T	MK	KR	CM	3.10.17
	9	REVISED AS NOTED	MK	KR	PA	30.04.18						
	8	REV AS PER 1824-300-ME-LST-0002/U	MK	KR	CM	11.12.17	12	REVISED AS NOTED	MK	KR	PA	27.09.18
	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE

REFERENCE DRAWINGS

REV	PHASE	EQUIPMENT NUMBER	DESCRIPTION	POWER (kW/AMPS)	STARTER TYPE	SCHEMATIC DIAGRAM
			CONTINUED BELOW LEFT			
2	8	337-PP-9402	MOLY 4th CLEANER TAILS SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9403	MOLY 4th CLEANER CONCENTRATE PUMP 2	7.5	VSD	000-ESM-0101
12	8	337-PP-9501	MOLY 5th CLEANER TAILS SAMPLE PUMP	7.5	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9601	MOLY 1st COLUMN RECIRCULATION PUMP	18.5	DOL	000-ESM-0001
9	8	337-PP-9602	MOLY 1st COLUMN TAILS PUMP 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
9	8	337-PP-9603	MOLY 1st COLUMN TAILS PUMP 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
3	8	337-PP-9701	MOLY 2nd COLUMN RECIRCULATION PUMP	18.5	DOL	000-ESM-0001
3	8	337-PP-9702	MOLY 2nd COLUMN TAILS PUMP 1	5.5	VSD	000-ESM-0101
3	8	337-PP-9703	MOLY 2nd COLUMN TAILS PUMP 2	5.5	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9901	MOLY ROUGHER 1 FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9902	MOLY ROUGHER 2 FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9903	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9904	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9905	MOLY 1st CLEANER FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9906	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9907	MOLY 2nd CLEANER FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9908	MOLY 3rd CLEANER FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9909	MOLY 4th CLEANER FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9910	MOLY 1st COLUMN FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9911	MOLY 2nd COLUMN FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9912	MOLY SPARE FROTHER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9919	MOLY REAGENT AREA SUMP PUMP	7.5	DOL-SUMP	000-ESM-0003
7	8	337-PP-9921	MOLY CONDITIONING TANK NAHS PUMP 1	3	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9922	MOLY CONDITIONING TANK NAHS PUMP 2	3	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9923	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 NAHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9924	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 NAHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9925	MOLY 1st CLEANER NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9926	MOLY 1st CLEANER SCAVENGER NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9927	MOLY 4th CLEANER NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9928	MOLY 2nd CLEANER NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9929	MOLY 3rd CLEANER NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9930	MOLY SPARE NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
7	8	337-PP-9939	MOLY NAHS AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
10	8	337-PP-9940	MOLY SCRUBBER AREA SUMP PUMP	22	DOL-SUMP	000-ESM-0003
10	8	337-PP-9941	MOLY DIESEL TRANSFER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
10	8	337-PP-9942	MOLY SURFACTANT TRANSFER PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9943	MOLY CONDITIONING TANKS DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9944	MOLY ROUGHER 1 DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9945	MOLY ROUGHER 2 DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9946	MOLY ROUGHER SCAVENGER 1 DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9947	MOLY ROUGHER SCAVENGER 2 DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9948	MOLY 1st CLEANER DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9949	MOLY 2nd CLEANER DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9950	MOLY 5th CLEANER NaHS PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
4	8	337-PP-9951	MOLY 3rd CLEANER DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9952	MOLY 4th CLEANER DIESEL PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101
2	8	337-PP-9953	MOLY SPARE DIESEL DOSING PUMP	0.75	VSD	000-ESM-0101

CONTINUED ABOVE RIGHT

<div>Process E&I</div> <div>ABN 53 131 815 337</div> <div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div> <div>www.ProcessEI.com.au</div> <div>Tel: +61 8 9344 6030</div>	DRAWN	M KOCH	17.05.16	COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.	MINA DE COBRE PANAMA MOLY FLOTATION 480V MCC 337-MCC-9002 SINGLE LINE DIAGRAM SHT 2				CLIENT	
	CHECKED	K REDWOOD	17.05.16		MINERA PANAMA S.A.					
	DISCIPLINE ENGINEER	G DINGLEY	17.05.16							
	PRINCIPAL ENGINEER	A DINGLEY	17.05.16							
	CLIENT	R.S. / K.C.	19.05.16						SCALE N.T.S	A1

NOTES

1. REF DRG 337-ESL-9007 FOR NOTES.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1187



Date: Monday, June 17, 2019 at 09:07

SUB System ID(s): 295-E-001

SUB System(s) Description: 337 MOLY FLOTATION LV

MCC & TRANSFORMERS

Operable System ID(s): 337-OS-295

Operable System Description(s): Area 337 MOLY

FLOTATION ELECTRICAL DISTRIBUTION

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019 a las 09:07

ID del/los Sub-sistema(s): 295-E-001

Descripción del Sub-sistema: 337 MOLY FLOTATION LV

MCC & TRANSFORMERS

ID del Sistema(s) Operativo(s): 337-OS-295

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 337

MOLY FLOTATION ELECTRICAL DISTRIBUTION

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

337 MOLY FLOTATION LV MCC & TRANSFORMERS is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, June 18, 2019 at 8:00 hours.**

SPANISH

337 MOLY FLOTATION LV MCC & TRANSFORMERS está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 18 de Junio del 2019 a las 8:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1185



Date: Saturday, June 15, 2019 at 10:11

SUB System ID(s): 063-E-008, *just the following equipment's:*
2001+B201, 2001+BC01

SUB System(s) Description: 311 Primary crushing 2 e-house and operators cabin

Operable System ID(s): 311-OS-063

Operable System Description(s): Area 311 Primary Ore Crushing -
Crusher 2

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: sábado, 15 de junio de 2019 a las 10:11

ID del/los Sub-sistema(s): 063-E-008 , *solo los siguientes equipos:*
2001+B201, 2001+BC01

Descripción del Sub-sistema: 311 Primary crushing 2 e-house and operators cabin

ID del Sistema(s) Operativo(s): 311-OS-063

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 311 Primary Ore
Crushing - Crusher 2

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

311 Primary crushing 2 e-house and operators cabin (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Saturday, June 15, 2019 at 14:00 hours.**

SPANISH

311 Primary crushing 2 e-house and operators cabin (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Sabado 15 de Junio del 2019 a las 14:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System(s): **311-OS-063** Area 311 Primary Ore Crushing - Crusher 2

Sub System(s): **063-E-008**

Subsystem Description(s): *311 Primary Crushing 2 E-House and Operators Cabin*

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
063-E-008	2001+B201	Battery Charger	BAT	Electrical
063-E-008	2001+BC01	VSD	VSD	Electrical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre commissioning activities

ANTHONY ASTONE




15 JUN 2019

Construction Discipline/E & I Lead / Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP


All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning



Commissioning Discipline/E & I Lead / Date

REVISIONS											
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
2	REVISED AS NOTED	MAT	KR	NP	17.05.18						
1	REVISED AS NOTED	MAT	KR	NVP	13.11.17						
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MAT	KR	OD	11.09.17						

REFERENCE DRAWINGS	
DRAWING No.	DESCRIPTION




Process E&I
ABN 53 151 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEi.com.au
Tel: +61 8 9344 8030

DRAWN	M TOWNSEND	11.09.17
CHECKED	K REDWOOD	11.09.17
DISCIPLINE	O OSTOVAR	11.09.17
ENGINEER		
PRINCIPAL	A DINGLEY	11.09.17
ENGINEER		
CLIENT		

COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA TREATMENT PLANT 480V AC MOTORISED VALVE DIST. BD. 393-DBE-9121 SINGLE LINE DIAGRAM			CLIENT	MINERA PANAMA S.A.	
SCALE	A1	DRG. No. 393-ESL-9121	CLIENT PROJECT NUMBER	1824	REV. No. 2




- # NOTES
1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED "ISOLATE AT 393-MCC-9001"
 2. CIRCUIT BREAKERS SHALL BE CURVE TYPE C.
 3. ALL CIRCUIT BREAKERS TO BE PADLOCKABLE IN THE OFF POSITION ONLY.
 4. UNLESS OTHERWISE STATED, MOTORISED VALVE CIRCUITS SHALL BE CABLED IN MINIMUM 3C+E 4mm².
 5. PANEL IS LOCATED IN THE FIELD. CONSTRUCTION TO BE 316 STAINLESS AND MINIMUM IP56 RATING. PANEL TO BE FRAME MOUNTED AND CABLES TO BE BOTTOM ENTRY.
 6. FOR STANDARD DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
 - ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-0001 TO 0004.



NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1217



Date: Sunday, June 23, 2019 at 15:22
SUB System ID: 294-E-100
SUB System Description: 393 - Process Water Field Distribution Board and 3-ph Power Outlets
Operable System ID: 393-OS-294
Operable System Description: Area 393 Process Water Substation (393-SUB-9001)
Contact Name: Julian Blair
Contact Number: 63799990

Fecha: domingo, 23 de junio de 2019 a las 15:22
ID del Sub-sistema: 294-E-100
Descripción del Sub-sistema: 393 - Process Water Field Distribution Board and 3-ph Power Outlets
ID del Sistema Operativo: 393-OS-294
Descripción del Sistema Operativo: Area 393 Process Water Substation (393-SUB-9001)
Nombre de Contacto: Julian Blair
Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

393 - Process Water Field Distribution Board and 3-ph Power Outlets ,is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 24, 2019 at 09:00 hours.**

SPANISH

393 - Process Water Field Distribution Board and 3-ph Power Outlets , está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 24 de junio del 2019 a las 09:00 horas.**


POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.

REAGENTS SUBSTATION

380-DBE-9021 (PART OF)
480V/277V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD

ISOLATE AT 380-SWB-9001
SEE NOTE 1



NOTES

1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
" ISOLATE AT 314-SWB-9001 "
2. FIRE TRIP CONTACTOR.
3. FIRE WATER PUMP TO BE FED FROM LIVE SIDE OF INCOMER CIRCUIT BREAKER VIA A FUSED SWITCH. FUSED SWITCH TO BE LOCKED IN THE CLOSED POSITION. LABELLED "FIRE PUMP DISCONNECTING MEANS" LETTERS SHALL BE 25mm IN HEIGHT, WHITE ON RED BACKGROUND.
4. FAULT LIMITING FUSES. VENDOR TO SIZE FUSES.

REVISIONS	3	FIRE WATER SUPPLY & NOTE 3 REVISED	LH	KR	CMcD	30.08.17													
	2	REV AS PER:1824-300-ME-LST-002/R	MA	KR	JT	24.05.17													
	1	REVISED AS NOTED	SJO	KR	JT	24.02.17	5	FIRE PUMPS REVISED	BDH	KRR	JT	03.08.18							
	0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	RW	23.09.16	4	REVISED AS NOTED	JB	KR	JT	27.02.18							
	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE							


REFERENCE DRAWINGS																			
	DRAWING No.	DESCRIPTION																	

<div>Process E&I</div> <div>ABN 53 131 815 337</div> <div>QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS</div> <div>www.ProcessEI.com.au</div> <div>Tel: +61 8 9344 6030</div>	DRAWN	M ALEA	22.09.16	<div>COPYRIGHT(C) This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.</div>
	CHECKED	K. REDWOOD	22.09.16	
	DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16	
	PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16	
	CLIENT	S.EGNER	23.09.16	

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SINGLE LINE DIAG SHT 1			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 380-ESL-9021	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 5

REAGENTS SUBSTATION
380-DBE-9021 (PART OF)

480V DISTRIBUTION CHASSIS
FAULT RATING 10kA FOR 1 SECOND



LEGEND & NOTES



SHADED AREA OUTLINES TERMINALS, WIRING AND ELECTRICAL EQUIPMENT TO BE SUPPLIED AND INSTALLED ON SITE.

J:\Projects\1443 Mina de Cobre Project (1824)\02 Drafting\ESL SLDs\380\380-ESL-9022.dgn 1/10/2018 2:41:19 PM Myla.Alea

REVISIONS

3	387-DBE-9221 SUPPLY ADDED	BDH	KRR	JT	31.05.18								
2	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	18.05.18	6	REMOVED EARTH LEAKAGE	MA	KRR	JT	01.10.18		
1	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	24.02.17	5	345-CN-9001 ADDED	BDH	KRR	PA	04.09.18		
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	RW	23.09.16	4	383-CN-9001, 9002 & 9003 REMOVED	BDH	KRR	PA	17.07.18		
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE		

REFERENCE DRAWINGS

DRAWING No.	DESCRIPTION

Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEi.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M. ALEA	22.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	22.09.16
DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S. EGNER	23.09.16

COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.


MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SINGLE LINE DIAG SHT 2		SCALE N.T.S.	A1	DRG. No. 380-ESL-9022
--	--	-----------------	----	--------------------------

CLIENT MINERA PANAMA S.A.		CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 6
------------------------------	--	-------------------------------	---------------

J:\Projects\1443 Mina de Cobre Panama\1824\02 Drafting\ESI SLUs\300\380-ESL-9051.dgn 26/07/2018 8:24:3 AM BenHowie

REAGENTS

380-DBE-9051
208V/120V AC
POWER DISTRIBUTION BOARD
FAULT RATING 16kA FOR 1 SECOND



NOTES

- UNLESS OTHERWISE STATED, ALL SMALL POWER CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC TO FIRST FITTING, THEN 4mm² TO OTHER FITTINGS.
- SHADED AREA OUTLINES TERMINALS, WIRING AND ELECTRICAL EQUIPMENT TO BE SUPPLIED AND INSTALLED ON SITE.

REVISIONS

3	REVISED C.B. RATING & ADDED 380-COM-9101	MA	KR	JM	13.06.17
2	ADDED SERVER CABINET & SERVER ROOM RECEPTACLE	MA	KR	JT	17.05.17
1	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	24.02.17
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	RW	23.09.16
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE


5	CB's REVISED TO SITE AS-BUILT; ROLLER DOOR DBE's ADDED	BDH	KRR	JT	25.07.18
4	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	12.12.17
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE

REFERENCE DRAWINGS					
DRAWING No.					
DESCRIPTION					

Process E&I			ABN 53 131 815 337		
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS			www.ProcessEi.com.au		
Tel: +61 8 9344 6030					
DRAWN	M. ALEA	22.09.16	DISCIPLINE ENGINEER	R. WARE	22.09.16
CHECKED	K. REDWOOD	22.09.16	PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	23.09.16
CLIENT	S. EGNER	23.09.16	COPYRIGHT: This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be reproduced in any electronic format to any third party without the written approval of Process E & I Pty Ltd.		

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS 208V/120V AC POWER DIST BOARD 380-DBE-9051 SINGLE LINE DIAGRAM		CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S.	A1	DRG. No. 380-ESL-9051	CLIENT PROJECT NUMBER 1824
		REV. No. 5	Ra

J:\Projects\1443 Mina de Cobre Project (1824)\02. Drafting\ELA Layouts\300\382\382-ELA-9001.dgn 26/03/2019 7:49:51 AM mylaalea



NOTES:

- FOR STANDARD INSTALLATION DETAILS REFER TO THE FOLLOWING:
STANDARD ELECTRICAL SYMBOLS: 000-EST-001 TO 000-EST-004
STANDARD ELECTRICAL INSTALLATION DETAILS: 000-EST-010 TO 000-EST-047
STANDARD INSTRUMENT INSTALLATION DETAILS: 000-EST-051 TO 000-EST-066.
- EQUIPMENT LOCATION IN THE MODEL IS INDICATIVE ONLY. EXACT LOCATION AND REQUIRED SUPPORT TO BE DETERMINED ON SITE BY THE ELECTRICAL SITE SUPERVISOR.
- ONLY MAIN CABLE LADDER ROUTES ARE SHOWN. ALL MINOR ROUTES TO BE DETERMINED ON SITE BY THE ELECTRICAL SITE SUPERVISOR.
- CABLE LADDER TO BE INSTALLED WITH SEGREGATION BARRIER FOR LV POWER AND CONTROL WHERE REQUIRED. PROFIBUS CABLES TO BE KEPT SEPARATE TO AVOID INTERFERENCE. INSTALL IN CONDUIT WHERE REQUIRED.

REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
3	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	12.03.19						
2	REVISED AS NOTED	MA	KR	AD	07.12.18						
1	ROLLER DOORS REVISED	BDH	KRR	PA	24.07.18						
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	PA	02.05.18	4	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	25.03.19

REFERENCE DRAWINGS	DRAWING No.	DESCRIPTION
380-ESL-9061	380-DBE-9061 LTG & SP SINGLE LINE DIAGRAM	
382-ELA-9002	REAGENTS STORAGE ELECTRICAL LAYOUT SHT 2	
380-ELA-9011	REAGENTS ELECTRICAL LAYOUT SHT 1	

Process E&I ABN 53 131 815 337 QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS www.ProcessEi.com.au Tel: +61 8 9344 6030			DRAWN	M. ALEA	02.05.18
			CHECKED	K REDWOOD	02.05.18
			DISCIPLINE ENGINEER	P ANTTONEN	02.05.18
			PRINCIPAL ENGINEER	A DINGLEY	02.05.18
			CLIENT		


COPYRIGHT: This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without the written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - LIME REAGENTS STORAGE & LIME BAG AREA ELECTRICAL LAYOUT SHEET 1			SCALE	1:100
			DRG. No.	382-ELA-9001
			A1	


CLIENT MINERA PANAMA S.A		CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 4
-----------------------------	--	-------------------------------	---------------

NOTES:

1. FOR STANDARD NOTES REFER TO DRAWING 382-ELA-9001.




SECTION A
1:100 382-ELA-9001/9002
CLADDING & BRACING REMOVED



SECTION B
1:100 382-ELA-9001/9002
CLADDING & BRACING REMOVED

1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m
SCALE 1:50

REVISIONS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




NOTES

1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
" ISOLATE AT 380-DBE-9051 "
2. TERMINALS TO BE PROVIDED TO TERMINATE
MINIMUM 35mm2 INCOMER CABLE.

[illegible]

J:\Projects\143 Mina de Cobre Project\1824\02 Drafting\ESL SLDs\300\382-ESL-9121.dgn 16-Apr-18 8:20:54 AM Mya.Alea



- NOTES
1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
"ISOLATE AT 380-DBE-9021"
 2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH SMALL POWER
CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC.
 3. SINGLE PHASE RECEPTACLES IN FIELD TO HAVE INTEGRAL 6mA
EARTH LEAKAGE PROTECTION.
 4. M10 STUD TERMINALS SIZED TO SUIT 50-95mm² INCOMING AND
OUTGOING CABLES.

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	JT	13.04.18						

REFERENCE DRAWINGS

DRAWING No.	DESCRIPTION
380-ECA-9002	REAGENTS FIELD POWER & CONTROL CABLE SCHEDULE
380-ESL-9021	REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SHT 2


Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEI.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M ALEA	13.04.18
CHECKED	K REDWOOD	13.04.18
DISCIPLINE ENGINEER	J TAN	13.04.18
PRINCIPAL ENGINEER	pp J TAN	13.04.18
CLIENT		


COPYRIGHT© This drawing remains
the property of Process E & I Pty Ltd.
It shall be used solely for the project
for which it has been originally produced.
This drawing shall not be passed on in
any electronic format to any third party
without prior written approval from
Process E & I Pty Ltd.

SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 382-ESL-9121
----------------	----	--------------------------

CLIENT MINERA PANAMA S.A.	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 0
------------------------------	-------------------------------	---------------




1. FOR STANDARD NOTES REFER TO DRAWING 383-ELA-9001.

[illegible]

\\Projects\\C14.3 Mina de Cobre Project (1824)\\02. Drafting\\ELA Layouts\\300\\383\\383-ELA-9003.dgn	3/09/2018	1:26:00 PM	Ben.Howrie
---	-----------	------------	------------

J:\Projects\143 Mina de Cobre Project\1824\02 Drafting\ESL SLDs\300\383-ESL-9121.dgn 18-May-18 9:15:59 AM Mya.Alea



NOTES

1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
"ISOLATE AT 380-DBE-9021"
2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH SMALL POWER
CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC.
3. SINGLE PHASE RECEPTACLES IN FIELD TO HAVE INTEGRAL 6mA
EARTH LEAKAGE PROTECTION.
4. M10 STUD TERMINALS SIZED TO SUIT 50-95mm² INCOMING AND
OUTGOING CABLES.


REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
1	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	18.05.18						
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	JT	13.04.18						

DRAWING No.	DESCRIPTION
380-ECA-9002	REAGENTS FIELD POWER & CONTROL CABLE SCHEDULE
380-ESL-9021	REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SHT 2

Process E&I ABN 53 131 815 337 QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS www.ProcessEI.com.au Tel: +61 8 9344 6030				DRAWN	M ALEA	13.04.18	COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.
				CHECKED	K REDWOOD	13.04.18	
				DISCIPLINE ENGINEER	J TAN	13.04.18	
				PRINCIPAL ENGINEER	pp J TAN	13.04.18	
				CLIENT			

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - LIME AREA 480/120VAC FIELD SERVICES DIST BD 383-DBE-9121 SINGLE LINE DIAG			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 383-ESL-9121	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 1

J:\Projects\CL443 Mina de Cobre Project\11824\02_Drafting\ESL_SLDs\300\383\383-ESL-9122.dgn 30/08/2018 9:37:44 AM BenHowrie



NOTES

1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
"ISOLATE AT 380-DBE-9021"
2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH SMALL POWER CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC.
3. SINGLE PHASE RECEPTACLES IN FIELD TO HAVE INTEGRAL 6mA EARTH LEAKAGE PROTECTION.
4. M10 STUD TERMINALS SIZED TO SUIT 50-95mm² INCOMING AND OUTGOING CABLES.

REV	REVISIONS										
	1	383-PE0-9103 WAS 383-PE0-9301	BDH	KRR	JT	30.08.18					
	0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	JT	18.05.18					
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE

REFERENCE DRAWINGS	REFERENCE DRAWINGS	REFERENCE DRAWINGS
	380-ECA-9002	REAGENTS FIELD POWER & CONTROL CABLE SCHEDULE
	380-ESL-9022	REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SHT 2
	DRAWING No.	DESCRIPTION

Process E&I

ABN 53 131 815 337

QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS


www.ProcessEI.com.au

Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M ALEA	18.05.18
CHECKED	K REDWOOD	18.05.18
DISCIPLINE ENGINEER	J TAN	18.05.18
PRINCIPAL ENGINEER	A DINGLEY	18.05.18
CLIENT		

COPYRIGHT(C): This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - LIME AREA 480/120VAC FIELD SERVICES DIST BD 383-DBE-9122 SINGLE LINE DIAG			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 383-ESL-9122	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 1



MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS COLLECTOR MIXING & STORAGE AREA ELECTRICAL LAYOUT 1			CLIENT MINERA PANAMA S.A	
SCALE 1:100	A1	DRG. No. 385-ELA-9001	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 2

REVISIONS													
	2	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	09.11.18							
	1	REVISED AS NOTED	BDH	KRR	PA	24.07.18							
	0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	PA	13.04.18							
	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	

REFERENCE DRAWINGS		
	380-ESL-9061	380-DBE-9061 LTG & SP SINGLE LINE DIAGRAM
	385-ELA-9001/2	COLLECTOR ELECTRICAL LAYOUT SHT 1-2
	380-ELA-9011	REAGENTS ELECTRICAL LAYOUT SHT 1
	DRAWING No.	DESCRIPTION


Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEI.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M. ALEA	13.04.18
CHECKED	K REDWOOD	13.04.18
DISCIPLINE ENGINEER	P ANTONEN	13.04.18
PRINCIPAL ENGINEER	pp K REDWOOD	13.04.18
CLIENT		


COPYRIGHT© This drawing remains the property of Process E & I pty ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I pty ltd.

NOTES:


1. FOR STANDARD NOTES REFER TO DRAWING 385-ELA-9001.



SECTION
1:100
385-ELA-9001/9002
CLADDING & BRACING REMOVED




SECTION
1:100
385-ELA-9001/9002
CLADDING & BRACING REMOVED



HAZARDOUS AREA NOTES

- HAZARDOUS AREAS REQUIRE ALL ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION TO BE LOCATED EITHER IN NON-HAZARDOUS LOCATIONS OR CERTIFIED TO COMPLY WITH HAZARDOUS AREA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH THE HAZARDOUS AREA CLASSIFICATIONS. REFER DRAWINGS 385-ME-DRG-0025 TO 0028.
- ALL ELECTRICAL EQUIPMENT AND EARTHING TO BE INSTALLED AS PER NFPA 70.
- ALL EQUIPMENT LOCATED IN HAZARDOUS AREAS DENOTED THUS: Ⓢ
- ALL LIGHTING LOCATED IN HAZARDOUS AREAS DENOTED THUS: Ⓛ TO COMPLY WITH NFPA 70 REQUIREMENTS OF CLASS I, DIV. 2 HAZARDOUS CLASSIFICATIONS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.



REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
2	REVISED AS NOTED	MA	KR	JT	09.11.18						
1	HOLDS REMOVED. 385-DBE-9052 ADDED	BDH	KRR	PA	25.07.18						
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	PA	13.04.18						

REFERENCE DRAWINGS	380-SLD-9061	380-DBE-9061 LTG & SP SINGLE LINE DIAGRAM
	385-ELA-9001/2	COLLECTOR ELECTRICAL LAYOUT SHT 1-2
	380-ELA-9011	REAGENTS ELECTRICAL LAYOUT SHT 1
DRAWING No.	DESCRIPTION	

Process E&I ABN 53 131 815 337 QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS www.ProcessEI.com.au Tel: +61 8 9344 6030				DRAWN M. ALEA 13.04.18 CHECKED K REDWOOD 13.04.18 DISCIPLINE ENGINEER P ANTTONEN 13.04.18 PRINCIPAL ENGINEER pp K REDWOOD 13.04.18 CLIENT	MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS COLLECTOR MIXING & STORAGE AREA ELECTRICAL LAYOUT - SECTIONS SHT 1 SCALE 1:100 A1	CLIENT MINERA PANAMA S.A. CLIENT PROJECT NUMBER 1824 REV. No. 2
---	--	--	--	---	--	--

J:\Projects\CL443 Mina de Cobre Project\11824\102_Drafting\ESL_SLDs\300\385\385-ESL-9052.dgn 26/07/2018 8:17:52 AM BenHowrie

REVISIONS											
	0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	BDH	KRR	JT	23.07.18					
	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG

REFERENCE DRAWINGS									
REFERENCE DRAWINGS									
DRAWING No.					DESCRIPTION				

Process E&I

ABN 53 131 815 337

QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS

www.ProcessEI.com.au


Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	B. HOWRIE	23.07.18
CHECKED	K. REDWOOD	23.07.18
DISCIPLINE ENGINEER	J. TAN	23.07.18
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	25.07.18
CLIENT		

COPYRIGHT(C): This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.


MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - COLLECTOR 208VAC ROLLER DOOR DIST. BOARD 385-DBE-9052 SINGLE LINE DIAGRAM		
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 385-ESL-9052

CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 0



- NOTES
1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
" ISOLATE AT 380-DBE-9051 "

2. TERMINALS TO BE PROVIDED TO TERMINATE
MINIMUM 35mm2 INCOMER CABLE.



NOTES

1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
"ISOLATE AT 380-DBE-9021"
2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH SMALL POWER
CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC.
3. SINGLE PHASE RECEPTACLES IN FIELD TO HAVE INTEGRAL 6mA
EARTH LEAKAGE PROTECTION.
4. M10 STUD TERMINALS SIZED TO SUIT 50-95mm² INCOMING AND
OUTGOING CABLES.

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	JT	21.05.18						

REFERENCE DRAWINGS

DRAWING No.	DESCRIPTION
380-ECA-9002	REAGENTS FIELD POWER & CONTROL CABLE SCHEDULE
380-ESL-9022	REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SHT 2


Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEI.com.au
Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	M ALEA	21.05.18
CHECKED	K REDWOOD	21.05.18
DISCIPLINE ENGINEER	J TAN	21.05.18
PRINCIPAL ENGINEER	A DINGLEY	21.05.18
CLIENT		

COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - COLLECTOR 480/120VAC FIELD SERVICES DIST BD 385-DBE-9121 SINGLE LINE DIAG			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 385-ESL-9121	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 0

J:\Projects\CL443 Mina de Cobre Project\11824\102_Drafting\ESL_SLDs\300\386\386-ESL-9052.dgn 26/07/2018 8:19:08 AM BenHowrie



- NOTES
1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
" ISOLATE AT 380-DBE-9051 "
2. TERMINALS TO BE PROVIDED TO TERMINATE
MINIMUM 35mm2 INCOMER CABLE.

REVISIONS										REFERENCE DRAWINGS									
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	BDH	KRR	JT	23.07.18														
REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	DRAWING No.	DESCRIPTION						

Process E&I

ABN 53 131 815 337

QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS

www.ProcessEI.com.au


Tel: +61 8 9344 6030

DRAWN	B. HOWRIE	23.07.18
CHECKED	K. REDWOOD	23.07.18
DISCIPLINE ENGINEER	J. TAN	23.07.18
PRINCIPAL ENGINEER	A. DINGLEY	25.07.18
CLIENT		

COPYRIGHT(C): This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - FROTHER 208VAC ROLLER DOOR DIST. BOARD 386-DBE-9052 SINGLE LINE DIAGRAM			CLIENT	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 386-ESL-9052	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 0

J:\Projects\143 Mina de Cobre Project\1824\02_Drafting\ESL_SLDs\300\386-ESL-9121.dgn 21-May-18 9:38:27 AM Myo.Alea



- NOTES
1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
"ISOLATE AT 380-DBE-9021"
 2. UNLESS OTHERWISE STATED, ALL 1 PH SMALL POWER CIRCUITS SHALL BE CABLED IN 2C+E 6mm² Cu/PVC/SWA/PVC.
 3. SINGLE PHASE RECEPTACLES IN FIELD TO HAVE INTEGRAL 6mA EARTH LEAKAGE PROTECTION.
 4. M10 STUD TERMINALS SIZED TO SUIT 50-95mm² INCOMING AND OUTGOING CABLES.

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE	REV	DESCRIPTION	DRN	CHK	ENG	DATE
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	MA	KR	JT	21.05.18						

REFERENCE DRAWINGS



DRAWING No.	DESCRIPTION
380-ECA-9002	REAGENTS FIELD POWER & CONTROL CABLE SCHEDULE
380-ESL-9022	REAGENTS 480V AC SERVICES DISTRIBUTION BOARD 380-DBE-9021 SHT 2

Process E&I
ABN 53 131 815 337
QUALITY ENGINEERING SOLUTIONS
www.ProcessEI.com.au
Tel: +61 8 9344 6030


DRAWN	M ALEA	21.05.18
CHECKED	K REDWOOD	21.05.18
DISCIPLINE ENGINEER	J TAN	21.05.18
PRINCIPAL ENGINEER	A DINGLEY	21.05.18
CLIENT		


COPYRIGHT © This drawing remains the property of Process E & I Pty Ltd. It shall be used solely for the project for which it has been originally produced. This drawing shall not be passed on in any electronic format to any third party without prior written approval from Process E & I Pty Ltd.

MINA DE COBRE PANAMA REAGENTS - FROTHER 480/120VAC FIELD SERVICES DIST BD 386-DBE-9121 SINGLE LINE DIAG			CLIENT MINERA PANAMA S.A.	
SCALE N.T.S	A1	DRG. No. 386-ESL-9121	CLIENT PROJECT NUMBER 1824	REV. No. 0



PLAN - PLATFORM LEVEL
CLADDING & BRACING REMOVED

[illegible]



NOTES


1. INCOMER COMPARTMENT SHALL BE LABELLED.
" ISOLATE AT 380-DBE-9051 "
2. TERMINALS TO BE PROVIDED TO TERMINATE
MINIMUM 35mm2 INCOMER CABLE.

[illegible]



NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1216



Date: Sunday, June 23, 2019 at 15:18
SUB System ID: 055-E-100
SUB System Description: 380 REAGENTS FIELD ELECTRICAL EQUIPMENT
Operable System ID: 380-OS-055
Operable System Description: Area 380 Reagents Substation (380-SUB-9001)
Contact Name: Julian Blair
Contact Number: 63799990

Fecha: domingo, 23 de junio de 2019 a las 15:18
ID del Sub-sistema: 055-E-100
Descripción del Sub-sistema: 380 REAGENTS FIELD ELECTRICAL EQUIPMENT
ID del Sistema Operativo: 380-OS-055
Descripción del Sistema Operativo: Area 380 Reagents Substation (380-SUB-9001)
Nombre de Contacto: Julian Blair
Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

380 REAGENTS FIELD ELECTRICAL EQUIPMENT ,is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 24, 2019 at 09:00 hours.**

SPANISH

380 REAGENTS FIELD ELECTRICAL EQUIPMENT , está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 24 de junio del 2019 a las 09:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1195



Date: Tuesday, June 18, 2019 at 12:09

SUB System ID(s): 121-M-003, *just the following equipment's: 323-LIT-9729, 323-PI-9708, 323-PIT-9727, 323-VIT-9704, 323-ZS-9786*

SUB System(s) Description: 323 Recrusher Crusher 3

Operable System ID(s): 323-OS-121A

Operable System Description(s): Area 323 Recrush
Crushing - Recrush Crusher Bin 2

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: martes, 18 de junio de 2019 a las 12:09

ID del/los Sub-sistema(s): 121-M-003, *solo los siguientes equipos: 323-LIT-9729, 323-PI-9708, 323-PIT-9727, 323-VIT-9704, 323-ZS-9786*

Descripción del Sub-sistema: 323 Recrusher Crusher 3

ID del Sistema(s) Operativo(s): 323-OS-121A

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 323
Recrush Crushing - Recrush Crusher Bin 2

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

323 Recrusher Crusher 3 (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Wednesday, June 19, 2019 at 9:00 hours.**

SPANISH

323 Recrusher Crusher 3 (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Miercoles 19 de Junio del 2019 a las 9:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System: 323-OS-121A Area 323 Recrush Crushing - Recrush Crusher Bin 2
Sub System: 121-M-003
Subsystem Description: 323 Recrusher Crusher 3

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
121-M-003	323-LIT-9729	323-CR-9003 RECRUSH CRUSHER 3 CAVITY LEVEL TRANSMITTER	LIT	Instrument
121-M-003	323-PI-9708	323-CR-9003 RECRUSH CRUSHER 3 LUBE OIL PRESSURE GAUGE (CRUSHER SUPPLY OIL)	PI	Instrument
121-M-003	323-PIT-9727	323-CR-9003 RECRUSH CRUSHER 3 SUPPLY OIL PRESSURE TRANSMITTER	PIT	Instrument
121-M-003	323-VIT-9704	323-CR-9003 RECRUSH CRUSHER 3 RING BOUNCE VIBRATION TRANSMITTER #1	VIT	Instrument
121-M-003	323-ZS-9786	323-CR-9003 RECRUSH CRUSHER 3 AUTO GREASE CYCLE TIME	ZS	Instrument

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre commissioning activities

ANTHONY ASTONE



18 JUN 2019

Construction Discipline/E & I Lead / Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning

18/06/2019

Commissioning Discipline/E & I Lead / Date



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1219



Date: Monday, June 24, 2019 at 08:14

SUB System ID(s): 188-M-001

SUB System(s) Description: 338 Regrind Area Particle
Size Analyser

Operable System ID(s): 338-OS-188

Operable System Description(s): Area 338 Concentrate
Regrind - Regrind Area Particle Size Analyser

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 24 de junio de 2019 a las 08:14

ID del/los Sub-sistema(s): 188-M-001 ,

Descripción del Sub-sistema: 338 Regrind Area Particle
Size Analyser

ID del Sistema(s) Operativo(s): 338-OS-188

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 338
Concentrate Regrind - Regrind Area Particle Size Analyser

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

338 Regrind Area Particle Size Analyser, is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, June 25, 2019 at 7:00 hours.**

SPANISH

338 Regrind Area Particle Size Analyser, está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 25 de Junio del 2019 a las 7:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1184



Date: Saturday, June 15, 2019 at 09:36

SUB System ID(s): 094-M-001, *just the following equipment's:* 322-CN-3001, 322-FL-3047, 322-FL-3048, 322-FL-3051, 322-FL-3052, 322-HX-3042, 322-PP-3041, 322-PP-3042, 322-PP-3043, 322-PP-3044, 322-PP-3045, 322-PP-3046, 322-PP-3047, 322-PP-3048, 322-PP-3049 322-PP-3050, 322-PP-3051, 322-PP-3052, 322-PP-3053, 322-PP-3054, 322-ZM-3045, 322-ZM-3048, 322-ZM-3049, 322-ZM-3050, 322-ZM-3051, 322-ZM-3052.

SUB System(s) Description: 322 094-M-001 - SAG Mill 3 Brake & Lube System

Operable System ID(s): 322-OS-094

Operable System Description(s): Area 322 SAG Mill 3

Contact Name: Julian Blair

Fecha: sábado, 15 de junio de 2019 a las 09:36

ID del/los Sub-sistema(s): 094-M-001 , *solo los siguientes equipos:* 322-CN-3001, 322-FL-3047, 322-FL-3048, 322-FL-3051, 322-FL-3052, 322-HX-3042, 322-PP-3041, 322-PP-3042, 322-PP-3043, 322-PP-3044, 322-PP-3045, 322-PP-3046, 322-PP-3047, 322-PP-3048, 322-PP-3049 322-PP-3050, 322-PP-3051, 322-PP-3052, 322-PP-3053, 322-PP-3054, 322-ZM-3045, 322-ZM-3048, 322-ZM-3049, 322-ZM-3050, 322-ZM-3051, 322-ZM-3052.

Descripción del Sub-sistema: 322 094-M-001 - SAG Mill 3 Brake & Lube System

ID del Sistema(s) Operativo(s): 322-OS-094

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 322 SAG Mill 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

322 094-M-001 - SAG Mill 3 Brake & Lube System (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Saturday, June 15, 2019 at 10:30 hours.**

SPANISH

322 094-M-001 - SAG Mill 3 Brake & Lube System (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Sabado 15 de Junio del 2019 a las 10:30 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System(s): **322-OS-094** Area 322 SAG Mill 3
 Sub System(s): **094-M-001**
 Subsystem Description(s): **322 094-M-001 - SAG Mill 3 Brake & Lube System**

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
094-M-001	322-CN-3001	SAG MILL 3 LUBE ROOM CRANE	CN	ME & EL
094-M-001	322-FL-3047	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END HP FILTER 1	FL	Mechanical
094-M-001	322-FL-3048	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END HP FILTER 2	FL	Mechanical
094-M-001	322-FL-3051	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM LEFT BRAKE FILTER	FL	Mechanical
094-M-001	322-FL-3052	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM RIGHT BRAKE FILTER	FL	Mechanical
094-M-001	322-HX-3042	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM OIL CENTRIFUGE HEAT EXCHANGER	HX	Mechanical
094-M-001	322-PP-3041	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM LP CONDITIONING PUMP 1	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3042	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM LP CONDITIONING PUMP 2	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3043	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM LP CONDITIONING PUMP 3	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3044	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM FEED END HP PUMP 1	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3045	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM FEED END HP PUMP 2	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3046	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM FEED END HP PUMP 3	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3047	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM FEED END HP PUMP 4	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3048	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END HP PUMP 1	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3049	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END HP PUMP 2	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3050	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END HP PUMP 3	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3051	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END HP PUMP 4	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3052	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM OIL CENTRIFUGE PUMP	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3053	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM PUMP 1	PP	ME & EL
094-M-001	322-PP-3054	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM PUMP 2	PP	ME & EL
094-M-001	322-ZM-3045	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM LP FILTER UNIT	ZM	Mechanical
094-M-001	322-ZM-3048	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM FEED END ACCUMULATOR UNIT	ZM	Mechanical
094-M-001	322-ZM-3049	SAG MILL 3 LUBE SYSTEM DISCHARGE END ACCUMULATOR UNIT	ZM	Mechanical
094-M-001	322-ZM-3050	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM HYDRAULIC UNIT	ZM	Mechanical
094-M-001	322-ZM-3051	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM BRAKE PEDESTAL LEFT	ZM	Mechanical
094-M-001	322-ZM-3052	SAG MILL 3 BRAKE SYSTEM BRAKE PEDESTAL RIGHT	ZM	Mechanical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support commissioning activities

ANTHONY ASTONE
 15 JUN 2019
 Construction Discipline/E & I Lead / Date
 Construction Discipline/MECH Lead / Date 15-06-2019

ACCEPTANCE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning

Commissioning Discipline/E & I Lead / Date
 Commissioning Discipline/MECH Lead / Date 15/6/19



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1183



Date: Saturday, June 15, 2019 at 08:07

SUB System ID(s): 094-E-002, *just the following equipment's:* 322-AC-3031, 322-AC-3032, 322-ML-3001-MCC, 322-SUB-3001-EEB01, 322-TFR-3001A, 322-TFR-3001B, 322-TFR-3001C, 322-TFR-3005, 322-TFR-3011, 322-FA-3031, 322-FA-3032, 322-FA-3033, 322-FA-3034, 322-FA-3035, 322-FA-3036, 322-FA-3037, 322-FA-3038.

SUB System(s) Description: 322 094-E-002 - SAG Mill 3 E House

Cycloconverter Heat Exchanger

Operable System ID(s): 322-OS-094

Operable System Description(s): Area 322 SAG Mill 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: sábado, 15 de junio de 2019 a las 08:07

ID del/los Sub-sistema(s): 094-E-002 , *solo los siguientes equipos:* 322-AC-3031, 322-AC-3032, 322-ML-3001-MCC, 322-SUB-3001-EEB01, 322-TFR-3001A, 322-TFR-3001B, 322-TFR-3001C, 322-TFR-3005, 322-TFR-3011, 322-FA-3031, 322-FA-3032, 322-FA-3033, 322-FA-3034, 322-FA-3035, 322-FA-3036, 322-FA-3037, 322-FA-3038.

Descripción del Sub-sistema: 322 094-E-002 - SAG Mill 3 E House
Cycloconverter Heat Exchanger

ID del Sistema(s) Operativo(s): 322-OS-094

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 322 SAG Mill 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

322 094-E-002 - SAG Mill 3 E House Cycloconverter Heat Exchanger (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Saturday, June 15, 2019 at 09:00 hours.**

SPANISH

322 094-E-002 - SAG Mill 3 E House Cycloconverter Heat Exchanger (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Sabado 15 de Junio del 2019 a las 09:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System(s): **322-OS-094** Area 322 SAG Mill 3

Sub System(s): **094-E-002**

Subsystem Description(s): **322 094-E-002 - SAG Mill 3 E House Cycloconverter Heat Exchanger**

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
094-E-002	322-AC-3031	SAG MILL 3 E-HOUSE AIR CONDITIONER 1	AC	Electrical
094-E-002	322-AC-3032	SAG MILL 3 E-HOUSE AIR CONDITIONER 2	AC	Electrical
094-E-002	322-ML-3001-MCC	Sag Mill 3 House 480V Motor Control Centre	MCC	Electrical
094-E-002	322-SUB-3001-EEB01	Sag Mill 3 House External Earth Bar	EEB	Electrical
094-E-002	322-TFR-3001A	Sag Mill 3 Cycloconverter Transformer 1	TFR	Electrical
094-E-002	322-TFR-3001B	Sag Mill 3 Cycloconverter Transformer 2	TFR	Electrical
094-E-002	322-TFR-3001C	Sag Mill 3 Cycloconverter Transformer 3	TFR	Electrical
094-E-002	322-TFR-3005	Sag Mill 3 Excitation 4.16/0.570kV, 880kVA Transformer	TFR	Electrical
094-E-002	322-TFR-3011	Sag Mill 3 E-House 34.5/0.480kV, 1.5MVA Transformer	TFR	Electrical
094-E-002	322-FA-3031	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 1 FAN 1	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3032	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 1 FAN 2	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3033	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 2 FAN 1	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3034	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 2 FAN 2	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3035	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 3 FAN 1	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3036	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 3 FAN 2	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3037	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 4 FAN 1	FA2	ME & EL
094-E-002	322-FA-3038	SAG MILL 3 RINGMOTOR COOLING FAN SEGMENT 4 FAN 2	FA2	ME & EL

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre-commissioning activities


ANTHONY ASTONE



14 JUN 2019



Construction Discipline/E & I Lead / Date




14-06-2019.

Construction Discipline/MECH Lead / Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP


All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning



Commissioning Discipline/E & I Lead / Date

Commissioning Discipline/MECH Lead / Date

15/6/19





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1190



Date: Monday, June 17, 2019 at 10:07

SUB System ID(s): 084-M-021, *just the following equipment's: 321-F3003-CPL, 321-F3003-FIL, 321-FA-3003, 321-FE-3003, 321-FE-3003-VSD, 321-F3003-JBE01, 321-F3003-JBE02, 321-F3003-JBE03, 321-HS-30171, 321-HS-30172, 321-LSH-3019, 321-LSL-3016A, 321-LSL-3016B, 321-LX-3016A, 321-LX-3016B, 321-YA-3018, 321-ZS-3024-A, 321-ZS-3024-B, 321-CH-3005 321-CH-3009, 321-CH-3013, 321-HP-3003.*

SUB System(s) Description: 321 084-M-021 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3

Operable System ID(s): 321-OS-084B

Operable System Description(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019 a las 10:07

ID del/los Sub-sistema(s): 084-M-021 , *solo los siguientes equipos: 321-F3003-CPL, 321-F3003-FIL, 321-FA-3003, 321-FE-3003, 321-FE-3003-VSD, 321-F3003-JBE01, 321-F3003-JBE02, 321-F3003-JBE03, 321-HS-30171, 321-HS-30172, 321-LSH-3019, 321-LSL-3016A, 321-LSL-3016B, 321-LX-3016A, 321-LX-3016B, 321-YA-3018, 321-ZS-3024-A, 321-ZS-3024-B, 321-CH-3005 321-CH-3009, 321-CH-3013, 321-HP-3003.*

Descripción del Sub-sistema: 321 084-M-021 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3

ID del Sistema(s) Operativo(s): 321-OS-084B

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

321 084-M-021 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3 (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Monday, June 17, 2019 at 13:00 hours.**

SPANISH

321 084-M-021 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3 (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Lunes 17 de Junio del 2019 a las 13:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

CobrePanamá

Operable System: **321-OS-084B** Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3
Sub System: **084-M-021**
Subsystem Description: **321 084-M-021 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3**

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
084-M-021	321-F3003-CPL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3 Field Control Panel	CPL	Electrical
084-M-021	321-F3003-FIL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3 Variable Speed Drive Filter	FL	Electrical
084-M-021	321-FA-3003	321-FE-3003 MOTOR FAN	FA2	Electrical
084-M-021	321-FE-3003	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3	FE	ME & EL
084-M-021	321-FE-3003-VSD	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 3 Variable Speed Drive	VSD	Electrical
084-M-021	321-F3003-JBE01	321-CH-3005 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder Head Chute Level Switch High Junction Box	JB	Instrument
084-M-021	321-F3003-JBE02	321-CH-3005 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 1 Junction Box	JB	Instrument
084-M-021	321-F3003-JBE03	321-CH-3005 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 2 Junction Box	JB	Instrument
084-M-021	321-HS-30171	321-FE-3003 SAG MILL 3 APRON FEEDER 3 LHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-021	321-HS-30172	321-FE-3003 SAG MILL 3 APRON FEEDER 3 RHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-021	321-LSH-3019	321-CH-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 HEAD CHUTE LEVEL SWITCH	LSH	Instrument
084-M-021	321-LSL-3016A	321-HP-3003 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 1 LOW	LSL	Instrument
084-M-021	321-LSL-3016B	321-HP-3003 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 2 LOW	LSL	Instrument
084-M-021	321-LX-3016A	321-HP-3003 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 1	LX	Instrument
084-M-021	321-LX-3016B	321-HP-3003 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 2	LX	Instrument
084-M-021	321-YA-3018	321-FE-3003 SAG MILL 3 APRON FEEDER 3 STARTUP WARNING SIREN	YA	Instrument
084-M-021	321-ZS-3024-A	321-CH-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 HEAD POSITION SWITCH 1	ZS	Instrument
084-M-021	321-ZS-3024-B	321-CH-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 HEAD POSITION SWITCH 2	ZS	Instrument
084-M-021	321-CH-3005	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 3 HEAD CHUTE	CH	Mechanical
084-M-021	321-CH-3009	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 3 DRIBBLE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-021	321-CH-3013	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 3 DISCHARGE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-021	321-HP-3003	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 3 FEED HOPPER	HP	Mechanical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support Pre-commissioning activities

ANTHONY ASTONE
17 JUN 2019
Construction Discipline/E & I Lead / Date
Yano Fontalvo 17-06-2019
Construction Discipline/MECH Lead / Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning

[Signature] 17/06/2019
Commissioning Discipline/E & I Lead / Date
A. Puyol
Commissioning Discipline/MECH Lead / Date



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1192



Date: Monday, June 17, 2019 at 17:11

SUB System ID(s): 084-M-022, *just the following equipment's: 321-F3004-CPL, 321-F3004-FIL, 321-FA-3004, 321-FE-3004, 321-FE-3004-VSD, 321-F3004-JBE01, 321-F3004-JBE02, 321-F3004-JBE03, 321-HS-3021-1, 321-HS-3021-2, 321-LSH-3023, 321-LSL-3020-A, 321-LSL-3020-B, 321-LX-3020-A, 321-LX-3020-B, 321-YA-3022, 321-ZS-3025-A, 321-ZS-3025-B, 321-CH-3006, 321-CH-3010, 321-CH-3014, 321-HP-3004.*

SUB System(s) Description: 321 084-M-022 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4

Operable System ID(s): 321-OS-084B

Operable System Description(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019 a las 17:11

ID del/los Sub-sistema(s): 084-M-022 , *solo los siguientes equipos: 321-F3004-CPL, 321-F3004-FIL, 321-FA-3004, 321-FE-3004, 321-FE-3004-VSD, 321-F3004-JBE01, 321-F3004-JBE02, 321-F3004-JBE03, 321-HS-3021-1, 321-HS-3021-2, 321-LSH-3023, 321-LSL-3020-A, 321-LSL-3020-B, 321-LX-3020-A, 321-LX-3020-B, 321-YA-3022, 321-ZS-3025-A, 321-ZS-3025-B, 321-CH-3006, 321-CH-3010, 321-CH-3014, 321-HP-3004.*

Descripción del Sub-sistema: 321 084-M-022 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4

ID del Sistema(s) Operativo(s): 321-OS-084B

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

321 084-M-022 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4 (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, June 18, 2019 at 11:00 hours.**

SPANISH

321 084-M-022 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4 (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 18 de Junio del 2019 a las 11:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System: 321-OS-084B Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3
Sub System: 084-M-022
Subsystem Description: 321 084-M-022 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
084-M-022	321-F3004-CPL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4 Field Control Panel	CPL	Electrical
084-M-022	321-F3004-FIL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4 Variable Speed Drive Filter	FL	Electrical
084-M-022	321-FA-3004	321-FE-3004 MOTOR FAN	FA2	Electrical
084-M-022	321-FE-3004	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4	FE	ME & EL
084-M-022	321-FE-3004-VSD	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 4 Variable Speed Drive	VSD	Electrical
084-M-022	321-F3004-JBE01	321-CH-3006 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder Head Chute Level Switch High Junction Box	JB	Instrument
084-M-022	321-F3004-JBE02	321-CH-3006 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 1 Junction Box	JB	Instrument
084-M-022	321-F3004-JBE03	321-CH-3006 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 2 Junction Box	JB	Instrument
084-M-022	321-HS-3021-1	321-FE-3004 SAG MILL 3 APRON FEEDER 4 LHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-022	321-HS-3021-2	321-FE-3004 SAG MILL 3 APRON FEEDER 4 RHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-022	321-LSH-3023	321-CH-3006 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 HEAD CHUTE LEVEL SWITCH	LSH	Instrument
084-M-022	321-LSL-3020-A	321-HP-3004 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 1 LOW	LSL	Instrument
084-M-022	321-LSL-3020-B	321-HP-3004 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 2 LOW	LSL	Instrument
084-M-022	321-LX-3020-A	321-HP-3004 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 1	LX	Instrument
084-M-022	321-LX-3020-B	321-HP-3004 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 2	LX	Instrument
084-M-022	321-YA-3022	321-FE-3004 SAG MILL 3 APRON FEEDER 4 STARTUP WARNING SIREN	YA	Instrument
084-M-022	321-ZS-3025-A	321-CH-3006 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 HEAD POSITION SWITCH 1	ZS	Instrument
084-M-022	321-ZS-3025-B	321-CH-3006 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 HEAD POSITION SWITCH 2	ZS	Instrument
084-M-022	321-CH-3006	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 4 HEAD CHUTE	CH	Mechanical
084-M-022	321-CH-3010	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 4 DRIBBLE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-022	321-CH-3014	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 4 DISCHARGE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-022	321-HP-3004	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 4 FEED HOPPER	HP	Mechanical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre commissioning activities

ANTHONY ASTONE
 JUN 2019
 Construction Discipline/E & I Lead / Date
 Construction Discipline/MECH Lead / Date 17-06-2019

ACCEPTANCE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning

17/06/2019
 Commissioning Discipline/E & I Lead / Date
 Commissioning Discipline/MECH Lead / Date 17/06/19



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1193



Date: Monday, June 17, 2019 at 17:18

SUB System ID(s): 084-M-023, *just the following equipment's:* 321-F3005-CPL, 321-F3005-FIL, 321-FA-3005, 321-FE-3005, 321-FE-3005-VSD, 321-F3005-JBE01, 321-F3005-JBE02, 321-F3005-JBE03, 321-HS-3032-1, 321-HS-3032-2, 321-LE-3031-A, 321-LE-3031-B, 321-LSH-3034, 321-LSL-3031-A, 321-LSL-3031-B, 321-LX-3031-A, 321-LX-3031-B, 321-YA-3033, 321-ZS-3039A, 321-ZS-3039B, 321-CH-3019, 321-CH-3020, 321-CH-3021, 321-HP-3005.

SUB System(s) Description: 321 084-M-023 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5

Operable System ID(s): 321-OS-084B

Operable System Description(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019 a las 17:18

ID del/los Sub-sistema(s): 084-M-023, *solo los siguientes equipos:* 321-F3005-CPL, 321-F3005-FIL, 321-FA-3005, 321-FE-3005, 321-FE-3005-VSD, 321-F3005-JBE01, 321-F3005-JBE02, 321-F3005-JBE03, 321-HS-3032-1, 321-HS-3032-2, 321-LE-3031-A, 321-LE-3031-B, 321-LSH-3034, 321-LSL-3031-A, 321-LSL-3031-B, 321-LX-3031-A, 321-LX-3031-B, 321-YA-3033, 321-ZS-3039A, 321-ZS-3039B, 321-CH-3019, 321-CH-3020, 321-CH-3021, 321-HP-3005.

Descripción del Sub-sistema: 321 084-M-023 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5

ID del Sistema(s) Operativo(s): 321-OS-084B

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

321 084-M-023 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5 (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, June 18, 2019 at 11:00 hours.**

SPANISH

321 084-M-023 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5 (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 18 de Junio del 2019 a las 11:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá


Operable System: 321-OS-084B Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3
Sub System: 084-M-023
Subsystem Description: 321 084-M-023 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
084-M-023	321-F3005-CPL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5 Field Control Panel	CPL	Electrical
084-M-023	321-F3005-FIL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5 Variable Speed Drive Filter	FL	Electrical
084-M-023	321-FA-3005	321-FE-3005 MOTOR FAN	FA2	Electrical
084-M-023	321-FE-3005	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5	FE	ME & EL
084-M-023	321-FE-3005-VSD	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 5 Variable Speed Drive	VSD	Electrical
084-M-023	321-F3005-JBE01	321-CH-3020 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder Head Chute Level Switch High Junction Box	JB	Instrument
084-M-023	321-F3005-JBE02	321-CH-3020 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 1 Junction Box	JB	Instrument
084-M-023	321-F3005-JBE03	321-CH-3020 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 2 Junction Box	JB	Instrument
084-M-023	321-HS-3032-1	321-FE-3005 SAG MILL 3 APRON FEEDER 5 LHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-023	321-HS-3032-2	321-FE-3005 SAG MILL 3 APRON FEEDER 5 RHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-023	321-LE-3031-A	321-HP-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER LEVEL ELEMENT 1	LE	Instrument
084-M-023	321-LE-3031-B	321-HP-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER LEVEL ELEMENT 2	LE	Instrument
084-M-023	321-LSH-3034	321-CH-3020 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 HEAD CHUTE LEVEL SWITCH	LSH	Instrument
084-M-023	321-LSL-3031-A	321-HP-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 1 LOW	LSL	Instrument
084-M-023	321-LSL-3031-B	321-HP-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 2 LOW	LSL	Instrument
084-M-023	321-LX-3031-A	321-HP-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 1	LX	Instrument
084-M-023	321-LX-3031-B	321-HP-3005 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 2	LX	Instrument
084-M-023	321-YA-3033	321-FE-3005 SAG MILL 3 APRON FEEDER 5 STARTUP WARNING SIREN	YA	Instrument
084-M-023	321-ZS-3039A	321-CH-3020 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 HEAD CHUTE POSITION SWITCH 1	ZS	Instrument
084-M-023	321-ZS-3039B	321-CH-3020 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 HEAD CHUTE POSITION SWITCH 2	ZS	Instrument
084-M-023	321-CH-3019	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 5 DRIBBLE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-023	321-CH-3020	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 5 HEAD CHUTE	CH	Mechanical
084-M-023	321-CH-3021	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 5 DISCHARGE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-023	321-HP-3005	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 5 FEED HOPPER	HP	Mechanical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.



RELEASE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is committed to be ready to support pre commissioning activities

Construction Discipline/E & I Lead / Date
 17-06-2019
 Construction Discipline/MECH Lead / Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE, CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning

Commissioning Discipline/E & I Lead / Date
 17/06/2019
 Commissioning Discipline/MECH Lead / Date
 17/6/19



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-1194



Date: Monday, June 17, 2019 at 17:22

SUB System ID(s): 084-M-024, *just the following equipment's: 321-F3006-CPL, 321-F3006-FIL, 321-FA-3006, 321-FE-3006, 321-FE-3006-VSD, 321-F3006-JBE01, 321-F3006-JBE02, 321-F3006-JBE03, 321-HS-3036-1, 321-HS-3036-2, 321-LSH-3038, 321-LSL-3035-A, 321-LSL-3035-B, 321-LX-3035-A, 321-LX-3035-B, 321-YA-3037, 321-ZS-3040A, 321-ZS-3040B, 321-CH-3022 321-CH-3023, 321-CH-3024, 321-HP-3006*

SUB System(s) Description: 321 084-M-024 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6

Operable System ID(s): 321-OS-084B

Operable System Description(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Contact Name: Julian Blair

Contact Number: 63799990

Fecha: lunes, 17 de junio de 2019 a las 17:22

ID del/los Sub-sistema(s): 084-M-024 , *solo los siguientes equipos: 321-F3006-CPL, 321-F3006-FIL, 321-FA-3006, 321-FE-3006, 321-FE-3006-VSD, 321-F3006-JBE01, 321-F3006-JBE02, 321-F3006-JBE03, 321-HS-3036-1, 321-HS-3036-2, 321-LSH-3038, 321-LSL-3035-A, 321-LSL-3035-B, 321-LX-3035-A, 321-LX-3035-B, 321-YA-3037, 321-ZS-3040A, 321-ZS-3040B, 321-CH-3022 321-CH-3023, 321-CH-3024, 321-HP-3006*

Descripción del Sub-sistema: 321 084-M-024 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6

ID del Sistema(s) Operativo(s): 321-OS-084B

Descripción del/los Sistema(s) Operativo(s): Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3

Nombre de Contacto: Julian Blair

Número de Contacto: 63799990

ENGLISH

321 084-M-024 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6 (just the equipment's mentioned above), is/are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on **Tuesday, June 18, 2019 at 11:00 hours.**

SPANISH

321 084-M-024 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6 (solo los equipos mencionados previamente), está(n) ahora bajo Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de Puesta en Marcha comenzará a trabajar el **Martes 18 de Junio del 2019 a las 11:00 horas.**

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE THIS NOC IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.**

EQUIPMENT CUSTODY TRANSFER CERTIFICATE

Cobre Panamá

Operable System: 321-OS-084B Area 321 Coarse Ore Storage - Train 3
Sub System: 084-M-024
Subsystem Description: 321 084-M-024 - SAG Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6

Subsystem	Equipment Tag	Equipment Description	Equip. Type	Discipline
084-M-024	321-F3006-CPL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6 Field Control Panel	CPL	Electrical
084-M-024	321-F3006-FIL	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6 Variable Speed Drive Filter	FL	Electrical
084-M-024	321-FA-3006	321-FE-3006 MOTOR FAN	FA2	Electrical
084-M-024	321-FE-3006	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 6	FE	ME & EL
084-M-024	321-FE-3006-VSD	Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 6 Variable Speed Drive	VSD	Electrical
084-M-024	321-F3006-JBE01	321-CH-3023 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder Head Chute Level Switch High Junction Box	JB	Instrument
084-M-024	321-F3006-JBE02	321-CH-3023 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 1 Junction Box	JB	Instrument
084-M-024	321-F3006-JBE03	321-CH-3023 Sag Mill 3 Reclaim Apron Feeder 1 Head Chute Position Switch 2 Junction Box	JB	Instrument
084-M-024	321-HS-3036-1	321-FE-3006 SAG MILL 3 APRON FEEDER LHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-024	321-HS-3036-2	321-FE-3006 SAG MILL 3 APRON FEEDER RHS PULL WIRE SWITCH	HS	Instrument
084-M-024	321-LSH-3038	321-CH-3023 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 6 HEAD CHUTE LEVEL SWITCH	LSH	Instrument
084-M-024	321-LSL-3035-A	321-HP-3006 SAG MILL 3 RELCAIM FEEDER 6 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 1 LOW	LSL	Instrument
084-M-024	321-LSL-3035-B	321-HP-3006 SAG MILL 3 RELCAIM FEEDER 6 FEED HOPPER LEVEL SWITCH 2 LOW	LSL	Instrument
084-M-024	321-LX-3035-A	321-HP-3006 SAG MILL 3 RELCAIM FEEDER 6 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 1	LX	Instrument
084-M-024	321-LX-3035-B	321-HP-3006 SAG MILL 3 RELCAIM FEEDER 6 FEED HOPPER LEVEL SOURCE 2	LX	Instrument
084-M-024	321-YA-3037	321-FE-3006 SAG MILL 3 APRON FEEDER 6 STARTUP WARNING SIREN	YA	Instrument
084-M-024	321-ZS-3040A	321-CH-3023 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 6 HEAD CHUTE POSITION SWITCH 1	ZS	Instrument
084-M-024	321-ZS-3040B	321-CH-3023 SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 6 HEAD CHUTE POSITION SWITCH 2	ZS	Instrument
084-M-024	321-CH-3022	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 6 DRIBBLE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-024	321-CH-3023	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 6 HEAD CHUTE	CH	Mechanical
084-M-024	321-CH-3024	SAG MILL 3 RECLAIM FEEDER 6 DISCHARGE CHUTE	CH	Mechanical
084-M-024	321-HP-3006	SAG MILL 3 RECLAIM APRON FEEDER 6 FEED HOPPER	HP	Mechanical

Note: The table above details the equipment numbers included in this Equipment Handover Certificate- Attach detailed Competitions Certificate with the Handover.

RELEASE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL FROM THE CONSTRUCTION GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) has been installed to design and is confirmed to be ready to support pre commissioning activities

Construction Discipline/E & I Lead

Date

ANTHONY ASTONE

17 JUN 2019

Construction Discipline/MECH Lead

/ Date

ACCEPTANCE OF FULL CARE,CUSTODY AND CONTROL TO THE COMMISSIONING GROUP

All equipments included in this transfer package (detailed in table above) are ready to support Pre-commissioning

Commissioning Discipline/E & I Lead

/ Date

Commissioning Discipline/MECH Lead

/ Date

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL DE COLÓN
RESOLUCION AG -0342-2005 OBRAS EN CAUCES NATURALES

RESOLUCION DRC- 010 -2017

CONSIDERANDO

Que la Empresa MINERA PANAMÁ, S.A inscrita en la ficha: 303869, Rollo 46505: Imagen 96, cuyo Apoderado legal es Anthony Tristán Pascal, con pasaporte de identidad personal N° E-3075176, presentó solicitud para que se le otorgue autorización de obras en cauces naturales, la cual consiste en la desviación en la parte alta del rio botijas, que se realizaran en dos fases, denominados canal norte y Sur.

Fase Uno (1): encauce inicial del rio Botijas al canal de desvío que inicia con una fosa de sedimentación en la zona de entrada del Rio Botijas.

Fase dos (2): Continuación de la derivación del canal siguiendo las especificaciones de la fase 1; la zona de descarga del canal al cauce natural del rio se realizará de tal manera que la parte baja del canal, encauce las aguas a su flujo natural, posteriormente unir ambos al reencauce normal del Rio Botijas, ubicada en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso Provincia de Colón.

Que el día 10 de agosto del 2017, se realizó la inspección de campo por funcionarios del Ministerio del Ambiente de la Dirección Regional de Colón y se verificó en el sitio, los puntos solicitados en la que se evaluó las necesidades para la citada obra, por la cual se presentó Estudios hidrológico y diseños de obras.


Que el artículo 80 de la ley 41 de 1998 establece que se podrán realizar actividades que varíen el régimen de la naturaleza o la calidad de las aguas o que alteren los cauces, con la autorización de la Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la referida ley.

Que la Empresa MINERA PANAMA, S.A, cuenta con la Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental IA-1210-2011 del 28 de diciembre de 2011, Categoría III; del proyecto denominado MINA DE COBRE PANAMA.

Que conforme a las consideraciones técnicas, la solicitud es viable y cónsona con las normas ambientales.

RESUELVE

PRIMERO: Conceder la autorización a la EMPRESA MINERA PANAMÁ, S.A inscrita en la ficha: 303869, Rollo 46505: Imagen 96, cuyo Apoderado legal es Anthony Tristán Pascal, con pasaporte de identidad personal N° E-



3075176, la desviación en la parte alta del río botijas, que se construirá en dos (2) fases, sobre el río Botijas, canal Norte en la coordenada geográfica WGS84 WGS 84 0539135 N - 0997934 ; canal Sur en la coordenada Geográfica WGS 84 0976493 N - 0537493 E y la WGS 84 0539823 E - 0999905, punto de descarga donde se unen ambos canales al río Botijas, localizado en el corregimiento de San José del General, distrito de Donoso Provincia de Colón.

SEGUNDO: El Ministerio de Ambiente Ordena a la EMPRESA MINERA PANAMÁ, S.A, cumplir con la legislación vigente y está obligado a evitar contaminación de las fuentes objeto de este permiso o autorización, como de contribuir a la protección y conservación de la cuenca hidrográfica.


TERCERO: La EMPRESA MINERA PANAMÁ, S.A, con la finalidad de estabilizar taludes y evitar arrastre de sedimentos a cuerpos de agua que puedan provocar turbiedad, deberá implementar técnicas de conservación de suelos y re vegetación en los mismos.

CUARTO: Contra la presente Resolución se podrá interponer, recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a partir de su notificación.

DERECHO: Ley N° 8 del 25 de marzo del 2015 Ministerio de Ambiente
Ley N° 41 de julio de 1998
Decreto Ley N° 35 de 22 de septiembre 1966.
Decreto Ejecutivo N°.70 de 27 de julio de 1973.
Resolución AG-0342-2005 - Obras en Cauces Naturales

Dado en la ciudad de Colón a los (22) días del mes de agosto del 2017.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE




LIC. ISIS DEL CARMEN GONDOLA

ADMINISTRADORA REGIONAL DEL AMBIENTE - COLÓN.

ICG/ig

C.c Expediente



NOTIFICACION
Recibido en 145... de hoy 18 de 09 de 2017
Personalizado a DRC-010-2017
[Handwritten signature]
2-701-2017

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

[Handwritten signature]
ADMINISTRADORA REGIONAL - Ensayado
FECHA: 18/9/17

[Handwritten mark]

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORIA III

INFORME MONITOREO DE TEMPERATURA EN ZONA DE MEZCLA EN EL MAR- DESCARGA PACO

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo Reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13019	190731_Temperatura agua de mar _31IS	Mayo – Julio del 2019	Minera Panamá	31/07/2019

Objetivo General:

- Monitorear semanalmente el punto de confluencia entre la descarga de agua que hace la Central Termoeléctrica en el mar y el agua natural del mar en un punto denominado T-1 ubicado a 100 metros del inicio de la descarga.

Objetivos específicos:

- Medir la temperatura en dos puntos determinados T-1 punto de mezcla y E-21 punto de toma de agua de mar con temperatura en condiciones normales del agua de mar.
- Tener mediciones en superficie (-1m) y profunda (-5m) en cada punto.
- Verificar la variación de la lectura en ambos puntos y asegurarnos de cumplir con las recomendaciones de la guía IFC 2008 Planta de Energía Térmica para un diferencial de temperatura de $\pm 3^{\circ}\text{C}$ de la T. N. en la zona de mezcla en el mar.

Tabla 1. Ubicación Geográfica


Estación de Monitoreo	Coordenadas WGS 84 Zone 17		Localización
	Norte	Este	
T-1	533237	997336	Puerto
E-21	533318	997207	Puerto

Resultados Obtenidos

Tabla 2. Datos de Temperatura de Campo

Fecha dd/mm/aa	Temperatura Medida [°C]		ΔT [T1 vs E21] Superficial	Temperatura Medida [°C]		ΔT [T1 vs E21] 5m. Prof.
	T1	E21		T1_5	E21_5	
05/05/2019	29.0	31.2	-2.2	28.4	28.5	-0.1
12/05/2019	29.4	30.7	-1.4	28.4	28.6	-0.2
18/05/2019	30.3	30.9	-0.6	29.5	29.5	0.0
25/05/2019	29.0	30.1	-1.1	28.4	28.5	0.0
01/06/2019	34.4	33.0	1.4	30.5	29.5	1.0
05/06/2019	31.2	32.9	-1.7	29.6	29.6	0.1
12/06/2019	33.1	30.9	2.2	29.6	29.6	0.0
22/06/2019	29.0	30.1	-1.0	29.1	30.1	-1.0
13/07/2019	30.2	29.4	0.8	28.6	28.9	-0.3
17/07/2019	34.0	32.6	1.4	29.3	29.0	0.4
20/07/2019	31.6	31.9	-0.2	30.0	29.8	0.2
27/07/2019	33.1	31.6	1.4	30.4	29.9	0.5

Grafica 1. Diferencial de Temperatura en Zona de Mezcla



La grafica 1 nos muestra el diferencial de la temperatura del agua en el mar justo donde se termina la zona de mezcla con el agua de la descarga de la central Termoeléctrica Cobre Panamá. Los puntos azules muestra la diferencia de temperatura a un metro de profundidad y los puntos naranjas muestra la diferencia de temperatura a cinco metros de profundidad. Ambos resultados muestras valores dentro del límite permitido que es ± 3 °C a la temperatura ambiente.

ANEXO 1 Registros Fotográficos Punto de medición de Temperatura

Registro Fotográfico	Observaciones
 A photograph showing a worker in a small white boat, wearing a white hard hat, an orange long-sleeved shirt, blue jeans, and a red life vest. The worker is sitting on the edge of the boat, holding a clipboard and a pen, and appears to be taking notes. In the background, a large green and white offshore oil rig is visible on the water. The sky is blue with some white clouds. The water is dark blue with small waves. A yellow buoy is visible near the rig.	Punto de Medición de Temperatura



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

INFORME DE MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO RESIDUAL EN LA
DESCARGA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO
CENTRAL TERMoeLECTRICA (PACO)–COBRE PANAMA - PUNTA RINCÓN

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13188	3	Mayo 2019 – Julio 2019	Departamento de Monitoreo Ambiental	06/08/2019

<i>Día</i>	<i>190806</i>
<i>Preparado por</i>	<i>Gumercindo Hernan Castro</i>
<i>Para</i>	<i>Tony Petersen, Francisco Solis</i>
<i>CC</i>	<i>Agustina Varela, Francisco De Arco</i>
<i>Ref.</i>	<i>Informe de monitoreo de la concentración de Cloro Residual en la descarga de agua de enfriamiento de la Central Termoeléctrica (PACO) Cobre Panama- Punta Rincón.</i>

Objetivo general

Evaluar si la concentración de Cloro Residual en la descarga de agua de enfriamiento de la Central Termoeléctrica Cobre Panama cumple con las directrices referenciales del **IFC 2008 Planta de Energía Térmica** (0.2 mg/l)¹.

Tabla 1. Ubicación Geográfica

Estación de Monitoreo	Coordenadas WGS 84 Zona 17		Localización
	Norte	Este	
WW-PACOU1-001	533519	997138	Puerto
WW-PACOU2-001	533512	997134	Puerto
MW-PACO-001	533362	996976	Puerto

Antecedentes

El muestreo de la concentración de cloro residual en el agua de enfriamiento de la descarga de la central Termoeléctrica Cobre Panama se realiza bajo la responsabilidad de un laboratorio panameño acreditado ante el CNA.

Además del cloro residual realizan análisis a los parámetros incluidos en las directrices ambientales del **IFC 2008 Planta de Energía Térmica**.

El programa de muestreo comprende una frecuencia de control con tomas de muestra compuesta en la descarga de 5 veces al mes, de acuerdo a lo especificado en COPANIT35_2000 para este

¹ Criterio utilizado ante la ausencia de una regulación específica vigente que considere el uso de agua salada como fuente de origen en los procesos. El criterio será modificado una vez entre en vigencia la Resolución No. 58 del Ministerio de Comercio e Industrias

volumen de descargas. La tabla 2, 3 y 4 presentan los datos de la Unidad 1, Unidad 2 y de la Toma de Agua en el mar como referencia.

Resultados de las mediciones.

Tabla 2. Datos de Laboratorio – Unidad 1

Estacion	Fecha	Valor	IFC 2008 Planta Energia Termica
WW-PACOU1-001	09/05/2019 15:18	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	13/05/2019 15:01	0.015	0.2
WW-PACOU1-001	16/05/2019 15:01	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	23/05/2019 15:21	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	27/05/2019 15:10	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	30/05/2019 15:30	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	04/06/2019 15:25	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	07/06/2019 15:24	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	11/06/2019 15:07	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	18/06/2019 15:12	0.013	0.2
WW-PACOU1-001	21/06/2019 15:41	0.016	0.2
WW-PACOU1-001	25/06/2019 15:16	0.026	0.2
WW-PACOU1-001	04/07/2019 15:09	0.01	0.2
WW-PACOU1-001	09/07/2019 15:15	0.12	0.2
WW-PACOU1-001	11/07/2019 15:08	0.17	0.2
WW-PACOU1-001	16/07/2019 15:41	0.013	0.2
WW-PACOU1-001	23/07/2019 15:10	0.01	0.2

Grafica 1. Concentracion de Cloro Residual Unidad 1




Tabla 3. Datos de Laboratorio – Unidad 2

Estacion	Fecha	Valor	IFC 2008 Planta Energia Termica
WW-PACOU2-001	09/05/2019 15:20	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	13/05/2019 15:05	0.013	0.2
WW-PACOU2-001	16/05/2019 15:04	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	23/05/2019 15:26	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	27/05/2019 15:13	0.018	0.2
WW-PACOU2-001	30/05/2019 15:35	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	04/06/2019 15:29	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	07/06/2019 15:27	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	11/06/2019 15:10	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	18/06/2019 15:15	0.019	0.2
WW-PACOU2-001	21/06/2019 15:44	0.014	0.2
WW-PACOU2-001	25/06/2019 15:19	0.023	0.2
WW-PACOU2-001	04/07/2019 15:12	0.01	0.2
WW-PACOU2-001	09/07/2019 15:17	0.12	0.2
WW-PACOU2-001	11/07/2019 15:11	0.16	0.2
WW-PACOU2-001	16/07/2019 15:45	0.014	0.2
WW-PACOU2-001	23/07/2019 15:12	0.01	0.2

Grafica 2. Concentracion de Cloro Residual Unidad 2





Tabla 3. Datos de Laboratorio – Toma Agua Mar

Estacion	Fecha	Valor	IFC 2008 Planta Energia Termica
MW-PACO-001	09/05/2019 13:30	0.01	0.2
MW-PACO-001	13/05/2019 13:23	0.014	0.2
MW-PACO-001	16/05/2019 13:20	0.01	0.2
MW-PACO-001	23/05/2019 13:40	0.01	0.2
MW-PACO-001	27/05/2019 13:30	0.01	0.2
MW-PACO-001	30/05/2019 13:45	0.016	0.2
MW-PACO-001	04/06/2019 13:40	0.01	0.2
MW-PACO-001	07/06/2019 13:43	0.019	0.2
MW-PACO-001	11/06/2019 13:24	0.01	0.2
MW-PACO-001	18/06/2019 13:20	0.033	0.2
MW-PACO-001	21/06/2019 13:56	0.026	0.2
MW-PACO-001	25/06/2019 13:40	0.03	0.2
MW-PACO-001	04/07/2019 13:27	0.01	0.2
MW-PACO-001	09/07/2019 13:31	0.14	0.2
MW-PACO-001	11/07/2019 13:29	0.16	0.2
MW-PACO-001	16/07/2019 14:02	0.01	0.2
MW-PACO-001	23/07/2019 13:28	0.015	0.2
MW-PACO-001	09/05/2019 13:30	0.01	0.2
MW-PACO-001	13/05/2019 13:23	0.014	0.2
MW-PACO-001	16/05/2019 13:20	0.01	0.2




Grafica 3. Concentracion de Cloro Toma Agua Mar



Conclusión.

Se colectaron un total de 17 muestras de agua en la Unidad 1, 17 muestras en la Unidad 2 y 17 en la Toma de Agua de Mar del 9 de mayo de 2019 al 23 de julio de 2019. De las cuales todas registraron valores de Cloro Residual por debajo del criterio referencial establecido en la guía ambiental **IFC 2008 Planta de Energía Térmica** 0.2mg/ lo cual representa un 100% del tiempo en cumplimiento de la descarga.

ANEXO 1 Registros Fotográficos Toma de Muestra en la Descarga - PACO

Registro Fotográfico	Observaciones
	Unidad 1 – Descarga PACO
	Unidad 2 – Descarga PACO
	Toma Agua de Mar



Certificado

El presente informe de ensayo se emite en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10 de 2007.

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO LABORATORIO AMBIENTAL REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL

Nombre de la Empresa: Mi Cliente
Responsable del Proyecto: Cliente
Fecha de Recepción de la Muestra: 01 de mayo de 2018
Fecha de Análisis de la Muestra: 01 de mayo de 2018
Trabajo No.: 001-2018-001

A. Descripción del Análisis

El presente informe de ensayo se emite en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10 de 2007, para el análisis de **Aceites y Grasas, Temperatura y metales** en el agua residual y superficial - PACO de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa **Descarga-PACO-U1, Descarga-PACO-U2, Toma Agua de Mar – PACO** de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa.

Tabla 1. Descripción de muestras:

Descripción	Medio de Muestra	Fecha de Muestra
Descarga-PACO-U1 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U1 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U1 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U1 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U1 (Compuesta)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U2 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U2 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U2 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U2 (Simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Descarga-PACO-U2 (Compuesta)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018
Toma - Agua Mar – Paco (simple)	Medio de Muestra	01 de mayo de 2018

B. Métodos de Análisis

Los métodos de análisis se realizaron de acuerdo a los procedimientos del Manual "Standard Methods for the examination of water and wastewater" 19th edition, 2011, y los métodos de análisis de metales se realizaron de acuerdo a los procedimientos de la Norma ISO 15725:2003.



C. Muestreo

☐

El muestreo se realizó el día 09 de mayo de 2019 en el periodo comprendido entre 09:15 a 15:20 horas en el sitio CTD-P-GT-LA2-008, en el río de la zona de la toma de agua mar. El muestreo se realizó en el sitio de la toma de agua mar, en el sitio de la toma de agua mar, en el sitio de la toma de agua mar.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	555219	Descarga-PACO-U1
997134	555212	Descarga-PACO-U2
996976	535522	Toma-Agua Mar- Paco

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022



Fig.2 Medi de r me ro e e o
De r o

[illegible]



Fig.3. Com de m e r r e e o de De r o



Fig.4. Medi de r me ro e e o
De r o



Fig.5. Vista general de la zona de estudio.
 Vista general de la zona de estudio.



Fig.6. Toma de muestra de agua.
 Toma de muestra de agua.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el monitoreo de calidad ambiental

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 (09/05/2019; 09:15) LAB2-552-M1	Muestra Descarga-Paco-U1 (09/05/2019; 11:16) LAB2-552-M2	Muestra Descarga-Paco-U1 (09/05/2019; 13:13) LAB2-552-M3	Muestra Descarga-Paco-U1 (09/05/2019; 15:18) LAB2-552-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,39	7,41	7,07	7,51	6-9
* Temperatura	°C	35,2	34,0	34,1	35,0	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el monitoreo de calidad ambiental

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U2 (09/05/2019; 09:20) LAB2-552-M6	Muestra Descarga-Paco-U2 (09/05/2019; 11:20) LAB2-552-M7	Muestra Descarga-Paco-U2 (09/05/2019; 13:17) LAB2-552-M8	Muestra Descarga-Paco-U2 (09/05/2019; 15:20) LAB2-552-M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,68	7,73	7,83	7,78	6-9
* Temperatura	°C	28,8	28,7	28,9	28,5	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los elementos químicos de la muestra de agua de la

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 LAB2 552-M5 (09/05/2019; 15:18)	Muestra Descarga-Paco-U2 LAB2 552-M10 (09/05/2019; 15:20)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Solidos Suspendidos	mg/L	121	133	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0349	0,0280	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0082	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio de agua de mar

Parámetros	Unidades	Muestra de Toma –Agua Mar-Paco LAB2-552-M11 (09/05/2019 ; 13:30)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	8,14	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	119	50
* Temperatura	°C	28,8	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0350	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0039	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0029	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio es calibrado por medio de **Materiales de Referencia Certificados**

MR de acuerdo a la certificación de **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control se emplea el **INSPECTORATE PANAMA**, División de

la cual se realiza el control de calidad de los resultados de los análisis de laboratorio de

referencia de los resultados de los análisis de laboratorio de

referencia de los resultados de los análisis de laboratorio de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de laboratorio de

de los resultados de los análisis de laboratorio de

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García

Ido de

Re de

FI D FORM

Operación de la oficina de control de calidad de los resultados de los análisis de laboratorio de

División de control de calidad de los resultados de los análisis de laboratorio de

de los resultados de los análisis de laboratorio de

[de los resultados de los análisis de laboratorio de](#)

de los resultados de los análisis de laboratorio de

de los resultados de los análisis de laboratorio de



de los resultados de los análisis de laboratorio de

de los resultados de los análisis de laboratorio de **Formo F** de los resultados de los análisis de laboratorio de



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1				
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M1-2019	BVA	3	1 L	9:15	09/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Nombre	Firma	Descarga-PACO-U1				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-552-M2-2019	BVA	3	1 L	11:16	09/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha			
		Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA



FLA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-552-M3-2019	BVA	3	1 L	13:13	09/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			09/05/19	16:00			09/05/19	16:00
Ingresa al laboratorio			09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente			Nombre:	Fecha				
			Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Nombre		Firma	Descarga-PACO-U1			Parametros	
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Aceites y Grasas.	
PAN-LAB2-552-M4-2019	BVA	3	1 L	15:18	09/05/19		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA




F-LA2-11/V3-09-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M5-2019	BLP	1	1 L	09:15@15:18	09/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-552-M5-2019	BLP	2	1 L	09:15@15:18	09/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-00-10-2010

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ				Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21				1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326				Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN				Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal				Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre		Firma		Descarga-PACO-U2				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M6-2019		BVA	3	1 L	9:20	09/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00				09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA



F-1A2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqmi.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqmi.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqmi.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Nombre		Firma		Descarga-PACO-U2			
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M7-2019	BVA	3	1 L	11:20	09/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-IA2-11/V3-00-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Nombre		Firma	Descarga-PACO-U2				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M8-2019	BVA	3	1 L	13:17	09/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre		Firma	Descarga-PACO-U2				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M9-2019	BVA	3	1 L	15:20	09/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-IA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Descarga-PACO-U2			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal															
Nombre	Firma														
Ariel García															
Andrés Jean Francois															
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros									
PAN-LAB2-552-M10-2019	BLP	1	1 L	09:20@15:20	09/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.									
PAN-LAB2-552-M10-2019	BLP	2	1 L	09:20@15:20	09/05/19	Metales Totales.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.															
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora									
Ariel García	09/05/19	16:00				09/05/19 16:00									
Ingresa al laboratorio	09/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No									
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha												
	Firma:		Hora												



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3 05-10-2018

Nombre del cliente: MINERA PANAMA			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre		Firma	Toma-Agua Mar-PACO				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-552-M11-2019	BLP	1	1 L	13:30	09/05/19	TSS, pH, Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-552-M11-2019	BLP	2	1 L	13:30	09/05/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-552-M11-2019	BVA	3	1 L	13:30	09/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/05/19	16:00			09/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

erifi e

☐

Nombre de la Empresa: MiCer m
Responsable del Proyecto: merido ro
Fecha de Recepción de la Muestra: de mode
Fecha de Análisis de la Muestra: de mode
Trabajo No.:

9

Ítem	CodeMeor	Fecha
Descarga-PACO-U1 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Compuesta)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	0000000M	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Compuesta)	0000000M	0000000000000000
Toma - Agua Mar – Paco (simple)	0000000M	0000000000000000

Co m i f o m i r o i o r e i i d o e e r o o d e e r d o
 Co edimientos del Manual "Standard Me od for e m i o of e r d e e r"
 m o d o i i d e m e r f e e d o o r i i r i e r r e i i o r e
 More o i e f

o re do o e do o i e m e r e i d o r o i d r e r o d o i d e o r e do o e e d e r e r o d o r o r e do o
o o r i o d e i e e o m o d o r e d i d o e r e r e d i d o o r e o e o o i o d e r e d i o o f o r m e o r m D o o O o o O
o o o o m o o r o r i o d e o e o i o e i d e o r o o m
i d e F o r m o F B e M r



C. Muestreo

☐

El muestreo se realizó el día 13 de mayo de 2019 en el periodo comprendido entre 08:47 a 15:05 en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, con el propósito de determinar la calidad del agua en el sitio de muestreo. El muestreo se realizó en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, con el propósito de determinar la calidad del agua en el sitio de muestreo.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	557319	Descarga-PACO-U1
997134	557312	Descarga-PACO-U2
996976	535732	Toma-Agua Mar- Paco

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Toma de muestra de efluente de
 De la planta de tratamiento



Fig.2 Medición de temperatura de efluente
 De la planta de tratamiento



co re do o e do o e m e r r e f d ro i d re rod r de o re do o e e de re rod ir o re do
co ori de tie e co im do redido e re d do ra e o io de redi do o forme form D O o l d O
o j de Form o F Re M r



Fig.5. Vista general de la estructura de concreto en el agua.



Fig.6. Operario realizando labores de mantenimiento en la estructura.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el monitoreo de calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 (13/05/2019; 08:47) LAB2-573-M1	Muestra Descarga-Paco-U1 (13/05/2019; 10:58) LAB2-573-M2	Muestra Descarga-Paco-U1 (13/05/2019; 13:10) LAB2-573-M3	Muestra Descarga-Paco-U1 (13/05/2019; 15:01) LAB2-573-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,85	7,03	7,29	6,97	6-9
* Temperatura	°C	35,0	36,4	36,7	37,0	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el monitoreo de calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U2 (13/05/2019; 08:51) LAB2-573-M6	Muestra Descarga-Paco-U2 (13/05/2019; 11:02) LAB2-573-M7	Muestra Descarga-Paco-U2 (13/05/2019; 13:14) LAB2-573-M8	Muestra Descarga-Paco-U2 (13/05/2019; 15:05) LAB2-573-M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,79	7,84	7,92	7,69	6-9
* Temperatura	°C	29,7	30,3	30,4	30,2	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los residuos de la planta de energía

Parámetros	Unidades	Muestra Compuesta Descarga-Paco-U1 LAB2 573-M5 (13/05/2019; 15:01)	Muestra Compuesta Descarga-Paco-U2 LAB2 573-M10 (13/05/2019; 15:05)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	139	131	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,015	0,013	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0.0329	0,0327	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0.0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0.0010	0,0040	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0.0081	<0,0082	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0.0022	0,0030	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio de la muestra de agua de la planta de energía térmica

Parámetros	Unidades	Muestra de Toma –Agua Mar-Paco LAB2-573-M11 (13/05/2019 ; 13:23)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,014	0,2
* pH	Unidad de PH	7,87	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	128	50
* Temperatura	°C	33,6	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0377	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0218	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0117	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio es calibrado por medio de **Materiales de Referencia Certificados**

MR de **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control, el laboratorio **INSPECTORATE PANAMA**, tiene como

objetivo de mantener la calidad de los resultados de los análisis de laboratorio

realizados, se establecen procedimientos de control de calidad, los cuales se aplican

repetidamente a los resultados de los análisis de laboratorio, con el fin de

garantizar la calidad de los resultados de los análisis de laboratorio

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de

Revisión

FORM

Operación de laboratorio

Diagnóstico de laboratorio

Control de calidad de laboratorio

[Control de calidad de laboratorio](#)

El laboratorio ambiental de Inspectorate Panamá, S.A. tiene como

objetivo de mantener la calidad de los resultados de los análisis de laboratorio

realizados, se establecen procedimientos de control de calidad, los cuales se aplican

repetidamente a los resultados de los análisis de laboratorio, con el fin de



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Personal		Firma		Tipo de muestra		Preservación	
Nombre		Firma		Tipo de envase		Tipo de muestreo	
Ariel García				BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Andrés Jean Francois				Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo	
				Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
				Descarga-PACO-U1			
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-573-M1-2019	BVA	3	1 L	8:47	13/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		13/05/19	16:00			13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		13/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre Firma			Descarga-PACO-U1					
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-573-M2-2019			BVA	3	1 L	10:58	13/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			13/05/19	16:00			13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			13/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U1				
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-573-M3-2019		BVA	3	1 L	13:10	13/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		13/05/19	16:00			13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		13/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre Firma			Descarga-PACO-U1				
Ariel Garcia							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-573-M5-2019	BLP	1	1 L	08:47@15:01	13/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-573-M5-2019	BLP	2	1 L	08:47@15:01	13/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel Garcia	13/05/19	16:00				13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	13/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre			Firma					
Ariel García								
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U2					
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-573-M6-2019			BVA	3	1 L	8:51	13/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			13/05/19	16:00			13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			13/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F:LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U2				
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-573-M7-2019		BVA	3	1 L	11:02	13/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		13/05/19	16:00			13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		13/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN							
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de muestreo		Descripción del muestreo							
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.							
Tipo de envase		Descripción del muestreo											
BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril													
Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Descarga-PACO-U2									
Personal		Envase		Preservación		Cantidad		Hora		Fecha		Parametros	
Nombre Firma		Código de muestra		Cantidad		Hora		Fecha		Parametros			
Ariel García		PAN-LAB2-573-M8-2019		1 L		13:14		13/05/19		Aceites y Grasas.			
Andrés Jean Francois													
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte		Fecha:		Hora:		Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora					
Ariel García		13/05/19		16:00				13/05/19 16:00					
Ingresa al laboratorio		13/05/19		20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No					
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha									
		Firma:		Hora									



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre Firma			Descarga-PACO-U2				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-573-M10-2019	BLP	1	1 L	08:51@15:05	13/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-573-M10-2019	BLP	2	1 L	08:51@15:05	13/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		13/05/19	16:00			13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		13/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.		
Nombre		Firma		Toma-Agua Mar-PACO				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-573-M11-2019	BLP	1	1 L	13:23	13/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-573-M11-2019	BLP	2	1 L	13:23	13/05/19	Metales Totales.		
PAN-LAB2-573-M11-2019	BVA	3	1 L	13:23	13/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJE)			Fecha y hora	
Ariel García		13/05/19	16:00				13/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		13/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				

erfi e

☐

Nombre de la Empresa: MiCer m
Responsable del Proyecto: merido ro
Fecha de Recepción de la Muestra: de mode
Fecha de Análisis de la Muestra: de mode
Trabajo No.:

Info	Código de Material	Fecha de Entrega
Descarga-PACO-U1 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U1 (Compuesta)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
Descarga-PACO-U2 (Compuesta)	00000000M00	0000000000000000
Toma - Agua Mar – Paco (simple)	00000000M00	0000000000000000

Co...mi...f...mi...io...re...do...e...e...ro...o...de...erdo...o...
 Co...edimientos del Manual "Standard Me...od...for...e...mi...io...of...er...d...e...er"...e...
 m...odo...i...de...me...r...f...e...do...o...or...i...rie...r...i...ore...
 More...o...ef...

o re do o e do o i e m e r e i d o r o i d r e r o d i d e o r e do o e e d e r e r o d r r o r e do
o o r i d e i e e o m o d o r e d i d o e r e r e d i d o r e o e o o i o d e r e d i d o o f o r m e o r m D o o O o o O
o o o o m o o r o r i o d e o e o i i o e i d e o r o o m
i d e F o r m o F B e M r

C. Muestreo

El muestreo se realizó el día **16 de mayo de 2019** en el periodo comprendido entre las **09:00 a 15:04** horas en el sitio **CTD-P-GT-LA2-008** en el sector de **Descarga-PACO-U1** en el área de **Descarga-PACO-U2** en el área de **Toma-Agua Mar- Paco**.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	557519	Descarga-PACO-U1
997134	557512	Descarga-PACO-U2
996976	535752	Toma-Agua Mar- Paco

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5750-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Comandero de válvula de
 De almacenamiento



Fig.2 Medición de temperatura de
 De almacenamiento



Fig.3. Toma de muestra de efluente de la planta de
 tratamiento



Fig.4. Medición de parámetro de efluente
 de la planta de tratamiento



Fig.5 Imagen de la estructura de concreto en el agua.
 Foto tomada desde el barco.



Fig.6. Toma de muestra de agua en la estructura de
 concreto en el agua.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 09:00) LAB2-575-M1	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 10:59) LAB2-575-M2	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 13:10) LAB2-575-M3	Muestra Descarga-Paco-U1 (16/05/2019; 15:01) LAB2-575-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,87	7,60	7,61	7,53	6-9
* Temperatura	°C	34,6	35,1	35,0	35,2	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 09:05) LAB2-575-M6	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 11:03) LAB2-575-M7	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 13:13) LAB2-575-M8	Muestra Descarga-Paco-U2 (16/05/2019; 15:04) LAB2-575-M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,87	7,93	7,96	7,97	6-9
* Temperatura	°C	29,8	29,9	30,2	30,2	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua de la Red

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 LAB2 575-M5 (16/05/2019; 15:01)	Muestra Descarga-Paco-U2 LAB2 575-M10 (16/05/2019; 15:04)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	135	137	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0349	0,0343	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	0,0067	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	0,0133	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio de agua de mar

Parámetros	Unidades	Muestra de Toma – Agua Mar-Paco LAB2-575-M11 (16/05/2019 ; 13:20)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	8,00	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	129	50
* Temperatura	°C	32,2	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0382	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



□□□e□□□i□□□e□me□e□□

9

Requir

5

FID FORM

_____ i _____ e _____ or _____ e _____ om _____ e _____ er _____ o _____ d _____ it _____ io _____ of _____ er _____ i _____ e _____

7

Form of Rem

7



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación					
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃					
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>					
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.					
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:								
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García				Andrés Jean Francois		Descarga-PACO-U1
Nombre	Firma										
Ariel García											
Andrés Jean Francois											
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros				
PAN-LAB2-575-M1-2019		BVA	3	1 L	9:00	16/05/19	Aceites y Grasas.				
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.											
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora					
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00					
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No					
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha							
		Firma:		Hora							



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl	
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc	
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M2-2019	BVA	3	1 L	10:59	16/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/13-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro: <input type="checkbox"/>	1. Frio	5. HCl	
		2. Agua Natural <input type="checkbox"/>		2. HNO ₃	6. NaOH	
		3. Sedimentos <input type="checkbox"/>		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc	
		4. Suelos <input type="checkbox"/>		4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326				Descripción del muestreo		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre	Firma	Descarga-PACO-U1				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-575-M4-2019	BVA	3	1 L	15:01	16/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha		
		Firma:		Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Nombre		Firma		Descarga-PACO-U1			
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M5-2019	BLP	1	1 L	09:00@15:01	16/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-575-M5-2019	BLP	2	1 L	09:00@15:01	16/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro:		1. Frío	5. HCl
		2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃	6. NaOH
		3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc
		4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
		Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
		Descarga-PACO-U2				
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-575-M6-2019	BVA	3	1 L	9:05	16/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha		
		Firma:		Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Descarga-PACO-U2				
Firma							
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M7-2019	BVA	3	1 L	11:03	16/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Nombre	Firma										
Ariel García											
Andrés Jean Francois											
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros					
PAN-LAB2-575-M8-2019	BVA	3	1 L	13:13	16/05/19	Aceites y Grasas.					
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.											
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora						
Ariel García	16/05/19	16:00			16/05/19 16:00						
Ingresa al laboratorio	16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No						
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha								
	Firma:		Hora								



CADENA DE CUSTODIA

F-LAB-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación										
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃										
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>										
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.										
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
Nombre	Firma													
Ariel García														
Andrés Jean Francois														
		PAN-LAB2-575-M9-2019	BVA	3	1 L	15:04	16/05/19	Aceites y Grasas.						
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.														
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora								
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00								
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No								
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha										
		Firma:		Hora										



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois						
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-575-M10-2019	BLP	1	1 L	09:05@15:04	16/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.							
PAN-LAB2-575-M10-2019	BLP	2	1 L	09:05@15:04	16/05/19	Metales Totales.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora							
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00							
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No							
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha									
		Firma:		Hora									



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de muestreo		Descripción del muestreo	
1. Agua Residual <input type="checkbox"/>	5. Otro: <input type="checkbox"/>	1. Frio	5. HCl	Compuesto <input type="checkbox"/>	Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
2. Agua Natural <input type="checkbox"/>		2. HNO ₃	6. NaOH				
3. Sedimentos <input type="checkbox"/>		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc				
4. Suelos <input type="checkbox"/>		4. Na ₂ S ₂ O ₃					
Tipo de envase		Coordenadas geográficas (UTM)					
BP: Botella plástica		17P 0533362 E 0996976 N					
BVA: Botella vidrio ámbar		Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
BVT: Botella vidrio transparente		Toma-Agua Mar-PACO					
BLP: Bolsa plástica							
BET: Botella/Bolsa estéril							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-575-M11-2019	BLP	1	1 L	13:20	16/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-575-M11-2019	BLP	2	1 L	13:20	16/05/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-575-M11-2019	BVA	3	1 L	13:20	16/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/05/19	16:00			16/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



erfi e

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Mi_Cer_ _ _ _ _ m_ _ _ _ _
 Responsable del Proyecto: _ _ mer_i _ do _ _ _ _ ro _
 Fecha de Recepción de la Muestra: _ _ de m _ o de _ _ _ _ _
 Fecha de Análisis de la Muestra: _ _ _ de m _ o _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _
 Trabajo No.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	code	Material	Feeder
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Compuesta)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Compuesta)	111111M	1111111111111111	
MW-Paco-001 (simple)	111111M	1111111111111111	

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el microbioresponder en los procedimientos del Manual “Standard Method for the microbiological assessment of beer” en el modo de implementación de merfedeo o por correo electrónico](#)
[More options](#)

o r e d o r e d o o i i e m e r e i d o r o i d r e r o d o r e d o r e d o o e e d e r e r o d o r r o r e d o o
o o o r i i d e i t e e o i m o d o r e d i d o e r e r e d i d o r e o e o o i o d e r e d i d o o f o r m e o r m D o o l O o o l O o
o o o o m o o r o r o r i o d e o o o e o i i o e i d e o o r o o o m o
i d e F o r m o F B e M r



C. Muestreo

Comando de Defesa e Defesa do Território

23 de mayo de 2019

Período de 09:25 a 15:26

CEDIMIE CTD-P-GT-LA2-008

Orçamento de 1.000,00

Franquia de 1.000,00

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica


Este	Norte	Sitio
997138	559919	WW-PACO1-001
997134	559912	WW-PACO2-001
996976	535992	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5990-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022



Fig.2 Medi i de r me ro e e o
WW-PACO1-001



A worker wearing a white hard hat, safety glasses, and a high-visibility orange and yellow vest is crouching on a gravel surface. They are holding and reviewing a large sheet of paper, likely a site plan or map. A yellow safety railing is visible behind them. The background shows a large industrial or construction site with various structures and equipment under a clear blue sky. A timestamp in the bottom right corner reads "05/23/2019 13:23".

[illegible]



Fig.5 Imagen de la cámara de inspección MW-PACO-001



Fig.6. Operación de la cámara de inspección MW-PACO-001

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (23/05/2019; 09:25) LAB2-599- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (23/05/2019; 11:27) LAB2-599- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (23/05/2019; 13:26) LAB2-599- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (23/05/2019; 15:21) LAB2-599- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,16	6,47	7,12	6,72	6-9
* Temperatura	°C	36,5	37,3	37,7	37,7	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos líquidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (23/05/2019; 09:30) LAB2-599- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (23/05/2019; 11:30) LAB2-599- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (23/05/2019; 13:31) LAB2-599- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (23/05/2019; 15:26) LAB2-599- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,76	6,92	7,09	6,95	6-9
* Temperatura	°C	35,3	35,5	35,6	36,0	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los efluentes de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PAC01-001 LAB2 599-M5 (23/05/2019; 15:21)	Muestra WW-PAC02-001 LAB2 599-M10 (23/05/2019; 15:26)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	97	148	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	<0,0003	<0,0003	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.
 Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO-001 LAB2-599-M11 (23/05/2019 ; 13:40)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	7,40	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	112	50
* Temperatura	°C	34,4	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	<0,0003	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de trabajo utilizado para la realización de los análisis de **Materiales de Referencia Certificados**

MR se encuentra calibrado en el **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control de calidad, el **INSPECTORATE PANAMA**, tiene como objetivo

garantizar la calidad de los resultados de los análisis de los materiales de referencia certificados

realizados en el laboratorio, para ello se han establecido procedimientos de control de calidad

que aseguran la calidad de los resultados de los análisis de los materiales de referencia certificados

con un nivel de confianza del 90 y 110%

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de identificación

Revisión

FORM

Operación de control de calidad

Diagrama de flujo de control de calidad

Diagrama de flujo de control de calidad

[Diagrama de flujo de control de calidad](#)

El presente documento describe los procedimientos de control de calidad

que se aplican en el laboratorio para garantizar la calidad de los resultados




de los análisis de los materiales de referencia certificados

Formo F Re M



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U1				
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M1-2019	BVA	3	1 L	9:25	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		23/05/19	16:00	 		23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA




F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U1				
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M2-2019	BVA	3	1 L	11:27	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		23/05/19	16:00			23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros	
PAN-LAB2-599-M3-2019	BVA	3	1 L	13:26	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		23/05/19	16:00			23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA




F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Nombre		Firma	Descarga-PACO-U1				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M4-2019	BVA	3	1 L	15:21	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		23/05/19	16:00			23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Nombre		Firma		Descarga-PACO-U1				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-599-M5-2019	BLP	1	1 L	09:25@15:21	23/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-599-M5-2019	BLP	2	1 L	09:25@15:21	23/05/19	Metales Totales.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora		
Ariel García		23/05/19	16:00			23/05/19 16:00		
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No		
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-599-M6-2019	BVA	3	1 L	9:30	23/05/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	23/05/19	16:00			23/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio	23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre			Descarga-PACO-U2					
Firma								
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-599-M7-2019			BVA	3	1 L	11:30	23/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			23/05/19	16:00			23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA



F-IA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío <input type="checkbox"/> 5. HCl <input type="checkbox"/> 2. HNO ₃ <input type="checkbox"/> 6. NaOH <input type="checkbox"/> 3. H ₂ SO ₄ <input type="checkbox"/> 7. Acetato de zinc <input type="checkbox"/> 4. Na ₂ S ₂ O ₃ <input type="checkbox"/>	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M8-2019	BVA	3	1 L	13:31	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		23/05/19	16:00			23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre			Firma					
Ariel García								
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U2					
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M9-2019		BVA	3	1 L	15:26	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García		23/05/19	16:00				23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro: <input type="checkbox"/>		1. Frio	5. HCl
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃	6. NaOH
			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García			Descarga-PACO-U2				
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M10-2019	BLP	1	1 L	09:30@15:26	23/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-599-M10-2019	BLP	2	1 L	09:30@15:26	23/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	23/05/19	16:00				23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	23/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-599-M11-2019	BLP	1	1 L	13:40	23/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-599-M11-2019	BLP	2	1 L	13:40	23/05/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-599-M11-2019	BVA	3	1 L	13:40	23/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	23/05/19	16:00				23/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	23/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				

erfiere

☐

Nombre de la Empresa: Mi_Cer_ _ _ _ _ m _ _ _ _ _
 Responsable del Proyecto: _ _ mer_i _ do _ _ _ _ _
 Fecha de Recepción de la Muestra: _ _ de m _ o de _ _ _ _ _
 Fecha de Análisis de la Muestra: _ _ _ de m _ o _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _
 Trabajo No.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9

Info	code.Meor	Feeder
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
MW-Paco-001 (simple)	000000M	0000000000000000

[Cómo implementar el microio en el procedimiento de erdo](#)
[procedimientos del Manual “Standard Method for the microio of erdo de er”](#)
[modo de implementación de microio de erdo](#)
[More información](#)

o re do o e do o i e m e r e i d o r o i d r e r o d o r e i d e o r e do o e e d e r e r o d o r o r e do
o o r i i d e i e e o i m o d o r e d i d o e r e r e d i d o r e o e o o i o d e r e d i o o f o r m e o r m D o o l O o o l O
o o o m o r o r o r i o d e o e i i o e i d e o r o o m
i d e F o r m o F B e M r

C. Muestreo

[illegible]

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	563119	WW-PACO1-001
997134	563112	WW-PACO2-001
996976	536312	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-6310-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico




Fig.1. Comandante de la obra
 WW-PACO1-001



Fig.2 Medición de riego
 WW-PACO1-001



**Fig.3. Toma de muestra de efluente de
WW-PACO2-001**



**Fig.4. Medición de rímetro de efluente
WW-PACO2-001**



05/27/2019 13:34

co re do o e do o e m e r re f id co ro d re rod co ri de o re do o e e de re rod ir o re do
co ori de tie e co im do redi do e re re do do re o e o io de credi do forme orm D O o lo do O
o mo or orio de o e i ti o e d e e roo m
j de Form o F Re M

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el laboratorio de análisis de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (27/05/2019; 09:12) LAB2-631- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (27/05/2019; 11:15) LAB2-631- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (27/05/2019; 13:17) LAB2-631- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (27/05/2019; 15:10) LAB2-631- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,35	6,98	7,31	6,72	6-9
* Temperatura	°C	36,4	37,8	37,4	37,2	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el laboratorio de análisis de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (27/05/2019; 09:17) LAB2-631- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (27/05/2019; 11:18) LAB2-631- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (27/05/2019; 13:20) LAB2-631- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (27/05/2019; 15:13) LAB2-631- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,70	7,43	7,44	7,36	6-9
* Temperatura	°C	36,5	36,1	35,9	35,8	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



Tabla 6. Resultados de los análisis de los elementos químicos de la muestra de agua de la planta de energía térmica.

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 631-M5 (27/05/2019; 15:10)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 631-M10 (27/05/2019; 15:13)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	81,0	115,0	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,018	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0248	0,0275	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0026	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.
 Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO-001 LAB2-631-M11 (27/05/2019 ; 13:30)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	7,94	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	133,0	50
* Temperatura	°C	33,1	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0248	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio utilizado para la medición de materiales de referencia certificados

MR es calibrado y verificado en el National Institute of Standards & Technology (NIST)

Como medida de control de calidad, el INSPECTORATE PANAMA, tiene un programa de

intercomparación de resultados con el laboratorio de referencia para determinar la precisión de

resultados de laboratorio y de campo de medición de metales pesados en el agua de consumo humano

resultados de laboratorio y de campo de medición de metales pesados en el agua de consumo humano

de laboratorio y de campo de medición de metales pesados en el agua de consumo humano

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de identificación

Revisión

FORM

Operación de laboratorio de referencia de metales pesados en el agua de consumo humano

Diagrama de flujo de operación de laboratorio de referencia de metales pesados en el agua de consumo humano

Diagrama de flujo de operación de laboratorio de referencia de metales pesados en el agua de consumo humano

[Diagrama de flujo de operación de laboratorio de referencia de metales pesados en el agua de consumo humano](#)

El presente documento es una copia de la versión original de la Norma de Referencia de metales pesados en el agua de consumo humano

El presente documento es una copia de la versión original de la Norma de Referencia de metales pesados en el agua de consumo humano

El presente documento es una copia de la versión original de la Norma de Referencia de metales pesados en el agua de consumo humano

El presente documento es una copia de la versión original de la Norma de Referencia de metales pesados en el agua de consumo humano






F-LA2-11/V3-06-10-2016

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			Descarga-PACO-U1				
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-631-M2-2019		BVA	3	1 L	11:15	27/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		27/05/19	16:00	 		27/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl		
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc		
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-631-M3-2019	BVA	3	1 L	13:17	27/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			27/05/19	16:00			27/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre			Descarga-PACO-U1					
Firma								
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-631-M5-2019			BLP	1	1 L	09:12@15:10	27/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-631-M5-2019			BLP	2	1 L	09:12@15:10	27/05/19	Metales Totales.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 		Fecha y hora	
Ariel García			27/05/19	16:00			27/05/19	16:00
Ingresa al laboratorio			27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:	Fecha				
			Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Descarga-PACO-U2				
Firma							
Nombre Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-631-M6-2019		BVA	3	1 L	9:17	27/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		27/05/19	16:00	 		27/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA


F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl		
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc		
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal		Firma:						
Nombre								
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-631-M7-2019	BVA	3	1 L	11:18	27/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 		Fecha y hora	
Ariel García			27/05/19	16:00			27/05/19	16:00
Ingresa al laboratorio			27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal								
Nombre			Firma					
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-631-M8-2019	BVA	3	1 L	13:20	27/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			27/05/19	16:00			27/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-631-M9-2019	BVA	3	1 L	15:13	27/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			27/05/19	16:00			27/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-631-M10-2019	BLP	1	1 L	09:17@15:13	27/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-631-M10-2019	BLP	2	1 L	09:17@15:13	27/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		27/05/19	16:00			27/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Toma-Agua Mar-PACO			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-631-M11-2019	BLP	1	1 L	13:30	27/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-631-M11-2019	BLP	2	1 L	13:30	27/05/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-631-M11-2019	BVA	3	1 L	13:30	27/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		27/05/19	16:00			27/05/19	16:00
Ingresa al laboratorio		27/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



erfiere

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Mierdoro
Responsable del Proyecto: erdoro
Fecha de Recepción de la Muestra: demode
Fecha de Análisis de la Muestra: deode
Trabajo No.:

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

ítem	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO1-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO1-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO1-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO1-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO1-001 (Compuesta)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO2-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO2-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO2-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO2-001 (Simple)	índice Métrico	Fenómeno
WW-PACO2-001 (Compuesta)	índice Métrico	Fenómeno
MW-PACO-001 (simple)	índice Métrico	Fenómeno

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el microbioresistencia en los procedimientos del Manual “Standard Method for the microbiology of fermented beer” en el método de fermentación de cerveza](#)
[More information](#)

O re do o e do o i n e m e r e id o ro d re rod r de o re do o e e de re rod r r o re do
o ori de tie e o m do redi do te re d do ore o e o io de redi o o forme D O O O O

omo or orio de o e i n o e j d e e rro m

de Form o F Re M r



C. Muestreo

☐

El muestreo se realizó el día 30 de mayo de 2019 en el periodo comprendido entre 09:30 a 15:35 en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, con el propósito de determinar la concentración de los metales pesados en el agua de la zona de estudio. El muestreo se realizó en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, con el propósito de determinar la concentración de los metales pesados en el agua de la zona de estudio.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	563719	WW-PACO1-001
997134	563712	WW-PACO2-001
996976	536372	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-6370-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022



Fig.1. Comdemereeo
o o o o o



Fig.2 Medi



Fig.3. Toma de muestra de efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales



Fig.4. Medición de temperatura de efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales



Fig.5



Fig.6.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el laboratorio de análisis de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (30/05/2019; 09:30) LAB2-637- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (30/05/2019; 11:30) LAB2-637- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (30/05/2019; 13:30) LAB2-637- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (30/05/2019; 15:30) LAB2-637- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,80	6,95	6,52	7,25	6-9
* Temperatura	°C	37,3	37,6	37,9	37,8	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el laboratorio de análisis de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (30/05/2019; 09:35) LAB2-637- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (30/05/2019; 11:35) LAB2-637- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (30/05/2019; 13:35) LAB2-637- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (30/05/2019; 15:35) LAB2-637- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,81	6,85	6,73	6,93	6-9
* Temperatura	°C	37,0	36,9	37,2	37,4	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los elementos químicos de la muestra de agua de la

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 LAB2 637-M5 (30/05/2019; 15:30)	Muestra Descarga-Paco-U2 LAB2 637-M10 (30/05/2019; 15:35)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	140,0	134,0	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0243	0,0297	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio de agua de mar

Parámetros	Unidades	Muestra de Toma –Agua Mar-Paco LAB2-637-M11 (30/05/2019 ; 13:45)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,016	0,2
* pH	Unidad de PH	7,60	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	143,0	50
* Temperatura	°C	31,6	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	<0,0003	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.





Form of Rem



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952/3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Nombre	Firma	Descarga-PACO-U1				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-637-M1-2019	BVA	3	1 L	9:30	30/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 		Fecha y hora	
Ariel García	30/05/19	16:00			30/05/19	16:00
Ingresa al laboratorio	30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal															
Nombre	Firma														
Ariel García															
Andrés Jean Francois															
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros									
PAN-LAB2-637-M2-2019	BVA	3	1 L	11:30	30/05/19	Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.															
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora									
Ariel García		30/05/19	16:00			30/05/19 16:00									
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No									
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha											
		Firma:		Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-637-M3-2019	BVA	3	1 L	13:30	30/05/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		30/05/19	16:00		
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00		
				Fecha y hora 30/05/19 16:00	
				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
		Firma:		Hora	



CADENA DE CUSTODIA




F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.		
Nombre	Firma	Descarga-PACO-U1				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-637-M4-2019	BVA	3	1 L	15:30	30/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 		Fecha y hora	
Ariel García	30/05/19	16:00			30/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA


F-LA2-11/V2-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl	
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-637-M5-2019			BLP	1	1 L	09:30@15:30	30/05/19
PAN-LAB2-637-M5-2019			BLP	2	1 L	09:30@15:30	30/05/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		30/05/19	16:00			30/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Nombre		Firma		Descarga-PACO-U2				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-637-M6-2019	BVA	3	1 L	9:35	30/05/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 			Fecha y hora	
Ariel García		30/05/19	16:00				30/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío <input checked="" type="checkbox"/> 5. HCl <input type="checkbox"/> 2. HNO ₃ <input type="checkbox"/> 6. NaOH <input type="checkbox"/> 3. H ₂ SO ₄ <input type="checkbox"/> 7. Acetato de zinc <input type="checkbox"/> 4. Na ₂ S ₂ O ₃ <input type="checkbox"/>		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre	Firma	Descarga-PACO-U2				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-637-M7-2019	BVA	3	1 L	11:35	30/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	30/05/19	16:00			30/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha			
	Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro:		1. Frio	5. HCl
		2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃	6. NaOH
		3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc
		4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
		Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
		Descarga-PACO-U2				
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-637-M8-2019	BVA	3	1 L	13:35	30/05/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		30/05/19	16:00			30/05/19 16:00
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha		
		Firma:		Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro: <input type="checkbox"/>	1. Frío	5. HCl
		2. Agua Natural <input type="checkbox"/>		2. HNO ₃	6. NaOH
		3. Sedimentos <input type="checkbox"/>		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc
		4. Suelos <input type="checkbox"/>		4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo	
		Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-637-M9-2019	BVA	3	1 L	15:35	30/05/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		30/05/19	16:00		
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00	Fecha y hora 30/05/19 16:00	
				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
		Firma:		Hora	



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra				Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>				1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril				Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2				Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-637-M10-2019	BLP	1	1 L	09:35@15:35	30/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-637-M10-2019	BLP	2	1 L	09:35@15:35	30/05/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		30/05/19	16:00			30/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra				Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>				1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril				Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Toma-Agua Mar-PACO				Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
Personal		Firma					
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-637-M11-2019	BLP	1	1 L	13:45	30/05/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-637-M11-2019	BLP	2	1 L	13:45	30/05/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-637-M11-2019	BVA	3	1 L	13:45	30/05/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		30/05/19	16:00			30/05/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		30/05/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



erfi e

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Micerosoft
Responsable del Proyecto: James Corne
Fecha de Recepción de la Muestra: 01/de01/de01
Fecha de Análisis de la Muestra: 01/de01/de01
Trabajo No.: 00 00 00 00 00 00 00 00

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	code	Material	Feeder
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO1-001 (Compuesta)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Simple)	111111M	1111111111111111	
WW-PACO2-001 (Compuesta)	111111M	1111111111111111	
MW-PACO-001 (simple)	111111M	1111111111111111	

B. Métodos de Análisis

procedimientos del Manual “Standard Method for determining the effect of more or fewer”

More or fewer

o re do o e do o i e m e r e i d o r o i d r e r o d o r e i d e o r e do o e e d e r e r o d o r o r e do
o o r i i d e i e e o i m o d o r e d i d o e r e r e d i d o r e o e o o i o d e r e d i o o o f o r m e o r m D o o l O o o l O
o o o o m o o r o r i o d e o o e o i o e i d e o r o o m
i d e F o r m o F B e M r

C. Muestreo



04 de junho de 2019 e o período **09:20 a 15:29** no **CTD-P-GT-LA2-008** por meio eletrônico de **Franco** e **Frederico**.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	565519	WW-PACO1-001
997134	565512	WW-PACO2-001
996976	536552	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-6550-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CI-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022



Fig.1. Com dem e r e e o



Fig.2 Medi i de r me ro e e o
o o o o o o o o



Fig.3. om dem erre eode
O



Fig.4. Median dermomeal response

co re do o e do o e e m e re re id o ro id re ro d r i de o re do o e e de re ro d r i re do
co o ri de tie e o m do redi do e re re d do o re o e o io de re di do o forme m m o m D o o O o d o O
o o o o m o r o r o r i o de o o e i i o i o e e d d e e i r o o m m
i de Form o F Re M r



Fig.5. Vista general de la zona de estudio.



Fig.6. Operación de la grúa para el levantamiento de la muestra.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados de los ensayos de laboratorio de los residuos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (04/06/2019; 09:20) LAB2-655- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (04/06/2019; 11:27) LAB2-655- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (04/06/2019; 13:26) LAB2-655- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (04/06/2019; 15:25) LAB2-655- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,61	6,74	6,88	7,04	6-9
* Temperatura	°C	33,9	36,6	36,8	36,7	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados de los ensayos de laboratorio de los residuos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (04/06/2019; 09:25) LAB2-655- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (04/06/2019; 11:31) LAB2-655- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (04/06/2019; 13:31) LAB2-655- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (04/06/2019; 15:29) LAB2-655- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,72	6,70	6,70	6,82	6-9
* Temperatura	°C	37,0	37,2	37,4	36,7	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los elementos químicos de los residuos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 655-M5 (04/06/2019; 15:25)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 655-M10 (04/06/2019; 15:29)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	145	129	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,262	<0,262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0264	0,0313	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0036	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Reporte de resultados de análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO-001 LAB2-655-M11 (04/06/2019 ; 13:40)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	7,16	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	131	50
* Temperatura	°C	33,5	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0273	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0036	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio es calibrado por medio de **Materiales de Referencia Certificados**

MR del equipo de laboratorio es el **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control de calidad el **INSPECTORATE PANAMA**, tiene como

objetivo de la calidad de los servicios que presta, el de proporcionar a los clientes

servicios de calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la

calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de

acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García

Ido de la calidad

Requisitos de la calidad

FORM

Operación de la calidad de los servicios que presta, el de proporcionar a los clientes

objetivo de la calidad de los servicios que presta, el de proporcionar a los clientes

servicios de calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la

calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de

acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de

acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de

acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de

acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de gestión de la calidad, de



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación																																																																			
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃																																																																			
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>																																																																			
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		<table border="1"><thead><tr><th>Código de muestra</th><th>Envase</th><th>Preservación</th><th>Cantidad</th><th>Hora</th><th>Fecha</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAN-LAB2-655-M1-2019</td><td>BVA</td><td>3</td><td>1 L</td><td>9:20</td><td>04/06/19</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	PAN-LAB2-655-M1-2019	BVA	3	1 L	9:20	04/06/19																																																	Parametros Aceites y Grasas.	
Nombre	Firma																																																																						
Ariel García																																																																							
Andrés Jean Francois																																																																							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha																																																																		
PAN-LAB2-655-M1-2019	BVA	3	1 L	9:20	04/06/19																																																																		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																																																																							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)																																																																			
Ariel García		04/06/19	16:00																																																																				
Ingresa al laboratorio		04/06/19	20:00																																																																				
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha y hora																																																																			
		Firma:		04/06/19 16:00																																																																			
				¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No																																																																			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Descripción del muestreo		
Personal		WW-PAC01-001		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001		
Nombre Firma						
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-655-M2-2019	BVA	3	1 L	11:27	04/06/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	04/06/19	16:00			04/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de muestreo		Descripción del muestreo	
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Tipo de envase		Coordenadas geográficas (UTM)					
BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		17P 0533519 E 0997138 N					
Ubicación exacta del sitio de muestreo:		WW-PACO1-001		Parametros			
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha		
PAN-LAB2-655-M3-2019	BVA	3	1 L	13:26	04/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		04/06/19	16:00			04/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LAB-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro: <input type="checkbox"/>	1. Frio	5. HCl
		2. Agua Natural <input type="checkbox"/>		2. HNO ₃	6. NaOH
		3. Sedimentos <input type="checkbox"/>		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc
		4. Suelos <input type="checkbox"/>		4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Descripción del muestreo	
Personal		WW-PACO1-001		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-655-M4-2019	BVA	3	1 L	15:25	04/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	04/06/19	16:00			04/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de muestreo		Descripción del muestreo	
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Tipo de envase		Coordenadas geográficas (UTM)		Ubicación exacta del sitio de muestreo:			
BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		17P 0533519 E 0997138 N		WW-PACO1-001			
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-655-M5-2019	BLP	1	1 L	09:20@15:25	04/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-655-M5-2019	BLP	2	1 L	09:20@15:25	04/06/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		04/06/19	16:00			04/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de envase		Tipo de muestreo	
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo		Ubicación exacta del sitio de muestreo:			
WW-PACO2-001		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-655-M7-2019	BVA	3	1 L	11:31	04/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		04/06/19	16:00			04/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]



E-I 43-11A3-06-10-2016

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Nombre	Firma	WW-PACO2-001				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-655-M10-2019	BLP	1	1 L	09:25@15:29	04/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-655-M10-2019	BLP	2	1 L	09:25@15:29	04/06/19	Metales Totales.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJE)		Fecha y hora	
Ariel García	04/06/19	16:00			04/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Descripción del muestreo							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		MW-PACO-001		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001	
Nombre	Firma										
Ariel García											
Andrés Jean Francois											
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros					
PAN-LAB2-655-M11-2019	BLP	1	1 L	13:40	04/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.					
PAN-LAB2-655-M11-2019	BLP	2	1 L	13:40	04/06/19	Metales Totales.					
PAN-LAB2-655-M11-2019	BVA	3	1 L	13:40	04/06/19	Aceites y Grasas.					
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.											
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora						
Ariel García	04/06/19	16:00			04/06/19 16:00						
Ingresa al laboratorio	04/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No						
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha								
	Firma:		Hora								

□□□□m □□□□□ de □□□□io de □□□□□□□□

Nombre de la Empresa: Mi_Cer_ _ _ _ m_ _ _
Responsable del Proyecto: _ _ mer_i_d_o_ _ _ ro_
Fecha de Recepción de la Muestra: _ _ de _ _ io de _ _ _ _ _
Fecha de Análisis de la Muestra: _ _ _ _ _ de _ _ io de _ _ _ _ _
Trabajo No.: _ _ _ _ _

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001,

WW-PACO2-001, MW-PACO-001

id	codigo de Material	Fecha de Inicio
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	00000000M000	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	00000000M000	0000000000000000

procedimientos del Manual "Standard Method for the Microiodine Ferredoxin Assay"

o re do o e do o i e m e r e i d ro id re rod o de o re do o e e de re rod r o re do
o ori j de te e o im odo redi do e re re d do or e o e o io de redi do o forme orm O o o O
omo or ório de o e i i o e i d e e roo m
j de Form o F Re M r

modo di dire merrefeodo corrie rreore
Moreo ef

C. Muestreo

[illegible]

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	567519	WW-PACO1-001
997134	567512	WW-PACO2-001
996976	536752	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-6750-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081

o re do o e do o o i e m m e r re id ro id re rod r de o re do o e e de re rod r o re do
o o r i o de m e o m o do redi do e re re d do re o e o o de redi o o forme o m D O O O
o i de o o r o r i o de o e i i o e Form o F Re M r



13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0.0022
--------------------	-----	-----------	---------

[illegible]

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Comandante de la obra
WW-PACO1-001




Fig.2 Medición de la obra
WW-PACO1-001



Fig.3. Dom de m e r e e o de WW-PACO2-001



Fig.4. Medi i de r me ro e e o
WW-PACO2-001

[illegible]

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (07/06/2019; 09:10) LAB2-675- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (07/06/2019; 11:23) LAB2-675- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (07/06/2019; 13:29) LAB2-675- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (07/06/2019; 15:24) LAB2-675- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	10
* pH	Unidad de pH	6,77	6,93	7,03	7,32	6-9
* Temperatura	°C	36,0	37,2	38,0	37,7	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (07/06/2019; 09:15) LAB2-675- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (07/06/2019; 11:28) LAB2-675- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (07/06/2019; 13:33) LAB2-675- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (07/06/2019; 15:27) LAB2-675- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,73	6,77	6,85	6,86	6-9
* Temperatura	°C	36,6	37,0	37,2	37,2	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua de la Red

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PAC01-001 LAB2 675-M5 (07/06/2019; 15:24)	Muestra WW-PAC02-001 LAB2 675-M10 (07/06/2019; 15:27)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Solidos Suspendidos	mg/L	136	150	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
*[Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
*[Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
*[Cobre	mg Cu/L	0,0289	0,0307	0,5
*[Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
*[Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0047	<0,0022	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO-001 LAB2-675-M11 (07/06/2019 ; 13:43)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,019	0,2
* pH	Unidad de PH	7,67	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	117,0	50
* Temperatura	°C	31,5	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0501	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0696	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0078	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio utilizado para el análisis de **Materiales de Referencia Certificados**

MR se calibra y verifica contra el **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control de calidad, el **INSPECTORATE PANAMA**, Diseña y mantiene

un sistema de control de calidad interno mediante el uso de equipos de referencia de

referencia interna y externa de calidad de primer orden y de primer orden de

referencia de primer orden de **90 y 110%** de la muestra de referencia de primer orden de

referencia de primer orden de

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de identificación

Revisión

FORM

Order of the Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate of Environmental Quality

Directorate of Environmental Quality

[Environmental Quality Management System](#)

El presente documento es una copia de la versión original de la Norma de Referencia de

laboratorio de referencia de primer orden de primer orden de primer orden de primer orden de

laboratorio de referencia de primer orden de primer orden de primer orden de primer orden de





El presente documento es una copia de la versión original de la Norma de Referencia de



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016



Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de envase		Tipo de muestreo	
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Personal		Firma		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Descripción del muestreo	
Nombre		Firma		WW-PAC01-001		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001	
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-675-M1-2019	BVA	3	1 L	9:10	07/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		07/06/19	16:00			07/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación																																																																															
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃																																																																															
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>																																																																															
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personal</th> </tr> <tr> <th>Nombre</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ariel García</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andrés Jean Francois</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		WW-PACO1-001																																																																										
Personal																																																																																					
Nombre	Firma																																																																																				
Ariel García																																																																																					
Andrés Jean Francois																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de muestra</th> <th>Envase</th> <th>Preservación</th> <th>Cantidad</th> <th>Hora</th> <th>Fecha</th> <th>Parametros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAN-LAB2-675-M2-2019</td> <td>BVA</td> <td>3</td> <td>1 L</td> <td>11:23</td> <td>07/06/19</td> <td>Aceites y Grasas.</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	PAN-LAB2-675-M2-2019	BVA	3	1 L	11:23	07/06/19	Aceites y Grasas.																																																																					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros																																																																															
PAN-LAB2-675-M2-2019	BVA	3	1 L	11:23	07/06/19	Aceites y Grasas.																																																																															
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																																																																																					
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora																																																																														
Ariel García			07/06/19	16:00			07/06/19 16:00																																																																														
Ingresa al laboratorio			07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No																																																																														
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha																																																																																
			Firma:		Hora																																																																																



CADENA DE CUSTODIA

F:LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre		Firma	WW-PACO1-001				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-675-M3-2019	BVA	3	1 L	13:29	07/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		07/06/19	16:00			07/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl	
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García			WW-PACO1-001				
Andrés Jean Francois							
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M5-2019		BLP	1	1 L	09:10@15:24	07/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-675-M5-2019		BLP	2	1 L	09:10@15:24	07/06/19	Metales Totales.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		07/06/19	16:00			07/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-675-M7-2019	BVA	3	1 L	11:28	07/06/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García		07/06/19	16:00			07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio		07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha		
		Firma:		Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-675-M8-2019	BVA	3	1 L	13:33	07/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00			07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00			
		Nombre:	Fecha		
Aceptación del Cliente		Firma:	Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-675-M9-2019	BVA	3	1 L	15:27	07/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	07/06/19	16:00			07/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	07/06/19	20:00			
		Nombre:	Fecha		
Aceptación del Cliente		Firma:	Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois						
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-675-M10-2019	BLP	1	1 L	09:15@15:27	07/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.							
PAN-LAB2-675-M10-2019	BLP	2	1 L	09:15@15:27	07/06/19	Metales Totales.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora							
Ariel García		07/06/19	16:00			07/06/19 16:00							
Ingresa al laboratorio		07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No							
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha									
		Firma:		Hora									



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		MW-PACO-001				
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-675-M11-2019	BLP	1	1 L	13:43	07/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.							
PAN-LAB2-675-M11-2019	BLP	2	1 L	13:43	07/06/19	Metales Totales.							
PAN-LAB2-675-M11-2019	BVA	3	1 L	13:43	07/06/19	Aceites y Grasas.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora							
Ariel García		07/06/19	16:00			07/06/19 16:00							
Ingresa al laboratorio		07/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No							
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha									
		Firma:		Hora									



erfiere

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Mi Cer[] [] [] [] m [] [] []
Responsable del Proyecto: [] [] mer [] do [] [] ro []
Fecha de Recepción de la Muestra: [] [] de [] [] io de [] [] [] [] []
Fecha de Análisis de la Muestra: [] [] [] [] [] de [] [] io de [] [] [] [] []
Trabajo No.: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	codigo.Materia	Fenomeno
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	000000M	0000000000000000

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el microinformático en el registro de errores de la vida cotidiana](#)
 procedimientos del Manual "Standard Method for the microfilm of the error" en el
 método de implementación de la microficha de la vida cotidiana
[More información](#)

[illegible]

C. Muestreo

Com o devido respeito, informo que em 11 de junho de 2019, no período compreendido entre 09:07 e 15:10, não houve reunião com o CTD-P-GT-LA2-008, conforme justifico a seguir, devido ao fato de que o mesmo não foi realizado devido ao fato de que o mesmo não foi realizado.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	568019	WW-PACO1-001
997134	568012	WW-PACO2-001
996976	536802	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-6800-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CI-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022



o re do o e do o o i e m e r e r e i d o r o i d r e r o d o o o r e o e e d e r e r o d r o r e d o o
o o r i o i d e i e o i m o d o r e d i d o e r e r e d o o r e o e o o i o d e r e d i d o o f o r m e o r m o O o d o O
o o o m o o r o r i o d e o e o i i o i o e i d e e r o o m m
i d e F o r m o F R e M r



Fig.3. Compendium e-e-o de O



Fig.4. Medi ☐ de ☐ r ☐ me ☐ ro ☐ e ☐ e ☐ o ☐
☐ ☐ ☐ ☐ O ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]



Fig.5. Vista general de la obra de construcción del Muelle O.



Fig.6. Operación de remolque de la obra de construcción del Muelle O.

El presente informe describe los trabajos realizados durante la inspección de la obra de construcción del Muelle O, en la Zona Franca de Albrook, Panamá. Los trabajos consistieron en la verificación de la ejecución de las obras de construcción, así como en la observación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Los resultados de la inspección se detallan en el presente informe, el cual sirve como base para la toma de decisiones y la implementación de medidas correctivas. El informe fue elaborado por el personal de la Inspectorate Panamá, S.A., y está sujeto a la aprobación de la Gerencia General.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (11/06/2019; 09:07) LAB2-680- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (11/06/2019; 11:11) LAB2-680- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (11/06/2019; 13:09) LAB2-680- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (11/06/2019; 15:07) LAB2-680- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,88	7,48	7,48	7,61	6-9
* Temperatura	°C	31,0	32,6	33,7	32,8	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (11/06/2019; 09:11) LAB2-680- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (11/06/2019; 11:13) LAB2-680- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (11/06/2019; 13:12) LAB2-680- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (11/06/2019; 15:10) LAB2-680- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,59	7,46	7,26	7,22	6-9
* Temperatura	°C	36,6	37,0	37,0	37,0	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua de la Red

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 680-M5 (11/06/2019; 15:07)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 680-M10 (11/06/2019; 15:10)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Solidos Suspendidos	mg/L	122	83	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0273	0,0343	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0046	0,0035	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-680-M11 (11/06/2019 ; 13:24)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	7,62	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	125	50
* Temperatura	°C	30,7	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0336	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0071	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo lo que se obtiene en el laboratorio por medio de **Materiales de Referencia Certificados**

MR se obtiene de **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control se obtiene de **INSPECTORATE PANAMA**, División de

que se obtiene de **re 90 y 110%** de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de

Re de

FI D FORM

Operación de

División de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de

re 90 y 110% de



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11A/3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC01-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-680-M1-2019	BVA	3	1 L	9:07	11/06/19
Parametros					
Aceites y Grasas.					
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	11/06/19	16:00			11/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha		
		Firma:	Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Nombre	Firma	WW-PACO1-001				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-680-M2-2019	BVA	3	1 L	11:11	11/06/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	11/06/19	16:00			11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/M3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de muestreo			
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>			
Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001			
Personal		Nombre		Firma		Parametros	
Ariel García						Aceites y Grasas.	
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha		
PAN-LAB2-680-M3-2019	BVA	3	1 L	13:09	11/06/19		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	11/06/19	16:00				11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	11/06/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA




F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre	Firma	WW-PACO1-001				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-680-M4-2019	BVA	3	1 L	15:07	11/06/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	11/06/19	16:00			11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha			
	Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016



Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			WW-PAC01-001				
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros	
PAN-LAB2-680-M5-2019	BLP	1	1 L	09:07@15:07	11/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-680-M5-2019	BLP	2	1 L	09:07@15:07	11/06/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		11/06/19	16:00	 		11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC02-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC02-001	
Personal			Parametros				
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha		
PAN-LAB2-680-M7-2019	BVA	3	1 L	11:13	11/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		11/06/19	16:00	 		11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Personal		Nombre		Firma			
		Ariel García					
		Andrés Jean Francois					
Código de muestra		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-680-M8-2019		BVA	3	1 L	13:12	11/06/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		11/06/19	16:00			11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío <input checked="" type="checkbox"/> 5. HCl <input type="checkbox"/> 2. HNO ₃ <input type="checkbox"/> 6. NaOH <input type="checkbox"/> 3. H ₂ SO ₄ <input type="checkbox"/> 7. Acetato de zinc <input type="checkbox"/> 4. Na ₂ S ₂ O ₃ <input type="checkbox"/>		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Nombre		WW-PACO2-001				
Firma						
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-680-M9-2019	BVA	3	1 L	15:10	11/06/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	11/06/19	16:00			11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha			
	Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			WW-PACO2-001				
Firma							
Nombre Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-680-M10-2019			BLP	1	1 L	09:11@15:10	11/06/19
PAN-LAB2-680-M10-2019			BLP	2	1 L	09:11@15:10	11/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		11/06/19	16:00			11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		11/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No <input type="checkbox"/>	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001	
Nombre		Firma		MW-PACO-001			
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros	
PAN-LAB2-680-M11-2019	BLP	1	1 L	13:24	11/06/19	TSS, pH, Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-680-M11-2019	BLP	2	1 L	13:24	11/06/19	Metales Totales.	
PAN-LAB2-680-M11-2019	BVA	3	1 L	13:24	11/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	11/06/19	16:00				11/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	11/06/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				

erfiere

☐

Nombre de la Empresa: Micerosoft
Responsable del Proyecto: James Corne
Fecha de Recepción de la Muestra: 01/de01/de01
Fecha de Análisis de la Muestra: 01/de01/de01
Trabajo No.: 00 00 00 00 00

9

Info	code.Meor	Feeder
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	000000M	0000000000000000

o o r e o o e i d o o o i i e o m e r r e i d o r o i d r e r o d o o r i d e o r e o o e e d e r e r o d i r o r e o o o o r i o j d e i i e e o m o d o r e d i d o e r e d d o r e o o e o j o d e r e d i o o o f o r m e o r m D o o O o o O o

7



C. Muestreo

☐

El muestreo se realizó el día 18 de junio de 2019 en el periodo comprendido entre 09:09 a 15:15 en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, donde se tomaron 3 muestras de agua de la red pública de agua potable de la ciudad de Panamá, Frío, y de la red pública de agua potable de la ciudad de Panamá, Frío.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	570319	WW-PACO1-001
997134	570312	WW-PACO2-001
996976	537032	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-7030-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico





Fig.1. Comandante de mantenimiento
 Limpieza de tuberías



Fig.2 Medición de temperatura
 del suelo






Fig.5. Imagen de la embarcación amarilla.



Fig.6. Operación de amarre de la embarcación amarilla.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de la muestra de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (18/06/2019; 09:09) LAB2-703- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (18/06/2019; 11:12) LAB2-703- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (18/06/2019; 13:05) LAB2-703- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (18/06/2019; 15:12) LAB2-703- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,95	6,86	6,77	6,96	6-9
* Temperatura	°C	34,3	35,5	37,0	37,0	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de la muestra de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (18/06/2019; 09:13) LAB2-703- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (18/06/2019; 11:15) LAB2-703- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (18/06/2019; 13:09) LAB2-703- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (18/06/2019; 15:15) LAB2-703- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,90	6,85	6,83	6,80	6-9
* Temperatura	°C	36,8	37,4	37,0	36,4	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los residuos de la planta de energía térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 703-M5 (18/06/2019; 15:12)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 703-M10 (18/06/2019; 15:15)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	146,0	128	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,013	0,019	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0342	0,0362	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0113	0,0052	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0201	0,0189	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Reporte de resultados de análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-703-M11 (18/06/2019 ; 13:20)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,033	0,2
* pH	Unidad de PH	7,83	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	119,0	50
* Temperatura	°C	31,3	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0330	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0202	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio es calibrado por medio de **Materiales de Referencia Certificados**

MR de **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control de calidad **INSPECTORATE PANAMA**, Dió el muestreo

de los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

reanalizados y los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

reanalizados y los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

Me he comprometido a mantener

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García

Ido de

Revisión

FORM

Operación de laboratorio de control de calidad

Dió el muestreo de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

reanalizados y los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

[reanalizados y los resultados de los análisis de los materiales de referencia de 90 y 110% de los resultados de los análisis de los materiales de referencia](#)

Como medida de control de calidad **INSPECTORATE PANAMA**, Dió el muestreo

de los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

reanalizados y los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia

reanalizados y los resultados de los análisis de los materiales de referencia de **90 y 110%** de los resultados de los análisis de los materiales de referencia



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois						
Personal															
Nombre	Firma														
Ariel García															
Andrés Jean Francois															
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros									
PAN-LAB2-703-M1-2019	BVA	3	1 L	9:09	18/06/19	Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.															
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora									
Ariel García		18/06/19	16:00			18/06/19 16:00									
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No									
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha											
		Firma:		Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/13-08-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-703-M2-2019	BVA	3	1 L	11:12	18/06/19	Aceites y Grasas.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora							
Ariel García		18/06/19	16:00			18/06/19 16:00							
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No							
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha									
		Firma:		Hora									



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois						
Personal															
Nombre	Firma														
Ariel García															
Andrés Jean Francois															
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros									
PAN-LAB2-703-M3-2019	BVA	3	1 L	13:05	18/06/19	Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.															
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora									
Ariel García		18/06/19	16:00			18/06/19 16:00									
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Si No									
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha											
		Firma:		Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Nombre		Firma:	WW-PACO1-001				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-703-M4-2019	BVA	3	1 L	15:12	18/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		18/06/19	16:00			18/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal			WW-PACO1-001				
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-703-M5-2019	BLP	1	1 L	09:09@15:12	18/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-703-M5-2019	BLP	2	1 L	09:09@15:12	18/06/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		18/06/19	16:00			18/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-703-M7-2019	BVA	3	1 L	11:15	18/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		18/06/19	16:00		
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00		
				Fecha y hora 18/06/19 16:00	
				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No <input type="checkbox"/>	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
		Firma:		Hora	



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois						
Personal															
Nombre	Firma														
Ariel García															
Andrés Jean Francois															
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros									
PAN-LAB2-703-M8-2019	BVA	3	1 L	13:09	18/06/19	Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.															
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora									
Ariel García		18/06/19	16:00			18/06/19 16:00									
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No									
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha											
		Firma:		Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11A/3-06-10-2016



Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio <input type="checkbox"/> 5. HCl <input type="checkbox"/> 2. HNO ₃ <input type="checkbox"/> 6. NaOH <input type="checkbox"/> 3. H ₂ SO ₄ <input type="checkbox"/> 7. Acetato de zinc <input type="checkbox"/> 4. Na ₂ S ₂ O ₃ <input type="checkbox"/>		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-703-M9-2019	BVA	3	1 L	15:15	18/06/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			18/06/19	16:00			18/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			18/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			





CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ				Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21				1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326				Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN				Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo	
Personal				Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001	
Nombre		Firma		MW-PACO-001				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-703-M11-2019	BLP	1	1 L	13:20	18/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-703-M11-2019	BLP	2	1 L	13:20	18/06/19	Metales Totales.		
PAN-LAB2-703-M11-2019	BVA	3	1 L	13:20	18/06/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 			Fecha y hora	
Ariel García		18/06/19	16:00				18/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		18/06/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				

erfiere

☐

Nombre de la Empresa: Micerosoft
Responsable del Proyecto: Jameridomínges
Fecha de Recepción de la Muestra: 05de08de2020
Fecha de Análisis de la Muestra: 06de09de2020
Trabajo No.: 0000000000000000

9

Info	code.Meor	Feeder
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	000000M	0000000000000000

o o r e o o d o o e i d o o o o i i e o o m e r e r e i d o r o i d o r e r o d o o o r i d e o r e o o e e d e r e r o d i r o r e o o d o o o o r i o o j d e m i e e o o m o d o r e d i d o e r e d d o o r e o o e o o o d e d e r e d i o o o f o r m e o o r m o D o o o O o o o o o

☐



C. Muestreo

El muestreo se realizó el día 21 de junio de 2019 en el periodo comprendido entre 09:45 a 15:44 en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, con el propósito de determinar la concentración de los metales pesados en el agua de la zona de estudio.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	573419	WW-PACO1-001
997134	573412	WW-PACO2-001
996976	537342	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-7340-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022



Fig.2 Medi i de r me ro e e o
O

o re do o e do o o i n e m e r r e i d r o i d r e r o d o r i d e o r e d o o e e d e r e r o d r o r e d o o
o o r i i d e i t e e o m o d o r e d i d o e r e d d o o r e o e o i o d e r e d i d o o f o r m e o r m D o o O o i d O
o o o m o o r o r i o d e o o o e o m i o e o e d e o o m o o
i d e F o r m o F R e M r



Fig.3. Com de m e r r e e o d e O



Fig.4. Medi

co re do o e do o e m e r re f id co ro d re rod co ri de o re do o e e de re rod ir o re do
co ori de tie e co im do redi do e re re d do ore o e o io de credi do forme orm D O o lo da O
o mo or orio de o e i ti io e di d e e proo m
j de Form o F Re M



Fig.5. Imagen de la operación de bajar el tubo de



Fig.6. Comandante de la operación de bajar el tubo de

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos de las mediciones de los parámetros de calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (21/06/2019; 09:45) LAB2-734- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (21/06/2019; 11:39) LAB2-734- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (21/06/2019; 13:44) LAB2-734- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (21/06/2019; 15:41) LAB2-734- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,65	6,74	6,72	6,84	6-9
* Temperatura	°C	35,9	35,9	36,3	35,7	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos de las mediciones de los parámetros de calidad del agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (21/06/2019; 09:50) LAB2-734- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (21/06/2019; 11:43) LAB2-734- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (21/06/2019; 13:47) LAB2-734- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (21/06/2019; 15:44) LAB2-734- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,78	6,76	6,76	6,79	6-9
* Temperatura	°C	36,5	36,3	36,4	35,8	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los residuos de la planta de energía

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 734-M5 (21/06/2019; 15:41)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 734-M10 (21/06/2019; 15:44)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	109,0	76,0	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,016	0,014	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0180	0,0103	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0037	0,0018	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0181	0,0095	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Reporte de resultados de análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-734-M11 (21/06/2019 ; 13:56)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,0026	0,2
* pH	Unidad de PH	7,70	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	85	50
* Temperatura	°C	31,5	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0121	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0153	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



7



erfiere

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: MiCeromentas
Responsable del Proyecto: omeridoro
Fecha de Recepción de la Muestra: oodeoiodeoooo
Fecha de Análisis de la Muestra: oodeoioooodeoiodeoooo
Trabajo No.: ooooooooooo

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	codigo.Merco	Fecccccior
WW-PACO1-001 (Simple)	cccccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO1-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO1-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO1-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO1-001 (Compuesta)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO2-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO2-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO2-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO2-001 (Simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
WW-PACO2-001 (Compuesta)	ccc cccccM	cccccccccccccccc
MW-Paco-001 (simple)	ccc cccccM	cccccccccccccccc

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el Manual “Standard Method for the measurement of energy efficiency” en modo de implementación de eficiencia energética o por primera vez](#)

[illegible]

C. Muestreo



Com o devido respeito, informo que o período compreendido entre 09:15 a 15:19h de 25 de junho de 2019, não foi registrado no CTD-P-GT-LA2-008, por não ter ocorrido nenhuma ocorrência registrada no dia 25 de junho de 2019.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	574019	WW-PACO1-001
997134	574012	WW-PACO2-001
996976	537402	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-7400-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CI-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

[illegible]



Fig.3. Dom de m e r e e o de WW-PACO2-001



Fig.4. Medi ☐ de ☐ r ☐ me ☐ ro ☐ e ☐ e ☐ o ☐
WW-PACO2-001 ☐

[illegible]

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (25/06/2019; 09:15) LAB2-740- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (25/06/2019; 11:12) LAB2-740- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (25/06/2019; 13:23) LAB2-740- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (25/06/2019; 15:16) LAB2-740- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,75	6,81	6,82	7,03	6-9
* Temperatura	°C	33,9	36,3	36,3	37,2	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (25/06/2019; 09:18) LAB2-740- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (25/06/2019; 11:16) LAB2-740- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (25/06/2019; 13:27) LAB2-740- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (25/06/2019; 15:19) LAB2-740- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,80	6,72	6,74	6,82	6-9
* Temperatura	°C	35,5	36,7	36,9	36,9	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de agua de la Red

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PAC01-001 LAB2 740-M5 (25/06/2019; 15:16)	Muestra WW-PAC02-001 LAB2 740-M10 (25/06/2019; 15:19)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Solidos Suspendidos	mg/L	114	77	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,026	0,023	0,2
*[Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
*[Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
*[Cobre	mg Cu/L	<0,0003	0,0023	0,5
*[Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
*[Hierro	mg Fe/L	<0,0010	0,0023	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0022	0,0133	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO-001 LAB2-740-M11 (25/06/2019 ; 13:30)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,030	0,2
* pH	Unidad de PH	8,06	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	122	50
* Temperatura	°C	29,7	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	<0,0003	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0407	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0133	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de trabajo utilizado para la realización de los análisis de **Materiales de Referencia Certificados**

MR se calibra y verifica contra el **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control de la calidad, el **INSPECTORATE PANAMA**, utiliza métodos de

calibración y verificación de los equipos de medición y de los métodos de análisis de

referencia de los materiales de referencia certificados de **90 y 110%** de la

referencia de los materiales de referencia certificados de **90 y 110%** de la

referencia de los materiales de referencia certificados de **90 y 110%** de la

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de identificación

Revisión

FORM

Order of the Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate of Environmental Quality

Environmental Quality Control and Monitoring

[Environmental Quality Control and Monitoring](#)

El presente documento es una copia de los resultados de los análisis de los

materiales de referencia certificados de **90 y 110%** de la

referencia de los materiales de referencia certificados de **90 y 110%** de la

referencia de los materiales de referencia certificados de **90 y 110%** de la



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC01-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-740-M1-2019	BVA	3	1 L	9:15	25/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	25/06/19	16:00			25/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F:LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de envase		Tipo de muestreo	
1. Agua Residual 5. Otro: 2. Agua Natural 6. HCl 3. Sedimentos 7. NaOH 4. Suelos 8. Acetato de zinc 9. Na ₂ S ₂ O ₃				BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Compuesto Puntual	
Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
WW-PACO1-001							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-740-M2-2019	BVA	3	1 L	11:12	25/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		25/06/19	16:00	 		25/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra				Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>				1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril				Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001				Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal							
Nombre		Firma:					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-740-M3-2019	BVA	3	1 L	13:23	25/06/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		25/06/19	16:00			25/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de envase		Tipo de muestreo	
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. Sedimentos 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
WW-PACO1-001							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-740-M5-2019	BLP	1	1 L	09:15@15:16	25/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-740-M5-2019	BLP	2	1 L	09:15@15:16	25/06/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		25/06/19	16:00	 		25/06/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			

[illegible]

[illegible]



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-740-M8-2019	BVA	3	1 L	13:27	25/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	25/06/19	16:00			25/06/19 16:00
Ingresa al laboratorio	25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-740-M9-2019	BVA	3	1 L	15:19	25/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJE)		Fecha y hora
Ariel García	25/06/19	16:00			25/06/19 16:00
Ingresar al laboratorio	25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-740-M10-2019	BLP	1	1 L	09:18@15:19	25/06/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-740-M10-2019	BLP	2	1 L	09:18@15:19	25/06/19	Metales Totales.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	25/06/19	16:00			25/06/19	16:00
Ingresa al laboratorio	25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: MW-PACO-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-740-M11-2019	BLP	1	1 L	13:40	25/06/19
PAN-LAB2-740-M11-2019	BLP	2	1 L	13:40	25/06/19
PAN-LAB2-740-M11-2019	BVA	3	1 L	13:40	25/06/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	25/06/19	16:00			25/06/19 16:00
Ingresar al laboratorio	25/06/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



erfiere

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Mi Cer[] [] [] m[] [] []
Responsable del Proyecto: [] mer[] do[] [] ro[]
Fecha de Recepción de la Muestra: [] de [] io de [] [] [] []
Fecha de Análisis de la Muestra: [] [] [] [] de [] io de [] [] [] []
Trabajo No.: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	codigo.Materia	Fechaderegistro
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	000000M	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	000000M	0000000000000000

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el Manual “Standard Method for the measurement of energy efficiency” en modo de implementación de eficiencia energética o por primera vez](#)

[illegible]

C. Muestreo

Com o nome referido de d 04 de julho de 2019 e e período com recido e re 09:06 a 15:12 e e e ro edimie o CTD-P-GT-LA2-008 ore e i i e e er o de l e or e m i i r i e r rido eid d i i i i dr e Fr oi ido eid d i i i i

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	576719	WW-PACO1-001
997134	576712	WW-PACO2-001
996976	537672	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-7670-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CI-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Comandemento de riego

07/04/2019 09:01



Fig.2 Medición de riego

07/04/2019 09:02



Fig.3. **O**



Fig.4. Medi i de r me ro e e o
O

[illegible]



Fig.5



Fig.6.

Formo F Re M

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (04/07/2019; 09:06) LAB2-767- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (04/07/2019; 11:15) LAB2-767- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (04/07/2019; 13:12) LAB2-767- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (04/07/2019; 15:09) LAB2-767- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,82	6,81	6,78	6,87	6-9
* Temperatura	°C	35,9	36,4	36,1	35,4	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (04/07/2019; 09:10) LAB2-767- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (04/07/2019; 11:18) LAB2-767- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (04/07/2019; 13:15) LAB2-767- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (04/07/2019; 15:12) LAB2-767- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,93	6,88	6,83	6,85	6-9
* Temperatura	°C	35,6	36,0	35,5	35,6	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los efluentes de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 767-M5 (04/07/2019; 15:09)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 767-M10 (04/07/2019; 15:12)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	128	124	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0295	0,0346	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0116	0,0064	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-767-M11 (04/07/2019 ; 13:27)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	7,97	6-9
* Sólidos Suspendidos	mg/L	139	50
* Temperatura	°C	29,8	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0373	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0078	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Inspectorate Panamá, S.A.
 Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
 Panamá
 Tel: + 507 314-1665
 Fax: + 507 -314-1667
 panama.environmental@inspectorate.com



H. Control de la Calidad

Todo el equipo de laboratorio es calibrado por medio de **Materiales de Referencia Certificados**

MR de acuerdo a la certificación de **National Institute of Standards & Technology (NIST)**

Como medida de control de calidad el **INSPECTORATE PANAMA**, dispone de

un equipo de laboratorio de calibración de **90 y 110%** de la

recomendación de la **ISO 9001** de la **Organización Internacional de Normalización**

recomendación de la **ISO 9001** de la **Organización Internacional de Normalización**

de la **Organización Internacional de Normalización**

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Ido de la **Organización Internacional de Normalización**

Recomendación de la **Organización Internacional de Normalización**

FI D FORM

Operación de la **Organización Internacional de Normalización**

De la **Organización Internacional de Normalización**

de la **Organización Internacional de Normalización**

[Organización Internacional de Normalización](#)

Como medida de control de calidad el **INSPECTORATE PANAMA**, dispone de

un equipo de laboratorio de calibración de **90 y 110%** de la

recomendación de la **ISO 9001** de la **Organización Internacional de Normalización**

recomendación de la **ISO 9001** de la **Organización Internacional de Normalización**



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación							
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃							
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>							
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo							
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		WW-PACO1-001			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-767-M1-2019	BVA	3	1 L	9:06	04/07/19	Aceites y Grasas.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora							
Ariel García	04/07/19	16:00				04/07/19	16:00						
Ingresa al laboratorio	04/07/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No							
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha											
	Firma:	Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-767-M2-2019	BVA	3	1 L	11:15	04/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		04/07/19	16:00			04/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación											
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl											
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH											
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc											
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃											
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>											
			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001											
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Personal</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Personal	Firma	Ariel García			Andrés Jean Francois								
Nombre	Personal	Firma															
Ariel García																	
Andrés Jean Francois																	
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros									
PAN-LAB2-767-M3-2019			BVA	3	1 L	13:12	04/07/19	Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																	
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora										
Ariel García			04/07/19	16:00			04/07/19	16:00									
Ingresa al laboratorio			04/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No										
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha												
			Firma:		Hora												



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11A/3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre Firma			WW-PACO1-001				
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-767-M4-2019	BVA	3	1 L	15:09	04/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	04/07/19	16:00				04/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	04/07/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García			WW-PACO1-001				
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-767-M5-2019	BLP	1	1 L	09:06@15:09	04/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-767-M5-2019	BLP	2	1 L	09:06@15:09	04/07/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		04/07/19	16:00			04/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/M3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre			Firma					
Ariel García			WW-PACO2-001					
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-767-M6-2019	BVA	3	1 L	9:10	04/07/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García		04/07/19	16:00				04/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/07/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl		
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc		
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase			Tipo de muestreo		
			BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:					
Nombre			WW-PACO2-001					
Firma								
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra			Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-767-M7-2019			BVA	3	1 L	11:18	04/07/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJE)		Fecha y hora	
Ariel García			04/07/19	16:00			04/07/19	16:00
Ingresa al laboratorio			04/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal		WW-PACO2-001					
Nombre	Firma						
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-767-M8-2019	BVA	3	1 L	13:15	04/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJE)			Fecha y hora	
Ariel García	04/07/19	16:00				04/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	04/07/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha				
		Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación											
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃											
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>											
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001											
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Personal</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Nombre	Personal	Firma	Ariel García			Andrés Jean Francois								
Nombre	Personal	Firma															
Ariel García																	
Andrés Jean Francois																	
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros											
PAN-LAB2-767-M9-2019	BVA	3	1 L	15:12	04/07/19	Aceites y Grasas.											
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																	
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora										
Ariel García			04/07/19	16:00			04/07/19	16:00									
Ingresa al laboratorio			04/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No										
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha												
			Firma:		Hora												



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Nombre		Firma		WW-PACO2-001			
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-767-M10-2019	BLP	1	1 L	09:10@15:12	04/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-767-M10-2019	BLP	2	1 L	09:10@15:12	04/07/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		04/07/19	16:00			04/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		04/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



erfiere

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: MiCer□□□□m□□□□
Responsable del Proyecto: □mer□do□□□ro□
Fecha de Recepción de la Muestra: □□de□□io de□□□□□□
Fecha de Análisis de la Muestra: □□□□□□de□□io de□□□□□□
Trabajo No.: □□□□□□□□□□□□

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	codigo.Materia	Fechaderegistro
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	00000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	00000000M00	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	00000000M00	0000000000000000

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el Manual “Standard Method for the measurement of the efficiency of the fire extinguisher” en el modo de mantenimiento de emergencia o por correo electrónico](#)
[More information](#)

O re do o e do o m e r re d id ro d id re rod r j de o re do o e ede re rod r o re do
o ori o de te e o m do redi do e re d do r e o e o jo de redi o o forme orm D O O O

Form of Form Re Mr



C. Muestreo

El muestreo se realizó el día 09 de julio de 2019 en el periodo comprendido entre 09:17 a 15:17 horas en el sitio CTD-P-GT-LA2-008, con el propósito de determinar la concentración de metales pesados en el agua de la zona de estudio.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	579019	WW-PACO1-001
997134	579012	WW-PACO2-001
996976	537902	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-7900-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico




Fig.1. Comandante de muestreo de agua

07/09/2019 11:13



Fig.2 Medición de riego de agua

07/09/2019 11:14




Fig.3. 



Fig.4. Medi de r me ro e e

O re do o e do o i e m e r e j d o r o j d m e r o d c r i de o r e e do o e e de r e rod ir o r e do
o ori o de tie e o m odo redi do e r e d d o r e o e o io de credi do o forme orm D O o l d O
omo cor orio de o o e m i n o o e d d e e m roo m
de Form o F Re M

[illegible]

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos de las muestras de agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (09/07/2019; 09:17) LAB2-790- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (09/07/2019; 11:19) LAB2-790- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (09/07/2019; 13:19) LAB2-790- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (09/07/2019; 15:15) LAB2-790- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,84	6,98	7,25	7,16	6-9
* Temperatura	°C	35,0	36,4	36,5	33,6	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos de las muestras de agua de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (09/07/2019; 09:21) LAB2-790- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (09/07/2019; 11:22) LAB2-790- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (09/07/2019; 13:22) LAB2-790- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (09/07/2019; 15:17) LAB2-790- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	8,04	8,05	7,96	7,94	6-9
* Temperatura	°C	28,9	29,3	29,3	29,0	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 790-M5 (09/07/2019; 15:15)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 790-M10 (09/07/2019; 15:17)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	124	133	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,12	0,12	0,2
*[Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
*[Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
*[Cobre	mg Cu/L	0,0338	0,0352	0,5
*[Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
*[Hierro	mg Fe/L	<0,0010	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0090	0,0031	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio de agua de superficie

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-790-M11 (09/07/2019 ; 13:31)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,14	0,2
* pH	Unidad de PH	8,17	6-9
* Sólidos Suspendidos	mg/L	130	50
* Temperatura	°C	28,8	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0367	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0073	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



5

7

5

5

5



CADENA DE CUSTODIA

F-142 11/03 06 10/2018

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC01-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001	
Personal		Firma					
Nombre							
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-790-M1-2019	BVA	3	1 L	9:17	09/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		09/07/19	16:00			09/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-1A2-11/13-06-19/2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal		Envase		Preservación	
Nombre	Firma	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
Ariel García		1 L	11:19	09/07/19	Aceites y Grasas.
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-790-M2-2019	BVA	3	1 L	11:19	09/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	09/07/19	16:00			09/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-1A2-11/93-06-10-2010

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Descripción del muestreo									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		WW-PACO1-001		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal													
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-790-M3-2019	BVA	3	1 L	13:19	09/07/19	Aceites y Grasas.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora								
Ariel García	09/07/19	16:00			09/07/19 16:00								
Ingresa al laboratorio	09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No								
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha										
	Firma:		Hora										



CADENA DE CUSTODIA



F LA2 11/V3-06 10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Tipo de muestra 1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		Preservación 1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃				
Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001								
Personal <table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Código de muestra PAN-LAB2-790-M4-2019	Envase BVA	Preservación 3	Cantidad 1 L	Hora 15:15	Fecha 09/07/19	Parametros Aceites y Grasas.
Nombre	Firma													
Ariel García														
Andrés Jean Francois														
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.														
Entrega para transporte Ariel García		Fecha: 09/07/19	Hora: 16:00	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 		Fecha y hora 09/07/19 16:00								
Ingresa al laboratorio		09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No								
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha										
		Firma:		Hora										



CADENA DE CUSTODIA

F:\A2-11\23-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-790-M5-2019	BLP	1	1 L	09:17@15:15	09/07/19
PAN-LAB2-790-M5-2019	BLP	2	1 L	09:17@15:15	09/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	09/07/19	16:00			09/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

E:\A2\11\03\06\10\2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal		Envase		Preservación	
Nombre	Firma	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
Ariel García		1 L	9:21	09/07/19	Aceites y Grasas.
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-790-M6-2019	BVA	3	1 L	9:21	09/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	09/07/19	16:00			09/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha		
		Firma:	Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F:\AQ\11/23/06\B12016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal		Nombre		Firma	
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-790-M7-2019	BVA	3	1 L	11:22	09/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		09/07/19	16:00		
Ingresa al laboratorio		09/07/19	20:00	Fecha y hora 09/07/19 16:00	
				¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
		Firma:		Hora	



CADENA DE CUSTODIA

F. 1-A2-11/03.06.10.2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Nombre	Firma	WW-PACO2-001				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-790-M8-2019	BVA	3	1 L	13:22	09/07/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	09/07/19	16:00			09/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F. LAJ 11/03/06-10/2018

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-790-M9-2019	BVA	3	1 L	15:17	09/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		09/07/19	16:00		
Ingresa al laboratorio		09/07/19	20:00		
				Fecha y hora	
				09/07/19 16:00	
				¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
		Firma:		Hora	



CADENA DE CUSTODIA

F. LAZ-11/03-06-10-2019

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-790-M10-2019	BLP	1	1 L	09:21@15:17	09/07/19
PAN-LAB2-790-M10-2019	BLP	2	1 L	09:21@15:17	09/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		09/07/19	16:00		
Ingresa al laboratorio		09/07/19	20:00		
				Fecha y hora	
				09/07/19 16:00	
				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
		Firma:		Hora	



CADENA DE CUSTODIA

F. LA2.11/A3.06.10.2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación			
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl			
			2. Agua Natural <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH			
			3. Sedimentos <input type="checkbox"/>			3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc			
			4. Suelos <input type="checkbox"/>			4. Na ₂ S ₂ O ₃			
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>			
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo			
			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001			
			MW-PACO-001						
Nombre		Personal	Firma						
Ariel García									
Andrés Jean Francois									
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros			
PAN-LAB2-790-M11-2019	BLP	1	1 L	13:31	09/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.			
PAN-LAB2-790-M11-2019	BLP	2	1 L	13:31	09/07/19	Metales Totales.			
PAN-LAB2-790-M11-2019	BVA	3	1 L	13:31	09/07/19	Aceites y Grasas.			
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.									
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora		
Ariel Garcia			09/07/19	16:00			09/07/19 16:00		
Ingresa al laboratorio			09/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No		
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha				
			Firma:		Hora				



erfiere

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Mi Cer[] [] [] m[] [] []
Responsable del Proyecto: [] mer[] do[] [] ro[]
Fecha de Recepción de la Muestra: [] de [] io de [] [] [] []
Fecha de Análisis de la Muestra: [] [] [] [] de [] io de [] [] [] []
Trabajo No.: [] [] [] [] [] [] [] [] []

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

Info	Code de Mer	Feuille or
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Composée)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000M	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Composée)	000000M	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	000000M	0000000000000000

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el Manual “Standard Method for the measurement of the efficiency of the fire extinguisher” en el modo de mantenimiento de emergencia o por correo electrónico](#)
[More information](#)

O re do o e do o m e r re d id ro d id re rod r j de o re do o e ede re rod r o re do
o ori o de te e o m odo redi do e re d do e e o e o jo de redi o o forme orm D O O O

Form of Form Re Mr



C. Muestreo

☐

El muestreo se realizó el día 11 de julio de 2019 en el periodo comprendido entre 09:08 a 15:11 en el sitio de muestreo CTD-P-GT-LA2-008, donde se tomaron 3 muestras de agua de la red pública de agua potable de la ciudad de Panamá, Frío, y de la red pública de agua potable de la ciudad de Panamá.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	581919	WW-PACO1-001
997134	581912	WW-PACO2-001
996976	538192	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-8190-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-Cl-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico




Fig.1. Comdemerreeo
O



Fig.2 Medi i de r me ro e e o
O

[illegible]



o re do o e do o e e m e r e f i d o r o i d r e r o d o r i d e o r e d o o e e d e r e r o d i r o r e d o
o o r i o d e m e e o m o d o r e d i d o r e r e d d o r a e o o i o d e r e d i d o o f o r m e m o r m D o o l o d i o O
o o o m o o r o r i o d e o o e i i o i o e e d d e e r o o m m
j de Form o F Re M r



Fig.5. Imagen de la zona de trabajo.



Fig.6. Operación de remolque de la balsa.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos de la muestra de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (11/07/2019; 09:08) LAB2-819- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (11/07/2019; 11:10) LAB2-819- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (11/07/2019; 13:17) LAB2-819- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (11/07/2019; 15:08) LAB2-819- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,57	6,77	6,99	7,26	6-9
* Temperatura	°C	33,8	35,5	36,5	37,5	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de los residuos de la muestra de agua residual

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (11/07/2019; 11:13) LAB2-819- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (11/07/2019; 13:20) LAB2-819- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (11/07/2019; 14:15) LAB2-819- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (11/07/2019; 15:11) LAB2-819- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,20	8,04	8,15	7,99	6-9
* Temperatura	°C	28,8	28,9	28,9	29,3	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los efluentes de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 819-M5 (11/07/2019; 15:08)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 819-M10 (11/07/2019; 15:11)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	113	121	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,17	0,16	0,2
* [Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* [Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
* [Cobre	mg Cu/L	0,0350	0,0384	0,5
* [Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
* [Hierro	mg Fe/L	0,0186	0,0092	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0091	0,0091	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Registro de resultados de análisis de laboratorio

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-819-M11 (11/07/2019 ; 13:29)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,16	0,2
* pH	Unidad de PH	8,03	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	114	50
* Temperatura	°C	29,8	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0403	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0149	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0192	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



1

FID FORM

o re do o e do o i e m e r e j id ro d re rod o de o re do o e e de re rod r o re do
o ori o de te e o im odo redi do e re re d do ore o e o io de redi do o forme orm O
omo or òrio de o e i i o e i d e roo m
i de Form o F Re M

7



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3 06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-819-M1-2019	BVA	3	1 L	9:08	11/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-1A2-11/13-06-19-2018

Nombre del cliente: MINERA PANAMA		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-819-M2-2019	BVA	3	1 L	11:10	11/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-CA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel Garcia					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-819-M3-2019	BVA	3	1 L	13:17	11/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJE)		Fecha y hora
Ariel Garcia	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/V3-08-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC01-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-819-M4-2019	BVA	3	1 L	15:08	11/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-819-M5-2019	BLP	1	1 L	09:08@15:08	11/07/19	TSS, pH, Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-819-M5-2019	BLP	2	1 L	09:08@15:08	11/07/19	Metales Totales.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			11/07/19	16:00			11/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F.LA2-11A/3 06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación											
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃											
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>											
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001											
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
Personal															
Nombre	Firma														
Ariel García															
Andrés Jean Francois															
Código de muestra	BVA	3	1 L	11:13	11/07/19	Aceites y Grasas.									
PAN-LAB2-819-M6-2019															
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado. El muestreo de esta unidad se inició tarde debido a que no tenia descarga.															
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora									
Ariel García		11/07/19	16:00			11/07/19 16:00									
Ingresa al laboratorio		11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No									
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha											
		Firma:		Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3 06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-819-M7-2019	BVA	3	1 L	13:20	11/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-IA2-11/V3-06-10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación									
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/>	5. Otro:	1. Frio	5. HCl								
		2. Agua Natural <input type="checkbox"/>		2. HNO ₃	6. NaOH								
		3. Sedimentos <input type="checkbox"/>		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc								
		4. Suelos <input type="checkbox"/>		4. Na ₂ S ₂ O ₃									
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>									
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>		Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois					
Personal													
Nombre	Firma												
Ariel García													
Andrés Jean Francois													
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros							
PAN-LAB2-819-M8-2019	BVA	3	1 L	14:15	11/07/19	Aceites y Grasas.							
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora								
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00								
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No								
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha										
	Firma:		Hora										



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3 06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-819-M9-2019	BVA	3	1 L	15:11	11/07/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19	16:00
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha			
	Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA




F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805956 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC02-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC02-001		
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-819-M10-2019	BLP	1	1 L	11:13@15:11	11/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-819-M10-2019	BLP	2	1 L	11:13@15:11	11/07/19	Metales Totales.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	11/07/19	16:00			11/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F LA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001		
Nombre		Firma		MW-PACO-001				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-819-M11-2019	BLP	1	1 L	13:29	11/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-819-M11-2019	BLP	2	1 L	13:29	11/07/19	Metales Totales.		
PAN-LAB2-819-M11-2019	BVA	3	1 L	13:29	11/07/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora		
Ariel García		11/07/19	16:00			11/07/19 16:00		
Ingresa al laboratorio		11/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No		
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



erfi ee

m de io de

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Mi Cer[] [] [] m[] [] []
Responsable del Proyecto: [] mer[] do[] [] ro[]
Fecha de Recepción de la Muestra: [] de [] io de [] [] [] []
Fecha de Análisis de la Muestra: [] [] [] [] de [] io de [] [] [] []
Trabajo No.: [] [] [] [] [] [] [] [] []

A. Descripción del Análisis

Aceites y Grasas, Temperatura y metales

Agua Residual y Superficial - PACO

WW-PACO1-001, WW-PACO2-001, MW-PACO-001

Tabla 1. Descripción de muestras:

id	codigo.Materia	Fechaderegistro
WW-PACO1-001 (Simple)	000000M00	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	0000000M0	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	0000000M0	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	0000000M0	0000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	0000000M0	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	0000000M00	0000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	0000000M000	0000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	0000000M000	0000000000000000

B. Métodos de Análisis

[Cómo implementar el Manual “Standard Method for the measurement of the efficiency of the fire extinguisher” en el modo de mantenimiento de emergencia o por correo electrónico](#)
[More information](#)

O re do o e do o m e r re d id ro d re rod r de o re do o e ede re rod r o re do
o ori de te e o m do redi do e re d do e e o e o de redi o o forme orm D O O

Form of Form Re Mr

C. Muestreo



Com o devido respeito, informo que em 16 de julho de 2019, no período compreendido entre 11:37 a 15:45, não houve reunião com o CTD-P-GT-LA2-008, conforme se pode verificar no registro de atendimento telefônico, e não houve reunião com o CTD-P-GT-LA2-008, conforme se pode verificar no registro de atendimento telefônico.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	582219	WW-PACO1-001
997134	582212	WW-PACO2-001
996976	538222	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-8220-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CI-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Comandante de muestreo de agua
 en el punto de muestreo



Fig.2 Medición de temperatura de agua
 en el punto de muestreo

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la calidad de la Inspectorate Panamá, S.A. y no debe ser utilizado para fines de auditoría o certificación. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de la Inspectorate Panamá, S.A. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de la Inspectorate Panamá, S.A.




Fig.3. \square om \square de m e r \square e e \square o de \square



Fig.4. Medi ☐ de ☐ r ☐ me ☐ ro ☐ e ☐ e ☐ o ☐
☐ ☐ ☐ ☐ O ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]



Fig.5. Vista general del muelle y el buque.



Fig.6. Operación de amarre del buque.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de la muestra de agua de la planta de energía térmica.

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (16/07/2019; 11:37) LAB2-822- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (16/07/2019; 13:50) LAB2-822- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (16/07/2019; 14:10) LAB2-822- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (16/07/2019; 15:41) LAB2-822- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	8,06	8,04	8,03	7,58	6-9
* Temperatura	°C	32,3	33,5	33,8	34,3	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de la muestra de agua de la planta de energía térmica.

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (16/07/2019; 09:45) LAB2-822- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (16/07/2019; 11:42) LAB2-822- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (16/07/2019; 13:53) LAB2-822- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (16/07/2019; 15:45) LAB2-822- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	7,02	7,46	7,39	7,17	6-9
* Temperatura	°C	33,4	34,2	33,8	33,8	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los residuos de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 822-M5 (16/07/2019; 15:41)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 822-M10 (16/07/2019; 15:45)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	160	171	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,013	0,014	0,2
*[Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
*[Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
*[Cobre	mg Cu/L	0,0345	0,0403	0,5
*[Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
*[Hierro	mg Fe/L	0,0307	0,0311	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0501	0,0198	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultados de los análisis de laboratorio de agua de superficie

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-822-M11 (16/07/2019 ; 14:02)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	0,2
* pH	Unidad de PH	8,09	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	159	50
* Temperatura	°C	29,9	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0355	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0010	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0088	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



1





FID FORM

o re do o e do o i e m e r e i d ro id re rod o de o re do o e e de re rod r o re do
o ori o de te e o im odo redi do e re re d do ore o e o io de redi do o forme orm O o od O
omo or òrio de o e i i o e i d e e roo m
i de Form o F Re M

7



F-LA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA			Tipo de muestra			Preservación																																																																																					
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃																																																																																					
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																					
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Personal</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ariel García</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andrés Jean Francois</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre	Personal	Firma	Ariel García			Andrés Jean Francois			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de muestra</th> <th>Envase</th> <th>Preservación</th> <th>Cantidad</th> <th>Hora</th> <th>Fecha</th> <th>Parametros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAN-LAB2-822-M2-2019</td> <td>BVA</td> <td>3</td> <td>1 L</td> <td>13:50</td> <td>16/07/19</td> <td>Aceites y Grasas.</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	PAN-LAB2-822-M2-2019	BVA	3	1 L	13:50	16/07/19	Aceites y Grasas.																																																															
Nombre	Personal	Firma																																																																																									
Ariel García																																																																																											
Andrés Jean Francois																																																																																											
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros																																																																																					
PAN-LAB2-822-M2-2019	BVA	3	1 L	13:50	16/07/19	Aceites y Grasas.																																																																																					
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																																																																																											
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora																																																																																					
Ariel García		16/07/19	16:00			16/07/19 16:00																																																																																					
Ingresa al laboratorio		16/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No																																																																																					
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha																																																																																							
		Firma:		Hora																																																																																							



CADENA DE CUSTODIA

F-IA2-11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA		Tipo de muestra		Preservación										
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃										
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>										
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001										
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Personal</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Personal	Firma	Ariel García			Andrés Jean Francois						
Nombre	Personal	Firma												
Ariel García														
Andrés Jean Francois														
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros								
PAN-LAB2-822-M3-2019	BVA	3	1 L	14:10	16/07/19	Aceites y Grasas.								
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.														
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora								
Ariel García		16/07/19	16:00			16/07/19 16:00								
Ingresa al laboratorio		16/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No								
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha											
		Firma:	Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F-42-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N		Descripción del muestreo		
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo:		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Nombre	Firma	WW-PACO1-001				
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-822-M4-2019	BVA	3	1 L	15:41	16/07/19	Aceites y Grasas.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	16/07/19	16:00			16/07/19	16:00
Ingresar al laboratorio	16/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3 06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN							
Tipo de muestra		Preservación		Tipo de muestreo		Descripción del muestreo							
1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001							
Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001											
Personal		Firma											
Nombre		Firma		Nombre		Firma							
Ariel García				Andrés Jean Francois									
Código de muestra		Envase		Preservación		Cantidad		Hora		Fecha		Parametros	
PAN-LAB2-822-M5-2019		BLP		1		1 L		11:37@15:41		16/07/19		TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-822-M5-2019		BLP		2		1 L		11:37@15:41		16/07/19		Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.													
Entrega para transporte		Fecha:		Hora:		Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)				Fecha y hora			
Ariel García		16/07/19		16:00						16/07/19 16:00			
Ingresa al laboratorio		16/07/19		20:00						¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No			
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha									
		Firma:		Hora									



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2-11/A3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García			WW-PACO2-001				
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-822-M6-2019	BVA	3	1 L	9:45	16/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/07/19	16:00			16/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/A3-05-10-2015

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García							
Andrés Jean Francois			WW-PACO2-001				
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-822-M7-2019	BVA	3	1 L	11:42	16/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/07/19	16:00			16/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA



F-LA2.11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal							
Nombre		Firma					
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-822-M8-2019	BVA	3	1 L	13:53	16/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		16/07/19	16:00			16/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		16/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11A/3-06-10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal							
Nombre	Firma						
Ariel García							
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-822-M9-2019	BVA	3	1 L	15:45	16/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	16/07/19	16:00				16/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	16/07/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2/11/V3-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:				
Nombre			Firma				
Ariel García			WW-PACO2-001				
Andrés Jean Francois							
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-822-M10-2019	BLP	1	1 L	09:45@15:45	16/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.	
PAN-LAB2-822-M10-2019	BLP	2	1 L	09:45@15:45	16/07/19	Metales Totales.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)			Fecha y hora	
Ariel García	16/07/19	16:00				16/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	16/07/19	20:00				¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha				
	Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3-05-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMA		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: MW-PACO-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-822-M11-2019	BLP	1	1 L	14:02	16/07/19
PAN-LAB2-822-M11-2019	BLP	2	1 L	14:02	16/07/19
PAN-LAB2-822-M11-2019	BVA	3	1 L	14:02	16/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	16/07/19	16:00			16/07/19 16:00
Ingresar al laboratorio	16/07/19	20:00			
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
	Firma:	Hora			

A. Descripción del Análisis

id	codigo de Material	Fechas de Inicio y Fin
WW-PACO1-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO1-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO1-001 (Compuesta)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO2-001 (Simple)	000000000M00	000000000000000000000000
WW-PACO2-001 (Compuesta)	000000000M00	000000000000000000000000
MW-PACO-001 (simple)	000000000M00	000000000000000000000000

[Cómo implementar el Manual “Standard Method for the measurement of energy efficiency” en modo de implementación de eficiencia energética o por primera vez](#)

Form of Form Re Mr

C. Muestreo

Com o devido respeito, informo que em 23 de julho de 2019, no período compreendido entre 09:15 a 15:12, houve o atendimento CTD-P-GT-LA2-008, conforme se pode verificar no documento em anexo, bem como no relatório de atendimento em anexo, e no formulário de atendimento em anexo.

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
997138	585319	WW-PACO1-001
997134	585312	WW-PACO2-001
996976	538532	MW-PACO-001

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-8530-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CI-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Comandante de la obra
 O



Fig.2. Medición de temperatura
 O



Fig.3.



Fig.4. Medi

[illegible]



Fig.5. Imagen de la embarcación M. O.



Fig.6. Toma de muestra de M. O.

G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de los residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1- 001 (23/07/2019; 09:15) LAB2-853- M1	Muestra WW-PACO1- 001 (23/07/2019; 11:16) LAB2-853- M2	Muestra WW-PACO1- 001 (23/07/2019; 13:15) LAB2-853- M3	Muestra WW-PACO1- 001 (23/07/2019; 15:10) LAB2-853- M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,83	6,94	7,19	7,49	6-9
* Temperatura	°C	34,9	35,8	37,4	35,4	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis de laboratorio de los residuos sólidos

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO2- 001 (23/07/2019; 09:20) LAB2-853- M6	Muestra WW-PACO2- 001 (23/07/2019; 11:19) LAB2-853- M7	Muestra WW-PACO2- 001 (23/07/2019; 13:18) LAB2-853- M8	Muestra WW-PACO2- 001 (23/07/2019; 15:12) LAB2-853- M9	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de pH	6,82	6,83	6,83	6,89	6-9
* Temperatura	°C	35,6	36,1	28,5	36,4	± 3°C de la T. N

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 6. Resultados de los análisis de los residuos de la Planta de Energía Térmica

Parámetros	Unidades	Muestra WW-PACO1-001 LAB2 853-M5 (23/07/2019; 15:10)	Muestra WW-PACO2-001 LAB2 853-M10 (23/07/2019; 15:12)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Sólidos Suspendidos	mg/L	99	137,0	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	<0,010	<0,010	0,2
*[Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
*[Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,1
*[Cobre	mg Cu/L	0,0303	0,0294	0,5
*[Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	0,5
*[Hierro	mg Fe/L	<0,0010	0,0152	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0038	0,0029	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Tabla 7. Resultado de los análisis de laboratorio de las muestras de agua

Parámetros	Unidades	Muestra de MW-PACO2-001 LAB2-853-M11 (23/07/2019 ; 13:28)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	<2,0	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,015	0,2
* pH	Unidad de PH	7,89	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	141	50
* Temperatura	°C	30,9	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,0377	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,0288	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	0,5
* Zinc	mg Zn/L	0,0114	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



1

[illegible]

o re do o e do o i e m e r e j id ro d re rod o o e de re rod r o re do
o ori o de te e o im odo redi do e re d do or e o e o io de redi do o forme orm D O o od O
omo or òrio de o e i i o e i d e o roo m m
i de Form o F Re M r

7



CADENA DE CUSTODIA

F. 1A2 11/03 06 10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N			Descripción del muestreo		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Nombre		Firma		WW-PACO1-001				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-853-M1-2019	BVA	3	1 L	9:15	23/07/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			23/07/19	16:00			23/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

FICAD-11/23-06-10-2019

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación										
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃										
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>										
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
Personal																
Nombre	Firma															
Ariel García																
Andrés Jean Francois																
PAN-LAB2-853-M2-2019		BVA	3	1 L	11:16	23/07/19	Parametros Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora										
Ariel García		23/07/19	16:00			23/07/19 16:00										
Ingresa al laboratorio		23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No										
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha												
		Firma:		Hora												



CADENA DE CUSTODIA




F. LA2-11/M3 06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación													
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃													
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>													
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001													
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Personal</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre	Personal	Firma	Ariel García			Andrés Jean Francois			Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
Nombre	Personal	Firma															
Ariel García																	
Andrés Jean Francois																	
PAN-LAB2-853-M3-2019		BVA	3	1 L	13:15	23/07/19	Aceites y Grasas.										
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																	
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora											
Ariel García		23/07/19	16:00			23/07/19 16:00											
Ingresa al laboratorio		23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No											
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha													
		Firma:		Hora													



CADENA DE CUSTODIA

F.LA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	
Personal		Nombre		Firma			
		Ariel García					
		Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros	
PAN-LAB2-853-M4-2019	BVA	3	1 L	15:10	23/07/19	Aceites y Grasas.	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.							
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		23/07/19	16:00			23/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio		23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha			
		Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F.LA2/ 11/V3 06 10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PAC01-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PAC01-001		
Personal						
Nombre	Firma					
Ariel García						
Andrés Jean Francois						
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros
PAN-LAB2-853-M5-2019	BLP	1	1 L	09:15@15:10	23/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.
PAN-LAB2-853-M5-2019	BLP	2	1 L	09:15@15:10	23/07/19	Metales Totales.
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	23/07/19	16:00			23/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio	23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha				
	Firma:	Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F 1A2-11/23 06-10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-853-M6-2019	BVA	3	1 L	9:20	23/07/19
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	23/07/19	16:00			23/07/19 16:00
Ingresar al laboratorio	23/07/19	20:00			
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha		
		Firma:	Hora		



CADENA DE CUSTODIA

F-LA2 11/A3 06/10/2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-853-M7-2019	BVA	3	1 L	11:19	23/07/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			23/07/19	16:00			23/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F. LA2-11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación										
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃										
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>										
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
Personal																
Nombre	Firma															
Ariel García																
Andrés Jean Francois																
PAN-LAB2-853-M8-2019		BVA	3	1 L	13:18	23/07/19	Parametros Aceites y Grasas.									
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF) 		Fecha y hora										
Ariel García		23/07/19	16:00			23/07/19	16:00									
Ingresa al laboratorio		23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No										
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha												
		Firma:		Hora												



CADENA DE CUSTODIA

F LA2/ 11/V3 06 10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación										
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃										
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>										
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Personal</th></tr><tr><th>Nombre</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ariel García</td><td></td></tr><tr><td>Andrés Jean Francois</td><td></td></tr></tbody></table>			Personal		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois							
Personal																
Nombre	Firma															
Ariel García																
Andrés Jean Francois																
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros										
PAN-LAB2-853-M9-2019	BVA	3	1 L	15:12	23/07/19	Aceites y Grasas.										
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora									
Ariel García			23/07/19	16:00			23/07/19 16:00									
Ingresa al laboratorio			23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No									
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha											
			Firma:		Hora											



CADENA DE CUSTODIA

F:\A2\11\23-06-19\2019

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input checked="" type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/> 2. Agua Natural <input type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input checked="" type="checkbox"/> Puntual <input type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO2-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001		
Personal								
Nombre		Firma						
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-853-M10-2019	BLP	1	1 L	09:20@15:12	23/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-853-M10-2019	BLP	2	1 L	09:20@15:12	23/07/19	Metales Totales.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			23/07/19	16:00			23/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F:\AQ-11\03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual <input type="checkbox"/> 5. Otro: <input type="checkbox"/>			1. Frio 5. HCl		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Alejandro Chambi Alejandro.Chambi@fqml.com			2. Agua Natural <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sedimentos <input type="checkbox"/> 4. Suelos <input type="checkbox"/>			2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto <input type="checkbox"/> Puntual <input checked="" type="checkbox"/>		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533362 E 0996976 N			Descripción del muestreo		
Personal			Ubicación exacta del sitio de muestreo:			Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001		
Nombre		Firma		MW-PACO-001				
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parametros		
PAN-LAB2-853-M11-2019	BLP	1	1 L	13:28	23/07/19	TSS, pH. Cloro residual, Temperatura.		
PAN-LAB2-853-M11-2019	BLP	2	1 L	13:28	23/07/19	Metales Totales.		
PAN-LAB2-853-M11-2019	BVA	3	1 L	13:28	23/07/19	Aceites y Grasas.		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			23/07/19	16:00			23/07/19 16:00	
Ingresa al laboratorio			23/07/19	20:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			

DATASET	BHID	GRID	XCOLLAR	YCOLLAR	ZCOLLAR	BRG	DIP	DEPTH	START	FINISH	HOLEPURP
BOT	B07010-C	WGS84_17N	537265.216	976331.088	158.406	0	-90	150	24/11/2008	24/11/2008	Sterilisation

BHID	FROM	TO	Lith1_Code
------	------	----	------------

B07010-C	0	15	Saprolite
B07010-C	15	20.1	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	20.1	25	Saprolite
B07010-C	25	27	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	27	36	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	36	50.1	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	50.1	60	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	60	72	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	72	81	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	81	90	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	90	99	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	99	111	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	111	123	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	123	138	Andesite - extrusive (lava)
B07010-C	138	150	Andesite - extrusive (lava)



DATASET	BHID	GRID	XCOLLAR	YCOLLAR	ZCOLLAR	BRG	DIP	DEPTH	START	FINISH	HOLEPURP
BOT	B07004-C	WGS84_17N	537022.08	977070.35	156.777	0	90	152.85	22/09/2008	22/09/2008	Sterilisation
BOT	CNQ10105	WGS84_17N	536999.19	977178.48	162.399	0	90	65	23/10/2010	23/10/2010	Sterilisation
BOT	B07002-C	WGS84_17N	536662.83	976868.42	128.569	0	90	150	15/09/2008	15/09/2008	Sterilisation

BHID	FROM	TO	Lith1_Code
B07004-C	0	8.8	Saprolite
B07004-C	8.8	17.5	Granodiorite
B07004-C	17.5	25	Granodiorite
B07004-C	25	46.7	Granodiorite
B07004-C	46.7	68.8	Granodiorite
B07004-C	68.8	86.8	Granodiorite
B07004-C	86.8	95.8	Granodiorite
B07004-C	95.8	117.5	Granodiorite
B07004-C	117.5	123.2	Andesite - extrusive (lava)
B07004-C	123.2	132.8	Granodiorite
B07004-C	132.8	152.85	Granodiorite

BHID	FROM	TO	Lith1_Code
CNQ10105	0	16.5	Saprolite
CNQ10105	16.5	19	Saprock - transitional
CNQ10105	19	21.4	Granodiorite
CNQ10105	21.4	28.3	Granodiorite
CNQ10105	28.3	33	Dyke - mafic
CNQ10105	33	65	Granodiorite

BHID	FROM	TO	Lith1_Code
B07002-C	0	17.8	Saprolite
B07002-C	17.8	35.5	Andesite - extrusive (lava)
B07002-C	35.5	55.3	Andesite - extrusive (lava)
B07002-C	55.3	87.8	Andesite - extrusive (lava)
B07002-C	87.8	117.2	Andesite - extrusive (lava)
B07002-C	117.2	125.7	Granodiorite
B07002-C	125.7	127	Andesite - extrusive (lava)
B07002-C	127	129.7	Granodiorite
B07002-C	129.7	150	Andesite - extrusive (lava)



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)
CATEGORIA III

**INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS
TOTALES SUSPENDIDOS (STS) EN LA DESCARGA DE LAS POZAS DE
SEDIMENTACIÓN DE MINA Y PUERTO**

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13175	31	Mayo– julio 2019	Departamento de Monitoreo Ambiental	12/08/2019

CONTENIDO

1. Objetivo general	3
1.1 Objetivos específicos	3
2. Antecedentes generales de las pozas de Sedimentación	4
3. Puntos de monitoreo	5
3.1 Localización geográfica de los puntos de monitoreo	5
4. Metodología.....	8
5. Resultados y Discusiones	10
6. Conclusiones.....	17
7. Plan de Acción	17
ANEXOS	19
ANEXO A: Resultados de TSS para el período mayo 2019 – julio 2019	20
ANEXO B: Datos de Precipitación de Enero – Julio 2019.....	26
ANEXO C Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Puerto	28
ANEXO D Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Mina	32

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Estatus de las pozas de sedimentación de puerto y mina.....	4
Tabla 2 Coordenadas de las pozas de sedimentación	5

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfico 1 Resultados de TSS en las pozas de sedimentación de Sitio Puerto	10
Gráfico 2 Resultados de TSS en las pozas de sedimentación de Sitio Mina	14

MAPAS

Mapa 1: Localización espacial de las pozas de sedimentación Sitio Mina	5
Mapa 2: Localización espacial de las pozas de sedimentación Sitio Puerto.....	7
Mapa 3 Localización espacial de las estaciones pluviométricas en el proyecto Cobre Panamá	9

<i>Día</i>	<i>190812</i>
<i>Preparado por</i>	<i>Gumercindo Hernan Castro</i>
<i>Para</i>	<i>Tony Petersen, Francisco Solis, Alejandro Chambi</i>
<i>CC</i>	<i>Agustina Varela, Francisco De Arco</i>
<i>Ref.</i>	<i>Informe trimestral de monitoreo de la concentración de sólidos totales suspendidos (STS) en la descarga de las pozas de sedimentación de mina y puerto.</i>

1. Objetivo general

Evaluar si las descargas de agua superficial contenidas en las estructuras de sedimentación construidas en Mina y Punta Rincón cumplen con las directrices referenciales del IFC en cuanto a los sólidos totales en suspensión (STS 50mg/L), estos niveles deben alcanzarse al menos 95 por ciento del tiempo que la planta o unidad está operando, para ser calculado como proporción de las horas de operación anuales.¹

1.1 Objetivos específicos

- Monitorear las descargas de las pozas de sedimentación tanto en mina como en puerto.
- Colectar semanalmente muestras de agua superficial en las pozas de sedimentación de sitio mina y sitio puerto.
- Analizar los parámetros de STS para cada muestra colectada.
- Realizar gráficos de relación STS en el tiempo que representen la variación de los valores obtenidos a través de los análisis de laboratorio de modo que éstos datos sean comparados con las guías de buenas prácticas ambientales de la IFC y tomando en cuenta la precipitación de las áreas en que se encuentran las pozas de sedimentación.

¹ Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining, IFC 2007

2. Antecedentes generales de las pozas de Sedimentación

A continuación, en la **Tabla 1** se detalla la situación actual de cada una de las pozas de sedimentación cuya función es retener y disminuir los sedimentos en los cursos de agua donde se tiene la influencia de actividades de construcción y movimiento de tierras.

Tabla 1 Estatus de las pozas de sedimentación de Puerto

Identificación de La Poza	Ubicación	Estado
Poza N°9 PR	Puerto	Construcción Finalizada
Poza N°8 PR	Puerto	<i>Cerrada Parcialmente</i>
Poza N°7 PR	Puerto	Clausurada
Poza N°6 PR	Puerto	Clausurada
Poza N°5 PR	Puerto	Clausurada
Poza N°4 PR	Puerto	Clausurada
Poza N°1 PR	Puerto	Construcción Finalizada
Cantera 23 PR	Puerto	Construcción Finalizada
Poza N°12-A MS	Mina	Construcción Finalizada
Dique 14-MS	Mina	Construcción Finalizada
Poza N°4 TMF	Mina	Clausurada

3. Puntos de monitoreo

3.1 Localización geográfica de los puntos de monitoreo


La **Tabla 2** que se presenta a continuación, contiene los puntos de las pozas de sedimentación que son muestreados semanalmente.

Tabla 2 Coordenadas de las pozas de sedimentación

Estación de Monitoreo	Coordenadas WGS 84 Zone 17 Norte		Localización
Poza 9 PR	533096	995419	Puerto
Poza 8 PR	533340	995634	Puerto
Poza 7 PR	533470	995695	Puerto
Poza 6 PR	533462	995941	Puerto
Poza 5 PR	533480	996135	Puerto
Poza 4 PR	533409	996376	Puerto
Poza 1 PR	534413	997286	Puerto
Cantera 23 PR	534326	995531	Puerto
Poza 12-A MS	540070	976731	Mina
Dique 14-MS	540212	977210	Mina
Poza 4 TMF	536186	983775	Mina


En el **Mapas 1 y 2** se puede observar las ubicaciones espaciales de las pozas de sedimentación de puerto.

Mapa 1: Localización espacial de las pozas de sedimentación de Sitio Mina



GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Mapa 2: Localización espacial de las pozas de sedimentación de Sitio Puerto



4. Metodología


Se realiza la toma de muestras puntuales de agua superficial en la descarga de cada poza de sedimentación tanto de sitio mina como de puerto, con una frecuencia semanal de ser posible ya que en ocasiones pueden presentarse algunas limitaciones como: tormentas eléctricas en la zona, cierre del acceso a las pozas de sedimentación por actividades de construcción, voladuras cercanas al área de monitoreo, entre otros.

Las muestras son colectadas y enviadas a un laboratorio acreditado para ser analizadas por el método Gravimetric Method SM-2540-D de ensayo de Sólidos totales suspendidos (STS) y comparadas con las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad SECTOR MINERO del IFC.


Una vez el laboratorio envía los resultados obtenidos el departamento de Ambiente realiza la respectiva evaluación.

Los datos se utilizan para construir un gráfico de precipitación (mm) y STS mensual registrado en cada una de las estructuras.

Los datos de la precipitación que se grafican son colectados de las estaciones meteorológicas cercanas a las pozas de sedimentación de Puerto los datos considerados corresponden al pluviómetro nombrado como Punta Rincón. A continuación, se presenta el **Mapa 3** con la ubicación de la estación pluviométrica.

 **Nota:** A futuro, los datos de STS y NTU obtenidos a partir de los análisis de laboratorio permitirán establecer una relación de Concentración de Sólidos Totales Suspendidos (STS)-Turbidez en cada una de las pozas de sedimentación; ya que, debido a diversas limitaciones, el presente informe se basa en sólo un pequeño número de muestras puntuales analizadas. Como el departamento de monitoreo ambiental realiza mediciones frecuentes de turbidez en cada una de las pozas de sedimentación, una vez establecida la relación STS-NTU se pondrá a estimar la carga de sedimentos a partir del NTU medido en campo, de modo de poder aproximarnos al comportamiento real de cada poza de sedimentación.


Mapa 3 Localización espacial de las estaciones pluviométricas en el proyecto Cobre Panamá



5. Resultados y Discusiones

En esta sección se muestran los resultados por medio de gráficos para las pozas de sedimentación de sitio puerto (**Gráfico 1**).

Gráfico 1 Resultados de TSS en las pozas de sedimentación de Sitio Puerto



Poza N°9 PR

Se colectaron un total de 26 muestras de agua, del 02 de mayo de 2019 al 23 de julio de 2019. De las cuales 9 muestra registro valores de TSS por encima de los 50 mg/L y 17 muestras registraron valores por debajo del límite de 50mg/L lo cual representa un 65% del tiempo en cumplimiento de la poza con respecto al valor de referencia de la Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad SECTOR MINERO del IFC que es 50 mg/L.

Para el período de evaluación mayo 2019 – julio 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 40 mg/L para el mes de mayo, 67 mg/L para el mes de junio mientras que para el mes de julio 2019 se registró un promedio de 49 mg/L en la poza.

Con respecto a los valores de precipitación acumulados alcanzaron valores de 274 mm, 960 mm y 538 mm durante los meses de mayo, junio y julio del 2019 respectivamente.

Poza N°8 PR

Se colectaron un total de 20 muestras de agua, del 02 de mayo del 2019 al 23 de julio de 2019. De las cuales 7 muestras registraron valores de TSS por encima de los 50mg/L y 13 muestras registraron valores por debajo del límite de 50mg/L lo cual representa un 65% del tiempo en cumplimiento de la poza con respecto al valor de referencia de la Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad SECTOR MINERO del IFC que es 50 mg/L.

Para el período de evaluación mayo 2019 – julio 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 24 mg/L para el mes de mayo, 93 mg/L para el mes de junio mientras que para el mes de julio 2019 se registró un promedio de 16 mg/L en la poza.



Poza N°7 PR

Nota: Esta poza fue clausurada en el mes de abril 2019 por lo que no hay registros para este informe.

La estructura cumplió su función durante la fase de construcción. El informe (No.30) es el último donde se incluyó información de la concentración de sólidos suspendidos en la descarga de la Poza No.7 PR.

Para mayor detalle del estado actual de la poza N° 7 PR dirigirse al **ANEXO C: Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Puerto.**



Poza N°6 PR

Nota: Cabe señalar que esta poza fue clausurada a partir de Julio del 2018, por lo que en este informe no se presentan datos de la concentración de sólidos totales suspendidos (STS) en la descarga. El informe (No.17) es el último en donde se incluyó información de la concentración de sólidos totales suspendidos (STS) en la descarga de la Poza N°6 PR. Para mayor detalle del estado actual de la poza N° 6 PR dirigirse al **ANEXO C: Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Puerto.**



Poza N°5 PR

Nota: La Poza N°5 de sitio puerto fue clausurada, por lo que desde el Informe trimestral de monitoreo de la concentración de sólidos totales suspendidos (STS) en la descarga de las pozas (N° 11) y en adelante no serán presentados resultados asociados a ésta poza de sedimentación. Para mayor detalle del estado actual de la poza N° 5 PR dirigirse al **ANEXO C: Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Puerto.**



Poza N°4 PR

Nota: La Poza N°4 de sitio puerto se encuentra cerrada en su totalidad, por lo que el informe trimestral de monitoreo de la concentración de sólidos totales suspendidos (STS) en la descarga de las pozas (N° 14) fue el último conteniendo resultados asociados a ésta poza de sedimentación. Para mayor detalle del estado actual de la poza N° 4 PR dirigirse al **ANEXO C: Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Puerto.**

Poza N°1 PR

Se colectaron un total de 26 muestras de agua, del 2 de mayo de 2019 al 30 de julio de 2019. De las cuales 8 muestras registraron valores de TSS por encima de los 50mg/L y 18 muestras registraron valores por debajo del límite de 50mg/L lo cual representa un 69% del tiempo en cumplimiento de la poza.


Para el período de evaluación mayo 2019 – julio 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 25 mg/L para el mes de mayo, 31 mg/L para el mes de junio mientras que para el mes de julio 2019 se registró un promedio de 52 mg/L en la poza.

Cantera 23 PR

Se colectaron un total de 26 muestras de agua, del 2 de mayo de 2019 al 31 de julio de 2019. De las cuales 2 muestras registraron valores de TSS por encima de los 50mg/L y 24 muestras registraron valores por debajo del límite de 50mg/L lo cual representa un 92% del tiempo en cumplimiento de la poza.

Para el período de evaluación mayo 2019 – julio 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 17 mg/L para el mes de mayo, 37 mg/L para el mes de junio mientras que para el mes de julio 2019 se registró un promedio de 23 mg/L en la poza.

Gráfico 2 Resultados de TSS en las pozas de sedimentación de Sitio Mina



Poza N°20 MS

Se colectaron un total de 14 muestras de agua, del 02 de mayo de 2019 al 29 de Julio del 2019. De las cuales 2 muestras registraron resultados por encima del valor de referencia y 12 muestras registraron valores por debajo del valor de referencia de la Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad SECTOR MINERO del IFC que es 50 mg/L, lo que representa un 85 % del tiempo en cumplimiento para esta poza.

Para el período de evaluación mayo 2019 a julio 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 33 mg/L para el mes de mayo y para los meses de junio y julio 2019 se registraron valores de 16 y 37mg/L respectivamente.

Con respecto a los valores de precipitación acumulados alcanzaron valores de 506 mm, 340 mm y 312 mm durante los meses de mayo, junio y julio 2019 respectivamente.

Poza N°12-A MS

Se colectaron un total de 16 muestras de agua, del 01 de mayo de 2019 al 29 de julio de 2019. Las 24 muestras registraron valores por debajo del valor de referencia de la Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad SECTOR MINERO del IFC que es 50 mg/L, lo que representa un 100 % del tiempo en cumplimiento para esta poza.

Para el período de evaluación mayo 2019 – julio 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 13.8 mg/L para el mes de mayo, para el mes de junio 5.5 mg/l y para el mes de julio de 8.8 mg/L en la poza.

Nota: La Poza N° 12-A MS fue habilitada aguas abajo de la Poza N°2 MS y Poza 8 MS por lo que éstos dos últimos puntos ya han sido descartados los muestreos. En Poza N°2 MS se detuvieron los muestreos semanales desde el 23 de marzo de 2016 y en Poza 8 MS desde el 25 de mayo 2016. A partir del informe trimestral N°9 son presentados únicamente los resultados obtenidos para la Poza 12-A MS.

Dique 14 MS

Se colectaron un total de 5 muestras de agua, del 10 de junio de 2019 al 06 de agosto de 2019. De las cuales 1 muestra registro resultado por encima del valor de referencia y 4 muestras registraron resultados por debajo del valor de referencia de la Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad SECTOR MINERO del IFC que es 50 mg/L, lo que representa un 75 % del tiempo en cumplimiento. Cabe resaltar que durante el mes de mayo y junio el nivel de agua de la poza 4 estuvo por debajo del aliviadero, esto para facilitar la construcción de la poza 12 aguas abajo. Adicionalmente se bajó el nivel del agua para la construcción del sistema de bombeo sumergible. Por lo que hubo una temporada que estuvo seca.

Para el período de evaluación febrero 2019 – abril 2019; el promedio mensual de la concentración de TSS fue de 32 mg/L como promedio.



Poza N°4 TMF

Esta poza en el área del tailing fue clausurada el 30 de julio del 2018. En este informe de seguimiento no se presentará data de la descarga.

Para mayor detalle del estado actual de la poza N° 4 TMF dirigirse al **ANEXO D: Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Mina.**

6. Conclusiones

Para el período de evaluación, las muestras tomadas en la descarga del agua superficial contenida en la Poza N°1 PR de Puerto se encuentran con 69% del tiempo en cumplimiento en relación al 95% recomendado en las guías de medio ambiente para minería de la IFC 2007 con respecto a los sólidos totales en suspensión (TSS 50mg/L). En tanto la Poza N°9 se encuentra en un 65%, la Cantera 23 PR en un 92% y la Poza N°8 en un 65% del tiempo en cumplimiento.

Mientras que, en Mina, El Dique 14 MS posee un 75% y la Poza N°20 posee un 85% del tiempo en cumplimiento en relación al 95% recomendado en las guías de medio ambiente para minería de la IFC 2007 con respecto a los sólidos totales en suspensión (TSS 50mg/L). En tanto que la Poza N° 12A cumple en un 100% con respecto las directrices referenciales del IFC con respecto a los sólidos totales en suspensión (TSS 50mg/L).

7. Plan de Acción

Se Intensificará trabajos de control de erosión lo antes posible en todas las áreas que actualmente se encuentran expuestas (sin cobertura vegetal) o en aquellas zonas con pendiente muy pronunciada pues dan lugar a condiciones de terreno muy inestables y que favorecen una rápida erosión durante la estación de lluvias.

GERENCIA DE AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Se realizará una adecuada compactación de material en aquellas áreas que han sido establecidas como botaderos de saprolita, ya que las altas precipitaciones que ocurren en el área del Proyecto son uno de los motivos principales del arrastre los sedimentos.

Se realizará una limpieza de sedimentos en pozas existentes para disminuir su impacto.

Se cerrarán aquellas pozas de sedimentación que no están cumpliendo su función principal de retener y disminuir los sedimentos en los cursos de agua debido a que actualmente en éstas no se tiene la influencia de actividades de construcción y/o movimiento de tierras.

ANEXOS

GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

ANEXO A: Resultados de TSS para el período mayo 2019 – julio 2019

Tabla I Resultados de TSS para la Poza N°9 Punta Rincón

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmmYYYY)	Hora	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Poza-9-PR	Puerto	02/05/2019	14:15	TSS	26	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	02/05/2019	15:15	TSS	27	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	09/05/2019	14:55	TSS	118	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	09/05/2019	15:55	TSS	119	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	15/05/2019	11:05	TSS	6	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	15/05/2019	12:05	TSS	2	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	22/05/2019	13:50	TSS	2	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	22/05/2019	14:50	TSS	1	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	30/05/2019	11:10	TSS	40	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	30/05/2019	12:10	TSS	55	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	06/06/2019	10:20	TSS	18	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	06/06/2019	11:20	TSS	22	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	11/06/2019	13:40	TSS	184	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	11/06/2019	14:40	TSS	176	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	18/06/2019	12:55	TSS	39	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	18/06/2019	13:55	TSS	41	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	25/06/2019	14:05	TSS	29	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	25/06/2019	15:05	TSS	30	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	02/07/2019	10:30	TSS	44	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	02/07/2019	11:30	TSS	38	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	09/07/2019	12:45	TSS	34	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	09/07/2019	13:45	TSS	33	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	16/07/2019	16:00	TSS	54	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	16/07/2019	17:00	TSS	57	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	23/07/2019	10:30	TSS	64	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-9-PR	Puerto	23/07/2019	11:30	TSS	69	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Tabla II Resultados de TSS para la Poza N°8 Punta Rincón

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmmyyyy)	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Poza-8-PR	Puerto	02/05/2019 14:00	TSS	13	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	02/05/2019 15:00	TSS	1	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	09/05/2019 14:50	TSS	14	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	09/05/2019 15:50	TSS	16	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	15/05/2019 10:30	TSS	6	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	15/05/2019 11:30	TSS	7	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	22/05/2019 13:35	TSS	48	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	22/05/2019 14:35	TSS	89	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	18/06/2019 13:10	TSS	16	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	18/06/2019 14:10	TSS	18	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	25/06/2019 13:20	TSS	169	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	25/06/2019 14:20	TSS	168	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	02/07/2019 10:50	TSS	28	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	02/07/2019 11:50	TSS	24	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	09/07/2019 11:00	TSS	10	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	09/07/2019 12:00	TSS	12	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	16/07/2019 15:55	TSS	6	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	16/07/2019 16:55	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	23/07/2019 10:34	TSS	20	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-8-PR	Puerto	23/07/2019 11:34	TSS	20	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Tabla III Resultados de TSS para la Poza N°1 Punta Rincón.

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmmyyyy)	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Poza-1-PR	Puerto	02/05/2019 11:02	TSS	62	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	02/05/2019 12:02	TSS	67	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	08/05/2019 15:40	TSS	25	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	08/05/2019 16:40	TSS	22	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	15/05/2019 9:05	TSS	12	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	15/05/2019 10:05	TSS	14	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	23/05/2019 9:40	TSS	6	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	23/05/2019 10:40	TSS	9	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	30/05/2019 13:00	TSS	14	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	30/05/2019 14:00	TSS	17	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	07/06/2019 9:55	TSS	16	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	07/06/2019 10:55	TSS	16	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	11/06/2019 9:40	TSS	43	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	11/06/2019 10:40	TSS	44	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	25/06/2019 12:20	TSS	31	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	25/06/2019 13:20	TSS	36	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	04/07/2019 11:15	TSS	35	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	04/07/2019 12:15	TSS	34	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	09/07/2019 13:35	TSS	53	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	09/07/2019 14:35	TSS	53	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	16/07/2019 15:15	TSS	37	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	16/07/2019 16:15	TSS	38	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	23/07/2019 9:22	TSS	74	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	23/07/2019 10:22	TSS	65	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	30/07/2019	TSS	66	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza-1-PR	Puerto	30/07/2019	TSS	67	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Tabla IV Resultados de TSS para la Cantera 23 PR Punta Rincón.

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmmyyyy)	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Cantera 23-PR	Puerto	02/05/2019 10:49	TSS	31	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	02/05/2019 11:49	TSS	32	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	09/05/2019 8:00	TSS	12	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	09/05/2019 9:00	TSS	9	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	15/05/2019 8:13	TSS	14	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	15/05/2019 9:13	TSS	12	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	22/05/2019 13:40	TSS	3	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	22/05/2019 14:40	TSS	4	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	29/05/2019 12:36	TSS	29	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	29/05/2019 13:36	TSS	25	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	06/06/2019 9:30	TSS	13	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	06/06/2019 10:30	TSS	10	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	11/06/2019 14:05	TSS	73	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	11/06/2019 15:05	TSS	71	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	17/06/2019 13:50	TSS	35	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	17/06/2019 14:50	TSS	38	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	24/06/2019 13:40	TSS	27	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	24/06/2019 14:40	TSS	28	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	04/07/2019 11:35	TSS	21	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	04/07/2019 12:35	TSS	24	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	09/07/2019 14:05	TSS	20	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	09/07/2019 15:05	TSS	21	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	16/07/2019 15:40	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	16/07/2019 16:40	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	23/07/2019 8:12	TSS	32	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	23/07/2019 9:12	TSS	32	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	30/07/2019	TSS	31	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Cantera 23-PR	Puerto	30/07/2019	TSS	29	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

Tabla V Resultados de TSS para la Poza 12A Sitio Mina

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmmyyyy)	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Poza 12A-1	Mina	01-May	TSS	11	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	08-May	TSS	7	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	15-May	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	21-May	TSS	31	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	27-May	TSS	12	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	03-Jun	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	10-Jun	TSS	4	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	17-Jun	TSS	7	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	24-Jun	TSS	3	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	01-Jul	TSS	10	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	08-Jul	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	14-Jul	TSS	14	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	18-Jul	TSS	7	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	22-Jul	TSS	11	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	29-Jul	TSS	3	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 12A-1	Mina	29-Jul	TSS	9	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

**GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL**

Tabla VI Resultados de TSS para la Poza 14 y 20 en Sitio Mina

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmmyyyy)	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Poza 14	Mina	10-Jun	TSS	16	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 14	Mina	09-Jul	TSS	54	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 14	Mina	18-Jul	TSS	29	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 14	Mina	29-Jul	TSS	31	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

Sitio de Monitoreo	Ubicación	Fecha (ddmm)	Variable	Valor	Unidades	Métodología	Límite de Detección
Poza 20	Mina	02-May	TSS	25	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	08-May	TSS	67	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	15-May	TSS	8	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	22-May	TSS	30	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	27-May	TSS	37	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	03-Jun	TSS	3	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	10-Jun	TSS	22	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	17-Jun	TSS	21	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	24-Jun	TSS	18	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	01-Jul	TSS	30	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	08-Jul	TSS	18	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	14-Jul	TSS	28	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	22-Jul	TSS	76	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1
Poza 20	Mina	29-Jul	TSS	35	mg/L	Gravimetric Method SM-2540-D	1

**GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL**

ANEXO B: Datos de Precipitación de Enero – Julio 2019

Punta Rincón

REPORTE DE PRECIPITACION

Pluviómetro: Punta Rincón

UBICACIÓN: 533380 E – 995427 N, en Minera Panama, Distrito of Donoso, Provincia de Colon.

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/07/2019

Promedio de Precipitación: 392 mm

Precipitación Extrema: 134 mm el 27/06/2019

Unidad de medición: mm

Días	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	3	5	3	77	0	9					
2	1	8	15	15	16	0	25					
3	0	1	10	0	0	0	64					
4	1	0	0	9	3	14	10					
5		0	0		19	18	1					
6		0	0	5	13	8	2					
7		0	2	7	2	11	53					
8	8	3	6	6	15	0	8					
9	20	1	2	6	42	4	3					
10	41	3	6	0	0	55	1					
11	11	1	12	0	0	7	8					
12	20	4	1	0	0	24	0					
13	0	13	1	5	0	38	20					
14	1	6	0	8	0	26	31					
15	5	0	2	1	0	77	2					
16	0	2	1	0	0	6	0					
17	1	0	0	2	0	22	10					
18	10	1	1	48	9	2	64					
19	0	0	52	8	1	16	0					
20	1	2	37	48	15	15	16					
21	1	4	7	38	0	0	13					
22	0	0	0	97	0	127	87					
23	0	5	0	80	1	102	2					
24	4	4	14	3	10	3	15					
25	12	1	33	0	11	5	10					
26	1	3	1	1	0	62	3					
27	0	0	0	0	39	134	3					
28	0	5	7	123	0	100	37					
29	0		1	12	1	35	3					
30	1		1	19	0	49	35					
31	1		0		0		3					
TOTAL	141	70	217	544	274	960	538					
MEAN	5	3	7	19	9	32	17					
MAX	41	13	52	123	77	134	87					
MIN	0	0	0	0	0	0	0					

GERENCIA DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Botija LayDown

REPORTE DE PRECIPITACION

Pluviómetro: Botija Laydown

UBICACIÓN: 539076 E – 978121 N, en Minera Panama, Distrito of Donoso, Provincia de Colon.

Periodo Reportado: 01/01/2019 - 31/07/2019

Promedio de Precipitación: 298 mm

Precipitación Extrema: 169 mm el 22/04/2019

Unidad de medición: mm



Días	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0	4	0	1	42	14	39					
2	0	4	17	18	12	11	15					
3	1	0	1	7	9	0	6					
4	1	0	2	2	2	2	16					
5	0	0	0	27	4	5	1					
6	0	0	4	2	13	0	0					
7	0	0	3	4	6	1	9					
8	14	2	2	7	20	5	29					
9	13	8	18	0	7	0	2					
10	31	9	11	0	0	7	0					
11	6	7	4	0	1	1	1					
12	21	0	4	0	0	3	0					
13	4	1	4	0	4	4	0					
14	16	5	0	9	1	30	31					
15	4	0	3	2	35	24	0					
16	1	1	0	3	7	9	0					
17	3	0	0	0	3	2	0					
18	52	0	0	17	26	26	14					
19	2	0	20	1	69	7	2					
20	0	0	67	12	72	8	7					
21	3	0	1	26	14	13	3					
22	2	4	0	169	9	41	10					
23	1	13	0	5	4	8	3					
24	2	0	14	0	42	1	3					
25	3	1	6	0	0	12	5					
26	4	0	13	0	8	10	16					
27	0	12	1	0	83	19	0					
28	0	10	6	113	0	44	8					
29	0		1	13	13	3	22					
30	2		1	22	0	30	68					
31	1		0		0		2					
TOTA	187	81	203	460	506	340	312					
MEA	6	3	7	15	16	11	10					
MAX	52	13	67	1699	83	44	68					
MIN	0	0	0	0	0	0	0					

ANEXO C Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Puerto



Registro Fotográfico	Observaciones
	<p>Poza N° 9 PR</p> <p>Registro fotográfico del 31/03/2019</p>
	<p>Poza N° 8 PR</p> <p>Registro fotográfico del 31/07/2019</p>


Registro Fotográfico	Observaciones
	<p>Poza N° 7 PR</p> <p>Registro fotográfico del 31/07/2019</p>
	<p>Poza N° 6 PR</p> <p>Registro fotográfico del 31/10/2018</p>

Registro Fotográfico	Observaciones
	<p>Poza N° 5 PR</p> <p>Registro fotográfico del 21/02/2019</p>
	<p>Poza N° 4 PR</p> <p>Registro fotográfico del 23/10/2018</p>

Registro Fotográfico		Observaciones
		<p>Poza N° 1 PR</p> <p>Registro fotográfico del 31/07/2019</p>
		<p>Cantera 23 PR</p> <p>Registro fotográfico del 31/07/2019</p>

ANEXO D Registros Fotográficos pozas de sedimentación Sitio Mina

Registro Fotográfico	Observaciones
	<p>Poza N° 20- MS Registro fotográfico del 22/08/2018</p>
	<p>Poza N° 12- A-MS Registro fotográfico del 09/06/2019</p>

Registro Fotográfico	Observaciones
	<p>Dique 14- MS Registro fotográfico del 22/08/2018</p>
<p style="text-align: center;">CLAUSURADA</p>	<p>Poza N° 4 TMF</p>



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)
CATEGORIA III

INFORME TRIMESTRAL DE NIVEL FREÁTICO
POZOS AMBIENTALES - PUERTO

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13030, 13189	1	Mayo 2019 – Julio 2019	Minera Panamá	12/08/2019

1. Información general de los pozos monitoreados.

Los pozos ambientales ubicados en el Puerto han sido construidos con el objetivo de monitorear cualquier tipo de contaminación que pueda darse por filtración hacia el subsuelo en los depósitos de Carbón GW-PRBH-001, concentrado de cobre GW-PRBH-002 y diésel GW-PRBH-001.

Tabla 1. Ubicación General de los Pozos.

Nombre del Pozo	Coodernadas UTM		Altura del Metal (m)	Profundidad del Pozo (m)
	Norte	Este		
GW-PRBH-001	0996692	0533710	1.06	38
GW-PRBH-002	0996418	0533927	1.12	41
GW-PRBH-003	0996152	0534048	1.17	49

2. Metodología de medición de Nivel Freático.

La sonda de nivel que se utilizará para medir la profundidad del agua durante las campañas de monitoreo ambiental es el modelo In-Situ de la casa Ceneris (Figura 2), con cinta métrica de acero de alta resistencia y conductores también de acero.



Figura 1. Sonda de Nivel


El funcionamiento de la sonda se basa en la conductividad del fluido, para determinar la presencia de agua. El cable graduado termina en un electrodo que, al entrar en contacto con el agua, envía una pequeña corriente que activa una señal acústica. En este momento se anota la medida de la profundidad del nivel del agua que marca la cinta graduada.

Las mediciones se realizan semanalmente dependiendo de las condiciones meteorológicas del área puede haber excepciones.



Figura 2. Medición en campo.

3. Mapa de la ubicación de los pozos ambientales de sitio Puerto.




4. Datos de campo

En tabla 2 podemos observar los datos obtenidos durante el trimestre de evaluación mayo – julio 2019.

Tabla 2. Datos semanales de nivel freático.

Pozo	03/05/2019	10/05/2019	18/05/2019	07/06/2019	15/06/2019	20/06/2019	06/07/2019	12/07/2019	19/07/2019	26/07/2019
GW-PRBH-001	1.58	1.59	1.93	1.82	1.75	1.65	1.69	1.67	1.49	1.7
GW-PRBH-002	1.15	1.18	1.36	1.28	0.95	1.15	1.15	1.23	1.05	1.18
GW-PRBH-003	0.7	0.73	0.83	0.83	0.66	0.73	0.75	0.76	0.71	0.74



5. Conclusiones

- Las lecturas se harán semanalmente dependiendo de las condiciones del clima.
- Se están adquiriendo los equipos necesarios para los muestreos de calidad de agua para cada pozo ambiental.
- Los datos obtenidos durante el trimestre de evaluación reflejan una constante en los niveles freáticos de los pozos.

Tabla control para medición de Nivel Freático

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	W. Sandoz/XC	W. Sandoz/XC	W.S/XC
FECHA	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019
HORA	14:30	14:40	
ÚLTIMA LECTURA	2.91	2.43	0.84
LECTURA ACTUAL	2.64	2.27	1.87
PUNTO REFERENCIA (m)	1.06	1.12	1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.58 ✓	1.15 ✓	0.70 ✓
OBSERVACIONES	Sábado	Sábado	Sábado

01

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	W.S. X.C	W.S/XC	W.S/XC
FECHA	10/5/2019	10/5/2019	10/5/2019
HORA	8:20	8:35	8:55
ÚLTIMA LECTURA	2.64	2.27	1.87
LECTURA ACTUAL	2.65	2.30	1.90
PUNTO REFERENCIA (m)	1.13	1.12	1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.59 ✓	1.18 ✓	0.73 ✓
OBSERVACIONES	Sol	Sol	Sol

02

810
190
1.17
73

Tabla control para medición de Nivel Freático

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	WS/X.C	WS/X.C	WS/X.C
FECHA	18/5/2019	18/5/2019	18/5/2019
HORA	08:15	08:30	08:50
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.99	2.48	2.00
PUNTO REFERENCIA (m)	1.13 1.06	1.09 1.12	1.32 1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.93 ✓	1.36 ✓	0.83 ✓
OBSERVACIONES			

03

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	WS	WS	WS
FECHA	07/6/2019	07/06/19	07/06/19
HORA	10:55 ✓	10:45 ✓	11:03 ✓
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.88	2.40	2.09
PUNTO REFERENCIA (m)	1.13 1.06	1.09 1.12	1.32 1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.82 ✓	1.28 ✓	0.83 ✓
OBSERVACIONES			

04

Tabla control para medición de Nivel Freático

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	X.C	X.C	X.C
FECHA	15/6/19	15/6/19	15/6/19
HORA	1:40	9:20	9:00
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.81	2.07	1.83
PUNTO REFERENCIA (m)	1.13	1.09	1.32
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.75	0.95	0.66
OBSERVACIONES	lluvia	lluvia	lluvia

05

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	X.C	X.C	X.C
FECHA	12/7/19	12/7/19	12/7/19
HORA	10:55	10:45	10:30
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.73	2.35	1.93
PUNTO REFERENCIA (m)	1.13 / 1.06	1.09 / 1.12	1.32 / 1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.67	1.23	0.76
OBSERVACIONES	SOL	SOL	SOL

08

Tabla control para medición de Nivel Freático

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	W.S - V.R	W.S - V.R	W.S - V.R
FECHA	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019
HORA	13:16	13:27	13:40
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.71	2.27	1.90
PUNTO REFERENCIA (m)	1.06 ^{1.13}	1.12 ^{1.09}	1.73 ^{1.32} 1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.65 ✓	1.15 ✓	0.73 ✓
OBSERVACIONES			

06

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	W.S / V.R	W.S / V.R	W.S / V.R
FECHA	06/07/2019	06/07/19	06/07/19
HORA	10:00	10:15	10:25
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.75	2.27	1.92
PUNTO REFERENCIA (m)	1.06 ^{1.13}	1.12 ^{1.09}	1.17 ^{1.32}
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.69 ✓	1.15 ✓	0.75 ✓
OBSERVACIONES			

07

Tabla control para medición de Nivel Freático

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	XC	XC	XC
FECHA	19/07/2019	19/07/19	19/07/19
HORA	14:01	13:49	13:40
ÚLTIMA LECTURA			
LECTURA ACTUAL	2.55	2.17	1.88
PUNTO REFERENCIA (m)	1.06 1.13	1.12 1.09	1.17 1.32
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.49 ✓	1.05 ✓	0.71 ✓
OBSERVACIONES			

09

	BH- Env1	BH- Env2	BH- Env3
OPERADOR	X.C	X.C	XC
FECHA	26/7/2019	26/7/2019	26/7/2019
HORA	14:00	14:10	14:20
ÚLTIMA LECTURA	2.55 ✓	2.17 ✓	1.88 ✓
LECTURA ACTUAL	2.76	2.30	1.91
PUNTO REFERENCIA (m)	1.13 1.06	1.09 1.12	1.32 1.17
PROF. REAL DESDE LA SUPERFICIE (m)	1.70	1.18	0.74
OBSERVACIONES	SOL	SOL	SOL

10

533,800 mE

534,000 mE

534,200 mE

997,000 mN

996,800 mN

996,600 mN

996,400 mN

996,200 mN

996,000 mN

997,000 mN


996,800 mN

996,600 mN

996,400 mN

996,200 mN

996,000 mN



GW-PRBH-001
533710
996692

DEPOSITO DE CARBÓN

TERMO-
ELÉCTRICA

DEPOSITO DE
CONCENTRADO DE Cu

GW-PRBH-002
533927
996418

GW-PRBH-003
534048
996152

DEPOSITO
DE DIÉSEL



Minera  Panamá

Autor: G.C.
Fecha: Ago./2019
Escala: 1: 3,000
País: Panamá
Dibujo: J.C.
Codigo: 201

PROYECTO COBRE PANAMÁ
POZOS DE MONITOREO
HIDROLÓGICO
PUNTA RINCÓN

Proyección: WGS84 Zona 17N

Figura:

533,800 mE

534,000 mE

534,200 mE



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6099

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión: 2-4-19

Placa: 11

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente: no Marín

Fecha: 2-4-19

yecto: no Marín

Hora: 5:00 PM

argado: 1-2-19

Teléfonos:

cción: 1-2-19

☐ Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐ Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐ Especial

☐

Tanques de Reserva

servación: no Marín

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Via Hacia Aguas Blancas
997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6097

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>plata</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	Placa: <u>5500</u>
ente: <u>Municipio de Maricao</u>	Fecha: <u>2-11-18</u>	
ycto: <u>Com. Maricao</u>	Hora: <u>6:00 p.m.</u>	
cargado: <u>Tito. D. M. M.</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>D. M. M.</u>		

o: <input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
servación: <u>Reservación de limpieza de tanques de agua de mar</u>		
<u>Q. L. M. P. D.</u>		
Firma del Operador		Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Via Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº: **6100**

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión:

Placa: AT 98

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente: Mano Blanca

Fecha: 4-4-19

ycto: Colección Blanca

Hora: 4:00 AM

argado: Ing. Carlos María

Teléfonos: _____

cción: Dona María Celia

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Tanques de Reserva

servación: Mano Blanca

U.T. Parado y C.B. 5.000.000

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5642

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Black</u>	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	Placa: <u>AY208</u>	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
ente: <u>Colo Pinama</u>	Fecha: <u>10-4-11</u>		
ycto: <u>Mirco Pinama</u>	Hora: <u>4:00 pm</u>		
argado: <u>Edgar Haza</u>	Teléfonos: _____		
cción: <u>Draeco Colón</u>			

servación: _____

Colo Pinama



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

No 5644

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Wach</u> Placa: <u>1100</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
ente: <u>Mina Panacea</u>	Fecha: <u>12/1/80</u>	
ycto: <u>Cabe Panacea</u>	Hora: <u>2:00 pm</u>	
cargado: <u>Ing. Maguana</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>Cárona Plov Colón</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo _____	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial _____		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

servación: Inspección de la obra de la mina de Panacea
El día 12 de Enero de 1980 se realizó la inspección
de la obra de la mina de Panacea, la cual se encuentra
en buenas condiciones y se le dio el visto bueno.



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5645

☐ Entrega Inicial

☐ Cambio

☐ Devolución



Limpieza Rutinaria



Limpieza Adicional



Tanque de Reserva Adicional



Succión

Camión: Asob

Placa: 1499

nte:

Limpieza Rutinaria

Fecha:

15-4-19

recto:

calentamiento

Hora:

3:30 pm

argado:

Long R. Lopez

Teléfonos:

cción:

Revisión de instalación



Construcción



Sencillo



Especial



Eventos Especiales



Sencillo



Trampa de Grasa



P.T.A.R.



Tanques de Reserva

servación:

Operación: Instalación de tanques de reserva

Atención: 15-4-19



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **5646**

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Wolk</u> Placa: <u>18</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
nte: <u>Mónica Martínez</u>	Fecha: <u>17-7-2011</u>	
recto: <u>COBA y Marina</u>	Hora: <u>2:00 pm</u>	
argado: <u>Manuel Aguirre</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>Domingo del Corral</u>		
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
ervación: <u>Revisaron: Tania y Carlos</u>		
<u>Carlos del Corral</u>		



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marin, Via Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

20

5648

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Sución
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Black</u> Placa: <u>1472</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	


Cliente: Mano a Mano Fecha: 22 de abril
 Domicilio: Cochabamba Hora: 2:00 PM
 Cargado: Trabajo de limpieza Teléfonos: _____
 Dirección: Domingo Franco 160

Observaciones:

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

Observación: Se entregó el trabajo de limpieza a las 4:00 PM. El cliente pagó el servicio de \$1.000.000.

Firma: [Firma]



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-9447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5649

☐ Entrega Inicial

☐ Cambio

☐ Devolución



Limpieza Rutinaria



Limpieza Adicional



Tanque de Reserva Adicional



Succión

Camión: MOCK Placa: AM

nte: Reyung por a/c

recto: Cobro por a/c

argado: Trabajo por a/c

cción: Trabajo por a/c

Fecha: 23-11-12

Hora: 10:00 PM

Teléfonos: _____



Construcción



Sencillo



Especial



Eventos Especiales



Sencillo



Trampa de Grasa



P.T.A.R.



Tanques de Reserva

ervación: Elaboración de Aguas de Desecho + M

Trabajo por a/c

Trabajo por a/c

Trabajo por a/c

Trabajo por a/c

Trabajo por a/c



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5650

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión:

Placa:

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente:

Fecha:

ycto:

Hora:

argado:

Teléfonos:

cción:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

servación:



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas
997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6201

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>MANA</u> Placa: <u>2000 A950</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
ente: <u>Mano para</u>	Fecha: <u>13:30 pm</u>	<u>26-4-</u>
ycto: <u>Cobro para</u>	Hora: <u>3:30 pm</u>	
argado: <u>Trabaja para</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>Trabaja para</u>		
D:	<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
servación: <u>Reservación: Trabajo de 4 horas</u>		
<u>quero al posto, Cobro, 11/11/11</u>		
<u>Y para</u>		
Firma del Operador	Firma del Cliente	

Firma del Operador

Firma del Cliente

CALENDARIO DE CONTROL DE VIAJES DE SITIO MINA

	Inicio	Final													Cantidad de tolvas
	01/04/2019	30/04/2019													
Viajes según calendario	Fecha	Sitio/STP	Actividad	Detalle	Volúmen (galones)	Mack Placa	Nº de Boleta	Operador	Viajes realizados	Viajes Pendientes	Volumen Tanque Reservorio/Lodos	Volumen Grasa/Lodo	Volumen Total	Comentarios	
3	2-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado y Cobre	5,000	AJ7897	6099	Anyelmis Aguilar	3	0					
	2-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	5,000	AJ7897	6097	Anyelmis Aguilar							
	4-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	5,000	AJ7897	6100	Anyelmis Aguilar							
											0	15,000	15,000		
3	6-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5640	Militza Martinez	3	0					
	8-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5641	Militza Martinez							
	10-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5642	Anyelmis Aguilar							
											0	13500	13500		
3	13-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5644	Elvis Hidalgo	4	-1					
	15-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5645	Militza Martinez							
	17-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5646	Anyelmis Aguilar							
	20-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5648	Militza Martinez							
											0	18,000	18,000		
3	22-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5649	Reiner Bernal	3	0					
	24-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	5650	Reiner Bernal							

	26-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	6201	Reiner Bernal			01350013500	
2	29-Apr-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,500	AY8861	6202	Irvin Pineda	1	1	04,5004,500	

Total Galones mes

64,500

64500

Cada tolva tiene una capacidad de 3 yardas

0 Por definicion 1 yarda = 0.76m³
0 m³ de lodos secos al mes.



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

37-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5842

☐ Entrega Inicial

☒ Limpieza Rutinaria

☒ Succión

☐ Cambio

☐ Limpieza Adicional

Camión: 27-01-1 Placa: 15789

☐ Devolución

☐ Tanque de Reserva Adicional

Fecha: 11-5-2019

Hora: 7:00 a.m.

Teléfonos: _____

Acción: _____

Argado: J. M. Edgar Marín

Acto: Cobro de dinero

Te: 11-5-2019

☐ Construcción

☐ Eventos Especiales

☐ Trampa de Grasa

☐ Sencillo

☐ Sencillo

☐ P.T.A.R.

☐ Especial

☐ Tanques de Reserva

Envación: _____



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Sución de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6203

☐ Entrega Inicial



Limpieza Rutinaria



Succión

☐ Cambio



Limpieza Adicional

Camión: Wack

Placa: AY288

☐ Devolución



Tanque de Reserva Adicional

ente: Mineo Panama

Fecha: 2-5-19

ycto: Coban Panama

Hora: 3:30 PM

argado: Tanque de Reserva

Teléfonos: _____

oción: Depto. Operación Colón

o:



Construcción



Eventos Especiales



Trampa de Grasa



Sencillo



Sencillo



P.T.A.R.



Especial

Tanques de Reserva



Tanques de Reserva

servación: inspección y limpieza de 4 400 gal


de agua de Colón, Panamá, + H. y agua de Colón

de agua de Colón, Panamá, + H. y agua de Colón

de agua de Colón, Panamá, + H. y agua de Colón

Firma del Operador

Firma del Cliente



No. 204

204

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

	Entrega Inicial	Cambio	Devolución	Limpieza Rutinaria	Limpieza Adicional	Tanque de Reserva Adicional
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sución ☐ Camión: Black Placa: A48

ente: Vincent Pineda

Fecha: 4-5-19

vector: 100% de RNA Hora: 2:00 pm


Encargado: Trinidad María

sección: *América del Sur*

Construcción	Eventos Especiales	Trampa de Grasa
Sencillo	Sencillo	P.T.A.R.
Especial		Tanques de Reserva

Observación: Las labes de 4500 grs. de g.
de talb. sobre, pardo, punta puntan
C.D. V. L.

Firma del Cliente



No. 6205

5020

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

☒ Succión

Camión: Neck Placa: 473

Fecha: 0-5-14
Hora: 2:00 PM
Teléfonos:

Teléfonos: _____

<input checked="" type="checkbox"/>	Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/>	P.T.A.R.
<input type="checkbox"/>	Tanques de Reserva

Observación: *El cliente desea que se le informe de la existencia de un problema en el sistema de facturación y que se le informe de la existencia de un problema en el sistema de facturación.*

Firma del Operador *[Firma]*

Firma del Cliente *[Firma]*

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6206

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión: Mark

Placa: A477

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ante:

Limpieza rutinaria

Fecha:

8-5-19

ycto:

Cobro por rutina

Hora:

4:00 PM

cargado:

Una bolsa para

Teléfonos:

eción:

Reserva de rutina

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

servación:

Reservación de rutina de 4:00 PM a 4:30 PM

de Cobro:

4:00 PM y punto para Cobro

Reservación

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

uno Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6208

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión: Wach

Placa: AV 886

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

Ante: Divina Paredes

Fecha: 10-5-19

yecto: Cobertura

Hora: 2:30 pm

cargado: Ingeniero

Teléfonos: _____

cción: Donde se va a hacer

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

servación: Se observó el 4 de mayo de 1999

de Cobertura, para la Pared

2 Cód. C.D.

Marín

Firma del Operario

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6209

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión:

Moack Placa: AV3

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente:

Manuel Paredes

Fecha:

13-5-19

ycto:

Cob. Paredes

Hora:

3:00 PM

argado:

Ing. Paredes

Teléfonos:

cción:

Donde se va a Colar

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

servación:

Excepción: traslado de implanación de 4400

del graso de modo, fort, Cob. Paredes

Manuel Paredes

Firma del Operador

Firma del Cliente

Reino B. 1000



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6211

☐ Entrega Inicial

☒

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión:

Mack

Placa:

1400

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

Fecha:

15-5-19

Hora:

3:00 PM

Teléfonos:

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

Reservación:

Reservación para la instalación de 440x de
ti. para el Colm. Int. para el y punto de
instalación

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6213

☐ Entrega Inicial



Limpieza Rutinaria



Succión

☐ Cambio



Limpieza Adicional

Camión: pack

Placa: AK22

☐ Devolución



Tanque de Reserva Adicional

ente: Miriam yerson

Fecha: 17.5.19

ycto: Colón y Bolívar

Hora: 2:30 pm

argado: Tanque de agua negra

Teléfonos: _____

cción: Donde viven color

o:



Construcción



Eventos Especiales



Trampa de Grasa



Sencillo



Sencillo



P.T.A.R.



Especial



Sencillo



Tanques de Reserva

servación: Entrega de 4 tanques de agua

de Colón y Bolívar, punto de agua, 19

Juan Carlos

Spilato y Urbina

Firma del Operario

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ano Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6215

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>Wack</u> Placa: <u>A 787</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional		
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
ante: <u>Vincenta parana</u>	Fecha: <u>20-5-18</u>		
yecto: <u>cobro de agua</u>	Hora: <u>4:00 PM</u>		
cargado: <u>Tina de agua</u>	Teléfonos: <u>1111</u>		
cción: <u>Agua de agua color</u>			
o: <input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa	
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.	
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	
servación: <u>Exigencia de limpieza de 1111111111</u>			
<u>Agua de agua color, 1111111111, 1111111111</u>			
<u>1111111111</u>			
Firma del Operador			Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

San Martín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6216

☐ Entrega Inicial



Limpieza Rutinaria



Succión

☐ Cambio



Limpieza Adicional

Camión:

Placa: AY88

☐ Devolución



Tanque de Reserva Adicional

ente:

Fecha: 22.5.19

yecto:

Hora: 13:00 pm

cargado:

Teléfonos: 17119

cción:

o:



Construcción



Eventos Especiales



Trampa de Grasa



Sencillo



Sencillo



P.T.A.R.



Especial



Tanques de Reserva

servación:

Observación: Para Emergencia, traslado a 4100

de la zona de Cobán - 111, Dorado puente Pimón

Dr. Juan de Cobán

Firma del Operador

Firma del Cliente

Firma del Cliente

Firma del Cliente

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Sución de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6217

☐ Entrega Inicial

☒

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión: check

Placa: AYXX

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ante:

María Parana

Fecha:

24-5-19

yecto:

Cobro Parana

Hora:

3:30 pm

cargado:

Ting Edgar Aguirre

Teléfonos:

54119

cción:

Parana, Prov. Corrientes

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

servación:

Reservación: Traslado de 4,400 gal de

agua de Parana, Prov. Corrientes, para la

Di. Sol. Adine

Planta de Parana, Prov. Corrientes

Firma del Operador

Firma del Cliente

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marin. Via Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

No. 6221

6221

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>MOCK</u> Placa: <u>AY880</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
Ante: <u>Mano Pampara</u> Fecha: <u>31-5-19</u> yecto: <u>Cobres Pampara</u> Hora: <u>1:00 PM</u> Cargado: <u>Tanque de Reserva</u> Teléfonos: _____ Dirección: <u>Cobres Pampara</u>		
Observación: <u>Reservación: Tanque de Reserva de 4 H00</u> <u>del 19-05-19 a 21-05-19, Cobres Pampara</u> <u>D.S. 1 Cadena</u>		
Firma del Operador _____		Firma del Cliente _____

CALENDARIO DE CONTROL DE VIAJES DE SITIO MINA

	Inicio	Final													Cantidad de tolvas
	01/05/2019	31/05/2019													
Viajes según calendario	Fecha	Sitio/STP	Actividad	Detalle	Volúmen (galones)	Mack Placa	Nº de Boleta	Operador	Viajes realizados	Viajes Pendientes	Volumen Tanque Reservorio/Lodos	Volumen Grasa/Lodo	Volume n Total	Comentarios	
3	1-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AJ7897	5842	Edgar Marin	3	0					
	2-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AJ7897	6203	Militza Martinez							
	4-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AJ7897	6204	Anyelmis Aguilar							
											0	13,200	13,200		
3	6-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6205	Anyelmis Aguilar	3	0					
	8-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6206	Anyelmis Aguilar							
	10-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6208	Anyelmis Aguilar							
											0	13200	13200		
3	13-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6209	Reiner Bernal	3	0					
	15-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6211	Elvis Hidalgo							
	17-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6213	Militza Martinez							
											0	13,200	13,200		
3	20-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6215	Militza Martinez	3	0					
	22-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6216	Militza Martinez							
	24-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6217	Militza Martinez							

											01320013200	
3	27-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6218	Irvin Pineda	3	0	013,20013,200	
	29-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6220	Irvin Pineda				
	31-May-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6221	Irvin Pineda				
											013,20013,200	
Total Galones mes					66,000							66000

Cada tolva tiene una capacidad de 3 yardas

0 Por definicion 1 yarda = 0.76m³

0 m³ de lodos secos al mes.



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6222

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Maestr</u> Placa: <u>W300</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
Inte: <u>Peñís Buzanca</u>	Fecha: <u>3-6-19</u>	
ycto: <u>Coban y Buzanca</u>	Hora: <u>5:00 PM</u>	
argado: <u>Tingaloban y Buzanca</u>	Teléfonos: _____	
oción: <u>Obra y Buzanca</u>		
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
servación: <u>Trampa de Grasa y Buzanca</u>		
<u>Obra y Buzanca</u>		
<u>Obra y Buzanca</u>		
Firma del Operador	Firma del Cliente	



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6223**

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Wack</u> Placa: <u>4488</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
ente: <u>Manuel Pizarro</u>		Fecha: <u>5-6-19</u>
yecto: <u>Cabe Pizarro</u>		Hora: <u>1:00 PM</u>
argado: <u>Tang. Edgar marín</u>		Teléfonos: _____
cción: <u>2000 y 1000 Colón</u>		
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
servación: <u>Experiencia que todo el departamento de 4,400g</u>		
<u>2000 y 1000 Colón, 1 lit, 1 lit, 1 lit</u>		
Firma del Operador <u>Manuel Pizarro</u>		Firma del Cliente <u>Manuel Pizarro</u>



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6225**

☐ Entrega Inicial



Limpieza Rutinaria



Succión

☐ Cambio



Limpieza Adicional

Camión: mark

Placa: AV38

☐ Devolución



Tanque de Reserva Adicional

ente: Manuel Ximenes

yecto: Cobay, Pinar

Fecha: 7-6-19

argado: Ting Cobay man

Hora: 2:00 PM

oción: Quinta de Colón

Teléfonos: _____



Construcción



Eventos Especiales



Trampa de Grasa



Sencillo



Sencillo



P.T.A.R.



Especial



Sencillo



Tanques de Reserva

servación: Quinta de Colón

Manuel Ximenes

Manuel Ximenes

Manuel Ximenes

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Sución de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6226

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☐☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión:

Placa:

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

☐

ente:

Mujer parana

Fecha:

10-10-19

ycto:

Cobro mañana

Hora:

5:00 pm

gardo:

5 mg de agua en un

Teléfonos:

Doble Cobro

cción:

Doble Cobro

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

servación:

Quemación de Trampas de Grasa y Dorado

Cobro por el cambio de

Quemación de Trampas de Grasa y Dorado

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Substión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6227**

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Camión: <u>Mercedes</u>	<input type="checkbox"/> Placa: <u>A4480</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	Fecha: <u>12-6-19</u>		
Dirección: <u>Av. de la Paz</u>			Hora: <u>5:30 pm</u>		
Destinatario: <u>Ing. Edgar Moya</u>			Teléfonos: _____		
Ubicación: <u>Barrio de la Cruz</u>					
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa			
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.			
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva			
Servación: <u>El municipio de la Cruz, 14 de mayo de 1919</u>					
Firma del Onerador: <u>Edgar Moya</u>					
Firma del Cliente: <u>Edgar Moya</u>					



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

o Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

97-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5862

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>Meck</u> Placa: <u>1488</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional		
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
de: <u>Miguel Peralta</u>	Fecha: <u>14-6-16</u>		
cto: <u>Cap. Peralta</u>	Hora: <u>3:00 pm</u>		
rgado: <u>Eng. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____		
cción: <u>Dorcas y Hnos. Colón</u>			

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

ervación:

Revisación traslado J. Gracia de Colón + 14

Traslado para revisión

14-6-16



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6229

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Mocho</u> Placa: <u>1438</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	

ente: Munic. Parana Fecha: 17-6-19

yecto: Cobase Parana Hora: 5:00 pm

argado: Targ. Plaza Marín Teléfonos: _____

cción: Dobos y Marín

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

servación: Inspección y traslado de grasas de Parana, Cob

Aut. TITO P. 17-6-19

J. C. (F. B. Marín) Sp. W. Marín

Firma del Operador Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Sución de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6230

☐ Entrega Inicial

☒

Limpieza Rutinaria

☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión:

Placa: AY22

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente:

Munira Parante

Fecha:

19-6-19

ycto:

Cobos Pinar

Hora:

4:00 PM

cargado:

Ing. Edgar García

Teléfonos:

cción:

Donato Pinar Colón

o:

☐ Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐ Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐ Especial

☐

Tanques de Reserva

☐

Tanques de Reserva

servación:

Reservación: Asado de Pasa de Donato

4:00 PM

Donato Pinar Colón

Donato Pinar Colón

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6231

☐ Entrega Inicial



☐ Limpieza Rutinaria

☐ Succión

☐ Cambio



☐ Limpieza Adicional

☐ Camión

Placa: 4831

☐ Devolución



☐ Tanque de Reserva Adicional

ante:

Manuela Bencard

Fecha:

21-6-19

yecto:

Cobertura

Hora:

13:00 PM

cargado:

Tanque de Reserva

Teléfonos:

cción:

Obra de Bencard

o:



☐ Construcción



☐ Eventos Especiales



☐ Trampa de Grasa



☐ Sencillo

☐ Sencillo



☐ P.T.A.R.

☐ Tanques de Reserva



☐ Especial



☐ Tanques de Reserva

servación:

Supervisión de la obra de Bencard

MT Cobres y Bencard

MT Cobres y Bencard

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Via Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6140**

☐ Entrega Inicial

☒

Limpieza Rutinaria

☐☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión:

Placa: AY 22

☐ Devolución

☒

Tanque de Reserva Adicional

☐

Ante:

Maria Parera

Fecha:

24-6-19

yecto:

Cobro de Grasa

Hora:

4:00 PM

cargado:

Ing. Edgardo

Teléfonos:

0980 000 000

cción:

Roberto

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva


servación:

Reservación de Grasa de cobro de 1400

de cobro de 1400

Firma del Operador

Firma del Cliente



No. 6141

o Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

o Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

97-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

Camión: Mac Placa: A 437

Horas: 4:00 pm

Horas: 4:00 pm

Cargado: Ing. O. Rojas

Cargado: Ing. O. Rojas

o:	<input type="checkbox"/>	Construcción	<input type="checkbox"/>	Eventos Especiales	<input type="checkbox"/>	Trampa de Grasa
	<input type="checkbox"/>	Sencillo	<input type="checkbox"/>	Sencillo	<input type="checkbox"/>	P.T.A.R.
	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Tanques de Reserva

Observación:

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6142**

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>Black</u> Placa: <u>AR 88</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional		
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
Cliente: <u>Minao Sarama</u>		Fecha: <u>28-6-19</u>	
Objeto: <u>cobrir sarama</u>		Hora: <u>4:00 pm</u>	
Cargado: <u>Eng. Ploa</u>		Teléfonos: _____	
Asociación: <u>Asociación de Agua de Cobrir Sarama</u>			

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

Observación: Trampas de agua de cobrir Sarama

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas
997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6162

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>petrolera</u> Placa: <u>6528</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	

nte: Miguel Parada Fecha: 1-6-19
recto: Cobro Parada Hora: 12:30 M.D.
argado: Edgar Parada Teléfonos: _____
cción: Parada Parada

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva

servación: Limpieza, succión, traslado, exposición final de sillas
ta, bombas de cobro
Firma del Operador [Firma] Firma del Cliente [Firma]



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

Llano Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

Tel.: 997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Residuales
- Limpieza de Tanques Sépticos
- Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5860

☐ Entrega Inicial ☐ Limpieza Rutinaria ☒ Succión ☐ Cambio ☒ Limpieza Adicional Camión: Petrol 11 Placa: AJ 7397

☐ Devolución ☒ Tanque de Reserva Adicional

Cliente: Minerva Poncena, S.A. Fecha: 4/6/2019
Proyecto: Cobio Paname Hora: 10:01 am

Encargado: Mrs. Edgardo Marín Teléfonos: _____

Dirección: Circunvalación, Tabo Creciente Cede

Tipo: ☐ Construcción ☐ Eventos Especiales ☐ Trampa de Grasa
☐ Sencillo ☐ Sencillo ☐ P.T.A.R.
☐ Especial ☒ Tanques de Reserva

Observación: Excepción traslado y disposición final de 3000 galones
Aproximadamente de 25-30 de tanques sépticos
Mrs. Tink (Rubén) en Alen Guevar

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6163

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>petexbill</u> Placa: <u>5038</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	

Inte: Minara Panatá Fecha: 4-6-19

yecto: Cabre Panatá Hora: 8:20 A.M.

argado: Ing. Edgar Morán Teléfonos: _____

cción: Donoso Pizarro de Cabre

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Especial	<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva

Servación: Ejecución traslado a disposición final de 5.000 gts de
Residuos de Cabre

[Firma] Firma del Onerador

[Firma] Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

Nº 6164

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Placa: <u>0384</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Petrolera H</u>	
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
ente: <u>Alcaldía de Coveñas</u>	Fecha: <u>5-6-19</u>		
ycto: <u>Cobre Portátil</u>	Hora: <u>1:15 P.M.</u>		
argado: <u>Ing. Edgar Navin</u>	Teléfonos: _____		
cción: <u>Donoso Pasa-da Cobón</u>			

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	

servación: Entrega de trapero a disposición final de 5.000 gal de
Lavabios y Reservoirs de Cobre

[Firma] Firma del Operador

[Firma] Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6165

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>patibill</u>	Placa: <u>CU308</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional			
ente: <u>Minerva Panamá</u>	Fecha: <u>7-6-19</u>			
yecto: <u>Cobré Panamá</u>	Hora: <u>7:30 A.M.</u>			
argado: <u>Ing. Edgar Muñoz</u>	Teléfonos: _____			
cción: <u>Donso Prov. de Colon</u>				

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva	

servicio: Exacción y traslado a disposición final de 5.000 gls de los
Reservantes de Cobre

[Firma]

Firma del Operador

[Firma]

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6228

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>plata</u> Placa: <u>CV 384</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
nte: <u>San Juan de los Rios</u>	Fecha: <u>12-6-19</u>	
recto: <u>Carretera</u>	Hora: <u>4:00 PM</u>	
argado: <u>Ing. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>Barro Colorado</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	

servación: Tramitación para la compra de 5000
de tanques de reserva de 1000
Firma del Operador: Ing. Edgar Marín
Firma del Cliente: Ing. Edgar Marín



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas
997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

Nº 6138

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Panambi</u> Placa: <u>CU38</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
ente: <u>Hincha Panará</u>	Fecha: <u>19-6-19</u>	
yecto: <u>Cabre Panará</u>	Hora: <u>11:00 A.M.</u>	
argado: <u>ING. Edgar Mayín</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>DANOSO PAV. de Colón</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input checked="" type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva

servación: Exacuación, traslado a disposición final de 5,000 gls de
Residuos de Grap

mlmt Tanaco G. G.
Firma del Operador Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6139

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>Palabill</u>	Placa: <u>CO-36</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional			
ante: <u>Mirva Panapa</u>	Fecha: <u>21-6-19</u>			
yecto: <u>Cabre Panapa</u>	Hora: <u>8:30 A.M.</u>			
cargado: <u>Ing. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____			
eción: <u>Danoso Prov. de Colón</u>				

o: <input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input checked="" type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	

Reservación: Extracción, traslado a disposición final de 5,000 g/s
de Remanentes de Cabre

Inf. Marín

Firma del Operador

Stella W. Marín F.
Firma del Cliente


Servicio realizado (2019/06/10)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824 -630425 -OP_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
MAIKOR NARANJA (JH)	MAIKOR NARANJA (JH)
Operadores	
Conductor	
LUIS TERAN	Ri gh t- cli
LUIS	
Resumen	
Fecha	2019/06/10
Hora inicial	2019/06/10 08:41:50
Hora Final	2019/06/10 10:06:23
Duración	01:24:33
Encuesta	
Foto	

Servicio realizado (2019/06/11)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824 -630425 -OP_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
MAYKER TERAN	JAR
Operadores	
Conductor	
JOSE GUEDEZ	Ri gh t- cli ck or ta...
JOSE	
Resumen	
Fecha	2019/06/11
Hora inicial	2019/06/11 08:09:37
Hora Final	2019/06/11 09:10:02
Duración	01:00:25

<input type="button" value="✕"/>	
Servicio realizado (2019/06/14)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824 -630425 -OP_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
ANDERSON GUEDEZ	ANCHU
Operadores	
Conductor	
ANDERSON GUEDEZ	
ANGUE	
Resumen	
Fecha	2019/06/14
Hora inicial	2019/06/14 08:18:21
Hora Final	2019/06/14 08:36:22
Duración	00:18:01

<input type="button" value="✕"/>	
Servicio realizado (2019/06/25)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824 -630425 -OP_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
LUIS NARANJA (JH)	LUIS NARANJA (JH)
Operadores	
Conductor	
LUIS TERAN	
LUIST	
Resumen	
Fecha	2019/06/25
Hora inicial	2019/06/25 08:24:03
Hora Final	2019/06/25 08:56:45
Duración	00:32:42

	
Servicio realizado (2019/06/26)	
Ciente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824 -630425 -OP_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
NOEL FALCON	301
Operadores	
Conductor	
MAYKOL ABREU PT	
MJAM	
Resumen	
Fecha	2019/06/26
Hora inicial	2019/06/26 09:09:31
Hora Final	2019/06/26 09:28:24
Duración	00:18:53

	
Servicio realizado (2019/06/28)	
Ciente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824 -630425 -OP_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
MAYKER TERAN	JAR
Operadores	
Conductor	
NOEL FALCON	
TCMCBO	
Resumen	
Fecha	2019/06/28
Hora inicial	2019/06/28 08:15:56
Hora Final	2019/06/28 08:33:05
Duración	00:17:09

CALENDARIO DE CONTROL DE VIAJES DE SITIO MINA

	Inicio	Final													Cantidad de tolvas
	01/06/2019	30/06/2019													
Viajes según calendario	Fecha	Sitio/STP	Actividad	Detalle	Volúmen (galones)	Mack Placa	Nº de Boleta	Operador	Viajes realizados	Viajes Pendientes	Volumen Tanque Reservorio/Lodos	Volumen Grasa/Lodo	Volume n Total	Comentarios	
3	3-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6222	Irvin Pineda	3	0					
	5-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6223	Elvis Hidalgo							
	7-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6225	Irvin Pineda							
											0	13,200	13,200		
3	10-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6226	Elvis Hidalgo	3	0					
	12-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6227	Elvis Hidalgo							
	14-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	5862	Militza Martinez							
											0	13200	13200		
3	17-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6229	Militza Martinez	3	0					
	19-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6230	Militza Martinez							
	21-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6231	Irvin Pineda							
											0	13,200	13,200		
3	24-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6140	Irvin Pineda	3	0					
	26-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6141	Irvin Pineda							
	28-Jun-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AY8861	6142	Irvin Pineda							

[illegible]

Cada tolva tiene una capacidad de 3 yardas

0 Por definicion 1 yarda = 0.76m³
0 m³ de lodos secos al mes.



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6232**

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Merck</u> Placa: <u>AY 99</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
Cliente: <u>Miranda Ponce</u>	Fecha: <u>2/7/2019</u>	
Destino: <u>Cobres Ponce</u>	Hora: <u>14:17 pm</u>	
Argado: <u>Don José María</u>	Teléfonos: _____	
Ubicación: <u>Doroso Párraga de Coto</u>		
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva
Servación: <u>Entrega, traslado y disposición final interna</u>		
<u>Chasitán Rodríguez</u>		
Firma del Operador		Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

10 Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

97-8447 / 8486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6233

☐ Entrega Inicial

☐ Cambio

☐ Devolución

☒

Limpieza Rutinaria

☐

Limpieza Adicional

☐

Tanque de Reserva Adicional

☒

Succión

☐

Camión: MOCK

Placa: A4886

Me:

fecto:

argado:

cción:

Fecha: 4-7-19

Hora: 2:00 PM

Teléfonos:

☐ Construcción

☐ Sencillo

☐ Especial

☐

Eventos Especiales

☐

Sencillo

☐

Tanques de Reserva

☐

Trampa de Grasa

☐

P.T.A.R.

☐

servación:

Firma del Onerador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6234**

☐ Entrega Inicial



Limpieza Rutinaria



Succión

☐ Cambio



Limpieza Adicional



Camión:

Placa:

☐ Devolución



Tanque de Reserva Adicional

nte:

Mariano Jimenez

Fecha:

2-7-19

recto:

Cobro por mano

Hora:

3:00 PM

argado:

Trag de agua

Teléfonos:

oción:

Desarrollo por Cobro



Construcción



Eventos Especiales



Trampa de Grasa



Sencillo



Sencillo



P.T.A.R.



Especial



Sencillo



Tanques de Reserva

servación:

Reservación

Realizado a disposición de 4:00

de agua

de agua de cobro

de agua de cobro, P.T.A.R., Desarrollo

Quelal Pichin

Quelal Pichin

Quelal Pichin

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6235**

☐ Entrega Inicial

☒ Limpieza Rutinaria

☒ Succión

☐ Cambio

☐ Limpieza Adicional

Camión: Max Placa: 443

☐ Devolución

☐ Tanque de Reserva Adicional

nte:

Fecha: 11-2-19

yecto:

Hora: 5:00 pm

argado:

Teléfonos: _____

oción:

☐ Construcción

☐ Eventos Especiales

☒ Trampa de Grasa

☐ Sencillo

☐ Sencillo

☐ P.T.A.R.

☐ Especial

☐ Tanques de Reserva

servación:

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas
997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6168**

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☐

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión:

Placa: **A773**

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente: Maria Elena

Fecha: 15-7-19

ycto: Cobor Puyasa

Hora: 5:00 pm

argado: Ting. Edgar Arce

Teléfonos: _____

cción: Carson Puyasa

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Tanques de Reserva

servación: Exposición - Acordado de Trampas de Grasa y Cobor Puyasa

Firma del Operador: Donato Salcedo

Firma del Cliente: Walter W. Pastorel F.

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C.: 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6169

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>caball</u> Placa: <u>AD 98</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional		
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
ente: <u>Mipasa Panama</u>	Fecha: <u>18-7-19</u>		
yecto: <u>Calera Panama</u>	Hora: <u>6:30 P.M.</u>		
argado: <u>José Edgar Morán</u>	Teléfonos: _____		
cción: <u>Dominosa Prada Colon</u>			
<hr/>			
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa	
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.	
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	
servación: <u>Manojojos Trabucos de grasas de Cap, S.K. David</u>			
<u>29 Julio 19</u>			
Firma del Operador <u>[Signature]</u>			
Firma del Cliente <u>[Signature]</u>			



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marin, Via Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº **6170**

☐

Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐

Cambio

☐

Limpieza Adicional

☐

Camión: *potabil*

Placa: *AJ 48*

☐

Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ante: *Miguel Pasati*

Fecha: *22-7-19*

yecto: *Caba*

Hora: *5:15 P.M.*

argado: *Edgar Marin*

Teléfonos:

cción: *Dorcas Pizarro de Colon*

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☒

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☐

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Tanques de Reserva

☐

Tanques de Reserva

servación: *Maximiliano Tintero de Grases de Dorado, T.H.F. Grup*

S.V. Caba

M. Marin

Splata y substitiva F.

Firma del Operador

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6171

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>pedabill</u> Placa <u>AT 780</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional		
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
ente: <u>Mixera Panamá</u>	Fecha: <u>25-7-19</u>		
yecto: <u>Cobos Panamá</u>	Hora: <u>3:10 P.M.</u>		
cargado: <u>Tales. Alcar. Navila</u>	Teléfonos: _____		
cción: <u>Panama Prov. de Colon</u>			

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

servación: Manizales Indersos de grasas de Durodo, Cobos T.H.F.

Gery SK

mp/mt

Firma del Operador

Spitza 11/11/2019 F.

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

ino Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6173

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>patentado</u> Placa: <u>AS 48</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional		
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional		
ente: <u>Hincha Paragua</u>	Fecha: <u>30-7-19</u>		
yecto: <u>Cobro Paragua</u>	Hora: <u>5:15 P.M.</u>		
argado: <u>Ingr. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____		
cción: <u>Donosa P. de Cebal</u>			
<hr/>			
<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input checked="" type="checkbox"/> Trampa de Grasa	
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.	
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva	
servación: <u>Haymundo Infantes de Grasa de Davado, Cebal, T.H.F.</u>			
<u>Gas y SV</u>			
<u>Infantes</u>			
Firma del Operador		Firma del Cliente	



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6145

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Petrolbi H</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	Placa: <u>CO302</u>
ente: <u>Hinera Panaza</u>	Fecha: <u>1-7-19</u>	
ycto: <u>Cobra Panaza</u>	Hora: <u>8:50 A.M.</u>	
argado: <u>ING. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>Donoso Prov. de Cádiz</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input checked="" type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva	

servación: Emancipación, traslado a disposición final de 5,000 gls de
Reservorios de Cobra

[Signature] Firma del Operador
[Signature] Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6146

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>Peugeot</u> Placa: <u>CO38</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
Inte: <u>Hineva Panama</u>	Fecha: <u>3-7-19</u>	
ycto: <u>Cabré Panama</u>	Hora: <u>7:00 A.M.</u>	
argado: <u>Ing. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____	
cción: <u>Danoso Prov. de Colón</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input checked="" type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Especial	<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva

servación: Excepción, traslado a disposición final de S.O.O. gla da
Reservantes de Grop

Muller

Firma del Operador

Tomas Carvajal

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

no Marín, Via Hacia Aguas Blancas

997-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 6148

☐ Entrega Inicial

☐

Limpieza Rutinaria

☒

Succión

☐ Cambio

☐

Limpieza Adicional

Camión: Peterbilt

Placa: CJ385

☐ Devolución

☐

Tanque de Reserva Adicional

ente:

Hinero Panama Cobon Panama

ycto:

Cobon Panama

Hora:

7:45 A.M.

argado:

J.M. Edgar Marín

Teléfonos:

cción:

Donde vive de Cobon

o:

☐

Construcción

☐

Eventos Especiales

☐

Trampa de Grasa

☐

Sencillo

☐

Sencillo

☒

P.T.A.R.

☐

Especial

☐

Sencillo

☒

Tanques de Reserva

servación:

Entrega inicial y adición final de 5,000 g de

Reserva de Cobon

[Firma]

Firma del Operador

Reiner Baral

Firma del Cliente



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

37-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5864

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>patarolt</u> Placa: <u>W308</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
e: <u>Mina Parana</u>	Fecha: <u>17-7-19</u>	
cto: <u>Cabr Parana</u>	Hora: <u>17:30 A.M.</u>	
gado: <u>B.O.G. Edgar Mach</u>	Teléfonos: _____	
ción: <u>Doroso Prov. de Córdoba</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva

Observación:

Exención, traslado a disposición final de 5000 gal de Residuos de Carp

7.1.1



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

97-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5865

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>patibit</u> Placa: <u>CU-384</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	

te: Hipare Panate Fecha: 19-7-19

cto: Cobra Panate Hora: 8:30 A.M.

rgado: Tal. Edgar Holin Teléfonos: _____

ción: Danoso tras de color

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial		<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

avación: Evaluación, traslado a disposición final de 5.000 gls

Recarbón de Cobro

11/11/19



SILLAS Y SERVICIOS TITO

Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

97-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5868

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional	Camión: <u>petatebi Placa: C-238</u>
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional	
le: <u>Mina Panaja</u>	Fecha: <u>29-7-19</u>	
cto: <u>Cobre Panaja</u>	Hora: <u>9:30 A.M.</u>	
rgado: <u>ING. Edgardo Mayra</u>	Teléfonos: _____	
ción: <u>Danoso Prov. de Cobá</u>		

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input checked="" type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Tanques de Reserva

envación:

Exposición y traslado a disposición final de S.000 g/s

de bocaneros de Cobre

MA 1

A. V. M. L.



Sillas y Servicios TITO

R.U.C. 6-58-1411 - D.V. 02

o Marín, Vía Hacia Aguas Blancas

97-8447 / 6486-4567 / 6644-3699

- * Alquiler de Sanitarios Portátiles
- * Succión de Aguas Residuales
- * Limpieza de Tanques Sépticos
- * Limpieza de Trampas de Grasa

Nº 5869

<input type="checkbox"/> Entrega Inicial	<input type="checkbox"/> Limpieza Rutinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Succión	Camión: <u>Peterbilt</u>	Placa: <u>CU 308</u>
<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Limpieza Adicional			
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Tanque de Reserva Adicional			
te: <u>Hibero Panamá</u>	Fecha: <u>31-7-19</u>			
cto: <u>Cabre Panamá</u>	Hora: <u>7:30 A.M.</u>			
rgado: <u>Ing. Edgar Marín</u>	Teléfonos: _____			
cción: <u>Donoso Prov. de Colón</u>				

<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Eventos Especiales	<input type="checkbox"/> Trampa de Grasa
<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> Sencillo	<input type="checkbox"/> P.T.A.R.
<input type="checkbox"/> Especial	<input checked="" type="checkbox"/> Tanques de Reserva	

enviación: Exoneración, traslado a disposición final de 5.000 gts de
Residuos de Grap

2 DM 14

7 5 9 7

Servicio realizado (2019/07/08)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824-500000834_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
LUIS NARANJA (JH)	LUIS NARANJA (JH)
Operadores	
Conductor	
ANDERSON GUEDEZ	<input type="checkbox"/> Right-click or ta...
JETA	
Resumen	
Fecha	2019/07/08
Hora inicial	2019/07/08 08:42:19
Hora Final	2019/07/08 09:46:15
Duración	01:03:56
Encuesta	
Foto	

Servicio realizado (2019/07/10)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824-500000834_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
NOEL FALCON	301
Operadores	
Conductor	
JOSE GUEDEZ	<input type="checkbox"/> Right-click or ta...
JOSE	
Resumen	
Fecha	2019/07/10
Hora inicial	2019/07/10 10:04:42
Hora Final	2019/07/10 10:33:48
Duración	00:29:06
Encuesta	
Foto	

Servicio realizado (2019/07/12)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824-500000834_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
LUIS NARANJA (JH)	LUIS NARANJA (JH)
Operadores	
Conductor	
ANDERSON GUEDEZ	
JETA	
Resumen	
Fecha	2019/07/12
Hora inicial	2019/07/12 08:57:59
Hora Final	2019/07/12 09:41:30
Duración	00:43:31
Encuesta	
Foto	

Servicio realizado (2019/07/24)	
Cliente	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824-500000834_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
Activo	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
Vehículo	
NOEL FALCON	301
Operadores	
Conductor	
JOSE GUEDEZ	
JOSE	
Resumen	
Fecha	2019/07/24
Hora inicial	2019/07/24 08:45:52
Hora Final	2019/07/24 09:08:34
Duración	00:22:42
Encuesta	
Foto	

<div>Servicio realizado</div> <div>(2019/07/26)</div>	
<div>Ciente</div>	
Nombre	MINERA PANAMA, S.A (SUCCION DE LIQUIDOS)
Contrato	1824-500000834_1
Dirección	MINERA PANAMA
Comuna	COCLE DEL NORTE
<div>Activo</div>	
Sticker	01696
Tipo de Activo	VACCUM
Nombre Activo	VACCUM GARDENER DENVER 4500
Extras	LLAVERO VACCUM NEGRO
<div>Vehículo</div>	
NOEL FALCON	301
<div>Operadores</div>	
<div>Conductor</div>	
JOSE GUEDEZ	
JOSE	
<div>Resumen</div>	
Fecha	2019/07/26
Hora inicial	2019/07/26 08:36:29
Hora Final	2019/07/26 09:09:18
Duración	00:32:49
<div>Encuesta</div>	
Foto	

CALENDARIO DE CONTROL DE VIAJES DE SITIO MINA

[illegible]

											0	8800	8800		
3	30-Jul-19	Mina/Puerto	Trampa de Grasa Mina/Puerto	Trampa de grasa Dorado, Cobre, GAP, TMF, SK	4,400	AJ7897	6173	Didier Ramos	1	2					
											0	4,400	4,400		
Total Galones mes					41,200								41200		

Cada tolva tiene una capacidad de 3 yardas
0 Por definicion 1 yarda = 0.76m³
0 m³ de lodos secos al mes.

DEPARTAMENTO DE MONITOREO AMBIENTAL

PROYECTO MINA COBRE PANAMA

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Esia)
CATEGORIA III**

Informe Trimestral

MEDICIONES DE CAUDAL

RIO PETAQUILLA
RIO BOTIJA
RIO DEL MEDIO

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo Reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13055	190731_mediciones de caudal_3IIS	Mayo-Julio 2019	Minera Panamá	16/08/2019

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

1. Objetivo General

Realizar mediciones de caudal en los ríos, Petaquilla, Botija y Río del Medio, implementado el uso del equipo de medición OTT MFpro.

2. Objetivos Específicos

- a) Elegir como sitio de medición, las ubicaciones de las Estaciones de Calidad de Agua-TSS coincidiendo con la ubicación de los sitios de medición de caudal del Anexo V Línea Base de Hidrología, del EsIA categoría III, Proyecto Cobre Panamá; marcando de forma visible los márgenes izquierdo y derecho del cauce del río en la sección escogida.
- b) Verificar que el área presente condiciones de seguridad física tanto para el personal como para los equipos que se utilizan y que el cauce presente una sección recta con las líneas de flujo paralelas.
- c) Armar el método de medición del equipo OTT MFpro colocando la cinta métrica para delimitar el ancho del cauce.
- d) Iniciar las mediciones.

3. Sitios de Medición

Los aforos se desarrollan en los ríos: Petaquilla, Botija y Río del Medio, en los sitios donde se encuentran instaladas las Estaciones de Calidad de Agua-TSS y en otros puntos determinados en el EsIA Cat. III Proyecto Mina de Cobre Panamá.

Para este informe se obtuvieron dos mediciones en el Río Petaquilla, una medición en Río Botija y una medición en Río del Medio.



DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

La tabla y mapa siguientes ilustran el lugar empleado.


Tabla No. 1

Estación de Monitoreo	ID	Proyecto	Ubicación	Coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 NORTE
Petaquilla	PETQ-RIVER	Mediciones de Caudal	Río Petaquilla	533134 977255
San Benito	BOT-RIVER	Mediciones de Caudal	Río Botija	542050 976869
Río del Medio	MEDIO-RIVER	Mediciones de Caudal	Río del Medio (aguas bajo)	535857 986179

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.



DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE



Mapa No. 1

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.



DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

4. Materiales y Equipos

Método con equipo OTT MFpro

Para realizar las mediciones, una vez seleccionada la sección del cauce, esta se divide de forma proporcional en un número de secciones, las cuales se denominan estaciones, a éstas se les determina la profundidad y la velocidad del agua.

Cuando el sensor de velocidad tipo electromagnético se coloca en el agua que corre, un campo magnético alrededor del sensor crea un voltaje a la velocidad del flujo. Esta amplitud de voltaje, que representa el índice de flujo de alrededor del sensor, es captada por los electrodos en el sensor y procesada por el microprocesador del sensor. La señal procesada se transmite digitalmente por medio del cable del sensor al medidor portátil y la información que se muestra en la pantalla del medidor.

Los datos son verificados a través de los gráficos desarrollados en el propio equipo y luego son descargados a al computador de campo. Las imágenes siguientes ilustran los componentes del equipo y los gráficos creados a partir de los datos colectados durante las mediciones.



Figura No. 1: Capacitación en el uso del equipo; componentes del OTT MFpro Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE



Figura No. 2: Pantalla del OTT MFpro con la opción “resumen de mediciones”
Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental



DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

5. Aforo Río Petaquilla

a. Información General

Río Petaquilla Estación: PETQ-RIVER

Coordenadas: E533134 N977255, UTM, WGS84 Zona 17 Norte

Fecha de medición: 31/03/2019 – 10/06/2019

La imagen a continuación ilustra la sección elegida para realizar las mediciones; la flecha indica la dirección de la corriente (orientación aguas arriba – aguas abajo).



Figura No. 3: Sección de medición del caudal Fuente: Departamento Monitoreo Ambiental



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Tabla No. 2

Caudal Línea Base [m ³ /s]	
Mes/Año	Río Petaquilla
oct-07	0.92
nov-07	1.60
dic-07	2.37
ene-08	1.51
feb-08	1.38
mar-08	0.70
abr-08	0.740
may-08	0.45
jun-08	0.59
jul-08	1.20
ago-08	0.84
sep-08	0.51
oct-08	0.38
nov-08	4.72
dic-08	-
Caudal ecológico (línea base)*	0.131

Periodos línea base: Río Petaquilla = diciembre 2007 a noviembre 2008 m³/s = metros cúbicos por segundo

* Valor calculado con datos de línea base, ver Anexo A
Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.


Tabla No. 3

Mediciones de Caudal [m ³ /s]	
Oct-14	1.012
ene-15	1.348
abr-15	1.002
Jul-15	0.514
Oct-15	0.436
Jul-16	0.769
Nov-16	1.018
Dec-16	0.470
Feb-17	0.613
Abr-17	0.287
Jul-17	0.533

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Mediciones de Caudal [m3/s]	
Ago-17	1.018
Sep-17	0.502
Oct-17	0.521
Nov-17	0.745
Dec-17	0.000
Ene-18	0.000
Feb-18	1.785
Mar-18	-
Abr-18	-
May-18	0.699
Jun-18	0.453
Jul-18	1.371
Ago-18	0.453
Sep-18	0.345
Oct-18	0.620
Ene-19	0.831
Feb-19	0.247
Mar-19	0.915
Abr-19	0.197
May-19	0.568
Jun-19	0.412
Jul-19	-

Grafico #1



Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.

La hoja de campo y cálculo de las mediciones se encuentran en el Anexo B



6. Aforo Río Botija

a. Información General

Río Botija

Estación: BOT-RIVER

Coordenadas: E542050N976869, UTM, WGS84 Zona 17 Norte Fechas de mediciones: 19/06/2019

En las imágenes a continuación ilustran la sección elegida para la realizar las mediciones; la flecha indica la dirección de la corriente (orientación aguas arriba – aguas abajo).



Figura No. 5: Sección de río



Figura No. 6: Medición de las estaciones



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

El resumen con los datos de caudal se muestran a continuación:

Tabla No.4

Caudal Línea Base [m ³ /s]	
Mes/Año	Río Botijaen San Benito
oct-07	0.86
ene-08	1.25
feb-08	1.23
mar-08	0.49
abr-08	0.48
jun-08	0.63
jul-08	1.41
oct-08	0.73
nov-08	4.62
dic-08	1.48
Caudal ecologico (linea base) *	0.126

Periodos línea base: Río Botija= Enero a diciembre 2008; m³/s = metros cúbicos por segundo

*Valor calculado con datos de línea base, ver Anexo A

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.

El cálculo del caudal ecológico se realizó considerando lo descrito en la Resolución AG N° 0127.2006 “Por la cual se define y establece de manera transitoria, el Caudal Ecológico o Ambiental para los usuarios de los recursos hídricos del país”.

Tabla No. 5

Mediciones de Caudal [m ³ /s]	
Mes/Año	Río Botijaen San Benito
Jun-14	0.619
Oct-14	0.693
ene-15	1.326
abr-15	0.578
Jul-15	0.693
Oct-15	0.686
Feb-16	0.788
Mar-16	0.186
Jul-16	0.308



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Ago-16	0.763
Feb-17	0.590
Mar-17	0.957
Abr-17	0.583
Jul-17	0.664
Ago-17	1.100
Sep-17	-
Oct-17	0.674
Nov-17	0.786
Dic-17	1.142
Ene-18	-
Feb-18	1.209
Abr-18	1.647
May-18	0.713
May-18	1.593
Jun-18	1.655
Jul-18	1.639
Ago-18	0.538
Sep-18	0.743
Oct-18	0.371
Dic-18	0.607
Dic-18	0.232
Ene-19	0.148
Feb-19	0.066
Mar-19	0.092
Abr-19	0.106
Jun-19	0.664

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE



Figura No. 7: Perfil de flujo




DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Gráfica No. 2
Río Botija datos de Caudal [m³/s]

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.

La hoja de campo y cálculo de las mediciones se encuentran en el Anexo B



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

7. Aforo Río del Medio

RíodelMedio(aguasabajo) Estación:MEDIO-RIVER

Coordenadas: E535857 N 986179, UTM, WGS84 Zona 17 Norte

Fecha de medición: 22/06/2019

Con las imágenes siguientes se ilustran la sección seleccionada para la realizar las mediciones; orientación aguas arriba – aguas abajo.



Figura No. 8: Medición de las estaciones

La tabla resumen con los datos de caudal se muestran a continuación:

Tabla No. 6

Caudal Línea Base [m ³ /s]	
Mes/Año	Río del Medio Abajo
nov-07	4.42
ene-08	2.95
feb-08	1.69
mar-08	–
abr-08	–
jun-08	–
jul-08	4.39
oct-08	–
nov-08	11.8
Caudal ecologico (b)	–



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

(b) Caudal ecológico en periodos línea base: Río del Medio = no disponible;

Tabla No. 7

Mediciones de Caudal [m ³ /s]	
Mes/Año	Río del Medio Abajo
jun-14	1.472
nov-14	2.121
ene-15	6.145
abr-15	4.360
jul-15	3.568
oct-15	1.749
feb-16	0.822
mar-16	0.548
Jul-16	8.244
Ago-16	2.389
Nov-16	2.230
Dic-16	4.657
Feb-17	5.773
Mar-17	3.548
Abr-17	1.688
Jul-17	2.674
Ago-17	2.911
Sep-17	
Oct-17	1.947
Nov-17	
Dic-17	2.915
Ene-18	
Feb-18	
Mar-18	
Abr-18	
May-18	1.939
Jun-18	2.180
Jul-18	3.723
Sep-18	1.805
Oct-18	3.321
Nov-18	3.925
Dic-18	2.493
Feb-19	1.644
Mar-19	1.856

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Abr-19	1.470
May-19	
Jun-19	1.043
Jul-19	

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE




Figura No. 9: Perfil de flujo.


DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Gráfica No. 3

Río del Medio datos de Caudal [m³/s]

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental.

La hoja de campo y cálculo de las mediciones se encuentran en el Anexo B.



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANEXO A

Tabla 5-17 Caudal Mensual - Estaciones del Área de Desarrollo del Proyecto y sus Alrededores Anexo V
Línea Base de Hidrología EsIA Cat III



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Tabla 5-17 Caudal Mensual - Estaciones del Área de Desarrollo del Proyecto y sus Alrededores				
Caudal [m ³ /s]				
Mes/Año	Río Petaquilla	Río Botija en San Benito	Río del Medio A. Abajo	Río del Medio A. Arriba
oct-07	0.92	0.86	3.35	–
nov-07	1.60	1.83	4.42	0.84
dic-07	2.37	2.25	4.61	0.92
ene-08	1.51	1.25	2.95	0.53
feb-08	1.38	1.23	1.69	0.33
mar-08	0.70	0.49	–	–
abr-08	0.74	0.48	–	–
may-08	0.45	0.66	–	0.66
jun-08	0.59	0.63	–	0.75
jul-08	1.20	1.41	4.39	1.38
ago-08	0.84	1.34	2.33	0.90
sep-08	0.51	0.76	–	0.70
oct-08	0.38	0.73	–	0.84
nov-08	4.72	4.62	11.8	4.21
dic-08	–	1.48	4.35	2.16
Caudal Ecologico ^(a)	0.131	0.126	–	–

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental, Anexo V, Línea Base de Hidrología, Estudio de Impacto Ambiental y Social, Proyecto Mina de Cobre Panamá, Setiembre 2010. Caudales ecológicos de Línea Base del EIA Cat III

Río Petaquilla = diciembre 2007 a noviembre 2008 Río Botija en San Benito = Enero a diciembre 2008

– = no disponible por falta de datos en la medición de caudal durante la línea base.



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANEXO B

Hojas de campo y cálculo de las mediciones

