


INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

**“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL
DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES # 2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGÄBE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMÁ. ESPECÍFICAMENTE A LA ESCUELA JOSE
SABINO BONILLA**



**Ubicado en el corregimiento de susama, Distrito de Nole Duima,
Comarca Ngöbe Bugle**

Promotor: MEDUCA

Preparado por: Arroyo y Asociados, S.A.

Isabel M. de Rio

Isabel Murillo DIPROCA-AA-029-2015/ACT-2017

AGOSTO 2019