

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO**  
**DRPO-SEIA-IT-153-2019**

**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO**

<b>Proyecto:</b>	INSTALACIÓN PARA LAVADO TEMPORAL DE MATERIAL		
<b>Categoría:</b>	I		
<b>Promotor:</b>	MARISOL A. DE DE OBALDIA		
<b>Representante Legal:</b>	MARISOL A. DE DE OBALDIA		
<b>Ubicación:</b>	PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, CORREGIMIENTO LOS GUAYABITOS Y DISTRITO DE SAN CARLOS		
<b>Expediente No.:</b>	DRPO -I-F-72-2019		
<b>Fecha de la inspección:</b>	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>Participantes: 3 PERSONAS</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Institución</b>
	Eileen Murray	EVALUADORA	MI AMBIENTE
	Francisco Vera	FORESTAL	MI AMBIENTE
	Franklin Rivera	PROMOTOR	

**I. OBJETIVOS:**

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se va a desarrollar el proyecto categoría I, denominado: INSTALACIÓN PARA LAVADO TEMPORAL DE MATERIAL
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría I, concuerda con lo observado en campo.

**II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:**

Según lo descrito en el EsIA cat. I, el proyecto consiste en la instalación de forma temporal de equipos (sernidor, lavadora y transportadora) para separación de materiales agregados como grava tierra roja, tosca, arena, arenon y piedras de diversos tamaños para su utilización como material para mejoras de caminos y otros propósitos como materiales necesarios para los trabajos de infraestructuras que se realizaran en el proyecto futuro de urbanización a desarrollarse posterior a la culminación de los trabajos de nivelación de los terrenos de la finca aledañas. El proyecto se ubica en el corregimiento de los guayabitos, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste. En un área de 2has+47m2 dentro de la finca 189245.

**III. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:**

El día 24 de septiembre del 2019, partimos a las 8:00 am, los técnicos evaluadores de la sede Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente, hacia el área del proyecto. La hora de inicio de la inspección ocular de campo al área de influencia directa e indirecta del proyecto fue a las 11:00 a.m. y termina a las 02:00 p.m.

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

**IV. OBSERVACIONES:**

**A. Ambiente Físico:**

El componente físico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

**B. Ambiente Biológico**

El componente biológico se encuentra tal cual se presenta en el EsIA

**C. Ambiente Socioeconómico**

El componente social se encuentra tal cual se presenta en el EsIA.

## V. IMÁGENES:

Vista de árboles dentro del polígono



Vista de la vegetación existente



## VI. CONCLUSIONES:

El proyecto INSTALACIÓN PARA LAVADO TEMPORAL DE MATERIAL cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009. La información presentada en el EsIA coincide con lo observado en campo.

## VII. RECOMENDACIÓN:

En cuanto al componente físico y biológico del área del proyecto se considera que lo visto en campo concuerda con lo descrito en el EsIA Categoría I.

Solicitar la presentación e implementación de un plan de rescate y reubicación de fauna silvestre en estricto cumplimiento de la Resolución AG-0292-2008, del 14 de abril del 2008 y ejecutarlo, previa aprobación del MiAmbiente; antes, durante y posterior a las actividades de movimiento de tierra, remoción de la cobertura vegetal, corte y nivelación de terreno y cualquier otra actividad que pueda incidir y sea causante de perturbación de la fauna silvestre existe, a fin de minimizar los impactos directos sobre esta.

En caso de aprobarse el proyecto se debe incluir un plan de compensación ecológica.

Nota: Se adjunta acta de inspección.


### Elaborado por:

EVALUADO POR:

  
EILEEN MURRAY L.


Técnica Evaluadora De EsIA.  
Ministerio de Ambiente Panamá Oeste

REVISADO POR:

  
ING. RAÚL DE SEDAS  
Jefe de la Sección de Evaluación  
Ministerio de Ambiente -Panamá Oeste.

CONSEJO TÉCNICO NACIONAL  
DE AGRICULTURA  
RAÚL A. DE SEDAS R.  
ING AGROLOGO ZOOTECNISTA  
IDONEIDAD N° 6047-08

### REFRENDADO POR:

  
LICDA. MARISOL AYOLA A.  
Directora Regional de Ministerio de Ambiente - Panamá Oeste



MA/ RDS/ EM

MINISTERIO DE  
AMBIENTE

## ACTA DE INSPECCIÓN

### Evaluación de Proyecto

Fecha: 24-9-2019 Hora de inicio: 10:00 Hora de terminación: 12:00

Nombre del Proyecto y Promotor: Instalación temporal de lavado material

Nombre del representante legal: Narsel A. Obaldía

Dirección: Panamá Oeste, San Carlos, Los Guayabitos

Objetivo de la inspección:

- Verificar los condensados
- Zona poligono (verificar vegetación)
- Verificar si hay curso de agua

Participantes de la inspección:

- Forestal de la Regional de Panamá Oeste
- Evaluación de la Regional de Panamá Oeste

Descripción de la inspección:

condensados al interior <sup>exterior</sup> <sup>poligono</sup> 0607192 / 0607170

- Zona poligono 0947073 / 0946905

- No hay curso de agua

- árboles de manga y un remanente de vertraga.

Firma de los participantes:

- Edilma Munguía S. (evaluación)

- Franklin Rivera (Zona Poligono)  
8-751-931
- Francisco Vera (Forestal)