

ANEXO 6

⇒ INVENTARIO FORESTAL CORREGIDO

Nombre Común	Nombre Científico	Estación	Lado	Altura Comercial (m)	Altura Total (m)	Dímetro (m)	Poda (P) / Tala (T) O Desarraigue (D)	Volumen	observación
Mango	<i>Mangifera indica</i>	0+050	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0+100	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Marañón	<i>Anacardium occidentale</i>	0+100	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0+150	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	0+150	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Macano	<i>Diphysa americana</i>	0+200	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	0+200	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0+200	I	0	6	0.48	T	0.0000	Proximo a la calle
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	0+400	I	0	0	0.40	P	0.0000	Proximo a la calle
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	0+400	I	4.57	7	0.30	T	0.1938	Enfermo / ver anexo fotografico
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	0+400	I	0	0	0.30	P	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0+400	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	0+500	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	0+500	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0+500	I	0	0	0.00	D	0.0000	Salida de tubo / Bifurcado
Cerca Viva (carate)		0+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	0+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	0+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva (16 carate)		0+700 a 0+800	I	0	0	0.00	T	0.0000	Después del corral
Higo	<i>Ficus aurea</i>	0+800	I	1.80	8	1.00	T	0.8482	Área de descole de cuneta
Cerca Viva de Balo		0+800 a 1+300	I	0	0	0.00	T	0.0000	hacia la vía
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	0+800	D	4	12	0.80	D	1.2064	hacia la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0+800	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0+850	D	4	10	0.30	D	0.1696	en la calzada
Melina	<i>Gmelina arborea</i>	0+850	D	3	10	0.60	D	0.5089	en la calzada
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0+900	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado /enfermo
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	0+900	D	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0+900	D	1.4	4	0.40	D	0.1056	hacia la vía
Harino	<i>Andira inermis</i>	0+900	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+000	D	1.5	6	0.30	D	0.0636	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+000	D	1.5	5	0.30	D	0.0636	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Harino	<i>Andira inermis</i>	1+000	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado/ hacia la vía
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	1+000	D	3	9	0.50	D	0.3534	hacia la vía
Algarrobo	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	1+000	D	2	12	0.80	D	0.6032	hacia la vía
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+000	D	2.5	6	0.20	D	0.0471	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+000	D	2.4	6	0.30	D	0.1018	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	1+000	D	3	15	0.50	D	0.3534	Área de cuneta
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	1+000	D	3	14	0.30	D	0.1272	Área de cuneta
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+000	I	1.5	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado /enfermo
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	1+000	D	4	15	0.40	D	0.3016	Área de cuneta
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+000	D	2	3	0.26	D	0.0637	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+000	D	2	5	0.20	D	0.0377	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación

		1+000	D	2	4	0.20	D	0.0377	hacia la vía y construcción de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum								
Carate	Bursera simaruba	1+300	D	3	12	0.40	D	0.2262	Área de cuneta
Carate	Bursera simaruba	1+300	D	2.5	15	0.50	D	0.2945	Área de cuneta
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	D	0.5	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
		1+300	D	2.4	7	0.30	D	0.1018	hacia la vía y construcción de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum								
Mamón	Melicoccus bijugatus	1+300	D	4.6	20	0.80	D	1.3873	
Balo	Gliricidia sepium	1+300	D	2	4	0.43	D	0.1743	Dentro del área de construcción
Balo	Gliricidia sepium	1+300	D	1.5	10	0.34	D	0.0817	Dentro del área de construcción
Matillo	Matayba scrobiculata Radlk.	1+300	I	3	7	0.30	D	0.1272	
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	D	1	12	0.50	D	0.1178	
Matillo	Matayba scrobiculata Radlk.	1+300	I	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	I	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	D	2	10	0.40	D	0.1508	
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	I	1.5	9	0.54	D	0.2061	
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	I	3	5	0.36	D	0.1832	En la entrada del tubo
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	D	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo/ Bifurcado
Guachapali	Samanea Saman	1+300	D	3.5	22	0.90	D	1.3360	
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+300	D	0	0	0.30	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	Tectona grandis	1+300	D	4	7	0.37	D	0.2581	
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+300	D	0	0	0.30	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Neem	Azadirachta Indica	1+300	I	1.5	4	0.25	D	0.0442	cerca viva
Guinda	Prunus cerasus	1+300	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	1+300	D	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
		1+300	D	1	8	0.39	T	0.0717	hacia la vía y construcción de la ciclo vía /posible reubicación
Guayacán	Tabebuia guayacan								
		1+300	D	1	8	0.36	T	0.0611	hacia la vía y construcción de la ciclo vía /posible reubicación
Guayacán	Tabebuia guayacan								
Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	1+300	I	0.6	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
		1+300	D	0.6	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado/ raíces sin cobertura de suelo / Posible reubicación. ver anexo fotográfico
Guayacán	Tabebuia guayacan								
		1+300	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado/ raíces sin cobertura de suelo / Posible reubicación. ver anexo fotográfico
Guayacán	Tabebuia guayacan								
Corotú	Enterolobium cyclocarpum	1+300	D	2.5	26	0.85	D	0.8512	
Alcabu	Zanthoxylum rhoifolium	1+300	D	2.5	12	0.28	D	0.0924	Ramas sobre la vía
Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	1+300	D	0	0	0.00	D	0.0000	enfermo
Neem	Azadirachta Indica	1+300	I	2	10	0.40	T	0.1508	
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	D	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifucado
Uvero	Coccoloba uvifera	1+300	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifucado
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+300	I	1.5	10	0.39	T	0.1075	
Caoba africano	Khaya senegalensis (Desr.) A	1+500	D	3	15	0.40	D	0.2262	
Caoba Africano	Khaya senegalensis (Desr.) A	1+500	D	3	15	0.40	D	0.2262	
Guásimo	Guazuma ulmifolia	1+500	I	0	0	0.00	D	0.0000	
Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	1+500	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Balo	Gliricidia sepium	1+500	D	1.5	7	0.28	D	0.0554	Dentro del área de construcción
Teca	Tectona grandis	1+500	I	5	8	0.34	T	0.2724	Inclinado hacia la vía
Balo	Gliricidia sepium	1+500	D	2	8	0.30	D	0.0848	

Cerca Viva de Balo		1+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+600	I	3	10	0.23	T	0.0748	raíces sin cobertura de suelo / posible reubicación/ ver anexo fotográfico
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Lagartillo	<i>Zanthoxylum acuminatum</i>	1+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+600	D	0	0	0.00	D	0.0000	
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+600	D	0	0	0.00	D	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+600	D	0	0	0.00	D	0.0000	
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+600	I	1.2	10	0.30	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+600	I	1.5	10	0.26	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+700	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	1+700	D	2	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+700	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+750	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado inclinado hacia la vía
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	1+750	D	1.5	5	0.40	D	0.1131	En talud inclinado hacia la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	1+750	D	0.6	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Mango	<i>Mangifera indica</i>	1+750	D	1.5	8	0.35	D	0.0866	Hacia la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+750	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+750	D	0.8	9	0.28	D	0.0296	Posible reubicación
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+800	D	1.3	10	0.20	D	0.0245	Posible reubicación
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+800	D	1.2	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+800	D	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+810	D	2	9	0.25	D	0.0589	En área de próxima construcción de ciclo vía /Posible reubicación
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+820	D	2	9	0.20	D	0.0377	En área de próxima construcción de ciclo vía / Posible reubicación
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+830	D	2	9	0.21	D	0.0416	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+840	D	1	9	0.28	D	0.0369	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+860	D	1	9	0.26	D	0.0319	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+870	D	1.5	9	0.30	D	0.0636	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+880	D	1	9	0.28	D	0.0369	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	1+890	D	1	10	0.40	D	0.0754	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Conejo		1+900	I	0	0	0.40	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	1+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	1+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Puente sobre Quebrada La Honda / ciclovía								0.0000	
Conejo		2+200	D	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo Hacia La Vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2+200	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	2+300	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía

INVENTARIO FORESTAL. PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL EJIDO-LA ESPIGADILLA-TRES QUEBRADAS-AGUA BUENA

Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	2+300	D	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo / ver anexo fotografico
Mango	<i>Mangifera indica</i>	2+300	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Agallo	<i>Caesalpinia coriaria</i>	2+300	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	2+470	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	2+470	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	2+470	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	2+470	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	2+480	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	2+490	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guachapeli	<i>Pithecellobium guachapele</i>	2+495	D	1.5	5	0.20	T	0.0283	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2+495	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta Indica</i>	2+500	D	2	5	0.20	T	0.0377	Sobre Talud /Riesgo de caída
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	2+600	D	0	0	0.00	T	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2+600	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Agallo	<i>Caesalpinia coriaria</i>	2+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Aceituno	<i>simarouba amara</i>	2+600	D	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo
Mango	<i>Mangifera indica</i>	2+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	2+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta Indica</i>	2+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	2+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta Indica</i>	2+800	I	0	0	0.00	T	0.0000	Ramas sobre la vía
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	2+800	I	2	15	0.93	D	0.8152	Salida de tubo transversal
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	2+800	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	2+800	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta Indica</i>	2+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	3+000	D	2	10	0.28	T	0.0739	En área de cuneta
Mango	<i>Mangifera indica</i>	3+000	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Agallo	<i>Caesalpinia coriaria</i>	3+100	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía /Después de la entrada El Coto
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	3+100	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	3+100	D	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo
Desconocido	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	3+200	D	2.5	7	0.40	P	0.1885	Raíces afuera / hacia la Vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	3+200	D	0	0	0.00	T	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	3+300	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Marañón	<i>Anacardium occidentale</i>	3+400	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	3+450	I	1	8	0.60	T	0.1696	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	3+500	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	3+500	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	3+700	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	4+000	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Caoba africano	<i>Khaya senegalensis (Desr.) A</i>	4+400	I	5	25	0.75	T	1.3254	
Caoba Nacional	<i>Swietenia macrophylla</i>	4+402	I	3	8	0.34	T	0.1634	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	4+402	I	4	8	0.34	T	0.2179	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Caoba Africano	<i>Swietenia macrophylla</i>	4+404	I	2.5	5	0.37	T	0.1613	
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	4+405	D	2.5	12	0.40	D	0.1885	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Caoba Nacional	<i>Swietenia macrophylla</i>	4+406	D	5	20	0.60	D	0.8482	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Mango	<i>Mangifera indica</i>	4+407	D	1	6	0.35	D	0.0577	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	4+408	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	4+409	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	4+410	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Algarrobo	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	4+500	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva de Balo		4+600 - 4+700	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	4+700	I	2	7	0.27	T	0.0687	Salida de tubo transversal
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	4+700	I	2	7	0.24	T	0.0543	Salida de tubo
Caimito	<i>Chrysophyllum cainito</i>	4+900	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado / raíces hacia la cuneta

INVENTARIO FORESTAL. PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL EJIDO-LA ESPIGADILLA-TRES QUEBRADAS-AGUA BUENA

Mango	<i>Mangifera indica</i>	4+950	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Tuli viejo	<i>no identificado</i>	5+000	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	5+100	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	5+150	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Marañón	<i>Anacardium occidentale</i>	5+150	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Higo	<i>Ficus aurea</i>	5+200	I	2	6	0.65	D	0.3982	sobre la calzada en area de cuneta
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	5+250	I	1.5	4	0.20	T	0.0283	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	5+300	I	2	8	0.25	T	0.0589	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5+450	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5+450	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Marañón	<i>Anacardium occidentale</i>	5+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	5+650	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Agallo	<i>Caesalpinia coriaria</i>	5+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5+700	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado / salida de Tubo de alcantarilla
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	5+750	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	6+100	I	8	20	0.80	D	2.4127	Salida de Tubo de alcantarilla
Teca	<i>Tectona grandis</i>	6+100	I	7	20	0.38	D	0.4763	Salida de Tubo de alcantarilla
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	6+150	I	1	9	0.40	T	0.0754	En talud
Algarrobo	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	6+150	I	3	12	0.34	T	0.1634	En talud
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	6+200	I	2.5	10	0.40	T	0.1885	En talud riesgo caída
Puente sobre Qda La Espigadilla Arriba								0.0000	
Ceibo	<i>Ceiba trichistandra</i>	6+100	D	3	15	0.95	D	1.2759	Afectación por remoción
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	Aguas Arriba	D	4	0	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	Aguas Arriba	D	4	17	0.78	D	1.1468	Afectación por remoción
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Aguas Arriba	D	4	18	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Ceibo	<i>Ceiba trichistandra</i>	Aguas Arriba	D	5	18	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	Aguas Arriba	D	3	10	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Harino	<i>Andira inermis</i>	Aguas Arriba	D	1	6	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	Aguas Arriba	D	1	12	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas Arriba	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Higo	<i>Ficus aurea</i>	Aguas Arriba	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Ceibo	<i>Ceiba trichistandra</i>	Aguas Arriba	D	4	13	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas Arriba	D	1	4	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	Aguas abajo	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Ceibo	<i>Ceiba trichistandra</i>	Aguas abajo	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	Aguas abajo	I	0.3	8	0.29	D	0.0119	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas abajo	I	2	15	1.10	D	1.1404	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas abajo	I	3	12	0.26	D	0.0956	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6+400	D	2	22	0.60	T	0.3393	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6+401	D	3	20	0.55	T	0.4277	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6+402	D	2	20	0.55	T	0.2851	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	6+403	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6+500	D	5	10	0.29	T	0.1982	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	6+550	I		0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6+700	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado / entrada de alcantarilla
Madroño	<i>calycophyllum camdidissimun</i>	6+700	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	6+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Madroño	<i>calycophyllum camdidissimun</i>	6+700	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6+750	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía

INVENTARIO FORESTAL. PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL EJIDO-LA ESPIGADILLA-TRES QUEBRADAS-AGUA BUENA

Algarrobo	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	6+800	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6+800	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	6+800	I	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo / frente a antena
Mala Sombra	<i>Melia azedarach</i>	6+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6+900	D	0	0	0.43	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6+901	D	3	10	0.56	T	0.4433	Enfermo
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	6+950	D	7.5	18	0.30	T	0.3181	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	6+951	I	2	15	0.20	D	0.0377	
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6+952	I	4	15	0.48	D	0.4343	Posible reubicación
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	6+953	I	0	0	0.00	D	0.0000	Enfermo
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	6+954	I	1.5	5	0.23	D	0.0374	
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	6+955	I	6	10	0.30	D	0.2545	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	6+956	I	1	12	0.65	D	0.1991	
Palo Santo	<i>Erythrina variegata L</i>	6+957	I	2	2	0.23	D	0.0499	
Palo Santo	<i>Erythrina variegata L</i>	6+958	I	1.5	2	0.23	D	0.0374	
Palo Santo	<i>Erythrina variegata L</i>	6+959	I	3	10	0.34	D	0.1634	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+000	I	3.5	15	0.35	D	0.2020	
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7+001	D	0	0	0.30	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Estaca Blanca		7+002	I	2	4	0.31	D	0.0906	
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7+003	I	4	8	0.35	D	0.2309	Raíces afuera , riego caída / ver anexo fotográfico
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+004	I	1.5	8	0.55	D	0.2138	
Toreto	<i>Annona purpurea</i>	7+005	I	2	10	0.35	D	0.1155	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+006	I	0	0	0.00	D	0.0000	
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7+007	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Jagua	<i>Genipa americana</i>	7+008	I	3	20	0.33	D	0.1540	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+050	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+050	D	2	10	0.38	T	0.1361	
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	7+050	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	7+050	I	1	7	0.43	T	0.0871	
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+100	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7+100	I	0	0	0.33	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+101	D	3	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+102	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+103	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+104	D	1.5	10	0.38	T	0.1021	Inclinado a la calle
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+105	D	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7+106	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+107	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+108	D	1	8	0.45	D	0.0954	Entrada de tubo
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+109	D	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+110	I	1	7	0.55	D	0.1426	Salida de tubo
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+111	I	1	10	0.47	D	0.1041	salida de tubo
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+112	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+113	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+114	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	7+115	D	2	8	0.28	T	0.0739	
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	7+150	D	0	0	0.00	P		Ramas sobre la vía
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	7+150	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+150	D	3	20	0.80	D	0.9048	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+150	D	3	20	0.98	D	1.3577	
Cerca Viva de Balo		7+000 + 7+250	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+000	D	2	15	0.28	T	0.0739	
Desconocido	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	7+200	D	3.5	15	0.27	T	0.1202	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+201	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía /corral - entrada
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+202	I	4	12	0.40	T	0.3016	
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	7+203	D	2	10	0.35	T	0.1155	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+204	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	7+205	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+206	I	4	12	0.40	T	0.3016	
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	7+250	I	5	8	0.22	T	0.1140	
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	7+251	I	4	20	0.48	T	0.4343	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+252	D	1.5	15	0.30	T	0.0636	
Roble	<i>Tabebuia rosea</i>	7+253	D	0	0	0.55	P	0.0000	Raíces afuera , riego caída / ver anexo fotografico
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+254	D	1	10	0.38	T	0.0680	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+255	D	1.5	12	0.40	T	0.1131	

INVENTARIO FORESTAL. PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL EJIDO-LA ESPIGADILLA-TRES QUEBRADAS-AGUA BUENA

Carate	<i>Bursera simaruba</i>	7+300	I	1.2	12	0.35	T	0.0693	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+301	I	1	10	0.75	T	0.2651	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+302	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+303	D	2	8	0.36	T	0.1221	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+304	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+305	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+306	D	3	10	0.35	T	0.1732	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+307	D	3	10	0.27	T	0.1031	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+350	D	3.5	10	0.30	T	0.1484	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+350	D	2.5	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Capulín Cimarró	<i>Trema micrantha</i>	7+350	I	0	0	0.25	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	7+350	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Cerca Viva en talud		7+350	D	0	0	0.00	P	0.0000	Peligro de caída sobre la vía
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	7+351	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Algarrobo	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	7+352	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+353	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	7+354	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	7+355	I	2	4	0.23	T	0.0499	
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	7+400	D	2	15	0.50	T	0.2356	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+400	I	1.5	8	0.38	T	0.1021	En talud
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	7+400	D	2.5	8	0.25	T	0.0736	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+400	D	1	8	0.30	T	0.0424	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+400	D	1	8	0.30	T	0.0424	
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	7+400	I	2	0	0.00	T	0.0000	Enfermo
Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	7+450	D	0.4	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+450	I	4	12	0.27	T	0.1374	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+450	D	0	0	0.00	T	0.0000	área de tubo/ Bifurcado
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+500	D	1.5	15	0.50	D	0.1767	área de tubo
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	7+500	D	1	10	0.37	T	0.0645	
Rascador	<i>Licania arborea</i>	7+500	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	7+550	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+550	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	7+551	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+552	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	7+553	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo Colora	<i>Luehea ssemanii</i>	7+554	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+555	D	1.5	8	0.53	T	0.1986	Talud / cuneta
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+600	D	1.5	10	0.23	T	0.0374	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	7+600	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	7+600	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+601	D	1	5	0.23	T	0.0249	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+602	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+603	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Ciruelo Macho		7+650	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Ciruelo Macho		7+650	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+700	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+700	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+700	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+701	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	7+702	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Ciruelo Macho		7+703	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+704	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+705	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+905	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+910	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+915	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+920	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+925	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Teca	<i>Tectona grandis</i>	7+930	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+950	I	0	0	0.00	T	0.0000	enfermo
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+951	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+952	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	7+953	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía

INVENTARIO FORESTAL. PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL EJIDO-LA ESPIGADILLA-TRES QUEBRADAS-AGUA BUENA

Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	7+954	D	1.5	12	0.48	T	0.1629	
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	7+955	I	1.4	4	0.32	T	0.0676	En talud
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	8+100	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	8+100	D	1	10	0.40	T	0.0754	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+100	I	0	0	0.00	T	0.0000	Talud riesgo caída/ bifurcado
Algarrobo	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	8+200	I	0	0	0.00	T	0.0000	Enfermo
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	8+200	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Desconocido #1		8+202	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo Pacheco	<i>Luehea ssemannii</i>	8+204	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva de Carate		8+500 -9+000	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	8+500	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+500	D	2	15	0.45	T	0.1909	
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+503	D	1.5	15	0.27	T	0.0515	
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+506	D	3	15	0.23	T	0.0748	
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+509	D	0	10	0.32	T	0.0000	
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+512	D	0	12	0.30	T	0.0000	
Balo	<i>Gliricidia sepium</i>	8+515	D	1.5	4	0.28	T	0.0554	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+520	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Guayabita Sabanera		8+525	D	0	10	0.38	T	0.0000	
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	8+500	I	4	10	0.32	T	0.1930	Corral en servidumbre
Toreto	<i>Annona purpurea</i>	8+500	D	1.5	10	0.27	T	0.0515	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+500	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	8+600	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+601	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+602	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+603	I	0	0	0.00	T	0.0000	Enfremo
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	8+604	D	1	5	0.28	T	0.0369	
Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	8+605	I	1.5	5	0.41	T	0.1188	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+606	I	1	6	0.38	T	0.0680	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+607	D	0	5	0.38	D	0.0000	Entrada de tubo enfermo
Jobo	<i>Spondias mombin</i>	8+608	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+609	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+700	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cabimo	<i>Copaifera aromatica</i>	8+700	D	2	6	0.40	T	0.1508	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+750	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	8+750	D	4	6	0.70	T	0.9236	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+750	I	1	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva de ciruelo Macho			I	0	0	0.00	T	0.0000	
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	8+850	I	4	6	0.43	T	0.3485	
Caoba Africano	<i>Khaya senegalensis (Desr.) A</i>	8+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Caoba Africano	<i>Khaya senegalensis (Desr.) A</i>	8+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva de Balo		8+700-8+900	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva de Balo		8+700-8+900	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Desconocido		8+900	D	2	10	0.42	T	0.1663	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+950	I	1.2	8	0.43	T	0.1046	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8+950	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cerca Viva de Balo		8+950	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+000	D	1	15	0.70	T	0.2309	
Ciruelo Macho		9+050	D	2	15	0.34	T	0.1090	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+100	D	1.5	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+100	D	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+101	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+100	D	1.5	12	0.52	D	0.1911	Afectación por remoción
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+100	D	0	0	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+200	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+300	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Cajón - Jardín San Lorenzo								0.0000	
Frijolillo	<i>Leucaena multicapitula</i>	Aguas arriba	D	4	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas arriba	D	6	25	1.21	D	4.1397	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Frijolillo	<i>Leucaena multicapitula</i>	Aguas arriba	D	4	12	0.45	D	0.3817	Área del cajón
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Aguas arriba	D	4	15	0.34	D	0.2179	en cuneta de salida
Harino	<i>Andira inermis</i>	Aguas arriba	D	2	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado

Frijolillo	<i>Leucaena multicapitula</i>	Aguas arriba	D	4	0	0.00	D	0.0000	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Frijolillo	<i>Leucaena multicapitula</i>	Aguas arriba	D	4	12	0.61	D	0.7014	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Quira	<i>Platymiscium dimorphandrum</i>	Aguas arriba	D	4	12	0.24	D	0.1086	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas arriba	D	0	12	0.58	D	0.0000	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas abajo	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas abajo	I	2	10	0.49	D	0.2263	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas abajo	I	2	10	0.56	D	0.2956	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Observación de especies arbustivas y pasto								0.0000	
Calabazo	<i>Crescentia cujete L.</i>	9+300	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+300	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	9+400	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	9+600	I	2	10	0.52	T	0.2548	
Fiscus	<i>Ficus benjamina L.</i>	9+650	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	9+650	I	2	10	0.26	T	0.0637	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+650	I	1	12	0.34	T	0.0545	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	9+650	I	2	12	0.30	T	0.0848	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	9+650	I	1	8	0.35	T	0.0577	
Puente Desvío del Pueblo								0.0000	
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	Aguas Abajo	I	1	5	0.25	D	0.0295	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	Aguas Abajo	I	1	7	0.27	D	0.0344	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas Abajo	I	2	7	0.28	D	0.0739	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas Abajo	I	1.5	8	0.60	D	0.2545	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas Abajo	I	6	20	0.70	D	1.3854	limpieza del cauce
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Aguas Abajo	I	2	25	1.24	D	1.4492	dentro de cauce Orilla del cauce
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Aguas Abajo	I	2.5	11	0.36	D	0.1527	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Frijolillo	<i>Leucaena multicapitula</i>	Aguas Abajo	I	1	12	0.64	D	0.1930	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas Abajo	I	1	8	0.28	D	0.0369	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas Abajo	I	0	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas Abajo	I	3	4	1.10	D	1.7106	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guachapali	<i>Samanea Saman</i>	Aguas Abajo	I	0	15	0.50	D	0.0000	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Aguas Abajo	I	4	30	1.60	D	4.8255	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas Abajo	I	10	7	0.33	D	0.5132	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas Abajo	I	2	25	0.82	D	0.6337	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas Arriba	D	8	0	0.00	D	0.0000	Bifurcado

INVENTARIO FORESTAL. PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL EJIDO-LA ESPIGADILLA-TRES QUEBRADAS-AGUA BUENA

Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+799	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+800	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Carate	<i>Bursera simaruba</i>	9+800	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	9+800	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	9+850	I	5	15	0.36	T	0.3054	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+851	I	0	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Macano	<i>Diphysa americana</i>	9+852	I	2	10	0.30	T	0.0848	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	9+853	I	3	10	0.26	T	0.0956	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	9+854	I	3	10	0.26	T	0.0956	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	9+900	I	2	10	0.30	P	0.0848	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+900	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	9+900	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	9+950	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	9+950	I	0	0	0.00	P	0.0000	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	9+950	D	0	0	0.00	P	0.0000	
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	9+960	I	1.5	5	0.30	T	0.0636	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	9+960	I	1.2	0	0.00	T	0.0000	Bifurcado
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	9+960	I	2	12	0.27	T	0.0687	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	9+961	I	3	10	0.28	T	0.1108	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	10+000	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	10+050	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	10+100	D	0	0	0.22	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Caoba Nacional	<i>Swietenia macrophylla</i>	10+100	D	0	0	0.20	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	10+101	D	0	0	0.30	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	10+103	D	0	0	0.26	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	10+106	D	2.5	9	0.26	T	0.0796	arbol en sección de drenaje plubial, creciendo en un área reprimida por el pavimento de cuneta y la calle existente
Guayacán	<i>Tabebuia guayacan</i>	10+109	D	2.5	8	0.22	T	0.0570	arbol en sección de drenaje plubial, creciendo en una área reprimida por el pavimento de cuneta y la calle existente
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	10+112	D	1	10	0.65	D	0.1991	
Cerca Viva de Balo		10+200	D	0	0	0.00	P	0.0000	
Mango	<i>Mangifera indica</i>	10+200	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Neem	<i>Azadirachta Indica</i>	10+200	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	10+200	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	10+200	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	10+250	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	10+250	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Laurel	<i>Cordia alliodora</i>	10+300	D	3.5	10	0.25	T	0.1031	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	10+300	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	10+300	D	0	0	0.00	T	0.0000	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	10+350	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	10+350	D	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	10+350	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	10+400	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	10+400	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Mamón	<i>Melicoccus bijugatus</i>	10+450	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	10+450	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	10+460	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Ciruelo	<i>S. purpurea</i>	10+460	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Neem	<i>Azadirachta Indica</i>	10+500	I	0	0	0.00	T	0.0000	
Puente Quebrada La Vieja									
Guachapali	<i>Samanea Saman</i>	Aguas Abajo	I	2	20	1.10	D	1.1404	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas Abajo	I	7	25	0.76	D	1.9053	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas Abajo	I	6	25	0.76	D	1.6331	Afectación por remoción Limpieza de cauce

Jobo	<i>Spondias mombin</i>	Aguas Abajo	I	6	10	0.31	D	0.2717	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas Abajo	I	6	25	0.82	D	1.9012	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Corotú	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Aguas Abajo	I	6	25	1.06	D	3.1769	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas Abajo	I	6	25	1.08	D	3.2979	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guabita Cansab	<i>Inga punctata</i>	Aguas arriba	D	2	8	0.42	D	0.1663	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas arriba	D	3	9	0.38	D	0.2041	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Aguas arriba	D	4	6	0.62	D	0.7246	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Matillo	<i>Matayba scrobiculata Radlk.</i>	Aguas arriba	D	10	14	0.42	D	0.8313	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Harino	<i>Andira inermis</i>	Aguas arriba	D	2	12	0.47	D	0.2082	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Espavé	<i>Anacardium excelsum</i>	Aguas arriba	D	8	30	1.40	D	7.3890	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Higo	<i>Ficus aurea</i>	Aguas arriba	D	4	10	0.54	D	0.5497	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Higo	<i>Ficus aurea</i>	Aguas arriba	D	4	6	0.59	D	0.6562	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	Aguas arriba	D	6	15	0.70	D	1.3854	Afectación por remoción Limpieza de cauce
Regeneración natural de especies de Guachapeli, Harino, Espave y Guabita Cansa Boca								0.0000	
Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	10+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
Mango	<i>Mangifera indica</i>	10+600	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
María	<i>Calophyllum longifolium</i>	10+620	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
María	<i>Calophyllum longifolium</i>	10+626	I	0	0	0.00	P	0.0000	Ramas sobre la vía
								83.7063	Total entre puente y cam

TRAMO CIRCUNVALACIÓN EL COTO

[illegible]

Tramo del Cementerio

2.6234**IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE**0.4105

Resumen de Especies Vulnerables Según Condición en el Proyecto : La Espigadilla -Agua Buena

Nombre Común	Nombre Científico	Estación	Lado	Altura Comercial (m)	Altura Total (m)	Diametro (m)	Tala (T) O Desarraigue (D)	Volumen	observación
Roble	Tabebuia rosea	0+400	I	4.57	7	0.3	T	0.1938	Enfermo / ver anexo fotografico
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	1.5	6	0.3	D	0.0636	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	1.5	5	0.3	D	0.0636	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	2.5	6	0.2	D	0.0471	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	2.4	6	0.3	D	0.1018	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	2	3	0.26	D	0.0637	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	2	5	0.2	D	0.0377	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+000	D	2	4	0.2	D	0.0377	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación
Lagartillo	Zanthoxylum acuminatum	1+300	D	2.4	7	0.3	D	0.1018	hacia la vía y construccion de la ciclo vía /posible reubicación

Guayacán	Tabebuia guayacan	1+300	D	1	8	0.39	T	0.0717	<i>hacia la vía y construcción de la ciclo vía /posible reubicación</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+300	D	1	8	0.36	T	0.0611	<i>hacia la vía y construcción de la ciclo vía /posible reubicación</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+300	D	0.6	0	0	T	0	<i>Bifurcado/ raíces sin cobertura de suelo / Posible reubicación. ver anexo fotográfico</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+300	D	0	0	0	T	0	<i>Bifurcado/ raíces sin cobertura de suelo / Posible reubicación. ver anexo fotográfico</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+600	I	3	10	0.23	T	0.0748	<i>raíces sin cobertura de suelo / posible reubicación/ ver anexo fotográfico</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+750	D	0.8	9	0.28	D	0.0296	<i>Posible reubicación</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+800	D	1.3	10	0.2	D	0.0245	<i>Posible reubicación</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+800	D	0	0	0	D	0	<i>Enfermo</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+810	D	2	9	0.25	D	0.0589	<i>En área de próxima construcción de ciclo vía /Posible reubicación</i>
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+820	D	2	9	0.2	D	0.0377	<i>En área de próxima construcción de ciclo vía / Posible reubicación</i>

Guayacán	Tabebuia guayacan	1+830	D	2	9	0.21	D	0.0416	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+840	D	1	9	0.28	D	0.0369	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+860	D	1	9	0.26	D	0.0319	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+870	D	1.5	9	0.3	D	0.0636	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+880	D	1	9	0.28	D	0.03695	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	Tabebuia guayacan	1+890	D	1	10	0.4	D	0.0754	En área de próxima construcción de ciclo vía / Debe ser reubicado
Guayacán	Tabebuia guayacan	2+300	D	0	0	0	T	0	Enfermo / ver anexo fotografico
Roble	Tabebuia rosea	3+000	D	2	10	0.28	T	0.0739	En área de cuneta
Caoba Naci	Swietenia macrophylla	4+402	I	3	8	0.34	T	0.1634	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Roble	Tabebuia rosea	4+402	I	4	8	0.34	T	0.2179	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico

Roble	Tabebuia rosea	4+405	D	2.5	12	0.4	D	0.1885	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Caoba Naci	Swietenia macrophylla	4+406	D	5	20	0.6	D	0.8482	Cuneta Obtruida/ ver anexo fotográfico
Roble	Tabebuia rosea	6+901	D	3	10	0.56	T	0.4433	Enfermo
Roble	Tabebuia rosea	6+952	I	4	15	0.48	D	0.4343	Posible reubicación
Roble	Tabebuia rosea	6+953	I	0	0	0	D	0	Enfermo
Roble	Tabebuia rosea	7+003	I	4	8	0.35	D	0.2309	Raíces afuera , riego caída / ver anexo fotográfico
Guayacán	Tabebuia guayacan	10+106	D	2.5	9	0.26	T	0.0796	árbol en sección de drenaje pluvial, creciendo en un área reprimida por el pavimento de cuneta y la calle existente
Guayacán	Tabebuia guayacan	10+109	D	2.5	8	0.22	T	0.0570	árbol en sección de drenaje pluvial, creciendo en una área reprimida por el pavimento de cuneta y la calle existente
Tramo Iglesia Virgen de Guadalupe									
Roble	Tabebuia rosea	0+250	I	2.50	12	0.30	D	0.1060	En área de Cuneta

Resumen del Invetanrio

Tramos	Poda	Tala	Desarraigues	Volumen total por tramo
La Espigadilla -Agua Buena	179	171	176	37.2309
El Coto	14	5	3	0.2739
Iglesia Virgen de Guadalupe	5	1	4	0.4105
El Cementerio	16	0	5	2.6234
				40.5387

Volumenes de Áreas de puentes

Puente sobre Qda La Espigadilla Arriba	3.6705			
Cajón - Jardín San Lorenzo	6.0711			
Puente Desvio del Pueblo	11.2924			
Puente Quebrada La Vieja	25.4413			
46.4754				

Volumen total del proyecto 87.0141

