

Panamá, 28 de septiembre de 2021.
DNRM-UA-084-2021.

PM/IR

Licenciada

ANALILIA CASTILLERO

Jefa del Departamento de Evaluación
de Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental
Ministerio de Ambiente

E. S. D.

Respetada Licenciada Castillero:

REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	<i>Fatima</i>
Fecha:	<i>25/9/2021 .</i>
Hora:	<i>2:59 pm</i>

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a la nota DRPE-829-2021 con fecha de 17 de septiembre de 2021 y recibida en nuestras oficinas el 21 de septiembre del 2021, donde la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Este nos invita a la inspección técnica del proyecto titulado "**EXTRACCIÓN DE ARENA CONTINENTAL**", el cual se desarrollará en el corregimiento de Las Garzas, distrito y provincia de Panamá, presentado por EXTRACCIONES CONTINENTALES, S.A.

En virtud de lo anterior, le informamos que la Unidad Ambiental de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, participó de la inspección técnica de evaluación del EsIA programada para el día 24 de septiembre del 2021 y ha generado el Informe Técnico No.019-2021 de inspección, adjunto a esta nota.

Agradeciendo de antemano la atención.

Atentamente,

JP/m/ba

Jaime Pashales
ING. JAIME PASHALES
Director Nacional de Recursos Minerales



INFORME TÉCNICO No. 019-2021
De Inspección de Evaluación del EsIA Cat. II del proyecto
“EXTRACCION DE ARENA CONTINENTAL”

GENERALIDADES.

PROMOTOR:	EXTRACCIONES CONTINENTALES S.A.
LOCALIZACIÓN:	Corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.
FECHA DE INSPECCIÓN:	24 de septiembre de 2021.
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	27 de septiembre de 2021.
PARTICIPANTES:	<p>Por parte del Ministerio de Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pablo Varga • José Peralta <p>Por parte del Ministerio de Comercio e Industrias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Javier Guillen – DNRM- Unidad Ambiental. • Fernando Hernández– DNRM - Unidad Ambiental. <p>Por parte del equipo consultor ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luis Paniza Canto • Willena Boundurant

OBJETIVO.

- Realizar la inspección técnica de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II, del proyecto titulado “EXTRACCION DE ARENA CONTINENTAL” ubicado en el corregimiento de Pacora, distrito de Panamá, provincia de Panamá, cuyo promotor es el EXTRACCIONES CONTINENTALES S.A.

ANTECEDENTES.

- El día 15 de septiembre de 2021, se recibe nota DEIA-DEEIA-0176-1409-2021 con fecha de 14 de septiembre de 2021 de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (DEIA) del Ministerio de Ambiente, donde informan que en la página web <http://prefasia.miambiente.gob.pa/consultas/> está disponible el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Categoría II, del proyecto denominado “EXTRACCION DE ARENA CONTINENTAL” a desarrollarse en los Corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, cuyo promotor es el EXTRACCIONES CONTINENTALES S.A.
- El 21 de septiembre de 2021 se recibe la nota DRPE-829-2021 fechada el 17 de septiembre de 2021 donde la Dirección Regional de Panamá Este del Ministerio de Ambiente invita a la inspección técnica del proyecto titulado denominado “EXTRACCION DE ARENA CONTINENTAL”, el cual se desarrollará en el Corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, promovido por EXTRACCIONES CONTINENTALES S.A., organizada para el día 24 de septiembre de 2021.

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN:

En esta inspección participaron personal del Ministerio de Ambiente de Panamá Este, personal del Promotor del Proyecto y personal de la Unidad Ambiental de la Dirección Nacional de Recursos Minerales. Esta inspección fue programada para el viernes 24 de septiembre de 2021, y fue desarrollada de la siguiente manera:

- Inicio de la reunión de apertura moderada por técnicos de evaluación del Ministerio de Ambiente regional de Panamá Este con los participantes. (Foto N° 1).
- Recorrido por el área de influencia directa del proyecto, cuerpo de agua superficial. (Foto N° 2).
- Fuente del mineral no metálico (arena continental) (Foto N° 3).
- Capa vegetal por remover (Compendio de Foto N° 4 y 5).
- Equipo abandonado de la concesión anterior (Foto N° 6)
- Caminos de accesos interno y externo del proyecto (Foto N° 7 y 8)

Siendo aproximadamente las 3:00 de la tarde aproximadamente, culmino la inspección.



CONCLUSIONES

- Despues de realizar la visita técnica al área del proyecto, se pudo constatar que las condiciones ambientales observadas corresponden a las descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado para el proyecto.

RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe técnico a la Dirección nacional de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, para que sea anexado al proceso de evaluación de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

CUADRO DE FIRMAS

Elaborado por:	
 Javier Guillen Técnico Ambiental Unidad Ambiental Dirección Nacional de Recursos Minerales	 Fernando Hernández Técnico Ambiental Unidad Ambiental Dirección Nacional de Recursos Minerales
Revisado por:	
 María De Los Ángeles Bajura G. Ingeniera Ambiental Jefa de la Unidad Ambiental Dirección Nacional de Recursos Minerales	

ANEXOS



Foto N°1. Reunión de coordinación.



Foto N°2. Cuerpo de agua superficial (lago artificial) mencionado en el EsIA.



Foto N°3. Arena continental.



Foto N°4 y 5. Capa vegetal que será removida.



Foto N°6. Antiguo equipo de la concesión anterior.

fjb



17P 696507 999236
24 sep. 2021 12:19:29 p. m.

Foto N°7. Camino interno.



17P 691471 1004389
Panamá
24 sep. 2021 12:56:58 p. m.

Foto N°8. Camino externo.

JGB