

**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

Para esta inspección a campo, se requirió utilizar una cámara digital para tomar fotografías, con el fin de evidenciar la situación ambiental del área del proyecto. Además, se registró las coordenadas de ubicación, con GPS de mano.

V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DEL ÁREA

Observación 1: Se observa que la vegetación dentro del área propuesta para el proyecto esta compuesta por gramíneas.

Observación 2: Se evidencia que en el área ya iniciaron los procesos de nivelación de terreno los mismos fueron paralizados por personal técnico de la Agencia de La Pintada.


Observación 3: Se observó un drenaje el cual al momento de la inspección no tenía agua que puede ser afectado por el proyecto.

A continuación se muestran las coordenadas de los aspectos más sobresalientes del día de la inspección.

VI. CONCLUSIÓN


- Lo observado en campo, concuerda con la descripción de la línea base presentada en el EsIA, del proyecto categoría I, denominado: **“PROYECTO DE HORTALIZAS Y CAMINO DE PENETRACION”**

INFORME ELABORADO POR:



Ángela López Name
Evaluación de Impacto Ambiental
MiAMBIENTE–Coclé.

REVISADO POR:



José M. Quirós
Jefe de la sección de evaluación de Impacto Ambiental
MiAMBIENTE–Coclé



**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fig. 1: Trabajos realizados en el área



Fig. 2. Drenaje natural existente



Fig. 3. Vista de la propiedad