



MINISTERIO DE
AMBIENTE

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

REPUBLICA DE PANAMA GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	<i>Cidiehn</i>
Fecha:	5/10/2022
Hora:	3:50 p.m.

MEMORANDO-DIAM-1423- 2022

PARA: DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

DE:
ALEX O. DE GRACIA C.
Director

ASUNTO: Verificación de coordenadas

FECHA: 30 de septiembre de 2022



En atención al memorando DEEIA-0571-2709-2022, donde se solicita generar una cartografía que nos permita determinar la ubicación del proyecto Categoría II titulado "REABILITACIÓN DE PISCINAS o ESTANQUES DE CULTIVO DE CAMARONES" cuyo promotor es la sociedad ACUÍCOLA ANTÓN, S.A., le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:

VARIABLES	DESCRIPCIÓN
Canal de drenaje 1	Superficie: 2 ha + 1,015.5 m ²
Canal de drenaje 2	Superficie: 2,413.7 m ²
Botadero cobertura Vegetal	Superficie: 10 ha + 1,403.6 m ²
Facilidades Conexas	Superficie: 900.2 m ²
Reservorio	Superficie: 7 ha + 2,698.5 m ²
Puntos	Cajas de entradas, Análisis de suelo, Tanque de combustible, Estación de bomba
SINAP	Fuera
División Política Administrativa	Provincia: Coclé
	Distrito: Antón
	Corregimiento: Antón (Cabecera)
Cobertura y Uso de la tierra 2012	Bosque de mangle, Estanque para acuicultura, Pasto, Rastrojo y vegetación arbustiva.
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo II, VII

Adj. Mapa
DL/aodgc/cas/ma
CC: Departamento de Geomática



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

PROVINCIA DE COCLÉ, DISTRITO DE ANTÓN, CORREGIMIENTO DE ANTÓN
(CABECERA), VERIFICACIÓN DE COORDENADAS "REHABILITACIÓN
DE PISCINMAS O ESTANQUES DE CULTIVO DE CAMARONES"

MINISTERIO DE AMBIENTE

