

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. 026-2023.

I. DATOS GENERALES

Proyecto:	REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN	Categoría:	I
Promotor:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		
Representante Legal:	HONORABLE ALCALDE PABLO SALAZAR		
Localización del Proyecto:	COMUNIDAD DE VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN.		
Fecha de inspección:	3 DEABRIL DE 2023.		
Fecha del Informe:	17 DE MAYO DE 2023		
Participantes:	MiAMBIENTE/OTRAS INSTITUCIONES Miguel Gómez/ SEEIA EMPRESA PROMOTORA Leocadio Pereida		

II. OBJETIVO (S)

Realizar inspección Técnica de campo, recorrido en el área donde se propone desarrollar las actividades del proyecto REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE LA COMUNIDAD DE VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN a ubicarse en la COMUNIDAD DE VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN

III. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Consiste En La Construcción De Las Obras Civiles Correspondientes Al Proyecto Denominado “Rehabilitación Del Muelle De La Comunidad De Viento Frío, Distrito De Santa Isabel, Provincia De Colón”

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN



La inspección se realizó el día 3 de abril de 2023, dando inicio a las 11:00 a.m. Fue realizada con la participación de un representante del promotor y un técnico de la Sección de evaluación. Culminó a las 11:33 a.m.

IV. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN

1. Se observó un área netamente intervenida y en funcionamiento la cual será rehabilitada con el alcance de las obras contempladas dentro del estudio; por otro lado se observó otra área anexa la cual presenta rastros de intervención dentro del ecosistema costero marino (*bloques y varillas hincadas al fondo marino costero*).
2. El área de estudio es colindante con la zona costero marina y tierra firme propiedad del municipio y con una residencia privada.

3. El área de influencia directa es de topografía plana sin componentes ambientales como ríos, árboles y demás.

V. IMÁGENES DE LA INSPECCIÓN

COORDENADAS DE UBICACIÓN UTM (WGS-84)	
	 <p>Foto No.1. Técnico del Ministerio de Ambiente sobre el muelle existente, redactando datos puntuales de la evaluación en campo.</p> <p>Foto No.2. Área costero marina que fue intervenida con anterioridad con hinchamiento de bloques y varillas, la cual es colindante con el muelle existente.</p>


VI. IMAGEN DEL RECORRIDO DE LA INSPECCIÓN (Google Earth)



VII. CONCLUSIONES

1. El área de influencia directa del proyecto corresponde a un muelle existente que actualmente está operando, (*entorno intervenido*).
2. Dentro del área de influencia directa no existen elementos ambientales de interés como bosques, ríos, etc.
3. El proyecto es colindante la zona marino costera.

Elaborado por:



MIGUEL GÓMEZ
 Evaluador(a) de Estudios de Impacto
 Ambiental-SEIA-Regional de Colón

 **CIENCIAS BIOLÓGICAS DE PANAMÁ**
Licda. Miguel A. Gómez M.
 Biólogo Ambiental.
 C. T. Idoneidad, 0765-17

Vo. Bo.


PROFIRIO JUSTAVINO
 Director Regional De Colón
 Ministerio De Ambiente

Revisado por:


SOLEDAD BATISTA
 Jefa De La Sección De Evaluación De
 Impacto Ambiental

 CONSEJO TECNICO NACIONAL
 DE AGRICULTURA
 SOLEDAD BATISTA J.
 IIC FN RECURSOS
 NATURALES Y AMBIENTE
 IDONEIDAD: 5,991-08 *



SB/mg

INFORME SECRETARIAL

FECHA: 17 de mayo de 2023

DESTINATARIO: A quien concierne

EXPEDIENTE (DRCL-I-F-011-2023)

Asunto: REANUDACIÓN DEL PROCESO


El motivo del presente es informar, por la atención a Estudios de Impacto Ambiental en el orden de entrada de categorías II y otras tareas relacionadas al proceso; doy por reanudado el proceso de evaluación el día de hoy al presente proyecto en mención.

Sin más que agregar

Atentamente,

MIGUEL GÓMEZ
EVALUADOR DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

21

REPUBLICA DE PANAMA GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
SECCIÓN OPERATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Entregado:	D. Miguel Gómez
Firma:	
Fecha:	27-04-23
Hora:	10:50
Tel:	6189
REGIONAL DE COLÓN	

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6048/6811

GEOMATICA-EIA-CAT I-0581-2023



De: **Alex O. De Gracia C.**
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **13 DE ABRIL DE 2023**

Proyecto: "**REHABILITACIÓN DE MUELLE DE LA COMUNIUDAD DE SANTA VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN**"

Categoría: I

Técnico Evaluador solicitante: **Miguel Gómez**

Provincia: **COLÓN**

Dirección Regional de: **COLÓN**

Distrito: **SANTA ISABEL**

Corregimientos: **VIENTO FRÍO**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

En respuesta a la solicitud del día 13 de abril de 2023, vía correo electrónico, donde se solicita generar una cartografía que permita determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado **REHABILITACIÓN DE MUELLE DE LA COMUNIUDAD DE SANTA VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN**, le informamos lo siguiente:

Con los datos proporcionados se generó un polígono con una superficie (**0 ha + 100.90 m²**); el mismo se ubica fuera de los límites de Áreas Protegidas.

De acuerdo a la Cobertura Boscosa y Uso del Suelo, año 2012, el polígono se ubican en las categorías de "**Área poblada**", y según la Capacidad Agrológica, se ubican en el Tipo **VII** (No arable, con limitaciones muy severas, apta para pastos, bosques, tierras de reserva).

Técnico responsable: **Fátima González**



Fecha de respuesta: **03 DE MAYO DE 2023**

Adj: Mapa
aodgc/fg

CC: Departamento de Geomática.

20

PROVINCIA DE COLÓN, DISTRITO DE SANTA ISABEL, CORREGIMIENTO DE VIENTO FRÍO - VERIFICACIÓN DE COORDENADAS DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE MUELLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN"



**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL DE COLÓN
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
FORMULARIO EIA-1605**

VERIFICACIÓN DE COORDENADAS

Nº Solicitud: 023

Fecha de solicitud: 13 abril de 2023

Proyecto “REHABILITACIÓN DE MUELLE DE LA COMUNIUDAD DE SANTA VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN”

Promotor: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Expediente: DRCL-I-F-011-2023

Provincia: COLÓN

Distrito: SANTA ISABEL

Corregimiento: VIENTO FRÍO

Técnico Evaluador solicitante: MIGUEL GÓMEZ.

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: Colón

OBSERVACIÓN 1: Las presentes coordenadas CORRESPONDEN A UN POLÍGONO.

COORDENADAS DE MUELLE.

675041.7036	1059710.1875
675038.4259	1059505.4803
675041.9232	1059703.1817
675034.5821	1059695.0225
675033.2859	1059696.8207
675030.0464	1059708.3207

Procesado por: MIGUEL GÓMEZ

Fecha de Entrega: 13 de abril de 2023.

Verificación de Coordenadas “REHABILITACIÓN DE MUELLE DE LA COMUNIUDAD DE SANTA VIENTO FRÍO, DISTRITO DE SANTA ISABEL, PROVINCIA DE COLÓN”
Ministerio de Ambiente Regional de Colón
Página 1 de 1



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

ACTA DE INSPECCIÓN

Fecha de inspección: 3-4-23 Hora de inicio: 11:00AM Hora final: 11:33
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE LA COMUNIDAD DE VIENTO FRÍO.
Promotor: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
Ubicación del proyecto: VIENTO FRÍO, PROVINCIA DE COLÓN

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Miguel Gomez Lesca de la Creda	Evaluador : SEID Municipio st. 7	M. Gomez FIRMA

I. TEMAS A TRATAR

Evaluación Ambiental en Situ

II. PUNTOS A VERIFICAR

COMPONENTES AMBIENTALES Y SU ESTADO

III. COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Se observó un área costera de aproximadamente 24 m² (6m largo x 4 anchos) empacada con suelos de Matacán y Madera, conglomerado. También se observó la construcción al Concreto e hierro incrustado. Colinda con el muelle actual y el resto del Mar.