

Los participantes por el Ministerio de Ambiente, por la empresa promotora y/o por las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS) quienes firman como constancia la presente acta, de que se desarrolló la diligencia de inspección de Evaluación; siendo las 10:40 a.m.

[illegible]

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN OCULAR
N° 070-2023

DATOS GENERALES

PROYECTO:	ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ
PROMOTOR:	ORGANO JUDICIAL
REPRE. LEGAL	MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	CORREGIMIENTO DE RÍO SERENO, DISTRITO DE RENACIMIENTO, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DEL INFORME:	18 DE ABRIL DE 2023
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN:	Por el promotor: ING. JOSÉ A. DÍAZ (consultor) Por la Sección de Evaluación de Imp. Ambiental: Alains Rojas, Alanis Tejada (practicante)

I. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN TECNICA

Verificar las características del área de desarrollo de la actividad, obra o proyecto, tomando como referencia la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental.

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un edificio donde funcionará el Juzgado Municipal de Renacimiento. El proyecto contempla las siguientes áreas descritas en la planta arquitectónica suministrada en los planos:

Área de estacionamientos: (7 en total) 1 para discapacitados y 6 típicos con topes de neopreno, postes de iluminación, barandas y cordones hasta la calle.

Aceras: en todo el perímetro del edificio y en la parte posterior de acuerdo a los anchos indicados en la planta típica.

Tinaquera: elaborada con bloques de concreto y lleva dos puertas de estructura de tubos de hierro +malla expandida + dos ojales tiradores para candado y el candado. Pendiente interna + pendiente hacia afuera para lavado de la misma.

Cerca perimetral: En la parte posterior y laterales será de bloques de concreto rellenos de hormigón, tubos de metal galvanizados y malla de ciclón y en la parte frontal, será una cerca de tubos cuadrados con platinas colocadas horizontalmente, postes de tubos cuadrados rellenos de concreto a cada 3 m de distancia sobre hileras de bloques de concreto de 6” rellenos, repellados y pintados; con una puerta vehicular doble de no menos de 7.00 metros de abertura y una puerta peatonal, ambas con ojales y candado de calidad americana, ambas pintadas con dos manos de minio rojo y dos manos de pintura de aceite con color a escoger.

Cerca de ciclones: con cubierta para la planta de emergencia con puerta de acceso. Sistema pluvial con canales, tuberías y cámaras.

Cuarto de Sistema Hidrosanitario: (bomba, tanque de presión, tanque de reserva y abastecimiento sobre plazoleta de hormigón reforzado y tina para lavar accesorios sistema eléctrico). El cuarto del sistema hidrosanitario se describe así: Cuarto independiente del



juzgado que cuenta con 1. 80 m x 1.80 m libres interno. Con una puerta de alero laminado, más parte superior de tubos de 3/4 pulgadas y malla expandida. Cada fachada es revestida de bloques de concreto repellada a ambas caras y pintada. Con un antepecho de 1 00 y lo demás en bloques ornamentales cuadrados de arcilla modelo a escoger. Techo con dos aguas de pendiente, cubierta del mismo tipo de zinc que el resto del Juzgado con su respectivo aislante sobre carriolas y fascia; debe contar con 1.00 de alero perimetral. Lleva un quicio de hormigón de 0.10 m de espesor donde se apoyan las bombas y el tanque de presión. Lleva una lámpara interna de pared e interruptor sencillo y una toma corriente sencillo. Lleva una lámpara externa. El sobrepiso interno irá pintado con pintura epóxica de dos componentes. **Portal de llegada al Juzgado con rampa completa para discapacitados** (La rampa contará con las dimensiones aprobadas por la Entidad responsable de su aprobación, tanto en el piso como en las barandas).

Depósitos de Evidencias

Oficina de Declaraciones

Depósito de Expedientes

Sala de audiencias

Secretaría

Despacho del juez + medio baño incluido.

Un medio baño para el público habitado para personas que requieren silla de ruedas

Un medio baño para funcionarios

Cocineta con fregador + muebles aéreos incluso para insumos de aseo

Puerta de emergencia

Recepción

Sala de Mediación: con espacio para una mesa redonda de 4 puestos (1.20 m de diámetro) y un pupitre con silla.

Sala de Facilitadores: con portal de llegada y rampa completa para discapacitados espacio para 10 personas en modo conferencia (sillas con brazo) y tres mesas de trabajo al frente más medio baño y una pared ciega para colocar un tablero de marcadores.

Base para asta de bandera Espacio para el Sistema de fuerza de emergencia (planta eléctrica de emergencia con cubierta): con baranda de una hilada de bloques de 6 pulgadas de espesor rellenos de hormigón a manera de noria por si ocurren derrames de combustible; cerca de ciclón de seguridad y puerta de acceso con tubos y ciclón, cerradura de pasador y candado de fabricación norteamericana.

Muralla para acometida eléctrica con alero de losa.

Muralla para paneles de la planta de emergencia

Plantas, arbustos y grama (Paisajismo).

Calle de acceso


Planta de Tratamiento de aguas negras con cerca perimetral y puerta de acceso y cubierta para el Sistema de clorinación.

III. METODOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN TECNICA

El día 7 de abril de 2023, se coordina la inspección al proyecto “ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ”, a través de llamada Al consultor, donde se llega al acuerdo de realizar la inspección el día 10 de abril de 2023.

El día 10 de abril de 2023, se realizó la inspección ocular, iniciando a las 10:20 a.m., se contó con la compañía de José a. Díaz (consultor), por parte de la empresa promotora, de igual manera se contó con tres técnicos de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental. La inspección se llevó a cabo con normalidad, culminando a las 10:40 a.m.

KQ/Nar



IV. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

1.1. Descripción del recorrido durante la inspección

El día 10 de abril de 2023, a las 11:30 a.m., se da por iniciada la inspección con una reunión para exponer en qué consiste el proyecto y revisión de los planos. Luego de la culminación de la reunión se procedió a realizar recorridos por el polígono propuesto para el desarrollo del proyecto para la toma de coordenadas.

1.2. Identificación de los componentes ambientales observados

Al momento de la inspección, se evidenció que en el polígono del proyecto se encuentra ubicado a uno costado del cuartel cuerpo de bomberos de Río Sereno.

El polígono del proyecto está ubicado frente a la laguna de Río Sereno, dicho terreno se encuentra cubierto por gramíneas, Macano en cercas vivas, árboles de Pino (*Pinus caribaea*), Nance (*Byrsonima crassifolia*), Guayaba (*Psidium guajava*) y algunas Musaceae (plátano).

El proyecto es colindante directo con la laguna de Río Sereno estando a pocos metros del mismo.

Lo que respecta a la topografía, se puede mencionar que durante la inspección el terreno mantenía su topografía original, siendo la misma inclinada hacia la laguna de Río Sereno.

1.3. Hallazgos y Observaciones durante la inspección

Al momento de la visita al área del proyecto “ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ” se evidenció que el mismo no ha iniciado su etapa constructiva. El polígono mantiene la misma topografía descrita en el EsIA.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al momento de la visita al sitio destinado para el proyecto, se evidenció que el proyecto no ha iniciado obras de construcción.
- El polígono del proyecto es colindante con la laguna de Río Sereno.
- La vegetación presente está compuesta por gramíneas, Macano en cercas vivas, árboles de Pino (*Pinus caribaea*), Nance (*Byrsonima crassifolia*), Guayaba (*Psidium guajava*) y algunas Musaceae (plátano).
- Continuar el proceso de evaluación.

INFORME ELABORADO POR:


Alain Rojas
Técnico Evaluador
Sección De Evaluación de
Impacto Ambiental




Nelly Ramos
Jefa de la Sección De
Evaluación de Impacto



ANEXOS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




Figura 1. Vista del polígono del proyecto ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, Corregimiento de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí, abril 2023. Fuente: Arojas.





Figura 2. Vista del polígono del proyecto ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, Corregimiento de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí, abril 2023. Fuente: Arojas.

KQ/NG/ar






Figura 3. Vista del polígono del proyecto **ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ**, Corregimiento de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, Provincia de Chiriquí, abril 2023. **Fuente:** Arojas.



Figura 4. Vista de Google Earth del polígono del proyecto **ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL DE RENACIMIENTO, SALÓN DE MEDIACIÓN Y SALÓN DE FACILITADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ**, Corregimiento de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, Provincia

