

**MINISTERIO DE AMBIENTE**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUI**  
**SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN No. 055-2024**  
**Gira de Inspección de Campo al sitio donde se desarrollará el EsIA Cat. I:**  
**“INSTALACIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ACANTILADO”**

### I. DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	INSTALACIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ACANTILADO
<b>Promotor:</b>	RINCON TWENTY-SIX CORPORATION
<b>Ubicación del proyecto:</b>	<b>CORREGIMIENTO:</b> BOCA CHICA <b>DISTRITO:</b> SAN LORENZO <b>PROVINCIA:</b> CHIRIQUI
<b>Fecha de la inspección:</b>	15 DE JULIO DE 2024
<b>Fecha del informe:</b>	25 DE JULIO DE 2024
<b>Participantes en la Inspección:</b>	<b>Por parte de la Dirección Regional:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ing. Hermes De Gracia M.Sc. – Evaluadora - SEIA</li><li>- Licdo. Miguel García – Evaluador SEIA</li></ul> <b>Por el promotor:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ariatny Ortega - Consultor</li><li>- Golda Gómez - Arquitecta</li></ul>

### II. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

- Verificar las características del área de desarrollo del proyecto "**INSTALACIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ACANTILADO**", utilizando la información proporcionada en el Estudio de Impacto Ambiental como punto de referencia.
- Evaluar el entorno ambiental actual en la zona de influencia del proyecto mencionado anteriormente, con el propósito de comprender detalladamente su estado actual e identificar posibles impactos ambientales derivados de su implementación.
- Realizar una verificación precisa de la ubicación propuesta para el proyecto, comparando los datos detallados en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) con las observaciones realizadas en el terreno.
- Confirmar que la descripción de la línea base ambiental en el EsIA refleje de manera precisa y coherente las condiciones ambientales reales del entorno, asegurando así una evaluación ambiental exacta y confiable del proyecto.

### III. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto denominado "**Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado**" es impulsado por **Rincon Twenty-Six Corporation**, estará ubicado en el lote 26 de Rincón Beach, corregimiento de Boca Chica, distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí, la propiedad posee una superficie de 7,496 m<sup>2</sup>, y de las cuales solo se utilizará 64 m<sup>2</sup> aproximadamente, en la Finca N° 63073, Código de Ubicación 4A02.

#### Informe Técnico de Inspección No. 055-2024

Proyecto: Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado".

Promotor: Rincon Twenty-Six Corporation

EA/TG/hdg

El mismo consiste en la instalación de 3 secciones de gaviones sobre el límite de la propiedad para protección frente a un acantilado con el cual colinda el lote 26 de Rincón Beach, el primer tramo sería de 2mx2m, segundo tramo sería de 8mx2m y último tramo sería de 22mx2m, para un total de 64 m<sup>2</sup> a una altura de 2 m.

El desarrollo del Proyecto tendrá una inversión global de aproximadamente, treinta y cinco mil balboas (B/ 35,000.00).

#### IV. METODOLOGÍA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Se coordinó previamente con el promotor del proyecto, Rincon Twenty-Six Corporation para obtener los permisos necesarios de ingreso al sitio de instalación propuesto en la Finca la Finca N° 63073, Código de Ubicación 4A02, Corregimiento: Boca Chica, distrito: San Lorenzo, Provincia: Chiriquí.

La inspección tuvo lugar el 15 de julio de 2024, a las 9:45 am, con la participación del personal técnico del Departamento de Evaluación del Ministerio de Ambiente, sede regional de Chiriquí. Además, se contó con la presencia de la ingeniería Ariatny Ortega consultor del proyecto, quien acompañó al equipo técnico durante el recorrido por el área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Durante la inspección, se realizó un recorrido por el terreno designado para la instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado y las oficinas administrativas.

Se utilizó una cámara digital para documentar visualmente la situación ambiental del área, capturando fotografías que fueron registradas junto con las coordenadas de ubicación precisas obtenidas mediante un GPS Garmin modelo eTrex, utilizando datum/proyección WGS 84 / UTM zone 17N.

Esta metodología aseguró la exactitud geoespacial de los datos recolectados, fundamentales para el análisis ambiental detallado.

El sitio del proyecto se encuentra ubicado en el Corregimiento: Boca Chica, distrito: San Lorenzo, Provincia: Chiriquí, siendo esta información vital para el contexto geográfico y administrativo.

#### V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Durante la inspección realizada, se pudo constatar que el lugar no ha sido utilizado previamente para actividades similares.

El área colindante está conformada por residencias familiares.

No se encontraron evidencias de presencia animal, tanto doméstica como silvestre, en el sitio durante la inspección.

Se observó la presencia un tobogán metálico que se presume se pudiera utilizar para la descarga del material, pero no se evidencia persona.

Coordn

#### VI. CONCLUSIÓN:

- El sitio propuesto para la "Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado es impulsado por Rincon Twenty-Six Corporation, no presenta evidencias de haber sido utilizado previamente para actividades similares.
- Durante la inspección, no se observó la presencia de animales domésticos ni silvestres en el área, lo cual es positivo para minimizar potenciales impactos ambientales relacionados con la fauna local
- En el recorrido no se observa personal realizando ninguna actividad de construcción.

Informe Técnico de Inspección No. 055-2024


Proyecto: Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado".

Promotor: Rincon Twenty-Six Corporation

EA/TG/hdg

**VII. RECOMENDACIÓN:**

- Se recomienda seguir con el proceso de evaluación.

**INFORME ELABORADO POR:**

**Ing. Hermes De Gracia M.Sc**  
Evaluador de la Sección de Evaluación de  
Impacto Ambiental

**REVISADO POR:**

**Jefa de la Sección de Evaluación de Impacto  
Ambiental**

**REVISADO POR:**

**Ing. Eduardo Aguilar**  
Director Regional, Encargado  
Ministerio de Ambiente – Chiriquí

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fig. No. 1: Inspección de área propuesta para proyecto.

Fuente: De Gracia, H. 2024.




Fig. No. 2: área propuesta para proyecto.


Fuente: De Gracia, H. 2024.

Informe Técnico de Inspección No. 055-2024

Proyecto: Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado”.


Promotor: Rincon Twenty-Six Corporation

EA/TG/hdg



**Fig. No. 3:** Área de Proyecto

Fuente: De Gracia, H. 2024.



**Fig. No. 4:** Parte posterior del Proyecto.

Fuente: De Gracia, H. 2024.

#### Informe Técnico de Inspección No. 055-2024

Proyecto: Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado”.

Promotor: Rincon Twenty-Six Corporation

EA/TG/hdg

## Acta de Inspección



MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI

David, Vía Red Gray  
Provincia de Chiriquí  
Tel.: (507) 500-0922

## Acta de Inspección

Siendo las 10.30 del día 15 de julio de 2021, se dio inicio a la diligencia de inspección de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Intercambio de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Boquete, categoría I, cuyo promotor es Rincón 26: corregimiento de Boquete, distrito de Boquete, provincia de CHIRIQUÍ; con el fin de verificar la información presentada en el documento. Las observaciones de los resultados de la inspección serán enviadas formalmente al Representante Legal del proyecto.

Firman como constancia la presente acta, a las \_\_\_\_\_:

Nombre	Cargo	Firma
José Gómez	Tec. arquitecto	
Aristy Cárdenas	Lic. arquitecto	
Miguel García	Tec. en mantenimiento	
Golda G. Gómez	Arquitecta	

David, Vía Red Gray  
Provincia de Chiriquí  
Tel.: (507) 500-0922

**Informe Técnico de Inspección No. 055-2024**  
**Proyecto: Instalación De Gaviones Para Protección De Acantilado".**  
**Promotor: Rincon Twenty-Six Corporation**  
EA/DG/hdg