






UBICACIÓN REGIONAL

ESCALA: 1:5000

- NOTA: PARA MAYOR CONTROL SE HA ENUMERADO POR ÁREA
- ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 1616.00 M<sup>2</sup>
  - EL ÁREA 1 SE ENCONTRABA QUEMADA
  - EN EL PISO DEL ÁREA 1 NO SE ENCUENTRAN BALDOSAS
  - EN EL ÁREA 1 SE ENCUENTRA UNA PARED DESTRUIDA, PARTE DEL CIMENTO NO EXISTE (VER HOJA DE PAREDES)
  - LOS CIELOS RASOS EN GENERAL SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PRESENTAN HUMEDAD Y HONGOS NO ASÍ EL DE LA ENTRADA QUE AL PARECER ESTÁ RECIENTEMENTE COLOCADO.
  - EXISTE CONEXIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA LÁMPARAS LED.
  - AL MOMENTO DE ESTE LEVANTAMIENTO NO EXISTÍAN TUBERÍAS NI CABLES ELÉCTRICOS EN NINGÚN ÁREA.
  - NO EXISTEN TABLEROS ELÉCTRICOS, SOLO LAS CARCAZAS.
  - NO HABÍA EQUIPOS DE NINGUN TIPO PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS REFRIGERADORES.
  - NO EXISTEN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
  - LOS BAÑOS ESTÁN SEMI DESTRUIDOS (NO FUNCIONALES)
  - LAS PUERTAS DEL ÁREA 13 Y 9 SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
  - EN EL ÁREA 5 HAY UNA PARED QUE PRESENTA FISURAS (VER HOJA DE PAREDES)
  - LOS MUEBLES ESTÁN SEMI DESTRUIDOS CON HUMEDAD Y HONGOS
  - AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN EL EDIFICIO SE ENCONTRABA INFESTADO CON COLONIAS DE MURCIÉLAGOS Y ARTRÓPODOS (ALACRANES Y ARAÑAS).
  - SE RECOMIENDA ANTES DE HABITAR EL EDIFICIO HACER UN ESTUDIO DE BACTERIOLOGÍA



TINAQUERA



CÓDIGO DE LA HOJA



FECHA	ESCALA	REVISIÓN	FASE
18/7/23	INDICADA		

CÓDIGO DE LA HOJA

ARQ.-01

APROBADO

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

DISEÑO

DIBUJADO POR:  
**ARQ. DANY PÉREZ** REVISADO

PROYECTO  
**LEVANTAMIENTO A GALERA**

REPRESENTANTE LEGAL:



UBICACIÓN  
**CORREGIMIENTO DE VACAMONTE, DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.**

CONTENIDO DE HOJA  
**DATOS GENERALES**

FECHA  
18/7/23 INDICADA



CÓDIGO DE LA HOJA

CÓDIGO DE LA HOJA




DETALLE D-1

ESCALA: 1:150



- NOTA:
- NO EXISTEN TABLEROS ELÉCTRICOS, SOLO LAS CARCAZAS.
- NO EXISTEN TOMAS NI INTERRUPTORES SOLO LOS PROVISIONALES.



APROBADO

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

DISEÑO

DIBUJADO POR:  
ARQ. DANY PÉREZ

REVISADO


PROYECTO  
LEVANTAMIENTO A GALERA

REPRESENTANTE LEGAL:

UBICACIÓN  
CORREGIMIENTO DE  
VACAMONTE, DISTRITO DE  
ARRAIJÁN, PROVINCIA DE  
PANAMÁ OESTE.CONTENIDO DE HOJA  
FACHADASFECHA  
18/7/23  
ESCALA  
INDICADA  
REVISIÓN  
FASE


CÓDIGO DE LA HOJA

ARQ.-02



## DETALLE D-2

ESCALA: 1:150



### SIMBOLOGÍA:

◆ PAREDES DE BLOQUES DE 10. CM DE ESPESOR CON 3 MTS. DE ALTURA

◆ PAREDES DE BLOQUES DE 10. CM DE ESPESOR

◆ PARED CON CUBIERTA PLÁSTICA

◆ PARED CON CUBIERTA METÁLICA RELLENA DE POLIURETANO CON BASE DE BLOQUESDE 6'

◆ PARED CON CUBIERTA METÁLICA RELLENA DE POLIURETANO CON BASE DE BLOQUESDE 6', CUBIERTA CON LÁMINAS DE FIBRA DE VIDRIO

◆ PARED CON Dintel DESTRUIDO Y SIN CIMENTOS - ÁREA 1

◆ PARED CON FISURAS - ÁREA 5

APROBADO

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

DISEÑO

DIBUJADO POR:

ARQ. DANY PÉREZ

REVISADO

PROYECTO

LEVANTAMIENTO A GALERA

REPRESENTANTE LEGAL:


UBICACIÓN  
**CORREGIMIENTO DE VACAMONTE, DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.**

CONTENIDO DE HOJA


**PLANTA DE PAREDES**

FECHA	ESCALA	REVISIÓN	FASE
18/7/23	INDICADA		

CÓDIGO DE LA HOJA



## SIMBOLOGÍA:



# CUNETA PARA DESAGUES

## CÓDIGO DE LA HOJA



DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

DIBUJADO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO \_\_\_\_\_

For more information about the study, please contact the study team at 1-800-258-4929 or visit [www.cancer.gov](http://www.cancer.gov).

UBICACIÓN

# **CORREGIMIENTO DE VACAMONTE, DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.**


## CONTENIDO DE HOJA

<u>FECHA</u>	<u>ESCALA</u>	<u>REVISION</u>	<u>FASE</u>
8/7/23	<b>INDICADA</b>		


## CÓDIGO DE LA HOJA

ARQ.-04

CÓDIGO DE LA HOJA




CÓDIGO DE LA HOJA




CÓDIGO DE LA HOJA



CONSTRUCTION &amp; CONSULTING CORP




NOTA: AL MOMENTO DEL LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ LAS CARRIOLAS EN BUEN ESTADO LAS CERCHAS Y COLUMNAS ESTABAN CUBERTAS DE OXIDO AL IGUAL QUE LAS LÁMINAS DE ZINC, LA ESTRUCTURA DE COLUMNAS ES DE ACERO, CON CAPITEL DE CONCRETO, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVÓ RAJADURAS NI OTRO ELEMENTO QUE COMPROMETIERA LA RESISTENCIA. TODAS LAS COLUMNAS TIENEN CAPITEL DE BASE DE CONCRETO

**DETALLE TÍPICO DE PEDESTAL PE-1**

FECHA	ESCALA	REVISIÓN	FASE
18/7/23	INDICADA		



CÓDIGO DE LA HOJA

**E-01**



CÓDIGO DE LA HOJA			
	DHM CONSTRUCTION & CONSULTING CORP		
APROBADO	DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	DISEÑO	
DIBUJADO POR: <b>ARQ. DANY PÉREZ</b>	REVISADO	PROYECTO	
<b>LEVANTAMIENTO A GALERA</b>			REPRESENTANTE LEGAL:
UBICACIÓN <b>CORREGIMIENTO DE VACAMONTE, DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.</b>			CONTENIDO DE HOJA
<b>PLANTA DE INFRAESTRUCTURA</b>			FECHA ESCALA REVISIÓN FASE
18/7/23	INDICADA		
CÓDIGO DE LA HOJA			E-03

CÓDIGO DE LA HOJA



APROBADO

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

DISEÑO

DIBUJADO POR:  
ARQ. DANY PÉREZ

REVISADO

PROYECTO  
LEVANTAMIENTO A GALERA

REPRESENTANTE LEGAL:

UBICACIÓN  
CORREGIMIENTO DE  
VACAMONTE, DISTRITO DE  
ARRAIJÁN, PROVINCIA DE  
PANAMÁ OESTE.

CONTENIDO DE HOJA

PLANTA DE TECHO

FECHA ESCALA REVISIÓN FASE  
18/7/23 INDICADA

CÓDIGO DE LA HOJA