

DIRECCION REGIONAL DE HERRERA
SECCIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD HÍDRICA

jm
44

Chitré, 16 diciembre de 2024.
DRHE-SOSH-1653-2024

Licenciada
Graciela Palacios
Directora Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
En su despacho

Licenciada Palacios:

En atención al MEMORANDO-DEEIA-0768-0611-2024, mediante el cual se solicita inspección, en seguimiento al proceso de evaluación del EsIA categoría II del proyecto denominado **"PARITA SUN PARK"**, a desarrollarse en el corregimiento de Parita, provincia de Herrera, cuyo promotor es **ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.**, con el objetivo de verificar en campo la existencia o no de fuentes hídricas que atraviesan o colindan con el polígono del proyecto, adjuntamos **INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN NO. DRHE- SOSH- 07 -2024.**

La inspección de campo se realiza atendiendo las Recomendaciones emitidas por la Dirección Nacional de Seguridad Hídrica en el **INFORME TÉCNICO No. DSH-DCS-0024-2024.**

Anuentes a colaborar en el proceso de evaluación.

Cordialmente;


Ing. Enilda Medina
Directora Regional


MiAMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL
DE HERRERA

C.c.: Archivos
EM/Kr/mlm

 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	
Fecha:	17/12/2024
Hora:	9:50 am

6925-Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN
DRHE- SOSH- 07 -2024

MOTIVO DE LA INSPECCION	Verificar en campo, la existencia de una fuente hídrica en el área donde se pretende construir una planta fotovoltaica - Proyecto PARITA SUN PARK, promotor Energías Renovables, S.A.
UBICACIÓN	Comunidad de El Corozo, corregimiento de Parita, distrito de Parita, provincia de Herrera.
FECHA DE LA INSPECCIÓN	29 de noviembre de 2024.
PARTICIPANTES	Ing. Madelaym Muñoz – Técnico en Cuencas Hidrográficas Carlos Berbey - Estudiante Practicante de Ingeniería Geológica

Objetivo General:

Atender MEMORANDO-DEEIA-0768-0611-2024, mediante el cual se solicita inspección de campo, en seguimiento al proceso de evaluación del EsIA categoría II del proyecto denominado “PARITA SUN PARK”, para verificar en campo la existencia o no de una fuente hídrica que atraviesa o colinda con el polígono del proyecto.

Desarrollo de la inspección:

La inspección dio inicio a la 8:45 a.m. y finalizó a las 9:30 a.m.: durante el recorrido se tomaron las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM		
Puntos	Este	Norte
1	551080	886807
2	551102	886824
3	551175	886881
4	551191	886897
5	551123	886833

Hallazgos:

- Al llegar al lugar observamos que en efecto, se encuentra una fuente hídrica bajo la coordenada: 551069E/886798N, naciente de una fuente hídrica denominada quebrada sin nombre, afluente del río Santa María.



6271

Vista de la fuente hídrica desde la carretera área de El Corozo, coordenadas 551072E/886789N



Coordenadas 551191E/886897N, punto tomado en el recorrido de la fuente hídrica en campo



Se observa la presencia de agua en la fuente hídrica

Conclusiones:


- Se determinó que, efectivamente es una quebrada intermitente (sin nombre), por la que drenan aguas pluviales (sólo tiene agua en la estación lluviosa).
- La quebrada sin nombre, recolecta el agua proveniente de las colinas que están aguas arriba.
- Al momento de la inspección, la quebrada mantenía agua (pequeña corriente).

Recomendaciones:


- Una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental debe cumplir con el artículo 66 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998: “Las actividades que varíen el régimen, la naturaleza o calidad de las aguas, o que alteren los cauces no se podrán realizar sin la autorización del Ministerio de Ambiente”.
- Cumplir con el artículo 30 del Decreto Ley 35 de 29 de septiembre de 1966: “Ninguna entidad estatal o privada, podrá realizar obras para el aprovechamiento de las aguas, ni utilizarlas, sino de acuerdo, con lo previsto en este Decreto Ley.
- Cumplir con la Resolución No. DM 0431 – 2021, de 16 de agosto de 2021, por la cual se establecen los requisitos, para la autorización de obras en cauces naturales, en la República de Panamá, y se dictan otras disposiciones.

Anexo:

- Coordenadas tomadas en campo y reconocidas por la Dirección de Seguridad Hídrica por el Ing. Florencio Ayarza escala 1: 25000.



- Coordenadas tomadas en campo y reconocidas por la Dirección de Seguridad Hídrica por el Ing. Florencio Ayarza escala 1: 50000.



Elaborado por:

[Signature]
r. Madalaym M

Ing. Madelaym Muñoz
Téc. en Cuencas Hidrográficas



CONSEJO TECNICO NACIONAL
DE AGRICULTURA
MADLAYM L. MUÑOZ C.
ING. EN MANEJO DE CUENCAS
Y AMBIENTE
BOGOTÁ: 7.381-13

Revisado por:

Kanva Dui

Ing. Karina Rivera
Jefa de Seguridad Hídrica



CONSEJO TECNICO NACIONAL
DE AGRICULTURA
KARINA Y. RIVERA G.
MGTRA. EN C. AMBIENTALES
CIENF. EN M. DE LOS REC. NAT.
IDONEIDAD: 5.429-26-M21 *

Refrendado por:

Wade Ward

Ing. Enilda Medina
Directora Regional



MI AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL
DE HERRERA