


IV. HALLAZGOS:

| INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN | |
|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES BIQUE 3. |
| Hallazgo No _1_ De OBSERVACIÓN | Fecha: 11 de marzo de 2025. |
| Descripción del Hallazgo: Luego de verificadas las coordenadas UTM WGS-84 en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se verificó que dentro o colindante a la huella del proyecto, no se evidencia ninguna fuente hídrica natural (ríos, quebradas o lagos), sin embargo, al realizar la inspección de campo, se constató: | Evidencia fotográfica:  <p>Imagen No. 1.</p>  <p>Imagen No. 2.</p> |
| Cabe destacar que la finca madre, en la cual se ubica el polígono en evaluación (área de influencia indirecta del proyecto), colinda en uno de sus extremos con un cuerpo de agua (Quebrada Sin nombre) y que dentro de la misma se verifica el nacimiento de un cuerpo de agua (Ojo de Agua). Según se plasmó en el documento de EsIA aportado por la sociedad Argentum Solar, S. A. (Punto 5.6 Hidrología, foja 31), la Quebrada Sin Nombre no será intervenida y se dejará un área de protección y para el ojo de agua se consideró un rango de protección de 100 metros en cumplimiento con la Ley 1 de 3 de febrero de 1994" Por La Cual Se Establece La Legislación Forestal En La República D Panamá Y Se Dictan Otras Disposiciones". | Imagen No. 1 y No. 2. Vistas de la Quebrada Sin Nombre de flujo estacional, la cual discurre dentro del polígono. Fuente: Inspección realizada 11 de marzo de 2025. |

Informe Técnico No. DRPO-SSH-022-2025 de 12 de marzo de 2025.

Proyecto: ADECUACIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES BIQUE 3.

Inspectores Ambientales: Mgr. Germán Jaén I.

Fecha de Inspección: 11 de marzo de 2025.

Fecha de Elaboración de Informe: 12 de marzo de 2025.