



Foto N°3. Vista del fondo de la propiedad, es un barranco con mucha vegetación conformando un bosque de galería del Río Caldera.



Foto N°4. Vista de un desague o paso de aguas de escorrentías en la parte frontal del lote.

VII. IMAGEN DEL LOTE INSPECCIONADO



Figura N°1. Polígono del proyecto presentado en el EsIA.

Fuente: Google Earth

VIII. CONCLUSIONES

- Los puntos mostrados por el promotor al momento de la inspección, concuerdan con las coordenadas establecidas en el EsIA.
- La topografía del terreno es ligeramente irregular.
- Con relación al aspecto hidrológico, dentro de la propiedad no se observó ningún cuerpo de agua superficial. El río Caldera se ubica en la parte posterior de la propiedad, aunque se encuentra distante.
- Al momento de la inspección no se observó especies de fauna.
- Se evidencia que no se ha iniciado el desarrollo del proyecto.
- Continuar con el proceso de evaluación del EsIA.

LCDA. NIVIA CAMACHO
Técnico Evaluador
Sección de Evaluación de Impacto
Ambiental

CONSEJO TECNICO NACIONAL
DE AGRICULTURA
NIVIA A. CAMACHO C.
LIC. EN CIENCIAS
AMBIENTALES Y REC. NAT.
IDONEIDAD: 4467-01 *

CONSEJO TECNICO NACIONAL
DE AGRICULTURA
THARSIS O. GONZALEZ P.
METER EN VIEJO Y CONSEJ
BELCERES NAT Y DELAIS
IDONEIDAD: 7462-13-4119 *

MGER. THARSIS GONZÁLEZ
Jefa de la Sección de Evaluación de Impacto
Ambiental

LCDO. ERNESTO PONCE C.
Director Regional
Ministerio de Ambiente – Chiriquí



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI


David, Vía Red Gray
Provincia de Chiriquí
Tel.: (507) 500-0922

27

Acta de Inspección

Siendo las 9:30 a.m. del día Junes 10 de febrero de 2025, se dio inicio a la diligencia de inspección de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "RESIDENCIAL VILLA VISTA" solicitado por DESARROLLO URBANÍSTICO, S.A. a desarrollarse en el corregimiento de ALTO BOQUETE distrito de BOQUETE provincia de CHIRIQUÍ; con el fin de verificar la información presentada en el documento.

Los participantes por el Ministerio de Ambiente y por la empresa promotora, firman la presente acta, como constancia de que se desarrolló la diligencia de inspección de Evaluación; siendo las 10:05 a.m..

Nombre	Cargo	Firma
Nivia Cagnacho	Evaluadora EsIA	
Heriberto Dígrave	Consultor	
Miguel García	Evaluador	

David, Vía Red Gray
Provincia de Chiriquí
Tel.: (507) 500-0922