INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN


COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:
DIPROCA- PAMA- No. 001-2013

PERIODO DE EVALUACIÓN:
Julio 2018 – junio 2019

Copa Airlines
copaair.com

ELABORADO POR:

EMPRESA AUDITORA	
ITS HOLDING SERVICES, S.A. DIPROCA-EAA-004-2014	
EQUIPO DE AUDITORES	
ING. ANETH MENDIETA DIPROCA-AA-070-2017	
ING. JORGE LEE DIPROCA-AA-028-2006	

CUADRO DE CONTENIDO

			No.
I	-	Antecedentes	4
II	-	Objetivo del informe	7
III	-	Metodología	7
IV	-	Resumen ejecutivo	10
V	-	Detalle de las acciones realizadas en este periodo	11
VI	-	Detalle de las acciones emprendidas para corregir los hallazgos de incumplimiento	11
VII	-	Seguimiento de los indicadores	11
VIII	-	Problemas enfrentados y soluciones propuestas	12
IX	-	Conclusiones	13
X	-	Cuadros de seguimiento	14
Cuadro 1	-	Cronograma de cumplimiento	14
Cuadro 2	-	Plan de producción más limpia	30
Cuadro 3	-	Plan de prevención de accidentes	32
Cuadro 4	-	Plan de monitoreo	35
XI	-	Anexos	38
Anexo No. 1	-	Vistas fotográficas	38
Anexo No. 2	-	Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe Anual de Seguimiento correspondiente al Periodo: julio 2017 - junio 2018	47
Anexo No. 3	-	Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe Final de Cumplimiento (Periodo: enero 2017 - junio 2017)	50
Anexo No. 4	-	Trámites varios dentro del Ministerio de Ambiente	53
Anexo No. 5	-	Inventario de sustancias químicas	60
Anexo No. 6	-	Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	65
Anexo No. 7	-	Registro de recolección y disposición de Desechos Sólidos (VOLTRAN y AAUD)	172
Anexo No. 8	-	Reporte de trabajo realizado a Extintores	227
Anexo No. 9	-	Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	305
Anexo No. 10	-	Programa de limpieza	366
Anexo No. 11	-	Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	369
Anexo No. 12	-	Inspecciones internas (COPA)	447
Anexo No. 13	-	Registros de disposición de mezclas oleosa y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	465
Anexo No. 14	-	Registros de reciclaje	487

Anexo No. 15	-	Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	494
Anexo No. 16	-	Procedimiento de disposición de baterías	518
Anexo No. 17	-	Inspección de guardas de seguridad	534
Anexo No. 18	-	Lista de chequeo del sistema de extracción de pintura	537
Anexo No. 19	-	Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Hangar)	553
Anexo No. 20	-	Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (Hangar)	581
Anexo No. 21	-	Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Hangar)	593
Anexo No. 22	-	Informe de Ensayo de Iluminación (Hangar)	606
Anexo No. 23	-	Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Hangar)	635
Anexo No. 24	-	Informe de Ensayo de Evaluación de Estrés Térmico (Hangar)	643
Anexo No. 25	-	Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Taller)	666
Anexo No. 26	-	Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (Taller)	681
Anexo No. 27	-	Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Taller)	694
Anexo No. 28	-	Informe de Ensayo de Ruido Ambiental (Taller)	706
Anexo No. 29	-	Informe de Ensayo de Iluminación (Taller)	719
Anexo No. 30	-	Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Taller)	728
Anexo No. 31	-	Informe de Ensayo de Evaluación de Fuentes Móviles (Taller)	735
Anexo No. 32	-	Informe de Ensayo de Evaluación de Estrés Térmico (Taller)	748
Anexo No. 33	-	Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Abastecimiento a bordo)	760
Anexo No. 34	-	Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (Abastecimiento a bordo)	775
Anexo No. 35	-	Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Abastecimiento a bordo)	790
Anexo No. 36	-	Informe de Ensayo de Iluminación (Abastecimiento a bordo)	805
Anexo No. 37	-	Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Abastecimiento a bordo)	817
Anexo No. 38	-	Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Aeropuerto)	824
Anexo No. 39	-	Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Aeropuerto)	839
Anexo No. 40	-	Informe de Ensayo de Iluminación (Aeropuerto)	863
Anexo No. 41	-	Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Aeropuerto)	897
Anexo No. 42	-	Informe de Ensayo de Vibración Cuerpo Entero (Aeropuerto)	908
Anexo No. 43	-	Informe de Ensayo Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC's)	916
Anexo No. 44	-	Informe preliminar de situación de suelos	939
Anexo No. 45	-	Informes de Ensayo de Partículas de Ninguna Manera Regulada (Hangar)	942
Anexo No. 46	-	Resolución DRPM-IA-008-2017	957
Anexo No. 47	-	Resolución DRPM-IA-081-2018	963

PRIMER INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)

(Periodo: julio 2018 – junio 2019**)**

I. Antecedentes

La Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines) es la aerolínea internacional de Panamá. Su centro de conexiones principal es el Aeropuerto Internacional de Tocumen y actualmente vuela a 74 destinos en 31 países del norte, centro y sur de América, al igual que a El Caribe. Adicionalmente, la aerolínea mantiene una alianza estratégica con la compañía estadounidense United Airlines.

El área donde se localiza la empresa, se encuentra divida en Satélites A y B ubicados en el Aeropuerto (se realizan actividades de embarque y desembarque de equipajes, se encuentran las oficinas de tráfico, vicepresidencia y servicio al pasajero, control de operaciones del Hubb, oficina de tripulantes, almacén de mantenimiento de líneas y oficina de mantenimiento de líneas), Hangar (ubicado a un costado del servicio aéreo nacional) y el edificio de Abastecimiento a Bordo (edificio arrendado ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen Terminal Portuaria, en el mismo se encuentran el área de abastecimiento de alimentos, limpieza de módulos y taller de mantenimiento de equipos rodantes) .

A través de la Resolución DIPROCA- PAMA- No. 001-2013, la Autoridad Nacional del Ambiente (Hoy en día Ministerio de Ambiente) aprueba el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la Auditoría Ambiental (PAMA) correspondiente a las instalaciones de Tocumen de la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES).

Por medio de dicha Resolución, Copa Airlines se compromete a cumplir con todos requisitos establecidos en el PAMA, así como en la Resolución y todas las leyes/normas/decretos ambientales y de seguridad y salud ocupacional vigente y aplicable a la operación.

Es importante mencionar que por medio de la Nota DIPROCA-031-2017 emitida por el Ministerio de Ambiente, se autoriza el sellado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de COPA AIRLINES, S.A. (Ver Anexo 7 del Informe Final de Cumplimiento al PAMA).

COPA procedió con la entrega de los informes correspondientes al sellado de la PTAR al igual que los permisos de la empresa recolectora. Dentro del Anexo No. 15 de este informe, se presentan los registros de, recolección, transporte, tratamiento y disposición de aguas residuales por parte de las empresas autorizadas (MASA y PASA).

El presente informe corresponde al segundo Informe de Seguimiento Anual al PAMA y a la Resolución de aprobación, posterior a su Informe Final en el año 2017 (Ver Anexo No. 3: Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe de Final de Cumplimiento al PAMA del Periodo: Enero - Junio 2017).

Aunado a ello, la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES) mediante nota sin número ingresada al Ministerio de Ambiente el 13 de enero de 2016, solicita la eliminación de Informes Semestrales de Seguimiento Ambiental al proyecto denominado “Proceso de aplicación de pintura en el Hangar de COPA Airlines” aprobado mediante Resolución N° IA-235-2012.

En respuesta, el Ministerio de Ambiente mediante Nota DIPROCA-112-2016 emitida el 16 de febrero de 2016 (Ver Anexo No. 4) hace la solicitud de que la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES) haga entrega de un Informe Final de Cierre del proyecto en mención. Dentro del cual se evidenciara la ejecución de todas las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Dicho informe fue presentado el día 31 de mayo del 2016, a lo que se hizo entrega el 30 de enero de una solicitud formal del estatus de evaluación de dicho Informe, puesto que no había sido emitida una respuesta. Posteriormente, el 20 de marzo de 2019, mediante Nota DIVEDA-152-19, el Ministerio de Ambiente brinda una respuesta, señalando que en la Resolución No. DM-0553-2018, son establecidos los requisitos para solicitar la unificación del Proceso de Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental de Instrumentos de Gestión Ambiental. No obstante, esto no da respuesta al Informe Final presentado en el año 2016, tal cual fue solicitado mediante Nota DIPROCA-112-2016 y en la cual se establece que luego de presentado y aceptado el Informe Final sería emitido el Informe Técnico por parte de la dirección. A lo que fue presentada el 15 de mayo de 2019, una nueva solicitud del estatus de la evaluación del Informe Final (Ver Anexo No. 4).

Sin embargo, como parte del compromiso ambiental de COPA Airlines, las medidas contempladas en el PMA en mención, han sido incluidas en el presente informe de seguimiento a manera de evidenciar que la empresa mantiene el cumplimiento de ellas.

Adicionalmente, es importante mencionar que como parte del proceso de evaluación del cumplimiento ambiental de la empresa, fueron inspeccionadas las áreas correspondientes al EsIA Cat. I denominado “Hangar II Copa Airlines”, aprobado mediante Resolución DRPM-IA-008-2017, emitida el 23 de marzo de 2017 (Ver Anexo No. 46) y el EsIA Cat. I denominado “Expansión GSE”, aprobado mediante Resolución DRPM-IA-081-2018, emitida el 6 de junio de 2018 (Ver Anexo No. 47), ambos bajo la empresa promotora Copa Airlines. Siguiendo lo establecido en sus respectivos Planes de Manejo Ambiental, la etapa operativa sería evaluada como parte del actual PAMA, debido a que los proyectos no conllevaban actividades adicionales a las ya contempladas en el PAMA.

II. Objetivo del informe

El objetivo del presente informe de seguimiento es el de determinar el grado de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en su PAMA y resolución de aprobación, leyes/normas/decretos ambientales y de seguridad y salud ocupacional vigente aplicables a la empresa.

III. Metodología

Los criterios de referencia utilizados para la presentación de este informe fueron los siguientes:

- ✓ Medidas establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
- ✓ Resolución de aprobación DIPROCA- PAMA- No. 001-2013.
- ✓ Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos legales ambientales y de seguridad y salud ocupacional vigente en Panamá aplicables a la compañía.

La evaluación del grado de cumplimiento, se obtuvo tras analizar lo siguiente:

- ✓ Información obtenida en campo al momento de realizar la inspección de seguimiento.
- ✓ Documentación suministrada por la empresa auditada.

En cuanto al porcentaje de cumplimiento, con base a los resultados obtenidos en los monitoreos ambientales y ocupacionales, fue calculado de la siguiente manera:

Ejemplo:

$$\frac{X\ total\ de\ puntos\ medidos}{100\%} = \frac{Y\ puntos\ en\ cumplimiento}{Z\ \%}$$

$$Z\% = \frac{(35\ puntos\ en\ cumplimiento)(100\%)}{47\ puntos\ medidos} = 74.5\%\ de\ cumplimiento$$

Teniendo que:

Z% = Porcentaje de cumplimiento de la medida
X = Total de puntos analizados para una medición específica
Y = Total de puntos en cumplimiento para la medida específica

Esta acción se repite para cada monitoreo.

Mediante este cálculo, obtenemos tanto la ponderación del cumplimiento dentro de una medida específica, como la ponderación total de cumplimiento a través de todas las medidas realizadas durante el periodo en evaluación.

La información es registrada en un cuadro (ver ejemplo al final de la sección), con el objetivo de facilitar la revisión de las medidas a las que se comprometió la empresa por medio de su PAMA y resolución de aprobación. En el mismo, se establece un porcentaje de cumplimiento con base a la evidencia documental presentada y verificada en sitio (Ejemplo: Informes de laboratorios acreditados de mediciones ambientales y/u ocupacionales).

El porcentaje de cumplimiento final del informe se obtiene del promedio de la calificación de las medidas aplicables al periodo de evaluación, tal como se presenta en el ejemplo a continuación:

MEDIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Medida 1	100%
Medida 2	50%
Medida 3	75%
Medida 4	100%
Sumatoria	100%+50%+75%+100%
Total	325%
Promedio (total / cantidad de medidas)	325% / 4
Porcentaje de cumplimiento (promedio)	**81.25%**

Medidas establecidas	Referencia	Indicador de efectividad	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios	Porcentaje de cumplimiento	Responsable
Medida a la que se comprometió la empresa (dependiendo de la fase del proyecto).	Origen de la medida (PAMA o resolución de aprobación).	Establece la evidencia requerida para establecer el cumplimiento o no de la medida.	Indica el estatus de la medida: • No realizada • En proceso • Realizada • Cerrada	Es la evidencia que la empresa presenta ante la autoridad (en este informe) para demostrar sus avances de cumplimiento.	Son los comentarios que deja el consultor al momento de realizar la visita a campo y verificar las evidencias.	Porcentaje de cumplimiento de la medida (De 0 a 100%) o No aplica (N.A.)	Personal responsable de la empresa en el cumplimiento de la medida.

IV. Resumen Ejecutivo

El presente informe corresponde al Segundo Informe Anual de Seguimiento al PAMA y Resolución de Aprobación; Cumpliendo con la metodología establecida se realiza el análisis para determinar el cumplimiento de cada una de las medidas establecidas en el PAMA y su resolución de aprobación con base en evidencias que sustentan la calificación dada.

Con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento con los compromisos establecidos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la Resolución de aprobación fue realizada una inspección de seguimiento a las instalaciones de COPA Airlines.

Una vez culminada la auditoría de cumplimiento se concluye que la empresa cumple en un 100% de las medidas establecidas en el Cronograma de Cumplimiento, 100% en su Plan de Producción más Limpia, 100% en base al Plan de Prevención de Accidentes y en un 90% del Plan de Monitoreo, dando un total del 97.5% de cumplimiento, calificación que indica que su cumplimiento se mantuvo en comparación al último periodo, lo cual denota el compromiso de la empresa en la excelencia y cumplimiento de las medidas pactadas en el PAMA y las herramientas de gestión aplicables.

No obstante, la empresa debe generar acciones correctivas para subsanar los puntos de incumplimiento a las normativas correspondientes a mediciones de carácter ocupacional. Estos resultados fuera de norma se obtuvieron para los ensayos de mapeo de ruido, ruido ocupacional en oficinas, vibración cuerpo entero e iluminación y se recomienda que la empresa realice los mantenimientos y reparaciones correspondientes para mantener las áreas dentro de los límites normados por las leyes de la República de Panamá aplicables en materia de medio ambiente y seguridad ocupacional.

Con respecto al punto anterior, es importante mencionar que la empresa posee un Centro virtual de Atención a los Colaboradores (www.somoscopa.com), en donde estos pueden

reportar daños o condiciones anormales que requieran atención o reparaciones inmediatas.

V. Detalle de las acciones realizadas en este periodo


Las acciones realizadas en el periodo de evaluación (Julio 2018 - Junio 2019) son detalladas en los cuadros de seguimientos incluidos en el presente informe (sección XI).

VI. Detalle de las acciones emprendidas para corregir los hallazgos de incumplimiento

Dentro del periodo en evaluación anterior, se citaron puntos de incumplimiento correspondientes a los monitoreos de higiene ocupacional, sin embargo, estos puntos son corregidos de manera continua con los programas de mantenimiento.


VII. Seguimiento de los indicadores

La gráfica No. 1 que a continuación se presenta indica el porcentaje de cumplimiento para el presente periodo.



Gráfica No.1: Indicadores del periodo de evaluación julio 2018 – junio 2019

Adicionalmente, se presente un gráfico comparativo de los últimos tres (3) periodos evaluados:



Gráfica No.2: Indicadores de los últimos tres (3) periodos evaluados

VIII. Problemas enfrentados y soluciones propuestas

Tal como se indicó anteriormente, la empresa logró una evaluación del 97.50% de cumplimiento a las medidas pactadas para el seguimiento del PAMA y Resolución de aprobación.

Sin embargo, para el siguiente periodo se espera que la empresa realice las adecuaciones en los puntos que presentaron valores fuera de los límites establecidos en la legislación aplicable para mapeo de ruido, ruido ocupacional en oficinas, vibración cuerpo entero e iluminación.

La empresa deberá continuar con los programas de mantenimiento, enfocándose principalmente en aquellos puntos que se encuentran actualmente en incumplimiento.

IX. Conclusiones

- La empresa cumple actualmente con el **97.50%** de los compromisos adquiridos en el PAMA, Resolución de Aprobación.
- Los cuadros de seguimientos resumen el estado de las diferentes medidas de mitigación y control requeridas.
- La Empresa deberá incluir dentro de su plan de acciones correctivas las adecuaciones requeridas a manera de cumplir con lo establecido en el Plan de Monitoreo.
- Los cuadros de seguimientos resumen el estado de las diferentes medidas de mitigación y control requeridas.

X. Cuadros de seguimiento

CUADRO 1: Cronograma de Cumplimiento

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
PAMA - COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN									
AEROPUERTO									
1	1. Verificar las áreas que presentan no conformidad con la Resolución No. 93-319 del 4 de marzo de 1993 (Ver Informe de Ensayo de Iluminación) y tomar las siguientes medidas: - Limpieza o reemplazo de pantallas - De ser necesario uso de iluminación localizada.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de puntos de muestreos que no cumplieron adecuados /Número de puntos de muestreos que no cumplieron en la primer monitoreo.	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	Como evidencia del cumplimiento de la presente medida, COPA hizo entrega de parte de sus registros de mantenimientos de las instalaciones que componen la empresa, dentro de la cual se incluyen reparaciones y reemplazo de las luminarias en todas las áreas. Es importante mencionar que la empresa posee un Centro virtual de Atención a los Colaboradores (www.somoscopa.com), para que estos reporten daños o condiciones anormales que requieran atención.	100%	Diciembre 2013 Semestral (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
2	2. Establecer inspecciones y mantenimiento de las iluminarías existentes (generar registros).	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de inspecciones y mantenimiento de las iluminarias.	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	Siguiendo lo indicado en la medida No. 1, la empresa cuenta con un Centro de Atención a Colaboradores dentro de su página web (www.somoscopa.com), en el cual los colaboradores pueden reportar la presencia de daños en algún área específica para su posterior reparación. Adicional a ello, es importante mencionar que al momento de realizar el recorrido no se presenciaron luminarias en mal estado.	100%	Diciembre 2013 Semestral (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
3	3. Realizar mediciones de verificación anuales, si se detectan puntos en incumplimiento tomar medidas recomendadas en el punto 1.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Informes de medición de iluminación	Realizada	**Anexos No. 22, 29, 36 y 40** Informe de Ensayo de Iluminación (Aeropuerto, Hangar 1 y 2, AAB y Taller)	La empresa cumple con la ejecución de las evaluaciones ambientales y ocupacionales anuales establecidas en su Plan de Monitoreo	100%	Enero 2014 Anual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
4	1. Identificar todas las áreas donde se genere y acumule desechos en oficinas cerradas de COPA.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Identificación de áreas donde se genere y acumule desechos.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida no es aplicable al periodo en evaluación, puesto que la misma fue evidenciada y cerrada dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación.	N.A.	Diciembre 2013 Junio 2014 (Temporal)	Director SAC Encargado / Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
5	2. Colocar envases identificados, para los desechos generados.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de áreas con envases identificados /Número de área identificadas.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Julio 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Director SAC Encargado / Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
6	3. Capacitar al personal en la disposición de desechos sólidos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número y registro de personas capacitadas en la disposición de desechos sólidos/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Como parte del programa de capacitaciones a sus colaboradores, durante el periodo en evaluación, la empresa dictó el tema de "Calidad Ambiental", el cual incluye el manejo adecuado de residuos, orden y limpieza y reciclaje. Es importante mencionar que COPA dicta algunas de sus capacitaciones por medio de una plataforma virtual, en la cual los colaboradores deben cumplir con las capacitaciones asignadas a su puesto.	100%	Enero 2014 Anual (Permanente)	Director SAC Encargado / Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
7	4. Mantener registros de recolección de desechos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de disposición de desechos sólidos.	Realizada	**Anexo No. 7** Registro de recolección y disposición de Desechos Sólidos (VOLTRAN y AAUD)	COPA hizo entrega de los registros correspondientes a la recolección de los desechos sólidos, por parte de la empresa Volquetes y Transporte Corro, S.A. (Voltran), quien cuenta con los permisos requeridos para realizar la actividad de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón (AAUD).	100%	Semanal (Permanente)	Director SAC Encargado / Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
8	5. Verificar, mensualmente, la recolección de desechos mediante inspecciones y tomar medidas de acuerdo a los resultados de dichas inspecciones.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de inspecciones realizadas en el semestre.	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	Personal de seguridad industrial realiza inspecciones internas de manera periódica a lo largo de la empresa. Algunos puntos a verificar en la inspección son si cuentan con suficientes recipientes para la disposición de desechos, envases para reciclaje y que las áreas se mantengan limpias y despejadas. En caso de detectarse algún incumplimiento, este se notifica y se procede con la toma de acciones correctivas.	100%	Enero 2014 Mensual (Permanente)	Director SAC Encargado / Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
ABASTECIMIENTO A BORDO (AAB)									

MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA		REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
9	1. Realizar monitoreo de aguas residuales siguiendo lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35- 2000.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Informe de aguas residuales.	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	La presente medida no es aplicable, puesto que por medio de la Nota DIPROCA-031-2017 emitida por el Ministerio de Ambiente, se autoriza el sellado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de COPA AIRLINES, S.A. (Ver Anexo 7 del informe final de cumplimiento). Luego de ello, COPA hizo entrega de los informes correspondientes al sellado de la PTAR al igual que los permisos de la empresa recolectora (Ver Anexo 8 del informe final de cumplimiento). La empresa actualmente maneja sus aguas residuales por medio de una empresa autorizada, encargada de la succión, traslado y tratamiento de dichas aguas, con una frecuencia de 3 extracciones por mes, aproximadamente. Como evidencia de lo anteriormente planteado, COPA hizo entrega de parte de los registros de succión por la empresa MASA y tratamiento por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	N.A.	Junio 2013 Diciembre 2013	Diseño Corporativo (Líder de proyecto)
10	2.Rediseño de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Planos para el rediseño de la planta de tratamiento de aguas residuales.	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	Siguiendo lo establecido en el punto No. 9, la presente medida no es aplicable.	N.A.	Junio 2013 Agosto 2013 (Temporal)	Diseño Corporativo (Líder de proyecto)
11	3. Cotización de la modificación de PTAR.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Cotización aprobada de la PTAR	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	Tal cual fue indicado en el punto No. 9, la presente medida no es aplicable.	N.A.	Junio 2013 (Temporal)	Diseño Corporativo (Líder de proyecto)
12	4. Implementación de mejoras.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Informe técnico de proveedor que realice la modificación a la PTAR.	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	Medida no aplicable.	N.A.	Diciembre 2013 (Temporal)	Diseño Corporativo (Líder de proyecto)
13	5.Tramitar permiso de descarga de aguas residuales, siguiendo lo establecido en la Resolución 0466 de 2002 o la que esté vigente al momento de realizar el trámite.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Carta de entrega de solicitud de permiso/Permiso de descarga otorgado por la ANAM.	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	Siguiendo lo establecido en el punto No. 9, la presente medida no es aplicable.	N.A.	Febrero 2014 Febrero 2014	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Gerente de Área
14	7. Cumplir con la frecuencia de muestreo y análisis de agua residual en base al volumen de descarga y presentar estos resultados a la Anam con una frecuencia trimestral.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Informes de muestreo y análisis de agua residual / Acuse de recibido por Anam del reporte trimestral de caracterización.	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	Tal como fue indicado en el punto No. 9, la presente medida no es aplicable, puesto que por medio de la Nota DIPROCA-031-2017, emitida por el Ministerio de Ambiente, se autoriza el sellado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de COPA AIRLINES, S.A. (Ver Anexo 7 del informe final de cumplimiento). La empresa actualmente maneja sus aguas residuales por medio de las empresas MASA y PASA, encargadas de la succión, traslado y tratamiento de dichas aguas, con una frecuencia de 3 extracciones por mes, aproximadamente.	N/A	Junio 2013 Diciembre 2013	Diseño Corporativo (Líder de proyecto)
15	1. Aumentar el tamaño de las bahías de almacenamiento de desechos sólidos: - Diseño de la bahías. - Cotizar la construcción. - Realizar la construcción de acuerdo al diseño.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Bahías construidas - Planos de diseño de las bahías - Cotización para la construcción de las bahías - Número de bahías construidas de acuerdo al diseño.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Junio 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Dirección de Abastecimiento a Bordo/Diseño Corporativo - Líder del Proyecto
16	1. Realizar un inventario de los extintores y su ubicación.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Inventario de todos los extintores y su ubicación	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Agosto 2013 Realizado Diciembre 2014	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
17	2. Determinar las condiciones operativas de los extintores existentes asegurando que: - Los extintores mantengan su carga completa. - Los extintores no estén obstruidos. - Los extintores no deben colocarse en el piso	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de extintores en condiciones operativas óptimas/Registros de inspecciones mensuales	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA) **Anexo No. 8** Reporte de Trabajo realizado a Extintores	El cumplimiento de esta medida es evidenciado a través de los reportes de inspección y mantenimiento de los extintores. Estos reportes aplican a todas las áreas que conforman COPA Airlines. A su vez, son realizadas inspecciones internas en las cuales deben verificar que los extintores se encuentren señalizados, ubicados a una altura correcta en cuanto a la norma, sin obstrucciones y con su mantenimiento al día.	100%	Agosto 2013 Mensual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
18	3. Realizar los ajustes necesarios para aquellos extintores que no cumplen con las condiciones mínimas establecidas en el punto 2.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de ajustes realizados a los extintores que no se encuentran en condiciones operativas/Número de extintores que no se encuentran en condiciones operativas	No Aplica	**N.A.**	Durante el periodo en evaluación no fueron citados hallazgos de incumplimiento, relacionados a los extintores.	N.A.	Agosto 2014 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
19	4. Capacitar a los trabajadores sobre el uso de extintores.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el uso de extintores/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas. (10% de supervisores y líderes de grupos)	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Dentro del periodo en evaluación se dictó la capacitación "Seguridad Industrial 101", con el objetivo de reconocer las medidas básicas para la prevención de accidentes laborales mediante la identificación temprana de peligros y minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos en su área de trabajo. Como parte del programa, es tratado el tema del uso y manejo de extintores.	100%	Agosto 2014 Anual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
20	5. Realizar inspecciones operativas a los extintores (generar registros).	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de extintores en condiciones operativas óptimas/Registros de inspecciones mensuales	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	De acuerdo a lo indicado en medidas anteriores, COPA realiza inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional en las cuales se verifica que los extintores cumplan con los requerimientos mínimos de señalización, altura de instalación, libres de obstáculos y con mantenimiento al día.	100%	Agosto 2014 Mensual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
21	6. Mantener un programa de recarga de extintores.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de servicio de recarga de extintores realizado por empresa externa.	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA) **Anexo No. 8** Reporte de Trabajo realizado a Extintores	A manera de evidenciar el cumplimiento de lo establecido en esta medida, la empresa suministró los reportes de trabajo realizados a extintores por parte de la empresa EAS (Extintores y Accesorios de Seguridad). Igualmente, en el caso de que durante las inspecciones internas realizadas por parte de COPA se detecte alguna anomalía, esta es reportada y corregida.	100%	Agosto 2014 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
22	1. Adquirir equipo de protección personal de acuerdo al tipo de trabajo realizado y/o lo que establece la hoja de seguridad del producto de lavado.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de compra de equipos de protección personal	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	Como evidencia del cumplimiento de la presente medida, son suministrados los registros de entrega del equipo de protección personal a sus trabajadores. Es importante mencionar que los equipos de protección personal varían de acuerdo al tipo de actividad, área de trabajo, y peligros a los cuales esté expuesto el trabajador.	100%	Diciembre 2013 Permanente	Gerente Sac Encargado
23	2. Proveer a los trabajadores de los equipos de seguridad (generar registros de entrega)	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores.	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	Dentro del Anexo No. 6 han sido colocados los registros de entrega de los equipos de protección personal a los colaboradores de la empresa.	100%	Diciembre 2013 Permanente	Gerente Sac Encargado
24	3. Capacitar a los trabajadores en el uso correcto del equipo de protección personal suministrado.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el uso de correcto de equipo de protección personal/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	En el Anexo No. 9 se muestran los registros de asistencia al curso de "Seguridad Industrial 101", dentro del cual es tratado el tema del uso del equipo de protección personal, dependiendo de la actividad a realizar.	100%	Junio 2013 Anual (Permanente)	Supervisor de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
25	4. Realizar inspecciones para verificar el uso correcto el de equipo de protección.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de inspecciones de utilización de EPP/Evidencia de medidas de control para garantizar el uso de EPP.	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	Dentro del programa de inspecciones internas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente realizada a todas las áreas de la empresa, se contempla el verificar que los colaboradores utilicen el EPP correspondiente, de acuerdo a la labor a realizar.	100%	Enero 2013 Bimensual (Permanente)	Gerente Sac Encargado
26	1. Realizar un inventario de todos las sustancias químicas que se utilizan en la planta; identificando las áreas donde se ubican.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de inventario de todas las sustancias químicas que se utilizan el la planta.	Cerrada	**N.A.**	Al tratarse esta de una medida de adecuación, su cumplimiento fue evidenciado a través de los informes semestrales presentados previo al cierre del PAMA. Actualmente solamente son evaluadas las medidas de carácter permanente.	N.A.	Octubre 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento
27	2. Reunir todas las Hojas de Seguridad de todas las sustancias químicas, asegurando que las mismas se encuentre en español.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de sustancias químicas con MSDS en español/Número de sustancias químicas en inventario.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Octubre 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento
28	3. Establecer y mantener un sistema de etiquetado de las sustancias químicas asegurando que se identifique su toxicidad.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de sustancias etiquetadas/Número de sustancias en inventario.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Octubre 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento
29	4. Realizar un análisis de compatibilidad entre sustancias químicas y almacenarlas de acuerdo a los resultados del mismo.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de análisis de compatibilidad de sustancias /Verificar implementación en las áreas de almacenamiento.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Octubre 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento
30	5. Colocar materiales de contención en áreas donde pueda ocurrir derrames de sustancias peligrosas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de áreas con material de contención/Número de áreas en que se manejan sustancias peligrosas.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada dentro del periodo establecido en el cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente a su ejecución fue incluida en informes anteriores.	N.A.	Octubre 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
31	6. Comunicar a los empleados mediante capacitaciones sobre manejo de sustancias químicas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el manejo de sustancias químicas/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	El manejo de sustancias químicas es uno de los temas que forman parte de la capacitación de "Seguridad Industrial 101". Dentro de la capacitación se trata la lectura apropiada de las fichas de seguridad, uso del equipo de protección personal, almacenado, etiquetado, entre otros aspectos. El Plan completo de la capacitación es incluido en el Anexo No. 9.	100%	Enero 2014 Anual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento/Recursos Humanos
32	7. Dotar a los trabajadores del equipo de seguridad requerido en la hoja de seguridad.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas con EPP de acuerdo a hoja de seguridad/ Número de personas que manejas sustancias químicas. Registro de entrega de equipo de protección personal	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	COPA hizo entrega los registros de suministro del equipo de protección personal a sus trabajadores. Los equipos de protección personal varían de acuerdo al tipo de actividad, área de trabajo, y peligros a los cuales esté expuesto el trabajador.	100%	Enero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental/Directora encargada de Abastecimiento/Recursos Humanos
33	1. Realizar medición de ruido de fondo bajo las siguientes condiciones: - Las mediciones se realizarán con la empresa fuera de servicio. Las mediciones se realizarán en horario diurno (6:00 a.m,-9:59 p.m.). - Las mediciones se realizarán en los vecinos más cercanos. - Los equipos a utilizar deberán contar con su correspondiente certificado de calibración vigente. Nota: Esta medición se realizará para determinar si existe aporte a no por parte de la empresa al ruido ambiental del área.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Medición de ruido ambiental de fondo.	Cerrada	**Presentando en informe del periodo Julio - Diciembre 2013**	Tomando como referencia el Informe de Ensayo de Ruido de Fondo presentado en el informe de seguimiento correspondiente al periodo Julio - Diciembre de 2013 (Anexo 5), los resultados de la medición realizada en el mes de mayo de 2013 indican que los valores obtenidos para los monitoreos en turno diurno se encuentran por encima del límite normado. No obstante, es importante mencionar que se dieron condiciones que pudieron afectar la medición, tales como: flujo vehicular, ladridos de perro, aviones sobrevolando, entre otros.	N.A.	Julio 2013 Julio 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
34	2. En caso de que los resultados de esta medición, indiquen que la empresa aporta al ruido ambiental del área, la misma deberá establecer controles, para minimizar los niveles de este parámetro.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Implementación de controles acústicos.	No Aplica	**N.A.**	Puesto que los resultados de la medición de ruido de fondo pudieron verse afectados por las condiciones del sitio (flujo vehicular, ladridos de perro, aviones sobrevolando, entre otros.). Es necesario realizar un monitoreo tal como el de Ruido Residual, de esta manera se corroborará si en efecto el aporte proviene de las operaciones de la empresa. Se evaluará la inclusión de dicha medición en su Plan de Monitoreo.	N/A	Julio 2013 Julio 2014	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
35	3. Luego de la implementación de controles acústicos, se debe realizar medición de verificación, para demostrar conformidad con la norma citada.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Implementación de controles acústicos.	No Aplica	**N.A.**	Esta medida será evaluada posterior a la evaluación de ruido residual o similares.	N/A	Agosto 2014 Enero 2015	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
HANGARES									
36	1. Identificar todas las áreas donde se genere y acumule desechos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Identificación de áreas donde se genere y acumule desechos.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada dentro del periodo establecido en el cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente a su ejecución fue incluida en informes anteriores.	N.A.	Enero 2013 Febrero 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
37	2. Instalación de tanques nuevos y adecuados a la capacidad de desechos sólidos generados. Estos tanques deberán estar bajo techo.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de tanques nuevos y adecuados instalados/Número de área identificadas.	Realizada	**Evidencia presentada en informes previos**	Durante la inspección a las distintas áreas abarcadas por el PAMA, se pudo observar el cumplimiento de la presente medida a través de la colocación de recipientes para la segregación apropiada de los residuos. Los mismos cuentan con sus respectivas tapas, son ubicados bajo techo y son identificados por tipo de residuo.	100%	Octubre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
38	3. Verificar, mensualmente, la recolección de desechos mediante inspecciones.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de disposición de desechos mensuales	Realizada	**Anexo No. 7** Registro de recolección y disposición de Desechos Sólidos (VOLTRAN y AAUD) **Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	Dentro del programa de inspecciones internas realizada por personal de la empresa, se contempla la verificación de condiciones tales como si las áreas cuentan con recipientes para disposición de desechos, recipientes para reciclaje y que las áreas se mantengan limpias y despejadas. A su vez, son presentados los registros correspondientes a la recolección de desechos sólidos por parte de una empresa autorizada (VOLTRAN) y su correspondiente disposición final en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón.	100%	Diciembre 2013 Mensual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
39	4. Desarrollar procedimiento para el manejo de los residuos sólidos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Procedimiento para el manejo de residuos sólidos documentado.	Realizada	**Anexo No. 3** Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe de Final de Cumplimiento al PAMA (Periodo: Enero - Junio 2017)	La empresa cuenta con un Manual de Gestión de Calidad Ambiental, el mismo contempla el manejo de residuos sólidos. Esta evidencia fue adjuntada en el anexo 28 del informe final de cumplimiento.	100%	Enero 2014 Enero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
40	5. Distribución y divulgación del procedimiento para el manejo de los residuos sólidos a las personas responsables identificadas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de divulgación del procedimiento para el manejo de los residuos sólidos.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	En el Anexo No. 9 se muestran los registros de asistencia al curso de "Calidad Ambiental", dentro del cual es tratado el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos.	100%	Diciembre 2013 Enero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
41	1. Reparación y corrección de las irregularidades eléctricas detectadas en la auditoria.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de reparaciones eléctricas realizadas	Cerrada	**N.A.**	Los hallazgos correspondientes a la medida en evaluación fueron cerrados dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos al cierre del PAMA.	N.A.	Junio 2013 Abril 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
42	2. Desarrollar e implementar programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas. - El mismo debe ser desarrollado por un profesional idóneo. - Se verificará tanto el estado físico como operacional de las instalaciones - Se verificará la señalización y el cumplimiento de los códigos eléctricos	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Verificar en campo la implementación del programa de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Cerrada	**N.A.**	La presente medida no es aplicable al periodo en evaluación, puesto que la misma fue evidenciada y cerrada dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación.	N.A.	Junio 2013 Abril 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
43	3. Realizar inspecciones cuatrimestrales para verificar el buen estado de las instalaciones eléctricas. Esta inspección será realizada por técnicos eléctricos del departamento de diseño corporativo. Los puntos encontrados serán de seguimiento inmediato realizando su registro en el programa de solicitud de mantenimiento.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de inspecciones cuatrimestrales para verificar el estado de las instalaciones eléctricas.	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota **Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	COPA cuenta con un Centro virtual de Atención a los Colaboradores (www.somoscopa.com), para que estos reporten daños o condiciones anormales que requieran atención. Como evidencia de las reparaciones, la empresa hizo entrega de parte de sus registros en donde se pueden apreciar los detalles de las reparaciones o mantenimientos realizados. Igualmente, de manera periódica son realizados los mantenimientos a los generados eléctricos con los que cuenta la empresa. Adicionalmente, son realizadas inspecciones periódicas por parte del personal de seguridad industrial, en donde validan el estado de las instalaciones eléctricas.	100%	Abril 2013 Cuatrimestral (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
44	1. Realizar un inventario de los extintores y su ubicación.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Inventario de todos los extintores y su ubicación	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Agosto 2013 Realizado Diciembre 2014	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
45	2. Determinar las condiciones operativas de los extintores existentes asegurando que: - Los extintores mantengan su carga completa. - Los extintores no estén obstruidos. - Los extintores no deben colocarse en el piso	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de extintores en condiciones operativas óptimas/Registros de inspecciones mensuales	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	COPA realiza inspecciones internas en las cuales deben verificar que los extintores se encuentren señalizados, ubicados a una altura correcta en cuanto a la norma, sin obstrucciones y con su mantenimiento al día, en cumplimiento de lo establecido en la presente medida.	100%	Agosto 2013 Mensual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
46	3. Capacitar a los trabajadores sobre el uso de extintores.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el uso de extintores/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Siguiendo lo indicado en la medida No. 19, el tema del uso y manejo de extintores forma parte del la capacitación "Seguridad Industrial 101". Como evidencia de ello se presenta el temario de la capacitación y las listas de asistencia.	100%	Agosto 2013 Anual Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
47	1. Almacenar todos los aceites usados que se generen en envases etiquetados como "aceite usado y producto peligroso". Estos envases deben contar con medios de contención que impidan el derrame accidental de esta sustancia y de esta manera eliminar el riesgo de contaminar otros elementos hasta que sean recogidos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de envases de aceites usados etiquetados/Número total de envases de almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	Al momento de realizar el recorrido se pudo evidenciar que dentro del área se cuenta con un tanque identificado para el almacenamiento de aceites usados, el cual mantiene un sistema de contención que posee una capacidad de contener el 110 % del volumen almacenado, igualmente se cuenta con kits en caso de derrames accidentales. Es importante mencionar que en caso de derrames internos en el área de taller, esto sería contenido por los drenajes internos que llevan a una noria de contención para su posterior succión por una empresa autorizada.	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
48	2. Asegurar que no se almacenen los residuos de aceite por más de 90 días según lo establece el artículo 7 de la ley 6 del 11 de enero de 2007. Recolección y Transporte:	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Frecuencia de recolección y disposición de aceites usados	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	A manera de validar el cumplimiento de la medida en evaluación, COPA presentó parte de los certificados de recolección, transporte y disposición final por parte de EcoKlean y los del proceso de incineración por coprocesamiento térmico brindado por CEMEX. En dichos documentos se puede evidenciar que estos residuos no son almacenados por más de 90 días. En cuanto a los filtros de aceite usado, trapos contaminados, material absorbente, envases de sustancias químicas, entre otros. Se presentan los registros suministrados por la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI).	100%	Febrero 2013 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
49	3. Contratar empresa para la recolección y disposición final de los aceites usados generados, que cuente con los permisos correspondientes para realizar está actividad según lo establece la Ley 6 del 11 de enero de 2007.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Contrato con empresa autorizada para la recolección de los aceites usados.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Febrero 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
50	4. Coordinar la recolección de los aceites usados con la empresa contratada, asegurando que se mantengan copia de los registros relativos a: - Las cantidades, fecha, origen y ubicación del generador. -Nombre de la persona natural o jurídica que realiza el transporte (denominación comercial, razón social, registro único de contribuyente, dígito verificador y número de teléfono) - Lugar al que se destinarán dichos materiales (nombre, ubicación y teléfono)	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de disposición de aceites usados	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	Tal como fue mencionado en puntos anteriores, se presentan parte de los certificados de recolección, transporte y disposición final por parte de EcoKlean y los del proceso de incineración por coprocesamiento térmico brindado por CEMEX. En dichos documentos se puede observar que estos residuos no son almacenados por más de 90 días. En cuanto a los filtros de aceite usado, trapos contaminados, material absorbente, envases de sustancias químicas, entre otros. Se presentan los registros suministrados por la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI). En los registros antes mencionados se puede encontrar la siguiente información: - Las cantidades, fecha, origen y ubicación del generador. - Nombre de la persona natural o jurídica que realiza el transporte (denominación comercial, razón social, registro único de contribuyente, dígito verificador y número de teléfono) - Lugar al que se destinarán dichos materiales (nombre, ubicación y teléfono)	100%	Febrero 2013 Junio 2013 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA		REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
51	5. Mantener certificado de disposición final entregado por el contratista, asegurando que el mismo cuente con la información requerida en el artículo 20 de la Ley 6 de 11 de enero de 2007.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de disposición de aceites usados	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	La empresa mantiene el registro dentro de sus instalaciones de los certificados de recolección y disposición emitidos por los contratistas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la Ley 6 del 11 de enero de 2007.	100%	Junio 2013 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
52	6. Mantener envases identificados para almacenar exclusivamente residuos sólidos impregnados por hidrocarburos y verificar que no se mezclen con residuos sólidos no peligrosos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de envases utilizados para almacenar residuos sólidos impregnados por hidrocarburos aceites usados etiquetados /Número total de envases de almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	Al momento de realizar la inspección se pudo evidenciar que el área destinada almacenamiento de aceites usados, así como también para los desechos contaminados de hidrocarburo se encuentra identificada y rotulada debidamente para su identificación.	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
53	7. Manejar estos residuos de acuerdo a lo establecido la Ley 6 del 11 de enero de 2007.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de disposición de aceites usado	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	Tal cual fue señalado en la medida No. 48, COPA presentó parte de los certificados de recolección, transporte y disposición final por parte de EcoKlean y los del proceso de incineración por coprocesamiento térmico brindado por CEMEX. En dichos documentos se puede evidenciar que estos residuos no son almacenados por más de 90 días. En cuanto a los filtros de aceite usado, trapos contaminados, material absorbente, envases de sustancias químicas, entre otros. Se presentan los registros suministrados por la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI).	100%	Junio 2013 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
54	8. Realizar capacitación sobre el manejo de Residuos Aceitosos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el manejo de residuos aceitosos/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Durante el periodo en evaluación, como parte de la capacitación de "Seguridad Industrial 101" fue tratado el tema del manejo de residuos aceitosos.	100%	Agosto 2013 Anual (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
55	1. Realizar un inventario de todos las sustancias químicas que se utilizan en la empresa; identificando las áreas donde se ubican.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de inventario de todas las sustancias químicas que se utilizan en la empresa	Cerrada	**N.A.**	Al tratarse esta de una medida de adecuación, su cumplimiento fue evidenciado a través de los informes semestrales presentados previo al cierre del PAMA. Actualmente solamente son evaluadas las medidas de carácter permanente.	N.A.	octubre 2013 Mayo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
56	2. Reunir todas las Hojas de Seguridad de todas las sustancias químicas, asegurando que las mismas se encuentre en español.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de sustancias químicas con MSDS en español/Número de sustancias químicas en inventario	Realizada	**Verificado en sitio**	Durante el recorrido se pudo evidenciar que las hojas de datos de seguridad se mantienen disponibles en la plataforma en red digital. Los colaboradores pueden acceder a esta plataforma siempre que requieran información de las MSDS de las sustancias químicas.	100%	Julio 2013 Diciembre 2014 Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
57	3. Identificar la categoría de toxicidad de las sustancias bajo el sistema Hazcom.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de sustancias etiquetadas /Número de sustancias en inventario.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada dentro del periodo establecido en el cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente a su ejecución fue incluida en informes anteriores.	N.A.	Octubre 2013 Agosto 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
58	4. Realizar un análisis de compatibilidad entre sustancias químicas y almacenarlas de acuerdo a los resultados del mismo.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de análisis de compatibilidad de sustancias /Verificar implementación en las áreas de almacenamiento.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Junio 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
59	5. Colocar contención, en las áreas donde se almacene sustancias, de forma tal que si ocurriese un derrame el mismo se pueda contener.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de áreas con material de contención/Número de áreas en que se manejan sustancias peligrosas.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Junio 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
60	6. Comunicar a los empleados mediante capacitaciones sobre los peligros asociados a las sustancia que se utilizan.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el manejo de residuos aceitosos/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Tal como ha sido mencionado en puntos anteriores, dentro del Anexo No. 9 han sido colocados los registros de capacitaciones, cursos y campañas realizadas durante el periodo en evaluación, dentro de las cuales fue dictado el tema correspondiente a los peligros asociados al manejo de sustancias químicas, dentro del curso de "Seguridad Industrial101".	100%	Enero 2014 Anual (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
61	7. Dotar a los trabajadores del equipo de seguridad requerido en la hoja de seguridad.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas con EPP de acuerdo a hoja de seguridad/ Número de personas que manejas sustancias químicas. Registro de entrega de equipo de protección personal	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	COPA hizo entrega de los registros de suministro de EPP a sus colaboradores, dependiendo de las actividades a realizar y los riesgos asociados.	100%	Julio 2014 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
62	1. Construir noria para el almacenamiento de las aguas residuales generadas por el proceso de lavado de aeronaves. - Diseño de canalización de las aguas de proceso de lavado de aeronaves. - Solicitud de presupuesto - Desarrollo de proyecto	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Noria construida	Cerrada	**N.A.**	La presente medida no es aplicable al periodo en evaluación, puesto que la misma fue evidenciada y cerrada dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación.	N.A.	Julio 2013 Diciembre 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
63	2. Contratar los servicios de una empresa externa autorizado para el manejo de aguas, la cual recolectará las mismas y las trasladará a un lugar autorizado para su tratamiento.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Contrato con empresa autorizada para la recolección de las aguas residuales.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Mayo 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
64	3. Mantener registro del retiro y disposición final de estas aguas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Verificar registros del manejo de las aguas residuales.	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	Siguiendo lo indicado en medidas previas, la empresa mantiene el registro dentro de sus instalaciones de los certificados de recolección y disposición emitidos por los contratistas correspondientes.	100%	Abril 2013 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
TALLER (GSE)									
65	1. Refrescar a los empleados la existencia de cafetería y la obligación de mantener los utensilios e ingerir alimentos en esta área.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas a las que se le ha divulgado la existencia de la cafetería y la obligación de mantener los utensilios e ingerir alimentos en esta área/Contenido de las divulgaciones.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Diciembre 2013 Anual (Permanente)	Gerente de Equipo de Tierra
66	2. Establecer controles administrativos para evitar la práctica de mantener utensilios de comida con equipos o sustancias utilizadas en el taller.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Evidencia de comunicación de controles implementados/Verificar en el área la ejecución de las medidas.	Cerrada	**N.A.**	Al tratarse esta de una medida de adecuación, su cumplimiento fue evidenciado a través de los informes semestrales presentados previo al cierre del PAMA. Actualmente solamente son evaluadas las medidas de carácter permanente.	N.A.	Diciembre 2013 Permanente	Gerente de Equipo de Tierra
67	1. Realizar una revisión inicial de los equipos utilizados en el taller que requieran guardas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de revisión de los equipos que se utilizan en el taller para identificar los equipos que requieren guardas.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Octubre 2013 Enero 2014 (Temporal)	Gerencia GSE
68	2. Colocar las guardas a los equipos identificados.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de equipos con guardas colocadas/Número de equipos que requieren guardas	Cerrada	**N.A.**	Los hallazgos correspondientes a la medida en evaluación fueron cerrados dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos al cierre del PAMA.	N.A.	Octubre 2013 Enero 2014 (Temporal)	Gerencia GSE
69	3. Realizar mantenimientos e inspecciones a las guardas colocadas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de mantenimientos e inspecciones a las guardas colocadas	Realizada	**Anexo No. 17** Inspección de guardas de seguridad	Al momento de realizar la inspección se pudo evidenciar que los distintos equipos que son utilizados en el área, poseen sus respectivas guardas de seguridad. Adicionalmente como parte del checklist de mantenimiento preventivo, se incluye la verificación de que los equipos cuenten con sus guardas (Ver ejemplo en Anexo No. 17).	100%	Octubre 2013 (Permanente)	Gerencia GSE
70	1. Establecer un área definida la cual cumpla con la norma de seguridad para el almacenamiento y cargas de baterías que se generen en el taller (tinas de contención, ventilación, aislamiento del personal, entre otros).	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Área definida para almacenar las baterías.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida no es aplicable al periodo en evaluación, puesto que la misma fue evidenciada y cerrada dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación.	N.A.	Diciembre 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de GSE
71	2. Establecer acuerdo con gestor local dedicado al manejo y disposición de baterías usadas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Contrato con el gestor autorizado para el manejo y disposición final de las baterías usadas.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Enero 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Gerente de GSE/GESICA
72	3. Mantener registros de generación y disposición.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de baterías recicladas por mes.	Realizada	**Anexo No. 16** Procedimiento de disposición de baterías	COPA actualmente dispone de las baterías usadas por medio de la empresa "La Casa de Las Baterías", quienes hacen el manejo y disposición final responsable de las mismas.	100%	Marzo 2014 Permanente	Gerente de GSE
73	1. Aumentar el tamaño de las bahías de almacenamiento de desechos sólidos: - Diseño de la bahías. - Cotizar la construcción. - Realizar la construcción de acuerdo al diseño.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Bahías construidas - Planos de diseño de las bahías - Cotización para la construcción de las bahías - Número de bahías construidas de acuerdo al diseño.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Junio 2013 Marzo 2014 (Temporal)	Dirección de Abastecimiento a Bordo / Diseño Corporativo - Líder del Proyecto
74	1. Destinar un área para el almacenamiento de aceites usados.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Identificación de áreas para el almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	Al periodo en evaluación se verificó que la medida se mantuviera en cumplimiento. Se evidenció en sitio que aún se mantiene un área destinada e identificada para el almacenamiento de aceites usados.	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
75	2. Colocar medios de contención para los tanques de almacenamiento de aceite usado, los mismo deberán tener la capacidad de contener 110% del volumen del contenedor de mayor capacidad.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de áreas provistas de medios de contención/Número de áreas para el almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	El tanque de almacenamiento de aceites usados cuenta con un sistema de contención que posee una capacidad de contener el 110 % del volumen almacenado, igualmente se cuenta con kits en caso de derrames accidentales. Adicionalmente, en caso de derrames internos en el área de taller, esto sería contenido por los drenajes internos que llevan a una noria de contención para su posterior succión por una empresa autorizada.	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
76	3. Señalizar el área de almacenamiento de aceite usado.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Áreas de almacenamiento de aceites usados señalizados /Número de áreas para el almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	Al momento de realizar la inspección se pudo evidenciar que el área destinada almacenamiento de aceites usados, así como también para los desechos contaminados de hidrocarburo se encuentra identificada y rotulada debidamente para su identificación.	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
77	4. Los tanques deben estar señalizados con la capacidad y su contenido.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Tanques para el almacenamiento de aceites usados señalizados /Número tanques para el almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	Durante el recorrido por el área de taller, se pudo evidenciar que poseen un área destinada al almacenamiento de aceites usados. Esta, cuenta con un sistema de contención que posee una capacidad de contener el 110 % del volumen almacenado y se encuentra señalizado.	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
78	5. Disponer de material de contención para recoger derrames.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Material de contención colocados en las áreas de almacenamiento de aceites usados señalizados /Número de áreas para el almacenamiento de aceites usados.	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3)	El cumplimiento de esta medida se pudo validar en sitio. El kit en mención, se encuentra cerca del área de manejo de residuos de aceites e hidrocarburos y se mantiene rotulado para su fácil identificación y uso	100%	Diciembre 2013 Febrero 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
79	6. Remover el suelo contaminado por hidrocarburos utilizando bolsas apropiadas y posteriormente depositarlas en los lugares recomendados por los protocolos de desechos de desechos sólidos establecidos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Mantener registros del manejo de los suelos contaminados por hidrocarburos.	Cerrada	**N.A.**	Los hallazgos correspondientes a la medida en evaluación fueron cerrados dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos al cierre del PAMA.	N.A.	Diciembre 2013 Junio 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
80	7. Diseño y construcción un sistema de recolección de aguas oleosas provenientes de la limpieza del taller.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Sistema de recolección de las aguas oleosas construido.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Febrero 2013 Julio 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
81	1. Inicialmente, debe presentar a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) un Informe Preliminar de Situación de Suelo.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Documento Informe Preliminar de Situación de Suelos aprobado.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada dentro del periodo establecido en el cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente a su ejecución fue incluida en informes anteriores.	N.A.	Abril 2014 Junio 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
82	2. Posteriormente, pasados 4 años de la promulgación de este Decreto (27 de febrero 2013), si el Informe Preliminar de Suelos indica que los valores obtenidos se encuentran fuera del rango del Índice de Actividad Microbiológica (IAM), se debe presentar el Informe de Caracterización de Suelos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Documento Informe de Caracterización de Suelos aprobado.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Julio 2015 Agosto 2015 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
83	3. De existir afectación de suelos, se debe presentar Plan de Remediación. (5 años a partir de la promulgación de este Decreto.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Plan de Remediación de Suelos aprobado y evidencia de saneamiento de suelo contaminado.	Realizada	**Anexo No. 40** Informe preliminar de situación de suelos	COPA Airlines hizo entrega de su Informe Preliminar de Situación de Suelos, en el cual algunos puntos arrojaron valores fuera del rango de actividad microbiológica. Estos puntos serán caracterizados posteriormente, a manera de conocer la causa de dicho valor y evaluar si se requiere la implementación de un Plan de Remediación de Suelos.	N/A	Julio 2016 Diciembre 2016 (Hasta cumplir con el Plan de Remediación de Suelos)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
84	1. Realizar un inventario de los extintores y su ubicación.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Inventario de todos los extintores y su ubicación.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Agosto 2013 Realizado Diciembre 2014	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
85	2. Determinar las condiciones operativas de los extintores existentes asegurando que: - Los extintores mantengan su carga completa. - Los extintores no estén obstruidos. - Los extintores no deben colocarse en el piso	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de extintores en condiciones operativas óptimas /Registros de inspecciones mensuales	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	COPA realiza inspecciones internas en las cuales deben verificar que los extintores se encuentren señalizados, ubicados a una altura correcta en cuanto a la norma, sin obstrucciones y con su mantenimiento al día, en cumplimiento de lo establecido en la presente medida.	100%	Agosto 2013 Mensual (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
86	3. Realizar los ajustes necesarios para que los extintores que no cuente con las condiciones mínimas establecidas en el punto 2.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de ajustes realizados a los extintores que no se encuentran en condiciones operativas /Número de extintores que no se encuentran en condiciones operativas	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA) **Anexo No. 8** Reporte de Trabajo realizado a Extintores	Durante el recorrido en el área de Taller, no se observaron extintores en incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en la medida anterior. Como se ha mencionado en puntos anteriores, la empresa se mantiene al día en la ejecución de los mantenimientos correspondientes a sus extintores.	100%	Agosto 2013 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
87	4. Capacitar a los trabajadores sobre el uso de extintores.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el uso de extintores/ Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Siguiendo lo indicado en la medida No. 19, el tema del uso y manejo de extintores forma parte del la capacitación "Seguridad Industrial 101". Como evidencia de ello se presenta el temario de la capacitación y las listas de asistencia.	100%	Agosto 2013 Anual (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA		REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
88	5. Realizar inspecciones operativas a los extintores (generar registros).	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de extintores en condiciones operativas óptimas /Registros de inspecciones mensuales	Realizada	**Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	Como parte del programa de seguridad industrial de COPA, la empresa realiza inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional en las cuales una sección corresponde a verificar que los extintores cumplan con los requerimientos mínimos de señalización, altura de instalación dentro de norma, sin obstrucciones y con mantenimiento al día verificado.	100%	Agosto 2013 Mensual (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
89	6. Mantener un programa de recarga de extintores.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de servicio de recarga de extintores realizado por empresa externa.	Realizada	**Anexo No. 8** Reporte de Trabajo realizado a Extintores	El programa de recarga de extintores es llevado acabo por parte de la empresa EAS (Extintores y Accesorios de Seguridad). En los reportes de trabajo suministrados se puede observar información de relevancia tal como: - Peso del extintor - Agente - Ubicación - Número de serie - Marca - Observaciones del inspector - Cantidad de extintores por área	100%	Agosto 2013 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
90	1. Desarrollar el procedimiento de manejo de cilindros a presión.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Procedimiento de manejo de cilindros a presión documentado.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Septiembre 2013 Febrero 2014 (Temporal)	Supervisor de SICA / Gerente de Equipo a Tierra
91	2. Colocar cadenas en el muro para asegurar los cilindros	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de cilindros con seguros contra caídas/Número total de cilindros que requieren seguros contra caídas	Cerrada	**N.A.**	La presente medida no es aplicable al periodo en evaluación, puesto que la misma fue evidenciada y cerrada dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación.	N.A.	Septiembre 2013 Febrero 2014 (Temporal)	Supervisor de SICA / Gerente de Equipo a Tierra
92	3. Colocar letreros de identificación (vacíos o llenos).	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Área de almacenamiento de cilindros de gases comprimidos identificadas/ Total de áreas para el almacenamiento de cilindros de gases comprimidos	Cerrada	**N.A.**	Al tratarse esta de una medida de adecuación, su cumplimiento fue evidenciado a través de los informes semestrales presentados previo al cierre del PAMA. Actualmente solamente son evaluadas las medidas de carácter permanente.	N.A.	Septiembre 2013 Febrero 2014 (Temporal)	Supervisor de SICA / Gerente de Equipo a Tierra
93	4. Capacitar a los trabajadores en el manejo de cilindros a presión.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el manejo de cilindros a presión /Registros de capacitaciones /Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	La capacitación correspondiente a gases comprimidos fue impartida a los colaboradores de la empresa dentro del curso de "Seguridad Industrial 101". La evidencia del cumplimiento de esta medida se puede encontrar en el Anexo No.9.	100%	Septiembre 2013 Anual (Permanente)	Supervisor de SICA / Gerente de Equipo a Tierra
94	1. Realizar un inventario de todas las sustancias químicas que se utilizan en el taller, identificando las áreas donde se ubican.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de inventario de todas las sustancias químicas que se utilizan el la planta.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada dentro del periodo establecido en el cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente a su ejecución fue incluida en informes anteriores.	N.A.	Octubre 2013 Abril 2014 (Temporal)	Gerencia de Equipo de Tierra
95	2. Reunir todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas que se manejan, asegurando que las mismas se encuentren en español.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de sustancias químicas con MSDS en español/Número de sustancias químicas en inventario	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Octubre 2013 Abril 2014 (Temporal)	Gerencia de Equipo de Tierra
96	3. Determinar la categoría de toxicidad de las sustancias, utilizando el sistema Hazcom	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de sustancias etiquetadas /Número de sustancias en inventario	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #2) **Anexo No. 5** Inventario de sustancias químicas	Al momento de realizar el recorrido, se pudo evidenciar que las sustancias se encuentran rotuladas de acuerdo al sistema Hazcom.	100%	Octubre 2013 Abril 2014 (Permanente)	Gerencia de Equipo de Tierra
97	4. Colocar contención, en las áreas donde se almacene sustancias, de forma tal que si ocurriese un derrame el mismo se pueda contener.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de áreas con material de contención/Número de áreas en que se manejan sustancias peligrosas.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada dentro del periodo establecido en el cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente a su ejecución fue incluida en informes anteriores.	N.A.	Junio 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerencia de Equipo de Tierra
98	5. Comunicar a los empleados mediante capacitaciones sobre los peligros asociados a las sustancias que utilizan.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas capacitadas en el manejo de sustancias químicas /Registros de capacitaciones /Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Siguiendo lo indicado en el punto No. 31, dentro del Anexo No. 9 han sido colocados los registros de capacitaciones, cursos y campañas realizadas durante el periodo en evaluación, dentro de las cuales fue dictado el tema correspondiente a los peligros asociados al manejo de sustancias químicas, dentro del curso de "Seguridad Industrial101".	100%	Febrero 2013 Anual (Permanente)	Gerencia de Equipo de Tierra

MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA		REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
99	6. Proveer a los trabajadores del equipo de protección personal.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de personas con EPP de acuerdo a hoja de seguridad/ Número de personas que manejas sustancias químicas. Registro de entrega de equipo de protección personal	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	Dependiendo de la actividad y trabajo a realizar por los colaboradores, COPA hace entrega del correspondiente equipo de protección personal.	100%	Julio 2013 Permanente	Gerencia de Equipo de Tierra
100	1. Establecer los lugares donde se almacenan los envases con hidrocarburos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Identificación de las áreas para el almacenamiento de los envases con hidrocarburos.	Cerrada	**N.A.**	Al tratarse esta de una medida de adecuación, su cumplimiento fue evidenciado a través de los informes semestrales presentados previo al cierre del PAMA. Actualmente solamente son evaluadas las medidas de carácter permanente.	N.A.	Septiembre 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerencia de Equipo de Tierra
101	2. Diseñar y construir tinas de contención secundaria en cada una de las áreas identificadas. Nota: -Se debe asegurar que la tinas contengan el 110% del volumen del tanque de mayor volumen. - Se debe asegurar que las tinas cuenten con un válvula para drenar.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de tinas construidas.	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Agosto 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Diseño Corporativo
102	3. Realizar inspecciones para verificar las condiciones de las tinas.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de inspecciones realizadas para verificar las condiciones de las tinas de contención	Realizada	**Anexo No. 17** Inspección de guardas de seguridad	Dentro del Anexo 17 es colocado un ejemplo del registro de inspección (Check list de mantenimiento preventivo) que se realiza en el área de GSE, el cual incluye la verificación de las tinas de contención.	100%	Enero 2014 Semestral (Permanente)	SUPSICA
103	1. Reparación y corrección de las fallas eléctricas detectadas en la auditoria.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Número de reparaciones eléctricas realizadas	Cerrada	**N.A.**	Los hallazgos correspondientes a la medida en evaluación fueron cerrados dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos al cierre del PAMA.	N.A.	Junio 2013 Abril 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
104	2. Realizar una inspección detallada de todas las instalaciones eléctricas, considerando los siguientes aspectos mínimos: - El mismo debe ser desarrollado por un electricista o Ing. eléctrico. - Se verificará tanto el estado físico como operacional de las instalaciones. - Se verificará la señalización y el cumplimiento de los códigos eléctricos - De está inspección se generará un informe.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registro de inspecciones de todas las instalaciones eléctricas	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Junio 2013 Abril 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
105	3. Desarrollar e implementar plan de mantenimiento de instalaciones eléctricas, de acuerdo a las recomendaciones del informe diagnóstico que se genera de la medida 2.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Verificar en campo la implementación del plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas/Registros de trabajos eléctricos realizados de acuerdo al plan de mantenimiento anual.	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	Siguiendo lo indicado en medidas previas, COPA cuenta con un Centro virtual de Atención a los Colaboradores (www.somoscopa.com), para que estos reporten daños o condiciones anormales que requieran atención. Como evidencia de las reparaciones, la empresa hizo entrega de parte de sus registros en donde se pueden apreciar los detalles de las reparaciones o mantenimientos realizados. Igualmente, de manera periódica son realizados los mantenimientos a los generados eléctricos con los que cuenta la empresa.	100%	Abril 2013 Cuatrimestral (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
106	1. Realizarle los mantenimientos y reparaciones necesarios a los vehículos que no cumplieron con los niveles mínimos establecidos en el D.E No. 255 del 18 de diciembre de 1998.. Realizar mediciones de verificación.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de mantenimiento a los vehículos que no cumplieron con el D.E 255 del 18 de diciembre de 1998.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Agosto 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerencia de Equipo de Tierra
107	2. La empresa iniciará un programa de mantenimiento preventivo a su vehículos.	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Verificar la implementación del programa de mantenimiento preventivo	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	Como evidencia del cumplimiento de la presente medida, fueron suministrados los registros de mantenimiento de su flota vehicular el cual es ejecutado en base a las horas de trabajo del equipo y su kilometraje.	100%	Enero 2014 Mensual Escalonado (Permanente)	Gerencia de Equipo de Tierra / Proveedor Externo
108	3. Realizar mediciones de las emisiones de fuentes móviles. Estas mediciones deberán realizarse con un equipo que cuente con su correspondiente certificado de calibración vigente y el mismo deberá medir con método infrarrojo no dispersivo (anteproyecto de norma de emisión de fuentes móviles)	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de informes de medición de la fuentes móviles.	Realizada	**Anexo No. 31** Informe de Ensayo de Fuentes Móviles (Taller)	En cuanto al cumplimiento de la presente medida, la empresa realiza mediciones de fuentes móviles a toda su flota vehicular. En el Anexo No. 31, se muestra el informe correspondiente al área de Aeropuerto. Es importante mencionar que dichos vehículos se encuentran en constante movimiento por lo cual, los ensayos fueron realizados dependiendo de la ubicación del vehículo en el momento de la medición. Durante el periodo en evaluación de los ciento cincuenta y seis (156) vehículos a motor diésel monitoreados, todos obtuvieron resultados por debajo del límite máximo de opacidad (UH), por lo que se cumplen con el Decreto Ejecutivo No. 38 del 03 de junio de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se dictan las normas ambientales para vehículos automotores. La medida es evaluada en un 100% puesto que de todos los vehículos monitoreados cumplen con el límite establecido en el Decreto.	100.0%	Mayo 2014 Septiembre 2013 (Permanente)	Gerencia de Equipo de Tierra / Proveedor Externo

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
109	4. Se realizará inspecciones anuales para la verificación de la efectividad del programa de mantenimiento	Sección 2, Objetivos, Metas y Cronograma de Cumplimiento	Registros de inspecciones para verificar la efectividad del programa de mantenimiento.	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	COPA realiza las inspecciones a través de su programa de mantenimiento.	100%	Enero 2014 Anual (Permanente)	Gerencia de Equipo de Tierra / Proveedor Externo
RESOLUCION DE APROBACIÓN									
110	Presentar, cada seis (6) meses, a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, un informe de cumplimiento, un (1) original, dos (2) copias y en formato digital (3 discos compactos), sobre la aplicación y eficiencia de todo lo contemplado en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en esta resolución. Dichos informes deberán ser elaborados por un profesional idóneo, considerando el articulo 45 del D.E: No. 57 de 10 de agosto de 2004. en los informes de cumplimiento se debe presentar lo establecido en el Manual de Procedimiento.	Resolución de Aprobación	Registro de entrega de seguimiento a PAMA de la Empresa COPA	No aplica	**N.A.**	COPA Airlines hizo entrega de su Informe final de cumplimiento en junio del año 2017. El presente informe corresponde al segundo seguimiento anual, luego del cierre de su PAMA. Dicho esto, la presente medida no es aplicable.	N.A.	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
111	La empresa deberá presentar al término de vencimiento del PAMA, un informe final de cumplimiento, dos (2) copias impresas y en digital (3 CD), que incluya todos los informes de cumplimiento con sus evidencias, limitaciones en la ejecución, una comparación del estado antes y después de la aplicación del PAMA, conclusiones, recomendaciones u otra información referente.	Resolución de Aprobación	Registro de entrega de informe final de la empresa COPA	No aplica	**N.A.**	La evidencia del cumplimiento de esta medida fue incluida en el periodo correspondiente al Informe Final de Cumplimiento al PAMA (Enero - Junio 2017).	N.A.	Finalización del PAMA	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
112	Una vez finalice la etapa de implementación del PAMA y sus compromisos expuestos en la presente Resolución, los informes de cumplimiento deberán presentarse, una (1) vez al año, a la Administración Regional Metropolitana de la Autoridad Nacional del Ambiente, incluir el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de los programas de monitoreo, el plan de producción más limpia y demás planes y programas que sean de aplicación permanente, señalados en el artículo 50 del Decreto Ejecutivo No. 57 de 10 de agosto de 2004.	Resolución de Aprobación	Presentar evidencia o registro de la entrega del informe anual del PAMA	Realizada	**Anexo No. 2** Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe Anual de Seguimiento correspondiente al Periodo: julio 2017 - junio 2018	Como evidencia del cumplimiento de la presente medida, se anexa Acuse de recibido por parte de MiAmb de Informe de Seguimiento anterior (Periodo: julio 2017 - junio 2018). El presente informe corresponde al segundo informe anual de seguimiento al PAMA para el periodo de evaluación: Julio 2018 - Junio 2019. Es importante mencionar, que al la empresa haber culminado su periodo de adecuación, actualmente solamente son evaluadas las medidas de orden permanente.	100%	Finalización del PAMA	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
113	La empresa COPA, deberá presentar las copias de los registros de desechos aceitosos, el cual debe contener los detalles señalados en el articulo 6 de la Ley 6 de 11 de enero de 2007, para ser entregado con los informes de cumplimiento.	Resolución de Aprobación	Registro de desechos aceitosos	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	De acuerdo a lo indicado anteriormente, la empresa mantiene el registro dentro de sus instalaciones de los certificados de recolección y disposición emitidos por los contratistas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la Ley 6 del 11 de enero de 2007.	100%	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
114	La empresa COPA., deberá presentar los permisos correspondientes de la empresa que trate o disponga sus residuos aceitosos, tales como, el permiso de operación del MINSA, permiso de reciclaje del MICI, la resolución de aprobación de la ANAM del instrumento de Gestión Ambiental de la empresa y certificado de tratamiento o disposición final de la misma, para ser entregado dentro de los informes de cumplimiento.	Resolución de Aprobación	Registro de los permisos	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	A manera de validar el cumplimiento de la medida en evaluación, COPA presentó parte de los certificados de recolección, transporte y disposición final por parte de EcoKlean y los del proceso de incineración por coprocesamiento térmico brindado por CEMEX. En dichos documentos se puede evidenciar que estos residuos no son almacenados por más de 90 días. En cuanto a los filtros de aceite usado, trapos contaminados, material absorbente, envases de sustancias químicas, entre otros. Se presentan los registros suministrados por la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI).	100%	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
115	La empresa COPA., deberá capacitar a sus trabajadores sobre el manejo de los desechos aceitosos, por lo menos una vez al año, durante la ejecución del PAMA. Estas capacitaciones estarán constituidas por 40 horas, en las cuales se trataran por lo menos los temas de contingencia en casos de derrames, los riesgos a la salud y al ambiente y normativa respectiva, entre otros, para ser entregado con los informes de cumplimiento.	Resolución de Aprobación	Registro de capacitaciones	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Dentro del Anexo No. 9 han sido colocados los registros de capacitaciones, cursos y campañas realizadas durante el periodo en evaluación. Uno de los puntos tratados en la capacitación de "Seguridad Industrial 101" fue el manejo de residuos aceitosos. Adicionalmente, fue brindada la capacitación en riesgos a la salud, entre otros temas. Es importante mencionar que es realizada una retroalimentación semanalmente de distintos temas como: manejo de químicos, aceites, materiales contaminados, seguridad, etc.	100%	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
116	La compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES), para el monitoreo de fuentes móviles debe cumplir con valores establecidos por el Decreto Ejecutivo No. 38 del 3 de junio de 2009.	Resolución de Aprobación	Informe de monitoreo de fuentes móviles	Realizada	**Anexo No. 31** Informe de Ensayo de Fuentes Móviles (Taller)	En cuanto al cumplimiento de la presente medida, la empresa realiza mediciones de fuentes móviles a toda su flota vehicular. En el Anexo No. 31, se muestra el informe correspondiente al área de Aeropuerto. Es importante mencionar que dichos vehículos se encuentran en constante movimiento por lo cual, los ensayos fueron realizados dependiendo de la ubicación del vehículo en el momento de la medición. Durante el periodo en evaluación de los ciento cincuenta y seis (156) vehículos a motor diésel monitoreados, todos obtuvieron resultados por debajo del límite máximo de opacidad (UH), por lo que se cumplen con el Decreto Ejecutivo No. 38 del 03 de junio de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se dictan las normas ambientales para vehículos automotores. La medida es evaluada en un 100% puesto que de todos los vehículos monitoreados cumplen con el límite establecido en el Decreto.	100.0%	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
117	La empresa COPA, deberá presentar evidencia de la remediación de los suelos contaminados con desechos aceitosos, antes de disponerlos bajo los protocolos mencionados dentro del PAMA.	Resolución de Aprobación	Informe de remediación de suelos	No aplica	**Conversaciones con personal de la empresa**	Medida no aplicable, durante el periodo en evaluación no se dieron derrames de hidrocarburos.	N/A	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
118	Las empresa COPA., deberá entregar en treinta (30) días hábiles, después de la notificación del PAMA el informe preliminar de suelos, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 2 del 14 de enero de 2009	Resolución de Aprobación	Informe Preliminar de Suelos	Realizada	**Anexo No. 40** Informe preliminar de situación de suelos	COPA Airlines hizo entrega de su Informe Preliminar de Situación de Suelos.	100%	N/A	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO "PROCESO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL HANGAR DE COPA AIRLINES"									
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (ARMADA DE ANDAMIOS)									
119	Facilitar el equipo de protección personal de acuerdo a la actividad (arnés)	Medida establecida en el PMA	Verificar en sitio el uso de los equipos	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	Como evidencia del cumplimiento de la presente medida, son suministrados los registros de entrega del equipo de protección personal a sus trabajadores, dentro del cual se hace referencia al arnés. Los equipos de protección personal varían de acuerdo al tipo de actividad, área de trabajo, y peligros a los cuales esté expuesto el trabajador.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
120	Capacitar a todo el personal en temas de seguridad ocupacional y medidas ambientales del proyecto	Medida establecida en el PMA	Verificar el registro de capacitaciones	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Durante el periodo en evaluación, la empresa brindó a sus colaboradores capacitaciones en temas relacionados al manejo de residuos, orden y limpieza y reciclaje dentro del curso de Calidad Ambiental. Tal cual ha sido indicado previamente, es importante mencionar que COPA dicta algunas de sus capacitaciones por medio de una plataforma virtual, en la cual los colaboradores deben cumplir con las capacitaciones asignadas a su puesto.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
121	Llevar los desechos estériles o de construcción y cualquier otro que se genere al vertedero municipal autorizado.	Medida establecida en el PMA	Verificar, a través de los recibos, el deposito de los desechos en vertedero autorizado	Realizada	**Anexo No. 7** Registro de recolección y disposición de Desechos Sólidos (VOLTRAN y AAUD) **Anexo No. 13** Registros del Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	Durante la etapa operativa del presento proyecto, fueron generados residuos de tipo común y de tipo peligroso. La recolección de los desechos sólidos es realizada por parte de la empresa Volquetes y Transporte Corro, S.A. (VOLTRAN) y quienes posteriormente disponen los mismos en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón. Los desechos contaminados y envases de sustancias químicas son tratados por la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI). En cuanto a los desechos de tipo oleoso, son manejados por Eco-Klean y el coprocesamiento térmico por CEMEX.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
122	En el área de construcción se deberá contar con recipientes con tapas, para la colocación de los desechos sólidos.	Medida establecida en el PMA	Verificar a través de inspecciones de campo	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #1)	El cumplimiento de la presente medida fue validado en sitio, al corroborar la existencia de recipientes para la segregación apropiada de los residuos a lo largo de todas las instalaciones de COPA. Los mismos cuentan con sus respectivas tapas, ubicados bajo techo y son identificados por tipo de residuo.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
123	Dotar del equipo de protección auditiva a aquellos trabajadores expuestos a mas de 85 dBA en 8 horas.	Medida establecida en el PMA	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal. Realizar mediciones de ruido ocupacional una vez en esta fase	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #4) **Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP) **Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	COPA hizo entrega de los registros de suministro de EPP a sus colaboradores. Debido a que el área del Hangar 1 y 2, en donde se realiza el proceso de pintura, es de tipo operativa, es obligatorio el uso de equipo de protección personal auditiva. Al momento de realizar la inspección se pudo observar que la Empresa mantiene dispensadores de protección auditiva (earplugs) en las áreas de Hangar. Adicionalmente, es importante mencionar que personal de la empresa realiza inspecciones internas en las cuales deben verificar que los colaboradores utilicen el EPP adecuado según el trabajo a realizar.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
124	Trabajar sólo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Medida establecida en el PMA	Verificar los registros de horario de trabajos	No aplica	**Conversaciones con personal de la empresa**	Debido a que la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES), labora las 24 horas, la presente medida no es aplicable.	N.A.	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental

MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA		REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
125	Realizar mediciones de ruido ambiental	Medida establecida en el PMA	Verificar el resultado de los informes de medición	No aplica	N.A.	La medida en evaluación no es aplicable puesto que no se están realizando labores de construcción en sí dentro de las instalaciones de COPA. La etapa de construcción de este proyecto es referente al proceso de armado de los andamios. Igualmente, es importante recalcar que el área donde es desarrollado el proyecto (Hangar) está localizada dentro de los predios del Aeropuerto Internacional de Tocumen y este no cuenta con vecinos cercanos. Motivo por el cual el monitoreo de ruido ambiental no es requerido.	N.A.	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
OPERACIÓN									
126	Realizar mediciones de calidad de aire interior (VOC)	Medida establecida en el PMA	Verificar la ejecución de la medición	Realizada	**Anexo No. 43** Informe de Ensayo Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC's)	La empresa cumple con su programa de mediciones anual, en el cual se incluye el monitoreo para detectar presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales. Para el año 2019 se monitorearon el área de computadoras de Hangar II y el almacén, durante el proceso de aplicación de pintura blanca de avión. Adicionalmente se realizaron monitoreos en el taller de rines y la cabina de secado, limpieza y reparación del Hangar I. Es importante mencionar que para todas estas actividades, se le brinda a a los colaboradores cuenta con máscaras de medio rostro y rosto completo, para vapores orgánicos e inorgánicos. Igualmente las áreas cuentan con su sistema de ventilación correspondiente.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
127	Realizar mediciones PM10 (Ambiental)	Medida establecida en el PMA	Verificar la ejecución de la medición	No aplica	N.A.	Dicha medida no aplica, ya que el proyecto no posee una construcción en sí, sino el proceso de armado de un andamio para la aplicación de pintura de los aviones. El área en donde se lleva a cabo este proceso se encuentra completamente pavimentado, lo cual reduce la generación de material particulado al ambiente.	N.A.	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
128	Mantener un sistema de extracción de vapores	Medida establecida en el PMA	Verificar en campo	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #5)	Al momento de realizar la inspección de seguimiento se pudo validar que mantienen el sistema de extracción de vapores, el cual es instalado previo al proceso de pintura.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
129	Los trabajadores expuestos a material particulado en concentraciones mayores a 10 mg/m3 en 8 horas, deberán utilizar mascarillas para polvo	Medida establecida en el PMA	Mantener registro de entrega de EPP al personal	No aplica	N.A.	Siguiendo lo indicado en la medida anterior, el proyecto no posee una construcción en sí, sino el proceso de armado de un andamio para la aplicación de pintura de los aviones. al igual que el área en donde se lleva a cabo este proceso se encuentra completamente pavimentado, lo cual reduce la generación de material particulado al ambiente. Por lo anterior expuesto, la presente medida no es aplicable.	N.A.	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
130	Realizar mantenimiento al sistema de extracción de vapores	Medida establecida en el PMA	Registros del mantenimientos del sistema de extracción	Realizada	**Anexo No. 18** Lista de chequeo del sistema de extracción de pintura	COPA cuenta con una lista de chequeo del sistema de extracción de pintura el cual debe ser levantado previo al inicio del proceso y en caso de requerir de alguna corrección, son tomadas las acciones pertinentes. De esta manera, la empresa valida el requerimiento de mantenimiento.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
131	Facilitar el equipo de protección personal de acuerdo a la actividad (arnés)	Medida establecida en el PMA	Verificar en sitio la utilización del EPP y registro de entrega de EPP a los trabajadores	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	Tal cual fue indicado en la medida 119, fueron suministrados los registros de entrega del equipo de protección personal a sus trabajadores, dentro del cual se hace referencia al arnés. Los equipos de protección personal varían de acuerdo al tipo de actividad, área de trabajo, y peligros a los cuales esté expuesto el trabajador.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
132	Realizar mediciones de ruido ocupacional, para verificar la norma DGNTI-COPANIT44-2000.	Medida establecida en el PMA	Verificación del cumplimiento de las medidas mediante los monitoreos	Realizada	**Anexos No. 20, 26 y 34** Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (AAB - Hangar - Taller) **Anexos 19, 25, 33 y 38** Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Taller - Hangar 1 y 2 - AAB - Aeropuerto) **Anexos 21, 27, 35 y 39** Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Taller - Hangar - AAB - Aeropuerto)	La empresa cumple con la ejecución de las evaluaciones ambientales y ocupacionales anuales establecidas en su Plan de Monitoreo.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
133	Proporcionar EPP, a trabajadores expuestos a mas de 8 hrs. de trabajo	Medida establecida en el PMA	Mantener registro de entrega de EPP al personal	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #4) **Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP) **Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	Tal cual fue indicado en el punto No. 123, COPA hizo entrega de los registros de suministro de EPP a sus colaboradores. Adicionalmente, al momento de realizar la inspección se pudo observar que la Empresa mantiene dispensadores de protección auditiva (earplugs) en las áreas de Hangar. Es importante mencionar que personal de la empresa realiza inspecciones internas en las cuales deben verificar que los colaboradores utilicen el EPP adecuado según el trabajo a realizar.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental

	MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA	REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
134	Cumplir con la COPANIT 43-2001 en cuanto al manejo, almacenamiento y transporte de sustancias químicas durante la fase de operación	Medida establecida en el PMA	Verificación en campo	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Durante los distintos recorridos, se observó que se mantienen los envases de los productos químicos señalizados y bajo techo. Es importante mencionar que las hojas de datos de seguridad se mantienen disponibles en la plataforma en red digital. Los colaboradores pueden acceder a esta plataforma siempre que requieran información de las MSDS de las sustancias químicas. Adicionalmente, tal como ha sido mencionado en puntos anteriores, dentro del Anexo No. 9 han sido colocados los registros de capacitaciones, cursos y campañas realizadas durante el periodo en evaluación, dentro de las cuales se incluye el tema correspondiente a los peligros asociados al manejo de sustancias químicas.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
135	Disposición de los envases vacíos de sustancias químicas, de acuerdo a lo que indica la hoja de datos de seguridad del producto.	Medida establecida en el PMA	Verificación en campo	Realizada	**Anexo No. 1** Vistas fotográficas (Fotografía #3) **Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosas y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	Durante la inspección de seguimiento, se pudo observar que la empresa cuenta con un recipiente destinado a los desechos peligrosos. Posteriormente son recolectados y tratados por la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI).	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
RESOLUCION DE APROBACIÓN									
136	Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.	Medida establecida en la Resolución de aprobación	Verificar en campo que se mantenga el letrero	Realizada	**Verificado en sitio**	Al momento de realizar los distintos recorridos se pudo constatar que la empresa mantiene el letrero con el contenido de la resolución de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental instalado en un lugar visible, siguiendo el formato establecido.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
137	Cumplir con la guías para la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud.	Medida establecida en la Resolución de aprobación	Verificar el cumplimiento de las guías para la calidad del aire de OMS	Realizada	**Anexos No. 23, 30, 37 y 41** Informe de Ensayo de Calidad de Aire (AAB, Aeropuerto, Hangar 1 y 2 y Taller)	Las mediciones de Calidad de Aire Interior (CO y CO2) correspondientes al periodo en evaluación, fueron realizadas en las áreas de Abastecimiento (AAB), Hangar 1 y 2, Taller y Aeropuerto. El cumplimiento de esta medida se basa en los límites establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001. Basándonos en esto, los resultados de cumplimiento obtenidos por áreas, correspondientes al Informe de Ensayo de Iluminación realizado en las distintas áreas de la empresa se desglosa de la siguiente manera: - AAB: 100% - Aeropuerto: 100% - Hangar 1 y 2: 100% - Taller: 100% En conclusión, todas las áreas monitoreadas cumplieron con los límites normados de calidad de aire, por lo cual el cumplimiento a esta medida se califica con 100%	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
138	Cumplir con la Ley 36 de 17 mayo de 1996, Gaceta Oficial N° 23,040 de 21 de mayo de 1996, en lo concerniente a las pinturas, plomo y metales pesados, "por la cual se establecen controles para evitar la contaminación ambiental ocasionada por combustibles y plomo", en su artículo 5 faculta al Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá (IEA) para analizar los parámetros de contaminación.	Medida establecida en la Resolución de aprobación	Verificar el cumplimiento de la Ley 36 de 17 mayo 1996, Gaceta Oficial N° 23,040 de 21 de mayo de 1996.	Realizada	**Evidenciado en informes anteriores**	La evidencia correspondiente al cumplimiento a está medida se presentó en el primer informe de seguimiento al PMA de Proceso de Pintura, correspondiente al periodo: Noviembre 2012 - Abril 2013 La empresa presento en el anexo 9, de dicho informe de seguimiento la composición de las pintura que se utilizan en el proceso de aplicación de la misma en los aviones; donde se puede observar que entre los componentes de la pintura no hay plomo.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
139	Presentar ante la correspondiente Administración Regional de la Anam en Panamá Metro, cada seis (6) meses y durante toda la vida útil del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de EL Promotor del proyecto.	Medida establecida en la Resolución de aprobación	Registro de entrega de informe de seguimiento a la Anam	Realizada	**Anexo No. 4** Trámites varios dentro del Ministerio de Ambiente	Tal como fue indicado anteriormente, COPA, mediante nota sin número ingresada al Ministerio de Ambiente el 13 de enero de 2016, solicita la eliminación de Informes Semestrales de Seguimiento Ambiental al proyecto denominado “Proceso de aplicación de pintura en el Hangar de COPA Airlines” aprobado mediante Resolución N° IA-235-2012. En respuesta, el Ministerio mediante Nota DIPROCA-112-2016 emitida el 16 de febrero de 2016 (Ver Anexo No. 4) hace la solicitud de que COPA haga entrega de un Informe Final de Cierre del proyecto en mención. Dentro del cual se evidenciara la ejecución de todas las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Dicho informe fue presentado el día 31 de mayo del 2016. Sin, embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del Ministerio. Motivo por el cual, se solicitó de manera formal el status de dicho proceso (Ver Anexo No. 4). Como parte del compromiso ambiental de COPA Airlines, las medidas contempladas en el PMA en mención, han sido incluidas en el presente informe de seguimiento a manera de evidenciar que la empresa mantiene el cumplimiento de ellas.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental

MEDIDA ESTABLECIDA EN EL PAMA		REFERENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	COMENTARIOS DEL AUDITOR	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
140	Cumplir con lo estipulado en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007 -2020, de la Autoridad de Turismo de Panamá, considerado que el proyecto se desarrollará dentro de la zona de desarrollo turístico N°6, denominada "Metropolitana".	Medida establecida en la Resolución de aprobación	Verificar que se cumpla con lo estipulado en el Plan de Turismo de Panamá.	No aplica	N.A.	COPA Airlines tiene ubicado su HUB en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esta es considerada la principal puerta de entrada del turismo del país. En el año 2005 es aprobado el Plan de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el cual se prevé un aumento importante en el número de operaciones y una mejora sustancial de las instalaciones terrestres y aéreas.	N.A.	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
141	Presentar ante la Anam, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N° 123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto del 2011	Medida establecida en la Resolución de aprobación	Registro de entrega a la Anam, de cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado	Realizada	**Anexo No. 4** Trámites varios dentro del Ministerio de Ambiente	Tal como fue indicado anteriormente, COPA, mediante nota sin número ingresada al Ministerio de Ambiente el 13 de enero de 2016, solicita la eliminación de Informes Semestrales de Seguimiento Ambiental al proyecto denominado “Proceso de aplicación de pintura en el Hangar de COPA Airlines” aprobado mediante Resolución N° IA-235-2012. En respuesta, el Ministerio mediante Nota DIPROCA-112-2016 emitida el 16 de febrero de 2016 (Ver Anexo No. 4) hace la solicitud de que COPA haga entrega de un Informe Final de Cierre del proyecto en mención. Dentro del cual se evidenciara la ejecución de todas las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Dicho informe fue presentado el día 31 de mayo del 2016. Sin, embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del Ministerio. Motivo por el cual, se solicitó de manera formal el status de dicho proceso (Ver Anexo No. 4). Como parte del compromiso ambiental de COPA Airlines, las medidas contempladas en el PMA en mención, han sido incluidas en el presente informe de seguimiento a manera de evidenciar que la empresa mantiene el cumplimiento de ellas.	100%	N/A	Gerente de Seguridad y Calidad Ambiental
						% TOTAL DE CUMPLIMIENTO:	100%		

CUADRO 2: Plan de Producción Más Limpia

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1 (Plan de Producción Más Limpia)

Empresa: Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES)
Periodo: julio 2018 - junio 2019
Auditor: Ing. Aneth Mendieta
Representante de la empresa: Ing. Alex Flores / Ing. Mitzeyla Rodríguez

	Medidas establecidas en Plan de Producción más limpia	Referencia	Indicador de Efectividad	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	1. Designar un área para el acopio del papel a reciclar: - Señalizar esta área	Plan de Adecuación y Manejo ambiental	Kg. De Papel Reciclado	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Mayo 2014 Junio 2014 (Temporal)	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
2	2. Mantener registro de actividad	Plan de Adecuación y Manejo ambiental	Kg. De Papel Reciclado	Realizada	**Anexo No. 14** Registros de reciclaje	Como evidencia del cumplimiento de la presente medida, se presentan reportes por parte de Red Ecológica, S.A., empresa encargada de la recolección de materiales reciclables de COPA. En los registros se indica el peso de cada material recolectado, incluido el papel blanco.	100%	Julio 2014 Permanente	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
3	1. Designar un área para el acopio de los envases de aceites de aviación a reciclar. La misma debe estar señalizada y provista de medios de contención.	Plan de Adecuación y Manejo ambiental	Peso (Kg) o cantidad de envases reciclados.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Septiembre 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
4	2. Mantener registro de esta actividad	Plan de Adecuación y Manejo ambiental	Peso (Kg) o cantidad de envases reciclados.	Realizada	**Anexo No. 13** Registros de disposición de mezclas oleosa y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)	La empresa proporcionó los registros de disposición de envases contaminados con hidrocarburos correspondientes a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (STI).	100%	Enero 2014 Permanente	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
5	Para minimizar el consumo de energía eléctrica se adoptarán las siguientes medidas: 1- Apagar los equipos que no estén en uso. 2- Apagar el monitor y colocar el computador en modo suspendido a la hora del almuerzo. 3- Apagar las computadoras, monitores e impresoras a la hora de la salida. 4- Apagar los aires acondicionados y las luces de pasillos y oficinas cuando no haya nadie utilizándolas. 5- Apagar las luces de los baños antes de salir.	Plan de Adecuación y Manejo ambiental	Disminución en el consumo de energía eléctrica.	Realizada	**Verificado en campo**	Durante el recorrido de seguimiento no fueron observados equipos encendidos innecesariamente.	100%	Enero 2014 Permanente	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
6	Capacitar al personal temas relacionados al ahorro de energía eléctrica.	Plan de Adecuación y Manejo ambiental	Registro de capacitación al personal en temas relacionados al ahorro de energía eléctrica.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Como parte de la capacitación denominada "Calidad Ambiental", se trata el tema de ahorro energético, principalmente enfocado en el por qué esto es importante.	100%	Abril 2014 Anual Permanente	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
						% TOTAL DE CUMPLIMIENTO:	100%		

CUADRO 3: Plan de Prevención de Accidentes

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1 (Plan de Prevención de Accidentes)

Empresa: Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES)

Periodo: julio 2018 - junio 2019

Auditor: Ing. Aneth Mendieta

Representante de la empresa: Ing. Alex Flores / Ing. Mitzeyla Rodríguez

	Medida establecida en el Plan de Prevención de Accidentes	Referencia	Indicador de Efectividad	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	1. Realizar un inventario de todos las sustancias químicas que se utilizan en la planta; identificando las áreas donde se ubican.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Registro de inventario de todas las sustancias químicas que se utilizan en la empresa	Cerrada	**N.A.**	La implementación de la medida en evaluación fue evidenciada en informes previos. La presente medida fue cerrada.	N.A.	Octubre 2013 Mayo 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
2	2. Reunir todas las Hojas de Seguridad de todas las sustancias químicas, asegurando que las mismas se encuentre en español.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Número de sustancias químicas con MSDS en español/Número de sustancias químicas en inventario	Realizada	**Conversaciones con personal encargado de la empresa** **Anexo No. 5** Inventario de sustancias químicas	Al momento de realizar la inspección de seguimiento, personal de la empresa señaló que las hojas de datos de seguridad se mantienen disponibles en la plataforma en red digital. Los colaboradores pueden acceder a esta plataforma siempre que requieran información de las MSDS de las sustancias químicas.	100%	Julio 2013 Diciembre 2014 (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
3	3. Determinar la categoría de toxicidad de las sustancias.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Número de sustancias etiquetadas/Número de sustancias en inventario.	Cerrada	**N.A.**	La presente medida fue cerrada y evidenciada dentro del periodo establecido para su adecuación.	N.A.	Octubre 2013 Agosto 2014 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
4	4. Realizar un análisis de compatibilidad entre sustancias químicas y almacenarlas de acuerdo a los resultados del mismo.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Registro de análisis de compatibilidad de sustancias /Verificar implementación en las áreas de almacenamiento.	Cerrada	**N.A.**	Al tratarse esta de una medida de adecuación, su cumplimiento fue evidenciado a través de los informes semestrales presentados previo al cierre del PAMA. Actualmente solamente son evaluadas las medidas de carácter permanente.	N.A.	Junio 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
5	5. Colocar contención, en las áreas donde se almacene sustancias, de forma tal que si ocurriese un derrame el mismo se pueda contener.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Número de áreas con material de contención/Número de áreas en que se manejan sustancias peligrosas.	Cerrada	**N.A.**	La ejecución de la medida en evaluación fue realizada previo al cierre del PAMA, tal cual se estableció en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos.	N.A.	Junio 2013 Diciembre 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
6	6. Comunicar a los empleados mediante capacitaciones sobre los peligros asociados a las sustancias que se utiliza.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Número de personas capacitadas en el manejo de sustancias químicas / Registros de capacitaciones/Contenido de las capacitaciones dictadas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	El manejo de sustancias químicas es uno de los temas que forman parte de la capacitación de "Seguridad Industrial 101". Dentro de la capacitación se trata la lectura apropiada de las fichas de seguridad, uso del equipo de protección personal, almacenado, etiquetado, entre otros aspectos. El Plan completo de la capacitación es incluido en el Anexo No. 9.	100%	Enero 2014 Anual (Permanente)	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
7	7. Dotar a los trabajadores del equipo de seguridad requerido en la hoja de seguridad.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Personas con EPP de acuerdo a hoja de seguridad/ Número de personas que manejas sustancias químicas. Registro de entrega de equipo de protección	Realizada	**Anexo No. 6** Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)	COPA hizo entrega los registros de suministro del equipo de protección personal a sus trabajadores. Los equipos de protección personal varían de acuerdo al tipo de actividad, área de trabajo, y peligros a los cuales esté expuesto el trabajador.	100%	Julio 2013 Permanente	Gerente de Seguridad Industrial/Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente/Sub-Gerente de Equipo de Tierra/Sub-Directora de Abastecimiento Abordo
8	1. Inspecciones cuatrimestrales para verificar el buen estado de las instalaciones eléctricas. Esta inspección será realizada por técnicos eléctricos del departamento de diseño corporativo. Los ítems encontrados serán de seguimiento inmediato realizando su registro en el programa de solicitud de mantenimiento.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Registros de inspecciones cuatrimestrales para verificar el estado de las instalaciones eléctricas.	Realizada	**Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota **Anexo No. 12** Inspecciones internas (COPA)	COPA cuenta con un Centro virtual de Atención a los Colaboradores (www.somoscopa.com), para que estos reporten daños o condiciones anormales que requieran atención. Como evidencia de las reparaciones, la empresa hizo entrega de parte de sus registros en donde se pueden apreciar los detalles de las reparaciones o mantenimientos realizados. Igualmente, de manera periódica son realizados los mantenimientos a los generados eléctricos con los que cuenta la empresa. Adicionalmente, son realizadas inspecciones periódicas por parte del personal de seguridad industrial, en donde validan el estado de las instalaciones eléctricas.	100%	Abril 2013 Cuatrimestral (Permanente)	Supervisores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
9	1. Evaluaciones ergonómicas a los trabajadores con el objeto de garantizar que la actividad laboral pueda ser realizada sin exceder las capacidades y habilidades físicas de los trabajadores.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Informe de evaluación ergonómica.	Realizada	**Verificado en campo**	Como parte del recorrido por las distintas instalaciones, se verificó en sitio que son realizadas evaluaciones ergonómicas a sus colaboradores. No obstante, esto es de carácter confidencial. Su ejecución es verificada en sitio.	100%	Diciembre 2013 Permanente	Medico de la empresa

Medida establecida en el Plan de Prevención de Accidentes		Referencia	Indicador de Efectividad	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable
10	2. Capacitación en mecanismos y técnicas de levantamiento de cargas.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Temario y registro de asistencia a la capacitación sobre técnicas de levantamiento de cargas.	Realizada	**Anexo No. 9** Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas	Dentro del programa de capacitaciones dictado a los colaboradores, se encuentra el tema "Cuidados de la espalda", con el objetivo de crear conciencia en la manera adecuada de realizar los trabajos.	100%	Diciembre 2013 Anual (Permanente)	Gerencia Seguridad Industrial
11	1. Se verificará que los equipos se encuentren en buena condición mecánica	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Registros de mantenimiento de equipos	Realizada	**Anexo 36** Mantenimiento de equipos y flota vehicular	COPA cuenta con un programa de mantenimiento de su flota vehicular el cual es ejecutado en base a las horas de trabajo del equipo y su kilometraje, de esta manera se subsanan los hallazgos encontrados en los monitoreos. La evidencia de esto puede ser encontrada en el Anexo 36.	100%	Junio 2013 Semestral (Permanente)	Gerencia Equipo de Tierra
12	2. Realizado el punto No. 1, se verificará a través medición de vibraciones de cuerpo entero que los valores de aceleración para los tres ejes (x, y, z), cumplan con los límites establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45 2000.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Informe de vibración de cuerpo entero.	Cerrada	**N.A.**	Los hallazgos correspondientes a la medida en evaluación fueron cerrados dentro del periodo establecido en su cronograma de adecuación. La evidencia correspondiente fue presentada en informes previos al cierre del PAMA.	N.A.	Julio 2013 (Temporal)	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
13	3. Se agregará elementos que disminuyan la vibración (esta acción se realizará si el equipo está en buena condición mecánica y la medición de vibración de cuerpo entero demuestra que los valores de aceleración para los tres ejes (x, y, z), no cumplen con los límites establecidos en la legislación nacional)	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Número de elementos que disminuyen la vibración colocados en los equipos que lo requieren/Números de equipos que requieren elementos de atenuación de vibración	No Aplica	**Anexo No. 42** Informe de Ensayo de Vibración Cuerpo Entero (Aeropuerto)	Tomando como referencia el resultado del monitoreo de Vibración Cuerpo Entero, para el siguiente periodo la empresa deberá presentar el plan de acciones correctivas para este hallazgo.	N.A.	Diciembre 2013 Abril 2014 (Permanente)	Gerencia Equipo de Tierra
14	4. Se limitará el tiempo de exposición de los trabajadores (esta acción se realizará si al completar el punto 3, las mediciones de vibraciones continúan fuera de los límites de la Norma. Se efectuarán mediciones anuales para evaluar los niveles de vibraciones.	Plan de Prevención de Accidentes Laborales	Registros de informes de ensayos de Vibración de Cuerpo Entero.	No Aplica	**Anexo No. 42** Informe de Ensayo de Vibración Cuerpo Entero (Aeropuerto)	Para el siguiente periodo, se deberá comprobar a través de otro monitoreo de vibración cuerpo entero si la corrección fue efectiva.	N.A.	Marzo 2013 Anual (Permanente)	Gerencia de Seguridad Industrial
						% TOTAL DE CUMPLIMIENTO:	100%		

CUADRO 4: Plan de Monitoreo

I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1 (Programa de Monitoreo)

Empresa: Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES)

Periodo: julio 2018 - junio 2019

Auditor: Ing. Aneth Mendieta

Representante de la empresa: Ing. Alex Flores / Ing. Mitzeyla Rodríguez


	Contaminante/ Parámetro	Norma de referencia	Límite máximo permitido	Periodicidad	Método de monitoreo	Punto de muestreo	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Ruido ocupacional (Mapeo, ruido ocupacional en oficinas y dosimetrías)	COPANIT 44-2000 / Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002.	N/A	Anual	ANSI S12(1)-19-1996	Toda la empresa	En proceso	**Anexos No. 20, 26 y 34** Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (AAB - Hangar - Taller) **Anexos 19, 25, 33 y 38** Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Taller - Hangar 1 y 2 - AAB - Aeropuerto) **Anexos 21, 27, 35 y 39** Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Taller - Hangar - AAB - Aeropuerto)	Los resultados porcentuales de cumplimiento a la medida de monitoreo de ruido ocupacional en oficinas, mapeo de ruido y dosimetrías, se realizan mediante el siguiente cálculo, basado en los datos de resultados de los ensayos de correspondientes al periodo evaluado. Dicho cálculo de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: (X puntos en cumplimiento de acuerdo a la legislación de / Y puntos medidos) = Z porciento de cumplimiento. Dicho esto, los resultados de cumplimiento obtenidos por áreas, correspondientes al Informe de Ensayo de Iluminación realizado en las distintas áreas de la empresa se desglosa de la siguiente manera: **Mapeo de Ruido** - AAB: 100% - Hangar 1 y 2:86 % - Taller:100 % En conclusión; de los 17 puntos monitoreados en todas las áreas, uno(1) en el área de Hangar arrojó un valor por encima de la norma. No obstante, al realizar el cálculo de atenuación, se comprobó la eficacia del equipo de protección personal auditivo. En base a esto, el porcentaje de cumplimiento a la medida de Mapeo de Ruido para todas las áreas se pondera en **100**%. **Dosimetría de Ruido** - AAB: 100% - Hangar 1: 100% - Hangar II: 100% - Taller: 100% - Aeropuerto: 67% Las dosimetrías medidas al personal, muestran en los resultados que la exposición promedio al ruido durante la jornada laboral se encuentra dentro de los límites permisibles, a excepción de una (1) persona en el área de aeropuerto. Adicionalmente, en el informe de resultados del área de abastecimiento (AAB), Hangar I, Hangar II, Aeropuerto y Taller arrojaron valores picos por encima el límite establecido por el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, que señala que el límite para valores pico sonoros es de 130bBA cuando no se esté usando equipo de protección auditiva. Sin embargo, es preciso mencionar que todos los colaboradores del área cuentan con el equipo de protección para mitigar los niveles de ruido ocupacional. En conclusión, de las 4 Dosimetrías de Ruido realizadas, una persona del grupo homogéneo de exposición del área de Aeropuerto arrojó un valor por encima en cuanto a los niveles permitidos por norma, por lo que se ponderan con **93,3%** de cumplimiento para esta medida. **Ruido Ocupacional en Oficinas** - AAB: 100% - Aeropuerto: 83% - Hangar 1 y 2:76% - Taller:50% De un total de 119 puntos medidos, 24 de estos no cumplieron con los límites máximos establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000 en cuanto a exposición de ruido en ambientes laborales. La ponderación total de esta medida se califica en un **80%** de cumplimiento. **Conclusión final** La ponderación total de los análisis de ruido ocupacional en todas las áreas, se califica con el **91,1%** de cumplimiento. Cabe destacar que en base a estos resultados, la empresa COPA realizará las correcciones requeridas para reducir o mitigar la exposición laboral de ruido para los colaboradores.	91%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental / Gerente de Área
2	Ruido ambiental	D.E. 1 de 2004	N/A	Anual	ISO 1996-2 :2007	Residencias mas cercanas	Realizada	**Anexo No. 28** Informe de Ensayo de Ruido Ambiental (Taller)	Tomando como referencia el Informe de Ensayo de Ruido Ambiental realizado en el área de Taller correspondiente al periodo evaluado, el reporte concluye que el resultado de la medición se encuentra por encima del límite normado. No obstante, es importante mencionar que se dieron condiciones que pudieron afectar la medición, tales como el ruido generado por turbinas de aviones ajenos a las actividades de la empresa. La medida es evaluada en un 100% puesto se cumple con la ejecución del monitoreo y no se cuenta con la suficiente evidencia para respaldar que en efecto la aportación de ruido proviene de la operación de la empresa.	100%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
3	Vibraciones	COPANIT 45-2000	N/A	Anual	ISO 2631-1: 1997	Operador de montacargas	Realizada	**Anexo No. 42** Informe de Ensayo de Vibración Cuerpo Entero (Aeropuerto)	En el mes de mayo se monitoreó el puesto del Operador de bag truck BT-9 (repartidor de agua), Edgar Predyd. El resultado obtenido para la frecuencia 3,1 del eje Z, muestra un valor por encima del límite máximo permisible establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000, por lo tanto no cumple. La medida es evaluada con un 50% de cumplimiento, puesto que la empresa cumple con la ejecución del monitoreo. No obstante, se deben tomar las acciones correctivas y verificar el programa de mantenimiento aplicado a ese equipo.	50%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Contaminante/ Parámetro		Norma de referencia	Límite máximo permitido	Periodicidad	Método de monitoreo	Punto de muestreo	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable
4	Partículas Totales Suspendidas en Ambiente Laboral	COPANIT-43-2001	N/A	Anual	NIOSH 0500 (PTS)	Empresa	Realizada	**Anexo No. 45** Informe de Ensayo de Vibración Cuerpo Entero (Aeropuerto)	Se realizó medición para evaluar la concentración de partículas totales suspendidas en tiempo real, en la Cabina de lijado del Hangar I y en el almacén de Hangar II. Los puntos monitoreados, se encuentran por debajo del límite máximo permisible según el Reglamento Técnico DGNTICOPANIT 43-2001, Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por contaminantes químicos.	100%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
5	Iluminación	Resolución 93-319 JTIA	N/A	Anual	ANSI/IESNA RP-7-01	Toda la empresa	Realizada	**Anexos No. 22, 29, 36 y 40** Informe de Ensayo de Iluminación (Aeropuerto, Hangar 1 y 2, AAB y Taller) **Anexo No. 11** Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota	Los resultados porcentuales de cumplimiento a esta medida se realizan mediante el siguiente cálculo, basado en los datos de resultados de los ensayos de iluminación correspondientes al periodo evaluado. El cálculo de cumplimiento se obtiene de la misma fórmula, tal como fue explicada anteriormente para el cumplimiento de los niveles de ruido en todas las áreas de la empresa. Dicho esto, los resultados de cumplimiento obtenidos por áreas, correspondientes al Informe de Ensayo de Iluminación realizado en las distintas áreas de la empresa se desglosa de la siguiente manera: - AAB: 87% - Aeropuerto: 68% - Hangar 1 y 2: 88% - Taller: 95% En cuanto a los puntos cuyos valores se encuentran por encima del nivel recomendado COPA toma las medidas pertinentes. Esto es realizado por medio de mantenimientos mensuales a las distintas áreas de la empresa y tomando en consideración los reportes ingresados en su página web (www.somoscopa.com). En el Anexo No. 11 se evidencia la ejecución de reparaciones y mantenimientos eléctricos dentro de la empresa. Le medida en su totalidad es evaluada en un 79% puesto algunos puntos se encontraron en incumplimiento con lo establecido en la Resolución, dichos puntos serán verificados como parte del plan de acciones correctivas.	79.00%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
6	Calidad de Aire (CO y CO2)	DGNTI-COPANIT-43-2001	N/A	Anual	CO: Lectura directa con sensor CO2: Infrarrojo no dispersivo	Toda la empresa	Realizada	**Anexos No. 23, 30, 37 y 41** Informe de Ensayo de Calidad de Aire (AAB, Aeropuerto, Hangar 1 y 2 y Taller)	Las mediciones de Calidad de Aire Interior (CO y CO2) correspondientes al periodo en evaluación, fueron realizadas en las áreas de Abastecimiento (AAB), Hangar 1 y 2, Taller y Aeropuerto. El cumplimiento de esta medida se basa en los límites establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001. Basándonos en esto, los resultados de cumplimiento obtenidos por áreas, correspondientes al Informe de Ensayo de Iluminación realizado en las distintas áreas de la empresa se desglosa de la siguiente manera: - AAB: 100% - Aeropuerto: 100% - Hangar 1 y 2: 100% - Taller: 100% En conclusión, todas las áreas monitoreadas cumplieron con los límites normados de calidad de aire, por lo cual el cumplimiento a esta medida se califica con 100%	100%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
7	Aguas Residuales CIIU: *99 002 *63 100 *38 431	Reglamento Técnico 35-2000	N/A	2 veces al mes	Standard Methods for the Examination of Water and Waste water de la A.P.H.A., A.W.W.A y W.P.C.F	Salidas de las descargas de aguas residuales.	No Aplica	**Anexo No 15** Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	La presente medida no es aplicable, puesto que por medio de la Nota DIPROCA-031-2017 emitida por el Ministerio de Ambiente, se autoriza el sellado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de COPA AIRLINES, S.A. (Ver Anexo 7 del informe final de cumplimiento). Luego de ello, COPA hizo entrega de los informes correspondientes al sellado de la PTAR al igual que los permisos de la empresa recolectora (Ver Anexo 8 del informe final de cumplimiento). La empresa actualmente maneja sus aguas residuales por medio de una empresa autorizada, encargada de la succión, traslado y tratamiento de dichas aguas, con una frecuencia de 3 extracciones por mes, aproximadamente. Como evidencia de lo anteriormente planteado, COPA hizo entrega de parte de los registros de succión por la empresa MASA y tratamiento por PASA (Parque de Servicios Ambientales)	N.A.	2 veces al mes	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
8	Fuentes Móviles	Decreto Ejecutivo No. 38 del 3 junio de 2009	N/A	Anual	Detector infrarrojo no dispersivo.	Todos los vehículos de la empresa	Realizada	**Anexo No. 31** Informe de Ensayo de Fuentes Móviles (Taller)	En cuanto al cumplimiento de la presente medida, la empresa realiza mediciones de fuentes móviles a toda su flota vehicular. En el Anexo No. 31, se muestra el informe correspondiente al área de Aeropuerto. Es importante mencionar que dichos vehículos se encuentran en constante movimiento por lo cual, los ensayos fueron realizados dependiendo de la ubicación del vehículo en el momento de la medición. Durante el periodo en evaluación de los ciento cincuenta y seis (156) vehículos a motor diésel monitoreados, todos obtuvieron resultados por debajo del límite máximo de opacidad (UH), por lo que se cumplen con el Decreto Ejecutivo No. 38 del 03 de junio de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se dictan las normas ambientales para vehículos automotores. La medida es evaluada en un 100% puesto que de todos los vehículos monitoreados cumplen con el límite establecido en el Decreto.	100.0%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
9	Estrés Térmico	TLV´s 2012 de la American Conference Of Guvernmental Industrial Hygienists (ACGIH).	N/A	Anual	ISO 7243-1989	Taller	Realizada	**Anexo No. 24 y 32** Informe de Ensayo de Estrés Térmico (Taller - Hangar 2 y Hangar 1)	Los monitoreos de Estrés Térmico realizados en el área de Taller y Hangar 2, arrojaron valores por debajo del límite máximo, por lo que esta medida se encuentra en cumplimiento con la norma aplicable (ISO 7243:1989 Hot environments). La medida se evalúa en 100% de cumplimiento, ya que se evidencia que la exposición al calor en el área se encuentra dentro de los límites de cumplimiento.	100%	Anual	Gerente de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
									% TOTAL DE CUMPLIMIENTO:	90%		

XI. ANEXOS

ANEXO 1: Vistas Fotográficas

Empresa: COPA AIRLINES (Instalaciones en Tocumen)

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Fotografía # 1. Recipientes destinados a la recolección de desechos. Los mismos se encontraban debidamente rotulados para facilitar la segregación y reciclaje adecuado de los residuos generados en todas las áreas.</td>
</tr>
</table>

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*







Fotografía # 2 Manejo de sustancias químicas.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*











Fotografía # 3. La empresa cuenta con áreas adecuadas para el almacenamiento de residuos de aceites e hidrocarburos. El almacenamiento de residuos de aceite líquido se encuentra en un tanque rotulado y con sistema de contención con capacidad del 110% del volumen total almacenado.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*




Hangar



Fotografía # 4 Tapones a disposición del personal.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*



Hangar



Fotografía # 5. Proceso de pintura


Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*

Taller



Fotografía # 6. Guardas de seguridad en equipos de trabajo.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*



Fotografía # 7 Centro de atención virtual.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*













Fotografía # 8 Señalizaciones ubicadas a lo largo de la empresa.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*



Aeropuerto



Taller

Fotografía # 9 Botiquines de primeros auxilios a lo largo de las instalaciones.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*









Fotografía # 10 Extintores a lo largo de las instalaciones.

Fuente: *Inspección de campo realizada por Grupo ITS (Junio 2019)*

ANEXO 2: Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe Anual de Seguimiento correspondiente al Periodo: julio 2017 - junio 2018

No. 2017-0393

Panamá, 29 de junio de 2018.

2018 JUN 29

MIN. DE AMBIENTE

Ingeniera
María de los Ángeles Bajura
Directora - Regional Metropolitana
Ministerio de Ambiente
E. S. D

Estimada Ing. Bajura:

Sirva la presente para saludarle y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se hace entrega formal de un (1) informe original, una (1) copia impresa y dos (2) copias digitales del Primer Informe Anual de Seguimiento al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines). Periodo: julio 2017 – junio 2018.

Sin más por el momento.

Atentamente,

Aneth Mendieta
Consultora ASSO
Grupo ITS

PRIMER INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

DRPM. Evelyn
2018 JUN 23 2:38PM
MIN. DE AMBIENTE

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:
DIPROCA- PAMA- No. 001-2013

PERIODO DE EVALUACIÓN:
Julio 2017 – junio 2018

Copa Airlines
copaair.com

ELABORADO POR:

EMPRESA AUDITORA	
ITS HOLDING SERVICES, S.A. DIPROCA-EAA-004-2014 / Act. 2017	
EQUIPO DE AUDITORES	
ING. ANETH MENDIETA DIPROCA-AA-070-2017	
MARGRET MALEK DIPROCA-AA-001-2009	

ANEXO 3: Acuse de recibido por parte del Ministerio de Ambiente del Informe Final de Cumplimiento (Periodo: enero 2017 - junio 2017)

No. 2017-0440

Panamá, 15 de junio de 2017

Ingeniera
Malu Ramos
Dirección de Protección a la Calidad Ambiental
Ministerio de Ambiente
E. S. D

Estimada Ing. Ramos:

Sirva la presente para saludarle y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se hace entrega formal de un (1) informe original, una (1) copia impresa y dos (2) copias digitales del Informe Final de Cumplimiento al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines). Periodo: Enero – Junio 2017.

Sin más por el momento.

Atentamente,

Aneth Mendieta
Consultora de Ambiente y SSO
Grupo ITS

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA
Recibido por: Rosa T. G.
Fecha: 15/6/17
Hora: 1:58 p.m.
Número de Control:

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) Y LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:
DIPROCA- PAMA- No. 001-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA
Recibido por:
Fecha: 15/6/17
Hora: 1:58 p.m.
Número de Control:

PERIODO DE EVALUACIÓN:
Enero - Junio 2017

Copa Airlines
copaair.com

ELABORADO POR:

EMPRESA AUDITORA	
ITS HOLDING SERVICES, S.A. DIPROCA-004-2014	
EQUIPO DE AUDITORES	
MARGRET MALEK DIPROCA-AA-001-2009 / Act. 2015	
JORGE LEE DINAPROCA – AA – 028 – 2006 / Act. 2015	

ANEXO 4: Trámites varios dentro del Ministerio de Ambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Departamento de Control de la Calidad Ambiental

Albrook, Edificio 804
Apartado C-0843 - Balboa, Ancón - Rep. de Panamá.
www.miambiente.gob.pa

Teléfono: 500-0855
500-0837

Albrook, 16 de febrero de 2016
DIPROCA-112-2016

Licenciada
IVETTE FRANCO KORONEOS.
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN (COPA AIRLINES)
E. S. D.

Nº Control: c-16-118

Licenciada Koroneos:

Hacemos referencia a la nota sin número, recibida en esta Dirección el 13 de enero del presente, en la cual solicita se elimine la presentación de los informes semestrales de seguimiento ambiental del proyecto denominado *"Proceso de aplicación de pintura en el Hangar de COPA Airlines"* aprobado mediante Resolución Nº IA-235-2012 notificada el 19 de octubre de 2012; para que las medidas de prevención, control y mitigación para éste proyecto, sean contempladas en los Informes de Cumplimiento al PAMA de la empresa que usted representa aprobado mediante Resolución DIPROCA-PAMA-Nº 001-2013 notificado el 16 de enero de 2013.

Luego de revisar ambos documentos de gestión ambiental, y de haber realizado consultas con Asesoría Legal y con la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, informamos que la empresa que usted representa deberá realizar:

- ***Presentación de un Informe Final*** que evidencie que todas las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de la Resolución Nº IA-235-2012 del proyecto *"Proceso de aplicación de pintura en el Hangar de COPA Airlines"* fueron ejecutadas por la empresa, éste sería verificado en campo y emitiría el Informe Técnico correspondiente por esta Dirección; y en caso se de ser afirmativa la respuesta a su solicitud se sustentaría la respuesta a través de una Resolución, la cual establecería que deberá presentar las evidencias del cumplimiento ambiental de las actividades en los Informes de Cumplimiento del PAMA aprobado.

Sin más que agregar, esperamos que la presente sirva de apoyo a las diligencias que adelanta en relación al proyecto.

Atentamente,

YAMIL SÁNCHEZ P.
Director de Protección de la Calidad Ambiental
YS/jmj/jh

c.c: Ing. María Bajura - Administradora Regional de Panamá Metro.

16/2/16

No. 0423-16

Panamá, 31 de mayo de 2016

Ingeniera
Yamil Sánchez
DIPROCA
Ministerio de Ambiente

Estimado Ing. Sánchez:

Por este medio se hace entrega formal de un (1) informe original, una (1) copia impresa y dos (2) copia en digital del informe de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, informe final solicitado por el Ministerio de Ambiente, a través de nota DIPROCA-112-2016, del proyecto "Proceso de aplicación de pintura en el hangar de Copa Airlines". Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines).

Sin más por el momento.

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA
Recibido por:
Fecha: 31/5/16
Hora: 2:57
Número de Control:

Atentamente,

Diana Caballero
Consultora de Ambiente y SSO
Grupo ITS

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME FINAL SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, A TRAVÉS DE NOTA DIPROCA – 112 - 2016

PROYECTO: "PROCESO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL HANGAR DE COPA AIRLINES"

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)

Copa Airlines
copaair.com

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA
Recibido por:
Fecha: 31/5/16
Hora: 2.57
Número de Control:

ELABORADO POR:

NUMERO DEL INFORME:	108-131-16-001-S505 v.0
NOMBRE DEL AUDITOR AMBIENTAL QUE ELABORÓ EL INFORME: **GLADYS BARRIOS** **REGISTRO DE AUDITOR AMBIENTAL:** **DIPROCA-AA-002-2009**	**Firma:**
NOMBRE DEL AUDITOR AMBIENTAL QUE REVISÓ EL INFORME: **MARGRET MALEK** **ING. INDUSTRIAL** **NO. DE AUDITOR AMBIENTAL:** **DIPROCA –AA – 001 – 2009/Act. 2015**	**Firma:**

CopaAirlines

Copa Airlines
Apartado 0816-06819
Panamá,Rep. de Panamá

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA
Recibido por:
Fecha: 06/2/18
Hora: 2:53
Número de Control:

Panamá, 30 de enero de 2018.

Señora Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de referirme al trámite de solicitud de inclusión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del "Proceso de aplicación de pintura en el Hangar de Copa Airlines" al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines) mantiene dentro del Ministerio de Ambiente.

La referida solicitud fue ingresada el 13 de enero de 2016 (Ver Anexo No. 1), a lo que el Ministerio de Ambiente responde mediante nota DIPROCA-112-2016 (Ver Anexo No. 2) solicitando la presentación de un informe de cierre. Copa Airlines, en cumplimiento de lo anterior, hace entrega del informe de cierre el 31 de mayo de 2016. En seguimiento a lo planteado anteriormente, solicitamos se nos brinde el estatus del proceso en mención.

Aprovecho la oportunidad para autorizar a los señores: Aneth Mendieta con cédula de identidad personal No. 8-832-1554, Christel Herrera con cédula de identidad personal No. 8-839-2093, María Teresa Santos con cédula de identidad personal No. 4-749-529, Mirtha Ríos con cédula de identidad personal No. 8-812-1437, José Caballero con cédula de identidad personal No. 4-775-2002 y/o Dídimo Cedeño con cédula de identidad personal No. 5-710-916 a hacer entrega de la presente solicitud y darle el seguimiento requerido.

Agradeciendo la atención que tenga a bien de brindarle a la presente, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y estima.

Ivette Franco Koroneos
Apoderada Legal
Compañía Panameña de Aviación, S.A.
(COPA AIRLINES)

A la Ingeniera
Malú Ramos
Directora de Protección de la Calidad Ambiental
Ministerio del Ambiente
Ciudad

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental

Albrook, Edificio N° 804
Apartado C-0843 - Balboa, Ancón - Rep. de Panamá.
www.miambiente.gob.pa

Teléfono: 500-0855
500-0837

Panamá, 20 de marzo de 2019
DIVEDA-152-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental

Licenciada
IVETTE FRANCO KORONEOS
Apoderada Legal
Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES)
En su despacho

Licenciada Franco:

En atención a Nota sin número del 10 de diciembre del 2015, donde nos solicita la unificación de sus instrumentos de gestión ambiental, específicamente el proyecto, con Estudio de Impacto Ambiental, denominado *"Proceso de Aplicación de Pintura en el Hangar de COPA AIRLINES"* y las actividades con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA AIRLINES), le informamos que en la Resolución N° DM-0553-2018, del 24 de diciembre de 2018 (Gaceta Oficial N° 28685-A, del 28 de diciembre del 2018), se han establecidos los requisitos para solicitar la unificación del Proceso de Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental de Instrumentos de Gestión Ambiental.

En virtud de lo anterior, lo exhortamos a presentar la información establecida en precitada resolución, para dar continuidad a su solicitud dentro del marco legal aprobado. De tener alguna consulta o duda respecto al tema; agradecemos establecer contacto con la Ing. Mirna Pérez al teléfono 500-0819 (ext. 6019 / 6819) o al correo electrónico mperez@miambiente.gob.pa.

Atentamente,

IRIS BARRIOS
Directora de Verificación del Desempeño Ambiental

IB/jmj

CopaAirlines

Copa Airlines
Apartado 0816-06819
Panamá,Rep. de Panamá

Panamá, 15 de mayo de 2019.

Ingeniera
Iris Barrios
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental
Ministerio de Ambiente
E. S. D

Estimada Ing. Barrios:

Sirva la presente para saludarle y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio y en base a la reunión sostenida el pasado 21 de febrero en la cual estuvieron presentes Mitzeyla Rodriguez y Alex Flores por parte de COPA, Jorge Lee por parte de Grupo ITS e Iris Barrios por parte del Ministerio de Ambiente, se elevó ante el Ministerio la inquietud de COPA en relación al Informe de Final del proyecto "Proceso de Aplicación de Pintura en el Hangar de Copa Airlines" presentado el 31 de mayo de 2016 en su despacho (Ver Anexo No. 1).

Como es de su conocimiento dicho informe fue presentado en base a la **Nota DIPROCA-112-2016** emitida el 16 de febrero de 2016 (Ver Anexo No. 2) por el Ministerio de Ambiente, en la cual indicaba bajo el título "Presentación de Informe Final" que luego de presentado y aceptado el Informe Final sería emitido "El Informe Técnico correspondiente por esta dirección..".

Dicho esto, reiteramos nuestra solicitud en cuanto al status del Informe Final antes mencionado.

Adicionalmente, solicitamos el status de las Resoluciones de Cierre de los Informes Finales a los Programas de Adecuación de las siguientes instalaciones:

- Costa del Este y Centro de Simulaciones de Ciudad del Saber (Informe final entregado el 27 de noviembre de 2015). Ver Anexo No. 3
- Tocumen (Informe final presentado el 15 de junio de 2017). Ver Anexo No. 4

A la vez, autorizo a Aneth Mendieta con cédula de identidad personal No. 8-832-1554, Christel Herrera con cédula de identidad personal No. 8-839-2093, Mirtha Ríos con cédula de identidad personal No. 8-812-1437, José Caballero con cédula de identidad personal No. 4-775-2002, Dídimo Cedeño con cédula de identidad personal No. 5-710-916, Luis Castro con cédula de identidad personal No. 8-481-157, Abel Santos con cédula de identidad personal No. 9-200-129 y/o Melvin García con pasaporte No. PN0000978 a hacer entrega de la presente solicitud.

Sin más que agregar y agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud, se despide de usted.

Atentamente,

Lic. Ivette Franco Koroneos
Apoderada legal
Compañía Panameña de Aviación (COPA Airlines)

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA - SEDE CENTRAL
Recibido Por:
Fecha: 17/5/19
Hora: 11:19
Número de Control:

ANEXO 5: Inventario de sustancias químicas

PANAMA CLEAN SERVICES	Listados de Productos y equipos utilizados para la limpieza diaria								Fecha: Enero de 2019		
Identificación del Producto	**Tipo de Producto y uso**	**Identificación del peligro**	**Riesgo a la Salud**	**Composición/ Ingredientes**	**Estabilidad y Reactividad**	**Dilución**	**Uso del producto/ Áreas a tratar**	**Equipo a utilizar**	**Modo de uso**	**Frecuencia de uso**	**Renovación de producto**
BLU WC GEL	Detergente líquido desincrustante para la limpieza del inodoro.	El producto se considera Xi, irritante según la directiva 1999/45CE(S.M.I) sin riesgos para el medio ambiente.	Iritación y enrojecimiento.	Acido Clorhidrico inf 5% tensioactivos no iónicos, cas einecs: 7647-01-0 entre 5 y 15% frases R-r36, 37,38/ clasificacio C-Corrosivo.	Estable en condiciones normales, evitar el contacto con otros productos, evitar metales, bases fuertes, oxidantes, lejía, en caso de contacto con lejía desarrolla cloro provocando descomposición.	Producto listo para utilizar	WC, Bidé y Urinal	Escobilla de baño, brillo verde, esponja o paños.	Rociar Blu wc gel sobre las superficies que hay que tratar, pasar con un paño o una esponja, para suciedades más obstinadas dejar actuar algunos minutos, no es necesario enjuagar.	Dos veces a la semana	Mensual
SANIALC multiuso con Floralcool	Detergente líquido para todas las superficies resitentes al agua	El producto se considera Xi, irritante según la directiva 1999/45CE(S.M.I) sin riesgos para el medio ambiente.	Iritación por contacto prolongado,	Alquil dimetil bencil amonio cloruro, propanol, alcohol etílico 99.9°, trideceth 8, dimethylol glycol, dimethylol urea, methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone	Estable en condiciones normales, evitar el contacto con otros productos, no mezclar con tensioactivos aniónicos.	1-2% a mano o con fregadora con antiespuma. Aproximadamente 1 tapon por 5 litros de agua. Trigger: listo para el uso.	Todos los suelos y las superficies lavables: puertas, mesas, plastico y metales.	Tolla verde 3m de microfibra.	Quitar el polvo y las suciedades de las mesas o escritorios, extender el producto con un paño, repetir si es necesario, dejar sercar sin enjugar.	Todos los dias	Mensual
CRYSTAL VETRI	Detergente líquido para limpiar cristales y superficies resistentes al agua.	Según la directiva 1999/45CE(S.M.I) no tiene consideración peligrosas, puede provocar iritación ligera con el contacto prolongado, sin riesgos para el medio ambiente.	Con el contacto prolongado puede provocar iritación.	2- Propanol, 1 Propanol, Alcohol Etilico 99.9°, 2 - Butoxietanol, Sodio Alqueno Solfonato, Perfume, Dimethylol Glycol, Dimethylol urea, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone	Estable en condiciones normales, evitar el contacto con otros productos.	Producto listo para utilizar	Vidrios, cristales, espejos y partes cromadas	Squilli de vidrios o toallas Azul 3m de microfibra.	Distribúyalo de fomra homogénea utilizando preferiblemente papel o un paño limpio, frotar hasta el secado, repetir si es necesario, evitar limpiar superficies calientes (ej. Vidrios expuestos al sol o debajo de lámparas encendidas).	Todos los dias	Mensual
DEO FLOOR	Desedorante líquido concentrado, elimina malos olores.	Según la directiva 1999/45CE(S.M.I) no tiene consideración peligrosa, puede provocar iritación ligera con el contacto prolongado, sin riesgos para el medio ambiente.	Con el contacto prolongado puede provocar iritación.	Composición perfumada, alcohol Etoxi Sulfato Sal de Sodio, 2 Propanol, 1 Propanol, Alcohol etílico.	Estable en condiciones normales, evitar el contacto con otros productos, no mezclar con tensioctivos aniónicos.	Dosificar al 4% para utilizar como detergente, es decir 10 onzas de productos por cada galón de agua, no es necesario enjuagar.	Para todo tipo de superficies lavables, pisos, paredes o inodoros.	Trapeador y mopa para trapear/ carrito escurridor.	Diluir el producto en el carrito escurridor, utilizar el trapeador junto con su mopa y sumergir, escurrir y trapear los pisos, no es necesario enjuagar.	Todos los dias	Mensual
SANIMED - no perfumado	Detergente sanitizante concentrado para todas las superficies resistentes al agua	El producto se considera Xi, irritante según la directiva 1999/45CE(S.M.I) sin riesgos para el medio ambiente.	Si el contacto es prolongado, provoca una irritación ligera.	Diclosan, Alquil Dimetil, Bencil Amonio, Cloruro, Agua Desionizada, Colorante Alimentario.	Estable en condiciones normales, evitar el contacto con otros productos, puede reaccionar con fuertes oxidantes y tensioactivos aniónicos.	0,5%- 1% aproximadamente 1 tapón por 5 litros de agua.	Herramientas alimentarias, planos de trabajo, suelos, utensilios, cocinas, baños, ambientes públicos u hospitalarios. Ideal para el contacto con superficies alimentarias, haga seguir enjuague adecuado para eliminar posibles residuos detergentes.	Toalla azul 3M de microfibra, carrito escurridor, trapeador y mota de trapeador. Maquina Fregadora	Diluir el producto en el carrito escurridor, utilizar el trapeador junto con su mopa y sumergir, escurrir y trapear los pisos, no es necesario enjuagar, para el fregado de piso colocar 3 tapones en recipiente de la maquina fregadora. Para superficies utilizar las toallas.	Se utiliza en las limpieza mecanicas realizadas de manera mensual	Mensual

Sgrassatore ultra	Detergente desengrasante concentrado para todo tipo de suciedad	Según la directiva 1999/45CE(S.M.I) no tiene consideración peligrosa, puede provocar iritación ligera con el contacto prolongado, sin riesgos para el medio ambiente.	El contacto prolongado puede provocar irritación.	Trideceth 8, 2-Butoxietanol, Hidróxido de sodio, Sodio alqueno Solfonato, Dimethylol glycol, Dimethylol urea, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, citral, limonene.	Estable en condiciones normales, evitar el contacto con otros productos.	Bidón: 0,5%- 1% aproximadamente 1-2 tapones por 5 litros de agua, trigger: listo para el uso.	Hornos, campanas, grill, placas de cocción, encimeras, equipos de acero, muebles de jardin, persianas, automóviles, motores, piezas.	Trapeador y mopa para trapear/ carrito escurridor.	Rocíe Sgrassatore Ultra sobre la superficie que hay que limpiar, deje actuar algunos segundos, enjuagar con abudante agua y secar, repetir si es necesario.	Todos los dias en áreas de bodega	Mensual
Hipoclorito de Sodio al 3%	Desinfectante universal, tiene gran poder germicida, bactericida.	0.Insignificante 1. Ligero 2. Moderado 3. Alto 4. Extremo	Puede causar iritación severa en los ojos con daños en la cornea, quemadura si entra en contacto con la piel de manera prolongada.	Cloro líquido, hidróxido de Sodio y componentes inertes.	Evitar el almacenamiento cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales, alcohol o hidrocarburos, evitar el contacto con metal.	De 3 a 5 honzas por galón de agua	Puede ser utilizado para limpieza de hogar, oficinas, hospitales y clínicas.	Escobilla de baño.	Rociar Hipoclorito de Sodio sobre las superficies que hay que tratar, para suciedades más obstinadas dejar actuar algunos minutos, limpiar utilizando escobilla de baño y enjuagar.	Todos los dias	Mensual
Alcohol ACISA 94° 70	Antiseptico y germicida	Riesgos de fuego y explosión	No debe beberse, inhalar, evitar contacto con la piel y ojos	0.0095 L 2- Propanol (CAS 67-63-0)/1.0 L Alcohol Elitico (CAS 64-17-5)	Es incopatible con acidos, cloruros de acido, agentes ocidantes, reductores y metales alcalinos.	Producto listo para utilizar	Escritorios, telefonos, computadoras.	Toalla 3M amarilla de microfibra.	Rociar en la toalla o paño y proceder a la limpieza.	Todos los dias	Mensual

INSUMOS Y EQUIPOS - CLIENTE COPA AIRLINES		
CANTIDAD	UNIDAD	INSUMOS/EQUIPOS
16	UNIDAD	ALCOHOL 70% DE 16OZ
21	UNIDAD	SANIALC
10	UNIDAD	CRYSTAL VETRI
14	GL	DEO FLOR
2	UNIDAD	DESENGRASANTE
2	UNIDAD	ACCIAO VIVO
2	UNIDAD	GLOSS
1	UNIDAD	BLUE WC GEL
17	GL	CLORO
20	UNIDAD	FAROLA
17	UNIDAD	JABON
9	UNIDAD	LEGNO&PELLE
1	UNIDAD	GOO GONE
7	CAJA	GUANTES DESECHABLES
20	UNIDAD	GUANTES DE LATEX

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CALIDAD AMBIENTAL

Documento requerido como evidencia	CDE	HANGAR	ATO	SETRACASA	CLAYTON	GLOBAL
Registro de inventario todas de las sustancias químicas	**Limpieza General:** • Avant (1) • Sanisol (2) • Glassex (3) • Flash (4) • Enzyme 2001 • Opti Clean (7) • Tropical • Cloro • Alcohol • Gloss • Stainless Steel Polish II • Ajax triclorin **Alfombras:** • Pre-treat • Carpex • Foamy • Carpet Fresh • Detergente Karcher	**Limpieza General:** • Avant (1) • Sanisol (2) • Glassex (3) • Flash (4) • Enzyme 2001 • Opti Clean (7) • Tropical • Cloro • Alcohol • Gloss • Stainless Steel Polish II • Ajax triclorin **Alfombras:** • Pre-treat • Carpex • Foamy • Carpet Fresh • Detergente Karcher	**Limpieza General:** • Avant (1) • Sanisol (2) • Glassex (3) • Flash (4) • Enzyme 2001 • Opti Clean (7) • Tropical • Cloro • Alcohol • Gloss • Stainless Steel Polish II • Ajax triclorin **Alfombras:** • Pre-treat • Carpex • Foamy • Carpet Fresh • Detergente Karcher	**Limpieza General:** • Avant (1) • Sanisol (2) • Glassex (3) • Flash (4) • Enzyme 2001 • Opti Clean (7) • Cloro • Alcohol • Gloss • Ajax triclorin	**Limpieza General:** • Avant (1) • Sanisol (2) • Glassex (3) • Flash (4) • Enzyme 2001 • Opti Clean (7) • Tropical • Cloro • Alcohol • Gloss • Stainless Steel Polish II • Ajax triclorin **Alfombras:** • Pre-treat • Carpex • Foamy • Carpet Fresh • Detergente Karcher	**Limpieza General:** • Avant (1) • Sanisol (2) • Glassex (3) • Alcohol • Gloss • Stainless Steel Polish II • Ajax triclorin **Alfombras:** • Pre-treat • Carpex • Foamy • Carpet Fresh • Detergente Karcher
Registro del Número de personas que manejan sustancias químicas	11	12	27	4	2	2

Registro de entrega de equipo de protección personal												
	Guates	11 pares diarios	Guates	12 pares diarios	Guantes	27 pares diarios	Guantes	4 pares diarios	Guantes	2 pares diarios	Guantes	2 pares diarios
	Lentes	1 por operario	Lentes	1 por operario	Lentes	1 por operario	Lentes	1 por operario	Lentes	1 por operario	Lentes	1 por operario
	Mascarillas	1 por operario	Mascarillas	1 por operario	Mascarillas	1 por operario	Mascarillas	1 por operario	Mascarillas	1 por operario	Mascarillas	1 por operario
	Zapato suela de caucho	Todos	Zapato suela de caucho	Todos	Zapato suela de caucho	Todos	Zapato suela de caucho	Todos	Zapato suela de caucho	Todos	Zapato suela de caucho	Todos

ANEXO 6: Registros de entrega de equipo de protección personal (EPP)

Copa Airlines
Equipo de Seguridad
Departamento de Abastecimiento a bordo

Posición: Asistente Administrativa
Elaborado por: Daysi Camargo

No	Nombre Colaborador (Nombre + Apellido)	ID	Posición	FAJAS					CHALECOS	PORTACARNET	OREJERAS (con cinta para portarlo)	GORRAS (Opcional por la Empresa)	BOTAS (Par)	FIRMA	FECHA
				S	M	L	XL	2XL							
1	ALEJANDRO JULIO	4208	supervisor			1			1	1	1	2	1		28/2/2019
2	GIOVANNI ARTHUR	1576	supervisor					1	1	1	1	2	1		
3	JULIO TORRES	3264	supervisor				1		1	1	1	2	1		
4	RICARDO YOUNG	13362	supervisor	1					1	1	1	2	1		27/2/19
5	RODRIGO TORRES	6513	supervisor			1			1	1	1	2	1		
6	ZULENA OLACIREGUI	6508	supervisor		1				1	1	1	2	1		7/3/19
7	AMILCAR MAZA	1582	control cocina			1			1	1	1	2	1	Pensionado	
8	ARQUIMEDES GOMEZ	1941	control cocina			1			1	1	1	2	1		
9	CARLOS GONZALEZ	16763	control cocina		1				1	1	1	2	1		
10	CARLOS SALDAÑA	18462	control cocina		1				1	1	1	2	1		
11	CRISTOBAL ARCIA	17835	control cocina		1				1	1	1	2	1		
12	EDWIN NAVARRO	836	control cocina	1					1	1	1	2	1		
13	ERICK ROVIRA	3098	control cocina		1				1	1	1	2	1		
14	FAZAR ORTEGA	16762	control cocina			1			1	1	1	2	1		
15	GILBERTO TORRES	4677	control cocina			1			1	1	1	2	1		
16	GREGORIO BOYCE	4678	control cocina			1			1	1	1	2	1		
17	GUILLERMO DE GRACIA	936	control cocina		1				1	1	1	2	1		
18	HERMOGENES SANTOS	17618	control cocina				1		1	1	1	2	1		
19	ISMAEL PEREZ	22679	control cocina	1					1	1	1	2	1		
20	JAIME HERNANDEZ	5337	control cocina		1				1	1	1	2	1		
21	JAVIER MARTINEZ	12300	control cocina		1				1	1	1	2	1		
22	JOSE ARROCHA	24350	control cocina	1					1	1	1	2	1		
23	JOSE SANJUR	6506	control cocina		1				1	1	1	2	1		
24	JOSUE CANALES	5624	control cocina	1					1	1	1	2	1		
25	JUAN FLORES	11914	control cocina		1				1	1	1	2	1		
26	LUIS PINEDA	11094	control cocina	1					1	1	1	2	1		
27	MARCEL CANTO	5611	control cocina	1					1	1	1	2	1		
28	MOISES MENDOZA	4701	control cocina	1					1	1	1	2	1		
29	NARCISO SANCHEZ	1586	control cocina		1				1	1	1	2	1		
30	REMIGIO RODRIGUEZ	4754	control cocina			1			1	1	1	2	1		
31	RORYN MIRANDA	6545	control cocina	1					1	1	1	2	1		
32	THOMAS GONZALEZ	10468	control cocina	1					1	1	1	2	1		
33	ALDO LYDNA	17617	conductor			1			1	1	1	2	1		
34	ÁNGEL GRAELL	29702	conductor		1				1	1	1	2	1		
35	ANTONIO PEREZ	29060	conductor		1				1	1	1	2	1		
36	ARMANDO PINTO	15396	conductor		1				1	1	1	2	1		
37	BRAYAN TORRERO	21850	conductor	1					1	1	1	2	1		
38	CRISTOBAL SOUSA	4486	conductor		1				1	1	1	2	1		
39	ELIESER MONTOYA	12944	conductor			1			1	1	1	2	1		
40	EMILIO COLLINS	18991	conductor	1					1	1	1	2	1		

Copa Airlines
Equipo de Seguridad
Departamento de Abastecimiento a bordo

Posición: Asistente Administrativa
Elaborado por: Daysi Camargo

No	Nombre Colaborador (Nombre + Apellido)	ID	Posición	FAJAS					CHALECOS	PORTACARNET	OREJERAS (con cinta para portarlo)	GORRAS (Opcional por la Empresa)	BOTAS (Par)	FIRMA	FECHA
				S	M	L	XL	2XL							
41	ERWIN GORDON	12233	conductor		1				1	1	1	2	1		1-3-19
X 42	ESTANISLAO LOPEZ	21849	conductor		1				1	1	1	2	1		26-02-19
43	EURIPIDES BERMUDEZ	24067	conductor			1			1	1	1	2	1		1/3/19
X 44	FELIX GALVEZ	5413	conductor	1					1	1	1	2	1		26/02/19
45	FERNANDO JAEN	10302	conductor		1				1	1	1	2	1		28/1/19
46	FERNANDO MEDINA	22688	conductor				1		1	1	1	2	1		11-3-19
47	FERNANDO PARFAIT	4987	conductor		1				1	1	1	2	1		
48	FRANKLIN CASTILLO	27805	conductor	1					1	1	1	2	1		01/3/19
49	IGNACIO ORTEGA	15398	conductor		1				1	1	1	2	1		01-3/19
50	JAIME LASPRILLA	25987	conductor	1					1	1	1	2	1		27-2-19
51	JARINSON RIASCOS	24286	conductor		1				1	1	1	2	1		1/3/19
52	JAVIER CABALLERO	24927	conductor	1					1	1	1	2	1		1/3/19
53	JAVIER CHANIS	15973	conductor	1					1	1	1	2	1		28/2/19
54	JOHN MOREL	26655	conductor	1					1	1	1	2	1		27-2-19
55	JORGE JIMENEZ	5758	conductor		1				1	1	1	2	1		8/3/19
56	JORGE OLAZA	21211	conductor	1					1	1	1	2	1		27/2/19
57	JOSE ARAUZ	22494	conductor	1					1	1	1	2	1		7-3-19
58	JOSE DE LEON	18633	conductor		1				1	1	1	2	1		
59	JOSE TUÑON	27142	conductor	1					1	1	1	2	1		28/2/19
X 60	JUAN ARROCHA	23592	conductor		1				1	1	1	2	1		
X 61	JUAN RODRIGUEZ	6559	conductor		1				1	1	1	2	1		20/3/19
62	LUIS ESCARTIN	21213	conductor	1					1	1	1	2	1		27/2/19
63	LUIS MADRID	5716	conductor		1				1	1	1	2	1		8/3/19
64	MARCEL VALLEJOS	5761	conductor		1				1	1	1	2	1		28/2/19
65	MARCELINO CORTEZ	877	conductor					1	1	1	1	2	1		27/2/19
66	MARLON NAVARRO	18746	conductor	1					1	1	1	2	1		27/2/19
67	NAIN QUEJADA	5837	conductor		1				1	1	1	2	1		
68	OSCAR CARRASCO	12308	conductor		1				1	1	1	2	1		26-2-19
69	PATROCINIO CERRUD	4227	conductor		1				1	1	1	2	1		27/2/19
70	REINHOLD CAMPA	15399	conductor		1				1	1	1	2	1		27-2-19
71	RICARDO GUILLEN	4992	conductor			1			1	1	1	2	1		12-3-19
72	ROBERTO MAHONEY	27141	conductor	1					1	1	1	2	1		27/2/19
73	ROBERTO STAPLES	15186	conductor		1				1	1	1	2	1		27-2-19
74	ROGELIO MORCILLO	22998	conductor		1				1	1	1	2	1		26-2-19
75	ROLANDO RUIZ	22498	conductor	1					1	1	1	2	1		27/2/19
76	YUSSEFF SQUIRES	15324	conductor		1				1	1	1	2	1		26/2/19
77	ABDIEL GONZALEZ	33462	agente II	1					1	1	1	2	1		26/2/19
78	ABDIEL SHEE	31466	agente II	1					1	1	1	2	1		28-2-19
79	ADALBERTO RODRIGUEZ	27146	agente II	1					1	1	1	2	1		27/2/19
80	AGAPITO DELGADO	12445	agente II		1				1	1	1	2	1		26/2/19

Copa Airlines
Equipo de Seguridad
Departamento de Abastecimiento a bordo

Posición: Asistente Administrativa
Elaborado por: Daysi Camargo

No	Nombre Colaborador (Nombre + Apellido)	ID	Posición	FAJAS					CHALECOS	PORTACARNET	OREJERAS (con cinta para portarlo)	GORRAS (Opcional por la Empresa)	BOTAS (Par)	FIRMA	FECHA
				S	M	L	XL	2XL							
81	ALCIBIADES NUÑEZ	6554	agente II	1					1	1	1	2	1		
82	ALCIBIADES ROMERO	27804	agente II	1					1	1	1	2	1		20/3/19
83	ALVARO VILLARREAL	22495	agente II	1					1	1	1	2	1		
84	AMRIT RODRIGUEZ	29558	agente II	1					1	1	1	2	1		
85	ANGEL ARROYO	13161	agente II	1					1	1	1	2	1		27/2/19
86	ANGEL HUGG	24926	agente II			1			1	1	1	2	1		
87	ANTHONY MONTES	32976	agente II	1					1	1	1	2	1		28-2/19
88	ARIEL QUIEL	31737	agente II	1					1	1	1	2	1		8/3/19
89	BENJAMIN AGUILAR	18502	agente II		1				1	1	1	2	1		28/2/19
90	CARLITO PINEDA	21410	agente II	1					1	1	1	2	1		
91	DELADIER ZAMBRANO	30748	agente II	1					1	1	1	2	1		26-02-19
92	DIOMEDES JIMENEZ	32273	agente II				1		1	1	1	2	1		4/3/19
93	DIXON MAZA	33613	agente II	1					1	1	1	2	1		2-3-19
94	EDIER BARRIOS	33606	agente II			1			1	1	1	2	1		8/3/19
95	EDILBERTO BARRIA	24352	agente II		1				1	1	1	2	1		04/3/19
96	EDUARDO DE LEON	25985	agente II	1					1	1	1	2	1		28-2-19
97	EDWIN SERRACIN	21990	agente II	1					1	1	1	2	1		7-3-19
98	EIDER VIQUEZ	31528	agente II	1					1	1	1	2	1		28-2-19
99	ELVIS BONILLA	31462	agente II	1					1	1	1	2	1		27-02-19
100	ENRIQUE SALINAS	31731	agente II	1					1	1	1	2	1		
101	ERICK PACHECO	28976	agente II	1					1	1	1	2	1		28/2/19
102	FELIX CAMARENA	30202	agente II	1					1	1	1	2	1		27-2-19
103	FRANCISCO HERNANDEZ	32407	agente II		1				1	1	1	2	1		32407
104	GABRIEL MENA	31467	agente II	1					1	1	1	2	1		31467
105	GERALD WILKINS	32408	agente II	1					1	1	1	2	1		27/02/19
106	GERMAN ARAUZ	22087	agente II	1					1	1	1	2	1		22087
107	GIAN CEDENO	33610	agente II		1				1	1	1	2	1		33610
108	ISAAC OSORIO	25986	agente II		1				1	1	1	2	1		25986
109	IVAN GONZALEZ	28975	agente II		1				1	1	1	2	1		28975
110	JAVIER PINZON	29704	agente II	1					1	1	1	2	1		13/3/19
111	JIMMY JONES	30329	agente II	1					1	1	1	2	1		27/02/19
112	JONATHAN CHAVEZ	30324	agente II		1				1	1	1	2	1		18/3/19
113	JONATHAN MOSQUERA	31736	agente II		1				1	1	1	2	1		31736
114	JOSE CENCION	29382	agente II		1				1	1	1	2	1		8/3/19
115	JOSE FLORES	30325	agente II		1				1	1	1	2	1		8/3/19
116	JOSE GALLARDO	29557	agente II	1					1	1	1	2	1		8/3/19
117	JOSE LUNA	33608	agente II	1					1	1	1	2	1		8/3/19
118	JOSE RIOS	17831	agente II			1			1	1	1	2	1		27/2/19
119	JOSE SANCHEZ	32975	agente II		1				1	1	1	2	1		11/3/19
120	JUAN BARAHONA	18745	agente II	1					1	1	1	2	1		8-3-19

Copa Airlines
Equipo de Seguridad
Departamento de Abastecimiento a bordo

Posición: Asistente Administrativa
Elaborado por: Daysi Camargo

No	Nombre Colaborador (Nombre + Apellido)	ID	Posición	FAJAS					CHALECOS	PORTACARNET	OREJERAS (con cinta para portarlo)	GORRAS (Opcional por la Empresa)	BOTAS (Par)	FIRMA	FECHA
				S	M	L	XL	2XL							
121	JULIO BARRERA	25989	agente II		1				1	1	1	2	1		11/2/19
122	JULIO MARTINEZ	31732	agente II		1				1	1	1	2	1		27-2-19
123	JULIO RODRIGUEZ	30330	agente II		1				1	1	1	2	1		28/2/19
124	LEYVI BENITEZ	23958	agente II	1					1	1	1	2	1		28/02/19
125	LOINIS MENESES	23586	agente II	1					1	1	1	2	1		27-2-19
126	LUIS PINZON	21854	agente II		1				1	1	1	2	1		9-3-19
127	LUIS SAMANIEGO	32978	agente II			1			1	1	1	2	1		26/2-19
128	MANUEL BECKELD	24640	agente II			1			1	1	1	2	1		26/2-19
129	MAYKOL BONILLA	33892	agente II	1					1	1	1	2	1		28/2/19
130	MISAEL RODRIGUEZ	30328	agente II	1					1	1	1	2	1		27/2/19
131	OMAR SANCHEZ	32274	agente II		1				1	1	1	2	1		
132	PEDRO BERNAL	28825	agente II		1				1	1	1	2	1		27/2/19
133	RAUL RAMOS	21989	agente II	1					1	1	1	2	1		1/3/19
134	RAYMOND CORDOVA	14618	agente II		1				1	1	1	2	1		27/2/19
135	RICARDO SAAVEDRA	23588	agente II	1					1	1	1	2	1		28-2-19
136	ROBERTO JAMIESON	24670	agente II			1			1	1	1	2	1		27/2/19
137	RODERICK MAGUE	32977	agente II	1					1	1	1	2	1		
138	RODOLFO WILLIAMS	33612	agente II	1					1	1	1	2	1		12-3-19
139	TEODORO NUÑEZ	27139	agente II		1				1	1	1	2	1		27/2/19
140	TOMY CASTILLO	26657	agente II			1			1	1	1	2	1		26/2/19
141	YEISON MENDIETA	30942	agente II	1					1	1	1	2	1		
142	ANGELO COTO	31875	almacenista	1					1	1	1	2	1		
143	EMILIANO GONZALEZ	22497	almacenista	1					1	1	1	2	1		2-3-26/9
144	GEORGE LENGEN	22500	almacenista				1		1	1	1	2	1		13-3-19
145	GUILLERMO BERNAL	29747	almacenista		1				1	1	1	2	1		28/2/19
146	ISIDRO MONTERO	28715	almacenista			1			1	1	1	2	1		
147	JESUS PINILLA	11080	almacenista			1			1	1	1	2	1		
148	JORGE CUNANA	15640	almacenista	1					1	1	1	2	1		7/3/19
149	JUAN VIGIL	32279	almacenista		1				1	1	1	2	1		26/2/19
150	LUIS BISHOP	32971	almacenista	1					1	1	1	2	1		12/3/18
151	LUIS RODRIGUEZ	28716	almacenista			1			1	1	1	2	1		28/2/19
152	ABEL ORTEGA	33460	auxiliar	1					1	1	1	2	1		
153	CARLOS SOTO	33891	auxiliar	1					1	1	1	2	1		13/3/19
154	DAN HERNANDEZ	32404	auxiliar	1					1	1	1	2	1		11/2/19
155	EDGAR AGUILAR	32972	auxiliar	1					1	1	1	2	1		
156	EDGARDO REAL	26588	auxiliar	1					1	1	1	2	1		
157	EVELIO JIMENEZ	26769	auxiliar	1					1	1	1	2	1		26/2/19
158	JORGE MORALES	32405	auxiliar				1		1	1	1	2	1		27-2-19
159	JUVENTINO CHAVEZ	32403	auxiliar			1			1	1	1	2	1		26/2/19
160	LADY VALENCIA	22083	auxiliar	1					1	1	1	2	1		27/3/19

Copa Airlines
Equipo de Seguridad
Departamento de Abastecimiento a bordo

Posición: Asistente Administrativa
Elaborado por: Daysi Camargo

No	Nombre Colaborador (Nombre + Apellido)	ID	Posición	FAJAS					CHALECOS	PORTACARNET	OREJERAS (con cinta para portarlo)	GORRAS (Opcional por la Empresa)	BOTAS (Par)	FIRMA	FECHA
				S	M	L	XL	2XL							
161	LESBIA LABRADOR	26589	auxiliar	1					1	1	1	2	1		26/2/21
162	VANESSA SAENZ	26586	auxiliar	1					1	1	1	2	1		26/2/21
163	ALBIN BONILLA		agente multifuncional				1		1	1	1	2	1		28/5/19
164	CESAR FIGUEROA		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		3-10-19
165	DAVID HIGUERA		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		
166	ENRIQUE SOBENIS		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		26/2/19
167	EURIBIADES ESCOBAR		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		18/6/19
168	KEVIN CHAVEZ		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		2/3/19
169	KEVIN OBALDIA		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		
170	MIGUEL FERRER		agente multifuncional		1				1	1	1	2	1		27/02/19
171	REINALDO MENDOZA		agente multifuncional			1			1	1	1	2	1		
172	ROGELIO ALBA		agente multifuncional			1			1	1	1	2	1		23-2-18
173	ROGER THOMAS		agente multifuncional		1				1	1	1	2	1		18-6-19
174	SAUL MOJICA		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		28-2-19
175	VICTOR MORENO		agente multifuncional	1					1	1	1	2	1		27/2/19
176	VLADIMIR HON		agente multifuncional		1				1	1	1	2	1		
	TOTALES			83	59	25	7	2	176	176	176	352	176		

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

COPA AIRLINES

Transferencia de Herramientas, Materiales y Piezas

Departo. de Equipo Terrestre / GSE

ENTREGA DE HERRAMIENTAS

ITM	QTY	DESCRIPCION	S/N
1	1	LENTES DE SEGURIDAD	*******
		JAVIER MARTINEZ	REMPLAZO
		31999	

RECIBIDO POR: _____

FECHA ABRIL-29-2019

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

COPA AIRLINES

Transferencia de Herramientas, Materiales y Piezas

Departo. de Equipo Terrestre / GSE

ENTREGA DE HERRAMIENTAS

ITM	QTY	DESCRIPCION	S/N
1	1 PAR	GUANTES DE SEGURIDAD EN NEGRO	*******

RECIBIDO POR: _____ RAFAEL MARTINEZ

FECHA 16-MAYO-2019.

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

COPA AIRLINES

Transferencia de Herramientas, Materiales y Piezas

Departo. de Equipo Terrestre / GSE

ENTREGA DE HERRAMIENTAS

ITM	QTY	DESCRIPCION	S/N
1	1 PAR	GUANTES DE SEGURIDAD EN NEGRO	*******

RECIBIDO POR: _____ RICARDO KING

FECHA 09-MAYO-2019.

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

COPA AIRLINES

Transferencia de Herramientas, Materiales y Piezas

Departo. de Equipo Terrestre / GSE

ENTREGA DE HERRAMIENTAS

ITM	QTY	DESCRIPCION	S/N
1	1 EA	LENTES TRANSPARENTE DE SEGURIDAD	*******

RECIBIDO POR: _____ RICARDO KING

FECHA 09-MAYO-2019.

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

COPA AIRLINES

Transferencia de Herramientas, Materiales y Piezas

Departo. de Equipo Terrestre / GSE

ENTREGA DE HERRAMIENTAS

ITM	QTY	DESCRIPCION	S/N
	1	GUANTES TELA -NEGROS	*******
		DAVID TORRES	

RECIBIDO POR: David Torres

FECHA 05-mar-19

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

COPA AIRLINES

Transferencia de Herramientas, Materiales y Piezas

Departo. de Equipo Terrestre / GSE

ENTREGA DE HERRAMIENTAS Ricardo Batista

ITM	QTY	DESCRIPCION	S/N
	1	LENTES TRANSPARENTES	NUEVOS

RECIBIDO POR: Batista BATISTA 4/6/16

FECHA 19-abr-18

Ricardo Batista
Sup. Anibal Diaz

INVENTORY_BARCODE	PART_NAME	PART_NO_OEM	SERIAL_NO_OEM	CHECK_OUT_RECORDED_BY	CHECK_OUT_USER	CHECK_OUT_DATE	CHECK_OUT_TIME	EXPECTED_RETURN_DT	EXPECTED_RETURN_TIME	CHECK_IN_RECORDED_BY	ACTUAL_RETURN_DATE	ACTUAL_RETURN_TIME	CHECK_IN_USER_NOTE	CHECK_IN_USER	TASK_BARCODE	TASK_NAME	WP_BARCODE	WP_NAME	AIRCRAFT_COMPONENT
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	FELIX WONG HUANG	jul 1, 2018	03:33	jul 1, 2018	03:31	JOSE HYMISON	jul 1, 2018	04:42		JOSE HYMISON	TRF7N001E57B	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N001PCC4	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (30JUN18)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	SAMUEL CASTILLO	jul 1, 2018	04:09	jul 1, 2018	04:09	JOSE HYMISON	jul 1, 2018	07:47		EDGAR QUINTERO	TRF7N001K4VM	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001PCC4	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (30JUN18)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	jul 1, 2018	14:53	jul 2, 2018	14:52	JOSE HYMISON	jul 1, 2018	16:59		JOSE HYMISON	TRF7N001B253	EA 2753-0074C-JIC (SLAT FLAP POS SNSR INSPECT AND TAPE INSTALL)	TRF7N001LSJV	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (01JUL18)	HP-1568CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	jul 1, 2018	14:53	jul 2, 2018	14:52	JOSE HYMISON	jul 1, 2018	16:59		JOSE HYMISON	TRF7N001B253	EA 2753-0074C-JIC (SLAT FLAP POS SNSR INSPECT AND TAPE INSTALL)	TRF7N001LSJV	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (01JUL18)	HP-1568CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RAFAEL SOLIS	JOSE VILLARRETA	jul 2, 2018	14:40	jul 3, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	jul 2, 2018	18:36		MARIO MIRANDA	TRF7N0010RLU	53-280-00-U-JIC (Area Under Wing-To-Body fairing (Above Wing) - Inspect (GV))	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MARIO MIRANDA	ROMMEL RODRIGUEZ	jul 2, 2018	18:42	jul 3, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 2, 2018	20:23		RAFAEL SOLIS	TRF7N001UVV6	BOTH LOGO LT INOP	TRF7N001UXQ0	DEF/HP1717/HGR AM/02JUL	HP-1717CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	jul 2, 2018	23:10	jul 3, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 2, 2018	23:42		ELEAN BONILLA	TRF7N001QBZX	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001PD83	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (02JUL18)	HP-1829CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	ROMMEL RODRIGUEZ	jul 3, 2018	01:00	jul 3, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 3, 2018	06:03		JOSE HYMISON	TRF7N001DL2K	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001PD83	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (02JUL18)	HP-1829CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	LUIS FASANANDO	jul 4, 2018	00:03			ELEAN BONILLA	jul 4, 2018	00:26		ELEAN BONILLA	TRF7N001V34P	500/600 FWD FAIRING.	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	ELEAN BONILLA	jul 4, 2018	01:52	jul 4, 2018	01:52	ELEAN BONILLA	jul 4, 2018	04:51		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	ELVIS AGUILAR	jul 4, 2018	01:55	jul 4, 2018	02:00	ELEAN BONILLA	jul 4, 2018	04:54		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	MICHAEL YAU ZHONG	jul 4, 2018	03:25	jul 4, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	jul 4, 2018	10:18		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	MICHAEL YAU ZHONG	jul 4, 2018	03:26	jul 3, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	jul 4, 2018	10:19		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	RAFAEL SOLIS	CESAR PEDROZA GOMEZ	jul 4, 2018	13:08	jul 5, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 4, 2018	19:25		RAFAEL SOLIS	TRF7N001V4C1	Structures- DENT IN CROWN AREA EXTERNAL FUSELAGE SKIN BTW BSTA 550 AND 559 AND BTW STR 2L AND 3L	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RAFAEL SOLIS	CESAR PEDROZA GOMEZ	jul 4, 2018	13:08	jul 5, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 4, 2018	19:25		RAFAEL SOLIS	TRF7N001V4C1	Structures- DENT IN CROWN AREA EXTERNAL FUSELAGE SKIN BTW BSTA 550 AND 559 AND BTW STR 2L AND 3L	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	RAFAEL SOLIS	AMED DELGADO	jul 4, 2018	13:41	jul 5, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 4, 2018	19:29		RAFAEL SOLIS	TRF7N000V000	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001MHHJ	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (04JUL18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RAFAEL SOLIS	AMED DELGADO	jul 4, 2018	13:42	jul 5, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 4, 2018	19:30		RAFAEL SOLIS	TRF7N000V000	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001MHHJ	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (04JUL18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	CARLOS GUERRERO	jul 4, 2018	22:33	jul 5, 2018	22:32	JOSE HYMISON	jul 5, 2018	05:13		EDGAR QUINTERO	TRF7N0019TNU	B737-57-1-9003-U-JIC (Left Winglet - Remove)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ELKIN MOLINA POSADA	jul 5, 2018	01:15	jul 5, 2018	01:15	JOSE HYMISON	jul 5, 2018	04:25		JOSE HYMISON	TRF7N00149R9	EA 1100-0158C OP6-JIC (737 NG – “AEROLINEA OFICIAL DE SPFC” DECAL LEFT SIDE REMOVAL)	TRF7N001PDFH	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (04JUL18)	HP-1831CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ELKIN MOLINA POSADA	jul 5, 2018	01:16	jul 5, 2018	01:11	JOSE HYMISON	jul 5, 2018	04:22		JOSE HYMISON	TRF7N00149R9	EA 1100-0158C OP6-JIC (737 NG – “AEROLINEA OFICIAL DE SPFC” DECAL LEFT SIDE REMOVAL)	TRF7N001PDFH	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (04JUL18)	HP-1831CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	BRIAN TUNON CHANIS	ABEL TAYLOR	jul 5, 2018	12:48	jul 6, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	jul 5, 2018	19:42		MARIO MIRANDA	TRF7N0014WFS	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	BRIAN TUNON CHANIS	ABEL TAYLOR	jul 5, 2018	12:49	jul 6, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	jul 5, 2018	19:43		MARIO MIRANDA	TRF7N0014WFS	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	EDILBERTO SOTO	jul 5, 2018	21:53	jul 6, 2018	21:48	JOSE HYMISON	jul 6, 2018	04:03		JOSE HYMISON	TRF7N0019V0Z	B737-57-1-9002-U-JIC (Right Winglet - Remove)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ALICIA RODRIGUEZ FLORES	jul 5, 2018	21:58	jul 6, 2018	21:54	EDGAR QUINTERO	jul 6, 2018	06:30		EDGAR QUINTERO	TRF7N0019UR2	B737-34-1-9002-U-JIC (Lower Fuselage TCAS Antenna/Processor - Remove)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JESUS CHAVERRA	jul 6, 2018	01:54	jul 6, 2018	01:53	JOSE HYMISON	jul 6, 2018	03:59		JOSE HYMISON	TRF7N001V4C1	Structures- DENT IN CROWN AREA EXTERNAL FUSELAGE SKIN BTW BSTA 550 AND 559 AND BTW STR 2L AND 3L	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MARIO MIRANDA	ERICK FALLAS	jul 6, 2018	18:31	jul 7, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	jul 6, 2018	18:49		MARIO MIRANDA	TRF7N001MDPF	DIP RIR - LH FOWARD UNDERWING FAIRING PANEL	TRF7N001S6BC	PLA, PTY-HNG, MCV (06JUL18)	HP-1371CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	CRISTOBAL SEGUNDO	jul 6, 2018	22:27	jul 8, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 6, 2018	23:29		ELEAN BONILLA	TRF7N0014MPT	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001MHJS	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (06JUL18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	JAIRO REINA	jul 7, 2018	00:27	jul 8, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	jul 7, 2018	07:04		EDGAR QUINTERO	TRF7N001SDHV	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	JAIRO REINA	jul 7, 2018	00:27	jul 8, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	jul 7, 2018	07:03		EDGAR QUINTERO	TRF7N001SDHV	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	JOSHUA LOPEZ	jul 7, 2018	03:29	jul 8, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 7, 2018	03:54		ELEAN BONILLA	TRF7N001V3AL	100 - WATER TANK	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	JOSHUA LOPEZ	jul 7, 2018	03:30	jul 8, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 7, 2018	03:40		ELEAN BONILLA	TRF7N001V3AL	100 - WATER TANK	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	JOSE ARAUZ	jul 7, 2018	03:40	jul 8, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 7, 2018	03:55		ELEAN BONILLA	TRF7N000TH5K	B737-52-1-0009-U-JIC (Forward Entry Door - LUB)	TRF7N001MHJS	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (06JUL18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	ELEAN BONILLA	EDWARD GUEVARA MEDINA	jul 7, 2018	12:52	jul 8, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 7, 2018	19:44		ELEAN BONILLA	TRF7N001SDJ3	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	EDWARD GUEVARA MEDINA	jul 7, 2018	12:53	jul 8, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 7, 2018	19:44		ELEAN BONILLA	TRF7N001SDJ3	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	JEISON CABALLERO	jul 8, 2018	05:46	jul 9, 2018	05:46	EDGAR QUINTERO	jul 8, 2018	09:29		EDGAR QUINTERO	TRF7N001VGB8	AVIONICS- STATIC DISCHARGE ON L/H HORIZONTAL STAB TIP FAIRING IS DETERIORATED.	TRF7N001MHKT	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (07JUL18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	AGUSTIN SZODO MARIN	jul 8, 2018	13:08	jul 9, 2018	13:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 8, 2018	19:25		JOSE HYMISON	TRF7N0010WSL	27-104-00-U-JIC (Stabilizer Trim Control Chain - Lube)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	AGUSTIN SZODO MARIN	jul 8, 2018	13:09	jul 9, 2018	13:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 8, 2018	19:25		JOSE HYMISON	TRF7N0010WSL	27-104-00-U-JIC (Stabilizer Trim Control Chain - Lube)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	EDWIN BATISTA	jul 8, 2018	13:52	jul 9, 2018	13:51	JOSE HYMISON	jul 8, 2018	20:40		JOSE HYMISON	TRF7N001BFG8	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (08JUL18)	HP-1569CMP

IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	EDWIN BATISTA	jul 8, 2018	13:52	jul 9, 2018	13:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 8, 2018	19:39	JOSE HYMISON	TRF7N001BFG8	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (08JUL18)	HP-1569CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	CESAR PEDROZA GOMEZ	jul 8, 2018	14:14	jul 9, 2018	14:13	JOSE HYMISON	jul 8, 2018	15:21	JOSE HYMISON	TRF7N000X5Q6	EA 5100-0041C OP2-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -CCK OP2)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	YAMIL POWELL	jul 8, 2018	14:18	jul 9, 2018	14:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 8, 2018	19:40	JOSE HYMISON	TRF7N001BFG8	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (08JUL18)	HP-1569CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	YAMIL POWELL	jul 8, 2018	14:18	jul 9, 2018	14:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 8, 2018	19:40	JOSE HYMISON	TRF7N001BFG8	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (08JUL18)	HP-1569CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	ADONAI SOTO NAVAS	jul 8, 2018	15:22	jul 9, 2018	15:21	JOSE HYMISON	jul 8, 2018	20:40	JOSE HYMISON	TRF7N001SDJ7	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ADONAI SOTO NAVAS	jul 8, 2018	15:23	jul 9, 2018	15:21	JOSE HYMISON	jul 8, 2018	20:40	JOSE HYMISON	TRF7N001SDJ7	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	ELEAN BONILLA	jul 8, 2018	23:32			ELEAN BONILLA	jul 8, 2018	23:33	ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	ERIC IBARRA	jul 9, 2018	03:37	jul 9, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 9, 2018	05:06	ELEAN BONILLA	TRF7N0016UMP	27-22-01-001-JIC (Bearings Of The Rudder Power-control-unit Toggle Links - Lubricating)	TRF7N001LSC9	PLA, PTY-HNG, ACK # 09 + ADDED (08JUL18)	HP-1566CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	ERIC IBARRA	jul 9, 2018	03:38	jul 9, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 9, 2018	05:05	ELEAN BONILLA	TRF7N0016UMP	27-22-01-001-JIC (Bearings Of The Rudder Power-control-unit Toggle Links - Lubricating)	TRF7N001LSC9	PLA, PTY-HNG, ACK # 09 + ADDED (08JUL18)	HP-1566CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	jul 9, 2018	05:33	jul 10, 2018	05:33	EDGAR QUINTERO	jul 9, 2018	06:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N001JL04	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N001LSC9	PLA, PTY-HNG, ACK # 09 + ADDED (08JUL18)	HP-1566CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	jul 9, 2018	05:34	jul 10, 2018	05:33	EDGAR QUINTERO	jul 9, 2018	06:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N001JL04	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N001LSC9	PLA, PTY-HNG, ACK # 09 + ADDED (08JUL18)	HP-1566CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JOSE DIAZ	jul 9, 2018	15:04	jul 10, 2018	15:03	JOSE HYMISON	jul 9, 2018	15:34	JOSE HYMISON	TRF7N001QWX0	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001LL5J	PLA, PTY-HNG, A15 + TASKS (09JUL18)	HP-1846CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	JESUS CASTILLO	jul 9, 2018	22:47	jul 10, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 10, 2018	04:57	ELEAN BONILLA	TRF7N001V3NB	100-NOSE AXLE	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	IGNACIO SANCHEZ	jul 10, 2018	03:45	jul 11, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 10, 2018	10:44	JOSE HYMISON	TRF7N000UWPH	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001PUT6	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECTORES (09JUL18)	HP-1825CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ADALBERTO BONILLA	jul 10, 2018	09:21	jul 11, 2018	09:21	RAFAEL SOLIS	jul 10, 2018	20:16	RAFAEL SOLIS	TRF7N001SDHX	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ADALBERTO BONILLA	jul 10, 2018	09:22	jul 11, 2018	09:21	RAFAEL SOLIS	jul 10, 2018	20:16	RAFAEL SOLIS	TRF7N001SDHX	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	JAIRO REINA	jul 10, 2018	21:44	jul 11, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 11, 2018	08:44	JOSE HYMISON	TRF7N001SDHZ	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	OSCAR SANCHEZ	jul 11, 2018	04:03	jul 12, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 11, 2018	07:11	JOSE HYMISON	TRF7N000SV4P	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001QCL5	PLA, PTY-HNG, A10 + TASK (10JUL18)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	OSCAR SANCHEZ	jul 11, 2018	04:08	jul 12, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 11, 2018	07:10	JOSE HYMISON	TRF7N000SV4P	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001QCL5	PLA, PTY-HNG, A10 + TASK (10JUL18)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ELEAN BONILLA	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	jul 11, 2018	04:11	jul 12, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 11, 2018	04:36	ELEAN BONILLA	TRF7N001VPPN	NOSE RADOME BOOT	TRF7N001QCL5	PLA, PTY-HNG, A10 + TASK (10JUL18)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	jul 11, 2018	04:12	jul 12, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 11, 2018	04:37	ELEAN BONILLA	TRF7N001VPPN	NOSE RADOME BOOT	TRF7N001QCL5	PLA, PTY-HNG, A10 + TASK (10JUL18)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	BRANDON NUNEZ	jul 11, 2018	21:43	jul 11, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 11, 2018	23:11	ELEAN BONILLA	TRF7N001VT4M	AVIONICS-STATIC DISHC	TRF7N001LL74	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (11JUL18)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	AXEL ROMERO	jul 11, 2018	23:11	jul 13, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 11, 2018	23:36	ELEAN BONILLA	TRF7N001T9XR	32-430-00-U-JIC (Tailskid Cartridge Assembly - VCK)	TRF7N001PULA	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (11JUL18)	HP-1855CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ELEAN BONILLA	RAFAEL SOLIS	jul 12, 2018	03:33	jul 12, 2018	07:00	EDGAR QUINTERO	jul 12, 2018	06:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N0013D99	23-030-00-U-JIC (Static Discharge Resistance - OPC)	TRF7N001PULA	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (11JUL18)	HP-1855CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	IGNACIO SANCHEZ	jul 12, 2018	03:33	jul 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	jul 12, 2018	06:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N0013D99	23-030-00-U-JIC (Static Discharge Resistance - OPC)	TRF7N001PULA	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (11JUL18)	HP-1855CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	RAFAEL SOLIS	WILMER CARRENO	jul 12, 2018	14:37	jul 13, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 12, 2018	14:53	RAFAEL SOLIS	TRF7N001Q2AN	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001Q93Y	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (12JUL18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RAFAEL SOLIS	RICARDO DAGUERRE	jul 12, 2018	14:42	jul 13, 2018	00:00	MARIO RANKIN	jul 12, 2018	21:20	JOSE HYMISON	TRF7N001KE2Q	B737-27-1-0013-U-JIC (Left Flap Mechanisms - LUB)	TRF7N001Q93Y	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (12JUL18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	RAFAEL SOLIS	RICARDO DAGUERRE	jul 12, 2018	14:42	jul 13, 2018	00:00	MARIO RANKIN	jul 12, 2018	21:21	JOSE HYMISON	TRF7N001KE2Q	B737-27-1-0013-U-JIC (Left Flap Mechanisms - LUB)	TRF7N001Q93Y	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (12JUL18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	RAFAEL SOLIS	FRANCISCO PINTO	jul 12, 2018	15:15	jul 13, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 12, 2018	16:57	RAFAEL SOLIS	TRF7N001VXP3	300-CHECK RUDDER FOR ALIGMENT WITH FUSELAGE CENTERING MARK.	TRF7N001CCFW	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP3 [ADS-B out] + ADDED TASKS (03JUL18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	EUCLIDES CASTRO	jul 13, 2018	04:07			EDGAR QUINTERO	jul 13, 2018	06:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N001ERV5	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001T9XW	PLA, PTY-HNG, A10 + AT (12JUL18)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	LUIS MENDOZA	jul 13, 2018	22:42	jul 14, 2018	22:41	JOSE HYMISON	jul 14, 2018	02:21	JOSE HYMISON	TRF7N000R1R9	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001PA68	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (13JUL18)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	LUIS MENDOZA	jul 13, 2018	22:42	jul 14, 2018	22:41	JOSE HYMISON	jul 14, 2018	02:21	JOSE HYMISON	TRF7N000R1R9	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001PA68	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (13JUL18)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	jul 13, 2018	23:40	jul 14, 2018	23:40	JOSE HYMISON	jul 14, 2018	02:21	JOSE HYMISON	TRF7N001P1W5	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001PA68	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (13JUL18)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	AXEL ROMERO	jul 14, 2018	22:09	jul 15, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 14, 2018	23:46	ELEAN BONILLA	TRF7N001LCWM	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001Q8QF	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (14JUL18)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	FELIX WONG HUANG	jul 15, 2018	23:54	jul 17, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 16, 2018	02:34	ELEAN BONILLA	TRF7N000W5DX	27-22-01-001-JIC (Bearings Of The Rudder Power-control-unit Toggle Links - Lubricating)	TRF7N001LRWV	PLA, PTY-HNG, ACK #05 + TASKS (15JUL18)	HK-4456
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JOSE SANCHEZ	jul 16, 2018	17:44	jul 17, 2018	17:44	EDGAR QUINTERO	jul 16, 2018	18:42	EDGAR QUINTERO	TRF7N000WFU9	32-11-00-02-1-JIC (32-11-00-02-1-JIC)	TRF7N001C29H	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + EA 3340-01485 + CABIN REFRESH + EA 3400-0035C OP2 (ADS-B out) + SCIMITAR + ADDED (06MAY18)	HP-1534CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JOSE SANCHEZ	jul 16, 2018	17:45	jul 17, 2018	17:45	EDGAR QUINTERO	jul 16, 2018	18:42	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULX	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001C2BV	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + PAINT + EA 3340-01485 + SCIMITAR + EA 3400-0035C OP7 + EA 3400-0036C OP2 (ADS-B out) + ADDED (28MAY18)	HP-1522CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	MARCOS CUMBRERA PEREIRA	jul 17, 2018	14:38	jul 18, 2018	14:38	ELEAN BONILLA	jul 17, 2018	22:16	ELEAN BONILLA	TRF7N000VK0C	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001MHH4	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (17JUL18)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	MARCOS CUMBRERA PEREIRA	jul 17, 2018	14:39	jul 18, 2018	14:38	ELEAN BONILLA	jul 17, 2018	22:16	ELEAN BONILLA	TRF7N000VK0C	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001MHH4	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (17JUL18)	HP-1838CMP

IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CARLOS RAMIREZ	jul 17, 2018	14:59	jul 18, 2018	14:59	JOSE HYMISON	jul 17, 2018	16:55	JOSE HYMISON	TRF7N000VJJS	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001MHH4	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (17JUL18)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CARLOS RAMIREZ	jul 17, 2018	15:53	jul 18, 2018	15:53	JOSE HYMISON	jul 17, 2018	16:48	JOSE HYMISON	TRF7N001TK0P	EA 3343-0029C-JIC (FORWARD POSITION LIGHT LENS INSPECTION-JIC)	TRF7N001MHH4	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (17JUL18)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	ELEAN BONILLA	JOSE TREJOS	jul 18, 2018	00:00	jul 18, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 18, 2018	07:25	ELEAN BONILLA	TRF7N001P6NL	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001P794	PLA, PTY-HNG, A10 + AT (17JUL18)	HP-1525CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ELEAN BONILLA	OSCAR SANCHEZ	jul 18, 2018	04:10	jul 19, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 18, 2018	07:26	ELEAN BONILLA	TRF7N000SXGU	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001P794	PLA, PTY-HNG, A10 + AT (17JUL18)	HP-1525CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	OSCAR SANCHEZ	jul 18, 2018	04:11	jul 19, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 18, 2018	07:25	ELEAN BONILLA	TRF7N000SXGU	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001P794	PLA, PTY-HNG, A10 + AT (17JUL18)	HP-1525CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ELEAN BONILLA	DIEGO RAMIREZ SOTO	jul 18, 2018	07:49	jul 20, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	jul 18, 2018	10:18	JOSE HYMISON	TRF7N001P6NL	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001P794	PLA, PTY-HNG, A10 + AT (17JUL18)	HP-1525CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ELEAN BONILLA	DANIEL WONG	jul 18, 2018	22:14	jul 20, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 19, 2018	02:51	ELEAN BONILLA	TRF7N0016DWX	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001MGYH	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (18JUL18)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	DANIEL WONG	jul 18, 2018	22:15	jul 20, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 19, 2018	02:51	ELEAN BONILLA	TRF7N0016DWX	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001MGYH	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (18JUL18)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RENE PALOMINO	jul 20, 2018	11:52	jul 21, 2018	12:00	RAFAEL SOLIS	jul 20, 2018	13:48	RAFAEL SOLIS	TRF7N000VCKU	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001P7CB	PLA, PTY-HNG, A21 + TASKS (19JUL18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	LUIS MOLINA	jul 20, 2018	21:34	jul 21, 2018	21:34	JOSE HYMISON	jul 21, 2018	00:39	JOSE HYMISON	TRF7N000R7UW	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001M4YU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (20JUL18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	DIEGO RAMIREZ SOTO	jul 20, 2018	22:24	jul 21, 2018	22:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 21, 2018	08:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001WKNQ	STRUCTURE- OUTER R/H WING SPAR WEB AT FWD FUEL BOOST PUMP BELOW UPPER BONDING JUMPER WAS FOUND WITH CORROSION.	TRF7N001P7CB	PLA, PTY-HNG, A21 + TASKS (19JUL18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	jul 20, 2018	23:51	jul 21, 2018	23:50	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 21, 2018	10:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001PX4J	EA 5300-0138C OP1-JIC (R/H SIDE SUPPORT BEAM LOWER CHORD STA 540-560 - INSPECTION OP1)	TRF7N001M4YU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (20JUL18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JESUS JARAMILLO	jul 21, 2018	01:10	jul 21, 2018	01:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	jul 21, 2018	10:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001PX5C	B737-11-1-0003-U-JIC (Exterior AAC/FAA Required Placards - VCK)	TRF7N001M4YU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (20JUL18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JOSE ARIAS	jul 21, 2018	21:48	jul 22, 2018	21:46	JOSE HYMISON	jul 21, 2018	23:00	JOSE HYMISON	TRF7N001WKNR	STRUCTURE -OUTER L/H WING SPAR WEB AT FWD FUEL BOOST PUMP BELOW UPPER BONDING JUMPER WAS FOUND WITH CORROSION.	TRF7N001P7CB	PLA, PTY-HNG, A21 + TASKS (19JUL18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDWIN BATISTA	jul 24, 2018	11:44	jul 25, 2018	11:43	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	12:06	JOSE HYMISON	TRF7N001S6D0	PLA, PTY-HNG, MCV (24JUL18)			
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ANIBAL SANCHEZ	EDWIN BATISTA	jul 24, 2018	12:19	jul 25, 2018	12:17	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	13:16	JOSE HYMISON	TRF7N001S6D0	PLA, PTY-HNG, MCV (24JUL18)			
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	ANIBAL SANCHEZ	DIEGO AGUILAR	jul 24, 2018	12:27	jul 25, 2018	12:26	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	13:15	JOSE HYMISON	TRF7N001W3W4	dent leading edge area slat 8 , DIP RIR.	TRF7N001S6D0	PLA, PTY-HNG, MCV (24JUL18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	DIANA RIVERA	jul 24, 2018	12:28	jul 25, 2018	12:28	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	14:28	JOSE HYMISON	TRF7N001WXG1	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	TRF7N001WXGB	FUP/HP1712/LNA HUB AM/24JUL18	HP-1712CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	DIANA RIVERA	jul 24, 2018	12:29	jul 25, 2018	12:29	EDGAR QUINTERO	jul 24, 2018	17:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N001WXG1	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	TRF7N001WXGB	FUP/HP1712/LNA HUB AM/24JUL18	HP-1712CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JOSE DIAZ BATISTA	jul 24, 2018	15:25	jul 25, 2018	15:25	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	16:31	JOSE HYMISON	TRF7N001WXRT	PERFORM CABINI NTERIOR CHECK	TRF7N001WXKC	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1712CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	EUCLIDES SALGADO	jul 24, 2018	15:54	jul 25, 2018	15:53	EDGAR QUINTERO	jul 24, 2018	17:53	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	EUCLIDES SALGADO	jul 24, 2018	15:54	jul 25, 2018	15:54	EDGAR QUINTERO	jul 24, 2018	17:52	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JOSE DIAZ BATISTA	jul 24, 2018	18:56	jul 25, 2018	18:56	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	20:10	JOSE HYMISON	TRF7N001WXYQ	INTERIOR- EMERGENCY WINDOW SHADE DETE. ON ROW 18FED	TRF7N001S6D0	PLA, PTY-HNG, MCV (24JUL18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ERICK FALLAS	jul 24, 2018	19:10	jul 25, 2018	19:10	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	20:10	JOSE HYMISON	TRF7N001WXS8	NICK IN NOSE COWL LIPS ENGINE #2	TRF7N001WXS9	INCIDENTE WO 1562-PTY 2407	HP-1562CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	jul 25, 2018	14:06	jul 26, 2018	14:06	JOSE HYMISON	jul 25, 2018	19:57	JOSE HYMISON	TRF7N001J31Z	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001WYBB	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (25JUL18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	RAFAEL SOLIS	jul 25, 2018	14:20	jul 26, 2018	14:19	JOSE HYMISON	jul 25, 2018	20:30	JOSE HYMISON	TRF7N000UVYY	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001WYBB	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (25JUL18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MARCO OLA	jul 25, 2018	14:20	jul 26, 2018	14:19	JOSE HYMISON	jul 25, 2018	19:52	JOSE HYMISON	TRF7N000UVYY	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001WYBB	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (25JUL18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	WILMER CARRENO	jul 25, 2018	19:12	jul 26, 2018	19:12	JOSE HYMISON	jul 25, 2018	19:51	JOSE HYMISON	TRF7N001QLKM	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001WYBB	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (25JUL18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	WILMER CARRENO	jul 25, 2018	19:12	jul 26, 2018	19:12	JOSE HYMISON	jul 25, 2018	19:50	JOSE HYMISON	TRF7N001QLKM	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001WYBB	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (25JUL18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ABEL TAYLOR	jul 26, 2018	11:22	jul 27, 2018	11:22	RAFAEL SOLIS	jul 26, 2018	12:04	RAFAEL SOLIS	TRF7N001X1R8	CONTROL COLUM VERY HARD WHEN PULL UP IN MANUAL FLT LEFT SIDE	TRF7N001X1R5	OOS/HP1373/PTY_HNG/25JUL18/CONTROL COLUM VERY HARD WHEN PULL UP IN MANUAL FLT LEFT SIDE	HP-1373CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ABEL TAYLOR	jul 26, 2018	11:23	jul 27, 2018	11:22	RAFAEL SOLIS	jul 26, 2018	12:05	RAFAEL SOLIS	TRF7N001X1R8	CONTROL COLUM VERY HARD WHEN PULL UP IN MANUAL FLT LEFT SIDE	TRF7N001X1R5	OOS/HP1373/PTY_HNG/25JUL18/CONTROL COLUM VERY HARD WHEN PULL UP IN MANUAL FLT LEFT SIDE	HP-1373CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	ERIC IBARRA	jul 26, 2018	22:55	jul 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 27, 2018	04:39	ELEAN BONILLA	TRF7N001ER43	B737-27-1-9012-U-JIC (Elevator/Rudder Inspection - Panel Open/Close)	TRF7N001Q91W	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + 6 FUSIBLES (26JUL18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	ERIC IBARRA	jul 26, 2018	22:55	jul 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	jul 27, 2018	04:39	ELEAN BONILLA	TRF7N001ER43	B737-27-1-9012-U-JIC (Elevator/Rudder Inspection - Panel Open/Close)	TRF7N001Q91W	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + 6 FUSIBLES (26JUL18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	JEISON CABALLERO	jul 27, 2018	03:52	jul 28, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 27, 2018	07:48	JOSE HYMISON	TRF7N001G2WY	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001Q91W	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + 6 FUSIBLES (26JUL18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	ELEAN BONILLA	JEISON CABALLERO	jul 27, 2018	03:52	jul 27, 2018	00:00	JOSE HYMISON	jul 27, 2018	10:31	JOSE HYMISON	TRF7N001G2WY	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001Q91W	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + 6 FUSIBLES (26JUL18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	RAFAEL SOLIS	JOSEPH POLO HERNANDEZ	jul 27, 2018	18:34	jul 28, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	jul 27, 2018	22:40	RAFAEL SOLIS	TRF7N001X5PM	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON AT CRUISE	TRF7N001X3ZA	DEF/HP1538/HGR AM/PM/27JUL	HP-1538CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	LEONARDO POMARES	jul 29, 2018	23:02	jul 30, 2018	23:00	JOSE HYMISON	jul 30, 2018	01:21	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	LEONARDO POMARES	jul 29, 2018	23:02	jul 30, 2018	23:00	JOSE HYMISON	jul 30, 2018	01:21	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ELEAN BONILLA	ERIC IBARRA	jul 31, 2018	22:47	ago 1, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 1, 2018	10:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001GPQK	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001QKLF	PLA, PTY-HNG, A10+TASKS (31JUL18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	EDWIN BATISTA	ago 1, 2018	13:45	ago 2, 2018	13:45	MANUEL DIAZ	ago 1, 2018	19:47	MANUEL DIAZ	TRF7N000UTX2	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	CARLOS PACHECO PALOMINO	ago 1, 2018	14:55	ago 2, 2018	14:55	MANUEL DIAZ	ago 1, 2018	19:52	MANUEL DIAZ	TRF7N000UUM5	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	CARLOS PACHECO PALOMINO	ago 1, 2018	14:56	ago 2, 2018	14:55	MANUEL DIAZ	ago 1, 2018	19:51	MANUEL DIAZ	TRF7N000UUM5	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	ago 1, 2018	15:50	ago 2, 2018	15:49	MANUEL DIAZ	ago 1, 2018	19:36		MANUEL DIAZ	TRF7N001RF2X	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	ago 1, 2018	15:50	ago 2, 2018	15:50	MANUEL DIAZ	ago 1, 2018	19:37		MANUEL DIAZ	TRF7N001RF2X	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	JULIAN RIVERA CASTAÑEDAS	ago 1, 2018	15:57	ago 2, 2018	15:57	MANUEL DIAZ	ago 2, 2018	12:31		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N000XCSQ	36-12-03-01-JIC (36-12-03-01-JIC)	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JULIAN RIVERA CASTAÑEDAS	ago 1, 2018	15:58	ago 2, 2018	15:57	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	20:39		ELEAN BONILLA	TRF7N000XCSQ	36-12-03-01-JIC (36-12-03-01-JIC)	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	RAUL GORDON	ago 1, 2018	16:22	ago 2, 2018	16:22	MANUEL DIAZ	ago 1, 2018	18:34		MANUEL DIAZ	TRF7N001XLH6	INTERIOR- WINDOW SHADE EMERGENCY DETRIORATE 17A	TRF7N001N39F	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (01AUG18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 2, 2018	04:19	ago 2, 2018	11:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 2, 2018	06:29		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001KCL0	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001MHEZ	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS +CONECT (01AUG18)	HP-1841CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	ago 2, 2018	12:21	ago 3, 2018	12:20	MANUEL DIAZ	ago 2, 2018	20:00		MANUEL DIAZ	TRF7N001XMRM	ELEVATOR L/H WITH LIGHTNING STRIKE EVIDENCE	TRF7N0023BBN	PLA, PTY-HNG, OOS SV + AT (22OCT18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	ago 2, 2018	12:21	ago 3, 2018	12:21	MANUEL DIAZ	ago 2, 2018	20:19		MANUEL DIAZ	TRF7N001XMRM	ELEVATOR L/H WITH LIGHTNING STRIKE EVIDENCE	TRF7N0023BBN	PLA, PTY-HNG, OOS SV + AT (22OCT18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	ago 2, 2018	13:30	ago 3, 2018	13:29	MANUEL DIAZ	ago 2, 2018	20:18		MANUEL DIAZ	TRF7N001XMRM	ELEVATOR L/H WITH LIGHTNING STRIKE EVIDENCE	TRF7N0023BBN	PLA, PTY-HNG, OOS SV + AT (22OCT18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	ago 2, 2018	13:30	ago 3, 2018	13:30	MANUEL DIAZ	ago 2, 2018	19:45		MANUEL DIAZ	TRF7N001XMRM	ELEVATOR L/H WITH LIGHTNING STRIKE EVIDENCE	TRF7N0023BBN	PLA, PTY-HNG, OOS SV + AT (22OCT18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	ELEAN BONILLA	VAYRHON VERDURMEN	ago 4, 2018	01:10	ago 8, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 4, 2018	06:04		MANUEL DIAZ	TRF7N001S47J	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001QWD7	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (03AUG18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	ELEAN BONILLA	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 4, 2018	03:57	ago 5, 2018	12:00	MANUEL DIAZ	ago 4, 2018	07:07		MANUEL DIAZ	TRF7N000VNJV	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001QWD7	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (03AUG18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	RAFAEL SOLIS	JAVIER MARTINEZ	ago 5, 2018	01:46	ago 5, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 5, 2018	04:16		ELEAN BONILLA	TRF7N001SCLP	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001QCLK	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (04AUG18)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	OSVALDO ZARATE	ago 6, 2018	04:01	ago 6, 2018	03:59	MANUEL DIAZ	ago 6, 2018	04:22		MANUEL DIAZ	TRF7N001KXYD	190-53-3-0183-JIC (Fuselage Polyurethane Films Insp.)	TRF7N001LSAD	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (05AUG18)	HP-1561CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	OSVALDO ZARATE	ago 7, 2018	01:16	ago 7, 2018	01:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 7, 2018	07:24		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001TAP9	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001QL2N	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (06AUG18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 7, 2018	04:11	ago 7, 2018	04:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 7, 2018	09:22		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001FP5J	EA 3400-0035C OP6-JIC (Replacement of ATC Transponders for ADS-B Out Activation)	TRF7N001QL2N	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (06AUG18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RAFAEL SOLIS	ERICK FALLAS	ago 7, 2018	18:32	ago 8, 2018	18:31	RAFAEL SOLIS	ago 7, 2018	19:36		RAFAEL SOLIS	TRF7N001CGDD	57-952-01-U-JIC (Left Winglet Internal Zonal - GVI)	TRF7N001QL4H	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (07AUG18)	HP-1840CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	NICOLAS MASTROLINARDO	ago 7, 2018	22:38	ago 8, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	04:42		ELEAN BONILLA	TRF7N000R4HD	55-120-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - GVI)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	JAIRO REINA	ago 7, 2018	22:45	ago 8, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	04:43		ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	ago 8, 2018	05:19	ago 9, 2018	11:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 8, 2018	06:47		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001R23J	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001R2NC	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (07AUG18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ELEAN BONILLA	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 8, 2018	12:51	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	20:23		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ELEAN BONILLA	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 8, 2018	12:52	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	19:58		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	ELEAN BONILLA	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 8, 2018	12:52	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	20:15		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 8, 2018	12:53	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	20:37		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 8, 2018	12:54	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	19:58		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 8, 2018	12:55	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	20:16		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	SERGIO MAHECHA	ago 8, 2018	14:58	ago 9, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	15:15		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBP	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	PEDRO FILOS	ago 8, 2018	15:16	ago 9, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	20:40		ELEAN BONILLA	TRF7N000R4KE	B737-53-1-0021-U-JIC (Wing to Body/Center Section - Inspect (ZNL))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	JAVIER MARTINEZ	ago 8, 2018	21:49	ago 10, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	23:00		ELEAN BONILLA	TRF7N000R5BG	EA 5100-0041C OP2-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -CCK OP2)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	ALBERTO DIAZ	ago 8, 2018	22:11	ago 10, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	23:00		ELEAN BONILLA	TRF7N001H7T5	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	VICTOR MOLINA	ago 8, 2018	23:34	ago 10, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 8, 2018	23:49		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ELEAN BONILLA	JOSHUA LOPEZ	ago 9, 2018	03:26	ago 10, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	04:37		ELEAN BONILLA	TRF7N001SXMM	SHEET METAL-DENT ON VERTICAL STABILIZER L/E	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	ELEAN BONILLA	JOSHUA LOPEZ	ago 9, 2018	03:26	ago 10, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	04:37		ELEAN BONILLA	TRF7N001SXMM	SHEET METAL-DENT ON VERTICAL STABILIZER L/E	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	JOSE HERRERA	ago 9, 2018	04:23	ago 10, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 9, 2018	05:24		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001XHVF	ATC TRANSPONDER 1 INOP	TRF7N001XPCY	DEF/HP1727/LNA_PM/08AGO	HP-1727CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 9, 2018	12:50	ago 10, 2018	12:49	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	21:56		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 9, 2018	12:50	ago 10, 2018	12:50	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:32		MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP

IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 9, 2018	12:51	ago 10, 2018	12:50	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:25	MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 9, 2018	12:52	ago 10, 2018	12:51	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:43	MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE RODRIGUEZ	ADALBERTO BONILLA	ago 9, 2018	13:18	ago 10, 2018	13:17	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	18:37	MANUEL DIAZ	TRF7N001SDR1	71-00-00-00-JIC (71-00-00-00-JIC: CMF56-7 Engine - Remove)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE RODRIGUEZ	AGUSTIN DUARTE	ago 9, 2018	13:47	ago 10, 2018	13:47	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:19	MANUEL DIAZ	TRF7N000R3NQ	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE RODRIGUEZ	HENRY CASTILLO	ago 9, 2018	14:02	ago 10, 2018	14:02	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	18:18	MANUEL DIAZ	TRF7N000R3NS	20-040-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	IGNACIO SANCHEZ	ago 9, 2018	14:24	ago 10, 2018	14:23	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	16:26	MANUEL DIAZ	TRF7N001P411	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001P143	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (09AUG18)	HP-1823CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	MARCOS CUMBRERA PEREIRA	ago 9, 2018	14:49	ago 10, 2018	14:49	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	15:32	MANUEL DIAZ	TRF7N000UKEP	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001P143	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (09AUG18)	HP-1823CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	MARCOS CUMBRERA PEREIRA	ago 9, 2018	14:50	ago 10, 2018	14:49	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	15:33	MANUEL DIAZ	TRF7N000UKEP	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001P143	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (09AUG18)	HP-1823CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO	ago 9, 2018	16:33	ago 10, 2018	16:32	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:26	MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO	ago 9, 2018	16:34	ago 10, 2018	16:33	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:42	MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	DANIEL SANDOVAL	ago 9, 2018	18:53	ago 10, 2018	18:49	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	19:19	MANUEL DIAZ	TRF7N000R3NN	20-030-02-U-JIC (Right HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	JOSHUA LOPEZ	ago 9, 2018	20:05	ago 10, 2018	20:05	MANUEL DIAZ	ago 9, 2018	20:24	MANUEL DIAZ	TRF7N0016KG6	B737-55-1-9001-U-JIC (Dorsal Fin - Remove)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	CHRISTIAN KIRVEN	ago 9, 2018	20:28	ago 10, 2018	20:28	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	21:18	ELEAN BONILLA	TRF7N001P4N2	27-170-01-U-JIC (Left Wing Trailing Edge Flap Actuation Mechanism - LUB)	TRF7N001P143	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (09AUG18)	HP-1823CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	CHRISTIAN KIRVEN	ago 9, 2018	20:30	ago 10, 2018	20:29	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	21:19	ELEAN BONILLA	TRF7N001P4N2	27-170-01-U-JIC (Left Wing Trailing Edge Flap Actuation Mechanism - LUB)	TRF7N001P143	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (09AUG18)	HP-1823CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	CHRISTIAN CABALLERO	ago 9, 2018	21:30	ago 11, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	21:48	ELEAN BONILLA	TRF7N000R416	53-450-00-U-JIC (Fuselage at Dorsal Fin - Inspect (GV))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	JESUS CASTILLO	ago 9, 2018	21:50	ago 11, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 10, 2018	10:16	ELEAN BONILLA	TRF7N000R5BQ	EA 5100-0047C-JIC (B737-700/800 - BILGE AREA - DRAIN VALVES - INSPECTION AND CLEANING)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ELEAN BONILLA	LUIS FASANANDO	ago 9, 2018	21:51	ago 11, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 9, 2018	22:49	ELEAN BONILLA	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	ROBERTO RIVERA	ago 10, 2018	10:07	ago 11, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 10, 2018	10:11	ELEAN BONILLA	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	ELEAN BONILLA	ROBERTO RIVERA	ago 10, 2018	10:07	ago 11, 2018	12:00	ELEAN BONILLA	ago 10, 2018	10:43	ELEAN BONILLA	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ELEAN BONILLA	ABIGAIL SANCHEZ	ago 10, 2018	11:32	ago 11, 2018	12:00	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	20:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	CESAR MENDEZ	ago 10, 2018	13:09	ago 11, 2018	13:09	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	15:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N000R44R	B737-32-1-0011-U-JIC (MLG Components/Rus Steering Mechanism/Park Cable - Inspect (DV))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CESAR MENDEZ	ago 10, 2018	13:10	ago 11, 2018	13:10	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	15:08	EDGAR QUINTERO	TRF7N000R44R	B737-32-1-0011-U-JIC (MLG Components/Rus Steering Mechanism/Park Cable - Inspect (DV))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	CESAR MENDEZ	ago 10, 2018	13:10	ago 11, 2018	13:10	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	15:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N000R44R	B737-32-1-0011-U-JIC (MLG Components/Rus Steering Mechanism/Park Cable - Inspect (DV))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JULIO GONZALEZ	ago 10, 2018	13:24	ago 11, 2018	13:24	JOSE RODRIGUEZ	ago 10, 2018	17:01	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N000R4K8	53-850-00-U-JIC (Wing To BodyFairing Area - Inspect (ZNL))	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	ago 10, 2018	18:13	ago 11, 2018	18:12	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	20:44	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	ago 10, 2018	18:13	ago 11, 2018	19:13	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	20:47	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	ago 10, 2018	18:14	ago 11, 2018	19:13	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	20:45	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	ago 10, 2018	18:14	ago 11, 2018	18:14	MANUEL DIAZ	ago 11, 2018	08:29	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER GONZALEZ	ago 10, 2018	18:20	ago 11, 2018	18:20	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	21:12	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YDEH	INTERIOR-SURROUND SEALANT DETERIORATED AT LAV A	TRF7N001R5HP	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (10AUG18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	HECTOR PINTO	ago 10, 2018	18:48	ago 11, 2018	18:47	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	19:42	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	WILMER CARRENO	ago 10, 2018	19:00	ago 11, 2018	18:59	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	20:50	EDGAR QUINTERO	TRF7N001SH47	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001R5HP	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (10AUG18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	WILMER CARRENO	ago 10, 2018	19:00	ago 11, 2018	19:00	EDGAR QUINTERO	ago 10, 2018	20:50	EDGAR QUINTERO	TRF7N001SH47	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001R5HP	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (10AUG18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	ago 10, 2018	22:06	ago 11, 2018	22:05	MANUEL DIAZ	ago 11, 2018	08:05	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	PETER SOLIS	ago 10, 2018	22:55	ago 12, 2018	12:00	MANUEL DIAZ	ago 11, 2018	08:30	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7T5	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	OSCAR SANCHEZ	ago 11, 2018	03:55	ago 12, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 11, 2018	09:13	MANUEL DIAZ	TRF7N000UA6Q	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001NNCF	PLA, PTY-HNG, A11 + TASKS (10AUG18)	HP-1535CMP

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	OSCAR SANCHEZ	ago 11, 2018	03:56	ago 12, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 11, 2018	09:12		MANUEL DIAZ	TRF7N000UA74	55-840-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001NNCF	PLA, PTY-HNG, A11 + TASKS (10AUG18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	ROBERTO RIVERA	ago 11, 2018	10:00	ago 12, 2018	09:59	RAFAEL SOLIS	ago 11, 2018	20:08		RAFAEL SOLIS	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	ROBERTO RIVERA	ago 11, 2018	10:00	ago 12, 2018	10:00	RAFAEL SOLIS	ago 11, 2018	21:00		ELEAN BONILLA	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	RAFAEL SOLIS	EUCLIDES CASTRO	ago 12, 2018	04:17	ago 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 12, 2018	06:11		MANUEL DIAZ	TRF7N000V5JQ	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001NND5	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (11AUG18)	HP-1844CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	RAFAEL SOLIS	VICTOR GOEZ	ago 12, 2018	23:23	ago 15, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 12, 2018	23:59		ELEAN BONILLA	TRF7N001YL09	STRUCTURE-INSPECT EXTERNAL FUSELAGE SKIN	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	RAFAEL SOLIS	VICTOR GOEZ	ago 12, 2018	23:24	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 12, 2018	23:59		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	RAFAEL SOLIS	JOSE GARCIA	ago 13, 2018	13:35	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 13, 2018	19:53		RAFAEL SOLIS	TRF7N001TU4J	EA 1200-0008C OP2-JIC (ENGINES, GEARS, WINGS AND FUSELAGE G.V.I CHECKS FOR FUEL OR HYDRAULIC EVIDENCE OF LEAKS AND STAINS)	TRF7N001P0F5	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (13AUG18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	RAFAEL SOLIS	JOSE GARCIA	ago 13, 2018	13:35	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 13, 2018	19:53		RAFAEL SOLIS	TRF7N001TU4J	EA 1200-0008C OP2-JIC (ENGINES, GEARS, WINGS AND FUSELAGE G.V.I CHECKS FOR FUEL OR HYDRAULIC EVIDENCE OF LEAKS AND STAINS)	TRF7N001P0F5	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (13AUG18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	RAFAEL SOLIS	AIGNER BONILLA	ago 13, 2018	14:22	ago 14, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 13, 2018	23:00		MANUEL DIAZ	TRF7N001NWBN	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001P0F5	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (13AUG18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RAFAEL SOLIS	WILMER CARRENO	ago 13, 2018	15:19	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 13, 2018	18:44		BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001TTYZ	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001P0F5	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (13AUG18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RAFAEL SOLIS	NOE GONZALEZ	ago 13, 2018	15:25	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 13, 2018	20:47		RAFAEL SOLIS	TRF7N001YA82	100- AFT CARGO COMPARTMENT PANELS	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	RAFAEL SOLIS	NOE GONZALEZ	ago 13, 2018	15:26	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 13, 2018	20:47		RAFAEL SOLIS	TRF7N001YA82	100- AFT CARGO COMPARTMENT PANELS	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RAFAEL SOLIS	AGUSTIN SZODO MARIN	ago 13, 2018	16:05	ago 14, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	ago 13, 2018	19:54		RAFAEL SOLIS	TRF7N000V3Z7	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001P0F5	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (13AUG18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	ago 13, 2018	21:14	ago 14, 2018	21:14	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	04:11		MANUEL DIAZ	TRF7N001Y7XD	200-GALLEY 2 PAINT OVEN	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	ago 13, 2018	21:15	ago 14, 2018	21:15	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	03:44		MANUEL DIAZ	TRF7N001Y7XD	200-GALLEY 2 PAINT OVEN	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	ago 13, 2018	21:17	ago 14, 2018	21:16	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	03:43		MANUEL DIAZ	TRF7N001Y7XD	200-GALLEY 2 PAINT OVEN	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	CRISTIAN PUGA	ago 13, 2018	23:34	ago 14, 2018	23:33	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	04:39		MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBT	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	JESUS CASTILLO	ago 13, 2018	23:41	ago 14, 2018	23:41	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	00:18		MANUEL DIAZ	TRF7N001Y3VT	300-RH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	LUIS CABALLERO	ago 14, 2018	00:46	ago 14, 2018	00:45	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	04:28		MANUEL DIAZ	TRF7N0010FHP	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	ago 14, 2018	00:46	ago 14, 2018	00:46	MANUEL DIAZ	ago 14, 2018	03:44		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MANUEL DIAZ	OSCAR SANCHEZ	ago 14, 2018	04:16	ago 14, 2018	04:16	JOSE RODRIGUEZ	ago 15, 2018	20:43		ELEAN BONILLA	TRF7N000SAEB	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001P18X	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (13AUG18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 14, 2018	08:59	ago 15, 2018	08:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 14, 2018	11:17		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000S9YP	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001P18X	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (13AUG18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE RODRIGUEZ	JOSE VILLARRETA	ago 14, 2018	15:32	ago 15, 2018	15:32	MARIO MIRANDA	ago 14, 2018	21:20		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001VDBW	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	ago 14, 2018	22:45	ago 15, 2018	22:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 15, 2018	10:21		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001RLRY	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001JC3T	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (14AUG18)	HP-1371CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	ALBERTO DIAZ	ago 15, 2018	01:20	ago 15, 2018	01:20	MARIO MIRANDA	ago 17, 2018	04:53		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	MELVIN ALVAREZ	ago 15, 2018	02:59	ago 15, 2018	02:59	JOSE RODRIGUEZ	ago 15, 2018	20:25		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	MELVIN ALVAREZ	ago 15, 2018	02:59	ago 15, 2018	02:59	MARIO MIRANDA	ago 16, 2018	21:04		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 15, 2018	04:16	ago 15, 2018	04:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 15, 2018	10:33		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001HLU1	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001JC3T	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (14AUG18)	HP-1371CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO RIVERA	ago 15, 2018	10:22	ago 16, 2018	10:21	JOSE RODRIGUEZ	ago 15, 2018	20:34		ELEAN BONILLA	TRF7N001H7T5	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE RODRIGUEZ	BEATRIZ ADAMES DINZEY	ago 15, 2018	12:53	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 15, 2018	20:24		ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBX	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	AIGNER BONILLA	ago 15, 2018	15:32	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 15, 2018	23:50		ELEAN BONILLA	TRF7N0019AKA	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001R608	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (15AUG18)	HP-1856CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE RODRIGUEZ	CIRILO GRACIA	ago 15, 2018	20:42	ago 17, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	15:48		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP

IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE RODRIGUEZ	CIRILO GRACIA	ago 15, 2018	20:43	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	13:59		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE RODRIGUEZ	CIRILO GRACIA	ago 15, 2018	20:44	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	13:57		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE RODRIGUEZ	CIRILO GRACIA	ago 15, 2018	20:44	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	04:15		ELEAN BONILLA	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE RODRIGUEZ	CIRILO GRACIA	ago 15, 2018	20:45	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	05:44		ELEAN BONILLA	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	ALEX PALACIOS	ago 15, 2018	23:01	ago 17, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	ago 16, 2018	08:50		BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	LUIS MOLINA	ago 15, 2018	23:51	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	04:10		ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	ELKIN MOLINA POSADA	ago 16, 2018	04:10	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	06:09		ELEAN BONILLA	TRF7N001U1GU	B737-25-1-0042-U-JIC (AFT Cargo Compartment Floor, Ceiling and Sidewall Panels Inspection - GVI)	TRF7N001P15R	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (15AUG18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE RODRIGUEZ	CARLOS FLORES	ago 16, 2018	04:15	ago 17, 2018	00:00	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	06:09		ELEAN BONILLA	TRF7N000UJBM	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N001P15R	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (15AUG18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE RODRIGUEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 16, 2018	13:58	ago 17, 2018	13:57	MARIO MIRANDA	ago 16, 2018	19:24		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001U6YC	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N001TABU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05SEP18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE RODRIGUEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 16, 2018	14:00	ago 17, 2018	13:59	MARIO MIRANDA	ago 16, 2018	19:22		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001U6YC	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N001TABU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05SEP18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE RODRIGUEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 16, 2018	14:01	ago 17, 2018	14:00	MARIO MIRANDA	ago 16, 2018	19:24		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001U6YC	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N001TABU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05SEP18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE RODRIGUEZ	OCTAVIO RODRIGUEZ	ago 16, 2018	15:59	ago 17, 2018	15:58	JOSE RODRIGUEZ	ago 16, 2018	16:55		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001U7F6	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N001TABQ	PLA, PTY-HNG, MCV (16AUG18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MARIO MIRANDA	JAVIER MARTINEZ	ago 16, 2018	21:41	ago 18, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	ago 17, 2018	04:47		ELEAN BONILLA	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MARIO MIRANDA	JAVIER MARTINEZ	ago 16, 2018	21:41	ago 18, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	ago 17, 2018	04:46		ELEAN BONILLA	TRF7N001H7WW	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MARIO MIRANDA	JHONATTAN TABORDA	ago 16, 2018	21:45	ago 18, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	ago 17, 2018	04:21		ELEAN BONILLA	TRF7N0010F45	B737-25-1-0025-U-JIC (Overhead Bin - Restore)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MARIO MIRANDA	JHONATTAN TABORDA	ago 16, 2018	21:46	ago 18, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	ago 17, 2018	04:21		ELEAN BONILLA	TRF7N0010F45	B737-25-1-0025-U-JIC (Overhead Bin - Restore)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MARIO MIRANDA	CRISTOBAL SEGUNDO	ago 16, 2018	22:46	ago 18, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	ago 16, 2018	23:22		ELEAN BONILLA	TRF7N000TKBP	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001R5KM	PLA, PTY-HNG, A10 + TASK (16AUG18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	RIGOBERTO RAMOS	ago 17, 2018	14:34	ago 18, 2018	14:34	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	20:53		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	RIGOBERTO RAMOS	ago 17, 2018	14:35	ago 18, 2018	14:35	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	20:54		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	RIGOBERTO RAMOS	ago 17, 2018	14:36	ago 18, 2018	14:35	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	20:52		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	RIGOBERTO RAMOS	ago 17, 2018	14:36	ago 18, 2018	14:36	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	20:53		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ADALBERTO BONILLA	ago 17, 2018	14:58	ago 18, 2018	14:58	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	15:50		MANUEL DIAZ	TRF7N000R5AF	EA 2700-0068C-JIC (SPOILER CABLE CORROSION INSPECTION)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	MARCO OLA	ago 17, 2018	15:00	ago 18, 2018	15:00	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	16:00		MANUEL DIAZ	TRF7N001RLQR	EA 3343-0027C-JIC (737NG-700 SINGLE LENS BLENDED WINGLETS REPLACEMENT REQUIREMENTS TO INSTALL DUAL LENS BLENDED WINGLETS-JIC)	TRF7N001TAA8	PLA, PTY-HNG, MCV (17AUG18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	MARCO OLA	ago 17, 2018	15:01	ago 18, 2018	15:00	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	16:04		MANUEL DIAZ	TRF7N001RLQR	EA 3343-0027C-JIC (737NG-700 SINGLE LENS BLENDED WINGLETS REPLACEMENT REQUIREMENTS TO INSTALL DUAL LENS BLENDED WINGLETS-JIC)	TRF7N001TAA8	PLA, PTY-HNG, MCV (17AUG18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	CARLOS RAMIREZ	ago 17, 2018	15:38	ago 18, 2018	15:38	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	18:46		MANUEL DIAZ	TRF7N001YNMT	VHF 1 COMM RECEPTION PROBLEM ALL STATIONS	TRF7N001TAA8	PLA, PTY-HNG, MCV (17AUG18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	CARLOS RAMIREZ	ago 17, 2018	15:39	ago 18, 2018	15:38	MANUEL DIAZ	ago 17, 2018	18:51		MANUEL DIAZ	TRF7N001YNMT	VHF 1 COMM RECEPTION PROBLEM ALL STATIONS	TRF7N001TAA8	PLA, PTY-HNG, MCV (17AUG18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	OTILIO VASQUEZ	ISRAEL TROYA	ago 17, 2018	21:16	ago 19, 2018	00:00	OTILIO VASQUEZ	ago 17, 2018	21:17		ISRAEL TROYA	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP

IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	OTILIO VASQUEZ	ISRAEL TROYA	ago 17, 2018	21:18	ago 19, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 18, 2018	05:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	OTILIO VASQUEZ	CIRILO GRACIA	ago 17, 2018	21:21	ago 19, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 18, 2018	20:14	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	OTILIO VASQUEZ	CIRILO GRACIA	ago 17, 2018	21:22	ago 19, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 18, 2018	05:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	OTILIO VASQUEZ	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	ago 17, 2018	23:58	ago 19, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 18, 2018	05:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001 SPFE	B737-25-1-0007-U-JIC (Forward Cargo Inspections - GVI / Zonal)	TRF7N001S633	PLA, PTY-HNG, A22 + TASKS (17AUG18)	HP-1713CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	AGUSTIN DUARTE	ago 18, 2018	12:38	ago 19, 2018	12:38	MANUEL DIAZ	ago 18, 2018	20:12	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	JORGE SANCHEZ	ago 18, 2018	12:54	ago 19, 2018	12:54	MANUEL DIAZ	ago 18, 2018	16:22	MANUEL DIAZ	TRF7N001 YQYX	STRUCTURE-RH H/S T/E IMPACT DAMAGED	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	AGUSTIN DUARTE	ago 18, 2018	13:58	ago 19, 2018	13:57	MANUEL DIAZ	ago 18, 2018	20:06	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MANUEL DIAZ	MARCO OLA	ago 18, 2018	14:29	ago 19, 2018	14:28	EDGAR QUINTERO	ago 18, 2018	23:02	ELEAN BONILLA	TRF7N0011 X3G	29-120-00-U-JIC (Nose Landing Gear Retract Pressure Fuse - REPLACE)	TRF7N001QCM6	PLA, PTY-HNG, MCV (18AUG18)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	ago 18, 2018	21:49	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	04:01	ELEAN BONILLA	TRF7N001 HSMY	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001QVZ8	PLA, PTY-HNG, A04 + AT + AC Light (18AUG18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	CARLOS RAMIREZ	ago 18, 2018	21:56	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 18, 2018	23:03	ELEAN BONILLA	TRF7N001 Z0P7	LH LOGO LT INOP	TRF7N001YKNT	DEF/HP1822/HGR ACK PM/18AGO	HP-1822CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 18, 2018	23:51	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	06:26	ELEAN BONILLA	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 18, 2018	23:52	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	06:27	ELEAN BONILLA	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 18, 2018	23:52	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	05:38	ELEAN BONILLA	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	VICTOR MOLINA	ago 19, 2018	00:01	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	06:27	ELEAN BONILLA	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	VICTOR MOLINA	ago 19, 2018	00:01	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	06:25	ELEAN BONILLA	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	VAYRHON VERDURMEN	ago 19, 2018	00:04	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	06:48	ELEAN BONILLA	TRF7N001 U961	B737-11-1-0003-U-JIC (Exterior AAC/FAA Required Placards - VCK)	TRF7N001QVZ8	PLA, PTY-HNG, A04 + AT + AC Light (18AUG18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ISRAEL TROYA	ago 19, 2018	00:10	ago 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 19, 2018	04:33	ELEAN BONILLA	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	RAFAEL SOLIS	LEONARDO POMARES	ago 20, 2018	01:51	ago 21, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 20, 2018	05:11	MANUEL DIAZ	TRF7N001 N9V6	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N001NFKN	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (19AUG18)	HK-4505
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	CARLOS FLORES	ago 20, 2018	05:41	ago 21, 2018	05:41	MANUEL DIAZ	ago 20, 2018	06:40	MANUEL DIAZ	TRF7N001 ADFK	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKN	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (19AUG18)	HK-4505
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	CARLOS FLORES	ago 20, 2018	05:41	ago 21, 2018	05:41	MANUEL DIAZ	ago 20, 2018	06:40	MANUEL DIAZ	TRF7N001 ADFK	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKN	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (19AUG18)	HK-4505
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE RODRIGUEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	ago 20, 2018	14:57	ago 21, 2018	14:56	ELEAN BONILLA	ago 20, 2018	22:28	ELEAN BONILLA	TRF7N001 Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	ago 20, 2018	14:58	ago 21, 2018	14:57	ELEAN BONILLA	ago 20, 2018	22:29	ELEAN BONILLA	TRF7N001 Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE RODRIGUEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	ago 20, 2018	14:58	ago 21, 2018	14:58	JOSE RODRIGUEZ	ago 20, 2018	20:41	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001 Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE RODRIGUEZ	MARCO MOLINA	ago 20, 2018	15:01	ago 21, 2018	15:01	ELEAN BONILLA	ago 20, 2018	22:29	ELEAN BONILLA	TRF7N0016 KGM	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE RODRIGUEZ	MARCO MOLINA	ago 20, 2018	15:18			ELEAN BONILLA	ago 20, 2018	22:27	ELEAN BONILLA	TRF7N0016 KGM	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	ELEAN BONILLA	FERNANDO LOPEZ	ago 20, 2018	21:50	ago 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	07:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001 VDBR	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	00:38	ago 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	00:38	ago 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017 UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP

IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	01:11	ago 21, 2018	01:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:33		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	01:12	ago 21, 2018	01:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:31		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	01:13	ago 21, 2018	01:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:27		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	01:13	ago 21, 2018	01:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:33		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	01:14	ago 21, 2018	01:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:40		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	01:14	ago 21, 2018	01:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 21, 2018	08:29		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MARIO MIRANDA	PEDRO FILOS	ago 21, 2018	12:55	ago 22, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	ago 21, 2018	20:28		MARIO MIRANDA	TRF7N0014WM5	B737-57-1-9001-U-JIC (Flap Track and Nacelle Fairing Rub Strips - OPEN CLOSE)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MARIO MIRANDA	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ago 21, 2018	13:20	ago 22, 2018	23:00	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	02:22		MANUEL DIAZ	TRF7N0016KGM	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MARIO MIRANDA	BEATRIZ ADAMES DINZEY	ago 21, 2018	13:38	ago 22, 2018	13:38	ANIBAL SANCHEZ	ago 22, 2018	13:22		MARIO MIRANDA	TRF7N001Y2TW	PAINT- WINDSHIELD WIPER	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MARIO MIRANDA	JUAN CORDERO	ago 21, 2018	15:24	ago 22, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	ago 21, 2018	16:05		MARIO MIRANDA	TRF7N001ULWW	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001PUDM	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (21AUG18)	HP-1842CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MARIO MIRANDA	LESLIE SANCHEZ PAREDES	ago 21, 2018	16:01	ago 22, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	ago 21, 2018	19:43		MARIO MIRANDA	TRF7N001ZC3F	800-INSTALL EMERGENCY DOOR LININGS BOTH SIDES	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MARIO MIRANDA	LESLIE SANCHEZ PAREDES	ago 21, 2018	16:01	ago 22, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	ago 21, 2018	19:36		MARIO MIRANDA	TRF7N001ZC3F	800-INSTALL EMERGENCY DOOR LININGS BOTH SIDES	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MARIO MIRANDA	GERMAN BERNAL	ago 21, 2018	18:01	ago 22, 2018	23:00	MANUEL DIAZ	ago 21, 2018	21:54		MANUEL DIAZ	TRF7N000V2SL	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001PUDM	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (21AUG18)	HP-1842CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MARIO MIRANDA	LINO REALES	ago 21, 2018	18:31	ago 22, 2018	23:00	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	01:08		MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBT	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	21:25	ago 22, 2018	21:25	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	04:49		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	ago 21, 2018	21:26	ago 22, 2018	21:25	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	04:30		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL6	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	JOSE ANDRES RODRIGUEZ	ago 21, 2018	21:54	ago 22, 2018	21:54	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	01:08		MANUEL DIAZ	TRF7N001VDBT	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	MARCOS CUMBRERA PEREIRA	ago 21, 2018	22:11	ago 22, 2018	22:11	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	01:35		MANUEL DIAZ	TRF7N001Z5S7	B737-05-1-0001-U-JIC (Service Visit # 2)	TRF7N001Q938	PLA, PTY-HNG, A22 + AT (21AUG18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	CRISTOBAL SEGUNDO	ago 21, 2018	23:23	ago 22, 2018	23:23	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	01:24		MANUEL DIAZ	TRF7N000QQ6F	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N001Q938	PLA, PTY-HNG, A22 + AT (21AUG18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	ago 21, 2018	23:57	ago 22, 2018	23:56	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	02:18		MANUEL DIAZ	TRF7N001SRR0	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001Q938	PLA, PTY-HNG, A22 + AT (21AUG18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	LUIS FASANANDO	ago 22, 2018	00:50	ago 22, 2018	00:49	MANUEL DIAZ	ago 22, 2018	01:46		MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	EDIER DE FRIAS	ago 22, 2018	03:47	ago 22, 2018	03:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 22, 2018	10:25		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000QPQQ	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001Q938	PLA, PTY-HNG, A22 + AT (21AUG18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	EDIER DE FRIAS	ago 22, 2018	03:47	ago 22, 2018	03:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 22, 2018	10:25		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000QPQQ	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001Q938	PLA, PTY-HNG, A22 + AT (21AUG18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ANIBAL SANCHEZ	OCTAVIO RODRIGUEZ	ago 22, 2018	15:11	ago 23, 2018	15:10	ANIBAL SANCHEZ	ago 22, 2018	19:14		MARIO MIRANDA	TRF7N001VGWT	B737-25-1-0041-U-JIC (FWD Cargo Compartment Floor, Ceiling and Sidewall Panels Inspection - GVI)	TRF7N001SN83	PLA, PTY-HNG, MCV (22AUG18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ANIBAL SANCHEZ	OCTAVIO RODRIGUEZ	ago 22, 2018	15:12	ago 23, 2018	15:12	ANIBAL SANCHEZ	ago 22, 2018	19:13		MARIO MIRANDA	TRF7N001VGWT	B737-25-1-0041-U-JIC (FWD Cargo Compartment Floor, Ceiling and Sidewall Panels Inspection - GVI)	TRF7N001SN83	PLA, PTY-HNG, MCV (22AUG18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ANIBAL SANCHEZ	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ago 22, 2018	16:05	ago 23, 2018	16:04	ANIBAL SANCHEZ	ago 22, 2018	20:36		MARIO MIRANDA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ANIBAL SANCHEZ	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ago 22, 2018	16:06	ago 23, 2018	16:05	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	13:57		ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	ANIBAL SANCHEZ	IAN MORENO	ago 22, 2018	18:12	ago 23, 2018	00:00	ANIBAL SANCHEZ	ago 22, 2018	20:35		MARIO MIRANDA	TRF7N0016KGM	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ANIBAL SANCHEZ	LUIS NIETO CASTRO	ago 22, 2018	19:48	ago 23, 2018	04:48	ANIBAL SANCHEZ	ago 22, 2018	20:18		MARIO MIRANDA	TRF7N001YKAG	STRUCTURE- AFT WING TO BODY FAIRING PANEL (194GL) WAS FOUND A CRACK.	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	JOSHUA LOPEZ	ago 22, 2018	22:36	ago 23, 2018	22:36	MARIO MIRANDA	ago 23, 2018	01:17		MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	JOSHUA LOPEZ	ago 22, 2018	22:36	ago 23, 2018	22:36	MARIO MIRANDA	ago 23, 2018	01:16		MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	LUIS CABALLERO	ago 22, 2018	23:12	ago 23, 2018	23:12	MANUEL DIAZ	ago 23, 2018	04:43		MANUEL DIAZ					

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	CARLOS FLORES	ago 23, 2018	04:43	ago 23, 2018	04:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 23, 2018	07:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0013ZQT	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001SW34	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (22AUG18)	HP-1845CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	CARLOS FLORES	ago 23, 2018	04:44	ago 23, 2018	04:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 23, 2018	07:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0013ZQT	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001SW34	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (22AUG18)	HP-1845CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	AGUSTIN DUARTE	ago 23, 2018	10:45	ago 24, 2018	11:00	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	17:15	ELEAN BONILLA	TRF7N001XKZM	B737-05-1-0005-U-JIC (Passenger Cabin Inspection)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 23, 2018	12:51	ago 24, 2018	12:50	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:47	ELEAN BONILLA	TRF7N0013PP7	FCD 5100-0009C-JIC (INGESTION HAZARD MARKING LOCATION INSPECTION AND REPLACEMENT)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 23, 2018	12:53	ago 24, 2018	12:53	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:47	ELEAN BONILLA	TRF7N0013PP7	FCD 5100-0009C-JIC (INGESTION HAZARD MARKING LOCATION INSPECTION AND REPLACEMENT)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	ago 23, 2018	12:54	ago 24, 2018	12:54	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:43	ELEAN BONILLA	TRF7N0013PP7	FCD 5100-0009C-JIC (INGESTION HAZARD MARKING LOCATION INSPECTION AND REPLACEMENT)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ANIBAL SANCHEZ	ERICK STAFF	ago 23, 2018	12:56	ago 24, 2018	12:56	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	15:19	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y2PW	100-PTU PUMP HYD LEAK	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ANIBAL SANCHEZ	ERICK STAFF	ago 23, 2018	12:58	ago 24, 2018	12:57	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	15:18	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y2PW	100-PTU PUMP HYD LEAK	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ANIBAL SANCHEZ	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	ago 23, 2018	13:05	ago 24, 2018	13:04	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:42	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	ANIBAL SANCHEZ	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	ago 23, 2018	13:05	ago 24, 2018	13:05	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:43	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	NOE GONZALEZ	ago 23, 2018	14:40	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	15:22	ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBX	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	NOE GONZALEZ	ago 23, 2018	14:41	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	15:22	ELEAN BONILLA	TRF7N001VDBX	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	ELEAN BONILLA	GERBER MORAN MARTINEZ	ago 23, 2018	15:38	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:48	ELEAN BONILLA	TRF7N00108YN	B737-27-1-0050-U-JIC (Flight Control Cable Tension (Elevator) -- Functional Check)	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ago 23, 2018	17:02	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 23, 2018	22:42	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VT	300-RH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	ELEAN BONILLA	JOSHUA LOPEZ	ago 23, 2018	22:43	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	04:34	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VP	RUDDER REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	ELEAN BONILLA	LUIS FASANANDO	ago 23, 2018	23:32	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	00:14	ELEAN BONILLA	TRF7N00103RX	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	ALBERTO DIAZ	ago 24, 2018	01:04	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	01:47	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y2R0	STRUCTURE-IB AFT FLAP PROTECTIVE	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	ELEAN BONILLA	JHONATTAN TABORDA	ago 24, 2018	03:09	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	04:50	ELEAN BONILLA	TRF7N001YA91	100-CARGO COMPARTMENT CEILINGS PANELS	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	JULIO CARRASCO	ago 24, 2018	04:09	ago 25, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 24, 2018	05:59	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000QN4R	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001TCVQ	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (23AUG18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	ELEAN BONILLA	JULIO CARRASCO	ago 24, 2018	04:09	ago 25, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 24, 2018	05:59	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000QN4R	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001TCVQ	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (23AUG18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	WILMER DE LA	ago 24, 2018	04:14	ago 25, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	04:50	ELEAN BONILLA	TRF7N001YA13	STRUCTURE-TOOLBOX UPDATE.	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FRANCISCO PINTO ROSAS	ago 24, 2018	09:52	ago 25, 2018	10:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:39	ELEAN BONILLA	TRF7N001Z994	300-VERTICAL LEADING EDGE	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE RODRIGUEZ	MARCOS PEÑA	ago 24, 2018	12:02	ago 25, 2018	12:01	EDGAR QUINTERO	ago 24, 2018	19:12	EDGAR QUINTERO	TRF7N001Y2V9	500- Krueger Flap Seal Deteriored	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	GISCARD JARAMILLO	ago 24, 2018	12:51	ago 25, 2018	12:51	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	14:55	ELEAN BONILLA	TRF7N000U110	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001R5ZE	PLA, PTY-HNG, MCV (PEND)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	ELEAN BONILLA	ROBERTO ZAMORA	ago 24, 2018	14:27	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	14:55	ELEAN BONILLA	TRF7N000U110	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001R5ZE	PLA, PTY-HNG, MCV (PEND)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ELEAN BONILLA	ROBERTO ZAMORA	ago 24, 2018	14:27	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	14:55	ELEAN BONILLA	TRF7N000U110	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001R5ZE	PLA, PTY-HNG, MCV (PEND)	HP-1531CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	ELEAN BONILLA	LUIS NIETO CASTRO	ago 24, 2018	14:30	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:42	ELEAN BONILLA	TRF7N001Z994	300-VERTICAL LEADING EDGE	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	IAN MORENO	ago 24, 2018	14:36	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:39	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	IAN MORENO	ago 24, 2018	14:37	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	17:03	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	ELEAN BONILLA	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ago 24, 2018	14:41	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:42	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VT	300-RH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	ELEAN BONILLA	JOSE CASTRO	ago 24, 2018	16:29	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:36	ELEAN BONILLA	TRF7N001ZM8A	71-00-00-00-JIC (71-00-00-00-JIC)	TRF7N001ZM8B	OOS/HP1540/PTY_HNG/24AUG18/GTB - CAPT REPORTA ALTA VIBRACION 4.1 DE N2 MOTOR 1	HP-1540CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	AIGNER BONILLA	ago 24, 2018	17:03	ago 26, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 25, 2018	04:27	ELEAN BONILLA	TRF7N001ZMBF	FEEL DIFF PRESS LIGHT. LIGHT ON	TRF7N001ZMBG	FEEL DIFF PRESS LIGHT. LIGHT ON	HP-1373CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ago 24, 2018	19:20	ago 25, 2018	19:20	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:40	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ago 24, 2018	19:20	ago 25, 2018	19:20	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:40	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ago 24, 2018	19:21	ago 25, 2018	19:21	ELEAN BONILLA	ago 24, 2018	21:39	ELEAN BONILLA	TRF7N001Y3VS	300-LH ELEVATOR REMOVAL/INSTALLATION	TRF7N001CCHY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (07AUG18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	JESUS JARAMILLO	ago 25, 2018	04:31	ago 26, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 25, 2018	07:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001ZN28	STRUCTURE- VERTICAL FIN HF ANTENA WAS FOUND DETERIORATED.	TRF7N001R5VG	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (24AUG18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEXIS RODRIGUEZ	ago 25, 2018	04:56	ago 25, 2018	05:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 25, 2018	11:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000T6FW	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001R5VG	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (24AUG18)	HP-1718CMP

IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	EUCLIDES CASTRO	ago 26, 2018	00:53	ago 27, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	ago 26, 2018	02:32	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001Q6ZT	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001PCPJ	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (25AUG18)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	ago 26, 2018	03:32	ago 27, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 26, 2018	04:06	ELEAN BONILLA	TRF7N001UUNN	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001PCPJ	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (25AUG18)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE DIAZ BATISTA	ago 26, 2018	06:51	ago 27, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 26, 2018	10:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001ZR2Z	INTERIOR-CHECK AND REPOSITION CARPET ON L/H SIDE	TRF7N001PCPJ	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (25AUG18)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL TORRES	ago 26, 2018	17:53	ago 27, 2018	17:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 26, 2018	19:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001YE6E	600- RH WING OTBD GROUND SPIOLER	TRF7N001Y5ZG	HP1716 / ROBO DE PARTES / 25-AGO	HP-1716CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	LUIS MOLINA	ago 26, 2018	21:38	ago 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 27, 2018	00:20	ELEAN BONILLA	TRF7N000TCMH	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001PCV5	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (26AUG18)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	ELEAN BONILLA	SERAFIN HERNANDEZ	ago 26, 2018	22:22	ago 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 27, 2018	07:05	ELEAN BONILLA	TRF7N000TD3K	B737-54-1-0002-U-JIC (RH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001PCV5	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (26AUG18)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	ELEAN BONILLA	SERAFIN HERNANDEZ	ago 27, 2018	02:44	ago 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 27, 2018	07:05	ELEAN BONILLA	TRF7N000TD3H	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001PCV5	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (26AUG18)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	SERAFIN HERNANDEZ	ago 27, 2018	02:45	ago 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 27, 2018	07:05	ELEAN BONILLA	TRF7N000TD3H	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001PCV5	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (26AUG18)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	AGUSTIN DUARTE	ago 27, 2018	09:16	ago 29, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	13:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N000TGLL	B737-29-1-0008-U-JIC (Hydraulic Systems "A" and "B" Gross Flow - Functional Check)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 27, 2018	13:23	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	20:42	LUIS GONZALEZ	TRF7N001UVE5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCC8	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (27AUG18)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 27, 2018	13:23	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	20:39	LUIS GONZALEZ	TRF7N001UVE5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCC8	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (27AUG18)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 27, 2018	13:24	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	20:40	LUIS GONZALEZ	TRF7N001UVE5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCC8	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (27AUG18)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	ERICK OJEDA CIFUENTES	ago 27, 2018	13:30	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	20:41	LUIS GONZALEZ	TRF7N001UVE5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCC8	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (27AUG18)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	ago 27, 2018	13:40	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	18:48	MARIO MIRANDA	TRF7N001XQCU	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ago 27, 2018	13:59	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	16:36	LUIS GONZALEZ	TRF7N000VFFP	53-896-00-U-JIC (Area AFT of Pressure Bulkhead (Internal) - GVI (Zonal))	TRF7N001PCC8	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (27AUG18)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	JOSE VILLARRETA	ago 27, 2018	15:14	ago 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 27, 2018	20:44	LUIS GONZALEZ	TRF7N001XQCQ	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	BERNARDO PINZON MARTINEZ	ago 27, 2018	18:31	ago 28, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 27, 2018	22:19	ELEAN BONILLA	TRF7N000VEBE	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N001PCC8	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (27AUG18)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	JESUS JARAMILLO	ago 28, 2018	03:39	ago 29, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 28, 2018	06:04	ELEAN BONILLA	TRF7N001XX18	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N001R5NN	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (27AUG18)	HP-1721CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	MATEUS AGUILAR	ago 28, 2018	04:26	ago 29, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 28, 2018	06:16	ELEAN BONILLA	TRF7N000TPMC	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001R5NN	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (27AUG18)	HP-1721CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	GERBER MORAN MARTINEZ	ago 28, 2018	13:29	ago 29, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 28, 2018	20:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N0019V95	B737-57-1-9005-U-JIC (Left Winglet - Install)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	IGNACIO SANCHEZ	ago 28, 2018	16:14	ago 29, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 28, 2018	20:45	LUIS GONZALEZ	TRF7N001KSYU	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001QKKW	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (28AUG18)	HP-1836CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ELEAN BONILLA	JESUS JARAMILLO	ago 29, 2018	00:54	ago 30, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 29, 2018	07:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001SFF7	EA 5100-0041C OP1-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -ACK OP1)	TRF7N001PCBQ	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS + CONECT (28AUG18)	HP-1521CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	ELEAN BONILLA	LENARD ROMERO VARGAS	ago 29, 2018	03:43	ago 30, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	ago 29, 2018	03:43	ELEAN BONILLA	TRF7N001JTX3	24-31-11-01-7A-JIC (24-31-11-01-7A-JIC)	TRF7N001PCBQ	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS + CONECT (28AUG18)	HP-1521CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	ago 29, 2018	15:41	ago 30, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	ago 29, 2018	19:36	LUIS GONZALEZ	TRF7N0014VU0	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MARIO MIRANDA	ROLANDO CEDENO	ago 29, 2018	18:35	ago 30, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	ago 29, 2018	18:40	MARIO MIRANDA	TRF7N000ZWW9	57-120-02-U-JIC (Right Outboard Wing Front Spar - Inspect (GV))	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	LUIS CABALLERO	ago 29, 2018	21:39	ago 30, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	ago 30, 2018	00:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N000Z7Z2	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	LUIS FASANANDO	ago 29, 2018	23:06	ago 30, 2018	23:06	EDGAR QUINTERO	ago 30, 2018	01:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N0012710	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ELSIS RAMOS	ago 30, 2018	00:33	ago 30, 2018	00:32	EDGAR QUINTERO	ago 30, 2018	04:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N0019V21	B737-34-1-9001-U-JIC (Lower Fuselage TCAS Antenna/Processor - Install/Check)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	ago 30, 2018	00:34	ago 30, 2018	00:33	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 31, 2018	08:46	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0020006	LOGO LIGT	TRF7N0020083	DEF/HP1522/HNG - AOG/29AGO	HP-1522CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	JESUS JARAMILLO	ago 30, 2018	01:34	ago 30, 2018	01:33	LUIS GONZALEZ	ago 30, 2018	17:44	LUIS GONZALEZ	TRF7N001XQQE	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N001TCN7	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (29AUG18)	HP-1538CMP	
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	CHRISTIAN CABALLERO	ago 30, 2018	03:07	ago 30, 2018	03:06	EDGAR QUINTERO	ago 30, 2018	03:51	EDGAR QUINTERO						
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 30, 2018	05:04	ago 31, 2018	05:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 30, 2018	09:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000UBLL	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001TCN7	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (29AUG18)	HP-1538CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	MARIO ROSAS BATISTA	ago 30, 2018	13:10	ago 31, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 30, 2018	21:31	MANUEL DIAZ	TRF7N000ZCED	B737-20-1-0006-U-JIC (Engine No. 1 EWIS - Inspect)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ago 30, 2018	17:45	ago 31, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 30, 2018	21:06	MANUEL DIAZ	TRF7N001EHNS	B737-54-1-0002-U-JIC (RH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001R5J9	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (30AUG18)	HP-1716CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	JUAN LOPEZ GONZALEZ	ago 30, 2018	19:24	ago 31, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 30, 2018	21:25	MANUEL DIAZ	TRF7N00207R1	INTERIOR- WINDOW SHADE OF EMERGENCY DOOR IN ROW 17A WAS DETERIORATE.	TRF7N001R5J9	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (30AUG18)	HP-1716CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	JUAN LOPEZ GONZALEZ	ago 30, 2018	19:24	ago 31, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	ago 30, 2018	21:29	MANUEL DIAZ	TRF7N00207R1	INTERIOR- WINDOW SHADE OF EMERGENCY DOOR IN ROW 17A WAS DETERIORATE.	TRF7N001R5J9	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (30AUG18)	HP-1716CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	ELSIS RAMOS	ago 30, 2018	22:41	ago 31, 2018	22:40	MANUEL DIAZ	ago 31, 2018	02:15	MANUEL DIAZ						
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	ELSIS RAMOS	ago 30, 2018	22:41	ago 31, 2018	22:41	MANUEL DIAZ	ago 31, 2018	02:16	MANUEL DIAZ						
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	FELIX MENDOZA	ago 30, 2018	23:31	ago 31, 2018	23:30	MANUEL DIAZ	ago 31, 2018	01:27	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001ZJVC	INTERIOR- WINDOW SHADE OF EMERGENCY DOOR IN ROW 18A WAS DETERIORATE.	TRF7N002036K	INCIDENTE 1522-PTY2908	HP-1522CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CARLOS FLORES	ago 31, 2018	04:51	ago 31, 2018	05:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 31, 2018	11:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00186KL	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001PDDY	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (30AUG18)	HP-1829CMP	

IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ago 31, 2018	06:42	sep 1, 2018	07:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 31, 2018	09:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0020 50S	TCAS FAIL FLAG ON NAV DISPLAY SHOWS	TRF7N00205KD	DEF/HP1829/HGR PM ACK/30AGO	HP-1829CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS JARAMILLO	ago 31, 2018	08:33	sep 1, 2018	08:33	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ago 31, 2018	11:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO						
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE RODRIGUEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ago 31, 2018	13:18	sep 1, 2018	13:16	JOSE HYMISON	ago 31, 2018	20:31	JOSE HYMISON	TRF7N001 XQCV	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE RODRIGUEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ago 31, 2018	13:19	sep 1, 2018	13:16	JOSE HYMISON	ago 31, 2018	20:31	JOSE HYMISON	TRF7N001 XQCV	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	CARLOS RAMIREZ	ago 31, 2018	14:26	sep 1, 2018	00:00	JOSE HYMISON	ago 31, 2018	17:31	JOSE HYMISON	TRF7N001 N29D	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001QCMP	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (31AUG18)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	EDILBERTO SOTO	ago 31, 2018	14:27	sep 1, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	ago 31, 2018	15:23	LUIS GONZALEZ	TRF7N001 ZVSD	PAINT- WINDSHIELD WIPER	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	KARLA GARCIA	ago 31, 2018	17:55	sep 1, 2018	17:53	JOSE HYMISON	ago 31, 2018	19:14	JOSE HYMISON	TRF7N001 XQCZ	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	MARCOS PEÑA	sep 1, 2018	15:42	sep 2, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 1, 2018	16:44	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020 5LB	600-AREA UNDER PANEL 651CT	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	JEREMY RODRIGUEZ	sep 1, 2018	15:55	sep 2, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 1, 2018	18:20	LUIS GONZALEZ	TRF7N001 ZME7	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001ZVYS	PLA, PTY-HNG, MCV (01SEP18)	HP-1531CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	MIGUEL TORRES	sep 2, 2018	13:17	sep 3, 2018	13:16	MANUEL DIAZ	sep 2, 2018	20:46	MANUEL DIAZ	TRF7N001 XQCV	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	JULIO GONZALEZ	sep 2, 2018	13:57	sep 3, 2018	13:57	MANUEL DIAZ	sep 2, 2018	19:27	MANUEL DIAZ	TRF7N0020 83T	800-PIN MISSING ON ESCAPE SLIDE COVER L1 DOOR	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	MANUEL ARAUZ	sep 2, 2018	23:18	sep 3, 2018	23:18	JOSE HYMISON	sep 3, 2018	00:23	JOSE HYMISON	TRF7N0020 LFX	INTERIOR-WINDOW SHADE	TRF7N001P0E9	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (02SEP18)	HP-1520CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	DARIO CEDENO	sep 3, 2018	03:25	sep 3, 2018	03:25	JOSE HYMISON	sep 3, 2018	04:07	JOSE HYMISON	TRF7N0018 8B6	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001NFKH	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (02SEP18)	HK-4454	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MARIO MIRANDA	JULIO MORENO ANDRADE	sep 3, 2018	15:40	sep 4, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	sep 3, 2018	19:59	MANUEL DIAZ	TRF7N001 GUJD	EA 2000-0003C OP1-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001RUFU	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (03SEP18)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MARIO MIRANDA	JULIO MORENO ANDRADE	sep 3, 2018	15:40	sep 4, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	sep 3, 2018	19:57	MANUEL DIAZ	TRF7N001 GUJD	EA 2000-0003C OP1-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001RUFU	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (03SEP18)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MARIO MIRANDA	FRANCISCO RAMOS	sep 3, 2018	16:14	sep 4, 2018	23:00	EDGAR QUINTERO	sep 3, 2018	17:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 XSP6	EA 2700-0085C-JIC (FLIGHT CONTROLS - DISCONNECT HANDLE - PROTECTOR PLATE INSTALLATION-JIC)				
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MARIO MIRANDA	CARLOS SANTIZO	sep 3, 2018	16:57	sep 4, 2018	16:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 6, 2018	05:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO						
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	JENECIN MIRANDA	sep 3, 2018	21:27	sep 4, 2018	21:25	JOSE HYMISON	sep 3, 2018	21:57	JOSE HYMISON						
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	LUIS NIETO CASTRO	sep 3, 2018	21:56	sep 4, 2018	21:55	JOSE HYMISON	sep 3, 2018	22:58	JOSE HYMISON	TRF7N001 XQCT	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	sep 3, 2018	22:20	sep 4, 2018	22:19	JOSE HYMISON	sep 4, 2018	04:27	JOSE HYMISON	TRF7N0015 9Z6	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001SW2V	PLA, PTY-HNG, A16 + TASKS (03SEP18)	HP-1846CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	sep 3, 2018	22:21	sep 4, 2018	22:19	JOSE HYMISON	sep 4, 2018	04:27	JOSE HYMISON	TRF7N0015 9Z6	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001SW2V	PLA, PTY-HNG, A16 + TASKS (03SEP18)	HP-1846CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	DARIO CEDENO	sep 3, 2018	22:50	sep 4, 2018	22:49	JOSE HYMISON	sep 4, 2018	03:32	JOSE HYMISON	TRF7N001 QX3V	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001SW2V	PLA, PTY-HNG, A16 + TASKS (03SEP18)	HP-1846CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	TAYLIN ORTEGA LAY	sep 4, 2018	05:12	sep 5, 2018	05:11	MANUEL DIAZ	sep 4, 2018	10:45	MANUEL DIAZ	TRF7N000 VLY2	EA 2710-01275 OP2-JIC (737-NG AILERON BALANCE TAB FREEPLAY CHECK AND LUBRICATION)	TRF7N001SW2V	PLA, PTY-HNG, A16 + TASKS (03SEP18)	HP-1846CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ALEXANDER DE GRACIA	sep 4, 2018	06:02	sep 5, 2018	06:00	JOSE HYMISON	sep 4, 2018	07:04	JOSE HYMISON	TRF7N0020 P5P	SYST-RH WING SPOILER ACTUATOR #4 WITH EVIDENECE OF LEAK	TRF7N001RUFU	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (03SEP18)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	sep 4, 2018	13:40	sep 5, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 4, 2018	21:01	JOSE HYMISON	TRF7N0016 KQ8	27-41-71-01-150-JIC (27-41-71-01-150-JIC)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	DAVID GONZALEZ	sep 4, 2018	13:41	sep 5, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 4, 2018	23:23	JOSE HYMISON	TRF7N001 VNJF	EA 5600-0002C OP1-JIC (737NG-700/800 LH Flight Compartment and Control Cabin Windows Inspection & Repair OP1.)	TRF7N001PUTA	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (04SEP18)	HP-1825CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	CESAR MENDEZ	sep 4, 2018	13:43	sep 5, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 4, 2018	15:58	LUIS GONZALEZ	TRF7N0014 TYN	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001PUTA	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (04SEP18)	HP-1825CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	CESAR MENDEZ	sep 4, 2018	13:43	sep 5, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 4, 2018	15:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N0014 TYN	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001PUTA	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (04SEP18)	HP-1825CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	CARLOS RAMIREZ	sep 4, 2018	14:30	sep 5, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 4, 2018	16:43	LUIS GONZALEZ	TRF7N001 QZGH	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001PUTA	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (04SEP18)	HP-1825CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	CARLOS RAMIREZ	sep 4, 2018	16:56	sep 5, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 5, 2018	01:18	JOSE HYMISON	TRF7N0020 P3L	LOGO LIGHT	TRF7N0020PBY	DEF/HP1825/HGR AM ACK/04SEP	HP-1825CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	LUIS OTERO	sep 4, 2018	22:05	sep 5, 2018	22:05	MANUEL DIAZ	sep 5, 2018	11:46	MANUEL DIAZ	TRF7N001T XX2	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N001QVZX	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (04SEP18)	HP-1377CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 4, 2018	22:09	sep 5, 2018	22:09	EDGAR QUINTERO	sep 5, 2018	04:05	JOSE HYMISON	TRF7N0010 3RX	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 4, 2018	22:10	sep 5, 2018	22:10	EDGAR QUINTERO	sep 5, 2018	04:04	JOSE HYMISON	TRF7N0010 3RX	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	sep 4, 2018	22:42	sep 5, 2018	22:42	JOSE HYMISON	sep 5, 2018	01:16	JOSE HYMISON	TRF7N001T XK6	INT-25-0009-JIC (Interior - PCI Center Aisle Carpet Replacement - 700 Only)	TRF7N001QVZY	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (27NOV18)	HP-1377CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	OSVALDO ZARATE	sep 4, 2018	23:29	sep 5, 2018	23:28	MANUEL DIAZ	sep 5, 2018	10:59	MANUEL DIAZ	TRF7N0020 SQ5	STRUCTURE-LIGHTNING STRIKE ON WINDOW STRUCTURE FRAME #3 LH	TRF7N0020RQN	INCIDENT/1536-PTY0409/LIGHTNING STRIKE	HP-1536CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	DIEGO RAMIREZ SOTO	sep 5, 2018	00:05	sep 5, 2018	00:05	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	14:37	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020 SXG	STRUCTURE - LIGHTNING STRIKE ON RH HORIZONTAL CONDUCTIVE STRIP	TRF7N0020RQN	INCIDENT/1536-PTY0409/LIGHTNING STRIKE	HP-1536CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	MANUEL CEDENO	sep 5, 2018	03:51	sep 5, 2018	03:51	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	14:08	LUIS GONZALEZ	TRF7N000 SSXQ	EA 5510-02598 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer - Rear Spar Upper Chord Inspection OP1)	TRF7N001QVZX	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (04SEP18)	HP-1377CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	MANUEL CEDENO	sep 5, 2018	03:52	sep 5, 2018	03:51	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	14:49	LUIS GONZALEZ	TRF7N000 SSXQ	EA 5510-02598 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer - Rear Spar Upper Chord Inspection OP1)	TRF7N001QVZX	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (04SEP18)	HP-1377CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	JUAN CORDERO	sep 5, 2018	11:47	sep 6, 2018	11:46	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	15:51	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020 SXG	STRUCTURE - LIGHTNING STRIKE ON RH HORIZONTAL CONDUCTIVE STRIP	TRF7N0020RQN	INCIDENT/1536-PTY0409/LIGHTNING STRIKE	HP-1536CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ANIBAL SANCHEZ	WILMER CARRENO	sep 5, 2018	12:10	sep 6, 2018	12:09	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	21:41	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020 UDB	STRUCTURE - DENT LOWER FXD TE PANEL R/H WING				
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	ABIGAIL SANCHEZ	sep 5, 2018	14:09	sep 6, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	20:22	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020 P4S	STRUCTURE- ENGINE #2 ACCESS PANEL 441AT.	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP	

IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	YAMIL POWELL	sep 5, 2018	14:37	sep 6, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 5, 2018	21:47	JOSE HYMISON	TRF7N000VBVA	B737-52-1-0018-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door Lower Stop / Track - LUB)	TRF7N001PA6R	PLA, PTY-HNG, A13 + ADDED TASK (05SEP18)	HP-1835CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	MARCOS PEÑA	sep 5, 2018	14:50	sep 6, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	17:05	LUIS GONZALEZ	TRF7N00204AZ	500-FLAP ACTUATOR TORQUE TRIP L/H	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	DIEGO AGUILAR	sep 5, 2018	20:09	sep 6, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 5, 2018	21:00	JOSE HYMISON	TRF7N001VTNM	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001PA6R	PLA, PTY-HNG, A13 + ADDED TASK (05SEP18)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	EDUARDO RODRIGUEZ	sep 5, 2018	20:44	sep 6, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 6, 2018	09:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0020SVR	STRUCTURE-LIGHTNING STRIKE LOC AT BSTA 685+5" AND .250" ABOVE STR 6L/H			
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	EDUARDO RODRIGUEZ	sep 5, 2018	20:49	sep 6, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 6, 2018	09:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0020SVR	STRUCTURE-LIGHTNING STRIKE LOC AT BSTA 685+5" AND .250" ABOVE STR 6L/H			
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JEISON CABALLERO	sep 5, 2018	21:48	sep 6, 2018	21:46	JOSE HYMISON	sep 6, 2018	04:17	JOSE HYMISON	TRF7N000U5E6	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001TABU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05SEP18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JEISON CABALLERO	sep 5, 2018	21:48	sep 6, 2018	21:46	JOSE HYMISON	sep 6, 2018	04:17	JOSE HYMISON	TRF7N000U5E6	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001TABU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05SEP18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	sep 6, 2018	01:43	sep 6, 2018	01:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 6, 2018	05:22	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000U5EG	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001TABU	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05SEP18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 6, 2018	10:56			JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 6, 2018	10:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	sep 6, 2018	12:30	sep 7, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 6, 2018	15:51	LUIS GONZALEZ	TRF7N0019TK4	B737-05-1-9006-U-JIC (Inspection Post - Check)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	sep 6, 2018	12:31	sep 7, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 6, 2018	15:47	LUIS GONZALEZ	TRF7N0019TK4	B737-05-1-9006-U-JIC (Inspection Post - Check)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	sep 6, 2018	12:32	sep 7, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 6, 2018	15:50	LUIS GONZALEZ	TRF7N0019TK4	B737-05-1-9006-U-JIC (Inspection Post - Check)	TRF7N001CCLX	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (26AUG18)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	WILMER CARRENO	sep 6, 2018	18:06	sep 7, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	sep 6, 2018	19:30	MARIO MIRANDA	TRF7N001JZAR	EA 1100-0166C OP3-JIC (737NG PUNCTUALITY DECAL REMOVAL OP3-JIC)	TRF7N001SN8N	PLA, PTY-HNG, MCV (06SEP18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	WILMER CARRENO	sep 6, 2018	20:10	sep 7, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 7, 2018	11:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0020SRW	STRUCTURE-LIGHTNING STRIKE LOC AT BSTA 540 AND 7.5" BELOW STR 5L/H	TRF7N0020RQN	INCIDENT/1536-PTY0409/LIGHTNING STRIKE	HP-1536CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	DIEGO SALAZAR	sep 7, 2018	03:32	sep 7, 2018	03:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 7, 2018	09:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00211V7	INTERIOR-EMERGENCY EXIT WINDOW SHADE IS DETERIORATE ON SEAT 17A	TRF7N001QCPD	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (06SEP18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	MANUEL CEDENO	sep 7, 2018	04:17	sep 7, 2018	04:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 7, 2018	04:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0014XBC	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001QCPD	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (06SEP18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	MANUEL CEDENO	sep 7, 2018	04:17	sep 7, 2018	04:17	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 7, 2018	04:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0014XBC	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001QCPD	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (06SEP18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	JOSEPH POLO HERNANDEZ	sep 7, 2018	04:40	sep 7, 2018	04:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 7, 2018	09:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001Q250	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001QCPD	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (06SEP18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	JOSE GUADALUPE	sep 7, 2018	14:16	sep 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 7, 2018	18:21	LUIS GONZALEZ	TRF7N00136PJ	20-010-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001H7G0	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (07SEP18)	HP-1849CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	JOSE GUADALUPE	sep 7, 2018	14:16	sep 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 7, 2018	18:21	LUIS GONZALEZ	TRF7N00136PJ	20-010-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001H7G0	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (07SEP18)	HP-1849CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	ELEAN BONILLA	MITZEYLA RODRIGUEZ	sep 7, 2018	15:39	sep 8, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	sep 7, 2018	20:31	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	MITZEYLA RODRIGUEZ	sep 7, 2018	15:40	sep 8, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	sep 7, 2018	20:31	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	ELEAN BONILLA	CHRISTIAN CABALLERO	sep 7, 2018	15:51	sep 9, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 7, 2018	16:52	MARIO MIRANDA					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	JAVIER MARTINEZ	sep 7, 2018	23:25	sep 8, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 8, 2018	04:01	MANUEL DIAZ	TRF7N000WRYE	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	MARCOS FIGUEROA	sep 8, 2018	14:29	sep 9, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 8, 2018	16:01	LUIS GONZALEZ	TRF7N001EWZ6	B737-28-1-0023-U-JIC (Out of Tank Wire Bundles - (DET))	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	sep 8, 2018	21:39	sep 9, 2018	21:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 9, 2018	09:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000WRYE	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JOSE BANDA	sep 9, 2018	03:11	sep 9, 2018	03:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 9, 2018	05:17	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001W6AX	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001ST7F	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (08SEP18)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	sep 9, 2018	13:11	sep 10, 2018	13:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 9, 2018	19:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001WP9W	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001SN8K	PLA, PTY-HNG, MCV (09SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	sep 9, 2018	13:11	sep 10, 2018	13:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 9, 2018	19:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001WP9W	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001SN8K	PLA, PTY-HNG, MCV (09SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RIGOBERTO RAMOS	sep 9, 2018	16:04	sep 10, 2018	16:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 9, 2018	20:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	sep 9, 2018	18:09	sep 10, 2018	18:09	MANUEL DIAZ	sep 10, 2018	14:48	MANUEL DIAZ	TRF7N00218JT	300-r/H H/S /L/E FRONT FITTING BARE METAL	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OLIVER CARRASCO	sep 9, 2018	19:42	sep 10, 2018	19:42	JOSE HYMISON	sep 9, 2018	22:10	JOSE HYMISON	TRF7N0021AR3	INTERIOR- WINDOW SHADE OF EMERGENCY DOOR IS DAMAGE ON ROW 18ABC	TRF7N001SN8K	PLA, PTY-HNG, MCV (09SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	ALBERTO DIAZ	sep 9, 2018	21:42	sep 10, 2018	21:40	JOSE HYMISON	sep 10, 2018	01:34	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000WRYE	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	ALBERTO DIAZ	sep 9, 2018	21:43	sep 10, 2018	21:40	JOSE HYMISON	sep 10, 2018	01:34	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000WRYE	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	NICOLAS MASTROLINARDO	sep 9, 2018	22:33	sep 10, 2018	22:32	JOSE HYMISON	sep 10, 2018	02:04	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00173TRB	EA 5300-0143C OP1-JIC CONFIGURATION 3 (LH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	NICOLAS MASTROLINARDO	sep 9, 2018	22:34	sep 10, 2018	22:32	JOSE HYMISON	sep 10, 2018	02:03	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00173TRB	EA 5300-0143C OP1-JIC CONFIGURATION 3 (LH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP

IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	sep 9, 2018	22:46	sep 10, 2018	22:46	JOSE HYMISON	sep 9, 2018	23:20	JOSE HYMISON	TRF7N0013Q6P	PAINT COLOR WRONG BEHIND IDENTIFICATION NUMBER ON R/H SIDE	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	AMIL DE MOYA	sep 10, 2018	13:25	sep 11, 2018	13:24	MANUEL DIAZ	sep 10, 2018	20:20	MANUEL DIAZ	TRF7N000QNS4	B737-20-1-0005-U-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ADALBERTO BONILLA	sep 10, 2018	13:38	sep 11, 2018	13:38	JOSE HYMISON	sep 10, 2018	21:23	JOSE HYMISON	TRF7N001W4K8	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N001Q8QL	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (10SEP18)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	LUIS DIAZ	sep 10, 2018	16:04	sep 11, 2018	16:03	MANUEL DIAZ	sep 10, 2018	19:59	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	LUIS DIAZ	sep 10, 2018	16:04	sep 11, 2018	16:04	MANUEL DIAZ	sep 10, 2018	19:58	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	EDWIN BATISTA ORTIZ	sep 10, 2018	19:02	sep 11, 2018	19:02	MANUEL DIAZ	sep 10, 2018	19:58	MANUEL DIAZ	TRF7N001W54Q	B737-49-1-0003-U-JIC (APU Lube Module and Filter Delta-P Indicator - GVI / DET)	TRF7N001Q8QL	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (10SEP18)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	sep 10, 2018	19:05	sep 11, 2018	19:04	MANUEL DIAZ	sep 10, 2018	19:20	MANUEL DIAZ	TRF7N0021D3N	SHEET METAL - L/H WING INBOARD AFT FLAP WITH PUNCTURE	TRF7N001Q8QL	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (10SEP18)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA	sep 10, 2018	20:25	sep 11, 2018	20:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 11, 2018	05:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017TRB	EA 5300-0143C OP1-JIC CONFIGURATION 3 (LH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	sep 11, 2018	14:16	sep 12, 2018	14:15	MANUEL DIAZ	sep 11, 2018	19:43	MANUEL DIAZ	TRF7N001Y0HH	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	LUIS MEDIANO	sep 11, 2018	23:17	sep 12, 2018	23:16	JOSE HYMISON	sep 12, 2018	04:52	JOSE HYMISON	TRF7N0013YUQ	STRUCTURE PEELING PAINT	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	DARIO CEDENO	sep 12, 2018	01:58	sep 12, 2018	01:56	JOSE HYMISON	sep 12, 2018	04:29	JOSE HYMISON	TRF7N0021J8H	FISRT OFFICER RA SYSTEM CHECK	TRF7N001Q8XS	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (11SEP18)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	HELIBERTO GARCIA PEREZ	sep 12, 2018	02:48	sep 12, 2018	02:46	JOSE HYMISON	sep 12, 2018	04:07	JOSE HYMISON	TRF7N001WA9N	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001Q8XS	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (11SEP18)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	JOSE VILLARRETA	sep 12, 2018	12:59	sep 13, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	sep 12, 2018	20:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N001Y0HD	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	sep 12, 2018	13:08	sep 13, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	sep 12, 2018	20:17	LUIS GONZALEZ	TRF7N001Y0HA	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	CESAR PEDROZA GOMEZ	sep 12, 2018	13:22	sep 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 13, 2018	07:11	MANUEL DIAZ	TRF7N0021JN1	STRUCTURE- INBOARD FIXED TRAILING EDGE UPPER PANEL ON R/H WING WAS FOUND A SUPPORT ANGLE CRACKED.	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	CESAR PEDROZA GOMEZ	sep 12, 2018	13:22	sep 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 13, 2018	05:49	MANUEL DIAZ	TRF7N0021JN1	STRUCTURE- INBOARD FIXED TRAILING EDGE UPPER PANEL ON R/H WING WAS FOUND A SUPPORT ANGLE CRACKED.	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	IAN MORENO	sep 12, 2018	13:52	sep 13, 2018	13:52	MARIO MIRANDA	sep 12, 2018	20:14	LUIS GONZALEZ	TRF7N0010LJG	B737-27-1-0050-U-JIC (Flight Control Cable Tension (Elevator) – Functional Check)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	EUCLIDES SALGADO	sep 13, 2018	13:23	sep 14, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 13, 2018	20:33	LUIS GONZALEZ	TRF7N000QMC9	20-010-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	WILMER CARRENO	sep 13, 2018	16:08	sep 14, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 13, 2018	19:41	LUIS GONZALEZ	TRF7N000SZDA	B737-55-1-0002-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer / Rudder - GVI (Zonal))	TRF7N001PUKC	PLA, PTY-HNG, MCV (13SEP18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 13, 2018	22:20	sep 14, 2018	22:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 14, 2018	07:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0021K1Y	PAINT STRUCTURE FUSELAGE	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 13, 2018	22:20	sep 14, 2018	22:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 14, 2018	08:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0021K1Y	PAINT STRUCTURE FUSELAGE	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 13, 2018	22:21	sep 14, 2018	22:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 14, 2018	08:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0021K1Y	PAINT STRUCTURE FUSELAGE	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 13, 2018	22:21	sep 14, 2018	22:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 14, 2018	08:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0021K1Y	PAINT STRUCTURE FUSELAGE	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	sep 13, 2018	22:54	sep 14, 2018	22:54	JOSE HYMISON	sep 14, 2018	04:00	JOSE HYMISON	TRF7N001C0JX	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001PULB	PLA, PTY-HNG, A10 + AT (13SEP18)	HP-1855CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	DAVID GONZALEZ	sep 14, 2018	13:22	sep 15, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 14, 2018	22:55	MANUEL DIAZ	TRF7N001XJL6	STRUCTURE-L/E VERTICAL FOUND DENT	TRF7N001TAB9	PLA, PTY-HNG, MCV (14SEP18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	DAVID GONZALEZ	sep 14, 2018	14:31	sep 15, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 14, 2018	22:07	MANUEL DIAZ	TRF7N001XJL6	STRUCTURE-L/E VERTICAL FOUND DENT	TRF7N001TAB9	PLA, PTY-HNG, MCV (14SEP18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	WILMER CARRENO	sep 14, 2018	17:14	sep 15, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 15, 2018	04:26	MANUEL DIAZ	TRF7N0021 00C	polyfilm hf vertical stabilizer found deteriorated	TRF7N001TAB9	PLA, PTY-HNG, MCV (14SEP18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	VAYRHON VERDURMEN	sep 14, 2018	23:52	sep 15, 2018	23:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 15, 2018	10:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001WU3K	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N001TCTZ	PLA, PTY-HNG, MCV (14SEP18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	ALEXIS RODRIGUEZ	sep 15, 2018	04:21	sep 15, 2018	04:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 15, 2018	10:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0021VXF	HANGAR- REMOVE AND REINSTALL LEADING EDGE VERTICAL STABILIZER FOR STRUCTURE REPAIR.	TRF7N001TAB9	PLA, PTY-HNG, MCV (14SEP18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	ALEXIS RODRIGUEZ	sep 15, 2018	04:21	sep 15, 2018	04:21	LUIS GONZALEZ	sep 15, 2018	19:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N0021VXF	HANGAR- REMOVE AND REINSTALL LEADING EDGE VERTICAL STABILIZER FOR STRUCTURE REPAIR.	TRF7N001TAB9	PLA, PTY-HNG, MCV (14SEP18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	MARCO OLA	sep 15, 2018	22:54	sep 16, 2018	22:54	BRIAN TUNON CHANIS	sep 16, 2018	01:08	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001X2D9	B737-25-1-0005-U-JIC (Main Cabin Emergency Equipment Inspections - (GV / DET))	TRF7N001PA6W	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED TASK (15SEP18)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JUSTO HERRERA JURADO	sep 16, 2018	09:22	sep 17, 2018	09:22	LUIS GONZALEZ	sep 16, 2018	21:45	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017TRB	EA 5300-0143C OP1-JIC CONFIGURATION 3 (LH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	JESUS CHAVERRA	sep 16, 2018	21:45	sep 17, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 16, 2018	23:52	JOSE HYMISON	TRF7N0021K1Y	PAINT STRUCTURE FUSELAGE	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	SAMUEL CASTILLO MUNOZ	sep 16, 2018	22:28	sep 18, 2018	22:28	JOSE HYMISON	sep 17, 2018	02:00	JOSE HYMISON	TRF7N000SB85	B737-21-1-0003-U-JIC (Pressurization and Equipment Cooling - OPC)	TRF7N001STCC	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (16SEP18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	CARLOS FRANCO JAIME	sep 17, 2018	00:08	sep 18, 2018	00:07	JOSE HYMISON	sep 17, 2018	01:11	JOSE HYMISON	TRF7N001YMXQ	EA 2500-0270C OP1-JIC (LAVATORY SHROUD TAMPER PROOF TOOL – INSTALLATION OPERATION 1)	TRF7N001STCC	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (16SEP18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	CARLOS FRANCO JAIME	sep 17, 2018	00:09	sep 18, 2018	00:07	JOSE HYMISON	sep 17, 2018	01:11	JOSE HYMISON	TRF7N0016G7L	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N001STCC	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (16SEP18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	MARCO OLA	sep 17, 2018	00:14	sep 18, 2018	00:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 17, 2018	10:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016G73	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001STCC	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (16SEP18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ABIGAIL SANCHEZ	sep 17, 2018	09:48	sep 18, 2018	09:48	BRIAN TUNON CHANIS	sep 18, 2018	01:20	JOSE HYMISON	TRF7N0021D1R	STRUCTURE-ENSURE ALL REPAIR AND REPORT DAMAGE ARE ON TOOLBOX.	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	MARCO MOLINA	sep 17, 2018	13:47	sep 18, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 17, 2018	20:12	LUIS GONZALEZ	TRF7N001Y0HB	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001CENJ	PLA, MRO-PTY, C1 + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (07SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	EDWIN BATISTA ORTIZ	sep 19, 2018	13:11	sep 20, 2018	13:00	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	14:56	MANUEL DIAZ	TRF7N000SCZ2	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001PWRS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (19SEP18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	sep 19, 2018	13:46	sep 20, 2018	13:45	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	15:27	MANUEL DIAZ	TRF7N001W9HR	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PWRS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (19SEP18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	sep 19, 2018	13:46	sep 20, 2018	13:46	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	15:26	MANUEL DIAZ	TRF7N001W9HR	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PWRS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (19SEP18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	sep 19, 2018	13:46	sep 20, 2018	13:46	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	15:32	MANUEL DIAZ	TRF7N001W9HR	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PWRS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (19SEP18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	IGNACIO SANCHEZ	sep 19, 2018	14:04	sep 20, 2018	14:04	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	16:01	MANUEL DIAZ	TRF7N000SCQ8	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001PWRS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (19SEP18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	NOE GONZALEZ	sep 19, 2018	14:42	sep 20, 2018	14:41	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	20:04	MANUEL DIAZ	TRF7N000SD0F	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N001PWRS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (19SEP18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	sep 19, 2018	15:13	sep 20, 2018	15:13	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	20:04	MANUEL DIAZ	TRF7N001QGVE	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	sep 19, 2018	15:14	sep 20, 2018	15:14	MANUEL DIAZ	sep 19, 2018	20:01	MANUEL DIAZ	TRF7N001QGVE	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	LUIS OTERO	sep 19, 2018	22:11	sep 21, 2018	22:11	JOSE HYMISON	sep 20, 2018	04:59	JOSE HYMISON	TRF7N000R5SP	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001T9Z6	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (19SEP18)	HP-1375CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	LUIS OTERO	sep 19, 2018	22:12	sep 21, 2018	22:11	JOSE HYMISON	sep 20, 2018	04:59	JOSE HYMISON	TRF7N000R5SP	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001T9Z6	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (19SEP18)	HP-1375CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	FRANCISCO FLORES	sep 20, 2018	01:44	sep 21, 2018	01:44	JOSE HYMISON	sep 20, 2018	02:21	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	FRANCISCO FLORES	sep 20, 2018	01:44	sep 21, 2018	01:44	JOSE HYMISON	sep 20, 2018	02:21	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JAYSON GONZALEZ BARRERA	sep 20, 2018	03:15	sep 21, 2018	03:14	JOSE HYMISON	sep 20, 2018	03:52	JOSE HYMISON	TRF7N0010C8F	27-043-00-U-JIC (Rudder PCU Override – Operational Check)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	JAYSON GONZALEZ BARRERA	sep 20, 2018	03:15	sep 21, 2018	03:15	JOSE HYMISON	sep 20, 2018	03:52	JOSE HYMISON	TRF7N0010C8F	27-043-00-U-JIC (Rudder PCU Override – Operational Check)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JULIAN DOMINGUEZ PEREZ	sep 20, 2018	05:10	sep 22, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 20, 2018	09:36	MANUEL DIAZ	TRF7N000R5SP	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001T9Z6	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (19SEP18)	HP-1375CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	HENRY MENDEZ MEDINA	SERGIO MAHECHA	sep 20, 2018	13:14	sep 21, 2018	13:14	MANUEL DIAZ	sep 21, 2018	05:07	MANUEL DIAZ	TRF7N0021VE2	B737-05-1-0002-U-JIC (Maintenance RON Checklist)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MARIO MIRANDA	SANTOS MOLINA SANDOVAL	sep 20, 2018	18:46	sep 21, 2018	23:00	HENRY MENDEZ MEDINA	sep 20, 2018	20:36	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N002286X	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	sep 20, 2018	22:53	sep 22, 2018	22:52	MANUEL DIAZ	sep 21, 2018	05:11	MANUEL DIAZ	TRF7N000U3ZM	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001VTYG	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + ANTI COLLISION (20SEP18)	HP-1522CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	sep 20, 2018	23:14	sep 22, 2018	23:13	JOSE HYMISON	sep 21, 2018	00:15	JOSE HYMISON	TRF7N000QTJJ	B737-08-1-0001-U-JIC (Copa Aircraft (Platform Scales) - Weight)	TRF7N001Q8SD	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (20SEP18)	HP-1850CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	sep 20, 2018	23:15	sep 22, 2018	23:13	JOSE HYMISON	sep 21, 2018	00:16	JOSE HYMISON	TRF7N000QTJJ	B737-08-1-0001-U-JIC (Copa Aircraft (Platform Scales) - Weight)	TRF7N001Q8SD	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (20SEP18)	HP-1850CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	ARISTIDES IZASA	sep 20, 2018	23:17	sep 22, 2018	23:16	JOSE HYMISON	sep 21, 2018	00:16	JOSE HYMISON	TRF7N000QTJJ	B737-08-1-0001-U-JIC (Copa Aircraft (Platform Scales) - Weight)	TRF7N001Q8SD	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (20SEP18)	HP-1850CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	LUIS MEDIANO	sep 20, 2018	23:28	sep 22, 2018	23:28	JOSE HYMISON	sep 21, 2018	00:15	JOSE HYMISON	TRF7N000S97X	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	LUIS MEDIANO	sep 20, 2018	23:29	sep 22, 2018	23:28	JOSE HYMISON	sep 21, 2018	00:15	JOSE HYMISON	TRF7N000S97X	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ARIEL CASTILLO	sep 21, 2018	00:49	sep 22, 2018	00:48	MANUEL DIAZ	sep 21, 2018	05:25	MANUEL DIAZ	TRF7N0022 6DV	GPS INOP LH	TRF7N00226TG	DEF/HP1522/HGR ACK PM/20SEP	HP-1522CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	HENRY MENDEZ MEDINA	JOSE CORTES ROJAS	sep 21, 2018	13:07			HENRY MENDEZ MEDINA	sep 21, 2018	16:53	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001XSG6	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001QWDC	PLA, PTY-HNG, MCV (21SEP18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	HENRY MENDEZ MEDINA	JOSE CORTES ROJAS	sep 21, 2018	13:09	sep 22, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	sep 21, 2018	16:52	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001XSG6	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001QWDC	PLA, PTY-HNG, MCV (21SEP18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	HENRY MENDEZ MEDINA	FRANCISCO PINTO ROSAS	sep 21, 2018	13:12	sep 22, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	sep 21, 2018	19:29	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N002286X	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	HENRY MENDEZ MEDINA	DAVID GONZALEZ	sep 21, 2018	13:31	sep 22, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	sep 21, 2018	20:05	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001XSYK	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N001QWDC	PLA, PTY-HNG, MCV (21SEP18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	KARLA GARCIA	sep 21, 2018	14:44	sep 22, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	sep 21, 2018	21:23	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0011P7M	20-140-00-U-JIC (Tail HIRF/Lightning Sensitive Connectors (Internals) - Functional Check)	TRF7N001Q8SD	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (20SEP18)	HP-1850CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	HENRY MENDEZ MEDINA	ARISTIDES IZASA	sep 21, 2018	21:35	sep 22, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 22, 2018	01:15	JOSE HYMISON	TRF7N0022FM4	SYSTEM SPIN LINNING BRAKE BOTH LH AND RH SIDE	TRF7N001Q8SD	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (20SEP18)	HP-1850CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	HENRY MENDEZ MEDINA	CIRILO GRACIA	sep 21, 2018	21:57	sep 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 22, 2018	10:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	sep 21, 2018	21:59	sep 22, 2018	21:59	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 22, 2018	10:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JESUS JARAMILLO	sep 21, 2018	22:29	sep 23, 2018	22:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 22, 2018	05:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00222CL	Fuselage damage evaluation	TRF7N001Q925	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (21SEP18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ANGEL BONILLA VANELA	sep 21, 2018	22:36	sep 23, 2018	22:35	JOSE HYMISON	sep 22, 2018	01:27	JOSE HYMISON	TRF7N001X4N2	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001Q925	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (21SEP18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	DARIO CEDENO	sep 22, 2018	01:28	sep 23, 2018	01:27	JOSE HYMISON	sep 22, 2018	04:22	JOSE HYMISON	TRF7N001SHK8	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001Q925	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (21SEP18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	sep 22, 2018	04:06	sep 23, 2018	04:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 22, 2018	05:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016YHD	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001Q925	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (21SEP18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	sep 22, 2018	04:07	sep 23, 2018	04:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 22, 2018	05:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016YHD	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001Q925	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (21SEP18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	HENRY MENDEZ MEDINA	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	sep 22, 2018	13:15	sep 23, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 22, 2018	18:03	LUIS GONZALEZ	TRF7N0022DS6	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N001QCLN	PLA, PTY-HNG, MCV (22SEP18)	HP-1723CMP

IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	HENRY MENDEZ MEDINA	MARCOS FIGUEROA	sep 22, 2018	13:42	sep 23, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 22, 2018	15:41		LUIS GONZALEZ	TRF7N000S7Z5	20-140-00-U-JIC (Tail HIRF/Lightning Sensitive Connectors (Internals) - Functional Check)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	HENRY MENDEZ MEDINA	CIRILO GRACIA	sep 22, 2018	21:46	sep 23, 2018	04:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 23, 2018	10:52		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	HENRY MENDEZ MEDINA	CIRILO GRACIA	sep 22, 2018	21:46	sep 23, 2018	04:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 23, 2018	10:52		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	HENRY MENDEZ MEDINA	CIRILO GRACIA	sep 22, 2018	21:47	sep 23, 2018	04:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 23, 2018	10:51		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	MICHAEL YAU ZHONG	sep 23, 2018	04:17	sep 23, 2018	04:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 23, 2018	06:46		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00164DS	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001QCQ9	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (22SEP18)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MARIO MIRANDA	ERICK STAFF	sep 23, 2018	13:08	sep 24, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	sep 23, 2018	13:41		MARIO MIRANDA	TRF7N000S98X	B737-52-1-0045-U-JIC (Forward Galley Service Door - FNC)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MARIO MIRANDA	ERICK STAFF	sep 23, 2018	13:28	sep 24, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	sep 23, 2018	13:41		MARIO MIRANDA	TRF7N000S8BE	B737-52-1-0016-U-JIC (AFT Cargo Door Inspections (External) - DET)	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	ELKIN MOLINA POSADA	sep 23, 2018	21:54	sep 24, 2018	21:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 24, 2018	07:51		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001VTJ1	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TKMS	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (23SEP18)	HP-1540CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MICHAEL YAU ZHONG	sep 24, 2018	08:16	sep 25, 2018	08:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 24, 2018	09:15		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0022N1L	SYSTEM- DISCHARGER,ELECTROSTATIC DAMAGE	TRF7N001TKMS	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (23SEP18)	HP-1540CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE RODRIGUEZ	CESAR ZAMORA	sep 24, 2018	12:47	sep 25, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 24, 2018	15:54		LUIS GONZALEZ	TRF7N001E8DJ	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001SW2N	PLA, PTY-HNG, A13 + TASKS (24SEP18)	HP-1841CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	LUIS MOLINA	sep 24, 2018	16:24	sep 25, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	sep 24, 2018	19:56		LUIS GONZALEZ	TRF7N001XNE3	EA 2300-0060C-JIC (HDD - OML Fan Grill Repetitive Cleaning)	TRF7N001SW2N	PLA, PTY-HNG, A13 + TASKS (24SEP18)	HP-1841CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	sep 24, 2018	21:21	sep 25, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 25, 2018	04:16		JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	sep 24, 2018	21:39	sep 25, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 25, 2018	03:20		JOSE HYMISON	TRF7N0022BCH	PAINT- WASTE DOOR NEED TO BE PAINT G1	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	JHONATTAN TABORDA	sep 24, 2018	21:51	sep 25, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	sep 25, 2018	04:33		JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	JHONATTAN TABORDA	sep 24, 2018	21:52	sep 25, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	sep 25, 2018	04:32		JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	sep 24, 2018	22:35	sep 26, 2018	22:34	BRIAN TUNON CHANIS	sep 25, 2018	04:33		JOSE HYMISON	TRF7N0017UN1	ECRA 3240-0156C-JIC (BUILD STANDARD - MESSIER-BUGATTI NOSE WHEEL ASSY P/N C20637000)	TRF7N001907M	SHOPS- TWHE WHEEL AND TIRE ASSY (NLG) (PN: 277A6000-451, SN: 4258C20643 VISIT#8) REPAIR	WHEEL AND TIRE ASSY (NLG) (PN: 277A6000-451, SN: 4258C20643)
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	MIGUEL SANTANA CEDENO	sep 24, 2018	22:53	sep 26, 2018	22:53	BRIAN TUNON CHANIS	sep 25, 2018	04:41		JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	EDIER DE FRIAS	sep 25, 2018	03:23	sep 26, 2018	03:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 25, 2018	10:23		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00225AS	STRUCT-VERTICAL STAB L/EDGE WITH DENT	TRF7N0022FC0	PLA, PTY-HNG, DIP T/A LAMINAS + BRAKE (24SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	EDIER DE FRIAS	sep 25, 2018	03:24	sep 26, 2018	03:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 25, 2018	10:22		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00225AS	STRUCT-VERTICAL STAB L/EDGE WITH DENT	TRF7N0022FC0	PLA, PTY-HNG, DIP T/A LAMINAS + BRAKE (24SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	sep 25, 2018	03:33	sep 26, 2018	03:32	BRIAN TUNON CHANIS	sep 25, 2018	03:52		JOSE HYMISON	TRF7N00225AS	STRUCT-VERTICAL STAB L/EDGE WITH DENT	TRF7N0022FC0	PLA, PTY-HNG, DIP T/A LAMINAS + BRAKE (24SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	sep 25, 2018	03:33	sep 26, 2018	03:32	JOSE HYMISON	sep 25, 2018	04:16		JOSE HYMISON	TRF7N00225AS	STRUCT-VERTICAL STAB L/EDGE WITH DENT	TRF7N0022FC0	PLA, PTY-HNG, DIP T/A LAMINAS + BRAKE (24SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	EMMANUEL NIETO	sep 25, 2018	03:42	sep 26, 2018	03:42	BRIAN TUNON CHANIS	sep 25, 2018	03:51		JOSE HYMISON	TRF7N00225AS	STRUCT-VERTICAL STAB L/EDGE WITH DENT	TRF7N0022FC0	PLA, PTY-HNG, DIP T/A LAMINAS + BRAKE (24SEP18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	sep 25, 2018	13:38	sep 26, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 25, 2018	20:52		LUIS GONZALEZ	TRF7N0016JZB	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	IAN MORENO	sep 25, 2018	13:39	sep 26, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 25, 2018	20:51		LUIS GONZALEZ	TRF7N0016JZB	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	sep 25, 2018	14:04	sep 26, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 25, 2018	18:08		LUIS GONZALEZ	TRF7N001WTFL	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5J2	PLA, PTY-HNG, MCV (25SEP18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	sep 25, 2018	14:05	sep 26, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 25, 2018	18:09		LUIS GONZALEZ	TRF7N001WTFL	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5J2	PLA, PTY-HNG, MCV (25SEP18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	sep 25, 2018	14:06	sep 26, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 25, 2018	18:09		LUIS GONZALEZ	TRF7N001WTFL	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5J2	PLA, PTY-HNG, MCV (25SEP18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	HENRY MENDEZ MEDINA	VICTOR ROSALES COELLO	sep 25, 2018	21:40	sep 27, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	sep 26, 2018	03:40		JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	sep 25, 2018	22:21	sep 27, 2018	22:20	BRIAN TUNON CHANIS	sep 26, 2018	04:25		JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	sep 25, 2018	22:22	sep 27, 2018	22:21	MANUEL DIAZ	sep 26, 2018	19:41		MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JHONATTAN TABORDA	sep 25, 2018	23:30	sep 27, 2018	23:30	BRIAN TUNON CHANIS	sep 26, 2018	04:26		JOSE HYMISON	TRF7N0022M85	STRUCTURE-FWD CARGO L/H Z CHANNEL	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP

IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	MIGUEL SANTANA CEDENO	sep 26, 2018	00:53	sep 27, 2018	00:53	BRIAN TUNON CHANIS	sep 26, 2018	04:14	JOSE HYMISON	TRF7N0022BCH	PAINT- WASTE DOOR NEED TO BE PAINT G1	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	BRIAN TUNON CHANIS	JESUS JARAMILLO	sep 26, 2018	03:50	sep 27, 2018	03:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 26, 2018	08:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001M9Y4	FCD 5300-0008C-JIC (IN FLIGHT DEPARTURE OF WING-TO-BODY FAIRING, AFT WHEEL WELL FAIRING PANEL-INSPECTION)	TRF7N001QKR3	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS + CONECT (25SEP18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	BRIAN TUNON CHANIS	JESUS JARAMILLO	sep 26, 2018	03:50	sep 27, 2018	03:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 26, 2018	08:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001M9Y4	FCD 5300-0008C-JIC (IN FLIGHT DEPARTURE OF WING-TO-BODY FAIRING, AFT WHEEL WELL FAIRING PANEL-INSPECTION)	TRF7N001QKR3	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS + CONECT (25SEP18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FRANCISCO PINTO ROSAS	sep 26, 2018	11:29	sep 27, 2018	11:29	MANUEL DIAZ	sep 26, 2018	19:38	MANUEL DIAZ	TRF7N002286X	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	LUIS NIETO CASTRO	sep 26, 2018	14:18	sep 27, 2018	14:18	MANUEL DIAZ	sep 26, 2018	15:02	MANUEL DIAZ	TRF7N000S9AS	B737-20-1-0005-U-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	CARLOS RAMIREZ	sep 26, 2018	14:58	sep 27, 2018	14:57	JOSE HYMISON	sep 26, 2018	22:37	JOSE HYMISON	TRF7N0022VX7	SYSTEM 33-40 TAIL-CONE ANTI COLLISION	TRF7N001TACD	PLA, PTY-HNG, MCV (26SEP18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	VICTOR MOLINA	sep 26, 2018	21:38	sep 27, 2018	21:37	JOSE HYMISON	sep 27, 2018	04:38	JOSE HYMISON	TRF7N0022STN	Paint all door cut outs AFT & FWD service, entry door, and cargo comp	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	DARIO CEDENO	sep 26, 2018	22:21	sep 28, 2018	22:20	BRIAN TUNON CHANIS	sep 27, 2018	01:48	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000UVYN	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001PUJS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (26SEP18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	LUIS PUJOL TAMAYO	sep 27, 2018	02:02	sep 28, 2018	02:00	JOSE HYMISON	sep 27, 2018	04:35	JOSE HYMISON	TRF7N001X1EB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PUJS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (26SEP18)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE RODRIGUEZ	HENRY CASTILLO	sep 27, 2018	13:08	sep 28, 2018	13:08	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	20:15	MANUEL DIAZ	TRF7N0016BRE	B737-49-1-9005-U-JIC (CVR/APU ECU Rack and APU Electronic Control Unit - Install)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	JOAQUIN RAMOS MELGAR	sep 27, 2018	13:20	sep 28, 2018	13:19	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	17:04	MANUEL DIAZ	TRF7N001YZ2L	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001SN2F	PLA, PTY-HNG, MCV (27SEP18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	JOAQUIN RAMOS MELGAR	sep 27, 2018	13:21	sep 28, 2018	13:20	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	17:03	MANUEL DIAZ	TRF7N001YZ2L	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001SN2F	PLA, PTY-HNG, MCV (27SEP18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	JOAQUIN RAMOS MELGAR	sep 27, 2018	13:21	sep 28, 2018	13:21	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	17:00	MANUEL DIAZ	TRF7N001YZ2L	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001SN2F	PLA, PTY-HNG, MCV (27SEP18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JOSE DEL MAR	sep 27, 2018	14:47	sep 28, 2018	14:46	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	16:58	MANUEL DIAZ	TRF7N001N0RN	EA 3343-0024C OP1-JIC (LH WINGTIP FORWARD POSITION LIGHT MODIFICATION (MOD 2) OP1-JIC)	TRF7N001SN2F	PLA, PTY-HNG, MCV (27SEP18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	HENRY MENDEZ MEDINA	CHRISTIAN KIRVEN	sep 27, 2018	18:04	sep 29, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	20:15	MANUEL DIAZ	TRF7N0022GF2	PAINT-BUBBLE PREPARATION	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	ELEAN BONILLA	ANGEL TAYLOR	sep 27, 2018	18:49	sep 29, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	sep 27, 2018	19:44	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	ALFREDO LOO PINTO	sep 27, 2018	21:24	sep 28, 2018	21:24	JOSE HYMISON	sep 28, 2018	01:50	JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ALFREDO LOO PINTO	sep 27, 2018	21:24	sep 28, 2018	21:24	LUIS GONZALEZ	sep 28, 2018	20:44	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MANUEL DIAZ	DANIEL SANDOVAL	sep 27, 2018	21:36	sep 28, 2018	21:36	JOSE HYMISON	sep 28, 2018	00:12	JOSE HYMISON	TRF7N0022XPQ	STRUCTURE- AIRCRAFT OBVIOUS DAMAGE INSPECTION	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ALEX PALACIOS	sep 27, 2018	23:03	sep 29, 2018	23:02	MANUEL DIAZ	sep 28, 2018	08:29	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7T3	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ELKIN MOLINA POSADA	sep 28, 2018	03:16	sep 29, 2018	03:16	MANUEL DIAZ	sep 28, 2018	08:30	MANUEL DIAZ	TRF7N001UBZU	190-57-3-0025-JIC (Wings Polyurethane Film Insp.)	TRF7N001UE0Z	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (27SEP18)	HP-1567CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	ABIGAIL SANCHEZ	sep 28, 2018	12:37	sep 29, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	sep 28, 2018	21:22	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001H7WZ	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	JUAN CORDERO	sep 28, 2018	18:11	sep 30, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 28, 2018	18:54	ELEAN BONILLA	TRF7N001ZM5N	INT-25-0004-JIC (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N001QWCT	PLA, PTY-HNG, MCV (28SEP18)	HP-1530CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	ELEAN BONILLA	sep 28, 2018	19:05	sep 29, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	sep 28, 2018	19:17	ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MARIO MIRANDA	ISRAEL TROYA	sep 28, 2018	21:35	sep 29, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 29, 2018	04:17	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	HENRY MENDEZ MEDINA	VICTOR MOLINA	sep 28, 2018	21:54	sep 29, 2018	23:00	JOSE HYMISON	sep 29, 2018	03:34	JOSE HYMISON	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MELVIN ALVAREZ	sep 28, 2018	22:06	sep 30, 2018	22:05	MANUEL DIAZ	sep 29, 2018	09:44	MANUEL DIAZ	TRF7N0022VTH	STRUCTURE- ENG ACCES PANEL	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MELVIN ALVAREZ	sep 28, 2018	22:06	sep 30, 2018	22:06	MANUEL DIAZ	sep 29, 2018	09:44	MANUEL DIAZ	TRF7N0022VTH	STRUCTURE- ENG ACCES PANEL	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	EMILIO GARCES BALLESTA	sep 28, 2018	22:33	sep 30, 2018	22:32	JOSE HYMISON	sep 29, 2018	01:00	JOSE HYMISON	TRF7N001Y0JP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001Q98H	PLA, PTY-HNG, A13 + AT + CONECTORES (28SEP18)	HP-1730CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	MIGUEL SANTANA CEDENO	sep 28, 2018	23:54	sep 30, 2018	23:53	JOSE HYMISON	sep 29, 2018	04:17	JOSE HYMISON	TRF7N0022GF2	PAINT-BUBBLE PREPARATION	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ROMMEL RODRIGUEZ PORTUGAL	sep 29, 2018	02:32	sep 30, 2018	02:32	JOSE HYMISON	sep 29, 2018	04:04	JOSE HYMISON	TRF7N0022WNE	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG)	TRF7N001Q98H	PLA, PTY-HNG, A13 + AT + CONECTORES (28SEP18)	HP-1730CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ROMMEL RODRIGUEZ PORTUGAL	sep 29, 2018	02:33	sep 30, 2018	02:32	JOSE HYMISON	sep 29, 2018	04:06	JOSE HYMISON	TRF7N0022WNE	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG)	TRF7N001Q98H	PLA, PTY-HNG, A13 + AT + CONECTORES (28SEP18)	HP-1730CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ALEXIS CHERIGO	sep 29, 2018	03:38	sep 30, 2018	03:38	MANUEL DIAZ	sep 29, 2018	06:49	MANUEL DIAZ	TRF7N001VTFB	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001Q98H	PLA, PTY-HNG, A13 + AT + CONECTORES (28SEP18)	HP-1730CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	AMED DELGADO PEREZ	sep 29, 2018	18:53	sep 30, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	sep 29, 2018	19:58	LUIS GONZALEZ	TRF7N00230VZ	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG)	TRF7N001ZBWU	PLA, PTY-HNG, MCV (29SEP18)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	JAYSON GONZALEZ BARRERA	sep 29, 2018	19:00	sep 30, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	sep 29, 2018	20:27	LUIS GONZALEZ	TRF7N0022286X	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	GILBERTO MARTINEZ JUSTINIANI	sep 29, 2018	23:59	oct 1, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 30, 2018	00:44	JOSE HYMISON	TRF7N001TREA	INT-25-0006-JIC (Interior - Covers - Replacement)	TRF7N001TWKA	PLA, PTY-HNG, A09 + ADDED (29SEP18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	IGNACIO SANCHEZ	sep 30, 2018	00:40	oct 1, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 30, 2018	02:28	JOSE HYMISON	TRF7N00230RB	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_ERJ (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_ERJ)	TRF7N001TWKA	PLA, PTY-HNG, A09 + ADDED (29SEP18)	HP-1560CMP

IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	IGNACIO SANCHEZ	sep 30, 2018	00:41	oct 1, 2018	00:00	JOSE HYMISON	sep 30, 2018	02:27	JOSE HYMISON	TRF7N00230RB	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_ERJ (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_ERJ)	TRF7N001TWKA	PLA, PTY-HNG, A09 + ADDED (29SEP18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JOSE ARAYA	sep 30, 2018	04:02	oct 1, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	sep 30, 2018	11:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00235PC	Sheet Metal-Lower Fuselage	TRF7N001TWKA	PLA, PTY-HNG, A09 + ADDED (29SEP18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MARIO MIRANDA	GERMAN BERNAL	sep 30, 2018	12:49	oct 1, 2018	23:30	MARIO MIRANDA	sep 30, 2018	16:52	MARIO MIRANDA	TRF7N0022GF2	PAINT-BUBBLE PREPARATION	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MARIO MIRANDA	VICTOR CORTEZ HERNANDEZ	sep 30, 2018	13:38	oct 1, 2018	23:00	MANUEL DIAZ	sep 30, 2018	23:48	MANUEL DIAZ	TRF7N001YMVY	LIGHTNING STRIKE	TRF7N001U684	PLA, PTY-HNG, MCV (30SEP18)	HP-1538CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	EUCLIDES SALGADO	sep 30, 2018	22:01	oct 1, 2018	22:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 1, 2018	07:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000VCRJ	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N001T6YQ	PLA, PTY-HNG, A22 + TASKS (30SEP18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	JORGE RUTINELLY DACOSTA	oct 1, 2018	00:11	oct 2, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	oct 1, 2018	04:31	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	RAFAEL SOLIS	MIGUEL TORRES	oct 1, 2018	13:22	oct 2, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 1, 2018	20:28	LUIS GONZALEZ	TRF7N0010HXU	B737-27-1-0049-U-JIC (Flight Control Cable Tension (Rudder) – Functional Check)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RAFAEL SOLIS	MARIO ROSAS BATISTA	oct 1, 2018	13:42	oct 2, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	oct 1, 2018	19:45	RAFAEL SOLIS	TRF7N0021RKD	B737-71-1-9001-U-JIC (CFM56-7 ENGINE - Install)	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CIRILO GRACIA	oct 2, 2018	04:54	oct 2, 2018	05:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 2, 2018	09:45	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000S9MF	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	REYNALDO DIAZ	oct 2, 2018	12:50	oct 3, 2018	12:48	JOSE HYMISON	oct 2, 2018	13:37	JOSE HYMISON	TRF7N0022FCB	200-F/A FWD BACK COVER	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	REYNALDO DIAZ	oct 2, 2018	12:50	oct 3, 2018	12:49	JOSE HYMISON	oct 2, 2018	14:31	JOSE HYMISON	TRF7N0022JFM	200- G4 SPRING DOOR	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	CHRISTIAN KIRVEN	oct 2, 2018	14:40	oct 3, 2018	14:40	LUIS GONZALEZ	oct 2, 2018	21:36	LUIS GONZALEZ	TRF7N001CFFF	B737-27-1-0042-U-JIC (Elevator and Elevator Tab Free Play - FNC (CMR))	TRF7N001T6XE	PLA, PTY-HNG, A13 + TASKS (02OCT18)	HP-1848CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CHRISTIAN KIRVEN	oct 2, 2018	14:41	oct 3, 2018	14:40	LUIS GONZALEZ	oct 2, 2018	21:26	LUIS GONZALEZ	TRF7N001CFFF	B737-27-1-0042-U-JIC (Elevator and Elevator Tab Free Play - FNC (CMR))	TRF7N001T6XE	PLA, PTY-HNG, A13 + TASKS (02OCT18)	HP-1848CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	LUIS MEDIANO	oct 2, 2018	21:36	oct 3, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 3, 2018	07:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO	oct 3, 2018	13:48	oct 4, 2018	13:47	LUIS GONZALEZ	oct 3, 2018	20:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N001ZK46	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	oct 3, 2018	13:56	oct 4, 2018	13:56	JOSE HYMISON	oct 3, 2018	19:55	JOSE HYMISON	TRF7N002286X	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CHRISTIAN KIRVEN	oct 3, 2018	14:16	oct 4, 2018	14:13	JOSE HYMISON	oct 3, 2018	15:35	JOSE HYMISON	TRF7N000S9M9	EA 2800-0044C-JIC (737NG - MAIN TANKS FUEL ACCESS PANELS LEAK INSPECTION)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	OCTAVIO RODRIGUEZ	oct 3, 2018	14:28	oct 4, 2018	14:27	LUIS GONZALEZ	oct 3, 2018	21:32	LUIS GONZALEZ	TRF7N001VTDF	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TAC3	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (03OCT18)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JAN DOMINGUEZ	oct 3, 2018	17:16	oct 4, 2018	17:16	LUIS GONZALEZ	oct 3, 2018	21:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S6MP	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001TAC3	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (03OCT18)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	JHONATTAN TABORDA	oct 3, 2018	21:33	oct 4, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 4, 2018	09:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0022BN5	STRUCTURE- PLACARD ON FUELING STATION	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO	oct 4, 2018	13:07	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	20:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022875	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE R/H.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ALEX PALACIOS	oct 4, 2018	13:41	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	20:36	EDGAR QUINTERO	TRF7N001WJNU	EA 5600-0002C OP1-JIC (737NG-700/800 LH Flight Compartment and Control Cabin Windows Inspection & Repair OP1.)	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ALEX PALACIOS	oct 4, 2018	13:42	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	20:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N001WJNU	EA 5600-0002C OP1-JIC (737NG-700/800 LH Flight Compartment and Control Cabin Windows Inspection & Repair OP1.)	TRF7N001PWT2	PLA, MRO-PTY, A04 + AT + CONECTORES (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	oct 4, 2018	14:16	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	16:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N001C5XX	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001QVZ2	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECTORES (04OCT18)	HP-1821CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	oct 4, 2018	14:46	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	16:57	EDGAR QUINTERO	TRF7N001C5XX	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001QVZ2	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECTORES (04OCT18)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	MIGUEL TORRES	oct 4, 2018	14:57	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	19:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N002286X	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	oct 4, 2018	15:00	oct 6, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	oct 4, 2018	18:37	ELEAN BONILLA	TRF7N00228VY	200-PAINT PANEL-TOILET SURROUND	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JOSE DEL MAR	oct 4, 2018	20:28	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	21:37	EDGAR QUINTERO	TRF7N000VGCB	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N001QVZ2	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECTORES (04OCT18)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	JOSE DEL MAR	oct 4, 2018	20:29	oct 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 4, 2018	21:38	EDGAR QUINTERO	TRF7N000VGCB	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N001QVZ2	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECTORES (04OCT18)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	oct 4, 2018	22:38	oct 6, 2018	22:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 5, 2018	06:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JULIAN DOMINGUEZ PEREZ	oct 5, 2018	03:39	oct 6, 2018	03:39	JOSE HYMISON	oct 5, 2018	04:50	JOSE HYMISON	TRF7N000UTLP	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001TTGP	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (04OCT18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JULIAN DOMINGUEZ PEREZ	oct 5, 2018	03:40	oct 6, 2018	03:40	JOSE HYMISON	oct 5, 2018	04:50	JOSE HYMISON	TRF7N000UTLP	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001TTGP	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (04OCT18)	HP-1537CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	SERGIO MAHECHA	oct 5, 2018	12:50	oct 7, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	oct 5, 2018	20:32	RAFAEL SOLIS	TRF7N0022875	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE R/H.	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 5, 2018	13:52	oct 7, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 5, 2018	19:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N001VZCS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5ZD	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (05OCT18)	HP-1531CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 5, 2018	13:53	oct 7, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 5, 2018	19:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N001VZCS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5ZD	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (05OCT18)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 5, 2018	13:53	oct 7, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 5, 2018	19:31	EDGAR QUINTERO	TRF7N001VZCS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5ZD	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (05OCT18)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	AMED DELGADO PEREZ	oct 5, 2018	14:25	oct 7, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 5, 2018	17:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N000U1Y9	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001R5ZD	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (05OCT18)	HP-1531CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ANTHONY ALVEO RANGEL	oct 5, 2018	21:59	oct 7, 2018	21:58	JOSE HYMISON	oct 5, 2018	23:27	JOSE HYMISON	TRF7N001ZRPX	B737-25-1-0042-U-JIC (AFT Cargo Compartment Floor, Ceiling and Sidewall Panels Inspection - GVI)	TRF7N001TTJW	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05OCT18)	HP-1711CMP

IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JULIO MORENO ANDRADE	oct 5, 2018	22:19	oct 7, 2018	22:19	JOSE HYMISON	oct 6, 2018	03:30	JOSE HYMISON	TRF7N000TQZG	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001TTJW	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05OCT18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	MATEUS AGUILAR	oct 6, 2018	04:19	oct 7, 2018	04:18	EDGAR QUINTERO	oct 6, 2018	06:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TRML	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001TTJW	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (05OCT18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	oct 6, 2018	04:40	oct 7, 2018	04:40	EDGAR QUINTERO	oct 6, 2018	07:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S9M3	EA 5100-0041C OP2-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -CCK OP2)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	oct 6, 2018	04:41	oct 7, 2018	04:41	EDGAR QUINTERO	oct 6, 2018	07:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S9M3	EA 5100-0041C OP2-JIC (737-700/800 - EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION -CCK OP2)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JOSE VILLARRETA	oct 6, 2018	13:39	oct 7, 2018	13:39	RAFAEL SOLIS	oct 6, 2018	20:25	RAFAEL SOLIS	TRF7N001RLQB	EA 3343-0027C-JIC (737NG-700 SINGLE LENS BLENDED WINGLETS REPLACEMENT REQUIREMENTS TO INSTALL DUAL LENS BLENDED WINGLETS-JIC)	TRF7N001TABJ	PLA, PTY-HNG, MCV (06OCT18)	HP-1521CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	MICHAEL MARIN	oct 6, 2018	14:06	oct 7, 2018	14:05	JOSE HYMISON	oct 6, 2018	15:57	JOSE HYMISON	TRF7N0022FVP	SPOILER CONTROL CABLE	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	MICHAEL MARIN	oct 6, 2018	14:06	oct 7, 2018	14:05	JOSE HYMISON	oct 6, 2018	15:56	JOSE HYMISON	TRF7N0022FVP	SPOILER CONTROL CABLE	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	JULIO MORENO ANDRADE	oct 7, 2018	01:38	oct 7, 2018	01:35	LUIS GONZALEZ	oct 7, 2018	03:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N001FP5H	EA 3400-0035C OP6-JIC (Replacement of ATC Transponders for ADS-B Out Activation)	TRF7N001QWD8	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (06OCT18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	WILMER CARRENO	oct 7, 2018	21:13	oct 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 8, 2018	02:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N001VTPG	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001S5VF	PLA, PTY-HNG, A02 + ADDED (07OCT18)	HP-1562CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	JESUS JARAMILLO	oct 7, 2018	22:10	oct 8, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 8, 2018	07:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001VTPG	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001S5VF	PLA, PTY-HNG, A02 + ADDED (07OCT18)	HP-1562CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	KARLA GARCIA	oct 8, 2018	12:46	oct 10, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 8, 2018	16:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T7HR	B737-53-1-0021-U-JIC (Wing to Body/Center Section - Inspect (ZNL))	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	YAMIL POWELL	oct 8, 2018	13:02	oct 10, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 8, 2018	19:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014WC2	B737-27-1-9002-U-JIC (Left Wing Aileron System - Lube)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	oct 8, 2018	13:47	oct 10, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 8, 2018	20:39	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020PSK	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	oct 8, 2018	14:32	oct 10, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 9, 2018	02:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N001PXMN	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001SN8E	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (08OCT18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	BRIAN TUNON CHANIS	LUIS MOLINA	oct 8, 2018	16:57	oct 9, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 9, 2018	02:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N001PXXP	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N001SN8E	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (08OCT18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	BRIAN TUNON CHANIS	AMED DELGADO PEREZ	oct 8, 2018	18:07	oct 9, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 8, 2018	19:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N000R7JX	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001SN8E	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (08OCT18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	OLIVER CARRASCO	oct 8, 2018	18:27	oct 10, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 8, 2018	21:04	LUIS GONZALEZ	TRF7N001PXMN	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001SN8E	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (08OCT18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 9, 2018	13:26	oct 11, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 9, 2018	15:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YNS7	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TKLE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (09OCT18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 9, 2018	13:26	oct 11, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 9, 2018	15:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YNS7	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TKLE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (09OCT18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 9, 2018	13:27	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 9, 2018	23:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N001YNS7	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TKLE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (09OCT18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	oct 9, 2018	13:43	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 9, 2018	23:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N001HK3A	STRUCTURE-LIGTHNING STRIKE ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN AT STA.727J+8" AND 10" LOWER STR. 6L	TRF7N001H7ZM	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (08OCT18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	oct 9, 2018	13:44	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	TRF7N001HK3A	STRUCTURE-LIGTHNING STRIKE ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN AT STA.727J+8" AND 10" LOWER STR. 6L	TRF7N001H7ZM	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (08OCT18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	HENRY CASTILLO	oct 9, 2018	15:33	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 9, 2018	23:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N001NCM5	20-030-01-U-JIC (Left HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001H7ZM	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (08OCT18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	HENRY CASTILLO	oct 9, 2018	15:34	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 9, 2018	23:53	LUIS GONZALEZ	TRF7N001NCM5	20-030-01-U-JIC (Left HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001H7ZM	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (08OCT18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	oct 9, 2018	15:44	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	TRF7N001YNRN	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001TKLE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (09OCT18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO	oct 9, 2018	17:58	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	00:04	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020PSK	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO	oct 9, 2018	17:59	oct 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	00:05	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020PSK	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	oct 9, 2018	23:53	oct 10, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	02:20	LUIS GONZALEZ	TRF7N001VTDT	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001P795	PLA, PTY-HNG, A11 + AT (09OCT18)	HP-1525CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE VILLARRETA	oct 10, 2018	11:46	oct 11, 2018	11:46	JOSE HYMISON	oct 10, 2018	15:55	JOSE HYMISON	TRF7N000Y4CU	27-184-00-U-JIC (Spoiler Ratio Changer No Back - FNC)	TRF7N001H7ZM	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (08OCT18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE VILLARRETA	oct 10, 2018	11:47	oct 11, 2018	11:46	JOSE HYMISON	oct 10, 2018	15:54	JOSE HYMISON	TRF7N000Y4CU	27-184-00-U-JIC (Spoiler Ratio Changer No Back - FNC)	TRF7N001H7ZM	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Spoiler Mixer + MCP Equip bonding strap (08OCT18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	oct 10, 2018	14:47	oct 11, 2018	14:47	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	21:20	LUIS GONZALEZ	TRF7N00240GK	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE R/H.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	oct 10, 2018	14:49	oct 11, 2018	14:48	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	21:29	LUIS GONZALEZ	TRF7N00240GK	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE R/H.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	oct 10, 2018	15:08	oct 11, 2018	15:08	BRIAN TUNON CHANIS	oct 10, 2018	21:26	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00240GH	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE L/H.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	oct 10, 2018	16:23	oct 11, 2018	16:22	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	23:54	LUIS GONZALEZ	TRF7N00248MN	PIREP-VIBRATION DURING CRUISE	TRF7N00243R4	PLA, PTY-HNG, TASKS (OOS) (10OCT18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	oct 10, 2018	16:23	oct 11, 2018	16:22	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	23:54	LUIS GONZALEZ	TRF7N00248MN	PIREP-VIBRATION DURING CRUISE	TRF7N00243R4	PLA, PTY-HNG, TASKS (OOS) (10OCT18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	LUIS MEDIANO	oct 10, 2018	21:21	oct 11, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 11, 2018	00:29	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	JAVIER MARTINEZ	oct 10, 2018	21:30	oct 11, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 10, 2018	23:20	LUIS GONZALEZ	TRF7N00248E6	STRUCTURE - Access door 311BL with dent and corrosion	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	LUIS CABALLERO	oct 10, 2018	23:21	oct 11, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 11, 2018	04:40	LUIS GONZALEZ	TRF7N000T6LZ	20-030-01-U-JIC (Left HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	BRIAN TUNON CHANIS	MANUEL MARTINEZ	oct 11, 2018	01:30	oct 12, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	oct 11, 2018	02:09	BRIAN TUNON CHANIS					
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	LUIS CABALLERO	oct 11, 2018	03:16	oct 11, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 11, 2018	03:45	LUIS GONZALEZ	TRF7N000T6M3	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	ALEXIS RODRIGUEZ	oct 11, 2018	03:45	oct 11, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 11, 2018	10:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001H331	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001TKKY	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS + CONECT OP 12/7 (10OCT18)	HP-1844CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	oct 11, 2018	13:11	oct 12, 2018	13:11	JOSE HYMISON	oct 11, 2018	14:02	JOSE HYMISON	TRF7N0023ZEA	PAINT- WINDSHIELD ARM	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	oct 11, 2018	13:12	oct 12, 2018	13:11	JOSE HYMISON	oct 11, 2018	14:28	JOSE HYMISON	TRF7N0023ZEA	PAINT- WINDSHIELD ARM	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	MAXIMO DEL ROSARIO	oct 11, 2018	16:00	oct 12, 2018	15:59	JOSE HYMISON	oct 11, 2018	19:07	JOSE HYMISON	TRF7N00246PW	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG)	TRF7N001R5P2	PLA, PTY-HNG, MCV (11OCT18)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	ELEAN BONILLA	BASILIO CONTRERAS	oct 11, 2018	18:33	oct 13, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 11, 2018	20:14	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024CFJ	INTERIOR- EMERGRNCY DOOR WINDOW SHADE IS BROKEN ON ROW 17CBA	TRF7N001R5P2	PLA, PTY-HNG, MCV (11OCT18)	HP-1721CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	ARIEL CASTILLO	oct 11, 2018	18:49	oct 12, 2018	23:00	JOSE HYMISON	oct 11, 2018	19:29	JOSE HYMISON	TRF7N00246P8	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N001R5P2	PLA, PTY-HNG, MCV (11OCT18)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	MANUEL ARAUZ	oct 11, 2018	19:07	oct 12, 2018	19:07	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 11, 2018	20:13	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024CKJ	INTERIOR - WINDOW SHADE OF EMERGENCY DOOR AT SEAT 18 F	TRF7N001R5P2	PLA, PTY-HNG, MCV (11OCT18)	HP-1721CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	EMILIO GARCES BALLESTA	oct 12, 2018	13:33	oct 14, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 12, 2018	20:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YW3Q	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P15S	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (12OCT18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	EMILIO GARCES BALLESTA	oct 12, 2018	13:34	oct 14, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 12, 2018	20:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YW3Q	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P15S	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (12OCT18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	EMILIO GARCES BALLESTA	oct 12, 2018	13:35	oct 14, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 12, 2018	20:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YW3Q	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P15S	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (12OCT18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RAFAEL SOLIS	JOSE VILLARRETA	oct 12, 2018	15:08	oct 14, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 12, 2018	20:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T88U	EA 2700-0068C-JIC (SPOILER CABLE CORROSION INSPECTION)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	CLEMENTE YANEZ	oct 12, 2018	15:46	oct 14, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 12, 2018	20:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N00156FN	A-CK 05 - CLOSE PANEL CARD - JIC (737-NG A-CK 05 - Close Panel Card)	TRF7N001P15S	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (12OCT18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	MANUEL MARTINEZ	oct 12, 2018	21:50	oct 14, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 13, 2018	10:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	MANUEL MARTINEZ	oct 12, 2018	21:50	oct 14, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 13, 2018	10:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017UL1	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H80P	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (19SEP18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	LUIS ORTEGA GONZALEZ	oct 12, 2018	22:05	oct 14, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 13, 2018	10:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	LUIS ORTEGA GONZALEZ	oct 12, 2018	22:06	oct 14, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 13, 2018	10:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	MIGUEL SANTANA CEDENO	oct 12, 2018	23:28	oct 14, 2018	23:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 13, 2018	10:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001ZNL8	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5VL	PLA, MRO-PTY, MCV (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	EUCLIDES CASTRO	oct 13, 2018	00:28	oct 14, 2018	00:27	JOSE HYMISON	oct 13, 2018	03:32	JOSE HYMISON	TRF7N000U7GJ	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001TKP0	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (12OCT18)	HP-1534CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO	oct 13, 2018	13:36	oct 15, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	oct 13, 2018	21:04	ELEAN BONILLA	TRF7N000T6ZK	53-450-00-U-JIC (Fuselage at Dorsal Fin - Inspect (GV))	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO	oct 13, 2018	13:38	oct 15, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	oct 13, 2018	21:05	ELEAN BONILLA	TRF7N000T6ZK	53-450-00-U-JIC (Fuselage at Dorsal Fin - Inspect (GV))	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ERICK OJEDA CIFUENTES	oct 13, 2018	13:39	oct 15, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	oct 13, 2018	20:17	ELEAN BONILLA	TRF7N001WW80	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TCLL	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (13OCT18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	ERICK OJEDA CIFUENTES	oct 13, 2018	13:39	oct 15, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	oct 13, 2018	20:17	ELEAN BONILLA	TRF7N001WW80	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TCLL	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (13OCT18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ERICK OJEDA CIFUENTES	oct 13, 2018	13:41	oct 15, 2018	00:00	ELEAN BONILLA	oct 13, 2018	20:18	ELEAN BONILLA	TRF7N001WW80	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TCLL	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (13OCT18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	oct 13, 2018	13:53	oct 15, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 13, 2018	16:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N000URTZ	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N001TCLL	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (13OCT18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ALICIA RODRIGUEZ FLORES	oct 13, 2018	22:22	oct 15, 2018	22:22	EDGAR QUINTERO	oct 14, 2018	05:09	EDGAR QUINTERO	TRF7N001ED0A	EA 3400-0035C OP2-JIC (Replacement of ATC Transponders for ADS-B Out Activation and Replacement of TCAS)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	oct 13, 2018	23:23	oct 15, 2018	23:22	EDGAR QUINTERO	oct 14, 2018	06:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	HENRY MENDEZ MEDINA	CIRILO GRACIA	oct 14, 2018	03:40	oct 15, 2018	03:40	EDGAR QUINTERO	oct 14, 2018	06:42	EDGAR QUINTERO	TRF7N000402Z	PAINT-OVENS NEED TO BE PAINT	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	oct 14, 2018	13:31	oct 15, 2018	13:31	JOSE HYMISON	oct 14, 2018	19:08	JOSE HYMISON	TRF7N0016K5E	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	oct 14, 2018	13:31	oct 15, 2018	13:31	JOSE HYMISON	oct 14, 2018	19:12	JOSE HYMISON	TRF7N0016K5E	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	oct 14, 2018	13:32	oct 15, 2018	13:32	JOSE HYMISON	oct 14, 2018	19:13	JOSE HYMISON	TRF7N0016K5E	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	oct 14, 2018	13:33	oct 15, 2018	13:32	JOSE HYMISON	oct 14, 2018	19:09	JOSE HYMISON	TRF7N0016K5E	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	oct 14, 2018	13:34	oct 15, 2018	13:32	JOSE HYMISON	oct 14, 2018	19:13	JOSE HYMISON	TRF7N0016K5E	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP

IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	oct 14, 2018	13:36	oct 15, 2018	13:35	LUIS GONZALEZ	oct 14, 2018	21:02	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020PSN	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	oct 14, 2018	13:36	oct 15, 2018	13:35	LUIS GONZALEZ	oct 14, 2018	21:03	LUIS GONZALEZ	TRF7N0020PSN	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	LUIS MOLINA	oct 14, 2018	19:08	oct 15, 2018	19:08	LUIS GONZALEZ	oct 15, 2018	03:39	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024KKS	GVI ANTENA VHF 1 AND REWORK COAX	TRF7N0024LTV	FUP/HP1724/PTY HNG /14OCT	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	LUIS MOLINA	oct 14, 2018	19:09	oct 15, 2018	19:08	LUIS GONZALEZ	oct 15, 2018	03:39	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024KKS	GVI ANTENA VHF 1 AND REWORK COAX	TRF7N0024LTV	FUP/HP1724/PTY HNG /14OCT	HP-1724CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	MANUEL MARTINEZ	oct 14, 2018	21:03	oct 15, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 15, 2018	04:38	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	MANUEL MARTINEZ	oct 14, 2018	21:04	oct 15, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 15, 2018	04:38	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	MIGUEL TORRES	oct 15, 2018	14:17	oct 16, 2018	14:16	JOSE HYMISON	oct 15, 2018	20:55	JOSE HYMISON	TRF7N00240GD	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	BRIAN TUNON CHANIS	VICTOR GOEZ	oct 15, 2018	23:05	oct 16, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 16, 2018	08:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001H7T1	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEXANDER SILVERA	oct 16, 2018	11:26	oct 17, 2018	11:26	LUIS GONZALEZ	oct 16, 2018	20:26	LUIS GONZALEZ	TRF7N001H7T1	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	WILMER CARRENO	oct 16, 2018	15:46	oct 18, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 17, 2018	02:44	LUIS GONZALEZ	TRF7N001VTHP	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001R5HT	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (16OCT18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	ELEAN BONILLA	ANTHONY ALVEO RANGEL	oct 16, 2018	18:56	oct 18, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 17, 2018	09:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0024STW	DENT ON VERTICAL EMPENAGE	TRF7N0024SG3	INCIDENT 1837-PTY1610 - BIRD STRIKE HUB AM	HP-1837CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ARIEL CASTILLO	oct 16, 2018	19:03	oct 18, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 17, 2018	15:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N0024STW	DENT ON VERTICAL EMPENAGE	TRF7N0024SG3	INCIDENT 1837-PTY1610 - BIRD STRIKE HUB AM	HP-1837CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JOSE MEZA MOREJON	oct 16, 2018	19:24			LUIS GONZALEZ	oct 17, 2018	02:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024STW	DENT ON VERTICAL EMPENAGE	TRF7N0024SG3	INCIDENT 1837-PTY1610 - BIRD STRIKE HUB AM	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	ISRAEL TROYA	oct 16, 2018	21:26	oct 17, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 17, 2018	04:06	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024 04J	PAINT-ALL LAVATORY SHROUDS NEED TO BE PAINT	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	ISRAEL TROYA	oct 16, 2018	21:27	oct 17, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 17, 2018	04:24	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024 04J	PAINT-ALL LAVATORY SHROUDS NEED TO BE PAINT	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	JHONATTAN TABORDA	oct 16, 2018	23:49	oct 17, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 17, 2018	04:25	LUIS GONZALEZ	TRF7N001ZNL8	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5VL	PLA, MRO-PTY, MCV (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	JORGE RODRIGUEZ	oct 17, 2018	00:17	oct 17, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 17, 2018	02:40	LUIS GONZALEZ	TRF7N0024U4Z	CREY OXYGEN CYLINDER WITH LOW PRESS	TRF7N0024SG3	INCIDENT 1837-PTY1610 - BIRD STRIKE HUB AM	HP-1837CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	MELVIN ALVAREZ	oct 17, 2018	01:00	oct 17, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 17, 2018	07:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00248E6	STRUCTURE - Access door 311BL with dent and corrosion	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	MELVIN ALVAREZ	oct 17, 2018	01:00	oct 17, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 17, 2018	07:31	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00248E6	STRUCTURE - Access door 311BL with dent and corrosion	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROGER ALVARADO	oct 17, 2018	11:57	oct 18, 2018	12:00	RAFAEL SOLIS	oct 18, 2018	13:03	RAFAEL SOLIS	TRF7N0024STW	DENT ON VERTICAL EMPENAGE	TRF7N0024SG3	INCIDENT 1837-PTY1610 - BIRD STRIKE HUB AM	HP-1837CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	oct 17, 2018	21:20	oct 18, 2018	23:00	BRIAN TUNON CHANIS	oct 18, 2018	01:29	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	oct 17, 2018	22:46	oct 18, 2018	23:00	BRIAN TUNON CHANIS	oct 18, 2018	01:57	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0024 04J	PAINT-ALL LAVATORY SHROUDS NEED TO BE PAINT	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	JAVIER MARTINEZ	oct 17, 2018	23:24	oct 18, 2018	23:00	BRIAN TUNON CHANIS	oct 18, 2018	02:01	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0024WUG	STRUCTURE- OBVIOUS DAMAGE INSPECTION BEFORE PAINTING AT EXTERNAL FUSELAGE SKIN	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	BRIAN TUNON CHANIS	JESUS DE LEON	oct 18, 2018	04:08	oct 18, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 18, 2018	09:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0018YYB	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001TKM7	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS + CONECT OP12/7 (17OCT18)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	RAFAEL SOLIS	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	oct 18, 2018	15:04	oct 19, 2018	00:00	JOSE HYMISON	oct 18, 2018	18:08	RAFAEL SOLIS	TRF7N0024VUZ	PAINT-BUBBLE PREPARATION	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	HELIZAUTH MORENO	oct 18, 2018	19:41	oct 19, 2018	19:40	JOSE HYMISON	oct 18, 2018	19:51	JOSE HYMISON	TRF7N00249NS	COMPOSITE-FLAP TRACK FAIRING TAILCONE #3 (542EB) WITH CRACK	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	ISRAEL TROYA	oct 18, 2018	21:28	oct 19, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 19, 2018	07:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0024 04J	PAINT-ALL LAVATORY SHROUDS NEED TO BE PAINT	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	LUIS GONZALEZ	oct 18, 2018	21:28	oct 19, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 19, 2018	07:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0024 04J	PAINT-ALL LAVATORY SHROUDS NEED TO BE PAINT	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	oct 18, 2018	23:29	oct 19, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 19, 2018	07:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	oct 18, 2018	23:30	oct 19, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 19, 2018	07:02	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	RAFAEL SOLIS	LUIS PUJOL TAMAYO	oct 19, 2018	13:35	oct 20, 2018	13:35	RAFAEL SOLIS	oct 19, 2018	14:01	RAFAEL SOLIS	TRF7N001XF4P	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TABF	PLA, PTY-HNG, MCV (19OCT18)	HP-1520CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RAFAEL SOLIS	LUIS PUJOL TAMAYO	oct 19, 2018	13:36	oct 20, 2018	13:35	RAFAEL SOLIS	oct 19, 2018	16:43	RAFAEL SOLIS	TRF7N001XF4P	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TABF	PLA, PTY-HNG, MCV (19OCT18)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	RAFAEL SOLIS	LUIS PUJOL TAMAYO	oct 19, 2018	13:37	oct 20, 2018	13:36	RAFAEL SOLIS	oct 19, 2018	16:43	RAFAEL SOLIS	TRF7N001XF4P	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TABF	PLA, PTY-HNG, MCV (19OCT18)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RAFAEL SOLIS	LUIS PUJOL TAMAYO	oct 19, 2018	13:37	oct 20, 2018	13:37	RAFAEL SOLIS	oct 19, 2018	16:43	RAFAEL SOLIS	TRF7N001XF4P	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TABF	PLA, PTY-HNG, MCV (19OCT18)	HP-1520CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JOSHUA LOPEZ	oct 19, 2018	18:37	oct 20, 2018	18:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 20, 2018	01:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000T8A1	EA 2800-0044C-JIC (737NG - MAIN TANKS FUEL ACCESS PANELS LEAK INSPECTION)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	oct 19, 2018	18:56	oct 20, 2018	18:56	JOSE HYMISON	oct 19, 2018	19:30		JOSE HYMISON	TRF7N00240GD	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ANTONIO HAZLEWOOD	oct 19, 2018	21:37	oct 20, 2018	21:36	BRIAN TUNON CHANIS	oct 20, 2018	09:02		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000Y7TT	B737-57-1-0029-U-JIC (Right Wing Flap Track and Nacelle Fairing Rub Strips - SPECIAL DETAILED)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO	oct 21, 2018	12:56	oct 23, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 21, 2018	20:05		EDGAR QUINTERO	TRF7N0020PSL	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JESUS JARAMILLO	oct 22, 2018	00:40	oct 23, 2018	00:40	EDGAR QUINTERO	oct 22, 2018	08:42		EDGAR QUINTERO	TRF7N0021ZK3	B737-25-1-0041-U-JIC (FWD Cargo Compartment Floor, Ceiling and Sidewall Panels Inspection - GVI)	TRF7N001R5KV	PLA, PTY-HNG, A11 + AT + CONECT (21OCT18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	MATEUS AGUILAR	oct 22, 2018	04:20	oct 23, 2018	04:19	EDGAR QUINTERO	oct 22, 2018	10:55		EDGAR QUINTERO	TRF7N0018MPG	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001R5KV	PLA, PTY-HNG, A11 + AT + CONECT (21OCT18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE RODRIGUEZ	EMILIO GARCES BALLESTA	oct 22, 2018	13:27	oct 23, 2018	13:26	MARIO MIRANDA	oct 22, 2018	18:29		MARIO MIRANDA	TRF7N001ZGHV	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001ZWJK	PLA, PTY-HNG, MCV (22OCT18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE RODRIGUEZ	JHONY ESCORCIA ROMERO	oct 22, 2018	19:29	oct 23, 2018	19:29	LUIS GONZALEZ	oct 22, 2018	21:44		LUIS GONZALEZ	TRF7N001YY2J	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ANGEL TAYLOR	oct 23, 2018	12:09	oct 25, 2018	00:00	JOSE HYMISON	oct 23, 2018	13:54		BRIAN TUNON CHANIS					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	oct 23, 2018	13:18	oct 24, 2018	13:18	LUIS GONZALEZ	oct 23, 2018	22:04		LUIS GONZALEZ	TRF7N0020PSL	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	HENRY MENDEZ MEDINA	HELIBERTO GARCIA PEREZ	oct 23, 2018	13:18	oct 25, 2018	23:33	JOSE HYMISON	oct 23, 2018	15:23		BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0020ZCD	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001Y3EW	PLA, PTY-HNG, MCV (23OCT18)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	KARLA GARCIA	oct 23, 2018	14:27	oct 24, 2018	00:00	JOSE HYMISON	oct 23, 2018	15:21		BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0020PSN	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	SANTOS MOLINA SANDOVAL	oct 23, 2018	15:57	oct 24, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 23, 2018	22:00		LUIS GONZALEZ	TRF7N00240GK	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE R/H.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	SANTOS MOLINA SANDOVAL	oct 23, 2018	16:21	oct 25, 2018	16:21	LUIS GONZALEZ	oct 23, 2018	23:07		LUIS GONZALEZ	TRF7N000Y5WA	B737-27-1-0050-U-JIC (Flight Control Cable Tension (Elevator) -- Functional Check)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	WILMER CARRENO	oct 23, 2018	18:32	oct 25, 2018	18:32	LUIS GONZALEZ	oct 23, 2018	20:32		LUIS GONZALEZ	TRF7N0025CLY	SYSTEM-VHF2 ANTENNA	TRF7N0023BBN	PLA, PTY-HNG, OOS SV + AT (22OCT18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	LUIS CABALLERO	oct 23, 2018	23:56	oct 24, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 24, 2018	08:58		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00240GD	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	MIGUEL SANTANA CEDENO	oct 24, 2018	00:59	oct 24, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 24, 2018	04:28		LUIS GONZALEZ	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	oct 24, 2018	12:55	oct 25, 2018	12:54	LUIS GONZALEZ	oct 24, 2018	21:10		LUIS GONZALEZ	TRF7N0024F3Z	800-PERFORM PAX AND SERVICE DOOR LUBRICATION	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE RODRIGUEZ	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	oct 24, 2018	13:08	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 24, 2018	18:19		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001ZUH4	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCVM	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (24OCT18)	HP-1828CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE RODRIGUEZ	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	oct 24, 2018	13:08	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 24, 2018	18:21		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001ZUH4	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCVM	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (24OCT18)	HP-1828CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE RODRIGUEZ	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	oct 24, 2018	13:09	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 24, 2018	18:23		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N001ZUH4	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PCVM	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (24OCT18)	HP-1828CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	HENRY MENDEZ MEDINA	WILMER CARRENO	oct 24, 2018	14:16	oct 25, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 24, 2018	19:44		EDGAR QUINTERO	TRF7N001VTMN	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001PCVM	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (24OCT18)	HP-1828CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	HENRY MENDEZ MEDINA	LUIS MOLINA	oct 24, 2018	14:37	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 24, 2018	18:35		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N000TCWS	B737-34-1-0008-U-JIC (Pitot System (Leak Check) - FNC)	TRF7N001PCVM	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (24OCT18)	HP-1828CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	oct 24, 2018	18:36	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 24, 2018	20:22		EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULG	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001H85W	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + SCIMITAR + PAINT + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + ADDED TASKS (08OCT18)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	OSVALDO ZARATE	oct 25, 2018	02:01	oct 25, 2018	02:01	LUIS GONZALEZ	oct 25, 2018	06:04		LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	HENRY CORTEZ SALINAS	oct 25, 2018	13:08	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 25, 2018	19:38		EDGAR QUINTERO	TRF7N001VV5N	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PULJ	PLA, PTY-HNG, MCV (25OCT18)	HP-1855CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	HENRY CORTEZ SALINAS	oct 25, 2018	13:08	oct 26, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 25, 2018	19:37		EDGAR QUINTERO	TRF7N001VV5N	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PULJ	PLA, PTY-HNG, MCV (25OCT18)	HP-1855CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JOSE RIOS	oct 25, 2018	14:19	oct 26, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 25, 2018	21:19		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0025M7S	ENGINE- ENG # 2 LPT NGV STAGE #1 WERE FOUND 5 AIRFOIL FULL CRACKS AND 5 MISSING MATERIAL HOLES.	TRF7N001PCCF	PLA, PTY-HNG, A06 + AT +CONECT (24OCT18)	HP-1729CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	HENRY MENDEZ MEDINA	SANTOS MOLINA SANDOVAL	oct 25, 2018	21:53	oct 27, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 25, 2018	22:32		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0017NYK	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001QVZG	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (25OCT18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	HENRY MENDEZ MEDINA	SANTOS MOLINA SANDOVAL	oct 25, 2018	21:53	oct 27, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 25, 2018	22:31		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0017NYK	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001QVZG	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (25OCT18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	HENRY MENDEZ MEDINA	ADRIAN RODRIGUEZ	oct 25, 2018	22:46	oct 27, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 26, 2018	06:50		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001Z4GR	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001QVZG	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (25OCT18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	HENRY MENDEZ MEDINA	ADRIAN RODRIGUEZ	oct 25, 2018	22:46	oct 27, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 26, 2018	06:50		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001Z4GR	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001QVZG	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (25OCT18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	HENRY MENDEZ MEDINA	ADRIAN RODRIGUEZ	oct 25, 2018	22:47	oct 27, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	oct 26, 2018	06:50		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001Z4GR	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001QVZG	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (25OCT18)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	HENRY MENDEZ MEDINA	JESUS GOMEZ	oct 26, 2018	13:46	oct 27, 2018	23:33	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 26, 2018	19:58		HENRY MENDEZ MEDINA					
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	GERBER MORAN MARTINEZ	oct 26, 2018	14:34	oct 27, 2018	14:32	LUIS GONZALEZ	oct 26, 2018	21:18		LUIS GONZALEZ	TRF7N001DMN0	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N001PCR8	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (26OCT18)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	HENRY MENDEZ MEDINA	EDGAR GALLO	oct 26, 2018	15:01	oct 28, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 26, 2018	18:56		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N000TTU2	53-802-00-U-JIC (Radome (Internal) - GVI (Zonal))	TRF7N001PCR8	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (26OCT18)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	HENRY MENDEZ MEDINA	EDGAR GALLO	oct 26, 2018	15:01	oct 28, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 26, 2018	18:56		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N000TTU2	53-802-00-U-JIC (Radome (Internal) - GVI (Zonal))	TRF7N001PCR8	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (26OCT18)	HP-1727CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	HENRY MENDEZ MEDINA	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	oct 26, 2018	16:14	oct 28, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 26, 2018	19:18	JOSE HYMISON	TRF7N000VY9Z	27-22-01-006-JIC (Rudder Backlash - Functional Check)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	HENRY MENDEZ MEDINA	ARIEL CASTILLO	oct 26, 2018	19:56	oct 28, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 26, 2018	22:45	LUIS GONZALEZ	TRF7N001JWCH	B737-27-1-0042-U-JIC (Elevator and Elevator Tab Free Play - FNC (CMR))	TRF7N001PCR8	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (26OCT18)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	JONATHAN ARCIA	oct 27, 2018	03:42	oct 27, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	oct 27, 2018	04:13	LUIS GONZALEZ	TRF7N0021607	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N001R5ZA	PLA, PTY-HNG, MCV (26OCT18)	HP-1857CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	oct 27, 2018	15:57	oct 29, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 27, 2018	21:47	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0025W8M	COMPOSITE-AFT SERVICE DOOR ESCAPE SLIDE COVER PLATE	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	ROLANDO CEDENO	oct 27, 2018	16:01	oct 29, 2018	16:01	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 27, 2018	20:30	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N000VZFC	54-50-001-0513-LH-JIC (Pylon FWD Engine Mount - Internal)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	AMIL DE MOYA	oct 27, 2018	19:35	oct 28, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 27, 2018	21:18	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N000VZVW	57-01-009-1269-LH-JIC (Wing Stub Spar 1-to-wing Main Box Joint - Internal)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	AMIL DE MOYA	oct 27, 2018	19:35	oct 28, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 27, 2018	20:23	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N000VZVW	57-01-009-1269-LH-JIC (Wing Stub Spar 1-to-wing Main Box Joint - Internal)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SILVERA	oct 28, 2018	13:04	oct 29, 2018	13:03	EDGAR QUINTERO	oct 28, 2018	20:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N000VZQ0	53-23-006-0001-JIC (Center Fuselage III Passenger Window Cutout Structure - External)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	oct 28, 2018	13:44	oct 30, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	oct 28, 2018	18:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N0021Y7Z	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00232AX	PLA, PTY-HNG, MCV (28OCT18)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	oct 28, 2018	13:45	oct 30, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 28, 2018	17:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N0021Y7Z	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00232AX	PLA, PTY-HNG, MCV (28OCT18)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	oct 28, 2018	13:46	oct 30, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	oct 28, 2018	18:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N0021Y7Z	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00232AX	PLA, PTY-HNG, MCV (28OCT18)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	oct 28, 2018	22:36	oct 30, 2018	22:35	JOSE HYMISON	oct 29, 2018	02:43	JOSE HYMISON	TRF7N00259MS	C25-0001-P5-JIC (Interior Cabin Check (P5))	TRF7N001UKVU	PLA, PTY-HNG, A06 + ADDED (28OCT18)	HK-4453	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	oct 28, 2018	22:37	oct 22, 2018	22:35	JOSE HYMISON	oct 29, 2018	02:44	JOSE HYMISON	TRF7N00259MS	C25-0001-P5-JIC (Interior Cabin Check (P5))	TRF7N001UKVU	PLA, PTY-HNG, A06 + ADDED (28OCT18)	HK-4453	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	oct 28, 2018	22:38	oct 30, 2018	22:35	JOSE HYMISON	oct 29, 2018	02:44	JOSE HYMISON	TRF7N00259MS	C25-0001-P5-JIC (Interior Cabin Check (P5))	TRF7N001UKVU	PLA, PTY-HNG, A06 + ADDED (28OCT18)	HK-4453	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	ELSON FUENTE	oct 29, 2018	12:51	oct 31, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 29, 2018	21:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025Z2W	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	oct 29, 2018	13:23	oct 31, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 29, 2018	17:09	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022MKE	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001TTK6	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (29OCT18)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	oct 29, 2018	13:23	oct 31, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 29, 2018	17:09	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022MKE	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001TTK6	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (29OCT18)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	oct 29, 2018	13:24	oct 31, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	oct 29, 2018	17:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022MKE	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001TTK6	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (29OCT18)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANRIQUE MARTINEZ	JHONY ESCORCIA ROMERO	oct 29, 2018	15:42	oct 30, 2018	10:45	JOSE HYMISON	oct 29, 2018	22:30	JOSE HYMISON	TRF7N000QWXV	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001TTK6	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (29OCT18)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	oct 29, 2018	16:27	oct 31, 2018	00:00	JOSE HYMISON	oct 29, 2018	22:36	JOSE HYMISON	TRF7N000QWXV	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001TTK6	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (29OCT18)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANRIQUE MARTINEZ	ABRAHAM ELLIS HERNANDEZ	oct 29, 2018	18:10	oct 30, 2018	00:00	MANRIQUE MARTINEZ	oct 29, 2018	20:46	MANRIQUE MARTINEZ	TRF7N001C280	20-Z522-001-LH-JIC (EWIS COMPONENTS IN THE WING REAR BOX - INTERNAL GVI)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JULIO PAZMINO PITI	oct 29, 2018	22:30	oct 31, 2018	22:31	JOSE HYMISON	oct 30, 2018	01:16	JOSE HYMISON	TRF7N001V1XN	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PDEQ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + Conectores (29OCT18)	HP-1829CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JULIO PAZMINO PITI	oct 29, 2018	22:35	oct 31, 2018	22:35	JOSE HYMISON	oct 30, 2018	01:15	JOSE HYMISON	TRF7N001V1XN	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PDEQ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + Conectores (29OCT18)	HP-1829CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	EDIL MIRANDA	oct 30, 2018	03:58	oct 31, 2018	03:55	EDGAR QUINTERO	oct 30, 2018	10:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N001DLP1	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001PDEQ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + Conectores (29OCT18)	HP-1829CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	EDIL MIRANDA	oct 30, 2018	03:59	oct 31, 2018	03:55	EDGAR QUINTERO	oct 30, 2018	10:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N001DLP1	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001PDEQ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + Conectores (29OCT18)	HP-1829CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	MARCO OLA	oct 30, 2018	15:17	oct 31, 2018	15:16	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 30, 2018	20:23	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0019XYE	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001TWAE	PLA, PTY-HNG, A17 + TASKS (30OCT18)	HP-1846CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MARCO OLA	oct 30, 2018	15:18	oct 31, 2018	15:16	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 30, 2018	20:23	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0019XYE	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001TWAE	PLA, PTY-HNG, A17 + TASKS (30OCT18)	HP-1846CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	LUIS MOLINA	oct 30, 2018	15:41	oct 31, 2018	15:41	LUIS GONZALEZ	oct 30, 2018	21:37	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0025XGC	STROBE LT INOP LH	TRF7N002639Q	DEF/HP1846/HGR AM ACK/30OCT	HP-1846CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	ELEAN BONILLA	MARIO ROSAS BATISTA	oct 30, 2018	18:09	nov 1, 2018	00:00	HENRY MENDEZ MEDINA	oct 30, 2018	20:54	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0012Y13	EA 5450-0021C OP2-JIC (RH PYLON LOWER LINK FITTING - ATTACHING PARTS MODIFICATION)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	oct 30, 2018	18:47	oct 31, 2018	18:46	LUIS GONZALEZ	oct 30, 2018	23:57	LUIS GONZALEZ	TRF7N000VZND	55-10-024-0001-JIC (Horizontal Stabilizer Trailing Edge, Upper And Lower, From Rib 15 To Tip Rib, LH/RH - External)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ELSON FUENTE	oct 31, 2018	09:40	nov 1, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 31, 2018	20:35	LUIS GONZALEZ	TRF7N000VZPU	55-30-008-0001-JIC (Vertical Stabilizer Rear Spar - Internal)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ANGEL BONILLA VANELA	oct 31, 2018	14:13	nov 2, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 31, 2018	20:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N0023KQF	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00232XW	PLA, PTY-HNG, MCV (31OCT18)	HP-1533CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ANGEL BONILLA VANELA	oct 31, 2018	14:14	nov 2, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 31, 2018	20:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N0023KQF	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00232XW	PLA, PTY-HNG, MCV (31OCT18)	HP-1533CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ANGEL BONILLA VANELA	oct 31, 2018	14:15	nov 2, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	oct 31, 2018	20:17	LUIS GONZALEZ	TRF7N0023KQF	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00232XW	PLA, PTY-HNG, MCV (31OCT18)	HP-1533CMP	
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JAVIER HERNANDEZ	nov 1, 2018	05:37	nov 2, 2018	05:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 1, 2018	07:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000VZPU	55-30-008-0001-JIC (Vertical Stabilizer Rear Spar - Internal)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	BRIAN TUNON CHANIS	BRIAN TUNON CHANIS	nov 1, 2018	17:38			BRIAN TUNON CHANIS	nov 1, 2018	17:38	BRIAN TUNON CHANIS						
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	BRIAN TUNON CHANIS	RENE PALOMINO	nov 1, 2018	17:38	nov 2, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 1, 2018	20:31	LUIS GONZALEZ	TRF7N002086Q	EA 2300-0086C OP2-JIC (IRIDIUM satLINK MAX ACTIVATION OP2)	TRF7N001ZJM7	PLA, PTY-HNG, MCV + ADDED (01NOV18)	HP-9901CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDIL MIRANDA	nov 2, 2018	11:24	nov 3, 2018	11:24	RAFAEL SOLIS	nov 2, 2018	15:25	RAFAEL SOLIS	TRF7N000UPFH	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001TTKC	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (01NOV18)	HP-1539CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDIL MIRANDA	nov 2, 2018	11:24	nov 3, 2018	11:24	RAFAEL SOLIS	nov 2, 2018	15:25	RAFAEL SOLIS	TRF7N000UPFH	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N001TTKC	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (01NOV18)	HP-1539CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	MIGUEL JUSTAVINO DIAZ	nov 3, 2018	13:44	nov 4, 2018	13:43	JOSE HYMISON	nov 3, 2018	19:11	JOSE HYMISON	TRF7N0022XNY	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001PUKG	PLA, PTY-HNG, MCV (03NOV18)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	SANTOS MOLINA SANDOVAL	nov 3, 2018	14:24	nov 4, 2018	14:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 3, 2018	21:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002697T	STRUCTURE-UPPER SKIN BETWEEN FR 86 TO FR 90 DORSAL FIN AREA.	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	MIGUEL TORRES	nov 3, 2018	15:01	nov 4, 2018	15:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 3, 2018	20:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000WAKX	EA 5300-0122C-JIC (STRUCTURAL REINFORCEMENT OF LOWER BEAM)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP	

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	MIGUEL TORRES	nov 3, 2018	15:02	nov 4, 2018	15:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 3, 2018	20:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000WAKX	EA 5300-0122C-JIC (STRUCTURAL REINFORCEMENT OF LOWER BEAM)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	nov 4, 2018	02:27	nov 6, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	03:07	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N00023 83X	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N00232X1	PLA, PTY-HNG, MCV (03NOV18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	nov 4, 2018	02:28	nov 6, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	03:08	HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N00023 83X	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N00232X1	PLA, PTY-HNG, MCV (03NOV18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	JOSE VILLARRETA	nov 4, 2018	13:39	nov 5, 2018	13:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	23:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0022 VYR	OPEN-OC-CCK-EMB-500 (Open and Close CCK Embraer Zone 500)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	JOSE VILLARRETA	nov 4, 2018	13:40	nov 5, 2018	13:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	23:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0022 VYR	OPEN-OC-CCK-EMB-500 (Open and Close CCK Embraer Zone 500)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	MARCOS PEÑA	nov 4, 2018	13:53	nov 5, 2018	13:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	21:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0026 96B	400-BLEED LINE ON PYLON E1	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MEDIANO	nov 4, 2018	21:39	nov 5, 2018	21:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	21:40	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0025 F0X	EA 4500-0009C-JIC (CMC- ERASE FHDB DATA)	TRF7N0026BB5	PLA, PTY-HNG SV3 + DIPs (04NOV18)	HK-4505
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MEDIANO	nov 4, 2018	21:40	nov 5, 2018	21:41	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 4, 2018	23:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	BRIAN TUNON CHANIS	ABIGAIL SANCHEZ	nov 5, 2018	12:43	nov 6, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 5, 2018	19:51	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001 A9HJ	EA 2900-0040C-JIC (IMPROVEMENT OF THE LH/RH EDP HYDRAULIC TUBES INSTALLATION)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	BRIAN TUNON CHANIS	MIGUEL TORRES	nov 5, 2018	13:18	nov 6, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 5, 2018	19:50	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0026 E94	300- INSTALL DORSAL FIN	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	BRIAN TUNON CHANIS	JOSHUA LOPEZ	nov 5, 2018	21:55	nov 6, 2018	00:00	JOSE HYMISON	nov 6, 2018	04:40	JOSE HYMISON	TRF7N0026 MNF	400-ENGINE DRIVEN PUMP PYLON LEFT HYDRAULIC TUBE WITH CHAFING	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	JOSE TREJOS	nov 6, 2018	03:51	nov 7, 2018	03:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 6, 2018	06:07	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0021 2S8	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N0026EEK	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (05NOV18)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	RAFAEL SOLIS	ALFREDO BATISTA CASTILLO	nov 6, 2018	13:13			RAFAEL SOLIS	nov 6, 2018	16:30	RAFAEL SOLIS	TRF7N001 YS0J	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TA07	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (06NOV18)	HP-1371CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ERICK OJEDA CIFUENTES	nov 6, 2018	23:07	nov 8, 2018	23:05	JOSE HYMISON	nov 7, 2018	03:24	JOSE HYMISON	TRF7N0021 NJS	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N001TWL8	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (06NOV18)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	MATEUS AGUILAR	nov 7, 2018	03:53	nov 8, 2018	03:53	BRIAN TUNON CHANIS	nov 7, 2018	05:58	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001 FADN	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N001TWL8	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (06NOV18)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	RAFAEL SOLIS	GEORGE HERNANDEZ	nov 7, 2018	14:57	nov 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 7, 2018	23:17	LUIS GONZALEZ	TRF7N001 XMRM	ELEVATOR L/H WITH LIGHTNING STRIKE EVIDENCE	TRF7N0023BBN	PLA, PTY-HNG, OOS SV + AT (22OCT18)	HP-1373CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	RAFAEL SOLIS	JHONY ESCORCIA ROMERO	nov 7, 2018	14:57	nov 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 7, 2018	22:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N0025 UH0	100- WING TO BODY	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	RAFAEL SOLIS	JHONY ESCORCIA ROMERO	nov 7, 2018	14:58	nov 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 7, 2018	22:38	LUIS GONZALEZ	TRF7N0025 UH0	100- WING TO BODY	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	ELEAN BONILLA	ORLANDO MOJICA	nov 7, 2018	18:20	nov 9, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 7, 2018	21:21	LUIS GONZALEZ	TRF7N0026 THQ	STRUCTURE - AFT AND FWD CARGO INSPECTION	TRF7N00232YC	PLA, PTY-HNG, MCV (07NOV18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	FRANCISCO PINTO ROSAS	nov 7, 2018	19:52	nov 8, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 7, 2018	22:27	LUIS GONZALEZ	TRF7N0022 VYZ	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	JESUS JARAMILLO	nov 7, 2018	22:30	nov 8, 2018	23:00	JOSE HYMISON	nov 8, 2018	17:13	JOSE HYMISON	TRF7N0021 Q0L	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TWLU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (07NOV18)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	GISCARD JARAMILLO	nov 8, 2018	03:38	nov 8, 2018	23:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 8, 2018	07:40	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000 VMD9	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N001TWLU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (07NOV18)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	GISCARD JARAMILLO	nov 8, 2018	04:46	nov 8, 2018	04:46	BRIAN TUNON CHANIS	nov 8, 2018	06:15	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000 VMDA	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001TWLU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (07NOV18)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	BRIAN TUNON CHANIS	EUCLIDES CASTRO	nov 8, 2018	07:09	nov 9, 2018	07:09	BRIAN TUNON CHANIS	nov 8, 2018	07:40	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0021 QG2	B737-22-1-0001-U-JIC (CAT II / III Ground Recertification - Post Check)	TRF7N001TWLU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (07NOV18)	HP-1847CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE RODRIGUEZ	ORLANDO MOJICA	nov 8, 2018	12:28	nov 9, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 8, 2018	21:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N0014 2FQ	A-CK 06 - OPEN PANEL CARD - JIC (737-NG A-CK 06 - Open Panel Card)	TRF7N001TWB1	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (08NOV18)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RAFAEL SOLIS	WILMER CARRENO	nov 8, 2018	13:26	nov 9, 2018	13:25	JOSE HYMISON	nov 8, 2018	19:38	JOSE HYMISON	TRF7N0026 UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	nov 8, 2018	14:32	nov 9, 2018	14:32	JOSE HYMISON	nov 8, 2018	19:27	JOSE HYMISON	TRF7N0021 8U9	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N001TWB1	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (08NOV18)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	nov 8, 2018	14:33	nov 9, 2018	14:32	JOSE HYMISON	nov 8, 2018	19:27	JOSE HYMISON	TRF7N0021 8U9	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N001TWB1	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (08NOV18)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	nov 8, 2018	16:27	nov 9, 2018	16:26	LUIS GONZALEZ	nov 8, 2018	21:10	LUIS GONZALEZ	TRF7N0026 XFH	STRUCTURE- ENG #1 ALL FAN BLADES POLISHED	TRF7N001TWB1	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (08NOV18)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	GEORGE HERNANDEZ	nov 8, 2018	17:14	nov 9, 2018	17:13	LUIS GONZALEZ	nov 8, 2018	21:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N0026 UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CIRILO GRACIA	nov 9, 2018	08:04	nov 10, 2018	08:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 9, 2018	08:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0026 ETS	PAINT-FWD SERVICE DOOR MARKING CAUTIONS ILLEGIBLES.	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO RIVERA	nov 9, 2018	10:18	nov 10, 2018	10:17	LUIS GONZALEZ	nov 9, 2018	21:08	LUIS GONZALEZ	TRF7N0025 ZFB	STRUCTURE - Leading edge on upper pylon (ENG 1) with one screw missing and one screw with rest rust	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO RIVERA	nov 9, 2018	10:18	nov 10, 2018	10:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 10, 2018	08:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0025 ZFB	STRUCTURE - Leading edge on upper pylon (ENG 1) with one screw missing and one screw with rest rust	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	ELEAN BONILLA	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	nov 9, 2018	13:20	nov 11, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	nov 9, 2018	13:51	RAFAEL SOLIS	TRF7N0025 WAZ	PAINTER - Bare metal on Fwd fuselage I and Center Fuselage II Upper skin panel	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	ELEAN BONILLA	ROBERTO ZAMORA	nov 9, 2018	13:24	nov 11, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	nov 9, 2018	15:09	RAFAEL SOLIS	TRF7N0026 1F7	100- CIC CARGO COMPARTMENTS	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	ELEAN BONILLA	TOMAS DE GRACIA	nov 9, 2018	18:47	nov 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 9, 2018	21:39	LUIS GONZALEZ	TRF7N000T NQC	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001R5NR	PLA, PTY-HNG, A18 + AT (09NOV18)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	ELEAN BONILLA	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	nov 9, 2018	19:22	nov 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 9, 2018	20:38	LUIS GONZALEZ	TRF7N0025 UH0	100- WING TO BODY	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	AGUSTIN DUARTE	nov 9, 2018	19:37	nov 11, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 9, 2018	20:39	LUIS GONZALEZ	TRF7N0025 UH0	100- WING TO BODY	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	nov 11, 2018	13:58	nov 12, 2018	13:58	JOSE HYMISON	nov 11, 2018	17:04	JOSE HYMISON	TRF7N001 XXPH	INT-25-0006-JIC (Interior - Covers - Replacement)	TRF7N001Y6V5	PLA, PTY-HNG, A08 + ADDED (11NOV18)	HP-1561CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	ELSON FUENTE	nov 12, 2018	13:40	nov 13, 2018	13:36	JOSE HYMISON	nov 12, 2018	22:00	JOSE HYMISON	TRF7N0025 Z2W	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE RODRIGUEZ	ELSON FUENTE	nov 12, 2018	13:40	nov 13, 2018	13:38	JOSE HYMISON	nov 12, 2018	22:00	JOSE HYMISON	TRF7N0025 Z2W	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	PEDRO FILOS	nov 12, 2018	14:19	nov 13, 2018	14:18	MANUEL DIAZ	nov 12, 2018	20:38	JOSE HYMISON	TRF7N000WAKX	EA 5300-0122C-JIC (STRUCTURAL REINFORCEMENT OF LOWER BEAM)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	PEDRO FILOS	nov 12, 2018	14:19	nov 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	nov 12, 2018	20:46	JOSE HYMISON	TRF7N000WAKX	EA 5300-0122C-JIC (STRUCTURAL REINFORCEMENT OF LOWER BEAM)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	MARIO RANKIN	nov 12, 2018	14:30	nov 13, 2018	14:31	JOSE HYMISON	nov 12, 2018	15:50	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	nov 12, 2018	21:32	nov 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	nov 12, 2018	23:19	MANUEL DIAZ	TRF7N00208 1B	EA 2300-0053C OP1-JIC (PA System Verification 737NG - Operation 1)	TRF7N001R5JC	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (12NOV18)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CAROLINE ARAUZ GONZALEZ	nov 13, 2018	06:05	nov 14, 2018	06:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 13, 2018	09:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000T8Q4	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001QCMS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (12NOV18)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	BRIAN TUNON CHANIS	MARIO ROSAS BATISTA	nov 13, 2018	15:06	nov 14, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 13, 2018	18:46	RAFAEL SOLIS	TRF7N0022VYX	CLOSE-OC-CCK-EMB-400 (Open and Close CCK Embraer Zone 400)	TRF7N001ER6Q	PLA, MRO-PTY, C1 + CPCP 96MO + ALI's + Added Task + TCAS 7.1 (27OCT18)	HP-1560CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	BRIAN TUNON CHANIS	EDGAR QUINTERO ZENA	nov 13, 2018	18:42	nov 14, 2018	00:00	JOSE HYMISON	nov 13, 2018	22:49	JOSE HYMISON	TRF7N001WA7F	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001Q8XT	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (13NOV18)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	BRIAN TUNON CHANIS	RAFAEL CASTILLO PATINO	nov 13, 2018	18:43	nov 14, 2018	00:00	JOSE HYMISON	nov 13, 2018	22:49	JOSE HYMISON	TRF7N0027DTX	INTERIOR-CHECK AND REPOSITION TRACK COVER ON ALL SIDE L/H	TRF7N001Q8XT	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (13NOV18)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	nov 14, 2018	00:27	nov 15, 2018	00:27	JOSE HYMISON	nov 14, 2018	04:22	JOSE HYMISON	TRF7N0015BB9	EA 5510-02598 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer - Rear Spar Upper Chord Inspection OP1)	TRF7N001Q93B	PLA, PTY-HNG, A23 + AT (13NOV18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	nov 14, 2018	00:27	nov 15, 2018	00:27	JOSE HYMISON	nov 14, 2018	04:21	JOSE HYMISON	TRF7N0015BB9	EA 5510-02598 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer - Rear Spar Upper Chord Inspection OP1)	TRF7N001Q93B	PLA, PTY-HNG, A23 + AT (13NOV18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	nov 14, 2018	03:23	nov 15, 2018	03:22	RAFAEL SOLIS	nov 14, 2018	09:56	RAFAEL SOLIS	TRF7N000QQ7A	55-842-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001Q93B	PLA, PTY-HNG, A23 + AT (13NOV18)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	BRIAN TUNON CHANIS	ANGEL TAYLOR	nov 14, 2018	19:23	nov 15, 2018	19:23	BRIAN TUNON CHANIS	nov 14, 2018	19:59	JOSE RODRIGUEZ					
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	BRIAN TUNON CHANIS	ERICK FALLAS	nov 14, 2018	20:08	nov 16, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 14, 2018	20:34	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N0027K78	Engine-Eng#1	TRF7N001Q8ZD	PLA, PTY-HNG , A05 + AT (14NOV18)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	DAVID GONZALEZ	nov 14, 2018	23:13	nov 16, 2018	23:13	BRIAN TUNON CHANIS	nov 15, 2018	10:58	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00221BR	B737-53-1-0002-U-JIC (Fuselage Zonal Inspections - GVI)	TRF7N001TWM5	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS +EA 83C (14NOV18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JOSE ARAYA	nov 15, 2018	00:44	nov 16, 2018	00:44	BRIAN TUNON CHANIS	nov 15, 2018	10:58	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0027NYP	LIGHTNING STRIKE AT RUDDER			
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	nov 15, 2018	02:52	nov 16, 2018	02:51	BRIAN TUNON CHANIS	nov 15, 2018	05:15	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00221XL	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TWM5	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS +EA 83C (14NOV18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	nov 15, 2018	02:53	nov 16, 2018	02:53	BRIAN TUNON CHANIS	nov 15, 2018	05:13	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00221XL	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TWM5	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS +EA 83C (14NOV18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	nov 15, 2018	02:58	nov 16, 2018	02:53	BRIAN TUNON CHANIS	nov 15, 2018	05:16	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00221XL	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TWM5	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS +EA 83C (14NOV18)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE RODRIGUEZ	MIGUEL TORRES	nov 15, 2018	13:18	nov 16, 2018	13:18	LUIS GONZALEZ	nov 15, 2018	20:33	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UA96	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	MIGUEL TORRES	nov 15, 2018	13:19	nov 16, 2018	13:18	LUIS GONZALEZ	nov 15, 2018	20:32	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UA96	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE RODRIGUEZ	MIGUEL TORRES	nov 15, 2018	13:20	nov 16, 2018	13:20	LUIS GONZALEZ	nov 15, 2018	20:33	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UA96	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	CARLOS RAMIREZ	nov 15, 2018	16:22	nov 16, 2018	16:22	LUIS GONZALEZ	nov 16, 2018	00:28	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S22B	27-00-00-002-JIC (Flight-Control-System Power-Control-Units Compensator (Freedom Of Motion) - Operational Test)	TRF7N001Y6T8	PLA, PTY-HNG, A06 + ADDED (15NOV18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	CARLOS RAMIREZ	nov 15, 2018	16:23	nov 16, 2018	16:22	LUIS GONZALEZ	nov 15, 2018	23:24	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S22B	27-00-00-002-JIC (Flight-Control-System Power-Control-Units Compensator (Freedom Of Motion) - Operational Test)	TRF7N001Y6T8	PLA, PTY-HNG, A06 + ADDED (15NOV18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JESUS JARAMILLO	nov 16, 2018	01:31	nov 17, 2018	01:31	BRIAN TUNON CHANIS	nov 16, 2018	08:28	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0020VTG	B737-53-1-0002-U-JIC (Fuselage Zonal Inspections - GVI)	TRF7N001QCR1	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (15NOV18)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	BRIAN TUNON CHANIS	DANIEL DIAZ CANO	nov 16, 2018	05:58	nov 17, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 16, 2018	10:32	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001L77E	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001QCR1	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (15NOV18)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	BRIAN TUNON CHANIS	DANIEL DIAZ CANO	nov 16, 2018	05:59	nov 17, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 16, 2018	10:31	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001L77E	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001QCR1	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (15NOV18)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	MARIO ROSAS BATISTA	nov 16, 2018	12:50	nov 17, 2018	12:49	ELEAN BONILLA	nov 16, 2018	20:20	ELEAN BONILLA	TRF7N0022ZGK	OPEN-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	nov 16, 2018	13:50	nov 17, 2018	13:50	LUIS GONZALEZ	nov 16, 2018	20:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UAL3	B737-57-1-0015-U-JIC (Right Winglet - Inspect (GV/DV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	GERBER MORAN MARTINEZ	nov 16, 2018	15:33	nov 17, 2018	15:32	LUIS GONZALEZ	nov 16, 2018	22:37	LUIS GONZALEZ	TRF7N000U9UZ	B737-53-1-0038-U-JIC (Aft Cargo Compartment Area - GV)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	BRIAN TUNON CHANIS	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	nov 17, 2018	14:22	nov 18, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 17, 2018	20:15	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000U9AS	B737-20-1-0009-U-JIC (Right Wing EWIS - Inspect (DET))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	BRIAN TUNON CHANIS	BEATRIZ ADAMES DINZEY	nov 17, 2018	14:37	nov 18, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 17, 2018	22:30	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UA80	57-070-01-U-JIC (Left Wing - Inspect (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	BRIAN TUNON CHANIS	SANTOS MOLINA SANDOVAL	nov 17, 2018	15:01	nov 18, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 17, 2018	20:22	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000UA9T	B737-55-1-0008-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer and Elevator - INSPECT (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	BRIAN TUNON CHANIS	SANTOS MOLINA SANDOVAL	nov 17, 2018	15:01	nov 18, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 17, 2018	20:21	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000UA9T	B737-55-1-0008-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer and Elevator - INSPECT (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	BRIAN TUNON CHANIS	CHRISTIAN KIRVEN	nov 17, 2018	15:40	nov 18, 2018	00:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 17, 2018	16:15	BRIAN TUNON CHANIS					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	ELSIS RAMOS	nov 18, 2018	01:17	nov 19, 2018	01:17	LUIS GONZALEZ	nov 18, 2018	04:51	LUIS GONZALEZ	TRF7N001ECZE	EA 3400-0035C OP2-JIC (Replacement of ATC Transponders for ADS-B Out Activation and Replacement of TCAS)	TRF7N001JYS8	PLA, MRO-PTY, EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + DIP + ADDED (17NOV18)	HP-1825CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	BRIAN TUNON CHANIS	ISABEL SANCHEZ TORIBIO	nov 18, 2018	14:48	nov 19, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	nov 18, 2018	18:48	MARIO MIRANDA	TRF7N001HE6F	EA 2000-0003C OP2-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N001VALG	PLA, PTY-HNG A03 + ADDED (18NOV18)	HP-1563CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MARIO MIRANDA	AGUSTIN DUARTE	nov 18, 2018	18:49	nov 19, 2018	23:00	LUIS GONZALEZ	nov 18, 2018	21:48	LUIS GONZALEZ	TRF7N000Z368	B737-28-1-0023-U-JIC (Out of Tank Wire Bundles - (DET))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	JOSE TREJOS	nov 19, 2018	01:28	nov 20, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 19, 2018	05:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001VKYC	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N001WG39	PLA, PTY-HNG, A10 + ADDED (18NOV18)	HP-1566CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	JOSE TREJOS	nov 19, 2018	01:29	nov 20, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 19, 2018	05:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001VKYC	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N001WG39	PLA, PTY-HNG, A10 + ADDED (18NOV18)	HP-1566CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANRIQUE MARTINEZ	IAN MORENO	nov 19, 2018	12:51	nov 20, 2018	07:55	LUIS GONZALEZ	nov 19, 2018	22:03	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UB5U	EA 5510-01843 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer Lower Skin Panel Inspection)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANRIQUE MARTINEZ	IAN MORENO	nov 19, 2018	12:52	nov 20, 2018	07:55	JOSE HYMISON	nov 19, 2018	19:49	JOSE HYMISON	TRF7N000UB5U	EA 5510-01843 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer Lower Skin Panel Inspection)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANRIQUE MARTINEZ	IAN MORENO	nov 19, 2018	12:53	nov 20, 2018	07:58	LUIS GONZALEZ	nov 19, 2018	22:01	LUIS GONZALEZ	TRF7N000UB5U	EA 5510-01843 OP1-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer Lower Skin Panel Inspection)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	nov 19, 2018	13:05	nov 20, 2018	13:05	LUIS GONZALEZ	nov 19, 2018	20:30	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017U15	EA 5300-0143C OP2-JIC CONFIGURATION 3 (RH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	nov 19, 2018	13:05	nov 20, 2018	13:05	LUIS GONZALEZ	nov 19, 2018	20:30	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017U15	EA 5300-0143C OP2-JIC CONFIGURATION 3 (RH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	CELESTINO MORAN MORALES	nov 19, 2018	13:16	nov 20, 2018	13:15	JOSE HYMISON	nov 19, 2018	18:49	JOSE HYMISON	TRF7N0022FWK	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001QWDG	PLA, PTY-HNG, MCV (19NOV18)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	DIANA RIVERA JAEN	nov 19, 2018	15:20	nov 20, 2018	15:19	JOSE HYMISON	nov 19, 2018	17:01	JOSE HYMISON	TRF7N002825F	AVIONICS- TAILCONE ANTI COLLISION LIGHT	TRF7N00284DV	MTO/HP1853/BOG CM 629/24NOV	HP-1853CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	DIANA RIVERA JAEN	nov 19, 2018	15:20	nov 20, 2018	15:19	JOSE HYMISON	nov 19, 2018	17:00	JOSE HYMISON	TRF7N002825F	AVIONICS- TAILCONE ANTI COLLISION LIGHT	TRF7N00284DV	MTO/HP1853/BOG CM 629/24NOV	HP-1853CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	ROBERTO ZAMORA	nov 20, 2018	00:09	nov 21, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 20, 2018	00:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N0027ZUL	STRUCTURE-ANGLES WAS FOUND CRACKED AT STA. 500H R/H	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	NELSON ASPRILLA	nov 20, 2018	00:14	nov 21, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	nov 20, 2018	00:29	LUIS GONZALEZ	TRF7N000U9Y4	B737-32-1-0016-U-JIC (Landing Gear Control Cables - Over the Wing Center Section - LUBE)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	DIEGO RAMIREZ SOTO	nov 20, 2018	03:42	nov 20, 2018	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 20, 2018	11:57	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0025626	PERFORM ECRA 5500-0381C SECTION III AND IV	TRF7N001Q91X	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECTORES (19NOV18)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	nov 20, 2018	13:41	nov 21, 2018	13:42	JOSE HYMISON	nov 20, 2018	19:53	JOSE HYMISON	TRF7N000UA9U	B737-55-1-0009-U-JIC (Rudder Tab - INSPECT (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	nov 20, 2018	13:42	nov 21, 2018	13:43	JOSE HYMISON	nov 20, 2018	19:54	JOSE HYMISON	TRF7N000UA9U	B737-55-1-0009-U-JIC (Rudder Tab - INSPECT (GV))	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	nov 20, 2018	14:28	nov 21, 2018	14:28	JOSE HYMISON	nov 20, 2018	19:54	JOSE HYMISON	TRF7N000VR9S	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001TWMQ	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (20NOV18)	HP-1841CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	nov 20, 2018	14:29	nov 21, 2018	14:29	JOSE HYMISON	nov 20, 2018	19:54	JOSE HYMISON	TRF7N000VR9S	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001TWMQ	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (20NOV18)	HP-1841CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	BRIAN TUNON CHANIS	FRANCISCO PINTO ROSAS	nov 22, 2018	12:58	nov 23, 2018	12:57	BRIAN TUNON CHANIS	nov 22, 2018	20:11	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N00289U9	300 - RUDDER BALANCE WEIGHT	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	BRIAN TUNON CHANIS	JULIO PAZMINO PITI	nov 22, 2018	14:04	nov 23, 2018	14:03	BRIAN TUNON CHANIS	nov 22, 2018	16:20	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0024E9R	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001QCLQ	PLA, PTY-HNG, MCV (22NOV18)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	BRIAN TUNON CHANIS	JULIO PAZMINO PITI	nov 22, 2018	14:04	nov 23, 2018	14:04	BRIAN TUNON CHANIS	nov 22, 2018	16:21	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0024E9R	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001QCLQ	PLA, PTY-HNG, MCV (22NOV18)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	BRIAN TUNON CHANIS	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	nov 22, 2018	15:42	nov 23, 2018	15:41	BRIAN TUNON CHANIS	nov 22, 2018	16:19	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000UATW	B737-20-1-0005-U-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	BRIAN TUNON CHANIS	SERGIO MAHECHA	nov 22, 2018	18:20	nov 23, 2018	18:19	BRIAN TUNON CHANIS	nov 22, 2018	18:46	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000YJPK	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MARIO MIRANDA	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	nov 22, 2018	19:06	nov 23, 2018	23:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 22, 2018	19:34	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000UATW	B737-20-1-0005-U-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	LUIS PUJOL TAMAYO	nov 22, 2018	22:23	nov 24, 2018	22:22	JOSE HYMISON	nov 23, 2018	03:52	JOSE HYMISON	TRF7N0025AVH	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001Y3GP	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (22NOV18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	LUIS PUJOL TAMAYO	nov 22, 2018	22:25	nov 24, 2018	22:22	JOSE HYMISON	nov 23, 2018	03:53	JOSE HYMISON	TRF7N0025AVH	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001Y3GP	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (22NOV18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	NELSON ASPRILLA	nov 22, 2018	23:02	nov 24, 2018	22:59	JOSE HYMISON	nov 22, 2018	23:54	JOSE HYMISON	TRF7N0027YQP	500-SPOILER #5 SEAL MISSING	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ALEXIS CHERIGO	nov 22, 2018	23:21	nov 24, 2018	23:19	BRIAN TUNON CHANIS	nov 23, 2018	04:53	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N0021H2Z	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001Y3GP	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (22NOV18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ARISTIDES IZASA	nov 23, 2018	03:05	nov 24, 2018	03:05	JOSE HYMISON	nov 23, 2018	03:51	JOSE HYMISON	TRF7N000UARR	B737-52-1-0036-U-JIC (Forward Entry (L1) Door - RESTORE)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ARISTIDES IZASA	nov 23, 2018	03:06	nov 24, 2018	03:05	JOSE HYMISON	nov 23, 2018	03:54	JOSE HYMISON	TRF7N000UARR	B737-52-1-0036-U-JIC (Forward Entry (L1) Door - RESTORE)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	JOSE GARCIA	nov 23, 2018	03:38	nov 24, 2018	03:38	BRIAN TUNON CHANIS	nov 23, 2018	09:58	BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000RAKQ	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001Y3GP	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (22NOV18)	HP-1712CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JEISON CABALLERO	nov 23, 2018	03:51	nov 24, 2018	03:51	BRIAN TUNON CHANIS	nov 23, 2018	10:19		BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N000R9XQ	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N001Y3GP	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (22NOV18)	HP-1712CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	BRIAN TUNON CHANIS	RAFAEL DE LA	nov 23, 2018	10:19	nov 24, 2018	00:00	JOSE HYMISON	nov 23, 2018	16:28		JOSE HYMISON	TRF7N0027XE4	300-RH ELEVATOR WEIGHT BALANCE	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	nov 23, 2018	13:45	nov 24, 2018	13:44	LUIS GONZALEZ	nov 23, 2018	20:37		LUIS GONZALEZ	TRF7N0014WFE	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	nov 23, 2018	13:45	nov 24, 2018	13:45	LUIS GONZALEZ	nov 23, 2018	20:37		LUIS GONZALEZ	TRF7N0014WFE	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	DARIO CEDENO	nov 23, 2018	18:08	nov 24, 2018	18:07	JOSE HYMISON	nov 23, 2018	19:31		JOSE HYMISON	TRF7N0028F5C	SYSTEM - RH HORIZONTAL STAB. TIP	TRF7N001TTEJ	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (23NOV18)	HP-1521CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	nov 24, 2018	13:15	nov 25, 2018	13:13	LUIS GONZALEZ	nov 24, 2018	22:25		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0022ZGQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	nov 24, 2018	13:15	nov 25, 2018	13:13	LUIS GONZALEZ	nov 24, 2018	20:55		LUIS GONZALEZ	TRF7N0022ZGQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	HENRY MENDEZ MEDINA	JULIO PAZMINO PITI	nov 24, 2018	14:01	nov 26, 2018	00:00	JOSE HYMISON	nov 24, 2018	17:11		JOSE HYMISON	TRF7N0022TDF	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001R5J3	PLA, PTY-HNG, MCV (24NOV18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	BRIAN TUNON CHANIS	ALEX PALACIOS	nov 25, 2018	18:18	nov 26, 2018	23:00	BRIAN TUNON CHANIS	nov 25, 2018	20:04		BRIAN TUNON CHANIS	TRF7N001H7SJ	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE RODRIGUEZ	WILMER CARRENO	nov 26, 2018	12:11	nov 27, 2018	12:10	JOEL MORALES AMAYA	nov 26, 2018	22:16		JOEL MORALES AMAYA	TRF7N0024KD0	STRUCTURE-LIGHTNING STRIKE WERE FOUND ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN BTW STA. 540 TO STA. 1064	TRF7N0023BDC	PLA, PTY-HNG, MCV (26NOV18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE RODRIGUEZ	ALEX PALACIOS	nov 26, 2018	17:47	nov 27, 2018	23:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	nov 26, 2018	20:28		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001H7WA	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MARIO MIRANDA	REYNALDO DIAZ	nov 26, 2018	18:30	nov 27, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	nov 26, 2018	18:32		MARIO MIRANDA	TRF7N000WYMZ	32-11-00-02-5-JIC (32-11-00-02-5-JIC)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEX PALACIOS	nov 27, 2018	10:06	nov 28, 2018	10:05	LUIS GONZALEZ	nov 27, 2018	20:40		LUIS GONZALEZ	TRF7N001H7WA	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	MELVIN ALVAREZ	nov 27, 2018	21:52	nov 28, 2018	21:52	LUIS GONZALEZ	nov 28, 2018	00:40		HENRY MENDEZ MEDINA	TRF7N0027TNK	STRUCTURES-FUELING CONTROL STATION.	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	JONATHAN ARCIA	nov 28, 2018	01:48	nov 29, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 28, 2018	06:11		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0020V13	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QVZY	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (27NOV18)	HP-1377CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	MARIO ROSAS BATISTA	nov 28, 2018	12:47	nov 29, 2018	12:46	JOSE RODRIGUEZ	nov 28, 2018	18:49		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N000UADT	B737-54-1-0007-U-JIC (Left Strut Fuse Pin Bolt and End Cap - REMOVE)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	AIGNER BONILLA	nov 28, 2018	15:07	nov 29, 2018	15:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 29, 2018	11:14		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0028XYU	AVIONICS- FEEL DIFF PRESS LIGHT	TRF7N0028XZ8	OOS/HP1718/PTY_HNG/28NOV18/FEEL DIFF PRESS LT ON IN CRUISE	HP-1718CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TOMAS VERGARA	nov 29, 2018	06:35	nov 30, 2018	06:31	JOSEPH ROBLES ATENCIO	nov 29, 2018	07:00		JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RAFAEL SOLIS	MANUEL TURNER	nov 29, 2018	13:31	nov 30, 2018	13:30	MANUEL DIAZ	nov 29, 2018	21:21		MANUEL DIAZ	TRF7N00254J6	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001PUNK	PLA, PTY-HNG, MCV (29NOV18)	HP-1715CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RAFAEL SOLIS	ANGEL TAYLOR	nov 30, 2018	15:14	dic 1, 2018	00:00	RAFAEL SOLIS	nov 30, 2018	16:41		RAFAEL SOLIS					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	ABDIEL GUARDIA	dic 1, 2018	09:16	dic 2, 2018	09:16	MANUEL DIAZ	dic 1, 2018	10:45		MANUEL DIAZ	TRF7N0028CVV	800-APPLY CIC ON PAX,SERVICE AND CARGO DOORS	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	dic 2, 2018	13:20	dic 4, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 2, 2018	20:17		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZGQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	dic 2, 2018	14:16	dic 4, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 2, 2018	20:08		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZGQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	NOE GONZALEZ	dic 3, 2018	14:34	dic 5, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 3, 2018	21:01		EDGAR QUINTERO	TRF7N0028MK6	100-LH HEAT EXCHANGER	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	ANGEL TAYLOR	dic 3, 2018	17:50	dic 5, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 3, 2018	20:37		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ANTHONY ALVEO RANGEL	dic 3, 2018	20:01	dic 5, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 3, 2018	21:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N0025928	RIR - PERFORM D.V.I. ON DENT LOC AT L/E VERTICAL STAB	TRF7N0029BZ8	PLA, PTY-HNG, MCV (03DEC18)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	NICOLAS MASTROLINARDO PALMA	dic 3, 2018	21:43	dic 5, 2018	21:43	MANUEL DIAZ	dic 3, 2018	23:26		MANUEL DIAZ	TRF7N000UASQ	B737-08-1-0001-U-JIC (Copa Aircraft (Platform Scales) - Weight)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	NICOLAS MASTROLINARDO PALMA	dic 3, 2018	21:44	dic 5, 2018	21:44	MANUEL DIAZ	dic 3, 2018	23:28		MANUEL DIAZ	TRF7N000UASQ	B737-08-1-0001-U-JIC (Copa Aircraft (Platform Scales) - Weight)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JAVIER MARTINEZ	dic 3, 2018	21:55	dic 5, 2018	21:55	MANUEL DIAZ	dic 3, 2018	23:56		MANUEL DIAZ	TRF7N0027XEQ	STRUCTURE-RH WING INBD GROUND SPOILER UPPER SKIN	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARISTIDES IZASA	dic 4, 2018	05:18	dic 5, 2018	05:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 4, 2018	08:38		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001T7C7	800-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP

IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARISTIDES IZASA	dic 4, 2018	05:19	dic 5, 2018	05:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 4, 2018	08:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001T 7C7	800-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEX PALACIOS	dic 4, 2018	09:59	dic 5, 2018	10:00	EDGAR QUINTERO	dic 4, 2018	15:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N0027 U8X	STR- LH HORIZONTAL STAB LWR SKIN CRACKS	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	dic 4, 2018	14:01	dic 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 4, 2018	16:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 Y0ZV	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TCVH	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (04DEC18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	AIGNER BONILLA	dic 4, 2018	19:50	dic 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 4, 2018	20:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 Y0MP	EA 2700-0073C-JIC (FLAP POSITION AND SKEW SENSOR WIRE BUNDLE AND CONNECTORS INSPECTION AND TAPE INSTALLATION)	TRF7N001TCVH	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (04DEC18)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ROBERTO ZAMORA	dic 4, 2018	21:48	dic 6, 2018	21:47	LUIS GONZALEZ	dic 5, 2018	04:53	MANUEL DIAZ	TRF7N001T 7C7	800-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	ROBERTO ZAMORA	dic 4, 2018	21:48	dic 6, 2018	21:48	LUIS GONZALEZ	dic 5, 2018	01:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N001T 7C7	800-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	ROBERTO ZAMORA	dic 4, 2018	21:49	dic 6, 2018	21:48	LUIS GONZALEZ	dic 5, 2018	01:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N001T 7C7	800-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	ARIEL CASTILLO	dic 4, 2018	23:10	dic 6, 2018	23:10	LUIS GONZALEZ	dic 5, 2018	01:29	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	ERIC IBARRA	dic 5, 2018	02:57	dic 6, 2018	02:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 5, 2018	05:20	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001 D8JH	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001PWRW	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (04DEC18)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	dic 5, 2018	13:12	dic 6, 2018	13:11	EDGAR QUINTERO	dic 5, 2018	20:23	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZGQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	dic 5, 2018	13:13	dic 6, 2018	13:13	EDGAR QUINTERO	dic 5, 2018	20:23	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZGQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	dic 5, 2018	22:03	dic 7, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 6, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N000 VGTT	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001QVZ4	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + conectores (05DEC18)	HP-1821CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JAVIER MARTINEZ	dic 6, 2018	01:23	dic 7, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 6, 2018	03:45	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 RPD	STRUCTURE-PRINT AND UPDATE DENT AND BUCKLE REPORT FROM TOOLBOX	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL TORRES	dic 6, 2018	11:08	dic 7, 2018	11:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 6, 2018	20:59	EDGAR QUINTERO	TRF7N0027 UB3	300-Check elevator control cable tension.	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	MARIO ROSAS BATISTA	dic 6, 2018	13:14	dic 7, 2018	13:13	JOSE HYMISON	dic 6, 2018	14:52	JOSE HYMISON	TRF7N0022 ZGL	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001H88E	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C4 + LG + SCIMITAR + EA 3340-01485 + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] + STAB TRIM + ADDED TASKS (15NOV18)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JAVIER ARAUZ BARRIA	DAVID AIZPRUA RAMOS	dic 6, 2018	21:38	dic 7, 2018	21:38	LUIS GONZALEZ	dic 7, 2018	01:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N0020 WJ4	27-102-00-U-JIC (Horizontal Stabilizer Trim Actuator - LUB)	TRF7N00271Q5	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (06DEC18)	HP-9901CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JESUS JARAMILLO	dic 6, 2018	22:18	dic 8, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 7, 2018	03:49	EDGAR QUINTERO	TRF7N0029 QSF	STRUCTURES - VERTICAL HF ANTENNA WITHOUT PROTECTIVE POLYURETHANE FILM TAPE.	TRF7N00271Q5	PLA, PTY-HNG, A01 + TASKS (06DEC18)	HP-9901CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ALICIA RODRIGUEZ FLORES	dic 7, 2018	03:42	dic 8, 2018	03:42	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 7, 2018	09:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000 S254	27-31-00-002-JIC (Control-column Disconnect System - Operational Test)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ALICIA RODRIGUEZ FLORES	dic 7, 2018	03:43	dic 8, 2018	03:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 7, 2018	09:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000 S254	27-31-00-002-JIC (Control-column Disconnect System - Operational Test)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	DARIO CEDENO	dic 7, 2018	04:32	dic 8, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 7, 2018	08:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MANUEL DIAZ	JAVIER HERNANDEZ	dic 7, 2018	15:02	dic 9, 2018	15:02	MANUEL DIAZ	dic 7, 2018	15:26	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	RAFAEL CASTILLO PATINO	dic 7, 2018	15:06	dic 9, 2018	15:06	MANUEL DIAZ	dic 7, 2018	17:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0027 U3R	EA 1240-0004C OP2-JIC (INTERIOR PROGRAM OP2 – 737NG AIRCRAFT FUMIGATION)	TRF7N0023BK2	PLA, PTY-HNG, MCV (07DEC18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	DAVID GONZALEZ	dic 7, 2018	18:03	dic 9, 2018	18:02	MANUEL DIAZ	dic 7, 2018	19:07	MANUEL DIAZ	TRF7N0025 F3C	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N0023BK2	PLA, PTY-HNG, MCV (07DEC18)	HP-1374CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JESUS JARAMILLO	dic 7, 2018	23:25	dic 8, 2018	23:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 8, 2018	06:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0024 42B	B737-53-1-0002-U-JIC (Fuselage Zonal Inspections - GVI)	TRF7N001YQS6	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (07DEC18)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALICIA RODRIGUEZ FLORES	dic 8, 2018	05:24	dic 9, 2018	05:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 8, 2018	07:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001 PXXY	EA 3400-0036C OP4-JIC (Installation of Elementary and Enhanced Surveillance,Extended Squitter / ADS-B "OUT" and DO-260B Program Pin Wiring Provisions)	TRF7N001QBK0	PLA, MRO-PTY, EA 3400-0035C OP3 + EA 3400-0036C OP4 + ADDED TASKS (06DEC18)	HP-1826CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	JEISON CABALLERO	dic 8, 2018	12:41	dic 10, 2018	12:40	MANUEL DIAZ	dic 8, 2018	15:40	MANUEL DIAZ	TRF7N001 VR4C	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N0023APD	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (08DEC18)	HP-1522CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ABIGAIL SANCHEZ	dic 8, 2018	16:03	dic 10, 2018	16:02	MANUEL DIAZ	dic 8, 2018	19:30	MANUEL DIAZ	TRF7N0029 V0L	FUSELAGE - 53 FWD SERVICE DOOR SCUFF PLATE	TRF7N0029V0E	ROBBED PARTS HP1826 SPCV CK	HP-1826CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	dic 8, 2018	16:55	dic 10, 2018	16:55	MANUEL DIAZ	dic 8, 2018	19:25	MANUEL DIAZ	TRF7N0022 DYZ	B737-33-1-0001-U-JIC (Anti-Collision Strobe Light - RST (Clean))	TRF7N0023APD	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (08DEC18)	HP-1522CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	JESUS JARAMILLO	dic 8, 2018	21:37	dic 10, 2018	21:36	MANUEL DIAZ	dic 9, 2018	07:44	MANUEL DIAZ	TRF7N001 NXZJ	DENT IN HORIZONTAL STAB LEADING EDGE R/H	TRF7N001YMWE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS + CONECT (08DEC18)	HP-1844CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JESUS JARAMILLO	dic 8, 2018	21:37	dic 10, 2018	21:37	MANUEL DIAZ	dic 9, 2018	08:04	MANUEL DIAZ	TRF7N001 NXZJ	DENT IN HORIZONTAL STAB LEADING EDGE R/H	TRF7N001YMWE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS + CONECT (08DEC18)	HP-1844CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JOSYMAR SCANTLEBURY GAYLE	dic 9, 2018	00:29	dic 10, 2018	00:28	MANUEL DIAZ	dic 9, 2018	06:36	MANUEL DIAZ	TRF7N0024 B4C	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001YMWE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS + CONECT (08DEC18)	HP-1844CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	JOSYMAR SCANTLEBURY GAYLE	dic 9, 2018	00:30	dic 10, 2018	00:30	MANUEL DIAZ	dic 9, 2018	06:50	MANUEL DIAZ	TRF7N0024 B4C	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001YMWE	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS + CONECT (08DEC18)	HP-1844CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	DAVID GONZALEZ	dic 9, 2018	13:19	dic 11, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 9, 2018	22:37	JOSE HYMISON	TRF7N0028 ZU5	RIR - APPLIED SPEED TAPE CORRETIVE ACTION AT 1000 F/C GVI EACH 50 F/C	TRF7N0021FGH	PLA, PTY-HNG, A08 + ADDED (09DEC18)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	HELIBERTO GARCIA PEREZ	dic 9, 2018	14:19	dic 11, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 9, 2018	18:28	MARIO MIRANDA	TRF7N001 RF8N	INT-25-0006-JIC (Interior - Covers - Replacement)	TRF7N0021FGH	PLA, PTY-HNG, A08 + ADDED (09DEC18)	HP-1564CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	LUIS MENDOZA	dic 9, 2018	14:25	dic 11, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 9, 2018	17:48	EDGAR QUINTERO	TRF7N0029 JDH	EA 3100-0008C-JIC (EA PCMCIA CARD REMOVAL/REPLACE)	TRF7N0021FGH	PLA, PTY-HNG, A08 + ADDED (09DEC18)	HP-1564CMP

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	dic 9, 2018	16:35	dic 11, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 9, 2018	19:27		EDGAR QUINTERO	TRF7N000S24S	27-22-01-006-JIC (Rudder Backlash - Functional Check)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	dic 10, 2018	13:16	dic 12, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 10, 2018	22:24		JOSE HYMISON	TRF7N000S3CS	55-10-002-0001-JIC (Horizontal Stabilizer Upper And Lower Skin, From Rib 3 LH To Rib 3 RH - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JAVIER HERRERA TUGRI	dic 10, 2018	13:36	dic 11, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	dic 10, 2018	18:33		MARIO MIRANDA	TRF7N0027D3E	EA 1240-0004C OP2-JIC (INTERIOR PROGRAM OP2 – 737NG AIRCRAFT FUMIGATION)	TRF7N001QCM1	PLA, PTY-HNG, MCV (10DEC18)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	JAVIER HERRERA TUGRI	dic 10, 2018	13:36	dic 12, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	dic 10, 2018	18:33		MARIO MIRANDA	TRF7N0027D3E	EA 1240-0004C OP2-JIC (INTERIOR PROGRAM OP2 – 737NG AIRCRAFT FUMIGATION)	TRF7N001QCM1	PLA, PTY-HNG, MCV (10DEC18)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	ESTEBAN GUILLEN	dic 10, 2018	15:43	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 10, 2018	20:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJ5	OPEN-OC-CCK-EMB-600 (Open and Close CCK Embraer Zone 600)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ABIGAIL SANCHEZ	dic 10, 2018	17:56	dic 11, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 10, 2018	20:24		EDGAR QUINTERO	TRF7N000S40C	Z200-001-JIC (Forward And Center Fuselage I, II And III Top And Side Areas - Zonal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MARIO MIRANDA	ABIGAIL SANCHEZ	dic 10, 2018	18:24	dic 11, 2018	23:00	MARIO MIRANDA	dic 10, 2018	18:36		MARIO MIRANDA	TRF7N000S363	53-21-001-1048-JIC (Center Fuselage I Upper Skin Panel - External)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	HAROLD TORRES MUNOZ	dic 10, 2018	19:27	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 10, 2018	20:25		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJF	OPEN-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JOSYMAR SCANTLEBURY GAYLE	dic 10, 2018	21:36	dic 11, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 11, 2018	00:49		JOSE HYMISON	TRF7N0026UC9	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001XQ39	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (10DEC18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	JOSYMAR SCANTLEBURY GAYLE	dic 10, 2018	21:37	dic 11, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 11, 2018	00:50		JOSE HYMISON	TRF7N0026UC9	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001XQ39	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (10DEC18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	dic 10, 2018	22:25	dic 12, 2018	22:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 11, 2018	09:23		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001Q52K	IN REFERENCE TO BARCODE: TRF7N001DB88 - SCRATCH ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	EDSON PLANTAGENETT	dic 11, 2018	00:19	dic 12, 2018	00:19	JOSE HYMISON	dic 11, 2018	01:13		JOSE HYMISON	TRF7N002A3ZW	INTERIOR-SEAT 17C WINDOW SHADE DAMAGE.	TRF7N001XQ39	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (10DEC18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JONATHAN ARCIA	dic 11, 2018	03:30	dic 12, 2018	03:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 11, 2018	06:07		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002A422	STRUCTURE-HF ANTENNA WITH POLYURETHANE FILM DAMAGE.	TRF7N001XQ39	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (10DEC18)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	dic 11, 2018	12:47	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:23		EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3J8	55-30-006-0001-JIC (Vertical Stabilizer Front Spar - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	dic 11, 2018	12:48	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:24		EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3J8	55-30-006-0001-JIC (Vertical Stabilizer Front Spar - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	CESAR LUGO HERNANDEZ	dic 11, 2018	13:18	dic 13, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:40		EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3C2	54-50-009-1192-LH-JIC (Pylon Lower Panel - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	dic 11, 2018	13:22	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	18:59		EDGAR QUINTERO	TRF7N0024GBP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P16K	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (11DEC18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	dic 11, 2018	13:22	dic 12, 2018	13:22	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	18:59		EDGAR QUINTERO	TRF7N0024GBP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P16K	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (11DEC18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	dic 11, 2018	13:23	dic 12, 2018	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 11, 2018	14:01		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0024GBP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P16K	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (11DEC18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	dic 11, 2018	14:50	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	19:46		EDGAR QUINTERO	TRF7N001YVKT	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001P16K	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (11DEC18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JOSE DIAZ	dic 11, 2018	15:39	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	16:43		EDGAR QUINTERO	TRF7N0024GAQ	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001P16K	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (11DEC18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JAVIER ARAUZ BARRIA	FRANCISCO PINTO ROSAS	dic 11, 2018	18:13	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:29		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJC	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JAVIER ARAUZ BARRIA	FRANCISCO PINTO ROSAS	dic 11, 2018	18:14	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:29		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJC	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JAVIER ARAUZ BARRIA	FRANCISCO PINTO ROSAS	dic 11, 2018	18:16	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:28		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJC	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JAVIER ARAUZ BARRIA	MIGUEL TORRES	dic 11, 2018	18:29	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:30		EDGAR QUINTERO	TRF7N001YTPD	27-41-71-01-150-JIC (27-41-71-01-150-JIC)	TRF7N002896X	PLA, MRO-PTY, STAB TRIM REPLACEMENT (11DEC18)	HP-1525CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	TOMMY QUINTERO DIAZ	dic 11, 2018	19:56	dic 12, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 11, 2018	20:21		EDGAR QUINTERO	TRF7N000UHVN	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N001P16K	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (11DEC18)	HP-1728CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	ARISTIDES IZASA	dic 11, 2018	23:14	dic 13, 2018	23:14	LUIS GONZALEZ	dic 12, 2018	01:02		LUIS GONZALEZ	TRF7N002A5V8	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR LH SIDE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	JESUS CASTILLO	dic 11, 2018	23:16	dic 13, 2018	23:16	EDGAR QUINTERO	dic 12, 2018	20:33		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0022ZJF	OPEN-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	dic 12, 2018	12:48	dic 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	dic 12, 2018	22:09		MANUEL DIAZ	TRF7N000S3FR	55-10-015-0991-JIC (Horizontal Stabilizer Rear Spar From Rib 3 LH To Rib 3 RH - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	dic 12, 2018	13:14	dic 13, 2018	23:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 12, 2018	16:46		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N00236Z1	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00239JH	PLA, PTY-HNG, MCV (12DEC18)	HP-1538CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	dic 12, 2018	13:16	dic 13, 2018	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 12, 2018	16:46		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N00236Z1	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N00239JH	PLA, PTY-HNG, MCV (12DEC18)	HP-1538CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	JENECIN MIRANDA	dic 12, 2018	13:56	dic 13, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 12, 2018	14:28		JOSE RODRIGUEZ					

IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 12, 2018	14:45	dic 13, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 12, 2018	20:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3FB	53-22-013-0001-JIC (Middle-avionics-compartment Access-hatch Cutout-structure - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 12, 2018	14:46	dic 13, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 12, 2018	20:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3FB	53-22-013-0001-JIC (Middle-avionics-compartment Access-hatch Cutout-structure - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	DAVID GONZALEZ	dic 12, 2018	14:46	dic 13, 2018	14:45	EDGAR QUINTERO	dic 12, 2018	14:49	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N0026ZDD	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N00239JH	PLA, PTY-HNG, MCV (12DEC18)	HP-1538CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	DAVID GONZALEZ	dic 12, 2018	14:49	dic 13, 2018	14:48	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 12, 2018	15:07	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0026ZDD	EA 3042-0003C OP1-JIC (COPA 737 - Hydrophobic Coating Application L1 & R1 Cockpit Windshields OP1)	TRF7N00239JH	PLA, PTY-HNG, MCV (12DEC18)	HP-1538CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	GIOVANNI LUNA MARAVILLA	dic 12, 2018	15:02	dic 13, 2018	15:02	MANUEL DIAZ	dic 12, 2018	22:10	MANUEL DIAZ	TRF7N000S3FR	55-10-015-0991-JIC (Horizontal Stabilizer Rear Spar From Rib 3 LH To Rib 3 RH - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	dic 12, 2018	16:18	dic 13, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 12, 2018	16:53	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MARIO MIRANDA	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 12, 2018	17:59	dic 13, 2018	23:00	MANUEL DIAZ	dic 12, 2018	22:08	MANUEL DIAZ	TRF7N0022ZJC	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JAVIER ARAUZ BARRIA	JESUS CASTILLO	dic 12, 2018	21:57	dic 13, 2018	00:00	MANUEL DIAZ	dic 13, 2018	00:08	LUIS GONZALEZ	TRF7N000WDW2	EA 5300-0122C-JIC (STRUCTURAL REINFORCEMENT OF LOWER BEAM)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JAVIER ARAUZ BARRIA	JESUS CASTILLO	dic 12, 2018	22:01	dic 14, 2018	21:58	MANUEL DIAZ	dic 13, 2018	00:06	LUIS GONZALEZ	TRF7N000WDW2	EA 5300-0122C-JIC (STRUCTURAL REINFORCEMENT OF LOWER BEAM)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 13, 2018	12:53	dic 14, 2018	12:53	EDGAR QUINTERO	dic 13, 2018	20:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3KE	55-30-012-0001-JIC (Vertical Stabilizer Attachment On The Rear Fuselage Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JAVIER ARAUZ BARRIA	JOSE RIOS GONZALEZ	dic 13, 2018	15:19	dic 14, 2018	15:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 13, 2018	16:49	JOSE HYMISON	TRF7N000S3A3	54-50-001-0513-RH-JIC (Pylon FWD Engine Mount - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JAVIER ARAUZ BARRIA	MARCOS FIGUEROA	dic 13, 2018	18:39	dic 14, 2018	18:38	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 13, 2018	18:56	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000S2CW	28-50-00-003-LH-JIC (Wing Trailing Edge Harness - General Visual Inspection)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ARISTIDES IZASA	dic 13, 2018	23:20	dic 14, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	dic 14, 2018	00:08	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S21E	32-11-11-001-RH-JIC (Main-landing-gear Torque Link Clearance And Shimmy Damper Torque - Functional Test)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	GILBERTO MARTINEZ JUSTINIANI	dic 14, 2018	02:05	dic 14, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 14, 2018	04:13	EDGAR QUINTERO	TRF7N0024OM7	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001P14X	PLA, PTY-HNG, A06 + AT +CONECT (13DEC18)	HP-1823CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JOAQUIN RAMOS MELGAR	dic 14, 2018	22:13	dic 15, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 15, 2018	01:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N0024XYC	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N00242RY	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (14DEC18)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	CHRISTIAN KIRVEN TRAWNIZEK	dic 15, 2018	14:47	dic 17, 2018	14:46	MANUEL DIAZ	dic 15, 2018	18:08	MANUEL DIAZ	TRF7N000VD8R	55-840-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N00239TH	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (15DEC18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	CHRISTIAN KIRVEN TRAWNIZEK	dic 15, 2018	14:47	dic 17, 2018	14:47	MANUEL DIAZ	dic 15, 2018	17:23	RAFAEL SOLIS	TRF7N000VD8R	55-840-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N00239TH	PLA, PTY-HNG, A23 + TASKS (15DEC18)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	dic 15, 2018	23:06	dic 17, 2018	23:06	LUIS GONZALEZ	dic 16, 2018	04:46	JOSE HYMISON	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 16, 2018	14:40	dic 18, 2018	14:40	MANUEL DIAZ	dic 16, 2018	20:15	MANUEL DIAZ	TRF7N002AG4X	300- R/H H/S MIDDLE SPAR RIB #3 BOLT WITH RED RUST	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 16, 2018	14:40	dic 18, 2018	14:40	MANUEL DIAZ	dic 16, 2018	20:15	MANUEL DIAZ	TRF7N002AG4X	300- R/H H/S MIDDLE SPAR RIB #3 BOLT WITH RED RUST	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	dic 16, 2018	22:06	dic 18, 2018	22:06	JOSE HYMISON	dic 17, 2018	04:17	JOSE HYMISON	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 17, 2018	09:41	dic 19, 2018	09:40	EDGAR QUINTERO	dic 17, 2018	21:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AFMH	300-APPLY CIC ON ZONE 300	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 17, 2018	09:41	dic 19, 2018	09:41	MARIO MIRANDA	dic 17, 2018	20:37	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AFMH	300-APPLY CIC ON ZONE 300	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 17, 2018	09:42	dic 19, 2018	09:41	MARIO MIRANDA	dic 17, 2018	20:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AFMH	300-APPLY CIC ON ZONE 300	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	MARIO ROSAS BATISTA	dic 17, 2018	13:10	dic 18, 2018	00:00	MARIO MIRANDA	dic 17, 2018	19:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ACE4	400 - CLAMP MELTED	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	MANUEL TURNER	dic 17, 2018	13:26	dic 18, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 17, 2018	14:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0024LAQ	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N001P195	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (17DEC18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	MANUEL TURNER	dic 17, 2018	13:28	dic 18, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 17, 2018	14:01	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0024LAQ	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N001P195	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (17DEC18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JORGE LIZARAZO ACOSTA	dic 17, 2018	15:02	dic 18, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 17, 2018	22:35	JOSE HYMISON	TRF7N001D1VZ	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001P195	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (17DEC18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	JORGE LIZARAZO ACOSTA	dic 17, 2018	15:03	dic 18, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 17, 2018	22:35	JOSE HYMISON	TRF7N001D1VZ	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001P195	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (17DEC18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MARIO MIRANDA	KENETH BIANCO	dic 17, 2018	19:36	dic 18, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 17, 2018	21:43	EDGAR QUINTERO	TRF7N000SACC	B737-52-1-0017-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door - DET)	TRF7N001P195	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (17DEC18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	dic 17, 2018	21:03	dic 18, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 17, 2018	22:26	JOSE HYMISON	TRF7N001PDFW	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N001P195	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (17DEC18)	HP-1827CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	dic 17, 2018	21:21	dic 18, 2018	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 18, 2018	03:53	JOSE HYMISON	TRF7N002AFVD	PAINT - ELEVATOR TAB PAINT	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP

IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	NICOLAS MASTROLINARDO PALMA	dic 18, 2018	01:10	dic 19, 2018	01:10	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 18, 2018	04:09	JOSE HYMISON	TRF7N002AEUN	300-H/S TRIM ACTUATOR.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	RICAURTE PINZON APARICIO	JESUS DE LEON	dic 18, 2018	03:46	dic 19, 2018	03:46	MANUEL DIAZ	dic 18, 2018	11:11	MANUEL DIAZ	TRF7N000V2X9	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N0023QJU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (17DEC18)	HP-1842CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	ISABEL SANCHEZ TORIBIO	dic 18, 2018	06:11	dic 20, 2018	06:10	MANUEL DIAZ	dic 18, 2018	08:01	MANUEL DIAZ	TRF7N001ZD78	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N0023QJU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (17DEC18)	HP-1842CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	dic 18, 2018	09:24	dic 20, 2018	09:26	EDGAR QUINTERO	dic 18, 2018	13:13	EDGAR QUINTERO	TRF7N001S8UV	EA 3400-0037C-JIC (NAVIGATION – ADS- B OUT DO-260B INSTALLATION)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	dic 18, 2018	09:25	dic 20, 2018	09:26	EDGAR QUINTERO	dic 18, 2018	13:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N001S8UV	EA 3400-0037C-JIC (NAVIGATION – ADS- B OUT DO-260B INSTALLATION)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JESUS GOMEZ	dic 18, 2018	13:34	dic 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 18, 2018	14:52	RAFAEL SOLIS					
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	EUCLIDES CASTRO	dic 18, 2018	13:55	dic 19, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 18, 2018	14:23	RAFAEL SOLIS	TRF7N002ADPH	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N0023QJU	PLA, PTY-HNG, A14 + TASKS (17DEC18)	HP-1842CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	RIGOBERTO RAMOS	dic 18, 2018	17:58	dic 20, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 18, 2018	19:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AEUQ	STRUCTURE-AFT CARGO FLOOR PANEL 151ELF,151BLF,147BLF,152CRF,151FLF,148ARF WITH MULTIPLES DAMAGE	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	RAFAEL CASTILLO PATINO	dic 18, 2018	18:39	dic 20, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 18, 2018	23:07	JOSE HYMISON	TRF7N002ATN5	INTERIOR-ANTIRATTLE NUT ARE LOOSE ON SEATS 24DEF 25DEF	TRF7N001PCVZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (18DEC18)	HP-1828CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	OTILIO VASQUEZ	MIGUEL QUIROZ VALDES	dic 18, 2018	22:28	dic 19, 2018	00:00	LUIS GONZALEZ	dic 19, 2018	02:53	JOSE HYMISON	TRF7N0026LVS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N001TTFN	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (18DEC18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JOSE GONZALEZ	dic 19, 2018	03:45	dic 20, 2018	03:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 19, 2018	05:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AL7F	STRUCTURE-AFT CARGO SHEAR CLIP WITH CORROSION EVIDENCE	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FRANCISCO PINTO ROSAS	dic 19, 2018	09:26	dic 20, 2018	10:00	MANUEL DIAZ	dic 19, 2018	23:12	MANUEL DIAZ	TRF7N002ATJY	300-INSTALL HORIZONTAL STABILIZER LEADING EDGE RH AND LH.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FRANCISCO PINTO ROSAS	dic 19, 2018	09:27	dic 20, 2018	09:27	MANUEL DIAZ	dic 19, 2018	23:11	MANUEL DIAZ	TRF7N002ATJY	300-INSTALL HORIZONTAL STABILIZER LEADING EDGE RH AND LH.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL TORRES	dic 19, 2018	09:51	dic 20, 2018	10:00	EDGAR QUINTERO	dic 19, 2018	20:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ACH4	400 - CHAFING	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL TORRES	dic 19, 2018	09:52	dic 20, 2018	10:00	EDGAR QUINTERO	dic 19, 2018	20:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ACH4	400 - CHAFING	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MARCOS FIGUEROA	dic 19, 2018	10:28	dic 20, 2018	11:28	EDGAR QUINTERO	dic 19, 2018	14:12	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AJRQ	100-MAIN INLET PLENUN DUCT R/H TO SPDA 1 WITH FLEXIBLE HOSE DETERIORATED.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	NOE GONZALEZ	dic 19, 2018	13:18	dic 20, 2018	13:18	EDGAR QUINTERO	dic 19, 2018	21:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016NXF	EA 5600-0004C OP1-JIC (EMB-190 – LH SLIDING WINDOW SEAL – INSPECTION/REPLACEMENT)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	RIGOBERTO RAMOS	dic 19, 2018	14:20	dic 21, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 19, 2018	20:18	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJG	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	dic 19, 2018	15:01	dic 21, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 19, 2018	16:15	EDGAR QUINTERO	TRF7N000SKRS	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N001TTFN	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS + CONECT (18DEC18)	HP-1372CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:47	dic 21, 2018	21:47	MANUEL DIAZ	dic 20, 2018	04:24	MANUEL DIAZ	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:48	dic 21, 2018	21:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:49	dic 21, 2018	21:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:50	dic 21, 2018	21:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:50	dic 21, 2018	21:50	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:51	dic 21, 2018	21:50	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:52	dic 21, 2018	21:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 19, 2018	21:54	dic 21, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	05:09	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AFNX	PAINTER - Overwing emergency doors with deteriorate paint	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	MANUEL CEDENO	dic 20, 2018	04:18	dic 21, 2018	04:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 20, 2018	10:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0015718	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N00225XB	PLA, PTY-HNG, A05 + AT +CONECT (19DEC18)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	dic 20, 2018	13:33	dic 21, 2018	13:33	EDGAR QUINTERO	dic 20, 2018	16:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025H10	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N0028THT	PLA, PTY-HNG, MCV (20DEC18)	HP-9903CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	dic 20, 2018	13:34	dic 21, 2018	13:33	EDGAR QUINTERO	dic 20, 2018	16:15	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025H10	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N0028THT	PLA, PTY-HNG, MCV (20DEC18)	HP-9903CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	dic 20, 2018	13:34	dic 21, 2018	13:34	EDGAR QUINTERO	dic 20, 2018	16:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025H10	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N0028THT	PLA, PTY-HNG, MCV (20DEC18)	HP-9903CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	dic 20, 2018	13:34	dic 21, 2018	13:34	EDGAR QUINTERO	dic 20, 2018	16:13	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025H10	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N0028THT	PLA, PTY-HNG, MCV (20DEC18)	HP-9903CMP

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 20, 2018	13:43	dic 21, 2018	13:42	MANUEL DIAZ	dic 20, 2018	22:44		MANUEL DIAZ	TRF7N002 A5VC	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 20, 2018	13:43	dic 21, 2018	13:43	MANUEL DIAZ	dic 20, 2018	22:33		MANUEL DIAZ	TRF7N002 A5VC	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	MARCOS PEÑA	dic 20, 2018	15:01	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 22, 2018	07:06		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A35N	500- Chordwise Seal	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ANIBAL SANCHEZ	ESTIBINSON PENALOZA FERNANDEZ	dic 20, 2018	16:35	dic 22, 2018	00:00	ANIBAL SANCHEZ	dic 20, 2018	16:38		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 A67G	500-L/H SLAT# 4 .	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	ALFREDO LOO PINTO	dic 20, 2018	20:11	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	07:55		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A6MZ	PAINT-ELT ANTENNA WITH DETERIORED PAINT	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ALFREDO LOO PINTO	dic 20, 2018	20:13	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	10:04		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A6MZ	PAINT-ELT ANTENNA WITH DETERIORED PAINT	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ALFREDO LOO PINTO	dic 20, 2018	20:13	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	07:52		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A6MZ	PAINT-ELT ANTENNA WITH DETERIORED PAINT	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ALFREDO LOO PINTO	dic 20, 2018	20:14	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	07:53		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A6MZ	PAINT-ELT ANTENNA WITH DETERIORED PAINT	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 20, 2018	20:42	dic 21, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	07:54		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 20, 2018	20:42	dic 21, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	08:08		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	JOSE GONZALEZ	dic 20, 2018	21:59	dic 22, 2018	21:59	MANUEL DIAZ	dic 20, 2018	23:18		MANUEL DIAZ	TRF7N001 YEHK	B737-38-1-0006-U-JIC (Lavatory Waste Tank Components - Clean / Replace)	TRF7N0023R0V	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS +CONECT (20DEC18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	JOSE GONZALEZ	dic 20, 2018	22:00	dic 22, 2018	21:59	MANUEL DIAZ	dic 20, 2018	23:17		MANUEL DIAZ	TRF7N001 YEHK	B737-38-1-0006-U-JIC (Lavatory Waste Tank Components - Clean / Replace)	TRF7N0023R0V	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS +CONECT (20DEC18)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	ARISTIDES IZASA	dic 20, 2018	22:34	dic 22, 2018	22:33	LUIS GONZALEZ	dic 21, 2018	01:01		LUIS GONZALEZ	TRF7N002 AZXR	800 REMOVE & REINSTALL DEFLECTOR	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	dic 20, 2018	23:18	dic 22, 2018	23:17	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	07:48		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	CIRILO GRACIA	dic 20, 2018	23:18	dic 22, 2018	23:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 21, 2018	09:58		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LEO CAMARENA RIVERA	dic 21, 2018	09:59	dic 23, 2018	10:00	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	00:16		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 ADPX	300 - ATTACHMENT FITTINGS FRAME 99 TO 100	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JENECIN MIRANDA	dic 21, 2018	10:13	dic 23, 2018	10:22	EDGAR QUINTERO	dic 21, 2018	21:53		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 A5V8	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR LH SIDE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ANDRES MELENDEZ LEMUS	dic 21, 2018	11:22	dic 23, 2018	11:22	EDGAR QUINTERO	dic 21, 2018	20:16		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZJA	CLOSE-OC-CCK-EMB-400 (Open and Close CCK Embraer Zone 400)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	MIGUEL JUSTAVINO DIAZ	dic 21, 2018	13:28	dic 22, 2018	13:27	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 21, 2018	13:39		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0026 R6V	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0026UJ0	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (29JAN19)	HP-1371CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	MIGUEL JUSTAVINO DIAZ	dic 21, 2018	13:29	dic 22, 2018	13:27	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 21, 2018	13:38		JAVIER ARAUZ BARRIA					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	MIGUEL JUSTAVINO DIAZ	dic 21, 2018	13:30	dic 22, 2018	13:29	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 21, 2018	13:40		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0026 R6V	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0026UJ0	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (29JAN19)	HP-1371CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	MIGUEL JUSTAVINO DIAZ	dic 21, 2018	13:30	dic 22, 2018	13:29	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 21, 2018	13:39		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0026 R6V	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0026UJ0	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (29JAN19)	HP-1371CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	GERONIMO NAVARRO	dic 21, 2018	13:48	dic 22, 2018	13:48	EDGAR QUINTERO	dic 21, 2018	20:46		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSE VILLARRETA	dic 21, 2018	13:53	dic 22, 2018	13:52	EDGAR QUINTERO	dic 21, 2018	21:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N001 RLQP	EA 3343-0027C-JIC (737NG-700 SINGLE LENS BLENDED WINGLETS REPLACEMENT REQUIREMENTS TO INSTALL DUAL LENS BLENDED WINGLETS-JIC)	TRF7N0023BJX	PLA, PTY-HNG, MCV (21DEC18)	HP-1371CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ELSON FUENTE	dic 21, 2018	15:11	dic 22, 2018	15:10	EDGAR QUINTERO	dic 21, 2018	22:44		EDGAR QUINTERO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RICAURTE PINZON APARICIO	RIGOBERTO RAMOS	dic 21, 2018	18:25	dic 22, 2018	23:00	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	00:17		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZJG	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 21, 2018	21:34	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 22, 2018	07:05		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 21, 2018	21:35	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 22, 2018	07:04		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 21, 2018	21:35	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 22, 2018	07:05		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 21, 2018	21:36	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 22, 2018	07:05		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	dic 21, 2018	21:36	dic 22, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 22, 2018	07:06		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ROBERTO ZAMORA HINESTROZA	dic 21, 2018	22:44	dic 22, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	00:17		EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZJG	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ROBERTO ZAMORA HINESTROZA	dic 21, 2018	22:49	dic 22, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	00:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZJG	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	IAN MORENO	dic 22, 2018	11:34	dic 23, 2018	23:33	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	22:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 A5VC	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	MARCO OLA	dic 22, 2018	14:18	dic 23, 2018	14:16	EDGAR QUINTERO	dic 23, 2018	03:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017 EWN	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0023R06	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS + CONECT (22DEC18)	HP-1723CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	dic 22, 2018	14:31	dic 23, 2018	14:31	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 22, 2018	19:58	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0017 EAD	27-056-00-U-JIC (Standby Power Rudder - Inspect (GV))	TRF7N0023R06	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS + CONECT (22DEC18)	HP-1723CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	OSCAR SANCHEZ	dic 22, 2018	14:31	dic 23, 2018	14:31	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 22, 2018	19:58	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0017 EAD	27-056-00-U-JIC (Standby Power Rudder - Inspect (GV))	TRF7N0023R06	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS + CONECT (22DEC18)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	GINA PEREZ	dic 22, 2018	14:56	dic 23, 2018	14:55	JOSE HYMISON	dic 22, 2018	15:33	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	GINA PEREZ	dic 22, 2018	14:57	dic 23, 2018	14:55	JOSE HYMISON	dic 22, 2018	15:33	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	RIGOBERTO RAMOS	dic 22, 2018	15:02	dic 23, 2018	15:02	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	20:47	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022 ZJG	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	ANDRES MELENDEZ LEMUS	dic 22, 2018	15:23	dic 23, 2018	15:23	EDGAR QUINTERO	dic 22, 2018	20:19	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 AC3A	400-THRUST REVERSE SEAL FLOW WEB ENGINE 2	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:43	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	07:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:44	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:44	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:45	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:46	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:46	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:46	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 22, 2018	21:47	dic 23, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	08:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ERIC IBARRA	dic 23, 2018	00:44	dic 23, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 23, 2018	04:23	EDGAR QUINTERO	TRF7N0015 G1D	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001PCCJ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (22DEC18)	HP-1729CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	ERIC IBARRA	dic 23, 2018	00:45	dic 23, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 23, 2018	04:23	EDGAR QUINTERO	TRF7N0015 G1D	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N001PCCJ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (22DEC18)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 23, 2018	13:02	dic 25, 2018	13:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	20:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A5V8	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR LH SIDE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 23, 2018	13:02	dic 25, 2018	13:02	JOSE HYMISON	dic 23, 2018	22:50	JOSE HYMISON	TRF7N002 A5V8	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR LH SIDE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RAFAEL DE LA	dic 23, 2018	13:12	dic 25, 2018	13:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	13:59	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 A3YN	STRUCTURE-L/H WING LEADING EDGE AREA	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE BANDA	dic 23, 2018	13:26	dic 25, 2018	13:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	17:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0025 712	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002AZRX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (23DEC18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE BANDA	dic 23, 2018	13:26	dic 25, 2018	13:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	17:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0025 712	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002AZRX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (23DEC18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE BANDA	dic 23, 2018	13:27	dic 26, 2018	13:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	20:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0025 712	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002AZRX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (23DEC18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	IAN MORENO	dic 23, 2018	14:09	dic 24, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 23, 2018	22:51	JOSE HYMISON	TRF7N002 A5V3	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR RH SIDE.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO MORENO ANDRADE	dic 23, 2018	14:17	dic 24, 2018	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	19:45	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0020 0S5	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002AZRX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (23DEC18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	AMIL DE MOYA	dic 23, 2018	14:41	dic 25, 2018	14:41	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	17:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000 V0HL	53-898-00-U-JIC (Stabilizer Torsion Box Compartment (Internal) - GVI (Zonal))	TRF7N002AZRX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (23DEC18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RAFAEL CASTILLO PATINO	dic 23, 2018	18:09	dic 24, 2018	18:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 23, 2018	19:18	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 B7NV	INTERIOR-WINDOW SHADE SEAT 17A WAS FOUND DETERIORATED	TRF7N002AZRX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (23DEC18)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	dic 23, 2018	21:33	dic 25, 2018	21:33	JOSE HYMISON	dic 24, 2018	04:32	JOSE HYMISON	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	dic 23, 2018	21:40	dic 25, 2018	21:40	JOSE HYMISON	dic 24, 2018	04:35	JOSE HYMISON	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JESUS CASTILLO	dic 23, 2018	23:48	dic 24, 2018	23:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 24, 2018	08:40	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 B7CN	500/600 AFT PYLON INSTALLATION	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	JESUS CASTILLO	dic 23, 2018	23:48	dic 24, 2018	23:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 24, 2018	08:40	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 B7CN	500/600 AFT PYLON INSTALLATION	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	FRANCISCO FLORES	dic 24, 2018	00:17	dic 24, 2018	00:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 24, 2018	06:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000 VWR7	50-32-00-001-FWD-JIC (Cargo Compartment Partitions - General Visual Inspection)	TRF7N0021QPV	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (23DEC18)	HP-1557CMP

IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ABIGAIL SANCHEZ	dic 24, 2018	12:40	dic 25, 2018	12:39	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	13:40		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 AG8A	300-APU SILENCER SKIN RIVET	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JAVIER ARAUZ BARRIA	SERGIO MAHECHA	dic 24, 2018	12:57	dic 25, 2018	12:56	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	13:41		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000 S24S	27-22-01-006-JIC (Rudder Backlash - Functional Check)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JAVIER ARAUZ BARRIA	FRANKLIN CANO RIVAS	dic 24, 2018	13:02	dic 25, 2018	13:02	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	20:03		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0022 ZJC	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JAVIER ARAUZ BARRIA	PEDRO FILOS	dic 24, 2018	13:21	dic 25, 2018	13:21	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	20:17		JOSE HYMISON	TRF7N002 AFJ6	100 - LH SLIDING WINDOW	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	LUIS MOLINA	dic 24, 2018	14:23	dic 25, 2018	14:22	JOSE HYMISON	dic 24, 2018	19:55		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001 VMF7	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N00242V7	PLA, PTY-HNG, A18 + TASKS + CONECT (24DEC18)	HP-1846CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	AMED DELGADO PEREZ	dic 24, 2018	15:41	dic 25, 2018	15:40	JOSE HYMISON	dic 24, 2018	19:16		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001 QWV2	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N00242V7	PLA, PTY-HNG, A18 + TASKS + CONECT (24DEC18)	HP-1846CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	ANDRES MELENDEZ LEMUS	dic 24, 2018	15:54	dic 25, 2018	15:53	EDGAR QUINTERO	dic 28, 2018	15:06		EDGAR QUINTERO	TRF7N000 S45X	EA 5400-0018C OP4-JIC (PYLON - RPLC OF THE LWR LINK FITTING INBD&OUTBD ATTACH PARTS)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:28	dic 25, 2018	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	20:31		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:28	dic 25, 2018	18:28	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:42		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:29	dic 25, 2018	18:29	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:10		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:29	dic 25, 2018	18:29	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:09		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:31	dic 25, 2018	18:31	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:39		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:31	dic 25, 2018	18:31	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:41		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	dic 24, 2018	18:32	dic 25, 2018	18:32	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:40		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ARISTIDES IZASA	dic 24, 2018	18:49	dic 25, 2018	18:49	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	20:31		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ARISTIDES IZASA	dic 24, 2018	18:49	dic 25, 2018	18:49	JAVIER ARAUZ BARRIA	dic 24, 2018	20:32		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 24, 2018	21:56	dic 25, 2018	21:55	RICAURTE PINZON APARICIO	dic 25, 2018	01:41		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 BAM9	PAINT ACCESS PANELS	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 25, 2018	13:06	dic 26, 2018	13:06	JOSE HYMISON	dic 25, 2018	22:34		JOSE HYMISON	TRF7N002 AWLF	300-INSTALL VERTICAL LEADING EDGE, TIP FAIRING Y DORSAL FIN.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 25, 2018	13:06	dic 26, 2018	13:06	EDGAR QUINTERO	dic 25, 2018	20:43		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 AWLF	300-INSTALL VERTICAL LEADING EDGE, TIP FAIRING Y DORSAL FIN.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	ABIGAIL SANCHEZ	dic 25, 2018	13:16	dic 26, 2018	13:16	EDGAR QUINTERO	dic 25, 2018	20:42		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 A46Q	STRUCTURE- L/H FLIGHT COMPARTMENT WINSHIELD WITH MOISTURE SEALING DETERIORATED.	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	dic 25, 2018	16:02	dic 27, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 25, 2018	20:43		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 AFXA	100-service panel components	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	dic 25, 2018	16:03	dic 27, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 25, 2018	22:53		JOSE HYMISON	TRF7N002 AFXA	100-service panel components	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	dic 25, 2018	21:28	dic 27, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	04:32		JOSE HYMISON	TRF7N000 S1WU	190-11-3-0006-JIC (O/wing Esc Route Paint And Markings-insp.(gv))	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	dic 25, 2018	21:28	dic 27, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	04:42		JOSE HYMISON	TRF7N000 S1WU	190-11-3-0006-JIC (O/wing Esc Route Paint And Markings-insp.(gv))	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	dic 25, 2018	21:28	dic 27, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	04:31		JOSE HYMISON	TRF7N000 S1WU	190-11-3-0006-JIC (O/wing Esc Route Paint And Markings-insp.(gv))	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	LUIS FASANANDO	dic 25, 2018	22:07	dic 26, 2018	22:06	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	04:39		JOSE HYMISON	TRF7N002 BDM8	PAINT- TOUCH UP DAMAGE PAINT IN O/B FAN COL LEADING EDGE ENGINE 2	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	dic 25, 2018	23:18	dic 26, 2018	23:18	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	02:06		JOSE HYMISON	TRF7N001 VRKP	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001QCL9	PLA, PTY-HNG, A12 + AT (25DEC18)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 26, 2018	10:16	dic 28, 2018	10:15	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	23:05		JOSE HYMISON	TRF7N000 S3RA	53-30-017-0001-JIC (Rear-fuselage Tail Cone Attachment Fittings, Backup Fittings And Intercostals And Apu Struts Attachment Fittings, Backup Fittings And Intercostals At Frame 100 - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 26, 2018	10:16	dic 28, 2018	10:16	JOSE HYMISON	dic 26, 2018	23:05		JOSE HYMISON	TRF7N000 S3RA	53-30-017-0001-JIC (Rear-fuselage Tail Cone Attachment Fittings, Backup Fittings And Intercostals And Apu Struts Attachment Fittings, Backup Fittings And Intercostals At Frame 100 - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	dic 26, 2018	10:17	dic 28, 2018	10:17	EDGAR QUINTERO	dic 26, 2018	20:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S3RA	53-30-017-0001-JIC (Rear-fuselage Tail Cone Attachment Fittings, Backup Fittings And Intercostals And Apu Struts Attachment Fittings, Backup Fittings And Intercostals At Frame 100 - Internal)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 26, 2018	18:43	dic 27, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 28, 2018	15:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S1WU	190-11-3-0006-JIC (O/wing Esc Route Paint And Markings-insp.(gv))	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ANTONIO HAZLEWOOD	dic 26, 2018	18:44	dic 27, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 28, 2018	14:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S1WU	190-11-3-0006-JIC (O/wing Esc Route Paint And Markings-insp.(gv))	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	dic 26, 2018	23:06	dic 27, 2018	23:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 27, 2018	07:09	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	ALFREDO LOO PINTO	dic 28, 2018	00:08	dic 28, 2018	23:33	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 28, 2018	09:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	JONATHAN ARCIA	dic 28, 2018	03:28	dic 29, 2018	03:28	MANUEL DIAZ	dic 28, 2018	04:07	MANUEL DIAZ	TRF7N0026B0T	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001PDGL	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + Conectores (27DEC18)	HP-1831CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	VICTOR MOLINA	dic 28, 2018	03:36	dic 29, 2018	03:36	MANUEL DIAZ	dic 28, 2018	04:14	MANUEL DIAZ	TRF7N001X1XK	STENCIL POSITION SLAT	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	MICHAEL YAU ZHONG	dic 28, 2018	03:45	dic 29, 2018	03:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 28, 2018	08:22	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00146G0	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N001PDGL	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + Conectores (27DEC18)	HP-1831CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	MIGUEL SANTANA CEDENO	dic 28, 2018	03:54	dic 29, 2018	03:53	MANUEL DIAZ	dic 28, 2018	04:14	MANUEL DIAZ	TRF7N001X1XK	STENCIL POSITION SLAT	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JUSTO HERRERA JURADO	dic 28, 2018	09:25	dic 29, 2018	09:25	EDGAR QUINTERO	dic 28, 2018	15:18	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022ZJG	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001ERHJ	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + FLAP ACTUATORS + TCAS 7.1 + ADS-B out (09DEC18)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	MARCO OLA	dic 28, 2018	13:29	dic 29, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 28, 2018	19:23	EDGAR QUINTERO	TRF7N0013VWN	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0020P3N	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (28DEC18)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	ALFREDO LOO PINTO	dic 29, 2018	03:36	dic 30, 2018	03:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 29, 2018	07:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	DANIEL DIAZ CANO	dic 29, 2018	04:14	dic 30, 2018	04:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	dic 29, 2018	10:28	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001DMH3	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N001PDEX	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + Conectores (28DEC18)	HP-1829CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	MAXIMO DEL ROSARIO	dic 29, 2018	15:06	dic 30, 2018	15:06	JOSE HYMISON	dic 29, 2018	16:08	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	JONATHAN ARCIA	dic 29, 2018	23:30	dic 30, 2018	00:00	EDGAR QUINTERO	dic 30, 2018	04:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N00210UE	INSTALL BLIND RIVER THIS ITEM ENTER IN DIP IAW B737 SRM 53-00-01-2R-38 REV 63 DATE 10/JUL/18 PARAG 4.E, PERFORME DVI ON BLIND RIVET EVERY 500 F/C	TRF7N00253G7	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (29DEC18)	HP-1536CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ANDRES MELENDEZ LEMUS	dic 30, 2018	13:06	dic 31, 2018	13:06	JOSE HYMISON	dic 30, 2018	13:47	JOSE HYMISON	TRF7N002AQR9	400- APU AIR INLET SILENCER	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ANDRES MELENDEZ LEMUS	dic 30, 2018	13:07	dic 31, 2018	13:06	JOSE HYMISON	dic 30, 2018	13:50	JOSE HYMISON	TRF7N002AQR9	400- APU AIR INLET SILENCER	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 30, 2018	13:17	dic 31, 2018	13:16	EDGAR QUINTERO	dic 30, 2018	20:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N002BS6X	300 - RH HORIZONTAL STAB. FITTING #3 BEARING	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	dic 30, 2018	13:19	dic 31, 2018	13:19	EDGAR QUINTERO	dic 30, 2018	20:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N002BS6X	300 - RH HORIZONTAL STAB. FITTING #3 BEARING	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	CESAR GUZMAN GARCIA	dic 30, 2018	14:50	dic 31, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 30, 2018	17:03	JOSE HYMISON	TRF7N0025BL9	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N002891H	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (30DEC18)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	CESAR GUZMAN GARCIA	dic 30, 2018	14:50	dic 31, 2018	00:00	JOSE HYMISON	dic 30, 2018	17:03	JOSE HYMISON	TRF7N0025BL9	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N002891H	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (30DEC18)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	ABIGAIL SANCHEZ	dic 31, 2018	13:35	ene 2, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	dic 31, 2018	14:50	MANUEL DIAZ	TRF7N002BS2D	provide exact location of damage located in LH wing leading edge slat identified as (Toolbox ID 57-002)	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MANUEL DIAZ	AURELIO AIZPURUA	dic 31, 2018	13:37	dic 2, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	dic 31, 2018	14:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002BS2D	provide exact location of damage located in LH wing leading edge slat identified as (Toolbox ID 57-002)	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	dic 31, 2018	18:14	ene 2, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 1, 2019	01:06	JOSE HYMISON	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	dic 31, 2018	18:15	ene 2, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	dic 31, 2018	19:28	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	JESUS CASTILLO	dic 31, 2018	19:18	ene 1, 2019	19:17	JOSE HYMISON	dic 31, 2018	23:27	JOSE HYMISON	TRF7N002B231	300 REMOVE AND REINSTALL RUDDER	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	TOMAS VERGARA	dic 31, 2018	22:58	ene 1, 2019	22:57	JOSE HYMISON	ene 1, 2019	01:54	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	MANUEL DIAZ	AURELIO AIZPURUA	ene 1, 2019	13:20	ene 2, 2019	13:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 1, 2019	19:44	JAVIER ARAUZ BARRIA					
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	RAFAEL CASTILLO PATIÑO	ene 2, 2019	05:47	ene 2, 2019	05:46	MANUEL DIAZ	ene 2, 2019	09:17	MANUEL DIAZ	TRF7N002C054	INTERIOR-SUN SHADE CAPTAIN 3 L/H IS DAMAGE	TRF7N001Y0JY	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS + CONECT (01JAN19)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	ene 2, 2019	16:40	ene 3, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 2, 2019	22:38	JOSE HYMISON	TRF7N002B231	300 REMOVE AND REINSTALL RUDDER	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MARIO MIRANDA	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 2, 2019	18:51	ene 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 2, 2019	20:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N000R2F2	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N0023MZF	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (02JAN19)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MARIO MIRANDA	LEONARDO DIAZ PIRACUN	ene 2, 2019	18:51	ene 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 2, 2019	20:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N000R2F2	B737-54-1-0001-U-JIC (LH Pylon (Zonal) - GVI)	TRF7N0023MZF	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (02JAN19)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER GONZALEZ	ene 2, 2019	21:38	ene 3, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 2, 2019	22:30	JOSE HYMISON	TRF7N002C1R2	INERIOR - WINDOWS SHADE BROKEN ON ROW 17 F	TRF7N0023MZF	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (02JAN19)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	OMAR VEGA	ene 2, 2019	22:04	ene 3, 2019	22:03	MANUEL DIAZ	ene 3, 2019	05:33	MANUEL DIAZ	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	OMAR VEGA	ene 2, 2019	22:05	ene 3, 2019	22:03	MANUEL DIAZ	ene 3, 2019	05:39	MANUEL DIAZ	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	ene 2, 2019	22:22	ene 3, 2019	22:22	MANUEL DIAZ	ene 3, 2019	05:41	MANUEL DIAZ	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	OMAR VEGA	ene 3, 2019	21:36	ene 4, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 4, 2019	09:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00238AE	THE T/R INBOARD TRANSCOWL AT ENG 2 WITH PAINT DETERIORATED	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	LUIS MOLINA	ene 4, 2019	14:34	ene 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 4, 2019	15:59	EDGAR QUINTERO	TRF7N0020SDL	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N001PUTK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (04JAN19)	HP-1825CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	ene 4, 2019	21:41	ene 5, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	ene 5, 2019	03:07	LUIS GONZALEZ	TRF7N0014XBU	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N001QCPF	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (04JAN19)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	ene 4, 2019	21:42	ene 5, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	ene 5, 2019	03:08	LUIS GONZALEZ	TRF7N0014XBU	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N001QCPF	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (04JAN19)	HP-1832CMP

IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID GONZALEZ	ene 4, 2019	23:25	ene 6, 2019	23:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 5, 2019	06:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0026 LED	STRUCTURE-DURING WALKAROUND WAS FOUND LIGHTHING STRIKE DAMAGE SECTION 43	TRF7N001QCPF	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (04JAN19)	HP-1832CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	OMAR VEGA	ene 6, 2019	00:35	ene 6, 2019	23:33	EDGAR QUINTERO	ene 6, 2019	09:19	EDGAR QUINTERO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	ene 6, 2019	02:46	ene 7, 2019	02:45	EDGAR QUINTERO	ene 6, 2019	07:15	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025 UUX	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N001PCRE	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + conectores (05JAN19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ene 6, 2019	12:51	ene 7, 2019	23:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 6, 2019	20:33	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 B236	300 REMOVE AND REINSTALL L/H ELEVATOR	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	SANTOS MOLINA SANDOVAL	ene 6, 2019	12:51	ene 7, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 6, 2019	21:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 B236	300 REMOVE AND REINSTALL L/H ELEVATOR	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	EDILBERTO BECKER	ene 6, 2019	13:45	ene 7, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 6, 2019	18:54	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0025 V05	INT-25-0004P-JIC (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N001PCRE	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + conectores (05JAN19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	RICAURTE PINZON APARICIO	JHONATTAN TABORDA	ene 6, 2019	18:15	ene 7, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 7, 2019	03:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	RICAURTE PINZON APARICIO	HELIZAUTH MORENO	ene 6, 2019	18:51	ene 7, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 6, 2019	19:34	JOSE HYMISON	TRF7N002 C1FG	STRUCTURE POLYRETHANE FILM INTALL	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RICAURTE PINZON APARICIO	HELIZAUTH MORENO	ene 6, 2019	18:51	ene 7, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 6, 2019	19:33	JOSE HYMISON	TRF7N002 C1FG	STRUCTURE POLYRETHANE FILM INTALL	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CIRILO GRACIA	ene 6, 2019	22:03	ene 8, 2019	22:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 7, 2019	03:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 CC0T	IDDLE_CODE_CUSTOMER_REQUEST_PAINT	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GISCARD JARAMILLO	ene 7, 2019	03:56	ene 8, 2019	03:56	EDGAR QUINTERO	ene 7, 2019	10:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 VJUA	EA 2000-0003C OP1-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N0024SYN	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (06JAN19)	HP-1569CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	HELIZAUTH MORENO	ene 7, 2019	13:38	ene 9, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 7, 2019	19:58	JOSE HYMISON	TRF7N002 C1FG	STRUCTURE POLYRETHANE FILM INTALL	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	HELIZAUTH MORENO	ene 7, 2019	13:39	ene 9, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 7, 2019	19:59	JOSE HYMISON	TRF7N002 C1FG	STRUCTURE POLYRETHANE FILM INTALL	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ALEXANDER GONZALEZ	ene 7, 2019	18:55			JOSE HYMISON	ene 7, 2019	19:21	JOSE HYMISON	TRF7N0026 T7U	INT-25-0004P SUPPORT TASK (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N002832M	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (07JAN19)	HP-1838CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JAVIER ARAUZ BARRIA	GERONIMO NAVARRO	ene 8, 2019	15:15	ene 10, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 18, 2019	13:29	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001 EHEP	B737-53-1-0010-U-JIC (Radome Moisture - Functional Check)	TRF7N002CNDK	PLA, PTY-HNG, TASKS (08JAN19)	HP-1716CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CARLOS ACOSTA	ene 9, 2019	00:47	ene 10, 2019	00:46	MANUEL DIAZ	ene 9, 2019	06:34	MANUEL DIAZ	TRF7N0024 6Y4	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N0023F0X	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (08JAN19)	HP-1525CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PUJOL TAMAYO	ene 9, 2019	22:18	ene 11, 2019	22:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 10, 2019	01:22	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 4FB	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001Q8QT	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + CONECT (09JAN19)	HP-1725CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PUJOL TAMAYO	ene 9, 2019	22:18	ene 11, 2019	22:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 10, 2019	01:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0027 4FB	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N001Q8QT	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + CONECT (09JAN19)	HP-1725CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CIRILO GRACIA	ene 10, 2019	01:22	ene 11, 2019	01:22	MANUEL DIAZ	ene 10, 2019	07:07	MANUEL DIAZ	TRF7N002 CLP4	100 - AFT GROUND SPOILER MODULE WITH ID PLATE MISSING.	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	VICTOR MOLINA	ene 10, 2019	21:55	ene 11, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 11, 2019	08:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002 CLWC	SNAG PHY 42: FWD DRAIN MAST WITH PAINT DAMAGED.	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	VICTOR MOLINA	ene 10, 2019	21:56	ene 11, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 11, 2019	08:37	MANUEL DIAZ	TRF7N002 CLWC	SNAG PHY 42: FWD DRAIN MAST WITH PAINT DAMAGED.	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ARIEL CASTILLO	ene 10, 2019	22:50	ene 11, 2019	22:49	MANUEL DIAZ	ene 11, 2019	09:06	MANUEL DIAZ	TRF7N001 Z35Z	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N0026ECE	PLA, PTY-HNG, A24 + TASKS (10JAN19)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	MARCOS CUMBRERA PEREIRA	ene 10, 2019	23:09	ene 11, 2019	23:06	JOSE HYMISON	ene 11, 2019	03:17	JOSE HYMISON	TRF7N0015 CZD	B737-27-1-0020-U-JIC (Left Wing Trailing Edge Control Cables - RST (Clean))	TRF7N0026ECE	PLA, PTY-HNG, A24 + TASKS (10JAN19)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	RICAURTE PINZON APARICIO	JONATHAN ARCIA	ene 11, 2019	01:09	ene 11, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 11, 2019	04:40	JOSE HYMISON	TRF7N0026 21H	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N0026ECE	PLA, PTY-HNG, A24 + TASKS (10JAN19)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	CARLOS PACHECO PALOMINO	ene 11, 2019	04:03	ene 11, 2019	04:02	MANUEL DIAZ	ene 11, 2019	06:35	MANUEL DIAZ	TRF7N000 QVZR	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N0026ECE	PLA, PTY-HNG, A24 + TASKS (10JAN19)	HP-1713CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	RENE GARRIDO	ene 11, 2019	16:47	ene 12, 2019	16:46	RAFAEL SOLIS	ene 11, 2019	18:41	EDGAR QUINTERO	TRF7N0029 XKF	32-430-00-U-JIC (Tailskid Cartridge Assembly - VCK)	TRF7N002A77J	PLA, PTY-HNG, MCV (11JAN19)	HP-1522CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	MELVIN ESPINOZA APODACA	ene 11, 2019	21:30	ene 12, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	ene 12, 2019	03:02	LUIS GONZALEZ	TRF7N0016 EQM	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002832N	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (11JAN19)	HP-1847CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JESUS JARAMILLO	ene 11, 2019	23:28	ene 12, 2019	23:27	JOSE HYMISON	ene 12, 2019	01:08	JOSE HYMISON	TRF7N0026 VFQ	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002832N	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (11JAN19)	HP-1847CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JESUS GOMEZ	ene 12, 2019	14:53	ene 13, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 15, 2019	20:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO						
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MARIO MIRANDA	LEO CAMARENA RIVERA	ene 12, 2019	18:24	ene 13, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	ene 12, 2019	20:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 CBVX	Physical Snag # 15: REPLACE ANTENNAS DUE TO CORROSION. DME 1, DME 2, TCAS, XPDR1, XPDR2 AND MARKER BEACON.	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MARIO MIRANDA	LEO CAMARENA RIVERA	ene 12, 2019	18:25	ene 13, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	ene 12, 2019	20:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 CBVX	Physical Snag # 15: REPLACE ANTENNAS DUE TO CORROSION. DME 1, DME 2, TCAS, XPDR1, XPDR2 AND MARKER BEACON.	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	ene 12, 2019	18:44	ene 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 12, 2019	20:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 CLZ8	EVALUATE AND CORRECT ON NBR 1 ENGINE BOTH THRUST REVERSERS UPPER DEFLECTOR LIMITERS DAMAGED	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MARIO MIRANDA	ALEXANDER GONZALEZ	ene 13, 2019	18:40	ene 14, 2019	23:00	MARIO MIRANDA	ene 13, 2019	19:50	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 D2MM	INTERIOR-SEAT BELT IN SEAT 20C IS DET	TRF7N0029QSJ	PLA, PTY-HNG, ADDED (13JAN19)	HP-1718CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ANTONIO HAZLEWOOD	ene 13, 2019	21:12	ene 15, 2019	21:11	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 14, 2019	04:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 CRB3	SNAG 46: CORRECT PAINT ISSUE IN FUSELAGE LOWER SECTION TWO DIFFERENTS FINISHINGS AND THERE ARE FADED SECTIONS BETWEEN FR 02 AND FR 39 AND STGR 22L AND STGR 22R.	TRF7N002BX66	ES, MRO-PTY, SNAG LIST FOR SALE (05JAN19)	HK-4505	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ANTONIO HAZLEWOOD	ene 13, 2019	21:13	ene 15, 2019	21:22	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 14, 2019	04:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO						
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	RICAURTE PINZON APARICIO	ERICK HIDALGO	ene 14, 2019	14:51	ene 15, 2019	23:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 14, 2019	19:54	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 CJ78	EA 5753-0095C-JIC (737MAX - INBOARD FLAP PROTECTIVE TAPE INSTALLATION)	TRF7N002CNJ7	PLA, MRO-PTY, PDM + ADDED (10JAN19)	HP-9905CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	ene 14, 2019	16:09	ene 15, 2019	16:05	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 14, 2019	18:56	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 D3PV	AVIONICS - STATIC DISCHARGE	TRF7N002857S	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (14JAN19)	HP-1833CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	MICHAEL MARIN	ene 14, 2019	17:09	ene 15, 2019	23:00	JOSE HYMISON	ene 14, 2019	17:21	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 D4UH	STRUCTURE - LIGHTNING STRIKE INSPECTION	TRF7N002D4AS	PLA, PTY-HNG DIP LTH (14JAN19)	HP-1821CMP	

IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MICHAEL MARIN	ene 14, 2019	17:09	ene 15, 2019	23:00	JOSE HYMISON	ene 14, 2019	17:22	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002D4UH	STRUCTURE - LIGHTNING STRIKE INSPECTION	TRF7N002D4AS	PLA, PTY-HNG DIP LTH (14JAN19)	HP-1821CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JEISON CABALLERO	ene 16, 2019	12:20	ene 17, 2019	12:19	JOSE HYMISON	ene 16, 2019	17:04	JOSE HYMISON	TRF7N000STC9	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N0023E8R	PLA, PTY-HNG, A03 + TASKS (15JAN19)	HP-1376CMP	
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	DANIEL SANDOVAL	ene 16, 2019	16:14	ene 17, 2019	16:13	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 16, 2019	18:50	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0027K7S	EA 1200-0008C OP2-JIC (ENGINES, GEARS, WINGS AND FUSELAGE G.V.I CHECKS FOR FUEL OR HYDRAULIC EVIDENCE OF LEAKS AND STAINS)	TRF7N0027U2M	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (16JAN19)	HP-1826CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JHONATTAN TABORDA	ene 16, 2019	21:33	ene 18, 2019	21:33	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 17, 2019	04:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JAVIER ARAUZ BARRIA	JAN DOMINGUEZ HERRERA	ene 17, 2019	18:28	ene 19, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 17, 2019	18:46	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002DE52	APOYO_A_CCK (APOYO_A_CCK)	TRF7N002D7TV	OOS/HP1844/PTY_HNG/15JAN19/29-FUPCRIT	HP-1844CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JHONY ESCORCIA ROMERO	ene 18, 2019	15:15	ene 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 18, 2019	21:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N001M25W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0027TSK	PLA, PTY-HNG, A06 +TASKS (18JAN19)	HP-1839CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JHONY ESCORCIA ROMERO	ene 18, 2019	15:15	ene 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 18, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N001M25W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0027TSK	PLA, PTY-HNG, A06 +TASKS (18JAN19)	HP-1839CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JHONY ESCORCIA ROMERO	ene 18, 2019	15:16	ene 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 18, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N001M25W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0027TSK	PLA, PTY-HNG, A06 +TASKS (18JAN19)	HP-1839CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	JHONY ESCORCIA ROMERO	ene 18, 2019	15:16	ene 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 18, 2019	21:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N001M25W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0027TSK	PLA, PTY-HNG, A06 +TASKS (18JAN19)	HP-1839CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:17	ene 19, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	10:37	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:18	ene 19, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	10:39	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:19	ene 19, 2019	22:21	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	09:59	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:19	ene 19, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	10:00	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:22	ene 19, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	08:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:22	ene 19, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	10:38	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JORGE RUTINELLY DACOSTA	ene 18, 2019	22:23	ene 19, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	ene 19, 2019	09:46	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PLATERO RAMIREZ	ene 19, 2019	13:32	ene 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 19, 2019	21:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N002D84C	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 074	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	MICHAEL MARIN	ene 19, 2019	13:44	ene 20, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 19, 2019	23:34	JOSE HYMISON	TRF7N002AUFC	PER CUSTOMER REQUEST REMOVE DOUBLER LOCATED IN FWD FUSELAGE SKIN LH FR 16 & FR 17 BTW STR 02L AND STR 03L (TOOLBOX ID 34)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	CESAR GUZMAN GARCIA	ene 19, 2019	15:00	ene 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 19, 2019	20:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014SKW	55-842-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N0029CEJ	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + EA 83C (19JAN19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	CESAR GUZMAN GARCIA	ene 19, 2019	15:16	ene 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 19, 2019	20:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014SKW	55-842-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N0029CEJ	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + EA 83C (19JAN19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	LEO CAMARENA RIVERA	ene 19, 2019	16:25	ene 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 19, 2019	20:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	MELVIN ESPINOZA APODACA	ene 19, 2019	21:18	ene 20, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 20, 2019	03:35	JOSE HYMISON	TRF7N0016YX0	B737-27-1-0039-U-JIC (Tail Section Cables - LUB)	TRF7N0029CEH	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (19JAN19)	HP-1830CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	MELVIN ESPINOZA APODACA	ene 19, 2019	21:19	ene 20, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 20, 2019	03:36	JOSE HYMISON	TRF7N0016YX0	B737-27-1-0039-U-JIC (Tail Section Cables - LUB)	TRF7N0029CEH	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (19JAN19)	HP-1830CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	ene 19, 2019	22:59	ene 20, 2019	22:59	MANUEL DIAZ	ene 20, 2019	06:15	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	ene 19, 2019	23:00	ene 20, 2019	23:00	MANUEL DIAZ	ene 20, 2019	06:10	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	ene 19, 2019	23:01	ene 20, 2019	23:00	MANUEL DIAZ	ene 20, 2019	06:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JESUS CHAVERRA	ene 20, 2019	00:28	ene 20, 2019	00:26	MANUEL DIAZ	ene 20, 2019	06:11	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	VICTOR GOEZ	ene 20, 2019	00:37	ene 20, 2019	00:36	MANUEL DIAZ	ene 20, 2019	06:59	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUFC	PER CUSTOMER REQUEST REMOVE DOUBLER LOCATED IN FWD FUSELAGE SKIN LH FR 16 & FR 17 BTW STR 02L AND STR 03L (TOOLBOX ID 34)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	OMAR VEGA	ene 20, 2019	00:38	ene 20, 2019	00:38	JOSE HYMISON	ene 20, 2019	04:29	JOSE HYMISON	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PLATERO RAMIREZ	ene 20, 2019	13:44	ene 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 20, 2019	20:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N002D84C	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 074	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	ene 20, 2019	19:03	ene 21, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	ene 20, 2019	20:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N00184ZK	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N0027JNS	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (20JAN19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	ene 20, 2019	19:03	ene 21, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	ene 20, 2019	20:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N00184ZK	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N0027JNS	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (20JAN19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ERIC IBARRA	ene 20, 2019	21:24	ene 22, 2019	21:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 21, 2019	04:22	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001B44Z	27-22-01-001-JIC (Bearings Of The Rudder Power-control-unit Toggle Links - Lubricating)	TRF7N0024WMJ	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (20JAN19)	HP-1568CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CIRILO GRACIA	ene 20, 2019	21:39	ene 22, 2019	21:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 21, 2019	04:45	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	JESUS JARAMILLO	ene 21, 2019	06:12	ene 23, 2019	06:12	MANUEL DIAZ	ene 21, 2019	07:03	MANUEL DIAZ	TRF7N0024NNZ	190-53-3-0183-JIC (Fuselage Polyurethane Films Insp.)	TRF7N0024WMJ	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (20JAN19)	HP-1568CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	ene 21, 2019	15:59	ene 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 21, 2019	16:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N0022P5E	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N0023JC5	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (21JAN19)	HP-1540CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	RICAURTE PINZON APARICIO	JOSE TREJOS JIMENEZ	ene 21, 2019	20:18	ene 22, 2019	20:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 21, 2019	22:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AUHB	PER CUSTOMER REQUEST EVALUATE DENTS NEXT TO DOUBLER LOCATED IN FWD FUSELAGE SKIN BTW FR1-2 AND STR 20L-22L (TOOLBOX ID 100)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	ene 21, 2019	22:01	ene 23, 2019	22:01	EDGAR QUINTERO	ene 22, 2019	07:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JORGE CANO	ene 22, 2019	03:36	ene 23, 2019	03:52	EDGAR QUINTERO	ene 22, 2019	07:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C9WL	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N0029CRK	PLA, PTY-HNG, A04 + AT + CONECT (21JAN19)	HP-1857CMP	
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	YAROMHIR WONG	ene 22, 2019	09:08	ene 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 22, 2019	09:24	EDGAR QUINTERO						
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RICAURTE PINZON APARICIO	RENE GARRIDO	ene 22, 2019	14:38	ene 23, 2019	14:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 22, 2019	23:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000UND1	B737-55-1-0003-U-JIC (Vertical Stabilizer External (Zonal) - GVI)	TRF7N0029CET	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (22JAN19)	HP-1824CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	RICAURTE PINZON APARICIO	RENE GARRIDO	ene 22, 2019	14:39	ene 23, 2019	14:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 22, 2019	23:42	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000UND1	B737-55-1-0003-U-JIC (Vertical Stabilizer External (Zonal) - GVI)	TRF7N0029CET	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (22JAN19)	HP-1824CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	RICAURTE PINZON APARICIO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	ene 22, 2019	15:41	ene 23, 2019	15:40	LUIS GONZALEZ	ene 23, 2019	01:10	LUIS GONZALEZ	TRF7N001SFD0	B737-27-1-0042-U-JIC (Elevator and Elevator Tab Free Play - FNC (CMR))				
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JOSE TREJOS JIMENEZ	ene 22, 2019	19:31	ene 23, 2019	19:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 22, 2019	20:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AUHB	PER CUSTOMER REQUEST EVALUATE DENTS NEXT TO DOUBLER LOCATED IN FWD FUSELAGE SKIN BTW FR1-2 AND STR 20L-22L (TOOLBOX ID 100)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-445	

IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	ene 22, 2019	21:53	ene 23, 2019	21:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 23, 2019	04:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS ORTEGA GONZALEZ	ene 22, 2019	21:56	ene 23, 2019	21:55	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 23, 2019	03:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSHUA NOBLE	ene 22, 2019	22:36	ene 24, 2019	22:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 23, 2019	01:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0029UBW	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0023F2C	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (22JAN19)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSHUA NOBLE	ene 22, 2019	22:37	ene 24, 2019	22:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 23, 2019	01:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0029UBW	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0023F2C	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (22JAN19)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID GONZALEZ	ene 23, 2019	03:39	ene 24, 2019	03:39	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	09:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025G6A	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N0023F2C	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (22JAN19)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	ene 23, 2019	05:35	ene 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	07:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	LUIS FASANANDO	ene 23, 2019	06:31	ene 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	08:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N001LXVQ	100-L/H MLG SHOCK STRUT WITH PAINT DETERIORATED	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ene 23, 2019	06:54	ene 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	08:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ene 23, 2019	07:00	ene 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	08:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	CAROLINE ARAUZ GONZALEZ	ene 23, 2019	08:45	ene 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	09:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DX0G	AVIONICS-STATIC DISCHARGER DAMAGE IN THE TIP FAIRING HS, L/H SIDE	TRF7N0023F2C	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (22JAN19)	HP-1374CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	CAROLINE ARAUZ GONZALEZ	ene 23, 2019	08:45	ene 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 23, 2019	09:38	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DX0G	AVIONICS-STATIC DISCHARGER DAMAGE IN THE TIP FAIRING HS, L/H SIDE	TRF7N0023F2C	PLA, PTY-HNG, A12 + TASKS (22JAN19)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SILVERA	ene 23, 2019	10:52	ene 24, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 23, 2019	16:02	JOSE HYMISON	TRF7N002DXY7	STRUCTURE - AFTER STRIPPING PAINT WERE FOUND ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN EVIDENCE OF EXISTING BLEND-OUT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SILVERA	ene 23, 2019	10:53	ene 24, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 23, 2019	16:03	JOSE HYMISON	TRF7N002DXY7	STRUCTURE - AFTER STRIPPING PAINT WERE FOUND ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN EVIDENCE OF EXISTING BLEND-OUT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	ene 23, 2019	14:57	ene 24, 2019	14:57	JOSE HYMISON	ene 23, 2019	15:14	JOSE HYMISON	TRF7N002ATY5	RIR - D.V.I AT HORIZONTAL STAB L/E R/H SIDE DENT	TRF7N002AWRC	PLA, PTY-HNG, MCV (23JAN19)	HP-1828CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RICAURTE PINZON APARICIO	VICTOR MOLINA	ene 23, 2019	18:34	ene 24, 2019	18:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 24, 2019	04:09	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001LXVQ	100-L/H MLG SHOCK STRUT WITH PAINT DETERIORATED	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	RICAURTE PINZON APARICIO	VICTOR MOLINA	ene 23, 2019	18:46	ene 24, 2019	18:45	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 24, 2019	04:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001LXVQ	100-L/H MLG SHOCK STRUT WITH PAINT DETERIORATED	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RICAURTE PINZON APARICIO	VICTOR MOLINA	ene 23, 2019	18:49	ene 24, 2019	18:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 24, 2019	04:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001LXVQ	100-L/H MLG SHOCK STRUT WITH PAINT DETERIORATED	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	WILMER DE LA	ene 23, 2019	19:01	ene 24, 2019	19:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 24, 2019	02:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002DXXC	STRUCTURE- AFTER STRIPPING PAINT WERE FOUND ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN EVIDENCE OF EXISTING BLEND-OUT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JEREMY RODRIGUEZ	ene 24, 2019	14:51	ene 25, 2019	14:49	LUILLY MUÑOZ	ene 24, 2019	21:53	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0025HGJ	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002AZP0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (24JAN19)	HP-9903CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	MARCOS PEÑA	ene 24, 2019	16:25	ene 25, 2019	16:24	LUILLY MUÑOZ	ene 24, 2019	21:53	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0025GYQ	EA 2700-0087C-JIC (737MAX - ADJUSTMENT OF AILERON, RUDDER, ELEVATOR AND HORIZONTAL STABILIZER CONTROL CABLES)	TRF7N002AZP0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (24JAN19)	HP-9903CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	PEDRO FILOS	ene 24, 2019	19:49	ene 25, 2019	19:49	LUILLY MUÑOZ	ene 24, 2019	20:55	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0020M5X	27-41-01-004-JIC (Horizontal Stabilizer Trim Actuator (external Ball Return) - General Visual Inspection)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	AMED DELGADO PEREZ	ene 25, 2019	14:30	ene 26, 2019	14:29	LUILLY MUÑOZ	ene 25, 2019	19:37	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001HQAT	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0029CF6	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (25JAN19)	HP-1840CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JUAN REYES	ene 25, 2019	14:34	ene 26, 2019	14:34	JOSE HYMISON	ene 25, 2019	15:53	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0023D9Q	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N0029CF6	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (25JAN19)	HP-1840CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	PEDRO FILOS	ene 25, 2019	19:22	ene 26, 2019	19:22	LUILLY MUÑOZ	ene 25, 2019	19:50	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002E2CP	NGS	TRF7N002E2CQ	AOG/HP1836/NGS/24JAN	HP-1836CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	PEDRO FILOS	ene 25, 2019	19:23	ene 26, 2019	19:23	LUILLY MUÑOZ	ene 25, 2019	19:53	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002E2CP	NGS	TRF7N002E2CQ	AOG/HP1836/NGS/24JAN	HP-1836CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	PEDRO FILOS	ene 25, 2019	19:24	ene 26, 2019	19:24	LUILLY MUÑOZ	ene 25, 2019	19:55	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002E2CP	NGS	TRF7N002E2CQ	AOG/HP1836/NGS/24JAN	HP-1836CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	JAN DOMINGUEZ HERRERA	ene 25, 2019	19:37	ene 26, 2019	19:37	LUILLY MUÑOZ	ene 25, 2019	20:15	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0028MRW	B737-33-1-0001-U-JIC (Anti-Collision Strobe Light - RST (Clean))	TRF7N0029CF6	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (25JAN19)	HP-1840CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS FASANANDO	ene 25, 2019	21:20	ene 28, 2019	21:19	MANUEL DIAZ	ene 26, 2019	09:21	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	IAN MIRANDA BEDOYA	ene 26, 2019	14:21	ene 27, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 26, 2019	16:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N002D84W	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 089	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 26, 2019	14:43	ene 27, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 26, 2019	16:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N0027R3E	PERFORM AIRCRAFT FUSELAGE SAND AND PAINT TO NEW LIVERY	TRF7N0027KS0	PLA, MRO-PTY, ES (15DEC18)	HK-4505
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	MARCO OLA	ene 26, 2019	21:21	ene 27, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 27, 2019	01:14	JOSE HYMISON	TRF7N0015J6X	52-730-00-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door Stop Fitting - DET)	TRF7N0029CRX	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (26JAN19)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	ene 26, 2019	21:28	ene 27, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 27, 2019	06:27	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	ene 26, 2019	21:29	ene 27, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 27, 2019	06:28	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	ene 26, 2019	21:30	ene 27, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 27, 2019	06:32	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	ene 26, 2019	21:30	ene 27, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 27, 2019	06:20	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	ene 26, 2019	21:31	ene 27, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 27, 2019	06:26	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	ene 26, 2019	21:32	ene 27, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	ene 27, 2019	06:40	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	MAOMAR GONZALEZ	ene 28, 2019	12:39	ene 29, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 28, 2019	19:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	AMIL DE MOYA	ene 28, 2019	14:49	ene 30, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 28, 2019	22:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001RRHZ	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002DHGV	PLA, PTY-HNG, A19 + AT + CONECT (28JAN19)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	NOE GONZALEZ	ene 28, 2019	16:27	ene 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 28, 2019	19:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002D85S	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 54-017	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RICAURTE PINZON APARICIO	LEO CAMARENA RIVERA	ene 29, 2019	14:04	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	20:30	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	RICAURTE PINZON APARICIO	LEO CAMARENA RIVERA	ene 29, 2019	14:04	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	20:40	OTILIO VASQUEZ	TRF7N002DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-445

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	RICAURTE PINZON APARICIO	EDWIN BATISTA ORTIZ	ene 29, 2019	15:12	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	19:22	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N0023 EHQ	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N0029CFH	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (29JAN19)	HP-1848CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	RICAURTE PINZON APARICIO	EDWIN BATISTA ORTIZ	ene 29, 2019	15:13	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	19:23	EDGAR QUINTERO	TRF7N0023 EHQ	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N0029CFH	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (29JAN19)	HP-1848CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JULIO GONZALEZ	ene 29, 2019	16:16	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	20:40	OTILIO VASQUEZ	TRF7N001 GS05	25-61-01-01-JIC (25-61-01-01-JIC)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JULIO GONZALEZ	ene 29, 2019	16:17	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	20:40	OTILIO VASQUEZ	TRF7N001 GS05	25-61-01-01-JIC (25-61-01-01-JIC)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RICAURTE PINZON APARICIO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	ene 29, 2019	18:35	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	19:26	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 E576	STRUCTURE-INSPECT FLAP TRACK 3 LH	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	RICAURTE PINZON APARICIO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	ene 29, 2019	18:35	ene 31, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	ene 29, 2019	19:26	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002 E576	STRUCTURE-INSPECT FLAP TRACK 3 LH	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RICAURTE PINZON APARICIO	VICTOR MOLINA	ene 29, 2019	21:51	ene 31, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 30, 2019	05:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL ARAUZ	ene 29, 2019	22:51	ene 31, 2019	22:51	LUIS GONZALEZ	ene 30, 2019	00:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N0026 R75	B737-25-1-0009-U-JIC (Passenger Cabin, Lavatory and Galley Inspections - GVI / Zonal)	TRF7N0026UJ0	PLA, PTY-HNG, A04 + TASKS (29JAN19)	HP-1371CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	ene 29, 2019	23:32	ene 31, 2019	23:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ene 30, 2019	04:46	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	ene 30, 2019	05:46	ene 31, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 1, 2019	18:26	JOSE HYMISON	TRF7N0020 M4B	190-05-1-9007-P5-JIC (Exterior Placards and Markings - Insp. (DV))	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	CESAR PEDROZA GOMEZ	ene 30, 2019	12:35	ene 31, 2019	12:34	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	19:57	JOSE HYMISON	TRF7N002 E4T3	INSPECT RH FLAP ACTUATORS TORQUE TUBES FOR ID PLATE MISSING	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	RICAURTE PINZON APARICIO	ERICK HIDALGO	ene 30, 2019	12:46	ene 31, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	13:19	JOSE HYMISON	TRF7N002 DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RICAURTE PINZON APARICIO	ERICK HIDALGO	ene 30, 2019	12:46	ene 31, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	13:20	JOSE HYMISON	TRF7N002 DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	RICAURTE PINZON APARICIO	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	ene 30, 2019	12:55	ene 31, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	19:57	JOSE HYMISON	TRF7N001 GS05	25-61-01-01-JIC (25-61-01-01-JIC)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JORGE SALAZAR ZAMBRANO	ene 30, 2019	15:06	ene 31, 2019	15:05	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	19:55	JOSE HYMISON	TRF7N002 DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	LUIS MARTINEZ	ene 30, 2019	16:15	ene 31, 2019	16:15	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 30, 2019	19:20	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 E7N2	100-INSTALL SIDEWALL,BULKHEAD,FLOOR FWD CARGO CMPT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	LUIS MARTINEZ	ene 30, 2019	16:15	ene 31, 2019	16:15	JAVIER ARAUZ BARRIA	ene 30, 2019	19:20	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 E7N2	100-INSTALL SIDEWALL,BULKHEAD,FLOOR FWD CARGO CMPT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JAVIER ARAUZ BARRIA	SERGIO WHARTON	ene 30, 2019	18:53	feb 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	20:17	JOSE HYMISON	TRF7N002 B64V	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002AWRR	PLA, PTY-HNG, MCV (30JAN19)	HP-1729CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	CESAR GUZMAN GARCIA	ene 30, 2019	19:25	feb 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	ene 30, 2019	20:17	JOSE HYMISON	TRF7N000 X1BR	32-11-00-02-5-JIC (32-11-00-02-5-JIC)	TRF7N001ZNCN	PLA, MRO-PTY, LG REPL (30JAN19)	HP-1376CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	MIGUEL JUSTAVINO DIAZ	ene 31, 2019	06:29	feb 1, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	ene 31, 2019	10:13	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 AKJ1	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002AUBN	PLA, PTY-HNG, MCV (30JAN19)	HP-1849CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	ene 31, 2019	12:53	ene 31, 2019	12:53	JOSE RODRIGUEZ	ene 31, 2019	21:28	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002 DL7E	300- REMOVE AND INSTALL L/H ELEVATOR SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	ene 31, 2019	12:54	ene 31, 2019	12:54	JOSE HYMISON	ene 31, 2019	20:00	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002 DL7E	300- REMOVE AND INSTALL L/H ELEVATOR SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JOSE VILLARRETA	ene 31, 2019	13:17	ene 31, 2019	13:16	JOSE HYMISON	ene 31, 2019	19:51	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N001 RLQ7	EA 3343-0027C-JIC (737NG-700 SINGLE LENS BLENDED WINGLETS REPLACEMENT REQUIREMENTS TO INSTALL DUAL LENS BLENDED WINGLETS-JIC)				
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	SERGIO MAHECHA	ene 31, 2019	13:27	ene 31, 2019	13:27	JOSE HYMISON	ene 31, 2019	19:59	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N0010 WUL	27-043-00-U-JIC (Rudder PCU Override – Operational Check)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	PASTOR PINEDA GONZALEZ	ene 31, 2019	13:33	ene 31, 2019	13:32	JOSE HYMISON	ene 31, 2019	16:58	JOSE HYMISON	TRF7N002 A7SF	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002K6RN	PLA, BOG-0629, INT-25-0001 Interior Lower Fuselage Clean (06MAR19)	HP-1375CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	PASTOR PINEDA GONZALEZ	ene 31, 2019	13:35	ene 31, 2019	13:32	JOSE HYMISON	ene 31, 2019	17:00	JOSE HYMISON	TRF7N002 A7SF	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002K6RN	PLA, BOG-0629, INT-25-0001 Interior Lower Fuselage Clean (06MAR19)	HP-1375CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	PASTOR PINEDA GONZALEZ	ene 31, 2019	13:36	ene 31, 2019	13:32	JOSE HYMISON	ene 31, 2019	16:59	JOSE HYMISON	TRF7N002 A7SF	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002K6RN	PLA, BOG-0629, INT-25-0001 Interior Lower Fuselage Clean (06MAR19)	HP-1375CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	ene 31, 2019	13:54	ene 31, 2019	13:54	JOSE RODRIGUEZ	ene 31, 2019	20:09	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002 DL79	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	PEDRO FILOS	ene 31, 2019	14:59	ene 31, 2019	14:58	JOSE HYMISON	feb 4, 2019	23:06	JOSE HYMISON	TRF7N0020 MP5	EA 5600-0001C-JIC (WINDSHIELD MOISTURE SEAL EVALUATION & REPAIR)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	feb 1, 2019	03:11	feb 1, 2019	03:10	JOSE RODRIGUEZ	feb 1, 2019	04:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	AMIL DE MOYA	feb 1, 2019	15:27	feb 1, 2019	15:27	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 1, 2019	21:55	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0021 GP6	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N0029CS4	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (01FEB19)	HP-1712CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	OMAR VEGA	feb 1, 2019	18:26	feb 1, 2019	18:26	LUIS GONZALEZ	feb 2, 2019	04:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 AUFG	PER CUSTOMER REQUEST EVALUATE DOUBLER LOCATED IN REAR FUSELAGE SKIN FR 97 & FR 98 BTW STR 29R TO STR 29L (TOOLBOX ID 35)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JAVIER ARAUZ BARRIA	ELSON FUENTES MORENO	feb 1, 2019	18:38	feb 3, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 1, 2019	19:32	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 C1RT	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JAVIER ARAUZ BARRIA	JOSEPH POLO HERNANDEZ	feb 1, 2019	19:32	feb 3, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 1, 2019	22:35	LUIS GONZALEZ	TRF7N0021 HL0	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N0029CS4	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (01FEB19)	HP-1712CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JAVIER ARAUZ BARRIA	RAFAEL CASTILLO PATINO	feb 1, 2019	20:24	feb 3, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 1, 2019	21:03	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 FPR0	INTERIOR- SUNSHADE ON DOOR 18ABC DETERIORATE	TRF7N0029CS4	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (01FEB19)	HP-1712CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	LEOPOLDO ROBLES QUINTERO	feb 2, 2019	00:46	feb 2, 2019	00:45	LUIS GONZALEZ	feb 2, 2019	04:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 BBTN	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N0029LN8	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (01FEB19)	HP-1373CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	LEOPOLDO ROBLES QUINTERO	feb 2, 2019	00:46	feb 2, 2019	00:46	LUIS GONZALEZ	feb 2, 2019	04:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 BBTN	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N0029LN8	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT (01FEB19)	HP-1373CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	CESAR PEDROZA GOMEZ	feb 2, 2019	14:05	feb 2, 2019	14:04	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	10:48	MANUEL DIAZ	TRF7N0014 VZQ	DENT IN FUSELAGE SKIN STA 291.60 BTW BODY STA 291.00 AND STR 18 R/H	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CESAR PEDROZA GOMEZ	feb 2, 2019	14:05	feb 2, 2019	14:05	JOSE HYMISON	feb 2, 2019	20:42	JOSE HYMISON	TRF7N0014 VZQ	DENT IN FUSELAGE SKIN STA 291.60 BTW BODY STA 291.00 AND STR 18 R/H	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	EDGAR PEREZ	feb 2, 2019	14:31	feb 2, 2019	14:31	JOSE HYMISON	feb 2, 2019	16:42	JOSE HYMISON	TRF7N002 D856	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 52-003	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	EDGAR PEREZ	feb 2, 2019	14:32	feb 2, 2019	14:31	JOSE HYMISON	feb 2, 2019	16:42	JOSE HYMISON	TRF7N002D856	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 52-003	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	CARLOS PEREZ ALVARADO	feb 2, 2019	15:58	feb 2, 2019	15:58	JOSE HYMISON	feb 2, 2019	21:52	JOSE HYMISON	TRF7N001HRXE	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0029CFR	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + EA 83C (02FEB19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	CARLOS PEREZ ALVARADO	feb 2, 2019	15:58	feb 2, 2019	15:58	JOSE HYMISON	feb 2, 2019	21:53	JOSE HYMISON	TRF7N001HRXE	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0029CFR	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + EA 83C (02FEB19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MARCO OLA	feb 2, 2019	16:42	feb 2, 2019	16:42	RICAURTE PINZON APARICIO	feb 3, 2019	02:51	JOSE HYMISON	TRF7N001HRXF	B737-27-1-9012-U-JIC (Elevator/Rudder Inspection - Panel Open/Close)	TRF7N0029CFR	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + EA 83C (02FEB19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	MARCO OLA	feb 2, 2019	16:42	feb 2, 2019	16:42	RICAURTE PINZON APARICIO	feb 3, 2019	02:51	JOSE HYMISON	TRF7N001HRXF	B737-27-1-9012-U-JIC (Elevator/Rudder Inspection - Panel Open/Close)	TRF7N0029CFR	PLA, PTY-HNG, A15 + AT + EA 83C (02FEB19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 2, 2019	21:31	feb 3, 2019	21:31	JOSE HYMISON	feb 2, 2019	22:51	JOSE HYMISON	TRF7N0016K7K	B737-55-1-9001-U-JIC (Dorsal Fin - Remove)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:49	feb 4, 2019	22:48	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	09:18	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:49	feb 4, 2019	22:48	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	09:07	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:50	feb 4, 2019	22:50	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	09:23	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:51	feb 4, 2019	22:50	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	10:43	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:52	feb 4, 2019	22:51	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	09:20	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:54	feb 4, 2019	22:52	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	10:45	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:55	feb 4, 2019	22:55	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	10:45	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 2, 2019	22:56	feb 4, 2019	22:55	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	09:19	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	MELVIN ALVAREZ	feb 3, 2019	00:22	feb 4, 2019	00:22	MANUEL DIAZ	feb 3, 2019	07:32	MANUEL DIAZ	TRF7N0014VZQ	DENT IN FUSELAGE SKIN STA 291.60 BTW BODY STA 291.00 AND STR 18 R/H	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JAIR ORTIZ AGUILAR	feb 3, 2019	12:45	feb 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	13:13	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G660	200- CENTER CEILING AFT ENTRY DETERIORATE	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 3, 2019	12:58	feb 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	19:38	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G6MB	REMOVE AND INSTALL LEFT AILERON SURFACE/ 500	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 3, 2019	12:58	feb 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	19:41	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G6MB	REMOVE AND INSTALL LEFT AILERON SURFACE/ 500	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 3, 2019	12:59	feb 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	19:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G6MB	REMOVE AND INSTALL LEFT AILERON SURFACE/ 500	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 3, 2019	12:59	feb 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	19:36	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G6MB	REMOVE AND INSTALL LEFT AILERON SURFACE/ 500	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	HAROLD TORRES MUNOZ	feb 3, 2019	13:03	feb 4, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:08	MANUEL DIAZ	TRF7N0020N7V	190-55-3-0024-JIC (Stabilizers Polyurethane Film Insp.)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 3, 2019	13:14	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	19:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N0011VNW	57-030-00-U-JIC (Wing Center Section External Inspection (GVI))	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 3, 2019	13:14	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	19:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N0011VNW	57-030-00-U-JIC (Wing Center Section External Inspection (GVI))	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	feb 3, 2019	13:31	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	14:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N002BKJV	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002AX9C	PLA, PTY-HNG, MCV (03FEB19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	feb 3, 2019	13:31	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	14:03	EDGAR QUINTERO	TRF7N002BKJV	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002AX9C	PLA, PTY-HNG, MCV (03FEB19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JAYSON GONZALEZ BARRERA	feb 3, 2019	13:32	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	16:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N000UVW2	20-140-00-U-JIC (Tail HIRF/Lightning Sensitive Connectors (Internals) - Functional Check)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	CLEMENTE NUNEZ	feb 3, 2019	14:41	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	15:19	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	OLIVER CARRASCO	feb 3, 2019	16:19	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	16:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G9EZ	INTERIOR- PAN UNDER HANDLE IS BROKEN ON LAV D -E	TRF7N002AX9C	PLA, PTY-HNG, MCV (03FEB19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ORLANDO MOJICA	feb 3, 2019	20:05	feb 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	20:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	feb 3, 2019	20:27	feb 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 3, 2019	21:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G9CU	Structures- Bare metal on AFT CARGO COMPARTMENT floor structure (Rails, Z channel L and R and shield)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 3, 2019	21:16	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:37	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 3, 2019	21:17	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	11:07	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP

IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 3, 2019	21:17	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:40		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 3, 2019	21:18	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:09		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 3, 2019	21:19	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:38		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 3, 2019	21:21	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	11:06		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JORGE RUTINELLY DACOSTA	feb 3, 2019	21:32	feb 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:07		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ENRIQUE PEÑA	feb 3, 2019	22:12	feb 4, 2019	22:12	MANUEL DIAZ	feb 4, 2019	09:39		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	feb 4, 2019	13:01	feb 6, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 4, 2019	23:18		JOSE HYMISON	TRF7N002E0QV	B737-05-1-0001-U-JIC (Service Visit # 2)	TRF7N001ZNCN	PLA, MRO-PTY, LG REPL (30JAN19)	HP-1376CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CARLOS CAMARGO ASPRILLA	feb 4, 2019	13:18	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	15:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002C4UP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	CARLOS CAMARGO ASPRILLA	feb 4, 2019	13:19	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	15:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002C4UP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	CARLOS CAMARGO ASPRILLA	feb 4, 2019	13:20	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	15:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002C4UP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	feb 4, 2019	14:56	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	20:36		EDGAR QUINTERO	TRF7N0025QR6	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	feb 4, 2019	14:56	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	21:52		EDGAR QUINTERO	TRF7N0025QR6	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	feb 4, 2019	14:57	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	20:38		EDGAR QUINTERO	TRF7N0025QR6	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA	feb 4, 2019	19:29	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	21:02		EDGAR QUINTERO	TRF7N0025PVS	EA 2700-0087C-JIC (737MAX - ADJUSTMENT OF AILERON, RUDDER, ELEVATOR AND HORIZONTAL STABILIZER CONTROL CABLES)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA	feb 4, 2019	19:30	feb 6, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 4, 2019	21:02		EDGAR QUINTERO	TRF7N0025PVS	EA 2700-0087C-JIC (737MAX - ADJUSTMENT OF AILERON, RUDDER, ELEVATOR AND HORIZONTAL STABILIZER CONTROL CABLES)	TRF7N002CNH0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (04FEB19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JHONATTAN TABORDA	feb 4, 2019	20:47	feb 6, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 5, 2019	08:48		MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	feb 4, 2019	21:31	feb 6, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 5, 2019	08:47		MANUEL DIAZ	TRF7N0020LXQ	ERJ190 AIRCRAFT 360-JIC (ERJ190 Aircraft 360 Inspection)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	feb 4, 2019	21:31	feb 6, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 5, 2019	05:22		MANUEL DIAZ	TRF7N0020LXQ	ERJ190 AIRCRAFT 360-JIC (ERJ190 Aircraft 360 Inspection)	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 4, 2019	21:40	feb 6, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 5, 2019	08:50		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	LUIS NIETO CASTRO	feb 4, 2019	21:51	feb 6, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 5, 2019	06:56		MANUEL DIAZ	TRF7N0010VQ7	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JOSHUA LOPEZ	feb 5, 2019	05:22	feb 7, 2019	05:22	MANUEL DIAZ	feb 5, 2019	06:58		MANUEL DIAZ	TRF7N000X1M5	32-11-00-02-1-JIC (32-11-00-02-1-JIC)	TRF7N001ZNE9	PLA, MRO-PTY, LG REPL (04FEB19)	HP-1538CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JAYSON GONZALEZ BARRERA	feb 5, 2019	13:36	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	20:13		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0010VQ7	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JOSHUA NOBLE	feb 5, 2019	13:38	feb 7, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	feb 5, 2019	15:45		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002CQEJ	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002A6WQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (05FEB19)	HP-1843CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JUAN ALAS FLORES	feb 5, 2019	13:40	feb 7, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 5, 2019	18:56		EDGAR QUINTERO	TRF7N002EN3X	300 - RIGHT HORIZONTAL STABILIZER	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JOSE GIRALDO PINZON	feb 5, 2019	13:50	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	17:46		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002EN3U	300 - LEFT HORIZONTAL STABILIZER	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA	feb 5, 2019	14:11	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	19:46		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002C1RH	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA	feb 5, 2019	14:11	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	19:44		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002C1RH	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	AMED DELGADO PEREZ	feb 5, 2019	14:31	feb 7, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	feb 5, 2019	21:16		ELEAN BONILLA	TRF7N0017DXN	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A6WQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (05FEB19)	HP-1843CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	AMED DELGADO PEREZ	feb 5, 2019	14:31	feb 7, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	feb 5, 2019	21:17		ELEAN BONILLA	TRF7N0017DXN	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A6WQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (05FEB19)	HP-1843CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	AMIL DE MOYA	feb 5, 2019	14:40	feb 7, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	feb 5, 2019	21:17		ELEAN BONILLA	TRF7N0017DXN	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A6WQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (05FEB19)	HP-1843CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE RODRIGUEZ	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	feb 5, 2019	14:49	feb 6, 2019	14:49	JOSE RODRIGUEZ	feb 5, 2019	15:03		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002G9FB	400-ENGINE N°1 INSULATION BLANKET	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE RODRIGUEZ	DANIEL DIAZ GONZALEZ	feb 5, 2019	15:35	feb 6, 2019	15:34	MANUEL DIAZ	feb 6, 2019	11:50		MANUEL DIAZ	TRF7N00227DA	EVALUATED LIGHTNING STRIKE AND PERFORMED DRILL OUT DAMAGE AND I EVALUATED LIGHTNING STRIKE AND PERFORMED DRILL OUT THE DAMAGE PERFORMED D.V.I. ON BLIND RIVET LOC. ON EXTERNAL SKIN BTW STA.				
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE RODRIGUEZ	MITZEYLA RODRIGUEZ	feb 5, 2019	16:10	feb 6, 2019	16:10	LUIS GONZALEZ	feb 5, 2019	21:34		LUIS GONZALEZ						

IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JAVIER ARAUZ BARRIA	ROGER ALVARADO MORENO	feb 5, 2019	18:00	feb 7, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 5, 2019	18:41	EDGAR QUINTERO	TRF7N000SZKZ	B737-54-1-0004-U-JIC (Right Wing Strut - DET)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	CESAR LUGO HERNANDEZ	feb 5, 2019	18:06	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	20:26	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000SVRU	53-280-00-U-JIC (Area Under Wing-To-Body fairing (Above Wing) - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	CESAR LUGO HERNANDEZ	feb 5, 2019	18:07	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	20:26	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000SVRU	53-280-00-U-JIC (Area Under Wing-To-Body fairing (Above Wing) - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ALBERTO BOZO	feb 5, 2019	18:20	feb 7, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 5, 2019	18:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N000SZKX	B737-54-1-0003-U-JIC (Left Wing Strut - DET)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ABIGAIL SANCHEZ	feb 5, 2019	19:14	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	20:11	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0013R9Q	WAS FOUND HOLE ON TAIL CONE R/H SIDE LOC APPX. STA 1156 + 6 INCH LOWER SURFACE	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JAVIER ARAUZ BARRIA	DANIEL CRESPO	feb 5, 2019	19:34	feb 7, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 5, 2019	20:14	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0010VQ7	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ELEAN BONILLA	ALBERTO DIAZ	feb 5, 2019	21:18	feb 7, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 5, 2019	21:56	LUIS GONZALEZ	TRF7N002DXXC	STRUCTURE- AFTER STRIPPING PAINT WERE FOUND ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN EVIDENCE OF EXISTING BLEND-OUT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	ELEAN BONILLA	ALBERTO DIAZ	feb 5, 2019	21:19	feb 7, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 5, 2019	21:55	LUIS GONZALEZ	TRF7N002DXXC	STRUCTURE- AFTER STRIPPING PAINT WERE FOUND ON EXTERNAL FUSELAGE SKIN EVIDENCE OF EXISTING BLEND-OUT	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	DAVID GONZALEZ	feb 6, 2019	00:36	feb 6, 2019	19:25	MANUEL DIAZ	feb 6, 2019	05:34	MANUEL DIAZ	TRF7N0027JJZ	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N0029PH4	PLA, PTY-HNG, A24 + AT (05FEB19)	HP-1378CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	GISCARD JARAMILLO	feb 6, 2019	05:51	feb 8, 2019	05:51	MANUEL DIAZ	feb 6, 2019	08:21	MANUEL DIAZ	TRF7N000QP9C	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N0029PH4	PLA, PTY-HNG, A24 + AT (05FEB19)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	MANUEL DIAZ	GISCARD JARAMILLO	feb 6, 2019	05:52	feb 8, 2019	05:52	MANUEL DIAZ	feb 6, 2019	07:19	MANUEL DIAZ	TRF7N000QP9C	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N0029PH4	PLA, PTY-HNG, A24 + AT (05FEB19)	HP-1378CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	JUSTO HERRERA JURADO	feb 6, 2019	11:50	feb 8, 2019	11:50	LUIS GONZALEZ	feb 6, 2019	22:20	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JAIRO REINA	feb 6, 2019	13:02	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	07:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RF	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JAIRO REINA	feb 6, 2019	13:02	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	07:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RF	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	HENRY CASTILLO	feb 6, 2019	13:16	feb 7, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 6, 2019	13:30	RAFAEL SOLIS	TRF7N001ECYT	EA 3400-0035C OP2-JIC (Replacement of ATC Transponders for ADS-B Out Activation and Replacement of TCAS)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 6, 2019	14:28	feb 8, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 6, 2019	22:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C87C	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 6, 2019	14:28	feb 8, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 6, 2019	22:20	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C87C	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 6, 2019	14:29	feb 8, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 6, 2019	22:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C87C	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	feb 6, 2019	14:47	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 6, 2019	17:15	EDGAR QUINTERO	TRF7N001J58K	20-100-00-U-JIC (HIRF/Lightning Sensitive Flight Controls Bonding Straps - GVI)	TRF7N002ABXQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06FEB19)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	WALTER QUINTANILLA GARCIA	feb 6, 2019	15:59	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 6, 2019	20:13	EDGAR QUINTERO	TRF7N000SVA2	20-010-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	WALTER QUINTANILLA GARCIA	feb 6, 2019	16:00	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 6, 2019	20:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N000SVA2	20-010-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	RAFAEL ROLDAN FLORES	feb 6, 2019	17:36	feb 7, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 6, 2019	22:26	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C87G	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RICAURTE PINZON APARICIO	FRANCISCO FLORES	feb 6, 2019	18:31	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 6, 2019	18:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N002A6L5	B737-53-1-0002-U-JIC (Fuselage Zonal Inspections - GVI)	TRF7N002ABXQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06FEB19)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ARIEL CASTILLO	feb 6, 2019	19:05	feb 8, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 7, 2019	01:20	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002GFFN	HF 1 radio transmission ploblem at all station.	TRF7N002GFN3	DEF/HP1728/HGR ACK AM/06FEB	HP-1728CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	MARCO OLA	feb 6, 2019	19:12	feb 8, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 7, 2019	01:20	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000UJAH	B737-57-1-0001-U-JIC (Engine 1 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002ABXQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06FEB19)	HP-1728CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	CARLOS TRUJILLO	feb 6, 2019	20:45	feb 8, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 6, 2019	22:27	LUIS GONZALEZ	TRF7N002ALJH	SHOP-TLAM-COWL ASSY INLET (PN: 341-1010-509, SN: 0123001)			
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	LUIS ORTEGA GONZALEZ	feb 7, 2019	06:38	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 7, 2019	07:48	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULK	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER JAMES RODRIGUEZ	feb 7, 2019	09:34	feb 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 7, 2019	10:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C878	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	feb 7, 2019	09:48	feb 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	18:24	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002C87A	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	feb 7, 2019	09:49	feb 8, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 7, 2019	20:20	JOSE HYMISON	TRF7N002C87A	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CARLOS TRUJILLO	feb 7, 2019	11:41	feb 8, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 7, 2019	19:57	JOSE HYMISON	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	LARRY DIAZ ABRIL	feb 7, 2019	12:52	feb 7, 2019	12:51	LUILLY MUÑOZ	feb 7, 2019	13:19	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002C1RP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	RONALD RAMOS	feb 7, 2019	12:53	feb 7, 2019	12:53	JOSE HYMISON	feb 7, 2019	20:13	JOSE HYMISON	TRF7N000SVPU	B737-53-1-0041-U-JIC (Vertical Fin and Rudder Tab - GV)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	AGUSTIN DUARTE	feb 7, 2019	13:01	feb 7, 2019	13:00	JOSE HYMISON	feb 7, 2019	20:07	JOSE HYMISON	TRF7N000SWPX	B737-20-1-0005-U-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	CESAR GUZMAN GARCIA	feb 7, 2019	13:19	feb 7, 2019	13:19	LUILLY MUÑOZ	feb 7, 2019	21:43	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000X18K	32-11-00-02-5-JIC (32-11-00-02-5-JIC)	TRF7N001ZNE9	PLA, MRO-PTY, LG REPL (04FEB19)	HP-1538CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	VICTOR ALARCON DUARTE	feb 7, 2019	14:49	feb 7, 2019	14:49	JOSE HYMISON	feb 7, 2019	20:54	JOSE HYMISON	TRF7N000SWG4	57-310-01-U-JIC (Left Outboard Wing Rear Spar - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP

IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	FRANCISCO FLORES	feb 7, 2019	15:34	feb 7, 2019	15:34	JOSE HYMISON	feb 7, 2019	21:13	JOSE HYMISON	TRF7N002BR4B	B737-25-1-0042-U-JIC (AFT Cargo Compartment Floor, Ceiling and Sidewall Panels Inspection - GVI)	TRF7N002CX5G	PLA, PTY-HNG, MCV + TASK (07FEB19)	HP-1715CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	FRANKLIN CANO RIVAS	feb 7, 2019	16:25	feb 7, 2019	16:25	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	04:30	JOSE HYMISON	TRF7N002E4JX	ANTENNAS INSPECTION	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUILLY MUÑOZ	YAMIL POWELL	feb 7, 2019	21:39	feb 8, 2019	21:39	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	04:21	JOSE HYMISON	TRF7N000VGMY	27-076-00-U-JIC (Elevator - Inspect (GV))	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	YAMIL POWELL	feb 7, 2019	21:41	feb 8, 2019	21:40	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	04:13	JOSE HYMISON	TRF7N000VGMY	27-076-00-U-JIC (Elevator - Inspect (GV))	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	21:57	feb 8, 2019	21:57	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	06:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	21:58	feb 8, 2019	21:57	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	07:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	21:58	feb 8, 2019	21:58	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	07:49	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	22:02	feb 8, 2019	22:02	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	08:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	22:03	feb 8, 2019	22:03	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	07:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	22:04	feb 8, 2019	22:04	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	08:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 7, 2019	22:05	feb 8, 2019	22:04	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	08:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JESUS GARRIDO ALLEYNE	feb 7, 2019	22:19	feb 8, 2019	22:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 8, 2019	03:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0029MT1	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JESUS GARRIDO ALLEYNE	feb 7, 2019	22:20	feb 8, 2019	22:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 8, 2019	03:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0029MT1	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JESUS GARRIDO ALLEYNE	feb 7, 2019	22:21	feb 8, 2019	22:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 8, 2019	03:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0029MT1	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JESUS GARRIDO ALLEYNE	feb 7, 2019	22:21	feb 8, 2019	22:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 8, 2019	02:59	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0029MT1	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	EDGAR GALLO	feb 7, 2019	23:39	feb 8, 2019	23:38	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	04:21	JOSE HYMISON	TRF7N001HHX1	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N0029CFU	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + NGS DIP (07FEB19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ENRIQUE PEÑA	feb 8, 2019	04:14	feb 8, 2019	04:13	EDGAR QUINTERO	feb 8, 2019	07:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	EMERSON ZAVALETA CAMPOS	feb 8, 2019	10:22	feb 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	18:13	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002C87G	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	feb 8, 2019	11:39	feb 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	20:14	JOSE HYMISON	TRF7N002GCHM	PER CUSTOMER REQUEST EVALUATE DOUBLER LOCATED IN REAR FUSELAGE SKIN FR 97 & FR 98 BTW STR 29R TO STR 29L (TOOLBOX ID 35)	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	DIEGO NUNEZ	feb 8, 2019	12:56	feb 8, 2019	12:55	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	20:52	JOSE HYMISON	TRF7N000X1M5	32-11-00-02-1-JIC (32-11-00-02-1-JIC)	TRF7N001ZNE9	PLA, MRO-PTY, LG REPL (04FEB19)	HP-1538CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	EDGAR VELASQUEZ	feb 8, 2019	14:24	feb 8, 2019	14:24	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	15:23	JOSE HYMISON	TRF7N000SV65	B737-20-1-0006-U-JIC (Engine No. 1 EWIS - Inspect)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	feb 8, 2019	14:41	feb 9, 2019	14:40	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	20:14	JOSE HYMISON	TRF7N002B8E9	EVALUATED MULTIPLES DENTS ON LOWER R/H WING INBOARD TRAILING EDGE MAIN FLAP AND FOUND WITHIN LIMITS IAW SRM 57-53-01-1A-1 REV 62	TRF7N002CX3V	PLA, PTY-HNG, MCV + EA (08FEB19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ALEXANDER SILVERA	feb 8, 2019	16:17	feb 8, 2019	16:16	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	18:58	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000SX26	EA 7113-0005C-JIC (ENG 1 & ENG 2 - LH & RH - FAN COWL - RUB STRIPS INSPECTION)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ALEXANDER SILVERA	feb 8, 2019	16:18	feb 8, 2019	16:16	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	18:58	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000SX26	EA 7113-0005C-JIC (ENG 1 & ENG 2 - LH & RH - FAN COWL - RUB STRIPS INSPECTION)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	LUIS SILIEZAR MARAVILLA	feb 8, 2019	18:30	feb 9, 2019	08:30	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	20:32	JOSE HYMISON	TRF7N002G6XX	100- Center Wing To Body	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	ALBERTO BOZO	feb 8, 2019	18:35	feb 9, 2019	18:34	JOSE HYMISON	feb 8, 2019	19:31	JOSE HYMISON	TRF7N000SW4B	57-070-01-U-JIC (Left Wing - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	ENRIQUE PEÑA	feb 8, 2019	19:37	feb 8, 2019	19:36	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	08:00	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ENRIQUE PEÑA	feb 8, 2019	19:38	feb 8, 2019	19:36	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	07:54	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	feb 8, 2019	19:43	feb 8, 2019	19:43	LUIS GONZALEZ	feb 8, 2019	23:02	LUIS GONZALEZ	TRF7N000SVQF	B737-53-1-0036-U-JIC (Forward Lower Fuselage (Internal) - GV)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	NICHOLAS ESQUIVEL VALDES	feb 8, 2019	20:13	feb 8, 2019	20:13	LUIS GONZALEZ	feb 8, 2019	22:41	LUIS GONZALEZ	TRF7N000SWAE	B737-54-1-0006-U-JIC (Right Strut Box - Inspect (GV))	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP

IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	SAMUEL MONTIS PIMENTEL	feb 8, 2019	20:58	feb 8, 2019	20:57	LUIS GONZALEZ	feb 8, 2019	22:14		LUIS GONZALEZ	TRF7N000SV65	B737-20-1-0006-U-JIC (Engine No. 1 EWIS - Inspect)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	feb 8, 2019	21:26	feb 9, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	07:53		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	feb 8, 2019	21:26	feb 9, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	01:44		LUIS GONZALEZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	feb 8, 2019	21:31	feb 8, 2019	21:30	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	04:30		LUIS GONZALEZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	feb 8, 2019	21:31	feb 8, 2019	21:31	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	07:53		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	ANGEL BONILLA VANELA	feb 8, 2019	22:15	feb 9, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	02:42		LUIS GONZALEZ	TRF7N0029ZFY	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002A6VT	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08FEB19)	HP-1844CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	ANGEL BONILLA VANELA	feb 8, 2019	22:17	feb 9, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	02:43		LUIS GONZALEZ	TRF7N0029ZFY	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002A6VT	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08FEB19)	HP-1844CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	ANGEL BONILLA VANELA	feb 8, 2019	22:18	feb 9, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	02:43		LUIS GONZALEZ	TRF7N0029ZFY	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002A6VT	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08FEB19)	HP-1844CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	EUCLIDES SALGADO	feb 8, 2019	23:02	feb 9, 2019	23:32	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	01:33		LUIS GONZALEZ	TRF7N0017AAQ	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N002A6VT	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08FEB19)	HP-1844CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	LUIS GONZALEZ	CLAUDIO BONILLA ALONSO	feb 8, 2019	23:36	feb 9, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	08:44		MANUEL DIAZ	TRF7N000SW5Z	55-120-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - GVI)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	TOMAS VERGARA	feb 9, 2019	00:31	feb 10, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	01:00		JAVIER ARAUZ BARRIA					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	feb 9, 2019	00:51	feb 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	07:56		MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	feb 9, 2019	01:10	feb 9, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	08:00		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	feb 9, 2019	01:11	feb 9, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	07:55		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	JAIR ORTIZ AGUILAR	feb 9, 2019	10:34	feb 11, 2019	10:34	MANUEL DIAZ	feb 9, 2019	11:40		MANUEL DIAZ	TRF7N000SZXT	B737-52-1-0045-U-JIC (Forward Galley Service Door - FNC)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	DANIEL SANCHEZ QUIJADA	feb 9, 2019	12:59	feb 9, 2019	12:58	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:42		JOSE HYMISON	TRF7N0017U0D	EA 5300-0143C OP2-JIC CONFIGURATION 2 (RH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	ALBERTO BOZO	feb 9, 2019	13:00	feb 9, 2019	12:59	LUIS GONZALEZ	feb 9, 2019	22:34		LUIS GONZALEZ	TRF7N000SVPU	B737-53-1-0041-U-JIC (Vertical Fin and Rudder Tab - GV)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	NICHOLAS ESQUIVEL VALDES	feb 9, 2019	15:03	feb 10, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 9, 2019	15:13		JOSE HYMISON	TRF7N000SV69	B737-20-1-0007-U-JIC (Engine No. 2 EWIS - Inspect)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	NICHOLAS ESQUIVEL VALDES	feb 9, 2019	15:05	feb 10, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 9, 2019	15:58		JOSE HYMISON	TRF7N000SV69	B737-20-1-0007-U-JIC (Engine No. 2 EWIS - Inspect)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	feb 9, 2019	21:37	feb 10, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 10, 2019	08:29		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	feb 9, 2019	21:38	feb 10, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 10, 2019	06:34		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	feb 9, 2019	21:39	feb 10, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	feb 10, 2019	06:23		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	CARLOS RAMIREZ	feb 10, 2019	10:49	feb 12, 2019	10:48	MANUEL DIAZ	feb 10, 2019	11:40		MANUEL DIAZ	TRF7N002GUWJ	AVIONIC - L/H HORIZONTAL STABILIZER TIP STATIC DISCHARGE	TRF7N002ABY7	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (09FEB19)	HP-1823CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 10, 2019	14:36	feb 10, 2019	14:36	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:49		JOSE HYMISON	TRF7N002G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 10, 2019	14:38	feb 10, 2019	14:38	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:48		JOSE HYMISON	TRF7N002G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 10, 2019	14:40	feb 10, 2019	14:40	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:50		JOSE HYMISON	TRF7N002G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	feb 10, 2019	14:40	feb 10, 2019	14:40	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:49		JOSE HYMISON	TRF7N002G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	JOSHUA NOBLE	feb 10, 2019	15:29	feb 10, 2019	15:29	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	18:58		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002CRM8	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002CWWT	PLA, PTY-HNG, MCV + FUSE (10FEB19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	JOSHUA NOBLE	feb 10, 2019	15:30	feb 10, 2019	15:30	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	19:03		JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002CRM8	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002CWWT	PLA, PTY-HNG, MCV + FUSE (10FEB19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	feb 10, 2019	16:26	feb 10, 2019	10:25	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:20		JOSE HYMISON	TRF7N000SW5F	55-070-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer Leading Edge - GV)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 10, 2019	16:44	feb 10, 2019	16:43	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:49		JOSE HYMISON	TRF7N002C1RP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE RODRIGUEZ	JOSE MEZA MOREJON	feb 10, 2019	18:16	feb 11, 2019	18:15	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	19:50		JOSE HYMISON	TRF7N000SVAE	20-040-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	feb 10, 2019	21:20	feb 11, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	11:04		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	feb 10, 2019	21:30	feb 11, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	10:06		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	feb 10, 2019	21:30	feb 11, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	10:22		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	ISRAEL TROYA	feb 10, 2019	22:20	feb 11, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	10:20		MANUEL DIAZ	TRF7N002EURE	STRUCTURE-RIGHT WING UPPER INBOARD FIXED T/E PANEL CREWS LOOSED.	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	feb 10, 2019	23:29	feb 11, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	08:37		MANUEL DIAZ	TRF7N0017U0D	EA 5300-0143C OP2-JIC CONFIGURATION 2 (RH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	feb 11, 2019	01:00	feb 11, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	06:23		MANUEL DIAZ	TRF7N002GP4E	PAINT - DOORS COTOUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	LUIS GONZALEZ	JENECIN MIRANDA	feb 11, 2019	03:17	feb 11, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	05:41		MANUEL DIAZ	TRF7N000SVPU	B737-53-1-0041-U-JIC (Vertical Fin and Rudder Tab - GV)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	DIEGO RAMIREZ SOTO	feb 11, 2019	06:03	feb 12, 2019	06:03	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	08:17		MANUEL DIAZ	TRF7N002GNU8	STRUCTURE- R/H WING UPPER STRAP SUPPORT OFSS 304 WITH CORROSION.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 11, 2019	09:40	feb 13, 2019	09:40	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	20:15		EDGAR QUINTERO	TRF7N002G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 11, 2019	09:41	feb 13, 2019	09:41	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	20:16		EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 11, 2019	09:42	feb 13, 2019	09:41	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	20:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 11, 2019	09:42	feb 13, 2019	09:42	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	20:20		EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ORLANDO MOJICA	feb 11, 2019	13:20	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	16:26		EDGAR QUINTERO	TRF7N002GUQD	100-WING TO BODY PANELS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	RAFAEL CASTILLO PATIÑO	feb 11, 2019	14:37	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	16:08		EDGAR QUINTERO	TRF7N002GYQZ	INTERIOR-DECORATIVE PAPER OF PANEL ASSY BASE CEILING BETWEN ROW 32ABC 32FED	TRF7N002CWXF	PLA, PTY-HNG, MCV (11FEB19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO ORDONEZ	feb 11, 2019	14:49	feb 13, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 11, 2019	20:41		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0019SA7	B737-57-1-9004-U-JIC (Right Winglet - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SILVERA	feb 11, 2019	15:28	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	21:01		EDGAR QUINTERO	TRF7N002GP3W	STRUCTURE SEVERAL POINT CORROSION ON UPPER CHORD FLOOR BEAM LOC STA 947.5	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ABIGAIL SANCHEZ	feb 11, 2019	19:08	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 11, 2019	21:03		EDGAR QUINTERO	TRF7N002GZJN	EVALUATE PAXS WINDOW FOR PAINT EVIDENCE: 1A, 6A, 20A, 23A, 25A, 29A, 30D, 31F, 29F, 25F, 1F.	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO FLORES	feb 11, 2019	20:38	feb 12, 2019	20:38	JOSE HYMISON	feb 11, 2019	23:57		JOSE HYMISON	TRF7N002D85Z	EVALUATE DAMAGE TOOLBOX ID 57-004	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	AGUSTIN DUARTE	feb 11, 2019	21:48	feb 13, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 11, 2019	22:10		JOSE HYMISON	TRF7N002GPMT	AVIONICS-LEFT WING EWIS DIRTY,REAR SPAR.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	feb 11, 2019	21:56	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	05:51		MANUEL DIAZ	TRF7N002AG86	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGQ0	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT (11FEB19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	feb 11, 2019	21:56	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	05:50		MANUEL DIAZ	TRF7N002AG86	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGQ0	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT (11FEB19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	feb 11, 2019	21:56	feb 13, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 12, 2019	04:55		JOSE HYMISON	TRF7N002AG86	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGQ0	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT (11FEB19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JOSE CORTES ROJAS	feb 11, 2019	21:57	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	05:50		MANUEL DIAZ	TRF7N002AG86	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGQ0	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT (11FEB19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	feb 11, 2019	21:59	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	07:59		MANUEL DIAZ	TRF7N001KB8A	27-056-00-U-JIC (Standby Power Rudder - Inspect (GV))	TRF7N002BGQ0	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT (11FEB19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	feb 11, 2019	22:05	feb 12, 2019	22:03	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	05:37		MANUEL DIAZ	TRF7N002GZJN	EVALUATE PAXS WINDOW FOR PAINT EVIDENCE: 1A, 6A, 20A, 23A, 25A, 29A, 30D, 31F, 29F, 25F, 1F.	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	feb 11, 2019	22:06	feb 12, 2019	22:05	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	05:44		MANUEL DIAZ	TRF7N002GZJN	EVALUATE PAXS WINDOW FOR PAINT EVIDENCE: 1A, 6A, 20A, 23A, 25A, 29A, 30D, 31F, 29F, 25F, 1F.	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	feb 11, 2019	22:07	feb 12, 2019	22:06	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	05:43		MANUEL DIAZ	TRF7N002GZJN	EVALUATE PAXS WINDOW FOR PAINT EVIDENCE: 1A, 6A, 20A, 23A, 25A, 29A, 30D, 31F, 29F, 25F, 1F.	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	DIEGO RAMIREZ SOTO	feb 11, 2019	22:55	feb 12, 2019	22:54	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:57		MANUEL DIAZ	TRF7N002GNU8	STRUCTURE- R/H WING UPPER STRAP SUPPORT OFSS 304 WITH CORROSION.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	feb 11, 2019	23:57	feb 12, 2019	23:57	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:18		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	feb 11, 2019	23:58	feb 12, 2019	23:57	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:17		MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	feb 12, 2019	00:04	feb 12, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:52		MANUEL DIAZ	TRF7N0016K30	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	feb 12, 2019	00:05	feb 12, 2019	00:03	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:50		MANUEL DIAZ	TRF7N0016K30	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	feb 12, 2019	00:06	feb 12, 2019	00:06	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:51		MANUEL DIAZ	TRF7N0016K30	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	RICAURTE PINZON APARICIO	ENRIQUE PEÑA	feb 12, 2019	00:09	feb 12, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	09:16	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	RICAURTE PINZON APARICIO	ENRIQUE PEÑA	feb 12, 2019	00:10	feb 12, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:49	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RICAURTE PINZON APARICIO	ISRAEL TROYA	feb 12, 2019	00:15	feb 12, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:39	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	RICAURTE PINZON APARICIO	ISRAEL TROYA	feb 12, 2019	00:17	feb 12, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:51	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	LUIS MENDEZ	feb 12, 2019	04:55	feb 12, 2019	04:55	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:48	MANUEL DIAZ	TRF7N002 GP4E	PAINT - DOORS COTOUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ESTEBAN GUILLEN	feb 12, 2019	13:28	feb 13, 2019	13:27	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	20:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014 WBE	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ESTEBAN GUILLEN	feb 12, 2019	13:28	feb 13, 2019	13:28	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	20:09	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014 WBE	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO ORDONEZ	feb 12, 2019	13:37	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	20:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N0019 S0K	B737-57-1-9005-U-JIC (Left Winglet - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	JESUS GOMEZ	feb 12, 2019	13:47	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	20:46	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JESUS GOMEZ	feb 12, 2019	13:47	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	20:46	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	MIGUEL AGUILAR	feb 12, 2019	15:36	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	19:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 GWSL	structure-aft cargo,stringer #22 R/H corroded.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JEISON CABALLERO	feb 12, 2019	16:19	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	18:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 GXWJ	OPERATIONALS_NG (OPERATIONALS_NG)	TRF7N002CWW7	PLA, PTY-HNG, MCV (12FEB19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JEISON CABALLERO	feb 12, 2019	16:19	feb 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	18:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 GXWJ	OPERATIONALS_NG (OPERATIONALS_NG)	TRF7N002CWW7	PLA, PTY-HNG, MCV (12FEB19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	LEOPOLDO ROBLES QUINTERO	feb 12, 2019	19:27	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	20:11	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	HELIZAUTH MORENO	feb 12, 2019	19:37	feb 14, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 12, 2019	22:40	JOSE HYMISON	TRF7N0026 UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	HELIZAUTH MORENO	feb 12, 2019	19:38			JOSE HYMISON	feb 12, 2019	22:40	JOSE HYMISON	TRF7N0026 UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	RAUL GORDON	feb 12, 2019	20:10	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	21:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 H25F	INTERIOR-FOOD TRAY WITH BRACKET IS DAMAGE IN SEAT 17FD, 18F.	TRF7N002CWW7	PLA, PTY-HNG, MCV (12FEB19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	RAUL GORDON	feb 12, 2019	20:11	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	20:38	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 H25F	INTERIOR-FOOD TRAY WITH BRACKET IS DAMAGE IN SEAT 17FD, 18F.	TRF7N002CWW7	PLA, PTY-HNG, MCV (12FEB19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	feb 12, 2019	21:03	feb 14, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 12, 2019	22:34	JOSE HYMISON	TRF7N002 GGBD	400- ENG 2 FAN BLADE SPACERS AND PLATFORMS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	feb 12, 2019	21:04	feb 14, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 12, 2019	22:39	JOSE HYMISON	TRF7N002 GGBD	400- ENG 2 FAN BLADE SPACERS AND PLATFORMS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 12, 2019	21:29	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:01	MANUEL DIAZ	TRF7N002 G3AM	PAINT-LEFT WING OUTBOARD AFTER FLAP WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 12, 2019	21:30	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:02	MANUEL DIAZ	TRF7N002 G3AM	PAINT-LEFT WING OUTBOARD AFTER FLAP WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 12, 2019	21:30	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:09	MANUEL DIAZ	TRF7N002 G3AM	PAINT-LEFT WING OUTBOARD AFTER FLAP WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 12, 2019	21:31	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:10	MANUEL DIAZ	TRF7N002 G3AM	PAINT-LEFT WING OUTBOARD AFTER FLAP WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	feb 12, 2019	21:57	feb 13, 2019	21:57	JOSE HYMISON	feb 13, 2019	04:11	JOSE HYMISON	TRF7N001L RCU	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N0029LPN	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (12FEB19)	HP-1377CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUILLY MUÑOZ	NOE GONZALEZ	feb 12, 2019	21:59	feb 13, 2019	21:59	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:11	MANUEL DIAZ	TRF7N0016 K30	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 12, 2019	22:00	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	08:57	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	NOE GONZALEZ	feb 12, 2019	22:00	feb 13, 2019	22:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:12	MANUEL DIAZ	TRF7N0016 K30	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	feb 12, 2019	22:00	feb 13, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	08:56	MANUEL DIAZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	NELSON ASPRILLA	feb 12, 2019	22:04	feb 13, 2019	22:04	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 13, 2019	01:25	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001 VTPW	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	NELSON ASPRILLA	feb 12, 2019	22:04	feb 13, 2019	22:04	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	07:15	MANUEL DIAZ	TRF7N001 VTPW	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JESUS JARAMILLO	feb 12, 2019	22:06	feb 13, 2019	22:05	LUILLY MUÑOZ	feb 13, 2019	19:41	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0028 WPW	EA 5300-0138C OP1-JIC (R/H SIDE SUPPORT BEAM LOWER CHORD STA 540-560 - INSPECTION OP1)	TRF7N0029LPN	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (12FEB19)	HP-1377CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	NELSON ASPRILLA	feb 12, 2019	22:07	feb 13, 2019	22:06	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	07:14	MANUEL DIAZ	TRF7N001 VTPW	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSE CORTES ROJAS	feb 12, 2019	22:34	feb 13, 2019	22:34	JAVIER ARAUZ BARRIA	feb 13, 2019	01:28	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0028 XR2	INT-25-0004W-JIC (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N0029LPN	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (12FEB19)	HP-1377CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	feb 12, 2019	23:03	feb 13, 2019	23:03	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	07:14	MANUEL DIAZ	TRF7N002H2V9	STRUCTURE- CLEAN CABIN PASSENGER WINDOWS	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ISRAEL TROYA	feb 13, 2019	00:58	feb 13, 2019	00:56	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:03	MANUEL DIAZ	TRF7N002G3AM	PAINT-LEFT WING OUTBOARD AFTER FLAP WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JAVIER ARAUZ BARRIA	JAVIER MARTINEZ	feb 13, 2019	01:26	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	05:12	MANUEL DIAZ	TRF7N002H2V9	STRUCTURE- CLEAN CABIN PASSENGER WINDOWS	TRF7N002DE47	ES, MRO-PTY, SNAGS FOR AC SALE	HK-4454
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	HAROLD TORRES MUNOZ	feb 13, 2019	10:30	feb 15, 2019	10:30	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	16:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N0026UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	MATEUS AGUILAR	feb 13, 2019	12:41	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	15:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GXWM	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N0029LPN	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (12FEB19)	HP-1377CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	EDGAR VIANA	feb 13, 2019	12:55	feb 14, 2019	12:55	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	20:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G98Q	300 ELEVATOR REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	EDGAR VIANA	feb 13, 2019	12:56	feb 14, 2019	12:56	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	20:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G98Q	300 ELEVATOR REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	ELMER PEREZ PERAZA	feb 13, 2019	13:18	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	20:28	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002GS8K	AILERON CONTROL CABLES	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 13, 2019	13:43	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	20:26	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 13, 2019	13:46	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	19:38	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	feb 13, 2019	14:51	feb 14, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 13, 2019	17:28	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001D8HV	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A5RR	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (13FEB19)	HP-1854CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	CHRISTIAN KIRVEN TRAWNIZEK	feb 13, 2019	14:52	feb 14, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 13, 2019	17:27	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001D8HV	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A5RR	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (13FEB19)	HP-1854CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	CHRISTIAN KIRVEN TRAWNIZEK	feb 13, 2019	14:53	feb 14, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 13, 2019	17:29	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001D8HV	55-826-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A5RR	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (13FEB19)	HP-1854CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	FRANKLIN CANO RIVAS	feb 13, 2019	18:11	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 13, 2019	18:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GUQD	100-WING TO BODY PANELS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ARIEL CASTILLO	feb 13, 2019	18:41	feb 14, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 13, 2019	23:42	LUIS GONZALEZ	TRF7N000YG7T	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N002A5RR	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (13FEB19)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	feb 13, 2019	21:45	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:32	MANUEL DIAZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	feb 13, 2019	21:46	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	feb 13, 2019	21:47	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	feb 13, 2019	21:47	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:30	MANUEL DIAZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 13, 2019	21:48	feb 14, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:25	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 13, 2019	21:48	feb 14, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:38	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 13, 2019	21:49	feb 14, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:26	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 13, 2019	21:50	feb 14, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	07:42	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 13, 2019	21:50	feb 14, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	09:31	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	feb 13, 2019	22:07	feb 14, 2019	23:22	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	08:54	MANUEL DIAZ	TRF7N002EN42	PAINT- FLIGHT ATTENDANT SEATS PAINT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	EDUARDO RODRIGUEZ	feb 14, 2019	00:31	feb 15, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 14, 2019	05:43	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	IGNACIO SANCHEZ	feb 14, 2019	01:36	feb 14, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 14, 2019	03:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N00250AB	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002BGPN	PLA, PTY-HNG, A02 + TASKS (13FEB19)	HP-1849CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JUSTO HERRERA JURADO	feb 14, 2019	09:39	feb 16, 2019	09:38	LUILLY MUÑOZ	feb 14, 2019	20:31	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 14, 2019	12:55	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	20:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	feb 14, 2019	13:32			EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	13:32	LUILLY MUÑOZ					
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	feb 14, 2019	13:33	feb 15, 2019	13:32	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AQN3	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGNE	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	feb 14, 2019	13:33	feb 15, 2019	13:33	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AQN3	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGNE	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	feb 14, 2019	13:34	feb 15, 2019	13:34	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AQN3	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGNE	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	RIGOBERTO RAMOS	feb 14, 2019	14:08	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	14:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GPF7	100- FUSELAJE BELOW WING TO BODY FAIRING CIC RESTORE.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	DANIEL CRESPO	feb 14, 2019	14:20	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N000YMKV	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP

IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	EDGAR QUINTERO	ALBERTO BOZO	feb 14, 2019	14:23	feb 15, 2019	14:23	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ABRAHAM ELLIS HERNANDEZ	feb 14, 2019	14:34	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:19	EDGAR QUINTERO	TRF7N000 YMKV	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ABRAHAM ELLIS HERNANDEZ	feb 14, 2019	14:35	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	15:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N000 YMKV	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	OSCAR SANCHEZ	feb 14, 2019	14:52	feb 15, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 14, 2019	22:40	LUIS GONZALEZ	TRF7N0018 9K6	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N002BGNE	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1827CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUILLY MUÑOZ	OSCAR SANCHEZ	feb 14, 2019	14:54	feb 16, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 14, 2019	22:41	LUIS GONZALEZ	TRF7N0018 9K6	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N002BGNE	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1827CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JOSE VERGARA	feb 14, 2019	15:24	feb 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	20:18	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 GPF7	100- FUSELAJE BELOW WING TO BODY FAIRING CIC RESTORE.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO FLORES	feb 14, 2019	15:59	feb 15, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 14, 2019	21:17	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 H85Q	SHEET METAL - R/H HORIZONTAL STABILIZER WITH DENT				
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO FLORES	feb 14, 2019	15:59	feb 15, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 14, 2019	21:17	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 H85Q	SHEET METAL - R/H HORIZONTAL STABILIZER WITH DENT				
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	feb 14, 2019	19:00			EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	20:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N0024 M85	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002BGNE	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1827CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	LUIS BERMUDEZ GALLEGOS	feb 14, 2019	21:55	feb 16, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	08:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	feb 14, 2019	21:58	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	09:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	feb 14, 2019	21:59	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	10:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	LUIS BERMUDEZ GALLEGOS	feb 14, 2019	22:03	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	08:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	LUIS BERMUDEZ GALLEGOS	feb 14, 2019	22:04	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	07:44	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	JULIAN DOMINGUEZ PEREZ	feb 14, 2019	22:26	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	05:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 K7DL	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N002AWRG	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	JULIAN DOMINGUEZ PEREZ	feb 14, 2019	22:27	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	05:15	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 K7DL	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N002AWRG	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	DAVID AIZPRUA RAMOS	feb 14, 2019	22:52	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	05:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N0018 VXD	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N002AWRG	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (14FEB19)	HP-1828CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	feb 14, 2019	22:57	feb 22, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	09:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	JORGE RUTINELLY DACOSTA	feb 15, 2019	00:59	feb 16, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	21:03	JOSE HYMISON	TRF7N002 AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 15, 2019	10:01	feb 16, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 15, 2019	16:54	JOSE HYMISON	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	ELSON FUENTES MORENO	feb 15, 2019	13:14	feb 15, 2019	13:13	JOSE HYMISON	feb 15, 2019	20:14	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	JOSE GIRALDO PINZON	feb 15, 2019	13:23	feb 16, 2019	13:23	LUILLY MUÑOZ	feb 15, 2019	20:48	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0016 K7D	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	JOSE GIRALDO PINZON	feb 15, 2019	13:24	feb 16, 2019	13:23	LUILLY MUÑOZ	feb 15, 2019	20:48	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0016 K7D	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	HENRY CASTILLO	feb 15, 2019	13:37	feb 16, 2019	13:37	LUILLY MUÑOZ	feb 15, 2019	20:23	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	feb 15, 2019	13:47	feb 15, 2019	13:46	JOSE HYMISON	feb 15, 2019	20:14	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	feb 15, 2019	13:48	feb 15, 2019	13:46	JOSE HYMISON	feb 15, 2019	18:48	JOSE HYMISON	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	feb 15, 2019	15:43	feb 15, 2019	15:43	JOSE HYMISON	feb 15, 2019	20:48	JOSE HYMISON	TRF7N002 C1RQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	feb 15, 2019	19:05	feb 15, 2019	19:03	LUILLY MUÑOZ	feb 15, 2019	20:13	JOSE HYMISON	TRF7N002 G3AM	PAINT-LEFT WING OUTBOARD AFTER FLAP WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	JESUS CHAVERRA	feb 15, 2019	21:23	feb 16, 2019	23:33	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	05:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	JESUS CHAVERRA	feb 15, 2019	21:24	feb 16, 2019	23:32	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	10:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017 ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 15, 2019	21:53	feb 16, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	10:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 GL0J	PAINT- OVH BINS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP	

IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	feb 15, 2019	22:01	feb 16, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 15, 2019	22:42	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	feb 15, 2019	22:06	feb 16, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	10:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T0AD	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	CHRISTOBAL VILLAREAL	feb 15, 2019	22:44	feb 16, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	10:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GL4C	PAINT- L1 and R2 Liner need to be painted	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	JOSHUA LOPEZ	feb 15, 2019	23:40	feb 16, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 16, 2019	01:24	LUIS GONZALEZ	TRF7N0016K7D	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	LUIS CABALLERO	feb 16, 2019	05:27	feb 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	08:47	EDGAR QUINTERO	TRF7N002HJ3C	AVIONICS- UPPEER TCAS ANTENNA	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	feb 16, 2019	11:37	feb 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	20:07	JOSE HYMISON	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	feb 16, 2019	11:38	feb 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	20:07	JOSE HYMISON	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 16, 2019	13:22	feb 16, 2019	13:22	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	20:39	JOSE HYMISON	TRF7N002C1RQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 16, 2019	13:23	feb 16, 2019	13:22	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	20:40	JOSE HYMISON	TRF7N002C1RQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	feb 16, 2019	13:53	feb 16, 2019	13:53	JOSE HYMISON	feb 17, 2019	15:47	JOSE HYMISON	TRF7N002C1RN	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	CARLOS CAMARGO ASPRILLA	feb 16, 2019	14:01	feb 16, 2019	14:01	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	19:23	JOSE HYMISON	TRF7N002DBF8	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002CWYA	PLA, PTY-HNG, MCV (16FEB19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JOSE SANCHEZ	feb 16, 2019	14:12	feb 16, 2019	14:12	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	16:59	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	ORLANDO MOJICA	feb 16, 2019	14:38	feb 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	16:39	JOSE HYMISON	TRF7N002C1RN	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	VICTOR ALARCON DUARTE	feb 16, 2019	14:47	feb 17, 2019	14:46	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	19:24	JOSE HYMISON	TRF7N001MJ3E	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYA	PLA, PTY-HNG, MCV (16FEB19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	VICTOR ALARCON DUARTE	feb 16, 2019	14:47	feb 17, 2019	14:46	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	19:24	JOSE HYMISON	TRF7N001MJ3E	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYA	PLA, PTY-HNG, MCV (16FEB19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	RICARDO DAGUERRE	feb 16, 2019	15:16	feb 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	16:39	JOSE HYMISON	TRF7N001MJ3E	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYA	PLA, PTY-HNG, MCV (16FEB19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	RICAURTE PINZON APARICIO	ABIGAIL SANCHEZ	feb 16, 2019	17:47	feb 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 16, 2019	20:27	JOSE HYMISON	TRF7N001VTPW	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	21:01	feb 17, 2019	21:01	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	10:41	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	feb 16, 2019	22:03	feb 17, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 16, 2019	22:09	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	23:52	feb 18, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	08:35	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	23:52	feb 18, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	10:42	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	23:53	feb 18, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	10:44	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	23:54	feb 18, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	10:39	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	23:54	feb 18, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 17, 2019	12:43	JOSE HYMISON	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	JHONATTAN TABORDA	feb 17, 2019	00:18	feb 17, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	10:43	MANUEL DIAZ	TRF7N002GL4C	PAINT- L1 and R2 Liner need to be painted	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JUSTO HERRERA JURADO	feb 17, 2019	12:43	feb 18, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	feb 17, 2019	19:45	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	MANUEL TURNER	feb 17, 2019	13:20	feb 18, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 17, 2019	16:50	JOSE HYMISON	TRF7N002B62R	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGE7	PLA, PTY-HNG, A08 + TASKS (17FEB19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	MANUEL TURNER	feb 17, 2019	13:20	feb 18, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 17, 2019	16:51	JOSE HYMISON	TRF7N002B62R	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGE7	PLA, PTY-HNG, A08 + TASKS (17FEB19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JOSE GIRALDO PINZON	feb 17, 2019	13:54	feb 18, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	feb 17, 2019	19:39	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JUSTO HERRERA JURADO	feb 17, 2019	14:19	feb 18, 2019	14:18	RICAURTE PINZON APARICIO	feb 17, 2019	19:40	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	AIGNER BONILLA	feb 17, 2019	14:51	feb 18, 2019	14:51	JOSE HYMISON	feb 17, 2019	16:51	JOSE HYMISON	TRF7N0025MA3	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002BGE7	PLA, PTY-HNG, A08 + TASKS (17FEB19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	ARCECIO ALMANZA	feb 17, 2019	22:23	feb 18, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 18, 2019	08:02	MANUEL DIAZ	TRF7N002GE4G	STRUCTURE- INBOARD AFT FLAP	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	feb 17, 2019	22:51	feb 18, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 18, 2019	05:36	MANUEL DIAZ	TRF7N0026UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP

IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	SANTOS MOLINA SANDOVAL	feb 17, 2019	22:52	feb 18, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 18, 2019	05:37	MANUEL DIAZ	TRF7N0026UTU	lightning strike rudder	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	OMAR IBARGUEN	feb 17, 2019	23:58	feb 18, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	04:21	LUIS GONZALEZ	TRF7N002GRXX	400 - ENG#1 FWD MOUNT	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	MARCO OLA	feb 18, 2019	04:02	feb 18, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 18, 2019	08:56	MANUEL DIAZ	TRF7N002HPQ9	SYSTEMS - R/H HORIZONTAL STAB , TIP FAIRING WITH EROSION EVIDENCE	TRF7N00250SR	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (17FEB19)	HP-1562CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	JESUS JARAMILLO	feb 18, 2019	06:28	feb 20, 2019	06:28	MANUEL DIAZ	feb 18, 2019	11:07	MANUEL DIAZ	TRF7N0023XEF	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N00250SR	PLA, PTY-HNG, A03 + ADDED (17FEB19)	HP-1562CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	MELISSA CASTRO GONZALEZ	feb 18, 2019	12:37	feb 19, 2019	12:37	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	13:18	JOSE HYMISON	TRF7N00169C4	B737-25-1-9009-U-JIC (Passenger Cabin Seats Install)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	SHANELLY PINILLA	feb 18, 2019	12:47	feb 19, 2019	12:47	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	13:11	JOSE HYMISON	TRF7N002GNZC	800-RIGHT EMERGENCY OVERWING EXIT	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	feb 18, 2019	13:12	feb 19, 2019	13:11	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	20:45	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	MIGUEL AGUILAR	feb 18, 2019	13:14	feb 19, 2019	13:14	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	15:58	JOSE HYMISON	TRF7N002HJQU	STRUCTURE- PANEL 324CL LACHT BROKEN	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 18, 2019	13:17	feb 19, 2019	13:16	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	22:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C1RL	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 18, 2019	13:17	feb 19, 2019	13:16	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	22:32	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C1RL	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 18, 2019	13:18	feb 19, 2019	13:16	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	22:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C1RL	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 18, 2019	13:26	feb 19, 2019	13:25	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	22:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C1RL	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MIGUEL AGUILAR	feb 18, 2019	15:06	feb 19, 2019	15:06	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	15:58	JOSE HYMISON	TRF7N002GWSL	structure-aft cargo,stringer #22 R/H corroded.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	CARLOS PEREZ ALVARADO	feb 18, 2019	15:24	feb 19, 2019	15:24	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	23:10	LUIS GONZALEZ	TRF7N00270LL	MAX-27-1-0006-U-JIC (Main Landing Gear Wheel Well Control Cable - RST (Clean))	TRF7N002CNJS	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (18FEB19)	HP-9901CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ABDIEL GUARDIA	feb 18, 2019	16:05			JOSE HYMISON	feb 18, 2019	16:31	JOSE HYMISON	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ABDIEL GUARDIA	feb 18, 2019	16:05	feb 19, 2019	16:05	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	20:23	JOSE HYMISON	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JAN DOMINGUEZ HERRERA	feb 18, 2019	16:20	feb 19, 2019	16:20	LUIS GONZALEZ	feb 19, 2019	00:32	LUIS GONZALEZ	TRF7N002GSGJ	MAX-27-1-0083-U-JIC (Horizontal Stabilizer Trim Actuator Ballscrew, Ballnut, and Gimbal Attachment Fittings - Inspect (DET))	TRF7N002CNJS	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (18FEB19)	HP-9901CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	JAN DOMINGUEZ HERRERA	feb 18, 2019	16:20	feb 19, 2019	16:20	LUIS GONZALEZ	feb 19, 2019	00:32	LUIS GONZALEZ	TRF7N002GSGJ	MAX-27-1-0083-U-JIC (Horizontal Stabilizer Trim Actuator Ballscrew, Ballnut, and Gimbal Attachment Fittings - Inspect (DET))	TRF7N002CNJS	PLA, PTY-HNG, A02 + AT (18FEB19)	HP-9901CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JESUS GOMEZ	feb 18, 2019	17:56	feb 19, 2019	17:56	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	21:13	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUILLY MUÑOZ	JESUS GOMEZ	feb 18, 2019	19:00	feb 19, 2019	18:59	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	22:20	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	EDGAR VEGA	feb 18, 2019	20:19	feb 19, 2019	20:18	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	21:10	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	feb 18, 2019	21:21	feb 19, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 19, 2019	08:19	MANUEL DIAZ	TRF7N000SZYU	B737-08-1-0001-U-JIC (Copa Aircraft (Platform Scales) - Weight)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	JAVIER MARTINEZ	feb 18, 2019	21:21	feb 19, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 18, 2019	22:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N001VTPW	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	JORGE RUTINELLY DACOSTA	feb 18, 2019	21:59	feb 19, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 19, 2019	07:29	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	RICAURTE PINZON APARICIO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	feb 19, 2019	01:31	feb 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002G9JS	100 - NOSE LANDING GEAR AXLE PIN	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	LUIS BERMUDEZ GALLEGOS	feb 19, 2019	04:15	feb 19, 2019	22:33	MANUEL DIAZ	feb 19, 2019	08:55	MANUEL DIAZ	TRF7N002GU6G	600-RH WING FWD LIGHT LEN FOG AT RH WINGLET	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	DIEGO RAMIREZ SOTO	feb 19, 2019	07:08	feb 21, 2019	07:08	MANUEL DIAZ	feb 19, 2019	08:24	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	JIMMY LOBATON MUÑOZ	feb 19, 2019	10:41	feb 21, 2019	10:41	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N0023H6R	STRUCTURE- PUNCTURE	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ABDIEL GUARDIA	feb 19, 2019	12:45	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	13:47	ELEAN BONILLA	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	EMILIO GARCES BALLESTA	feb 19, 2019	13:25	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	16:44	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025DDE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BH5G	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19FEB19)	HP-1523CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	ELEAN BONILLA	EMILIO GARCES BALLESTA	feb 19, 2019	13:25	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	16:43	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025DDE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BH5G	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19FEB19)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	ELEAN BONILLA	EMILIO GARCES BALLESTA	feb 19, 2019	13:26	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	16:43	EDGAR QUINTERO	TRF7N0025DDE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BH5G	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19FEB19)	HP-1523CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	GERONIMO NAVARRO	feb 19, 2019	13:44	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	13:46	ELEAN BONILLA					
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ELMER PEREZ PERAZA	feb 19, 2019	13:47	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:15	EDGAR QUINTERO	TRF7N002HMWS	500- HYD PLUMBING.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ELMER PEREZ PERAZA	feb 19, 2019	13:47	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002HMWS	500- HYD PLUMBING.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	ELEAN BONILLA	JUAN CORDERO	feb 19, 2019	13:55	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N0029DZK	EA 5300-0138C OP1-JIC (R/H SIDE SUPPORT BEAM LOWER CHORD STA 540-560 - INSPECTION OP1)	TRF7N002BH5G	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19FEB19)	HP-1523CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ESTEBAN GUILLEN	feb 19, 2019	14:21	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HMWS	500- HYD PLUMBING.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ESTEBAN GUILLEN	feb 19, 2019	14:23	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HMWS	500- HYD PLUMBING.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 19, 2019	14:57	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 19, 2019	14:58	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	feb 19, 2019	15:00	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 G98M	300 RUDDER REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JUAN ALAS FLORES	feb 19, 2019	15:18	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:37	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 YY2D	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JORGE LIZARAZO ACOSTA	feb 19, 2019	15:35	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N0026 YJT	EA 2500-0260C OP3-JIC (737-NG BSI CABIN RESTORE – PSU AREA OP3-JIC)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JORGE LIZARAZO ACOSTA	feb 19, 2019	15:35	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:29	EDGAR QUINTERO	TRF7N0026 YJT	EA 2500-0260C OP3-JIC (737-NG BSI CABIN RESTORE – PSU AREA OP3-JIC)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JULIETH CARDONA GONZALEZ	feb 19, 2019	15:54	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	20:20	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C1RJ	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	LARRY DIAZ ABRIL	feb 19, 2019	15:55	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	16:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N001 YY2D	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	ROLANDO GRACES BUITRAGO	feb 19, 2019	17:53	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	19:08	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C1RG	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	ELEAN BONILLA	EDGARDO NAVARRO	feb 19, 2019	21:22	feb 21, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	04:19	JOSE HYMISON	TRF7N002 GL4C	PAINT- L1 and R2 Liner need to be painted	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	feb 19, 2019	21:59	feb 20, 2019	21:59	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	13:27	ELEAN BONILLA	TRF7N001 VTPW	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	feb 19, 2019	22:15	feb 20, 2019	22:13	JOSE HYMISON	feb 19, 2019	22:15	JOSE HYMISON	TRF7N001 S427	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002BH65	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (19FEB19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	feb 19, 2019	22:15	feb 20, 2019	22:13	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	04:18	JOSE HYMISON	TRF7N001 S427	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002BH65	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (19FEB19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	JOSE ALVAREZ GUARDIOLA	feb 19, 2019	22:34	feb 20, 2019	22:34	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	04:19	JOSE HYMISON	TRF7N0028 2WU	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BH65	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (19FEB19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	LUIS MEDIANO	feb 19, 2019	23:52	feb 20, 2019	23:51	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	03:14	MANUEL DIAZ	TRF7N002 GP4E	PAINT - DOORS COTOUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	feb 19, 2019	23:54	feb 20, 2019	23:53	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	00:52	JOSE HYMISON	TRF7N002 HVQS	STRUCTURE- SPOILER #6 HAS SOME DENTS AT UPPER SKIN	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	LEONARDO POMARES	feb 20, 2019	00:24	feb 20, 2019	00:23	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	02:07	JOSE HYMISON	TRF7N002 AMFT	EA 5300-0138C OP1-JIC (R/H SIDE SUPPORT BEAM LOWER CHORD STA 540-560 - INSPECTION OP1)	TRF7N002BH65	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (19FEB19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ABDIEL ARAUZ MORENO	feb 20, 2019	04:18	feb 20, 2019	04:18	JOSE HYMISON	feb 20, 2019	04:42	JOSE HYMISON	TRF7N002 DRH3	INT-25-0004-JIC (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N002BH65	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (19FEB19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MANUEL DIAZ	SERGIO MAHECHA	feb 20, 2019	09:57	feb 22, 2019	09:57	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	09:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002 G98Q	300 ELEVATOR REMOVAL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	MANUEL DIAZ	AURELIO AIZPURUA	feb 20, 2019	10:17	feb 22, 2019	10:17	MANUEL DIAZ	feb 20, 2019	11:41	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	HAROLD TORRES MUNOZ	feb 20, 2019	11:32	feb 22, 2019	11:32	LUILLY MUÑOZ	feb 20, 2019	12:31	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 GE5L	400-Abradable	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	LEO CAMARENA RIVERA	feb 20, 2019	13:27	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	19:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87B	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	LEO CAMARENA RIVERA	feb 20, 2019	13:28	feb 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 20, 2019	20:39	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 C87B	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	GERONIMO NAVARRO	feb 20, 2019	13:30	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	18:14	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	feb 20, 2019	14:18	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	20:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	feb 20, 2019	14:19	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	20:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	15:36	feb 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 20, 2019	21:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N001L 60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	15:36	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	21:30	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001L 60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	15:37	feb 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 20, 2019	21:31	EDGAR QUINTERO	TRF7N001L 60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	15:37	feb 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 20, 2019	21:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N001L 60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	15:38	feb 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 20, 2019	21:31	EDGAR QUINTERO	TRF7N001L 60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ELSIS RAMOS	feb 20, 2019	16:02	feb 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	16:46	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HJ3C	AVIONICS- UPPEER TCAS ANTENNA	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 20, 2019	17:49	feb 21, 2019	17:49	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	19:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014 T0H	B737-22-1-0001-U-JIC (CAT II / III Ground Recertification - Post Check)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 20, 2019	17:50	feb 21, 2019	17:50	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	19:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N0014 T0H	B737-22-1-0001-U-JIC (CAT II / III Ground Recertification - Post Check)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 20, 2019	18:35	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	20:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HRRL	STRUCTURE-L/H HORIZONTAL STAB LOWER SKIN CRACK STA 120.30	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	feb 20, 2019	18:35	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	20:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HRRL	STRUCTURE-L/H HORIZONTAL STAB LOWER SKIN CRACK STA 120.30	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	IGNACIO SANCHEZ	feb 20, 2019	21:22	feb 21, 2019	21:22	JOSE HYMISON	feb 21, 2019	01:14	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000T Z80	27-080-00-U-JIC (Elevator Pitot System Pitot Static (Drain / Leak Check) - FNC)	TRF7N0029PAS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (20FEB19)	HP-1521CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	21:47	feb 21, 2019	21:47	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	21:57	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001L60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	feb 20, 2019	21:48	feb 21, 2019	21:48	EDGAR QUINTERO	feb 20, 2019	21:56	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001L60X	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002CWYJ	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP T/A (20FEB19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	LUIS MEDIANO	feb 20, 2019	21:56			MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	09:12	MANUEL DIAZ	TRF7N002GL0J	PAINT- OVH BINS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	feb 20, 2019	22:14	feb 21, 2019	22:13	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	05:33	MANUEL DIAZ	TRF7N002HU4S	100- RH #1 WINDSHIELD ASSY.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	feb 20, 2019	22:15	feb 21, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	05:30	MANUEL DIAZ	TRF7N002HU4S	100- RH #1 WINDSHIELD ASSY.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	LUIS CABALLERO	feb 20, 2019	22:23	feb 21, 2019	22:23	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	05:26	MANUEL DIAZ	TRF7N000YMKV	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	ALEJANDRO ORTEGA JORDAN	feb 20, 2019	22:50	feb 21, 2019	22:50	JOSE HYMISON	feb 21, 2019	01:51	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002GL0J	PAINT- OVH BINS	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	JOSHUA LOPEZ CISNEROS	feb 20, 2019	23:09	feb 21, 2019	23:09	JOSE HYMISON	feb 21, 2019	04:26	JOSE HYMISON	TRF7N002EN7W	Perform Format 360 COPA M-039 NG Predelivery check	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 21, 2019	00:38	feb 21, 2019	00:36	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	07:14	MANUEL DIAZ	TRF7N002GP4E	PAINT - DOORS COTOUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ARCECIO ALMANZA	feb 21, 2019	00:48	feb 21, 2019	00:48	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	08:14	MANUEL DIAZ	TRF7N002HJ3D	STRUCTURE-AFT TRACK TIE DOWN WITH CRACK	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	JAVIER HERNANDEZ	feb 21, 2019	01:41	feb 22, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 21, 2019	02:02	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002C1RQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ISRAEL TROYA	feb 21, 2019	04:58	feb 21, 2019	04:57	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	08:13	MANUEL DIAZ	TRF7N00202S8	VERTICAL STAB L/EDGE SKIN WITH PAINT DETERIORATE	TRF7N0029PAS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (20FEB19)	HP-1521CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	MANUEL DIAZ	TOMMY QUINTERO DIAZ	feb 21, 2019	05:38	feb 23, 2019	05:37	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	06:52	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	JUSTO HERRERA JURADO	feb 21, 2019	11:54	feb 23, 2019	11:54	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	19:59	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 21, 2019	13:15	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	20:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 21, 2019	13:16	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	18:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JULIUS MEDINA	feb 21, 2019	13:20	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	20:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JULIUS MEDINA	feb 21, 2019	13:21	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	20:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	ELOY MERCADO	feb 21, 2019	13:31	feb 22, 2019	13:30	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	19:59	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	CARLOS PEREZ ALVARADO	feb 21, 2019	14:44	feb 23, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 21, 2019	20:56	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0027MH2	MAX-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002CNKE	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (21FEB19)	HP-9904CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JOSE GUEVARA PATIÑO	feb 21, 2019	14:51	feb 22, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 21, 2019	15:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N002HYZ5	INTERIOR- WINDOW SHADE OF EMERGENCY EXIT SEAT 17F	TRF7N0029PAS	PLA, PTY-HNG, A03 + AT (20FEB19)	HP-1521CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	JORGE RUTINELLY DACOSTA	feb 21, 2019	21:23	feb 22, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 22, 2019	09:25	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	ELEAN BONILLA	DIEGO RAMIREZ SOTO	feb 22, 2019	00:16	feb 23, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 22, 2019	08:31	MANUEL DIAZ	TRF7N002GURY	STRUCTURE-RH WING INB FIXED L/E UP SKIN PANEL WITH SEVERAL FASTENER LOOSE	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	EDGAR QUINTERO	ALBERTO BOZO	feb 22, 2019	13:30	feb 23, 2019	13:30	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	16:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87F	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ANDRES MELENDEZ LEMUS	feb 22, 2019	14:08	feb 23, 2019	14:08	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	16:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GSKN	400 - ENG#2 TRHUST LINK TEFLON WASHER	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	CESAR LUGO HERNANDEZ	feb 22, 2019	14:40	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	19:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N001T7C3	700-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-700 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	OMAR VEGA	feb 22, 2019	14:41	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	18:59	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Cabin refresh + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (30JAN19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	feb 22, 2019	14:48	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	19:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C87B	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 22, 2019	15:10	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	18:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T3EU	55-080-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	feb 22, 2019	15:11	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	18:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T3EU	55-080-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CRISTIAN TORRES	feb 22, 2019	19:21	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 22, 2019	22:10	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002J44F	INTERIOR-SHADE DETERIORATED	TRF7N002CX9W	PLA, PTY-HNG, MCV (22FEB19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	EUCLIDES SALGADO	feb 22, 2019	22:10	feb 23, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	feb 22, 2019	22:51	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N000TXQM	52-730-00-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door Stop Fitting - DET)	TRF7N0029PAH	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (22FEB19)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RICAURTE PINZON APARICIO	AGUSTIN DUARTE	feb 23, 2019	00:33	feb 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 23, 2019	05:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GE4L	AVIONICS-MARKER BEACON ANTENNA.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JAVIER ARAUZ BARRIA	SERGIO WHARTON	feb 23, 2019	02:09	feb 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 23, 2019	06:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N0028RV4	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0029PAH	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (22FEB19)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JAVIER ARAUZ BARRIA	SERGIO WHARTON	feb 23, 2019	02:10	feb 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 23, 2019	06:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N0028RV4	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N0029PAH	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (22FEB19)	HP-1520CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	feb 23, 2019	13:00	feb 24, 2019	13:00	EDGAR QUINTERO	feb 24, 2019	06:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T2Z1	53-450-00-U-JIC (Fuselage at Dorsal Fin - Inspect (GV))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	JUSTO HERRERA JURADO	feb 23, 2019	13:21	feb 24, 2019	13:21	LUILLY MUÑOZ	feb 23, 2019	20:15	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JUSTO HERRERA JURADO	feb 23, 2019	13:22	feb 24, 2019	13:21	LUILLY MUÑOZ	feb 23, 2019	20:08	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	AMED DELGADO PEREZ	feb 23, 2019	14:57	feb 24, 2019	14:57	LUIS GONZALEZ	feb 23, 2019	21:54	LUIS GONZALEZ	TRF7N001AUNG	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N002A76Q	PLA, PTY-HNG, A05 + RE PITCH + AT (23FEB19)	HP-1711CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	AMED DELGADO PEREZ	feb 23, 2019	14:58	feb 24, 2019	14:55	LUIS GONZALEZ	feb 23, 2019	22:43	LUIS GONZALEZ	TRF7N001AUNG	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N002A76Q	PLA, PTY-HNG, A05 + RE PITCH + AT (23FEB19)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	AMED DELGADO PEREZ	feb 23, 2019	14:58	feb 24, 2019	14:58	LUIS GONZALEZ	feb 23, 2019	22:43	LUIS GONZALEZ	TRF7N001AUNG	B737-27-1-0046-U-JIC (Elevator Balance Weight Installation and Tab Contro Mechanism - General Visual Inspection)	TRF7N002A76Q	PLA, PTY-HNG, A05 + RE PITCH + AT (23FEB19)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	feb 23, 2019	15:46	feb 24, 2019	15:46	LUIS GONZALEZ	feb 23, 2019	22:08	LUIS GONZALEZ	TRF7N002A5BU	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002A76Q	PLA, PTY-HNG, A05 + RE PITCH + AT (23FEB19)	HP-1711CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	VICTOR GOEZ	feb 23, 2019	21:54	feb 24, 2019	22:32	EDGAR QUINTERO	feb 24, 2019	08:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GZUC	STRUCTURES-ACCESS PANEL.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	feb 24, 2019	13:10	feb 26, 2019	13:10	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	20:00	JOSE HYMISON	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JUSTO HERRERA JURADO	feb 24, 2019	13:19	feb 25, 2019	13:19	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	20:01	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	FRANKLIN CANO RIVAS	feb 24, 2019	14:58	feb 25, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	19:15	JOSE HYMISON	TRF7N002CXKB	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	FRANKLIN CANO RIVAS	feb 24, 2019	14:59	feb 25, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	19:24	JOSE HYMISON	TRF7N002CXKB	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	feb 24, 2019	15:00	feb 25, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	16:19	JOSE HYMISON	TRF7N002EB5Z	DURING WALK AROUND WAS FOUND BIRD STRIKE EVIDENCE ON RIGHT HORIZONTAL STABILIZER			
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	feb 24, 2019	15:00	feb 25, 2019	15:00	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	16:22	JOSE HYMISON	TRF7N002EB5Z	DURING WALK AROUND WAS FOUND BIRD STRIKE EVIDENCE ON RIGHT HORIZONTAL STABILIZER			
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ALVARO HUERTA MENDEZ	feb 24, 2019	18:09	feb 25, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 24, 2019	19:42	JOSE HYMISON	TRF7N002GRTC	STR- TRIMPS CAP AFT CARGO	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JUAN ALAS FLORES	feb 24, 2019	20:13	feb 25, 2019	20:13	LUIS GONZALEZ	feb 24, 2019	23:09	LUIS GONZALEZ	TRF7N002J8BJ	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE LH.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	LUIS MENDEZ	feb 24, 2019	23:03	feb 25, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 25, 2019	04:25	LUIS GONZALEZ	TRF7N002GZCW	STRUCTURES- SECTION 48.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	feb 25, 2019	00:55	feb 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	08:03	MANUEL DIAZ	TRF7N000T3W5	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	JUAN ALAS FLORES	feb 25, 2019	10:15	feb 27, 2019	10:15	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	19:01	JOSE HYMISON	TRF7N002J8BC	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE RH.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	MARC HERRERA PEREZ	feb 25, 2019	13:24	feb 26, 2019	13:23	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	13:50	JOSE HYMISON	TRF7N000T3W5	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	feb 25, 2019	14:42	feb 27, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	16:05	JOSE HYMISON	TRF7N002BF1B	paint damage at sect 47 sta951 sta 992 str-18L-19L	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	feb 25, 2019	14:42	feb 27, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	16:05	JOSE HYMISON	TRF7N002BF1B	paint damage at sect 47 sta951 sta 992 str-18L-19L	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ALVARO HUERTA MENDEZ	feb 25, 2019	14:49	feb 26, 2019	14:48	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	20:16	JOSE HYMISON	TRF7N002JAU1	STRUCTURES- R/H PASSENGER WINDOWS	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ALVARO HUERTA MENDEZ	feb 25, 2019	14:50	feb 26, 2019	14:49	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	20:16	JOSE HYMISON	TRF7N002JAU1	STRUCTURES- R/H PASSENGER WINDOWS	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	feb 25, 2019	15:07	feb 26, 2019	15:06	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	20:43	JOSE HYMISON	TRF7N000T36K	49-020-00-U-JIC (APU Mount / Sigma Seal - Inspect (DV))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RICAURTE PINZON APARICIO	MIGUEL AGUILAR	feb 25, 2019	18:39	feb 26, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	20:18	JOSE HYMISON	TRF7N002J7JK	100- Cargo Nets	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	feb 25, 2019	18:53	feb 26, 2019	18:52	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	19:50	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	feb 25, 2019	18:53	feb 26, 2019	18:53	JOSE HYMISON	feb 25, 2019	20:18	JOSE HYMISON	TRF7N002C87H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	ISRAEL TROYA	feb 25, 2019	21:45	feb 26, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 26, 2019	04:28	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	ISRAEL TROYA	feb 25, 2019	21:46	feb 26, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 26, 2019	04:28	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	feb 25, 2019	21:55	feb 26, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 26, 2019	03:29	LUIS GONZALEZ	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND PAINT DETERIORATED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	JESUS GOMEZ	feb 25, 2019	22:55	feb 26, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 26, 2019	04:21	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	JESUS GOMEZ	feb 25, 2019	22:55	feb 26, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 26, 2019	04:21	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	ELEAN BONILLA	KENETH BIANCO	feb 26, 2019	12:48	feb 28, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	13:09	JOSE HYMISON	TRF7N002J9HD	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002C6UX	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (25FEB19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JULIUS MEDINA	feb 26, 2019	13:13	feb 27, 2019	13:13	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	20:32	JOSE HYMISON	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JULIUS MEDINA	feb 26, 2019	13:13	feb 27, 2019	13:13	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	20:32	JOSE HYMISON	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	JULIUS MEDINA	feb 26, 2019	13:14	feb 27, 2019	13:13	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	20:32	JOSE HYMISON	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP

IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JULIUS MEDINA	feb 26, 2019	13:15	feb 27, 2019	13:13	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	20:30		JOSE HYMISON	TRF7N002C87D	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	ELEAN BONILLA	EDGAR VIANA	feb 26, 2019	13:35	feb 28, 2019	00:00	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	18:54		JOSE HYMISON	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	ORLANDO MOJICA	feb 26, 2019	14:00	feb 27, 2019	14:00	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	14:32		JOSE HYMISON	TRF7N000T2LH	20-030-02-U-JIC (Right HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JESUS GOMEZ	feb 26, 2019	14:01			JOSE HYMISON	feb 26, 2019	15:06		JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	ORLANDO MOJICA	feb 26, 2019	15:05	feb 27, 2019	15:03	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	16:09		JOSE HYMISON	TRF7N000T2LH	20-030-02-U-JIC (Right HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	feb 26, 2019	17:46	feb 27, 2019	17:46	ELEAN BONILLA	feb 26, 2019	18:39		ELEAN BONILLA	TRF7N001Q9FQ	300-BUSHING WITH NICK ON R/H FITTING LUG.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JOSE GARCIA	feb 26, 2019	19:01	feb 27, 2019	19:01	LUIS GONZALEZ	feb 26, 2019	22:13		LUIS GONZALEZ	TRF7N000TEEZ	B737-57-1-0002-U-JIC (Engine 2 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002C70H	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (26FEB19)	HP-1829CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ARIEL CASTILLO	feb 26, 2019	19:03	feb 27, 2019	19:02	JOSE HYMISON	feb 26, 2019	21:28		JOSE HYMISON	TRF7N001KKYP	20-100-00-U-JIC (HIRF/Lightning Sensitive Flight Controls Bonding Straps - GVI)	TRF7N002C70H	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (26FEB19)	HP-1829CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	feb 26, 2019	22:22	feb 27, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 27, 2019	08:38		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	LUIS FASANANDO	feb 26, 2019	22:23	feb 27, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 27, 2019	08:41		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	RICAURTE PINZON APARICIO	ISMAIL BHULA ESPINOSA	feb 27, 2019	00:15	feb 28, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	feb 27, 2019	04:11		LUIS GONZALEZ	TRF7N002HU4S	100- RH #1 WINDSHIELD ASSY.	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RICAURTE PINZON APARICIO	ENRIQUE PEÑA	feb 27, 2019	00:49	feb 28, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 27, 2019	08:42		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	feb 27, 2019	03:12	feb 27, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	feb 27, 2019	04:30		LUIS GONZALEZ	TRF7N002JAU1	STRUCTURES- R/H PASSENGER WINDOWS	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP1 [ADS-B out] [Wingo] (04FEB19)	HP-1524CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	JORGE LIZARAZO ACOSTA	feb 27, 2019	09:28	feb 28, 2019	09:28	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	13:49		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0028A1W	52-820-01-U-JIC (Left Aft Overwing Emergency Exit - Inspect (ZNL))	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	feb 27, 2019	12:52	feb 28, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	20:23		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	feb 27, 2019	12:52	feb 28, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 27, 2019	19:19		EDGAR QUINTERO	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	feb 27, 2019	12:53	feb 28, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	20:24		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	EDGAR QUINTERO	ROGER ALVARADO MORENO	feb 27, 2019	12:57	feb 28, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 27, 2019	13:12		LUILLY MUÑOZ	TRF7N000T3KB	B737-54-1-0004-U-JIC (Right Wing Strut - DET)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	LEO CAMARENA RIVERA	feb 27, 2019	12:57	feb 28, 2019	12:57	EDGAR QUINTERO	feb 27, 2019	15:44		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	LEO CAMARENA RIVERA	feb 27, 2019	12:57	feb 28, 2019	12:57	EDGAR QUINTERO	feb 27, 2019	15:43		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	FRANKLIN CANO RIVAS	feb 27, 2019	13:05	feb 28, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	20:20		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXKC	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUILLY MUÑOZ	FRANKLIN CANO RIVAS	feb 27, 2019	13:06	feb 28, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	20:21		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXKC	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ROGER ALVARADO MORENO	feb 27, 2019	13:13	feb 28, 2019	13:12	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	13:47		LUILLY MUÑOZ	TRF7N000T3KB	B737-54-1-0004-U-JIC (Right Wing Strut - DET)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	CARLOS PEREZ ALVARADO	feb 27, 2019	14:34	feb 28, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	20:47		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0016682	B737-05-1-9005-U-JIC (Aircraft - Dedocking)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	feb 27, 2019	15:35	feb 28, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 27, 2019	19:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ROGER ALVARADO MORENO	feb 27, 2019	15:43	feb 28, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 28, 2019	08:43		MANUEL DIAZ	TRF7N002CXK1	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JUAN ALAS FLORES	feb 27, 2019	18:34	feb 28, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	feb 27, 2019	20:06		LUILLY MUÑOZ	TRF7N001L0XU	B737-57-1-0006-U-JIC (Right Wing External and Internal - Inspections - Zonal)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ISRAEL TROYA	feb 27, 2019	21:33	feb 28, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 28, 2019	08:33		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 27, 2019	21:36	feb 28, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 28, 2019	07:41		MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 27, 2019	21:37	feb 28, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 28, 2019	08:21		MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	JESUS CHAVERRA	feb 27, 2019	21:38	feb 28, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 28, 2019	08:42		MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	feb 27, 2019	21:58	feb 28, 2019	21:58	MANUEL DIAZ	feb 28, 2019	08:34		MANUEL DIAZ	TRF7N001DJ6A	B737-55-1-0003-U-JIC (Vertical Stabilizer External (Zonal) - GVI)	TRF7N002BGCR	PLA, PTY-HNG, A05 + TASKS (27FEB19)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ABDIEL GUARDIA	feb 28, 2019	13:58	mar 1, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 28, 2019	15:54		EDGAR QUINTERO	TRF7N002J88V	300-BODEGA CERO	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ABDIEL GUARDIA	feb 28, 2019	13:58	mar 1, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 28, 2019	15:58		EDGAR QUINTERO	TRF7N002J88V	300-BODEGA CERO	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	ABDIEL GUARDIA	feb 28, 2019	13:59	mar 1, 2019	13:58	EDGAR QUINTERO	feb 28, 2019	15:57		EDGAR QUINTERO	TRF7N002J88V	300-BODEGA CERO	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	ABDIEL GUARDIA	feb 28, 2019	14:00	mar 1, 2019	13:59	EDGAR QUINTERO	feb 28, 2019	16:28		EDGAR QUINTERO	TRF7N002J88V	300-BODEGA CERO	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	ENRIQUE PEÑA	feb 28, 2019	17:56	mar 1, 2019	17:56	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	03:35	JOSE HYMISON	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	ENRIQUE PEÑA	feb 28, 2019	17:57	mar 1, 2019	17:57	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	03:35	JOSE HYMISON	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ROBERTO REYES	feb 28, 2019	21:27	mar 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	03:49	JOSE HYMISON	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ROBERTO REYES	feb 28, 2019	21:29	mar 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	03:41	JOSE HYMISON	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JESUS GARRIDO ALLEYNE	feb 28, 2019	22:00	mar 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	01:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0026JM2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BH73	PLA, PTY-HNG, A24 + RE PITCH + TASKS (28FEB19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JESUS GARRIDO ALLEYNE	feb 28, 2019	22:01	mar 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	01:19	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0026JM2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BH73	PLA, PTY-HNG, A24 + RE PITCH + TASKS (28FEB19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 28, 2019	22:54	mar 1, 2019	22:54	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	03:34	JOSE HYMISON	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ALFREDO LOO PINTO	feb 28, 2019	22:55	mar 1, 2019	22:54	JOSE HYMISON	mar 1, 2019	03:49	JOSE HYMISON	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ERICK BLANCO	feb 28, 2019	23:57	mar 1, 2019	23:56	MANUEL DIAZ	mar 1, 2019	05:41	MANUEL DIAZ	TRF7N002DSVV	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ERICK BLANCO	feb 28, 2019	23:58	mar 1, 2019	23:56	MANUEL DIAZ	mar 1, 2019	05:40	MANUEL DIAZ	TRF7N002DSVV	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ADAN MOJICA BATISTA	mar 1, 2019	12:36	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	16:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVH	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 1, 2019	13:14	mar 2, 2019	13:13	LUILLY MUÑOZ	mar 1, 2019	14:29	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ALBERTO SANJUR CACERES	mar 1, 2019	14:59	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	19:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ALBERTO SANJUR CACERES	mar 1, 2019	15:00	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	20:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 1, 2019	15:35	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	20:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016KDF	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	SERGIO MAHECHA	mar 1, 2019	18:05	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	20:07	EDGAR QUINTERO	TRF7N0011ZNB	EA 2127-0048C-JIC (Equipment Cooling Low Flow Sensors - CLEAN)			
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	mar 2, 2019	00:49	mar 3, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	07:31	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	GERBER MORAN MARTINEZ	mar 2, 2019	04:03	mar 3, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	08:43	MANUEL DIAZ	TRF7N002DSVR	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 2, 2019	13:05	mar 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 2, 2019	20:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVM	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 2, 2019	13:05	mar 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 2, 2019	20:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVM	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	EDGAR VIANA	mar 2, 2019	14:03	mar 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 2, 2019	20:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N002J8BJ	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE LH.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	EDGAR VIANA	mar 2, 2019	14:04	mar 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 2, 2019	20:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N002CXK8	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	JOSE VERGARA	mar 2, 2019	18:21	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 2, 2019	20:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVV	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:22	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND PAINT DETERIORATED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:23	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND PAINT DETERIORATED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:23	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	06:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND PAINT DETERIORATED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:23	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:14	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND PAINT DETERIORATED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	MANUEL CEDENO	mar 2, 2019	22:01	mar 3, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 3, 2019	02:34	LUIS GONZALEZ	TRF7N0017NYQ	55-842-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002H884	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (02MAR19)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	mar 2, 2019	22:07	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	06:48	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVR	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	mar 2, 2019	22:07	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	06:47	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVR	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	mar 2, 2019	22:08	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	06:48	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVR	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	mar 2, 2019	22:08	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	06:46	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVR	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	mar 2, 2019	22:09	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	06:49	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVR	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	DAVID AIZPRUA RAMOS	mar 2, 2019	22:42	mar 3, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 3, 2019	02:33	LUIS GONZALEZ	TRF7N001NV6M	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002H884	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (02MAR19)	HP-1822CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	ALEX PALACIOS	mar 2, 2019	22:45	mar 3, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 3, 2019	04:43	LUIS GONZALEZ	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	ALEX PALACIOS	mar 2, 2019	22:45	mar 3, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 3, 2019	04:43	LUIS GONZALEZ	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	LUIS CABALLERO	mar 3, 2019	00:41	mar 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	08:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S5VD	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	LEO CAMARENA RIVERA	mar 3, 2019	12:57	mar 4, 2019	12:57	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	04:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S6QN	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	LEO CAMARENA RIVERA	mar 3, 2019	12:58	mar 4, 2019	12:57	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	04:16	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S6QN	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	LEO CAMARENA RIVERA	mar 3, 2019	12:58	mar 4, 2019	12:57	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	04:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S6QN	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	LEO CAMARENA RIVERA	mar 3, 2019	12:59	mar 4, 2019	12:57	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	04:03	LUIS GONZALEZ	TRF7N000S6QN	55-080-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	EDGAR VIANA	mar 3, 2019	13:19	mar 4, 2019	13:18	JOSE HYMISON	mar 3, 2019	21:00	JOSE HYMISON	TRF7N0014WC8	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	EDGAR VIANA	mar 3, 2019	13:20	mar 4, 2019	13:18	JOSE HYMISON	mar 3, 2019	21:00	JOSE HYMISON	TRF7N0014WC8	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	JESUS CHAVERRA	mar 3, 2019	21:36	mar 4, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	00:44	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUIS GONZALEZ	JESUS CHAVERRA	mar 3, 2019	21:37	mar 4, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	00:43	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	JESUS CHAVERRA	mar 3, 2019	21:37	mar 11, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 4, 2019	00:44	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	MANUEL MARTINEZ	mar 3, 2019	21:41	mar 4, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 4, 2019	07:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N000T49R	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	ALBERTO DIAZ	mar 3, 2019	22:00	mar 4, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 4, 2019	08:29	EDGAR QUINTERO	TRF7N00152NY	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	ALBERTO DIAZ	mar 3, 2019	22:01	mar 4, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 4, 2019	08:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N00152NY	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	FIDEL GONDOLA MARTINEZ	mar 4, 2019	12:35	mar 5, 2019	12:35	JOSE HYMISON	mar 4, 2019	13:17	JOSE HYMISON	TRF7N002J7WU	200-DECORATIVE PAPER LAV D NEXT TO DOOR	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	FIDEL GONDOLA MARTINEZ	mar 4, 2019	12:36	mar 5, 2019	12:35	LUILLY MUÑOZ	mar 4, 2019	13:24	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J7WU	200-DECORATIVE PAPER LAV D NEXT TO DOOR	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	ELMER PEREZ PERAZA	mar 4, 2019	12:51	mar 5, 2019	12:51	LUILLY MUÑOZ	mar 4, 2019	20:47	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000S7GJ	B737-57-1-0019-U-JIC (Right Wing Fuel Shutoff Valve Inspect (Det))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 4, 2019	13:11	mar 5, 2019	13:10	LUILLY MUÑOZ	mar 4, 2019	20:34	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 4, 2019	13:11	mar 5, 2019	13:50	LUILLY MUÑOZ	mar 4, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 4, 2019	13:12	mar 5, 2019	13:11	LUILLY MUÑOZ	mar 4, 2019	20:34	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	EMERSON ZAVALETA CAMPOS	mar 4, 2019	13:18	mar 5, 2019	13:17	JOSE HYMISON	mar 4, 2019	19:46	JOSE HYMISON	TRF7N0019SJ0	B737-57-1-9003-U-JIC (Left Winglet - Remove)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JOSE MEZA MOREJON	mar 4, 2019	13:20	mar 5, 2019	13:19	JOSE HYMISON	mar 4, 2019	19:48	JOSE HYMISON	TRF7N002JX7F	Avionic-Wiring Connectors Clean	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUILLY MUÑOZ	ELOY MERCADO	mar 4, 2019	13:20	mar 5, 2019	13:20	JOSE HYMISON	mar 4, 2019	19:47	JOSE HYMISON	TRF7N000S6QW	55-110-01-U-JIC (LT Horiz Stab T/E and Elevator Tab L/E - GV)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	IAN MORENO ORDONEZ	mar 4, 2019	13:26	mar 5, 2019	13:26	LUILLY MUÑOZ	mar 4, 2019	18:36	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0019SK6	B737-57-1-9002-U-JIC (Right Winglet - Remove)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	LUILLY MUÑOZ	AURELIO AIZPURUA	mar 4, 2019	13:43	mar 5, 2019	13:42	JOSE HYMISON	mar 4, 2019	20:08	JOSE HYMISON	TRF7N000S5VB	20-030-02-U-JIC (Right HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	FRANCISCO FLORES	mar 4, 2019	14:06	mar 5, 2019	14:06	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	00:00	JOSE HYMISON	TRF7N002CBYR	B737-53-1-0002-U-JIC (Fuselage Zonal Inspections - GVI)	TRF7N002EKFV	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (04MAR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUILLY MUÑOZ	LUIS ORTEGA GONZALEZ	mar 4, 2019	21:50	mar 6, 2019	21:50	MANUEL DIAZ	mar 5, 2019	08:07	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	LUIS ORTEGA GONZALEZ	mar 4, 2019	21:51	mar 6, 2019	21:51	MANUEL DIAZ	mar 5, 2019	08:06	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	MANUEL MARTINEZ	mar 4, 2019	22:00	mar 6, 2019	21:58	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	04:32	JOSE HYMISON	TRF7N002J24W	TIRE CHECK.	TRF7N002J24X	TIRE CHECK.	HP-1556CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	NOE GONZALEZ	mar 4, 2019	22:01	mar 6, 2019	22:01	MANUEL DIAZ	mar 5, 2019	08:48	MANUEL DIAZ	TRF7N000S6QY	55-110-02-U-JIC (RT Horiz Stab T/E and Elevator Tab L/E - GV)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	LUIS ORTEGA GONZALEZ	mar 4, 2019	23:19	mar 6, 2019	23:16	MANUEL DIAZ	mar 5, 2019	08:06	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JONATHAN ARCIA	mar 4, 2019	23:33	mar 6, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 5, 2019	08:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002C6UA	EA 5300-0138C OP1-JIC (R/H SIDE SUPPORT BEAM LOWER CHORD STA 540-560 - INSPECTION OP1)	TRF7N002D4K9	PLA, PTY-HNG, A07 + TASKS (04MAR19)	HP-1824CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	LUIS OLIVERO ALVAREZ	mar 5, 2019	09:33	mar 7, 2019	09:33	LUILLY MUÑOZ	mar 5, 2019	18:43	LUILLY MUÑOZ	TRF7N00170U0C	EA 5300-0143C OP2-JIC CONFIGURATION 2 (RH WINDOW #1 - STRUCTURE AROUND OPENINGS - WINDOW FRAME - MODIFICATION)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	MANUEL DIAZ	AURELIO AIZPURUA	mar 5, 2019	10:04	mar 7, 2019	10:03	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	20:56	JOSE HYMISON	TRF7N000S605	B737-27-1-0052-U-JIC (Elevator Feel and Center Spring, Output Rod - Inspect (DV))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 5, 2019	12:35	mar 6, 2019	12:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 5, 2019	22:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 5, 2019	12:35	mar 6, 2019	12:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 5, 2019	22:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 5, 2019	12:36	mar 6, 2019	12:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 5, 2019	22:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 5, 2019	12:36	mar 6, 2019	12:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 5, 2019	22:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002CXK7	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ALEXANDER QUIROS ESCOBAR	mar 5, 2019	12:39	mar 6, 2019	12:38	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	13:22	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J8S0	AVIONIC SIDEWALL AND CEILING LIGHTS	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	mar 5, 2019	13:00	mar 6, 2019	13:00	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	21:12	JOSE HYMISON	TRF7N002JU1F	600-R/H WING REFUELING BAY DIRTY.	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	mar 5, 2019	13:01	mar 6, 2019	13:01	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	21:12	JOSE HYMISON	TRF7N002JU1F	600-R/H WING REFUELING BAY DIRTY.	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	CARLOS RAMIREZ	mar 5, 2019	13:34	mar 6, 2019	13:33	LUILLY MUÑOZ	mar 5, 2019	14:21	JOSE HYMISON	TRF7N001KJ1Z	20-100-00-U-JIC (HIRF/Lightning Sensitive Flight Controls Bonding Straps - GVI)	TRF7N002EN9G	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT 2 OP (05MAR19)	HP-1834CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	WALTER QUINTANILLA GARCIA	mar 5, 2019	19:13	mar 6, 2019	19:13	JOSE HYMISON	mar 5, 2019	20:27	JOSE HYMISON	TRF7N0013PCL	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	LUILLY MUÑOZ	JAVIER HERNANDEZ	mar 5, 2019	19:14	mar 6, 2019	19:14	LUILLY MUÑOZ	mar 5, 2019	21:20	JOSE HYMISON	TRF7N002J8B2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS FASANANDO	mar 5, 2019	21:39	mar 7, 2019	21:39	MANUEL DIAZ	mar 6, 2019	07:52	MANUEL DIAZ	TRF7N000T49R	FCD 5700-0009C-JIC (737NG LOWER WING SKIN PANEL CORROSION - INSPECTIONS.)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO ZAMORA HINESTROZA	mar 5, 2019	22:18	mar 7, 2019	22:18	MANUEL DIAZ	mar 6, 2019	07:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002JZTE	100-R/H WINSHIELD WITH CRACKS IN THE VINYL INTERLAYER	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	mar 5, 2019	22:45	mar 7, 2019	22:45	MANUEL DIAZ	mar 6, 2019	07:38	MANUEL DIAZ	TRF7N002JZTE	100-R/H WINSHIELD WITH CRACKS IN THE VINYL INTERLAYER	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JAVIER ARAUZ BARRIA	ALFREDO LOO PINTO	mar 6, 2019	00:11	mar 7, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 6, 2019	07:53	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	mar 6, 2019	13:20	mar 7, 2019	13:20	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:51	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXK8	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	mar 6, 2019	13:21	mar 7, 2019	13:20	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:51	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXK8	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	EMERSON ZAVALETA CAMPOS	mar 6, 2019	13:35	mar 7, 2019	13:35	JOSE HYMISON	mar 6, 2019	16:06	JOSE HYMISON	TRF7N002K2UB	300-DORSAL FIN FITTING	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUILLY MUÑOZ	RIGOBERTO RAMOS	mar 6, 2019	14:05	mar 7, 2019	14:05	JOSE HYMISON	mar 8, 2019	04:38	JOSE HYMISON	TRF7N000S69J	B737-53-1-0036-U-JIC (Forward Lower Fuselage (Internal) - GV)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	AURELIO AIZPURUA	mar 6, 2019	14:26	mar 7, 2019	14:26	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:19	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000S68T	B737-53-1-0041-U-JIC (Vertical Fin and Rudder Tab - GV)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	DANIEL DIAZ GONZALEZ	mar 6, 2019	14:34	mar 7, 2019	14:32	JOSE HYMISON	mar 6, 2019	14:34	JOSE HYMISON	TRF7N002JAW1	100- AFT CARGO COMPARTMENT FLOOR PANELS	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	mar 6, 2019	15:10	mar 7, 2019	15:09	JOSE HYMISON	mar 6, 2019	16:50	JOSE HYMISON	TRF7N00026SWY	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N002EKH3	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06MAR19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	CESAR PEDROZA GOMEZ	mar 6, 2019	15:12	mar 7, 2019	15:11	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	21:01	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001080N	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	LEO CAMARENA RIVERA	mar 6, 2019	15:33	mar 7, 2019	15:32	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:26	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000S7GJ	B737-57-1-0019-U-JIC (Right Wing Fuel Shutoff Valve Inspect (Det))	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	ELMER PEREZ PERAZA	mar 6, 2019	15:37	mar 7, 2019	15:37	JOSE HYMISON	mar 6, 2019	16:06	JOSE HYMISON	TRF7N000S6QL	55-070-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer Leading Edge - GV)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	BERNARDO PINZON MARTINEZ	mar 6, 2019	15:45	mar 7, 2019	15:45	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:59	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000VK06	B737-57-1-0002-U-JIC (Engine 2 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002EKH3	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06MAR19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	BERNARDO PINZON MARTINEZ	mar 6, 2019	15:45	mar 7, 2019	15:42	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	21:00	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000VK06	B737-57-1-0002-U-JIC (Engine 2 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002EKH3	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06MAR19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	EDGARDO NAVARRO	mar 6, 2019	18:23	mar 7, 2019	18:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 6, 2019	22:01	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	GERONIMO NAVARRO	mar 6, 2019	18:40	mar 7, 2019	18:40	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:08	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002K5NT	Sheet Metal-Two Dents on R/H HST	TRF7N002EKH3	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06MAR19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	GERONIMO NAVARRO	mar 6, 2019	18:41	mar 7, 2019	18:41	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:07	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002K5NT	Sheet Metal-Two Dents on R/H HST	TRF7N002EKH3	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06MAR19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	WALTER QUINTANILLA GARCIA	mar 6, 2019	19:17	mar 7, 2019	19:16	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:08	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000S79A	B737-20-1-0005-U-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	RAFAEL CASTILLO PATINO	mar 6, 2019	19:48	mar 7, 2019	19:48	LUILLY MUÑOZ	mar 6, 2019	20:43	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002K5MH	INTERIOR-BEZEL VIDEO ON SEAT FRONT TO 7F WAS BROKEN	TRF7N002EKH3	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (06MAR19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JAVIER MARTINEZ	mar 6, 2019	21:47	mar 7, 2019	23:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 6, 2019	23:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JH3R	STRUCTURE- DENT AT UPPER SKIN OF SPOILER 9.	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	mar 6, 2019	21:50	mar 7, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 7, 2019	04:48	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JZTU	100-L/H WINDOW N°3 WITH MULTIPLE SCRATCHES	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	mar 6, 2019	21:51	mar 7, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 7, 2019	04:48	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JZTU	100-L/H WINDOW N°3 WITH MULTIPLE SCRATCHES	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	mar 6, 2019	21:51	mar 7, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 7, 2019	07:05	MANUEL DIAZ	TRF7N002JZTU	100-L/H WINDOW N°3 WITH MULTIPLE SCRATCHES	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS CABALLERO	mar 6, 2019	22:07	mar 7, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 7, 2019	01:59	LUIS GONZALEZ	TRF7N0013PCL	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JAVIER MARTINEZ	mar 6, 2019	22:47	mar 7, 2019	22:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 6, 2019	22:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002J9HR	STRUCTURES-MAKE SURE ALL REPAIRS AND REPORTED DAMAGE ARE ON TOOLBOX WITH COMPLETE INFO	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CHRISTIAN CABALLERO	mar 6, 2019	22:48	mar 7, 2019	22:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 6, 2019	23:15	LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDGARDO NAVARRO	mar 7, 2019	00:39	mar 8, 2019	00:38	MANUEL DIAZ	mar 7, 2019	05:32	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	CESAR PEDROZA GOMEZ	mar 7, 2019	10:18	mar 9, 2019	10:17	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	20:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N001080N	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 7, 2019	12:54	mar 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	20:19	EDGAR QUINTERO	TRF7N002CXK2	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 7, 2019	13:15	mar 8, 2019	13:15	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	20:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N000S609	27-104-00-U-JIC (Stabilizer Trim Control Chain - Lube)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 7, 2019	15:27	mar 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	20:12	EDGAR QUINTERO	TRF7N002CXK2	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 7, 2019	15:27	mar 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 8, 2019	04:39	JOSE HYMISON	TRF7N002CXK2	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	OSCAR SANCHEZ	mar 7, 2019	16:14	mar 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	21:36	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JGFC	EA 3200-0099C-JIC (MLG RETRACTION ACTUATOR LINKAGE AND ATTACHING HARDWARE INSPECTON)	TRF7N002EKXK	PLA, PTY-HNG, MCV (07MAR19)	HP-9903CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO ORDONEZ	mar 7, 2019	18:00	mar 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	20:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JX61	STRUCTURES-R/H HORIZONTAL STAB TERMINAL LUGS CLEAN.	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUILLY MUÑOZ	JOSE GARCIA	mar 7, 2019	18:55	mar 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 7, 2019	21:20	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JGFC	EA 3200-0099C-JIC (MLG RETRACTION ACTUATOR LINKAGE AND ATTACHING HARDWARE INSPECTON)	TRF7N002EKXK	PLA, PTY-HNG, MCV (07MAR19)	HP-9903CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	MARC HERRERA PEREZ	mar 7, 2019	19:36	mar 8, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	mar 7, 2019	20:57	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXK6	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	HELIZAUTH MORENO	mar 7, 2019	20:21	mar 8, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	mar 7, 2019	21:01	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002K5B4	STRUCTURE - RIGHT WING INBOARD AFT FLAP PROTECTIVE BOOT DETERIORATED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 7, 2019	21:32	mar 9, 2019	21:32	JOSE HYMISON	mar 7, 2019	23:36	JOSE HYMISON	TRF7N002J7XN	600-FLAP FAIRING #6 WITH FREE PLAY	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	mar 7, 2019	23:36	mar 8, 2019	23:36	RICAURTE PINZON APARICIO	mar 8, 2019	01:18	RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002J9HR	STRUCTURES-MAKE SURE ALL REPAIRS AND REPORTED DAMAGE ARE ON TOOLBOX WITH COMPLETE INFO	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	DANIEL DIAZ CANO	mar 8, 2019	03:51	mar 8, 2019	03:50	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	09:59	MANUEL DIAZ	TRF7N0018GCX	55-840-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A77D	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT 4OP (07MAR19)	HP-1522CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	DANIEL DIAZ CANO	mar 8, 2019	03:51	mar 8, 2019	03:50	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	10:00	MANUEL DIAZ	TRF7N0018GCX	55-840-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002A77D	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT 4OP (07MAR19)	HP-1522CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	mar 8, 2019	04:38	mar 8, 2019	04:38	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	07:46	MANUEL DIAZ	TRF7N002JATU	100- AFT CARGO COMPARTMENT SIDEWALL PANELS	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	mar 8, 2019	04:39	mar 8, 2019	04:39	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	07:44	MANUEL DIAZ	TRF7N002JATU	100- AFT CARGO COMPARTMENT SIDEWALL PANELS	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	HANRRY MORALES	mar 8, 2019	05:12	mar 10, 2019	05:11	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	08:25	MANUEL DIAZ	TRF7N002K5WS	300-VERTICAL FIN.	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	EDGAR VIANA	mar 8, 2019	11:16	mar 10, 2019	11:16	LUILLY MUÑOZ	mar 8, 2019	21:00	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002CXK8	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	mar 8, 2019	12:27	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	13:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N001564M	A-CK 05 - CLOSE PANEL CARD - JIC (737-NG A-CK 05 - Close Panel Card)	TRF7N002A77D	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT 4OP (07MAR19)	HP-1522CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	mar 8, 2019	13:02	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	20:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016AJ4	B737-27-1-9008-U-JIC (Right Wing - Lube)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	mar 8, 2019	13:03	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	20:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016AJ4	B737-27-1-9008-U-JIC (Right Wing - Lube)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ENRIQUE JAIMES RODRIGUEZ	mar 8, 2019	13:04	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	20:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016AJ4	B737-27-1-9008-U-JIC (Right Wing - Lube)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	JULIUS MEDINA	mar 8, 2019	13:12	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	20:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVW	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	CELESTINO MORAN MORALES	mar 8, 2019	13:30	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	19:46	EDGAR QUINTERO	TRF7N002BUHZ	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002C4LC	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08MAR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	CESAR PEDROZA GOMEZ	mar 8, 2019	14:17	mar 9, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	mar 8, 2019	21:00	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001080N	EA 5330-03968 OP4-JIC (737NG - Fuselage - Skin - Inspection of Skin for Scribe Lines.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	mar 8, 2019	14:50	mar 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 8, 2019	23:09	JOSE HYMISON	TRF7N0019C4W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002C4LC	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08MAR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	mar 8, 2019	14:51	mar 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 8, 2019	23:09	JOSE HYMISON	TRF7N0019C4W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002C4LC	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08MAR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	mar 8, 2019	14:51	mar 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 8, 2019	23:09	JOSE HYMISON	TRF7N0019C4W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002C4LC	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08MAR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	mar 8, 2019	14:51	mar 9, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 8, 2019	23:10	JOSE HYMISON	TRF7N0019C4W	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002C4LC	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08MAR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ESAU CONTRERAS	mar 8, 2019	17:35	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 8, 2019	18:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N0019C39	B737-27-1-0043-U-JIC (Stab Trim Secondary Brake / Flight Control - Functional Check / Operational Check)	TRF7N002C4LC	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (08MAR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:26	mar 9, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	08:27	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MARIO MIRANDA	LEONARDO ORTEGA	mar 8, 2019	21:37	mar 9, 2019	23:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	05:33	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	HANRRY MORALES	mar 8, 2019	22:20	mar 9, 2019	22:20	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	08:30	MANUEL DIAZ	TRF7N001YY3F	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	HANRRY MORALES	mar 8, 2019	22:21	mar 9, 2019	22:20	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	08:29	MANUEL DIAZ	TRF7N001YY3F	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ALEX PALACIOS	mar 9, 2019	00:45	mar 9, 2019	00:44	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	08:38	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ALEXIS CHERIGO	mar 9, 2019	01:14	mar 9, 2019	01:14	JAVIER ARAUZ BARRIA	mar 9, 2019	03:17	JOSE HYMISON	TRF7N002BXDH	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002C4DM	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (08MAR19)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	GISCARD JARAMILLO	mar 9, 2019	04:26	mar 9, 2019	04:26	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	06:59	MANUEL DIAZ	TRF7N000TKWG	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N002C4DM	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (08MAR19)	HP-1852CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	JULIETH CARDONA GONZALEZ	mar 9, 2019	09:57	mar 11, 2019	09:57	LUIS GONZALEZ	mar 9, 2019	20:19	LUIS GONZALEZ	TRF7N002CXK2	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SILVERA	mar 9, 2019	10:35	mar 12, 2019	10:34	LUIS GONZALEZ	mar 9, 2019	20:46	EDGAR QUINTERO	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	mar 9, 2019	14:01	mar 10, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 10, 2019	13:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N002KBL3	400-FAN COWL INBOARD ENGINE #1 WITH RIB CRACKED	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JULIO MORENO ANDRADE	mar 9, 2019	14:25	mar 10, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	mar 9, 2019	20:36	LUIS GONZALEZ	TRF7N00219 8B	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N002EKJK	PLA, PTY-HNG, A08 + AT + FUSE (09MAR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID AIZPRUA RAMOS	mar 9, 2019	22:02	mar 11, 2019	22:02	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 10, 2019	02:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001CB8S	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002BGDH	PLA, PTY-HNG, A06 + TASKS (09MAR19)	HP-1537CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARCECIO ALMANZA	mar 10, 2019	03:57	mar 11, 2019	04:00	MANUEL DIAZ	mar 10, 2019	08:13	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARCECIO ALMANZA	mar 10, 2019	03:59	mar 11, 2019	04:00	MANUEL DIAZ	mar 10, 2019	08:13	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 10, 2019	13:11	mar 11, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 10, 2019	20:28	LUIS GONZALEZ	TRF7N001T7BR	800-Z100-OPCL-C2CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Complementary Panel Open/Close)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	DOUGLAS GONZALEZ	mar 10, 2019	13:30	mar 11, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 10, 2019	22:42	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	ALEXANDER SILVERA	mar 10, 2019	13:54	mar 11, 2019	23:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 10, 2019	22:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CIRILO GRACIA	mar 10, 2019	23:19	mar 12, 2019	23:19	EDGAR QUINTERO	mar 11, 2019	07:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID AIZPRUA RAMOS	mar 11, 2019	03:51	mar 12, 2019	03:51	EDGAR QUINTERO	mar 11, 2019	05:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N001XDBN	27-32-01-001-RH-JIC (Bearings Of The Elevator Power-control-unit Toggle Links - Lubricating)	TRF7N0027U3Z	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (10MAR19)	HP-1565CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID AIZPRUA RAMOS	mar 11, 2019	03:52	mar 12, 2019	04:00	EDGAR QUINTERO	mar 11, 2019	05:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N001XDBN	27-32-01-001-RH-JIC (Bearings Of The Elevator Power-control-unit Toggle Links - Lubricating)	TRF7N0027U3Z	PLA, PTY-HNG, A07 + ADDED (10MAR19)	HP-1565CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JULIETH CARDONA GONZALEZ	mar 11, 2019	13:28	mar 12, 2019	13:28	LUIS GONZALEZ	mar 11, 2019	21:26	LUIS GONZALEZ	TRF7N002CXK4	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	BRANDON NUNEZ	mar 11, 2019	13:40	mar 12, 2019	13:40	LUIS GONZALEZ	mar 11, 2019	20:00	LUIS GONZALEZ	TRF7N001AEYE	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002EN86	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (11MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FIDEL HERNANDEZ	mar 11, 2019	22:24	mar 13, 2019	22:24	EDGAR QUINTERO	mar 12, 2019	08:36	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VAYRHON VERDURMEN	mar 11, 2019	23:58	mar 13, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	mar 12, 2019	13:22	LUIS GONZALEZ	TRF7N002C9S9	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002EN7P	PLA, PTY-HNG, A07 + AT + CONECT 4 OP (11MAR19)	HP-1832CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	CARLOS RAMIREZ	mar 12, 2019	13:42	mar 13, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 12, 2019	19:49	LUIS GONZALEZ	TRF7N0026UVQ	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002EN9T	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (12MAR19)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUIS GONZALEZ	CARLOS RAMIREZ	mar 12, 2019	13:42	mar 13, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 12, 2019	19:49	LUIS GONZALEZ	TRF7N0026UVQ	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002EN9T	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (12MAR19)	HP-1847CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ALVARO HUERTA MENDEZ	mar 12, 2019	18:09	mar 13, 2019	18:09	LUIS GONZALEZ	mar 12, 2019	19:55	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JZNZ	REMOVAL OF FUEL QUANTITY UNIT TANK 1 AND 2 TO GET ACCESS FOR SPLIT SCIMITAR MODIFICATION	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	MICHAEL MARIN	mar 12, 2019	18:10	mar 13, 2019	18:10	LUIS GONZALEZ	mar 12, 2019	19:55	LUIS GONZALEZ	TRF7N002KEQB	STRUCT-DVI WAS FOUND SCRATCH.	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FRANCIS GARCIA ALVARADO	mar 12, 2019	21:59	mar 14, 2019	22:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 12, 2019	23:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0012CND	27-043-00-U-JIC (Rudder PCU Override – Operational Check)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FRANCIS GARCIA ALVARADO	mar 12, 2019	22:00	mar 14, 2019	22:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 12, 2019	23:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0012CND	27-043-00-U-JIC (Rudder PCU Override – Operational Check)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	mar 12, 2019	23:30	mar 14, 2019	23:30	JAVIER ARAUZ BARRIA	mar 13, 2019	01:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N00161E1	55-802-00-U-JIC (Vertical / Dorsal Fin (External) Zonal - GVI)	TRF7N002BG5Q	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (12MAR19)	HP-1375CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	JUSTO HERRERA JURADO	mar 13, 2019	09:46	mar 15, 2019	09:46	LUIS GONZALEZ	mar 13, 2019	20:32	LUIS GONZALEZ	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	MARIO RANKIN	mar 13, 2019	14:53	mar 14, 2019	14:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 13, 2019	21:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO					

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	JOSEPH POLO HERNANDEZ	mar 13, 2019	15:46	mar 14, 2019	15:46	JOSE HYMISON	mar 13, 2019	18:02		JOSE HYMISON	TRF7N002KN29	LH_AND_RH_WING_TRAILING_EDGE_CABLE_INSPECTION (LH_AND_RH_WING_TRAILING_EDGE_CABLE_INSPECTION)	TRF7N002GZHX	PLA, PTY-HNG, MCV (13MAR19)	HP-1849CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	mar 14, 2019	02:26	mar 15, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 14, 2019	04:24		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AVNS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGXB	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (13MAR19)	HP-1372CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	mar 14, 2019	02:26	mar 15, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 14, 2019	04:24		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AVNS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGXB	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (13MAR19)	HP-1372CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	mar 14, 2019	02:26	mar 15, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 14, 2019	04:23		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AVNS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGXB	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (13MAR19)	HP-1372CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	mar 14, 2019	02:27	mar 15, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 14, 2019	04:29		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AVNS	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002BGXB	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (13MAR19)	HP-1372CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 14, 2019	13:21	mar 15, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:32		JOSE HYMISON	TRF7N000T9FD	55-120-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - GVI)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 14, 2019	13:21	mar 15, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:31		JOSE HYMISON	TRF7N000T9FD	55-120-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - GVI)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JOSE GONZALEZ	mar 14, 2019	13:22	mar 15, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:18		JOSE HYMISON	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JOSE GONZALEZ	mar 14, 2019	13:22	mar 15, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:23		JOSE HYMISON	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	IAN MORENO ORDONEZ	mar 14, 2019	14:19	mar 15, 2019	14:19	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:17		JOSE HYMISON	TRF7N002JP1H	Structure-Rudder Weight	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	CESAR LUGO HERNANDEZ	mar 14, 2019	14:23	mar 15, 2019	14:23	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:24		JOSE HYMISON	TRF7N002ED3L	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CESAR LUGO HERNANDEZ	mar 14, 2019	14:23	mar 15, 2019	14:23	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:24		JOSE HYMISON	TRF7N002ED3L	OPEN-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUIS GONZALEZ	IAN MORENO ORDONEZ	mar 14, 2019	15:26	mar 15, 2019	23:23	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:17		JOSE HYMISON	TRF7N002JP1H	Structure-Rudder Weight	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	OSCAR SANCHEZ	mar 14, 2019	15:27	mar 15, 2019	23:23	JOSE HYMISON	mar 14, 2019	20:12		LUIS GONZALEZ	TRF7N002GCPH	32-030-01-U-JIC (Left Main Landing Gear Assembly - LUB)	TRF7N002GLEE	PLA, PTY-HNG, MCV (14MAR19)	HP-9902CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	LUIS MARTINEZ	mar 14, 2019	19:58	mar 15, 2019	19:57	LUIS GONZALEZ	mar 14, 2019	22:10		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002ED3E	OPEN-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JHONY ESCORCIA ROMERO	mar 14, 2019	20:18	mar 15, 2019	20:18	LUIS GONZALEZ	mar 14, 2019	22:02		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002ED3E	OPEN-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	mar 14, 2019	22:03	mar 16, 2019	22:00	MANUEL DIAZ	mar 15, 2019	05:56		MANUEL DIAZ	TRF7N002KWEJ	100- LH #1 WINDSHIELD	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ORLANDO MOJICA	mar 14, 2019	22:19	mar 16, 2019	22:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 14, 2019	23:41		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000T9EZ	55-080-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer Leading Edge - Inspect (GV))	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS GOMEZ	mar 14, 2019	22:26	mar 16, 2019	22:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 15, 2019	03:44		JOSEPH ROBLES ATENCIO						
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS CABALLERO	mar 14, 2019	22:31	mar 16, 2019	23:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 15, 2019	00:37		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001H8C8	EA 3400-0035C OP7-JIC (Replacement of ATC Transponders for ADS-B Out Activation and Replacement of TCAS)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MOLINA	mar 15, 2019	03:44	mar 16, 2019	03:44	MANUEL DIAZ	mar 15, 2019	06:34		MANUEL DIAZ	TRF7N000QUQ3	B737-34-1-0008-U-JIC (Pitot System (Leak Check) - FNC)	TRF7N002EGUX	PLA, PTY-HNG, A20 + AT (14MAR19)	HP-1719CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	CARLOS FLORES	mar 15, 2019	07:22	mar 18, 2019	07:21	MANUEL DIAZ	mar 15, 2019	10:28		MANUEL DIAZ	TRF7N001RU12	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002EGUX	PLA, PTY-HNG, A20 + AT (14MAR19)	HP-1719CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	CARLOS RAMIREZ	mar 15, 2019	11:03	mar 17, 2019	11:03	RAFAEL SOLIS	mar 15, 2019	12:08		RAFAEL SOLIS	TRF7N002KXZD	SYSTEM LOGO LIGHT.	TRF7N002EGUX	PLA, PTY-HNG, A20 + AT (14MAR19)	HP-1719CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	DOUGLAS GONZALEZ	mar 15, 2019	14:01	mar 16, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	20:12		EDGAR QUINTERO	TRF7N001H7SV	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	LEO CAMARENA RIVERA	mar 15, 2019	14:43	mar 16, 2019	14:42	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	20:45		EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	LEO CAMARENA RIVERA	mar 15, 2019	14:43	mar 16, 2019	14:43	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	19:53		EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	LEO CAMARENA RIVERA	mar 15, 2019	14:44	mar 16, 2019	14:44	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	19:53		EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	OSCAR SANCHEZ	mar 15, 2019	15:00	mar 16, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	21:36		EDGAR QUINTERO	TRF7N002G41E	EA 5500-0029C OP2-JIC (737-NG Horizontal Stabilizer - Rear Spar Upper Chord Inspection OP2)	TRF7N002GBXD	PLA, PTY-HNG, MCV (15MAR19)	HP-1373CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	ALEXANDER SILVERA	mar 15, 2019	17:55	mar 16, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	20:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	mar 15, 2019	19:13	mar 16, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 16, 2019	06:34		MANUEL DIAZ	TRF7N002K3KA	STRUCTURE-RH WINGLET NEED PAINT	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ABEL RODRIGUEZ RUIZ	mar 15, 2019	19:15	mar 16, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 15, 2019	23:21		JOSE HYMISON	TRF7N002K3KA	STRUCTURE-RH WINGLET NEED PAINT	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CESAR PEDROZA GOMEZ	mar 15, 2019	19:36	mar 16, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 15, 2019	20:12		EDGAR QUINTERO	TRF7N002KZQP	STRUCTURES- DENT ON VERTICAL LEADING EDGE	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	EDILBERTO BECKER	mar 15, 2019	21:37	mar 16, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 16, 2019	02:58		MANUEL DIAZ	TRF7N002HKXW	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002GGVZ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (15MAR19)	HP-1826CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	EDGARDO NAVARRO	mar 15, 2019	21:46	mar 16, 2019	21:45	MANUEL DIAZ	mar 16, 2019	07:23		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	mar 15, 2019	22:15	mar 16, 2019	22:15	MANUEL DIAZ	mar 16, 2019	08:27	MANUEL DIAZ	TRF7N002JZ76	STRUCTURE-TRIM CAPS CORRODED	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ	mar 15, 2019	22:22	mar 16, 2019	22:22	MANUEL DIAZ	mar 16, 2019	07:31	MANUEL DIAZ	TRF7N001VTMJ	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	HANRRY MORALES	mar 15, 2019	22:35	mar 16, 2019	22:35	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	04:48	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	HANRRY MORALES	mar 15, 2019	22:36	mar 16, 2019	22:36	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	04:48	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	mar 15, 2019	22:50	mar 16, 2019	22:50	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	04:08	JOSE HYMISON	TRF7N001BJDG	55-842-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002GGVZ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (15MAR19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	EUCLIDES SALGADO	mar 15, 2019	23:07	mar 16, 2019	23:06	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	03:14	JOSE HYMISON	TRF7N000UG9L	B737-57-1-0001-U-JIC (Engine 1 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002GGVZ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (15MAR19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	mar 16, 2019	00:13	mar 16, 2019	00:13	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	04:51	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	NOE GONZALEZ	mar 16, 2019	00:13	mar 16, 2019	00:13	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	04:49	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	LEO CAMARENA RIVERA	mar 16, 2019	09:56	mar 18, 2019	09:55	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	21:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	mar 16, 2019	12:50	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	13:48	EDGAR QUINTERO	TRF7N002KQ70	100-Check all Captain and F/O windows for cracks and scratches	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	mar 16, 2019	12:59	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	20:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 16, 2019	13:03	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	20:03	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED3B	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 16, 2019	13:03	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	20:03	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED3B	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 16, 2019	13:04	mar 18, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	20:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED3B	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 16, 2019	13:06	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	20:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED3B	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	MIGUEL AGUILAR	mar 16, 2019	13:48	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	21:06	EDGAR QUINTERO	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	DANIEL DIAZ GONZALEZ	mar 16, 2019	20:00	mar 17, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 16, 2019	20:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED3E	OPEN-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	MAURICIO AGUDELO	mar 16, 2019	20:04	mar 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	22:38	JOSE HYMISON	TRF7N000T8LQ	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	mar 16, 2019	21:40	mar 17, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	mar 17, 2019	04:56	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	mar 16, 2019	21:40	mar 17, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 17, 2019	05:48	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	mar 16, 2019	21:42	mar 17, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	mar 17, 2019	04:55	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSE HYMISON	CLAUDIO BONILLA ALONSO	mar 16, 2019	22:08	mar 17, 2019	22:06	JOSE HYMISON	mar 16, 2019	22:41	JOSE HYMISON	TRF7N000T8LN	20-030-02-U-JIC (Right HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	ARISTIDES IZASA	mar 16, 2019	22:21	mar 17, 2019	22:21	JOSE HYMISON	mar 17, 2019	01:46	JOSE HYMISON	TRF7N002ED37	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	LUIS OSORIO PINZON	mar 16, 2019	22:34	mar 17, 2019	22:32	JAVIER ARAUZ BARRIA	mar 17, 2019	03:17	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001DTKX	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002BH8A	PLA, PTY-HNG, A05 + TASK + CONECT (16MAR19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	JOSE GIRALDO PINZON	mar 17, 2019	10:15	mar 19, 2019	10:14	EDGAR QUINTERO	mar 17, 2019	14:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N002L02F	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 17, 2019	10:17	mar 19, 2019	10:16	EDGAR QUINTERO	mar 17, 2019	15:19	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED39	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CLAUDIO BONILLA ALONSO	mar 18, 2019	03:23	mar 19, 2019	03:22	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 18, 2019	04:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JAVIER ARAUZ BARRIA	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	mar 18, 2019	05:03	mar 20, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	mar 18, 2019	05:12	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0011VGL	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JAVIER ARAUZ BARRIA	ENRIQUE PEÑA	mar 18, 2019	06:10	mar 20, 2019	06:09	MANUEL DIAZ	mar 18, 2019	08:06	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	EDWIN LOPEZ	mar 18, 2019	09:42	mar 20, 2019	09:42	MANUEL DIAZ	mar 18, 2019	10:19	MANUEL DIAZ	TRF7N0011VGL	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	EDGAR QUINTERO	DANIEL CRESPO	mar 18, 2019	16:03	mar 19, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 18, 2019	16:54	LUIS GONZALEZ	TRF7N0011VGL	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	JAVIER MARTINEZ	mar 18, 2019	22:13	mar 20, 2019	22:12	EDGAR QUINTERO	mar 19, 2019	07:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N002L0BN	STRUCTURE- EXISTING BLEND OUT AT SECTION 43	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	FIDEL HERNANDEZ	mar 18, 2019	22:15	mar 20, 2019	22:15	EDGAR QUINTERO	mar 19, 2019	08:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JR59	600-RH WING FOUND MISSING AND LOOSE BOLTS ON UP FIXED T/E PANEL	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	FIDEL HERNANDEZ	mar 18, 2019	22:16	mar 20, 2019	22:16	EDGAR QUINTERO	mar 19, 2019	08:22	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JR59	600-RH WING FOUND MISSING AND LOOSE BOLTS ON UP FIXED T/E PANEL	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MENDEZ	mar 19, 2019	03:21	mar 20, 2019	03:20	EDGAR QUINTERO	mar 19, 2019	06:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MENDEZ	mar 19, 2019	03:21	mar 20, 2019	03:21	EDGAR QUINTERO	mar 19, 2019	06:51	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ESTEBAN CABEZAS GUILLEN	mar 19, 2019	12:53	mar 20, 2019	12:52	LUILLY MUÑOZ	mar 19, 2019	20:14	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002DSVL	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ESTEBAN CABEZAS GUILLEN	mar 19, 2019	12:54	mar 20, 2019	12:54	JOSE HYMISON	mar 19, 2019	19:31	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVL	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 19, 2019	13:16	mar 20, 2019	13:15	LUIS GONZALEZ	mar 19, 2019	22:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 19, 2019	13:16	mar 20, 2019	13:15	LUILLY MUÑOZ	mar 19, 2019	20:14	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	mar 19, 2019	13:54	mar 20, 2019	13:54	JOSE HYMISON	mar 19, 2019	16:23	JOSE HYMISON	TRF7N002J6VV	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002G34L	PLA, PTY-HNG, A07 +AT (19MAR19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	LARRY DIAZ ABRIL	mar 19, 2019	14:02	mar 20, 2019	14:01	LUILLY MUÑOZ	mar 19, 2019	18:50	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002ED3G	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	NAYBIN JAEN VARGAS	mar 19, 2019	14:36	mar 20, 2019	14:36	LUILLY MUÑOZ	mar 19, 2019	20:15	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JWRE	500/600-CENTER WING SPEED BRAKE CONTROL CABLE WITH CORROSION ON SBB AND SBA	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	OTILIO VASQUEZ	JESUS GOMEZ	mar 19, 2019	14:57	mar 20, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 19, 2019	16:00	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	OTILIO VASQUEZ	JESUS GOMEZ	mar 19, 2019	14:59	mar 20, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 19, 2019	16:01	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	RICAURTE SUGASTI	mar 19, 2019	15:02	mar 20, 2019	15:02	LUIS GONZALEZ	mar 19, 2019	22:07	LUIS GONZALEZ	TRF7N000SBTQ	B737-57-1-0001-U-JIC (Engine 1 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002G34L	PLA, PTY-HNG, A07 +AT (19MAR19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	OSVALDO ZARATE	mar 19, 2019	15:15	mar 20, 2019	15:14	JOSE HYMISON	mar 19, 2019	19:31	JOSE HYMISON	TRF7N002DHFK	B737-11-1-0003-U-JIC (Exterior AAC/FAA Required Placards - VCK)	TRF7N002G34L	PLA, PTY-HNG, A07 +AT (19MAR19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	EDGAR VEGA	mar 19, 2019	18:50	mar 20, 2019	18:50	LUILLY MUÑOZ	mar 19, 2019	19:16	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JAVIER ARAUZ BARRIA	RAFAEL DE LA	mar 20, 2019	01:16	mar 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 20, 2019	08:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N002K7ZP	STRUCT-L/H PASSENGER CABIN WINDOWS.	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO FLORES	mar 20, 2019	11:28	mar 21, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	mar 20, 2019	21:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LB3A	AVIONICS - STATIC DISCHARGE	TRF7N002BNXN	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (19MAR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSE HYMISON	EDWIN SORIANO	mar 20, 2019	12:46	mar 21, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	13:20	JOSE HYMISON	TRF7N002L0C2	STRUCTURE. EXISTING BLEND OUT AT SECTION 43	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 20, 2019	12:46	mar 21, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	mar 20, 2019	22:04	LUIS GONZALEZ	TRF7N002DSVL	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 20, 2019	12:47	mar 21, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	19:48	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVL	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	FIDEL GONDOLA MARTINEZ	mar 20, 2019	13:14	mar 21, 2019	13:13	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	13:24	RAFAEL SOLIS	TRF7N002ED3J	OPEN-OC-CCK-737NG-200 (Open and Close CCK 737NG Zone 200)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	IAN MORENO ORDONEZ	mar 20, 2019	13:30	mar 21, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	mar 20, 2019	22:27	LUIS GONZALEZ	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ALCIDES CHANG	mar 20, 2019	14:53	mar 21, 2019	14:52	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	15:09	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	mar 20, 2019	16:01	mar 21, 2019	16:00	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	20:07	JOSE HYMISON	TRF7N001L6ZY	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N002FPNU	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	mar 20, 2019	16:01	mar 21, 2019	16:00	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	20:07	JOSE HYMISON	TRF7N001L6ZY	B737-27-1-0016-U-JIC (Rudder Hinge, PCU Rod End and Feel / Centering Spring - LUB)	TRF7N002FPNU	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSE HYMISON	EDWIN SORIANO	mar 20, 2019	16:07	mar 21, 2019	16:06	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	19:14	JOSE HYMISON	TRF7N002L6BT	Structure - Rivet on fuselage skin btw sta 520 - 540	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	IBSEN AGUILAR FERNANDEZ	mar 20, 2019	17:30	mar 21, 2019	17:29	LUIS GONZALEZ	mar 20, 2019	22:06	LUIS GONZALEZ	TRF7N001ABJN	B737-27-1-0023-U-JIC (Right Wing Trailing Edge Control Cables - RST (Clean))	TRF7N002FPNU	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 20, 2019	17:57	mar 21, 2019	17:56	LUILLY MUÑOZ	mar 20, 2019	20:30	JOSE HYMISON	TRF7N002KW90	500-GROUND SPOILER CONTROL VALVE WITH LEAK	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	mar 20, 2019	17:57	mar 21, 2019	17:57	LUILLY MUÑOZ	mar 20, 2019	20:27	JOSE HYMISON	TRF7N002KW90	500-GROUND SPOILER CONTROL VALVE WITH LEAK	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	ALEXANDER SILVERA	mar 20, 2019	18:20	mar 21, 2019	18:20	LUILLY MUÑOZ	mar 20, 2019	20:56	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	ALEXANDER SILVERA	mar 20, 2019	18:21	mar 21, 2019	18:20	LUILLY MUÑOZ	mar 20, 2019	20:56	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	TOMMY QUINTERO DIAZ	mar 20, 2019	19:09	mar 21, 2019	19:08	JOSE HYMISON	mar 20, 2019	19:20	JOSE HYMISON	TRF7N002ED3H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	CIRILO GRACIA	mar 20, 2019	21:10	mar 21, 2019	21:10	MANUEL DIAZ	mar 21, 2019	08:30	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUILLY MUÑOZ	CIRILO GRACIA	mar 20, 2019	21:11	mar 21, 2019	21:11	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	04:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUILLY MUÑOZ	LUIS MENDEZ	mar 20, 2019	21:13	mar 22, 2019	21:12	MANUEL DIAZ	mar 21, 2019	08:09	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	SHANELLY PINILLA	mar 20, 2019	21:45	mar 21, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	05:12	MANUEL DIAZ	TRF7N000S7D5	B737-25-1-0056-U-JIC (Aft Galley Service (R2) Door Liner - Restore)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP

IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	NOE GONZALEZ	mar 20, 2019	22:04	mar 21, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	mar 21, 2019	09:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002DSVS	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	EYBAR MERCHANT WILSON	mar 20, 2019	22:06	mar 21, 2019	03:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	00:42	LUIS GONZALEZ						
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	PASTOR PEREZ QUIROZ	mar 20, 2019	23:15	mar 21, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	00:38	LUIS GONZALEZ	TRF7N00285D8	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUIS GONZALEZ	IRVING CABALLERO	mar 20, 2019	23:18	mar 21, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	05:13	MANUEL DIAZ	TRF7N001KDJ3	B737-27-1-9012-U-JIC (Elevator/Rudder Inspection - Panel Open/Close)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	LUIS PUJOL TAMAYO	mar 20, 2019	23:47	mar 22, 2019	23:47	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	01:24	LUIS GONZALEZ	TRF7N00285PE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	LUIS PUJOL TAMAYO	mar 20, 2019	23:47	mar 22, 2019	23:47	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	01:24	LUIS GONZALEZ	TRF7N00285PE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	LUIS PUJOL TAMAYO	mar 20, 2019	23:48	mar 22, 2019	23:48	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	01:24	LUIS GONZALEZ	TRF7N00285PE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUIS GONZALEZ	LUIS PUJOL TAMAYO	mar 20, 2019	23:49	mar 22, 2019	23:48	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	01:23	LUIS GONZALEZ	TRF7N00285PE	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	JAN DOMINGUEZ HERRERA	mar 21, 2019	00:14	mar 21, 2019	23:32	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	05:14	MANUEL DIAZ	TRF7N0019G1F	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUIS GONZALEZ	JAN DOMINGUEZ HERRERA	mar 21, 2019	00:14	mar 21, 2019	23:32	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	05:13	MANUEL DIAZ	TRF7N0019G1F	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GDH2	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAR19)	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	EDGARDO NAVARRO	mar 21, 2019	03:07	mar 22, 2019	03:07	MANUEL DIAZ	mar 21, 2019	08:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (22FEB19)	HP-1722CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUIS GONZALEZ	JONATHAN ARCIA	mar 21, 2019	03:36	mar 21, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	04:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002J1HV	BY FDA DATA OVERSPEED AIRFRAME / MMO EXCEEDANCE WAS DETECTED	TRF7N002KPPL	FUP/HP1841/HNG PM/20MAR	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	JONATHAN ARCIA	mar 21, 2019	03:37	mar 21, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	04:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002J1HV	BY FDA DATA OVERSPEED AIRFRAME / MMO EXCEEDANCE WAS DETECTED	TRF7N002KPPL	FUP/HP1841/HNG PM/20MAR	HP-1841CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	CESAR LUGO HERNANDEZ	mar 21, 2019	10:57	mar 23, 2019	10:56	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	20:56	JOSE HYMISON	TRF7N002ED3M	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	ELMER PEREZ PERAZA	mar 21, 2019	11:20	mar 23, 2019	11:19	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	15:08	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVJ	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	ELMER PEREZ PERAZA	mar 21, 2019	11:20	mar 23, 2019	11:20	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	15:32	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVJ	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	ELMER PEREZ PERAZA	mar 21, 2019	11:21	mar 23, 2019	11:20	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	14:57	JOSE HYMISON	TRF7N002DSVJ	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	ROLANDO GRACES BUITRAGO	mar 21, 2019	12:56	mar 22, 2019	12:56	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	20:55	JOSE HYMISON	TRF7N002ED3M	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ELMER PEREZ PERAZA	mar 21, 2019	13:59	mar 22, 2019	13:58	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	14:57	JOSE HYMISON	TRF7N002K8AC	STRUCTURE L/H WINGLET WITH PAINT IN BAD CONDITION	TRF7N002K6K2	WINGLET	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	ALEXANDER QUIROS ESCOBAR	mar 21, 2019	15:16	mar 22, 2019	15:15	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	15:54	JOSE HYMISON	TRF7N0016982	B737-25-1-9008-U-JIC (Class Dividers Install)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JOSE GIRALDO PINZON	mar 21, 2019	15:18	mar 22, 2019	15:17	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	20:30	JOSE HYMISON	TRF7N0016K5G	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JOSE GIRALDO PINZON	mar 21, 2019	15:18	mar 22, 2019	15:18	MANUEL DIAZ	mar 22, 2019	10:29	MANUEL DIAZ	TRF7N0016K5G	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	DANIEL DIAZ GONZALEZ	mar 21, 2019	18:03	mar 22, 2019	18:03	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	20:30	JOSE HYMISON	TRF7N002LGVF	100-INSTALL BOTH WIPERS OF WINSHIELDS	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	DANIEL DIAZ GONZALEZ	mar 21, 2019	18:03	mar 22, 2019	18:03	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	20:30	JOSE HYMISON	TRF7N002LGVF	100-INSTALL BOTH WIPERS OF WINSHIELDS	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ALEXANDER SILVERA	mar 21, 2019	19:05	mar 23, 2019	00:00	JOSE HYMISON	mar 21, 2019	20:58	JOSE HYMISON	TRF7N001H7SV	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	mar 21, 2019	21:43	mar 23, 2019	21:43	MANUEL DIAZ	mar 22, 2019	09:32	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	VICTOR MOLINA	mar 21, 2019	21:45	mar 23, 2019	21:44	MANUEL DIAZ	mar 22, 2019	10:22	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	ABIGAIL SANCHEZ	mar 21, 2019	21:45	mar 22, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 21, 2019	22:57	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001H7VU	EA 5700-0085C OP3-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. LH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP3.)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	mar 21, 2019	22:26	mar 23, 2019	22:25	LUIS GONZALEZ	mar 22, 2019	02:58	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001QPPJ	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002BNYA	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + FUSE (21MAR19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	EUCLIDES SALGADO	mar 21, 2019	22:58	mar 23, 2019	22:57	LUIS GONZALEZ	mar 22, 2019	01:33	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000S6HN	B737-52-1-0017-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door - DET)	TRF7N002BNYA	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + FUSE (21MAR19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	mar 21, 2019	23:57	mar 23, 2019	23:57	LUIS GONZALEZ	mar 22, 2019	02:36	LUIS GONZALEZ	TRF7N001QPPJ	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002BNYA	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + FUSE (21MAR19)	HP-1526CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUIS GONZALEZ	JHONATTAN TABORDA	mar 22, 2019	03:34	mar 22, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 22, 2019	10:28	MANUEL DIAZ	TRF7N002L32Q	PAINT-ARM REST	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	mar 22, 2019	03:42	mar 22, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 22, 2019	09:32	MANUEL DIAZ	TRF7N002KZPR	PAINT-ESCAPE SLIDE COVER	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUIS GONZALEZ	CIRILO GRACIA	mar 22, 2019	03:43	mar 22, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 22, 2019	10:27	MANUEL DIAZ	TRF7N002KZPR	PAINT-ESCAPE SLIDE COVER	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ALVARO HUERTA MENDEZ	mar 22, 2019	10:53	mar 24, 2019	10:53	JOSE HYMISON	mar 22, 2019	20:09	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002L4G6	STRUCTURE-CARGO FLOOR 140AFA CORROSION	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SILVERA	mar 22, 2019	11:14	mar 24, 2019	11:14	JOSE HYMISON	mar 22, 2019	20:26	JOSE HYMISON	TRF7N002L4G6	STRUCTURE-CARGO FLOOR 140AFA CORROSION	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP	

IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ROBERTO RIVERA	mar 22, 2019	13:01	mar 23, 2019	13:01	LUILLY MUÑOZ	mar 22, 2019	20:50	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001H7SB	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + C3 + Added Task + Scimitar + EA 3400-0035C OP7 [ADS-B out] (28FEB19)	HP-1526CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MIGUEL AGUILAR	mar 22, 2019	13:48	mar 23, 2019	13:48	JOSE HYMISON	mar 22, 2019	20:40	JOSE HYMISON	TRF7N001H7SV	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JAN DOMINGUEZ HERRERA	mar 22, 2019	14:50	mar 23, 2019	14:50	LUIS GONZALEZ	mar 22, 2019	21:31	LUIS GONZALEZ	TRF7N001BNHL	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002G34Z	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (22MAR19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JAN DOMINGUEZ HERRERA	mar 22, 2019	14:50	mar 23, 2019	14:50	LUIS GONZALEZ	mar 22, 2019	21:30	LUIS GONZALEZ	TRF7N001BNHL	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002G34Z	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (22MAR19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JAN DOMINGUEZ HERRERA	mar 22, 2019	14:51	mar 23, 2019	14:50	LUIS GONZALEZ	mar 22, 2019	22:33	LUIS GONZALEZ	TRF7N001BNHL	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002G34Z	PLA, PTY-HNG, A15 + AT (22MAR19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ESTEBAN CABEZAS GUILLEN	mar 22, 2019	15:29	mar 23, 2019	15:29	JOSE HYMISON	mar 22, 2019	15:56	JOSE HYMISON	TRF7N002KT66	100- Tire check	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	mar 22, 2019	21:31	mar 23, 2019	03:23	MANUEL DIAZ	mar 23, 2019	05:25	MANUEL DIAZ	TRF7N002L32Q	PAINT-ARM REST	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUIS GONZALEZ	ALFREDO LOO PINTO	mar 22, 2019	21:31	mar 23, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 23, 2019	05:22	MANUEL DIAZ	TRF7N002L32Q	PAINT-ARM REST	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUIS GONZALEZ	EDUARDO RODRIGUEZ	mar 22, 2019	22:34	mar 25, 2019	22:33	MANUEL DIAZ	mar 23, 2019	07:58	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7SV	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	mar 23, 2019	01:23	mar 23, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	mar 23, 2019	07:20	MANUEL DIAZ	TRF7N001H7SV	EA 5700-0085C OP4-JIC (COPA 737-800 SPLIT SCIMITAR MODIFICATION SEQUENCE 737-800-7 SSW. RH SPLIT SCIMITAR WINGLET INSTALLATION PER AVIATION PARTNERS BOEING OP4.)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	WALTER QUINTANILLA GARCIA	mar 23, 2019	11:13	mar 25, 2019	11:12	EDGAR QUINTERO	mar 23, 2019	15:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N000UZSU	B737-29-1-0008-U-JIC (Hydraulic Systems "A" and "B" Gross Flow - Functional Check)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 23, 2019	14:38	mar 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 23, 2019	20:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	IAN MORENO ORDONEZ	mar 23, 2019	14:45	mar 24, 2019	14:44	JOSE HYMISON	mar 23, 2019	22:24	JOSE HYMISON	TRF7N002L02F	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	mar 24, 2019	03:30	mar 24, 2019	03:30	MANUEL DIAZ	mar 24, 2019	05:47	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	EDGAR QUINTERO	MARVIN RIVERA	mar 24, 2019	14:53	mar 26, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 24, 2019	20:45	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ERICK FALLAS	mar 24, 2019	14:59	mar 26, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 24, 2019	16:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N0029AH0	190-57-3-0025-JIC (Wings Polyurethane Film Insp.)	TRF7N002AFJV	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (24MAR19)	HP-1556CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	AGUSTIN DUARTE	mar 24, 2019	22:39	mar 25, 2019	22:39	MANUEL DIAZ	mar 25, 2019	05:56	MANUEL DIAZ	TRF7N0012HR1	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	AGUSTIN DUARTE	mar 24, 2019	22:41	mar 25, 2019	22:41	MANUEL DIAZ	mar 25, 2019	05:55	MANUEL DIAZ	TRF7N0012HR1	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	mar 25, 2019	03:19	mar 25, 2019	03:19	JOSE HYMISON	mar 25, 2019	04:43	JOSE HYMISON	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	CIRILO GRACIA	mar 25, 2019	03:20	mar 25, 2019	03:19	MANUEL DIAZ	mar 25, 2019	08:57	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	ELEAN BONILLA	MARVIN RIVERA	mar 25, 2019	13:36			EDGAR QUINTERO	mar 25, 2019	20:03	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	JOSEPH MEYERS	mar 25, 2019	13:47	mar 26, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	mar 25, 2019	17:40	ELEAN BONILLA	TRF7N002LQH4	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_ERJ (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_ERJ)	TRF7N002ATVF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (25MAR19)	HP-1559CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	JULIO MORENO ANDRADE	mar 25, 2019	14:50	mar 27, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 25, 2019	15:46	EDGAR QUINTERO	TRF7N001YKF0	EA 2000-0003C OP1-JIC (Bonding Jumpers - General Visual Inspection)	TRF7N002ATVF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (25MAR19)	HP-1559CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JESUS DE LEON	mar 25, 2019	15:02	mar 27, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 25, 2019	22:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AQ3V	27-41-01-004-JIC (Horizontal Stabilizer Trim Actuator (external Ball Return) - General Visual Inspection)	TRF7N002ATVF	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (25MAR19)	HP-1559CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	ELEAN BONILLA	JOSE GIRALDO PINZON	mar 25, 2019	17:40	mar 27, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 25, 2019	21:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002L02F	300- REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	ELEAN BONILLA	JAIRO REINA	mar 25, 2019	18:20	mar 27, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 26, 2019	00:55	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002L32Z	200-SUPPORT WINDOW SHADE.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JHONATTAN TABORDA	mar 25, 2019	21:29	mar 27, 2019	21:22	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	07:46	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JHONATTAN TABORDA	mar 25, 2019	21:29	mar 27, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	08:08	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JHONATTAN TABORDA	mar 25, 2019	21:30	mar 27, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	08:08	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ROBERTO REYES	mar 26, 2019	05:18	mar 28, 2019	05:18	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	07:47	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	MANUEL DIAZ	ROBERTO REYES	mar 26, 2019	05:18	mar 28, 2019	05:18	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	08:50	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	ROBERTO REYES	mar 26, 2019	05:19	mar 28, 2019	05:19	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	08:07	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	ROBERTO REYES	mar 26, 2019	05:19	mar 28, 2019	05:19	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	07:48	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ROBERTO REYES	mar 26, 2019	05:20	mar 28, 2019	05:19	MANUEL DIAZ	mar 26, 2019	07:48	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	JOSE GIRALDO PINZON	mar 26, 2019	12:52	mar 27, 2019	12:52	EDGAR QUINTERO	mar 26, 2019	20:41	EDGAR QUINTERO	TRF7N002ED3H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP

IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	EDGAR QUINTERO	MARVIN RIVERA	mar 26, 2019	13:42	mar 27, 2019	13:41	EDGAR QUINTERO	mar 26, 2019	15:19	EDGAR QUINTERO	TRF7N001J9MP	20-030-01-U-JIC (Left HIRF/Lightning Sensitive Connector (External) - Inspect (DV))	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	CARLOS MURILLO MARTINEZ	mar 26, 2019	17:45	mar 27, 2019	17:45	LUIS GONZALEZ	mar 26, 2019	22:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N002L022	600-REMOVE AND INSTALL AILERON SURFACE RH.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	CARLOS MURILLO MARTINEZ	mar 26, 2019	17:46	mar 27, 2019	17:46	LUIS GONZALEZ	mar 26, 2019	22:09	LUIS GONZALEZ	TRF7N002L022	600-REMOVE AND INSTALL AILERON SURFACE RH.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUIS GONZALEZ	EDGAR VIANA	mar 26, 2019	21:52	mar 28, 2019	21:52	LUIS GONZALEZ	mar 26, 2019	22:31	LUIS GONZALEZ	TRF7N002L023	500-REMOVE AND INSTALL AILERON SURFACE LH	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUIS GONZALEZ	EDGAR VIANA	mar 26, 2019	21:53	mar 28, 2019	21:52	LUIS GONZALEZ	mar 26, 2019	22:31	LUIS GONZALEZ	TRF7N002L023	500-REMOVE AND INSTALL AILERON SURFACE LH	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	mar 26, 2019	22:08	mar 27, 2019	23:32	LUIS GONZALEZ	mar 27, 2019	03:18	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUIS GONZALEZ	ENRIQUE PEÑA	mar 26, 2019	22:09	mar 27, 2019	23:23	LUIS GONZALEZ	mar 27, 2019	03:15	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	HECTOR MENDEZ LOPEZ	mar 27, 2019	12:41	mar 28, 2019	12:40	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	20:28	JOSE HYMISON	TRF7N002J25C	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	EDGAR VIANA	mar 27, 2019	13:24	mar 28, 2019	13:24	MANUEL DIAZ	mar 29, 2019	09:50	MANUEL DIAZ	TRF7N001YY4N	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	EDGAR VIANA	mar 27, 2019	13:24	mar 28, 2019	13:24	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	20:27	JOSE HYMISON	TRF7N001YY4N	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	TOMMY QUINTERO DIAZ	mar 27, 2019	13:29	mar 28, 2019	13:28	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	13:46	JOSE HYMISON	TRF7N001YY4N	800-Z100-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 100 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	LUIS MENDOZA	mar 27, 2019	13:31	mar 28, 2019	13:31	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	19:38	JOSE HYMISON	TRF7N002DJQ4	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N002EGWC	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + CONECT (27MAR19)	HP-1850CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	CESAR MENDEZ	mar 27, 2019	14:10	mar 28, 2019	14:10	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	20:50	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J253	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	mar 27, 2019	14:26	mar 28, 2019	14:25	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	14:34	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0014EFV	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N002EGWC	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + CONECT (27MAR19)	HP-1850CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	JOSE GIRALDO PINZON	mar 27, 2019	14:27	mar 28, 2019	14:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 27, 2019	22:02	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002ED3H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ROLANDO GRACES BUITRAGO	mar 27, 2019	15:42	mar 28, 2019	15:41	JOSE HYMISON	mar 27, 2019	20:05	JOSE HYMISON	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JULIO MORENO ANDRADE	mar 27, 2019	20:51	mar 28, 2019	20:51	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 27, 2019	22:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000QSJL	B737-26-1-0002-U-JIC (Engine/APU Fire Control - FNC and OPC)	TRF7N002EGWC	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + CONECT (27MAR19)	HP-1850CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	mar 27, 2019	21:24	mar 29, 2019	21:23	EDGAR QUINTERO	mar 28, 2019	05:49	EDGAR QUINTERO	TRF7N002KTCD	200- OVERHEAD BINS PAINT	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	YAMIL POWELL	mar 27, 2019	22:57	mar 29, 2019	22:57	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 28, 2019	04:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000R1W9	B737-27-1-0028-U-JIC (Air Conditioning Bay Control Cables - LUB)	TRF7N002C4D1	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (27MAR19)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	YAMIL POWELL	mar 27, 2019	22:58	mar 29, 2019	22:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 28, 2019	04:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000R1W9	B737-27-1-0028-U-JIC (Air Conditioning Bay Control Cables - LUB)	TRF7N002C4D1	PLA, PTY-HNG, A04 + AT (27MAR19)	HP-1533CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	mar 28, 2019	09:31	mar 29, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	mar 29, 2019	12:35	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002KWLS	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE RH.	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	RAFAEL CASTILLO PATINO	mar 28, 2019	14:34	mar 29, 2019	14:32	JOSE HYMISON	mar 28, 2019	15:44	JOSE HYMISON	TRF7N00261VR	EA 2500-0183C OP2-JIC (737NG THERMOMETER INSTALLATION IN AFT CABIN)	TRF7N002D4RN	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (28MAR19)	HP-1713CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	mar 28, 2019	15:01	mar 29, 2019	15:01	JOSE HYMISON	mar 29, 2019	13:30	JOSE HYMISON	TRF7N000QW60	20-100-00-U-JIC (HIRF/Lightning Sensitive Flight Controls Bonding Straps - GVI)	TRF7N002D4RN	PLA, PTY-HNG, A01 + AT (28MAR19)	HP-1713CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 29, 2019	12:35	mar 30, 2019	12:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 30, 2019	03:31	LUIS GONZALEZ	TRF7N002ED3A	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	MIGUEL GARAY SIGARAN	mar 29, 2019	12:35	mar 30, 2019	12:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 30, 2019	23:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002ED3A	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	HENRY CASTILLO	mar 29, 2019	12:45	mar 30, 2019	12:45	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 29, 2019	21:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LWPS	RH ELEVATOR SKEW SENSOR	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	EMMANUEL NIETO	mar 29, 2019	13:09	mar 30, 2019	13:08	LUILLY MUÑOZ	mar 29, 2019	15:05	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002M1BD	AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG (AIRCRAFTS_MOVEMENTS_NG)	TRF7N002C4CF	PLA, PTY-HNG, A13 + TASKS (29MAR19)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	JEIMER LOZANO RODRIGUEZ	mar 29, 2019	14:04	mar 30, 2019	14:05	JOSE HYMISON	mar 29, 2019	20:19	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J25A	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	JOSE SANCHEZ	mar 29, 2019	15:47	mar 30, 2019	15:46	LUILLY MUÑOZ	mar 29, 2019	19:24	JOSE HYMISON	TRF7N000U1U6	B737-52-1-0017-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door - DET)	TRF7N002C4CF	PLA, PTY-HNG, A13 + TASKS (29MAR19)	HP-1531CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ALCIDES CHANG	mar 29, 2019	15:47	mar 30, 2019	15:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 30, 2019	02:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	ADRIAN MARTINEZ	mar 29, 2019	18:53	mar 30, 2019	18:55	JOSE HYMISON	mar 29, 2019	20:25	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002LX7R	STRUCTURE-RH WINGLET RE-APPLY SEALANT ALL WINGLET	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	JHONATTAN TABORDA	mar 29, 2019	19:37	mar 30, 2019	19:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 30, 2019	03:30	LUIS GONZALEZ	TRF7N002JD5H	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	IRBIN NAVARRETE	mar 30, 2019	03:48	mar 31, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 30, 2019	07:36	MANUEL DIAZ	TRF7N002J25G	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MAICOL MENDOZA	mar 30, 2019	04:54	mar 30, 2019	04:54	MANUEL DIAZ	mar 30, 2019	07:37	MANUEL DIAZ	TRF7N002LXA9	STRUCTURE-RH WINGLET FOUND VENTRAL STRAKE NEED POLISHE ON L/E	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	LARRY DIAZ ABRIL	mar 30, 2019	14:06	mar 31, 2019	14:06	JOSE HYMISON	mar 30, 2019	17:26	JOSE HYMISON	TRF7N002ED3H	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	LUDWIN ORELLANA	mar 30, 2019	14:36	mar 31, 2019	14:36	JOSE HYMISON	mar 30, 2019	20:19	JOSE HYMISON	TRF7N002LSW3	STRUCTURE-POLISH WINDOW # 3 L/H SIDE	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	LUDWIN ORELLANA	mar 30, 2019	15:42	mar 31, 2019	15:41	JOSE HYMISON	mar 30, 2019	20:19	JOSE HYMISON	TRF7N002LSW3	STRUCTURE-POLISH WINDOW # 3 L/H SIDE	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	LUDWIN ORELLANA	mar 30, 2019	15:42	mar 31, 2019	15:41	JOSE HYMISON	mar 30, 2019	20:20	JOSE HYMISON	TRF7N002LSW3	STRUCTURE-POLISH WINDOW # 3 L/H SIDE	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	ALEXANDER LOZADA	mar 30, 2019	18:16	mar 31, 2019	18:15	JOSE HYMISON	mar 30, 2019	20:18	JOSE HYMISON	TRF7N002LQWG	STRUCTURE-RH PAX WINDOW	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP

IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ABIGAIL SANCHEZ	mar 30, 2019	18:18	mar 31, 2019	18:18	MANUEL DIAZ	mar 31, 2019	08:55		MANUEL DIAZ	TRF7N001VTMJ	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ABIGAIL SANCHEZ	mar 30, 2019	18:19	mar 31, 2019	18:19	JOSE HYMISON	mar 30, 2019	19:23		JOSE HYMISON	TRF7N001VTMJ	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	mar 30, 2019	19:44	mar 31, 2019	10:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 30, 2019	22:37		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002M8P4	AVIONICS- R/H LOGO LIGHT	TRF7N002EDFJ	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (30MAR19)	HP-1715CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	ALBERTO SANJUR CACERES	mar 30, 2019	20:20	mar 31, 2019	20:20	MANUEL DIAZ	mar 31, 2019	08:55		MANUEL DIAZ	TRF7N002L0F2	500/600-Slat Adjustment	TRF7N001TKP5	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + Scimitar + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (12MAR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	mar 30, 2019	22:33	mar 31, 2019	22:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	mar 30, 2019	23:55		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LSW3	STRUCTURE-POLISH WINDOW # 3 L/H SIDE	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JORGE CANO	mar 31, 2019	21:39	abr 1, 2019	21:38	JOSE HYMISON	abr 1, 2019	02:43		JOSE HYMISON	TRF7N002KD1X	EA 1240-0004C OP3-JIC (INTERIOR PROGRAM OP3- E90 AIRCRAFT FUMIGATION)	TRF7N002CXAY	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (31MAR19)	HP-1557CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	abr 1, 2019	06:05	abr 2, 2019	06:04	MANUEL DIAZ	abr 1, 2019	08:29		MANUEL DIAZ	TRF7N002M5RK	STRUCTURE-ENG1 INBOARD FAN COWL WITH GOUGE	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	HELIBERTO GARCIA PEREZ	abr 1, 2019	15:09	abr 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 1, 2019	19:55		EDGAR QUINTERO	TRF7N002K4CM	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002G37M	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (01APR19)	HP-1840CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 1, 2019	23:08	abr 2, 2019	23:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 2, 2019	01:46		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001CKH1	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GBT7	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (01APR19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	EDGAR QUINTERO	DAVID AVILES HERNANDEZ	abr 2, 2019	13:08	abr 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 2, 2019	20:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N00024G1A	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	DAVID AVILES HERNANDEZ	abr 2, 2019	13:09			EDGAR QUINTERO	abr 2, 2019	20:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N00024G1A	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001Y74Q	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (22MAR19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	OMAR IBARGUEN	abr 2, 2019	14:54	abr 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 2, 2019	19:19		EDGAR QUINTERO	TRF7N00130A1	36-12-03-01-JIC (36-12-03-01-JIC)	TRF7N002GRTU	PLA, PTY-HNG, MCV (02APR19)	HP-1825CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	OMAR IBARGUEN	abr 2, 2019	14:55	abr 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 2, 2019	19:19		EDGAR QUINTERO	TRF7N00130A1	36-12-03-01-JIC (36-12-03-01-JIC)	TRF7N002GRTU	PLA, PTY-HNG, MCV (02APR19)	HP-1825CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	EDGAR QUINTERO	MARVIN RIVERA	abr 2, 2019	19:13	abr 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 2, 2019	19:51		LUILLY MUÑOZ					
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	abr 2, 2019	21:27	abr 3, 2019	21:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 3, 2019	04:24		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	abr 2, 2019	21:27	abr 3, 2019	21:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 3, 2019	04:10		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	abr 2, 2019	21:28	abr 3, 2019	21:28	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 3, 2019	04:09		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	abr 2, 2019	21:28	abr 3, 2019	21:28	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 3, 2019	04:11		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	abr 2, 2019	21:29	abr 4, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	abr 3, 2019	09:09		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	abr 2, 2019	21:29	abr 3, 2019	21:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 3, 2019	04:11		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 3, 2019	09:51	abr 5, 2019	09:51	EDGAR QUINTERO	abr 3, 2019	20:38		RAFAEL SOLIS	TRF7N002MHUF	300/REMOVE AND INSTALL RUDDER.	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 3, 2019	09:51	abr 5, 2019	09:51	EDGAR QUINTERO	abr 3, 2019	20:38		RAFAEL SOLIS	TRF7N002MHUF	300/REMOVE AND INSTALL RUDDER.	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	RAFAEL SOLIS	JUSTO HERRERA JURADO	abr 3, 2019	13:01	abr 4, 2019	00:00	RAFAEL SOLIS	abr 3, 2019	16:22		RAFAEL SOLIS	TRF7N002MJRH	200-LAV E	TRF7N002MF1S	INTERIOR - CABIN INSPECTION HP-1836	HP-1836CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RAFAEL SOLIS	YAISETH TUÑON RODRIGUEZ	abr 3, 2019	13:17	abr 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 3, 2019	20:15		EDGAR QUINTERO	TRF7N000UEYE	EA 2000-0007C-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	RAFAEL SOLIS	HENRY CASTILLO	abr 3, 2019	13:27	abr 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 3, 2019	20:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N000UDJX	20-010-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	RAFAEL SOLIS	LUZ SANCHEZ	abr 3, 2019	13:30	abr 4, 2019	00:00	RAFAEL SOLIS	abr 3, 2019	16:34		RAFAEL SOLIS	TRF7N002HW2B	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002G3CD	PLA, PTY-HNG, MCV + TASKS (03APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	RAFAEL SOLIS	LUZ SANCHEZ	abr 3, 2019	13:30	abr 4, 2019	00:00	RAFAEL SOLIS	abr 3, 2019	16:35		RAFAEL SOLIS	TRF7N002HW2B	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002G3CD	PLA, PTY-HNG, MCV + TASKS (03APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	RAFAEL SOLIS	LUZ SANCHEZ	abr 3, 2019	13:31	abr 4, 2019	00:00	RAFAEL SOLIS	abr 3, 2019	16:34		RAFAEL SOLIS	TRF7N002HW2B	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002G3CD	PLA, PTY-HNG, MCV + TASKS (03APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	RAFAEL SOLIS	LUZ SANCHEZ	abr 3, 2019	13:31	abr 4, 2019	00:00	RAFAEL SOLIS	abr 3, 2019	16:34		RAFAEL SOLIS	TRF7N002HW2B	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002G3CD	PLA, PTY-HNG, MCV + TASKS (03APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SILVERA	abr 3, 2019	18:42	abr 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 3, 2019	20:27		RAFAEL SOLIS	TRF7N002MJ3Y	200-LH PAX CABIN WINDOW	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	CESAR MENDEZ	abr 4, 2019	13:38	abr 5, 2019	13:38	LUILLY MUÑOZ	abr 4, 2019	20:53		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MJ3D	800-THRUST WASHERS MISSING BETWEEN HINGE AND LOWER RADIUS LINK ON FWD ENTRY DOOR	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	JOSE MEZA MOREJON	abr 4, 2019	13:55	abr 5, 2019	13:55	JOSE HYMISON	abr 4, 2019	16:21		JOSE HYMISON	TRF7N000V16B	B737-29-1-0008-U-JIC (Hydraulic Systems "A" and "B" Gross Flow - Functional Check)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	JOSE MEZA MOREJON	abr 4, 2019	13:56	abr 5, 2019	13:55	JOSE HYMISON	abr 4, 2019	16:22		JOSE HYMISON	TRF7N000V16B	B737-29-1-0008-U-JIC (Hydraulic Systems "A" and "B" Gross Flow - Functional Check)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JOSE GIRALDO PINZON	abr 4, 2019	14:03	abr 5, 2019	14:03	JOSE HYMISON	abr 4, 2019	16:01		JOSE HYMISON	TRF7N002JRAG	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	JOSE GIRALDO PINZON	abr 4, 2019	14:14	abr 5, 2019	14:44	JOSE HYMISON	abr 4, 2019	15:19		JOSE HYMISON	TRF7N002JRAG	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	MAURICIO AGUDELO	abr 4, 2019	15:32	abr 5, 2019	15:31	LUILLY MUÑOZ	abr 4, 2019	20:31		LUILLY MUÑOZ	TRF7N000UDK7	20-040-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	BEATRIZ ADAMES DINZEY	abr 4, 2019	17:46	abr 5, 2019	17:46	LUILLY MUÑOZ	abr 4, 2019	19:55		LUILLY MUÑOZ	TRF7N000UEG9	B737-53-1-0021-U-JIC (Wing to Body/Center Section - Inspect (ZNL))	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP

IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	LESLIE SANCHEZ PAREDES	abr 4, 2019	18:04	abr 5, 2019	18:04	LUILLY MUÑOZ	abr 4, 2019	20:49	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JRXC	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	abr 4, 2019	20:46	abr 5, 2019	20:46	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	20:48	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0016K6N	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	NELSON ASPRILLA	abr 4, 2019	21:31	abr 5, 2019	21:31	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	04:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016K6N	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	CARLOS RAMIREZ	abr 4, 2019	21:33	abr 5, 2019	21:33	EDGAR QUINTERO	abr 5, 2019	10:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TQE0	B737-34-1-0009-U-JIC (Air Data Reference System - Functional Check (RACP))	TRF7N002EGY6	PLA, PTY-HNG, A20 + AT + CONECT (04APR19)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	VICTOR MOLINA	abr 4, 2019	22:23	abr 6, 2019	22:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 4, 2019	23:58	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0016K6N	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	abr 4, 2019	23:50	abr 6, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	03:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002EDH7	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002EGY6	PLA, PTY-HNG, A20 + AT + CONECT (04APR19)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	PASTOR PINEDA GONZALEZ	abr 4, 2019	23:51	abr 6, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	03:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002EDH7	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002EGY6	PLA, PTY-HNG, A20 + AT + CONECT (04APR19)	HP-1721CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HANRRY MORALES	abr 4, 2019	23:59	abr 6, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	04:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JRXJ	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HANRRY MORALES	abr 4, 2019	23:59	abr 6, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	21:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JRXJ	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 5, 2019	01:30	abr 6, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	04:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 5, 2019	01:30	abr 6, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	04:47	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	EDWIN LOPEZ	abr 5, 2019	13:24	abr 6, 2019	13:23	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000YDR7	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	JORGE CANO	abr 5, 2019	13:26	abr 6, 2019	13:26	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	18:34	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002G7KK	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002J524	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT 2 OP (05APR19)	HP-1851CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	abr 5, 2019	13:50	abr 6, 2019	13:50	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	20:43	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JRXP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	PASTOR PEREZ QUIROZ	abr 5, 2019	13:56	abr 6, 2019	13:55	JOSE HYMISON	abr 5, 2019	16:37	JOSE HYMISON	TRF7N001NCTE	34-090-00-U-JIC (Pitot / Static System (Drain) - DET)	TRF7N002J524	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT 2 OP (05APR19)	HP-1851CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	abr 5, 2019	13:56	abr 6, 2019	13:56	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	20:49	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MF8V	500-MICROBIAL TEST	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSE HYMISON	AURELIO AIZPURUA	abr 5, 2019	14:41	abr 6, 2019	14:39	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	19:07	JOSE HYMISON	TRF7N0010V9S	B737-53-1-0034-U-JIC (Aft Cargo Compartment (Internal) - INSPECT (ZNL))	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	JAN DOMINGUEZ HERRERA	abr 5, 2019	14:58	abr 6, 2019	14:59	JOSE HYMISON	abr 5, 2019	19:41	JOSE HYMISON	TRF7N001CTU9	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N002J524	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT 2 OP (05APR19)	HP-1851CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	JAN DOMINGUEZ HERRERA	abr 5, 2019	14:58	abr 6, 2019	14:59	JOSE HYMISON	abr 5, 2019	19:41	JOSE HYMISON	TRF7N001CTU9	55-810-00-U-JIC (Vertical Fin - Front Spar to Rear Spar (Internal Zonal) - GVI)	TRF7N002J524	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT 2 OP (05APR19)	HP-1851CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	abr 5, 2019	17:49	abr 6, 2019	17:49	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	20:50	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001692A	B737-51-1-9001-U-JIC (Right Wing - Preserve)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	abr 5, 2019	17:49	abr 6, 2019	17:49	LUILLY MUÑOZ	abr 5, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001692A	B737-51-1-9001-U-JIC (Right Wing - Preserve)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	JEISON CABALLERO	abr 5, 2019	20:43	abr 6, 2019	20:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 5, 2019	21:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MSFA	Avionics - Logo light RH inop.	TRF7N002J524	PLA, PTY-HNG, A03 + AT + CONECT 2 OP (05APR19)	HP-1851CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DARIO DELGADO	abr 5, 2019	21:29	abr 6, 2019	21:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 6, 2019	04:42	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ENRIQUE PEÑA	abr 5, 2019	21:49	abr 6, 2019	22:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 6, 2019	04:40	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ENRIQUE PEÑA	abr 5, 2019	21:50	abr 6, 2019	22:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 6, 2019	04:41	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDUARDO RODRIGUEZ	abr 6, 2019	03:23	abr 6, 2019	03:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 6, 2019	03:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002KE7E	STRUCTURE-LH WING UPPER WEB INB FXD TE	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	DANIEL DIAZ CANO	abr 6, 2019	07:32	abr 8, 2019	07:32	MANUEL DIAZ	abr 6, 2019	10:39	MANUEL DIAZ	TRF7N002MTFO	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002MP3H	FUPCRIT/HP1533/HNG/05APR	HP-1533CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	DANIEL DIAZ CANO	abr 6, 2019	07:33	abr 8, 2019	07:33	MANUEL DIAZ	abr 6, 2019	10:41	MANUEL DIAZ	TRF7N002MTFQ	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002MP3H	FUPCRIT/HP1533/HNG/05APR	HP-1533CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MANUEL DIAZ	DANIEL DIAZ CANO	abr 6, 2019	07:57	abr 7, 2019	07:57	MANUEL DIAZ	abr 6, 2019	10:40	MANUEL DIAZ	TRF7N002MTFO	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002MP3H	FUPCRIT/HP1533/HNG/05APR	HP-1533CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	abr 6, 2019	12:57	abr 7, 2019	12:59	LUILLY MUÑOZ	abr 6, 2019	20:15	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JRXP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	ABIGAIL SANCHEZ	abr 6, 2019	13:11	abr 7, 2019	13:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	04:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MQL7	STRUCTURE- BEFORE CLOSE UP FWD CARGO COMP (REFERENCE TASK TRF7N000UF8V) PERFORMED VISUAL INSPECTION	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 6, 2019	13:41	abr 7, 2019	13:40	LUILLY MUÑOZ	abr 6, 2019	20:28	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0010J42	EA 2700-0068C-JIC (SPOILER CABLE CORROSION INSPECTION)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	CARLOS MURILLO MARTINEZ	abr 6, 2019	14:20	abr 7, 2019	14:20	LUILLY MUÑOZ	abr 6, 2019	20:46	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MHUF	300/REMOVE AND INSTALL RUDDER.	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSE GIRALDO PINZON	abr 6, 2019	16:10	abr 7, 2019	16:09	LUILLY MUÑOZ	abr 6, 2019	21:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016K6N	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 6, 2019	21:39	abr 7, 2019	21:28	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	04:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001QB6S	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002GC1U	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (06APR19)	HP-1855CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	AGUSTIN DUARTE	abr 6, 2019	21:42	abr 7, 2019	21:41	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	03:59	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0010VJU	B737-20-1-0006-U-JIC (Engine No. 1 EWIS - Inspect)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO PAZMINO PITI	abr 6, 2019	22:12	abr 7, 2019	22:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	02:42	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002EP9V	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GC1U	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (06APR19)	HP-1855CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO PAZMINO PITI	abr 6, 2019	22:12	abr 7, 2019	22:12	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	02:42	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002EP9V	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GC1U	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (06APR19)	HP-1855CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR GOEZ	abr 6, 2019	22:23	abr 7, 2019	22:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 6, 2019	23:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001VTMA	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CASTILLO	abr 6, 2019	23:43	abr 7, 2019	23:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	04:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MQ0P	STRUCTURE-L/H HORIZ. STAB. TRAILING EDGE REAR SPAR.	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDGAR QUINTERO	abr 7, 2019	00:56	abr 7, 2019	00:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	04:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JENECIN MIRANDA	abr 7, 2019	03:58	abr 8, 2019	03:57	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 7, 2019	04:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016K6N	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ERICK HIDALGO	abr 7, 2019	10:30	abr 9, 2019	10:30	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	20:53	JOSE HYMISON	TRF7N002MVG8	300- RUDDER SEAL BODY .	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	ERICK HIDALGO	abr 7, 2019	10:31	abr 9, 2019	10:30	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	20:54	JOSE HYMISON	TRF7N002MVG8	300- RUDDER SEAL BODY .	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	AURELIO AIZPURUA	abr 7, 2019	13:20	abr 8, 2019	13:19	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	20:08	JOSE HYMISON	TRF7N0010WCU	54-030-01-U-JIC (Left Strut Aft Engine Mount - Inspect (GV))	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	JOSE BANDA	abr 7, 2019	14:15	abr 8, 2019	14:14	MARIO MIRANDA	abr 7, 2019	18:56	MARIO MIRANDA	TRF7N002KYKC	INT-25-0004-JIC (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N002GC1U	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (06APR19)	HP-1855CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	RONALD RAMOS	abr 7, 2019	14:23	abr 8, 2019	14:22	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	20:57	JOSE HYMISON	TRF7N0019UY9	B737-57-1-9002-U-JIC (Right Winglet - Remove)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	LUIS SILIEZAR MARAVILLA	abr 7, 2019	16:00	abr 8, 2019	15:59	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	16:18	JOSE HYMISON	TRF7N002MM8F	100- SIDEWALLS INSTALLATION ON AFT CARGO CMPT	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	LUIS SILIEZAR MARAVILLA	abr 7, 2019	16:00	abr 8, 2019	16:00	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	16:19	JOSE HYMISON	TRF7N002MM8F	100- SIDEWALLS INSTALLATION ON AFT CARGO CMPT	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	LUIS SILIEZAR MARAVILLA	abr 7, 2019	16:01	abr 8, 2019	16:00	JOSE HYMISON	abr 7, 2019	16:18	JOSE HYMISON	TRF7N002MM8F	100- SIDEWALLS INSTALLATION ON AFT CARGO CMPT	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDGARDO NAVARRO	abr 7, 2019	21:34	abr 9, 2019	21:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	04:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDGARDO NAVARRO	abr 7, 2019	21:35	abr 9, 2019	21:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	04:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CASTILLO	abr 7, 2019	22:50	abr 9, 2019	22:49	MANUEL DIAZ	abr 8, 2019	06:41	MANUEL DIAZ	TRF7N002JRAR	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JENECIN MIRANDA	abr 7, 2019	22:51	abr 9, 2019	22:50	MANUEL DIAZ	abr 8, 2019	06:39	MANUEL DIAZ						
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 7, 2019	23:26	abr 9, 2019	23:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	03:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LBRE	C25-0001-JIC (Interior Cabin Check)	TRF7N0028XVK	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (07APR19)	HP-1563CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 7, 2019	23:26	abr 9, 2019	23:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	03:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LBRE	C25-0001-JIC (Interior Cabin Check)	TRF7N0028XVK	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (07APR19)	HP-1563CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 7, 2019	23:27	abr 9, 2019	23:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	03:02	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LBRE	C25-0001-JIC (Interior Cabin Check)	TRF7N0028XVK	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (07APR19)	HP-1563CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 7, 2019	23:27	abr 9, 2019	23:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	03:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LBRE	C25-0001-JIC (Interior Cabin Check)	TRF7N0028XVK	PLA, PTY-HNG, A04 + ADDED (07APR19)	HP-1563CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO SANJUR	abr 8, 2019	03:11	abr 9, 2019	03:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	04:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	abr 8, 2019	03:14	abr 9, 2019	03:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 8, 2019	04:31	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	abr 8, 2019	10:10	abr 10, 2019	10:09	ELEAN BONILLA	abr 8, 2019	21:20	ELEAN BONILLA	TRF7N002MHUA	300/REMOVE AND INSTALL LH ELEVATOR	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	abr 8, 2019	10:10	abr 10, 2019	10:10	ELEAN BONILLA	abr 8, 2019	21:19	ELEAN BONILLA	TRF7N002MHUA	300/REMOVE AND INSTALL LH ELEVATOR	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	JUAN CORDERO	abr 8, 2019	13:11	abr 10, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 8, 2019	14:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MCH8	STATIC DISCHARGER ON VERTICAL STABILIZER MISSING	TRF7N002MS1V	DEF/HP1523/HNG AM/08APR	HP-1523CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	abr 8, 2019	13:18	abr 10, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 8, 2019	15:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GLK1	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002G357	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (08APR19)	HP-1728CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	abr 8, 2019	13:19	abr 10, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 8, 2019	15:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GLK1	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002G357	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (08APR19)	HP-1728CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JESUS GOMEZ	abr 8, 2019	14:06	abr 10, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	abr 8, 2019	21:17	ELEAN BONILLA						
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	JESUS GOMEZ	abr 8, 2019	14:06	abr 10, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	abr 8, 2019	21:18	ELEAN BONILLA						
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	LUIS OSORIO PINZON	abr 8, 2019	17:27	abr 10, 2019	00:00	JOSE HYMISON	abr 8, 2019	22:34	JOSE HYMISON	TRF7N001CPBF	B737-27-1-0020-U-JIC (Left Wing Trailing Edge Control Cables - RST (Clean))	TRF7N002G357	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (08APR19)	HP-1728CMP	
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	IAN MIRANDA BEDOYA	abr 8, 2019	17:56	abr 10, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 8, 2019	18:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MVHU	600-500 FLAP FAIRING.	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP	
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ARIEL CASTILLO	abr 8, 2019	18:33	abr 9, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	abr 8, 2019	19:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002A6VG	24-31-11-01-7A-JIC (24-31-11-01-7A-JIC)	TRF7N002G357	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (08APR19)	HP-1728CMP	
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ANTHONY ALVEO RANGEL	abr 8, 2019	19:58	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 10, 2019	08:31	MANUEL DIAZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR PAINT SCHEME CHANGE ACCORDING ECRA 5100-0244C	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A08 + ADSB (16JAN19)	HK-4454	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:46	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:21	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP	

IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:48	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:13		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:49	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:17		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:49	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:23		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:50	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:03		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:51	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:24		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	ELEAN BONILLA	ALFREDO LOO PINTO	abr 8, 2019	21:51	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:19		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	LUIS CABALLERO	abr 8, 2019	21:54	abr 10, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	07:26		MANUEL DIAZ	TRF7N0010Q3M	B737-23-1-0006-U-JIC (Iridium SatLINK Antenna - INSPECTIONS)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	abr 8, 2019	22:23	abr 9, 2019	22:23	JOSE HYMISON	abr 8, 2019	22:24		JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	abr 8, 2019	22:24	abr 9, 2019	22:24	RICAURTE PINZON APARICIO	abr 9, 2019	01:06		RICAURTE PINZON APARICIO	TRF7N002GSLP	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FPL8	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (08APR19)	HP-1844CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	FRANCIS GARCIA ALVARADO	abr 8, 2019	23:35	abr 9, 2019	23:35	RICAURTE PINZON APARICIO	abr 9, 2019	02:39		JOSE HYMISON	TRF7N0024X13	EA 2300-0084C-JIC (737NG – EX1 VPA Wiring Correction)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	FRANCIS GARCIA ALVARADO	abr 8, 2019	23:36	abr 9, 2019	23:36	RICAURTE PINZON APARICIO	abr 9, 2019	02:39		JOSE HYMISON	TRF7N0024X13	EA 2300-0084C-JIC (737NG – EX1 VPA Wiring Correction)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	abr 9, 2019	13:11	abr 11, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 9, 2019	20:02		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JRXQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	abr 9, 2019	14:48	abr 11, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 9, 2019	17:19		LUILLY MUÑOZ	TRF7N001CVVX	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GZE9	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (09APR19)	HP-1823CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	EDWIN BATISTA ORTIZ	abr 9, 2019	14:48	abr 11, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 9, 2019	17:18		LUILLY MUÑOZ	TRF7N001CVVX	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GZE9	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (09APR19)	HP-1823CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	WALTER QUINTANILLA GARCIA	abr 9, 2019	17:54	abr 10, 2019	17:54	EDGAR QUINTERO	abr 9, 2019	19:02		EDGAR QUINTERO	TRF7N00119QP	EA 2000-0007C-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	JUAN TORRERO DUARTE	abr 9, 2019	21:27	abr 10, 2019	21:27	JOSE HYMISON	abr 10, 2019	03:29		JOSE HYMISON	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	JUAN TORRERO DUARTE	abr 9, 2019	21:28	abr 10, 2019	21:28	JOSE HYMISON	abr 10, 2019	03:52		JOSE HYMISON	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	abr 9, 2019	21:43	abr 10, 2019	21:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 10, 2019	21:57		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	JUAN TORRERO DUARTE	abr 9, 2019	22:17	abr 10, 2019	22:16	JOSE HYMISON	abr 10, 2019	03:52		JOSE HYMISON	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	MANUEL CEDENO	abr 10, 2019	03:57	abr 10, 2019	03:57	MANUEL DIAZ	abr 10, 2019	06:14		MANUEL DIAZ	TRF7N001CD3X	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GD8J	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (09APR19)	HP-1843CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	MANUEL CEDENO	abr 10, 2019	03:57	abr 10, 2019	03:57	MANUEL DIAZ	abr 10, 2019	08:52		MANUEL DIAZ	TRF7N001CD3X	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GD8J	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (09APR19)	HP-1843CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUILLY MUÑOZ	ROGELIO RIVERA PEREA	abr 10, 2019	12:35	abr 11, 2019	12:35	LUILLY MUÑOZ	abr 10, 2019	13:51		EDGAR QUINTERO	TRF7N001691Z	B737-53-1-9005-U-JIC (Aft Wet Area Moisture Barrier - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	ROGELIO RIVERA PEREA	abr 10, 2019	12:36	abr 11, 2019	12:35	LUILLY MUÑOZ	abr 10, 2019	13:52		EDGAR QUINTERO	TRF7N001691Z	B737-53-1-9005-U-JIC (Aft Wet Area Moisture Barrier - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	ROGELIO RIVERA PEREA	abr 10, 2019	12:36	abr 11, 2019	13:33	LUILLY MUÑOZ	abr 10, 2019	13:50		EDGAR QUINTERO	TRF7N001691Z	B737-53-1-9005-U-JIC (Aft Wet Area Moisture Barrier - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	HANRRY MORALES	abr 10, 2019	21:39	abr 12, 2019	21:32	MANUEL DIAZ	abr 11, 2019	05:20		MANUEL DIAZ	TRF7N0010ZMP	B737-25-1-0039-U-JIC (Forward Galley Area Floor Mat - Repalce)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUILLY MUÑOZ	abr 10, 2019	21:54	abr 12, 2019	21:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 11, 2019	01:14		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001DXBS	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002FPJQ	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (10APR19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RICARDO DAGUERRE NUÑEZ	abr 10, 2019	22:07	abr 12, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 11, 2019	01:56		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002H058	B737-53-1-0002-U-JIC (Fuselage Zonal Inspections - GVI)	TRF7N002FPJQ	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (10APR19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO PAZMINO PITI	abr 10, 2019	22:34	abr 12, 2019	22:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 11, 2019	00:38		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002H0BG	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FPJQ	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (10APR19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO PAZMINO PITI	abr 10, 2019	22:34	abr 12, 2019	22:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 11, 2019	00:38		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002H0BG	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FPJQ	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (10APR19)	HP-1845CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ERICK BLANCO SERMENO	abr 10, 2019	22:52	abr 12, 2019	23:00	MANUEL DIAZ	abr 11, 2019	06:20		MANUEL DIAZ	TRF7N0010Y1W	B737-27-1-0050-U-JIC (Flight Control Cable Tension (Elevator) – Functional Check)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	STANLEY DE LEON	abr 11, 2019	01:32	abr 12, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 11, 2019	03:31		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	LUIS GONZALEZ	abr 11, 2019	12:45			LUILLY MUÑOZ	abr 11, 2019	20:52		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JRXF	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	MARC HERRERA PEREZ	abr 11, 2019	14:45	abr 12, 2019	14:45	EDGAR QUINTERO	abr 11, 2019	19:40		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JRAN	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	MARC HERRERA PEREZ	abr 11, 2019	14:45	abr 12, 2019	14:45	EDGAR QUINTERO	abr 11, 2019	19:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JRAN	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	LUIS MARTINEZ	abr 11, 2019	15:38	abr 13, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 11, 2019	21:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000V1JE	28-030-01-U-JIC (Left Wing Surge Tank Vent Flame Arrestor - Inspect (DET))	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	ALBERTO SANJUR CACERES	abr 11, 2019	17:45	abr 12, 2019	17:45	EDGAR QUINTERO	abr 12, 2019	09:09	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MHUA	300/REMOVE AND INSTALL LH ELEVATOR	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	ALEXANDER QUIROS ESCOBAR	abr 11, 2019	17:49	abr 12, 2019	17:48	JOSE HYMISON	abr 12, 2019	14:22	JOSE HYMISON	TRF7N001DTZE	800-Z200-OPCL-C3CK-737NG-U-JIC (COPA B737-800 ZONE 200 - Master Panel Open/Close)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	LEONARDO ORTEGA	abr 11, 2019	22:08	abr 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 12, 2019	08:27	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	NELSON ASPRILLA	abr 11, 2019	22:19	abr 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 12, 2019	06:36	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JRAR	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	NELSON ASPRILLA	abr 11, 2019	22:19	abr 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 12, 2019	06:36	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JRAR	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER QUIROS ESCOBAR	abr 12, 2019	11:12	abr 13, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 12, 2019	22:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016JWF	B737-25-1-9070-U-JIC (Galley G7 - Install)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	CESAR MENDEZ	abr 12, 2019	13:07	abr 13, 2019	13:07	LUILLY MUÑOZ	abr 12, 2019	14:04	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MFD9	800-PASSENGER AND SERVICE DOORS OPERATION	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	JUSTO HERRERA JURADO	abr 12, 2019	13:59	abr 13, 2019	13:59	LUILLY MUÑOZ	abr 12, 2019	20:24	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JRXQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	CARLOS PEREZ ALVARADO	abr 12, 2019	14:23	abr 13, 2019	14:23	LUILLY MUÑOZ	abr 12, 2019	20:48	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MFCM	300-RUDDER ALIGMENT	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	CARLOS RAMIREZ	abr 12, 2019	21:35	abr 14, 2019	21:33	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 13, 2019	03:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0029NNB	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002G30Z	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (12APR19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 12, 2019	22:05	abr 14, 2019	22:05	EDGAR QUINTERO	abr 13, 2019	05:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GILBERTO MARTINEZ JUSTINIANI	abr 12, 2019	22:25	abr 14, 2019	22:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 13, 2019	01:38	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JWXJ	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002G30Z	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (12APR19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GILBERTO MARTINEZ JUSTINIANI	abr 12, 2019	22:26	abr 14, 2019	22:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 13, 2019	01:38	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JWXJ	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002G30Z	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (12APR19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GILBERTO MARTINEZ JUSTINIANI	abr 12, 2019	22:26	abr 14, 2019	22:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 13, 2019	01:38	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JWXJ	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002G30Z	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (12APR19)	HP-1821CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	NOE GONZALEZ	abr 12, 2019	22:43	abr 14, 2019	22:43	EDGAR QUINTERO	abr 13, 2019	05:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MNU2	500/600- CHECK ALL SPOILER CONTROL CABLE	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	NOE GONZALEZ	abr 12, 2019	22:43	abr 14, 2019	22:43	EDGAR QUINTERO	abr 13, 2019	05:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MNU2	500/600- CHECK ALL SPOILER CONTROL CABLE	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS FASANANDO	abr 12, 2019	23:08	abr 14, 2019	23:08	EDGAR QUINTERO	abr 13, 2019	08:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ERICK BLANCO SERMENO	abr 12, 2019	23:56	abr 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 13, 2019	05:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MVHU	600-500 FLAP FAIRING.	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	ELMER PEREZ PERAZA	abr 13, 2019	10:08	abr 14, 2019	23:00	JOSE HYMISON	abr 13, 2019	13:56	JOSE HYMISON	TRF7N002MVBB	500 - L/H WING TRAILING EDGE UPPER FIXER	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM + EA 3400-0035C OP6 [ADS-B out] (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	YAROMHIR WONG	abr 13, 2019	14:05	abr 14, 2019	14:05	JOSE HYMISON	abr 13, 2019	19:31	JOSE HYMISON	TRF7N002MH6Z	200- B/C SEATS BACK CONFORT	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	HENRY CASTILLO	abr 13, 2019	14:09	abr 14, 2019	14:09	JOSE HYMISON	abr 13, 2019	15:40	JOSE HYMISON	TRF7N000Z0BS	B737-35-1-0004-U-JIC (Passenger Oxygen System - Operational Check&Inspect (GV/OPC))	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ARIEL RODRIGUEZ QUIROZ	abr 13, 2019	14:13	abr 14, 2019	14:13	LUILLY MUÑOZ	abr 13, 2019	20:32	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002GX94	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTU	PLA, MRO-PTY, MCV (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ARIEL RODRIGUEZ QUIROZ	abr 13, 2019	14:13	abr 14, 2019	14:13	LUILLY MUÑOZ	abr 13, 2019	20:31	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002GX94	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTU	PLA, MRO-PTY, MCV (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ARIEL RODRIGUEZ QUIROZ	abr 13, 2019	14:13	abr 14, 2019	14:13	LUILLY MUÑOZ	abr 13, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002GX94	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTU	PLA, MRO-PTY, MCV (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ARIEL RODRIGUEZ QUIROZ	abr 13, 2019	14:13	abr 14, 2019	14:13	LUILLY MUÑOZ	abr 13, 2019	20:32	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002GX94	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTU	PLA, MRO-PTY, MCV (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ARIEL RODRIGUEZ QUIROZ	abr 13, 2019	14:14	abr 14, 2019	14:13	LUILLY MUÑOZ	abr 13, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002GX94	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTU	PLA, MRO-PTY, MCV (04APR19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 13, 2019	22:05	abr 15, 2019	21:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 14, 2019	03:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001D1MJ	55-828-01-U-JIC (Left Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002GGQT	PLA, PTY-HNG, A07 + SERVO + AT (13APR19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO BATISTA CASTILLO	abr 13, 2019	23:50	abr 15, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 14, 2019	04:09	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002HBSJ	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGQT	PLA, PTY-HNG, A07 + SERVO + AT (13APR19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO BATISTA CASTILLO	abr 13, 2019	23:50	abr 15, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 14, 2019	04:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002HBSJ	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGQT	PLA, PTY-HNG, A07 + SERVO + AT (13APR19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO BATISTA CASTILLO	abr 13, 2019	23:50	abr 15, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 14, 2019	04:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002HBSJ	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGQT	PLA, PTY-HNG, A07 + SERVO + AT (13APR19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALBERTO DIAZ	abr 14, 2019	03:15	abr 15, 2019	03:07	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 14, 2019	03:15	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JONATHAN VALDES CAMPOS	LUIS ORTEGA GONZALEZ	abr 14, 2019	05:47	abr 16, 2019	05:47	MANUEL DIAZ	abr 14, 2019	07:23	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JONATHAN VALDES CAMPOS	ISRAEL TROYA	abr 14, 2019	05:53	abr 16, 2019	05:53	MANUEL DIAZ	abr 14, 2019	08:33	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	JOSE GIRALDO PINZON	abr 14, 2019	10:31	abr 16, 2019	10:30	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	19:35	JOSE HYMISON	TRF7N002JRAL	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	abr 14, 2019	13:25	abr 15, 2019	13:25	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	17:24	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	abr 14, 2019	13:25	abr 15, 2019	13:25	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	17:25	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	abr 14, 2019	13:26	abr 15, 2019	13:25	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	17:24	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	ALEJANDRO VALDIVIESO	abr 14, 2019	13:26	abr 15, 2019	13:25	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	17:25	JOSE HYMISON					
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	DANIEL DIAZ GONZALEZ	abr 14, 2019	15:00	abr 15, 2019	15:00	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	20:25	JOSE HYMISON	TRF7N002JRAV	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ROLANDO GRACES BUITRAGO	abr 14, 2019	17:51	abr 15, 2019	17:50	JOSE HYMISON	abr 14, 2019	20:40	JOSE HYMISON	TRF7N002MF8J	100-WINDSHIEL WIPERS	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RANDALL QUINTERO	abr 14, 2019	21:53	abr 17, 2019	22:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 15, 2019	04:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000SDQE	27-00-00-003-JIC (Flight-Control-Systems Power-Control-Units Compensator (Position) - Operational Test)	TRF7N0028XVL	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (14APR19)	HP-1566CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	abr 15, 2019	00:01	abr 16, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 15, 2019	03:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MPKT	400- ENG 2 INSULATION BLANKET	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	SANTOS MOLINA SANDOVAL	abr 15, 2019	00:01	abr 16, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 15, 2019	03:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MPKT	400- ENG 2 INSULATION BLANKET	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	abr 15, 2019	00:31	abr 16, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 15, 2019	04:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD59	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS JARAMILLO	abr 15, 2019	03:18	abr 16, 2019	03:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 15, 2019	04:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NHKG	SYSTEM - R/H PYLON AFT FAIRING	TRF7N0028XVL	PLA, PTY-HNG, A01 + ADDED (14APR19)	HP-1566CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS ORTEGA GONZALEZ	abr 15, 2019	04:11	abr 16, 2019	04:11	MANUEL DIAZ	abr 15, 2019	05:29	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RAFAEL COPRI	abr 15, 2019	04:12	abr 16, 2019	04:12	MANUEL DIAZ	abr 15, 2019	05:26	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	abr 15, 2019	10:07	abr 17, 2019	10:07	ELEAN BONILLA	abr 15, 2019	20:44	ELEAN BONILLA	TRF7N002JRAH	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	abr 15, 2019	10:08	abr 17, 2019	10:07	ELEAN BONILLA	abr 15, 2019	20:44	ELEAN BONILLA	TRF7N002JRAH	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	abr 15, 2019	10:08	abr 17, 2019	10:07	ELEAN BONILLA	abr 15, 2019	20:44	ELEAN BONILLA	TRF7N002JRAH	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	ELEAN BONILLA	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	abr 15, 2019	13:37	abr 17, 2019	00:00	ELEAN BONILLA	abr 15, 2019	20:43	ELEAN BONILLA	TRF7N002JRAH	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	ELEAN BONILLA	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	abr 15, 2019	13:38	abr 17, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 16, 2019	18:35	MARIO MIRANDA	TRF7N002D65U	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002EGVM	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	ELEAN BONILLA	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	abr 15, 2019	13:38	abr 17, 2019	00:00	MARIO MIRANDA	abr 15, 2019	18:26	MARIO MIRANDA	TRF7N002D65U	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002EGVM	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	ELEAN BONILLA	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	abr 15, 2019	13:39	abr 17, 2019	00:00	MARIO MIRANDA	abr 15, 2019	18:29	MARIO MIRANDA	TRF7N002D65U	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002EGVM	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MARIO MIRANDA	DIEGO RAMIREZ SOTO	abr 15, 2019	18:12	abr 16, 2019	23:00	ELEAN BONILLA	abr 15, 2019	20:22	ELEAN BONILLA	TRF7N002MJ3Y	200-LH PAX CABIN WINDOW	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	MARIO MIRANDA	MARIO CHONG WU	abr 15, 2019	18:18	abr 16, 2019	23:00	MARIO MIRANDA	abr 15, 2019	18:59	MARIO MIRANDA	TRF7N002NKXY	INTERIOR- WINDOW SHADE OF EMERG EXIT DOOR IS DET ON ROW 17A	TRF7N002EGVM	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	MARIO MIRANDA	CHRISTIAN CABALLERO	abr 15, 2019	18:27	abr 16, 2019	23:00	MARIO MIRANDA	abr 15, 2019	18:59	MARIO MIRANDA	TRF7N002N8RT	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002EGVM	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	MARIO MIRANDA	ALEXANDER SILVERA	abr 15, 2019	18:27	abr 16, 2019	23:00	ELEAN BONILLA	abr 15, 2019	20:22	ELEAN BONILLA	TRF7N001B6FC	EA 5700-0088C-JIC (REINFORCEMENT OF FIXED TRAILING EDGE RIB 5 AND TRUNNION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 15, 2019	22:10	abr 17, 2019	22:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 16, 2019	02:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000R4E4	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N002EGYR	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 15, 2019	22:10	abr 17, 2019	22:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 16, 2019	02:01	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000R4E4	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N002EGYR	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSEPH POLO HERNANDEZ	abr 15, 2019	22:15	abr 17, 2019	22:10	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 15, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001L96N	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002EGVM	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1539CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR CORTEZ HERNANDEZ	abr 16, 2019	04:39	abr 17, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 16, 2019	05:47	MANUEL DIAZ	TRF7N002EEUE	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002EGYR	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15APR19)	HP-1716CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	CARLOS ORTEGA LOPEZ	abr 16, 2019	14:42	abr 18, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 16, 2019	14:43	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MWT1	100- VALVE, NLG, STEERING METERING	TRF7N002MFPR	ROBO DE PARTES	HP-1726CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	HAROLD TORRES MUNOZ	abr 16, 2019	14:44	abr 17, 2019	00:00	JOSE HYMISON	abr 16, 2019	22:14	JOSE HYMISON	TRF7N002MJ2U	200-RH FUSELAGE PASSENGER WINDOW	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	LUIS OSORIO PINZON	abr 16, 2019	18:36	abr 17, 2019	23:00	LUILLY MUÑOZ	abr 16, 2019	21:06	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000RLR3	53-05-00-001 AFT-JIC (Fuselage Drains - Detailed Inspection)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	abr 16, 2019	22:15	abr 17, 2019	22:14	JOSE HYMISON	abr 17, 2019	01:46	JOSE HYMISON	TRF7N002MLT9	200-PAINT ALL O/H BINS INSIDE	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	VICTOR MOLINA	abr 16, 2019	22:16	abr 17, 2019	22:15	JOSE HYMISON	abr 17, 2019	01:47	JOSE HYMISON	TRF7N002MLT9	200-PAINT ALL O/H BINS INSIDE	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSE HYMISON	RICARDO JAYES	abr 16, 2019	22:34	abr 17, 2019	22:32	JOSE HYMISON	abr 16, 2019	23:54	JOSE HYMISON	TRF7N000RM3D	53-21-002-1050-LH-JIC (Center Fuselage I Side Skin Panel - External)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	MARIO ROSAS BATISTA	abr 17, 2019	11:09	abr 19, 2019	11:09	LUILLY MUÑOZ	abr 17, 2019	20:17	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MEHW	OPEN-OC-CCK-EMB-400 (Open and Close CCK Embraer Zone 400)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	JUSTO HERRERA JURADO	abr 17, 2019	11:53	abr 19, 2019	11:50	LUILLY MUÑOZ	abr 17, 2019	20:47	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MEHS	OPEN-OC-CCK-EMB-600 (Open and Close CCK Embraer Zone 600)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ADRIAN MARTINEZ	abr 17, 2019	14:44	abr 18, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 17, 2019	16:27		EDGAR QUINTERO	TRF7N000RLX8	53-10-014-0002-JIC (Upper Skin Panel Around Of Central Post And Upper Beam Attachment Holes - External Inspection)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	PEDRO FILOS	abr 17, 2019	17:59	abr 18, 2019	17:59	LUILLY MUÑOZ	abr 17, 2019	20:59		LUILLY MUÑOZ	TRF7N000RMB2	53-22-009-0001-JIC (Keel Beam - Internal)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 17, 2019	21:55			MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	07:55		MANUEL DIAZ	TRF7N001K03R	EA 2740-01227 OP3-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N002H8FQ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (17APR19)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 17, 2019	21:55	abr 19, 2019	00:55	MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	07:54		MANUEL DIAZ	TRF7N001K03R	EA 2740-01227 OP3-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N002H8FQ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (17APR19)	HP-1854CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	ERICK BLANCO SERMENO	abr 17, 2019	21:59	abr 18, 2019	21:58	JOSE HYMISON	abr 18, 2019	04:47		JOSE HYMISON	TRF7N002MEHY	OPEN-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA SOTO	abr 18, 2019	13:06	abr 19, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	abr 18, 2019	14:57		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NLS9	100-DRAIN MAST	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP4 [ADS-B out] (31MAR19)	HP-1726CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	DAVID MEDINA	abr 18, 2019	13:51	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 18, 2019	19:17		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MEHY	OPEN-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JAN DOMINGUEZ HERRERA	abr 18, 2019	14:18	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 18, 2019	20:38		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002HD1Q	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N002G3BN	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (18APR19)	HP-1828CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JAN DOMINGUEZ HERRERA	abr 18, 2019	14:18	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 18, 2019	20:39		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002HD1Q	EA 2740-01227 OP4-JIC (737NG Horiz Stab Trim Actuator - Inspect/Lube/Overhaul/Modify)	TRF7N002G3BN	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (18APR19)	HP-1828CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MARIO MIRANDA	SERAFIN HERNANDEZ	abr 18, 2019	18:46	abr 19, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 1, 2019	03:45		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000TD37	B737-57-1-0001-U-JIC (Engine 1 Nacelle Support Fittings / Lower Wing Internal - GVI)	TRF7N002G3BN	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (18APR19)	HP-1828CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUILLY MUÑOZ	JAIR GARRIDO ALFARO	abr 18, 2019	21:23	abr 20, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 19, 2019	01:26		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002HS6Z	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FPMZ	PLA, PTY-HNG, A20 + AT (18APR19)	HP-1846CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	JAIR GARRIDO ALFARO	abr 18, 2019	21:23	abr 20, 2019	23:00	LUILLY MUÑOZ	abr 18, 2019	22:18		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002HS6Z	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FPMZ	PLA, PTY-HNG, A20 + AT (18APR19)	HP-1846CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 19, 2019	12:57	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 19, 2019	20:18		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NWCN	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE LH.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 19, 2019	12:57	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 19, 2019	20:28		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NWCN	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE LH.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 19, 2019	12:58	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 19, 2019	20:27		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NWCN	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE LH.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO PINTO ROSAS	abr 19, 2019	12:58	abr 20, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 19, 2019	21:10		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NWCN	300-REMOVE AND INSTALL ELEVATOR SURFACE LH.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	ALVARO HUERTA MENDEZ	abr 19, 2019	15:48	abr 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 19, 2019	19:59		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NTWH	SHEET METAL- SOLID RIVETS TOGETHER	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ERICK BLANCO SERMENO	abr 19, 2019	22:10	abr 21, 2019	22:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 20, 2019	04:23		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MEHY	OPEN-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GEORGE OPPONG	abr 19, 2019	22:16	abr 21, 2019	22:13	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 20, 2019	01:26		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JJAX	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002EGYN	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19APR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GEORGE OPPONG	abr 19, 2019	22:17	abr 21, 2019	22:13	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 20, 2019	01:25		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JJAX	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002EGYN	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19APR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GEORGE OPPONG	abr 19, 2019	22:17	abr 21, 2019	22:13	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 20, 2019	01:26		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JJAX	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002EGYN	PLA, PTY-HNG, A05 + AT + CONECT (19APR19)	HP-1724CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	JAHIR TUÑON GONZALEZ	abr 20, 2019	13:18	abr 21, 2019	13:18	JOSE HYMISON	abr 20, 2019	16:59		JOSE HYMISON	TRF7N002HNUU	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FRWK	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (20APR19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JAHIR TUÑON GONZALEZ	abr 20, 2019	13:18	abr 21, 2019	13:18	JOSE HYMISON	abr 20, 2019	16:59		JOSE HYMISON	TRF7N002HNUU	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FRWK	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (20APR19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JAHIR TUÑON GONZALEZ	abr 20, 2019	13:19	abr 21, 2019	13:18	JOSE HYMISON	abr 20, 2019	16:58		JOSE HYMISON	TRF7N002HNUU	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002FRWK	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (20APR19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	abr 20, 2019	14:44	abr 21, 2019	14:45	LUILLY MUÑOZ	abr 20, 2019	18:08		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NQ9T	500- RH Flap Track Fairings 2, 3 and 4 Play	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	abr 20, 2019	16:53	abr 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 20, 2019	18:31		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002P2BP	SYSTEM - STATIC DISCHARGE RH	TRF7N002FRWK	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (20APR19)	HP-1729CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	LUILLY MUÑOZ	CLAUDIO BONILLA ALONSO	abr 20, 2019	18:25	abr 21, 2019	18:25	LUILLY MUÑOZ	abr 20, 2019	21:03		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000RMFG	55-30-007-0001-JIC (Vertical-stabilizer Middle Spar - Internal)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	JESUS CHAVERRA	abr 20, 2019	21:31	abr 22, 2019	21:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	04:15		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP

IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	YAMIL POWELL THOMAS	abr 20, 2019	21:38	abr 22, 2019	21:38	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	03:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001DF44	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GDGJ	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20APR19)	HP-1842CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	abr 20, 2019	23:17	abr 22, 2019	23:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	02:48	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LCQS	INT-25-0004P-JIC (Interior - Cabin Interior Check)	TRF7N002GDGJ	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20APR19)	HP-1842CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS NIETO CASTRO	abr 21, 2019	01:39	abr 22, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	03:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AMW9	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N002H65S	PLA, MRO-PTY, A07 + AT (20APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS NIETO CASTRO	abr 21, 2019	01:39	abr 22, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	03:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002AMW9	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N002H65S	PLA, MRO-PTY, A07 + AT (20APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL CEDENO	abr 21, 2019	04:45	abr 22, 2019	05:00	EDGAR QUINTERO	abr 21, 2019	07:39	EDGAR QUINTERO	TRF7N001PRD5	B737-27-1-9012-U-JIC (Elevator/Rudder Inspection - Panel Open/Close)	TRF7N002GDGJ	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20APR19)	HP-1842CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	AURELIO AIZPURUA	abr 21, 2019	13:34	abr 22, 2019	13:32	JOSE HYMISON	abr 21, 2019	19:59	JOSE HYMISON	TRF7N000RM4R	53-30-020-1137-JIC (Rear Fuselage-to-vertical Stabilizer Attachment - Internal)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	JULIETH CARDONA GONZALEZ	abr 21, 2019	13:36	abr 22, 2019	13:35	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	20:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000RMD9	55-10-021-0996-LH-JIC (Horizontal Stabilizer Hinge Fitting Lugs, On The Horizontal Stabilizer Rib 3, LH/RH - Internal)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	FREDERIC CHEN	abr 21, 2019	15:10	abr 22, 2019	15:10	JOSE HYMISON	abr 21, 2019	20:33	JOSE HYMISON	TRF7N000RMC3	55-10-015-0001-JIC (Horizontal Stabilizer Rear Spar - Internal)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JOEL VAZ SANTANA	abr 21, 2019	18:05	abr 23, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	20:57	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NNTF	IN REF BARCODE TRFN002NN9K DENT	TRF7N002NVQZ	INCIDENT W/O 1538-PTY21APR19 / DIP RE-EVALUACIÓN - GOLPE EN EL ESTABILIZADOR HORINZONTAL DERECHO	HP-1538CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JOEL VAZ SANTANA	abr 21, 2019	18:06	abr 23, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	20:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NNTF	IN REF BARCODE TRFN002NN9K DENT	TRF7N002NVQZ	INCIDENT W/O 1538-PTY21APR19 / DIP RE-EVALUACIÓN - GOLPE EN EL ESTABILIZADOR HORINZONTAL DERECHO	HP-1538CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JOEL VAZ SANTANA	abr 21, 2019	18:06	abr 23, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 21, 2019	20:57	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NNTF	IN REF BARCODE TRFN002NN9K DENT	TRF7N002NVQZ	INCIDENT W/O 1538-PTY21APR19 / DIP RE-EVALUACIÓN - GOLPE EN EL ESTABILIZADOR HORINZONTAL DERECHO	HP-1538CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS DE LEON	abr 21, 2019	21:15	abr 23, 2019	21:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	03:37	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000UC8J	B737-55-1-0004-U-JIC (Vertical Stabilizer Internal (Zonal) - GVI)	TRF7N002EGXU	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (21APR19)	HP-1538CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	abr 21, 2019	21:43	abr 23, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	04:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	abr 21, 2019	21:43	abr 23, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	04:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RAUL SANJUR GONZALEZ	abr 21, 2019	21:58	abr 23, 2019	20:20	MANUEL DIAZ	abr 22, 2019	08:24	MANUEL DIAZ	TRF7N000RMY8	Z310-001-JIC (Rear Fuselage, Rear Pres. Bulkhead Internal - Zonal)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO SANJUR	abr 21, 2019	22:55	abr 23, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	04:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JONATHAN ARCIA	abr 22, 2019	03:46	abr 23, 2019	03:46	MANUEL DIAZ	abr 22, 2019	06:51	MANUEL DIAZ	TRF7N002NN9K	RH HORIZONTAL STABILIZER DENT	TRF7N002NVQZ	INCIDENT W/O 1538-PTY21APR19 / DIP RE-EVALUACIÓN - GOLPE EN EL ESTABILIZADOR HORINZONTAL DERECHO	HP-1538CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DANIEL RECINOS	abr 22, 2019	04:57	abr 23, 2019	04:47	MANUEL DIAZ	abr 22, 2019	05:47	MANUEL DIAZ	TRF7N000UB9H	26-CMR-02-U-JIC (Center Wing Rear Spar Vapor Web - Inspect (DET))	TRF7N002EGXU	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (21APR19)	HP-1538CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JAVIER ARAUZ BARRIA	DANIEL DIAZ GONZALEZ	abr 22, 2019	13:01	abr 23, 2019	13:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 22, 2019	13:16	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002HW3K	B737-11-1-0003-U-JIC (Exterior AAC/FAA Required Placards - VCK)	TRF7N002H65S	PLA, MRO-PTY, A07 + AT (20APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JAVIER ARAUZ BARRIA	FRANCISCO PLATERO RAMIREZ	abr 22, 2019	18:01	abr 24, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 22, 2019	20:21	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0013R6C	EVIDENCE OF LIHTNING STRIKE ON EXTERNAL SKIN LOC AT 905 AND AP ROX 2.5 ABOVE STR 4R ON RIVET HEAD	TRF7N0021VQ0	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Retracción de trenes + DIP's de Ligthning strike + Added tasks (19APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JAVIER ARAUZ BARRIA	AXEL ROMERO	abr 22, 2019	20:45	abr 24, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	22:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LB2G	AVIONICS - STATIC DISCHARGE	TRF7N002NH1H	DEF/HP1534/HGR PM ACK/22APR	HP-1534CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	abr 22, 2019	21:32	abr 24, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	01:48	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEJANDRO KAM CEDENO	abr 22, 2019	21:33	abr 24, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	23:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002N2WE	RIR - DENT ON R/H HORIZONTAL STAB. BTW STA 151.75 AND STA 161.04 WHITH THIS MEASURES: L= 4.54"; W=1.83"; Y=0.060".	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEJANDRO KAM CEDENO	abr 22, 2019	21:33	abr 24, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	23:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002N2WE	RIR - DENT ON R/H HORIZONTAL STAB. BTW STA 151.75 AND STA 161.04 WHITH THIS MEASURES: L= 4.54"; W=1.83"; Y=0.060".	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEJANDRO KAM CEDENO	abr 22, 2019	21:33	abr 24, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	21:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002N2WE	RIR - DENT ON R/H HORIZONTAL STAB. BTW STA 151.75 AND STA 161.04 WHITH THIS MEASURES: L= 4.54"; W=1.83"; Y=0.060".	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEJANDRO KAM CEDENO	abr 22, 2019	21:33	abr 24, 2019	23:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 22, 2019	23:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002N2WE	RIR - DENT ON R/H HORIZONTAL STAB. BTW STA 151.75 AND STA 161.04 WHITH THIS MEASURES: L= 4.54"; W=1.83"; Y=0.060".	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	GEORGE OPPONG	abr 22, 2019	22:18	abr 24, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	02:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002G9L0	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUCAS MURILLO	abr 23, 2019	00:08	abr 24, 2019	00:07	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	00:59	JAVIER ARAUZ BARRIA					

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS NIETO CASTRO	abr 23, 2019	00:09	abr 24, 2019	00:09	MANUEL DIAZ	abr 24, 2019	08:03	MANUEL DIAZ	TRF7N0001L5X9	20-100-00-U-JIC (HIRF/Lightning Sensitive Flight Controls Bonding Straps - GVI)	TRF7N002H65S	PLA, MRO-PTY, A07 + AT (20APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	abr 23, 2019	00:40	abr 24, 2019	00:40	MANUEL DIAZ	abr 23, 2019	05:30	MANUEL DIAZ	TRF7N000X2MJ	20-040-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N0021VQ0	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Retracción de trenes + DIP's de Ligthning strike + Added tasks (19APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALICIA RODRIGUEZ FLORES	abr 23, 2019	01:03	abr 24, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	04:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NQRL	AVIONICS - UPPER FUSELAGE ALL ANTENNAS	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JAVIER MARTINEZ	abr 23, 2019	03:17	abr 24, 2019	03:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	03:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0013R6C	EVIDENCE OF LIHTNING STRIKE ON EXTERNAL SKIN LOC AT 905 AND AP ROX 2.5 ABOVE STR 4R ON RIVET HEAD	TRF7N0021VQ0	PLA, MRO-PTY, W&B + Surge tank + Retracción de trenes + DIP's de Ligthning strike + Added tasks (19APR19)	HP-1853CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSE SANTAMARIA	abr 23, 2019	03:31	abr 24, 2019	03:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	04:23	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P9EB	RH HORIZONTAL STAB L.E. - INSTALLATION	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL CEDENO	abr 23, 2019	04:54	abr 24, 2019	05:00	MANUEL DIAZ	abr 23, 2019	07:04	MANUEL DIAZ	TRF7N002P9EB	RH HORIZONTAL STAB L.E. - INSTALLATION	TRF7N002N17C	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS LAMINAS T/A (22APR19)	HP-1534CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	FERNANDO SANCHEZ CRUZ	abr 23, 2019	15:07	abr 24, 2019	15:06	MARIO MIRANDA	abr 23, 2019	18:13	MARIO MIRANDA	TRF7N002K7EA	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002LABR	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS T/A (23APR19)	HP-1375CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	FERNANDO SANCHEZ CRUZ	abr 23, 2019	15:08	abr 24, 2019	15:06	MARIO MIRANDA	abr 23, 2019	18:07	MARIO MIRANDA	TRF7N002K7EA	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002LABR	PLA, PTY-HNG, MCV + DIPS T/A (23APR19)	HP-1375CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 23, 2019	21:48	abr 25, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 24, 2019	08:19	MANUEL DIAZ	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 23, 2019	21:48	abr 25, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 24, 2019	07:54	MANUEL DIAZ	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 23, 2019	21:50	abr 25, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 23, 2019	22:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEJANDRO KAM CEDENO	abr 23, 2019	22:27	abr 25, 2019	22:23	MANUEL DIAZ	abr 24, 2019	06:36	MANUEL DIAZ	TRF7N002MU1S	Cockpit Door security seal is missing.	TRF7N002FPH9	PLA, PTY-HNG, A13 + AT (23APR19)	HP-1374CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JAVIER MARTINEZ	abr 24, 2019	04:10	abr 25, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 24, 2019	05:25	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MARIO MIRANDA	JOSE VERGARA	abr 24, 2019	18:22	abr 25, 2019	00:00	JOSE HYMISON	abr 24, 2019	23:22	JOSE HYMISON	TRF7N002PBQP	400- ENG 2 SERRATED WASHER	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 24, 2019	21:59	abr 25, 2019	21:58	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	03:42	JOSE HYMISON	TRF7N001H64J	B737-53-1-0009-U-JIC (APU Compartment and Tail Cone (Zonal Internal) - GVI)	TRF7N002GBTZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (24APR19)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	abr 24, 2019	22:04	abr 25, 2019	22:03	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	04:36	JOSE HYMISON	TRF7N002NWCQ	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	abr 24, 2019	22:04	abr 25, 2019	22:03	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	04:36	JOSE HYMISON	TRF7N002NWCQ	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	GEORGE OPPONG	abr 24, 2019	22:33	abr 25, 2019	22:32	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	02:20	JOSE HYMISON	TRF7N002G3J5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GBTZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (24APR19)	HP-1712CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	GEORGE OPPONG	abr 24, 2019	22:33	abr 25, 2019	22:32	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	02:23	JOSE HYMISON	TRF7N002G3J5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GBTZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (24APR19)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	GEORGE OPPONG	abr 24, 2019	22:33	abr 25, 2019	22:32	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	02:23	JOSE HYMISON	TRF7N002G3J5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GBTZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (24APR19)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	GEORGE OPPONG	abr 24, 2019	22:33	abr 25, 2019	22:32	JOSE HYMISON	abr 25, 2019	02:22	JOSE HYMISON	TRF7N002G3J5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GBTZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (24APR19)	HP-1712CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ALEXIS RODRIGUEZ	abr 25, 2019	04:45	abr 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 25, 2019	08:39	MANUEL DIAZ	TRF7N00172T3	52-730-00-U-JIC (Automatic Overwing Emergency Exit Door Stop Fitting - DET)	TRF7N002GBTZ	PLA, PTY-HNG, A05 + AT (24APR19)	HP-1712CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ROBERTO SANJUR	abr 25, 2019	21:25	abr 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 26, 2019	08:07	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ROBERTO SANJUR	abr 25, 2019	21:25	abr 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 26, 2019	08:07	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 25, 2019	21:52	abr 26, 2019	00:00	JOSE HYMISON	abr 26, 2019	04:02	JOSE HYMISON	TRF7N000U9QB	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N002EGYX	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (25APR19)	HP-1535CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	abr 25, 2019	21:54	abr 27, 2019	00:00	JOSE HYMISON	abr 26, 2019	04:02	JOSE HYMISON	TRF7N000U9QB	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N002EGYX	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (25APR19)	HP-1535CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	IVAN DIAZ	abr 25, 2019	22:18	abr 26, 2019	22:18	MANUEL DIAZ	abr 26, 2019	06:11	MANUEL DIAZ	TRF7N0016XNB	EA 2711-0080C OP2-JIC (ELEVATOR DISCONNECT DEVICE – REPLACEMENT OP2)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ROMEO ZELAYA RODRIGUEZ	abr 25, 2019	23:35	abr 26, 2019	23:34	MANUEL DIAZ	abr 26, 2019	06:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002P99B	300-HORIZONTAL STAB UPPER AND LOWER SKIN FROM RIB 3LH TO RIB 3 RH INTERNAL CLEAN AND RESTORE CIC PROTECTION.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	abr 26, 2019	13:28	abr 27, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 26, 2019	13:54	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002KBL0	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002J4AW	PLA, PTY-HNG, MCV (26APR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	abr 26, 2019	13:29	abr 27, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 26, 2019	18:42	EDGAR QUINTERO	TRF7N002KBL0	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002J4AW	PLA, PTY-HNG, MCV (26APR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ERICK DE LOS	abr 26, 2019	13:55	abr 27, 2019	13:55	EDGAR QUINTERO	abr 26, 2019	18:41	EDGAR QUINTERO	TRF7N002KBLA	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002J4AW	PLA, PTY-HNG, MCV (26APR19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ERICK BLANCO SERMENO	abr 26, 2019	21:56	abr 27, 2019	21:56	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	04:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NWCQ	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID AIZPRUA RAMOS	abr 26, 2019	22:40	abr 28, 2019	22:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	03:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000T6W7	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N002GGSA	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26APR19)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 27, 2019	00:07	abr 28, 2019	00:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	03:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002GM18	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGSA	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26APR19)	HP-1718CMP

IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 27, 2019	00:07	abr 28, 2019	00:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	03:44		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002GM18	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGSA	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26APR19)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 27, 2019	00:08	abr 28, 2019	00:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	03:43		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002GM18	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGSA	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26APR19)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	abr 27, 2019	00:08	abr 28, 2019	00:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	03:43		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002GM18	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGSA	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26APR19)	HP-1718CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	abr 27, 2019	22:00	abr 28, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:23		EDGAR QUINTERO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	abr 27, 2019	22:01	abr 28, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	08:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	abr 27, 2019	22:01	abr 28, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	08:17		EDGAR QUINTERO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	abr 27, 2019	22:01	abr 28, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:24		EDGAR QUINTERO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VICTOR MOLINA	abr 27, 2019	22:02	abr 28, 2019	21:54	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	08:16		EDGAR QUINTERO	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED PAINT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FIDEL HERNANDEZ	abr 27, 2019	22:04	abr 28, 2019	21:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	23:28		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P5UD	300 - CIC VERTICAL AND DORSAL FIN AREA	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FIDEL HERNANDEZ	abr 27, 2019	22:04	abr 28, 2019	21:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 27, 2019	23:28		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P5UD	300 - CIC VERTICAL AND DORSAL FIN AREA	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARCECIO ALMANZA	abr 27, 2019	23:02	abr 29, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	07:32		MANUEL DIAZ	TRF7N002NQRD	STRUCTURES - VERTICAL STAB. TIP PROFILE	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	abr 28, 2019	01:01	abr 29, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	05:43		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JGAD	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002G368	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (27APR19)	HP-1829CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	FIDEL HERNANDEZ	abr 28, 2019	03:50	abr 29, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	08:10		EDGAR QUINTERO	TRF7N002MEJ1	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	RAUL SANJUR GONZALEZ	abr 28, 2019	04:51	abr 29, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:59		EDGAR QUINTERO	TRF7N002P5UD	300 - CIC VERTICAL AND DORSAL FIN AREA	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JAVIER ARAUZ BARRIA	DIEGO RAMIREZ SOTO	abr 28, 2019	12:58	abr 30, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 28, 2019	21:34		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001B6FC	EA 5700-0088C-JIC (REINFORCEMENT OF FIXED TRAILING EDGE RIB 5 AND TRUNNION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JAVIER ARAUZ BARRIA	CARLOS PEREZ ALVARADO	abr 28, 2019	15:30	abr 30, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 28, 2019	20:41		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002HYLP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JAVIER ARAUZ BARRIA	CARLOS PEREZ ALVARADO	abr 28, 2019	15:30	abr 30, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 28, 2019	20:40		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002HYLP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JAVIER ARAUZ BARRIA	CARLOS PEREZ ALVARADO	abr 28, 2019	15:30	abr 30, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 28, 2019	20:41		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002HYLP	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JAVIER ARAUZ BARRIA	JORGE CABALLERO	abr 28, 2019	16:13	abr 30, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 28, 2019	20:14		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000TTDK	53-290-00-U-JIC (Emergency Exit Door Cutout - Inspect (GV))	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	00:55	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	07:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ANIBAL CABALLERO APARICIO	abr 29, 2019	19:00	abr 30, 2019	19:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 29, 2019	22:13		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002PTR1	INTERIOR - EMERGENCY DOOR WINDOW SHADE BROKEN AT ROW 18F.	TRF7N002GRU9	PLA, PTY-HNG, MCV + DIP FLAP (29APR19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JESUS GOMEZ	abr 29, 2019	19:23	abr 30, 2019	19:23	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:37		MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JULIAN DOMINGUEZ PEREZ	abr 29, 2019	19:30	abr 30, 2019	19:30	JOSEPH ROBLES ATENCIO	abr 29, 2019	21:59		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002KYDL	ELEVATOR PITOT COVERS			
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:41	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:35		MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:41	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:32		MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:41	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:36		MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP

IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:41	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:33	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:42	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:52	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:42	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:36	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	OMAR VEGA	abr 29, 2019	23:42	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:31	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 29, 2019	23:44	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:39	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 29, 2019	23:44	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:39	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	abr 29, 2019	23:44	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	abr 30, 2019	06:38	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	MIGUEL GARAY SIGARAN	abr 30, 2019	12:31	may 1, 2019	12:29	LUILLY MUÑOZ	abr 30, 2019	21:12	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002PRZV	600- FLAP FWD FIXED FAIRING #3 AND #6 BUSHING SUPPORT ELONGATED.	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM7	HARNES	411U	000044	JOSE HYMISON	CESAR RUIZ	abr 30, 2019	13:46	may 1, 2019	14:50	JOSE HYMISON	abr 30, 2019	19:41	JOSE HYMISON	TRF7N000RMQK	57-50-005-0007-JIC (Wing Fixed Trailing Edge Rib 05 - External)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JULIETH CARDONA GONZALEZ	abr 30, 2019	15:09	may 1, 2019	00:00	JOSE HYMISON	abr 30, 2019	19:26	JOSE HYMISON	TRF7N002HYLQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JESUS GOMEZ	abr 30, 2019	17:23	may 1, 2019	17:22	LUILLY MUÑOZ	abr 30, 2019	21:12	LUILLY MUÑOZ					
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	CESAR MENDEZ	abr 30, 2019	19:31	may 1, 2019	19:31	LUILLY MUÑOZ	abr 30, 2019	20:23	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002HYLF	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	LUIS FASANANDO	abr 30, 2019	21:21	may 2, 2019	21:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 1, 2019	01:32	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	DARIO DELGADO	abr 30, 2019	21:24	may 2, 2019	21:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 1, 2019	01:35	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	DARIO DELGADO	abr 30, 2019	21:24	may 2, 2019	21:21	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 1, 2019	01:35	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	MAYCOL RODRIGUEZ	abr 30, 2019	21:52	may 1, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 1, 2019	04:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002P0K4	STRUCTURES-R/H WING IB MAIN FLAP TRACK # 1, L/H AND R/H TRACKS WITH GOUGES.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	LUIS ORTEGA GONZALEZ	abr 30, 2019	21:54	may 1, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 1, 2019	08:16	MANUEL DIAZ	TRF7N002PDCG	52-220-00 (Auto Overwing Exit Doors - OPC)			
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUILLY MUÑOZ	FRANCIS GARCIA ALVARADO	abr 30, 2019	21:58	may 1, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 1, 2019	01:42	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000TUBU	EA 2000-0007C-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ERICK HIDALGO	may 1, 2019	12:28	may 2, 2019	12:28	LUILLY MUÑOZ	may 1, 2019	20:42	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0016KAC	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	CHRISTIAN CABALLERO	may 1, 2019	12:38	may 2, 2019	12:38	JOSE HYMISON	may 1, 2019	15:14	JOSE HYMISON	TRF7N0016KAC	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	VICTOR MOLINA	may 1, 2019	21:29	may 3, 2019	21:28	MANUEL DIAZ	may 2, 2019	07:40	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	VICTOR MOLINA	may 1, 2019	21:29	may 3, 2019	21:28	MANUEL DIAZ	may 2, 2019	07:40	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSHUA LOPEZ CISNEROS	may 1, 2019	22:23	may 3, 2019	22:23	MANUEL DIAZ	may 2, 2019	08:29	MANUEL DIAZ	TRF7N002HYLU	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MOLINA	may 2, 2019	04:37	may 3, 2019	04:37	MANUEL DIAZ	may 2, 2019	09:41	MANUEL DIAZ	TRF7N001QZGZ	B737-34-1-0007-U-JIC (Static System and Ports - DET)	TRF7N002GRUR	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (01MAY19)	HP-1825CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	MANUEL DIAZ	REYNALDO DIAZ	may 2, 2019	09:28	may 3, 2019	09:28	MANUEL DIAZ	may 2, 2019	10:18	MANUEL DIAZ	TRF7N000RN1Y	EA 2500-0185C-JIC (LAVATORY FLOOR FITTINGS INSPECTION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ERICK HIDALGO	may 2, 2019	09:42	may 4, 2019	09:42	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	09:19	MANUEL DIAZ	TRF7N002HYLQ	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP

IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	EDGAR QUINTERO	CLAUDIO BONILLA ALONSO	may 2, 2019	13:36	may 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 2, 2019	16:41		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 PWPL	STRUCTURE-VERTICAL STABILIZER T/E TIP CORROSION	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JOAQUIN RAMOS MELGAR	may 2, 2019	15:46	may 3, 2019	22:33	EDGAR QUINTERO	may 2, 2019	15:48		LUIS GONZALEZ					
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JOSE CASTRO	may 2, 2019	18:15	may 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 2, 2019	18:27		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 PZYH	TRAINING_MAX (TRAINING_MAX)	TRF7N002PB7R	PLA, PTY-HNG, MCV (02MAY19)	HP-9901CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ARIEL CASTILLO	may 2, 2019	19:13	may 3, 2019	00:00	RICAURTE PINZON APARICIO	may 3, 2019	03:04		JOSE HYMISON	TRF7N002 Q35L	AVIONIC-FLUSHING AND LEAK CHECK PITOT STATIC SYS	TRF7N002PB7R	PLA, PTY-HNG, MCV (02MAY19)	HP-9901CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUIS GONZALEZ	FRANCISCO RAMOS	may 2, 2019	20:05	may 3, 2019	23:23	JOSE HYMISON	may 9, 2019	17:41		JOSE HYMISON	TRF7N002 Q3BD	OOS / HP1728 / BIRD STRIKE / PTY-HGR	TRF7N002Q3BE	OOS / HP1728 / BIRD STRIKE / PTY-HGR	HP-1728CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	JONATHAN JULIO	may 2, 2019	21:27	may 3, 2019	21:26	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	09:27		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	JONATHAN JULIO	may 2, 2019	21:27	may 3, 2019	21:26	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	09:28		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	CIRILO GRACIA	may 2, 2019	21:36	may 3, 2019	21:36	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	09:15		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 2, 2019	22:15	may 3, 2019	22:14	JOSE HYMISON	may 3, 2019	04:49		JOSE HYMISON	TRF7N002 PWPL	STRUCTURE-VERTICAL STABILIZER T/E TIP CORROSION	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	LUIS CABALLERO	may 3, 2019	03:23	may 3, 2019	03:22	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	07:33		MANUEL DIAZ	TRF7N001 S8U7	EA 3400-0037C-JIC (NAVIGATION – ADS- B OUT DO-260B INSTALLATION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	LUIS CABALLERO	may 3, 2019	03:23	may 3, 2019	03:22	MANUEL DIAZ	may 3, 2019	07:32		MANUEL DIAZ	TRF7N001 S8U7	EA 3400-0037C-JIC (NAVIGATION – ADS- B OUT DO-260B INSTALLATION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	may 3, 2019	13:22	may 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 3, 2019	17:05		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 MAX2	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002MPPJ	PLA, PTY-HNG, MCV (03MAY19)	HP-1848CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	JOSE BANDA	may 3, 2019	13:22	may 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 3, 2019	17:04		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 MAX2	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002MPPJ	PLA, PTY-HNG, MCV (03MAY19)	HP-1848CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	RICAURTE SUGASTI	may 3, 2019	15:46	may 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 3, 2019	19:49		EDGAR QUINTERO	TRF7N001T 4AD	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002MPPJ	PLA, PTY-HNG, MCV (03MAY19)	HP-1848CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	AMED DELGADO PEREZ	may 3, 2019	16:27	may 4, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 3, 2019	18:48		EDGAR QUINTERO	TRF7N001T 4AD	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002MPPJ	PLA, PTY-HNG, MCV (03MAY19)	HP-1848CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	LUIS MOLINA	may 3, 2019	23:07	may 4, 2019	23:06	JOSE HYMISON	may 4, 2019	01:18		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 BYPF	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N002HBVL	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (03MAY19)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JONATHAN JULIO	may 3, 2019	23:54	may 4, 2019	23:54	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	08:48		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	JONATHAN JULIO	may 3, 2019	23:54	may 4, 2019	23:54	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	08:48		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	ISRAEL TROYA	may 4, 2019	00:15	may 4, 2019	00:13	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	08:47		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	HELIBERTO GARCIA PEREZ	may 4, 2019	00:32	may 4, 2019	00:31	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	05:18		MANUEL DIAZ	TRF7N002 MRDY	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002HBVL	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (03MAY19)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	HELIBERTO GARCIA PEREZ	may 4, 2019	00:32	may 4, 2019	00:31	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	05:19		MANUEL DIAZ	TRF7N002 MRDY	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002HBVL	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (03MAY19)	HP-1822CMP
IRF7N000BLM5	HARNES	411U	000042	JOSE HYMISON	DANIEL SANDOVAL	may 4, 2019	01:17	may 4, 2019	01:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 4, 2019	21:24	LO ENTREGO CON MANCHAS ROJOS	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 PWPL	STRUCTURE-VERTICAL STABILIZER T/E TIP CORROSION	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 4, 2019	02:41	may 4, 2019	02:41	JOSE HYMISON	may 4, 2019	04:26		JOSE HYMISON	TRF7N002 PWPL	STRUCTURE-VERTICAL STABILIZER T/E TIP CORROSION	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	GISCARD JARAMILLO	may 4, 2019	03:34	may 4, 2019	03:34	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	06:11		MANUEL DIAZ	TRF7N001 CL8P	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002HBVL	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (03MAY19)	HP-1822CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSE HYMISON	ESAU CONTRERAS	may 4, 2019	04:48	may 5, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 4, 2019	05:17		MANUEL DIAZ	TRF7N001 CL8P	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002HBVL	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (03MAY19)	HP-1822CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	JESUS QUIROZ	may 4, 2019	12:25	may 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 4, 2019	20:22		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HYLN	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	LINDA TISNADO LIOO	may 4, 2019	13:44	may 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 4, 2019	19:57		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	MIGUEL BOTELLO AGUILAR	may 4, 2019	14:27	may 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 4, 2019	14:53		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HYLU	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	may 4, 2019	14:53	may 5, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 4, 2019	15:27		LUIS GONZALEZ	TRF7N002 PQ46	SPOILER MIXER	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	may 4, 2019	23:14	may 6, 2019	23:14	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 5, 2019	04:14		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ABDIEL ARAUZ MORENO	may 5, 2019	02:08	may 6, 2019	02:07	MANUEL DIAZ	may 5, 2019	05:33		MANUEL DIAZ	TRF7N002 K3EC	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GZTC	PLA, PTY-HNG, A08 + AT + CONECT (04MAY19)	HP-1834CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO SANJUR	may 5, 2019	03:13	may 6, 2019	03:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 5, 2019	04:55		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP

IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO SANJUR	may 5, 2019	03:13	may 6, 2019	03:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 5, 2019	04:55		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DARIO DELGADO	may 5, 2019	22:17	may 7, 2019	22:17	EDGAR QUINTERO	may 6, 2019	08:37		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DARIO DELGADO	may 5, 2019	22:17	may 7, 2019	22:17	EDGAR QUINTERO	may 6, 2019	06:51		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DARIO DELGADO	may 5, 2019	22:17	may 7, 2019	22:17	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:35		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LARRY DIAZ ABRIL	may 5, 2019	22:46	may 7, 2019	22:43	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 6, 2019	02:49		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 HYLU	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TOBIAS CORADO FLORES	may 5, 2019	23:12	may 7, 2019	23:09	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 6, 2019	04:48		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 PBFH	STRUCTURE-FUSELAGE STRUCTURE FR100.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	may 6, 2019	01:06	may 7, 2019	00:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 6, 2019	01:43		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	MARIO ROSAS BATISTA	may 6, 2019	12:37	may 7, 2019	12:36	LUILLY MUÑOZ	may 6, 2019	19:46		LUILLY MUÑOZ	TRF7N000 X1E7	EA 5450-0021C OP2-JIC (RH PYLON LOWER LINK FITTING - ATTACHING PARTS MODIFICATION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	EDWIN BATISTA ORTIZ	may 6, 2019	13:17	may 7, 2019	13:16	LUILLY MUÑOZ	may 6, 2019	19:50		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0021 NMD	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002HBSG	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (06MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	ESTEBAN CABEZAS GUILLEN	may 6, 2019	13:39	may 7, 2019	13:39	LUILLY MUÑOZ	may 7, 2019	18:54		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 NTJK	500/600-Picolo Tube	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	CHRISTIAN KIRVEN TRAWNIZEK	may 6, 2019	15:11	may 7, 2019	15:11	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	11:16		EDGAR QUINTERO	TRF7N001 F92P	B737-27-1-0022-U-JIC (Left Wing Trailing Edge Control Cables - LUB)	TRF7N002HBSG	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (06MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	RICARDO DAGUERRE NUÑEZ	may 6, 2019	18:49	may 7, 2019	18:49	LUILLY MUÑOZ	may 6, 2019	19:49		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 QDC9	SYSTEM - ELEVATOR TAB HINGES	TRF7N002HBSG	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (06MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA	may 6, 2019	19:27	may 7, 2019	19:27	LUILLY MUÑOZ	may 6, 2019	20:29		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 P2UB	STRUCTURE- RUDDER HINGE #2 & PCU BARE METAL	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	JONATHAN JULIO	may 6, 2019	22:03	may 8, 2019	22:00	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:33		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	ALBERTO RAMOS ATENCIO	may 6, 2019	22:31	may 8, 2019	22:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 7, 2019	02:47		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 B5AB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002JKRZ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (06MAY19)	HP-1723CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	ALBERTO RAMOS ATENCIO	may 6, 2019	22:32	may 8, 2019	22:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 7, 2019	02:46		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 B5AB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002JKRZ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (06MAY19)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	ERICK BLANCO SERMENO	may 6, 2019	23:33	may 8, 2019	23:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 7, 2019	04:59		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 PL8M	100-LH/RH WINDSHIELD	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	ERICK BLANCO SERMENO	may 6, 2019	23:33	may 8, 2019	23:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 7, 2019	04:59		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 PL8M	100-LH/RH WINDSHIELD	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL GARAY SIGARAN	may 7, 2019	01:53	may 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:24		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HYLU	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL GARAY SIGARAN	may 7, 2019	01:53	may 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:23		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 HYLU	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DARIO DELGADO	may 7, 2019	02:17	may 8, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 11, 2019	08:34		MANUEL DIAZ	TRF7N002 PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ROLANDO CEDENO	may 7, 2019	06:49	may 8, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	07:26		EDGAR QUINTERO	TRF7N002 QE9L	SYSTEM-ACCESS PANEL 551GB (L/h WING)	TRF7N002JKRZ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (06MAY19)	HP-1723CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	AMED DELGADO PEREZ	may 7, 2019	14:31	may 8, 2019	14:31	LUILLY MUÑOZ	may 7, 2019	18:40		LUILLY MUÑOZ	TRF7N001 DUBX	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002H625	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (07MAY19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	CHRISTIAN KIRVEN TRAWNIZEK	may 7, 2019	15:02	may 8, 2019	15:02	JOSE HYMISON	may 7, 2019	16:41		LUILLY MUÑOZ	TRF7N001 DV4K	B737-27-1-0022-U-JIC (Left Wing Trailing Edge Control Cables - LUB)	TRF7N002H625	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (07MAY19)	HP-1836CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	FRANCISCO PLATERO RAMIREZ	may 7, 2019	19:27	may 8, 2019	19:27	JOSE HYMISON	may 7, 2019	20:11		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 PPPC	STRUCTURE-PAX CABIN WINDOWS OUTER PANE R/H SIDE CLEAN ANSD POLISH	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	FRANCISCO PLATERO RAMIREZ	may 7, 2019	19:28	may 8, 2019	19:27	JOSE HYMISON	may 7, 2019	20:11		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 PPPC	STRUCTURE-PAX CABIN WINDOWS OUTER PANE R/H SIDE CLEAN ANSD POLISH	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	JONATHAN JULIO	may 7, 2019	21:42	may 9, 2019	21:39	MANUEL DIAZ	may 8, 2019	08:30		MANUEL DIAZ	TRF7N002 QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	JONATHAN JULIO	may 7, 2019	21:42	may 9, 2019	21:39	MANUEL DIAZ	may 8, 2019	09:00		MANUEL DIAZ	TRF7N002 QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	JONATHAN JULIO	may 7, 2019	21:43	may 9, 2019	21:39	MANUEL DIAZ	may 8, 2019	08:27		MANUEL DIAZ	TRF7N002 QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP

IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSHUA LOPEZ CISNEROS	may 7, 2019	22:38	may 9, 2019	22:36	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 8, 2019	03:08	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JONATHAN JULIO	may 7, 2019	23:22	may 9, 2019	23:20	MANUEL DIAZ	may 8, 2019	09:03	MANUEL DIAZ						
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARCECIO ALMANZA	may 8, 2019	00:04	may 9, 2019	00:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 8, 2019	04:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002PPPM	STRUCTURE-PAX CABIN WINDOW OUTER PANE BTW STA 440/460 L/H SIDE SCRATCH	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARCECIO ALMANZA	may 8, 2019	00:04	may 9, 2019	00:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 8, 2019	04:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002PPPM	STRUCTURE-PAX CABIN WINDOW OUTER PANE BTW STA 440/460 L/H SIDE SCRATCH	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ARCECIO ALMANZA	may 8, 2019	00:04	may 9, 2019	00:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 8, 2019	04:19	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002PPPM	STRUCTURE-PAX CABIN WINDOW OUTER PANE BTW STA 440/460 L/H SIDE SCRATCH	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDGARDO NAVARRO	may 8, 2019	01:00	may 9, 2019	00:59	MANUEL DIAZ	may 8, 2019	08:28	MANUEL DIAZ	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EDGARDO NAVARRO	may 8, 2019	01:00	may 9, 2019	00:59	MANUEL DIAZ	may 8, 2019	08:28	MANUEL DIAZ	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE RODRIGUEZ	JOSUE RAMIREZ FUENTES	may 8, 2019	12:43	may 9, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 8, 2019	13:02	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N000TUF2	B737-25-1-0039-U-JIC (Forward Galley Area Floor Mat - Repalce)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	CARLOS MURILLO MARTINEZ	may 8, 2019	13:08	may 9, 2019	13:07	JOSE RODRIGUEZ	may 8, 2019	14:32	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002Q3F5	ROB-Winglet Assy RH	TRF7N002PMMU	ROBBED PARTS	HP-1727CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE RODRIGUEZ	LUIS OLIVERO ALVAREZ	may 8, 2019	18:45	may 9, 2019	01:45	JOSE RODRIGUEZ	may 8, 2019	20:26	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000RN0U	EA 3830-0027C-JIC (REPLACEMENT OF THE STEP SLEEVE INSTALLED ON THE WASTE DRAIN)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	may 8, 2019	22:24	may 10, 2019	22:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	02:55	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002KQC2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GD0Y	PLA, PTY-HNG, A17 + AT + CONECT 4 OP (08MAY19)	HP-1847CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	may 8, 2019	22:24	may 10, 2019	22:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	02:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002KQC2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GD0Y	PLA, PTY-HNG, A17 + AT + CONECT 4 OP (08MAY19)	HP-1847CMP	
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	may 8, 2019	22:24	may 10, 2019	22:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	02:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002KQC2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GD0Y	PLA, PTY-HNG, A17 + AT + CONECT 4 OP (08MAY19)	HP-1847CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ	may 8, 2019	22:25	may 10, 2019	22:24	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	02:54	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002KQC2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GD0Y	PLA, PTY-HNG, A17 + AT + CONECT 4 OP (08MAY19)	HP-1847CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DARIO DELGADO	may 8, 2019	23:28	may 10, 2019	23:28	MANUEL DIAZ	may 9, 2019	07:11	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	AGUSTIN DUARTE	may 8, 2019	23:58	may 10, 2019	23:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	01:55	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000RLDG	29-12-00-005-JIC (Internal Leakage Of The No. 3 Hydraulic System - Functional Test)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ENRIQUE PEÑA	may 9, 2019	03:42	may 10, 2019	03:42	MANUEL DIAZ	may 9, 2019	08:43	MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	HECTOR MENDEZ LOPEZ	may 9, 2019	13:01	may 10, 2019	13:00	LUILLY MUÑOZ	may 9, 2019	20:23	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MEJ1	CLOSE-OC-CCK-EMB-300 (Open and Close CCK Embraer Zone 300)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	MARIO ROSAS BATISTA	may 9, 2019	14:16	may 10, 2019	14:16	LUILLY MUÑOZ	may 9, 2019	20:11	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MEHX	CLOSE-OC-CCK-EMB-400 (Open and Close CCK Embraer Zone 400)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	MARIO ROSAS BATISTA	may 9, 2019	14:17	may 10, 2019	14:16	LUILLY MUÑOZ	may 9, 2019	20:59	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002MEHX	CLOSE-OC-CCK-EMB-400 (Open and Close CCK Embraer Zone 400)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	ALEXANDER SILVERA	may 9, 2019	18:06	may 10, 2019	18:05	LUILLY MUÑOZ	may 9, 2019	20:30	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001C2A3	EA 5500-0028C-JIC (DIMPLED WASHERS)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUILLY MUÑOZ	GEORGE OPPONG	may 9, 2019	18:26	may 10, 2019	18:28	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	23:26	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002J21D	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)				
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	AXEL ROMERO	may 9, 2019	19:18	may 10, 2019	19:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 9, 2019	21:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002QPZY	AVIONIC-FLUSHING AND LEAK CHECK PITOT STATIC SYS	TRF7N002PB7W	PLA, PTY-HNG, MCV (09MAY19)	HP-9904CMP	
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO LOO PINTO	may 9, 2019	21:40	may 11, 2019	21:40	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	09:16	MANUEL DIAZ	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO LOO PINTO	may 9, 2019	21:40	may 11, 2019	21:40	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	09:15	MANUEL DIAZ	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID MEDINA	may 9, 2019	22:23	may 11, 2019	22:17	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	08:34	MANUEL DIAZ	TRF7N002MEHT	CLOSE-OC-CCK-EMB-600 (Open and Close CCK Embraer Zone 600)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DAVID MEDINA	may 9, 2019	22:23	may 11, 2019	22:17	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	08:33	MANUEL DIAZ	TRF7N002MEHT	CLOSE-OC-CCK-EMB-600 (Open and Close CCK Embraer Zone 600)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP	
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 10, 2019	03:25	may 11, 2019	03:17	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 10, 2019	03:42	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N001VTKD	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO LOO PINTO	may 10, 2019	03:26	may 11, 2019	03:17	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	09:03	MANUEL DIAZ	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP	

IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	MANUEL DIAZ	JESUS CASTILLO	may 10, 2019	05:53	may 12, 2019	05:52	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	09:06		MANUEL DIAZ					
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	JONATHAN JULIO	may 10, 2019	09:22	may 12, 2019	09:21	JOSE HYMISON	may 11, 2019	03:25		JOSE HYMISON	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	NAYBIN JAEN VARGAS	may 10, 2019	13:43	may 11, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	11:03		MANUEL DIAZ	TRF7N002NQ57	600- RH Slats #2 and #3 Seal Blend	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ROBERTO SANJUR	may 10, 2019	16:38	may 11, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 11, 2019	03:24		JOSE HYMISON	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	ROBERTO SANJUR	may 10, 2019	16:38	may 11, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 11, 2019	08:34		MANUEL DIAZ	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	ROBERTO SANJUR	may 10, 2019	16:38	may 11, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 11, 2019	03:26		JOSE HYMISON	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	ROBERTO SANJUR	may 10, 2019	16:38	may 11, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 11, 2019	03:26		JOSE HYMISON	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	EDGAR QUINTERO	may 10, 2019	16:44	may 11, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 10, 2019	17:05		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	ERICK HIDALGO	may 10, 2019	16:46	may 11, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 10, 2019	18:23		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	LUILLY MUÑOZ	JULIO GONZALEZ	may 10, 2019	17:48	may 11, 2019	17:48	EDGAR QUINTERO	may 10, 2019	18:20		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NQ83	100- AIR CONDITION PACK DUCT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUILLY MUÑOZ	JULIO GONZALEZ	may 10, 2019	17:48	may 11, 2019	17:48	EDGAR QUINTERO	may 10, 2019	18:20		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NQ83	100- AIR CONDITION PACK DUCT	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 10, 2019	22:02	may 11, 2019	22:02	JOSE HYMISON	may 11, 2019	01:43		JOSE HYMISON	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 10, 2019	22:03	may 11, 2019	22:02	JOSE HYMISON	may 11, 2019	03:24		JOSE HYMISON	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 10, 2019	22:03	may 11, 2019	22:02	JOSE HYMISON	may 11, 2019	01:43		JOSE HYMISON	TRF7N002QBA7	PAINT- POLISH AND WET WASH PROCEDURE	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 11, 2019	00:23	may 11, 2019	00:22	JOSE RODRIGUEZ	may 11, 2019	12:53		EDGAR QUINTERO	TRF7N001VTKD	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (26APR19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	RIGOBERTO RAMOS	may 11, 2019	13:01	may 12, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 11, 2019	20:41		EDGAR QUINTERO	TRF7N002MEJ5	CLOSE-OC-CCK-EMB-100 (Open and Close CCK Embraer Zone 100)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE RODRIGUEZ	AMED DELGADO PEREZ	may 11, 2019	13:59	may 12, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 11, 2019	20:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N001E3TM	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GRX9	PLA, PTY-HNG, A08 + AT + CONECT 2 OP (11MAY19)	HP-1832CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE RODRIGUEZ	HAROLD TORRES MUNOZ	may 11, 2019	14:19	may 12, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 11, 2019	20:21		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NQ69	STRUCTURE-PROTECTIVE FILM DETERIORATED IN THE LEADING EDGE WING L/H	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE RODRIGUEZ	HAROLD TORRES MUNOZ	may 11, 2019	14:19	may 12, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 11, 2019	20:21		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NQ69	STRUCTURE-PROTECTIVE FILM DETERIORATED IN THE LEADING EDGE WING L/H	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 12, 2019	00:54	may 12, 2019	00:54	JOSE HYMISON	may 12, 2019	04:03		JOSE HYMISON	TRF7N001VTJV	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	may 12, 2019	04:46	may 12, 2019	04:46	MANUEL DIAZ	may 12, 2019	05:20		MANUEL DIAZ	TRF7N002BUXA	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N002GZFQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (11MAY19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	JOSE DEL MAR	may 12, 2019	04:47	may 12, 2019	04:46	MANUEL DIAZ	may 12, 2019	05:20		MANUEL DIAZ	TRF7N002BUXA	27-064-00-U-JIC (Rudder Hinge Bearing & PCU Bearing Freeplay - FNC)	TRF7N002GZFQ	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (11MAY19)	HP-1856CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	may 12, 2019	05:20	may 14, 2019	05:20	MANUEL DIAZ	may 12, 2019	08:14		MANUEL DIAZ	TRF7N002PBVJ	STRUCTURE - LH SIDE PAX WINDOWS	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	ARISTIDES ZAMORA SALCEDO	may 12, 2019	05:21	may 14, 2019	05:21	MANUEL DIAZ	may 12, 2019	08:55		MANUEL DIAZ	TRF7N002PBVJ	STRUCTURE - LH SIDE PAX WINDOWS	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	MANUEL DIAZ	IAN MIRANDA BEDOYA	may 12, 2019	11:24	may 13, 2019	11:24	EDGAR QUINTERO	may 12, 2019	17:49		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NQ69	STRUCTURE-PROTECTIVE FILM DETERIORATED IN THE LEADING EDGE WING L/H	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	JOSE CASTRO	may 12, 2019	12:56	may 13, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 12, 2019	20:27		EDGAR QUINTERO	TRF7N000R1QV	27-076-00-U-JIC (Elevator - Inspect (GV))	TRF7N002MMGC	PLA, PTY-HNG, MCV (12MAY19)	HP-1533CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	SUDHIR OJO	may 12, 2019	21:30	may 14, 2019	21:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 13, 2019	01:50		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP

IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	SUDHIR OJO	may 12, 2019	21:30	may 14, 2019	21:29	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 13, 2019	01:50		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC (E-190 - COPA/COPA COLOMBIA EXTERIOR PAINT – COPA AIRLINES – CONNECT MILES LIVERY - HP-1564CMP - OP4)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS DE LEON	may 12, 2019	22:31	may 14, 2019	22:31	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 13, 2019	04:35		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00155ZK	55-842-02-U-JIC (Right Horizontal Stabilizer - Rear Spar to Trailing Edge (Zonal) - GVI (Internal))	TRF7N002GGT2	PLA, PTY-HNG, A07 + AT (12MAY19)	HP-1717CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL GARAY SIGARAN	may 13, 2019	01:50	may 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 13, 2019	09:09		MANUEL DIAZ	TRF7N00104F8	55-10-013-0985-RH-JIC (Horizontal-stabilizer Front Spar - Internal)	TRF7N0022449	PLA, MRO-PTY, ALI's + EA 3400-0037C [ADS-B out] + ADDED TASKS (11MAY19)	HP-1540CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MIGUEL GARAY SIGARAN	may 13, 2019	01:50	may 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 13, 2019	09:08		MANUEL DIAZ	TRF7N00104F8	55-10-013-0985-RH-JIC (Horizontal-stabilizer Front Spar - Internal)	TRF7N0022449	PLA, MRO-PTY, ALI's + EA 3400-0037C [ADS-B out] + ADDED TASKS (11MAY19)	HP-1540CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	JUSTO HERRERA JURADO	may 13, 2019	13:42	may 14, 2019	13:42	EDGAR QUINTERO	may 13, 2019	18:30		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NCW4	HOUSEKEEPING_ERJ190 (HOUSEKEEPING)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JUSTO HERRERA JURADO	may 13, 2019	13:44	may 14, 2019	13:44	EDGAR QUINTERO	may 13, 2019	18:31		EDGAR QUINTERO	TRF7N002NCW4	HOUSEKEEPING_ERJ190 (HOUSEKEEPING)	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + ALI's + CPCP 72MO + CPCP 96MO + Added Task + Paint + EA 5450-0021C + EA 3400-0037C [ADS-B out] + EA 3443-0034C [TCAS 7.1] [Connect Miles] (17APR19)	HP-1564CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	GERONIMO NAVARRO	may 13, 2019	14:24	may 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 13, 2019	20:04		EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	AXEL ROMERO	may 13, 2019	14:46	may 15, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 13, 2019	17:04		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002DB7A	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002GRJD	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (13MAY19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	may 13, 2019	15:20	may 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 13, 2019	20:09		EDGAR QUINTERO	TRF7N001G9RM	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GRJD	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (13MAY19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	may 13, 2019	15:20	may 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 13, 2019	20:06		EDGAR QUINTERO	TRF7N001G9RM	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GRJD	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (13MAY19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	BRANDON NUNEZ	may 13, 2019	15:52	may 15, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 13, 2019	20:28		LUILLY MUÑOZ	TRF7N001GCNF	B737-27-1-0023-U-JIC (Right Wing Trailing Edge Control Cables - RST (Clean))	TRF7N002GRJD	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (13MAY19)	HP-1826CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	may 14, 2019	03:40	may 15, 2019	03:35	EDGAR QUINTERO	may 14, 2019	10:16		EDGAR QUINTERO	TRF7N002M0DP	RIR - PERFORM D.V.I. ON DENT LOC AT L/E VERTICAL STAB	TRF7N002JKTR	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (13MAY19)	HP-1852CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	ESAU CONTRERAS	may 14, 2019	05:44	may 15, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 14, 2019	06:35		EDGAR QUINTERO	TRF7N0018N21	B737-27-1-0038-U-JIC (Tail Section Cables - DET)	TRF7N002JKTR	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (13MAY19)	HP-1852CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	HELIZAUTH MORENO	may 14, 2019	14:43			RICAURTE PINZON APARICIO	may 14, 2019	18:54		JOSE HYMISON	TRF7N002DT3S	RIR DIP RUDDER R/H SIDE IN REPAIR PERFORMED	TRF7N002EGD1	PLA, PTY-MRO, A05 + ADDED (11MAY19)	HP-1540CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	HELIZAUTH MORENO	may 14, 2019	14:44			RICAURTE PINZON APARICIO	may 14, 2019	18:54		JOSE HYMISON	TRF7N002DT3S	RIR DIP RUDDER R/H SIDE IN REPAIR PERFORMED	TRF7N002EGD1	PLA, PTY-MRO, A05 + ADDED (11MAY19)	HP-1540CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	RICAURTE PINZON APARICIO	HELIZAUTH MORENO	may 14, 2019	19:21	may 15, 2019	19:21	LUILLY MUÑOZ	may 14, 2019	20:15		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002DT3S	RIR DIP RUDDER R/H SIDE IN REPAIR PERFORMED	TRF7N002EGD1	PLA, PTY-MRO, A05 + ADDED (11MAY19)	HP-1540CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	RICAURTE PINZON APARICIO	RAFAEL CASTILLO PATINO	may 14, 2019	19:33	may 15, 2019	19:32	LUILLY MUÑOZ	may 14, 2019	20:04		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002R3XK	INTERIOR-WINDOW SHADE ON SEAT 17A WAS IN BAD APPARENCE	TRF7N002JN3Q	PLA, PTY-HNG, MCV + AD (14MAY19)	HP-1532CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	AIGNER BONILLA	may 14, 2019	20:03	may 15, 2019	20:03	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 14, 2019	21:34		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002QXH2	HF NO COM	TRF7N002QZW8	DEF/HP1532/HNG ACK AM/14MAY	HP-1532CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS TENORIO MOJICA	may 14, 2019	21:14	may 16, 2019	21:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 15, 2019	03:00		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NC3N	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GKSF	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (14MAY19)	HP-1377CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS NIETO CASTRO	may 15, 2019	01:00	may 16, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 15, 2019	04:30		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N000YPX1	27-043-00-U-JIC (Rudder PCU Override – Operational Check)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	DIANA RIVERA JAEN	may 15, 2019	02:16	may 16, 2019	02:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 15, 2019	04:28		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0028WPY	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002GKSF	PLA, PTY-HNG, A14 + AT (14MAY19)	HP-1377CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	VAYRHON VERDURMEN	may 15, 2019	04:00	may 16, 2019	04:00	EDGAR QUINTERO	may 15, 2019	06:33		EDGAR QUINTERO	TRF7N002R4UQ	SHEET METAL- PLATE NUT			
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	RONALD RAMOS	may 15, 2019	12:50	may 16, 2019	12:49	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:01		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NPUJ	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	MANUEL TURNER	may 15, 2019	13:31	may 16, 2019	13:31	JOSE HYMISON	may 15, 2019	17:04		JOSE HYMISON	TRF7N002PQV8	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002GDHC	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (15MAY19)	HP-1841CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	MANUEL TURNER	may 15, 2019	13:32	may 16, 2019	13:31	JOSE HYMISON	may 15, 2019	17:04		JOSE HYMISON	TRF7N002POV8	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002GDHC	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (15MAY19)	HP-1841CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JESUS GOMEZ	may 15, 2019	14:39	may 16, 2019	14:39	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 15, 2019	23:29		JOSEPH ROBLES ATENCIO					
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	ROLANDO GRACES BUITRAGO	may 15, 2019	14:43	may 16, 2019	14:43	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:00		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6L	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	IAN MORENO ORDONEZ	may 15, 2019	15:13	may 16, 2019	15:12	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:01		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NPUA	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ANDRES MELENDEZ LEMUS	may 15, 2019	15:55	may 16, 2019	15:55	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:01		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NPUG	OPEN-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	JOSE HYMISON	LUIS MORALES	may 15, 2019	16:00	may 16, 2019	15:59	JOSE HYMISON	may 15, 2019	17:03		JOSE HYMISON	TRF7N0022Q6L	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002GDHC	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (15MAY19)	HP-1841CMP
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RICAURTE PINZON APARICIO	JOSE MEZA MOREJON	may 15, 2019	18:11	may 16, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:02		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0010HM4	B737-57-1-0009-U-JIC (Wing Center Section Keel Beam - Inspect (GV))	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	RICAURTE PINZON APARICIO	JOSE MEZA MOREJON	may 15, 2019	18:11	may 16, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:00		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0010HM4	B737-57-1-0009-U-JIC (Wing Center Section Keel Beam - Inspect (GV))	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	RICAURTE PINZON APARICIO	ALEXANDER SANCHEZ M	may 15, 2019	18:39	may 16, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 15, 2019	21:00		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6F	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JUAN CALVO	may 15, 2019	19:53	may 16, 2019	19:53	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 15, 2019	21:57		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002R6QN	AVIONICS// STATIC DISCHARGUER	TRF7N002GDHC	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (15MAY19)	HP-1841CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS TENORIO MOJICA	may 15, 2019	21:06	may 17, 2019	21:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	02:37		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002MZJJ	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002JKSS	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15MAY19)	HP-1720CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ISRAEL TROYA	may 15, 2019	21:52	may 24, 2019	21:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	04:54		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JOSHUA LOPEZ CISNEROS	may 15, 2019	21:55	may 17, 2019	21:54	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	05:14		MANUEL DIAZ	TRF7N002R1ZX	300 UPPER AND LOWER PCU RUDDER	TRF7N002EGD1	PLA, PTY-MRO, A05 + ADDED (11MAY19)	HP-1540CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	may 15, 2019	21:58	may 17, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	01:57		JAVIER ARAUZ BARRIA					
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	may 15, 2019	21:58	may 17, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	01:57		JAVIER ARAUZ BARRIA					
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	CARLOS RAMIREZ	may 15, 2019	23:52	may 17, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	03:00		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N00296X1	EA 3411-0026C-JIC (PITOT PROBE AND STATIC PORT - INSPECTION/CHECK/CLEANING)	TRF7N002JKSS	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (15MAY19)	HP-1720CMP

IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	EVARISTO GONDOLA	may 15, 2019	23:56	may 17, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	05:09	MANUEL DIAZ	TRF7N002J D5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TOBIAS CORADO FLORES	may 16, 2019	01:57	may 17, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	01:57	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N0014 VU9	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TOBIAS CORADO FLORES	may 16, 2019	01:58	may 17, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	07:51	MANUEL DIAZ	TRF7N0014 VU9	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP		
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	VICTOR MOLINA	may 16, 2019	05:15	may 18, 2019	05:14	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	08:29	MANUEL DIAZ	TRF7N0010 PQP	B737-51-1-0003-U-JIC (Aircraft Maintenance - Wash)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP		
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	STEPHANIE FUENTES GONZALEZ	may 16, 2019	12:40	may 17, 2019	12:39	JOSE HYMISON	may 16, 2019	15:40	JOSE HYMISON	TRF7N000T 5ZZ	EA 2000-0007C-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	ALFREDO BATISTA CASTILLO	may 16, 2019	13:28	may 17, 2019	13:27	JOSE HYMISON	may 16, 2019	19:19	JOSE HYMISON	TRF7N002 AZNN	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002PB80	PLA, PTY-HNG MCV (16MAY19)	HP-9903CMP		
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	RICAURTE PINZON APARICIO	GERONIMO NAVARRO	may 16, 2019	13:49	may 17, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	23:43	LUILLY MUÑOZ							
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	RICAURTE PINZON APARICIO	GERONIMO NAVARRO	may 16, 2019	13:50	may 17, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	20:04	LUILLY MUÑOZ							
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JESUS GOMEZ	may 16, 2019	13:52	may 17, 2019	13:52	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 16, 2019	22:49	JOSEPH ROBLES ATENCIO							
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	RENE PALOMINO MARTINEZ	may 16, 2019	13:59	may 17, 2019	13:58	LUILLY MUÑOZ	may 16, 2019	18:52	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 R9RL	AVIONIC-FLUSHING AND LEAK CHECK PITOT STATIC SYS	TRF7N002PB80	PLA, PTY-HNG MCV (16MAY19)	HP-9903CMP		
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSE HYMISON	JORGE PEREZ SANCHEZ	may 16, 2019	16:16	may 17, 2019	16:16	LUILLY MUÑOZ	may 16, 2019	20:16	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 DSYV	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002EGD1	PLA, PTY-MRO, A05 + ADDED (11MAY19)	HP-1540CMP		
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ROBERTO ZAMORA HINESTROZA	may 16, 2019	21:54	may 18, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	08:45	MANUEL DIAZ	TRF7N002 R9V2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALEXIS RODRIGUEZ	may 16, 2019	22:03	may 18, 2019	22:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 17, 2019	02:40	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N000 U5KW	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N002GG13	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (16MAY19)	HP-1523CMP		
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PUJOL TAMAYO	may 17, 2019	00:47	may 18, 2019	00:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 17, 2019	01:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002L SFU	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002GG13	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (16MAY19)	HP-1523CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PUJOL TAMAYO	may 17, 2019	00:48	may 18, 2019	00:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 17, 2019	01:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002L SFU	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002GG13	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (16MAY19)	HP-1523CMP		
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PUJOL TAMAYO	may 17, 2019	00:49	may 18, 2019	00:46	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 17, 2019	01:08	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002L SFU	INT-25-0002-JIC (Interior - Cabin Compartment - Clean)	TRF7N002GG13	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (16MAY19)	HP-1523CMP		
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	YOSYMAR RUIZ NUÑEZ	may 17, 2019	04:09	may 18, 2019	04:06	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 17, 2019	04:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002 HUF3	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N002GG13	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT 4 OP (16MAY19)	HP-1523CMP		
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	may 17, 2019	10:02	may 19, 2019	10:02	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	21:05	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 R9V2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	may 17, 2019	10:02	may 19, 2019	10:02	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	20:56	LUIS GONZALEZ	TRF7N002 R9V2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SANCHEZ M	may 17, 2019	10:03	may 19, 2019	10:02	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	21:04	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 R9V2	300-REMOVE AND INSTALL RUDDER SURFACE.	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	IGNACIO SANCHEZ	may 17, 2019	15:22	may 18, 2019	15:22	JOSE HYMISON	may 17, 2019	19:15	JOSE HYMISON	TRF7N002 RC5E	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	IGNACIO SANCHEZ	may 17, 2019	15:23	may 18, 2019	15:22	JOSE HYMISON	may 17, 2019	18:46	JOSE HYMISON	TRF7N002 RC5E	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	IGNACIO SANCHEZ	may 17, 2019	15:23	may 18, 2019	15:22	JOSE RODRIGUEZ	may 17, 2019	18:01	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002 RC5E	FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	HENRY CORTEZ SALINAS	may 17, 2019	15:47	may 18, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	21:17	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 RCM0	INTERIOR-FULL CARPET REPLACEMENT	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	HENRY CORTEZ SALINAS	may 17, 2019	15:47	may 18, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	21:14	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 RCM0	INTERIOR-FULL CARPET REPLACEMENT	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	HENRY CORTEZ SALINAS	may 17, 2019	15:48	may 18, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	21:17	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 RCM0	INTERIOR-FULL CARPET REPLACEMENT	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	HENRY CORTEZ SALINAS	may 17, 2019	15:48	may 18, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	21:17	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 RCM0	INTERIOR-FULL CARPET REPLACEMENT	TRF7N002RC5F	OOS/HP1535/PTY_LNA/17MAY19/PIREP: FEEL DIFF PRESS LIGHT ON	HP-1535CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	may 17, 2019	19:16	may 18, 2019	19:15	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	20:36	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002 NPUK	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP		
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	DANIEL DELGADO LOPEZ	may 17, 2019	21:48	may 18, 2019	21:47	LUILLY MUÑOZ	may 18, 2019	03:43	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001J 97Z	55-824-01-U-JIC (Horizontal Stabilizer - Front Spar to Rear Spar - Left (External Zonal) - GVI)	TRF7N002G0DK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (17MAY19)	HP-1711CMP		
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	MARCOS FIGUEROA	may 17, 2019	23:24	may 18, 2019	23:24	LUILLY MUÑOZ	may 18, 2019	00:52	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000T 4KY	20-010-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLM4	HARNES	411U	000041	LUILLY MUÑOZ	JULIO PAZMINO PITI	may 17, 2019	23:34	may 18, 2019	23:34	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	23:48	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J 7NL	B737-25-1-0006-U-JIC (Passenger Cabin Lavatory - GVI)	TRF7N002G0DK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (17MAY19)	HP-1711CMP		
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	LUILLY MUÑOZ	JULIO PAZMINO PITI	may 17, 2019	23:35	may 18, 2019	23:34	LUILLY MUÑOZ	may 18, 2019	01:13	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J 7NL	B737-25-1-0006-U-JIC (Passenger Cabin Lavatory - GVI)	TRF7N002G0DK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (17MAY19)	HP-1711CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	JULIO PAZMINO PITI	may 17, 2019	23:35	may 18, 2019	23:34	LUILLY MUÑOZ	may 18, 2019	01:17	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J 7NL	B737-25-1-0006-U-JIC (Passenger Cabin Lavatory - GVI)	TRF7N002G0DK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (17MAY19)	HP-1711CMP		
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUILLY MUÑOZ	JULIO PAZMINO PITI	may 17, 2019	23:35	may 18, 2019	23:34	LUILLY MUÑOZ	may 18, 2019	01:17	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002J 7NL	B737-25-1-0006-U-JIC (Passenger Cabin Lavatory - GVI)	TRF7N002G0DK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT + CONECT (17MAY19)	HP-1711CMP		
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 18, 2019	00:46	may 18, 2019	00:44	MANUEL DIAZ	may 18, 2019	07:48	MANUEL DIAZ	TRF7N002J D5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 18, 2019	00:46	may 18, 2019	00:44	MANUEL DIAZ	may 18, 2019	07:59	MANUEL DIAZ	TRF7N002J D5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 18, 2019	00:46	may 18, 2019	00:44	MANUEL DIAZ	may 18, 2019	07:47	MANUEL DIAZ	TRF7N002J D5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 18, 2019	01:02	may 18, 2019	01:02	LUILLY MUÑOZ	may 18, 2019	01:12	LUILLY MUÑOZ	TRF7N001 VTLE	EA 5100-0045C-JIC (MULTIFLEET-EXTERNAL STRUCTURAL REPAIRS AND VISIBLE DAMAGES - VERIFICATION)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUILLY MUÑOZ	SAMUEL MONTIS PIMENTEL	may 18, 2019	02:36	may 18, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 18, 2019	08:21	MANUEL DIAZ	TRF7N0016 KDT	B737-55-1-9001-U-JIC (Dorsal Fin - Remove)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP		
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	may 18, 2019	09:39	may 20, 2019	09:38	EDGAR QUINTERO	may 18, 2019	21:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N0019 S9V	B737-57-1-9003-U-JIC (Left Winglet - Remove)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP		

IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	ELSIS RAMOS	may 18, 2019	12:55	may 19, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	07:06	MANUEL DIAZ	TRF7N0010SGZ	20-040-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	HELIBERTO GARCIA PEREZ	may 18, 2019	14:48	may 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 18, 2019	19:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N002HJ5A	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGV5	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + CONECT 2 OP (18MAY19)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	HELIBERTO GARCIA PEREZ	may 18, 2019	14:48	may 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 18, 2019	19:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N002HJ5A	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GGV5	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + CONECT 2 OP (18MAY19)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	DIEGO NUNEZ	may 18, 2019	14:52	may 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 18, 2019	16:30	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JR67	OPEN-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	CHRISTIAN CABALLERO	may 18, 2019	15:20	may 19, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 18, 2019	15:59	EDGAR QUINTERO	TRF7N002KHZ4	STRUCTURE-WAS FOUND LIGHTNING STRIKE ON FUSELAGE SKIN STA 887+5".	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	may 18, 2019	21:37	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:28	JOSE HYMISON	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	may 18, 2019	21:37	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:29	JOSE HYMISON	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	may 18, 2019	21:38	may 19, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	07:07	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	may 18, 2019	21:38	may 19, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	07:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	EDGAR QUINTERO	CIRILO GRACIA	may 18, 2019	21:38	may 19, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	07:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	AXEL ROMERO	may 18, 2019	21:42	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 18, 2019	22:08	JOSE HYMISON	TRF7N002RG0Q	AVIONINCS - L/H LOGO LIGHT INOP.	TRF7N002GGV5	PLA, PTY-HNG, A14 + AT + CONECT 2 OP (18MAY19)	HP-1530CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	LINDA TISNADO LIOO	may 18, 2019	21:46	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:36	JOSE HYMISON	TRF7N002JP2B	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRV0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT + CONECT 4OP (18MAY19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	LINDA TISNADO LIOO	may 18, 2019	21:46	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:35	JOSE HYMISON	TRF7N002JP2B	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRV0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT + CONECT 4OP (18MAY19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	LINDA TISNADO LIOO	may 18, 2019	21:46	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:36	JOSE HYMISON	TRF7N002JP2B	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRV0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT + CONECT 4OP (18MAY19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	LINDA TISNADO LIOO	may 18, 2019	21:47	may 19, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:35	JOSE HYMISON	TRF7N002JP2B	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRV0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT + CONECT 4OP (18MAY19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	SAMUEL MONTIS PIMENTEL	may 19, 2019	01:54	may 20, 2019	01:52	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	07:03	MANUEL DIAZ	TRF7N0016KDT	B737-55-1-9001-U-JIC (Dorsal Fin - Remove)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	TOBIAS CORADO FLORES	may 19, 2019	03:06	may 19, 2019	03:06	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	09:02	MANUEL DIAZ	TRF7N000ZY9N	B737-52-1-0033-U-JIC (Left Forward Overwing Exit Door - Inspect (GV/DV))	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	JESUS DE LEON	may 19, 2019	03:16	may 19, 2019	03:16	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	07:19	MANUEL DIAZ	TRF7N000VCG4	20-100-00-U-JIC (HIRF/Lightning Sensitive Flight Controls Bonding Straps - GVI)	TRF7N002GRV0	PLA, PTY-HNG, A01 + AT + CONECT 4OP (18MAY19)	HP-1714CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	MANUEL DIAZ	LESLIE SANCHEZ PAREDES	may 19, 2019	09:19	may 20, 2019	09:19	MANUEL DIAZ	may 19, 2019	10:58	MANUEL DIAZ	TRF7N00101UQ	52-550-00-U-JIC (E/E Equipment Compartment Access Door - Det)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	MIGUEL BOTELLO AGUILAR	may 19, 2019	13:19	may 20, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	09:01	MANUEL DIAZ	TRF7N002RJQP	100- VAPOR BARRIER COMPONENT ACCESS RH SIDE	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA SOTO	may 19, 2019	13:52	may 20, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	21:05	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016KF0	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA SOTO	may 19, 2019	13:52	may 20, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	20:46	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016KF0	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA SOTO	may 19, 2019	13:52	may 20, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	21:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016KF0	B737-55-1-9002-U-JIC (Dorsal Fin - Install)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	EMERSON ZAVALETA CAMPOS	may 19, 2019	17:43	may 20, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	20:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RCA9	600-SPAR III NASTY.	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	RONALD RAMOS	may 19, 2019	18:00	may 20, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	20:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016KQY	27-41-71-01-150-JIC (27-41-71-01-150-JIC)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	LUIS PEROZO	may 19, 2019	21:33	may 20, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	08:08	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	LUIS PEROZO	may 19, 2019	21:33	may 20, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	08:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	LUIS PEROZO	may 19, 2019	21:33	may 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 20, 2019	19:49	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE HYMISON	FRANCIS GARCIA ALVARADO	may 19, 2019	22:00	may 20, 2019	22:00	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	08:03	MANUEL DIAZ	TRF7N000T4LA	20-040-02-U-JIC (Right HIRF / Lightning Sensitive Connectors - Functional Check)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSHUA LOPEZ CISNEROS	may 19, 2019	22:06	may 20, 2019	22:06	JOSE HYMISON	may 19, 2019	23:08	JOSE HYMISON	TRF7N002JR6F	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	LUIS CABALLERO	may 19, 2019	22:53	may 20, 2019	22:52	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	08:14	MANUEL DIAZ	TRF7N0010HH3	20-010-01-U-JIC (Left HIRF / Lightning Sensitive Wire Runs (External) - Inspect (GV))	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 19, 2019	23:19	may 20, 2019	23:19	JOSE HYMISON	may 20, 2019	04:41	JOSE HYMISON	TRF7N000T6AS	EA 7113-0005C-JIC (ENG 1 & ENG 2 - LH & RH - FAN COWL - RUB STRIPS INSPECTION)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	CARLOS RAMIREZ	may 19, 2019	23:58	may 20, 2019	23:58	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	05:13	MANUEL DIAZ	TRF7N002P1VN	EA 2300-0055C-JIC (Operational Test of the In-Flight Entertainment System (IFE))	TRF7N002GRM6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (19MAY19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	LUIS RUIZ MENDOZA	may 20, 2019	00:10	may 20, 2019	00:10	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	08:43	MANUEL DIAZ	TRF7N0010HJN	EA 2000-0007C-JIC (Bonding Straps - Functional Check)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSE HYMISON	JOSHUA LOPEZ CISNEROS	may 20, 2019	00:24	may 20, 2019	00:24	LUILLY MUÑOZ	may 20, 2019	20:53	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6F	OPEN-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	FERNANDO SANCHEZ CRUZ	may 20, 2019	00:46	may 20, 2019	00:46	JAVIER ARAUZ BARRIA	may 20, 2019	04:56	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002P1L1	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N002GRM6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (19MAY19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	FERNANDO SANCHEZ CRUZ	may 20, 2019	00:47	may 20, 2019	00:46	JAVIER ARAUZ BARRIA	may 20, 2019	04:59	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002P1L1	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N002GRM6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (19MAY19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	SAMUEL MONTIS PIMENTEL	may 20, 2019	01:28	may 21, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	08:36	MANUEL DIAZ	TRF7N002RJQP	100- VAPOR BARRIER COMPONENT ACCESS RH SIDE	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP

IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSE HYMISON	ERIC IBARRA	may 20, 2019	04:00	may 20, 2019	04:00	MANUEL DIAZ	may 20, 2019	06:52		MANUEL DIAZ	TRF7N001F3CT	B737-27-1-0015-U-JIC (Rudder Component - DET)	TRF7N002GRM6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (19MAY19)	HP-1833CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	may 20, 2019	13:10	may 21, 2019	13:10	EDGAR QUINTERO	may 20, 2019	19:09		EDGAR QUINTERO	TRF7N002LDVB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRJ2	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (20MAY19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	may 20, 2019	13:10	may 21, 2019	13:10	EDGAR QUINTERO	may 20, 2019	19:10		EDGAR QUINTERO	TRF7N002LDVB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRJ2	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (20MAY19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	may 20, 2019	13:11	may 21, 2019	13:10	EDGAR QUINTERO	may 20, 2019	19:10		EDGAR QUINTERO	TRF7N002LDVB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRJ2	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (20MAY19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	JAHIR TUÑON GONZALEZ	may 20, 2019	13:11	may 21, 2019	13:10	EDGAR QUINTERO	may 20, 2019	19:09		EDGAR QUINTERO	TRF7N002LDVB	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRJ2	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (20MAY19)	HP-1835CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	JOSE VILLARRETA SOTO	may 20, 2019	13:32	may 21, 2019	13:32	EDGAR QUINTERO	may 20, 2019	19:49		EDGAR QUINTERO	TRF7N002CSRT	B737-57-1-0006-U-JIC (Right Wing External and Internal - Inspections - Zonal)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LINDA TISNADO LIOO	may 20, 2019	21:18	may 22, 2019	21:16	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 21, 2019	00:58		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002GUMQ	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBRP	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (20MAY19)	HP-1727CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS FASANANDO	may 20, 2019	21:35	may 22, 2019	21:35	MANUEL DIAZ	may 21, 2019	08:22		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PEROZO	may 20, 2019	21:36	may 22, 2019	21:36	MANUEL DIAZ	may 21, 2019	08:43		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PEROZO	may 20, 2019	21:36	may 22, 2019	21:36	MANUEL DIAZ	may 21, 2019	08:47		MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	ELOY MERCADO	may 21, 2019	14:42	may 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 22, 2019	20:27		LUILLY MUÑOZ	TRF7N0010RE3	27-104-00-U-JIC (Stabilizer Trim Control Chain - Lube)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	PASTOR PEREZ QUIROZ	may 21, 2019	20:00	may 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 21, 2019	22:22		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002DH85	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002GDHF	PLA, PTY-HNG, A08 + AT + FUSIBLES (21MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLM2	HARNES	411U	000039	LUILLY MUÑOZ	ALEX FLORES	may 21, 2019	21:19	may 23, 2019	21:50	OTILIO VASQUEZ	jun 5, 2019	15:05	ASIGNADO A SEGURIDAD INDUSTRIAL	OTILIO VASQUEZ					
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:52	may 23, 2019	22:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:17		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:53	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:13		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:53	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:18		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:53	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:13		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:54	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:12		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:54	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:13		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	ISMAIL BHULA ESPINOSA	may 21, 2019	21:58	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	06:14		EDGAR QUINTERO	TRF7N002RJTN	100-Windshield Wipers Arms	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	LUILLY MUÑOZ	JAVIER MARTINEZ CAMARGO	may 21, 2019	22:19	may 23, 2019	22:17	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 22, 2019	04:48		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002RKWL	STRUCTURE- SPOILER 5 WITH DENT	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TOMMY QUINTERO DIAZ	may 22, 2019	00:54	may 23, 2019	00:00	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 22, 2019	01:18		JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002RKWL	STRUCTURE- SPOILER 5 WITH DENT	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	may 22, 2019	12:42	may 23, 2019	12:42	LUILLY MUÑOZ	may 22, 2019	20:26		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NPUK	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	CARLOS CAMARGO ASPRILLA	may 22, 2019	13:34	may 23, 2019	13:34	LUILLY MUÑOZ	may 22, 2019	21:05		LUILLY MUÑOZ	TRF7N002LNDU	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRH6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (22MAY19)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	CARLOS CAMARGO ASPRILLA	may 22, 2019	13:34	may 23, 2019	13:34	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 22, 2019	21:20		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002LNDU	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRH6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (22MAY19)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMK	HARNES	411U	000056	JOSE HYMISON	AGUSTIN SZODO MARIN	may 22, 2019	13:45	may 23, 2019	13:44	JOSE HYMISON	may 22, 2019	17:06		JOSE HYMISON	TRF7N001X5HW	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002GRH6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (22MAY19)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	AGUSTIN SZODO MARIN	may 22, 2019	13:45	may 23, 2019	13:44	JOSE HYMISON	may 22, 2019	17:07		JOSE HYMISON	TRF7N001X5HW	27-070-00-U-JIC (Elevator - LUB)	TRF7N002GRH6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (22MAY19)	HP-1830CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	PASTOR PEREZ QUIROZ	may 22, 2019	14:41	may 23, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 22, 2019	17:07		JOSE HYMISON	TRF7N002DMXU	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002GRH6	PLA, PTY-HNG, A08 + AT (22MAY19)	HP-1830CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALBERTO RAMOS ATENCIO	may 22, 2019	21:26	may 23, 2019	21:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 22, 2019	22:30		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NKR5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTE	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (22MAY19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALBERTO RAMOS ATENCIO	may 22, 2019	21:26	may 23, 2019	21:25	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 23, 2019	03:03		JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002NKR5	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002HBTE	PLA, PTY-HNG, A09 + AT (22MAY19)	HP-1837CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS MENDEZ	may 22, 2019	21:55	may 24, 2019	21:55	EDGAR QUINTERO	may 23, 2019	06:25		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PEROZO	may 22, 2019	22:17	may 24, 2019	22:15	EDGAR QUINTERO	may 23, 2019	06:25		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS PEROZO	may 22, 2019	22:18	may 24, 2019	22:15	EDGAR QUINTERO	may 23, 2019	06:10		EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	JOSEPH ROBLES ATENCIO	ALFREDO LOO PINTO	may 23, 2019	00:02	may 24, 2019	23:30	MANUEL DIAZ	may 24, 2019	08:52		MANUEL DIAZ					

IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	may 23, 2019	04:43	may 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 23, 2019	05:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	may 23, 2019	04:43	may 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 23, 2019	05:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	MANUEL MARTINEZ	may 23, 2019	04:43	may 24, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 23, 2019	05:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ALEXANDER QUIROS ESCOBAR	may 23, 2019	12:30	may 24, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 23, 2019	12:31	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002RF8V	200-FWD AND AFT SILL DRAIN FLOAT VALVE CHECK FOR UNWANTED MATERIALS	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	may 23, 2019	13:06	may 24, 2019	13:06	JOSE HYMISON	may 23, 2019	17:54	JOSE HYMISON	TRF7N002RTQ5	360_WALKAROUND_MAX (360_WALKAROUND_MAX)	TRF7N002PB8G	PLA, PTY-HNG, MCV (23MAY19)	HP-9906CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ABDIEL ARAUZ MORENO	may 23, 2019	13:30	may 24, 2019	13:30	LUILLY MUÑOZ	may 23, 2019	19:20	JOSE HYMISON	TRF7N002H8M2	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002PB8G	PLA, PTY-HNG, MCV (23MAY19)	HP-9906CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	RONALD RAMOS	may 23, 2019	14:16	may 24, 2019	14:16	MANUEL DIAZ	may 24, 2019	07:04	MANUEL DIAZ	TRF7N002NPUF	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	RONALD RAMOS	may 23, 2019	14:16	may 24, 2019	14:16	LUILLY MUÑOZ	may 23, 2019	20:29	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NPUF	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	ALEXANDER SANCHEZ M	may 23, 2019	14:28	may 24, 2019	14:28	LUILLY MUÑOZ	may 23, 2019	20:39	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6G	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	JOSE HYMISON	EDWIN BATISTA ORTIZ	may 23, 2019	14:58	may 24, 2019	14:58	JOSE HYMISON	may 23, 2019	16:14	JOSE HYMISON	TRF7N002RWFP	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002RV04	OOS/HP1532/PTY_HNG/22MAY19/PIREP: FLIGHT CONTROLS WITH ABNORMAL HARD HANDLING	HP-1532CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE HYMISON	EDWIN BATISTA ORTIZ	may 23, 2019	14:58	may 24, 2019	14:58	JOSE HYMISON	may 23, 2019	16:14	JOSE HYMISON	TRF7N002RWFP	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002RV04	OOS/HP1532/PTY_HNG/22MAY19/PIREP: FLIGHT CONTROLS WITH ABNORMAL HARD HANDLING	HP-1532CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	ALBERTO SANJUR CACERES	may 23, 2019	17:45	may 24, 2019	17:44	LUILLY MUÑOZ	may 23, 2019	20:39	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0014WBW	B737-27-1-9001-U-JIC (Elevator and Rudder - Lube)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	LUILLY MUÑOZ	HECTOR MENDEZ LOPEZ	may 23, 2019	20:04	may 24, 2019	20:04	LUILLY MUÑOZ	may 23, 2019	20:39	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002NPUK	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	SUDHIR OJO	may 23, 2019	21:35	may 25, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 24, 2019	08:17	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 23, 2019	21:40	may 25, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 24, 2019	05:17	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLML	HARNES	411U	000057	LUILLY MUÑOZ	ERICK BLANCO SERMENO	may 23, 2019	22:21	may 25, 2019	22:17	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 24, 2019	02:27	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002R9X4	STRUCTURE-FWD CARGO,TRIM CAP	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	ALBERTO RAMOS ATENCIO	may 23, 2019	22:23	may 25, 2019	22:17	JAVIER ARAUZ BARRIA	may 24, 2019	01:06	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002PP5A	EA 1240-0009C-JIC (737MAX - AIRCRAFT FUMIGATION-JIC)	TRF7N002PB8G	PLA, PTY-HNG, MCV (23MAY19)	HP-9906CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS BERMUDEZ GALLEGOS	may 23, 2019	22:50	may 25, 2019	22:50	MANUEL DIAZ	may 24, 2019	07:05	MANUEL DIAZ	TRF7N002NPUF	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LUIS BERMUDEZ GALLEGOS	may 23, 2019	22:51	may 25, 2019	22:50	MANUEL DIAZ	may 24, 2019	07:04	MANUEL DIAZ	TRF7N002NPUF	CLOSE-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE RODRIGUEZ	IAN MORENO ORDONEZ	may 24, 2019	12:48	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	21:04	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N0016KQY	27-41-71-01-150-JIC (27-41-71-01-150-JIC)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE RODRIGUEZ	CARLOS ORTEGA LOPEZ	may 24, 2019	12:55	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	21:05	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002RN6K	200-L1 Window Vinyl Crack	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE RODRIGUEZ	EDWIN BATISTA ORTIZ	may 24, 2019	13:17			JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	16:18	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N000TXB9	B737-27-1-0037-U-JIC (Tail Section Cable - RST (Clean))	TRF7N002EGWZ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (24MAY19)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE RODRIGUEZ	CESAR PEDROZA GOMEZ	may 24, 2019	13:55	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	21:07	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002S14Y	STRUCTURES- HORISONTAL LEADING EDEGE REPAIR	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE RODRIGUEZ	CESAR PEDROZA GOMEZ	may 24, 2019	13:55	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	21:07	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002S14Y	STRUCTURES- HORISONTAL LEADING EDEGE REPAIR	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE RODRIGUEZ	IGNACIO SANCHEZ	may 24, 2019	14:09	may 25, 2019	14:09	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	16:12	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N0028TS7	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002EGWZ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (24MAY19)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE RODRIGUEZ	DANIEL SANCHEZ QUIJADA	may 24, 2019	14:20	may 25, 2019	14:20	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	14:43	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002RUZW	100-Water Tank	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE RODRIGUEZ	DANIEL SANCHEZ QUIJADA	may 24, 2019	14:21	may 25, 2019	14:20	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	14:43	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002RUZW	100-Water Tank	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	LUILLY MUÑOZ	REINALDO HERRERA	may 24, 2019	18:14	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	19:39	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002NPU7	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	REINALDO HERRERA	may 24, 2019	18:14	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	19:39	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002NPU7	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE RODRIGUEZ	BENJAMIN BOREL	may 24, 2019	20:38	may 25, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 24, 2019	21:18	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002S1CC	INTERIOR-GATRIGE ON LAVATORY D NOT PROPERLY POSITION RED	TRF7N002EGWZ	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (24MAY19)	HP-1520CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE RODRIGUEZ	JONATHAN JULIO	may 24, 2019	21:09	may 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	05:17	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LEOPOLDO ROBLES QUINTERO	may 24, 2019	23:35	may 26, 2019	23:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 25, 2019	02:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002PAKD	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N002GGUS	PLA, PTY-HNG, A21 + AT (24MAY19)	HP-1719CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	LEOPOLDO ROBLES QUINTERO	may 24, 2019	23:35	may 26, 2019	23:32	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 25, 2019	02:44	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002PAKD	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N002GGUS	PLA, PTY-HNG, A21 + AT (24MAY19)	HP-1719CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	FRANKLIN CANO RIVAS	may 25, 2019	12:51	may 26, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 25, 2019	20:26	JOSE HYMISON	TRF7N002JR6G	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	IAN MORENO ORDONEZ	may 25, 2019	13:00	may 26, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 25, 2019	20:22	JOSE HYMISON	TRF7N0010SFB	B737-27-1-0050-U-JIC (Flight Control Cable Tension (Elevator) – Functional Check)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JAIRO REINA	may 25, 2019	13:17	may 26, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 25, 2019	13:58	JOSE HYMISON	TRF7N002NPU7	CLOSE-OC-CCK-737NG-800 (Open and Close CCK 737NG Zone 800)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP

IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	may 25, 2019	14:51	may 26, 2019	14:51	JOSE HYMISON	may 25, 2019	18:40	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002S2RV	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002S2R4	OOS/HP1526/PTY_HNG/24MAY19/RESTRICTIVE MELS	HP-1526CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	JOSEPH POLO HERNANDEZ	may 25, 2019	14:52	may 26, 2019	14:51	JOSE HYMISON	may 25, 2019	18:40	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002S2RV	360_WALKAROUND_NG (360_WALKAROUND_NG)	TRF7N002S2R4	OOS/HP1526/PTY_HNG/24MAY19/RESTRICTIVE MELS	HP-1526CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	DAVID MEDINA	may 25, 2019	14:53	may 26, 2019	14:52	JOSE HYMISON	may 25, 2019	18:28	JOSE RODRIGUEZ	TRF7N002NPUD	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMJ	HARNES	411U	000055	JOSE HYMISON	CESAR PEDROZA GOMEZ	may 25, 2019	15:57	may 26, 2019	15:57	JOSE HYMISON	may 25, 2019	20:58	JOSE HYMISON	TRF7N002RWFJ	STRUCTURES- MAKE SURE ALL REPAIRS	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	JOSE HYMISON	ALEX PALACIOS JIMENEZ	may 25, 2019	16:00	may 26, 2019	16:00	JOSE HYMISON	may 25, 2019	20:57	JOSE HYMISON	TRF7N002RG77	STRUCTURE- RH WINLET FOUND L/E NEED POLISHED	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	may 25, 2019	19:49	may 26, 2019	19:49	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	21:53	MANUEL DIAZ	TRF7N002R37C	VERTICAL STABILIZER POLYURETHANE FILMS IN BAD CONDITION	TRF7N002S13Y	PLA, PTY-PM DIP POLY (25MAY19)	HP-1562CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JOSE HYMISON	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	may 25, 2019	19:49	may 26, 2019	19:49	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	21:51	MANUEL DIAZ	TRF7N002R37C	VERTICAL STABILIZER POLYURETHANE FILMS IN BAD CONDITION	TRF7N002S13Y	PLA, PTY-PM DIP POLY (25MAY19)	HP-1562CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	JOSE HYMISON	MIGUEL ROMERO GONZALEZ	may 25, 2019	19:50	may 26, 2019	19:49	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	21:54	MANUEL DIAZ	TRF7N002R37C	VERTICAL STABILIZER POLYURETHANE FILMS IN BAD CONDITION	TRF7N002S13Y	PLA, PTY-PM DIP POLY (25MAY19)	HP-1562CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ANTHONY ALVEO RANGEL	may 25, 2019	20:23	may 26, 2019	20:22	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	21:52	MANUEL DIAZ	TRF7N002R37C	VERTICAL STABILIZER POLYURETHANE FILMS IN BAD CONDITION	TRF7N002S13Y	PLA, PTY-PM DIP POLY (25MAY19)	HP-1562CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	AGUSTIN DUARTE	may 25, 2019	22:39	may 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	23:54	MANUEL DIAZ	TRF7N002RD24	300-CHECK RUDDER FOR ALIGMENT MARK	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	AGUSTIN DUARTE	may 25, 2019	22:39	may 26, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	may 25, 2019	23:55	MANUEL DIAZ	TRF7N002RD24	300-CHECK RUDDER FOR ALIGMENT MARK	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	MANUEL DIAZ	JONATHAN JULIO	may 25, 2019	22:42	may 26, 2019	22:42	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	07:27	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	MANUEL DIAZ	JONATHAN JULIO	may 25, 2019	22:43	may 26, 2019	22:42	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	07:27	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	may 26, 2019	00:31	may 27, 2019	00:31	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	07:59	MANUEL DIAZ	TRF7N002LK9M	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRH4	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (25MAY19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	may 26, 2019	00:32	may 27, 2019	00:31	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	07:59	MANUEL DIAZ	TRF7N002LK9M	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRH4	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (25MAY19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	may 26, 2019	00:33	may 27, 2019	00:31	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	07:58	MANUEL DIAZ	TRF7N002LK9M	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRH4	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (25MAY19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	MANUEL DIAZ	LINDA TISNADO LIOO	may 26, 2019	00:33	may 27, 2019	00:31	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	08:00	MANUEL DIAZ	TRF7N002LK9M	INT-25-0005-JIC (Interior - Upper Fuselage - Clean)	TRF7N002GRH4	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (25MAY19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	MANUEL DIAZ	FIDEL GONDOLA MARTINEZ	may 26, 2019	09:35	may 28, 2019	09:35	MANUEL DIAZ	may 26, 2019	10:57	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5XM	B737-52-1-0024-U-JIC (Passenger Entry (L1) Door - Functional Check)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	MANUEL DIAZ	JUSTO HERRERA JURADO	may 26, 2019	10:12	may 28, 2019	10:12	EDGAR QUINTERO	may 26, 2019	14:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N002NPUD	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	MANUEL DIAZ	OMAR MERA	may 26, 2019	10:43	may 28, 2019	10:20	EDGAR QUINTERO	may 26, 2019	19:33	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RWFJ	STRUCTURES- MAKE SURE ALL REPAIRS	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (13MAY19)	HP-1838CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	LUIS GONZALEZ	BRANDON NUNEZ	may 26, 2019	12:24	may 27, 2019	23:00	EDGAR QUINTERO	may 26, 2019	13:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N001GRLT	B737-27-1-0025-U-JIC (Right Wing Trailing Edge Control Cables - LUB)	TRF7N002GRH4	PLA, PTY-HNG, A16 + AT (25MAY19)	HP-1824CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	EDGAR QUINTERO	FRANCISCO FLORES	may 26, 2019	15:00	may 27, 2019	15:00	EDGAR QUINTERO	may 26, 2019	16:35	EDGAR QUINTERO	TRF7N002NFHB	RIR - BIRD STRIKE ON SLAT 8	TRF7N002NACU	PLA, PTY-HNG, MCV (26MAY19)	HP-1827CMP
IRF7N000BLMP	HARNES	411U	000060	EDGAR QUINTERO	LUIS PEROZO	may 26, 2019	21:29	may 27, 2019	21:28	JOSE HYMISON	may 27, 2019	00:38	JOSE HYMISON	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	EDGAR QUINTERO	LUIS PEROZO	may 26, 2019	21:29	may 27, 2019	21:28	JOSE HYMISON	may 27, 2019	00:39	JOSE HYMISON	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	DARIO CEDENO	may 27, 2019	05:14	may 29, 2019	05:06	MANUEL DIAZ	may 27, 2019	09:35	MANUEL DIAZ	TRF7N0029XQM	EA 2731-0060C-JIC (Elevator Pitot - Static System Flushing)	TRF7N002GFVK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26MAY19)	HP-1522CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	LEO CAMARENA RIVERA	may 27, 2019	13:26	may 28, 2019	13:26	JOSE HYMISON	may 28, 2019	00:38	JOSE HYMISON	TRF7N002S7TZ	SYSTEM - LH ELEVATOR TAB SPRINGS BROKEN	TRF7N002GFVK	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (26MAY19)	HP-1522CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	ANDRES MELENDEZ LEMUS	may 27, 2019	13:57	may 28, 2019	13:57	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	20:14	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6E	CLOSE-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	EDGAR QUINTERO	BRANDON NUNEZ	may 27, 2019	14:08	may 28, 2019	14:08	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	20:25	LUILLY MUÑOZ	TRF7N00234E8	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002R0Y6	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (27MAY19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	EDGAR QUINTERO	BRANDON NUNEZ	may 27, 2019	14:08	may 28, 2019	14:08	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	20:25	LUILLY MUÑOZ	TRF7N00234E8	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002R0Y6	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (27MAY19)	HP-1730CMP
IRF7N000BLM8	HARNES	411U	000045	EDGAR QUINTERO	CLAUDIO BONILLA ALONSO	may 27, 2019	14:20	may 28, 2019	14:19	EDGAR QUINTERO	may 27, 2019	14:48	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	ROLANDO GRACES BUITRAGO	may 27, 2019	14:24	may 28, 2019	14:23	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	21:29	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002S3YX	100- Sliding Window RH	TRF7N002RGBC	ROBO DE PARTES	HP-1725CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	EDGAR QUINTERO	ROLANDO GRACES BUITRAGO	may 27, 2019	14:25	may 28, 2019	14:23	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	21:28	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002S3YX	100- Sliding Window RH	TRF7N002RGBC	ROBO DE PARTES	HP-1725CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	may 27, 2019	14:27	may 28, 2019	14:27	EDGAR QUINTERO	may 27, 2019	15:42	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RD0B	200- WINDOW SHADE BROKEN	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMG	HARNES	411U	000053	EDGAR QUINTERO	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	may 27, 2019	14:27	may 28, 2019	14:27	EDGAR QUINTERO	may 27, 2019	15:12	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RD0B	200- WINDOW SHADE BROKEN	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	EDGAR QUINTERO	ALEXANDER SANCHEZ M	may 27, 2019	14:28	may 28, 2019	14:27	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	20:23	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6G	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	OSCAR DEL CID	may 27, 2019	15:13	may 28, 2019	15:13	EDGAR QUINTERO	may 27, 2019	15:44	EDGAR QUINTERO	TRF7N000YR0J	B737-52-1-0035-U-JIC (Flight Deck Security Door - Inspect (DET))	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	EDGAR QUINTERO	DIEGO NUNEZ	may 27, 2019	16:09	may 28, 2019	16:09	LUILLY MUÑOZ	may 27, 2019	21:28	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002RLGC	800- LH FWD OVERWING DOOR AND SWITCH P/N 38HM65A REMOVED	TRF7N002RGBC	ROBO DE PARTES	HP-1725CMP
IRF7N000BLMH	HARNES	411U	000054	LUILLY MUÑOZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	may 27, 2019	21:47	may 28, 2019	21:47	JAVIER ARAUZ BARRIA	may 28, 2019	04:52	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001SH85	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002MHWW	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (27MAY19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	EZEQUIEL RODRIGUEZ BARRIOS	may 27, 2019	21:47	may 28, 2019	21:47	JAVIER ARAUZ BARRIA	may 28, 2019	04:52	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N001SH85	B737-27-1-0041-U-JIC (Elevator Tab Control Rods and Mechanism - DET (CMR))	TRF7N002MHWW	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (27MAY19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	LUILLY MUÑOZ	LUIS PEROZO	may 27, 2019	21:49	may 28, 2019	21:48	MANUEL DIAZ	may 28, 2019	08:46	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE HYMISON	SERGIO WHARTON	may 27, 2019	23:41	may 29, 2019	23:41	JOSE HYMISON	may 28, 2019	02:38	JOSE HYMISON	TRF7N002P7DB	INT-25-0001-JIC (Interior - Lower Fuselage - Clean)	TRF7N002MHWW	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (27MAY19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	LUIS PEROZO	may 28, 2019	00:58	may 29, 2019	00:58	MANUEL DIAZ	may 28, 2019	08:46	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP

IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	JAVIER ARAUZ BARRIA	JOSE GUEVARA PATIÑO	may 28, 2019	01:56	may 29, 2019	00:00	JOSE HYMISON	may 28, 2019	03:25	JOSE HYMISON	TRF7N002SA4J	INTERIOR- SHADE OF OVERWING EXIT DOOR ROW 18F DET.	TRF7N002MHWW	PLA, PTY-HNG, A06 + AT (27MAY19)	HP-1722CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	CARLOS MURILLO MARTINEZ	may 28, 2019	13:31	may 29, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 28, 2019	20:48	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JR6G	CLOSE-OC-CCK-737NG-300 (Open and Close CCK 737NG Zone 300)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	may 28, 2019	14:59	may 29, 2019	14:59	EDGAR QUINTERO	may 28, 2019	20:41	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PL5W	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMC	HARNES	411U	000049	EDGAR QUINTERO	HECTOR MENDEZ LOPEZ	may 28, 2019	15:00	may 29, 2019	14:59	EDGAR QUINTERO	may 28, 2019	20:18	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PL5W	OPEN-OC-CCK-737NG-500 (Open and Close CCK 737NG Zone 500)	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMB	HARNES	411U	000048	LUILLY MUÑOZ	DIEGO NUNEZ	may 28, 2019	18:49	may 29, 2019	18:49	EDGAR QUINTERO	may 28, 2019	19:43	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RLGC	800- LH FWD OVERWING DOOR AND SWITCH P/N 38HM65A REMOVED	TRF7N002RGBC	ROBO DE PARTES	HP-1725CMP
IRF7N000BLM6	HARNES	411U	000043	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	may 28, 2019	21:58	may 30, 2019	21:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 29, 2019	04:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSEPH ROBLES ATENCIO	JESUS CHAVERRA	may 28, 2019	21:59	may 30, 2019	21:58	JOSEPH ROBLES ATENCIO	may 29, 2019	04:13	JOSEPH ROBLES ATENCIO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	EDGAR QUINTERO	FREDERIC CHEN	may 29, 2019	13:42	may 30, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 29, 2019	20:32	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002PL5U	OPEN-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	LUILLY MUÑOZ	MANUEL MARTINEZ	may 30, 2019	01:14	may 31, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 30, 2019	01:14	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	EDGAR QUINTERO	CRISTEL DIP CIGARRUISTA	may 30, 2019	11:30	may 31, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 30, 2019	13:12	JOSE HYMISON	TRF7N0023FAV	27-098-01-U-JIC (Elevator Surface Freeplay - Functional Check)	TRF7N002GD0N	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (29MAY19)	HP-1848CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	EDGAR QUINTERO	CRISTEL DIP CIGARRUISTA	may 30, 2019	11:31	may 31, 2019	00:00	JOSE RODRIGUEZ	may 30, 2019	13:10	JOSE HYMISON	TRF7N0023FAV	27-098-01-U-JIC (Elevator Surface Freeplay - Functional Check)	TRF7N002GD0N	PLA, PTY-HNG, A17 + AT (29MAY19)	HP-1848CMP
IRF7N000BLMD	HARNES	411U	000050	JOSE RODRIGUEZ	LARRY DIAZ ABRIL	may 30, 2019	12:56	may 31, 2019	12:55	JOSE HYMISON	may 30, 2019	13:47	JOSE HYMISON	TRF7N002RZE0	STRUCTURES- SWAP OF HORIZONTAL STABILIZER LEADING EDGE	TRF7N002RGBC	ROBO DE PARTES	HP-1725CMP
IRF7N000BLMF	HARNES	411U	000052	JOSE RODRIGUEZ	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	may 30, 2019	13:10			JOSE HYMISON	may 30, 2019	19:22	JOSE HYMISON	TRF7N002CL4D	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N002PB8K	PLA, PTY-HNG, MCV (30MAY19)	HP-9905CMP
IRF7N000BLMQ	HARNES	411U	000061	JOSE RODRIGUEZ	ANDRES MELENDEZ LEMUS	may 30, 2019	13:36	may 31, 2019	13:37	LUILLY MUÑOZ	may 30, 2019	19:59	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002PL5Y	OPEN-OC-CCK-737NG-400 (Open and Close CCK 737NG Zone 400)	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	HECTOR CASTAÑO SANCHEZ	may 30, 2019	14:05	may 31, 2019	14:05	JOSE HYMISON	may 30, 2019	19:39	JOSE HYMISON	TRF7N002CL4D	INT-25-0003-JIC (Interior - Carpets - Clean)	TRF7N002PB8K	PLA, PTY-HNG, MCV (30MAY19)	HP-9905CMP
IRF7N000BLMN	HARNES	411U	000059	JOSE HYMISON	ABDAR SALDAÑA GONZALEZ	may 30, 2019	15:32	may 31, 2019	15:32	LUILLY MUÑOZ	may 30, 2019	20:29	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000YAXZ	57-120-01-U-JIC (Left Outboard Wing Front Spar - Inspect (GV))	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMR	HARNES	411U	000062	JOSE HYMISON	JAIRO REINA	may 30, 2019	16:12	may 31, 2019	16:11	LUILLY MUÑOZ	may 30, 2019	20:40	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0019UVQ	B737-52-1-9005-U-JIC (Electronic Equipment Access Door - Remove)	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLME	HARNES	411U	000051	JOSE HYMISON	ALBERTO SANJUR CACERES	may 30, 2019	19:39	may 31, 2019	19:39	LUILLY MUÑOZ	may 30, 2019	20:31	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JR6A	CLOSE-OC-CCK-737NG-600 (Open and Close CCK 737NG Zone 600)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	JOSE HYMISON	LEONARDO DIAZ PIRACUN	may 31, 2019	16:12	jun 1, 2019	16:12	JOSE HYMISON	may 31, 2019	16:43	JOSE HYMISON	TRF7N002JR6L	CLOSE-OC-CCK-737NG-100 (Open and Close CCK 737NG Zone 100)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP
IRF7N000BLM3	HARNES	411U	000040	JOSE HYMISON	ELOY MERCADO	may 31, 2019	18:02	jun 1, 2019	18:02	MANUEL DIAZ	jun 2, 2019	08:45	MANUEL DIAZ	TRF7N002SJRL	STRUCTURES - L/H MAIN INBOARD FLAP	TRF7N001YNP8	PLA, MRO-PTY, C1 + C2 + Added Task + STAB TRIM (28MAY19)	HP-1839CMP
IRF7N000BLMM	HARNES	411U	000058	LUILLY MUÑOZ	ALVARO HUERTA MENDEZ	may 31, 2019	18:18	jun 1, 2019	18:18	LUILLY MUÑOZ	may 31, 2019	20:13	LUILLY MUÑOZ	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JIC (B737-800 EXTERIOR PAINT "SAND & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP2)	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3 + Added Task + Paint + EA 3400-0035C OP2 [ADS-B out] (14MAY19)	HP-1725CMP

INVENTORY_BARCODE	PART_NAME	PART_NO_OEM	SERIAL_NO_OEM	CHECK_OUT_RECORDED_BY	CHECK_OUT_USER_NOTE	CHECK_OUT_USER	CHECK_OUT_DATE	CHECK_OUT_TIME	EXPECTED_RETURN_DT	EXPECTED_RETURN_TIME	CHECK_IN_RECORDED_BY	ACTUAL_RETURN_DATE	ACTUAL_RETURN_TIME	CHECK_IN_USER	TASK_BARCODE	TASK_NAME	WP_BARCODE	WP_NAME	AIRCRAFT_COMPONENT
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	JOSE HYMISON		JOSE HYMISON	jul 12, 2018	23:47	jul 13, 2018	23:46	RAFAEL SOLIS	jul 19, 2018	12:58	RAFAEL SOLIS	TRF7N000U1ST	38-100-00-U-JIC (Waste	TRF7N001T9XW	PLA, PTY-HNG, A10 + A	HP-1531CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSE HYMISON		JOSE HYMISON	jul 14, 2018	00:50	jul 14, 2018	00:49	JOSE HYMISON	jul 24, 2018	02:27	JOSE HYMISON	TRF7N001W1Z1	HANGAR HVAC TANKS	TRF7N001PA6B	PLA, PTY-HNG, A01+ TA	HP-1533CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSE RODRIGUEZ		ERICK STAFF	jul 25, 2018	16:45	jul 26, 2018	16:44	RAFAEL SOLIS	jul 31, 2018	14:46	RAFAEL SOLIS	TRF7N001X0QC	SYSTEM - MAIN W/W AF	TRF7N001WYBB	PLA, PTY-HNG, A02 + TA	HP-1720CMP
IRF7N000AFNE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	003	JOSE HYMISON		MAIKEL PERICHE	dic 6, 2018	15:13	dic 7, 2018	15:13	JOSE HYMISON	dic 8, 2018	01:28	JOSE HYMISON	TRF7N001VFPZ	BUILD STANDARD EC/R	TRF7N001D0W3	SHOP-TCOM-SHROUD	SHROUD (PN: C23502-091-307, SN: SHROUD14)
IRF7N000AFNE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	003	JUAN RODRIGUEZ		RODOLFO BUCKLEY	ene 18, 2019	04:41	ene 19, 2019	04:41	JUAN RODRIGUEZ	ene 18, 2019	05:26	JUAN RODRIGUEZ					
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	JOSE HYMISON		JOSE GIRALDO PINZON	feb 9, 2019	19:32	feb 8, 2019	19:32	JOSE HYMISON	feb 10, 2019	15:41	JOSE HYMISON	TRF7N002C1RL	CLOSE-OC-CCK-737NG	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	JOSE HYMISON		ROBERTO RIVERA	feb 10, 2019	15:47	feb 10, 2019	15:46	JOSE RODRIGUEZ	feb 10, 2019	20:33	JOSE HYMISON	TRF7N000SX1V	EA 5100-0047C-JIC (B73	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1524CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		DAVID AVILES HERNAN	feb 10, 2019	22:10	feb 11, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 11, 2019	08:32	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	JOSE HYMISON		LUIS MENDEZ	feb 12, 2019	04:54	feb 12, 2019	04:54	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:23	MANUEL DIAZ	TRF7N002GP4E	PAINT - DOORS COTOL	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	MANUEL DIAZ		VICTOR MOLINA	feb 12, 2019	05:58	feb 14, 2019	05:57	MANUEL DIAZ	feb 12, 2019	08:41	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	EDGAR QUINTERO		RIGOBERTO RAMOS	feb 12, 2019	13:56	feb 13, 2019	13:55	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	16:00	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GZUA	100- SHROUD MOISTUF	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1524CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	EDGAR QUINTERO		MAOMAR GONZALEZ	feb 12, 2019	18:48	feb 14, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 12, 2019	19:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GL4C	PAINT- L1 and R2 Liner r	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	feb 12, 2019	21:24	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	07:58	MANUEL DIAZ	TRF7N002G3AM	PAINT-LEFT WING OUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	feb 12, 2019	21:24	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	07:56	MANUEL DIAZ	TRF7N002G3AM	PAINT-LEFT WING OUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		ALFREDO LOO PINTO	feb 12, 2019	21:25	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	08:54	MANUEL DIAZ	TRF7N002G3AM	PAINT-LEFT WING OUT	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	EDGAR QUINTERO		LUIS ORTEGA GONZALI	feb 12, 2019	21:50	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	08:04	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	EDGAR QUINTERO		MANUEL MARTINEZ	feb 12, 2019	21:51	feb 14, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	feb 13, 2019	09:13	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	MANUEL DIAZ		JULIO GONZALEZ	feb 14, 2019	09:19	feb 16, 2019	09:18	EDGAR QUINTERO	feb 14, 2019	16:32	EDGAR QUINTERO	TRF7N002GPF7	100- FUSELAJE BELOW	TRF7N001TA0W	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1524CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 15, 2019	01:21	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	07:57	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 15, 2019	01:22	feb 15, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 15, 2019	08:10	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		JESUS CHAVERRA	feb 15, 2019	21:31	feb 16, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	11:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		EDGARDO NAVARRO	feb 15, 2019	22:12	feb 16, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	feb 16, 2019	11:04	EDGAR QUINTERO	TRF7N0016K7D	B737-55-1-9002-U-JIC (D	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	22:47	feb 17, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	11:02	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	22:48	feb 17, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	11:03	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	22:48	feb 17, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	11:02	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	22:48	feb 17, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	11:01	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	22:49	feb 17, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	11:04	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	feb 16, 2019	22:49	feb 17, 2019	23:22	MANUEL DIAZ	feb 17, 2019	11:03	MANUEL DIAZ	TRF7N0017ULQ	EA 5100-0048C OP1-JIC	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUILLY MUÑOZ		FRANKLIN MIRANDA	feb 18, 2019	18:49	feb 19, 2019	18:49	JOSE HYMISON	feb 18, 2019	19:56	JOSE HYMISON	TRF7N0029TUH	32-340-00-U-JIC (Parking	TRF7N002CNJS	PLA, PTY-HNG, A02 + A	HP-9901CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	EDGAR QUINTERO		JOSE VILLARRETA	feb 19, 2019	14:30	feb 20, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	feb 19, 2019	16:21	EDGAR QUINTERO	TRF7N002C1RL	CLOSE-OC-CCK-737NG	TRF7N001QBUF	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1720CMP
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	JOSE HYMISON		JOSE CASTRO	feb 21, 2019	03:59	feb 21, 2019	03:50	MANUEL DIAZ	feb 21, 2019	10:49	MANUEL DIAZ	TRF7N002HYS2	HYDRAULIC SYSTEM	TRF7N0029PAS	PLA, PTY-HNG, A03 + A	HP-1521CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	JOSE HYMISON		ALVARO HUERTA MENI	feb 23, 2019	13:50	feb 24, 2019	13:50	JOSE HYMISON	feb 23, 2019	14:32	JOSE HYMISON	TRF7N000T49R	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	JOSE HYMISON		ALVARO HUERTA MENI	feb 23, 2019	13:51	feb 24, 2019	13:51	JOSE HYMISON	feb 23, 2019	14:32	JOSE HYMISON	TRF7N000T49R	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 24, 2019	22:10	feb 25, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:39	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 24, 2019	22:10	feb 25, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:39	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 24, 2019	22:11	feb 25, 2019	23:32	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:42	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 24, 2019	22:11	feb 25, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:42	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	feb 24, 2019	22:12	feb 25, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:53	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		ALEJANDRO ORTEGA J	feb 24, 2019	22:50	feb 25, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:43	MANUEL DIAZ	TRF7N0017UKS	EA 5100-0048C OP1-JIC 800 CONFIGURATION (B737-700/-800 EXTERIOR PAINT "STRIP & PAINT" METHOD - COPA AIRLINES OPERATED - OP1)			
IRF7N000CLXL	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	002	JUAN RODRIGUEZ		ABRAHAM ALGANDONA	feb 25, 2019	00:16	feb 26, 2019	00:15	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:43	MANUEL DIAZ					
IRF7N000CLXQ	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	001	JUAN RODRIGUEZ		ABRAHAM ALGANDONA	feb 25, 2019	00:16	feb 26, 2019	00:16	MANUEL DIAZ	feb 25, 2019	07:42	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	MANUEL DIAZ		DOUGLAS GONZALEZ	feb 28, 2019	10:03	mar 1, 2019	10:03	EDGAR QUINTERO	feb 28, 2019	16:29	EDGAR QUINTERO	TRF7N0012F2S	B737-57-1-0028-U-JIC (L	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	MANUEL DIAZ		DOUGLAS GONZALEZ	mar 1, 2019	10:23	mar 3, 2019	10:23	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	20:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N0012F2T	B737-57-1-0028-U-JIC (R	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	EDGAR QUINTERO		MIGUEL AGUILAR	mar 1, 2019	15:39	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	19:17	EDGAR QUINTERO	TRF7N00152NY	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1526CMP
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	EDGAR QUINTERO		MIGUEL AGUILAR	mar 1, 2019	15:39	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	19:16	EDGAR QUINTERO	TRF7N00152NY	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1526CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	EDGAR QUINTERO		ALEXANDER SANCHEZ	mar 1, 2019	15:48	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	19:02	EDGAR QUINTERO	TRF7N00169AA	B737-51-1-9002-U-JIC (L	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	EDGAR QUINTERO		JUAN ALAS FLORES	mar 1, 2019	18:30	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	20:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N00169AA	B737-51-1-9002-U-JIC (L	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	EDGAR QUINTERO		JUAN ALAS FLORES	mar 1, 2019	18:30	mar 2, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 1, 2019	20:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N00169AA	B737-51-1-9002-U-JIC (L	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		ROBERTO REYES	mar 1, 2019	21:33	mar 2, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	09:35	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	LUIS GONZALEZ		ROBERTO REYES	mar 1, 2019	21:33	mar 2, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	09:37	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		ROBERTO REYES	mar 1, 2019	21:33	mar 2, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	09:42	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	LUIS GONZALEZ		ROBERTO REYES	mar 1, 2019	21:34	mar 2, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	08:45	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	LUIS GONZALEZ		ROBERTO REYES	mar 1, 2019	21:34	mar 2, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	09:37	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	LUIS GONZALEZ		ROBERTO REYES	mar 1, 2019	21:36	mar 2, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 2, 2019	09:36	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	EDGAR QUINTERO		MIGUEL AGUILAR	mar 2, 2019	17:44	mar 3, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 2, 2019	19:47	EDGAR QUINTERO	TRF7N00152NY	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1526CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:19	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:57	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND P/	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:19	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:57	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND P/	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:20	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND P/	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:20	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:58	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND P/	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUIS GONZALEZ		CIRILO GRACIA	mar 2, 2019	21:21	mar 3, 2019	23:23	EDGAR QUINTERO	mar 3, 2019	05:56	EDGAR QUINTERO	TRF7N001U8VJ	RADOME BOOT AND P/	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUILLY MUÑOZ		OSVALDO ZARATE	mar 4, 2019	13:27	mar 5, 2019	13:27	LUIS GONZALEZ	mar 10, 2019	19:11	LUIS GONZALEZ	TRF7N002HRDD	CENTER FUSELAGE III	TRF7N002DJXV	PLA, PTY-HNG, ADDED	HP-1566CMP
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	JOSEPH ROBLES ATEN		JIMMY GAITAN	mar 6, 2019	01:33	mar 7, 2019	01:33	JOSEPH ROBLES ATEN	mar 6, 2019	04:24	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N002K3FC	360 WAVEGUARD NC	TRF7N002HRDD	PLA, PTY-HNG, ADDED	HP-1525CMP
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	mar 6, 2019	23:46	mar 7, 2019	23:23	MANUEL DIAZ	mar 7, 2019	07:02	MANUEL DIAZ	TRF7N002JCS0	500 - LEFT WING TRAILI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	LUIS GONZALEZ		VICTOR MOLINA	mar 6, 2019	23:47	mar 7, 2019	03:23	MANUEL DIAZ	mar 7, 2019	07:01	MANUEL DIAZ	TRF7N002JCS0	500 - LEFT WING TRAILI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	EDGAR QUINTERO		VICTOR MOLINA	mar 7, 2019	22:08	mar 8, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	06:28	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	EDGAR QUINTERO		VICTOR MOLINA	mar 7, 2019	22:09	mar 8, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 8, 2019	06:28	MANUEL DIAZ					
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:27	mar 9, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	09:21	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:58	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 20, 2019	08:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:58	mar 9, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	09:04	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:58	mar 9, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	09:05	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000CQSW	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-13	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:59	mar 9, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	08:01	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR4	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-3	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:59			MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	08:01	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR3	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-2	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	19:59	mar 9, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	mar 20, 2019	08:24	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	EDGAR QUINTERO		ALFREDO LOO PINTO	mar 8, 2019	20:00	mar 9, 2019	00:00	MANUEL DIAZ	mar 9, 2019	09:05	MANUEL DIAZ	TRF7N002JD4W	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001TKNS	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1722CMP
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	EDGAR QUINTERO		ROBERTO RIVERA	mar 11, 2019	11:09	mar 13, 2019	00:00	LUIS GONZALEZ	mar 11, 2019	20:55	LUIS GONZALEZ	TRF7N002AUBW	PERFORM EXTERIOR P	TRF7N002247L	PLA, MRO-PTY, ES + A0	HK-4454
IRF7N000CQSW	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-13	JOSE HYMISON		DOUGLAS GONZALEZ	mar 11, 2019	13:27	mar 12, 2019	13:27	LUIS GONZALEZ	mar 11, 2019	20:43	LUIS GONZALEZ	TRF7N001H7W1	EA 5700-0085C OP3-JIC	TRF7N001Y6W6	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1526CMP
IRF7N000CQSW	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-13	JOSEPH ROBLES ATEN		SALVADOR SANCHEZ	mar 13, 2019	00:18	mar 13, 2019	00:17	EDGAR QUINTERO	mar 12, 2019	08:44	EDGAR QUINTERO					
IRF7N000CQSW	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-13	JOSEPH ROBLES ATEN		SALVADOR SANCHEZ

IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	JOSE HYMISON	MELQUISEDOCK HERR	abr 9, 2019	00:18	abr 9, 2019	00:18	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	09:41	MANUEL DIAZ	TRF7N0022JD59	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1726CMP	
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	JOSE HYMISON	MELQUISEDOCK HERR	abr 9, 2019	00:19	abr 9, 2019	00:19	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	09:44	MANUEL DIAZ	TRF7N0022JD59	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1726CMP	
IRF7N000CQSW	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-13	JOSE HYMISON	MELQUISEDOCK HERR	abr 9, 2019	00:20	abr 9, 2019	00:19	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	10:56	MANUEL DIAZ	TRF7N0022JD59	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1726CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSE HYMISON	MELQUISEDOCK HERR	abr 9, 2019	00:20	abr 9, 2019	00:18	MANUEL DIAZ	abr 9, 2019	09:44	MANUEL DIAZ	TRF7N0022JD59	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1726CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	MANUEL DIAZ	ALEXANDER SILVERA	abr 9, 2019	09:55	abr 11, 2019	09:54	EDGAR QUINTERO	abr 9, 2019	16:34	EDGAR QUINTERO	TRF7N002MX7X	STRUCT-L WING FUEL	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1837CMP	
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUILLY MUÑOZ	FRANCISCO PINTO ROS	abr 9, 2019	13:27	abr 10, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	abr 9, 2019	20:48	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0019V8K	B737-51-1-9002-U-JIC (L	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1837CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	MANUEL DIAZ	FRANCISCO PINTO ROS	abr 10, 2019	10:00	abr 12, 2019	09:59	LUILLY MUÑOZ	abr 10, 2019	20:22	LUILLY MUÑOZ	TRF7N0019V8K	B737-51-1-9002-U-JIC (L	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1837CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSEPH ROBLES ATEN	MELVIN ALVAREZ	abr 10, 2019	22:49	abr 12, 2019	23:00	MANUEL DIAZ	abr 11, 2019	08:45	MANUEL DIAZ	TRF7N0020MSQF	Structure - Tie Track Dow	TRF7N001YNGE	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1726CMP	
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROS	abr 13, 2019	13:34	abr 14, 2019	13:34	JOSE HYMISON	abr 13, 2019	15:40	JOSE HYMISON	TRF7N002MP5U	100-Format 360	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1837CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSE HYMISON	FRANCISCO PINTO ROS	abr 13, 2019	13:35	abr 14, 2019	13:35	JOSE HYMISON	abr 13, 2019	15:40	JOSE HYMISON	TRF7N002MP5U	100-Format 360	TRF7N001YNFL	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1837CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSEPH ROBLES ATEN	LUIS MORALES	abr 14, 2019	22:49	abr 16, 2019	22:45	MANUEL DIAZ	abr 15, 2019	07:45	MANUEL DIAZ	TRF7N002NHJC	SYSTEM-FWD SERVICE	TRF7N002NL6R	Aircraft Checks - 05 Aircr	HP-1566CMP	
IRF7N000CQST	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-11	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:43	abr 18, 2019	21:43	LUILLY MUÑOZ	abr 17, 2019	21:45	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:44	abr 18, 2019	21:43	MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	11:32	MANUEL DIAZ	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:44	abr 18, 2019	21:43	JOSEPH ROBLES ATEN	abr 21, 2019	04:21	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:44	abr 18, 2019	21:43	MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	11:31	MANUEL DIAZ	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:44	abr 18, 2019	21:43	MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	11:31	MANUEL DIAZ	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:45	abr 18, 2019	21:43	MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	11:30	MANUEL DIAZ	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	LUILLY MUÑOZ	ROBERTO SANJUR	abr 17, 2019	21:45	abr 18, 2019	21:43	MANUEL DIAZ	abr 18, 2019	11:30	MANUEL DIAZ	TRF7N000RKSK	190-51-3-0002-JIC (Aircr	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	LUILLY MUÑOZ	MANUEL MARTINEZ	abr 20, 2019	21:50	abr 22, 2019	21:50	JOSEPH ROBLES ATEN	abr 21, 2019	04:20	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED P	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	LUILLY MUÑOZ	DARIO DELGADO	abr 20, 2019	22:01	abr 22, 2019	22:01	JOSEPH ROBLES ATEN	abr 21, 2019	04:21	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N002P064	PAINT- ALL A/C NEED P	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	JOSE HYMISON	JHONY ESCORCIA ROM	abr 21, 2019	14:38	abr 22, 2019	14:38	JOSEPH ROBLES ATEN	abr 21, 2019	22:40	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N000RM0G	53-10-021-0005-JIC (Nos	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSEPH ROBLES ATEN	MELVIN ALVAREZ	abr 22, 2019	22:55	abr 24, 2019	22:55	MANUEL DIAZ	abr 23, 2019	07:48	MANUEL DIAZ	TRF7N002P72P	ESTRUCTURE- DURING	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSEPH ROBLES ATEN	RAUL SANJUR GONZAL	abr 23, 2019	22:34	abr 25, 2019	22:23	MANUEL DIAZ	abr 24, 2019	08:49	MANUEL DIAZ	TRF7N000RLZN	53-10-021-0003-JIC (Nos	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	EDGAR QUINTERO	JAIME MORENO MARTIN	abr 24, 2019	19:01	abr 26, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 24, 2019	20:42	EDGAR QUINTERO	TRF7N002NXFC	100-CTR FUSELAJE II LC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSE HYMISON	JAIR ORTIZ AGUILAR	abr 24, 2019	22:14	abr 25, 2019	22:14	MANUEL DIAZ	abr 25, 2019	05:32	MANUEL DIAZ	TRF7N000RN2T	EA 5300-0132C-JIC (REF	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	JOSE HYMISON	ALEXIS GONZALEZ	abr 26, 2019	05:04	abr 28, 2019	05:04	MANUEL DIAZ	abr 26, 2019	08:38	MANUEL DIAZ	TRF7N002PJ1X	200-FLOOR PANEL	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:46	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:25	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:46	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:46	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:46	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR3	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-2	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:47	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:47	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR6	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-5	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:47	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:26	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQST	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-11	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:47	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:28	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSX	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-14	JOSEPH ROBLES ATEN	JESUS CHAVERRA	abr 27, 2019	22:48	abr 28, 2019	22:46	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	07:27	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSY	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-15	JOSEPH ROBLES ATEN	ARISTIDES IZASA	abr 27, 2019	23:14	abr 29, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 28, 2019	05:38	EDGAR QUINTERO	TRF7N000RKQM	190-25-3-0058-AFT-JIC (	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSX	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-14	JAVIER ARAUZ BARRIA	ABIGAIL SANCHEZ	abr 28, 2019	13:07	abr 30, 2019	00:00	JAVIER ARAUZ BARRIA	abr 28, 2019	20:45	JAVIER ARAUZ BARRIA	TRF7N002P6TJ	ESTRUC-AILERON L/H.	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSEPH ROBLES ATEN	ENRIQUE PEÑA	abr 28, 2019	23:38	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	10:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	JOSEPH ROBLES ATEN	ENRIQUE PEÑA	abr 28, 2019	23:38	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	10:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000BBR3	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-2	JOSEPH ROBLES ATEN	ENRIQUE PEÑA	abr 28, 2019	23:38	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	10:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000BBR8	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-7	JOSEPH ROBLES ATEN	ENRIQUE PEÑA	abr 28, 2019	23:38	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	10:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000CQSY	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-15	JOSEPH ROBLES ATEN	ENRIQUE PEÑA	abr 28, 2019	23:38	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	10:55	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000CQSW	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-13	JOSEPH ROBLES ATEN	ENRIQUE PEÑA	abr 28, 2019	23:38	abr 30, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	abr 29, 2019	10:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N000TU8K	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000BBR9	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-8	JOSE HYMISON	ABIGAIL SANCHEZ	abr 29, 2019	16:07	abr 30, 2019	16:06	JOSEPH ROBLES ATEN	abr 29, 2019	21:00	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N000TUND	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	MANUEL DIAZ	ALVARO HUERTA MENI	abr 30, 2019	10:14	may 1, 2019	10:13	JOSE HYMISON	abr 30, 2019	12:08	JOSE HYMISON	TRF7N000TUND	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001YNMY	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1727CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	JOSEPH ROBLES ATEN	RAFAEL DE LA	may 5, 2019	22:01	may 7, 2019	21:41	EDGAR QUINTERO	may 6, 2019	08:40	EDGAR QUINTERO	TRF7N002P30T	STRUCTURE-ENGINE 1	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000CQSX	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-14	LUILLY MUÑOZ	MANUEL MARTINEZ	may 6, 2019	22:34	may 8, 2019	22:26	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:31	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR3	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-2	LUILLY MUÑOZ	MANUEL MARTINEZ	may 6, 2019	22:34	may 8, 2019	22:26	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:31	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBR7	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-6	LUILLY MUÑOZ	MANUEL MARTINEZ	may 6, 2019	22:34	may 8, 2019	22:26	EDGAR QUINTERO	may 7, 2019	08:31	EDGAR QUINTERO	TRF7N002PBCG	EA 5100-0035C OP4-JIC	TRF7N001TKMW	PLA, MRO-PTY, C1 + AL	HP-1564CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	JOSEPH ROBLES ATEN	WILMER CARRENO	may 9, 2019	03:18	may 10, 2019	03:14	MANUEL DIAZ	may 9, 2019	09:15	MANUEL DIAZ	TRF7N002QMY7	SHEET METAL - ENG #1	TRF7N002GD0Y	PLA, PTY-HNG, A17 + A`	HP-1847CMP	
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	JOSEPH ROBLES ATEN	CARLOS FRANCO JAIM	may 10, 2019	03:47	may 11, 2019	03:46	MANUEL DIAZ	may 10, 2019	10:54	MANUEL DIAZ	TRF7N002QOKW	SYSTEM-HYDRAULIC P	TRF7N002PLK4	PLA, PTY-HNG, CAMBIC	HP-1375CMP	
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	JOSEPH ROBLES ATEN	ALEJANDRO KAM CEDE	may 12, 2019	23:57	may 14, 2019	23:27	JOSEPH ROBLES ATEN	may 13, 2019	04:32	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N0023HBF	38-100-00-U-JIC (Waste	TRF7N002GGT2	PLA, PTY-HNG, A07 + A`	HP-1717CMP	
IRF7N000CQSX	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-14	JOSEPH ROBLES ATEN	ALFREDO LOO PINTO	may 15, 2019	21:29	may 17, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	07:55	MANUEL DIAZ	TRF7N0010POP	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBR3	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-2	JOSEPH ROBLES ATEN	ALFREDO LOO PINTO	may 15, 2019	21:30	may 17, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	07:59	MANUEL DIAZ	TRF7N0010POP	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	JOSEPH ROBLES ATEN	ALFREDO LOO PINTO	may 15, 2019	21:30	may 17, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	07:59	MANUEL DIAZ	TRF7N0010POP	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	JOSEPH ROBLES ATEN	ALFREDO LOO PINTO	may 15, 2019	21:30	may 17, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	07:54	MANUEL DIAZ	TRF7N0010POP	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000CQST	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-11	JOSEPH ROBLES ATEN	ALFREDO LOO PINTO	may 15, 2019	21:30	may 17, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	09:15	MANUEL DIAZ	TRF7N0010POP	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	JOSEPH ROBLES ATEN	ALFREDO LOO PINTO	may 15, 2019	21:30	may 17, 2019	21:29	MANUEL DIAZ	may 16, 2019	08:53	MANUEL DIAZ	TRF7N0010POP	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000CQST	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-11	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:57	may 18, 2019	23:40	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	10:32	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:57	may 18, 2019	23:40	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	10:32	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBR3	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-2	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:57	may 18, 2019	23:40	JOSEPH ROBLES ATEN	may 22, 2019	21:14	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:57	may 18, 2019	23:40	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	10:33	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBR5	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-4	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:58	may 18, 2019	23:40	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	10:32	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000CQSX	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-14	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:58	may 18, 2019	23:40	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	10:31	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	JOSEPH ROBLES ATEN	ROBERTO SANJUR	may 16, 2019	23:58	may 18, 2019	23:40	MANUEL DIAZ	may 17, 2019	10:33	MANUEL DIAZ	TRF7N000T5WQ	B737-51-1-0003-U-JIC (A	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	JOSE HYMISON	ANTHONY ALVEO RAN	may 17, 2019	16:03	may 18, 2019	16:03	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000WVU1	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	JOSE HYMISON	ANTHONY ALVEO RAN	may 17, 2019	16:03	may 18, 2019	16:03	LUILLY MUÑOZ	may 17, 2019	20:33	LUILLY MUÑOZ	TRF7N000WVU1	FCD 5700-0009C-JIC (73	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	JOSE HYMISON	JAVIER MARTINEZ CAM	may 18, 2019	23:01	may 19, 2019	23:01	JOSE HYMISON	may 19, 2019	04:33	JOSE HYMISON	TRF7N002KHZ5	STRUCTURE-FOUND LI	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	EDGAR QUINTERO	JUAN CORDERO	may 19, 2019	14:04	may 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	20:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RHUE	STRUCTURE- LEFT OU	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	EDGAR QUINTERO	JUAN CORDERO	may 19, 2019	14:08	may 21, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 19, 2019	20:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N002RHUE	STRUCTURE- LEFT OU	TRF7N001YNHU	PLA, MRO-PTY, C1 + C2	HP-1838CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	EDGAR QUINTERO	FRANKLIN MIRANDA	may 21, 2019	19:30	may 22, 2019	00:00	LUILLY MUÑOZ	may 21, 2019	21:55	JOSEPH ROBLES ATEN	TRF7N002RPZ	SYSTEM - FOLLOW UP	TRF7N002GDHF	PLA, PTY-HNG, A08 + A`	HP-1839CMP	
IRF7N000BBRF	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-10	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:55	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	06:54	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000CQSU	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-12	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:55	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	06:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000CQST	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-11	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:55	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	07:01	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000CQSX	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-14	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:55	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	06:53	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBRE	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-9	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	21:56	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	06:52	EDGAR QUINTERO	TRF7N002JD5D	EA 5100-0048C OP2A-JI	TRF7N001YQSZ	PLA, MRO-PTY, C1 + C3	HP-1725CMP	
IRF7N000BBR2	FULL FACE PROTECTIC	FFP1000	FACE-1	LUILLY MUÑOZ	ISRAEL TROYA	may 21, 2019	22:25	may 23, 2019	00:00	EDGAR QUINTERO	may 22, 2019	06:54	EDGA

Part - RESPIRADOR DESECHABLE PARA OLORES FUERTES

Name: RESPIRADOR DESECHABLE PARA OLORES FUERTES
Model:
Manufacturer: 8Y562 (3M)
Revision:
OEM Part Number: 3M8577
Total Quantity: 1740 EA

Inventory Search | Create Inventory | Create Alternate Part | Change to Serialized | Create Shipment

Availability | Details | Alternate Parts | Required On Tasks | Vendors | Bin Levels | Handling | History | Task Definitions

Show part number history for the past 10000 Days OK

Status | Purchase Orders | Repair Orders | Quantity

The total balance is : 1740 EA.

Transaction Date[1]	Transaction Type[2]	Description	Qty Adjustment
19-JUN-2019 19:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
19-JUN-2019 19:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
19-JUN-2019 14:20 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
18-JUN-2019 16:45 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
18-JUN-2019 14:32 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
18-JUN-2019 14:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
18-JUN-2019 12:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
17-JUN-2019 15:06 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
17-JUN-2019 14:59 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
16-JUN-2019 21:20 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
14-JUN-2019 22:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
14-JUN-2019 21:30 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
14-JUN-2019 21:06 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
13-JUN-2019 19:14 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
13-JUN-2019 18:56 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
13-JUN-2019 18:29 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
11-JUN-2019 21:48 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
11-JUN-2019 21:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
11-JUN-2019 21:33 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
10-JUN-2019 20:37 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 90 EA of part number 3M8577 was issued.	-90 EA
10-JUN-2019 20:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
10-JUN-2019 18:37 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
08-JUN-2019 15:15 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
07-JUN-2019 22:02 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
07-JUN-2019 21:46 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
07-JUN-2019 21:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
07-JUN-2019 19:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
07-JUN-2019 17:52 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 148875 for 2000 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	2000 EA
07-JUN-2019 13:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 4 EA of part number 3M8577 was issued.	-4 EA
07-JUN-2019 04:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
06-JUN-2019 22:45 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
06-JUN-2019 13:20 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
05-JUN-2019 21:58 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
05-JUN-2019 21:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
05-JUN-2019 19:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
04-JUN-2019 17:54 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
04-JUN-2019 16:03 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
03-JUN-2019 21:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
03-JUN-2019 20:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
02-JUN-2019 14:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA

30-MAY-2019 14:39 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
29-MAY-2019 22:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
29-MAY-2019 22:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
29-MAY-2019 21:58 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
28-MAY-2019 16:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
28-MAY-2019 14:12 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
27-MAY-2019 21:54 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
27-MAY-2019 21:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
27-MAY-2019 21:08 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
27-MAY-2019 19:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
27-MAY-2019 16:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
27-MAY-2019 13:30 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
26-MAY-2019 13:29 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
23-MAY-2019 14:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
22-MAY-2019 19:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
22-MAY-2019 19:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
22-MAY-2019 16:17 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
22-MAY-2019 15:58 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
22-MAY-2019 15:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
22-MAY-2019 12:26 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
21-MAY-2019 22:22 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
21-MAY-2019 18:13 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
21-MAY-2019 15:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 90 EA of part number 3M8577 was issued.	-90 EA
21-MAY-2019 14:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
21-MAY-2019 14:32 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 90 EA of part number 3M8577 was issued.	-90 EA
21-MAY-2019 13:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
20-MAY-2019 14:37 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
17-MAY-2019 21:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
17-MAY-2019 13:43 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
17-MAY-2019 04:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
16-MAY-2019 19:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
16-MAY-2019 19:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
15-MAY-2019 13:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
14-MAY-2019 16:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
13-MAY-2019 14:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
10-MAY-2019 14:49 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
10-MAY-2019 00:14 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 146998 for 2000 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	2000 EA
09-MAY-2019 21:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
09-MAY-2019 19:59 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
09-MAY-2019 19:48 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
09-MAY-2019 17:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
09-MAY-2019 14:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
07-MAY-2019 23:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
07-MAY-2019 22:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 90 EA of part number 3M8577 was issued.	-90 EA
07-MAY-2019 22:10 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
03-MAY-2019 19:43 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
03-MAY-2019 17:13 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
03-MAY-2019 15:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
03-MAY-2019 15:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
01-MAY-2019 22:10 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
01-MAY-2019 22:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
01-MAY-2019 18:45 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
30-APR-2019 13:58 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
30-APR-2019 13:56 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
30-APR-2019 13:54 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
30-APR-2019 03:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 4 EA of part number 3M8577 was issued.	-4 EA
29-APR-2019 15:32 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
29-APR-2019 15:06 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
27-APR-2019 21:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
27-APR-2019 21:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
26-APR-2019 18:26 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
26-APR-2019 16:39 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA

25-APR-2019 15:47 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
25-APR-2019 15:43 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
25-APR-2019 15:11 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
25-APR-2019 13:27 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
23-APR-2019 14:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
23-APR-2019 14:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
23-APR-2019 14:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
23-APR-2019 14:01 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
22-APR-2019 21:48 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
22-APR-2019 14:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
20-APR-2019 20:51 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
20-APR-2019 20:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
20-APR-2019 20:15 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
20-APR-2019 13:08 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
19-APR-2019 17:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
18-APR-2019 19:27 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 145476 for 2000 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	2000 EA
17-APR-2019 17:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
17-APR-2019 17:02 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
17-APR-2019 16:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
16-APR-2019 17:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
16-APR-2019 16:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
15-APR-2019 16:36 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 25 EA of part number 3M8577 was issued.	-25 EA
15-APR-2019 16:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 25 EA of part number 3M8577 was issued.	-25 EA
15-APR-2019 16:22 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
15-APR-2019 15:58 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 25 EA of part number 3M8577 was issued.	-25 EA
13-APR-2019 20:49 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
13-APR-2019 19:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
13-APR-2019 19:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
11-APR-2019 21:45 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
11-APR-2019 21:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
11-APR-2019 17:08 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
10-APR-2019 15:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
09-APR-2019 21:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
09-APR-2019 17:59 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 5 EA of part number 3M8577 was issued.	-5 EA
09-APR-2019 17:46 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
08-APR-2019 15:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
06-APR-2019 21:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
06-APR-2019 19:54 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 70 EA of part number 3M8577 was issued.	-70 EA
06-APR-2019 18:40 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
06-APR-2019 12:36 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
05-APR-2019 21:14 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
05-APR-2019 19:39 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
05-APR-2019 15:13 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
04-APR-2019 18:47 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
04-APR-2019 16:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
04-APR-2019 16:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
04-APR-2019 15:29 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
04-APR-2019 15:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
04-APR-2019 14:27 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
04-APR-2019 13:16 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
03-APR-2019 14:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
01-APR-2019 20:56 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
01-APR-2019 20:55 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
01-APR-2019 20:53 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
01-APR-2019 19:20 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
29-MAR-2019 23:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
29-MAR-2019 23:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
29-MAR-2019 23:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
28-MAR-2019 16:11 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 6 EA of part number 3M8577 was issued.	-6 EA
27-MAR-2019 21:57 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
27-MAR-2019 21:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
27-MAR-2019 21:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
27-MAR-2019 12:36 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA

26-MAR-2019 19:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
26-MAR-2019 17:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
25-MAR-2019 16:16 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
25-MAR-2019 16:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
23-MAR-2019 19:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143413 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
23-MAR-2019 18:53 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143413 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
21-MAR-2019 22:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
21-MAR-2019 21:53 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
21-MAR-2019 21:46 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 143440 for 600 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	600 EA
21-MAR-2019 15:16 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 143413 for 80 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	80 EA
21-MAR-2019 13:56 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
21-MAR-2019 13:33 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
19-MAR-2019 22:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
19-MAR-2019 22:30 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 90 EA of part number 3M8577 was issued.	-90 EA
19-MAR-2019 22:14 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
19-MAR-2019 21:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 14 EA of part number 3M8577 was issued.	-14 EA
19-MAR-2019 18:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 86 EA of part number 3M8577 was issued.	-86 EA
19-MAR-2019 13:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
18-MAR-2019 20:57 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 143217 for 1100 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	1100 EA
18-MAR-2019 14:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
18-MAR-2019 14:02 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
14-MAR-2019 21:27 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 142992 for 1020 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	1020 EA
14-MAR-2019 21:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
14-MAR-2019 20:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
14-MAR-2019 17:02 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
13-MAR-2019 18:43 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
13-MAR-2019 13:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
13-MAR-2019 12:46 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
13-MAR-2019 12:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
12-MAR-2019 12:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
11-MAR-2019 21:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 142393 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
07-MAR-2019 12:24 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 142394 for 380 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	380 EA
07-MAR-2019 12:23 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 142393 for 20 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	20 EA
01-MAR-2019 14:32 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 5 EA of part number 3M8577 was issued.	-5 EA
21-FEB-2019 22:45 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
07-FEB-2019 05:38 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
30-JAN-2019 00:45 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 4 EA of part number 3M8577 was issued.	-4 EA
30-JAN-2019 00:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
27-JAN-2019 02:06 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
14-JAN-2019 14:32 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 679 EA of part number 3M8577 was issued.	-679 EA
14-JAN-2019 11:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 4 EA of part number 3M8577 was issued.	-4 EA
13-JAN-2019 12:49 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
12-JAN-2019 15:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
12-JAN-2019 14:34 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
11-JAN-2019 22:10 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
11-JAN-2019 21:02 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
11-JAN-2019 12:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
10-JAN-2019 15:13 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
09-JAN-2019 16:14 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 100 EA of part number 3M8577 was issued.	-100 EA
09-JAN-2019 13:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
09-JAN-2019 06:08 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
07-JAN-2019 15:22 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 138398 for 1000 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	1000 EA
20-DEC-2018 21:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
20-DEC-2018 20:01 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
20-DEC-2018 14:46 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
20-DEC-2018 12:56 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
19-DEC-2018 15:14 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 36 EA of part number 3M8577 was issued.	-36 EA
19-DEC-2018 12:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
19-DEC-2018 01:43 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 4 EA of part number 3M8577 was issued.	-4 EA
18-DEC-2018 15:11 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
18-DEC-2018 14:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
18-DEC-2018 13:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
17-DEC-2018 22:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA

16-DEC-2018 03:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
15-DEC-2018 21:59 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
15-DEC-2018 17:02 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
15-DEC-2018 16:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
14-DEC-2018 23:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
13-DEC-2018 13:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
11-DEC-2018 16:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
28-NOV-2018 00:12 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
24-NOV-2018 15:06 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
07-NOV-2018 21:22 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 134424 for 500 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	500 EA
02-NOV-2018 16:10 UTC	QTYADJ	The quantity of part number 3M8577 and serial/batch number BN 124502 was adjusted from 105 EA to 0 EA. The reason code for this adjustment is QCCOUNT.	-105 EA
14-OCT-2018 19:49 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
11-OCT-2018 18:57 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
08-OCT-2018 16:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
04-OCT-2018 23:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
04-OCT-2018 02:15 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
02-OCT-2018 21:38 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
02-OCT-2018 19:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
02-OCT-2018 18:48 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
02-OCT-2018 12:49 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
02-OCT-2018 05:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
01-OCT-2018 21:48 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
01-OCT-2018 16:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
01-OCT-2018 12:52 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
01-OCT-2018 05:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
01-OCT-2018 05:11 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
30-SEP-2018 23:50 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
30-SEP-2018 23:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
30-SEP-2018 04:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA

24-SEP-2018 14:11 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
24-SEP-2018 13:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
24-SEP-2018 12:52 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
24-SEP-2018 03:17 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
23-SEP-2018 21:11 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
23-SEP-2018 00:01 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
22-SEP-2018 23:57 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
22-SEP-2018 23:53 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
22-SEP-2018 16:38 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
22-SEP-2018 16:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 6 EA of part number 3M8577 was issued.	-6 EA
22-SEP-2018 07:52 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
22-SEP-2018 01:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
22-SEP-2018 01:22 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
21-SEP-2018 05:39 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
21-SEP-2018 00:15 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
21-SEP-2018 00:10 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
20-SEP-2018 12:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
20-SEP-2018 05:47 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
20-SEP-2018 02:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
20-SEP-2018 00:37 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
19-SEP-2018 18:57 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
19-SEP-2018 13:03 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
18-SEP-2018 18:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
17-SEP-2018 22:55 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 3 EA of part number 3M8577 was issued.	-3 EA
17-SEP-2018 22:54 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
17-SEP-2018 12:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
16-SEP-2018 03:51 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
15-SEP-2018 23:42 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
13-SEP-2018 13:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
13-SEP-2018 12:04 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
13-SEP-2018 00:06 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA

12-SEP-2018 14:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 18 EA of part number 3M8577 was issued.	-18 EA
12-SEP-2018 14:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 12 EA of part number 3M8577 was issued.	-12 EA
12-SEP-2018 03:43 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
11-SEP-2018 14:29 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
11-SEP-2018 13:26 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 52 EA of part number 3M8577 was issued.	-52 EA
11-SEP-2018 13:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
10-SEP-2018 22:33 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
10-SEP-2018 18:54 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
10-SEP-2018 16:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
10-SEP-2018 15:44 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
10-SEP-2018 15:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
09-SEP-2018 13:16 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
09-SEP-2018 12:01 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
08-SEP-2018 22:25 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
08-SEP-2018 21:35 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
08-SEP-2018 17:57 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
08-SEP-2018 17:55 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
07-SEP-2018 15:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
07-SEP-2018 13:51 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
05-SEP-2018 16:39 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
05-SEP-2018 12:53 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
05-SEP-2018 12:21 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
04-SEP-2018 13:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
03-SEP-2018 15:37 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
03-SEP-2018 14:07 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
03-SEP-2018 13:22 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 4 EA of part number 3M8577 was issued.	-4 EA
02-SEP-2018 23:09 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
02-SEP-2018 14:36 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
01-SEP-2018 12:38 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
31-AUG-2018 19:14 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
30-AUG-2018 13:40 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
29-AUG-2018 14:23 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 80 EA of part number 3M8577 was issued.	-80 EA
28-AUG-2018 21:51 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
28-AUG-2018 21:31 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
28-AUG-2018 14:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
27-AUG-2018 19:22 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
26-AUG-2018 15:29 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 6 EA of part number 3M8577 was issued.	-6 EA
25-AUG-2018 14:19 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
24-AUG-2018 22:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 1 EA of part number 3M8577 was issued.	-1 EA
21-AUG-2018 21:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 2 EA of part number 3M8577 was issued.	-2 EA
20-AUG-2018 18:32 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
19-AUG-2018 21:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
15-AUG-2018 20:52 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
15-AUG-2018 19:27 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
15-AUG-2018 18:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
15-AUG-2018 18:41 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
13-AUG-2018 19:37 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 127304 for 430 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	430 EA
12-AUG-2018 13:30 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
11-AUG-2018 21:24 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
09-AUG-2018 03:05 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
09-AUG-2018 02:00 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 60 EA of part number 3M8577 was issued.	-60 EA
09-AUG-2018 00:01 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
05-AUG-2018 13:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
05-AUG-2018 13:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
04-AUG-2018 12:28 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 30 EA of part number 3M8577 was issued.	-30 EA
03-AUG-2018 18:36 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 3 EA of part number 3M8577 was issued.	-3 EA
03-AUG-2018 13:39 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 40 EA of part number 3M8577 was issued.	-40 EA
03-AUG-2018 13:18 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 10 EA of part number 3M8577 was issued.	-10 EA
31-JUL-2018 14:08 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 50 EA of part number 3M8577 was issued.	-50 EA
19-JUL-2018 18:53 UTC	ISSUE	Inventory with the serial/batch number BN 124383 for 20 EA of part number 3M8577 was issued.	-20 EA
08-JUL-2018 11:22 UTC	INSP	Inventory with the serial/batch number BN 124502 for 1110 EA of part number 3M8577 was inspected as serviceable.	1110 EA
05-JUL-2018 21:06 UTC	ARCHIVE	1655 inventory records with the serial/batch number BN 124383 for part number 3M8577 were archived.	-1655 EA
05-JUL-2018 21:06 UTC	QTYADJ	The quantity of part number 3M8577 and serial/batch number BN 124383 was adjusted from 910 EA to 2565 EA. The reason code for this adjustment is QCOTHER.	1655 EA
05-JUL-2018 20:59 UTC	CRTINV	Inventory with the serial/batch number BN 124383 was created for 910 EA of part number 3M8577.	910 EA

ANEXO 7: Registro de recolección y disposición de Desechos Sólidos (VOLTRAN y AAUD)

Voltran

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 165708

A: Semaca S.A. Fecha: 03-08-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Pala 2.28

Recibido por: Lucas Rodriguez Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 704394
1,147,883

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 03-ago-2018 04:20 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JORGE GARCIA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: ~~05-11496~~

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 18.92

Peso Neto: 2.28 228

Monto: B/36.76 3876

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltran

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 165726

A: Sihacasa Fecha: 10-08-18

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Neto 2.78

Recibido por: Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 707951

1,151,492

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 10-ago-2018 06:12 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: EMANUEL PITTY

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.42

Peso Neto: 2.78 2.78

Monto: B/47.26 47.26

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 165744

A: Schracesa Fecha: 17-08-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Pozo 272

Recibido por: [illegible] Conductor: [illegible]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 711210
1,154,865

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 17-ago-2018 04:19 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: EMANUEL PITTY

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.36

Peso Neto: 2.72 272

Monto: B/46.24 4624

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 165612

A: Solracc SA Fecha: 24-08-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Pueto 2.96

Recibido por: Abdiel Domillo Conductor: [signature]

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 714917
1,158,342

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 24-ago-2018 06:00 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: EMANUEL PITTY

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.60

Peso Neto: 2.96 2.96

Monto: B/50.32 50.32

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 165629

A: Setranssa Fecha: 31-08-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Peso 2.45

ecibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 718354
1,161,746

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 31-ago-2018 05:33 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: EMANUEL PITTY

Tipo de Desechos: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.09

Peso Neto: 2.45 2.45

Monto: B/41.65 41.65

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 165650

A: Estracosa Fecha: 07-09-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Punto 3.33

Recibido por: Lucas Rodriguez Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 721745

1,165,149

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 07-sep-2018 04:18 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: EMANUEL PITTY

Tipo de Desecho: DESECHOS HOSPITALARIOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 16.64
Peso Lleno: 19.97
Peso Neto: 3.33

Monto: B/56.61

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 164468

A: Setracosa Fecha: 14-09-18

Proyecto: _____ Camión: AK9797

Material Acarreado: Basura

Neto 2.81

Recibido por: Pablo Cáceres Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D. V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 724986

1,168,618

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 14-sep-2018 03:42 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: EMANUEL PITTY

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: AK9797

Peso Vacio: 17.39

Peso Lleno: 20.20

Peso Neto: 2.81 2.81

Monto: B/47.77 47.77

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA **Nº 164485**

A: 3 - Bracas A Fecha: 20-09-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Nota 3.10

Recibido por: [illegible] Conductor: [signature]

1,171,467

X

20-sep-2018 04:20 AM

00 ALGIS VERGARA

RESIDUOS ORGANICOS

GERMAN CORRO

05-11496
527572

16.64
19.74
3.10

B/52.70

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 167253

A: Jo Inacasa Fecha: 27-09-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Peso 5.35

Recibido por: Adolfo Saturno Conductor: [illegible]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 726025
1,174,940

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 27-sep-2018 04:13 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: ALGIS VERGARA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 13.83
Peso Lleno: 19.18
Peso Neto: 5.35

Monto: B/90.95

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 739928
1,188,758

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 25-oct-2018 04:46 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: ALGIS VERGARA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: ~~16.64~~

Peso Lleno: 19.29

Peso Neto: 2.65 2.65

Monto: B/45.05 45.05

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 166272

A: Sehacasa Fecha: 25-10-18

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 729941
1,178,881

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 05-oct-2018 04:29 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: ,00

Operador: JOSE ANGEL ORTEGA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 16.64
Peso Lleno: 19.47
Peso Neto: 2.83

Monto: B/48.11

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 167274

A: Sofracasa Fecha: 05-10-18

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

Neto 2.83

Recibido por: Lucas Rodriguez Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 732953
1,181,892

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 11-oct-2018 04:12 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOSE ANGEL ORTEGA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 19.57

Peso Neto: 5.74 574

Monto: B/97.58 9758

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 167289

A: Sehracasa Fecha: 11-10-18

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:
Basura

Peso 5.74

Recibido por: Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 735963
1,184,775

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 17-oct-2018 04:26 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: ALGIS VERGARA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.20

Peso Neto: 2.56 2.56

Monto: B/43.52 43.52

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 166253

A: Servaasa Fecha: 17-10-18

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

D.Neto 2.56

Recibido por: Abdiel Bonilla Conductor:

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltran

Volqueles y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA Nº 167956

A: Schacosa Fecha: 31-10-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Pueto 2.67

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 742614
1,191,575

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 31-oct-2018 05:01 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: ALGIS VERGARA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 16.64
Peso Lleno: 19.31
Peso Neto: 2.67 267

Monto: B/45.39 4539

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltran

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA Nº 167977

A: Setracasa Fecha: 08-11-18

Proyecto: _____ Camión: AK9797

Material Acarreado: Basura

PNob 3.71

Recibido por: Lucas Rodriguez Conductor: [signature]

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 746457

1,195,193

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 08-nov-2018 05:45 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: ALGIS VERGARA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: AK9797

Peso Vacio: 17.39

Peso Lleno: 21.10

Peso Neto: 3.71 3.71

Monto: B/63.07 6307

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 168017

A: Sahacosa Fecha: 16-11-18

Proyecto: _____ Camión: AK9797

Material Acarreado: Basura

Neto 5.35

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 749988
1,198,770

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 16-nov-2018 03:38 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yuri Sanchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 19.18

Peso Neto: 5.35 5.35

Monto: B/90.95 90.95

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 168035

A: Sehracosa Fecha: 23-11-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

PNaco 3.75

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 753364

1,202,175

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 23-nov-2018 03:02 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yuri Sanchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 20.39

Peso Neto: 3.75 3.75

Monto: B/63.75 63.75

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltran
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 169153

A: Sehaca SA Fecha: 30-11-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

PNoto 2.92

Recibido por: Abdiel Benitez Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 756537
1,205,691

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 30-nov-2018 05:59 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Jair Sanchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.56

Peso Neto: 2.92 2.92

Monto: B/49.64 49.64

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 169173

A: Ecomaca Fecha: 07-12-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Pto 348

Recibido por: Lucas Rodriguez Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 760783
1,209,350

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 07-dic-2018 05:39 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: MARCIAL SANCHEZ

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yani Sanchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 16.64
Peso Lleno: 20.12
Peso Neto: 3.48 348

Monto: B/59.16 59.16

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltran
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 169703

A: Asia Puerto Fecha: 14 12 18

Proyecto: Cetro Casa Camión: 53 27 91

Material Acarreado: 01 viaje
Basura
Peso 4.48

Recibido por: Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 764162

1,212,976

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 14-dic-2018 09:36 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 532791

Peso Vacio: 14.94

Peso Lleno: 19.42

Peso Neto: 4.48

Monto: B/76.16

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 170011

A: Schwarcosa Comp Fecha: 21-12-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Pluto 1.13

Recibido por: _____ Conductor: _____

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 767819

1,216,571

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 21-dic-2018 04:58 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: LUIS BADILLO

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 17.77

Peso Neto: 1.13 1.13

Monto: B/19.21 19.21

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranco

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA Nº 170014

A: Sobra Casa T.A. Fecha: 22-12-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Palo 0.72

Recibido por: Abdiel Domínguez Conductor: _____

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 768543
1,217,149

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 22-dic-2018 03:45 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: MARCIAL SANCHEZ

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yuli Sanchez 29-714-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 13.83
Peso Lleno: 14.55
Peso Neto: 0.72 0.72

Monto: B/12.24 12.24

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 170016

A: Se Inacasa J.A. Fecha: 24-12-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

PNeto 0.53

Recibido por: Luis Badillo Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 769290

1,218,041

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 24-dic-2018 02:23 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: LUIS BADILLO

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yuri Sanchez 3-704-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 14.36

Peso Neto: 0.53 053

Monto: B/ 9.01 9.01

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 170020

A: Selvacaja T.A. Fecha: 26-12-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Peso 0.57

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 770073
1,218,823

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 26-dic-2018 02:54 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Ia Sanchez 3-724-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 13.03
Peso Lleno: 14.40
Peso Neto: 0.57 057

Monto: B/9.69 9.69

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA Nº 170021

A: Sracosa T.A. Fecha: 26-12-18

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 770081
1,218,831

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 26-dic-2018 04:28 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Juan Sthadh 8-724-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 13.83
Peso Lleno: 14.52
Peso Neto: 0.69 069

Monto: B/11.73 11.73

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 170038

A: Servaco, S.A. Fecha: 31-12-18

Proyecto: _____ Camión: AK9797

Material Acarreado: Basura

Peso 2.98

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 772818
1,221,530

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 31-dic-2018 04:43 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: LUIS BADILLO

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yair Sánchez 8-724-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: AK9797

Peso Vacio: 17.39

Peso Lleno: 20.37

Peso Neto: 2.98 2.98

Monto: B/50.66 50.66

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 170760

A: Semacasa Fecha: 09-01-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

PM@6 4.22

Recibido por: Abdiel Bonilla Conductor:

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 777270
1,225,780

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 09-ene-2019 03:38 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: MARCIAL SANCHEZ

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yair Sanchez 8-724-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 20.86

Peso Neto: 4.22 4.22

Monto: B/71.74 71.74

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 170779

A: Pacasa Fecha: 16-01-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Neto 2.88

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 780334

1,229,175

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 16-ene-2019 02:40 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 80

Operador: LUIS BADILLO

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Juan Smith 8-728-724-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.52

Peso Neto: 2.88 288

Monto: B/48.96 4896

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranc
Volqueles y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA

Nº 171101

A: Setracosa Fecha: 23-01-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Peso 2.34

Recibido por: Yaneth Santana Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 784222
1,232,839

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 23-ene-2019 04:08 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: LUIS BADILLO

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Luis Sanchez 8-724-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 18.98

Peso Neto: 2.34 234

Monto: B/39.78 3978

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 171122

A: Sin marca Fecha: 30-01-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

Punto 2.73

Recibido por: Idelfa Salazar Conductor: S/I

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 787818
1,236,310

☐ CONTADO ☐ CRÉDITOX

Fecha y Hora: 30-ene-2019 04:56 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Luis Gonzalez 8-722-2172
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.37

Peso Neto: 2.73 273

Monto: B/46.41 46.41

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA **Nº 172252**

A: Sehaca SA Fecha: 08-02-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

PN dto 3.97

Recibido por: Yaseth Saldaña Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS **No. 792379**
1,240,882

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 08-feb-2019 03:50 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yair Sanchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 20.61

Peso Neto: 3.97 397

Monto: B/67.49 67.49

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 172275

A: Semacesa Fecha: 15-02-19

Proyecto: _____ Camión: C27572

Material Acarreado: _____

63-Sur

Pkdo 2.45

Recibido por: L Valdes Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 796005
1,244,414

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 15-feb-2019 03:22 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: LUIS BADILLO

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Tmi Sanchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.09

Peso Neto: 2.45 2.45

Monto: B/41.65 41.65

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA

Nº 172295

A: Sin Hacer Fecha: 22-02-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Punto 2-59

Recibido por: Lucas Rodriguez Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 799355
1,247,968

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 22-feb-2019 04:08 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-111-90

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.84

Peso Lleno: 19.23

Peso Neto: 2.59 259

Monto: B/44.03 4403

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 173217

A: Sabracosa Fecha: 01-03-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Punto

Recibido por: Edgardo Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 802854

1,251,483

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 01-mar-2019 03:01 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: _____

No. de Placa: 05-11496

Peso Vacio: 527572

Peso Lleno: 16.64

Peso Neto: 19.69 3.05 305

Monto: 5785 (751.65)

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA Nº 173234

A: Selmacosa Fecha: 08-03-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Pinto 2.66

Recibido por: Duran Rodriguez Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 806004

1,254,423

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 08-mar-2019 03:35 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa: 05-11436 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.30

Peso Neto: 2.66 2.66

Monto: B/45.22 45.22

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 172853

A: Schaccsa comp Fecha: 14-03-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Peso 1.58

Recibido por: Idelfonso Stum Conductor: [illegible]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 808836
1,257,443

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 14-mar-2019 03:39 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496
No. de Placa: 527572
Peso Vacio: 16.64
Peso Lleno: 18.22
Peso Neto: 1.58

Monto: B/26.85

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc •
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 172862

A: Setracsa TH Fecha: 16-03-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Recibido por: Jesús Valdés Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 809902

1,258,509

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 16-mar-2019 04:29 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Luis Sánchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 15.14

Peso Neto: 1.31 131

Monto: B/22.27 2227

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

1

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 172881

A: Sehracasa Fecha: 22-03-19

Proyecto: Compactador Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

PNoto 242

Recibido por: Luis Rodriguez Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 812886

1,261,489

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 22-mar-2019 03:10 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN CARABALLO

Tipo de Desecho: DESECHOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yaiel Sprach
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa: 05-11496 / 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.06

Peso Neto: 2.42 242

Monto: B/41.14 4114

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 175453

A: Soluciones SA Fecha: 29-03-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Relleno 2.43

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 816663

1,265,127

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 29-mar-2019 04:49 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: _____ 00

Operador:

Tipo de Desecho: KEVIN CARABALLO DESECHOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa: 05-01496 527572

Peso Vacio:

Peso Lleno: 16.64 19.07

Peso Neto: 2.43 243

Monto: 41.31 B/41.31

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 175475

A: Saracasa Fecha: 05-04-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 818822

1,268,660

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 05-abr-2019 05:43 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: _____

No. de Placa: 05-11496 / 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 19.09

Peso Neto: 5.26 526

Monto: B/89.42 89.42

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 175498

A: Sehacasa Fecha: 12-04-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Peso 2.80

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 822219

1,272,297

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 12-abr-2019 04:54 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00 12

Operador: KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.44

Peso Neto: 2.80 280

Monto: B/47.60 4760

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranco

Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 174563

A: Setracasa Fecha: 18-04-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Punto 2.30

Recibido por: A. Sanchez Seguridad. Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 826598

1,275,155

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 18-abr-2019 05:06 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa: 08-11496 / 527572

Peso Vacio:

Peso Lleno: 16.64

Peso Neto: 16.94 / 2.30

Monto: B/39.10

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 174582

A: Bracasa Fecha: 26-04-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Punto 5.27

Recibido por: _____ Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 829774

1,276,327

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 26-abr-2019 03:03 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: _____

No. de Placa: 05-11496 / 527572

Peso Vacio: _____

Peso Lleno: 13.83 / 19.10

Peso Neto: 5.27 — 527

Monto: B/89.59 — 8959

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 175241

A: Se Vacasa Fecha: 03-05-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: Basura

Punto 2 3 4

Recibido por: Yoseth Santana Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 832864
1,281,413

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 03-may-2019 03:13 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Yoseth Sánchez
Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:
No. de Placa: 05-11496 527572
Peso Vacio:
Peso Lleno: 16.64 18.98
Peso Neto: 2.34 034

Monto: B/39.78 3978

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 176122

A: Sobrecasa Fecha: 10-05-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

PNda 2.33

Recibido por: Lardys Valdés Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 836170

1,284,713

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 10-may-2019 08:21 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 18.97

Peso Neto: 2.33

Monto: B/39.61

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 176716

A: Se Hacasa Fecha: 17-05-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

Pluto 6.50

Recibido por: Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 839614

1,288,156

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 17-may-2019 04:43 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 19.33

Peso Neto: 5.50 550

Monto: B/93.50 9350

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

227.29

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 177484

A: Salmacasa Fecha: 07-06-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Punto 2-97

Recibido por: Luis Rodriguez Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 849680
1,298,217

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 07-jun-2019 08:30 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

[signature]
Nombre/céd./Firma del Conductor

[signature]
Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.61

Peso Neto: 2.97 2.97

Monto: B/50.49 50.49

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 176739

A: Ecocasa Fecha: 24-05-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Punto 234

Recibido por: [signature] Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 842916

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 24-may-2019 05:03 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: _____ 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

[signature]
Nombre/céd./Firma del Conductor

[signature]
Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: _____

No. de Placa: 05-11496 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 18.98

Peso Neto: 2.34

Monto: B/39.78 39.78

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA

Nº 177461

A: Señacosa Fecha: 31-05-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

Recibido por: Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 846291

1,294,841

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 31-may-2019 04:44 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 09

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 19.60

Peso Neto: 5.77

Monto: B/98.09

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

№ 178108

A: De Vacasa Fecha: 14-06-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

17 Norte 2.99

Recibido por: L. Valdés Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 853251

1,301,784

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 14-jun-2019 12:08 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: REYNALDO RODRIGUEZ

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

_____
Nombre/céd./Firma del Conductor

_____
Nombre del Funcionario en Pesas

_____
Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 16.12

Peso Neto: 2.29 2.29

Monto: B/38.93 38.93

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

-22.29

Voltranco
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 177484

A: Salmacasa Fecha: 07-06-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Pluto 2.97

Recibido por: Luis Rodriguez Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 849680
1,298,217

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 07-jun-2019 03:30 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

[signature]
Nombre/céd./Firma del Conductor

[signature]
Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 19.61

Peso Neto: 2.97 2.97

Monto: B/50.49 50.49

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA Nº 176739

A: Ecocasa Fecha: 24-05-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

Punto 234

Recibido por: [signature] Conductor: [signature]

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 842916

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 24-may-2019 05:03 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

[signature]
Nombre/céd./Firma del Conductor

[signature]
Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 16.64

Peso Lleno: 18.98

Peso Neto: 2.34

Monto: B/39.78 39.78

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

NOTA DE ENTREGA

Nº 177461

A: Setracosa Fecha: 31-05-19

Proyecto: Camión: 527572

Material Acarreado:

Basura

Recibido por: Conductor:

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS No. 846291

1,294,841

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 31-may-2019 04:44 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 09

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 19.60

Peso Neto: 5.77

Monto: B/98.09

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Voltranc
Volquetes y Transporte Corro, S.A.
Contribuyendo al desarrollo y limpieza de Panamá

Tel.: 295-2362 / 295-2651
Fax: 295-2651 • Cel.: 6674-6162
e-mail: voltranc@gmail.com
gcorro7@yahoo.com

NOTA DE ENTREGA

Nº 178108

A: De Tracasa Fecha: 14-06-19

Proyecto: _____ Camión: 527572

Material Acarreado: _____

Basura

17 Norte 2.99

Recibido por: L. Valdés Conductor: _____

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 853251

1,301,784

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO X

Fecha y Hora: 14-jun-2019 12:08 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: REYNALDO RODRIGUEZ

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGANICOS

Facturado a: GERMAN CORRO

_____
Nombre/céd./Firma del Conductor

_____
Nombre del Funcionario en Pesas

_____
Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 05-11496

No. de Placa: 527572

Peso Vacio: 13.83

Peso Lleno: 16.12

Peso Neto: 2.29 2.29

Monto: B/38.93 38.93

Facebook:/AAUD panamá Twitter:@AAUD_Panama YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

ANEXO 8: Reporte de trabajo realizado a Extintores

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores



Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Equipo Rodante Air Cond Unit

Fecha: 09/08/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
3	2.5 Libras	PQ PKP	AC-25	AC-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
4	2.5 Libras	PQ PKP	AC-26	AC-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
5	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 05	AC - 05	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 09	AC - 09	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 10	AC - 10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 12	AC - 12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 15	AC - 15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 16	AC - 16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 14	AC - 14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	AC-17	AC-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	AC-18	AC-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 19	AC - 19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 21	AC- 21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 22	AC- 22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	AC-24	AC-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP	AC-30	AC-30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
24	2.5 Libras	PQ PKP	AC-27	AC-27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP	AC-28	AC-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP	AC-29	AC-29	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Equipo Rodante

Fecha: 09/10/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
4	2.5 Libras	PQ PKP	PB-24	PB-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	5 Libras	PQ ABC	PB - 13	PB-13	ANSUL		Revision 5 Lbs PQ ABC
10	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 14	PB-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 16	PB-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 17	PB-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 19	PB-19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 20	PB-20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	10 Libras	PQ ABC	PB - 22	PB-22	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	10 Libras	PQ ABC	PB - 23	PB-23	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
20	5 Libras	PQ PKP	PB - 30	PB-30	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 25	PB-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
25	5 Libras	PQ PKP	PB - 29	PB-29	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
26	5 Libras	PQ PKP	PB-12	PB-12	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
27	5 Libras	PQ PKP	PB - 34	PB - 34	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
28	5 Libras	PQ PKP	PB - 32	PB-32	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
31	5 Libras	PQ PKP	PB - 15	PB - 15	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
35	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 36	PB - 36	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP	Wather Truck	AP-3	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
42	2.5 Libras	PQ PKP	Wather Truck	AP-4	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
48	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Belt Loader

Fecha: 09/10/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
2	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 03	BL - 03	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
4	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 05	BL - 05	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 10	BL - 10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 11	BL - 11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 13	BL - 13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 14	BL - 14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 15	BL - 15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 17	BL- 17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 19	BL - 19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 20	BL - 20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 22	BL - 22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 23	BL - 23	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
23	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 24	BL - 24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
24	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 27	BL - 27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 28	BL - 28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
26	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 29	BL - 29	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
27	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 30	BL - 30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
30	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 33	BL - 33	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
34	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 37	BL - 37	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
36	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 39	BL - 39	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 40	BL - 40	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
40	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 43	BL - 43	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 44	BL - 44	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
43	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 46	BL - 46	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
44	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 47	BL - 47	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
47	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 50	BL - 50	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
48	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 51	BL - 51	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
50	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 53	BL - 53	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
52	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 55	BL - 55	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

56	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 61	BL - 61	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
57	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 63	BL - 63	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
58	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 59	BL - 59	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
60	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 66	BL - 66	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 58	BL - 58	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
62	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 67	BL - 67	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
64	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 70	BL - 70	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
67	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 71	BL - 71	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
68	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 72	BL - 72	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
71	2.5 Libras	PQ PKP	BL - 75	BL - 75	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
73	2.5 Libras	PQ PKP	BL-77	BL-77	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
75	2.5 Libras	PQ PKP	BL-81	BL-81	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
76	2.5 Libras	PQ PKP	BL-79	BL-79	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
77	2.5 Libras	PQ PKP	BL-82	BL-82	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
79	2.5 Libras	PQ PKP	BL-80	BL-80	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
80	2.5 Libras	PQ PKP	BL- 83	BL - 83	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
81	2.5 Libras	PQ PKP	BL-84	BL-84	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
82	2.5 Libras	PQ PKP	BL-85	BL-85	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Carretilla Rampa

Fecha: 09/10/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
6	125 Libras	PQ PKP	REMOTA NUEVA	T-1	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
10	125 Libras	PQ PKP	Puerta # 08-A	BB-865071	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
42	125 Libras	PQ ABC		1	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
43	125 Libras	PQ ABC		2	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
44	125 Libras	PQ ABC		3	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
45	125 Libras	PQ ABC		4	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
46	125 Libras	PQ ABC		5	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
47	125 Libras	PQ ABC		6	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
48	125 Libras	PQ ABC		7	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
49	125 Libras	PQ ABC		8	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
50	125 Libras	PQ ABC		9	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, 4PTAG
51	125 Libras	PQ ABC		10	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
52	125 Libras	PQ ABC		11	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
53	125 Libras	PQ ABC		12	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
55	125 Libras	PQ ABC		14	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
56	125 Libras	PQ ABC		15	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
58	125 Libras	PQ ABC		17	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
59	125 Libras	PQ ABC		18	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
60	125 Libras	PQ ABC		19	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
61	125 Libras	PQ ABC		20	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
62	125 Libras	PQ ABC		21	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
63	125 Libras	PQ ABC		22	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
64	125 Libras	PQ ABC		23	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
65	125 Libras	PQ ABC		24	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
67	125 Libras	PQ ABC		25	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
68	125 Libras	PQ ABC		26	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
69	125 Libras	PQ ABC		27	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
70	125 Libras	PQ ABC		28	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
71	125 Libras	PQ ABC		29	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

72	125 Libras	PQ ABC		30	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
73	125 Libras	PQ ABC		31	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
74	125 Libras	PQ ABC		32	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
75	125 Libras	PQ ABC		33	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
76	125 Libras	PQ ABC		34	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
77	125 Libras	PQ ABC		35	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
78	125 Libras	PQ ABC		36	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, NPP
79	125 Libras	PQ ABC		37	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
80	125 Libras	PQ ABC		38	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
81	125 Libras	PQ ABC		39	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
82	125 Libras	PQ ABC		7 - A	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
83	125 Libras	PQ ABC		8 - A	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
84	125 Libras	PQ PKP	REMOTA NUEVA	T-2	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Bag Tractor

Fecha: 09/08/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
6	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 12	BT-12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 13	BT-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 14	BT-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 15	BT-15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 16	BT-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 17	BT-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 18	BT-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 25	BT-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 28	BT-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 30	BT-30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 33	BT-33	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 34	BT-34	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 35	BT-35	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 37	BT-37	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 38	BT-38	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
27	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 39	BT-39	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
28	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 40	BT-40	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
30	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 42	BT-42	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
32	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 44	BT-44	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
33	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 45	BT-45	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
35	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 47	BT-47	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
36	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 48	BT-48	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 49	BT-49	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
38	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 50	BT-50	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
39	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 51	BT-51	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
43	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 56	BT-56	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
44	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 57	BT-57	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
45	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 58	BT-58	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
48	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 62	BT-62	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

49	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 63	BT-63	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
50	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 64	BT-64	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
52	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 66	BT-66	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
56	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 70	BT-70	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
58	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 72	BT-72	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
59	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 73	BT-73	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
60	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 74	BT-74	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
61	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 75	BT-75	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
62	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 76	BT-76	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
63	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 78	BT-78	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
64	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 80	BT-80	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
65	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 81	BT-81	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
66	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 82	BT-82	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
67	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 83	BT-83	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
68	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 84	BT-84	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
70	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 09	BT-09	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
73	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 87	BT-87	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
74	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 88	BT-88	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
75	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 89	BT-89	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
77	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 10	BT-10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
79	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 91	BT-91	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
80	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 93	BT - 93	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
81	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 94	BT - 94	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
82	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 95	BT - 95	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
84	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 92	BT - 92	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
86	2.5 Libras	PQ PKP		BT-97	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
88	2.5 Libras	PQ PKP		BT-99	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
90	2.5 Libras	PQ PKP	BT-100	BT-100	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
91	2.5 Libras	PQ PKP	BT-104	BT-104	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
92	2.5 Libras	PQ PKP	BT-105	BT-105	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
93	2.5 Libras	PQ PKP	BT-106	BT-106	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP

Extintores y Accesorios de Seguridad, S.A.

Apartado 0819-06944, El Dorado, República de Panamá · Tel.: 260-3017

REPORTE DE TRABAJO DIARIO Nº 23949

CLIENTE: Copa Setracsa Taller / Oficina

FECHA: 1-8-18

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento [ ] Entrega de Mercancia [ ] Otros [/]

OBSERVACIONES:

El dia de Hoy se hizo la inspeccion de los extintores de l Area de Setracsa Taller Oficina y Area de Abastecimiento.

Dicho mantenimiento corresponde al mes de Agosto.

Tambien se Hace el retiro de un (1) extintor de 5 lb co² con Serie: x-4371495 de l Area de Oficinas Para Prueba Hidrostatica y Relleno.

Piezas Entregadas al Cliente

O Ring	:
Manómetro	:
Manguera	:
Vastago	:
	:
	:
	:
	:

Tecnico Responsable Mayra Espinosa.

Nombre del Cliente

Fecha 1-AGOSTO-18

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: Ventas EAS

Empresa: Copa - Oficina Tocumen Aeropuerto

Fecha: 07/20/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	PQ ABC	HCC	22018941	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
2	5 Libras	Co2	HCC	X-647216	ANSUL	2016	Revision 5 Lbs Co2
3	5 Libras	Co2	HCC	X-235562	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
4	5 Libras	Co2	HCC	X-235537	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
6	10 Libras	PQ ABC	PILOTOS	22019545	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
7	10 Libras	PQ ABC	SERVICIOS PASAJERO	VR-822386	FLAG		Revision 10 Lbs PQ ABC
8	5 Libras	Co2	SERVICIOS AEROPUERTO	X-647277	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2, 5 Lbs Co2, OR39, Prueba Hidrostatica Co2
9	5 Libras	Co2	COMPUTO	X-581683	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2, 5 Lbs Co2, OR39, Prueba Hidrostatica Co2
10	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-23144	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
11	5 Libras	Co2	SERVICIOS A PASAJERO	X-569716	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2, 5 Lbs Co2, OR39, Prueba Hidrostatica Co2
12	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO A BORDO	x-655560	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
13	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO ABORDO	X-556207	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
15	10 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	WK-895874	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
16	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712485	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
17	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712472	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
18	10 Libras	PQ ABC	BAGGAGE SERVICES	ZS-449854	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	5 Libras	Co2	BAGGAGE SERVICES	X-433671	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
28	5 Libras	PQ ABC	CLÍNICA SALUD OCUPACIONAL	C-99957659	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	E-88226084	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	Salón de Pilotos	E-65627414	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	10 Libras	PQ ABC	SAP	E-65566440	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
36	20 Libras	PQ ABC	President Club Comedor	E-69226066	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Planta Electrica

Fecha: 09/10/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
3	2.5 Libras	PQ ABC	GP - 07	GP-07	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ ABC
12	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 08	GP-08	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 22	GP-22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 26	GP-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP		GP-27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP		GP-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
20	2.5 Libras	PQ PKP		GP-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP		GP-29	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP		GP-31	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP		GP-33	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP		GP-34	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
27	2.5 Libras	PQ PKP		FL-7	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
28	2.5 Libras	PQ PKP		GP-35	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
29	2.5 Libras	PQ PKP		GP-36	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
30	2.5 Libras	PQ PKP		GP-37	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
31	2.5 Libras	PQ PKP		GP-38	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Setracasa Taller/ Oficina

Fecha: 08/01/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	GARITA	XM-883503	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	C-98805917	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
3	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SS-377189	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	ACEITES/COMPRESOR	YV-103962	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	AE-358426	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	6856	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	PINTURA	SN-004106	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #1	SN-001023	BADGER		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	CALZAS Y BURROS	SN-003820	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #2	RA-727324	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	RA-727600	AMEREX	2012	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	10 Libras	PQ ABC	PASILLO	BR-701523	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
14	5 Libras	Co2	COMEDOR	X-83457	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
15	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92092043	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	AX-995737	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92077494	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	LICORES	A-92091626	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92091618	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
20	20 Libras	PQ ABC	AFUERA GABINETE	A-92091632	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
21	10 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	SS-377198	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	A-92092046	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	INVENTARIO	X-581919	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	PQ ABC	OFICINAS	YE-098170	BADGER		Revision 5 Lbs PQ ABC
26	5 Libras	Co2	OFICINAS	X-437495	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2, 5 Lbs Co2, OR39, Prueba Hidrostatica Co2
27	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-506088	AMEREX	2015	Revision 15 Lbs Co2
28	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	A-92092045	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
29	15 Libras	Co2	PLANTA ELÉCTRICA	V-747162	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

30	20 Libras	PQ ABC	DELTA DIESEL	XM-884189	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	YV-105125	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	RA-727317	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SH-828876	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	V-829182	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
37	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	V-637431	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
39	5 Libras	Co2	RESERVA	X-746826	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
40	5 Libras	Co2	RESERVA	X-83463	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
43	5 Libras	Co2	RESERVA	2327361	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
45	15 Libras	Co2	RESERVA	V-407744	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
46	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647280	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2, 4PTAG
47	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	AA-100369	GEORGIA		Revision 20 Lbs PQ ABC
48	50 Libras	PQ ABC		NJ-449244	AMEREX		Revision 50 Lbs PQ ABC
50	20 Libras	PQ ABC	ALMACEN	RA-726026	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Escalera

Fecha: 09/10/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
2	2.5 Libras	PQ PKP	# 11-2	# 11-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
3	2.5 Libras	PQ PKP	# 12-2	# 12-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
4	2.5 Libras	PQ PKP	# 13-2	# 13-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP		17-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ PKP		N-12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP		N-9	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	2.5 Libras	PQ PKP		N-10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP		N-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP		16-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP		N-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP		N-11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP		N-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Hangar

Fecha: 08/01/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	SEGURIDAD	A-92092042	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	15 Libras	Co2	MANT. DE INST	V-745970	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
3	10 Libras	PQ ABC	CAPACITACIÓN	V-634183	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	15 Libras	Co2	GERENCIA A-011	V-747091	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
5	15 Libras	Co2	INFORMACIÓN B-002	V-415476	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
6	15 Libras	Co2	REGISTROS TECNICOS	V-593188	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
7	20 Libras	PQ ABC	ESCALERA SEGURIDAD	M-250935	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	PASILLO DE BAÑOS	AE-358424	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	5 Libras	Co2	INTERIORES	X-767185	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	LAVANDERIA	V-747069	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
11	20 Libras	PQ ABC	CONTROL DE DOCUMENTO	BX-839906	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	ENGINE SHOP	RA-727242	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
13	15 Libras	Co2	MOTORES	V-745915	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
14	20 Libras	PQ ABC	QUALITY CONTROL	396434	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	TOOLING LOGISTIC	MW-669934	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	TALLER OXIGENO	RA-727333	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	15 Libras	Co2	COMPRESORES	V-745935	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
18	15 Libras	Co2	DEPOSITO PINTURA	V-747088	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
19	15 Libras	Co2	TRATAMIENTO TERMICO	V-289443	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
20	20 Libras	PQ ABC	PASILLO TERMICO	AR-358428	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
21	15 Libras	Co2	TALLER MAQUINADO	V-821040	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
22	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINADO	U-099267	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	15 Libras	Co2	TALLER SOLDADURA	U-593226	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
24	20 Libras	PQ ABC	DOBLADO	SN-004008	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
25	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358445	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358469	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
27	20 Libras	PQ ABC	PASILLO BONDED	AR--358427	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

28	20 Libras	PQ ABC	PASILLO ESCALERA	U-099271	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
29	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581870	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
30	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581905	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
31	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-756218	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
32	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN DEPOSITO	BX-839909	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	5 Libras	Co2	ALMACÉN DEPOSITO	X-581217	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
34	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	SG-864213	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	BX-839910	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	HJ-877240	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
37	125 Libras	FFFP	HANGAR	2056183	AMEREX		Revision 33.5 Gal. Espuma
38	10 Libras	PQ ABC	AZOTEA A LA NORTE A/C	C-98805919	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
39	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331378	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
40	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331377	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
41	5 Libras	PQ PKP	ONLY FUEL	BF-598411	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
42	5 Libras	PQ PKP	DIESEL	SN-001010	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
43	15 Libras	Co2	TANQUES NITROGENO	V-820995	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
44	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE LLANTAS	BX-839903	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
45	20 Libras	PQ ABC	LAVADO DE RINES	C-99497510	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
46	20 Libras	PQ ABC	TALLER BLASTIN	U-099273	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
47	15 Libras	Co2	TALLER COMPUESTOS	V-503345	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
48	20 Libras	PQ ABC	TALLER PINTURA	XM-884193	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
49	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	C-99497501	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
50	15 Libras	Co2	TALLER OXIGENO	V-822784	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
51	20 Libras	PQ ABC	TALLER BATERIA	BX-839911	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
52	15 Libras	Co2	ELÉCTRICO TALLER	V-820894	AMEREX	2013	Revision 15 Lbs Co2
53	20 Libras	PQ ABC	GABINETE SIDEWALL SHOP	C-99497497	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
54	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	AF-358446	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
55	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	RA-727209	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
56	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727332	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
57	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	SN-001016	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
58	20 Libras	PQ ABC	EBANISTERIA	RA-727589	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
59	5 Libras	PQ ABC	BRIGADA	PV-193083	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ ABC
60	2.5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001365	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	5 Libras	Co2	BRIGADA	X-647224	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

62	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR	RA-727334	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
63	10 Libras	PQ ABC	PLANTAS EMERGENCIAS	J-947694	BADGER		Revision 10 Lbs PQ ABC
64	10 Libras	Co2	REGULADORES	W-342478	AMEREX	2016	Revision 10 Lbs Co2
65	20 Libras	PQ ABC	BOMBA DE AGUA	A-95754450	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
66	20 Libras	PQ ABC	GABINETE BOMBA DE AGUA	A-95754437	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
67	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	SN-000165	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
68	2.5 Galones	Clase K	COCINA	E-09404069	AMEREX		Revision 2.5 G Clase K
69	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456402	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
70	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456403	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
71	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456404	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
72	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456405	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
73	10 Libras	PQ ABC	CUARTO DE GENERADOR DE NITRÓGENO	D-57633134	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Escalera

Fecha: 10/02/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
2	2.5 Libras	PQ PKP	# 11-2	# 11-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
3	2.5 Libras	PQ PKP	# 12-2	# 12-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
4	2.5 Libras	PQ PKP	# 13-2	# 13-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
6	2.5 Libras	PQ PKP		15-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP		17-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP		N-15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ PKP		N-12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 1926A
11	2.5 Libras	PQ PKP		N-10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP		N-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP		16-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
15	2.5 Libras	PQ PKP		N-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP		N-11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP		N-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP		N-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP		18-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Oficina Tocumen Aeropuerto

Fecha: 08/31/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	PQ ABC	HCC	22018941	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
2	5 Libras	Co2	HCC	X-647216	ANSUL	2016	Revision 5 Lbs Co2
3	5 Libras	Co2	HCC	X-235562	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
4	5 Libras	Co2	HCC	X-235537	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
5	5 Libras	Co2	PILOTOS	X-647245	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
6	10 Libras	PQ ABC	PILOTOS	22019545	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
7	10 Libras	PQ ABC	SERVICIOS PASAJERO	VR-822386	FLAG		Revision 10 Lbs PQ ABC
8	5 Libras	Co2	SERVICIOS AEROPUERTO	X-647277	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
9	5 Libras	Co2	COMPUTO	X-581683	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-23144	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
11	5 Libras	Co2	SERVICIOS A PASAJERO	X-569716	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
12	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO A BORDO	x-655560	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
13	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO ABORDO	X-556207	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
14	10 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	WK-895854	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
15	10 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	WK-895874	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
16	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712485	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
17	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712472	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
18	10 Libras	PQ ABC	BAGGAGE SERVICES	ZS-449854	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	5 Libras	Co2	BAGGAGE SERVICES	X-433671	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
20	15 Libras	Co2	TOLING	V-289717	AMEREX	2013	Revision 15 Lbs Co2
21	20 Libras	PQ ABC	TOLING	K-244973	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	TOLING	U-049374	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	COURIER	X-649119	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	Co2	COURIER	X-647195	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2
25	10 Libras	PQ ABC	SALUD OCUPACIONAL	D-57627820	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	MANT. EN LINEA	AX-995761	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
27	5 Libras	PQ PKP	MANT. EN LINEA	BR-598423	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

28	5 Libras	PQ ABC	CLÍNICA SALUD OCUPACIONAL	C-99957659	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ ABC
29	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES TERRESTRES	D-02587369	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
30	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES TERRESTRE	C-99326140	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
31	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	D-05601500	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	E-88226084	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	Afuera mantenimiento en linea	E-69226079	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	Salón de Pilotos	E-65627414	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	10 Libras	PQ ABC	SAP	E-65566440	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Equipo Rodante Air Cond Unit

Fecha: 10/01/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
3	2.5 Libras	PQ PKP	AC-25	AC-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 10	AC - 10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 12	AC - 12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 16	AC - 16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 14	AC - 14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 13	AC - 13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	AC-17	AC-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	AC-18	AC-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 19	AC - 19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 20	AC- 20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 21	AC- 21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 22	AC- 22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 1926A, NPP
21	2.5 Libras	PQ PKP	AC-23	AC-23	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	AC-24	AC-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores



Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Equipo Rodante

Fecha: 10/01/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 1	PB-1	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
4	2.5 Libras	PQ PKP	PB-24	PB-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
5	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 8	PB-8	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	5 Libras	PQ PKP	PB - 11	PB-11	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
8	5 Libras	PQ PKP	PB - 31	PB-31	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
9	5 Libras	PQ ABC	PB - 13	PB-13	ANSUL		Revision 5 Lbs PQ ABC
10	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 14	PB-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	5 Libras	PQ PKP	PB-33	PB-33	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 16	PB-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 17	PB-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 19	PB-19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 20	PB-20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 21	PB-21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	10 Libras	PQ ABC	PB - 22	PB-22	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	10 Libras	PQ ABC	PB - 23	PB-23	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
21	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 25	PB-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 26	PB-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
24	5 Libras	PQ PKP	PB - 28	PB-28	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
26	5 Libras	PQ PKP	PB-12	PB-12	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
27	5 Libras	PQ PKP	PB - 34	PB - 34	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
28	5 Libras	PQ PKP	PB - 32	PB-32	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
30	5 Libras	PQ PKP	PB - 7	PB-7	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
31	5 Libras	PQ PKP	PB - 15	PB - 15	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
32	2.5 Libras	PQ PKP		PB-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
33	2.5 Libras	PQ PKP		PB - 27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
35	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 36	PB - 36	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
39	2.5 Libras	PQ PKP	Water Truck	AP-1	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP	Wather Truck	AP-3	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
44	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

45	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
47	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
48	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
49	2.5 Libras	PQ PKP	PU-31	PU-31	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
50	2.5 Libras	PQ PKP	Pick Up	PU-19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
51	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
56	2.5 Libras	PQ PKP	PU-30	PU-30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
57	2.5 Libras	PQ PKP	PU-28	PU-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
58	2.5 Libras	PQ PKP	PU-32	PU-32	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Bag Tractor

Fecha: 10/01/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
5	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 6	BT-06	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
6	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 12	BT-12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
7	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 13	BT-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 14	BT-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 16	BT-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
11	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 17	BT-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 18	BT-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 1926A
14	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 24	BT-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 25	BT-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 26	BT-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 28	BT-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 33	BT-33	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 34	BT-34	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 35	BT-35	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 37	BT-37	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 38	BT-38	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
27	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 39	BT-39	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
28	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 40	BT-40	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
30	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 42	BT-42	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
32	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 44	BT-44	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
33	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 45	BT-45	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
35	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 47	BT-47	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
36	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 48	BT-48	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 49	BT-49	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
38	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 50	BT-50	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 54	BT-54	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
42	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 55	BT-55	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
43	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 56	BT-56	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
44	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 57	BT-57	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

45	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 58	BT-58	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
47	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 61	BT-61	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
48	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 62	BT-62	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
49	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 63	BT-63	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
50	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 64	BT-64	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
52	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 66	BT-66	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
53	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 67	BT-67	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
54	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 68	BT-68	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
56	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 70	BT-70	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
57	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 71	BT-71	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
58	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 72	BT-72	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
59	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 73	BT-73	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
60	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 74	BT-74	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 75	BT-75	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
62	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 76	BT-76	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
63	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 78	BT-78	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
64	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 80	BT-80	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
65	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 81	BT-81	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
66	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 82	BT-82	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
67	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 83	BT-83	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
70	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 09	BT-09	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
73	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 87	BT-87	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
74	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 88	BT-88	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
75	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 89	BT-89	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
76	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 11	BT-11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
78	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 90	BT-90	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
79	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 91	BT-91	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
83	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 96	BT - 96	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
84	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 92	BT - 92	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
86	2.5 Libras	PQ PKP		BT-97	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
87	2.5 Libras	PQ PKP		BT-98	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
88	2.5 Libras	PQ PKP		BT-99	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
89	2.5 Libras	PQ PKP		BT-101	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
91	2.5 Libras	PQ PKP	BT-104	BT-104	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
92	2.5 Libras	PQ PKP	BT-105	BT-105	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Carretilla Rampa

Fecha: 10/02/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
6	125 Libras	PQ PKP	REMOTA NUEVA	T-1	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
42	125 Libras	PQ ABC		1	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
43	125 Libras	PQ ABC		2	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
44	125 Libras	PQ ABC		3	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
45	125 Libras	PQ ABC		4	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
46	125 Libras	PQ ABC		5	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
47	125 Libras	PQ ABC		6	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, 4PTAG
48	125 Libras	PQ ABC		7	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
49	125 Libras	PQ ABC		8	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
50	125 Libras	PQ ABC		9	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
51	125 Libras	PQ ABC		10	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
52	125 Libras	PQ ABC		11	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
53	125 Libras	PQ ABC		12	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, 4PTAG
55	125 Libras	PQ ABC		14	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
56	125 Libras	PQ ABC		15	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
58	125 Libras	PQ ABC		17	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
59	125 Libras	PQ ABC		18	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
60	125 Libras	PQ ABC		19	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
61	125 Libras	PQ ABC		20	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
62	125 Libras	PQ ABC		21	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
63	125 Libras	PQ ABC		22	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
64	125 Libras	PQ ABC		23	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
65	125 Libras	PQ ABC		24	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
67	125 Libras	PQ ABC		25	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
68	125 Libras	PQ ABC		26	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
69	125 Libras	PQ ABC		27	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
70	125 Libras	PQ ABC		28	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
71	125 Libras	PQ ABC		29	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
72	125 Libras	PQ ABC		30	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

73	125 Libras	PQ ABC		31	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
74	125 Libras	PQ ABC		32	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
75	125 Libras	PQ ABC		33	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
76	125 Libras	PQ ABC		34	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
77	125 Libras	PQ ABC		35	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
78	125 Libras	PQ ABC		36	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
79	125 Libras	PQ ABC		37	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, NPP
80	125 Libras	PQ ABC		38	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
81	125 Libras	PQ ABC		39	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
82	125 Libras	PQ ABC		7 - A	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
83	125 Libras	PQ ABC		8 - A	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
84	125 Libras	PQ PKP	REMOTA NUEVA	T-2	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Setracasa Taller/ Oficina

Fecha: 08/31/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	GARITA	XM-883503	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	C-98805917	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
3	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SS-377189	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	ACEITES/COMPRESOR	YV-103962	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	AE-358426	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	6856	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	PINTURA	SN-004106	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #1	SN-001023	BADGER		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	CALZAS Y BURROS	SN-003820	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	ALMACEN	RA-726026	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #2	RA-727324	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	RA-727600	AMEREX	2012	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	10 Libras	PQ ABC	PASILLO	BR-701523	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
14	5 Libras	Co2	COMEDOR	X-83457	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
15	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92092043	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	AX-995737	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92077494	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	LICORES	A-92091626	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92091618	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
20	20 Libras	PQ ABC	AFUERA GABINETE	A-92091632	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
21	10 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	SS-377198	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	A-92092046	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	INVENTARIO	X-581979	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	PQ ABC	OFICINAS	YE-098170	BADGER		Revision 5 Lbs PQ ABC
25	50 Libras	PQ ABC		NJ-449244	AMEREX		Revision 50 Lbs PQ ABC
26	5 Libras	Co2	OFICINAS	X-437495	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2
27	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-506088	AMEREX	2015	Revision 15 Lbs Co2
28	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	A-92092045	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

29	15 Libras	Co2	PLANTA ELÉCTRICA	V-747162	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
30	20 Libras	PQ ABC	DELTA DIESEL	XM-884189	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
31	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	SP-085361	ANSUL		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	YV-105125	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	RA-727317	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SH-828876	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	AA-100369	GEORGIA		Revision 20 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	V-829182	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
37	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	V-637431	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
38	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647280	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
39	5 Libras	Co2	RESERVA	X-746826	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
40	5 Libras	Co2	RESERVA	X-83463	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
41	15 Libras	Co2	RESERVA	V-407744	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
42	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647186	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2
43	5 Libras	Co2	RESERVA	2327361	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Hangar

Fecha: 08/31/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	SEGURIDAD	A-92092042	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	15 Libras	Co2	MANT. DE INST	V-745970	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
3	10 Libras	PQ ABC	CAPACITACIÓN	V-634183	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	15 Libras	Co2	GERENCIA A-011	V-747091	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
5	15 Libras	Co2	INFORMACIÓN B-002	V-415476	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
6	15 Libras	Co2	REGISTROS TECNICOS	V-593188	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
7	20 Libras	PQ ABC	ESCALERA SEGURIDAD	M-250935	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	PASILLO DE BAÑOS	AE-358424	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	5 Libras	Co2	INTERIORES	X-767185	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	LAVANDERIA	V-747069	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
11	20 Libras	PQ ABC	CONTROL DE DOCUMENTO	BX-839906	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	ENGINE SHOP	RA-727242	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
13	15 Libras	Co2	MOTORES	V-745915	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
14	20 Libras	PQ ABC	QUALITY CONTROL	396434	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	TOOLING LOGISTIC	MW-669934	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	TALLER OXIGENO	RA-727333	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	15 Libras	Co2	COMPRESORES	V-745935	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
18	15 Libras	Co2	DEPOSITO PINTURA	V-747088	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
19	15 Libras	Co2	TRATAMIENTO TERMICO	V-289443	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
20	20 Libras	PQ ABC	PASILLO TERMICO	AR-358428	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
21	15 Libras	Co2	TALLER MAQUINADO	V-821040	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
22	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINADO	U-099267	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	15 Libras	Co2	TALLER SOLDADURA	U-593226	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
24	20 Libras	PQ ABC	DOBLADO	SN-004008	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
25	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358445	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358469	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
27	20 Libras	PQ ABC	PASILLO BONDED	AR--358427	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

28	20 Libras	PQ ABC	PASILLO ESCALERA	U-099271	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
29	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581870	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
30	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581905	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
31	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-756218	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
32	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN DEPOSITO	BX-839909	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	5 Libras	Co2	ALMACÉN DEPOSITO	X-581217	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
34	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	SG-864213	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	BX-839910	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	HJ-877240	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
37	125 Libras	FFFP	HANGAR	2056183	AMEREX		Revision 33.5 Gal. Espuma
38	10 Libras	PQ ABC	AZOTEA A LA NORTE A/C	C-98805919	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
39	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331378	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
40	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331377	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
41	5 Libras	PQ PKP	ONLY FUEL	BF-598411	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
42	5 Libras	PQ PKP	DIESEL	SN-001010	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
43	15 Libras	Co2	TANQUES NITROGENO	V-820995	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
44	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE LLANTAS	BX-839903	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
45	20 Libras	PQ ABC	LAVADO DE RINES	C-99497510	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
46	20 Libras	PQ ABC	TALLER BLASTIN	U-099273	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
47	15 Libras	Co2	TALLER COMPUESTOS	V-503345	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
48	20 Libras	PQ ABC	TALLER PINTURA	XM-884193	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
49	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	C-99497501	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
50	15 Libras	Co2	TALLER OXIGENO	V-822784	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
51	20 Libras	PQ ABC	TALLER BATERIA	BX-839911	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
52	15 Libras	Co2	ELÉCTRICO TALLER	V-820894	AMEREX	2013	Revision 15 Lbs Co2
53	20 Libras	PQ ABC	GABINETE SIDEWALL SHOP	C-99497497	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
54	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	AF-358446	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
55	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	RA-727209	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
56	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727332	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
57	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	SN-001016	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
58	20 Libras	PQ ABC	EBANISTERIA	RA-727589	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
59	5 Libras	PQ ABC	BRIGADA	PV-193083	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ ABC
60	2.5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001365	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	5 Libras	Co2	BRIGADA	X-647224	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

62	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR	RA-727334	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
63	10 Libras	PQ ABC	PLANTAS EMERGENCIAS	J-947694	BADGER		Revision 10 Lbs PQ ABC
64	10 Libras	Co2	REGULADORES	W-342478	AMEREX	2016	Revision 10 Lbs Co2
65	20 Libras	PQ ABC	BOMBA DE AGUA	A-95754450	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
66	20 Libras	PQ ABC	GABINETE BOMBA DE AGUA	A-95754437	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
67	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	SN-000165	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
68	2.5 Galones	Clase K	COCINA	E-09404069	AMEREX		Revision 2.5 G Clase K
69	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456402	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
70	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456403	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
71	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456404	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
72	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456405	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
73	10 Libras	PQ ABC	CUARTO DE GENERADOR DE NITRÓGENO	D-57633134	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Planta Electrica

Fecha: 10/01/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
3	2.5 Libras	PQ ABC	GP - 07	GP-07	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ ABC
7	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 15	GP-15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ ABC	GP - 17	GP-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ ABC
10	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 21	GP-21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 20	GP-20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 08	GP-08	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 22	GP-22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 26	GP-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 23	GP-23	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 24	GP-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 25	GP-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP		GP-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP		GP-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP		GP-29	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP		GP-31	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
24	2.5 Libras	PQ PKP		GP-32	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP		GP-33	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP		GP-34	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Abastecimiento

Fecha: 12/28/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
28	2.5 Libras	PQ PKP		CB-1	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
34	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-4	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
35	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-5	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
36	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-6	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-7	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
39	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-9	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
40	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
42	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
43	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
44	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
46	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
47	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
48	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
49	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
50	2.5 Libras	PQ PKP		CTT-20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Carretilla Rampa

Fecha: 12/29/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
6	125 Libras	PQ PKP	REMOTA NUEVA	T-1	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
42	125 Libras	PQ ABC		1	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
43	125 Libras	PQ ABC		2	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
44	125 Libras	PQ ABC		3	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
45	125 Libras	PQ ABC		4	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
46	125 Libras	PQ ABC		5	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
47	125 Libras	PQ ABC		6	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
48	125 Libras	PQ ABC		7	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
49	125 Libras	PQ ABC		8	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
50	125 Libras	PQ ABC		9	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
51	125 Libras	PQ ABC		10	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
52	125 Libras	PQ ABC		11	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
53	125 Libras	PQ ABC		12	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
56	125 Libras	PQ ABC		15	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
58	125 Libras	PQ ABC		17	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
59	125 Libras	PQ ABC		18	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
60	125 Libras	PQ ABC		19	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
61	125 Libras	PQ ABC		20	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
62	125 Libras	PQ ABC		21	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
63	125 Libras	PQ ABC		22	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
64	125 Libras	PQ ABC		23	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
65	125 Libras	PQ ABC		24	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
67	125 Libras	PQ ABC		25	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
68	125 Libras	PQ ABC		26	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
69	125 Libras	PQ ABC		27	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
70	125 Libras	PQ ABC		28	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
71	125 Libras	PQ ABC		29	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
72	125 Libras	PQ ABC		30	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
73	125 Libras	PQ ABC		31	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

74	125 Libras	PQ ABC		32	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
75	125 Libras	PQ ABC		33	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
76	125 Libras	PQ ABC		34	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, NPP
77	125 Libras	PQ ABC		35	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
78	125 Libras	PQ ABC		36	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC, NPP
79	125 Libras	PQ ABC		37	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
80	125 Libras	PQ ABC		38	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
81	125 Libras	PQ ABC		39	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
82	125 Libras	PQ ABC		7 - A	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
83	125 Libras	PQ ABC		8 - A	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ ABC
84	125 Libras	PQ PKP	REMOTA NUEVA	T-2	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
85	125 Libras	PQ ABC	54	54	BADGER		Revision 125 Lbs PQ ABC
86	125 Libras	PQ ABC	55	55	BADGER		Revision 125 Lbs PQ ABC
87	125 Libras	PQ ABC	56	56	BADGER		Revision 125 Lbs PQ ABC
88	125 Libras	PQ ABC	57	57	BADGER		Revision 125 Lbs PQ ABC
89	125 Libras	PQ ABC	58	58	BADGER		Revision 125 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Bag Tractor

Fecha: 12/28/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 1	BT-01	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
2	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 2	BT-02	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 13	BT-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 14	BT-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 15	BT-15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 16	BT-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 18	BT-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 19	BT-19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 24	BT-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 25	BT-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 28	BT-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 30	BT-30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
21	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 33	BT-33	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 35	BT-35	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 37	BT-37	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 38	BT-38	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
28	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 40	BT-40	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
30	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 42	BT-42	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
32	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 44	BT-44	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
33	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 45	BT-45	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
36	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 48	BT-48	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 49	BT-49	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
38	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 50	BT-50	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
39	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 51	BT-51	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 54	BT-54	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
42	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 55	BT-55	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
43	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 56	BT-56	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
44	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 57	BT-57	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
45	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 58	BT-58	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

47	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 61	BT-61	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
48	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 62	BT-62	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
49	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 63	BT-63	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
50	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 64	BT-64	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
51	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 65	BT-65	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
52	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 66	BT-66	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
53	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 67	BT-67	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
56	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 70	BT-70	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
57	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 71	BT-71	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
58	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 72	BT-72	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
59	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 73	BT-73	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
60	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 74	BT-74	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 75	BT-75	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
62	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 76	BT-76	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
63	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 78	BT-78	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
64	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 80	BT-80	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
65	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 81	BT-81	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
66	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 82	BT-82	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
68	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 84	BT-84	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
69	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 52	BT-52	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
70	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 09	BT-09	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
73	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 87	BT-87	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
74	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 88	BT-88	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
75	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 89	BT-89	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
76	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 11	BT-11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
77	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 10	BT-10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
78	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 90	BT-90	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
80	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 93	BT - 93	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
81	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 94	BT - 94	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
82	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 95	BT - 95	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
83	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 96	BT - 96	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
84	2.5 Libras	PQ PKP	BT - 92	BT - 92	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
88	2.5 Libras	PQ PKP		BT-99	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
90	2.5 Libras	PQ PKP	BT-100	BT-100	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
91	2.5 Libras	PQ PKP	BT-104	BT-104	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
92	2.5 Libras	PQ PKP	BT-105	BT-105	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

93	2.5 Libras	PQ PKP	BT-106	BT-106	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Equipo Rodante Air Cond Unit

Fecha: 12/28/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
5	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 05	AC - 05	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 09	AC - 09	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
9	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 11	AC - 11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 12	AC - 12	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 14	AC - 14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP	AC - 13	AC - 13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	AC-17	AC-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	AC-18	AC-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 20	AC- 20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 21	AC- 21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP	AC- 22	AC- 22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP	AC-23	AC-23	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	AC-24	AC-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Escalera

Fecha: 12/29/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
4	2.5 Libras	PQ PKP	# 13-2	# 13-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	2.5 Libras	PQ PKP		17-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
8	2.5 Libras	PQ PKP		N-15	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
10	2.5 Libras	PQ PKP		N-9	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	2.5 Libras	PQ PKP		N-10	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP		N-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
14	2.5 Libras	PQ PKP		16-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP		N-13	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP		N-11	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP		N-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP		N-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP		18-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	125 Libras	PQ PKP		19	AMEREX		Revision 125 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP		19-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
24	2.5 Libras	PQ PKP		23-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
25	2.5 Libras	PQ PKP		22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP		20-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
27	2.5 Libras	PQ PKP		N 20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Equipo Rodante

Fecha: 12/28/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 1	PB-1	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
4	2.5 Libras	PQ PKP	PB-24	PB-24	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
5	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 8	PB-8	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
6	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 9	PB-9	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
7	5 Libras	PQ PKP	PB - 11	PB-11	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
8	5 Libras	PQ PKP	PB - 31	PB-31	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
9	5 Libras	PQ ABC	PB - 13	PB-13	ANSUL		Revision 5 Lbs PQ ABC
10	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 14	PB-14	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	5 Libras	PQ PKP	PB-33	PB-33	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 16	PB-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 17	PB-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
15	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 19	PB-19	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
16	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 20	PB-20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
17	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 21	PB-21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
18	10 Libras	PQ ABC	PB - 22	PB-22	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	10 Libras	PQ ABC	PB - 23	PB-23	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
20	5 Libras	PQ PKP	PB - 30	PB-30	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 25	PB-25	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 26	PB-26	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
24	5 Libras	PQ PKP	PB - 28	PB-28	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
25	5 Libras	PQ PKP	PB - 29	PB-29	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
26	5 Libras	PQ PKP	PB-12	PB-12	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
27	5 Libras	PQ PKP	PB - 34	PB - 34	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP, NPP
28	5 Libras	PQ PKP	PB - 32	PB-32	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
31	5 Libras	PQ PKP	PB - 15	PB - 15	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
32	2.5 Libras	PQ PKP		PB-18	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
33	2.5 Libras	PQ PKP		PB - 27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, NPP
34	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 35	PB - 35	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
35	2.5 Libras	PQ PKP	PB - 36	PB - 36	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

40	2.5 Libras	PQ PKP	Wather Truck	AP-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
41	2.5 Libras	PQ PKP	Wather Truck	AP-3	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
42	2.5 Libras	PQ PKP	Wather Truck	AP-4	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
43	2.5 Libras	PQ PKP	Pick up	PU-16	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 4PTAG
49	2.5 Libras	PQ PKP	PU-31	PU-31	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
56	2.5 Libras	PQ PKP	PU-30	PU-30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
58	2.5 Libras	PQ PKP	PU-32	PU-32	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
60	2.5 Libras	PQ PKP	PB-37	PB-37	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	2.5 Libras	PQ PKP	PB-40	PB-40	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
62	2.5 Libras	PQ PKP	PB-41	PB-41	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Hangar

Fecha: 12/06/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINA	A-92092042	AMEREX	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC, 6092A, OR27
2	15 Libras	Co2	MANT. DE INST	V-745970	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
3	10 Libras	PQ ABC	CAPACITACIÓN	V-634153	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC, OR27
4	15 Libras	Co2	GERENCIA A-011	V-747091	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
5	15 Libras	Co2	INFORMACIÓN B-002	V-415476	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
6	15 Libras	Co2	REGISTROS TECNICOS	V-593188	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
7	20 Libras	PQ ABC	ESCALERA SEGURIDAD	M-250935	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
8	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	AE-358424	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR27
9	5 Libras	Co2	INTERIORES	X-767085	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	LAVANDERIA	V-747069	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
11	20 Libras	PQ ABC	CONTROL DE DOCUMENTO	BX-839906	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
12	20 Libras	PQ ABC	ENGINE SHOP	RA-727242	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
13	15 Libras	Co2	MOTORES	V-745915	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
14	20 Libras	PQ ABC	QUALITY CONTROL	396434	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR27
15	20 Libras	PQ ABC	TOOLING LOGISTIC	MW-669934	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
16	20 Libras	PQ ABC	TALLER OXIGENO	RA-727333	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
17	15 Libras	Co2	COMPRESORES	V-745935	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
18	15 Libras	Co2	DEPOSITO PINTURA	V-747088	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
19	15 Libras	Co2	TRATAMIENTO TERMICO	V-289443	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
20	20 Libras	PQ ABC	PASILLO TERMICO	AR-358428	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
21	15 Libras	Co2	TALLER MAQUINADO	V-821040	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
22	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINADO	U-099267	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
23	15 Libras	Co2	TALLER SOLDADURA	U-593226	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
24	20 Libras	PQ ABC	SEGURIDAD	SN-004008	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC, 6092A, OR27
25	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358445	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR27
26	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358459	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
27	20 Libras	PQ ABC	PASILLO BONDED	AR--358427	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR27

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

28	20 Libras	PQ ABC	PASILLO ESCALERA	U-099271	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR27
29	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581870	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
30	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581905	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
31	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-756218	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
32	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN DEPOSITO	BX-839909	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
33	5 Libras	Co2	ALMACÉN DEPOSITO	X-581217	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
34	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	SG-864213	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	BX-839910	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
36	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	HJ-877240	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC, OR27
37	125 Libras	FFFP	HANGAR	2056183	AMEREX		Revision 33.5 Gal. Espuma
38	10 Libras	PQ ABC	AZOTEA A LA NORTE A/C	C-98805919	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC, OR27
39	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331378	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
40	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331377	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
41	5 Libras	PQ PKP	ONLY FUEL	BF-598411	AMEREX	2012	Revision 5 Lbs PQ PKP, 14184A, 6092A, OR27
42	5 Libras	PQ PKP	DIESEL	SN-001010	AMEREX	2012	Revision 5 Lbs PQ PKP, OR27
43	15 Libras	Co2	TANQUES NITROGENO	V-820995	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
44	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE LLANTAS	BX-839903	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
45	20 Libras	PQ ABC	LAVADO DE RINES	C-99497510	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
46	20 Libras	PQ ABC	TALLER BLASTIN	U-099273	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, 6092A, OR27
47	15 Libras	Co2	TALLER COMPUESTOS	V-503305	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
48	20 Libras	PQ ABC	TALLER PINTURA	XM-884193	AMEREX	2006	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
49	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	C-99497501	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
50	15 Libras	Co2	TALLER OXIGENO	V-822784	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
51	20 Libras	PQ ABC	TALLER BATERIA	BX-839911	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
53	20 Libras	PQ ABC	GABINETE SIDEWALL SHOP	C-99497497	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
54	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	AF-358446	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
55	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727209	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
56	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727332	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
57	20 Libras	PQ ABC	PASILLO DE BAÑO	SN-001016	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR27
60	2.5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001365	AMEREX	2010	Revision 2.5 Lbs PQ PKP, 6092A, OR27
61	5 Libras	Co2	SHIPING AREA	X-647224	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2
62	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR	RA-727334	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC, OR27
63	10 Libras	PQ ABC	PLANTAS EMERGENCIAS	J-947694	BADGER	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC, OR27

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

64	10 Libras	Co2	REGULADORES	W-342478	AMEREX	2016	Revision 10 Lbs Co2
65	20 Libras	PQ ABC	BOMBA DE AGUA	A-95754450	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC, 4PTAG, G195, OR 37
66	20 Libras	PQ ABC	GABINETE BOMBA DE AGUA	A-95754437	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC, G195, OR 37
68	2.5 Galones	Clase K	COCINA	E-09404069	AMEREX		Revision 2.5 G Clase K
69	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456402	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
70	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456403	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
71	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456404	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
72	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456405	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
73	10 Libras	PQ ABC	CUARTO DE GENERADOR DE NITRÓGENO	D-57633134	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC, OR27

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores



Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Oficina Tocumen Aeropuerto

Fecha: 12/21/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	PQ ABC	HCC	22018941	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
2	5 Libras	Co2	HCC	X-647216	ANSUL	2016	Revision 5 Lbs Co2
3	5 Libras	Co2	HCC	X-235562	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
4	5 Libras	Co2	HCC	X-235537	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
5	5 Libras	Co2	PILOTOS	X-647245	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
6	10 Libras	PQ ABC	PILOTOS	22019545	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
9	5 Libras	Co2	COMPUTO	X-581683	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-23144	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
11	5 Libras	Co2	SERVICIOS A PASAJERO	X-569716	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
12	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO A BORDO	x-655560	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
13	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO ABORDO	X-556207	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
15	10 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	WK-895874	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
16	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712485	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
17	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712472	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
18	10 Libras	PQ ABC	BAGGAGE SERVICES	ZS-449854	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	5 Libras	Co2	BAGGAGE SERVICES	X-433671	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
20	15 Libras	Co2	TOLING	V-289717	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
21	20 Libras	PQ ABC	TOLING	K-244973	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	TOLING	U-049374	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	COURIER	X-649119	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	Co2	COURIER	X-647195	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2, 4PTAG
25	10 Libras	PQ ABC	SALUD OCUPACIONAL	D-57627820	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	MANT. EN LINEA	AX-995761	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
27	5 Libras	PQ PKP	MANT. EN LINEA	BR-598423	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
29	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES TERRESTRES	D-02587369	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
30	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES TERRESTRE	C-99326140	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

31	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	D-05601500	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	E-88226084	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	Afuera mantenimiento en linea	E-69226079	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	Salón de Pilotos	E-65627414	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
35	10 Libras	PQ ABC	SAP	E-65566440	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
36	20 Libras	PQ ABC	President Club Comedor	E-69226066	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Planta Electrica

Fecha: 12/28/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
3	2.5 Libras	PQ ABC	GP - 07	GP-07	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ ABC
9	2.5 Libras	PQ ABC	GP - 17	GP-17	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ ABC
10	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 21	GP-21	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
11	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 20	GP-20	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
12	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 08	GP-08	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
13	2.5 Libras	PQ PKP	GP - 22	GP-22	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
18	2.5 Libras	PQ PKP		GP-27	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
19	2.5 Libras	PQ PKP		GP-28	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
20	2.5 Libras	PQ PKP		GP-2	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
21	2.5 Libras	PQ PKP		GP-29	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
22	2.5 Libras	PQ PKP		GP-30	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
23	2.5 Libras	PQ PKP		GP-31	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP
26	2.5 Libras	PQ PKP		GP-34	AMEREX		Revision 2.5 Lbs PQ PKP

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Setracasa Taller/ Oficina

Fecha: 12/21/2018

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	GARITA	XM-883503	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	C-98805917	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	ACEITES/COMPRESOR	YV-103962	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	AE-358426	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	PINTURA	SN-004106	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #1	SN-001023	BADGER		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	CALZAS Y BURROS	SN-003820	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	ALMACEN	RA-726026	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #2	RA-727324	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	RA-727600	AMEREX	2012	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	10 Libras	PQ ABC	PASILLO	BR-701523	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
14	5 Libras	Co2	COMEDOR	X-83457	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
15	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92092043	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	AX-995737	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92077494	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	LICORES	A-92091626	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92091618	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	INVENTARIO	X-581979	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	PQ ABC	OFICINAS	YE-098170	BADGER		Revision 5 Lbs PQ ABC
25	50 Libras	PQ ABC		NJ-449244	AMEREX		Revision 50 Lbs PQ ABC
26	5 Libras	Co2	OFICINAS	X-437495	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2
27	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-506088	AMEREX	2015	Revision 15 Lbs Co2
28	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	A-92092045	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
29	15 Libras	Co2	PLANTA ELÉCTRICA	V-747162	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
30	20 Libras	PQ ABC	DELTA DIESEL	XM-884189	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	YV-105125	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	RA-727317	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SH-828876	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

35	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	AA-100369	GEORGIA		Revision 20 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	V-829182	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
38	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647280	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
39	5 Libras	Co2	RESERVA	X-746826	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
41	15 Libras	Co2	RESERVA	V-407744	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
43	5 Libras	Co2	RESERVA	2327361	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Clayton

Fecha: 03/09/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	PQ ABC	Garita	ZY-324158	BADGER	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
2	20 Libras	PQ ABC	Recepcion	RX-175765	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
3	20 Libras	PQ ABC	Servicio a bordo	N-465802	BUCKEYE	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	Salón sur; pasillo	JS-334806	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	Planta Electrica	G-759323	BUCKEYE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
6	10 Libras	Co2	Oficina Admin.	W-307197	BADGER	2017	Revision 10 Lbs Co2
7	20 Libras	PQ ABC	Frente a la Escalera	SZ-790293	ANSUL	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
8	10 Libras	Co2	Simulador	W-307520	BADGER	2017	Revision 10 Lbs Co2
9	20 Libras	PQ ABC	Pasillo Planta Baja	G-759312	BUCKEYE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
10	15 Libras	Co2	Simulador II	V-587582	BUCKEYE	2017	Revision 15 Lbs Co2
11	15 Libras	Co2	Simulador II	V-587601	BUCKEYE	2017	Revision 15 Lbs Co2
12	20 Libras	PQ ABC	Salida de Emergencia	ZR-837420	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	20 Libras	PQ ABC	Simulador nuevo	EA-101052	STOP FIRE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
14	10 Libras	Co2	Simulador II	W-704132	BUCKEYE	2017	Revision 10 Lbs Co2
15	15 Libras	Co2	Simulador III	V-525455	BADGER	2017	Revision 15 Lbs Co2
16	15 Libras	Co2	Simulador III	V-372388	BADGER	2017	Revision 15 Lbs Co2
17	15 Libras	Co2	Cuarto de Comunicaciones	V-537328	BADGER	2017	Revision 15 Lbs Co2
18	20 Libras	PQ ABC	Planta Baja	W-820141	ANSUL	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	II, Piso del pasillo de Escuela	SZ-790172	ANSUL	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
20	10 Libras	Co2	Comedor	W-306435	BADGER	2017	Revision 10 Lbs Co2
21	20 Libras	PQ ABC	2do Piso Maqueta	N-465810	BUCKEYE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
22	15 Libras	Co2	Simulador IV	V-149418	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
23	20 Libras	PQ ABC	2do Piso - Área nueva	EB-101056	STOP FIRE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
24	20 Libras	PQ ABC	2do Piso - Área nueva	EB-100872	STOP FIRE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
25	20 Libras	PQ ABC	Simulador nuevo	EA-101214	STOP FIRE	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
28	10 Libras	Co2	Planta Electrica	W-681686	BUCKEYE	2017	Revision 10 Lbs Co2
29	20 Libras	PQ ABC	Maqueta Caribe	E-69226068	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC

30	10 Libras	PQ ABC	Bomba de agua	E-65622157	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Oficina Tocumen Aeropuerto

Fecha: 03/09/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	PQ ABC	HCC	22018941	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
2	5 Libras	Co2	HCC	X-647216	ANSUL	2016	Revision 5 Lbs Co2
3	5 Libras	Co2	HCC	X-235562	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
4	5 Libras	Co2	HCC	X-235537	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
5	5 Libras	Co2	PILOTOS	X-647245	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
6	10 Libras	PQ ABC	PILOTOS	22019545	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	Baggage Resolution	SZ-790212	ANSUL		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	5 Libras	Co2	SERVICIOS AEROPUERTO	X-647277	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
11	5 Libras	Co2	SERVICIOS A PASAJERO	X-569716	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
12	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO A BORDO	x-655560	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
13	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO ABORDO	X-556207	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
14	20 Libras	PQ ABC	President Club Comedor	E-69226066	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	10 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	WK-895874	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
16	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712485	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
17	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712472	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
19	5 Libras	Co2	BAGGAGE SERVICES	X-433671	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
20	15 Libras	Co2	TOLING	V-289717	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
21	20 Libras	PQ ABC	TOLING	K-244973	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	TOLING	U-049374	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	COURIER	X-649119	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	Co2	COURIER	X-647195	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
25	10 Libras	PQ ABC	SALUD OCUPACIONAL	D-57627820	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	MANT. EN LINEA	AX-995761	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
27	5 Libras	PQ PKP	MANT. EN LINEA	BR-598423	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
29	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES TERRESTRES	D-02587369	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
30	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES	C-99326140	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

			TERRESTRE				
31	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	D-05601500	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	E-88226084	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	Afuera mantenimiento en linea	E-69226079	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	Salón de Pilotos	E-65627414	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
35	10 Libras	PQ ABC	SAP	E-65566440	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores



Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Hangar 2

Fecha: 03/13/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete	E-82871140	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete	E-82871062	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
3	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete Salida 1 Pasillo de Cobert	F-57517620	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete	E-82871128	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete salida 2 Pasillo de Químico	E-82871066	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete pasillo final	E-82871053	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	Gabinete salida 3	E-82871144	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	Gabinete al lado de cuarto IT	E-82871152	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	Gabinete	F-53517615	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	Salida #4	E-82869322	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Gabinete frente a escalera	E-82860478	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Final en Vigo	E-82871118	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
13	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Gabinete frente a puerta de cargados	F-53517630	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
14	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Vigo 2	F-53517609	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Puerta Principal de EG-20	F-53517624	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Gabinete Planta alta EG-2 (Cerca del deposito)	E-82869300	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Gabinete Planta Alta cuarto IT	F-53517618	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Salida de	E-82869318	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

			Emergencia EG-9				
19	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460602	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
20	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460594	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
21	125 Libras	PQ ABC	Hnagar 2	B-78460595	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
22	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460596	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
23	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460600	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
24	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460601	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
25	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460593	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
26	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460592	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
27	5 Libras	HALOTRON	Cuarto IT-Planta Alta	Y-395393	BUCKEYE		Revision 5 Lbs Halotron
28	5 Libras	HALOTRON	Cuarto IT-Planta Baja	Y-395396	BUCKEYE		Revision 5 Lbs Halotron

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Hangar

Fecha: 03/13/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINA	A-92092042	AMEREX	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
2	15 Libras	Co2	MANT. DE INST	V-745970	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
3	10 Libras	PQ ABC	CAPACITACIÓN	V-634153	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
4	15 Libras	Co2	GERENCIA A-011	V-747091	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
5	15 Libras	Co2	INFORMACIÓN B-002	V-415476	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
6	15 Libras	Co2	REGISTROS TECNICOS	V-593188	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
7	20 Libras	PQ ABC	ESCALERA SEGURIDAD	M-250935	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	AE-358424	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
9	5 Libras	Co2	INTERIORES	X-767085	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	LAVANDERIA	V-747069	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
11	20 Libras	PQ ABC	CONTROL DE DOCUMENTO	BX-839906	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	ENGINE SHOP	RA-727242	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	15 Libras	Co2	MOTORES	V-745915	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
14	20 Libras	PQ ABC	QUALITY CONTROL	396434	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	TOOLING LOGISTIC	MW-669934	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	TALLER OXIGENO	RA-727333	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
17	15 Libras	Co2	COMPRESORES	V-745935	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
18	15 Libras	Co2	DEPOSITO PINTURA	V-747088	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
19	15 Libras	Co2	BRIGADA	V-289443	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
20	20 Libras	PQ ABC	PASILLO TERMICO	AR-358428	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
21	15 Libras	Co2	TALLER MAQUINADO	V-821040	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
22	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINADO	U-099267	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
23	15 Libras	Co2	TALLER SOLDADURA	U-593226	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
24	20 Libras	PQ ABC	SEGURIDAD	SN-004008	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
25	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358445	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358459	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
27	20 Libras	PQ ABC	PASILLO BONDED	AR--358427	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
28	20 Libras	PQ ABC	PASILLO ESCALERA	U-099271	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

29	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581870	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
30	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581905	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
31	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-756218	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
32	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN DEPOSITO	BX-839909	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
33	5 Libras	Co2	ALMACÉN DEPOSITO	X-581217	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
34	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	SG-864213	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	BX-839910	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
36	2.5 Libras	PQ PKP	DIESEL	F-54711260	AMEREX	2018	Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	125 Libras	FFFP	HANGAR	2056183	AMEREX		Revision 33.5 Gal. Espuma
38	10 Libras	PQ ABC	AZOTEA A LA NORTE A/C	C-98805919	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
39	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331378	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
40	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331377	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
41	5 Libras	PQ PKP	ONLY FUEL	BF-598411	AMEREX	2012	Revision 5 Lbs PQ PKP
42	5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001010	AMEREX	2012	Revision 5 Lbs PQ PKP
43	15 Libras	Co2	TANQUES NITROGENO	V-820995	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
44	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE LLANTAS	BX-839903	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
45	20 Libras	PQ ABC	LAVADO DE RINES	C-99497510	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
46	20 Libras	PQ ABC	TALLER BLASTIN	U-099273	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
47	15 Libras	Co2	TALLER COMPUESTOS	V-503305	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
48	20 Libras	PQ ABC	TALLER PINTURA	XM-884193	AMEREX	2006	Revision 20 Lbs PQ ABC
49	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	C-99497501	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
50	15 Libras	Co2	TALLER OXIGENO	V-822784	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
51	20 Libras	PQ ABC	TALLER BATERIA	BX-839911	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
52	15 Libras	Co2	ELÉCTRICO TALLER	V-820894	AMEREX	2013	Revision 15 Lbs Co2
53	20 Libras	PQ ABC	GABINETE SIDEWALL SHOP	C-99497497	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
54	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	AF-358446	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
55	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727209	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
56	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727332	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
57	20 Libras	PQ ABC	PASILLO DE BAÑO	SN-001016	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
58	20 Libras	PQ ABC	EBANISTERIA	RA-727589	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
59	5 Libras	PQ ABC	BRIGADA	PV-193083	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ ABC
60	2.5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001365	AMEREX	2010	Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	5 Libras	Co2	SHIPING AREA	X-647224	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2
62	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR	RA-727334	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

63	10 Libras	PQ ABC	PLANTAS EMERGENCIAS	J-947694	BADGER	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
64	10 Libras	Co2	REGULADORES	W-342478	AMEREX	2016	Revision 10 Lbs Co2
65	20 Libras	PQ ABC	BOMBA DE AGUA	A-95754450	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
66	20 Libras	PQ ABC	GABINETE BOMBA DE AGUA	A-95754437	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
67	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	SN-000165	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
68	2.5 Galones	Clase K	COCINA	E-09404069	AMEREX		Revision 2.5 G Clase K
69	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456402	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
70	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456403	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
71	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456404	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
72	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456405	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
73	10 Libras	PQ ABC	CUARTO DE GENERADOR DE NITRÓGENO	D-57633134	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
74	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE OXIGENO	E-95944193	AMEREX	2018	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Global Business Piso #3

Fecha: 03/13/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	Recepcion	A-30645048	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	20 Libras	PQ ABC	Copiadora	A-30645047	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
3	20 Libras	PQ ABC	Microondas	A-30645049	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	Comedor	A-30645035	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Setracasa Taller/ Oficina

Fecha: 03/13/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	GARITA	XM-883503	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	C-98805917	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
3	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SS-377189	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	ACEITES/COMPRESOR	YV-103962	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	AE-358426	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	6856	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	PINTURA	SN-004106	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #1	SN-001023	BADGER		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	CALZAS Y BURROS	SN-003820	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	ALMACEN	RA-726026	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #2	RA-727324	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	RA-727600	AMEREX	2012	Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92092043	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	AX-995737	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92077494	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	LICORES	A-92091626	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92091618	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
20	20 Libras	PQ ABC	AFUERA GABINETE	A-92091632	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
21	10 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	SS-377198	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	A-92092046	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	INVENTARIO	X-581979	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	PQ ABC	OFICINAS	YE-098170	BADGER		Revision 5 Lbs PQ ABC
25	50 Libras	PQ ABC		NJ-449244	AMEREX		Revision 50 Lbs PQ ABC
26	5 Libras	Co2	OFICINAS	X-437495	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2
27	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-506088	AMEREX	2015	Revision 15 Lbs Co2
28	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	A-92092045	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
29	15 Libras	Co2	PLANTA ELÉCTRICA	V-747162	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
30	20 Libras	PQ ABC	DELTA DIESEL	XM-884189	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

31	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	SP-085361	ANSUL		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	YV-105125	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	RA-727317	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SH-828876	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	AA-100369	GEORGIA		Revision 20 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	V-829182	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
37	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	V-637431	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
38	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647280	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
39	5 Libras	Co2	RESERVA	X-746826	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
40	5 Libras	Co2	RESERVA	X-83463	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
41	15 Libras	Co2	RESERVA	V-407744	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
42	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647186	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2, NPP
43	5 Libras	Co2	RESERVA	2327361	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Costa del Este /Cuarto de UPS

Fecha: 03/11/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	5 Libras	HALOTRON	Cuarto de Centro de Datos	X-129129	BADGER	2006	Revision 5 Lbs Halotron
2	5 Libras	HALOTRON	Cuarto de Centro de Datos	X-44572	BADGER	2005	Revision 5 Lbs Halotron
3	5 Libras	HALOTRON	Cuarto de Centro de Datos	X-44552	BADGER	2005	Revision 5 Lbs Halotron
4	15 Libras	Co2	Cuarto de UPS	V-551542	BADGER	2017	Revision 15 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Costa del Este Torre Oeste

Fecha: 03/11/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	Co2	Piso # 4-Afuera de los baños	W-926113	AMEREX	2018	Revision 10 Lbs Co2
2	10 Libras	Co2	Piso # 4-Frente a Airline Operation Solution	W-935806	AMEREX	2018	Revision 10 Lbs Co2
3	10 Libras	Co2	Piso # 4-Diagonal al Salón Bogotá	W-865435	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs Co2
4	10 Libras	Co2	Piso # 4-Cocineta	W-865384	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: EAS - Izusu 1

Empresa: Copa - Costa del Este

Fecha: 03/09/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	Piso # 4-Frente al cuarto de distribución del cableado	WL-691752	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
2	20 Libras	PQ ABC	Piso # 4-Afuera de cocineta	WL-691735	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
3	20 Libras	PQ ABC	Piso # 4-Legal	WL-691756	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
4	10 Libras	PQ ABC	Piso # 4-Afuera de baños de presidencia	E-65626851	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	Piso # 4-Afuera de Archivador	WL-691754	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	Piso # 3-Afuera de cocineta al final de SOCC	WE-568323	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	Piso # 3-Pasillo detrás de SOCC	WL-691748	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	Piso # 3-Afuera de fotocopiadora y cocineta	WL-691757	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	Piso # 3-Afuera de los baños	WL-691751	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	Piso # 2-Frente a baños	WE-568317	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
11	10 Libras	PQ ABC	Bodega - Mezanine	RT-332361	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	Piso # 2-Afuera de copiado y cocineta	WE-568325	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	20 Libras	PQ ABC	Piso # 2-Pasillo de Proyecto SAP ERP	WL-691750	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
14	20 Libras	PQ ABC	Piso # 1, cocina	WL-691738	BADGER		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	Piso # 1-Cafetería Frente a los baños	WL-691728	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	Piso # 1-Afuera del Salón América	WL-691749	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	Piso # 1-Cafetería al lado	WL-691734	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC

			de la salida de emergencia				
18	20 Libras	PQ ABC	PB-Reclutamiento	SZ-790209	ANSUL	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	PB-Courier	WL-691733	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
20	20 Libras	PQ ABC	PB-Baños	WE-568319	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
21	20 Libras	PQ ABC	PB-Cuarto de Datos	WL-591449	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	PISO #2-Cocineta 2	WL-691743	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
23	20 Libras	PQ ABC	PISO #1-Cocineta	WL-691753	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
24	2.5 Galones	Clase K	COCINA	C-95000236	AMEREX	2017	Revision 2.5 G Clase K
25	10 Libras	PQ ABC	Entrada al Mezanine-Elevador de Carga	E-65624559	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	Mezanine	WL-691758	BADGER	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: Ventas 2 EAS

Empresa: Copa - Setracasa Taller/ Oficina

Fecha: 13/05/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	GARITA	XM-883503	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	C-98805917	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	ACEITES/COMPRESOR	YV-103962	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	AE-358426	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	SOLDADURA	6856	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	PINTURA	SN-004106	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #1	SN-001023	BADGER		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	CALZAS Y BURROS	SN-003820	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	ALMACEN	RA-726026	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN #2	RA-727324	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	RA-727600	AMEREX	2012	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	10 Libras	PQ ABC	PASILLO	BR-701523	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
14	5 Libras	Co2	COMEDOR	X-83457	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
15	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92092043	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	AX-995737	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92077494	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	LICORES	A-92091626	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
19	20 Libras	PQ ABC	ABASTECIMIENTO	A-92091618	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
20	20 Libras	PQ ABC	AFUERA GABINETE	A-92091632	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
21	10 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	SS-377198	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	LICORES Y SODAS	A-92092046	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	INVENTARIO	X-581979	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	PQ ABC	OFICINAS	YE-098170	BADGER		Revision 5 Lbs PQ ABC
25	50 Libras	PQ ABC		NJ-449244	AMEREX		Revision 50 Lbs PQ ABC
26	5 Libras	Co2	OFICINAS	X-437495	AMEREX	2013	Revision 5 Lbs Co2
27	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-506088	AMEREX	2015	Revision 15 Lbs Co2
28	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	A-92092045	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
29	15 Libras	Co2	PLANTA ELÉCTRICA	V-747162	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

30	20 Libras	PQ ABC	DELTA DIESEL	XM-884189	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
31	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	SP-085361	ANSUL		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	YV-105125	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	RA-727317	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	SH-828876	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	RESERVA	AA-100369	GEORGIA		Revision 20 Lbs PQ ABC
36	10 Libras	PQ ABC	MANT. GARANTIZADO	V-829182	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
37	10 Libras	PQ ABC	RESERVA	V-637431	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
38	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647280	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
39	5 Libras	Co2	RESERVA	X-746826	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
40	5 Libras	Co2	RESERVA	X-83463	AMEREX	2014	Revision 5 Lbs Co2
41	15 Libras	Co2	RESERVA	V-407744	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
42	5 Libras	Co2	RESERVA	X-647186	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2
43	5 Libras	Co2	RESERVA	2327361	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: Ventas 2 EAS

Empresa: Copa - Hangar 2

Fecha: 13/05/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete	E-82871140	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
2	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete	E-82871062	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
3	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete Salida 1 Pasillo de Cobert	F-57517620	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete	E-82871128	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
5	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete salida 2 Pasillo de Químico	E-82871066	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
6	20 Libras	PQ ABC	Bodega - Gabinete pasillo final	E-82871053	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	Gabinete salida 3	E-82871144	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	Gabinete al lado de cuarto IT	E-82871152	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
9	20 Libras	PQ ABC	Gabinete	F-53517615	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
10	20 Libras	PQ ABC	Salida #4	E-82869322	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
11	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Gabinete frente a escalera	E-82860478	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Final en Vigo	E-82871118	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
13	20 Libras	PQ ABC	Mezanine - Gabinete frente a puerta de cargados	F-53517630	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Puerta Principal de EG-20	F-53517624	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Gabinete Planta alta EG-2 (Cerca del deposito)	E-82869300	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
17	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Gabinete Planta Alta cuarto IT	F-53517618	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC
18	20 Libras	PQ ABC	Oficina - Salida de Emergencia EG-9	E-82869318	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

19	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460602	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
20	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460594	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
21	125 Libras	PQ ABC	Hnagar 2	B-78460595	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
22	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460596	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
23	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460600	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
24	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460601	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
25	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460593	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
26	125 Libras	PQ ABC	Hangar 2	B-78460592	BUCKEYE		Revision 125 Lbs PQ ABC
29	20 Libras	PQ ABC	Control de Calidad	F-53517623	BUCKEYE		Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: Ventas 2 EAS

Empresa: Copa - Hangar

Fecha: 13/05/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINA	A-92092042	AMEREX	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
2	15 Libras	Co2	MANT. DE INST	V-745970	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
3	10 Libras	PQ ABC	CAPACITACIÓN	V-634153	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
4	15 Libras	Co2	GERENCIA A-011	V-747091	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
5	15 Libras	Co2	INFORMACIÓN B-002	V-415476	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
6	15 Libras	Co2	REGISTROS TECNICOS	V-593188	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
7	20 Libras	PQ ABC	ESCALERA SEGURIDAD	M-250935	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
8	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	AE-358424	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
9	5 Libras	Co2	INTERIORES	X-767085	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	LAVANDERIA	V-747069	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
11	20 Libras	PQ ABC	CONTROL DE DOCUMENTO	BX-839906	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
12	20 Libras	PQ ABC	ENGINE SHOP	RA-727242	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
13	15 Libras	Co2	MOTORES	V-745915	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
14	20 Libras	PQ ABC	QUALITY CONTROL	396434	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
15	20 Libras	PQ ABC	TOOLING LOGISTIC	MW-669934	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
16	20 Libras	PQ ABC	TALLER OXIGENO	RA-727333	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
17	15 Libras	Co2	COMPRESORES	V-745935	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
18	15 Libras	Co2	DEPOSITO PINTURA	V-747088	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
19	15 Libras	Co2	BRIGADA	V-289443	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
20	20 Libras	PQ ABC	PASILLO TERMICO	AR-358428	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
21	15 Libras	Co2	TALLER MAQUINADO	V-821040	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
22	20 Libras	PQ ABC	PASILLO MAQUINADO	U-099267	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
23	15 Libras	Co2	TALLER SOLDADURA	U-593226	AMEREX	2017	Revision 15 Lbs Co2
24	20 Libras	PQ ABC	SEGURIDAD	SN-004008	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
25	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358445	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
26	20 Libras	PQ ABC	PASILLO A/C	AE-358459	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
27	20 Libras	PQ ABC	PASILLO BONDED	AR--358427	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
28	20 Libras	PQ ABC	PASILLO ESCALERA	U-099271	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

29	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581870	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
30	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-581905	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
31	5 Libras	Co2	OFICINA II NIVEL	X-756218	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
32	20 Libras	PQ ABC	ALMACÉN DEPOSITO	BX-839909	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
33	5 Libras	Co2	ALMACÉN DEPOSITO	X-581217	AMEREX	2017	Revision 5 Lbs Co2
34	10 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	SG-864213	AMEREX	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
35	20 Libras	PQ ABC	SHIPING AREA	BX-839910	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
36	2.5 Libras	PQ PKP	DIESEL	F-54711260	AMEREX	2018	Revision 2.5 Lbs PQ PKP
37	125 Libras	FFFP	HANGAR	2056183	AMEREX		Revision 33.5 Gal. Espuma
38	10 Libras	PQ ABC	AZOTEA A LA NORTE A/C	C-98805919	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
39	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331378	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
40	50 Libras	PQ ABC	ÁREA REPARACIÓN	JK-331377	BUCKEYE		Revision 50 Lbs PQ ABC
42	5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001010	AMEREX	2012	Revision 5 Lbs PQ PKP
43	15 Libras	Co2	TANQUES NITROGENO	V-820995	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
44	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE LLANTAS	BX-839903	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
45	20 Libras	PQ ABC	LAVADO DE RINES	C-99497510	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
46	20 Libras	PQ ABC	TALLER BLASTIN	U-099273	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
47	15 Libras	Co2	TALLER COMPUESTOS	V-503305	AMEREX	2016	Revision 15 Lbs Co2
48	20 Libras	PQ ABC	TALLER PINTURA	XM-884193	AMEREX	2006	Revision 20 Lbs PQ ABC
49	20 Libras	PQ ABC	GABINETE	C-99497501	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
50	15 Libras	Co2	TALLER OXIGENO	V-822784	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
51	20 Libras	PQ ABC	TALLER BATERIA	BX-839911	AMEREX	2013	Revision 20 Lbs PQ ABC
52	15 Libras	Co2	ELÉCTRICO TALLER	V-820894	AMEREX	2013	Revision 15 Lbs Co2
53	20 Libras	PQ ABC	GABINETE SIDEWALL SHOP	C-99497497	AMEREX	2017	Revision 20 Lbs PQ ABC
54	20 Libras	PQ ABC	DEPOSITO LLANTAS	AF-358446	AMEREX	2011	Revision 20 Lbs PQ ABC
55	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727209	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
56	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	RA-727332	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
60	2.5 Libras	PQ PKP	BRIGADA	SN-001365	AMEREX	2010	Revision 2.5 Lbs PQ PKP
61	5 Libras	Co2	SHIPING AREA	X-647224	ANSUL	2017	Revision 5 Lbs Co2
62	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR	RA-727334	AMEREX	2010	Revision 20 Lbs PQ ABC
63	10 Libras	PQ ABC	PLANTAS EMERGENCIAS	J-947694	BADGER	2010	Revision 10 Lbs PQ ABC
64	10 Libras	Co2	REGULADORES	W-342478	AMEREX	2016	Revision 10 Lbs Co2
65	20 Libras	PQ ABC	BOMBA DE AGUA	A-95754450	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

66	20 Libras	PQ ABC	GABINETE BOMBA DE AGUA	A-95754437	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
67	20 Libras	PQ ABC	BRIGADA	SN-000165	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
68	2.5 Galones	Clase K	COCINA	E-09404069	AMEREX		Revision 2.5 G Clase K
69	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456402	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
70	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456403	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
71	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456404	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
72	125 Libras	PQ PKP	HANGAR	C-93456405	AMEREX	2017	Revision 125 Lbs PQ PKP
73	10 Libras	PQ ABC	CUARTO DE GENERADOR DE NITRÓGENO	D-57633134	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
74	20 Libras	PQ ABC	TALLER DE OXIGENO	E-95944193	AMEREX	2018	Revision 20 Lbs PQ ABC
75	10 Libras	PQ ABC	Brigada	HJ-877724	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: Ventas 2 EAS

Empresa: Copa - Global Business Piso #3

Fecha: 13/05/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	20 Libras	PQ ABC	Recepcion	A-30645048	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
2	20 Libras	PQ ABC	Copiadora	A-30645047	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
3	20 Libras	PQ ABC	Microondas	A-30645049	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC
4	20 Libras	PQ ABC	Comedor	A-30645035	BUCKEYE	2015	Revision 20 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

Tecnico:

Camion: Ventas 2 EAS

Empresa: Copa - Oficina Tocumen Aeropuerto

Fecha: 21/05/2019

No	Libras	Agente	Ubicacion	Serie	Marca	P.H.	Observaciones
1	10 Libras	PQ ABC	HCC	22018941	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
2	5 Libras	Co2	HCC	X-647216	ANSUL	2016	Revision 5 Lbs Co2
3	5 Libras	Co2	HCC	X-235562	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
4	5 Libras	Co2	HCC	X-235537	AMEREX	2016	Revision 5 Lbs Co2
5	5 Libras	Co2	PILOTOS	X-647245	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
6	10 Libras	PQ ABC	PILOTOS	22019545	BUCKEYE		Revision 10 Lbs PQ ABC
7	20 Libras	PQ ABC	Baggage Resolution	SZ-790212	ANSUL		Revision 20 Lbs PQ ABC
8	5 Libras	Co2	SERVICIOS AEROPUERTO	X-647277	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
9	5 Libras	Co2	COMPUTO	X-581683	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
10	15 Libras	Co2	COMPUTO	V-23144	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
11	5 Libras	Co2	SERVICIOS A PASAJERO	X-569716	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
12	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO A BORDO	x-655560	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
13	6 Litros	Rocio Agua	SERVICIO ABORDO	X-556207	AMEREX		Revision 6 L Water Mist
14	20 Libras	PQ ABC	President Club Comedor	E-69226066	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
15	10 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	WK-895874	ANSUL		Revision 10 Lbs PQ ABC
16	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712485	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
17	5 Libras	Co2	PRESIDENT CLUB	X-712472	ANSUL	2018	Revision 5 Lbs Co2
18	10 Libras	PQ ABC	BAGGAGE SERVICES	ZS-449854	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
19	5 Libras	Co2	BAGGAGE SERVICES	X-433671	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
20	15 Libras	Co2	TOLING	V-289717	AMEREX	2018	Revision 15 Lbs Co2
21	20 Libras	PQ ABC	TOLING	K-244973	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
22	20 Libras	PQ ABC	TOLING	U-049374	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
23	5 Libras	Co2	COURIER	X-649119	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
24	5 Libras	Co2	COURIER	X-647195	AMEREX	2018	Revision 5 Lbs Co2
26	20 Libras	PQ ABC	MANT. EN LINEA	AX-995761	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
27	5 Libras	PQ PKP	MANT. EN LINEA	BR-598423	AMEREX		Revision 5 Lbs PQ PKP
29	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES	D-02587369	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC

EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Reporte de Trabajo realizado a Extintores

			TERRESTRES				
30	10 Libras	PQ ABC	OPERACIONES TERRESTRE	C-99326140	AMEREX		Revision 10 Lbs PQ ABC
31	20 Libras	PQ ABC	COMEDOR EMPLEADOS	D-05601500	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
32	20 Libras	PQ ABC	PRESIDENT CLUB	E-88226084	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
33	20 Libras	PQ ABC	Afuera mantenimiento en linea	E-69226079	AMEREX		Revision 20 Lbs PQ ABC
34	10 Libras	PQ ABC	Salón de Pilotos	E-65627414	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC
35	10 Libras	PQ ABC	SAP	E-65566440	AMEREX	2017	Revision 10 Lbs PQ ABC

ANEXO 9: Listas de asistencias a cursos, capacitaciones y campañas

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title: Reunion de Brigadas de Emergencia.

Starting Training Date: Month: 10 Day: 12 Year: 2018

Finishing Training Date: Month: Day: Year:

Training Location:

Total Training Hours:

Type of Training:
- ☐ e-Learning
- ☐ External Training
- ☐ Training created in-house

Training Records System Update: Month: Day: Year:

Name (Printed):

Employee #:

INSTRUCTORS INFORMATION

Angel F. Taylor
Name (Printed)

Angel F. Taylor
Signature

33034
Employee #

Name (Printed)

Signature

Employee #

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Milagro Flores	[illegible]	24765		PTY					
2	Erick Follot	[illegible]	26375	MeC A	PTY					
3	Juan Saavedra	[illegible]	23867	Ingeniero	PTY					
4	Jacob Troetsch	[illegible]	30429	Coordinador	PTY					
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title: Reunión de Simulacro de Evacuación

Starting Training Date: Month 08 | Day 22 | Year 2018

Finishing Training Date: Month 08 | Day 22 | Year 2018

Training Location:

Total Training Hours:

Type of Training:
- ☐ e-Learning
- ☐ External Training
- ☐ Training created in-house

Training Records System Update: Month | Day | Year

Name (Printed)

Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Angel F. Taylor
Name (Printed)

Angel F. Taylor
Signature

33034
Employee #

Name (Printed)

Signature

Employee #

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	JUAN JARAMILLO		23867	Ingeniero	PTY				6625	6391
2	Carlos Castillo		28250	Ingeniero	PTY				6729	2755
3	Nairsinth Martínez		22502	Coordinador Mtto	PTY				6532	4379
4	Erick Fallas		26775	Mec. clase A	PTY				6592	8106
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date	Type of Training	Training Records System Update
Simulacro de Evacuación	Month: 07 Day: 19 Year: 2018	☐ e-Learning	Month: Day: Year:
	Finishing Training Date: Month: 07 Day: 19 Year: 2018	☐ External Training	Name (Printed)
	Training Location: 1hora Total Training Hours:	☐ Training created in-house	Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Angel F. Taylor
Name (Printed)

Angel F. Taylor
Signature

33034
Employee #

Name (Printed)

Signature

Employee #

#	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Milagro Flores	24265		ESTETICA						
2	José Sánchez	25339		Registros Tecnicos						
3	Carlos Castillo	[illegible]	28250	Ingeniería						
4	Ruben Leon	24295	24295	Sidewall Panel						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	12	3	2018	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date						
SEG INDUSTRIAL 101	Month	Day	Year	☐ External Training			
	12	4	2018		Name(Printed)		
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 16.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)
Signature
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Edwin Fernandez		06346	Asistente Tecnico de Aviacion	PTY					
2	Ricardo Chen Carrera		07022	Inspector Ctrl Calidad Clase B	PTY					
3	~~Cesar Augusto Vergara Cedeño~~		24489	Mecanico de Precision	—					
4	Francisco Miguel Flores Villarreal		25819	Mecanico Clase B	PTY					
5	Luis Adolfo Morales Perez		27476	Mecanico Clase A	PTY					
6	Magdalis Guillen		29000	Agente II de Estetica e Int	—					
7	~~Rene Uriel Garrido Olderon~~		29197	Mecanico Clase A	—					
8	Luis Rafael Mendoza Cañas		29998	Mecanico Clase A	PTY					
9	~~Eileen Vanessa~~ Armuelles Batista		30761	Mecanico Clase C						
10	Nathanael Quintero odas		32144	Asistente Tecnico de Aviacion	PTY					
11	Jesus Moises De leon Gonzalez		32283	Mecanico Clase C	PTY					
12	Jose Nicanor Alvarez Guardiola		32364	Agente II de Estetica e Int	PTY					
13	Ferdin Abdiel Guizado Nash		35548	Mecanico Clase C	PTY					
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA.AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	11	29	2018	☐ e-Learning			
SEG INDUSTRIAL 101	Finishing Training Date						
	Month	Day	Year	☐ External Training	Name(Printed)		
	11	30	2018				
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 16.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Angel T. Taylor
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Jose Murillo		02151	Inspector Ctrl Calidad Clase A						
2	Cesar Ruiz Vargas		05422	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
3	Omar Augusto Batista Atencio		07019	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
4	Juan Miguel Perea Bernal		10791	Mecanico Clase A	PTY					
5	Jose De jesus Herrera Alonso		10903	Mecanico Clase A	PTY					
6	Henry Gil Valdez		21022	Agente II de Limpieza	PTY					
7	David Enrique Sampson Jimenez		26936	Mecanico Clase C	PTY					
8	Lino Enrique Reales Cabarcas		27843	Mecanico Clase A	PTY					
9	Cesar Mauricio Pedroza Gomez		28324	Mecanico Clase B	PTY					
10	Jesus Manuel Ramirez Diaz		29439	Mecanico Clase A	PTY					
11	Juan Pablo Reyes Mendoza		29453	Mecanico Clase A						
12	Diego Gerardo Nunez Aparicio		32362	Mecanico Clase C						
13	Luis Demetrio Rodriguez Gonzalez		32456	Agente II de Estetica e Int						
14	Ariel David Rodriguez Quiroz		35658	Mecanico Clase C	PTY					
15	Beatriz Itzel Adames Dinzey		35660	Mecanico Clase C	PTY					
16	Alicia Johely Rodriguez Flores		36014	Mecanico Clase C	PTY					
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA.AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	11	14	2018	☐ e-Learning			
SEG INDUSTRIAL 101	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	11	15	2018	☐ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 16.0		Employee#		
INSTRUCTORS INFORMATION							

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)
Signature
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Benito Antonio Bertrand Quesada		28283	Mecanico Clase C	PTY					
2	Glendys Maria Cortina Salina		15609	Mecanico Clase A	PTY					
3	Giscard Agnard Jaramillo Rodriguez		29437	Mecanico Clase A	PTY					
4	Jaime Martinez Flores		01779	Mecanico Clase A	PTY					
5	Javier Martinez		28317	Mecanico Clase C	PTY					
6	Jenecin Raul Miranda Urribarra		17236	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
7	Orlando Mojica Barria		05448	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
8	Julio Bernardo Pazmino Piti		31743	Agente II de Estetica e Int	PTY					
9	Alexander Enrique Quiros Escobar		35659	Mecanico Clase C	PTY					
10	Leopoldo Robles Quintero		33690	Agente II de Estetica e Int	PTY					
11	Humberto Vega Contreras		10715	Mecanico Clase A	PTY					
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	11	12	2018	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date						
SEG INDUSTRIAL 101 ALMACEN	Month	Day	Year	☐ External Training			
	11	12	2018		Name(Printed)		
	Training Location Panama		Total Training Hours: 8.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Angel T. Taylor
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Melvin Carlos Levy Marin		15681	Almacenista I	PTY					
2	Nathalie Dayana Castro Abrego		19016	Coordinador de Almacen						
3	Felicia Macías Valencia		21124	Almacenista I	PTY					
4	~~Otilio Antonio Vasquez Barria~~		22068	Analista de Almacén						
5	Elean Ariel Bonilla Lezcano		29651	Almacenista Tooling	PTY					
6	~~Brian Istey Tunon Chanis~~		34639	Almacenista Tooling						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	10	22	2018	☐ e-Learning			
SEG INDUSTRIAL 101	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	10	23	2018	☐ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 16.0				
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)
Signature
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Jose Luis Rios Gonzalez		17241	Mecanico Clase A						
2	Julio Cesar Gonzalez Rodriguez		25624	Agente II de Limpieza						
3	Jose Gregorio Sanchez Quintero		26324	Mecanico Clase A						
4	Julian Osmar Sanchez Toribio		26933	Mecanico Clase B						
5	Daniel Arturo Sanchez Quintana		26935	Inspector Ctrl Calidad Clase A						
6	Jose Luis Vergara Jaen		26940	Mecanico Clase B						
7	Jose Angel Ortega Franco		26946	Mecanico Clase A						
8	Hernando Castro Viasus		27842	Mecanico Clase A						
9	Hermes Raul Castellanos Prieto		27849	Mecanico Clase A						
10	Abigail Sanchez		28322	Mecanico Clase B						
11	Jose Mauricio Gil Patarroyo		29259	Mecanico Clase A						
12	Celestino Moran Morales		30269	Agente II de Limpieza						
13	Joshua Delano Noble		33467	Agente II de Estetica e Int						
14	Stephanie Michelle Fuentes Gonzalez		34028	Mecanico Clase C						
15	Susan Michelle Valdes Villanueva		34424	Asistente de Almacen						
16	Alexander Christopher James Rodriguez		35663	Mecanico Clase C						
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	10	18	2018	☐ e-Learning			
SEG INDUSTRIAL 101	Finishing Training Date						
	Month	Day	Year	☐ External Training	Name(Printed)		
	10	19	2018				
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 16.0	☐ Training created in-house	Employee#		
INSTRUCTORS INFORMATION							

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Angel T. Taylor
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Marcos Mario Montero Ortega		02080	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
2	Gustavo Reynaldo Palacios		04644	Mecanico Clase B	PTY					
3	Herbie Sarmiento Rodriguez		05420	Mecanico Clase A	PTY					
4	Jose Banda		05600	Agente II de Limpieza	PTY					
5	Joseph E Meyers E		06426	Agente II de Limpieza	PTY					
6	Hector Moreno Cedeño		17238	Mecanico Clase A	PTY					
7	Cristobal Alberto Segundo Gordon		17245	Mecanico Clase A	PTY					
8	Rolando Javier Cedeño		17249	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
9	~~Tomas Vergara Saavedra~~		~~22373~~	~~Inspector Ctrl Calidad Clase A~~	PTY					
10	Jaime Ameth Mclenan Alba		22654	Mecanico Clase A	PTY					
11	Nicolas Mastrolinardo Palma		22909	Mecanico Clase B	PTY					
12	Sergio Danilo Mahecha Camacho		27845	Mecanico Clase A	PTY					
13	Jairo Virgilio Alquijay Diaz		29260	Mecanico Clase A	PTY					
14	Yaromhir Johan Wong De leon		29463	Mecanico Clase B	PTY					
15	Jimmy Anthony Gaitan Gutierrez		32367	Mecanico Clase A	PTY					
16	~~Jose Manuel Aguilar Ramos~~		~~38688~~	~~Asistente Tecnico de Aviacion~~						
17	Edwin Ediher Batista Ortiz		35634	Mecanico Clase A	PTY					
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	10	16	2018	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date						
SEG INDUSTRIAL 101 ALMACEN	Month	Day	Year	☐ External Training			
	10	16	2018		Name(Printed)		
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

TAYLOR,ANGEL	
Name(Printed)	Name(Printed)
Signature	Signature
Employee#	Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	David Del cid M	David del cid	04476	Almacenista I	PTY					
2	Cesar Khammir Barria De leon	Cesar Barria	34481	Asistente de Almacen	PTY					
3	Jonathan Barrista	J. Barrista	34485	Asistente Almacén	PTY					
4	Carlos Santos		25024	Almacenista I	PTY					
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	10	9	2018	☐ e-Learning			
SEG INDUSTRIAL 101 ALMACEN	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	10	9	2018				
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Angel R. Taylor
Signature
33034
Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Eduardo Alberto Avila Carrera		03300	Supervisor Cuarentena e ICC	PTY					
2	David Del cid M		04476	Almacenista I						
3	Alexis Antonio Gonzalez Pinto		14677	Supervisor Sr de Almacen	PTY					
4	Vivian Aneth Saldaña Medina		21120	Ingeniero I	PTY					
5	Rafael Solis Alvarado		32444	Almacenista Tooling	PTY					
6	Jonathan Joel Banista Rodriguez		34485	Asistente de Almacen						
7	PEDRO SOTO		1377	Almacenista	PTY					
8			24136	Almacenista I	PTY					
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
SEG INDUSTRIAL 101 ALMACEN	4	9	2019	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	4	9	2019	☐ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0		Employee#		

INSTRUCTORS INFORMATION

RODRIGUEZ,MITZEYLA
Name(Printed)
Signature
29968
Employee#

Alex Flores
Name(Printed)
Signature
29010
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Jose Luis Rodriguez Moreno		15146	Almacenista I						
2	Trinidad Perez Rodriguez	Trinidad de Perez	15337	Almacenista I	PTY					
3	Nicolas Rangel Madrid		29346	Almacenista II						
4	Guadalupe Edith Laboriel Vanegas	Guadalupe	29914	Almacenista II	PTY					
5	Massiel Arroyave Pinilla		30437	Almacenista I	PTY					
6	Omar Kadir Quintero Gonzalez		35795	Agente de Suministro	PTY					
7	Joel Morales Amaya	Joel	36094	Analista de Cntrl Inv Tooling	PTY					
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA.AAC/EXN002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
SEG INDUSTRIAL 101 ALMACEN	3	27	2019	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	3	27	2019	☑ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0		Employee#		

INSTRUCTORS INFORMATION

RODRIGUEZ,MITZEYLA
Name(Printed)

Signature

29968
Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Tomas Panay Aguilar		12752	Almacenista I						
2	Juan Carlos Perez Perea		24187	Almacenista I						
3	Yolanda Del carmen Gonzalez Chavez		29852	Agente Ctrl de Inventarios II						
4	Celso Luis antonio Vargas		35495	Asistente de Almacen						
5	Milagros Guadalupe Castillo Almanza		36358	Supervisor Sr de Almacen						
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA.AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
SEG INDUSTRIAL 101 ALMACEN	2	13	2019	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	2	13	2019				
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0	☐ Training created in-house	Employee#		

INSTRUCTORS INFORMATION

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Angel T. Taylor
Signature
33034
Employee#

Mitzeyla Rodriguez
Name(Printed)
Signature
29960
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Ruben Dario Torres Iturralde		15768	Almacenista II						
2	Eduins Hissel González Peralta		~~22359~~	Supervisor Sr de Almacen						
3	Hugo Rogelio Parnther Jimenez		29215	Almacenista II						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA A.AC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
SEG INDUSTRIAL 101	2	26	2019	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	2	27	2019	☐ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 16.0		Employee#		

INSTRUCTORS INFORMATION

TAYLOR,ANGEL
Name(Printed)
Angel R. Taylor
Signature
33034
Employee#

Mirtzeyla Rodriguez
Name(Printed)
Signature
29968
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Jose Murillo		02151	Inspector Ctrl Calidad Clase A	PTY					
2	Lupe Rodriguez Rodriguez		04595	Agente II de Estetica e Int	PTY					
3	Jose Ruiz Aviles		17232	Mecanico Clase A	PTY					
4	~~Tomas Vergara Saavedra~~		~~22279~~	~~Inspector Ctrl Calidad Clase A~~	~~PTY~~					
5	Cesar Augusto Vergara Cedeño		24489	Mecanico de Precision	PTY					
6	Juan Jose Calvo Hernandez		25378	Mecanico Clase A	PTY					
7	Alexis Onel Cherigo Gonzalez	—	25821	Mecanico Clase C	—					
8	George Alexander Hernandez Castillo	—	29606	Mecanico Clase C	—					
9	Yosymar Enrique Ruiz Nuñez	—	34024	Asistente Tecnico de Aviacion	—					
10	JOSE L MURILLO	MLCM	V4294	MECANICO D	PTY					
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA.A.AC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
CURSO INDUCCION VP TECNICA	1	10	2019	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	1	10	2019	☑ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0		Employee#		

INSTRUCTORS INFORMATION

ALGANDONA,FERNANDO	[illegible]
Name(Printed)	Name(Printed)
Signature	Signature
1781	29905
Employee#	Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Jose Anel Ortiz Sanchez		35964	Asistente Tecnico de Aviacion						
2	Daniel Felipe Diaz Cano		35967	Asistente Tecnico de Aviacion						
3	Jose Javier Delgado Sanchez		35968	Asistente Tecnico de Aviacion						
4	~~Mario Chong Wo~~		35969	Asistente Tecnico de Aviacion						—
5	Melvin Antonio Espinoza Apodaca		35970	Asistente Tecnico de Aviacion						
6	Carolina Arias Izquierdo		35966	Asistente tecnico de AV.						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

DMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
CURSO INDUCCION VP TECNICA	1	10	2019	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date			☐ External Training			
	Month	Day	Year		Name(Printed)		
	1	10	2019	☑ Training created in-house			
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 4.0		Employee#		

INSTRUCTORS INFORMATION

ALGANDONA,FERNANDO
Name(Printed)
Signature
01781
Employee#

Name(Printed)
Signature
29968.
Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	~~Susan Michelle Valdes~~ Villanueva		34424	Asistente de Almacen						
2	Amado Elias Fuentes Ortega	Amado Fuentes	34638	Agente de Suministro						
3	~~Aldahir Antonio Botello Patiño~~		35722	Asistente de Almacen						
4	Omar Kadir Quintero Gonzalez	Omar Quintero	35795	Agente de Suministro						
5	Carlos Moises Camargo Asprilla	Carlos Camargo	35924	Asistente de Estetica						
6	~~Francisco Perez Aizprua~~		35925	Asistente de Estetica						
7	Joaquin Rios gonzalez	Joaquin Ríos	35931	Asistente de Almacen						
8	Jorge Yeison Cabezas Cortes	Jorge J. Cabezas	35932	Asistente de Almacen						
9	~~Reynold Hubert Mcbarnette~~ Montilla		35933	Asistente de Almacen						
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title: Induccion 101 Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Starting Training Date: Month 03 Day 22 Year 2019

Finishing Training Date: Month 03 Day 28 Year 2019

Training Location: Panama

Total Training Hours:

Type of Training:
- ☐ e-Learning
- ☐ External Training
- ☑ Training created in-house

Training Records System Update: Month / Day / Year

Name (Printed)

Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Name (Printed): Mitzeyla Rodriguez

Signature

Employee #: 29908

Name (Printed)

Signature

Employee #

	Name	Signature	Employee#	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final Grade	Approved / Fail
1	Dario Delgado	Dario Delgado		Pintor						
2	Stanley a De Leon	Stanley a De Leon		Pintor						
3	Segundo Estrada	Segundo Estrada		Pintor						
4	Luther. GO	Luther. GO		Pintor						
5	Evaristo Davis	Evaristo Davis		Pintor						
6	Nelquisedech Herrera	Nelquisedech Herrera		Pintor						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date	Finishing Training Date	Training Location	Total Training Hours:	Type of Training	Training Records System Update
Plan de Evacuacion	Month: 02 Day: 26 Year: 2019	Month: 02 Day: 26 Year: 2019		2	☐ e-Learning ☐ External Training ☑ Training created in-house	Month / Day / Year: Name (Printed) / Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Instructor 1: Natzeyla Rodriguez (Name (Printed)) — Signature — 29968 (Employee #)

Instructor 2: Angel F. Taylor (Name (Printed)) — Angel F. Taylor (Signature) — 33034 (Employee #)

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Rafael Capri		2908	Pintor						
2	Roberto Sajun			Mantenimiento Pavimento						
3	Felix Castillo	Felix Castillo	29741	Pintor						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title: Seguridad Industrial 101 – Inducción

Starting Training Date: Month 02 | Day 26 | Year 2019

Finishing Training Date: Month 02 | Day 26 | Year 2019

Training Location:

Total Training Hours: 5

Type of Training:
- ☐ e-Learning
- ☐ External Training
- ☑ Training created in-house

Training Records System Update: Month | Day | Year

Name (Printed)

Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Name (Printed): [illegible]

Signature

Employee # 29968

Name (Printed): Angel F. Taylor

Signature: Angel F. Taylor

Employee # 33034

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade %	Approved / Fail
1	Rafael Copri	[illegible]	2908	Pintor						
2	Roberto Dajer	[illegible]		Mantenimiento Gral						
3	Felix Castillo	Felix	2914	Pintor						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title: Induccion de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Starting Training Date: Month 01 | Day 21 | Year 2019

Finishing Training Date: Month 01 | Day 21 | Year 2019

Training Location:

Total Training Hours:

Type of Training:
- [ ] e-Learning
- [ ] External Training
- [x] Training created in-house

Training Records System Update: Month | Day | Year

Name (Printed)

Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Name (Printed): Yitzayla Rodriguez

Signature

Employee #: 29908

Name (Printed): Angel F. Taylor

Signature: Angel F. Taylor

Employee #: 33034

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Leonardo Ortega	Leo Ortega	954	manto pesado						
2	Manuel Oviedo	Manuel Oviedo	1024	Manto Pesado						
3	Enrique Peña	Enrique Peña		Mando Pesado						
4	Rodney Simmons	Rodney Simmons		mantenimiento Pesado						
5	Eduardo Morales	Eduardo Morales	1024	Manto Pesado						
6	Juss Ernesto Marden	Juss Marden		Manto Pesado						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date	Type of Training	Training Records System Update
Induccion de Seguridad y Calidad 101 Induccion	Month: 02 Day: 15 Year: 2019	☐ e-Learning ☐ External Training ☑ Training created in-house	Month / Day / Year: Name (Printed) / Employee #
	Finishing Training Date: Month: 02 Day: 15 Year: 2019		
	Training Location	Total Training Hours:	

INSTRUCTORS INFORMATION

Mishayla Rodriguez
Name (Printed)
Signature
29963
Employee #

Angel F. Taylor
Name (Printed)
Angel F. Taylor
Signature
33034
Employee #

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final % grade	Approved / Fail
1	Gustavo Zapata			painter	PTY					
2	Edwin [illegible]			painter	PTY					
3	Carlos Ortega			PAINTER	PTY					
4	Javier Green			painter	PTY					
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title: Plan de Evacuacion

Starting Training Date: Month: 02 | Day: 15 | Year: 2019

Finishing Training Date: Month: 02 | Day: 15 | Year: 2019

Training Location:

Total Training Hours:

Type of Training:
- [ ] e-Learning
- [ ] External Training
- [x] Training created in-house

Training Records System Update: Month | Day | Year

Name (Printed)

Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Mitzeyla Rodriguez
Name (Printed)
Signature
19968.
Employee #

Angel R. Tayler
Name (Printed)
Angel R. Tayler
Signature
33034
Employee #

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade %	Approved / Fail
1	GUSTAVO ZAPATA			PINTOR	PTY					
2	Eduardo Lee			Pintor	PTY					
3	Carlos ortega			PINTOR	PTY					
4	Javier greus			pintor	PTY					
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	11	16	2018	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date						
CURSO INDUCCION VP TECNICA	Month	Day	Year	☐ External Training			
	11	16	2018		Name(Printed)		
	Training Location Panama		Total Training Hours: 4.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

ALGANDONA,FERNANDO
Name(Printed)

Signature

Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Edilberto Becker		34600	Asistente de Estetica						
2	Jorge Alexander Cano Lopez		35794	Asistente de Estetica						
3	Jesus Gabriel Garrido Alleyne		35792	Asistente de Estetica						
4	Henry Wilber Mendez Medina		35870	Almacenista Tooling						
5	Tommy Ocampos		34426	Asistente de Almacen						
6	Joseph Israel Robles Atencio		34740	Almacenista Tooling						
7	Jahir Antonio Tuñon Gonzalez		35868	Asistente de Estetica						
8	Susan Michelle Valdes Villanueva		34424	Asistente de Almacen						
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date			Type of Training	Training Records System Update		
	Month	Day	Year		Month	Day	Year
	11	16	2018	☐ e-Learning			
	Finishing Training Date						
CURSO INDUCCION VP TECNICA	Month	Day	Year	☐ External Training			
	11	16	2018		Name(Printed)		
	Training Location: Panama		Total Training Hours: 8.0	☐ Training created in-house			
INSTRUCTORS INFORMATION					Employee#		

ALGANDONA,FERNANDO
Name(Printed)

Signature

V/71/
Employee#

Name(Printed)

Signature

Employee#

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Ibsen Ariel Aguilar Fernandez		35403	Mecanico Clase A						
2	Arturo Andres Castillo Sepulveda		34854	Mecanico de Aviacion						
3	Ricardo Guillermo Regist Torres		35093	Mecanico de Aviacion						
4	Euclides Adalberto Salgado Cruz		35374	Mecanico Clase C						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date: Month / Day / Year	Finishing Training Date: Month / Day / Year	Training Location	Total Training Hours:	Type of Training	Training Records System Update: Month / Day / Year
Induccion de Seguridad Industrial	11 / 23 / 2018	11 / 23 / 2018			☐ e-Learning ☐ External Training ☐ Training created in-house	Name (Printed) Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Angel F. Taylor (Name Printed)	(Name Printed)
Angel F. Taylor (Signature)	(Signature)
33034 (Employee #)	(Employee #)

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final Grade	Approved / Fail
1	Joselito Ubario	Joselito Ubario		Ayudante						
2	Romue Del Busto	Romue Del Busto		Ayudante						
3	Roberto Perez	Roberto Perez M		Ayudante						
4	Jarvic Gonzalez	Jarvic Gonzalez		Ayudante.						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CopaAirlines

CLASS ATTENDANCE RECORD

OMA AAC/EXI/002
FAR 145 C.R.S. DCIY003F

Training Title	Starting Training Date	Type of Training	Training Records System Update
Induccion 101. Seguridad Industrial y Calidad Ambiental	Month: 03 Day: 22 Year: 2019	☐ e-Learning	Month: Day: Year:
	Finishing Training Date: Month: 03 Day: 22 Year: 2019	☐ External Training	Name (Printed)
	Training Location: Panamá	Total Training Hours:	☑ Training created In-house
			Employee #

INSTRUCTORS INFORMATION

Name (Printed): Kitzeyla Rodríguez
Signature:
Employee #: 29968

Name (Printed):
Signature:
Employee #:

	Name	Signature	Employee #	Position	Station	Test 1 Score	Test 2 Score	Test 3 Score	Final grade	Approved / Fail
1	Dario Delgado	Dario Delgado		Pintor						
2	Stanley a De Gón	Stanley a De Gón		Pintor						
3	Sigfredo Estribi Suarez	Sigfredo Estribi Suarez		Pintor						
4	Sudhir Gill	Sudhir Gill		Pintor						
5	Evaristo Leiva M	Evaristo Leiva M		Pintor						
6	Melquisedech Herrera	Melquisedech Herrera		Pintor						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

PANAMA CLEAN SERVICES

SGC-PG-04-F3: Registro de Capacitación. V.0

Fecha: Junio 12 2019 Duración del Curso (Horas) 2

Título del tema **Manejo de Sustancias Químicas**

Expositor: **Monica Ibañez**

Objetivo: **Dar a conocer los químicos de limpieza utilizados por la Empresa**

	Nombre (Completo)	Cédula	Posición	Firma
1	Alexis Barrios	2-700-662		Alexis Barrios
2	Yasave Pereira	8-1005-1873		Yasave Pereira
3	Mariano Ortega	8-923-1544		Mariano Ortega
4	Yadira Quintana	8-706-959		Yadira Quintana
5	Roderick De Gracia	8-935-507		Roderick De Gracia
6	Bolardo David Peterson	8-788-859		Bolardo David Peterson
7	Isidro Rodriguez	9743-247		Isidro Rodriguez
8	Abel Ortega	8-960-1903		Abel Ortega
9				
10	JOSÉ RIVERA	8-305-444		José Rivera
11	Donal Mills	8-804-1943		Donal Mills
12	Rodolfo G Toro G	8-755-914		Rodolfo G Toro G
13	Leonarda DeGracia	9-193-644		Leonarda DeGracia
14	Claudina Rodriguez	9-175-374		Claudina Rodriguez
15	Crividia Aguinaga	5-714-656		Crividia Aguinaga
16	Gladys M Ramos	8-384974		Gladys M Ramos
17	Elpidia Toro	9-157-3		Elpidia Toro
18	Luis Campani	8-956-1342		Luis Campani
19	Jose Caballero	8-786-2183		Jose Caballero
20				
21	Aracely Montenegro	8-758-1293		Aracely Montenegro
22	Sergio urriola gonzalez	9-737-1891		Sergio urriola
23	Jorge Eliecer Guerra Varilla	10-720-2294		Jorge Eliecer Guerra

Observaciones: _____

Se muestra el contenido del Curso de Seguridad 101(De 16 hrs y 8 hrs), el cual incluye: Manejo de Extintores, Uso EPP, Manejo de Residuos aceitosos, Manejo de Cilindro, manejo de desechos y ahorro de agua, energía y reciclaje

CopaAirlines

FAR 145 C.R.S. DCIY003F
OMA AAC-EXI-002

SYLLABUS DE ENTRENAMIENTO
Seguridad Industrial 101
Inicial - Almacén y Tooling

1. OBJETIVO
Reconocer las medidas básicas para la prevención de accidentes laborales mediante la identificación temprana de peligros y minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos en su área de trabajo.

2. CONTENIDO DEL CURSO — DURACION

2.1 **Manual de Seguridad Industrial** — **1:30 Horas**
- ¿Dónde lo encontramos?
- Comité de Seguridad Industrial
- Equipos de Protección Personal
- Reporte de accidentes / incidentes
- Trabajos Expuestos a Las Condiciones Ambientales
- Emergencias en Instalaciones

2.2 **Seguridad Industrial 101** — **2 Horas**
- Definiciones Básicas
- Tipos de Riesgos laborales
- Reglas básicas de Seguridad en el trabajo
- Autocuidado y Prevención de enfermedades
- Reporte de accidentes / incidentes

2.3 **Uso de EPP, Evaluación de riesgos y Análisis de Trabajo Seguro** — **1 Hora**
- Qué es Seguridad Industrial
- Diferencia entre Accidentes e Incidentes
- Prevención de Riesgos laborales
- Uso de Equipo de Protección Personal
- Prevención de Riesgos en Herramientas Manuales
- Análisis de Trabajo Seguro

2.3.1 Protección Auditiva
- Legislación nacional vigente
- Tipos de protección auditiva
- Cuidados del oído
- Mantenimiento de los equipos de protección

2.3.2 **Protección de Ojos y Cara**
- Riesgos
- Tipos de protección
- Inspección antes de cada uso

2.4 **Normas de protección contra caídas** — **0:30 Mins**
- Eliminación del riesgo de caída
- Protección activa y pasiva
- Inspección antes de cada uso
- Sistemas de limitación y detención caídas
- Practica

2.5 **MSDS Productos Químicos** **0:30 Mins**

Aspectos generales de los químicos.
¿Cómo pueden afectar nuestra salud?
Sección A
Los EPP para manipular los químicos
Sección B
Las Hojas de Datos Químicos Los MSDS"
Sección C
Presentación de ejemplos: SKYDROLL, Aceite,
Detergente, secante, fibra de carbono
Sección D
Enfermedades relacionadas a la exposición de químicos
Sección E
Almacenaje y etiquetado

2.6 **Plan de Evacuación**

Que es una Emergencia **0:30 Mins**
Brigada de Emergencia
Funciones de la Brigada
Recomendaciones para la Evacuación
Qué hacer en caso de: Terremoto, Bombas y Explosiones
Como realizar la Evacuación
Hacia donde Evacuar

2.7 **Uso y Manejo de Extintores**

Qué es un Fuego **1 hora**
Tetraedro del Fuego
Tipos de Fuego
Tipos de agentes extintores
Seguridad en el Uso del Extintor

2.8 **Cilindros de Gases Comprimidos**

Clasificación de los gases **1 hora**
Etiquetas
Gas inflamable
Gas no inflamable
Gas Oxidante
Gas Toxico
Gas especializado y mezclas
Tipos de Gases
Uso de Cilindros
Reguladores y Válvulas
Fugas
Almacenamiento y Transporte

3. TIPO DE ENTRENAMIENTO: Teórico
4. DURACION: 8 Horas (480 minutos)
5. CALIFICACION REQUERIDA PARA APROBACION DEL CURSO:
6. AYUDAS AUDIO VISUAL
   Data Show - Computadora
7. RECURRENCIA: Cada 2 años (Duración: 4 Horas)

CopaAirlines

FAR 145 C.R.S. DCIY003F
OMA AAC-EXI-002

SYLLABUS DE ENTRENAMIENTO
Seguridad Industrial 101
Inicial Mantenimiento

1. OBJETIVO

Reconocer las medidas básicas para la prevención de accidentes laborales mediante la identificación temprana de peligros y minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos en su área de trabajo.

2. CONTENIDO DEL CURSO — DURACION

2.1 **Manual de Seguridad Industrial** — **3 Horas**

¿Dónde lo encontramos?
Comité de Seguridad Industrial
Equipos de Protección Personal
Reporte de accidentes / incidentes
Trabajos Expuestos a Las Condiciones Ambientales
Emergencias en Instalaciones

2.2 **Seguridad Industrial 101** — **4 Horas**

Definiciones Básicas
Tipos de Riesgos laborales
Reglas básicas de Seguridad en el trabajo
Autocuidado y Prevención de enfermedades
Reporte de accidentes / incidentes

2.3 **Uso de EPP, Evaluación de riesgos y Análisis de Trabajo Seguro** — **2 Horas**

Qué es Seguridad Industrial
Diferencia entre Accidentes e Incidentes
Prevención de Riesgos laborales
Uso de Equipo de Protección Personal
Prevención de Riesgos en Herramientas Manuales
Análisis de Trabajo Seguro

2.3.1 Protección Auditiva

Legislación nacional vigente
Tipos de protección auditiva
Cuidados del oído
Mantenimiento de los equipos de protección

2.3.2 **Protección de Ojos y Cara**

Riesgos
Tipos de protección
Inspección antes de cada uso

2.4 **Normas de protección contra caídas** — **1 Hora**

Eliminación del riesgo de caída
Protección activa y pasiva
Inspección antes de cada uso
Sistemas de limitación y detención caídas
Practica

2.5 **MSDS Productos Químicos** **2 Horas**

Aspectos generales de los químicos.
¿Cómo pueden afectar nuestra salud?
Sección A
Los EPP para manipular los químicos
Sección B
Las Hojas de Datos Químicos Los MSDS"
Sección C
Presentación de ejemplos: SKYDROLL, Aceite,
Detergente, secante, fibra de carbono
Sección D
Enfermedades relacionadas a la exposición de químicos
Sección E
Almacenaje y etiquetado

2.6 **Plan de Evacuación**

Que es una Emergencia **1 hora**
Brigada de Emergencia
Funciones de la Brigada
Recomendaciones para la Evacuación
Qué hacer en caso de: Terremoto, Bombas y Explosiones
Como realizar la Evacuación
Hacia donde Evacuar

2.7 **Uso y Manejo de Extintores**

Qué es un Fuego **1 hora**
Tetraedro del Fuego
Tipos de Fuego
Tipos de agentes extintores
Seguridad en el Uso del Extintor

2.8 **Cilindros de Gases Comprimidos**

Clasificación de los gases **1 hora**
Etiquetas
Gas inflamable
Gas no inflamable
Gas Oxidante
Gas Toxico
Gas especializado y mezclas
Tipos de Gases
Uso de Cilindros
Reguladores y Válvulas
Fugas
Almacenamiento y Transporte

2.9 **Seguridad en Trabajo de Espacio Confinado** **1 Hora**

Que es un espacio confinado
Tipos de Espacio Confinado
Riesgos en los Espacios Confinado
Peligros en los Espacios Confinados
Entrada a Espacio Confinado
Evaluación de Atmosfera
Taller / Practica

3. TIPO DE ENTRENAMIENTO: Teórico

4. DURACION: 16 Horas (960 minutos)

5. CALIFICACION REQUERIDA PARA APROBACION DEL CURSO:

6. AYUDAS AUDIO VISUAL
   Data Show - Computadora

7. RECURRENCIA: Cada 2 años (Duración: 8 Horas)

PARTE DE LOS TEMAS QUE SE DICTAN EN LA CAPACITACIÓN BRINDADA A LOS COLABORADORES

CopaAirlines Seguridad Industrial Y Calidad Ambiental

Gestión Ambiental de COPA AIRLINES

Copa Airlines mantiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental, y es por ello que contamos con programa de gestión ambiental con el fin de controlar y mitigar los posibles impactos negativos generados al medio ambiente.


Clasificación de los Residuos Sólidos y Líquidos:

- Reciclables: residuos de tipo aprovechable
- No reciclables: no aprovechables
- Residuos peligrosos: alto riesgo hacia la salud y el medio ambiente

CopaAirlines Seguridad Industrial Y Calidad Ambiental

¿QUE SON LOS DESECHOS SÓLIDOS?

- Son todos los objetos, materiales de consistencia sólida, resultantes del consumo o uso de un bien en las actividades que realizamos cotidianamente.
- Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables.








CopaAirlines
Seguridad Industrial
Y Calidad Ambiental
Sigue la Clasificación:
ESTACION DE RECICLAJE
•Basura Orgánica y Desperdicios Comunes
BRUTE
HANGAR
Desperdicios
Comunes
BRUTE
DESPERDICIOS
COMUNES
ORGANICA
RESTOS PROCEDENTES DE SERES VIVOS
BASURA ORGÁNICA
DESPERDICIOS
COMUNES


CopaAirlines
Seguridad Industrial
Y Calidad Ambiental
MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
DESECHOS QUÍMICOS

NORIA DEL HANGAR DE COPA AIRLINES / TANQUE SOTERRADO



Desechos químicos que deben ser colocados en la noria:

- Agua del proceso de Stripping – Pintura de aviones
- Residuos de aceites hidráulicos
- Residuo líquidos contaminados del taller de rines (Lavado de rines)







CopaAirlines Seguridad Industrial Y Calidad Ambiental



PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – LÍQUIDOS PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUO	CONTENEDOR	DISPOSICIÓN FINAL
Combustible usados (Jet Fuel) Producto retirado de los aviones – Drenaje manuales de combustible debido a mantenimiento	Debe depositarse en tanque de 55 gls. 	Llevarlos a la jaula de desechos químicos.
Aceite usado (Aceite hidráulico y de motor) Producto retirado de los aviones – Drenaje manuales debido a trabajos de mantenimiento	Debe depositarse en las norias portátiles de contención. 	Llevar las norias con el producto y verter dentro del tanque soterrado de aguas oleosas.
Tanques de 5 gls de productos químicos con residuos y vacíos Se hace referencia a cualquier tanque de 5gls utilizados en nuestra operación		Llevarlos a la jaula de desechos químicos

Temas de Ahorro de energía, agua, ext., en que se dictan en la capacitación.





CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Saludos Bienvenida Despedida CONTENIDO: Examinadora SAP

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 9 hrs FECHA: 16/5/16 LUGAR: GBT - 1

INSTRUCTOR AVSEC: Javier Cedeño INSTRUCTOR / FORMADOR:

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Yisselle Araúz		34694	SAP	Agente II	PTY	CM	
2	Ricardo Heredia		34695	SAP	Agente II	PTY	CM	
3	Diego Jiménez		34697	SAP	Agente II	PTY	CM	
4	Milena Solís		34703	SAP	Agente II	PTY	CM	
5	Jesica Ceballos		34696	SAP	Agente II	PTY	COPA	
6	Jeremy Humphery		34701	SAP	Agente II	PTY	CM	
7	María Alejandra Castillo		34705	SAP	Agente II	PTY	CM	
8	Ashley Grzeszak		34704	SAP	Agente II	PTY	CM	
9	MARLON BORSANI		34708	SAP	Agente II	PTY	CM	
10	Gretel Fuentes		34700	SAP	Agente II	PTY	CM	
11	Michael Herrera		34699	SAP	Agente II	PTY	CM	
12	Johanna Parker		346978	SAP	Agente II	PTY	CM	
13	Edgar Ramos		34709	SAP	Agente II	PTY	CM	
14	Vodelis Francis		34707	SAP	Agente II	PTY	CM	
15	Daniel Quintero		34702	SAP	Agente II	PTY	CM	
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Ayudante y Barrera Asfalda. CONTENIDO: Ergonomía Rampa

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☐ DURACIÓN: 2 horas FECHA: 6/6/18 LUGAR: SBTC

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	JOSÉ CHINÚ		8-744-8		AGENTE II	PTY	PACT	
2	Daniel Acevedo		8-848-1868		Agente II	Pty	Pact	
3	José Mendoza		9-719-2434		Agente II	PTY	PACT	
4	Pablo Izaya		8-948-473		Agente II	PTY	PACT	
5	Cristian Castillo		9-741-1385		Agente II	PTY	PACT	Cristian Castillo
6	Prospero Barrenechea		SE2618566		AGENTE II	PTY	PACT	
7	Rolando Ríos		8-731-1038		Agente II	Pty	Pact	
8	OCTAVIO DE LEÓN		8-868-417		Agente II	PTY	PACT	
9	Victor Castillo		8-935-289		Agente II	PTY	PACT	Victor Castillo
10	Kevin Luzardo		1-737-1411		AGENTE II	PTY	PACT	
11	JOSE TORIBIO		8-865-1914		AGENTE II	PTY	PACT	
12	[illegible]		8-925-1573		Agente II	PTY	PACT	
13	Abid San Jael		C-81913270		Agente II	PTY	PACT	
14	Nanita Alba		8-928-371		Agente II	PTY	Pact	Nanita Alba
15	Alin Arboleda		8-842-510		Agente II	PTY	Pact	
16	Ariel Vivasco		AS-767836		Agente II	PTY	Pact	Ariel Vivasco.
17	Jesús De Castro		8-920-104		agente II	PTY	Pact	
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA 10-58 Panamá

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Ciudad y América Española CONTENIDO: Gramática SAP

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☐ DURACIÓN: 2 horas FECHA: 13/6/18 LUGAR: GBT

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Cadena S.

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	José Alejandro Mujino			SAP	Agente II	PTY	CM	
2	Raúl Arandajo Villareal			SAP	"	"	"	
3	Yonny Moreno			SAP	Agente II	PTY	CM	
4	Mister Williams			SAP	Agente II	PTY	CM	
5	Leonard Acosta			SAP	Agente II	PTY	CM	
6	Jezell Thomas			SAP	Agente II	PTY	CM	
7	Luisa Zuñiga			SAP	Agente II	PTY	CM	
8	Cristian Ruiz			SAP	Agente II	PTY	CM	
9	Elena Rodríguez			SAP	Agente II	PTY	CM	
10	Lorena Paz D			SAP	Agente II	PTY	CM	
11	Juan Felipe Acevedo			SAP	Agente II	PTY	CM	
12	Adrian Lombardo			SAP	Agente II	PTY	CM	
13	Mariana Pachis			SAP	Agente II	PTY	CM	
14	Esteban Samaniego			SAP	Agente II	PTY	CM	
15	Leonel Rodríguez			SAP	Agente II	PTY	CM	
16	Marianela González		3203	SAP	Coordinador	PTY	CM	
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

CopaAirlines
STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Judo de la Espalda CONTENIDO: Semana OPT

INICIAL: ☒ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☒ DURACIÓN: 2hrs FECHA: 20/6/18 LUGAR: GBT

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: _____

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑIA	FIRMA
1	DARRIL GARCIA			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	
2	Fernando Rodriguez			OPT	Agente II	PTY	DUKESA	
3	Dagoberto Valdés			OPT	Agente II	PTY	Dukesa	
4	Josue Poveras			OPT	Agente II	PTY	Dukesa	
5	Javier Miranda			OPT	Agente II	PTY	PACT	
6	Antonio Torres			OPT	Agente II	PTY	DUKESA	
7	Melvin Juan Rojas Arroyo			OPT	Agente II	PTY	DUKESA	
8	Cristopher LEWIS			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	
9	Jose Luis Cañez Pimentel			OPT	Agente II	PTY	DUKESA	
10	Nicolas Gil			OPT	Agente II	PTY	Dukesa	
11	Vicente Robinson			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	
12	IVAN MARTINEZ			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	
13	JOSE CORDOBA			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	
14	Kender Cuevas			OPT	Agente II	PTY	PACT	
15	CARLOS CRUZ			OPT	Agente II	PTY	DUKESA	
16	ANTHONY MENA			OPT	Agente II	PTY	DUKESA	
17	Lefty Gonzalez			OPT	Agente II	PTY	Dukesa	
18	MIGUEL ZARATE			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	
19	DAVID RUIZ			OPT	AGENTE II	PTY	PACT	
20	MIGUEL PEREZ			OPT	AGENTE II	PTY	DUKESA	

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR: _____

CopaAirlines
ASTAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Evaluación de la Pericia CONTENIDO: Examen OPT

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 2 FECHA: 29/6/18 LUGAR: GBT

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: [signature]

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	DARIOS PEREZ			OPT	AGENTE II	PTY	POCT	[signature]
2	Edwin De Heredia			OPT	AGENT II	PTY	DYNASA	[signature]
3	ANGEL HIDALGO			OPT	AGENT II	PTY	POCT	[signature]
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR [signature]

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Seguridad de la Calidad CONTENIDO: Examen OPT

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 2 hrs FECHA: 20/6/18 LUGAR: PTY

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: [signature]

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Nicole Castillo		19966	OPT	AGT	PTY	CM	[signature]
2	Yolanda Flores		23443	OPT	Asist. Admin	PTY	CM	[signature]
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR [signature]

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Cuidado y Mantenimiento Capilar CONTENIDO: Ergonomia SAP 18-10

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 2hrs FECHA: 27/6/2018 LUGAR: GBT

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Samantha Timmins			SAP	Agente II	PTY	CM	Samantha Timmins
2	Eloisa Feng			SAP	Agente II	PTY	CM	Eloisa F.
3	Miguel A. Góndola E.			SAP	Agente II	PTY	CM	Miguel Góndola
4	Nathalie Pérez			SAP	Agente II	PTY	CM	Nathalie Perez
5	Jacqueline Blake			SAP	Agente II	PTY	CM	Jacqueline Blake
6	Victoria DiOttobre			SAP	Agente II	PTY	CM	
7	Anthuaneth Agrazal		17768	SAP	Agente II	PTY	CM	Anthuaneth Agrazal
8	Jacqueline Odette García			SAP	Agente II	PTY	CM	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA110, Panamá
F-ATO-58

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines
Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Cuidado y Ameenaza Espalda CONTENIDO: Ergonomia SAP 18-12

INICIAL: ☐ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 3 horas FECHA: 18/7/18 LUGAR: GT-7

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: _____

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Victor Brown			SAP	Agente II	Pty	CM	
2	Ashmin Velasquez			SAP	Agente II	PTY	CM	
3	Lima Delcid			SAP	Agente II	PTY	CM	
4	Jonhy Cen		32513	SAP	Agente II	PTY	CM	
5	Nathalie Drapes			SAP	Agente II	PTY	CM	
6	Lorical Mondelis		35300	SAP	Agente II	PTY	CM	
7	Laura Solis		35299	SAP	Agente II	PTY	CM	
8	Juan Gonzáles			SAP	Agente II	PTY	CM	
9	Queiroz Gonzalez		11230	SAP	ag 2	PTY	CM	
10	Errick Clouke			SAP	Agente II	PTY	CM	
11	Maryorie Cruz			SAP	Agente II	PTY	CM	
12	Yan Garcia			SAP	Agente II	PTY	CM	
13	Juan Biskinz			SAP	Agente II	PTY	CM	
14	Ana Arguelles			SAP	Agente II	PTY	CM	
15	Yarkelis Delgado			SAP	Agente II	PTY	CM	
16	Humberto Cheng			SAP	Agente II	PTY	CM	
17	Carlos Rivadeneira		35422	SAP	agente 2	PTY	CM	
18	Edwards GUZMÁN		35413	SAP	agente 2	PTY	CM	
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA 158 Panamá
FATO-58

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Cuidado Personal de la Espalda CONTENIDO: Ergonomia SAP 18-13

INICIAL: ☒ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☒ DURACIÓN: 2hrs FECHA: 18/7/18 LUGAR: QBT-7

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier U Cordoba G.

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jorge Rueda		35407	SAP	Agente 2	Pty	CM	
2	Eduardo GUZMÁN		35413	SAP	Agente 2	PTY	CM	Eduardo Guzm
3	Carlos Rivadeneira		35422	SAP	Agente 2	PTY	CM	
4	Jose' Maria Perez6.		35409	S A P	Agente 2	PTY	CM	Jose' M. Perez
5	Gabriel Valdeman		35417	SAP	Agente 2	PTY	CM	
6	Angie Guerrero		35416	SAP	Agente 2	PTY	CM	
7	Ruben Rios		35418	SAP	Agente 2	PTY	CM	
8	Ezhar Fossatte		35419	SAP	Agente 2	PTY	CM	
9	Achilles Arino		35421	SAP	Agente 2	PTY	CM	
10	Claudia Caceres		35417	SAP	Agente 2	PTY	CM	
11	James Daniels		35410	SAP	Agente 2	PTY	CM	James Daniels
12	Isabel Suarez		35408	SAP	Agente 2	PTY	CM	
13	Vanessa Arjona		35420	SAP	Agente 2	PTY	CM	
14	Evalia Flores		35411	SAP	Agente 2	Pty	CM	Evalia Flores
15	Tomas Herrera		35423	SAP	Agente 2	PTY	CM	
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA110 Panamá

1814

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Saludo y Ergonomía Espalda CONTENIDO: Ergonomía SAP 1814

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 2hrs FECHA: 18/7/18 LUGAR: PBT-7

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba S.

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	José Daniel Martínez Franco		35430	SAP	Agente 2	PTY	CM	
2	Alex Castillo		35444	SAP	Agente 2	PTY	CM	
3	Michelle Welsh		35433	SAP	Agente 2	PTY	CM	
4	Alejandra Guerra		35432	SAP	Agente 2	PTY	CM	
5	Shaneysha Murillo		35424	SAP	Agente 2	PTY	CM	
6	Zumaykira Corcho		35431	SAP	Agente 2	PTY	CM	
7	Mayzuyali Webly		35427	SAP	Agente 2	PTY	CM	
8	Claudia Castillo		35435	SAP	Agente 2	PTY	CM	
9	Monica Villarreal		35436	SAP	Agente 2	PTY	CM	
10	GUILLIAM GUILARTE		35429	SAP	AGENTE 2	PTY	CM	
11	Daniel Solnes		35434	SAP	Agente 2	PTY	CM	
12	Jennifer Córdoba		35440	SAP	Agent 2	PTY	CM	
13	Yari Quiel		35437	SAP	Agente 2	PTY	CM	
14	VELKYS CHIARI		35426	SAP	AGENTE2	PTY	CM	
15	Freddy Rios		35442	SAP	Agente 2	PTY	CM	
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA 148, Panamá

PACT

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines
Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Jueda de y Ameenaza Espalda CONTENIDO: Espuma Rampa

INICIAL: ☐ RECURRENTE: ☑ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 2 horas FECHA: 1/8/18 LUGAR: GBT - #1

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Eduardo Villarreal		8-496-1931	OPT	Agente II	Pty	Pact	Eduardo Villarreal
2	Juan Carlos Arosemena		8-928-2457	OPT	Agente II	Pty	Pact	Juan C Arosemena
3	JONATHAN ROMERO		04376465 S	OPT	AGENT II	PTY	PCT	
4	Keiandy Cueva		10772343A	OPT	AGENTE II	PTY	PCT	Keiandy
5	CARLOS RAL LÓPEZ		8-919-135	OPT	AGENTE II	Pty	PACT	Carlos López
6	CARLOS A BRISTAN		8-781-520	OPT	AGENTE II	PTY	PACT	
7	Jhon Gonzalez		E-739-981	OPT	Agente II	Pty	Pact	Jhon Gonzalez
8	Abigail Valdespino		8-941-739	OPT	Agente II	PTY	PACT	
9	Joel Bermudez		8-901-745	OPT	Agente II	Pty	Pact	Joel Bermudez G.
10	Anthony Dominguez		8-970-2353	OPT	Agente II	Pty	Pact	Anthony Dominguez
11	Fernando A Vega		8-894-1037	OPT	Agente II	Pty	Pact	Fernando A Vega
12	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	Roberto Acevedo		8-906-1243	OPT	Agente II	PTY	PACT	Roberto Acevedo
14	KAREN URRUTIA		E-862-200	OPT	Agente II	PTY	PACT	
15	Francisco Figueroa		123848049	OPT	Agente II	Pty	PACT	
16	EDMUNDO ROBLES		8-916-262	OPT	Agente II	Pty	PACT	Edmundo Robles H
17	Franklin Camargo		8-921-1945	OPT	Agente II	PTY	PACT	Franklin J Camargo
18	Fernando Pérez		8-828-1895	OPT	Agente II	PTY	PACT	Fernando Pérez
19	Yiseex Rodriguez		8-948-1438	OPT	Agente II	Pty	Pact	Yiseex Rodriguez
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA 16, Panamá

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Manejo Manual de Cargas Espalda CONTENIDO: Ergonomía Rampa

INICIAL: ☒ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☒ DURACIÓN: 2 hrs FECHA: 1/8/18 LUGAR: GBT #1

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: _____

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	JOAQUIN LAZOS		35614	OPT	Coordinador OPT	PTY	COPA	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA 10-Panamá

CopaAirlines

STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Fundamentos Emergencias Aeroportuarias CONTENIDO: Emergencias Aeroportuarias

INICIAL: ☒ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☒ DURACIÓN: 8 horas FECHA: 8/8/18 LUGAR: GBT #2

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: [signature]

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jorge Rivera		8-824-58	OPT	Agente II	PTY	PACT	[signature]
2	Freddys Escobar		083807246	OPT	Agente II	Pty	PACT	[signature]
3	Arturo Jaen A.		8-809-1565	OPt	Agente II	Pty	Pact	[signature]
4	Ulises Sobrado		1107705046	OPT	Agente II	PTY	Pact	[signature]
5	Lloyds Wannell		8-859-396	OPT	Agente I	PTY	Pact	[signature]
6	José Rivera		8-946-769	OPT	Agente II	PTY	PACT	José Rivera
7	Diego soto		AT6942558	OPT	Agente II	PTY	PACT	Diego soto
8	Jorge Rivera		8-919-1122	OPt	Agente II	Pty	Pact	[signature]
9	Brianna Showalter		8-901-2412	OPt	Agente II	Pty	PACT	[signature]
10	Ricardo Vivas		8-841-859	OPT	Agente II	PTY	Pact	[signature]
11	José Francisco Martinez		PE-13-1861	OPT	Agente II	PTY	PACT	[signature]
12	JAVIER ALMANZA		8-807-1135	OPT	AGENTE II	PTY	PACT	[signature]
13	Alex casasola		1-737-2356	OPt	AGENTE II	PTY	PACT	Alex casasola
14	[illegible]		35614	OPT	Coordinador	PTY	COPA	[signature]
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines
Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Ciudado Permanente Espalda CONTENIDO: Ergonomia en Pompa

INICIAL: X RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: X DURACIÓN: 2 hrs FECHA: 29/8/18 LUGAR: _____

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba G.

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Endry castillo		066849292	OPT	agente II	PTY	Pact	
2	Michael Martinez		8-832-632	OPT	agente II	PTY	Pact	
3	Jaquez Muñoz		8-772-2164	OPT	Agente II	PTY	Pact	
4	ALFREDO Remice		8-930-1934	OPT	AGENTE II	PTY	PACT	
5	Jonathan Batista		9-740-312	OPT	Agente II	PTY	Pact	
6	Mavis Dilas		8-905-828	OPT	Agente II	PTY	Pact	
7	Jonathan Henriquez		B04903361	OPT	Agente II	PTY	PACT	
8	Yaneth Vásquez		8-865-1185	OPT	Agente II	PTY	PACT	
9	Edgar Aguilar		8-951-2182	OPT	AGente II	Pty	PAct	
10	Angelica Cedeño		8-943-3370	OPT	Agente II	PTY	PACT	
11	Angel Bustamante		8-866-1488	OPT	Agente II	Pty	Pact	
12	Alonso Dudley		8-954-2401	OPT	Agente II	Pty	Pact	Alonso Dudley
13	Jonathan Guevara		9-753-1162	OPT	Agente II	PTY	Pact	Jonathan Guevara
14	Dario R Vega P.		9-746-1312	OPT	Agente II	Pty	Pact	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA110, Panamá

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Nuevo Ingreso OPT- 1819 (PACT) CONTENIDO: Ergonomía

INICIAL: ■ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ■ DURACIÓN: 2 Horas FECHA: 12 de Octubre de 2018 LUGAR: Global Business Terminal

INSTRUCTOR AVSEC: INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Felipe Barturano		8-964-1085	O.P.T.	Agente II	PTY	Pact	Felipe Barturano
2	Adonis Rodriguez		8-922-1696	O.P.T	Agente II	PTY	PACT	Adonis Rodriguez
3	Raiel H Mitchell		8-919-1638	O.P.T	Agente II	PTY	PACT	Raiel H.
4	José Ramos		8-917-2013	O.P.T	Agente II	PTY	Pact	José Ramos
5	Rodrigo Barrios		8-807-1084	O.P.T	Agente II	PTY	Pact	Rodrigo B.
6	Irvin's Arroche		8-828-2301	O.P.T	Agente II	PTY	P.A.C.T	Irvin's Arroche
7	Eduardo García		8-940-2159	O.P.T	Agente II	PTY	P.A.C.T	Eduardo García
8	Moisés Ceballos		8-957-534	O.P.T	Agente II	PTY	Pact	Moisés Ceballos
9	Luis Mora		8-902-829	O.P.T	Agente II	PTY	Pact	Luis Mora
10	Alfredo Rincon		11854495	O.P.T	Agente II	PTY	PACT	Alfredo Rincon
11	Alvin Serrano		8-910-1503	O.P.T	Agente II	PTY	Pact	Alvin Serrano
12	Antonio Zarate		8-948-1900	O.P.T.	Agente II	PTY	Pact	Antonio Zarate
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____ FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Nuevo Ingreso OPT-1819 (COPA) CONTENIDO: Ergonomía

INICIAL: ■ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ■ DURACIÓN: 2 Horas FECHA: 12 de Octubre de 2018 LUGAR: Global Business Terminal

INSTRUCTOR AVSEC: INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Iguardia Vega		2147	Sist. Eq.	Agente	Pty	CM	Iguardia Vega
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR: Javier Córdoba

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines
Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Nuevo Ingreso OPT- 1820 (PACT) CONTENIDO: Ergonomía

INICIAL: ■ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ■ DURACIÓN: 2 Horas FECHA: 26 de Octubre de 2018 LUGAR: Global Business Terminal

INSTRUCTOR AVSEC: INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Robinson Aparicio		8-881-522	OPT	Agente II	PTY	PACT	Robinson Aparicio
2	Rafael Cabrera		8-920-608	OPT	Agente II	PTY	PACT	
3	Carlos Escobar		8-920-104	OPT	agente II	PTY	PACT	
4	Edwin Muñoz		8-917-258	OPT	Agente II	PTY	PACT	Edwin Muñoz
5	Roberto Caballero		8-832-2112	OPT	Agente II	PTY	PACT	Roberto Caballero.
6	Elder Rodriguez		2-706-1786	OPT	Agente II	PTY	PACT	Elder
7	Joxani Valdez		8-929-1425	OPT	Agente II	PTY	PACT	Joxani Valdez.
8	William Pitti		4-809-1909	OPT	Agente II	PTY	PACT	
9	Marlon Rodriguez		8-951-1751	OPT	Agente II	PTY	PACT	
10	Yubisel Pinzón		8-941-776	OPT	Agente II	PTY	Pact	
11	Kenny Manuel		8-938-2337	OPT	Agente II	PTY	Pact	Kenny Manuel
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA110, Panamá

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Nuevo Ingreso OPT- 1901 (PACT) CONTENIDO: Ergonomía

INICIAL: ■ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ■ DURACIÓN: 2 Horas FECHA: 14 de enero de 2019 LUGAR: Global Business Terminal

INSTRUCTOR AVSEC: INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Córdoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	MARIO MALARIAGA			OPT	Agente II	PTY	Pact	Malariaga
2	Damián Sánchez			OPT	Agente II	PTY	Pact	
3	Edgar Plaza			OPT	Agente II	PTY	Pact	
4	Alberto Barrios			OPT	Agente II	PTY	Pact	ABarrios
5	Cindia Eivobro			OPT	Agente II	PTY	PACT	Cindia Abril Eivobro
6	RAUL CAMARGO			OPT	Agente II	PTY	PACT	
7	ANDRES JULIAN			OPT	Agente II	PTY	PACT	Andrés Julián
8	Edgar Escala			OPT	Agente II	PTY	Pact	
9	Emmanuel Montero			OPT	AGENTE II	PTY	PACT	
10	Javier De la Cruz			OPT	Agente II	PTY	Pact	Javier De la Cruz
11	Eduardo Cordova			O.P.T	Agente II	PTY	Pact	
12	Dimas Canto			O.P.T	agente II	PTY	Pact.	
13	Eduardo Vega A.			OPT	Agente II	PTY	Pact.	Eduardo Vega
14	Yadimir Lopez			OPT	Agente II	PTY	Pact	Yadimir Lopez
15	Victor Rangel			OPT	Agente II	PTY	PACT	Victor Rangel
16	Hector Rodriguez			OPT	Agente II	PTY	PACT	Hector Rodriguez
17	Luis Montenegro			OPT	Agente II	PTY	Pact	
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: 17

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA110, Panamá

(23) PAC

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines
Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: NI-1902 - OPT - PACT CONTENIDO: Ergonomía - Cuidados de la Espalda

INICIAL: ☐ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☐ DURACIÓN: 5horas FECHA: 30/01/2019 LUGAR:

INSTRUCTOR AVSEC: INSTRUCTOR / FORMADOR:

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Josué Justiniani		8-955-2476	OPT	Agente II	PTY	Pact	
2	MICHAEL SUGASTE		8-753-105	OPT	AGENTE II	PTY	PACT	
3	Camar Gómez		3-740-1145	OPT	Agente II	PTY	Pact	
4	Jose de León		8-950-1294	OPT	agente II	PTY	Pact	
5	Edwin martinez		8-956-2346	OPT	agente II	PTY	Pact	
6	Joseph alvarado		8-913-2442	OPT	agente II	PTY	Pact	
7	Enrique Romero Bonilla		8-947-773	OPT	agente II	PTY	pact	
8	Jacques J. COURVILLE		8-926-1294	OPT	Agente II	PTY	Pact	
9	Lisenbey Tova		8-1191-739	OPT	Agent	PTY	Pact	
10	Nasir Villalobos		9-751-2180	OPT	agente II	PTY	Pact	
11	Marlon Bernal		8-912-958	OPT	Agente II	PTY	Pact	Marlon Bernal
12	Roberto Montero		5-714-1896	OPT	Agente II	PTY	PACT	
13	Jaison Rodriguez		8-903-1374	OPT	Agente II	PTY	Pact	
14	Abimael Amaya		8-947-128	OPT	Agente II	PTY	Pact	
15	Luis Gonzalez		8-946-963	OPT	Agente II	PTY	Pact	
16	Luis Joan		8-936-1664	OPT	Agente II	PTY	PACT	
17	Ramon Escobar		8-906-1885	OPT	Agente II	PTY	Pact	
18	Henry Joan		8-963-2365	OPT	Agente II	PTY	Pact	
19	Luis Alberto Abrego		8-985-1775	OPT	Agente II	PTY	PACT	
20	Luis Alexander Tompson		3-729-1877	OPT	Agente II	PTY	PACT	

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA PAT-058

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: NI-OPT 1902 - PACT CONTENIDO: Ergonomía + Cuidado de la espalda)

INICIAL: ☐ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☐ DURACIÓN: 30/01/2019 FECHA: 2 horas) LUGAR:

INSTRUCTOR AVSEC: INSTRUCTOR / FORMADOR:

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Abdiel Chavez O.		8-921-1453	O&T	Agente II	PTY	Pact	
2	Ricardo Rivera			OPT	AGENTE II	PTY	Pact	
3				O.P.T.	Agente II	PTY	Pact.	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR

Lic. Javier U. Córdoba Garcerán
Fisioterapia y Rehabilitación Física
Ergonomía y Rehabilitación Industrial
Registro MINSA 14[illegible]

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: NL-OPT 19-3 Gimnasia OPT CONTENIDO: Cuidado y Limpieza Espalda.

INICIAL: ☑ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☑ DURACIÓN: 2 horas FECHA: 20/11/19 LUGAR: GBT - Piso #1

INSTRUCTOR AVSEC: _____ INSTRUCTOR / FORMADOR: _____

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Johan Clarke		8-922-1295	OPT	Agente II	PTY	Pact	
2	Gaspar Galvis		8-861-1748	OPT	Agente II	PTY	PACT	Gaspar Galvis
3	Gabriel Hawkins		8-975-1969	OPT	Agente II	PTY	Pact	Gabriel A. Hawkins G.
4	Rolando Noriega		8-934-1897	OPT	Agente II	PTY	Pact	Rolando Noriega.
5	Juan Tovilla		8-946-715	OPT	Agente II	PTY	Pact	
6	Miguel Olivos		4-785-196	OPT	Agente II	PTY	Pact	
7	Daniel Oyaga		8-894-1363	OPT	Agente II	PTY	Pact	
8	Yisen Chávez		8-1036-115	OPT	AGE II	PTY	Pact	
9	Hector Navarro		8-948-62	OPT	Agente II	PTY	Pact	Hector J. Navarro
10	Denis Rodriguez		8-946-644	OPT	Agente II	PTY	Pact	Denis Rodriguez
11	Eddy Martinez		602106641	OPT	Agente II	PTY	PACT	
12	Tomas Martinez		9-921-115	OPT	Agente II	PTY	PACT	
13	Eliezer Gonzalez		9-752-1410	OPT	Agente II	PTY	PACT	Eliezer A. Gonzalez.
14	Abdel Howell		3-740-622	OPT	Agente II	PTY	Pact	Abdel Howell
15	Jonathan Jaramillo		973748	OPT	AGE. II	PTY	Pact	
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____ FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Nuevo Ingreso OPT- 1907 (PACT) CONTENIDO: Ergonomia

INICIAL: ■ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ■ DURACIÓN: 2 Horas FECHA: 31 de mayo de 2019 LUGAR: Global Bisness Terminal

INSTRUCTOR AVSEC: N/A INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Cordoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Luis Montenegro		8-921-1849	OPT	agente II	PTY	Pact	
2	Kevin Obadia		8-904-1845	OPT	Agente II	PTY	Pact	
3	Eleuterio Santos		8-834-62	opt	agente II	PTY	Pact	
4	Valentin Gonzalez		8-873-1846	OPT	Agente II	PTY	Pact	
5	Miliciades Escobar		8-964-1502	OPT	Agente II	PTY	PacT	Miliciades A. Escobar
6	Maykel Valdez		8-862-2427	OPT	Agente II	PTY	Pact	
7	Eduardo Morales		9.722-122	OPT	AGENTE II	PTY	PACT	
8	Leonel Gonzalez		8-958-676	OPT	agente II	PTY	PACT	Leonel G.
9	Ruben Morales		8-958-1949	OPT	agente II	PTY	Pact	Ruben A. Morales
10	Mayra Goodiths		8-860-1644	OPT	Agente II	PTY	PACT	Mayra Goodiths
11	Edgar Villamonte		8-783-171	OPT	Agente II	PTY	Pact	
12	Carlos Abrego		8-985-1047	OPT	agente II	PTY	Pact	Carlos A. Peters
13	Euclides Gonzalez		8-956-435	OPT	agente II	PTY	Pact	Euclides gonzalez
14	Carlos Murillo		8-898-1231	OPT	Agente II	PTY	PACT	
15	ROGER MUÑOZ		10341603	OPT	Agente II	PTY	PACT	
16	Joel Rivera		10-751-3403	OPT	Agente II	PTY	Pact	
17	ERNESTO BATISTA		8-801-1005	OPT	Agente II	PTY	PACT	
18	Edilsa Calles		2-745-2211	opt	Agente II	pty	pact	Edilsa Calles
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: 18

FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines Colombia

LISTA DE ASISTENCIA

CURSO: Nuevo Ingreso OPT- 1908 (PACT) CONTENIDO: Ergonomia

INICIAL: ■ RECURRENTE: ☐ VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ■ DURACIÓN: 2 Horas FECHA: 08 de julio de 2019 LUGAR: Global Business Terminal

INSTRUCTOR AVSEC: N/A INSTRUCTOR / FORMADOR: Javier Cordoba

	NOMBRE Y APELLIDO (ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA)	PUNTAJE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	POSICIÓN / CARGO	ESTACIÓN	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jayson Estrib		9-944-1284	OPT	agente 2	PTY	Pact	Jayson Estrib
2	Roberto Campos		8-952-1222	OPT	agente 2	pty	pact	Roberto Campos
3	JOSE Vieira		AO-074292	OPT	Agente 2	PTY	PACT	
4	Kevin Sanchez		8945-2438	OPT	Agente 2	PTY	PACT	
5	Emanuel Fuentes		8-915-2225	OPT	Agente 2	PTY	Pact	
6	MIKE MORENO		8-895-2121	OPT	Agente 2	PTY	Pact	
7	Aldair Loaiza		8-933-2237	OPT	Agente 2	PTY	Pact	
8	Joel Hurley		8-860-390	OPT	Agente 2	PTY	Pact	
9	EVIBENTO RODRIGUEZ		8-809-532	OPT	AGENTE 2	PTY	PACT	
10	Luis Vargas		8-837-2208	OPT	Agente 2	PTY	PACT	
11	Mark Marshall		8-835-786	OPT	AGENTE 2	PTY	PACT	
12	Cesar Soto		8-989-1652	OPT	AGENTE 2	PTY	PACT	
13	Edwin Urriola		8-766-268	OPT	Agente 2	Pty	Pact	
14	Alvin Tejada		8-906-888	OPT	Agente 2	PTY	Pact	
15	Cristhian Riviera		4-765-175	OPT	Agente 2	PTY	PACT	Cristhian Riviera
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA SESIÓN: _____ FIRMA INSTRUCTOR/FORMADOR _____

ANEXO 10: Programa de limpieza

PERSONAL - COPA AIRLINES					
N°	**NOMBRE**	**CEDULA**	**OCUPACION**	**HORARIO**	**LUGAR DE TRABAJO**
					ATO ABAJO
1	ELPIDIO TORRES	9-157-3	Operario de Limpieza	02:00 pm - 10:00 pm	OPT Baños Criticos
2	ISIDRO RODRIGUEZ	9-743-247	Operario de Limpieza	5:00 a.m. - 1:00 p.m.	OPT Baños Criticos
3	JOSE RIVERA	8-305-444	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 3:00 p.m.	OPT Cafeteria
4	RODOLFO JONES	8-755-914	Operario de Limpieza	3:00 p.m. - 11:00 p.m.	OPT Cafeteria
5	MIDIAM MARTINEZ	9-163-341	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 3:00 p.m.	**Ato Abajo** - OPT Plataforma
6	MARIANO ORTEGA	8-923-1544	Operario de Limpieza	3:00 p.m. - 11:00 p.m.	**Ato Abajo** - OPT Plataforma
7	CRINILDA GUAINORA	5-714-656	Operario de Limpieza	3:00 p.m. - 11:00 p.m.	**Ato Abajo** - Satelite A/B
8	GLORIA MARTINEZ	-718-963	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 3:00 p.m.	**Ato Abajo** - Satelite A/B
					MUELLE NORTE
9	DANAE MILLER	8-804-1942	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	**Ato abajo** - Muelle Norte
10	ALEXIS BARRIO	2-700-662	Operario de Limpieza	03:00 p.m. - 11:00 p.m.	**Ato abajo** - Muelle Norte
					ATO ARRIBA
11	LEVIA GONZALEZ	7-108-79	Operario de Limpieza	3:00 p.m. - 11:00 p.m.	Alto Arriba Servicios a Bordo, Servicios Aeroportuarios, IT, Mostradores
12	ANGELA DE GARCIA	E-8-103369	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	Alto Arriba Servicios a pasajeros, Jefatura Pilotos, Salud Ocupacional, Mensajeria
13	GLORIA MOSQUERA	N981591	Operario de Limpieza	3:00 p.m. - 11:00 p.m.	Alto Arriba Servicios a pasajeros, Jefatura Pilotos, Salud Ocupacional, Mensajeria
14	YADIRA DE ROJAS	8-706-959	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	Copa Airlines, Alto Arriba Servicios a Bordo, Servicios Aeroportuarios, IT, Mostradores
15	MARISOL MUÑOZ	-192-715	Operario de Limpieza	9:00 a.m. - 10:00 p.m.	**Ato Arriba** Satalites A, Satalite B, Area Central, Muelle Norte
					SETRACASA
16	ARACELY MONTENEGRO	8-758-1293	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	SETRACASA

17	RODERICK DE GRACIA	8-935-507	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	SETRACASA
18	JORGE GUERRA	10-720-2244	Operario de Limpieza	3:00 p.m. - 11:00 p.m.	SETRACASA
					GBT
19	ROLANDO PETERSON	8-778-859	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	GBT Tercer y cuarto piso
20	LUIS CANSARI	8-956-1342	Operario de Limpieza	11:00 a.m. - 08:00 p.m.	GBT Tercer y cuarto piso
					PERSONAL - CUBIR DIAS LIBRES
21	LEONARDA DE GRACIA	9-193-644	Operario de Limpieza	6:00 a.m. - 03:00 p.m.	Personal de cubrir días libres
22	JOSE ALONSO	8-786-2150	Operario de Limpieza	5:00 a.m. - 01:00 p.m.	Personal de cubrir días libres
23	GLADYS MARIA RAMOS GARZOLA	8-284-974	Operario de Limpieza	9:00 a.m. - 06:00 p.m.	Personal de cubrir días libres

ANEXO 11: Registros de mantenimiento a equipos, infraestructuras y flota

#	WorkTrade	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Realizado por	SOD
1	Preventive	400 HRS	SAC	BT-02	TE-11844	Bag Tractor Perkins	5439	30-jul-18	05-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
2	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-10	TT-12068	Bag Tractor Deutz	1660	07-jul-18	08-jul-18	YES	Javier Martinez	Anibal Diaz
3	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-11	TT-12070	Bag Tractor Perkins	4433	23-jul-18	29-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
4	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-12	TT-12072	Bag Tractor Perkins	4618	30-jul-18	19-jul-18	YES	Jose Batista	Efrain Jaramillo
5	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-13	TT-12073	Bag Tractor Perkins	8697	08-ago-18	13-ago-18	YES	Arnoldo Lisondro	Martin Alvarado
6	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-14	TT-12074	Bag Tractor Deutz	391	07-jul-18	22-jul-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
7	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-15	TT-12075	Bag Tractor Deutz	1588	30-jul-18	17-jul-18	YES	Jose Rivera	Martin Alvarado
8	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-17	TT-12077	Bag Tractor Deutz	8607	30-jul-18	07-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
9	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-18	TT-14020	Bag Tractor Perkins	2638	07-jul-18	12-jul-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
10	Preventive	200 HRS	MTO-LINEA	BT-24	TM-14603	Bag Tractor Perkins	8402	30-jul-18	07-jul-18	YES	Javier Martinez	Anibal Diaz
12	Preventive	400 HRS	PACT	BT-29	TC-14496	Bag Tractor Perkins	7294	30-jul-18	02-ago-18	YES	Alvaro Flores	Rogelio Tejada
11	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-30	TT-14524	Bag Tractor Perkins	3721	07-jul-18	23-jul-18	YES	Victor Pinzon/Luis Barrios	Jose Ortiz
13	Preventive	1000 HRS	PACT	BT-32	TC-14557	Bag Tractor Perkins	3325	30-jul-18	04-jul-18	YES	Alvaro Flores	Efrain Jaramillo
14	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-34	TT-14559	Bag Tractor Perkins	1344	23-jul-18	29-jul-18	YES	Ricardo Batista	Jose Ortiz
15	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-35	TT-14560	Bag tractor perkins	8658	23-jul-18	09-ago-18	YES	Elvis Ojo	Jose Ortiz
16	Preventive	400 HRS	PACT	BT-36	TC-14679	Bag Tractor Perkins	452	01-jul-18	06-jul-18	YES	Roberto Cedeño	Jose Ortiz
17	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-37	TT-14753	Bag Tractor Perkins	2078	08-ago-18	13-ago-18	YES	Jorge Hernandez	Martin Alvarado
18	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-38	TT-14758	Bag tractor perkins	2198	07-jul-18	23-jul-18	YES	Saturnino Mojica	Jose Ortiz
19	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-39	TT-14759	Bag tractor perkins	3533	30-jul-18	06-jul-18	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
20	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-40	TT-14760	Bag Tractor Perkins	4992	07-jul-18	12-jul-18	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
21	Preventive	1200 HRS	PACT	BT-46	TC-14863	Bag Tractor Perkins	4761	30-jul-18	11-ago-18	YES	Roberto Cedeño	Martin Alvarado
22	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-50	TT-90514	Bag Tractor Perkins	3058	07-jul-18	16-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
23	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-51	TT-90515	Bag Tractor Perkins	1763	30-jul-18	30-jun-18	YES	Everton Feliciano	Efrain Jaramillo
24	Preventive	1000 HRS	SAC	BT-52	TT-90516	Bag Tractor Perkins	5872	07-jul-18	10-jul-18	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
25	Preventive	2400 HRS	PACT	BT-53	TC-14994	Bag Tractor Perkins	6539	30-jul-18	09-ago-18	YES	Alvaro Flores	Efrain Jaramillo
26	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-54	TT-15041	Bag Tractor Perkins	6318	07-jul-18	23-jul-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
27	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-55	TT-15042	Bag Tractor Perkins	1312	07-jul-18	17-jul-18	YES	Everton Feliciano	Martin Alvarado
28	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-56	TT-15043	Bag Tractor Perkins	2216	30-jul-18	06-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
29	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-57	TT-15044	Bag Tractor Perkins	7301	30-jul-18	18-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
30	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-58	TT-15045	Bag Tractor Perkins	1383	23-jul-18	08-ago-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
31	Preventive	1200 HRS	PACT	BT-59	TC-15046	Bag Tractor Perkins	6989	30-jul-18	08-ago-18	YES	Roberto Cedeño	Jose Ortiz
32	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-61	TT-15109	Bag Tractor Perkins	3418	08-ago-18	11-ago-18	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
33	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-62	TT-15110	Bag Tractor Perkins	484	08-ago-18	12-ago-18	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
34	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-63	TT-15111	Bag Tractor Perkins	1769	30-jul-18	10-jul-18	YES	Jose Rivera	Jose Ortiz
35	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-64	TT-15112	Bag tractor perkins	3628	23-jul-18	09-ago-18	YES	Adalberto Ardines	Jose Ortiz
36	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-66	TT-15121	Bag Tractor Perkins	5621	23-jul-18	27-jul-18	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
37	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-67	TT-15122	Bag Tractor Perkins	10971	30-jul-18	19-jul-18	YES	Adalberto Ardines	Martin Alvarado
38	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-68	TT-15123	Bag Tractor Perkins	2653	23-jul-18	08-ago-18	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
39	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-71	TT-15126	Bag Tractor Perkins	6122	30-jul-18	02-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
40	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-72	TT-15127	Bag Tractor Perkins	1837	30-jul-18	05-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
41	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-73	TT-15130	Bag Tractor Perkins	5889	07-jul-18	16-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
42	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-74	TT-15131	Bag Tractor Perkins	6602	30-jul-18	21-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
43	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-75	TT-15146	Bag Tractor Perkins	356	07-jul-18	09-jul-18	YES	Jose Rivera	Jose Ortiz
44	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-76	TT-15147	Bag Tractor Perkins	2876	30-jul-18	03-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
45	Preventive	600 HRS	PACT	BT-79	TC-15176	Bag Tractor Perkins	2996	07-jul-18	17-jul-18	YES	Alvaro Flores	Efrain Jaramillo
46	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-80	TT-15248	Bag Tractor Perkins	1747	08-ago-18	12-ago-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
47	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-82	TT-15250	Bag tractor perkins	6387	23-jul-18	26-jul-18	YES	Jose Batista	Efrain Jaramillo
48	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-83	TT-15251	Bag Tractor Perkins	9921	07-jul-18	09-jul-18	YES	David Torres	Martin Alvarado
49	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-84	TT-15252	Bag Tractor Perkins	155	07-jul-18	16-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
50	Preventive	1000 HRS	PACT	BT-85	TC-15253	Bag Tractor Perkins	6852	07-jul-18	18-jul-18	YES	Alvaro Flores	Efrain Jaramillo
51	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-86	TT-15358	Bag Tractor Perkins	7939	28-jun-18	01-jul-18	YES	Victor Pinzon/Raul Arias	Efrain Jaramillo
52	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-87	TT-15359	Bag Tractor Perkins	7920	28-jun-18	02-jul-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
53	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-92	TT-15380	Bag Tractor Perkins TLD	3812	08-ago-18	10-ago-18	YES	David Torres	Martin Alvarado
54	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-94	TT-15382	Bag Tractor Perkins TLD	4373	07-jul-18	18-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
55	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-95	TT-15383	Bag Tractor Perkins TLD	6011	07-jul-18	21-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
56	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-96	TT-15384	Bag Tractor Perkins TLD	6128	23-jul-18	26-jul-18	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
57	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-97	TT-15440	Bag Tractor Perkins TLD	6300	23-jul-18	27-jul-18	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
58	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-98	TT-15441	Bag Tractor Perkins TLD	5911	07-jul-18	13-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
59	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-100	TT-15511	Bag Tractor Perkins TLD	2754	07-jul-18	13-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
60	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-101	TT-15512	Bag Tractor Perkins TLD	2976	07-jul-18	11-jul-18	YES	Jose Rivera	Anibal Diaz
61	Preventive	1000 HRS	PACT	BT-102	TC-15545	Bag Tractor Perkins	1885	28-jun-18	02-jul-18	YES	Alvaro Flores	Efrain Jaramillo
62	Preventive	50 HRS	Rampa	BT-103	TT-15551	Bag Tractor Cummins	287	08-ago-18	09-ago-18	YES	Elvis Ojo	Jose Ortiz
63	Preventive	50 HRS	Rampa	BT-104	TT-15552	Bag Tractor Cummins	201	08-ago-18	10-ago-18	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
64	Preventive	50 HRS	Rampa	BT-105	TT-15553	Bag Tractor Cummins	245	08-ago-18	11-ago-18	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
65	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL 05	CT-3428	Belt Loader Perkins	5526	07-jul-18	11-jul-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
66	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-10	CT-11776	Belt Loader Deutz	7958	23-jul-18	26-jul-18	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
67	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-11	CT-11839	Belt Loader Deutz	8168	07-jul-18	11-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
68	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-12	CT-11840	Belt Loader Perkins	3864	23-jul-18	29-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
69	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-15	CT-12058	Belt Loader Deutz	6295	30-jul-18	03-jul-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
70	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-16	CT-12059	Belt Loader Deutz	7686	30-jul-18	05-jul-18	YES	Ricardo Batista	Jose Ortiz
71	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-17	CT-12060	Belt Loader Deutz	6494	30-jul-18	02-jul-18	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
72	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-19	CT-12062	Belt Loader Deutz	8308	30-jul-18	13-jul-18	YES	Everton Feliciano	Martin Alvarado
73	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-23	CT-14023	Belt Loader Perkins	712	22-jun-18	04-jul-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
74	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-28	CT-14616	Belt Loader Deutz	14828	23-jul-18	26-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
75	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-33	CT-15190	Belt Loader Perkins	1423	30-jul-18	13-jul-18	YES	Ricardo Urrutia	Martin Alvarado
76	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-35	CT-15476	Belt Loader Perkins	909	17-jun-18	18-jul-18	YES	Felix Mendoza	Martin Alvarado
77	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-39	CT-14522	Belt Loader Perkins	6356	28-jun-18	03-jul-18	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
78	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-40	CT-14523	Belt Loader Perkins	6635	07-jul-18	10-jul-18	YES	David Torres	Martin Alvarado
79	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-41	CT-14562	Belt Loader Perkins	8526	07-jul-18	10-jul-18	YES	Everton Feliciano	Jose Ortiz
80	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-44	CT-14564	Belt Loader Perkins	2916	08-ago-18	11-ago-18	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado

#	WorkTrade	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Realizado por	SOD
81	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-46	CT-14566	Belt Loader Perkins	5383	07-jul-18	09-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
82	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-48	CT-14744	Belt Loader Perkins	6110	08-ago-18	13-ago-18	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
83	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-49	CT-14745	Belt Loader Perkins	8016	08-ago-18	11-ago-18	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
84	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-50	CT-11776	Belt Loader Perkins	4693	08-ago-18	10-ago-18	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
85	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-51	CT-15090	Belt Loader Perkins	4738	08-ago-18	09-ago-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
86	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-53	CT-15092	Belt Loader Perkins	3607	18-jul-18	23-jul-18	YES	Everton Feliciano	Jose Ortiz
87	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-54	CT-15152	Belt Loader Perkins	9458	23-jul-18	29-jul-18	YES	Everton Feliciano	Anibal Diaz
88	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-56	CT-15154	Belt Loader Perkins	6355	23-jul-18	08-ago-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
89	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-59	CT-15228	Belt Loader Perk. TLD	7757	30-jul-18	05-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
90	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-60	CT-15229	Belt Loader Perk. TLD	7857	23-jul-18	08-ago-18	YES	Jose Batista	Efrain Jaramillo
91	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-63	CT-15232	Belt Loader Perk. TLD	7689	30-jul-18	07-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
92	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-64	CT-15274	Belt Loader Perk. TLD	7658	08-ago-18	10-ago-18	YES	Ramon Montezuma	Rogelio Tejada
93	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-68	CT-15336	Belt Loader Perk. TLD	6642	18-jul-18	19-jul-18	YES	Jose Rodriguez	Martin Alvarado
94	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-69	CT-15337	Belt Loader Perk. TLD	6318	18-jul-18	19-jul-18	YES	Victor Pinzon	Jose Ortiz
95	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-71	CT-15339	Belt Loader Perk. TLD	6759	19-jul-18	20-jul-18	YES	Jose Batista	Martin Alvarado
96	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-74	CT-15347	Belt Loader Perk. TLD	6338	30-jul-18	06-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
97	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-75	CT-15348	Belt Loader Perk. TLD	4857	07-jul-18	08-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
98	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-76	CT-15370	Belt Loader Perk. TLD	5595	07-jul-18	12-jul-18	YES	David Torres	Martin Alvarado
99	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-77	CT-15371	Belt Loader Perk. TLD	4060	30-jul-18	03-jul-18	YES	Virgilio de Gracias	Efrain Jaramillo
100	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-78	CT-15456	Belt Loader Perk. TLD	3671	08-ago-18	12-ago-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
101	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-79	CT-15457	Belt Loader Perk. TLD	3825	17-jun-18	18-jul-18	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
102	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-81	CT-15459	Belt Loader Perk. TLD	3187	23-jul-18	09-ago-18	YES	Diego Arena	Jose Ortiz
103	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-82	CT-15460	Belt Loader Perk. TLD	3682	23-jul-18	08-ago-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
104	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-84	CT-15536	Belt Loader Perk. TLD	1171	07-jul-18	12-jul-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
105	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-85	CT-15537	Belt Loader Perk. TLD	1466	08-ago-18	13-ago-18	YES	Juan Villarreal	Jose Ortiz
106	Preventive	250 HRS	David	GP-14	GM-15001	Ground Power	10861	07-jul-18	23-jul-18	YES	Tranquilino Wong	ccasas
107	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-16	GM-15003	Ground Power	13158	08-ago-18	10-ago-18	YES	Olivero Alexander	Martin Alvarado
108	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-17	GM-15004	Ground Power	14286	08-ago-18	11-ago-18	YES	David Torres	Martin Alvarado
109	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-20	GM-15160	Ground Power	8192	13-jul-18	Pend Check	YES	Ramiro Quintero	Martin Alvarado
110	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-21	GM-15161	Ground Power	7347	07-jul-18	11-jul-18	YES	Javier Martinez	Anibal Diaz
111	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-29	GM-15500	Ground Power	2570	07-jul-18	08-jul-18	YES	Israel Torres	Anibal Diaz
112	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-30	GM-15501	Ground Power	2916	30-jul-18	05-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
113	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-32	GM-15513	Ground Power	1456	08-ago-18	12-ago-18	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
114	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-33	GM-15514	Ground Power	1589	13-jul-18	15-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
115	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-34	GM-15515	Ground Power	1349	07-jul-18	09-jul-18	YES	Javier Martinez	Jose Ortiz
116	Preventive	500 HRS	David	AC-07	ACM-15048	Aire Acondicionado	7193	07-jul-18	23-jul-18	YES	Tranquilino Wong	ccasas
117	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-11	ACM-15259	Aire Acondicionado	9921	07-jul-18	08-jul-18	YES	Jose Rivera	Jose Ortiz
118	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-14	ACM-15353	Aire Acondicionado	8975	30-jul-18	06-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
119	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-15	ACM-15354	Aire Acondicionado	9816	30-jul-18	03-jul-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
120	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-17	ACM-15376	Aire Acondicionado	7504	28-jun-18	02-jul-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
121	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-18	ACM-15377	Aire Acondicionado	6782	13-jul-18	14-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
122	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-19	ACM-15378	Aire Acondicionado	7315	08-ago-18	12-ago-18	YES	Juan Villarreal	Martin Alvarado
123	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-20	ACM-15454	Aire Acondicionado	4178	13-jul-18	14-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
124	Preventive	3000 HRS	Rampa	AC-21	ACM-15454	Aire Acondicionado	3707	23-jul-18	27-jul-18	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
125	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-22	ACM-15505	Aire Acondicionado	3642	07-jul-18	09-jul-18	YES	Javier Martinez	Jose Ortiz
126	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-23	ACM-15541	Aire Acondicionado	1477	23-jul-18	26-jul-18	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
127	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-24	ACM-15542	Aire Acondicionado	2062	13-jul-18	15-jul-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
128	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-25	ACM-15543	Aire Acondicionado	2178	08-ago-18	11-ago-18	YES	Ramon Montezuma	Martin Alvarado
129	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-26	ACM-15544	Aire Acondicionado	1880	08-ago-18	10-ago-18	YES	Ramon Montezuma	Martin Alvarado
130	Preventive	200 HRS	Rampa	AS-01	AM-14813	Arrancador Neumatico	784	30-jul-18	05-jul-18	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
131	Preventive	1000 HRS	Rampa	AS-02	AM-10731	Arrancador Neumatico	196	30-jul-18	07-jul-18	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
132	Preventive	1200 HRS	David	AS-03	AM-11784	Arrancador Neumatico	1551	07-jul-18	23-jul-18	YES	Tranquilino Wong	ccasas
133	Preventive	600 HRS	Rampa	AS-05	AM-15296	Arrancador Neumatico	251	30-jul-18	06-jul-18	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
134	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-07	PB-14757	Pay Mover TUG	8607	30-jul-18	07-jul-18	YES	Juan Villarreal	Jose Ortiz
135	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-12	PB-14619	Pay Mover Deutz	6525	30-jul-18	09-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
136	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-13	PB-15053	Pay Mover Deutz	8469	30-jul-18	13-jul-18	YES	Juan Villarreal	Anibal Diaz
137	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-14	PB-15054	Pay Mover Deutz	8687	30-jul-18	16-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
138	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-17	PB-14857	Pay Mover Deutz	2343	01-jun-18	05-ago-18	YES	Jose Rodriguez	Martin Alvarado
139	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-18	PB-14858	Pay Mover Deutz	256	30-jul-18	06-jul-18	YES	Ricardo Batista	Jose Ortiz
140	Preventive	600 HRS	Rampa	PB-20	PB-15087	Pay Mover Deutz	5720	30-jul-18	19-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
141	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-26	PB-15255	Pay Mover Deutz	3641	07-jul-18	11-jul-18	YES	Javier Martinez	Anibal Diaz
142	Preventive	250 HRS	Hangar	ST-01	ST-15374	Super Tug Douglas	7271	07-jul-18	10-jul-18	YES	Juan Villarreal	Anibal Diaz
143	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-04	CTT-14383	Catering truck	16973	07-jul-18	12-jul-18	YES	Javier Martinez	Anibal Diaz
144	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-07	CCT-14934	Catering truck	5812	28-jun-18	02-jul-18	YES	Virgilio de Gracias	Efrain Jaramillo
145	Preventive	2000 HRS	AAB	CTT-08	CTT-15189	Catering truck	1108	28-jun-18	03-jul-18	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
146	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-09	CTT-14995	Catering truck	8616	28-jun-18	11-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
147	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-10	CTT-14676	Catering truck	870	07-jul-18	13-jul-18	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
148	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-11	CCT-14689	Catering truck	4880	28-jun-18	05-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
149	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-15	CTT-15138	Catering truck	22325	28-jun-18	07-jul-18	YES	Javier Martinez	Martin Alvarado
150	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-16	CTT-15139	Catering truck	22078	07-jul-18	23-jul-18	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
151	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-18	CTT-15141	Catering truck	21260	28-jun-18	08-jul-18	YES	Jose Rivera	Anibal Diaz
152	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-19	CTT-15271	Catering truck	14168	07-jul-18	24-jul-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
153	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-20	CTT-15496	Merecedes Benz	1559	23-jul-18	29-jul-18	YES	Jose Rodriguez	Jose Ortiz

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
1	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-01	TT-4649	Bag Tractor Perkins	5554	12-nov-18	20-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
2	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-11	TT-12070	Bag Tractor Perkins	4892	12-nov-18	17-nov-18	YES	Felix Mendoza	Anibal Diaz
3	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-13	TT-12073	Bag Tractor Perkins	9012	26-oct-18	31-oct-18	YES	Arnoldo Lisondro	Efrain Jaramillo
4	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-16	TT-12076	Bag Tractor Perkins	5529	12-nov-18	17-nov-18	YES	Ricardo Urrutia	Martin Alvarado
5	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-25	TT-14601	Bag Tractor Perkins	2063	30-oct-18	04-nov-18	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
6	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-26	TT-14961	Bag Tractor Perkins	139	30-oct-18	04-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
7	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-30	TT-14524	Bag Tractor Perkins	4240	30-oct-18	09-nov-18	YES	Riardo Urrutia	Anibal Diaz
8	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-33	TT-14558	Bag Tractor Perkins	1948	20-nov-18	21-nov-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
9	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-34	TT-14559	Bag Tractor Perkins	1830	30-oct-18	08-nov-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
10	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-38	TT-14758	Bag tractor perkins	2699	12-nov-18	19-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
11	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-40	TT-14760	Bag Tractor Perkins	5415	20-nov-18	24-nov-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
12	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-42	TT-14822	Bag tractor perkins	3826	20-nov-18	24-nov-18	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
13	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-44	TT-14856	Bag Tractor Perkins	5498	20-nov-18	30-nov-18	YES	Felix Mendoza	Rogelio Tejada
14	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-45	TT-14862	Bag Tractor Perkins	2597	20-nov-18	21-nov-18	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
15	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-51	TT-90515	Bag Tractor Perkins	7454	20-nov-18	25-nov-18	YES	Jonathan Mero	Anibal Diaz
16	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-55	TT-15042	Bag Tractor Perkins	2037	20-nov-18	28-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
17	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-56	TT-15043	Bag Tractor Perkins	2978	20-nov-18	22-nov-18	YES	Elvis Ojo	Efrain Jaramillo
18	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-57	TT-15044	Bag Tractor Perkins	7737	23-oct-18	01-nov-18	YES	Socrates	Efrain Jaramillo
19	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-58	TT-15045	Bag Tractor Perkins	Pend Check	30-oct-18	07-nov-18	YES	Ricardo Batista	Rogelio Tejada
20	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-64	TT-15112	Bag tractor perkins	4,156	12-nov-18	16-nov-18	YES	Everton Feliciano	Martin Alvarado
21	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-66	TT-15121	Bag Tractor Perkins	6,075	26-oct-18	31-oct-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
22	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-67	TT-15122	Bag Tractor Perkins	11,490	30-oct-18	05-nov-18	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
23	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-68	TT-15123	Bag Tractor Perkins	3,096	12-nov-18	20-nov-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
24	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-71	TT-15126	Bag Tractor Perkins	6,943	20-nov-18	26-nov-18	YES	Ramon Montezuma	Rogelio Tejada
25	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-72	TT-15127	Bag Tractor Perkins	2,628	20-nov-18	22-nov-18	YES	Ramon Montezuma	Efrain Jaramillo
26	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-74	TT-15131	Bag Tractor Perkins	7,311	20-nov-18	23-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
27	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-75	TT-15146	Bag Tractor Perkins	1,139	12-nov-18	19-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
28	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-76	TT-15147	Bag Tractor Perkins	3,628	12-nov-18	19-nov-18	YES	David Torres	Martin Alvarado
29	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-80	TT-15248	Bag Tractor Perkins	2,197	30-oct-18	05-nov-18	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
30	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-81	TT-15249	Bag Tractor Perkins	830	20-nov-18	25-nov-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
31	Preventive	400HRS	PACT	BT-85	TC-15253	Bag Tractor Perkins	7,957	20-nov-18	29-nov-18	YES	Roberto Cedeño	Anibal Diaz
32	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-87	TT-15359	Bag Tractor Perkins	8,802	12-nov-18	16-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
33	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-88	TT-15360	Bag Tractor Perkins	8,456	30-oct-18	07-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
34	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-89	TT-15361	Bag Tractor Perkins	198	30-oct-18	06-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
35	Preventive	1000 HRS	Manto Hangar	BT-90	TT-15367	Bag Tractor Perkins	3,523	30-oct-18	06-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
36	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-91	TT-15375	Bag Tractor Perkins	7,572	30-oct-18	06-nov-18	YES	Ramiro Quintero	Rogelio Tejada
37	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-93	TT-15381	Bag Tractor Perk. TLD	6,008	12-nov-18	12-nov-18	YES	Jose Ortiz	Efrain Jaramillo
38	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-94	TT-15382	Bag Tractor Perkins TLD	5,257	12-nov-18	16-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
39	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-95	TT-15383	Bag Tractor Perkins TLD	6,809	12-nov-18	15-nov-18	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
40	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-97	TT-15440	Bag Tractor Perkins TLD	7,019	12-nov-18	15-nov-18	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
41	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-100	TT-15511	Bag Tractor Perkins TLD	3,777	20-nov-18	22-nov-18	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
42	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-101	TT-15512	Bag Tractor Perkins TLD	3,960	20-nov-18	21-nov-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
43	Preventive	400 HRS	PACT	BT-102	TC-15545	Bag Tractor Perkins TLD	3,310	20-nov-18	29-nov-18	YES	Roberto Cedeño	Anibal Diaz
44	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-103	TT-15551	Bag Tractor Cummins	1,146	12-nov-18	14-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
45	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-104	TT-15552	Bag Tractor Cummins	1,014	12-nov-18	14-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Martin Alvarado
46	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-105	TT-15553	Bag Tractor Cummins	1,091	12-nov-18	13-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Diaz
47	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-106	TT-15554	Bag Tractor Cummins	1,022	12-nov-18	13-nov-18	YES	Victor Pinzon	Anibal Diaz
48	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-04	CT-14816	Belt Loader Perkins	9,472	12-nov-18	18-nov-18	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
49	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-12	CT-11840	Belt Loader Perkins	4,322	12-nov-18	17-nov-18	YES	Jose Rodriguez	Martin Alvarado
50	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-14	CT-12057	Belt Loader Deutz	10,083	30-oct-18	02-nov-18	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
51	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-16	CT-12059	Belt Loader Deutz	8,181	12-nov-18	13-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Anibal Diaz
52	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-19	CT-12062	Belt Loader Deutz	8,746	12-nov-18	13-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
53	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-21	VCT-14021	Belt Loader Deutz	9,358	12-nov-18	17-nov-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
54	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-23	CT-14023	Belt Loader Perkins	1,346	19-nov-18	29-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
55	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-27	CT-14602	Belt Loader Perkins	385	20-nov-18	21-nov-18	YES	Everton Feliciano	Martin Alvarado
56	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-28	CT-14616	Belt Loader Deutz	15,696	12-nov-18	15-nov-18	YES	Victor Pinzon	Martin Alvarado
57	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-29	CT-14618	Belt Loader Perkins	964	30-oct-18	07-nov-18	YES	Ricardo Urrutia	Rogelio Tejada
58	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-30	CT-14617	Belt Loader Deutz	9,829	30-oct-18	10-nov-18	YES	Victor Pinzon	Anibal Diaz
59	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-33	CT-15190	Belt Loader Perkins	1,898	30-oct-18	11-nov-18	YES	Victor Pinzon	Anibal Diaz
60	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-35	CT-15476	Belt Loader Perkins	1,398	12-nov-18	16-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
61	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-37	CT-14997	Belt Loader Perkins	639	12-nov-18	14-nov-18	YES	Victor Pinzon	Martin Alvarado
62	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-45	CT-14565	Belt Loader Perkins	8,797	30-oct-18	08-nov-18	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
63	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-46	CT-14566	Belt Loader Perkins	5,866	12-nov-18	14-nov-18	YES	Victor Pinzon	Martin Alvarado
64	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-49	CT-14745	Belt Loader Perkins	8,454	20-nov-18	26-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
65	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-50	CT-11776	Belt Loader Perkins	5,145	19-nov-18	28-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
66	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-51	CT-15090	Belt Loader Perkins	5,141	20-nov-18	21-nov-18	YES	Victor Pinzon	Martin Alvarado
67	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-53	CT-15092	Belt Loader Perkins	4,082	12-nov-18	18-nov-18	YES	Jose Ortiz	Martin Alvarado
68	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-54	CT-15152	Belt Loader Perkins	9,869	20-nov-18	26-nov-18	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
69	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-56	CT-15154	Belt Loader Perkins	6,806	19-nov-18	28-nov-18	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
70	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-62	CT-15231	Belt Loader Perk. TLD	7,216	12-nov-18	17-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
71	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-64	CT-15274	Belt Loader Perk. TLD	8,078	12-nov-18	18-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
72	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-66	CT-15276	Belt Loader Perk. TLD	7598	26-oct-18	12-nov-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
73	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-67	CT-15277	Belt Loader Perk. TLD	7988	20-nov-18	21-nov-18	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
74	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-68	CT-15336	Belt Loader Perk. TLD	7131	12-nov-18	15-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Martin Alvarado
75	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-69	CT-15337	Belt Loader Perk. TLD	6820	20-nov-18	25-nov-18	YES	Javier Martinez	Anibal Diaz
76	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-71	CT-15339	Belt Loader Perk. TLD	7244	30-oct-18	06-nov-18	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
77	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-72	CT-15345	Belt Loader Perk. TLD	6448	30-oct-18	09-nov-18	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
78	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-74	CT-15347	Belt Loader Perk. TLD	6783	12-nov-18	13-nov-18	YES	Victor Pinzon	Anibal Diaz
79	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-76	CT-15370	Belt Loader Perk. TLD	6184	20-nov-18	25-nov-18	YES	Felix Mendoza	Anibal Diaz
80	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-78	CT-15456	Belt Loader Perk. TLD	4084	12-nov-18	19-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
81	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-80	CT-15458	Belt Loader Perk. TLD	3820	20-nov-18	24-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
82	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-81	CT-15459	Belt Loader Perk. TLD	4192	12-nov-18	19-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
83	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-82	CT-15460	Belt Loader Perk. TLD	4102	12-nov-18	16-nov-18	YES	Everton Feliciano	Martin Alvarado
84	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-83	CT-15535	Belt Loader Perk. TLD	1679	30-oct-18	05-oct-18	Yes	Jose Rivera	Rogelio Tejada
85	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-84	CT-15536	Belt Loader Perk. TLD	1610	30-oct-18	05-oct-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
86	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-86	CT-15568	Belt Loader Perk. TLD	377	26-oct-18	31-oct-18	YES	Jose Batista	Efrain Jaramillo
87	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-08	GM-14747	Ground Power	695	30-oct-18	07-nov-18	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
88	Preventive	250 HRS	Hangar	GP-22	GM-15162	Ground Power	7986	29-nov-18	30-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
89	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-23	GM-15163	Ground Power	7686	30-oct-18	10-oct-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
90	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-24	GM-15341	Ground Power	8592	30-oct-18	04-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Rogelio Tejada
91	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-27	GM-15452	Ground Power	4198	30-oct-18	09-nov-18	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
92	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-28	GM-15453	Ground Power	4366	30-oct-18	03-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Rogelio Tejada
93	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-31	GM-15502	Ground Power	2642	30-oct-18	05-oct-18	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
94	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-32	GM-15513	Ground Power	2046	29-nov-18	29-nov-18	YES	Angel Salazar	Rogelio Tejada
95	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-33	GM-15514	Ground Power	2080	29-nov-18	29-nov-18	YES	Jose Ortiz	Anibal Diaz
96	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-34	GM-15515	Ground Power	1956	27-nov-18	28-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
97	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-35	GM-15547	Ground Power	737	30-oct-18	01-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Efrain Jaramillo
98	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-36	GM-15548	Ground Power	830	29-nov-18	30-nov-18	YES	Ramiro Quintero	Rogelio Tejada
99	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-37	GM-15549	Ground Power	339	30-oct-18	08-nov-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
100	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-38	GM-15550	Ground Power	501	27-nov-18	29-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
101	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-09	ACM-15175	Aire Acondicionado	11212	30-oct-18	05-oct-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
102	Preventive	3000 HRS	Rampa	AC-10	ACM-15256	Aire Acondicionado	10744	30-oct-18	06-nov-18	YES	Ricardo Batista	Rogelio Tejada
103	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-11	ACM-15259	Aire Acondicionado	10254	28-nov-18	29-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
104	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-13	ACM-15349	Aire Acondicionado	10018	30-oct-18	07-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
105	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-14	ACM-15353	Aire Acondicionado	10200	27-nov-18	30-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
106	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-15	ACM-15354	Aire Acondicionado	10885	12-nov-18	12-nov-18	YES	Jose Ortiz	Efrain Jaramillo
107	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-16	ACM-15355	Aire Acondicionado	9226	30-oct-18	04-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Rogelio Tejada
108	Preventive	3000 HRS	Rampa	AC-17	ACM-15376	Aire Acondicionado	8514	30-oct-18	03-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Rogelio Tejada
109	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-18	ACM-15377	Aire Acondicionado	7901	27-nov-18	28-nov-18	YES	Felix Mendoza	Rogelio Tejada
110	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-21	ACM-15454	Aire Acondicionado	4740	27-nov-18	28-nov-18	YES	Felix Mendoza	Rogelio Tejada
111	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-22	ACM-15505	Aire Acondicionado	4883	27-nov-18	29-nov-18	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
112	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-24	ACM-15542	Aire Acondicionado	3226	27-nov-18	29-nov-18	YES	Felix Mendoza	Rogelio Tejada
113	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-25	ACM-15543	Aire Acondicionado	2845	30-oct-18	01-nov-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
114	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-26	ACM-15544	Aire Acondicionado	2492	30-oct-18	08-nov-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
115	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-28	ACM-15557	Aire Acondicionado	353	27-nov-18	29-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
116	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-29	ACM-15558	Aire Acondicionado	360	27-nov-18	29-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
117	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-30	ACM-15559	Aire Acondicionado	314	27-nov-18	28-nov-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
118	Preventive	800 HRS	Rampa	AS-06	AM-15379	Arrancador Neumatico	202	30-oct-18	03-nov-18	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
119	Preventive	200 HRS	Rampa	AS-07	AM-15560	Arrancador Neumatico	2710	30-oct-18	01-nov-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
120	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-01	VPB-14750	Pay Mover Deutz	8320	30-oct-18	13-nov-18	YES	Angel Salazar	Anibal Diaz
121	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-22	PB-15137	Pay Mover Deutz	5363	30-oct-18	12-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Diaz
122	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-23	PB-15156	Pay Mover Deutz	5122	30-oct-18	11-nov-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
123	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-25	PB-15254	Pay Mover Deutz	4001	30-oct-18	10-oct-18	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
124	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-27	PB-15362	Pay Mover Deutz	2750	30-oct-18	09-nov-18	YES	Jose Rivera	Anibal Diaz
125	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-30	PB-15365	Pay Mover Deutz	2389	30-oct-18	15-nov-18	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
126	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-31	PB-15366	Pay Mover	3118	30-oct-18	08-nov-18	YES	Jose Rivera	Anibal Diaz

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
127	Preventive	600 HRS	Rampa	PB-32	PB-15382	Pay Mover TLD	457	30-oct-18	06-nov-18	YES	Ricardo Batista	Rogelio Tejada
128	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-33	PB-15383	Pay Mover TLD	419	30-oct-18	07-nov-18	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
129	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-34	PB-15384	Pay Mover TLD	654	30-oct-18	05-nov-18	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
130	Preventive	100 HRS	Rampa	PB-37	PB-15562	Pay Mover TLD	91	30-oct-18	04-nov-18	YES	Diego Arena	Efrain Jaramillo
131	Preventive	100 HRS	Rampa	PB-39	PB-15564	Pay Mover TLD	107	30-oct-18	30-oct-18	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
132	Preventive	750 HRS	Hangar	ST-01	ST-15374	Super Tug Douglas	7830	19-nov-18	19-nov-18	YES	Jose Rodriguez	Rogelio Tejada
133	Preventive	1000 HRS	Rampa	ST-02	ST-15561	TOWBARLESS TLD	904	19-nov-18	20-nov-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
134	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-06	CTT-14385	Catering truck	13544	26-oct-18	01-nov-18	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
135	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-09	CTT-14995	Catering truck	9414	12-nov-18	14-nov-18	YES	Jose Batista	Martin Alvarado
136	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-08	CTT-15189	Catering truck	1980	26-oct-18	03-nov-18	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
137	Preventive	2000 HRS	AAB	CTT-11	CTT-14689	Catering truck	5969	20-nov-18	23-nov-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
138	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-12	CTT-14931	Catering truck	29718	18-oct-18	05-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
139	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-13	CTT-14932	Catering truck	30823	30-oct-18	06-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
140	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-14	CTT-14935	Catering truck	30124	12-nov-18	15-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Martin Alvarado
141	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-16	CTT-15139	Catering truck	2300	26-oct-18	31-oct-18	YES	Jonathan Mero	Efrain Jaramillo
142	Preventive	2000 HRS	AAB	CTT-18	CTT-15141	Catering truck	22460	12-nov-18	17-nov-18	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
143	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-19	CTT-15271	Catering truck	15053	26-oct-18	04-nov-18	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
144	Preventive	Según Kilometraje	AAB	AB-01	AB-15145	Hyundai I 10	118836	30-oct-18	01-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Efrain Jaramillo
145	Preventive	Según Kilometraje	Tooling	PU-15	PM-15177	Kia Tooling	218095	19-nov-18	20-nov-18	YES	Javier Martinez	Rogelio Tejada
146	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-16	PT- 14855	Mitsubishi		19-nov-18	21-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Efrain Jaramillo
147	Preventive	Según Kilometraje	Mtto Linea	PU-17	PM-14910	Toyota Hilux	244770	30-oct-18	03-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
148	Preventive	Según Kilometraje	Mtto Linea	PU-18	PM-14911	Toyota Hilux	206825	30-oct-18	07-nov-18	YES	Jose Ortiz	Martin Alvarado
149	Preventive	Según kilometraje	Manto Hangar	PU-19	PM-14996	Toyota Hilux	165902	30-oct-18	09-nov-18	YES	Jose Rivera	Anibal Diaz
150	Preventive	Según kilometraje	HCC	PU-22	HCC-15049	Toyota Hilux	14498	30-oct-18	04-nov-18	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
151	Preventive	Según Kilometraje	GSE	PU-23	PM-15081	Toyota Hilux	41905	30-oct-18	30-nov-18	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
152	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	PU-24	PM-15108	Toyota Hilux	127974	30-oct-18	15-nov-18	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
153	Preventive	Según kilometraje	Manto Linea	PU-25	PM-15170	FORD RANGER	117139	30-oct-18	05-nov-18	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
154	Preventive	Según kilometraje	Manto Linea	PU-26	VPM-15194	FORD F150	3166	30-oct-18	09-nov-18	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
155	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-27	PT-15218	Toyota Hilux	178953	30-oct-18	07-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Martin Alvarado
156	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-28	PT-15220	Toyota Hilux	172587	30-oct-18	07-nov-18	YES	Jose Rodriguez	Martin Alvarado
157	Preventive	Según Kilometraje	GSE	PU-29	PM-15257	Toyota Hilux	122200	30-oct-18	06-nov-18	YES	Arnoldo Lisondro	Martin Alvarado
158	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-30	PM-15287	Toyota Hilux	120793	30-oct-18	06-nov-18	YES	Ramon Montezuma	Martin Alvarado
159	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-31	PM-15288	Toyota Hilux	118399	30-oct-18	14-nov-18	YES	Jose Rodriguez	Rogelio Tejada
160	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	AA-01	AA-14710	Camion Hino		30-oct-18	06-nov-18	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
161	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	AA-02	AA-15084	Camion Hino	169904	30-oct-18	08-nov-18	YES	Jose Rodriguez	Martin Alvarado
162	Preventive	Completo	Rampa	UV-13	CG-15348	Golf Car	5822	20-sep-18	30-nov-18	YES	Virgilio de Gracias	Anibal Diaz
163	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-23	CG-15132	Golf Car	14649	14-nov-18	14-nov-18	YES	proveedor	TEHNICAL SOLUTION
164	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-29	CG-15195	Club Car	2835	14-nov-18	14-nov-18	YES	proveedor	TEHNICAL SOLUTION

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
1	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-01	TT-4649	Bag Tractor Perkins	5979	08-feb-19	14-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
2	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-09	TT-11838	Bag Tractor Perkins	5,223	19-feb-19	28-feb-19	YES	Javier Martinez	Jose Ortiz
3	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-10	TT-12068	Bag Tractor Deutz	2,889	19-feb-19	26-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
4	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-11	TT-12070	Bag Tractor Perkins	5313	08-feb-19	16-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Diaz
5	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-12	TT-12072	Bag Tractor Perkins	5821	19-feb-19	23-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
6	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-13	TT-12073	Bag Tractor Perkins	9517	08-feb-19	14-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
7	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-15	TT-12075	Bag Tractor Deutz	2751	19-feb-19	25-feb-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
8	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-16	TT-12076	Bag Tractor Perkins	5985	08-feb-19	16-feb-19	YES	Juan Villarreal	Anibal Diaz
9	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-17	TT-12077	Bag Tractor Deutz	1366	01-feb-19	07-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
10	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-18	TT-14020	Bag Tractor Perkins	3369	31-ene-19	02-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
11	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-19	TT-15192	Bag Tractor Perkins	5577	01-feb-19	19-feb-19	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
12	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-26	TT-14961	Bag Tractor Perkins	545	18-feb-19	24-feb-19	YES	Juan Villarreal	Efrain Jaramillo
13	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-28	TT-14996	Bag Tractor Perkins	3703	31-ene-19	02-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
14	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-30	TT-14524	Bag Tractor Perkins	4725	08-feb-19	18-feb-19	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
15	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-33	TT-14558	Bag Tractor Perkins	2385	08-feb-19	14-feb-19	YES	Juan Villarreal	Anibal Diaz
16	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-34	TT-14559	Bag Tractor Perkins	2317	01-feb-19	09-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Rogelio Tejada
17	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-38	TT-14758	Bag tractor perkins	3128	08-feb-19	18-feb-19	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
18	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-41	TT-14821	Bag tractor perkins	5250	01-feb-19	05-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
19	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-42	TT-14822	Bag tractor perkins	4238	08-feb-19	17-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
20	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-44	TT-14856	Bag Tractor Perkins	5913	18-feb-19	23-feb-19	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
21	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-48	TT-90512	Bag Tractor Perkins	9021	01-feb-19	04-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
22	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-49	TT-90514	Bag Tractor Perkins	4984	08-feb-19	13-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
23	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-50	TT-90514	Bag Tractor Perkins	4102	08-feb-19	13-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
24	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-51	TT-90515	Bag Tractor Perkins	2854	19-feb-19	25-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
25	Preventive	600 HRS	SAC	BT-52	TT-90516	Bag Tractor Perkins	6961	01-feb-19	04-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
26	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-54	TT-15041	Bag Tractor Perkins	7317	01-feb-19	08-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Rogelio Tejada
27	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-55	TT-15042	Bag Tractor Perkins	2472	18-feb-19	20-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
28	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-56	TT-15043	Bag Tractor Perkins	3427	01-feb-19	09-feb-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
29	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-64	TT-15112	Bag tractor perkins	4601	01-feb-19	06-feb-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
30	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-67	TT-15122	Bag Tractor Perkins	11808	03-ene-19	19-feb-19	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
31	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-68	TT-15123	Bag Tractor Perkins	3508	23-ene-19	01-feb-19	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
32	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-71	TT-15126	Bag Tractor Perkins	7298	01-feb-19	03-feb-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
33	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-72	TT-15127	Bag Tractor Perkins	3060	01-feb-19	05-feb-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
34	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-74	TT-15131	Bag Tractor Perkins	7816	18-feb-19	26-feb-19	YES	Juan Villarreal	Rogelio Tejada
35	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-76	TT-15147	Bag Tractor Perkins	4082	01-feb-19	05-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
36	Preventive	200 HRS	Manto	BT-78	TM-15173	Bag Tractor Perkins	430	01-feb-19	03-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
37	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-80	TT-15248	Bag Tractor Perkins	2911	18-feb-19	19-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
38	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-81	TT-15249	Bag Tractor Perkins	1310	08-feb-19	12-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
39	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-82	TT-15250	Bag tractor perkins	230	18-feb-19	24-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
40	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-83	TT-15251	Bag Tractor Perkins	1162	19-feb-19	25-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
41	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-84	TT-15252	Bag Tractor Perkins	1299	23-ene-19	01-feb-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
42	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-86	TT-15358	Bag Tractor Perkins	32	19-feb-19	27-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
43	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-87	TT-15359	Bag Tractor Perkins	9396	01-feb-19	10-feb-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
44	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-91	TT-15375	Bag Tractor Perkins	8136	01-feb-19	08-feb-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
45	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-93	TT-15381	Bag Tractor Perk. TLD	6454	23-ene-19	02-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
46	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-94	TT-15382	Bag Tractor Perkins TLD	5866	01-feb-19	06-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
47	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-95	TT-15383	Bag Tractor Perkins TLD	7568	19-feb-19	21-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
48	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-96	TT-15384	Bag Tractor Perkins TLD	7458	01-feb-19	08-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
49	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-97	TT-15440	Bag Tractor Perkins TLD	7619	01-feb-19	03-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
50	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-98	TT-15441	Bag Tractor Perkins TLD	7334	01-feb-19	10-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
51	Preventive	200 HRS	Manto Linea	BT-99	TT-15507	Bag Tractor Perkins	1681	19-feb-19	24-feb-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
52	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-100	TT-15511	Bag Tractor Perkins TLD	4494	18-feb-19	20-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
53	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-101	TT-15512	Bag Tractor Perkins TLD	4685	08-feb-19	17-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Diaz
54	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-103	TT-15551	Bag Tractor Cummins	2043	19-feb-19	21-feb-19	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
55	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-104	TT-15552	Bag Tractor Cummins	1747	08-feb-19	12-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Anibal Diaz
56	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-105	TT-15553	Bag Tractor Cummins	1920	08-feb-19	11-feb-19	YES	Everton Feliciano	Jose Ortiz
57	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-106	TT-15554	Bag Tractor Cummins	1840	08-feb-19	11-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Jose Ortiz
58	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-03	CT-14815	Belt Loader Perkins	5,935	19-feb-19	26-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
59	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-04	CT-14816	Belt Loader Perkins	9819	08-feb-19	09-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
60	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-05	CT-3428	Belt Loader Perkins	6354	31-ene-19	02-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
61	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-10	CT-11776	Belt Loader Deutz	8875	01-feb-19	06-feb-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
62	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-12	CT-11840	Belt Loader Perkins	4755	19-feb-19	27-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
63	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-14	CT-12057	Belt Loader Deutz	10541	31-ene-19	01-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
64	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-19	CT-12062	Belt Loader Deutz	9184	08-feb-19	11-feb-19	YES	Jose Rodriguez	Jose Ortiz
65	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-20	CT-12063	Belt Loader Deutz	9417	08-feb-19	16-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
66	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-22	CT-14022	Belt Loader Deutz	9399	08-feb-19	17-feb-19	YES	Juan Villarreal	Anibal Diaz
67	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-24	CT-14024	Belt Loader Deutz	1830	01-feb-19	05-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
68	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-27	CT-14602	Belt Loader Perkins	65	01-feb-19	03-feb-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
69	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-28	CT-14616	Belt Loader Deutz	16308	01-feb-19	03-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
70	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-29	CT-14618	Belt Loader Perkins	1399	19-feb-19	21-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
71	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-30	CT-14617	Belt Loader Deutz	10273	31-ene-19	01-feb-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
72	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-31	CT-14962	Belt Loader Perkins	6605	08-feb-19	18-feb-19	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
73	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-32	CT-14963	Belt Loader Perkins	1243	08-feb-19	13-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
74	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-33	CT-15190	Belt Loader Perkins	2327	18-feb-19	20-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
75	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-35	CT-15476	Belt Loader Perkins	1845	19-feb-19	24-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
76	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-36	CT-15477	Belt Loader Perkins	1237	08-feb-19	11-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
77	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-38	CT-14998	Belt Loader Perkins	1876	01-feb-19	04-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
78	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-39	CT-14522	Belt Loader Perkins	7316	01-feb-19	08-feb-19	YES	Victor Pinzon	Anibal Diaz
79	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-40	CT-14523	Belt Loader Perkins	6875	18-feb-19	19-feb-19	YES	Virgilio de Gracias	Jose Ortiz
80	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-41	CT-14562	Belt Loader Perkins	9491	08-feb-19	14-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
81	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-42	CT-14561	Belt Loader Perkins	368	08-feb-19	15-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
82	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-43	CT-14563	Belt Loader Perkins	6	18-feb-19	19-feb-19	YES	Juan Villarreal	Jose Ortiz
83	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-44	CT-14564	Belt Loader Perkins	3607	01-feb-19	05-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
84	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-45	CT-14565	Belt Loader Perkins	9201	18-feb-19	20-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
85	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-46	CT-14566	Belt Loader Perkins	6299	19-feb-19	23-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
86	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-47	CT-14567	Belt Loader Perkins	6320	01-feb-19	07-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Rogelio Tejada
87	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-51	CT-15090	Belt Loader Perkins	5515	19-feb-19	25-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
88	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-52	CT-15091	Belt Loader Perkins	1234	08-feb-19	13-feb-19	YES	David Torres	Jose Ortiz
89	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-59	VCT-15228	Belt Loader Perk. TLD	8712	08-feb-19	12-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
90	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-60	CT-15229	Belt Loader Perk. TLD	8669	01-feb-19	09-feb-19	YES	Juan Villarreal	Rogelio Tejada
91	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-61	CT-15230	Belt Loader Perk. TLD	8451	08-feb-19	12-feb-19	YES	Jose Rodriguez	Jose Ortiz
92	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-62	CT-15231	Belt Loader Perk. TLD	7,640	19-feb-19	26-feb-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
93	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-63	CT-15232	Belt Loader Perk. TLD	8220	01-feb-19	06-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
94	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-64	CT-15274	Belt Loader Perk. TLD	8501	19-feb-19	25-feb-19	YES	Juan Villarreal	Rogelio Tejada
95	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-67	CT-15277	Belt Loader Perk. TLD	8445	19-feb-19	28-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
96	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-71	CT-15339	Belt Loader Perk. TLD	7692	08-feb-19	18-feb-19	YES	Ramon Montezuma	Jose Ortiz
97	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-72	CT-15345	Belt Loader Perk. TLD	6872	08-feb-19	14-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Anibal Diaz
98	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-73	CT-15346	Belt Loader Perk. TLD	7356	08-feb-19	15-feb-19	YES	Juan Villarreal	Anibal Diaz
99	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-74	CT-15347	Belt Loader Perk. TLD	7192	19-feb-19	24-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
100	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-75	CT-15348	Belt Loader Perk. TLD	5901	19-feb-19	25-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
101	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-77	CT-15371	Belt Loader Perk. TLD	4969	01-feb-19	07-feb-19	YES	David Torres	Rogelio Tejada
102	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-78	CT-15456	Belt Loader Perk. TLD	4512	19-feb-19	23-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
103	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-79	CT-15457	Belt Loader Perk. TLD	4700	01-feb-19	08-feb-19	YES	Everton Feliciano	Anibal Diaz
104	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-84	CT-15536	Belt Loader Perk. TLD	2103	01-feb-19	05-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
105	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-86	CT-15568	Belt Loader Perk. TLD	828	01-feb-19	10-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Rogelio Tejada
106	Preventive	500 HRS	Howard	GP-01	GM-10730	Ground Power	257	01-feb-19	15-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
107	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-08	GM-14747	Ground Power	706	01-feb-19	03-feb-19	YES	Juan Villarreal	Efrain Jaramillo
108	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-10	GM-14749	Ground Power	3274	01-feb-19	02-feb-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
109	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-21	GM-15161	Ground Power	8312	08-feb-19	09-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
110	Preventive	500 HRS	Hangar	GP-22	GM-15162	Ground Power	8265	01-feb-19	10-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
111	Preventive	1000 HRS	Rampa	GP-26	GM-15343	Ground Power	8179	31-ene-19	01-feb-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
112	Preventive	2000 HRS	Rampa	GP-27	GM-15452	Ground Power	4823	08-feb-19	14-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
113	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-28	GM-15453	Ground Power	1371	01-feb-19	07-feb-19	YES	David Torres	Rogelio Tejada
114	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-29	GM-15500	Ground Power	3545	18-feb-19	19-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
115	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-30	GM-15501	Ground Power	4120	08-feb-19	12-feb-19	YES	Jonathan Martinez	Anibal Diaz
116	Preventive	1000 HRS	Rampa	GP-35	GM-15547	Ground Power	1298	08-feb-19	11-feb-19	YES	Alexander Rodriguez Oliveiro	Jose Ortiz
117	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-37	GM-15549	Ground Power	5348	01-feb-19	06-feb-19	YES		Jose Ortiz
118	Preventive	500 HRS	Howard	AC-06	ACM-15047	Aire Acondicionado	4766	01-feb-19	15-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
120	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-11	ACM-15259	Aire Acondicionado	10786	18-feb-19	20-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
121	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-14	ACM-15353	Aire Acondicionado	10784	14-feb-19	17-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Diaz
122	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-15	ACM-15354	Aire Acondicionado	11144	01-feb-19	02-feb-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
123	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-18	ACM-15377	Aire Acondicionado	8467	01-feb-19	03-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
124	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-21	ACM-15454	Aire Acondicionado	5348	01-feb-19	06-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
125	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-22	ACM-15505	Aire Acondicionado	5545	14-feb-19	18-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Jose Ortiz
126	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-23	ACM-15541	Aire Acondicionado	2191	18-feb-19	21-feb-19	YES	Ricardo Batista	Alexander Rodriguez
127	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-25	ACM-15543	Aire Acondicionado	3703	14-feb-19	15-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Jose Ortiz
128	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-26	ACM-15544	Aire Acondicionado	3353	18-feb-19	19-feb-19	YES	Ramon Montezuma	Jose Ortiz
129	Preventive	400 HRS	Howard	AS-04	AM-15085	Arrancador Neumatico	372	01-feb-19	15-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
130	Preventive	1000 HRS	Rampa	AS-06	AM-15379	Arrancador Neumatico	228	01-feb-19	17-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
131	Preventive	400 HRS	Rampa	AS-07	AM-15560	Arrancador Neumatico	64	01-feb-19	18-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Jose Ortiz
132	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-01	VPB-14750	Pay Mover Deutz	8437	01-feb-19	02-feb-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
133	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-07	PB-14757	Pay Mover TUG	8796	31-dic-18	25-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
134	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-22	PB-15137	Pay Mover Deutz	5519	01-feb-19	03-feb-19	YES	Everton Feliciano	Jose Ortiz
135	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-23	PB-15156	Pay Mover Deutz	5285	01-feb-19	11-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Jose Ortiz
136	Preventive	600 HRS	Rampa	PB-25	PB-15254	Pay Mover Deutz	4156	01-feb-19	07-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Rogelio Tejada
137	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-27	PB-15362	Pay Mover Deutz	2933	01-feb-19	13-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
138	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-31	PB-15366	Pay Mover	3295	01-feb-19	12-feb-19	YES	Ramon Montezuma	Jose Ortiz
139	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-33	PB-15383	Pay Mover TLD	555	01-feb-19	14-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
140	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-34	PB-15384	Pay Mover TLD	789	01-feb-19	15-feb-19	YES	Ramon Montezuma	Jose Ortiz
141	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-37	PB-15562	Pay Mover TLD	218	01-feb-19	16-feb-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz
142	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-39	PB-15564	Pay Mover TLD	180	31-ene-19	01-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
143	Preventive	1000 HRS	Hangar	ST-01	ST-15374	Super Tug Douglas	8144	31-dic-18	04-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
144	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-04	CTT-14383	Catering truck	17728	01-feb-19	09-feb-19	YES	Ricardo Batista	Rogelio Tejada
145	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-07	CCT-14934	Catering truck	6565	01-feb-19	10-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Rogelio Tejada
146	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-08	CTT-15189	Catering truck	2729	01-feb-19	12-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
147	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-09	CTT-14995	Catering truck	230	19-feb-19	24-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
148	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-10	CTT-14676	Catering truck	2261	19-feb-19	26-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
149	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-11	CTT-14689	Catering truck	6641	01-feb-19	13-feb-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
150	Preventive	2000 HRS	AAB	CTT-12	CTT-14931	Catering truck	77,035	19-feb-19	27-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
151	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-13	CTT-14932	Catering truck	78,178	19-feb-19	28-feb-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
153	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-15	CTT-15138	Catering truck	24130	01-feb-19	15-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
154	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-16	CTT-15139	Catering truck	23961	01-feb-19	16-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
155	Preventive	2000 HRS	AAB	CTT-17	CTT-15140	Catering truck	21577	18-feb-19	23-feb-19	YES	Alexander Rodriguez	Jose Ortiz
156	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-19	CTT-15271	Catering truck	15959	18-feb-19	19-feb-19	YES	Adalberto Ardines	Efrain Jaramillo
157	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-20	CTT-15496	Merecedes Benz	4195	18-feb-19	20-feb-19	YES	Ricardo Batista	Jose Ortiz
158	Preventive	2000 HRS	AAB	CB-01	CB-15148	Ford F650	117189	01-feb-19	10-feb-19	YES	Jose Rodriguez	Jose Ortiz
159	Preventive	Según Kilometraje	GSE	PU-23	PM-15081	Toyota Hilux	247631	04-ene-19	12-feb-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Diaz
160	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-28	PT-15220	Toyota Hilux	182703	04-ene-19	18-feb-19	YES	Tranquilino Wong	Jose Ortiz
161	Preventive	Según Kilometraje	Manto Linea	PU-32	PM-15508	Toyota Hilux	36141	04-ene-19	06-feb-19	YES	Ricardo Perez	Crecencio Casas
162	Preventive	Según Kilometraje	Manto Linea	PU-33	PM-15555	Toyota Hilux	17436	04-ene-19	06-feb-19	YES	Ricardo Perez	Crecencio Casas
163	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	AA-01	AA-14710	Camion Hino	261157	04-ene-19	06-feb-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
164	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	AA-02	AA-15084	Camion Hino	173776	04-ene-19	07-feb-19	YES	Everton Feliciano	Anibal Diaz

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
1	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-01	TT-4649	Bag Tractor Perkins	6189	29-mar-19	01-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
2	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-11	TT-12070	Bag Tractor Perkins	5517	29-mar-19	01-abr-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
3	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-12	TT-12072	Bag Tractor Perkins	6053	10-abr-19	11-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
4	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-13	TT-12073	Bag Tractor Perkins	9730	29-mar-19	08-abr-19	YES	Felix Mendoza	Martin Alvarado
5	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-14	TT-12074	Bag Tractor Deutz	1500	10-abr-19	17-abr-19	YES	Diego Arena	Efrain Jaramillo
6	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-15	TT-12075	Bag Tractor Deutz	2948	29-mar-19	03-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
7	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-16	TT-12076	Bag Tractor Perkins	6194	29-mar-19	08-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Efrain Jaramillo
8	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-17	TT-12077	Bag Tractor Deutz	1778	26-abr-19	18-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Martin Alvarado
9	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-18	TT-14020	Bag Tractor Perkins	3546	26-abr-19	30-abr-19	YES	Alejandro Lasso	Efrain Jaramillo
10	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-19	TT-15192	Bag Tractor Perkins	5788	09-abr-19	10-abr-19	YES	Ramiro Quintero	Martin Alvarado
11	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-25	TT-14601	Bag Tractor Perkins	2863	10-abr-19	17-abr-19	YES	Felix Mendoza	Anibal Díaz
12	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-26	TT-14961	Bag Tractor Perkins	746	18-abr-19	21-abr-19	YES	Felix Mendoza	Rogelio Tejada
13	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-30	TT-14524	Bag Tractor Perkins	4941	09-abr-19	10-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
14	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-43	TT-14823	Bag Tractor Perkins		10-abr-19	18-abr-19	YES	Jose Rovera	Efrain Jaramillo
15	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-50	TT-90514	Bag Tractor Perkins	4322	29-mar-19	07-abr-19	YES	Felix Mendoza	Martin Alvarado
16	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-51	TT-90515	Bag Tractor Perkins	3057	10-abr-19	16-abr-19	YES	Alejandro Lasso	Rogelio Tejada
17	Preventive	800 HRS	SAC	BT-52	TT-90516	Bag Tractor Perkins	7474	26-abr-19	29-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
18	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-58	TT-15045	Bag Tractor Perkins	2820	10-abr-19	11-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Martin Alvarado
19	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-61	TT-15109	Bag Tractor Perkins	595	10-abr-19	14-abr-19	YES	Jose Ortiz	Efrain Jaramillo
20	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-63	TT-15111	Bag Tractor Perkins	3254	18-abr-19	19-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Rogelio Tejada
21	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-65	TT-15121	Bag Tractor Perkins	585	23-abr-19	24-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
22	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-66	TT-15121	Bag Tractor Perkins	6973	10-abr-19	16-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Efrain Jaramillo
23	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-67	TT-15122	Bag Tractor Perkins	1205	23-abr-19	24-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Rogelio Tejada
24	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-68	TT-15123	Bag Tractor Perkins	3851	10-abr-19	15-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Efrain Jaramillo
25	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-70	TT-15125	Bag Tractor Perkins	8109	23-abr-19	26-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Anibal Díaz
26	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-74	TT-15131	Bag Tractor Perkins	8034	10-abr-19	16-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
27	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-75	TT-15146	Bag Tractor Perkins	2046	18-abr-19	21-abr-19	YES	Diego Arena	Rogelio Tejada
28	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-81	TT-15249	Bag Tractor Perkins	1694	23-abr-19	27-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
29	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-82	TT-15250	Bag tractor perkins	7788	10-abr-19	13-abr-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
30	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-83	TT-15251	Bag Tractor Perkins	1405	29-mar-19	08-abr-19	YES	Felix Mendoza	Martin Alvarado
31	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-84	TT-15252	Bag Tractor Perkins	1753	18-abr-19	22-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
32	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-86	TT-15358	Bag Tractor Perkins	9687	18-abr-19	20-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Rogelio Tejada
33	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-88	TT-15360	Bag Tractor Perkins	9429	23-abr-19	25-abr-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Díaz
34	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-89	TT-15361	Bag Tractor Perkins	1162	23-abr-19	28-abr-19	YES	Diego Arena	Martin Alvarado
35	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-91	TT-15375	Bag Tractor Perkins	8582	26-abr-19	29-abr-19	YES	Alejandro Lasso	Efrain Jaramillo
36	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-93	TT-15381	Bag Tractor Perk. TLD	6960	10-abr-19	13-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
37	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-94	TT-15382	Bag Tractor Perkins TLD	6406	18-abr-19	19-abr-19	YES	Alvaro Flores	Anibal Díaz
38	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-95	TT-15383	Bag Tractor Perkins TLD	7990	23-abr-19	26-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Martin Alvarado
39	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-96	TT-15384	Bag Tractor Perkins TLD	7965	10-abr-19	14-abr-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
40	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-97	TT-15440	Bag Tractor Perkins TLD	8180	10-abr-19	15-abr-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
41	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-98	TT-15441	Bag Tractor Perkins TLD	7858	23-abr-19	25-abr-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Díaz
42	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-100	TT-15511	Bag Tractor Perkins TLD	4933	23-abr-19	25-abr-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Díaz
43	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-101	TT-15512	Bag Tractor Perkins TLD	5223	23-abr-19	27-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Díaz
44	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-103	TT-15551	Bag Tractor Cummins	2690	23-abr-19	24-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
45	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-104	TT-15552	Bag Tractor Cummins	2219	10-abr-19	12-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
46	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-105	TT-15553	Bag Tractor Cummins	2442	10-abr-19	12-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Martin Alvarado
48	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-04	CT-14816	Belt Loader Perkins	10067	09-abr-19	10-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
49	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-19	CT-12062	Belt Loader Deutz	9420	10-abr-19	16-abr-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
50	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-22	CT-14022	Belt Loader Deutz	9690	23-abr-19	24-abr-19	YES	Jose Rodriguez	Martin Alvarado
51	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-24	CT-14024	Belt Loader Deutz	2027	29-mar-19	03-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
52	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-28	CT-14616	Belt Loader Deutz	16853	18-abr-19	20-abr-19	YES	Jose Ortiz	Anibal Díaz
53	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-29	CT-14618	Belt Loader Perkins	1644	23-abr-19	25-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
54	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-31	CT-14962	Belt Loader Perkins	6810	10-abr-19	14-abr-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
55	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-32	CT-14963	Belt Loader Perkins	1460	10-abr-19	11-abr-19	YES	Angel Salazar	Martin Alvarado
56	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-33	CT-15190	Belt Loader Perkins	2556	23-abr-19	26-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
58	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-35	CT-15476	Belt Loader Perkins	2067	10-abr-19	17-abr-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Díaz
59	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-36	CT-15477	Belt Loader Perkins	1476	10-abr-19	11-abr-19	YES	Diego Arena	Martin Alvarado
60	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-37	CT-14997	Belt Loader Perkins	421	23-abr-19	28-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
61	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-39	VCT-14522	Belt Loader Perkins	pend inf	29-mar-19	04-abr-19	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Díaz
62	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-40	CT-14523	Belt Loader Perkins	7106	18-abr-19	19-abr-19	YES	Diego Arena	Rogelio Tejada
63	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-41	CT-14562	Belt Loader Perkins	9696	29-mar-19	07-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Martin Alvarado
64	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-42	CT-14561	Belt Loader Perkins	624	23-abr-19	26-abr-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Díaz
65	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-43	CT-14563	Belt Loader Perkins	9439	23-abr-19	26-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Anibal Díaz
66	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-45	CT-14565	Belt Loader Perkins	9434	23-abr-19	27-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Díaz
67	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-46	CT-14566	Belt Loader Perkins	6516	10-abr-19	21-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
68	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-50	CT-11776	Belt Loader Perkins	5737	18-abr-19	21-abr-19	YES	Ricardo Batista	Rogelio Tejada
69	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-51	CT-15090	Belt Loader Perkins	5121	10-abr-19	15-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
70	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-52	CT-15091	Belt Loader Perkins	1485	18-abr-19	25-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Rogelio Tejada
71	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-53	CT-15092	Belt Loader Perkins	4685	18-abr-19	22-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Rogelio Tejada
72	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-58	CT-15227	Belt Loader Perk. TLD	8844	18-abr-19	23-abr-19	YES	Jonathan Mero	Rogelio Tejada
73	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-59	VCT-15228	Belt Loader Perk. TLD	8950	10-abr-19	15-abr-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
74	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-60	CT-15229	Belt Loader Perk. TLD	8894	10-abr-19	12-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
75	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-61	CT-15230	Belt Loader Perk. TLD	8685	29-mar-19	08-abr-19	YES	Jose Ortiz	Martin Alvarado
76	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-63	CT-15232	Belt Loader Perk. TLD	8424	29-mar-19	13-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
77	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-64	CT-15274	Belt Loader Perk. TLD	8758	23-abr-19	24-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Rogelio Tejada
78	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-65	CT-15275	Belt Loader Perk. TLD	8466	26-abr-19	29-abr-19	YES	Luis Gonzalez	Rogelio Tejada
79	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-67	CT-15277	Belt Loader Perk. TLD	8700	23-abr-19	24-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Martin Alvarado
81	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-71	CT-15339	Belt Loader Perk. TLD	7942	10-abr-19	22-abr-19	YES	Diego Arena	Rogelio Tejada
82	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-73	CT-15346	Belt Loader Perk. TLD	7556	29-mar-19	05-abr-19	YES	Felix Mendoza	Anibal Díaz
83	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-74	CT-15347	Belt Loader Perk. TLD	7406	23-abr-19	28-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Martin Alvarado
84	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-75	CT-15348	Belt Loader Perk. TLD	6108	18-abr-19	27-abr-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Díaz
85	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-76	CT-15370	Belt Loader Perk. TLD	6808	18-abr-19	20-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
87	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-86	CT-15568	Belt Loader Perk. TLD	1030	29-mar-19	01-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
88	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-16	GM-15003	Ground Power	13681	29-mar-19	02-abr-19	YES	Israel Torres	Anibal Díaz
89	Preventive	750 HRS	Hangar	GP-22	GM-15162	Ground Power	8505	10-abr-19	15-abr-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
90	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-21	GM-15161	Ground Power	8565	18-abr-19	22-abr-19	YES	Israel Torres	Rogelio Tejada
91	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-29	GM-15500	Ground Power	3822	18-abr-19	20-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Rogelio Tejada
92	Preventive	2000 HRS	Rampa	GP-30	VGM-15501	Ground Power	4625	18-abr-19	23-abr-19	YES	Luis Barrios	Rogelio Tejada
93	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-33	GM-15514	Ground Power	2918	23-abr-19	24-abr-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Díaz
94	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-35	GM-15547	Ground Power	1716	18-abr-19	21-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
95	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-36	GM-15548	Ground Power	1606	23-abr-19	25-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
96	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-37	GM-15549	Ground Power	1268	18-abr-19	19-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
97	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-38	GM-15550	Ground Power	1281	26-abr-19	28-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Martin Alvarado
98	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-09	ACM-15175	Aire Acondicionado	12538	10-abr-19	12-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Martin Alvarado
99	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-10	ACM-15256	Aire Acondicionado	12113	18-abr-19	20-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Rogelio Tejada
100	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-11	ACM-15259	Aire Acondicionado	11030	29-mar-19	03-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
101	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-12	ACM-15260	Aire Acondicionado	12563	18-abr-19	21-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
102	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-15	ACM-15354	Aire Acondicionado	11782	10-abr-19	18-abr-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
103	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-16	ACM-15355	Aire Acondicionado	10534	10-abr-19	13-abr-19	YES	Diego Arena	Efrain Jaramillo
104	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-17	ACM-15376	Aire Acondicionado	9860	10-abr-19	14-abr-19	YES	Diego Arena	Efrain Jaramillo
105	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-18	ACM-15377	Aire Acondicionado	9081	18-abr-19	23-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Rogelio Tejada
106	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-19	ACM-15378	Aire Acondicionado	6141	10-abr-19	15-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
107	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-20	ACM-15454	Aire Acondicionado	5774	18-abr-19	19-abr-19	YES	Diego Arena	Rogelio Tejada
108	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-22	ACM-15505	Aire Acondicionado	6072	18-abr-19	23-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Rogelio Tejada
109	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-23	ACM-15541	Aire Acondicionado	3649	23-abr-19	24-abr-19	YES	Jonathan Martinez	Martin Alvarado
110	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-24	ACM-15542	Aire Acondicionado	4261	10-abr-19	16-abr-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
111	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-25	ACM-15543	Aire Acondicionado	3967	23-abr-19	26-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
112	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-29	ACM-15558	Aire Acondicionado	1197	23-abr-19	25-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
113	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-30	ACM-15559	Aire Acondicionado	1178	18-abr-19	22-abr-19	YES	Ricardo Batista	Rogelio Tejada
114	Preventive	800 HRS	Rampa	AS-01	AM-14813	Arrancador Neumatico	797	10-abr-19	11-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Martin Alvarado
115	Preventive	400 HRS	Rampa	AS-02	AM-10731	Arrancador Neumatico	203	10-abr-19	12-abr-19	YES	Diego Arena	Martin Alvarado
117	Preventive	1200 HRS	Rampa	AS-05	AM-15296	Arrancador Neumatico	494	10-abr-19	14-abr-19	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
119	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-07	PB-14757	Pay Mover TUG	8832	02-abr-19	08-abr-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
121	Preventive	600 HRS	Rampa	PB-12	PB-14619	Pay Mover Deutz	6710	02-abr-19	10-abr-19	YES	Felix Mendoza	Martin Alvarado
122	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-13	PB-15053	Pay Mover Deutz	333	02-abr-19	19-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
123	Preventive	600 HRS	Rampa	PB-14	PB-15054	Pay Mover Deutz	9091	02-abr-19	13-abr-19	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
124	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-18	PB-14858	Pay Mover Deutz	666	02-abr-19	14-abr-19	YES	Angel Salazar	Rogelio Tejada
125	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-20	PB-15087	Pay Mover Deutz	6209	02-abr-19	15-abr-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
126	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-26	PB-15255	Pay Mover Deutz	4176	02-abr-19	16-abr-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
127	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-29	PB-15364	Pay Mover Deutz	2674	02-abr-19	17-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
128	Preventive	1000 HRS	Rampa	PB-32	PB-15382	Pay Mover TLD	598	02-abr-19	18-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Díaz
129	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-39	PB-15564	Pay Mover TLD	1038	29-mar-19	01-abr-19	YES	Ricardo Urrutia	Anibal Díaz
130	Preventive	2000 HRS	Rampa	ST-02	ST-15561	TOWBARLESS TLD	1857	29-mar-19	09-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
131	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-04	CTT-14383	Catering truck	17995	10-abr-19	16-abr-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
132	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-07	CCT-14934	Catering truck	6854	29-mar-19	01-abr-19	YES	Jose Rivera	Anibal Díaz
133	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-08	CTT-15189	Catering truck	3221	26-abr-19	29-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Díaz
134	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-09	CTT-14995	Catering truck	569	29-mar-19	10-abr-19	YES	Angel Salazar	Martin Alvarado
135	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-14	CTT-14935	Catering truck	31665	10-abr-19	12-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
136	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-17	CTT-15140	Catering truck	54620	10-abr-19	17-abr-19	YES	Virgilio Degracia	Efrain Jaramillo
137	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-19	CTT-15271	Catering truck	16378	27-mar-19	11-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
138	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-20	CTT-15496	Merecedes Benz	4486	10-abr-19	19-abr-19	YES	Victor Pinzon	Rogelio Tejada
139	Preventive	Según Kilometraje	Tooling	PU-15	PM-15177	Kia Tooling	220620	02-abr-19	02-abr-19	YES	Jonathan Mero	
140	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-16	PT- 14855	Mitsubishi	228019	02-abr-19	05-abr-19	YES	Diego Arena	Anibal Díaz
141	Preventive	Según Kilometraje	Manto Linea	PU-17	PM-14910	Toyota Hilux	250761	02-abr-19	18-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
142	Preventive	Según Kilometraje	Manto Hangar	PU-18	PM-14911	Toyota Hilux		02-abr-19	10-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
143	Preventive	Según kilometraje	Manto Hangar	PU-19	PM-14996	Toyota Hilux	pend inf	02-abr-19	27-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
144	Preventive	Según kilometraje	HCC	PU-22	HCC-15049	Toyota Hilux	0	02-abr-19	19-abr-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
145	Preventive	Según Kilometraje	GSE	PU-23	PM-15081	Toyota Hilux	251768	02-abr-19	08-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
146	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	PU-24	PM-15108	Toyota Hilux	137714	02-abr-19	19-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
147	Preventive	Según kilometraje	Manto Linea	PU-25	PM-15170	FORD RANGER		02-abr-19	07-abr-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
148	Preventive	Según kilometraje	Manto Linea	PU-26	VPM-15194	FORD F150	3453	02-abr-19	12-abr-19	YES	Angel Salazar	Anibal Díaz
149	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-27	VPT-15218	Toyota Hilux		02-abr-19	09-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
150	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-28	PT-15220	Toyota Hilux	190088	02-abr-19	10-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
151	Preventive	Según Kilometraje	GSE	PU-29	PM-15257	Toyota Hilux	0	02-abr-19	04-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
152	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-30	PM-15287	Toyota Hilux	0	02-abr-19	11-abr-19	YES	Diego Arena	Martin Alvarado
153	Preventive	Según Kilometraje	Rampa	PU-31	PM-15288	Toyota Hilux	130697	02-abr-19	12-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
154	Preventive	Según Kilometraje	Manto Linea	PU-32	PM-15508	Toyota Hilux	4057	02-abr-19	19-abr-19	YES	Alexander Rodriguez	Anibal Díaz
155	Preventive	Según Kilometraje	Manto Linea	PU-33	PM-15555	Toyota Hilux	21751	02-abr-19	10-abr-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
156	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	AA-01	AA-14710	Camion Hino	264559	02-abr-19	09-abr-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
157	Preventive	Según Kilometraje	Alm Hangar	AA-02	AA-15084	Camion Hino	82084	02-abr-19	17-abr-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
158	Preventive	Según Kilometraje	Seg Ambiental	SC-02	QC-14499	Toyota Yaris		02-abr-19	24-abr-19	YES	Ramon Montezuma	Rogelio Tejada

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
1	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-01	TT-4649	Bag Tractor Perkins	6385	10-may-19	15-may-19	YES	Jose Ortiz	Anibal Diaz
2	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-06	TT-4650	Bag Tractor Perkins	2203	16-may-19	17-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Martin Alvarado
3	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-09	TT-11838	Bag Tractor Perkins	5483	10-may-19	18-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
4	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-10	TT-12068	Bag Tractor Deutz	3184	10-may-19	14-may-19	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
5	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-11	TT-12070	Bag Tractor Perkins	5772	10-may-19	14-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Rogelio Tejada
6	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-12	TT-12072	Bag Tractor Perkins	6295	16-may-19	29-may-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
7	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-13	VTT-12073	Bag Tractor Perkins	9931	16-may-19	20-may-19	YES	Saturnino Mojica	Anibal Diaz
8	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-14	TT-12074	Bag Tractor Deutz	1703	21-may-19	24-may-19	YES	Elvis Ojo	Anibal Diaz
9	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-15	TT-12075	Bag Tractor Deutz	3160	10-may-19	18-may-19	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
10	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-19	VTT-15192	Bag Tractor Perkins	5996	16-may-19	20-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
11	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-25	TT-14601	Bag Tractor Perkins	3085	21-may-19	29-may-19	YES	Ramiro Quintero	Martin Alvarado
12	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-28	TT-14996	Bag Tractor Perkins	4123	10-may-19	11-may-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
13	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-30	TT-14524	Bag Tractor Perkins	5154	21-may-19	24-may-19	YES	Tranquilino Wong	Martin Alvarado
14	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-33	TT-14558	Bag Tractor Perkins	2815	10-may-19	11-may-19	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Diaz
15	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-35	TT-14560	Bag tractor perkins	9676	01-may-19	02-may-19	YES	David Torres	Efrain Jaramillo
16	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-37	TT-14753	Bag Tractor Perkins	3056	10-may-19	13-may-19	YES	Jose Rodriguez	Rogelio Tejada
17	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-38	TT-14758	Bag tractor perkins	3342	10-may-19	15-may-19	YES	Adalberto Ardines	Rogelio Tejada
18	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-39	TT-14759	Bag tractor perkins	4836	06-may-19	08-may-19	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
19	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-41	TT-14821	Bag tractor perkins	5680	10-may-19	16-may-19	YES	Ramiro Quintero	Rogelio Tejada
20	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-42	TT-14822	Bag tractor perkins	4508	16-may-19	21-may-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
21	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-43	TT-14823	Bag Tractor Perkins	815	06-may-19	31-may-19	YES	Luis Barrios	Rogelio Tejada
22	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-44	TT-14856	Bag Tractor Perkins	6177	30-abr-19	13-may-19	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
23	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-45	TT-14862	Bag Tractor Perkins	3022	16-may-19	27-may-19	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
24	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-47	TT-90511	Bag Tractor Perkins	6714	10-may-19	13-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Rogelio Tejada
25	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-48	TT-90512	Bag Tractor Perkins	9458	10-may-19	15-may-19	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Diaz
26	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-49	TT-90514	Bag Tractor Perkins	5191	06-may-19	08-may-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
27	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-50	TT-90514	Bag Tractor Perkins	4523	21-may-19	22-may-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
28	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-51	TT-90515	Bag Tractor Perkins	3264	21-may-19	29-may-19	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
29	Preventive	1200 HRS	PACT	BT-53	TC-14994	Bag Tractor Perkins	8142	06-may-19	10-may-19	YES	Alvaro Flores	Efrain Jaramillo
30	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-54	TT-15041	Bag Tractor Perkins	7777	06-may-19	09-may-19	YES	Jose Rodriguez	Efrain Jaramillo
31	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-55	TT-15042	Bag Tractor Perkins	2817	01-may-19	01-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Efrain Jaramillo
32	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-57	TT-15044	Bag Tractor Perkins	8240	16-may-19	21-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Anibal Diaz
33	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-58	VTT-15045	Bag Tractor Perkins	3032	16-may-19	20-may-19	YES	Saturnino Mojica	Anibal Diaz
34	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-61	TT-15109	Bag Tractor Perkins	819	21-may-19	28-may-19	YES	Felix Mendoza	Martin Alvarado
35	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-63	VTT-15111	Bag Tractor Perkins	3470	21-may-19	20-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
36	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-64	TT-15112	Bag tractor perkins	5027	10-may-19	16-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
37	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-66	TT-15121	Bag Tractor Perkins	7193	21-may-19	27-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Martin Alvarado
38	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-68	TT-15123	Bag Tractor Perkins	4065	16-may-19	19-may-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
39	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-71	TT-15126	Bag Tractor Perkins	7128	06-may-19	07-may-19	YES	Ramiro Quintero	Efrain Jaramillo
40	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-72	TT-15127	Bag Tractor Perkins	3486	01-may-19	03-may-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
41	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-73	TT-15130	Bag Tractor Perkins	7221	10-may-19	14-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Rogelio Tejada
42	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-74	TT-15131	Bag Tractor Perkins	8252	21-may-19	27-may-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
43	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-76	TT-15147	Bag Tractor Perkins	4564	01-may-19	09-may-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
44	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-80	TT-15248	Bag Tractor Perkins	3346	01-may-19	06-may-19	YES	David Torres	Martin Alvarado
45	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-82	TT-15250	Bag tractor perkins	8004	21-may-19	23-may-19	YES	Ramiro Quintero	Anibal Diaz
46	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-83	VTT-15251	Bag Tractor Perkins	1617	10-may-19	17-may-19	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada/Martin
47	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-86	TT-15358	Bag Tractor Perkins	9898	21-may-19	28-may-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
48	Preventive	400 HRS	Rampa	BT-87	TT-15359	Bag Tractor Perkins	9926	06-may-19	07-may-19	YES	Diego Arena	Efrain Jaramillo
49	Preventive	400 HRS	Manto Hangar	BT-90	TT-15367	Bag Tractor Perkins	4092	16-may-19	19-may-19	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Diaz
50	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-93	TT-15381	Bag Tractor Perk. TLD	7192	10-may-19	12-may-19	YES	Arnoldo Lisondro	Anibal Diaz
51	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-94	VTT-15382	Bag Tractor Perkins TLD	6717	21-may-19	28-may-19	YES	Elvis Ojo	Martin Alvarado
52	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-95	TT-15383	Bag Tractor Perkins TLD	8206	21-may-19	22-may-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Diaz
53	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-96	VTT-15384	Bag Tractor Perkins TLD	8245	10-may-19	17-may-19	YES	Jorge Hernandez	Rogelio Tejada/Martin
54	Preventive	1200 HRS	Rampa	BT-97	TT-15440	Bag Tractor Perkins TLD	8401	10-may-19	12-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
55	Preventive	1000 HRS	Rampa	BT-98	TT-15441	Bag Tractor Perkins TLD	8070	21-may-19	23-may-19	YES	Saturnino Mojica	Anibal Diaz
56	Preventive	200 HRS	Rampa	BT-101	TT-15512	Bag Tractor Perkins TLD	5442	21-may-19	22-may-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Diaz
57	Preventive	800 HRS	Rampa	BT-104	VTT-15552	Bag Tractor Cummins	2454	06-may-19	31-may-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
58	Preventive	600 HRS	Rampa	BT-106	TT-15554	Bag Tractor Cummins	2363	10-abr-19	03-may-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
59	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-02	CT-14814	Belt Loader Perkins	5966	21-may-19	22-may-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
60	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-05	CT-3428	Belt Loader Perkins	6757	10-may-19	13-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
61	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-09	CT-11775	Belt Loader Deutz	8762	01-may-19	02-may-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
62	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-10	CT-11776	Belt Loader Deutz	9379	20-may-19	21-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
63	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-12	CT-11840	Belt Loader Perkins	4966	01-may-19	12-may-19	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
64	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-14	CT-12057	Belt Loader Deutz	11037	30-abr-19	01-may-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
65	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-20	CT-12063	Belt Loader Deutz	9812	21-may-19	23-may-19	YES	Luis Gonzalez	Efrain Jaramillo
66	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-23	CT-14023	Belt Loader Perkins	1934	10-may-19	14-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
67	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-28	CT-14616	Belt Loader Deutz	17069	10-may-19	14-may-19	YES	Ricardo Batista	Anibal Diaz

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
68	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-30	CT-14617	Belt Loader Deutz	10696	10-may-19	14-may-19	YES	Saturnino Mojica	Anibal Diaz
69	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-34	CT-15191	Belt Loader Perkins	2627	06-may-19	07-may-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
70	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-38	CT-14998	Belt Loader Perkins	2289	27-may-19	30-may-19	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
71	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-39	VCT-14522	Belt Loader Perkins	1121	27-may-19	30-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Martin Alvarado
72	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-41	CT-14562	Belt Loader Perkins	9904	27-may-19	30-may-19	YES	Alexander Rodriguez	anibal Diaz
73	Preventive	600 HRS	Rampa	BL-44	CT-14564	Belt Loader Perkins	4015	10-may-19	13-may-19	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada
74	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-47	CT-14567	Belt Loader Perkins	6712	21-may-19	24-may-19	YES	Felix Mendoza	Anibal Diaz
75	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-48	CT-14744	Belt Loader Perkins	7196	10-may-19	11-may-19	YES	Elvis Ojo	Efrain Jaramillo
76	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-49	CT-14745	Belt Loader Perkins	9065	06-may-19	08-may-19	YES	Jose Rivera	Efrain Jaramillo
77	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-51	VCT-15090	Belt Loader Perkins	5851	16-may-19	17-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada/Martin
78	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-52	CT-15091	Belt Loader Perkins	1570	16-may-19	18-may-19	YES	Jorge Hernandez	Rogelio Tejada
79	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-56	CT-15154	Belt Loader Perkins	7439	01-may-19	03-may-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
80	Preventive	1200 HRS	Rampa	BL-57	CT-15155	Belt Loader Perkins	2705	01-may-19	07-may-19	YES	Adalberto Ardines	Rogelio Tejada
81	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-61	CT-15230	Belt Loader Perk. TLD	8900	27-may-19	31-may-19	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
82	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-62	CT-15231	Belt Loader Perk. TLD	7954	06-may-19	08-may-19	YES	Diego Arena	Efrain Jaramillo
83	Preventive	2400 HRS	Rampa	BL-66	CT-15276	Belt Loader Perk. TLD	8301	06-may-19	15-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
84	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-69	CT-15337	Belt Loader Perk. TLD	7435	01-may-19	06-may-19	YES	Diego Arena	Martin Alvarado
85	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-70	CT-15338	Belt Loader Perk. TLD	7939	01-may-19	03-may-19	YES	Alejandro Lasso	Efrain Jaramillo
86	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-72	CT-15345	Belt Loader Perk. TLD	7281	16-may-19	19-may-19	YES	Elvis Ojo	Anibal Diaz
87	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-77	CT-15371	Belt Loader Perk. TLD	5381	10-may-19	15-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
88	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-78	CT-15456	Belt Loader Perk. TLD	2320	01-may-19	06-may-19	YES	Juan Villarreal	Martin Alvarado
89	Preventive	200 HRS	Rampa	BL-80	CT-15458	Belt Loader Perk. TLD	4509	01-may-19	06-may-19	YES	Diego Arena	Martin Alvarado
90	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-81	CT-15459	Belt Loader Perk. TLD	4877	10-may-19	12-may-19	YES	Alexander Rodriguez	Efrain Jaramillo
91	Preventive	400 HRS	Rampa	BL-83	CT-15535	Belt Loader Perk. TLD	2297	06-may-19	09-may-19	YES	Jose Rivera	Rogelio Tejada
92	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-84	CT-15536	Belt Loader Perk. TLD	2522	06-may-19	10-may-19	YES	Elvis Ojo	Efrain Jaramillo
93	Preventive	800 HRS	Rampa	BL-85	CT-15537	Belt Loader Perk. TLD	2539	06-may-19	10-may-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
94	Preventive	1000 HRS	Rampa	BL-86	VCT-15568	Belt Loader Perk. TLD	1255	16-may-19	28-may-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
95	Preventive	1000 HRS	Rampa	GP-15	GM-15002	Ground Power	12258	10-may-19	11-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
96	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-17	GM-15004	Ground Power	15159	27-may-19	30-may-19	YES	pend parte electrica	Martin Alvarado
97	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-20	GM-15160	Ground Power	9005	27-may-19	28-may-19	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
98	Preventive	1000 HRS	Hangar	GP-22	GM-15162	Ground Power	8755	27-may-19	30-may-19	YES	Everton Feliciano	Rogelio Tejada
99	Preventive	250 HRS	Rampa	GP-24	GM-15341	Ground Power	9429	27-may-19	29-may-19	YES	Alexander Rodriguez	Martin Alvarado
100	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-27	GM-15452	Ground Power	5296	10-may-19	13-may-19	YES	Cirilo Santana	Rogelio Tejada
101	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-28	GM-15453	Ground Power	5425	20-may-19	21-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
102	Preventive	750 HRS	Rampa	GP-31	GM-15502	Ground Power	3529	14-may-19	16-may-19	YES	Adalberto Ardines	Rogelio Tejada
103	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-32	GM-15513	Ground Power	2798	01-may-19	02-may-19	YES	Jonathan Martinez	Martin Alvarado
104	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-34	GM-15515	Ground Power	2743	01-may-19	03-may-19	YES	Alejandro Lasso	Martin Alvarado
105	Preventive	500 HRS	Rampa	GP-36	GM-15548	Ground Power	1741	21-may-19	22-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
106	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-09	ACM-15175	Aire Acondicionado	12783	20-may-19	21-may-19	YES	Elvis Ojo	Anibal Diaz
107	Preventive	3000 HRS	Rampa	AC-11	ACM-15259	Aire Acondicionado	11275	16-may-19	19-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
108	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-10	ACM-15256	Aire Acondicionado	12384	27-may-19	28-may-19	YES	Jonathan Mero	Martin Alvarado
109	Preventive	750 HRS	Rampa	AC-12	ACM-15260	Aire Acondicionado	12813	27-may-19	29-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Martin Alvarado
110	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-15	ACM-15354	Aire Acondicionado	12027	21-may-19	23-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
111	Preventive	500 HRS	Rampa	AC-16	VACM-15355	Aire Acondicionado	10800	16-may-19	17-may-19	YES	Elvis Ojo	Rogelio Tejada/Martin
112	Preventive	250 HRS	Rampa	AC-22	ACM-15505	Aire Acondicionado	6348	27-may-19	31-may-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
113	Preventive	3000 HRS	Rampa	AC-24	ACM-15542	Aire Acondicionado	4526	16-may-19	18-may-19	YES	Adalberto Ardines	Rogelio Tejada
114	Preventive	3000 HRS	Rampa	AC-26	ACM-15544	Aire Acondicionado	3933	01-may-19	02-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
115	Preventive	1000 HRS	Rampa	AC-28	ACM-15557	Aire Acondicionado	1148	01-may-19	03-may-19	YES	David Torres	Martin Alvarado
116	Preventive	600 HRS	David	AS-03	AM-11784	Arrancador Neumatico	1637	10-abr-19	14-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
117	Preventive	1200 HRS	Rampa	AS-06	AM-15379	Arrancador Neumatico		14-may-19	15-may-19	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
118	Preventive	600 HRS	Rampa	AS-07	AM-15560	Arrancador Neumatico	80	14-may-19	16-may-19	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
119	Preventive	200 HRS	Rampa	PB-01	VPB-14750	Pay Mover Deutz	8567	01-may-19	02-may-19	YES	Felix Mendoza	Efrain Jaramillo
120	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-05	PM-7898	Pay Mover	7534	02-abr-19	14-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
121	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-07	PB-14757	Pay Mover TUG	8860	01-may-19	03-may-19	YES	Javier Martinez	Efrain Jaramillo
122	Preventive	1000 HRS	HANGAR	PB-11	PB-13773	Pay Mover	8927	20-may-19	21-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Rogelio Tejada
124	Preventive	600 HRS	Rampa	PB-23	PB-15156	Pay Mover Deutz	5416	01-may-19	06-may-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
125	Preventive	800 HRS	Rampa	PB-25	PB-15254	Pay Mover Deutz	4281	01-may-19	07-may-19	YES	Tranquilino Wong	Rogelio Tejada
126	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-27	PB-15362	Pay Mover Deutz	3052	01-may-19	09-may-19	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
127	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-31	PB-15366	Pay Mover	3418	01-may-19	10-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Efrain Jaramillo
128	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-33	PB-15383	Pay Mover TLD	613	01-may-19	11-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Efrain Jaramillo
129	Preventive	1200 HRS	Rampa	PB-34	PB-15384	Pay Mover TLD	883	01-may-19	11-may-19	YES	Diego Arena	Anibal Diaz
130	Preventive	400 HRS	Rampa	PB-37	PB-15562	Pay Mover TLD	318	01-may-19	08-may-19	YES	Angel Salazar	Efrain Jaramillo
131	Preventive	500 HRS	Rampa	ST-03	ST-15628	TOWBARLESS TLD	405	14-may-19	16-may-19	YES	Saturnino Mojica	Efrain Jaramillo
132	Preventive	2000 HRS	AAB	CTT-05	CTT-14384	Catering truck	14652	01-may-19	11-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Efrain Jaramillo
134	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-09	CTT-14995	Catering truck	914	21-may-19	31-may-19	YES	Ricardo Batista	Efrain Jaramillo
135	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-11	CTT-14689	Catering truck	7251	21-may-19	30-may-19	YES	Ricardo Batista	Martin Alvarado
136	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-12	CTT-14931	Catering truck	31325	14-may-19	18-may-19	YES	Jose Ortiz	Rogelio Tejada
137	Preventive	750 HRS	AAB	CTT-13	VCTT-14932	Catering truck	31822	14-may-19	17-may-19	YES	Jose Rodriguez	Rogelio Tejada/Martin
138	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-14	VCTT-14935	Catering truck	31520	16-may-19	28-may-19	YES	Ramiro Quintero	Martin Alvarado
139	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-15	CTT-15138	Catering truck	24822	30-abr-19	10-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Efrain Jaramillo
140	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-16	CTT-15139	Catering truck	24637	14-may-19	20-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Anibal Diaz

#	Preventive	RUTINA	DEPT.	EQUIPO	AssetNo	Asset Description	Horometro	Fecha Ref prog.	Fecha Realizado	YES/NO	Fecha Asignada	SOD
141	Preventive	500 HRS	AAB	CTT-17	CTT-15140	Catering truck	22225	16-may-19	22-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Anibal Diaz
142	Preventive	1000 HRS	AAB	CTT-18	CTT-15141	Catering truck	23914	14-may-19	23-may-19	YES	Tranquilino Wong	Anibal Diaz
143	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-19	CTT-15271	Catering truck	16647	16-may-19	19-may-19	YES	Jose Luis Rodriguez	Anibal Diaz
144	Preventive	250 HRS	AAB	CTT-20	CTT-15496	Merecedes Benz	4601	21-may-19	29-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Martin Alvarado
145	Preventive	Completo	Copa Courier	UV-22	CG-15115	Golf Car	4152	19-may-19	20-may-19	YES	Virgilio De Gracia	Anibal Diaz
146	Preventive	Completo	AAB	UV-17	CG-90490	Golf Car	4974	25-may-19	26-may-19	YES	Jorge Hernandez	Efrain Jaramillo
147	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-29	CG-15352	Golf Car	3112	25-may-19	27-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
148	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-5	CG-14017	Golf Car	1278	25-may-19	27-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
149	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-23	CG-15132	Golf Car	PEND CHECK	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
150	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-24	CG-15133	Golf Car	4346	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
151	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-16	CG-14752	Golf Car	7632	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
152	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-30	CG-15450	Golf Car	2087	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
153	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-26	CG-15192	Golf Car	3293	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
154	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-10	CG-14937	Golf Car	1022	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
155	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-28	CG-15289	Golf Car	2676	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
156	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-31	CG-15451	Golf Car	2386	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
157	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-27	CG-15193	Golf Car	3665	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
158	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-11	CG-14938	Golf Car	1604	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
159	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-12	CG-14939	Golf Car	92	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
160	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-32	CG-15572	Golf Car	2752	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
161	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-6	CG-14018	Golf Car	7244	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado
162	Preventive	Completo	Manto Linea	UV-33	CG-15573	Golf Car	208	25-may-19	29-may-19	YES	Technical Solution	Martin Alvarado

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 77311

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
30/4/18	Rosa Hospital	Panamá.
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MAC 1500	X150734	3014 horas (3885 hrs)
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
8N8D 63	75401-616.	1200Kw/1500KVA.

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: OK
7 ☐ Calentadores de coolant:
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: Mecánico/Análogo

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras:
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería:
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s):
3 ☐ Cargador de Batería:
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.4VDC
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 24.1VDC
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.6VDC
7 ☐ Interruptor desconexión Batería:

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
2 ☐ Contactos de las relays: OK
3 ☐ Luces indicadoras: OK
4 ☐ Fusibles: OK
5 ☐ Módulo (Display): OK
6 ☐ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ZTG000A60 2000E
AMPERAJE: 2000 AMP
SERIE: 1688 399-1
VOLTAJE: 126/208V

LECTURA DE VOLTAJE		FASE NEUTRO		LECTURA DE AMPERAJE POR FASE	
DATOS DE PLACA:		DATOS DE PLACA:		DATOS DE PLACA:	
A, B	209	L1, N	121V	A	
B, C	209	L2, N	121	B	
A, C	210	L3, N	121V	C	

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas	OK	
2 ☐ Contacto con los relays	OK	
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga	OK	
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje	OK	
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS	OK	
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS	OK	
7 ☐ Otros	OK	

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque: 0.75
2 ☐ Tranferencia N A E: 0.75
3 ☐ Retranferencia E A N: 5M

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 1800RPM 60.0Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Adecuado
2 ☐ Presión de aceite 115 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 140°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 208V L2-L3= 208V
PE L3-L1= 208V L1-N= 120V
L2-N= 120V L3-N= 120V
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 95%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 4000AMP
2 ☐ **Torques en la barra:**
3 ☐ **Accesorios:**
4 ☐ **Terminales:**

OBSERVACIONES:

* Revision mensual ok/n. RE.
Se Revisa nivel de coolant
Se Revisa nivel de Diesel
Se Revisa nivel de Aceite - Lubricador. Baterias, Mangueras abrazaderas.
Se Prueba Panel y Transf. todo Correcto. Check list OK.
Nota: Cambio de aceite y todos los filtros y bateria, (Queda Tanque diario)
Llenado del tanque de Diesel.

Recibido Por: [illegible] 2338
Verificado Por:
Firma Técnico:

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 77317

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
30/6/18	Cap Strategies	Panamatex
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
400 3406	CAT00000C2600556	605 h
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
	DZ09203	400Kw/500 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: Ok
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: Ok
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: Ok
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: Ok
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: Ok
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: Ok
7 ☐ Calentadores de coolant:
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: No hay

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: Ok
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras:
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): Ok
4 ☐ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería:
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s):
3 ☐ Cargador de Batería:
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 27.6 vdc
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 25 vdc
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 28.1 vdc
7 ☐ Interruptor desconexión Batería:

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: Ok
2 ☐ Contactos de las relays: Ok
3 ☐ Luces indicadoras: Ok
4 ☐ Fusibles: Ok
5 ☐ Módulo (Display): Ok
6 ☐ Breakers: Ok

E - VERIFICACIÓN DE (ITA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: GTO 3000321000C1XC
SERIE: 2989845 TP
AMPERAJE: 2000 Amp
VOLTAJE: 208/120V

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA:
A, B 209v
B, C 210v
A, C 210v

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA:
L1, N 121v
L2, N 122v
L3, N 121v

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas	Ok	
2 ☐ Contacto con los relays	Ok	
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga	Ok	
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje	Ok	
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS	Ok	
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS	Ok	
7 ☐ Otros	Ok	

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 0.25
2 ☐ Tranferencia N A E 0.15
3 ☐ Retranferencia E A N 1sec

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 208/120 v / 60 cycle
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Normal
2 ☐ Presión de aceite 32 psi
3 ☐ Temp. del agua. 190°
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 209v L2-L3= 209v
PE L3-L1= 209v L1-N= 120v
L2-N= 120v L3-N= 120v
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 81 l
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 1250 Amp
2 ☐ **Torques en la barra:**
3 ☐ **Accesorios:**
4 ☐ **Terminales:**

OBSERVACIONES:

Revisión general de la
* Se Revisó nivel de coolant
* Se Revisó nivel de Diesel
* Se Revisó nivel de aceite
* Se Probó Grupo en Vacío y Bajo Carga (el Tiempo exacto de vacío carga
Nota: Limpio de aceite y todo lo Relacionado al Grupo.

Recibido Por: 6-778-2338 | Verificado Por: | Firma Técnico: Kelvin Morales

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 77261

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
25-11-19	Copa HANGAR	Tocumen
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MP615	X152204	7454 - 5300 - 342
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
2206A-E13TAG2	3606 30021 BHW 58X	594KW / 743KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): _____
4 ☐ Humedad Interna: NO

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☐ Cargador de Batería: _____
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: _____
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: _____
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: _____
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: _____
2 ☐ Contactos de las relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☐ Módulo (Display): _____
6 ☐ Breakers: _____

1 ☐
2 ☐
3 ☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 120/240
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. OK
2 ☐ Presión de aceite 32 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 140°F
4 ☐ Frec. 60 HZ
5 ☐ Voltajes L1-L2= 482 L2-L3= 482
PE L3-L1= 480 L1-N= 233
L2-N= 233 L3-N= 233
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____

7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: OK
Nivel del tanque de combustible: 100%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: OK

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ Capacidad Amp.: 2500
2 ☐ Torques en la barra: OK
3 ☐ Accesorios: OK
4 ☐ Terminales: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: Zenith
AMPERAJE: 1200
SERIE: 1-225236-1103
VOLTAJE: 220/240

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: 240
A, B 239
B, C 478
A, C 481

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: 277
L1, N 277
L2, N 276
L3, N 275

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E 3 Seg.
3 ☐ Retranferencia E A N 5 Min. 5 Seg.

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES: Nivel de Tanque de Combustible

Se realiza limpieza del cuerpo mariposa, nivel de combustible, nivel de aceite, bateria, correas, cambio de filtros y chequeo del sistema.
Se hace prueba de arranque manual desde el ats, funciona bien.
Se cambia el aceite del motor, cambio de baterias, nivel de coolant, abrazaderas, fuga de coolant por mangueras. Queda en Automatico

Recibido Por: 6-778-7338

Verificado Por:

Firma Técnico: Abdiel Nelson P

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 75908

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
5/11/16	Sub Distrib. Unsu.	Pacora
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
	X153214	25.4h (Existe)
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
2506A-E15TAG2	3706F5073	575KW / 719KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: OK
7 ☐ Calentadores de coolant:
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: Horas de uso: 11

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☒ Resistencia Deshumedecedoras:
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☒ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería:
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s):
3 ☐ Cargador de Bateria:
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.1Vdc
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: 19.5Vdc
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 28.3Vdc.
7 ☐ Interruptor desconexión Batería:

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
2 ☐ Contactos de las relays: OK
3 ☐ Luces indicadoras: OK
4 ☐ Fusibles: OK
5 ☐ Módulo (Display): OK
6 ☐ Breakers: OK

1 ☐
2 ☐
3 ☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 480Volts / 60 HZ
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Primero
2 ☐ Presión de aceite 36 PSI
3 ☑ Temp. del agua. 156°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 480V L2-L3= 480V
PE L3-L1= 480V L1-N= 277V
L2-N= 277V L3-N= 277V
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 60%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ **Capacidad Amp.:** 600AMP
2 ☐ **Torques en la barra:**
3 ☐ **Accesorios:**
4 ☐ **Terminales:**

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ASCO 940 Series
AMPERAJE: 1600AMP
SERIE: 940C326-1110-3
VOLTAJE: 277/480V

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA:
A, B 480
B, C 480
A, C 480

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA:
L1, N 279V
L2, N 280V
L3, N 284V

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 6.2s
2 ☐ Tranferencia N A E 9.4s
3 ☐ Retranferencia E A N 5s.

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

OBSERVACIONES:

Primera Mantenimiento de la
- Se Revisa nivel de Coolant
Se Revisa nivel de aceite
Se Revisa nivel de Diesel - Cargo - Cargador - Mangueras - abrazaderas.
Se Prueba Arranque En paralelo y todo Correcto.
Nota: Cambio de aceite y todo sus filtros. Cambio de Bateria (2) 42.
Lavado del tanque. Lavado del Generador. Cambio de Coolant. Cambio de
todos los abrazaderas del Sistema de Coolant.

Recibido Por:

Verificado Por:

Firma Técnico:

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 75907

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
25/10/18	Dna Nilva Hurtado	Tocumen
MODELO: 4C.1300	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO: X150234X	HORAS DE USO: 300h 56m (3835 hrs)
MODELO DEL MOTOR: Cummins KTA50-G3	SERIE DEL MOTOR: 45410616	CAPACIDAD. KW O KVA: 1250 Kw / 1562 Kva

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: OK
7 ☐ Calentadores de coolant:
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible:

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras:
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería:
2 ☐ Nivel y grav. especifica del electrolito (Bateria (s):
3 ☐ Cargador de Batería:
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.3 VDC
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 12.1 VDC
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería:
7 ☐ Interruptor desconexión Batería:

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
2 ☐ Contactos de las relays: OK
3 ☐ Luces indicadoras: OK
4 ☐ Fusibles: OK
5 ☐ Módulo (Display): OK
6 ☐ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ZTG000A00600E
AMPERAJE: 2000 Amp
SERIE: K69597-1
VOLTAJE: 120/208v

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA:
A, B 216V
B, C 213V
A, C 214

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA:
L1, N 118V
L2, N 116V
L3, N 115V

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque
2 ☐ Tranferencia N A E
3 ☐ Retranferencia E A N

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 120/208 V, 60 Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante: Normal
2 ☐ Presión de aceite 112 PSI
3 ☐ Temp. del agua.
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 208V L2-L3= 208V
PE L3-L1= 208V L1-N= 120V
L2-N= 120V L3-N= 120V
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 60%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 4000 Amps
2 ☐ **Torques en la barra:**
3 ☐ **Accesorios:**
4 ☐ **Terminales:**

OBSERVACIONES:

* Revisión mensual de la PE
Se Revisa nivel de coolant, Aceite, Diesel, Correa, Fuga.
Se Prueba Presión de Aceite y todos Sensores
Voltaje Cambio de Aceite y todos sus Filtros.
Cambio de Bateria (4) 4D.
Cambio de Coolant.
Prueba del Trabajo y Luego Fin General
Fin Hoja de Mantenimiento

Recibido Por: Verificado Por: Firma Técnico: Kelvin Atencio

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 75909

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
25/10/18	Sandoval	Veracruz
MODELO: 1400	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO: CAD000CCZ600556	HORAS DE USO: 605 h
MODELO DEL MOTOR: CAT 1D7108203	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA: 400Kw/500Kva

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

- 1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
- 2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
- 3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
- 4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
- 5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
- 6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: OK
- 7 ☐ Calentadores de coolant:
- 8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
- 9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: No tiene

B - GENERADOR

- 1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
- 2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras:
- 3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
- 4 ☐ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

- 1 ☐ Conexiones y cables de batería:
- 2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s):
- 3 ☐ Cargador de Batería:
- 4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 25.5V
- 5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 12.2V
- 6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.1V
- 7 ☐ Interruptor desconexión Batería:

D - PANEL CONTROL P.E.

- 1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
- 2 ☐ Contactos de las relays: OK
- 3 ☐ Luces indicadoras: OK
- 4 ☐ Fusibles: OK
- 5 ☐ Módulo (Display): OK
- 6 ☐ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: GM30600320000CYC
AMPERAJE: Automatic
SERIE: 18998S
VOLTAJE: 120/208V

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA:
A, B 210V
B, C 210V
A, C 209

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA:
L1, N 123V
L2, N 123V
L3, N 122V

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

- 1 ☐ Tiempo Arranque
- 2 ☐ Tranferencia N A E
- 3 ☐ Retranferencia E A N

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 120/208V 60 c/c
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

- 1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Normal
- 2 ☐ Presión de aceite 30 lb
- 3 ☐ Temp. del agua. 140
- 4 ☐ Frec.
- 5 ☐ Voltajes L1-L2= 208V L2-L3= 208V
  PE L3-L1= 208V L1-N= 120V
  L2-N= 120V L3-N= 120V
- 6 ☐ Corrientes L1=
  PE L2=
  L3=
  N=
- 7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
  Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
  Nivel del tanque de combustible: 85%
  Otros.
- 8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

- 1 ☐ **Capacidad Amp.:** 1250 Amp
- 2 ☐ **Torques en la barra:**
- 3 ☐ **Accesorios:**
- 4 ☐ **Terminales:**

OBSERVACIONES:

Revisión Mensual de los P.E.
* Se Probó nivel de coolant
Se Revisó nivel de aceite
Se Probó nivel de Diesel
Visita Cambio de aceite y todos sus filtros. Incluido Termo Grasa
Cambio de (2) Baterías 4D. Cambio del extensión de la Bomba de Inyección.
* Nota. Mantenimiento a los terminales del P.E y lubricación Parte del Mecanismo. y retiro Gibbas de agua del P.E y T.T.A.

Recibido Por:

Verificado Por:

Firma Técnico:

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 74739

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA 20-9-18	NOMBRE DEL CLIENTE Edacasa	UBICACIÓN Tocumen
MODELO 404 400	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO CM2400 E	HORAS DE USO: 587 Horas
MODELO DEL MOTOR 2404J-E20TAG3	SERIE DEL MOTOR 150-2582	CAPACIDAD. KW O KVA 200 KW/250 KVA

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: NO

1 ☐
2 ☐
3 ☐

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: NO
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: NO

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: OK
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): OK
3 ☐ Cargador de Batería: OK
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.0
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 14.1
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.0
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: NO

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: _____
2 ☐ Contactos de las relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☐ Módulo (Display): _____
6 ☐ Breakers: _____

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 1800rpm
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Correcto
2 ☐ Presión de aceite 79 psi
3 ☐ Temp. del agua. 174°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 240 L2-L3= 240
PE L3-L1= 240 L1-N= 139
L2-N= 139 L3-N= 139
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: OK
Nivel del tanque de combustible: 30%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: OK

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ Capacidad Amp.: 1250
2 ☐ Torques en la barra: _____
3 ☐ Accesorios: _____
4 ☐ Terminales: _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ATS 3200 Modified
AMPERAJE: 2000
SERIE: 2018837-P
VOLTAJE: 120/208

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA: 208
A, B 210
B, C 210
A, C 210

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA: 120
L1, N 121
L2, N 121
L3, N 122

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 2 Seg
2 ☐ Tranferencia N A E 2 Seg
3 ☐ Retranferencia E A N 5 minutos

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES:

Se realizó revisión general: Aceite, Mangueras, Conexiones eléctricas, Coolant, combustible.
Tanque General Completo, filtros, tapa del radiador, Batería, limpieza del área y terminales completo el tubo de escape, fuentes, guardas y tanque completo con relevado de la bomba de impresión, montaje del motor de arranque y alternador. Prueba automático.

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 74738

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
20-9-18	Casa Handar	Tocumen
MODELO: MP 615	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO: X153514	HORAS DE USO: 238H 29M - 3205
MODELO DEL MOTOR: Perkins 2806A-E18TAG	SERIE DEL MOTOR: JSBF50737KP1K5X	CAPACIDAD. KW O KVA: 500 KW / 625 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: Si

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: OK
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: No

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☐ Cargador de Batería: _____
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 24.2
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 19.3
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.1
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: _____
2 ☐ Contactos de las relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☐ Módulo (Display): _____
6 ☐ Breakers: _____

1 ☐
2 ☐
3 ☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: Correcto 1800 RPM
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. OK
2 ☐ Presión de aceite 75 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 140°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 240 L2-L3= 480
PE L3-L1= 240 L1-N= 277
L2-N= 277 L3-N= 277
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: 60%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: OK

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** _____
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: Zenith ZTC1724 SERIE: 150259226-1110-3
AMPERAJE: 1,200 VOLTAJE: _____

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: 480
A, B 483
B, C 482
A, C 481

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: 277
L1, N 279
L2, N 334
L3, N 329

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E _____
3 ☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES:

Se realizó revisión manual del equipo verificando: Aceite, Coolant, Carga de Batería, Conexiones eléctricas en general y Otros.
Se hizo prueba manual en la que responde correctamente y recomienda: Cambio de aceite, filtro, baterías, Coolant, y cambio de abrazaderas y manguera del radiador pequeña, fuga de coolant.
Panel Automático

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: Harold Rojas

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 74737

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
20 septiembre 2018	Corp. Fanagar	Tocumen
MODELO: MC1300	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO: 815023K	HORAS DE USO: 29 horas 371 start
MODELO DEL MOTOR: KTA 50- G3	SERIE DEL MOTOR: 25401616	CAPACIDAD. KW O KVA: 1200 KW 1500 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: ✓
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: ✓
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: ✓
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: ✓
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: ✓
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: ✓
7 ☐ Calentadores de coolant: ✓
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: ✓
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: ✓

1 ☐ ✓
2 ☐ ✓
3 ☐ ✓

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: ✓
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: ✓
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): ✓
4 ☐ Humedad Interna: ✓

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: ✓
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): Completo
3 ☐ Cargador de Batería: ✓
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 27.9 V
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 20.9 V
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 29.7 V
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: ✓

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: ✓
2 ☐ Contactos de las relays: ✓
3 ☐ Luces indicadoras: ✓
4 ☐ Fusibles: ✓
5 ☐ Módulo (Display): ✓
6 ☐ Breakers: ✓

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc. ✓
Voltaje y frecuencia: 60.042 1818rpm
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Completo
2 ☐ Presión de aceite 113 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 160 °F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 208 L2-L3= 208
PE L3-L1= 208 L1-N= 120
L2-N= 120 L3-N= 120
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible:
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ Capacidad Amp.: 2500
2 ☐ Torques en la barra: ✓
3 ☐ Accesorios: ✓
4 ☐ Terminales: ✓

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: [illegible]
AMPERAJE: 1600
SERIE: 1602396-2
VOLTAJE: 120-208

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: 208
A, B 208
B, C 208
A, C 208

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: 120
L1, N 120
L2, N 120
L3, N 120

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas	✓	
2 ☐	Contacto con los relays	✓	
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga	✓	
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje	✓	
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS	✓	
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS	-	
7 ☐	Otros	-	

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 2 segundos
2 ☐ Tranferencia N A E 2 segundos
3 ☐ Retranferencia E A N 5 minutos

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

OBSERVACIONES:

Se realizo revision general del Equipo
se verifico niveles de fluidos, se verifico conexiones electricas
se verifico estado de motor y voltajes del equipo
Recomendaciones:
- Cambio de aceite y filtros (todos) - Cambio de Baterias
- Revision general - toallas de sistema de escape
- se realizo pruebas en carga y operacion satisfactoriamente.
El equipo puede operar sin novedad.

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: Boris Montaño/Abdiel B

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 73182

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
14-X-11	Extracasa	Tocumen
MODELO C44 400	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO 150-2982	HORAS DE USO: 582 - OM
MODELO DEL MOTOR C4.4 2400	SERIE DEL MOTOR 10Z0X603	CAPACIDAD. KW O KVA 400kw/500KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: Cambiar OK
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros:
7 ☐ Calentadores de coolant: NO
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: NO
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: NO

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: NO
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: OK NO

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: OK
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): OK
3 ☑ Cargador de Batería: OK
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 27.0
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 13.5
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.6
7 ☑ Interruptor desconexión Batería: NO

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
2 ☐ Contactos de las relays: OK
3 ☑ Luces indicadoras: OK
4 ☐ Fusibles: OK
5 ☐ Módulo (Display): OK
6 ☐ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: GM3200-STMPI-XT1
AMPERAJE: 3000
SERIE: 2885US FP
VOLTAJE:

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA: 208
A, B 210
B, C 213
A, C 214

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA: 120
L1, N 122
L2, N 123
L3, N 124

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☑ Conexiones eléctricas		
2 ☑ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 5 Seg
2 ☐ Tranferencia N A E 5 Seg
3 ☐ Retranferencia E A N 10 m

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 120/208 60HZ
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. OK
2 ☐ Presión de aceite 80 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 130 F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 208 L2-L3= 208
PE L3-L1= 208 L1-N= 120
L2-N= L3-N=
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=

7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 40%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: OK

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 1250
2 ☑ **Torques en la barra:**
3 ☑ **Accesorios:**
4 ☐ **Terminales:**

OBSERVACIONES:

Se hizo revisión del equipo encontrando fuga en el filtro de combustible, cambio tubo de escape, cambio el depósito de la bomba de inyección, cambio filtro de aire y prueba de arranque manual del equipo respondió bien.
Queda en automático

Recibido Por: Yenibel G

Verificado Por:

Firma Técnico:

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 73179

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
14 de Mayo 2018	Coco Hotel	Tocumen
MODELO	**SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO**	**HORAS DE USO:**
DC 1300	X150234	2890 Time 36 Gal/H
MODELO DEL MOTOR	**SERIE DEL MOTOR**	**CAPACIDAD KW O KVA**
KTA 50G3	25401610	1200 KW 1500 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☑ Nivel del agua del radiador y coolant: ✓
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: ✓
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: ✓
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: ✓
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: ✓
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: ✓
7 ☐ Calentadores de coolant:
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: ✓

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: ✓
2 ☑ Resistencia Deshumedecedoras: ✓
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): ✓
4 ☑ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: ✓
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Batería (s): ✓
3 ☑ Cargador de Batería: ✓
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.4V ✓
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: ✓
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 28.0V ✓
7 ☑ Interruptor desconexión Batería: ✓

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: ✓
2 ☑ Contactos de las relays: ✓
3 ☑ Luces indicadoras: ✓
4 ☑ Fusibles: ✓
5 ☑ Módulo (Display): ✓
6 ☑ Breakers: ✓

E - VERIFICACIÓN DE (ITA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ZTG000A002000E
SERIE: 1668 3001-4
AMPERAJE: 2000
VOLTAJE: 120 - 208

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA:
A, B 208
B, C 208
A, C 208

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA:
L1, N 120
L2, N 120
L3, N 120

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☑ Conexiones eléctricas	✓	
2 ☑ Contacto con los relays	✓	
3 ☑ Temperatura de terminales normal/carga	✓	
4 ☑ Luces indicadores de Voltaje	✓	
5 ☑ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☑ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☑ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☑ Tiempo Arranque 8 Seg
2 ☑ Tranferencia N A E 1 seg
3 ☑ Retranferencia E A N 5 min.

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 60Hz 120/208 3ph
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. ✓
2 ☐ Presión de aceite 110 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 150°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 208 L2-L3= 208
PE L3-L1= 208 L1-N= 120
L2-N= 120 L3-N= 120
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: ✓
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: ✓
Nivel del tanque de combustible: 80%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 1000
2 ☐ **Torques en la barra:** ✓
3 ☐ **Accesorios:** ✓
4 ☐ **Terminales:** ✓

OBSERVACIONES:

Se realiza revisión general del Equipo
se Verifica Pruebas de fallas, Conexiones eléctricas
se Verifica Correas, de motor y se realiza prueba en Carga
quedo Correctamente.
Recomendaciones: Cambio de Aceite y filtros, Lavado general
Cambio de Baterías, Engrasar pistolas de motor
Ajuste y Reemplazo tornillo sistema de escape Cambio de
Coolant
El Equipo queda Operativo y en Automatico

Recibido Por: Verificado Por: Firma Técnico: Boris Montalvo

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 73181

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
14-8-17	Coop Hatcar	Tocumen
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MD615	X453514	227 H-12M-38
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
280A-B1RTAG3	JDF5073XAW5FX	595 KW/744 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____ 1 ☐
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: _____ 2 ☐
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: _____ 3 ☐
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): _____
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☐ Cargador de Batería: _____
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.0
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 14.1
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.2
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: _____
2 ☐ Contactos de las relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☐ Módulo (Display) _____
6 ☐ Breakers: _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: 240.000 A 60 12 DE
SERIE: 1503529326-1112-3
AMPERAJE: 1200
VOLTAJE: 277/480

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: 480
A, B 482
B, C 482
A, C 480

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: 277
L1, N 280
L2, N 279
L3, N 281

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E _____
3 ☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc. Voltaje y frecuencia: _____
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Correcto
2 ☐ Presión de aceite 75 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 140°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= _____ L2-L3= _____
PE L3-L1= _____ L1-N= _____
L2-N= _____ L3-N= _____
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: OK
Nivel del tanque de combustible: 70%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: OK

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 2500
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

OBSERVACIONES:

Se realiza revisión del equipo
se cambia baja presión de aceite, aceite y los filtros
Correa de Coolant, Mangueras, Limpieza del Equipo
se hace prueba de Arranque Manual del Equipo para
Conectarlo a Transf. Automatica

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: Hector Ramos

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 70782

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
15 julio 2018	Copa Hangar	Tocumen
MODELO	**SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO**	**HORAS DE USO:**
MC 1300	X150 23X	273 h 54 min 353 start
MODELO DEL MOTOR	**SERIE DEL MOTOR**	**CAPACIDAD. KW O KVA**
4.1150 G3	2540 16 16	1200 KW 1500 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☑ Nivel del agua del radiador y coolant: _____ 1 ☑
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: _____ 2 ☑
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____ 3 ☑
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☑ Calentadores de coolant: _____
8 ☑ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2 ☑ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): _____
4 ☑ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☑ Cargador de Batería: _____
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 24 - 25
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: 21 V
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 29 V
7 ☑ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: _____
2 ☑ Contactos de las relays: _____
3 ☑ Luces indicadoras: _____
4 ☑ Fusibles: _____
5 ☑ Módulo (Display): _____
6 ☑ Breakers: _____

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 1818 RPM 60.2 HZ
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☑ Nivel de aceite - lubricante. OK
2 ☑ Presión de aceite _____
3 ☑ Temp. del agua. _____
4 ☐ Frec.
5 ☑ Voltajes L1-L2= 208 L2-L3= 208
PE L3-L1= 208 L1-N= 120
L2-N= 120 L3-N= 120
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: 88%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ **Capacidad Amp.:** 4000
2 ☑ **Torques en la barra:** _____
3 ☑ **Accesorios:** _____
4 ☑ **Terminales:** _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: 2162000 A002 00E
SERIE: 1668394-3
AMPERAJE: 2000
VOLTAJE: 120 - 208

LECTURA DE VOLTAJE	FASE NEUTRO	LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____	DATOS DE PLACA: _____	DATOS DE PLACA: _____
A, B _____	L1, N _____	A _____
B, C _____	L2, N _____	B _____
A, C _____	L3, N _____	C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☑ Conexiones eléctricas	_____	_____
2 ☑ Contacto con los relays	_____	_____
3 ☑ Temperatura de terminales normal/carga	_____	_____
4 ☑ Luces indicadores de Voltaje	_____	_____
5 ☑ Diodo Rectificadores - OHMS	_____	_____
6 ☑ Bobina de transferencia: Lectura OHMS	_____	_____
7 ☑ Otros	_____	_____

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☑ Tiempo Arranque 25eg
2 ☑ Tranferencia N A E 25eg
3 ☑ Retranferencia E A N 5 min

Coolant 2 Und WF2075
Oil 5 Und LF3325
Diesel 2 Und BF1262

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES:

se real 3p revision general del Equipo
se Verifico Niveles de fluidos, Filtros de Combustible
se Verifico Conexiones Electricas, Voltajes del Equipo y
se real 3p prueba sin Carga y el Equipo opero Correctamente
se Verifico sus parametros
Recomendaciones:
-Cambio de Aceite y Filtros -Ajuste y engrase general
-Cambio de Baterias -Cambio Coolant y Filtros
El Equipo quedo operativo y sin Novedad

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: Boris Martinez

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas
Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 70783

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA: 13 julio 2016	NOMBRE DEL CLIENTE: Copa Setco Coso	UBICACIÓN: Locumo
MODELO: 3512 400	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO: ID208203	HORAS DE USO: 587 H.
MODELO DEL MOTOR: 3512 3486	SERIE DEL MOTOR: 1353 2432	CAPACIDAD, KW O KVA: 500 KW 500 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): _____
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☐ Cargador de Batería: _____
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 26.0 V
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 17.0 V
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 27.5 V
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: _____
2 ☐ Contactos de las relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☐ Módulo (Display): _____
6 ☐ Breakers: _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: GO03000 32000 C1 xC
AMPERAJE: 2000
SERIE: 228845
VOLTAJE: 208

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: 208
A, B: 208
B, C: 208
A, C: 208

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: 120
L1, N: 120
L2, N: 120
L3, N: 121

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas	✓	
2 ☐ Contacto con los relays	✓	
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga	✓	
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje	✓	
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS	✓	
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS	✓	
7 ☐ Otros	*	

* El Equipo quedo operativo y en automatico

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque: 2 seg
2 ☐ Tranferencia N A E: 2 seg
3 ☐ Retranferencia E A N: 5 minutos

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 1800 RPM 60.0 Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante: OK
2 ☐ Presión de aceite: 82 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 162°F
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes PE: L1-L2= 208, L3-L1= 208, L2-N= 120, L2-L3= 208, L1-N= 120, L3-N= 120
6 ☐ Corrientes PE: L1= _____, L2= _____, L3= _____, N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: 50%
Otros. Se rellenó el tanque
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 1250
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

OBSERVACIONES: Se real 30 revision Mensual de Equipos se Verifico Voltajes de Lineas, Corrientes electricas Cargas de motor, Voltajes del Equipo, Se real 30 prueba en Vacio y con Carga Correctamente. Recomendaciones: Cambio Bateria, Cambio de Aceite y filtros Barrido general, Engrasar polea, Mantenimiento del Alt Cambio abrazaderas de Coolant, Cambio de solenoide de la bomba inyector, Cambio de Capas mantenimiento motor de arranque y alternador

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 70781

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA 13-7-18	NOMBRE DEL CLIENTE Cpa Hangar	UBICACIÓN Tocumen
MODELO MP 615	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO X733514	HORAS DE USO: 209 H-48 M-298 S
MODELO DEL MOTOR 6068A-E11G3	SERIE DEL MOTOR 3322307	CAPACIDAD. KW O KVA 345 kw/ 794 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: OK
7 ☐ Calentadores de coolant: OK
8 ☑ Calentador de Agua tipo Monoblock: OK
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: OK

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: OK
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: OK

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: OK
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): OK
3 ☐ Cargador de Batería: 23.5
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 23.8
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 15.1
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería:
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: OK

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
2 ☐ Contactos de las relays: OK
3 ☐ Luces indicadoras: OK
4 ☐ Fusibles: OK
5 ☐ Módulo (Display): 1320
6 ☑ Breakers: OK

1 ☐
2 ☐
3 ☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 480/60

Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☐ Nivel de aceite - lubricante: OK
2 ☐ Presión de aceite 43 PSI
3 ☐ Temp. del agua 120 F
4 ☐ Frec. 60 HZ
5 ☐ Voltajes L1-L2= 480 L2-L3= 480
PE L3-L1= 480 L1-N= 277
L2-N= 277 L3-N= 277
6 ☑ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 3/4
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ **Capacidad Amp.:** 2500
2 ☑ **Torques en la barra:**
3 ☑ **Accesorios:**
4 ☑ **Terminales:**

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ETS000A0317CC
AMPERAJE: 1200
SERIE: 1502553326-111-3
VOLTAJE: 208/120

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: 480
A, B 485
B, C 481
A, C 483

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: 277
L1, N 285
L2, N 285
L3, N 279

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☑ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☑ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☑ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☑ Tiempo Arranque 2 Seg.
2 ☑ Tranferencia N A E 5 Mint.
3 ☐ Retranferencia E A N

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:**

OBSERVACIONES:

Se realizo revisión del grupo electrogeno. Anote lo siguiente
Cambio Motor Aceite Base Motor Filtro Combustible Baterias
Correas del motor, Coolant y correa del alternador. (Ajuste)
Se realizo Prueba directa del transfer respectivo
Funcionamiento
Quede operativo en automatico

Recibido Por: Verificado Por: Firma Técnico:

INFORME MENSUAL DE MONITOREO Y GENERACIÓN


COPA-SETRACASA

ENERO 2018

1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:
   - Módulos: *1,152 módulos Canadian Solar CS6U-P de 330W.*
   - Microinversores: *Enphase C250.*
   - Capacidad total instalada: *380.16 kWp.*
   - Inicio de operación: *16 de agosto de 2018.*
   - Instalación de medidor bidireccional: *26 de septiembre de 2018.*

2. NOTAS DE GENERACIÓN:
   - Durante el mes de enero el sistema funcionó satisfactoriamente.
   - El 30 de enero se registró que se abrió el interruptor de protección (Breaker), situación que fue corregida. Se aprovechó esa visita para reemplazar 2 microinversores que presentaban daño por los microinversores 121635060336 y121642034325.
   - El 31 de enero se procedió a realizar una limpieza, revisión completa del sistema como parte del contrato de mantenimiento. Se encontró un panel roto por un impacto.
   - La generación total fue de 42,898 kWh durante el mes.
   - La generación disminuyó un 8.90% comparado con el mes anterior
   - Los módulos generaron entre 24.21 y 41.10 kWh en el mes.
   - La mayor generación fue el día 18 de enero con 1,698 kWh.
   - La menor generación fue el día 20 de enero con 830 kWh.
   - Con la energía mensual generada podría alimentar por un día a 1,420 casas sin tener que quemar una sola gota de combustible fósil.
   - Se ha dejado de liberar 29.64 toneladas de carbono a la atmósfera que es equivalente al almacenado por 759 árboles. ¡Felicidades!

January Total de 2019:		**42898 kWh**
Total del mes anterior:		**47087 kWh**
Ejercicio hasta la fecha:		**42898 kWh**
Producción a lo largo de todo el ciclo:		**225634 kWh**



3. RECOMENDACIONES:
   - Realizar la limpieza y el mantenimiento en el período sugerido.

- Monitoreo diario de cada módulo fotovoltaico, verificando que se encuentre dentro del rango de potencia, voltaje y corriente.
- No exceder su consumo promedio para obtener un ahorro energético y económico favorable.
- Reportar cualquier anomalía a nuestro personal autorizado. Cualquier daño que haya en el proyecto por causas ajenas, el cliente cubrirá con la reparación.
- Le reiteramos que es importante incluir su sistema fotovoltaico en su póliza de seguro, por favor verifíquelo con su corredor de seguros.

4. PRÓXIMA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Julio 2019.

5. GRÁFICAS Y ANEXOS

NSOLAR®
Empresa Nacional de Energía Solar, S.A.

Figura 1. *Generación de cada módulo fotovoltaico durante el mes de enero (Arreglo Sur).*




Figura 2. *Generación de cada módulo fotovoltaico durante el mes de enero (Arreglo Norte).*




Figura 3. *Generación diaria del sistema durante el mes de enero.*





Figura 4. *Fotos de Limpieza y Mantenimiento realizado el 31 de enero de 2019.*






CENTRO DE DISPERSION




NOTICE
C #6, L2
C #6, L4
C #8, L6
C #8, L8
C #12, L10
C #12, L12
CAPACITOR
C #6, L1
C #6, L3
C #8, L5
C #8, L7
C #12, L9
C #12, L11
SPD


NOTICE
C #6, L2
C #6, L4
C #8, L6
C #8, L8
C #12, L10
C #12, L12
CAPACITOR
C #6, L1
C #6, L3
C #8, L5
C #8, L7
C #12, L9
C #12, L11
SPD

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 80769

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA 6/2/19	NOMBRE DEL CLIENTE Copa Hungar.	UBICACIÓN Balboa
MODELO MP-615	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO X153511	HORAS DE USO: 2754- 36m (3685 hrs)
MODELO DEL MOTOR 7806A- E13TAG3	SERIE DEL MOTOR SGDF-5073	CAPACIDAD KW O KVA 515 KW / 744 KVA

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1 ☑ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☑ Calentadores de coolant: OK
8 ☑ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: Marinos

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☑ Resistencia Deshumedecedoras: OK
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☑ Cargador de Batería: _____
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 27.5VDC
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: 13.3VDC
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 28.1VDC
7 ☑ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: OK
2 ☑ Contactos de los relays: OK
3 ☑ Luces indicadoras: OK
4 ☑ Fusibles: OK
5 ☑ Módulo (Display): OK
6 ☑ Breakers: OK

1 ☑
2 ☑
3 ☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite, sobrecalentamiento, etc. _____
Voltaje y frecuencia: 1800RPM / 60 Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Bien Nivel
2 ☐ Presión de aceite 85 PSI
3 ☑ Temp. del agua. 190°F
4 ☑ Frec. _____
5 ☐ Voltajes L1-L2= 480V L2-L3= 480V
PE L3-L1= 480V L1-N= 277V
L2-N= _____ L3-N= 277V
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: 6/8
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible Internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ Capacidad Amp.: 2500AMP
2 ☐ Torques en la barra: _____
3 ☐ Accesorios: _____
4 ☐ Terminales: _____

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ETS1200A3NE SERIE: 1502S2326-1110-3
AMPERAJE: 1760AMP VOLTAJE: 277V / 480V

LECTURA DE VOLTAJE		FASE NEUTRO		LECTURA DE AMPERAJE POR FASE	
DATOS DE PLACA:		DATOS DE PLACA:		DATOS DE PLACA:	
A, B	485	L1, N	274	A	
B, C	484	L2, N	274	B	
A, C	485	L3, N	274	C	

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 8.25
2 ☐ Tranferencia N A E 0.15
3 ☐ Retranferencia E A N SIN

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES:

Revision mensual de Rutina
Se Reviso nivel de coolant
Se Reviso nivel de Aceite.
Se Reviso nivel de Diesel - y estado del Diesel
Se Realizo limpieza de todo y todo apunto
cambio: Cambio de Aceite y todos los filtros, Bateria, Coolant
Abastecido del Sistema de Coolant luego de General.

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: Kelvin Perez

Scanned with CamScanner

JIDSA

Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cwpanama.net

No. 80768

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
6/2/19	Copa Hotel	Tocumen
MODELO	**SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO**	**HORAS DE USO:**
MC 1300	X150237	510h - 55M
MODELO DEL MOTOR	**SERIE DEL MOTOR**	**CAPACIDAD, KW O KVA**
KTA50 - G3	25401616 / 50146	1100KW / 1500 KVA

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: OK
7 ☐ Calentadores de coolant: OK
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock:
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: Mecanico/ Digital

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: OK
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna:

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería:
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Batería (s):
3 ☑ Cargador de Batería:
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 27.1 VDC
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: Pasado
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 28.4 VDC
7 ☐ Interruptor desconexión Batería:

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: OK
2 ☑ Contactos de los relays: OK
3 ☑ Luces Indicadoras: OK
4 ☑ Fusibles: OK
5 ☑ Módulo (Display): OK
6 ☑ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ZTG00 AUSBOOE
AMPERAJE: 2000 AMP
SERIE: 1068399-1
VOLTAJE: 120/208V.

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA:
A, B 208V
B, C 208V
A, C 209V

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA:
L1, N 120V
L2, N 121V
L3, N 120V

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA:
A
B
C

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☑ Tiempo Arranque 0.03
2 ☑ Tranferencia N A E 0.03
3 ☑ Retranferencia E A N SM.

☐ Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 1900RPM / 60.0Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☐ Nivel de aceite - lubricante: Reforzado
2 ☐ Presión de aceite 114 PSI
3 ☐ Temp. del agua. 153°
4 ☐ Frec.
5 ☑ Voltajes L1-L2= 209V L2-L3= 209V
PE L3-L1= 209V L1-N= 120V
L2-N= 120V. L3-N= 120V
6 ☐ Corrientes L1=
PE L2=
L3=
N=
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter:
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario:
Nivel del tanque de combustible: 90%
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible Internamente:

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ Capacidad Amp.: 4000AMP
2 ☐ Torques en la barra:
3 ☐ Accesorios:
4 ☐ Terminales:

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

OBSERVACIONES:

+ Revision Mensual de la Pe.
Se Revizo nivel de coolant
Se Revizo nivel de aceite.
Se Revizo nivel de Diesel y Estado del tanque.
Se Realizo Mantenimiento y todo Correcto.
El Equipo queda de Modo Auto
Insp. Bateria de Arranque y todos los Filtros, Incluso la General Cambio de Baterias (4) 4D
Cambio de Coolant.

Recibido Por:

Verificado Por:

Firma Técnico: Kelvin Perez

Scanned with CamScanner

JIDSA

Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cwpanama.net

No. 80770

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
5/2/19	SETRACOSA	PANAMA
MODELO	**SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO**	**HORAS DE USO:**
1MT400	1MT00300CC2600556	610 hr
MODELO DEL MOTOR	**SERIE DEL MOTOR**	**CAPACIDAD KW O KVA**
1MT5406	150-29852	400KW/500 KVA

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: OK
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: OK
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: OK
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: OK
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: OK
6 ☐ Filtros e Inhibidor, Otros: —
7 ☐ Calentadores de coolant: —
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: —
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: Mecánicos.

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: —
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: —

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: —
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): —
3 ☐ Cargador de Bátería: —
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: 27 VDC
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: 19 VDC
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: 29 VDC
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: —

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: OK
2 ☐ Contactos de las relays: OK
3 ☐ Luces indicadoras: OK
4 ☐ Fusibles: OK
5 ☐ Módulo (Display): OK
6 ☐ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: GM 3000 3200 CIXC — SERIE: 1899895-F7
AMPERAJE: 3000 AMP — VOLTAJE: 120/208V.

LECTURA DE VOLTAJE	FASE NEUTRO	LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA:	DATOS DE PLACA:	DATOS DE PLACA:
A, B 210	L1, N 123	A
B, C 210	L2, N 111	B
A, C 211	L3, N 125	C

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque 08
2 ☐ Tranferencia N A E 0.25
3 ☐ Retranferencia E A N 5M

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** —

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 1800 RPM / 60 Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante: NORMAL
2 ☐ Presión de aceite: 83 PSI
3 ☐ Temp. del agua: 185 F
4 ☑ Frec.
5 ☑ Voltajes L1-L2= 208 L2-L3= 209
PE L3-L1= 209 L1-N= 120
L2-N= — L3-N= 120
6 ☐ Corrientes L1= —
PE L2= —
L3= —
N= —
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: —
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: —
Nivel del tanque de combustible: 1/3
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: —

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ Capacidad Amp.: —
2 ☐ Torques en la barra: —
3 ☐ Accesorios: —
4 ☐ Terminales: —

OBSERVACIONES: REVISION MENSUAL DE LA T.E.
SE REVISO NIVEL DE ACEITE
SE REVISO NIVEL DE DIESEL
SE REVISO NIVEL DE COOLANT
SE REVISO CONEXIONES - BATERIA -
SE REALIZO ARRANQUE DE UNIDAD Y TODO CORRECTO.
NOTA: CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS, HACER EN MARZO.
CAMBIO DE LA SOLENOIDE DE LA BOMBA DE INYECCION, BATERIA

Yenibel Garcia — Recibido Por:
— Verificado Por:
Kelvin Pitre — Firma Técnico:

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

Scanned with CamScanner

JIDSA

Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 0319
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cwpanama.net

No. 79788

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
12/6/19	Coco Resort	Toronto
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
P22	CAT00C21CGB01349	94h:5m
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
C9.3ACERT	MSS3CK	176Kw / 220K.D

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1 ☑ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☑ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: Mecanico

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: Ok
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): Ok
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☑ Nivel y grav. especifica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☑ Cargador de Batería: _____
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 13.9vdc
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: 6.4vdc
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 14.1vdc
7 ☑ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: Ok
2 ☑ Contactos de las relays: Ok
3 ☑ Luces indicadoras: Ok
4 ☑ Fusibles: Ok
5 ☑ Módulo (Display): Ok
6 ☐ Breakers: Ok

1 ☐
2 ☑
3 ☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 120/208v/60hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. Abunah
2 ☐ Presión de aceite 80 P.
3 ☐ Temp. del agua. 180°
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 240v L2-L3= 240
PE L3-L1= 208v L1-N= 120
L2-N= 120v L3-N= 120
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique lineas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: Lleno
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible Internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ Capacidad Amp.: 63 Amp
2 ☐ Torques en la barra: _____
3 ☐ Accesorios: _____
4 ☐ Terminales: _____

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: DGBNTSN3210466C SERIE: 1150744-001RE
AMPERAJE: 104AMP VOLTAJE: 120/208v

LECTURA DE VOLTAJE		FASE NEUTRO		LECTURA DE AMPERAJE POR FASE	
DATOS DE PLACA:		DATOS DE PLACA:		DATOS DE PLACA:	
A, B	208v	L1, N	120v	A	
B, C	208v	L2, N	120v	B	
A, C	208v	L3, N	120v	C	

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E _____
3 ☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES:

Revision de la P.E.
Se Revisa, motor de arranque, diesel, aceite motor, abastecido
hasta tope. Se realiza cambio de aceite y todos los filtros. / Se hace
cambio de aceite y todos los filtros. / Se hace cambio de aceite
y bujes motor. / Cambio de Bateria (1) 30 H.H
Se realiza limpieza general de todo el
Equipo queda en perfecto estado

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

Scanned with CamScanner

JIDSA

Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cwpanama.net

No. 80816

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3☑ Nivel del aceite lubricante: _____
4☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6☑ Filtros e inhibidor, Otros: _____
7☐ Calentadores de coolant: _____
8☑ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9☐ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

B - GENERADOR

1☑ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3☐ Regulador de voltaje (AVR): _____
4☐ Humedad interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1☑ Conexiones y cables de batería: _____
2☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Batería (s): _____
3☑ Cargador de Batería: _____
4☑ Voltaje de Baterías en Reposo: _____
5☑ Voltaje de Arranque de Batería: _____
6☐ Voltaje con Cargador de Batería: _____
7☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1☑ Conexiones eléctricas: _____
2☑ Contactos de los relays: _____
3☐ Luces indicadoras: _____
4☐ Fusibles: _____
5☐ Módulo (Display): _____
6☐ Breakers: _____

1☐
2☐
3☐

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: _____
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1☐ Nivel de aceite - lubricante. _____
2☑ Presión de aceite _____
3☑ Temp. del agua. _____
4☑ Frec. _____
5☐ Voltajes L1-L2= _____ L2-L3= _____
PE L3-L1= _____ L1-N= _____
L2-N= _____ L3-N= _____
6☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: _____
Otros.
8☐ Estado del Tanque de Combustible Internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1☐ Capacidad Amp.: _____
2☐ Torques en la barra: _____
3☐ Accesorios: _____
4☐ Terminales: _____

JIDSA Especialistas en Plantas Eléctricas

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: _____ SERIE: _____
AMPERAJE: _____ VOLTAJE: _____

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA: _____
A, B _____
B, C _____
A, C _____

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA: _____
L1, N _____
L2, N _____
L3, N _____

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1☐ Conexiones eléctricas		
2☐ Contacto con los relays		
3☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4☐ Luces indicadores de Voltaje		
5☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1☐ Tiempo Arranque _____
2☐ Tranferencia N A E _____
3☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

OBSERVACIONES:

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

Scanned with CamScanner

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 80815

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA

A - MOTOR (Verificar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☐ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☐ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☐ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☐ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☐ Filtros e inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☐ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

B - GENERADOR

1 ☐ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☐ Regulador de voltaje (AVR): _____
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☐ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☐ Nivel y grav. específica del electrolito (Batería (s): _____
3 ☐ Cargador de Batería: _____
4 ☐ Voltaje de Baterías en Reposo: _____
5 ☐ Voltaje de Arranque de Batería: _____
6 ☐ Voltaje con Cargador de Batería: _____
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: _____
2 ☐ Contactos de los relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☐ Módulo (Display): _____
6 ☐ Breakers: _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: _____ SERIE: _____
AMPERAJE: _____ VOLTAJE: _____

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA: _____
A, B _____
B, C _____
A, C _____

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA: _____
L1, N _____
L2, N _____
L3, N _____

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E _____
3 ☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

G - PRUEBA OPERACIONES

1 ☐
2 ☐
3 ☐

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: _____
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. _____
2 ☐ Presión de aceite _____
3 ☐ Temp. del agua. _____
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= _____ L2-L3= _____
PE L3-L1= _____ L1-N= _____
L2-N= _____ L3-N= _____
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: _____
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible Internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** _____
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

OBSERVACIONES:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

Scanned with CamScanner

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 82499

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
15/4/19		
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MD 615	X1S251V	7464.7 (5995 Std)
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD. KW O KVA
2866A-E13TAG3		565 Kw/704KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☐ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: Manual control

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: Ok
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): Ok
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☑ Cargador de Batería: _____
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 27 Vdc
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: 14 Vdc
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 25.5 Vdc
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☐ Conexiones eléctricas: Ok
2 ☑ Contactos de las relays: Ok
3 ☑ Luces indicadoras: Ok
4 ☑ Fusibles: Ok
5 ☐ Módulo (Display): Ok
6 ☐ Breakers: Ok

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: ZTS1000 ACD1708
AMPERAJE: 1200 Amps
SERIE: 150752326-11/10-3
VOLTAJE: 480/277V

LECTURA DE VOLTAJE

DATOS DE PLACA: _____
A, B 480V
B, C 480V
A, C 480V

FASE NEUTRO

DATOS DE PLACA: _____
L1, N 277V
L2, N 277V
L3, N NAV

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE

DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☑ Tiempo Arranque 0.25
2 ☑ Tranferencia N A E 0.25
3 ☑ Retranferencia E A N 5m

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 480V R2T Gen 2Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:

1 ☑ Nivel de aceite - lubricante. Bueno
2 ☑ Presión de aceite 60 PSI
3 ☑ Temp. del agua. 200
4 ☑ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 480V L2-L3= 480V
PE L3-L1= 480V L1-N= 277V
L2-N= 277V L3-N= 277V
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____

7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: 1/2
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☐ **Capacidad Amp.:** 2000 Amps
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

OBSERVACIONES:

Revisión general de la P.E.
Se Revisa nivel de Coolant
Se Revisa nivel de aceite
Se Revisa nivel de Diesel
Se Realiza mantenimiento 3 Niveles tech Corte
Se Engrasa cuadrante Medio Punto Muerto, Cambio de aceite y filtros (aceite, Diesel, aire) Limpieza de Radiador, Cambio de Bateria.

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 82500

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
15/1/16		
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MC 1300	X150285X	312 h - 5044 (422 Gal)
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD, KW O KVA
KTA50 G3		1000 KW / 1500 KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☑ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: Mecánico Digital

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: OK
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): OK
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☑ Cargador de Batería: _____
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: 25.4V
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: 24.6
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: 29.2V
7 ☑ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: OK
2 ☑ Contactos de las relays: OK
3 ☑ Luces indicadoras: OK
4 ☑ Fusibles: OK
5 ☑ Módulo (Display): OK
6 ☑ Breakers: OK

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: Cummins NGU200E
AMPERAJE: 4000 AMP
SERIE: 1669399-1
VOLTAJE: 120/240V

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: _____
A, B 240V
B, C 240V
A, C 240V

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: _____
L1, N 120V
L2, N 120V
L3, N 120V

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐ Conexiones eléctricas		
2 ☐ Contacto con los relays		
3 ☐ Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐ Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐ Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐ Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐ Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E _____
3 ☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

G - PRUEBA OPERACIONES

1 ☑ Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: 140.2Hz 60.0Hz
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☑ Nivel de aceite - lubricante. Bueno
2 ☑ Presión de aceite 110 psi
3 ☐ Temp. del agua. 125°
4 ☐ Frec.
5 ☐ Voltajes L1-L2= 240V L2-L3= 240V
PE L3-L1= 240V L1-N= 120V
L2-N= 120V L3-N= 120V
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: 724
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ **Capacidad Amp.:** 4000 AMP
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

OBSERVACIONES:

Revisión general de la P.E.
se revisó nivel de refrigerante
se revisó nivel de aceite
se revisó nivel de diesel / estado del tanque
se realizó limpieza y lavado de todo el
motor. Tapa de radiador y tapa aceite
motor limpio de aceite y todos los hilos
conectados del tanque

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

JIDSA
Especialistas en Plantas Eléctricas

Llanos de Curundú, Local # 707, Zona Postal 0843 • Apartado 03191
Tel.: 232- 5418/ 95/ 98 / 5507 • Fax: 232-5510 • E-mail: coordinadoresjidsa@cejisa.com

No. 82501

INFORME DE INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

FECHA	NOMBRE DEL CLIENTE	UBICACIÓN
MODELO	SERIE DEL GRUPO ELECTRÓGENO	HORAS DE USO:
MODELO DEL MOTOR	SERIE DEL MOTOR	CAPACIDAD, KW O KVA

A - MOTOR (Verficar e Inspeccionar)

1 ☑ Nivel del agua del radiador y coolant: _____
2 ☑ Mangueras - radiador - correas del abanico: _____
3 ☑ Nivel del aceite lubricante: _____
4 ☑ Elemento del filtro (s) de aire: _____
5 ☑ Montaje del abanico del radiador: _____
6 ☑ Filtros e Inhibidor, Otros: _____
7 ☐ Calentadores de coolant: _____
8 ☐ Calentador de Agua tipo Monoblock: _____
9 ☑ Medidor Eléctrico de Combustible: _____

1 ☑
2 ☑
3 ☑

B - GENERADOR

1 ☑ Conexiones eléctricas en el generador: _____
2 ☐ Resistencia Deshumedecedoras: _____
3 ☑ Regulador de voltaje (AVR): _____
4 ☐ Humedad Interna: _____

C - SISTEMA DE ARRANQUE

1 ☑ Conexiones y cables de batería: _____
2 ☑ Nivel y grav. específica del electrolito (Bateria (s): _____
3 ☑ Cargador de Batería: _____
4 ☑ Voltaje de Baterías en Reposo: _____
5 ☑ Voltaje de Arranque de Batería: _____
6 ☑ Voltaje con Cargador de Batería: _____
7 ☐ Interruptor desconexión Batería: _____

D - PANEL CONTROL P.E.

1 ☑ Conexiones eléctricas: _____
2 ☑ Contactos de las relays: _____
3 ☐ Luces indicadoras: _____
4 ☐ Fusibles: _____
5 ☑ Módulo (Display): _____
6 ☑ Breakers: _____

E - VERIFICACIÓN DE (TTA) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

MODELO: _____ SERIE: _____
AMPERAJE: _____ VOLTAJE: _____

LECTURA DE VOLTAJE
DATOS DE PLACA: _____
A, B _____
B, C _____
A, C _____

FASE NEUTRO
DATOS DE PLACA: _____
L1, N _____
L2, N _____
L3, N _____

LECTURA DE AMPERAJE POR FASE
DATOS DE PLACA: _____
A _____
B _____
C _____

F - CONEXIONES

		BUEN ESTADO	DEFECTUOSO
1 ☐	Conexiones eléctricas		
2 ☐	Contacto con los relays		
3 ☐	Temperatura de terminales normal/carga		
4 ☐	Luces indicadores de Voltaje		
5 ☐	Diodo Rectificadores - OHMS		
6 ☐	Bobina de transferencia: Lectura OHMS		
7 ☐	Otros		

PRUEBAS DE ARRANQUE EN EL PANEL AUTOMÁTICO CON CARGA

1 ☐ Tiempo Arranque _____
2 ☐ Tranferencia N A E _____
3 ☐ Retranferencia E A N _____

☐ **Los repuestos reemplazados por mantenimiento correctivo, se quedarán con el cliente:** _____

G - PRUEBA OPERACIONES

Operación de los dispositivos de seguridad, (sobre baja presión de aceite - sobrecalentamiento, etc.
Voltaje y frecuencia: _____
Durante la prueba, Anote las lecturas siguientes:
1 ☐ Nivel de aceite - lubricante. _____
2 ☐ Presión de aceite _____
3 ☐ Temp. del agua. _____
4 ☐ Frec.
5 ☑ Voltajes L1-L2= _____ L2-L3= _____
PE L3-L1= _____ L1-N= _____
L2-N= _____ L3-N= _____
6 ☐ Corrientes L1= _____
PE L2= _____
L3= _____
N= _____
7 ☐ Observar gases de escape y la presión del carter: _____
Verifique líneas de combustibles y el tanque diario: _____
Nivel del tanque de combustible: _____
Otros.
8 ☐ Estado del Tanque de Combustible internamente: _____

H - INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR

1 ☑ **Capacidad Amp.:** _____
2 ☐ **Torques en la barra:** _____
3 ☐ **Accesorios:** _____
4 ☐ **Terminales:** _____

OBSERVACIONES:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Recibido Por: _____ Verificado Por: _____ Firma Técnico: _____

ASCENSORES TRANSNACIONALES

Ave. La Paz, Bethania,
Dúplex, B79,
al frente de Ambulancias VIVE
Tel.: 396-7106 • 396-6097
Cels.: 6763-5404 / 6082-9612

Nº 13666

CONTRATO ASC #1
CLIENTE COPA CLUB
FECHA 24-4-19
DIRECCIÓN Tocumen Aeropuerto

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Preventivo	
Correctivo	
Emergencia	

ELEMENTOS INPECCIONADOS

- [ ] Cuarto de Máquinas
- [ ] Tablero de Control
- [ ] Motor de Tracción
- [ ] Polea de Tracción y Deflectora
- [ ] Cables de Tracción
- [ ] Cables o Cadenas de Compensación
- [ ] Regulador de Velocidad
- [ ] Poleas
- [ ] Freno Mecánico
- [ ] Aceite (Nivel) (Fugas)
- [ ] Dispositivo de Seguridad (Cabina)
- [ ] Alarma
- [ ] Botoneras (Señalización - cabina y pasillos)
- [ ] Cabina (iluminación, piso, techo, pasamanos)
- [ ] Puertas de Pasillo
- [ ] Límites
- [ ] Ducto y Foso
- [ ] amortiguadores
- [ ] Guías (contrapeso)
- [ ] Guías de la cabina (rieles y uniones)
- [ ] Enclaves de Seguridad
- [ ] Operador mecánico de puerta

INSPECCIÓN ☐ **AJUSTE** ☐ **LIMPIEZA** ☐

Observaciones: Se le Realizo el Mantenimiento Correspondiente del mes de Abril el mismo se encontro bien y Foa. Revisada en su totalidad Ice en Funcionamiento

CLIENTE

Firma: _____

Nombre: Julio Gonzalez

TÉCNICO

Firma: _____

Nombre: _____

Maintenance Requests

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
3990326 - Electricidad event at HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Fri, Jul 6, 2018, 2:30pm	Finalized	Instalación de Breaker para nuevo generador de Avión	HANGAR - ALA NORTE	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
3990355 - Electricidad event at ATO - SAP	ATO	Electricidad	Thu, Dec 13, 2018, 2:55pm	Finalized	Foco quemado en area de equipaje	ATO - SAP	Foco Quemado
3990348 - Electricidad event at CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Dec 27, 2018, 2:00pm	Finalized	Cliente solicita respaldo de tomas en el SOCC	CDE - TN Piso 3	Tomacorriente Inoperativo
3992042 - Electricidad event at HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Sat, Jan 5, 2019, 5:38pm	Finalized	Focos quemados e el pasillo de ala norte n	HANGAR - ALA NORTE	-
4042228 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Mon, Jan 7, 2019, 10:39am	Finalized	foco quemado en el pasillo del club hacia los baños	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4042429 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Jan 9, 2019, 11:03am	Finalized	foco quemado en la ducha 1	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4054764 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, Jan 18, 2019, 3:35pm	Finalized	Lamina de tragaluz suelta arriba de la escalera que sube a la recepción de Hangar	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
3992013 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, Jan 18, 2019, 9:34pm	Finalized	Foco quemado en la recepción.	ATO - COPA CLUB	-
3992005 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Jan 22, 2019, 10:52am	Finalized	lampara caida en los lokers de la parte de arriba	ATO -RAMPA	-
3992001 - Electricidad event at CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Jan 24, 2019, 9:31am	Finalized	Foco quemado y otro titilando - CTO en planta baja, El que está quemado se prende y luego se apaga	CDE - TN PB	Foco Quemado
4042750 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Thu, Jan 24, 2019, 11:29am	Finalized	foco quemado en el cuarto de toallas	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
3991995 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Thu, Jan 24, 2019, 5:30pm	Finalized	FOCO QUEMADO EN CUARTITO DE ASEO HACIA LOS BAÑOS	ATO - COPA CLUB	-
4008671 - Electricidad event4 at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 9:39am	Finalized	Se reviso puerta electrica	ATO - COPA CLUB	-

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4008683 - Electricidad event2 at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 9:52am	Finalized	se cambiaron los dos balastros pero estaban defectuosos. Quedan 4 quemadas	ATO - COPA CLUB	-
4008685 - Electricidad event at HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 9:56am	Finalized	se cambio foco quemado	HANGAR - ALA SUR	-
4008686 - Electricidad event3 at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:02am	Finalized	Se cambiaron 2 balastros y 4 focos quemados	ATO -RAMPA	-
4008687 - Electricidad event at ATO - SAP	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:08am	Finalized	Se limpiaron pantallas	ATO - SAP	-
4008688 - Electricidad event at ATO - VP AEROP.	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:09am	Finalized	se cambiaron focos quemados	ATO - VP AEROP.	-
4008690 - Electricidad event2 at ATO - VP AEROP.	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:12am	Finalized	Se limpiaron pantallas	ATO - VP AEROP.	-
4008692 - Electricidad event3 at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:13am	Finalized	se coloco foco en cuarto de toallas	ATO - COPA CLUB	-
4008694 - Electricidad event2 at ATO - SAP	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:16am	Finalized	Se cambio foco quemado en baño de damas y cafeteria	ATO - SAP	-
4008698 - Electricidad event at CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:23am	Finalized	se ajusto toma corriente cerca al SOCC	CDE - TN Piso 3	-
4008700 - Electricidad event at CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:25am	Finalized	cambio de foco quemado sobre Larissa Lucero	CDE - TN Piso 1	-
4008707 - Electricidad event at HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:36am	Finalized	Se cambiaron balastros de taller de laminas	HANGAR - ALA ESTE	-
4008711 - Electricidad event2 at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:46am	Finalized	Se cambiaron e instalaron cajas de seguridad a 6 tomacorrientes de los microondas de café. Rampa	ATO -RAMPA	-
4008715 - Electricidad event at ATO - PILOTOS	ATO	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:50am	Finalized	Se cambiaron focos	ATO - PILOTOS	-
4008719 - Electricidad event2 at CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 10:59am	Finalized	cambio de foco quemado sobre Sandra Conrado	CDE - TN Piso 3	-
4008720 - Electricidad event at CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 11:00am	Finalized	cambio de foco quemado sobre Alexa Sandoval	CDE - TN Piso 4	-
4008721 - Electricidad event2 at CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 11:00am	Finalized	cambio de foco quemado en copiado 1	CDE - TN Piso 1	-

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4008723 - Electricidad event at CDE - TN Piso 2	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 11:04am	Finalized	cambio de foco quemado frente a Yon Jaio	CDE - TN Piso 2	-
4008724 - Electricidad event3 at CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Jan 25, 2019, 11:05am	Finalized	cambio de foco de copiado 1	CDE - TN Piso 1	-
4008730 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sun, Jan 27, 2019, 10:00pm	Finalized	Los focos dentro del elevador apagados no funcionan.	ATO - COPA CLUB	-
4008735 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Mon, Jan 28, 2019, 8:47am	Finalized	lampara quemada donde los ecos	ATO -RAMPA	-
4033869 - Electricidad event at ATO - SAP	ATO	Electricidad	Tue, Jan 29, 2019, 2:06pm	Finalized	revisar la maquina de hacer palomitas de maiz de servicio a pasajeros	ATO - SAP	Tomacorriente Inoperativo
4033878 - Electricidad event at ATO - SAB	ATO	Electricidad	Wed, Jan 30, 2019, 12:06pm	Finalized	OCHO FOCOS QUEMADOS EN SAB URGENTE	ATO - SAB	Foco Quemado
4033893 - Electricidad event at HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Thu, Jan 31, 2019, 4:06pm	Finalized	mudanza de equipo (computadora y telefono) se encuentra disponible un espacio para los equipos pero hace falta una extension y regleta electrica para concetra los mismos. una distancia de 7 pies	HANGAR - ALA NORTE	-
4044846 - Electricidad event at ,ATO-REMOTA	ATO	Electricidad	Fri, Feb 1, 2019, 2:38pm	Finalized	No tenemos Luz en la remota de la T2	ATO-REMOTA	Falta de suministro eléctrico
4045308 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Sat, Feb 2, 2019, 3:37pm	Finalized	Taller de lllantaa a oscuras	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Falta de suministro eléctrico
4028772 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 3:56pm	Finalized	Focos quemados en el área de la recepción	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4028778 - Electricidad event at , HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:02pm	Finalized	Falta tapa de tomacorriente (2) lockers atrás de manto pesado	HANGAR - ALA ESTE	Tomacorriente Inoperativo
4028782 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:03pm	Finalized	lampara caída en almacén de Interiores	HANGAR - ALA NORTE	Lampara defectuosa
4028784 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:04pm	Finalized	focos quemados en el área de receiving	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4028786 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:06pm	Finalized	focos quemados en cuarto de maquina de mezanine	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4028788 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:11pm	Finalized	Focos de rosca en el baño de damas quemados.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4028790 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:13pm	Finalized	Focos quemados en el área de Bonded	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4028795 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:18pm	Finalized	Focos quemados en el baño de caballeros	HANGAR - CAFETERIA	Foco Quemado
4028807 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:23pm	Finalized	Focos quemados en el deposito de llantas	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4028809 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:24pm	Finalized	Focos quemados en el área de la escalera de taller de llantas	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4028810 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:25pm	Finalized	Focos quemados en el área de Print Shop	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4028811 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:26pm	Finalized	Focos quemados en el salón B de talleres	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4028815 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:27pm	Finalized	Focos quemados en el baño de caballeros de taller de llantas	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4028818 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:30pm	Finalized	focos quemados en el cuarto de aseo de baños críticos	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4028821 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:32pm	Finalized	Falta tapa de tomacorriente del área de la casita de RTT	ATO -RAMPA	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4028827 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:36pm	Finalized	Tapa de tomacorriente dañado en el área de los supervisores de ECOS	ATO -RAMPA	Tomacorriente Inoperativo
4028828 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:37pm	Finalized	Focos quemados, en las oficinas administrativas de rampa	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4028829 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:38pm	Finalized	Focos quemados , en la clínica de salud ocupacional , donde esta la puerta 18	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4028831 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:39pm	Finalized	Focos quemados área de soldadura de GSE	SETRACASA - GSE	Foco Quemado
4028834 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:40pm	Finalized	Bodega de partes focos quemados	SETRACASA - GSE	Foco Quemado
4028836 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:41pm	Finalized	almacen de GSE, focos quemados	SETRACASA - GSE	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4028838 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:42pm	Finalized	arreglo de la caja de interruptor, el área de armado	SETRACASA - ABB	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4028840 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:43pm	Finalized	focos quemados en línea de armado	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4028842 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:44pm	Finalized	focos quemados en el baño de caballeros de ABB	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4028847 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:45pm	Finalized	Área administrativa, focos quemados , puesto de Daysi Camargo	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4028850 - Electricidad event at ,ATO - SAP	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:47pm	Finalized	focos quemados en el baño de caballeros de SAP	ATO - SAP	Foco Quemado
4028852 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:49pm	Finalized	Focos quemados en la oficina de sección de manuales, donde esta la puerta 1	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4028862 - Electricidad event at ,ATO - MANTO LNA	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:54pm	Finalized	Focos quemados en el área de manto de línea	ATO - MANTO LNA	Foco Quemado
4028866 - Electricidad event at ,ATO - IT	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:56pm	Finalized	Focos quemados, en la oficina de tecnología	ATO - IT	Foco Quemado
4028867 - Electricidad event at , CLAYTON - SIM 2	Clayton	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:58pm	Finalized	Focos quemados en el área del simulador #2	CLAYTON - BAHIA 2	Foco Quemado
4028870 - Electricidad event at , area de escalera del lado norte	Clayton	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 4:59pm	Finalized	focos quemados, en el área de la escalera	area de escalera del lado norte	Foco Quemado
4028871 - Electricidad event at , CLAYTON - CUARTO ELÉCTRICO	Clayton	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 5:00pm	Finalized	Focos quemados en el cuarto eléctrico	CLAYTON - CUARTO ELÉCTRICO	Foco Quemado
4028879 - Electricidad event at , CLAYTON - SALONES	Clayton	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 5:05pm	Finalized	En varios salones hay que ajustar las tapa de toma del piso están flojas	CLAYTON - SALONES	Tapa de tomacorriente
4028883 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 5:06pm	Finalized	área de copiado focos quemados	CDE - TN Piso 3	Foco Quemado
4039667 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sun, Feb 3, 2019, 9:45pm	Finalized	La luz del elevador esta flutuando.	ATO - COPA CLUB	-
4044771 - Electricidad event at , GBT - SALONES	Global Business Terminal (GBT)	Electricidad	Mon, Feb 4, 2019, 2:28pm	Finalized	Queria informar que en el piso 3, de GBT - salon 1 una de las conexiones electricas presento un corto circuito por loq ue agradecemos su apoyo con la revisión	GBT - SALONES	Corto Eléctrico

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4044871 - Electricidad event at ,ATO-REMOTA	ATO	Electricidad	Mon, Feb 4, 2019, 2:40pm	Finalized	La oficina en la T2 sin luz. Se sabe cual es el problema con Tocumen? Es casi todos los dias	ATO-REMOTA	Falta de suministro eléctrico
4045245 - Electricidad event at , HANGAR - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Mon, Feb 4, 2019, 3:27pm	Finalized	Buenas en la oficina de mantenimiento pesado No tenemos luz en esta lámpara---- Luis Díaz 24191 Oficina de mantenimiento pesado	HANGAR - AREA DE MANTENIMIENTO	Foco Quemado
4039687 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Feb 5, 2019, 9:39am	Finalized	foco quemados en el pasillo de los lokers de la parte de arriba	ATO -RAMPA	-
4039733 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Tue, Feb 5, 2019, 5:05pm	Finalized	2 microondas inoperativos en la cafeteria externa. Revisar los tomacorrientes para verificar si mantienen corriente	HANGAR - CAFETERIA	Tomacorriente Inoperativo
4041713 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Feb 6, 2019, 9:49am	Finalized	Se mantienen 3 focos quemados en las lámparas que están en el pasillo de lehar de pasillo (solo tienen un foco)	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4041723 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Feb 6, 2019, 9:51am	Finalized	Se mantiene una lampaa Titiliando en el area del counter	CDE - TN PB	Foco Quemado
4078615 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Thu, Feb 7, 2019, 10:01am	Finalized	Cambiar focos quemados : 3 en salón 3 de reuniones 1 foco en oficina ecos-paper team 3 focos en RCC 2 focos en oficinas administrativas 1 foco en staffing	ATO -RAMPA	-
4055714 - Electricidad event at ,ATO-REMOTA	ATO	Electricidad	Fri, Feb 8, 2019, 4:01pm	Finalized	Si nos pueden asistir en la T2 no hay fluido electrico,Adicional quien de Tocumen es el contacto para esto?Utds los llaman? O nosotros copa revisamos y podemos hacer algo,Si hay q levantar algun boton que podamos decirle al equipo que trabaja como se hace	ATO-REMOTA	Falta de suministro eléctrico
4078630 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sat, Feb 9, 2019, 6:38pm	Finalized	Foco quemado en ducha # 1.	ATO - COPA CLUB	-
4069190 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sun, Feb 10, 2019, 9:23am	Finalized	Foco quemado en la ducha No. 2	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4078631 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sun, Feb 10, 2019, 4:27pm	Finalized	Filtración en inodoro de discapacitados en baño de caballeros.	ATO - COPA CLUB	-
4079100 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Feb 13, 2019, 4:40pm	Finalized	cambio de foco quemado	CDE - TN Piso 1	Foco Quemado
4079104 - Electricidad event at , CLAYTON - CUARTO ELÉCTRICO	Clayton	Electricidad	Wed, Feb 13, 2019, 4:42pm	Finalized	cambio de foco quemado en cuarto electrico	CLAYTON - CUARTO ELÉCTRICO	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4079122 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Feb 13, 2019, 4:45pm	Finalized	cambio de focos quemados	CDE - TN Piso 3	Foco Quemado
4134898 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Tue, Feb 19, 2019, 9:30am	Finalized	Colocar tapa ya que los cables estan expuestos, en la cafetería- imagen adjunta	HANGAR - ALA SUR	Cables expuestos
4135075 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Tue, Feb 19, 2019, 12:00pm	Finalized	Foco quemado	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4135166 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Tue, Feb 19, 2019, 12:45pm	Finalized	Pantallas de las lampras de copa club, estan algunas: 1. Movidas 2. dañadas 3. sucias Cotizar y ver si se realizan reemplazos con algún proveedor	ATO - COPA CLUB	Pantalla de Lampara sucia
4102664 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Feb 20, 2019, 11:31am	Finalized	HORNO DAÑADO CAFETERIA CDE	CDE - TN Piso 1	Tomacorriente Inoperativo
4109796 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Feb 21, 2019, 4:31pm	Finalized	el contador de numeros del CTO esta fallando	CDE - TN PB	Tomacorriente Inoperativo
4109826 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Feb 21, 2019, 4:36pm	Finalized	lampara en Aula3 apagada	CDE - TN Piso 1	Foco Quemado
4109855 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 2	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Feb 21, 2019, 4:42pm	Finalized	2 focos (tubos) quemados sobre puesto detrabajo de Marielle Shapman	CDE - TN Piso 2	Foco Quemado
4109869 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 2	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Feb 21, 2019, 4:44pm	Finalized	1 foco (tubo) quemado frente a la salida de emergencia	CDE - TN Piso 2	Foco Quemado
4109885 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Feb 21, 2019, 4:46pm	Finalized	1 foco(tubo) quemado en copy #1	CDE - TN Piso 3	Foco Quemado
4123471 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Mon, Feb 25, 2019, 10:18am	Finalized	se requiere el reemplazo de focos quemados en el área de lavado de rines	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4123486 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Mon, Feb 25, 2019, 10:20am	Finalized	colocar tapa ciega en el área de taller de frenos, donde se lavan los rines	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Tapa de tomacorriente
4132523 - Electricidad event at , ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Feb 26, 2019, 3:56pm	Finalized	Reemplazo de pantallas amarillas de la cafetería de rampa	ATO -RAMPA	Pantalla de Lampara sucia
4132596 - Electricidad event at , ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Feb 26, 2019, 4:08pm	Finalized	panel eléctrico con tapa suelta, dentro del deposito de cafetería de rampa	ATO -RAMPA	Tapa de tomacorriente

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4133271 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Feb 26, 2019, 6:59pm	Finalized	1 foco quemado en la cafeteria de Rampa	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4133300 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Feb 26, 2019, 7:07pm	Finalized	foco el la casita de RRT Quemado	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4137294 - Electricidad event at , CDE - TO Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Feb 27, 2019, 2:27pm	Finalized	Hola Como estas? El salon Santo Domingo , Torre Oeste no funciona los toma corriente de la mesa	CDE - TO Piso 4	Tomacorriente Inoperativo
4137437 - Electricidad event at , GBT - CAFETERIA	Global Business Terminal (GBT)	Electricidad	Wed, Feb 27, 2019, 2:46pm	Finalized	Arreglar algunas pantallas de lámparas de la cafetería que estan un poco viradas, ver imagen	GBT - CAFETERIA	Lampara defectuosa
4165068 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Wed, Mar 6, 2019, 12:47am	Finalized	Oficina de controladores A-check: Lámpara de techo quemada.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4166500 - Electricidad event at EL_EL_01,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Mar 6, 2019, 10:00am	Finalized	El ascensor esta dando problemas para abrir y cerrar.	ATO - COPA CLUB	Elevador Inoperativo
4171898 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Wed, Mar 6, 2019, 5:33pm	Finalized	cambiar dos focos quemados en área de staffing, dentro de las oficinas administrativas, al lado del nuevo salón de reuniones.	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4179103 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Thu, Mar 7, 2019, 11:27am	Finalized	Favor de cambiar plug electrico de 220 v monofasico que se encuentra en la parte de atrás del ala norte. frente al SENAN, donde estan los contenedores de almacen. El toma sufrio un corto. Gracias de antemano.	HANGAR - ALA NORTE	Corto Eléctrico
4181077 - Electricidad event at , HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Thu, Mar 7, 2019, 3:29pm	Finalized	Hangar II oficinas de Control de Calidad (QC) Filing Room Dentro del Filing Room colocar un toma corriente de la salida más cercana que tenga esa habitación.	HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4183702 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Fri, Mar 8, 2019, 10:32am	Finalized	lampara quemada en el pasillo de la mesa de picnic	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4199990 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, Mar 8, 2019, 5:01pm	Finalized	Foco quemado en sala hacia food curt	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4200005 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, Mar 8, 2019, 5:05pm	Finalized	tapa de tomacorriente se esta desprendiendo, ver imagen - family room	ATO - COPA CLUB	Tapa de tomacorriente

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4197826 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Mon, Mar 11, 2019, 11:44am	Finalized	Buenas tardes Thalia , Favor solicito nos apoye con una revisión urgente con el tema de la conexión eléctrica donde se encuentra instalado el reloj de kronos, la solicitud la realizamos porque en menos de tres semanas se han quemado dos sensores de kronos . Radiol nos informa que el problema puede radicar por las fluctuaciones de luz o por la conexión de Red, le agradecemos el apoyo que nos puedan brindar para solucionar este problema, el gasto para la compra del nuevo Touch va por 1k y esto podría aumentar. En espera de sus comentarios. Slds, KR	ATO - RAMPA	Falta de suministro eléctrico
4192178 - Electricidad event at , clinica - ATO ARRIBA	ATO	Electricidad	Mon, Mar 11, 2019, 12:07pm	Finalized	Lamparas quemadas - salud ocupacional ATO ARRIBA	clinica - ATO ARRIBA	Foco Quemado
4192355 - Electricidad event at , ATO - SAFETY	ATO	Electricidad	Mon, Mar 11, 2019, 12:26pm	Finalized	FOCOS QUEMADOS EN EL BAÑO DEL DPTO.	ATO - SAFETY	Foco Quemado
4201837 - Electricidad event at , HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Tue, Mar 12, 2019, 8:57am	Finalized	Revisar luces de oficina de proyectos-hangar	HANGAR - ALA ESTE	Lampara defectuosa
4196836 - Electricidad event at , ATO - SAB	ATO	Electricidad	Tue, Mar 12, 2019, 9:49am	Finalized	Bueno días, Solicitamos cambio de foco en la oficina de la Gerente Administrativa de Servicio a Bordo. Favor venir lo mas pronto posible.	ATO - SAB	Foco Quemado
4199972 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Mar 12, 2019, 4:57pm	Finalized	Hay un foco quemado en el pasillo hacia los baños de caballeros de piso 4.	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4204320 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Wed, Mar 13, 2019, 1:29pm	Finalized	Luces del Andén de Setracasa; algunas quemadas y otras con poca iluminación.	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4205000 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Wed, Mar 13, 2019, 2:47pm	Finalized	favor ajustar la lampara que se encuentra en los baños de los lokers ,la misma se encuentra floja	ATO - RAMPA	Lampara defectuosa
4205005 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Wed, Mar 13, 2019, 2:48pm	Finalized	lamparas quemada en el basillo de los lokers de la parte de arriba	ATO - RAMPA	Foco Quemado
4205127 - Electricidad event at , ESTACIONES	Estaciones	Electricidad	Wed, Mar 13, 2019, 3:13pm	Finalized	Se procede con el cambio de 3 lámparas que se quemaron (1 departamento de ventas, 1 almacén Courier, 1 pasillo del área de salida del CTOSDQ.	ESTACIONES	Foco Quemado
4207708 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Thu, Mar 14, 2019, 9:12am	Finalized	Cambiar lámparas del pasillo de staff hacia RCC, las cuales se encuentran quemadas. Ésto al lado del área de administración y cerca del salón de reuniones.	ATO - RAMPA	Foco Quemado
4207837 - Electricidad event at , CDE - TO Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 14, 2019, 9:27am	Finalized	lamina de metal debajo de mi puesto donde esta desprendida y por seguridad se debe de reacomadar para evitar un corto circuito	CDE - TO Piso 4	Cables expuestos

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4208825 - Electricidad event at ,ATO - SAB	ATO	Electricidad	Thu, Mar 14, 2019, 11:38am	Finalized	FOCOS QUEMADOS EN LA OFICINA DE LA SR DIANA BAYARD URGENTE	ATO - SAB	Foco Quemado
4220080 - Electricidad event at , HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Sat, Mar 16, 2019, 4:15am	Finalized	El día de ayer reportamos el voltaje en la trinchera del hangar 2 inoperativo. Especificamente el de 480 v, Necesitamos realizar pruebas en la aeronave y no contamos con el suministro electrico	HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Falta de suministro eléctrico
4219606 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Sat, Mar 16, 2019, 9:41am	Finalized	Lampara en la escalera que sube a la gerencia de servicios-Hng1, ver imagen	HANGAR - ALA NORTE	Lampara defectuosa
4219964 - Electricidad event at , HANGAR - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Sat, Mar 16, 2019, 10:25am	Finalized	Muy buenos días compañeros. Mi nombre es Jose Cortes, Supervisor de estetica e interiores. Para reportar que la toma de corriente de los aires portatiles que utilizamos para los aviones, en el área de shipping, tiene el soporte dañado. Por favor en cuanto puedan para que nos colaboren en repararlo ver imagenes	HANGAR - AREA DE MANTENIMIENTO	Tomacorriente Inoperativo
4219183 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Sun, Mar 17, 2019, 8:59am	Finalized	Buenos dias, oficinas terminal 2 sin electricidad, por favor asistirnos	ATO -RAMPA	Falta de suministro eléctrico
4219159 - Electricidad event at ,ATO-REMOTA	ATO	Electricidad	Mon, Mar 18, 2019, 8:56am	Finalized	Buenos dias, oficinas terminal 2 sin electricidad, por favor asistirnos	ATO-REMOTA	Falta de suministro eléctrico
4225968 - Electricidad event at ,ATO - COURIER	ATO	Electricidad	Mon, Mar 18, 2019, 6:15pm	Finalized	Buen día, Meily, ¿más o menos para cuando se puede tener la revisión de ese circuito eléctrico? Se tiene algún plan para reubicar el reloj o proporcionarle energía desde otro circuito mientras se soluciona la afectación, ya se han quemado tres UPS nuevos. Saludos Richard R.	ATO - COURIER	Panel Eléctrico
4225083 - Electricidad event at ,Taller de Interiores	Hangar	Electricidad	Tue, Mar 19, 2019, 8:32am	Finalized	Buenos dias la lampara que esta encima de la maquna de coser esta quemada. gracias	Taller de Interiores	Foco Quemado
4226022 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Tue, Mar 19, 2019, 10:32am	Finalized	Buenas noches, me informan de varias lámparas quemadas en el andén De AAB/ Setracasa	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4226331 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Mar 19, 2019, 11:17am	Finalized	Foco quemado en auditorio ojo se buey en la parte de atras	CDE - TN Piso 1	Foco Quemado
4236813 - Electricidad event at , HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Wed, Mar 20, 2019, 8:31am	Finalized	Se requiere hacer aprovisionamiento eléctrico temporal para instalación de torno y taladro de banco en el salón de compresores del taller de estructuras.	HANGAR - ALA ESTE	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4245096 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB - ESTACIONAMIENTOS	Setracasa	Electricidad	Thu, Mar 21, 2019, 9:25am	Finalized	También estas lámparas... En las noches no están en su máxima capacidad	SETRACASA - ABB - ESTACIONAMIENTOS	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4245174 - Electricidad event at , ATO - HCC	ATO	Electricidad	Thu, Mar 21, 2019, 9:34am	Finalized	Tenemos en la oficina de hcc, Un foco quemado	ATO - HCC	Foco Quemado
4249583 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, Mar 22, 2019, 8:25am	Finalized	Lámpara quemada en el taller de sillas de capitán.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4250589 - Electricidad event at , CTO - CDE	CTO's	Electricidad	Fri, Mar 22, 2019, 10:34am	Finalized	focos quemados	CTO - CDE	Foco Quemado
4250610 - Electricidad event at , CDE - TO Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Mar 22, 2019, 10:36am	Finalized	focos quemados en el pasillo de piso 4, torreo Oeste	CDE - TO Piso 4	Foco Quemado
4275623 - Electricidad event at , ATO - HCC	ATO	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 9:17am	Finalized	Tenemos en la oficina de hcc	ATO - HCC	Foco Quemado
4262891 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 1:35pm	Finalized	Se requieren mas toma corrientes para cargadores de baterías en el Taller de Baterías. actualmente faltan 2.	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4263150 - Electricidad event at , Cafetería de Planta Alta	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 2:11pm	Finalized	Buenas Tardes Estimados: Favor pasar a revisar los microondas, ya que el personal indica que no están calentando bien. saludos, GJ	Cafetería de Planta Alta	Tomacorriente Inoperativo
4271671 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 6:54pm	Finalized	Focos quemados en el pasillo de abastecimiento a Bordo	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4271672 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 6:54pm	Finalized	Focos quemado, pasillo de los baños de ABB	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4271680 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:00pm	Finalized	focos quemados en el baño de caballeros de ABB	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4271692 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:09pm	Finalized	focos quemados en la cafetería de ABB	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4271698 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:13pm	Finalized	foco de la escalera subiendo la escalera están quemados	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4271702 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:14pm	Finalized	focos quemados baños de damas y caballeros de PB oficinas administrativas	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4271703 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:16pm	Finalized	caja de paso sin tapa, área de la bodega	SETRACASA - ABB	Tapa de tomacorriente
4271705 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:17pm	Finalized	Línea de armado con tubería e interruptor dañados, en la entrada	SETRACASA - ABB	Tomacorriente Inoperativo

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4271709 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Mon, Mar 25, 2019, 7:18pm	Finalized	caja eléctrica sin tapa, afuera del cuarto de lavado	SETRACASA - ABB	Tapa de tomacorriente
4280177 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 8:40am	Finalized	Buenos días, 1. En el taller de frenos hay dos bombillos quemados y en el taller de llantas hay 3 bombillos quemados. 2. La puerta de acceso al taller esta golpeando con el lado superior del marco	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4280368 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 9:12am	Finalized	luz quemada (escondida) - ducha	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4280527 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 9:24am	Finalized	toma corriente virado en el baño de damas	ATO - COPA CLUB	Tapa de tomacorriente
4280576 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 9:32am	Finalized	en la ducha 2 hay un foco escondido quemado	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4281460 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 11:07am	Finalized	conectores de piso no sirven	ATO - COPA CLUB	Tomacorriente Inoperativo
4282593 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 1:58pm	Finalized	ETS - Validar carga y marcar paneles	ATO - COPA CLUB	Panel Eléctrico
4282634 - Electricidad event at , CDE - TO Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Mar 27, 2019, 2:03pm	Finalized	las lamparas tiene hilos guindando, cortarlos.	CDE - TO Piso 4	Pantalla de Lampara sucia
4285189 - Electricidad event at ,ATO - HCC	ATO	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 8:30am	Finalized	cambiar 4 lámparas de techo en oficina de HCC	ATO - HCC	Foco Quemado
4287163 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 1:30pm	Finalized	LAMPARA DE RECEPCION SIN 3 FOCOS POCA ILUMINACION, EN ESTA AREA ,FAVOR CAMBIAR TODOS LOS FOCOS Y/O VERIFICAR CAMBIO DE LAS PATAS DE TRANSFORMADORES.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4287209 - Electricidad event at ,VLN	CTO's	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 1:36pm	Finalized	Buenas tardes La semana de 26FEB una se las lámparas hizo un corto circuito se presume por la inestabilidad del servicio eléctrico, empezó a oler a cable quemado y en las fotos se puede evidenciar el corto circuito.	VLN	Foco Quemado
4288136 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 4:10pm	Finalized	Lampara sin luz en área del CTO de CDE	CDE - TN PB	Foco Quemado
4288170 - Electricidad event at , CDE - TO Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 4:18pm	Finalized	Lampara sin luz en el área del pasillo a los baños de Torre oeste	CDE - TO Piso 4	Foco Quemado
4288306 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 4:58pm	Finalized	Cuarto piso. Foco quemado. Iluminación indirecta, puerta principal área de presidencia	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4288310 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 5:00pm	Finalized	Foco quemado área de counters	CDE - TN PB	Foco Quemado
4288360 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 5:15pm	Finalized	Dos lámparas con focos quemados en piso 3 área deprotección de ingresos (pecera)	CDE - TN Piso 3	Foco Quemado
4288365 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Mar 28, 2019, 5:16pm	Finalized	Revisar sensor de cocineta piso 3 por el área de protección de ingresos. La cocineta permanece encendida	CDE - TN Piso 3	Cambio de balastro
4290655 - Electricidad event at ,ATO - SAFETY	ATO	Electricidad	Fri, Mar 29, 2019, 11:02am	Finalized	FOCO QUEMADO DEL BAÑO DEL DEPTO.	ATO - SAFETY	Foco Quemado
4338404 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Mon, Apr 1, 2019, 12:33pm	Finalized	No tengo luz en el taller de soldadura	SETRACASA - GSE	Falta de suministro eléctrico
4301972 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 2, 2019, 8:51am	Finalized	reemplazo de los focos de iluminacion en la parte de armado, luces quemadas	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4304237 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Apr 2, 2019, 1:26pm	Finalized	centro costo 5102042 R2R Daño en el toma corriente. Una de las patitas del enchufle de la laptop quedó pegada en el toma corriente-	CDE - TN Piso 3	Tomacorriente Inoperativo
4306043 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 2, 2019, 11:23pm	Finalized	microondas no enciende / cafeteria interna	HANGAR - ALA SUR	Tomacorriente Inoperativo
4308381 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Wed, Apr 3, 2019, 10:38am	Finalized	espacio para cargar los celulares en el area de la cafteria de Rampa	ATO -RAMPA	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4308602 - Electricidad event at , CTOGUA	CTO's	Electricidad	Wed, Apr 3, 2019, 11:07am	Finalized	oficinas de counter en CTOGUA se encontraban la mayoria de focos quemados y las oficinas estaban casi en oscuras, por lo que se cambian 18 focos luces LED y 4 ojos de buey.	CTOGUA	Foco Quemado
4309241 - Electricidad event at ,ATO - SAC	ATO	Electricidad	Wed, Apr 3, 2019, 12:39pm	Finalized	focos quemados en baños de damas y caballeros de SAC	ATO - SAC	Foco Quemado
4309274 - Electricidad event at ,ATO - SAP	ATO	Electricidad	Wed, Apr 3, 2019, 12:43pm	Finalized	focos quemados en los baños de caballeros	ATO - SAP	Foco Quemado
4309343 - Electricidad event at ,ATO - SAB	ATO	Electricidad	Wed, Apr 3, 2019, 12:53pm	Finalized	focos quemados en crew room de sab	ATO - SAB	Foco Quemado
4316477 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, Apr 4, 2019, 7:08pm	Finalized	En el area de Tooling, pasillo 1 sin iluminación. La lámpara se apagaba constantemente hasta que dejo de encender.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4320536 - Electricidad event at , CDE - TO Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Apr 5, 2019, 3:09pm	Finalized	Maryelin: Le escribo para que por favor autorices que vengan a revisar las luces en el área de tecnología puntualmente, en el espacio que esta designado al equipo de AGILE, que está justo a la entrada principal, del lado donde está la oficina del Sr. Julio Toro, puesto que desde ayer las lámparas están completamente apagadas y el lugar está semi oscuro, no se puede utilizar así como entenderán, Te agradezco Gracias mil, Saludos, Maricel Salceda Asistente Administrativa IT| Copa Airlines Panamá|masalceda@copaair.com |	CDE - TO Piso 4	Foco Quemado
4321934 - Electricidad event at , HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Sat, Apr 6, 2019, 5:13pm	Finalized	Al momento de del lavado de los aviones los breakers de 20 amp los tableros de las trincheras breakres se estan tripeando. No pueden con la carga de las Karchers aparentemente favor revisar y dar opciones de donde debemos conectar estos equipos. Tablero HA del Hangar 2 alado de la oficina de la bahia 1. Circuito 2,4,6. Es el unico CB de 20 amperios. Favor revisar si se puede cambiar a uno de 30 amps.	HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Panel Eléctrico
4322676 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Sun, Apr 7, 2019, 4:04pm	Finalized	PANTALLA DE TV LCD EN VENTANA PARTE EXTERNA ESTA FUNCIONANDO INTERMITENTEMENTE, SE APAGA Y ENCIENDE CONSTANTEMENTE.	HANGAR - ALA NORTE	Tomacorriente Inoperativo
4338186 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 8, 2019, 12:03pm	Finalized	Le escribo porque en el boardroom parece que tenemos problemas de corriente	CDE - TN Piso 4	Falta de suministro eléctrico
4338200 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 8, 2019, 12:05pm	Finalized	Lampara en el pasillo de facilidades, hay que Arreglarla solo bajarla un poco	CDE - TN Piso 4	Pantalla de Lampara sucia
4338432 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Mon, Apr 8, 2019, 12:37pm	Finalized	Me puede ayudar con luz del baño de GSE la cual no enciende	SETRACASA - GSE	Foco Quemado
4328486 - Electricidad event at , ATO - ALMACEN LNA	ATO	Electricidad	Mon, Apr 8, 2019, 3:39pm	Finalized	Lamparas quemadas en el area de almacen linea	ATO - ALMACEN LNA	Foco Quemado
4328491 - Electricidad event at , taller compuesto	Hangar	Electricidad	Mon, Apr 8, 2019, 3:39pm	Finalized	cambiar 11 pantallas de lamparas ubicadas en edificio de talleres.	taller compuesto	Pantalla de Lampara sucia
4338429 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Tue, Apr 9, 2019, 8:00am	Finalized	Buenos días este toma corriente está derretido internamente y en ocasiones hecha chispas en el taller de soldadura del GSE Lo preocupante es que está sobre los tanques de oxiacetileno el cual es un riesgo alto	SETRACASA - GSE	Corto Eléctrico
4339183 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Apr 9, 2019, 10:00am	Finalized	Ojo de buey salido frente a compras	CDE - TN Piso 4	Lampara defectuosa

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4338120 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 9, 2019, 4:30pm	Finalized	Este abanico en taller de interiores, área de lavandería comenzó a ponerse al rojo vivo y a tirar humo, Se quemó, ya que no arrancó más, Mi nombre es Javier Almengor, y estamos en el taller de estética e interiores en el hangar	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Corto Eléctrico
4334602 - Electricidad event at , HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 9, 2019, 4:35pm	Finalized	habilitar corriente para instalar máquina vending de cafe	HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4339543 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Wed, Apr 10, 2019, 2:46pm	Finalized	tomacorriente defectuoso en el family room.	ATO - COPA CLUB	Tapa de tomacorriente
4342946 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 11, 2019, 10:34am	Finalized	No se mantiene luz en el area de bodegas de licores, ya que le tomacorriente no esta funcionado	SETRACASA - ABB	Tomacorriente Inoperativo
4343172 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 11, 2019, 10:58am	Finalized	Se daño el switch, No tenemos luz en inventario	SETRACASA - ABB	Tomacorriente Inoperativo
4343261 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 11, 2019, 11:12am	Finalized	Para reportale que el interutor esta dañado	SETRACASA - ABB	Tomacorriente Inoperativo
4566246 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 11, 2019, 1:30pm	Finalized	Necesitamos de su apoyo en mejorar lo siguiente: Iluminación caída, Panel descubierto, Circuit breaker sin identificación. Techado. Agradecemos su apoyo ver imágenes	SETRACASA - GSE	Panel Eléctrico
4345321 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, Apr 11, 2019, 3:47pm	Finalized	Focos quemados	CDE - TN Piso 1	Foco Quemado
4413691 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, Apr 12, 2019, 8:34am	Finalized	La luz del cuarto eléctrico de piso 4 está encendida	CDE - TN Piso 4	Lampara defectuosa
4366509 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sun, Apr 14, 2019, 10:11am	Finalized	El area a un costado del buffet donde estan las sillas altas los muebles no cuenta con electricidad para cargar.	ATO - COPA CLUB	Falta de suministro eléctrico
4413663 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 15, 2019, 8:30am	Finalized	En el pasillo de al lado otra lámpara sin ninguno de los dos focos prendidos	CDE - TN Piso 1	Foco Quemado
4413672 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 15, 2019, 8:31am	Finalized	Hola Maryelin, un casito de lámpara aquí en frente de la oficina donde estoyy, quemado	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4411448 - Electricidad event at ,ATO - SAP	ATO	Electricidad	Mon, Apr 15, 2019, 2:55pm	Finalized	instalación de un reloj en la cafetería de SAP el mismo lleva conexión electrica	ATO - SAP	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4411648 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 15, 2019, 3:23pm	Finalized	Foco quemado en el lobby de PB.	CDE - TN PB	Foco Quemado
4411658 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 15, 2019, 3:25pm	Finalized	Cambiaron varias luces escondidas del lobby de planta baja y no son iguales a los ya existentes. se adjunta imagen	CDE - TN PB	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4415526 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 11:58am	Finalized	Baños de damas con bichos pb habgar	HANGAR - ALA SUR	Pantalla de Lampara sucia
4415543 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 12:00pm	Finalized	Foco amarillo en lugar de blanco	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4415551 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 12:01pm	Finalized	Luces amarillas y una quemada pasillo ala norte	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4415687 - Electricidad event at , ATO - PILOTOS	ATO	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 12:19pm	Finalized	1. He buscado el interruptor de las luces del salón del centro del briefing room de pilotos, pero nadie lo encuentra, para apagar las luces.	ATO - PILOTOS	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4415723 - Electricidad event at , ATO - PILOTOS	ATO	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 12:25pm	Finalized	5. Hay lámparas del techo que le faltan algunos focos. Tanto en oficina como en el salón.	ATO - PILOTOS	Foco Quemado
4415732 - Electricidad event at , ATO - PILOTOS	ATO	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 12:26pm	Finalized	6. Hay tomacorrientes instalados que no proporcionan electricidad, están de adornos.	ATO - PILOTOS	Tomacorriente Inoperativo
4416020 - Electricidad event at , ESTACIONES	Estaciones	Electricidad	Tue, Apr 16, 2019, 1:07pm	Finalized	buenas tardes se realizo compra de dos protectores de voltaje para microondas y nevera de CTO-CCS en Centro Lido, para prevenir averia por fallas electricas presentadas en los ultimos meses	ESTACIONES	Instalación de Breaker
4427185 - Electricidad event at , ATO - SAP	ATO	Electricidad	Wed, Apr 17, 2019, 4:11pm	Finalized	Focoquemado pasillo de.sap area de.computadoras por el.fondo.del.area.de.oficinas.de.gerencia de.sap ato pty	ATO - SAP	Foco Quemado
4430257 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, Apr 18, 2019, 11:49am	Finalized	Lamparas del taller de sillas de capitán quemadas	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4435873 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sun, Apr 21, 2019, 8:20am	Finalized	Uno de los focos en el area de los lockers de pasajeros esta quemado, el area esta oscura.	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4436250 - Electricidad event at , HANGAR II - BODEGA II	Hangar	Electricidad	Sun, Apr 21, 2019, 7:23pm	Finalized	Se mantienen varias luminarias del nuevo almacén apagadas, favor revisar ya que es de riesgo que los colaboradores realicen sus labores con poca visibilidad	HANGAR II - BODEGA II	Lampara defectuosa
4437896 - Electricidad event at , ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Mon, Apr 22, 2019, 9:40am	Finalized	foco quemado en los lokers de los ecos	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4438355 - Electricidad event at , MUELLE NORTE	ATO	Electricidad	Mon, Apr 22, 2019, 10:33am	Finalized	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE RX EN SALAS 10,9,3,1 DE MUELLE NORTE Estimado Señores En reunión de alta gerencia y por solicitud de AITSA, luego de validado con Seguridad COPA, se solicita iniciar de orden de trabajo. Sr. Victor Rios requiere presupuesto preliminar para aprobación final. Coordinar con José Garnet de AITSA. Adjuntamos planos de las localizaciones de la unidades de RX.	MUELLE NORTE	Interruptor o Tomacorriente Nuevo

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4445021 - Electricidad event at ,ATO - SAB	ATO	Electricidad	Tue, Apr 23, 2019, 12:00am	Finalized	Buen Día; En el área de SERVICIOS A BORDO en el aeropuerto de Tocumen, se mantiene un TOMACORRIENTES de 2 salidas en la cafetería detrás de la nevera, donde se conectan los equipos de seguridad y no los enciende. Tomacorrientes Saludos Oscar Garcia Analista de Circuito Cerrado de TV Dirección de Auditoría y Seguridad / ATO - PTY osgarcia@copaair.com	ATO - SAB	Tomacorriente Inoperativo
4444523 - Electricidad event at ,ATO - PILOTOS	ATO	Electricidad	Tue, Apr 23, 2019, 12:49pm	Finalized	focos quemados	ATO - PILOTOS	Foco Quemado
4444556 - Electricidad event at ,ATO - SAP	ATO	Electricidad	Tue, Apr 23, 2019, 12:52pm	Finalized	focos quemados en cafetería de rampa	ATO - SAP	Foco Quemado
4445985 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Apr 23, 2019, 4:09pm	Finalized	Lampara quemada, Esquina del SOCC hacia tesorería	CDE - TN Piso 3	Foco Quemado
4446032 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Apr 23, 2019, 4:21pm	Finalized	Cable de una lámpara guindando frente a la linea de oficinas de Ying Yong Piso 3	CDE - TN Piso 3	Cables expuestos
4449036 - Electricidad event at ,ATO - SAP	ATO	Electricidad	Wed, Apr 24, 2019, 10:45am	Finalized	favor de revisar un microondas de la cafetería de sap para saber si el mismo funciona o se daño	ATO - SAP	Tomacorriente Inoperativo
4450695 - Electricidad event at , HANGAR II - BODEGA	Hangar	Electricidad	Wed, Apr 24, 2019, 2:41pm	Finalized	Favor instalar cargador para bateria de montacargas eléctrico. Justo alado de la conexión actual donde se carga el order picker.	HANGAR II - BODEGA	Tomacorriente Inoperativo
4469876 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Wed, Apr 24, 2019, 7:03pm	Finalized	foco quemado area de bodega de ABB	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4469903 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 25, 2019, 7:14pm	Finalized	Donde esta la Cortina de aire, se mantiene un tomacorriente sin tapa, ver imagen	SETRACASA - ABB	Tapa de tomacorriente
4469907 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 25, 2019, 7:16pm	Finalized	cerca de la cortina de aire hay una caja de electricidad sin tapa	SETRACASA - ABB	Cables expuestos
4469933 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 25, 2019, 7:29pm	Finalized	En el area de linea de armado, se mantiene la tuberia electrica que va a los tomacorrientes y caja eléctrica golpeada, ver imagen	SETRACASA - ABB	Corto Eléctrico
4469972 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 25, 2019, 7:47pm	Finalized	Toma dabñado baño de caballeros administrativos, cambiarlo	SETRACASA - ABB	Tomacorriente Inoperativo
4470035 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, Apr 25, 2019, 8:17pm	Finalized	molduras de cables en el piso, cables expuestos	SETRACASA - ABB	Cables expuestos

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4461140 - Electricidad event at , CTO - CALLE 50	CTO's	Electricidad	Fri, Apr 26, 2019, 2:52pm	Finalized	Las luces del pasillo de alfrente, y del pasillo de atrás están titilando , y algunas bombillos estan quemados, también la señal de SALIDA de la cocina se cayo.	CTO - CALLE 50	Foco Quemado
4462850 - Electricidad event at , HANGAR II - BODEGA	Hangar	Electricidad	Sat, Apr 27, 2019, 7:25pm	Finalized	Conector del cargador del monta carga mantiene problemas, enviar técnico a reparar urgente antes de posible corto circuito	HANGAR II - BODEGA	Tomacorriente Inoperativo
4465002 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 8:16am	Finalized	dos lamparas cayéndose en el área de los ecos y baños críticos	ATO - RAMPA	Lampara defectuosa
4470080 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 8:36pm	Finalized	Focos quemados en el area de la losa de copa club	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4470089 - Electricidad event at , HANGAR - CUARTO PLANTAS ELÉCTRICAS	Hangar	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 8:38pm	Finalized	Focos quemados en area de la planta electrica	HANGAR - CUARTO PLANTAS ELÉCTRICAS	Foco Quemado
4470098 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 8:44pm	Finalized	Falta tapa de tomacorriente oficina de manto	HANGAR - ALA SUR	Tapa de tomacorriente
4470101 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 2	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 8:46pm	Finalized	Focos quemados afuera del salon pacifico	CDE - TN Piso 2	Foco Quemado
4470183 - Electricidad event at , ATO - PILOTOS	ATO	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 9:47pm	Finalized	Tomacorriente sin tapa	ATO - PILOTOS	Tapa de tomacorriente
4470213 - Electricidad event at , Entrada pricinpal	Clayton	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 10:02pm	Finalized	Focos quemados	Entrada pricinpal	Foco Quemado
4470219 - Electricidad event at , CLAYTON - SALONES	Clayton	Electricidad	Mon, Apr 29, 2019, 10:07pm	Finalized	Focos quemados area del pasillo	CLAYTON - SALONES	Foco Quemado
4547810 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 10:25am	Finalized	Tapa de interrucptor rota	ATO - RAMPA	Tapa de tomacorriente
4548134 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 10:53am	Finalized	Tapando panel eléctrico	ATO - RAMPA	Panel Eléctrico
4548153 - Electricidad event at , ATO - RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 10:53am	Finalized	Vestidor de Rampa - Iluminación, poner dos más	ATO - RAMPA	Lampara defectuosa
4474162 - Electricidad event at , GBT Salón #9	Global Business Terminal (GBT)	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 2:07pm	Finalized	Compañeros, explotó un tomacorriente en el aula 9 y salió humo.	GBT Salón #9	Corto Eléctrico
4474664 - Electricidad event at , CLAYTON - SALONES	Clayton	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 3:13pm	Finalized	Desnivel en piso. Falta tapa de caja ver imagenes	CLAYTON - SALONES	Caja de piso

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4474707 - Electricidad event at , CLAYTON - SALONES	Clayton	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 3:21pm	Finalized	Tapa caja data salon 1	CLAYTON - SALONES	Caja de piso
4474878 - Electricidad event at , CLAYTON - SALONES	Clayton	Electricidad	Tue, Apr 30, 2019, 3:58pm	Finalized	Tapas sueltas	CLAYTON - SALONES	Tapa de tomacorriente
4478164 - Electricidad event at , ESTACIONES	Estaciones	Electricidad	Wed, May 1, 2019, 11:25am	Finalized	se queman lámparas en el pasillo de la salida trasera y bombillos en el área de counter, se proceden con el cambio ya que el costo es menor a 100.00 USD.	ESTACIONES	Foco Quemado
4489780 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Fri, May 3, 2019, 2:05pm	Finalized	suministro eléctrico para computadora en el taller de llantas. para el stand de computadora recientemente instalado.	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4490527 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, May 3, 2019, 5:10pm	Finalized	OFICINA DE CONTROLADORES A-CHECK: ALGUNAS LUCES DEL TECHO PARPADEAN; INDEPENDIENTE UNA DE LA OTRA, NO SON TODAS Y NO PARPADEAN AL MISMO TIEMPO.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4496348 - Electricidad event at , HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Mon, May 6, 2019, 2:02pm	Finalized	Favor de reemplzar dos bomillos quemados en el Taller de maquinado. Jesús Gómez	HANGAR - ALA ESTE	Foco Quemado
4501479 - Electricidad event at , ESTACIONES	Estaciones	Electricidad	Tue, May 7, 2019, 12:56pm	Finalized	Se adjunto informe sobre el cambio de 1 balastro quemado para Copa Club en el área de Sanck. Debido a que la reparación es menor a USD100.00 se procede al cambio y completar el informe	ESTACIONES	Cambio de balastro
4501903 - Electricidad event at ,ATO - SAB	ATO	Electricidad	Tue, May 7, 2019, 1:57pm	Finalized	Toma corriente sin funcionar en SAB urgente	ATO - SAB	Tomacorriente Inoperativo
4501921 - Electricidad event at ,ATO - SAB	ATO	Electricidad	Tue, May 7, 2019, 2:00pm	Finalized	foco dañado tipo ojo de buey en SAB	ATO - SAB	Foco Quemado
4503437 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Tue, May 7, 2019, 8:51pm	Finalized	Foco al frente de la 1ra máquina de café fluctua con mucha frecuencia.	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4511205 - Electricidad event at , CTO - CDE	CTO's	Electricidad	Wed, May 8, 2019, 4:00pm	Finalized	Muy buenas tardes equipo de facility, nos podían dar un up date del tema pendiente de las luces y el corto circuito de costa del este. Saludos, Diogenes Velasquez Oficial de Ventas	CTO - CDE	Foco Quemado
4512422 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, May 8, 2019, 9:20pm	Finalized	Hola, Varias noches he notado que se queda encendida la luz del salon max en piso 4, al parecer el técnico solo apaga las luces desde los interruptores de baños y no va hasta el salón a apagar esta. Gracias. Slds, MP	CDE - TN Piso 4	Horarios de Luces

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4511144 - Electricidad event at , REGISTROS TECNICOS	Hangar	Electricidad	Wed, May 8, 2019, 10:00pm	Finalized	Hola, Compañeros agradezco su gestión con el cambiando lámparas . Justo En mi puesto hacen falta 2 (quemadas) Gracias mil, Stefany Ruth Sànchez Brassfield | Tec. Records	REGISTROS TECNICOS	Foco Quemado
4509747 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Thu, May 9, 2019, 7:08am	Finalized	Foco quemado en el area de los lockers de pasajeros.	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4509796 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Thu, May 9, 2019, 7:20am	Finalized	Buenas tardes, requiero un extencion electrica que llegue al area de la foto, ya que colocare una camara pero me falta corriente electrica para su funcionamiento.	HANGAR - ALA NORTE	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4510550 - Electricidad event at , ATO - SAP	ATO	Electricidad	Thu, May 9, 2019, 9:07am	Finalized	focos quemados y lampara se esta cayendo del deposito de servicio a pasajeros donde se encuentran los suministros del hub colillas y boarding	ATO - SAP	Foco Quemado
4526041 - Electricidad event at , HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Thu, May 9, 2019, 10:58am	Finalized	icket de lámpara en la fachada del Hangar	HANGAR - ALA ESTE	Foco Quemado
4526158 - Electricidad event at , SETRACASA - GSE	Setracasa	Electricidad	Thu, May 9, 2019, 12:18pm	Finalized	Luminaria innecesaria en el taller de GSE, sobre el área de llantas	SETRACASA - GSE	Lampara defectuosa
4515263 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Fri, May 10, 2019, 8:46am	Finalized	foco quemado donde esta el area de los armarios que tienen filtracion.	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4516025 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, May 10, 2019, 10:38am	Finalized	luz quemada en oficina de facilidades en Hangar Ala Sur	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4516147 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, May 10, 2019, 10:57am	Finalized	Tenemos 3 focos que no funcionan en el salón CBT-1 de Capacitación.	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4526115 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Fri, May 10, 2019, 11:53am	Finalized	Pueden revisar que las conexiones estén en buen funcionamiento y se puedan conectar en forma segura 7 microondas y 1 hornito	HANGAR - CAFETERIA	Tomacorriente Inoperativo
4526073 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Sat, May 11, 2019, 11:05am	Finalized	Cables expuestos Esto es cerca del agua cedió	SETRACASA - ABB	Cables expuestos
4538460 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, May 13, 2019, 9:52am	Finalized	Foco quemado en la oficina del Sr. Montero	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4538559 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Tue, May 14, 2019, 9:55am	Finalized	focos quemados en la entrada del mezanine de ala sur	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4538571 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Tue, May 14, 2019, 9:56am	Finalized	Revisión eléctrica de equipo	HANGAR - ALA NORTE	Falta de suministro eléctrico

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4538954 - Electricidad event at , ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, May 14, 2019, 10:34am	Finalized	Sobrecarga de corriente en el area de los vestidores de los Ecos en Rampa, no se puede conectar ambos microondas y los otros equipos porque se dispara	ATO -RAMPA	Corto Eléctrico
4555479 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Thu, May 16, 2019, 4:46pm	Finalized	Buenos dias la luz del baño de la cafeteria esa quemada	HANGAR - CAFETERIA	Foco Quemado
4555490 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, May 16, 2019, 4:50pm	Finalized	No luce bien... lo da buena imagen la forma como esta señalizado los interruptores -- Por tooling hangar 1	HANGAR - ALA SUR	Panel Eléctrico
4559912 - Electricidad event at , HANGAR II - BODEGA II	Hangar	Electricidad	Fri, May 17, 2019, 4:41pm	Finalized	Favor verificar la conexión trifásica para la carga eléctrica/voltaje que se debe tener para que pueda el cargador funcionar para el montacargas.	HANGAR II - BODEGA II	Caja de piso
4565134 - Electricidad event at , HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Hangar	Electricidad	Sun, May 19, 2019, 12:52am	Finalized	Me reportan que no tenemo pneumatico en hn1 y hng2 Trabajos detenidos de momento en espera de soporte engo un grupo de 13 contratistas que me cobran x hora trabajando en hng Me informan que tenemos ya casi 1 hora detenidos.. demoran? Avisame cuando esta en el cuarto de compresores... A las 3:30 se recuperaron los compresores Lo que tuvimos que hacer es poner la planta electrica Aun tenemos la planta electrica puesta Ya hable con Diseño... Me dicen q tenemos una fase del 480V marcando 458V... Por lo pronto se implementa monitoreo 24hrs por parte de FRE para tener la planta andado. Ellos estaran revisando el banco de capacitores q se instalo a ver que sucedio y gestionando con tocumen lo del bajo voltaje Debemos mantener la pipeta con combustible Buen dia.. finalmente si es un tema de voltajes Necesitamos tecnico FRE 24 hrs en sitio hasta q se garantice el suministro	HANGAR II - AREA DE MANTENIMIENTO	Falta de suministro eléctrico
4563457 - Electricidad event at , ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Mon, May 20, 2019, 8:31am	Finalized	Vertificar el microondas del area de la Cafeteria de rampa	ATO -RAMPA	Tomacorriente Inoperativo
4572052 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, May 20, 2019, 8:45am	Finalized	Hola, hay un foco quemado en la entrada del baño de caballeros del 4to piso	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4564816 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, May 20, 2019, 11:13am	Finalized	dispositivos y cableado colgando mal organizados en la mesa de reuniones del Salón Del Parque, Piso 4.	CDE - TN Piso 4	Caja de piso
4572096 - Electricidad event at , ATO - MANTO LNA	ATO	Electricidad	Tue, May 21, 2019, 2:58pm	Finalized	Baños manto linea faltan tornillos a la tapa del interruptor	ATO - MANTO LNA	Tapa de tomacorriente
4572395 - Electricidad event at , ATO - HCC	ATO	Electricidad	Tue, May 21, 2019, 3:48pm	Finalized	Foco # 1 quemado en.hcc	ATO - HCC	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4572401 - Electricidad event at ,ATO - HCC	ATO	Electricidad	Tue, May 21, 2019, 3:48pm	Finalized	Foco #2 quemado hcc	ATO - HCC	Foco Quemado
4572428 - Electricidad event at , Oficina.de.brc muelle.norte ato pty	ATO	Electricidad	Tue, May 21, 2019, 3:48pm	Finalized	colocar Tapa ciega, ver imagen Oficina.de.brc muelle.norte ato pty	Oficina.de.brc muelle.norte ato pty	Tapa de tomacorriente
4572421 - Electricidad event at , Salon de.reuniones oficina.de brc muelle.norte	ATO	Electricidad	Tue, May 21, 2019, 3:48pm	Finalized	Foco quemado	Salon de.reuniones oficina.de brc muelle.norte	Foco Quemado
4574234 - Electricidad event at ,Area de Equipajes (Lockers)	Copa Club T1	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 8:15am	Finalized	FOCOS QUEMADOS EN GUARDA EQUIPAJE Y PASILLO FRENTE A LA OFICINA. FAVOR REEMPLAZAR.	Area de Equipajes (Lockers)	Foco Quemado
4574384 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 8:38am	Finalized	Cambio de 2 focos de la cafeteria de Rampa	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4591998 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 10:15am	Finalized	Focos quemados en cafeteria de rampa	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4591444 - Electricidad event at ,ATO - SAP	ATO	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 1:54pm	Finalized	favor de remover este toma corriente hacia la pared de atrás ya que al pasar lo mueven y alguien se puede caer es del centro de información del satélite B de servicio a pasajeros adjunto foto y favor de enviar molduras para el cable de corriente al señor Antonio	ATO - SAP	Interruptor o Tomacorriente Nuevo
4591634 - Electricidad event at , PACT - BODEGA	PACT	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 2:18pm	Finalized	Focos quemados en la oficina de bodega de pact	PACT - BODEGA	Foco Quemado
4597512 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 4:10pm	Finalized	3 lamparas parpadeando en 4to piso	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4637694 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, May 22, 2019, 4:45pm	Finalized	3 lamparas parpadeando en 4to piso	CDE - TN Piso 4	Luces parpadeando
4597374 - Electricidad event at , Family Room	Copa Club T1	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 2:13pm	Finalized	Foco del family room quemado	Family Room	Foco Quemado
4597325 - Electricidad event at , Sala	Copa Club T1	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 2:13pm	Finalized	Lampara sin pantalla	Sala	Pantalla de Lampara sucia
4596872 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 2:13pm	Finalized	Unificar luces en ducha 1	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4596959 - Electricidad event at ,ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 2:13pm	Finalized	Cables bajp el lavamanos sueltos	ATO - COPA CLUB	Cables expuestos

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4596980 - Electricidad event at , ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 2:13pm	Finalized	Recepcion luz quemada	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4597448 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 3:55pm	Finalized	Es Elizabeth Rangel del Ala Norte Reporte eléctrico en la cafeteria Me acaban de reportar el daño. Le comparto el audio Es de Hangar Agradecemos pasar a la cafetería externa de hangar Hubo un corto	HANGAR - CAFETERIA	Corto Eléctrico
4597502 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 4:05pm	Finalized	Lámpara por desprenderse en el área de estacionamiento CDE, mezanine, estacionamiento B-537 TICKET CON HINES: 068296	CDE - TN PB	Lampara defectuosa
4597508 - Electricidad event at , CDE - TN PB	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Thu, May 23, 2019, 4:05pm	Finalized	Lámparas quemadas en área de estacionamiento CDE-Mezanine TICKET CON HINES: 068297	CDE - TN PB	Foco Quemado
4598557 - Electricidad event at , Recepción	Copa Club T1	Electricidad	Fri, May 24, 2019, 5:45am	Finalized	foco quemado en la recepción	Recepción	Foco Quemado
4599635 - Electricidad event at , CLAYTON - BAHIA 4	Clayton	Electricidad	Fri, May 24, 2019, 8:00am	Finalized	focos quemados	CLAYTON - BAHIA 4	Foco Quemado
4607440 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Fri, May 24, 2019, 9:52am	Finalized	Buen dia oficina Fre - fooc quemado	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4608586 - Electricidad event at , HANGAR - ALA ESTE	Hangar	Electricidad	Fri, May 24, 2019, 5:07pm	Finalized	Tengo 2 focos quemados en mi oficina	HANGAR - ALA ESTE	Foco Quemado
4604671 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Mon, May 27, 2019, 10:39am	Finalized	cual es el estatus de revisión eléctrica del área de la cafetería	HANGAR - CAFETERIA	Tomacorriente Inoperativo
4604716 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Mon, May 27, 2019, 11:30am	Finalized	4 Microondas inoperativos revisión de los tomacorrientes.	HANGAR - CAFETERIA	Tomacorriente Inoperativo
4605076 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, May 27, 2019, 5:24pm	Finalized	Microonda en la cafetería de cde dañado o no enciende. Verificar si está conectado	CDE - TN Piso 1	Tomacorriente Inoperativo
4623648 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, May 28, 2019, 9:40am	Finalized	Focos intermitentes en el salón de PH , pacifico piso 4	CDE - TN Piso 4	Luces parpadeando
4607866 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, May 28, 2019, 10:32am	Finalized	ojo de buey salido	CDE - TN Piso 1	Lampara defectuosa
4607934 - Electricidad event at , CLINICA	ATO	Electricidad	Tue, May 28, 2019, 10:50am	Finalized	falta tornillo a la tapa de tomacorriente de clinica en ATO	CLINICA	Tapa de tomacorriente
4607988 - Electricidad event at , ATO - COURIER	ATO	Electricidad	Tue, May 28, 2019, 10:57am	Finalized	Limpieza de lamparas, mantienen telarañas	ATO - COURIER	Pantalla de Lampara sucia

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4608119 - Electricidad event at , Lobby	Copa Club T1	Electricidad	Tue, May 28, 2019, 11:13am	Finalized	Mantenemos auditoria con Star Alliance y aún mantenemos focos quemados en la recepción y area de equipajes	Lobby	Foco Quemado
4608731 - Electricidad event at , ATO - SAB	ATO	Electricidad	Tue, May 28, 2019, 12:19pm	Finalized	focos quemados en las oficinasde sab	ATO - SAB	Foco Quemado
4623255 - Electricidad event at , ATO - HCC	ATO	Electricidad	Wed, May 29, 2019, 8:57am	Finalized	Soy kzuniga desde hcc Tenemos ahora 3 focos quemados Debajo d mi puesto No puedo estar en mi puesto sin luz	ATO - HCC	Foco Quemado
4623587 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, May 29, 2019, 9:38am	Finalized	Falta la tapa de la rejilla de la lámpara justo en el pasillo que está frente a nuestros puestos en Piso 4	CDE - TN Piso 4	Pantalla de Lampara sucia
4626381 - Electricidad event at , ESTACIONES	Estaciones	Electricidad	Wed, May 29, 2019, 3:48pm	Finalized	Se procede con la compra de 4 lámparas para sustituir 4 que se habían quemados en counter, area administrativa, contabilidad y oficina supervisora de CTOSDQ.	ESTACIONES	Foco Quemado
4630586 - Electricidad event at , HANGAR II - BODEGA II	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 12:25pm	Finalized	Buenas tardes: Se requiere cambiar el breaker del panel para cargador de montacargas electrico de 20V a 30V.	HANGAR II - BODEGA II	Instalación de Breaker
4631916 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 3:33pm	Finalized	focos quemados en la oficina de capacitación	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4631944 - Electricidad event at , SETRACASA - ABB	Setracasa	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 3:38pm	Finalized	focos quemados en el cuarto de lavado	SETRACASA - ABB	Foco Quemado
4631973 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 3:43pm	Finalized	los focos del piso de la entrada de hangar hay varios apagados reparar o cambiar	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4632010 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 3:50pm	Finalized	focos quemados en almacén de Shipping	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4632014 - Electricidad event at , HANGAR - CUARTO PLANTAS ELÉCTRICAS	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 3:51pm	Finalized	Focos quemados en la planta eléctrica	HANGAR - CUARTO PLANTAS ELÉCTRICAS	Foco Quemado
4632092 - Electricidad event at , HANGAR - ALA SUR	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 4:12pm	Finalized	focos quemados en la escalera del cajero hacia la losa	HANGAR - ALA SUR	Foco Quemado
4632115 - Electricidad event at , HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 4:17pm	Finalized	taller de side Wall panels mantiene focos quemados	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Foco Quemado
4632133 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 4:21pm	Finalized	cafetería externa focos quemados	HANGAR - CAFETERIA	Foco Quemado
4632796 - Electricidad event at , Cabinas Telefónicas	Copa Club T1	Electricidad	Thu, May 30, 2019, 10:57pm	Finalized	cabina telefónica sin luz	Cabinas Telefónicas	Foco Quemado

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4637698 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, May 31, 2019, 4:45pm	Finalized	Oficina de tesoreria 3 piso - foco quemado	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4637700 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Fri, May 31, 2019, 4:45pm	Finalized	Are de proteccion de ingreso tiene foco quemado	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4636992 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Fri, May 31, 2019, 5:16pm	Finalized	Foco quemado en lampara de baños ala norte	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4641832 - Electricidad event at , HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Mon, Jun 3, 2019, 11:55am	Finalized	Cambio de tubo de lámpara. Baño de damas. Al Norte.	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4643473 - Electricidad event at , CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Jun 3, 2019, 3:18pm	Finalized	El ascensor de carga tiene foco quemado. Caso con hines No. 069180	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4643602 - Electricidad event at ,ATO - SAFETY	ATO	Electricidad	Mon, Jun 3, 2019, 3:44pm	Finalized	Se requiere el remplazo de tres lamparas que estan quemadas en la oficina de SAFETY ubicada muelle norte. Deebajo de la posición 101	ATO - SAFETY	Foco Quemado
4666895 - Electricidad event at CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Jun 4, 2019, 12:00pm	Finalized	dicen q este no está calentando	CDE - TN Piso 1	Tomacorriente Inoperativo
4666914 - Electricidad event at CDE - TN Piso 4	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Tue, Jun 4, 2019, 12:00pm	Finalized	foco quemado en el ascensor de carga caso con hines: 069807	CDE - TN Piso 4	Foco Quemado
4658918 - Electricidad event at , HANGAR - CAFETERIA	Hangar	Electricidad	Thu, Jun 6, 2019, 8:10pm	Finalized	Buenas, atualmente en la cafetería externa solo hay 3 microondas en funcionamiento. Los demas ninguno sirve.	HANGAR - CAFETERIA	Tomacorriente Inoperativo
4660252 - Electricidad event at ,ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Fri, Jun 7, 2019, 9:24am	Finalized	Cambio de los focos de la oficina del Gerente Cesar Rivera	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4663040 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sat, Jun 8, 2019, 8:57am	Finalized	Foco en el area de los lockers de pasajeros quemado.	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4666514 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Mon, Jun 10, 2019, 10:28am	Finalized	2 focos quemados en la oficina de los Ecos, adicional 4 focos quemados en el área de RCC. Por último 1 foco quemado en el área administrativa (Ubicación puesto de Jeimi Melgar).	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4666810 - Electricidad event at ATO - COURIER	ATO	Electricidad	Mon, Jun 10, 2019, 11:06am	Pending finalization	lampara con telaraña en carga y courier	ATO - COURIER	Pantalla de Lampara sucia
4666959 - Electricidad event at ATO - SAB	ATO	Electricidad	Mon, Jun 10, 2019, 11:23am	Finalized	Focos quemados en sab	ATO - SAB	Foco Quemado
4666968 - Electricidad event at ATO - SAB	ATO	Electricidad	Mon, Jun 10, 2019, 11:23am	Finalized	Lampara parpadeando en sab	ATO - SAB	Luces parpadeando

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4667023 - Electricidad event at HANGAR - ALA NORTE	Hangar	Electricidad	Mon, Jun 10, 2019, 11:32am	Finalized	Cuarto de ala norte de máquina de aire sin iluminación	HANGAR - ALA NORTE	Foco Quemado
4667091 - Electricidad event at CDE - TN Piso 3	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Mon, Jun 10, 2019, 11:41am	Finalized	En piso 3 corredor del lado del SOCC	CDE - TN Piso 3	Foco Quemado
4671526 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Tue, Jun 11, 2019, 11:00am	Finalized	cambio del foco de la oficina del Director Jaime Quintero	ATO -RAMPA	Foco Quemado
4676102 - Electricidad event at ESTACIONES	Estaciones	Electricidad	Wed, Jun 12, 2019, 10:19am	Finalized	Se cambiaron 3 focos quemados en oficina de ATO ROS, y una reactancia de 36W que también estaba quemada.	ESTACIONES	Foco Quemado
4762125 - Electricidad event at CDE - TN Piso 1	Costa del Este(CDE)	Electricidad	Wed, Jun 12, 2019, 12:45pm	Finalized	[12:38 PM, 6/12/2019] Meily Pitti: No se si alguien lo reporto pero hay varios microondas que no estan funcionando [12:38 PM, 6/12/2019] Meily Pitti: No se si estén desconectados? [12:39 PM, 6/12/2019] Meily Pitti: Me dicen que desde ayer están así	CDE - TN Piso 1	Tomacorriente Inoperativo
4681996 - Electricidad event at HANGAR II - BODEGA II	Hangar	Electricidad	Thu, Jun 13, 2019, 10:51am	Finalized	Actualmente no tenemos corriente en el toma corriente donde se conecta el cargador de batería del order picker. Puede ser que se haya disparado el breaker. Favor solucionar este tema. ASAP	HANGAR II - BODEGA II	Tomacorriente Inoperativo
4686259 - Electricidad event at HANGAR II - OFICINAS	Hangar	Electricidad	Fri, Jun 14, 2019, 8:45am	Finalized	Tengo esta trinchera de la Bahía 3 sin corriente y los breakers del panel están OK Igual el del Panel principal	HANGAR II - OFICINAS	Tomacorriente Inoperativo
4688331 - Electricidad event at ATO - COPA CLUB	ATO	Electricidad	Sat, Jun 15, 2019, 7:20am	Finalized	Foco quemado en el area de los lockers de pasajeros.	ATO - COPA CLUB	Foco Quemado
4692570 - Electricidad event at Service Desk	Copa Club T1	Electricidad	Mon, Jun 17, 2019, 11:18am	Finalized	Reemplazo de foco que esta intermitente en el area del Service Desk.	Service Desk	Foco Quemado
4749778 - Electricidad event at service desk a lado de tv room	Copa Club T1	Electricidad	Wed, Jun 19, 2019, 11:33am	Finalized	foco quemado	service desk a lado de tv room	Foco Quemado
4762245 - Electricidad event at HANGAR - TALLER DE FRENOS	Hangar	Electricidad	Wed, Jun 19, 2019, 1:29pm	Pending finalization	[1:28 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: buenas tardes [1:29 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: tenemos problemas electricos en el edificio de talleres [1:29 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: el breaker de las luces se esta disparando constantemente [1:29 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: los cargadores de baterias tambien se estan disparando [1:29 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: y no se si tengan un reporte pero tampoco tenemos agua, la presion esta bastante baja [2:07 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: en este momento estamos sin luces [2:08 PM, 6/19/2019] Pedro Pertuz: se dispara el breaker de las luces de todo el edificio	HANGAR - TALLER DE FRENOS	Falta de suministro eléctrico

Name	Building	Type	Opened	Status	Descripción	Location	Subcategoría: Electricidad
4755159 - Electricidad event at ATO -RAMPA	ATO	Electricidad	Thu, Jun 20, 2019, 1:14pm	Pending finalization	Foco quemado en la oficina del Gerente Juan CArlos Moreno	ATO -RAMPA	Foco Quemado

Planned Maintenance Occurrences

Name	Buildings	Date	Executed	Assigned to	Frequency	Location	1. Fecha Inicial	2. Fecha Final	Proveedor
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Hangar	Hangar	Wed, Feb 6, 2019	Wed, Feb 6, 2019, 12:05pm	Jonathan Zapata	Monthly on the third Friday	HANGAR - CUARTO ELÉCTRICO	Fri, Jun 21, 2019	Fri, Jun 21, 2019	JIDSA
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Setracasa	Setracasa	Wed, Feb 13, 2019	Wed, Feb 6, 2019, 7:50am	Jonathan Zapata	Monthly on the last Sunday	SETRACASA - CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	Wed, Jun 19, 2019	Wed, Jun 19, 2019	JIDSA
Mant. Prev. Elevador - Copa Club T1	ATO	Thu, Feb 28, 2019	Thu, Feb 28, 2019, 10:00am	Jonathan Zapata	Monthly on the fourth Tuesday	ATO - COPA CLUB	-	-	Ascensores Transnacionales
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Hangar	Hangar	Wed, Mar 6, 2019	Fri, Mar 8, 2019, 12:43pm	Jonathan Zapata	Monthly on the third Friday	HANGAR - CUARTO ELÉCTRICO	Fri, Jun 21, 2019	Fri, Jun 21, 2019	JIDSA
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Setracasa	Setracasa	Wed, Mar 13, 2019	Thu, Mar 14, 2019, 2:59pm	Jonathan Zapata	Monthly on the last Sunday	SETRACASA - CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	Wed, Jun 19, 2019	Wed, Jun 19, 2019	JIDSA
Mant. Prev. Elevador - Copa Club T1	ATO	Thu, Mar 28, 2019	Thu, Mar 28, 2019, 10:19pm	Jonathan Zapata	Monthly on the fourth Tuesday	ATO - COPA CLUB	-	-	Ascensores Transnacionales
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Hangar	Hangar	Fri, Apr 19, 2019	Mon, May 6, 2019, 3:07pm	Jonathan Zapata	Monthly on the third Friday	HANGAR - CUARTO ELÉCTRICO	Fri, Jun 21, 2019	Fri, Jun 21, 2019	JIDSA
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Setracasa	Setracasa	Fri, Apr 19, 2019	Fri, Apr 19, 2019, 11:00am	Jonathan Zapata	Monthly on the last Sunday	SETRACASA - CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	Wed, Jun 19, 2019	Wed, Jun 19, 2019	JIDSA
Mant. Prev. Elevador - Copa Club T1	ATO	Thu, Apr 25, 2019	Thu, Apr 25, 2019, 8:51am	Jonathan Zapata	Monthly on the fourth Tuesday	ATO - COPA CLUB	-	-	Ascensores Transnacionales
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Setracasa	Setracasa	Fri, May 17, 2019	Fri, May 17, 2019, 5:34pm	Jonathan Zapata	Monthly on the last Sunday	SETRACASA - CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	Wed, Jun 19, 2019	Wed, Jun 19, 2019	JIDSA
Mant. Prev. - Planta Eléctrica Hangar	Hangar	Fri, May 17, 2019	Fri, May 17, 2019, 12:11pm	Jonathan Zapata	Monthly on the third Friday	HANGAR - CUARTO ELÉCTRICO	Fri, Jun 21, 2019	Fri, Jun 21, 2019	JIDSA
Mant. Prev. Elevador - Copa Club T1	ATO	Thu, May 30, 2019	Tue, May 28, 2019, 10:00pm	Jonathan Zapata	Monthly on the fourth Tuesday	ATO - COPA CLUB	-	-	Ascensores Transnacionales

ANEXO 12: Inspecciones internas (COPA)

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Estándar de Seguridad Industrial, Protección contra Incendios y Calidad Ambiental en Equipo de Tierra (GSE)

CopaAirlines

Lugar:	Taller de GSE	Fecha/Hora:	14-2-19 / 11:00 a.m.
Auditor:	Angel F. Taylor	*Confirmación de Visita:	

* En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

Boyd King
Gerente Gerencia Equipo Terrestre
CopaAirlines

INSTALACIONES (001-020)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-001	Cuenta la instalación con señalización de información de riesgos?	45,588-JD-2011, Art.6-d.	✓		
SI-002	Las escaleras cuentan con cintas antideslizantes para prevenir caídas.	29CFR1926.1053(b)(7)	✓		
SI-003	Las instalaciones cuentan conlámparas automáticas para casos de emergencia?	NFPA 101-7.9	✓		
SI-003.1	Todas las lámparas para casos de emergencias funcionan apropiadamente	NFPA 101 7.9.2.5	✓		
SI-004	Todas las superficies para caminar cuentan con sistemas antideslizantes	29CFR1926 1910.24 (f)	✓		
SI-005	Las vías de acceso, escaleras y pasillos están libres de obstáculos.	29CFR1910.11(b)(1)	✓		
SI-006	Las unidades paralavado de ojos están limpias y operativas	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.1	Las unidades paralavado de ojos están libres de obstrucciones (cajas, almacenajes u otros frente estas)	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.2	Las unidades para lavado de ojos están a no más de 10 segundos de cualquier lugar de exposición.	ANSI Z358-2009, section 4.6.6 – 5.5.4	✓		

ELECTRICIDAD (021-030)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-021	Las instalaciones eléctricas cercanas a fuentes de agua, baños, cocinas y áreas húmedas cuentan con dispositivos GFCI.	NFPA 70 NEC 210.8(b)	✓		
SI-022	Los paneles eléctricos mantienen 36 pulgadas libres alrededor.	29CFR1910.303 (g)(1)(vi)(B)	✓		
SI-023	Las herramientas y equipos mantienen el sello de doble aislado y conexión a tierra.	29CFR1910 (f)(5)(iv)	✓		
SI-024	En las extensiones eléctricas no hay cables pelados, deshilados, gastados o expuestos	29CFR1910.305(g)(1)(iii)	✓		
SI-025	Todos los toma corrientes e interruptores cuentan con sus tapas en perfecto estado, sin rajas.	NFPA 70 NEC 110.1	✓		
SI-026	Todas las aberturas de las cajas y paneles eléctricos cuentan con tapas para evitar contactos accidentales.	NFPA 70 NEC 110.8	✓		
SI-027	Todos los interruptores de los paneles eléctricos están señalizados claramente su propósito y función	NFPA 70 NEC 110.2	✓		

EXTINTORES (031-040)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-031	La instalación cuenta con extintores de incendio en cantidad y disposición adecuada al riesgo	NFPA 10 6.1.1	✓		
SI-032	Los extintores cuentan con etiquetas de inspección clara y visible.	NFPA 10 7.3.3	✓		
SI-033	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente.	NFPA 10 7.1.2.1	✓		
SI-034	Los extintores cuentan con señalización que indiquen su ubicación.	NFPA 10, 101 y 170	✓		

SI-035	Los extintores de incendio están localizados a simple vista y sin obstrucciones u ocultos.	NFPA 10 6.1.3.3	✓		
SI-036	Los extintores de incendio están colocados en la pared conforme a las alturas indicadas en la norma.	NFPA 10 6.1.3.8	✓		
SI-037	El personal de la instalación cuenta con entrenamiento básico para el uso de extintores.	NFPA 10 Anexo D	✓		
SI-037	Los extintores cuentan con la inspección mensual.	NFPA 10 7.2.1.2	✓		
SI-038	Los extintores cuentan con la inspección anual.	NFPA 10 7.2.1.2	✓		
SI-039	La lectura del manómetro de presión esta en rango operable.	NFPA 10 7.2..2	✓		
SI-040	La condición de las llantas, vehículos, mangueras y boquillas de los extintores estén operables.	NFPA 10 7.2.2.	✓		
SI-041	Los sellos no se encuentran rotos, perdidos o alterados.	NFPA 10 7.2.2.2	✓		

SALIDAS PARA EMERGENCIAS Y MEDIOS DE EGRESO (061-070)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
SI-061	Las salidas son fácilmente accesibles en todo momento (sin obstrucciones en la ruta)	NFPA 101 7.5.1.1	✓		
SI-062	Las salidas están claramente señalizadas para proporcionar una línea de vista a la salida	NFPA 101 7.5.1.1	✓		

ALMACENAMIENTO DE GASES COMPRIMIDOS (071-080)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
SI-071	Los cilindros de gases comprimidos están etiquetados para identificar claramente su contenido	NFPA 55 4-2	✓		
SI-072	Los cilindros se almacenan en áreas bien ventiladas y libre de fuentes de calor	NFPA 55 3.1.2	✓		
SI-073	Los cilindros se almacenan en posición vertical, con su tapa y apoyados a la pared y sujetos por cadenas.	NFPA 55 6.6 y 6.7	✓		
SI-074	Los protectores de válvulas para cilindros siempre son colocados cuando no están en uso o conectados	NFPA 55 6.4	✓		

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (091-100)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
SI-091	Los colaboradores en el lugar utilizan las gafas o caretas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-092	Los colaboradores en el lugar utilizan los guantes de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-093	Los colaboradores en el lugar utilizan los calzados o botas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-094	Los colaboradores en el lugar utilizan las mascarilla o respirador de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-096	Los colaboradores en el lugar utilizan las copas o tapones para la protección contra el ruido?		✓		
SI-097	Los colaboradores en el lugar utilizan delantales o batas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		

HOUSEKEEPING (101-110)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
SI-101	Las áreas de trabajo se mantienen limpias y despejadas?		✓		
SI-102	Las herramientas están almacenadas con orden y aseo, usando correctamente los medios de control		✓		
SI-103	Cuentan con suficientes recipientes para la disposición de desechos.		✓		

PROTECCION AL AMBIENTE

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
CA-01	La instalación cuenta con envases para reciclaje (división de papel, latas, tetrapak, etc)		✓		

CA-02	La instalación cumple con la disposición de líquidos a cuerpos de agua y sistemas sanitarios	COPANIT 39-2000			

NOTAS:

No se detecto condición o acto inseguro.

Boyd King
Gerente de Equipo Terrestre
CopaAirlines

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Estándar de Seguridad Industrial, Protección contra Incendios y Calidad Ambiental en Equipo de Tierra (GSE)

CopaAirlines

Lugar:	Taller GSE	Fecha/Hora:	30-1-19
Auditor:	Angel F. Taylor	*Confirmación de Visita:	30

* En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

Gerente de Estación

INSTALACIONES (001-020)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-001	Cuenta la instalación con señalización de información de riesgos?	45,588-JD-2011, Art.6-d.	✓		
SI-002	Las escaleras cuentan con cintas antideslizantes para prevenir caídas.	29CFR1926.1053(b)(7)	✓		
SI-003	Las instalaciones cuentan conlámparas automáticas para casos de emergencia?	NFPA 101-7.9	✓		
SI-003.1	Todas las lámparas para casos de emergencias funcionan apropiadamente	NFPA 101 7.9.2.5	✓		
SI-004	Todas las superficies para caminar cuentan con sistemas antideslizantes	29CFR1926 1910.24 (f)	✓		
SI-005	Las vías de acceso, escaleras y pasillos están libres de obstáculos.	29CFR1910.11(b)(1)	✓		
SI-006	Las unidades paralavado de ojos están limpias y operativas	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.1	Las unidades paralavado de ojos están libres de obstrucciones (cajas, almacenajes u otros frente estas)	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.2	Las unidades para lavado de ojos están a no más de 10 segundos de cualquier lugar de exposición.	ANSI Z358-2009, section 4.6.6 – 5.5.4	✓		

ELECTRICIDAD (021-030)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-021	Las instalaciones eléctricas cercanas a fuentes de agua, baños, cocinas y áreas húmedas cuentan con dispositivos GFCI.	NFPA 70 NEC 210.8(b)	✓		
SI-022	Los paneles eléctricos mantienen 36 pulgadas libres alrededor.	29CFR1910.303 (g)(1)(vi)(B)	✓		
SI-023	Las herramientas y equipos mantienen el sello de doble aislado y conexión a tierra.	29CFR1910 (f)(5)(iv)	✓		
SI-024	En las extensiones eléctricas no hay cables pelados, deshilados, gastados o expuestos	29CFR1910.305(g)(1)(iii)	✓		
SI-025	Todos los toma corrientes e interruptores cuentan con sus tapas en perfecto estado, sin rajas.	NFPA 70 NEC 110.1	✓		
SI-026	Todas las aberturas de las cajas y paneles eléctricos cuentan con tapas para evitar contactos accidentales.	NFPA 70 NEC 110.8	✓		
SI-027	Todos los interruptores de los paneles eléctricos están señalizados claramente su propósito y función	NFPA 70 NEC 110.2	✓		

EXTINTORES (031-040)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-031	La instalación cuenta con extintores de incendio en cantidad y disposición adecuada al riesgo	NFPA 10 6.1.1	✓		
SI-032	Los extintores cuentan con etiquetas de inspección clara y visible.	NFPA 10 7.3.3	✓		
SI-033	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente.	NFPA 10 7.1.2.1	✓		
SI-034	Los extintores cuentan con señalización que indiquen su ubicación.	NFPA 10, 101 y 170	✓		

SI-035	Los extintores de incendio están localizados a simple vista y sin obstrucciones u ocultos.	NFPA 10 6.1.3.3	✓		
SI-036	Los extintores de incendio están colocados en la pared conforme a las alturas indicadas en la norma.	NFPA 10 6.1.3.8	✓		
SI-037	El personal de la instalación cuenta con entrenamiento básico para el uso de extintores.	NFPA 10 Anexo D	✓		
SI-037	Los extintores cuentan con la inspección mensual.	NFPA 10 7.2.1.2	✓		
SI-038	Los extintores cuentan con la inspección anual.	NFPA 10 7.2.1.2	✓		
SI-039	La lectura del manómetro de presión esta en rango operable.	NFPA 10 7.2..2	✓		
SI-040	La condición de las llantas, vehículos, mangueras y boquillas de los extintores estén operables.	NFPA 10 7.2.2.	✓		
SI-041	Los sellos no se encuentran rotos, perdidos o alterados.	NFPA 10 7.2.2.2	✓		

SALIDAS PARA EMERGENCIAS Y MEDIOS DE EGRESO (061-070)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-061	Las salidas son fácilmente accesibles en todo momento (sin obstrucciones en la ruta)	NFPA 101 7.5.1.1	✓		
SI-062	Las salidas están claramente señalizadas para proporcionar una línea de vista a la salida	NFPA 101 7.5.1.1	✓		

ALMACENAMIENTO DE GASES COMPRIMIDOS (071-080)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-071	Los cilindros de gases comprimidos están etiquetados para identificar claramente su contenido	NFPA 55 4-2	✓		
SI-072	Los cilindros se almacenan en áreas bien ventiladas y libre de fuentes de calor	NFPA 55 3.1.2		✓	
SI-073	Los cilindros se almacenan en posición vertical, con su tapa y apoyados a la pared y sujetos por cadenas.	NFPA 55 6.6 y 6.7		✓	
SI-074	Los protectores de válvulas para cilindros siempre son colocados cuando no están en uso o conectados	NFPA 55 6.4		✓	

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (091-100)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-091	Los colaboradores en el lugar utilizan las gafas o caretas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-092	Los colaboradores en el lugar utilizan los guantes de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-093	Los colaboradores en el lugar utilizan los calzados o botas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-094	Los colaboradores en el lugar utilizan las mascarilla o respirador de seguridad para el trabajo que realizan?				
SI-096	Los colaboradores en el lugar utilizan las copas o tapones para la protección contra el ruido?				
SI-097	Los colaboradores en el lugar utilizan delantales o batas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		

HOUSEKEEPING (101-110)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-101	Las áreas de trabajo se mantienen limpias y despejadas?		✓		
SI-102	Las herramientas están almacenadas con orden y aseo, usando correctamente los medios de control		✓		
SI-103	Cuentan con suficientes recipientes para la disposición de desechos.		✓		

PROTECCION AL AMBIENTE

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
CA-01	La instalación cuenta con envases para reciclaje (división de papel, latas, tetrapak, etc)				

CA-02	La instalación cumple con la disposición de líquidos a cuerpos de agua y sistemas sanitarios	COPANIT 39-2000	✓		

NOTAS:

- Se dectecto un tanque de gases comprimido sin asegurar y sin tapadera
- Colaborador en almacén no cuenta con una escalera o plataforma para alcanzar las piezas di vehiculos
- Acomulación de agua en las alcantarillas de desague.

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Estándar de Seguridad Industrial, Protección contra Incendios y Calidad Ambiental en Plataforma

CopaAirlines

Lugar:	Rampa - Opt	Fecha/Hora:	14-2-19/
Auditor:	Angel F. Taylor	*Confirmación de Visita:	Ra/S

NOTA: Para la medición de este estándar se toma de manera "aleatoria" puertas; vehículos; vuelos o instalaciones a fin de aplicar el formato y medir cumplimiento.
*En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

VEHICULOS EN PLATAFORMA

NUMERAL	VERIFICAR / REVISAR	REFERENCIA	MATRICULA: Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-031	Cuenta con extintores de incendio en cantidad y disposición adecuada al riesgo?	NFPA 10 6.1.1	✓		
SI-032	Cuentan con etiquetas de inspección clara y visible?	NFPA 10 7.3.3		✓	
SI-033	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente?	NFPA 10 7.1.2.1		✓	
SI-034	El vehículo cuenta con calzos disponible?	Manual GSE 4.4.3 (4)	✓		
SI-035	El operador utiliza los calzos al dejar el vehículo estacionado?	Manual OPT 2.6.9 (c)	✓		
SI-036	Durante la operación, ¿Se respeta la velocidad mínima requerida por Tocumen durante la conducción de los equipos de tierra? velocidad mínima 25 km/hr y con precaución	Manual OPT 2.2.25 (2)	✓		
			✓		
SI-037	Verificar que los vehículos porten extintor en buenas condiciones	Manual OPT 2.2.27	✓		

OBSERVACIONES EN PUERTA

NUMERAL	VERIFICAR / REVISAR	REFERENCIA	GATE:	HORA:	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-092	Los colaboradores en el lugar utilizan los guantes de seguridad para el trabajo que realizan?	Manual OPT 2.4.2 (2)			✓		
SI-093	Los colaboradores en el lugar utilizan los calzados o botas de seguridad para el trabajo que realizan?	Manual OPT 2.4.2 (1)			✓		
SI-096	Los colaboradores en el lugar utilizan las copas o tapones para la protección contra el ruido?	Manual OPT 2.4.2 (3)			✓		
SI-098	Los colaboradores en el lugar utilizan rodilleras para el trabajo que realizan?	Manual OPT 2.4.2 (2)			✓		
SI-099	Los colaboradores, en el lugar, ¿Utilizan chaleco refractivo de acuerdo a los requerimientos de COPA durante sus funciones?	Manual OPT 2.4.2 (4)			✓		
SI-100	Durante la operación, ¿Los operadores de vehículos en la zona segura del avión, se acercan con cautela y usan un guía para maniobrar al conectarse al avión? Es segura la operación para las personas en el lugar?	Manual OPT 2.2.25 (2)			✓		

HOUSEKEEPING (101-110)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-101	Las áreas de trabajo se mantienen limpias y despejadas?		✓		
SI-102	Las barras de pushback están almacenadas con orden, usando correctamente los medios de control?		✓		
SI-103	Cuentan con suficientes recipientes para la disposición de desechos.		✓		

	Verificar que los extintores en la plataforma no sean bloqueados por vehículos mal estacionados o que loe extintores se hayan movido a lugares donde no e		✓		

PROTECCION AL AMBIENTE					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
CA-01	La instalación cuenta con envases para reciclaje (división de papel, latas, tetrapak, etc)		✓		
CA-02	La instalación cumple con la disposición de líquidos a cuerpos de agua y sistemas sanitarios	COPANIT 39-2000	✓		

NOTAS:

Se detectaron extintores:

- Sin Inspección Mensual
- Sin tarjeta de inspección
- Sin pasador de Seguridad
- Obstrucción de extintor en oficina administrativa.

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Formato de Auditoria Semanal en Mantenimiento en línea

CopaAirlines

Área:	Manto Linea	Fecha/Hora:	14-2-19
Auditor:	Angel F. Taylor	Confirmación de Visita:	

En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

INSTALACIONES (001-020)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-001	Cuenta la instalación con señalización de información de riesgos?	45,588-JD-2011, Art.6-d.	✓		
AS-003.1	Todas las lámparas para casos de emergencias funcionan apropiadamente	NFPA 101 7.9.2.5	✓		
AS-004	Todas las superficies para caminar cuentan con sistemas antideslizantes	29CFR1926 1910.24 (f)	✓		
AS-005	Las vías de acceso, escaleras y pasillos están libres de obstáculos.	29CFR1910.11(b)(1)	✓		
AS-006	Las unidades para lavado de ojos están limpias y operativas	ANAS Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
AS-006.1	Las unidades para lavado de ojos están libres de obstrucciones (cajas, almacenajes u otros frente estas)	ANAS Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		

EXTINTORES (031-040)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-031	Los extintores cuentan con etiquetas de inspección clara y visible.	NFPA 10 7.3.3	✓		
AS-032	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente.	NFPA 10 7.1.2.1	✓		
AS-033	Los extintores cuentan con señalización que indiquen su ubicación.	NFPA 10, 101 y 170	✓		
AS-034	Los extintores de incendio están localizados a simple vista y sin obstrucciones u ocultos.	NFPA 10 6.1.3.3	✓		
AS-035	Los extintores de incendio están colocados en la pared conforme a las alturas indicadas en la norma.	NFPA 10 6.1.3.8	✓		
AS-036	El personal de la instalación cuenta con entrenamiento	NFPA 10 Anexo D	✓		
AS-037	Los extintores cuentan con la inspección mensual.	NFPA 10 7.2.1.2	✓		
AS-038	Los extintores cuentan con la inspección anual.	NFPA 10 7.2.1.2	✓		
AS-039	La lectura del manómetro de presión esta en rango operable.	NFPA 10 7.2..2	✓		
AS-040	La condición de las llantas, vehículos, mangueras y boquillas de los extintores estén operables.	NFPA 10 7.2.2.	✓		
AS-041	Los sellos no se encuentran rotos, perdidos o alterados.	NFPA 10 7.2.2.2	✓		

SALIDAS PARA EMERGENCIAS Y MEDIOS DE EGRESO (041-050)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-041	Todas las salidas identificadas conducen directamente al exterior o una zona de refugio ventilado	NFPA 101 7.5.4	✓		
AS-042	Las puertas de las salidas para emergencias abren hacia la dirección del desplazamiento	NFPA 101 7.2.1.1.2	✓		
AS-043	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas por símbolos y colores aprobados	NFPA 170	✓		
AS-044	Las puertas que no conducen a salidas (armarios, cuartos eléctricos) están señalizadas NO ES SALIDA	NFPA 101 7.10.8.1	✓		

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS (051-060)					
Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
AS-051	Los Botiquines de Primeros auxilios están sellados y en su lugar.	45,588-JD-2011, Art.19	✓		
AS-053	El panel del sistema de detección de incendios presenta algún problema o alerta.	Resolución No. 277 Panamá, 26 /10/ 1990	✓		

MATERIALES PELIGRSOS (061-070)					
Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
AS-061	Hay envases con químicos sin rotulación o indicación preventiva	45,588-JD-2011, Art.10-c	✓		
AS-062	Se ven muestras de derrames químicos en las zonas de trabajo o aledañas.	45,588-JD-2011, Art.10-c	✓		
AS-063	La instalación cuenta visible y accesible las hojas de seguridad para materiales peligrosos (MSDS)	Copanit 43	✓		
AS-064	Las computadoras de trabajo cuentan con el acceso digital al MSDS y este funciona adecuadamente	45,588-JD-2011, Art.10-c	✓		

MANEJO Y ALMACENAJE DE DESECHOS (071-080)					
Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
AS-072	La jaula de materiales reciclables esta ordenada y conformidad con los requisitos de la instalación	45,588-JD-2011, Art.11-d	✓		

EQUIPOS DE CARGA O DE LEVANTAMIENTO AUXILIAR (081-091)					
Numeral	Descripción	Referencia	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
AS-081	Los equipos de levamiento de brazo telescópico mantiene sus defensas de protección operativas	29CFR1910.68	✓		
AS-082	Los equipos de levamiento tipo tijera mantiene sus defensas de protección operativas	29CFR1910.68	✓		

NOTAS:

Nos se detecto acto o condición Insegura.

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Estándar de Seguridad Industrial, Protección contra Incendios y Calidad Ambiental de las Instalaciones

CopaAirlines

Lugar:	Hangar	Fecha/Hora:	9-2-19
Auditor:	Angel F. Taylor	*Confirmación de Visita:	

* En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

INSTALACIONES (001-020)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-001	Cuenta la instalación con señalización de información de riesgos?	45,588-JD-2011, Art.6-d.	✓		
SI-002	Las escaleras cuentan con cintas antideslizantes para prevenir caídas.	29CFR1926.1053(b)(7)	✓		
SI-003	Las instalaciones cuentan conlámparas automáticas para casos de emergencia?	NFPA 101-7.9	✓		
SI-003.1	Todas las lámparas para casos de emergencias funcionan apropiadamente	NFPA 101 7.9.2.5	✓		
SI-004	Todas las superficies para caminar cuentan con sistemas antideslizantes	29CFR1926 1910.24 (f)	✓		
SI-005	Las vías de acceso, escaleras y pasillos están libres de obstáculos.	29CFR1910.11(b)(1)			
SI-006	Las unidades paralavado de ojos están limpias y operativas	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.1	Las unidades paralavado de ojos están libres de obstrucciones (cajas, almacenajes u otros frente estas)	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.2	Las unidades para lavado de ojos están a no más de 10 segundos de cualquier lugar de exposición.	ANSI Z358-2009, section 4.6.6 – 5.5.4	✓		

ELECTRICIDAD (021-030)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-021	Las instalaciones eléctricas cercanas a fuentes de agua, baños, cocinas y áreas húmedas cuentan con dispositivos GFCI.	NFPA 70 NEC 210.8(b)	✓		
SI-022	Los paneles eléctricos mantienen 36 pulgadas libres alrededor ,	29CFR1910.303 (g)(1)(vi)(B)	✓		
SI-023	Las herramientas y equipos mantienen el sello de doble aislado y conexión a tierra.	29CFR1910 (f)(5)(iv)	✓		
SI-024	En las extensiones eléctricas no hay cables pelados, deshilados, gastados o expuestos	29CFR1910.305(g)(1)(iii)	✓		
SI-025	Todos los toma corrientes e interruptores cuentan con sus tapas en perfecto estado, sin rajas.	NFPA 70 NEC 110.1	✓		
SI-026	Todas las aberturas de las cajas y paneles eléctricos cuentan con tapas para evitar contactos accidentales.	NFPA 70 NEC 110.8	✓		
SI-027	Todos los interruptores de los paneles eléctricos están señalizados claramente su propósito y función	NFPA 70 NEC 110.2	✓		

EXTINTORES (031-040)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-031	La instalación cuenta con extintores de incendio en cantidad y disposición adecuada al riesgo	NFPA 10 6.1.1	✓		
SI-032	Los extintores cuentan con etiquetas de inspección clara y visible.	NFPA 10 7.3.3	✓		
SI-033	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente.	NFPA 10 7.1.2.1	✓		

SI-067	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas por símbolos y colores aprobados	NFPA 170	✓		
SI-068	Las puertas que no conducen a salidas (armarios, cuartos eléctricos) están señalizadas NO ES SALIDA	NFPA 101 7.10.8.1	✓		
SI-069	Las puertas de salida para emergencias están equipadas con dispositivos anti pánico	NFPA 101 7.2.1.7	✓		

ALMACENAMIENTO DE GASES COMPRIMIDOS (071-080)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-071	Los cilindros de gases comprimidos están etiquetados para identificar claramente su contenido	NFPA 55 4-2	✓		
SI-072	Los cilindros se almacenan en áreas bien ventiladas y libre de fuentes de calor	NFPA 55 3.1.2	✓		
SI-073	Los cilindros se almacenan en posición vertical, con su tapa y apoyados a la pared y sujetos por cadenas.	NFPA 55 6.6 y 6.7	✓		
SI-074	Los protectores de válvulas para cilindros siempre son colocados cuando no están en uso o conectados	NFPA 55 6.4	✓		

ESCALERAS, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO (081-090)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-081	Las escaleras cuentan con sistemas de seguridad para estabilización? (Zapatas y tensores)		✓		
SI-082	Las escaleras con más de 1.20 mts de altura en la plataforma de trabajo cuentan con barandales?		✓		
SI-083	El barandal superior de las escaleras está a 42pulg, el intermedio a la mitad y rodapiés de 3 pulg.?		✓		
SI-084	Los andamios están debidamente estabilizados y las ruedas aseguradas		✓		
SI-085	Los andamios y escaleras cuentan con defensas para evitar el contacto con otras superficies.		✓		
SI-086	Las plataformas de trabajo de los andamios no deben tener más de 3pulg de separación entre ellas.		✓		
SI-087	Las plataformas de trabajo no deben tener más de 20cm de la superficie a trabajar.		✓		

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (091-100)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-091	Los colaboradores en el lugar utilizan las gafas o caretas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-092	Los colaboradores en el lugar utilizan los guantes de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-093	Los colaboradores en el lugar utilizan los calzados o botas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-094	Los colaboradores en el lugar utilizan las mascarilla o respirador de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-095	Los colaboradores en el lugar utilizan las gafas o caretas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-096	Los colaboradores en el lugar utilizan las copas o tapones para la protección contra el ruido?		✓		
SI-097	Los colaboradores en el lugar utilizan delantales o batas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
			✓		

HOUSEKEEPING (101-110)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-101	Las áreas de trabajo se mantienen limpias y despejadas?		✓		
SI-102	Las herramientas están almacenadas con orden y aseo, usando correctamente los medios de control		✓		
SI-103	Cuentan con suficientes recipientes para la disposición de desechos.		✓		

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Formato de Auditoria Semanal en Mantenimiento en línea

CopaAirlines

Área:	Patio dique - Área Externa.	Fecha/Hora:	19/03/2019. 11:40am
Auditor:	Natzaila Rodriguez	Confirmación de Visita:	Luis Solis

En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

INSTALACIONES (001-020)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-001	Cuenta la instalación con señalización de información de riesgos?	45,588-JD-2011, Art.6-d.		✓	
AS-003.1	Todas las lámparas para casos de emergencias funcionan apropiadamente	NFPA 101 7.9.2.5	✓		Existen 3 lámparas, solo se pudo verificar 2.
AS-004	Todas las superficies para caminar cuentan con sistemas antideslizantes	29CFR1926 1910.24 (f)			N/A.
AS-005	Las vías de acceso, escaleras y pasillos están libres de obstáculos.	29CFR1910.11(b)(1)	✓		
AS-006	Las unidades para lavado de ojos están limpias y operativas	ANAS Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
AS-006.1	Las unidades para lavado de ojos están libres de obstrucciones (cajas, almacenajes u otros frente estas)	ANAS Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		

EXTINTORES (031-040)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-031	Los extintores cuentan con etiquetas de inspección clara y visible.	NFPA 10 7.3.3	✓		
AS-032	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente.	NFPA 10 7.1.2.1	✓		
AS-033	Los extintores cuentan con señalización que indiquen su ubicación.	NFPA 10, 101 y 170	✓		
AS-034	Los extintores de incendio están localizados a simple vista y sin obstrucciones u ocultos.	NFPA 10 6.1.3.3	✓		

SALIDAS PARA EMERGENCIAS Y MEDIOS DE EGRESO (041-050)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-041	Todas las salidas identificadas conducen directamente al exterior o una zona de refugio ventilado	NFPA 101 7.5.4	✓		
AS-042	Las puertas de las salidas para emergencias abren hacia la dirección del desplazamiento	NFPA 101 7.2.1.1.2	✓		
AS-043	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas por símbolos y colores aprobados	NFPA 170	✓		
AS-044	Las puertas que no conducen a salidas (armarios, cuartos eléctricos) están señalizadas NO ES SALIDA	NFPA 101 7.10.8.1			N/A.

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS (051-060)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-051	Los Botiquines de Primeros auxilios están sellados y en su lugar.	45,588-JD-2011, Art.19	✓		Ultima el 27/02/19
AS-053	El panel del sistema de detección de incendios presenta algún problema o alerta.	Resolución No. 277 Panamá, 26 /10/ 1990		✓	

MATERIALES PELIGRSOS (061-070)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
AS-061	Hay envases con químicos sin rotulación o indicación preventiva	45,588-JD-2011, Art.10-c	✓		Tinas sin rotulos
AS-062	Se ven muestras de derrames químicos en las zonas de trabajo o aledañas.	45,588-JD-2011, Art.10-c	✓		El piso se encuentra con mancha de aceite.

AS-063	La instalación cuenta visible y accesible las hojas de seguridad para materiales peligrosos (MSDS)	Copanit 43		✓	
AS-064	Las computadoras de trabajo cuentan con el acceso digital al MSDS y este funciona adecuadamente	45,588-JD-2011, Art.10-c		✓	
MANEJO Y ALMACENAJE DE DESECHOS (071-080)					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
AS-072	La jaula de materiales reciclables esta ordenada y conformidad con los requisitos de la instalación	45,588-JD-2011, Art.11-d			N/A.
EQUIPOS DE CARGA O DE LEVANTAMIENTO AUXILIAR (081-091)					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
AS-081	Los equipos de levamiento de brazo telescópico mantiene sus defensas de protección operativas	29CFR1910.68	✓		
AS-082	Los equipos de levamiento tipo tijera mantiene sus defensas de protección operativas	29CFR1910.68			N/A.

NOTAS:
Se encontró cajas con latas de mobil fet. Oil II, vacías y fueras del área. → Corregido ~~el momento~~ en sitio.

- Admir ccso a IT para que se instale acceso digital. al MSDS (SDS).

Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

Estándar de Seguridad Industrial, Protección contra Incendios y Calidad Ambiental en Equipo de Tierra (GSE)

CopaAirlines

Lugar:	Todas las Áreas de GSE - Taller	Fecha/Hora:	9:42 am 20/08/19
Auditor:	Mitzy La Rodriguez	*Confirmación de Visita:	Gerencia Casas

* En caso de encontrarse discrepancia se enviará reporte al encargado del área o depto.

INSTALACIONES (001-020)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-001	Cuenta la instalación con señalización de información de riesgos?	45,588-JD-2011, Art.6-d.	✓		
SI-002	Las escaleras cuentan con cintas antideslizantes para prevenir caídas.	29CFR1926.1053(b)(7)	✓		
SI-003	Las instalaciones cuentan con lámparas automáticas para casos de emergencia?	NFPA 101-7.9		✓	En la oficina de Gerencia Supervisores con luz
SI-003.1	Todas las lámparas para casos de emergencias funcionan apropiadamente	NFPA 101 7.9.2.5	✓		
SI-004	Todas las superficies para caminar cuentan con sistemas antideslizantes	29CFR1926 1910.24 (f)	✓		
SI-005	Las vías de acceso, escaleras y pasillos están libres de obstáculos.	29CFR1910.11(b)(1)	✓		
SI-006	Las unidades para lavado de ojos están limpias y operativas	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.1	Las unidades para lavado de ojos están libres de obstrucciones (cajas, almacenajes u otros frente estas)	ANSI Z358-2009, section 4.5.2 – 5.4.2	✓		
SI-006.2	Las unidades para lavado de ojos están a no más de 10 segundos de cualquier lugar de exposición.	ANSI Z358-2009, section 4.6.6 – 5.5.4	✓		

ELECTRICIDAD (021-030)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-021	Las instalaciones eléctricas cercanas a fuentes de agua, baños, cocinas y áreas húmedas cuentan con dispositivos GFCI.	NFPA 70 NEC 210.8(b)	✓		
SI-022	Los paneles eléctricos mantienen 36 pulgadas libres alrededor.	29CFR1910.303 (g)(1)(vl)(B)	✓		
SI-023	Las herramientas y equipos mantienen el sello de doble aislado y conexión a tierra.	29CFR1910 (f)(5)(iv)	✓		
SI-024	En las extensiones eléctricas no hay cables pelados, deshilados, gastados o expuestos	29CFR1910.305(g)(1)(iii)		✓	
SI-025	Todos los toma corrientes e interruptores cuentan con sus tapas en perfecto estado, sin rajas.	NFPA 70 NEC 110.1	✓		
SI-026	Todas las aberturas de las cajas y paneles eléctricos cuentan con tapas para evitar contactos accidentales.	NFPA 70 NEC 110.8		✓	Panel - Maquina de Lavado, con cables expuestos
SI-027	Todos los interruptores de los paneles eléctricos están señalizados claramente su propósito y función	NFPA 70 NEC 110.2	✓		

EXTINTORES (031-040)

Numeral	Descripción	Referencia	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
SI-031	La instalación cuenta con extintores de incendio en cantidad y disposición adecuada al riesgo	NFPA 10 6.1.1	✓		
SI-032	Los extintores cuentan con etiquetas de inspección clara y visible.	NFPA 10 7.3.3	✓		
SI-033	Los extintores está debidamente inspeccionados y actualizados por una persona competente.	NFPA 10 7.1.2.1	✓		
SI-034	Los extintores cuentan con señalización que indiquen su ubicación.	NFPA 10, 101 y 170	✓		

SI-035	Los extintores de incendio están localizados a simple vista y sin obstrucciones u ocultos.	NFPA 10 6.1.3.3		✓	
SI-036	Los extintores de incendio están colocados en la pared conforme a las alturas indicadas en la norma.	NFPA 10 6.1.3.8	✓		
SI-037	El personal de la instalación cuenta con entrenamiento básico para el uso de extintores.	NFPA 10 Anexo D		✓	Pendiente

SALIDAS PARA EMERGENCIAS Y MEDIOS DE EGRESO (061-070)					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
SI-061	Las salidas son fácilmente accesibles en todo momento (sin obstrucciones en la ruta)	NFPA 101 7.5.1.1	✓		Con oportunidad de mejora*
SI-062	Las salidas están claramente señalizadas para proporcionar una línea de vista a la salida	NFPA 101 7.5.1.1	✓		

ALMACENAMIENTO DE GASES COMPRIMIDOS (071-080)					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
SI-071	Los cilindros de gases comprimidos están etiquetados para identificar claramente su contenido	NFPA 55 4-2	✓		
SI-072	Los cilindros se almacenan en áreas bien ventiladas y libre de fuentes de calor	NFPA 55 3.1.2	✓		
SI-073	Los cilindros se almacenan en posición vertical, con su tapa y apoyados a la pared y sujetos por cadenas.	NFPA 55 6.6 y 6.7	✓		
SI-074	Los protectores de válvulas para cilindros siempre son colocados cuando no están en uso o conectados	NFPA 55 6.4	✓		

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (091-100)					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
SI-091	Los colaboradores en el lugar utilizan las gafas o caretas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-092	Los colaboradores en el lugar utilizan los guantes de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-093	Los colaboradores en el lugar utilizan los calzados o botas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-094	Los colaboradores en el lugar utilizan las mascarilla o respirador de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		
SI-096	Los colaboradores en el lugar utilizan las copas o tapones para la protección contra el ruido?		✓		
SI-097	Los colaboradores en el lugar utilizan delantales o batas de seguridad para el trabajo que realizan?		✓		

HOUSEKEEPING (101-110)					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
SI-101	Las áreas de trabajo se mantienen limpias y despejadas?			✓	Canal de Aguas con sedimento.
SI-102	Las herramientas están almacenadas con orden y aseo, usando correctamente los medios de control		✓		
SI-103	Cuentan con suficientes recipientes para la disposición de desechos.		✓		Oportunidad de mejora

PROTECCION AL AMBIENTE					
Numeral	**Descripción**	**Referencia**	**Cumple**		**Observaciones**
			SI	**NO**	
CA-01	La instalación cuenta con envases para reciclaje (división de papel, latas, tetrapak, etc)		✓		Solo se recolecta papel
CA-02	La instalación cumple con la disposición de líquidos a cuerpos de agua y sistemas sanitarios	COPANIT 39-2000	✓		

NOTAS:

- Se encontró extintor obstruido en el área de Bodega.
- Cafetería y oficina de coordinador y Supervisores no cuenta con Lámparas de emergencias.
- Panel expuesto (Cables) donde se encuentra la máquina de lavado
- Personal no ha recibido capacitación en manejo de extintores
- Oportunidad de mejora:
  - Salida de Emergencia en el área de bodega con materiales de almacén
  - Dos recipientes para el manejo de desechos sin rotulos.

ANEXO 13: Registros de disposición de mezclas oleosa y desechos contaminados por hidrocarburos (CEMEX, STI, EcoKlean)

CEMEX

CONSTANCIA DE INCINERACIÓN

Acta de disposición final # 818

GENERADOR: COPA AIRLINE - SETRACASA – HANGAR.

TRANSPORTISTA: SERVICIOS ALTERNATIVOS, S.A

TIPO DE DESECHO RECIBIDO:ACEITE USADO

DESCRIPCION

FECHA DE RECEPCIÓN INCINERACIÓN DEL DESECHO	VOLUMEN	CERTIFICADO DE RETIRO
15/01/19	610GLS	7943
23/01/19	385GLS	7965
31/01/19	300 GLS	8007
TOTAL RECIBIDO ENERO 2019	1295GLS	

Este desecho ha sido debidamente manipulado e incinerado en nuestras instalaciones, en Planta Bayano ubicadas en Calzada Larga Panamá, de acuerdo a las Regulaciones del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud de la República de Panamá, guardando la seguridad ambiental.

Fecha: 05 / FEBRERO/ 2019

Gerente de producción _____

PANAMA
Cemento Bayano, S.A. Oficinas Principales: 278-8700 * Fax: 278-8765 * Planta Bayano: 278-8900
CENTRO DE SERVICIO: 278-8800 o Nuestra Línea Gratuita: 800-CEMEX * Fax: 278-8865
Apartado 0816-02872 Panamá 5, R. de P. * www.cemex.com.pa

CEMEX

CONSTANCIA DE INCINERACIÓN

Acta de disposición final # 828

GENERADOR:COPA AIRLINE – SETRACASA - HANGAR

TRANSPORTISTA: SERVICIOS ALTERNATIVOS, S.A

TIPO DE DESECHO RECIBIDO:ACEITE USADO

DESCRIPCION

FECHA DE RECEPCIÓN INCINERACIÓN DEL DESECHO	VOLUMEN	CERTIFICADO DE RETIRO
14/02/19	250GLS	8067
19/02/19	250GLS	8082
TOTAL RECIBIDO FEBRERO 2019	500GLS	

Este desecho ha sido debidamente manipulado e incinerado en nuestras instalaciones, en Planta Bayano ubicadas en Calzada Larga Panamá, de acuerdo a las Regulaciones del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud de la República de Panamá, guardando la seguridad ambiental.

Fecha: 05 / MARZO/ 2019

Gerente de producción _____

CEMEX

CONSTANCIA DE INCINERACIÓN

Acta de disposición final # 849

GENERADOR: COPA AIRLINE

TRANSPORTISTA: SERVICIOS ALTERNATIVOS, S. A.

TIPO DE DESECHO RECIBIDO: ACEITE USADO

DESCRIPCION

FECHA DE RECEPCIÓN INCINERACIÓN DEL DESECHO	VOLUMEN	CERTIFICADO DE RETIRO
08/03/19	440 GLS	8127
27/03/19	300 GLS	8199
TOTAL RECIBIDO MARZO 2019	740 GLS	

Este desecho ha sido debidamente manipulado e incinerado en nuestras instalaciones, en Planta Bayano ubicadas en Calzada Larga Panamá, de acuerdo a las Regulaciones del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud de la República de Panamá, guardando la seguridad ambiental.

Fecha: 05 / ABRIL / 2019

Gerente de producción _____

PANAMA
Cemento Bayano, S.A. Oficinas Principales: 278-8700 * Fax: 278-8765 * Planta Bayano: 278-8900
CENTRO DE SERVICIO: 278-8800 o Nuestra Línea Gratuita: 800-CEMEX * Fax: 278-8665
Apartado 0816-02872 Panamá 5, R. de P. * www.cemex.com.pa

CEMEX

CONSTANCIA DE INCINERACIÓN

Acta de disposición final # 899

GENERADOR: COPA AIRLINES – HANGAR - SETRACASA

TRANSPORTISTA: SERVICIOS ALTERNATIVOS, S. A.

TIPO DE DESECHO RECIBIDO: ACEITE USADO

DESCRIPCION

FECHA DE RECEPCIÓN INCINERACIÓN DEL DESECHO	VOLUMEN	CERTIFICADO DE RETIRO
16/04/19	500 GLS	8274
29/04/19	385 GLS	8320
TOTAL RECIBIDO ABRIL 2019	885 GLS	

Este desecho ha sido debidamente manipulado e incinerado en nuestras instalaciones, en Planta Bayano ubicadas en Calzada Larga Panamá, de acuerdo a las Regulaciones del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud de la República de Panamá, guardando la seguridad ambiental.

Fecha: 05 / MAYO / 2019

Gerente de producción _____

PANAMA
Cemento Bayano, S.A. Oficinas Principales: 278-8700 * Fax: 278-8765 * Planta Bayano: 278-8900
CENTRO DE SERVICIO: 278-8800 o Nuestra Línea Gratuita: 800-CEMEX * Fax: 278-8865
Apartado 0816-02872 Panamá 5, R. de P. * www.cemex.com.pa

CEMEX

CONSTANCIA DE INCINERACIÓN

Acta de disposición final # 935

GENERADOR: COPA AIRLINES – HANGAR - SETRACASA

TRANSPORTISTA: SERVICIOS ALTERNATIVOS, S. A.

TIPO DE DESECHO RECIBIDO: ACEITE USADO

DESCRIPCION

FECHA DE RECEPCIÓN INCINERACIÓN DEL DESECHO	VOLUMEN	CERTIFICADO DE RETIRO
03/05/19	250 GLS	8333
03/05/19	220 GLS	8332
30/05/19	500 GLS	8461
30/05/19	522 GLS	8460
TOTAL RECIBIDO MAYO 2019	1492 GLS	

Este desecho ha sido debidamente manipulado e incinerado en nuestras instalaciones, en Planta Bayano ubicadas en Calzada Larga Panamá, de acuerdo a las Regulaciones del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud de la República de Panamá, guardando la seguridad ambiental.

Fecha: 05 / JUNIO / 2019

Gerente de producción _____

PANAMA
Cemento Bayano, S.A. Oficinas Principales: 278-8700 * Fax: 278-8765 * Planta Bayano: 278-8900
CENTRO DE SERVICIO: 278-8800 o Nuestra Línea Gratuita: 800-CEMEX * Fax: 278-8865
Apartado 0816-02872 Panamá 5, R. de P. * www.cemex.com.pa

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :	**No. C-14043-2019** (Ref. 31927)
2. Fecha	23 marzo de 2019
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	COPA AIRLINES
4. Tipo de Producto :	Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos
5. Dirección del Generador	Copa Airlines -Aeropuerto Internacional De Tocumen
6. Personal de Contacto o Responsable	Mitzela Rodriguez
7. Teléfonos y Fax	238-1832
8. E-mail	mitrodriguez@copaair.com
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador	Luis Fuentes
14. Transportista	STI
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos
16. Cantidad de Desechos Tratados	3,350 kg • 70 bolsas plásticas contaminadas • 30 tanques de 5 gls Icon residuos quimicos • 80 tanques de 5 galones de químicos vacios • 4 pallets de scraps pinturas, solventes y materiales expirados • 3 tanques de 55 galones de químicos vencidos(tanques llenos)
17. Fecha de Entrada a la Planta	23 marzo de 2019
18. Fecha de tratamiento	23 marzo de 2019
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Sólido
22. Ubicación Del Desecho.	COPA-aeropuerto / Jaula de químicos hangar
23. Operaciones de Eliminación	incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 3,350 kg desechos productos químicos varios-no peligrosos, retirados y llevados a la planta, generados por COPA AIRLINES.

Se precalentó el horno hasta 850 ºC y se programo la operación del horno a 900ºC en la primera cámara y a 1200ºC en la cámara de post quemado; se introdujo en el horno las bolsas con desechos y envases vacíos dando un tiempo de retención de una hora por cada 50 kg que se agregaban al horno. Los productos líquidos fueron mezclados y absorbidos por cartón y aserrín para su posterior incinerados directamente en el horno.

Observación Adicional...

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre	Mgtr. Guillermo E. Arauz, Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	23 marzo de 2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN **EKSA** 18470

Día • Mes • Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. *certifica la recolección de* ***16,950 galones de mezclas oleosas,*** *procedentes de* ***la succión de Noria del Hangar ubicado en*** *las instalaciones de la compañía* ***Copa Airlines - Aeropuerto de Tocumen,*** *recolectados los días* ***08 y 23 de Noviembre del 2018,*** *los cuales fueron transportados para su disposición final a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón la cual cumple con las regulaciones ambientales establecidas por* ***DGNTI-COPANIT 35-2000*** *y* ***las Leyes de la República de Panamá.***

Se expide el presente certificado el día ***30 de Noviembre del 2018.***

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 038 y 039 y expira el 10 de Diciembre de 2018
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío ***Original***

Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN **EKSA**18795

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco – Klean, S. A., *certifica la recolección de:* ***8,816 galones de mezclas oleosas,*** *procedentes de las instalaciones de la compañía* ***Copa Airlines - Aeropuerto de Tocumen, succión área de Taller ubicados en el aeropuerto viejo entrando por portón # 15 , Edificio SETRACASA,*** *recolectados el día* ***25 de Febrero del 2019,*** *los cuales fueron transportados para su disposición final a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón la cual cumple con las regulaciones ambientales establecidas por* ***DGNTI-COPANIT 35-2000 y las Leyes de la República de Panamá.***

Se expide el presente certificado el día: ***28 de Febrero de 2019.***

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío ***Original***

Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN **EKSA**18796

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco – Klean, S. A., *certifica la recolección de:* ***18,000 galones de mezclas oleosas,*** *procedentes de* ***la succión de Noria del Hangar ubicado en*** *las instalaciones de la compañía* ***Copa Airlines - Aeropuerto de Tocumen,*** *recolectados los días* ***08 y 18 de Febrero de 2019,*** *los cuales fueron transportados para su disposición final a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón la cual cumple con las regulaciones ambientales establecidas por* ***DGNTI-COPANIT 35-2000*** *y* ***las Leyes de la República de Panamá.***

Se expide el presente certificado el día: ***28 de Febrero de 2019.***

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío ***Original***

eco klean

El Giral, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22256

Fecha / Date 08 oV 19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	COPS AIRLINE
1.2.	Contacto / Contact Information	MITZELLE RODRIGUEZ
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6820 0813
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Ana I. Urrera

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	HANGAR
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name:	ECO - KLEAN SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: 354865 Truck: M13	Cistern / Tank: CA/522272
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive: BLANCO	
3.2.3	Conductor / Driver: GABRIEL OCHOA	
3.2.4	Ayudantes / Helper EDILBERTO SOTO	
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	10:20 AM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	4:15 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	9,000 GLS
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bildge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)
	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	9,000 GLS

Company Stamp

eco klean

El Giral, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22289

Fecha / Date 18/02/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Copa Airlines
1.2.	Contacto / Contact Information	Mitzela Rodriguez
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6820 0813
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Hangar
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name:	Eco - Klean SA	
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information		
3.2.1.	Placa / Plate: 354865 Truck: M13		Cistern / Tank: CIH/318318
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:	Blanco	
3.2.3	Conductor / Driver:	Jesus Cedeño	
3.2.4	Ayudantes / Helper	Luis Arudo	
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival		
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time		

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	9000 (galones)
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)
	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones: 9000 gls.	

Company Stamp

El Giral, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22414

Fecha / Date 15/03/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Copa Airlines	
1.2.	Contacto / Contact Information	Mitzeus Rodriguez	
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	6820 0813
1.4.	E-Mail:		
1.5.	Firma / Signature		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Tocumen Hangar
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name:	Eco - Klean SA	
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information		
3.2.1.	Placa / Plate: 529137 Truck: M7	Cistern / Tank: C81	
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:	Amarillo	
3.2.3	Conductor / Driver:	Jesus Cedeño	
3.2.4	Ayudantes / Helper	Joaquin Ortiz	
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	10:08 AM INICIO 14:53 PM	
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	FIN 16:50 PM	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:		
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bildge water	☐ Oily Ballast water
		☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)

	Otras Mezclas ☐ Clientes Terrestres	Company Stamp	
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones: 9000 Gls		

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.	**No. C-13952-2019** **(Ref. 31652)**
2. Fecha	*21 de febrero de 2019*
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	COPA AIRLINES
4. Tipo de Producto :	*Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos*
5. Dirección del Generador	*Copa Airlines -Aeropuerto Internacional Dè Tocumen*
6. Personal de Contacto o Responsable	*Mitzela Rodriguez*
7. Teléfonos y Fax	*238-1832*
8. E-mail	*mitrodriguez@copaair.com*
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	*Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)*
10. Autorización de la Instalación o Registro:	*1. Marpol 73/78* *2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI* *3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.*
11. Ubicación Física de la Planta	*Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.*
12. Encargado de Planta:	*Williams Grand*
13. Encargado de Operación de Triturador	*Luis Fuentes*
14. Transportista	*STI*
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	*Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos*
16. Cantidad de Desechos Tratados	*2,430 kg* • *74 tanques de 5 gls vacíos* • *34 tanques de 5 gls llenos* • *2 tanques llenos con productos químicos vencidos de 55 galones* • *156 bolsas plásticas contaminadas* • *17 cajas con latas de pintura (SCRAPS)*
17. Fecha de Entrada a la Planta	*20 de febrero de 2019*
18. Fecha de tratamiento	*21 de febrero de 2019*
19. Tipo de Transporte	*Terrestre*
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	*No aplica*
21. Características Físicas	*Sólido*
22. Ubicación Del Desecho.	*COPA-aeropuerto / Jaula de químicos hangar*
23. Operaciones de Eliminación	*incineración*

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 2,430 *kg desechos productos químicos varios-no peligrosos*, retirados y llevados a la planta, generados por COPA AIRLINES.

Se precalentó el horno hasta 850 ºC y se programo la operación del horno a 900ºC en la primera cámara y a 1200ºC en la cámara de post quemado; se introdujo en el horno las bolsas con desechos y envases vacíos dando un tiempo de retención de una hora por cada 50 kg que se agregaban al horno. Los productos líquidos fueron mezclados y absorbidos por cartón y aserrín para su posterior incinerados directamente en el horno.

Observación Adicional:..

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre	*Mgtr. Guillermo E. Arauz, Coordinador de Manejo de Desechos*
25. Fecha	*21 de febrero de 2019*
26. Firma y Sello de Destrucción	

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :	**No. C-13820-2019** (Ref. 31453)
2. Fecha	7 de febrero de 2019
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	COPA AIRLINES
4. Tipo de Producto :	Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos
5. Dirección del Generador	Copa Airlines -Aeropuerto Internacional De Tocumen
6. Personal de Contacto o Responsable	Mitzela Rodriguez
7. Teléfonos y Fax	238-1832
8. E-mail	mitrodriguez@copaair.com
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador	Luis Fuentes
14. Transportista	STI
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos
16. Cantidad de Desechos Tratados	2,530 kg • 6 tanques de 5 gls vacíos • 15 tanques de 5 gls llenos • 25 cajetas de latas contaminadas • 112 bolsas plásticas contaminadas • 2 pallets de scraps (pintura, solventes y material contaminado) • 23 cartones contaminados
17. Fecha de Entrada a la Planta	6 de febrero de 2019
18. Fecha de tratamiento	7 de febrero de 2019
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Sólido
22. Ubicación Del Desecho.	COPA-aeropuerto / Jaula de químicos hangar
23. Operaciones de Eliminación	incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 2,530 *kg desechos productos químicos varios-no peligrosos*, retirados y llevados a la planta, generados por COPA AIRLINES.

Se precalentó el horno hasta 850 °C y se programo la operación del horno a 900°C en la primera cámara y a 1200°C en la cámara de post quemado; se introdujo en el horno las bolsas con desechos y envases vacíos dando un tiempo de retención de una hora por cada 50 kg que se agregaban al horno. Los productos líquidos fueron mezclados y absorbidos por cartón y aserrín para su posterior incinerados directamente en el horno.

Observación Adicional:..

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre	Ing. Angelo Lee, Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	7 de febrero de 2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.	**No. C-13679-2019** (Ref. 31092)
2. Fecha	*10 de enero de 2019*
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	COPA AIRLINES
4. Tipo de Producto :	*Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos*
5. Dirección del Generador	*Copa Airlines -Aeropuerto Internacional De Tocumen*
6. Personal de Contacto o Responsable	*Mitzela Rodriguez*
7. Teléfonos y Fax	*238-1832*
8. E-mail	*mitrodriguez@copaair.com*
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	*Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)*
10. Autorización de la Instalación o Registro:	*1. Marpol 73/78* *2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI* *3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.*
11. Ubicación Física de la Planta	*Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.*
12. Encargado de Planta:	*Williams Grand*
13. Encargado de Operación de Triturador	*Luis Fuentes*
14. Transportista	*STI*
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	*Desechos Productos Químicos varios-No Peligrosos*
16. Cantidad de Desechos Tratados	*2,590 kg* • *14 tanques de 5 gls vacíos* • *32 tanques de 5 gls llenos* • *15 bolsas de desechos contaminados* • *18 bolsas de latas contaminadas de aceite* • *72 bolsas plásticas contaminadas de aceite* • *2 tanques de 55 galones llenos*
17. Fecha de Entrada a la Planta	*8 de enero de 2019*
18. Fecha de tratamiento	*10 de enero de 2019*
19. Tipo de Transporte	*Terrestre*
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	*No aplica*
21. Características Físicas	*Sólido*
22. Ubicación Del Desecho.	*COPA-aeropuerto*
23. Operaciones de Eliminación	*incineración*
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
Sobre la eliminación de 2,590 *kg. desechos productos químicos varios-no peligrosos,* retirados y llevados a la planta, generados por COPA AIRLINES. Se precalentó el horno hasta 850 ºC y se programo la operación del horno a 900ºC en la primera cámara y a 1200ºC en la cámara de post quemado; se introdujo en el horno las bolsas con desechos y envases vacíos dando un tiempo de retención de una hora por cada 50 kg que se agregaban al horno. Los productos líquidos fueron mezclados y absorbidos por cartón y aserrín para su posterior incinerados directamente en el horno. ***Observación Adicional***:. Los tanques se procedieron a incinerar y posteriormente a aplastar los metales.	
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..	
24. Nombre	*Ing. Angelo Lee, Coordinador de Manejo de Desechos*
25. Fecha	*10 de enero de 2019*
26. Firma y Sello de Destrucción	SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN **EKSA** 18659

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco – Klean, S. A., *certifica la recolección de:* ***24,500 galones de mezclas oleosas,*** *procedentes de* ***la succión de Noria del Hangar ubicado en*** *las instalaciones de la compañía* ***Copa Airlines - Aeropuerto de Tocumen,*** *recolectados los días* ***14, 18 y 31 de Enero de 2019,*** *los cuales fueron transportados para su disposición final a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón la cual cumple con las regulaciones ambientales establecidas por* ***DGNTI-COPANIT 35-2000*** *y* ***las Leyes de la República de Panamá.***

Se expide el presente certificado el día: ***31 de Enero de 2019.***

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío ***Original***

El Giral, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22146

Fecha / Date 14/01/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Copa Airlines
1.2.	Contacto / Contact Information	Mitzcles Rodriguez
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6820 0813
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature X	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name	Hangar -
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Tocumen
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name:	Eco - Klean SA	
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information		
3.2.1.	Placa / Plate: 682308 Truck: M9	Cistern / Tank: C19/522272	
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:	Amarillo	
3.2.3	Conductor / Driver:	Joaquin Ovalle	
3.2.4	Ayudantes / Helper	Yasmin Vasquez	
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature		Operacion
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:00 AM	11:25 AM 12:55 PM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time		

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bildge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)
	Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	9.000 Galones de Aguas Oleosas

Company Stamp: eco klean

El Giral, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22225

Fecha / Date 31/01/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Copa Airlines	
1.2.	Contacto / Contact Information	Mitzayli Rodriguez	
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	6820 0913
1.4.	E-Mail:		238 1832
1.5.	Firma / Signature		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Puerta 9 Hangar
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name:	Eco-Klean SA	
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information		
3.2.1.	Placa / Plate: 687308 Truck: 49	Cistern / Tank: C18	
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive: Amarillo		
3.2.3	Conductor / Driver: Gabriel Ochoa		
3.2.4	Ayudantes / Helper Jaswal Vasquez		
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature		
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival 10:00 AM		
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time		

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:		
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bildge water	☐ Oily Ballast water
		☐ Oily Residue (sludge)	☐ Scale and sludge from tank cleaning
		☐ Oily Tank (washing)	☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp	
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones: 900 gls		

El Giral, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448-1771• Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22165

Fecha / Date 18/01/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name: Copa Airlines
1.2.	Contacto / Contact Information: Mitzeyka Rodriguez
1.3.	Teléfono / Telephone: / Celular / Mobile:
1.4.	E-Mail:
1.5.	Firma / Signature

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name: Tocumen
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location: Hangar
2.2.1.	IMO number:
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name: Eco-Klean, S.A.
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information
3.2.1.	Placa / Plate: H-11 Truck: / Cistern / Tank: C-19
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:
3.2.3	Conductor / Driver: Cesar Cedeño
3.2.4	Ayudantes / Helper Luis Agudo
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival: INICIO-13:40 PM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time: FIN-15:20 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received: 6,500 Galones Aguas Oleosas
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:

Marpol Annex I-Oil
☐ Oily bildge water ☐ Oily Ballast water
☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning
☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp	
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4.	Observaciones: De acuerdo a tabla control, el volumen fue de 6500 g/s		eco klean

Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN **EKSA** 18658

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco – Klean, S. A., *certifica la recolección de:* ***7,433 galones de mezclas oleosas,*** *procedentes de las instalaciones de la compañía* ***Copa Airlines - Aeropuerto de Tocumen, succión área de Taller ubicados en el aeropuerto viejo entrando por portón # 15 , Edificio SETRACASA,*** *recolectados el día* ***25 de Enero del 2019,*** *los cuales fueron transportados para su disposición final a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón la cual cumple con las regulaciones ambientales establecidas por* ***DGNTI-COPANIT 35-2000 y las Leyes de la República de Panamá.***

Se expide el presente certificado el día: ***31 de Enero de 2019.***

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original

El Giral, Buena Vista, Provincia de Co...ep. de Panamá
Teléfono: 448-1771• Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C.: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

22203

Fecha / Date 25/ 01/ 19/

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner´s Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	Copa Airlines
1.2.	Contacto / Contact Information	Crescencio Cossa
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6450 4564
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship´s Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	Tolven Setroco SS
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship: ☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)	
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre del la Compañía / Company Name:	Eco - Klean SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate: 533188 Truck: M11	Cistern / Tank: CIB/
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive: Rojo	
3.2.3	Conductor / Driver: Jesus Cedeño	
3.2.4	Ayudantes / Helper Poswol Vasquez	
3.3.	Firma del Conductor / Driver´s Signature	
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	11:45 AM / inicio 12:08 PM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	Fin 15:15 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received: Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)
	Otras Mezclas ☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones: Recolectaron 7433gls	eco klean

ANEXO 14: Registros de reciclaje

RED ECOLÓGICA S.A.

R.U.C. 1978756-1-736672 DV 02

La Locería, Ave. Ricardo J. Alfaro, calle 4

Fecha: 01/11/2018 398-0560

Encargado: Luis Samudio R. 398-0565

email compras.redeco@cableonda.net

cgonzalez.redecologica@cableonda.net

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
ago-18	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	344
		CARTÓN	6249
		BOTELLAS PET	1140
		TETRA PAK	599
		VIDRIO VERDE	12432
		TOTAL	***20764***

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
sep-18	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	350
		CARTÓN	6504
		BOTELLAS PET	983
		PAPEL BLANCO	558
		REVISTA	682
		TETRA PAK	595
		VIDRIO VERDE	10307
		TOTAL	***19979***

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
oct-18	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	553
		CARTÓN	5400
		BOTELLAS PET	417
		TETRA PAK	502
		VIDRIO VERDE	10108
		TOTAL	***16980***

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
nov-18	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	545
	COPA AIRLINES	CARTÓN	6853
	COPA AIRLINES	BOTELLAS PET	1170
	COPA AIRLINES	TETRA PAK	697
	COPA AIRLINES	VIDRIO VERDE	12552
		TOTAL	***21817***

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
dic-18	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	421
	COPA AIRLINES	CARTÓN	5179
	COPA AIRLINES	BOTELLAS PET	315
	COPA AIRLINES	TETRA PAK	430
	COPA AIRLINES	BOTELLAS PET VERDE	10511
		TOTAL	***16856***

RED ECOLÓGICA S.A.

R.U.C. 1978756-1-736672 DV 02

La Locería, Ave. Ricardo J. Alfaro, calle 4

Fecha:	05/02/2018	398-0560
Encargado:	Luis Samudio R.	398-0565
email	compras.redeco@cableonda.net	
	cgonzalez.redecologica@cableonda.net	

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
ene-19	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	230
		CARTÓN	7226
		BOTELLAS PET	354
		TETRA PAK	636
		LATAS ALUMINIO	131
		VIDRIO VERDE	14394
		TOTAL	***22971***

RED ECOLÓGICA S.A.

R.U.C. 1978756-1-736672 DV 02
La Locería, Ave. Ricardo J. Alfaro, calle 4

Fecha: MARZO 398-0560
Encargado: Luis Samudio R. 398-0565
email compras.redeco@cableonda.net
cgonzalez.redecologica@cableonda.net

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
FEBRERO	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	323
		CARTÓN	5381
		LATA ALUMINIO	150
		BOTELLAS PET	430
		TETRA PAK	525
		VIDRIO VERDE	13996
		TOTAL	***20805***

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
MARZO	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	616
		CARTÓN	6585
		BOTELLAS PET	225
		TETRA PAK	336
		VIDRIO VERDE	10970
		TOTAL	***18732***

RED ECOLÓGICA S.A.

R.U.C. 1978756-1-736672 DV 02

La Locería, Ave. Ricardo J. Alfaro, calle 4

Fecha:	09/05/2018	398-0560
Encargado:	Luis Samudio R.	398-0565
email	compras.redeco@cableonda.net	
	cgonzalez.redecologica@cableonda.net	

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
abr-19	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	244
		CARTÓN	6387
		BOTELLAS PET	707
		TETRA PAK	1185
		VIDRIO VERDE	12539
		TOTAL	***21062***

RED ECOLÓGICA S.A.

R.U.C. 1978756-1-736672 DV 02

La Locería, Ave. Ricardo J. Alfaro, calle 4

Fecha:	03/06/2018	398-0560
Encargado:	Luis Samudio R.	398-0565
email	compras.redeco@cableonda.net	
	cgonzalez.redecologica@cableonda.net	

Fecha	Proveedor	Material	Peso kg
MAYO	COPA AIRLINES	P. TRANSPARENTE	174
		LATAS ALUMINIO	114
		CARTÓN	4515
		BOTELLAS PET	281
		TETRA PAK	1297
		VIDRIO VERDE	11331
		TOTAL	***17712***

ANEXO 15: Registros de succión por MASA y disposición por PASA (Parque de Servicios Ambientales)

7793

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº 6193

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 7 DE ENERO 2019 04:28:30 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 1A 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	D		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* 5,500 Aforo de Sálida/*Departure Capacity* 12,000 Total de Aforo/*Total Capacity* 8,000

OR: Orgánico / Organic **IN**: Industrial / Industrial **TS**: Tanque Séptico / Septic Tank **PT**: Planta De Tratamiento / Treatment Plant **TG**: Trampa De Grasa / Grease Trap **BP**: Baño Portatil / Portable Bathroom **OT**: Otro / Other

Nombre/*Name* [illegible] [illegible] [illegible]

Cédula/*ID* [illegible] [illegible] [illegible]

Firma/*Signature* [illegible] [illegible] [illegible]

GENERADOR RESPONSABLE | OPERADOR | REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

ÓN DE DESECHOS
Waste disposal

Nº. 6193

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 7 DE ENERO 2019 04:

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 25 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	N/A	Placa/*Plate*	31800 0009244886 DV 73
Registro/*Registration*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Registro/*Registration*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Descripción/*Description*	TOCUMEN	Dirección/*Address*	PANAMA 1
Dirección/*Address*	PANAMA	Provincia/*Province*	322-2628 322-2629
Provincia/*Province*	0	Teléfono/*Phone*	
Contacto/*Contact*			

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5,500	15,500	8,000

OR: Orgánico / Organic
IN: Industrial / Industrial
TS: Tanque Séptico / Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / Grease Trap
BP: Baño Portatil / Portable Bathroom
OT: Otro / Other

Nombre/*Name* _____

Cédula/*ID* _____

Firma/*Signature* _____

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MIENTO DE DESECHOS *Waste Treatmten*

8314

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº. 6364

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 12 DE ENERO 2019 02:48:48 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	615454
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31600 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* 12,500 Aforo de Sálida/*Departure Capacity* 11,500 Total de Aforo/*Total Capacity* 1,000

OR: Orgánico / Organic **IN:** Industrial / Industrial **TS:** Tanque Séptico / Septic Tank **PT:** Planta De Tratamiento / Treatment Plant **TG:** Trampa De Grasa / Grease Trap **BP:** Baño Portatil / Portable Bathroom **OT:** Otro / Other

Nombre/*Name* [illegible]

Cédula/*ID* 2-310-656

Firma/*Signature*

PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

DE DESECHOS *Waste disposal*

Nº. 6364

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 18 DE ENERO 2019 02:48:48 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* ARDO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

COPA AIRLINES 013454

Empresa/*Company*	N/A	Placa/*Plate*	31300 0009244806 DV 73
Registro/*Registration*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Registro/*Registration*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Descripción/*Description*	TOCUMEN	Dirección/*Address*	PANAMA 1
Dirección/*Address*	PANAMA	Provincia/*Province*	322-2628 322-2629
Provincia/*Province*	0	Teléfono/*Phone*	
Contacto/*Contact*			

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Departure Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
12,500	8,500	4,000

OR: Orgánico **OR:** Organic	**IN:** Industrial **IN:** Industrial	**TS:** Tanque Séptico **TS:** Septic Tank	**PT:** Planta De Tratamiento **PT:** Treatment Plant	**TG:** Trampa De Grasa **TG:** Grease Trap	**BP:** Baño Portatil **BP:** Portable Bathroom	**OT:** Otro **OT:** Other

Nombre/*Name* Jose O. Herrera

Cédula/*ID* 3-710-656

Firma/*Signature*

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MANEJO DE DESECHOS
Waste Treatmten

Nº. 6386

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 21 DE ENERO 2019 02:34:27 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* RELLENO SANITARIO CERRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* Resolución DM-0206-2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARENES	Placa/*Plate*	AM1033
Registro/*Registration*	N/A		81800 0009244686 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Registro/*Registration*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	CAMINO DE OMAR	Dirección/*Address*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Provincia/*Province*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0	Teléfono/*Phone*	

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Departure Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
4,000		4,000

OR: Orgánico / OR: Organic — IN: Industrial / IN: Industrial — TS: Tanque Séptico / TS: Septic Tank — PT: Planta De Tratamiento / PT: Treatment Plant — TG: Trampa De Grasa / TG: Grease Trap — BP: Baño Portatil / BP: Portable Bathroom — OT: Otro / OT: Other

Nombre/*Name* Juan Morales

Cédula/*ID* 2-144-212

Firma/*Signature*

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MANEJO DE DESECHOS *Waste Treatment*

8474

Nº. 6386

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 21 DE ENERO 2019 02:54:27 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 1A 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MANIFIESTO DE DESECHOS *Waste disposal*

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	AM1933
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	CAMINO DE OMAR	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* 4,000 Aforo de Sálida/*Departure Capacity* 4,000 Total de Aforo/*Total Capacity* 4,000

OR: Orgánico / **OR:** Organic
IN: Industrial / **IN:** Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom
OT: Otro / **OT:** Other

Nombre/*Name*	[illegible]		
Cédula/*ID*	2-144-312		
Firma/*Signature*	[illegible]		
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

8+85

Nº. 6938

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 16 de abril de 2019 01:34:53 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* DM-206-2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Departure Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR:** Organic
IN: Industrial / **IN:** Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom
OT: Otro / **OT:** Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*	2-144-312		
Firma/*Signature*			
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

ÓN DE DESECHOS
Waste disposal

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº. 6938

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 29 de abril de 2019 01:34:33 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 1206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1956
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31300 006924086 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		
INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*		INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*	

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5.500	13500	8,000

OR: Orgánico / Organic
IN: Industrial / Industrial
TS: Tanque Séptico / Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / Grease Trap
BP: Baño Portatil / Portable Bathroom
OT: Otro / Other

Nombre/*Name* [illegible]

Cédula/*ID* 8-744-912

Firma/*Signature* [illegible] Elvis Calvo

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000
MIENTO DE DESECHOS
Waste Treatment

9781

Nº. 6935

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 1 de abril de 2019 01:29:44 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* TORO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolución* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Departure Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR:** Organic
IN: Industrial / **IN:** Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom
OT: Otro / **OT:** Other

Nombre/*Name*

Cédula/*ID*

Firma/*Signature*

GENERADOR RESPONSABLE | OPERADOR | REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

ÓN DE DESECHOS
Waste disposal

Nº. 6935

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 27 de abril de 2019 01:29:44 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* IA 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		
INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*		INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*	

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5,500	13500	8,000

OR: Orgánico OR: Organic	IN: Industrial IN: Industrial	TS: Tanque Séptico TS: Septic Tank	PT: Planta De Tratamiento PT: Treatment Plant	TG: Trampa De Grasa TG: Grease Trap	BP: Baño Portatil BP: Portable Bathroom	OT: Otro OT: Other

Nombre/*Name* _____ _____ _____

Cédula/*ID* _____ _____ _____

Firma/*Signature* _____ _____ _____

PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES PASA

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000
MIENTO DE DESECHOS
Waste Treatrrten

8778

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº. 6876

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 22 DE ABRIL DE 2019 09:58:09 a.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* IA 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 000924488 6 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Departure Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR:** Organic — **IN:** Industrial / **IN:** Industrial — **TS:** Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank — **PT:** Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant — **TG:** Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap — **BP:** Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom — **OT:** Otro / **OT:** Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*			
Firma/*Signature*			
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

REGISTRO DE DESECHOS *Waste disposal*

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº. 6876

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 22 DE ABRIL DE 2019 09:58:09 a.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*		INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*	
Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244836 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5,500	13,500	8,000

OR: Orgánico / Organic **IN:** Industrial / Industrial **TS:** Tanque Séptico / Septic Tank **PT:** Planta De Tratamiento / Treatment Plant **TG:** Trampa De Grasa / Grease Trap **BP:** Baño Portatil / Portable Bathroom **OT:** Otro / Other

Nombre/*Name* _____

Cédula/*ID* 8-717-1052

Firma/*Signature* _____

Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MIENTO DE DESECHOS *Waste Treatmen*

8776

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº. 6866

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 28 DE ABRIL 2019 11:16:38 a.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 1A 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	ODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	VILLA GRECIA		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Departure Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR**: Organic
IN: Industrial / **IN**: Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS**: Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT**: Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG**: Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP**: Portable Bathroom
OT: Otro / **OT**: Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*	8-747-1055		
Firma/*Signature*			
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

DE DESECHOS *Waste disposal*

Nº. 6866

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 20 DE ABRIL 2019 11:16:38 a.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* DEX 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1536
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	VILLA GRECIA		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5,500	13500	8,000

OR: Orgánico / **OR**: Organic — **IN**: Industrial / **IN**: Industrial — **TS**: Tanque Séptico / **TS**: Septic Tank — **PT**: Planta De Tratamiento / **PT**: Treatment Plant — **TG**: Trampa De Grasa / **TG**: Grease Trap — **BP**: Baño Portatil / **BP**: Portable Bathroom — **OT**: Otro / **OT**: Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*			
Firma/*Signature*			
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MANIFIESTO DE DESECHOS *Waste Treatmten*

8761

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº. 6945

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 2 de mayo de 2019 01:51:23 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* DM 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 3
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* 5 Aforo de Sálida/*Departure Capacity* 12500 Total de Aforo/*Total Capacity* 2500

OR: Orgánico **OR:** Organic	**IN:** Industrial **IN:** Industrial	**TS:** Tanque Séptico **TS:** Septic Tank	**PT:** Planta De Tratamiento **PT:** Treatment Plant	**TG:** Trampa De Grasa **TG:** Grease Trap	**BP:** Baño Portatil **BP:** Portable Bathroom	**OT:** Otro **OT:** Other

Nombre/*Name*

Cédula/*ID*

Firma/*Signature*

GENERADOR RESPONSABLE | OPERADOR | REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

GESTIÓN DE DESECHOS *Waste disposal*

Nº. 6945

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time*: 2 de mayo de 2019 01:51:25 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal*: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator*: PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution*: DM 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Departure Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5,500	13500	8,000

OR: Orgánico / **OR:** Organic
IN: Industrial / **IN:** Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom
OT: Otro / **OT:** Other

	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR
Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*			
Firma/*Signature*			

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MANIFIESTO DE DESECHOS *Waste Treatmten*

8477 – Sin Cab

Nº. 6918

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 25 DE ABRIL DEL 2019 11:51:36 a.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* IA 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	ARGOS
Registro/*Registration*	N/A
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Dirección/*Address*	COLON
Provincia/*Province*	COLON
Contacto/*Contact*	0

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

Placa/*Plate*	615454
Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Provincia/*Province*	PANAMA 1
Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Departure Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR:** Organic
IN: Industrial / **IN:** Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom
OT: Otro / **OT:** Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*	8-747-1050		
Firma/*Signature*			
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

ÓN DE DESECHOS
Waste disposal

Nº. 6918

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

25 DE ABRIL DEL 2019 11:51:36 a.m.

Fecha y Hora/*Date and Time*

PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Lugar de Disposición/*Place of Disposal*

PEDRO PINILLA

Operador/*Operator*

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	N/A	Placa/*Plate*	31200 0009244886 DV 73
Registro/*Registration*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Registro/*Registration*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Descripción/*Description*	COLON	Dirección/*Address*	PANAMA 1
Dirección/*Address*	COLON	Provincia/*Province*	322-2628 322-2629
Provincia/*Province*	0	Teléfono/*Phone*	
Contacto/*Contact*			

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
12,300	16,300	4,000

OR: Orgánico / **OR:** Organic
IN: Industrial / **IN:** Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS:** Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT:** Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG:** Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP:** Portable Bathroom
OT: Otro / **OT:** Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*	8-743-1052		
Firma/*Signature*			

REGLAMENTO DE DESECHOS *Waste Treatmten*
Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Operador/*Operator*

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	PANAMA		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
5,500	13500	8,000

OR: Orgánico **OR**: Organic	**IN**: Industrial **IN**: Industrial	**TS**: Tanque Séptico **TS**: Septic Tank	**PT**: Planta De Tratamiento **PT**: Treatment Plant	**TG**: Trampa De Grasa **TG**: Grease Trap	**BP**: Baño Portatil **BP**: Portable Bathroom	**OT**: Otro **OT**: Other

	GENERADOR RESPONSABLE *Responsible generator*	OPERADOR *Operator*	**REVISADO POR** ***Reviewed by***
Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*	8-741-1010		
Firma/*Signature*			

TRATAMIENTO DE DESECHOS *Waste Treatmen*

Reglamento Técnico
Reglamento Técn



American Water Works Association

Parque de Servicios Ambientales, S.A.
Vía Panamericana, Entrando por Oberchico a 700 mts
T. 507. 3976846 / F. 507. 3976847 / A.P.0830-00886
www.pasapanama.com, info@pasapanama.com

8771

Nº. 6858

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 12 DE ABRIL 2019 04:13:49 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

GESTIÓN DE DESECHOS *Waste disposal*

Empresa/*Company*	COPA AIRLINES	Placa/*Plate*	AH1936
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	PANAMA		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Departure Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR**: Organic
IN: Industrial / **IN**: Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS**: Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT**: Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG**: Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP**: Portable Bathroom
OT: Otro / **OT**: Other

Nombre/*Name*			
Cédula/*ID*	8-771-1052		
Firma/*Signature*			
	GENERADOR RESPONSABLE	OPERADOR	REVISADO POR

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Nº.6580

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

Fecha y Hora/*Date and Time* 26 DE FEBRERO 2019 03:39:32 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ANGAR	Placa/*Plate*	AH1934
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity* Aforo de Sálida/*Deperture Capacity* Total de Aforo/*Total Capacity*

OR: Orgánico / **OR**: Organic
IN: Industrial / **IN**: Industrial
TS: Tanque Séptico / **TS**: Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / **PT**: Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / **TG**: Grease Trap
BP: Baño Portatil / **BP**: Portable Bathroom
OT: Otro / **OT**: Other

Nombre/*Name* _____

Cédula/*ID* _____

Firma/*Signature* _____

GENERADOR RESPONSABLE

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

DE DESECHOS *Waste disposal*

Nº. 6580

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 16 DE FEBRERO 2013 03:39:52 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* DRA-206-2013 de 23 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ANGAR	Placa/*Plate*	AH1554
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
12,500	16,500	4,000

OR: Orgánico / Organic
IN: Industrial / Industrial
TS: Tanque Séptico / Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / Grease Trap
BP: Baño Portatil / Portable Bathroom
OT: Otro / Other

Nombre/*Name* _____

Cédula/*ID* _____

Firma/*Signature* _____

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MIENTO DE DESECHOS *Waste Treatmten*

Nº. 6662

GENERADOR RESPONSABLE

Responsible generator

PASA
PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES

Fecha y Hora/*Date and Time* 23 DE FEBRERO 2019 12:34:55 p.m.

Lugar de Disposición/*Place of Disposal* PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES (PASA)

Operador/*Operator* PEDRO PINILLA

Mi Ambiente/*Resolution* 206 2013 de 25 de Octubre de 2013

Empresa/*Company*	COPA ARLINES	Placa/*Plate*	615454
Registro/*Registration*	N/A	Registro/*Registration*	31800 0009244886 DV 73
Descripción/*Description*	LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Dirección/*Address*	ALTOS DEL GOLF, CALLE 6TA, LOCAL 2
Dirección/*Address*	TOCUMEN	Provincia/*Province*	PANAMA 1
Provincia/*Province*	PANAMA	Teléfono/*Phone*	322-2628 322-2629
Contacto/*Contact*	0		

INFORMACION GENERADOR RESPONSABLE/ *Responsible Generator Information*

INFORMACION TRANSPORTADOR AUTORIZADO/ *Authorized Transporter Information*

Destinatario: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA / *To deliver: PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES - PASA*

Aforo de Entrada/*Input Capacity*	Aforo de Sálida/*Deperture Capacity*	Total de Aforo/*Total Capacity*
12,500	16,500	4,000

OR: Orgánico / Organic
IN: Industrial / Industrial
TS: Tanque Séptico / Septic Tank
PT: Planta De Tratamiento / Treatment Plant
TG: Trampa De Grasa / Grease Trap
BP: Baño Portatil / Portable Bathroom
OT: Otro / Other

Nombre/*Name* [illegible]

Cédula/*ID* [illegible]

Firma/*Signature* [illegible]

PARQUE DE SERVICIOS AMBIENTALES PASA

[illegible]

Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 35-2000
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000

MIENTO DE DESECHOS *Waste Treatrnten*

ANEXO 16: Procedimiento de disposición de baterías

la Casa de las Baterías
Tu solución en baterías

COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE.

PROCESO DE RECICLAJE DE LAS BATERIAS

Institucional

La Casa de las Baterías, empresa dedicada a la venta de baterías de todo tipo tanto al detal como al por mayor, con 21 Sucursales a Nivel Nacional, reafirma su compromiso como empresa ambientalmente responsable con el adecuado reciclaje de las baterías usadas. Somos conscientes de la necesidad de incorporarnos a las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de derechos humanos, por lo que como parte de nuestra estrategia de negocio participamos y cumplimos con el Convenio de Basilea y en la Red de Pacto Global.



Convenio de Basilea

El Convenio de Basilea establece normas destinadas a controlar los movimientos transfronterizos y la adecuada disposición de residuos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Nuestra empresa cumple las obligaciones establecidas en el mismo, puesto que nuestros residuos son objeto de un movimiento transfronterizo para lo cual son embalados, etiquetados y transportados de acuerdo a las normas internacionales. Además van acompañados de un documento de movimiento desde el lugar de origen del movimiento hasta el lugar de eliminación.



Sumarse

Es la unión entre la Red de Pacto Global e Integrarse, una iniciativa cuyo propósito es crear un espacio de intercambio de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y fomentar las alianzas entre empresas, gobierno y sociedad civil. Reúne en una sola organización a las empresas que están comprometidas con la RSE y los Principios del Pacto Global que incluye promover una mayor responsabilidad ambiental.

Nuestra empresa es miembro activo de la Red de Pacto Global desde el año 2004 y para nosotros es un compromiso la Responsabilidad Social Empresarial, especialmente en lo concerniente al manejo de los desechos peligrosos, por lo que nos esmeramos en cumplir con los principios de esta organización en la manipulación de los mismos.

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 certificado por International Global Certification, con un alcance que incluye: La Comercialización, distribución, instalación y servicio postventa de baterías automotrices, marinas, de respaldo y accesorios.

Este sistema incluye el manejo de las baterías de desecho, su debida identificación, transporte al Centro de Distribución, preparación, embalaje, almacenaje y carga en contenedores para su exportación. Además como parte del SGC se incluye en el Proceso de Gestión de Recursos un área que vela tanto por la Salud y Seguridad Ocupacional como por el cumplimiento de las normativas Ambientales, mediante los cuales se trabaja en el mantenimiento y adecuación de las instalaciones y procesos de ser necesarias.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Nuestro Centro de Distribución CEDIS se encuentra certificado bajo la Norma ISO 14001:2004 emitido por International Global Certification, norma que nos permite desarrollar e implementar una política y objetivos en pro de la protección ambiental y prevención de la contaminación cumpliendo con los requisitos legales e información sobre aspectos ambientales significativos. Somos sensibles a la problemática ambiental y hemos decido establecer un sistema que garantice eficiencia en el manejo de todos los aspectos operacionales.

Certificación OHSAS 18001 - Sistema de Seguridad Ocupacional

Nuestro Centro de Distribución CEDIS se encuentra certificado bajo la Norma OHSAS 18001:2016 emitido por International Global Certification. La Casa de las Baterías en su afán por el cumplimiento con las normativas y seguridad del personal, mantiene un Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales de acuerdo a lo solicitado por la Caja de Seguro Social en el Reglamento General de Prevención de Riesgos Profesionales y de Seguridad e Higiene del Trabajo publicado en la Gaceta Oficial *Nº 26,238 de miércoles 11 de marzo de 2009. Resolución Nº 41,039 – 2009 – J.D. Caja de Seguro Social.* Es por todas estas razones que le garantizamos el adecuado y responsable manejo de las baterías usadas.



Manipulación y Exportación

Proceso de Recolección y Embalaje







A través de nuestros puntos de venta recolectamos las baterías usadas en todas nuestras Sucursales a Nivel Nacional, las cuales cuentan con un área especial de almacenamiento.

Luego, las baterías, son trasladadas a nuestro Centro de Distribución en el cual se estiban en pallets, tomando todas las medidas de seguridad requeridas, tanto para nuestros colaboradores como para las baterías.

En la actualidad, nuestro país no cuenta con una empresa dedicada al reciclaje de baterías que cumpla con las normas internacionales de control de contaminación, por tal razón son enviadas al extranjero para el tratamiento de los desechos de las mismas, manteniendo un estricto cuidado y control.

Estas baterías recolectadas son enviadas a una empresa de reciclaje ambientalmente responsable, la cual está certificada internacionalmente para manejar este tipo de material de desecho, libre de contaminación y con las medidas de seguridad correspondientes.

Proceso de **Recolección**

Es posible **reciclar** un **99 %** **del material** de una batería.



Se reciben las baterías en nuestras sucursales.



Las baterías son recibidas en nuestro centro de distribución para su embalaje.



Son colocadas en paletas, forradas y debidamente identificadas.



Son trasladadas al puerto para su exportación.




Y finalmente enviadas a una empresa certificada para su adecuado reciclaje.



COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE.

Certificaciones



Salud
Ministerio de Salud

Nota 798/ SDGSA
Panamá 22 de Septiembre 2009

Mr Lee Geun Og

Korean Authority

Basil

Ref: Tranmsboundary movement of Hazardous Waste from Panama to Busan /Korea.

Notificacion: PA 0309

Dear Mr. Lee Geun Og

As the competent authority, we hereby request your confirmation for authorization to the company WHACHANG CO.LTD, located in 625-1 GYENAE-RI CHILSEO-MYEON HAMAN-GUN GYEONGSANGNAM-DO SOUTH KOREA for receiving scrap lead acid batteries.

These batteries will be departing from Panama from Colon Container Port in direct route to Korea according to the Basel Convention.

Enclosed you will find the notification and the contract signed by the company.

I thank you in advance for your response to this request.

Regards,

Truthfully


Dr CARLOS EMILIO JAEN

Subdirector De Salud Ambiental

Ministerio de Salud de Panamá

" Salud igual para todos, con todos en el Siglo XXI"

APARTADO POSTAL 0816, ZONA POSTAL 05812



Notification document for transboundary movements/shipments of waste

PA 0309

WHACHANG CO LTD
625-1 GYENAE-RI CHILSEO-MYEON HAMAN-GUN
GYEONGSANGNAM-DO SOUTH KOREA


TONY CHUNG

Importadora de Baterías S.A.

Dr. Carlos E. Jaén H.
DIRECTOR GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
MINISTERIO SALUD

Contamos con los permisos emitidos por el Ministerio de Salud para la exportación de baterías usadas.

Certificaciones



License

License reissue in accordance with Environment Management Office-3519(2005. 7. 6)

1. Waste matter

waste battery, waste lead, lead dust

2. Treatment facility and equipment


- Treatment facility: Cupola 12 ton/each time×1ea
  Crucible Furnace 70 ton/each time×2ea, 50ton/each time×2ea
  Grinder 150HP×2ea
- Collector/Transportation Vehicle: Busan8do 5387(2.5ton), busan90ga 4414(1ton)

3. Allowable storage amount: 406.16m^3(1,211.04 ton)

- Waste battery: 12mW×16mL×2mH(384m^3, 960ton)
- Waste lead: 3mW×2.4mL×2mH(14.4m^3, 163.15ton)
- Slag: 1.2mW×2.4mL×2mH(576 m^3, 65.26ton)
- Lead dust: mW×1mL×2mH(2m^3, 22.66ton)

Classification	Waste battery	Waste lead	Slag	Lead dust
Daily treatment amount	75.9ton	12.34ton	5.5ton	0.06ton
Storage days	12 days	13 days	12 days	20 days

4. Technical Person: Atmosphere Environment Engineer Jung, Woo Kwang(720202-1901611)



Approval No. 2-2-26


Waste Matter Intermediate Treatment License

(1) Company Name	WHACHANG CO. LTD.	(1) Business Registration No. 606-81-42258
(3) Representative	JUNG, SUK MOK	(4) Resident ID No. 610609-1783512
(5) Office Address	525-1 GYENAE-RI, CHILSEO-MYEON, HAMAN-GUN, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA	
(6) Special Treatment Area	Recycling	
(7) Waste Matter	Waste battery, waste lead, lead dust	
(8) Treatment Facility Address	525-1 GYENAE-RI, CHILSEO-MYEON, HAMAN-GUN, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA	
(9) Facility and Equipment	Appendix	
(10) Technical Capability	Appendix	
(11) Allowable Storage Amount	Appendix	
(12) Permission Condition	1. You shall comply with rules in accordance with waste matter management law. 2. You can't re-entrust waste matter to other without any reason. 3. You can't lend your license to others. 4. Waste matter excepting specified waste matter under permission can't be treated 5. Waste matter should be stored according to storage type listed in the allowable storage amount data. You should submit data if your change the storage type. 6. If you do not comply with the above condition, the permission can be cancelled.	

Waste matter intermediate treatment is allowed in accordance with waste matter management law, Para. 3 of Art. 25 and Para. 6 of Art. 17

July. 6. 2005

NACDONG River Basin Environmental Office



<Changas>

Date	Contents			Confirmation
July. 6. 2005	• License reissue by office move - Environmental Management Office-3519(2005. 7. 6)			NACDONG River Basin Environmental Office
December. 26, 2005	• Change permission and error correction			NACDONG River Basin Environmental Office
	Before change	After change	Remark	
	Busan 8do5387 (2.5ton) Busan90ga4414(1ton)	Busan 8do5387 (2.5ton) Busan 90ga4414(25ton) 86ga3006(25ton)	Loading amount change	
May. 27. 2006	• Change repair			NACDONG River Basin Environmental Office
	Before change	After change	Remark	
	Busan 8do5387 (2.5ton) Busan90ga4414(25ton) 86ga3006(25ton)	96mu3982(2.5ton) Busan	Vehicle No. change	
August. 17. 2006	• Contents change in license - before change: Atmosphere Environment Engineer Jung. Woo Kwang - after change: Atmosphere Environment Engineer Jung. Woo Kwang Environment Atmosphere Engineer 1 class Jang Yeong Jin			NACDONG River Basin Environmental Office

<Administrative Measure>

Serial No.	Date	Violation	Date	Administrative Measure
1	June. 26. 2006	Violated the rule of waste matter treatment	August. 17. 2006	Surcharge 20 million won Fine 7 million won

De igual forma contamos con documentación que certifica el manejo responsable ambiental de las baterías usadas.



COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE.

Nuestro compromiso con el medio ambiente es que nuestra operación se maneje de forma responsable y velando porque nuestros servicios y productos no lo afecten negativamente. Esto involucra a todos los "Stakeholders": clientes, proveedores, colaboradores y a la comunidad en general.

Nuestra política de ética y valores se ven reflejados con nuestras acciones como empresa socialmente responsable. El manejo responsable de las baterías usadas es y seguirá siendo un tema prioritario sobre el cual estamos plenamente comprometidos.

Gracias



COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE.

ANEXO 17: Inspección de guardas de seguridad

PAMA

2019

Registro de la revisión y mantenimientos realizados a los equipos utilizados en el taller que requieran guardas.

- Flexibles
- Cortadora de tubos electrica
- Esmeril









Registro de inspecciones realizadas para verificar las condiciones de las tinas de contención

- Tina para almacenar aceites usados.



CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



RUTINA MP PARA BELT LOADER 660 MOBILE TUG (LDW)CLARK


CopaAirlines — A STAR ALLIANCE MEMBER

EQUIPO: AE-33 Horometro: 1935
FECHA: 25/6/19 Rutina: 250H F-GSE14

Requerimientos en Horas de Servicio | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000

		250	500	750	1000	2000
1	Cambio de aceite y filtro de motor. Cap. 44 Lts (11 Galones, US) (Diesel)	•	•	•	•	•
2	Cambio de filtro de combustible	•	•	•	•	•
3	Reemplazo de filtro de aire	•	•	•	•	•
4	Revisión y ajuste de RPM según modelo de equipo. Ver manual.	•	•	•	•	•
5	Cambio de aceite y filtro de transmisión. Cap. 38 Lts (10 Galones, US)					•
6	Cambio de aceite y filtro de convertidor de par.					•
7	Cambio de aceite y filtro de diferencial.					•
8	Engrase general, revisión de baleneras de cuerda, engrasar de ser necesario.	•	•	•	•	•
9	Revisar nivel de refrigerante (Coolant, aceite de motor, hidráulico, transmisión, diferencial, líquido de frenos) corregir de ser necesario.	•	•	•	•	•
10	Revisión de batería, nivel de líquido de batería y sistema de carga	•	•	•	•	•
11	Revisión de fugas de aceite, refrigerante, aire y combustible (de combustible)	•	•	•	•	•
12	Revisión de niveles (transmisión, diferencial, hidráulico, motor).	•	•	•	•	•
13	Revisión de presión de aire de llantas y condiciones	•	•	•	•	•
14	Revisión de presión de aire de llantas y condiciones (montaje de ser necesario).	•	•	•	•	•
15	Revisión y ajuste de correa de motor, reemplazar de ser necesario.	•	•	•	•	•
16	Inspección de frenos de mano y pedal, ajustar de ser necesario.	•	•	•	•	•
17	Inspección de estado de extintor (fecha actualizada, pasador, presión)	•	•	•	•	•
18	Inspección de estado de calzos y reemplazar de ser necesario	•	•	•	•	•
19	Inspección de nivel de vehículo, corregir de ser necesario.	•	•	•	•	•
20	Inspección de estado de la faja transportadora. Reposicionar de ser necesario.	•	•	•	•	•
21	Inspección de estado de la faja transportadora. Reposicionar de ser necesario.	•	•	•	•	•
22	Inspección de baterías, limpieza eléctrica. De ser necesario.	•	•	•	•	•
23	Inspección de baterías, limpieza eléctrica. De ser necesario.	•	•	•	•	•
24	Revisar hose de la bomba Hidráulica.	•	•	•	•	•
25	Revisar hose de la bomba Hidráulica.	•	•	•	•	•
26	Inspección de bornes eléctricos y bornes a batería nuevos en caso de ser necesario.	•	•	•	•	•
27	Inspección de bornes eléctricos y bornes a batería nuevos en caso de ser necesario.	•	•	•	•	•
28	Inspección de estado de amortiguadores.	•	•	•	•	•
29	Inspección de estado de amortiguadores.	•	•	•	•	•
30	Inspección de estado de calzos y reemplazar de ser necesario	•	•	•	•	•
31	Verificar funcionamiento del acelerador manual.	•	•	•	•	•
	Comentarios:					30

Supervisor: Mecanico:



RUTINA MP PARA AIR CONDITION UNIT ACU

CopaAirlines — A STAR ALLIANCE MEMBER

EQUIPO: AE-29 Horometro: 145
FECHA: 25/6/19 Rutina: 250H F-GSE-18

Requerimientos en Horas de Servicio | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000

		250	500	750	1000	2000
1	Cambio de aceite y filtro de motor		•		•	•
2	Inspección de correa de motor. Cambiar si es necesario	•	•	•	•	•
3	Revisión de fugas de coolant y de aceite de motor	•	•	•	•	•
4	Revisión y ajuse de RPM según modelo de equipo. Ver manual.	•	•	•	•	•
5	Cambio de coolant y Fluahing					•
6	**Revisión y cambio del filtro de aire si es necesario**	•	•	•	•	•
7	**Cambio de filtros de combustible**	•	•	•	•	•
8	Inspección de fugas del sistema de escape	•	•	•	•	•
9	Inspección de turbo cargador por fugas	•	•	•	•	•
10	Inspección del turbo por humo excesivo	•	•	•	•	•
11	Revice el estado de carga del alternador	•	•	•	•	•
12	Revisión de unidad de aire acondicionado y validar temperatura.	•	•	•	•	•
13	Inspección de estado de manguera y acople	•	•	•	•	•
14	Inspección de estado de calzos y reemplazar de ser necesario	•	•	•	•	•
15	Inspección de freno de mano. Reparar si es necesario	•	•	•	•	•
16	Revisión de presión de aire de llantas y condiciones	•	•	•	•	•
17	Engrase de balinera de ruedas			•		
18	Inspección de estado de extintor(fecha actualizada, pasador, presión)	•	•	•	•	•
19	Inspecciones barra de tiro por rajaduras.	•	•	•	•	•
20	Revisión de rpm del motor (1800 rpm)	•	•	•	•	•
21	Revisión del generador (480 V)	•	•	•	•	•
	Comentarios: / Subidos al Sharepoint:	SI				

Supervisor: Mecanico: REV.2

ANEXO 18: Lista de chequeo del sistema de extracción de pintura

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [1]

Fecha: 27-Jun-19
Hora de inicio: 7:30
Hora final: 8:30

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HP-1721

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios:

Nombre: Luis Pardo **No. de Empl.:** 104962 **Firma:**

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [2]

Fecha: 27-Jun-19

Hora de inicio: 6:00

Hora final: 9:30

Actividad a realizar: PINTURA completa AL HP-1921

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición. Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Roberto Rojas No. de Empl.: _____ Firma: _____

Firma del Supervisor: _____

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [4]

Fecha: 27-Jun-19

Hora de inicio: 7:30

Hora final: 8:30

Actividad a realizar: Pintura completa AL HP-1721

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición. Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosion proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Alfredo Lee No. de Empl.: 10814 Firma: _____

Firma del Supervisor: _____

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [3]

Fecha: 27-JUN-19
Hora de inicio: 6:30
Hora final: 7:30

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HP-1721

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Alfredo Lee No. de Empl.: EMP194 Firma: _____

Firma del Supervisor: _____

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [1]

Fecha: 7-Junio-19
Hora de inicio: 17:00 HR
Hora final: 18:00 HR

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HR 1713

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: Cambio de Filtros EXTERIOR

Nombre: [illegible] **No. de Empl.:** 14201 **Firma:** [signature]

Firma del Supervisor: [signature]

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [2]

Fecha: 6-JUNIO-19
Hora de inicio: 19:00 HR
Hora final: 20:00 HR

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA A L HR 1773

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: CAMBIO DE FILTROS

Nombre: [illegible] **No. de Empl.:** Tmp301 **Firma:** [signature]

Firma del Supervisor: [signature]

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [3] **Fecha:** 5-JUN-19
Hora de inicio: 18:00 HR
Hora final: 19:00 HR

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HR 1773

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: CAMBIO DE FILTROS

Nombre: JORGE RUIZ **No. de Empl.:** TMP294 **Firma:** JORGE RUIZ

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. 4

Fecha: 4-Junio-19
Hora de inicio: 19:00 HR
Hora final: 20:00 HR

Actividad a realizar: Pintura completa AC HP-1973

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición. Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: Cambio de filtros

Nombre: JORGE RUBINELLI **No. de Empl.:** 4MD224 **Firma:** JORGE RUBINELLI

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. 1

Fecha: ~~25-Abril-19~~ 15-MAY-19
Hora de inicio: 6 PM
Hora final: 7 PM

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HR 1725

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Juan C. Tenorio **No. de Empl.:** _____ **Firma:** Juan C. Tenorio

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. 2

Fecha: 17-MAR-19

Hora de inicio: 3 PM

Hora final: 8 PM

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL AR-1715

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios:

Nombre: Juan C Tonon **No. de Empl.:** _____ **Firma:** Juan C. Tonon

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. 3

Fecha: 18-MAYO-19
Hora de inicio: 4:00 PM
Hora final: 5:00 PM

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HP 1725

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomania de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomania (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Dario Delgado **No. de Empl.:** _____ **Firma:** Dario Delgado

Firma del Supervisor: _____

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. 4

Fecha: 19 - MAY - 19
Hora de inicio: 5:00 PM
Hora final: 6:00 PM

Actividad a realizar: PINTURA COMPLETA AL HP 1775

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Darío Delgado **No. de Empl.:** _____ **Firma:** Darío Delgado

Firma del Supervisor: _____

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. 2

Fecha: 03-APR-19
Hora de inicio: 1:00 PM
Hora final: 9:00 PM

Actividad a realizar: PINTURA completa AL HP-1726

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios: _____

Nombre: Robert Reyes **No. de Empl.:** _____ **Firma:** Roberto Reyes

Firma del Supervisor: Ernesto Reyes

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [3]

Fecha: 02-APR-19
Hora de inicio: 6:45 PM
Hora final: 7:45 PM

Actividad a realizar: PINTURA completa AL HP-1726

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester. **Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición. Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios:

Nombre: Luis Fernando **No. de Empl.:** mp178 **Firma:**

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

CopaAirlines

LISTA DE CHEQUEO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PINTURA

Completar antes de cada proceso

Sistema de Extracción No. [1]

Fecha: 02-APR-19
Hora de inicio: 5:00 PM 6 Pol.
Hora final: 6:00 PM.

Actividad a realizar: PINTURA completa AL HP-1726

NOTA: Para el proceso de:

- **LIJADO:** Deben utilizarse las lijadora con sus respectivas bolsas de lijado.
- **PINTURA:** Pared interna usar filtros de carbon activo y pared externa de polyester.**Encender 1 Extractor.**

	DESCRIPCIÓN	CHECK
1.	Abrir las dos puertas de la pared filtrante externa e inspeccinar la pared interna por cualquier condición inusual (Malla suelta, corrosión, falta de soldadura, etc.) y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
2.	Verificar que los filtros de la **pared interna** aplican según el proceso, cambiar si no aplica.	✓
	Si el proceso requiere filtros de polyester, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación de pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Si el proceso requiere filtros de carbón activo, reemplazar al inicio del proceso de pintado del avión.	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
3.	Cerrar las dos puertas de la pared filtrante externa y asegurarlas con los pines que se encuentran en la parte superior e inferior de las mismas.	✓
	Verificar las dos puertas por cualquier condición inusual (malla suelta, corrosión, bisagras dañadas, etc.).	✓
4.	Realizar inspección visual de los filtros de la **pared externa** del sistema de extracción, reemplazar según condición, Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapsulado de la aeronave).	✓
	Corregir cualquier abertura o espacio libre que se encuentre entre los filtros con cinta adhesiva.	✓
5.	Verificar el ducto y las paredes del sistema por cualquier condición inusual(láminas sueltas, golpes, etc.	✓
6.	Verificar las 4 ruedas por cualquier condición inusual.(Rueda atascada, desgastadas, etc.).	✓
7.	Abrir la puerta de acceso a los extractores y eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Verificar que cada extractor tenga la calcomanía de operación del interruptor de varilla.	✓
	Verificar las conexiones eléctricas por: desgastes, peladuras, conectores sueltos, etc.	✓
	Eliminar cualquier suciedad encontrada.	✓
	Asegurar la puerta de acceso a los extractores y colocar cinta adhesiva en todo el contorno.	✓
8.	Verificar el panel de control de encendido y apagado por: tornillos sueltos, golpes, etc.	✓
9.	Verificar el ducto flexible y sus adaptadores por: rasgadura, cortes, etc.	✓
10.	Instalar el ducto flexible, primero al ducto del techo del hangar correspondiente y después al sistema de extracción. Referirse al Proceso de Aplicación pintura, SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11 (Procedimiento para el encapasulado de la aeronave).	✓
11.	Enchufar el sistema de extracción en las salidas eléctricas a pruebas de explosión(explosion proof) identificadas con una calcomanía (Paint Extraction System only). Existe una habilitada en ambos lados del hangar.	✓
	Encender y reportar cualquier mal funcionamiento de los extractores(ruidos extraños, no encienden, etc.). Ver nota 2.	✓
12.	Verificar que las salidas eléctricas a prueba de explosión(explosión proof) para los sistemas de extracción se encuentran debidamente identificadas.	✓

NOTA 1: Toda condición inusual encontrada debe ser reportada al supervisor encargado inmediatamente.

NOTA 2: Cada sistema de extracción tiene su propio panel de control, para encendido presionar botón verde y para apagado presionar botón rojo. Cada extractor tiene su propio interruptor de varilla para apagado y encendido

Manual de referencia: Proceso de Aplicación de pintura(SOP-23 Mantenimiento Pesado Seccion 11).

Comentarios:

Nombre: L. MOSQUERA **No. de Empl.:** 70129 **Firma:**

Firma del Supervisor:

COPA-S-087
REV. 01
14 de Enero de 2015

ANEXO 19: Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Hangar)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo de Ruido (Dosimetrías)

COPA AIRLINES
Hangar 1

FECHA: 09 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-012-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza

COLASEH
Consejo Latinoamericano de Seguridad e Higiene Laboral
Juan Antonio Icaza
Profesional en Higiene Ocupacional
10813PHO22
13/11/17 - 13/11/19

Derechos Reservados-2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 3: Parámetros de medición utilizados 3
Sección 4: Resultado de las mediciones 4
Sección 5: Conclusiones 4
Sección 6: Equipo técnico 4
ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal 5
ANEXO 2: Certificados de calibración 6
ANEXO 3: Fotografía de las mediciones 14

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Hangar 1, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido
Método	ISO 9612:2009. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo.
Estrategia utilizada	Basada en la actividad jornada completa.
Ubicación de la medición	El micrófono se ubicó en el hombro del colaborador a 10 cm. del oído (dentro de la zona auditiva) durante toda su jornada laboral, cuenta con protector de pantalla contra viento
Horario de la medición	Diurno
Propósito de la medición	Determinar el nivel de exposición de los trabajadores, al ruido en el ambiente de trabajo.
Instrumentos utilizados	Dosímetro marca 3M modelo EDGE 4 con número de serie EHL100067, EHM090001 y EHL100063. Calibrador acústico marca QUEST modelo QC-20, con número de serie QOI020009.
Vigencia de calibración	Ver anexo 2
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el dosímetro utilizando un calibrador acústico marca Quest, modelo QC-10 con número de serie QOI020009., tomando lecturas a 114,0 dB Lineales antes y después de la medición. El instrumento estaba dentro de los límites aceptados.
Comprobación del instrumento	Antes de la medición: 114 dB
	Después de la medición: 114 dB
Límite máximo	Según norma 85 dBA en 8 horas. 130 dBA, valor pico sin equipo de protección personal.
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	7 horas
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA
Nombre, puesto e identificación de las personas que participaron en el estudio	Ver sección 4
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Sección 3: Parámetros de medición utilizados	
Valor de referencia	El valor de referencia corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.
Valor de intercambio	El valor de cambio se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.
% dosis	Relacionada con el valor de referencia, una lectura de dosis del 100% es la exposición máxima permisible de ruido acumulado. Según la normativa, una dosis del 100% ocurre para un nivel de presión sonora equivalente de 85 dBA durante un periodo de 8 horas. En los casos de jornadas extendidas, el nivel de presión sonora equivalente que corresponde a un 100% de dosis se corrige según el estándar ISO 1999:1990 sobre acústica.
L_{avg}	Es el promedio ponderado en el tiempo. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la jornada laboral, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Sección 4: Resultado de las mediciones[1]

Nombre del trabajador y puesto	ID del[2] equipo	T (°C)	HR (%)	Vel (m/s)	Horario	L_{avg} (dBA)	L_{avgmax} (dBA)	Valor Pico (dBA)	Dosis (%)	Límite normado (dBA)
Segmento 1 (Hangar 1)										
1. Oscar Sánchez, mecánico técnico, A-Check	EHL100067	28,3	64,9	<0,4	8:30 a.m. – 3:30 p.m.	**85,1**	111,1	117,9	101	85,0
2. Erick De Los Ríos, ayudante de estetica, estética avión	EHM090001				8:35 a.m. – 3:35 p.m.	80,2	104,0	120,7	51	
3. Jorge Chacón, mecánico, taller de laminado	EHL100063				8:38 a.m. – 3:40 p.m.	79,9	116,4	148,0	49	
Nota: Se realizó una medición por cada trabajador.										

Sección 5: Conclusiones

1. El nivel sonoro en el grupo similar de exposición en el Segmento 1 es 82,4 dBA, el cual se encuentra por debajo del límite permisible, por lo tanto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000 de 85 dBA en 8 horas.
2. El valor pico en ponderación A (más alto), durante la jornada completa de trabajo fue de 143,8 dBA, se encuentra por encima del límite permisible de 130 dBA, por lo tanto no cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, que establece que no se permite en ningún periodo de tiempo la exposición continua a ruidos que excedan los 130 dBA sin equipo de protección personal.
3. El nivel de atenuación se calculó en base a la tasa de reducción de ruido (NRR-Noise reduction rate) correspondiente a los tapones PURA-FIT Moldex Technical., se pudo determinar que son capaces de atenuar el ruido por debajo de los niveles máximos permitidos, para el trabajador: Oscar Sánchez, mecánico.
4. Si se utiliza el equipo protector en forma adecuada, los niveles de presión sonora bajo el protector cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, para una jornada de 8 horas, y los límites picos.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

[1] Capacidad de funcionamiento: 100 %
[2] Identificación del equipo de medición colocado al trabajador.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal

Resultado de las mediciones					
Nombre del trabajador y puesto	**L_{avg}** (dBA)	**Dosis** (%)	**NRR** (dB)	**Nivel sonoro al aplicar la atenuación real (dBA)**	**Límite normado** (dBA)
1. Oscar Sánchez, mecánico técnico, A-Check	85,1	117,9	33	59,1	85

Atenuación real del protector [3] = NRR - 7
Atenuación real del protector = 33 – 7 = 26 dBA
Atenuación bajo del protector = Leq – atenuación real

[3] Para pasar de dB a dBA

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

ANEXO 2: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-050-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	2-oct-18
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.	**Fecha de Calibración:**	3-oct-18
Equipo:	Dosimetro Edge 4	**Fecha de proxima calibracion:**	03-oct-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	EHL100067		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,9 °C a 22,1°C
Humedad:	65% a 65%
Presión Barométrica:	1011 mbar a 1011 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Si Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-feb-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 03-oct-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 05-oct-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-050-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.5	79.6	0.6	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.5	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.0	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	118.8	119.6	0.6	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	97.9	98.0	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.7	105.8	0.4	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.8	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.6	114.7	-0.5	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-057-v0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab

Dirección: Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.

Equipo: Dosimetro Edge 4

Fabricante: 3M

Número de Serie: EHM090001

Fecha de Recibido: 10-oct-18

Fecha de Calibración: 12-oct-18

Fecha de proxima calibracion: 12-oct-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 21,0 °C a 21,0°C

Humedad: 55 % a 54 %

Presión Barométrica: 1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si Cumple

Después de calibración: Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 12-oct-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma de Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 15-oct-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-057-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.8	79.7	0.7	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.5	89.4	0.4	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.5	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.3	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.2	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.2	118.3	-0.7	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.3	98.1	0.2	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.5	105.3	-0.1	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.9	110.7	-0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.2	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.9	114.7	-0.5	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-060-v0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab

Dirección: Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.

Equipo: Dosimetro Edge 4

Fabricante: 3M

Número de Serie: EHL100063

Fecha de Recibido: 12-oct-18

Fecha de Calibración: 18-oct-18

Fecha de proxima calibracion: 18-oct-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 18.0 °C a 18.0°C

Humedad: 60 % a 60 %

Presión Barométrica: 1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: No Cumple

Después de calibración: Si Cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 18-oct-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 18-oct-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-060-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	74.4	79.4	0.4	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	84.6	89.6	0.6	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	94.4	99.4	0.4	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	104.3	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	109.2	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	114.0	118.9	-0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	93.4	98.4	0.5	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	100.7	105.6	0.2	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	106.0	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	109.2	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	110.1	115.0	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-021-v.1

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	08-feb-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	13-feb-19
Equipo:	Calibrador Acustico QC-20	**Próxima Calibración**	13-feb-20
Fabricante:	Quest Technologies		
Número de Serie:	QOI 020009		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23,2°C a 23,2°C
Humedad:	58% a57%
Presión Barométrica:	1011.8 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Fecha: 13-feb-19

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 15-feb-19

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-021-v.1

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1.000	0.990	1.010	1.0045	1.0008	0.001	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114	114.5	113.8	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	998.5	998.8	0.2	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 3: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo de Ruido (Dosimetrías)

COPA AIRLINES
Hangar 2

FECHA: 09 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-013-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza

COLASEH
Consejo Latinoamericano de Seguridad e Higiene Laboral
Juan Antonio Icaza
Profesional en Higiene Ocupacional
10813PHO22
13/11/17 - 13/11/19

Derechos Reservados-2019

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 3: Parámetros de medición utilizados 3
Sección 4: Resultado de las mediciones 4
Sección 5: Conclusiones 4
Sección 6: Equipo técnico 4
ANEXO 1: Certificados de calibración 5
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones 13

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Hangar 2, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido
Método	ISO 9612:2009. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo.
Estrategia utilizada	Basada en la actividad jornada completa.
Ubicación de la medición	El micrófono se ubicó en el hombro del colaborador a 10 cm. del oído (dentro de la zona auditiva) durante toda su jornada laboral, cuenta con protector de pantalla contra viento
Horario de la medición	Diurno
Propósito de la medición	Determinar el nivel de exposición de los trabajadores, al ruido en el ambiente de trabajo.
Instrumentos utilizados	Dosímetro marca 3M modelo EDGE 5 con número de serie ESQ100210, ESQ100211 y ESQ100213. Calibrador acústico marca QUEST modelo QC-20, con número de serie QOI020009.
Vigencia de calibración	Ver anexo 2
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el dosímetro utilizando un calibrador acústico marca Quest, modelo QC-10 con número de serie QOI020009, tomando lecturas a 114,0 dB Lineales antes y después de la medición. El instrumento estaba dentro de los límites aceptados.
Comprobación del instrumento	Antes de la medición: 114 dB
	Después de la medición: 114 dB
Límite máximo	Según norma 85 dBA en 8 horas. 130 dBA, valor pico sin equipo de protección personal.
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	7 horas
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA
Nombre, puesto e identificación de las personas que participaron en el estudio	Ver sección 4
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Sección 3: Parámetros de medición utilizados	
Valor de referencia	El valor de referencia corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.
Valor de intercambio	El valor de cambio se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.
% dosis	Relacionada con el valor de referencia, una lectura de dosis del 100% es la exposición máxima permisible de ruido acumulado. Según la normativa, una dosis del 100% ocurre para un nivel de presión sonora equivalente de 85 dBA durante un periodo de 8 horas. En los casos de jornadas extendidas, el nivel de presión sonora equivalente que corresponde a un 100% de dosis se corrige según el estándar ISO 1999:1990 sobre acústica.
L_{avg}	Es el promedio ponderado en el tiempo. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la jornada laboral, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Sección 4: Resultado de las mediciones[1]

Nombre del trabajador y puesto	ID del[2] equipo	T (°C)	HR (%)	Vel (m/s)	Horario	L_{avg} (dBA)	L_{avgmax} (dBA)	Valor Pico (dBA)	Dosis (%)	Límite normado (dBA)
Segmento 1 (Hangar 2)										
1. Rogelio Rivera, asistente técnico, C-Check	ESQ100213	28,3	64,9	<0,4	8:42 a.m. – 3:45 p.m.	80,2	118,2	143,8	51,0	85,0
2. Justo Herrera, mecánico, Bahía 2	ESQ100211				8:45 a.m. – 3:45 p.m.	78,3	107,3	122,7	40,0	
3. Tommy Ocampos, almacenista, almacén	ESQ100210				9:00 a.m. – 4:00 p.m.	81,1	119,4	137,6	58,0	
Nota: Se realizó una medición por cada trabajador.										

Sección 5: Conclusiones

1. El nivel sonoro en el grupo similar de exposición en el Segmento 1 es 80,0 dBA, el cual se encuentra por debajo del límite permisible, por lo tanto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000 de 85 dBA en 8 horas.
2. El valor pico en ponderación A (más alto), durante la jornada completa de trabajo fue de 143,8 dBA, se encuentra por encima del límite permisible de 130 dBA, por lo tanto no cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, que establece que no se permite en ningún periodo de tiempo la exposición continua a ruidos que excedan los 130 dBA sin equipo de protección personal.
3. Si se utiliza el equipo protector en forma adecuada, los niveles de presión sonora bajo el protector cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, para una jornada de 8 horas, y los límites picos.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

[1] Capacidad de funcionamiento: 100 %
[2] Identificación del equipo de medición colocado al trabajador.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-079-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	22-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panamá.	**Fecha de Calibración:**	26-dic-18
Equipo:	Dosimetro Edge 5	**proxima calibración:**	26-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	ESQ100210		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.8 ºC a 21.9ºC
Humedad:	51 % a 53 %
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,3 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	SI Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 26-dic-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 7-ene-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-079-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.6	79.8	0.8	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.5	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.1	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	118.9	118.9	-0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.1	98.1	0.2	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.4	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.7	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.7	115.0	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-012 v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	28-ene-19
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panamá.	**Fecha de Calibración:**	30-ene-19
Equipo:	Dosimetro Edge 5	**Proxima calibracion**	30-ene-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	ESQ100211		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22,1 °c a 22,0 °c
Humedad:	46% a 51 %
Presión Barométrica:	1012,8 a 1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	no cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. _____ Fecha: 30-ene-19

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. _____ Fecha: 5-feb-19

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-012 v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.8	79.3	0.3	dB
1 kHz	89.0	88.0	90.0	89.8	89.2	0.2	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.6	99.1	0.1	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.5	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.3	119.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.2	97.9	0.0	dB
250 Hz	105.4	104	106.8	106	105.6	0.2	dB
500 Hz	110.8	109.4	112	111.3	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	115.5	114.9	-0.3	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-051-v0

Datos de referencia

Cliente: EnviroLAB

Dirección: Urb. Chanis ,Vía principal Edificio J3, No. 145 Panama.

Equipo: Dosímetro Edge 5

Fabricante: 3M

Número de Serie: ESQ100213

Fecha de Recibido: 2-oct-18

Fecha de Calibración: 2-oct-18

Próxima calibración: 02-oct-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 21,6 °C a 21,7°C

Humedad: 58% a 57 %

Presión Barométrica: 1011 mbar a 1011 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si Cumple

Después de calibración: Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-feb-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre / Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 02-oct-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre / Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 05-oct-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-051-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.6	79.0	0.0	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.6	89.1	0.1	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.0	109.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	118.8	119.1	0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	97.9	97.9	0.0	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.6	105.5	0.1	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.9	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.7	114.7	-0.5	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-021-v.1

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	08-feb-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	13-feb-19
Equipo:	Calibrador Acustico QC-20	**Próxima Calibración**	13-feb-20
Fabricante:	Quest Technologies		
Número de Serie:	QOI 020009		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23,2°C a 23,2°C
Humedad:	58% a57%
Presión Barométrica:	1011.8 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Fecha: 13-feb-19

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 15-feb-19

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-021-v.1

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1.000	0.990	1.010	1.0045	1.0008	0.001	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114	114.5	113.8	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	998.5	998.8	0.2	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 20: Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (Hangar)

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Mapeo de Ruido

COPA AIRLINES
Hangar 1 y 2

FECHA: 08 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-014-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. María Eugenia Puga
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Cálculo de reducción de ruido por método de octavas de banda 5
Sección 5: Nivel sonoro bajo el protector auditivo 5
Sección 6: Parámetros de medición utilizados 6
Sección 7: Conclusiones 6
ANEXO 1: Certificados de calibración 7
ANEXO 2: Fotografía de la medición 11

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Hangar 1 y 2
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, Higiene y Seguridad Industrial en ambientes de trabajo donde se genere ruido.
Método	ANSI S12.19–1996 Measurement of occupational noise exposure.
Horario de la medición	Diurno
Instrumentos utilizados	Sonómetro Sound Pro DL -1-1/1 integrador(es) marca QUEST serie BLQ030006. Calibrador acústico marca 3M modelo AC-300, serie AC300007320.
Resolución del instrumento	0,1 dB
Rango de la medición	29 – 140 dBA
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2 dBA
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca 3M AC-300 con número de serie AC300007320, antes y después de cada medición.
Límite máximo	Según la DGNTI-COPANIT 44 2000: Nivel máximo de exposición permitido en ocho horas de trabajo: 85 dBA
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	10 minutos por punto
Filtro de frecuencias	Según la COPANIT 44-2000 – Para áreas industriales Octavas de bandas (Hz): 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones[1]

PUNTO Y ÁREA	Lecturas	Lecturas en dB realizadas con el filtro de frecuencias en Hz										L_{eq}	Nivel de ruido permisible
		31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	(dBA)	(dBA)
Punto 1: Sidewall shop	Presión sonora medida en modo L	77,7	70,0	67,2	63,7	64,0	60,9	57,0	52,6	46,4	45,4	65,9	**85**
	Nivel sonoro con filtro en A	38,3	43,8	51,1	55,1	60,8	60,9	58,2	53,6	45,3	38,8		
Punto 2: Entre área de pintura y lijado	Presión sonora medida en modo L	72,7	70,8	70,8	71,6	66,8	62,5	58,9	56,1	53,4	48,4	69,1	
	Nivel sonoro con filtro en A	33,3	44,6	54,7	63	63,6	62,5	60,1	57,1	52,3	41,8		
Punto 3: Área de desarme. Taller de ring.	Presión sonora medida en modo L	68,8	81,9	86,2	86,8	78,5	74,3	74,1	73,2	70,8	61,2	83,2	
	Nivel sonoro con filtro en A	29,4	55,7	70,1	78,2	75,3	74,3	75,3	74,2	69,7	54,6		
Punto 4: Área - A Hangar 1 (Check)	Presión sonora medida en modo L	84,7	78,4	76,6	77,4	75,6	78,1	73,2	69,7	65,4	56,8	81,2	
	Nivel sonoro con filtro en A	45,3	52,2	60,5	68,8	72,4	78,1	74,4	70,7	64,3	50,2		
Punto 5: Taller de laminado	Presión sonora medida en modo L	74,2	78,7	76,6	74,8	76,0	79,0	79,1	79,2	77,8	70,8	**85,6**	
	Nivel sonoro con filtro en A	34,8	52,5	60,5	66,2	72,8	79	80,3	80,2	76,7	64,2		
Punto 6: Hangar 2 (Bahía1)	Presión sonora medida en modo L	68,6	74,1	70,8	70,8	70,1	66,5	62,6	58,4	50,6	45,4	71,7	
	Nivel sonoro con filtro en A	29,2	47,9	54,7	62,2	66,9	66,5	63,8	59,4	49,5	38,8		
Punto 7: Almacén Hangar 2	Presión sonora medida en modo L	69,2	67,3	63,8	61,5	60,0	59,9	60,0	54,4	48,8	45,4	65,4	
	Nivel sonoro con filtro en A	29,8	41,1	47,7	52,9	56,8	59,9	61,2	55,4	47,7	38,8		

[1] Capacidad de funcionamiento de la planta: 100 %

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Cálculo de reducción de ruido por método de octavas de banda

Punto 5:	Taller de laminado	Frecuencias en octavas de banda							
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB
1	Presión sonora medida	76,6	74,8	76	79	79,1	79,2	77,8	86,2
2	Corrección por filtro A	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	**dBA**
3	Nivel sonoro con filtro A	60,5	66,2	72,8	79	80,3	80,2	76,7	85,6
4	Atenuación del EPP	42,4	43,5	45,9	39,8	36,8	45,55	47,75	
5	Desviación estándar x 2	9,8	8,4	9,8	6,8	4	6,6	9,3	
6	Nivel sonoro estimado con protector y filtro A	27,9	31,1	36,7	46,0	47,5	41,3	38,3	50,9
		La protección estimada para el 98% de los usuarios =							34,7

La referencia para la atenuación del equipo de protección auditiva, fue tomada sobre la base de las especificaciones técnicas de los tapones MOLDEX (Pura-Fit).

Sección 5: Nivel sonoro bajo el protector auditivo

Área		L_{eq} (dBA)	Atenuación de equipo usado	Nivel Sonoro bajo protector
Punto 5:	Taller de laminado	85,6	34,7	50,9

Derechos Reservados 2019

Sección 6: Parámetros de medición utilizados

Valor de referencia. Corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.

Valor de intercambio. Se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.

L_{eq} (dBA). Promedio ponderado en el tiempo de medición. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la medición, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Umbral. No aplica en este caso.

Sección 7: Conclusiones

1. Se monitorearon 7 puntos de mapeo de ruido, en las siguientes áreas de trabajo: Sidewall shop, Entre área de pintura y lijado, Área de desarme-Taller de ring, Área – A Hangar 1 Check, Taller de laminado, Hangar 2 (Bahía 1) y Almacén Hangar 2.

2. Para los puntos monitoreados, se obtuvieron los siguientes valores de nivel sonoro, en un periodo de 10 minutos:

PUNTO Y ÁREA	L_{eq} (dBA)	Nivel de ruido permisible (dBA)
Punto No. 1	65,9	**85**
Punto No. 2	69,1	
Punto No. 3	83,2	
Punto No. 4	81,2	
Punto No. 5	85,6	
Punto No. 6	71,7	
Punto No. 7	65,4	

3. Para el punto medido en 10 minutos que presentaron valores superiores el límite máximo permisible, se calculó el nivel de atenuación por el método de octavas de banda.
4. De acuerdo a los cálculos de atenuación, el equipo de protección auditiva suministrado al personal, (Tapones MOLDEX (Pura-Fit), atenúa el nivel sonoro medido en 10 minutos, en el ambiente.
5. Las dosimetrías ocupacionales, determinan el nivel de exposición de un trabajador en una jornada completa de trabajo.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 8: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Via Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc	Antes de calibración:	No cumple
Humedad:	67% a 67%	Después de calibración:	Si Cumple
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar		

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	5-feb-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	6-feb-19
Equipo:	Calibrador AC300	**Proxima Calibracion:**	6-feb-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007320		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22.5°C a 22.5°C
Humedad:	47% a 47%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
057-927	AC300 CALL	n/a	n/a
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. **Fecha**: 06-feb-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. **Fecha:** 08-feb-19
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A.	N/A.	N/A.	V

Prueba Acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114,5	114.0	114.0	0.0	dB

Prueba de Frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A.	N/A.	N/A.	H_z


Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 21: Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Hangar)

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Ruido Ocupacional en Oficinas

COPA AIRLINES
Hangar 1 y 2

FECHA: 7-10 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-015-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. María Eugenia Puga
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido

Pagina

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 7
Sección 5: Equipo técnico 7
ANEXO 1: Certificados de calibración 8
ANEXO 2: Fotografía de la medición 12

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa		
Nombre	Copa Airlines	
Actividad principal	Empresa de aviación	
Ubicación	Hangar 1 y 2	
País	Panamá	
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez	
Sección 2: Método de medición		
Norma aplicable	Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002, del Ministerio de Salud, por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales	
Método	ANSI S12.19-1996 Measurement of occupational noise exposure.	
Horario de la medición	Diurno	
Instrumentos utilizados	Sonómetro integrador marca 3M modelo Sound Pro DL-1-1/1 con número de serie BLQ030006. Calibrador acústico marca QUEST modelo AC-300 serie AC300007320.	
Resolución del instrumento	0,1 dB	
Rango de la medición	29 – 140 dBA	
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA	
Vigencia de calibración	Ver anexo 1	
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca Quest QC-20 con número de serie AC300007320, antes y después de cada medición.	
Límite máximo	Actividad mental constante e intensa	50 dBA
	De oficina y actividades similares	60 dBA
	Otros trabajos	85 dBA
Intercambio	5 dB	
Escala	A	
Respuesta	Lenta	
Tiempo de integración	10 minutos por punto	
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional	

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
Hangar 1 Sección Sur						
1	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	74,4	43,4	58,3	60	Personas conversando
2	Departamento de finanzas	65,1	45,3	**54,6**	50	
3	Gerencia de finanzas	74,6	46,0	58,6	60	
4	Supervisor regionales de mantenimiento	73,3	42,7	56,1	85	Ninguno
5	Capacitación	71,1	51,7	55,5	60	
6	Gerencias / Quality assurance y estaciones	73,5	47,2	56,0		Personas conversando
7	Área de registros técnicos	64,4	47,9	55,0		
8	Área de tooling logistics	81,1	54,1	**68,0**		Máquina imprimiendo letras
9	Quality control	75,9	50,7	59,8		Personas conversando
10	Engine shop	73,2	62,8	**65,7**		Personal conversando, ruido de aire central
11	Control de documentos A-check	75,9	55,3	**66,0**		Personas conversando
12	Departamento de Nuestra Gente	70,0	48,1	56,7		
13	Estática e interiores	76,6	55,5	67,5	85	Ruido de máquina de coser
14	Talleres de equipos de emergencia, coffee makers, oven & print shop	74,4	48,7	59,9		Personas conversando
15	Taller de batería	79,5	72,2	74,3		Compresor encendido
16	Taller de llantas	73,9	59,5	64,5		Personas conversando
17	Taller de maquinado	89,4	75,9	80,2		Personas conversando, ruido de compresor
Hamgar 1 Sección Norte						
18	Director de mantenimiento, Daniel Cohen	69,3	54,8	58,8	60	Lluvia leve
19	Vocepresidente de operaciones técnicas, Ahmad Zamany	72,2	62,0	**67,3**		Lluvia fuerte

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
20	Gerente de proyectos y sistema MRO, Pablo Rousselin	66,9	51,8	59,6		Lluvia fuerte
21	Gerente de planificación de materiales, Ionisse Vega	58,0	49,3	53,6		Vacío
22	Sección de proyectos	71,9	53,4	**62,4**		Área abierta
23	Gerente de garantía, Gloria Hawkings	65,5	54,5	56,5		Ninguna
24	Gerente de de devoluciones de aeronaves, Peter Cumarin	59,0	54,8	55,7		
25	Gerente administrativa, Wendy Ross	60,3	50,9	54,1		
26	Departamento de aprovisionamiento de contratos	74,2	53,4	**61,7**		Personas conversando
27	Gerente de aprovisionamiento, Luis Bustillo	67,0	50,2	57,2		Ninguna
28	Oficina de RRHH	76,0	51,0	**63,0**		Personas conversando
29	Área de planificación	70,4	50,5	56,4		Área abierta
30	Departamento de garantías	63,9	49,3	52,2	60	Ninguna
31	Salón de reuniones y proyectos	71,3	55,5	58,2		
32	Gerente de programa de mantenimiento y confiabilidad, Alejandro del Castillo	64,2	53,1	54,8		
33	Gerente de planificación, Orlando de Vicente	66	47,5	52,1		
34	Salón norte II	56,3	49,2	51,8		Vacío
35	Gerente de producción y estructura, Osvaldo Gallardo	65,1	55,5	**60,0**		Ruido de avión
36	Gerente de aviónica y sistema, Carlos Martin	65,7	58	**61,2**		
37	Ingeniería, Juan Dames	61,9	51,2	52,9		Ninguna
38	Área de ingeniería	62,9	51,1	55,3		Área abierta
39	Vicepresidencia de operación, salón de conferencia	68,3	48,1	51,5		Vacío
40	Vicepresidencia de operaciones técnicas, salón norte	60,7	49,3	50,4		

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
41	Director de compras técnicas, Rafael Samudio	56,3	49,7	51,9	60	Ninguna
42	Gerente visitante	79,6	52,7	56,8		Personas conversando, teléfono sonando
Hangar 2						
43	Oficinas administrativas de almacén	69,4	49,9	56,7	60	Ninguna
44	Ingeniería	75,1	53,9	**64,0**		Personas coversando, lluvia
45	Control de producción BH1	76,1	52,4	**61,4**		
46	Control de producción BH2	69,1	52,7	**60,7**		
47	Sala de junta	54,5	43,0	45,0		Vacío
48	Avionica	73,6	49,6	56,8		Personas conversando
49	Control de calidad	74,6	51,2	**62,3**		
50	Director de control de calidad	61,2	46,6	51,1		Vacío
51	Control de calidad, mesa de reunión	58,3	39,3	46,6		
52	Retorno de partes	72,6	58,2	**63,1**		
53	Control de producción BH3	75,3	55,4	**65,3**		Personas conversando, radio frecuencia
54	Salón de reuniones BH3	73,7	46,4	54,3		Vacío
55	Reparaciones	66,3	46,8	54,1		
56	Gerente de reparaciones 1	64,5	40,2	50,6		
57	Gerente de operaciones 2	63,6	40,4	49,6		
58	Área de ingeniería de proyectos, piso 1	72,0	48,4	59,8		Perosnas conversando
59	Gerente de mantenimiento pesado, Iturbides Broce	60,5	44,9	49,4		Vacío
60	Gerente de estaciones	55,0	44,8	46,6		

Derechos Reservados -2019

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
61	Mantenimiento pesado, Ariel Castillo	60,1	43,4	46,2	60	Ninguna
62	Gerente de servicios, piso 1	58,4	45,3	47,6		
63	Área de inspecciones	63,9	42,2	46,4		Vacío
64	Salón vacío	64,7	49,6	51,6		
65	Oficina vacía	71,8	43,3	50,3		
66	Pasillo	74,1	55,0	57,8		

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos de ruido ocupacional en oficinas en sesenta y seis (66) puntos.

2. De los puntos monitoreados, dieciséis (16) se encuentran por encima del nivel sonoro máximo permitido, por lo tanto no cumplen con los valores establecidos en el Decreto Ejecutivo 306 de 4 de septiembre de 2002: para áreas de oficina, dictada por el Ministerio de Salud.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Via Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc	Antes de calibración:	No cumple
Humedad:	67% a 67%	Después de calibración:	Si Cumple
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar		

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	5-feb-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	6-feb-19
Equipo:	Calibrador AC300	**Proxima Calibracion:**	6-feb-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007320		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22.5°C a 22.5°C
Humedad:	47% a 47%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
057-927	AC300 CALL	n/a	n/a
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. **Fecha:** 06-feb-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. **Fecha:** 08-feb-19
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A.	N/A.	N/A.	V

Prueba Acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114,5	114.0	114.0	0.0	dB

Prueba de Frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A.	N/A.	N/A.	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe**

Derechos Reservados -2019

ANEXO 22: Informe de Ensayo de Iluminación (Hangar)


Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo
Iluminación

COPA AIRLINES
HANGAR
Tocumen

FECHA: Del 07 al 10 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-016-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa....3
Sección 2: Método de medición....3
Sección 3: Resultado de las mediciones....4
Sección 4: Conclusiones....20
Sección 5: Equipo técnico....20
ANEXO 1: Certificado de calibración....21
ANEXO 2: Localización de las mediciones....22
ANEXO 3: Fotografía de las mediciones....28

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Hangar, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez


Sección 2: Método de medición

Norma aplicable: Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Método: ANSI/IESNA RP-7-01 *Recommended Practices for Lighting Industrial Facilities* publicado por ANSI y la Iluminating Engineering Society (IES) - versión 2001.

Horario de la medición: Diurno

Instrumentación: Para medir la iluminancia se empleó un luxómetro con una célula fotoeléctrica que, bajo la acción de la luz, engendra una corriente eléctrica que se mide en miliamperios. El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en lux o en bujías-pies. Una bujía– pie (*Foot – Candle)* equivale a 10.76 lux. Para que las mediciones en estos aparatos sean correctas, deben reaccionar a la luz de la misma manera que al ojo humano; es decir que deben tener una curva de sensibilidad semejante a la respuesta del ojo.
Para lograr un trabajo de precisión, se utilizó un luxómetro con fotodiodo con filtro de respuesta del espectro (fotópico CIE, curva de respuesta del ojo humano)



Las especificaciones del instrumento se describen a continuación:
Luxómetro Sper Scientific, número de serie R032008 con un sensor de luz de fotodiodo y filtro de corrección de color espectro fotópico CIE. El rango de medición del instrumento es de 0,1 – 400 000 lux.

Calibración: Vigente por 1 año (ver anexo 1).

Descripción de los ajustes de campo: El instrumento fue ajustado de acuerdo a las escalas de medición que posee; es decir: 40 Lux – 400 Lux – 4 000 Lux – 40 000 Lux y 400 000 Lux

Límite máximo: Ver Resolución No. 93 – 319 del 4 de marzo de 1993

Rango de la medición: 0,01 - 400 000 lux

Procedimiento técnico:
PT-08 Muestreo y Registro de Datos
PT-06 Ensayo de Iluminancia y Reflexión

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Seguridad Industrial												
1	Mitzeyla Rodríguez	✓	N/A	✓	N/A	Gris	Negro	Blanco	399	N/A	200	Ninguna.
2	Escritorio de Alex Flores								335			
Departamento de Finanzas												
3	Escritorio Laura tejada	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	650	N/A	200	Ninguna.
4	Escritorio Luis Delgado								301			
5	Alina Aparicio								496			
6	Yesibeth Jurado								452			
7	Migdalia Castillo								718			
8	Olga Lee								255			
Gerente de Finanzas												
9	Marissa Mayora	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	738	N/A	200	Ninguna.
Técnicos de Facility												
10	Escritorio #1	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	545	N/A	200	Ninguna.
11	Escritorio #2								495			
12	Escritorio #3								480			
Supervisores Regionales de Mantenimiento												
13	Manuel Martinez	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	625	N/A	200	Ninguna.
14	Betzabe Rodríguez								740			
15	Escritorio vacío								483			

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
C-008												
16	Jorge Ribas	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	225	N/A	200	Ninguna.
17	José Batista								252			
18	Jeribel Gracia								136			Foco Quemado
19	Emiliano Inatge								202			Ninguna.
CBT-1												
20	Barry Fernández	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Gris	235	N/A	200	Ninguna.
Capacitación												
21	Julissa Fernández	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Gris	835	N/A	200	Ninguna.
22	Natasha Cruz								390			
23	Jennifer Agrazal								535			
24	Aleyka Aguilar								338			
25	José Valverde								387			
Instructores												
26	Víctor Samaniego	✓	N/A	✓	✓	Gris	Negro	Blanco	328	N/A	200	Ninguna.
27	Alberto Jaen								321			
28	Elías Cerrud								295			
A-008 Boeing												
29	Edwin Williams	✓	N/A	✓	✓	Gris	Negro	Blanco	322	N/A	200	Ninguna.
Oficinas A-009												
30	Escritorio #1 CBT-3	✓	N/A	✓	✓	Gris	Negro	Blanco	648	N/A	200	Ninguna.
A-010 General electric												
31	Marcelo González	✓	N/A	✓	✓	Gris	Negro	Blanco	270	N/A	200	Ninguna.
32	Miguel Arco								602			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Oficina A-011 Gerencia de estaciones												
33	Néstor Rodríguez	✓	N/A	✓	N/A	Blanco	Negro	Blanco	605	N/A	200	Ninguna.
34	Aarón Tuñón								328			
35	Javier Vivas								410			
36	Jonathan Hernández								465			
37	Joseph Neblet								348			
38	Estanislao Hernández								410			
39	Virgilio de Mares								508			
Registro Técnico												
40	Euri González	✓	N/A	✓	N/A	Gris	Gris	Blanco	201	N/A	200	Foco quemado.
41	Betzaida Vega			N/A					173			Foco quemados, en el área los trabajadores utilizan las cortinas cerradas, y el techo es muy alto
42	David Cubilla								165			
43	Javier Pinzón								150			
44	José Sánchez								185			
45	Ricardo Escobar								156			
46	Maximino Franco								180			
47	Alexis Araica								125			
48	Elidió Nieto								145			
49	Dedna Flores								130			
50	Yanesis Guevara								130			
51	Enrique Rodríguez								125			Ninguna.
52	Greshell Mallorga								132			
53	Estefany Sánchez								110			
54	Andrés Solís								115			Foco quemado.
55	Rodolfo Naranjo								115			Ninguna.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Tooling Logistic												
56	Recibo y entraga	✓	N/A	✓	N/A	Gris	Crema	Gris	460	N/A	200	Ninguna.
57	Joel Morales								270			
58	Marie Ranking								212			
59	Manrique Martínez								254			
Quality Control												
60	Santander Ramos	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	220	N/A	200	Ninguna
61	Marelisa Rosat								**154**			
62	Francisco Cedeño								498			
63	Kiyonory Cruz								361			
64	Puesto Inspector								296			
65	Michelle Mateo								475			
Engine Shop												
66	Escritorio de motores	✓	N/A	N/A	✓	Gris	Crema	Gris	360	N/A	200	Led.
67	Escritorio de motor #2								690			
Control de Documentos A- check												
68	Eric Rivera	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Gris	**125**	N/A	200	Luz opaca
69	Puesto coordinadores								**122**			
70	Escritorio vacío								**138**			
71	Mesa de trabajo #1								327			
72	Mesa de trabajo #2								**115**			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Departamento nuestra gente												
73	Kathiana Mitre	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Gris	386	N/A	200	Ninguna.
74	Jean Zúñiga								532			
75	Yaribeth Andrade								620			
76	Escritorio vacío								605			
77	Paula Orobio								518			
78	Omar Sotillo								552			
Estética e Interiores												
79	Escritorio rotativo	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Gris	**160**	N/A	200	Ninguna.
80	Facundo Suárez								202			
81	Javier Almengor								201			
82	Escritorio vacío								**192**			
83	Anayansi Scott Mesa de trabajo #1								218			
84	Mesa de trabajo #2								**178**			
85	Mesa de trabajo #3								362			
86	Adís Jaen								**190**			
87	Gerente de taller ,Patricia Rodman								391			
88	Lavandería								356			
Print Shop Coffee over shop												
89	Luis Montenegro	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	306	N/A	200	Ninguna.
90	QC Inspector								220			
91	Jorge González								250			
92	Mesa de trabajo								340			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
93	Escritorio #1 print shop	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	225	N/A	200	Luz opaca
94	Escritorio Brenda Henríquez								264			
95	Mesa de trabajo print								664			
96	Banco de prueba								667			
97	Mesa de trabajo								318			
Sidewall Shop												
98	Rubén León	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Gris	113	N/A	200	Ninguna.
99	Mesa de trabajo								1138			
100	Aulas sección A								366			
101	Aulas sección B								359			
Taller de Cilindros de Oxígeno												
102	Julián Sánchez	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Crema	Gris	802	N/A	200	Ninguna
103	Taller de Oxígeno								235			
Battery Shop												
104	Bethany Ureña	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Blanco	545	N/A	200	Ninguna.
105	David Sampson								602			
106	Área de carga								580			
107	Mesa de trabajo								236			
Taller de compuestos												
108	Escritorio	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Negro	Blanco	380	N/A	200	Ninguna.
109	Mesa de trabajo #1								469			
110	Mesa de trabajo #2								432			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Área de plastic												
111	Mesa de trabajo #1	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Blanco	402	N/A	200	Ninguna.
112	Mesa de trabajo #2								730			
113	Computadora	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Gris	537	N/A	200	Ninguna.
114	Mesa de trabajo								870			
Taller de rines												
115	Joel Vergara	✓	N/A	✓	✓	Gris	Negro	Gris	232	N/A	200	Led.
116	Pedro Perlas								249			
117	Escritorio compartido								343			Ninguna.
118	Escritorio compartido								261			
119	Computadora de reparación de rines Overhall								944			
120	Área de frenos								728			
121	Inspección de frenos								423			
122	Área de inspectores #1								757			
123	Área de inspectores #2								477			
124	Área de release								442			
125	Oficina móvil supervisores				N/A	N/A			253			
126	Counter móvil supervisores								254			Led
127	Counter móvil supervisores								242			Ninguna.
128	Taller de maquinado					Blanco			249			
129	Taller de soldadura					Gris	Verde		225			
130	Taller de laminado								508			
131	Taller de laminado								374			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Ala Norte												
132	Salón de conferencia								410			
133	Vicepresidente operaciones								358			
134	Director de Mantenimiento								345			
135	Director de compras								371			
136	Vicepresidente operaciones técnicas								376			Ninguna.
137	Salón norte								421			
138	Gerente operaciones								274			
139	Elizabeth Rangel								244			
140	Judith Galuche								287			
141	Carlos De Hermoso								**151**			Modular sobre escritorio
142	Emilio Nieto								224			
143	Alexandra Castillo	✓	N/A	N/A	N/A	Azul	Gris	Blanco	260	N/A	200	
144	Salón de reuniones								**171**			
145	Gerente de planificación Lonisse Vega								244			
146	Dexter Carrasquilla								262			
147	Juan Carlos Gordon								270			
148	Gerald Rivera								256			Ninguna.
149	Yislena Diéguez								**140**			
150	Héctor Mojica								**188**			
151	Gerente garantía								228			
152	Gerente de visitante								204			
153	Gerente de devoluciones de aeronaves arrendadas								233			
154	Depto. de aprovisionamiento								**155**			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
155	María Luisa Said	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Azul	Blanco	186	N/A	200	Ninguna.
156	Joao Sentmat								142			
157	Viodelda Chang								208			
158	Devora Joseph								296			
159	Gerente de aprovisionamiento								243			
Compras												
160	Sussan Williams	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Azul	Blanco	299	N/A	200	Ninguna.
161	Abdiel González								265			
162	Yaribel González								398			
163	Jorge Alegría								326			
164	Joriel Anderson								247			
165	Walter de León, Gerente de administración			✓					330			
166	Recursos Humanos								98			Trabajan con las cortinas cerradas
167	Iriadilina Vergara								112			
168	Gerente Programa de mantenimiento y confiabilidad								152			Ninguna.
Planificación												
169	Luis Smith	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Azul	Blanco	365	N/A	200	Ninguna.
170	Felipe Estrebí								400			
171	Guendolyn Morgan								348			
172	Silvia Rodríguez								322			
173	Anayansi Chávez								315			
174	Gabriel Rodríguez	N/A							353			Led
175	Jackeline González								354			
176	Hisham Bou-fakheddine								344			
177	Thomas Abraham								498			
178	Rodrigo Chang								270			
179	César Barroso								139			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
180	Joseph García	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Blanco	716	N/A	200	Ninguna.
181	Elías Ruíz								641			
182	Gerente de planificación								288			
Confiabilidad												
183	Lisbeth Balcázar	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Azul	Blanco	205	N/A	200	Ninguna.
184	José Fuentes								221			
185	Betzabe Arauz								310			
Ingeniería												
186	José Aparicio	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Azul	Blanco	279	N/A	200	Ninguna.
187	Escritorio vacío								255			
188	Arturo Sucre								284			
189	Escritorio vacío								248			
190	Juan Jaramillo				✓				261			Led
191	José Valdez								263			
192	José Henry								231			
193	Ángel Valdez								182			
194	Jean Carlos Galina								337			
195	Karla Del Cid								202			
196	Carlos Castillo				N/A				293			Ninguna.
197	Juan Veroy								200			
198	Dianette Alvarado								220			
199	Monique Peregrina								185			
200	Salón Norte II								346			
201	Gerente propulsión								260			
202	Gerente aviónica y sistemas								203			
203	Ingeniería Juan Dames								224			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Hangar #2 Oficinas Administrativas almacén												
204	Yolanda González								524			
205	Omar Córdova								517			
206	Liz Vasquez								544			
207	José Vargas								533			
208	Cheilania Camero								510			
209	Janes Vásquez								514			
210	Vasahel Valdez								586			
211	Helen Aguirre								606			
212	Edgar Vega								514			
213	Juan Ortega								562			
214	Maciel Arroyave								557			
215	Felicia Mecías	N/A	N/A	✓	✓	Gris	Gris	Blanco	517	N/A	200	Led
216	Vivian Saldaña								538			
217	Milagros Castillo								584			
218	Escritorio vacío								553			
219	Escritorio vacío								480			
220	Escritorio vacío								549			
221	Escritorio vacío								471			
222	Gerente de almacén								543			
223	Despacho almacén								171			
224	Despacho almacén								242			
225	Ingeniería puesto #1								320			
226	Ingeniería puesto #2								302			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Control de producción BH1												
227	Escritorio rotativo #1	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Blanco	380	N/A	200	Led
228	Escritorio rotativo #2								442			
229	Escritorio rotativo #3								431			
230	Escritorio rotativo #4								440			
231	Escritorio rotativo #5								435			
232	Sola de juntas								717			
Control de producción BH2												
233	Escritorio rotativo #1	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Blanco	373	N/A	200	Led
234	Escritorio rotativo #2								458			
235	Escritorio rotativo #3								436			
236	Escritorio rotativo #4								436			
237	Escritorio rotativo #5								436			
238	Baño de Damas								575		100	
239	Baño de Caballero								472			
Taller de aviónica												
240	Escritorio rotativo #1	N/A	N/A	N/A	✓	Blanco	Negro	Gris	401	N/A	200	Led
241	Escritorio rotativo #2								515			
242	Escritorio rotativo #3								460			
Control de calidad												
243	Director de control de calidad	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Negro	Blanco	520	N/A	200	Ninguna.
244	Mesa de reuniones								603			
245	QC inspectores #1								532			
246	QC Inspectores #2								540			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
247	QC inspectores #3	N/A	N/A	N/A	✓	Blanca	Gris	Blanco	529	N/A	200	Led
248	QC Inspectores #4								552			
249	Coordinador de QC								535			
250	Coordinador de QC								528			
251	Coordinador de QC								516			
252	Administrativo QC								508			
Retorno de Partes												
253	Despacho #1	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Blanco	361	N/A	200	Led
254	Despacho #2								388			
255	Despacho #1								394			
256	Despacho #2								390			
Centro de control Bahía #3												
257	Sala de juntas	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Blanco	516	N/A	200	Led
258	Puesto rotativo								321			
259	Puesto rotativo								255			
260	Puesto rotativo								281			
261	Puesto rotativo								391			
262	Puesto rotativo								325			
Reparaciones												
263	Puesto #1	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Gris	484	N/A	200	Led
264	Puesto #2								423			
265	Puesto #3								444			
266	Puesto #4								447			
267	Puesto #5								378			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
268	Puesto #6	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Gris	415	N/A	200	Led
269	Puesto #7								413			
270	Puesto #8								417			
271	Puesto #9								377			
272	Puesto #10								240			
273	Puesto #11								302			
274	Puesto #12								319			
275	Puesto #13								266			
276	Puesto #14								383			
277	Puesto #15								276			
278	Gerente de reparaciones								356			
279	Gerente de reparaciones								315			
280	Bodega puesto #1								349			
281	Bodega puesto #2								275			
282	Bodega puesto #3								314			
283	Bodega puesto #4								330			
Ingeniería de proyectos												
284	Puesto #1	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Gris	Gris	569	N/A	200	Led
285	Puesto #2								549			
286	Puesto #3								466			
287	Puesto #4								496			
288	Puesto #5								517			
289	Puesto #6								511			
290	Puesto #7								493			
291	Puesto #8								482			
292	Puesto #9								532			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
293	Puesto #10	N/A	N/A	✓	✓	Gris	Gris	Blanco	497	N/A	200	Led
294	Puesto #11								486			
295	Puesto #12								502			
296	Puesto #13								586			
297	Puesto #14								493			
298	Puesto #15								419			
299	Puesto #16								423			
300	Gerente mantenimiento								610			
301	Gerente de estaciones								548			
302	Gerente de mantenimiento pesado								511			
303	Gerente de servicios								461			
304	Sala de juntas								894			
305	Puesto #1								360			
306	Puesto #2								419			
307	Puesto #3								430			
308	Puesto #4								400			
309	Puesto #5								419			
310	Puesto #6								449			
311	Puesto #7								420			
312	Puesto #8								364			
313	Gerente capacitación								329			
314	Baño de caballeros			N/A		Blanca			720			
315	Baño de damas								649			
316	Aula #1					Gris	Azul		570			
317	Aula #2								526			
318	Aula #3								662			
319	Aula #4								610			
320	Cocinela								549			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Cheepins												
321	Puesto #1	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Gris	357	N/A	200	Led
322	Puesto #2								268			
323	Puesto #3								202			
324	Puesto #4								204			
325	Puesto #5								180			
Área de recibo												
326	Puesto #1	N/A	N/A	N/A	✓	Gris	Gris	Gris	850	N/A	200	Led
327	Puesto #2								527			
328	Puesto #3								523			
329	Puesto #4								599			
330	Puesto #5								621			
331	Puesto #6								576			

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos en trescientos treinta y uno (331) puntos de iluminación en turno diurno.

2. De los puntos monitoreados, cuarenta (40) puntos se encuentran por debajo del nivel mínimo recomendado, por lo tanto no cumplen con la Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Gerardo aguilera	Técnico de Campo	8-517-1172
Anthony Barrios	Técnico de Campo	8-872-591
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT014 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.0

Certificado No: 284-18-039-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	25-jul-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	15-ago-18
Equipo:	Luxometro 4 840022	**Próxima Calibración:**	15-ago-19
Fabricante:	Sper Cientific		
Número de Serie:	R032008		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.4 °C a 23.7 °C
Humedad Relativa:	54 % a 53 %
Presión Barométrica:	1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT014

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de serie	Ultima calibración	Fecha de Expiración
Luxometro Hagner EC1-X	56250	23-ene-18	23-ene-21

Incertidumbre de Medición

+/- 3%. Funcion LUX: Probado con una luz incandecente de tustegno de 2856 K.

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 15-ago-18
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 15-ago-18
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS


Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com


Derechos Reservados 2019


ANEXO 2: Localización de las mediciones





Derechos Reservados 2019



SIDEWALL SHOP
98
99
CABINA DE LIJADO
Emergency Quit Shop
94
92
96
95
91
97
90
93
89
Print Shop


Salon B
Salon A
100
101
Capacitación
104
105
106
107
Planificación
Bonded Store
Taller de Compuesto
Taller de Cilindros
Taller de Oxígeno
102
103
111
110
109
112
108
179
176
175
180
178
177
174
181
173
182
169 170 171
172
196 194 192 191
195 193 190
198 189 188 189
Confiabilidad
183 184 185
169
162 161 157 156
163
164 160 158 155
149 148 143 142 141
150 146 143 140
137 135 133
132
203 202 201 200 168 166 165 167 159 154 153 152 151 145 144 139 138 136 134



CM-1
CM-1
CM-1
224
223
222
ÁREA DE IMPRESIÓN
ÁREA DE IMPRESIÓN
GERENTE ALMACEN
PISO DE VINIL
1.50
1.50
DESPACHO ALMACEN
N.P.T. 39.90
AREA DE IMPRESIÓN
OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN
N.P.T. 39.90
1.50
CM-2
CM-2
CM-2
CM-7
CM-7
CM-7
ÁREA DE VENDING Y CAFÉ
S
ENG
NA



CM-1
CM-1
227
233
ÁREA DE IMPRESIÓN
BODEGA
N.P.T. 39.90
CENTRO DE CONTROL
CENTRO DE CONTROL
ÁREA DE IMPRESIÓN
PRODUCCION BAHIA 1
SALA DE JUNTAS
N.P.T. 39.90
PRODUCCION BAHIA 2
ÁREA DE IMPRESIÓN
SS MUJERE
N.P.T. 39.90
.P.T. 9.90
VEERING
SALA DE JUNTAS ALMACEN
TV
CM-2
TV
CM-2
CM-7
OFICINAS
CM-7
ENGENERING
ALMACEN







Derechos Reservados 2019






Derechos Reservados 2019








Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019


ANEXO 23: Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Hangar)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Calidad de Aire Interior
(CO y CO_2)

COPA AIRLINES
Hangar 1 y 2

FECHA: 07, 08 y 10 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-011-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Lic. Aminta Newman
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido

Página

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de las mediciones	4
Sección 4: Conclusión	5
Sección 5: Equipo técnico	5
ANEXO 1: Certificado de calibración	6

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre de la empresa	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Hangar 1 y 2
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas.
Método	- CO: Lectura directa con sensor electroquímico - CO_2: Infrarrojo no dispersivo
Horario de la medición	Diurno
Instrumento utilizado	Se utilizó un instrumento de lectura directa por sensores electroquímicos, este fue: Modelo EVM-7, con N/S EMK070003.
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	N/A[1]
Límite máximo	Ver sección de resultados
Procedimiento de muestreo	PT-08 Muestreo y Registro de Datos

[1] N/A: no aplica

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Humedad relativa (%)	Temperatura (°C)	Elemento	Valor medido (ppm)	Nivel máximo permisible-CPT[2] (ppm)	Nivel máximo permisible - CCT[3] (ppm)
		Medida	Medida				
P1	Hangar 1, sección Sur, cuarto C-006 TR IT nivel 100	76,4	24,7	CO	1	25	50
				CO_2	1042	5000	30000
P2	Cuarto TR IT nivel 200	64,9	25,2	CO	1	25	50
				CO_2	856	5000	30000
P3	Tooling Logistics	54,3	26,6	CO	1	25	50
				CO_2	749	5000	30000
P4	Engine Shop	72,9	20,9	CO	1	25	50
				CO_2	547	5000	30000
P5	Departamento de Nuestra Gente	58,3	19,7	CO	1	25	50
				CO_2	2187	5000	30000
P6	Estética e interiores	55,7	21,9	CO	<1	25	50
				CO_2	691	5000	30000
P7	Talleres Print shop, coffee makers oven shop	59,7	21,5	CO	<1	25	50
				CO_2	650	5000	30000
P8	Sidewall shop	69,0	24,1	CO	<1	25	50
				CO_2	494	5000	30000
P9	Taller de batería	56,9	22,7	CO	16	25	50
				CO_2	586	5000	30000
P10	Taller de compuesto	38,3	26,4	CO	1	25	50
				CO_2	660	5000	30000
P11	Área de desarme / taller de ring	75,6	28,3	CO	1	25	50
				CO_2	567	5000	30000
P12	Sección Norte, cuarto de máquina, aire central	69,6	21,8	CO	<1	25	50
				CO_2	744	5000	30000

[2] CPT- Concentración ponderada en el tiempo, (8 horas de exposición), TLV
[3] CCT- Concentración para exposición de corto tiempo, PEL

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Punto	Área	Humedad relativa (%)	Temperatura (°C)	Elemento	Valor medido (ppm)	Nivel máximo permisible-CPT[4] (ppm)	Nivel máximo permisible - CCT[5] (ppm)
		Medida	Medida				
P13	Hangar 2, oficinas administrativas de almacén	62,0	21,9	CO	1	25	50
				CO_2	858	5000	30000
P14	Hangar 2, control de producción BH2	63,6	20,3	CO	1	25	50
				CO_2	899	5000	30000
P15	Hangar 2, piso #1, Ingeniería de proyecto	74,2	21,6	CO	<1	25	50
				CO_2	638	5000	30000
P16	Inspectores	78,5	21,7	CO	<1	25	50
				CO_2	605	5000	30000
P17	Pasillo	75,2	23,8	CO	7	25	50
				CO_2	542	5000	30000

Sección 4: Conclusión

Los resultados obtenidos de CO y CO_2 en los puntos monitoreados, se encuentran por debajo del nivel máximo permisible, por lo tanto, cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 mediante el cual se definen las Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas.


Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

[4] CPT- Concentración ponderada en el tiempo, (8 horas de exposición), TLV
[5] CCT- Concentración para exposición de corto tiempo, PEL

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 2
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 755958 EMK070003

Submitted By: URBANIZACION CHANIS EDIFICO
J3 LOCAL 145 PANAMA
DISTRITO DE PANAMA, PANAMA,

Serial Number: EMK070003
Customer ID:
Model: EVM-7 ENVIRONMENTAL MONITOR
Test Conditions:
Temperature: 18 °C to 29 °C
Humidity: 20% to 80%
Barometric Pressure: 890 mbar to 1050 mbar

Date Received: 10/30/2018
Date Issued: 11/8/2018
Valid Until: 11/8/2019
Model Conditions:
As Found: DAMAGED
As Left: IN TOLERANCE

SubAssemblies:

Description/Measurement Uncertainty:	Serial Number:
SENSOR CO (FILTERED)/±12%	R868730 160523
SENSOR PID/±6%	220110063
SENSOR CO2/±29%	51110

Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated per Procedure: 074V705

Reference Standard(s):

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
954444	CO CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
972299	C4H8 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
985973	CO2 CALIBRATION GAS	9/15/2018	9/15/2021
MF000245	DUST ISO 12103-1 A2 FINE		


Calibrated By: Paul M. Wegmann — 11/8/2018
PAUL WEGMANN Service Technician

Reviewed By: B K. Bay — 11/8/2018
Technical Manager/Deputy

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST or other NMI, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC

1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 2 of 2
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 755958 EMK070003

(A) indicates out of tolerance condition

Test Type		As Found	As Left	Tolerance
Particulate Cal.	A	Fail	Pass	N/A
CO2 Zero		Pass	Pass	N/A
CO2 Span		Pass	Pass	N/A
PID Zero		Pass	Pass	N/A
PID Span	A	Fail	Pass	N/A
Toxic Zero		Pass	Pass	N/A
Toxic Span	A	Fail	Pass	N/A

98-393 Rev. B

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 24: Informe de Ensayo de Evaluación de Estrés Térmico (Hangar)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520/ 221-2253
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019

Informe de Ensayo
Evaluación de Estrés Térmico

COPA AIRLINES
Hangar 2

FECHA: 10 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-009-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Lic. Aminta Newman
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de la medición 4
Sección 4: Conclusiones 5
Sección 5: Equipo técnico 5
ANEXO 1: Valores de referencia $TGHB_{eff}$ para personas aclimatadas y no aclimatadas para las cinco clases de tasas metabólicas 6
ANEXO 2: Valores de referencia de la $TGBH_{eff}$ a partir del gasto metabólico 7
ANEXO 3: Clasificación de los niveles de la tasa metabólica 8
ANEXO 4: Temperatura del Globo de Bulbo Húmedo para diferentes conjuntos de vestimenta, en °C-TGBH 9
ANEXO 5: Certificado de calibración 10
ANEXO 6: Fotografía de la medición 11

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Hangar 2, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).
Método	ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).
Duración de la medición	60 minutos, en tres períodos durante la jornada.
Instrumento utilizado	Quest Temp 46 marca QUEST, Serie No. TSJ120010.
Exactitud	± 0,1°C.
Rango de medición	32°C a 40°C
Vigencia de calibración	Ver anexo 5
Incertidumbre	Temperatura: ± 0,83 °C Humedad Relativa: ± 2,02 %
Límite máximo	Ver sección de resultados.
Puestos en los que se tomaron las mediciones	Ver sección de resultados.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-21 Procedimiento de Estrés Térmico en Área

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de la medición[1]

Punto 1: Almacén, entre anaquel 3 y 4		**Nombre del trabajador:** Alcides Chan	
Actividad: Realiza ubicación de partes en las estanterías			
Monitoreo 1			
Hora de medición:	9:35 a.m.	**Límite máximo:**	30,0 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
25,9	25,3	27,4	83,3
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico bajo de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza pantalón largo de algodón, suéter nylon, botas y arnés.		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		
Monitoreo 2			
Hora de medición:	12:00 m.d.	**Límite máximo:**	30,0 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
26,2	25,5	27,9	81,5
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico bajo de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza pantalón largo de algodón, suéter nylon, botas y arnés.		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		
Monitoreo 3			
Hora de medición:	2:00 p.m.	**Límite máximo:**	30,0 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
26,4	25,5	28,4	77,9
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico bajo de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza pantalón largo de algodón, suéter nylon, botas y arnés.		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		

[1] Nota: Se realizaron tres mediciones en el área de trabajo

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó monitoreo de una hora en un punto de la Planta.

2. En el Área de almacén, donde labora el operador Alcides Chan, durante el período de medición todos los resultados obtenidos en los monitoreos realizados se encuentran por debajo del límite máximo recomendado en la norma ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479


Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Valores de referencia $TGHB_{eff}$ para personas aclimatadas y no aclimatadas para las cinco clases de tasas metabólicas

Clases de Tasas Metabólicas	Tasa Metabólica W	TGBH límite de referencia para personas Aclimatadas al calor °C	TGHB límite de referencia para personas no aclimatadas al calor °C
Clase 0 Tasa metabólica en reposo	115	33	32
Clase 1 Baja tasa metabólica	180	30	29
Clase 2 Tasa metabólica moderada	300	28	26
Clase 3 Tasa metabólica alta	415	26	23
Clase 4 Tasa metabólica muy alta	520	25	20
Los valores para $WBGT_{eff}$ aquí proporcionados se proporcionan para la armonización con las normas nacionales existentes. A medida que esas normas se revisen en el futuro, se pueden considerar los valores de la Figura A.1 (Gráfica) o las ecuaciones relacionadas. los valores más nuevos generalmente diferirán en $\pm$ 1 ° C			

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Valores de referencia de la $TGBH_{eff}$ a partir del gasto metabólico



Clave

X	Tasa metabólica, W
Y	$TGBH_{eff}$, °C
———	Personas Aclimatadas
- - - -	Personas no aclimatadas

Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Clasificación de los niveles de la tasa metabólica

Clase	Tasa Metabólica W	Ejemplos
0 Reposo	115 (100 a 125)	Descansando, sentado
1 Tasa metabólica baja	180 (125 a 235)	Trabajos manuales ligeros (escribiendo, tecleando, dibujando, cociendo, realizando trabajos contables); trabajos de utilizando las manos y brazos (uso de herramientas de mano, inspecciones, ensamblado o clasificación de materiales ligeros); trabajos utilizando los brazos y pies (manejo de vehículos y condiciones normales, operando los pedales para pie) Perforando con taladro (partes pequeñas); fresadora (partes pequeñas); bobina de viento; trabajo con motor trifásico inducido pequeño, mecanizado con herramientas de bajo potencia; caminata a nivel (con velocidad de hasta 2,5 km/h).
2 Tasa metabólica moderada	300 (235 a 360)	Trabajos constantes con manos y brazos (martillando clavos, limando); Trabajo con brazos y piernas (operaciones fuera de la carretera de camiones, tractores o equipos de construcción); trabajos con brazo y tronco (con martillo neumático, ensamblaje de tractor, enyesado, manejo intermitente de materiales moderadamente pesados, remoción de hierbas, cavar en la tierra, recolección de frutas o vegetales, empujar o jalar carros ligeros o carretillas, caminata a nivel con una velocidad de 2,5 a 5,5 km/h, forjar).
3 Tasa metabólica alta	415 (360 a 465)	Trabajo intensivo con brazos y tronco; carga de materiales pesados; excavar con pala, trabajo con martillo, trabajo con sierra eléctrica, trabajos con madera dura, cortar césped a mano, excavar, caminata a nivel una velocidad de 5,5 a 7 km/h. Empujando o jalando carretillas de mano o carretillas muy cargadas, astillando piezas de fundición; colocando bloques de concreto.
4 Tasa metabólica muy alta	520 (>465)	Actividad muy intensa con un ritmo máximo rápido; trabajos con un hacha, trabajos intensos con pala o de excavaciones; subiendo escaleras, rampas; caminatas rápidas a nivel con velocidades mayores a 7 km/h.

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 4: Temperatura del Globo de Bulbo Húmedo para diferentes conjuntos de vestimenta, en °C-TGBH

Vestimenta	Comentarios	CAV (°C-TGBH)
Ropa de Trabajo	Ropa de trabajo fabricada utilizando tejidos como vestimenta de referencia.	0
Coveroles de Tela	Tejido que incluye algodón tratado.	0
Coveroles no cocidos de una capa	Un proceso no patentado para hacer telas no tejidas a partir de polipropileno.	0
Coveroles no cocidos de poliolefina de una capa	Una tela patentada hecha de polietileno.	2
Delantal contra líquidos y vapor de mangas largas sobre la ropa	La configuración del delantal envolvente fue diseñada para proteger el frente y los lados del cuerpo contra agentes derramantes.	4
Ropa tejida con una doble capa	Generalmente se toma como overoles utilizados encima de la ropa de trabajo.	3
Doble capa de ropa cocida (overol sobre la ropa)	El efecto real depende del nivel de humedad y, en muchos casos, el efecto es menor.	10
Coveroles con barrera contra vapor con una capa	El efecto real depende del nivel de humedad y, en muchos casos, el efecto es menor.	11
Coveroles con barrera contra vapor sin capucha	---	12
Capucha	Capucha de cualquier tela con cualquier conjunto de vestimenta.	+1
Los CAV (Clothing Adjustment Values o Valores de Ajuste por Vestimenta) se agregan a la TGHB medida para obtener $TGBH_{eff}$ Nota: Para ropa de alta resistencia al vapor hay una dependencia de la humedad real. Los CAV representan el valor alto probable. [a] Este valor se agrega a el CAV del conjunto de vestimenta sin capucha o respirador.		

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 5: Certificado de calibración

TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 1
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 750839 TSJ120010

Submitted By: URBANIZACION CHANIS EDIFICO
J3 LOCAL 145 PANAMA
DISTRITO DE PANAMA, PANAMA

Serial Number:	TSJ120010	Date Received:	10/4/2018
Customer ID:		Date Issued:	10/8/2018
Model:	QUESTEMP 46 HS MONITOR	Valid Until:	10/8/2019

Test Conditions:

Temperature:	18°C to 29°C
Humidity:	20% to 80%
Barometric Pressure:	890 mbar to 1050 mbar

Model Conditions:

As Found:	IN TOLERANCE
As Left:	IN TOLERANCE

SubAssemblies:

Description:	Serial Number:
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-1
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-2
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-3

Calibrated per Procedure: 057V898

Reference Standard(s):

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
ET0000627	FLUKE 1524 REF THERMOMETER W/	3/6/2017	3/6/2019

Measurement Uncertainty:

+/- 0.0598 °C
Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated By: Paul M. Wegmann 10/8/2018
PAUL WEGMANN **Service Technician**

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados 2019

ANEXO 6: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019


Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520/ 221-2253
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019

Informe de Ensayo
Evaluación de Estrés Térmico

COPA AIRLINES
Hangar 1

FECHA: 06 de julio de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-042-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de la medición 4
Sección 4: Conclusiones 5
Sección 5: Equipo técnico 5
ANEXO 1: Valores de referencia $TGHB_{eff}$ para personas aclimatadas y no aclimatadas para las cinco clases de tasas metabólicas 6
ANEXO 2: Valores de referencia de la $TGBH_{eff}$ a partir del gasto metabólico 7
ANEXO 3: Clasificación de los niveles de la tasa metabólica 8
ANEXO 4: Temperatura del Globo de Bulbo Húmedo para diferentes conjuntos de vestimenta, en °C-TGBH 9
ANEXO 5: Certificado de calibración 10
ANEXO 6: Fotografía de la medición 11

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	COPA Airlines
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo
Ubicación	Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).
Método	ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).
Duración de la medición	60 minutos, en tres períodos durante la jornada.
Instrumento utilizado	Quest Temp 46 HS, Serie No.TSJ120010.
Exactitud	± 0.1°C.
Rango de medición	32°C a 40°C
Vigencia de calibración	Ver anexo 5
Incertidumbre	Temperatura: ± 0,83 °C Humedad Relativa: ± 2,02 %
Límite máximo	Ver sección de resultados.
Puestos en los que se tomaron las mediciones	Ver sección de resultados.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-21 Procedimiento de Estrés Térmico en Área

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de la medición[1]

Punto 1: Primera clase, Avión HP1832		**Nombre del trabajador:**	Erick Ojeda
Actividad: Realiza aspirado, limpieza y cambiado de forros.			
Monitoreo 1			
Hora de medición:	10:30 a. m.	**Límite máximo:**	30,00 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
24,98	21,80	32,40	35,50
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico ligero de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza ropa de trabajo (jeans y suéter de lana).		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		
Monitoreo 2			
Hora de medición:	01:00 p. m.	**Límite máximo:**	30,00 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
29,88	29,70	30,30	51,10
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico ligero de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza ropa de trabajo (jeans y suéter de lana).		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		
Monitoreo 3			
Hora de medición:	03:00 p. m.	**Límite máximo:**	30,00 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
24,78	22,20	30,80	53,60
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico ligero de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza ropa de trabajo (jeans y suéter de lana).		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		

[1] Nota: Se realizaron tres mediciones en el área de trabajo.

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1.Se realizaron monitoreos de una hora en un (1) punto del Hangar.

2. En el Área de Primera clase, Avión HP1832, donde labora el operador Erick Ojeda, durante el período de medición todos los resultados obtenidos en los monitoreos realizados se encuentran por debajo del límite máximo.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Gerardo Aguilera	Técnico de Campo	8-517-1172


Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Valores de referencia $TGHB_{eff}$ para personas aclimatadas y no aclimatadas para las cinco clases de tasas metabólicas

Clases de Tasas Metabólicas	Tasa Metabólica W	TGBH límite de referencia para personas Aclimatadas al calor °C	TGHB límite de referencia para personas no aclimatadas al calor °C
Clase 0 Tasa metabólica en reposo	115	33	32
Clase 1 Baja tasa metabólica	180	30	29
Clase 2 Tasa metabólica moderada	300	28	26
Clase 3 Tasa metabólica alta	415	26	23
Clase 4 Tasa metabólica muy alta	520	25	20
Los valores para $WBGT_{eff}$ aquí proporcionados se proporcionan para la armonización con las normas nacionales existentes. A medida que esas normas se revisen en el futuro, se pueden considerar los valores de la Figura A.1 (Gráfica) o las ecuaciones relacionadas. los valores más nuevos generalmente diferirán en $\pm$ 1 ° C			

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Valores de referencia de la $TGBH_{eff}$ a partir del gasto metabólico



Clave

X	Tasa metabólica, W
Y	$TGBH_{eff}$, °C
———	Personas Aclimatadas
- - - -	Personas no aclimatadas

Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Clasificación de los niveles de la tasa metabólica

Clase	Tasa Metabólica W	Ejemplos
0 Reposo	115 (100 a 125)	Descansando, sentado
1 Tasa metabólica baja	180 (125 a 235)	Trabajos manuales ligeros (escribiendo, tecleando, dibujando, cociendo, realizando trabajos contables); trabajos de utilizando las manos y brazos (uso de herramientas de mano, inspecciones, ensamblado o clasificación de materiales ligeros); trabajos utilizando los brazos y pies (manejo de vehículos y condiciones normales, operando los pedales para pie) Perforando con taladro (partes pequeñas); fresadora (partes pequeñas); bobina de viento; trabajo con motor trifásico inducido pequeño, mecanizado con herramientas de bajo potencia; caminata a nivel (con velocidad de hasta 2,5 km/h).
2 Tasa metabólica moderada	300 (235 a 360)	Trabajos constantes con manos y brazos (martillando clavos, limando); Trabajo con brazos y piernas (operaciones fuera de la carretera de camiones, tractores o equipos de construcción); trabajos con brazo y tronco (con martillo neumático, ensamblaje de tractor, enyesado, manejo intermitente de materiales moderadamente pesados, remoción de hierbas, cavar en la tierra, recolección de frutas o vegetales, empujar o jalar carros ligeros o carretillas, caminata a nivel con una velocidad de 2,5 a 5,5 km/h, forjar).
3 Tasa metabólica alta	415 (360 a 465)	Trabajo intensivo con brazos y tronco; carga de materiales pesados; excavar con pala, trabajo con martillo, trabajo con sierra eléctrica, trabajos con madera dura, cortar césped a mano, excavar, caminata a nivel una velocidad de 5,5 a 7 km/h. Empujando o jalando carretillas de mano o carretillas muy cargadas, astillando piezas de fundición; colocando bloques de concreto.
4 Tasa metabólica muy alta	520 (>465)	Actividad muy intensa con un ritmo máximo rápido; trabajos con un hacha, trabajos intensos con pala o de excavaciones; subiendo escaleras, rampas; caminatas rápidas a nivel con velocidades mayores a 7 km/h.


Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 4: Temperatura del Globo de Bulbo Húmedo para diferentes conjuntos de vestimenta, en °C-TGBH

Vestimenta	Comentarios	CAV (°C-TGBH)
Ropa de Trabajo	Ropa de trabajo fabricada utilizando tejidos como vestimenta de referencia.	0
Coveroles de Tela	Tejido que incluye algodón tratado.	0
Coveroles no cocidos de una capa	Un proceso no patentado para hacer telas no tejidas a partir de polipropileno.	0
Coveroles no cocidos de poliolefina de una capa	Una tela patentada hecha de polietileno.	2
Delantal contra líquidos y vapor de mangas largas sobre la ropa	La configuración del delantal envolvente fue diseñada para proteger el frente y los lados del cuerpo contra agentes derramantes.	4
Ropa tejida con una doble capa	Generalmente se toma como overoles utilizados encima de la ropa de trabajo.	3
Doble capa de ropa cocida (overol sobre la ropa)	El efecto real depende del nivel de humedad y, en muchos casos, el efecto es menor.	10
Coveroles con barrera contra vapor con una capa	El efecto real depende del nivel de humedad y, en muchos casos, el efecto es menor.	11
Coveroles con barrera contra vapor sin capucha	---	12
Capucha	Capucha de cualquier tela con cualquier conjunto de vestimenta.	+1
Los CAV (Clothing Adjustment Values o Valores de Ajuste por Vestimenta) se agregan a la TGHB medida para obtener $TGBH_{eff}$ Nota: Para ropa de alta resistencia al vapor hay una dependencia de la humedad real. Los CAV representan el valor alto probable. [a] Este valor se agrega a el CAV del conjunto de vestimenta sin capucha o respirador.		

Derechos Reservados 2019

ANEXO 5: Certificado de calibración



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 1
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 750839 TSJ120010

Submitted By: URBANIZACION CHANIS EDIFICO
J3 LOCAL 145 PANAMA
DISTRITO DE PANAMA, PANAMA

Serial Number:	TSJ120010	Date Received:	10/4/2018
Customer ID:		Date Issued:	10/8/2018
Model:	QUESTEMP 46 HS MONITOR	Valid Until:	10/8/2019

Test Conditions:

Temperature:	18°C to 29°C	As Found:	IN TOLERANCE
Humidity:	20% to 80%	As Left:	IN TOLERANCE
Barometric Pressure:	890 mbar to 1050 mbar		

SubAssemblies:

Description:	Serial Number:
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-1
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-2
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-3

Calibrated per Procedure: 057V898

Reference Standard(s):

I.D. Number	Device	Last Calibration Date	Calibration Due
ET0000627	FLUKE 1524 REF THERMOMETER W/	3/6/2017	3/6/2019

Measurement Uncertainty:

+/- 0.0598 °C
Estimated at 95% Confidence Level (k=2)


Calibrated By: Paul M. Wegmann 10/8/2018
PAUL WEGMANN Service Technician

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 6: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 25: Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Taller)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo de Ruido (Dosimetrías)

COPA AIRLINES
TALLER AUTOMOTRIZ

FECHA: 15 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-022-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Derechos Reservados-2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 3: Parámetros de medición utilizados 3
Sección 4: Resultado de las mediciones 4
Sección 5: Conclusiones 4
Sección 6: Equipo técnico 4
ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal 5
ANEXO 1: Certificados de calibración 6
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones 14

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Taller, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido
Método	ISO 9612:2009. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo.
Estrategia utilizada	Basada en la actividad jornada completa.
Ubicación de la medición	El micrófono se ubicó en el hombro del colaborador a 10 cm. del oído (dentro de la zona auditiva) durante toda su jornada laboral, cuenta con protector de pantalla contra viento
Horario de la medición	Diurno
Propósito de la medición	Determinar el nivel de exposición de los trabajadores, al ruido en el ambiente de trabajo.
Instrumentos utilizados	Dosímetro marca 3M modelo EDGE 4 con número de serie EHL100063, EHL100067 y modelo EDGE 5 con número de serie ESQ100210. Calibrador acústico marca 3M modelo AC300, con número de serie AC30007321.
Vigencia de calibración	Ver anexo 2
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el dosímetro utilizando un calibrador acústico marca 3M modelo AC300, con número de serie AC30007321, tomando lecturas a 114,0 dB Lineales antes y después de la medición. El instrumento estaba dentro de los límites aceptados.
Comprobación del instrumento	Antes de la medición: 114 dB
	Después de la medición: 114 dB
Límite máximo	Según norma 85 dBA en 8 horas. 130 dBA, valor pico sin equipo de protección personal.
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	7 horas
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA
Nombre, puesto e identificación de las personas que participaron en el estudio	Ver sección 4
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Sección 3: Parámetros de medición utilizados	
Valor de referencia	El valor de referencia corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.
Valor de intercambio	El valor de cambio se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.
% dosis	Relacionada con el valor de referencia, una lectura de dosis del 100% es la exposición máxima permisible de ruido acumulado. Según la normativa, una dosis del 100% ocurre para un nivel de presión sonora equivalente de 85 dBA durante un periodo de 8 horas. En los casos de jornadas extendidas, el nivel de presión sonora equivalente que corresponde a un 100% de dosis se corrige según el estándar ISO 1999:1990 sobre acústica.
L_{avg}	Es el promedio ponderado en el tiempo. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la jornada laboral, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Derechos Reservados 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Sección 4: Resultado de las mediciones[1]

Nombre del trabajador y puesto	ID del[2] equipo	T (°C)	HR (%)	Vel (m/s)	Horario	L_{avg} (dBA)	L_{avgmax} (dBA)	Valor Pico (dBA)	Dosis (%)	Límite normado (dBA)
Segmento 1 (Taller)										
1. Ramiro Quintero, mecánico, taller	EHL100063	29,4	79,6	<0,4	8:00 a.m. – 4:00 p.m.	**85,3**	123,5	143,5	104	85,0
2. Elvis ojo, mecánico, taller	EHL100067				8:00 a.m. – 4:00 p.m.	84,7	126,9	N/D	96	
3. Ricardo King, soldador, taller	ESQ100210				8:00 a.m. – 4:00 p.m.	82,9	110,4	N/D	75	
Nota: Se realizó una medición por cada trabajador.										

Sección 5: Conclusiones

1. El nivel sonoro en el grupo similar de exposición en el Segmento 1 es 84,4 dBA, el cual se encuentra por debajo del límite permisible, por lo tanto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000 de 85 dBA en 8 horas.
2. El valor pico en ponderación A (más alto), durante la jornada completa de trabajo fue de 143,5 dBA, se encuentra por encima del límite permisible de 130 dBA, por lo tanto no cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, que establece que no se permite en ningún periodo de tiempo la exposición continua a ruidos que excedan los 130 dBA sin equipo de protección personal.
3. El nivel de atenuación se calculó en base a la tasa de reducción de ruido (NRR-Noise reduction rate) correspondiente a las orejeras modelo Elvex modelo HB-35 de, se pudo determinar que son capaces de atenuar el ruido por debajo de los niveles máximos permitidos, para el trabajador: Ramiro Quintero.
4. Si se utiliza el equipo protector en forma adecuada, los niveles de presión sonora bajo el protector cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, para una jornada de 8 horas, y los límites picos.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

[1] Capacidad de funcionamiento: 100 %
[2] Identificación del equipo de medición colocado al trabajador.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal

Resultado de las mediciones					
Nombre del trabajador y puesto	**L_{avg}** (dBA)	**Dosis** (%)	**NRR** (dB)	**Nivel sonoro al aplicar la atenuación real (dBA)**	**Límite normado** (dBA)
1. Ramiro Quintero, mecánico, taller	85,3	104	27	65,3	85

Atenuación real del protector [3] = NRR - 7
Atenuación real del protector = 27 – 7 = 20 dBA
Atenuación bajo del protector = Leq – atenuación real

[3] Para pasar de dB a dBA

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-060-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	12-oct-18
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.	**Fecha de Calibración:**	18-oct-18
Equipo:	Dosimetro Edge 4	**Fecha de proxima calibracion:**	18-oct-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	EHL100063		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	18.0 °C a 18.0°C
Humedad:	60 % a 60 %
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	No Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — **Fecha:** 18-oct-18
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — **Fecha**: 18-oct-18
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-060-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	74.4	79.4	0.4	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	84.6	89.6	0.6	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	94.4	99.4	0.4	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	104.3	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	109.2	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	114.0	118.9	-0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	93.4	98.4	0.5	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	100.7	105.6	0.2	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	106.0	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	109.2	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	110.1	115.0	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-050-v0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab

Dirección: Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.

Equipo: Dosimetro Edge 4

Fabricante: 3M

Número de Serie: EHL100067

Fecha de Recibido: 2-oct-18

Fecha de Calibración: 3-oct-18

Fecha de proxima calibracion: 03-oct-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 21,9 °C a 22,1°C

Humedad: 65% a 65%

Presión Barométrica: 1011 mbar a 1011 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si Cumple

Después de calibración: Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-feb-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 03-oct-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 05-oct-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-050-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.5	79.6	0.6	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.5	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.0	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	118.8	119.6	0.6	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	97.9	98.0	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.7	105.8	0.4	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.8	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.6	114.7	-0.5	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-079-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	22-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panamá.	**Fecha de Calibración:**	26-dic-18
Equipo:	Dosimetro Edge 5	**proxima calibración:**	26-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	ESQ100210		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.8 ºC a 21.9ºC
Humedad:	51 % a 53 %
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,3 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	SI Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 26-dic-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 7-ene-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-079-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.6	79.8	0.8	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.5	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.1	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	118.9	118.9	-0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.1	98.1	0.2	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.4	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.7	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.7	115.0	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia


Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 26: Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (Taller)

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Mapeo de Ruido

COPA AIRLINES
TALLER AUTOMOTRIZ

FECHA: 14 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-023-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Parámetros de medición utilizados 5
Sección 5: Conclusiones 5
ANEXO 1: Certificados de calibración 6
ANEXO 2: Fotografía de la medición 12

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Taller, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, Higiene y Seguridad Industrial en ambientes de trabajo donde se genere ruido.
Método	ANSI S12.19–1996 Measurement of occupational noise exposure.
Horario de la medición	Diurno
Instrumentos utilizados	Sonómetro Sound Pro DL -1-1/1 integrador(es) marca QUEST serie BLQ030006 y el de la marca 3M serie.BKN010002 Calibrador acústico marca 3M modelo AC-300, serie AC300007321.
Resolución del instrumento	0,1 dB
Rango de la medición	29 – 140 dBA
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2 dBA
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca 3M modelo AC-300 con número de serie AC300007321, antes y después de cada medición.
Límite máximo	Según la DGNTI-COPANIT 44 2000: Nivel máximo de exposición permitido en ocho horas de trabajo: 85 dBA
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	10 minutos por punto
Filtro de frecuencias	Según la COPANIT 44-2000 – Para áreas industriales Octavas de bandas (Hz): 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones[1]

PUNTO Y ÁREA		Lecturas	Lecturas en dB realizadas con el filtro de frecuencias en Hz										L_{eq}	Nivel de ruido permisible
			31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	(dBA)	(dBA)
Punto 1:	Taller de pintura	Presión sonora medida en modo L	77,2	70,2	72,2	70,4	72,4	72,7	73,8	72,6	64,4	53,3	79,3	85
		Nivel sonoro con filtro en A	37,8	44	56,1	61,8	69,2	72,7	75	73,6	63,3	46,7		
Punto 2:	Taller de soldadura	Presión sonora medida en modo L	68,2	58,6	65,9	63,9	65,2	64,6	65,3	63,5	57,4	47,1	71,0	
		Nivel sonoro con filtro en A	28,8	32,4	49,8	55,3	62	64,6	66,5	64,5	56,3	40,5		
Punto 3:	Talle de mecánica	Presión sonora medida en modo L	78,1	72,8	68,1	69,6	71	71,3	71,7	69,7	62,4	53,2	77,3	
		Nivel sonoro con filtro en A	38,7	46,6	52	61	67,8	71,3	72,9	70,7	61,3	46,6		
Punto 4:	Estacionamiento GSE	Presión sonora medida en modo L	74,9	68,6	61,9	61,3	60,4	58,8	59,1	57,8	53,6	46,3	65,5	
		Nivel sonoro con filtro en A	35,5	42,4	45,8	52,7	57,2	58,8	60,3	58,8	52,5	39,7		

[1] Capacidad de funcionamiento de la planta: 100 %

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Parámetros de medición utilizados

Valor de referencia. Corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.

Valor de intercambio. Se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.

L_{eq} (dBA). Promedio ponderado en el tiempo de medición. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la medición, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Umbral. No aplica en este caso.

Sección 5: Conclusiones

1. Se monitorearon 4 puntos de mapeo de ruido, en las siguientes áreas de trabajo: Taller de pintura, soldadura, mecánica y estacionamiento GSE

2. Para los puntos monitoreados, se obtuvieron los siguientes valores de nivel sonoro, en un periodo de 10 minutos:

PUNTO Y ÁREA	L_{eq} (dBA)	Nivel de ruido permisible (dBA)
Punto No. 1	79,3	**85**
Punto No. 2	71,0	
Punto No. 3	77,3	
Punto No. 4	65,5	

3. Las dosimetrías ocupacionales, determinan el nivel de exposición de un trabajador en una jornada completa de trabajo.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Via Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc	Antes de calibración:	No cumple
Humedad:	67% a 67%	Después de calibración:	Si Cumple
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar		

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	31-oct-18
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	1-nov-18
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	1-nov-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKN010002		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	19.1°C a 18.3°C
Humedad:	53% a 52%
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,9 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: No cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	5-jul-18	5-jul-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 03-oct-2018

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 05-oct-2018

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
I KHz	90	89.5	90.5	90.1	90.2	0.2	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.0	100.1	0.1	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.9	110.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	119.9	120.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.2	98	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.3	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.6	110.8	0.0	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	115.0	115.2	0.0	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	113.9	113.8	-0.2	dB
31,5 Hz	114.0	113,8	114,2	113.8	113.9	-0.1	dB
63 Hz	114.0	113,8	114,2	114.8	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113,8	114,2	115.8	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	116.8	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113,8	114,2	113,9*	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113,8	114,2	113.8	113.9	-0.1	dB
16 kHz	114.0	113,8	114,2	113.7	113.8	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Rios R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia


Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 27: Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Taller)

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Ruido Ocupacional en Oficinas

COPA AIRLINES
Taller GSE

FECHA: 14 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-018-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. María Eugenia Puga
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido **Pagina**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 4
Sección 5: Equipo técnico 4
ANEXO 1: Certificados de calibración 5
ANEXO 2: Fotografía de la medición 11

Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa		
Nombre	Copa Airlines	
Actividad principal	Empresa de aviación	
Ubicación	Taller	
País	Panamá	
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez	
Sección 2: Método de medición		
Norma aplicable	Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002, del Ministerio de Salud, por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales	
Método	ANSI S12.19-1996 Measurement of occupational noise exposure.	
Horario de la medición	Diurno	
Instrumentos utilizados	Sonómetro integrador marca 3M modelo Sound Pro DL-1-1/1 con número de serie BKN010002 y BLQ030006. Calibrador acústico marca 3M modelo AC-300 serie AC300007321.	
Resolución del instrumento	0,1 dB	
Rango de la medición	29 – 140 dBA	
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA	
Vigencia de calibración	Ver anexo 1	
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca Quest QC-20 con número de serie AC300007320, antes y después de cada medición.	
Límite máximo	Actividad mental constante e intensa	50 dBA
	De oficina y actividades similares	60 dBA
	Otros trabajos	85 dBA
Intercambio	5 dB	
Escala	A	
Respuesta	Lenta	
Tiempo de integración	10 minutos por punto	
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional	

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
1	Gerente Sr. Boyd King	76,6	46,8	56,1	60	Ruido de teléfono, personas conversando
2	Área administrativa. Taller GSE.	80,7	49,5	**60,1**	60	
3	Oficina de supervisores	84,2	50,6	**64,4**	60	
4	Almacén	77,2	51,1	58,8	85	

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos de ruido ocupacional en oficinas en cuatro (4) puntos.
2. De los puntos monitoreados, dos (2) se encuentran por encima del nivel sonoro máximo permitido, por lo tanto no cumplen con los valores establecidos en el Decreto Ejecutivo 306 de 4 de septiembre de 2002: para áreas de oficina, dictada por el Ministerio de Salud.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Via Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc	Antes de calibración:	No cumple
Humedad:	67% a 67%	Después de calibración:	Si Cumple
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar		

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	31-oct-18
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	1-nov-18
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	1-nov-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKN010002		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	19.1°C a 18.3°C
Humedad:	53% a 52%
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,9 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: No cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	5-jul-18	5-jul-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 03-oct-2018


Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 05-oct-2018

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com



Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A.	N/A.	N/A.	V

Prueba Acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114,5	114.0	114.0	0.0	dB

Prueba de Frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A.	N/A.	N/A.	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel. (507) 221-2253, 323-7500 Fax (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab

Dirección: Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá

Equipo: Calibrador AC300

Fabricante: 3M

Número de Serie: AC300007321

Fecha de Recibido: 27-dic-18

Fecha de Calibración: 29-dic-18

Próxima Calibración: 29-dic-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 21,6 °C a 21,8 °C

Humedad: 56% a 54%

Presión Barométrica: 1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: cumple

Después de calibración: cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe**

Derechos Reservados -2019

ANEXO 28: Informe de Ensayo de Ruido Ambiental (Taller)


LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Ruido Ambiental

COPA AIRLINES
TALLER AUTOMOTRIZ

FECHA: 14 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ambiental
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-024-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Derechos Reservados -2019

Contenido **Páginas**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de la medición 4
Sección 4: Conclusión 5
Sección 5: Equipo técnico 5
ANEXO 1: Cálculo de la incertidumbre 6
ANEXO 2: Localización del punto de medición 7
ANEXO 3: Certificados de calibración 8

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Taller, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	1. Decreto Ejecutivo No. 1 del 15 de enero de 2004 del Ministerio de Salud, por el cual se determina los niveles de ruido, para las áreas residenciales e industriales 2. Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002 del Ministerio de Salud, por el cual adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales
Método	ISO1996-2: 2007 – Descripción, Medición y Evaluación del Ruido Ambiental – Parte 2: Determinación de los Niveles de Ruido Ambiental
Horario de la medición	Diurno
Instrumentos utilizados y ubicación del micrófono	Sonómetro integrador tipo uno marca 3M, modelo SoundPro DL-1-1/3, serie BKN010002.
	Calibrador acústico marca 3M modelo AC300, con número de serie AC300007321.
	Micrófono de incidencia directa (0°) 1,50 m del piso
Vigencia de calibración	Ver anexo 3
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca 3M modelo AC300, con número de serie AC300007321 antes y después de cada sesión de medición. La desviación máxima tolerada fue de ±0,5 dB
Límites máximos	1. Según Decreto Ejecutivo No.1 de 2004: → Diurno: 60 dBA (de 6:00 a.m. hasta 9:59 p.m.) → Nocturno: 50 dBA (de 10:00 p.m. hasta 5:59 a.m.) 2. Según Decreto Ejecutivo No.306 de 2002: Artículo 9: Cuando el ruido de fondo o ambiental en las fábricas, industrias, talleres, almacenes, o cualquier otro establecimiento o actividad permanente que genere ruido, supere los niveles sonoros mínimos de este reglamento se evaluara así: → *Para áreas residenciales o vecinas a estas*, no se podrá elevar el ruido de fondo o ambiental de la zona. → *Para áreas industriales y comerciales*, *sin perjuicio de residencias*, se permitirá solo un aumento de 3 dB en la escala A sobre el ruido de fondo o ambiental. → *Para áreas públicas, sin perjuicio de residencias*, se permitirá un incremento de 5 dB, en la escala A. sobre el ruido de fondo o ambiental.
Intercambio	3 dB
Escala	A
Respuesta	Rápida
Tiempo de integración	1 hora por punto
Descriptor de ruido utilizado en las mediciones	L_{eq}= Nivel sonoro equivalente para evaluación de cumplimiento legal (calculado por el instrumento en escala lineal y ajustado a escala A). L_{90} = Nivel sonoro en el percentil 90 para evaluación de ruido ambiental de fondo (calculado por el instrumento).
Incertidumbre de las mediciones	Ver anexo 1.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de datos PT-02 Ensayo de Ruido Ambiental

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de la medición[1]

Punto No.1 Emisor en horario diurno

Frente a la garita de seguridad y frente al taller	Zona	Coordenadas UTM (WGS84)	Duración	
			Inicio	Final
	17P	677864 m E 1003423 m N	11:35 a.m.	12:35 a.m.

Condiciones atmosféricas durante la medición

Descripción cuantitativa				Descripción cualitativa
Humedad relativa	Velocidad del viento	Presión Barométrica	Temperatura	Cielo parcialmente nublado. El instrumento se situó a 40 m de la fuente. Superficie cubierta de concreto por lo cual se considera duro. Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa. El ruido de esta fuente se considera continuo.
(%)	(m/s)	(mm de Hg)	(°C)	
72,1	0,7	757,9	31,6	

Condiciones que pudieron afectar la medición: Camiones cisterna entrando y saliendo de la empresa que le brinda combustible a los aviones

Resultados de las mediciones en dBA				Observaciones
L_{eq}	L_{max}	L_{min}	L_{90}	Tráfico aéreo, tráfico de vehículos en la entrada y salida de los talleres
70,4	94,8	54,2	60,9	

Punto No.1 Receptor en horario diurno

Frente a la garita de control para acceso a la terminal de carga	Zona	Coordenadas UTM (WGS84)	Duración	
			Inicio	Final
	17P	679132 m E 1003887 m N	3:00 p.m.	4:00 p.m.

Condiciones atmosféricas durante la medición

Descripción cuantitativa				Descripción cualitativa
Humedad relativa	Velocidad del viento	Presión Barométrica	Temperatura	Cielo despejado. El instrumento se situó a 1 m de la fuente. Superficie cubierta de concreto por lo cual se considera duro. Altura del instrumento respecto a la fuente, no significativa. El ruido de esta fuente se considera continuo.
(%)	(m/s)	(mm de Hg)	(°C)	
71,8	0,6	739,1	29,6	

Condiciones que pudieron afectar la medición: Entrada de camiones

Resultados de las mediciones en dBA				Observaciones
L_{eq}	L_{max}	L_{min}	L_{90}	Tráfico aéreo, tráfico de vehículos en la entrada y salida
66,8	86,8	50,7	54,5	

[1] **NOTA:**
Condiciones que pudieron afectar la medición: Son todas las situaciones de ruido, externas a la fuente que se presentan durante el monitoreo; las cuales pueden afectar la medición.
Observaciones: Son las situaciones de ruido en la fuente que se presentan durante el monitoreo; las cuales pueden afectar la medición.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 4: Conclusión

1. Se realizó monitoreo de 1 hora en dos (2) Puntos, durante el turno diurno, para evaluar el nivel de afectación de la contaminación acústica sobre las comunidades vecinas.

2. Los valores de nivel sonoro equivalente fueron comparados con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 306 del 2002 modificados por el Decreto Ejecutivo No. 1 del 2004, los límites máximos permisibles para ruido ambiental son: 60 dBA para el horario diurno y 50 dBA para el horario nocturno.

3. Los resultado obtenido para el monitoreo en 1 hora realizados en el Punto 1 (Frente a la garita de control para acceso a la terminal de carga), fue:

Niveles de ruido durante el turno diurno		
Localización	**Fuente** (dBA)	**Receptor** (dBA)
Punto 1	70,4	**66,8**

4. Durante el turno diurno, el nivel de ruido promedio Leq (dBA) en el Punto 1: (Frente a la garita de control para acceso a la terminal de carga) se encuentran por encima del límite máximo normado según el Decreto Ejecutivo No. 306 del 2002 modificados por el Decreto Ejecutivo No. 1 del 2004, los límites máximos permisibles para ruido ambiental son: 60 dBA para el horario diurno. Sin embargo, no podemos concluir que el aporte se debe a las operaciones de la empresa; ya que se registró condiciones externas de ruido como: entrada de camiones.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Cálculo de la incertidumbre

La incertidumbre total del método de medición (σ_T) se calculó utilizando la metodología sugerida en la norma ISO 1996-2:2007:

$$\sqrt{1{,}0^2 + X^2 + Y^2 + Z^2} \text{ dB}$$

Siendo:
1 = incertidumbre del instrumento
X = incertidumbre operativa
Y = incertidumbre por condiciones ambientales
Z = incertidumbre por ruido de fondo

Mediciones para el cálculo de la incertidumbre	
Número de medición	**Nivel medido**
I	67,3
II	67,6
III	67,5
IV	67,5
V	67,3
PROMEDIO	67,4
X=	$s_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
X^2=	0,02
Nota: Para realizar estas mediciones se seleccionó un área de la empresa en donde los niveles de ruido y condiciones ambientales fueron estables.	


En este caso:

1.0: Es la incertidumbre debido al instrumento; que es igual a 1 dBA para instrumentos, tipo 1 que cumplen con IEC 61672:2002.
X^2= 0,02 dBA.
Y= 1,5 dBA.
Z= 0 dBA. Debido a que no se conoce la contribución por el ruido residual.

$$\sigma_T = \sqrt{1^2 + X^2 + Y^2 + Z^2}$$

σ_T = 1,81 dBA

σ_{ex} = 3,62 dBA (k=95%)



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

ANEXO 2: Localización del punto de medición



Derechos Reservados -2019

ANEXO 3: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	31-oct-18
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	1-nov-18
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	1-nov-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKN010002		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	19.1°C a 18.3°C
Humedad:	53% a 52%
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,9 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: No cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	5-jul-18	5-jul-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 03-oct-2018

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 05-oct-2018

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
I KHz	90	89.5	90.5	90.1	90.2	0.2	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.0	100.1	0.1	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.9	110.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	119.9	120.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.2	98	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.3	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.6	110.8	0.0	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	115.0	115.2	0.0	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	113.9	113.8	-0.2	dB
31,5 Hz	114.0	113,8	114,2	113.8	113.9	-0.1	dB
63 Hz	114.0	113,8	114,2	114.8	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113,8	114,2	115.8	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	116.8	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113,8	114,2	113,9*	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113,8	114,2	113.8	113.9	-0.1	dB
16 kHz	114.0	113,8	114,2	113.7	113.8	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 4: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados -2019

ANEXO 29: Informe de Ensayo de Iluminación (Taller)

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Iluminación

COPA AIRLINES
Taller

FECHA: 14 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-019-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2019-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. María Eugenia Puga
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa....3
Sección 2: Método de medición....3
Sección 3: Resultado de las mediciones....4
Sección 4: Conclusiones....5
Sección 5: Equipo técnico....5
ANEXO 1: Certificado de calibración....6
ANEXO 2: Localización de las mediciones....7
ANEXO 3: Fotografía de la medición....8

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Taller
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez


Sección 2: Método de medición

Norma aplicable: Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Método: ANSI/IESNA RP-7-01 *Recommended Practices for Lighting Industrial Facilities* publicado por ANSI y la Iluminating Engineering Society (IES) - versión 2001.

Horario de la medición: Diurno

Instrumentación: Para medir la iluminancia se empleó un luxómetro con una célula fotoeléctrica que, bajo la acción de la luz, engendra una corriente eléctrica que se mide en miliamperios. El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en lux o en bujías-pies. Una bujía– pie (*Foot – Candle)* equivale a 10.76 lux. Para que las mediciones en estos aparatos sean correctas, deben reaccionar a la luz de la misma manera que al ojo humano; es decir que deben tener una curva de sensibilidad semejante a la respuesta del ojo.
Para lograr un trabajo de precisión, se utilizó un luxómetro con fotodiodo con filtro de respuesta del espectro (fotópico CIE, curva de respuesta del ojo humano)



Las especificaciones del instrumento se describen a continuación:
Luxómetro Sper Scientific, número de serie R032008, con un sensor de luz de fotodiodo y filtro de corrección de color espectro fotópico CIE. El rango de medición del instrumento es de 0,1 – 400 000 lux.

Calibración: Vigente por 1 año (ver anexo 1).

Descripción de los ajustes de campo: El instrumento fue ajustado de acuerdo a las escalas de medición que posee; es decir: 40 Lux – 400 Lux – 4 000 Lux – 40 000 Lux y 400 000 Lux

Límite máximo: Ver Resolución No. 93 – 319 del 4 de marzo de 1993

Rango de la medición: 0,01 - 400 000 lux

Procedimiento técnico:
PT-08 Muestreo y Registro de Datos
PT-06 Ensayo de Iluminancia y Reflexión

Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
1	Cafetería	✓	N/A	✓	N/A	Gris/Azul	Crema	Blanco	200	N/A	200	Ninguna
2	Crecencio Casas			N/A		Gris			227			
3	Oficina administrativa, Ariadna Alvarado					Gris/Azul			202			
4	Oficina administrativa								254			
5	Oficina administrativa, Técnico								211			
6	Lester Sober								205			
7	Gerencia Boyd King								418			
8	Salón de reuniones GSE					Azul/Blanca			285			
9	Baño de damas					Gris			209		100	
10	Depósito de oficina					Blanca			231		200	
11	Baño de caballeros					Blanca/Azul	Gris		479		100	
12	Supervisores, Crecencio Casas						Negro		200		200	
13	Supervisores, Rogelio Tejada								210			
14	Supervisores, Técnico					Gris			214			
15	Almacén, Puesto #1								483			
16	Almacén, Puesto #2								520			
17	Almacén, Puesto #3								282			
18	Almacén, Puesto #4								438			
19	Almacén, Puesto #5								506			
20	Bodega GSE					Blanca			173			Rack tapa iluminaria
21	Taller de pintura			✓		Azul	Gris	Gris	737			Ninguna
22	Taller de soldadura								629			

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos en veintidós (22) puntos de iluminación en turno diurno.

2. De los puntos monitoreados, un (1) punto se encuentra por debajo del nivel mínimo recomendado, por lo tanto no cumplen con la Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT014 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.0

Certificado No: 284-18-039-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	25-jul-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	15-ago-18
Equipo:	Luxometro 4 840022	**Próxima Calibración:**	15-ago-19
Fabricante:	Sper Cientific		
Número de Serie:	R032008		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.4 °C a 23.7 °C
Humedad Relativa:	54 % a 53 %
Presión Barométrica:	1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT014

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de serie	Ultima calibración	Fecha de Expiración
Luxometro Hagner EC1-X	56250	23-ene-18	23-ene-21

Incertidumbre de Medición

+/- 3%. Funcion LUX: Probado con una luz incandecente de tustegno de 2856 K.


Calibrado por: Danilo Ramos (Nombre) _____ (Firma del Técnico de Calibración) Fecha: 15-ago-18

Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. (Nombre) _____ (Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio) Fecha: 15-ago-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Localización de las mediciones



Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019


ANEXO 30: Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Taller)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Calidad de Aire Interior
(CO y CO_2)

COPA AIRLINES
TALLER AUTOMOTRIZ

FECHA: 14 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-025-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido

Página

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de las mediciones	4
Sección 4: Conclusión	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Certificado de calibración	5
ANEXO 2: Fotografía de la medición	6

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre de la empresa	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Taller, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas.
Método	- CO: Lectura directa con sensor electroquímico - CO_2: Infrarrojo no dispersivo
Horario de la medición	Diurno
Instrumento utilizado	Se utilizó un instrumento de lectura directa por sensores electroquímicos, este fue: Modelo EVM-7, con N/S EMJ040001.
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	N/A[1]
Límite máximo	Ver sección de resultados
Procedimiento de muestreo	PT-08 Muestreo y Registro de Datos

[1] N/A: no aplica

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Humedad relativa (%)	Temperatura (°C)	Elemento	Valor medido (ppm)	Nivel máximo permisible-CPT[2] (ppm)	Nivel máximo permisible - CCT[3] (ppm)
		Medida	Medida				
P1	Oficina Administrativa	45,7	24,5	CO	<1	25	50
				CO_2	1105	5000	30000
P2	Oficina de supervisores	65,0	21,7	CO	<1	25	50
				CO_2	631	5000	30000
P3	Almacén GSE	64,1	24,2	CO	<1	25	50
				CO_2	637	5000	30000
P4	Bodega	65,5	22,9	CO	<1	25	50
				CO_2	631	5000	30000
P5	Cuarto de máquinas de aire acondicionado	65,4	23,6	CO	<1	25	50
				CO_2	692	5000	30000

Sección 4: Conclusión

Los resultados obtenidos de CO y CO_2 en los puntos monitoreados, se encuentran por debajo del nivel máximo permisible, por lo tanto, cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 mediante el cual se definen las Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

[2] CPT- Concentración ponderada en el tiempo, (8 horas de exposición), TLV
[3] CCT- Concentración para exposición de corto tiempo, PEL

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 1

An ISO 9001 Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 740987 EMJ040001

Submitted By: PANAMA EXPRESS
8530 NW 72ND ST
MIAMI, FL

Serial Number: EMJ040001
Customer ID:
Model: EVM-7 ENVIRONMENTAL MONITOR

Date Received: 8/17/2018
Date Issued: 9/14/2018
Valid Until: 9/14/2019

Test Conditions:
Temperature: 18 °C to 29 °C
Humidity: 20% to 80%
Barometric Pressure: 890 mbar to 1050 mbar

Model Conditions:
As Found: OUT OF TOLERANCE
As Left: IN TOLERANCE

SubAssemblies:

Description/Measurement Uncertainty:	Serial Number:
SENSOR CO (FILTERED)/±12%	4CF407950053
SENSOR CO2/±29%	0018439260
SENSOR PID/±6%	220150053

Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated per Procedure: 074V705

Reference Standard(s)

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
954444	CO CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
972299	C4H8 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
985973	CO2 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
MF000245	DUST ISO 12103-1 A2 FINE		


Calibrated By: JAMES CULLINANE III **Service Technician** 9/14/2018

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 31: Informe de Ensayo de Evaluación de Fuentes Móviles (Taller)


Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo
Emisiones de Fuentes Móviles

COPA AIRLINES
TALLER AUTOMOTRIZ

FECHA:	Del 14 al 17 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO:	Ambiental
CLASIFICACIÓN:	Seguimiento
NÚMERO DE INFORME:	2019-021-A259
NÚMERO DE PROPUESTA:	2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR:	Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR:	Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 9
Sección 5: Equipo técnico 9
ANEXO 1: Certificado de calibración 10
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones 11
ANEXO 3: Glosario de términos 12

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa		
Nombre	Copa Airlines	
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo.	
Ubicación	Tocumen	
País	Panamá	
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez	
Sección 2: Método de medición		
Norma aplicable	Decreto Ejecutivo No. 38 del 03 de junio de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se dictan las normas ambientales para vehículos automotores.	
Método	Para vehículos que utilicen gasolina o combustibles alternos: Método detector infrarrojo no dispersivo. Para vehículos que utilicen diésel: Método de opacidad.	
Instrumento utilizado	Wager con número de serie 15112.	
Vigencia de calibración	Ver anexo 1	
Límite máximo	Para vehículos que utilizan combustible diésel, cuyo peso sea menor a 3,5 toneladas. ▪ Opacidad 60 UH Para vehículos que utilizan combustible diésel, cuyo peso sea mayor o igual a 3,5 toneladas. ▪ Opacidad 70 UH	
Localización de las mediciones	Ver sección de resultados	
Incertidumbre	CO = ± 0,50 % CO_2 = ± 0,57 % HC = ± 32,37 ppm	Opacidad = ± 2,44
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-26 Emisiones de Fuentes Móviles	

Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Vehículos de combustible diésel						
No.	**Vehículo/marca/modelo**	**Placa**	**Año de fabricación del motor**	**Identificación de la empresa**	**Opacidad**	**Valor normado**
1	Push Back Tractor	N/D	2015	PB-36	22,6	**70**
2	Push Back Tractor		2013	PB-86	16,3	
3	Belt Loader		1991	BL-2	20,1	
4	Back Tractor		2012	BT-80	17,1	
5	Back Tractor		2001	BT-17	10,2	
6	Back Tractor		1998	BT-14	12,1	
7	Back Tractor		2006	BT-39	17,4	
8	Back Tractor		2013	BT-86	25,4	
9	Back Tractor		1998	BT-06	19,9	
10	Back Tractor		2015	BT-95	15,4	
11	Back Tractor		2011	BT-65	28,4	
12	Bag Tractor		2006	BT-33	13,1	
13	Bag Tractor		2011	BT-67	30,6	
14	Bag Tractor		2011	BT-68	22,4	
15	Bag Tractor		2008	BT-41	19,4	
16	Bag Tractor		2014	BT-93	21,5	
17	Bag Tractor		2007	BT-37	27,3	
18	Bag Tractor		2014	BT-89	19,9	
19	Bag Tractor		2009	BT-44	26,8	
20	Bag Tractor		2013	BT-83	22,2	
21	Bag Tractor		2015	BT-100	24,1	
22	Bag Tractor		2008	BT-43	17,4	
23	Bag Tractor		2001	BT-18	31,1	
24	Bag Tractor		2011	BT-64	28,1	
25	Bag Tractor		2009	BT-49	21,7	
26	Bag Tractor		2013	BT-82	22,3	
27	Bag Tractor		2015	BT-103	19,6	
28	Bag Tractor		2009	BT-50	24,9	
29	Bag Tractor		2012	BT-75	21,7	
30	Bag Tractor		2015	BT-106	22,8	
Observación: Ninguna.						

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Vehículos de combustible diésel						
No.	**Vehículo/marca/modelo**	**Placa**	**Año de fabricación del motor**	**Identificación de la empresa**	**Opacidad**	**Valor normado**
31	Bag Tractor	N/D	2013	BT-84	22,8	**70**
32	Bag Tractor		2015	BT-101	16,6	
33	Bag Tractor		2015	BT-98	19,1	
34	Bag Tractor		2011	BT-70	28,4	
35	Bag Tractor		2008	BT-40	33,4	
36	Bag Tractor		2011	BT-74	31,6	
37	Bag Tractor		2015	BT-97	33,1	
38	Bag Tractor		2012	BT-76	31,7	
39	Bag Tractor		2011	BT-61	30,1	
40	Bag Tractor		1998	BT-11	17,8	
41	Bag Tractor		2010	BT-54	16,2	
42	Bag Tractor		2009	BT-47	21,6	
43	Bag Tractor		2033	BT-25	30,2	
44	Bag Tractor		2010	BT-55	29,1	
45	Bag Tractor		2011	BT-73	12,1	
46	Bag Tractor		1998	BT-13	18,4	
47	Bag Tractor		2015	BT-106	16,5	
48	Bag Tractor		2005	BT-28	17,2	
49	Bag Tractor		2006	BT-34	22,4	
50	Bag Tractor		1998	BT-16	17,3	
51	Bag Tractor		1998	BT-14	12,2	
52	Bag Tractor		2005	BT-30	15,9	
53	Bag Tractor		2013	BT-87	19,1	
54	Bag Tractor		2015	BT-97	22,4	
55	Push Back Truck		2010	PB-21	32,5	
56	Push Back Truck		2009	PBT-12	25,4	
57	Back Tractor		2015	PB-94	3,5	
58	Push Back Truck		2014	PB-26	16,9	
59	Push Back Truck		2017	PB-35	9,6	
60	Push Back Truck		2010	PB-18	28,5	
Observación: Ninguna.						

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Vehículos de combustible diésel						
No.	**Vehículo/marca/modelo**	**Placa**	**Año de fabricación del motor**	**Identificación de la empresa**	**Opacidad**	**Valor normado**
61	Toyota Hiace	596959	2011	VN-20	22,2	**60**
62	Push Back Truck	N/D	2017	PB-40	20,9	**70**
63	Pickup Toyota Hilux	920146	2009	PV-18	18,4	**60**
64	Push Back Truck	N/D	2015	PB-29	15,8	**70**
65	Push Back Truck		2007	PB-1	19,1	
66	Push Back Tractor		2015	PB-32	32,6	
67	Belt Loader		2003	BL-36	24,5	
68	Belt Loader		2003	BL-34	19,7	
69	Belt Loader		2001	BL-23	27,1	
70	Belt Loader		2014	BL-73	31,4	
71	Belt Loader		2006	BL-40	27,3	
72	Belt Loader		1998	BL-19	37,2	
73	Belt Loader		2012	BL-54	24,9	
74	Camión Ford	14689	2010	CT-11	34,3	
75	Belt Loader	N/D	2014	BL-72	27,1	
76	Belt Loader		2014	BL-65	33,3	
77	Belt Loader		2013	BL-62	29,4	
78	Belt Loader		2013	BL-58	21,7	
79	Belt Loader		2017	BL-86	16,7	
80	Belt Loader		2010	BL-50	20,2	
81	Toyota Hilux		2009	PV-17	17,4	**60**
82	Belt Loader		1998	BL-12	23,4	**70**
83	Belt Loader		2015	BL-76	27,3	
84	Bag Tractor		1998	BT-2	21,1	
85	Belt Loader		1998	BL-14	26,6	
86	Belt Loader		2003	BL-30	23,5	
87	Belt Loader		2017	BL-83	33,2	
88	Belt Loader		2013	BL-60	34,2	
89	Belt Loader		2016	BL-80	17,9	
90	Belt Loader		2006	BL-43	25,4	
Observación: Ninguna.						

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Vehículos de combustible diésel						
No.	**Vehículo/marca/modelo**	**Placa**	**Año de fabricación del motor**	**Identificación de la empresa**	**Opacidad**	**Valor normado**
91	Bag Tractor	N/D	2015	BT-99	23,1	**70**
92	Belt Loader		2003	BL-28	28,9	
93	Belt Loader		2014	BL-74	24,3	
94	Bag Tractor		2009	BT-45	21,7	
95	Belt Loader		2010	BL-53	23,5	
96	Bag Tractor		2012	BT-81	24,8	
97	Bag Tractor		1998	BL-10	18,6	
98	Bag Tractor		2009	BL-51	40,0	
99	Bag Tractor		2001	BL-19	18,4	
100	Bag Tractor		2009	BL-48	31,7	
101	Bag Tractor		2011	BL-66	32,4	
102	Bag Tractor		2009	BL-62	28,3	
103	Bag Tractor		2015	BL-95	21,5	
104	Bag Tractor		2014	BL-88	24,6	
105	Bag Tractor		2006	BL-38	28,3	
106	Bag Tractor		2010	BT-57	27,1	
107	Bag Tractor		2011	BL-58	24,9	
108	Bag Tractor		2010	BL-56	30,6	
109	Bag Tractor		1998	BL-09	32,4	
110	Bag Tractor		1998	BL-15	26,4	
111	Bag Tractor		2011	BL-71	32,4	
112	Bag Tractor		2011	BL-72	29,8	
113	Bag Tractor		2011	BL-63	31,4	
114	Bag Tractor		2015	BT-96	27,9	
115	Push Back Truck		2008	PB-8	36,4	
116	Push Back Truck		2010	PB-19	34,2	
117	Belt Loader		2012	BL-78	32,7	
118	Belt Loader		1998	BL-20	37,1	
119	Push Back Truck		2010	PB-15	32,3	
120	Belt Loader		2013	BL-61	19,9	
Observación: Ninguna.						

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Vehículos de combustible diésel						
No.	**Vehículo/marca/modelo**	**Placa**	**Año de fabricación del motor**	**Identificación de la empresa**	**Opacidad**	**Valor normado**
121	Belt Loader	N/D	2016	BT-81	21,4	**70**
122	Push Back Truck		2017	BL-42	29,6	
123	Push Back Truck		2003	BL-37	33,2	
124	Belt Loader		2001	BT-21	35,1	
125	Belt Loader		2014	BL-64	32,7	
126	Belt Loader		2010	BT-48	28,8	
127	Toyota Hilux	DB3710	2014	PV-33	34,1	**60**
128	Ford Ranger	979216	2012	PV-25	39,3	
129	Camión Ford	15189	N/D	N/D	38,7	**70**
130	Belt Loader	N/D	2011	BL-52	28,3	
131	Belt Loader		1991	BL-5	32,5	
132	Belt Loader		1998	BL-10	24,6	
133	Bag Tractor		2013	BL-85	33,7	
134	Belt Loader		2000	BL-19	29,1	
135	Belt Loader		2003	BL-31	25,9	
136	Toyota Hiace	CN5410	2018	VN-36	31,4	**60**
137	Camión Ford	14931	2010	CTT-12	27,3	**70**
138	Belt Loader	N/D	2014	BL-71	34,2	
139	Belt Loader		2006	BL-45	37,2	
140	Push Back Tractor		2017	PB-38	30,3	
141	Belt Loader		2006	BL-39	27,8	
142	Belt Loader		2001	BL-24	29,6	
143	Belt Loader		1998	BL-16	34,7	
144	Mitsubishi L200	PT-14855	2009	PV-16	28,3	**60**
145	Belt Loader	N/D	1998	BL-15	31,8	**70**
146	Belt Loader		2003	BL-35	33,4	
147	Bag Tractor		2014	BL-92	31,4	
148	Belt Loader		1998	BL-17	27,3	
149	Belt Loader		1991	BL-4	29,8	
150	Belt Loader		1991	BL-3	17,9	
Observación: Ninguna.						

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Vehículos de combustible diésel						
No.	**Vehículo/marca/modelo**	**Placa**	**Año de fabricación del motor**	**Identificación de la empresa**	**Opacidad**	**Valor normado**
151	Belt Loader	N/D	2006	BL-42	24,1	**70**
152	Belt Loader		2017	BL-48	29,9	
153	Belt Loader		2015	BL-69	33,7	
154	Push Back Truck		2015	PB-28	31,5	
155	Belt Loader		2015	BL-77	24,3	
156	Belt Loader		2003	BT-27	22,7	
Observación: Ninguna.						

Sección 4: Conclusiones

Se monitorearon ciento seis (156) vehículos que utilizan combustible diésel.

Todos los vehículos que utilizan combustible diésel se encuentran por debajo del límite máximo, para opacidad (UH), por lo tanto cumplen con el Decreto Ejecutivo No. 38 del 03 de junio de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se dictan las normas ambientales para vehículos automotores.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

SGLC-F02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.2

Certificado No: 284-19-026-V.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab, S.A.	**Fecha de Recibido:**	11-feb-19
Direccion:	Urb. Chanis ,calle principal ; Edificio J3CORP.	**Fecha de Emitido:**	19-feb-19
Equipo:	Medidor de Fuentes Móviles	**Válido hasta**	19-feb-20
Fabricante:	Wager		
Número de Serie:	15112		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.1 ºC a 23.1 ºC
Humedad Relativa:	45 % a 45 %
Presión Barométrica:	1013 mbar a 1013mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-I12

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de Parte	No. de Lote	Fecha de Expiración
Juego de filtros de calibración de opacidad certificados	N/A	N/A	N/A

Incertidumbre de Medición
Componente menor certificado para ser +/- 2 %
Estimado al 95% de Nivel de Confianza (k = 2)

El instrumento ha sido ajustado a valores nominales, utilizando Patrones para calibraciones manufacturados con trazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).
El sistema de calibración del laboratorio está en cumplimiento con la guía ISO 32.

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. Fecha:19-feb-2019
Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Ruben Rios Fecha: 22-feb-2019
Firma del Supervisor de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.
Los valores, fecha y hora presentados en este certificado están sujetos a la reglamentación del Sistema Internacional de Medidas SI.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 224-5847; 224-4278 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@itsconsultores.net

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Glosario de términos[1]

1. **Aceleración Libre M.C.I. Diésel:** Aumento de las velocidades del motor diésel, desde la condición de marcha al ralentí hasta un máximo de 3,500 r.p.m., controlada por el sistema de inyección, por el efecto de incrementar rápida pero no bruscamente el flujo de combustible al motor. Esta aceleración se ejecuta con la caja de velocidades en la posición neutral.

2. **Aceleración Libre M.C.I. Gasolina o Combustible Alterno:** Aumento de las velocidades del motor gasolina o combustible alterno, desde la condición de marcha al ralentí hasta un máximo de 2,500 r.p.m., controlada por el sistema de inyección, por el efecto de incrementar rápida pero no bruscamente el flujo de combustible al motor. Esta aceleración se ejecuta con la caja de velocidades en la posición neutral.

3. **Límites permisibles:** Son normas técnicas, parámetros y valores, establecidos con el objetivo de proteger la salud humana, la calidad del ambiente o la integridad de sus componentes.

4. **Método de Opacidad:** Método consistente en medir la absorción y dispersión de luz por el flujo total de gases de escape mediante una fuente luminosa y un sensor fotoeléctrico.

5. **Opacidad:** Es la condición por la cual una materia impide, parcial o totalmente, el paso de un haz de luz. Se mide en Unidades Hartridge (U.H.) o porcentaje de opacidad.

6. **Ralentí:** Régimen de funcionamiento normal del motor en vacío, con el mando de aceleración en punto neutro y carga nula. El motor no debe sobrepasar las mil revoluciones por minuto.

7. **Unidades Hartridge (U.H.):** Es una unidad de medición que permite determinar el grado de opacidad del humo en una fuente emisora.

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

[1] **Fuente:** Decreto Ejecutivo N 38 del 03 de junio de 2009. Por el cual se dictan las normas ambientales para vehículos automotores en Panamá.

Derechos Reservados 2019

ANEXO 32: Informe de Ensayo de Evaluación de Estrés Térmico (Taller)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520/ 221-2253
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019

Informe de Ensayo
Evaluación de Estrés Térmico

COPA AIRLINES
Taller

FECHA: 15 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-020-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. María Eugenia Puga
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de la medición 4
Sección 4: Conclusiones 5
Sección 5: Equipo técnico 5
ANEXO 1: Valores de referencia $TGHB_{eff}$ para personas aclimatadas y no aclimatadas para las cinco clases de tasas metabólicas 6
ANEXO 2: Valores de referencia de la $TGBH_{eff}$ a partir del gasto metabólico 7
ANEXO 3: Clasificación de los niveles de la tasa metabólica 8
ANEXO 4: Temperatura del Globo de Bulbo Húmedo para diferentes conjuntos de vestimenta, en °C-TGBH 9
ANEXO 5: Certificado de calibración 10
ANEXO 6: Fotografía de la medición 11

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Taller
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).
Método	ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).
Duración de la medición	60 minutos, en tres períodos durante la jornada.
Instrumento utilizado	Quest Temp 46 marca QUEST, Serie No. TSJ120010.
Exactitud	± 0,1°C.
Rango de medición	32°C a 40°C
Vigencia de calibración	Ver anexo 5
Incertidumbre	Temperatura: ± 0,83 °C Humedad Relativa: ± 2,02 %
Límite máximo	Ver sección de resultados.
Puestos en los que se tomaron las mediciones	Ver sección de resultados.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-21 Procedimiento de Estrés Térmico en Área

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de la medición[1]

Punto 1: Taller de soldadura		**Nombre del trabajador:** Ricardo King	
Actividad: Soldar em el área de trabajo.			
Monitoreo 1			
Hora de medición:	9:00 a.m.	**Límite máximo:**	30,0 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
29,0	26,5	31,4	69,2
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico bajo de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza botas de seguridad, overol cuerpo entero manga larga y suéter debajo del overol.		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		
Monitoreo 2			
Hora de medición:	12:00 m.d.	**Límite máximo:**	30,0 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
28,7	26,9	29,4	81,2
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico bajo de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza botas de seguridad, overol cuerpo entero manga larga y suéter debajo del overol.		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		
Monitoreo 3			
Hora de medición:	2:30 p.m.	**Límite máximo:**	30,0 °C
WBGTeff en interiores (°C)	**Temperatura de bulbo húmedo** (°C)	**Temperatura en cuerpo negro** (°C)	**Humedad Relativa** (%)
26,0	23,9	27,7	71,9
Comentarios:	Se estima un gasto metabólico bajo de 180 W.		
Observaciones:	El trabajador utiliza botas de seguridad, overol cuerpo entero manga larga y suéter debajo del overol.		
Resultado:	El valor obtenido se encuentra por debajo del límite máximo.		

[1] Nota: Se realizaron tres mediciones en el área de trabajo

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó monitoreo de una hora en un punto del taller.

2. En el Área de taller, donde labora el soldador Ricardo King, durante el período de medición todos los resultados obtenidos en los monitoreos realizados se encuentran por debajo del límite máximo recomendado en la norma ISO 7243:1989 Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Abdiel De León	Técnico de Campo	8-798-1627


Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Valores de referencia $TGHB_{eff}$ para personas aclimatadas y no aclimatadas para las cinco clases de tasas metabólicas

Clases de Tasas Metabólicas	Tasa Metabólica W	TGBH límite de referencia para personas Aclimatadas al calor °C	TGHB límite de referencia para personas no aclimatadas al calor °C
Clase 0 Tasa metabólica en reposo	115	33	32
Clase 1 Baja tasa metabólica	180	30	29
Clase 2 Tasa metabólica moderada	300	28	26
Clase 3 Tasa metabólica alta	415	26	23
Clase 4 Tasa metabólica muy alta	520	25	20
Los valores para $WBGT_{eff}$ aquí proporcionados se proporcionan para la armonización con las normas nacionales existentes. A medida que esas normas se revisen en el futuro, se pueden considerar los valores de la Figura A.1 (Gráfica) o las ecuaciones relacionadas. los valores más nuevos generalmente diferirán en $\pm$ 1 ° C			

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Valores de referencia de la $TGBH_{eff}$ a partir del gasto metabólico



Clave

X Tasa metabólica, W

Y $TGBH_{eff}$, °C

Personas Aclimatadas

Personas no aclimatadas

Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Clasificación de los niveles de la tasa metabólica

Clase	Tasa Metabólica W	Ejemplos
0 Reposo	115 (100 a 125)	Descansando, sentado
1 Tasa metabólica baja	180 (125 a 235)	Trabajos manuales ligeros (escribiendo, tecleando, dibujando, cociendo, realizando trabajos contables); trabajos de utilizando las manos y brazos (uso de herramientas de mano, inspecciones, ensamblado o clasificación de materiales ligeros); trabajos utilizando los brazos y pies (manejo de vehículos y condiciones normales, operando los pedales para pie) Perforando con taladro (partes pequeñas); fresadora (partes pequeñas); bobina de viento; trabajo con motor trifásico inducido pequeño, mecanizado con herramientas de bajo potencia; caminata a nivel (con velocidad de hasta 2,5 km/h).
2 Tasa metabólica moderada	300 (235 a 360)	Trabajos constantes con manos y brazos (martillando clavos, limando); Trabajo con brazos y piernas (operaciones fuera de la carretera de camiones, tractores o equipos de construcción); trabajos con brazo y tronco (con martillo neumático, ensamblaje de tractor, enyesado, manejo intermitente de materiales moderadamente pesados, remoción de hierbas, cavar en la tierra, recolección de frutas o vegetales, empujar o jalar carros ligeros o carretillas, caminata a nivel con una velocidad de 2,5 a 5,5 km/h, forjar).
3 Tasa metabólica alta	415 (360 a 465)	Trabajo intensivo con brazos y tronco; carga de materiales pesados; excavar con pala, trabajo con martillo, trabajo con sierra eléctrica, trabajos con madera dura, cortar césped a mano, excavar, caminata a nivel una velocidad de 5,5 a 7 km/h. Empujando o jalando carretillas de mano o carretillas muy cargadas, astillando piezas de fundición; colocando bloques de concreto.
4 Tasa metabólica muy alta	520 (>465)	Actividad muy intensa con un ritmo máximo rápido; trabajos con un hacha, trabajos intensos con pala o de excavaciones; subiendo escaleras, rampas; caminatas rápidas a nivel con velocidades mayores a 7 km/h.

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 4: Temperatura del Globo de Bulbo Húmedo para diferentes conjuntos de vestimenta, en °C-TGBH

Vestimenta	Comentarios	CAV (°C-TGBH)
Ropa de Trabajo	Ropa de trabajo fabricada utilizando tejidos como vestimenta de referencia.	0
Coveroles de Tela	Tejido que incluye algodón tratado.	0
Coveroles no cocidos de una capa	Un proceso no patentado para hacer telas no tejidas a partir de polipropileno.	0
Coveroles no cocidos de poliolefina de una capa	Una tela patentada hecha de polietileno.	2
Delantal contra líquidos y vapor de mangas largas sobre la ropa	La configuración del delantal envolvente fue diseñada para proteger el frente y los lados del cuerpo contra agentes derramantes.	4
Ropa tejida con una doble capa	Generalmente se toma como overoles utilizados encima de la ropa de trabajo.	3
Doble capa de ropa cocida (overol sobre la ropa)	El efecto real depende del nivel de humedad y, en muchos casos, el efecto es menor.	10
Coveroles con barrera contra vapor con una capa	El efecto real depende del nivel de humedad y, en muchos casos, el efecto es menor.	11
Coveroles con barrera contra vapor sin capucha	---	12
Capucha	Capucha de cualquier tela con cualquier conjunto de vestimenta.	+1
Los CAV (Clothing Adjustment Values o Valores de Ajuste por Vestimenta) se agregan a la TGHB medida para obtener $TGBH_{eff}$ Nota: Para ropa de alta resistencia al vapor hay una dependencia de la humedad real. Los CAV representan el valor alto probable. [a] Este valor se agrega a el CAV del conjunto de vestimenta sin capucha o respirador.		

Derechos Reservados 2019

ANEXO 5: Certificado de calibración

TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC

1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 1
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 750839 TSJ120010

Submitted By: URBANIZACION CHANIS EDIFICO
J3 LOCAL 145 PANAMA
DISTRITO DE PANAMA, PANAMA

Serial Number:	TSJ120010	Date Received:	10/4/2018
Customer ID:		Date Issued:	10/8/2018
Model:	QUESTEMP 46 HS MONITOR	Valid Until:	10/8/2019

Test Conditions:

Temperature:	18°C to 29°C
Humidity:	20% to 80%
Barometric Pressure:	890 mbar to 1050 mbar

Model Conditions:

As Found:	IN TOLERANCE
As Left:	IN TOLERANCE

SubAssemblies:

Description:	Serial Number:
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-1
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-2
SENSOR BAR ASSEMBLY W/HUM.	TSJ120010-3

Calibrated per Procedure: 057V898

Reference Standard(s):

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
ET0000627	FLUKE 1524 REF THERMOMETER W/	3/6/2017	3/6/2019

Measurement Uncertainty:

+/- 0.0598 °C
Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated By: Paul M. Wegmann 10/8/2018
PAUL WEGMANN **Service Technician**

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados 2019

ANEXO 6: Fotografía de la medición

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 33: Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Abastecimiento a bordo)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo de Ruido (Dosimetrías)

COPA AIRLINES
AEROPUERTO - ABASTECIMIENTO A BORDO (AAB).

FECHA: 20 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-033-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 3: Parámetros de medición utilizados 3
Sección 4: Resultado de las mediciones 4
Sección 5: Conclusiones 4
Sección 6: Equipo técnico 4
ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal 5
ANEXO 1: Certificados de calibración 6
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones 14

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido
Método	ISO 9612:2009. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo.
Estrategia utilizada	Basada en la actividad jornada completa.
Ubicación de la medición	El micrófono se ubicó en el hombro del colaborador a 10 cm. del oído (dentro de la zona auditiva) durante toda su jornada laboral, cuenta con protector de pantalla contra viento
Horario de la medición	Diurno
Propósito de la medición	Determinar el nivel de exposición de los trabajadores, al ruido en el ambiente de trabajo.
Instrumentos utilizados	Dosímetro marca 3M modelo EDGE 4 con número de serie EHL100065 y modelo EDGE 5 con número de serie ESQ100211 y ESQ100212. Calibrador acústico marca QUEST modelo QC-20, con número de serie QOI020009.
Vigencia de calibración	Ver anexo 2
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el dosímetro utilizando un calibrador acústico marca QUEST modelo QC-20, con número de serie QOI020009, tomando lecturas a 114,0 dB Lineales antes y después de la medición. El instrumento estaba dentro de los límites aceptados.
Comprobación del instrumento	Antes de la medición: 114 dB
	Después de la medición: 114 dB
Límite máximo	Según norma 85 dBA en 8 horas. 130 dBA, valor pico sin equipo de protección personal.
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	7 horas
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA
Nombre, puesto e identificación de las personas que participaron en el estudio	Ver sección 4
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Sección 3: Parámetros de medición utilizados	
Valor de referencia	El valor de referencia corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.
Valor de intercambio	El valor de cambio se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.
% dosis	Relacionada con el valor de referencia, una lectura de dosis del 100% es la exposición máxima permisible de ruido acumulado. Según la normativa, una dosis del 100% ocurre para un nivel de presión sonora equivalente de 85 dBA durante un periodo de 8 horas. En los casos de jornadas extendidas, el nivel de presión sonora equivalente que corresponde a un 100% de dosis se corrige según el estándar ISO 1999:1990 sobre acústica.
L_{avg}	Es el promedio ponderado en el tiempo. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la jornada laboral, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Sección 4: Resultado de las mediciones[1]

Nombre del trabajador y puesto	ID del[2] equipo	T (°C)	HR (%)	Vel (m/s)	Horario	L_{avg} (dBA)	L_{avgmax} (dBA)	Valor Pico (dBA)	Dosis (%)	Límite normado (dBA)
Segmento 1 (Abastecimiento)										
1. Roberto Mahony, conductor	EHL100065	32,4	64,7	1,2	9:00 a.m. – 4:00 p.m.	79,1	113,6	132,9	44,0	85,0
2. Angel Hugg, ayudante	ESQ100211				9:00 a.m. – 4:00 p.m.	**87,5**	115,5	N/D	141,0	
3. Francisco Hernández, agente II	ESQ100212				9:15 a.m. – 4:00 p.m.	83,7	115,9	125,1	84,0	
Nota: Se realizó una medición por cada trabajador.										

Sección 5: Conclusiones

1. El nivel sonoro en el grupo similar de exposición en el Segmento 1 es 84,7 dBA, el cual se encuentra por debajo del límite permisible, por lo tanto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000 de 85 dBA en 8 horas.
2. El valor pico en ponderación A (más alto), durante la jornada completa de trabajo fue de 132,9 dBA, se encuentra por encima del límite permisible de 130 dBA, por lo tanto no cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, que establece que no se permite en ningún periodo de tiempo la exposición continua a ruidos que excedan los 130 dBA sin equipo de protección personal.
3. El nivel de atenuación se calculó en base a la tasa de reducción de ruido (NRR-Noise reduction rate) correspondiente a las orejeras modelo Elvex modelo HB-35 de, se pudo determinar que son capaces de atenuar el ruido por debajo de los niveles máximos permitidos, para el trabajador: Angel Hugg.
4. Si se utiliza el equipo protector en forma adecuada, los niveles de presión sonora bajo el protector cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, para una jornada de 8 horas, y los límites picos.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

[1] Capacidad de funcionamiento: 100 %
[2] Identificación del equipo de medición colocado al trabajador.

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal

Resultado de las mediciones					
Nombre del trabajador y puesto	**L_{avg}** (dBA)	**Dosis** (%)	**NRR** (dB)	**Nivel sonoro al aplicar la atenuación real (dBA)**	**Límite normado** (dBA)
1. Angel Hugg, ayudante	87,5	115,5	29	65,5	85

Atenuación real del protector [3] = NRR - 7
Atenuación real del protector = 29 – 7 = 22 dBA
Atenuación bajo del protector = Leq – atenuación real

[3] Para pasar de dB a dBA

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-078-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	22-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.	**Fecha de Calibración:**	26-dic-18
Equipo:	Dosimetro Edge 4	**proxima calibración:**	26-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	EHL100065		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.8 °C a 21.7°C
Humedad:	52 % a 53 %
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,3 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	no Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 26-dic-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 7-ene-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-078-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	80.3	79.5	0.5	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.9	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.9	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.6	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.6	114.1	0.1	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.5	119.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.9	98.0	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	107.3	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	111.4	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	115.1	114.9	-0.3	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-012 v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	28-ene-19
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panamá.	**Fecha de Calibración:**	30-ene-19
Equipo:	Dosimetro Edge 5	**Proxima calibracion**	30-ene-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	ESQ100211		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22,1 °c a 22,0 °c
Humedad:	46% a 51 %
Presión Barométrica:	1012,8 a 1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	no cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. _____ Fecha: 30-ene-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. _____ Fecha: 5-feb-19
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-012 v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.8	79.3	0.3	dB
1 kHz	89.0	88.0	90.0	89.8	89.2	0.2	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.6	99.1	0.1	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.5	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.3	119.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.2	97.9	0.0	dB
250 Hz	105.4	104	106.8	106	105.6	0.2	dB
500 Hz	110.8	109.4	112	111.3	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	115.5	114.9	-0.3	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-062-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	16-abr-19
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panamá.	**Fecha de Calibración:**	02-may-19
Equipo:	Dosimetro Edge 5	**proxima calibración:**	02-may-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	ESQ100212		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22.1 °C a 22.4°C
Humedad:	50 % a 50 %
Presión Barométrica:	1012mbar a 1012mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	No Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070002	Quest Call	28-feb-19	28-feb-20
2512956	Sisteme B&K	02-mar-19	02-mar-20
BDI060002	Sonómetro 0	01-mar-19	01-mar-20

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 02-may-19

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 07-may-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-062-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	80.7	79.6	0.6	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	90.5	89.6	0.6	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	100.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	110.1	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	115.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.9	118.9	-0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	93.6	96.7	-0.2	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	108.7	106.5	1.1	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	112.6	111.7	0.9	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	115.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	115.4	114.4	-0.8	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-021-v.1

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	08-feb-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	13-feb-19
Equipo:	Calibrador Acustico QC-20	**Próxima Calibración**	13-feb-20
Fabricante:	Quest Technologies		
Número de Serie:	QCI 020009		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23,2°C a 23,2°C
Humedad:	58% a57%
Presión Barométrica:	1011.8 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Fecha: 13-feb-19

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 15-feb-19

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibracion usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0643-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-021-v.1

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1.000	0.990	1.010	1.0045	1.0008	0.001	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114	114.5	113.8	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	998.5	998.8	0.2	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Charis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 34: Informe de Ensayo de Mapeo de Ruido (Abastecimiento a bordo)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo
Mapeo de Ruido

COPA AIRLINES
AEROPUERTO - ABASTECIMIENTO A BORDO (AAB).

FECHA: 20 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-032-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Parámetros de medición utilizados 5
Sección 5: Conclusiones 5
ANEXO 1: Certificados de calibración 6
ANEXO 2: Fotografía de la medición 14

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, Higiene y Seguridad Industrial en ambientes de trabajo donde se genere ruido.
Método	ANSI S12.19–1996 Measurement of occupational noise exposure.
Horario de la medición	Diurno
Instrumentos utilizados	Sonómetro Sound Pro DL -1-1/3 integradores marca 3M serie BLQ030006 y el de la marca 3M serie. BKQ030001 Calibrador acústico marca 3M modelo AC-300, serie AC300007321.
Resolución del instrumento	0,1 dB
Rango de la medición	29 – 140 dBA
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2 dBA
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca 3M modelo AC-300 con número de serie AC300007321, antes y después de cada medición.
Límite máximo	Según la DGNTI-COPANIT 44 2000: Nivel máximo de exposición permitido en ocho horas de trabajo: 85 dBA
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	10 minutos por punto
Filtro de frecuencias	Según la COPANIT 44-2000 – Para áreas industriales Octavas de bandas (Hz): 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones[1]

PUNTO Y ÁREA		Lecturas	Lecturas en dB realizadas con el filtro de frecuencias en Hz										L_{eq}	Nivel de ruido permisible
			31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	(dBA)	(dBA)
Punto 1:	Bodega #1	Presión sonora medida en modo L	65,7	65,9	59,6	51,8	51,7	50,5	52,3	50,5	45,6	38,6	58,0	**85**
		Nivel sonoro con filtro en A	26,3	39,7	43,5	43,2	48,5	50,5	53,5	51,5	44,5	32		
Punto 2:	Bodega #2	Presión sonora medida en modo L	70,6	74,2	64,7	55,4	54,9	53,6	53,9	60,9	42,8	32,3	63,9	
		Nivel sonoro con filtro en A	31,2	48	48,6	46,8	51,7	53,6	55,1	61,9	41,7	25,7		
Punto 3:	Armado	Presión sonora medida en modo L	69,1	68,2	68,2	65,5	65,4	64,1	61,9	59,2	64,1	44,3	70,0	
		Nivel sonoro con filtro en A	29,7	42	52,1	56,9	62,2	64,1	63,1	60,2	63	37,7		
Punto 4:	Inventario de licores	Presión sonora medida en modo L	66,5	65,8	66,6	66,6	66,8	66,1	63	56,9	47	76,3	73,0	
		Nivel sonoro con filtro en A	27,1	39,6	50,5	58	63,6	66,1	64,2	57,9	45,9	69,7		
Punto 5:	Mezanine AAB	Presión sonora medida en modo L	66,1	63,2	62,2	61,2	6,2	60,6	58,5	55,1	47,9	37,6	64,4	
		Nivel sonoro con filtro en A	26,7	37	46,1	52,6	3	60,6	59,7	56,1	46,8	31		
Punto 6:	Oficina de coordinadores AAB	Presión sonora medida en modo L	67,3	61,8	59,4	62,5	67,8	63	59,2	52,6	44,8	35,5	68,1	
		Nivel sonoro con filtro en A	27,9	35,6	43,3	53,9	64,6	63	60,4	53,6	43,7	28,9		

[1] Capacidad de funcionamiento de la planta: 100 %

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Parámetros de medición utilizados

Valor de referencia. Corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.

Valor de intercambio. Se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.

L_{eq} (dBA). Promedio ponderado en el tiempo de medición. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la medición, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Umbral. No aplica en este caso.

Sección 5: Conclusiones

1. Se monitorearon sies (6) puntos de mapeo de ruido, en las siguientes áreas de trabajo: Bodega #1, Bodega #2, Armado, Inventario de licores, Mezanine AAB y Oficina de coordinadores AAB

2. Para los puntos monitoreados, se obtuvieron los siguientes valores de nivel sonoro, en un periodo de 10 minutos:

PUNTO Y ÁREA	L_{eq} (dBA)	Nivel de ruido permisible (dBA)
Punto No. 1	58,0	**85**
Punto No. 2	63,9	
Punto No. 3	70,0	
Punto No. 4	73,0	
Punto No. 5	64,4	

3. Las dosimetrías ocupacionales, determinan el nivel de exposición de un trabajador en una jornada completa de trabajo.

NOTA: Se debe considerar que la atenuación excesiva de los equipos de protección auditiva, puede interferir con el desarrollo normal de las actividades, ya que disminuye la percepción de sonidos necesarios como el habla, señales de peligro, entre otros. El nivel sonoro al aplicar la atenuación, debe encontrarse entre 65 y 80 dBA.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Vía Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc	Antes de calibración:	No cumple
Humedad:	67% a 67%	Después de calibración:	Si Cumple
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar		

Requisito Aplicable:	IEC61672-1-2002
Procedimiento de Calibración:	SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. (Nombre) — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. (Nombre) — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	90.0	89.5	90.5	90.2	90.3	0.3	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.1	100.2	0.2	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	110.0	110.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	116.4	119.8	-0.2	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114.0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.7	98.1	0.2	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.6	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.8	110.8	0.0	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.3	114.3	-0.9	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
500 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
12.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
20 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
25 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
40 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
50 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
80 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
100 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
160 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
200 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
315 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
400 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
500 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
630 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
800 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz (Ref.)	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1.25 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1.6 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2.5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-061-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido**:	12-abr-19
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	25-abr-19
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	25-abr-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKQ030001		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.1°C a 22.8°C
Humedad:	45% a 44%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	05-jul-18	05-jul-19
2512956	Sistema B & K	02-mar-18	02-mar-20
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-20
BDI060002	Sonómetro 0	03-ene-19	14-feb-20

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 25-abr-19

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 2-may-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-061-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
I KHz	90	89.5	90.5	89.9	90	0.0	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	99.9	99.9	-0.1	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.9	110.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	120.0	120.1	0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	87.6	97.7	-0.2	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.5	105.5	0.1	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.8	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.2	114.4	-0.8	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	113.7	113.9	-0.1	dB
31,5 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113,8	114,2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	113.9	-0.1	dB
16 kHz	114.0	113,8	114,2	113.7	113.8	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia


Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 35: Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Abastecimiento a bordo)

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Ruido Ocupacional en Oficinas

COPA AIRLINES
AEROPUERTO - ABASTECIMIENTO A BORDO (AAB).

FECHA: 20 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-030-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido **Pagina**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 5
Sección 5: Equipo técnico 5
ANEXO 1: Certificados de calibración 6
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones 14

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa		
Nombre	Copa Airlines	
Actividad principal	Empresa de aviación	
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen	
País	Panamá	
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez	
Sección 2: Método de medición		
Norma aplicable	Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002, del Ministerio de Salud, por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales.	
Método	ANSI S12.19-1996 Measurement of occupational noise exposure.	
Horario de la medición	Diurno.	
Instrumentos utilizados	Sonómetros integradores marca 3M modelo Sound Pro DL-1-1/3 con número de serie BLQ030006 y modelo Sound Pro DL-1-1/1 con números de serie BKQ030001. Calibradores acústicos marca 3M modelo AC300 serie AC300007321.	
Resolución del instrumento	0,1 dB.	
Rango de la medición	29 – 140 dBA.	
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA.	
Vigencia de calibración	Ver anexo 1.	
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustaron los sonómetros utilizando calibrador acústico marca 3M modelo AC300 serie AC300007321, antes y después de cada medición.	
Límite máximo	Actividad mental constante e intensa	50 dBA
	De oficina y actividades similares	60 dBA
	Otros trabajos	85 dBA
Intercambio	5 dB.	
Escala	A.	
Respuesta	Lenta.	
Tiempo de integración	10 minutos por punto.	
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos. PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional.	

Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
1	Administración de AAB (Abastecimiento)	76,3	48,9	60,6	85	Ruido de teléfono, personas conversando
2	Sala de reuniones	70,8	42,5	48,3	60	Personas conversando
3	Director Fernando Tristán	84,2	44,7	52,0	60	Ruido e avión
4	Gerente de Operaciones María Stela Perez	59,6	41,0	45,0	60	Ruido avión, personas conversando
5	Gerencia de alimento Ivette De Garrido	80,9	44,1	50,2	60	Personas conversando, ruido del teléfono
6	Coordinación de planificación Yaisa Alleyne	59,2	42,0	47,1	60	Personas conversando
7	Coordinación administrativa Gloribel Jaramillo	67,2	44,7	53,6	60	
8	Cafetería	86,8	60,8	75,9	85	Personas conversando, televisor encendido
9	Cuarto de Tecnología	90,0	63,3	64,6	85	Ruido de equipos Tecnológicos
10	Suministro	87,1	50,7	65,8	85	Televisor encendido, personas conversando
11	Agente 1 HCC	67,0	40,1	44,7	60	Ruido del aire acondicionado, personas conversando
12	Oficina de coordinaciones de operaciones AAB	68,6	40,4	50,1	60	Personas conversando, ruido del teléfono
13	Sala de capacitación planta baja	70,3	49,1	51,5	60	Ruido del aire acondicionado, golpe de la puerta

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos de ruido ocupacional en oficinas en trece (13) puntos.

2. Todos los puntos monitoreados se encuentran por debajo del nivel sonoro máximo permitido, por lo tanto cumplen con los valores establecidos en el Decreto Ejecutivo 306 de 4 de septiembre de 2002: para áreas de oficina, dictada por el Ministerio de Salud.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Via Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc	Antes de calibración:	No cumple
Humedad:	67% a 67%	Después de calibración:	Si Cumple
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar		

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	90.0	89.5	90.5	90.2	90.3	0.3	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.1	100.2	0.2	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	110.0	110.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	116.4	119.8	-0.2	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114.0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.7	98.1	0.2	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.6	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.8	110.8	0.0	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.3	114.3	-0.9	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
500 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
12.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
20 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
25 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
40 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
50 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
80 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
100 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
160 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
200 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
315 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
400 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
500 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
630 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
800 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz (Ref.)	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1.25 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1.6 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2.5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-061-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido**:	12-abr-19
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	25-abr-19
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	25-abr-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKQ030001		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.1°C a 22.8°C
Humedad:	45% a 44%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	05-jul-18	05-jul-19
2512956	Sistema B & K	02-mar-18	02-mar-20
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-20
BDI060002	Sonómetro 0	03-ene-19	14-feb-20

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 25-abr-19

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 2-may-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-061-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
l KHz	90	89.5	90.5	89.9	90	0.0	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	99.9	99.9	-0.1	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.9	110.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	120.0	120.1	0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	87.6	97.7	-0.2	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.5	105.5	0.1	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.8	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.2	114.4	-0.8	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	113.7	113.9	-0.1	dB
31,5 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113,8	114,2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	113.9	-0.1	dB
16 kHz	114.0	113,8	114,2	113.7	113.8	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia


Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe**

Derechos Reservados -2019

ANEXO 36: Informe de Ensayo de Iluminación (Abastecimiento a bordo)


Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Informe de Ensayo
Iluminación

COPA AIRLINES
AEROPUERTO - ABASTECIMIENTO A BORDO (AAB).

FECHA: 20 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-034-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa....3
Sección 2: Método de medición....3
Sección 3: Resultado de las mediciones....4
Sección 4: Conclusiones....8
Sección 5: Equipo técnico....8
ANEXO 1: Certificado de calibración....9
ANEXO 2: Localización de las mediciones....10
ANEXO 3: Fotografía de las mediciones....11

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez


Sección 2: Método de medición

Norma aplicable: Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Método: ANSI/IESNA RP-7-01 *Recommended Practices for Lighting Industrial Facilities* publicado por ANSI y la Iluminating Engineering Society (IES) - versión 2001.

Horario de la medición: Diurno

Instrumentación: Para medir la iluminancia se empleó un luxómetro con una célula fotoeléctrica que, bajo la acción de la luz, engendra una corriente eléctrica que se mide en miliamperios. El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en lux o en bujías-pies. Una bujía– pie (*Foot – Candle)* equivale a 10.76 lux. Para que las mediciones en estos aparatos sean correctas, deben reaccionar a la luz de la misma manera que al ojo humano; es decir que deben tener una curva de sensibilidad semejante a la respuesta del ojo.
Para lograr un trabajo de precisión, se utilizó un luxómetro con fotodiodo con filtro de respuesta del espectro (fotópico CIE, curva de respuesta del ojo humano)



Las especificaciones del instrumento se describen a continuación:
Luxómetro Sper Scientific, número de serie R032008 con un sensor de luz de fotodiodo y filtro de corrección de color espectro fotópico CIE. El rango de medición del instrumento es de 0,1 – 400 000 lux.

Calibración: Vigente por 1 año (ver anexo 1).

Descripción de los ajustes de campo: El instrumento fue ajustado de acuerdo a las escalas de medición que posee; es decir: 40 Lux – 400 Lux – 4 000 Lux – 40 000 Lux y 400 000 Lux

Límite máximo: Ver Resolución No. 93 – 319 del 4 de marzo de 1993

Rango de la medición: 0,01 - 400 000 lux

Procedimiento técnico:
PT-08 Muestreo y Registro de Datos
PT-06 Ensayo de Iluminancia y Reflexión

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
1	Salón de reuniones planta alta					Gris			542			Ninguna
2	Escritorio Daylin Jiménez								243			
3	Escritorio Nicole Rosario					Gris/ Azul			240			Lámpara sucia
4	Oficina Fernando Tristán, abastecimiento abordo								632			
5	Oficina María Stela Pérez, gerente de operaciones					Gris			508			Ninguna
6	Oficina Iveth Garrido gerente de alimentos								458			
7	Escritorio Jinelva García					Gris/ Azul			490			
8	Escritorio Paris Heredia	✓	N/A	✓	N/A		Gris	Blanco	415	N/A	200	
9	Oficina Yaisa Alleyne coordinadora de planificación								870			No tiene cortinas
10	Zaydee Miranda, escritorio supervisor SR								628			
11	Delia Atencio escritorio								614			
12	Daysi Camareo escritorio					Gris			503			Ninguna
13	Camilo Marleth escritorio								316			
14	Oficina Gloribel Jaramillo								696			
15	Cafetería								554			
16	Oficina agente 1								523			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
17	Escritorio Luis Guardia								406			
18	Escritorio Rodolfo Jaen			N/A	N/A				373			
19	Eduardo Herrera								210		200	Ninguna
20	Puesto disponible					Gris/ Azul			310			
21	Gerente de suministro, Fernando Cristán			✓					509			
22	Oficina de coordinador de operaciones AAB				✓				340			
23	Cafetería								1012		100	LED
24	Salón de capacitaciones	✓	N/A	N/A			Gris	Blanco	472	N/A	200	
25	Baño de caballeros								239		100	Ninguna
26	Baño de damas					Blanca			245			
27	Depósito de carritos				N/A				712			
28	Oficinas de coordinadores								332			LED
29	Supervisor 1			✓					380		200	
30	Supervisor 2					Grisl			588			Ninguna
31	Supervisor 3								495			
32	Supervisor 4								595			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
33	Supervisor 5	✓	N/A	✓	N/A	Gris	Gris	Gris	1158	N/A	200	Ninguna
34	Supervisor 6								1024			
35	Cuarto de lavado					Gris/ Azul	Rojo	Blanco	634			
36	Pasillo					Gris	Gris	Gris	255			
37	Área de las chichas					Gris/ Azul	Rojo		780			
38	Inventario de licores					Gris	Gris		852			
39	Área de armado de audífonos Puesto 1								290			
40	Puesto 2								234			
41	Puesto 3								270			
42	Estación de armado de siropes y cereales								212			
43	Estación de armado de latas								170			
44	Estación de café								216			
45	Estación de armado de tarjetas y reciclaje								256			
46	Estación de armado de jugos								314			
47	Pasillo 1 (A2-20) principio								300		100	
48	Pasillo 2 (SETE-3) final								412			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
49	Pasillo 2 principio	✓	N/A	✓		Gris			322		100	Ninguna
50	Pasillo 2 final								396			
51	Escritorio #1 bodega 1								140			
52	Escritorio #2 bodega 1								172			
53	Frente al pack 44 B#1	N/A	✓			Blanca			260			Luz tenue
54	Frente al pack L2-01 B#1								120			
55	Frente al pack C2-05 B#1							Gris	125			
56	Frente al pack A3-19 B#1			✓	N/A		Gris		174	N/A	200	
57	Bodega 2 entrada								389			
58	Área de café #2 Bodega 2								180			
59	Mesa de licores 1					Gris			130			
60	Mesa de licores 2	✓	N/A						470			Ninguna
61	Mesa de licores 3								230			
62	Baño de damas área locker			N/A		Blanca		Blanco	422		100	
63	Baño de caballero área locker								342			

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos en sesenta tres (63) puntos de iluminación en turno diurno.

2. De los puntos monitoreados, ocho (8) puntos se encuentran por debajo del nivel mínimo recomendado, por lo tanto no cumplen con la Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT014 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.0

Certificado No: 284-18-039-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	25-jul-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	15-ago-18
Equipo:	Luxometro 4 840022	**Próxima Calibración:**	15-ago-19
Fabricante:	Sper Cientific		
Número de Serie:	R032008		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.4 °C a 23.7 °C
Humedad Relativa:	54 % a 53 %
Presión Barométrica:	1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT014

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de serie	Ultima calibración	Fecha de Expiración
Luxometro Hagner EC1-X	56250	23-ene-18	23-ene-21

Incertidumbre de Medición

+/- 3%. Funcion LUX: Probado con una luz incandecente de tustegno de 2856 K.

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 15-ago-18
Nombre — Firma del Técnico de Calibración


Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 15-ago-18
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com


Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Localización de las mediciones



Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019


ANEXO 37: Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Abastecimiento a bordo)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Calidad de Aire Interior
(CO y CO_2)

COPA AIRLINES
AEROPUERTO - ABASTECIMIENTO A BORDO (AAB).

FECHA: 20 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-031-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Gilberto Cueto
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido

Página

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de las mediciones	4
Sección 4: Conclusión	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Certificado de calibración	5
ANEXO 2: Fotografía de la medición	6

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre de la empresa	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas.
Método	- CO: Lectura directa con sensor electroquímico - CO_2: Infrarrojo no dispersivo
Horario de la medición	Diurno
Instrumento utilizado	Se utilizó un instrumento de lectura directa por sensores electroquímicos, este fue: Modelo EVM-7, con N/S EMJ040001.
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	N/A[1]
Límite máximo	Ver sección de resultados
Procedimiento de muestreo	PT-08 Muestreo y Registro de Datos

[1] N/A: no aplica

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Humedad relativa (%)	Temperatura (°C)	Elemento	Valor medido (ppm)	Nivel máximo permisible-CPT[2] (ppm)	Nivel máximo permisible - CCT[3] (ppm)
		Medida	Medida				
P1	Cuarto de máquinas de aire acondicionado planta alta	61.8	22.3	CO	<1	25	50
				CO_2	777	5000	30000
P2	Suministro	59.8	23.3	CO	<1	25	50
				CO_2	887	5000	30000
P3	Cuarto de máquinas de aire acondicionado planta baja	62.5	23.9	CO	<1	25	50
				CO_2	845	5000	30000
P4	Oficina del Director Fernando Tristán	52.2	23.4	CO	<1	25	50
				CO_2	966	5000	30000
P5	Bodega #1	61.5	25.1	CO	<1	25	50
				CO_2	632	5000	30000
P6	Bodega #2	66.1	23.7	CO	<1	25	50
				CO_2	649	5000	30000

Sección 4: Conclusión

Los resultados obtenidos de CO y CO_2 en los puntos monitoreados, se encuentran por debajo del nivel máximo permisible, por lo tanto, cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 mediante el cual se definen las Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502

[2] CPT- Concentración ponderada en el tiempo, (8 horas de exposición), TLV
[3] CCT- Concentración para exposición de corto tiempo, PEL

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 1

An ISO 9001 Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 740987 EMJ040001

Submitted By: PANAMA EXPRESS
8530 NW 72ND ST
MIAMI, FL

Serial Number: EMJ040001
Customer ID:
Model: EVM-7 ENVIRONMENTAL MONITOR

Date Received: 8/17/2018
Date Issued: 9/14/2018
Valid Until: 9/14/2019

Test Conditions:
Temperature: 18 °C to 29 °C
Humidity: 20% to 80%
Barometric Pressure: 890 mbar to 1050 mbar

Model Conditions:
As Found: OUT OF TOLERANCE
As Left: IN TOLERANCE

SubAssemblies:

Description/Measurement Uncertainty:	Serial Number:
SENSOR CO (FILTERED)/±12%	4CF407950053
SENSOR CO2/±29%	0018439260
SENSOR PID/±6%	220150053

Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated per Procedure: 074V705

Reference Standard(s)

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
954444	CO CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
972299	C4H8 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
985973	CO2 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
MF000245	DUST ISO 12103-1 A2 FINE		


Calibrated By: James Cullinane III 9/14/2018
JAMES CULLINANE III **Service Technician**

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 38: Informe de Ensayo de Dosimetría de Ruido (Aeropuerto)


LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo de Ruido (Dosimetrías)

COPA AIRLINES
Aeropuerto Tocumen

FECHA: 22 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-029-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Verónica Castillo
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Derechos Reservados-2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 3: Parámetros de medición utilizados 3
Sección 4: Resultado de las mediciones 4
Sección 5: Conclusiones 4
Sección 6: Equipo técnico 4
ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal 5
ANEXO 2: Certificados de calibración 6
ANEXO 3: Fotografía de las mediciones 14

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido.
Método	ISO 9612:2009. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo.
Estrategia utilizada	Basada en la actividad jornada completa.
Ubicación de la medición	El micrófono se ubicó en el hombro del colaborador a 10 cm. del oído (dentro de la zona auditiva) durante toda su jornada laboral, cuenta con protector de pantalla contra viento.
Horario de la medición	Diurno.
Propósito de la medición	Determinar el nivel de exposición de los trabajadores, al ruido en el ambiente de trabajo.
Instrumentos utilizados	Dosímetros marca 3M modelo Edge4 con número de serie EHL100065 y EHL100067 y modelo Edge5 con número de serie ESQ100211. Calibrador acústico marca 3M modelo AC300, con número de serie AC300007321.
Vigencia de calibración	Ver anexo 2.
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustó el dosímetro utilizando un calibrador acústico marca 3M modelo AC300, con número de serie AC300007321, tomando lecturas a 114,0 dB Lineales antes y después de la medición. El instrumento estaba dentro de los límites aceptados.
Comprobación del instrumento	Antes de la medición: 114,0.
	Después de la medición: 114,0.
Límite máximo	Según norma 85 dBA en 8 horas. 130 dBA, valor pico sin equipo de protección personal.
Intercambio	5 dB.
Escala	A.
Respuesta	Lenta.
Tiempo de integración	8 horas.
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA.
Nombre, puesto e identificación de las personas que participaron en el estudio	Ver sección 4.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos. PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional.

Sección 3: Parámetros de medición utilizados	
Valor de referencia	El valor de referencia corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.
Valor de intercambio	El valor de cambio se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.
% dosis	Relacionada con el valor de referencia, una lectura de dosis del 100% es la exposición máxima permisible de ruido acumulado. Según la normativa, una dosis del 100% ocurre para un nivel de presión sonora equivalente de 85 dBA durante un periodo de 8 horas. En los casos de jornadas extendidas, el nivel de presión sonora equivalente que corresponde a un 100% de dosis se corrige según el estándar ISO 1999:1990 sobre acústica.
L_{avg}	Es el promedio ponderado en el tiempo. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la jornada laboral, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Derechos Reservados 2019

Sección 4: Resultado de las mediciones[1]

Nombre del trabajador y puesto	ID del[2] equipo	T (°C)	HR (%)	Vel (m/s)	Horario	L_{avg} (dBA)	L_{avgmax} (dBA)	Valor Pico (dBA)	Dosis (%)	Límite normado (dBA)
1. Juan Perea, Mecánico, Manto Línea, Pista	EHL100065	27,1	86,2	0,3	8:00 a.m.-4:00 p.m.	81,2	121,4	139,9	59,0	85,0
2. Héctor Navarro, Agente 2, Operaciones terrestres, Pista	EHL100067	27,1	87,4	0,2		80,1	107,6	N.D.	51,0	
3. Jermaine Clark, Conductor, SAC, Pista	ESQ100211	27,1	87,2	0,2		**89,3**	122,4		182,0	

Observaciones (incluyendo cualquier sonido irrelevante registrado durante la medición):
Nota: Se realizó una medición por cada trabajador.

Sección 5: Conclusiones

1. El nivel sonoro en el grupo similar de exposición en el área de Pista es 85,6 dBA, el cual se encuentra por encima del límite permisible, por lo tanto no cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000 de 85 dBA en 8 horas.

2. El valor pico en ponderación a (más alto), durante la jornada completa de trabajo fue de 139,9 dBA, se encuentra por encima del límite permisible de 130 dBA, por lo tanto no cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, que establece que no se permite en ningún periodo de tiempo la exposición continua a ruidos que excedan los 130dBA sin equipo de protección personal.

3. El nivel de atenuación se calculó en base a la tasa de reducción de ruido (NRR-Noise reduction rate) correspondiente a las Orejeras Auditivas modelo Thunder T2 de la marca Howard Leight, se pudo determinar que son capaces de atenuar el ruido por debajo de los niveles máximos permitidos, para los trabajadores mencionados en la sección 4.

4. Si se utiliza el equipo protector en forma adecuada, los niveles de presión sonora bajo el protector cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 44-2000, para una jornada de 8 horas, y los límites picos.

Sección 6: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502
Alex González	Técnico de Campo	8-852-448

[1] Capacidad de funcionamiento de la planta: 100 %
[2] Identificación del equipo de medición colocado al trabajador.

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Cálculo de atenuación del equipo de protección personal

Resultado de las mediciones					
Nombre del trabajador y puesto	**L_{avg}** (dBA)	**Dosis** (%)	**NRR** (dB)	**Nivel sonoro al aplicar la atenuación real (dBA)**	**Límite normado** (dBA)
Jermaine Clark, Conductor, SAC, Pista	89,3	182	28	68,3	85

Atenuación real del protector [3] = NRR - 7
Atenuación real del protector = 28 – 7 = 21 dBA
Atenuación bajo del protector = Leq – atenuación real

[3] Para pasar de dB a dBA

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-078-v0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	22-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.	**Fecha de Calibración:**	26-dic-18
Equipo:	Dosimetro Edge 4	**proxima calibración:**	26-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	EHL100065		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.8 °C a 21.7°C
Humedad:	52 % a 53 %
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,3 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	no Cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — **Fecha:** 26-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — **Fecha**: 7-ene-19

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-078-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	80.3	79.5	0.5	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.9	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.9	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.6	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.6	114.1	0.1	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.5	119.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.9	98.0	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	107.3	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	111.4	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	115.1	114.9	-0.3	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-050-v0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab

Dirección: Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panama.

Equipo: Dosimetro Edge 4

Fabricante: 3M

Número de Serie: EHL100067

Fecha de Recibido: 2-oct-18

Fecha de Calibración: 3-oct-18

Fecha de proxima calibracion: 03-oct-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 21,9 °C a 22,1°C

Humedad: 65% a 65%

Presión Barométrica: 1011 mbar a 1011 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si Cumple

Después de calibración: Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-feb-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre / Firma del Técnico de Calibración — **Fecha:** 03-oct-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R.Ríos R. — Nombre / Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — **Fecha**: 05-oct-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-050-v0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.5	79.6	0.6	dB
1 kHz	89.0	88.0	89.8	89.5	89.5	0.5	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.3	99.3	0.3	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.0	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	118.8	119.6	0.6	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	97.9	98.0	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.0	106.8	105.7	105.8	0.4	dB
500 Hz	110.8	109.4	112.0	110.8	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	114.6	114.7	-0.5	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-012 v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	28-ene-19
Dirección:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No. 145 Panamá.	**Fecha de Calibración:**	30-ene-19
Equipo:	Dosímetro Edge 5	**Proxima calibracion**	30-ene-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	ESQ100211		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22,1 °c a 22,0 °c
Humedad:	46% a 51 %
Presión Barométrica:	1012,8 a 1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	no cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: **IEC61672-1-2002**

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT08

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Call	7-may-18	7-may-19
2512956	Sisteme B&K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos M. — Fecha: 30-ene-19

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 5-feb-19

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

Grupo ITS

PT08-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-012 v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	79.0	78.0	80.0	79.8	79.3	0.3	dB
1 kHz	89.0	88.0	90.0	89.8	89.2	0.2	dB
1 kHz	99.0	98.0	100.0	99.6	99.1	0.1	dB
1 kHz	109.0	108.0	110.0	109.5	109.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
1 kHz	119.0	118.0	120.0	119.3	119.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.5	99.3	98.2	97.9	0.0	dB
250 Hz	105.4	104	106.8	106	105.6	0.2	dB
500 Hz	110.8	109.4	112	111.3	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.4	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	113.6	116.8	115.5	114.9	-0.3	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019

ANEXO 39: Informe de Ensayo de Ruido Ocupacional (Aeropuerto)


LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Ruido Ocupacional en Oficinas

COPA AIRLINES AEROPUERTO
Tocumen

FECHA: Del 21 al 27 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-027-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Verónica Castillo
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido **Pagina**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 7
Sección 5: Equipo técnico 7
ANEXO 1: Certificados de calibración 8
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones 23

Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa		
Nombre	Copa Airlines	
Actividad principal	Empresa de aviación	
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen	
País	Panamá	
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez	
Sección 2: Método de medición		
Norma aplicable	Decreto Ejecutivo No. 306 del 4 de septiembre de 2002, del Ministerio de Salud, por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales.	
Método	ANSI S12.19-1996 Measurement of occupational noise exposure.	
Horario de la medición	Diurno.	
Instrumentos utilizados	Sonómetros integradores marca 3M modelo Sound Pro DL-1-1/3 con número de serie BLQ030006 y modelo Sound Pro DL-1-1/1 con números de serie BKN010002 y BKQ030001. Calibradores acústicos marca 3M modelo AC300 serie AC300007321, AC300007320 y AC300007319.	
Resolución del instrumento	0,1 dB.	
Rango de la medición	29 – 140 dBA.	
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2,2 dBA.	
Vigencia de calibración	Ver anexo 1.	
Descripción de los ajustes de campo	Se ajustaron los sonómetros utilizando calibradores acústicos marca 3M modelo AC300 serie AC300007321, AC300007320 y AC300007319, antes y después de cada medición.	
Límite máximo	Actividad mental constante e intensa	50 dBA
	De oficina y actividades similares	60 dBA
	Otros trabajos	85 dBA
Intercambio	5 dB.	
Escala	A.	
Respuesta	Lenta.	
Tiempo de integración	10 minutos por punto.	
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos. PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional.	

Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
1	Pilots breifing rooms	76,4	42,7	60,1	85,0	Personas conversando.
2	Servicio a bordo SAB	69,9	47,7	56,9		
3	Servicios aeropuertarios	81,8	42,8	61,5		
4	Oficina director de servicios aeropuertarios	78,2	37,9	55,2	60,0	
Mantenimiento Línea						
5	Oficina de Javier Hernández	76,2	43,3	55,9	60,0	Personas conversando y timbre de teléfono.
6	Gerencia, César Ortega	68,7	38,7	45,7		
7	Gerente de AOG, Juan Hopking	79,0	45,5	58,7		Personas conversando y golpe de puerta.
8	Oficina de Tech sopport	81,9	47,8	58,8		Personas conversando y timbre de teléfono.
9	Área de técnicos (mecánicos)	78,2	49,3	64,1		Personas conversando.
10	Gerencia senior, Ramón Serracín	71,7	44,7	50,2		Oficina sin ocupantes.
11	Coordinadores Manto Línea	73,8	44,8	58,7		
Auditoría						
12	Área de seguridad	83,1	44,6	59,7	85,0	Personas conversando, golpe de puerta y timbre de teléfono.
13	Auditoria CCTV	83,7	49,2	58,9	50,0	Personas conversando y golpe de puerta.

Derechos Reservados -2019

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
14	Oficina de gerencia de auditoria de seguridad, Jair Zinho Rodríguez	60,8	37,8	42,0	60,0	Oficina sin ocupantes.
15	Dirección senior de seguridad, Eric Chang	74,6	42,4	55,2		Ruido de aviones.
	Clínica salud ocupacional COPA					
16	Consultorio #1, Enfermería	62,6	52,6	54,1	85,0	Personas conversando y golpe de puerta.
17	Consultorio #2	77,0	46,9	56,6		Personas conversando.
18	Administrativo Clínica	74,0	45,7	56,2	60,0	Personas conversando.
19	Oficina de garantía, Doctora Reyna Cuna	65,5	44,2	48,2		Oficina sin ocupantes.
	Operaciones terrestres					
20	Operaciones terrestres, Administrativo	76,0	46,5	55,6	60,0	personas conversando y ruido de puerta.
21	Director de operaciones terrestres, Jaime Quintero	66,0	45,7	49,1		Oficina sin ocupantes.
22	Gerente de control de equipaje, César Rivera	75,6	38,2	48,3		
23	Oficina gerente de OPT, Isaac Escobar	67,3	40,2	45,1		
24	Servicio a cabima, Víctor Rivera	72,9	39,0	46,3		
25	Gerente Administrativa, Anabella Huerta	82,3	44,1	55,4		
26	Operaciones de vuelo, Agente 1	79,8	49,7	60,1		Personas conversando y radio encendida.

Derechos Reservados -2019

Punto	Área	Lmax (dBA)	Lmin (dBA)	Leq (dBA)	Nivel sonoro máximo (dBA)	Observaciones
			Almacen			
27	Almacen Línea	84,3	54,6	66,6	60,0	Ruido de radios troncales.
28	Tooling Línea	78,6	46,0	57,7	85,0	
			Courier			
29	Courier	80,6	53,8	61,5		Personas conversando y golpe de puertas.
30	Courier "La Jaula" Bodega	89,4	73,4	78,3	85,0	Ruido de ventilador.
31	RRT House	89,9	60,1	72,6		Ruido de radio y personas conversando.
32	Servicio a cabina	84,6	66,6	71,9	60,0	Ruido de aviones, puertas abiertas y personas conversando.
33	Almacen de operaciones terrestres (OPT)	69,2	53,8	57,9		Tráfico de tractores.
34	Seguridad operacional (SAFETY)	75,5	53,2	58,9	85,0	Tráfico de tractores y personas conversando.
35	Operaciones de vuelo, técnicos manuales	80,3	47,6	58,4		
36	Servicio a pasajero SAP, sobreventas	83,4	49,0	63,9	60,0	Personas conversando y golpe de puertas.

Derechos Reservados -2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos de ruido ocupacional en oficinas en treinta y seis (36) puntos.

2. De los puntos monitoreados, seis (6) se encuentran por encima del nivel sonoro máximo permitido, por lo tanto no cumplen con los valores establecidos en el Decreto Ejecutivo 306 de 4 de septiembre de 2002: para áreas de oficina, dictada por el Ministerio de Salud.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502
Álex González	Técnico de Campo	8-852-448

Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	19-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis. Via Principal - Edificio J3. No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	21-dic-18
Equipo:	Sonometro SoundPro DL 1-1/3	**Fecha de Calibración:**	21-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BLQ030006		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20.3ºC a 20.3 ºc
Humedad:	67% a 67%
Presión Barométrica:	1013mbar a 1013mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	No cumple
Después de calibración:	Si Cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	19-may-18	19-may-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-feb-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. (Nombre) — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 21-dec-18

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. (Nombre) — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 21-dec-18

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	90.0	89.5	90.5	90.2	90.3	0.3	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.1	100.2	0.2	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	110.0	110.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	116.4	119.8	-0.2	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114.0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.7	98.1	0.2	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.6	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.8	110.8	0.0	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.3	114.3	-0.9	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
500 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
12.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
20 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
25 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
40 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
50 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
80 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
100 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
160 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
200 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
315 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
400 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
500 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
630 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
800 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1 kHz (Ref.)	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1.25 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
1.6 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
2.5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-075-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas para tercia de octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
3.15 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
5 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
6.3 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.1	0.1	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
10 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.1	0.1	dB
12.5 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.1	0.1	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.1	0.1	dB
20 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST. y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis. Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido**:	31-oct-18
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	1-nov-18
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	1-nov-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKN010002		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	19.1°C a 18.3°C
Humedad:	53% a 52%
Presión Barométrica:	1011,3 mbar a 1011,9 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: No cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	5-jul-18	5-jul-19
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 03-oct-2018

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 05-oct-2018

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-071-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
I KHz	90	89.5	90.5	90.1	90.2	0.2	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.0	100.1	0.1	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.9	110.1	0.1	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	119.9	120.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.2	98	0.1	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.3	105.4	0.0	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.6	110.8	0.0	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	115.0	115.2	0.0	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	113.9	113.8	-0.2	dB
31,5 Hz	114.0	113,8	114,2	113.8	113.9	-0.1	dB
63 Hz	114.0	113,8	114,2	114.8	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113,8	114,2	115.8	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	116.8	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113,8	114,2	113,9*	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113,8	114,2	113.8	113.9	-0.1	dB
16 kHz	114.0	113,8	114,2	113.7	113.8	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-061-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido**:	12-abr-19
Direccion:	Urb. Chanis ,Via principal Edificio J3, No 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	25-abr-19
Equipo:	Sonómetro SoundPro DL-1-1/1	**Proxima Calibracion:**	25-abr-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BKQ030001		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.1°C a 22.8°C
Humedad:	45% a 44%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	05-jul-18	05-jul-19
2512956	Sistema B & K	02-mar-18	02-mar-20
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-20
BDI060002	Sonómetro 0	03-ene-19	14-feb-20

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. — Nombre — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 25-abr-19

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 2-may-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-061-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
I KHz	90	89.5	90.5	89.9	90	0.0	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	99.9	99.9	-0.1	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.9	110.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	133.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	120.0	120.1	0.1	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114,0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	87.6	97.7	-0.2	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.5	105.5	0.1	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.8	110.9	0.1	dB
1kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.2	114.4	-0.8	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	113.7	113.9	-0.1	dB
31,5 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113,8	114,2	114.0	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113,8	114,2	113.9	113.9	-0.1	dB
16 kHz	114.0	113,8	114,2	113.7	113.8	-0.2	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-dic-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	29-dic-18
Equipo:	Calibrador AC300	**Próxima Calibración:**	29-dic-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007321		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21,6 °C a 21,8 °C
Humedad:	56% a 54%
Presión Barométrica:	1010,1 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19
057-927	AC300 CAL	n/a	n/a

Calibrado por: Danilo Ramos — Fecha: 29-dic-18

Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. — Fecha: 7-ene-2019

Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-077-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A	N/A	N/A	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	114.1	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A	N/A	N/A	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	5-feb-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	6-feb-19
Equipo:	Calibrador AC300	**Proxima Calibracion:**	6-feb-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007320		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22.5°C a 22.5°C
Humedad:	47% a 47%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
057-927	AC300 CALL	n/a	n/a
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. **Fecha:** 06-feb-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. **Fecha:** 08-feb-19
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A.	N/A.	N/A.	V

Prueba Acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114,5	114.0	114.0	0.0	dB

Prueba de Frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A.	N/A.	N/A.	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-017-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A.	N/A.	N/A.	V

Prueba Acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114,5	114.0	114.0	0.0	dB

Prueba de Frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A.	N/A.	N/A.	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel. (507) 221-2253, 323-7500 Fax (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-059-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	12-abr-19
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	25-abr-19
Equipo:	Calibrador AC300	**Proxima Calibracion:**	25-abr-20
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	AC300007319		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	22.9°C a 23.0°C
Humedad:	44% a 44%
Presión Barométrica:	1012 mbar a 1012 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: Si cumple

Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
057-927	AC300 CALL	n/a	n/a
2512956	Sistema B & K	02-mar-18	02-mar-20
BDI060002	Sonómetro 0	03-ene-19	03-ene-20

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. **Fecha:** 25-abr-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. **Fecha:** 2-may-19
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados -2019

Grupo ITS

PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-19-059-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	N/A.	N/A.	N/A.	V

Prueba Acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114,5	114.0	114.0	0.0	dB

Prueba de Frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	N/A.	N/A.	N/A.	H_z

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe**

Derechos Reservados -2019

ANEXO 40: Informe de Ensayo de Iluminación (Aeropuerto)


LE No. 019
"Acreditado ISO 17025"

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Iluminación

COPA AIRLINES
Aeropuerto Tocumen

FECHA: 21 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-028-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Verónica Castillo
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 24
Sección 5: Equipo técnico 24
ANEXO 1: Certificado de calibración 25
ANEXO 2: Localización de las mediciones 26
ANEXO 3: Fotografía de la medición 33

Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez


Sección 2: Método de medición

Norma aplicable: Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Método: ANSI/IESNA RP-7-01 *Recommended Practices for Lighting Industrial Facilities* publicado por ANSI y la Iluminating Engineering Society (IES) - versión 2001.

Horario de la medición: Diurno.

Instrumentación: Para medir la iluminancia se empleó un luxómetro con una célula fotoeléctrica que, bajo la acción de la luz, engendra una corriente eléctrica que se mide en miliamperios. El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en lux o en bujías-pies. Una bujía– pie (*Foot – Candle)* equivale a 10.76 lux. Para que las mediciones en estos aparatos sean correctas, deben reaccionar a la luz de la misma manera que al ojo humano; es decir que deben tener una curva de sensibilidad semejante a la respuesta del ojo.
Para lograr un trabajo de precisión, se utilizó un luxómetro con fotodiodo con filtro de respuesta del espectro (fotópico CIE, curva de respuesta del ojo humano).



Las especificaciones del instrumento se describen a continuación:
Luxómetro Sper Scientific, número de serie R032008 con un sensor de luz de fotodiodo y filtro de corrección de color espectro fotópico CIE. El rango de medición del instrumento es de 0,1 – 400 000 lux.

Calibración: Vigente por 1 año (ver anexo 1).

Descripción de los ajustes de campo: El instrumento fue ajustado de acuerdo a las escalas de medición que posee; es decir: 40 Lux – 400 Lux – 4 000 Lux – 40 000 Lux y 400 000 Lux.

Límite máximo: Ver Resolución No. 93 – 319 del 4 de marzo de 1993.

Rango de la medición: 0,01 - 400 000 lux.

Procedimiento técnico:
PT-08 Muestreo y Registro de Datos.
PT-06 Ensayo de Iluminancia y Reflexión.

Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
Mantenimiento en línea (Manto Línea)												
1	Escritorio 1 Mecánico	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	204	N.A.	200	Ninguna.
2	Escritorio 2 Mecánico								114			
3	Escritorio 3 Mecánico								106			
4	Escritorio 4 Mecánico								140			
5	Escritorio 5 Mecánico								134			
6	Escritorio 6 Mecánico								60			
7	Escritorio 7 Supervisor								249			
8	Escritorio 8 Supervisor								490			
9	Escritorio 9 Técnico								403			
10	Escritorio 10								466			
11	Mesa								398			
12	Mesa								420			
13	Escritorio Mecánico								124			
14	Escritorio Mecánico								106			
15	Escritorio Mecánico								120			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
16	Escritorio Mecánico	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	160	N.A.	200	Ninguna.
17	Escritorio Mecánico								180			
18	Escritorio Mecánico								352			
19	Escritorio Mecánico								220			
20	Escritorio Mecánico								274			
21	Escritorio Mecánico								481			
22	Escritorio Mecánico								362			
23	Área Tech Support, Escritorio 1								360			
24	Escritorio 2								320			
25	Escritorio 3								340			
26	Escritorio 4								300			
27	Escritorio 5								94			
28	Escritorio 6								186			
29	Escritorio 7								450			
30	Escritorio 8								348			
31	Oficina Javier Hernández, Administrador								360			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
47	Escritorio 8	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	310	N.A.	200	Ninguna.
48	Escritorio 9								570			
49	Escritorio 10								337			
50	Escritorio 11								390			
51	Escritorio 12								318			
52	Escritorio 13								200			
53	Escritorio 14								192			
54	Escritorio 15								165			
55	Escritorio 16								130			
56	Escritorio 17								228			
57	Escritorio 18								290			
58	Escritorio 19								160			
59	Escritorio 20								237			
60	Escritorio 21								366			
61	Escritorio 22								315			
62	Escritorio 23								284			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
63	Escritorio 24	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	292	N.A.	200	Ninguna.
64	Escritorio 25								237			
65	Escritorio de Eric Chang, Director SR de Seguridad								732			
66	Escritorio, Gerente de Seguridad								345			
67	Escritorio 2								210			
68	Escritorio 3								240			
69	Escritorio 4								423			
70	Oficina CCTV								522			
71	Oficina Alexis Vásquez								319			
Clínica Salud Ocupacional												
72	Cuarto de estabilización, atención médica y de enfermería	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	456	N.A.	200	Ninguna.
73	Consejería y asistencia al consumidor								460			
74	Escritorio 1, área administrativa								416			
75	Escritorio 2, área administrativa								652			
76	Escritorio 3, área administrativa								314			
77	Oficina, Gerencia, Dra. Reyna Luna								348			

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
78	Escritorio 4, área administrativa	P	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	370	N.A.	200	Ninguna.
Operaciones terrestres OPT												
79	Escritorio Katia Robles	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	266	N.A.	200	Ninguna.
80	Escritorio Vivian Cosio								317			
81	Escritorio José Vásquez								350			
82	Escritorio Celina Barría								293			
83	Escritorio Kevin Muñoz								334			
84	Escritorio Arelys Barría								324			
85	Escritorio Vicente Castillo								213			
86	Ecritorio vacío								210			
87	Ecritorio vacío								235			
88	Escritorio Susan Ríos								394			
89	Exritorio vacío								306			
90	Exritorio vacío								360			
91	Oficina RRHH								341			
92	Oficina Jaime Quintero, Director de operaciones terrestres								302			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
93	Oficina Juan Carlos Moreno, Gerente de operaciones terrestres	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	460	N.A.	200	Ninguna.
94	Oficina Anabella Huertas, Gerente de administrativos OPT								558			
95	Cafetería								521			
96	Oficina Víctor Rivera, Oficina de servicio, cabima								461			
97	Oficina César Rivera, Gerente de control de equipaje								282			
98	Oficina Issac Escobar, Gerente OPT								305			
Staff de Operaciones Terrestres OPT												
99	Escritorio 1	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	314	N.A.	200	Ninguna.
100	Escritorio 2								272			
101	Escritorio 3								231			
102	Escritorio 4								382			
103	Escritorio 5								279			
104	Escritorio 6								296			
Staff ECO												
105	Escritorio 1	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	426	N.A.	200	Ninguna.
106	Escritorio 2								379			

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
107	Escritorio 3								441			
108	Escritorio 4								553			
109	Escritorio 5								237			
110	Escritorio 6								279			
111	Escritorio 7								228			
112	Escritorio 8								306			
113	Escritorio 9								392			
114	Escritorio 10	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	412	N.A.	200	Ninguna.
115	Escritorio 11								382			
116	Escritorio 12								563			
117	Escritorio 13								206			
118	Escritorio 14								227			
119	Escritorio 15								224			
120	Escritorio 16								227			
121	Escritorio 17								322			
122	Escritorio 18								598			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
123	Escritorio 19	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	314	N.A.	200	Ninguna.
124	Escritorio 20 ECO								225			
125	Almacen de equipo OPT								468			
Área RCC Control de Rampa												
126	Escritorio 1	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	430	N.A.	200	Ninguna.
127	Escritorio 2								310			
128	Escritorio 3								269			
129	Escritorio 4								576			
130	Escritorio 5								276			
131	Escritorio 6								332			
132	Escritorio 7								246			
133	Escritorio 8								242			
134	Escritorio 9								250			
135	Escritorio 10								272			
136	Escritorio 11								260			
137	Escritorio 12								369			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
138	Escritorio 13	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Blanco	346	N.A.	200	Ninguna.
139	Salón de reunión			N.A.			Crema		461			
Tooling												
140	Despacho	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Gris	114	N.A.	200	Ninguna.
141	Escritorio 1								80			
142	Escritorio 2								82			
143	Escritorio 3								90			
144	Escritorio 4								526			
145	Tooling Logistic								713			
146	Almacen								120			
147	Escritorio 1, Bodega de Coorier			✓					209			Foco quemado.
148	Escritorio 2, Área de Coorier								65			
149	Oficina de Coorier, Escritorio 1			N.A.				Blanco	266			Ninguna.
150	Escritorio 2							Gris	275			
151	Mesa de trabajo								288			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
152	Escritorio 3	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Gris	142	N.A.	200	Pantalla sucia.
153	Escritorio 4								155			
154	Escritorio 5								130			
155	Escritorio 6								180			
156	Escritorio 1, RRT House			✓		Blanca		Blanco	290			Ninguna.
157	Escritorio 2, RRT House								270			
158	Escritorio 3, RRT House								280			
159	Escritorio 4, RRT House								220			
Servicio a Cabina (SAC)												
160	Escritorio 1	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Negro	166	N.A.	200	Ninguna.
161	Escritorio 2								157			
162	Escritorio 3								132			
163	Escritorio 4								117			
164	Escritorio 5								169			
165	Escritorio 6								134			
166	Escritorio 7								156			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
167	Escritorio 8	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Negro	152	N.A.	200	Ninguna.
168	Mesa de trabajo								174			
169	Almacen Bodega SAC								130			
170	Almacen OPT								180			
171	Almacen OPT								160			
Seguridad Operaria (SAFETY)												
172	Escritorio 1 de IT	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Negro	211	N.A.	200	Ninguna.
173	Escritorio 2 de IT								223			
174	Escritorio Alesandro Moreno								267			
175	Escritorio Ángel Butagro								153			
176	Escritorio Gabriel Dueñas								270			
177	Escritorio Lourdes Vega								133			
178	Ecritorio vacío								304			
179	Escritorio José López								275			
180	Escritorio vacío								258			
181	Escritorio Pablo Vergara								251			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
182	Escritorio vacío	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Gris	Negro	234	N.A.	200	Ninguna.
183	Escritorio Celia Ureña								211			
184	Escritorio Nyrka Barrantes								170			
185	Escritorio Panay								141			
186	Escritorio 1, Técnicos manuales								290			
187	Escritorio 2, Técnicos manuales								180			
Servicios a Pasajeros SAD												
188	Escritorio, Gerente de servicio a pasajero, Shirley Haines	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Crema	Blanco	128	N.A.	200	Ninguna.
189	Escritorio 1, Oficina de coordinadores								112			
190	Escritorio 2								70			
191	Escritorio 3								90			
192	Escritorio 4								106			
193	Escritorio 5								108			
194	Escritorio 6								102			
Servicio a Pasajeros SAP												
195	Escritorio 6	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Crema	Blanco	102	N.A.	200	Ninguna.

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
196	Escritorio 1, Staff	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Crema	Blanco	204	N.A.	200	Ninguna.
197	Escritorio 2, Staff								302			
198	Escritorio 3, Staff								200			
199	Escritorio 4, Staff								184			
200	Escritorio 5, Staff								165			
201	Oficina de herramienta								103			
202	Escritorio 1, Sobreventas								129			
203	Escritorio 2, Sobreventas								123			
204	Caja SAP								195			Lámpara quemada.
205	Edmundo Chandler SAP								277			Ninguna.
206	Soraya Malavé								268			
207	Indira Jiménez								327			
208	Yarisel Galvez								285			
209	Charlie Hernández								378			
210	Eduardo Serrano								423			
211	Argelis Barb								234			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
212	Carlos Melasecca	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	213	N.A.	200	Ninguna.
213	Ana Ramsey								360			
214	E-Learning								202			Foco quemado.
215	Roberto Kant								212			Ninguna.
216	Rolando Brid								320			
217	Salón de Capacitación (CAP)								521			
Clínica Salud Ocupacional SAP												
218	Alejandra Samaniego	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	150	N.A.	200	Foco quemado.
219	Lactancia								139			Ninguna.
220	Consultorio								55			Lámpara quemada.
221	Serv. Admin. Copa								75			
222	Serv. Admin. Copa								73			
223	Serv. Admin. Copa								41			
Brifing Room de Pilotos												
224	Consulta documentos	N.A.	N.A.	N.A.	✓	Gris	Gris	Blanco	90	N.A.	200	Lámpara quemada.
225	Consulta documentos 2								103			Ninguna.
226	Check in de pilotos								168			Lámpara quemada.

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
227	Asistencia de despacho	N.A.	N.A.	N.A.	✓	Gris	Gris	Blanco	156	N.A.	200	Ninguna.
228	Asistencia de despacho 2								145			
229	Asistencia de despacho 3								131			Lámpara quemada.
230	ACP on duty								292			Ninguna.
231	Mesa de trabajo #1								231			
232	Mesa de trabajo #2								250			
233	Marcello Galindo								187			
234	José Varcasia								125			Lámpara quemada.
235	Luis Carlos Moreno								145			Ninguna.
HCC												
236	Coordinador #1	N.A.	N.A.	N.A.	✓	Gris	Gris	Negro	52	N.A.	200	Ninguna.
237	Coordinador #2								15			Lámpara en otra dirección.
238	Coordinador #3								16			
239	Supervisor #1								46			Ninguna.
240	Supervisor #2								60			
241	Supervisor #3								73			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
242	Supervisor #4	N.A.	N.A.	N.A.	✓	Gris	Gris	Negro	52	N.A.	200	Ninguna.
243	Supervisor #5								23			
244	Escritorio Csoi								105			
245	Apu saving								65			
246	Abastecimiento #1								84			
247	Abastecimiento #2								79			
248	Supervisor SAB								52			
249	Escritorio vacío								73			
250	Coordinador #4								75			
251	Coordinador #5								86			
252	Coordinador #6								135			
253	Coordinador #7								36			
254	Oficina Gerente								100			
255	Oficina de reunión	✓			N.A.				165			Lámpara quemada.
Área de reunión												
256	Counter #2	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Crema	Blanco	413	N.A.	200	Ninguna.

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
257	Counter #6	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Crema	Blanco	339	N.A.	200	Ninguna.
258	Counter #10								145			
259	Counter #14								380			
260	Counter #18								428			
261	Counter #22								291			
262	Counter #26								206			
Servicio a bordo (SAB)												
263	Gerente de gestión	✓	N.A.	✓	N.A.	Gris	Crema	Blanco	956	N.A.	200	Ninguna.
264	Salón #2								1684			
265	Gerente de tripulación								678			
266	Director senior SAB								781			
267	Salón de reunión SAB								276			
268	Director gestión de calidad								165			
269	Dirección de RRHH								160			
270	Gerente Administrativa SAB								202			
271	Generalista #1								138			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
272	Generalista #2								140			Ninguna.
273	Militza Velásquez								244			Lámpara quemada.
274	Rigoberto Araúz								205			
275	Kevin Zambrano			N.A.					300			
276	Matiuska González								297			
277	Ceidy Cedeño								950			
278	Daniel Vargas	✓	N.A.		N.A.	Gris	Gris	Blanco	344	N.A.	200	
279	Astrid Guerra								407			Ninguna.
280	Sofia González								430			
281	José Reyes								315			
282	Carolina Almillategui			✓					506			
283	José Ivan González								458			
284	Yilian Giron								303			
285	Yaravi Montes								320			
Supervisores servicio a bordo												
286	Supervisor #1	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	187	N.A.	200	Ninguna.

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
287	Supervisor #2	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	218	N.A.	200	Ninguna.
288	Supervisor #3								226			
289	Supervisor #4								203			
290	Supervisor #5								207			
291	Coordinador								172			
292	Club service #1								111			
293	Club service #2								68			
294	Club service					Azul / Gris			81			Lámpara spotlight
Servicios aeropuertarios Copa												
295	Sussan Caballero	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Azul / Gris	Gris	Blanco	250	N.A.	200	Ninguna.
296	José Gómez								312			
297	Itzel Villarreal								353			
298	Director de servicios aeropuertarios								680			
Tecnología IT												
299	José Barrios	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	263	N.A.	200	Ninguna.
300	Soporte Técnico								377			

Derechos Reservados 2019

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa				Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno	Nocturno		
301	Soporte Técnico	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Gris	Blanco	236	N.A.	200	Ninguna.
302	Soporte Técnico								255			
303	Soporte Técnico								432			
Servicios aeropuertarios												
304	Elvis Guillen	✓	N.A.	N.A.	N.A.	Gris	Crema	Blanco	454	N.A.	200	Ninguna.
305	Ilenis Mendoza								346			
306	Iveth Cornejo								426			
307	Linda Montero								351			
308	Mireya Thomas								367			
309	Miguel Ponce								382			
310	Parrin Kaliendazoni								373			
311	Escritorio vacío								599			
312	Karina Howkes								691			
313	María José López								622			
314	Nelson Camacho								311			
315	Mesa de trabajo								342			
316	Mesa de trabajo								756			

Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos en trescientos dieciséis (316) puntos de iluminación en turno diurno.

2. De los puntos monitoreados, ciento dos (102) puntos se encuentran por debajo del nivel mínimo recomendado, por lo tanto no cumplen con la Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502
Alex González	Técnico de Campo	8-852-448

Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT014 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.0

Certificado No: 284-18-039-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	25-jul-18
Dirección:	Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	**Fecha de Calibración:**	15-ago-18
Equipo:	Luxometro 4 840022	**Próxima Calibración:**	15-ago-19
Fabricante:	Sper Cientific		
Número de Serie:	R032008		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	23.4 °C a 23.7 °C
Humedad Relativa:	54 % a 53 %
Presión Barométrica:	1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT014

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de serie	Ultima calibración	Fecha de Expiración
Luxometro Hagner EC1-X	56250	23-ene-18	23-ene-21

Incertidumbre de Medición

+/- 3%. Funcion LUX: Probado con una luz incandecente de tustegno de 2856 K.

Calibrado por: Danilo Ramos _____ Fecha: 15-ago-18
Nombre — Firma del Técnico de Calibración


Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. _____ Fecha: 15-ago-18
Nombre — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio


Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados 2019


ANEXO 2: Localización de las mediciones






Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados 2019


Clínica-Salud Ocupacional





Operaciones Terrestres (OPT)





Derechos Reservados 2019













Derechos Reservados 2019




Derechos Reservados 2019



Derechos Reservados 2019




Derechos Reservados 2019



C3-06
oficinas copa (IT-vp Aeropuerto)

Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019


ANEXO 41: Informe de Ensayo de Calidad de Aire Interior (Aeropuerto)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7500
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Calidad de Aire Interior

COPA AIRLINES AEROPUERTO
Tocumen

FECHA: 21, 23 y 27 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-026-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Verónica Castillo
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados 2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultados de las mediciones	4
Sección 4: Conclusiones	6
Sección 5: Equipo técnico	6
ANEXO 1: Resolución y rangos del instrumento	7
ANEXO 2: Certificado de calibración	9
ANEXO 3: Fotografía de las mediciones	10

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre de la empresa	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Calidad de aire interior. Monóxido de Carbono (CO): Guías LEED. Dióxido de Carbono (CO_2): Norma UNE 171330-2:2009. Humedad y temperatura: Norma UNE 171330-2:2009.
Método	- CO: Sensores electroquímicos. - CO_2: Sensores electroquímicos. - Humedad y Temperatura: Equipos de medición directa.
Horario de la medición	Diurno.
Instrumento utilizado	EVM-7, número de serie EMJ040001.
Resolución del instrumento	Ver anexo 1.
Rango de medición	Ver anexo 1.
Vigencia de calibración	Ver anexo 2.
Descripción de los ajustes de campo	N/A[1].
Valores guías	Monóxido de Carbono (CO): 9 ppm y no más de 2 ppm por encima de los niveles al aire libre. Dióxido de Carbono (CO_2): Interior-exterior <600 ppm; valor límite máximo: 2 500 ppm. Temperatura: Verano: 23-25 °C; Invierno: 21-23 °C. Valores límites máximos (todo el año): 17-27 °C. Humedad Relativa: Verano (30-70%); Invierno: (30-70%).
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos. PT-68 Calidad de Aire Interior.

[1] N/A: No Aplica

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sección 3: Resultados de las mediciones

Punto	Área	Humedad relativa [%]		Temperatura [°C]		Elemento	Valor medido interior [ppm]	Nivel medido exterior [ppm]	Límite máximo recomendado CPT [ppm]
		Medida	Valor Guía	Medida	Valor Guía				
P1	Mantenimiento en línea (mecánicos)	68,9	30,0 – 70,0	23,4	17,0 – 27,0	CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	581,0	443,0	1143,0
P2	Oficina de Tech Support	67,8		24,0		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	667,0	443,0	1143,0
P3	Auditoría / Área de seguridad	65,8		25,0		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	854,0	443,0	1143,0
P4	Clínica salud ocupacional COPA	68,3		25,3		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	657,0	443,0	1143,0
P5	Operaciones terrestre / Administrativo	56,9		22,9		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	742,0	443,0	1143,0
P6	Operaciones terrestres / Operadores de vuelo agente 1	58,8		22,0		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	1136,0	443,0	1143,0
P7	Almacén / Tooling	64,5		25,8		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	540,0	443,0	1143,0
P8	Courier	47,8		**27,6**		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	1037,0	443,0	1143,0
P9	RRT House	52,8		25,2		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1614,0**	443,0	1143,0

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Punto	Área	Humedad relativa [%]		Temperatura [°C]		Elemento	Valor medido interior [ppm]	Nivel medido exterior [ppm]	Límite máximo recomendado CPT [ppm]
		Medida	Valor Guía	Medida	Valor Guía				
P10	Servicio a Cabima (SAC)	68,9	30,0 – 70,0	23,2	17,0 – 27,0	CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	1030,0	443,0	1143,0
P11	Almacén de operaciones terrestres	59,9		22,8		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	919,0	443,0	1143,0
P12	Seguridad ocupacional SGFE+Y	67,7		22,2		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	1137,0	443,0	1143,0
P13	Operaciones de vuelo, técnicos manuales	56,5		22,5		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	978,0	443,0	1143,0
P14	Servicio a pasajeros (SAP) sobreventas	58,9		23,6		CO	2,0	N/A	9,0
						CO_2	**1668,0**	443,0	1143,0
P15	Cínica de salud ocupacional (SAP)	59,7		24,4		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1424,0**	443,0	1143,0
P16	Pilots breifing rooms	56,7		22,6		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1570,0**	443,0	1143,0
P17	HCC	53,3		23,7		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1592,0**	443,0	1143,0
P18	Servicio a bordo (SAB)	57,0		23,3		CO	<1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1479,0**	443,0	1143,0

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Punto	Área	Humedad relativa [%]		Temperatura [°C]		Elemento	Valor medido interior [ppm]	Nivel medido exterior [ppm]	Límite máximo recomendado CPT [ppm]
		Medida	Valor Guía	Medida	Valor Guía				
P19	Servicios aeroportuarios	48,3	30,0 – 70,0	24,2	17,0 – 27,0	CO	1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1725,0**	443,0	1143,0
P20	Oficina del director servicios aeroportuarios	47,3		24,6		CO	1,0	N/A	9,0
						CO_2	**1722,0**	443,0	1143,0

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos en (20) puntos para detectar la presencia de Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO2).
2. Los resultados del monitoreo de (CO) están dentro de los rangos recomendados por los Requisitos LEED.
3. Los resultados obtenidos para CO2, en ocho (8) puntos (RRT House, Servicio a pasajeros (SAP) sobreventas, Cínica de salud ocupacional (SAP), Pilots breifing romos, HCC, Servicio a bordo (SAB), Servicios aeroportuarios y Oficina del director servicios aeroportuarios), se encuentran por encima del límite máximo recomendad por UNE 171330-2:2009.
4. La humedad relativa y la temperatura obtenida en todos los puntos monitoreados, se encuentran dentro del rango recomendado por la UNE 171330-2:2009.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502
Álex González	Técnico de Campo	8-852-448

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

ANEXO 1: Resolución y rangos del instrumento

Partículas del Sensor

Método	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Fotómetro	• 0.000 - 200.0 mg / m³ (sin condensación) • 0 a 20,000 µg/m³	• 0.001 • 1	+/-15% (Calibrado para el polvo del camino Arizona, ISO 12103-1, Prueba de Polvo Fino A2)
Partículas	• 0.1 - 10 µm	• 0.1	(Véase más arriba)

Compuestos Orgánicos Totales (VOC´s) Detector de Gas (Sensor PID)

Método & Detector	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Baja sensibilidad PID **Alta sensibilidad PID** • 10.6 electrones-Vol Detector de Fotoionización	• 0.00 a 2,000 ppm; (sin condensación) • 0 - 20,000 ppb	• 0.01 - 2,000 ppm • 1 - 20,000 ppb	+/-5% / 2%; (Isobutileno relativo) a su valor cal +/-5% / 2%; (Isobutileno relativo) a su valor cal

Sensor Dióxido de Carbono

Método & Detector	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Sensor CO_2 **• NDIR** **(Infrarojo no dispersivo)**	0 a 20,000 ppm; rango automático (sin condensación)	1 - 2,000 ppm	+/-100 ppm entre 0 - 2,500

Sensor Humedad Relativa

Método & Detector	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Sensor RH **• Capacitiva**	0.0 a 100%	0.1 a 100	+/-5% Señal de RH entre 10 - 90%

Sensor de Temperatura

Método & Detector	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Sensor Temp **• Unión de Diodo**	• 0.0 °C a 60.0 °C • 14.0 °F a 140.0 °F	0.1 0.1	+/- 1.1 °C (+/-2 °F) +/- 2 °F

Editado e impreso por Envirolab, S. A.
Derechos Reservados 2019

Sensor de Gases Tóxicos

Tipo de Gas	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Monóxido de Carbono (CO)	0 - 1000 ppm	1 ppm	5% / 2% de señal
Cloro (CL_2)	0.0 - 20 ppm	0.1 ppm	5% / 2% de señal
Óxido de Etileno (EtO)	0.0 - 20 ppm	0.1 ppm	5% / 2% de señal
Cianuro de Hidrógeno (HCN)	0 - 50 ppm	0.1 ppm	5% / 2% de señal
Sulfuro de Hidrógeno (H_2S)	0.0 - 500 ppm	1 ppm	5% / 2% de señal
Dióxido de Nitrógeno (NO_2)	0.0 - 50 ppm	0.1 ppm	5% / 2% de señal
Óxido Nítrico (NO)	Oy	0.1 ppm	5% / 2% de señal
Oxígeno (O_2)	0.0 - 30%	0.1%	5% / 2% de señal
Ozono (O_3)	0 - 1.0 ppm	0.01 ppm	5% / 2% de señal
Dióxido de Azufre (SO_2)	0.0 - 50 ppm	0.1 ppm	5% / 2% de señal

Accesorio de Velocidad de Aire (Opcional - AirProbe 10)

Método & Detector	Rango de visualización	Resolución de pantalla	Precisión/ Repetibilidad
Sonda de viento, termistor calentado, Omnidireccional	• 0.0 - 20.0 m/s • 0 - 3940.0 ft/min	• 0.1 • 1	+/- (0.12 m/s + 4.5%)* +/- (23.6 ft/min + 4.5%)* * del valor medido

Derechos Reservados 2019

ANEXO 2: Certificado de calibración

TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 1

An ISO 9001 Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 740987 EMJ040001

Submitted By: PANAMA EXPRESS
8530 NW 72ND ST
MIAMI, FL

Serial Number:	EMJ040001	Date Received:	8/17/2018
Customer ID:		Date Issued:	9/14/2018
Model:	EVM-7 ENVIRONMENTAL MONITOR	Valid Until:	9/14/2019

Test Conditions:

Temperature:	18 °C to 29 °C
Humidity:	20% to 80%
Barometric Pressure:	890 mbar to 1050 mbar

Model Conditions:

As Found:	OUT OF TOLERANCE
As Left:	IN TOLERANCE

SubAssemblies:

Description/Measurement Uncertainty:	Serial Number:
SENSOR CO (FILTERED)/±12%	4CF407950053
SENSOR CO2/±29%	0018439260
SENSOR PID/±6%	220150053

Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated per Procedure: 074V705

Reference Standard(s)

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
954444	CO CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
972299	C4H8 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
985973	CO2 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
MF000245	DUST ISO 12103-1 A2 FINE		


Calibrated By: James Cullinane III 9/14/2018
JAMES CULLINANE III **Service Technician**

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados 2019

ANEXO 3: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados 2019


ANEXO 42: Informe de Ensayo de Vibración Cuerpo Entero (Aeropuerto)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7500
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Vibración de Cuerpo Entero

COPA AIRLINES
Aeropuerto Tocumen

FECHA: 23 de mayo de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-038-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 V1
REDACTADO POR: Ing. Verónica Castillo
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por: EnviroLab, S.A
Derechos Reservados-2019

Contenido **Página**

Sección 1: Datos generales de la empresa 3
Sección 2: Método de medición 3
Sección 3: Resultado de las mediciones 4
Sección 4: Conclusiones 5
Sección 5: Equipo técnico 5
ANEXO 1: Certificado de calibración 6
ANEXO 2: Fotografía de la medición 7

Derechos Reservados-2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Copa Airlines
Actividad principal	Empresa de aviación
Ubicación	Aeropuerto, Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen vibraciones.
Método	ISO 2631-1:1997 *Mechanical vibration and shock- Evaluation of human exposure to whole body vibration.* Ponderación de frecuencia por eje: Eje z (asiento) = W_k Eje y, x (asiento) = W_d
Horario de la medición	N/A.
Duración de la medición	30 minutos.
Instrumento utilizado	Svantek, con número de serie 45858.
Vigencia de calibración	Ver anexo 1.
Descripción de los ajustes de campo	Se programó el instrumento, siguiendo las indicaciones del fabricante, para realizar una medición de cuerpo entero, colocándose el sensor entre la parte baja del cuerpo y el asiento del equipo utilizado.
Límite máximo	Según la norma DGNTI-COPANIT 45-2000; por eje (X, Y, Z) para cuerpo entero (ver resultados).
Ubicación de las mediciones	Ver sección de resultados.
Incertidumbre de la medición	± $1{,}08 \times 10^{-6}$ m/s^2.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos. PT-05 Ensayo Vibraciones Ocupacionales.

Derechos Reservados-2019

Sección 3: Resultado de las mediciones

Los resultados de las mediciones de vibración para una exposición diaria de cuerpo entero en ocho horas son:						
Edgar Predyd, Operador de bag truck BT-9 (repartidor de agua)						
Hora de la medición: 10:45 a.m.			**Duración de la medición:**		30 minutos	
Frecuencia media de la banda terciaria (Hz)	**Aceleración en X** (m/s^2)		**Aceleración en Y** (m/s^2)		**Aceleración en Z** (m/s^2)	
	Tiempo de exposición diaria (8 horas)		**Tiempo de exposición diaria** (8 horas)		**Tiempo de exposición diaria** (8 horas)	
	Medido	**DGNTI-COPANIT 45-2000**	**Medido**	**DGNTI-COPANIT 45-2000**	**Medido**	**DGNTI-COPANIT 45-2000**
1	0,061	**0,224**	0,038	**0,224**	0,023	**0,630**
1,3	0,076	**0,224**	0,052	**0,224**	0,031	**0,560**
1,6	0,091	**0,224**	0,086	**0,224**	0,048	**0,500**
2	0,125	**0,224**	0,100	**0,224**	0,104	**0,450**
2,5	0,175	**0,240**	0,063	**0,240**	0,199	**0,400**
3,1	0,245	**0,555**	0,059	**0,555**	**0,437**	**0,355**
4	0,119	**0,450**	0,065	**0,450**	0,211	**0,315**
5	0,059	**0,560**	0,099	**0,560**	0,111	**0,315**
6,3	0,053	**0,710**	0,152	**0,710**	0,138	**0,315**
8	0,046	**0,900**	0,102	**0,900**	0,062	**0,315**
10	0,054	**1,120**	0,165	**1,120**	0,017	**0,400**
12,5	0,097	**1,400**	0,098	**1,400**	0,071	**0,500**
16	0,059	**1,800**	0,056	**1,800**	0,054	**0,630**
20	0,223	**2,240**	0,114	**2,240**	0,111	**0,800**
25	2,200	**2,800**	0,621	**2,800**	0,837	**1,000**
31,5	1,571	**3,550**	0,549	**3,550**	0,512	**1,250**
40	0,939	**4,500**	0,524	**4,500**	0,420	**1,600**
50	0,456	**5,600**	1,414	**5,600**	0,414	**2,000**
63	0,760	**7,100**	1,441	**7,100**	0,208	**2,500**
80	0,584	**9,000**	1,467	**9,000**	0,136	**3,150**

Los resultados fueron obtenidos tomando en cuenta el tiempo de exposición en las siguientes áreas:

Área	**Tiempo de exposición (minutos)**
Área Operativa del Aeropuerto	420

Observación: Utiliza asiento de resortes y se desplaza por calles de concreto.

Derechos Reservados-2019

Sección 4: Conclusiones

1. Se monitoreó el puesto del Operador de bag truck BT-9 (repartidor de agua), Edgar Predyd.

2. El siguiente resultado obtenido muestra un valor por encima del límite máximo permisible establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000, para el siguiente eje:

Eje	Frecuencia (Hz)
Z	3,1

Notas:

- Los resultados se comparan de forma separada de acuerdo con los límites permisibles establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000. (Ver en la sección de resultados la frecuencia media de la banda terciaria vs aceleración en m/s^2 en 8 horas).
- Las mediciones y resultados presentados son basados en las evaluaciones de campo y bajo las condiciones que realizaba el operador durante la medición.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Roy Norato	Técnico de Campo	8-445-479
Pablo González	Técnico de Campo	4-283-502
Alex González	Técnico de Campo	8-852-448

Derechos Reservados-2019

ANEXO 1: Certificado de calibración

Grupo ITS

PT01-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.2

Certificado No: 284-19-057-v.1

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	11-abr-19
Direccion:	Urb. Chanis, Vía Principal, Edif. J3 Local 145, Panamá	**Fecha de Emitido:**	25-abr-19
Equipo:	Monitor de Vibraciones Humanas	**Proxima Calibración:**	25-abr-20
Fabricante:	Svantek, S.A.		
Número de Serie:	45858		

Condiciones de Prueba

Temperatura:	20,13°C a 20,3 °C
Humedad Relativa:	47 % a 47 %
Presión Barométrica:	1012mbar a 1012mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Requisito Aplicable: ANSI S3.18-2002, ANSI S3.34-1986, ISO 5349-1986

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT01

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de serie	Ultima calibracion	Proxima Calibración
Calibrador de Vibración	25040	11-ene-18	11-ene-20

Incertidumbre de Medición

Error de 0.01% en frecuencia de 15.915Hz

El instrumento ha sido ajustado a valores nominales, utilizando gases para calibraciones manufacturados con trazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).

El sistema de calibración del laboratorio está en cumplimiento con la guía ISO 32.

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. (Nombre) — Firma del Técnico de Calibración — Fecha: 25-abr-19

Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén Reynaldo Ríos Rodríguez (Nombre) — Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio — Fecha: 2-may-19

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de ITS HOLDING

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 222-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados-2019


ANEXO 43: Informe de Ensayo Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC's)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC's)

COPA AIRLINES
Hangar
Tocumen

FECHA: 05 de julio de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-041-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido

Página

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultados de las mediciones	4
Sección 4: Conclusiones	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Explicación del Estudio de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales	5
ANEXO 2: Certificado de calibración	6
ANEXO 3: Fotografía de la medición	7

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	COPA Airlines
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo
Ubicación	Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Método	Lectura directa
Instrumento utilizado	Detector de fotoionización portátil marca IOM, modelo PhoCheck con número de serie T106664.
Descripción de los ajustes de campo	Detector de fotoionización PPB+, Número de serie T-109840.
Incertidumbre	±5%
Vigencia de calibración	Ver anexo 2.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo de Registro de Datos PT-07 Ensayo de Contaminantes Químicos (Tubos, Filtros y Burbujeadores)

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

Sección 3: Resultado de la medición

Punto 1				Contaminante		Energía de fotoionización				
Cabina de secado, limpieza y reparación				TVOC's		10,6 eV				
Concentración (ppm)										Promedio (ppm)
6,70	5,50	3,70	9,60	3,30	3,50	3,00	4,00	17,10	6,10	6,25
Observaciones:	Se realizaban trabajos puntuales.									

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó monitoreo en un (1) punto para detectar presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales.
2. Se detectó la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales en el punto monitoreado.
3. La concentración medida fue de 6,25 ppm.

Notas:

- No se determinan límites de referencia o de normas aplicables porque se utilizan mezclas de compuestos de distintas familias.
- Se presentan niveles de VOC relativamente bajos para las áreas de procesos.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Gerardo Aguilera	Técnico de Campo	8-517-1172

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 1: Explicación del Estudio de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales

La concentración de compuestos orgánicos volátiles medida fue de 6,25 ppm. El gas de calibración del instrumento fue el isobutileno (C_4H_8). Es importante aclarar que las mediciones de compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC´s) nos indican concentraciones genéricas y no específicas. En otras palabras, podemos decir que hay TVOC´s, pero no sabemos cuáles. Para determinar cuáles compuestos están presentes, hay que realizar mediciones con métodos analíticos específicos. Las mediciones de TVOC´s se utilizan para determinar la presencia de TVOC´s en una concentración suficiente que amerite un análisis más detallado.

Para este estudio, se presentan concentraciones de compuestos orgánicos volátiles bajas en todas las áreas, de tener el mismo comportamiento durante las actividades que se realizan, son concentraciones con las que se puede manejar un área industrial. De incorporarse nuevas sustancias en estas áreas es necesario realizar una revisión de los compuestos y evaluar métodos específicos.

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

ANEXO 2: Certificado de calibración

Grupo ITS

SGLC-F02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.5

Certificado No: 284-19-004- v.0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab
Dirección: Urb. Chanis, Vía Principal - Edificio Jtres, No.145. Panamá.
Equipo: : Detector de Fotoionizacion PPB TIGER
Fabricante: Ion Science Ltd
Número de Serie: T- 109840

Fecha de Recibido: 11-nov-18
Fecha de Calibración: 11-ene-19
Proxima calibración: 11-ene-20

Componentes:	**No. de serie**
Lampara, PID	Lámpara MiniPID 10,6 eV ppm

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.5°C a 22.1°C
Humedad Relativa:	62% a 64%
Presión Barométrica:	1012 mBar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT03 / SGLC-PT04

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de Parte	No. de Lote	Fecha de Expiración
Iso-butylene 100ppm	650ES-248-100	GBI-248-100-16	30-jun-19

Incertidumbre de Medición
Isobutileno +/- 2% certificado al menor de sus componentes

El instrumento ha sido ajustado a valores nominales, utilizando gases para calibraciones manufacturados con trazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).
El sistema de calibración del laboratorio está en cumplimiento con la guía ISO 32.

Calibrado por: Danilo Ramos _____ Fecha:11-ene-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración

Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. _____ Fecha: 17-ene-19
Nombre — Firma del Director de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.
Los valores, fecha y hora presentados en este certificado están sujetos a la reglamentación del Sistema Internacional de Medidas SI.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 3: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados - 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC's)

COPA AIRLINES
Proceso de Aplicación de Pintura en Avión – Pintura Blanca
Tocumen

FECHA: 29 de junio de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-039-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Aminta Newman
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido

Página

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultados de las mediciones	4
Sección 4: Conclusiones	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Equivalencia de las unidades	5
ANEXO 2: Explicación del Análisis	6
ANEXO 3: Certificado de calibración	7
ANEXO 4: Fotografía de las mediciones	8

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	COPA Airlines
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo
Ubicación	Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma de referencia	Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
Método	Lectura directa
Instrumento utilizado	Detector de fotoionización portátil PPB +, Número de serie 07-02398.
Descripción de los ajustes de campo	El instrumento se calibró con gas isobutileno certificado
Incertidumbre	±5%
Vigencia de calibración	Ver anexo 3
Límite de referencia	50 ppm (LMP de la mezcla)
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo de Registro de Datos

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

Sección 3: Resultados de las mediciones

Punto 1							Contaminante		Energía de fotoionización		
Hangar II, computadoras							TVOC's		10,6 eV		
Concentración (ppm)										Promedio (ppm)	Promedio (mg/m3)
12,10	12,70	13,20	14,10	14,20	16,30	16,90	15,30	16,20	15,60	14,66	33,58
Observaciones:	Uso de protección respiratoria por parte de todo el personal, ventiladores de techo encendidos, ventilador de piso, una puerta del hangar abierta, avión con tanque de combustible abierto. Las mediciones se realizaron frente a oficinas de control de calidad, frente a oficina de bahía #3 y en lado ala izquierda del avión.										
Punto 2							Contaminante		Energía de fotoionización		
Almacén							TVOC's		10,6 eV		
Concentración (ppm)										Promedio (ppm)	Promedio (mg/m3)
19,60	19,10	19,40	16,30	16,50	14,40	10,70	11,40	12,20	11,60	15,12	34,63
Observaciones:	Durante el monitoreo no hubo presencia de colaboradores en el punto, el área se encontraba cerrada. Las mediciones se realizaron frente a almacén, dentro de almacén 2 y frente a Kardex.										

Promedio en Unidades de Isobutileno (ppm)	Unidades de la mezcla Gloss White Black (ppm)
34,10	20,46

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó el monitoreo durante el Proceso de Aplicación de Pintura en Avión- Pintura Blanca, en dos (2) puntos de referencias; para detectar presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales.

2. Se detectó la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales, durante el Proceso de Aplicación de Pintura en Avión- Pintura Blanca.

3. La concentración de compuestos orgánicos volátiles medida en Unidades de la mezcla de Gloss White Black fue de 20,46 ppm, durante el Proceso de Aplicación de Pintura en Avión- Pintura Blanca, el cual se encuentra por debajo del límite de la mezcla del producto.

Notas:

- Ver Explicación del Análisis en el anexo 2
- Se analizan las sustancias componentes del producto tomando de referencia un límite máximo permisible de la mezcla, ya que todas las sustancias del producto son volátiles y tienen comportamientos similares.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Pablo González	Técnico Campo	4-283-502

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

ANEXO 1: Equivalencia de las unidades

Unidades de Isobutileno	
Peso molecular = 56	
Proceso	**Concentración medida**
	Unidades de Isobutileno
	ppm
Proceso de Aplicación de Pintura en Avión- Pintura Blanca	34,10
Equivalencia Unidades de Isobutileno y Unidades de la mezcla Gloss White Black	
Factor de corrección = **0,6**	
TVOC (Unidades de la mezcla Gloss White Black)=	TVOC, (unidades de Isobutileno) x 0,6
Proceso de Aplicación de Pintura en Avión- Pintura Blanca: 20,46 ppm	

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 2: Explicación del Análisis

Compuesto	%	% VOC	MW	PV (mmHg)	TLV (ppm)
Amil metil cetona	20%	61%	114	3	50
Xileno	10%	30%	106	9	100
Etil benceno	1%	3%	106	10	20
Etil acetato	1%	3%	88	73	400
Metil isobutil cetona	1%	3%	100	16	20
Total	33%	100%	NA	NA	NA

Nota: las presiones de vapor tienen valores muy diferentes, por lo que la concentración de cada componente en la fase de vapor será diferente a la fase líquida. En este caso se aplicará la Ley de Raoult en combinación con la Ley de Dalton para estimar la fracción de cada componente en la fase de vapor.
NA: No Aplica.
TLV: Threshold limit values, 2018.
% de cada compuesto en la pintura (en contenido de sólidos y volátiles)
%VOC: % de volátiles del % del compuesto en la pintura.
PV: Presión de vapor del compuesto

Compuesto	Fase líquida (%)	Presión parcial (mmHg)	Fracción molar en la fase vapor	LMP (ppm)	Redondeando según ACGIH a 25 - LMP (ppm)	Concentración del vapor (mmHg)	Max concentración esper ada PPM
Amil metil cetona	61%	1,82	24%	69,5045359	50	2392,34	12
Xileno	30%	2,73	36%			3588,52	36
Etil benceno	3%	0,30	4%			398,72	1
Etil acetato	3%	2,21	29%			2910,69	117
Metil isobutil cetona	3%	0,48	6%			637,96	1
Total	100%	7,55	100%			9928,23	No aplica

Nota: todos los compuestos están por debajo de sus TLV
Se determina el límite como una mezcla y no individual por producto ya que los mismos interactúan entre sí durante el proceso.

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

ANEXO 3: Certificado de calibración

Grupo ITS

SGLC-F02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3
Certificado No: 284-18-054-v.0

Datos de referencia

Cliente:	Envirolab	**Fecha de Recibido:**	27-sep-18
Direccion:	Urb. Chanis, Via principal Edificio J3, No. 145 Panama	**Fecha de Emitido:**	9-oct-18
Equipo:	Detector de Fotoionizacion PPB +	**Valido hasta:**	9-oct-19
Fabricante:	Ion Science Ltd		
Número de Serie:	07-02398		

Componentes:	**No. de serie**
Sensor PID	N/D

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.9 C° a 22.1C°
Humedad Relativa:	62% a 62%
Presión Barométrica:	1011 mbar a 1011 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	Cumple
Después de calibración:	Cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT03

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de Parte	No. de Lote	Fecha de Expiración
Iso-butylene 500ppm (Vol),air balance	10386052	993289	31-jun-19

Incertidumbre de Medición
Isobutileno +/- 2% certificado al menor de sus componentes

El instrumento ha sido ajustado a valores nominales, utilizando gases para calibraciones manufacturados contrazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B. (Nombre) _____ (Firma del Técnico de Calibración) Fecha: 09-oct-2018

Revisado/Aprobado por: Ing. Ruben R. Rodriguez R. (Nombre) _____ (Firma del Director de Laboratorio) Fecha: 11-oct- 2018

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS Holding
Los valores, fecha y hora presentados en este certificado están sujetos a la reglamentación del Sistema Internacional de Medidas SI.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145
Tel.: (507) 222-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail. calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 4: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados - 2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
administracion@envirolabonline.com
www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC's)

COPA AIRLINES
Hangar 1

FECHA: 05 de julio de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-040-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados -2019

Contenido

Página

Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de la medición	4
Sección 4: Conclusiones	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Equivalencia de las unidades	5
ANEXO 2: Certificado de calibración	6
ANEXO 3: Fotografía de la medición	7

Derechos Reservados - 2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	COPA Airlines
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo
Ubicación	Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma de referencia	Niveles de exposición medioambiental del lugar de trabajo (WEEL: Workplace Environmental Exposure Levels) de la Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA).
Método	Lectura directa.
Instrumento utilizado	Detector de fotoionización PPB+, Número de serie T-109840.
Descripción de los ajustes de campo	El instrumento se calibró con gas isobutileno certificado.
Incertidumbre	±5%
Vigencia de calibración	Ver anexo 2
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo de Registro de Datos

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

Sección 3: Resultado de la medición

Punto 1							Contaminante		Energía de fotoionización		
Taller de rines							TVOC's		10,6 eV		
Concentración (ppm)										Promedio (ppm)	Promedio (mg/m^3)
9,30	11,20	8,10	8,50	8,50	11,40	8,40	8,00	7,90	7,70	8,90	39,31
Observaciones:	Durante el monitoreo el personal realizaba trabajos de mantenimiento y limpieza de rines con distintos tipos abrasivos. El área está ventilada con abanicos y cuenta con puerta corrediza que da al exterior.										
Promedio en Unidades de Isobutileno (ppm)							Unidades de Alcohol Bencílico (ppm)				
8,90							11,57				

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó el monitoreo en el área de Taller de rines; para detectar presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales.
2. Se detectó la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales en el punto monitoreado.
3. La concentración de compuestos orgánicos volátiles medida en Unidades de Alcohol Bencílico fue de 11,57 ppm durante el monitoreo. Esta concentración se encuentra por encima del límite de referencia que es 10 ppm.

Notas:

- Los componentes utilizados de la sustancia CEE-BEE, contienen lo siguiente: Componente volátil (alcohol bencílico-ocupa un 50% del producto), peróxido de hidrógeno (no es un volátil), sorbitan líquido viscoso con una presión de vapor muy baja y benzotiazole es un producto sólido.
- La norma COPANIT 43-2001 no tiene límite máximo, para el producto volátil por lo que utilizamos de referencia los límites WEEL (Workplace Environmental Exposure Levels) de la AIHA de 10 ppm.
- El peróxido de hidrógeno es un compuesto que no lo detecta el equipo PID, tiene un límite muy bajo (1 ppm) por ser un vapor altamente irritante. Para conocer sus concentraciones se debe muestrear por otro método para análisis de compuestos inorgánicos.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Gerardo Aguilera	Técnico de Campo	8-517-1172

Editado e Impreso por EnviroLab, S.A.
Derechos Reservados - 2019

ANEXO 1: Equivalencia de las unidades

Unidades de Isobutileno	
Área	**Concentración medida**
	Unidades de Isobutileno
	Promedio en ppm
Taller de rines	8,90
Equivalencia Unidades de Isobutileno y Unidades de Alcohol Bencílico (C_7H_8O)	
Factor de corrección = **1,3** (Tabla de gases, manual del equipo)	
TVOC (unidades de Alcohol Bencílico) =	TVOC, (unidades de Isobutileno) ppm x 1,3
Área Taller de rines: 11,57 ppm	

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 2: Certificado de calibración

Grupo ITS

SGLC-F02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.5

Certificado No: 284-19-004- v.0

Datos de referencia

Cliente: Envirolab
Dirección: Urb. Chanis, Vía Principal - Edificio Jtres, No.145. Panamá.
Equipo: : Detector de Fotoionizacion PPB TIGER
Fabricante: Ion Science Ltd
Número de Serie: T- 109840

Fecha de Recibido: 11-nov-18
Fecha de Calibración: 11-ene-19
Proxima calibración: 11-ene-20

Componentes:	No. de serie
Lampara, PID	Lámpara MiniPID 10,6 eV ppm

Condiciones de Prueba

Temperatura:	21.5°C a 22.1°C
Humedad Relativa:	62% a 64%
Presión Barométrica:	1012 mBar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración:	cumple
Después de calibración:	cumple

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT03 / SGLC-PT04

Estándar(es) de Referencia

Dispositivo	No. de Parte	No. de Lote	Fecha de Expiración
Iso-butylene 100ppm	650ES-248-100	GBI-248-100-16	30-jun-19

Incertidumbre de Medición
Isobutileno +/- 2% certificado al menor de sus componentes

El instrumento ha sido ajustado a valores nominales, utilizando gases para calibraciones manufacturados con trazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).
El sistema de calibración del laboratorio está en cumplimiento con la guía ISO 32.

Calibrado por: Danilo Ramos _____ Fecha:11-ene-19
Nombre — Firma del Técnico de Calibración


Revisado/Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R. _____ Fecha: 17-ene-19
Nombre — Firma del Director de Laboratorio

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.
Los valores, fecha y hora presentados en este certificado están sujetos a la reglamentación del Sistema Internacional de Medidas SI.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 3: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados - 2019

ANEXO 44: Informe preliminar de situación de suelos

No. 2019-0694

Panamá, 31 de julio de 2019

Dr. Miguel Ángel Flores
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental
Ministerio de Ambiente (Nivel Central)
Cuidad, Panamá

Estimado:

Por medio de la presente nota se hace entrega formal de un (1) original impreso y dos (2) copias digitales (CD) del Informe Preliminar de Suelos de la Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA Airlines), correspondiente a sus instalaciones en Tocumen.

Atentamente,

Ing. Aneth Mendieta
Consultora Ambiental
GRUPO ITS

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN - SEDE CENTRAL
Recibido Por:
Fecha: 31/7/19
Hora: 3:10 pm
Número de Control:

"Grupo ITS, pionero en ingeniería especializada en seguridad, salud e higiene ocupacional, y gestión ambiental"

Edificio J Tres Nº 145, Urbanización Chanis, Vía Principal
Tel.: 323-7500 Fax: 224-8087
EMAIL: info@grupo-its.com

INFORME PRELIMINAR DE SUELOS

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)

INSTALACIONES DE TOCUMEN

CopaAirlines ®

A STAR ALLIANCE MEMBER ™

NÚMERO DE INFORME:	109-030-19-001-V0
AUDITOR LÍDER:	Ing. Aneth Mendieta
NÚMERO DE AUDITOR:	DIPROCA-AA-070-2017
FIRMA DEL AUDITOR:	
NÚMERO DE REFERENCIA EN MI AMBIENTE:	N.A.

AÑO 2019

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA - SEDE CENTRAL
Recibido Por:
Fecha: 31/7/19
Hora: 3:10
Número de Control:


ANEXO 45: Informes de Ensayo de Partículas de Ninguna Manera Regulada (Hangar)

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
admininistracion@envirolabonline.com
Www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo de Partículas de Ninguna Manera Regulada
PTS

COPA AIRLINES
Hangar 1

FECHA DE LA MEDICIÓN: 05 de julio de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-043-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Derechos Reservados -2019

Contenido

	Página
Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de la medición	4
Sección 4: Conclusiones	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Certificado de calibración	5
ANEXO 2: Fotografía de la medición	7

Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	COPA Airlines
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo
Ubicación	Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 43-2001 Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por contaminantes químicos
Método	Medición con instrumento de lectura directa con fotómetro láser.
Instrumento utilizado	Medidor de material particulado en tiempo real con fotómetro láser, EVM-7, serie EMK070003.
Resolución del instrumento	0,001 mg/m^3
Rango de medición	0,001 - 2,500 mg/m^3
Incertidumbre	±0,7% de la lectura
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	El sensor fue calibrado con un filtro para crear un efecto dispersivo en el espacio de muestreo y verificar el ajuste de fábrica.
Límite máximo	10 mg/m^3
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-17 Ensayo de Material Particulado

Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de la medición

Punto 1
Cabina de lijado
Concentración (mg/m3)
0,004
0,005
0,004
0,002
0,004
0,002
0,003
0,003
0,002
0,001
Promedio (mg/m^3)
0,003
Observaciones: Ninguna.

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó medición para evaluar la concentración de partículas totales suspendidas en tiempo real, en la Cabina de lijado.


2. El punto monitoreado, se encuentra por debajo del límite máximo permisible según el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001, Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por contaminantes químicos.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Gerardo Aguilera	Técnico de Campo	8-517-1172

Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Certificado de calibración



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 2
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 755958 EMK070003

Submitted By: URBANIZACION CHANIS EDIFICO
J3 LOCAL 145 PANAMA
DISTRITO DE PANAMA, PANAMA,

Serial Number:	EMK070003	Date Received:	10/30/2018
Customer ID:		Date Issued:	11/8/2018
Model:	EVM-7 ENVIRONMENTAL MONITOR	Valid Until:	11/8/2019
Test Conditions:		**Model Conditions:**	
Temperature:	18 °C to 29 °C	As Found:	DAMAGED
Humidity:	20% to 80%	As Left:	IN TOLERANCE
Barometric Pressure:	890 mbar to 1050 mbar		

SubAssemblies:

Description/Measurement Uncertainty:	Serial Number:
SENSOR CO (FILTERED)/±12%	R868730 160523
SENSOR PID/±6%	220110063
SENSOR CO2/±29%	51110

Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated per Procedure: 074V705

Reference Standard(s):

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
954444	CO CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
972299	C4H8 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
985973	CO2 CALIBRATION GAS	9/15/2018	9/15/2021
MF000245	DUST ISO 12103-1 A2 FINE		


Calibrated By: Paul M. Wegmann — 11/8/2018
PAUL WEGMANN Service Technician

Reviewed By: B.K. Bay — 11/8/2018
Technical Manager/Deputy

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST or other NMI, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados -2019



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC

1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 2 of 2
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 755958 EMK070003

(A) indicates out of tolerance condition

Test Type		As Found	As Left	Tolerance
Particulate Cal.	A	Fail	Pass	N/A
CO2 Zero		Pass	Pass	N/A
CO2 Span		Pass	Pass	N/A
PID Zero		Pass	Pass	N/A
PID Span	A	Fail	Pass	N/A
Toxic Zero		Pass	Pass	N/A
Toxic Span	A	Fail	Pass	N/A

098-393 Rev. B

Derechos Reservados -2019

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**


Derechos Reservados -2019

Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional
Urbanización Chanis, Local 145, Edificio J3
Teléfono: 323-7520
admininistracion@envirolabonline.com
Www.envirolabonline.com

Informe de Ensayo de Partículas de Ninguna Manera Regulada
PTS

COPA AIRLINES
Hangar 2

FECHA DE LA MEDICIÓN: 05 de julio de 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-044-A259
NÚMERO DE PROPUESTA: 2018-A445-099 v.1
REDACTADO POR: Ing. Yoeli Romero
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Derechos Reservados -2019

Contenido

	Página
Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de la medición	4
Sección 4: Conclusiones	4
Sección 5: Equipo técnico	4
ANEXO 1: Certificado de calibración	5
ANEXO 2: Fotografía de la medición	7

Derechos Reservados -2019

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	COPA Airlines
Actividad principal	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajero, carga y correo
Ubicación	Tocumen
País	Panamá
Contraparte técnica	Ing. Mitzeyla Rodríguez
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 43-2001 Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por contaminantes químicos
Método	Medición con instrumento de lectura directa con fotómetro láser.
Instrumento utilizado	Medidor de material particulado en tiempo real con fotómetro láser, EVM-7, serie EMK070003.
Resolución del instrumento	0,001 mg/m^3
Rango de medición	0,001 - 2,500 mg/m^3
Incertidumbre	±0,7% de la lectura
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	El sensor fue calibrado con un filtro para crear un efecto dispersivo en el espacio de muestreo y verificar el ajuste de fábrica.
Límite máximo	10 mg/m^3
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-17 Ensayo de Material Particulado

Derechos Reservados -2019

Sección 3: Resultado de la medición

Punto 1
Almacén, pasillo 4 y 5
Concentración (mg/m3)
0,055
0,082
0,054
0,048
0,040
0,042
0,049
0,040
0,058
0,043
Promedio (mg/m^3)
0,051
Observaciones: Ninguna.

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizó medición para evaluar la concentración de partículas totales suspendidas en tiempo real, en el Almacén, pasillo 4 y5.


2. El punto monitoreado, se encuentra por debajo del límite máximo permisible según el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001, Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por contaminantes químicos.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Gerardo Aguilera	Técnico de Campo	8-517-1172

Derechos Reservados -2019

ANEXO 1: Certificado de calibración



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC
1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 1 of 2
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 755958 EMK070003

Submitted By: URBANIZACION CHANIS EDIFICO
J3 LOCAL 145 PANAMA
DISTRITO DE PANAMA, PANAMA,

Serial Number:	EMK070003	Date Received:	10/30/2018
Customer ID:		Date Issued:	11/8/2018
Model:	EVM-7 ENVIRONMENTAL MONITOR	Valid Until:	11/8/2019
Test Conditions:		**Model Conditions:**	
Temperature:	18 °C to 29 °C	As Found:	DAMAGED
Humidity:	20% to 80%	As Left:	IN TOLERANCE
Barometric Pressure:	890 mbar to 1050 mbar		

SubAssemblies:

Description/Measurement Uncertainty:	Serial Number:
SENSOR CO (FILTERED)/±12%	R868730 160523
SENSOR PID/±6%	220110063
SENSOR CO2/±29%	51110

Estimated at 95% Confidence Level (k=2)

Calibrated per Procedure: 074V705

Reference Standard(s):

I.D. Number	Device	Last Calibration	Date Calibration Due
954444	CO CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
972299	C4H8 CALIBRATION GAS	7/15/2018	7/15/2021
985973	CO2 CALIBRATION GAS	9/15/2018	9/15/2021
MF000245	DUST ISO 12103-1 A2 FINE		


Calibrated By: Paul M. Wegmann — 11/8/2018
PAUL WEGMANN Service Technician

Reviewed By: B.K. Bay — 11/8/2018
Technical Manager/Deputy

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST or other NMI, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

098-393 Rev. B

Derechos Reservados -2019



TSI INCORPORATED – OCONOMOWOC

1060 Corporate Center Drive, Oconomowoc, WI 53066 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 245 0779 + web www.tsi.com

Page 2 of 2
An ISO 9001
Registered Company

Certificate of Calibration

Certificate No: 755958 EMK070003

(A) indicates out of tolerance condition

Test Type		As Found	As Left	Tolerance
Particulate Cal.	A	Fail	Pass	N/A
CO2 Zero		Pass	Pass	N/A
CO2 Span		Pass	Pass	N/A
PID Zero		Pass	Pass	N/A
PID Span	A	Fail	Pass	N/A
Toxic Zero		Pass	Pass	N/A
Toxic Span	A	Fail	Pass	N/A

098-393 Rev. B

Derechos Reservados -2019

ANEXO 2: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

****EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.**

Derechos Reservados -2019

ANEXO 46: Resolución DRPM-IA-008-2017

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN DRPM-IA- 008 -2017
De 23 de MARZO de 2017

Por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, correspondiente al proyecto denominado **HANGAR II COPA AIRLINES,** cuyo promotor es la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES).**

La suscrita Directora Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.,** persona jurídica inscrita en el Registro Público, a folio 12086, cuyo representante legas es el señor **PEDRO OSVALDO HEILBRON CALONGE,** de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal 3-66-1631, se propone realizar el proyecto denominado **HANGAR II COPA AIRLINES**.

Que en virtud de lo antedicho, la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.,** presentó el día 21 de febrero de 2017, la solicitud de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, titulado **HANGAR II COPA AIRLINES**, elaborado por empresa consultora **ITS HOLDING SERVICES, S.A., IRC-02-2017,** persona jurídica, inscrita en el Registro de Consultores Ambientales que lleva el Ministerio de Ambiente.

Que según la documentación aportada por el peticionario junto al memorial de solicitud correspondiente, el proyecto objeto del aludido estudio consiste en la construcción por medio de la utilización de hormigón armado para las fundaciones y marcos de perfiles de acero o prefabricados para la estructura principal. Adicional, la cubierta será de zinc cocido. En cuanto al suelo, ya que el área se encuentra actualmente pavimentada, se re-utilizará el pavimento actual, el proyecto contara con las siguientes áreas: Área de hangar de aviones, 5,100 m²; Área de cafetería y vestidores, 300 m²; Área de almacén centralizado, 2,400 m²; Área abierta pavimentado, 1,200 m², Área de construcción 9,000 m².

El proyecto **HANGAR II COPA AIRLINES,** se desarrollará sobre la finca No. 24301, localizada en los corregimientos de Tocumen, distrito y provincia de Panamá, cuyo propietario es la sociedad **AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A**, según certificación expedida por el Registro Público, visible a foja 5 del expediente administrativo, la cual autoriza a la promotora a través de concesión (ver f. 6), la utilización del área donde se desarrollará el proyecto, ubicada en el corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá, provincia de Panamá, cuyas coordenadas, en Datum WGS84, a continuación descrito:

Punto No	Este	Norte
1	678882.10	1005160.35
2	678971.17	1005133.59
3	678943.82	1005042.26
4	678854.75	1005069.33

Que mediante **PROVEIDO DRPM-IA-033-2017**, con fecha del 22 de febrero de 2017, la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, admite a la fase de evaluación y análisis, el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, del proyecto denominado **HANGAR II COPA AIRLINES.**

Que luego de la evaluación integral del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, del proyecto denominado **HANGAR II COPA AIRLINES**, el Departamento de Evaluación Ambiental de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, mediante Informe Técnico que consta de foja 30 a 34, y a las observancias recibidas del departamento legal, se realizan ajustes y se recomienda su aprobación, fundamentándose en que el mismo cumple los requisitos dispuestos en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009 y propone medidas de prevención y mitigación apropiadas sobre la base de los impactos y riesgos ambientales no significativos a generarse por el desarrollo del proyecto.

RESUELVE:

Artículo 1. APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, correspondiente al proyecto denominado **HANGAR II COPA AIRLINES**, cuyo promotor es la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES),** con todas las medidas contempladas en el referido estudio y el informe técnico respectivo, las cuales se integran y forman parte de esta resolución.

Artículo 2. ADVERTIR al **PROMOTOR** del proyecto **HANGAR II COPA AIRLINES,** que deberá incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución y de la normativa ambiental vigente.

Artículo 3. ADVERTIR al **PROMOTOR,** que esta resolución no constituye una excepción para el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.

Artículo 4. ADVERTIR al **PROMOTOR,** que en adición a los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, tendrá que:

a. Presentar ante la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio de Ambiente, un informe final sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente e independiente del promotor del proyecto, tal cual se indica en el Artículo 57 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo 975 del 23 de agosto de 2012. Se deberá entregar un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).
b. El promotor del proyecto deberá contar con la asignación de uso de suelo emitida por la entidad correspondiente.
c. Responsabilizarse del Manejo de Integral de los Desechos Sólidos que se generarán en el área de desarrollo del proyecto, con su respectiva ubicación final, durante las fases de construcción, operación y abandono; cumpliendo con la Ley 66 de 10 de noviembre de 1946-Código Sanitario.
d. Dar atención en lo correspondiente, a cualquier denuncia o señalamiento de molestia que pudiesen manifestar los vecinos del proyecto. Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo

del proyecto, el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fe.

e. Deberá colocar señalizaciones viales claras, prácticas y visibles con letreros, en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Obras Públicas.
f. El promotor del proyecto, deberá coordinar con la autoridad competente todo lo concerniente al transporte de equipos hacia y desde los terrenos donde se realizará el proyecto, velando por el cuidado de calles de acceso.
g. Construir una cerca perimetral, la cual servirá de protección y realizar los trabajos de desarrollo del proyecto dentro de la misma.
h. Implementar medidas de mitigación para prevenir que los canales y drenajes pluviales de alcantarillados sean afectados por las actividades del desarrollo y operación del proyecto.
i. Queda terminantemente prohibido durante la fase de construcción, la permanencia de vehículos, en aceras y cordones de las vías públicas, así como también la acumulación de material terroso y/o caliche que se desprenda del equipo rodante que circulan que provienen del respectivo proyecto en las avenidas públicas.
j. Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.
k. Cumplir con la Ley 6 de 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.
l. El promotor del proyecto deberá contar con un Plan de Contingencia para el caso de derrames de hidrocarburos durante la fase de construcción del proyecto.
m. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 que Adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial para el Control de la Contaminación Atmosférica en ambientes de Trabajo producidas por Sustancias Químicas.
n. Cumplir con el Decreto No. 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.
o. Para la descarga de aguas residuales deberá cumplir con lo establecido en Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000 Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales.
p. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 que adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial. Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo que generen Vibraciones.
q. Cumplir con Resolución No. 139-2000, del MIVIOT "Por la cual se aprueban normas especiales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región Interoceánica".
r. El promotor deberá cumplir con Ley 21 de 2 de julio de 1997. Por el cual se aprueba el plan regional para el desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso de Suelo, Conservación y Desarrollo del Área del Canal.
s. El promotor deberá contar con la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, si el mismo se encuentra dentro del área de compatibilidad y operación del Canal.
t. Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.

Artículo 5. ADVERTIR al **PROMOTOR** del proyecto, que si decide desistir de manera definitiva del proyecto, obra o actividad, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, antes de la fecha en que pretende iniciar la implementación de su Plan de Recuperación Ambiental y de Abandono.

Artículo 6. ADVERTIR al **PROMOTOR**, que deberá presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación del proyecto **HANGAR II COPA AIRLINES**, de conformidad con el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012.

Artículo 7. ADVERTIR al **PROMOTOR,** que si infringe la presente resolución o, de otra forma, provoca riesgo o daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas complementarias.

Artículo 8. La presente resolución empezará a regir a partir de su notificación y tendrá vigencia de dos (2) años, para el inicio de la ejecución del proyecto, contados a partir de la misma.

Artículo 9. NOTIFICAR a la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES),** de la presente resolución.

Artículo 10. ADVERTIR a la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES),** que contra la presente resolución, podrá interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, Decreto Ejecutivo No.155 de 5 de agosto de 2011, Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012, demás normas concordantes y complementarias.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días, del mes de marzo, del año dos mil diecisiete (2017).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARÍA DE LOS ÁNGELES BAJURA
Directora Regional del Ministerio de
Ambiente en Panamá Metropolitana

MAYSIRIS MENCHACA
Jefa del Departamento
de Evaluación Ambiental

MINISTERIO DE AMBIENTE
DEA
DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL

ADJUNTO

Formato para el letrero
Que deberá colocarse dentro del área del Proyecto

Al establecer el letrero en el área del proyecto, el promotor cumplirá con los siguientes parámetros:

1. Utilizará lámina galvanizada, calibre 16, de 6 pies x 3 pies.
2. El letrero deberá ser legible a una distancia de 15 a 20 metros.
3. Enterrarlo a dos (2) pies y medio con hormigón.
4. El nivel superior del tablero, se colocará a ocho (8) pies del suelo.
5. Colgarlo en dos (2) tubos galvanizados de dos (2) y media pulgada de diámetro.
6. El acabado del letrero será de dos (2) colores, a saber: verde y amarillo.
   - El color verde para el fondo.
   - El color amarillo para las letras.
   - Las letras del nombre del promotor del proyecto para distinguirse en el letrero, deberán ser de mayor tamaño.
7. La leyenda del letrero se escribirá en cinco (5) planos con letras formales rectas, de la siguiente manera:

Primer Plano: PROYECTO: **HANGAR II COPA AIRLINES.**

Segundo Plano: TIPO DE PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN**

Tercer Plano: PROMOTOR: **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES).**

Cuarto Plano: ÁREA: **8,700.0 m².**

Quinto Plano: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA I APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 008 DE 23 DE MARZO DE 2017.

Pedro Calonge
Nombre y apellidos
(en letra de molde)

Firma

3-66-1631
No. de Cédula de I.P.

28-3-17
Fecha

MINISTERIO DE AMBIENTE
RESOLUCIÓN DRPM-IA-008 DE-2017
FECHA 23 DE MARZO DE 2017.
Página 5 de 5
MB/JL/MM/VGA

ANEXO 47: Resolución DRPM-IA-081-2018

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN DRPM-IA- 081 **-2018**
De 6 de JUNIO de 2018

Por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, correspondiente al proyecto denominado **EXPANSION GSE,** cuyo promotor es la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.**

La suscrita Directora Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.,** registrada a folio 12086, a través su apoderado el señor **PEDRO OSVALDO HEILBRON CALONGE**, nacionalidad panameño, con cédula de identidad personal No. 3-66-1631; se propone realizar el proyecto denominado **EXPANSION GSE.**

Que en virtud de lo antedicho, la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.,** presentó el día 4 de enero de 2018, la solicitud de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I titulado **EXPANSION GSE**, elaborado por la empresa **ITS HOLDING SERVICES, S.A.**, (IRC-006-2014), persona jurídica, inscrita en el Registro de Consultores Ambientales que lleva el Ministerio de Ambiente.

Que según la documentación aportada por el peticionario junto al memorial de solicitud correspondiente, el proyecto objeto del aludido, consiste en la construcción de una galera techada y abierta, que albergara un área de estacionamientos, un área para el lavado de equipos, la cual contara con un suministro eléctrico y de agua. La estructura llevara piso, rampa de acceso, noria, pavimento de rodadura, cámaras de vigilancia y se realizara la adecuación de los sistemas pluviales y de drenajes. La huella del proyecto es de aproximadamente 1461.82 m^2. La construcción del proyecto se desglosa de la siguiente manera: Área de galera 1042.64 m^2 y área de rampa y noria: 419.18 m^2. Se construirá una noria de concreto soterrada para la recolección de aguas oleosas y/o aceites usados con una capacidad de 10 000 galones, esta contara con su respectivo medio de contención.

Dentro de las actividades se ejecutara movimiento de tierra y relleno de aproximadamente 1178.00 m^3. El material será comprado a una empresa que posea permiso de extracción del MICI.

Que el proyecto **EXPANSION GSE**, se desarrollará en el Tocumen, distrito de Panamá, provincia de Panamá á, en la siguiente finca No. 243011, código de ubicación 8718, con una superficie de 386 has 1420.91 m^2, de lo cual se utilizara solamente 1461.82 m^2, cuyo propietario es la sociedad **AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.,** donde se autoriza a la empresa **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.,** a ejecutar el proyecto, según certificaciones expedidas por el Registro Público, visible en foja (5-9) del expediente administrativo, cuyas coordenadas en el sistema UTM (Sistema WGS 84) a continuación descritas:

Punto	Coordenadas Este	Coordenadas Norte

A	677873.00	1003505
B	677889.00	1003466
C	677899.00	1003464
D	677892.00	1003453
E	677897.00	1003446
F	677906.00	1003460
G	677909.00	1003461
H	677911.00	1003457
I	677917.00	1003459
J	677897.00	1003515

Que mediante Proveído DRPM-IA-003-2018, del 10 de enero de 2018; la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, admite a la fase de evaluación y análisis, el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, del proyecto denominado **EXPANSION GSE**

Que mediante nota DRPM-0147-2018, fechada el 01 de marzo de 2018, se solicitó al promotor: Aclarar e Indicar la huella del proyecto o superficie que se utilizará para el desarrollo del mismo, respecto a la superficie total de la finca, presentar coordenadas correspondientes al área a utilizar y Aclarar la incongruencia de la descripción respecto a los tanques soterrados.

Que el día 16 de abril de 2018, se presenta la respuesta a la aclaración emitida mediante nota DRPM-0147-2018, fechada el 01 de marzo de 2018, donde se aclara que la huella del proyecto es de 1461.82 m2, se presentan las coordenadas en UTM (WGS 84) de la huella del proyecto, se presentan planos donde se observa la construcción de una noria de concreto soterrada para recolección de aguas oleosas y/o aceites usados con una capacidad de 10 000 galones. Que luego de evaluar la respuesta de aclaración solicitada, se observa que los cambios requeridos no implican impactos ambientales que excedan la norma ambiental que los regula o que no hayan sido contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y tampoco constituyen una nueva obra o actividad contenida en la lista taxativa

Que luego de la evaluación integral del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, del proyecto denominado **EXPANSION GSE,** el Departamento de Evaluación Ambiental de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, mediante Informe Técnico que consta de foja 43 a 49, recomienda su aprobación, fundamentándose en que el mismo cumple los requisitos dispuestos en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009 y propone medidas de prevención y mitigación apropiadas sobre la base de los impactos y riesgos ambientales no significativos a generarse por el desarrollo del proyecto.

RESUELVE:

Artículo 1. APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, correspondiente al proyecto denominado **EXPANSION GSE,** cuyo promotor es la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.,** con todas las medidas contempladas en el referido estudio, en el informe técnico respectivo y la presente resolución, las cuales se integran y forman parte de esta resolución.

Artículo 2. ADVERTIR al PROMOTOR del proyecto **EXPANSION GSE,** que deberá incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución y de la normativa ambiental vigente.

Artículo 3. ADVERTIR al **PROMOTOR,** que esta resolución no constituye una excepción para el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.

Artículo 4. ADVERTIR al **PROMOTOR,** que en adición a los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, tendrá que:

- **a.** Tramitar en la Dirección Regional de Panamá Metropolitana el pago en concepto de indemnización ecológica, por lo que contará con treinta (30) días hábiles, previo inicio de la construcción.
- **b.** Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, un (1) informe cada tres (3) meses una vez iniciado la fase de construcción y un (1) informe final; sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta resolución. Estos informes deberán ser elaborados por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente e independiente del promotor. Se deberá entregar un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).
- **c.** El promotor deberá presentar dentro del primer informe de la Implementación de medidas de prevención y mitigación, la construcción de la noria de concreto.
- **d.** Previo inicio de obra el promotor deberá contar con la certificación otorgada por la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), para el movimiento de tierra, nivelación, relleno y adecuación del terreno del proyecto.
- **e.** Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.
- **f.** Construir una cerca perimetral, la cual servirá de protección y realizar los trabajos de desarrollo del proyecto dentro de la misma.
- **g.** El promotor deberá implementar un Plan de Prevención de Accidentes para los colaboradores y transeúntes del área, el cual deberá ser ejecutado en el caso de ser necesario.
- **h.** Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.
- **i.** Cumplir con la Ley 6 de 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.
- **j.** Responsabilizarse del Manejo Integral de los Desechos Sólidos que se generarán en el área de desarrollo del proyecto, con su respectiva ubicación final, durante las fases de construcción, operación y abandono; cumpliendo con la ley 66 de 10 de noviembre de 1946 – Código Sanitario.
- **k.** Cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 2 de 15 de febrero de 2000, que reglamenta la salud, la higiene en la industria de la construcción.
- **l.** El promotor del proyecto deberá contar con un Plan de Contingencia para el caso de derrames de hidrocarburos durante la fase de construcción del proyecto.
- **m.** Realizar el mantenimiento periódico de manera eficiente de las letrinas portátiles que indica el EsIA, serán utilizadas durante la fase de construcción.
- **n.** Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000, que reglamenta la descarga de efluentes líquidos directamente al sistema de recolección de aguas residuales.
- **o.** Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 que Adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial para el Control de la Contaminación Atmosférica en ambientes de Trabajo producidas por Sustancias Químicas.
- **p.** Cumplir con el Decreto No. 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el Reglamento para el Control de Ruidos en Espacios Públicos, Áreas Residenciales o de Habitación, así como también en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.
- **q.** Cumplir con el Reglamento COPANIT 45-2000 Sobre Higiene y Seguridad en ambiente de trabajo donde se genera vibraciones.

r. Si llegarse a presentarse cualquier conflicto durante el desarrollo del proyecto, que ocasiones afectaciones a la población contigua al mismo, el promotor del proyecto deberá actuar siempre mostrando su mejor disposición y buena fe en función de conciliar con las partes involucradas.

Artículo 5. ADVERTIR al **PROMOTOR**, que si decide desistir de manera definitiva del proyecto, obra o actividad, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, antes de la fecha en que pretende iniciar la implementación de su Plan de Recuperación Ambiental y de Abandono.

Artículo 6. ADVERTIR al **PROMOTOR,** que deberá presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación del proyecto **EXPANSION GSE,** de conformidad con el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012.

Artículo 7. ADVERTIR al **PROMOTOR**, que si infringe la presente resolución o, de otra forma, provoca riesgo o daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas complementarias.

Artículo 8. La presente resolución empezará a regir a partir de su notificación y tendrá vigencia de dos (2) años, para el inicio de la ejecución del proyecto, contados a partir de la misma.

Artículo 9. NOTIFICAR a la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.,** de la presente resolución.

Artículo 10. ADVERTIR a la sociedad **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.,** que contra la presente resolución, podrá interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, Decreto Ejecutivo No.155 de 5 de agosto de 2011, Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012, demás normas concordantes y complementarias.

Dada en la ciudad de Panamá, a los SEIS (6) días, del mes de JUNIO, del año dos mil dieciocho (2018).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MINISTERIO DE AMBIENTE
DEA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES BAJURA
Directora Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana

MIAMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ METROPOLITANA

MAYSIRIS MENCHACA
Jefa del Departamento de Evaluación Ambiental

ADJUNTO

Formato para el letrero

Que deberá colocarse dentro del área del Proyecto

Al establecer el letrero en el área del proyecto, el promotor cumplirá con los siguientes parámetros:

1. Utilizará lámina galvanizada, calibre 16, de 6 pies x 3 pies.
2. El letrero deberá ser legible a una distancia de 15 a 20 metros.
3. Enterrarlo a dos (2) pies y medio con hormigón.
4. El nivel superior del tablero, se colocará a ocho (8) pies del suelo.
5. Colgarlo en dos (2) tubos galvanizados de dos (2) y media pulgada de diámetro.
6. El acabado del letrero será de dos (2) colores, a saber: verde y amarillo.
   - El color verde para el fondo.
   - El color amarillo para las letras.
   - Las letras del nombre del promotor del proyecto para distinguirse en el letrero, deberán ser de mayor tamaño.
7. La leyenda del letrero se escribirá en cinco (5) planos con letras formales rectas, de la siguiente manera:

Primer Plano:	PROYECTO: **EXPANSION GSE**
Segundo Plano:	TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
Tercer Plano:	PROMOTOR: **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.**
Cuarto Plano:	ÁREA: **1461.82 m²**
Quinto Plano:	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA I APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. DRPM-IA-019-2018 DE 6 DE JUNIO DE 2018.

Pedro Heilbron
Nombre y apellidos
(en letra de molde)

por escrito
Firma

N-3-66-1631
No. de Cédula de I.P.

8/6/18
Fecha