





BADER PANAMÁ

REGISTRO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE





ene-19

FECHA	HALLAZGO	TIPO	RESPONSABLE	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
03-ene-19	El drenaje del baños de hombre se encuentra tapado, lo que provoca	Salud	Mantenimiento	Cerrado		Se contrató empresa externa que revisó y destapó drenaje
03-ene-19	Las escaleras para subir al vacio no cuentan con barandales que puedan impedir o evitar caídas. Los barandales deben poder resistir 200 libras en ambas direcciones	Seguridad	Mantenimiento	Cerrado		Personal de mantenimiento colocó barandas en todos los accesos
03-ene-19	En el área de los bombos se observó panel eléctrico con la tapa descubierta. En el mismo el personal de mantenimiento estaba realizando algunos trabajos. El panel debe ser delimitado cuando se estén realizando trabajos y cerrado inmediatamente después.	Seguridad	Mantenimiento	Cerrado		Mantenimiento colocó tapa protectora en panel
03-ene-19	Las cunetas de drenaje del área de los bombos se encuentran obstruidas con restos de cuero. Los drenajes deben estar libres.	Ambiente	Producción	Cerrado		Personal de producción realizó limpieza del drenaje. El material grueso fue agregado en el tanque de lodos residuales de la PTAR.

BADER PANAMÁ

REGISTRO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

ene-19

FECHA	HALLAZGO	TIPO	RESPONSABLE	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
11-ene-19	En el área de vacio se observó extensión temporal inapropiada. La misma presenta cables expuestos lo que representa un riesgo eléctrico. La misma debe ser removida.	Seguridad	Mantenimiento	Cerrado		Se retiró la extensión temporal.
11-ene-19	En el área de bodega de aceites se observó almacenamiento de tanques fuera de la tina de contención. Todos los tanques deben ser almacenados dentro de la tina, para evitar cualquier derrame y contaminación del suelo.	Ambiente	Mantenimiento	Cerrado		Los tanques fueron ubicados dentro de la tina de contención.
11-ene-19	Uno de los soportes del área de los bombos está deteriorado. El mismo debe soportar el peso de un operario, evitando caídas accidentales.	Seguridad	Mantenimiento	Cerrado		El soporte se arregló.
11-ene-19	En el área de bodega se observan desechos y herramientas ubicados en la parte exterior a la intemperie. Se debe realizar una jornada de limpieza y ubicar correctamente las herramientas o piezas que sean funcionales.	Ambiente	Mantenimiento	Cerrado		Se realizó jornada de limpieza