

DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL	% de Cierre
PRODUCCIÓN	0	0	12	12	100%
MANTENIMIENTO	0	3	5	8	63%
LOGISTICA	0	0	1	1	100%
SEGURIDAD Y AMBIENTE	0	4	2	6	33%
ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	0	7	20	27	74%

**BADER PANAMÁ**  
**REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**


jun-19

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS			
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ACCIONES	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
1	Seguridad	Se observó personal sin el EPP correspondiente a la matriz. Un operario de marcado sin orejeras y un operario de marcado sin casco.	Rebajado WB	07/06/2019	PRODUCCIÓN	Suministrar y recapacitar al personal en el uso de los EPP	CERRADOS		KW24: Operarios indican que los lentes de seguridad se empañan. Se están evaluando otros modelos de lentes que no se empañen. Kw26 se entregaron Lentes antiempañantes.
2	Seguridad	Se observó extensión eléctrica sin tapa, donde está conectada la fuente de agua y ventilador	Rebajado WB	07/06/2019	MANTENIMIENTO	Instalar conexión eléctrica fija	EN PROCESO		KW24: Mantenimiento está contratando varias mejoras en el sistema eléctrico de la planta. KW. En aprobación pruebas.
3	Seguridad	Se observó trincheta con hoja de corte descubiertas y almacenadas inadecuadamente	Bombos	07/06/2019	PRODUCCIÓN	Las trinchetas cuando no se estén utilizando deben permanecer con la hoja de corte guardada.	CERRADOS		KW24: Se verificó y las trinchetas se encontraban guardadas.
4	Seguridad	Se observó mascaras medio rostro, almacenadas fuera de bolsas plásticas.	Bombos	07/06/2019	PRODUCCIÓN	Los filtros de polvo / gases deben guardarse en bolsas plásticas que eviten que los mismos se llenen de polvo cuando no están en uso	CERRADOS		KW24: Se verificó las mascaras guardadas en bolsas plásticas.
5	Seguridad	Se observó botella lava ojos usada, sin notificación.	Bombos	07/06/2019	PRODUCCIÓN	Las botellas lava ojos una vez utilizadas deben ser reportadas y remplazadas	CERRADOS		KW24: Botellas lavaojos remplazadas. Se les explicó al personal la importancia de comunicar el uso de las botellas.
6	Seguridad	Se observó ducha de emergencia sucia	Bombos	07/06/2019	PRODUCCIÓN	Las duchas deben mantenerse limpias y aseadas, para asegurar que realicen función correcta de limpieza	CERRADOS		KW24: Duchas limpias.
7	Seguridad	Personal de Batán son EPP indicado en la matriz	Acondicionado Crust	07/06/2019	PRODUCCIÓN	El personal debe utilizar el EPP de acuerdo a la actividad señalada en la matriz de EPP	CERRADOS		KW24: En verificación, personal usando EPP

DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL	% de Cierre
PRODUCCIÓN	0	0	12	12	100%
MANTENIMIENTO	0	3	5	8	63%
LOGISTICA	0	0	1	1	100%
SEGURIDAD Y AMBIENTE	0	4	2	6	33%
ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	0	7	20	27	74%

**BADER PANAMÁ**  
**REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

jun-19

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS			
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ACCIONES	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
8	Ambiente	Tanque de desechos sin identificación	Acondicionado Crust	07/06/2019	PRODUCCIÓN	Todos los tanques de residuos deben estar señalizados	CERRADOS		KW24: Se observó tanques con y sin identificación. Hallazgo sin resolver
9	Seguridad	Se observó barra de seguridad levantada, en momentos que no se estaban subiendo PQ	Área de carga de PQ, Bombos	13/06/2019	PRODUCCIÓN	La barra debe permanecer abajo cuando no está en uso	CERRADOS		KW25: En recorrido de inspección se observó la barra cerrada. Al personal se le exhortó en mantener la misma cerrada.
10	Seguridad	Caja eléctrica descubierta en compactadora WB.	Compactadora WB	13/06/2019	MANTENIMIENTO	Se debe colocar tapa o cambiar la caja	CERRADOS		El panel fue tapado.
11	Ambiente	Tanque de desechos sin identificación	Rebajado WB	13/06/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Se deben señalizar todos los tanques de residuos	CERRADOS		Se colocaron carteles.
12	Seguridad	Se observaron 2 tomacorrientes sin tapas en el área de la bodega de químicos	Bodega químicos	14/06/2019	MANTENIMIENTO	Todos los elementos eléctricos deben contar con tapas de protección	EN PROCESO		
13	Seguridad	Sin matriz de EPP en el área de Bodega	Bodega	14/06/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Se debe colocar matriz y realizar la capacitación de la misma	EN PROCESO		En proceso de aprobación.
14	Seguridad	Falta letrero fotoluminiscente en la bodega, que indique o señale la ruta de evacuación	Bodega	14/06/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Colocar letrero que indique ruta de evacuación en material fotoluminiscente	EN PROCESO		CW 25: Se envió listado de letreros a proveedor para confección.

DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL	% de Cierre
PRODUCCIÓN	0	0	12	12	100%
MANTENIMIENTO	0	3	5	8	63%
LOGISTICA	0	0	1	1	100%
SEGURIDAD Y AMBIENTE	0	4	2	6	33%
ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	0	7	20	27	74%

**BADER PANAMÁ**  
**REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

jun-19

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS			
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ACCIONES	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
15	Seguridad	Palets mal estibados en los racks	Bodega	14/06/2019	LOGISTICA	Los palets de PQ deben almacenarse con los 3 soportes sobre los rack, para distribuir correctamente la carga.	CERRADOS		CW25: En adecuación la bodega. CW. 26 Cerrado.
16	Seguridad	Se observó tanque de acetileno lleno colocado detrás de una de las puertas de la bodega. En esa posición el tanque puede caerse y golpearse, provocando un accidente	Bodega	14/06/2019	MANTENIMIENTO	Todos los tanques de gases comprimidos deben ser almacenados en sitios designados, donde sean amarrados y señalizados.	CERRADOS		CW26 Cerrado.
17	Ambiente	Se observó derrame de diesel en el área de despacho.	Bodega de Inflamables	14/06/2019	PRODUCCIÓN	Se debe recoger el derrame y mejorar la metodología de despacho, a fin de evitar nuevos derrames	CERRADOS		CW25: Se limpió y recolectó suelo contaminado.
18	Ambiente	Tanque de desechos sin identificación	Tooglin 1	14/06/2019	PRODUCCIÓN	Se deben señalizar todos los tanques de residuos	CERRADOS		CW25: se colocaron letreros a los tanques
19	Ambiente	Se observó desechos detrás del tooglin 1 (envases de tiner, brochas y pintura)	Tooglin 1	14/06/2019	MANTENIMIENTO	Recoger y disponer. Los contratistas o personal de MTT deben limpiar las áreas una vez terminados los trabajos.	CERRADOS		CW25: Se recolectaron los desechos.
20	Seguridad	No está señalizada la matriz de EPP para las actividades de mantenimiento	Taller / Caldera	14/06/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Se debe colocar la matriz y explicar al personal involucrado la misma	EN PROCESO		CW25: En proceso de confección. Se definió actividades de mantenimiento qpara ser colocadas en la matriz
21	Ambiente	Se observó trapos contaminados en tanques de residuos varios.	Caldera	14/06/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Colocar tanque de desechos oleosos en el área de taller y caldera	CERRADOS		CW25: Se colocó tanque y se señalizó.

DEPARTAMENTO	ABIERTO	EN PROCESO	CERRADOS	TOTAL	% de Cierre
PRODUCCIÓN	0	0	12	12	100%
MANTENIMIENTO	0	3	5	8	63%
LOGISTICA	0	0	1	1	100%
SEGURIDAD Y AMBIENTE	0	4	2	6	33%
ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	0	7	20	27	74%

**BADER PANAMÁ**  
**REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

jun-19

HALLAZGO						ACCIONES CORRECTIVAS			
No	ASPECTO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FECHA	RESPONSABLE	ACCIONES	ESTATUS	FOTOGRAFIA	SEGUIMIENTO / CIERRE
22	Seguridad	No se cuenta con un lugar específico para el almacenamiento de gases comprimidos.	Taller	14/06/2019	MANTENIMIENTO	Se debe establecer un sitio donde sean almacenados los tanques de gases comprimidos. El sitio debe contar con sujetadores que eviten que los tanques puedan caerse por accidente.	CERRADOS		Cerrado. Se estableció sitio señalizado.
23	Ambiente	Se observó desechos y retos de latas de pintura, a un costado de la cancha de juego. Estos desechos fueron resultado de la adecuación de la cancha	Área exterior, a un costado del campo de juegos	20/06/2019	PRODUCCIÓN	Retirar desechos y disponer	CERRADOS		Se recolectaron desechos.
24	Seguridad	Se observó 2 lámparas de emergencia fuera de servicio.	Baño de damas y caldera	20/06/2019	SEGURIDAD Y AMBIENTE	Arreglar las lámparas que no están funcionando	EN PROCESO		KW26: Proovedor
25	Seguridad	Se observó hojas de trinchetas usadas sin almacenar. Las mismas se observaron colocadas sobre una de las máquinas de cocer	Rebajado WB	20/06/2019	PRODUCCIÓN	Las hojas de trinchetas usadas deben ser manejadas como desechos punzocortantes y guardadas en tanques.	CERRADOS		Hojas eliminadas en tanque asignado. Personal orientado a cuidados con herramientas punzocortantes.
26	Seguridad	Se observó mangueras de presión de aire y extensiones eléctricas colocadas de manera inadecuada. Las extensiones o mangueras no deben estar colocadas en lugares de tránsito, donde puedan provocar caídas del personal	Rebajado WB	20/06/2019	MANTENIMIENTO	Reubicar o colocar de modo que no representen riesgo de caída para el personal	EN PROCESO		
27	Seguridad	En el área de los bombos se observó toma corrientes fuera de su caja.	Bombos	20/06/2019	MANTENIMIENTO	Arreglar o sustituir tomacorrientes	CERRADOS		Se reparó toma.