

BADER- Panamá	Formulario	xxxx	Página 1 de 1	GESTIÓN INTEGRADA
---------------	------------	------	------------------	-------------------

C: MA: E: S:

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

KW: 23	Fecha: 7/06	Departamento: Producción
Lugar: Nebajados JB		8:00 AM
Ítem a verificar		
1. Equipos y maquinarias en buen estado	✓	
2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado	✓	
3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado		✓
4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad	✓	
5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas	✓	
6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos		✓
7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso	✓	
8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas	✓	
9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios	✓	
10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje	✓	
11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas	✓	
12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente	✓	
13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos	✓	
14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales	✓	
15. Áreas libres de derrames	✓	

Ítem / Observación	Acciones	Responsable
PERSONAL SIN E.P.P. Rebaj 1. PERSONAL DE MARCADO SIN DREJERAS	Suministrar drejera	Producción
Rebajadora 2. PERSONAL DE MARCADO SIN CASCO	Suministrar casco	Producción - CG
Comunión eléctrica incorrecta	ACONDICIONAR	MANTENIMIENTO

Responsable de la inspección	NOMBRE	Firma
Ronald Cornejo	Ronald Cornejo	R. CORNEJO
Responsable del área	Christopher Barra	Christopher Barra

Revisión:	-			Autor:	Gestión de Calidad, Ambiente y Energía:	Fecha:
Fecha:				RONALD CORNEJO		

C: MA: E: S:

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

KW: 23	Fecha: 7/06	Departamento: Producción
Lugar: Bomberos y Área de Rescate de accidentes		
Ítem a verificar		
1. Equipos y maquinarias en buen estado	OK	No OK
2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado	✓	
3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado	✓	
4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad	✓	
5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas	✓	
6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos	✓	
7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso		✓
8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas	✓	
9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios		✓
10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje		
11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas	✓	
12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente	✓	
13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos	✓	
14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales	✓	
15. Áreas libres de derrames	✓	

Ítem / Observación	Acciones	Responsable
Botella con ojos verdes sin rotulación	Reemplazar botellas y capacitar al personal	ETS
EPP. mal almacenados	guardar las mascarillas en bolsas plásticas	OPERARIOS
trinchetas sin uso con la hoja afuera	guardar adecuadamente	OPERARIO
Dicho de emergencia suelta		

Responsable de la inspección	Nombre	Firma
	Ronald Cornejo	R. CORNEJO
Responsable del área		

Revisión:	-				Autor:	Gestión de Calidad, Ambiente y Energía:	Fecha:
Fecha:					RONALD CORNEJO		

C: MA: E: S:

INSPECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO

KW: 23

Fecha: 7/06

Departamento:

Producción

Lugar:

Acondicionado crudo

Ítem a verificar	OK	No OK
1. Equipos y maquinarias en buen estado	✓	
2. Las herramientas de mano se encuentran en buen estado	✓	
3. Maquinarias, enchufes y cables eléctricos se encuentran en buen estado		✓
4. Equipos de movimiento cuentan con guarda protectora de seguridad	✓	
5. Está visible la matriz que señala los E.P.P. específicos para cada tareas	✓	
6. El personal cuenta y usa el E.P.P. específicos		✓
7. El E.P.P se encuentra en condiciones adecuadas de uso	✓	
8. Las salidas de emergencia se encuentra libres y señalizadas	✓	
9. Los puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios	✓	
10. Cuentan con botes de basura especiales para residuos y reciclaje		✓
11. Existen fuentes de agua en buen estado y aseadas	✓	
12. Los Botones de seguridad funcionan correctamente	✓	
13. Los pasillos y accesos libres de obstáculos	✓	
14. Áreas de libres de vectores, insectos o animales	✓	
15. Áreas libres de derrames	✓	

Ítem / Observación	Acciones	Responsable
Personal de BATAZ sin los EPP indicados en matriz	Suministrar EPP de acuerdo a actividad	Producción
Extensión temporal en ruta de acceso (Abanico Cadena)	colocar toma corriente fijo	Mantenimiento
Taques de Basura sin identificación	colocar señalización a los taques	Producción

Responsable de la inspección	Nombre	Firma
Responsable del área	Ronald Cornejo	R. Cornejo

Revisión:	-			Autor:	Gestión de Calidad, Ambiente y Energía:	Fecha:
Fecha:				RONALD CORNEJO		