

Verificación pH - Recurtido

C: ☒ MA: ☐ S: ☐ E: ☐


Semana: **20** Frecuencia: La verificación del equipo debe realizarse por día al iniciar el turno.

Día	Fecha	Hora	Código de equipo	pH buffer 4	pH buffer 7	Operario
Lunes	13-5-19	7:00	PH2002	4.1	7.0	101
Martes	14/5/19	10:05	PH2002	4.0	7.0	139
Miércoles	15-5-19	8:45	PH2002	4.0	7.1	101
Jueves	16/5/19	7:00	PH2002	3.9	7.0	101
Viernes	17/5/19	7:00	PH2002	4.0	7.0	101
Sábado						

Observaciones:

- Nota:**
1. Importante que el electrodo este sumergido en solución de conservación a más de 3 cm siempre. No debe estar seco.
 2. El electrodo debe estar correctamente conectado.
 3. El electrodo debe estar en buen estado (Sin roturas, incrustaciones o depósitos). Enjuagar con agua destilada después de su uso
 4. Verificar la pantalla del equipo.
 5. De presentar alguna anomalía con el equipo o las soluciones buffer avisar al supervisor inmediato o personal de Calidad.

Firma de supervisor:



Revisión:	-								
Fecha:	(F PA00 71 00.01) 02 / 19								
Autor:	JERITHSOL PARRIS								
Gestión Integrada:	AGUSTIN RODAS								
Fecha:	06.02.2019								

Verificación pH - Recurrido

C: ☒ MA: ☐ S: ☐ E: ☐

Semana: 19

Frecuencia: La verificación del equipo debe realizarse por día al iniciar el turno.


Día	Fecha	Hora	Código de equipo	pH buffer 4	pH buffer 7	Operario
Lunes	6-5-19	7:00	PH2002	4.1	7.0	101
Martes	7-5-19	8:25	PH2002	4.0	7.1	101
Miércoles	8/5/19	7:10	PH2002	4.0	7.0	139
Jueves	9/5/19	7:20	PH2002	4.0	7.0	139
Viernes	10/5/19	7:00	PH2002	4.1	7.0	139
Sábado						

Observaciones:

Nota:

1. Importante que el electrodo este sumergido en solución de conservación a más de 3 cm siempre. No debe estar seco.
2. El electrodo debe estar correctamente conectado.
3. El electrodo debe estar en buen estado (Sin roturas, incrustaciones o depósitos). Enjuagar con agua destilada después de su uso
4. Verificar la pantalla del equipo.
5. De presentar alguna anomalía con el equipo o las soluciones buffer avisar al supervisor inmediato o personal de Calidad.

Firma de supervisor:



Revisión:									
Fecha:	(F PA00 71 00.01)	02 / 19							
Autor:	JERITHSOL PARRIS								
Gestión Integrada:	AGUSTÍN RODAS								
Fecha:	06.02.2019								

Verificación pH - Recurtido

C: ☒ MA: ☐ S: ☐ E: ☐

Semana: **18**

Frecuencia: La verificación del equipo debe realizarse por día al iniciar el turno.

Día	Fecha	Hora	Código de equipo	pH buffer 4	pH buffer 7	Operario
Lunes	29-4-19	8:15	PH2002	4.0	7.0	101
Martes	30/4/19	7:10	PH2002	4.0	7.0	139
Miércoles			No se trabajó día			
Jueves	2-5-19	7:30	PH2002	3.1	6.4 *	101
Viernes	3/5/19	7:05	PH2002	3.9	7.0	139
Sábado						

Observaciones:

* Se llevo al laboratorio a calibrar.

Nota:

1. Importante que el electrodo este sumergido en solución de conservación a más de 3 cm siempre. No debe estar seco.
2. El electrodo debe estar correctamente conectado.
3. El electrodo debe estar en buen estado (Sin roturas, incrustaciones o depósitos). Enjuagar con agua destilada después de su uso
4. Verificar la pantalla del equipo.
5. De presentar alguna anomalía con el equipo o las soluciones buffer avisar al supervisor inmediato o personal de Calidad.

Firma de supervisor: _____



Revisión:					Autor:	Gestión Integrada:	Fecha:
Fecha:	02 / 19 (F PA00 71 00.01)				JERITHSOL PARRIS	AGUSTÍN RODAS	06.02.2019

Verificación pH - Recurtido

C: ☒ MA: ☐ S: ☐ E: ☐

Semana: **17**

Frecuencia: La verificación del equipo debe realizarse por día al iniciar el turno.

Día	Fecha	Hora	Código de equipo	pH buffer 4	pH buffer 7	Operario
Lunes	22-4-19	7:00	PH 2002	4.0	7.0	101
Martes	23/4/19	7:30	PH 2002	4.0	7.0	139
Miércoles	24/4/19	7:20	PH 2002	4.0	7.0	139
Jueves	25/4/19	7:40	PH 2002	4.1	7.1	101
Viernes	26/4/19	7:35	PH 2002	4.0	7.0	139
Sábado						

Observaciones:

Nota:

1. Importante que el electrodo este sumergido en solución de conservación a más de 3 cm siempre. No debe estar seco.
2. El electrodo debe estar correctamente conectado.
3. El electrodo debe estar en buen estado (Sin roturas, incrustaciones o depósitos). Enjuagar con agua destilada después de su uso
4. Verificar la pantalla del equipo.
5. De presentar alguna anomalía con el equipo o las soluciones buffer avisar al supervisor inmediato o personal de Calidad.

Firma de supervisor: _____



Revisión:	-				Autor:	Gestión Integrada:	Fecha:
Fecha:	02 / 19 (F PA00 71 00.01)				JERITHSOL PARRIS	AGUSTÍN RODAS	06.02.2019

B*

BADER- Panamá

Formulario

F PA00 8.5 00.03

Página

1 de 1

GESTIÓN INTEGRADA

CHECK LIST – ARRANQUE DE MÁQUINA

KW: 16

Departamento: Recentido

Máquina: Bomba

Turno: I

C: ☒

MA: ☒

E: ☒

S: ☒

Item operativo a controlar		Fecha:											
		13-4-19	16-4-19	17-4-19	18-4-19	Ok	No ok	Ok	No ok	Ok	No ok	Ok	No ok
1)	Limpieza bombo 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2)	Limpieza bombo 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3)	Limpieza bombo 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4)	Limpieza bombo 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5)	Limpieza bombo 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6)	Freno bombo 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7)	Freno bombo 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8)	Freno bombo 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9)	Freno bombo 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10)	Freno bombo 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dispositivo de seguridad a controlar													
1)	Barra de seguridad bombo 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2)	Barra de seguridad bombo 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3)	Barra de seguridad bombo 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4)	Barra de seguridad bombo 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5)	Barra de seguridad bombo 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6)													
7)													
8)													
9)													
10)													

RESPONSABLE DE CONTROL:

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

Observaciones *:

Controlado por:

Controlado por:

Revisión: -

Fecha: 06 / 18

Autor: ANDREA PERDOMO

Fecha: 26.06.2018

Verificación pH - Recurtido

C: ☒ MA: ☐ S: ☐ E: ☐

Semana: 26 Frecuencia: La verificación del equipo debe realizarse por día al iniciar el turno.

Día	Fecha	Hora	Código de equipo	pH buffer 4	pH buffer 7	Operario
Lunes	15-4-19	8:00	PH2002	4.0	7.1	101
Martes	16-4-19	7:00	PH2002	4.0	7.1	91
Miércoles	17-4-19	12:00	PH2002	4.0	7.0	101
Jueves	18-4-19	3:00	PH2002	4.0	7.0	101
Viernes						106 se Trabaja día Feriado
Sábado						

Observaciones:

- Nota:**
1. Importante que el electrodo este sumergido en solución de conservación a más de 3 cm siempre. No debe estar seco.
 2. El electrodo debe estar correctamente conectado.
 3. El electrodo debe estar en buen estado (Sin roturas, incrustaciones o depósitos). Enjuagar con agua destilada después de su uso
 4. Verificar la pantalla del equipo.
 5. De presentar alguna anomalía con el equipo o las soluciones buffer avisar al supervisor inmediato o personal de Calidad.

Firma de supervisor: _____

Revisión:									
Fecha:	(F PA00 71 00.01)	02 / 19							
Autor:	JERITHSOL PARRIS								
Gestión Integrada:	AGUSTÍN RODAS								
Fecha:	06.02.2019								

Revisión:	-						
Fecha:	02 / 19 (F PA00 71 00.01)						
Autor:	JERITHSOL PARRIS						
Gestión Integrada:	AGUSTÍN RODAS						
Fecha:	06.02.2019						

$\dot{s}$

Turno:

2

Aprobado por:

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:

Observaciones*:

Item / día

Controlado por:

Autor:

Autor:

Gestión Integrada:

Fecha:

Verificación pH - Recurtido

C: ☒ MA: ☐ S: ☐ E: ☐

Semana: 14

Frecuencia: La verificación del equipo debe realizarse por día al iniciar el turno.


Día	Fecha	Hora	Código de equipo	pH buffer 4	pH buffer 7	Operario
Lunes	1-4-19	8:00	PH2002	4.1	6.9	101
Martes	2-4-19	7:00	PH2002	4.0	7.0	101
Miércoles	3-4-19	7:30	PH2002	4.1	7.0	101
Jueves	4-4-19	7:00	PH2002	4.0	7.0	101
Viernes	5-4-19	8:00	PH2002	4.0	7.0	101
Sábado						

Observaciones:

Nota:

1. Importante que el electrodo este sumergido en solución de conservación a más de 3 cm siempre. No debe estar seco.
2. El electrodo debe estar correctamente conectado.
3. El electrodo debe estar en buen estado (Sin roturas, incrustaciones o depósitos). Enjuagar con agua destilada después de su uso
4. Verificar la pantalla del equipo.
5. De presentar alguna anomalía con el equipo o las soluciones buffer avisar al supervisor inmediato o personal de Calidad.

Firma de supervisor:



Revisión:					Autor:	Gestión Integrada:	Fecha:
Fecha:	02 / 19 (F PA00 71 00.01)				JERITHSOL PARRIS	AGUSTÍN RODAS	06.02.2019

CHECK LIST – ARRANQUE DE MÁQUINA

C: ☒ MA: ☒ E: ☒ S: ☒

KW: 13

Departamento: Recortado

Máquina: Bombas

Turno: J

Item operativo a controlar		Fecha:									
		25-3-19		26-3-19		27-3-19		28-3-19		29-3-19	
		Ok	No ok	Ok	No ok	Ok	No ok	Ok	No ok	Ok	No ok
1)	Limpieza bombo 1	/		/		/		/		/	
2)	Limpieza bombo 2	/		/		/		/		/	
3)	Limpieza bombo 3	/		/		/		/		/	
4)	Limpieza bombo 4	/		/		/		/		/	
5)	Limpieza bombo 5	/		/		/		/		/	
6)	Freno bombo 1	/		/		/		/		/	
7)	Freno bombo 2	/		/		/		/		/	
8)	Freno bombo 3	/		/		/		/		/	
9)	Freno bombo 4	/		/		/		/		/	
10)	Freno bombo 5	/		/		/		/		/	
Dispositivo de seguridad a controlar											
1)	Barra de seguridad bombo 1	/		/		/		/		/	
2)	Barra de seguridad bombo 2	/		/		/		/		/	
3)	Barra de seguridad bombo 3	/		/		/		/		/	
4)	Barra de seguridad bombo 4	/		/		/		/		/	
5)	Barra de seguridad bombo 5	/		/		/		/		/	
6)											
7)											
8)											
9)											
10)											
RESPONSABLE DE CONTROL:											
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN:											

