



LEYENDA

Magnitud de Consecuencias - S.5.B

S.5.B - Ruptura total de un brazo firme de transferencia de GNL en el mar durante la transferencia de GNL de la unidad flotante de almacenamiento al Muelle - PERC fallo pero ESD tuvo éxito – tiempo de aislamiento 120 segundos.

Explosión (Noche-4.3E)

294,4m (radio) a 0,1 bar

228,3m (radio) a 0,2 bar

193,6m (radio) a 0,4 bar

02004006008001.0001.2001.4001.600 m

1:16.000

Source:
UTM WGS 1984, Fuso 17N
Image Captured on Google Earth, 06/02/2017
Date Image, 11/2016

0	ORIGINAL	07/04/2017	ENRICO G.	Vitor T.	Vitor T.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PREP.	REV.	APROB.
		CONTRATO NO:	-		
		GESTOR DE PROYECTO:	-		
		CREA NO:	-		
			-		
CLIENTE:	---				
PROYECTO:	Evaluación del Riesgo				
ÁREA:	Terminal GNL SINOLAM en Panamá - PERA/SINOLAM				
TÍTULO:	S.5.B - Ruptura total de un brazo firme de transferencia de GNL en el mar durante la transferencia de GNL de la unidad flotante de almacenamiento al Muelle - PERC fallo pero ESD tuvo éxito – tiempo de aislamiento 120 segundos. Explosión (Noche-4.3E)				
PROY.	--	PREPARADO	ENRICO	REVISADO	APROBADO
ESCALA	--	AS.	--	VITOR TOLEDO	VITOR TOLEDO
FECHA	07/04/2017	NO.	--	SEP.	HOJA 01 / 01
