



LEYENDA

Magnitud de Consecuencias - S.5.C

S.5.C - Ruptura total de un brazofirme de transferencia de GNL en el mar durante la transferencia de GNL de la unidad flotante de almacenamiento al Muelle - PERC y ESD fallan – Manual de Operación aislamiento en 10 minutos.

Explosión (Noche-4.3E)

98,4m (radio) a 0,1 bar

70,9m (radio) a 0,2 bar

56,5m (radio) a 0,4 bar

02004006008001.0001.2001.4001.600 m

1:16.000

Fuente:
UTM WGS 1984, Fuso 17N
Imagen Capturada en Google Earth, 06/02/2017
Fecha Imagen, 11/2016

0	ORIGINAL	07/04/2017	ENRICO G.	Vitor T.	Vitor T.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PREP.	REV.	APROB.
		CONTRATO NO:	-		
		GESTOR DE PROYECTO:	-		
		CREA NO:	-		
			-		
CLIENTE:	---				
PROYECTO:	Evaluación del Riesgo				
ÁREA:	Terminal GNL SINOLAM en Panamá - PERA/SINOLAM				
TÍTULO:	S.5.C - Ruptura total de un brazofirme de transferencia de GNL en el mar durante la transferencia de GNL de la unidad flotante de almacenamiento al Muelle - PERC y ESD fallan – Manual de Operación aislamiento en 10 minutos.- Explosión (Noche-4.3E)				
PROY.	--	PREPARADO	ENRICO	REVISADO	APROBADO
ESCALA	--	AS.	--	VITOR TOLEDO	VITOR TOLEDO
FECHA	07/04/2017	NO.	--	SEP.	HOJA
					01 / 01
