

En las siguientes fotografías se puede observar la estructura existente. Por otro lado, el salón-comedor del restaurante, el área posterior y muro de piedras existente:



Figura 1. Vista del restaurante existente que será reestructurado para brindar un mayor espacio y comodidad a sus clientes, propiedad de OKRASEN COMMERCIAL, S. A.



Figura 2. Vista del restaurante existente en operación, propiedad de OKRASEN COMMERCIAL, S. A. Se observa el salón-comedor del restaurante “Sabor Escondido”.



Figura 3. Vista del restaurante existente en operación, propiedad de OKRASEN COMMERCIAL, S. A. Se observa el salón-comedor del restaurante “Sabor Escondido”.



Figura 4. Vista del muro de piedra en la parte posterior del restaurante “Sabor Escondido”, en Valle Escondido, Bajo Boquete, el cual se desea reestructurar, propiedad de OKRASEN COMMERCIAL, S. A.