

Cotización No. **RP-450902**

Fecha: 25/5/2019

Vigencia hasta: 21/11/2019

Cliente:	MINISTERIO DE AMBIENTE		Cotizado por:	DAMIAN JORGE VAUGHN	
Cédula/RUC:	08-NT-0002-0005498	Ubicación:	Sucursal Ricardo J. Alfaro	Placa:	G02268
Teléfono:	5000855	Canal:	Taller Planta	Marca:	TOYOTA
Email:	KLANAS@MIAMBIENTE.GOB.PA			Modelo:	HILUX
Observaciones:				Serie:	MR0FR22G200764746
				Año:	2014

Tipo	Descripción	Cant.	Precio	Precio Ext.	Descuento	Total	Promo
Repuesto	COMPRESOR DEL A/A	1	893.93	893.93	89.39	804.54	
Repuesto	JUEGO EMPAQUES REVISION GRAL	1	4.14	4.14	0.41	3.73	
Repuesto	SECADOR ENFRIADOR	1	146.57	146.57	14.66	131.91	
Repuesto	KIT DE BANDAS DE FRENOS	1	113.79	113.79	37.80	75.99	PRO-48
Repuesto	BUJE (RESORTE)	2	35.20	70.40	7.04	63.36	
Servicio	REEMPLAZAR COMPRESOR CON CLUTCH MAGNETICO	1	124.63	124.63	18.69	105.94	
Service	231GAS REFRIGERANTE R134A	2	10.00	20.00	0.00	20.00	
Service	ACEITE PAG 100	80	0.04	3.20	0.00	3.20	
Servicio	REEMPLAZAR BANDAS DE FRENOS	1	113.30	113.30	17.00	96.30	
Servicio	REEMPLAZAR CAUCHOS DEL MUELLE TRASERO	1	113.30	113.30	17.00	96.30	
Paquete	MR-0B1J63C-FR22GMR0 SERVICIO DE 160,000 KM	1					
	PADS PARA BATERIAS	1	4.47	4.47	0.89	3.58	
	TABLETA DE FLUIDO WINDSHIELD WASHER	1	3.33	3.33	0.67	2.66	
	ACEITE MULTIGRADO 15W40 TOTE #1	8	6.70	53.60	0.00	53.60	
	SERVICIO DE 160,000 KM	1	317.24	317.24	31.72	285.52	
	SHELL SPIRAX A 80W90 REG 1Lt	7	9.91	69.37	13.87	55.50	
	FILTRO DE ACEITE	1	9.69	9.69	1.94	7.75	
	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2	7.34	14.68	3.68	11.00	PRO-48
	FILTRO DE AIRE	1	69.15	69.15	13.83	55.32	
	FILTRO DE CABINA A/A	1	52.46	52.46	10.49	41.97	
	PENNZOIL-80W90 LSD 1QT	4	9.91	39.64	0.00	39.64	
	Limpiador de Frenos y Partes	1	5.66	5.66	1.13	4.53	
	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1	1.50	1.50	0.30	1.20	
	SUPER REFRIGERANTE DE LARGA DURACION 4L	2	55.73	111.46	30.63	80.83	PRO-48
	SUPER REFRIGERANTE DE LARGA DURACION 2L	1	30.72	30.72	7.80	22.92	PRO-48
Paquete	PMC-RPPAQMOC10 COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING	1					
	COMBO DE SERVICIO DE POWER STEERING	1	29.43	29.43	4.41	25.02	
	KIT DE POWER STEERING	1	49.52	49.52	9.90	39.62	

Disponibilidad 2-4 días

Disponibilidad 5-22 días

Repuesto	BUJE (RESORTE)	2
----------	----------------	---

SUB-TOTAL:	2,465.18
DESCUENTO:	333.25
SUB-TOTAL NETO:	2,131.93

Juntos llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

www.toyotarp.com / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500

Cotización No. RP-450902

Fecha: 25/5/2019

Vigencia hasta: 21/11/2019

Cliente: MINISTERIO DE AMBIENTE

Cotizado por: DAMIAN JORGE VAUGHN

Cédula/RUC: 08-NT-0002-0005498

Ubicación:

Sucursal Ricardo J. Alfaro

Placa: G02268

Teléfono: 5000855

Canal:

Taller Planta

Marca: TOYOTA

Email: KLANAS@MIAMBIENTE.GOB.PA

Modelo: HILUX

Observaciones:


Serie: MR0FR22G200764746

Año: 2014

ITBMS: 149.24
TOTAL B/. 2,281.17

Estimados Clientes:

Por favor confeccionar los **CHEQUES** a nombre de **RICARDO PEREZ, S. A.** / utilizar un solo color de TINTA.

Muchas Gracias..

MARCA	TOYOTA
PAIS DE ORIGEN	JAPON
CASA PRODUCTORA	T. M. C.
FORMA DE PAGO	CONTADO O CREDITO
ENTREGA	DE 2 A 25 DIAS
GARANTIA	30 DIAS

Juntos Llegamos lejos.

Ricardo Pérez, S.A. Distribuidor Autorizado en Panamá por Toyota Motor Corporation

www.toyotarp.com / Atención al Cliente 800-0050

Para Programar su cita: Panamá 279-4500 / Provincias Centrales 970-3025 / Chiriquí y Bocas del Toro 775-2122

Citas por WhatsApp 6677-4400 / Cotiza Repuestos 279-4500