



CDM
COMERCIAL DE MOTORES, S.A.
REPORTE DE TRABAJO

CLIENTE	FONIDOS UTILES DE PMÁ			OS	112032
DIRECCIÓN	JO ESPERANZA			FECHA	13/8/18
CONTACTO	GIOVANNI ESPINOZA.			CELULAR	60018-134
MARCA MOTOR	VOLVO	MODELO MOTOR	EC220	SERIE MOTOR	2A0745
DIRECCION ELECTRÓNICA		No. De Equipo	2	Hrs/Ms	4239

QUEJA DEL CLIENTE O SINTOMA DE LA FALLA

FECHA DE LA FALLA

SERVICIO MANTENIMIENTO 4,000 HRS.

ESTADO DEL EQUIPO

Colocar "X" si su estatus es aceptable o colocar "0" si necesita reparación o carece de elemento

Descripción	Estado	Nombre del Tec	Fecha/Hora de Entrada	Registro de Visitas	
				Fecha/Hora de Salida	Nivel de Combustible
Llave de encendido	X	Alvaro	13/8/2018		E 1/4 1/2 3/4 F
Barandales y Escaleras	✓	Sandoval	8:30	5:00	
Aire Acondicionado	✓				
Radio Casetera	X	Vicente	PM	PM	
Tablero de Instrumentos	✓	Ruiz			E 1/4 1/2 3/4 F
Indicador de Batería	✓				
Indicador de Aceite	✓				
Tacómetro	✓				
Marcador de Temperatura	✓				
Marcador de Combustible	✓				
Parrillas	✓				
Cinturon de Seguridad	✓				
Extintor	✓				
Herramientas	✓				
Bocina/Claxon	✓				
Bucket	✓				
Rodaje (Llantas/Cadenas)	✓				
Vidrio Frontal	✓				
Limpia Parabrisas	✓				
Retrovisores	✓				
Luces de Trabajo	✓				
Protección de Vidrios	✓				
Contrapeso	✓				
Luces de Freno	✓				
Luces de Emergencia/Reversa	✓				
Vidrios de Puertas	✓				
Manijas para abrir la puerta	✓				

CASUSA DE LA FALLA

- Servicio de mantenimiento de 4000 HRS
- Se reemplazo la correa del compresor del Aire A/c.

NÚMERO DE PARTE CAUSAL DE LA FALLA

DESCRIPCION DE LA REPARACION

- Se realizo cambio del aceite de motor, aceite motor de giro, aceite hidráulico y aceite de los mandos finales izquierdo y derecho.
- Se suministro aceite para análisis de todos los componentes.
- Se reemplazo filtros de aceite de motor, filtros combustibles primario y secundario, filtro respiradero diésel, filtro del retorno hidráulico, filtro piloto, filtro de fugas y filtro respiradero hidráulico.
- Cambio de los filtros de aire aspiración del motor primario y secundario.
- Se realizo el ajuste de valvulas (calibración) y cambio del anillo guía tapa válvulas.
- Se realizo la fijación del marco al equipo. Engrase del equipo.

SERIAL DEL REPUESTO ANTERIOR

SERIAL DEL REPUESTO NUEVO

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS ADICIONALES

- Se realizo mantenimiento de chiva A/c, se cambio filtro secader, válvula de expansión y filtros de cabina primario y el secundario de aire A/c.
- Se borro el código de servicio de mantenimiento.
- Se realizo prueba y al equipo quedo operativo.

NOMBRE/FIRMA DE JEFE DE ÁREA

KILOMETROS INICIALES		CONSULTAS ESTAMOS PARA SERVIRLES	JEFE DE TALLER AGRICOLA/MARINO	6553-5783
KILOMETROS FINALES		JEFE DE TALLER INDUSTRIAL	6612-1994	ADMINISTRACION DE TALLER