

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE COORDENADAS EsIA RENGLÓN No. 2: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERRERA - CAMINO VÍA EL MEJÍA ARRIBA - EL MEJÍA ABAJO

YB Yuria Yasmin Benitez



Mar 12/06/22 3:00 PM

Para: Alex De Gracia

CC: Luis Peña



COORDENADAS CAMINO EL ...

25 KB



Formulario solicitud Direcció...

33 KB

3 archivos adjuntos (718 KB) Guardar todo en OneDrive - MIAMBIENTE Descargar todo

Buenas tardes Lic. De Gracia:

Adjunto solicitud de verificación de coordenadas del EsIA "**RENGLÓN No. 2: REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN (AGROPECUARIOS) PARA LA PROVINCIA DE HERRERA - CAMINO VÍA EL MEJÍA ARRIBA - EL MEJÍA ABAJO**", Promotor: **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**, ubicado en el Corregimiento Chumical, Distrito Las Minas, Provincia Herrera.

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de verificación de coordenadas
2. Mapa de ubicación
3. Archivo Excel con coordenadas UTM

Atenta a sus comentarios.

Responder

Responder a todos

Reenviar