

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE**  
**RESOLUCIÓN No. DRLS-IA-027-2024**

Del 11 de septiembre de 2024.

Por la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, correspondiente al proyecto denominado, **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”**.

La Suscrita Directora Regional encargada del Ministerio de Ambiente Los Santos, en uso de sus facultades legales, y

**CONSIDERANDO**

Que el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP)**, mediante su representante Legal el señor, **RAFAEL SABONGE VILAR**, con Cedula personal No. **8-721-2041**, se propone realizar el proyecto denominado: **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”**.

Que, en virtud de lo antedicho, el día 02 de julio de 2024 mediante su representante legal el señor **RAFAEL SABONGE VILAR**, presentó ante el Ministerio de Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, denominado: **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”**, ubicado en el corregimiento de la Colorada, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos, elaborado bajo la responsabilidad de **ODENIS VERGARA / LIBRADA DE LEÓN** personas naturales debidamente inscritas en el Registro de Consultores Idóneos que lleva el Ministerio de Ambiente, mediante las Resoluciones, **IRC-001-2023, / IRC-014-2024** respectivamente.

Que el 02 de julio de 2024, mediante **PROVEIDO DRLS-021-2406-2024**, la **SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**, del **MINISTERIO DE AMBIENTE** admite a la fase de evaluación y análisis el EsIA, categoría I, del proyecto denominado **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”** y en virtud de lo establecido para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No.1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No.2 del 27 de marzo de 2024, se surtió el proceso de evaluación del referido EsIA, tal como consta en el expediente correspondiente.

El proyecto **REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO**, el mismo comprende una longitud de 5.778 Km, que consiste de manera general en la ejecución de las siguientes actividades: colocación de 0.15 m de sub- base, 0.2 m de capa material selecto, 0.15m de capa base, imprimación, 0.075 m de hormigón asfáltico caliente, primer sello y segundo sello, Adicional se construirán estructuras

complementarias de concreto (drenajes tubulares, cunetas pavimentadas, zampeado, cajones pluviales doble, plancha vehiculares y peatonales).  
El proyecto contara con la rehabilitación de las siguientes calles:

- 1. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA ATALAYITA - EL MELÓN
- 2. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA PRINCIPAL - EL MELÓN
- 3. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA EL MELÓN- EL GUAYABITO
- 4. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA EL GUAYABITO- EL ATALAYITA
- 5. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA ATALAYITA - CASA DE MASSIEL ESCOBAR.
- 6. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA LA CORNETA – EL MELÓN
- 7. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA LA PLAZA – SAN ISIDRO
- 8. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA LAS MONAS – RESIDENCIA DE PEDRO PÉREZ.
- 9. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA LOS RODRIGUEZ – LOS PICADORES
- 10. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA RODEITO – LA CORNETA
- 11. REHABILITACIÓN DE CALLE INTERNA ROSA CEDEÑO – LOTE DE FRANSISCO SAAVEDRA.

El proyecto se localiza en los corregimientos de la Colorada, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos. En las siguientes coordenadas UTM (WGS-84):

| Calle Atalayita - El Melón |                         |             |                 |             |                          |             |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                   | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                            | ESTE                    | NORTE       | ESTE            | NORTE       | ESTE                     | NORTE       |
| 0+000                      | 548367.6342             | 864999.5006 | 548367.7367     | 865005.8997 | 548367.8392              | 865012.2989 |
| 0+020                      | 548346.3729             | 865001.651  | 548347.9027     | 865007.8655 | 548349.4325              | 865014.08   |
| 0+040                      | 548326.3173             | 865009.5077 | 548329.3407     | 865015.1486 | 548332.364               | 865020.7895 |
| 0+060                      | 548308.6896             | 865018.9557 | 548311.713      | 865024.5966 | 548314.7363              | 865030.2375 |
| 0+080                      | 548291.0619             | 865028.4037 | 548294.0853     | 865034.0446 | 548297.1087              | 865039.6855 |
| 0+100                      | 548273.4343             | 865037.8517 | 548276.4576     | 865043.4926 | 548279.481               | 865049.1335 |
| 0+120                      | 548256.6188             | 865053.244  | 548261.8527     | 865056.9273 | 548267.0865              | 865060.6106 |
| 0+140                      | 548247.8264             | 865073.4946 | 548254.0008     | 865075.1789 | 548260.1752              | 865076.8632 |
| 0+160                      | 548239.7353             | 865086.7856 | 548243.6689     | 865091.8341 | 548247.6026              | 865096.8825 |
| 0+180                      | 548225.3287             | 865091.3175 | 548224.9936     | 865097.7087 | 548224.6586              | 865104.0999 |
| 0+200                      | 548206.6703             | 865087.6858 | 548205.3641     | 865093.9511 | 548204.0579              | 865100.2163 |
| 0+220                      | 548187.0913             | 865083.6038 | 548185.7851     | 865089.8691 | 548184.4789              | 865096.1343 |
| 0+240                      | 548164.8556             | 865082.8308 | 548165.9354     | 865089.1391 | 548167.0151              | 865095.4474 |
| 0+260                      | 548144.8137             | 865088.6849 | 548146.7646     | 865094.7803 | 548148.7156              | 865100.8756 |
| 0+280                      | 548125.7656             | 865094.7816 | 548127.7165     | 865100.877  | 548129.6675              | 865106.9724 |
| 0+300                      | 548107.4636             | 865099.2382 | 548108.3292     | 865105.5794 | 548109.1949              | 865111.9205 |
| 0+320                      | 548087.6474             | 865101.9433 | 548088.513      | 865108.2845 | 548089.3786              | 865114.6257 |
| 0+340                      | 548067.8311             | 865104.6485 | 548068.6968     | 865110.9896 | 548069.5624              | 865117.3308 |
| 0+360                      | 548048.0149             | 865107.3536 | 548048.8806     | 865113.6948 | 548049.7462              | 865120.036  |
| 0+380                      | 548028.1987             | 865110.0587 | 548029.0644     | 865116.3999 | 548029.93                | 865122.7411 |
| 0+400                      | 548007.6451             | 865113.6237 | 548009.3777     | 865119.7847 | 548011.1102              | 865125.9457 |
| 0+448.87                   | 547961.648              | 865137.5075 | 547966.9425     | 865141.1031 | 547972.237               | 865144.6986 |

| Calle Principal - El Melón |                         |             |                 |             |                          |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Estación                   | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |
|                            | ESTE                    | NORTE       | ESTE            | NORTE       | ESTE                     |
| 0+000                      | 548165.3932             | 864918.1464 | 548161.1839     | 864913.3255 | 548156.975               |
| 0+020                      | 548180.4587             | 864904.9924 | 548176.2494     | 864900.1714 | 548172.04                |
| 0+040                      | 548195.5243             | 864891.8384 | 548191.315      | 864887.0174 | 548187.106               |
| 0+060                      | 548210.4424             | 864877.8056 | 548205.8779     | 864873.3194 | 548201.314               |
| 0+080                      | 548224.4617             | 864863.5417 | 548219.8973     | 864859.0555 | 548215.333               |

111

|          |             |             |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0+100    | 548238.4253 | 864850.4316 | 548234.4784 | 864845.3936 | 548230.531 |
| 0+120    | 548254.5214 | 864839.6206 | 548251.0649 | 864834.2342 | 548247.609 |
| 0+140    | 548271.3538 | 864828.8193 | 548267.8974 | 864823.4329 | 548264.441 |
| 0+160    | 548288.2359 | 864816.553  | 548284.0669 | 864811.6971 | 548279.898 |
| 0+180    | 548302.4499 | 864803.4524 | 548298.784  | 864798.2064 | 548295.118 |
| 0+196.81 | 548315.6808 | 864797.0887 | 548313.871  | 864790.9499 | 548312.061 |

| El Melón – Guayabito |                         |             |                 |             |                          |             |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación             | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                      | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                | 548015.0978             | 864249.8877 | 548021.3509     | 864251.251  | 548027.604               | 864252.6144 |
| 0+020                | 548010.8374             | 864269.4287 | 548017.0905     | 864270.792  | 548023.3436              | 864272.1553 |
| 0+040                | 548006.577              | 864288.9696 | 548012.8301     | 864290.3329 | 548019.0832              | 864291.6963 |
| 0+060                | 548002.5425             | 864309.1883 | 548008.8989     | 864309.9345 | 548015.2552              | 864310.6807 |
| 0+080                | 548003.1079             | 864330.9353 | 548009.4169     | 864329.8598 | 548015.7259              | 864328.7843 |
| 0+100                | 548009.2404             | 864350.9872 | 548015.2998     | 864348.9272 | 548021.3592              | 864346.8671 |
| 0+120                | 548011.207              | 864368.0206 | 548017.5764     | 864368.6456 | 548023.9458              | 864369.2707 |
| 0+140                | 548006.6411             | 864386.6263 | 548012.8801     | 864388.0529 | 548019.1191              | 864389.4794 |
| 0+160                | 548003.7288             | 864407.1876 | 548010.0954     | 864407.8413 | 548016.4619              | 864408.495  |
| 0+180                | 548001.1059             | 864426.23   | 548007.3495     | 864427.6362 | 548013.5931              | 864429.0423 |
| 0+200                | 547995.2001             | 864443.9612 | 548001.0399     | 864446.5797 | 548006.8797              | 864449.1982 |
| 0+220                | 547985.9646             | 864460.96   | 547991.5117     | 864464.1521 | 547997.0588              | 864467.3443 |
| 0+240                | 547975.9891             | 864478.2946 | 547981.5362     | 864481.4868 | 547987.0833              | 864484.6789 |
| 0+260                | 547966.0137             | 864495.6293 | 547971.5608     | 864498.8215 | 547977.1079              | 864502.0136 |
| 0+280                | 547957.8784             | 864516.0955 | 547964.168      | 864517.2792 | 547970.4576              | 864518.4628 |
| 0+300                | 547958.1917             | 864538.5032 | 547964.4457     | 864537.1441 | 547970.6998              | 864535.7851 |
| 0+320                | 547967.2062             | 864559.0201 | 547972.4373     | 864555.3329 | 547977.6684              | 864551.6457 |
| 0+340                | 547981.7349             | 864574.4267 | 547986.1751     | 864569.8174 | 547990.6152              | 864565.2082 |
| 0+360                | 547996.1387             | 864588.3022 | 548000.5789     | 864583.693  | 548005.019               | 864579.0838 |
| 0+380                | 548010.5425             | 864602.1777 | 548014.9827     | 864597.5685 | 548019.4228              | 864592.9593 |
| 0+400                | 548024.9463             | 864616.0533 | 548029.3864     | 864611.4441 | 548033.8266              | 864606.8349 |
| 0+420                | 548039.3501             | 864629.9288 | 548043.7902     | 864625.3196 | 548048.2304              | 864620.7104 |
| 0+440                | 548053.7739             | 864643.824  | 548058.1938     | 864639.1954 | 548062.6137              | 864634.5667 |
| 0+460                | 548069.3886             | 864657.3087 | 548073.3243     | 864652.2619 | 548077.26                | 864647.2152 |
| 0+480                | 548086.0765             | 864669.1334 | 548089.6409     | 864663.8179 | 548093.2053              | 864658.5023 |
| 0+500                | 548102.6875             | 864680.2722 | 548106.2519     | 864674.9567 | 548109.8164              | 864669.6412 |
| 0+520                | 548118.7759             | 864691.4846 | 548122.6543     | 864686.3936 | 548126.5327              | 864681.3027 |
| 0+540                | 548133.5642             | 864703.9666 | 548137.9315     | 864699.2883 | 548142.2988              | 864694.6099 |
| 0+560                | 548147.0326             | 864717.8627 | 548151.8451     | 864713.6437 | 548156.6577              | 864709.4247 |
| 0+580                | 548159.0464             | 864733.0339 | 548164.2561     | 864729.3164 | 548169.4658              | 864725.599  |
| 0+600                | 548169.7773             | 864749.4675 | 548175.1928     | 864746.0569 | 548180.6083              | 864742.6463 |
| 0+620                | 548180.4353             | 864766.391  | 548185.8509     | 864762.9804 | 548191.2664              | 864759.5698 |
| 0+640                | 548192.3284             | 864783.7909 | 548197.076      | 864779.499  | 548201.8236              | 864775.2071 |
| 0+660                | 548210.644              | 864796.9495 | 548213.1964     | 864791.0805 | 548215.7489              | 864785.2115 |
| 0+680                | 548230.1114             | 864803.613  | 548232.1205     | 864797.5365 | 548234.1296              | 864791.46   |
| 0+700                | 548248.3864             | 864809.7892 | 548251.0502     | 864803.9699 | 548253.714               | 864798.1506 |
| 0+720                | 548262.7216             | 864820.3528 | 548267.1101     | 864815.6945 | 548271.4987              | 864811.0361 |
| 0+725.35             | 548266.6128             | 864824.0188 | 548271.0014     | 864819.3604 | 548275.39                | 864814.702  |

| Calle Guayabito - La Atalayita |                         |             |                 |             |                          |             |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                       | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                                | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                          | 547731.4478             | 864270.6056 | 547732.6319     | 864264.3161 | 547733.8159              | 864258.0266 |
| 0+020                          | 547751.1026             | 864274.3057 | 547752.2866     | 864268.0161 | 547753.4706              | 864261.7266 |
| 0+040                          | 547772.7952             | 864275.9869 | 547772.1289     | 864269.6217 | 547771.4627              | 864263.2564 |
| 0+060                          | 547793.6009             | 864269.9969 | 547791.2502     | 864264.0443 | 547788.8994              | 864258.0916 |
| 0+080                          | 547812.2029             | 864262.6509 | 547809.8522     | 864256.6983 | 547807.5015              | 864250.7456 |
| 0+100                          | 547830.2421             | 864256.7188 | 547828.8326     | 864250.4759 | 547827.423               | 864244.2331 |
| 0+120                          | 547848.7919             | 864254.4433 | 547848.6507     | 864248.0448 | 547848.5095              | 864241.6464 |
| 0+140                          | 547867.9474             | 864255.6747 | 547868.594      | 864249.3074 | 547869.2406              | 864242.9402 |
| 0+160                          | 547887.8451             | 864257.6953 | 547888.4917     | 864251.328  | 547889.1383              | 864244.9608 |
| 0+180                          | 547907.7427             | 864259.7159 | 547908.3893     | 864253.3487 | 547909.0359              | 864246.9814 |
| 0+200                          | 547927.6404             | 864261.7366 | 547928.287      | 864255.3693 | 547928.9336              | 864249.0021 |

|          |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0+220    | 547947.5381 | 864263.7572 | 547948.1847 | 864257.39   | 547948.8313 | 864251.0227 |
| 0+240    | 547967.4357 | 864265.7778 | 547968.0823 | 864259.4106 | 547968.7289 | 864253.0433 |
| 0+260    | 547987.8701 | 864267.6717 | 547987.9917 | 864261.2729 | 547988.1133 | 864254.8741 |
| 0+280    | 548010.0004 | 864263.3292 | 548007.4697 | 864257.4508 | 548004.939  | 864251.5725 |
| 0+300    | 548028.3645 | 864250.2385 | 548023.6329 | 864245.929  | 548018.9012 | 864241.6196 |
| 0+320    | 548041.6726 | 864235.1774 | 548036.8753 | 864230.9411 | 548032.078  | 864226.7049 |
| 0+340    | 548054.9108 | 864220.1857 | 548050.1135 | 864215.9495 | 548045.3162 | 864211.7133 |
| 0+360    | 548068.653  | 864206.5943 | 548064.3154 | 864201.8885 | 548059.9777 | 864197.1826 |
| 0+380    | 548083.3588 | 864193.0393 | 548079.0212 | 864188.3334 | 548074.6836 | 864183.6276 |
| 0+400    | 548098.1231 | 864181.2668 | 548094.6446 | 864175.8947 | 548091.166  | 864170.5226 |
| 0+420    | 548115.0529 | 864171.0225 | 548111.7538 | 864165.5384 | 548108.4546 | 864160.0542 |
| 0+425.08 | 548119.4039 | 864168.405  | 548116.1048 | 864162.9209 | 548112.8056 | 864157.4368 |

| Calle Atalayita - Massiel Escobar |                         |             |                 |             |                          |             |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                          | Servidumbre Izq.= 7.50m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 7.50m |             |
|                                   | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                             | 547534.8145             | 865030.3983 | 547536.1635     | 865037.7759 | 547537.5126              | 865045.1536 |
| 0+020                             | 547515.1407             | 865033.9956 | 547516.4897     | 865041.3733 | 547517.8388              | 865048.751  |
| 0+040                             | 547495.4669             | 865037.593  | 547496.8159     | 865044.9707 | 547498.165               | 865052.3484 |
| 0+060                             | 547475.7931             | 865041.1904 | 547477.1421     | 865048.5681 | 547478.4911              | 865055.9458 |
| 0+080                             | 547456.1193             | 865044.7878 | 547457.4683     | 865052.1655 | 547458.8173              | 865059.5432 |
| 0+100                             | 547436.252              | 865048.5307 | 547437.8144     | 865055.8662 | 547439.3769              | 865063.2016 |
| 0+120                             | 547416.297              | 865053.6232 | 547418.4407     | 865060.8103 | 547420.5843              | 865067.9974 |
| 0+140                             | 547396.8128             | 865060.294  | 547399.524      | 865067.2868 | 547402.2351              | 865074.2797 |
| 0+160                             | 547377.924              | 865068.5006 | 547381.1854     | 865075.2544 | 547384.4467              | 865082.0082 |
| 0+180                             | 547359.7515             | 865078.1904 | 547363.5421     | 865084.662  | 547367.3327              | 865091.1336 |
| 0+200                             | 547342.4115             | 865089.3015 | 547346.7071     | 865095.4494 | 547351.0028              | 865101.5974 |
| 0+220                             | 547326.1199             | 865101.2916 | 547330.6013     | 865107.3056 | 547335.0826              | 865113.3195 |
| 0+240                             | 547310.0828             | 865113.2419 | 547314.5641     | 865119.2559 | 547319.0455              | 865125.2698 |
| 0+260                             | 547294.0456             | 865125.1922 | 547298.527      | 865131.2062 | 547303.0083              | 865137.2201 |
| 0+280                             | 547278.0084             | 865137.1425 | 547282.4898     | 865143.1565 | 547286.9712              | 865149.1704 |
| 0+300                             | 547261.9713             | 865149.0928 | 547266.4527     | 865155.1068 | 547270.934               | 865161.1207 |
| 0+320                             | 547245.9341             | 865161.0431 | 547250.4155     | 865167.0571 | 547254.8969              | 865173.071  |
| 0+340                             | 547229.897              | 865172.9934 | 547234.3783     | 865179.0074 | 547238.8597              | 865185.0213 |
| 0+360                             | 547213.8598             | 865184.9437 | 547218.3412     | 865190.9577 | 547222.8225              | 865196.9716 |
| 0+380                             | 547197.8227             | 865196.894  | 547202.304      | 865202.908  | 547206.7854              | 865208.9219 |
| 0+380                             | 547197.8227             | 865196.894  | 547202.304      | 865202.908  | 547206.7854              | 865208.9219 |
| 0+400                             | 547181.7855             | 865208.8443 | 547186.2669     | 865214.8583 | 547190.7482              | 865220.8722 |
| 0+420                             | 547165.6328             | 865221.1036 | 547170.3351     | 865226.9464 | 547175.0374              | 865232.7892 |
| 0+440                             | 547150.171              | 865234.5734 | 547155.2602     | 865240.0825 | 547160.3494              | 865245.5916 |
| 0+460                             | 547135.4801             | 865248.1446 | 547140.5693     | 865253.6537 | 547145.6585              | 865259.1628 |
| 0+480                             | 547120.7892             | 865261.7158 | 547125.8784     | 865267.2249 | 547130.9676              | 865272.734  |
| 0+500                             | 547106.0983             | 865275.287  | 547111.1875     | 865280.7961 | 547116.2767              | 865286.3052 |
| 0+520                             | 547091.4261             | 865288.1436 | 547096.1467     | 865293.9716 | 547100.8672              | 865299.7997 |
| 0+540                             | 547075.7674             | 865300.2665 | 547080.3338     | 865306.2162 | 547084.9001              | 865312.1658 |
| 0+560                             | 547059.9017             | 865312.4436 | 547064.4681     | 865318.3932 | 547069.0345              | 865324.3428 |
| 0+580                             | 547044.036              | 865324.6206 | 547048.6024     | 865330.5703 | 547053.1688              | 865336.5199 |
| 0+600                             | 547028.1703             | 865336.7977 | 547032.7367     | 865342.7473 | 547037.3031              | 865348.6969 |
| 0+610                             | 547020.2353             | 865342.8878 | 547024.8017     | 865348.8375 | 547029.3681              | 865354.7871 |

| Calle La Corneta - El Melón |                         |             |                 |             |                          |             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                    | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                             | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                       | 548329.8501             | 865440.3109 | 548323.4847     | 865439.6463 | 548317.1193              | 865438.9817 |
| 0+020                       | 548331.9271             | 865420.4191 | 548325.5617     | 865419.7544 | 548319.1963              | 865419.0898 |
| 0+040                       | 548334.0041             | 865400.5272 | 548327.6387     | 865399.8626 | 548321.2733              | 865399.1979 |
| 0+060                       | 548336.0811             | 865380.6353 | 548329.7157     | 865379.9707 | 548323.3503              | 865379.3061 |
| 0+080                       | 548335.7995             | 865358.7664 | 548329.5353     | 865360.0774 | 548323.271               | 865361.3885 |
| 0+100                       | 548327.4629             | 865338.6779 | 548321.8326     | 865341.7208 | 548316.2022              | 865344.7636 |
| 0+120                       | 548320.9455             | 865322.1076 | 548314.6366     | 865323.184  | 548308.3278              | 865324.2604 |
| 0+140                       | 548318.4429             | 865302.5473 | 548312.0931     | 865303.3471 | 548305.7432              | 865304.1468 |
| 0+160                       | 548315.9438             | 865282.7041 | 548309.594      | 865283.5038 | 548303.2441              | 865284.3035 |
| 0+180                       | 548313.4447             | 865262.8608 | 548307.0949     | 865263.6606 | 548300.745               | 865264.4603 |

|          |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0+200    | 548310.9456 | 865243.0176 | 548304.5958 | 865243.8173 | 548298.2459 | 865244.617  |
| 0+220    | 548308.4465 | 865223.1743 | 548302.0966 | 865223.9741 | 548295.7468 | 865224.7738 |
| 0+240    | 548305.9474 | 865203.3311 | 548299.5975 | 865204.1308 | 548293.2477 | 865204.9305 |
| 0+260    | 548298.7396 | 865182.1142 | 548293.2096 | 865185.3359 | 548287.6797 | 865188.5577 |
| 0+280    | 548288.6716 | 865164.8331 | 548283.1416 | 865168.0549 | 548277.6117 | 865171.2767 |
| 0+300    | 548278.6035 | 865147.5521 | 548273.0736 | 865150.7738 | 548267.5437 | 865153.9956 |
| 0+320    | 548268.5355 | 865130.271  | 548263.0056 | 865133.4928 | 548257.4756 | 865136.7145 |
| 0+340    | 548260.5029 | 865113.8385 | 548254.336  | 865115.55   | 548248.1691 | 865117.2615 |
| 0+360    | 548258.8423 | 865095.5594 | 548252.444  | 865095.707  | 548246.0457 | 865095.8546 |
| 0+374.72 | 548258.5027 | 865080.8395 | 548252.1044 | 865080.9871 | 548245.7061 | 865081.1347 |

| La Plaza - San Isidro |                         |             |                 |             |                          |             |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación              | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                       | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                 | 548907.8579             | 865233.1307 | 548902.0189     | 865230.5105 | 548896.1798              | 865227.8904 |
| 0+020                 | 548916.046              | 865214.8837 | 548910.207      | 865212.2635 | 548904.3679              | 865209.6433 |
| 0+040                 | 548923.9662             | 865195.4214 | 548917.7804     | 865193.7797 | 548911.5945              | 865192.1379 |
| 0+060                 | 548925.3777             | 865173.3236 | 548919.0077     | 865173.9425 | 548912.6377              | 865174.5614 |
| 0+080                 | 548923.7054             | 865153.9642 | 548917.3057     | 865154.0205 | 548910.9059              | 865154.0768 |
| 0+100                 | 548926.5013             | 865136.4013 | 548920.4353     | 865134.3605 | 548914.3694              | 865132.3198 |
| 0+120                 | 548934.5791             | 865119.1072 | 548928.857      | 865116.2407 | 548923.1348              | 865113.3743 |
| 0+140                 | 548943.5369             | 865101.2254 | 548937.8147     | 865098.359  | 548932.0926              | 865095.4925 |
| 0+160                 | 548952.4947             | 865083.3437 | 548946.7725     | 865080.4772 | 548941.0503              | 865077.6107 |
| 0+180                 | 548961.4524             | 865065.4619 | 548955.7303     | 865062.5954 | 548950.0081              | 865059.7289 |
| 0+200                 | 548970.4102             | 865047.5801 | 548964.688      | 865044.7136 | 548958.9659              | 865041.8471 |
| 0+220                 | 548979.368              | 865029.6983 | 548973.6458     | 865026.8318 | 548967.9236              | 865023.9653 |
| 0+240                 | 548988.3498             | 865012.7836 | 548983.0487     | 865009.1977 | 548977.7476              | 865005.6118 |
| 0+260                 | 549000.6197             | 864999.9103 | 548996.7837     | 864994.7873 | 548992.9476              | 864989.6643 |
| 0+280                 | 549016.5527             | 864991.7036 | 549014.4732     | 864985.6509 | 549012.3937              | 864979.5982 |
| 0+296                 | 549031.6846             | 864986.5049 | 549029.6051     | 864980.4522 | 549027.5256              | 864974.3994 |

| Las Monas - Residencia De Pedro Pérez |                         |             |                 |             |                          |             |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                              | Servidumbre Izq.= 7.50m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 7.50m |             |
|                                       | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                                 | 546970.5958             | 864760.6104 | 546963.15       | 864759.71   | 546955.7042              | 864758.8096 |
| 0+020                                 | 546974.3974             | 864743.2203 | 546967.4983     | 864740.2789 | 546960.5991              | 864737.3376 |
| 0+040                                 | 546984.2199             | 864727.749  | 546978.1166     | 864723.3901 | 546972.0133              | 864719.0313 |
| 0+060                                 | 546995.8435             | 864711.4735 | 546989.7402     | 864707.1146 | 546983.6369              | 864702.7558 |
| 0+080                                 | 547007.4671             | 864695.1979 | 547001.3638     | 864690.8391 | 546995.2604              | 864686.4803 |
| 0+100                                 | 547019.1038             | 864678.9025 | 547012.9866     | 864674.5631 | 547006.8695              | 864670.2237 |
| 0+120                                 | 547030.1742             | 864661.2391 | 547023.6021     | 864657.6256 | 547017.03                | 864654.0121 |
| 0+140                                 | 547039.1454             | 864642.4653 | 547032.2189     | 864639.589  | 547025.2924              | 864636.7127 |
| 0+160                                 | 547046.8156             | 864623.9945 | 547039.889      | 864621.1182 | 547032.9625              | 864618.2419 |
| 0+180                                 | 547054.4857             | 864605.5238 | 547047.5591     | 864602.6475 | 547040.6326              | 864599.7712 |
| 0+200                                 | 547062.1558             | 864587.053  | 547055.2293     | 864584.1767 | 547048.3027              | 864581.3004 |
| 0+220                                 | 547068.5465             | 864566.6436 | 547061.2021     | 864565.1238 | 547053.8577              | 864563.6039 |
| 0+240                                 | 547070.7902             | 864545.4293 | 547063.2919     | 864545.2653 | 547055.7937              | 864545.1014 |
| 0+260                                 | 547071.2274             | 864525.4341 | 547063.7292     | 864525.2701 | 547056.231               | 864525.1062 |
| 0+280                                 | 547071.7318             | 864505.8938 | 547064.257      | 864505.2787 | 547056.7823              | 864504.6636 |
| 0+300                                 | 547076.4327             | 864489.6744 | 547069.7876     | 864486.1971 | 547063.1424              | 864482.7197 |
| 0+320                                 | 547083.882              | 864468.5657 | 547076.4624     | 864467.4706 | 547069.0428              | 864466.3754 |
| 0+340                                 | 547082.7841             | 864446.0617 | 547075.4481     | 864447.6213 | 547068.112               | 864449.1808 |
| 0+360                                 | 547078.6254             | 864426.4989 | 547071.2893     | 864428.0584 | 547063.9533              | 864429.618  |

|       |             |             |             |             |             |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0+380 | 547076.1621 | 864408.0139 | 547068.6662 | 864408.2624 | 547061.1703 | 864408.5109 |
| 0+400 | 547077.396  | 864389.586  | 547070.0002 | 864388.3403 | 547062.6043 | 864387.0947 |
| 0+420 | 547081.3617 | 864370.2859 | 547074.0208 | 864368.7495 | 547066.6798 | 864367.2132 |
| 0+440 | 547085.4587 | 864350.71   | 547078.1178 | 864349.1737 | 547070.7768 | 864347.6373 |
| 0+460 | 547088.7443 | 864329.5225 | 547081.2446 | 864329.4608 | 547073.7448 | 864329.399  |
| 0+480 | 547085.1172 | 864307.8982 | 547077.8699 | 864309.8287 | 547070.6226 | 864311.7593 |
| 0+500 | 547079.9692 | 864288.5721 | 547072.7219 | 864290.5027 | 547065.4746 | 864292.4332 |
| 0+520 | 547076.4219 | 864270.1987 | 547068.9538 | 864270.8906 | 547061.4858 | 864271.5824 |
| 0+540 | 547076.1732 | 864251.0143 | 547068.674  | 864250.9047 | 547061.1748 | 864250.7952 |
| 0+560 | 547076.4652 | 864231.0164 | 547068.966  | 864230.9069 | 547061.4668 | 864230.7974 |
| 0+580 | 547076.7573 | 864211.0185 | 547069.2581 | 864210.909  | 547061.7589 | 864210.7995 |
| 0+600 | 547074.5814 | 864189.7914 | 547067.1911 | 864191.0695 | 547059.8008 | 864192.3476 |

| Calle Los Rodríguez - Los Picadores |                         |             |                 |             |                          |             |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                            | Servidumbre Izq.= 7.50m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 7.50m |             |
|                                     | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                               | 549862.7908             | 866135.4213 | 549866.9718     | 866129.1948 | 549871.1527              | 866122.9683 |
| 0+020                               | 549876.1612             | 866146.8391 | 549882.0422     | 866142.1848 | 549887.9233              | 866137.5304 |
| 0+040                               | 549887.2494             | 866162.8547 | 549893.4379     | 866158.6177 | 549899.6264              | 866154.3807 |
| 0+060                               | 549898.6199             | 866179.4206 | 549904.7555     | 866175.1074 | 549910.8911              | 866170.7941 |
| 0+080                               | 549910.9597             | 866195.786  | 549916.7943     | 866191.0736 | 549922.6289              | 866186.3611 |
| 0+100                               | 549924.3622             | 866211.293  | 549929.8699     | 866206.2023 | 549935.3777              | 866201.1117 |
| 0+120                               | 549938.6079             | 866225.8105 | 549943.8779     | 866220.4741 | 549949.1479              | 866215.1378 |
| 0+140                               | 549953.302              | 866240.1284 | 549958.1904     | 866234.4404 | 549963.0788              | 866228.7524 |
| 0+160                               | 549973.2422             | 866251.2807 | 549975.5297     | 866244.138  | 549977.8172              | 866236.9954 |
| 0+180                               | 549995.5766             | 866253.8758 | 549995.2803     | 866246.3816 | 549994.984               | 866238.8875 |
| 0+200                               | 550015.5609             | 866253.0857 | 550015.2647     | 866245.5916 | 550014.9684              | 866238.0974 |
| 0+220                               | 550035.5453             | 866252.2956 | 550035.249      | 866244.8015 | 550034.9528              | 866237.3073 |
| 0+240                               | 550055.5297             | 866251.5055 | 550055.2334     | 866244.0114 | 550054.9372              | 866236.5172 |
| 0+260                               | 550075.5141             | 866250.7154 | 550075.2178     | 866243.2213 | 550074.9215              | 866235.7271 |
| 0+280                               | 550097.5666             | 866246.4097 | 550094.7379     | 866239.4636 | 550091.9093              | 866232.5174 |
| 0+300                               | 550116.5926             | 866233.7609 | 550111.2823     | 866228.4646 | 550105.972               | 866223.1683 |
| 0+320                               | 550129.9529             | 866219.7039 | 550125.0802     | 866214.0024 | 550120.2074              | 866208.301  |
| 0+340                               | 550145.3658             | 866210.9405 | 550142.3371     | 866204.0793 | 550139.3083              | 866197.218  |
| 0+360                               | 550164.5213             | 866200.9015 | 550160.0386     | 866194.8886 | 550155.5558              | 866188.8757 |
| 0+380                               | 550180.4396             | 866188.5487 | 550175.8382     | 866182.6261 | 550171.2368              | 866176.7035 |
| 0+400                               | 550196.2332             | 866176.2783 | 550191.6318     | 866170.3557 | 550187.0304              | 866164.4331 |
| 0+420                               | 550211.8743             | 866164.1791 | 550207.4526     | 866158.1211 | 550203.031               | 866152.0631 |
| 0+440                               | 550227.8049             | 866154.8344 | 550224.675      | 866148.0187 | 550221.545               | 866141.203  |
| 0+460                               | 550245.2746             | 866148.8408 | 550243.5611     | 866141.5392 | 550241.8476              | 866134.2375 |
| 0+480                               | 550263.5867             | 866146.4374 | 550263.358      | 866138.9409 | 550263.1293              | 866131.4444 |
| 0+500                               | 550282.0994             | 866147.7275 | 550283.2776     | 866140.3206 | 550284.4557              | 866132.9137 |
| 0+520                               | 550301.8511             | 866150.8692 | 550303.0293     | 866143.4623 | 550304.2074              | 866136.0554 |
| 0+540                               | 550321.6029             | 866154.0108 | 550322.781      | 866146.6039 | 550323.9591              | 866139.1971 |
| 0+560                               | 550342.2208             | 866156.9308 | 550342.5699     | 866149.439  | 550342.9189              | 866141.9471 |
| 0+580                               | 550364.4363             | 866153.6397 | 550362.2264     | 866146.4727 | 550360.0166              | 866139.3056 |
| 0+600                               | 550383.5484             | 866147.7467 | 550381.3385     | 866140.5797 | 550379.1287              | 866133.4126 |
| 0+620                               | 550402.8929             | 866141.5406 | 550400.3816     | 866134.4735 | 550397.8703              | 866127.4064 |
| 0+640                               | 550422.0073             | 866133.8743 | 550418.9393     | 866127.0305 | 550415.8713              | 866120.1867 |
| 0+660                               | 550440.27               | 866125.0418 | 550436.9416     | 866118.3209 | 550433.6132              | 866111.5999 |
| 0+680                               | 550458.7135             | 866114.1178 | 550454.1308     | 866108.1808 | 550449.5481              | 866102.2437 |
| 0+700                               | 550474.1415             | 866098.5257 | 550468.1562     | 866094.0061 | 550462.171               | 866089.4865 |
| 0+720                               | 550484.9154             | 866079.4191 | 550477.9507     | 866076.6365 | 550470.986               | 866073.8538 |
| 0+740                               | 550491.8372             | 866060.3874 | 550484.783      | 866057.8401 | 550477.7288              | 866055.2929 |
| 0+760                               | 550498.6299             | 866041.5762 | 550491.5757     | 866039.029  | 550484.5215              | 866036.4817 |
| 0+780                               | 550505.4308             | 866022.9391 | 550498.4327     | 866020.2416 | 550491.4347              | 866017.544  |
| 0+800                               | 550513.0456             | 866004.9913 | 550506.2427     | 866001.8335 | 550499.4399              | 865998.6758 |
| 0+820                               | 550521.839              | 865987.5906 | 550515.2617     | 865983.9867 | 550508.6843              | 865980.3827 |
| 0+840                               | 550531.6679             | 865970.3402 | 550525.1617     | 865966.6092 | 550518.6556              | 865962.8782 |

|          |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0+860    | 550541.6172 | 865952.9905 | 550535.111  | 865949.2595 | 550528.6049 | 865945.5285 |
| 0+880    | 550551.5665 | 865935.6408 | 550545.0604 | 865931.9098 | 550538.5542 | 865928.1788 |
| 0+900    | 550561.5158 | 865918.2911 | 550555.0097 | 865914.5602 | 550548.5035 | 865910.8292 |
| 0+920    | 550571.4651 | 865900.9415 | 550564.959  | 865897.2105 | 550558.4528 | 865893.4795 |
| 0+940    | 550581.9113 | 865886.7999 | 550576.8539 | 865881.2616 | 550571.7965 | 865875.7232 |
| 0+960    | 550597.2911 | 865875.6619 | 550593.013  | 865869.5017 | 550588.7349 | 865863.3415 |
| 0+980    | 550613.7183 | 865864.2537 | 550609.4402 | 865858.0935 | 550605.1622 | 865851.9333 |
| 1+000    | 550630.1455 | 865852.8456 | 550625.8675 | 865846.6854 | 550621.5894 | 865840.5252 |
| 1+004.89 | 550634.1633 | 865850.0554 | 550629.8852 | 865843.8952 | 550625.6071 | 865837.735  |

| Calle Rodeito - La Corneta |                         |             |                 |             |                          |             |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                   | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                            | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                      | 548878.7458             | 866054.6519 | 548878.1227     | 866061.0215 | 548877.4996              | 866067.3911 |
| 0+020                      | 548858.8408             | 866052.7046 | 548858.2177     | 866059.0742 | 548857.5946              | 866065.4438 |
| 0+040                      | 548839.4073             | 866050.575  | 548838.342      | 866056.8857 | 548837.2767              | 866063.1965 |
| 0+060                      | 548821.3818             | 866045.6401 | 548819.084      | 866051.6133 | 548816.7862              | 866057.5866 |
| 0+080                      | 548803.7099             | 866037.4697 | 548800.9307     | 866043.2347 | 548798.1514              | 866048.9998 |
| 0+100                      | 548782.3216             | 866031.412  | 548781.8197     | 866037.7922 | 548781.3178              | 866044.1725 |
| 0+120                      | 548760.0769             | 866034.1281 | 548762.0992     | 866040.2001 | 548764.1216              | 866046.2722 |
| 0+140                      | 548740.6459             | 866045.2922 | 548744.8732     | 866050.0975 | 548749.1004              | 866054.9027 |
| 0+160                      | 548725.6557             | 866058.5623 | 548729.898      | 866063.3543 | 548734.1402              | 866068.1463 |
| 0+180                      | 548710.6807             | 866071.8193 | 548714.9229     | 866076.6113 | 548719.1652              | 866081.4033 |
| 0+200                      | 548695.8715             | 866083.1383 | 548699.0453     | 866088.6959 | 548702.2192              | 866094.2534 |
| 0+220                      | 548679.0271             | 866089.7889 | 548680.506      | 866096.0157 | 548681.9849              | 866102.2425 |
| 0+240                      | 548660.9913             | 866091.4224 | 548660.6552     | 866097.8135 | 548660.3192              | 866104.2047 |
| 0+260                      | 548641.8069             | 866088.8127 | 548640.8431     | 866095.1397 | 548639.8793              | 866101.4668 |
| 0+280                      | 548622.035              | 866085.8009 | 548621.0712     | 866092.1279 | 548620.1074              | 866098.4549 |
| 0+300                      | 548602.2631             | 866082.7891 | 548601.2993     | 866089.1161 | 548600.3355              | 866095.4431 |
| 0+320                      | 548582.4911             | 866079.7773 | 548581.5274     | 866086.1043 | 548580.5636              | 866092.4313 |
| 0+340                      | 548562.7192             | 866076.7655 | 548561.7554     | 866083.0925 | 548560.7916              | 866089.4195 |
| 0+360                      | 548542.9473             | 866073.7536 | 548541.9835     | 866080.0807 | 548541.0197              | 866086.4077 |
| 0+380                      | 548523.1754             | 866070.7418 | 548522.2116     | 866077.0688 | 548521.2478              | 866083.3959 |
| 0+400                      | 548503.0873             | 866068.0135 | 548502.3957     | 866074.376  | 548501.7042              | 866080.7385 |
| 0+420                      | 548482.789              | 866066.3923 | 548482.4619     | 866072.784  | 548482.1349              | 866079.1756 |
| 0+440                      | 548462.4312             | 866065.9331 | 548462.4697     | 866072.3329 | 548462.5082              | 866078.7328 |
| 0+460                      | 548442.0805             | 866066.6372 | 548442.4844     | 866073.0245 | 548442.8884              | 866079.4117 |
| 0+480                      | 548421.8031             | 866068.5025 | 548422.5712     | 866074.8562 | 548423.3393              | 866081.21   |
| 0+500                      | 548401.7156             | 866071.6324 | 548402.8141     | 866077.9374 | 548403.9125              | 866084.2425 |
| 0+520                      | 548382.0124             | 866075.0651 | 548383.1109     | 866081.3701 | 548384.2093              | 866087.6751 |
| 0+540                      | 548362.3443             | 866078.4868 | 548363.4068     | 866084.7979 | 548364.4694              | 866091.1091 |
| 0+560                      | 548342.9486             | 866081.0908 | 548343.5884     | 866087.4588 | 548344.2281              | 866093.8267 |
| 0+580                      | 548323.0751             | 866082.9755 | 548323.6777     | 866089.3471 | 548324.2803              | 866095.7187 |
| 0+600                      | 548303.1639             | 866084.8588 | 548303.7666     | 866091.2303 | 548304.3692              | 866097.6019 |
| 0+620                      | 548283.4645             | 866086.6687 | 548283.8507     | 866093.057  | 548284.2369              | 866099.4453 |
| 0+640                      | 548264.7904             | 866085.9284 | 548263.8997     | 866092.2662 | 548263.0091              | 866098.6039 |
| 0+660                      | 548246.6355             | 866081.493  | 548244.5035     | 866087.5274 | 548242.3715              | 866093.5619 |
| 0+680                      | 548228.9822             | 866073.6523 | 548226.2289     | 866079.4299 | 548223.4757              | 866085.2074 |
| 0+700                      | 548210.2854             | 866065.1632 | 548208.0297     | 866071.1526 | 548205.774               | 866077.1419 |
| 0+720                      | 548189.7558             | 866059.6979 | 548188.735      | 866066.016  | 548187.7142              | 866072.334  |
| 0+740                      | 548170.0124             | 866057.2974 | 548168.8886     | 866063.598  | 548167.7648              | 866069.8986 |
| 0+760                      | 548150.95               | 866052.811  | 548149.4217     | 866059.0259 | 548147.8934              | 866065.2407 |
| 0+780                      | 548131.5286             | 866048.0352 | 548130.0003     | 866054.25   | 548128.472               | 866060.4649 |
| 0+800                      | 548110.9845             | 866044.1462 | 548110.3756     | 866050.5172 | 548109.7666              | 866056.8882 |
| 0+820                      | 548091.0003             | 866042.417  | 548090.45       | 866048.7933 | 548089.8997              | 866055.1696 |
| 0+840                      | 548077.2057             | 866038.5446 | 548072.2069     | 866042.5411 | 548067.2082              | 866046.5377 |
| 0+856.78                   | 548072.4797             | 866025.0645 | 548066.3547     | 866026.9203 | 548060.2296              | 866028.776  |

| Calle Rosa Cedeño - Lote De Francisco Saavedra |                         |             |                 |             |                          |             |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Estación                                       | Servidumbre Izq.= 6.40m |             | Centro De Calle |             | Servidumbre Der. = 6.40m |             |
|                                                | Este                    | Norte       | Este            | Norte       | Este                     | Norte       |
| 0+000                                          | 548939.7078             | 865097.6388 | 548934.1073     | 865100.7363 | 548928.5068              | 865103.8338 |
| 0+020                                          | 548929.0254             | 865079.6315 | 548923.9504     | 865083.5307 | 548918.8754              | 865087.43   |
| 0+040                                          | 548914.052              | 865064.7798 | 548909.7353     | 865069.5049 | 548905.4186              | 865074.2299 |

|          |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0+060    | 548901.7636 | 865051.3959 | 548896.3301 | 865054.7779 | 548890.8967 | 865058.1598 |
| 0+080    | 548895.7136 | 865035.1627 | 548889.3921 | 865036.1618 | 548883.0706 | 865037.1609 |
| 0+100    | 548895.6955 | 865016.5115 | 548889.3028 | 865016.2059 | 548882.9101 | 865015.9003 |
| 0+120    | 548896.6554 | 864996.5916 | 548890.2657 | 864996.2291 | 548883.8759 | 864995.8666 |
| 0+140    | 548898.7159 | 864977.3497 | 548892.3942 | 864976.3511 | 548886.0726 | 864975.3525 |
| 0+160    | 548902.6702 | 864958.2512 | 548896.4435 | 864956.7718 | 548890.2169 | 864955.2923 |
| 0+180    | 548907.1305 | 864938.0556 | 548900.7806 | 864937.2563 | 548894.4307 | 864936.457  |
| 0+200    | 548905.4562 | 864915.7083 | 548899.2963 | 864917.4449 | 548893.1364 | 864919.1815 |
| 0+220    | 548898.5559 | 864896.417  | 548892.5475 | 864898.6214 | 548886.5391 | 864900.8258 |
| 0+239.98 | 548891.6737 | 864877.6582 | 548885.6653 | 864879.8626 | 548879.6569 | 864882.067  |

| Calle                       | Estación | Puntos | Coordenada |            |
|-----------------------------|----------|--------|------------|------------|
|                             |          |        | Norte      | Este       |
| Rodeito-La Corneta          | 0k+653   | 1      | 548251.13  | 866083.688 |
|                             |          | 2      | 548248.04  | 866094.951 |
|                             |          | 3      | 548251.52  | 866095.905 |
|                             |          | 4      | 548254.61  | 866084.653 |
| Los Rodríguez-Los Picadores | 0k+430   | 1      | 550217.18  | 866158.503 |
|                             |          | 2      | 550211.36  | 866148.616 |
|                             |          | 3      | 550214.44  | 866146.779 |
|                             |          | 4      | 550220.25  | 866156.655 |

| Botadero 2/ Javier Rodríguez |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Puntos                       | Norte     | Este      |
| 1                            | 866084.82 | 550471.41 |
| 2                            | 866076.91 | 550461.36 |
| 3                            | 866100.29 | 550442.15 |
| 4                            | 866106.66 | 550449.80 |

| Botadero 4/ Miguel Mendieta |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Puntos                      | Norte     | Este      |
| 1                           | 865995.00 | 548091.00 |
| 2                           | 866005.84 | 548084.46 |
| 3                           | 866014.29 | 548100.53 |
| 4                           | 866004.00 | 548107.00 |

| Botadero 5/ Yadira Cedeño |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Puntos                    | Norte     | Este      |
| 1                         | 866532.07 | 549057.75 |
| 2                         | 866514.64 | 549052.23 |
| 3                         | 866502.01 | 549086.93 |
| 4                         | 866523.12 | 549084.84 |

| Botadero 1/Miguel Morales |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Puntos                    | Norte     | Este      |
| 1                         | 864368.00 | 548014.00 |
| 2                         | 864366.66 | 547997.39 |
| 3                         | 864390.78 | 547991.75 |
| 4                         | 864392.23 | 548008.38 |

| Botadero 3/ Masiel y otros |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Puntos                     | Norte     | Este      |
| 1                          | 865320.68 | 547048.18 |
| 2                          | 865281.70 | 547020.79 |
| 3                          | 865291.84 | 547006.79 |
| 4                          | 865330.89 | 547033.15 |

(Ver página 21 a la 43 del EsIA)

Como parte del proceso de evaluación, mediante inspección técnica que se realizó el día 23 de julio 2024, en el área propuesta para el Proyecto. Se inició el recorrido a las 10:12 a.m. de todo el alineamiento del proyecto, entre los puntos destacados se menciona que:

Los trabajos de REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (La Colorada: Atalayita- Melón, Calle Principal – El Melón, El Melón- Guayabito, GuayabitoAtalayita, Atalayita- Masiel Escobar, La Corneta- El Melón, La Plaza- San Isidro, Las Monas- Residencia P. Pérez, Los Rodríguez- Picadores,

**Rodeito- La Corneta, Calle Rosa Cedeño- Lote de Francisco Cedeño**), consisten en la rehabilitación de once (11) calles ubicadas dentro del Corregimiento de La Colorada, las cuales actualmente se encuentran con rodadura de material selecto.

Se observa que el área de influencia directa de este proyecto se encuentra intervenida por la acción antrópica, ya que todos los terrenos colindantes son de uso agropecuario y residencial muy próximas a la servidumbre de vía. Durante el recorrido se observan tramos donde hay muchos pastizales y cercas vivas.

La parte contratista del proyecto indica que se no se talarán los árboles que estén en el área donde se construirán los cajones pluviales: Rodeito-Corneta (Vado 1), Picadores-Los Rodríguez (Vado 2), Atalayita-Melón (solo se limpiará el cauce).

Se pudo visualizar el área donde serán los botaderos del proyecto; utilizarán (5) botaderos mientras dure la etapa de construcción. La parte consultora indica que las máquinas que se utilizaran durante el proyecto se ubicaran en la vía y en los sitios de botadero cuando lo amerito con su respectivo guardia de seguridad.

Como parte del proceso se mandó a verificar las coordenadas a la Dirección de Información Ambiental el 26 de junio, en respuesta a la solicitud el día 9 de julio mediante la nota **GEOMATICA-EIA-CAT I-0428-2024**, se generó la cartografía de la ubicación del proyecto. (Ver foja 68 a la 83 del expediente administrativo)

Como parte del proceso el día 31 de julio de 2024, se elabora la nota **DRLS-SEIA-AC-0676-3107-2024**, a través de la cual se solicita al Representante Legal de la empresa promotora, presentar información aclaratoria, respecto al EsIA presentado; en tanto que el día 22 de agosto de 2024, se notifica por escrito el Representante Legal de empresa promotora. (Ver foja 85 y 86 del expediente administrativo)

Que el día 11 de septiembre de 2024, la empresa promotora del proyecto, realizó la entrega de la nota **SG-SAM-868-2024**, en respuesta a la nota aclaratoria **DRLS-SEIA-AC-0676-3107-2024** del 05 de abril de 2024.

Que, luego de la evaluación integral del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I y la Declaración Jurada, se recomienda la aprobación del proyecto denominado **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA-SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”**, presentado por el promotor, se considera viable, ya que el mismo cumplió con los requerimientos establecidos en el Decreto Ejecutivo No.1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 27 de marzo de 2024 y por medio del Estudio de Impacto Ambiental, reconoce que el proyecto genera impactos negativos de carácter no significativo y es responsable de atender adecuadamente el manejo de los impactos ambientales producidos por el desarrollo del proyecto.

Que mediante Texto Único de la Ley 41 de 1998, “General de Ambiente de la República de Panamá”, que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 4 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015, se crea el Ministerio de Ambiente como la entidad del estado en materia de protección, conservación, preservación y restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional del Ambiente.

Que el artículo 130 del Texto Único de la Ley 41 de 1998, “General de Ambiente de la República de Panamá”, establece que, en toda la normativa jurídica vigente en la república de Panamá relativa al ambiente, donde diga Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) se entenderá Ministerio de Ambiente.

Que el Decreto Ejecutivo N° 1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 2 de 27 de marzo de 2024, establece las disposiciones por las cuales se regirá el proceso de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo provisto en la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la Republica de la República de Panamá.

Dadas las consideraciones antes expuestas, el suscrito Director Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos:

**RESUELVE:**

**Artículo 1.** APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, correspondiente al proyecto **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS- RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”**, con todas las medidas de mitigación contempladas en el referido Estudio de Impacto Ambiental, información Aclaratoria y la Declaración Jurada las cuales se integran y forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2.** ADVERTIR al promotor, **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS** que deberá incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo el cumplimiento de la presente resolución y de la normativa ambiental vigente.

**Artículo 3.** ADVERTIR al promotor, **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS** que esta resolución no constituye una excepción para el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.

**Artículo 4.** ADVERTIR al promotor **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS** que, en adición a los compromisos adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, tendrá que:

- a. Colocar, dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.
- b. Reportar de inmediato al Ministerio de Cultura, el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.
- c. Notificar por escrito, previamente del inicio de la obra, a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos, a la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental.
- d. Efectuar el pago de indemnización ecológica, de conformidad con la Resolución No. AG-0235-2003, del 12 de junio de 2003; por lo que contará con treinta (30) días hábiles, una vez la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos le dé a conocer el monto a cancelar.
- e. Contar de ser necesario con los permisos de tala/poda de árboles/arbustos, otorgada por la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos; cumplir con la Resolución N° DM-0055-2020 del 7 de febrero de 2020.
- f. Cumplir con el Decreto Ejecutivo N°2 de 15 de febrero de 2008, “Por el cual se reglamenta la seguridad, salud e higiene en la industria de la construcción”.
- g. Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 “Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se genere Ruido” y Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 “Higiene y Seguridad Industrial Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se generen Vibraciones”.
- h. El promotor deberá cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99, de agua potable, para consumo humano.
- i. Previo al inicio del proyecto deberá contar con las autorizaciones emitidas por la autoridad correspondiente, para el manejo integral de los desechos sólidos que se producirán en el área del proyecto, durante las fases de construcción, operación y abandono, cumpliendo con lo establecido en la Ley No. 66 de 10 de noviembre de 1946 – Código Sanitario.
- j. Coordinar con la autoridad competente en el caso de realizar cierres temporales de la viabilidad, para el desarrollo del proyecto, además, deberá comunicar con anterioridad la logística a utilizar y periodos de trabajos.

- k. Mantener medidas efectivas de protección y de seguridad para los transeúntes y vecinos que colindan con el proyecto, mantener siempre informada a la comunidad de los trabajos a ejecutar, señalizar el área de manera continua hasta la culminación de los trabajos, con letreros informativos y preventivos, con la finalidad de evitar accidentes.
- l. Ejecutar un plan de cierre de la obra al culminar la construcción con el cual se restauren todos los sitios o frentes utilizados durante la etapa de construcción, se eliminen todo tipo de desechos, equipos e insumos utilizados.
- m. Remediar y subsanar conflictos y afectaciones durante las diferentes etapas del proyecto en lo que respecta a la población afectada con el desarrollo del mismo.
- n. Contar con la aprobación de los planos de la obra, por parte de las autoridades competentes.
- o. Cumplir con las normas, y permisos requeridos por las autoridades e instituciones competentes, aplicables a esta región y de acuerdo al tipo de proyecto.
- p. Que los vehículos pesados y livianos circulen a bajas velocidades dentro de las zonas pobladas y para el caso de los que transportan materiales (volquetes) contar con su respectiva lona.
- q. Coordinar antes de inicio de la obra, con la autoridad competente, todo lo concerniente al transporte de equipo hacia y desde los terrenos donde se realizará el proyecto, velando por el cuidado de las calles de acceso.
- r. Cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 306 del 4 de septiembre de 2002 “Que Adopta el Reglamento para el Control de los Ruidos en Espacios Públicos, Áreas Residenciales o de Habitación, así como en Ambientes Laborales”.
- s. Previo al inicio de la obra contar con los permisos de uso de agua otorgado por Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos y cumplir con la Ley de Uso de Agua N° 35 de 22 de septiembre de 1996 e incluirlas en el informe de seguimiento respectivo.
- t. El promotor deberá solicitar los permisos de obra en cauce en la Sección de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente, Dirección Regional de Los Santos y cumplir con la Resolución AG-0342-2005 del 20 de julio de 2005, que establece los requisitos para la autorización de obras en cauce naturales y se dictan otras disposiciones.
- u. Cumplir con la Resolución DM N° 215 de 2019 que define las áreas de interés para la compensación ambiental relacionada a los proyectos obras o actividades sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
- v. Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Los Santos un informe sobre las medidas de prevención y mitigación, cada seis (6) meses mientras dure la construcción del proyecto o de un informe al finalizar la etapa de construcción en caso de culminar esta etapa en un periodo menor o igual a 6 meses, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Resolución de aprobación.

**Artículo 5.** Si durante las etapas de construcción o de operación del Proyecto, EL PROMOTOR decide desistir de la realización del proyecto o abandonar el mismo, deberá:

- a. Comunicar por escrito al Ministerio de Ambiente, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previo a la fecha en que pretende efectuar el abandono.
- b. Cubrir los costos de mitigación, indicados en el EsIA, así como cualquier daño ocasionado durante la operación.

**Artículo 6. ADVERTIR** al promotor que deberá presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación del proyecto **“REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA- MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS-RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO”** de conformidad con el artículo 75 del Decreto Ejecutivo No.1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No.2 de 27 de marzo de 2024.

**Artículo 7. ADVERTIR** al promotor que, si infringe la presente resolución o, de otra forma, provoca riesgo o daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme a la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas complementarias.


**Artículo 8.** La presente Resolución Ambiental empezará a regir a partir de su ejecutoria y tendrá vigencia de dos (2) años para el inicio de la ejecución del proyecto, contados a partir de la notificación de la misma. El promotor deberá informar al Ministerio de Ambiente, con treinta (30) días de anticipación, el inicio de la fase de construcción / ejecución de la actividad, obra o proyecto, dentro del término de los dos (2) años de vigencia de dicha resolución.

**Artículo 9. ADVERTIR** que contra la presente resolución, “**REHABILITACION DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS, (LA COLORADA: ATALAYITA-MELÓN, CALLE PRINCIPAL- EL MELÓN, CALLE PRINCIPAL-MELON, EL MELON-GUAYABITO, GUAYABITO- ATALAYITA, ATALAYITA - MASSIEL ESCOBAR, LA CORNETA- EL MELÓN, LA PLAZA- SAN ISIDRO, LAS MONAS-RESIDENCIA P. PÉREZ, LOS RODRÍGUEZ-PICADORES, RODEITO – LA CORNETA, CALLE ROSA CEDEÑO- LOTE DE FRANCISCO CEDEÑO**”, podrá interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Ley 41 de 1 de julio de 1998; Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Decreto Ejecutivo No.1 de 1 de marzo de 2023, modificado por el Decreto Ejecutivo No.2 de 27 de marzo de 2024 y demás normas concordantes y complementarias.


Dada en la ciudad de Panamá, a los once (11) días, del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ISRAEL VERGARA M.**  
Jefe de la Sección de Evaluación  
de Impacto Ambiental






  
**GUADALUPE VERGARA C.**  
Directora Regional encargada  
Ministerio de Ambiente de Los  
Santos



**MINISTERIO DE AMBIENTE**

Hoy 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 2024 notifico a MADIANA GONZALEZ de la Resolución No. 027-2024 del día 11 del mes 28 DE del año 2024.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Notificado                                                                          | Notificador                                                                          |
|  |  |
| Nombres y Apellido                                                                  | Nombres y Apellido                                                                   |
| <u>7-221-1809</u>                                                                   | <u>7-72-1518</u>                                                                     |
| No. de cédula de I.P.                                                               | No. de cédula de I.P.                                                                |



ADJUNTO





Formato para el letrero

Que deberá colocarse dentro del área del Proyecto

Al establecer el letrero en el área del proyecto, el promotor cumplirá con los siguientes parámetros:

1. Utilizará lámina galvanizada, calibre 16, de 6 pies x 3 pies.
2. El letrero deberá ser legible a una distancia de 15 a 20 metros.
3. Enterrarlo a dos (2) pies y medio con hormigón.
4. El nivel superior del tablero, se colocará a ocho (8) pies del suelo.
5. Colgarlo en dos (2) tubos galvanizados de dos (2) y media pulgada de diámetro.
6. El acabado del letrero será de dos (2) colores, a saber: verde y amarillo.
  - El color verde para el fondo.
  - El color amarillo para las letras.
  - Las letras del nombre del promotor del proyecto para distinguirse en el letrero, deberán ser de mayor tamaño.
7. La leyenda del letrero se escribirá en cinco (5) planos con letras formales rectas, de la siguiente manera:

- Primer Plano: **PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO DE LOS SANTOS (REHABILITACIÓN CALLE VILLA LOURDES-LA MINA-SAN LUIS, CALLE EL CEMENTERIO DE LAS GUABAS - INTERSECCIÓN CON LA MINA**
- Segundo Plano: TIPO DE PROYECTO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
- Tercer Plano: PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
- Cuarto Plano: LONGITUD: 5.778 Km
- Quinto Plano: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA I APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. DRLS-IA-027-2024 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

|               |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibido por: |  |   |
|               | Nombre y apellidos<br>(en letra de molde)                                           | Firma                                                                                 |
|               |  |  |
|               | Nº de C.I.P.                                                                        | Fecha                                                                                 |