

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES EN EL DISTRITO

(SUMINISTRO MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DOMINGO MEDICA DE BAJO BOQUETE)

OBJETIVOS:

Mejoramiento del Parque Domingo Medica (Parque Central del Corregimiento de Bajo Boquete – Cabecera)

JUSTIFICACION:

Con las mejoras del parque en el sector de Bajo Boquete, dará fortaleza a la comunidad porque será un lugar de recreación para la población residente del distrito y a sus visitantes, lo cual ayudara a desarrollar y fortalecer sus lazos sociales.

ANTEDECENTES DEL PROYECTO: (Situación, problema o necesidad que dio origen a la idea del proyecto, aspectos relevantes del entorno socio económico y político).

La comunidad del distrito requiere y reclama las mejoras a este parque, en donde puedan disfrutar de actividades socioculturales al aire libre. Actualmente la zona donde se desea mejorar se encuentra deteriorada y no cuenta con piso ni iluminación apropiada. Con las mejoras de este parque se beneficiara toda la comunidad del distrito.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Este proyecto se basa en la instalación de un sistema de drenaje pluvial, mejoras al piso colocando concreto estampado con tintes, un nuevo gazebo y nuevo sistema eléctrico e iluminación.


Se requiere eliminar tres (3) árboles que interrumpen de manera estética y estructural con el desarrollo integral del proyecto. A continuación presentamos la sustentación para la tala de los arboles antes mencionados:

Árbol #1: Se encuentra entre la fuente y el cuarto de máquinas, este árbol está presentando un riesgo para el sistema soterrado que alimenta la fuente, además de que parte de la estructura perimetral ya presenta rajaduras.

Árbol #2: Se encuentra en la parte sur del parque, frente a la farmacia Danka, este árbol interrumpe con la circulación peatonal propuesta, además con el nuevo sistema soterrado de drenajes y sistema eléctrico. El departamento de MI AMBIENTE nos recomendó la tala del mismo ya que es un árbol que está enfermo y a futuro puede ser un riesgo para la comunidad.

Árbol #3: Se encuentra en la esquina sureste del parque, el mismo interrumpe con la circulación peatonal, rampas y rutas de discapacitados, además de obstaculizar la futura ruta de los sistemas de drenajes pluviales soterrados y sistemas eléctricos ya que a un costado se propone la nueva tapia de paneles y medidores eléctricos que controlaran el parque.

ELVIS ABIEL MORENO
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 2011-057-036



FIRMA

Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura