

TAMBOR, S.A.

Tambor

PARA SERVICIOS Y ATENCION TELEFÓNICA:
279-4505 / 800-3031
PANAMA

www.tambor.com.pa

RUC:337-297-72453

DV:0095

Nº SERIE MEC-IMPR:AK160539500

Santiago Via Interamericana a un

Costado de la Policía Tel: 998-6186

PAG: 1

FACTURA: CLK0510000423000022012

HORA Y FECHA: 17:07:30 12/03/2019

R. Social: **DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANAS ESPINOSA (001500765-0001-064932)**

RUC:001500765-0001-06492

Dir.: DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANAS ESPINOSA Panama Herrera Ocu BARRIADA SANTA ROSA VIA PESE

Ref. Sist.: TA-11-25835

VENDEDOR: MILCIADES BERNABE RIOS GOMEZ TERMINOS: Contado

#OC:

Marca	ISUZU	Modelo	MAX	KM Actual		
Serie	BE0009	Placa	DE0009	35	Año	
Codigo	Descripcion					
Cantidad	Precio	SubTotal				

MOC-10381	LIMPIADORES DE FRENO Y	1.00	3.46	3.46	1
36MOTUL-100299	15W40 208L 4000 MOTION	7.00	4.70	32.90	1
28LUBE-PH1023T	FILTRO DE ACEITE DMAX 3.0 ISUZU	1.00	8.93	8.93	1
08PITPLATINUM	MANO DE OBRA PIT SERVICE PLATINUM	1.00	38.95	38.95	1
202439-0180	PLOMO ADHESIVO 1-2 BARRA	1.00	2.97	2.97	1
28RESP-2001_A	BOTA DE ISUZU DMAX OUT	2.00	27.69	55.38	1
434651	CAMBIO BOTA DE EJE DE FLECHA 1 LADO	1.00	90.00	90.00	1
28RESP-0550	BANDAS DE FRENS	1.00	58.46	58.46	1
472021	CAMBIAR BANDA DE FRENS TRASERO	1.00	47.75	47.75	1
473065A	RECTIFICACION TAMBOR DE FRENO TRASERO OPUESTO	1.00	60.00	60.00	1
390013	CAMBIO DE ACEITE TRANSFER	1.00	10.00	10.00	1
36MOTUL-100299	15W40 208L 4000 MOTION	2.00	5.10	10.20	1
002419	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1.00	25.44	25.44	1
36MOTUL-105781	80W90 1L TRANS-DIFER.	3.00	5.18	15.54	1
28RESP-2001	GRASA MOBIL XHP-222 SPECIAL	1.00	10.00	10.00	1
RI-CT5500-WHITE	ZUNCHOS PLASTICOS BLANCO	8.00	0.38	3.04	1
190011A	DIAGNOSTICO DE BATERIA	1.00	0.00	0.00	1

Recomendaciones: Se recomienda cambio de liquido de frenos y power steering.

BASES IMPONIBLES

1 ITBMS 7% : 476.02

IMPUESTOS

1 ITBMS 7% : 33.32

Total: 509.34

CHEQUES

509.34

Firma del Cliente

ENTREGADO
TAMBOR, S.A.

REVISADO 20 JUN 2019

TAMBOR S.A.

Tambor

PARA SERVICIOS Y ATENCION TELEFONICA:

279-4505 / 800-3031

PANAMA

www.tambor.com.pa

RUC: 3-7-207-72453

DV: 0005

NO SERIE MEC-IMPR: AK19043927A0

Suc: Chitre

Via Circunvalacion Tel. 2107000 Ext 8587

FACTURA: CLOK510000446000036337 PAG: 1

HORA Y FECHA: 10:55:15 22/07/2019

R. Social: DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANAS ESPINOSA (001508765-0001-064922)

RUC: 001508765-0001-06492

DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANAS ESPINOSA Panama Herrera Ocu BARRIADA SAN
TA ROSA VIA PESE

Ref. Sist.: TA-2-36394

VENDEDOR: JOSE ANGEL GUTIERREZ BARRIOS TERMINOS: 60 dias

#OC:

Marca	Modelo	KM Actual
NISSAN	FRONTIER	341
Serie	Placa	Año
HR0ER320906041362	SE0006	35

Código	Descripción	Cantidad	Precio	SubTotal
--------	-------------	----------	--------	----------

11LVRS-0440	245-75R16 10 D673 MT RBT	4.00	215.00	860.00 1
23TBRL-0054	11R22.5 16 5606 CARRET	3.00	195.00	585.00 1
TR042214-10	INSTALACION DE LLANTA GRATIS	1.00	0.00	0.00 1

Recomendaciones: compra de llantas / cotizado por Jose

BASES IMPONIBLES

1 ITEMS 7x : 1445.00

IMPUESTOS

1 ITEMS 7x : 101.15

Total: 1546.15

CREDITO 1546.15
CAMBIO: 0.00

CLOK510000446

EN REGADO
TAMBOR CHITRE
CREDITO
TAMBOR S.A. - CHITRE

Firma del Cliente

TAMBOR, S.A.

RUC:337-297-72453

DV:0095

No SERIE MEC-IMP:AK16053955A0

Santiago Via Interamericana a un

Costado de la Policia Tel: 998-6186

FACTURA: CLDK510000423000023776 PAG: 1

HORA Y FECHA: 15:01:14 31/05/2019

DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANOS ESPINOSA (001500765-0001-064922)

R. Social: 001500765-0001-06492

RUC:001500765-0001-06492

Dir.: DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANOS ESPINOSA Panama Herrera Ocu BARRIADA SANTA ROSA VIA PESE

Ref. Sist.: TA-11-27599

VENDEDOR: MILCIADES BERNABE RIOS GOMEZ TERMINOS: Contado

#OC:

Marca	ISUZU	Modelo	261862	KM Actual
Serie	BE0003	Placa BE0003	35	Año

Codigo	Description	Cantidad	Precio	SubTotal
--------	-------------	----------	--------	----------

002119	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1.00	14.13	14.13 1
36MOTIL-100299	15W40 208L 4000 MOTION	8.00	5.10	40.80 1
28LUBE-PH10237	FILTRO DE ACEITE DMAX 3.0 ISUZU	1.00	8.93	8.93 1
11LURS-0630	265-65R17 DUELER H T 840	4.00	124.00	496.00 1
14RESP-0020	VALVULAS TR413 SEDANES	4.00	1.00	4.00 1
TB042214-1G	INSTALACION DE LLANTA GRATIS	1.00	0.00	0.00 1
TB042214-BR17	BALANCE RIN17	1.00	25.00	25.00 1
202439-0100	PLOMO ADHESIVO 1-2 BARRA	2.00	2.97	5.94 1

Recomendaciones: AJUSTAR BALINERA DELANTERA DERECHA, CAMBIAR TER

MINOL INTERNO, CAMBIAR ROTULAS

INFERIORES, CAMBIAR LIQUIDO DE FRENS, LIQUIDO DE POWER STEERING, CAMBIAR FILTR

O DE AIRE DE MOTOR, CAMBIAR TAC

OS DE FRENS, RECTIFICAR DISCOS Y ALINEAR.

BASES IMPONIBLES

1 ITBMS 7% : 594.80

IMPUESTOS

1 ITBMS 7% : 41.64

Total: 636.44

CHEQUES 636.44

CAMBIO: 0.00

DET

CLDK510000423

Firma del Cliente

TAMBOR, S.A.

RUC: 337-297-72453

IV: 8875

No SERIE MEC-IMP: 6A1685355548

Santiago Via Interamericana a un

Destado de la Policía Tel.: 938-6186

FACTURA: CLDKS18888423000022677

HORA Y FECHA: 11:14:36 12/04/2019

R. Social: DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANOS ESPINOSA (081588765-0001-864922)

RUC: 081588765-0001-86492

Dir.: DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANOS ESPINOSA Panama Herrera Ocu BARRIADA SANTA ROSA VIA PESE

Ref. Sist.: TA-11-26508

VENDEDOR: MULTIAJES KENARIE RIOS GOMEZ TERMINOS: Contado

RUC:

Marca	Serie	Modelo	KM Actual
	M506P326986041362	35	65843

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
--------	-------------	----------	--------	----------

T800008 INSPECCION DE FRENS

190811A DIAGNOSTICO DE BATERIA

1.00 12.00 12.00 1
1.00 0.00 0.00 1

Recomendaciones: Se inspeccion el mecanismo de freno de mano y esta funcionando correctamente.. Vehiculo tiene rayones y golpes en ambos costados.

PASES IMPONIBLES

1 ITEMS 7x : 12.00

IMPUESTOS

1 ITEMS 7x : 0.84

Total: 12.84

EFFECTIVO 12.84
CAMBIO: 0.00

DST

ENTREGADO
TAMBOR, S.A.

CLDKS18888423

Rafael A. Guevara
Firma del Cliente

Sancti Spiritus
Contacto de la Policía Tels. 998-6186
FACTURA: CLOK5100004230000022452
HORA Y FECHA: 11:29:37 06/09/2018

TAMBOR, S.A.

Tambor
PARA SERVICIOS Y ATENCION TELEFÓNICA:
279-4505 / 800-3031
PANAMA
www.tambor.com.pa

RUC:337-297-72453
DV:0095
No SERIE NEC-IMPR:AK16053955A8
Santiago Via Interamericana a un
Costado de la Policía Tels. 998-6186
FACTURA: CLOK510000423000022452 PAG: 1
HORA Y FECHA: 16:23:29 01/04/2019
R. Social: **DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANAS ESPINOSA (0001500765-0001-064922)**
RUC:001508765-0001-06492

Dir.: DISTRIBUIDORA PORCINA HERMANAS ESPINOSA Panama Herrera Ocu BARRIADA SANTA ROSA VIA PESE
Ref. Sist.: TA-11-26275
VENDEDOR: PAOLA STELLA ALVARADO SOTO TERMINOS: 60 dias
#OC:

Marta	Modelo	1KM Actual
Serie JTESH9FJ905080256	Pla001613	114 Año

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
08PITPLATINUM	MANO DE OBRA PIT SERVICE PLATINUM	1.00	55.99	55.99
36MOTUL-100299	15W40 208L 4000 MOTION	7.00	4.70	32.90
	NOC-10381 LIMPIADORES DE FRENO Y	1.00	3.46	3.46
T090430-12031	SELLO DEL TAPON DE DRENAJE	1.00	0.89	0.89
T090915-YZ262	FILTRO DE ACEITE	1.00	7.14	7.14
202439-0180	PLOMO ADHESIVO 1-2 BARRA	1.00	2.97	2.97
190011A	DIAGNOSTICO DE BATERIA	1.00	0.00	0.00

BASES IMPONIBLES
1 ITEMS 7% 103.35
IMPUESTOS
1 ITEMS 7% 7.23

Total: 110.58

CHEQUES 110.58
CAMBIO: 0.00

RECIBIDO
TAMBOR, S.A.

DEI

ENTREGADO
TAMBOR, S.A.

CLOK510000423

REVISADO 28 JUN 2018
[Signature]

RUC 27499-23-728304 DV 06
GRUPO TIESA, S.A.
VIA TRANSISTIMICA MILLA 10
FRENTE A METALES
1231-0266
Cajero: caja

RUC/CIP:NA
FORINOCULTORA DON BOSCO
OCU HERRERA
SECUENCIA: 53035
Cuenta: 205232
Vendedor: 47
O/C:

FACTURA

FACTURA:	TFM0110006696-00010349	FECHA:	17-05-2019	HORA:	11:10
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL		
2513528CI					
1	CORREA DE MOTOR - 01 C00140 (a)	50.00	50.00		

MERCANCIA ENTREGADA

por Kevin 17/5/19

Verificación de Mercancia
Item Facturado ☐
Item Entregado ☒

17 MAY 2019

No hay Excedente

Firma Cliente

B/.50.00
B/.3.50
B/.53.50

SUBTOTAL
ITEMS A (7.00%)
TOTAL

B/.53.50
B/.1.00

TARJETA 2
CAMBIO

RECIBIDO POR
FECHA

No. 35335
TFM0110006696

IMPORTANTE:
No se aceptará devolución de repuestos después de 24 horas de la compra.
No se aceptará devoluciones de partes eléctricas, balnearias, saldos y sus componentes.
No se aceptará devoluciones de partes mecánicas, balnearias, saldos y sus componentes.
Grupo Tiesa, S.A., se reserva el derecho de aceptar o no la devolución.
Toda devolución debe ir acompañada de su factura.
Toda devolución al Crédito, pasada por 30 días de la fecha de facturación tendrá un
descuento del 5% por mora.
Toda devolución aceptada tendrá un recargo del 15% por
documentos y manejo.

RECIBI
FIRM
PRESE
PREVA
CALDA
2% ME
TECNIC

RUC 27499-23-72804 DV 06
GRUPO TIESA, S.A.
VIA INTERAMERICANA, DIVISION
150 MTS. DE LA POLICIA
TELEFONO: 976-1377

RUC/CIP: NA
PORCINO CUL TON DON BOSCO
OCU HERRERA
SECUENCIA: 60821
Cuenta: 205232
vendedor: 47
O/C: PEND

FACTURA

FACTURA: TFDM110003412-00010679 | FECHA: 22-06-2019 | HORA: 11:17

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
4	BATERIA 1000AMP KOMATSU TORNILLO - 02 S 4 HOWROOM (A)	145.00	580.00

Tiesa

COPIA NO FISCAL

SUBTIL A (7.00\$)	SUBTOTAL	B/-580.00	B/-580.00
	ITEMS A (7.00\$)		B/-40.60
	TOTAL		B/-620.60

TARJETA 2
CAMBIO

B/-621.60
B/-1.00

IMPORTANTE:
No se aceptará devolución de repuestos después de 24 horas de la compra.
No se aceptan devoluciones de partes eléctricas, balineras, sellos y sus componentes.
No se reserva el derecho de aceptar o no la devolución.
Grupo Tiesa, S.A., se reserva el derecho de aceptar o no la devolución.
Toda devolución debe ir acompañada de su factura.
Toda Factura al Crédito, pagados los 30 días de la fecha de facturación tendrá un recargo de 2% por mora.
TODA DEVOLUCIÓN ACEPTADA TENDRA UN RECARGO DEL 15% POR DOCUMENTOS Y MANEJO.

RECIBIDO POR: 
FECHA:

D51

No. 35728

TFDM110003412

NO. 27498-23-228304 DV 06
GRUPO TIESA, S.A.
C/A INTERAMERICANA, DIVISIÓN
A 150 MTS. DE LA POLICIA
TELEFONO: 976-1377

RUC/CIP: N/A
PORCINOQUI TOPE DON BOSCO
OCU HERRERA
SECUENCIA: 60821
CUENTA: 205232
VENDEDOR: 47
O/C: PEND

FACTURA

FACTURA: TFD0110003412-00010679 | FECHA: 27-06-2019 | HORA: 11:17

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
4	BATERIA 1000AMP KOMATSU TORNILLO - 02 S 41 HOKUROOM (A)	145.00	580.00

Tiesa

COPIA NO FISCAL

SUBTTL A (7.00%)	SUBTOTAL	B/. 580.00
	ITEMS A (7.00%)	B/. 40.60
	TOTAL	B/. 620.60

REC
FIR
RECIB
PREVI
CALDA
2% MEJ
TECNIC

TARJETA 2
CAMBIO

B/. 621.60
B/. 1.00

IMPORTANTE: devolución de repuestos después de 24 horas de la compra.
No se aceptarán devoluciones de partes eléctricas, balnearias, sellos y sus componentes.
No se aceptan devoluciones al derecho de aceptar o no la devolución.
Grupo Tiesa, S.A. se reserva el derecho de aceptar o no la devolución.
Toda devolución debe ir acompañada de su factura.
Toda Factura al Crédito, pasada los 30 días de la fecha de facturación tendrá un recargo de 2% por mora.
TODA DEVOLUCIÓN ACEPTADA TENDRA UN RECARGO DEL 15% POR DOCUMENTOS Y MANEJO.

RECIBIDO POR: *[Firma]*
FECHA:

061

No. 35728

TFD0110003412