



LEYENDA

Magnitud de Consecuencias - S.2.B

S.2.B - Ruptura total de una manguera de transferencia de GNL en el transportador durante la transferencia a la unidad flotante de almacenamiento (a 2.000 m3/h) - PERC falla pero ESD tiene éxito – tiempo de aislamiento 120 segundos.

Explosión (Noche-4.3E)

827,1m (radio) a 0,1 bar

824,8m (radio) a 0,2 bar

823,6m (radio) a 0,4 bar

02004006008001.0001.2001.4001.600 m

1:16.000

Fuente:  
UTM WGS 1984, Fuso 17N  
Imagen Capturada en Google Earth, 06/02/2017  
Fecha Imagen, 11/2016

0	ORIGINAL		07/04/2017	ENRICO G.	Vitor T.	Vitor T.
REV.	DESCRIPCIÓN		FECHA	PREP.	REV.	APROB.
			CONTRATO NO: -			
			GESTOR DE PROYECTO: -			
			CREA NO: -			
			-			
CLIENTE:			---			
PROYECTO:			Evaluación del Riesgo			
ÁREA:			Terminal GNL SINOLAM en Panamá - PERA/SINOLAM			
TÍTULO:			S.2.B - Ruptura total de una manguera de transferencia de GNL en el transportador durante la transferencia a la unidad flotante de almacenamiento (a 2.000 m3/h) - PERC falla pero ESD tiene éxito – tiempo de aislamiento 120 segundos. Explosión (Noche-4.3E)			
PROY.	--	PREPARADO ENRICO	REVISADO VITOR TOLEDO	APROBADO VITOR TOLEDO		
ESCALA	--	AS. --	SEP --	HOJA 01 / 01		
FECHA	07/04/2017		NO. ---			



