




LEYENDA

Magnitud de Consecuencias - S.3.C

S.3.C - Ruptura total de manguera de evaporación en transferencia de barco a barco – PERC y ESD fallan – Manual de Operación aislamiento en 5 minutos.

Explosión (Noche-4.3E)

67,0m (radio) a 0,1 bar

48,1m (radio) a 0,2 bar

38,2m (radio) a 0,4 bar

02004006008001.0001.2001.4001.600 m

1:16.000

Fuente:
UTM WGS 1984, Fuso 17N
Imagen Capturada en Google Earth, 06/02/2017
Fecha Imagen, 11/2016

0	ORIGINAL		07/04/2017	ENRICO G.	Vitor T.	Vitor T.
REV.	DESCRIPCIÓN		FECHA	PREP.	REV.	APROB.
			CONTRATO NO: -			
			GESTOR DE PROYECTO: -			
			CREA NO: -			
			-			
CLIENTE:			---			
PROYECTO:			Evaluación del Riesgo			
ÁREA:			Terminal GNL SINOLAM en Panamá - PERA/SINOLAM			
TÍTULO:			S.3.C - Ruptura total de manguera de evaporación en transferencia de barco a barco – PERC y ESD fallan – Manual de Operación aislamiento en 5 minutos.- Explosión (Noche-4.3E)			
PROY.	--	PREPARADO ENRICO	REVISADO VITOR TOLEDO	APROBADO VITOR TOLEDO		
ESCALA	--	AS. --	SEP	--	HOJA 01 / 01	
FECHA	07/04/2017		NO.	---		

