

MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE FALLAS OPERATIVAS DEL INCINERADOR.

A continuación, se presenta información que complementa el Plan de Contingencia presentado en el EIA DEEP BLUE

✓ Fallas operativas del incinerador.

- Falla: sin combustible

Contar con dos tanques de reserva de 25 gl cada uno para poder culminar la incineración

- Falla: sin suministro de corriente eléctrica

Contar con una planta eléctrica de emergencia con la capacidad de operar el equipo para culminar el trabajo en caso de estar en medio de la incineración o para poder iniciar la incineración.

- Falla de un quemador

Contar con 2 quemadores de reserva para poder realizar el cambio en caso de algún quemador dañado.