



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 22 DE JULIO -2019

Proyecto: **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA URBANIZACIÓN VISTA VOLCÁN**

Categoría: 1

Expediente: **DRCH-I-F-025-19**

Provincia: **CHIRIQUÍ**

Provincia: CHIRIQUÍ

Distrito: BUGABA

Corregimiento: VOLCÁN

Técnico Evaluador solicitante: **ALAINS ROJAS**

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: **Chiriquí**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM WGS84
AREA APROXIMADA DEL POLIGONO DE 436 m2.
LAS COORDENADAS SE LOCALIZAN FUERA DE ÁREA PROTEGIDA Y SE UBICAN EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ DISTRITO DE BUGABA, CORREGUIMIENTO DE VOLCÁN.

Procesado por: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de Entrega: 23 DE JULIO 2019

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario