

**SEXTO INFORME SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL  
AMBIENTAL.**

**PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIO Y  
BOULEVARD BUENA VISTA"**

**PROMOTOR: HACIENDA EL LIMÓN, S.A**

**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No ARAPO-IA-0013-14**

**UBICACIÓN: COSTA VERDE, CORREGIMIENTOS DE BARRIO  
BALBOA Y PUERTO CAIMITO, DISTRITO DE LA CHORRERA,  
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.**



**AUDITORA AMBIENTAL**

*Mónica C. Fuentes M.*  
**LICDA. MÓNICA FUENTES MASSA**

**DIPROCA-AA-014-2012**

**Período del Informe: Febrero a Julio de 2019.**

## **CONTENIDO**

2. INTRODUCCIÓN: .....	4
3. ASPECTOS TÉCNICOS: .....	4
a- Breve descripción del proyecto localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial:....	4
b- Equipo utilizado en el proyecto, personal y avance de actividades durante las etapas del proyecto:.....	5
c-Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en fase de operación): .....	6
4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: .....	7
5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° ARAPO-IA-0013-14 DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO: .....	8
5.1-ALCANCE DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL EsIA (Medidas sobre Impactos Negativos no significativos, temporales y de corta duración). .....	13
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES .....	15
7. ANEXOS.....	16
Anexo 1. Registro fotográfico de los avances de las obras: .....	17
Anexo No 2. Comprobantes de entrega de equipo de protección personal:.....	28
Anexo No 3. Comprobantes de limpieza de baños portátiles:.....	29
Anexo No 4. Permiso de transporte de combustible: .....	33
Anexo No 5. Permiso de vehículo de transporte de personal:.....	34
Anexo No 6. Constancia de asistencia a charlas de salud ocupacional y ambiente:.....	35
Anexo No 7. Registro de mantenimiento de equipos: .....	38
Anexo No 8. Comprobante de disposición de desechos: .....	39

# **Proyecto: Construcción de Intercambio y Boulevard Buena Vista.**

Panamá, 8 de julio de 2019.

INGENIERO

FRANCISCO LORENZO

DIRECTOR REGIONAL ENCARGADO DE MINISTERIO DE AMBIENTE

PANAMÁ OESTE

E. S.D

**ESTIMADO INGENIERO:**

Reciba nuestros cordiales saludos, oportunidad que aprovecho para hacer entrega formal a su Despacho del **Sexto Informe de seguimiento ambiental del Proyecto Boulevard Buena Vista e Intercambio**, aprobado mediante la Resolución No ARAPO-IA- 013-2014 correspondiente al período comprendido entre febrero a julio de 2019.

Autorizamos al personal de la empresa Asesoría Ambiental y Ecodesarrollo, S.A para que hagan entrega del mismo. Para coordinar alguna visita al proyecto favor llamar al 270-20-12.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.



MANUELA ARIAS DE LA GUARDIA

REPRESENTANTE LEGAL

HACIENDA EL LIMÓN, S.A

## **2. INTRODUCCIÓN:**

El presente documento consiste en el sexto informe de seguimiento de las Medidas de Vigilancia y Control Ambiental del proyecto “**Construcción de Boulevard e Intercambio Buena Vista**” aprobado mediante la Resolución No ARAPO-IA-013-14 del 20 de enero de 2014.

Este informe cubre el período comprendido entre los meses de febrero a julio de 2019. Período en donde se han avanzado considerablemente las obras del Intercambio o Puente vehicular sobre las autopista.

## **3. ASPECTOS TÉCNICOS:**

### **a- Breve descripción del proyecto localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial:**

**-Descripción:** El proyecto consiste en la construcción de un Boulevard que inicia en el intercambio Buena Vista y permite la conexión con la Avenida Circunvalación, la vía tendrá una servidumbre vial de 32.00m, sección transversal tipo boulevard con isleta central de 3.60m, doble carril de circulación para cada dirección con sección de 7.20m, más cordón cuneta en ambos lados de 0.60m, un puente sobre la Autopista Arraiján-La Chorrera, incluye puente vehicular de aproximadamente 44ml de largo con 4 carriles de circulación en un área de mil setenta y cinco metros lineales (1,075ml) en la Finca 259620; provincia de Panamá Oeste, Corregimiento de Barrio Balboa y Puerto Caimito, Distrito de La Chorrera.<sup>1</sup>

#### **-Localización del proyecto:**



#### **-Características técnicas:**

Para el diseño de la super-estructura, se utilizarán vigas tipo NU1800 y losa de concreto reforzado. La geometría y ubicación del puente propuesto debe ajustarse al alineamiento horizontal

<sup>1</sup> Estudio de impacto ambiental Cat I Construcción de Boulevard e Intercambio Buena Vista.

del camino existente. La pendiente máxima admisible de rasante de la superestructura no será mayor de 2%.

La superestructura será cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, en donde los carriles serán de 3.65 m. de ancho; La longitud total y la altura de la estructura para el puente vehicular es 39.10 m y 5.50 mínimo respectivamente.

En todos los tramos de vía, se respetan las servidumbres viales y retiros, según el Manual de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas, por tanto se incluye dichas normas en el diseño de las obras a construir.

**-Modificaciones al proyecto inicial:**

No se han introducido modificaciones al proyecto inicialmente aprobado por parte de la empresa promotora de la obra.

**b- Equipo utilizado en el proyecto, personal y avance de actividades durante las etapas del proyecto:**

**-Equipo utilizado:**

Durante el semestre reportado en el presente informe se pueden mencionar:

Equipo/Maquinaria	Cantidad
Vibrador de mano	2
Retroexcavadora	1
Grúa	1
Planta Eléctrica	2
Flexible de 7"	1
Flexible de 4	1
Tronzadora de 14	1
Caladora	1
Sierra Circular	1

**- Personal:**

Durante la fase de construcción y operación del puente se utilizará: operadores de equipo pesado, camioneros, mecánicos, soldadores, ayudantes, jornaleros, entre otros. Los mismos son contratados de acuerdo a la necesidad por la empresa Conalvías Construcciones, S.A.S, SUCURSAL PANAMA empresa contratista del proyecto. La mano de obra no calificada será preferiblemente de las comunidades cercanas. Se estima conformar un equipo humano de 26 personas, las cuales

trabajaran bajo la supervisión y dirección de un Superintendente de proyecto. La empresa contratista contratará los servicios de un ambientalista idóneo, quien se encargará de la parte ambiental del proyecto.

*Personal calificado:* Jefe Superintendente (1), ambientalista idóneo (1), Inspector de Seguridad Ocupacional (1), Almacenista (1), Topógrafo (1).

*Personal no calificado:* Ayudantes, capataz y trabajadores manuales (21).

**- Avance de actividades:**

En cuanto al avance de las actividades constructivas, el Boulevard e Intercambio Buena Vista se encuentra con un 80% de avance de las obras del Intercambio.

Durante este semestre se han ejecutado las siguientes labores:

- Conformación de los accesos al puente.
- Colocación de metal deck para construcción de losa.
- Construcción de jerseys y veredas peatonales.
- Construcción de accesos al puente con muros de tierra armada.
- Instalación de losas de concreto del puente y amarre de acero.
- Colocación de tubos.
- Vaciado de concreto y encofrado y amarre de acero para el vaciado de concreto.
- Conformación de pista de acceso al puente.

**c-Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en fase de operación):**

El proyecto aún no entra en fase de operación.

#### **4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL:**

Todas las actividades correspondientes a este proyecto, en primera instancia son responsabilidad exclusiva de la empresa promotora, sin embargo se incorporan en la ejecución de las obras a diversos contratistas que también lleva una responsabilidad de la ejecución de las obras y de la implementación de todos los controles ambientales y de prevención de accidentes laborales que se establecen en las pautas ambientales y laborales del país.

Este es el caso de la empresa contratista actual Conalvías que es la encargada de ejecutar las medidas aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental del estudio que aprobó el proyecto y de su Resolución.

**5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° ARAPO-IA-0013-14 DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO:**

Artículo o Acápite	Medida a implementar	Indicador de cumplimiento	Estados del cumplimiento			Observaciones
			Ejec	No Ejec	Pend Ejec	
1	Aprobar el estudio de impacto ambiental categoría I correspondiente al proyecto denominado “Construcción de Intercambio y Boulevard Buena Vista”, cuyo promotor es la empresa <b>HACIENDA EL LIMÓN, S.A.</b> , con todas las medidas contempladas en el referido estudio, las cuales se integran y forman parte de esta resolución	El estudio de impacto ambiental fue presentado como evaluado y aprobado por la ANAM	xxx			El estudio se aprobó mediante la Resolución No ARAPO-IA-0013-14 de 20 de enero de 2014.
2	El promotor del proyecto deberá incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución ambiental y de la normativa ambiental vigente	Al contratista principal y sub contratistas de obras, se ha entregado dicha resolución	xxx			La empresa promotora cumple con este precepto.
3	Advertir al Promotor del proyecto denominado “Construcción de Intercambio y Boulevard Buena Vista”, que esta Resolución no constituye una excepción para el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.	La empresa promotora adopta dicho precepto	xxx			La empresa promotora está consciente de esta disposición.

4	En adición a las medidas de mitigación contempladas en el estudio de impacto ambiental, el promotor del proyecto tendrá que:				
a	Antes de iniciar la construcción del proyecto, notificar a la ANAM la fecha de inicio del mismo y solicitar inspección del área	Existe evidencia de la nota entregada solicitando la inspección para determinar la Indemnización Ecológica.	xxx		Esta medida se cumplió mediante la presentación de la carta de solicitud de inspección para la Indemnización Ecológica.
b	Reportar de inmediato al INAC el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate	Se acude dicha recomendación en todas sus partes	xxx		Hasta la fecha no ha ocurrido hallazgo alguno de recursos históricos o arqueológicos en el polígono de obras.
c	Presentar ante la correspondiente administración regional de ANAM Panamá Oeste, cada seis meses (6) y durante la construcción del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el estudio de impacto ambiental y en esta resolución, igualmente de no haber terminado el proyecto antes del plazo otorgado para la presentación del informe, presentar un informe final de las medidas aplicadas. Este informe deberá ser elaborado por personal idóneo e independiente que el promotor del proyecto.	Demostrar la entrega de los diversos informes de seguimiento a la entidad gubernamental	xxx		Este es el Sexto Informe de la gestión ambiental del proyecto que se presenta en término, desde su inicio.

d	Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto	Proceder con la instalación del citado letrero y garantizar que se mantiene el lugar	xxx		El letrero de aprobación se mantiene instalado en el sitio de obras.
e	Presentar ante la ANAM cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el estudio de impacto ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto 155 de 5 de agosto de 2011	Avisar a la entidad gubernamental sobre posibles cambios que se introduzca de las medidas previamente contempladas	xxx		La empresa promotora no ha generado ningún cambio o modificación en tales técnicas o medidas ambientales contempladas en el estudio de impacto ambiental aprobado
f	Previo inicio del proyecto, presentar la certificación de uso de suelo otorgada por el MIVIOT	Contar con dicho requisito de obra.	xxx		El Esquema de Ordenamiento Territorial del desarrollo inmobiliario Costa Verde ha sido debidamente emitido por el MIVIOT, incluye toda la vialidad contemplada en este proyecto, y copia del mismo se adjuntó informes anteriores.
g	El promotor del proyecto debe disponer los desechos sólidos y almacenarlos en lugares adecuados	No existe dispersión de desechos en el frente de obra ni en sus áreas adyacentes	xxx		Los desechos son trasladados al vertedero municipal.

h	El promotor deberá implementar medidas que garanticen la no contaminación del suelo y de las fuentes superficiales de aguas subterráneas en el desarrollo del proyecto	Se adopta dicho precepto	xxx		No se observa a lo largo del proyecto el surgimiento de punto de contaminación de suelos y aguas subterráneas
i	Previo inicio del proyecto el promotor deberá cumplir con las normas, permisos, aprobaciones y reglamentos referentes al diseño, construcción y ubicación de todas las infraestructuras conlleva el desarrollo del proyecto emitidas por las autoridades e instituciones competentes en este tipo de actividades	La empresa demuestra de manera documental el cumplimiento de este precepto	xxx		Todos los permisos gubernamentales y municipales pertinentes para este proyecto han sido debidamente tramitados. Constancia de algunos de ellos se aportaron en los anexos de los informes anteriores.
j.	El promotor del proyecto debe pagar la indemnización ecológica y solicitar el permiso de tala.	La empresa solicitó tan pronto fue aprobado el estudio la inspección para realizar el pago de dicho monto.	xxx		Una vez se llevó a cabo la inspección de rigor se emitió la Resolución No ARAPO-AGICH-ALR-No 016-2014 y se canceló la suma de B/. 9,650.00
5	Si durante las etapas de construcción o de operación del proyecto, el promotor decide abandonar la obra, deberá comunicar por escrito a la ANAM dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previo a la fecha en que pretende efectuar el abandono	Mantener informado a la entidad gubernamental en caso de posible abandono del proyecto	xxx		La empresa promotora no tiene intenciones de abandonar la obra

6	Advertir al promotor del proyecto que si durante la fase de desarrollo, construcción y operación del proyecto, provoca o causa algún daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme a la ley 41 de 1 de julio de 1998 sus reglamentos y normas complementarias	La empresa acoge este precepto en todas sus partes	xxx		La empresa promotora no ha sido objeto de ningún tipo de procesos por daños ambientales
7	La presente resolución ambiental empezará a regir a partir de su ejecutoria y tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la misma fecha	Garantizar que el proyecto inicia obras en el margen de tiempo que confiere esta resolución	xxx		El proyecto inició dentro del margen de tiempo de los dos años que prevé la normativa ambiental.
8	De conformidad con el artículo 54 y siguientes del Decreto Ejecutivo No 123 de 14 de agosto de 2009, la empresa Hacienda El Limón, S.A., podrá interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación	Dar la oportunidad a la empresa de recurrir la resolución emitida		xxx	La empresa no recurrió la resolución por tanto la adopta en todas sus partes

**5.1-ALCANCE DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL EsIA (Medidas sobre Impactos Negativos no significativos, temporales y de corta duración).**

Medio Impactado	Descripción y tipo.	Medida de control y/o previsión	Estado de Cumplimiento			Observaciones
			Ejec	No Ejec	Pend	
<b>1- Adecuación del terreno previo obras, Obras</b>	-Control vial, abanderado	-Colocar conos abanderado avisar del movimiento de camiones	xxx			Se mantienen abanderados en el sitio de obras.
	-Seguridad en camiones	-Exigir buenas lonas -Exigir buen estado mecánico, no emisiones o ruidos exagerados.	xxx			La empresa subcontratista cumple con este precepto.
	-Horario 8:00am a 4:00pm	-Instaurado y aceptado dentro del contrato de trabajo	xxx			El horario de trabajo se cumple.
	-Control de trabajadores, evitar molestias a moradores de comunidades vecinas	-Entregar nota de compromiso, exigiendo buen comportamiento	xxx			La empresa subcontratista está en conocimiento de este precepto y no se han reportado molestias.
	-Servicio Portátil  -Mantener controles de seguridad para prevenir accidentes laborales	-Contratar 1 unidad, para cada 20 trabajadores proceso de construcción.  -Charlas de la CSS, fiscalización constante al personal.	xxx  xxx			Se mantienen actualmente en el sitio de obras varias letrinas portátiles cuyas aguas residuales son trasladadas por el contratista de este servicio a un sitio fuera del proyecto y autorizado por el MINSA.

	-Mantener contrato de descarga de desechos con el Municipio de La Chorrera.	-Hacer eficiente la recogida de desechos sólidos.	xxx		La empresa mantiene sistema de recolección de sus desechos sólidos.
	-Seguridad laboral	-Exigir cobertura de riesgos al subcontratista y Seguro Social a los trabajadores permanentes -Equipos de protección auditiva para obreros	xxx		La empresa subcontratista cumple con mantener sus coberturas.  De igual forma se distribuye el equipo de seguridad a los trabajadores que lo requieran.
	-Control de erosión y escorrentías superficiales	-Toda zona despejada debe recubrir temporalmente con sarán, ortoclima, u otros textiles o medios mecánicos para evitar el efecto de las lluvias.	xxx		Por ahora no hay mayores impactos generados por la erosión en el sitio del proyecto.
	-Accidentes en las vías	-Establecer controles y requisitos de movilización de la flota vehicular que abastece el proyecto.	xxx		Se mantiene señalización en el Boulevard.
	-Derrames de concreto o bituminosos en la fase de construcción.	-Disponer equipo de recolección de este tipo de productos para casos de derrames  -Dar instrucción al personal de mantenimiento sobre cómo recuperar estos desechos y poner en lugar seguro.	xxx		Los contratistas y subcontratistas brindan mantenimiento preventivo a los equipos pesados para evitar derrames de hidrocarburos y sus derivados.

## **6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Durante el semestre reportado en el presente informe se puede indicar que las obras del Boulevard están casi finalizadas y del Intercambio Buena Vista cuentan con un avance del 80%. En este periodo se han avanzado en la instalación de la losa del puente vehicular, conformación de los accesos al puente, instalación de jerseys y veredas peatonales entre otras obras similares y se han implementado medidas de mitigación ante la dispersión de partículas de polvo mediante la instalación de mamparas, así como se ha efectuado un eficiente manejo de los desechos sólidos, limpieza de las letrinas portátiles, etc.

Recomendamos a la empresa promotora así como a su subcontratista CONALVÍAS continuar con la buena gestión ambiental del proyecto y con la presentación de los informes semestrales en término como hasta la fecha se han presentado.

## **7. ANEXOS**

### Anexo 1. Registro fotográfico de los avances de las obras:



Conformación de los accesos al puente



Colocación de metal deck para construcción de losa.

Construcción de jerseys y veredas peatonales



Construcción de acceso al puente con muros de tierra armada.

Colocación de losas de concreto del puente.



Colocación de tubos.



Amarre del acero para construcción de losa del puente.



Vaciado de concreto para construcción de losa.



Encofrado de concreto para construcción de losa.



Conformación de pista de acceso al puente.

**Constancias de charlas de salud ocupacional y ambiente a los colaboradores de las obras:**



Capacitación de primeros auxilios





Área de comedor para los trabajadores.

Galeras con tinas de contención para equipo con hidrocarburos.




Pasamanos de seguridad en escaleras temporales del proyecto.



- Jornadas de limpieza y recolección de desechos.
- Centro de acopio de materiales reciclables.



Coolers para dispensar agua a los colaboradores.



Extintores en la obra.



Letrinas portátiles.



Señalización preventiva.

Otras gestiones de salud ocupacional:

PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Se colocó la plataforma de los andamios para el armado de muro



Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Se colocaron las barandillas en los andamios para el armado de muro del lado de costa verde



Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvías

**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**  
**INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**

Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Colocación de línea de vida para el vaciado de muro



Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvías

**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**

Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Confección de palomeras



Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvias

**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**

<b>Periodo/Mes:</b>	Marzo 2019
<b>Actividad de Obra Civil:</b>	
<b>Frente de Trabajo/Estación:</b>	
<b>Descripción actividades de Seguridad:</b>	Se colocó la línea de vida para los trabajos en la losa, también se colocó la escalera con sus barandas y se confeccionó un puente con sus barandas para llegar a la losa.
 <p>A photograph showing construction workers on a bridge deck. One worker is standing on a tall orange scaffolding tower, while others are on a walkway or platform. They are wearing yellow safety vests and hard hats. In the background, there's a road with a white car, some trees, and a small blue building with a red roof.</p>	
<b>Responsable del informe:</b>	Katherine Ríos
<b>Cargo:</b>	Salud y Seguridad Ocupacional
<b>Empresa:</b>	Conalvias

**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**

<b>Periodo/Mes:</b>	<b>Marzo 2019</b>
<b>Actividad de Obra Civil:</b>	
<b>Frente de Trabajo/Estación:</b>	
<b>Descripción actividades de Seguridad:</b>	Se terminó de colocar las palomeras y las barandas para realizar los trabajos en la losa



<b>Periodo/Mes:</b>	<b>Marzo 2019</b>
<b>Actividad de Obra Civil:</b>	
<b>Frente de Trabajo/Estación:</b>	
<b>Descripción actividades de Seguridad:</b>	El 13 de marzo del 2019 recibimos la visita de la oficial del MITRADEL Diana Sanchez



<b>Responsable del informe:</b>	Katherine Ríos
<b>Cargo:</b>	Salud y Seguridad Ocupacional
<b>Empresa:</b>	Conalvias

**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**  
**INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**

Periodo/Mes:	Marzo 2019
--------------	------------

Actividad de Obra Civil:	
--------------------------	--

Frente de Trabajo/Estación:	
-----------------------------	--

Descripción actividades de Seguridad:	Reemplazo de equipo de protección individual (botas de cuero) al sr . Eduan
---------------------------------------	---



Periodo/Mes:	Marzo 2019
--------------	------------

Actividad de Obra Civil:	
--------------------------	--

Frente de Trabajo/Estación:	
-----------------------------	--

Descripción actividades de Seguridad:	En los espacios y barandadas de la losa se colocó una malla de sarán para evitar caídas de objetos y cinta amarilla de precaución para que las personas que suban a la losa vean que no pueden pasar , esta medida preventiva solo será por 4 días hasta que llegue el material (metaldeck)
---------------------------------------	---



Responsable del Informe:	Katherine Ríos
--------------------------	----------------

Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
--------	-------------------------------

Empresa:	Conalvias
----------	-----------

**Anexo No 2. Comprobantes de entrega de equipo de protección personal:**

*Entrega de Sustar*

No.	NOMBRE	Talla	Pecho	Wago	Entreg	Firma
1	ALVAREZ, AGUSTIN	M	2	1	1	Agustin Alvarez
2	BATISTA M., LUIS C.	M	2	1	1	ya
3	CANTO A. CARLOS A.	M	2	1	1	K. Canto
4	CASTILLO, JOSE F.	L	2	2	2	J. Castillo
5	DE LEON, HERNANDO	3XL	2	2	2	Hernando Leon
6	DEL CID., VICTOR	XL	2	1	1	Victor del CID
7	GONZALEZ M., REGULIO J.	L	2	2	2	J. Gonzalez
8	GONZALEZ, PEDRO	XL	1	1	1	Pedro Gonzalez
9	GONZALEZ, LUIS	-	-	-	-	-
10	LUCERO G., MIGUEL A	2XL	3	-	-	-
11	MADRID, JOSE	M (S)	2	1	1	ya
12	MARTINEZ, EDUAN	XL	2	1	1	Eduan Martinez
13	MITRE M., DIMAS Y	M	0	1	1	ya
14	PENA V., EDGAR V.	XL	2	1	1	Edgar V. pena
15	PIMENTEL, CARLOS	XL	2	1	1	Carlos Pimentel
16	PITTI R., SAMUEL	XL	2	1	1	Samuel Pitti
17	POLANCO, LUIS	L	2	1	1	Luis A. Polanco
18	ROVIRA B., ANGEL	XL	2	1	1	Angel Rovira
19	SAMUDIO, MOISES	XL	2	1	1	Moises Samudio
20	SERRUD M., EDWIN M.	S	2	2	2	Edwin M. Serrud
21	TORIBIO R., NELSON J.	M	2	1	1	Nelson J. Toribio
22	WITTGREEN, MARVIN A	S	2	2	2	Marvin Wittgreen

*Entrega de Pantalon*

No.	NOMBRE	Talla	Pecho	Entreg	Firma
1	ALVAREZ, AGUSTIN	32	2	2	ya
2	BATISTA M., LUIS C.	34	2	21	ya
3	CANTO A. CARLOS A.	32	2	2	ya
4	CASTILLO, JOSE F.	34	2	1	Castillo
5	DE LEON, HERNANDO	38	2	2	Hermando Leon
6	DEL CID., VICTOR	38	2	2	Victor del CID
7	GONZALEZ M., REGULIO J.	34	2	1	ya
8	GONZALEZ, PEDRO	34	1	1	Pedro
9	GONZALEZ, LUIS	-	-	-	-
10	LUCERO G., MIGUEL A	38	2	1	ya
11	MADRID, JOSE	32	2	2	ya
12	MARTINEZ, EDUAN	38	2	1	ya
13	MITRE M., DIMAS Y	32	2	2	ya
14	PENA V., EDGAR V.	36	2	1	ya
15	PIMENTEL, CARLOS	34	2	1	Carlos Pimentel
16	PITTI R., SAMUEL	34	2	1	Samuel Pitti
17	POLANCO, LUIS	32	2	2	ya
18	ROVIRA B., ANGEL	38	2	-	-
19	SAMUDIO, MOISES	34	2	1	Moises Samudio
20	SERRUD M., EDWIN M.	32	2	2	ya
21	TORIBIO R., NELSON J.	34	2	1	Nelson J. Toribio
22	WITTGREEN, MARVIN A	28	2	2	ya

**Anexo No 3. Comprobantes de limpieza de baños portátiles:**

Premium Bath Services, Inc.			
Comprobante de Servicio			
Tel: 203-1307    Fax: 203-1308 Chanis, Calle U, Casa 14 E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com			
Dia 23 / Mes 4 / Año 2019	Cliente: <u>Cavalvias</u>	Nº 23771	
Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	<u>Limpieza de 3 baños</u> <u>Portátiles</u>		<u>c. Vienda</u>
Firma de Servidor: <u>Eduardo Ruiz</u>	Firma de Encargado: <u>HG</u>		

Premium Bath Services, Inc.			
Comprobante de Servicio			
Tel: 203-1307    Fax: 203-1309 Chanis, Calle U, Casa 14 E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com			
Dia 25 / Mes 4 / Año 2019	Cliente: <u>Cavalvias</u>	Nº 23795	
Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	<u>Limpieza de 3 baños</u> <u>Portátiles</u>		<u>c. Vienda</u>
Firma de Servidor: <u>Eduardo Ruiz</u>	Firma de Encargado: <u>HG</u>		



## Premium Bath Services, Inc.

### Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanis, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicessinc@yahoo.com

Nº 23221

Día 15 / Mes 3 / Año 2019

Cliente: coco/vias

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	<u>Limpieza de 3 baños Pontadiles</u>		<u>c. Vende</u>

Firma de Servidor:

Firma de Encargado:



## Premium Bath Services, Inc.

### Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanis, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicessinc@yahoo.com

Nº 23092

Día 12 / Mes 3 / Año 2019

Cliente: coco/vias

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	<u>Limpieza de 3 baños Pontadiles</u>		<u>c. vende</u>

Firma de Servidor:

Firma de Encargado:



**Premium Bath Services, Inc.**  
Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanis, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23067

Dia 8 / Mes 3 / Año 2019

Cliente: Corvalvies

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Leyendas de 3 bandas Portátiles		C. Vendedores

Firma de Servidor

Eli Ray

Firma de Encargado:

Hannine R. Franklin

**Aluma SYSTEMS**  
BY BRANDSAFEWAY

## **BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO**

<input type="checkbox"/> ENTREGA INICIAL	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA REGULAR
<input type="checkbox"/> DEVOLUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA ADICIONAL
<input type="checkbox"/> CAMBIO	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN

CLIENTE: Conalvies

Page H. 2-19

# PROYECTO: Infocanario De Vehiculos

—  
—

USICACIÓN: Costo Vaca

[View Details](#)

ENCARGADO

TEL-4

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	SEÑILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR	1	VIP, POLLY, JOHN
1	MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN)	1	MAXIN 2000 SEÑILLO CONSTRUCCIÓN
1	ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN)	1	MAXIN 2000 SEÑILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO
1	URINAL	1	MAXIN 2000 VIP
1	HOLDING TANK	1	MAXIN 2000 SEÑILLO EVENTOS

## OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

FOR ALLUVIA

  
RUVERE CLÉMENT

THREE-POINT

35992



Premium Bath Services, Inc.

Comprobante de Servicio

Tel: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanci, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23959

Dia 6 / Mes 5 / Año 2005

Cliente: canalvias

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Bañotubos		c.vendo

Firma de Servidor: Eli Ref

Firma de Encargado: Luis Fernando



Premium Bath Services, Inc.

Comprobante de Servicio

Tel: 203-1307 || Fax: 203-1309

Chanci, Calle U, Casa 14

E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23982

Dia 9 / Mes 5 / Año 2005

Cliente: canalvias

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Bañotubos		c.vendo

Firma de Servidor: Eli Ref

Firma de Encargado: HG

## Anexo No 4. Permiso de transporte de combustible:

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REP. DE PANAMA					
Oficina Recaudacion: 110104 Recibior: DAVID BURGOS SS 100634 VCL 78298 La suma de: CINQUENTA BALBOAS			Departamento de Tesoreria RUE/C/Nro 8-NFT-1-12781 CAJARECOPICINA CENTRAL		
			Fecha: 08/02/2019 Número: 158379		
Código	Descripción	Cant	V. Unit.	V. Total	
800002	Permiso bimestral para Transporte de Góndola de gas, líquido inflamable y productos químicos	1	50.00	50.00	
0	GENERICO	0	0.00	0.00	
0	GENERICO	0	0.00	0.00	
0	GENERICO	0	0.00	0.00	
			Turmo: 2023	Total:	50.00
			Recibido:	50.00	
			Cambo:	0.00	
FIRMA Y SELLO					
Responsable: ABREGO DE DOMINGUEZ DALILA ISABEL					
Estado: PROCESADO ddominguez 08/02/2019 10:22					

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá	
Avda. 31 de Diciembre, Panama - Tel. Oficina Central: 682-1515 - Fax: 682-1515	
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS División de Seguridad y Prevención de Incendios	
<b>0009913</b>	
<b>REVISIÓN BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS</b>	
Fecha de Expedición: <u>08-02-2019</u>	Fecha de Vencimiento: <u>08-04-2019</u>
Zona Regional: <u>Panamá</u>	Estado: <u>Espec</u>
Empresa: <u>DAVID BURGOS</u>	Dirección: <u>Pueblo Nuevo</u>
Marca del Vehículo: <u>Kia</u>	Motriz: <u>712470</u>
Tipo de Producto: <u>Gas</u>	Capacidad: <u>230 g/l</u>
Aseguradora: <u>Junt. B. Gas</u>	Para uso en: <u>7/11</u>
folios de Servicio: <u>10834</u>	Reporto de pago: <u>158379</u>
Inspector: <u>O. Villegas</u>	Nº Registro Anual: <u>3441</u>
REVISIÓN BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS	
1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo.	
2. El tiempo para la renovación de este REGISTRO BIMESTRAL debe realizarse en horario de oficina.	
3. El equipo de inspección debe postar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transporta.	
Luces Regulares Luces Direccionales Luces de Pilotos o Cintas Reflectivas Luz Frontal Luz de Retroceso Luces de Carga Letreros de Inflamables (Rótulos Pintados) Letreros PROHIBIDO ULTVAR PASAJEROS en ambas Puertas (Plasmados) Letreros PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE 15 METROS (Pintados) Letreros de Producto (Plasmados) Letrero de Cantidad de Producto (Plasmados) Pito o Bocina Pito de Retroceso Condición de Enchufe para Remolque Condiciones de los Neumáticos Condiciones de las Ruedas Condición Facial del Cabeza Interruptor Eléctrico de Emergencia Extintor de 20 Libras de Capacidad 20A-120BC Ubicación y Bucle para el Extintor Condición de 4 Sta. Rueda Dispositivo de Emergencia (Seguridad) Condiciones de los Valvulas en Salida Condiciones de las Valvulas de Accion Neumática Condiciones de las Tubetas de Conducción de Producto Condiciones de las Mangueras de Descarga Condiciones de los Dispositivos de Ajustes Condiciones de los Sellos en las Tapas de los Compartimientos Condiciones de los Sellos en las Tapas de las Valvulas Condiciones del Termómetro Condiciones del Manómetro Condición de la medición Descripción de la Electridad Estática Kit para Convenio de Detalles	
Firma del Registrador Anual: <u>3441</u>	
Firma del Oficial de Responsable: <u>O. Villegas</u>	
Firma del Inspector de DINASOC: <u>O. Villegas</u>	

**Anexo No 5. Permiso de vehículo de transporte de personal:**



**REPUBLICA DE PANAMA**

**AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**

**CALCOMANIA PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS**

**AÑO 2019**

La Autoridad del Tr?nsito y Transporte Terrestre, a petici?n de la parte interesada hace entrega al Propietario(a): KENY DANIEL SOSA NUÑEZ con CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL n?mero: 8-884-2433

**PLACA UNICA No.: 927110**

**MUNICIPIO INSCRITO : PANAMÁ - SAN CARLOS**

Marca : JMC Modelo : JX1043DL2

Motor No. : 7D005982 Chasis No.: LETAECG259HN03163

Color : BLANCO Año : 2009

Recibo de pago No. : 11364745

**EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE GRATUITO DE EMPLEADOS**

V?lido desde el 15/01/2019 a el d?a 31/12/2019

RECIBE CALCOMANIA



KNIETO  
15/01/2019  
6413

## Anexo No 6. Constancia de asistencia a charlas de salud ocupacional y ambiente:



### REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación  Inducción  Reinducción  Entrenamiento  Charla

Tema: Habitos de Higiene Visual y Ambiente  
 Empresa: Seminario de Obras  
 Lugar: Costa Verde  
 Fecha: 28 - 2 - 19  
 Capacitador: Katherine Ríos  
 Firma: Katherine Ríos

Tiempo: 1 Horas

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	<u>Van Ochoa</u>	<u>1-286-2501</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Van Ochoa</u>
2	<u>Eduardo Marín P.</u>	<u>4-286-707</u>	<u>Aprendiz</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Eduardo Marín</u>
3	<u>Horacio Vargas</u>	<u>9-112-255</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Horacio Vargas</u>
4	<u>Luisa Paola</u>	<u>4-700-7</u>	<u>Colaboradora</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Luisa Paola</u>
5	<u>Mauricio Sandoval</u>	<u>4-197-753</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Mauricio Sandoval</u>
6	<u>Edgar Pérez</u>	<u>7-722-1273</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Edgar Pérez</u>
7	<u>Mariam Wittiguen</u>	<u>9-778-2379</u>	<u>Colaboradora</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Mariam Wittiguen</u>
8	<u>Patricia Portillo</u>	<u>6-214-304</u>	<u>Colaboradora</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Patricia Portillo</u>
9	<u>José A Portillo</u>	<u>9-146-182</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>José A Portillo</u>
10	<u>Domingo Vilches</u>	<u>4-715-1653</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Domingo Vilches</u>
11	<u>Carolina</u>	<u>2-785-397</u>	<u>Colaborador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Carolina</u>
12	<u>Gustavo Gómez</u>	<u>4-704-1904</u>	<u>Asistente</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Gustavo Gómez</u>
13	<u>Luis Alberto Vilches</u>	<u>9-701-171</u>	<u>R. C</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Luis Alberto Vilches</u>
14	<u>Juan C. A.</u>	<u>8-838-205</u>	<u>-</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Juan C. A.</u>
15	<u>Aguilera Márquez A</u>	<u>9-780-210</u>	<u>-</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Aguilera Márquez A</u>
16	<u>Edgar M. C.</u>	<u>9-723-1787</u>	<u>-</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Edgar M. C.</u>
17	<u>Heberto José Contreras H.</u>	<u>4-723-1251</u>	<u>Principiante</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Heberto José Contreras H.</u>
18	<u>Edgar Gómez</u>	<u>4-716-16011</u>	<u>Principiante</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Edgar Gómez</u>
19	<u>Carlos A.</u>	<u>9-212-154</u>	<u>Principiante</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Carlos A.</u>
20	<u>Edwin M. Carrasco</u>	<u>4-726-1797</u>	<u>Soldador</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Edwin M. Carrasco</u>



### REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación  Inducción  Reinducción  Entrenamiento  Charla

Tema: Habitos de Higiene Visual y Ambiente  
 Empresa: Seminario de Obras  
 Lugar: Costa Verde  
 Fecha: 28 - 2 - 19  
 Capacitador: Katherine Ríos  
 Firma: Katherine Ríos

TIEMPO:

#	PERSONAL ASISTENTE	CEDULA	CARGO / AREA - OBRA	EMPRESA	FIRMA
1	<u>José A. Cortés</u>	<u>4-910-2290</u>	<u>A</u>	<u>Conalvías</u>	<u>José A. Cortés</u>
2	<u>Reinaldo Pérez</u>	<u>6-106-2039</u>	<u>A</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Reinaldo Pérez</u>
3	<u>MARÍA D. MORENO M.</u>	<u>8-743-1811</u>	<u>TOPOGRAFA</u>	<u>Conalvías</u>	<u>MARÍA D. MORENO M.</u>
4	<u>Edmundo Alberto Vilches</u>	<u>8-759-1054</u>	<u>Asistente C</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Edmundo Alberto Vilches</u>
5	<u>Martín Cecilio Sánchez</u>	<u>1-37-130</u>	<u>Ayudante Conalvías</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Martín Cecilio Sánchez</u>
6	<u>Berenguer Pérez</u>	<u>6-59-636</u>	<u>II</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Berenguer Pérez</u>
7	<u>Edgar Madrid</u>	<u>9-744-1838</u>	<u>Principiante</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Edgar Madrid</u>
8	<u>Juan G. Contreras Ríos</u>	<u>8-823-338</u>	<u>Ayudante de TOPOGRAFIA</u>	<u>TOPO CAC</u>	<u>Juan G. Contreras Ríos</u>
9	<u>Alvaro A. J. J.</u>	<u>3-729-1881</u>	<u>Carretón</u>	<u>Conalvías</u>	<u>Alvaro A. J. J.</u>
10					
11					

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación  Inducción  Reinducción  Entrenamiento  Charla

Tema: Arnes de Seguridad y Ambiente  
 Empresa: Conalviás Sustentable de Olivo  
 Lugar: Costa Verde  
 Fecha: 13-3-19  
 Capacitador: Katheriné Río  
 Firma: Katheriné Río

Tiempo: 1 Hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Eduardo Marlinos	4-286-707	Albaní	Conalviás	
2	Aguilera Alvaray	9-180-210	Transporte	Conalviás	Aguilera Alvaray
3	Juan José Pál	21-2064464	Ayudante	Conalviás	Juan José Pál
4	Gastón Muñoz	4-704-1908	Ayudante	Conalviás	Gastón Muñoz
5	Luis A. Pérez	7-701-171	R.C.	Conalviás	Luis A. Pérez
6	Diego Díaz C.	1-36-2501	" "	Conalviás	Diego Díaz C.
7	Domingo Millo	4-7101653	" "	Conalviás	Domingo Millo
8	José A. de la Torre	4-740-2296	" "	Conalviás	José A. de la Torre
9	Nelson Jerez	9-219156	" "	Conalviás	Nelson Jerez
10	Edgar González	9-100-187	" "	Conalviás	Edgar González
11	Eduardo Ojeda	8-839-205	" "	Conalviás	Eduardo Ojeda
12	Pedro Gómez	6-901-302	" "	Conalviás	Pedro Gómez
13	Reinaldo Gómez	4-773-1257	" "	Conalviás	Reinaldo Gómez
14	Bethany García Ovando	6-39036	" "	Conalviás	Bethany García Ovando
15	Edgar Pérez	7-222-1993	Colaborante	Conalviás	Edgar Pérez
16	Carlos Quintana	4-706-7	" "	Conalviás	Carlos Quintana
17	José A. Pérez	11-285-77	" "	Conalviás	José A. Pérez
18	Hernán Gómez	9-717-059	" "	Conalviás	Hernán Gómez
19	José Hidalgo	1-232-1787	Ayudante	Conalviás	José Hidalgo
20	Reinaldo	0-700-2039	" "	Conalviás	Reinaldo

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación  Inducción  Reinducción  Entrenamiento  Charla

Tema: Arnes de Seguridad y Ambiente  
 Empresa: Semillante de Olivo  
 Lugar: Costa Verde  
 Fecha: 13-3-19  
 Capacitador: Katheriné Río  
 Firma: Katheriné Río

Tiempo: 1 Hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Carlos Danté	9-202-871	Colaborante	Centrolineas	
2	Patricia Mijares	7-612-0	Asist. Técn.	Centrolineas	Patricia Mijares
3	Marielis Villafuerte	4-778-2325	" "	Centrolineas	Marielis Villafuerte
4	Andrés A. Arribalzaga	4-197-753	Albañil	Centrolineas	Andrés A. Arribalzaga
5	Juan A. Serrano	4-726-1797	Colaborador	Centrolineas	Juan A. Serrano
6	Martina Smith Gunn	1-37-190	Ayudante General	Centrolineas S.A.	Martina Smith Gunn
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación  Inducción  Reinducción  Entrenamiento  Charla

Tema: Uso de taba, Brazo y cuello ortopédico  
Empresa: Conalvías Costa Verde

Lugar: Costa Verde

Fecha: 10-4-14

Capacitadores: Luis Castañeda y María Grosman

Firma:

Tiempo: 1 hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	NIDIA YARMI MORENO	3-743-1811	TOPOGRAFA	TOPO CAD	
2	Ariadna M. S. Iaga	8-816-1166	Topo y Cadastral	TOPO CAD	
3	Maria P. Vazquez	8-511-704	Oficinista	ENGET	
4	Laura Country An	4-700-1046	Almacenera	Conalvías	
5	Juan L. Gómez H.	4-724-0922	Calificador	Conalvías	
6	Sofia Diaz	4-722-1782	Oficilie	Conalvías	
7	Maria D. Rojas	7-717-4055	Oficilie	Conalvías	
8	Renata Gómez	7-200-0164	Asistente	Conalvías	
9	Luis Gómez	7-384-1075	Asistente	Conalvías	
10	Erika Latorre	4-711-320	Asistente	Conalvías	
11	Esperanza Gómez	4-704-1704	Asistente	Conalvías	
12	Diana Tovar	9-209-156	Asistente	Conalvías	
13	Yanet Gómez	4-718-2291	Asistente	Conalvías	
14	Mauricio Soto Serrato	1-371-930	Asistente	Conalvías	
15	Edgar Gómez	9-232-226	Asistente	Conalvías	
16	En Gómez	8-259-1157	Asistente	Conalvías	
17	Julio Gómez	10-956-2029	-	Conalvías	
18					
19					
20					

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación  Inducción  Reinducción  Entrenamiento  Charla

Tema: Estudio laboral

Empresa: Conalvías

Lugar: Costa Verde

Fecha: 10-4-14

Capacitadores: María Grosman

Firma:

Tiempo: 1 hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Zulema S. Gómez	4-985-378	Asistente	Conalvías	
2	Arianna Alvarado A.	4-740-210	Asistente	Conalvías	
3	Sheila Gómez	8-190-2790	Asistente	Conalvías	
4	Adriana Gómez	7-108-1243	Asistente	Conalvías	
5	Ramona Gómez	4-700-2630	Asistente	Conalvías	
6	Patricia Gómez	7-244-1324	Asistente	Conalvías	
7	Patricia Gómez	7-264-302	Asistente	Conalvías	
8	Patricia Gómez	7-597-2283	Asistente	Conalvías	
9	Patricia Gómez	9-101-511	Asistente	Conalvías	
10	Patricia Gómez	7-277-1275	Asistente	Conalvías	
11	Patricia Gómez	8-154-1054	Asistente	Conalvías	
12	Luis Antonio Palencia	9-70-171	Conducción R.	Conalvías	
13	Diana Gómez	6-713-1667	Asistente	Conalvías	
14	Patricia Gómez	6-766-172	Asistente	Conalvías	
15	Patricia Gómez	4-368-7	Asistente	Conalvías	
16	Patricia Gómez	9-719-156	Asistente	Conalvías	
17	Patricia Gómez	4-707-172	Asistente	Conalvías	
18	Fernando De Leon	7-717-4155	Asistente	Conalvías	
19	Renata Gómez	11-240-0164	Asistente	Conalvías	
20	Patricia Gómez	9-778-2348	Asistente	Conalvías	

## Anexo No 7. Registro de mantenimiento de equipos:

### SOSA ACARREOS

8-884-2433 DV 37

CAMIÓN JMC PLACA 927110 / TRANSPORTE DE PERSONAL

INFORME DE MANTENIMIENTO

Fecha	Tipo de trabajo	Lugar	Causa	Descripción	Costos repuestos	Costos mano de obra	Observación
22-1-19 Hasta 24-1-19	Reparación	Se reparó en el taller*	Ocasionalo por el chofer	Golpe y Desprendimiento del muffler, golpe en el tanque de Combustible, rotura de hoja de muelle. Esto ocasionó: fundimiento y corto circuito del maso eléctrico principal de cables a causa del calor directo, y daño en el tacómetro del camión a causa del corto circuito. Uso del extintor luego que se encendiera el cableado.	1Lb de Soldadura y cableado eléctrico: B/. 60.00	Retirar el camión de La Ermita al taller: B/. 70.00 Soldar, enderezar e instalar muffler y base del tanque de combustible B/. 75.00 Reparar Maso completo de Alambrado eléctrico y corto circuito (trabajo de electromecánica) B/. 250.00	No se pudo reparar Tacómetro, ni tampoco el maso de hoja de muelles roto.
9-2-19	Mantenimiento	En el proyecto	Desgaste Normal	Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite.	B/. 54.00	B/. 20.00	Próximo mantenimiento 16-3-19
11-3-19	Reparación	En el taller	Ocasionalo por el chofer	Rotura de Maso completo de hojas de muelle. A causa de golpe (21-1-19), La segunda se rompió con palet de arena (50 bultos) en montacarga, de allí todas las demás.	(2) Masos de Hoja de muelle: B/.220.00 Klipn bushing B/.175.00 (2) topes B/. 22.00	Cambio de MASO de Hoja de muelles B/.120.00 Reemplazo de klipn bushling B/. 400.00	No se pudo hacer la reparación la semana programada por pago atrasado. Se trabajó 16 horas.

\*Taller ubicado en Las Lajas de Chame.

KENY DANIEL SOSA NUÑEZ (Propietario)

*Keny Sosa*  
B-884-2433

SAHAGUN ELISEO LASSO (Mecánico/electromecánico)

*Eliseo Lasso*

Anexo No 8. Comprobante de disposición de desechos:

**DETALLE DEL SERVICIO DE ASEO**  
**DISTRITO DE ARRAJAN**  
**R.U.C. 90341-1-445318 O.V. 24**

<b>DATOS DEL USUARIO</b>		<b>DATOS IDENTIFICADORES</b>	
Número: JOSE P. JONES Q RAZON SOCIAL: R.U.C. DIRECCION DE PAGO: CL ESPINILLO CS # 8-035 DIRECCION DE ENVIO: CL ESPINILLO CS # 8-035		COMBINATIVO 7577391	PERIODO: 000 03 Nº DE FACTURA 35 RUTA DE REPARTO BARRIO CHAPALA DISTRIBUIDORA EDOCARDEN SECTOR 0 MANZANA 0 LOTES 0
<b>DATOS DE FACTURACION</b>		<b>SERVICIO FACTURADO</b>	
TIPO DE PRODUCTOR: RESIDENCIAL VOLUMEN MENSUAL: 0.00		PERIODO FACTURADO MARZO FECHA EMISOR 27/02/2019 ULTIMO PAGO 02/03/2019	METROS CUBICOS 11.50 FECHA VENCIMIENTO PAGO 20/03/2019 FACTURA ANTERIOR: VALOR CANCELADO 24.15 35 24.15
MESES PAGADOS: 1 VALOR: 24.15		CONCEPTO FACTURADO   VALOR Servicio Aseo Residencial 11.50 Deuda Anterior Aseo 11.48	
MESES DE RETRASO: 0		<b>TOTAL A PAGAR</b> 22.98	
<b>DATOS DE FINANCIACION</b>		<b>DOCUMENTO NO FISCAL</b> <a href="http://WWW.ASEOCAPITAL.COM.PA">WWW.ASEOCAPITAL.COM.PA</a>	
FECHA DE FINANCIACION: 01/01/2019 VALOR FINANCIADO: 11.50 VALOR PENDIENTE: 0.00			
<b>CENTROS DE ATENCION AL USUARIO</b>		<b>PUNTOS DE PAGO</b>	

**DETALLE DEL SERVICIO DE ASEO**  
**DISTRITO DE ARRAJAN**  
**R.U.C. 90341-1-445318 O.V. 24**

<b>DATOS DEL USUARIO</b>		<b>DATOS IDENTIFICADORES</b>	
Número: JOSE P. JONES Q RAZON SOCIAL: R.U.C. DIRECCION DE PAGO: CL ESPINILLO CS # 8-035 DIRECCION DE ENVIO: CL ESPINILLO CS # 8-035		COMBINATIVO 7577391	PERIODO: 000 03 Nº DE FACTURA 35 RUTA DE REPARTO BARRIO CHAPALA DISTRIBUIDORA EDOCARDEN SECTOR 0 MANZANA 0 LOTES 0
<b>DATOS DE FACTURACION</b>		<b>SERVICIO FACTURADO</b>	
TIPO DE PRODUCTOR: RESIDENCIAL VOLUMEN MENSUAL: 0.00		PERIODO FACTURADO MARZO FECHA EMISOR 27/02/2019 ULTIMO PAGO 02/03/2019	METROS CUBICOS 11.50 FECHA VENCIMIENTO PAGO 20/03/2019 FACTURA ANTERIOR: VALOR CANCELADO 24.15 35 24.15
MESES PAGADOS: 1 VALOR: 24.15		CONCEPTO FACTURADO   VALOR Servicio Aseo Residencial 11.50 Deuda Anterior Aseo 11.48	
MESES DE RETRASO: 0		<b>TOTAL A PAGAR</b> 22.98	
<b>DATOS DE FINANCIACION</b>		<b>DOCUMENTO NO FISCAL</b> <a href="http://WWW.ASEOCAPITAL.COM.PA">WWW.ASEOCAPITAL.COM.PA</a>	
FECHA DE FINANCIACION: 01/01/2019 VALOR FINANCIADO: 11.50 VALOR PENDIENTE: 0.00			
<b>CENTROS DE ATENCION AL USUARIO</b>		<b>PUNTOS DE PAGO</b>	