



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, N° 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ

TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8577

4

The logo consists of a circular emblem with a grid pattern, the text "Global GROUP" and "ISO 9001" below it, and a small "0039" number to the left.

CERTIFICADO DE RECEPCION

“QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERRITIDOS EN CUMPLIMIENTO AL ALAYE N°6 (B.E. 11 DE ENERO DEL 2007)

COMPANÍA: Dobletech FECHA: 25/3/11
LUGAR: Santiago, Chile

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS	55	Gls.
ACEITES USADOS	1140	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA	8	TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.	1000	Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.	2	Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
CARTONES CONTAMINADOS		M ³
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		
<i>Oleoductos</i>	5	TASSIS

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoría 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

SELLO Y FIRMA

№ 008170

Franklin D. Roosevelt
SELL BY FIRMA

SANTIAGO Lugar de Origen

Lugar de Descarga

Orden de Trabajo N°

Manzanillo, Colón

192

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos	Kg / m ³
A. Arena	
B. Aserín	
C. Chorizos Absorbentes	
D. Envases Metálicos	
E. Envases Plásticos	
F. Filtros	
G. Lodos / Sedimentos	
H. Paños	
I. Pintura / Solventes	
J. Trapos	
K. Tanques vacíos	
L. Tierra Contaminada	
M. Otros	
Total	111.20Kg

Detalle del Tiempo de Operación

12:30hrs

Virgilio Vega

534067

Hora Final de Descarga:

Conductor:

Placa de Vehicular:

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randolph, Corregimiento de Cristobal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde el 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.



SHIPS INCINERATION SERVICES AND PLUS, S.A.

SANTIAGO Lugar de Origen

Lugar de Descarga

Orden de Trabajo N°

Manzanillo, Colón

184

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos	Kg / m ³
A. Arena	
B. Aserrín	
C. Chorizos Absorbentes	
D. Envases Metálicos	
E. Envases Plásticos	
F. Filtros	
G. Lodos	
H. Paños	
I. Pintura / Solventes	
J. Trapos	
K. Tanques vacíos	
L. Tierra Contaminada	
M. Otros – Alquitran / Pegamento	
Total	436.0 / 41.0
	477.0 Kg

Detalle del Tiempo de Operación


15:00hrs
Virgilio Vega
534067

Hora Final de Descarga:

Conductor:

Placa de Vehicular:

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randolph, Corregimiento de Cristobal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde el 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.



Fecha: LUNES, 25 DE MARZO DE 2019

No.0098

Slop & Oil Recovery, S.A. certifica que ha recibido para disposición final el siguiente lote de filtros usados:

EMPRESA:	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT
LUGAR:	SANTIAGO, VERAGUAS
CANTIDAD:	8 TANQUES DE 55 GLS
PESO TOTAL:	667 KG
FACTURA No.:	2000
CERTIFICADO No.:	8170

El presente certificado es válido solamente para la cantidad de tanques de filtros señalados en el ingreso.


Carlos Jaquéz
CARLOS JAQUÉZ
SLOP & OIL RECOVERY, S.A.



Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en el Corregimiento de Cativa, distrito y provincia de Colón, de acuerdo a las regularizaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente /Ministerio de Ambiente de Panamá, bajo la Resolución DIOERA IA-540-del 24 de junio de 2009 y el Ministerio de Salud bajo la Resolución N° 2745 de 22 de Agosto de 2017.

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.